

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière



Veuillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|-------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 210857294 | 1HVAC | ACIQ-06ZPL-HP230B | ACIQ-06W-HH-MC | | 8 500 | 425 \$ |
| 210857307 | 1HVAC | ACIQ-06ZPL-HP230B | SCC-0609-HH-M | | 5 700 | 285 \$ |
| 206315640 | 1HVAC | ACIQ-09Z-HP115 | ACIQ-09W-HP115 | | 6 000 | 300 \$ |
| 207825507 | 1HVAC | ACIQ-09Z-HP115B | ACIQ-09W-HP115B | | 6 800 | 340 \$ |
| 207825516 | 1HVAC | ACIQ-09ZPL-HP230B | ACIQ-09CC-HH-MB | | 9 000 | 450 \$ |
| 207825519 | 1HVAC | ACIQ-09ZPL-HP230B | ACIQ-09CD-HH-MB | | 10 100 | 505 \$ |
| 207825512 | 1HVAC | ACIQ-09ZPL-HP230B | ACIQ-09W-HH-MB | | 9 500 | 475 \$ |
| 210857295 | 1HVAC | ACIQ-09ZPL-HP230B | ACIQ-09W-HH-MC | | 9 500 | 475 \$ |
| 210857308 | 1HVAC | ACIQ-09ZPL-HP230B | SCC-0609-HH-M | | 9 800 | 490 \$ |
| 207825517 | 1HVAC | ACIQ-12ZPL-HP230B | ACIQ-12CC-HH-MB | | 9 900 | 495 \$ |
| 207825520 | 1HVAC | ACIQ-12ZPL-HP230B | ACIQ-12CD-HH-MB | | 10 600 | 530 \$ |
| 207825523 | 1HVAC | ACIQ-12ZPL-HP230B | ACIQ-12FM-HH-MB | | 9 600 | 480 \$ |
| 210857311 | 1HVAC | ACIQ-12ZPL-HP230B | ACIQ-12FM-HH-MC | | 10 200 | 510 \$ |
| 207825513 | 1HVAC | ACIQ-12ZPL-HP230B | ACIQ-12W-HH-MB | | 10 000 | 500 \$ |
| 210857296 | 1HVAC | ACIQ-12ZPL-HP230B | ACIQ-12W-HH-MC | | 10 000 | 500 \$ |
| 210857309 | 1HVAC | ACIQ-12ZPL-HP230B | SCC-1218-HH-M | | 9 500 | 475 \$ |
| 212394305 | 1HVAC | ACIQ-18-EHPB | ACIQ-18-ACL | | 13 000 | 650 \$ |
| 212394311 | 1HVAC | ACIQ-18-HPB | ACIQ-18-ACL | | 14 700 | 735 \$ |
| 207825566 | 1HVAC | ACIQ-18Z-HH-M2B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 500 | 775 \$ |
| 207825565 | 1HVAC | ACIQ-18Z-HH-M2B | Unités avec conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 207825564 | 1HVAC | ACIQ-18Z-HH-M2B | Unités sans conduits | | 15 000 | 750 \$ |
| 206315642 | 1HVAC | ACIQ-18Z-HP230 | ACIQ-18W-HP230 | | 11 000 | 550 \$ |
| 207825509 | 1HVAC | ACIQ-18Z-HP230B | ACIQ-18W-HP230B | | 11 500 | 575 \$ |
| 210857354 | 1HVAC | ACIQ-18ZPL-HP230B | ACIQ-18AHB-HH-M | | 15 400 | 770 \$ |
| 207825518 | 1HVAC | ACIQ-18ZPL-HP230B | ACIQ-18CC-HH-MB | | 15 600 | 780 \$ |
| 207825521 | 1HVAC | ACIQ-18ZPL-HP230B | ACIQ-18CD-HH-MB | | 15 000 | 750 \$ |
| 207825524 | 1HVAC | ACIQ-18ZPL-HP230B | ACIQ-18FM-HH-MB | | 12 000 | 600 \$ |
| 210857312 | 1HVAC | ACIQ-18ZPL-HP230B | ACIQ-18FM-HH-MC | | 14 700 | 735 \$ |
| 207825514 | 1HVAC | ACIQ-18ZPL-HP230B | ACIQ-18W-HH-MB | | 15 000 | 750 \$ |
| 210857297 | 1HVAC | ACIQ-18ZPL-HP230B | ACIQ-18W-HH-MC | | 15 000 | 750 \$ |
| 210857310 | 1HVAC | ACIQ-18ZPL-HP230B | SCC-1218-HH-M | | 14 500 | 725 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|-------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 212394306 | 1HVAC | ACIQ-24-EHPB | ACIQ-24-ACL | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206315646 | 1HVAC | ACIQ-24-HP | ACIQ-24-AH | | 16 500 | 825 \$ |
| 212394312 | 1HVAC | ACIQ-24-HPB | ACIQ-24-ACL | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208106638 | 1HVAC | ACIQ-24-HPB | ACIQ-24-AHB | | 19 200 | 960 \$ |
| 210857355 | 1HVAC | ACIQ-24ZPL-HP230B | ACIQ-24AHB-HH-M | | 16 900 | 845 \$ |
| 207825522 | 1HVAC | ACIQ-24ZPL-HP230B | ACIQ-24CD-HH-MB | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207825525 | 1HVAC | ACIQ-24ZPL-HP230B | ACIQ-24FM-HH-MB | | 19 000 | 950 \$ |
| 207825515 | 1HVAC | ACIQ-24ZPL-HP230B | ACIQ-24W-HH-MB | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 210857298 | 1HVAC | ACIQ-24ZPL-HP230B | ACIQ-24W-HH-MC | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206315658 | 1HVAC | ACIQ-27Z-HH-M3 | Unités sans conduits | | 18 000 | 900 \$ |
| 207825569 | 1HVAC | ACIQ-27Z-HH-M3B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 207825568 | 1HVAC | ACIQ-27Z-HH-M3B | Unités avec conduits | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 207825567 | 1HVAC | ACIQ-27Z-HH-M3B | Unités sans conduits | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 212394307 | 1HVAC | ACIQ-30-EHPB | ACIQ-30-ACL | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212394313 | 1HVAC | ACIQ-30-HPB | ACIQ-30-ACL | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212394308 | 1HVAC | ACIQ-36-EHPB | ACIQ-36-ACL | | 19 800 | 990 \$ |
| 206315647 | 1HVAC | ACIQ-36-HP | ACIQ-36-AH | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212394314 | 1HVAC | ACIQ-36-HPB | ACIQ-36-ACL | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 208106639 | 1HVAC | ACIQ-36-HPB | ACIQ-36-AHB | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207825572 | 1HVAC | ACIQ-36Z-HH-M4B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207825571 | 1HVAC | ACIQ-36Z-HH-M4B | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207825570 | 1HVAC | ACIQ-36Z-HH-M4B | Unités sans conduits | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207825511 | 1HVAC | ACIQ-36Z-HP230B | ACIQ-36W-HP230B | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210857299 | 1HVAC | ACIQ-36ZPL-HP230B | ACIQ-36CC-HH-MB | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 210857301 | 1HVAC | ACIQ-36ZPL-HP230B | ACIQ-36CD-HH-MB | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 210857304 | 1HVAC | ACIQ-36ZPL-HP230B | ACIQ-36FM-HH-MB | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 212394309 | 1HVAC | ACIQ-48-EHPB | ACIQ-48-ACL | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206315648 | 1HVAC | ACIQ-48-HP | ACIQ-48-AH | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 212394315 | 1HVAC | ACIQ-48-HPB | ACIQ-48-ACL | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 208106640 | 1HVAC | ACIQ-48-HPB | ACIQ-48-AHB | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206315660 | 1HVAC | ACIQ-48Z-HH-M5 | Unités sans conduits | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207825575 | 1HVAC | ACIQ-48Z-HH-M5B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207825574 | 1HVAC | ACIQ-48Z-HH-M5B | Unités avec conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207825573 | 1HVAC | ACIQ-48Z-HH-M5B | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210857300 | 1HVAC | ACIQ-48ZPL-HP230B | ACIQ-48CC-HH-MB | | 35 000 | 1 750 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|-------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 210857302 | 1HVAC | ACIQ-48ZPL-HP230B | ACIQ-48CD-HH-MB | | 39 500 | 1 975 \$ |
| 210857305 | 1HVAC | ACIQ-48ZPL-HP230B | ACIQ-48FM-HH-MB | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 210857364 | 1HVAC | ACIQ-55Z-HH-M5B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 210857363 | 1HVAC | ACIQ-55Z-HH-M5B | Unités avec conduits | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 210857362 | 1HVAC | ACIQ-55Z-HH-M5B | Unités sans conduits | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 212394310 | 1HVAC | ACIQ-60-EHPB | ACIQ-60-ACL | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 210857353 | 1HVAC | ACIQ-60HPB | ACIQ-60AHB | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 210857303 | 1HVAC | ACIQ-60ZPL-HP230B | ACIQ-60CD-HH-MB | | 40 000 | 2 000 \$ |
| 210857306 | 1HVAC | ACIQ-60ZPL-HP230B | ACIQ-60FM-HH-MB | | 40 000 | 2 000 \$ |
| 210857367 | 1HVAC | ES-18Z-M2B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 500 | 725 \$ |
| 210857366 | 1HVAC | ES-18Z-M2B | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 210857365 | 1HVAC | ES-18Z-M2B | Unités sans conduits | | 14 300 | 715 \$ |
| 210857370 | 1HVAC | ES-27Z-M3B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 210857369 | 1HVAC | ES-27Z-M3B | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 210857368 | 1HVAC | ES-27Z-M3B | Unités sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 210857371 | 1HVAC | ES-36Z-M4B | Unités sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 210857376 | 1HVAC | ES-48Z-M5B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 210857374 | 1HVAC | ES-48Z-M5B | Unités sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 210857379 | 1HVAC | ES-55Z-M5B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 210857377 | 1HVAC | ES-55Z-M5B | Unités sans conduits | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 210472740 | 1HVAC | HVH825GKA3* | EA*4X25L17A*+WALLCON | **80CTL0701412A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210472741 | 1HVAC | HVH825GKA3* | EA*4X25L17A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210472795 | 1HVAC | HVH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **80CSU0401712A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210472806 | 1HVAC | HVH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210472793 | 1HVAC | HVH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210472794 | 1HVAC | HVH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210473119 | 1HVAC | HVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""80CSU0401712A"" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473240 | 1HVAC | HVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""80CTL0901716A"" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210473097 | 1HVAC | HVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473108 | 1HVAC | HVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473229 | 1HVAC | HVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473218 | 1HVAC | HVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210470122 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""80CSU0401712A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210470123 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""80CSU0601716A"" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 210470124 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""80CSU1002120A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210470125 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""80CTL0701716A"" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 210470131 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""80CTL0901716A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210470126 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210470120 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210470121 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210470130 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210470128 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210470192 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""80CSU0401712A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210470193 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""80CSU0601716A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210470194 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""80CSU1002120A"" | 31 800 | 1 590 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210470195 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""80CTL0701716A"" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 210470201 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""80CTL0901716A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210470196 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210470190 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210470191 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210470200 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210470198 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210470205 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CSU0401712A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470206 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CSU0601716A"" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210470207 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CSU1002120A"" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210470208 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CTL0701716A"" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210470215 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CTL0901716A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470209 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470203 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470204 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470214 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470212 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470220 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""80CSU1002120A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470221 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210470222 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""80CTL1352422A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470218 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470219 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470228 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470223 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""96CTN1202422A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470230 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""97CMN0602120A"" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210470225 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470226 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""97CMN1202422A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470256 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""80CSU1002120A"" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470267 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470278 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""80CTL1352422A"" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470234 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470245 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470344 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470289 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""96CTN1202422A"" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470311 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470322 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""97CMN1202422A"" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470399 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | ""80CSU0401712A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470410 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | ""80CSU0601716A"" | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|-------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210470421 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | ""80CSU1002120A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470432 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | ""80CTL0701716A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470498 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | ""80CTL0901716A"" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470443 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470377 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470388 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470487 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470465 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470542 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ""80CSU1002120A"" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470553 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470564 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ""80CTL1352422A"" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470520 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470531 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470630 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470575 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ""96CTN1202422A"" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470652 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ""97CMN0602120A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470597 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470608 | 1HVAC | HVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ""97CMN1202422A"" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210457417 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | ""80VSL0451412A"" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457494 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | ""80VSL0451716A"" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457516 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | ""80VTL0451412A"" | 30 400 | 1 520 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|-------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210457543 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457461 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457532 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457820 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VSL0451716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457831 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457842 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VSL0702120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457853 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457900 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457866 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457753 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457720 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457731 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457889 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458055 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458066 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457765 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210458132 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458209 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **80VSL0451716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458220 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458231 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458258 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458165 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VSN0601412A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210458154 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VSN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458176 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458269 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VTN0601412A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210458347 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VTN0601714A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210458247 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458535 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **80VSL0451716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458435 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **96VSN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458468 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458748 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **96VTN0601714A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210458593 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458480 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210459002 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VSL0451716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210459013 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VSL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459024 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459035 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VSL0902120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210459082 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VTL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|-------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210459048 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VTL0902120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210458891 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VSN0601714A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210458935 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VSN0801716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458902 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VSN0802120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210458913 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VSN1002120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210459226 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VTN0601714A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459071 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VTN0801716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459237 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VTN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210459248 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VTN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458947 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210459792 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **80VSL0451716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459692 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **96VSN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459725 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **96VSN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210460005 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **96VTN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459850 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **96VTN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459737 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460237 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **80VSL0451716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460248 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **80VSL0701716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460259 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **80VSL0702120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460306 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **80VTL0701716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460137 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VSN0601714A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460170 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VSN0801716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460457 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VTN0601714A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460295 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VTN0801716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460478 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VTN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460499 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460859 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L24A* | **96VTN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460870 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210461025 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **80VSL0902120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461036 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **80VSL0902420A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461047 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **80VSL1102422A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461058 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **80VTL0902120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210460958 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **96VSN1002120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210460969 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **96VSN1202422A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210460981 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461403 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461414 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **80VSL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461450 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **80VTL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|-------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210461427 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **80VTL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461281 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VSN0601714A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461292 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VSN0802120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461303 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VSN1002120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461594 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VTN0601714A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461616 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VTN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461326 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461793 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461804 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **80VSL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461815 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **80VSL0902420A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461826 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **80VSL1102422A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461837 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **80VTL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461726 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VSN0802120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461737 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VSN1002120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461748 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VSN1202422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461961 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VTN0802120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461972 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VTN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461760 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461851 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VTN1202422A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462016 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | "OMV154L20A" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466479 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VSL0702120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466490 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VSL0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466501 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VSL0902420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466512 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VSL1102422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466575 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VTL0701716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466538 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VTL0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466357 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **96VSN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466368 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **96VSN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466774 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **96VTN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466564 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **96VTN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466888 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VSL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467054 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VSL0451716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467065 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VSL0701716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467076 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VSL0702120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467087 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VSL0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467098 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VSL0902420A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210467109 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VSL1102422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210467120 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VTL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|-------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210467172 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VTL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467135 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VTL0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466932 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VSN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466987 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VSN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466943 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VSN0802120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210466954 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VSN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210466965 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VSN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467149 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VTN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467371 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VTN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467382 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VTN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466999 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467161 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VTN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467492 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VSL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467658 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VSL0451716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467669 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VSL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467680 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VSL0702120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467691 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VSL0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467702 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VSL0902420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467713 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VSL1102422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210467724 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VTL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467776 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VTL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467739 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VTL0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467536 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VSN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467591 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VSN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467547 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VSN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467558 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VSN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210467569 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467964 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VTN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467753 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VTN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467975 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VTN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467986 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VTN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467765 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VTN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468096 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **80VSL0451412A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468262 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **80VSL0451716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468273 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **80VSL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210468284 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **80VSL0702120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210468317 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **80VSL1102422A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210468328 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **80VTL0451412A** | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|-------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210468140 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **96VSN0601714A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468195 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **96VSN0801716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468568 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **96VTN0601714A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468357 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **96VTN0801716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468579 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **96VTN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468590 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **96VTN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468207 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **96VTN1002122A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464647 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464658 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464669 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464680 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL1102422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464691 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **80VTL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464580 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464591 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464602 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464815 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464826 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464614 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464705 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464235 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0701716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464246 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464257 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464304 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464270 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464124 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464135 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464459 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464470 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464169 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464970 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464981 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **80VSL0902120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210464992 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **80VSL0902420A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210465003 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **80VSL1102422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210465014 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **80VTL0902120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210464903 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VSN0802120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464914 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VSN1002120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210464925 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VSN1202422A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210465138 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VTN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|-------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210465149 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | ***96VTN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464937 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | ***96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210465028 | 1HVAC | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | ***96VTN1202422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210469920 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ***80CSU0802120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210469919 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ***95CSU1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210469924 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ***80CSU0802120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210469925 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ***80CTL0902120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210469926 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ***80CTL1352422A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210469922 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ***95CSU0802120A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210469923 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ***95CSU1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210469929 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ***96CTN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210469927 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ***96CTN1202422A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210469928 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ***97CMN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210469932 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ***80CSU0802120A** | 35 800 | 1 790 \$ |
| 210469933 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ***80CTL0902120A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210469934 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ***80CTL1352422A** | 35 800 | 1 790 \$ |
| 210469930 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ***95CSU0802120A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210469931 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ***95CSU1002122A** | 35 800 | 1 790 \$ |
| 210469937 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ***96CTN1002122A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210469935 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ***96CTN1202422A** | 35 800 | 1 790 \$ |
| 210469936 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ***97CMN1002122A** | 36 000 | 1 800 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210469939 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ""80CSU0802120A"" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210469940 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ""80CTL1352422A"" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210469938 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210470026 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EHD4X48AAL+WALLCON | ""80CSU0802120A"" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210470027 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EHD4X48AAL+WALLCON | ""80CTL1352422A"" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210470031 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ""80CSU0802120A"" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210470032 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210470038 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ""80CTL1102120A"" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210470033 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ""80CTL1352422A"" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210470029 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210470030 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210470036 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210470034 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ""96CTN1202422A"" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210470035 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210469973 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ""80CSU0802120A"" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210469981 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210469982 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ""80CTL1352422A"" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210469951 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210469962 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 37 000 | 1 850 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210469985 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALL CON | **96CTN1002122A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210469983 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALL CON | **96CTN1202422A** | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210469984 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALL CON | **97CMN1002122A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210469943 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON | **80CSU0802120A** | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210469944 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON | **80CTL0902120A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210469941 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON | **95CSU0802120A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210469942 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON | **95CSU1002122A** | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210469946 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON | **96CTN1002122A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210469945 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON | **97CMN1002122A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210470011 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON | **80CSU0802120A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210470019 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON | **80CTL0902120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210470024 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON | **80CTL1102120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210470020 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON | **80CTL1352422A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210469989 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON | **95CSU0802120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210470000 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON | **95CSU1002122A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210470023 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON | **96CTN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210470021 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON | **96CTN1202422A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210470022 | 1HVAC | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON | **97CMN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 209864928 | AC BEST LA | AOD30U-36HFN1-MP0(GA) | ATI-36HWFN1-M | | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------|---------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 208073239 | AC BEST LA | M2OA-18HFN1-M | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 11 800 | 590 \$ |
| 208073237 | AC BEST LA | M2OA-18HFN1-M | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 208073235 | AC BEST LA | M2OA-18HFN1-M | Unités sans conduits | | 14 400 | 720 \$ |
| 208073247 | AC BEST LA | M3OJ-27HFN1-M | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 16 100 | 805 \$ |
| 208073245 | AC BEST LA | M3OJ-27HFN1-M | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 208073243 | AC BEST LA | M3OJ-27HFN1-M | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 210857479 | AC BEST LA | MOD30U-36HFN1-M(GA) | MFGD-36HRFN1-MQ6W | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208073221 | AC BEST LA | MOE30U-60HFN1-MR0 | MVC-60HWFN1-M | | 33 800 | 1 690 \$ |
| 208106857 | AC BEST LA | MOE30U-60HFN1-MR0 | MVC-60HWFN1-M | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 208073226 | AC BEST LA | MOX230-09HFN1-BS5W | MSAG11A-09HRFN1-BS5W | | 6 300 | 315 \$ |
| 208073224 | AC BEST LA | MOX230-12HFN1-BS8W | MSAG11B-12HRFN1-BS0W | | 7 800 | 390 \$ |
| 210857480 | AC BEST LA | MOX230-12HFN1-MV5W | MCBU-12HRFN1-MV0W | | 7 700 | 385 \$ |
| 208073229 | AC BEST LA | MOX330-18HFN1-MS0W | MSAG11C-18HRDN1-MS0W | | 11 400 | 570 \$ |
| 208073232 | AC BEST LA | MOX430-24HFN1-MR0W | MSAG11D-24HRFN1-MR0W | | 16 500 | 825 \$ |
| 206905448 | AC PRO | 4HP18V36P | BCE5C18M*1P+H4TXV01 | | 15 400 | 770 \$ |
| 206905449 | AC PRO | 4HP18V36P | BCE5C18M*4X | | 15 400 | 770 \$ |
| 206905450 | AC PRO | 4HP18V36P | BCE5C24M*1P+H4TXV01 | | 16 100 | 805 \$ |
| 206905451 | AC PRO | 4HP18V36P | BCE5C24M*4X | | 16 100 | 805 \$ |
| 206905452 | AC PRO | 4HP18V36P | BCE5C36M*1P+H4TXV02 | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206905453 | AC PRO | 4HP18V36P | BCE5C36M*4X | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206905454 | AC PRO | 4HP18V36P | BCE5E24M | | 15 000 | 750 \$ |
| 206905455 | AC PRO | 4HP18V36P | BCE5E30M | | 15 900 | 795 \$ |
| 206905456 | AC PRO | 4HP18V36P | BCE5E36M | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206905457 | AC PRO | 4HP18V36P | BCE5E42M | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206905458 | AC PRO | 4HP18V36P | BCE5V18M | | 15 900 | 795 \$ |
| 206905459 | AC PRO | 4HP18V36P | BCE5V24M | | 16 100 | 805 \$ |
| 206905460 | AC PRO | 4HP18V36P | BCE5V30M | | 15 900 | 795 \$ |
| 206905445 | AC PRO | 4HP18V36P | BCE5V36M | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206905461 | AC PRO | 4HP18V36P | BCE5V42M | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206905462 | AC PRO | 4HP18V36P | BCE7E18M | | 15 400 | 770 \$ |
| 206905463 | AC PRO | 4HP18V36P | BCE7E24M | | 15 800 | 790 \$ |
| 206905464 | AC PRO | 4HP18V36P | BCE7E30M | | 16 200 | 810 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206905465 | AC PRO | 4HP18V36P | BCE7E36M | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206905466 | AC PRO | 4HP18V36P | BCE7E42M | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206905467 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P23A+H4TXV01 | "80G1UH040AE12X" | 15 300 | 765 \$ |
| 206905468 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P23A+H4TXV01 | "80G1UH045AE12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206905469 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P23A+H4TXV01 | "80G1UH060AE12X" | 15 300 | 765 \$ |
| 206905470 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P23A+H4TXV01 | "80G2UH045AE12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206905471 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P23A+H4TXV01 | "80G2UH070AE12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206905473 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P23A+H4TXV01 | "80G2UH070AV12**" | 15 200 | 760 \$ |
| 206905474 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "80G1UH070BE12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206905475 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "80G2UH090BE12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206905476 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "92G1UH030BE12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206905477 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "92G1UH045BE12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206905478 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "92G1UH070BE12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206905481 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "96G1UH030BE08" | 14 900 | 745 \$ |
| 206905482 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "96G1UH045BE12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206905483 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "96G1UH070BE12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206905484 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "96G2UH045BV12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206905485 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "96G2UH070BV12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206905486 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "EFV08BCA" | 15 300 | 765 \$ |
| 206905487 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "EFV12BCA" | 15 200 | 760 \$ |
| 206905488 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P36A+H4TXV02 | "80G1UH045AE12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206905489 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P36A+H4TXV02 | "80G1UH060AE12X" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206905490 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P36A+H4TXV02 | "80G1UH070AE12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206905491 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P36A+H4TXV02 | "80G2UH070AE12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206905492 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P36A+H4TXV02 | "80G2UH070AE12L" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206905494 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "80G1UH070BE12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206905495 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "80G1UH080BE16X" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206905496 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "80G1UH090BE16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206905497 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BE12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206905498 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BE16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206905499 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BE16L" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206905501 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "92G1UH030BE12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206905502 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "92G1UH045BE12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206905503 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "92G1UH070BE12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206905505 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "96G1UH070BE12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206905506 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "96G2UH045BV12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206905507 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "96G2UH070BV12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206905508 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "EFV12BCA" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206905509 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P36C+H4TXV02 | "80G2UH110CE16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206905510 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P36C+H4TXV02 | "92G1UH090CE12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206905511 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P36C+H4TXV02 | "92G1UH090CE16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206905512 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P36C+H4TXV02 | "92G1UH110CE16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206905515 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P36C+H4TXV02 | "96G1UH090CE16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206905516 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P36C+H4TXV02 | "96G2UH090CV12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206905517 | AC PRO | 4HP18V36P | E*1P36C+H4TXV02 | "EFV16CCA" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206905518 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24A+H4TXV01 | "80G1UH040AE12X" | 16 100 | 805 \$ |
| 206905520 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24A+H4TXV01 | "80G1UH060AE12X" | 16 100 | 805 \$ |
| 206905522 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24A+H4TXV01 | "80G2UH070AE12" | 16 100 | 805 \$ |
| 206905523 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24A+H4TXV01 | "80G2UH070AE12L" | 16 100 | 805 \$ |
| 206905524 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24A+H4TXV01 | "80G2UH070AV12**" | 16 000 | 800 \$ |
| 206905525 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "80G1UH070BE12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206905526 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "80G2UH090BE12" | 16 100 | 805 \$ |
| 206905528 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "92G1UH045BE12" | 16 200 | 810 \$ |
| 206905529 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "92G1UH070BE12" | 16 200 | 810 \$ |
| 206905532 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "96G1UH030BE08" | 15 800 | 790 \$ |
| 206905533 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "96G1UH045BE12" | 16 300 | 815 \$ |
| 206905534 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "96G1UH070BE12" | 16 300 | 815 \$ |
| 206905535 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "96G2UH045BV12" | 16 000 | 800 \$ |
| 206905536 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "96G2UH070BV12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206905537 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "EFV08BCA" | 16 300 | 815 \$ |
| 206905538 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "EFV12BCA" | 16 000 | 800 \$ |
| 206905539 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30A+H4TXV01 | "80G1UH040AE12X" | 15 800 | 790 \$ |
| 206905540 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30A+H4TXV01 | "80G1UH045AE12" | 15 700 | 785 \$ |
| 206905541 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30A+H4TXV01 | "80G1UH060AE12X" | 15 800 | 790 \$ |
| 206905542 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30A+H4TXV01 | "80G2UH045AE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206905543 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30A+H4TXV01 | "80G2UH070AE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206905544 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30A+H4TXV01 | "80G2UH070AE12L" | 15 800 | 790 \$ |
| 206905545 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30A+H4TXV01 | "80G2UH070AV12**" | 15 600 | 780 \$ |
| 206905546 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "80G1UH070BE12" | 15 600 | 780 \$ |
| 206905547 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "80G2UH090BE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206905548 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "92G1UH030BE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206905549 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "92G1UH045BE12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206905550 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "92G1UH070BE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206905554 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "96G1UH030BE08" | 15 800 | 790 \$ |
| 206905555 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "96G1UH045BE12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206905556 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "96G1UH070BE12" | 15 900 | 795 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206905557 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "96G2UH045BV12" | 15 600 | 780 \$ |
| 206905558 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "96G2UH070BV12" | 15 500 | 775 \$ |
| 206905559 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "EFV08BCA" | 15 900 | 795 \$ |
| 206905560 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "EFV12BCA" | 15 600 | 780 \$ |
| 206905561 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36A+H4TXV02 | "80G1UH045AE12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206905562 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36A+H4TXV02 | "80G1UH060AE12X" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206905563 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36A+H4TXV02 | "80G1UH070AE12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206905564 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36A+H4TXV02 | "80G2UH070AE12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206905565 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36A+H4TXV02 | "80G2UH070AE12L" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206905567 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "80G1UH070BE12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206905568 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "80G1UH080BE16X" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206905569 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "80G1UH090BE16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206905570 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BE12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206905571 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BE16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206905572 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BE16L" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206905573 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BV16**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206905574 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "92G1UH030BE12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206905575 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "92G1UH045BE12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206905576 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "92G1UH070BE12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206905581 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "96G2UH045BV12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206905582 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "96G2UH070BV12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206905583 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "EFV12BCA" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206905584 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "80G1UH070BE12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206905585 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "80G1UH080BE16X" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206905586 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "80G1UH090BE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206905587 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "80G2UH090BE12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206905588 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "80G2UH090BE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206905589 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "80G2UH090BE16L" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206905590 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "80G2UH090BV16**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206905591 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "92G1UH030BE12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206905592 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "92G1UH045BE12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206905593 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "92G1UH070BE12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206905596 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "96G1UH045BE12" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206905597 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "96G1UH070BE12" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206905598 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "96G2UH045BV12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206905599 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "96G2UH070BV12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206905600 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "EFV12BCA" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206905601 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "80G2UH110CE16" | 21 600 | 1 080 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206905602 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "92G1UH090CE12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206905603 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "92G1UH090CE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206905604 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "92G1UH110CE16" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206905606 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "95G1UH090CE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206905607 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "96G1UH090CE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206905608 | AC PRO | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "96G2UH090CV12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206905610 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X24A | "80G1UH040AE12X" | 16 100 | 805 \$ |
| 206905612 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X24A | "80G1UH060AE12X" | 16 100 | 805 \$ |
| 206905614 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X24A | "80G2UH070AE12" | 16 100 | 805 \$ |
| 206905616 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X24A | "80G2UH070AV12*" | 16 000 | 800 \$ |
| 206905617 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X24B | "80G1UH070BE12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206905618 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X24B | "80G2UH090BE12" | 16 100 | 805 \$ |
| 206905619 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X24B | "92G1UH030BE12" | 15 700 | 785 \$ |
| 206905620 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X24B | "92G1UH045BE12" | 16 200 | 810 \$ |
| 206905621 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X24B | "92G1UH070BE12" | 16 200 | 810 \$ |
| 206905624 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X24B | "96G1UH030BE08" | 15 800 | 790 \$ |
| 206905625 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X24B | "96G1UH045BE12" | 16 300 | 815 \$ |
| 206905626 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X24B | "96G1UH070BE12" | 16 300 | 815 \$ |
| 206905627 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X24B | "96G2UH045BV12" | 16 000 | 800 \$ |
| 206905628 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X24B | "96G2UH070BV12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206905630 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X24B | "EFV12BCA" | 16 000 | 800 \$ |
| 206905631 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X30A | "80G1UH040AE12X" | 15 800 | 790 \$ |
| 206905632 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X30A | "80G1UH045AE12" | 15 700 | 785 \$ |
| 206905633 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X30A | "80G1UH060AE12X" | 15 800 | 790 \$ |
| 206905634 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X30A | "80G2UH045AE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206905635 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X30A | "80G2UH070AE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206905636 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X30A | "80G2UH070AE12L" | 15 800 | 790 \$ |
| 206905637 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X30A | "80G2UH070AV12*" | 15 600 | 780 \$ |
| 206905638 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X30B | "80G1UH070BE12" | 15 600 | 780 \$ |
| 206905639 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X30B | "80G2UH090BE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206905640 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X30B | "92G1UH030BE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206905641 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X30B | "92G1UH045BE12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206905642 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X30B | "92G1UH070BE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206905644 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X30B | "95G1UH045BE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206905646 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X30B | "96G1UH030BE08" | 15 800 | 790 \$ |
| 206905648 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X30B | "96G1UH070BE12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206905649 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X30B | "96G2UH045BV12" | 15 600 | 780 \$ |
| 206905650 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X30B | "96G2UH070BV12" | 15 500 | 775 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206905651 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X30B | "EFV08BCA" | 15 900 | 795 \$ |
| 206905652 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X30B | "EFV12BCA" | 15 600 | 780 \$ |
| 206905653 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X36A | "80G1UH045AE12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206905654 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X36A | "80G1UH060AE12X" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206905655 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X36A | "80G1UH070AE12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206905656 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X36A | "80G2UH070AE12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206905657 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X36A | "80G2UH070AE12L" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206905659 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X36B | "80G1UH070BE12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206905660 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X36B | "80G1UH080BE16X" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206905661 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X36B | "80G1UH090BE16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206905662 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X36B | "80G2UH090BE12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206905663 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X36B | "80G2UH090BE16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206905664 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X36B | "80G2UH090BE16L" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206905665 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X36B | "80G2UH090BV16**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206905666 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X36B | "92G1UH030BE12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206905667 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X36B | "92G1UH045BE12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206905668 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X36B | "92G1UH070BE12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206905672 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X36B | "96G1UH070BE12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206905673 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X36B | "96G2UH045BV12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206905674 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X36B | "96G2UH070BV12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206905675 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X36B | "EFV12BCA" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206905676 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X48B | "80G1UH070BE12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206905677 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X48B | "80G1UH080BE16X" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206905678 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X48B | "80G1UH090BE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206905679 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X48B | "80G2UH090BE12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206905680 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X48B | "80G2UH090BE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206905681 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X48B | "80G2UH090BE16L" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206905682 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X48B | "80G2UH090BV16**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206905683 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X48B | "92G1UH030BE12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206905684 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X48B | "92G1UH045BE12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206905685 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X48B | "92G1UH070BE12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206905688 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X48B | "96G1UH045BE12" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206905689 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X48B | "96G1UH070BE12" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206905690 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X48B | "96G2UH045BV12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206905691 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X48B | "96G2UH070BV12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206905692 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X48B | "EFV12BCA" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206905693 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X48C | "80G2UH110CE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206905694 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X48C | "92G1UH090CE12" | 21 800 | 1 090 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206905695 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X48C | "92G1UH090CE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206905696 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X48C | "92G1UH110CE16" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206905698 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X48C | "95G1UH090CE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206905699 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X48C | "96G1UH090CE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206905700 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X48C | "96G2UH090CV12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206905701 | AC PRO | 4HP18V36P | EAC4X48C | "EFV16CCA" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206905702 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P30A+H4TXV01 | "80G1UH040AE12X" | 15 700 | 785 \$ |
| 206905703 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P30A+H4TXV01 | "80G1UH045AE12" | 15 700 | 785 \$ |
| 206905704 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P30A+H4TXV01 | "80G1UH060AE12X" | 15 700 | 785 \$ |
| 206905705 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P30A+H4TXV01 | "80G2UH045AE12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206905706 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P30A+H4TXV01 | "80G2UH070AE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206905707 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P30A+H4TXV01 | "80G2UH070AE12L" | 15 800 | 790 \$ |
| 206905708 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P30A+H4TXV01 | "80G2UH070AV12**" | 15 600 | 780 \$ |
| 206905709 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "80G1UH070BE12" | 15 500 | 775 \$ |
| 206905710 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "80G2UH090BE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206905711 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "92G1UH030BE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206905712 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "92G1UH045BE12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206905713 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "92G1UH070BE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206905717 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "96G1UH030BE08" | 15 800 | 790 \$ |
| 206905718 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "96G1UH045BE12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206905719 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "96G1UH070BE12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206905720 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "96G2UH045BV12" | 15 600 | 780 \$ |
| 206905721 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "96G2UH070BV12" | 15 500 | 775 \$ |
| 206905722 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "EFV08BCA" | 15 700 | 785 \$ |
| 206905723 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "EFV12BCA" | 15 600 | 780 \$ |
| 206905724 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "80G1UH070BE12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206905725 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "80G1UH080BE16X" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206905726 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "80G1UH090BE16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206905727 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BE12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206905728 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BE16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206905729 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BE16L" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206905730 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BV16**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206905731 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "92G1UH030BE12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206905732 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "92G1UH045BE12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206905733 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "92G1UH070BE12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206905737 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "96G1UH070BE12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206905738 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "96G2UH045BV12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206905739 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "96G2UH070BV12" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206905740 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "EFV12BCA" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206905741 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "80G1UH070BE12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206905742 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "80G1UH090BE16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206905743 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "80G2UH090BE12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206905744 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "80G2UH090BE16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206905745 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "80G2UH090BE16L" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206905746 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "80G2UH090BV16**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206905747 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "92G1UH030BE12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206905748 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "92G1UH045BE12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206905749 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "92G1UH070BE12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206905751 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "96G1UH070BE12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206905752 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "96G2UH045BV12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206905753 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "96G2UH070BV12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206905754 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "EFV12BCA" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212607831 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P48C+TDR+TXV | "80G2UH110CV20" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607832 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P48C+TDR+TXV | "92G1UH090CE12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607833 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P48C+TDR+TXV | "92G1UH090CE16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212607755 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P48C+TDR+TXV | "92G1UH110CE16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212607834 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P48C+TDR+TXV | "95G1UH080CE16X" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607835 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P48C+TDR+TXV | "95G1UH090CE16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212607836 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P48C+TDR+TXV | "96G1UH090CE16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212607837 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P48C+TDR+TXV | "96G2UH090CV12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607838 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P48C+TDR+TXV | "96G2UH110CV20" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607839 | AC PRO | 4HP18V36P | EAH1P48C+TDR+TXV | "EFV16CCA" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206905813 | AC PRO | 4HP18V36P | ED1P24B+H4TXV01 | "96G2DF070BV16" | 15 800 | 790 \$ |
| 206905814 | AC PRO | 4HP18V36P | ED1P24B+H4TXV01 | "EFV08BCA" | 15 700 | 785 \$ |
| 206905815 | AC PRO | 4HP18V36P | ED1P24B+H4TXV01 | "EFV12BCA" | 15 500 | 775 \$ |
| 206905817 | AC PRO | 4HP18V36P | ED1P30/36A+H4TXV02 | "80G1DF070AE12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206905819 | AC PRO | 4HP18V36P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "80G1DF070BE12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206905820 | AC PRO | 4HP18V36P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "80G1DF090BE16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206905821 | AC PRO | 4HP18V36P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "80G2DF090BE16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206905822 | AC PRO | 4HP18V36P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "92G1DF045BE12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206905823 | AC PRO | 4HP18V36P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "92G1DF070BE12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206905826 | AC PRO | 4HP18V36P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "96G1DF045BE12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206905827 | AC PRO | 4HP18V36P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "96G1DF070BE16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206905829 | AC PRO | 4HP18V36P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "96G2DF070BV16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206905830 | AC PRO | 4HP18V36P | ED1P30/36C+H4TXV02 | "92G1DF090CE16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206905832 | AC PRO | 4HP18V36P | ED1P30/36C+H4TXV02 | "96G1DF090CE16" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206906606 | AC PRO | 4HP18V60P | BCE5C48M*1P+H4TXV02 | | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206906607 | AC PRO | 4HP18V60P | BCE5C48M*4X | | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206906608 | AC PRO | 4HP18V60P | BCE5E48M | | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206906610 | AC PRO | 4HP18V60P | BCE5V48M | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206906603 | AC PRO | 4HP18V60P | BCE5V60M | | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206906611 | AC PRO | 4HP18V60P | BCE7E48M | | 32 200 | 1 610 \$ |
| 206906612 | AC PRO | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "80G1UH090CE20" | 39 500 | 1 975 \$ |
| 206906613 | AC PRO | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "80G1UH100CE20X" | 39 500 | 1 975 \$ |
| 206906614 | AC PRO | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "80G1UH110CE20" | 39 500 | 1 975 \$ |
| 206906615 | AC PRO | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "80G2UH110CE20" | 39 500 | 1 975 \$ |
| 206906616 | AC PRO | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "80G2UH110CE20L" | 39 500 | 1 975 \$ |
| 206906617 | AC PRO | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "80G2UH110CV20" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206906618 | AC PRO | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "92G1UH110CE20" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206906621 | AC PRO | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "96G1UH110CE20" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206906622 | AC PRO | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "96G2UH090CV20" | 39 500 | 1 975 \$ |
| 206906623 | AC PRO | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "96G2UH110CV20" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206906645 | AC PRO | 4HP18V60P | EA(C,U)1P49C+H4TXV02 | "80G1UH100CE20X" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206906646 | AC PRO | 4HP18V60P | EA(C,U)1P49C+H4TXV02 | "80G1UH110CE20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206906647 | AC PRO | 4HP18V60P | EA(C,U)1P49C+H4TXV02 | "80G2UH110CE16" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206906648 | AC PRO | 4HP18V60P | EA(C,U)1P49C+H4TXV02 | "80G2UH110CV20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206906651 | AC PRO | 4HP18V60P | EA(C,U)1P49C+H4TXV02 | "92G1UH110CE20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206906656 | AC PRO | 4HP18V60P | EA(C,U)1P49C+H4TXV02 | "96G2UH090CV20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206906657 | AC PRO | 4HP18V60P | EA(C,U)1P49C+H4TXV02 | "96G2UH110CV20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206906658 | AC PRO | 4HP18V60P | EA(C,U)1P49C+H4TXV02 | "EFV16CCA" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206906671 | AC PRO | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "80G1UH090CE20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206906672 | AC PRO | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "80G1UH100CE20X" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206906673 | AC PRO | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "80G1UH110CE20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206906674 | AC PRO | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "80G2UH110CE20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206906675 | AC PRO | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "80G2UH110CE20L" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206906676 | AC PRO | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "80G2UH110CV20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206906677 | AC PRO | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "92G1UH110CE20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206906680 | AC PRO | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "96G1UH110CE20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206906681 | AC PRO | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "96G2UH090CV20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206906682 | AC PRO | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "96G2UH110CV20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206906684 | AC PRO | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60D+H4TXV03 | "80G1UH135DE20" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206906685 | AC PRO | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60D+H4TXV03 | "96G2UH135DV20" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206906686 | AC PRO | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60D+H4TXV03 | "EFV20DCA" | 40 000 | 2 000 \$ |
| 206906707 | AC PRO | 4HP18V60P | EAC4X49C | "80G1UH100CE20X" | 30 600 | 1 530 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 206906708 | AC PRO | 4HP18V60P | EAC4X49C | "80G1UH110CE20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206906709 | AC PRO | 4HP18V60P | EAC4X49C | "80G2UH110CE16" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206906710 | AC PRO | 4HP18V60P | EAC4X49C | "80G2UH110CV20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206906713 | AC PRO | 4HP18V60P | EAC4X49C | "92G1UH110CE20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206906718 | AC PRO | 4HP18V60P | EAC4X49C | "96G2UH090CV20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206906719 | AC PRO | 4HP18V60P | EAC4X49C | "96G2UH110CV20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206906720 | AC PRO | 4HP18V60P | EAC4X49C | "EFV16CCA" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206906733 | AC PRO | 4HP18V60P | EAC4X60C | "80G1UH090CE20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206906734 | AC PRO | 4HP18V60P | EAC4X60C | "80G1UH100CE20X" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206906735 | AC PRO | 4HP18V60P | EAC4X60C | "80G1UH110CE20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206906736 | AC PRO | 4HP18V60P | EAC4X60C | "80G2UH110CE20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206906737 | AC PRO | 4HP18V60P | EAC4X60C | "80G2UH110CE20L" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206906738 | AC PRO | 4HP18V60P | EAC4X60C | "80G2UH110CV20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206906739 | AC PRO | 4HP18V60P | EAC4X60C | "92G1UH110CE20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206906742 | AC PRO | 4HP18V60P | EAC4X60C | "96G1UH110CE20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206906743 | AC PRO | 4HP18V60P | EAC4X60C | "96G2UH090CV20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206906744 | AC PRO | 4HP18V60P | EAC4X60C | "96G2UH110CV20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206906746 | AC PRO | 4HP18V60P | EAC4X60D | "80G1UH135DE20" | 40 000 | 2 000 \$ |
| 206906747 | AC PRO | 4HP18V60P | EAC4X60D | "96G2UH135DV20" | 40 000 | 2 000 \$ |
| 206906748 | AC PRO | 4HP18V60P | EAC4X60D | "EFV20DCA" | 40 000 | 2 000 \$ |
| 206906749 | AC PRO | 4HP18V60P | EAH1P48C+H4TXV02 | "80G1UH090CE20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206906751 | AC PRO | 4HP18V60P | EAH1P48C+H4TXV02 | "80G1UH110CE20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206906753 | AC PRO | 4HP18V60P | EAH1P48C+H4TXV02 | "80G2UH110CE20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206906754 | AC PRO | 4HP18V60P | EAH1P48C+H4TXV02 | "80G2UH110CE20L" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206906755 | AC PRO | 4HP18V60P | EAH1P48C+H4TXV02 | "80G2UH110CV20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206906758 | AC PRO | 4HP18V60P | EAH1P48C+H4TXV02 | "92G1UH110CE20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206906763 | AC PRO | 4HP18V60P | EAH1P48C+H4TXV02 | "96G2UH090CV20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206906764 | AC PRO | 4HP18V60P | EAH1P48C+H4TXV02 | "96G2UH110CV20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206906766 | AC PRO | 4HP18V60P | EAH1P51C+H4TXV03 | "80G1UH090CE20" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 206906788 | AC PRO | 4HP18V60P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "EFV16CCA" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206906789 | AC PRO | 4HP18V60P | ED1P60D+H4TXV03 | "80G1DF110CE20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206906791 | AC PRO | 4HP18V60P | ED1P60D+H4TXV03 | "96G2DF090CV20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206906792 | AC PRO | 4HP18V60P | ED1P60D+H4TXV03 | "96G2DF110CV20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206906793 | AC PRO | 4HP18V60P | ED1P60D+H4TXV03 | "EFV20DCA" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 207827134 | AC PRO.COM | A2OA-18HFN1-M | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 500 | 725 \$ |
| 207827125 | AC PRO.COM | A2OA-18HFN1-M | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 207827133 | AC PRO.COM | A2OA-18HFN1-M | Unités sans conduits | | 14 300 | 715 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------|-----------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 205816495 | AC PRO.COM | A2OF-18HFN1-M | Unités sans conduits | | 12 000 | 600 \$ |
| 207827127 | AC PRO.COM | A3OJ-27HFN1-M | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 207827126 | AC PRO.COM | A3OJ-27HFN1-M | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207827135 | AC PRO.COM | A3OJ-27HFN1-M | Unités sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 205816501 | AC PRO.COM | A4OF-36HFN1-M | Unités sans conduits | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207827128 | AC PRO.COM | A4OG-36HFN1-M | Unités sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 210343322 | AC PRO.COM | A5OA-55HFN1-M | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 800 | 1 790 \$ |
| 210343321 | AC PRO.COM | A5OA-55HFN1-M | Unités avec conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 210343320 | AC PRO.COM | A5OA-55HFN1-M | Unités sans conduits | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207827132 | AC PRO.COM | A5OG-48HFN1-M | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207827131 | AC PRO.COM | A5OG-48HFN1-M | Unités avec conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207827136 | AC PRO.COM | A5OG-48HFN1-M | Unités sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205355560 | AC PRO.COM | AOB30-12HFN1-MT0W | ACCA3U-12HRFN1-M | | 7 500 | 375 \$ |
| 205355565 | AC PRO.COM | AOB30-12HFN1-MT0W | AFAU-12HRFN1-M(C) | | 7 200 | 360 \$ |
| 205921396 | AC PRO.COM | AOB30-12HFN1-MT0W | AS11M-12HRFN1-MU5W | | 7 700 | 385 \$ |
| 205355574 | AC PRO.COM | AOB30-18HFN1-MS0W | ASABD-18HRFN1-MS0W | | 11 000 | 550 \$ |
| 205355570 | AC PRO.COM | AOBA30-09HFN1-BS0W | ASABA-09HRFN1-BS0W | | 6 000 | 300 \$ |
| 205355559 | AC PRO.COM | AOBA30-09HFN1-MT0W | ACCA3U-09HRFN1-M | | 5 800 | 290 \$ |
| 205921395 | AC PRO.COM | AOBA30-09HFN1-MT0W | AS11M-09HRFN1-MXOW(A) | | 5 800 | 290 \$ |
| 205355553 | AC PRO.COM | AOBA30-09HFN1-MT0W | ATIU-09HWFN1-M | | 6 800 | 340 \$ |
| 205355561 | AC PRO.COM | AOCA31-18HFN1-MT0W | ACCA3U-18HRFN1-M | | 12 000 | 600 \$ |
| 205921397 | AC PRO.COM | AOCA31-18HFN1-MT0W | AS11M-18HRFN1-MTOW | | 11 400 | 570 \$ |
| 205355555 | AC PRO.COM | AOCA31-18HFN1-MT0W | ATIU-18HWFN1-M | | 12 000 | 600 \$ |
| 205355566 | AC PRO.COM | AOCA31-18HFN1-MT0W | AUEU-18HRFN1-M(C) | | 12 000 | 600 \$ |
| 211001953 | AC PRO.COM | AOD30U-30HFN1-M(GA) | AVC-30HWFN1-M(GA) | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 208650714 | AC PRO.COM | AOD30U-30HFN1-MR0 | AVC-30HWFN1-M | | 19 000 | 950 \$ |
| 205355563 | AC PRO.COM | AOD30U-36HFN1-M | ACDU-36HRFN1-M | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 205355557 | AC PRO.COM | AOD30U-36HFN1-M | ATI-36HWFN1-M | | 27 600 | 1 380 \$ |
| 211001954 | AC PRO.COM | AOD30U-36HFN1-M(GA) | AVCU-36HWFN1-M(GA) | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 205355577 | AC PRO.COM | AOD30U-36HFN1-MP0 | AVB-36HWFN1-M | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212219665 | AC PRO.COM | AOD30U-36HFN1-MP0(GA) | ACD1-36HRFN1-M(GA) | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210265863 | AC PRO.COM | AOD30U-36HFN1-MP0(GA) | ATI-36HWFN1-M | | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------|-----------------------|-------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212219666 | AC PRO.COM | AOD30U-36HFN1-MP0(GA) | AUE-36HRFN1-M(C) | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212528000 | AC PRO.COM | AOD30U-36HFN1-MR0 | AAC-36HWDN1-MN0 | | 19 800 | 990 \$ |
| 207691811 | AC PRO.COM | AOD30U-36HFN1-MR0 | AVC-36HWFN1-M | | 18 400 | 920 \$ |
| 209748110 | AC PRO.COM | AOD30U-36HFN1-MR0 | AVC-36HWFN1-M | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 205355562 | AC PRO.COM | AOD31-24HFN1-MT0W | ACDU-24HRFN1-M | | 15 800 | 790 \$ |
| 205921398 | AC PRO.COM | AOD31-24HFN1-MT0W | AS11M-23HRFN1-MTOW | | 15 300 | 765 \$ |
| 205355556 | AC PRO.COM | AOD31-24HFN1-MT0W | ATIU-24HWFN1-M | | 16 000 | 800 \$ |
| 205355567 | AC PRO.COM | AOD31-24HFN1-MT0W | AUEU-24HRFN1-M(C) | | 15 000 | 750 \$ |
| 207827144 | AC PRO.COM | AOD31-36HFN1-MP0W | ASABF-36HRFNX-MQ0W | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 209748102 | AC PRO.COM | AOD32-24HFN1-MT0W | ACD1-24HRFN1-MT0W | | 19 000 | 950 \$ |
| 207827148 | AC PRO.COM | AOD32-24HFN1-MT0W | ASEPD-24HRFN1-MU0W | | 16 200 | 810 \$ |
| 207827157 | AC PRO.COM | AOD32-24HFN1-MT0W | ATIU-24HWFN1-M | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 209748108 | AC PRO.COM | AOD32-24HFN1-MT0W | AUEU-24HRFN1-M(C) | | 16 000 | 800 \$ |
| 211001952 | AC PRO.COM | AOD32-24HFN1-MT0W | AVC-23HWFN1-M | | 17 000 | 850 \$ |
| 205355564 | AC PRO.COM | AOE30U-48HFN1-M | ACDU-48HRFN1-M | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 205355558 | AC PRO.COM | AOE30U-48HFN1-M | ATI-48HWFN1-M | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205355569 | AC PRO.COM | AOE30U-48HFN1-M | AUE-48HRFN1-M(C) | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 205355578 | AC PRO.COM | AOE30U-48HFN1-MP0 | AVB-48HWFN1-M | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 212528001 | AC PRO.COM | AOE30U-48HFN1-MR0 | AAC-48HWDN1-MN0 | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207691812 | AC PRO.COM | AOE30U-48HFN1-MR0 | AVC-48HWFN1-M | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 209748111 | AC PRO.COM | AOE30U-48HFN1-MR0 | AVC-48HWFN1-M | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212528002 | AC PRO.COM | AOE30U-60HFN1-MR0 | AAC-60HWDN1-MN0 | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207691813 | AC PRO.COM | AOE30U-60HFN1-MR0 | AVC-60HWFN1-M | | 33 800 | 1 690 \$ |
| 209748112 | AC PRO.COM | AOE30U-60HFN1-MR0 | AVC-60HWFN1-M | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207827137 | AC PRO.COM | AOX230-09HFN1-BS5W | ASABA-09HRFN1-BT5W | | 6 800 | 340 \$ |
| 207827139 | AC PRO.COM | AOX230-09HFN1-MT0W | ASABA-09HRFN1-MU5W | | 6 900 | 345 \$ |
| 211001948 | AC PRO.COM | AOX230-09HFN1-MW5W | ACBU-09HRFN1-MW0W | | 8 000 | 400 \$ |
| 209748099 | AC PRO.COM | AOX230-09HFN1-MW5W | ACCA3U-09HRFN1-M | | 7 500 | 375 \$ |
| 207827145 | AC PRO.COM | AOX230-09HFN1-MW5W | ASEP-B-09HRFN1-MY5W(GA) | | 8 500 | 425 \$ |
| 209748103 | AC PRO.COM | AOX230-09HFN1-MW5W | ATIU-09HWFN1-M | | 7 700 | 385 \$ |
| 211001949 | AC PRO.COM | AOX230-12HFN1-MV5W | ACBU-12HRFN1-MV0W | | 7 700 | 385 \$ |
| 209748100 | AC PRO.COM | AOX230-12HFN1-MV5W | ACCA3U-12HRFN1-M(C) | | 8 900 | 445 \$ |
| 209748106 | AC PRO.COM | AOX230-12HFN1-MV5W | AFAU-12HRFN1-M(C) | | 9 000 | 450 \$ |
| 207827146 | AC PRO.COM | AOX230-12HFN1-MV5W | ASEP-B-12HRFN1-MW5W(GA) | | 9 000 | 450 \$ |
| 209748104 | AC PRO.COM | AOX230-12HFN1-MV5W | ATIU-12HWFN1-M | | 9 300 | 465 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------|--------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207827151 | AC PRO.COM | AOX330-09HFN1-MY5W | ACCA3U-09HRFN1-M | | 9 000 | 450 \$ |
| 207827154 | AC PRO.COM | AOX330-09HFN1-MY5W | ATIU-09HWFN1-M | | 7 700 | 385 \$ |
| 207827152 | AC PRO.COM | AOX330-12HFN1-MW5W | ACCA3U-12HRFN1-M | | 9 900 | 495 \$ |
| 207827158 | AC PRO.COM | AOX330-12HFN1-MW5W | AFAU-12HRFN1-M(C) | | 9 600 | 480 \$ |
| 207827155 | AC PRO.COM | AOX330-12HFN1-MW5W | ATIU-12HWFN1-M | | 10 600 | 530 \$ |
| 208650715 | AC PRO.COM | AOX330-18HFN1-MR0 | AVC-18HWFN1-M | | 12 000 | 600 \$ |
| 207827141 | AC PRO.COM | AOX330-18HFN1-MS0W | ASABD-18HRFN1-MS1W | | 11 500 | 575 \$ |
| 207827153 | AC PRO.COM | AOX430-17HFN1-MT0W | ACCA3U-18HRFN1-M | | 12 000 | 600 \$ |
| 207827156 | AC PRO.COM | AOX430-17HFN1-MT0W | ATIU-18HWFN1-M | | 15 000 | 750 \$ |
| 211001950 | AC PRO.COM | AOX430-18HFN1-MT8W | ACBU-18HRFN1-MU2W | | 12 200 | 610 \$ |
| 209748101 | AC PRO.COM | AOX430-18HFN1-MT8W | ACCA3U-18HRFN1-M(C) | | 12 000 | 600 \$ |
| 209843057 | AC PRO.COM | AOX430-18HFN1-MT8W | ASEPC-18HRFN1-MU0W | | 14 900 | 745 \$ |
| 209748105 | AC PRO.COM | AOX430-18HFN1-MT8W | ATIU-18HWFN1-M | | 12 600 | 630 \$ |
| 209748107 | AC PRO.COM | AOX430-18HFN1-MT8W | AUEU-18HRFN1-M(C) | | 12 800 | 640 \$ |
| 211001951 | AC PRO.COM | AOX430-18HFN1-MT8W | AVC-18HWFN1-MW(GA) | | 13 200 | 660 \$ |
| 207827147 | AC PRO.COM | AOX430-18HFN1-MU0W | ASEPC-18HRFN1-MU0W | | 14 900 | 745 \$ |
| 207691810 | AC PRO.COM | AOX430-24HFN1-MR0 | AVC-24HWFN1-M | | 17 000 | 850 \$ |
| 209748109 | AC PRO.COM | AOX430-24HFN1-MR0 | AVC-24HWFN1-M | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 210410121 | ACD | CHD09KCH19S-O | CHD09KCH19S-I | | 6 000 | 300 \$ |
| 210410122 | ACD | CHD12KCH17S-O | CHD12KCH17S-I | | 6 800 | 340 \$ |
| 210410123 | ACD | CHD18KCH17S-O | CHD18KCH17S-I | | 11 200 | 560 \$ |
| 210410124 | ACD | CHD24KCH18S-O | CHD24KCH18S-I | | 13 900 | 695 \$ |
| 207497901 | ACD | FXD-ACD36 | AH224 | | 16 300 | 815 \$ |
| 207497902 | ACD | FXD-ACD36 | AH236 | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 213164338 | ACD | FXD-ACD36 | GCA24F/NAA | | 15 000 | 750 \$ |
| 213164339 | ACD | FXD-ACD36 | GCA36F/NAA | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207497903 | ACD | FXD-ACD60 | AH248 | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 207497904 | ACD | FXD-ACD60 | AH260 | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 213164340 | ACD | FXD-ACD60 | GCA48H/NAA | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 213164341 | ACD | FXD-ACD60 | GCA60H/NAA | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 210534127 | ACD | MPD18KCH21SB-O | Unités sans conduits | | 14 700 | 735 \$ |
| 202110494 | ACD | MPD18KCH22S-O | Unités sans conduits | | 12 800 | 640 \$ |
| 210534128 | ACD | MPD24KCH21SB-O | Unités sans conduits | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 202110497 | ACD | MPD24KCH21S-O | Unités sans conduits | | 16 600 | 830 \$ |
| 210534129 | ACD | MPD30KCH21SB-O | Unités sans conduits | | 27 200 | 1 360 \$ |
| 202110500 | ACD | MPD30KCH21S-O | Unités sans conduits | | 18 000 | 900 \$ |
| 210534130 | ACD | MPD36KCH21SB-O | Unités sans conduits | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 202110503 | ACD | MPD36KCH21S-O | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|-------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210534131 | ACD | MPD42KCH21SB-O | Unités sans conduits | | 35 600 | 1 780 \$ |
| 202110506 | ACD | MPD42KCH21S-O | Unités sans conduits | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206428584 | ACD | MUD18KCH23S-O | Unités sans conduits | | 17 000 | 850 \$ |
| 206428585 | ACD | MUD24KCH23S-O | Unités sans conduits | | 17 900 | 895 \$ |
| 206428586 | ACD | MUD36KCH23S-O | Unités sans conduits | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206428587 | ACD | MUD42KCH23S-O | Unités sans conduits | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 201863350 | ACD | OCD09KCH23S-O | OCD09KCH23S-I | | 7 300 | 365 \$ |
| 201863351 | ACD | OCD12KCH22S-O | OCD12KCH22S-I | | 7 700 | 385 \$ |
| 206703383 | ACD | OCD15KCH20S-O | OCD15KCH20S-I | | 10 300 | 515 \$ |
| 201863352 | ACD | OCD18KCH20S-O | OCD18KCH20S-I | | 12 400 | 620 \$ |
| 201863353 | ACD | OCD24KCH20S-O | OCD24KCH20S-I | | 14 600 | 730 \$ |
| 210534142 | ACD | PUD09KCH25S-O | PUD09KCH25S-I | | 7 000 | 350 \$ |
| 210534143 | ACD | PUD12KCH24S-O | PUD12KCH24S-I | | 6 300 | 315 \$ |
| 210534144 | ACD | PUD18KCH23S-O | PUD18KCH23S-I | | 10 800 | 540 \$ |
| 210534145 | ACD | PUD24KCH24S-O | PUD24KCH24S-I | | 15 000 | 750 \$ |
| 202409832 | ACD | UHD09KCH38SB-O | UHD09KCH38SB-I | | 7 300 | 365 \$ |
| 202110483 | ACD | UHD09KCH38S-O | UHD09KCH38S-I | | 5 600 | 280 \$ |
| 202110484 | ACD | UHD12KCH31S-O | UHD12KCH31S-I | | 8 300 | 415 \$ |
| 202110485 | ACD | UHD18KCH25S-O | UHD18KCH25S-I | | 14 200 | 710 \$ |
| 202132789 | ACD | UHD24KCH22S-O | UHD24KCH22S-I | | 15 500 | 775 \$ |
| 210857314 | ACIQ | ACIQ-06ZPL-HP230B | ACIQ-06W-HH-MC | | 8 500 | 425 \$ |
| 210857327 | ACIQ | ACIQ-06ZPL-HP230B | SCC-0609-HH-M | | 5 700 | 285 \$ |
| 206315631 | ACIQ | ACIQ-09Z-HP115 | ACIQ-09W-HP115 | | 6 000 | 300 \$ |
| 207825526 | ACIQ | ACIQ-09Z-HP115B | ACIQ-09W-HP115B | | 6 800 | 340 \$ |
| 207825535 | ACIQ | ACIQ-09ZPL-HP230B | ACIQ-09CC-HH-MB | | 9 000 | 450 \$ |
| 207825538 | ACIQ | ACIQ-09ZPL-HP230B | ACIQ-09CD-HH-MB | | 10 100 | 505 \$ |
| 207825531 | ACIQ | ACIQ-09ZPL-HP230B | ACIQ-09W-HH-MB | | 9 500 | 475 \$ |
| 210857315 | ACIQ | ACIQ-09ZPL-HP230B | ACIQ-09W-HH-MC | | 9 500 | 475 \$ |
| 210857328 | ACIQ | ACIQ-09ZPL-HP230B | SCC-0609-HH-M | | 9 800 | 490 \$ |
| 207825536 | ACIQ | ACIQ-12ZPL-HP230B | ACIQ-12CC-HH-MB | | 9 900 | 495 \$ |
| 207825539 | ACIQ | ACIQ-12ZPL-HP230B | ACIQ-12CD-HH-MB | | 10 600 | 530 \$ |
| 207825542 | ACIQ | ACIQ-12ZPL-HP230B | ACIQ-12FM-HH-MB | | 9 600 | 480 \$ |
| 210857331 | ACIQ | ACIQ-12ZPL-HP230B | ACIQ-12FM-HH-MC | | 10 200 | 510 \$ |
| 207825532 | ACIQ | ACIQ-12ZPL-HP230B | ACIQ-12W-HH-MB | | 10 000 | 500 \$ |
| 210857316 | ACIQ | ACIQ-12ZPL-HP230B | ACIQ-12W-HH-MC | | 10 000 | 500 \$ |
| 210857329 | ACIQ | ACIQ-12ZPL-HP230B | SCC-1218-HH-M | | 9 500 | 475 \$ |
| 212394316 | ACIQ | ACIQ-18-EHPB | ACIQ-18-ACL | | 13 000 | 650 \$ |
| 212394322 | ACIQ | ACIQ-18-HPB | ACIQ-18-ACL | | 14 700 | 735 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|-------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207825578 | ACIQ | ACIQ-18Z-HH-M2B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 500 | 775 \$ |
| 207825577 | ACIQ | ACIQ-18Z-HH-M2B | Unités avec conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 207825576 | ACIQ | ACIQ-18Z-HH-M2B | Unités sans conduits | | 15 000 | 750 \$ |
| 206315633 | ACIQ | ACIQ-18Z-HP230 | ACIQ-18W-HP230 | | 11 000 | 550 \$ |
| 207825528 | ACIQ | ACIQ-18Z-HP230B | ACIQ-18W-HP230B | | 11 500 | 575 \$ |
| 210857357 | ACIQ | ACIQ-18ZPL-HP230B | ACIQ-18AHB-HH-M | | 15 400 | 770 \$ |
| 207825537 | ACIQ | ACIQ-18ZPL-HP230B | ACIQ-18CC-HH-MB | | 15 600 | 780 \$ |
| 207825540 | ACIQ | ACIQ-18ZPL-HP230B | ACIQ-18CD-HH-MB | | 15 000 | 750 \$ |
| 207825543 | ACIQ | ACIQ-18ZPL-HP230B | ACIQ-18FM-HH-MB | | 12 000 | 600 \$ |
| 210857332 | ACIQ | ACIQ-18ZPL-HP230B | ACIQ-18FM-HH-MC | | 14 700 | 735 \$ |
| 207825533 | ACIQ | ACIQ-18ZPL-HP230B | ACIQ-18W-HH-MB | | 15 000 | 750 \$ |
| 210857317 | ACIQ | ACIQ-18ZPL-HP230B | ACIQ-18W-HH-MC | | 15 000 | 750 \$ |
| 210857330 | ACIQ | ACIQ-18ZPL-HP230B | SCC-1218-HH-M | | 14 500 | 725 \$ |
| 212394317 | ACIQ | ACIQ-24-EHPB | ACIQ-24-ACL | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206315637 | ACIQ | ACIQ-24-HP | ACIQ-24-AH | | 16 500 | 825 \$ |
| 212394323 | ACIQ | ACIQ-24-HPB | ACIQ-24-ACL | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208106635 | ACIQ | ACIQ-24-HPB | ACIQ-24-AHB | | 19 200 | 960 \$ |
| 210857358 | ACIQ | ACIQ-24ZPL-HP230B | ACIQ-24AHB-HH-M | | 16 900 | 845 \$ |
| 207825541 | ACIQ | ACIQ-24ZPL-HP230B | ACIQ-24CD-HH-MB | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207825544 | ACIQ | ACIQ-24ZPL-HP230B | ACIQ-24FM-HH-MB | | 19 000 | 950 \$ |
| 207825534 | ACIQ | ACIQ-24ZPL-HP230B | ACIQ-24W-HH-MB | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 210857318 | ACIQ | ACIQ-24ZPL-HP230B | ACIQ-24W-HH-MC | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206315654 | ACIQ | ACIQ-27Z-HH-M3 | Unités sans conduits | | 18 000 | 900 \$ |
| 207825581 | ACIQ | ACIQ-27Z-HH-M3B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 207825580 | ACIQ | ACIQ-27Z-HH-M3B | Unités avec conduits | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 207825579 | ACIQ | ACIQ-27Z-HH-M3B | Unités sans conduits | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 212394318 | ACIQ | ACIQ-30-EHPB | ACIQ-30-ACL | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212394324 | ACIQ | ACIQ-30-HPB | ACIQ-30-ACL | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212394319 | ACIQ | ACIQ-36-EHPB | ACIQ-36-ACL | | 19 800 | 990 \$ |
| 206315638 | ACIQ | ACIQ-36-HP | ACIQ-36-AH | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212394325 | ACIQ | ACIQ-36-HPB | ACIQ-36-ACL | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 208106636 | ACIQ | ACIQ-36-HPB | ACIQ-36-AHB | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207825584 | ACIQ | ACIQ-36Z-HH-M4B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207825583 | ACIQ | ACIQ-36Z-HH-M4B | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207825582 | ACIQ | ACIQ-36Z-HH-M4B | Unités sans conduits | | 33 000 | 1 650 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|-------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207825530 | ACIQ | ACIQ-36Z-HP230B | ACIQ-36W-HP230B | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210857319 | ACIQ | ACIQ-36ZPL-HP230B | ACIQ-36CC-HH-MB | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 210857321 | ACIQ | ACIQ-36ZPL-HP230B | ACIQ-36CD-HH-MB | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 210857324 | ACIQ | ACIQ-36ZPL-HP230B | ACIQ-36FM-HH-MB | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 212394320 | ACIQ | ACIQ-48-EHPB | ACIQ-48-ACL | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206315639 | ACIQ | ACIQ-48-HP | ACIQ-48-AH | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 212394326 | ACIQ | ACIQ-48-HPB | ACIQ-48-ACL | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 208106637 | ACIQ | ACIQ-48-HPB | ACIQ-48-AHB | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206315656 | ACIQ | ACIQ-48Z-HH-M5 | Unités sans conduits | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207825587 | ACIQ | ACIQ-48Z-HH-M5B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207825586 | ACIQ | ACIQ-48Z-HH-M5B | Unités avec conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207825585 | ACIQ | ACIQ-48Z-HH-M5B | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210857320 | ACIQ | ACIQ-48ZPL-HP230B | ACIQ-48CC-HH-MB | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 210857322 | ACIQ | ACIQ-48ZPL-HP230B | ACIQ-48CD-HH-MB | | 39 500 | 1 975 \$ |
| 210857325 | ACIQ | ACIQ-48ZPL-HP230B | ACIQ-48FM-HH-MB | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 210857382 | ACIQ | ACIQ-55Z-HH-M5B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 210857381 | ACIQ | ACIQ-55Z-HH-M5B | Unités avec conduits | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 210857380 | ACIQ | ACIQ-55Z-HH-M5B | Unités sans conduits | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 212394321 | ACIQ | ACIQ-60-EHPB | ACIQ-60-ACL | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 210857356 | ACIQ | ACIQ-60HPB | ACIQ-60AHB | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 210857323 | ACIQ | ACIQ-60ZPL-HP230B | ACIQ-60CD-HH-MB | | 40 000 | 2 000 \$ |
| 210857326 | ACIQ | ACIQ-60ZPL-HP230B | ACIQ-60FM-HH-MB | | 40 000 | 2 000 \$ |
| 210857385 | ACIQ | ES-18Z-M2B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 500 | 725 \$ |
| 210857384 | ACIQ | ES-18Z-M2B | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 210857383 | ACIQ | ES-18Z-M2B | Unités sans conduits | | 14 300 | 715 \$ |
| 210857388 | ACIQ | ES-27Z-M3B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 210857387 | ACIQ | ES-27Z-M3B | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 210857386 | ACIQ | ES-27Z-M3B | Unités sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 210857389 | ACIQ | ES-36Z-M4B | Unités sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 210857394 | ACIQ | ES-48Z-M5B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 210857392 | ACIQ | ES-48Z-M5B | Unités sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 210857397 | ACIQ | ES-55Z-M5B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 800 | 1 740 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210857395 | ACIQ | ES-55Z-M5B | Unités sans conduits | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 211902847 | ADP | 38MURAQ24AA3* | CDP23A13P+TXV | "59SC2D060E14**12" | 19 600 | 980 \$ |
| 211902856 | ADP | 38MURAQ24AA3* | CDP23A13P+TXV | "59SC5B080E21**20" | 19 400 | 970 \$ |
| 211912016 | ADP | 38MURAQ24AA3* | CDP23H13P+TXV | "59SC2D060E14**12" | 19 600 | 980 \$ |
| 211912050 | ADP | 38MURAQ24AA3* | CDP23H13P+TXV | "59SC5B080E21**20" | 19 400 | 970 \$ |
| 211902848 | ADP | 38MURAQ24AA3* | CDP29A15P+TXV | "59SC2D080E21**20" | 19 600 | 980 \$ |
| 211902850 | ADP | 38MURAQ24AA3* | CDP29A15P+TXV | "59SC2D100E21**20" | 19 600 | 980 \$ |
| 211902852 | ADP | 38MURAQ24AA3* | CDP29A15P+TXV | "59SC5B060E17**14" | 19 600 | 980 \$ |
| 211902854 | ADP | 38MURAQ24AA3* | CDP29A15P+TXV | "59SC5B080E21**20" | 19 400 | 970 \$ |
| 211912019 | ADP | 38MURAQ24AA3* | CDP29H15P+TXV | "59SC2D080E21**20" | 19 600 | 980 \$ |
| 211912027 | ADP | 38MURAQ24AA3* | CDP29H15P+TXV | "59SC2D100E21**20" | 19 600 | 980 \$ |
| 211912035 | ADP | 38MURAQ24AA3* | CDP29H15P+TXV | "59SC5B060E17**14" | 19 600 | 980 \$ |
| 211912042 | ADP | 38MURAQ24AA3* | CDP29H15P+TXV | "59SC5B080E21**20" | 19 400 | 970 \$ |
| 211902849 | ADP | 38MURAQ24AA3* | CDP35A15P+TXV | "59SC2D080E21**20" | 19 600 | 980 \$ |
| 211902851 | ADP | 38MURAQ24AA3* | CDP35A15P+TXV | "59SC2D100E21**20" | 19 600 | 980 \$ |
| 211902853 | ADP | 38MURAQ24AA3* | CDP35A15P+TXV | "59SC5B060E17**14" | 19 600 | 980 \$ |
| 211902855 | ADP | 38MURAQ24AA3* | CDP35A15P+TXV | "59SC5B080E21**20" | 19 400 | 970 \$ |
| 211912023 | ADP | 38MURAQ24AA3* | CDP35H15P+TXV | "59SC2D080E21**20" | 19 600 | 980 \$ |
| 211912031 | ADP | 38MURAQ24AA3* | CDP35H15P+TXV | "59SC2D100E21**20" | 19 600 | 980 \$ |
| 211912038 | ADP | 38MURAQ24AA3* | CDP35H15P+TXV | "59SC5B060E17**14" | 19 600 | 980 \$ |
| 211912047 | ADP | 38MURAQ24AA3* | CDP35H15P+TXV | "59SC5B080E21**20" | 19 400 | 970 \$ |
| 211871494 | ADP | 38MURAQ24AA3* | H,PE30(1,2)24+TXV | "59SC2D060E14**12" | 19 600 | 980 \$ |
| 211871512 | ADP | 38MURAQ24AA3* | H,PE30(1,2)24+TXV | "59SC5B080E21**20" | 19 400 | 970 \$ |
| 211871794 | ADP | 38MURAQ24AA3* | H,PE31(1,2)24+TXV | "59SC2D080E21**20" | 19 600 | 980 \$ |
| 211871800 | ADP | 38MURAQ24AA3* | H,PE31(1,2)24+TXV | "59SC2D100E21**20" | 19 600 | 980 \$ |
| 211871808 | ADP | 38MURAQ24AA3* | H,PE31(1,2)24+TXV | "59SC5B060E17**14" | 19 600 | 980 \$ |
| 211871818 | ADP | 38MURAQ24AA3* | H,PE31(1,2)24+TXV | "59SC5B080E21**20" | 19 400 | 970 \$ |
| 211871495 | ADP | 38MURAQ24AA3* | H,PE31(1,2)30+TXV | "59SC2D080E21**20" | 19 600 | 980 \$ |
| 211871498 | ADP | 38MURAQ24AA3* | H,PE31(1,2)30+TXV | "59SC2D100E21**20" | 19 600 | 980 \$ |
| 211871501 | ADP | 38MURAQ24AA3* | H,PE31(1,2)30+TXV | "59SC5B060E17**14" | 19 600 | 980 \$ |
| 211871509 | ADP | 38MURAQ24AA3* | H,PE31(1,2)30+TXV | "59SC5B080E21**20" | 19 400 | 970 \$ |
| 211871496 | ADP | 38MURAQ24AA3* | H,PE32(1,2)36+TXV | "59SC2D080E21**20" | 19 600 | 980 \$ |
| 211871499 | ADP | 38MURAQ24AA3* | H,PE32(1,2)36+TXV | "59SC2D100E21**20" | 19 600 | 980 \$ |
| 211871502 | ADP | 38MURAQ24AA3* | H,PE32(1,2)36+TXV | "59SC5B060E17**14" | 19 600 | 980 \$ |
| 211871510 | ADP | 38MURAQ24AA3* | H,PE32(1,2)36+TXV | "59SC5B080E21**20" | 19 400 | 970 \$ |
| 211871497 | ADP | 38MURAQ24AA3* | H,PE33(1,2)36+TXV | "59SC2D080E21**20" | 19 600 | 980 \$ |
| 211871500 | ADP | 38MURAQ24AA3* | H,PE33(1,2)36+TXV | "59SC2D100E21**20" | 19 600 | 980 \$ |
| 211871503 | ADP | 38MURAQ24AA3* | H,PE33(1,2)36+TXV | "59SC5B060E17**14" | 19 600 | 980 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211871511 | ADP | 38MURAQ24AA3* | H,PE33(1,2)36+TXV | "59SC5B080E21**20" | 19 400 | 970 \$ |
| 211902846 | ADP | 38MURAQ24AB3* | CDP23A13P+TXV | "59SC2D080E17**16" | 18 400 | 920 \$ |
| 211912012 | ADP | 38MURAQ24AB3* | CDP23H13P+TXV | "59SC2D080E17**16" | 18 400 | 920 \$ |
| 211902843 | ADP | 38MURAQ24AB3* | CDP29A15P+TXV | "59SC2D060E17**14" | 18 400 | 920 \$ |
| 211902844 | ADP | 38MURAQ24AB3* | CDP29A15P+TXV | "59SC2D080E17**16" | 18 400 | 920 \$ |
| 211912000 | ADP | 38MURAQ24AB3* | CDP29H15P+TXV | "59SC2D060E17**14" | 18 400 | 920 \$ |
| 211912005 | ADP | 38MURAQ24AB3* | CDP29H15P+TXV | "59SC2D080E17**16" | 18 400 | 920 \$ |
| 211902845 | ADP | 38MURAQ24AB3* | CDP35A15P+TXV | "59SC2D080E17**16" | 18 400 | 920 \$ |
| 211912009 | ADP | 38MURAQ24AB3* | CDP35H15P+TXV | "59SC2D080E17**16" | 18 400 | 920 \$ |
| 211871493 | ADP | 38MURAQ24AB3* | H,PE30(1,2)24+TXV | "59SC2D080E17**16" | 18 400 | 920 \$ |
| 211871783 | ADP | 38MURAQ24AB3* | H,PE31(1,2)24+TXV | "59SC2D060E17**14" | 18 400 | 920 \$ |
| 211871788 | ADP | 38MURAQ24AB3* | H,PE31(1,2)24+TXV | "59SC2D080E17**16" | 18 400 | 920 \$ |
| 211871490 | ADP | 38MURAQ24AB3* | H,PE31(1,2)30+TXV | "59SC2D060E17**14" | 18 400 | 920 \$ |
| 211871491 | ADP | 38MURAQ24AB3* | H,PE31(1,2)30+TXV | "59SC2D080E17**16" | 18 400 | 920 \$ |
| 211871492 | ADP | 38MURAQ24AB3* | H,PE32(1,2)36+TXV | "59SC2D080E17**16" | 18 400 | 920 \$ |
| 212400331 | ADP | 4HP18V36P | H,A,DE32936 | "96G1UH070BE12" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 212601593 | ADP | 4HP18V36P | H,A,DE32936 | "96G1UH070BE12" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 212601590 | ADP | 4HP18V36P | H,A,DE35936 | "96G1UH045BE12" | 14 900 | 745 \$ |
| 212601594 | ADP | 4HP18V36P | H,A,DE35936 | "96G1UH070BE12" | 14 900 | 745 \$ |
| 212389736 | ADP | 4HP18V36P | H,A,DE35936 | "96G2UH045BE12" | 14 900 | 745 \$ |
| 212389748 | ADP | 4HP18V36P | H,A,DE35936 | "96G2UH045BV12" | 14 600 | 730 \$ |
| 212389760 | ADP | 4HP18V36P | H,A,DE35936 | "96G2UH070BE12" | 14 900 | 745 \$ |
| 212389771 | ADP | 4HP18V36P | H,A,DE35936 | "96G2UH070BV12" | 14 500 | 725 \$ |
| 212601591 | ADP | 4HP18V36P | H,A,DE36936 | "96G1UH045BE12" | 14 900 | 745 \$ |
| 212601595 | ADP | 4HP18V36P | H,A,DE36936 | "96G1UH070BE12" | 14 900 | 745 \$ |
| 212389739 | ADP | 4HP18V36P | H,A,DE36936 | "96G2UH045BE12" | 14 900 | 745 \$ |
| 212389751 | ADP | 4HP18V36P | H,A,DE36936 | "96G2UH045BV12" | 14 600 | 730 \$ |
| 212389762 | ADP | 4HP18V36P | H,A,DE36936 | "96G2UH070BE12" | 14 900 | 745 \$ |
| 212389774 | ADP | 4HP18V36P | H,A,DE36936 | "96G2UH070BV12" | 14 500 | 725 \$ |
| 212389784 | ADP | 4HP18V36P | H,A,DE36936 | "96G2UH090CE16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207092127 | ADP | 4HP18V36P | H,A,DE36936 | "96G2UH090CV12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212601592 | ADP | 4HP18V36P | H,A,DE37936 | "96G1UH045BE12" | 14 900 | 745 \$ |
| 212601596 | ADP | 4HP18V36P | H,A,DE37936 | "96G1UH070BE12" | 14 900 | 745 \$ |
| 212601597 | ADP | 4HP18V36P | H,A,DE37936 | "96G1UH090CE16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212601598 | ADP | 4HP18V36P | H,A,DE37936 | "96G2UH045BE12" | 14 900 | 745 \$ |
| 212601599 | ADP | 4HP18V36P | H,A,DE37936 | "96G2UH045BV12" | 14 600 | 730 \$ |
| 212601600 | ADP | 4HP18V36P | H,A,DE37936 | "96G2UH070BE12" | 14 900 | 745 \$ |
| 212601601 | ADP | 4HP18V36P | H,A,DE37936 | "96G2UH070BV12" | 14 500 | 725 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212601602 | ADP | 4HP18V36P | H,A,DE37936 | "96G2UH090CE16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212601603 | ADP | 4HP18V36P | H,A,DE37936 | "96G2UH090CV12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212601604 | ADP | 4HP18V36P | H,A,DE37936 | "96G2UH090CV20" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 212601752 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE32936 | "A96UH1E070B12" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 212601759 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE32936 | "A96UH2E045B12" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601764 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE32936 | "A96UH2E070B12" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211001256 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE33936 | "A93UH1E045B12" | 13 800 | 690 \$ |
| 211001266 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE33936 | "A93UH1E070B12" | 14 300 | 715 \$ |
| 212601760 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE34936 | "A96UH2E045B12" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601765 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE34936 | "A96UH2E070B12" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211001262 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE35936 | "A93UH1E045B12" | 14 000 | 700 \$ |
| 211001272 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE35936 | "A93UH1E070B12" | 14 000 | 700 \$ |
| 211001324 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE35936 | "A96UH1E070B12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211232592 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE35936 | "A96UH1E070B12" | 14 100 | 705 \$ |
| 211001337 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE35936 | "A96UH2E045B12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211232605 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE35936 | "A96UH2E045B12" | 14 100 | 705 \$ |
| 211232628 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE35936 | "A96US2V045B12" | 13 700 | 685 \$ |
| 211232638 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE35936 | "A96US2V070B12" | 13 700 | 685 \$ |
| 212601749 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE36936 | "A96UH1E045B12" | 14 900 | 745 \$ |
| 212601753 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE36936 | "A96UH1E070B12" | 14 900 | 745 \$ |
| 212601756 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE36936 | "A96UH1E090C16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212601761 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE36936 | "A96UH2E045B12" | 14 900 | 745 \$ |
| 212601766 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE36936 | "A96UH2E070B12" | 14 900 | 745 \$ |
| 212601769 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE36936 | "A96UH2E090C16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212601772 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE36936 | "A96US2V045B12" | 14 600 | 730 \$ |
| 212601775 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE36936 | "A96US2V070B12" | 14 500 | 725 \$ |
| 212601778 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE36936 | "A96US2V090C12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212601781 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE36936 | "A96US2V090C16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212601784 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE36936 | "A96US2V090C20" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212601787 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE36936 | "A96US2V110C16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212601790 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE36936 | "A96US2V110C20" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212601793 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE36936 | "A97USMV070B12" | 14 500 | 725 \$ |
| 212601796 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE36936 | "A97USMV090C12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212601799 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE36936 | "A97USMV090C16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212601802 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE36936 | "A97USMV090C20" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212601805 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE36936 | "A97USMV110C20" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212601750 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE37936 | "A96UH1E045B12" | 14 900 | 745 \$ |
| 212601754 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE37936 | "A96UH1E070B12" | 14 900 | 745 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212601757 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE37936 | "A96UH1E090C16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212601762 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE37936 | "A96UH2E045B12" | 14 900 | 745 \$ |
| 212601767 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE37936 | "A96UH2E070B12" | 14 900 | 745 \$ |
| 212601770 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE37936 | "A96UH2E090C16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212601773 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE37936 | "A96US2V045B12" | 14 600 | 730 \$ |
| 212601776 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE37936 | "A96US2V070B12" | 14 500 | 725 \$ |
| 212601779 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE37936 | "A96US2V090C12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212601782 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE37936 | "A96US2V090C16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212601785 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE37936 | "A96US2V090C20" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212601788 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE37936 | "A96US2V110C16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212601791 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE37936 | "A96US2V110C20" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212601794 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE37936 | "A97USMV070B12" | 14 500 | 725 \$ |
| 212601797 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE37936 | "A97USMV090C12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212601800 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE37936 | "A97USMV090C16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212601803 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE37936 | "A97USMV090C20" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212601806 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE37936 | "A97USMV110C20" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212601751 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE48936 | "A96UH1E045B12" | 14 900 | 745 \$ |
| 212601755 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE48936 | "A96UH1E070B12" | 14 900 | 745 \$ |
| 212601758 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE48936 | "A96UH1E090C16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212601763 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE48936 | "A96UH2E045B12" | 14 900 | 745 \$ |
| 212601768 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE48936 | "A96UH2E070B12" | 14 900 | 745 \$ |
| 212601771 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE48936 | "A96UH2E090C16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212601774 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE48936 | "A96US2V045B12" | 14 600 | 730 \$ |
| 212601777 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE48936 | "A96US2V070B12" | 14 500 | 725 \$ |
| 212601780 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE48936 | "A96US2V090C12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212601783 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE48936 | "A96US2V090C16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212601786 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE48936 | "A96US2V090C20" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212601789 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE48936 | "A96US2V110C16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212601792 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE48936 | "A96US2V110C20" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212601795 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE48936 | "A97USMV070B12" | 14 500 | 725 \$ |
| 212601798 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE48936 | "A97USMV090C12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212601801 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE48936 | "A97USMV090C16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212601804 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE48936 | "A97USMV090C20" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212601807 | ADP | 4SHP18LX136P | H,A,DE48936 | "A97USMV110C20" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212160009 | ADP | 4SHP22LX124P-**A | H,A,DE33936 | "A93UH1E030B12" | 13 800 | 690 \$ |
| 212160040 | ADP | 4SHP22LX124P-**A | H,A,DE33936 | "A93UH1E045B12" | 13 800 | 690 \$ |
| 212160072 | ADP | 4SHP22LX124P-**A | H,A,DE33936 | "A93UH1E070B12" | 13 700 | 685 \$ |
| 212601605 | ADP | 4SHP22LX124P-**A | H,A,DE33936 | "A96UH1E030B12" | 13 800 | 690 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211752340 | ADP | 4SHP22LX124P-**A | H,A,DE33936 | "A96UH1E030B12" | 13 800 | 690 \$ |
| 212601607 | ADP | 4SHP22LX124P-**A | H,A,DE33936 | "A96UH1E045B12" | 13 800 | 690 \$ |
| 211752343 | ADP | 4SHP22LX124P-**A | H,A,DE33936 | "A96UH1E045B12" | 13 800 | 690 \$ |
| 212601609 | ADP | 4SHP22LX124P-**A | H,A,DE33936 | "A96UH1E070B12" | 13 800 | 690 \$ |
| 211752346 | ADP | 4SHP22LX124P-**A | H,A,DE33936 | "A96UH1E070B12" | 13 800 | 690 \$ |
| 212601611 | ADP | 4SHP22LX124P-**A | H,A,DE33936 | "A96UH2E045B12" | 13 800 | 690 \$ |
| 212601613 | ADP | 4SHP22LX124P-**A | H,A,DE33936 | "A96UH2E070B12" | 13 800 | 690 \$ |
| 212601615 | ADP | 4SHP22LX124P-**A | H,A,DE33936 | "A96US2V045B12" | 13 800 | 690 \$ |
| 211752349 | ADP | 4SHP22LX124P-**A | H,A,DE33936 | "A96US2V045B12" | 13 800 | 690 \$ |
| 212601617 | ADP | 4SHP22LX124P-**A | H,A,DE33936 | "A96US2V070B12" | 13 700 | 685 \$ |
| 211752352 | ADP | 4SHP22LX124P-**A | H,A,DE33936 | "A96US2V070B12" | 13 700 | 685 \$ |
| 212601619 | ADP | 4SHP22LX124P-**A | H,A,DE33936 | "A97USMV070B12" | 13 700 | 685 \$ |
| 212160027 | ADP | 4SHP22LX124P-**A | H,A,DE34936 | "A93UH1E030B12" | 13 800 | 690 \$ |
| 212160058 | ADP | 4SHP22LX124P-**A | H,A,DE34936 | "A93UH1E045B12" | 13 800 | 690 \$ |
| 212160090 | ADP | 4SHP22LX124P-**A | H,A,DE34936 | "A93UH1E070B12" | 13 700 | 685 \$ |
| 212601606 | ADP | 4SHP22LX124P-**A | H,A,DE34936 | "A96UH1E030B12" | 13 800 | 690 \$ |
| 211752341 | ADP | 4SHP22LX124P-**A | H,A,DE34936 | "A96UH1E030B12" | 13 800 | 690 \$ |
| 212601608 | ADP | 4SHP22LX124P-**A | H,A,DE34936 | "A96UH1E045B12" | 13 800 | 690 \$ |
| 211752344 | ADP | 4SHP22LX124P-**A | H,A,DE34936 | "A96UH1E045B12" | 13 800 | 690 \$ |
| 212601610 | ADP | 4SHP22LX124P-**A | H,A,DE34936 | "A96UH1E070B12" | 13 800 | 690 \$ |
| 211752347 | ADP | 4SHP22LX124P-**A | H,A,DE34936 | "A96UH1E070B12" | 13 800 | 690 \$ |
| 212601612 | ADP | 4SHP22LX124P-**A | H,A,DE34936 | "A96UH2E045B12" | 13 800 | 690 \$ |
| 212601614 | ADP | 4SHP22LX124P-**A | H,A,DE34936 | "A96UH2E070B12" | 13 800 | 690 \$ |
| 212601616 | ADP | 4SHP22LX124P-**A | H,A,DE34936 | "A96US2V045B12" | 13 800 | 690 \$ |
| 211752350 | ADP | 4SHP22LX124P-**A | H,A,DE34936 | "A96US2V045B12" | 13 800 | 690 \$ |
| 212601618 | ADP | 4SHP22LX124P-**A | H,A,DE34936 | "A96US2V070B12" | 13 700 | 685 \$ |
| 211752353 | ADP | 4SHP22LX124P-**A | H,A,DE34936 | "A96US2V070B12" | 13 700 | 685 \$ |
| 212601620 | ADP | 4SHP22LX124P-**A | H,A,DE34936 | "A97USMV070B12" | 13 700 | 685 \$ |
| 212601667 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE33936 | "A96US2V090C12" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601673 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE33936 | "A96US2V090C16" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601684 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE33936 | "A96US2V110C16" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601700 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE33936 | "A97USMV090C12" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601706 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE33936 | "A97USMV090C16" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601717 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE33936 | "A97USMV110C20" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212161275 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE34936 | "A93UH1E030B12" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 212161327 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE34936 | "A93UH1E045B12" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 212601621 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE34936 | "A96UH1E030B12" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 211752378 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE34936 | "A96UH1E030B12" | 20 800 | 1 040 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212601626 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE34936 | "A96UH1E045B12" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 211752382 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE34936 | "A96UH1E045B12" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 212601631 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE34936 | "A96UH1E070B12" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 211752386 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE34936 | "A96UH1E070B12" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 212601641 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE34936 | "A96UH2E045B12" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 212601646 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE34936 | "A96UH2E070B12" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 212601657 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE34936 | "A96US2V045B12" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 211752398 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE34936 | "A96US2V045B12" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 212601662 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE34936 | "A96US2V070B12" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211752402 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE34936 | "A96US2V070B12" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212601668 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE34936 | "A96US2V090C12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211752406 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE34936 | "A96US2V090C12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212601674 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE34936 | "A96US2V090C16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211752410 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE34936 | "A96US2V090C16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212601679 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE34936 | "A96US2V090C20" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211752414 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE34936 | "A96US2V090C20" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 212601685 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE34936 | "A96US2V110C16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211752418 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE34936 | "A96US2V110C16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212601690 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE34936 | "A96US2V110C20" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211752422 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE34936 | "A96US2V110C20" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 212601695 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE34936 | "A97USMV070B12" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212601701 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE34936 | "A97USMV090C12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212601707 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE34936 | "A97USMV090C16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212601712 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE34936 | "A97USMV090C20" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 212601718 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE34936 | "A97USMV110C20" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 212161280 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE35936 | "A93UH1E030B12" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 212161332 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE35936 | "A93UH1E045B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 212161405 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE35936 | "A93UH1E090C12" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212161448 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE35936 | "A93UH1E110C16" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 212601622 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE35936 | "A96UH1E030B12" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 211752379 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE35936 | "A96UH1E030B12" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 212601627 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE35936 | "A96UH1E045B12" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 211752383 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE35936 | "A96UH1E045B12" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 212601637 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE35936 | "A96UH1E110C20" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601642 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE35936 | "A96UH2E045B12" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 212601647 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE35936 | "A96UH2E070B12" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 212601653 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE35936 | "A96UH2E110C20" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601658 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE35936 | "A96US2V045B12" | 21 200 | 1 060 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211752399 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE35936 | "A96US2V045B12" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 212601663 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE35936 | "A96US2V070B12" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211752403 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE35936 | "A96US2V070B12" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212601669 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE35936 | "A96US2V090C12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211752407 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE35936 | "A96US2V090C12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212601675 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE35936 | "A96US2V090C16" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211752411 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE35936 | "A96US2V090C16" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601680 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE35936 | "A96US2V090C20" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211752415 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE35936 | "A96US2V090C20" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601686 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE35936 | "A96US2V110C16" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211752419 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE35936 | "A96US2V110C16" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601691 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE35936 | "A96US2V110C20" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 211752423 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE35936 | "A96US2V110C20" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 212601696 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE35936 | "A97USMV070B12" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212601702 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE35936 | "A97USMV090C12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212601708 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE35936 | "A97USMV090C16" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601713 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE35936 | "A97USMV090C20" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601719 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE35936 | "A97USMV110C20" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601623 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE36936 | "A96UH1E030B12" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 212601628 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE36936 | "A96UH1E045B12" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 212601632 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE36936 | "A96UH1E070B12" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 212601638 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE36936 | "A96UH1E110C20" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601643 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE36936 | "A96UH2E045B12" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 212601648 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE36936 | "A96UH2E070B12" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 212601654 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE36936 | "A96UH2E110C20" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601659 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE36936 | "A96US2V045B12" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 212601664 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE36936 | "A96US2V070B12" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212601670 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE36936 | "A96US2V090C12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212601676 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE36936 | "A96US2V090C16" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601681 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE36936 | "A96US2V090C20" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601687 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE36936 | "A96US2V110C16" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601692 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE36936 | "A96US2V110C20" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 212601697 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE36936 | "A97USMV070B12" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212601703 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE36936 | "A97USMV090C12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212601709 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE36936 | "A97USMV090C16" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601714 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE36936 | "A97USMV090C20" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601720 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE36936 | "A97USMV110C20" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601624 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE37936 | "A96UH1E030B12" | 20 800 | 1 040 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212601629 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE37936 | "A96UH1E045B12" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 212601633 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE37936 | "A96UH1E070B12" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 212601635 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE37936 | "A96UH1E090C16" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 212601639 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE37936 | "A96UH1E110C20" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601644 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE37936 | "A96UH2E045B12" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601649 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE37936 | "A96UH2E070B12" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 212601651 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE37936 | "A96UH2E090C16" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601655 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE37936 | "A96UH2E110C20" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601660 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE37936 | "A96US2V045B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 212601665 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE37936 | "A96US2V070B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 212601671 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE37936 | "A96US2V090C12" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601677 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE37936 | "A96US2V090C16" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601682 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE37936 | "A96US2V090C20" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601688 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE37936 | "A96US2V110C16" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601693 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE37936 | "A96US2V110C20" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 212601698 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE37936 | "A97USMV070B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 212601704 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE37936 | "A97USMV090C12" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601710 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE37936 | "A97USMV090C16" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601715 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE37936 | "A97USMV090C20" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601721 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE37936 | "A97USMV110C20" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601625 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE48936 | "A96UH1E030B12" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 212601630 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE48936 | "A96UH1E045B12" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 212601634 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE48936 | "A96UH1E070B12" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 212601636 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE48936 | "A96UH1E090C16" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 212601640 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE48936 | "A96UH1E110C20" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601645 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE48936 | "A96UH2E045B12" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601650 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE48936 | "A96UH2E070B12" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 212601652 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE48936 | "A96UH2E090C16" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601656 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE48936 | "A96UH2E110C20" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601661 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE48936 | "A96US2V045B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 212601666 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE48936 | "A96US2V070B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 212601672 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE48936 | "A96US2V090C12" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601678 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE48936 | "A96US2V090C16" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601683 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE48936 | "A96US2V090C20" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601689 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE48936 | "A96US2V110C16" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601694 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE48936 | "A96US2V110C20" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 212601699 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE48936 | "A97USMV070B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 212601705 | ADP | 4SHP22LX136P-**A | H,A,DE48936 | "A97USMV090C12" | 21 400 | 1 070 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212601711 | ADP | 4SHP22LX136P.**A | H,A,DE48936 | "A97USMV090C16" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601716 | ADP | 4SHP22LX136P.**A | H,A,DE48936 | "A97USMV090C20" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212601722 | ADP | 4SHP22LX136P.**A | H,A,DE48936 | "A97USMV110C20" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212162841 | ADP | 4SHP22LX160P.**A | H,A,DE86960 | "A93UH1E110C20" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212396560 | ADP | 4TXD2036A10NU** | F,PE*BB8937 | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212396544 | ADP | 4TXD2036A10NU** | F,PE*BB8937 | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212396564 | ADP | 4TXD2036A10NU** | F,PE*E32924 | | 15 000 | 750 \$ |
| 212396548 | ADP | 4TXD2036A10NU** | F,PE*E32924 | | 15 000 | 750 \$ |
| 212396563 | ADP | 4TXD2036A10NU** | F,PE*E32925 | | 15 000 | 750 \$ |
| 212396547 | ADP | 4TXD2036A10NU** | F,PE*E32925 | | 15 000 | 750 \$ |
| 212396562 | ADP | 4TXD2036A10NU** | F,PE*E32930 | | 15 000 | 750 \$ |
| 212396546 | ADP | 4TXD2036A10NU** | F,PE*E32930 | | 15 000 | 750 \$ |
| 212396561 | ADP | 4TXD2036A10NU** | F,PE*E32936 | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 212396545 | ADP | 4TXD2036A10NU** | F,PE*E32936 | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 212396567 | ADP | 4TXD2036A10NU** | F,PE*G33925 | | 15 000 | 750 \$ |
| 212396551 | ADP | 4TXD2036A10NU** | F,PE*G33925 | | 15 000 | 750 \$ |
| 212396566 | ADP | 4TXD2036A10NU** | F,PE*G33930 | | 15 000 | 750 \$ |
| 212396550 | ADP | 4TXD2036A10NU** | F,PE*G33930 | | 15 000 | 750 \$ |
| 212396565 | ADP | 4TXD2036A10NU** | F,PE*G33936 | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 212396549 | ADP | 4TXD2036A10NU** | F,PE*G33936 | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 212396570 | ADP | 4TXD2036A10NU** | F,PE*G34925 | | 15 000 | 750 \$ |
| 212396554 | ADP | 4TXD2036A10NU** | F,PE*G34925 | | 15 000 | 750 \$ |
| 212396569 | ADP | 4TXD2036A10NU** | F,PE*G34930 | | 15 000 | 750 \$ |
| 212396553 | ADP | 4TXD2036A10NU** | F,PE*G34930 | | 15 000 | 750 \$ |
| 212396568 | ADP | 4TXD2036A10NU** | F,PE*G34936 | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 212396552 | ADP | 4TXD2036A10NU** | F,PE*G34936 | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 212544102 | ADP | 4TXD2036A10NU** | H,TG34930 | | 15 800 | 790 \$ |
| 212406529 | ADP | 4TXD2036A10NU** | H,TG34930+TD | | 15 800 | 790 \$ |
| 212406525 | ADP | 4TXD2036A10NU** | H,TG34930+TD | | 15 800 | 790 \$ |
| 212544104 | ADP | 4TXD2036A10NU** | H,TG34936 | | 15 800 | 790 \$ |
| 212396767 | ADP | 4TXD2036A10NU** | H,TG34936+TD | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212396763 | ADP | 4TXD2036A10NU** | H,TG34936+TD | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212396761 | ADP | 4TXD2060A10NU** | BV**C9(1,2)60+TXV | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212396759 | ADP | 4TXD2060A10NU** | BV**C9(1,2)60+TXV | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212396762 | ADP | 4TXD2060A10NU** | BV**C9960 | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212396760 | ADP | 4TXD2060A10NU** | BV**C9960 | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212396575 | ADP | 4TXD2060A10NU** | F,PE*CC4960 | | 31 800 | 1 590 \$ |
| 212396559 | ADP | 4TXD2060A10NU** | F,PE*CC4960 | | 31 800 | 1 590 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212396573 | ADP | 4TXD2060A10NU** | F,PE*CC7948 | | 31 800 | 1 590 \$ |
| 212396557 | ADP | 4TXD2060A10NU** | F,PE*CC7948 | | 31 800 | 1 590 \$ |
| 212396571 | ADP | 4TXD2060A10NU** | F,PE*CC7960 | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 212396555 | ADP | 4TXD2060A10NU** | F,PE*CC7960 | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 212396574 | ADP | 4TXD2060A10NU** | F,PE*CC9960 | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 212396558 | ADP | 4TXD2060A10NU** | F,PE*CC9960 | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 212396572 | ADP | 4TXD2060A10NU** | F,PE*UU1960 | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 212396556 | ADP | 4TXD2060A10NU** | F,PE*UU1960 | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 212406531 | ADP | 4TXD2060A10NU** | H,TE86948+TD | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212406527 | ADP | 4TXD2060A10NU** | H,TE86948+TD | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212555858 | ADP | 4TXD2060A10NU** | H,TE86960 | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212555860 | ADP | 4TXD2060A10NU** | H,TE86960 | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212396769 | ADP | 4TXD2060A10NU** | H,TE86960+TD | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 212396765 | ADP | 4TXD2060A10NU** | H,TE86960+TD | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 212406532 | ADP | 4TXD2060A10NU** | H,TE88948+TD | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212406528 | ADP | 4TXD2060A10NU** | H,TE88948+TD | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212555859 | ADP | 4TXD2060A10NU** | H,TE88960 | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212555861 | ADP | 4TXD2060A10NU** | H,TE88960 | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212396770 | ADP | 4TXD2060A10NU** | H,TE88960+TD | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 212396766 | ADP | 4TXD2060A10NU** | H,TE88960+TD | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 212406530 | ADP | 4TXD2060A10NU** | H,TG52948+TD | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212406526 | ADP | 4TXD2060A10NU** | H,TG52948+TD | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212555856 | ADP | 4TXD2060A10NU** | H,TG52960 | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212555857 | ADP | 4TXD2060A10NU** | H,TG52960 | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212396768 | ADP | 4TXD2060A10NU** | H,TG52960+TD | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 212396764 | ADP | 4TXD2060A10NU** | H,TG52960+TD | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 211289593 | ADP | AC024BXUPCH | F,PE*BB9931 | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211289594 | ADP | AC036BXUDCH | F,PE*CC3937 | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211289595 | ADP | AC036BXUPCH | F,PE*CC3937 | | 40 500 | 2 025 \$ |
| 211289596 | ADP | AC048BXUPCH | F,PE*CC3948 | | 46 000 | 2 300 \$ |
| 211289597 | ADP | AC060BXUPCH | F,PE*CC7960 | | 54 000 | 2 700 \$ |
| 213255486 | ADP | A-KCD24SA-1 | *G21924+TD | | 19 800 | 990 \$ |
| 212926721 | ADP | A-KCD24SA-1 | HG21924+TD | | 19 800 | 990 \$ |
| 213255487 | ADP | A-KCD30SA-1 | *E31930+TD | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 213255489 | ADP | A-KCD30SA-1 | *G33936+TD | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 213255490 | ADP | A-KCD30SA-1 | *G8J936+TD | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 212926722 | ADP | A-KCD30SA-1 | HE31(1,2)30+TXV+TD | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212926723 | ADP | A-KCD30SA-1 | HE31930+TD | | 21 400 | 1 070 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213249233 | ADP | A-KCD30SA-1 | HG33936+TD | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 213249234 | ADP | A-KCD30SA-1 | HG8J936+TD | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 213255488 | ADP | A-KCD36SA-1 | *G8J936+TD | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 212926724 | ADP | A-KCD36SA-1 | HG8J936+TD | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 212862155 | ADP | AUH2436ZGDA* | HE7J924+TD | | 14 000 | 700 \$ |
| 212862761 | ADP | AUH2436ZGDA* | HE7J930+TD | | 14 000 | 700 \$ |
| 212869777 | ADP | AUH2436ZGDA* | HG33930+TD | | 14 000 | 700 \$ |
| 212851768 | ADP | AUH2436ZGDA* | HG34936+TD | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212862203 | ADP | AUH2436ZGDA* | HG9J936+TD | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212862163 | ADP | AUH4860ZGDA* | HE49948+TD | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212851779 | ADP | AUH4860ZGDA* | HE49960+TD | | 34 200 | 1 710 \$ |
| 212862207 | ADP | AUH4860ZGDA* | HE49960+TD | | 34 200 | 1 710 \$ |
| 212862166 | ADP | AUH4860ZGDA* | HE50948+TD | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212851783 | ADP | AUH4860ZGDA* | HE50960+TD | | 34 200 | 1 710 \$ |
| 212862211 | ADP | AUH4860ZGDA* | HE50960+TD | | 34 200 | 1 710 \$ |
| 212862169 | ADP | AUH4860ZGDA* | HE51948+TD | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212851760 | ADP | AUH4860ZGDA* | HE51960+TD | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212851786 | ADP | AUH4860ZGDA* | HE51960+TD | | 34 200 | 1 710 \$ |
| 212862172 | ADP | AUH4860ZGDA* | HE51960+TD | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212862214 | ADP | AUH4860ZGDA* | HE51960+TD | | 34 200 | 1 710 \$ |
| 212862224 | ADP | AUH4860ZGDA* | HE88960+TD | | 34 200 | 1 710 \$ |
| 212862218 | ADP | AUH4860ZGDA* | HG52960+TD | | 34 200 | 1 710 \$ |
| 212925409 | ADP | A-VCD18SA-1 | H,A,DG21924+TD | | 13 600 | 680 \$ |
| 212925410 | ADP | A-VCD24SA-1 | H,A,DG21924+TD | | 19 800 | 990 \$ |
| 212925364 | ADP | A-VCD30SA-1 | H,A,DE31930+TD | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212925366 | ADP | A-VCD30SA-1 | H,A,DG33936+TD | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 212925411 | ADP | A-VCD30SA-1 | H,A,DG8J936+TD | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 212925412 | ADP | A-VCD36SA-1 | H,A,DG8J936+TD | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 212361441 | ADP | BOVA-36HDN1-M20G | HE31930 | "BGH96M060B3A" | 19 000 | 950 \$ |
| 212361444 | ADP | BOVA-36HDN1-M20G | HE31930 | "BGH96M060B3B" | 19 000 | 950 \$ |
| 212361447 | ADP | BOVA-36HDN1-M20G | HE31930 | "BGH96M080B3A" | 19 000 | 950 \$ |
| 212361450 | ADP | BOVA-36HDN1-M20G | HE31930 | "BGH96M080B3B" | 19 000 | 950 \$ |
| 212361442 | ADP | BOVA-36HDN1-M20G | HE32936 | "BGH96M060B3A" | 19 000 | 950 \$ |
| 212361445 | ADP | BOVA-36HDN1-M20G | HE32936 | "BGH96M060B3B" | 19 000 | 950 \$ |
| 212361448 | ADP | BOVA-36HDN1-M20G | HE32936 | "BGH96M080B3A" | 19 000 | 950 \$ |
| 212361451 | ADP | BOVA-36HDN1-M20G | HE32936 | "BGH96M080B3B" | 19 000 | 950 \$ |
| 212361443 | ADP | BOVA-36HDN1-M20G | HE33936 | "BGH96M060B3A" | 19 000 | 950 \$ |
| 212361446 | ADP | BOVA-36HDN1-M20G | HE33936 | "BGH96M060B3B" | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212361449 | ADP | BOVA-36HDN1-M20G | HE33936 | "BGH96M080B3A" | 19 000 | 950 \$ |
| 212361452 | ADP | BOVA-36HDN1-M20G | HE33936 | "BGH96M080B3B" | 19 000 | 950 \$ |
| 212361453 | ADP | BOVA-60HDN1-M20G | HE35948 | "BGH96M080B3A" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 212361457 | ADP | BOVA-60HDN1-M20G | HE35948 | "BGH96M080B3B" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 212361461 | ADP | BOVA-60HDN1-M20G | HE35948 | "BGH96M080C4A" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 212361465 | ADP | BOVA-60HDN1-M20G | HE35948 | "BGH96M080C4B" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 212361469 | ADP | BOVA-60HDN1-M20G | HE35948 | "BGH96M100C5A" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 212361473 | ADP | BOVA-60HDN1-M20G | HE35948 | "BGH96M100C5B" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 212361477 | ADP | BOVA-60HDN1-M20G | HE35948 | "BGH96M100D5A" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 212361481 | ADP | BOVA-60HDN1-M20G | HE35948 | "BGH96M100D5B" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 212361485 | ADP | BOVA-60HDN1-M20G | HE35948 | "BGH96M120D5A" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 212361489 | ADP | BOVA-60HDN1-M20G | HE35948 | "BGH96M120D5B" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 212361454 | ADP | BOVA-60HDN1-M20G | HE36960 | "BGH96M080B3A" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 212361458 | ADP | BOVA-60HDN1-M20G | HE36960 | "BGH96M080B3B" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 212361462 | ADP | BOVA-60HDN1-M20G | HE36960 | "BGH96M080C4A" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 212361466 | ADP | BOVA-60HDN1-M20G | HE36960 | "BGH96M080C4B" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 212361470 | ADP | BOVA-60HDN1-M20G | HE36960 | "BGH96M100C5A" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 212361474 | ADP | BOVA-60HDN1-M20G | HE36960 | "BGH96M100C5B" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 212361478 | ADP | BOVA-60HDN1-M20G | HE36960 | "BGH96M100D5A" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 212361482 | ADP | BOVA-60HDN1-M20G | HE36960 | "BGH96M100D5B" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 212361486 | ADP | BOVA-60HDN1-M20G | HE36960 | "BGH96M120D5A" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 212361490 | ADP | BOVA-60HDN1-M20G | HE36960 | "BGH96M120D5B" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 212361455 | ADP | BOVA-60HDN1-M20G | HE37960 | "BGH96M080B3A" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 212361459 | ADP | BOVA-60HDN1-M20G | HE37960 | "BGH96M080B3B" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 212361463 | ADP | BOVA-60HDN1-M20G | HE37960 | "BGH96M080C4A" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 212361467 | ADP | BOVA-60HDN1-M20G | HE37960 | "BGH96M080C4B" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 212361471 | ADP | BOVA-60HDN1-M20G | HE37960 | "BGH96M100C5A" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 212361475 | ADP | BOVA-60HDN1-M20G | HE37960 | "BGH96M100C5B" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 212361479 | ADP | BOVA-60HDN1-M20G | HE37960 | "BGH96M100D5A" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 212361483 | ADP | BOVA-60HDN1-M20G | HE37960 | "BGH96M100D5B" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 212361487 | ADP | BOVA-60HDN1-M20G | HE37960 | "BGH96M120D5A" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 212361491 | ADP | BOVA-60HDN1-M20G | HE37960 | "BGH96M120D5B" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 212361456 | ADP | BOVA-60HDN1-M20G | HE48960 | "BGH96M080B3A" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 212361460 | ADP | BOVA-60HDN1-M20G | HE48960 | "BGH96M080B3B" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 212361464 | ADP | BOVA-60HDN1-M20G | HE48960 | "BGH96M080C4A" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 212361468 | ADP | BOVA-60HDN1-M20G | HE48960 | "BGH96M080C4B" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 212361472 | ADP | BOVA-60HDN1-M20G | HE48960 | "BGH96M100C5A" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 212361476 | ADP | BOVA-60HDN1-M20G | HE48960 | "BGH96M100C5B" | 34 600 | 1 730 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212361480 | ADP | BOVA-60HDN1-M20G | HE48960 | "BGH96M100D5A" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 212361484 | ADP | BOVA-60HDN1-M20G | HE48960 | "BGH96M100D5B" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 212361488 | ADP | BOVA-60HDN1-M20G | HE48960 | "BGH96M120D5A" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 212361492 | ADP | BOVA-60HDN1-M20G | HE48960 | "BGH96M120D5B" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 213250273 | ADP | DIRM-18MAGICPRO20-OU | *G21924+TD | | 13 600 | 680 \$ |
| 212897468 | ADP | DIRM-18MAGICPRO20-OU | HG21924+TD | | 13 600 | 680 \$ |
| 213250274 | ADP | DIRM-24MAGICPRO20-OU | *G21924+TD | | 19 800 | 990 \$ |
| 212897472 | ADP | DIRM-24MAGICPRO20-OU | HG21924+TD | | 19 800 | 990 \$ |
| 213250267 | ADP | DIRM-30MAGICPRO20-OU | *E31930+TD | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 213250270 | ADP | DIRM-30MAGICPRO20-OU | *G33936+TD | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 213250268 | ADP | DIRM-30MAGICPRO20-OU | *G8J936+TD | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 212897475 | ADP | DIRM-30MAGICPRO20-OU | HE31930+TD | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 213249232 | ADP | DIRM-30MAGICPRO20-OU | HG33936+TD | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 212897481 | ADP | DIRM-30MAGICPRO20-OU | HG8J936+TD | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 213250269 | ADP | DIRM-36MAGICPRO20-OU | *G8J936+TD | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 212897484 | ADP | DIRM-36MAGICPRO20-OU | HG8J936+TD | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 212391595 | ADP | DLCURAH24AAK | H,GE30(1,2)24+TXV | **92ESN0601412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212391612 | ADP | DLCURAH24AAK | H,GE30(1,2)24+TXV | **95ESN0802120A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211780578 | ADP | DLCURAH24AAK | H,GE30924 | **92ESN0601412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211780606 | ADP | DLCURAH24AAK | H,GE30924 | **95ESN0802120A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212391596 | ADP | DLCURAH24AAK | H,GE31(1,2)24+TXV | **92ESN0802120A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212391600 | ADP | DLCURAH24AAK | H,GE31(1,2)24+TXV | **92ESN1002120A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212391604 | ADP | DLCURAH24AAK | H,GE31(1,2)24+TXV | **95ESN0601714A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212391608 | ADP | DLCURAH24AAK | H,GE31(1,2)24+TXV | **95ESN0802120A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212391597 | ADP | DLCURAH24AAK | H,GE31(1,2)30+TXV | **92ESN0802120A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212391601 | ADP | DLCURAH24AAK | H,GE31(1,2)30+TXV | **92ESN1002120A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212391605 | ADP | DLCURAH24AAK | H,GE31(1,2)30+TXV | **95ESN0601714A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212391609 | ADP | DLCURAH24AAK | H,GE31(1,2)30+TXV | **95ESN0802120A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211780579 | ADP | DLCURAH24AAK | H,GE31930 | **92ESN0802120A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211780584 | ADP | DLCURAH24AAK | H,GE31930 | **92ESN1002120A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211780589 | ADP | DLCURAH24AAK | H,GE31930 | **95ESN0601714A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211780601 | ADP | DLCURAH24AAK | H,GE31930 | **95ESN0802120A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212391598 | ADP | DLCURAH24AAK | H,GE32(1,2)36+TXV | **92ESN0802120A** | 19 600 | 980 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212391602 | ADP | DLCURAH24AAK | H,GE32(1,2)36+TXV | **92ESN1002120A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212391606 | ADP | DLCURAH24AAK | H,GE32(1,2)36+TXV | **95ESN0601714A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212391610 | ADP | DLCURAH24AAK | H,GE32(1,2)36+TXV | **95ESN0802120A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211780580 | ADP | DLCURAH24AAK | H,GE32936 | **92ESN0802120A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211780585 | ADP | DLCURAH24AAK | H,GE32936 | **92ESN1002120A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211780590 | ADP | DLCURAH24AAK | H,GE32936 | **95ESN0601714A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211780602 | ADP | DLCURAH24AAK | H,GE32936 | **95ESN0802120A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212391599 | ADP | DLCURAH24AAK | H,GE33(1,2)36+TXV | **92ESN0802120A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212391603 | ADP | DLCURAH24AAK | H,GE33(1,2)36+TXV | **92ESN1002120A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212391607 | ADP | DLCURAH24AAK | H,GE33(1,2)36+TXV | **95ESN0601714A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212391611 | ADP | DLCURAH24AAK | H,GE33(1,2)36+TXV | **95ESN0802120A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211780581 | ADP | DLCURAH24AAK | H,GE33936 | **92ESN0802120A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211780586 | ADP | DLCURAH24AAK | H,GE33936 | **92ESN1002120A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211780591 | ADP | DLCURAH24AAK | H,GE33936 | **95ESN0601714A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211780603 | ADP | DLCURAH24AAK | H,GE33936 | **95ESN0802120A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211780582 | ADP | DLCURAH24AAK | H,GE34936 | **92ESN0802120A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211780587 | ADP | DLCURAH24AAK | H,GE34936 | **92ESN1002120A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211780592 | ADP | DLCURAH24AAK | H,GE34936 | **95ESN0601714A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211780604 | ADP | DLCURAH24AAK | H,GE34936 | **95ESN0802120A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211780583 | ADP | DLCURAH24AAK | H,GE35936 | **92ESN0802120A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211780588 | ADP | DLCURAH24AAK | H,GE35936 | **92ESN1002120A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211780593 | ADP | DLCURAH24AAK | H,GE35936 | **95ESN0601714A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211780605 | ADP | DLCURAH24AAK | H,GE35936 | **95ESN0802120A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212391624 | ADP | DLCURAH24ABK | H,GE22(1,2)24+TXV | **92ESN0601714A** | 18 400 | 920 \$ |
| 212391625 | ADP | DLCURAH24ABK | H,GE22(1,2)24+TXV | **92ESN0801716A** | 18 400 | 920 \$ |
| 211782038 | ADP | DLCURAH24ABK | H,GE22936 | **92ESN0601714A** | 18 400 | 920 \$ |
| 211782039 | ADP | DLCURAH24ABK | H,GE22936 | **92ESN0801716A** | 18 400 | 920 \$ |
| 212391594 | ADP | DLCURAH24ABK | H,GE30(1,2)24+TXV | **92ESN0801716A** | 18 400 | 920 \$ |
| 211780577 | ADP | DLCURAH24ABK | H,GE30924 | **92ESN0801716A** | 18 400 | 920 \$ |
| 212391589 | ADP | DLCURAH24ABK | H,GE31(1,2)24+TXV | **92ESN0601714A** | 18 400 | 920 \$ |
| 212391591 | ADP | DLCURAH24ABK | H,GE31(1,2)24+TXV | **92ESN0801716A** | 18 400 | 920 \$ |
| 212391590 | ADP | DLCURAH24ABK | H,GE31(1,2)30+TXV | **92ESN0601714A** | 18 400 | 920 \$ |
| 212391592 | ADP | DLCURAH24ABK | H,GE31(1,2)30+TXV | **92ESN0801716A** | 18 400 | 920 \$ |
| 211780574 | ADP | DLCURAH24ABK | H,GE31930 | **92ESN0601714A** | 18 400 | 920 \$ |
| 211780575 | ADP | DLCURAH24ABK | H,GE31930 | **92ESN0801716A** | 18 400 | 920 \$ |
| 212391593 | ADP | DLCURAH24ABK | H,GE32(1,2)36+TXV | **92ESN0801716A** | 18 400 | 920 \$ |
| 211780576 | ADP | DLCURAH24ABK | H,GE32936 | **92ESN0801716A** | 18 400 | 920 \$ |
| 212614021 | ADP | DMA18HOS20230E7 | HE20918+TD | | 13 500 | 675 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212614022 | ADP | DMA18HOS20230E7 | HE20924+TD | | 13 500 | 675 \$ |
| 212614023 | ADP | DMA18HOS20230E7 | HG21918+TD | | 13 600 | 680 \$ |
| 212614024 | ADP | DMA18HOS20230E7 | HG21924+TD | | 13 600 | 680 \$ |
| 212614025 | ADP | DMA18HOS20230E7 | HG21930+TD | | 13 600 | 680 \$ |
| 212702254 | ADP | DMA18HOS28230E8 | HG21924+TD | | 11 900 | 595 \$ |
| 212614026 | ADP | DMA24HOS20230E7 | HE20924+TD | | 19 800 | 990 \$ |
| 212614027 | ADP | DMA24HOS20230E7 | HG21924+TD | | 19 800 | 990 \$ |
| 212614028 | ADP | DMA24HOS20230E7 | HG21930+TD | | 19 800 | 990 \$ |
| 212702255 | ADP | DMA24HOS28230E8 | HE20924+TD | | 20 800 | 1 040 \$ |
| 212702256 | ADP | DMA24HOS28230E8 | HG21924+TD | | 20 800 | 1 040 \$ |
| 212614016 | ADP | DMA30HOS20230E7 | HE31930+TD | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212614017 | ADP | DMA30HOS20230E7 | HG33936+TD | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 212614018 | ADP | DMA30HOS20230E7 | HG7J936+TD | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 212614019 | ADP | DMA30HOS20230E7 | HG8J936+TD | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 212702257 | ADP | DMA36HOS20230E7 | HG33936+TD | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 212614020 | ADP | DMA36HOS20230E7 | HG8J936+TD | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 212633393 | ADP | FLEXX36HP230V1AO | CDP36K15P | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212633392 | ADP | FLEXX36HP230V1AO | CDP36K15P+TD | | 14 000 | 700 \$ |
| 212925214 | ADP | FLEXX36HP230V1AO | HG34936 | | 13 400 | 670 \$ |
| 212925216 | ADP | FLEXX36HP230V1AO | HG34936+TD | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 212633395 | ADP | FLEXX60HP230V1AO | CDP60G20P | | 34 200 | 1 710 \$ |
| 212633394 | ADP | FLEXX60HP230V1AO | CDP60G20P+TD | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212925407 | ADP | FLEXX60HP230V1AO | HE88960 | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212925408 | ADP | FLEXX60HP230V1AO | HE88960+TD | | 33 600 | 1 680 \$ |
| 212925417 | ADP | FLEXX60HP230V1AO | HG52960 | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212925418 | ADP | FLEXX60HP230V1AO | HG52960+TD | | 33 600 | 1 680 \$ |
| 212407341 | ADP | HMH72B241 | F,PE*E31930 | | 14 000 | 700 \$ |
| 212407342 | ADP | HMH72B341 | F,PE*E32936 | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212407343 | ADP | HMH72B341 | F,PE*E34936 | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212407347 | ADP | HMH72B361 | F,PE*CC3937 | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212407348 | ADP | HMH72B361 | F,PE*E32936 | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211708560 | ADP | HMH72B361 | F,PE*E34936 | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212407344 | ADP | HMH72B481 | F,PE*CC3948 | | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212407345 | ADP | HMH72B481 | F,PE*CC4960 | | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212407346 | ADP | HMH72B601 | F,PE*CC4960 | | 35 400 | 1 770 \$ |
| 213255508 | ADP | KU36UHO | *E34936 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 213255507 | ADP | KU36UHO | *E34936+TD | | 14 000 | 700 \$ |
| 213255512 | ADP | KU36UHO | *E35936 | | 21 000 | 1 050 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213255511 | ADP | KU36UHO | *E35936+TD | | 14 000 | 700 \$ |
| 213255514 | ADP | KU36UHO | *E36936 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 213255513 | ADP | KU36UHO | *E36936+TD | | 14 000 | 700 \$ |
| 213088091 | ADP | KU36UHO | HE34936 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 213088090 | ADP | KU36UHO | HE34936+TD | | 14 000 | 700 \$ |
| 213088093 | ADP | KU36UHO | HE35936 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 213088092 | ADP | KU36UHO | HE35936+TD | | 14 000 | 700 \$ |
| 213088095 | ADP | KU36UHO | HE36936 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 213088094 | ADP | KU36UHO | HE36936+TD | | 14 000 | 700 \$ |
| 213255510 | ADP | KU60UHO | *G52960 | | 34 200 | 1 710 \$ |
| 213255509 | ADP | KU60UHO | *G52960+TD | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 213088097 | ADP | KU60UHO | HG52960 | | 34 200 | 1 710 \$ |
| 213088096 | ADP | KU60UHO | HG52960+TD | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212930526 | ADP | MHD-18 | HG21924+TD | | 11 900 | 595 \$ |
| 212930527 | ADP | MHD-24 | HG21924+TD | | 20 800 | 1 040 \$ |
| 213249349 | ADP | TU36-24WADU | *E32936+TD | | 14 000 | 700 \$ |
| 213249352 | ADP | TU36-24WADU | *E34936 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 213249111 | ADP | TU36-24WADU | *E34936+TD | | 14 000 | 700 \$ |
| 213249350 | ADP | TU36-24WADU | *E7J936+TD | | 14 000 | 700 \$ |
| 213249110 | ADP | TU36-24WADU | *G33936+TD | | 14 000 | 700 \$ |
| 213249351 | ADP | TU36-24WADU | *G34936 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 213249112 | ADP | TU36-24WADU | *G34936+TD | | 14 000 | 700 \$ |
| 212693020 | ADP | TU36-24WADU | HE34936 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212689688 | ADP | TU36-24WADU | HE34936+TD | | 14 000 | 700 \$ |
| 212693015 | ADP | TU36-24WADU | HG34936 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212693012 | ADP | TU36-24WADU | HG34936+TD | | 14 000 | 700 \$ |
| 213249109 | ADP | TU60-48WADU | *E49960+TD | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 213249354 | ADP | TU60-48WADU | *E88960 | | 34 200 | 1 710 \$ |
| 213249114 | ADP | TU60-48WADU | *E88960+TD | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 213249353 | ADP | TU60-48WADU | *G52960 | | 34 200 | 1 710 \$ |
| 213249113 | ADP | TU60-48WADU | *G52960+TD | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212693034 | ADP | TU60-48WADU | HE88960 | | 34 200 | 1 710 \$ |
| 212693030 | ADP | TU60-48WADU | HE88960+TD | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212693027 | ADP | TU60-48WADU | HG52960 | | 34 200 | 1 710 \$ |
| 212693023 | ADP | TU60-48WADU | HG52960+TD | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 213153598 | ADP | WSEHV2436RA1-C | HG34936 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 213153597 | ADP | WSEHV2436RA1-C | HG34936+TD | | 14 000 | 700 \$ |
| 213153602 | ADP | WSEHV2436RA1-N | HG34936 | | 21 000 | 1 050 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|-------------------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 213153601 | ADP | WSEHV2436RA1-N | HG34936+TD | | 14 000 | 700 \$ |
| 213153600 | ADP | WSEHV4860RA1-C | HG52960 | | 34 200 | 1 710 \$ |
| 213153599 | ADP | WSEHV4860RA1-C | HG52960+TD | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 213153604 | ADP | WSEHV4860RA1-N | HG52960 | | 34 200 | 1 710 \$ |
| 213153603 | ADP | WSEHV4860RA1-N | HG52960+TD | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 208674956 | AIC TECHNOLOGIES | NAKS-MULTI AC-18K-208-230 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 600 | 730 \$ |
| 208674955 | AIC TECHNOLOGIES | NAKS-MULTI AC-18K-208-230 | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 212432518 | AIC TECHNOLOGIES | NAKS-MULTI AC-18K-208-230 | Unités sans conduits | | 14 400 | 720 \$ |
| 208674958 | AIC TECHNOLOGIES | NAKS-MULTI AC-27K-208-230 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208674957 | AIC TECHNOLOGIES | NAKS-MULTI AC-27K-208-230 | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212432519 | AIC TECHNOLOGIES | NAKS-MULTI AC-27K-208-230 | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212432520 | AIC TECHNOLOGIES | NAKS-MULTI AC-36K-208-230 | Unités sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 208674962 | AIC TECHNOLOGIES | NAKS-MULTI AC-48K-208-230 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208674961 | AIC TECHNOLOGIES | NAKS-MULTI AC-48K-208-230 | Unités avec conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212432521 | AIC TECHNOLOGIES | NAKS-MULTI AC-48K-208-230 | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208674964 | AIC TECHNOLOGIES | NAKS-SPLIT AC-12K-ODU-115 | NAKS-SPLIT AC-12K-IDU-115 | | 8 900 | 445 \$ |
| 208674966 | AIC TECHNOLOGIES | NAKS-SPLIT AC-12K-ODU-208-230 | NAKS-SPLIT AC-12K-IDU-208-230 | | 10 000 | 500 \$ |
| 208674967 | AIC TECHNOLOGIES | NAKS-SPLIT AC-18K-ODU-208-230 | NAKS-SPLIT AC-18K-IDU-208-230 | | 14 100 | 705 \$ |
| 208674968 | AIC TECHNOLOGIES | NAKS-SPLIT AC-24K-ODU-208-230 | NAKS-SPLIT AC-24K-IDU-208-230 | | 17 400 | 870 \$ |
| 208674970 | AIC TECHNOLOGIES | NAKS-SPLIT AC-36K-ODU-208-230 | NAKS-SPLIT AC-36K-IDU-208-230 | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 208674963 | AIC TECHNOLOGIES | NAKS-SPLIT AC-9K-ODU-115 | NAKS-SPLIT AC-9K-IDU-115 | | 5 900 | 295 \$ |
| 208674965 | AIC TECHNOLOGIES | NAKS-SPLIT AC-9K-ODU-208-230 | NAKS-SPLIT AC-9K-IDU-208-230 | | 8 100 | 405 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 209948208 | AIRDACH | ACSH0920VM2-A | AIWH0900VM2-A | | 6 800 | 340 \$ |
| 209948205 | AIRDACH | ACSH0924VM2-D | AIWH0900VM2-D | | 8 300 | 415 \$ |
| 210476736 | AIRDACH | ACSH1222VM2-D | AICH1200VM1-D | | 8 900 | 445 \$ |
| 209948209 | AIRDACH | ACSH1222VM2-D | AIWH1200VM2-D | | 8 200 | 410 \$ |
| 210476737 | AIRDACH | ACSH1823VM2-D | AICH1800VM1-D | | 12 000 | 600 \$ |
| 209948207 | AIRDACH | ACSH1823VM2-D | AIWH1800VM2-D | | 14 000 | 700 \$ |
| 209948204 | AIRDACH | ACSH2421VM2-D | AIWH2400VM2-D | | 18 000 | 900 \$ |
| 209948203 | AIRDACH | ACSH3618VM2-D | AIWH3600VM2-D | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210474673 | AIRDACH | AMSH1800VM1-D | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 600 | 730 \$ |
| 210474672 | AIRDACH | AMSH1800VM1-D | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 210474671 | AIRDACH | AMSH1800VM1-D | Unités sans conduits | | 14 400 | 720 \$ |
| 210474676 | AIRDACH | AMSH2700VM1-D | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 210474675 | AIRDACH | AMSH2700VM1-D | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 210474674 | AIRDACH | AMSH2700VM1-D | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 210474677 | AIRDACH | AMSH3600VM1-D | Unités sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210474682 | AIRDACH | AMSH4800VM1-D | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210474680 | AIRDACH | AMSH4800VM1-D | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211034467 | AirEase | 4DHP2S12S-1L | DWM212S4-*L | | 8 400 | 420 \$ |
| 208106724 | AIREASE | 4DHP2S12S-1L | DWM212S4-1L | | 8 400 | 420 \$ |
| 211034482 | AirEase | 4DHP2S12S-1P | D22C112S4-*P | | 8 900 | 445 \$ |
| 211034476 | AirEase | 4DHP2S12S-1P | DMD212S4-*P | | 9 300 | 465 \$ |
| 208106687 | AIREASE | 4DHP2S12S-1P | DMD212S4-1P | | 9 300 | 465 \$ |
| 211034469 | AirEase | 4DHP2S12S-1P | DWM212S4-*P | | 9 000 | 450 \$ |
| 208106681 | AIREASE | 4DHP2S12S-1P | DWM212S4-1P | | 9 000 | 450 \$ |
| 208106799 | AIREASE | 4DHP2S18M-1P | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 11 400 | 570 \$ |
| 208106798 | AIREASE | 4DHP2S18M-1P | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 208106797 | AIREASE | 4DHP2S18M-1P | Unités sans conduits | | 14 300 | 715 \$ |
| 211034483 | AirEase | 4DHP2S18S-1P | D22C118S4-*P | | 12 000 | 600 \$ |
| 208106685 | AIREASE | 4DHP2S18S-1P | D22C118S4-1P | | 12 000 | 600 \$ |
| 211034477 | AirEase | 4DHP2S18S-1P | DMD218S4-*P | | 12 600 | 630 \$ |
| 208106688 | AIREASE | 4DHP2S18S-1P | DMD218S4-1P | | 12 600 | 630 \$ |
| 211034470 | AirEase | 4DHP2S18S-1P | DWM218S4-*P | | 14 900 | 745 \$ |
| 208106682 | AIREASE | 4DHP2S18S-1P | DWM218S4-1P | | 14 900 | 745 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 208106802 | AIREASE | 4DHP2S24M-1P | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 16 700 | 835 \$ |
| 208106801 | AIREASE | 4DHP2S24M-1P | Unités avec conduits | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 208106800 | AIREASE | 4DHP2S24M-1P | Unités sans conduits | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 211034484 | AirEase | 4DHP2S24S-1P | D33C224S4-*P | | 19 000 | 950 \$ |
| 208106686 | AIREASE | 4DHP2S24S-1P | D33C224S4-1P | | 15 600 | 780 \$ |
| 211034478 | AirEase | 4DHP2S24S-1P | DMD224S4-*P | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 208106689 | AIREASE | 4DHP2S24S-1P | DMD224S4-1P | | 13 500 | 675 \$ |
| 211034471 | AirEase | 4DHP2S24S-1P | DWM224S4-*P | | 16 200 | 810 \$ |
| 208106683 | AIREASE | 4DHP2S24S-1P | DWM224S4-1P | | 16 200 | 810 \$ |
| 208106805 | AIREASE | 4DHP2S30M-1P | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 208106804 | AIREASE | 4DHP2S30M-1P | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 208106803 | AIREASE | 4DHP2S30M-1P | Unités sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211034472 | AirEase | 4DHP2S30S-1P | DWM230S4-*P | | 19 000 | 950 \$ |
| 208106806 | AIREASE | 4DHP2S36M-1P | Unités sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211034485 | AirEase | 4DHP2S36S-1P | D33C236S4-*P | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 208106762 | AIREASE | 4DHP2S36S-1P | D33C236S4-1P | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211034479 | AirEase | 4DHP2S36S-1P | DMD236S4-*P | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208106764 | AIREASE | 4DHP2S36S-1P | DMD236S4-2P | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 208106809 | AirEase | 4DHP2S48M-1P | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211034486 | AirEase | 4DHP2S48S-1P | D33C248S4-*P | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 208106763 | AIREASE | 4DHP2S48S-1P | D33C248S4-1P | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211034480 | AirEase | 4DHP2S48S-1P | DMD248S4-*P | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 208106765 | AIREASE | 4DHP2S48S-1P | DMD248S4-2P | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211034481 | AirEase | 4DHPS209S-1P | D22C109S4-*P | | 7 500 | 375 \$ |
| 208106716 | AIREASE | 4DHPS209S-1P | D22C109S4-1P | | 7 500 | 375 \$ |
| 211034475 | AirEase | 4DHPS209S-1P | DMD209S4-*P | | 7 700 | 385 \$ |
| 208106717 | AIREASE | 4DHPS209S-1P | DMD209S4-1P | | 7 700 | 385 \$ |
| 211034468 | AirEase | 4DHPS209S-1P | DWM209S4-*P | | 8 500 | 425 \$ |
| 208106725 | AIREASE | 4DHPS209S-1P | DWM209S4-1P | | 8 500 | 425 \$ |
| 208106729 | AIREASE | 4DHSV2S09S-1L | DWH209S4-1L | | 6 300 | 315 \$ |
| 211034487 | AirEase | 4DHSV2S09S-1L | DWH209S4-*L | | 6 300 | 315 \$ |
| 211034489 | AirEase | 4DHSV2S09S-1P | DWH209S4-*P | | 6 000 | 300 \$ |
| 208106731 | AIREASE | 4DHSV2S09S-1P | DWH209S4-1P | | 6 000 | 300 \$ |
| 208106730 | AIREASE | 4DHSV2S12S-1L | DWH212S4-1L | | 7 800 | 390 \$ |
| 211034488 | AirEase | 4DHSV2S12S-1L | DWH212S4-*L | | 7 800 | 390 \$ |
| 208106732 | AIREASE | 4DHSV2S12S-1P | DWH212S4-1P | | 7 000 | 350 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211034490 | AirEase | 4DHV2S12S-1P | DWH212S4-*P | | 7 000 | 350 \$ |
| 211034491 | AirEase | 4DHV2S18S-1P | DWH218S4-*P | | 11 400 | 570 \$ |
| 208106733 | AIREASE | 4DHV2S18S-1P | DWH218S4-1P | | 11 400 | 570 \$ |
| 208106734 | AIREASE | 4DHV2S24S-1P | DWH224S4-1P | | 16 500 | 825 \$ |
| 211034492 | AirEase | 4DHV2S24S-1P | DWH224S4-*P | | 16 500 | 825 \$ |
| 210821868 | AIREASE | 4SHP18LX136P | BCE5C18M*1P+TXV | | 15 400 | 770 \$ |
| 210821869 | AIREASE | 4SHP18LX136P | BCE5C18M*4X | | 15 400 | 770 \$ |
| 210821870 | AIREASE | 4SHP18LX136P | BCE5C24M*1P+TXV | | 16 100 | 805 \$ |
| 210821872 | AIREASE | 4SHP18LX136P | BCE5C24M*4X | | 16 100 | 805 \$ |
| 210821452 | AIREASE | 4SHP18LX136P | BCE5C36M*1P+TXV | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210821864 | AIREASE | 4SHP18LX136P | BCE5C36M*4X | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210821874 | AIREASE | 4SHP18LX136P | BCE5E30M*4X | | 15 900 | 795 \$ |
| 210821453 | AIREASE | 4SHP18LX136P | BCE5E36M*4X | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210821455 | AIREASE | 4SHP18LX136P | BCE5E42M*4X | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 210821875 | AIREASE | 4SHP18LX136P | BCE5V18M*4X | | 15 900 | 795 \$ |
| 210821876 | AIREASE | 4SHP18LX136P | BCE5V24M*4X | | 16 100 | 805 \$ |
| 210821877 | AIREASE | 4SHP18LX136P | BCE5V30M*4X | | 15 900 | 795 \$ |
| 210821457 | AIREASE | 4SHP18LX136P | BCE5V36M*4X | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 210821458 | AIREASE | 4SHP18LX136P | BCE5V42M*4X | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210821878 | AIREASE | 4SHP18LX136P | BCE7E18M*4X | | 15 400 | 770 \$ |
| 210821881 | AIREASE | 4SHP18LX136P | BCE7E30M*4X | | 16 200 | 810 \$ |
| 210821460 | AIREASE | 4SHP18LX136P | BCE7E36M*4X | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210821883 | AIREASE | 4SHP18LX136P | BCE7S24M*4X | | 15 200 | 760 \$ |
| 210821885 | AIREASE | 4SHP18LX136P | BCE7S30M*4X | | 16 000 | 800 \$ |
| 210821450 | AIREASE | 4SHP18LX136P | BCE7S36 | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210821462 | AIREASE | 4SHP18LX136P | BCE7S42M*4X | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210821886 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P23A+TDR+TXV | "A80UH1E040A12X" | 15 300 | 765 \$ |
| 210821887 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P23A+TDR+TXV | "A80UH1E045A12" | 15 200 | 760 \$ |
| 210821888 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P23A+TDR+TXV | "A80UH1E060A12X" | 15 300 | 765 \$ |
| 210821890 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P23A+TDR+TXV | "A80UH1E070A12" | 15 100 | 755 \$ |
| 210821891 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P23A+TDR+TXV | "A80UH2E045A12" | 14 900 | 745 \$ |
| 210821893 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P23A+TDR+TXV | "A80UH2E070A12" | 15 400 | 770 \$ |
| 210821896 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P23A+TDR+TXV | "A80US2V060A12X" | 15 000 | 750 \$ |
| 210821898 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P23B+TDR+TXV | "A80UH1E070B12" | 15 000 | 750 \$ |
| 210821899 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P23B+TDR+TXV | "A80UH2E090B12" | 15 300 | 765 \$ |
| 210821901 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P23B+TDR+TXV | "A93UH1E030B12" | 15 300 | 765 \$ |
| 210821903 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P23B+TDR+TXV | "A93UH1E045B12" | 15 400 | 770 \$ |
| 210821905 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P23B+TDR+TXV | "A93UH1E070B12" | 15 300 | 765 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210821907 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P23B+TDR+TXV | "A96UH2E045B12" | 15 400 | 770 \$ |
| 210821908 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P23B+TDR+TXV | "A96UH2E070B12" | 15 400 | 770 \$ |
| 210821910 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P23B+TDR+TXV | "A96US2V045B12" | 15 100 | 755 \$ |
| 210821911 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P23B+TDR+TXV | "A96US2V070B12" | 15 000 | 750 \$ |
| 210821913 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P23B+TDR+TXV | "A97US2V040B12X" | 15 100 | 755 \$ |
| 210821914 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P23B+TDR+TXV | "A97US2V060B12X" | 15 100 | 755 \$ |
| 210821916 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P23B+TDR+TXV | "EFV08BCA" | 15 300 | 765 \$ |
| 210821917 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P23B+TDR+TXV | "EFV12BCA" | 15 200 | 760 \$ |
| 210821465 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P36A+TDR+TXV | "A80UH1E040A12X" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210821467 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P36A+TDR+TXV | "A80UH1E045A12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210821468 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P36A+TDR+TXV | "A80UH1E060A12X" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210821470 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P36A+TDR+TXV | "A80UH1E070A12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210821472 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P36A+TDR+TXV | "A80UH2E045A12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210821473 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P36A+TDR+TXV | "A80UH2E070A12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210821474 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P36A+TDR+TXV | "A80US2V060A12X" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210821476 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P36A+TDR+TXV | "A80US2V070A12L" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210821477 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P36B+TDR+TXV | "A80UH1E070B12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210821478 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P36B+TDR+TXV | "A80UH1E080B16X" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210821480 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P36B+TDR+TXV | "A80UH1E090B16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210821481 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P36B+TDR+TXV | "A80UH2E090B12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210821482 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P36B+TDR+TXV | "A80UH2E090B16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210821484 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P36B+TDR+TXV | "A80US2V080B16X" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210821486 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P36B+TDR+TXV | "A80US2V090B16L" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210821487 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P36B+TDR+TXV | "A93UH1E030B12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210821489 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P36B+TDR+TXV | "A93UH1E045B12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210821490 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P36B+TDR+TXV | "A93UH1E070B12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210821492 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P36B+TDR+TXV | "A95UH1E070B12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210821494 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P36B+TDR+TXV | "A96UH1E030B12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210821495 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P36B+TDR+TXV | "A96UH1E070B12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210821496 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P36B+TDR+TXV | "A96UH2E045B12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210821498 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P36B+TDR+TXV | "A96UH2E070B12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210821500 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P36B+TDR+TXV | "A96US2V045B12" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210821502 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P36B+TDR+TXV | "A96US2V070B12" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210821504 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P36B+TDR+TXV | "A97US2V040B12X" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210821505 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P36B+TDR+TXV | "A97US2V060B12X" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210821506 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P36B+TDR+TXV | "EFV12BCA" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210821508 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P36C+TDR+TXV | "A80UH2E110C16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210821510 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P36C+TDR+TXV | "A93UH1E090C12" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210821511 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P36C+TDR+TXV | "A93UH1E090C16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210821513 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P36C+TDR+TXV | "A93UH1E110C16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210821514 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P36C+TDR+TXV | "A96UH1E090C16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210821516 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P36C+TDR+TXV | "A96UH2E090C16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210821517 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P36C+TDR+TXV | "A96US2V090C12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210821518 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P36C+TDR+TXV | "A96US2V090C16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210821522 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P36C+TDR+TXV | "A96US2V110C16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210821523 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P36C+TDR+TXV | "A97US2V080C16X" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210821525 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P36C+TDR+TXV | "A97USMV090C12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210821527 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P36C+TDR+TXV | "A97USMV090C16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210821528 | AIREASE | 4SHP18LX136P | E*1P36C+TDR+TXV | "EFV16CCA" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 213270491 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P24A+TDR+TXV | "A80US2V070A12" | 16 000 | 800 \$ |
| 210821958 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E040A12X" | 15 800 | 790 \$ |
| 210821960 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E045A12" | 15 700 | 785 \$ |
| 210821963 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E060A12X" | 15 800 | 790 \$ |
| 210821966 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E070A12" | 15 600 | 780 \$ |
| 210821967 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80UH2E045A12" | 15 800 | 790 \$ |
| 210821969 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80UH2E070A12" | 15 800 | 790 \$ |
| 210821970 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80US2V060A12X" | 15 400 | 770 \$ |
| 213270492 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80US2V070A12" | 15 600 | 780 \$ |
| 210821972 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A80UH1E070B12" | 15 600 | 780 \$ |
| 210821974 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A80UH2E090B12" | 15 800 | 790 \$ |
| 210821977 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A93UH1E045B12" | 15 900 | 795 \$ |
| 210821979 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A93UH1E070B12" | 15 800 | 790 \$ |
| 210821982 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A96UH1E070B12" | 15 900 | 795 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210821983 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A96UH2E045B12" | 15 900 | 795 \$ |
| 210821986 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A96UH2E070B12" | 15 900 | 795 \$ |
| 210821988 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A96US2V045B12" | 15 600 | 780 \$ |
| 210821989 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A96US2V070B12" | 15 500 | 775 \$ |
| 210821991 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A97US2V040B12X" | 15 500 | 775 \$ |
| 210821993 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A97US2V060B12X" | 15 500 | 775 \$ |
| 210821994 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "EFV08BCA" | 15 900 | 795 \$ |
| 210821996 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "EFV12BCA" | 15 600 | 780 \$ |
| 210821535 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P36A+TDR+TXV | "A80UH1E070A12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210821536 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P36A+TDR+TXV | "A80UH2E045A12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210821538 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P36A+TDR+TXV | "A80US2V060A12X" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210821539 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P36A+TDR+TXV | "A80US2V070A12L" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210821540 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A80UH1E070B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210821548 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A80US2V080B16X" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210821550 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A80US2V090B16L" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210821560 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A96US2V045B12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210821561 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A96US2V070B12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210821564 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A97US2V040B12X" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210821567 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A97US2V060B12X" | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210821570 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A80UH1E070B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210821574 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A80UH1E090B16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210821576 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A80UH2E090B12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210821579 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A80UH2E090B16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210821580 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A80US2V080B16X" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210821581 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A80US2V090B16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210821582 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A80US2V090B16L" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210821584 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A93UH1E030B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210821585 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A93UH1E045B12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210821587 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A93UH1E070B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210821589 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A95UH1E070B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210821592 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A96UH1E045B12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210821593 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A96UH1E070B12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210821596 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A96UH2E045B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210821597 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A96UH2E070B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210821598 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A96US2V045B12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210821601 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A96US2V070B12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210821604 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A97US2V060B12X" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210821606 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "EFV12BCA" | 22 800 | 1 140 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210821607 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48C+TDR+TXV | "A80UH2E110C16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210821609 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48C+TDR+TXV | "A93UH1E090C12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210821610 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48C+TDR+TXV | "A93UH1E090C16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210821611 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48C+TDR+TXV | "A93UH1E110C16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210821613 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48C+TDR+TXV | "A95UH1E090C16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210821616 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48C+TDR+TXV | "A96UH1E090C16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210821618 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48C+TDR+TXV | "A96UH2E090C16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210821620 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48C+TDR+TXV | "A96US2V090C12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210821622 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48C+TDR+TXV | "A96US2V090C16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210821624 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48C+TDR+TXV | "A96US2V110C16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210821625 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48C+TDR+TXV | "A97US2V080C16X" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210821626 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48C+TDR+TXV | "A97USMV090C12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210821629 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48C+TDR+TXV | "A97USMV090C16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 213270493 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X24A+TDR | "A80US2V070A12" | 16 000 | 800 \$ |
| 210822031 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X30A+TDR | "A80UH1E040A12X" | 15 800 | 790 \$ |
| 210822032 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X30A+TDR | "A80UH1E045A12" | 15 700 | 785 \$ |
| 210822034 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X30A+TDR | "A80UH1E060A12X" | 15 800 | 790 \$ |
| 210822036 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X30A+TDR | "A80UH1E070A12" | 15 600 | 780 \$ |
| 210822037 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X30A+TDR | "A80UH2E045A12" | 15 800 | 790 \$ |
| 210822040 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X30A+TDR | "A80UH2E070A12" | 15 800 | 790 \$ |
| 210822041 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X30A+TDR | "A80US2V060A12X" | 15 400 | 770 \$ |
| 213270494 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X30A+TDR | "A80US2V070A12" | 15 600 | 780 \$ |
| 210822043 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X30B+TDR | "A80UH1E070B12" | 15 600 | 780 \$ |
| 210822045 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X30B+TDR | "A80UH2E090B12" | 15 800 | 790 \$ |
| 210822049 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X30B+TDR | "A93UH1E045B12" | 15 900 | 795 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210822051 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X30B+TDR | "A93UH1E070B12" | 15 800 | 790 \$ |
| 210822054 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X30B+TDR | "A96UH1E070B12" | 15 900 | 795 \$ |
| 210822056 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X30B+TDR | "A96UH2E045B12" | 15 900 | 795 \$ |
| 210822058 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X30B+TDR | "A96UH2E070B12" | 15 900 | 795 \$ |
| 210822061 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X30B+TDR | "A96US2V045B12" | 15 600 | 780 \$ |
| 210822062 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X30B+TDR | "A96US2V070B12" | 15 500 | 775 \$ |
| 210822063 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X30B+TDR | "A97US2V040B12X" | 15 500 | 775 \$ |
| 210822065 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X30B+TDR | "A97US2V060B12X" | 15 500 | 775 \$ |
| 210822067 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X30B+TDR | "EFV08BCA" | 15 900 | 795 \$ |
| 210822068 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X30B+TDR | "EFV12BCA" | 15 600 | 780 \$ |
| 210821635 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X36A+TDR | "A80UH1E070A12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210821637 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X36A+TDR | "A80UH2E045A12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210821641 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X36A+TDR | "A80US2V060A12X" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210821644 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X36A+TDR | "A80US2V070A12L" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210821645 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X36B+TDR | "A80UH1E070B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210821654 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X36B+TDR | "A80US2V080B16X" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210821656 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X36B+TDR | "A80US2V090B16L" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210821676 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X36B+TDR | "A96US2V045B12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210821678 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X36B+TDR | "A96US2V070B12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210821680 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X36B+TDR | "A97US2V040B12X" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210821684 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X36B+TDR | "A97US2V060B12X" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210821686 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X36B+TDR | "A97USMV070B12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210821690 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "A80UH1E070B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210821693 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "A80UH1E090B16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210821694 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "A80UH2E090B12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210821698 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "A80UH2E090B16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210821699 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "A80US2V080B16X" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210821701 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "A80US2V090B16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210821702 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "A80US2V090B16L" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210821703 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "A93UH1E030B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210821705 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "A93UH1E045B12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210821706 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "A93UH1E070B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210821708 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "A95UH1E070B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210821712 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "A96UH1E045B12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210821715 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "A96UH1E070B12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210821717 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "A96UH2E045B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210821719 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "A96UH2E070B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210821722 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "A96US2V045B12" | 23 000 | 1 150 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210821724 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "A96US2V070B12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210821726 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "A97US2V040B12X" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210821727 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "A97US2V060B12X" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210821728 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "A97USMV070B12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210821729 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "EFV12BCA" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210821731 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X48C+TDR | "A80UH2E110C16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210821732 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X48C+TDR | "A93UH1E090C12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210821734 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X48C+TDR | "A93UH1E090C16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210821735 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X48C+TDR | "A93UH1E110C16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210821737 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X48C+TDR | "A95UH1E090C16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210821738 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X48C+TDR | "A96UH1E090C16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210821740 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X48C+TDR | "A96UH2E090C16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210821742 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X48C+TDR | "A96US2V090C12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210821743 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X48C+TDR | "A96US2V090C16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210821744 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X48C+TDR | "A96US2V110C16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210821746 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X48C+TDR | "A97US2V080C16X" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210821747 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X48C+TDR | "A97USMV090C12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210821749 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X48C+TDR | "A97USMV090C16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210821750 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAC4X48C+TDR | "EFV16CCA" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210822069 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E040A12X" | 15 700 | 785 \$ |
| 210822071 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E045A12" | 15 700 | 785 \$ |
| 210822073 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E060A12X" | 15 700 | 785 \$ |
| 210822078 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E070A12" | 15 500 | 775 \$ |
| 210822080 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P30A+TDR+TXV | "A80UH2E045A12" | 15 400 | 770 \$ |
| 210822081 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P30A+TDR+TXV | "A80UH2E070A12" | 15 800 | 790 \$ |
| 210822085 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P30B+TDR+TXV | "A80UH1E070B12" | 15 500 | 775 \$ |
| 210822086 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P30B+TDR+TXV | "A80UH2E090B12" | 15 800 | 790 \$ |
| 210822087 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P30B+TDR+TXV | "A93UH1E030B12" | 15 800 | 790 \$ |
| 210822089 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P30B+TDR+TXV | "A93UH1E045B12" | 15 900 | 795 \$ |
| 210822090 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P30B+TDR+TXV | "A93UH1E070B12" | 15 800 | 790 \$ |
| 210822092 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P30B+TDR+TXV | "A96UH1E030B12" | 15 800 | 790 \$ |
| 210822093 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P30B+TDR+TXV | "A96UH1E070B12" | 15 900 | 795 \$ |
| 210822095 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P30B+TDR+TXV | "A96UH2E045B12" | 15 900 | 795 \$ |
| 210822096 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P30B+TDR+TXV | "A96UH2E070B12" | 15 900 | 795 \$ |
| 210822097 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P30B+TDR+TXV | "A96US2V045B12" | 15 600 | 780 \$ |
| 210822098 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P30B+TDR+TXV | "A96US2V070B12" | 15 500 | 775 \$ |
| 210822100 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P30B+TDR+TXV | "A97US2V040B12X" | 15 600 | 780 \$ |
| 210822101 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P30B+TDR+TXV | "A97US2V060B12X" | 15 600 | 780 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210822103 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P30B+TDR+TXV | "EFV08BCA" | 15 700 | 785 \$ |
| 210822104 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P30B+TDR+TXV | "EFV12BCA" | 15 600 | 780 \$ |
| 210821752 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "A80UH1E070B12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210821754 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "A80UH1E080B16X" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210821756 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "A80UH1E090B16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210821760 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "A80UH2E090B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210821763 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "A80UH2E090B16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210821765 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "A80US2V080B16X" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210821766 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "A80US2V090B16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210821768 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "A80US2V090B16L" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210821771 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "A93UH1E030B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210821772 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "A93UH1E045B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210821775 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "A93UH1E070B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210821776 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "A95UH1E070B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210821779 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "A96UH1E030B12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210821780 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "A96UH1E070B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210821783 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "A96UH2E045B12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210821786 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "A96UH2E070B12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210821789 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "A96US2V045B12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210821792 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "A96US2V070B12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210821795 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "A97US2V040B12X" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210821797 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "A97US2V060B12X" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210821800 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "EFV12BCA" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212607793 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A80US2V080C20X" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607794 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A80US2V090C20" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607795 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A80US2V100C20X" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607796 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A80US2V110C20" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607797 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A93UH1E090C12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607798 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A93UH1E090C16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212607752 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A93UH1E110C16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212607799 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A95UH1E090C16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212607800 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A96UH1E090C16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212607801 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A96US2V090C12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607802 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A96US2V090C16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607803 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A96US2V090C20" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607804 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A96US2V110C16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607805 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A96US2V110C20" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607806 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A97US2V080C16X" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212607807 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A97US2V080C20X" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607808 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A97USMV090C12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607809 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A97USMV090C16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607810 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A97USMV090C20" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607811 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A97USMV110C20" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607812 | AIREASE | 4SHP18LX136P | EAH1P48C+TDR+TXV | "EFV16CCA" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 210822107 | AIREASE | 4SHP18LX136P | ED1P24B+TDR+TXV | "A93DF1E070B12" | 15 600 | 780 \$ |
| 210821838 | AIREASE | 4SHP18LX136P | ED1P30/36B+TDR+TXV | "A80DS2V090B16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210822140 | AIREASE | 4SHP18LX160P | BCE5C48M*1P+TXV | | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210822144 | AIREASE | 4SHP18LX160P | BCE5C48M*4X | | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210822147 | AIREASE | 4SHP18LX160P | BCE5E48M*4X | | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210822149 | AIREASE | 4SHP18LX160P | BCE5V48M | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210821337 | AIREASE | 4SHP18LX160P | BCE5V60M | | 38 500 | 1 925 \$ |
| 210822152 | AIREASE | 4SHP18LX160P | BCE7E48M*4X | | 32 200 | 1 610 \$ |
| 210821339 | AIREASE | 4SHP18LX160P | BCE7E60M - TXV | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210822154 | AIREASE | 4SHP18LX160P | BCE7S48 | | 32 800 | 1 640 \$ |
| 210821329 | AIREASE | 4SHP18LX160P | BCE7S60 - TXV | | 38 500 | 1 925 \$ |
| 210822176 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P49C+TDR+TXV | "A80UH1E090C20" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210822178 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P49C+TDR+TXV | "A80UH1E100C20X" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210822180 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P49C+TDR+TXV | "A80UH1E110C20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210822182 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P49C+TDR+TXV | "A80UH2E110C20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210822183 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P49C+TDR+TXV | "A80US2V080C20X" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210822185 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P49C+TDR+TXV | "A80US2V100C20X" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210822187 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P49C+TDR+TXV | "A80US2V110C20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210822189 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P49C+TDR+TXV | "A80US2V110C20L" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210822191 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P49C+TDR+TXV | "A93UH1E110C20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210822192 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P49C+TDR+TXV | "A96UH1E110C20" | 30 600 | 1 530 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210822194 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P49C+TDR+TXV | "A96UH2E110C20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210822195 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P49C+TDR+TXV | "A96US2V090C16" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210822198 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P49C+TDR+TXV | "A96US2V090C20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210822200 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P49C+TDR+TXV | "A96US2V110C16" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210822203 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P49C+TDR+TXV | "A96US2V110C20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210822205 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P49C+TDR+TXV | "A97US2V080C16X" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210822207 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P49C+TDR+TXV | "A97US2V080C20X" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210822208 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P49C+TDR+TXV | "A97USMV090C16" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210822209 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P49C+TDR+TXV | "A97USMV090C20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210822210 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P49C+TDR+TXV | "A97USMV110C20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210821341 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80UH2E110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210821343 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80US2V080C20X" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 210821344 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80US2V090C20**" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 210821346 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80US2V100C20X" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 210821348 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80US2V110C20**" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210821349 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80US2V110C20L" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210821351 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A93UH1E110C20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 210821353 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A96UH2E110C20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 210821355 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A96US2V090C20" | 38 000 | 1 900 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210821357 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A96US2V110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210821359 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A97US2V080C20X" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210821361 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A97USMV090C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210821363 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A97USMV110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210821365 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P60D+TDR+TXV | "A80UH1E135D20" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 210821367 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P60D+TDR+TXV | "A80US2V135D20**" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 210821369 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P60D+TDR+TXV | "A96US2V135D20" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 210821370 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P60D+TDR+TXV | "A97USMV135D20" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 210821372 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P60D+TDR+TXV | "EFV20DCA" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 210822221 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAC4X49C+TDR | "A80UH1E090C20" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210822222 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAC4X49C+TDR | "A80UH1E100C20X" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210822223 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAC4X49C+TDR | "A80UH1E110C20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210822224 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAC4X49C+TDR | "A80UH2E110C20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210822225 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAC4X49C+TDR | "A80US2V080C20X" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210822226 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAC4X49C+TDR | "A80US2V100C20X" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210822228 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAC4X49C+TDR | "A80US2V110C20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210822229 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAC4X49C+TDR | "A80US2V110C20L" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210822230 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAC4X49C+TDR | "A93UH1E110C20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210822231 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAC4X49C+TDR | "A96UH1E110C20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210822232 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAC4X49C+TDR | "A96UH2E110C20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210822235 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAC4X49C+TDR | "A96US2V090C16" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210822236 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAC4X49C+TDR | "A96US2V090C20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210822237 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAC4X49C+TDR | "A96US2V110C16" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210822238 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAC4X49C+TDR | "A96US2V110C20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210822239 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAC4X49C+TDR | "A97US2V080C16X" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210822241 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAC4X49C+TDR | "A97US2V080C20X" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210822242 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAC4X49C+TDR | "A97USMV090C16" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210822243 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAC4X49C+TDR | "A97USMV090C20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210822245 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAC4X49C+TDR | "A97USMV110C20" | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210821373 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAC4X60C+TDR | "A80UH2E110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210821374 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAC4X60C+TDR | "A80US2V080C20X" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 210821377 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAC4X60C+TDR | "A80US2V090C20**" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 210821378 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAC4X60C+TDR | "A80US2V100C20X" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 210821380 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAC4X60C+TDR | "A80US2V110C20**" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210821382 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAC4X60C+TDR | "A80US2V110C20L" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210821384 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAC4X60C+TDR | "A93UH1E110C20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 210821385 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAC4X60C+TDR | "A96UH2E110C20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 210821387 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAC4X60C+TDR | "A96US2V090C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210821388 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAC4X60C+TDR | "A96US2V110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210821389 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAC4X60C+TDR | "A97US2V080C20X" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210821391 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAC4X60C+TDR | "A97USMV090C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210821395 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAC4X60C+TDR | "A97USMV110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210821397 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAC4X60D+TDR | "A80UH1E135D20" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 210821398 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAC4X60D+TDR | "A80US2V135D20**" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 210821399 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAC4X60D+TDR | "A96US2V135D20" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 210821402 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAC4X60D+TDR | "A97USMV135D20" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 210821404 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAC4X60D+TDR | "EFV20DCA" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 210822254 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A80UH2E110C20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210822255 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A80US2V110C20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210822257 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A80US2V110C20L" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210822262 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A96US2V090C16" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210822263 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A96US2V090C20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210822265 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A96US2V110C16" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210822266 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A96US2V110C20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210822267 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A97US2V080C16X" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210822268 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A97US2V080C20X" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210822271 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A97USMV090C16" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210822272 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A97USMV090C20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210822273 | AIREASE | 4SHP18LX160P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A97USMV110C20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210821434 | AIREASE | 4SHP18LX160P | ED1P60D+TDR+TXV | "A80DF1E110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210821437 | AIREASE | 4SHP18LX160P | ED1P60D+TDR+TXV | "A96DS2V090C20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 210821439 | AIREASE | 4SHP18LX160P | ED1P60D+TDR+TXV | "A96DS2V110C20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 210821442 | AIREASE | 4SHP18LX160P | ED1P60D+TDR+TXV | "A97DSMV090C20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 210821444 | AIREASE | 4SHP18LX160P | ED1P60D+TDR+TXV | "A97DSMV110C20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 202760846 | AIREASE | 4SHP20LX124P | BCE7S24M | | 13 600 | 680 \$ |
| 202760848 | AIREASE | 4SHP20LX124P | BCE7S30M | | 14 000 | 700 \$ |
| 201848017 | AIREASE | 4SHP20LX124P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "A96US2V045B12" | 13 000 | 650 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201848018 | AIREASE | 4SHP20LX124P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "A96US2V070B12" | 13 000 | 650 \$ |
| 201848019 | AIREASE | 4SHP20LX124P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "A97USMV070B12" | 13 000 | 650 \$ |
| 201848023 | AIREASE | 4SHP20LX124P | EAC4X30B | "A97USMV070B12" | 13 000 | 650 \$ |
| 201846632 | AIREASE | 4SHP20LX124P | EAH1P30B+H4TXV01 | "A96US2V045B12" | 14 400 | 720 \$ |
| 201846633 | AIREASE | 4SHP20LX124P | EAH1P30B+H4TXV01 | "A96US2V070B12" | 14 400 | 720 \$ |
| 201846634 | AIREASE | 4SHP20LX124P | EAH1P30B+H4TXV01 | "A97USMV070B12" | 14 400 | 720 \$ |
| 10077413 | AIREASE | 4SHP20LX124P | EC4X36B | "A96US2V045B12" | 13 000 | 650 \$ |
| 10077414 | AIREASE | 4SHP20LX124P | EC4X36B | "A96US2V070B12" | 13 000 | 650 \$ |
| 10616050 | AIREASE | 4SHP20LX124P | ED1P48B+H4TXV02 | "A96DS2V045B12" | 14 700 | 735 \$ |
| 10616052 | AIREASE | 4SHP20LX124P | ED1P48B+H4TXV02 | "A97DSMV070B12" | 14 700 | 735 \$ |
| 202760850 | AIREASE | 4SHP20LX136P | BCE7S42M | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 201846649 | AIREASE | 4SHP20LX136P | EAH1P48C+H4TXV02 | "A96US2V090C12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 202760852 | AIREASE | 4SHP20LX148P | BCE7S60M | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 201846651 | AIREASE | 4SHP20LX148P | EAH1P60D+H4TXV03 | "A97USMV135D20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 202760854 | AIREASE | 4SHP20LX160P | BCE7S60M | | 36 200 | 1 810 \$ |
| 201846653 | AIREASE | 4SHP20LX160P | EAH1P60D+H4TXV03 | "A96US2V135D20" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 201846654 | AIREASE | 4SHP20LX160P | EAH1P60D+H4TXV03 | "A97USMV135D20" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 202483118 | AIREASE | 4SHP20LX160P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "A96DS2V090C20" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 202483116 | AIREASE | 4SHP20LX160P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "A96DS2V110C20" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 202483119 | AIREASE | 4SHP20LX160P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "A97DSMV090C20" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 202483115 | AIREASE | 4SHP20LX160P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "A97DSMV110C20" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 211709573 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | BCE5C24M*4X | | 14 700 | 735 \$ |
| 211709574 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | BCE5C30M*4X | | 14 900 | 745 \$ |
| 211729603 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | BCE5E24M | | 15 000 | 750 \$ |
| 211729604 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | BCE5E30M | | 14 500 | 725 \$ |
| 211709575 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | BCE5V24M*4X | | 14 900 | 745 \$ |
| 211709576 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | BCE5V30M*4X | | 14 500 | 725 \$ |
| 211709577 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | BCE7E18M*4X | | 14 100 | 705 \$ |
| 211709578 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | BCE7E24M*4X | | 14 500 | 725 \$ |
| 211709579 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | BCE7E30M*4X | | 14 300 | 715 \$ |
| 211709580 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | BCE7S24M*4X | | 14 400 | 720 \$ |
| 211709510 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24A+TDR+TXV | "A80UH1E040A12X" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709514 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24A+TDR+TXV | "A80UH1E045A12" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709511 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24A+TDR+TXV | "A80UH1E060A12X" | 14 700 | 735 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211709515 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24A+TDR+TXV | "A80UH1E070A12" | 14 500 | 725 \$ |
| 211709512 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24A+TDR+TXV | "A80UH2E045A12" | 14 300 | 715 \$ |
| 211709513 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24A+TDR+TXV | "A80UH2E070A12" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709516 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24A+TDR+TXV | "A80US2V060A12X" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709517 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24A+TDR+TXV | "A80US2V070A12" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709518 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24A+TDR+TXV | "A80US2V070A12L" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709526 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A80UH1E070B12" | 14 500 | 725 \$ |
| 211709519 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A80UH1E080B16X" | 15 000 | 750 \$ |
| 211709527 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A80UH1E090B16" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709520 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A80UH2E090B12" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709521 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A80UH2E090B16" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709534 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A80US2V080B16X" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709535 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A80US2V090B12" | 14 600 | 730 \$ |
| 211709536 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A80US2V090B16" | 14 600 | 730 \$ |
| 211709537 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A80US2V090B16L" | 14 600 | 730 \$ |
| 211709528 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A93UH1E030B12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709529 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A93UH1E045B12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709530 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A93UH1E070B12" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709531 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A96UH1E030B12" | 14 800 | 740 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211709532 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A96UH1E045B12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709533 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A96UH1E070B12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709522 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A96UH2E045B12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709524 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A96UH2E070B12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709523 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A96US2V045B12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709525 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A96US2V070B12" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709538 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A97US2V040B12X" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709539 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A97US2V060B12X" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709540 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A97USMV070B12" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709541 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E040A12X" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709545 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E045A12" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709542 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E060A12X" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709546 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E070A12" | 14 000 | 700 \$ |
| 211709543 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80UH2E045A12" | 13 900 | 695 \$ |
| 211709544 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80UH2E070A12" | 14 300 | 715 \$ |
| 211709547 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80US2V060A12X" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709548 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80US2V070A12" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709549 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80US2V070A12L" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709557 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A80UH1E070B12" | 14 000 | 700 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211709550 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A80UH1E080B16X" | 14 500 | 725 \$ |
| 211709558 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A80UH1E090B16" | 14 400 | 720 \$ |
| 211709551 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A80UH2E090B12" | 14 300 | 715 \$ |
| 211709552 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A80UH2E090B16" | 14 400 | 720 \$ |
| 211709565 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A80US2V080B16X" | 14 300 | 715 \$ |
| 211709566 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A80US2V090B12" | 14 100 | 705 \$ |
| 211709567 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A80US2V090B16" | 14 100 | 705 \$ |
| 211709568 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A80US2V090B16L" | 14 100 | 705 \$ |
| 211709559 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A93UH1E030B12" | 13 800 | 690 \$ |
| 211709560 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A93UH1E045B12" | 14 300 | 715 \$ |
| 211709561 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A93UH1E070B12" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709562 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A96UH1E030B12" | 13 900 | 695 \$ |
| 211709563 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A96UH1E045B12" | 14 400 | 720 \$ |
| 211709564 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A96UH1E070B12" | 14 400 | 720 \$ |
| 211709553 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A96UH2E045B12" | 14 300 | 715 \$ |
| 211709555 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A96UH2E070B12" | 14 300 | 715 \$ |
| 211709554 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A96US2V045B12" | 14 300 | 715 \$ |
| 211709556 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A96US2V070B12" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709571 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A97DSMV070B12" | 14 200 | 710 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211709569 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A97US2V040B12X" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709570 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A97US2V060B12X" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709572 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A97USMV070B12" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709596 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24A+TDR | "A80UH1E040A12X" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709600 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24A+TDR | "A80UH1E045A12" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709597 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24A+TDR | "A80UH1E060A12X" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709601 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24A+TDR | "A80UH1E070A12" | 14 500 | 725 \$ |
| 211709598 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24A+TDR | "A80UH2E045A12" | 14 300 | 715 \$ |
| 211709599 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24A+TDR | "A80UH2E070A12" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709602 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24A+TDR | "A80US2V060A12X" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709603 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24A+TDR | "A80US2V070A12" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709604 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24A+TDR | "A80US2V070A12L" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709612 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A80UH1E070B12" | 14 500 | 725 \$ |
| 211709605 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A80UH1E080B16X" | 15 000 | 750 \$ |
| 211709613 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A80UH1E090B16" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709606 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A80UH2E090B12" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709607 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A80UH2E090B16" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709620 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A80US2V080B16X" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709621 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A80US2V090B12" | 14 600 | 730 \$ |
| 211709622 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A80US2V090B16" | 14 600 | 730 \$ |
| 211709623 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A80US2V090B16L" | 14 600 | 730 \$ |
| 211709614 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A93UH1E030B12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709615 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A93UH1E045B12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709616 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A93UH1E070B12" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709617 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A96UH1E030B12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709618 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A96UH1E045B12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709619 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A96UH1E070B12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709608 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A96UH2E045B12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709610 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A96UH2E070B12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709609 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A96US2V045B12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709611 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A96US2V070B12" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709624 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A97US2V040B12X" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709625 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A97US2V060B12X" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709626 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A97USMV070B12" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709650 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30A+TDR | "A80UH1E040A12X" | 14 200 | 710 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211709654 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30A+TDR | "A80UH1E045A12" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709651 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30A+TDR | "A80UH1E060A12X" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709655 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30A+TDR | "A80UH1E070A12" | 14 000 | 700 \$ |
| 211709652 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30A+TDR | "A80UH2E045A12" | 13 900 | 695 \$ |
| 211709653 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30A+TDR | "A80UH2E070A12" | 14 300 | 715 \$ |
| 211709656 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30A+TDR | "A80US2V060A12X" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709657 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30A+TDR | "A80US2V070A12" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709658 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30A+TDR | "A80US2V070A12L" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709634 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A80UH1E070B12" | 14 000 | 700 \$ |
| 211709627 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A80UH1E080B16X" | 14 500 | 725 \$ |
| 211709635 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A80UH1E090B16" | 14 400 | 720 \$ |
| 211709628 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A80UH2E090B12" | 14 300 | 715 \$ |
| 211709629 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A80UH2E090B16" | 14 400 | 720 \$ |
| 211709642 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A80US2V080B16X" | 14 300 | 715 \$ |
| 211709643 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A80US2V090B12" | 14 100 | 705 \$ |
| 211709644 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A80US2V090B16" | 14 100 | 705 \$ |
| 211709645 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A80US2V090B16L" | 14 100 | 705 \$ |
| 211709636 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A93UH1E030B12" | 13 800 | 690 \$ |
| 211709637 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A93UH1E045B12" | 14 300 | 715 \$ |
| 211709638 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A93UH1E070B12" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709639 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A96UH1E030B12" | 13 900 | 695 \$ |
| 211709640 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A96UH1E045B12" | 14 400 | 720 \$ |
| 211709641 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A96UH1E070B12" | 14 400 | 720 \$ |
| 211709630 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A96UH2E045B12" | 14 300 | 715 \$ |
| 211709632 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A96UH2E070B12" | 14 300 | 715 \$ |
| 211709631 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A96US2V045B12" | 14 300 | 715 \$ |
| 211709633 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A96US2V070B12" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709648 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A97DSMV070B12" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709646 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A97US2V040B12X" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709647 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A97US2V060B12X" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709649 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A97USMV070B12" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709581 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | ED1P24A+TDR+TXV | "A80DF1E045A12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211709582 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | ED1P24A+TDR+TXV | "A80DF1E070A12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211709583 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | ED1P24A+TDR+TXV | "A80DS2V070A12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211709588 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | ED1P24B+TDR+TXV | "A80DF1E070B12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211709589 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | ED1P24B+TDR+TXV | "A80DF1E090B16" | 15 100 | 755 \$ |
| 211709594 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | ED1P24B+TDR+TXV | "A80DS2V090B16" | 15 100 | 755 \$ |
| 211709590 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | ED1P24B+TDR+TXV | "A93DF1E045B12" | 14 900 | 745 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211709591 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | ED1P24B+TDR+TXV | "A93DF1E070B12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211709592 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | ED1P24B+TDR+TXV | "A96DF1E045B12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211709593 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | ED1P24B+TDR+TXV | "A96DF1E070B16" | 15 000 | 750 \$ |
| 211709584 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | ED1P24B+TDR+TXV | "A96DF2E045B12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211709585 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | ED1P24B+TDR+TXV | "A96DF2E070B16" | 14 900 | 745 \$ |
| 211709586 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | ED1P24B+TDR+TXV | "A96DF2E070B16" | 14 900 | 745 \$ |
| 211709587 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | ED1P24B+TDR+TXV | "A96DS2V045B12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211709587 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | ED1P24B+TDR+TXV | "A96DS2V070B16" | 15 200 | 760 \$ |
| 211709595 | AIREASE | 4SHP22LX124P-**A | ED1P24B+TDR+TXV | "A97DSMV070B12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211708568 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | BCE5E36M | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211708569 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | BCE5E42M | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528568 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | BCE5V36M*4X | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528569 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | BCE5V42M*4X | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528570 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | BCE7E36M*4X | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211528571 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | BCE7E42M*4X | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211708566 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | BCE7S36M*4X | | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528572 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | BCE7S42M*4X | | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528488 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E040A12X" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528492 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E045A12" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211528489 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E060A12X" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528493 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E070A12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528490 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80UH2E045A12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528491 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80UH2E070A12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528494 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80US2V070A12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528495 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80US2V070A12L" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528503 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A80UH1E070B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528496 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A80UH1E080B16X" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528504 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A80UH1E090B16" | 21 600 | 1 080 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211528497 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A80UH2E090B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528498 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A80UH2E090B16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528510 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A80US2V080B16X" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528511 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A80US2V090B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528512 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A80US2V090B16" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528513 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A80US2V090B16L" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528505 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A93UH1E030B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528506 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A93UH1E045B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528507 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A93UH1E070B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528508 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A96UH1E030B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528509 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A96UH1E070B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528499 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A96UH2E045B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528501 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A96UH2E070B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528500 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A96US2V045B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528502 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A96US2V070B12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528514 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A97US2V040B12X" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528515 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A97US2V060B12X" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528516 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A97USMV070B12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528517 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36A+TDR+TXV | "A80UH1E040A12X" | 21 600 | 1 080 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211528521 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36A+TDR+TXV | "A80UH1E045A12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528518 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36A+TDR+TXV | "A80UH1E060A12X" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528522 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36A+TDR+TXV | "A80UH1E070A12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528519 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36A+TDR+TXV | "A80UH2E045A12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528520 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36A+TDR+TXV | "A80UH2E070A12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528523 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36A+TDR+TXV | "A80US2V070A12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528524 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36A+TDR+TXV | "A80US2V070A12L" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528532 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A80UH1E070B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528525 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A80UH1E080B16X" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528533 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A80UH1E090B16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528526 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A80UH2E090B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528527 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A80UH2E090B16" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211528539 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A80US2V080B16X" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528540 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A80US2V090B12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528541 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A80US2V090B16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528542 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A80US2V090B16L" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528534 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A93UH1E030B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528535 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A93UH1E045B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528536 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A93UH1E070B12" | 21 800 | 1 090 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211528537 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A96UH1E030B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528538 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A96UH1E070B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528528 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A96UH2E045B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528530 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A96UH2E070B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528529 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A96US2V045B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528531 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A96US2V070B12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528543 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A97US2V040B12X" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528544 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A97US2V060B12X" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528545 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A97USMV070B12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528553 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A80UH1E070B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528546 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A80UH1E080B16X" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528554 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A80UH1E090B16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528547 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A80UH2E090B12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528548 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A80UH2E090B16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528561 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A80US2V080B16X" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528562 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A80US2V090B12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528563 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A80US2V090B16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528564 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A80US2V090B16L" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528555 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A93UH1E030B12" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211528556 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A93UH1E045B12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528557 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A93UH1E070B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528558 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A96UH1E030B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528559 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A96UH1E045B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528560 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A96UH1E070B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528549 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A96UH2E045B12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528551 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A96UH2E070B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528550 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A96US2V045B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528552 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A96US2V070B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528565 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A97US2V040B12X" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528566 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A97US2V060B12X" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528567 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A97USMV070B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211804134 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48C+TDR+TXV | "A96US2V090C12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211804135 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48C+TDR+TXV | "A96US2V090C16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211804138 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48C+TDR+TXV | "A96US2V110C16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211804142 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48C+TDR+TXV | "A97US2V080C16X" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211804144 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48C+TDR+TXV | "A97USMV090C12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211804145 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48C+TDR+TXV | "A97USMV090C16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211804147 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48C+TDR+TXV | "A97USMV110C20" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528684 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30A+TDR | "A80UH1E040A12X" | 21 600 | 1 080 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211528688 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30A+TDR | "A80UH1E045A12" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211528685 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30A+TDR | "A80UH1E060A12X" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528689 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30A+TDR | "A80UH1E070A12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528686 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30A+TDR | "A80UH2E045A12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528687 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30A+TDR | "A80UH2E070A12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528690 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30A+TDR | "A80US2V070A12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528691 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30A+TDR | "A80US2V070A12L" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528699 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A80UH1E070B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528692 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A80UH1E080B16X" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528700 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A80UH1E090B16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528693 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A80UH2E090B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528694 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A80UH2E090B16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528706 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A80US2V080B16X" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528707 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A80US2V090B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528708 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A80US2V090B16" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528709 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A80US2V090B16L" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528701 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A93UH1E030B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528702 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A93UH1E045B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528703 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A93UH1E070B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528704 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A96UH1E030B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528705 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A96UH1E070B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528695 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A96UH2E045B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528697 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A96UH2E070B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528696 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A96US2V045B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528698 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A96US2V070B12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528710 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A97US2V040B12X" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528711 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A97US2V060B12X" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528712 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A97USMV070B12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528713 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36A+TDR | "A80UH1E040A12X" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528717 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36A+TDR | "A80UH1E045A12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528714 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36A+TDR | "A80UH1E060A12X" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528718 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36A+TDR | "A80UH1E070A12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528715 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36A+TDR | "A80UH2E045A12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528716 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36A+TDR | "A80UH2E070A12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528719 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36A+TDR | "A80US2V070A12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528720 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36A+TDR | "A80US2V070A12L" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528728 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A80UH1E070B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528721 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A80UH1E080B16X" | 22 000 | 1 100 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211528729 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A80UH1E090B16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528722 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A80UH2E090B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528723 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A80UH2E090B16" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211528735 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A80US2V080B16X" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528736 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A80US2V090B12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528737 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A80US2V090B16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528738 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A80US2V090B16L" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528730 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A93UH1E030B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528731 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A93UH1E045B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528732 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A93UH1E070B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528733 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A96UH1E030B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528734 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A96UH1E070B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528724 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A96UH2E045B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528726 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A96UH2E070B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528725 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A96US2V045B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528727 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A96US2V070B12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528739 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A97US2V040B12X" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528740 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A97US2V060B12X" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528741 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A97USMV070B12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528749 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A80UH1E070B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528742 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A80UH1E080B16X" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528750 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A80UH1E090B16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528743 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A80UH2E090B12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528744 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A80UH2E090B16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528757 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A80US2V080B16X" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528758 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A80US2V090B12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528759 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A80US2V090B16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528760 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A80US2V090B16L" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528751 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A93UH1E030B12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528752 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A93UH1E045B12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528753 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A93UH1E070B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528754 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A96UH1E030B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528755 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A96UH1E045B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528756 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A96UH1E070B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528745 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A96UH2E045B12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528747 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A96UH2E070B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528746 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A96US2V045B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528748 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A96US2V070B12" | 22 600 | 1 130 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211528761 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A97US2V040B12X" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528762 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A97US2V060B12X" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528763 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A97USMV070B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211804149 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48C+TDR | "A96US2V090C12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211804150 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48C+TDR | "A96US2V090C16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211804153 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48C+TDR | "A96US2V110C16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211804157 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48C+TDR | "A97US2V080C16X" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211804159 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48C+TDR | "A97USMV090C12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211804160 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48C+TDR | "A97USMV090C16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211804162 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48C+TDR | "A97USMV110C20" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211530159 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAH1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E040A12X" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528574 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAH1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E045A12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211530160 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAH1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E060A12X" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528575 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAH1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E070A12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528573 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAH1P30A+TDR+TXV | "A80UH2E045A12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211530161 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAH1P30A+TDR+TXV | "A80UH2E070A12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211530162 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAH1P30A+TDR+TXV | "A80US2V070A12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211530163 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAH1P30A+TDR+TXV | "A80US2V070A12L" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211528582 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A80UH1E070B12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528576 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A80UH1E080B16X" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528583 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A80UH1E090B16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528577 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A80UH2E090B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528578 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A80UH2E090B16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528588 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A80US2V080B16X" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528589 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A80US2V090B12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528590 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A80US2V090B16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528591 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A80US2V090B16L" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211530165 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A93UH1E030B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528584 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A93UH1E045B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528585 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A93UH1E070B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528586 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A96UH1E030B12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528587 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A96UH1E070B12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528579 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A96UH2E045B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528580 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A96UH2E070B12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211530164 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A96US2V045B12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211528581 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A96US2V070B12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211528592 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A97US2V040B12X" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211528593 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A97US2V060B12X" | 23 000 | 1 150 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211528594 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A97USMV070B12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211528605 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A80UH1E090C20" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528595 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A80UH1E100C20X" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528606 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A80UH1E110C20" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528596 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A80UH2E110C16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528597 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A80UH2E110C20" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528613 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A80US2V080C20X" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528614 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A80US2V090C20" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528615 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A80US2V100C20X" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528616 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A80US2V110C20" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528617 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A80US2V110C20L" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528607 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A93UH1E090C12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528608 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A93UH1E090C16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528609 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A93UH1E110C16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528610 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A93UH1E110C20" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528611 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A96UH1E090C16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528612 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A96UH1E110C20" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528598 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A96UH2E090C16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528602 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A96UH2E110C20" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528599 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A96US2V090C12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211528600 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A96US2V090C16" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211528601 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A96US2V090C20" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528603 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A96US2V110C16" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211528604 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A96US2V110C20" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528618 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A97US2V080C16X" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528619 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A97US2V080C20X" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211528620 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A97USMV090C12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211528621 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A97USMV090C16" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211528622 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A97USMV090C20" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528623 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A97USMV110C20" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528634 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A80UH1E090C20" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528624 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A80UH1E100C20X" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528635 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A80UH1E110C20" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528625 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A80UH2E110C16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528626 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A80UH2E110C20" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528642 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A80US2V080C20X" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528643 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A80US2V090C20" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528644 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A80US2V100C20X" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211528645 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A80US2V110C20" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528646 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A80US2V110C20L" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528636 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A93UH1E090C12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528637 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A93UH1E090C16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528638 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A93UH1E110C16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528639 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A93UH1E110C20" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528640 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A96UH1E090C16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528641 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A96UH1E110C20" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528627 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A96UH2E090C16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528631 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A96UH2E110C20" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528628 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A96US2V090C12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528629 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A96US2V090C16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528630 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A96US2V090C20" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528632 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A96US2V110C16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528633 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A96US2V110C20" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528647 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A97US2V080C16X" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528653 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | ED1P30/36A+TDR+TXV | "A80DF1E070A12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528654 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | ED1P30/36A+TDR+TXV | "A80DS2V070A12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211528658 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | ED1P30/36B+TDR+TXV | "A80DF1E070B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528659 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | ED1P30/36B+TDR+TXV | "A80DF1E090B16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528664 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | ED1P30/36B+TDR+TXV | "A80DS2V090B16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211528660 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | ED1P30/36B+TDR+TXV | "A93DF1E045B12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211528661 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | ED1P30/36B+TDR+TXV | "A93DF1E070B12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211528662 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | ED1P30/36B+TDR+TXV | "A96DF1E045B12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528663 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | ED1P30/36B+TDR+TXV | "A96DF1E070B16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211528656 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | ED1P30/36B+TDR+TXV | "A96DF2E070B16" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211528655 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | ED1P30/36B+TDR+TXV | "A96DS2V045B12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211528657 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | ED1P30/36B+TDR+TXV | "A96DS2V070B16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211528665 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | ED1P30/36B+TDR+TXV | "A97DSMV070B12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211528668 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | ED1P30/36C+TDR+TXV | "A80DF1E110C20" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528669 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | ED1P30/36C+TDR+TXV | "A93DF1E090C16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528670 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | ED1P30/36C+TDR+TXV | "A96DF1E090C16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528671 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | ED1P30/36C+TDR+TXV | "A96DF1E110C20" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211528666 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | ED1P30/36C+TDR+TXV | "A96DF2E090C16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528667 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | ED1P30/36C+TDR+TXV | "A96DF2E110C20" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211528672 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | ED1P30/36C+TDR+TXV | "A97DSMV090C16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211528676 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | ED1P48B+TDR+TXV | "A80DF1E070B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528677 | AIREASE | 4SHP22LX136P.**A | ED1P48B+TDR+TXV | "A80DF1E090B16" | 21 400 | 1 070 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211528682 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | ED1P48B+TDR+TXV | "A80DS2V090B16" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528678 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | ED1P48B+TDR+TXV | "A93DF1E045B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528679 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | ED1P48B+TDR+TXV | "A93DF1E070B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528680 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | ED1P48B+TDR+TXV | "A96DF1E045B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528681 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | ED1P48B+TDR+TXV | "A96DF1E070B16" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528674 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | ED1P48B+TDR+TXV | "A96DF2E070B16" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528673 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | ED1P48B+TDR+TXV | "A96DS2V045B12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528675 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | ED1P48B+TDR+TXV | "A96DS2V070B16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528683 | AIREASE | 4SHP22LX136P-**A | ED1P48B+TDR+TXV | "A97DSMV070B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211530186 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | BCE5C60M*4X | | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211530187 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | BCE5V48M*4X | | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211530188 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | BCE5V60M*4X | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211528876 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | BCE7E48M*4X | | 27 800 | 1 390 \$ |
| 211528877 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | BCE7E60M*4X | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 211528878 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | BCE7S48M*4X | | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211699898 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | BCE7S60M*4X | | 27 200 | 1 360 \$ |
| 211528862 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80UH1E090C20" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211528854 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80UH1E100C20X" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211528863 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80UH1E110C20" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211528855 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80UH2E110C16" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211528856 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80UH2E110C20" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211528866 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80US2V080C20X" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211528867 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80US2V090C20" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211528868 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80US2V100C20X" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211528869 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80US2V110C20" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211528870 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80US2V110C20L" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211528864 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A93UH1E110C20" | 28 600 | 1 430 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211528865 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A96UH1E110C20" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211528859 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A96UH2E110C20" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211528857 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A96US2V090C16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211528858 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A96US2V090C20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211528860 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A96US2V110C16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211528861 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A96US2V110C20" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211528871 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A97US2V080C16X" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211528872 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A97US2V080C20X" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211528873 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A97USMV090C16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211528874 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A97USMV090C20" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211528875 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A97USMV110C20" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211528930 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A80UH1E090C20" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211528922 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A80UH1E100C20X" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211528931 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A80UH1E110C20" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211528923 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A80UH2E110C16" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211528924 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A80UH2E110C20" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211528934 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A80US2V080C20X" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211528935 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A80US2V090C20" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211528936 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A80US2V100C20X" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211528937 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A80US2V110C20" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211528938 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A80US2V110C20L" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211528932 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A93UH1E110C20" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211528933 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A96UH1E110C20" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211528927 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A96UH2E110C20" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211528925 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A96US2V090C16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211528926 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A96US2V090C20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211528928 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A96US2V110C16" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211528929 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A96US2V110C20" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211528939 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A97US2V080C16X" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211528940 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A97US2V080C20X" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211528941 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A97USMV090C16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211528942 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A97USMV090C20" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211528943 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A97USMV110C20" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211528886 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A80UH1E090C20" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211530192 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A80UH1E100C20X" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211528887 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A80UH1E110C20" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211528879 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A80UH2E110C16" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 211528880 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A80UH2E110C20" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211528890 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A80US2V080C20X" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211528891 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A80US2V090C20" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211528892 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A80US2V100C20X" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211528893 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A80US2V110C20" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211528894 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A80US2V110C20L" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211530193 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A93UH1E090C16" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211530194 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A93UH1E110C16" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 211528888 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A93UH1E110C20" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211528889 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A96UH1E110C20" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211528883 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A96UH2E110C20" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211528881 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A96US2V090C16" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211528882 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A96US2V090C20" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211528884 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A96US2V110C16" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211528885 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A96US2V110C20" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211528895 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A97US2V080C16X" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211528896 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A97US2V080C20X" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211528897 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A97USMV090C16" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211528898 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A97USMV090C20" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211528899 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A97USMV110C20" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211528908 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A80UH1E090C20" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211528900 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A80UH1E100C20X" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211528909 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A80UH1E110C20" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211528901 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A80UH2E110C16" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 211528902 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A80UH2E110C20" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211528912 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A80US2V080C20X" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211528913 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A80US2V090C20" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 211528914 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A80US2V100C20X" | 28 200 | 1 410 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211528915 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A80US2V110C20" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211528916 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A80US2V110C20L" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211528910 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A93UH1E110C20" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211528911 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A96UH1E110C20" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211528905 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A96UH2E110C20" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211528903 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A96US2V090C16" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211528904 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A96US2V090C20" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211528906 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A96US2V110C16" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211528907 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A96US2V110C20" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211528917 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A97US2V080C16X" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211528918 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A97US2V080C20X" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211528919 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A97USMV090C16" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211528920 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A97USMV090C20" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211528921 | AIREASE | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A97USMV110C20" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211530245 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | BCE5C60M*4X | | 36 800 | 1 840 \$ |
| 211727078 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | BCE5E60M | | 36 800 | 1 840 \$ |
| 211530246 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | BCE5V60M*4X | | 37 200 | 1 860 \$ |
| 211529021 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | BCE7E60M*4X | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211727076 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | BCE7S60M*4X | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211804278 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV | "A80UH1E090C20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211804274 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV | "A80UH1E100C20X" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211804279 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV | "A80UH1E110C20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211804199 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV | "A80UH2E110C20" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211804201 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV | "A80US2V080C20X" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211804202 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV | "A80US2V090C20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211804203 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV | "A80US2V100C20X" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211804204 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV | "A80US2V110C20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211804205 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV | "A80US2V110C20L" | 37 800 | 1 890 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211804280 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV | "A93UH1E110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211804281 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV | "A96UH1E110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211804277 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV | "A96UH2E110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211804275 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV | "A96US2V090C16" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211804276 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV | "A96US2V090C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211804200 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV | "A96US2V110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211804282 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV | "A97US2V080C20X" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211804283 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV | "A97USMV090C16" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211804284 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV | "A97USMV090C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211804206 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV | "A97USMV110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211528985 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80UH1E090C20" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211530234 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80UH1E100C20X" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211530239 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80UH1E110C20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211528983 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80UH2E110C20" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 211528986 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80US2V080C20X" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211528987 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80US2V090C20" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211528988 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80US2V100C20X" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211528989 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80US2V110C20" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211528990 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80US2V110C20L" | 37 400 | 1 870 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211530240 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A93UH1E110C20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211530241 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A96UH1E110C20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211530237 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A96UH2E110C20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211530235 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A96US2V090C16" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211530236 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A96US2V090C20" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211530238 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A96US2V110C16" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211528984 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A96US2V110C20" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211530242 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A97US2V080C20X" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211530243 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A97USMV090C16" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211530244 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A97USMV090C20" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211528991 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A97USMV110C20" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211804267 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X50/60C+TDR | "A80UH1E090C20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211804263 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X50/60C+TDR | "A80UH1E100C20X" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211804268 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X50/60C+TDR | "A80UH1E110C20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211804191 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X50/60C+TDR | "A80UH2E110C20" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211804193 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X50/60C+TDR | "A80US2V080C20X" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211804194 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X50/60C+TDR | "A80US2V090C20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211804195 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X50/60C+TDR | "A80US2V100C20X" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211804196 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X50/60C+TDR | "A80US2V110C20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211804197 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X50/60C+TDR | "A80US2V110C20L" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211804269 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X50/60C+TDR | "A93UH1E110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211804270 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X50/60C+TDR | "A96UH1E110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211804266 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X50/60C+TDR | "A96UH2E110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211804264 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X50/60C+TDR | "A96US2V090C16" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211804265 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X50/60C+TDR | "A96US2V090C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211804192 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X50/60C+TDR | "A96US2V110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211804271 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X50/60C+TDR | "A97US2V080C20X" | 38 000 | 1 900 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211804272 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X50/60C+TDR | "A97USMV090C16" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211804273 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X50/60C+TDR | "A97USMV090C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211804198 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X50/60C+TDR | "A97USMV110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211529010 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60C+TDR | "A80UH1E090C20" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211530252 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60C+TDR | "A80UH1E100C20X" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211530257 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60C+TDR | "A80UH1E110C20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211529008 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60C+TDR | "A80UH2E110C20" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 211529011 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60C+TDR | "A80US2V080C20X" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211529012 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60C+TDR | "A80US2V090C20" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211529013 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60C+TDR | "A80US2V100C20X" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211529014 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60C+TDR | "A80US2V110C20" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211529015 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60C+TDR | "A80US2V110C20L" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211530258 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60C+TDR | "A93UH1E110C20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211530259 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60C+TDR | "A96UH1E110C20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211530255 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60C+TDR | "A96UH2E110C20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211530253 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60C+TDR | "A96US2V090C16" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211530254 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60C+TDR | "A96US2V090C20" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211530256 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60C+TDR | "A96US2V110C16" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211529009 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60C+TDR | "A96US2V110C20" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211530260 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60C+TDR | "A97US2V080C20X" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211530261 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60C+TDR | "A97USMV090C16" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211530262 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60C+TDR | "A97USMV090C20" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211529016 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60C+TDR | "A97USMV110C20" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211530263 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60D+TDR | "A80UH1E135D20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211529019 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60D+TDR | "A80US2V135D20" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211529018 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60D+TDR | "A96UH1E135D20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211529017 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60D+TDR | "A96US2V135D20" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211529020 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60D+TDR | "A97USMV135D20" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211530248 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAH1P60D+TDR+TXV | "A80UH1E135D20" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 211530250 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAH1P60D+TDR+TXV | "A80US2V135D20" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 211530249 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAH1P60D+TDR+TXV | "A96UH1E135D20" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 211530247 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAH1P60D+TDR+TXV | "A96US2V135D20" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 211530251 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | EAH1P60D+TDR+TXV | "A97USMV135D20" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 211528995 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | ED1P50/60C+TDR+TXV | "A80DF1E110C20" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211528997 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | ED1P50/60C+TDR+TXV | "A80DS2V110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211528996 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | ED1P50/60C+TDR+TXV | "A96DF1E110C20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211528993 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | ED1P50/60C+TDR+TXV | "A96DF2E110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211528992 | AIREASE | 4SHP22LX160P-**A | ED1P50/60C+TDR+TXV | "A96DS2V090C20" | 38 500 | 1 925 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 211528994 | AIREASE | 4SHP22LX160P.**A | ED1P50/60C+TDR+TXV | "A96DS2V110C20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211528998 | AIREASE | 4SHP22LX160P.**A | ED1P50/60C+TDR+TXV | "A97DSMV090C20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211528999 | AIREASE | 4SHP22LX160P.**A | ED1P50/60C+TDR+TXV | "A97DSMV110C20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211529003 | AIREASE | 4SHP22LX160P.**A | ED1P60D+TDR+TXV | "A80DF1E110C20" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211529005 | AIREASE | 4SHP22LX160P.**A | ED1P60D+TDR+TXV | "A80DS2V110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211529004 | AIREASE | 4SHP22LX160P.**A | ED1P60D+TDR+TXV | "A96DF1E110C20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211529001 | AIREASE | 4SHP22LX160P.**A | ED1P60D+TDR+TXV | "A96DF2E110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211529000 | AIREASE | 4SHP22LX160P.**A | ED1P60D+TDR+TXV | "A96DS2V090C20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211529002 | AIREASE | 4SHP22LX160P.**A | ED1P60D+TDR+TXV | "A96DS2V110C20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211529006 | AIREASE | 4SHP22LX160P.**A | ED1P60D+TDR+TXV | "A97DSMV090C20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211529007 | AIREASE | 4SHP22LX160P.**A | ED1P60D+TDR+TXV | "A97DSMV110C20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 207691846 | AIRGREAN | AG-MO18IR410AH | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 207691845 | AIRGREAN | AG-MO18IR410AH | Unités sans conduits | | 14 400 | 720 \$ |
| 207691837 | AIRGREAN | AG-MO30IR410AH | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207691836 | AIRGREAN | AG-MO30IR410AH | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 207691842 | AIRGREAN | AG-MO36IR410AH | Unités sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207691839 | AIRGREAN | AG-MO48IR410AH | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208119674 | Airlux | AM2M18O/2022 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 600 | 730 \$ |
| 208119673 | Airlux | AM2M18O/2022 | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 208119672 | Airlux | AM2M18O/2022 | Unités sans conduits | | 14 400 | 720 \$ |
| 208119677 | Airlux | AM3M27O/2022 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208119676 | Airlux | AM3M27O/2022 | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 208119675 | Airlux | AM3M27O/2022 | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 208119678 | Airlux | AM4M36O/2022 | Unités sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213199196 | AIRLUX | AM5M48O/2022 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 213199194 | AIRLUX | AM5M48O/2022 | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 203401048 | Airlux | ASZ09O | AMM09I | | 6 400 | 320 \$ |
| 208119665 | Airlux | ASZ09O/2022 | AMD09I | | 7 700 | 385 \$ |
| 208119661 | Airlux | ASZ09O/2022 | AMM09I/2022 | | 8 300 | 415 \$ |
| 208119670 | Airlux | ASZ09O115/2022 | ASZ09I115/2022 | | 6 000 | 300 \$ |
| 208119666 | Airlux | ASZ12O/2022 | AMD12I | | 9 300 | 465 \$ |
| 208119662 | Airlux | ASZ12O/2022 | AMM12I/2022 | | 8 200 | 410 \$ |
| 208119671 | Airlux | ASZ12O115/2022 | ASZ12I115/2022 | | 8 400 | 420 \$ |
| 203401044 | Airlux | ASZ18O | AMD18I | | 12 000 | 600 \$ |
| 203401047 | Airlux | ASZ18O | AMM18I | | 10 400 | 520 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 208119667 | Airlux | ASZ18O/2022 | AMD18I | | 12 600 | 630 \$ |
| 208119663 | Airlux | ASZ18O/2022 | AMM18I/2022 | | 14 000 | 700 \$ |
| 203401043 | Airlux | ASZ24O | AMD24I | | 16 000 | 800 \$ |
| 208119668 | Airlux | ASZ24O/2022 | AMD24I | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 208119664 | Airlux | ASZ24O/2022 | AMM24I/2022 | | 18 000 | 900 \$ |
| 203401050 | Airlux | ASZ36O | AMD36I | | 27 600 | 1 380 \$ |
| 208119669 | Airlux | ASZ36O/2022 | AMD36I | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209049224 | Airlux | ASZ48O/2022 | AMD48I | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 203966588 | AIRQUEST | DLCLRAH36AAK | DLFLCAH36XAK | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 203966599 | AIRQUEST | DLCLRAH36AAK | DLFLDAH36XAK | | 27 600 | 1 380 \$ |
| 203966592 | AIRQUEST | DLCLRAH36AAK | DLFLFAH36XAK | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 205767367 | AIRQUEST | DLCLRBH36AAK | DLFLAAH36XAK | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206188339 | AIRQUEST | DLCLRBH36AAK | DLFLCAH36XAK | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206188340 | AIRQUEST | DLCLRBH36AAK | DLFLDAH36XAK | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 206188338 | AIRQUEST | DLCLRBH36AAK | DLFLFAH36XAK | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205767368 | AIRQUEST | DLCLRBH48AAK | DLFLAAH48XAK | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206188342 | AIRQUEST | DLCLRBH48AAK | DLFLCAH48XAK | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206188343 | AIRQUEST | DLCLRBH48AAK | DLFLDAH48XAK | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206188341 | AIRQUEST | DLCLRBH48AAK | DLFLFAH48XAK | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 207826643 | AIRQUEST | DLCLRCH36AAK | DLFLABH36XAK | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207826641 | AIRQUEST | DLCLRCH48AAK | DLFLABH48XAK | | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207826642 | AIRQUEST | DLCLRCH58AAK | DLFLABH60XAK | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207643181 | AIRQUEST | DLCMHBH24CAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 900 | 795 \$ |
| 207643180 | AIRQUEST | DLCMHBH24CAK | Unités avec conduits | | 18 500 | 925 \$ |
| 207643179 | AIRQUEST | DLCMHBH24CAK | Unités sans conduits | | 13 300 | 665 \$ |
| 207643184 | AIRQUEST | DLCMHBH30DAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 18 700 | 935 \$ |
| 207643183 | AIRQUEST | DLCMHBH30DAK | Unités avec conduits | | 19 000 | 950 \$ |
| 207643182 | AIRQUEST | DLCMHBH30DAK | Unités sans conduits | | 18 500 | 925 \$ |
| 207643193 | AIRQUEST | DLCMHBH36DAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207643192 | AIRQUEST | DLCMHBH36DAK | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207643191 | AIRQUEST | DLCMHBH36DAK | Unités sans conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207643190 | AIRQUEST | DLCMHBH48EAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207643189 | AIRQUEST | DLCMHBH48EAK | Unités avec conduits | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 207643188 | AIRQUEST | DLCMHBH48EAK | Unités sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207643178 | AIRQUEST | DLCMRBH18BAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 11 800 | 590 \$ |
| 207643177 | AIRQUEST | DLCMRBH18BAK | Unités avec conduits | | 11 800 | 590 \$ |
| 207643176 | AIRQUEST | DLCMRBH18BAK | Unités sans conduits | | 11 800 | 590 \$ |
| 207643186 | AIRQUEST | DLCMRBH36DAK | Unités sans conduits | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 207643196 | AIRQUEST | DLCMRBH48EAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207643195 | AIRQUEST | DLCMRBH48EAK | Unités avec conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207643194 | AIRQUEST | DLCMRBH48EAK | Unités sans conduits | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207614977 | AIRQUEST | DLCPRBH09AAK | DLFPHBH09XAK | | 10 400 | 520 \$ |
| 207614978 | AIRQUEST | DLCPRBH12AAK | DLFPHBH12XAK | | 10 400 | 520 \$ |
| 207826653 | AIRQUEST | DLCPRBH18AAK | DLFPHBH18XAK | | 20 200 | 1 010 \$ |
| 206396159 | AIRQUEST | DLCSRAH12AAK | DLFSHBH12XAK | | 7 500 | 375 \$ |
| 205921381 | AIRQUEST | DLCSRAH24AAK | DLFSAAH24XAK | | 17 500 | 875 \$ |
| 206396162 | AIRQUEST | DLCSRAH24AAK | DLFSHBH24XAK | | 15 000 | 750 \$ |
| 207188932 | AIRQUEST | DLCSRBH06AAK | DLFSBH06XAK | | 7 500 | 375 \$ |
| 206350481 | AIRQUEST | DLCSRBH09AAK | DLFSCAH09XAK | | 6 100 | 305 \$ |
| 206350482 | AIRQUEST | DLCSRBH09AAK | DLFSDAH09XAK | | 6 400 | 320 \$ |
| 206361914 | AIRQUEST | DLCSRBH09AAK | DLFSHBH09XAK | | 7 400 | 370 \$ |
| 206361913 | AIRQUEST | DLCSRBH12AAJ | DLFSHBH12XAJ | | 8 200 | 410 \$ |
| 206350483 | AIRQUEST | DLCSRBH12AAK | DLFSCAH12XAK | | 7 900 | 395 \$ |
| 206350484 | AIRQUEST | DLCSRBH12AAK | DLFSDAH12XAK | | 8 300 | 415 \$ |
| 206350485 | AIRQUEST | DLCSRBH12AAK | DLFSFAH12XAK | | 8 400 | 420 \$ |
| 206396158 | AIRQUEST | DLCSRBH12AAK | DLFSHAH12XAK | | 7 500 | 375 \$ |
| 206361915 | AIRQUEST | DLCSRBH12AAK | DLFSHBH12XAK | | 7 300 | 365 \$ |
| 207826613 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | DLFSABH18XBK | | 12 000 | 600 \$ |
| 206350487 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | DLFSDAH18XAK | | 12 700 | 635 \$ |
| 207801577 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | DLFSDAH24XAK | | 12 600 | 630 \$ |
| 206350488 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | DLFSFAH18XAK | | 12 000 | 600 \$ |
| 206361916 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | DLFSHBH18XAK | | 11 100 | 555 \$ |
| 207202520 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | ""80ES(N,L)0451412A"" | 13 800 | 690 \$ |
| 207202527 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | ""80ES(N,L)0451712A"" | 13 900 | 695 \$ |
| 207202530 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | ""80ES(N,L)0701412A"" | 13 900 | 695 \$ |
| 207202538 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | ""80ESU0401712A"" | 13 700 | 685 \$ |
| 207202542 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | ""92ESN0401410A"" | 13 800 | 690 \$ |
| 207202549 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | ""92ESN0401712A"" | 13 900 | 695 \$ |
| 207202552 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | ""92ESN0601412A"" | 14 000 | 700 \$ |
| 207202560 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | ""95ESN0261410A"" | 14 100 | 705 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207202566 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **95ESN0401410A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202573 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **95ESN0401712A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202579 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **95ESN0601714A** | 14 100 | 705 \$ |
| 207202582 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **95ESU0401712A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202586 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401410A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202593 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401712A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202597 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **96VTN0601412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202604 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **96VTN0601714A** | 14 100 | 705 \$ |
| 207202521 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202543 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **92ESN0401410A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207202567 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **95ESN0401410A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202577 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **95ESN0601412A** | 14 900 | 745 \$ |
| 207202587 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202598 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202522 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202528 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202531 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202536 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202539 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **80ESU0401712A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207202544 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401410A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207202550 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202553 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **92ESN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202558 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **92ESN0801716A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202561 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0261410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202568 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401410A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202574 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202578 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601412A** | 14 900 | 745 \$ |
| 207202583 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **95ESU0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202588 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202594 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202599 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202605 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601714A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202523 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202529 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202532 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202540 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **80ESU0401712A** | 13 600 | 680 \$ |
| 207202545 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **92ESN0401410A** | 13 700 | 685 \$ |
| 207202554 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **92ESN0601412A** | 13 800 | 690 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207202562 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0261410A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202569 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401410A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202575 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401712A** | 13 700 | 685 \$ |
| 207202580 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0601714A** | 14 000 | 700 \$ |
| 207202584 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **95ESU0401712A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202589 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401410A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202595 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401712A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202600 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202606 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601714A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202607 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202524 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202533 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202546 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **92ESN0401410A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202555 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **92ESN0601412A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202563 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **95ESN0261410A** | 14 800 | 740 \$ |
| 207202570 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **95ESN0401410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202590 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0401410A** | 14 800 | 740 \$ |
| 207202601 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0601412A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202525 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202534 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202547 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0401410A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207202556 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202564 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0261410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202571 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0401410A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202591 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0401410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202602 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202526 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202535 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202537 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202541 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0401712A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207202548 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401410A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207202551 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202557 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202559 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0801716A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202565 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0261410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202572 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401410A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202576 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202581 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601714A** | 14 700 | 735 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207202585 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202592 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202596 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202603 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202518 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | FEM4P18**AL | | 14 700 | 735 \$ |
| 207202519 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | FEM4X18**BL | | 14 700 | 735 \$ |
| 207202516 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | FM(C,U)4Z18**AL* | | 15 000 | 750 \$ |
| 207202515 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | FMA4X18**AL* | | 15 000 | 750 \$ |
| 207202171 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | FVM4X24***L | | 13 400 | 670 \$ |
| 207202517 | AIRQUEST | DLCSRBH18AAK | FXM4X18**AL | | 14 500 | 725 \$ |
| 206188344 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | DLFSAAH24XAK | | 16 500 | 825 \$ |
| 207826612 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | DLFSABH24XBK | | 16 200 | 810 \$ |
| 206350489 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | DLFSCAH24XAK | | 14 500 | 725 \$ |
| 206350490 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | DLFSDAH24XAK | | 14 500 | 725 \$ |
| 206350491 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | DLFSFAH24XAK | | 14 500 | 725 \$ |
| 206396163 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | DLFSHAH24XAK | | 15 000 | 750 \$ |
| 206361917 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | DLFSHBH24XAK | | 17 000 | 850 \$ |
| 207098882 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207098887 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207098918 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **92ESN0601412A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207098923 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **92ESN0601714A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207098933 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **95ESN0261410A** | 15 800 | 790 \$ |
| 207098948 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **95ESN0601412A** | 15 800 | 790 \$ |
| 207098901 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **80ESU0601716A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207098927 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **92ESN0801716A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207098990 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601412A** | 15 800 | 790 \$ |
| 207098952 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601714A** | 15 800 | 790 \$ |
| 207098906 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **95ESU0401712A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207098974 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601714A** | 15 800 | 790 \$ |
| 207098980 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207098998 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401712A** | 15 200 | 760 \$ |
| 207098991 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0601412A** | 15 200 | 760 \$ |
| 207098985 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0601714A** | 15 200 | 760 \$ |
| 207098883 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207098888 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207098919 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **92ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207098924 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **92ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207098934 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **95ESN0261410A** | 15 500 | 775 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207098949 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **95ESN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207098960 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VTN0401410A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207098971 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207098894 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207098899 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **80ESU0401712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207098931 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **92ESN0801716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207098945 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207098993 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207098956 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207098910 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **95ESU0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207098978 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207098984 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207098885 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207098892 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207098897 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **80ESU0401712A** | 15 300 | 765 \$ |
| 207098903 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **80ESU0601716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207098929 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **92ESN0801716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207098943 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207098992 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207098954 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601714A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207098908 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **95ESU0401712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207098965 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207098976 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601714A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207098982 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207098999 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L21A* | **95ESN0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207098986 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L21A* | **95ESN0601714A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099006 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401410A** | 15 300 | 765 \$ |
| 207099000 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401712A** | 15 300 | 765 \$ |
| 207098994 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601412A** | 15 300 | 765 \$ |
| 207098987 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601714A** | 15 200 | 760 \$ |
| 207099001 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L21A* | **95ESN0401712A** | 15 200 | 760 \$ |
| 207098988 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L21A* | **95ESN0601714A** | 15 100 | 755 \$ |
| 207098881 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207098886 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207098917 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207098922 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207098947 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207098890 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 15 600 | 780 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207098895 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207098900 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0601716A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207098926 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0801716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207098995 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207098951 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601714A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207098905 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0401712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207098973 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601714A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207098979 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207098884 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207098889 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207098920 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207098925 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0601714A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207098935 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0261410A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207098950 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207098961 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0401410A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207098972 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207098891 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207098896 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0401712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207098902 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0601716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207098928 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0801716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207098942 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0401712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207098996 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207098953 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207098907 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESU0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207098975 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207098981 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099002 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0401712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207098989 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207098893 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207098898 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0401712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207098904 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0601716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207098930 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0801716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207098944 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0401712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207098997 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207098955 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207098909 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESU0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207098977 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207098983 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716A** | 15 500 | 775 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207098879 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | FM(C,U)4Z24**AL* | | 16 100 | 805 \$ |
| 207098878 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | FMA4X24**AL* | | 16 000 | 800 \$ |
| 207098876 | AIRQUEST | DLCSRBH24AAK | FXM4X24**AL | | 15 500 | 775 \$ |
| 210819429 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | DLFSABH30XBK | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 207198938 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207198942 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207198951 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L14A* | **92ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207198982 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L14A* | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207198940 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207198944 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207198949 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207198953 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207198955 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207198975 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207198983 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207198990 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601714A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207198957 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0801716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207198960 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207198962 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207198964 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207198966 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207198977 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207198984 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207198991 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207198946 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207198976 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **95ESN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207198992 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207198959 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **95ESN0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207198968 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120A** | 18 800 | 940 \$ |
| 207198970 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120A** | 18 800 | 940 \$ |
| 207198973 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207198978 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207198985 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207198993 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601714A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207198995 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EA*4X37L21A* | **95ESN0601714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 207198979 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EA*4X42L21A* | **95ESN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207198994 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EA*4X42L21A* | **95ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207198980 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EA*4X43L21A* | **95ESN0401712A** | 18 700 | 935 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207198996 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EA*4X43L21A* | **95ESN0601714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 207198939 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207198943 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207198952 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207198986 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207198963 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207198941 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207198945 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207198950 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207198954 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207198956 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207198988 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207198997 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207198958 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0801716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207198961 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207198965 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207198967 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207198947 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207198948 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0902116A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207198998 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207198969 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207200377 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 207198987 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207198999 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199001 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207198974 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | END4X42L17** | **95ESN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207198981 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | END4X42L17** | **95ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207198989 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | END4X42L17** | **95ESN0601412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199000 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | END4X42L17** | **95ESN0601714A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207198933 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | FEM4P30**AL | | 19 100 | 955 \$ |
| 207198934 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | FEM4X30**BL | | 19 100 | 955 \$ |
| 207198937 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | FM(C,U)4Z30**AL* | | 19 200 | 960 \$ |
| 207198935 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | FMA4X30**AL* | | 19 400 | 970 \$ |
| 207198925 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | FVM4X36***L | | 19 200 | 960 \$ |
| 207198936 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK | FXM4X30**AL | | 18 800 | 940 \$ |
| 208104328 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK11 | DLFSABH30XBK | | 19 200 | 960 \$ |
| 208102132 | AIRQUEST | DLCSRBH30AAK11 | DLFSBH30XAK | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 208104327 | AIRQUEST | DLCSRBH36ABK | DLFSABH36XBK | | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 209852139 | AIRQUEST | DLCURAH18AAK | DLFUAAH18XAK | | 12 000 | 600 \$ |
| 209852135 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | DLFUAAH18XAK | | 13 500 | 675 \$ |
| 211259889 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211259904 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211259998 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211259920 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211259731 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ESU0401712A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260014 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ESU0601716A** | 12 700 | 635 \$ |
| 212977709 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212978225 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212978744 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212979944 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212982375 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MSU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212981823 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MSU1002120A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211259578 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VSL0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212969508 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VSL0451412B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259705 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VSL0451716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211259718 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VSL0701716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212969968 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VSL0701716B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259746 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VTL0451412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212970849 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VTL0451412B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259787 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VTL0701716A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212971437 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VTL0701716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211259967 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211259982 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92ESN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211259936 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211259950 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92ESN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212983253 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92MSN0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212983629 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92MSN0601412A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212984160 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92MSN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212984700 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92MSN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259858 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95ESN0261410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211259797 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211259809 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95ESN0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259822 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95ESN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259666 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95ESU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212988772 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95MSU0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212989264 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95MSU0601716A** | 12 100 | 605 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212985876 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96MSN0261410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212986274 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96MSN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212986658 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96MSN0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212986980 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96MSN0601412A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212987498 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96MSN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259616 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0401410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212972664 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0401410B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259628 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973014 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0401712B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259640 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973294 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0601412B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259603 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259652 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212973654 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0801716B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259834 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212974616 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401410B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259764 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212975070 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401712B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259845 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975378 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0601412B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259875 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259776 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212975775 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0801716B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260043 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | "OLV098A12**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211260029 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | "OMV098J12**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260057 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | "OMV112K14A" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260187 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260230 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212977721 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212978237 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260070 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969518 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80VSL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260110 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80VTL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212970861 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80VTL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260217 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **92ESN0401410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260203 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **92ESN0601412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 212983639 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **92MSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260175 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0261410A** | 12 600 | 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211260124 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260140 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212985886 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96MSN0261410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986286 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96MSN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212986990 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96MSN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260084 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972674 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0401410B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260097 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973304 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260155 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974629 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260165 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975389 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260534 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260548 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 12 900 | 645 \$ |
| 211260625 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260562 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260376 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ESU0401712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211260640 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ESU0601716A** | 12 800 | 640 \$ |
| 212977733 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978249 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978755 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212979956 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212982387 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80MSU0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212981835 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80MSU1002120A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260243 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969528 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260353 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451716A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260364 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0701716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212969978 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0701716B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260389 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212970873 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260431 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0701716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212971448 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0701716B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260602 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260614 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401712A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260577 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0601412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260590 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212983264 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212983649 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212984172 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212984712 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0801716A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260508 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0261410A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211260443 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260456 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260469 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260319 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95ESU0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212988784 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95MSU0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212989276 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95MSU0601716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212985896 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0261410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986298 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212986670 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987000 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987510 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0801716A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260275 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972684 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401410B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260286 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973024 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401712B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260296 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973314 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601412B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260264 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260307 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973664 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0801716B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260484 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974642 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260406 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975081 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401712B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260496 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975400 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260522 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 213076386 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601716B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260419 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212975788 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260662 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | "OLV098A12**" | 12 700 | 635 \$ |
| 211260651 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | "OMV098J12**" | 12 700 | 635 \$ |
| 211260672 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | "OMV112K14A" | 12 700 | 635 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211260978 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260992 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211261106 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211261007 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260815 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ESU0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261149 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ESU0601716A** | 12 600 | 630 \$ |
| 212977745 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212978261 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212978766 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212979968 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212982399 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80MSU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212981847 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80MSU1002120A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260683 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212969538 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260792 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260804 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0701716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212969988 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0701716B** | 12 000 | 600 \$ |
| 211260830 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0451412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212970885 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260873 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0701716A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212971459 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0701716B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211261047 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261061 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261021 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261034 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212983275 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212983659 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601412A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212984184 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212984724 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260951 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0261410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260885 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260898 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260912 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260759 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95ESU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212988796 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95MSU0401712A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212989288 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95MSU0601716A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212985906 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0261410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212986682 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0401712A** | 12 100 | 605 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212987010 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0601412A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212987522 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260714 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212972694 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401410B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260725 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973034 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401712B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260736 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973324 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601412B** | 12 000 | 600 \$ |
| 211260704 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260746 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212973674 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0801716B** | 12 000 | 600 \$ |
| 211260927 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212974655 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401410B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260847 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212975092 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401712B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260939 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212975411 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412B** | 12 000 | 600 \$ |
| 211260966 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260861 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212975801 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716B** | 12 000 | 600 \$ |
| 211261206 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "OLV098A12** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261181 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "OMV098J12** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261224 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "OMV112K14A" | 12 500 | 625 \$ |
| 211261430 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261497 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212977757 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212978273 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211261243 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969548 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80VSL0451412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261300 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80VTL0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212970897 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80VTL0451412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261475 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **92ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261454 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **92ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212983669 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **92MSN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211261408 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0261410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261324 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261346 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212985916 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0261410A** | 12 200 | 610 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212986310 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987020 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261262 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212972704 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261279 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973334 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261368 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212974668 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261388 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975422 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261996 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262022 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262158 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211262049 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261739 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80ESU0401712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 212977769 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212978285 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212978777 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212979980 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212982411 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MSU0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212981859 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MSU1002120A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211261519 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261701 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211261719 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0701716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212969998 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0701716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261761 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211261827 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212971470 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211262116 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262137 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262072 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262094 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212983286 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212983679 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212984196 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212984736 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0801716A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261949 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0261410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211261842 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211261863 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261890 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261646 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95ESU0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212988808 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95MSU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212989300 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95MSU0601716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212985926 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0261410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212986322 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986694 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987030 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212987534 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211261572 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212972714 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261590 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973044 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401712B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261608 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973344 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261554 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261626 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212973684 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0801716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261916 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212974681 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261788 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975103 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261932 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975433 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261975 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261810 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212975814 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211262198 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | "OLV098A12**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211262180 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | "OMV098J12**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211262215 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | "OMV112K14A" | 12 600 | 630 \$ |
| 211262421 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262488 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212977781 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80MS(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978299 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262234 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80VSL0451412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212969558 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80VSL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262289 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80VTL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212970909 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80VTL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262466 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **92ESN0401410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262445 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **92ESN0601412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 212983689 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **92MSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262399 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **95ESN0261410A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211262312 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **95ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262334 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **95ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212985936 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96MSN0261410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212986334 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96MSN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212987040 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96MSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262251 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972724 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VSN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262269 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973354 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VSN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262358 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974694 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262378 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975444 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262699 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262768 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212977793 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80MS(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978311 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262510 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969568 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VSL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262566 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VTL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212970921 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VTL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262746 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0401410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262723 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0601412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 212983699 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92MSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262677 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0261410A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211262591 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262613 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212985946 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0261410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986346 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212987050 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211262528 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972734 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262546 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212973364 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262636 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974707 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262657 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975455 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263295 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211263320 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 12 900 | 645 \$ |
| 211263484 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263345 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211263031 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0401712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211263509 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0601716A** | 12 800 | 640 \$ |
| 212977805 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978323 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978788 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212979992 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212982423 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212981871 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU1002120A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262790 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969578 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262971 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451716A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262989 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0701716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212970008 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0701716B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263052 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212970933 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263121 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0701716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212971481 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0701716B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263438 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211263461 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401712A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211263370 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0601412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211263392 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263415 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0801716A** | 12 900 | 645 \$ |
| 212983297 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212983709 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212984208 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212984748 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0801716A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263248 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0261410A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211263138 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263160 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211263182 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262916 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263009 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0601716A** | 12 900 | 645 \$ |
| 212988820 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212989312 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0601716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212985956 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0261410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986358 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212986706 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212987060 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987546 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0801716A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262844 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972744 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262862 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973054 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401712B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262879 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973374 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262826 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262897 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973694 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0801716B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263207 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974720 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263080 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975114 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263228 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975466 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263274 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601714A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263102 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212975827 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263549 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OLV098A12**" | 12 700 | 635 \$ |
| 211263530 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OMV098J12**" | 12 800 | 640 \$ |
| 211263568 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OMV112K14A" | 12 800 | 640 \$ |
| 211263781 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263850 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212977817 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212978335 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263586 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969588 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VSL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263644 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VTL0451412A** | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212970945 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VTL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263827 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263806 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212983720 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263758 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0261410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263669 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263692 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212985966 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0261410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212986370 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987070 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263604 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212972754 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263623 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973384 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263717 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212974733 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263738 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975477 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264469 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211264494 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211264630 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211264517 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211264085 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0401712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211264654 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0601716A** | 12 700 | 635 \$ |
| 212977829 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212978347 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212978799 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212980004 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212982435 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212981883 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU1002120A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211263873 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969598 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264047 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211264065 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212970018 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264107 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212970957 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264203 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716A** | 12 200 | 610 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212971492 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211264586 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211264607 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211264542 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211264564 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212983308 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212983730 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212984220 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212984760 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211264425 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0261410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211264236 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211264271 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264302 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211264002 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESU0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212988832 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212989324 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0601716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212985976 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0261410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986382 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986718 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987080 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212987558 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263928 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972764 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263947 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973064 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401712B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263964 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973394 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263910 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263982 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212973704 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264366 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974746 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264138 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975125 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401712B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264403 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975488 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264449 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211264170 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212975840 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264692 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **OLV098A12** | 12 600 | 630 \$ |
| 211264674 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **OMV098J12** | 12 600 | 630 \$ |
| 211264710 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **OMV112K14A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211264760 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | FEM4P18**AL | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264782 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | FEM4P24**AL | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264805 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | FEM4X18**BL | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264837 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | FEM4X24**CL | | 12 100 | 605 \$ |
| 211264736 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | FJMA4*18L*A* | | 12 700 | 635 \$ |
| 211257336 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | FJMA4*24L*B* | | 12 800 | 640 \$ |
| 211264968 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | FM(C,U)4Z18**AL* | | 12 500 | 625 \$ |
| 211264990 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | FM(C,U)4Z24**AL* | | 12 500 | 625 \$ |
| 211265012 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | FM(C,U)4Z30**AL* | | 12 400 | 620 \$ |
| 211719728 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | FMA4P18**AL* | | 12 700 | 635 \$ |
| 211264924 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | FMA4X18**AL* | | 12 400 | 620 \$ |
| 211264946 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | FMA4X24**AL* | | 12 400 | 620 \$ |
| 211265033 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | FVM4X24***L | | 12 400 | 620 \$ |
| 211264859 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | FXM4X18**AL | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264881 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | FXM4X24**AL | | 12 400 | 620 \$ |
| 211264903 | AIRQUEST | DLCURAH18ABK | FXM4X30**AL | | 12 400 | 620 \$ |
| 209852133 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | DLFUAH24XAK | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212977337 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969608 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **80VSL0451412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212970969 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **80VTL0451412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983319 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **92MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212985626 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96MSN0261410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212985986 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96MSN0401410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986730 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972774 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96VSN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973404 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96VSN0601412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974759 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975499 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212977349 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212978359 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212978822 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212979524 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212981931 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212981367 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MSU1002120A** | 20 200 | 1 010 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212969618 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212970028 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80VSL0701716B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212970981 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80VTL0451412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971503 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80VTL0701716B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983011 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **92MSN0401712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983329 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983740 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601714A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212984256 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **92MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988424 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **95MSU0401712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212988844 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **95MSU0601716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212985636 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96MSN0261410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212985998 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986394 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986740 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212987090 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96MSN0801716A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212972784 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973074 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401712B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973414 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973714 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VSN0801716B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212974772 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975136 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401712B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975510 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975853 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212977361 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212978370 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212978834 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212979536 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212981943 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MSU0401712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212981379 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MSU1002120A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212969628 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 212970038 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80VSL0701716B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212970993 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80VTL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 212971514 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80VTL0701716B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212983022 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **92MSN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212983339 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601412A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212983752 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601714A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212984268 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **92MSN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212988436 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **95MSU0401712A** | 19 700 | 985 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212988856 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **95MSU0601716A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212985646 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96MSN0261410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212986010 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96MSN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212986406 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96MSN0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986750 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96MSN0601412A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212987102 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96MSN0801716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212972794 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401410B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212973084 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401712B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212973424 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601412B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212973724 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974785 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401410B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975147 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401712B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212975521 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212975866 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212977373 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212969638 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971005 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212983349 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212985656 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96MSN0261410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986022 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986760 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972804 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973434 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212974798 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975532 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212977385 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212977889 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212978381 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978846 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979548 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981955 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981391 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MSU1002120A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969648 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970048 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80VSL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212971017 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971525 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983033 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983359 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212983764 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984280 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988448 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **95MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988868 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212985666 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96MSN0261410A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986034 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986418 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986770 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987114 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972814 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973094 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973444 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973734 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974811 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975158 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975543 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975879 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212977901 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978392 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978858 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979560 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981967 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981403 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MSU1002120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212969658 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970058 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971029 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971536 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212983044 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983369 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983776 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984292 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988460 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **95MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988880 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212985676 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96MSN0261410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212986046 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986430 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986780 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96MSN0601412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212987126 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212972824 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973104 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973454 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973744 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974824 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401410B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975169 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975554 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975892 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978403 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978870 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979324 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212979572 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212980071 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212980368 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212980769 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212981979 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212982507 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MSU0601716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212981415 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MSU1002120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970068 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212970508 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212971547 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212972090 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212972365 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983055 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983788 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984304 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212984842 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **92MSN0802120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212985134 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **92MSN1002120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212988472 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **95MSU0401712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988892 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212989396 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **95MSU0802120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 213075727 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002120A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 213076173 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002122A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212986442 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987138 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212987642 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96MSN0802120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973114 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973754 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212974064 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974284 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212975180 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975905 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212976348 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212976627 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212976950 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212977913 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212978414 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212978882 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212979584 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212981991 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MSU0401712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212981427 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MSU1002120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212969668 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212970078 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971041 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212971558 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212983066 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **92MSN0401712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212983379 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601412A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212983800 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601714A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212984316 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **92MSN0801716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212988484 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **95MSU0401712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988904 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **95MSU0601716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212985686 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96MSN0261410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212986058 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96MSN0401410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212986454 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986790 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96MSN0601412A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212987150 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212972834 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401410B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212973124 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973464 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601412B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212973764 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974837 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VTN0401410B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975191 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975565 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601412B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975918 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978425 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212978894 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 500 | 975 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212979334 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212979596 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212980082 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212980379 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212980781 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212982003 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MSU0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212982519 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MSU0601716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212981439 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MSU1002120A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212970088 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 212970518 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971569 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212972101 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212972377 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212983077 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **92MSN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212983812 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **92MSN0601714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212984328 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **92MSN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212984852 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **92MSN0802120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212985146 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **92MSN1002120A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212988496 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **95MSU0401712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212988916 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **95MSU0601716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212989408 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **95MSU0802120A** | 19 400 | 970 \$ |
| 213075742 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002120A** | 19 600 | 980 \$ |
| 213076182 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002122A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986466 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96MSN0401712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212987162 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96MSN0801716A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212987654 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96MSN0802120A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212973134 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VSN0401712B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212973774 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212974074 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212974294 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212975202 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VTN0401712B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975931 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212976363 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212976640 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120B** | 19 400 | 970 \$ |
| 212976960 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212977925 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969678 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80VSL0451412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212971053 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80VTL0451412B** | 20 200 | 1 010 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212983389 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **92MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212985696 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0261410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986070 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0401410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986800 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212972844 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973474 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0601412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212974850 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975576 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212977937 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212978436 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212978906 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212979608 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212982015 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212981451 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU1002120A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212969688 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212970098 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0701716B** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 212971065 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0451412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212971580 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0701716B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983088 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0401712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983399 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983824 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601714A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212984340 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0801716A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212988508 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0401712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212988928 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0601716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212985706 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0261410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986082 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986478 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401712A** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 212986810 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212987174 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0801716A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212972854 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973144 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401712B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973484 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973784 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0801716B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212974863 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975213 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975587 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975944 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212977949 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 800 | 990 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212969698 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971077 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212983409 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212985716 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0261410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986094 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986820 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0601412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212972864 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973494 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212974876 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975598 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212977961 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212978447 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978918 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979620 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212982027 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981463 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU1002120A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969708 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970108 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212971089 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971591 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212983099 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983419 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983836 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984352 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988520 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988940 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212985726 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0261410A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986106 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986490 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986830 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987186 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972874 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973154 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973504 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973794 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974889 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975224 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975609 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212975957 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978469 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978942 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979344 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212979644 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212980093 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212980390 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212980793 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212982051 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212982531 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0601716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212981487 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU1002120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970128 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212970528 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0902120B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212971613 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972112 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0902120B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212972389 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983121 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983860 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984376 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212984862 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0802120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212985158 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN1002120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212988544 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988964 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212989420 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0802120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 213075757 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002120A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 213076191 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002122A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212986514 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987210 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987666 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0802120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973174 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973814 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974084 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974304 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212975246 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975983 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212976377 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212976653 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212976970 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122B** | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212977973 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212978458 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978930 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979632 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212982039 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981475 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU1002120A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969718 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970118 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212971101 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971602 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212983110 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983429 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983848 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984364 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988532 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988952 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212985736 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0261410A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986118 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986502 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986840 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987198 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972884 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973164 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973514 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973804 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974902 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975235 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975620 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975970 | AIRQUEST | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 209852136 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | DLFUAAH24XAK | | 19 200 | 960 \$ |
| 211240321 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211240355 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212977565 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212978081 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240228 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80VSL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212969728 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80VSL0451412B** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240256 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80VTL0451412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212971113 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80VTL0451412B** | 19 300 | 965 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211240344 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **92ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240333 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **92ESN0601412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212983509 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **92MSN0601412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240310 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0261410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 211240268 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240279 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0601412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212985756 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96MSN0261410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986130 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96MSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986860 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96MSN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240237 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212972894 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240246 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212973524 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0601412B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240290 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212974915 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240300 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212975631 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240628 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211240640 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240753 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240652 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240441 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240664 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240499 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ESU0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240765 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ESU0601716A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212977577 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212978093 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212978623 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212979122 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212979812 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212982243 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MSU0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212981691 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MSU1002120A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240366 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212969738 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451412B** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240469 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240478 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0701716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212970138 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0701716B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240510 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0451412A** | 19 400 | 970 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212971125 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0451412B** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240544 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0701716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212971624 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0701716B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240731 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240742 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240676 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211240687 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240698 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212983132 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212983519 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212984028 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212984568 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0801716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240607 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0261410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 211240554 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240565 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240576 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211240709 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601714A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211240720 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0801716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240430 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESU0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240488 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESU0601716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212988640 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95MSU0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212989132 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95MSU0601716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212985766 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0261410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986142 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986526 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986870 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212987366 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240393 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212972904 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240402 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212973184 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401712B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240411 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212973534 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601412B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240384 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240420 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212973824 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0801716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240587 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212974928 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211240524 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240597 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212975642 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240618 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240534 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212975996 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240784 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | "OLV098A12**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211240775 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | "OMV098J12**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211240793 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | "OMV112K14A" | 19 500 | 975 \$ |
| 211241064 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241076 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211241189 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241088 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241100 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211240935 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ESU0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 211241201 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212977589 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212978105 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212978634 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212979134 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212979824 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212982255 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MSU0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212981703 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MSU1002120A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211240802 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212969748 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451412B** | 18 500 | 925 \$ |
| 211240905 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211240914 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0701716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212970148 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0701716B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211240946 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0451412A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212971137 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0451412B** | 18 500 | 925 \$ |
| 211240980 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0701716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212971635 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0701716B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211241167 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241178 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211241112 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0601412A** | 18 500 | 925 \$ |
| 211241123 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0601714A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211241134 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0801716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212983143 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0401712A** | 18 800 | 940 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212983529 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601412A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212984040 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212984580 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0801716A** | 18 500 | 925 \$ |
| 211241001 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241012 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0601412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211240866 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95ESU0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 211240924 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95ESU0601716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212988652 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95MSU0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212989144 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95MSU0601716A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212985776 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0261410A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212986154 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0401410A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212986538 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212986880 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0601412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212987378 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0801716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211240829 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401410A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212972914 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401410B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211240838 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212973194 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401712B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211240847 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601412A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212973544 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601412B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211240820 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211240856 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0801716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212973834 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0801716B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211241023 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401410A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212974941 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401410B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211240960 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 211241033 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212975653 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211241054 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601714A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211240970 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212976009 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211241220 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | "OLV098A12**" | 18 600 | 930 \$ |
| 211241211 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | "OMV098J12**" | 18 600 | 930 \$ |
| 211241229 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | "OMV112K14A" | 19 000 | 950 \$ |
| 211241331 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211241365 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212977601 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978117 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211241238 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80VSL0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212969758 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80VSL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241266 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80VTL0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971149 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80VTL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241354 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241343 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **92ESN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212983539 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **92MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241320 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0261410A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211241278 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211241289 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212985786 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0261410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986166 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986890 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241247 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212972924 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241256 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973554 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241300 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241310 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975664 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241638 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241650 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241763 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241662 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241451 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241674 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241509 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241775 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ESU0601716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212977613 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978129 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978645 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212979146 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979836 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982267 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212981715 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MSU1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241376 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212969768 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241479 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451716A** | 19 200 | 960 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211241488 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212970158 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241520 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212971161 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241554 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971646 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241741 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241752 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241686 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241697 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241708 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212983154 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212983549 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984052 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984592 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241617 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0261410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241564 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211241575 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241586 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241719 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241730 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211241440 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241498 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988664 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95MSU0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212989156 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212985796 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0261410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986178 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986550 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986900 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0601412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212987390 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241403 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212972934 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241412 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973204 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241421 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973564 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241394 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241430 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212973844 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0801716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241597 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241534 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975279 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241607 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975675 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241628 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241544 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212976022 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241794 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | OLV098A12** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241785 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | OMV098J12** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241803 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | OMV112K14A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242074 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242086 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242199 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242098 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241887 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242110 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241945 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ESU0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242211 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ESU0601716A" | 19 300 | 965 \$ |
| 212977625 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978141 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212978656 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212979158 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979848 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982279 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212981727 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU1002120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241812 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212969778 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241915 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241924 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970168 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241956 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971173 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241990 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212971657 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242177 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242188 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211242122 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601412A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242133 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242144 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212983165 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212983559 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984064 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984604 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0801716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242053 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0261410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242000 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242011 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242022 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242155 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601714A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242166 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241876 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESU0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241934 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988676 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212989168 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212985806 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0261410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986190 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986562 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986910 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0601412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212987402 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241839 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212972944 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241848 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212973214 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401712B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241857 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212973574 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241830 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241866 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973854 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242033 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241970 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212975290 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401712B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242043 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212975686 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242064 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241980 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212976035 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242230 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **OLV098A12** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242221 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **OMV098J12** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242239 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **OMV112K14A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211242550 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242562 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242332 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242574 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242586 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211242598 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211242610 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242435 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242710 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0601716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242699 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978667 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212979170 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979494 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979860 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212980258 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212980577 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212980985 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212982291 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982699 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0601716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212981739 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242387 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0451716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242396 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970178 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242405 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0702120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242414 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970538 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242489 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212971668 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242448 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212972123 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242540 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212972401 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242688 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242622 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211242633 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242644 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0802120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242655 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN1002120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212983176 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984076 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984616 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0801716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212985032 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0802120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212985338 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242499 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242666 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0601714A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242677 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242468 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0802120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242321 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242424 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988688 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212989180 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212989600 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 213076093 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986574 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212987414 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0801716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212987798 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242302 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973224 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0401712B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242275 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242311 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973864 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242284 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212974094 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242293 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212974314 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242458 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975301 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0401712B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242510 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242479 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212976048 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242520 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212976390 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242530 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120A** | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212976666 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242342 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212976980 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242729 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242747 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "OLV112A16A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242720 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "OMV098J12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242738 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "OMV112K14A" | 19 100 | 955 \$ |
| 211243018 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211243030 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243143 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243042 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242831 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211243054 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242889 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ESU0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243155 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212977637 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212978153 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212978678 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212979182 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212979872 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212982303 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212981751 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU1002120A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242756 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212969788 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211242859 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242868 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212970188 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242900 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212971185 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211242934 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212971679 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243121 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211243132 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243066 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211243077 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243088 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0801716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212983187 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212983569 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212984088 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212984628 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0801716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242944 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401410A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242955 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211242966 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211243099 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211242820 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESU0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211242878 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESU0601716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212988700 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95MSU0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212989192 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95MSU0601716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212985816 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0261410A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212986202 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0401410A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212986586 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212986920 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0601412A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212987426 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0801716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242783 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212972954 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401410B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242792 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973234 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401712B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242801 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212973584 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601412B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242774 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601714A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242810 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212973874 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242977 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0401410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242914 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212975312 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0401712B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242987 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212975697 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601412B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243008 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242924 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212976061 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211243174 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | "OLV098A12**" | 18 700 | 935 \$ |
| 211243165 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | "OMV098J12**" | 18 800 | 940 \$ |
| 211243183 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | "OMV112K14A" | 19 100 | 955 \$ |
| 211243494 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243506 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243518 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 18 700 | 935 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211243530 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243379 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0401712A** | 18 500 | 925 \$ |
| 211243643 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0802120A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212978689 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212979194 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212979504 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212979884 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212980269 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212980588 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212980997 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212982315 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212982711 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0601716A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212981763 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU1002120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 211243331 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0451716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243340 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212970198 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716B** | 18 400 | 920 \$ |
| 211243358 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212970548 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243433 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212971690 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243392 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212972134 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243484 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212972413 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243632 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243566 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0601714A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243577 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0801716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212983198 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212984100 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0601714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212984640 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0801716A** | 18 400 | 920 \$ |
| 212985042 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0802120A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212985350 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN1002120A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243265 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0401712A** | 18 500 | 925 \$ |
| 211243368 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0601716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212988712 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212989204 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0601716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212989612 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0802120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 213076105 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002120A** | 18 500 | 925 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212986598 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212987438 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212987810 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0802120A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243246 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0401712A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212973244 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0401712B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243219 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0601714A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243255 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212973884 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243228 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212974104 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211243237 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212974324 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243402 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0401712A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212975323 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0401712B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243454 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0601714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243423 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212976074 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243464 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120A** | 18 400 | 920 \$ |
| 212976403 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211243474 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212976679 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211243286 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122A** | 18 400 | 920 \$ |
| 212976990 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211243673 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | "OLV098A12**" | 18 400 | 920 \$ |
| 211243664 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | "OMV098J12**" | 18 500 | 925 \$ |
| 211243682 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | "OMV112K14A" | 18 900 | 945 \$ |
| 211243793 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211243827 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212977649 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80MS(N,L)0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212978165 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211243700 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VSL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212969798 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VSL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243728 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VTL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212971197 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VTL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243816 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211243805 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0601412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212983579 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92MSN0601412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243782 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0261410A** | 19 900 | 995 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211243740 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0401410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 211243751 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0601412A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212985826 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0261410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986214 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986930 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0601412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243709 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212972964 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243718 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212973594 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0601412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243762 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243772 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212975708 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244100 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211244112 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244225 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244124 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243913 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244136 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243971 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211244237 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0601716A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212977661 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212978177 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212978700 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212979206 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212979896 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212982327 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212981775 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU1002120A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243838 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212969808 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243941 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243950 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212970208 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0701716B** | 19 600 | 980 \$ |
| 211243982 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212971209 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244016 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212971701 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0701716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244203 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244214 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401712A** | 19 500 | 975 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211244148 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0601412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211244159 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0601714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244170 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212983209 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0401712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212983589 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212984112 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212984652 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244079 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0261410A** | 19 900 | 995 \$ |
| 211244026 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 211244037 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244048 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601412A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244181 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601714A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244192 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 211243902 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211243960 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0601716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212988724 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212989216 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0601716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212985836 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0261410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986226 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986610 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212986940 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0601412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212987450 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243865 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212972974 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243874 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212973254 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401712B** | 19 600 | 980 \$ |
| 211243883 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212973604 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243856 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243892 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212973894 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0801716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244059 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243996 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975334 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712B** | 19 600 | 980 \$ |
| 211244069 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212975719 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244090 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244006 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212976087 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244256 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **OLV098A12** | 19 300 | 965 \$ |
| 211244247 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **OMV098J12** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244265 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **OMV112K14A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244367 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211244401 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212977673 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0451412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212978189 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244274 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VSL0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212969818 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VSL0451412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244302 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VTL0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971221 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VTL0451412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244390 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244379 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212983599 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244356 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0261410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244314 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244325 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212985846 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0261410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986238 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986950 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244283 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212972984 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244292 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973614 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0601412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244336 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244346 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975730 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244674 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211244686 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244799 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244698 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244487 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244710 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244545 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244811 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0601716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212977685 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978201 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212978711 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212979218 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979908 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982339 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212981787 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU1002120A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244412 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212969828 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244515 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244524 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970218 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244556 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971233 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244590 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971712 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244777 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244788 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244722 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244733 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244744 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212983220 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212983609 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984124 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984664 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244653 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0261410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244600 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244611 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244622 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244755 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244766 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244476 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244534 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988736 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212989228 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212985856 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0261410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212986250 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986622 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986960 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212987462 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211244439 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212972994 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244448 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973264 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244457 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973624 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244430 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244466 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973904 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244633 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244570 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975345 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244643 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975741 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244664 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244580 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212976100 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244830 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211244821 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OMV098J12**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211244839 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OMV112K14A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245586 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245598 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0701712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245368 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245610 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245622 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245634 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211245646 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)1102120A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245471 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211245746 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0601716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211245735 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978733 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212979242 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979514 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212979932 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212980280 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212980599 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212981009 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982363 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212982723 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0601716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212981811 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245423 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0451716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245432 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970238 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245441 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0702120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211245450 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0902120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970558 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0902120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245525 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971734 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245484 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0902120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212972145 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0902120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245576 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212972425 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245724 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245658 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245669 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245680 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0802120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211245691 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN1002120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212983242 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984148 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984688 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212985052 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0802120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212985362 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245535 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245702 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245713 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211245504 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0802120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211245357 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211245460 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988760 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212989252 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212989624 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 213076117 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002120A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986646 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212987486 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212987822 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245338 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212973284 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245311 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245347 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973924 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245320 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212974114 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245329 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211245494 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975367 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245546 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245515 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212976126 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245556 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212976417 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245566 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212976692 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245378 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212977000 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245765 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211245783 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "OLV112A16A" | 19 300 | 965 \$ |
| 211245756 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "OMV098J12**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211245774 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "OMV112K14A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245110 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211245122 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245235 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245134 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244923 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245146 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244981 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211245247 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0601716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212977697 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978213 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212978722 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212979230 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979920 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982351 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212981799 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU1002120A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244848 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451412A** | 18 900 | 945 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212969838 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244951 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244960 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970228 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244992 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971245 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245026 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971723 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245213 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245224 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245158 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245169 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245180 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212983231 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212983619 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984136 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984676 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245089 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0261410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245036 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211245047 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245058 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245191 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245202 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244912 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244970 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988748 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212989240 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212985866 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0261410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212986262 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986634 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986970 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212987474 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244875 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973004 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244884 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973274 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244893 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973634 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière | |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|----------|
| 211244866 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ | |
| 211244902 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ | |
| 212973914 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716B** | 18 900 | 945 \$ | |
| 211245069 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0401410A** | 19 000 | 950 \$ | |
| 211245006 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0401712A** | 19 000 | 950 \$ | |
| 212975356 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0401712B** | 19 200 | 960 \$ | |
| 211245079 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0601412A** | 19 000 | 950 \$ | |
| 212975752 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0601412B** | 19 100 | 955 \$ | |
| 211245100 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ | |
| 211245016 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ | |
| 212976113 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716B** | 18 900 | 945 \$ | |
| 211245266 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ | |
| 211245257 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "OMV098J12**" | 19 000 | 950 \$ | |
| 211245275 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "OMV112K14A" | 19 200 | 960 \$ | |
| 211245794 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | FEM4P30**AL | | 19 100 | 955 \$ | |
| 211245806 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | FEM4X24**CL | | 19 000 | 950 \$ | |
| 211245818 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | FEM4X30**BL | | 19 100 | 955 \$ | |
| 211239223 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | FJMA4*24L*B* | | 19 200 | 960 \$ | |
| 211245917 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | DLCURAH24ABK | FM(C,U)4X30**AL* | 19 900 | 995 \$ | |
| 211245928 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | DLCURAH24ABK | FM(C,U)4X36**AL* | 19 900 | 995 \$ | |
| 211245939 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | DLCURAH24ABK | FM(C,U)4Z24**AL* | 19 500 | 975 \$ | |
| 211245950 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | DLCURAH24ABK | FM(C,U)4Z30**AL* | 19 300 | 965 \$ | |
| 211245961 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | DLCURAH24ABK | FM(C,U)4Z36**AL* | 19 300 | 965 \$ | |
| 211245862 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | DLCURAH24ABK | FMA4P24**AL* | 19 900 | 995 \$ | |
| 211245873 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | DLCURAH24ABK | FMA4P30**AL* | 20 000 | 1 000 \$ | |
| 211245884 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | DLCURAH24ABK | FMA4X24**AL* | 19 600 | 980 \$ | |
| 211245895 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | DLCURAH24ABK | FMA4X30**AL* | 19 600 | 980 \$ | |
| 211245906 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | DLCURAH24ABK | FMA4X36**AL* | 19 600 | 980 \$ | |
| 211245972 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | DLCURAH24ABK | FVM4X24***L | 19 000 | 950 \$ | |
| 211245982 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | DLCURAH24ABK | FVM4X36***L | 19 000 | 950 \$ | |
| 211245829 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | DLCURAH24ABK | FXM4X24**AL | 19 100 | 955 \$ | |
| 211245840 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | DLCURAH24ABK | FXM4X30**AL | 19 100 | 955 \$ | |
| 211245851 | AIRQUEST | DLCURAH24ABK | DLCURAH24ABK | FXM4X36**AL | 18 500 | 925 \$ | |
| 209852140 | AIRQUEST | DLCURAH30AAK | DLCURAH30AAK | DLFJAAH30XAK | 20 000 | 1 000 \$ | |
| 212982819 | AIRQUEST | DLCURAH30AAK | DLCURAH30AAK | EA*4X43L21A* | **80MSU0802120A** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212985122 | AIRQUEST | DLCURAH30AAK | DLCURAH30AAK | EA*4X43L21A* | **92MSN1002120A** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212974334 | AIRQUEST | DLCURAH30AAK | DLCURAH30AAK | EA*4X43L21A* | **96VSN1002120B** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211606851 | AIRQUEST | DLCURAH30AAK | DLCURAH30AAK | FJMA4*30L*B* | | 22 800 | 1 140 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 209852143 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | DLFUAAH30XAK | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211712051 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221675 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221707 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221715 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978978 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981547 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221723 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971745 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221739 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212983449 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712039 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **95ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988988 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987222 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221787 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221795 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221803 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221811 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221819 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221843 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221851 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977505 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978009 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978502 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978990 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979680 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982111 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981559 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212969868 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712075 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221835 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970258 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221859 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971281 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221867 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971756 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221875 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221883 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211221891 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983459 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983896 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984436 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712064 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **95ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221907 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **95ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988556 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989000 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987234 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221899 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212973944 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976152 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712085 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | "OMV098J12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221947 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221955 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221963 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221971 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221979 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221987 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221996 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222046 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222057 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222066 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712108 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978513 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979002 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979424 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979692 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980181 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980500 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980901 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982123 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982615 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982927 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981571 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222005 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0451716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222015 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970268 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211222025 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0702120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222035 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970568 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222075 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971767 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222084 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972156 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222093 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972437 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222119 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222127 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222135 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222145 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983908 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984448 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984962 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212985254 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222155 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0601714A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222163 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222195 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222203 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712096 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988568 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989012 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989516 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076009 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987246 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987714 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988026 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222171 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212973954 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222179 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974124 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222187 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974344 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976165 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222211 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976431 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211222219 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976705 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222227 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977010 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222235 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | "OLV098A12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222243 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | "OMV098J12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222259 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222267 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222275 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222299 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222307 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977517 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978021 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978524 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979014 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979704 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982135 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981583 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222283 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212969878 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222291 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712119 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970278 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222315 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971293 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222323 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212971778 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222331 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0601412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222339 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222347 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983469 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983920 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984460 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222355 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222371 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **95ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222379 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **95ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988580 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **95MSU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989024 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **95MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212987258 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222363 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212973964 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222387 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976178 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222395 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | "OMV098J12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712166 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222435 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222443 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222451 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222459 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222467 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222475 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222483 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222523 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222531 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222539 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712142 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212978535 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979026 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979434 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979716 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980192 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980511 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980913 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982147 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982627 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982939 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212981595 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222491 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0451716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222499 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212970288 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222507 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0702120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222515 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212970578 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222547 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212971789 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222555 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212972167 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222563 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972449 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222587 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222595 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222603 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222611 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212983932 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212984472 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212984972 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212985266 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222619 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222627 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712154 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222667 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222675 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712130 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988592 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989036 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989528 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 213076021 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212987270 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212987726 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212988038 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222635 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222643 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212973974 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222651 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212974134 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222659 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212974354 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222683 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976191 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222691 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212976445 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222699 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976718 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222707 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122A** | 23 000 | 1 150 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212977020 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222715 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **OLV098A12** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222723 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **OMV098J12** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712436 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712231 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712449 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712462 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712475 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712488 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712501 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712330 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712586 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712574 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712318 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978546 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979038 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979444 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979728 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980203 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980522 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980925 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982159 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982639 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982951 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981607 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712253 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0451716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712263 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970298 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712273 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0702120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712283 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970588 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712380 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971800 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712345 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972178 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712425 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL1102122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972461 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL1102122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712514 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211712526 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712538 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712550 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983944 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984484 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984982 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985278 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712562 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN0601714A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712356 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712368 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712219 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712306 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712294 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988604 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212989048 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989540 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076033 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987282 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987738 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988050 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712178 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712208 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212973984 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712188 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974144 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0802120B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712198 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974364 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712392 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976204 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712403 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976459 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0802120B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712414 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976731 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712243 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002122A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212977030 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712607 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | "OLV098A12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712597 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | "OMV098J12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712806 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211712819 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712832 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712845 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712858 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712871 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1102420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712884 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712933 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1552420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712944 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ESU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712711 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979454 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980214 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980533 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980699 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980937 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981111 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981220 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981321 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982651 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982963 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MSU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712658 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0702120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712668 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970598 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712678 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712688 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL1102422A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712723 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972189 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712795 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL1102122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972473 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL1102122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712897 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712909 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712921 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN1202420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984992 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985290 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985615 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN1202420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712737 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712749 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712699 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **95ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989552 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **95MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213076045 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **95MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987750 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988062 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988332 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1202422A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988414 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1402422A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712617 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974154 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN0802120B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712627 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974374 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712637 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1202422A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974524 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1202422B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712773 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976473 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN0802120B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712784 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976744 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712648 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002122A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212977040 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712762 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1202422A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977242 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1202422B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712955 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | "OLV154F20A" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712965 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | "OMV154L20A" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713233 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713246 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713028 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713259 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713272 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713285 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713298 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713311 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713127 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713396 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713384 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713115 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978557 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979050 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979464 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979740 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980225 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212980544 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980949 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982171 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982663 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982975 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212981619 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713050 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0451716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713060 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212970308 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0701716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713070 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0702120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713080 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212970608 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0902120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713177 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212971811 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0701716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713142 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972200 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0902120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713222 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL1102122A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972485 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL1102122B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713324 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0601714A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211713336 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713348 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713360 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212983956 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212984496 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212985002 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212985302 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713372 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713153 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713165 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713016 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713103 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713091 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988616 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989060 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989564 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 213076057 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987294 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987762 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212988074 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712975 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713005 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212973994 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0801716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712985 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0802120A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212974164 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0802120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712995 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212974384 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN1002120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713189 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976217 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0801716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713200 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0802120A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212976487 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0802120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713211 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976757 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713040 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002122A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212977050 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002122B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713417 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | "OLV098A12**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713407 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | "OMV098J12**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212978033 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713514 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713461 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713576 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978045 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978568 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979062 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979752 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981631 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212969898 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970318 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713473 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971317 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713490 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971822 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713527 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713551 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212983479 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989072 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987306 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211713440 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974004 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976230 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713916 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713929 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713942 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713955 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713821 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714028 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714016 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978590 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979086 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979474 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979776 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980236 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980555 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980961 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982675 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982987 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981655 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970338 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713800 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0702120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970618 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713859 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971844 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972211 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713892 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713980 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713992 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714004 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212984532 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985012 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212985314 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713847 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989096 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989576 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076069 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987330 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212988086 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713769 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974024 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974174 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713759 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974394 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976256 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976501 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976770 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713780 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977060 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713676 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713620 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713738 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978057 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978579 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979074 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979764 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981643 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212969908 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970328 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713633 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971329 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713651 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971833 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713689 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713713 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212983489 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989084 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987318 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713598 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974014 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976243 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714523 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714342 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714536 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714549 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714562 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211714575 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714588 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714441 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714661 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714649 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714429 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978612 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979110 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979484 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979800 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980247 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980566 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980973 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982231 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982687 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982999 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981679 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714364 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0451716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714374 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970358 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714384 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0702120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714394 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970628 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714479 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971866 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714456 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972222 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714512 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL1102122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972509 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL1102122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714601 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714613 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714625 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714637 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984016 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984556 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985022 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212985326 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714467 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211714330 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714417 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714405 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989120 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989588 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076081 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987354 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987786 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988098 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714319 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974044 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714299 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974184 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714309 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974404 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976282 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714490 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976514 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714501 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976783 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714354 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977070 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714672 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | OMV098J12** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714168 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714255 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211714181 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714072 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714194 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714116 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714268 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977553 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978069 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978601 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979098 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979788 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982219 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981667 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714039 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VSL0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212969918 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VSL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714083 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VSL0451716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714093 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970348 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VSL0701716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714128 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VTL0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971341 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VTL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714145 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971855 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VTL0701716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714207 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92ESN0601412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714219 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92ESN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211714231 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92ESN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212983499 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92MSN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212984004 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984544 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714243 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **95ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714060 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **95ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714104 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **95ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988628 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **95MSU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989108 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **95MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985746 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96MSN0261410A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212986850 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96MSN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987342 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212973644 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VSN0601412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714049 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974034 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212975763 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VTN0601412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714157 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VTN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976269 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714289 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "OLV098A12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714279 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "OMV098J12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211709686 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | FJMA4*30L*B* | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714686 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | FJMA4*36L*B* | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222739 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | FM(C,U)4Z30**AL* | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222747 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | FM(C,U)4Z36**AL* | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222755 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | FMA4X30**AL* | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211222763 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | FMA4X36**AL* | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211222779 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | FVM4X24***L | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222771 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | FVM4X36***L | | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211274897 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | FVM4X48***L | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211222787 | AIRQUEST | DLCURAH30ABK | FXM4X36**AL | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 209852141 | AIRQUEST | DLCURAH36AAK | DLFUAAH36XAK | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 209852142 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | DLFUAAH36XAK | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212382960 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212382973 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383060 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382986 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382876 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212382999 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383073 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ESU0601716A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077818 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077867 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077915 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078036 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078258 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078952 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078820 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382845 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212969928 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212382887 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382897 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970368 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382920 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076410 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212382937 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076466 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383012 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383024 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383036 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079336 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079376 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079510 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383048 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382908 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **95ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080503 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080647 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079954 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0601412A** | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213079994 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076887 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601412B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382855 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382865 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076927 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077290 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601412B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382949 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077335 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383094 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | "OLV098A12** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383084 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | "OMV098J12** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226261 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226273 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383145 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383278 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383291 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383304 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383317 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226285 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383378 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383366 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226306 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077926 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078048 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078168 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078270 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078390 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078489 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078606 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078964 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079084 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079204 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078832 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226296 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0451716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383178 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970378 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383188 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0702120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383198 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970638 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212383244 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076477 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383221 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076631 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383267 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076730 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226328 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383330 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383342 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383354 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226338 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079388 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079522 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079642 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079732 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079839 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226348 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226359 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383232 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226370 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226380 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226390 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383167 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0802120A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212383209 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383156 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080515 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080659 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080779 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075877 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076245 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080006 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080138 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080270 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080377 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383104 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383134 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076937 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383114 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213077037 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383124 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077137 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383256 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077348 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226401 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077477 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226411 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077588 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226420 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077703 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226429 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "OLV098A12**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226438 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "OLV112A16A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226447 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "OMV098J12**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226456 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "OMV112K14A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226484 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226496 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226508 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226520 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226531 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383390 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ESU0601716A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077831 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077879 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077937 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078060 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078282 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078976 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078844 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226542 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212969938 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226551 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226560 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970388 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226581 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076422 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226593 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076488 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226614 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0601412A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211226625 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*92ESN0601714A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226636 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*92ESN0801716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079346 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*92MSN0601412A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079400 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*92MSN0601714A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079534 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*92MSN0801716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226658 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*95ESN0601714A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226696 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*95ESU0601716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080527 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*95MSU0401712A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080671 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*95MSU0601716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079964 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*96MSN0601412A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080018 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*96MSN0801716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226668 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*96VSN0601412A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076897 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*96VSN0601412B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226677 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*96VSN0601714A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226686 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*96VSN0801716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076947 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*96VSN0801716B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077301 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*96VTN0601412B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226707 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*96VTN0601714A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077361 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*96VTN0801716B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226716 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*OLV098A12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226725 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*OMV098J12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226734 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*OMV112K14A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226792 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ES(N,L)0701712A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383402 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ES(N,L)0701716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226804 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ES(N,L)0702116A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226816 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ES(N,L)0901714A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226828 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ES(N,L)0902116A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211226840 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ES(N,L)0902120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226852 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ES(N,L)1102120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226900 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ESU0401712A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226911 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ESU0601716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226922 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ESU0802120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226933 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ESU1002120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077948 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80MS(N,L)0701712A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078072 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80MS(N,L)0701716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078178 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80MS(N,L)0702116A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078294 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80MS(N,L)0901714A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078401 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80MS(N,L)0902116A**" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213078500 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078618 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078988 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0401712A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079096 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079216 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078856 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226863 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0451716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226872 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970398 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226881 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0702120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211226890 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212970648 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226944 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076499 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212383426 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076642 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226956 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076742 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226993 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227004 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227015 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383437 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227025 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079412 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079546 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079652 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079744 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079848 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227035 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227057 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227068 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227078 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383414 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227133 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227144 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227154 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080539 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080683 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213080791 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213075889 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076254 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080030 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080150 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080282 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080386 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227096 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227105 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076957 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227114 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077047 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227123 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077147 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227174 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077374 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227184 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077488 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227194 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077601 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227203 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077713 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227212 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "OLV098A12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227221 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "OLV112A16A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227230 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "OMV098J12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227239 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "OMV112K14A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227285 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227297 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227309 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227320 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227332 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227344 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227356 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227368 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227427 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU0601716A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227438 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU0802120A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227449 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077959 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0701712A**" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213078084 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078188 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078306 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078412 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078511 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078630 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079000 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079108 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079228 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078868 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227379 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0451716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227388 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970408 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227397 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0702120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227406 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970658 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227460 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076510 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227472 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076653 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227482 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL1102122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076754 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL1102122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227510 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227521 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227532 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227543 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227553 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079426 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079558 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079662 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079756 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079857 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227563 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227574 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227584 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227630 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227641 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227652 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211227662 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080551 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080695 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080803 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075901 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076263 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080042 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080162 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080294 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080395 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227593 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227602 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076967 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227611 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077057 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227620 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077157 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227672 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227682 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077387 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227692 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077499 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227702 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077614 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227711 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077723 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227720 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | "OLV098A12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383448 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | "OLV112A16A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227729 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | "OMV098J12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227738 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | "OMV112K14A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227766 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227778 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227790 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227802 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227814 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227826 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1102420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227838 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227850 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1552420A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211227896 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227907 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078198 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078423 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078522 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078587 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078642 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078738 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078768 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078790 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079120 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079240 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227859 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0702120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227868 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970668 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227877 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227886 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL1102422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227918 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076664 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227928 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL1102122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076766 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL1102122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227958 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227969 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227979 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227989 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN1202420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079672 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079768 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079866 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079921 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN1202420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228000 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228011 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228021 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228031 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN1202422A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228042 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN1402422A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228080 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228091 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228101 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESU1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080815 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213075913 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076272 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95MSU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080174 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080306 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080404 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080459 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1202422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080483 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1402422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228052 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077067 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228061 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077167 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228070 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1202422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077237 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1202422B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228111 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077510 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228121 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077627 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228130 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077733 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228140 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1202422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077795 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1202422B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228149 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | "OLV112A16A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228158 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | "OLV154F20A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228167 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | "OMV154L20A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228213 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228225 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383459 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228237 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228249 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228261 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228273 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228285 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228333 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228344 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228355 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228366 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077970 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078096 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213078208 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078318 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078434 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078533 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078654 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079012 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU0401712A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079132 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079252 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078880 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228296 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0451716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228305 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970418 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0701716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228314 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0702120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228323 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212970678 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228377 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0701716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076521 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0701716B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228389 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076675 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228399 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL1102122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076778 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL1102122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228436 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212383471 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228447 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228458 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228468 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079438 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079570 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079682 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079780 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079875 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228478 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228500 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228511 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228521 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228576 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228587 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228598 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211228608 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080563 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080707 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080827 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213075925 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076281 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080054 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080186 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080318 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080413 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228539 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228548 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076977 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228557 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077077 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228566 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077177 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228628 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077400 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228638 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077521 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228648 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077640 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228657 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077743 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002122B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228666 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "OLV098A12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228675 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "OLV112A16A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228684 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "OMV098J12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228693 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "OMV112K14A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228739 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228751 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212383483 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228763 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211228775 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228787 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228799 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228811 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228859 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211228870 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU0601716A" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228881 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU0802120A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228892 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU1002120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212978480 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0701712A*" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212978966 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0701716A*" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212979404 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0702116A*" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212979656 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0901714A*" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212980159 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0902116A*" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212980478 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0902120A*" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078666 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)1102120A*" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212982087 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0401712A*" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 213079144 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0601716A*" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079264 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0802120A*" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212981535 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU1002120A*" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228822 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0451716A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228831 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0701716A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212970428 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0701716B*" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228840 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0702120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228849 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0902120A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212970688 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0902120B*" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228903 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0701716A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212971877 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0701716B*" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228915 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0902120A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212972233 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0902120B*" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228925 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076790 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122B*" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228962 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN0601714A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228973 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN0801716A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228984 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN0802120A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211228995 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002120A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229005 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002122A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212983872 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN0601714A*" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212984412 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN0801716A*" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212984942 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN0802120A*" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212985230 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002120A*" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212985508 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002122A*" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229015 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN0601714A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229026 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN0801716A**" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211229037 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229048 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229058 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229113 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229124 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229135 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229145 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080575 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212988976 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212989492 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213075937 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076290 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080066 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080198 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988002 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988217 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076867 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0401712B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229076 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229085 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212974054 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0801716B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229094 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077087 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0802120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229103 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212974414 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077268 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN0401712B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229155 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212976301 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN0801716B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229165 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077532 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN0802120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229175 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212976796 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229184 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212977080 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122B** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229193 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "OLV098A12**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229202 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "OLV112A16A" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229211 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "OMV098J12**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229220 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "OMV112K14A" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229248 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 28 800 | 1 440 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211229260 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902116A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229272 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229284 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229296 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)1102120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229308 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)1102420A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229320 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229332 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)1552420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229378 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ESU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229389 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212979414 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212980170 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212980489 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212980690 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078678 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078748 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212981209 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078800 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212982603 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MSU0601716A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 213079276 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MSU0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229341 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0702120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229350 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212970698 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229359 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902420A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229368 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL1102422A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229400 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212972244 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229410 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076802 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229440 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN0802120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229451 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229461 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229471 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN1202420A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212984952 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN0802120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212985242 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212985517 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079932 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN1202420A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229482 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229493 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211229503 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229513 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1202422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229524 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1402422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229562 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229573 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229583 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212989504 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213075949 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076299 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080210 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988014 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988226 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988320 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1202422A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988404 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1402422A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229534 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212974194 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN0802120B** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229543 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077187 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229552 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077247 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229593 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN0802120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212976527 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN0802120B** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229603 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212976809 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229612 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212977090 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122B** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229622 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212977254 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229631 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "OLV112A16A" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229640 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "OLV154F20A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229649 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "OMV154L20A" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212384015 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383779 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384028 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384041 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384054 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0902116A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384067 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384153 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212384141 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0802120A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212383896 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077992 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078120 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078218 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078342 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078445 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078544 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078690 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079036 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079156 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079288 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078904 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383841 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212970448 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212970708 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0902120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383946 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076543 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076686 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0902120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383991 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076814 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384093 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384105 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384117 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384129 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383790 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN1002122A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213079462 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079594 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079692 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079792 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079884 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383922 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383934 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383800 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN1002122A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212383872 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383810 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESU1002122A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213080599 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0401712A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213080731 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213080839 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213075961 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076308 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080090 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080222 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080330 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080422 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076997 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383748 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077097 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383758 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077197 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077426 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383969 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077543 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383980 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077653 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383821 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077753 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384194 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | "OLV112A16A" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 211230406 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)0702116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230418 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)0902116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230430 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230442 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)0902420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230454 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)1102120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230466 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)1102420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230478 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)1352420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230490 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)1552420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230536 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ESU0802120A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230547 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ESU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078248 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)0702116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078478 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)0902116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078577 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078596 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)0902420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078726 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)1102120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078758 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)1102420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078779 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)1352420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078810 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)1552420A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213079192 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079324 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230499 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0702120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230508 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970738 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230517 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230526 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL1102422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230558 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VTL0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076719 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VTL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230568 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VTL1102122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076850 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VTL1102122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230598 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92ESN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230609 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230619 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230629 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92ESN1202420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079722 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079828 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079911 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079943 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92MSN1202420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230640 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230651 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230661 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230671 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESN1202422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230682 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESN1402422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230720 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230731 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230741 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080875 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213075997 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95MSU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076335 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95MSU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080258 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080366 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080449 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080471 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96MSN1202422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080493 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96MSN1402422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230692 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077127 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230701 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213077227 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1002120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230710 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1202422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077257 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1202422B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230751 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077576 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230761 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077692 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230770 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077783 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230780 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1202422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077807 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1202422B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230789 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | "OLV112A16A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230798 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | "OLV154F20A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230807 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | "OMV154L20A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383525 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383635 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383697 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0601716A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077843 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077891 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077981 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078108 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078330 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079024 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078892 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212969948 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451412B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383546 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212970438 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076434 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383586 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076532 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383648 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0601412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383660 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383672 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079356 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079450 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079582 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080587 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0401712A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213080719 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213080078 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076987 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077413 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384601 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0451712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384614 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384434 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384627 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229766 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229778 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229790 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384640 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384725 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384713 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384530 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078014 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078144 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078228 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078366 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078456 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078555 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078702 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079060 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079168 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079300 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078928 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229801 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0451716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384475 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970468 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384485 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0702120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384495 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970718 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384568 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076565 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384545 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076697 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384590 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL1102122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076826 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL1102122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384653 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212384665 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384677 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384689 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384445 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079486 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079618 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079702 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079804 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079893 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384701 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384556 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211229822 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384455 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384518 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384506 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384465 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080623 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080755 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080851 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075973 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076317 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080114 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080234 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080342 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080431 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384393 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384423 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077017 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384403 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077107 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384413 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077207 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229833 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077452 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384579 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077554 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229843 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077666 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211229852 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077763 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384746 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "OLV098A12**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384766 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "OLV112A16A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384736 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "OMV098J12**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384756 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "OMV112K14A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229898 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0451712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229910 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384777 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229922 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229934 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229946 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0902116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229958 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229970 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)1102120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230018 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ESU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230029 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ESU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230040 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230051 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ESU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078025 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078156 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078238 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078378 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078467 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078566 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078714 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079072 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079180 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079312 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078940 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MSU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229981 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0451716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229990 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970478 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0701716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229999 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0702120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230008 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970728 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230062 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076576 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0701716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230074 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213076708 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230084 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL1102122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076838 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL1102122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230121 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92ESN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384789 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92ESN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230132 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92ESN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230143 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230153 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079498 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92MSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079630 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92MSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079712 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079816 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079902 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230163 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230174 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230185 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230196 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230206 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230261 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230272 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230283 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230293 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080635 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080767 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080863 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213075985 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95MSU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076326 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95MSU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080126 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96MSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080246 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080354 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080440 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076877 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0401712B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230224 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230233 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077027 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230242 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077117 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230251 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213077217 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN1002120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077279 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0401712B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230313 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077465 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230323 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077565 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230333 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077679 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230342 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077773 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230351 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "OLV098A12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230360 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "OLV112A16A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230369 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "OMV098J12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230378 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "OMV112K14A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384251 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384264 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384339 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384277 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384205 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384290 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384352 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ESU0601716A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077855 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077903 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078003 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078132 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078354 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079048 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078916 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229658 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VSL0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212969958 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VSL0451412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384216 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VSL0451716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384226 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VSL0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970458 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VSL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384237 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VTL0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076446 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VTL0451412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229670 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VTL0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076554 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VTL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384303 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **92ESN0601412A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212384315 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **92ESN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384327 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **92ESN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079366 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **92MSN0601412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079474 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **92MSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079606 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **92MSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229689 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229736 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **95ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080611 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **95MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080743 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **95MSU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079984 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96MSN0601412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080102 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076917 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96VSN0601412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229717 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96VSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229726 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96VSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077007 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96VSN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077323 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96VTN0601412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229747 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96VTN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077439 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96VTN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384373 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "OLV098A12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384363 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "OMV098J12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384383 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "OMV112K14A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230817 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | FEM4P42**AL | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230828 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | FEM4P48**AL | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230840 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | FEM4X42**BL | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230852 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | FEM4X48**BL | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212390900 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | FJMA4*36L*B* | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384829 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | FJMA4*42L*C* | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384841 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | FM(C,U)4X36**AL* | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 211230863 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | FM(C,U)4Z36**AL* | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230874 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | FMA4P36**AL* | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 211230885 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | FMA4X36**AL* | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384853 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | FVM4X36***L | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230896 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | FVM4X48***L | | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211230906 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | FXM4X36**AL | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230917 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | FXM4X42**AL | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230928 | AIRQUEST | DLCURAH36ABK | FXM4X48**AL | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 209852134 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | DLFUAAH48XAK | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212534310 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80CSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211622687 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622700 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622627 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80ESU0401712A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622749 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80ESU0601716A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622737 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80ESU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212979254 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980291 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980709 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981895 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MSU0401712A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212982447 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MSU0601716A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982735 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981331 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MSU1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534350 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VSL0702120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622616 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VSL0902120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212970748 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VSL0902120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622642 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VTL0902120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212972255 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VTL0902120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622676 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212972521 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622713 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92ESN0802120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622725 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622573 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212984772 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92MSN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212985062 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212985373 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002122A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534247 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95CSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534268 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95CSU1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534371 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95ESN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622653 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622583 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622605 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95ESU0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212989636 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95MSU1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212987834 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212988109 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622553 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VSN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622563 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212974424 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622665 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212976822 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622594 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212977100 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534501 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80CSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534523 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80CSU1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622916 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622929 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622942 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622955 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623004 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80ESU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212979264 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980027 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212980302 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980609 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212980721 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981021 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981121 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981231 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982459 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MSU0601716A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982747 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622823 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VSL0702120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212970758 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622833 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902420A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534565 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VSL1102422A** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212534615 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212972266 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622905 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212972533 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622968 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92ESN0802120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622980 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622780 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212984782 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92MSN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212985074 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985382 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002122A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212985527 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92MSN1202420A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534416 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95CSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534436 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95CSU1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622847 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211622859 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622790 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534671 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESN1202422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622992 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESN1402422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622812 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESU0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534481 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESU1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212989348 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95MSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 213075628 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 213076137 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987570 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96MSN0802120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212987846 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212988118 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212988236 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96MSN1202422A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212988344 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96MSN1402422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622760 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VSN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534461 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212974434 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622770 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212974534 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622883 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622894 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212976835 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622801 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212977110 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622872 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212977266 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623015 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | "OLV154F20A" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623025 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | "OMV154L20A" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623057 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623094 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)1552420A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623035 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **80VSL0902420A** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211623046 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **80VTL1102122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623070 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **92ESN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623082 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **92ESN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212535198 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **96VTN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212535644 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80CSU0401712A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623249 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623262 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211623178 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80ESU0401712A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980049 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212980745 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982483 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80MSU0601716A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623155 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80VSL0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623193 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80VTL0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623238 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80VTL1102122A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212972557 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80VTL1102122B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623275 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **92ESN0801716A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623287 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **92ESN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623299 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **92ESN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212984244 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **92MSN0801716A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212984802 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **92MSN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985098 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **92MSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623204 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **95ESN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623166 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **95ESU1002120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211623134 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **95ESU1002122A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 213076155 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **95MSU1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987594 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **96MSN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623114 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **96VSN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212974224 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **96VSN0802120B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623216 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **96VTN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212976560 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **96VTN0802120B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623227 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **96VTN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623516 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0902116A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623535 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623571 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)1102420A** | 33 200 | 1 660 \$ |
| 211623637 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)1552420A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211623648 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80ESU0802120A** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212980335 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981041 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211623385 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80VSL0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623395 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80VSL0902420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623405 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80VSL1102422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623428 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80VTL0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623485 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80VTL1102122A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623601 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **92ESN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623613 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **92ESN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212535947 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **92ESN1002122A** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212984812 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **92MSN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985110 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **92MSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985409 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **92MSN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985549 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **92MSN1202420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623416 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **95ESU1002120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 213075678 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **95MSU1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987606 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96MSN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987882 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96MSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212974234 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VSN0802120B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623332 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623342 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VSN1202422A** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212974554 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VSN1202422B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623463 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VTN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212976571 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VTN0802120B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623474 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VTN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623452 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VTN1202422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623659 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | "OLV154F20A" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623669 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | "OMV154L20A" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212536370 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)1552420A** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 211623685 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | FEM4X60**BL | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622542 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | FJMA4*48L*C* | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211623749 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | FJMA4*60L*D* | | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623724 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | FVM4X48***L | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623735 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | FVM4X60***L | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211623700 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | FXM4X48**AL | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623712 | AIRQUEST | DLCURAH48AAK | FXM4X60**AL | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 209852138 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | DLFUAAH48XAK | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211657271 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657284 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657333 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU0601716A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657321 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212979354 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980104 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980401 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980805 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212982063 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0401712A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212982543 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0601716A** | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212982831 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212981499 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657211 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0702120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212970798 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0902120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657249 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0701716A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212972310 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0902120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657260 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 212972581 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657297 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN0802120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657309 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657158 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212984388 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN0801716A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212984872 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212985170 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212985436 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657225 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657237 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657168 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657200 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657178 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212989432 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213075773 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213076200 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212987918 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212988172 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657138 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657148 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212974474 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212976887 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657189 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212977170 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657552 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657565 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902116A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657578 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657591 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657604 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657665 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ESU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657468 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ESU1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212979364 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980115 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980412 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980645 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980817 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212981061 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212981165 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212981271 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212982555 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MSU0601716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212982843 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MSU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657427 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0702120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657437 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212970808 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657447 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657457 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL1102422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657480 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212972321 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657541 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 212972593 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657617 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN0802120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657629 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657374 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212984882 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212985182 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212985445 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212985571 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN1202420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657494 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657506 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657384 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657641 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1202422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657653 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1402422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657416 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657394 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212989444 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213075790 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213076209 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212987930 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212988181 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212988284 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1202422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212988374 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1402422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657344 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212974244 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN0802120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657354 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212974484 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657364 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212974574 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212976582 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN0802120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657530 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212976900 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657405 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212977180 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657519 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212977302 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657682 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | "OLV154F20A" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657701 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | "OMV154L20A" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211658155 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658181 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658194 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658207 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658268 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80ESU0802120A" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212979374 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980126 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212980423 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980654 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212980829 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981071 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981176 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981281 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212982567 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MSU0601716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212982855 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MSU0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212970818 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VSL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657927 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VSL0902420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657947 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VSL1102422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212972332 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VTL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658134 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VTL1102122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972605 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VTL1102122B** | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211658220 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92ESN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658232 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92ESN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657780 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92ESN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212984892 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92MSN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985194 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92MSN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212985454 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985582 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92MSN1202420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658044 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657801 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658244 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658256 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESN1402422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657866 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657821 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESU1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 213075808 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95MSU1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213076218 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95MSU1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212987678 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96MSN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212987942 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96MSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988190 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988296 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96MSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988384 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96MSN1402422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657721 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VSN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974494 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VSN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657760 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974584 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VSN1202422B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658091 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658113 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212976913 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657843 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212977190 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1002122B** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658069 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212977314 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1202422B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658279 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | "OLV154F20A" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658289 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | "OMV154L20A" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658320 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658489 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658502 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658395 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ESU0401712A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658551 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ESU0601716A** | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211658539 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ESU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212978954 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212979384 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980137 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980434 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980841 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982075 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MSU0401712A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982579 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MSU0601716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982867 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MSU0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981511 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MSU1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658374 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VSL0702120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658384 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VSL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212970828 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VSL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658445 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VTL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658410 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VTL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972343 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VTL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658478 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VTL1102122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972617 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VTL1102122B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658515 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92ESN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658527 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92ESN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658331 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92ESN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212984400 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92MSN0801716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212984902 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92MSN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985206 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92MSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985463 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658421 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95ESN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658433 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95ESN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658341 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95ESN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658363 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95ESU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212989468 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95MSU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213075825 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95MSU1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 213076227 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95MSU1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212987690 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96MSN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212987954 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96MSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988199 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658299 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VSN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212974264 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VSN0802120B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658309 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212974504 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VSN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658456 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976604 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN0802120B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658467 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976926 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658352 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212977200 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN1002122B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658781 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658794 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0902116A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211658807 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658820 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658833 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658882 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)1552420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211658893 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ESU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658686 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ESU1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212979394 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980148 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980445 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980663 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980853 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981081 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212981187 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212981291 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982591 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MSU0601716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982879 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MSU0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658645 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VSL0702120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658655 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VSL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212970838 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VSL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658665 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VSL0902420A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658675 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VSL1102422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658698 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VTL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972354 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VTL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658770 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VTL1102122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972629 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VTL1102122B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211274968 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92ESN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658846 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92ESN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658592 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92ESN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212984912 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92MSN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212985218 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92MSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985472 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985593 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92MSN1202420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658712 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658724 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658602 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658858 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658870 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESN1402422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658634 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658612 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESU1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212989480 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95MSU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213075841 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95MSU1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213076236 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95MSU1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212987702 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96MSN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212987966 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96MSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988208 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988308 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96MSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988394 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96MSN1402422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658562 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212974274 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN0802120B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658572 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974514 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658582 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974594 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN1202422B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658748 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976615 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN0802120B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658759 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976939 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658623 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212977210 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1002122B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658737 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1202422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212977326 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1202422B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658904 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | "OLV154F20A" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658914 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | "OMV154L20A" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211274980 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | FEM4X60**BL | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211274947 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | FJMA4*48L*C* | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211274996 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | FJMA4*60L*D* | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211275007 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | FVM4X48***L | | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211275017 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | FVM4X60***L | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211275027 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | FXM4X48**AL | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211275038 | AIRQUEST | DLCURAH48ABK | FXM4X60**AL | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 209852137 | AIRQUEST | DLCURAH60AAK | DLFUAAH60XAK | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206765548 | AIRQUEST | HVH825GKA3* | EA*4X25L17A*+WALLCON | **80CTL0701412A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206765557 | AIRQUEST | HVH825GKA3* | EA*4X25L17A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206767197 | AIRQUEST | HVH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **80CSU0401712A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206766034 | AIRQUEST | HVH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206767544 | AIRQUEST | HVH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206767553 | AIRQUEST | HVH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473120 | AIRQUEST | HVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **80CSU0401712A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473241 | AIRQUEST | HVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210473098 | AIRQUEST | HVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473109 | AIRQUEST | HVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473230 | AIRQUEST | HVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473219 | AIRQUEST | HVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206773038 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **80CSU0401712A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773047 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **80CSU0601716A** | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206773056 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **80CSU1002120A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771255 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **80CTL0701716A** | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206771354 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 31 800 | 1 590 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206771273 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773421 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773430 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771345 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771327 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773101 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""80CSU0401712A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773110 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""80CSU0601716A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773128 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""80CSU1002120A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771624 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""80CTL0701716A"" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206771723 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""80CTL0901716A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771642 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773475 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773484 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206771714 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771696 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773137 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CSU0401712A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773146 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CSU0601716A"" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206773164 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CSU1002120A"" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206771759 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CTL0701716A"" | 31 600 | 1 580 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206771858 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CTL0901716A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771777 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773502 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773511 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771849 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771831 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773182 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""80CSU1002120A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771894 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771903 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""80CTL1352422A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773520 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773529 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771957 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771912 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""96CTN1202422A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771975 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""97CMN0602120A"" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206771930 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771939 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""97CMN1202422A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470257 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""80CSU1002120A"" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470268 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470279 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""80CTL1352422A"" | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210470235 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470246 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470345 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470290 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **96CTN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470312 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470323 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **97CMN1202422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470400 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **80CSU0401712A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470411 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **80CSU0601716A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470422 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **80CSU1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470433 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **80CTL0701716A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470499 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470444 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **80CTL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470378 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470389 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470488 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470466 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470543 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **80CSU1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470554 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **80CTL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470565 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **80CTL1352422A** | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|-------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210470521 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470532 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470631 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470576 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **96CTN1202422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470653 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **97CMN0602120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470598 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470609 | AIRQUEST | HVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **97CMN1202422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210457418 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457495 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | **80VSL0451716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457517 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457544 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457462 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457533 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457821 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VSL0451716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457832 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457843 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VSL0702120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457854 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457901 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457867 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457754 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457721 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457732 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457890 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458056 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458067 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457766 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210458133 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458210 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **80VSL0451716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458221 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458232 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458259 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|-------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210458166 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VSN0601412A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210458155 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VSN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458177 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458270 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VTN0601412A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210458348 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VTN0601714A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210458248 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458536 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **80VSL0451716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458436 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **96VSN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458469 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458749 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **96VTN0601714A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210458594 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458481 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210459003 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VSL0451716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210459014 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VSL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459025 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459036 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VSL0902120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210459083 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VTL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459049 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VTL0902120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210458892 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VSN0601714A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210458936 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VSN0801716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458903 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VSN0802120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210458914 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VSN1002120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210459227 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VTN0601714A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459072 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VTN0801716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459238 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VTN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210459249 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VTN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458948 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210459793 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **80VSL0451716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459693 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **96VSN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459726 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **96VSN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210460006 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **96VTN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459851 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **96VTN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459738 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460238 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **80VSL0451716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460249 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **80VSL0701716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460260 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **80VSL0702120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460307 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **80VTL0701716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460138 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VSN0601714A** | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|-------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210460171 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VSN0801716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460459 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VTN0601714A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460296 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VTN0801716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460480 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VTN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460501 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460860 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L24A* | **96VTN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460871 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210461026 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **80VSL0902120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461037 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **80VSL0902420A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461048 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **80VSL1102422A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461059 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **80VTL0902120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210460959 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **96VSN1002120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210460970 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **96VSN1202422A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210460982 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461404 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461415 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **80VSL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461451 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **80VTL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461428 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **80VTL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461282 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VSN0601714A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461293 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VSN0802120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461304 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VSN1002120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461595 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VTN0601714A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461617 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VTN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461327 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461794 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461805 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **80VSL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461816 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **80VSL0902420A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461827 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **80VSL1102422A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461838 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **80VTL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461727 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VSN0802120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461738 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VSN1002120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461749 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VSN1202422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461962 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VTN0802120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461973 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VTN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461761 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461852 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VTN1202422A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462017 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | "OMV154L20A" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466480 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VSL0702120A** | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|-------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210466491 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VSL0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466502 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VSL0902420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466513 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VSL1102422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466576 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VTL0701716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466539 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VTL0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466358 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **96VSN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466369 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **96VSN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466775 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **96VTN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466565 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **96VTN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466889 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VSL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467055 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VSL0451716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467066 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VSL0701716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467077 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VSL0702120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467088 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VSL0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467099 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VSL0902420A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210467110 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VSL1102422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210467121 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VTL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467173 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VTL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467136 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VTL0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466933 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VSN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466988 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VSN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466944 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VSN0802120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210466955 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VSN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210466966 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VSN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467150 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VTN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467372 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VTN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467383 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VTN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467000 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467162 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VTN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467493 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VSL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467659 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VSL0451716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467670 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VSL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467681 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VSL0702120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467692 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VSL0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467703 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VSL0902420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467714 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VSL1102422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210467725 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VTL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467777 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VTL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|-------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210467740 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VTL0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467537 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VSN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467592 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VSN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467548 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VSN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467559 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VSN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210467570 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467965 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VTN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467754 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VTN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467976 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VTN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467987 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VTN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467766 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VTN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468097 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **80VSL0451412A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468263 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **80VSL0451716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468274 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **80VSL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210468285 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **80VSL0702120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210468318 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **80VSL1102422A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210468329 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **80VTL0451412A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468141 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **96VSN0601714A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468196 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **96VSN0801716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468569 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **96VTN0601714A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468358 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **96VTN0801716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468580 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **96VTN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468591 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **96VTN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468208 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **96VTN1002122A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464648 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464659 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464670 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464681 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL1102422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464692 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **80VTL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464581 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464592 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464603 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464816 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464827 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464615 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464706 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464236 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0701716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464247 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|-------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210464258 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464305 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464271 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464125 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464136 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464460 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464471 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464170 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464971 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464982 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **80VSL0902120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210464993 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **80VSL0902420A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210465004 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **80VSL1102422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210465015 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **80VTL0902120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210464904 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VSN0802120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464915 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VSN1002120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210464926 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VSN1202422A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210465139 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VTN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210465150 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VTN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464938 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210465029 | AIRQUEST | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VTN1202422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206774688 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **80CSU0802120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774876 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774706 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **80CSU0802120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206773806 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **80CTL0902120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206773815 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **80CTL1352422A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774885 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774894 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206773869 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206773824 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **96CTN1202422A** | 36 200 | 1 810 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206773842 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ***97CMN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774724 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ***80CSU0802120A** | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206773905 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ***80CTL0902120A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206773914 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ***80CTL1352422A** | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206774903 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ***95CSU0802120A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774912 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ***95CSU1002122A** | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206773968 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ***96CTN1002122A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206773923 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ***96CTN1202422A** | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206773941 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ***97CMN1002122A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774769 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ***80CSU0802120A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774094 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ***80CTL1352422A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774948 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ***95CSU1002122A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774822 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EHD4X48AAL+WALLCON | ***80CSU0802120A** | 37 200 | 1 860 \$ |
| 206774481 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EHD4X48AAL+WALLCON | ***80CTL1352422A** | 37 200 | 1 860 \$ |
| 206774849 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***80CSU0802120A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774580 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***80CTL0902120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774661 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***80CTL1102120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774589 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***80CTL1352422A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774993 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***95CSU0802120A** | 36 200 | 1 810 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206775002 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***95CSU1002122A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774643 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***96CTN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774598 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***96CTN1202422A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774616 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***97CMN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210469974 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***80CSU0802120A** | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206774265 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***80CTL0902120A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774274 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***80CTL1352422A** | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210469952 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***95CSU0802120A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210469963 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***95CSU1002122A** | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206774328 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***96CTN1002122A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774283 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***96CTN1202422A** | 37 200 | 1 860 \$ |
| 206774301 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***97CMN1002122A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774787 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | ***80CSU0802120A** | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206774184 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | ***80CTL0902120A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774957 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | ***95CSU0802120A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774966 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | ***95CSU1002122A** | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206774220 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | ***96CTN1002122A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774202 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | ***97CMN1002122A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210470012 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | ***80CSU0802120A** | 36 000 | 1 800 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|---------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206774364 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | ***80CTL0902120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774436 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | ***80CTL1102120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774373 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | ***80CTL1352422A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210469990 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | ***95CSU0802120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210470001 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | ***95CSU1002122A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774427 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | ***96CTN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774382 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | ***96CTN1202422A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774400 | AIRQUEST | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | ***97CMN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 202443307 | AIRTEMP | GXH09(2.6)LSA4DH | GHH09(2.6)LUA4DH | | 6 900 | 345 \$ |
| 202443309 | AIRTEMP | GXH09(2.6)LSK4DH | GHH09(2.6)LUK4DH | | 7 300 | 365 \$ |
| 210534161 | AIRTEMP | GXH09(2.6)LSK4DH2 | GHH09(2.6)LUK4DH2 | | 7 000 | 350 \$ |
| 210534162 | AIRTEMP | GXH12(3.5)LSK4DH2 | GHH12(3.5)LUK4DH2 | | 7 000 | 350 \$ |
| 210276805 | AIRTEMP | GXH18(5.3)FMK4DH-1 | Unités sans conduits | | 14 700 | 735 \$ |
| 211497140 | AIRTEMP | GXH18(5.3)LSK4DH2 | GHH18(5.3)LUK4DH2 | | 10 800 | 540 \$ |
| 210276806 | AIRTEMP | GXH24(7.0)FMK4DH-1 | Unités sans conduits | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 202443312 | AIRTEMP | GXH24(7.0)LSK4DH | GHH24(7.0)LUK4DH | | 14 300 | 715 \$ |
| 210534163 | AIRTEMP | GXH24(7.0)LSK4DH2 | GHH24(7.0)LUK4DH2 | | 15 000 | 750 \$ |
| 210534160 | AIRTEMP | GXH24(7.0)LSK4DL2 | GHH24(7.0)LSK4DL2 | | 13 900 | 695 \$ |
| 206724409 | AIRTEMP | GXH24-36MSK4DH | GMH**-36MSK4DH1 | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206724408 | AIRTEMP | GXH24-36MSK4DH | GMH24**-MSK4DH1 | | 16 000 | 800 \$ |
| 210276807 | AIRTEMP | GXH30(8.8)FMK4DH-1 | Unités sans conduits | | 27 200 | 1 360 \$ |
| 210534164 | AIRTEMP | GXH30(8.8)LSK4DH2 | GHH30(8.8)LUK4DH2 | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 210276803 | AIRTEMP | GXH36(10.6)FMK4DH-1 | Unités sans conduits | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210534165 | AIRTEMP | GXH36(10.6)LSK4DH2 | GHH36(10.6)LUK4DH2 | | 17 500 | 875 \$ |
| 203376863 | AIRTEMP | GXH42(12.3)FMK4DH | Unités sans conduits | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 210276804 | AIRTEMP | GXH42(12.3)FMK4DH-1 | Unités sans conduits | | 35 600 | 1 780 \$ |
| 206724411 | AIRTEMP | GXH48-60MSK4DH | GMH**-60MSK4DH1 | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206724410 | AIRTEMP | GXH48-60MSK4DH | GMH48**-MSK4DH1 | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211034493 | Allied | 4DHP2S12S-1L | DWM212S4-*L | | 8 400 | 420 \$ |
| 208127266 | ALLIED | 4DHP2S12S-1L | DWM212S4-1L | | 8 400 | 420 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 211034508 | Allied | 4DHP2S12S-1P | D22C112S4-*P | | 8 900 | 445 \$ |
| 208106657 | ALLIED | 4DHP2S12S-1P | D22C112S4-1P | | 8 900 | 445 \$ |
| 211034502 | Allied | 4DHP2S12S-1P | DMD212S4-*P | | 9 300 | 465 \$ |
| 208106660 | ALLIED | 4DHP2S12S-1P | DMD212S4-1P | | 9 300 | 465 \$ |
| 211034495 | Allied | 4DHP2S12S-1P | DWM212S4-*P | | 9 000 | 450 \$ |
| 208106653 | ALLIED | 4DHP2S12S-1P | DWM212S4-1P | | 9 000 | 450 \$ |
| 208106784 | ALLIED | 4DHP2S18M-1P | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 11 400 | 570 \$ |
| 208106783 | ALLIED | 4DHP2S18M-1P | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 208106782 | ALLIED | 4DHP2S18M-1P | Unités sans conduits | | 14 300 | 715 \$ |
| 211034509 | Allied | 4DHP2S18S-1P | D22C118S4-*P | | 12 000 | 600 \$ |
| 208106658 | ALLIED | 4DHP2S18S-1P | D22C118S4-1P | | 12 000 | 600 \$ |
| 211034503 | Allied | 4DHP2S18S-1P | DMD218S4-*P | | 12 600 | 630 \$ |
| 208106661 | ALLIED | 4DHP2S18S-1P | DMD218S4-1P | | 12 600 | 630 \$ |
| 211034496 | Allied | 4DHP2S18S-1P | DWM218S4-*P | | 14 900 | 745 \$ |
| 208106654 | ALLIED | 4DHP2S18S-1P | DWM218S4-1P | | 14 900 | 745 \$ |
| 208106787 | ALLIED | 4DHP2S24M-1P | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 16 700 | 835 \$ |
| 208106786 | ALLIED | 4DHP2S24M-1P | Unités avec conduits | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 208106785 | ALLIED | 4DHP2S24M-1P | Unités sans conduits | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 211034510 | Allied | 4DHP2S24S-1P | D33C224S4-*P | | 19 000 | 950 \$ |
| 208106659 | ALLIED | 4DHP2S24S-1P | D33C224S4-1P | | 15 600 | 780 \$ |
| 211034504 | Allied | 4DHP2S24S-1P | DMD224S4-*P | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 208106662 | ALLIED | 4DHP2S24S-1P | DMD224S4-1P | | 13 500 | 675 \$ |
| 211034497 | Allied | 4DHP2S24S-1P | DWM224S4-*P | | 16 200 | 810 \$ |
| 208106655 | ALLIED | 4DHP2S24S-1P | DWM224S4-1P | | 16 200 | 810 \$ |
| 208106790 | ALLIED | 4DHP2S30M-1P | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 208106789 | ALLIED | 4DHP2S30M-1P | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 208106788 | ALLIED | 4DHP2S30M-1P | Unités sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211034498 | Allied | 4DHP2S30S-1P | DWM230S4-*P | | 19 000 | 950 \$ |
| 208106791 | ALLIED | 4DHP2S36M-1P | Unités sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211034511 | Allied | 4DHP2S36S-1P | D33C236S4-*P | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 208106757 | ALLIED | 4DHP2S36S-1P | D33C236S4-1P | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211034505 | Allied | 4DHP2S36S-1P | DMD236S4-*P | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208106759 | ALLIED | 4DHP2S36S-1P | DMD236S4-2P | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 208106794 | Allied | 4DHP2S48M-1P | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211034512 | Allied | 4DHP2S48S-1P | D33C248S4-*P | | 30 000 | 1 500 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208106758 | ALLIED | 4DHP2S48S-1P | D33C248S4-1P | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211034506 | Allied | 4DHP2S48S-1P | DMD248S4-*P | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 208106760 | ALLIED | 4DHP2S48S-1P | DMD248S4-2P | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211034507 | Allied | 4DHPS209S-1P | D22C109S4-*P | | 7 500 | 375 \$ |
| 208106705 | ALLIED | 4DHPS209S-1P | D22C109S4-1P | | 7 500 | 375 \$ |
| 211034501 | Allied | 4DHPS209S-1P | DMD209S4-*P | | 7 700 | 385 \$ |
| 208106706 | ALLIED | 4DHPS209S-1P | DMD209S4-1P | | 7 700 | 385 \$ |
| 211034494 | Allied | 4DHPS209S-1P | DWM209S4-*P | | 8 500 | 425 \$ |
| 208106703 | ALLIED | 4DHPS209S-1P | DWM209S4-1P | | 8 500 | 425 \$ |
| 208106707 | ALLIED | 4DHV2S09S-1L | DWH209S4-1L | | 6 300 | 315 \$ |
| 211034513 | Allied | 4DHV2S09S-1L | DWH209S4-*L | | 6 300 | 315 \$ |
| 211034515 | Allied | 4DHV2S09S-1P | DWH209S4-*P | | 6 000 | 300 \$ |
| 208106709 | ALLIED | 4DHV2S09S-1P | DWH209S4-1P | | 6 000 | 300 \$ |
| 208106708 | ALLIED | 4DHV2S12S-1L | DWH212S4-1L | | 7 800 | 390 \$ |
| 211034514 | Allied | 4DHV2S12S-1L | DWH212S4-*L | | 7 800 | 390 \$ |
| 208106710 | ALLIED | 4DHV2S12S-1P | DWH212S4-1P | | 7 000 | 350 \$ |
| 211034516 | Allied | 4DHV2S12S-1P | DWH212S4-*P | | 7 000 | 350 \$ |
| 211034517 | Allied | 4DHV2S18S-1P | DWH218S4-*P | | 11 400 | 570 \$ |
| 208106711 | ALLIED | 4DHV2S18S-1P | DWH218S4-1P | | 11 400 | 570 \$ |
| 208106712 | ALLIED | 4DHV2S24S-1P | DWH224S4-1P | | 16 500 | 825 \$ |
| 211034518 | Allied | 4DHV2S24S-1P | DWH224S4-*P | | 16 500 | 825 \$ |
| 206905833 | ALLIED | 4HP18V36P | BCE5C18M*1P+H4TXV01 | | 15 400 | 770 \$ |
| 206905834 | ALLIED | 4HP18V36P | BCE5C18M*4X | | 15 400 | 770 \$ |
| 206905835 | ALLIED | 4HP18V36P | BCE5C24M*1P+H4TXV01 | | 16 100 | 805 \$ |
| 206905836 | ALLIED | 4HP18V36P | BCE5C24M*4X | | 16 100 | 805 \$ |
| 206905837 | ALLIED | 4HP18V36P | BCE5C36M*1P+H4TXV02 | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206905838 | ALLIED | 4HP18V36P | BCE5C36M*4X | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206905839 | ALLIED | 4HP18V36P | BCE5E24M | | 15 000 | 750 \$ |
| 206905840 | ALLIED | 4HP18V36P | BCE5E30M | | 15 900 | 795 \$ |
| 206905841 | ALLIED | 4HP18V36P | BCE5E36M | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206905842 | ALLIED | 4HP18V36P | BCE5E42M | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206905843 | ALLIED | 4HP18V36P | BCE5V18M | | 15 900 | 795 \$ |
| 206905844 | ALLIED | 4HP18V36P | BCE5V24M | | 16 100 | 805 \$ |
| 206905845 | ALLIED | 4HP18V36P | BCE5V30M | | 15 900 | 795 \$ |
| 206905446 | ALLIED | 4HP18V36P | BCE5V36M | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206905846 | ALLIED | 4HP18V36P | BCE5V42M | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206905847 | ALLIED | 4HP18V36P | BCE7E18M | | 15 400 | 770 \$ |
| 206905848 | ALLIED | 4HP18V36P | BCE7E24M | | 15 800 | 790 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206905849 | ALLIED | 4HP18V36P | BCE7E30M | | 16 200 | 810 \$ |
| 206905850 | ALLIED | 4HP18V36P | BCE7E36M | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206905851 | ALLIED | 4HP18V36P | BCE7E42M | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206905852 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P23A+H4TXV01 | "80G1UH040AE12X" | 15 300 | 765 \$ |
| 206905853 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P23A+H4TXV01 | "80G1UH045AE12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206905854 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P23A+H4TXV01 | "80G1UH060AE12X" | 15 300 | 765 \$ |
| 206905855 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P23A+H4TXV01 | "80G2UH045AE12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206905856 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P23A+H4TXV01 | "80G2UH070AE12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206905857 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P23A+H4TXV01 | "80G2UH070AE12L" | 14 900 | 745 \$ |
| 206905858 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P23A+H4TXV01 | "80G2UH070AV12**" | 15 200 | 760 \$ |
| 206905859 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "80G1UH070BE12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206905860 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "80G2UH090BE12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206905861 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "92G1UH030BE12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206905862 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "92G1UH045BE12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206905863 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "92G1UH070BE12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206905864 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "95G1UH045BE12" | 14 800 | 740 \$ |
| 206905865 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "95G1UH070BE12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206905866 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "96G1UH030BE08" | 14 900 | 745 \$ |
| 206905867 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "96G1UH045BE12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206905868 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "96G1UH070BE12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206905869 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "96G2UH045BV12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206905870 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "96G2UH070BV12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206905871 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "EFV08BCA" | 15 300 | 765 \$ |
| 206905872 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "EFV12BCA" | 15 200 | 760 \$ |
| 206905873 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P36A+H4TXV02 | "80G1UH045AE12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206905874 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P36A+H4TXV02 | "80G1UH060AE12X" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206905875 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P36A+H4TXV02 | "80G1UH070AE12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206905876 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P36A+H4TXV02 | "80G2UH070AE12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206905877 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P36A+H4TXV02 | "80G2UH070AE12L" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206905878 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P36A+H4TXV02 | "80G2UH070AV12**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206905879 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "80G1UH070BE12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206905880 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "80G1UH080BE16X" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206905881 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "80G1UH090BE16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206905882 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BE12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206905883 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BE16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206905884 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BE16L" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206905885 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BV16**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206905886 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "92G1UH030BE12" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206905887 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "92G1UH045BE12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206905888 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "92G1UH070BE12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206905889 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "96G1UH045BE12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206905890 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "96G1UH070BE12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206905891 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "96G2UH045BV12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206905892 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "96G2UH070BV12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206905893 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "EFV12BCA" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206905894 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P36C+H4TXV02 | "80G2UH110CE16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206905895 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P36C+H4TXV02 | "92G1UH090CE12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206905896 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P36C+H4TXV02 | "92G1UH090CE16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206905897 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P36C+H4TXV02 | "92G1UH110CE16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206905898 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P36C+H4TXV02 | "95G1UH080CE16X" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206905899 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P36C+H4TXV02 | "95G1UH090CE16" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206905900 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P36C+H4TXV02 | "96G1UH090CE16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206905901 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P36C+H4TXV02 | "96G2UH090CV12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206905902 | ALLIED | 4HP18V36P | E*1P36C+H4TXV02 | "EFV16CCA" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206905903 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24A+H4TXV01 | "80G1UH040AE12X" | 16 100 | 805 \$ |
| 206905905 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24A+H4TXV01 | "80G1UH060AE12X" | 16 100 | 805 \$ |
| 206905906 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24A+H4TXV01 | "80G2UH045AE12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206905907 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24A+H4TXV01 | "80G2UH070AE12" | 16 100 | 805 \$ |
| 206905908 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24A+H4TXV01 | "80G2UH070AE12L" | 16 100 | 805 \$ |
| 206905909 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24A+H4TXV01 | "80G2UH070AV12" | 16 000 | 800 \$ |
| 206905910 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "80G1UH070BE12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206905911 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "80G2UH090BE12" | 16 100 | 805 \$ |
| 206905912 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "92G1UH030BE12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206905913 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "92G1UH045BE12" | 16 200 | 810 \$ |
| 206905914 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "92G1UH070BE12" | 16 200 | 810 \$ |
| 206905917 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "96G1UH030BE08" | 15 800 | 790 \$ |
| 206905918 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "96G1UH045BE12" | 16 300 | 815 \$ |
| 206905919 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "96G1UH070BE12" | 16 300 | 815 \$ |
| 206905920 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "96G2UH045BV12" | 16 000 | 800 \$ |
| 206905921 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "96G2UH070BV12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206905922 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "EFV08BCA" | 16 300 | 815 \$ |
| 206905923 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "EFV12BCA" | 16 000 | 800 \$ |
| 206905924 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30A+H4TXV01 | "80G1UH040AE12X" | 15 800 | 790 \$ |
| 206905925 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30A+H4TXV01 | "80G1UH045AE12" | 15 700 | 785 \$ |
| 206905926 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30A+H4TXV01 | "80G1UH060AE12X" | 15 800 | 790 \$ |
| 206905927 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30A+H4TXV01 | "80G2UH045AE12" | 15 800 | 790 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206905928 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30A+H4TXV01 | "80G2UH070AE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206905929 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30A+H4TXV01 | "80G2UH070AE12L" | 15 800 | 790 \$ |
| 206905930 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30A+H4TXV01 | "80G2UH070AV12**" | 15 600 | 780 \$ |
| 206905931 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "80G1UH070BE12" | 15 600 | 780 \$ |
| 206905932 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "80G2UH090BE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206905933 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "92G1UH030BE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206905934 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "92G1UH045BE12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206905935 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "92G1UH070BE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206905936 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "95G1UH040BE12X" | 15 500 | 775 \$ |
| 206905937 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "95G1UH045BE12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206905938 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "95G1UH070BE12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206905939 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "96G1UH030BE08" | 15 800 | 790 \$ |
| 206905940 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "96G1UH045BE12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206905941 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "96G1UH070BE12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206905942 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "96G2UH045BV12" | 15 600 | 780 \$ |
| 206905943 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "96G2UH070BV12" | 15 500 | 775 \$ |
| 206905944 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "EFV08BCA" | 15 900 | 795 \$ |
| 206905945 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "EFV12BCA" | 15 600 | 780 \$ |
| 206905946 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36A+H4TXV02 | "80G1UH045AE12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206905947 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36A+H4TXV02 | "80G1UH060AE12X" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206905948 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36A+H4TXV02 | "80G1UH070AE12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206905949 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36A+H4TXV02 | "80G2UH070AE12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206905950 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36A+H4TXV02 | "80G2UH070AE12L" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206905951 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36A+H4TXV02 | "80G2UH070AV12**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206905952 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "80G1UH070BE12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206905953 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "80G1UH080BE16X" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206905954 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "80G1UH090BE16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206905955 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BE12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206905956 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BE16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206905957 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BE16L" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206905958 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BV16**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206905959 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "92G1UH030BE12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206905960 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "92G1UH045BE12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206905961 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "92G1UH070BE12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206905962 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "95G1UH040BE12X" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206905963 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "95G1UH060BE12X" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206905964 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "96G1UH045BE12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206905965 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "96G1UH070BE12" | 22 600 | 1 130 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206905966 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "96G2UH045BV12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206905967 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "96G2UH070BV12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206905968 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "EFV12BCA" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206905969 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "80G1UH070BE12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206905970 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "80G1UH080BE16X" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206905971 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "80G1UH090BE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206905972 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "80G2UH090BE12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206905973 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "80G2UH090BE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206905974 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "80G2UH090BE16L" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206905975 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "80G2UH090BV16**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206905976 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "92G1UH030BE12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206905977 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "92G1UH045BE12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206905978 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "92G1UH070BE12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206905979 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "95G1UH040BE12X" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206905980 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "95G1UH060BE12X" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206905981 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "96G1UH045BE12" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206905982 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "96G1UH070BE12" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206905983 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "96G2UH045BV12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206905984 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "96G2UH070BV12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206905985 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "EFV12BCA" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206905986 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "80G2UH110CE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206905987 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "92G1UH090CE12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206905988 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "92G1UH090CE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206905989 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "92G1UH110CE16" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206905990 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "95G1UH080CE16X" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206905991 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "95G1UH090CE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206905992 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "96G1UH090CE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206905993 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "96G2UH090CV12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206905994 | ALLIED | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "EFV16CCA" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206905995 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X24A | "80G1UH040AE12X" | 16 100 | 805 \$ |
| 206905997 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X24A | "80G1UH060AE12X" | 16 100 | 805 \$ |
| 206905998 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X24A | "80G2UH045AE12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206905999 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X24A | "80G2UH070AE12" | 16 100 | 805 \$ |
| 206906000 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X24A | "80G2UH070AE12L" | 15 200 | 760 \$ |
| 206906001 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X24A | "80G2UH070AV12**" | 16 000 | 800 \$ |
| 206906002 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X24B | "80G1UH070BE12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206906003 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X24B | "80G2UH090BE12" | 16 100 | 805 \$ |
| 206906004 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X24B | "92G1UH030BE12" | 15 700 | 785 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206906005 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X24B | "92G1UH045BE12" | 16 200 | 810 \$ |
| 206906006 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X24B | "92G1UH070BE12" | 16 200 | 810 \$ |
| 206906009 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X24B | "96G1UH030BE08" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906010 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X24B | "96G1UH045BE12" | 16 300 | 815 \$ |
| 206906011 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X24B | "96G1UH070BE12" | 16 300 | 815 \$ |
| 206906012 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X24B | "96G2UH045BV12" | 16 000 | 800 \$ |
| 206906013 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X24B | "96G2UH070BV12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206906014 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X24B | "EFV08BCA" | 15 400 | 770 \$ |
| 206906015 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X24B | "EFV12BCA" | 16 000 | 800 \$ |
| 206906016 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X30A | "80G1UH040AE12X" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906017 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X30A | "80G1UH045AE12" | 15 700 | 785 \$ |
| 206906018 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X30A | "80G1UH060AE12X" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906019 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X30A | "80G2UH045AE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906020 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X30A | "80G2UH070AE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906021 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X30A | "80G2UH070AE12L" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906022 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X30A | "80G2UH070AV12**" | 15 600 | 780 \$ |
| 206906023 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X30B | "80G1UH070BE12" | 15 600 | 780 \$ |
| 206906024 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X30B | "80G2UH090BE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906025 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X30B | "92G1UH030BE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906026 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X30B | "92G1UH045BE12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206906027 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X30B | "92G1UH070BE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906028 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X30B | "95G1UH040BE12X" | 15 500 | 775 \$ |
| 206906029 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X30B | "95G1UH045BE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906030 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X30B | "95G1UH070BE12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206906031 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X30B | "96G1UH030BE08" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906032 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X30B | "96G1UH045BE12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206906033 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X30B | "96G1UH070BE12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206906034 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X30B | "96G2UH045BV12" | 15 600 | 780 \$ |
| 206906035 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X30B | "96G2UH070BV12" | 15 500 | 775 \$ |
| 206906036 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X30B | "EFV08BCA" | 15 900 | 795 \$ |
| 206906037 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X30B | "EFV12BCA" | 15 600 | 780 \$ |
| 206906038 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X36A | "80G1UH045AE12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206906039 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X36A | "80G1UH060AE12X" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206906040 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X36A | "80G1UH070AE12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206906041 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X36A | "80G2UH070AE12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906042 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X36A | "80G2UH070AE12L" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906043 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X36A | "80G2UH070AV12**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906044 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X36B | "80G1UH070BE12" | 22 600 | 1 130 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206906045 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X36B | "80G1UH080BE16X" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906046 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X36B | "80G1UH090BE16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206906047 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X36B | "80G2UH090BE12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906048 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X36B | "80G2UH090BE16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906049 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X36B | "80G2UH090BE16L" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906050 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X36B | "80G2UH090BV16**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906051 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X36B | "92G1UH030BE12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206906052 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X36B | "92G1UH045BE12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906053 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X36B | "92G1UH070BE12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906054 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X36B | "95G1UH040BE12X" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206906055 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X36B | "95G1UH060BE12X" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206906056 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X36B | "96G1UH045BE12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206906057 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X36B | "96G1UH070BE12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206906058 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X36B | "96G2UH045BV12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206906059 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X36B | "96G2UH070BV12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906060 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X36B | "EFV12BCA" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906061 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X48B | "80G1UH070BE12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206906062 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X48B | "80G1UH080BE16X" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206906063 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X48B | "80G1UH090BE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206906064 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X48B | "80G2UH090BE12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206906065 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X48B | "80G2UH090BE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206906066 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X48B | "80G2UH090BE16L" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206906067 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X48B | "80G2UH090BV16**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206906068 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X48B | "92G1UH030BE12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206906069 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X48B | "92G1UH045BE12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206906070 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X48B | "92G1UH070BE12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206906071 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X48B | "95G1UH040BE12X" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206906072 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X48B | "95G1UH060BE12X" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206906073 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X48B | "96G1UH045BE12" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206906074 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X48B | "96G1UH070BE12" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206906075 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X48B | "96G2UH045BV12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206906076 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X48B | "96G2UH070BV12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206906077 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X48B | "EFV12BCA" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206906078 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X48C | "80G2UH110CE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206906079 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X48C | "92G1UH090CE12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206906080 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X48C | "92G1UH090CE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206906081 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X48C | "92G1UH110CE16" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206906082 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X48C | "95G1UH080CE16X" | 22 000 | 1 100 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206906083 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X48C | "95G1UH090CE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206906084 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X48C | "96G1UH090CE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206906085 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X48C | "96G2UH090CV12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206906086 | ALLIED | 4HP18V36P | EAC4X48C | "EFV16CCA" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206906087 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P30A+H4TXV01 | "80G1UH040AE12X" | 15 700 | 785 \$ |
| 206906088 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P30A+H4TXV01 | "80G1UH045AE12" | 15 700 | 785 \$ |
| 206906089 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P30A+H4TXV01 | "80G1UH060AE12X" | 15 700 | 785 \$ |
| 206906090 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P30A+H4TXV01 | "80G2UH045AE12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206906091 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P30A+H4TXV01 | "80G2UH070AE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906092 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P30A+H4TXV01 | "80G2UH070AE12L" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906093 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P30A+H4TXV01 | "80G2UH070AV12**" | 15 600 | 780 \$ |
| 206906094 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "80G1UH070BE12" | 15 500 | 775 \$ |
| 206906095 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "80G2UH090BE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906096 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "92G1UH030BE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906097 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "92G1UH045BE12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206906098 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "92G1UH070BE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906099 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "95G1UH040BE12X" | 15 400 | 770 \$ |
| 206906100 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "95G1UH045BE12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206906101 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "95G1UH070BE12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206906102 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "96G1UH030BE08" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906103 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "96G1UH045BE12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206906104 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "96G1UH070BE12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206906105 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "96G2UH045BV12" | 15 600 | 780 \$ |
| 206906106 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "96G2UH070BV12" | 15 500 | 775 \$ |
| 206906107 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "EFV08BCA" | 15 700 | 785 \$ |
| 206906108 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "EFV12BCA" | 15 600 | 780 \$ |
| 206906109 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "80G1UH070BE12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206906110 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "80G1UH080BE16X" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906111 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "80G1UH090BE16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206906112 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BE12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906113 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BE16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906114 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BE16L" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906115 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BV16**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206906116 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "92G1UH030BE12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906117 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "92G1UH045BE12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906118 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "92G1UH070BE12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906122 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "96G1UH070BE12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206906123 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "96G2UH045BV12" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206906124 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "96G2UH070BV12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906125 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "EFV12BCA" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906126 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "80G1UH070BE12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206906127 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "80G1UH090BE16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206906128 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "80G2UH090BE12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206906129 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "80G2UH090BE16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906130 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "80G2UH090BE16L" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906131 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "80G2UH090BV16**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206906132 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "92G1UH030BE12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906133 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "92G1UH045BE12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206906134 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "92G1UH070BE12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906135 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "96G1UH045BE12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206906136 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "96G1UH070BE12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206906137 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "96G2UH045BV12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206906138 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "96G2UH070BV12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206906139 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "EFV12BCA" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212607840 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P48C+TDR+TXV | "80G2UH110CV20" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607841 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P48C+TDR+TXV | "92G1UH090CE12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607842 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P48C+TDR+TXV | "92G1UH090CE16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212607756 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P48C+TDR+TXV | "92G1UH110CE16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212607843 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P48C+TDR+TXV | "95G1UH080CE16X" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607844 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P48C+TDR+TXV | "95G1UH090CE16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212607845 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P48C+TDR+TXV | "96G1UH090CE16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212607846 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P48C+TDR+TXV | "96G2UH090CV12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607847 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P48C+TDR+TXV | "96G2UH110CV20" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607848 | ALLIED | 4HP18V36P | EAH1P48C+TDR+TXV | "EFV16CCA" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206906140 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X23A | "80G1UH040AE12X" | 14 900 | 745 \$ |
| 206906141 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X23A | "80G1UH045AE12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206906142 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X23A | "80G1UH060AE12X" | 14 900 | 745 \$ |
| 206906143 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X23A | "80G2UH045AE12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206906144 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X23A | "80G2UH070AE12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206906145 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X23A | "80G2UH070AE12L" | 14 900 | 745 \$ |
| 206906146 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X23A | "80G2UH070AV12**" | 14 900 | 745 \$ |
| 206906147 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X23B | "80G1UH070BE12" | 14 800 | 740 \$ |
| 206906148 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X23B | "80G2UH090BE12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206906149 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X23B | "92G1UH030BE12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206906150 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X23B | "92G1UH045BE12" | 14 800 | 740 \$ |
| 206906151 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X23B | "92G1UH070BE12" | 14 900 | 745 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206906152 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X23B | "95G1UH045BE12" | 14 800 | 740 \$ |
| 206906153 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X23B | "95G1UH070BE12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206906154 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X23B | "96G1UH030BE08" | 14 900 | 745 \$ |
| 206906155 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X23B | "96G1UH045BE12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206906156 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X23B | "96G1UH070BE12" | 14 800 | 740 \$ |
| 206906157 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X23B | "96G2UH045BV12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206906158 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X23B | "96G2UH070BV12" | 14 800 | 740 \$ |
| 206906159 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X23B | "EFV08BCA" | 15 100 | 755 \$ |
| 206906160 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X23B | "EFV12BCA" | 14 900 | 745 \$ |
| 206906161 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X36A | "80G1UH045AE12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206906162 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X36A | "80G1UH060AE12X" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906163 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X36A | "80G1UH070AE12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206906164 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X36A | "80G2UH070AE12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906165 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X36A | "80G2UH070AE12L" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906166 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X36A | "80G2UH070AV12**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206906167 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X36B | "80G1UH070BE12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206906168 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X36B | "80G1UH080BE16X" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906169 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X36B | "80G1UH090BE16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906170 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X36B | "80G2UH090BE12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906171 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X36B | "80G2UH090BE16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906172 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X36B | "80G2UH090BE16L" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906173 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X36B | "80G2UH090BV16**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906174 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X36B | "92G1UH030BE12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206906175 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X36B | "92G1UH045BE12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206906176 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X36B | "92G1UH070BE12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206906177 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X36B | "96G1UH045BE12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206906178 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X36B | "96G1UH070BE12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206906179 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X36B | "96G2UH045BV12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206906180 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X36B | "96G2UH070BV12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206906181 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X36B | "EFV12BCA" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906182 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X36C | "80G2UH110CE16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906183 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X36C | "92G1UH090CE12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206906184 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X36C | "92G1UH090CE16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206906185 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X36C | "92G1UH110CE16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906186 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X36C | "95G1UH080CE16X" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906187 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X36C | "95G1UH090CE16" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206906188 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X36C | "96G1UH090CE16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906189 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X36C | "96G2UH090CV12" | 22 800 | 1 140 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206906190 | ALLIED | 4HP18V36P | EC4X36C | "EFV16CCA" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206906191 | ALLIED | 4HP18V36P | ED1P24A+H4TXV01 | "80G1DF045AE12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206906192 | ALLIED | 4HP18V36P | ED1P24A+H4TXV01 | "80G2DF070AE12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206906193 | ALLIED | 4HP18V36P | ED1P24B+H4TXV01 | "80G1DF070BE12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206906194 | ALLIED | 4HP18V36P | ED1P24B+H4TXV01 | "95G1DF045BE12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206906196 | ALLIED | 4HP18V36P | ED1P24B+H4TXV01 | "96G1DF070BE16" | 15 000 | 750 \$ |
| 206906197 | ALLIED | 4HP18V36P | ED1P24B+H4TXV01 | "96G2DF045BV12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206906198 | ALLIED | 4HP18V36P | ED1P24B+H4TXV01 | "96G2DF070BV16" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906199 | ALLIED | 4HP18V36P | ED1P24B+H4TXV01 | "EFV08BCA" | 15 700 | 785 \$ |
| 206906200 | ALLIED | 4HP18V36P | ED1P24B+H4TXV01 | "EFV12BCA" | 15 500 | 775 \$ |
| 206906201 | ALLIED | 4HP18V36P | ED1P30/36A+H4TXV02 | "80G1DF045AE12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906202 | ALLIED | 4HP18V36P | ED1P30/36A+H4TXV02 | "80G1DF070AE12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906203 | ALLIED | 4HP18V36P | ED1P30/36A+H4TXV02 | "80G2DF070AE12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206906204 | ALLIED | 4HP18V36P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "80G1DF070BE12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206906205 | ALLIED | 4HP18V36P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "80G1DF090BE16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906206 | ALLIED | 4HP18V36P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "80G2DF090BE16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906207 | ALLIED | 4HP18V36P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "92G1DF045BE12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206906208 | ALLIED | 4HP18V36P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "92G1DF070BE12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206906209 | ALLIED | 4HP18V36P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "95G1DF045BE12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206906210 | ALLIED | 4HP18V36P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "95G1DF070BE16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206906211 | ALLIED | 4HP18V36P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "96G1DF045BE12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206906212 | ALLIED | 4HP18V36P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "96G1DF070BE16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206906213 | ALLIED | 4HP18V36P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "96G2DF045BV12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906214 | ALLIED | 4HP18V36P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "96G2DF070BV16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206906215 | ALLIED | 4HP18V36P | ED1P30/36C+H4TXV02 | "92G1DF090CE16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906216 | ALLIED | 4HP18V36P | ED1P30/36C+H4TXV02 | "95G1DF090CE16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206906217 | ALLIED | 4HP18V36P | ED1P30/36C+H4TXV02 | "96G1DF090CE16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906794 | ALLIED | 4HP18V60P | BCE5C48M*1P+H4TXV02 | | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206906795 | ALLIED | 4HP18V60P | BCE5C48M*4X | | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206906796 | ALLIED | 4HP18V60P | BCE5E48M | | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206906797 | ALLIED | 4HP18V60P | BCE5E60M | | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206906798 | ALLIED | 4HP18V60P | BCE5V48M | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206906604 | ALLIED | 4HP18V60P | BCE5V60M | | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206906799 | ALLIED | 4HP18V60P | BCE7E48M | | 32 200 | 1 610 \$ |
| 206906800 | ALLIED | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "80G1UH090CE20" | 39 500 | 1 975 \$ |
| 206906801 | ALLIED | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "80G1UH100CE20X" | 39 500 | 1 975 \$ |
| 206906802 | ALLIED | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "80G1UH110CE20" | 39 500 | 1 975 \$ |
| 206906803 | ALLIED | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "80G2UH110CE20" | 39 500 | 1 975 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206906804 | ALLIED | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "80G2UH110CE20L" | 39 500 | 1 975 \$ |
| 206906805 | ALLIED | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "80G2UH110CV20" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206906806 | ALLIED | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "92G1UH110CE20" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206906807 | ALLIED | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "95G1UH100CE20X" | 40 000 | 2 000 \$ |
| 206906808 | ALLIED | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "95G1UH110CE20" | 40 000 | 2 000 \$ |
| 206906809 | ALLIED | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "96G1UH110CE20" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206906810 | ALLIED | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "96G2UH090CV20" | 39 500 | 1 975 \$ |
| 206906811 | ALLIED | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "96G2UH110CV20" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206906812 | ALLIED | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "EFV16CCA" | 39 500 | 1 975 \$ |
| 206906833 | ALLIED | 4HP18V60P | EA(C,U)1P49C+H4TXV02 | "80G1UH100CE20X" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206906834 | ALLIED | 4HP18V60P | EA(C,U)1P49C+H4TXV02 | "80G1UH110CE20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206906835 | ALLIED | 4HP18V60P | EA(C,U)1P49C+H4TXV02 | "80G2UH110CE16" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206906836 | ALLIED | 4HP18V60P | EA(C,U)1P49C+H4TXV02 | "80G2UH110CV20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206906839 | ALLIED | 4HP18V60P | EA(C,U)1P49C+H4TXV02 | "92G1UH110CE20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206906844 | ALLIED | 4HP18V60P | EA(C,U)1P49C+H4TXV02 | "96G2UH090CV20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206906845 | ALLIED | 4HP18V60P | EA(C,U)1P49C+H4TXV02 | "96G2UH110CV20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206906846 | ALLIED | 4HP18V60P | EA(C,U)1P49C+H4TXV02 | "EFV16CCA" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206906859 | ALLIED | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "80G1UH090CE20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206906860 | ALLIED | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "80G1UH100CE20X" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206906861 | ALLIED | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "80G1UH110CE20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206906862 | ALLIED | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "80G2UH110CE20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206906863 | ALLIED | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "80G2UH110CE20L" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206906864 | ALLIED | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "80G2UH110CV20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206906865 | ALLIED | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "92G1UH110CE20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206906866 | ALLIED | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "95G1UH100CE20X" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206906867 | ALLIED | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "95G1UH110CE20" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 206906868 | ALLIED | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "96G1UH110CE20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206906869 | ALLIED | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "96G2UH090CV20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206906870 | ALLIED | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "96G2UH110CV20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206906871 | ALLIED | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "EFV16CCA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 206906872 | ALLIED | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60D+H4TXV03 | "80G1UH135DE20" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206906873 | ALLIED | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60D+H4TXV03 | "96G2UH135DV20" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206906874 | ALLIED | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60D+H4TXV03 | "EFV20DCA" | 40 000 | 2 000 \$ |
| 206906895 | ALLIED | 4HP18V60P | EAC4X49C | "80G1UH100CE20X" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206906896 | ALLIED | 4HP18V60P | EAC4X49C | "80G1UH110CE20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206906897 | ALLIED | 4HP18V60P | EAC4X49C | "80G2UH110CE16" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206906898 | ALLIED | 4HP18V60P | EAC4X49C | "80G2UH110CV20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206906901 | ALLIED | 4HP18V60P | EAC4X49C | "92G1UH110CE20" | 30 400 | 1 520 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206906906 | ALLIED | 4HP18V60P | EAC4X49C | "96G2UH090CV20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206906907 | ALLIED | 4HP18V60P | EAC4X49C | "96G2UH110CV20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206906908 | ALLIED | 4HP18V60P | EAC4X49C | "EFV16CCA" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206906921 | ALLIED | 4HP18V60P | EAC4X60C | "80G1UH090CE20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206906922 | ALLIED | 4HP18V60P | EAC4X60C | "80G1UH100CE20X" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206906923 | ALLIED | 4HP18V60P | EAC4X60C | "80G1UH110CE20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206906924 | ALLIED | 4HP18V60P | EAC4X60C | "80G2UH110CE20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206906925 | ALLIED | 4HP18V60P | EAC4X60C | "80G2UH110CE20L" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206906926 | ALLIED | 4HP18V60P | EAC4X60C | "80G2UH110CV20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206906927 | ALLIED | 4HP18V60P | EAC4X60C | "92G1UH110CE20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206906928 | ALLIED | 4HP18V60P | EAC4X60C | "95G1UH100CE20X" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206906929 | ALLIED | 4HP18V60P | EAC4X60C | "95G1UH110CE20" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 206906930 | ALLIED | 4HP18V60P | EAC4X60C | "96G1UH110CE20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206906931 | ALLIED | 4HP18V60P | EAC4X60C | "96G2UH090CV20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206906932 | ALLIED | 4HP18V60P | EAC4X60C | "96G2UH110CV20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206906933 | ALLIED | 4HP18V60P | EAC4X60C | "EFV16CCA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 206906934 | ALLIED | 4HP18V60P | EAC4X60D | "80G1UH135DE20" | 40 000 | 2 000 \$ |
| 206906935 | ALLIED | 4HP18V60P | EAC4X60D | "96G2UH135DV20" | 40 000 | 2 000 \$ |
| 206906936 | ALLIED | 4HP18V60P | EAC4X60D | "EFV20DCA" | 40 000 | 2 000 \$ |
| 206906937 | ALLIED | 4HP18V60P | EAH1P48C+H4TXV02 | "80G1UH090CE20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206906939 | ALLIED | 4HP18V60P | EAH1P48C+H4TXV02 | "80G1UH110CE20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206906941 | ALLIED | 4HP18V60P | EAH1P48C+H4TXV02 | "80G2UH110CE20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206906942 | ALLIED | 4HP18V60P | EAH1P48C+H4TXV02 | "80G2UH110CE20L" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206906943 | ALLIED | 4HP18V60P | EAH1P48C+H4TXV02 | "80G2UH110CV20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206906946 | ALLIED | 4HP18V60P | EAH1P48C+H4TXV02 | "92G1UH110CE20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206906951 | ALLIED | 4HP18V60P | EAH1P48C+H4TXV02 | "96G2UH090CV20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206906952 | ALLIED | 4HP18V60P | EAH1P48C+H4TXV02 | "96G2UH110CV20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206906954 | ALLIED | 4HP18V60P | EAH1P51C+H4TXV03 | "80G1UH090CE20" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 206906968 | ALLIED | 4HP18V60P | EAH1P60D+H4TXV03 | "EFV20DCA" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 206906969 | ALLIED | 4HP18V60P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "80G1DF110CE20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206906970 | ALLIED | 4HP18V60P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "92G1DF090CE16" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206906971 | ALLIED | 4HP18V60P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "95G1DF090CE16" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206906972 | ALLIED | 4HP18V60P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "95G1DF110CE20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206906973 | ALLIED | 4HP18V60P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "96G1DF090CE16" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206906974 | ALLIED | 4HP18V60P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "96G2DF090CV20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206906975 | ALLIED | 4HP18V60P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "96G2DF110CV20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206906976 | ALLIED | 4HP18V60P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "EFV16CCA" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206906977 | ALLIED | 4HP18V60P | ED1P60D+H4TXV03 | "80G1DF110CE20" | 38 000 | 1 900 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|-----------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 206906978 | ALLIED | 4HP18V60P | ED1P60D+H4TXV03 | "95G1DF110CE20" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 206906979 | ALLIED | 4HP18V60P | ED1P60D+H4TXV03 | "96G2DF090CV20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206906980 | ALLIED | 4HP18V60P | ED1P60D+H4TXV03 | "96G2DF110CV20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206906981 | ALLIED | 4HP18V60P | ED1P60D+H4TXV03 | "EFV20DCA" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 208121907 | Alsetria | M2OA-18HFN1-M | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 500 | 725 \$ |
| 208121906 | Alsetria | M2OA-18HFN1-M | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 208121905 | Alsetria | M2OA-18HFN1-M | Unités sans conduits | | 14 300 | 715 \$ |
| 208121910 | Alsetria | M3OJ-27HFN1-M | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 208121909 | Alsetria | M3OJ-27HFN1-M | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 208121908 | Alsetria | M3OJ-27HFN1-M | Unités sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208121911 | Alsetria | M4OG-36HFN1-M | Unités sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 208121916 | Alsetria | M5OG-48HFN1-M | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 208121915 | Alsetria | M5OG-48HFN1-M | Unités avec conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208121914 | Alsetria | M5OG-48HFN1-M | Unités sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 211644046 | Alsetria | MOD30-24HFN1-MU0W | MCD1-24HRFN1-MT0W(GA) | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208121904 | Alsetria | MOD30-24HFN1-MU0W | MSEPD-24HRFN1-MU0W | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 211644040 | Alsetria | MOD30-24HFN1-MU0W | MTIU-24HWFN1-M | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211644107 | Alsetria | MOD30-24HFN1-MU0W | MVC-23HWFN1-M | | 16 900 | 845 \$ |
| 213081456 | ALSETRIA | MOD30-24HFN1-MW | MVBE-24HWFN1-MM3E | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 208130392 | Alsetria | MOD30-24HFN1-MW | MVC-24HWFN1-M | | 19 200 | 960 \$ |
| 208121895 | Alsetria | MOD30-36HFN1-MR0Q1W | MSABF-36HRFN1-MR0Q1W | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208121886 | Alsetria | MOD30U-30HFN1-M(GA) | MSAGF-30HRFN1-MT0W | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 211644104 | Alsetria | MOD30U-30HFN1-M(GA) | MVC-30HWFN1-M(GA) | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 208130387 | Alsetria | MOD30U-30HFN1-MR0 | MVC-30HWFN1-M | | 19 000 | 950 \$ |
| 208130393 | Alsetria | MOD30U-30HFN1-MR0(X) | MVC-30HWFN1-M | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211644105 | Alsetria | MOD30U-36HFN1-M(GA) | MVCU-36HWFN1-M(GA) | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 211644035 | Alsetria | MOD30U-36HFN1-MP0(GA) | MCD1-36HRFN1-M(GA) | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211644028 | Alsetria | MOD30U-36HFN1-MP0(GA) | MTI-36HWFN1-M | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208130388 | Alsetria | MOD30U-36HFN1-MR0 | MVC-36HWFN1-M | | 20 400 | 1 020 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208121894 | Alsetria | MOD31-23HFN1-MT2Q1W | MSABE-23HRFN1-MT2Q1W | | 17 900 | 895 \$ |
| 208121887 | Alsetria | MOD31-36HFN1-MP0W | MSAGF-36HRFNX-MR0W | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 211644034 | Alsetria | MOD33-24HFN1-MT0W | MCD1-24HRFN1-MT0W(GA) | | 19 000 | 950 \$ |
| 208121899 | Alsetria | MOD33-24HFN1-MT0W | MSEPD-24HRFN1-MU0W | | 16 200 | 810 \$ |
| 211644027 | Alsetria | MOD33-24HFN1-MT0W | MTIU-24HWFN1-M | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 211644103 | Alsetria | MOD33-24HFN1-MT0W | MVC-23HWFN1-M | | 17 000 | 850 \$ |
| 211644047 | Alsetria | MOE30U-36HFN1-M(GA) | MCD1-36HRFN1-M(GA) | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211644041 | Alsetria | MOE30U-36HFN1-M(GA) | MTI-36HWFN1-M | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 211644048 | Alsetria | MOE30U-48HFN1-M-[X](GA) | MCD1-48HRFN1-M(GA) | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 211644042 | Alsetria | MOE30U-48HFN1-M-[X](GA) | MTI-48HWFN1-M | | 39 500 | 1 975 \$ |
| 208130395 | Alsetria | MOE30U-48HFN1-M-[X1] | MVC-48HWFN1-M | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211644036 | Alsetria | MOE30U-48HFN1-MP0(GA) | MCD1-48HRFN1-M(GA) | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 211644029 | Alsetria | MOE30U-48HFN1-MP0(GA) | MTI-48HWFN1-M | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 208130389 | Alsetria | MOE30U-48HFN1-MR0 | MVC-48HWFN1-M | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 213081458 | ALSETRIA | MOE30U-55HFN1-M | MAC-60HWDN1-MN0 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 213081455 | ALSETRIA | MOE30U-55HFN1-M | MVC-60HWFN1-M | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 211644030 | Alsetria | MOE30U-60HFN1-M(GA)(X) | MHG-60HWFN1-MW | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 208130390 | Alsetria | MOE30U-60HFN1-MR0 | MVC-60HWFN1-M | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 213081457 | ALSETRIA | MOE31U-36HFN1-M | MVBE-36HWFN1-ML3E | | 28 600 | 1 430 \$ |
| 208130394 | Alsetria | MOE31U-36HFN1-M | MVC-36HWFN1-M | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208121880 | Alsetria | MOX230-09HFN1-BS5W | MSAG11A-09HRFN1-BS5W | | 6 300 | 315 \$ |
| 208121882 | Alsetria | MOX230-09HFN1-MT0W | MSAG11A-09HRFN1-MT0W | | 6 000 | 300 \$ |
| 211644031 | Alsetria | MOX230-09HFN1-MW5W | CCA3U-09HRFN1-M(C) | | 7 500 | 375 \$ |
| 211644098 | Alsetria | MOX230-09HFN1-MW5W | MCBU-06HRFN1-MV0W | | 5 700 | 285 \$ |
| 208121900 | Alsetria | MOX230-09HFN1-MW5W | MSEPB-06HRFN1-MY5W | | 8 500 | 425 \$ |
| 208121896 | Alsetria | MOX230-09HFN1-MW5W | MSEPB-09HRFN1-MY5W(GA) | | 8 500 | 425 \$ |
| 211644024 | Alsetria | MOX230-09HFN1-MW5W | MTIU-09HWFN1-M | | 7 700 | 385 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|----------------------|-------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208121881 | Alsetria | MOX230-12HFN1-BS8W | MSAG11B-12HRFN1-BS0W | | 7 800 | 390 \$ |
| 208121892 | Alsetria | MOX230-12HFN1-BV0Q1W | MSABB-12HRFN1-BV0Q1W | | 7 500 | 375 \$ |
| 208121883 | Alsetria | MOX230-12HFN1-MS8W | MSAG11B-12HRFN1-MS0W | | 7 000 | 350 \$ |
| 211644032 | Alsetria | MOX230-12HFN1-MV5W | CCA3U-12HRFN1-M(C) | | 8 900 | 445 \$ |
| 211644096 | Alsetria | MOX230-12HFN1-MV5W | MFA2U-12HRFN1-MW5W | | 9 200 | 460 \$ |
| 208121897 | Alsetria | MOX230-12HFN1-MV5W | MSEP-B-12HRFN1-MW5W(GA) | | 9 000 | 450 \$ |
| 211644025 | Alsetria | MOX230-12HFN1-MV5W | MTIU-12HWFN1-M | | 9 300 | 465 \$ |
| 211644043 | Alsetria | MOX330-09HFN1-MY5W | CCA3U-09HRFN1-M(C) | | 9 000 | 450 \$ |
| 211644099 | Alsetria | MOX330-09HFN1-MY5W | MCBU-09HRFN1-MW0W | | 9 800 | 490 \$ |
| 208121901 | Alsetria | MOX330-09HFN1-MY5W | MSEP-B-09HRFN1-MY5W(GA) | | 9 500 | 475 \$ |
| 211644037 | Alsetria | MOX330-09HFN1-MY5W | MTIU-09HWFN1-M | | 10 100 | 505 \$ |
| 211644044 | Alsetria | MOX330-12HFN1-MW5W | CCA3U-12HRFN1-M(C) | | 9 900 | 495 \$ |
| 211644100 | Alsetria | MOX330-12HFN1-MW5W | MCBU-12HRFN1-MV0W | | 9 500 | 475 \$ |
| 208121902 | Alsetria | MOX330-12HFN1-MW5W | MSEP-B-12HRFN1-MW5W(GA) | | 10 000 | 500 \$ |
| 211644038 | Alsetria | MOX330-12HFN1-MW5W | MTIU-12HWFN1-M | | 10 600 | 530 \$ |
| 208121884 | Alsetria | MOX330-18HFN1-MS0W | MSAG11C-18HRDN1-MS0W | | 11 400 | 570 \$ |
| 208130385 | Alsetria | MOX330U-18HFN1-MR0 | MVC-18HWFN1-M | | 12 000 | 600 \$ |
| 211644045 | Alsetria | MOX430-17HFN1-MT0W | CCA3U-18HRFN1-M(C) | | 15 600 | 780 \$ |
| 211644101 | Alsetria | MOX430-17HFN1-MT0W | MCBU-18HRFN1-MU2W | | 14 500 | 725 \$ |
| 208121903 | Alsetria | MOX430-17HFN1-MT0W | MSEPC-18HRFN1-MU0W | | 15 000 | 750 \$ |
| 211644039 | Alsetria | MOX430-17HFN1-MT0W | MTIU-18HWFN1-M | | 15 000 | 750 \$ |
| 211644106 | Alsetria | MOX430-17HFN1-MT0W | MVC-18HWFN1-MW(GA) | | 15 400 | 770 \$ |
| 208121893 | Alsetria | MOX430-18HFN1-MT2Q1W | MSABE-18HRFN1-MT2Q1W | | 13 800 | 690 \$ |
| 208121898 | Alsetria | MOX430-18HFN1-MT8W | MSEPC-18HRFN1-MU0W | | 12 700 | 635 \$ |
| 211644033 | Alsetria | MOX430-18HFN1-MU0W | CCA3U-18HRFN1-M(C) | | 12 000 | 600 \$ |
| 211644097 | Alsetria | MOX430-18HFN1-MU0W | MFA2U-16HRFN1-MV0W | | 13 400 | 670 \$ |
| 211644026 | Alsetria | MOX430-18HFN1-MU0W | MTIU-18HWFN1-M | | 12 600 | 630 \$ |
| 211644102 | Alsetria | MOX430-18HFN1-MU0W | MVC-18HWFN1-MW(GA) | | 13 200 | 660 \$ |
| 208121885 | Alsetria | MOX430-24HFN1-MR0W | MSAG11D-24HRFN1-MR0W | | 16 500 | 825 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208130391 | Alsetria | MOX430U-18HFN1-M | MVC-18HWFN1-M | | 13 500 | 675 \$ |
| 208130386 | Alsetria | MOX430U-24HFN1-MR0 | MVC-24HWFN1-M | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 205965757 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200241A* | AVPEC25B14A* | | 13 600 | 680 \$ |
| 205965731 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205965758 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205965729 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965730 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965732 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965733 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965737 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205965759 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205965734 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965735 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965736 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965738 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965739 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965726 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205965760 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205965740 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965741 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965742 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965746 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205965761 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205965743 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965744 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965745 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965747 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965748 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965751 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205965762 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205965749 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965750 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965752 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965753 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965754 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200241A* | CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205965763 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200241A* | CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205965755 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200241A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965756 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200241A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965820 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | AVPEC37C14A* | | 18 900 | 945 \$ |
| 205965821 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | AVPEC59D14A* | | 18 900 | 945 \$ |
| 205965766 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205965822 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205965767 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205965823 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205965764 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965765 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965768 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965769 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965775 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205965824 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205965776 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205965825 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205965770 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205965771 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205965772 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965773 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 18 000 | 900 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205965774 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205965777 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965778 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205965779 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205965780 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205965784 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205965826 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205965727 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+MBVC1600 **-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205965827 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+MBVC1601 **-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205965781 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965782 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965801 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205965802 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965783 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965785 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205965786 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965787 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965788 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965793 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+MBVC12 00**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205965828 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+MBVC12 01**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205965794 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+MBVC16 00**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205965829 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+MBVC16 01**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205965789 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205965790 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205965791 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205965792 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205965795 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205965796 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205965797 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205965798 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 18 000 | 900 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205965803 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+MBVC120** -1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205965830 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+MBVC1201** -1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205965804 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+MBVC1600** -1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205965831 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+MBVC1601** -1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205965799 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965800 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965805 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965806 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965807 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965808 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965814 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+MBVC1200** -1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205965832 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+MBVC1201** -1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205965815 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+MBVC1600** -1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205965833 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+MBVC1601** -1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205965809 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965810 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965811 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965812 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965813 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965816 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965817 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965818 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965819 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965854 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200481A* | AVPEC59D14A* | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 205965837 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+MBVC1600** -1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205965855 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+MBVC1601** -1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205965838 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+MBVC2000** -1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205965856 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+MBVC2001** -1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205965834 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205965835 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205965836 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205965839 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205965840 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205965864 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+MBVC1600** -1A*+TXV | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 205965869 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+MBVC1601** -1A*+TXV | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 205965728 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+MBVC2000** -1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205965870 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+MBVC2001** -1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205965861 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205965862 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205965863 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205965865 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205965866 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205965867 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205965844 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+MBVC1600** -1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205965857 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+MBVC1601** -1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205965868 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+MBVC2000** -1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205965858 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+MBVC2001** -1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205965841 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205965842 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205965843 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205965845 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205965849 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+MBVC1600** -1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205965859 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+MBVC1601** -1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205965850 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205965860 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205965846 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205965847 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205965848 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205965851 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205965852 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205965853 | AMANA DISTINCTIONS | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 210773171 | AMANA | ASZS601810A* | AHVE24BP1400A* | | 10 800 | 540 \$ |
| 210798394 | AMANA | ASZS601810A* | CA*EA1818*4A* | "A*VC960403BNB**" | 10 800 | 540 \$ |
| 210798395 | AMANA | ASZS601810A* | CA*EA1818*4A* | "A*VC960603BNB**" | 10 800 | 540 \$ |
| 210798396 | AMANA | ASZS601810A* | CA*EA1818*4A* | "A*VC960803BNB**" | 10 800 | 540 \$ |
| 210798404 | AMANA | ASZS601810A* | CA*EA1818*4A* | "A*VC960804CNB**" | 10 800 | 540 \$ |
| 210798397 | AMANA | ASZS601810A* | CA*EA1818*4A* | "A*VM970603BNB**" | 10 800 | 540 \$ |
| 210798398 | AMANA | ASZS601810A* | CA*EA1818*4A* | "A*VM970803BNB**" | 10 800 | 540 \$ |
| 210798405 | AMANA | ASZS601810A* | CA*EA1818*4A* | "A*VM970804CNB**" | 10 800 | 540 \$ |
| 210798393 | AMANA | ASZS601810A* | CA*EA1818*4A* | "A*VS960603BUA**" | 10 800 | 540 \$ |
| 210798403 | AMANA | ASZS601810A* | CA*EA1818*4A* | "A*VS960805CUA**" | 10 800 | 540 \$ |
| 210854807 | AMANA | ASZS601810A* | CA*EA1818*4A*+MBVC1200**-1A* | | 10 800 | 540 \$ |
| 210854808 | AMANA | ASZS601810A* | CA*EA1818*4A*+MBVC1600**-1A* | | 10 800 | 540 \$ |
| 210798412 | AMANA | ASZS601810A* | CA*EA2422*4A* | "A*VC960403BNB**" | 10 800 | 540 \$ |
| 210798413 | AMANA | ASZS601810A* | CA*EA2422*4A* | "A*VC960603BNB**" | 10 800 | 540 \$ |
| 210798414 | AMANA | ASZS601810A* | CA*EA2422*4A* | "A*VC960803BNB**" | 10 800 | 540 \$ |
| 210798422 | AMANA | ASZS601810A* | CA*EA2422*4A* | "A*VC960804CNB**" | 10 800 | 540 \$ |
| 210798415 | AMANA | ASZS601810A* | CA*EA2422*4A* | "A*VM970603BNB**" | 10 800 | 540 \$ |
| 210798416 | AMANA | ASZS601810A* | CA*EA2422*4A* | "A*VM970803BNB**" | 10 800 | 540 \$ |
| 210798423 | AMANA | ASZS601810A* | CA*EA2422*4A* | "A*VM970804CNB**" | 10 800 | 540 \$ |
| 210798411 | AMANA | ASZS601810A* | CA*EA2422*4A* | "A*VS960603BUA**" | 10 800 | 540 \$ |
| 210798421 | AMANA | ASZS601810A* | CA*EA2422*4A* | "A*VS960805CUA**" | 10 800 | 540 \$ |
| 210854809 | AMANA | ASZS601810A* | CA*EA2422*4A*+MBVC1200**-1A* | | 10 800 | 540 \$ |
| 210854810 | AMANA | ASZS601810A* | CA*EA2422*4A*+MBVC1600**-1A* | | 10 800 | 540 \$ |
| 210773174 | AMANA | ASZS602410A* | AHVE24BP1400A* | | 14 600 | 730 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210798430 | AMANA | ASZS602410A* | CA*EA1818*4A* | "A*VC960403BNB** | 14 600 | 730 \$ |
| 210798431 | AMANA | ASZS602410A* | CA*EA1818*4A* | "A*VC960603BNB** | 14 600 | 730 \$ |
| 210798432 | AMANA | ASZS602410A* | CA*EA1818*4A* | "A*VC960803BNB** | 14 600 | 730 \$ |
| 210798440 | AMANA | ASZS602410A* | CA*EA1818*4A* | "A*VC960804CNB** | 14 600 | 730 \$ |
| 210798433 | AMANA | ASZS602410A* | CA*EA1818*4A* | "A*VM970603BNB** | 14 600 | 730 \$ |
| 210798434 | AMANA | ASZS602410A* | CA*EA1818*4A* | "A*VM970803BNB** | 14 600 | 730 \$ |
| 210798441 | AMANA | ASZS602410A* | CA*EA1818*4A* | "A*VM970804CNB** | 14 600 | 730 \$ |
| 210798429 | AMANA | ASZS602410A* | CA*EA1818*4A* | "A*VS960603BUA** | 14 600 | 730 \$ |
| 210798439 | AMANA | ASZS602410A* | CA*EA1818*4A* | "A*VS960805CUA** | 14 600 | 730 \$ |
| 210854812 | AMANA | ASZS602410A* | CA*EA1818*4A*+MBVC1200**-1A* | | 14 600 | 730 \$ |
| 210854813 | AMANA | ASZS602410A* | CA*EA1818*4A*+MBVC1600**-1A* | | 14 600 | 730 \$ |
| 210798448 | AMANA | ASZS602410A* | CA*EA2422*4A* | "A*VC960403BNB** | 14 600 | 730 \$ |
| 210798449 | AMANA | ASZS602410A* | CA*EA2422*4A* | "A*VC960603BNB** | 14 600 | 730 \$ |
| 210798450 | AMANA | ASZS602410A* | CA*EA2422*4A* | "A*VC960803BNB** | 14 600 | 730 \$ |
| 210798458 | AMANA | ASZS602410A* | CA*EA2422*4A* | "A*VC960804CNB** | 14 600 | 730 \$ |
| 210798451 | AMANA | ASZS602410A* | CA*EA2422*4A* | "A*VM970603BNB** | 14 600 | 730 \$ |
| 210798452 | AMANA | ASZS602410A* | CA*EA2422*4A* | "A*VM970803BNB** | 14 600 | 730 \$ |
| 210798459 | AMANA | ASZS602410A* | CA*EA2422*4A* | "A*VM970804CNB** | 14 600 | 730 \$ |
| 210798447 | AMANA | ASZS602410A* | CA*EA2422*4A* | "A*VS960603BUA** | 14 600 | 730 \$ |
| 210798457 | AMANA | ASZS602410A* | CA*EA2422*4A* | "A*VS960805CUA** | 14 600 | 730 \$ |
| 210854814 | AMANA | ASZS602410A* | CA*EA2422*4A*+MBVC1200**-1A* | | 14 600 | 730 \$ |
| 210854815 | AMANA | ASZS602410A* | CA*EA2422*4A*+MBVC1600**-1A* | | 14 600 | 730 \$ |
| 212614943 | AMANA | ASZS60241EA* | AHVE36CP0400A* | | 16 000 | 800 \$ |
| 212614868 | AMANA | ASZS60241EA* | AHVE36CP1400A* | | 16 000 | 800 \$ |
| 212614946 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA2422*4A* | "A*VC800603B*A** | 16 000 | 800 \$ |
| 212614947 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA2422*4A* | "A*VC800604B*A** | 16 000 | 800 \$ |
| 212614949 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA2422*4A* | "A*VC800803B*A** | 16 000 | 800 \$ |
| 212614950 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA2422*4A* | "A*VC800804C*A** | 16 000 | 800 \$ |
| 212614951 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA2422*4A* | "A*VC800805C*A** | 16 000 | 800 \$ |
| 212614953 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA2422*4A* | "A*VC801005C*A** | 16 000 | 800 \$ |
| 212614954 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA2422*4A* | "A*VC960403BNB** | 16 000 | 800 \$ |
| 212614955 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA2422*4A* | "A*VC960603BNB** | 16 000 | 800 \$ |
| 212614957 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA2422*4A* | "A*VC960803BNB** | 16 000 | 800 \$ |
| 212614958 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA2422*4A* | "A*VC960804CNB** | 16 000 | 800 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212614960 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA2422*4A* | "A*VC961005CNB**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614961 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA2422*4A* | "A*VM970603BNB**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614962 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA2422*4A* | "A*VM970803BNB**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614963 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA2422*4A* | "A*VM970804CNB**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614964 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA2422*4A* | "A*VM971005CNB**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614948 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA2422*4A* | "A*VS800604BUA**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614952 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA2422*4A* | "A*VS800805CUA**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614956 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA2422*4A* | "A*VS960603BUA**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614959 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA2422*4A* | "A*VS960805CUA**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614944 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA2422*4A*+MBVC1200**-1A* | | 16 000 | 800 \$ |
| 212614945 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA2422*4A*+MBVC1600**-1A* | | 16 000 | 800 \$ |
| 212614967 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA3026*4A* | "A*VC800603B*A**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614968 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA3026*4A* | "A*VC800604B*A**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614970 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA3026*4A* | "A*VC800803B*A**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614971 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA3026*4A* | "A*VC800804C*A**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614972 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA3026*4A* | "A*VC800805C*A**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614974 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA3026*4A* | "A*VC801005C*A**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614975 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA3026*4A* | "A*VC960403BNB**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614976 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA3026*4A* | "A*VC960603BNB**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614978 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA3026*4A* | "A*VC960803BNB**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614979 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA3026*4A* | "A*VC960804CNB**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614981 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA3026*4A* | "A*VC961005CNB**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614982 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA3026*4A* | "A*VM970603BNB**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614983 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA3026*4A* | "A*VM970803BNB**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614984 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA3026*4A* | "A*VM970804CNB**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614985 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA3026*4A* | "A*VM971005CNB**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614969 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA3026*4A* | "A*VS800604BUA**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614973 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA3026*4A* | "A*VS800805CUA**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614977 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA3026*4A* | "A*VS960603BUA**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614980 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA3026*4A* | "A*VS960805CUA**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614965 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA3026*4A*+MBVC1200**-1A* | | 16 000 | 800 \$ |
| 212614966 | AMANA | ASZS60241EA* | CA*EA3026*4A*+MBVC1600**-1A* | | 16 000 | 800 \$ |
| 210773176 | AMANA | ASZS603010A* | AHVE36CP1400A* | | 18 000 | 900 \$ |
| 210798466 | AMANA | ASZS603010A* | CA*EA2422*4A* | "A*VC960403BNB**" | 18 000 | 900 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210798467 | AMANA | ASZS603010A* | CA*EA2422*4A* | "A*VC960603BNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 210798468 | AMANA | ASZS603010A* | CA*EA2422*4A* | "A*VC960803BNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 210798477 | AMANA | ASZS603010A* | CA*EA2422*4A* | "A*VC960804CNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 210798478 | AMANA | ASZS603010A* | CA*EA2422*4A* | "A*VC961005CNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 210798469 | AMANA | ASZS603010A* | CA*EA2422*4A* | "A*VM970603BNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 210798470 | AMANA | ASZS603010A* | CA*EA2422*4A* | "A*VM970803BNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 210798479 | AMANA | ASZS603010A* | CA*EA2422*4A* | "A*VM970804CNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 210798480 | AMANA | ASZS603010A* | CA*EA2422*4A* | "A*VM971005CNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 210798465 | AMANA | ASZS603010A* | CA*EA2422*4A* | "A*VS960603BUA** | 18 000 | 900 \$ |
| 210798476 | AMANA | ASZS603010A* | CA*EA2422*4A* | "A*VS960805CUA** | 18 000 | 900 \$ |
| 210854816 | AMANA | ASZS603010A* | CA*EA2422*4A*+MBVC1200**-1A* | | 18 000 | 900 \$ |
| 210854817 | AMANA | ASZS603010A* | CA*EA2422*4A*+MBVC1600**-1A* | | 18 000 | 900 \$ |
| 210798487 | AMANA | ASZS603010A* | CA*EA3026*4A* | "A*VC960403BNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 210798488 | AMANA | ASZS603010A* | CA*EA3026*4A* | "A*VC960603BNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 210798489 | AMANA | ASZS603010A* | CA*EA3026*4A* | "A*VC960803BNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 210798498 | AMANA | ASZS603010A* | CA*EA3026*4A* | "A*VC960804CNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 210798499 | AMANA | ASZS603010A* | CA*EA3026*4A* | "A*VC961005CNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 210798490 | AMANA | ASZS603010A* | CA*EA3026*4A* | "A*VM970603BNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 210798491 | AMANA | ASZS603010A* | CA*EA3026*4A* | "A*VM970803BNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 210798500 | AMANA | ASZS603010A* | CA*EA3026*4A* | "A*VM970804CNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 210798501 | AMANA | ASZS603010A* | CA*EA3026*4A* | "A*VM971005CNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 210798486 | AMANA | ASZS603010A* | CA*EA3026*4A* | "A*VS960603BUA** | 18 000 | 900 \$ |
| 210798497 | AMANA | ASZS603010A* | CA*EA3026*4A* | "A*VS960805CUA** | 18 000 | 900 \$ |
| 210854818 | AMANA | ASZS603010A* | CA*EA3026*4A*+MBVC1200**-1A* | | 18 000 | 900 \$ |
| 210854819 | AMANA | ASZS603010A* | CA*EA3026*4A*+MBVC1600**-1A* | | 18 000 | 900 \$ |
| 210773178 | AMANA | ASZS603610A* | AHVE36CP1400A* | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210798385 | AMANA | ASZS603610A* | AHVE42CP1400A* | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210798508 | AMANA | ASZS603610A* | CA*EA3026*4A* | "A*VC960403BNB** | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210798509 | AMANA | ASZS603610A* | CA*EA3026*4A* | "A*VC960603BNB** | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210798510 | AMANA | ASZS603610A* | CA*EA3026*4A* | "A*VC960803BNB** | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210798519 | AMANA | ASZS603610A* | CA*EA3026*4A* | "A*VC960804CNB** | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210798520 | AMANA | ASZS603610A* | CA*EA3026*4A* | "A*VC961005CNB** | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210798525 | AMANA | ASZS603610A* | CA*EA3026*4A* | "A*VC961005DDB** | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210798526 | AMANA | ASZS603610A* | CA*EA3026*4A* | "A*VC961205DDB** | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210798511 | AMANA | ASZS603610A* | CA*EA3026*4A* | "A*VM970603BNB**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210798512 | AMANA | ASZS603610A* | CA*EA3026*4A* | "A*VM970803BNB**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210798521 | AMANA | ASZS603610A* | CA*EA3026*4A* | "A*VM970804CNB**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210798522 | AMANA | ASZS603610A* | CA*EA3026*4A* | "A*VM971005CNB**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210798527 | AMANA | ASZS603610A* | CA*EA3026*4A* | "A*VM971205DNB**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210798507 | AMANA | ASZS603610A* | CA*EA3026*4A* | "A*VS960603BUA**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210798518 | AMANA | ASZS603610A* | CA*EA3026*4A* | "A*VS960805CUA**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210854820 | AMANA | ASZS603610A* | CA*EA3026*4A*+MBVC1200*-1A* | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210854821 | AMANA | ASZS603610A* | CA*EA3026*4A*+MBVC1600*-1A* | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210854822 | AMANA | ASZS603610A* | CA*EA3026*4A*+MBVC2000*-1A* | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212928697 | AMANA | ASZS60361EA* | AHVE42CP0400A* | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212928696 | AMANA | ASZS60361EA* | AHVE42CP1400A* | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212614988 | AMANA | ASZS60361EA* | AHVE48DP0400A* | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212614869 | AMANA | ASZS60361EA* | AHVE48DP1400A* | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212614987 | AMANA | ASZS60361EA* | AHVE60DP0400A* | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212614986 | AMANA | ASZS60361EA* | AHVE60DP1400A* | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212615000 | AMANA | ASZS60361EA* | CA*EA4830*4A* | "A*VC800804C*A**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212614999 | AMANA | ASZS60361EA* | CA*EA4830*4A* | "A*VC800805C*A**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212614997 | AMANA | ASZS60361EA* | CA*EA4830*4A* | "A*VC801005C*A**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212614996 | AMANA | ASZS60361EA* | CA*EA4830*4A* | "A*VC960804CNB**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212614995 | AMANA | ASZS60361EA* | CA*EA4830*4A* | "A*VC961005CNB**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212614993 | AMANA | ASZS60361EA* | CA*EA4830*4A* | "A*VM970804CNB**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212614992 | AMANA | ASZS60361EA* | CA*EA4830*4A* | "A*VM971005CNB**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212615001 | AMANA | ASZS60361EA* | CA*EA4830*4A* | "A*VS800805CUA**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212615002 | AMANA | ASZS60361EA* | CA*EA4830*4A* | "A*VS960805CUA**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212614990 | AMANA | ASZS60361EA* | CA*EA4830*4A*+MBVC1600*-1A* | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212614998 | AMANA | ASZS60361EA* | CA*EA6030*4A* | "A*VC800805D*A**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212614994 | AMANA | ASZS60361EA* | CA*EA6030*4A* | "A*VC961205DNB**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212614991 | AMANA | ASZS60361EA* | CA*EA6030*4A* | "A*VM971205DNB**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212614989 | AMANA | ASZS60361EA* | CA*EA6030*4A*+MBVC2000*-1A* | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210798386 | AMANA | ASZS604210A* | AHVE42CP1400A* | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210773180 | AMANA | ASZS604210A* | AHVE48DP1400A* | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210798387 | AMANA | ASZS604210A* | AHVE60DP1400A* | | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213191967 | AMANA | ASZS604210A* | CA*EA4830*4A* | "A*VC800804C*A**" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213191969 | AMANA | ASZS604210A* | CA*EA4830*4A* | "A*VC800805C*A**" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213191971 | AMANA | ASZS604210A* | CA*EA4830*4A* | "A*VC801005C*A**" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213191959 | AMANA | ASZS604210A* | CA*EA4830*4A* | "A*VC960804CNB**" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213191961 | AMANA | ASZS604210A* | CA*EA4830*4A* | "A*VC961005CNB**" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213191963 | AMANA | ASZS604210A* | CA*EA4830*4A* | "A*VM970804CNB**" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213191965 | AMANA | ASZS604210A* | CA*EA4830*4A* | "A*VM971005CNB**" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213191977 | AMANA | ASZS604210A* | CA*EA4830*4A* | "A*VS800805CUA**" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213191975 | AMANA | ASZS604210A* | CA*EA4830*4A* | "A*VS960805CUA**" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213191973 | AMANA | ASZS604210A* | CA*EA4830*4A*+MBVC1600*-1A* | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213191993 | AMANA | ASZS604210A* | CA*EA6030*4A* | "A*VC800805D*A**" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213191989 | AMANA | ASZS604210A* | CA*EA6030*4A* | "A*VC961205DNB**" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213191991 | AMANA | ASZS604210A* | CA*EA6030*4A* | "A*VM971205DNB**" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213191995 | AMANA | ASZS604210A* | CA*EA6030*4A*+MBVC2000*-1A* | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212615003 | AMANA | ASZS60421EA* | AHVE60DP0400A* | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 212614870 | AMANA | ASZS60421EA* | AHVE60DP1400A* | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 213156956 | AMANA | ASZS60421EA* | CA*EA6030*4A* | "A*VC800805D*A**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 212615006 | AMANA | ASZS60421EA* | CA*EA6030*4A* | "A*VC961205DNB**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 212615005 | AMANA | ASZS60421EA* | CA*EA6030*4A* | "A*VM971205DNB**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 212615004 | AMANA | ASZS60421EA* | CA*EA6030*4A*+MBVC2000*-1A* | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 210773182 | AMANA | ASZS604810A* | AHVE48DP1400A* | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210798388 | AMANA | ASZS604810A* | AHVE60DP1400A* | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213192025 | AMANA | ASZS604810A* | CA*EA4830*4A* | "A*VC800804C*A**" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213192027 | AMANA | ASZS604810A* | CA*EA4830*4A* | "A*VC800805C*A**" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213192029 | AMANA | ASZS604810A* | CA*EA4830*4A* | "A*VC801005C*A**" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213192017 | AMANA | ASZS604810A* | CA*EA4830*4A* | "A*VC960804CNB**" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213192019 | AMANA | ASZS604810A* | CA*EA4830*4A* | "A*VC961005CNB**" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213192021 | AMANA | ASZS604810A* | CA*EA4830*4A* | "A*VM970804CNB**" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213192023 | AMANA | ASZS604810A* | CA*EA4830*4A* | "A*VM971005CNB**" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213192035 | AMANA | ASZS604810A* | CA*EA4830*4A* | "A*VS800805CUA**" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213192033 | AMANA | ASZS604810A* | CA*EA4830*4A* | "A*VS960805CUA**" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213192031 | AMANA | ASZS604810A* | CA*EA4830*4A*+MBVC1600*-1A* | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213192051 | AMANA | ASZS604810A* | CA*EA6030*4A* | "A*VC800805D*A**" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213192047 | AMANA | ASZS604810A* | CA*EA6030*4A* | "A*VC961205DNB**" | 29 800 | 1 490 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213192049 | AMANA | ASZS604810A* | CA*EA6030*4A* | "A*VM971205DNB**" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213192053 | AMANA | ASZS604810A* | CA*EA6030*4A*+MBVC2000**-1A* | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212615007 | AMANA | ASZS60481EA* | AHVE60DP0400A* | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 212614871 | AMANA | ASZS60481EA* | AHVE60DP1400A* | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 213156957 | AMANA | ASZS60481EA* | CA*EA6030*4A* | "A*VC800805D*A**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 212615010 | AMANA | ASZS60481EA* | CA*EA6030*4A* | "A*VC961205DNB**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 212615009 | AMANA | ASZS60481EA* | CA*EA6030*4A* | "A*VM971205DNB**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 212615008 | AMANA | ASZS60481EA* | CA*EA6030*4A*+MBVC2000**-1A* | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 210773183 | AMANA | ASZS606010A* | AHVE60DP1400A* | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 213192415 | AMANA | ASZS606010A* | CA*EA6030*4A* | "A*VC800805D*A**" | 34 800 | 1 740 \$ |
| 213192411 | AMANA | ASZS606010A* | CA*EA6030*4A* | "A*VC961205DNB**" | 34 800 | 1 740 \$ |
| 213192413 | AMANA | ASZS606010A* | CA*EA6030*4A* | "A*VM971205DNB**" | 34 800 | 1 740 \$ |
| 213192417 | AMANA | ASZS606010A* | CA*EA6030*4A*+MBVC2000**-1A* | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 210610034 | AMANA | ASZV902410A* | AMVE24BP1400A* | | 14 800 | 740 \$ |
| 210607572 | AMANA | ASZV902410A* | CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 14 000 | 700 \$ |
| 210692458 | AMANA | ASZV902410A* | CA*F3137*6A*+TXV | "A*VC960403BNB**" | 13 800 | 690 \$ |
| 210692460 | AMANA | ASZV902410A* | CA*F3137*6A*+TXV | "A*VC960603BNB**" | 13 800 | 690 \$ |
| 210692461 | AMANA | ASZV902410A* | CA*F3137*6A*+TXV | "A*VC960803BNB**" | 13 800 | 690 \$ |
| 210692462 | AMANA | ASZV902410A* | CA*F3137*6A*+TXV | "A*VM970603BNB**" | 13 800 | 690 \$ |
| 210692463 | AMANA | ASZV902410A* | CA*F3137*6A*+TXV | "A*VM970803BNB**" | 13 800 | 690 \$ |
| 210692459 | AMANA | ASZV902410A* | CA*F3137*6A*+TXV | "A*VS960603BUA**" | 13 800 | 690 \$ |
| 210692464 | AMANA | ASZV902410A* | CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 14 500 | 725 \$ |
| 210692467 | AMANA | ASZV902410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VC960403BNB**" | 14 500 | 725 \$ |
| 210692469 | AMANA | ASZV902410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VC960603BNB**" | 14 600 | 730 \$ |
| 210692470 | AMANA | ASZV902410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VC960803BNB**" | 14 500 | 725 \$ |
| 210692471 | AMANA | ASZV902410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VC960804CNB**" | 14 500 | 725 \$ |
| 210692472 | AMANA | ASZV902410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VM970603BNB**" | 14 500 | 725 \$ |
| 210692473 | AMANA | ASZV902410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VM970803BNB**" | 14 500 | 725 \$ |
| 210692474 | AMANA | ASZV902410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VM970804CNB**" | 14 500 | 725 \$ |
| 210692468 | AMANA | ASZV902410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VS960603BUA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 210692475 | AMANA | ASZV902410A* | CHPF3636B6C*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 210692478 | AMANA | ASZV902410A* | CHPF3636B6C*+TXV | "A*VC960403BNB**" | 14 200 | 710 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210692480 | AMANA | ASZV902410A* | CHPF3636B6C*+TXV | "A*VC960603BNB** | 14 200 | 710 \$ |
| 210692481 | AMANA | ASZV902410A* | CHPF3636B6C*+TXV | "A*VC960803BNB** | 14 200 | 710 \$ |
| 210692482 | AMANA | ASZV902410A* | CHPF3636B6C*+TXV | "A*VM970603BNB** | 14 200 | 710 \$ |
| 210692483 | AMANA | ASZV902410A* | CHPF3636B6C*+TXV | "A*VM970803BNB** | 14 200 | 710 \$ |
| 210692479 | AMANA | ASZV902410A* | CHPF3636B6C*+TXV | "A*VS960603BUA** | 14 200 | 710 \$ |
| 210692484 | AMANA | ASZV902410A* | CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 14 100 | 705 \$ |
| 210692485 | AMANA | ASZV902410A* | CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 210692488 | AMANA | ASZV902410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VC960403BNB** | 14 200 | 710 \$ |
| 210692490 | AMANA | ASZV902410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VC960603BNB** | 14 200 | 710 \$ |
| 210692491 | AMANA | ASZV902410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VC960803BNB** | 14 200 | 710 \$ |
| 210692492 | AMANA | ASZV902410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VC960804CNB** | 14 200 | 710 \$ |
| 210692493 | AMANA | ASZV902410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VM970603BNB** | 14 200 | 710 \$ |
| 210692494 | AMANA | ASZV902410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VM970803BNB** | 14 200 | 710 \$ |
| 210692495 | AMANA | ASZV902410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VM970804CNB** | 14 200 | 710 \$ |
| 210692489 | AMANA | ASZV902410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VS960603BUA** | 14 200 | 710 \$ |
| 210609968 | AMANA | ASZV903610A* | AMVE36CP1400A* | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210609969 | AMANA | ASZV903610A* | AMVE48DP1400A* | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692496 | AMANA | ASZV903610A* | CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692499 | AMANA | ASZV903610A* | CA*F3137*6A*+TXV | "A*VC960403BNB** | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692501 | AMANA | ASZV903610A* | CA*F3137*6A*+TXV | "A*VC960603BNB** | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692502 | AMANA | ASZV903610A* | CA*F3137*6A*+TXV | "A*VC960803BNB** | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692503 | AMANA | ASZV903610A* | CA*F3137*6A*+TXV | "A*VM970603BNB** | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692504 | AMANA | ASZV903610A* | CA*F3137*6A*+TXV | "A*VM970803BNB** | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692500 | AMANA | ASZV903610A* | CA*F3137*6A*+TXV | "A*VS960603BUA** | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692505 | AMANA | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210607578 | AMANA | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+MBVC1601**-1A*+TX | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692512 | AMANA | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VC960403BNB** | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692514 | AMANA | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VC960603BNB** | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692515 | AMANA | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VC960803BNB** | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692516 | AMANA | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VC960804CNB** | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692518 | AMANA | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VC961005CNB** | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692519 | AMANA | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VC961205DNB** | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692520 | AMANA | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VM970603BNB** | 21 600 | 1 080 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210692521 | AMANA | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VM970803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692522 | AMANA | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VM970804CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692523 | AMANA | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VM971005CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692524 | AMANA | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VM971205DNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692513 | AMANA | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VS960603BUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692517 | AMANA | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VS960805CUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692525 | AMANA | ASZV903610A* | CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692526 | AMANA | ASZV903610A* | CHPF3642C6C*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692533 | AMANA | ASZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "A*VC960403BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692535 | AMANA | ASZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "A*VC960603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692536 | AMANA | ASZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "A*VC960803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692537 | AMANA | ASZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "A*VC960804CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692539 | AMANA | ASZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "A*VC961005CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692540 | AMANA | ASZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "A*VM970603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692541 | AMANA | ASZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "A*VM970803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692542 | AMANA | ASZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "A*VM970804CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692543 | AMANA | ASZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "A*VM971005CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692534 | AMANA | ASZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "A*VS960603BUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692538 | AMANA | ASZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "A*VS960805CUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692544 | AMANA | ASZV903610A* | CHPF3743C6B*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692545 | AMANA | ASZV903610A* | CHPF3743C6B*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692552 | AMANA | ASZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "A*VC960403BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692554 | AMANA | ASZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "A*VC960603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692555 | AMANA | ASZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "A*VC960803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692556 | AMANA | ASZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "A*VC960804CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692558 | AMANA | ASZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "A*VC961005CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692559 | AMANA | ASZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "A*VM970603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692560 | AMANA | ASZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "A*VM970803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692561 | AMANA | ASZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "A*VM970804CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692562 | AMANA | ASZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "A*VM971005CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692553 | AMANA | ASZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "A*VS960603BUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692557 | AMANA | ASZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "A*VS960805CUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692563 | AMANA | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210692564 | AMANA | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692571 | AMANA | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VC960403BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692573 | AMANA | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VC960603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692574 | AMANA | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VC960803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692575 | AMANA | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VC960804CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692577 | AMANA | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VC961005CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692578 | AMANA | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VC961205DNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692579 | AMANA | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VM970603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692580 | AMANA | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VM970803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692581 | AMANA | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VM970804CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692582 | AMANA | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VM971005CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692583 | AMANA | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VM971205DNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692572 | AMANA | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VS960603BUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692576 | AMANA | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VS960805CUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210609980 | AMANA | ASZV904810A* | AMVE48DP1400A* | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210609981 | AMANA | ASZV904810A* | AMVE60DP1400A* | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692584 | AMANA | ASZV904810A* | CA*F4860*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692585 | AMANA | ASZV904810A* | CA*F4860*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692590 | AMANA | ASZV904810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "A*VC960804CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692592 | AMANA | ASZV904810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "A*VC961005CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692593 | AMANA | ASZV904810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "A*VC961205DNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692594 | AMANA | ASZV904810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "A*VM970804CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692595 | AMANA | ASZV904810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "A*VM971005CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692596 | AMANA | ASZV904810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "A*VM971205DNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692591 | AMANA | ASZV904810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "A*VS960805CUA**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692597 | AMANA | ASZV904810A* | CA*F4961*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210607580 | AMANA | ASZV904810A* | CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TX | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692603 | AMANA | ASZV904810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "A*VC960804CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692605 | AMANA | ASZV904810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "A*VC961005CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692606 | AMANA | ASZV904810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "A*VC961205DNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692607 | AMANA | ASZV904810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "A*VM970804CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692608 | AMANA | ASZV904810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "A*VM971005CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692609 | AMANA | ASZV904810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "A*VM971205DNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210692604 | AMANA | ASZV904810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "A*VS960805CUA** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692610 | AMANA | ASZV904810A* | CHPF4860D6D*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692611 | AMANA | ASZV904810A* | CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692615 | AMANA | ASZV904810A* | CHPF4860D6D*+TXV | "A*VC960804CNB** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692616 | AMANA | ASZV904810A* | CHPF4860D6D*+TXV | "A*VC961005CNB** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692617 | AMANA | ASZV904810A* | CHPF4860D6D*+TXV | "A*VC961205DNB** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692618 | AMANA | ASZV904810A* | CHPF4860D6D*+TXV | "A*VM970804CNB** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692619 | AMANA | ASZV904810A* | CHPF4860D6D*+TXV | "A*VM971005CNB** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692620 | AMANA | ASZV904810A* | CHPF4860D6D*+TXV | "A*VM971205DNB** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692621 | AMANA | ASZV904810A* | CSCF4860N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692622 | AMANA | ASZV904810A* | CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692628 | AMANA | ASZV904810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "A*VC960804CNB** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692630 | AMANA | ASZV904810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "A*VC961005CNB** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692631 | AMANA | ASZV904810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "A*VC961205DNB** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692632 | AMANA | ASZV904810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "A*VM970804CNB** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692633 | AMANA | ASZV904810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "A*VM971005CNB** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692634 | AMANA | ASZV904810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "A*VM971205DNB** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692629 | AMANA | ASZV904810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "A*VS960805CUA** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210609990 | AMANA | ASZV906010A* | AMVE60DP1400A* | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 210607423 | AMANA | ASZV906010A* | CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TX | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 210692639 | AMANA | ASZV906010A* | CA*F4961*6D*+TXV | "A*VC961005CNB** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 210692640 | AMANA | ASZV906010A* | CA*F4961*6D*+TXV | "A*VC961205DNB** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 210692641 | AMANA | ASZV906010A* | CA*F4961*6D*+TXV | "A*VM971005CNB** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 210692642 | AMANA | ASZV906010A* | CA*F4961*6D*+TXV | "A*VM971205DNB** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 210692638 | AMANA | ASZV906010A* | CA*F4961*6D*+TXV | "A*VS960805CUA** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 210692643 | AMANA | ASZV906010A* | CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210692648 | AMANA | ASZV906010A* | CHPF4860D6D*+TXV | "A*VC961005CNB** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210692649 | AMANA | ASZV906010A* | CHPF4860D6D*+TXV | "A*VC961205DNB** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210692650 | AMANA | ASZV906010A* | CHPF4860D6D*+TXV | "A*VM971005CNB** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210692651 | AMANA | ASZV906010A* | CHPF4860D6D*+TXV | "A*VM971205DNB** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210692647 | AMANA | ASZV906010A* | CHPF4860D6D*+TXV | "A*VS960805CUA** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210692656 | AMANA | ASZV906010A* | CSCF4860N6D*+TXV | "A*VC961005CNB** | 32 400 | 1 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210692657 | AMANA | ASZV906010A* | CSCF4860N6D*+TXV | "A*VC961205DNB** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210692658 | AMANA | ASZV906010A* | CSCF4860N6D*+TXV | "A*VM971005CNB** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210692659 | AMANA | ASZV906010A* | CSCF4860N6D*+TXV | "A*VM971205DNB** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210692655 | AMANA | ASZV906010A* | CSCF4860N6D*+TXV | "A*VS960805CUA** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 9993623 | AMANA | AVZC200241A* | AVPEC25B14A* | | 13 600 | 680 \$ |
| 8657940 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3137*6A*+MBVC1200 **-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205358193 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3137*6A*+MBVC1201 **-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 206144682 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "A*VC800604B*A** | 13 000 | 650 \$ |
| 206144683 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "A*VC960403BNB** | 13 000 | 650 \$ |
| 206144684 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "A*VC960603BNB** | 13 000 | 650 \$ |
| 206144685 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "A*VC960803BNB** | 13 000 | 650 \$ |
| 202680609 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "A*VM970603BNB** | 13 000 | 650 \$ |
| 202680610 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "A*VM970803BNB** | 13 000 | 650 \$ |
| 205651525 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "A*VS800604BUA** | 13 000 | 650 \$ |
| 205651535 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "A*VS960603BUA** | 13 000 | 650 \$ |
| 8669093 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3636*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205358194 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3636*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 206144686 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "A*VC800604B*A** | 13 000 | 650 \$ |
| 206144687 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "A*VC960403BNB** | 13 000 | 650 \$ |
| 206144688 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "A*VC960603BNB** | 13 000 | 650 \$ |
| 206144689 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "A*VC960803BNB** | 13 000 | 650 \$ |
| 206144690 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "A*VC960804CNB** | 13 000 | 650 \$ |
| 202680611 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "A*VM970603BNB** | 13 000 | 650 \$ |
| 202680612 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "A*VM970803BNB** | 13 000 | 650 \$ |
| 202603312 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "A*VM970804CNB** | 13 000 | 650 \$ |
| 205651527 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "A*VS800604BUA** | 13 000 | 650 \$ |
| 205651537 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "A*VS960603BUA** | 13 000 | 650 \$ |
| 10324704 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3642*6D*+MBVC1200 **-1A*+TX | | 15 200 | 760 \$ |
| 205358197 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3642*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 206144691 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3642*6D*+TXV | "A*VC800604B*A** | 13 000 | 650 \$ |
| 206144692 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3642*6D*+TXV | "A*VC960403BNB** | 13 000 | 650 \$ |
| 206144693 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3642*6D*+TXV | "A*VC960603BNB** | 13 000 | 650 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206144694 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3642*6D*+TXV | "A*VC960803BNB** | 13 000 | 650 \$ |
| 206144695 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3642*6D*+TXV | "A*VC960804CNB** | 13 000 | 650 \$ |
| 202680613 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3642*6D*+TXV | "A*VM970603BNB** | 13 000 | 650 \$ |
| 202680614 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3642*6D*+TXV | "A*VM970803BNB** | 13 000 | 650 \$ |
| 202603313 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3642*6D*+TXV | "A*VM970804CNB** | 13 000 | 650 \$ |
| 8669274 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3743*6D*+MBVC1200** -1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205358195 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3743*6D*+MBVC1201** -1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 206144696 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VC800604B*A** | 13 000 | 650 \$ |
| 206144697 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VC960403BNB** | 13 000 | 650 \$ |
| 206144698 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VC960603BNB** | 13 000 | 650 \$ |
| 206144699 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VC960803BNB** | 13 000 | 650 \$ |
| 206144700 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VC960804CNB** | 13 000 | 650 \$ |
| 202680615 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VM970603BNB** | 13 000 | 650 \$ |
| 202680616 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VM970803BNB** | 13 000 | 650 \$ |
| 202603314 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VM970804CNB** | 13 000 | 650 \$ |
| 205651529 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VS800604BUA** | 13 000 | 650 \$ |
| 205651539 | AMANA | AVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VS960603BUA** | 13 000 | 650 \$ |
| 8669283 | AMANA | AVZC200241A* | CHPF3636B6C*+MBVC1200** -1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205358196 | AMANA | AVZC200241A* | CHPF3636B6C*+MBVC1201** -1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 206144701 | AMANA | AVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "A*VC800604B*A** | 13 000 | 650 \$ |
| 206144702 | AMANA | AVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "A*VC960403BNB** | 13 000 | 650 \$ |
| 206144703 | AMANA | AVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "A*VC960603BNB** | 13 000 | 650 \$ |
| 206144704 | AMANA | AVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "A*VC960803BNB** | 13 000 | 650 \$ |
| 202680617 | AMANA | AVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "A*VM970603BNB** | 13 000 | 650 \$ |
| 202680618 | AMANA | AVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "A*VM970803BNB** | 13 000 | 650 \$ |
| 205651531 | AMANA | AVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "A*VS800604BUA** | 13 000 | 650 \$ |
| 205651541 | AMANA | AVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "A*VS960603BUA** | 13 000 | 650 \$ |
| 202132779 | AMANA | AVZC200241A* | CHPF3642C6C*+MBVC1200** -1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205358198 | AMANA | AVZC200241A* | CHPF3642C6C*+MBVC1201** -1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 206144705 | AMANA | AVZC200241A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VC800604B*A** | 13 000 | 650 \$ |
| 206144706 | AMANA | AVZC200241A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VC960403BNB** | 13 000 | 650 \$ |
| 206144707 | AMANA | AVZC200241A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VC960603BNB** | 13 000 | 650 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206144708 | AMANA | AVZC200241A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VC960803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144709 | AMANA | AVZC200241A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VC960804CNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144710 | AMANA | AVZC200241A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VM970603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144711 | AMANA | AVZC200241A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VM970803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144712 | AMANA | AVZC200241A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VM970804CNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205651533 | AMANA | AVZC200241A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VS800604BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205651543 | AMANA | AVZC200241A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VS960603BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9993624 | AMANA | AVZC200361A* | AVPEC37C14A* | | 18 900 | 945 \$ |
| 9993625 | AMANA | AVZC200361A* | AVPEC59D14A* | | 18 900 | 945 \$ |
| 8669301 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3137*6A*+MBVC1200** -1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205358199 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3137*6A*+MBVC1201** -1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 8669302 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3137*6A*+MBVC1600** -1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205358205 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3137*6A*+MBVC1601** -1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 206144837 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "A*VC800604B*A**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144838 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "A*VC960403BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144839 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "A*VC960603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144840 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "A*VC960803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 202680619 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "A*VM970603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 202680620 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "A*VM970803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205651545 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "A*VS800604BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205651551 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "A*VS960603BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 8669309 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3642*6D*+MBVC1200** -1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205358200 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3642*6D*+MBVC1201** -1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 8669310 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3642*6D*+MBVC1600** -1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205358206 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3642*6D*+MBVC1601** -1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 206144841 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "A*VC800604B*A**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144842 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "A*VC800805C*A**" | 18 000 | 900 \$ |
| 206144843 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "A*VC801005C*A**" | 18 000 | 900 \$ |
| 206144844 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "A*VC960403BNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 206144845 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "A*VC960603BNB**" | 18 000 | 900 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206144846 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "A*VC960803BNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 206144847 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "A*VC960804CNB** | 18 200 | 910 \$ |
| 206144848 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "A*VC961005CNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 206144849 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "A*VC961205DNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 202680623 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "A*VM970603BNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 202680624 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "A*VM970803BNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 202603316 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "A*VM970804CNB** | 18 200 | 910 \$ |
| 202680621 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "A*VM971005CNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 202680622 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "A*VM971205DNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 205651883 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "A*VS800604BUA** | 18 200 | 910 \$ |
| 205651869 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "A*VS800805CUA** | 18 000 | 900 \$ |
| 205651875 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "A*VS960603BUA** | 18 000 | 900 \$ |
| 205651879 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "A*VS960805CUA** | 18 000 | 900 \$ |
| 8669331 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3743*6D*+MBVC1200** -1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205358201 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3743*6D*+MBVC1201** -1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 10324705 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3743*6D*+MBVC1600** -1A*+TX | | 18 200 | 910 \$ |
| 205358210 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3743*6D*+MBVC1601** -1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 206144850 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VC800604B*A** | 18 000 | 900 \$ |
| 206144851 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VC800805C*A** | 18 200 | 910 \$ |
| 206144852 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VC801005C*A** | 18 200 | 910 \$ |
| 206144853 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VC960403BNB** | 18 200 | 910 \$ |
| 206144854 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VC960603BNB** | 18 200 | 910 \$ |
| 206144855 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VC960803BNB** | 18 200 | 910 \$ |
| 206144856 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VC960804CNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 206144857 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VC961005CNB** | 18 200 | 910 \$ |
| 206144858 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VC961205DNB** | 18 200 | 910 \$ |
| 202680625 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VM970603BNB** | 18 200 | 910 \$ |
| 202680626 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VM970803BNB** | 18 200 | 910 \$ |
| 202603317 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VM970804CNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 202680627 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VM971005CNB** | 18 200 | 910 \$ |
| 202680628 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VM971205DNB** | 18 200 | 910 \$ |
| 205651547 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VS800604BUA** | 18 000 | 900 \$ |
| 205651871 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VS800805CUA** | 18 200 | 910 \$ |
| 205651553 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VS960603BUA** | 18 200 | 910 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205651559 | AMANA | AVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "A*VS960805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 8669585 | AMANA | AVZC200361A* | CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205358202 | AMANA | AVZC200361A* | CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 8669586 | AMANA | AVZC200361A* | CHPF3642C6C*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205358207 | AMANA | AVZC200361A* | CHPF3642C6C*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 206144859 | AMANA | AVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "A*VC800604B*A**" | 18 000 | 900 \$ |
| 206144860 | AMANA | AVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "A*VC800805C*A**" | 18 000 | 900 \$ |
| 206144861 | AMANA | AVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "A*VC801005C*A**" | 18 000 | 900 \$ |
| 206144862 | AMANA | AVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "A*VC960403BNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 206144863 | AMANA | AVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "A*VC960603BNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 206144864 | AMANA | AVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "A*VC960803BNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 206144865 | AMANA | AVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "A*VC960804CNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 206144866 | AMANA | AVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "A*VC961005CNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 202680631 | AMANA | AVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "A*VM970603BNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 202680630 | AMANA | AVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "A*VM970803BNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 202603318 | AMANA | AVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "A*VM970804CNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 202680629 | AMANA | AVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "A*VM971005CNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205651563 | AMANA | AVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "A*VS800604BUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205651549 | AMANA | AVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "A*VS800805CUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205651555 | AMANA | AVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "A*VS960603BUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205651561 | AMANA | AVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "A*VS960805CUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 8669601 | AMANA | AVZC200361A* | CHPF3743C6B*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205358203 | AMANA | AVZC200361A* | CHPF3743C6B*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 8669602 | AMANA | AVZC200361A* | CHPF3743C6B*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205358208 | AMANA | AVZC200361A* | CHPF3743C6B*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 206144867 | AMANA | AVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "A*VC800604B*A**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144868 | AMANA | AVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "A*VC800805C*A**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144869 | AMANA | AVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "A*VC801005C*A**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144870 | AMANA | AVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "A*VC960403BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144871 | AMANA | AVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "A*VC960603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206144872 | AMANA | AVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "A*VC960803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144873 | AMANA | AVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "A*VC960804CNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144874 | AMANA | AVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "A*VC961005CNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 202680632 | AMANA | AVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "A*VM970603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 202680633 | AMANA | AVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "A*VM970803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 202603319 | AMANA | AVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "A*VM970804CNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 202680634 | AMANA | AVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "A*VM971005CNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205651565 | AMANA | AVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "A*VS800604BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205651567 | AMANA | AVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "A*VS800805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205651557 | AMANA | AVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "A*VS960603BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205651569 | AMANA | AVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "A*VS960805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 8669617 | AMANA | AVZC200361A* | CSCF3642N6D*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205358204 | AMANA | AVZC200361A* | CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 8669618 | AMANA | AVZC200361A* | CSCF3642N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205358209 | AMANA | AVZC200361A* | CSCF3642N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 206144875 | AMANA | AVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VC800604B*A**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144876 | AMANA | AVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VC800805C*A**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144877 | AMANA | AVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VC801005C*A**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144878 | AMANA | AVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VC960403BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144879 | AMANA | AVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VC960603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144880 | AMANA | AVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VC960803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144881 | AMANA | AVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VC960804CNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144882 | AMANA | AVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VC961005CNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144883 | AMANA | AVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VC961205DNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 202680638 | AMANA | AVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VM970603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 202680637 | AMANA | AVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VM970803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 202603320 | AMANA | AVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VM970804CNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 202680636 | AMANA | AVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VM971005CNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 202680635 | AMANA | AVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VM971205DNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205651885 | AMANA | AVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VS800604BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205651873 | AMANA | AVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VS800805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205651877 | AMANA | AVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VS960603BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205651881 | AMANA | AVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "A*VS960805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 202327352 | AMANA | AVZC200481A* | AVPEC59D14A* | | 27 000 | 1 350 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 9993626 | AMANA | AVZC200481A* | AVPEC61D14A* | | 28 600 | 1 430 \$ |
| 8669641 | AMANA | AVZC200481A* | CA*F4860*6D*+MBVC1600** -1A*+TXV | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205358211 | AMANA | AVZC200481A* | CA*F4860*6D*+MBVC1601** -1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 8669642 | AMANA | AVZC200481A* | CA*F4860*6D*+MBVC2000** -1A*+TXV | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205358215 | AMANA | AVZC200481A* | CA*F4860*6D*+MBVC2001** -1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 206145125 | AMANA | AVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "A*VC800604B*A**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 206145126 | AMANA | AVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "A*VC800805C*A**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 206145127 | AMANA | AVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "A*VC801005C*A**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 206145128 | AMANA | AVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "A*VC960804CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 206145129 | AMANA | AVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "A*VC961005CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 206145130 | AMANA | AVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "A*VC961205DNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 202603321 | AMANA | AVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "A*VM970804CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 202680639 | AMANA | AVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "A*VM971005CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 202680640 | AMANA | AVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "A*VM971205DNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205651575 | AMANA | AVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "A*VS800805CUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205651583 | AMANA | AVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "A*VS960805CUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 8669654 | AMANA | AVZC200481A* | CA*F4961*6D*+MBVC1600** -1A*+TXV | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205358212 | AMANA | AVZC200481A* | CA*F4961*6D*+MBVC1601** -1A*+TXV | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 10324706 | AMANA | AVZC200481A* | CA*F4961*6D*+MBVC2000** -1A*+TX | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205358218 | AMANA | AVZC200481A* | CA*F4961*6D*+MBVC2001** -1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 206145131 | AMANA | AVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "A*VC800604B*A**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206145132 | AMANA | AVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "A*VC800805C*A**" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 206145133 | AMANA | AVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "A*VC801005C*A**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206145134 | AMANA | AVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "A*VC960804CNB**" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 206145135 | AMANA | AVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "A*VC961005CNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206145136 | AMANA | AVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "A*VC961205DNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 202603322 | AMANA | AVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "A*VM970804CNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 202680641 | AMANA | AVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "A*VM971005CNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 202680642 | AMANA | AVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "A*VM971205DNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205651571 | AMANA | AVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "A*VS800604BUA**" | 28 000 | 1 400 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205651577 | AMANA | AVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "A*VS800805CUA**" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205651585 | AMANA | AVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "A*VS960805CUA**" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 8669686 | AMANA | AVZC200481A* | CHPF4860D6D*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205358213 | AMANA | AVZC200481A* | CHPF4860D6D*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 8669687 | AMANA | AVZC200481A* | CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205358216 | AMANA | AVZC200481A* | CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 206145137 | AMANA | AVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "A*VC800805C*A**" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 206145138 | AMANA | AVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "A*VC801005C*A**" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 206145139 | AMANA | AVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "A*VC960804CNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206145140 | AMANA | AVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "A*VC961005CNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206145141 | AMANA | AVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "A*VC961205DNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 202603323 | AMANA | AVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "A*VM970804CNB**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202680643 | AMANA | AVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "A*VM971005CNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 202680644 | AMANA | AVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "A*VM971205DNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205651579 | AMANA | AVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "A*VS800805CUA**" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 8669931 | AMANA | AVZC200481A* | CSCF4860N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205358214 | AMANA | AVZC200481A* | CSCF4860N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 8670115 | AMANA | AVZC200481A* | CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205358217 | AMANA | AVZC200481A* | CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 206145142 | AMANA | AVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "A*VC800604B*A**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 206145143 | AMANA | AVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "A*VC800805C*A**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 206145144 | AMANA | AVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "A*VC801005C*A**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 206145145 | AMANA | AVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "A*VC960804CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 206145146 | AMANA | AVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "A*VC961005CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 206145147 | AMANA | AVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "A*VC961205DNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 202603324 | AMANA | AVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "A*VM970804CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 202680645 | AMANA | AVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "A*VM971005CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 202680646 | AMANA | AVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "A*VM971205DNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205651573 | AMANA | AVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "A*VS800604BUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205651581 | AMANA | AVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "A*VS800805CUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205651587 | AMANA | AVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "A*VS960805CUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 10324707 | AMANA | AVZC200601A* | CA*F4961*6D*+MBVC2000** -1A*+TX | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205976166 | AMANA | AVZC200601B* | AVPEC61D14A* | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205976135 | AMANA | AVZC200601B* | CA*F4961*6D*+MBVC2000** -1A*+TXV | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976167 | AMANA | AVZC200601B* | CA*F4961*6D*+MBVC2001** -1A*+TXV | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976141 | AMANA | AVZC200601B* | CA*F4961*6D*+TXV | "A*VC800805C*A**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976142 | AMANA | AVZC200601B* | CA*F4961*6D*+TXV | "A*VC801005C*A**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976143 | AMANA | AVZC200601B* | CA*F4961*6D*+TXV | "A*VC961005CNC**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976144 | AMANA | AVZC200601B* | CA*F4961*6D*+TXV | "A*VC961205DNC**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976145 | AMANA | AVZC200601B* | CA*F4961*6D*+TXV | "A*VM971005CNC**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976146 | AMANA | AVZC200601B* | CA*F4961*6D*+TXV | "A*VM971205DNC**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976147 | AMANA | AVZC200601B* | CA*F4961*6D*+TXV | "A*VS800805CUA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976148 | AMANA | AVZC200601B* | CA*F4961*6D*+TXV | "A*VS960805CUA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976155 | AMANA | AVZC200601B* | CHPF4860D6D*+MBVC2000** -1A*+TXV | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976168 | AMANA | AVZC200601B* | CHPF4860D6D*+MBVC2001** -1A*+TXV | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976149 | AMANA | AVZC200601B* | CHPF4860D6D*+TXV | "A*VC800805C*A**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976150 | AMANA | AVZC200601B* | CHPF4860D6D*+TXV | "A*VC801005C*A**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976151 | AMANA | AVZC200601B* | CHPF4860D6D*+TXV | "A*VC961005CNC**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976152 | AMANA | AVZC200601B* | CHPF4860D6D*+TXV | "A*VC961205DNC**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976153 | AMANA | AVZC200601B* | CHPF4860D6D*+TXV | "A*VM971005CNC**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976154 | AMANA | AVZC200601B* | CHPF4860D6D*+TXV | "A*VM971205DNC**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976156 | AMANA | AVZC200601B* | CHPF4860D6D*+TXV | "A*VS800805CUA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976157 | AMANA | AVZC200601B* | CHPF4860D6D*+TXV | "A*VS960805CUA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976158 | AMANA | AVZC200601B* | CSCF4860N6D*+TXV | "A*VC800805C*A**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976159 | AMANA | AVZC200601B* | CSCF4860N6D*+TXV | "A*VC801005C*A**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976160 | AMANA | AVZC200601B* | CSCF4860N6D*+TXV | "A*VC961005CNC**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976161 | AMANA | AVZC200601B* | CSCF4860N6D*+TXV | "A*VC961205DNC**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976162 | AMANA | AVZC200601B* | CSCF4860N6D*+TXV | "A*VM971005CNC**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976163 | AMANA | AVZC200601B* | CSCF4860N6D*+TXV | "A*VM971205DNC**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976164 | AMANA | AVZC200601B* | CSCF4860N6D*+TXV | "A*VS800805CUA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976165 | AMANA | AVZC200601B* | CSCF4860N6D*+TXV | "A*VS960805CUA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 204779975 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*AD24BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 13 800 | 690 \$ |
| 205962485 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*AD24BS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 13 500 | 675 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210652748 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*AU24BS3 | "L8V1A040U3VSA+RP" | 14 700 | 735 \$ |
| 210652749 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*AU24BS3 | "L8V1A060U3VSA+RP" | 14 700 | 735 \$ |
| 205962486 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*AU24BS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 13 400 | 670 \$ |
| 210691928 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*AU24BS3 | "S8V2A040M3PCA" | 14 500 | 725 \$ |
| 211081289 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*AU24BS3 | "S8V2A040M3PDA" | 14 500 | 725 \$ |
| 201922849 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD24BS3 | "*DD2B080ACV3" | 14 300 | 715 \$ |
| 201922227 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD24BS3 | "*DHMB060BCV3" | 14 100 | 705 \$ |
| 201922270 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD24BS3 | "*DHMB060BCV3" | 14 100 | 705 \$ |
| 201922271 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD24BS3 | "*DHMB080ACV3" | 14 300 | 715 \$ |
| 204779977 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD24BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 13 300 | 665 \$ |
| 205962487 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD24BS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 13 100 | 655 \$ |
| 201923006 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD24BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 14 200 | 710 \$ |
| 201923005 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD24BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 14 200 | 710 \$ |
| 201923007 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD24BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 14 200 | 710 \$ |
| 20192285 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD24BS3+HORIZ-RT | "*DD2B080ACV3" | 14 300 | 715 \$ |
| 201922850 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD24BS3+HORIZ-RT | "*DD2B080ACV3" | 14 300 | 715 \$ |
| 201922273 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD24BS3+HORIZ-RT | "*DHMB060BCV3" | 14 100 | 705 \$ |
| 201922272 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD24BS3+HORIZ-RT | "*DHMB080ACV3" | 14 300 | 715 \$ |
| 204779978 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD24BS3+HORIZ-RT | "P0V0A000M30SA+RP" | 13 300 | 665 \$ |
| 210649554 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD30BS3 | "*DD2B060A9V3+RP" | 13 900 | 695 \$ |
| 201922276 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD30BS3 | "*DD2B060ACV3" | 14 100 | 705 \$ |
| 210649553 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD30BS3 | "*DD2B080A9V3+RP" | 13 800 | 690 \$ |
| 201922274 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD30BS3 | "*DHMB060BCV3" | 14 200 | 710 \$ |
| 201922275 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD30BS3 | "*DHMB080ACV3" | 14 300 | 715 \$ |
| 204779979 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD30BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 13 300 | 665 \$ |
| 205962488 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD30BS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 13 100 | 655 \$ |
| 210692198 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD30BS3 | "S8V2A040M3PCA" | 13 800 | 690 \$ |
| 211089019 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD30BS3 | "S8V2A040M3PDA" | 13 800 | 690 \$ |
| 210692199 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD30BS3 | "S8V2B060M4PCA" | 14 400 | 720 \$ |
| 211089020 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD30BS3 | "S8V2B060M4PDA" | 14 400 | 720 \$ |
| 210692200 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD30BS3 | "S8V2B080M4PCA" | 14 400 | 720 \$ |
| 211089018 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD30BS3 | "S8V2B080M4PDA" | 14 400 | 720 \$ |
| 201922853 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD30BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 14 200 | 710 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201922852 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD30BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 14 100 | 705 \$ |
| 201922851 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD30BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 14 000 | 700 \$ |
| 210652750 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD30BS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 14 200 | 710 \$ |
| 210649555 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD30BS3+HORIZ-RT | **UD2B060A9V3+RP" | 14 000 | 700 \$ |
| 210649556 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD30BS3+HORIZ-RT | **UD2B080A9V3+RP" | 14 000 | 700 \$ |
| 207805180 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD30BS3+P0V0A000 M30SC+RP | "N/A" | 13 300 | 665 \$ |
| 210649557 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD36BS3 | **DD2B060A9V3+RP" | 13 400 | 670 \$ |
| 201922855 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD36BS3 | **DD2B060ACV3" | 13 800 | 690 \$ |
| 210649558 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD36BS3 | **DD2B080A9V3+RP" | 13 400 | 670 \$ |
| 201923011 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD36BS3 | **DD2B080ACV3" | 13 800 | 690 \$ |
| 201922277 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD36BS3 | **DHMB060BCV3" | 13 700 | 685 \$ |
| 201922854 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD36BS3 | **DHMB080ACV3" | 14 000 | 700 \$ |
| 210691929 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD36BS3 | "S8V2A040M3PCA" | 13 300 | 665 \$ |
| 211081290 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD36BS3 | "S8V2A040M3PDA" | 13 300 | 665 \$ |
| 210692201 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD36BS3 | "S8V2B060M4PCA" | 13 900 | 695 \$ |
| 211089021 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD36BS3 | "S8V2B060M4PDA" | 13 900 | 695 \$ |
| 201922856 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 13 800 | 690 \$ |
| 201923012 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 13 600 | 680 \$ |
| 201923013 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 13 700 | 685 \$ |
| 210652751 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 13 700 | 685 \$ |
| 210649559 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | **UD2B060A9V3+RP" | 13 700 | 685 \$ |
| 201923014 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | **UD2B060ACV3" | 13 900 | 695 \$ |
| 210649560 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | **UD2B080A9V3+RP" | 13 400 | 670 \$ |
| 201922857 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | **UD2B080ACV3" | 13 800 | 690 \$ |
| 201923015 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | **UD2B100ACV3" | 13 800 | 690 \$ |
| 201922858 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | "S9V2B040U3PSB+RP" | 13 800 | 690 \$ |
| 201923016 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | "S9V2B060U3PSB+RP" | 13 700 | 685 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206910601 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | "S9V2B060U4PSBC+RP" | 13 200 | 660 \$ |
| 201923017 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | "S9V2B080U3PSB+RP" | 13 700 | 685 \$ |
| 20192302 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD42BS3 | "**DD2B060ACV3" | 13 200 | 660 \$ |
| 201923020 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD42BS3 | "**DD2B060ACV3" | 13 200 | 660 \$ |
| 201923019 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD42BS3 | "**DD2B080ACV3" | 13 300 | 665 \$ |
| 20192286 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD42BS3 | "**DHMB060BCV3" | 13 300 | 665 \$ |
| 201922860 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD42BS3 | "**DHMB060BCV3" | 13 300 | 665 \$ |
| 201922859 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD42BS3 | "**DHMB080ACV3" | 13 500 | 675 \$ |
| 201923018 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 13 200 | 660 \$ |
| 201923021 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 13 200 | 660 \$ |
| 201923022 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 13 100 | 655 \$ |
| 201923024 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD42BS3+HORIZ-RT | "**UD2B060ACV3" | 13 300 | 665 \$ |
| 201923025 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD42BS3+HORIZ-RT | "**UD2B080ACV3" | 13 300 | 665 \$ |
| 201922278 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD42BS3+HORIZ-RT | "**UD2B100ACV3" | 13 200 | 660 \$ |
| 201923026 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD42BS3+HORIZ-RT | "S9V2B040U3PSB+RP" | 13 200 | 660 \$ |
| 201923023 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD42BS3+HORIZ-RT | "S9V2B060U3PSB+RP" | 13 200 | 660 \$ |
| 201923027 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD42BS3+HORIZ-RT | "S9V2B080U3PSB+RP" | 13 100 | 655 \$ |
| 20192228 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD48BS3 | "**DD2B060ACV3" | 13 800 | 690 \$ |
| 201922280 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD48BS3 | "**DD2B060ACV3" | 13 800 | 690 \$ |
| 201922279 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD48BS3 | "**DHMB060BCV3" | 13 900 | 695 \$ |
| 20192303 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD48BS3 | "**DHMB080ACV3" | 14 100 | 705 \$ |
| 201923030 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD48BS3 | "**DHMB080ACV3" | 14 100 | 705 \$ |
| 204779980 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD48BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 13 000 | 650 \$ |
| 205962489 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD48BS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 12 700 | 635 \$ |
| 201923029 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 13 900 | 695 \$ |
| 201923028 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 13 800 | 690 \$ |
| 201922861 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 13 800 | 690 \$ |
| 201922283 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD48BS3+HORIZ-RT | "**UD2B060ACV3" | 13 800 | 690 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201922282 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD48BS3+HORIZ-RT | ""UD2B080ACV3" | 13 700 | 685 \$ |
| 201922281 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD48BS3+HORIZ-RT | ""UD2B100ACV3" | 13 800 | 690 \$ |
| 204779981 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD48BS3+HORIZ-RT | "P0V0A000M30SA+RP" | 13 000 | 650 \$ |
| 201923032 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD48BS3+HORIZ-RT | "S9V2B040U3PSB+RP" | 13 900 | 695 \$ |
| 201923031 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD48BS3+HORIZ-RT | "S9V2B060U3PSB+RP" | 13 800 | 690 \$ |
| 206910602 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD48BS3+HORIZ-RT | "S9V2B060U4PSBC+RP" | 13 300 | 665 \$ |
| 201922862 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BD48BS3+HORIZ-RT | "S9V2B080U3PSB+RP" | 13 800 | 690 \$ |
| 210649563 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU24BS3 | ""DD2B060A9V3+RP" | 14 200 | 710 \$ |
| 210649564 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU24BS3 | ""DD2B080A9V3+RP" | 14 300 | 715 \$ |
| 210652755 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU24BS3 | ""DHMB080ACV3" | 14 400 | 720 \$ |
| 210649562 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU24BS3 | ""UD2B060A9V3+RP" | 14 300 | 715 \$ |
| 201922288 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU24BS3 | ""UD2B060ACV3" | 14 000 | 700 \$ |
| 210649561 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU24BS3 | ""UD2B080A9V3+RP" | 14 300 | 715 \$ |
| 201922287 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU24BS3 | ""UD2B080ACV3" | 14 000 | 700 \$ |
| 201922286 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU24BS3 | ""UD2B100ACV3" | 14 100 | 705 \$ |
| 201922285 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU24BS3 | ""UHMB060ACV3" | 14 300 | 715 \$ |
| 201922284 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU24BS3 | ""UHMB080ACV3" | 14 200 | 710 \$ |
| 210652754 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU24BS3 | "L8V1A040U3VSA+RP" | 14 100 | 705 \$ |
| 210652753 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU24BS3 | "L8V1A060U3VSA+RP" | 14 100 | 705 \$ |
| 210652752 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU24BS3 | "L8V1B080U4VSA+RP" | 14 400 | 720 \$ |
| 204779982 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU24BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 13 200 | 660 \$ |
| 210692202 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU24BS3 | "S8V2A040M3PCA" | 13 900 | 695 \$ |
| 211089022 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU24BS3 | "S8V2A040M3PDA" | 13 900 | 695 \$ |
| 210652756 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU24BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 14 400 | 720 \$ |
| 201923034 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU24BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 14 400 | 720 \$ |
| 210652759 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU24BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 14 400 | 720 \$ |
| 210652757 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU24BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 14 300 | 715 \$ |
| 201923033 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU24BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 14 300 | 715 \$ |
| 210652760 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU24BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 14 300 | 715 \$ |
| 207782112 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU24BS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 14 300 | 715 \$ |
| 206910603 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU24BS3 | "S9V2B060U4PSBC+RP" | 13 500 | 675 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210652758 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU24BS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 14 300 | 715 \$ |
| 201922863 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU24BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 14 000 | 700 \$ |
| 210649567 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "**DD2B060A9V3+RP" | 13 500 | 675 \$ |
| 210649568 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "**DD2B080A9V3+RP" | 13 300 | 665 \$ |
| 210652765 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "**DHMB060BCV3" | 13 900 | 695 \$ |
| 210649565 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "**UD2B060A9V3+RP" | 14 000 | 700 \$ |
| 201922289 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "**UD2B060ACV3" | 14 100 | 705 \$ |
| 210649566 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "**UD2B080A9V3+RP" | 14 000 | 700 \$ |
| 201922229 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "**UD2B080ACV3" | 14 000 | 700 \$ |
| 201922290 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "**UD2B080ACV3" | 14 000 | 700 \$ |
| 201922291 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "**UD2B100ACV3" | 14 100 | 705 \$ |
| 201922292 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "**UHMB060ACV3" | 14 000 | 700 \$ |
| 201922293 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "**UHMB080ACV3" | 14 100 | 705 \$ |
| 210652767 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "L8V1A040U3VSA+RP" | 14 000 | 700 \$ |
| 210652768 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "L8V1A060U3VSA+RP" | 13 900 | 695 \$ |
| 210652769 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "L8V1B080U4VSA+RP" | 14 200 | 710 \$ |
| 204779983 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 13 300 | 665 \$ |
| 205962490 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 13 000 | 650 \$ |
| 210692203 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "S8V2A040M3PCA" | 13 800 | 690 \$ |
| 211089024 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "S8V2A040M3PDA" | 13 800 | 690 \$ |
| 210691930 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "S8V2B060M4PCA" | 14 400 | 720 \$ |
| 211081291 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "S8V2B060M4PDA" | 14 400 | 720 \$ |
| 210692204 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "S8V2B080M4PCA" | 14 300 | 715 \$ |
| 211089023 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "S8V2B080M4PDA" | 14 300 | 715 \$ |
| 210652762 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 13 900 | 695 \$ |
| 201923035 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 14 100 | 705 \$ |
| 210652770 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 14 300 | 715 \$ |
| 210652763 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 13 800 | 690 \$ |
| 201923036 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 14 200 | 710 \$ |
| 210652766 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 14 200 | 710 \$ |
| 207782113 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 14 000 | 700 \$ |
| 206910604 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "S9V2B060U4PSBC+RP" | 13 600 | 680 \$ |
| 210652764 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 13 800 | 690 \$ |
| 210652761 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 13 800 | 690 \$ |
| 201922864 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 14 100 | 705 \$ |
| 207805182 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU30BS3+P0V0A000 M30SC+RP | "N/A" | 13 300 | 665 \$ |
| 201922865 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU36BS3 | "**UD2B060ACV3" | 13 400 | 670 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201923037 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU36BS3 | **UD2B080ACV3" | 13 300 | 665 \$ |
| 201922866 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU36BS3 | **UD2B100ACV3" | 13 400 | 670 \$ |
| 201922294 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU36BS3 | **UHMB060ACV3" | 13 400 | 670 \$ |
| 201923038 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU36BS3 | **UHMB080ACV3" | 13 500 | 675 \$ |
| 201922867 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 13 300 | 665 \$ |
| 201922868 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 13 200 | 660 \$ |
| 201922869 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 13 300 | 665 \$ |
| 210649569 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU42BS3 | **UD2B060A9V3+RP" | 13 600 | 680 \$ |
| 201923041 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU42BS3 | **UD2B060ACV3" | 13 800 | 690 \$ |
| 210649570 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU42BS3 | **UD2B080A9V3+RP" | 13 500 | 675 \$ |
| 20192304 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU42BS3 | **UD2B080ACV3" | 13 800 | 690 \$ |
| 201923040 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU42BS3 | **UD2B080ACV3" | 13 800 | 690 \$ |
| 201923039 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU42BS3 | **UD2B100ACV3" | 13 800 | 690 \$ |
| 201922871 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU42BS3 | **UHMB060ACV3" | 14 000 | 700 \$ |
| 20192287 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU42BS3 | **UHMB080ACV3" | 14 000 | 700 \$ |
| 201922870 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU42BS3 | **UHMB080ACV3" | 14 000 | 700 \$ |
| 210692205 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU42BS3 | "S8V2A040M3PCA" | 13 400 | 670 \$ |
| 211089025 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU42BS3 | "S8V2A040M3PDA" | 13 400 | 670 \$ |
| 201923042 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 13 800 | 690 \$ |
| 201922873 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 13 700 | 685 \$ |
| 210652771 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 13 700 | 685 \$ |
| 210652772 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 13 800 | 690 \$ |
| 201922872 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 13 700 | 685 \$ |
| 201923045 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU48BS3 | **UD2B060ACV3" | 13 600 | 680 \$ |
| 201923046 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU48BS3 | **UD2B080ACV3" | 13 600 | 680 \$ |
| 201923674 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU48BS3 | **UD2B100ACV3" | 13 700 | 685 \$ |
| 201922875 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU48BS3 | **UHMB060ACV3" | 13 800 | 690 \$ |
| 201922876 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU48BS3 | **UHMB080ACV3" | 13 800 | 690 \$ |
| 201923044 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 13 600 | 680 \$ |
| 201923043 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 13 500 | 675 \$ |
| 201922874 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 13 500 | 675 \$ |
| 201922877 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*CD36BS3 | **DHMC100ACV4" | 14 100 | 705 \$ |
| 201922878 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*CD36BS3+HORIZ-RT | **UD2C080ACV4" | 13 700 | 685 \$ |
| 201922879 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*CD42BS3 | **DHMC100ACV4" | 13 600 | 680 \$ |
| 20192288 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*CD60BS3 | **DHMC100ACV4" | 13 800 | 690 \$ |
| 201922880 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*CD60BS3 | **DHMC100ACV4" | 13 800 | 690 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201923047 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | ***UD2C080ACV4" | 13 400 | 670 \$ |
| 201922882 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*CU36BS3 | ***UD2C080ACV4" | 13 300 | 665 \$ |
| 201922881 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*CU36BS3 | ***UHMC100ACV4" | 13 400 | 670 \$ |
| 201922883 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*CU42BS3 | ***UD2C080ACV4" | 13 800 | 690 \$ |
| 201922884 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*CU42BS3 | ***UHMC100ACV4" | 13 900 | 695 \$ |
| 201922886 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*CU48BS3 | ***UD2C080ACV4" | 13 600 | 680 \$ |
| 201922885 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*CU48BS3 | ***UHMC100ACV4" | 13 700 | 685 \$ |
| 201923049 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*CU60BS3 | ***UD2C080ACV4" | 13 400 | 670 \$ |
| 201923048 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4PX*CU60BS3 | ***UHMC100ACV4" | 13 500 | 675 \$ |
| 210652773 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCA002DS3 | "L8V1A060U3VSA+RP" | 14 700 | 735 \$ |
| 204779984 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCA002DS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 13 600 | 680 \$ |
| 205962491 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCA002DS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 13 600 | 680 \$ |
| 210691931 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCA002DS3 | "S8V2A040M3PCA" | 14 500 | 725 \$ |
| 211081292 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCA002DS3 | "S8V2A040M3PDA" | 14 500 | 725 \$ |
| 210649573 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB003DS3 | ***DD2B060A9V3+RP" | 13 500 | 675 \$ |
| 201922887 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB003DS3 | ***DD2B060ACV3" | 14 000 | 700 \$ |
| 210649574 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB003DS3 | ***DD2B080A9V3+RP" | 13 300 | 665 \$ |
| 201922892 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB003DS3 | ***DD2B080ACV3" | 13 800 | 690 \$ |
| 201922888 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB003DS3 | ***DHMB060BCV3" | 13 900 | 695 \$ |
| 201922891 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB003DS3 | ***DHMB080ACV3" | 13 900 | 695 \$ |
| 210649571 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB003DS3 | ***UD2B060A9V3+RP" | 14 000 | 700 \$ |
| 201922299 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB003DS3 | ***UD2B060ACV3" | 14 100 | 705 \$ |
| 210649572 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB003DS3 | ***UD2B080A9V3+RP" | 14 000 | 700 \$ |
| 201922298 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB003DS3 | ***UD2B080ACV3" | 14 000 | 700 \$ |
| 201922295 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB003DS3 | ***UD2B100ACV3" | 14 100 | 705 \$ |
| 201922296 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB003DS3 | ***UHMB060ACV3" | 14 200 | 710 \$ |
| 201922297 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB003DS3 | ***UHMB080ACV3" | 14 100 | 705 \$ |
| 210652775 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB003DS3 | "L8V1A040U3VSA+RP" | 14 000 | 700 \$ |
| 210652776 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB003DS3 | "L8V1A060U3VSA+RP" | 13 800 | 690 \$ |
| 210652777 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB003DS3 | "L8V1B080U4VSA+RP" | 14 300 | 715 \$ |
| 204779985 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB003DS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 13 300 | 665 \$ |
| 205962492 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB003DS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 13 000 | 650 \$ |
| 210692206 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB003DS3 | "S8V2A040M3PCA" | 13 700 | 685 \$ |
| 211089026 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB003DS3 | "S8V2A040M3PDA" | 13 700 | 685 \$ |
| 210691932 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB003DS3 | "S8V2B060M4PCA" | 14 400 | 720 \$ |
| 211081293 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB003DS3 | "S8V2B060M4PDA" | 14 400 | 720 \$ |
| 210692207 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB003DS3 | "S8V2B080M4PCA" | 14 400 | 720 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211089027 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB003DS3 | "S8V2B080M4PDA" | 14 400 | 720 \$ |
| 20192289 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB003DS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 13 700 | 685 \$ |
| 201922890 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB003DS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 13 900 | 695 \$ |
| 20192305 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB003DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 14 100 | 705 \$ |
| 201923050 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB003DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 14 300 | 715 \$ |
| 207062439 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB003DS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 14 300 | 715 \$ |
| 201923052 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB003DS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 13 800 | 690 \$ |
| 206908445 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB003DS3 | "S9V2B060U3PSA+RP" | 13 600 | 680 \$ |
| 201923051 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB003DS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 14 200 | 710 \$ |
| 206909921 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB003DS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 14 300 | 715 \$ |
| 207782114 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB003DS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 14 200 | 710 \$ |
| 206910605 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB003DS3 | "S9V2B060U4PSBC+RP" | 13 600 | 680 \$ |
| 201922893 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB003DS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 13 800 | 690 \$ |
| 210652774 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB003DS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 13 800 | 690 \$ |
| 201922889 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB003DS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 14 100 | 705 \$ |
| 207805184 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB003DS3+P0V0A000 M30SC+RP | "N/A" | 13 300 | 665 \$ |
| 201922896 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB004DS3 | "*DD2B060ACV3" | 13 200 | 660 \$ |
| 201923054 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB004DS3 | "*DD2B080ACV3" | 13 100 | 655 \$ |
| 201923055 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB004DS3 | "*DHMB060BCV3" | 13 100 | 655 \$ |
| 201922897 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB004DS3 | "*DHMB080ACV3" | 13 400 | 670 \$ |
| 201922894 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB004DS3 | "*UD2B060ACV3" | 13 400 | 670 \$ |
| 201923053 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB004DS3 | "*UD2B080ACV3" | 13 300 | 665 \$ |
| 201922895 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB004DS3 | "*UD2B100ACV3" | 13 400 | 670 \$ |
| 201922300 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB004DS3 | "*UHMB060ACV3" | 13 400 | 670 \$ |
| 201923057 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB004DS3 | "*UHMB080ACV3" | 13 500 | 675 \$ |
| 201922898 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 13 100 | 655 \$ |
| 201922900 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 13 300 | 665 \$ |
| 201923056 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 13 100 | 655 \$ |
| 201922902 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 13 200 | 660 \$ |
| 201922899 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 13 100 | 655 \$ |
| 201922901 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 13 300 | 665 \$ |
| 201922907 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB006DS3 | "*DD2B060ACV3" | 13 300 | 665 \$ |
| 201922906 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB006DS3 | "*DD2B080ACV3" | 13 500 | 675 \$ |
| 201922905 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB006DS3 | "*DHMB060BCV3" | 13 400 | 670 \$ |
| 201922904 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB006DS3 | "*DHMB080ACV3" | 13 700 | 685 \$ |
| 201923059 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB006DS3 | "*UD2B060ACV3" | 13 600 | 680 \$ |
| 201923058 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB006DS3 | "*UD2B080ACV3" | 13 600 | 680 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201923676 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB006DS3 | **UD2B100ACV3" | 13 700 | 685 \$ |
| 20192291 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB006DS3 | **UHMB060ACV3" | 13 800 | 690 \$ |
| 201922910 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB006DS3 | **UHMB060ACV3" | 13 800 | 690 \$ |
| 201922909 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB006DS3 | **UHMB080ACV3" | 13 800 | 690 \$ |
| 201922903 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 13 400 | 670 \$ |
| 201923063 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 13 600 | 680 \$ |
| 201923061 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 13 300 | 665 \$ |
| 201923062 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 13 500 | 675 \$ |
| 20192306 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 13 300 | 665 \$ |
| 201923060 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 13 300 | 665 \$ |
| 201922908 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 13 500 | 675 \$ |
| 201923064 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCC005DS3 | **DHMC100ACV4" | 13 600 | 680 \$ |
| 201922911 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCC005DS3 | **UD2C080ACV4" | 13 300 | 665 \$ |
| 201922912 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCC005DS3 | **UHMC100ACV4" | 13 400 | 670 \$ |
| 201922915 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCC007DS3 | **DHMC100ACV4" | 13 800 | 690 \$ |
| 201922914 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCC007DS3 | **UD2C080ACV4" | 13 600 | 680 \$ |
| 201922913 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCC007DS3 | **UHMC100ACV4" | 13 700 | 685 \$ |
| 201922916 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCC009DS3 | **DHMC100ACV4" | 13 200 | 660 \$ |
| 201923066 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCC009DS3 | **UD2C080ACV4" | 13 400 | 670 \$ |
| 201923065 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXCC009DS3 | **UHMC100ACV4" | 13 500 | 675 \$ |
| 201923072 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXFH024CZ3 | **UD2B060ACV3" | 13 400 | 670 \$ |
| 201923071 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXFH024CZ3 | **UD2B080ACV3" | 13 400 | 670 \$ |
| 20192307 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXFH024CZ3 | **UD2B100ACV3" | 13 500 | 675 \$ |
| 201923073 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXFH024CZ3 | **UD2C080ACV4" | 13 400 | 670 \$ |
| 201922917 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXFH024CZ3 | **UHMB060ACV3" | 13 500 | 675 \$ |
| 201923068 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXFH024CZ3 | **UHMB080ACV3" | 13 600 | 680 \$ |
| 201923067 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXFH024CZ3 | **UHMC100ACV4" | 13 500 | 675 \$ |
| 201922919 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXFH024CZ3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 13 400 | 670 \$ |
| 201922918 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXFH024CZ3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 13 400 | 670 \$ |
| 201923069 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXFH024CZ3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 13 400 | 670 \$ |
| 201923078 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXFH036CZ3 | **UD2B060ACV3" | 13 200 | 660 \$ |
| 201922921 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXFH036CZ3 | **UD2B080ACV3" | 13 300 | 665 \$ |
| 201922923 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXFH036CZ3 | **UD2B100ACV3" | 13 300 | 665 \$ |
| 201922922 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXFH036CZ3 | **UD2C080ACV4" | 13 200 | 660 \$ |
| 20192292 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXFH036CZ3 | **UHMB060ACV3" | 13 300 | 665 \$ |
| 201922920 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXFH036CZ3 | **UHMB060ACV3" | 13 300 | 665 \$ |
| 201923074 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXFH036CZ3 | **UHMB080ACV3" | 13 400 | 670 \$ |
| 201923079 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXFH036CZ3 | **UHMC100ACV4" | 13 300 | 665 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201923075 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXFH036CZ3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 13 200 | 660 \$ |
| 201923077 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXFH036CZ3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 13 200 | 660 \$ |
| 201923076 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | 4TXFH036CZ3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 13 200 | 660 \$ |
| 201978189 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | TAM9A0A24V21 | "N/A" | 14 100 | 705 \$ |
| 201923679 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | TAM9A0B30V31 | | 13 000 | 650 \$ |
| 201922924 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | TAM9A0C36V31 | "N/A" | 13 600 | 680 \$ |
| 201923080 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | TEM8A0B24V21+TDR | | 14 100 | 705 \$ |
| 20192308 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | TEM8A0B24V21+TDR | "N/A" | 13 400 | 670 \$ |
| 201922925 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | TEM8A0B30V31+TDR | "N/A" | 14 200 | 710 \$ |
| 201922926 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9024A1 | TEM8A0C36V31+TDR | | 13 300 | 665 \$ |
| 210649576 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD36BS3 | **DD2B060A9V3+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922307 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD36BS3 | **DD2B060ACV3" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 210649575 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD36BS3 | **DD2B080A9V3+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922306 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD36BS3 | **DD2B080ACV3" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 201922309 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD36BS3 | **DHMB060BCV3" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 201922302 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD36BS3 | **DHMB080ACV3" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 204779987 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD36BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205962493 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD36BS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 204779986 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD36BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205962494 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD36BS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210691933 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD36BS3 | "S8V2A040M3PCA" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211081296 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD36BS3 | "S8V2A040M3PDA" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210691934 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD36BS3 | "S8V2B060M4PCA" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211081294 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD36BS3 | "S8V2B060M4PDA" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210691935 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD36BS3 | "S8V2B080M4PCA" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211081295 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD36BS3 | "S8V2B080M4PDA" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 201922301 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 201922303 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 201922304 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210652778 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 201922308 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 208106932 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B080D4VSA+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922305 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 20192231 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | **DD2B060ACV3" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922310 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | **DD2B060ACV3" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210649577 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | **UD2B060A9V3+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 201922312 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | **UD2B060ACV3" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 210649578 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | **UD2B080A9V3+RP" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 201922313 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | **UD2B080ACV3" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 201922314 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | **UD2B100ACV3" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 204779988 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | "P0V0A000M30SA+RP" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 204779989 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | "P0V0B000M40SA+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205962495 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | "P0V0B000M40SB+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 201922315 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | "S9V2B040U3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922316 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | "S9V2B060U3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206910606 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | "S9V2B060U4PSBC+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201922317 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | "S9V2B080U3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922323 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | "S9V2B080U4PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922311 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | "S9V2C100U4PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 207805185 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD36BS3+P0V0A000M30SC+RP | "N/A" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 207805186 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD36BS3+P0V0B000M40SC+RP | "N/A" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210649579 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD42BS3 | **DD2B060A9V3+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201922331 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD42BS3 | **DD2B060ACV3" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210649580 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD42BS3 | **DD2B080A9V3+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201922329 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD42BS3 | **DD2B080ACV3" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210652783 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD42BS3 | **DHMB060BCV3" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210652784 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD42BS3 | **DHMB080ACV3" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 204779990 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD42BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 22 000 | 1 100 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205962496 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD42BS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206912612 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD42BS3 | "P0V0A000M30SC+RP" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 204779991 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD42BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205962497 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD42BS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 210691936 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD42BS3 | "S8V2A040M3PCA" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211081297 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD42BS3 | "S8V2A040M3PDA" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210691937 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD42BS3 | "S8V2B060M4PCA" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211081298 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD42BS3 | "S8V2B060M4PDA" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210691938 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD42BS3 | "S8V2B080M4PCA" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211081299 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD42BS3 | "S8V2B080M4PDA" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210652785 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210652782 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210652781 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210652780 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210652779 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 208106933 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B080D4VSA+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210649581 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD42BS3+HORIZ-RT | **UD2B060A9V3+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210652786 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD42BS3+HORIZ-RT | ***UD2B060ACV3" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210649582 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD42BS3+HORIZ-RT | **UD2B080A9V3+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210652787 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD42BS3+HORIZ-RT | **UD2B080ACV3" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 204779992 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD42BS3+HORIZ-RT | "P0V0A000M30SA+RP" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 204779993 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD42BS3+HORIZ-RT | "P0V0B000M40SA+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205962498 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD42BS3+HORIZ-RT | "P0V0B000M40SB+RP" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 207805188 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD42BS3+P0V0A000M30SC+RP | "N/A" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 207805189 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD42BS3+P0V0B000M40SC+RP | "N/A" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 204779994 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD48BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205962499 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD48BS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206912615 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD48BS3 | "P0V0A000M30SC+RP" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 204779995 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD48BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205962500 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD48BS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 201922332 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 204013230 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 204779996 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD48BS3+HORIZ-RT | "P0V0A000M30SA+RP" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 204779997 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD48BS3+HORIZ-RT | "P0V0B000M40SA+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 205962501 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BD48BS3+HORIZ-RT | "P0V0B000M40SB+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211289069 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU30BS3 | "*DD2B060ACV3" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211289068 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU30BS3 | "*UD2B060ACV3" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 201922333 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU30BS3 | "*UHMB080ACV3" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 210649584 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "*DD2B060A9V3+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210652791 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "*DD2B060ACV3" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210649585 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "*DD2B080A9V3+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210652793 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "*DD2B080ACV3" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210652794 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "*DHMB060BCV3" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206315459 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "*DHMB080ACV3" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210649583 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "*UD2B060A9V3+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922334 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "*UD2B060ACV3" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 207783931 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "*UD2B080A9V3+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205070215 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "*UD2B080ACV3" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 207335058 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "*UHMB060ACV3" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 208121976 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "*UHMB080ACV3" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210652792 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "L8V1A040U3VSA+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210652800 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "L8V1A060U3VSA+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210652801 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "L8V1B080U4VSA+RP" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 204780000 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205962502 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 204780001 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205962503 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210691939 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2A040M3PCA" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211081300 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2A040M3PDA" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210691940 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B060M4PCA" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211081301 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B060M4PDA" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210691941 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B080M4PCA" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211081302 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B080M4PDA" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210652795 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203297106 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210652802 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210652796 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210652803 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210652804 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206901673 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206910607 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U4PSBC+RP" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210652797 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210652798 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210652799 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 208106935 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080D4VSA+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 202919212 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 204013231 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210652790 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U4VSA+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 207805194 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3+P0V0A000 M30SC+RP | "N/A" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 207805195 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU36BS3+P0V0B000 M40SC+RP | "N/A" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210649586 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "**DD2B060A9V3+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210652808 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "**DD2B060ACV3" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210649589 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "**DD2B080A9V3+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210652809 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "**DD2B080ACV3" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210652810 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "**DHMB060BCV3" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210652811 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "**DHMB080ACV3" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210649588 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "**UD2B060A9V3+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210652827 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "**UD2B060ACV3" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210649587 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "**UD2B080A9V3+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 205070217 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "**UD2B080ACV3" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210652826 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "**UHMB060ACV3" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210652825 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "**UHMB080ACV3" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210652824 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "L8V1A040U3VSA+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210652823 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "L8V1A060U3VSA+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210652822 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "L8V1B080U4VSA+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 204780002 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205962504 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 204780003 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205962505 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210691942 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "S8V2A040M3PCA" | 23 000 | 1 150 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211081303 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "S8V2A040M3PDA" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210691943 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "S8V2B060M4PCA" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211081304 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "S8V2B060M4PDA" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210691944 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "S8V2B080M4PCA" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211081305 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "S8V2B080M4PDA" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210652812 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210652821 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210652820 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210652813 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210652819 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210652806 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210652805 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210652814 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210652815 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210652816 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210652817 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B080D4VSA+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210652818 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210652807 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B080U4VSA+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 207805196 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU42BS3+P0V0A000 M30SC+RP | "N/A" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 207805197 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU42BS3+P0V0B000 M40SC+RP | "N/A" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210649592 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "*DD2B060A9V3+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206214527 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "*DD2B060ACV3" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210649593 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "*DD2B080A9V3+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210652831 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "*DD2B080ACV3" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 202544295 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "*DHMB060BCV3" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 202544294 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "*DHMB080ACV3" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210649591 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "*UD2B060A9V3+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210652829 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "*UD2B060ACV3" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210649590 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "*UD2B080A9V3+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205070219 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "*UD2B080ACV3" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210652845 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "*UHMB060ACV3" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210652844 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "*UHMB080ACV3" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210652843 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "L8V1A040U3VSA+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210652842 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "L8V1A060U3VSA+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210652841 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "L8V1B080U4VSA+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205962506 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 21 800 | 1 090 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204780005 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 205962507 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210691945 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S8V2A040M3PCA" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211081306 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S8V2A040M3PDA" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210691946 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S8V2B060M4PCA" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211081308 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S8V2B060M4PDA" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210691947 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S8V2B080M4PCA" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211081307 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S8V2B080M4PDA" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210652832 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210652840 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210652839 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210652833 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210652838 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210652837 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210652828 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210652834 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210652835 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210652836 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 208106936 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D4VSA+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210652846 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210652830 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U4VSA+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 207805198 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU48BS3+P0V0A000 M30SC+RP | "N/A" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207805199 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*BU48BS3+P0V0B000 M40SC+RP | "N/A" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210649594 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD36BS3 | "**DD2C100A9V5+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210652847 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD36BS3 | "**DD2C100ACV5" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210652848 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD36BS3 | "**DHMC100ACV4" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210691948 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD36BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211081309 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD36BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210691949 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD36BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211081310 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD36BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 201922335 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD36BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922336 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD36BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206910608 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD36BS3 | "S9V2C100D5PSBC+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201922338 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD36BS3+HORIZ-RT | "**UD2B060ACV3" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210649596 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD36BS3+HORIZ-RT | **UD2C080A9V4+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 201922339 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD36BS3+HORIZ-RT | **UD2C080ACV4" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210649595 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD36BS3+HORIZ-RT | **UD2C080B9V4+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210649597 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD36BS3+HORIZ-RT | **UD2C100A9V5+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922234 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD36BS3+HORIZ-RT | **UD2C100ACV5" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922340 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD36BS3+HORIZ-RT | **UD2C100ACV5" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210649598 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD36BS3+HORIZ-RT | **UD2C100B9V5+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 201922337 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD36BS3+HORIZ-RT | "S9V2B040U3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922341 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD36BS3+HORIZ-RT | "S9V2B060U3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922342 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD36BS3+HORIZ-RT | "S9V2B080U3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922343 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD36BS3+HORIZ-RT | "S9V2B080U4PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922344 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD36BS3+HORIZ-RT | "S9V2C100U4PSB+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206910609 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD36BS3+HORIZ-RT | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201922347 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD42BS3 | **DD2B060ACV3" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210649599 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD42BS3 | **DD2C100A9V5+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201922346 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD42BS3 | **DD2C100ACV5" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922345 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD42BS3 | **DHMC100ACV4" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210691950 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD42BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211081311 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD42BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210691951 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD42BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211081312 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD42BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922352 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD42BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 201922351 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD42BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 20192235 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD42BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201922350 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD42BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201922349 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD42BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201922348 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD42BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210652849 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD42BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206910610 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD42BS3 | "S9V2C100D5PSBC+RP" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210649600 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD42BS3+HORIZ-RT | **UD2C080A9V4+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210652850 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD42BS3+HORIZ-RT | **UD2C080ACV4" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210649601 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD42BS3+HORIZ-RT | **UD2C080B9V4+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210649602 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD42BS3+HORIZ-RT | **UD2C100A9V5+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210652851 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD42BS3+HORIZ-RT | **UD2C100ACV5" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210649603 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD42BS3+HORIZ-RT | **UD2C100B9V5+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201922355 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD48BS3 | **DD2B060ACV3" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922353 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD48BS3 | **DD2C100ACV5" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922354 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD48BS3 | **DHMC100ACV4" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 201922357 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD48BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 20192236 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD48BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 201922360 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD48BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 201922356 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD48BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 201922359 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD48BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 201922358 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD48BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206910611 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD48BS3 | "S9V2C100D5PSBC+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201922367 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD48BS3+HORIZ-RT | **UD2B060ACV3" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 201922365 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD48BS3+HORIZ-RT | **UD2C080ACV4" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922366 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD48BS3+HORIZ-RT | **UD2C100ACV5" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922364 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD48BS3+HORIZ-RT | "S9V2B040U3PSB+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 201922361 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD48BS3+HORIZ-RT | "S9V2B080U3PSB+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 201922362 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD48BS3+HORIZ-RT | "S9V2B080U4PSB+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201922363 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD48BS3+HORIZ-RT | "S9V2C100U4PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206910612 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD48BS3+HORIZ-RT | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210649604 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD60BS3 | **DD2C100A9V5+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 20192237 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD60BS3 | **DD2C100ACV5" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201922370 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD60BS3 | **DD2C100ACV5" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201922369 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD60BS3 | **DHMC100ACV4" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210691952 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD60BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211081313 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD60BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210691953 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD60BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211081314 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD60BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210652852 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD60BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210652853 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD60BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210649605 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | **UD2C080A9V4+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201922372 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | **UD2C080ACV4" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210649608 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | **UD2C080B9V4+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210649607 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | **UD2C100A9V5+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201922371 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | **UD2C100ACV5" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210649606 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | **UD2C100B9V5+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201922373 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU30BS3 | **UHMC100ACV4" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 210649613 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU36BS3 | **DD2C100A9V5+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210652857 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU36BS3 | **DD2C100ACV5" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206315457 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU36BS3 | **DHMB080ACV3" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 210652856 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU36BS3 | **DHMC100ACV4" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922384 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU36BS3 | **UD2B080ACV3" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201922383 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU36BS3 | **UD2B100ACV3" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210649611 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU36BS3 | **UD2C080A9V4+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201922382 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU36BS3 | **UD2C080ACV4" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210649610 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU36BS3 | **UD2C080B9V4+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210649609 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU36BS3 | **UD2C100A9V5+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922381 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU36BS3 | **UD2C100ACV5" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210649612 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU36BS3 | **UD2C100B9V5+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 20192238 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU36BS3 | **UHMC100ACV4" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201922380 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU36BS3 | **UHMC100ACV4" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210652859 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU36BS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210691954 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211081315 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210691955 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211081316 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 201922378 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201922379 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201922377 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 201922376 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201922375 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210652855 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210652854 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201922374 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210652858 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206910613 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210649618 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU42BS3 | **DD2C100A9V5+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 202586180 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU42BS3 | **DD2C100ACV5" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 202586181 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU42BS3 | **DHMC100ACV4" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201922387 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2B080ACV3" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 20192239 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2B100ACV3" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210649614 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C080A9V4+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922394 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C080ACV4" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210649615 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C080B9V4+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210649616 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C100A9V5+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201922393 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C100ACV5" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210649617 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C100B9V5+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922392 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU42BS3 | **UHMC100ACV4" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210652862 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU42BS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210691956 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211081317 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210691957 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211081318 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 201922391 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 201922395 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922389 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201922388 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922385 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210652860 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210652861 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 201922386 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210652863 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206910614 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210649623 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU48BS3 | **DD2C100A9V5+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210652867 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU48BS3 | **DD2C100ACV5" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210652868 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU48BS3 | **DHMC100ACV4" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201922396 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2B080ACV3" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201922397 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2B100ACV3" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210649621 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2C080A9V4+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201922398 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2C080ACV4" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210649620 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2C080B9V4+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210649619 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2C100A9V5+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922406 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2C100ACV5" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210649622 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2C100B9V5+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201922400 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU48BS3 | **UHMC100ACV4" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210652866 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210691958 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211081319 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210691959 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211081320 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922399 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922401 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922402 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201922403 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201922404 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210652865 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210652864 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 201922405 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210652869 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206910615 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210649624 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU60BS3 | **UD2C080A9V4+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922409 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU60BS3 | **UD2C080ACV4" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210649625 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU60BS3 | **UD2C080B9V4+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210649626 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU60BS3 | **UD2C100A9V5+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201922407 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU60BS3 | **UD2C100ACV5" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210649627 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU60BS3 | **UD2C100B9V5+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201922408 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU60BS3 | **UHMC100ACV4" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210652870 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU60BS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210691960 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211081321 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210691961 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211081322 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210652871 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210652872 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 20192241 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*DD48BS3 | **DD2D120ACV5" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922410 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*DD48BS3 | **DD2D120ACV5" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922411 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*DD48BS3 | **DHMD120BCV5" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922413 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*DD48BS3+HORIZ-RT | **UD2D120ACV5" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922412 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*DD48BS3+HORIZ-RT | **UD2D140ACV5" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210649628 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*DD60BS3 | **DD2D120A9V5+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201922415 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*DD60BS3 | **DD2D120ACV5" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 201922414 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*DD60BS3 | **DHMD120BCV5" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210691962 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2D120M5PCA" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211081323 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2D120M5PDA" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210649629 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | **UD2D120A9V5+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201922416 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | **UD2D120ACV5" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201922417 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | **UD2D140ACV5" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210649631 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*DU48BS3 | **DD2D120A9V5+RP" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210649630 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*DU48BS3 | **UD2D120A9V5+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 20192242 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*DU48BS3 | **UD2D120ACV5" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201922420 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*DU48BS3 | **UD2D120ACV5" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201922418 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*DU48BS3 | **UD2D140ACV5" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201922419 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*DU48BS3 | **UHMD120ACV5" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210691963 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*DU48BS3 | "S8V2D120M5PCA" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211081324 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*DU48BS3 | "S8V2D120M5PDA" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210649632 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*DU60BS3 | **UD2D120A9V5+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201922421 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*DU60BS3 | **UD2D120ACV5" | 23 000 | 1 150 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201922423 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*DU60BS3 | **UD2D140ACV5" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201922422 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*DU60BS3 | **UHMD120ACV5" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210691964 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2D120M5PCA" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211081325 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2D120M5PDA" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201922427 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB003DS3 | **UHMB080ACV3" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 210649633 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | **DD2B060A9V3+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201922433 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | **DD2B060ACV3" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210649636 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | **DD2B080A9V3+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201922432 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | **DD2B080ACV3" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201922428 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | **DHMB060BCV3" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201922429 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | **DHMB080ACV3" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210649635 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | **UD2B060A9V3+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922431 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | **UD2B060ACV3" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210649634 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | **UD2B080A9V3+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 205070221 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | **UD2B080ACV3" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 204431311 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | **UHMB060ACV3" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206392935 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | **UHMB080ACV3" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210652875 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | "L8V1A040U3VSA+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210652876 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | "L8V1A060U3VSA+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210652877 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | "L8V1B080U4VSA+RP" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 204780008 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205962508 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 204780009 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205962509 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210691965 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2A040M3PCA" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211081326 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2A040M3PDA" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210691967 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B060M4PCA" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211081327 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B060M4PDA" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210691966 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B080M4PCA" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211081328 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B080M4PDA" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210652873 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205807176 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 207062441 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 202382481 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205805505 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 207063277 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206852868 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3VSAB+RP" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 207782124 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206910616 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U4PSBC+RP" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 20192243 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 201922430 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210652874 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 204013232 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 208106938 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D4VSA+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 204433493 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210652878 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 204433495 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U4VSA+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 207805200 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3+P0V0A000M30SC+RP | "N/A" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 207805201 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB004DS3+P0V0B000M40SC+RP | "N/A" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210649637 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3 | **DD2B060A9V3+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201922436 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3 | **DD2B060ACV3" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210649638 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3 | **DD2B080A9V3+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 201922435 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3 | **DD2B080ACV3" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201922434 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3 | **DHMB060BCV3" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201922437 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3 | **DHMB080ACV3" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210649639 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3 | **UD2B060A9V3+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 207062437 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3 | **UD2B060ACV3" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210649640 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3 | **UD2B080A9V3+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205070222 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3 | **UD2B080ACV3" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210652889 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3 | **UHMB060ACV3" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206392933 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3 | **UHMB080ACV3" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210652888 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3 | "L8V1A040U3VSA+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210652887 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3 | "L8V1A060U3VSA+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210652886 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3 | "L8V1B080U4VSA+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 204780010 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205962510 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 204780011 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 205962511 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210691968 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2A040M3PCA" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211081329 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2A040M3PDA" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210691969 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B060M4PCA" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211081331 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B060M4PDA" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210691970 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B080M4PCA" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211081330 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B080M4PDA" | 23 800 | 1 190 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210652882 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205807174 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210652885 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210652881 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 205805507 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210652884 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206852870 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060U3VSAB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 203334082 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210652880 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207062443 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210652879 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 208106939 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080D4VSA+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 204433497 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210652883 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 204433498 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U4VSA+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 207805202 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3+P0V0A000 M30SC+RP | "N/A" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207805203 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCB006DS3+P0V0B000 M40SC+RP | "N/A" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206214519 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC005DS3 | "**DD2B060ACV3" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206214517 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC005DS3 | "**DD2B080ACV3" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 210649645 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC005DS3 | "**DD2C100A9V5+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201922444 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC005DS3 | "**DD2C100ACV5" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201922443 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC005DS3 | "**DHMC100ACV4" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201922446 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC005DS3 | "**UD2B080ACV3" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201922438 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC005DS3 | "**UD2B100ACV3" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210649643 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC005DS3 | "**UD2C080A9V4+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201922439 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC005DS3 | "**UD2C080ACV4" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210649642 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC005DS3 | "**UD2C080B9V4+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210649641 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC005DS3 | "**UD2C100A9V5+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 20192244 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC005DS3 | "**UD2C100ACV5" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 201922440 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC005DS3 | "**UD2C100ACV5" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210649644 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC005DS3 | "**UD2C100B9V5+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922441 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC005DS3 | "**UHMC100ACV4" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210652890 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC005DS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210691971 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC005DS3 | "S8V2C080M5PCA" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211081332 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC005DS3 | "S8V2C080M5PDA" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210691972 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC005DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 23 800 | 1 190 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211081333 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC005DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 201922445 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201922442 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201922447 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 201922448 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201922449 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210652893 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210652891 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 20192245 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 201922450 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210652892 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206910617 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210649650 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC007DS3 | **DD2C100A9V5+RP" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 201922461 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC007DS3 | **DD2C100ACV5" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201922462 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC007DS3 | **DHMC100ACV4" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201922456 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC007DS3 | **UD2B080ACV3" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201922455 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC007DS3 | **UD2B100ACV3" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210649648 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC007DS3 | **UD2C080A9V4+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201922454 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC007DS3 | **UD2C080ACV4" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210649647 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC007DS3 | **UD2C080B9V4+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210649646 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC007DS3 | **UD2C100A9V5+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922453 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC007DS3 | **UD2C100ACV5" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210649649 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC007DS3 | **UD2C100B9V5+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201922452 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC007DS3 | **UHMC100ACV4" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210652894 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC007DS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210691973 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC007DS3 | "S8V2C080M5PCA" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211081334 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC007DS3 | "S8V2C080M5PDA" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210691974 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC007DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211081335 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC007DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201922457 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922451 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922463 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201922458 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201922459 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210652896 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210652897 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 20192246 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201922460 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210652895 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206910618 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 201922468 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC009DS3 | **DD2C100ACV5" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 210649651 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC009DS3 | **UD2C080A9V4+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922464 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC009DS3 | **UD2C080ACV4" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210649652 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC009DS3 | **UD2C080B9V4+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210649653 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC009DS3 | **UD2C100A9V5+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201922465 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC009DS3 | **UD2C100ACV5" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210649654 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC009DS3 | **UD2C100B9V5+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201922466 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC009DS3 | **UHMC100ACV4" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210652898 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC009DS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210691975 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C080M5PCA" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211081336 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C080M5PDA" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210691976 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211081337 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210652899 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 209559373 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210649656 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCD008DS3 | **DD2D120A9V5+RP" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 201922473 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCD008DS3 | **DD2D120ACV5" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 201922472 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCD008DS3 | **DHMD120BCV5" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210649655 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCD008DS3 | **UD2D120A9V5+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922471 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCD008DS3 | **UD2D120ACV5" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 20192247 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCD008DS3 | **UD2D140ACV5" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201922470 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCD008DS3 | **UD2D140ACV5" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201922469 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCD008DS3 | **UHMD120ACV5" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210691977 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2D120M5PCA" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211081338 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2D120M5PDA" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922478 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCD010DS3 | **DD2D120ACV5" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 201922476 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCD010DS3 | **DHMD120BCV5" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210649657 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCD010DS3 | **UD2D120A9V5+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201922474 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCD010DS3 | **UD2D120ACV5" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201922477 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCD010DS3 | **UD2D140ACV5" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201922475 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCD010DS3 | **UHMD120ACV5" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210691978 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2D120M5PCA" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211081339 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2D120M5PDA" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201922479 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXCD010DS3+HORIZ-LT | **DD2D120ACV5" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206216701 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXFH036CZ3 | **DHMB060BCV3" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201922483 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXFH036CZ3 | **UD2B060ACV3" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922482 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXFH036CZ3 | **UD2B080ACV3" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201922481 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXFH036CZ3 | **UD2B100ACV3" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 20192248 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXFH036CZ3 | **UD2C080ACV4" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 201922480 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXFH036CZ3 | **UD2C080ACV4" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201922484 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXFH036CZ3 | **UD2C100ACV5" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201922485 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXFH036CZ3 | **UD2D120ACV5" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 201922486 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXFH036CZ3 | **UD2D140ACV5" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 201922487 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXFH036CZ3 | **UHMB060ACV3" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201922488 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXFH036CZ3 | **UHMB080ACV3" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201922489 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXFH036CZ3 | **UHMC100ACV4" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 20192249 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXFH036CZ3 | **UHMD120ACV5" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201922490 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXFH036CZ3 | **UHMD120ACV5" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 204780012 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXFH036CZ3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 204780013 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | 4TXFH036CZ3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 201922491 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | TAM9A0B30V31 | "N/A" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 201923681 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | TAM9A0C36V31 | "N/A" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 201922492 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | TAM9A0C42V41 | "N/A" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 208443276 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | TAM9A0C48V41 | "N/A" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206918616 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | TEM6A0B30H21+TDR+RP | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206918578 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | TEM6A0C36H31+TDR+RP | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206918579 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | TEM6A0C42H41+TDR+RP | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206918580 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | TEM6A0D48H41+TDR+RP | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 202538581 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | TEM8A0B30V31+TDR | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 201922493 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | TEM8A0C36V31+TDR | "N/A" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201922494 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | TEM8A0C42V41+TDR | "N/A" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201922495 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | TEM8A0C48V41+TDR | "N/A" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201922496 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | TEM8A0D48V41+TDR | "N/A" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210636931 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9036A1 | TEM8A0D60V51+TDR | "N/A" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 204780014 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*BD42BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 204780015 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*BD48BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 201922497 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204780016 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*BD48BS3+HORIZ-RT | "P0V0B000M40SA+RP" | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201922499 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*BD48BS3+HORIZ-RT | "S9V2B060U4PSB+RP" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 201922498 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*BD48BS3+HORIZ-RT | "S9V2B080U4PSB+RP" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204780017 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 210653864 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 210653865 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B080D4VSA+RP" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 210652900 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*BU48BS3 | "L8V1B080U4VSA+RP" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204780018 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*BU48BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 210691979 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*BU48BS3 | "S8V2B060M4PCA" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211081341 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*BU48BS3 | "S8V2B060M4PDA" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210691980 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*BU48BS3 | "S8V2B080M4PCA" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211081340 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*BU48BS3 | "S8V2B080M4PDA" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 201922500 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 207786386 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210652901 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D4VSA+RP" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201922501 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 210652902 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U4VSA+RP" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211289109 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*BU48BS3+P0V0B000M40SC+RP | "N/A" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 204780019 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CD42BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 205962512 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CD42BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 201922504 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CD48BS3 | "**DD2C100ACV5" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 201922503 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CD48BS3 | "**DHMC100ACV4" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 204780020 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CD48BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 205962513 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CD48BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206197341 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CD48BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 201922502 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CD48BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 201922505 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CD48BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 201922511 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CD48BS3+HORIZ-RT | "**UD2C080ACV4" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 201922509 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CD48BS3+HORIZ-RT | "**UD2C100ACV5" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204780021 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CD48BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SA+RP" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 205962514 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CD48BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SB+RP" | 32 000 | 1 600 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201922507 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CD48BS3+HORIZ-RT | "S9V2C080U5PSB+RP" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 201922512 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CD48BS3+HORIZ-RT | "S9V2C100U4PSB+RP" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 201922513 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CD48BS3+HORIZ-RT | "S9V2C100U5PSB+RP" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 201922518 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CD60BS3 | "**DD2C100ACV5" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922517 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CD60BS3 | "**DHMC100ACV4" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 204780022 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CD60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 205962515 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CD60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210691982 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CD60BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 211081343 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CD60BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210691981 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CD60BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 211081342 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CD60BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922515 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CD60BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210652903 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CD60BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922514 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CD60BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922525 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "**UD2C080ACV4" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922522 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "**UD2C100ACV5" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204780023 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SA+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 205962516 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SB+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 20192252 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "S9V2C080U5PSB+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922520 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "S9V2C080U5PSB+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922524 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "S9V2C100U4PSB+RP" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 201922521 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "S9V2C100U5PSB+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 207805207 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CD60BS3+P0V0C000M50SC+RP | "N/A" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 20192253 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU36BS3 | "**UD2C080ACV4" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201922530 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU36BS3 | "**UD2C080ACV4" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201922528 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU36BS3 | "**UD2C100ACV5" | 32 000 | 1 600 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201922529 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU36BS3 | "*UHMC100ACV4" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210649658 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU42BS3 | "**DD2C100A9V5+RP" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 202586182 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU42BS3 | "**DD2C100ACV5" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 202586183 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU42BS3 | "**DHMC100ACV4" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 201922535 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU42BS3 | "**UD2C080ACV4" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 201922533 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU42BS3 | "**UD2C100ACV5" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 20192254 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU42BS3 | "*UHMC100ACV4" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 201922540 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU42BS3 | "*UHMC100ACV4" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 207352640 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU42BS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204780024 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU42BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 205962517 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU42BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210691983 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211081345 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 210691984 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211081344 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 201922536 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 210652905 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 210652906 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210652907 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922537 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210652904 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 201922538 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 207805209 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU42BS3+P0V0C000M50SC+RP | "N/A" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210649659 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU48BS3 | "**DD2C100A9V5+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207259420 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU48BS3 | "**DD2C100ACV5" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210652909 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU48BS3 | "**DHMC100ACV4" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201922544 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU48BS3 | "**UD2C080ACV4" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 201922547 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU48BS3 | "**UD2C100ACV5" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 201922541 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU48BS3 | "*UHMC100ACV4" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 207352641 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU48BS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204780025 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU48BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 205962518 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU48BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210691985 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 211081347 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 210691986 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 211081346 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 206325972 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2B080U4PSA+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201922542 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210652910 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210652911 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210652912 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201922549 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 210652908 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 201922255 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 201922550 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 207805210 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU48BS3+P0V0C000 M50SC+RP | "N/A" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 210649660 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU60BS3 | "*DD2C100A9V5+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210652914 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU60BS3 | "*DD2C100ACV5" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210652915 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU60BS3 | "*DHMC100ACV4" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201922559 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU60BS3 | "*UD2C080ACV4" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922558 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU60BS3 | "*UD2C100ACV5" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 201922552 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU60BS3 | "*UHMC100ACV4" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 207352642 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU60BS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 204780026 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 205962519 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210691987 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 211081349 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210691988 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 211081348 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 201922554 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 202544296 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210652917 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210652916 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201922256 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 201922560 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210652913 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922557 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 207805211 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*CU60BS3+P0V0C000 M50SC+RP | "N/A" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201922568 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD48BS3 | "*DD2C100ACV5" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 201922565 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD48BS3 | "*DD2D120ACV5" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 201922564 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD48BS3 | "*DHMC100ACV4" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 201922562 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD48BS3 | "*DHMD120BCV5" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204780027 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD48BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205962520 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD48BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 204780028 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD48BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205962521 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD48BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922563 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD48BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 201922561 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD48BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922567 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD48BS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 201922571 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD48BS3+HORIZ-RT | ***UD2C080ACV4" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 201922573 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD48BS3+HORIZ-RT | **UD2C100ACV5" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 201922576 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD48BS3+HORIZ-RT | **UD2D120ACV5" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 201922582 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD48BS3+HORIZ-RT | **UD2D140ACV5" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204780030 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD48BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SA+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 205962522 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD48BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SB+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 204780029 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD48BS3+HORIZ-RT | "P0V0D000M50SA+RP" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205962523 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD48BS3+HORIZ-RT | "P0V0D000M50SB+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922257 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD48BS3+HORIZ-RT | "S9V2C080U5PSB+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922570 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD48BS3+HORIZ-RT | "S9V2C080U5PSB+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922581 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD48BS3+HORIZ-RT | "S9V2C100U4PSB+RP" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 201922258 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD48BS3+HORIZ-RT | "S9V2C100U5PSB+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922580 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD48BS3+HORIZ-RT | "S9V2C100U5PSB+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922579 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD48BS3+HORIZ-RT | "S9V2D120U5PSB+RP" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 201922586 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD60BS3 | **DD2C100ACV5" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201922592 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD60BS3 | **DD2D120ACV5" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922589 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD60BS3 | **DHMC100ACV4" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201922259 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD60BS3 | **DHMD120BCV5" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922590 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD60BS3 | **DHMD120BCV5" | 32 000 | 1 600 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204780031 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 205962525 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 204780032 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 205962524 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210691989 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211081350 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210692208 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211089028 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210691990 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2D120M5PCA" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 211081351 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2D120M5PDA" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922584 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD60BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210652918 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD60BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 201922591 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD60BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201922588 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD60BS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922599 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | **UD2C080ACV4" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 201922596 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | **UD2C100ACV5" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 201922593 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | **UD2D120ACV5" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 201922605 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | **UD2D140ACV5" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 204780033 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SA+RP" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 205962527 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SB+RP" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 204780034 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0D000M50SA+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 205962526 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0D000M50SB+RP" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 201922604 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "S9V2C080U5PSB+RP" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 201922603 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "S9V2C100U4PSB+RP" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 201922602 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "S9V2C100U5PSB+RP" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 201922601 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "S9V2D120U5PSB+RP" | 31 600 | 1 580 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207805217 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD60BS3+P0V0C000 M50SC+RP | "N/A" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207805216 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DD60BS3+P0V0D000 M50SC+RP | "N/A" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210653868 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU48BS3 | **DD2C100ACV5" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210649661 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU48BS3 | **DD2D120A9V5+RP" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210652921 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU48BS3 | **DD2D120ACV5" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210653867 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU48BS3 | **DHMC100ACV4" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210652920 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU48BS3 | **DHMD120BCV5" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201922617 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU48BS3 | **UD2C080ACV4" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 201922616 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU48BS3 | **UD2C100ACV5" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 201922613 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU48BS3 | **UD2D120ACV5" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 20192261 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU48BS3 | **UD2D140ACV5" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 201922610 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU48BS3 | **UD2D140ACV5" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 201922621 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU48BS3 | **UHMC100ACV4" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 201922608 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU48BS3 | **UHMD120ACV5" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 207352643 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 204780036 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 205962528 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 204780035 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 205962529 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210692209 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211089030 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210692210 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211089029 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210691991 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "S8V2D120M5PCA" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211081352 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "S8V2D120M5PDA" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 201922609 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210653866 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210653869 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210653870 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 201922622 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210652923 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 201922623 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210652919 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201922624 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 210652922 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 32 200 | 1 610 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207805220 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU48BS3+P0V0C000 M50SC+RP | "N/A" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 207805221 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU48BS3+P0V0D000 M50SC+RP | "N/A" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210653871 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU60BS3 | **DD2C100ACV5" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 210649662 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU60BS3 | **DD2D120A9V5+RP" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210652926 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU60BS3 | **DD2D120ACV5" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210653872 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU60BS3 | **DHMC100ACV4" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 210652927 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU60BS3 | **DHMD120BCV5" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201922636 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU60BS3 | **UD2C080ACV4" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 201922633 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU60BS3 | **UD2C100ACV5" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 201922631 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU60BS3 | **UD2D120ACV5" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922628 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU60BS3 | **UD2D140ACV5" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922627 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU60BS3 | **UHMC100ACV4" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 201922641 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU60BS3 | **UHMD120ACV5" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 207352644 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 204780037 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 205962530 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 204780038 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 205962531 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210691992 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211081354 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210692211 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211089031 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210691993 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2D120M5PCA" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 211081353 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2D120M5PDA" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922625 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210653873 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210653874 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210653875 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 201922638 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210652924 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 201922639 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210652928 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 20192264 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922640 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210652925 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 31 600 | 1 580 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207805222 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU60BS3+P0V0C000 M50SC+RP | "N/A" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207805223 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4PX*DU60BS3+P0V0D000 M50SC+RP | "N/A" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210652929 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCB006DS3 | "L8V1B080U4VSA+RP" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204780039 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCB006DS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210691994 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B060M4PCA" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211081356 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B060M4PDA" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 210691995 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B080M4PCA" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211081355 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B080M4PDA" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 201922643 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 201922644 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210652931 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080D4VSA+RP" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201922642 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 210652930 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U4VSA+RP" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 208185440 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCB006DS3+P0V0B000 M40SC+RP | "N/A" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201922646 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC005DS3 | **UD2C080ACV4" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 201922645 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC005DS3 | **UD2C100ACV5" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 201922647 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC005DS3 | **UHMC100ACV4" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204780040 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC005DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 205962532 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC005DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210691996 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC005DS3 | "S8V2C080M5PCA" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211081357 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC005DS3 | "S8V2C080M5PDA" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 210652932 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 210652933 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 210652934 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 201922659 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC007DS3 | **DD2C100ACV5" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 201922648 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC007DS3 | **DHMC100ACV4" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 201922651 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC007DS3 | **UD2C080ACV4" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 201922657 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC007DS3 | **UD2C100ACV5" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 20192266 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC007DS3 | **UHMC100ACV4" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 201922660 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC007DS3 | **UHMC100ACV4" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 207352645 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC007DS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 204780041 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC007DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 205962533 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC007DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210691997 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC007DS3 | "S8V2C080M5PCA" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 211081358 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC007DS3 | "S8V2C080M5PDA" | 32 200 | 1 610 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210691998 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC007DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 211081359 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC007DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 201922653 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 201922649 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210652935 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 20192265 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201922650 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201922655 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 210652936 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 201922654 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 207805225 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC007DS3+P0V0C000 M50SC+RP | "N/A" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922663 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC009DS3 | **DD2C100ACV5" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 201922664 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC009DS3 | **DHMC100ACV4" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201922675 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC009DS3 | **UD2C080ACV4" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922667 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC009DS3 | **UD2C100ACV5" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 201922669 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC009DS3 | **UHMC100ACV4" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 207352646 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC009DS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 204780042 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC009DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 205962534 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC009DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210691999 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C080M5PCA" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 211081360 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C080M5PDA" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210692000 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 211081361 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 201922671 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922665 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210652938 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 201922666 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201922672 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210652937 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922673 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 207805226 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCC009DS3+P0V0C000 M50SC+RP | "N/A" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201922697 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD008DS3 | **DD2C100ACV5" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 201922695 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD008DS3 | **DD2D120ACV5" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 201922694 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD008DS3 | **DHMC100ACV4" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 201922693 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD008DS3 | **DHMD120BCV5" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201922687 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD008DS3 | **UD2C080ACV4" | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201922686 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD008DS3 | "**UD2C100ACV5" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 201922683 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD008DS3 | "**UD2D120ACV5" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 20192268 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD008DS3 | "**UD2D140ACV5" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 201922680 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD008DS3 | "**UD2D140ACV5" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 201922679 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD008DS3 | "**UHMC100ACV4" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 201922678 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD008DS3 | "**UHMD120ACV5" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 207352647 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD008DS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 204780043 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 205962535 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 204780044 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 205962536 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210692213 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2C080M5PCA" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211089033 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2C080M5PDA" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210692212 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211089032 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210692001 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2D120M5PCA" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 211081362 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2D120M5PDA" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 201922703 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 201922692 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210653876 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 201922691 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 201922702 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210652940 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 201922701 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 20192269 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 201922690 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 201922700 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 210652939 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 207805227 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD008DS3+P0V0C000M50SC+RP | "N/A" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207805228 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD008DS3+P0V0D000M50SC+RP | "N/A" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 201922711 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD010DS3 | "**DD2C100ACV5" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 20192271 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD010DS3 | "**DD2D120ACV5" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 201922710 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD010DS3 | "**DD2D120ACV5" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 201922709 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD010DS3 | "**DHMC100ACV4" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 201922708 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD010DS3 | "**DHMD120BCV5" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201922714 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD010DS3 | "**UD2C080ACV4" | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201922729 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD010DS3 | "**UD2C100ACV5" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 201922727 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD010DS3 | "**UD2D120ACV5" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922724 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD010DS3 | "**UD2D140ACV5" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922723 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD010DS3 | "**UHMC100ACV4" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 201922722 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD010DS3 | "**UHMD120ACV5" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 207352648 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD010DS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 204780046 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 205962537 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 204780045 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 205962538 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210692003 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2C080M5PCA" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211081364 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2C080M5PDA" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210692214 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211089034 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210692002 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2D120M5PCA" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 211081363 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2D120M5PDA" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922721 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 201922707 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210653877 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 201922706 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 20192272 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201922720 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210652942 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 201922719 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201922713 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 201922718 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210652941 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922731 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD010DS3+HORIZ-LT | "**DD2C100ACV5" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201922733 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD010DS3+HORIZ-LT | "**DD2D120ACV5" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 207805229 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD010DS3+P0V0C000M50SC+RP | "N/A" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207805230 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXCD010DS3+P0V0D000M50SC+RP | "N/A" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206392943 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | 4TXFH064AZ3 | "**UD2C080ACV4" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201922734 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | TAM9A0C42V41 | "N/A" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201923684 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | TAM9A0C48V41 | "N/A" | 31 600 | 1 580 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201922735 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | TAM9A0C60V51 | "N/A" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206918581 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | TEM6A0C42H41+TDR+RP | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206918582 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | TEM6A0D48H41+TDR+RP | | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206918583 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | TEM6A0D60H51+TDR+RP | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207804060 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | TEM8A0C42V41+TDR | "N/A" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 201922736 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | TEM8A0C48V41+TDR | "N/A" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 201922737 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | TEM8A0C60V51+TDR | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 201922738 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | TEM8A0D48V41+TDR | "N/A" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 207335059 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | TEM8A0D60V51+TDR | "N/A" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 207820971 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9048A1 | TEM8B0C60V51+TDR | "N/A" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 201922741 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CD60BS3 | **DD2C100ACV5" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 201922739 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CD60BS3 | **DHMC100ACV4" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 204836713 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CD60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 205962539 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CD60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210692004 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CD60BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211081365 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CD60BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 210692005 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CD60BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211081366 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CD60BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 20192274 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CD60BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 201922740 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CD60BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922748 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | **UD2C080ACV4" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922746 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | **UD2C100ACV5" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 204836715 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 205962540 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 201922747 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "S9V2C080U5PSB+RP" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 201922745 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "S9V2C100U5PSB+RP" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 207805231 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CD60BS3+P0V0C000M50SC+RP | "N/A" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210652945 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CU48BS3 | **DD2C100ACV5" | 38 000 | 1 900 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201922753 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2C080ACV4" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922749 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2C100ACV5" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922752 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CU48BS3 | **UHMC100ACV4" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 210652943 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CU48BS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 204836717 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CU48BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210692006 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 211081367 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 210692007 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 211081368 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 201922751 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 210652944 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 20192275 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922750 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 211286027 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CU48BS3+P0V0C000M50SC+RP | "N/A" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211306993 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CU60BS3 | **DD2C100A9V5+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 201923081 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CU60BS3 | **UD2C080ACV4" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922759 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CU60BS3 | **UD2C100ACV5" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 201922755 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CU60BS3 | **UHMC100ACV4" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 207352650 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CU60BS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 204836719 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CU60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 205962541 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CU60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210692008 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211081369 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 210692009 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211081370 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922756 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922757 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 207805233 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*CU60BS3+P0V0C000M50SC+RP | "N/A" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210649663 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DD60BS3 | **DD2C100A9V5+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 201922763 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DD60BS3 | **DD2C100ACV5" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210649664 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DD60BS3 | **DD2D120A9V5+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 201922761 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DD60BS3 | **DD2D120ACV5" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 20192276 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DD60BS3 | **DHMC100ACV4" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 201922760 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DD60BS3 | **DHMC100ACV4" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 201922762 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DD60BS3 | **DHMD120BCV5" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 204836721 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205962543 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 204836723 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 205962542 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210692010 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211081371 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 210692011 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211081372 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 210692012 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2D120M5PCA" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211081373 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2D120M5PDA" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 203864457 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DD60BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 203978698 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DD60BS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 20192277 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | **UD2C080ACV4" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 201922770 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | **UD2C080ACV4" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210649665 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | **UD2C100A9V5+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 201922771 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | **UD2C100ACV5" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 201922767 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | **UD2D120ACV5" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 201922764 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | **UD2D140ACV5" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 204836725 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 205962545 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 204836727 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0D000M50SA+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 205962544 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0D000M50SB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 201922772 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "S9V2C080U5PSB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 201922773 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "S9V2C100U5PSB+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 201922769 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "S9V2D120U5PSB+RP" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 207805235 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DD60BS3+P0V0C000M50SC+RP | "N/A" | 37 000 | 1 850 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207805234 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DD60BS3+P0V0D000 M50SC+RP | "N/A" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211306994 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU48BS3 | **DD2C100ACV5" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210652946 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU48BS3 | **DD2D120ACV5" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922776 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU48BS3 | **UD2C080ACV4" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 201922777 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU48BS3 | **UD2C100ACV5" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 201922778 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU48BS3 | **UD2D120ACV5" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922779 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU48BS3 | **UD2D140ACV5" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 20192278 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU48BS3 | **UHMC100ACV4" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 201922780 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU48BS3 | **UHMC100ACV4" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 201922781 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU48BS3 | **UHMD120ACV5" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 204836728 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 34 800 | 1 740 \$ |
| 204836730 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 201922775 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210652948 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 201922783 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210652947 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 201922782 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211306995 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU60BS3 | **DD2C100A9V5+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 201922788 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU60BS3 | **UD2C080ACV4" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210649666 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU60BS3 | **UD2C100A9V5+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 201922784 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU60BS3 | **UD2C100ACV5" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210649667 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU60BS3 | **UD2C100B9V5+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210649668 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU60BS3 | **UD2D120A9V5+RP" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 201922785 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU60BS3 | **UD2D120ACV5" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211597420 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU60BS3 | **UD2D120B9V5+RP" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 201922786 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU60BS3 | **UD2D140ACV5" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 201922787 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU60BS3 | **UHMC100ACV4" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 201922792 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU60BS3 | **UHMD120ACV5" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 207352651 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 204836734 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 205962546 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 204836732 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 205962547 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210692013 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211081374 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 210692014 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211081375 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 37 600 | 1 880 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210692015 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2D120M5PCA" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211081376 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2D120M5PDA" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922789 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 20192279 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 201922790 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 201922791 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 210652949 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 207805238 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU60BS3+P0V0C000 M50SC+RP | "N/A" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207805239 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4PX*DU60BS3+P0V0D000 M50SC+RP | "N/A" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 201922799 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCC007DS3 | "*DD2C100ACV5" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 201922798 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCC007DS3 | "*DHMC100ACV4" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 201922796 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCC007DS3 | "*UD2C080ACV4" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922795 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCC007DS3 | "*UD2C100ACV5" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922794 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCC007DS3 | "*UHMC100ACV4" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 210652950 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCC007DS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 204836736 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCC007DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 205962548 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCC007DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 210692016 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCC007DS3 | "S8V2C080M5PCA" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 211081377 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCC007DS3 | "S8V2C080M5PDA" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 210692017 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCC007DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 211081378 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCC007DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 201922793 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 210652951 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 201922797 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 207805240 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCC007DS3+P0V0C000 M50SC+RP | "N/A" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211306996 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCC009DS3 | "*DD2C100A9V5+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 201922803 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCC009DS3 | "*DD2C100ACV5" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 201922802 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCC009DS3 | "*DHMC100ACV4" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 201923082 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCC009DS3 | "*UD2C080ACV4" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922805 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCC009DS3 | "*UD2C100ACV5" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 201922808 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCC009DS3 | "*UHMC100ACV4" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 207352652 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCC009DS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 204836739 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCC009DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 205962549 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCC009DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210692018 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C080M5PCA" | 38 500 | 1 925 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211081379 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C080M5PDA" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 210692019 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211081380 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922807 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922800 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 201922801 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 207805241 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCC009DS3+P0V0C000 M50SC+RP | "N/A" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 201922815 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD008DS3 | "**DD2C100ACV5" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 201922816 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD008DS3 | "**DD2D120ACV5" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 20192282 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD008DS3 | "**DHMD120BCV5" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 201922820 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD008DS3 | "**DHMD120BCV5" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 201922817 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD008DS3 | "**UD2C080ACV4" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 201922809 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD008DS3 | "**UD2C100ACV5" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 20192281 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD008DS3 | "**UD2D120ACV5" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922810 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD008DS3 | "**UD2D120ACV5" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922811 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD008DS3 | "**UD2D140ACV5" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 201922812 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD008DS3 | "**UHMC100ACV4" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 201922813 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD008DS3 | "**UHMD120ACV5" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 210652952 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD008DS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 204836740 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 205962551 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 204836742 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 205962550 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210692020 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2C080M5PCA" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211081381 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2C080M5PDA" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210692022 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211081383 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210692021 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2D120M5PCA" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 211081382 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2D120M5PDA" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 201922819 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210652955 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 201922818 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 210652954 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 201922814 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 210652953 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 207805243 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD008DS3+P0V0C000 M50SC+RP | "N/A" | 37 400 | 1 870 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207805242 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD008DS3+P0V0D000M50SC+RP | "N/A" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211306997 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD010DS3 | **DD2C100A9V5+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 20192283 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD010DS3 | **DD2C100ACV5" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 201922830 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD010DS3 | **DD2C100ACV5" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 201922832 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD010DS3 | **DD2D120ACV5" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 201922834 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD010DS3 | **DHMC100ACV4" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 201922833 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD010DS3 | **DHMD120BCV5" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 201922821 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD010DS3 | **UD2C080ACV4" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210649669 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD010DS3 | **UD2C100A9V5+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 201922822 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD010DS3 | **UD2C100ACV5" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210649670 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD010DS3 | **UD2C100B9V5+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 210649671 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD010DS3 | **UD2D120A9V5+RP" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 201922823 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD010DS3 | **UD2D120ACV5" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 211597421 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD010DS3 | **UD2D120B9V5+RP" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922824 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD010DS3 | **UD2D140ACV5" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 201922825 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD010DS3 | **UHMC100ACV4" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 201922826 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD010DS3 | **UHMD120ACV5" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 207352653 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD010DS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 204836744 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 205962553 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 204836746 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 205962552 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210692024 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2C080M5PCA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211081385 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2C080M5PDA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 210692023 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211081384 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 210692025 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2D120M5PCA" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211081386 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2D120M5PDA" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922827 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211306998 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 201922828 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 201922829 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 210652956 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922837 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD010DS3+HORIZ-LT | **DD2C100ACV5" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 201922835 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD010DS3+HORIZ-LT | **DD2D120ACV5" | 37 400 | 1 870 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207805245 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD010DS3+P0V0C000 M50SC+RP | "N/A" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207805244 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | 4TXCD010DS3+P0V0D000 M50SC+RP | "N/A" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 201923686 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | TAM9A0C60V51 | "N/A" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206918584 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | TEM6A0D48H41+TDR+RP | | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207709012 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | TEM8A0C48V41+TDR | "N/A" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 201922846 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | TEM8A0C60V51+TDR | | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922847 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | TEM8A0D48V41+TDR | "N/A" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922848 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | TEM8A0D60V51+TDR | "N/A" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 207820973 | AMERICAN STANDARD | 4A6L9060A1 | TEM8B0C60V51+TDR | "N/A" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 6749789 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | *AM8C0B30V21 | | 16 800 | 840 \$ |
| 8935198 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | 4PX*BD36BS3 | **DHMB060BCV3" | 17 400 | 870 \$ |
| 10510855 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 17 300 | 865 \$ |
| 10510857 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 17 200 | 860 \$ |
| 10510856 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 17 300 | 865 \$ |
| 201800503 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 17 300 | 865 \$ |
| 8938514 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | **UD2B060ACV3" | 17 200 | 860 \$ |
| 202366079 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | 4PX*BU36BS3 | **DHMB060BCV3" | 16 800 | 840 \$ |
| 8759118 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | 4PX*BU36BS3 | **UHMB060ACV3" | 16 900 | 845 \$ |
| 8759117 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | 4PX*BU36BS3 | **UHMB080ACV3" | 16 900 | 845 \$ |
| 10510858 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 201800511 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 10510860 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 16 700 | 835 \$ |
| 201800519 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 16 700 | 835 \$ |
| 10510859 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 201800526 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 9122736 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | 4PX*BU42BS3 | **UHMB060ACV3" | 17 300 | 865 \$ |
| 202325438 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | 4TXCB003DS3 | **UD2B060ACV3" | 17 500 | 875 \$ |
| 204780071 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | 4TXCB003DS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 17 100 | 855 \$ |
| 8761120 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | 4TXCB004DS3 | **DD2B060ACV3" | 16 500 | 825 \$ |
| 8761119 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | 4TXCB004DS3 | **DHMB060BCV3" | 16 500 | 825 \$ |
| 8935199 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | 4TXCB004DS3 | **UD2B060ACV3" | 16 800 | 840 \$ |
| 8761117 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | 4TXCB004DS3 | **UHMB060ACV3" | 16 900 | 845 \$ |
| 8761118 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | 4TXCB004DS3 | **UHMB080ACV3" | 16 900 | 845 \$ |
| 10510861 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 16 700 | 835 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 10510866 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 201800553 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 10510865 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 16 500 | 825 \$ |
| 10510863 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 16 700 | 835 \$ |
| 201800535 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 16 700 | 835 \$ |
| 10510864 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 16 500 | 825 \$ |
| 201800565 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 16 500 | 825 \$ |
| 10510862 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 201800544 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 6796520 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | 4TXFH024CZ3 | **DD2B060ACV3" | 16 600 | 830 \$ |
| 6796521 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | 4TXFH024CZ3 | **DHMB060BCV3" | 16 400 | 820 \$ |
| 6796518 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | 4TXFH024CZ3 | **UD2B060ACV3" | 16 300 | 815 \$ |
| 6796519 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | 4TXFH024CZ3 | **UHMB060ACV3" | 16 400 | 820 \$ |
| 204780072 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | 4TXFH024CZ3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 16 600 | 830 \$ |
| 10093446 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | TAM9A0B30V31 | | 16 800 | 840 \$ |
| 206918617 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | TEM6A0B24H21+TDR+RP | | 16 600 | 830 \$ |
| 211455294 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | TEM8A0B24V21+TDR | "N/A" | 17 600 | 880 \$ |
| 10153436 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0024A1 | TEM8A0B30V31+TDR | | 17 000 | 850 \$ |
| 6992577 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | *AM8C0B30V21 | | 26 200 | 1 310 \$ |
| 7599436 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | *AM8C0C48V41 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10510867 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 202492242 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BD42BS3 | **DD2B080ACV3" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 204780077 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BD42BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 202492241 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 202492243 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 202492244 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 202492245 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 204780079 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BD42BS3+HORIZ-RT | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 8759123 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BD48BS3 | **DD2B080ACV3" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 10510871 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 10510873 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 10510874 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 201800595 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 10510872 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 8759129 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BU36BS3 | **UD2B060ACV3" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 8759128 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BU36BS3 | **UD2B080ACV3" | 26 000 | 1 300 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 8759130 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BU36BS3 | **UHMB060ACV3" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 8759127 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BU36BS3 | **UHMB080ACV3" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 204780082 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BU36BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 204780081 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BU36BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 205962579 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BU36BS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 10510879 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 201800615 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10510878 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 201800601 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10510877 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 206910619 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U4PSBC+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10510876 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 201800607 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 10510875 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 204780084 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 205962581 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206912697 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0A000M30SC+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 204780083 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 205962580 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 202492246 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BU48BS3 | **DD2B080ACV3" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 8759133 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BU48BS3 | **UD2B060ACV3" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 8759132 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BU48BS3 | **UD2B080ACV3" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 8759134 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BU48BS3 | **UHMB060ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8759135 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BU48BS3 | **UHMB080ACV3" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 204780086 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BU48BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 204780085 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BU48BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 202492247 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 10510881 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 201800635 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 20249225 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 202492250 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10510880 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 201800628 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 10510884 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 202492249 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 202492248 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 10510882 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 201800622 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 10510883 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 8759136 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*CD36BS3 | **DD2C100ACV5" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 10510885 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*CD36BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 201800641 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*CD36BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 202492252 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*CD42BS3 | **DD2C100ACV5" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 202492251 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*CD42BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 206910621 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*CD42BS3 | "S9V2C100D5PSBC+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 8759138 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*CD48BS3 | **DD2C100ACV5" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 8759139 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*CD48BS3 | **DHMC100ACV4" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 8759142 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*CU36BS3 | **UD2C080ACV4" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8759140 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*CU36BS3 | **UD2C100ACV5" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8759141 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*CU36BS3 | **UHMC100ACV4" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10510887 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 201800654 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 206910622 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 202586184 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*CU42BS3 | **DD2C100ACV5" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 202586185 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*CU42BS3 | **DHMC100ACV4" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 8759144 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2C080ACV4" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 8759145 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2C100ACV5" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 8759146 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*CU48BS3 | **UHMC100ACV4" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 202492253 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 206910623 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D5PSBC+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 10510888 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 201800662 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 206910624 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 7125570 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCB004CC3 | **UHMB060ACV3 " | 26 000 | 1 300 \$ |
| 202636142 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCB004DS3 | **DHMB060BCV3" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 8761124 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCB004DS3 | **UD2B060ACV3" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 8761123 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCB004DS3 | **UD2B080ACV3" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 8761122 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCB004DS3 | **UHMB060ACV3" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 8761121 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCB004DS3 | **UHMB080ACV3" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 204780088 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCB004DS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 204780087 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCB004DS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 205962583 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCB004DS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 10510894 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10510889 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 20180067 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 201800670 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 10510890 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10510895 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 201800678 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10510891 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 10510896 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 20180069 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 201800690 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10510897 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10510892 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 201800685 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 10510893 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 8761127 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCB006DS3 | "*UD2B080ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8761125 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCB006DS3 | "*UHMB060ACV3" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 10510899 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 201800702 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 10510901 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 201800696 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 10510900 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 10510898 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 20180071 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 201800710 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 10510902 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 8761130 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCC005DS3 | "*UD2C080ACV4" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8761131 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCC005DS3 | "*UD2C100ACV5" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8761129 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCC005DS3 | "*UHMC100ACV4" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10510904 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 201800717 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 206910625 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100D5PSBC+RP" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 10510903 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 201800723 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 206910626 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 6796524 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCC007CC3 | "*UD2C080ACV4 " | 25 800 | 1 290 \$ |
| 6796526 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCC007CC3 | "*UD2C100ACV5 " | 25 600 | 1 280 \$ |
| 8761135 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCC007DS3 | "*UD2C080ACV4" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 8761133 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCC007DS3 | "*UD2C100ACV5" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 8761134 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCC007DS3 | "*UHMC100ACV4" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10510905 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 201800732 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 8938521 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXFH036CZ3 | **DD2B060ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 7125572 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXFH036CZ3 | **DHMB060BCV3" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 6796529 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXFH036CZ3 | **UD2B080ACV3" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 6796528 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXFH036CZ3 | **UD2C080ACV4" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 7125571 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXFH036CZ3 | **UHMB060ACV3" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 6796527 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | 4TXFH036CZ3 | **UHMB080ACV3" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 10093447 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | TAM9A0B30V31 | | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10093448 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | TAM9A0C36V31 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 10093449 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | TAM9A0C42V41 | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206918586 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | TEM6A0C36H31+TDR+RP | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206918587 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | TEM6A0C42H41+TDR+RP | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 10153438 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | TEM8A0B30V31+TDR | | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10153439 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | TEM8A0C36V31+TDR | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 10153440 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | TEM8A0C42V41+TDR | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 10153441 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | TEM8A0C48V41+TDR | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 10153442 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0036A1 | TEM8A0D48V41+TDR | | 25 800 | 1 290 \$ |
| 6749791 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | *AM8C0C48V41 | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 7161151 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | *AM8C0C60V51 | | 34 200 | 1 710 \$ |
| 202492254 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 10510907 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 204780093 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*CD60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 205962585 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*CD60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 10510908 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*CD60BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 201800739 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*CD60BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206910627 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*CD60BS3 | "S9V2C100D5PSBC+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 204780094 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 205962586 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 204780095 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*CU42BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 204780096 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*CU48BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 205962588 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*CU48BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 10510909 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 20236608 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 202366080 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 202366081 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 10510910 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 201800747 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206910628 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 201800755 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 202366082 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*CU60BS3 | **DD2C100ACV5" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 8759153 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*CU60BS3 | **UD2C080ACV4" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 8759152 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*CU60BS3 | **UHMC100ACV4" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 204780097 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*CU60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 205962589 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*CU60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 10510911 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 201800766 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 206910629 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 201800775 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 204780098 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 205962591 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 201800781 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*DD60BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 10510912 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*DD60BS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 204780100 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0D000M50SA+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 205962593 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0D000M50SB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 205962595 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 34 800 | 1 740 \$ |
| 204780103 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 205962594 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 202366083 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 202366084 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*DU60BS3 | **DD2D120ACV5" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 8759154 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*DU60BS3 | **UHMC100ACV4" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 8759156 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*DU60BS3 | **UHMD120ACV5" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 204780105 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 204780104 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 205962596 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 10510915 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 10510914 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 201800788 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206910630 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 34 200 | 1 710 \$ |
| 10510913 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 201800796 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 10510917 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 10510916 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 204780108 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4TXCC007DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 205962599 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4TXCC007DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 10510920 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 10510919 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 10510922 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 10510921 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 201800811 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206910631 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 201800803 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 8761138 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4TXCC009DS3 | "*UD2C080ACV4" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 8761140 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4TXCC009DS3 | "*UHMC100ACV4" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 204780109 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4TXCC009DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 205962600 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4TXCC009DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 10510923 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 201800818 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 206910632 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 201800826 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 204780110 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 205962601 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 10510924 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 8761145 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4TXCD010DS3 | "*DD2D120ACV5" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 8761143 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4TXCD010DS3 | "*UHMC100ACV4" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 8761142 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4TXCD010DS3 | "*UHMD120ACV5" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 204780113 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 204780112 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 205962604 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 10510925 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 10510927 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 201800839 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206910633 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 34 200 | 1 710 \$ |
| 10510926 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 201800832 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 204340749 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4TXFH064AZ3 | "*UD2C080ACV4" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 204506102 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | 4TXFH064AZ3 | "*UHMC100ACV4" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 10093451 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | TAM9A0C48V41 | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 10093452 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | TAM9A0C60V51 | | 35 600 | 1 780 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206918589 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | TEM6A0D48H41+TDR+RP | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 206918590 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | TEM6A0D60H51+TDR+RP | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 10153444 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | TEM8A0C48V41+TDR | | 35 600 | 1 780 \$ |
| 10153445 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | TEM8A0C60V51+TDR | | 36 200 | 1 810 \$ |
| 10153446 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | TEM8A0D48V41+TDR | | 36 200 | 1 810 \$ |
| 10153447 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0048A1 | TEM8A0D60V51+TDR | | 35 800 | 1 790 \$ |
| 10510930 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0060A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 204836762 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0060A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 10510932 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0060A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 10510933 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0060A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 50 000 | 2 500 \$ |
| 201800853 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0060A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 50 000 | 2 500 \$ |
| 10510937 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0060A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 204836771 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0060A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 10510940 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0060A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 10510943 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0060A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 50 000 | 2 500 \$ |
| 201800865 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0060A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 50 000 | 2 500 \$ |
| 10153448 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0060A1 | TEM8A0C60V51+TDR | | 50 000 | 2 500 \$ |
| 10153449 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0060A1 | TEM8A0D48V41+TDR | | 49 500 | 2 475 \$ |
| 10153450 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0060A1 | TEM8A0D60V51+TDR | | 49 500 | 2 475 \$ |
| 207590698 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4PX*BD36BS3 | **DHMB060BCV3" | 17 400 | 870 \$ |
| 207590079 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 17 300 | 865 \$ |
| 207590081 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 17 200 | 860 \$ |
| 207590080 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 17 300 | 865 \$ |
| 207590117 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 17 300 | 865 \$ |
| 207590699 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | **UD2B060ACV3" | 17 200 | 860 \$ |
| 207590219 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4PX*BU36BS3 | **DHMB060BCV3" | 16 800 | 840 \$ |
| 210641043 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4PX*BU36BS3 | **UD2B060A9V3+RP" | 17 000 | 850 \$ |
| 210641044 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4PX*BU36BS3 | **UD2B080A9V3+RP" | 16 900 | 845 \$ |
| 207590641 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4PX*BU36BS3 | **UHMB060ACV3" | 16 800 | 840 \$ |
| 207590640 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4PX*BU36BS3 | **UHMB080ACV3" | 16 900 | 845 \$ |
| 210652957 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "L8V1A060U3VSA+RP" | 16 500 | 825 \$ |
| 210652958 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "L8V1B080U4VSA+RP" | 17 000 | 850 \$ |
| 210692026 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2A040M3PCA" | 16 400 | 820 \$ |
| 211081387 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2A040M3PDA" | 16 400 | 820 \$ |
| 210692216 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B060M4PCA" | 17 100 | 855 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211089175 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B060M4PDA" | 17 100 | 855 \$ |
| 210692215 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B080M4PCA" | 17 100 | 855 \$ |
| 211089174 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B080M4PDA" | 17 100 | 855 \$ |
| 207590082 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 17 000 | 850 \$ |
| 207590118 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 17 000 | 850 \$ |
| 207590119 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 16 900 | 845 \$ |
| 207590083 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 207590120 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 207590717 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4PX*BU42BS3 | "*UHMB060ACV3" | 17 300 | 865 \$ |
| 207590218 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4TXCB003DS3 | "*UD2B060ACV3" | 17 500 | 875 \$ |
| 210652966 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4TXCB003DS3 | "*UHMB080ACV3" | 17 700 | 885 \$ |
| 207590273 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4TXCB003DS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 17 100 | 855 \$ |
| 210692029 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4TXCB003DS3 | "S8V2B060M4PCA" | 17 900 | 895 \$ |
| 211081389 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4TXCB003DS3 | "S8V2B060M4PDA" | 17 900 | 895 \$ |
| 210692027 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4TXCB003DS3 | "S8V2B080M4PCA" | 18 000 | 900 \$ |
| 211081388 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4TXCB003DS3 | "S8V2B080M4PDA" | 18 000 | 900 \$ |
| 210652962 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4TXCB003DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 17 900 | 895 \$ |
| 210652959 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4TXCB003DS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 17 900 | 895 \$ |
| 207590675 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4TXCB004DS3 | "*DD2B060ACV3" | 16 500 | 825 \$ |
| 207590674 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4TXCB004DS3 | "*DHMB060BCV3" | 16 500 | 825 \$ |
| 210641047 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4TXCB004DS3 | "*UD2B060A9V3+RP" | 16 700 | 835 \$ |
| 210641046 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4TXCB004DS3 | "*UD2B080A9V3+RP" | 16 900 | 845 \$ |
| 210288156 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4TXCB004DS3 | "*UHMB060ACV3" | 16 800 | 840 \$ |
| 210652968 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4TXCB004DS3 | "L8V1A040U3VSA+RP" | 16 600 | 830 \$ |
| 210652969 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4TXCB004DS3 | "L8V1A060U3VSA+RP" | 16 500 | 825 \$ |
| 210692030 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2A040M3PCA" | 16 400 | 820 \$ |
| 211081391 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2A040M3PDA" | 16 400 | 820 \$ |
| 210692217 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B080M4PCA" | 17 200 | 860 \$ |
| 211089176 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B080M4PDA" | 17 200 | 860 \$ |
| 207590086 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 207590123 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 207590085 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 16 700 | 835 \$ |
| 207590121 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 16 700 | 835 \$ |
| 207590124 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 16 500 | 825 \$ |
| 207590084 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 207590122 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 207590628 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4TXFH024CZ3 | "*DD2B060ACV3" | 16 800 | 840 \$ |
| 207590629 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4TXFH024CZ3 | "*DHMB060BCV3" | 16 800 | 840 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207590632 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4TXFH024CZ3 | "**DHMB080ACV3" | 16 800 | 840 \$ |
| 207590626 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4TXFH024CZ3 | "**UD2B060ACV3" | 16 300 | 815 \$ |
| 207590627 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4TXFH024CZ3 | "**UHMB060ACV3" | 16 400 | 820 \$ |
| 207590274 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | 4TXFH024CZ3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 16 600 | 830 \$ |
| 207590039 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | TAM9A0B30V31 | | 17 100 | 855 \$ |
| 210929574 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | TAMXB0B30V31 | "N/A" | 17 100 | 855 \$ |
| 207590606 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | TEM6A0B24H21+TDR+RP | | 16 600 | 830 \$ |
| 210636934 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | TEM8A0B24V21+TDR | "N/A" | 17 600 | 880 \$ |
| 207590051 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X24A1 | TEM8A0B30V31+TDR | | 17 600 | 880 \$ |
| 207590087 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 207590243 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BD42BS3 | "**DD2B080ACV3" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207590279 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BD42BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207590242 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207590244 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207590245 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207590246 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207590281 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BD42BS3+HORIZ-RT | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207590093 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 211597745 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "**DD2B060ACV3" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211597744 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "**DD2B080ACV3" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207590650 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "**UD2B060ACV3" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207590649 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "**UD2B080ACV3" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207590651 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "**UHMB060ACV3" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 207590648 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "**UHMB080ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207590284 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207590283 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207590394 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210692037 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B060M4PCA" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211081398 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B060M4PDA" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 210692038 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B080M4PCA" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211081397 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B080M4PDA" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 210652976 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 207590129 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 210652977 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207590127 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207590485 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U4PSBC+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207590095 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207590128 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 210610549 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207590621 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U4VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 210641059 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "*UD2B060A9V3+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211597746 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "*UD2B060ACV3" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211597747 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "*UD2B080ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210652984 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "*UHMB060ACV3" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 210652985 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "*UHMB080ACV3" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 210652992 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "L8V1B080U4VSA+RP" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 207590286 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207590396 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207590510 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0A000M30SC+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207590285 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 207590395 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210692039 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S8V2B060M4PCA" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 211081401 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S8V2B060M4PDA" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 210692041 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S8V2B080M4PCA" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 211081400 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S8V2B080M4PDA" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 210652991 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 210652990 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 210652989 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 210652988 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 210652987 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 210652986 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B080U4VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 210641062 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "*DD2B060A9V3+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211597748 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "*DD2B060ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210641061 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "*DD2B080A9V3+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207590247 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "*DD2B080ACV3" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 210652996 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "*DHMB080ACV3" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207590652 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "*UD2B060ACV3" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 207590653 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "*UHMB060ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207590654 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "*UHMB080ACV3" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 207590288 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207590287 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207590248 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207590132 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207590251 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207590131 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207590250 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210652995 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207590249 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210652997 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D4VSA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207590096 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 207590130 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 207590655 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CD36BS3 | "*DD2C100ACV5" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 207590097 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CD36BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 207590133 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CD36BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 207590252 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CD42BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207590487 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CD42BS3 | "S9V2C100D5PSBC+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207590656 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CD48BS3 | "*DD2C100ACV5" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 207590657 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CD48BS3 | "*DHMC100ACV4" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 210641075 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "*UD2C080A9V4+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207590660 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "*UD2C080ACV4" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 210641076 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "*UD2C080B9V4+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210641074 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "*UD2C100A9V5+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207590658 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "*UD2C100ACV5" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210641073 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "*UD2C100B9V5+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207590659 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "*UHMC100ACV4" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 210692047 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211081408 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210692046 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211081407 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210653000 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207590135 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207590488 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210641078 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "*DD2C100A9V5+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207590265 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "*DD2C100ACV5" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207590266 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "*DHMC100ACV4" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 210641077 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "*UD2C080A9V4+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211597751 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "*UD2C080ACV4" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 210641080 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "*UD2C080B9V4+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210641079 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "*UD2C100A9V5+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211289072 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "*UD2C100ACV5" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210641081 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "*UD2C100B9V5+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210692049 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 26 800 | 1 340 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211081409 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 210692048 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 211081410 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210653001 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210653002 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210641086 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "*DD2C100A9V5+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211597752 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "*DD2C100ACV5" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210653005 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "*DHMC100ACV4" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 210641085 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "*UD2C080A9V4+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 207590661 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "*UD2C080ACV4" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210641084 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "*UD2C080B9V4+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 210641083 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "*UD2C100A9V5+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207590662 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "*UD2C100ACV5" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 210641082 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "*UD2C100B9V5+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 207590663 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "*UHMC100ACV4" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 210692051 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211081412 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 210692050 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211081411 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 207590254 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210653006 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207590489 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D5PSBC+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207590099 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 207590136 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 207590490 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210641087 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4PX*DU48BS3 | "*DD2D120A9V5+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211597753 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCB004DS3 | "*DD2B060ACV3" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211597754 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCB004DS3 | "*DD2B080ACV3" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207590270 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCB004DS3 | "*DHMB060BCV3" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207590679 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCB004DS3 | "*UD2B060ACV3" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207590678 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCB004DS3 | "*UD2B080ACV3" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207590677 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCB004DS3 | "*UHMB060ACV3" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207590676 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCB004DS3 | "*UHMB080ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207590290 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCB004DS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207590289 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCB004DS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207590398 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCB004DS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210692053 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B060M4PCA" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211081414 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B060M4PDA" | 26 800 | 1 340 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210692054 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B080M4PCA" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211081413 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B080M4PDA" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 208185431 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 207590137 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 208185430 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207590138 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207590140 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207590100 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207590139 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 208185432 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 209326025 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U4VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207590142 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207590141 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207590101 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 207590143 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211597755 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCC005DS3 | **DD2C100ACV5" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210653016 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCC005DS3 | **DHMC100ACV4" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210641093 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCC005DS3 | **UD2C080A9V4+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207590682 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCC005DS3 | **UD2C080ACV4" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 210641096 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCC005DS3 | **UD2C080B9V4+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 210641095 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCC005DS3 | **UD2C100A9V5+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207590683 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCC005DS3 | **UD2C100ACV5" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 210641094 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCC005DS3 | **UD2C100B9V5+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207590681 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCC005DS3 | **UHMC100ACV4" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 210692055 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCC005DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211081417 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCC005DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 210653015 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207590144 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207590491 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100D5PSBC+RP" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208185434 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207590145 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207590492 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207590146 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207590701 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXFH036CZ3 | **DD2B060ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207590634 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXFH036CZ3 | **DHMB060BCV3" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207590631 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXFH036CZ3 | **UD2C080ACV4" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207590633 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXFH036CZ3 | **UHMB060ACV3" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207590630 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | 4TXFH036CZ3 | **UHMB080ACV3" | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207590718 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | TAM9A0B30V31 | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207590040 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | TAM9A0C36V31 | | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207590041 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | TAM9A0C42V41 | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207690059 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | TAMXA0B30V31 | "N/A" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210929575 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | TAMXB0B30V31 | "N/A" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210929576 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | TAMXB0C36V31 | "N/A" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207590594 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | TEM6A0C36H31+TDR+RP | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207590595 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | TEM6A0C42H41+TDR+RP | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207590052 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | TEM8A0B30V31+TDR | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 207590053 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | TEM8A0C36V31+TDR | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207590054 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | TEM8A0C42V41+TDR | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207590055 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | TEM8A0C48V41+TDR | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207590056 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X36A1 | TEM8A0D48V41+TDR | | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207590255 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207590295 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*CD60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 207590400 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*CD60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 207590147 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*CD60BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207590493 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*CD60BS3 | "S9V2C100D5PSBC+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 207590296 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 207590401 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 207590297 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*CU42BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207590298 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207590403 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207590220 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207590221 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207590494 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207590149 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207805653 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*CU48BS3+P0V0C000M50SC+RP | "N/A" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207590669 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*CU60BS3 | **UD2C080ACV4" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210641118 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*CU60BS3 | **UD2C080B9V4+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207590702 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*CU60BS3 | **UD2C100ACV5" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210641119 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*CU60BS3 | **UD2C100B9V5+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207590668 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*CU60BS3 | **UHMC100ACV4" | 36 000 | 1 800 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210653036 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207590299 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 207590404 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 210692225 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 211089183 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210653035 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210653037 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207590150 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207782225 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207590495 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 207590151 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207805654 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*CU60BS3+P0V0C000M50SC+RP | "N/A" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210641121 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*DD60BS3 | **DD2D120A9V5+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207590710 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*DD60BS3 | **DD2D120ACV5" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207590300 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 207590406 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 210692227 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2D120M5PCA" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 211089185 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2D120M5PDA" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207590152 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*DD60BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207590302 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0D000M50SA+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 207590408 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0D000M50SB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 207805656 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*DD60BS3+P0V0D000M50SC+RP | "N/A" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207590410 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 34 800 | 1 740 \$ |
| 207590305 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207590409 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 210692064 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "S8V2D120M5PCA" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 211081425 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "S8V2D120M5PDA" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207590223 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 210653046 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210653047 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207805659 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*DU48BS3+P0V0D000M50SC+RP | "N/A" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207590224 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*DU60BS3 | **DD2D120ACV5" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 210641132 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*DU60BS3 | **UD2D120A9V5+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207590703 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*DU60BS3 | **UD2D120ACV5" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 211597762 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*DU60BS3 | **UD2D120B9V5+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207590670 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*DU60BS3 | **UHMC100ACV4" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207590671 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*DU60BS3 | **UHMD120ACV5" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207590306 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 207590411 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 210692230 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2D120M5PCA" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 211089189 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2D120M5PDA" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207590153 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 207590496 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 34 200 | 1 710 \$ |
| 210653051 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207590154 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207805662 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*DU60BS3+P0V0C000M50SC+RP | "N/A" | 34 800 | 1 740 \$ |
| 207805661 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4PX*DU60BS3+P0V0D000M50SC+RP | "N/A" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207590310 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCC007DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207590414 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCC007DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207590102 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207590497 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207590155 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207805664 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCC007DS3+P0V0C000M50SC+RP | "N/A" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207590705 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCC009DS3 | **DHMC100ACV4" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 210641141 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCC009DS3 | **UD2C080A9V4+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207590686 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCC009DS3 | **UD2C080ACV4" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210641142 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCC009DS3 | **UD2C080B9V4+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207590704 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCC009DS3 | **UD2C100ACV5" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210641143 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCC009DS3 | **UD2C100B9V5+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207590688 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCC009DS3 | **UHMC100ACV4" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208554519 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCC009DS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207590311 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCC009DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 207590415 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCC009DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 210692234 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 211089192 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210653060 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210653891 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 210653892 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210653893 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 208185436 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207590157 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207782228 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207590498 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 207590158 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207805665 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCC009DS3+P0V0C000 M50SC+RP | "N/A" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207590312 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207590416 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 210692071 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2D120M5PCA" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 211081432 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2D120M5PDA" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 210653068 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210653061 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207805666 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCD008DS3+P0V0D000 M50SC+RP | "N/A" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207590693 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCD010DS3 | "*DD2D120ACV5" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 210641153 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCD010DS3 | "*UD2D120A9V5+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207590706 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCD010DS3 | "*UD2D120ACV5" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 211597765 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCD010DS3 | "*UD2D120B9V5+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207590690 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCD010DS3 | "*UHMD120ACV5" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207590315 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 207590314 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 207590419 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 210692237 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2D120M5PCA" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 211089196 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2D120M5PDA" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207590160 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 207590499 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 34 200 | 1 710 \$ |
| 210653895 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 208185421 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207590159 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207805668 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCD010DS3+P0V0C000 M50SC+RP | "N/A" | 34 800 | 1 740 \$ |
| 207805669 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXCD010DS3+P0V0D000 M50SC+RP | "N/A" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207590271 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXFH064AZ3 | "*UD2C080ACV4" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207590272 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | 4TXFH064AZ3 | "*UHMC100ACV4" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207590042 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | TAM9A0C48V41 | "N/A" | 35 200 | 1 760 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207590043 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | TAM9A0C60V51 | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 207690051 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | TAMXA0C60V51 | "N/A" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 210929578 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | TAMXB0C48V41 | "N/A" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 210929579 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | TAMXB0C60V51 | "N/A" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 207590597 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | TEM6A0D48H41+TDR+RP | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 207590598 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | TEM6A0D60H51+TDR+RP | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207590057 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | TEM8A0C42V41+TDR | "N/A" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207590058 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | TEM8A0C48V41+TDR | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207590059 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | TEM8A0C60V51+TDR | | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207590060 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | TEM8A0D48V41+TDR | | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207590061 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | TEM8A0D60V51+TDR | | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207820991 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X48A1 | TEM8B0C60V51+TDR | "N/A" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207590365 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X60A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 210692076 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X60A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2D120M5PCA" | 49 500 | 2 475 \$ |
| 211081436 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X60A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2D120M5PDA" | 49 500 | 2 475 \$ |
| 207590162 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X60A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 50 000 | 2 500 \$ |
| 207590370 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X60A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 210692079 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X60A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2D120M5PCA" | 49 500 | 2 475 \$ |
| 211081440 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X60A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2D120M5PDA" | 49 500 | 2 475 \$ |
| 207590164 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X60A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 50 000 | 2 500 \$ |
| 207709026 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X60A1 | TEM8A0C48V41+TDR | "N/A" | 48 500 | 2 425 \$ |
| 207590062 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X60A1 | TEM8A0C60V51+TDR | | 50 000 | 2 500 \$ |
| 207590063 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X60A1 | TEM8A0D48V41+TDR | | 48 500 | 2 425 \$ |
| 207590064 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X60A1 | TEM8A0D60V51+TDR | | 48 000 | 2 400 \$ |
| 207820993 | AMERICAN STANDARD | 4A6V0X60A1 | TEM8B0C60V51+TDR | "N/A" | 48 500 | 2 425 \$ |
| 212391383 | American Standard | 4A6V7X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2A040M3PCA" | 16 300 | 815 \$ |
| 212391382 | American Standard | 4A6V7X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2A040M3PDA" | 16 300 | 815 \$ |
| 212391413 | American Standard | 4A6V7X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2A040M3PCA" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212391411 | American Standard | 4A6V7X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2A040M3PDA" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212391409 | American Standard | 4A6V7X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B060M4PCA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 212391407 | American Standard | 4A6V7X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B060M4PDA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 212391405 | American Standard | 4A6V7X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B080M4PCA" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 212391415 | American Standard | 4A6V7X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B080M4PDA" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 212391418 | American Standard | 4A6V7X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S8V2B060M4PCA" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 212391417 | American Standard | 4A6V7X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S8V2B060M4PDA" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 212391416 | American Standard | 4A6V7X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S8V2B080M4PCA" | 26 800 | 1 340 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212391419 | American Standard | 4A6V7X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S8V2B080M4PDA" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 212391437 | American Standard | 4A6V7X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212391435 | American Standard | 4A6V7X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212391436 | American Standard | 4A6V7X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 212391434 | American Standard | 4A6V7X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 212391439 | American Standard | 4A6V7X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 212391440 | American Standard | 4A6V7X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 212391441 | American Standard | 4A6V7X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 212391438 | American Standard | 4A6V7X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 212391445 | American Standard | 4A6V7X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 212391442 | American Standard | 4A6V7X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 212391443 | American Standard | 4A6V7X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 212391444 | American Standard | 4A6V7X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 212391455 | American Standard | 4A6V7X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2A040M3PCA" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212391453 | American Standard | 4A6V7X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2A040M3PDA" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212391457 | American Standard | 4A6V7X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B060M4PCA" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 212391447 | American Standard | 4A6V7X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B060M4PDA" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 212391451 | American Standard | 4A6V7X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B080M4PCA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 212391449 | American Standard | 4A6V7X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B080M4PDA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 212391462 | American Standard | 4A6V7X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2A040M3PCA" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212391458 | American Standard | 4A6V7X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2A040M3PDA" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212391459 | American Standard | 4A6V7X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B060M4PCA" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 212391460 | American Standard | 4A6V7X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B060M4PDA" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 212391461 | American Standard | 4A6V7X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B080M4PCA" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 212391463 | American Standard | 4A6V7X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B080M4PDA" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 212391466 | American Standard | 4A6V7X36A1 | 4TXCC005DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 212391465 | American Standard | 4A6V7X36A1 | 4TXCC005DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 212391476 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4PX*BU48BS3 | "S8V2B060M4PCA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 212391478 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4PX*BU48BS3 | "S8V2B060M4PDA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 212391482 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4PX*BU48BS3 | "S8V2B080M4PCA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 212391480 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4PX*BU48BS3 | "S8V2B080M4PDA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 212391491 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4PX*CD60BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212391493 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4PX*CD60BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212391492 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4PX*CD60BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 212391494 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4PX*CD60BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 212391496 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 212391502 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 212391510 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 37 400 | 1 870 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212391506 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 212391508 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 212391504 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 212391514 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212391511 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212391512 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 212391513 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 212391518 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2D120M5PCA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212391516 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2D120M5PDA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212391520 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "S8V2D120M5PCA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 212391519 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "S8V2D120M5PDA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 212391521 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2D120M5PCA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212391522 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2D120M5PDA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212391526 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B060M4PCA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 212391528 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B060M4PDA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 212391530 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B080M4PCA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 212391524 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B080M4PDA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 212391538 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4TXCC005DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 212391536 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4TXCC005DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 212391545 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4TXCC007DS3 | "S8V2C080M5PCA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 212391542 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4TXCC007DS3 | "S8V2C080M5PDA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 212391544 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4TXCC007DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 212391540 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4TXCC007DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 212391548 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C080M5PCA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212391547 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C080M5PDA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212391549 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 212391546 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 212391550 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2D120M5PCA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 212391551 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2D120M5PDA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 212391553 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2D120M5PCA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212391552 | American Standard | 4A6V7X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2D120M5PDA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212391571 | American Standard | 4A6V7X60A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2D120M5PCA" | 49 500 | 2 475 \$ |
| 212391572 | American Standard | 4A6V7X60A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2D120M5PDA" | 49 500 | 2 475 \$ |
| 212391575 | American Standard | 4A6V7X60A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2D120M5PCA" | 49 500 | 2 475 \$ |
| 212391576 | American Standard | 4A6V7X60A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2D120M5PDA" | 49 500 | 2 475 \$ |
| 6750455 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | *AM8C0B30V21 | | 16 800 | 840 \$ |
| 10510948 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 17 300 | 865 \$ |
| 10510946 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 17 200 | 860 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 10510947 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 17 300 | 865 \$ |
| 201800873 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 17 300 | 865 \$ |
| 10524437 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | 4PX*BU30BS3 | **UHMB060ACV3" | 18 000 | 900 \$ |
| 8759161 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | 4PX*BU36BS3 | **UHMB060ACV3" | 16 900 | 845 \$ |
| 8759162 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | 4PX*BU36BS3 | **UHMB080ACV3" | 16 900 | 845 \$ |
| 10510949 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 201800879 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 10510950 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 16 700 | 835 \$ |
| 201800885 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 16 700 | 835 \$ |
| 10510951 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 201800891 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 9122737 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | 4PX*BU42BS3 | **UHMB060ACV3" | 17 000 | 850 \$ |
| 8854987 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | 4TXCB003DS3 | **UD2B060ACV3" | 17 600 | 880 \$ |
| 10524438 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | 4TXCB003DS3 | **UHMB060ACV3" | 18 000 | 900 \$ |
| 204780114 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | 4TXCB003DS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 17 100 | 855 \$ |
| 8761151 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | 4TXCB004DS3 | **DD2B060ACV3" | 16 500 | 825 \$ |
| 8761149 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | 4TXCB004DS3 | **DHMB060BCV3" | 16 500 | 825 \$ |
| 8761150 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | 4TXCB004DS3 | **UHMB060ACV3" | 16 900 | 845 \$ |
| 8761152 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | 4TXCB004DS3 | **UHMB080ACV3" | 16 900 | 845 \$ |
| 10510956 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 16 700 | 835 \$ |
| 10510955 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 201800898 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 10510953 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 16 500 | 825 \$ |
| 10510957 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 16 700 | 835 \$ |
| 201800904 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 16 700 | 835 \$ |
| 10510954 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 16 500 | 825 \$ |
| 201800917 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 16 500 | 825 \$ |
| 10510952 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 20180091 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 201800910 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 6796547 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | 4TXFH024CZ3 | **DD2B060ACV3" | 16 600 | 830 \$ |
| 6796548 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | 4TXFH024CZ3 | **DHMB060BCV3" | 16 700 | 835 \$ |
| 7125574 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | 4TXFH024CZ3 | **DHMB080ACV3" | 16 700 | 835 \$ |
| 6796545 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | 4TXFH024CZ3 | **UD2B060ACV3" | 16 200 | 810 \$ |
| 6796546 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | 4TXFH024CZ3 | **UHMB060ACV3" | 16 400 | 820 \$ |
| 204780115 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | 4TXFH024CZ3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 16 600 | 830 \$ |
| 10093455 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | TAM9A0C36V31 | | 16 700 | 835 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206918620 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | TEM6A0B30H21+TDR+RP | | 16 600 | 830 \$ |
| 10153451 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8024A1 | TEM8A0B30V31+TDR | | 16 700 | 835 \$ |
| 6750232 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | *AM8C0C36V31 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 10510961 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 10510960 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 207177309 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BD42BS3 | **DD2B060ACV3" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 202492256 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BD42BS3 | **DD2B080ACV3" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 204780120 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BD42BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 202492255 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 202492257 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 202492259 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 202492258 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 204780123 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BD42BS3+HORIZ-RT | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 8759166 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BD48BS3 | **DD2B080ACV3" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 8759167 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BD48BS3 | **DHMB080ACV3" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 10510965 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 10510962 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 10510963 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 201800923 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 10510964 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 8759170 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU36BS3 | **UD2B060ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8759171 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU36BS3 | **UD2B080ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8759172 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU36BS3 | **UHMB060ACV3" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 8759169 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU36BS3 | **UHMB080ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 204780125 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU36BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 204780124 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU36BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 205962620 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU36BS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 20249226 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 202492260 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 10510967 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 201800938 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 202366085 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10510968 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 201800957 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10510969 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 206910634 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U4PSBC+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 202366086 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10510970 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 20180095 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 201800950 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 10510966 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 205962622 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206912738 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0A000M30SC+RP" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 204780127 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 205962621 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 206753732 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 202366087 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU48BS3 | "*DD2B080ACV3" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 202366088 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU48BS3 | "*DHMB060BCV3" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 8759175 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU48BS3 | "*UD2B060ACV3" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 8759174 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU48BS3 | "*UD2B080ACV3" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 8759176 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU48BS3 | "*UHMB060ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8759173 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU48BS3 | "*UHMB080ACV3" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 204780129 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU48BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 204780128 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU48BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 10510975 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 201800972 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 202366091 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10510971 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 201800965 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 10510972 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 20236609 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 202366090 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 202366089 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 10510973 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 201800981 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 10510974 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8759178 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*CD36BS3 | "*DD2C100ACV5" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 10510976 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*CD36BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 201800993 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*CD36BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 202492262 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*CD42BS3 | "*DD2C100ACV5" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 202492261 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*CD42BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 8759179 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*CD48BS3 | "*DD2C100ACV5" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 10510977 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*CD48BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 201801002 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*CD48BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 8759185 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*CU36BS3 | **UD2B100ACV3" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 8759183 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*CU36BS3 | **UD2C080ACV4" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 8759184 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*CU36BS3 | **UD2C100ACV5" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 8759182 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*CU36BS3 | **UHMB080ACV3" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 8759181 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*CU36BS3 | **UHMC100ACV4" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 202366092 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10510978 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 201801008 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 206910635 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 202586186 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*CU42BS3 | **DD2C100ACV5" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 202586187 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*CU42BS3 | **DHMC100ACV4" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 202366093 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*CU48BS3 | **DD2C100ACV5" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 8759186 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2B100ACV3" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 8759188 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2C080ACV4" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8759191 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2C100ACV5" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 8759190 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*CU48BS3 | **UHMB080ACV3" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 8759189 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*CU48BS3 | **UHMC100ACV4" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 206118999 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2B080U4PSA+RP" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 202366094 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 10510979 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 201801015 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 206910636 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 8759192 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4PX*CU60BS3 | **UD2B100ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8761156 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCB004DS3 | **UD2B060ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8761153 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCB004DS3 | **UD2B080ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8761155 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCB004DS3 | **UHMB060ACV3" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 8761154 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCB004DS3 | **UHMB080ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 204780130 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCB004DS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 204780131 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCB004DS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 205962624 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCB004DS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 10510987 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10510982 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 201801037 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10510986 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10510981 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 201801022 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10510980 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 10510985 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 10510984 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10510983 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 201801051 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 10510988 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 205262065 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U4VSA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 8761164 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCB006DS3 | **UD2B060ACV3" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 8761163 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCB006DS3 | **UD2B080ACV3" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 8761162 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCB006DS3 | **UHMB060ACV3" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 8761160 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCB006DS3 | **UHMB080ACV3" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 10510995 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 10510992 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 201801072 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 10510989 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 10510991 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 20180106 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 201801060 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 10510994 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 10510997 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10510993 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10510996 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 201801066 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 10510990 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8761166 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCC005DS3 | **UD2B100ACV3" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 8761165 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCC005DS3 | **UD2C080ACV4" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 8761167 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCC005DS3 | **UD2C100ACV5" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 8761168 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCC005DS3 | **UHMB080ACV3" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 8761169 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCC005DS3 | **UHMC100ACV4" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10510999 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10510998 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 201801077 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 206910637 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 8761170 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCC007DS3 | **UD2B100ACV3" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 8761171 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCC007DS3 | **UD2C080ACV4" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8761173 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCC007DS3 | **UD2C100ACV5" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 8761172 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCC007DS3 | **UHMB080ACV3" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 8761175 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCC007DS3 | **UHMC100ACV4" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 10511001 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 10511000 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201801083 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10511002 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 201801087 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 7125576 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXFH036CZ3 | **DHMB060BCV3" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 6796557 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXFH036CZ3 | **UD2B080ACV3" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 6796558 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXFH036CZ3 | **UD2C080ACV4" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 7125577 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXFH036CZ3 | **UHMB060ACV3" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 6796556 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | 4TXFH036CZ3 | **UHMB080ACV3" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 10093456 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | TAM9A0B30V31 | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 10093457 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | TAM9A0C36V31 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 10093458 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | TAM9A0C42V41 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 206918592 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | TEM6A0C36H31+TDR+RP | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206918593 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | TEM6A0C42H41+TDR+RP | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 10153453 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | TEM8A0C36V31+TDR | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 10153454 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | TEM8A0C42V41+TDR | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 10153455 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | TEM8A0C48V41+TDR | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10153456 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8036A1 | TEM8A0D48V41+TDR | | 25 800 | 1 290 \$ |
| 6796559 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | *AM8C0B30V21 | | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10511006 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 202586188 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BD42BS3 | **DD2B080ACV3" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 202586189 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BD42BS3 | **DHMB060BCV3" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 204780136 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BD42BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 204780138 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BD42BS3+HORIZ-RT | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 8759198 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BD48BS3 | **DD2B080ACV3" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 10511008 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 10511007 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 10511010 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 20180110 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 10511009 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 8759203 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BU36BS3 | **UD2B060ACV3" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 8759204 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BU36BS3 | **UD2B080ACV3" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 8759202 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BU36BS3 | **UHMB060ACV3" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 8759201 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BU36BS3 | **UHMB080ACV3" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 204780141 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BU36BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 204780140 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BU36BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205962629 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BU36BS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 10511015 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 201801113 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10511011 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 201801106 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10511012 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 10511013 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 201801121 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 10511014 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 204780142 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 205962630 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 204780143 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 205962631 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 202492265 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BU48BS3 | "**DD2B080ACV3" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 8759205 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BU48BS3 | "**UD2B080ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8759208 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BU48BS3 | "**UHMB060ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8759209 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BU48BS3 | "**UHMB080ACV3" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 204780144 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BU48BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 204780145 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BU48BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 202492264 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 10511016 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 201801137 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 202492263 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10511019 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 201801132 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 10511018 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 202492266 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 202492267 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 10511020 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 201801126 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 10511017 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 8759210 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*CD36BS3 | "**DD2C100ACV5" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 10511021 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*CD36BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 201801115 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*CD36BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 201801150 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*CD36BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 202492268 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*CD42BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 8759212 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*CD48BS3 | "**DD2C100ACV5" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8938531 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*CD48BS3 | "**DHMC100ACV4" | 27 200 | 1 360 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 8759216 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*CU36BS3 | **UD2C080ACV4" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8759214 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*CU36BS3 | **UD2C100ACV5" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8759215 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*CU36BS3 | **UHMC100ACV4" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10511023 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 201801165 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 206910638 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 202586190 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*CU42BS3 | **DD2C100ACV5" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 8759218 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2C080ACV4" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 8759220 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*CU48BS3 | **UHMC100ACV4" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 202492269 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 10511024 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 201801171 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 206910639 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 6796560 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCB004CC3 | **UD2B080ACV3 " | 25 800 | 1 290 \$ |
| 8761178 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCB004DS3 | **UD2B060ACV3" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 8761179 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCB004DS3 | **UD2B080ACV3" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 8761180 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCB004DS3 | **UHMB060ACV3" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 8761181 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCB004DS3 | **UHMB080ACV3" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 204780146 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCB004DS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 204780147 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCB004DS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 205962633 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCB004DS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 10511028 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10511033 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 201801183 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10511026 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10511032 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 201801177 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10511031 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 10511027 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 201801204 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10511025 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10511030 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 201801197 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 10511029 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 8761183 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCB006DS3 | **UD2B080ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8761182 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCB006DS3 | **UHMB060ACV3" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 10511035 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 20180121 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201801210 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 10511038 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 201801222 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 10511037 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 10511036 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 201803243 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 10511034 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 8761187 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCC005DS3 | **UD2C080ACV4" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8761186 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCC005DS3 | **UD2C100ACV5" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8761189 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCC005DS3 | **UHMC100ACV4" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10511039 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 201803247 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 10511040 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 201803245 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 206910640 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 6796562 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCC007CC3 | **UD2C080ACV4 " | 25 800 | 1 290 \$ |
| 6796563 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCC007CC3 | **UD2C100ACV5 " | 25 600 | 1 280 \$ |
| 8761192 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCC007DS3 | **UD2C080ACV4" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 8761191 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCC007DS3 | **UD2C100ACV5" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 8761190 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCC007DS3 | **UHMC100ACV4" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10511041 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 201803249 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 7125581 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXFH036CZ3 | **DHMB060BCV3" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 6796566 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXFH036CZ3 | **UD2B080ACV3" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 6796565 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXFH036CZ3 | **UD2C080ACV4" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 7125580 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXFH036CZ3 | **UHMB060ACV3" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 6796567 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | 4TXFH036CZ3 | **UHMB080ACV3" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 10093459 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | TAM9A0B30V31 | | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10093460 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | TAM9A0C36V31 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 10093461 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | TAM9A0C42V41 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206918594 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | TEM6A0C36H31+TDR+RP | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206918595 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | TEM6A0C42H41+TDR+RP | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 10153457 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | TEM8A0B30V31+TDR | | 26 000 | 1 300 \$ |
| 10153458 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | TEM8A0C36V31+TDR | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 10153459 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | TEM8A0C42V41+TDR | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 10153460 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | TEM8A0C48V41+TDR | | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 10153461 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8037A1 | TEM8A0D48V41+TDR | "N/A" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 6750233 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | *AM8C0C48V41 | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 10511042 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 204780149 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 204780150 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*BU48BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 10511044 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 20249227 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 202492270 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 10511043 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 204780151 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CD42BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 204836773 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CD48BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 205962635 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CD48BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 10511046 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CD48BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201803251 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CD48BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 10511045 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CD48BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 204836774 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CD48BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 205962636 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CD48BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 8759223 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CD60BS3 | **DD2C100ACV5" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 204780152 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CD60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 205962637 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CD60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 10511048 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CD60BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 201803253 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CD60BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 10511047 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CD60BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 204780153 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 205962638 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 204780154 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CU42BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 205962639 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CU42BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 8759228 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2C080ACV4" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 8759225 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2C100ACV5" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 8759229 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2D120ACV5" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 8759227 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CU48BS3 | **UHMC100ACV4" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 204780155 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CU48BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 205962640 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CU48BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 10511052 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 202366095 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 202366096 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 10511050 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 201803255 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 10511049 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 10511051 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 201803257 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 202366097 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CU60BS3 | **DD2C100ACV5" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 8759231 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CU60BS3 | **UD2C080ACV4" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 8759230 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CU60BS3 | **UD2C100ACV5" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 8759234 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CU60BS3 | **UD2D120ACV5" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 8759233 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CU60BS3 | **UHMC100ACV4" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 204780156 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CU60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 205962641 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CU60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 10511054 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 10511055 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 201803259 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 10511056 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 10511053 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 201803261 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 204836779 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*DD48BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 205962642 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*DD48BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 10511058 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*DD48BS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 204836780 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*DD48BS3+HORIZ-RT | "P0V0D000M50SA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 205962644 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*DD48BS3+HORIZ-RT | "P0V0D000M50SB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 9119386 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*DD60BS3 | **DD2C100ACV5" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 9119383 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*DD60BS3 | **DD2D120ACV5" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 9119384 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*DD60BS3 | **DHMD120BCV5" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 204780157 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 34 800 | 1 740 \$ |
| 205962647 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 204780158 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 205962646 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 10511060 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*DD60BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 201803265 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*DD60BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 10511062 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*DD60BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 10511061 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*DD60BS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204780160 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SA+RP" | 34 800 | 1 740 \$ |
| 205962649 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SB+RP" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 204780159 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0D000M50SA+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 205962648 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0D000M50SB+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 204780161 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 205962650 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 204780162 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 205962651 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 202366098 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 202366099 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*DU60BS3 | **DD2D120ACV5" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 202366100 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*DU60BS3 | **DHMD120BCV5" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 8759235 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*DU60BS3 | **UD2D120ACV5" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 8759236 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*DU60BS3 | **UHMD120ACV5" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 204780163 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 205962653 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 204780164 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 205962652 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 10511066 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 10511065 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 201803269 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 10511064 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 10511063 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 201803267 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 204780165 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCB006DS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 10511068 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 10511069 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 10511067 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 204780166 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCC005DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 205962654 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCC005DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 8761197 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCC007DS3 | **UD2C080ACV4" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 8761194 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCC007DS3 | **UD2C100ACV5" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 8761193 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCC007DS3 | **UD2D120ACV5" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 8761196 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCC007DS3 | **UHMC100ACV4" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 204780167 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCC007DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205962655 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCC007DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 10511072 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 10511075 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 10511076 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 10511073 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 20180327 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 201803270 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 10511070 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 10511071 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 10511074 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 201803273 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 8761199 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCC009DS3 | **UD2C080ACV4" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 8761202 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCC009DS3 | **UD2C100ACV5" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 8761198 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCC009DS3 | **UD2D120ACV5" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 8761201 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCC009DS3 | **UHMC100ACV4" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 204780168 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCC009DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 205962656 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCC009DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 10511078 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 10511077 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 201803277 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 10511080 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 10511079 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 201803275 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 204780169 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 205962658 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 204780170 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 205962657 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 10511082 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 201803279 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 10511083 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 10511081 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 8938533 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCD010DS3 | **DHMC100ACV4" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 8761205 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCD010DS3 | **UD2D120ACV5" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 8761208 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCD010DS3 | **UHMD120ACV5" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 204780172 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 205962659 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 204780171 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 205962660 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 10511084 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 10511085 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 201803283 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 10511087 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 10511086 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 201803281 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 8233510 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXFH064AZ3 | **UHMC100ACV4" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 8233511 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | 4TXFH064AZ3 | **UHMD120ACV5" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 10093462 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | TAM9A0C42V41 | | 36 200 | 1 810 \$ |
| 10093463 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | TAM9A0C48V41 | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 10093464 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | TAM9A0C60V51 | | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206918596 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | TEM6A0C42H41+TDR+RP | | 35 600 | 1 780 \$ |
| 206918597 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | TEM6A0D48H41+TDR+RP | | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206918598 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | TEM6A0D60H51+TDR+RP | | 35 400 | 1 770 \$ |
| 10153462 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | TEM8A0C42V41+TDR | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 10153463 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | TEM8A0C48V41+TDR | | 34 200 | 1 710 \$ |
| 10153464 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | TEM8A0C60V51+TDR | | 36 800 | 1 840 \$ |
| 10153465 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | TEM8A0D48V41+TDR | | 36 600 | 1 830 \$ |
| 10153466 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8048A1 | TEM8A0D60V51+TDR | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 6750457 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | *AM8C0C48V41 | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 10511091 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 204780177 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*CD60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 205962662 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*CD60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 10511094 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*CD60BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 201803285 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*CD60BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 10511093 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*CD60BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 204780178 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 205962663 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 204780179 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*CU42BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 204780180 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*CU48BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 205962665 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*CU48BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 10511095 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 10511096 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201803287 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 10511097 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 10511098 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 201803289 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 8759242 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*CU60BS3 | "*UD2C080ACV4" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 8759243 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*CU60BS3 | "*UHMC100ACV4" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 204780181 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*CU60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 205962666 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*CU60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 10511099 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 10511100 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 201803291 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 10511101 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 10511102 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 201803293 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 204780182 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 205962667 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 10511104 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*DD60BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 201803294 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*DD60BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 10511105 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*DD60BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 10511103 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*DD60BS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 204780185 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0D000M50SA+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 205962670 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0D000M50SB+RP" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 204780186 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 205962671 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 10511106 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 10511107 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 8759247 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*DU60BS3 | "*UHMC100ACV4" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 8759248 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*DU60BS3 | "*UHMD120ACV5" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 204780188 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 205962673 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 10511108 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 10511109 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 201803297 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 10511110 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 10511111 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 201803299 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 10511114 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 10511112 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 204780192 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCC007DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 205962676 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCC007DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 10511119 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 10511118 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 10511120 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 10511117 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 201803301 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 10511116 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 10511121 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 10511115 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 201803302 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 8761214 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCC009DS3 | **UD2C080ACV4" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 8761212 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCC009DS3 | **UHMC100ACV4" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 204780193 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCC009DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 205962677 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCC009DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 10511124 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 10511122 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 201803305 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 10511125 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 10511123 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 201803306 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 205962678 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 34 800 | 1 740 \$ |
| 204780195 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 205962679 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 10511129 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 10511127 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 10511128 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 10511126 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 10511130 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 8761217 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCD010DS3 | **DD2D120ACV5" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 8761221 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCD010DS3 | **UHMC100ACV4" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 8761222 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCD010DS3 | **UHMD120ACV5" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 204780197 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 205962681 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 10511134 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 10511132 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201803308 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 10511133 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 10511131 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 201803311 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 10093467 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | TAM9A0C60V51 | | 35 600 | 1 780 \$ |
| 206918600 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | TEM6A0D48H41+TDR+RP | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 206918601 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | TEM6A0D60H51+TDR+RP | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 10153468 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | TEM8A0C48V41+TDR | | 35 600 | 1 780 \$ |
| 10153469 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | TEM8A0C60V51+TDR | | 36 200 | 1 810 \$ |
| 10153470 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | TEM8A0D48V41+TDR | | 36 200 | 1 810 \$ |
| 10153471 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8049A1 | TEM8A0D60V51+TDR | | 35 800 | 1 790 \$ |
| 10511139 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8060A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 204836793 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8060A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 10511141 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8060A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 50 000 | 2 500 \$ |
| 201803315 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8060A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 50 000 | 2 500 \$ |
| 10511146 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8060A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 204836804 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8060A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 10511149 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8060A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 50 000 | 2 500 \$ |
| 201803319 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8060A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 50 000 | 2 500 \$ |
| 10093468 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8060A1 | TAM9A0C60V51 | | 48 000 | 2 400 \$ |
| 10153472 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8060A1 | TEM8A0C60V51+TDR | | 49 000 | 2 450 \$ |
| 10153473 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8060A1 | TEM8A0D48V41+TDR | | 49 500 | 2 475 \$ |
| 10153474 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8060A1 | TEM8A0D60V51+TDR | | 48 500 | 2 425 \$ |
| 207590105 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 17 300 | 865 \$ |
| 207590103 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 17 200 | 860 \$ |
| 207590104 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 17 300 | 865 \$ |
| 207590165 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 17 300 | 865 \$ |
| 210641172 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "*UD2B060A9V3+RP" | 17 000 | 850 \$ |
| 210641171 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "**UD2B080A9V3+RP" | 16 900 | 845 \$ |
| 207590744 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "**UHMB060ACV3" | 16 900 | 845 \$ |
| 207590745 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "**UHMB080ACV3" | 16 800 | 840 \$ |
| 210653087 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "L8V1A060U3VSA+RP" | 16 500 | 825 \$ |
| 210653089 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "L8V1B080U4VSA+RP" | 17 000 | 850 \$ |
| 211092913 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2A040M3PCA" | 16 300 | 815 \$ |
| 211092941 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2A040M3PDA" | 16 300 | 815 \$ |
| 211092912 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B080M4PCA" | 17 100 | 855 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211092943 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B080M4PDA" | 17 100 | 855 \$ |
| 207590106 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 17 000 | 850 \$ |
| 207590166 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 211597767 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 16 900 | 845 \$ |
| 207590167 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 16 700 | 835 \$ |
| 210653088 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 16 700 | 835 \$ |
| 207590107 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 207590168 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 207590833 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4PX*BU42BS3 | "*UHMB060ACV3" | 17 000 | 850 \$ |
| 207590820 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4TXCB003DS3 | "*UD2B060ACV3" | 17 600 | 880 \$ |
| 210653093 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4TXCB003DS3 | "*UHMB080ACV3" | 17 700 | 885 \$ |
| 207590316 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4TXCB003DS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 17 100 | 855 \$ |
| 210692080 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4TXCB003DS3 | "S8V2B060M4PCA" | 17 900 | 895 \$ |
| 211081442 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4TXCB003DS3 | "S8V2B060M4PDA" | 17 900 | 895 \$ |
| 210692081 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4TXCB003DS3 | "S8V2B080M4PCA" | 18 000 | 900 \$ |
| 211081443 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4TXCB003DS3 | "S8V2B080M4PDA" | 18 000 | 900 \$ |
| 210653097 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4TXCB003DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 17 900 | 895 \$ |
| 210653098 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4TXCB003DS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 17 900 | 895 \$ |
| 207590788 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4TXCB004DS3 | "*DHMB060BCV3" | 16 500 | 825 \$ |
| 210641174 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4TXCB004DS3 | "*UD2B060A9V3+RP" | 17 000 | 850 \$ |
| 210641175 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4TXCB004DS3 | "*UD2B080A9V3+RP" | 16 900 | 845 \$ |
| 207590789 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4TXCB004DS3 | "*UHMB060ACV3" | 16 900 | 845 \$ |
| 211597769 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4TXCB004DS3 | "*UHMB080ACV3" | 16 800 | 840 \$ |
| 210653101 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4TXCB004DS3 | "L8V1A040U3VSA+RP" | 16 600 | 830 \$ |
| 210653102 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4TXCB004DS3 | "L8V1B080U4VSA+RP" | 17 000 | 850 \$ |
| 211092915 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2A040M3PCA" | 16 300 | 815 \$ |
| 211092945 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2A040M3PDA" | 16 300 | 815 \$ |
| 210692083 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B060M4PCA" | 17 100 | 855 \$ |
| 211081444 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B060M4PDA" | 17 100 | 855 \$ |
| 211092914 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B080M4PCA" | 17 100 | 855 \$ |
| 211092944 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B080M4PDA" | 17 100 | 855 \$ |
| 207590109 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 207590169 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 207590170 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 16 700 | 835 \$ |
| 207590172 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 16 500 | 825 \$ |
| 207590108 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 207590171 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 207590730 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4TXFH024CZ3 | "*DD2B060ACV3" | 16 800 | 840 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207590731 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4TXFH024CZ3 | "**DHMB060BCV3" | 16 800 | 840 \$ |
| 207590735 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4TXFH024CZ3 | "**DHMB080ACV3" | 16 800 | 840 \$ |
| 207590729 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4TXFH024CZ3 | "**UHMB060ACV3" | 16 400 | 820 \$ |
| 207590317 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | 4TXFH024CZ3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 16 600 | 830 \$ |
| 207590045 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | TAM9A0B30V31 | | 17 100 | 855 \$ |
| 207590720 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | TAMXA0B30V3PA | | 15 800 | 790 \$ |
| 211015541 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | TAMXB0B30V31 | "N/A" | 17 100 | 855 \$ |
| 207590609 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | TEM6A0B30H21+TDR+RP | | 16 600 | 830 \$ |
| 211597770 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | TEM8A0B24V21+TDR | "N/A" | 17 600 | 880 \$ |
| 207590065 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X24A1 | TEM8A0B30V31+TDR | | 16 700 | 835 \$ |
| 207590610 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BD42BS3 | "**DD2B060ACV3" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207590257 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BD42BS3 | "**DD2B080ACV3" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207590322 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BD42BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207590256 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207590258 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207590260 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207590259 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207590325 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BD42BS3+HORIZ-RT | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207590749 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BD48BS3 | "**DD2B080ACV3" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 207590750 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BD48BS3 | "**DHMB080ACV3" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 207590173 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 210641182 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "**DD2B060A9V3+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211597774 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "**DD2B060ACV3" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210641183 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "**DD2B080A9V3+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211597775 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "**DD2B080ACV3" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210653107 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "**DHMB080ACV3" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207590753 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "**UD2B060ACV3" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207590754 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "**UD2B080ACV3" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207590755 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "**UHMB060ACV3" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207590752 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "**UHMB080ACV3" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 210653113 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "L8V1A060U3VSA+RP" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210653108 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "L8V1B080U4VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207590327 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207590326 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207590435 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210692090 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2A040M3PCA" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211081450 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2A040M3PDA" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210692089 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B060M4PCA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211081451 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B060M4PDA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210692091 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B080M4PCA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211081452 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B080M4PDA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207590261 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210653111 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207590174 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207590225 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210653110 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207590176 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207590500 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U4PSBC+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207590226 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207590110 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207590175 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 210653109 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 210653112 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U4VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 210641187 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "*UD2B060A9V3+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211597776 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "*UD2B060ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211597777 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "*UD2B080ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210653118 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "*UHMB060ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210653125 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "*UHMB080ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210653127 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "L8V1A060U3VSA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210653123 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "L8V1B080U4VSA+RP" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 207590437 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207590551 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0A000M30SC+RP" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207590329 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207590436 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210692093 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S8V2B060M4PCA" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211081454 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S8V2B060M4PDA" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 210692094 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S8V2B080M4PCA" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211081455 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S8V2B080M4PDA" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 210653119 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210653120 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210653121 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210653122 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207590484 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210653124 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B080U4VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210641189 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "**DD2B060A9V3+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211597778 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "**DD2B060ACV3" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 210641188 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "**DD2B080A9V3+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207590227 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "**DD2B080ACV3" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207590228 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "**DHMB060BCV3" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210653131 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "**DHMB080ACV3" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207590758 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "**UD2B060ACV3" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 207590757 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "**UD2B080ACV3" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 207590759 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "**UHMB060ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207590756 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "**UHMB080ACV3" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 207590331 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 207590330 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210653128 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207590178 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207590231 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207590177 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207590230 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210653130 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207590229 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210653129 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D4VSA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207590111 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 207590179 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 207590761 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CD36BS3 | "**DD2C100ACV5" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 207590180 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CD36BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207590263 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CD42BS3 | "**DD2C100ACV5" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207590262 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CD42BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207590762 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CD48BS3 | "**DD2C100ACV5" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 207590112 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CD48BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 207590181 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CD48BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 210641200 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "**UD2C080A9V4+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207590766 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "**UD2C080ACV4" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210641201 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "**UD2C080B9V4+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210641202 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "**UD2C100A9V5+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207590767 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "**UD2C100ACV5" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 210641203 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "**UD2C100B9V5+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207590765 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "**UHMB080ACV3" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 207590764 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "**UHMC100ACV4" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 210692100 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211081460 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210692099 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211081461 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 207590232 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210653135 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207590182 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207590501 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210641208 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU42BS3 | **DD2C100A9V5+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207590267 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU42BS3 | **DD2C100ACV5" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207590268 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU42BS3 | **DHMC100ACV4" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210641204 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C080A9V4+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211597781 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C080ACV4" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 210641205 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C080B9V4+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 210641206 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C100A9V5+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211289088 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C100ACV5" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 210641207 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C100B9V5+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 210692101 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211081462 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210692102 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211081463 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 210653136 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210653139 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210653137 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 210653138 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 210641213 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | **DD2C100A9V5+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207590233 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | **DD2C100ACV5" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210653142 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | **DHMC100ACV4" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210641209 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2C080A9V4+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207590768 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2C080ACV4" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 210641210 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2C080B9V4+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 210641211 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2C100A9V5+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 207590771 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2C100ACV5" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210641212 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2C100B9V5+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207590770 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | **UHMB080ACV3" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 207590769 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | **UHMC100ACV4" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 210692104 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211081464 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 210692103 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 26 400 | 1 320 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211081465 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207590479 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2B080U4PSA+RP" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207590234 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210653140 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210653141 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207590183 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207590502 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210641214 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4PX*DU48BS3 | "**DD2D120A9V5+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210641217 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "**DD2B060A9V3+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211597782 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "**DD2B060ACV3" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211597783 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "**DD2B080ACV3" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210653149 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "**DHMB080ACV3" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207590793 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "**UD2B060ACV3" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207590790 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "**UD2B080ACV3" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207590792 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "**UHMB060ACV3" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207590791 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "**UHMB080ACV3" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210653143 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "L8V1A040U3VSA+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210653144 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "L8V1A060U3VSA+RP" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210653145 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "L8V1B080U4VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207590332 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207590333 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207590439 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210692107 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2A040M3PCA" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211081466 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2A040M3PDA" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210692105 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B060M4PCA" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211081467 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B060M4PDA" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 210692106 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B080M4PCA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211081468 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B080M4PDA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210653150 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210653146 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207590185 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 210653147 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207590184 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 210653154 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207590113 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207590186 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 210653148 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207590389 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U4VSA+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210641218 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB006DS3 | "*UD2B060A9V3+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211597784 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB006DS3 | "**UD2B060ACV3" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 209459222 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB006DS3 | "**UD2B080ACV3" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 210653156 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB006DS3 | "L8V1A040U3VSA+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210653157 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB006DS3 | "L8V1A060U3VSA+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210653158 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB006DS3 | "L8V1B080U4VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 210692108 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2A040M3PCA" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211081471 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2A040M3PDA" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210692109 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B060M4PCA" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211081469 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B060M4PDA" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 210692110 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B080M4PCA" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211081470 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B080M4PDA" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 207590189 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207590187 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207590115 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207590114 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 207590188 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 210641224 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCC005DS3 | "**DD2C100A9V5+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211597785 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCC005DS3 | "**DD2C100ACV5" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210653161 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCC005DS3 | "**DHMC100ACV4" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207590798 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCC005DS3 | "**UD2B100ACV3" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 210641220 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCC005DS3 | "**UD2C080A9V4+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207590797 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCC005DS3 | "**UD2C080ACV4" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 210641221 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCC005DS3 | "**UD2C080B9V4+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210641222 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCC005DS3 | "**UD2C100A9V5+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 207590799 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCC005DS3 | "**UD2C100ACV5" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210641223 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCC005DS3 | "**UD2C100B9V5+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207590800 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCC005DS3 | "**UHMB080ACV3" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 207590801 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCC005DS3 | "**UHMC100ACV4" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 210692112 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCC005DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211081473 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCC005DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 210653162 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210653160 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210653159 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207590190 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207590503 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207590191 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 207590116 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207590192 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207590736 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXFH036CZ3 | "**DHMB060BCV3" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207590733 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXFH036CZ3 | "**UD2B080ACV3" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207590734 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXFH036CZ3 | "**UD2C080ACV4" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207590737 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXFH036CZ3 | "**UHMB060ACV3" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207590732 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | 4TXFH036CZ3 | "**UHMB080ACV3" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207590834 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | TAM9A0B30V31 | | 26 200 | 1 310 \$ |
| 207590046 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | TAM9A0C36V31 | | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207590047 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | TAM9A0C42V41 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207690061 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | TAMXA0B30V31 | "N/A" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 207590726 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | TAMXA0B30V3PA | | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207590721 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | TAMXA0C36V3PA | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207590722 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | TAMXA0C42V4PA | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210929581 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | TAMXB0B30V31 | "N/A" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 210929582 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | TAMXB0C36V31 | "N/A" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207590600 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | TEM6A0C36H31+TDR+RP | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207590601 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | TEM6A0C42H41+TDR+RP | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207590066 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | TEM8A0B30V31+TDR | "N/A" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 207590067 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | TEM8A0C36V31+TDR | | 26 200 | 1 310 \$ |
| 207590068 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | TEM8A0C42V41+TDR | | 26 200 | 1 310 \$ |
| 207590069 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | TEM8A0C48V41+TDR | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207590070 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X36A1 | TEM8A0D48V41+TDR | | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207590335 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 210653166 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*BU48BS3 | "L8V1B080U4VSA+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207590336 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*BU48BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210692114 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*BU48BS3 | "S8V2B060M4PCA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211081474 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*BU48BS3 | "S8V2B060M4PDA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 210692113 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*BU48BS3 | "S8V2B080M4PCA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211081475 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*BU48BS3 | "S8V2B080M4PDA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207599969 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 207590264 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210653904 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D4VSA+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207599968 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 210653165 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U4VSA+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 207590337 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CD42BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207590371 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CD48BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207590441 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CD48BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207590193 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CD48BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 207590372 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CD48BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207590442 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CD48BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210641230 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CD60BS3 | **DD2C100A9V5+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207590774 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CD60BS3 | **DD2C100ACV5" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207590775 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CD60BS3 | **DHMC100ACV4" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207590338 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CD60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207590443 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CD60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 210692115 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CD60BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211081476 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CD60BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210692116 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CD60BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 211081477 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CD60BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207590194 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CD60BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209449884 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CD60BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211597786 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | **UD2C080ACV4" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210641233 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | **UD2C080B9V4+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 211289089 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | **UD2C100ACV5" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207590339 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207590444 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207805693 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CD60BS3+P0V0C000M50SC+RP | "N/A" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210641235 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C080A9V4+RP" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211597787 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C080ACV4" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 210641238 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C080B9V4+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 211597788 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C100ACV5" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 210641237 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C100B9V5+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 210653179 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU42BS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 207590340 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU42BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207590445 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU42BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 210692118 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 38 000 | 1 900 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211081479 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210653180 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 210653178 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 210653177 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 210653176 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 207805695 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU42BS3+P0V0C000 M50SC+RP | "N/A" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 210653905 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "**DHMC100ACV4" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210641243 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "**UD2C080A9V4+RP" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 207590778 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "**UD2C080ACV4" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210641241 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "**UD2C080B9V4+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210641242 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "**UD2C100A9V5+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207590776 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "**UD2C100ACV5" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 210641240 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "**UD2C100B9V5+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207590779 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "**UD2D120ACV5" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 207590777 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "**UHMC100ACV4" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207590614 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207590341 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207590446 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210692120 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211081480 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 210692119 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211081481 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 210653182 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207590235 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210653906 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207590236 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207599970 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207590195 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 210653181 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207590196 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 207805696 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU48BS3+P0V0C000 M50SC+RP | "N/A" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207590237 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "**DD2C100ACV5" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 210641246 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "**UD2C080A9V4+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207590781 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "**UD2C080ACV4" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210641244 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "**UD2C080B9V4+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 210641247 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "**UD2C100A9V5+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207590780 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "**UD2C100ACV5" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 210641245 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "**UD2C100B9V5+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207590783 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "**UD2D120ACV5" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207590782 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "**UHMC100ACV4" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207590615 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207590342 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207590447 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 210692121 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211081482 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210692122 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 211081483 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210653184 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210653183 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207590197 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210653185 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207590198 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207805697 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*CU60BS3+P0V0C000M50SC+RP | "N/A" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207590374 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DD48BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207590448 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DD48BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207590375 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DD48BS3+HORIZ-RT | "P0V0D000M50SA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207590450 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DD48BS3+HORIZ-RT | "P0V0D000M50SB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207590828 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DD60BS3 | "**DD2C100ACV5" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210641248 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DD60BS3 | "**DD2D120A9V5+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207590825 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DD60BS3 | "**DD2D120ACV5" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207590827 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DD60BS3 | "**DHMC100ACV4" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 207590826 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DD60BS3 | "**DHMD120BCV5" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207590343 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 34 800 | 1 740 \$ |
| 207590453 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 207590344 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207590452 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210692123 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211081485 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210692124 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2D120M5PCA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211081484 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2D120M5PDA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207590200 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DD60BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210653187 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DD60BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 210653188 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DD60BS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 211597789 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | **UD2C080ACV4" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 211289090 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | **UD2C100ACV5" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210641254 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | **UD2D120A9V5+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 211289091 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | **UD2D120ACV5" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211597790 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | **UD2D120B9V5+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207590346 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SA+RP" | 34 800 | 1 740 \$ |
| 207590455 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SB+RP" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 207590345 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0D000M50SA+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207590454 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0D000M50SB+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207805703 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DD60BS3+P0V0C000M50SC+RP | "N/A" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 207805702 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DD60BS3+P0V0D000M50SC+RP | "N/A" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210641257 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | **UD2C080A9V4+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 211598190 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | **UD2C080ACV4" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210641258 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | **UD2C080B9V4+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 211289092 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | **UD2C100ACV5" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210641259 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | **UD2C100B9V5+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210641256 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | **UD2D120A9V5+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211289093 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | **UD2D120ACV5" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211597791 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | **UD2D120B9V5+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210653189 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | **UHMD120ACV5" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210653190 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207590347 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 207590456 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 207590348 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207590457 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210692244 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 211089204 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210692245 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 211089203 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210692125 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "S8V2D120M5PCA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211081486 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "S8V2D120M5PDA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 210653196 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210653195 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210653194 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210653193 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207590238 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210653192 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210653191 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207805706 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU48BS3+P0V0C000 M50SC+RP | "N/A" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207805707 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU48BS3+P0V0D000 M50SC+RP | "N/A" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207590239 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | **DD2D120ACV5" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 207590240 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | **DHMD120BCV5" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 210641260 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | **UD2C080A9V4+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211597792 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | **UD2C080ACV4" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 210641262 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | **UD2C080B9V4+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 210641264 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | **UD2C100A9V5+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 211289094 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | **UD2C100ACV5" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210641263 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | **UD2C100B9V5+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 210641261 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | **UD2D120A9V5+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207590784 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | **UD2D120ACV5" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211597793 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | **UD2D120B9V5+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207590785 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | **UHMD120ACV5" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207590616 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 207590349 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 207590459 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207590350 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207590458 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210692246 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 211089205 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 210692126 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211081488 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 36 000 | 1 800 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210692127 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2D120M5PCA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211081487 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2D120M5PDA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210653197 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 210653198 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207590202 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207599971 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 210653199 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207590201 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207805709 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU60BS3+P0V0C000 M50SC+RP | "N/A" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 207805708 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4PX*DU60BS3+P0V0D000 M50SC+RP | "N/A" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210653201 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCB006DS3 | "L8V1B080U4VSA+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207590351 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCB006DS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210692129 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B060M4PCA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211081490 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B060M4PDA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 210692128 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B080M4PCA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211081489 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B080M4PDA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207599973 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 207599974 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210653907 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080D4VSA+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207599972 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 210653200 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U4VSA+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211598191 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC005DS3 | **UD2C080ACV4" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210653203 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC005DS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207590352 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC005DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207590460 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC005DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210692248 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC005DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 211089207 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC005DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210653204 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210653205 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210653206 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 210653202 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207805710 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC005DS3+P0V0C000 M50SC+RP | "N/A" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210653910 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC007DS3 | **DHMC100ACV4" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210641268 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC007DS3 | **UD2C080A9V4+RP" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 207590805 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC007DS3 | **UD2C080ACV4" | 37 200 | 1 860 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210641267 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "*UD2C080B9V4+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210641266 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "*UD2C100A9V5+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207590803 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "*UD2C100ACV5" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 210641265 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "*UD2C100B9V5+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207590804 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "*UHMC100ACV4" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207590617 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207590353 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207590461 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210692130 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "S8V2C080M5PCA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211081491 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "S8V2C080M5PDA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 210692131 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211081492 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 210653208 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207599976 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210653908 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210653909 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207599975 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207590203 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 210653207 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207590204 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 207805711 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC007DS3+P0V0C000M50SC+RP | "N/A" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210641270 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC009DS3 | "*UD2C080A9V4+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207590806 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC009DS3 | "*UD2C080ACV4" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210641269 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC009DS3 | "*UD2C080B9V4+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 210641271 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC009DS3 | "*UD2C100A9V5+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207590809 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC009DS3 | "*UD2C100ACV5" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 210641272 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC009DS3 | "*UD2C100B9V5+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207590808 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC009DS3 | "*UHMC100ACV4" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210653212 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC009DS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207590354 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC009DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207590462 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC009DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 210692132 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C080M5PCA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211081493 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C080M5PDA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210692133 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 211081494 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210653210 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210653209 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207590206 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210653211 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207590205 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207805712 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCC009DS3+P0V0C000 M50SC+RP | "N/A" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210641275 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD008DS3 | **UD2C080A9V4+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 211598192 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD008DS3 | **UD2C080ACV4" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210641274 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD008DS3 | **UD2C080B9V4+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 211289095 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD008DS3 | **UD2C100ACV5" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210641277 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD008DS3 | **UD2C100B9V5+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210641276 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD008DS3 | **UD2D120A9V5+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211289096 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD008DS3 | **UD2D120ACV5" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211597794 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD008DS3 | **UD2D120B9V5+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210653215 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD008DS3 | **UHMD120ACV5" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210653214 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207590355 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 207590464 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 207590356 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207590463 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210692250 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2C080M5PCA" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 211089209 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2C080M5PDA" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210692249 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 211089208 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210692134 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2D120M5PCA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211081495 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2D120M5PDA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 210653213 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207599978 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207590207 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207599979 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 210653216 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210653220 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210653219 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207599977 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210653218 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210653217 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207805714 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD008DS3+P0V0C000 M50SC+RP | "N/A" | 36 000 | 1 800 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207805713 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD008DS3+P0V0D000 M50SC+RP | "N/A" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207590823 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD010DS3 | **DHMC100ACV4" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 210641279 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD010DS3 | **UD2C080A9V4+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211597796 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD010DS3 | **UD2C080ACV4" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 210641280 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD010DS3 | **UD2C080B9V4+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 210641278 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD010DS3 | **UD2C100A9V5+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 211289097 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD010DS3 | **UD2C100ACV5" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210641281 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD010DS3 | **UD2C100B9V5+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 210641282 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD010DS3 | **UD2D120A9V5+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207590811 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD010DS3 | **UD2D120ACV5" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211597795 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD010DS3 | **UD2D120B9V5+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207590814 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD010DS3 | **UHMD120ACV5" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207590618 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 207590358 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 207590465 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207590357 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207590466 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210692251 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2C080M5PCA" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 211089210 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2C080M5PDA" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 210692135 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211081496 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210692136 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2D120M5PCA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211081497 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2D120M5PDA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210653221 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 210653222 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207590209 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207599980 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 210653223 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207590208 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207805715 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD010DS3+P0V0C000 M50SC+RP | "N/A" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 207805716 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXCD010DS3+P0V0D000 M50SC+RP | "N/A" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207590738 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXFH064AZ3 | **UHMC100ACV4" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207590739 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | 4TXFH064AZ3 | **UHMD120ACV5" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 207590835 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | TAM9A0C42V41 | | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207590048 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | TAM9A0C48V41 | "N/A" | 35 600 | 1 780 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207590049 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | TAM9A0C60V51 | | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207590723 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | TAMXA0C48V4PA | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 207690057 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | TAMXA0C60V51 | "N/A" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207590724 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | TAMXA0C60V5PA | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 210929584 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | TAMXB0C48V41 | "N/A" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 210929585 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | TAMXB0C60V51 | "N/A" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207590602 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | TEM6A0C42H41+TDR+RP | | 35 600 | 1 780 \$ |
| 207590603 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | TEM6A0D48H41+TDR+RP | | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207590604 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | TEM6A0D60H51+TDR+RP | | 35 400 | 1 770 \$ |
| 207590071 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | TEM8A0C42V41+TDR | | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207590072 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | TEM8A0C48V41+TDR | | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207590073 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | TEM8A0C60V51+TDR | | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207590074 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | TEM8A0D48V41+TDR | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207590075 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | TEM8A0D60V51+TDR | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210636941 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X48A1 | TEM8B0C60V51+TDR | "N/A" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207590381 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X60A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 210692139 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X60A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2D120M5PCA" | 49 500 | 2 475 \$ |
| 211081501 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X60A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2D120M5PDA" | 49 500 | 2 475 \$ |
| 207590211 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X60A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 50 000 | 2 500 \$ |
| 207590387 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X60A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 210692143 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X60A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2D120M5PCA" | 49 500 | 2 475 \$ |
| 211081504 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X60A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2D120M5PDA" | 49 500 | 2 475 \$ |
| 207590213 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X60A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 50 000 | 2 500 \$ |
| 210636942 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X60A1 | TEM8A0C48V41+TDR | "N/A" | 48 500 | 2 425 \$ |
| 207590076 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X60A1 | TEM8A0C60V51+TDR | | 49 000 | 2 450 \$ |
| 210636944 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X60A1 | TEM8A0D48V41+TDR | "N/A" | 48 500 | 2 425 \$ |
| 207590077 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X60A1 | TEM8A0D60V51+TDR | | 48 000 | 2 400 \$ |
| 210636946 | AMERICAN STANDARD | 4A6V8X60A1 | TEM8B0C60V51+TDR | "N/A" | 48 500 | 2 425 \$ |
| 208141276 | American Standard | 4TXD2036A10NU** | 4MXA2024A10NU** | "N/A" | 16 300 | 815 \$ |
| 208141273 | American Standard | 4TXD2036A10NU** | 4MXA2036A10NU** | "N/A" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212361357 | AMERICAN STANDARD | 4TXD2036A10NU** | 4RXCB024AS3HC** | | 16 800 | 840 \$ |
| 212361358 | AMERICAN STANDARD | 4TXD2036A10NU** | 4RXCB036AS3HC** | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 208141274 | American Standard | 4TXD2060A10NU** | 4MXA2048A10NU** | "N/A" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 208141275 | American Standard | 4TXD2060A10NU** | 4MXA2060A10NU** | "N/A" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 212361359 | AMERICAN STANDARD | 4TXD2060A10NU** | 4RXCD048AS3HC** | | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212361360 | AMERICAN STANDARD | 4TXD2060A10NU** | 4RXCD060AS3HC** | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 202541564 | AMERICAN STANDARD | 4TXK2309A10N0** | 4MXW2309A10N0** | | 6 800 | 340 \$ |
| 202703123 | AMERICAN STANDARD | 4TXK2312A10N0** | 4MXW2312A10N0** | "N/A" | 7 100 | 355 \$ |
| 202703125 | AMERICAN STANDARD | 4TXK2318A10N0** | 4MXW2318A10N0** | "N/A" | 12 400 | 620 \$ |
| 202703127 | AMERICAN STANDARD | 4TXK2324A10N0** | 4MXW2324A10N0** | "N/A" | 14 600 | 730 \$ |
| 207629144 | AMERICAN STANDARD | 4TXK2509A10N0** | 4MXW2509A10N0** | | 7 300 | 365 \$ |
| 207629150 | AMERICAN STANDARD | 4TXK2512A10N0** | 4MXW2512A10N0** | | 7 700 | 385 \$ |
| 207642982 | American Standard | 4TXK2518A10N0** | 4MXW2518A10N0** | "N/A" | 11 400 | 570 \$ |
| 207629152 | AMERICAN STANDARD | 4TXK2524A10N0** | 4MXW2524A10N0** | | 15 500 | 775 \$ |
| 207629148 | AMERICAN STANDARD | 4TXK2536A10N0** | 4MXW2536A10N0** | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 7151530 | AMERICAN STANDARD | 4TXK2709A10N0AA | 4MXW2709A10N0AA | | 5 800 | 290 \$ |
| 7151532 | AMERICAN STANDARD | 4TXK2712A10NAA | 4MXW2712A10N0AA | | 8 000 | 400 \$ |
| 204340355 | AMERICAN STANDARD | 4TXK3809B10NU** | 4MXW3809B10NU** | | 5 600 | 280 \$ |
| 9150124 | AMERICAN STANDARD | 4TXK3812A10NU** | 4MXW3812A10NU** | | 8 100 | 405 \$ |
| 9150126 | AMERICAN STANDARD | 4TXK3818A10NU** | 4MXW3818A10NU** | | 14 200 | 710 \$ |
| 9150128 | AMERICAN STANDARD | 4TXK3824A10NU** | 4MXW3824A10NU** | | 15 500 | 775 \$ |
| 210435420 | AMERICAN STANDARD | 4TXM2118A12N0** | Unités sans conduits | | 14 700 | 735 \$ |
| 210435421 | AMERICAN STANDARD | 4TXM2124A13N0** | Unités sans conduits | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210435422 | AMERICAN STANDARD | 4TXM2130A14N0** | Unités sans conduits | | 27 200 | 1 360 \$ |
| 210435423 | AMERICAN STANDARD | 4TXM2136A14N0** | Unités sans conduits | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210435424 | AMERICAN STANDARD | 4TXM2142A15N0** | Unités sans conduits | | 35 600 | 1 780 \$ |
| 9060509 | AMERICAN STANDARD | 4TXM2218A12N0** | Unités sans conduits | | 12 800 | 640 \$ |
| 9060510 | AMERICAN STANDARD | 4TXM2221A13N0** | Unités sans conduits | | 16 800 | 840 \$ |
| 9060511 | AMERICAN STANDARD | 4TXM2224A14N0** | Unités sans conduits | | 18 000 | 900 \$ |
| 9060512 | AMERICAN STANDARD | 4TXM2230A15N0** | Unités sans conduits | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 9060515 | AMERICAN STANDARD | 4TXM2236A15N0** | Unités sans conduits | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9060516 | AMERICAN STANDARD | 4TXM2242A15N0** | Unités sans conduits | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 204340535 | AMERICAN STANDARD | 4TXM2318A12NU** | Unités sans conduits | "N/A" | 17 000 | 850 \$ |
| 204340537 | AMERICAN STANDARD | 4TXM2324A13NU** | Unités sans conduits | "N/A" | 17 900 | 895 \$ |
| 212400613 | AMERISTAR | E4HL5018A1000A | 4TXCB003DS3 | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212510759 | AMERISTAR | E4HL5018A1000A | 4TXCB003DS3 | "A801X040BM2SCA" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212510760 | AMERISTAR | E4HL5018A1000A | 4TXCB003DS3 | "A951X040BU3SAB" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212510761 | AMERISTAR | E4HL5018A1000A | 4TXCB003DS3 | "A952V040BU3SAD" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 211749856 | AMERISTAR | E4HL5018A1000A | E4AH5E24A1J30A | | 15 000 | 750 \$ |
| 212394377 | AMERISTAR | E4HL5024A1000A | 4TXCB003DS3 | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212510762 | AMERISTAR | E4HL5024A1000A | 4TXCB003DS3 | "A801X060BM4SCA" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212510766 | AMERISTAR | E4HL5024A1000A | 4TXCB003DS3 | "A951X040BU3SAB" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212510763 | AMERISTAR | E4HL5024A1000A | 4TXCB003DS3 | "A951X060BU4SAB" | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212510765 | AMERISTAR | E4HL5024A1000A | 4TXCB003DS3 | "A952V040BU3SAD" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212510764 | AMERISTAR | E4HL5024A1000A | 4TXCB003DS3 | "A952V060BU4SAD" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212394376 | AMERISTAR | E4HL5024A1000A | 4TXCB004DS3 | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 211749857 | AMERISTAR | E4HL5024A1000A | E4AH5E24A1J30A | | 19 100 | 955 \$ |
| 212394375 | AMERISTAR | E4HL5030A1000A | 4TXCB003DS3 | | 19 100 | 955 \$ |
| 211749858 | AMERISTAR | E4HL5030A1000A | E4AH5E36A1J30A | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212394373 | AMERISTAR | E4HL5036A1000A | 4TXCB004DS3 | | 19 100 | 955 \$ |
| 212510770 | AMERISTAR | E4HL5036A1000A | 4TXCB004DS3 | "A951X060BU4SAB" | 19 000 | 950 \$ |
| 212510771 | AMERISTAR | E4HL5036A1000A | 4TXCB004DS3 | "A952V060BU4SAD" | 19 000 | 950 \$ |
| 212510774 | AMERISTAR | E4HL5036A1000A | 4TXCB004DS3 | "A952V080BU4SAD" | 19 000 | 950 \$ |
| 212394374 | AMERISTAR | E4HL5036A1000A | 4TXCB006DS3 | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212510775 | AMERISTAR | E4HL5036A1000A | 4TXCB006DS3 | "A801X080BM4SCA" | 19 500 | 975 \$ |
| 212510776 | AMERISTAR | E4HL5036A1000A | 4TXCB006DS3 | "A951X080BU4SAB" | 19 500 | 975 \$ |
| 212510778 | AMERISTAR | E4HL5036A1000A | 4TXCB006DS3 | "A952V060BU4SAD" | 19 500 | 975 \$ |
| 212510777 | AMERISTAR | E4HL5036A1000A | 4TXCB006DS3 | "A952V080BU4SAD" | 19 500 | 975 \$ |
| 211749863 | AMERISTAR | E4HL5036A1000A | E4AH5E24A1J30A | | 19 100 | 955 \$ |
| 211749859 | AMERISTAR | E4HL5036A1000A | E4AH5E36A1J30A | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212394379 | AMERISTAR | E4HL5042A1000A | 4TXCC009DS3 | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 211749860 | AMERISTAR | E4HL5042A1000A | E4AH5E48A1K30A | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211749861 | AMERISTAR | E4HL5048A1000A | E4AH5E48A1K30A | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 212394378 | AMERISTAR | E4HL5060A1000A | 4TXCC009DS3 | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212394380 | AMERISTAR | E4HL5060A1000A | 4TXCD010DS3 | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 211749864 | AMERISTAR | E4HL5060A1000A | E4AH5E48A1K30A | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211749862 | AMERISTAR | E4HL5060A1000A | E4AH5E60A1K30A | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 210488259 | AMERISTAR | M4THM1918A12N** | Unités sans conduits | | 14 700 | 735 \$ |
| 210488260 | AMERISTAR | M4THM1924A13N** | Unités sans conduits | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210488261 | AMERISTAR | M4THM1930A14N** | Unités sans conduits | | 27 200 | 1 360 \$ |
| 210488262 | AMERISTAR | M4THM1936A14N** | Unités sans conduits | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210488263 | AMERISTAR | M4THM1942A15N** | Unités sans conduits | | 35 600 | 1 780 \$ |
| 203162809 | Ameristar | M4THS1809A11N** | M4MHW1809A1N0** | | 6 800 | 340 \$ |
| 203162808 | Ameristar | M4THS1812A11N** | M4MHW1812A1N0** | | 7 100 | 355 \$ |
| 203162807 | Ameristar | M4THS1818A11N** | M4MHW1818A1N0** | | 12 400 | 620 \$ |
| 203162806 | Ameristar | M4THS1824A11N** | M4MHW1824A1N0** | | 14 600 | 730 \$ |
| 207642983 | Ameristar | M4THS2309A11N** | M4MHW2309A1N0** | | 7 300 | 365 \$ |
| 207642985 | Ameristar | M4THS2312A11N** | M4MHW2312A1N0** | | 7 700 | 385 \$ |
| 208120592 | Ameristar | M4THS2318A11N** | M4MHW2318A1N0** | "N/A" | 11 400 | 570 \$ |
| 208120590 | Ameristar | M4THS2324A11N** | M4MHW2324A1N0** | "N/A" | 15 500 | 775 \$ |
| 10596838 | Ameristar | M4TLS1809A11N** | M4MLW1809A1N0** | | 5 800 | 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 10596841 | Ameristar | M4TLS1824A11N** | M4MLW1824A1N0** | | 16 000 | 800 \$ |
| 209157081 | ApooDr | AAG21-09H1B | AAG21-09H1A | | 6 300 | 315 \$ |
| 209157083 | ApooDr | AAG21-09H220V1B | AAG21-09H220V1A | | 6 000 | 300 \$ |
| 209157082 | ApooDr | AAG21-12H1B | AAG21-12H1A | | 7 800 | 390 \$ |
| 209157084 | ApooDr | AAG21-12H220V1B | AAG21-12H220V1A | | 7 000 | 350 \$ |
| 209157085 | ApooDr | AAG21-18H1B | AAG21-18H1A | | 11 400 | 570 \$ |
| 209157086 | ApooDr | AAG21-24H1B | AAG21-24H1A | | 16 500 | 825 \$ |
| 209157088 | ApooDr | AAG21-36H1B | AAG21-36H1A | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 209157089 | ApooDr | AGN24-09H1B | AGN24-09H1A | | 5 900 | 295 \$ |
| 209157090 | ApooDr | AGN24-09H220V1B | AGN24-09H220V1A | | 8 100 | 405 \$ |
| 209157091 | ApooDr | AGN24-12H1B | AGN24-12H1A | | 8 900 | 445 \$ |
| 209157092 | ApooDr | AGN24-12H220V1B | AGN24-12H220V1A | | 10 000 | 500 \$ |
| 209157093 | ApooDr | AGN24-18H1B | AGN24-18H1A | | 14 100 | 705 \$ |
| 209157094 | ApooDr | AGN24-24H1B | AGN24-24H1A | | 17 400 | 870 \$ |
| 209270307 | ApooDr | AHU19-18HN1-MR | AHU19-18HN1-M | | 12 000 | 600 \$ |
| 209270308 | ApooDr | AHU19-24HN1-MR | AHU19-24HN1-M | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 209270310 | ApooDr | AHU19-36HN1-MR | AHU19-36HN1-M | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 209270311 | ApooDr | AHU19-48HN1-MR | AHU19-48HN1-M | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 209270312 | ApooDr | AHU19-60HN1-MR | AHU19-60HN1-M | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 209157097 | APOODR | AM2OA-18HFN1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 600 | 730 \$ |
| 209157096 | ApooDr | AM2OA-18HFN1 | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 209157095 | ApooDr | AM2OA-18HFN1 | Unités sans conduits | | 14 400 | 720 \$ |
| 209157100 | APOODR | AM3OJ-27HFN1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 209157099 | ApooDr | AM3OJ-27HFN1 | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 209157098 | ApooDr | AM3OJ-27HFN1 | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 209157101 | ApooDr | AM4OG-36HFN1 | Unités sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 209157106 | APOODR | AM5OG-48HFN1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 209157104 | ApooDr | AM5OG-48HFN1 | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 201835542 | ARCOAIRE | DLCLRAH36AAK | DLFLCAH36XAK | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 201835521 | ARCOAIRE | DLCLRAH36AAK | DLFLDAH36XAK | | 27 600 | 1 380 \$ |
| 201835541 | ARCOAIRE | DLCLRAH36AAK | DLFLFAH36XAK | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 201835545 | ARCOAIRE | DLCLRAH48AAK | DLFLCAH48XAK | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 201835522 | ARCOAIRE | DLCLRAH48AAK | DLFLDAH48XAK | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 201835544 | ARCOAIRE | DLCLRAH48AAK | DLFLFAH48XAK | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 201835523 | ARCOAIRE | DLCLRAH58AAK | DLFLDAH58XAK | | 37 600 | 1 880 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 201835546 | ARCOAIRE | DLCLRAH58AAK | DLFLFAH58XAK | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 205767340 | ARCOAIRE | DLCLRBH36AAK | DLFLAAH36XAK | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206188283 | ARCOAIRE | DLCLRBH36AAK | DLFLCAH36XAK | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206188284 | ARCOAIRE | DLCLRBH36AAK | DLFLDAH36XAK | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 206188282 | ARCOAIRE | DLCLRBH36AAK | DLFLFAH36XAK | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205767341 | ARCOAIRE | DLCLRBH48AAK | DLFLAAH48XAK | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206188286 | ARCOAIRE | DLCLRBH48AAK | DLFLCAH48XAK | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206188287 | ARCOAIRE | DLCLRBH48AAK | DLFLDAH48XAK | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206188285 | ARCOAIRE | DLCLRBH48AAK | DLFLFAH48XAK | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 207826616 | ARCOAIRE | DLCLRCH36AAK | DLFLABH36XAK | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207826614 | ARCOAIRE | DLCLRCH48AAK | DLFLABH48XAK | | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207826615 | ARCOAIRE | DLCLRCH58AAK | DLFLABH60XAK | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207642992 | ARCOAIRE | DLCMHBH24CAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 900 | 795 \$ |
| 207642991 | ARCOAIRE | DLCMHBH24CAK | Unités avec conduits | | 18 500 | 925 \$ |
| 207642990 | ARCOAIRE | DLCMHBH24CAK | Unités sans conduits | | 13 300 | 665 \$ |
| 207642995 | ARCOAIRE | DLCMHBH30DAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 18 700 | 935 \$ |
| 207642994 | ARCOAIRE | DLCMHBH30DAK | Unités avec conduits | | 19 000 | 950 \$ |
| 207642993 | ARCOAIRE | DLCMHBH30DAK | Unités sans conduits | | 18 500 | 925 \$ |
| 207643004 | ARCOAIRE | DLCMHBH36DAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207643003 | ARCOAIRE | DLCMHBH36DAK | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207643002 | ARCOAIRE | DLCMHBH36DAK | Unités sans conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207643001 | ARCOAIRE | DLCMHBH48EAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207643000 | ARCOAIRE | DLCMHBH48EAK | Unités avec conduits | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 207642999 | ARCOAIRE | DLCMHBH48EAK | Unités sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 201835525 | ARCOAIRE | DLCMRAH27CAK | Unités sans conduits | | 17 800 | 890 \$ |
| 201835526 | ARCOAIRE | DLCMRAH36DAK | Unités sans conduits | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201835550 | ARCOAIRE | DLCMRAH48EAK | Unités sans conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207642989 | ARCOAIRE | DLCMRBH18BAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 11 800 | 590 \$ |
| 207642988 | ARCOAIRE | DLCMRBH18BAK | Unités avec conduits | | 11 800 | 590 \$ |
| 207642987 | ARCOAIRE | DLCMRBH18BAK | Unités sans conduits | | 11 800 | 590 \$ |
| 207642997 | ARCOAIRE | DLCMRBH36DAK | Unités sans conduits | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 207643007 | ARCOAIRE | DLCMRBH48EAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 30 600 | 1 530 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207643006 | ARCOAIRE | DLCMRBH48EAK | Unités avec conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207643005 | ARCOAIRE | DLCMRBH48EAK | Unités sans conduits | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201835506 | ARCOAIRE | DLCPRAH09AAK | DLFPHAH09XAK | | 7 200 | 360 \$ |
| 201835507 | ARCOAIRE | DLCPRAH12AAK | DLFPHAH12XAK | | 6 800 | 340 \$ |
| 202463642 | ARCOAIRE | DLCPRAH18AAK | DLFPHAH18XAK | | 12 300 | 615 \$ |
| 202463643 | ARCOAIRE | DLCPRAH24AAK | DLFPHAH24XAK | | 15 450 | 773 \$ |
| 207614959 | ARCOAIRE | DLCPRBH09AAK | DLFPHBH09XAK | | 10 400 | 520 \$ |
| 207614960 | ARCOAIRE | DLCPRBH12AAK | DLFPHBH12XAK | | 10 400 | 520 \$ |
| 207826644 | ARCOAIRE | DLCPRBH18AAK | DLFPHBH18XAK | | 20 200 | 1 010 \$ |
| 201835532 | ARCOAIRE | DLCSRAH09AAK | DLFSCAH09XAK | | 6 700 | 335 \$ |
| 201835531 | ARCOAIRE | DLCSRAH09AAK | DLFSDAH09XAK | | 6 800 | 340 \$ |
| 201835515 | ARCOAIRE | DLCSRAH09AAK | DLFSHAH09XAK | | 7 500 | 375 \$ |
| 201835514 | ARCOAIRE | DLCSRAH12AAJ | DLFSHAH12XAJ | | 7 100 | 355 \$ |
| 201835533 | ARCOAIRE | DLCSRAH12AAK | DLFSCAH12XAK | | 8 200 | 410 \$ |
| 201835535 | ARCOAIRE | DLCSRAH12AAK | DLFSDAH12XAK | | 8 100 | 405 \$ |
| 201835534 | ARCOAIRE | DLCSRAH12AAK | DLFSFAH12XAK | | 9 600 | 480 \$ |
| 201835516 | ARCOAIRE | DLCSRAH12AAK | DLFSHAH12XAK | | 7 600 | 380 \$ |
| 206396069 | ARCOAIRE | DLCSRAH12AAK | DLFSHBH12XAK | | 7 500 | 375 \$ |
| 201835537 | ARCOAIRE | DLCSRAH18AAK | DLFSCAH18XAK | | 12 000 | 600 \$ |
| 201835536 | ARCOAIRE | DLCSRAH18AAK | DLFSFAH18XAK | | 12 900 | 645 \$ |
| 201835517 | ARCOAIRE | DLCSRAH18AAK | DLFSHAH18XAK | | 11 900 | 595 \$ |
| 205921372 | ARCOAIRE | DLCSRAH24AAK | DLFSAAH24XAK | | 17 500 | 875 \$ |
| 201835540 | ARCOAIRE | DLCSRAH24AAK | DLFSCAH24XAK | | 16 200 | 810 \$ |
| 201835538 | ARCOAIRE | DLCSRAH24AAK | DLFSDAH24XAK | | 17 400 | 870 \$ |
| 201835539 | ARCOAIRE | DLCSRAH24AAK | DLFSFAH24XAK | | 17 200 | 860 \$ |
| 201835518 | ARCOAIRE | DLCSRAH24AAK | DLFSHAH24XAK | | 15 000 | 750 \$ |
| 206396072 | ARCOAIRE | DLCSRAH24AAK | DLFSHBH24XAK | | 15 000 | 750 \$ |
| 201835520 | ARCOAIRE | DLCSRAH36AAK | DLFSHAH36XAK | | 20 600 | 1 030 \$ |
| 207188905 | ARCOAIRE | DLCSRHB06AAK | DLFSHBH06XAK | | 7 500 | 375 \$ |
| 206350382 | ARCOAIRE | DLCSRHB09AAK | DLFSCAH09XAK | | 6 100 | 305 \$ |
| 206350383 | ARCOAIRE | DLCSRHB09AAK | DLFSDAH09XAK | | 6 400 | 320 \$ |
| 206361869 | ARCOAIRE | DLCSRHB09AAK | DLFSHBH09XAK | | 9 300 | 465 \$ |
| 206361868 | ARCOAIRE | DLCSRHB12AAJ | DLFSHBH12XAJ | | 8 200 | 410 \$ |
| 206350384 | ARCOAIRE | DLCSRHB12AAK | DLFSCAH12XAK | | 7 900 | 395 \$ |
| 206350385 | ARCOAIRE | DLCSRHB12AAK | DLFSDAH12XAK | | 8 300 | 415 \$ |
| 206350386 | ARCOAIRE | DLCSRHB12AAK | DLFSFAH12XAK | | 8 400 | 420 \$ |
| 206396068 | ARCOAIRE | DLCSRHB12AAK | DLFSHAH12XAK | | 7 500 | 375 \$ |
| 206361870 | ARCOAIRE | DLCSRHB12AAK | DLFSHBH12XAK | | 7 300 | 365 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207826595 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | DLFSABH18XBK | | 12 000 | 600 \$ |
| 206350388 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | DLFSDAH18XAK | | 12 700 | 635 \$ |
| 207801568 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | DLFSDAH24XAK | | 12 600 | 630 \$ |
| 206350389 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | DLFSFAH18XAK | | 12 000 | 600 \$ |
| 206361871 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | DLFSHBH18XAK | | 11 100 | 555 \$ |
| 207202613 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202620 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202623 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202631 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **80ESU0401712A** | 13 700 | 685 \$ |
| 207202635 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **92ESN0401410A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202642 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **92ESN0401712A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202645 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **92ESN0601412A** | 14 000 | 700 \$ |
| 207202653 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **95ESN0261410A** | 14 100 | 705 \$ |
| 207202659 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **95ESN0401410A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202666 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **95ESN0401712A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202672 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **95ESN0601714A** | 14 100 | 705 \$ |
| 207202675 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **95ESU0401712A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202679 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401410A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202686 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401712A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202690 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **96VTN0601412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202697 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **96VTN0601714A** | 14 100 | 705 \$ |
| 207202614 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202636 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **92ESN0401410A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207202660 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **95ESN0401410A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202670 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **95ESN0601412A** | 14 900 | 745 \$ |
| 207202680 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202691 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202615 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202621 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202624 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202629 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202632 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **80ESU0401712A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207202637 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401410A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207202643 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202646 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **92ESN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202651 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **92ESN0801716A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202654 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0261410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202661 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401410A** | 14 600 | 730 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207202667 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202671 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601412A** | 14 900 | 745 \$ |
| 207202676 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **95ESU0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202681 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202687 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202692 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202698 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601714A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202616 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202622 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202625 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202633 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **80ESU0401712A** | 13 600 | 680 \$ |
| 207202638 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **92ESN0401410A** | 13 700 | 685 \$ |
| 207202647 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **92ESN0601412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202655 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0261410A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202662 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401410A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202668 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401712A** | 13 700 | 685 \$ |
| 207202673 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0601714A** | 14 000 | 700 \$ |
| 207202677 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **95ESU0401712A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202682 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401410A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202688 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401712A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202693 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202699 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601714A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202700 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202617 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202626 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202639 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **92ESN0401410A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202648 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **92ESN0601412A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202656 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **95ESN0261410A** | 14 800 | 740 \$ |
| 207202663 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **95ESN0401410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202683 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0401410A** | 14 800 | 740 \$ |
| 207202694 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0601412A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202618 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202627 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202640 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0401410A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207202649 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202657 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0261410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202664 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0401410A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202684 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0401410A** | 14 700 | 735 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207202695 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202619 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202628 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202630 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202634 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0401712A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207202641 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401410A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207202644 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202650 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202652 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0801716A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202658 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0261410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202665 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401410A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202669 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202674 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601714A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202678 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202685 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202689 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202696 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202611 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | FEM4P18**AL | | 14 700 | 735 \$ |
| 207202612 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | FEM4X18**BL | | 14 700 | 735 \$ |
| 207202609 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | FM(C,U)4Z18**AL* | | 15 000 | 750 \$ |
| 207202608 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | FMA4X18**AL* | | 15 000 | 750 \$ |
| 207202172 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | FVM4X24***L | | 13 400 | 670 \$ |
| 207202610 | ARCOAIRE | DLCSRBH18AAK | FXM4X18**AL | | 14 500 | 725 \$ |
| 206188288 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | DLFSAAH24XAK | | 16 500 | 825 \$ |
| 207826594 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | DLFSABH24XBK | | 16 200 | 810 \$ |
| 206350390 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | DLFSCAH24XAK | | 14 500 | 725 \$ |
| 206350391 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | DLFSDAH24XAK | | 14 500 | 725 \$ |
| 206350392 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | DLFSFAH24XAK | | 14 500 | 725 \$ |
| 206396073 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | DLFSHAH24XAK | | 15 000 | 750 \$ |
| 206361872 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | DLFSHBH24XAK | | 17 000 | 850 \$ |
| 207099016 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099021 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099052 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **92ESN0601412A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099057 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **92ESN0601714A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099067 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **95ESN0261410A** | 15 800 | 790 \$ |
| 207099082 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **95ESN0601412A** | 15 800 | 790 \$ |
| 207099035 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **80ESU0601716A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099061 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **92ESN0801716A** | 15 700 | 785 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207099124 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601412A** | 15 800 | 790 \$ |
| 207099086 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601714A** | 15 800 | 790 \$ |
| 207099040 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **95ESU0401712A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099108 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601714A** | 15 800 | 790 \$ |
| 207099114 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099135 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401712A** | 15 200 | 760 \$ |
| 207099125 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0601412A** | 15 200 | 760 \$ |
| 207099119 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0601714A** | 15 200 | 760 \$ |
| 207099017 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099022 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099053 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **92ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099058 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **92ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099068 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **95ESN0261410A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099083 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **95ESN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099094 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VTN0401410A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099105 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099028 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099033 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **80ESU0401712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099065 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **92ESN0801716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099079 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099128 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099090 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099044 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **95ESU0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099112 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099118 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099019 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099026 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099031 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **80ESU0401712A** | 15 300 | 765 \$ |
| 207099037 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **80ESU0601716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099063 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **92ESN0801716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099077 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099127 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099088 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601714A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099042 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **95ESU0401712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099099 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099110 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601714A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099116 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099136 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L21A* | **95ESN0401712A** | 15 500 | 775 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207099120 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L21A* | **95ESN0601714A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099147 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401410A** | 15 300 | 765 \$ |
| 207099138 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401712A** | 15 300 | 765 \$ |
| 207099129 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601412A** | 15 300 | 765 \$ |
| 207099121 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601714A** | 15 200 | 760 \$ |
| 207099139 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L21A* | **95ESN0401712A** | 15 200 | 760 \$ |
| 207099122 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L21A* | **95ESN0601714A** | 15 100 | 755 \$ |
| 207099015 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099020 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099051 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099056 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099081 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099024 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099029 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099034 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0601716A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099060 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0801716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099130 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099085 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601714A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099039 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0401712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099107 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601714A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099113 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099018 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099023 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099054 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099059 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0601714A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099069 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0261410A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099084 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099095 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0401410A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099106 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099025 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099030 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0401712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099036 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0601716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099062 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0801716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099076 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0401712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099132 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099087 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099041 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESU0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099109 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207099115 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099141 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0401712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099123 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099027 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099032 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0401712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099038 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0601716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099064 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0801716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099078 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0401712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099133 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099089 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099043 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESU0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099111 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099117 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099013 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | FM(C,U)4Z24**AL* | | 16 100 | 805 \$ |
| 207099012 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | FMA4X24**AL* | | 16 000 | 800 \$ |
| 207099010 | ARCOAIRE | DLCSRBH24AAK | FXM4X24**AL | | 15 500 | 775 \$ |
| 210819420 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | DLFSABH30XBK | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 207199007 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199011 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199020 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L14A* | **92ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199057 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L14A* | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199009 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199013 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199018 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199022 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199024 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199050 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199058 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199067 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601714A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199026 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0801716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199029 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199031 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199033 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199035 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199052 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199059 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199068 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199015 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207199051 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **95ESN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199070 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199028 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **95ESN0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199037 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120A** | 18 800 | 940 \$ |
| 207199039 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120A** | 18 800 | 940 \$ |
| 207199042 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199053 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199060 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199072 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601714A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199075 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EA*4X37L21A* | **95ESN0601714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 207199054 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EA*4X42L21A* | **95ESN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199073 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EA*4X42L21A* | **95ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199055 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EA*4X43L21A* | **95ESN0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 207199077 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EA*4X43L21A* | **95ESN0601714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 207199008 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199012 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199021 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199062 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199032 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199010 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199014 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199019 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199023 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199025 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199064 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199079 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199027 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0801716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199030 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199034 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199036 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199016 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199017 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0902116A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199081 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199038 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207200385 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 207199063 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199082 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199084 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207199046 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | END4X42L17** | **95ESN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199056 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | END4X42L17** | **95ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199065 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | END4X42L17** | **95ESN0601412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199083 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | END4X42L17** | **95ESN0601714A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199002 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | FEM4P30**AL | | 19 100 | 955 \$ |
| 207199003 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | FEM4X30**BL | | 19 100 | 955 \$ |
| 207199006 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | FM(C,U)4Z30**AL* | | 19 200 | 960 \$ |
| 207199004 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | FMA4X30**AL* | | 19 400 | 970 \$ |
| 207198926 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | FVM4X36***L | | 19 200 | 960 \$ |
| 207199005 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK | FXM4X30**AL | | 18 800 | 940 \$ |
| 208104310 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK11 | DLFSABH30XBK | | 19 200 | 960 \$ |
| 208102123 | ARCOAIRE | DLCSRBH30AAK11 | DLFSBH30XAK | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 208104309 | ARCOAIRE | DLCSRBH36ABK | DLFSABH36XBK | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209852040 | ARCOAIRE | DLCURAH18AAK | DLFUAAH18XAK | | 12 000 | 600 \$ |
| 209852036 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | DLFUAAH18XAK | | 13 500 | 675 \$ |
| 211259890 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211259906 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211260000 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211259921 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211259733 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ESU0401712A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260015 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ESU0601716A** | 12 700 | 635 \$ |
| 212977710 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212978226 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212978745 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212979945 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212982376 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MSU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212981824 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MSU1002120A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211259580 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VSL0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212969509 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VSL0451412B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259706 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VSL0451716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211259719 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VSL0701716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212969969 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VSL0701716B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259748 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VTL0451412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212970850 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VTL0451412B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259788 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VTL0701716A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212971438 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VTL0701716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211259968 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211259983 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92ESN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211259937 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211259953 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92ESN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212983254 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92MSN0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212983630 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92MSN0601412A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212984161 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92MSN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212984701 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92MSN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259859 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95ESN0261410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211259799 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211259810 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95ESN0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259823 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95ESN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259667 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95ESU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212988773 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95MSU0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212989265 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95MSU0601716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212985877 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96MSN0261410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212986275 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96MSN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212986659 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96MSN0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212986981 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96MSN0601412A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212987499 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96MSN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259617 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0401410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212972665 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0401410B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259629 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973015 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0401712B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259642 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973295 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0601412B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259604 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259654 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212973655 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0801716B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259835 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212974617 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401410B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259765 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212975071 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401712B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259847 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975379 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0601412B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259876 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259777 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212975776 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0801716B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260045 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | "OLV098A12**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211260031 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | "OMV098J12**" | 12 600 | 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211260059 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | "OMV112K14A" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260188 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | "*80ES(N,L)0451412A**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260231 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | "*80ES(N,L)0701412A**" | 12 300 | 615 \$ |
| 212977722 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | "*80MS(N,L)0451412A**" | 12 300 | 615 \$ |
| 212978238 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | "*80MS(N,L)0701412A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260072 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | "*80VSL0451412A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 212969519 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | "*80VSL0451412B**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211260111 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | "*80VTL0451412A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 212970862 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | "*80VTL0451412B**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211260218 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | "*92ESN0401410A**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260205 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | "*92ESN0601412A**" | 12 600 | 630 \$ |
| 212983640 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | "*92MSN0601412A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260176 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | "*95ESN0261410A**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260126 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | "*95ESN0401410A**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211260141 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | "*95ESN0601412A**" | 12 500 | 625 \$ |
| 212985887 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | "*96MSN0261410A**" | 12 300 | 615 \$ |
| 212986287 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | "*96MSN0401410A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 212986991 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | "*96MSN0601412A**" | 12 300 | 615 \$ |
| 211260085 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | "*96VSN0401410A**" | 12 300 | 615 \$ |
| 212972675 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | "*96VSN0401410B**" | 12 300 | 615 \$ |
| 211260099 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | "*96VSN0601412A**" | 12 500 | 625 \$ |
| 212973305 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | "*96VSN0601412B**" | 12 200 | 610 \$ |
| 211260156 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | "*96VTN0401410A**" | 12 300 | 615 \$ |
| 212974630 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | "*96VTN0401410B**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260166 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | "*96VTN0601412A**" | 12 500 | 625 \$ |
| 212975390 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | "*96VTN0601412B**" | 12 200 | 610 \$ |
| 211260535 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | "*80ES(N,L)0451412A**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260549 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | "*80ES(N,L)0451712A**" | 12 900 | 645 \$ |
| 211260627 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | "*80ES(N,L)0701412A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260564 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | "*80ES(N,L)0701712A**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260377 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | "*80ESU0401712A**" | 12 700 | 635 \$ |
| 211260641 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | "*80ESU0601716A**" | 12 800 | 640 \$ |
| 212977734 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | "*80MS(N,L)0451412A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 212978250 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | "*80MS(N,L)0701412A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 212978756 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | "*80MS(N,L)0701712A**" | 12 300 | 615 \$ |
| 212979957 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | "*80MS(N,L)0901714A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 212982388 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | "*80MSU0401712A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 212981836 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | "*80MSU1002120A**" | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211260244 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969529 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260354 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451716A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260365 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0701716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212969979 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0701716B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260390 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212970874 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260432 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0701716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212971449 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0701716B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260603 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260615 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401712A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260578 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0601412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260591 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212983265 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212983650 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212984173 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212984713 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0801716A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260509 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0261410A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211260444 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260458 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260471 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260320 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95ESU0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212988785 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95MSU0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212989277 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95MSU0601716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212985897 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0261410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986299 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212986671 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987001 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987511 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0801716A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260276 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972685 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401410B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260287 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973025 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401712B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260297 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973315 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601412B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260265 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260308 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973665 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0801716B** | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211260485 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974643 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260407 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975082 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401712B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260497 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975401 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260523 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 213076387 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601716B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260420 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212975789 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260663 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | "OLV098A12**" | 12 700 | 635 \$ |
| 211260652 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | "OMV098J12**" | 12 700 | 635 \$ |
| 211260673 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | "OMV112K14A" | 12 700 | 635 \$ |
| 211260979 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260994 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211261110 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211261008 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260817 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ESU0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261152 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ESU0601716A** | 12 600 | 630 \$ |
| 212977746 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212978262 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212978767 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212979969 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212982400 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80MSU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212981848 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80MSU1002120A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260684 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212969539 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260794 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260805 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0701716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212969989 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0701716B** | 12 000 | 600 \$ |
| 211260831 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0451412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212970886 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260874 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0701716A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212971460 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0701716B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211261048 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261064 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261022 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261035 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212983276 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212983660 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601412A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212984185 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212984725 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260952 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0261410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260886 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260899 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260913 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260760 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95ESU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212988797 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95MSU0401712A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212989289 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95MSU0601716A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212985907 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0261410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212986683 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212987011 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0601412A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212987523 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260716 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212972695 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401410B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260726 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973035 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401712B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260737 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973325 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601412B** | 12 000 | 600 \$ |
| 211260705 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260748 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212973675 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0801716B** | 12 000 | 600 \$ |
| 211260928 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212974656 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401410B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260848 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212975093 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401712B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260940 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212975412 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412B** | 12 000 | 600 \$ |
| 211260967 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260862 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212975802 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716B** | 12 000 | 600 \$ |
| 211261208 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "OLV098A12**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211261184 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "OMV098J12**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211261226 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "OMV112K14A" | 12 500 | 625 \$ |
| 211261432 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261499 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212977758 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212978274 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211261245 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969549 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80VSL0451412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261302 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80VTL0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212970898 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80VTL0451412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261477 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **92ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261455 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **92ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212983670 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **92MSN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211261410 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0261410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261326 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261348 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212985917 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0261410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212986311 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987021 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261264 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212972705 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261281 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973335 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261370 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212974669 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261390 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975423 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261998 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262025 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262160 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211262051 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261741 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80ESU0401712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 212977770 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212978286 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212978778 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212979981 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212982412 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MSU0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212981860 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MSU1002120A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211261521 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261703 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211261721 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0701716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212969999 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0701716B** | 12 200 | 610 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211261763 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211261829 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212971471 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211262118 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262139 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262074 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262096 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212983287 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212983680 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212984197 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212984737 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0801716A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261951 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0261410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211261844 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261865 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261893 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261648 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95ESU0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212988809 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95MSU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212989301 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95MSU0601716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212985927 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0261410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212986323 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986695 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987031 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212987535 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211261574 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212972715 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261592 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973045 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401712B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261610 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973345 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261556 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261628 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212973685 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0801716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261918 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212974682 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261790 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975104 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261933 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975434 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211261977 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261812 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212975815 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211262200 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | "OLV098A12** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262182 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | "OMV098J12** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262217 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | "OMV112K14A" | 12 600 | 630 \$ |
| 211262423 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262490 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212977782 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80MS(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978300 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262236 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80VSL0451412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212969559 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80VSL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262290 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80VTL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212970910 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80VTL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262468 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **92ESN0401410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262447 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **92ESN0601412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 212983690 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **92MSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262401 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **95ESN0261410A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211262314 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **95ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262336 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **95ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212985937 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96MSN0261410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212986335 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96MSN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212987041 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96MSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262253 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972725 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VSN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262271 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973355 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VSN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262360 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974695 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262380 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975445 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262701 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262770 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212977794 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80MS(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978312 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262512 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969569 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VSL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262568 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VTL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212970922 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VTL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262748 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0401410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262725 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0601412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 212983700 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92MSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262679 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0261410A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211262592 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262615 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212985947 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0261410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986347 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212987051 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211262530 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972735 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262549 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973365 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262638 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974708 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262659 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975456 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263297 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211263322 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 12 900 | 645 \$ |
| 211263486 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263347 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211263032 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0401712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211263511 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0601716A** | 12 800 | 640 \$ |
| 212977806 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978324 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978789 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212979993 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212982424 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212981872 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU1002120A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262792 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969579 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262973 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451716A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262991 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0701716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212970009 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0701716B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263054 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212970934 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263123 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0701716A** | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212971482 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0701716B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263440 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211263463 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401712A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211263372 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0601412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211263394 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263417 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0801716A** | 12 900 | 645 \$ |
| 212983298 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212983710 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212984209 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212984749 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0801716A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263250 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0261410A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211263139 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263162 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211263185 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262918 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263011 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0601716A** | 12 900 | 645 \$ |
| 212988821 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212989313 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0601716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212985957 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0261410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986359 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212986707 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212987061 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987547 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0801716A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262846 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972745 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262864 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973055 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401712B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262881 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973375 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262828 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262899 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973695 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0801716B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263209 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974721 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263082 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975115 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263230 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975467 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211263276 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601714A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263103 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212975828 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263551 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OLV098A12**" | 12 700 | 635 \$ |
| 211263532 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OMV098J12**" | 12 800 | 640 \$ |
| 211263570 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OMV112K14A" | 12 800 | 640 \$ |
| 211263783 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263852 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212977818 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212978336 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263588 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969589 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VSL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263646 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VTL0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212970946 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VTL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263829 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263808 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212983721 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263760 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0261410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263671 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263694 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212985967 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0261410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212986371 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987071 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263606 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212972755 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263625 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973385 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263719 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212974734 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263740 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975478 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264471 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211264496 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211264632 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211264520 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211264087 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0401712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211264656 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0601716A** | 12 700 | 635 \$ |
| 212977830 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212978348 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212978800 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212980005 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212982436 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212981884 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU1002120A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211263875 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969599 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264049 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211264067 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212970019 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264109 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212970958 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264206 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212971493 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211264588 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211264609 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211264544 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211264566 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212983309 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212983731 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212984221 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212984761 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211264427 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0261410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211264239 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211264275 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264310 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211264004 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESU0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212988833 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212989325 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0601716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212985977 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0261410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986383 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986719 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987081 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212987559 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263930 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972765 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263949 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973065 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401712B** | 12 200 | 610 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211263966 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""96VSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973395 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""96VSN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263912 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""96VSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263984 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""96VSN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212973705 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""96VSN0801716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264374 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974747 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""96VTN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264140 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""96VTN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975126 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""96VTN0401712B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264405 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""96VTN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975489 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""96VTN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264451 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""96VTN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211264172 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""96VTN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212975841 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""96VTN0801716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264694 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OLV098A12** | 12 600 | 630 \$ |
| 211264676 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OMV098J12** | 12 600 | 630 \$ |
| 211264712 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OMV112K14A" | 12 600 | 630 \$ |
| 211264762 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | FEM4P18**AL | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264784 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | FEM4P24**AL | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264808 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | FEM4X18**BL | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264839 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | FEM4X24**CL | | 12 100 | 605 \$ |
| 211264738 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | FJMA4*18L*A* | | 12 700 | 635 \$ |
| 211257337 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | FJMA4*24L*B* | | 12 800 | 640 \$ |
| 211264970 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | FM(C,U)4Z18**AL* | | 12 500 | 625 \$ |
| 211264992 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | FM(C,U)4Z24**AL* | | 12 500 | 625 \$ |
| 211265014 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | FM(C,U)4Z30**AL* | | 12 400 | 620 \$ |
| 211719729 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | FMA4P18**AL* | | 12 700 | 635 \$ |
| 211264926 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | FMA4X18**AL* | | 12 400 | 620 \$ |
| 211264948 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | FMA4X24**AL* | | 12 400 | 620 \$ |
| 211265035 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | FVM4X24***L | | 12 400 | 620 \$ |
| 211264861 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | FXM4X18**AL | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264883 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | FXM4X24**AL | | 12 400 | 620 \$ |
| 211264905 | ARCOAIRE | DLCURAH18ABK | FXM4X30**AL | | 12 400 | 620 \$ |
| 209852034 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | DLFUAAH24XAK | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212977338 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | ""80MS(N,L)0451412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969609 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | ""80VSL0451412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212970970 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | ""80VTL0451412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983320 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | ""92MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212985627 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96MSN0261410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212985987 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96MSN0401410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986731 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972775 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96VSN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973405 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96VSN0601412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974760 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975500 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212977350 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212978360 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212978823 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212979525 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212981932 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212981368 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MSU1002120A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212969619 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212970029 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80VSL0701716B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212970982 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80VTL0451412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971504 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80VTL0701716B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983012 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **92MSN0401712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983330 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983741 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601714A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212984257 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **92MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988425 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **95MSU0401712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212988845 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **95MSU0601716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212985637 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96MSN0261410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212985999 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986395 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986741 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212987091 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96MSN0801716A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212972785 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973075 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401712B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973415 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973715 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VSN0801716B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212974773 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975137 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401712B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975511 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975854 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212977362 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212978371 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 700 | 985 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212978835 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212979537 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212981944 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MSU0401712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212981380 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MSU1002120A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212969629 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 212970039 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80VSL0701716B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212970994 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80VTL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 212971515 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80VTL0701716B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212983023 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **92MSN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212983340 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601412A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212983753 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601714A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212984269 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **92MSN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212988437 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **95MSU0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212988857 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **95MSU0601716A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212985647 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96MSN0261410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212986011 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96MSN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212986407 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96MSN0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986751 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96MSN0601412A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212987103 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96MSN0801716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212972795 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401410B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212973085 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401712B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212973425 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601412B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212973725 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974786 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401410B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975148 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401712B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212975522 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212975867 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212977374 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212969639 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971006 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212983350 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212985657 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96MSN0261410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986023 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986761 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972805 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973435 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212974799 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975533 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212977386 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212977890 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212978382 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978847 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979549 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981956 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981392 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MSU1002120A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969649 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970049 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80VSL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212971018 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971526 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983034 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983360 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983765 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984281 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988449 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **95MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988869 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212985667 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96MSN0261410A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986035 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986419 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986771 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987115 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972815 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973095 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973445 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973735 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974812 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975159 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975544 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975880 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212977902 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978393 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978859 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979561 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981968 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981404 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MSU1002120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212969659 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970059 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716B** | 19 800 | 990 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212971030 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971537 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212983045 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983370 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983777 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984293 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988461 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **95MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988881 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212985677 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96MSN0261410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212986047 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986431 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986781 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96MSN0601412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212987127 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972825 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973105 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973455 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973745 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974825 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401410B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975170 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975555 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975893 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978404 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978871 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979325 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212979573 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212980072 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212980369 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212980770 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212981980 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212982508 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MSU0601716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212981416 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MSU1002120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970069 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212970509 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212971548 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212972091 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212972366 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983056 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983789 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212984305 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212984843 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **92MSN0802120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212985135 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **92MSN1002120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212988473 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **95MSU0401712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988893 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212989397 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **95MSU0802120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 213075728 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002120A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 213076174 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002122A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212986443 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987139 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212987643 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96MSN0802120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973115 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973755 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974065 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974285 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212975181 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975906 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212976350 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212976628 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212976951 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212977914 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212978415 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212978883 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212979585 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212981992 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MSU0401712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212981428 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MSU1002120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212969669 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212970079 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971042 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212971559 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212983067 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **92MSN0401712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212983380 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601412A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212983801 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601714A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212984317 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **92MSN0801716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212988485 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **95MSU0401712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988905 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **95MSU0601716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212985687 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96MSN0261410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212986059 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96MSN0401410A** | 19 800 | 990 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212986455 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986791 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96MSN0601412A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212987151 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212972835 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401410B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212973125 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973465 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601412B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212973765 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974838 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VTN0401410B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975192 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975566 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601412B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975919 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978426 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212978895 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212979335 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212979597 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212980083 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212980380 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212980782 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212982004 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MSU0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212982520 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MSU0601716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212981440 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MSU1002120A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212970089 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 212970519 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971570 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212972102 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212972378 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212983078 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **92MSN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212983813 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **92MSN0601714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212984329 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **92MSN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212984853 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **92MSN0802120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212985147 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **92MSN1002120A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212988497 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **95MSU0401712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212988917 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **95MSU0601716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212989409 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **95MSU0802120A** | 19 400 | 970 \$ |
| 213075743 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002120A** | 19 600 | 980 \$ |
| 213076183 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002122A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986467 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96MSN0401712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212987163 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96MSN0801716A** | 19 600 | 980 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212987655 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96MSN0802120A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212973135 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VSN0401712B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212973775 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212974075 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212974295 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212975203 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VTN0401712B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975932 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212976365 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212976641 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120B** | 19 400 | 970 \$ |
| 212976961 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212977926 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969679 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80VSL0451412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212971054 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80VTL0451412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983390 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **92MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212985697 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0261410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986071 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0401410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986801 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212972845 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973475 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0601412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212974851 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975577 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212977938 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212978437 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212978907 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212979609 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212982016 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212981452 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU1002120A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212969689 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212970099 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0701716B** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 212971066 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0451412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212971581 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0701716B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983089 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0401712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983400 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983825 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601714A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212984341 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0801716A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212988509 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0401712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212988929 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0601716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212985707 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0261410A** | 20 200 | 1 010 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212986083 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986479 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401712A** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 212986811 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212987175 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0801716A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212972855 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973145 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401712B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973485 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973785 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0801716B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212974864 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975214 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975588 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975945 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212977950 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212969699 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971078 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212983410 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212985717 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0261410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986095 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986821 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0601412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212972865 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973495 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212974877 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975599 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212977962 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212978448 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978919 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979621 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212982028 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981464 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU1002120A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969709 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970109 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212971090 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971592 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212983100 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983420 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983837 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984353 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988521 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212988941 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212985727 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0261410A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986107 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986491 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986831 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987187 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972875 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973155 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973505 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973795 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974890 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975225 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975610 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975958 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978470 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978943 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979345 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212979645 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212980094 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212980391 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212980794 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212982052 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212982532 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0601716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212981488 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU1002120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970129 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212970529 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0902120B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212971614 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972113 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0902120B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212972390 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983122 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983861 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984377 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212984863 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0802120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212985159 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN1002120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212988545 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988965 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212989421 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0802120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 213075758 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002120A** | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213076192 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002122A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212986515 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987211 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987667 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0802120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973175 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973815 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974085 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974305 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212975247 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975984 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212976378 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212976654 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212976971 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212977974 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212978459 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978931 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979633 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212982040 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981476 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU1002120A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969719 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970119 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212971102 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971603 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212983111 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983430 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983849 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984365 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988533 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988953 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212985737 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0261410A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986119 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986503 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986841 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987199 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972885 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973165 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973515 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973805 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212974903 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975236 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975621 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975971 | ARCOAIRE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 209852037 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | DLFUAAH24XAK | | 19 200 | 960 \$ |
| 211240322 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211240356 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212977566 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212978082 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240229 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80VSL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212969729 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80VSL0451412B** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240257 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80VTL0451412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212971114 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80VTL0451412B** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240345 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **92ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240334 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **92ESN0601412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212983510 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **92MSN0601412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240311 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0261410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 211240269 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240280 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0601412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212985757 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96MSN0261410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986131 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96MSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986861 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96MSN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240238 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212972895 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240247 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212973525 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0601412B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240291 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212974916 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240301 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212975632 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240629 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211240641 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240754 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240653 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240442 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240665 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240500 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ESU0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240766 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ESU0601716A** | 19 600 | 980 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212977578 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212978094 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212978624 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212979123 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212979813 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212982244 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MSU0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212981692 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MSU1002120A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240367 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212969739 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451412B** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240470 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240479 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0701716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212970139 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0701716B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240511 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0451412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212971126 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0451412B** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240545 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0701716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212971625 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0701716B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240732 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240743 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240677 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211240688 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240699 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212983133 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212983520 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212984029 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212984569 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0801716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240608 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0261410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 211240555 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240566 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240577 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211240710 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601714A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211240721 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0801716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240431 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESU0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240489 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESU0601716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212988641 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95MSU0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212989133 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95MSU0601716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212985767 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0261410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986143 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986527 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401712A** | 19 500 | 975 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212986871 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212987367 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240394 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212972905 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240403 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212973185 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401712B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240412 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212973535 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601412B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240385 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240421 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212973825 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0801716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240588 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212974929 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240525 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240598 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212975643 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240619 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240535 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212975997 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240785 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | "OLV098A12**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211240776 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | "OMV098J12**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211240794 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | "OMV112K14A" | 19 500 | 975 \$ |
| 211241065 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241077 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211241190 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241089 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241101 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211240936 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ESU0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 211241202 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212977590 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212978106 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212978635 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212979135 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212979825 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212982256 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MSU0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212981704 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MSU1002120A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211240803 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212969749 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451412B** | 18 500 | 925 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211240906 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211240915 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0701716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212970149 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0701716B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211240947 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0451412A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212971138 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0451412B** | 18 500 | 925 \$ |
| 211240981 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0701716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212971636 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0701716B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211241168 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241179 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211241113 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0601412A** | 18 500 | 925 \$ |
| 211241124 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0601714A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211241135 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0801716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212983144 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212983530 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601412A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212984041 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212984581 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0801716A** | 18 500 | 925 \$ |
| 211241002 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241013 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0601412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211240867 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95ESU0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 211240925 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95ESU0601716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212988653 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95MSU0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212989145 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95MSU0601716A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212985777 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0261410A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212986155 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0401410A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212986539 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212986881 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0601412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212987379 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0801716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211240830 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401410A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212972915 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401410B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211240839 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212973195 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401712B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211240848 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601412A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212973545 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601412B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211240821 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211240857 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0801716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212973835 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0801716B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211241024 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401410A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211240961 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401712A** | 18 600 | 930 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211241034 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212975654 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211241055 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601714A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211240971 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212976010 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211241221 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | "OLV098A12**" | 18 600 | 930 \$ |
| 211241212 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | "OMV098J12**" | 18 600 | 930 \$ |
| 211241230 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | "OMV112K14A" | 19 000 | 950 \$ |
| 211241332 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211241366 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212977602 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978118 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241239 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80VSL0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212969759 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80VSL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241267 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80VTL0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971150 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80VTL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241355 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241344 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **92ESN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212983540 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **92MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241321 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0261410A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211241279 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211241290 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212985787 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0261410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986167 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986891 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241248 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212972925 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241257 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973555 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241301 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241311 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975665 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241639 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241651 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241764 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241663 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241452 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241675 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211241510 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241776 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ESU0601716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212977614 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978130 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978646 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212979147 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979837 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982268 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212981716 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MSU1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241377 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212969769 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241480 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241489 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212970159 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241521 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212971162 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241555 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971647 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241742 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241753 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241687 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241698 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241709 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212983155 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212983550 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984053 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984593 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241618 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0261410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241565 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211241576 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241587 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241720 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241731 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211241441 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241499 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988665 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95MSU0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212989157 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212985797 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0261410A** | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212986179 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986551 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986901 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0601412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212987391 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241404 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212972935 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241413 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973205 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241422 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973565 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241395 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241431 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212973845 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0801716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241598 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241535 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975280 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241608 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975676 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241629 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241545 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212976023 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241795 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211241786 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | "OMV098J12**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211241804 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | "OMV112K14A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242075 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242087 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242200 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242099 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241888 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242111 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241946 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ESU0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242212 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ESU0601716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212977626 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978142 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212978657 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212979159 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979849 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982280 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212981728 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU1002120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241813 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212969779 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241916 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241925 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970169 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241957 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971174 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241991 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212971658 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242178 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242189 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242123 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601412A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242134 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242145 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212983166 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212983560 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984065 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984605 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0801716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242054 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0261410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242001 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242012 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242023 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242156 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601714A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242167 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241877 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESU0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241935 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988677 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212989169 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212985807 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0261410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986191 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986563 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986911 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0601412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212987403 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241840 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212972945 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241849 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212973215 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401712B** | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211241858 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212973575 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241831 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241867 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973855 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242034 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241971 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212975291 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401712B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242044 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212975687 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242065 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241981 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212976036 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242231 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242222 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | "OMV098J12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242240 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | "OMV112K14A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242551 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242563 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242333 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242575 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242587 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211242599 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211242611 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242436 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242711 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0601716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242700 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978668 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212979171 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979495 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979861 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212980259 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212980578 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212980986 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212982292 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982700 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0601716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212981740 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242388 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0451716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242397 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212970179 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242406 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0702120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242415 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970539 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242490 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212971669 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242449 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212972124 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242541 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212972402 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242689 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242623 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242634 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242645 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0802120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242656 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN1002120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212983177 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984077 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984617 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0801716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212985033 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0802120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212985339 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242500 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242667 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0601714A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242678 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242469 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0802120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242322 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242425 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988689 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212989181 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212989601 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 213076094 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986575 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212987415 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0801716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212987799 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242303 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973225 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0401712B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242276 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242312 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973865 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211242285 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212974095 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242294 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212974315 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242459 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975302 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0401712B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242511 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242480 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212976049 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242521 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212976391 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242531 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212976667 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242343 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212976981 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242730 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242748 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "OLV112A16A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242721 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "OMV098J12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242739 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "OMV112K14A" | 19 100 | 955 \$ |
| 211243019 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211243031 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243144 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243043 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242832 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211243055 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242890 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ESU0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243156 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212977638 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212978154 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212978679 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212979183 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212979873 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212982304 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212981752 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU1002120A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242757 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212969789 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211242860 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242869 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716A** | 18 800 | 940 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212970189 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242901 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212971186 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211242935 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212971680 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243122 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211243133 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243067 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211243078 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243089 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0801716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212983188 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212983570 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212984089 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212984629 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0801716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242945 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401410A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242956 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211242967 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211243100 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211242821 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESU0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211242879 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESU0601716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212988701 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95MSU0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212989193 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95MSU0601716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212985817 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0261410A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212986203 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0401410A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212986587 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212986921 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0601412A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212987427 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0801716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242784 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212972955 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401410B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242793 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973235 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401712B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242802 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212973585 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601412B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242775 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601714A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242811 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212973875 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242978 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0401410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242915 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212975313 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0401712B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242988 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212975698 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601412B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243009 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242925 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212976062 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211243175 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | "OLV098A12**" | 18 700 | 935 \$ |
| 211243166 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | "OMV098J12**" | 18 800 | 940 \$ |
| 211243184 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | "OMV112K14A" | 19 100 | 955 \$ |
| 211243495 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243507 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243519 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243531 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243380 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0401712A** | 18 500 | 925 \$ |
| 211243644 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0802120A" | 18 700 | 935 \$ |
| 212978690 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212979195 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212979505 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212979885 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212980270 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212980589 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212980998 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212982316 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212982712 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0601716A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212981764 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU1002120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 211243332 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0451716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243341 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212970199 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716B** | 18 400 | 920 \$ |
| 211243359 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212970549 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243434 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212971691 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243393 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212972135 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243485 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212972414 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243633 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243567 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0601714A** | 18 800 | 940 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211243578 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0801716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212983199 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212984101 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0601714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212984641 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0801716A** | 18 400 | 920 \$ |
| 212985043 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0802120A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212985351 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN1002120A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243266 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0401712A** | 18 500 | 925 \$ |
| 211243369 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0601716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212988713 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212989205 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0601716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212989613 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0802120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 213076106 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002120A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212986599 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212987439 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212987811 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0802120A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243247 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0401712A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212973245 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0401712B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243220 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0601714A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243256 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212973885 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243229 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212974105 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211243238 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212974325 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243403 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0401712A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212975324 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0401712B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243455 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0601714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243424 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212976075 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243465 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120A** | 18 400 | 920 \$ |
| 212976404 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211243475 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212976680 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211243287 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122A** | 18 400 | 920 \$ |
| 212976991 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211243674 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | "OLV098A12**" | 18 400 | 920 \$ |
| 211243665 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | "OMV098J12**" | 18 500 | 925 \$ |
| 211243683 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | "OMV112K14A" | 18 900 | 945 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211243794 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211243828 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212977650 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80MS(N,L)0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212978166 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211243701 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VSL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212969799 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VSL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243729 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VTL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212971198 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VTL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243817 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211243806 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0601412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212983580 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92MSN0601412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243783 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0261410A** | 19 900 | 995 \$ |
| 211243741 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0401410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 211243752 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0601412A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212985827 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0261410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986215 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986931 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0601412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243710 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212972965 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243719 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212973595 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0601412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243763 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243773 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212975709 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244101 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211244113 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244226 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244125 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243914 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244137 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243972 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211244238 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0601716A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212977662 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212978178 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212978701 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212979207 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212979897 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212982328 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU0401712A** | 19 400 | 970 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212981776 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU1002120A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243839 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212969809 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243942 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243951 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212970209 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0701716B** | 19 600 | 980 \$ |
| 211243983 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212971210 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244017 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212971702 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0701716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244204 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244215 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244149 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0601412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211244160 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0601714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244171 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212983210 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0401712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212983590 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212984113 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212984653 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244080 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0261410A** | 19 900 | 995 \$ |
| 211244027 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 211244038 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244049 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601412A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244182 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601714A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244193 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 211243903 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211243961 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0601716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212988725 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212989217 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0601716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212985837 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0261410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986227 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986611 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212986941 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0601412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212987451 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243866 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212972975 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243875 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212973255 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401712B** | 19 600 | 980 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211243884 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212973605 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243857 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243893 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212973895 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0801716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244060 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243997 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975335 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712B** | 19 600 | 980 \$ |
| 211244070 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212975720 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244091 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244007 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212976088 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244257 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OLV098A12**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211244248 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OMV098J12**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211244266 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OMV112K14A" | 19 700 | 985 \$ |
| 211244368 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211244402 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212977674 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0451412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212978190 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244275 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VSL0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212969819 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VSL0451412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244303 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VTL0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971222 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VTL0451412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244391 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244380 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212983600 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244357 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0261410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244315 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244326 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212985847 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0261410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986239 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986951 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244284 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212972985 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244293 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973615 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0601412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244337 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211244347 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975731 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244675 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211244687 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244800 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244699 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244488 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244711 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244546 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244812 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0601716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212977686 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978202 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212978712 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212979219 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979909 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982340 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212981788 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU1002120A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244413 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212969829 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244516 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244525 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970219 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244557 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971234 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244591 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971713 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244778 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244789 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244723 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244734 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244745 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212983221 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212983610 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984125 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984665 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244654 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0261410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244601 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244612 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0401712A** | 19 400 | 970 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211244623 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244756 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244767 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244477 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244535 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988737 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212989229 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212985857 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0261410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212986251 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986623 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986961 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212987463 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244440 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212972995 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244449 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973265 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244458 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973625 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244431 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244467 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973905 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244634 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244571 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975346 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244644 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975742 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244665 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244581 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212976101 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244831 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211244822 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OMV098J12**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211244840 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OMV112K14A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245587 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245599 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0701712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245369 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245611 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245623 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245635 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 19 300 | 965 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211245647 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)1102120A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245472 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211245747 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0601716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211245736 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978734 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212979243 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979515 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212979933 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212980281 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212980600 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212981010 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982364 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982724 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0601716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212981812 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245424 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0451716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245433 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970239 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245442 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0702120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211245451 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0902120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970559 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0902120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245526 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971735 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245485 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0902120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212972146 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0902120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245577 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212972426 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245725 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245659 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245670 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245681 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0802120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211245692 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN1002120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212983243 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984149 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984689 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212985053 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0802120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212985363 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245536 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245703 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211245714 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211245505 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0802120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211245358 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211245461 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988761 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212989253 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212989625 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 213076118 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002120A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986647 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212987487 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212987823 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245339 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973285 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245312 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245348 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973925 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245321 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212974115 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245330 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211245495 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975368 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245547 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245516 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212976127 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245557 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212976419 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245567 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212976693 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245379 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212977001 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245766 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211245784 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "OLV112A16A" | 19 300 | 965 \$ |
| 211245757 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "OMV098J12**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211245775 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "OMV112K14A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245111 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211245123 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245236 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245135 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 19 200 | 960 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211244924 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245147 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244982 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211245248 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0601716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212977698 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978214 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212978723 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212979231 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979921 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982352 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212981800 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU1002120A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244849 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212969839 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244952 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244961 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970229 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244993 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971246 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245027 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971724 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245214 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245225 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245159 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245170 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245181 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212983232 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212983620 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984137 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984677 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245090 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0261410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245037 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211245048 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245059 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245192 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245203 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244913 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244971 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988749 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0401712A** | 19 200 | 960 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212989241 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212985867 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0261410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212986263 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986635 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986971 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212987475 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244876 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973005 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244885 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973275 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244894 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973635 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244867 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244903 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973915 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245070 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211245007 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975357 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245080 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975753 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245101 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245017 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212976114 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245267 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211245258 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "OMV098J12**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211245276 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "OMV112K14A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245795 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | FEM4P30**AL | | 19 100 | 955 \$ |
| 211245807 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | FEM4X24**CL | | 19 000 | 950 \$ |
| 211245819 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | FEM4X30**BL | | 19 100 | 955 \$ |
| 211239224 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | FJMA4*24L*B* | | 19 200 | 960 \$ |
| 211245918 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | FM(C,U)4X30**AL* | | 19 900 | 995 \$ |
| 211245929 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | FM(C,U)4X36**AL* | | 19 900 | 995 \$ |
| 211245940 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | FM(C,U)4Z24**AL* | | 19 500 | 975 \$ |
| 211245951 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | FM(C,U)4Z30**AL* | | 19 300 | 965 \$ |
| 211245962 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | FM(C,U)4Z36**AL* | | 19 300 | 965 \$ |
| 211245863 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | FMA4P24**AL* | | 19 900 | 995 \$ |
| 211245874 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | FMA4P30**AL* | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 211245885 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | FMA4X24**AL* | | 19 600 | 980 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211245896 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | FMA4X30**AL* | | 19 600 | 980 \$ |
| 211245907 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | FMA4X36**AL* | | 19 600 | 980 \$ |
| 211245973 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | FVM4X24***L | | 19 000 | 950 \$ |
| 211245983 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | FVM4X36***L | | 19 000 | 950 \$ |
| 211245830 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | FXM4X24**AL | | 19 100 | 955 \$ |
| 211245841 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | FXM4X30**AL | | 19 100 | 955 \$ |
| 211245852 | ARCOAIRE | DLCURAH24ABK | FXM4X36**AL | | 18 500 | 925 \$ |
| 209852041 | ARCOAIRE | DLCURAH30AAK | DLFUAAH30XAK | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212982820 | ARCOAIRE | DLCURAH30AAK | EA*4X43L21A* | **80MSU0802120A** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212985123 | ARCOAIRE | DLCURAH30AAK | EA*4X43L21A* | **92MSN1002120A** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212974335 | ARCOAIRE | DLCURAH30AAK | EA*4X43L21A* | **96VSN1002120B** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211606852 | ARCOAIRE | DLCURAH30AAK | FJMA4*30L*B* | | 22 800 | 1 140 \$ |
| 209852044 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | DLFUAAH30XAK | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211712052 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221676 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221708 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221716 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978979 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981548 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221724 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971746 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221740 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212983450 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712040 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **95ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988989 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987223 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221788 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221796 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221804 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221812 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221820 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221844 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221852 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977506 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978010 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978503 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978991 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979681 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212982112 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981560 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212969869 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712076 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221836 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970259 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221860 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971282 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221868 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971757 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221876 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221884 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221892 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983460 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983897 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984437 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712065 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **95ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221908 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **95ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988557 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989001 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987235 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221900 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212973945 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976153 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712086 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | "OMV098J12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221948 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221956 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221964 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221972 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221980 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221988 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221997 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222047 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222058 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222067 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712109 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978514 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979003 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212979425 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979693 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980182 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980501 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980902 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982124 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982616 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982928 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981572 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222006 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0451716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222016 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970269 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222026 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0702120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222036 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970569 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222076 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971768 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222086 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972157 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222094 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972438 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222120 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222128 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222136 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222147 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983909 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984449 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984963 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212985255 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222156 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0601714A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222164 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222196 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222204 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712097 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988569 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989013 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989517 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076010 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212987247 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987715 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988027 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222172 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212973955 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222180 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974125 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222188 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974345 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976166 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222212 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976432 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222220 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976706 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222228 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977011 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222236 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | "OLV098A12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222244 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | "OMV098J12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222260 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222268 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222276 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222300 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222308 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977518 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978022 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978525 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979015 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979705 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982136 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981584 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222284 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212969879 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222292 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712120 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970279 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222316 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971294 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222324 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212971779 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222332 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0601412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222340 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222348 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983470 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983921 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984461 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222356 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222372 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **95ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222380 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **95ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988581 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **95MSU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989025 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **95MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987259 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222364 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212973965 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222388 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976179 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222396 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | "OMV098J12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712167 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222436 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222444 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222452 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222460 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222468 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222476 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222484 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222524 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222532 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222540 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712143 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212978536 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979027 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979435 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979717 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980193 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980512 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980914 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982148 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212982628 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982940 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212981596 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222492 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0451716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222500 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212970289 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222508 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0702120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222516 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212970579 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222548 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212971790 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222556 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972168 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222564 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972450 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222588 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222596 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222604 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222612 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212983933 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212984473 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212984973 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212985267 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222620 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222628 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712155 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222668 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222676 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712131 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988593 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989037 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989529 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 213076022 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212987271 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212987727 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212988039 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222636 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222644 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212973975 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | ""96VSN0801716B"" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222652 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | ""96VSN0802120A"" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212974135 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | ""96VSN0802120B"" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222660 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | ""96VSN1002120A"" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212974355 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | ""96VSN1002120B"" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222684 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | ""96VTN0601714A"" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976192 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | ""96VTN0801716B"" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222692 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | ""96VTN0802120A"" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212976446 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | ""96VTN0802120B"" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222700 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | ""96VTN1002120A"" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976719 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | ""96VTN1002120B"" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222708 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | ""96VTN1002122A"" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212977021 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | ""96VTN1002122B"" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222716 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | ""OLV098A12"" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222724 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | ""OMV098J12"" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712437 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | ""80ES(N,L)0701712A"" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712232 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | ""80ES(N,L)0701716A"" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712450 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | ""80ES(N,L)0702116A"" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712463 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | ""80ES(N,L)0901714A"" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712476 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | ""80ES(N,L)0902116A"" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712489 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | ""80ES(N,L)0902120A"" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712502 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | ""80ES(N,L)1102120A"" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712331 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | ""80ESU0401712A"" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712587 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | ""80ESU0601716A"" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712575 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | ""80ESU0802120A"" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712319 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | ""80ESU1002120A"" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978547 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | ""80MS(N,L)0701712A"" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979039 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | ""80MS(N,L)0701716A"" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979445 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | ""80MS(N,L)0702116A"" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979729 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | ""80MS(N,L)0901714A"" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980204 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | ""80MS(N,L)0902116A"" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980523 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | ""80MS(N,L)0902120A"" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980926 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | ""80MS(N,L)1102120A"" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982160 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | ""80MSU0401712A"" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982640 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | ""80MSU0601716A"" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982952 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | ""80MSU0802120A"" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981608 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | ""80MSU1002120A"" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712254 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | ""80VSL0451716A"" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211712264 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970299 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712274 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0702120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712284 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970589 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712381 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971801 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712346 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972179 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712426 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL1102122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972462 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL1102122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712515 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712527 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712539 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712551 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983945 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984485 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984983 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985279 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712563 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN0601714A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712357 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712369 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712220 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712307 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712295 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988605 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212989049 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989541 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076034 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987283 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987739 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988051 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712179 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712209 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212973985 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712189 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974145 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0802120B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712199 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212974365 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712393 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976205 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712404 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976461 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0802120B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712415 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976732 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712244 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002122A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212977031 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712608 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | "OLV098A12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712598 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | "OMV098J12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712807 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712820 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712833 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712846 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712859 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712872 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1102420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712885 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712934 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1552420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712945 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ESU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712712 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979455 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980215 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980534 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980700 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980938 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981112 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981221 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981322 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982652 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982964 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MSU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712659 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0702120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712669 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970599 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712679 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712689 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL1102422A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712724 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972190 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211712796 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL1102122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972474 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL1102122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712898 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712910 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712922 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN1202420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984993 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985291 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985616 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN1202420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712738 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712750 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712700 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **95ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989553 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **95MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076046 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **95MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987751 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988063 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988333 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1202422A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988415 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1402422A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712618 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974155 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN0802120B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712628 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974375 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712638 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1202422A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974525 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1202422B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712774 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976474 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN0802120B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712785 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976745 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712649 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002122A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212977041 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712763 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1202422A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977243 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1202422B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712956 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | "OLV154F20A" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712966 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | "OMV154L20A" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713234 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713247 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713029 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713260 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713273 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211713286 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713299 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713312 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713128 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713397 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713385 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713116 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978558 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979051 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979465 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979741 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980226 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980545 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980950 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982172 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982664 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982976 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212981620 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713051 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0451716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713061 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212970309 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0701716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713071 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0702120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713081 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212970609 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0902120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713178 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212971812 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0701716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713143 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972201 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0902120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713223 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL1102122A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972486 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL1102122B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713325 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0601714A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211713337 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713349 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713361 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212983957 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212984497 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212985003 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212985303 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211713373 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713154 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713166 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713017 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713104 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713092 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988617 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989061 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989565 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 213076058 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987295 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987763 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212988075 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712976 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713006 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212973995 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0801716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712986 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0802120A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212974165 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0802120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712996 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212974385 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN1002120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713190 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976218 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0801716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713201 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0802120A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212976489 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0802120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713212 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976758 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713041 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002122A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212977051 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002122B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713418 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | "OLV098A12** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713408 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | "OMV098J12** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212978034 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713515 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713462 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713577 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978046 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978569 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979063 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979753 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212981632 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212969899 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970319 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713474 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971318 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713491 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971823 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713528 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713552 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212983480 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989073 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987307 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713441 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974005 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976231 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713917 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713930 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713943 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713956 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713822 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714029 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714017 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978591 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979087 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979475 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979777 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980237 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980556 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980962 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982676 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982988 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981656 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970339 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713801 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0702120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970619 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713860 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971845 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972212 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211713893 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713981 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713993 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714005 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212984533 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985013 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212985315 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713848 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989097 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989577 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076070 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987331 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988087 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713770 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974025 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974175 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713760 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974395 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976257 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976502 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976771 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713781 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977061 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713677 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713622 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713739 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978058 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978580 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979075 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979765 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981644 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212969909 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970329 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713634 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971330 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713652 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971834 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713690 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211713714 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212983490 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989085 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987319 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713599 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974015 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976244 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714524 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714343 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714537 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714550 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714563 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714576 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714589 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714442 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714662 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714650 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714430 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978613 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979111 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979485 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979801 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980248 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980567 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980974 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982232 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982688 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983000 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981680 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714365 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0451716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714375 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970359 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714385 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0702120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714395 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970629 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714480 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971867 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714457 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212972223 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714513 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL1102122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972510 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL1102122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714602 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714614 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714626 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714638 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984017 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984557 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985023 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212985327 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714468 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714331 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714418 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714406 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989121 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989589 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076082 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987355 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987787 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988099 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714320 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974045 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714300 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974185 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714310 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974405 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976283 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714491 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976515 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714502 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976784 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714355 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977071 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714673 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "OMV098J12** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714169 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714256 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211714182 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211714073 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714195 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714117 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714269 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977554 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978070 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978602 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979099 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979789 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982220 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981668 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714040 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VSL0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212969919 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VSL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714084 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VSL0451716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714094 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970349 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VSL0701716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714129 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VTL0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971342 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VTL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714146 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971856 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VTL0701716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714208 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92ESN0601412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714220 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92ESN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211714232 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92ESN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212983500 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92MSN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212984005 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984545 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714244 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **95ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714061 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **95ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714105 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **95ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988629 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **95MSU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989109 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **95MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985747 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96MSN0261410A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212986851 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96MSN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987343 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212973645 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VSN0601412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714050 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974035 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212975764 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VTN0601412B** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211714158 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VTN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976270 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714290 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "OLV098A12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714280 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "OMV098J12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211709687 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | FJMA4*30L*B* | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714687 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | FJMA4*36L*B* | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222740 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | FM(C,U)4Z30**AL* | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222748 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | FM(C,U)4Z36**AL* | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222756 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | FMA4X30**AL* | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211222764 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | FMA4X36**AL* | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211222780 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | FVM4X24***L | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222772 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | FVM4X36***L | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211274898 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | FVM4X48***L | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211222788 | ARCOAIRE | DLCURAH30ABK | FXM4X36**AL | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 209852042 | ARCOAIRE | DLCURAH36AAK | DLFUAAH36XAK | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 209852043 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | DLFUAAH36XAK | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212382961 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212382974 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383061 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382987 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382877 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383000 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383074 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ESU0601716A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077819 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077868 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077916 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078037 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078259 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078953 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078821 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382846 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212969929 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212382888 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382898 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970369 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382921 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076411 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212382938 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213076467 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | "*80VTL0701716B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383013 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | "*92ESN0601412A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383025 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | "*92ESN0601714A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383037 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | "*92ESN0801716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079337 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | "*92MSN0601412A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079377 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | "*92MSN0601714A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079511 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | "*92MSN0801716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383049 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | "*95ESN0601714A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382909 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | "*95ESU0601716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080504 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | "*95MSU0401712A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080648 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | "*95MSU0601716A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079955 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | "*96MSN0601412A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079995 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | "*96MSN0801716A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076888 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | "*96VSN0601412B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382856 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | "*96VSN0601714A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382866 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | "*96VSN0801716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076928 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | "*96VSN0801716B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077291 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | "*96VTN0601412B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382950 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | "*96VTN0601714A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077336 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | "*96VTN0801716B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383095 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | "*OLV098A12**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383085 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | "*OMV098J12**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226262 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "*80ES(N,L)0451712A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226274 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "*80ES(N,L)0701712A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383146 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "*80ES(N,L)0701716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383279 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "*80ES(N,L)0702116A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383292 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "*80ES(N,L)0901714A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383305 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "*80ES(N,L)0902116A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383318 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "*80ES(N,L)0902120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226286 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "*80ES(N,L)1102120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383379 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "*80ESU0601716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383367 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "*80ESU0802120A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226307 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "*80ESU1002120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077927 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "*80MS(N,L)0701712A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078049 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "*80MS(N,L)0701716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078169 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "*80MS(N,L)0702116A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078271 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "*80MS(N,L)0901714A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078391 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "*80MS(N,L)0902116A**" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213078490 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078607 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078965 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079085 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079205 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078833 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226297 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0451716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383179 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970379 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383189 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0702120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383199 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970639 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383245 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076478 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383222 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076632 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383268 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076731 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226329 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383331 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383343 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383355 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226339 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079389 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079523 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079643 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079733 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079840 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226349 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226360 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383233 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226371 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226381 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226391 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383168 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0802120A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212383210 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383157 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080516 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213080660 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080780 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075878 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076246 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080007 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080139 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080271 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080378 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383105 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383135 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076938 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383115 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077038 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383125 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077138 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383257 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077349 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226402 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077478 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226412 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077589 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226421 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077704 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226430 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "OLV098A12**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226439 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "OLV112A16A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226448 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "OMV098J12**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226457 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "OMV112K14A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226485 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226497 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226509 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226521 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226532 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383391 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ESU0601716A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077832 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077880 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077938 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078061 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078283 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213078977 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078845 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226543 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212969939 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226552 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226561 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970389 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226582 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076423 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226594 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076489 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226615 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0601412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226626 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226637 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079347 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079401 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079535 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226659 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226697 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **95ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080528 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **95MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080672 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **95MSU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079965 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0601412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080019 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226669 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076898 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226678 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226687 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076948 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077302 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226708 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077362 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226717 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **OLV098A12** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226726 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **OMV098J12** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226735 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **OMV112K14A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226793 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383403 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226805 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226817 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211226829 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211226841 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226853 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226901 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226912 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226923 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226934 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077949 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078073 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078179 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078295 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078402 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078501 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078619 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078989 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0401712A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079097 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079217 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078857 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226864 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0451716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226873 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970399 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226882 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0702120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211226891 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212970649 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226945 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076500 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212383427 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076643 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226957 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076743 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226994 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227005 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227016 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383438 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227026 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079414 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079547 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079653 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213079745 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079849 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227036 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227058 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227069 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227079 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383415 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227134 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227145 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227155 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080540 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080684 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080792 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213075890 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076255 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080031 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080151 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080283 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080387 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227097 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227106 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076958 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227115 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077048 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227124 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077148 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227175 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077375 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227185 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077489 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227195 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077602 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227204 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077714 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227213 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "OLV098A12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227222 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "OLV112A16A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227231 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "OMV098J12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227240 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "OMV112K14A" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211227286 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227298 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227310 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227321 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227333 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227345 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227357 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227369 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227428 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227439 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227450 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077960 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078085 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078189 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078307 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078413 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078512 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078631 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079001 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079109 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079229 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078869 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227380 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0451716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227389 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970409 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227398 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0702120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227407 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970659 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227461 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076511 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227473 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076654 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227483 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL1102122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076755 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL1102122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227511 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227522 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227533 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227544 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211227554 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079427 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079559 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079663 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079757 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079858 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227564 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227575 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227585 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227631 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227642 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227653 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227663 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080552 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080696 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080804 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075902 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076264 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080043 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080163 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080295 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080396 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227594 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227603 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076968 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227612 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077058 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227621 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077158 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227673 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227683 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077388 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227693 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077500 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227703 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077615 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227712 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077724 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002122B** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211227721 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | "OLV098A12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383449 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | "OLV112A16A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227730 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | "OMV098J12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227739 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | "OMV112K14A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227767 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0702116A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227779 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902116A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227791 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227803 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902420A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227815 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1102120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227827 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1102420A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227839 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1352420A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227851 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1552420A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227897 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ESU0802120A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227908 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ESU1002120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078199 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0702116A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078424 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902116A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078523 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078588 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902420A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078643 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1102120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078739 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1102420A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078769 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1352420A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078791 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1552420A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079121 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MSU0601716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079241 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MSU0802120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227860 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0702120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227869 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970669 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902120B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227878 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902420A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227887 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL1102422A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227919 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL0902120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076665 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL0902120B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227929 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL1102122A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076767 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL1102122B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227959 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN0802120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227970 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN1002120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227980 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN1002122A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227990 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN1202420A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079673 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN0802120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213079769 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079867 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079922 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN1202420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228001 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228012 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228022 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228032 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN1202422A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228043 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN1402422A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228081 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228092 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228102 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESU1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080816 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075914 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076273 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95MSU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080175 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080307 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080405 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080460 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1202422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080484 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1402422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228053 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077068 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228062 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077168 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228071 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1202422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077238 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1202422B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228112 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077511 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228122 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077628 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228131 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077734 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228141 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1202422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077796 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1202422B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228150 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | "OLV112A16A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228159 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | "OLV154F20A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228168 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | "OMV154L20A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228214 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228226 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212383460 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228238 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228250 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228262 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228274 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228286 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228334 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228345 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228356 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228367 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077971 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078097 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078209 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078319 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078435 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078534 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078655 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079013 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU0401712A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079133 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079253 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078881 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228297 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0451716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228306 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970419 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0701716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228315 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0702120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228324 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212970679 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228378 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0701716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076522 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0701716B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228390 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076676 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228400 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL1102122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076779 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL1102122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228437 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212383472 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228448 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228459 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228469 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213079439 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079571 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079683 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079781 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079876 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228479 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228501 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228512 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228522 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228577 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228588 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228599 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228609 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080564 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080708 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080828 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213075926 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076282 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080055 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080187 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080319 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080414 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228540 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228549 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076978 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228558 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077078 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228567 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077178 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228629 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077401 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228639 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077522 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228649 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077641 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228658 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077744 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002122B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228667 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **OLV098A12** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211228676 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "OLV112A16A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228685 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "OMV098J12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228694 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "OMV112K14A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228740 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0451712A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228752 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0701712A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212383484 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0701716A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228764 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0702116A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211228776 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0901714A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228788 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0902116A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228800 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0902120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228812 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)1102120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228860 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU0401712A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228871 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU0601716A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228882 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU0802120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228893 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU1002120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212978481 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0701712A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212978967 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0701716A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212979405 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0702116A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212979657 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0901714A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212980160 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0902116A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212980479 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0902120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078667 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)1102120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212982088 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0401712A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 213079145 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0601716A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079265 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0802120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212981536 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU1002120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228823 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0451716A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228832 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0701716A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212970429 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0701716B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228841 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0702120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228850 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0902120A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212970689 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0902120B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228904 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0701716A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212971878 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0701716B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228916 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0902120A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212972234 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0902120B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228926 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076791 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122B**" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211228963 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228974 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228985 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN0802120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211228996 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229006 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212983873 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212984413 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212984943 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN0802120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212985231 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212985509 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229016 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229027 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229038 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229049 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229059 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229114 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229125 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229136 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229146 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080576 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212988977 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212989493 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213075938 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076291 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080067 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080199 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988003 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988218 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076868 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0401712B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229077 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229086 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212974055 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0801716B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229095 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077088 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0802120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229104 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212974415 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077269 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN0401712B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229156 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212976303 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "*96VTN0801716B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229166 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "*96VTN0802120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077533 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "*96VTN0802120B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229176 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "*96VTN1002120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212976797 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "*96VTN1002120B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229185 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "*96VTN1002122A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212977081 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "*96VTN1002122B**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229194 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "OLV098A12**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229203 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "OLV112A16A" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229212 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "OMV098J12**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229221 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "OMV112K14A" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229249 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80ES(N,L)0702116A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229261 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80ES(N,L)0902116A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229273 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80ES(N,L)0902120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229285 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80ES(N,L)0902420A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229297 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80ES(N,L)1102120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229309 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80ES(N,L)1102420A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229321 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80ES(N,L)1352420A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229333 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80ES(N,L)1552420A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229379 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80ESU0802120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229390 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80ESU1002120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212979415 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80MS(N,L)0702116A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212980171 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80MS(N,L)0902116A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212980490 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80MS(N,L)0902120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212980691 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80MS(N,L)0902420A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078679 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80MS(N,L)1102120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078749 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80MS(N,L)1102420A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212981210 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80MS(N,L)1352420A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078801 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80MS(N,L)1552420A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212982604 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80MSU0601716A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 213079277 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80MSU0802120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229342 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80VSL0702120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229351 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80VSL0902120A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212970699 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80VSL0902120B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229360 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80VSL0902420A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229369 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80VSL1102422A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229401 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80VTL0902120A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212972245 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80VTL0902120B**" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211229411 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076803 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229441 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN0802120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229452 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229462 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229472 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN1202420A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212984953 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN0802120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212985243 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212985518 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079933 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN1202420A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229483 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229494 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229504 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229514 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1202422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229525 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1402422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229563 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229574 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229584 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212989505 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213075950 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076300 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080211 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988015 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988227 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988321 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1202422A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988405 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1402422A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229535 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212974195 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN0802120B** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229544 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077188 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229553 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077248 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229594 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN0802120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212976528 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN0802120B** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229604 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212976810 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229613 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212977091 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122B** | 28 800 | 1 440 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211229623 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212977255 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229632 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "OLV112A16A" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229641 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "OLV154F20A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229650 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "OMV154L20A" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212384016 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383780 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384029 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384042 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384055 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0902116A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384068 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384154 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0601716A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384142 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0802120A" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212383897 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077993 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078121 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078219 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078343 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078446 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078545 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078691 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079037 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079157 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079289 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078905 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383842 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212970449 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212970709 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0902120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383947 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076544 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076687 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0902120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383992 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076815 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384094 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384106 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384118 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384130 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383791 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN1002122A** | 29 800 | 1 490 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213079463 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079595 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079693 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079793 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079885 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383923 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383935 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383801 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN1002122A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212383873 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383811 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESU1002122A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213080600 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0401712A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213080732 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080840 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213075962 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076309 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080091 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080223 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080331 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080423 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076998 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383749 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077098 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383759 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077198 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077427 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383970 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077544 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383981 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077654 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383822 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077754 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384195 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | "OLV112A16A" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 211230407 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)0702116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230419 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)0902116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230431 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230443 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)0902420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230455 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)1102120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230467 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)1102420A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211230479 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)1352420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230491 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)1552420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230537 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230548 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ESU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078249 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)0702116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078479 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)0902116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078578 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078597 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)0902420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078727 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)1102120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078759 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)1102420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078780 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)1352420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078811 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)1552420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079193 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079325 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230500 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0702120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230509 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970739 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230518 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230527 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL1102422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230559 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VTL0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076720 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VTL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230569 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VTL1102122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076851 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VTL1102122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230599 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92ESN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230610 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230620 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230630 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92ESN1202420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079723 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079829 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079912 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079944 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92MSN1202420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230641 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230652 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230662 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230672 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESN1202422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230683 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESN1402422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230721 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230732 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211230742 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080876 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213075998 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95MSU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076336 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95MSU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080259 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080367 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080450 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080472 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96MSN1202422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080494 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96MSN1402422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230693 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077128 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230702 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077228 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1002120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230711 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1202422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077258 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1202422B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230752 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077577 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230762 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077693 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230771 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077784 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230781 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1202422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077808 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1202422B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230790 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | "OLV112A16A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230799 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | "OLV154F20A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230808 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | "OMV154L20A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383526 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383636 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383698 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0601716A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077844 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077892 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077982 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078109 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078331 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079025 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078893 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212969949 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451412B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383547 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212970439 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076435 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383587 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076533 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383649 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0601412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383661 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383673 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079357 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079451 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079583 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080588 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0401712A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213080720 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080079 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076988 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077414 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384602 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0451712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384615 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384435 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384628 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229767 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229779 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229791 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384641 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384726 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384714 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384531 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078015 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078145 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078229 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078367 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078457 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078556 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078703 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079061 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079169 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079301 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078929 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229802 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0451716A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212384476 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970469 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384486 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0702120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384496 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970719 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384569 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076566 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384546 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076698 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384591 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL1102122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076827 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL1102122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384654 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384666 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384678 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384690 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384446 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079487 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079619 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079703 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079805 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079894 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384702 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384557 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211229823 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384456 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384519 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384507 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384466 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080624 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080756 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080852 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075974 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076318 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080115 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080235 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080343 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080432 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384394 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212384424 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077018 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384404 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077108 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384414 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077208 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229834 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077453 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384580 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077555 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229844 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077667 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229853 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077764 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384747 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "OLV098A12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384767 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "OLV112A16A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384737 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "OMV098J12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384757 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "OMV112K14A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229899 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0451712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229911 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384778 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229923 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229935 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229947 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0902116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229959 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229971 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)1102120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230019 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ESU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230030 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ESU0601716A" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230041 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ESU0802120A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230052 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ESU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078026 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078157 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078239 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078379 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078468 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078567 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078715 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079073 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213079181 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079313 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078941 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MSU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229982 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0451716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229991 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970479 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0701716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230000 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0702120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230009 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970729 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230063 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076577 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0701716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230075 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076709 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230085 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL1102122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076839 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL1102122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230122 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92ESN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384790 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92ESN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230133 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92ESN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230144 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230154 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079499 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92MSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079631 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92MSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079713 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079817 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079903 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230164 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230175 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230186 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230197 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230207 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230262 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230273 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230284 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230294 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080636 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080768 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080864 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213075986 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95MSU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213076327 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95MSU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080127 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96MSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080247 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080355 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080441 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076878 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0401712B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230225 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230234 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077028 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230243 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077118 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230252 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077218 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN1002120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077280 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0401712B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230314 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077466 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230324 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077566 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230334 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077680 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230343 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077774 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230352 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "OLV098A12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230361 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "OLV112A16A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230370 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "OMV098J12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230379 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "OMV112K14A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384252 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384265 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384340 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384278 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384206 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384291 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384353 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ESU0601716A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077856 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077904 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078004 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078133 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078355 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213079049 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078917 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229659 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VSL0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212969959 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VSL0451412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384217 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VSL0451716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384227 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VSL0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970459 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VSL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384238 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VTL0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076447 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VTL0451412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229671 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VTL0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076555 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VTL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384304 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **92ESN0601412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384316 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **92ESN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384328 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **92ESN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079367 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **92MSN0601412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079475 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **92MSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079607 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **92MSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229690 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229737 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **95ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080612 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **95MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080744 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **95MSU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079985 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96MSN0601412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080103 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076918 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96VSN0601412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229718 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96VSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229727 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96VSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077008 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96VSN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077324 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96VTN0601412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229748 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96VTN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077440 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96VTN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384374 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "OLV098A12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384364 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "OMV098J12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384384 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "OMV112K14A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230818 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | FEM4P42**AL | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230829 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | FEM4P48**AL | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230841 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | FEM4X42**BL | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230853 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | FEM4X48**BL | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212390901 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | FJMA4*36L*B* | | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212384830 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | FJMA4*42L*C* | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384842 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | FM(C,U)4X36**AL* | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 211230864 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | FM(C,U)4Z36**AL* | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230875 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | FMA4P36**AL* | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 211230886 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | FMA4X36**AL* | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384854 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | FVM4X36***L | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230897 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | FVM4X48***L | | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211230907 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | FXM4X36**AL | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230918 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | FXM4X42**AL | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230929 | ARCOAIRE | DLCURAH36ABK | FXM4X48**AL | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 209852035 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | DLFUAAH48XAK | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212534312 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80CSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622688 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622701 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622628 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80ESU0401712A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622750 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80ESU0601716A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622738 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80ESU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212979255 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980292 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980710 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981896 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MSU0401712A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212982448 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MSU0601716A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982736 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981332 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MSU1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534351 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VSL0702120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622617 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VSL0902120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212970749 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VSL0902120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622643 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VTL0902120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212972256 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VTL0902120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622677 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212972522 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622714 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92ESN0802120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622726 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622574 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212984773 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92MSN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212985063 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212985374 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002122A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534249 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95CSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212534270 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95CSU1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534373 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95ESN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622654 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622584 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622606 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95ESU0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212989637 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95MSU1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212987835 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212988110 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622554 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VSN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622564 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212974425 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622666 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212976823 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622595 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212977101 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534502 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80CSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534524 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80CSU1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622917 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622930 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622943 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622956 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623005 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80ESU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212979265 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980028 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212980303 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980610 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212980722 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981022 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981122 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981232 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982460 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MSU0601716A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982748 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622824 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VSL0702120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212970759 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622834 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902420A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534566 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VSL1102422A** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212534618 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212972267 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120B** | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211622906 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212972534 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622969 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92ESN0802120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622981 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622781 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212984783 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92MSN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212985075 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985383 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002122A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212985528 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92MSN1202420A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534419 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95CSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534438 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95CSU1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622848 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622860 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622791 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534673 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESN1202422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622993 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESN1402422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622813 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESU0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534483 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESU1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212989349 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95MSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 213075630 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 213076138 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987571 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96MSN0802120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212987847 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212988119 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212988237 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96MSN1202422A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212988345 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96MSN1402422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622761 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VSN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534463 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212974435 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622771 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212974535 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622884 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622895 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212976836 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622802 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212977111 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622873 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212977267 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422B** | 32 800 | 1 640 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211623016 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | "OLV154F20A" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623026 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | "OMV154L20A" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623058 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | "**80ES(N,L)0902120A**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623095 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | "**80ES(N,L)1552420A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623036 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | "**80VSL0902420A**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211623047 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | "**80VTL1102122A**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623071 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | "**92ESN0802120A**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623083 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | "**92ESN1002120A**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212535200 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | "**96VTN0802120A**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212535646 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | "**80CSU0401712A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623250 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | "**80ES(N,L)0902116A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623263 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | "**80ES(N,L)0902120A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623179 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | "**80ESU0401712A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980050 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | "**80MS(N,L)0902116A**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212980746 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | "**80MS(N,L)1102120A**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982484 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | "**80MSU0601716A**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623156 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | "**80VSL0902120A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623194 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | "**80VTL0902120A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623239 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | "**80VTL1102122A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212972558 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | "**80VTL1102122B**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623276 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | "**92ESN0801716A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623288 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | "**92ESN0802120A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623300 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | "**92ESN1002120A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212984245 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | "**92MSN0801716A**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212984803 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | "**92MSN0802120A**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985099 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | "**92MSN1002120A**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623205 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | "**95ESN1002120A**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623167 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | "**95ESU1002120A**" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211623135 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | "**95ESU1002122A**" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 213076156 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | "**95MSU1002122A**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987595 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | "**96MSN0802120A**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623115 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | "**96VSN0802120A**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212974225 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | "**96VSN0802120B**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623217 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | "**96VTN0802120A**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212976561 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | "**96VTN0802120B**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623228 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | "**96VTN1002120A**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623517 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | "**80ES(N,L)0902116A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623537 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | "**80ES(N,L)0902120A**" | 32 800 | 1 640 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211623573 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""80ES(N,L)1102420A"" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 211623638 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""80ES(N,L)1552420A"" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211623649 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""80ESU0802120A" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212980336 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""80MS(N,L)0902120A"" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981042 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""80MS(N,L)1102420A"" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211623386 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""80VSL0902120A"" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623396 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""80VSL0902420A"" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623406 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""80VSL1102422A"" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623429 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""80VTL0902120A"" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623486 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""80VTL1102122A"" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623602 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""92ESN0802120A"" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623614 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""92ESN1002120A"" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212535951 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""92ESN1002122A"" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212984813 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""92MSN0802120A"" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985111 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""92MSN1002120A"" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985410 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""92MSN1002122A"" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985550 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""92MSN1202420A"" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623417 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""95ESU1002120A"" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 213075679 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""95MSU1002120A"" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987607 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""96MSN0802120A"" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987883 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""96MSN1002120A"" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212974235 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""96VSN0802120B"" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623333 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""96VSN1002120A"" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623343 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""96VSN1202422A"" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212974555 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""96VSN1202422B"" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623464 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""96VTN0802120A"" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212976572 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""96VTN0802120B"" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623475 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""96VTN1002120A"" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623453 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""96VTN1202422A"" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623660 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | "OLV154F20A" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623670 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | "OMV154L20A" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212536372 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | EN(A,D)4X48L24** | ""80ES(N,L)1552420A"" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 211623686 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | FEM4X60**BL | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622543 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | FJMA4*48L*C* | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211623750 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | FJMA4*60L*D* | | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623725 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | FVM4X48***L | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623736 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | FVM4X60***L | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211623701 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | FXM4X48**AL | | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211623713 | ARCOAIRE | DLCURAH48AAK | FXM4X60**AL | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 209852039 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | DLFUAAH48XAK | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211657272 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657285 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657334 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU0601716A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657322 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212979355 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980105 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980402 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980806 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212982064 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0401712A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212982544 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0601716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212982832 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212981500 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657212 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0702120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212970799 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0902120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657250 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0701716A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212972311 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0902120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657261 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 212972582 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657298 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN0802120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657310 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657159 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212984389 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN0801716A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212984873 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212985171 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212985437 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657226 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657238 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657169 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657201 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657179 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212989433 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213075774 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213076201 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212987919 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212988173 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657139 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211657149 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212974475 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212976888 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657190 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212977171 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657553 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657566 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902116A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657579 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657592 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657605 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657666 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ESU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657469 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ESU1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212979365 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980116 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980413 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980646 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980818 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212981062 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212981166 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212981272 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212982556 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MSU0601716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212982844 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MSU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657428 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0702120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657438 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212970809 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657448 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657458 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL1102422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657481 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212972322 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657542 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 212972594 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657618 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN0802120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657630 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657375 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212984883 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212985183 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212985446 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212985572 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN1202420A** | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211657495 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657507 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657385 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657642 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1202422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657654 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1402422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657417 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657395 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212989445 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213075792 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213076210 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212987931 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212988182 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212988285 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1202422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212988375 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1402422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657345 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212974245 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN0802120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657355 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212974485 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657365 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212974575 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212976583 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN0802120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657531 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212976901 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657406 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212977181 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657520 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212977303 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657684 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | "OLV154F20A" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657703 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | "OMV154L20A" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211658156 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658182 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658195 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658208 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658269 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80ESU0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212979375 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980127 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212980424 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980655 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212980830 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981072 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981177 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981282 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212982568 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MSU0601716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212982856 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MSU0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212970819 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VSL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657929 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VSL0902420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657949 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VSL1102422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212972333 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VTL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658136 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VTL1102122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972606 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VTL1102122B** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658221 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92ESN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658233 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92ESN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657783 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92ESN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212984893 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92MSN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985195 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92MSN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212985455 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985583 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92MSN1202420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658046 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657803 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658245 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658257 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESN1402422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657868 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657823 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESU1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 213075809 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95MSU1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213076219 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95MSU1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212987679 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96MSN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212987943 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96MSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988191 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988297 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96MSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988385 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96MSN1402422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657723 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VSN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974495 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VSN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657762 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974585 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VSN1202422B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658093 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658115 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212976914 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657845 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212977191 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1002122B** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658071 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212977315 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1202422B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658280 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | "OLV154F20A" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658290 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | "OMV154L20A" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658321 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658490 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658503 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658396 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ESU0401712A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658552 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ESU0601716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658540 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ESU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212978955 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212979385 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980138 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980435 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980842 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982076 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MSU0401712A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982580 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MSU0601716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982868 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MSU0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981512 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MSU1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658375 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VSL0702120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658385 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VSL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212970829 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VSL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658446 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VTL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658411 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VTL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972344 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VTL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658479 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VTL1102122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972618 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VTL1102122B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658516 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92ESN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658528 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92ESN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658332 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92ESN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212984401 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92MSN0801716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212984903 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92MSN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985207 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92MSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985464 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658422 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95ESN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211658434 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95ESN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658342 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95ESN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658364 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95ESU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212989469 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95MSU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213075827 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95MSU1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 213076228 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95MSU1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212987691 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96MSN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212987955 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96MSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988200 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658300 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VSN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212974265 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VSN0802120B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658310 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974505 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VSN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658457 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976605 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN0802120B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658468 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976927 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658353 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212977201 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN1002122B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658782 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658795 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0902116A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211658808 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658821 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658834 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658883 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)1552420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211658894 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ESU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658687 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ESU1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212979395 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980149 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980446 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980664 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980854 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981082 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212981188 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212981292 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982592 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MSU0601716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982880 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MSU0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658646 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VSL0702120A** | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211658656 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VSL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212970839 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VSL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658666 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VSL0902420A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658676 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VSL1102422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658699 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VTL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972355 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VTL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658771 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VTL1102122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972630 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VTL1102122B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211274969 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92ESN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658847 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92ESN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658593 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92ESN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212984913 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92MSN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985219 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92MSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985473 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985594 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92MSN1202420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658713 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658725 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658603 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658859 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658871 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESN1402422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658635 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658613 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESU1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212989481 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95MSU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213075842 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95MSU1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213076237 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95MSU1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212987703 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96MSN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212987967 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96MSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988209 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988309 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96MSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988395 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96MSN1402422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658563 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212974275 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN0802120B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658573 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974515 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658583 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974595 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN1202422B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658749 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976616 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN0802120B** | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211658760 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976940 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658624 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212977211 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1002122B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658738 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1202422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212977327 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1202422B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658905 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | "OLV154F20A" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658915 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | "OMV154L20A" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211274981 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | FEM4X60**BL | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211274948 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | FJMA4*48L*C* | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211274997 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | FJMA4*60L*D* | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211275008 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | FVM4X48***L | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211275018 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | FVM4X60***L | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211275028 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | FXM4X48**AL | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211275039 | ARCOAIRE | DLCURAH48ABK | FXM4X60**AL | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 209852038 | ARCOAIRE | DLCURAH60AAK | DLFUAAH60XAK | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206765549 | ARCOAIRE | HVH825GKA3* | EA*4X25L17A*+WALLCON | **80CTL0701412A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206765558 | ARCOAIRE | HVH825GKA3* | EA*4X25L17A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206767198 | ARCOAIRE | HVH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **80CSU0401712A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206766035 | ARCOAIRE | HVH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206767545 | ARCOAIRE | HVH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206767554 | ARCOAIRE | HVH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473121 | ARCOAIRE | HVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **80CSU0401712A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473242 | ARCOAIRE | HVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210473099 | ARCOAIRE | HVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473110 | ARCOAIRE | HVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473231 | ARCOAIRE | HVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210473220 | ARCOAIRE | HVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ***97CMN1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206773039 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ***80CSU0401712A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773048 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ***80CSU0601716A** | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206773057 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ***80CSU1002120A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771256 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ***80CTL0701716A** | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206771355 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ***80CTL0901716A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771274 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ***80CTL0902120A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773422 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ***95CSU0802120A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773431 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ***95CSU1002122A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771346 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ***96CTN1002122A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771328 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ***97CMN1002122A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773102 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ***80CSU0401712A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773111 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ***80CSU0601716A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773129 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ***80CSU1002120A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771625 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ***80CTL0701716A** | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206771724 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ***80CTL0901716A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771643 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ***80CTL0902120A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773476 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ***95CSU0802120A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773485 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ***95CSU1002122A** | 31 600 | 1 580 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206771715 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771697 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773138 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CSU0401712A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773147 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CSU0601716A"" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206773165 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CSU1002120A"" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206771760 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CTL0701716A"" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206771859 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CTL0901716A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771778 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773503 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773512 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771850 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771832 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773183 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""80CSU1002120A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771895 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771904 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""80CTL1352422A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773521 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773530 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771958 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771913 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""96CTN1202422A"" | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206771976 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""97CMN0602120A"" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206771931 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771940 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""97CMN1202422A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470258 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""80CSU1002120A"" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470269 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470280 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""80CTL1352422A"" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470236 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470247 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470346 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470291 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""96CTN1202422A"" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470313 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470324 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""97CMN1202422A"" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470401 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | ""80CSU0401712A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470412 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | ""80CSU0601716A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470423 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | ""80CSU1002120A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470434 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | ""80CTL0701716A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470500 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | ""80CTL0901716A"" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470445 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470379 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|-------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210470390 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470489 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470467 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470544 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **80CSU1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470555 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **80CTL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470566 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **80CTL1352422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470522 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470533 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470632 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470577 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **96CTN1202422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470654 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **97CMN0602120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470599 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470610 | ARCOAIRE | HVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **97CMN1202422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210457419 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457496 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | **80VSL0451716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457518 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457545 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457463 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457534 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457822 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VSL0451716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457833 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457844 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VSL0702120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457855 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457902 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457868 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120A** | 30 200 | 1 510 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|-------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210457755 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457722 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457733 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457891 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458057 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458068 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457767 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210458134 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458211 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **80VSL0451716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458222 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458233 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458260 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458167 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VSN0601412A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210458156 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VSN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458178 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458271 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VTN0601412A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210458349 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VTN0601714A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210458249 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458537 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **80VSL0451716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458437 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **96VSN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458470 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458750 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **96VTN0601714A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210458595 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458482 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210459004 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VSL0451716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210459015 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VSL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459026 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459037 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VSL0902120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210459084 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VTL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459050 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VTL0902120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210458893 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VSN0601714A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210458937 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VSN0801716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458904 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VSN0802120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210458915 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VSN1002120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210459228 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VTN0601714A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459073 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VTN0801716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459239 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VTN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210459250 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VTN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|-------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210458949 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210459794 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **80VSL0451716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459694 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **96VSN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459727 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **96VSN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210460007 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **96VTN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459852 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **96VTN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459739 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460239 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **80VSL0451716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460250 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **80VSL0701716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460261 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **80VSL0702120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460308 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **80VTL0701716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460139 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VSN0601714A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460172 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VSN0801716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460461 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VTN0601714A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460297 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VTN0801716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460482 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VTN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460503 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460861 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L24A* | **96VTN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460872 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210461027 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **80VSL0902120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461038 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **80VSL0902420A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461049 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **80VSL1102422A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461060 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **80VTL0902120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210460960 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **96VSN1002120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210460971 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **96VSN1202422A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210460983 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461405 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461416 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **80VSL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461452 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **80VTL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461429 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **80VTL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461283 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VSN0601714A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461294 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VSN0802120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461305 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VSN1002120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461596 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VTN0601714A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461618 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VTN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461328 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461795 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461806 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **80VSL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|-------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210461817 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **80VSL0902420A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461828 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **80VSL1102422A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461839 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **80VTL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461728 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VSN0802120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461739 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VSN1002120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461750 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VSN1202422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461963 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VTN0802120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461974 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VTN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461762 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461853 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VTN1202422A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462018 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | "OMV154L20A" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466481 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VSL0702120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466492 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VSL0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466503 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VSL0902420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466514 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VSL1102422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466577 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VTL0701716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466540 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VTL0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466359 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **96VSN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466370 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **96VSN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466776 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **96VTN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466566 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **96VTN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466890 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VSL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467056 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VSL0451716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467067 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VSL0701716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467078 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VSL0702120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467089 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VSL0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467100 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VSL0902420A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210467111 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VSL1102422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210467122 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VTL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467174 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VTL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467137 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VTL0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466934 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VSN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466989 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VSN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466945 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VSN0802120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210466956 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VSN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210466967 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VSN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467151 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VTN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467373 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VTN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|-------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210467384 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VTN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467001 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467163 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VTN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467494 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VSL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467660 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VSL0451716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467671 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VSL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467682 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VSL0702120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467693 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VSL0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467704 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VSL0902420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467715 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VSL1102422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210467726 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VTL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467778 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VTL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467741 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VTL0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467538 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VSN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467593 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VSN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467549 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VSN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467560 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VSN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210467571 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467966 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VTN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467755 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VTN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467977 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VTN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467988 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VTN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467767 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VTN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468098 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **80VSL0451412A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468264 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **80VSL0451716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468275 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **80VSL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210468286 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **80VSL0702120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210468319 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **80VSL1102422A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210468330 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **80VTL0451412A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468142 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **96VSN0601714A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468197 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **96VSN0801716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468570 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **96VTN0601714A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468359 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **96VTN0801716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468581 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **96VTN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468592 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **96VTN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468209 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **96VTN1002122A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464649 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464660 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|-------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210464671 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464682 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL1102422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464693 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **80VTL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464582 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464593 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464604 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464817 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464828 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464616 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464707 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464237 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0701716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464248 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464259 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464306 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464272 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464126 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464137 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464461 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464472 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464171 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464972 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464983 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **80VSL0902120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210464994 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **80VSL0902420A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210465005 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **80VSL1102422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210465016 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **80VTL0902120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210464905 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VSN0802120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464916 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VSN1002120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210464927 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VSN1202422A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210465140 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VTN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210465151 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VTN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464939 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210465030 | ARCOAIRE | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VTN1202422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206774689 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **80CSU0802120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774877 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774707 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **80CSU0802120A** | 36 200 | 1 810 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206773807 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206773816 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""80CTL1352422A"" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774886 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774895 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206773870 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206773825 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""96CTN1202422A"" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206773843 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774725 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""80CSU0802120A"" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206773906 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206773915 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""80CTL1352422A"" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206774904 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774913 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206773969 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206773924 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""96CTN1202422A"" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206773942 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774770 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ""80CSU0802120A"" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774095 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ""80CTL1352422A"" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774949 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774823 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EHD4X48AAL+WALLCON | ""80CSU0802120A"" | 37 200 | 1 860 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206774482 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EHD4X48AAL+WALLCON | ***80CTL1352422A** | 37 200 | 1 860 \$ |
| 206774850 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***80CSU0802120A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774581 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***80CTL0902120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774662 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***80CTL1102120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774590 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***80CTL1352422A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774994 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***95CSU0802120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206775003 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***95CSU1002122A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774644 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***96CTN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774599 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***96CTN1202422A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774617 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***97CMN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210469975 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***80CSU0802120A** | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206774266 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***80CTL0902120A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774275 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***80CTL1352422A** | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210469953 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***95CSU0802120A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210469964 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***95CSU1002122A** | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206774329 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***96CTN1002122A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774284 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***96CTN1202422A** | 37 200 | 1 860 \$ |
| 206774302 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***97CMN1002122A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774788 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | ***80CSU0802120A** | 37 000 | 1 850 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------------|-------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206774185 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | **80CTL0902120A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774958 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | **95CSU0802120A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774967 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | **95CSU1002122A** | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206774221 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | **96CTN1002122A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774203 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | **97CMN1002122A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210470013 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | **80CSU0802120A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774365 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | **80CTL0902120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774437 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | **80CTL1102120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774374 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | **80CTL1352422A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210469991 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | **95CSU0802120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210470002 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | **95CSU1002122A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774428 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | **96CTN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774383 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | **96CTN1202422A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774401 | ARCOAIRE | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | **97CMN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207821945 | ARCTIC KING | MOD33-24HFN1-MT0W | MSAG11D-23HRFN1-MU0W | | 17 400 | 870 \$ |
| 208106740 | ARM STRONG AIR | 4DHV2S09S-1L | DWH209S4-1L | | 6 300 | 315 \$ |
| 208106742 | ARM STRONG AIR | 4DHV2S09S-1P | DWH209S4-1P | | 6 000 | 300 \$ |
| 208106741 | ARM STRONG AIR | 4DHV2S12S-1L | DWH212S4-1L | | 7 800 | 390 \$ |
| 208106743 | ARM STRONG AIR | 4DHV2S12S-1P | DWH212S4-1P | | 7 000 | 350 \$ |
| 208106744 | ARM STRONG AIR | 4DHV2S18S-1P | DWH218S4-1P | | 11 400 | 570 \$ |
| 208106745 | ARM STRONG AIR | 4DHV2S24S-1P | DWH224S4-1P | | 16 500 | 825 \$ |
| 211034519 | Armstrong Air | 4DHP2S12S-1L | DWM212S4-*L | | 8 400 | 420 \$ |
| 208106735 | ARMSTRONG AIR | 4DHP2S12S-1L | DWM212S4-1L | | 8 400 | 420 \$ |
| 211034534 | Armstrong Air | 4DHP2S12S-1P | D22C112S4-*P | | 8 900 | 445 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 208106675 | ARMSTRONG AIR | 4DHP2S12S-1P | D22C112S4-1P | | 8 900 | 445 \$ |
| 211034528 | Armstrong Air | 4DHP2S12S-1P | DMD212S4-*P | | 9 300 | 465 \$ |
| 208106678 | ARMSTRONG AIR | 4DHP2S12S-1P | DMD212S4-1P | | 9 300 | 465 \$ |
| 211034521 | Armstrong Air | 4DHP2S12S-1P | DWM212S4-*P | | 9 000 | 450 \$ |
| 208106672 | ARMSTRONG AIR | 4DHP2S12S-1P | DWM212S4-1P | | 9 000 | 450 \$ |
| 208106814 | ARMSTRONG AIR | 4DHP2S18M-1P | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 11 400 | 570 \$ |
| 208106813 | ARMSTRONG AIR | 4DHP2S18M-1P | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 208106812 | ARMSTRONG AIR | 4DHP2S18M-1P | Unités sans conduits | | 14 300 | 715 \$ |
| 211034535 | Armstrong Air | 4DHP2S18S-1P | D22C118S4-*P | | 12 000 | 600 \$ |
| 208106676 | ARMSTRONG AIR | 4DHP2S18S-1P | D22C118S4-1P | | 12 000 | 600 \$ |
| 211034529 | Armstrong Air | 4DHP2S18S-1P | DMD218S4-*P | | 12 600 | 630 \$ |
| 208106679 | ARMSTRONG AIR | 4DHP2S18S-1P | DMD218S4-1P | | 12 600 | 630 \$ |
| 211034522 | Armstrong Air | 4DHP2S18S-1P | DWM218S4-*P | | 14 900 | 745 \$ |
| 208106673 | ARMSTRONG AIR | 4DHP2S18S-1P | DWM218S4-1P | | 14 900 | 745 \$ |
| 208106816 | ARMSTRONG AIR | 4DHP2S24M-1P | Ducted Indoor Units | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 208106815 | ARMSTRONG AIR | 4DHP2S24M-1P | Non-Ducted Indoor Units | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 208106817 | ARMSTRONG AIR | 4DHP2S24M-1P | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 16 700 | 835 \$ |
| 211034536 | Armstrong Air | 4DHP2S24S-1P | D33C224S4-*P | | 19 000 | 950 \$ |
| 208106677 | ARMSTRONG AIR | 4DHP2S24S-1P | D33C224S4-1P | | 15 600 | 780 \$ |
| 211034530 | Armstrong Air | 4DHP2S24S-1P | DMD224S4-*P | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 208106680 | ARMSTRONG AIR | 4DHP2S24S-1P | DMD224S4-1P | | 13 500 | 675 \$ |
| 211034523 | Armstrong Air | 4DHP2S24S-1P | DWM224S4-*P | | 16 200 | 810 \$ |
| 208106674 | ARMSTRONG AIR | 4DHP2S24S-1P | DWM224S4-1P | | 16 200 | 810 \$ |
| 208106819 | ARMSTRONG AIR | 4DHP2S30M-1P | Ducted Indoor Units | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 208106820 | ARMSTRONG AIR | 4DHP2S30M-1P | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 208106818 | ARMSTRONG AIR | 4DHP2S30M-1P | Unités sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211034524 | Armstrong Air | 4DHP2S30S-1P | DWM230S4-*P | | 19 000 | 950 \$ |
| 208106821 | ARMSTRONG AIR | 4DHP2S36M-1P | Unités sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211034537 | Armstrong Air | 4DHP2S36S-1P | D33C236S4-*P | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 208106767 | ARMSTRONG AIR | 4DHP2S36S-1P | D33C236S4-1P | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211034531 | Armstrong Air | 4DHP2S36S-1P | DMD236S4-*P | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208106769 | ARMSTRONG AIR | 4DHP2S36S-1P | DMD236S4-2P | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 208106824 | Armstrong Air | 4DHP2S48M-1P | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211034538 | Armstrong Air | 4DHP2S48S-1P | D33C248S4-*P | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 208106768 | ARMSTRONG AIR | 4DHP2S48S-1P | D33C248S4-1P | | 28 000 | 1 400 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211034532 | Armstrong Air | 4DHP2S48S-1P | DMD248S4-*P | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 208106770 | ARMSTRONG AIR | 4DHP2S48S-1P | DMD248S4-2P | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211034533 | Armstrong Air | 4DHPS209S-1P | D22C109S4-*P | | 7 500 | 375 \$ |
| 208106738 | ARMSTRONG AIR | 4DHPS209S-1P | D22C109S4-1P | | 7 500 | 375 \$ |
| 211034527 | Armstrong Air | 4DHPS209S-1P | DMD209S4-*P | | 7 700 | 385 \$ |
| 208106739 | ARMSTRONG AIR | 4DHPS209S-1P | DMD209S4-1P | | 7 700 | 385 \$ |
| 211034520 | Armstrong Air | 4DHPS209S-1P | DWM209S4-*P | | 8 500 | 425 \$ |
| 208106736 | ARMSTRONG AIR | 4DHPS209S-1P | DWM209S4-1P | | 8 500 | 425 \$ |
| 211034539 | Armstrong Air | 4DHV2S09S-1L | DWH209S4-*L | | 6 300 | 315 \$ |
| 211034541 | Armstrong Air | 4DHV2S09S-1P | DWH209S4-*P | | 6 000 | 300 \$ |
| 211034540 | Armstrong Air | 4DHV2S12S-1L | DWH212S4-*L | | 7 800 | 390 \$ |
| 211034542 | Armstrong Air | 4DHV2S12S-1P | DWH212S4-*P | | 7 000 | 350 \$ |
| 211034543 | Armstrong Air | 4DHV2S18S-1P | DWH218S4-*P | | 11 400 | 570 \$ |
| 211034544 | Armstrong Air | 4DHV2S24S-1P | DWH224S4-*P | | 16 500 | 825 \$ |
| 210739913 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | BCE5C18M*1P+TXV | | 15 400 | 770 \$ |
| 210739914 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | BCE5C18M*4X | | 15 400 | 770 \$ |
| 210739916 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | BCE5C24M*1P+TXV | | 16 100 | 805 \$ |
| 210739920 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | BCE5C24M*4X | | 16 100 | 805 \$ |
| 210737936 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | BCE5C36M*1P+TXV | | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210739644 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | BCE5C36M*4X | | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210739926 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | BCE5E30M*4X | | 15 900 | 795 \$ |
| 210737940 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | BCE5E36M*4X | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210737945 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | BCE5E42M*4X | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210739928 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | BCE5V18M*4X | | 15 900 | 795 \$ |
| 210739932 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | BCE5V24M*4X | | 16 200 | 810 \$ |
| 210739935 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | BCE5V30M*4X | | 15 900 | 795 \$ |
| 210737949 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | BCE5V36M*4X | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210737952 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | BCE5V42M*4X | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210739939 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | BCE7E18M*4X | | 15 300 | 765 \$ |
| 210739943 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | BCE7E30M*4X | | 16 200 | 810 \$ |
| 210737956 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | BCE7E36M*4X | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210739947 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | BCE7S24M*4X | | 15 200 | 760 \$ |
| 210739951 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | BCE7S30M*4X | | 16 000 | 800 \$ |
| 210737934 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | BCE7S36 | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210737964 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | BCE7S42M*4X | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210739955 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P23A+TDR+TXV | "A80UH1E040A12X" | 15 300 | 765 \$ |
| 210739959 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P23A+TDR+TXV | "A80UH1E045A12" | 15 200 | 760 \$ |
| 210739963 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P23A+TDR+TXV | "A80UH1E060A12X" | 15 300 | 765 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210739966 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P23A+TDR+TXV | "A80UH1E070A12" | 15 100 | 755 \$ |
| 210739970 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P23A+TDR+TXV | "A80UH2E045A12" | 14 900 | 745 \$ |
| 210739974 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P23A+TDR+TXV | "A80UH2E070A12" | 15 400 | 770 \$ |
| 210739978 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P23A+TDR+TXV | "A80US2V060A12X" | 15 000 | 750 \$ |
| 210739983 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P23B+TDR+TXV | "A80UH1E070B12" | 15 000 | 750 \$ |
| 210739987 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P23B+TDR+TXV | "A80UH2E090B12" | 15 300 | 765 \$ |
| 210739989 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P23B+TDR+TXV | "A93UH1E030B12" | 15 300 | 765 \$ |
| 210739992 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P23B+TDR+TXV | "A93UH1E045B12" | 15 400 | 770 \$ |
| 210739996 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P23B+TDR+TXV | "A93UH1E070B12" | 15 300 | 765 \$ |
| 210740000 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P23B+TDR+TXV | "A96UH2E045B12" | 15 400 | 770 \$ |
| 210740005 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P23B+TDR+TXV | "A96UH2E070B12" | 15 400 | 770 \$ |
| 210740009 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P23B+TDR+TXV | "A96US2V045B12" | 15 100 | 755 \$ |
| 210740013 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P23B+TDR+TXV | "A96US2V070B12" | 15 000 | 750 \$ |
| 210740017 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P23B+TDR+TXV | "A97US2V040B12X" | 15 100 | 755 \$ |
| 210740021 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P23B+TDR+TXV | "A97US2V060B12X" | 15 100 | 755 \$ |
| 210740026 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P23B+TDR+TXV | "EFV08BCA" | 15 300 | 765 \$ |
| 210740030 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P23B+TDR+TXV | "EFV12BCA" | 15 200 | 760 \$ |
| 210737968 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P36A+TDR+TXV | "A80UH1E040A12X" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210737972 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P36A+TDR+TXV | "A80UH1E045A12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210737976 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P36A+TDR+TXV | "A80UH1E060A12X" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210737980 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P36A+TDR+TXV | "A80UH1E070A12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210737985 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P36A+TDR+TXV | "A80UH2E045A12" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210737989 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P36A+TDR+TXV | "A80UH2E070A12" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210737994 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P36A+TDR+TXV | "A80US2V060A12X" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210737998 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P36A+TDR+TXV | "A80US2V070A12L" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210738002 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P36B+TDR+TXV | "A80UH1E070B12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210738007 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P36B+TDR+TXV | "A80UH1E080B16X" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210738011 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P36B+TDR+TXV | "A80UH1E090B16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210738015 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P36B+TDR+TXV | "A80UH2E090B12" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210738019 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P36B+TDR+TXV | "A80UH2E090B16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210738024 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P36B+TDR+TXV | "A80US2V080B16X" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210738028 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P36B+TDR+TXV | "A80US2V090B16L" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210738032 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P36B+TDR+TXV | "A93UH1E030B12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210738036 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P36B+TDR+TXV | "A93UH1E045B12" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210738040 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P36B+TDR+TXV | "A93UH1E070B12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210738043 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P36B+TDR+TXV | "A95UH1E070B12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210738047 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P36B+TDR+TXV | "A96UH1E030B12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210738050 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P36B+TDR+TXV | "A96UH1E070B12" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210738054 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P36B+TDR+TXV | "A96UH2E045B12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210738058 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P36B+TDR+TXV | "A96UH2E070B12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210738063 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P36B+TDR+TXV | "A96US2V045B12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 210738067 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P36B+TDR+TXV | "A96US2V070B12" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210738072 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P36B+TDR+TXV | "A97US2V040B12X" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210738076 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P36B+TDR+TXV | "A97US2V060B12X" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210738080 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P36B+TDR+TXV | "EFV12BCA" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210738084 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P36C+TDR+TXV | "A80UH2E110C16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210738089 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P36C+TDR+TXV | "A93UH1E090C12" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210738093 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P36C+TDR+TXV | "A93UH1E090C16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210738097 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P36C+TDR+TXV | "A93UH1E110C16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210738101 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P36C+TDR+TXV | "A96UH1E090C16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210738104 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P36C+TDR+TXV | "A96UH2E090C16" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210738106 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P36C+TDR+TXV | "A96US2V090C12" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210738107 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P36C+TDR+TXV | "A96US2V090C16" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210738112 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P36C+TDR+TXV | "A96US2V110C16" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210738116 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P36C+TDR+TXV | "A97US2V080C16X" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210738120 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P36C+TDR+TXV | "A97USMV090C12" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210738124 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P36C+TDR+TXV | "A97USMV090C16" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210738128 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | E*1P36C+TDR+TXV | "EFV16CCA" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213270487 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P24A+TDR+TXV | "A80US2V070A12" | 16 000 | 800 \$ |
| 210740116 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E040A12X" | 15 800 | 790 \$ |
| 210740121 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E045A12" | 15 800 | 790 \$ |
| 210740125 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E060A12X" | 15 800 | 790 \$ |
| 210740129 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E070A12" | 15 600 | 780 \$ |
| 210740134 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80UH2E045A12" | 15 900 | 795 \$ |
| 210740138 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80UH2E070A12" | 15 900 | 795 \$ |
| 210740142 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80US2V060A12X" | 15 500 | 775 \$ |
| 213270488 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80US2V070A12" | 15 600 | 780 \$ |
| 210740147 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A80UH1E070B12" | 15 700 | 785 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210740149 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A80UH2E090B12" | 15 900 | 795 \$ |
| 210740154 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A93UH1E045B12" | 15 900 | 795 \$ |
| 210740158 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A93UH1E070B12" | 15 800 | 790 \$ |
| 210740167 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A96UH1E070B12" | 16 000 | 800 \$ |
| 210740171 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A96UH2E045B12" | 15 900 | 795 \$ |
| 210740176 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A96UH2E070B12" | 15 900 | 795 \$ |
| 210740180 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A96US2V045B12" | 15 600 | 780 \$ |
| 210740184 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A96US2V070B12" | 15 600 | 780 \$ |
| 210740188 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A97US2V040B12X" | 15 600 | 780 \$ |
| 210740192 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A97US2V060B12X" | 15 600 | 780 \$ |
| 210740196 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "EFV08BCA" | 16 000 | 800 \$ |
| 210740199 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "EFV12BCA" | 15 700 | 785 \$ |
| 210738140 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P36A+TDR+TXV | "A80UH1E070A12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210738141 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P36A+TDR+TXV | "A80UH2E045A12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210738146 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P36A+TDR+TXV | "A80US2V060A12X" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210738150 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P36A+TDR+TXV | "A80US2V070A12L" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210738154 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A80UH1E070B12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210738169 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A80US2V080B16X" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210738173 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A80US2V090B16L" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210738199 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A96US2V045B12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210738203 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A96US2V070B12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210738207 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A97US2V040B12X" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210738211 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A97US2V060B12X" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210738217 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A80UH1E070B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210738221 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A80UH1E090B16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210738222 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A80UH2E090B12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210738227 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A80UH2E090B16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210738231 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A80US2V080B16X" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210738235 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A80US2V090B16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210738240 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A80US2V090B16L" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210738244 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A93UH1E030B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210738248 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A93UH1E045B12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210738252 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A93UH1E070B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210738257 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A95UH1E070B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 210738265 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A96UH1E045B12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 210738270 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A96UH1E070B12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 210738274 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A96UH2E045B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210738278 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A96UH2E070B12" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210738283 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A96US2V045B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210738287 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A96US2V070B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210738296 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A97US2V060B12X" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210738300 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "EFV12BCA" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210738304 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48C+TDR+TXV | "A80UH2E110C16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210738309 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48C+TDR+TXV | "A93UH1E090C12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210738313 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48C+TDR+TXV | "A93UH1E090C16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210738315 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48C+TDR+TXV | "A93UH1E110C16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 210738316 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48C+TDR+TXV | "A95UH1E090C16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210738320 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48C+TDR+TXV | "A96UH1E090C16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210738324 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48C+TDR+TXV | "A96UH2E090C16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210738329 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48C+TDR+TXV | "A96US2V090C12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210738333 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48C+TDR+TXV | "A96US2V090C16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210738337 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48C+TDR+TXV | "A96US2V110C16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210738342 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48C+TDR+TXV | "A97US2V080C16X" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210738346 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48C+TDR+TXV | "A97USMV090C12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210738351 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EA(C;U)1P48C+TDR+TXV | "A97USMV090C16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 213270489 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X24A+TDR | "A80US2V070A12" | 16 000 | 800 \$ |
| 210740281 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X30A+TDR | "A80UH1E040A12X" | 15 800 | 790 \$ |
| 210740285 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X30A+TDR | "A80UH1E045A12" | 15 800 | 790 \$ |
| 210740289 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X30A+TDR | "A80UH1E060A12X" | 15 800 | 790 \$ |
| 210740294 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X30A+TDR | "A80UH1E070A12" | 15 600 | 780 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210740298 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X30A+TDR | "A80UH2E045A12" | 15 900 | 795 \$ |
| 210740302 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X30A+TDR | "A80UH2E070A12" | 15 900 | 795 \$ |
| 210740307 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X30A+TDR | "A80US2V060A12X" | 15 500 | 775 \$ |
| 213270490 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X30A+TDR | "A80US2V070A12" | 15 600 | 780 \$ |
| 210740311 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X30B+TDR | "A80UH1E070B12" | 15 700 | 785 \$ |
| 210740315 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X30B+TDR | "A80UH2E090B12" | 15 900 | 795 \$ |
| 210740324 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X30B+TDR | "A93UH1E045B12" | 15 900 | 795 \$ |
| 210740328 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X30B+TDR | "A93UH1E070B12" | 15 800 | 790 \$ |
| 210740335 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X30B+TDR | "A96UH1E070B12" | 16 000 | 800 \$ |
| 210740339 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X30B+TDR | "A96UH2E045B12" | 15 900 | 795 \$ |
| 210740344 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X30B+TDR | "A96UH2E070B12" | 15 900 | 795 \$ |
| 210740348 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X30B+TDR | "A96US2V045B12" | 15 600 | 780 \$ |
| 210740353 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X30B+TDR | "A96US2V070B12" | 15 600 | 780 \$ |
| 210740357 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X30B+TDR | "A97US2V040B12X" | 15 600 | 780 \$ |
| 210740360 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X30B+TDR | "A97US2V060B12X" | 15 600 | 780 \$ |
| 210740364 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X30B+TDR | "EFV08BCA" | 16 000 | 800 \$ |
| 210740368 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X30B+TDR | "EFV12BCA" | 15 700 | 785 \$ |
| 210738368 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X36A+TDR | "A80UH1E070A12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210738373 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X36A+TDR | "A80UH2E045A12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210738381 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X36A+TDR | "A80US2V060A12X" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210738386 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X36A+TDR | "A80US2V070A12L" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210738390 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X36B+TDR | "A80UH1E070B12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210738411 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X36B+TDR | "A80US2V080B16X" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210738415 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X36B+TDR | "A80US2V090B16L" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210738455 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X36B+TDR | "A96US2V045B12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210738459 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X36B+TDR | "A96US2V070B12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210738463 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X36B+TDR | "A97US2V040B12X" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210738467 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X36B+TDR | "A97US2V060B12X" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210738468 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X36B+TDR | "A97USMV070B12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210738475 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "A80UH1E070B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210738483 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "A80UH1E090B16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210738487 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "A80UH2E090B12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210738492 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "A80UH2E090B16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210738496 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "A80US2V080B16X" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210738500 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "A80US2V090B16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210738503 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "A80US2V090B16L" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210738506 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "A93UH1E030B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210738510 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "A93UH1E045B12" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210738514 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "A93UH1E070B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210738517 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "A95UH1E070B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 210738520 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "A96UH1E045B12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 210738521 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "A96UH1E070B12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 210738524 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "A96UH2E045B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210738528 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "A96UH2E070B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210738532 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "A96US2V045B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210738537 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "A96US2V070B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210738541 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "A97US2V040B12X" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210738546 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "A97US2V060B12X" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210738550 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "A97USMV070B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210738555 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X48B+TDR | "EFV12BCA" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210738559 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X48C+TDR | "A80UH2E110C16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210738563 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X48C+TDR | "A93UH1E090C12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210738568 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X48C+TDR | "A93UH1E090C16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210738572 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X48C+TDR | "A93UH1E110C16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 210738576 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X48C+TDR | "A95UH1E090C16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210738581 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X48C+TDR | "A96UH1E090C16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210738585 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X48C+TDR | "A96UH2E090C16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210738587 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X48C+TDR | "A96US2V090C12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210738591 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X48C+TDR | "A96US2V090C16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210738594 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X48C+TDR | "A96US2V110C16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210738598 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X48C+TDR | "A97US2V080C16X" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210738602 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X48C+TDR | "A97USMV090C12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210738606 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X48C+TDR | "A97USMV090C16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210738610 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAC4X48C+TDR | "EFV16CCA" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210740372 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E040A12X" | 15 700 | 785 \$ |
| 210740375 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E045A12" | 15 700 | 785 \$ |
| 210740379 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E060A12X" | 15 700 | 785 \$ |
| 210740383 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E070A12" | 15 500 | 775 \$ |
| 210740387 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P30A+TDR+TXV | "A80UH2E045A12" | 15 300 | 765 \$ |
| 210740391 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P30A+TDR+TXV | "A80UH2E070A12" | 15 800 | 790 \$ |
| 210740395 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P30B+TDR+TXV | "A80UH1E070B12" | 15 300 | 765 \$ |
| 210740399 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P30B+TDR+TXV | "A80UH2E090B12" | 15 500 | 775 \$ |
| 210740403 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P30B+TDR+TXV | "A93UH1E030B12" | 15 600 | 780 \$ |
| 210740407 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P30B+TDR+TXV | "A93UH1E045B12" | 15 600 | 780 \$ |
| 210740411 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P30B+TDR+TXV | "A93UH1E070B12" | 15 600 | 780 \$ |
| 210740415 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P30B+TDR+TXV | "A96UH1E030B12" | 15 500 | 775 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210740419 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P30B+TDR+TXV | "A96UH1E070B12" | 15 700 | 785 \$ |
| 210740423 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P30B+TDR+TXV | "A96UH2E045B12" | 15 700 | 785 \$ |
| 210740427 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P30B+TDR+TXV | "A96UH2E070B12" | 15 700 | 785 \$ |
| 210740431 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P30B+TDR+TXV | "A96US2V045B12" | 15 300 | 765 \$ |
| 210740435 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P30B+TDR+TXV | "A96US2V070B12" | 15 300 | 765 \$ |
| 210740439 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P30B+TDR+TXV | "A97US2V040B12X" | 15 300 | 765 \$ |
| 210740443 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P30B+TDR+TXV | "A97US2V060B12X" | 15 300 | 765 \$ |
| 210740448 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P30B+TDR+TXV | "EFV08BCA" | 15 500 | 775 \$ |
| 210740452 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P30B+TDR+TXV | "EFV12BCA" | 15 300 | 765 \$ |
| 210738614 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "A80UH1E070B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210738619 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "A80UH1E080B16X" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210738623 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "A80UH1E090B16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210738627 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "A80UH2E090B12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210738631 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "A80UH2E090B16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210738635 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "A80US2V080B16X" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210738640 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "A80US2V090B16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210738644 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "A80US2V090B16L" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210738648 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "A93UH1E030B12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210738653 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "A93UH1E045B12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210738657 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "A93UH1E070B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210738661 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "A95UH1E070B12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 210738665 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "A96UH1E030B12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 210738668 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "A96UH1E070B12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 210738669 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "A96UH2E045B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210738671 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "A96UH2E070B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210738675 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "A96US2V045B12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210738679 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "A96US2V070B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210738683 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "A97US2V040B12X" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210738687 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "A97US2V060B12X" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210738691 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P36B+TDR+TXV | "EFV12BCA" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212607767 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A80US2V080C20X" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607769 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A80US2V100C20X" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607771 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A93UH1E090C12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607772 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A93UH1E090C16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212607751 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A93UH1E110C16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212607773 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A95UH1E090C16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212607775 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A96US2V090C12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607776 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A96US2V090C16" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212607777 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A96US2V090C20" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607778 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A96US2V110C16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607779 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A96US2V110C20" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607780 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A97US2V080C16X" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607784 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A97USMV090C12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607788 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A97USMV090C20" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607790 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A97USMV110C20" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210740456 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | ED1P24B+TDR+TXV | "A93DF1E070B12" | 15 600 | 780 \$ |
| 210738752 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX136P | ED1P30/36B+TDR+TXV | "A80DS2V090B16" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 210727711 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | BCE5C48M*1P+TXV | | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210727712 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | BCE5C48M*4X | | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210727713 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | BCE5E48M*4X | | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210727714 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | BCE5V48M | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210727510 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | BCE5V60M | | 38 500 | 1 925 \$ |
| 210727715 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | BCE7E48M*4X | | 32 200 | 1 610 \$ |
| 210727511 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | BCE7E60M - TXV | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210727716 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | BCE7S48 | | 32 800 | 1 640 \$ |
| 210727506 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | BCE7S60 - TXV | | 38 500 | 1 925 \$ |
| 210727725 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P49C+TDR+TXV | "A80UH1E090C20" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210727726 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P49C+TDR+TXV | "A80UH1E100C20X" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210727727 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P49C+TDR+TXV | "A80UH1E110C20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210727728 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P49C+TDR+TXV | "A80UH2E110C20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210727729 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P49C+TDR+TXV | "A80US2V080C20X" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210727730 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P49C+TDR+TXV | "A80US2V100C20X" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210727731 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P49C+TDR+TXV | "A80US2V110C20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210727732 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P49C+TDR+TXV | "A80US2V110C20L" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210727733 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P49C+TDR+TXV | "A93UH1E110C20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210727734 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P49C+TDR+TXV | "A96UH1E110C20" | 30 600 | 1 530 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210727735 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P49C+TDR+TXV | "A96UH2E110C20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210727736 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P49C+TDR+TXV | "A96US2V090C16" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210727737 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P49C+TDR+TXV | "A96US2V090C20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210727738 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P49C+TDR+TXV | "A96US2V110C16" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210727739 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P49C+TDR+TXV | "A96US2V110C20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210727740 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P49C+TDR+TXV | "A97US2V080C16X" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210727741 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P49C+TDR+TXV | "A97US2V080C20X" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210727742 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P49C+TDR+TXV | "A97USMV090C16" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210727743 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P49C+TDR+TXV | "A97USMV090C20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210727744 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P49C+TDR+TXV | "A97USMV110C20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210727512 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80UH2E110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210727513 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80US2V080C20X" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 210727514 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80US2V090C20**" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 210727515 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80US2V100C20X" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 210727516 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80US2V110C20**" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210727517 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80US2V110C20L" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210727518 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A93UH1E110C20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 210727519 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A96UH2E110C20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 210727520 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A96US2V090C20" | 38 000 | 1 900 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210727521 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A96US2V110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210727522 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A97US2V080C20X" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210727523 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A97USMV090C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210727524 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A97USMV110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210727525 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P60D+TDR+TXV | "A80UH1E135D20" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 210727526 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P60D+TDR+TXV | "A80US2V135D20**" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 210727527 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P60D+TDR+TXV | "A96US2V135D20" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 210727528 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P60D+TDR+TXV | "A97USMV135D20" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 210727529 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EA(C;U)1P60D+TDR+TXV | "EFV20DCA" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 210727753 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAC4X49C+TDR | "A80UH1E090C20" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210727754 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAC4X49C+TDR | "A80UH1E100C20X" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210727755 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAC4X49C+TDR | "A80UH1E110C20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210727756 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAC4X49C+TDR | "A80UH2E110C20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210727757 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAC4X49C+TDR | "A80US2V080C20X" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210727758 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAC4X49C+TDR | "A80US2V100C20X" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210727759 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAC4X49C+TDR | "A80US2V110C20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210727760 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAC4X49C+TDR | "A80US2V110C20L" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210727761 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAC4X49C+TDR | "A93UH1E110C20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210727762 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAC4X49C+TDR | "A96UH1E110C20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210727763 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAC4X49C+TDR | "A96UH2E110C20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210727764 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAC4X49C+TDR | "A96US2V090C16" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210727765 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAC4X49C+TDR | "A96US2V090C20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210727766 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAC4X49C+TDR | "A96US2V110C16" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210727767 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAC4X49C+TDR | "A96US2V110C20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210727768 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAC4X49C+TDR | "A97US2V080C16X" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210727769 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAC4X49C+TDR | "A97US2V080C20X" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210727770 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAC4X49C+TDR | "A97USMV090C16" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210727771 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAC4X49C+TDR | "A97USMV090C20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210727772 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAC4X49C+TDR | "A97USMV110C20" | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210727530 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAC4X60C+TDR | "A80UH2E110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210727531 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAC4X60C+TDR | "A80US2V080C20X" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 210727532 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAC4X60C+TDR | "A80US2V090C20**" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 210727533 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAC4X60C+TDR | "A80US2V100C20X" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 210727534 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAC4X60C+TDR | "A80US2V110C20**" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210727535 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAC4X60C+TDR | "A80US2V110C20L" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210727536 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAC4X60C+TDR | "A93UH1E110C20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 210727537 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAC4X60C+TDR | "A96UH2E110C20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 210727538 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAC4X60C+TDR | "A96US2V090C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210727539 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAC4X60C+TDR | "A96US2V110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210727540 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAC4X60C+TDR | "A97US2V080C20X" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210727541 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAC4X60C+TDR | "A97USMV090C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210727542 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAC4X60C+TDR | "A97USMV110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210727543 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAC4X60D+TDR | "A80UH1E135D20" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 210727544 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAC4X60D+TDR | "A80US2V135D20**" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 210727545 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAC4X60D+TDR | "A96US2V135D20" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 210727546 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAC4X60D+TDR | "A97USMV135D20" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 210727547 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAC4X60D+TDR | "EFV20DCA" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 210727778 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A80UH2E110C20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210727779 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A80US2V110C20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210727780 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A80US2V110C20L" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210727784 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A96US2V090C16" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210727785 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A96US2V090C20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210727786 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A96US2V110C16" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210727787 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A96US2V110C20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210727788 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A97US2V080C16X" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210727789 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A97US2V080C20X" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210727790 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A97USMV090C16" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210727791 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A97USMV090C20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210727792 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | EAH1P48C+TDR+TXV | "A97USMV110C20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210727565 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | ED1P60D+TDR+TXV | "A80DF1E110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210727567 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | ED1P60D+TDR+TXV | "A96DS2V090C20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 210727568 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | ED1P60D+TDR+TXV | "A96DS2V110C20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 210727569 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | ED1P60D+TDR+TXV | "A97DSMV090C20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 210727570 | ARMSTRONG AIR | 4SHP18LX160P | ED1P60D+TDR+TXV | "A97DSMV110C20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 202760835 | ARMSTRONG AIR | 4SHP20LX124P | BCE7S24M | | 13 600 | 680 \$ |
| 202760837 | ARMSTRONG AIR | 4SHP20LX124P | BCE7S30M | | 14 000 | 700 \$ |
| 201847995 | ARMSTRONG AIR | 4SHP20LX124P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "A96US2V045B12" | 13 000 | 650 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201847996 | ARMSTRONG AIR | 4SHP20LX124P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "A96US2V070B12" | 13 000 | 650 \$ |
| 201847997 | ARMSTRONG AIR | 4SHP20LX124P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "A97USMV070B12" | 13 000 | 650 \$ |
| 201848001 | ARMSTRONG AIR | 4SHP20LX124P | EAC4X30B | "A97USMV070B12" | 13 000 | 650 \$ |
| 201846628 | ARMSTRONG AIR | 4SHP20LX124P | EAH1P30B+H4TXV01 | "A96US2V045B12" | 14 400 | 720 \$ |
| 201846629 | ARMSTRONG AIR | 4SHP20LX124P | EAH1P30B+H4TXV01 | "A96US2V070B12" | 14 400 | 720 \$ |
| 201846630 | ARMSTRONG AIR | 4SHP20LX124P | EAH1P30B+H4TXV01 | "A97USMV070B12" | 14 400 | 720 \$ |
| 10075489 | ARMSTRONG AIR | 4SHP20LX124P | EC4X36B | "A96US2V045B12" | 13 000 | 650 \$ |
| 10075490 | ARMSTRONG AIR | 4SHP20LX124P | EC4X36B | "A96US2V070B12" | 13 000 | 650 \$ |
| 10581280 | ARMSTRONG AIR | 4SHP20LX124P | ED1P48B+H4TXV02 | "A96DS2V045B12" | 14 700 | 735 \$ |
| 10581281 | ARMSTRONG AIR | 4SHP20LX124P | ED1P48B+H4TXV02 | "A97DSMV070B12" | 14 700 | 735 \$ |
| 202760839 | ARMSTRONG AIR | 4SHP20LX136P | BCE7S42M | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 201846639 | ARMSTRONG AIR | 4SHP20LX136P | EAH1P48C+H4TXV02 | "A96US2V090C12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 202760842 | ARMSTRONG AIR | 4SHP20LX148P | BCE7S60M | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 201846641 | ARMSTRONG AIR | 4SHP20LX148P | EAH1P60D+H4TXV03 | "A97USMV135D20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 202760844 | ARMSTRONG AIR | 4SHP20LX160P | BCE7S60M | | 36 200 | 1 810 \$ |
| 201846643 | ARMSTRONG AIR | 4SHP20LX160P | EAH1P60D+H4TXV03 | "A96US2V135D20" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 201846644 | ARMSTRONG AIR | 4SHP20LX160P | EAH1P60D+H4TXV03 | "A97USMV135D20" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 202483110 | ARMSTRONG AIR | 4SHP20LX160P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "A96DS2V090C20" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 202483111 | ARMSTRONG AIR | 4SHP20LX160P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "A96DS2V110C20" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 202483113 | ARMSTRONG AIR | 4SHP20LX160P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "A97DSMV090C20" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 202483114 | ARMSTRONG AIR | 4SHP20LX160P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "A97DSMV110C20" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 211709423 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | BCE5C24M*4X | | 14 700 | 735 \$ |
| 211709424 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | BCE5C30M*4X | | 14 900 | 745 \$ |
| 211729605 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | BCE5E24M | | 15 000 | 750 \$ |
| 211729606 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | BCE5E30M | | 14 500 | 725 \$ |
| 211709425 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | BCE5V24M*4X | | 14 900 | 745 \$ |
| 211709426 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | BCE5V30M*4X | | 14 500 | 725 \$ |
| 211709427 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | BCE7E18M*4X | | 14 100 | 705 \$ |
| 211709428 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | BCE7E24M*4X | | 14 500 | 725 \$ |
| 211709429 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | BCE7E30M*4X | | 14 300 | 715 \$ |
| 211709430 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | BCE7S24M*4X | | 14 400 | 720 \$ |
| 211709360 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24A+TDR+TXV | "A80UH1E040A12X" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709364 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24A+TDR+TXV | "A80UH1E045A12" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709361 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24A+TDR+TXV | "A80UH1E060A12X" | 14 700 | 735 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211709365 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24A+TDR+TXV | "A80UH1E070A12" | 14 500 | 725 \$ |
| 211709362 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24A+TDR+TXV | "A80UH2E045A12" | 14 300 | 715 \$ |
| 211709363 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24A+TDR+TXV | "A80UH2E070A12" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709366 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24A+TDR+TXV | "A80US2V060A12X" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709367 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24A+TDR+TXV | "A80US2V070A12" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709368 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24A+TDR+TXV | "A80US2V070A12L" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709376 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A80UH1E070B12" | 14 500 | 725 \$ |
| 211709369 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A80UH1E080B16X" | 15 000 | 750 \$ |
| 211709377 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A80UH1E090B16" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709370 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A80UH2E090B12" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709371 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A80UH2E090B16" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709384 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A80US2V080B16X" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709385 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A80US2V090B12" | 14 600 | 730 \$ |
| 211709386 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A80US2V090B16" | 14 600 | 730 \$ |
| 211709387 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A80US2V090B16L" | 14 600 | 730 \$ |
| 211709378 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A93UH1E030B12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709379 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A93UH1E045B12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709380 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A93UH1E070B12" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709381 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A96UH1E030B12" | 14 800 | 740 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211709382 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A96UH1E045B12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709383 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A96UH1E070B12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709372 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A96UH2E045B12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709374 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A96UH2E070B12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709373 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A96US2V045B12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709375 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A96US2V070B12" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709388 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A97US2V040B12X" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709389 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A97US2V060B12X" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709390 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P24B+TDR+TXV | "A97USMV070B12" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709391 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E040A12X" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709395 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E045A12" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709392 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E060A12X" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709396 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E070A12" | 14 000 | 700 \$ |
| 211709393 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80UH2E045A12" | 13 900 | 695 \$ |
| 211709394 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80UH2E070A12" | 14 300 | 715 \$ |
| 211709397 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80US2V060A12X" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709398 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80US2V070A12" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709399 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80US2V070A12L" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709407 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A80UH1E070B12" | 14 000 | 700 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211709400 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A80UH1E080B16X" | 14 500 | 725 \$ |
| 211709408 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A80UH1E090B16" | 14 400 | 720 \$ |
| 211709401 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A80UH2E090B12" | 14 300 | 715 \$ |
| 211709402 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A80UH2E090B16" | 14 400 | 720 \$ |
| 211709415 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A80US2V080B16X" | 14 300 | 715 \$ |
| 211709416 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A80US2V090B12" | 14 100 | 705 \$ |
| 211709417 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A80US2V090B16" | 14 100 | 705 \$ |
| 211709418 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A80US2V090B16L" | 14 100 | 705 \$ |
| 211709409 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A93UH1E030B12" | 13 800 | 690 \$ |
| 211709410 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A93UH1E045B12" | 14 300 | 715 \$ |
| 211709411 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A93UH1E070B12" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709412 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A96UH1E030B12" | 13 900 | 695 \$ |
| 211709413 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A96UH1E045B12" | 14 400 | 720 \$ |
| 211709414 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A96UH1E070B12" | 14 400 | 720 \$ |
| 211709403 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A96UH2E045B12" | 14 300 | 715 \$ |
| 211709405 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A96UH2E070B12" | 14 300 | 715 \$ |
| 211709404 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A96US2V045B12" | 14 300 | 715 \$ |
| 211709406 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A96US2V070B12" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709421 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A97DSMV070B12" | 14 200 | 710 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211709419 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A97US2V040B12X" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709420 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A97US2V060B12X" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709422 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A97USMV070B12" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709446 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24A+TDR | "A80UH1E040A12X" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709450 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24A+TDR | "A80UH1E045A12" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709447 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24A+TDR | "A80UH1E060A12X" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709451 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24A+TDR | "A80UH1E070A12" | 14 500 | 725 \$ |
| 211709448 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24A+TDR | "A80UH2E045A12" | 14 300 | 715 \$ |
| 211709449 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24A+TDR | "A80UH2E070A12" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709452 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24A+TDR | "A80US2V060A12X" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709453 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24A+TDR | "A80US2V070A12" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709454 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24A+TDR | "A80US2V070A12L" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709462 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A80UH1E070B12" | 14 500 | 725 \$ |
| 211709455 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A80UH1E080B16X" | 15 000 | 750 \$ |
| 211709463 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A80UH1E090B16" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709456 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A80UH2E090B12" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709457 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A80UH2E090B16" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709470 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A80US2V080B16X" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709471 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A80US2V090B12" | 14 600 | 730 \$ |
| 211709472 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A80US2V090B16" | 14 600 | 730 \$ |
| 211709473 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A80US2V090B16L" | 14 600 | 730 \$ |
| 211709464 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A93UH1E030B12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709465 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A93UH1E045B12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709466 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A93UH1E070B12" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709467 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A96UH1E030B12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709468 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A96UH1E045B12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709469 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A96UH1E070B12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709458 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A96UH2E045B12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709460 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A96UH2E070B12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709459 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A96US2V045B12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211709461 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A96US2V070B12" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709474 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A97US2V040B12X" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709475 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A97US2V060B12X" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709476 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X24B+TDR | "A97USMV070B12" | 14 700 | 735 \$ |
| 211709500 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30A+TDR | "A80UH1E040A12X" | 14 200 | 710 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211709504 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30A+TDR | "A80UH1E045A12" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709501 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30A+TDR | "A80UH1E060A12X" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709505 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30A+TDR | "A80UH1E070A12" | 14 000 | 700 \$ |
| 211709502 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30A+TDR | "A80UH2E045A12" | 13 900 | 695 \$ |
| 211709503 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30A+TDR | "A80UH2E070A12" | 14 300 | 715 \$ |
| 211709506 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30A+TDR | "A80US2V060A12X" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709507 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30A+TDR | "A80US2V070A12" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709508 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30A+TDR | "A80US2V070A12L" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709484 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A80UH1E070B12" | 14 000 | 700 \$ |
| 211709477 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A80UH1E080B16X" | 14 500 | 725 \$ |
| 211709485 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A80UH1E090B16" | 14 400 | 720 \$ |
| 211709478 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A80UH2E090B12" | 14 300 | 715 \$ |
| 211709479 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A80UH2E090B16" | 14 400 | 720 \$ |
| 211709492 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A80US2V080B16X" | 14 300 | 715 \$ |
| 211709493 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A80US2V090B12" | 14 100 | 705 \$ |
| 211709494 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A80US2V090B16" | 14 100 | 705 \$ |
| 211709495 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A80US2V090B16L" | 14 100 | 705 \$ |
| 211709486 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A93UH1E030B12" | 13 800 | 690 \$ |
| 211709487 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A93UH1E045B12" | 14 300 | 715 \$ |
| 211709488 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A93UH1E070B12" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709489 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A96UH1E030B12" | 13 900 | 695 \$ |
| 211709490 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A96UH1E045B12" | 14 400 | 720 \$ |
| 211709491 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A96UH1E070B12" | 14 400 | 720 \$ |
| 211709480 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A96UH2E045B12" | 14 300 | 715 \$ |
| 211709482 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A96UH2E070B12" | 14 300 | 715 \$ |
| 211709481 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A96US2V045B12" | 14 300 | 715 \$ |
| 211709483 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A96US2V070B12" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709498 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A97DSMV070B12" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709496 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A97US2V040B12X" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709497 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A97US2V060B12X" | 14 200 | 710 \$ |
| 211709499 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAC4X30B+TDR | "A97USMV070B12" | 14 200 | 710 \$ |
| 211954877 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAH1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E040A12X" | 14 200 | 710 \$ |
| 211954885 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAH1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E045A12" | 14 300 | 715 \$ |
| 211954879 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAH1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E060A12X" | 14 200 | 710 \$ |
| 211954886 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAH1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E070A12" | 14 000 | 700 \$ |
| 211954881 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAH1P30A+TDR+TXV | "A80UH2E045A12" | 13 900 | 695 \$ |
| 211954883 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAH1P30A+TDR+TXV | "A80UH2E070A12" | 14 300 | 715 \$ |
| 211954888 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAH1P30A+TDR+TXV | "A80US2V060A12X" | 14 300 | 715 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211954890 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAH1P30A+TDR+TXV | "A80US2V070A12" | 14 300 | 715 \$ |
| 211954892 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAH1P30A+TDR+TXV | "A80US2V070A12L" | 14 300 | 715 \$ |
| 211954907 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A80UH1E070B12" | 14 200 | 710 \$ |
| 211954894 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A80UH1E080B16X" | 14 700 | 735 \$ |
| 211954909 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A80UH1E090B16" | 14 500 | 725 \$ |
| 211954896 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A80UH2E090B12" | 14 400 | 720 \$ |
| 211954897 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A80UH2E090B16" | 14 500 | 725 \$ |
| 211954922 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A80US2V080B16X" | 14 400 | 720 \$ |
| 211954924 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A80US2V090B12" | 14 300 | 715 \$ |
| 211954925 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A80US2V090B16" | 14 300 | 715 \$ |
| 211954927 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A80US2V090B16L" | 14 300 | 715 \$ |
| 211954910 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A93UH1E030B12" | 14 500 | 725 \$ |
| 211954912 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A93UH1E045B12" | 14 500 | 725 \$ |
| 211954914 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A93UH1E070B12" | 14 400 | 720 \$ |
| 211954916 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A96UH1E030B12" | 14 500 | 725 \$ |
| 211954918 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A96UH1E045B12" | 14 500 | 725 \$ |
| 211954920 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A96UH1E070B12" | 14 500 | 725 \$ |
| 211954899 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A96UH2E045B12" | 14 500 | 725 \$ |
| 211954903 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A96UH2E070B12" | 14 500 | 725 \$ |
| 211954901 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A96US2V045B12" | 14 400 | 720 \$ |
| 211954905 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A96US2V070B12" | 14 400 | 720 \$ |
| 211954929 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A97US2V040B12X" | 14 400 | 720 \$ |
| 211954931 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A97US2V060B12X" | 14 400 | 720 \$ |
| 211954933 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A97USMV070B12" | 14 300 | 715 \$ |
| 211709431 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | ED1P24A+TDR+TXV | "A80DF1E045A12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211709432 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | ED1P24A+TDR+TXV | "A80DF1E070A12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211709433 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | ED1P24A+TDR+TXV | "A80DS2V070A12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211709438 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | ED1P24B+TDR+TXV | "A80DF1E070B12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211709439 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | ED1P24B+TDR+TXV | "A80DF1E090B16" | 15 100 | 755 \$ |
| 211709444 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | ED1P24B+TDR+TXV | "A80DS2V090B16" | 15 100 | 755 \$ |
| 211709440 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | ED1P24B+TDR+TXV | "A93DF1E045B12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211709441 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | ED1P24B+TDR+TXV | "A93DF1E070B12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211709442 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | ED1P24B+TDR+TXV | "A96DF1E045B12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211709443 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | ED1P24B+TDR+TXV | "A96DF1E070B16" | 15 000 | 750 \$ |
| 211709434 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | ED1P24B+TDR+TXV | "A96DF2E045B12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211709436 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | ED1P24B+TDR+TXV | "A96DF2E070B16" | 14 900 | 745 \$ |
| 211709435 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | ED1P24B+TDR+TXV | "A96DS2V045B12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211709437 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | ED1P24B+TDR+TXV | "A96DS2V070B16" | 15 200 | 760 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211709445 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX124P-**A | ED1P24B+TDR+TXV | "A97DSMV070B12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211708570 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | BCE5E36M | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211708571 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | BCE5E42M | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528292 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | BCE5V36M*4X | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528293 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | BCE5V42M*4X | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528294 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | BCE7E36M*4X | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211528295 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | BCE7E42M*4X | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211708567 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | BCE7S36M*4X | | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528296 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | BCE7S42M*4X | | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528212 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E040A12X" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528216 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E045A12" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211528213 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E060A12X" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528217 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E070A12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528214 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80UH2E045A12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528215 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80UH2E070A12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528218 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80US2V070A12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528219 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30A+TDR+TXV | "A80US2V070A12L" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528227 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A80UH1E070B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528220 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A80UH1E080B16X" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528228 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A80UH1E090B16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528221 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A80UH2E090B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528222 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A80UH2E090B16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528234 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A80US2V080B16X" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528235 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A80US2V090B12" | 21 800 | 1 090 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211528236 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A80US2V090B16" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528237 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A80US2V090B16L" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528229 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A93UH1E030B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528230 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A93UH1E045B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528231 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A93UH1E070B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528232 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A96UH1E030B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528233 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A96UH1E070B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528223 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A96UH2E045B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528225 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A96UH2E070B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528224 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A96US2V045B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528226 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A96US2V070B12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528238 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A97US2V040B12X" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528239 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A97US2V060B12X" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528240 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P30B+TDR+TXV | "A97USMV070B12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528241 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36A+TDR+TXV | "A80UH1E040A12X" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528245 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36A+TDR+TXV | "A80UH1E045A12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528242 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36A+TDR+TXV | "A80UH1E060A12X" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528246 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36A+TDR+TXV | "A80UH1E070A12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528243 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36A+TDR+TXV | "A80UH2E045A12" | 21 800 | 1 090 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211528244 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36A+TDR+TXV | "A80UH2E070A12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528247 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36A+TDR+TXV | "A80US2V070A12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528248 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36A+TDR+TXV | "A80US2V070A12L" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528256 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A80UH1E070B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528249 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A80UH1E080B16X" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528257 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A80UH1E090B16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528250 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A80UH2E090B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528251 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A80UH2E090B16" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211528263 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A80US2V080B16X" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528264 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A80US2V090B12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528265 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A80US2V090B16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528266 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A80US2V090B16L" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528258 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A93UH1E030B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528259 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A93UH1E045B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528260 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A93UH1E070B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528261 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A96UH1E030B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528262 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A96UH1E070B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528252 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A96UH2E045B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528254 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A96UH2E070B12" | 21 600 | 1 080 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211528253 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A96US2V045B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528255 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A96US2V070B12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528267 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A97US2V040B12X" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528268 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A97US2V060B12X" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528269 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P36B+TDR+TXV | "A97USMV070B12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528277 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A80UH1E070B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528270 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A80UH1E080B16X" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528278 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A80UH1E090B16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528271 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A80UH2E090B12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528272 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A80UH2E090B16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528285 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A80US2V080B16X" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528286 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A80US2V090B12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528287 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A80US2V090B16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528288 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A80US2V090B16L" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528279 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A93UH1E030B12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528280 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A93UH1E045B12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528281 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A93UH1E070B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528282 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A96UH1E030B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528283 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A96UH1E045B12" | 21 800 | 1 090 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211528284 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A96UH1E070B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528273 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A96UH2E045B12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528275 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A96UH2E070B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528274 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A96US2V045B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528276 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A96US2V070B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528289 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A97US2V040B12X" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528290 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A97US2V060B12X" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528291 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48B+TDR+TXV | "A97USMV070B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211804060 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48C+TDR+TXV | "A96US2V090C12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211804061 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48C+TDR+TXV | "A96US2V090C16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211804064 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48C+TDR+TXV | "A96US2V110C16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211804068 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48C+TDR+TXV | "A97US2V080C16X" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211804070 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48C+TDR+TXV | "A97USMV090C12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211804071 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48C+TDR+TXV | "A97USMV090C16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211804073 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EA(C;U)1P48C+TDR+TXV | "A97USMV110C20" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528408 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30A+TDR | "A80UH1E040A12X" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528412 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30A+TDR | "A80UH1E045A12" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211528409 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30A+TDR | "A80UH1E060A12X" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528413 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30A+TDR | "A80UH1E070A12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528410 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30A+TDR | "A80UH2E045A12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528411 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30A+TDR | "A80UH2E070A12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528414 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30A+TDR | "A80US2V070A12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528415 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30A+TDR | "A80US2V070A12L" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528423 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A80UH1E070B12" | 21 600 | 1 080 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211528416 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A80UH1E080B16X" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528424 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A80UH1E090B16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528417 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A80UH2E090B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528418 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A80UH2E090B16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528430 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A80US2V080B16X" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528431 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A80US2V090B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528432 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A80US2V090B16" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528433 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A80US2V090B16L" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528425 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A93UH1E030B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528426 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A93UH1E045B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528427 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A93UH1E070B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528428 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A96UH1E030B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528429 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A96UH1E070B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528419 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A96UH2E045B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528421 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A96UH2E070B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528420 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A96US2V045B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528422 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A96US2V070B12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528434 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A97US2V040B12X" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528435 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A97US2V060B12X" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528436 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X30B+TDR | "A97USMV070B12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528437 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36A+TDR | "A80UH1E040A12X" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528441 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36A+TDR | "A80UH1E045A12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528438 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36A+TDR | "A80UH1E060A12X" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528442 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36A+TDR | "A80UH1E070A12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528439 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36A+TDR | "A80UH2E045A12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528440 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36A+TDR | "A80UH2E070A12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528443 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36A+TDR | "A80US2V070A12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528444 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36A+TDR | "A80US2V070A12L" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528452 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A80UH1E070B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528445 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A80UH1E080B16X" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528453 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A80UH1E090B16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528446 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A80UH2E090B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528447 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A80UH2E090B16" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211528459 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A80US2V080B16X" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528460 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A80US2V090B12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528461 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A80US2V090B16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528462 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A80US2V090B16L" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528454 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A93UH1E030B12" | 21 800 | 1 090 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211528455 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A93UH1E045B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528456 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A93UH1E070B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528457 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A96UH1E030B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528458 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A96UH1E070B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528448 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A96UH2E045B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528450 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A96UH2E070B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528449 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A96US2V045B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528451 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A96US2V070B12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528463 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A97US2V040B12X" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528464 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A97US2V060B12X" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528465 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X36B+TDR | "A97USMV070B12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528473 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A80UH1E070B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528466 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A80UH1E080B16X" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528474 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A80UH1E090B16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528467 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A80UH2E090B12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528468 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A80UH2E090B16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528481 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A80US2V080B16X" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528482 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A80US2V090B12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528483 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A80US2V090B16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528484 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A80US2V090B16L" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528475 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A93UH1E030B12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528476 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A93UH1E045B12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528477 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A93UH1E070B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528478 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A96UH1E030B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528479 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A96UH1E045B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528480 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A96UH1E070B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528469 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A96UH2E045B12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528471 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A96UH2E070B12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528470 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A96US2V045B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528472 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A96US2V070B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528485 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A97US2V040B12X" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528486 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A97US2V060B12X" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528487 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48B+TDR | "A97USMV070B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211804075 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48C+TDR | "A96US2V090C12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211804076 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48C+TDR | "A96US2V090C16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211804079 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48C+TDR | "A96US2V110C16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211804083 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48C+TDR | "A97US2V080C16X" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211804085 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P-**A | EAC4X48C+TDR | "A97USMV090C12" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211804086 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAC4X48C+TDR | "A97USMV090C16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211804088 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAC4X48C+TDR | "A97USMV110C20" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211530152 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E040A12X" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528298 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E045A12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211530153 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E060A12X" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528299 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P30A+TDR+TXV | "A80UH1E070A12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528297 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P30A+TDR+TXV | "A80UH2E045A12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211530154 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P30A+TDR+TXV | "A80UH2E070A12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211530155 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P30A+TDR+TXV | "A80US2V070A12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211530156 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P30A+TDR+TXV | "A80US2V070A12L" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211528306 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A80UH1E070B12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528300 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A80UH1E080B16X" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528307 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A80UH1E090B16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528301 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A80UH2E090B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528302 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A80UH2E090B16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528312 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A80US2V080B16X" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528313 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A80US2V090B12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528314 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A80US2V090B16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528315 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A80US2V090B16L" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211530158 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A93UH1E030B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528308 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A93UH1E045B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528309 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A93UH1E070B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528310 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A96UH1E030B12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528311 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A96UH1E070B12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528303 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A96UH2E045B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528304 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A96UH2E070B12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211530157 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A96US2V045B12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211528305 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A96US2V070B12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211528316 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A97US2V040B12X" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211528317 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A97US2V060B12X" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211528318 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P30B+TDR+TXV | "A97USMV070B12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211528329 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A80UH1E090C20" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528319 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A80UH1E100C20X" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528330 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A80UH1E110C20" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528320 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A80UH2E110C16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528321 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A80UH2E110C20" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528337 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A80US2V080C20X" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528338 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A80US2V090C20" | 22 800 | 1 140 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211528339 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A80US2V100C20X" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528340 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A80US2V110C20" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528341 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A80US2V110C20L" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528331 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A93UH1E090C12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528332 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A93UH1E090C16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528333 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A93UH1E110C16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528334 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A93UH1E110C20" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528335 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A96UH1E090C16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528336 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A96UH1E110C20" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528322 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A96UH2E090C16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528326 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A96UH2E110C20" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528323 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A96US2V090C12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211528324 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A96US2V090C16" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211528325 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A96US2V090C20" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528327 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A96US2V110C16" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211528328 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A96US2V110C20" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528342 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A97US2V080C16X" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528343 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A97US2V080C20X" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211528344 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A97USMV090C12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211528345 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A97USMV090C16" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211528346 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A97USMV090C20" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528347 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P36C+TDR+TXV | "A97USMV110C20" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528358 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A80UH1E090C20" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528348 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A80UH1E100C20X" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528359 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A80UH1E110C20" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528349 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A80UH2E110C16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528350 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A80UH2E110C20" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528366 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A80US2V080C20X" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528367 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A80US2V090C20" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528368 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A80US2V100C20X" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528369 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A80US2V110C20" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528370 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A80US2V110C20L" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528360 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A93UH1E090C12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528361 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A93UH1E090C16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528362 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A93UH1E110C16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528363 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A93UH1E110C20" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528364 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A96UH1E090C16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528365 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A96UH1E110C20" | 22 600 | 1 130 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211528351 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A96UH2E090C16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211528355 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A96UH2E110C20" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528352 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A96US2V090C12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528353 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A96US2V090C16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528354 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A96US2V090C20" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528356 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A96US2V110C16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528357 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A96US2V110C20" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211528371 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | EAH1P42C+TDR+TXV | "A97US2V080C16X" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528377 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | ED1P30/36A+TDR+TXV | "A80DF1E070A12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528378 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | ED1P30/36A+TDR+TXV | "A80DS2V070A12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211528382 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | ED1P30/36B+TDR+TXV | "A80DF1E070B12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211528383 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | ED1P30/36B+TDR+TXV | "A80DF1E090B16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528388 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | ED1P30/36B+TDR+TXV | "A80DS2V090B16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211528384 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | ED1P30/36B+TDR+TXV | "A93DF1E045B12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211528385 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | ED1P30/36B+TDR+TXV | "A93DF1E070B12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211528386 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | ED1P30/36B+TDR+TXV | "A96DF1E045B12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528387 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | ED1P30/36B+TDR+TXV | "A96DF1E070B16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211528380 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | ED1P30/36B+TDR+TXV | "A96DF2E070B16" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211528379 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | ED1P30/36B+TDR+TXV | "A96DS2V045B12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211528381 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | ED1P30/36B+TDR+TXV | "A96DS2V070B16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211528389 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | ED1P30/36B+TDR+TXV | "A97DSMV070B12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211528392 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | ED1P30/36C+TDR+TXV | "A80DF1E110C20" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528393 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | ED1P30/36C+TDR+TXV | "A93DF1E090C16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528394 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | ED1P30/36C+TDR+TXV | "A96DF1E090C16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528395 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | ED1P30/36C+TDR+TXV | "A96DF1E110C20" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211528390 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | ED1P30/36C+TDR+TXV | "A96DF2E090C16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211528391 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | ED1P30/36C+TDR+TXV | "A96DF2E110C20" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211528396 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | ED1P30/36C+TDR+TXV | "A97DSMV090C16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211528400 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | ED1P48B+TDR+TXV | "A80DF1E070B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528401 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | ED1P48B+TDR+TXV | "A80DF1E090B16" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211528406 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | ED1P48B+TDR+TXV | "A80DS2V090B16" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528402 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | ED1P48B+TDR+TXV | "A93DF1E045B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528403 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | ED1P48B+TDR+TXV | "A93DF1E070B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528404 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | ED1P48B+TDR+TXV | "A96DF1E045B12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211528405 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | ED1P48B+TDR+TXV | "A96DF1E070B16" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528398 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | ED1P48B+TDR+TXV | "A96DF2E070B16" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211528397 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | ED1P48B+TDR+TXV | "A96DS2V045B12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211528399 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | ED1P48B+TDR+TXV | "A96DS2V070B16" | 22 000 | 1 100 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211528407 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX136P.**A | ED1P48B+TDR+TXV | "A97DSMV070B12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211530167 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | BCE5C60M*4X | | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211530168 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | BCE5V48M*4X | | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211530169 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | BCE5V60M*4X | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211528786 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | BCE7E48M*4X | | 27 800 | 1 390 \$ |
| 211528787 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | BCE7E60M*4X | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 211528788 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | BCE7S48M*4X | | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211699899 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | BCE7S60M*4X | | 27 200 | 1 360 \$ |
| 211528772 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80UH1E090C20" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211528764 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80UH1E100C20X" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211528773 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80UH1E110C20" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211528765 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80UH2E110C16" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211528766 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80UH2E110C20" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211528776 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80US2V080C20X" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211528777 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80US2V090C20" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211528778 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80US2V100C20X" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211528779 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80US2V110C20" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211528780 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80US2V110C20L" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211528774 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A93UH1E110C20" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211528775 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A96UH1E110C20" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211528769 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A96UH2E110C20" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211528767 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A96US2V090C16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211528768 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A96US2V090C20" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211528770 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A96US2V110C16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211528771 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A96US2V110C20" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211528781 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A97US2V080C16X" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211528782 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A97US2V080C20X" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211528783 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A97USMV090C16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211528784 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A97USMV090C20" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211528785 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A97USMV110C20" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211528840 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A80UH1E090C20" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211528832 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A80UH1E100C20X" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211528841 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A80UH1E110C20" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211528833 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A80UH2E110C16" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211528834 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A80UH2E110C20" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211528844 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A80US2V080C20X" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211528845 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A80US2V090C20" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211528846 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A80US2V100C20X" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211528847 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A80US2V110C20" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211528848 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A80US2V110C20L" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211528842 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A93UH1E110C20" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211528843 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A96UH1E110C20" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211528837 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A96UH2E110C20" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211528835 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A96US2V090C16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211528836 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A96US2V090C20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211528838 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A96US2V110C16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211528839 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A96US2V110C20" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211528849 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A97US2V080C16X" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211528850 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A97US2V080C20X" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211528851 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A97USMV090C16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211528852 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A97USMV090C20" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211528853 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P-**A | EAC4X60C+TDR | "A97USMV110C20" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211528796 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A80UH1E090C20" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211530173 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A80UH1E100C20X" | 28 400 | 1 420 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211528797 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A80UH1E110C20" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211528789 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A80UH2E110C16" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 211528790 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A80UH2E110C20" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211528800 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A80US2V080C20X" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211528801 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A80US2V090C20" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211528802 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A80US2V100C20X" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211528803 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A80US2V110C20" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211528804 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A80US2V110C20L" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211530174 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A93UH1E090C16" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211530175 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A93UH1E110C16" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 211528798 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A93UH1E110C20" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211528799 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A96UH1E110C20" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211528793 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A96UH2E110C20" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211528791 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A96US2V090C16" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211528792 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A96US2V090C20" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211528794 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A96US2V110C16" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211528795 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A96US2V110C20" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211528805 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A97US2V080C16X" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211528806 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A97US2V080C20X" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211528807 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A97USMV090C16" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211528808 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A97USMV090C20" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211528809 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EAH1P48C+TDR+TXV | "A97USMV110C20" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211528818 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A80UH1E090C20" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211528810 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A80UH1E100C20X" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211528819 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A80UH1E110C20" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211528811 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A80UH2E110C16" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 211528812 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A80UH2E110C20" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211528822 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A80US2V080C20X" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211528823 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A80US2V090C20" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 211528824 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A80US2V100C20X" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211528825 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A80US2V110C20" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211528826 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A80US2V110C20L" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211528820 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A93UH1E110C20" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211528821 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A96UH1E110C20" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211528815 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A96UH2E110C20" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211528813 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A96US2V090C16" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211528814 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A96US2V090C20" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211528816 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P.**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A96US2V110C16" | 28 400 | 1 420 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|-------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211528817 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A96US2V110C20" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211528827 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A97US2V080C16X" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211528828 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A97US2V080C20X" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211528829 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A97USMV090C16" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211528830 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A97USMV090C20" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211528831 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX148P-**A | EAH1P51C+TDR+TXV | "A97USMV110C20" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211530215 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | BCE5C60M*4X | | 36 800 | 1 840 \$ |
| 211727079 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | BCE5E60M | | 36 800 | 1 840 \$ |
| 211530216 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | BCE5V60M*4X | | 37 200 | 1 860 \$ |
| 211528982 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | BCE7E60M*4X | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211727077 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | BCE7S60M*4X | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211804239 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV | "A80UH1E090C20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211804235 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV | "A80UH1E100C20X" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211804240 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV | "A80UH1E110C20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211804125 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV | "A80UH2E110C20" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211804127 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV | "A80US2V080C20X" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211804128 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV | "A80US2V090C20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211804129 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV | "A80US2V100C20X" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211804130 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV | "A80US2V110C20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211804131 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV | "A80US2V110C20L" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211804241 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV | "A93UH1E110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211804242 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV | "A96UH1E110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211804238 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV | "A96UH2E110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211804236 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV | "A96US2V090C16" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211804237 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV | "A96US2V090C20" | 38 000 | 1 900 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|-------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211804126 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV | "A96US2V110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211804243 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV | "A97US2V080C20X" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211804244 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV | "A97USMV090C16" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211804245 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV | "A97USMV090C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211804132 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P50/60C+TDR+TXV | "A97USMV110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211528946 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80UH1E090C20" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211530204 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80UH1E100C20X" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211530209 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80UH1E110C20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211528944 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80UH2E110C20" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 211528947 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80US2V080C20X" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211528948 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80US2V090C20" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211528949 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80US2V100C20X" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211528950 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80US2V110C20" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211528951 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A80US2V110C20L" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211530210 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A93UH1E110C20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211530211 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A96UH1E110C20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211530207 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A96UH2E110C20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211530205 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A96US2V090C16" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211530206 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A96US2V090C20" | 37 600 | 1 880 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211530208 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A96US2V110C16" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211528945 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A96US2V110C20" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211530212 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A97US2V080C20X" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211530213 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A97USMV090C16" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211530214 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A97USMV090C20" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211528952 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EA(C;U)1P60C+TDR+TXV | "A97USMV110C20" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211804228 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X50/60C+TDR | "A80UH1E090C20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211804224 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X50/60C+TDR | "A80UH1E100C20X" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211804229 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X50/60C+TDR | "A80UH1E110C20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211804117 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X50/60C+TDR | "A80UH2E110C20" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211804119 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X50/60C+TDR | "A80US2V080C20X" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211804120 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X50/60C+TDR | "A80US2V090C20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211804121 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X50/60C+TDR | "A80US2V100C20X" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211804122 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X50/60C+TDR | "A80US2V110C20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211804123 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X50/60C+TDR | "A80US2V110C20L" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211804230 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X50/60C+TDR | "A93UH1E110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211804231 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X50/60C+TDR | "A96UH1E110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211804227 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X50/60C+TDR | "A96UH2E110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211804225 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X50/60C+TDR | "A96US2V090C16" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211804226 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X50/60C+TDR | "A96US2V090C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211804118 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X50/60C+TDR | "A96US2V110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211804232 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X50/60C+TDR | "A97US2V080C20X" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211804233 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X50/60C+TDR | "A97USMV090C16" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211804234 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X50/60C+TDR | "A97USMV090C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211804124 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X50/60C+TDR | "A97USMV110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211528971 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60C+TDR | "A80UH1E090C20" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211530222 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60C+TDR | "A80UH1E100C20X" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211530227 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60C+TDR | "A80UH1E110C20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211528969 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60C+TDR | "A80UH2E110C20" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 211528972 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60C+TDR | "A80US2V080C20X" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211528973 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60C+TDR | "A80US2V090C20" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211528974 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60C+TDR | "A80US2V100C20X" | 37 400 | 1 870 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211528975 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60C+TDR | "A80US2V110C20" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211528976 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60C+TDR | "A80US2V110C20L" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211530228 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60C+TDR | "A93UH1E110C20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211530229 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60C+TDR | "A96UH1E110C20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211530225 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60C+TDR | "A96UH2E110C20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211530223 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60C+TDR | "A96US2V090C16" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211530224 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60C+TDR | "A96US2V090C20" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211530226 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60C+TDR | "A96US2V110C16" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211528970 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60C+TDR | "A96US2V110C20" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211530230 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60C+TDR | "A97US2V080C20X" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211530231 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60C+TDR | "A97USMV090C16" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211530232 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60C+TDR | "A97USMV090C20" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211528977 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60C+TDR | "A97USMV110C20" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211530233 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60D+TDR | "A80UH1E135D20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211528980 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60D+TDR | "A80US2V135D20" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211528979 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60D+TDR | "A96UH1E135D20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211528978 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60D+TDR | "A96US2V135D20" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211528981 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAC4X60D+TDR | "A97USMV135D20" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211530218 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAH1P60D+TDR+TXV | "A80UH1E135D20" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 211530220 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAH1P60D+TDR+TXV | "A80US2V135D20" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 211530219 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAH1P60D+TDR+TXV | "A96UH1E135D20" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 211530217 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAH1P60D+TDR+TXV | "A96US2V135D20" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 211530221 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | EAH1P60D+TDR+TXV | "A97USMV135D20" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 211528956 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | ED1P50/60C+TDR+TXV | "A80DF1E110C20" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211528958 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | ED1P50/60C+TDR+TXV | "A80DS2V110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211528957 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | ED1P50/60C+TDR+TXV | "A96DF1E110C20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211528954 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | ED1P50/60C+TDR+TXV | "A96DF2E110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211528953 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | ED1P50/60C+TDR+TXV | "A96DS2V090C20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211528955 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | ED1P50/60C+TDR+TXV | "A96DS2V110C20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211528959 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | ED1P50/60C+TDR+TXV | "A97DSMV090C20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211528960 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | ED1P50/60C+TDR+TXV | "A97DSMV110C20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211528964 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | ED1P60D+TDR+TXV | "A80DF1E110C20" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211528966 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | ED1P60D+TDR+TXV | "A80DS2V110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211528965 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | ED1P60D+TDR+TXV | "A96DF1E110C20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211528962 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | ED1P60D+TDR+TXV | "A96DF2E110C20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211528961 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | ED1P60D+TDR+TXV | "A96DS2V090C20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211528963 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | ED1P60D+TDR+TXV | "A96DS2V110C20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211528967 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P-**A | ED1P60D+TDR+TXV | "A97DSMV090C20" | 38 500 | 1 925 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211528968 | ARMSTRONG AIR | 4SHP22LX160P.**A | ED1P60D+TDR+TXV | "A97DSMV110C20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 212386850 | ATK | ACI-AUO18SHP-M | ACI-BCO24CP17 | | 14 700 | 735 \$ |
| 212386849 | ATK | ACI-AUO24SHP-M | ACI-AUI24VHE | | 19 200 | 960 \$ |
| 212386846 | ATK | ACI-AUO24SHP-M | ACI-BCO24CP17 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212386848 | ATK | ACI-AUO30SHP-M | ACI-AUI30VHE | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212386844 | ATK | ACI-AUO30SHP-M | ACI-CCO36CP21 | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212386845 | ATK | ACI-AUO36SHP-M | ACI-AUI36VHE | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212386847 | ATK | ACI-AUO36SHP-M | ACI-CCO36CP21 | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212386843 | ATK | ACI-AUO48SHP-M | ACI-AUI48VHE | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 212386842 | ATK | ACI-AUO60SHP-M | ACI-AUI60VHE | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 213216270 | ATK | ACI-CCO36CP21 | ACI-CCO36CP21 | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 213160455 | ATK | ACI-SDAUO18SHP | ACI-SDAU18VHE | | 13 000 | 650 \$ |
| 213160459 | ATK | ACI-SDAUO24SHP | ACI-SDAU124VHE | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 213160458 | ATK | ACI-SDAUO30SHP | ACI-SDAU130VHE | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 213160457 | ATK | ACI-SDAUO36SHP | ACI-SDAU136VHE | | 19 800 | 990 \$ |
| 213160456 | ATK | ACI-SDAUO48SHP | ACI-SDAU148VHE | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 213160454 | ATK | ACI-SDAUO60SHP | ACI-SDAU160VHE | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205788778 | AURORA | AU-A09HR-1A-O | AU-A09HR-1A-I | | 6 000 | 300 \$ |
| 207339165 | AURORA | AU-A09HR-1B-O | AU-A09HR-1B-I | | 6 300 | 315 \$ |
| 207339167 | AURORA | AU-A09HR-2B-O | AU-A09HR-2B-I | | 6 000 | 300 \$ |
| 207339166 | AURORA | AU-A12HR-1B-O | AU-A12HR-1B-I | | 7 800 | 390 \$ |
| 207339168 | AURORA | AU-A12HR-2B-O | AU-A12HR-2B-I | | 7 000 | 350 \$ |
| 205788782 | AURORA | AU-A18HR-2A-O | AU-A18HR-2A-I | | 11 000 | 550 \$ |
| 207339169 | AURORA | AU-A18HR-2B-O | AU-A18HR-2B-I | | 11 400 | 570 \$ |
| 207339170 | AURORA | AU-A24HR-2B-O | AU-A24HR-2B-I | | 16 500 | 825 \$ |
| 207339172 | AURORA | AU-A36HR-2B-O | AU-A36HR-2B-I | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 208101255 | AURORA | AU-CX06HR-2A-O | AU-CX06HR-2A-I | | 7 500 | 375 \$ |
| 208101256 | AURORA | AU-CX09HR-2A-O | AU-BS09HR-2A-I | | 9 300 | 465 \$ |
| 208101257 | AURORA | AU-CX12HR-2A-O | AU-BS12HR-2A-I | | 10 300 | 515 \$ |
| 208101258 | AURORA | AU-CX18HR-2A-O | AU-BS18HR-2A-I | | 11 100 | 555 \$ |
| 208101259 | AURORA | AU-CX24HR-2A-O | AU-BS24HR-2A-I | | 18 900 | 945 \$ |
| 208101260 | AURORA | AU-LCU60-2A-O | AU-LCU60-2A-I | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 208101261 | AURORA | AU-LXU18-2A-O | AU-LCU18-2A-I | | 13 500 | 675 \$ |
| 208101262 | AURORA | AU-LXU24-2A-O | AU-LCU24-2A-I | | 19 200 | 960 \$ |
| 208101263 | AURORA | AU-LXU30-2A-O | AU-LCU30-2A-I | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208101264 | AURORA | AU-LXU36-2A-O | AU-LCU36-2A-I | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208101265 | AURORA | AU-LXU48-2A-O | AU-LCU48-2A-I | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207743707 | AURORA | AU-MU18-2A-U | AU-BS09HR-2A-I | | 14 400 | 720 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207743709 | AURORA | AU-MU18-2A-U | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 600 | 730 \$ |
| 207743708 | AURORA | AU-MU18-2A-U | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 207743710 | AURORA | AU-MU27-2A-U | AU-BS09HR-2A-I | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 207743711 | AURORA | AU-MU27-2A-U | AU-LCF09-2A-I | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207743712 | AURORA | AU-MU27-2A-U | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207743713 | AURORA | AU-MU36-2A-U | AU-BS09HR-2A-I | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207743716 | AURORA | AU-MU48-2A-U | AU-BS09HR-2A-I | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207743717 | AURORA | AU-MU48-2A-U | AU-LCF09-2A-I | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207743718 | AURORA | AU-MU48-2A-U | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 205417843 | AZUR | AZ-09DA17EXT | AZ-09DA17INT | | 5 000 | 250 \$ |
| 205417845 | AZUR | AZ-12CA22EXT | AZ-12CA22INT | | 7 500 | 375 \$ |
| 205417846 | AZUR | AZ-18CA17EXT | AZ-18CA17INT | | 11 600 | 580 \$ |
| 205417847 | AZUR | AZ-18CA22EXT | AZ-18CA22INT | | 11 600 | 580 \$ |
| 205662516 | AZUR | AZ-24HPA | AH-24 | | 15 300 | 765 \$ |
| 207036527 | AZUR | AZ-24HPB | AH-24B | | 15 000 | 750 \$ |
| 206346136 | AZUR | AZ-24M322SCO | Unités sans conduits | | 15 400 | 770 \$ |
| 205662517 | AZUR | AZ-36HPA | AH-36 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207036530 | AZUR | AZ-36HPB | AH-36B | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206347268 | AZUR | AZ-36M422SCO | Unités sans conduits | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206346140 | AZUR | AZ-42M522SCO | Unités sans conduits | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 207036533 | AZUR | AZ-48HPB | AH-48B | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 205663369 | AZUR | AZ-60HPA | AH-60 | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 207036537 | AZUR | AZ-60HPB | AH-60B | | 40 000 | 2 000 \$ |
| 212920650 | BLADEX | B20I-18SPHP1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 700 | 735 \$ |
| 212920649 | BLADEX | B20I-18SPHP1 | Unités avec conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 212920648 | BLADEX | B20I-18SPHP1 | Unités sans conduits | | 13 500 | 675 \$ |
| 212920663 | BLADEX | B30K-27SPHP1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212920652 | BLADEX | B30K-27SPHP1 | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212920651 | BLADEX | B30K-27SPHP1 | Unités sans conduits | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212920655 | BLADEX | B40I-36SPHP1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 212920653 | BLADEX | B40I-36SPHP1 | Unités sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------|-------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 212920661 | BLADEX | B50A-55SPHP1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 212920660 | BLADEX | B50A-55SPHP1 | Unités avec conduits | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 212920659 | BLADEX | B50A-55SPHP1 | Unités sans conduits | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 212920658 | BLADEX | B50G-48SPHP1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 37 400 | 1 870 \$ |
| 212920657 | BLADEX | B50G-48SPHP1 | Unités avec conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 212920656 | BLADEX | B50G-48SPHP1 | Unités sans conduits | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 212528003 | BLADEX | BX18-HP15ECO | BLC-24HWAC1 | | 13 000 | 650 \$ |
| 212916823 | BLADEX | BX18-HP15ECO | BLC-24HWAC1-UNC | | 13 000 | 650 \$ |
| 212528004 | BLADEX | BX24-HP15ECO | BLC-24HWAC1 | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212916824 | BLADEX | BX24-HP15ECO | BLC-24HWAC1-UNC | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212367438 | Bladex | BX30-24HPHYHA | BLA-24HWAHU1 | | 19 200 | 960 \$ |
| 212367433 | BLADEX | BX30-24HPHYHA | BLC-24HWAC1 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212916826 | BLADEX | BX30-24HPHYHA | BLC-24HWAC1-UNC | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212367437 | Bladex | BX30U-18HPHYHA | BLA-18HWAHU1 | | 13 500 | 675 \$ |
| 212367432 | BLADEX | BX30U-18HPHYHA | BLC-24HWAC1 | | 14 700 | 735 \$ |
| 212916825 | BLADEX | BX30U-18HPHYHA | BLC-24HWAC1-UNC | | 14 700 | 735 \$ |
| 212367439 | Bladex | BX30U-30HPHYHA(X) | BLA-30HWAHU1 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212367434 | BLADEX | BX30U-30HPHYHA(X) | BLC-36HWAC1 | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 213156954 | BLADEX | BX30U-30HPHYHA(X) | BLC-36HWAC1-UNC | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212367441 | Bladex | BX30U-48HPHYHA | BLA-48HWAHU1 | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 212367436 | BLADEX | BX30U-48HPHYHA | BLC-48HWAC1 | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 212367442 | Bladex | BX30U-55HPHYHA | BLA-60HWAHU1 | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 212386769 | BLADEX | BX30U-55HPHYHA | BLC-60HWAC1 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 213142353 | BLADEX | BX30U-55HPHYHA | BLC-60HWAC1* | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212367440 | Bladex | BX31U-36HPHYHA | BLA-36HWAHU1 | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212367435 | BLADEX | BX31U-36HPHYHA | BLC-36HWAC1 | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 213156955 | BLADEX | BX31U-36HPHYHA | BLC-36HWAC1-UNC | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212928568 | BLADEX | BX31U-36HPHYHA | BLCB-36B18AC | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 202897338 | BLUERIDGE | BM18Y19C | BM18Y19WM | | 11 000 | 550 \$ |
| 208101242 | BLUERIDGE | BMAH1820C | BMAH1820I | | 13 500 | 675 \$ |
| 208101243 | BLUERIDGE | BMAH2420C | BMAH2420I | | 19 200 | 960 \$ |
| 208101244 | BLUERIDGE | BMAH3018C | BMAH3018I | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208101245 | BLUERIDGE | BMAH3618C | BMAH3618I | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208101246 | BLUERIDGE | BMAH4816C | BMAH4816I | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210025757 | BLUERIDGE | BMAH6016C | BMAH6016I | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 202918821 | BLUERIDGE | BMHH27M18C | Unités sans conduits | | 18 000 | 900 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 206905350 | BLUERIDGE | BMHH27M22C | Unités sans conduits | | 18 000 | 900 \$ |
| 202918812 | BLUERIDGE | BMHH36M17C | Unités avec conduits | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 202918822 | BLUERIDGE | BMHH36M17C | Unités sans conduits | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206905357 | BLUERIDGE | BMHH48M22C | Unités avec conduits | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206905356 | BLUERIDGE | BMHH48M22C | Unités sans conduits | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207641281 | BLUERIDGE | BMM18C | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 600 | 730 \$ |
| 207641280 | BLUERIDGE | BMM18C | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 207641279 | BLUERIDGE | BMM18C | Unités sans conduits | | 14 400 | 720 \$ |
| 207641293 | BLUERIDGE | BMM18HHC | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 700 | 735 \$ |
| 207641292 | BLUERIDGE | BMM18HHC | Unités avec conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 207641291 | BLUERIDGE | BMM18HHC | Unités sans conduits | | 13 500 | 675 \$ |
| 207641284 | BLUERIDGE | BMM27C | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207641282 | BLUERIDGE | BMM27C | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207641283 | BLUERIDGE | BMM27C | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212360180 | BLUERIDGE | BMM27HH2C | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212360179 | BLUERIDGE | BMM27HH2C | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212360178 | BLUERIDGE | BMM27HH2C | Unités sans conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207641296 | BLUERIDGE | BMM27HHC | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 200 | 1 310 \$ |
| 207641294 | BLUERIDGE | BMM27HHC | Unités avec conduits | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 207641295 | BLUERIDGE | BMM27HHC | Unités sans conduits | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207641286 | BLUERIDGE | BMM36C | Unités sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207641299 | BLUERIDGE | BMM36HHC | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207641298 | BLUERIDGE | BMM36HHC | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207641297 | BLUERIDGE | BMM36HHC | Unités sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207641290 | BLUERIDGE | BMM48C | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207641289 | BLUERIDGE | BMM48C | Unités avec conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207641288 | BLUERIDGE | BMM48C | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207641302 | BLUERIDGE | BMM48HHC | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207641301 | BLUERIDGE | BMM48HHC | Unités avec conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207641300 | BLUERIDGE | BMM48HHC | Unités sans conduits | | 39 000 | 1 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 208650621 | BLUERIDGE | BMM55C | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 800 | 1 790 \$ |
| 208650620 | BLUERIDGE | BMM55C | Unités avec conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 208650619 | BLUERIDGE | BMM55C | Unités sans conduits | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 208650624 | BLUERIDGE | BMM55HHC | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 208650623 | BLUERIDGE | BMM55HHC | Unités avec conduits | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 208650622 | BLUERIDGE | BMM55HHC | Unités sans conduits | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 207826691 | BLUERIDGE | BMX1220C | BMX1220WM | | 7 800 | 390 \$ |
| 207826690 | BLUERIDGE | BMX922C | BMX922WM | | 6 300 | 315 \$ |
| 207339174 | BLUERIDGE | BYM1221C | BYM1221WM | | 7 000 | 350 \$ |
| 207339179 | BLUERIDGE | BYM12DIY22C | BYM12DIY22WM | | 7 500 | 375 \$ |
| 207571389 | BLUERIDGE | BYM12HH26C | BM12M22CNS | | 9 600 | 480 \$ |
| 207571388 | BLUERIDGE | BYM12HH26C | BM12MCC | | 9 900 | 495 \$ |
| 207571387 | BLUERIDGE | BYM12HH26C | BM12MCD | | 10 600 | 530 \$ |
| 209550309 | BLUERIDGE | BYM12HH26C | BMM12CC2 | | 9 500 | 475 \$ |
| 209550311 | BLUERIDGE | BYM12HH26C | BMM12LW | | 10 200 | 510 \$ |
| 207339184 | BLUERIDGE | BYM12HH26C | BYM12HH26WM | | 10 000 | 500 \$ |
| 207339175 | BLUERIDGE | BYM1820C | BYM1820WM | | 11 400 | 570 \$ |
| 207339180 | BLUERIDGE | BYM18DIY22C | BYM18DIY22WM | | 13 800 | 690 \$ |
| 207571391 | BLUERIDGE | BYM18HH22C | BM18MCC | | 15 600 | 780 \$ |
| 207571390 | BLUERIDGE | BYM18HH22C | BM18MCD | | 15 000 | 750 \$ |
| 207571392 | BLUERIDGE | BYM18HH22C | BM18MFCC | | 12 000 | 600 \$ |
| 209550312 | BLUERIDGE | BYM18HH22C | BMM16LW | | 14 700 | 735 \$ |
| 209550310 | BLUERIDGE | BYM18HH22C | BMM18CC2 | | 14 500 | 725 \$ |
| 207339185 | BLUERIDGE | BYM18HH22C | BYM18HH22WM | | 15 000 | 750 \$ |
| 207339176 | BLUERIDGE | BYM2419C | BYM2419WM | | 16 500 | 825 \$ |
| 207339181 | BLUERIDGE | BYM24DIY21C | BYM24DIY21WM | | 17 900 | 895 \$ |
| 207571393 | BLUERIDGE | BYM24HH22C | BM24MCD | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207571394 | BLUERIDGE | BYM24HH22C | BM24MFCC | | 19 000 | 950 \$ |
| 207339186 | BLUERIDGE | BYM24HH22C | BYM24HH22WM | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 209948202 | BLUERIDGE | BYM3021C | BYM3020WM | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 211911408 | BLUERIDGE | BYM33HH20C | BYM33HH20WM | | 28 800 | 1 440 \$ |
| 207339178 | BLUERIDGE | BYM3618C | BYM3618WM | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 207339182 | BLUERIDGE | BYM36DIY18C | BYM36DIY18WM | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208650625 | BLUERIDGE | BYM36HHUC | BM36MCD | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 208650626 | BLUERIDGE | BYM36HHUC | BM36MFCC | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 207571383 | BLUERIDGE | BYM36UC | BM36MCD | | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------|----------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207571384 | BLUERIDGE | BM36UC | BM36MFCC | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 208650627 | BLUERIDGE | BM48HHUC | BM48MFCC | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207571385 | BLUERIDGE | BM48UC | BM48MFCC | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 210191032 | BLUERIDGE | BM60HHUC | BM60MFCC | | 40 000 | 2 000 \$ |
| 207641303 | BLUERIDGE | BM60UC | BM60MFCC | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 209948201 | BLUERIDGE | BM60UC2 | BM60MFCC | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 209550307 | BLUERIDGE | BM6HH27C | BMM6CC2 | | 5 700 | 285 \$ |
| 207826692 | BLUERIDGE | BM6HH27C | BM6HH27WM | | 8 500 | 425 \$ |
| 207339173 | BLUERIDGE | BM922C | BM922WM | | 6 000 | 300 \$ |
| 207571386 | BLUERIDGE | BM9HH28C | BM09MCC | | 9 000 | 450 \$ |
| 209550308 | BLUERIDGE | BM9HH28C | BMM9CC2 | | 9 800 | 490 \$ |
| 207339183 | BLUERIDGE | BM9HH28C | BM9HH28WM | | 9 500 | 475 \$ |
| 212436229 | BOREAL | ENVBR36HPJ1OA | ENVBR24C | | 15 000 | 750 \$ |
| 208130264 | BOREAL | ENVBR36HPJ1OA | ENVBR24HPJ1B | | 16 300 | 815 \$ |
| 212436230 | BOREAL | ENVBR36HPJ1OA | ENVBR36C | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 208130265 | BOREAL | ENVBR36HPJ1OA | ENVBR36HPJ1B | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212436231 | BOREAL | ENVBR60HPJ1OA | ENVBR48C | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 208130266 | BOREAL | ENVBR60HPJ1OA | ENVBR48HPJ1B | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 212436232 | BOREAL | ENVBR60HPJ1OA | ENVBR60C | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 208130267 | BOREAL | ENVBR60HPJ1OA | ENVBR60HPJ1B | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 10277684 | BOREAL | EQX09HPJ1OB | EQX09HPJ1B | | 6 800 | 340 \$ |
| 10277685 | BOREAL | EQX12HPJ1OB | EQX12HPJ1B | | 7 100 | 355 \$ |
| 10277686 | BOREAL | EQX18HPJ1OB | EQX18HPJ1B | | 12 400 | 620 \$ |
| 10277687 | BOREAL | EQX24HPJ1OB | EQX24HPJ1B | | 14 600 | 730 \$ |
| 207760035 | BOSCH | BMS500-AAM018-1CSXHC | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 500 | 775 \$ |
| 207760034 | Bosch | BMS500-AAM018-1CSXHC | Unités avec conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 207760033 | Bosch | BMS500-AAM018-1CSXHC | Unités sans conduits | | 15 000 | 750 \$ |
| 203991172 | BOSCH | BMS500-AAM018-1CSXRA | Unités sans conduits | | 11 800 | 590 \$ |
| 207760023 | BOSCH | BMS500-AAM018-1CSXRC | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 500 | 725 \$ |
| 207760022 | Bosch | BMS500-AAM018-1CSXRC | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 207760021 | Bosch | BMS500-AAM018-1CSXRC | Unités sans conduits | | 14 300 | 715 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|----------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 203991183 | BOSCH | BMS500-AAM027-1CSXHB | Unités sans conduits | | 18 000 | 900 \$ |
| 207760038 | BOSCH | BMS500-AAM027-1CSXHC | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 207760037 | Bosch | BMS500-AAM027-1CSXHC | Unités avec conduits | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 207760036 | Bosch | BMS500-AAM027-1CSXHC | Unités sans conduits | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 203991174 | BOSCH | BMS500-AAM027-1CSXRA | Unités sans conduits | | 17 200 | 860 \$ |
| 207760026 | BOSCH | BMS500-AAM027-1CSXRC | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 207760025 | Bosch | BMS500-AAM027-1CSXRC | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207760024 | Bosch | BMS500-AAM027-1CSXRC | Unités sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 203991187 | BOSCH | BMS500-AAM036-1CSXHB | Unités avec conduits | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 203991186 | BOSCH | BMS500-AAM036-1CSXHB | Unités sans conduits | | 16 800 | 840 \$ |
| 207760041 | BOSCH | BMS500-AAM036-1CSXHC | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207760039 | BOSCH | BMS500-AAM036-1CSXHC | Unités sans conduits | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 203991176 | BOSCH | BMS500-AAM036-1CSXRA | Unités sans conduits | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207760027 | Bosch | BMS500-AAM036-1CSXRC | Unités sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 207760044 | BOSCH | BMS500-AAM048-1CSXHC | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207760043 | Bosch | BMS500-AAM048-1CSXHC | Unités avec conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207760042 | Bosch | BMS500-AAM048-1CSXHC | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 203991178 | BOSCH | BMS500-AAM048-1CSXRA | Unités sans conduits | | 28 400 | 1 420 \$ |
| 207760032 | BOSCH | BMS500-AAM048-1CSXRC | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|----------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207760030 | BOSCH | BMS500-AAM048-1CSXRC | Unités sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 9966837 | BOSCH | BMS500-AAS009-0CSXXA | BMS500-AAU009-0AHXXA | | 5 800 | 290 \$ |
| 204014467 | BOSCH | BMS500-AAS009-1CSXHB | BMS500-AAU009-1AHDXB | | 10 100 | 505 \$ |
| 203991152 | BOSCH | BMS500-AAS009-1CSXHB | BMS500-AAU009-1AHWXB | | 6 900 | 345 \$ |
| 207760013 | Bosch | BMS500-AAS009-1CSXHC | BMS500-AAU009-1AHCXB | | 9 000 | 450 \$ |
| 207760001 | Bosch | BMS500-AAS009-1CSXHC | BMS500-AAU009-1AHDXB | | 10 100 | 505 \$ |
| 208157116 | BOSCH | BMS500-AAS009-1CSXHC | BMS500-AAU009-1AHWXB | | 7 100 | 355 \$ |
| 207759994 | BOSCH | BMS500-AAS009-1CSXHC | BMS500-AAU009-1AHWXC | | 7 500 | 375 \$ |
| 203991166 | BOSCH | BMS500-AAS009-1CSXRA | BMS500-AAU009-1AHCXB | | 5 800 | 290 \$ |
| 203991159 | BOSCH | BMS500-AAS009-1CSXRA | BMS500-AAU009-1AHDXB | | 8 000 | 400 \$ |
| 203991148 | BOSCH | BMS500-AAS009-1CSXRA | BMS500-AAU009-1AHWXB | | 5 800 | 290 \$ |
| 207759993 | Bosch | BMS500-AAS009-1CSXRC | BMS500-AAU006-1AHWXC | | 8 500 | 425 \$ |
| 207760012 | Bosch | BMS500-AAS009-1CSXRC | BMS500-AAU009-1AHCXB | | 7 500 | 375 \$ |
| 207760000 | Bosch | BMS500-AAS009-1CSXRC | BMS500-AAU009-1AHDXB | | 7 700 | 385 \$ |
| 208650710 | BOSCH | BMS500-AAS009-1CSXRC | BMS500-AAU009-1AHWXB | | 6 100 | 305 \$ |
| 207759989 | Bosch | BMS500-AAS009-1CSXRC | BMS500-AAU009-1AHWXC | | 8 500 | 425 \$ |
| 9966838 | BOSCH | BMS500-AAS009-1CSXXA | BMS500-AAU009-1AHXXA | | 6 300 | 315 \$ |
| 203991147 | BOSCH | BMS500-AAS012-0CSXRB | BMS500-AAS012-0AHWXB | | 7 600 | 380 \$ |
| 207759988 | BOSCH | BMS500-AAS012-0CSXRC | BMS500-AAS012-0AHWXC | | 8 400 | 420 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|----------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 9966839 | BOSCH | BMS500-AAS012-0CSXXA | BMS500-AAU012-0AHXXA | | 7 500 | 375 \$ |
| 204014465 | BOSCH | BMS500-AAS012-1CSXHB | BMS500-AAU012-1AHCXB | | 8 700 | 435 \$ |
| 204014468 | BOSCH | BMS500-AAS012-1CSXHB | BMS500-AAU012-1AHDXB | | 10 600 | 530 \$ |
| 203991153 | BOSCH | BMS500-AAS012-1CSXHB | BMS500-AAU012-1AHWXB | | 7 800 | 390 \$ |
| 208650707 | BOSCH | BMS500-AAS012-1CSXHB | BMS500-AAU012-1AHWXC | | 7 500 | 375 \$ |
| 207760014 | Bosch | BMS500-AAS012-1CSXHC | BMS500-AAU012-1AHCXB | | 9 900 | 495 \$ |
| 207760003 | Bosch | BMS500-AAS012-1CSXHC | BMS500-AAU012-1AHDXB | | 10 600 | 530 \$ |
| 208157117 | BOSCH | BMS500-AAS012-1CSXHC | BMS500-AAU012-1AHWXB | | 7 500 | 375 \$ |
| 207759995 | Bosch | BMS500-AAS012-1CSXHC | BMS500-AAU012-1AHWXC | | 10 000 | 500 \$ |
| 203991167 | BOSCH | BMS500-AAS012-1CSXRA | BMS500-AAU012-1AHCXB | | 7 500 | 375 \$ |
| 203991149 | BOSCH | BMS500-AAS012-1CSXRA | BMS500-AAU012-1AHWXB | | 7 700 | 385 \$ |
| 208650701 | BOSCH | BMS500-AAS012-1CSXRA | BMS500-AAU012-1AHWXC | | 7 200 | 360 \$ |
| 207760045 | Bosch | BMS500-AAS012-1CSXRC | BMS500-AAU012-1AHCXB | | 8 900 | 445 \$ |
| 207760002 | Bosch | BMS500-AAS012-1CSXRC | BMS500-AAU012-1AHDXB | | 9 300 | 465 \$ |
| 208650711 | BOSCH | BMS500-AAS012-1CSXRC | BMS500-AAU012-1AHWXB | | 8 000 | 400 \$ |
| 207759990 | Bosch | BMS500-AAS012-1CSXRC | BMS500-AAU012-1AHWXC | | 9 000 | 450 \$ |
| 205921394 | BOSCH | BMS500-AAS012-1CSXXA | BMS500-AAU012-1AHWXB | | 7 700 | 385 \$ |
| 207760016 | Bosch | BMS500-AAS018-1CSXHC | BMS500-AAU018-1AHCXB | | 15 600 | 780 \$ |
| 207760005 | Bosch | BMS500-AAS018-1CSXHC | BMS500-AAU018-1AHDXB | | 15 000 | 750 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|----------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208157118 | BOSCH | BMS500-AAS018-1CSXHC | BMS500-AAU018-1AHWXB | | 10 900 | 545 \$ |
| 207759996 | Bosch | BMS500-AAS018-1CSXHC | BMS500-AAU018-1AHWXC | | 15 000 | 750 \$ |
| 203991168 | BOSCH | BMS500-AAS018-1CSXRA | BMS500-AAU018-1AHCXB | | 12 000 | 600 \$ |
| 203991161 | BOSCH | BMS500-AAS018-1CSXRA | BMS500-AAU018-1AHDXB | | 11 600 | 580 \$ |
| 203991150 | BOSCH | BMS500-AAS018-1CSXRA | BMS500-AAU018-1AHWXB | | 11 400 | 570 \$ |
| 207760015 | Bosch | BMS500-AAS018-1CSXRC | BMS500-AAU018-1AHCXB | | 12 000 | 600 \$ |
| 207760004 | Bosch | BMS500-AAS018-1CSXRC | BMS500-AAU018-1AHDXB | | 12 600 | 630 \$ |
| 208650712 | BOSCH | BMS500-AAS018-1CSXRC | BMS500-AAU018-1AHWXB | | 12 700 | 635 \$ |
| 207759991 | Bosch | BMS500-AAS018-1CSXRC | BMS500-AAU018-1AHWXC | | 14 900 | 745 \$ |
| 9966843 | BOSCH | BMS500-AAS018-1CSXXA | BMS500-AAU018-1AHXXA | | 11 100 | 555 \$ |
| 204014470 | BOSCH | BMS500-AAS024-1CSXHB | BMS500-AAU024-1AHDXB | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207760018 | Bosch | BMS500-AAS024-1CSXHC | BMS500-AAU024-1AHCXC | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207760008 | Bosch | BMS500-AAS024-1CSXHC | BMS500-AAU024-1AHDXB | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208157119 | BOSCH | BMS500-AAS024-1CSXHC | BMS500-AAU024-1AHWXB | | 19 400 | 970 \$ |
| 207759997 | Bosch | BMS500-AAS024-1CSXHC | BMS500-AAU024-1AHWXC | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 203991169 | BOSCH | BMS500-AAS024-1CSXRA | BMS500-AAU024-1AHCXB | | 15 800 | 790 \$ |
| 203991162 | BOSCH | BMS500-AAS024-1CSXRA | BMS500-AAU024-1AHDXB | | 18 000 | 900 \$ |
| 203991151 | BOSCH | BMS500-AAS024-1CSXRA | BMS500-AAU024-1AHWXB | | 15 300 | 765 \$ |
| 207760017 | Bosch | BMS500-AAS024-1CSXRC | BMS500-AAU024-1AHCXC | | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|----------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207760006 | Bosch | BMS500-AAS024-1CSXRC | BMS500-AAU024-1AHDXB | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 208650713 | BOSCH | BMS500-AAS024-1CSXRC | BMS500-AAU024-1AHWXB | | 14 200 | 710 \$ |
| 207759992 | Bosch | BMS500-AAS024-1CSXRC | BMS500-AAU024-1AHWXC | | 16 200 | 810 \$ |
| 9966844 | BOSCH | BMS500-AAS024-1CSXXA | BMS500-AAU024-1AHXXA | | 16 000 | 800 \$ |
| 207759998 | Bosch | BMS500-AAS030-1CSXRC | BMS500-AAU030-1AHWXC | | 19 000 | 950 \$ |
| 203991170 | BOSCH | BMS500-AAS036-1CSXLB | BMS500-AAU036-1AHCXB | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 203991163 | BOSCH | BMS500-AAS036-1CSXLB | BMS500-AAU036-1AHDXB | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207760019 | BOSCH | BMS500-AAS036-1CSXLC | BMS500-AAU036-1AHCXC | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207760009 | BOSCH | BMS500-AAS036-1CSXLC | BMS500-AAU036-1AHDXB | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207759999 | Bosch | BMS500-AAS036-1CSXRC | BMS500-AAU036-1AHWXC | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203991171 | BOSCH | BMS500-AAS048-1CSXLB | BMS500-AAU048-1AHCXB | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 203991164 | BOSCH | BMS500-AAS048-1CSXLB | BMS500-AAU048-1AHDXB | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207760020 | Bosch | BMS500-AAS048-1CSXLC | BMS500-AAU048-1AHCXC | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207760010 | Bosch | BMS500-AAS048-1CSXLC | BMS500-AAU048-1AHDXB | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 203991165 | BOSCH | BMS500-AAS060-1CSXLB | BMS500-AAU060-1AHDXB | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 208546461 | BOSCH | BOVA-24HDN1-M15G | BMAC2430ANTD | "BGH96M060B3B" | 17 600 | 880 \$ |
| 208546462 | BOSCH | BOVA-24HDN1-M15G | BMAC2430ANTD | "BGH96M080B3B" | 17 600 | 880 \$ |
| 208546463 | BOSCH | BOVA-24HDN1-M15G | BMAC2430BNTD | "BGH96M060B3B" | 17 600 | 880 \$ |
| 208546464 | BOSCH | BOVA-24HDN1-M15G | BMAC2430BNTD | "BGH96M080B3B" | 17 600 | 880 \$ |
| 208128219 | BOSCH | BOVA-24HDN1-M15G | BVA-24WN1-M15 | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 208128218 | BOSCH | BOVA-24HDN1-M15G | BVA-24WN1-M20 | | 19 500 | 975 \$ |
| 211635160 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M15G | BMAC4248CNTF | "BGH96M100C5B" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211635159 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M15G | BMAC4248BNTF | "BGH96M080B3B" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 208128225 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M15G | BVA-24WN1-M15 | | 20 500 | 1 025 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208128227 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M15G | BVA-24WN1-M20 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208128226 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M15G | BVA-36WN1-M15 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208128224 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M15G | BVA-36WN1-M20 | | 24 500 | 1 225 \$ |
| 10021143 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M18M | BMA*2430ANTD | | 17 200 | 860 \$ |
| 202534085 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M18M | BMA*2430ANTD | "BGH96M060B3A" | 17 200 | 860 \$ |
| 202534086 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M18M | BMA*2430ANTD | "BGH96M080B3A" | 17 200 | 860 \$ |
| 10021144 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M18M | BMA*2430BNTD | | 17 200 | 860 \$ |
| 202534087 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M18M | BMA*2430BNTD | "BGH96M060B3A" | 17 200 | 860 \$ |
| 202534088 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M18M | BMA*2430BNTD | "BGH96M080B3A" | 17 200 | 860 \$ |
| 202534089 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M18M | BMA*3036ANTD | "BGH96M060B3A" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 202534090 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M18M | BMA*3036ANTD | "BGH96M080B3A" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 202534091 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M18M | BMA*3036BNTD | "BGH96M060B3A" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 202534092 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M18M | BMA*3036BNTD | "BGH96M080B3A" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 202534093 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M18M | BMA*3036CNTD | "BGH96M080C4A" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 202534094 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M18M | BMA*3036CNTD | "BGH96M100C5A" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 204396671 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M18M | BMA*4248BNTF | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 204427507 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M18M | BMA*4248CNTF | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206331368 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M18M | BVA-24WN1-M15 | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 8860508 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M18M | BVA-24WN1-M18 | | 19 000 | 950 \$ |
| 206331369 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M18M | BVA-36WN1-M15 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 8860512 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M18M | BVA-36WN1-M18B | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 203377010 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M20G | BMA*2430ANTD | | 18 000 | 900 \$ |
| 203024976 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M20G | BMA*2430ANTD | "BGH96M060B3A" | 19 600 | 980 \$ |
| 207454632 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M20G | BMA*2430ANTD | "BGH96M060B3B" | 19 600 | 980 \$ |
| 203025005 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M20G | BMA*2430ANTD | "BGH96M080B3A" | 19 600 | 980 \$ |
| 207454642 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M20G | BMA*2430ANTD | "BGH96M080B3B" | 19 600 | 980 \$ |
| 203377011 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M20G | BMA*2430BNTD | | 18 000 | 900 \$ |
| 203025008 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M20G | BMA*2430BNTD | "BGH96M060B3A" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 207454643 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M20G | BMA*2430BNTD | "BGH96M060B3B" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 203025011 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M20G | BMA*2430BNTD | "BGH96M080B3A" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 207454644 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M20G | BMA*2430BNTD | "BGH96M080B3B" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 203377012 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M20G | BMA*3036ANTD | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203024978 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M20G | BMA*3036ANTD | "BGH96M060B3A" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207454633 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M20G | BMA*3036ANTD | "BGH96M060B3B" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 203024981 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M20G | BMA*3036ANTD | "BGH96M080B3A" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207454634 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M20G | BMA*3036ANTD | "BGH96M080B3B" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 203377013 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M20G | BMA*3036BNTD | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 203024984 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M20G | BMA*3036BNTD | "BGH96M060B3A" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207454635 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M20G | BMA*3036BNTD | "BGH96M060B3B" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 203024986 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M20G | BMA*3036BNTD | "BGH96M080B3A" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207454636 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M20G | BMA*3036BNTD | "BGH96M080B3B" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 203377014 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M20G | BMA*3036CNTD | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 203024989 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M20G | BMA*3036CNTD | "BGH96M080C4A" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207454637 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M20G | BMA*3036CNTD | "BGH96M080C4B" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 203024992 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M20G | BMA*3036CNTD | "BGH96M100C5A" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207454638 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M20G | BMA*3036CNTD | "BGH96M100C5B" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 203025014 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M20G | BMA*4248BNTF | "BGH96M080B3A" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207454645 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M20G | BMA*4248BNTF | "BGH96M080B3B" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 203025017 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M20G | BMA*4248CNTF | "BGH96M100C5A" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207454646 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M20G | BMA*4248CNTF | "BGH96M100C5B" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 202868494 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M20G | BVA-24WN1-M20 | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 202868496 | BOSCH | BOVA-36HDN1-M20G | BVA-36WN1-M20 | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 208546476 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M15G | BMAC4860CNTF | "BGH96M100C5B" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 208546477 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M15G | BMAC4860DNTF | "BGH96M100D5B" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 208546478 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M15G | BMAC4860DNTF | "BGH96M120D5B" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 208128243 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M15G | BVA-48WN1-M15 | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 208128246 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M15G | BVA-48WN1-M20 | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 208128244 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M15G | BVA-60WN1-M15 | | 40 500 | 2 025 \$ |
| 208128234 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M15G | BVA-60WN1-M20 | | 40 000 | 2 000 \$ |
| 10021148 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M18M | BMA*4248BNTF | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 202534095 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M18M | BMA*4248BNTF | "BGH96M080B3A" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 202337984 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M18M | BMA*4248BNTF | "BGS80M080B4A" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 10021149 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M18M | BMA*4248CNTF | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 202534096 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M18M | BMA*4248CNTF | "BGH96M080C4A" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 202534097 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M18M | BMA*4248CNTF | "BGH96M100C5A" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 202337985 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M18M | BMA*4248CNTF | "BGS80M100C5A" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 10021150 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M18M | BMA*4248DNTF | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 202534098 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M18M | BMA*4248DNTF | "BGH96M100D5A" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 202534099 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M18M | BMA*4248DNTF | "BGH96M120D5A" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 202337988 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M18M | BMA*4248DNTF | "BGS80M120D5A" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 10021151 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M18M | BMA*4860CNTF | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 202534100 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M18M | BMA*4860CNTF | "BGH96M100C5A" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 202337986 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M18M | BMA*4860CNTF | "BGS80M100C5A" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 10021152 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M18M | BMA*4860DNTF | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 202534101 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M18M | BMA*4860DNTF | "BGH96M100D5A" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 202534102 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M18M | BMA*4860DNTF | "BGH96M120D5A" | 38 000 | 1 900 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 202337987 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M18M | BMA*4860DNTF | "BGS80M120D5A" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 10333757 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M18M | BVA-36WN1-M18B | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206331370 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M18M | BVA-48WN1-M15 | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 8860510 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M18M | BVA-48WN1-M18 | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 206331371 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M18M | BVA-60WN1-M15 | | 40 500 | 2 025 \$ |
| 8860511 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M18M | BVA-60WN1-M18 | | 40 000 | 2 000 \$ |
| 203377015 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M20G | BMA*4248BNTF | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 203377016 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M20G | BMA*4248CNTF | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 203024998 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M20G | BMA*4248CNTF | "BGH96M080C4A" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207454640 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M20G | BMA*4248CNTF | "BGH96M080C4B" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 203025020 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M20G | BMA*4248CNTF | "BGH96M100C5A" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 207454647 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M20G | BMA*4248CNTF | "BGH96M100C5B" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 203377017 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M20G | BMA*4248DNTF | | 33 200 | 1 660 \$ |
| 203025023 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M20G | BMA*4248DNTF | "BGH96M100D5A" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 207454648 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M20G | BMA*4248DNTF | "BGH96M100D5B" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 203025026 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M20G | BMA*4248DNTF | "BGH96M120D5A" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 207454649 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M20G | BMA*4248DNTF | "BGH96M120D5B" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 203377018 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M20G | BMA*4860CNTF | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 203025001 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M20G | BMA*4860CNTF | "BGH96M100C5A" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207454641 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M20G | BMA*4860CNTF | "BGH96M100C5B" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 203377019 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M20G | BMA*4860DNTF | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 203025029 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M20G | BMA*4860DNTF | "BGH96M100D5A" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 207454650 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M20G | BMA*4860DNTF | "BGH96M100D5B" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 203025032 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M20G | BMA*4860DNTF | "BGH96M120D5A" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 207454651 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M20G | BMA*4860DNTF | "BGH96M120D5B" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 202868495 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M20G | BVA-48WN1-M20 | | 40 000 | 2 000 \$ |
| 202868497 | BOSCH | BOVA-60HDN1-M20G | BVA-60WN1-M20 | | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206395977 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M18M | BMA*2430ANTD | | 17 200 | 860 \$ |
| 206395984 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M18M | BMA*2430ANTD | "BGH96M060B3A" | 17 200 | 860 \$ |
| 207454658 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M18M | BMA*2430ANTD | "BGH96M060B3B" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206395985 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M18M | BMA*2430ANTD | "BGH96M080B3A" | 17 200 | 860 \$ |
| 207454659 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M18M | BMA*2430ANTD | "BGH96M080B3B" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206395978 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M18M | BMA*2430BNTD | | 17 200 | 860 \$ |
| 206395986 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M18M | BMA*2430BNTD | "BGH96M060B3A" | 17 200 | 860 \$ |
| 207454660 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M18M | BMA*2430BNTD | "BGH96M060B3B" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206395987 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M18M | BMA*2430BNTD | "BGH96M080B3A" | 17 200 | 860 \$ |
| 207454661 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M18M | BMA*2430BNTD | "BGH96M080B3B" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206395967 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M18M | BMA*3036ANTD | "BGH96M060B3A" | 22 600 | 1 130 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207454652 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M18M | BMA*3036ANTD | "BGH96M060B3B" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206395968 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M18M | BMA*3036ANTD | "BGH96M080B3A" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 207454653 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M18M | BMA*3036ANTD | "BGH96M080B3B" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206395969 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M18M | BMA*3036BNTD | "BGH96M060B3A" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207454654 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M18M | BMA*3036BNTD | "BGH96M060B3B" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206395970 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M18M | BMA*3036BNTD | "BGH96M080B3A" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207454655 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M18M | BMA*3036BNTD | "BGH96M080B3B" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206395971 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M18M | BMA*3036CNTD | "BGH96M080C4A" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207454656 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M18M | BMA*3036CNTD | "BGH96M080C4B" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206395972 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M18M | BMA*3036CNTD | "BGH96M100C5A" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207454657 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M18M | BMA*3036CNTD | "BGH96M100C5B" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206395982 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M18M | BMA*4248BNTF | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206395983 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M18M | BMA*4248CNTF | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206395973 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M18M | BVA-24WN1-M15 | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206395964 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M18M | BVA-24WN1-M18 | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206395975 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M18M | BVA-24WN1-M20 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206395974 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M18M | BVA-36WN1-M15 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206395966 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M18M | BVA-36WN1-M18B | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206395976 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M18M | BVA-36WN1-M20 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207658526 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M20G | BMA*2430ANTD | | 18 000 | 900 \$ |
| 207658538 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M20G | BMA*2430ANTD | "BGH96M060B3B" | 19 600 | 980 \$ |
| 207658566 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M20G | BMA*2430ANTD | "BGH96M080B3B" | 19 600 | 980 \$ |
| 207658527 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M20G | BMA*2430BNTD | | 18 000 | 900 \$ |
| 207658567 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M20G | BMA*2430BNTD | "BGH96M060B3B" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 207658568 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M20G | BMA*2430BNTD | "BGH96M080B3B" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 207658528 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M20G | BMA*3036ANTD | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207658539 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M20G | BMA*3036ANTD | "BGH96M060B3B" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207658540 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M20G | BMA*3036ANTD | "BGH96M080B3B" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207658529 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M20G | BMA*3036BNTD | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207658541 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M20G | BMA*3036BNTD | "BGH96M060B3B" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207658542 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M20G | BMA*3036BNTD | "BGH96M080B3B" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207658530 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M20G | BMA*3036CNTD | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207658561 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M20G | BMA*3036CNTD | "BGH96M080C4B" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207658562 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M20G | BMA*3036CNTD | "BGH96M100C5B" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207658569 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M20G | BMA*4248BNTF | "BGH96M080B3B" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207658570 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M20G | BMA*4248CNTF | "BGH96M100C5B" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207658522 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M20G | BVA-24WN1-M20 | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207658524 | BOSCH | BOVB-36HDN1-M20G | BVA-36WN1-M20 | | 28 000 | 1 400 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206396002 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M18M | BMA*4248BNTF | | 32 800 | 1 640 \$ |
| 206395989 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M18M | BMA*4248BNTF | "BGH96M080B3A" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207454662 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M18M | BMA*4248BNTF | "BGH96M080B3B" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206396004 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M18M | BMA*4248CNTF | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206395990 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M18M | BMA*4248CNTF | "BGH96M080C4A" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207454663 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M18M | BMA*4248CNTF | "BGH96M080C4B" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206395991 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M18M | BMA*4248CNTF | "BGH96M100C5A" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207454664 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M18M | BMA*4248CNTF | "BGH96M100C5B" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 206396005 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M18M | BMA*4248DNTF | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206395992 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M18M | BMA*4248DNTF | "BGH96M100D5A" | 34 200 | 1 710 \$ |
| 207454665 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M18M | BMA*4248DNTF | "BGH96M100D5B" | 34 200 | 1 710 \$ |
| 206395993 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M18M | BMA*4248DNTF | "BGH96M120D5A" | 34 200 | 1 710 \$ |
| 207454666 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M18M | BMA*4248DNTF | "BGH96M120D5B" | 34 200 | 1 710 \$ |
| 206396003 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M18M | BMA*4860CNTF | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206395994 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M18M | BMA*4860CNTF | "BGH96M100C5A" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207454667 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M18M | BMA*4860CNTF | "BGH96M100C5B" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 206396006 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M18M | BMA*4860DNTF | | 37 400 | 1 870 \$ |
| 206395995 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M18M | BMA*4860DNTF | "BGH96M100D5A" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207454668 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M18M | BMA*4860DNTF | "BGH96M100D5B" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 206395996 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M18M | BMA*4860DNTF | "BGH96M120D5A" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207454669 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M18M | BMA*4860DNTF | "BGH96M120D5B" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 206396007 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M18M | BVA-36WN1-M18B | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206396001 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M18M | BVA-36WN1-M20 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206395997 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M18M | BVA-48WN1-M15 | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206395965 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M18M | BVA-48WN1-M18 | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206395999 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M18M | BVA-48WN1-M20 | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206395998 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M18M | BVA-60WN1-M15 | | 40 500 | 2 025 \$ |
| 206395988 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M18M | BVA-60WN1-M18 | | 40 000 | 2 000 \$ |
| 206396000 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M18M | BVA-60WN1-M20 | | 40 500 | 2 025 \$ |
| 207658531 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M20G | BMA*4248BNTF | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207658532 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M20G | BMA*4248CNTF | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207658564 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M20G | BMA*4248CNTF | "BGH96M080C4B" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207658571 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M20G | BMA*4248CNTF | "BGH96M100C5B" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 207658533 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M20G | BMA*4248DNTF | | 33 200 | 1 660 \$ |
| 207658572 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M20G | BMA*4248DNTF | "BGH96M100D5B" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 207658573 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M20G | BMA*4248DNTF | "BGH96M120D5B" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 207658534 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M20G | BMA*4860CNTF | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 207658565 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M20G | BMA*4860CNTF | "BGH96M100C5B" | 37 000 | 1 850 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|---------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207658535 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M20G | BMA*4860DNTF | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 207658574 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M20G | BMA*4860DNTF | "BGH96M100D5B" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 207658575 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M20G | BMA*4860DNTF | "BGH96M120D5B" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 207658523 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M20G | BVA-48WN1-M20 | | 40 000 | 2 000 \$ |
| 207658525 | BOSCH | BOVB-60HDN1-M20G | BVA-60WN1-M20 | | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207862063 | Breeze33 | BZ33-HP09OUT1-G2-C | BZ33-HP09WALL1-G2-C | | 6 800 | 340 \$ |
| 207862088 | Breeze33 | BZ33-HP182Z2-G2-P | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 500 | 725 \$ |
| 207862087 | Breeze33 | BZ33-HP182Z2-G2-P | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 207862086 | Breeze33 | BZ33-HP182Z2-G2-P | Unités sans conduits | | 14 300 | 715 \$ |
| 207862065 | Breeze33 | BZ33-HP18OUT2-G2-C | BZ33-HP18WALL2-G2-C | | 11 500 | 575 \$ |
| 207862091 | Breeze33 | BZ33-HP273Z2-G2-P | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 207862090 | Breeze33 | BZ33-HP273Z2-G2-P | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207862089 | Breeze33 | BZ33-HP273Z2-G2-P | Unités sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207862092 | Breeze33 | BZ33-HP364Z2-G2-P | Unités sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 207862068 | Breeze33 | BZ33-HP36OUT2-G2-C | BZ33-HP36WALL2-G2-C | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 207862097 | Breeze33 | BZ33-HP485Z2-G2-P | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207862096 | Breeze33 | BZ33-HP485Z2-G2-P | Unités avec conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207862095 | Breeze33 | BZ33-HP485Z2-G2-P | Unités sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207862069 | Breeze33 | BZ33-HYP06OUT2-G2-P | BZ33-HYP06WALL2-G2-P | | 8 500 | 425 \$ |
| 207862076 | Breeze33 | BZ33-HYP09OUT2-G2-P | BZ33-CASS09-P | | 9 000 | 450 \$ |
| 207862079 | Breeze33 | BZ33-HYP09OUT2-G2-P | BZ33-DIDU9-P | | 10 100 | 505 \$ |
| 207862070 | Breeze33 | BZ33-HYP09OUT2-G2-P | BZ33-HYP09WALL2-G2-P | | 9 500 | 475 \$ |
| 211257122 | Breeze33 | BZ33-HYP09OUT2-G2-P | BZ33-OWCASS09-G2-P | | 9 800 | 490 \$ |
| 207862077 | Breeze33 | BZ33-HYP12OUT2-G2-P | BZ33-CASS12-P | | 9 900 | 495 \$ |
| 207862080 | Breeze33 | BZ33-HYP12OUT2-G2-P | BZ33-DIDU12-P | | 10 600 | 530 \$ |
| 207862071 | Breeze33 | BZ33-HYP12OUT2-G2-P | BZ33-HYP12WALL2-G2-P | | 10 000 | 500 \$ |
| 207862082 | Breeze33 | BZ33-HYP12OUT2-G2-P | BZ33-ICM12-G2-P | | 9 600 | 480 \$ |
| 211273235 | Breeze33 | BZ33-HYP12OUT2-G2-P | BZ33-OWCASS12-G2-P | | 9 500 | 475 \$ |
| 207862100 | Breeze33 | BZ33-HYP182Z2-G2-P | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 500 | 775 \$ |
| 207862099 | Breeze33 | BZ33-HYP182Z2-G2-P | Unités avec conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 207862098 | Breeze33 | BZ33-HYP182Z2-G2-P | Unités sans conduits | | 15 000 | 750 \$ |
| 207862085 | Breeze33 | BZ33-HYP18OUT2-G2-P | BZ33-CASS18-P | | 15 600 | 780 \$ |
| 207862081 | Breeze33 | BZ33-HYP18OUT2-G2-P | BZ33-DIDU18-P | | 15 000 | 750 \$ |
| 207862072 | Breeze33 | BZ33-HYP18OUT2-G2-P | BZ33-HYP18WALL2-G2-P | | 15 000 | 750 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|---------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207862083 | Breeze33 | BZ33-HYP18OUT2-G2-P | BZ33-IFMU18-P | | 12 000 | 600 \$ |
| 208130311 | Breeze33 | BZ33-HYP18OUT2-G2-P | BZ33-MSAHU18-G2-P | | 15 400 | 770 \$ |
| 211273236 | Breeze33 | BZ33-HYP18OUT2-G2-P | BZ33-OWCASS18-G2-P | | 14 500 | 725 \$ |
| 207862078 | Breeze33 | BZ33-HYP24OUT2-G2-P | BZ33-CASS24-G2-P | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207862073 | Breeze33 | BZ33-HYP24OUT2-G2-P | BZ33-HYP24WALL2-G2-P | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 207862084 | Breeze33 | BZ33-HYP24OUT2-G2-P | BZ33-IFMU24-G2-P | | 19 000 | 950 \$ |
| 208130312 | Breeze33 | BZ33-HYP24OUT2-G2-P | BZ33-MSAHU24-G2-P | | 16 900 | 845 \$ |
| 207862103 | Breeze33 | BZ33-HYP273Z2-G2-P | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 207862102 | Breeze33 | BZ33-HYP273Z2-G2-P | Unités avec conduits | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 207862101 | Breeze33 | BZ33-HYP273Z2-G2-P | Unités sans conduits | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 212361762 | BREEZE33 | BZ33-HYP33OUT2-G2-P | BZ33-HYP33OUT2-G2-P | | 28 800 | 1 440 \$ |
| 207862106 | Breeze33 | BZ33-HYP364Z2-G2-P | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207862105 | Breeze33 | BZ33-HYP364Z2-G2-P | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207862104 | Breeze33 | BZ33-HYP364Z2-G2-P | Unités sans conduits | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211273237 | Breeze33 | BZ33-HYP36OUT2-G2-P | BZ33-MSAHU36-G2-P | | 28 600 | 1 430 \$ |
| 207862109 | Breeze33 | BZ33-HYP485Z2-G2-P | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207862108 | Breeze33 | BZ33-HYP485Z2-G2-P | Unités avec conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207862107 | Breeze33 | BZ33-HYP485Z2-G2-P | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211273238 | Breeze33 | BZ33-HYP48OUT2-G2-P | BZ33-MSAHU48-G2-P | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211277587 | Breeze33 | HSZ12H424ZMO | C12H424ZMI | | 10 200 | 510 \$ |
| 211277584 | Breeze33 | HSZ12H424ZMO | CA12H424ZMI | | 9 900 | 495 \$ |
| 211277586 | Breeze33 | HSZ12H424ZMO | D12H424ZMI | | 10 600 | 530 \$ |
| 211277585 | Breeze33 | HSZ12H424ZMO | SCA12H424ZMI | | 9 500 | 475 \$ |
| 211277597 | Breeze33 | HSZ18H424ZMO | AH18H424ZMI | | 15 400 | 770 \$ |
| 211277591 | Breeze33 | HSZ18H424ZMO | C18H424ZMI | | 14 700 | 735 \$ |
| 211277588 | Breeze33 | HSZ18H424ZMO | CA18H424ZMI | | 15 600 | 780 \$ |
| 211277590 | Breeze33 | HSZ18H424ZMO | D18H424ZMI | | 15 000 | 750 \$ |
| 211277592 | Breeze33 | HSZ18H424ZMO | FC18H424ZMI | | 12 000 | 600 \$ |
| 211277589 | Breeze33 | HSZ18H424ZMO | SCA18H424ZMI | | 14 500 | 725 \$ |
| 211277596 | Breeze33 | HSZ24H424ZMO | AH24H424ZMI | | 16 900 | 845 \$ |
| 211277593 | Breeze33 | HSZ24H424ZMO | CA24H424ZMI | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211277594 | Breeze33 | HSZ24H424ZMO | D24H424ZMI | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211277595 | Breeze33 | HSZ24H424ZMO | FC24H424ZMI | | 19 000 | 950 \$ |
| 211277583 | Breeze33 | HSZ9H424ZMO | D9H424ZMI | | 10 100 | 505 \$ |
| 211277582 | Breeze33 | HSZ9H424ZMO | SCA9H424ZMI | | 9 800 | 490 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208102133 | Bryant | 38MARBQ30AA311 | 619AHBQ30XA3 | | 19 000 | 950 \$ |
| 210532931 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**2414AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210532935 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**2417AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210532937 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**2417AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210532947 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**2417AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210532939 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**2417AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210532949 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**2417AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210532933 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**2417AL*+UI | "935CA48060C17****" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210532941 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**2417AL*+UI | "986TC42060C17****" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210532943 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**2417AL*+UI | "986TC42080C17****" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210532945 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**2417AL*+UI | "987MB42080C17****" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210532953 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**2517AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210532955 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**2517AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210532965 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**2517AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210532957 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**2517AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210532967 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**2517AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210532951 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**2517AL*+UI | "935CA48060C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210532959 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**2517AL*+UI | "986TC42060C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210532961 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**2517AL*+UI | "986TC42080C17****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210532963 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**2517AL*+UI | "987MB42080C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210532969 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3014AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210532973 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3017AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210532975 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3017AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210532977 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3017AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210532987 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3017AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210532979 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3017AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210532989 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3017AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210532971 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3017AL*+UI | "935CA48060C17****" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210532981 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3017AL*+UI | "986TC42060C17****" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210532983 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3017AL*+UI | "986TC42080C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210532985 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3017AL*+UI | "987MB42080C17****" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 206790235 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3617AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206790236 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3617AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206790135 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3617AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 206790022 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3617AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206790136 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3617AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206790023 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3617AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206790251 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3617AL*+UI | "935CA48060C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206790137 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3617AL*+UI | "986TC42060C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206790138 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3617AL*+UI | "986TC42080C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206790021 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3617AL*+UI | "987MB42080C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206790237 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206790238 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206790139 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206790140 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206790029 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206790252 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "935CA48060C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206790253 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "935CA60080C21****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206790254 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "935CA66100C21****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206790143 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "986TC42060C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206790144 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "986TC42080C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206790024 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "987MB42060C17****" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 206790025 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "987MB42080C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206790026 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "987MB60060C21****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210532997 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210532999 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210533001 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210533009 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210532991 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "935CA48060C17**** | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210532993 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "935CA60080C21**** | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210532995 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "935CA66100C21**** | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210533003 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "986TC42060C17**** | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210533005 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "986TC42080C17**** | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210533007 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "987MB42080C17**** | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210533011 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "987MB60060C21**** | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210533019 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "83*CA36040C17**** | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210533021 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "83*CA48060C17**** | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206790145 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA36045C17**** | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206790146 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA48070C17**** | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206790036 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA48090C17**** | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210533013 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "935CA48060C17**** | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210533015 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "935CA60080C21**** | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210533017 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "935CA66100C21**** | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206790149 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "986TC42060C17**** | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206790150 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "986TC42080C17**** | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206790031 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "987MB42060C17**** | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206790032 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "987MB42080C17**** | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206790033 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "987MB60060C21**** | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210533023 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**4224AL*+UI | "935CA60080C21**** | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210533025 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**4224AL*+UI | "935CA66100C21**** | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206790038 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**4224AL*+UI | "987MB60060C21**** | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210533033 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "83*CA36040C17**** | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210533035 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "83*CA48060C17**** | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210533037 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "88*TA48070C17**** | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210533045 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "88*TA48090C17**** | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210533027 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "935CA48060C17**** | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210533029 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "935CA60080C21**** | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210533031 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "935CA66100C21**** | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210533039 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "986TC42060C17**** | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210533041 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "986TC42080C17**** | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210533043 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "987MB42080C17**** | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210533047 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "987MB60060C21**** | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210533051 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*3017AL*+UI | "83*CA36040C17**** | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210533053 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*3017AL*+UI | "83*CA48060C17**** | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210533063 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*3017AL*+UI | "88*TA36070C14**** | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210533055 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*3017AL*+UI | "88*TA48070C17**** | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210533065 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*3017AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210533049 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*3017AL*+UI | "935CA48060C17****" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210533057 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*3017AL*+UI | "986TC42060C17****" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210533059 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*3017AL*+UI | "986TC42080C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212596826 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*3017AL*+UI | "987MB42060C17****" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210533061 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*3017AL*+UI | "987MB42080C17****" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 206790241 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*3617AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206790242 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*3617AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206790062 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*3617AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206790170 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*3617AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206790063 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*3617AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206790255 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*3617AL*+UI | "935CA48060C17****" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 206790171 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*3617AL*+UI | "986TC42060C17****" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 206790172 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*3617AL*+UI | "986TC42080C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206790061 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*3617AL*+UI | "987MB42080C17****" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 206790243 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*3621AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206790244 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*3621AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206790173 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*3621AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 206790174 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*3621AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206790069 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*3621AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206790256 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*3621AL*+UI | "935CA48060C17****" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 206790257 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*3621AL*+UI | "935CA60080C21****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206790258 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*3621AL*+UI | "935CA66100C21****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206790177 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*3621AL*+UI | "986TC42060C17****" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 206790178 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*3621AL*+UI | "986TC42080C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206790065 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*3621AL*+UI | "987MB42080C17****" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 206790066 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*3621AL*+UI | "987MB60060C21****" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210533069 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*4217AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210533071 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*4217AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206790179 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*4217AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206790073 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*4217AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206790180 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*4217AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206790074 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*4217AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210533067 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*4217AL*+UI | "935CA48060C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206790181 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*4217AL*+UI | "986TC42060C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206790182 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*4217AL*+UI | "986TC42080C17****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206790072 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*4217AL*+UI | "987MB42080C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210533079 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*4221AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210533081 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*4221AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206790183 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*4221AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206790184 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*4221AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206790080 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*4221AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210533073 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*4221AL*+UI | "935CA48060C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210533075 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*4221AL*+UI | "935CA60080C21****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210533077 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*4221AL*+UI | "935CA66100C21****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206790187 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*4221AL*+UI | "986TC42060C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206790188 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*4221AL*+UI | "986TC42080C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206790076 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*4221AL*+UI | "987MB42080C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206790077 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CNPV*4221AL*+UI | "987MB60060C21****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210533089 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CSPH*3012AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210533091 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CSPH*3012AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210533101 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CSPH*3012AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210533093 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CSPH*3012AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210533103 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CSPH*3012AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210533083 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CSPH*3012AL*+UI | "935CA48060C17****" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210533085 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CSPH*3012AL*+UI | "935CA60080C21****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210533087 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CSPH*3012AL*+UI | "935CA66100C21****" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210533095 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CSPH*3012AL*+UI | "986TC42060C17****" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210533097 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CSPH*3012AL*+UI | "986TC42080C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210533099 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CSPH*3012AL*+UI | "987MB42080C17****" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210533105 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CSPH*3012AL*+UI | "987MB60060C21****" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 206790247 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206790248 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206790203 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206790105 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206790204 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206790106 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206790259 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "935CA48060C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206790260 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "935CA60080C21****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206790261 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "935CA66100C21****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206790208 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "986TC42060C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206790209 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "986TC42080C17****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206790100 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "987MB42080C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206790101 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "987MB60060C21****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210533113 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210533115 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206790211 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206790114 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206790212 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206790115 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210533107 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "935CA48060C17****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210533109 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "935CA60080C21****" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210533111 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "935CA66100C21****" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206790216 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "986TC42060C17****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206790217 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "986TC42080C17****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206790109 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "987MB42080C17****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206790110 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "987MB60060C21****" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206790018 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | FE4AN(B,F)003L+UI | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206790017 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV024*0**B* | FE4ANF002L+UI | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206790492 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**3717AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790493 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**3717AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790581 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**3717AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790265 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**3717AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790266 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**3717AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790530 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**3717AL*+UI | "935CA48060C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210720632 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**3717AL*+UI | "986TC42060C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210720634 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**3717AL*+UI | "986TC42080C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210720630 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**3717AL*+UI | "987MB42080C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206790494 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206790495 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206790496 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210720636 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790267 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206790277 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206790531 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "935CA48060C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790532 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "935CA60080C21****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206790533 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "935CA66100C21****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206790270 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "986TC42060C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790271 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "986TC42080C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790272 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "987MB42080C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790279 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "987MB60060C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790497 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206790498 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206790500 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206790561 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206790280 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206790289 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790534 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "935CA48060C17****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206790535 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790536 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790283 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "986TC42060C17****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210720638 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "986TC42080C17****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206790571 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "987MB42060C17****" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206790284 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "987MB42080C17****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206790291 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "987MB60060C21****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206790502 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4224AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206790294 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4224AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790537 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4224AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790538 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4224AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790295 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4224AL*+UI | "986TC66120C24****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790302 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4224AL*+UI | "987MB60060C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206790298 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4224AL*+UI | "987MB66120C24****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206790503 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206790504 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206790506 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210720640 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790303 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206790313 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206790539 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "935CA48060C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790540 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "935CA60080C21****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206790541 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "935CA66100C21****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206790306 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "986TC42060C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790307 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "986TC42080C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790308 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "987MB42080C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790315 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "987MB60060C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790507 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206790508 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206790510 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206790562 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790316 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206790326 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206790542 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "935CA48060C17****" | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206790543 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "935CA60080C21**** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206790544 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "935CA66100C21**** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206790319 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "986TC42060C17**** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206790320 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "986TC42080C17**** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206790572 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "987MB42060C17**** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790321 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "987MB42080C17**** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206790328 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "987MB60060C21**** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206790512 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "83*CA60100C21**** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206790331 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "88*TA66135C24**** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206790545 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "935CA60080C21**** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206790546 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "935CA66100C21**** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206790332 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "986TC66120C24**** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206790339 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "987MB60060C21**** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206790335 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "987MB66120C24**** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210720642 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "83*CA60100C21**** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206790342 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA66135C24**** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210720644 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "935CA60080C21**** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210720646 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "935CA66100C21**** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206790343 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "986TC66120C24**** | 30 200 | 1 510 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206790350 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "987MB60060C21**** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206790346 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "987MB66120C24**** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210720648 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "83*CA36040C17**** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210720650 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "83*CA48060C17**** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210720652 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "83*CA60100C21**** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206790563 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "88*TA36045C17**** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206790351 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "88*TA48070C17**** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206790361 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "88*TA48090C17**** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210720654 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "935CA48060C17**** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210720656 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "935CA60080C21**** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210720658 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "935CA66100C21**** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206790354 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "986TC42060C17**** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206790355 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "986TC42080C17**** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206790573 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "987MB42060C17**** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206790356 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "987MB42080C17**** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206790363 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "987MB60060C21**** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210720660 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "83*CA60100C21**** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206790366 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "88*TA66135C24**** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210720662 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "935CA60080C21**** | 30 200 | 1 510 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210720664 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "935CA66100C21**** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206790367 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "986TC66120C24**** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206790374 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "987MB60060C21**** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206790370 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "987MB66120C24**** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206790513 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4217AL*+UI | "83*CA36040C17**** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790514 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4217AL*+UI | "83*CA48060C17**** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790564 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4217AL*+UI | "88*TA36045C17**** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206790582 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4217AL*+UI | "88*TA36070C14**** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790375 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4217AL*+UI | "88*TA48070C17**** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790379 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4217AL*+UI | "88*TA48090C17**** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790547 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4217AL*+UI | "935CA48060C17**** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206790376 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4217AL*+UI | "986TC42060C17**** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206790377 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4217AL*+UI | "986TC42080C17**** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206790574 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4217AL*+UI | "987MB42060C17**** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206790378 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4217AL*+UI | "987MB42080C17**** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210720666 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4221AL*+UI | "83*CA36040C17**** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210720668 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4221AL*+UI | "83*CA48060C17**** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790516 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4221AL*+UI | "83*CA60100C21**** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790565 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4221AL*+UI | "88*TA36045C17**** | 31 800 | 1 590 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206790380 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4221AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206790390 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4221AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210720670 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4221AL*+UI | "935CA48060C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206790548 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4221AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790549 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4221AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790383 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4221AL*+UI | "986TC42060C17****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 206790384 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4221AL*+UI | "986TC42080C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206790575 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4221AL*+UI | "987MB42060C17****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206790385 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4221AL*+UI | "987MB42080C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206790392 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4221AL*+UI | "987MB60060C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210720672 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210720674 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790518 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790566 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790393 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790403 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210720676 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "935CA48060C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790550 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206790551 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206790396 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "986TC42060C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790397 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "986TC42080C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790576 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "987MB42060C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790398 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "987MB42080C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790405 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "987MB60060C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210720678 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790408 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210720680 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210720682 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206790409 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "986TC66120C24****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206790416 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "987MB60060C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790412 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "987MB66120C24****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210720684 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*6024AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206790419 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*6024AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210720686 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*6024AL*+UI | "935CA60080C21****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210720688 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*6024AL*+UI | "935CA66100C21****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206790420 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*6024AL*+UI | "986TC66120C24****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206790427 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*6024AL*+UI | "987MB60060C21****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206790423 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CNPV*6024AL*+UI | "987MB66120C24****" | 30 600 | 1 530 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206790519 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790520 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790521 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790567 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206790583 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790428 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790441 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790431 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790552 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "935CA48060C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206790553 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790554 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790432 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "986TC42060C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206790433 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "986TC42080C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790434 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "986TC66120C24****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790577 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "987MB42060C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206790435 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "987MB42080C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206790443 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "987MB60060C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790438 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "987MB66120C24****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790522 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206790523 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790525 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790568 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206790584 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790444 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790457 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206790447 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790555 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "935CA48060C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790556 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790557 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790448 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "986TC42060C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790449 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "986TC42080C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790450 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "986TC66120C24****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790578 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "987MB42060C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206790451 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "987MB42080C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790459 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "987MB60060C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790454 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "987MB66120C24****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790526 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206790527 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206790529 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790569 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790585 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790460 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790473 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206790463 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206790558 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "935CA48060C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790559 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206790560 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206790464 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "986TC42060C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790465 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "986TC42080C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790466 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "986TC66120C24****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206790579 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB42060C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790467 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB42080C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790475 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB60060C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206790470 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB66120C24****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210720690 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210720692 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210720694 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 30 400 | 1 520 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206790570 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206790586 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206790476 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206790489 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206790479 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210720696 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "935CA48060C17****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210720698 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "935CA60080C21****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210720700 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "935CA66100C21****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206790480 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC42060C17****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206790481 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC42080C17****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206790482 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC66120C24****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206790580 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB42060C17****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206790483 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB42080C17****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206790491 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB60060C21****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206790486 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB66120C24****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206790263 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | FE4AN(B,F)003L+UI | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206790262 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | FE4AN(B,F)005L+UI | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206790264 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV036*0**B* | FE4ANB006L+UI | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 206790631 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 43 500 | 2 175 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206790589 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206790644 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "935CA60080C21****" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206790645 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "935CA66100C21****" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206790616 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "986TC66100C21****" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206790602 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "987MB66100C21****" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206790633 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532871 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206790591 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 206790646 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "935CA60080C21****" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206790647 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "935CA66100C21****" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532875 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "986TC66100C21****" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206790617 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "986TC66120C24****" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532873 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "987MB66100C21****" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206790604 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "987MB66120C24****" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206790635 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532877 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 206790592 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 206790648 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "935CA60080C21****" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 206790649 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "935CA66100C21****" | 43 000 | 2 150 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206790657 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "986TC66100C21**** | 43 000 | 2 150 \$ |
| 206790619 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "986TC66120C24**** | 43 000 | 2 150 \$ |
| 210532879 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "987MB66100C21**** | 43 000 | 2 150 \$ |
| 206790606 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "987MB66120C24**** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206790593 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "88*TA60090C21**** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206790650 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "935CA60080C21**** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206790651 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "935CA66100C21**** | 43 000 | 2 150 \$ |
| 206790621 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "986TC66100C21**** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206790607 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "987MB66100C21**** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206790639 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "83*CA60100C21**** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532881 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "88*TA60090C21**** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206790595 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "88*TA66135C24**** | 43 000 | 2 150 \$ |
| 206790652 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "935CA60080C21**** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206790653 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "935CA66100C21**** | 43 000 | 2 150 \$ |
| 210532885 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "986TC66100C21**** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206790622 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "986TC66120C24**** | 43 000 | 2 150 \$ |
| 210532883 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "987MB66100C21**** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206790609 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "987MB66120C24**** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532891 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "83*CA60100C21**** | 43 500 | 2 175 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210532893 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532887 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "935CA60080C21****" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532889 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "935CA66100C21****" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532895 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "986TC66100C21****" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 209251550 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "987MB66100C21****" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532901 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532903 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532905 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532897 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "935CA60080C21****" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532899 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "935CA66100C21****" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532913 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "986TC66100C21****" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532907 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "986TC66120C24****" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532909 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "987MB66100C21****" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532911 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "987MB66120C24****" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 210532919 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 210532921 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532923 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532915 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "935CA60080C21****" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532917 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "935CA66100C21****" | 43 500 | 2 175 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210532929 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "986TC66100C21****" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532925 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "986TC66120C24****" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532927 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB66100C21****" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206790643 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206790598 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 206790599 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 206790654 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "935CA60080C21****" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206790655 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "935CA66100C21****" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 206790629 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC66100C21****" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 206790627 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC66120C24****" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 206790614 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB66100C21****" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 206790615 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB66120C24****" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206790587 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV048*0**B* | FE4ANB006L+UI | | 42 500 | 2 125 \$ |
| 206790690 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV060*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "83*CA60080C21****" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 206790691 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV060*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 210720702 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV060*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 206790664 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV060*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 210720704 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV060*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 206790695 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV060*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "935CA60080C21****" | 51 000 | 2 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206790696 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV060*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "935CA66100C21**** | 50 500 | 2 525 \$ |
| 206790662 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV060*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "986TC60080C21**** | 51 000 | 2 550 \$ |
| 206790663 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV060*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "986TC66100C21**** | 51 000 | 2 550 \$ |
| 210720706 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV060*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "986TC66120C24**** | 51 000 | 2 550 \$ |
| 206790659 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV060*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "987MB60080C21**** | 51 000 | 2 550 \$ |
| 206790660 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV060*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "987MB66100C21**** | 51 000 | 2 550 \$ |
| 206790661 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV060*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "987MB66120C24**** | 51 000 | 2 550 \$ |
| 206790692 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV060*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "83*CA60080C21**** | 50 500 | 2 525 \$ |
| 207335598 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV060*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "88*TA60090C21**** | 51 000 | 2 550 \$ |
| 206790670 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV060*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "88*TA60110C21**** | 51 000 | 2 550 \$ |
| 210720708 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV060*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "935CA60080C21**** | 51 000 | 2 550 \$ |
| 206790697 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV060*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "935CA66100C21**** | 50 500 | 2 525 \$ |
| 206790669 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV060*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "986TC66100C21**** | 51 000 | 2 550 \$ |
| 206790667 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV060*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "987MB66100C21**** | 51 000 | 2 550 \$ |
| 206790693 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV060*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "83*CA60080C21**** | 50 500 | 2 525 \$ |
| 206790694 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV060*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "83*CA60100C21**** | 51 000 | 2 550 \$ |
| 210720710 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV060*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "88*TA60090C21**** | 51 000 | 2 550 \$ |
| 206790677 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV060*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "88*TA60110C21**** | 51 000 | 2 550 \$ |
| 210720712 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV060*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "88*TA66135C24**** | 50 500 | 2 525 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206790698 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV060*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "935CA60080C21****" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 206790699 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV060*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "935CA66100C21****" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 206790676 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV060*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "986TC66100C21****" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 210720714 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV060*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "986TC66120C24****" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 206790673 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV060*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "987MB66100C21****" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 206790658 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 284ANV060*0**B* | FE4ANB006L+UI | | 50 000 | 2 500 \$ |
| 210471624 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**2414AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 16 000 | 800 \$ |
| 206195084 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**2417AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 16 000 | 800 \$ |
| 206195094 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**2417AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 16 100 | 805 \$ |
| 210471638 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**2417AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 16 200 | 810 \$ |
| 210471694 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**2417AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 16 000 | 800 \$ |
| 210471649 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**2417AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 16 100 | 805 \$ |
| 210471705 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**2417AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 16 000 | 800 \$ |
| 206195074 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**2417AL*+UI | "935CA48060C17****" | 16 100 | 805 \$ |
| 210471660 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**2417AL*+UI | "986TC42060C17****" | 16 100 | 805 \$ |
| 210471671 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**2417AL*+UI | "986TC42080C17****" | 16 100 | 805 \$ |
| 210471683 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**2417AL*+UI | "987MB42080C17****" | 16 100 | 805 \$ |
| 210471719 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**2517AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 15 900 | 795 \$ |
| 210471785 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**2517AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 15 700 | 785 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210471730 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**2517AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 15 700 | 785 \$ |
| 210471796 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**2517AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 15 600 | 780 \$ |
| 210471741 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**2517AL*+UI | "986TC42060C17****" | 15 800 | 790 \$ |
| 210471752 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**2517AL*+UI | "986TC42080C17****" | 15 800 | 790 \$ |
| 210471774 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**2517AL*+UI | "987MB42080C17****" | 15 800 | 790 \$ |
| 204290883 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**3014AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 15 800 | 790 \$ |
| 204290953 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**3017AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 15 800 | 790 \$ |
| 204290903 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**3017AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 15 800 | 790 \$ |
| 204290963 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**3017AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 15 800 | 790 \$ |
| 204291033 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**3617AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 15 700 | 785 \$ |
| 204290983 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**3617AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 15 800 | 790 \$ |
| 204291043 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**3617AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 15 700 | 785 \$ |
| 204291003 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**3617AL*+UI | "986TC42080C17****" | 15 900 | 795 \$ |
| 204291023 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**3617AL*+UI | "987MB42080C17****" | 15 900 | 795 \$ |
| 204291063 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**3621AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 15 800 | 790 \$ |
| 204291217 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**3621AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 15 700 | 785 \$ |
| 204291093 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**3621AL*+UI | "986TC42060C17****" | 15 900 | 795 \$ |
| 204291103 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**3621AL*+UI | "986TC42080C17****" | 15 800 | 790 \$ |
| 204291163 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**3621AL*+UI | "986TC66100C21****" | 15 800 | 790 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204291123 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**3621AL*+UI | "987MB42080C17****" | 15 800 | 790 \$ |
| 204291477 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**3621AL*+UI | "987MB60060C21****" | 15 900 | 795 \$ |
| 204291143 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**3621AL*+UI | "987MB66100C21****" | 15 800 | 790 \$ |
| 204291547 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**3717AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 15 700 | 785 \$ |
| 204291497 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**3717AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 15 800 | 790 \$ |
| 204291557 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**3717AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 15 700 | 785 \$ |
| 204291507 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**3717AL*+UI | "986TC42060C17****" | 15 900 | 795 \$ |
| 204291517 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**3717AL*+UI | "986TC42080C17****" | 15 900 | 795 \$ |
| 204291537 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**3717AL*+UI | "987MB42080C17****" | 15 900 | 795 \$ |
| 204291567 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**3721AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 15 800 | 790 \$ |
| 204291569 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**3721AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 15 700 | 785 \$ |
| 204291591 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**3721AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 15 600 | 780 \$ |
| 204291575 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**3721AL*+UI | "986TC42060C17****" | 15 800 | 790 \$ |
| 204291577 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**3721AL*+UI | "986TC42080C17****" | 15 700 | 785 \$ |
| 204291589 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**3721AL*+UI | "986TC66100C21****" | 15 600 | 780 \$ |
| 204291579 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**3721AL*+UI | "987MB42060C17****" | 15 800 | 790 \$ |
| 204291581 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**3721AL*+UI | "987MB42080C17****" | 15 700 | 785 \$ |
| 204291595 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**3721AL*+UI | "987MB60060C21****" | 15 700 | 785 \$ |
| 204291585 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**3721AL*+UI | "987MB66100C21****" | 15 600 | 780 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210471912 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**4221AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 15 700 | 785 \$ |
| 204291607 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 15 800 | 790 \$ |
| 204291845 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 15 700 | 785 \$ |
| 210471890 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**4221AL*+UI | "935CA60080C21****" | 15 700 | 785 \$ |
| 210471901 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**4221AL*+UI | "935CA66100C21****" | 15 700 | 785 \$ |
| 204291637 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**4221AL*+UI | "986TC42060C17****" | 15 900 | 795 \$ |
| 204291647 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**4221AL*+UI | "986TC42080C17****" | 15 800 | 790 \$ |
| 204291768 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**4221AL*+UI | "986TC66100C21****" | 15 700 | 785 \$ |
| 204291667 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**4221AL*+UI | "987MB42080C17****" | 15 800 | 790 \$ |
| 204292082 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**4221AL*+UI | "987MB60060C21****" | 15 800 | 790 \$ |
| 204291687 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**4221AL*+UI | "987MB66100C21****" | 15 700 | 785 \$ |
| 204292208 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**4224AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 15 700 | 785 \$ |
| 210471958 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**4224AL*+UI | "935CA60080C21****" | 15 700 | 785 \$ |
| 210471969 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**4224AL*+UI | "935CA66100C21****" | 15 700 | 785 \$ |
| 204292268 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**4224AL*+UI | "986TC66100C21****" | 15 700 | 785 \$ |
| 204292218 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**4224AL*+UI | "986TC66120C24****" | 15 700 | 785 \$ |
| 204292288 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**4224AL*+UI | "987MB60060C21****" | 15 800 | 790 \$ |
| 204292238 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**4224AL*+UI | "987MB66100C21****" | 15 700 | 785 \$ |
| 204292248 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**4224AL*+UI | "987MB66120C24****" | 15 800 | 790 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204292298 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**4321AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 15 800 | 790 \$ |
| 204292300 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**4321AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 15 700 | 785 \$ |
| 204292328 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**4321AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 15 600 | 780 \$ |
| 204292306 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**4321AL*+UI | "986TC42060C17****" | 15 700 | 785 \$ |
| 204292308 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**4321AL*+UI | "986TC42080C17****" | 15 700 | 785 \$ |
| 204292320 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**4321AL*+UI | "986TC66100C21****" | 15 600 | 780 \$ |
| 204292310 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**4321AL*+UI | "987MB42060C17****" | 15 800 | 790 \$ |
| 204292312 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**4321AL*+UI | "987MB42080C17****" | 15 700 | 785 \$ |
| 204292332 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**4321AL*+UI | "987MB60060C21****" | 15 700 | 785 \$ |
| 204292316 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CAP**4321AL*+UI | "987MB66100C21****" | 15 600 | 780 \$ |
| 210472079 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CNPV*2414AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 16 100 | 805 \$ |
| 210472093 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CNPV*2417AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 16 300 | 815 \$ |
| 210472149 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CNPV*2417AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 16 100 | 805 \$ |
| 210472160 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CNPV*2417AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 16 100 | 805 \$ |
| 210472127 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV024B0**A* | CNPV*2417AL*+UI | "987MB42060C17****" | 16 400 | 820 \$ |
| 204456355 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**2414AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206133295 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**2417AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206133305 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**2417AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 204456364 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**2417AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 21 200 | 1 060 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204456418 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**2417AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 204456373 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**2417AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 204456427 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**2417AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206133727 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**2417AL*+UI | "935CA48060C17****" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 204456382 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**2417AL*+UI | "986TC42060C17****" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 204456409 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**2417AL*+UI | "987MB42080C17****" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206133315 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**2517AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206133325 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**2517AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 204456436 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**2517AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456490 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**2517AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 204456445 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**2517AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 204456499 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**2517AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206133737 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**2517AL*+UI | "935CA48060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456454 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**2517AL*+UI | "986TC42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456463 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**2517AL*+UI | "986TC42080C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 204456481 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**2517AL*+UI | "987MB42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456508 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3014AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206133335 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3017AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206133345 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3017AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204456571 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3017AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456526 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3017AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456580 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3017AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206133747 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3017AL*+UI | "935CA48060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456535 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3017AL*+UI | "986TC42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456544 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3017AL*+UI | "986TC42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456562 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3017AL*+UI | "987MB42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206133355 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3617AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206133365 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3617AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456589 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3617AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456643 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3617AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 204456598 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3617AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456652 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3617AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206133757 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3617AL*+UI | "935CA48060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456607 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3617AL*+UI | "986TC42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456616 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3617AL*+UI | "986TC42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456625 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3617AL*+UI | "987MB42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456634 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3617AL*+UI | "987MB42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206133375 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206133385 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206133405 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456661 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456670 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456788 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206133767 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "935CA48060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206133777 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "935CA60080C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206133787 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "935CA66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 204456697 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "986TC42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456706 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "986TC42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456779 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "986TC66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 204456715 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "987MB42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456724 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "987MB42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456806 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "987MB60060C21****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456761 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "987MB66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206133415 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3717AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206133425 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3717AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456815 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3717AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456870 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3717AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 20 600 | 1 030 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204456824 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3717AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456879 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3717AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206133797 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3717AL*+UI | "935CA48060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456833 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3717AL*+UI | "986TC42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456842 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3717AL*+UI | "986TC42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456852 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3717AL*+UI | "987MB42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456861 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3717AL*+UI | "987MB42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206133435 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206133445 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206133465 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 204456888 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456889 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 204456900 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206133807 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "935CA48060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206133817 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "935CA60080C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206133827 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "935CA66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 204456892 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "986TC42060C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 204456893 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "986TC42080C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 204456899 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "986TC66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204456894 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "987MB42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456895 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "987MB42080C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 204456902 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "987MB60060C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 204456897 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "987MB66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596294 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596295 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596296 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210596297 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210596298 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596299 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596300 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "935CA48060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210596301 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "935CA60080C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596302 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "935CA66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596303 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "986TC42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210596304 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "986TC42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210596305 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "986TC66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596306 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "987MB42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210596307 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "987MB42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210596308 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "987MB60060C21****" | 20 800 | 1 040 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210596309 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "987MB66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596310 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4224AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210596311 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4224AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596312 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4224AL*+UI | "935CA60080C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596313 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4224AL*+UI | "935CA66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596314 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4224AL*+UI | "986TC66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596315 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4224AL*+UI | "986TC66120C24****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596316 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4224AL*+UI | "987MB60060C21****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210596317 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4224AL*+UI | "987MB66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596318 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4224AL*+UI | "987MB66120C24****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210596319 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596320 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596321 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596322 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210596323 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596324 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210596325 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "935CA48060C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596326 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "935CA60080C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596327 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "935CA66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210596328 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "986TC42060C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596329 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "986TC42080C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596330 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "986TC66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596331 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "987MB42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210596332 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "987MB42080C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596333 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "987MB60060C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596334 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "987MB66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596335 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210596336 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210596337 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210596338 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596339 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210596340 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210596341 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "935CA48060C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596342 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "935CA60080C21****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210596343 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "935CA66100C21****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210596344 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "986TC42060C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596345 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "986TC42080C17****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210596346 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "986TC66100C21****" | 20 400 | 1 020 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210596347 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "987MB42060C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596348 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "987MB42080C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596349 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "987MB60060C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596350 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "987MB66100C21****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210596351 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210596352 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210596353 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "935CA60080C21****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210596354 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "935CA66100C21****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210596355 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "986TC66100C21****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210596356 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "986TC66120C24****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210596357 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "987MB60060C21****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210596358 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "987MB66100C21****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210596359 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "987MB66120C24****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 204456903 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CNPV*2414AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206133475 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CNPV*2417AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 204456966 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CNPV*2417AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 204456975 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CNPV*2417AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 210596360 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CNPV*4217AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596361 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CNPV*4217AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210596363 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CNPV*4217AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596364 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CNPV*4217AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210596365 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CNPV*4217AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596366 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CNPV*4217AL*+UI | "935CA48060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210596367 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CNPV*4217AL*+UI | "986TC42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210596368 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CNPV*4217AL*+UI | "986TC42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210596370 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CNPV*4217AL*+UI | "987MB42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210596376 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CNPV*4221AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596387 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596388 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596389 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596390 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210596391 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596392 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596393 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "935CA48060C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596394 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "935CA60080C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596395 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "935CA66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596396 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "986TC42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210596397 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "986TC42080C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210596398 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "986TC66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596399 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "987MB42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210596400 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "987MB42080C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596401 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "987MB60060C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596402 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "987MB66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596403 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596404 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596405 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "935CA60080C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596406 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "935CA66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596407 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "986TC66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596408 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "986TC66120C24****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596409 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "987MB60060C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596410 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "987MB66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596411 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "987MB66120C24****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 204459052 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*2412AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 204459061 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*2412AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206133647 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*3012AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206133657 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*3012AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206133677 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*3012AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 21 000 | 1 050 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204459232 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*3012AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204459097 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*3012AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 204459241 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*3012AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204459131 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*3012AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206133943 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*3012AL*+UI | "935CA48060C17****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206133953 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*3012AL*+UI | "935CA60080C21****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206133963 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*3012AL*+UI | "935CA66100C21****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 204459151 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*3012AL*+UI | "986TC42080C17****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 204459223 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*3012AL*+UI | "986TC66100C21****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 204459160 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*3012AL*+UI | "986TC66120C24****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 204459178 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*3012AL*+UI | "987MB42080C17****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 204459196 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*3012AL*+UI | "987MB66100C21****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 204459205 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*3012AL*+UI | "987MB66120C24****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206133687 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206133697 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206133717 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204459403 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 204459277 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204459412 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204459304 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206133973 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "935CA48060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206133983 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "935CA60080C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206133993 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "935CA66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 204459313 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "986TC42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204459322 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "986TC42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204459394 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "986TC66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 204459331 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "986TC66120C24****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 204459349 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "987MB42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204459430 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "987MB60060C21****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204459367 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "987MB66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 204459376 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "987MB66120C24****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210596412 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596413 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596414 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596415 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210596416 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596417 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596418 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210596419 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596420 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "935CA48060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210596421 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "935CA60080C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596422 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "935CA66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596423 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "986TC42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210596424 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "986TC42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210596425 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "986TC66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596426 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "986TC66120C24****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596427 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "987MB42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210596428 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "987MB42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210596429 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "987MB60060C21****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210596430 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "987MB66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596431 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "987MB66120C24****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596432 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596433 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596434 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596435 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210596436 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596437 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210596438 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596439 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596440 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "935CA48060C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596441 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "935CA60080C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596442 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "935CA66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596443 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "986TC42060C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596444 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "986TC42080C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596445 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "986TC66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596446 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "986TC66120C24****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596447 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210596448 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB42080C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596449 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB60060C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596450 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210596451 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB66120C24****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 204456301 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**B*+TSTAT | FV4CN(B,F)005L | | 20 200 | 1 010 \$ |
| 206765404 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**2414AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206767069 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**2417AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206767078 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**2417AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206765413 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**2417AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 21 200 | 1 060 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206765467 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**2417AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206765422 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**2417AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206765476 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**2417AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206767461 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**2417AL*+UI | "935CA48060C17****" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206765431 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**2417AL*+UI | "986TC42060C17****" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206765449 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**2417AL*+UI | "987MB42060C17****" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206765458 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**2417AL*+UI | "987MB42080C17****" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206767087 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**2517AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206767096 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**2517AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206765490 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**2517AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206765546 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**2517AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206765501 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**2517AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206765555 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**2517AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206767470 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**2517AL*+UI | "935CA48060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206765510 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**2517AL*+UI | "986TC42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206765519 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**2517AL*+UI | "986TC42080C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206765528 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**2517AL*+UI | "987MB42060C17****" | 19 600 | 980 \$ |
| 206765537 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**2517AL*+UI | "987MB42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206765564 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3014AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 20 800 | 1 040 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206767105 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3017AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206767114 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3017AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206765573 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3017AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206765627 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3017AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206765582 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3017AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206765636 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3017AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206767479 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3017AL*+UI | "935CA48060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206765591 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3017AL*+UI | "986TC42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206765600 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3017AL*+UI | "986TC42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206765609 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3017AL*+UI | "987MB42060C17****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206765618 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3017AL*+UI | "987MB42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206767123 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3617AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206767132 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3617AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206765645 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3617AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206765699 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3617AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206765654 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3617AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206765708 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3617AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206767488 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3617AL*+UI | "935CA48060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206765663 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3617AL*+UI | "986TC42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206765672 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3617AL*+UI | "986TC42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206765681 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3617AL*+UI | "987MB42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206765690 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3617AL*+UI | "987MB42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206767141 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3621AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206767150 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3621AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206767168 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3621AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206765717 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3621AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206765726 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3621AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206765825 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3621AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206767497 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3621AL*+UI | "935CA48060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206767506 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3621AL*+UI | "935CA60080C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206767515 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3621AL*+UI | "935CA66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206765753 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3621AL*+UI | "986TC42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206765762 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3621AL*+UI | "986TC42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206765816 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3621AL*+UI | "986TC66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206765771 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3621AL*+UI | "987MB42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206765780 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3621AL*+UI | "987MB42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206765843 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3621AL*+UI | "987MB60060C21****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206765798 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3621AL*+UI | "987MB66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206767177 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3717AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206767186 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3717AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206765852 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3717AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206765906 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3717AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206765861 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3717AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206765915 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3717AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206767524 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3717AL*+UI | "935CA48060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206765870 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3717AL*+UI | "986TC42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206765879 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3717AL*+UI | "986TC42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206765888 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3717AL*+UI | "987MB42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206765897 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3717AL*+UI | "987MB42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206767195 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3721AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206767204 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3721AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206767222 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3721AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206765924 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3721AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206765933 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3721AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206766032 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3721AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206767533 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3721AL*+UI | "935CA48060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206767542 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3721AL*+UI | "935CA60080C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206767551 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3721AL*+UI | "935CA66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206765960 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3721AL*+UI | "986TC42060C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206765969 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3721AL*+UI | "986TC42080C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206766023 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3721AL*+UI | "986TC66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206765978 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3721AL*+UI | "987MB42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206765987 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3721AL*+UI | "987MB42080C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206766050 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3721AL*+UI | "987MB60060C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206766005 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**3721AL*+UI | "987MB66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210472842 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4221AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210472853 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4221AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210472864 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4221AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210472875 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210472886 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210472963 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210472809 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4221AL*+UI | "935CA48060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210472820 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4221AL*+UI | "935CA60080C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210472831 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4221AL*+UI | "935CA66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210472897 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4221AL*+UI | "986TC42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210472908 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4221AL*+UI | "986TC42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210472952 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4221AL*+UI | "986TC66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210472919 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4221AL*+UI | "987MB42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210472930 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4221AL*+UI | "987MB42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210472974 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4221AL*+UI | "987MB60060C21****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210472941 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4221AL*+UI | "987MB66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473007 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4224AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210473018 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4224AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210472985 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4224AL*+UI | "935CA60080C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210472996 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4224AL*+UI | "935CA66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473062 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4224AL*+UI | "986TC66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473029 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4224AL*+UI | "986TC66120C24****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473073 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4224AL*+UI | "987MB60060C21****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210473040 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4224AL*+UI | "987MB66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473051 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4224AL*+UI | "987MB66120C24****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210473117 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4321AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473128 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4321AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473139 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4321AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473150 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4321AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210473161 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4321AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210473238 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4321AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210473084 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4321AL*+UI | "935CA48060C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473095 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4321AL*+UI | "935CA60080C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473106 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4321AL*+UI | "935CA66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473172 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4321AL*+UI | "986TC42060C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473183 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4321AL*+UI | "986TC42080C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473227 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4321AL*+UI | "986TC66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473194 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4321AL*+UI | "987MB42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210473205 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4321AL*+UI | "987MB42080C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473249 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4321AL*+UI | "987MB60060C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473216 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4321AL*+UI | "987MB66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473293 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4821AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210473304 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4821AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210473315 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4821AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210473326 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473337 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210473414 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210473260 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4821AL*+UI | "935CA48060C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473271 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4821AL*+UI | "935CA60080C21****" | 20 400 | 1 020 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210473282 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4821AL*+UI | "935CA66100C21****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210473348 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4821AL*+UI | "986TC42060C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473359 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4821AL*+UI | "986TC42080C17****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210473403 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4821AL*+UI | "986TC66100C21****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210473370 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4821AL*+UI | "987MB42060C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473381 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4821AL*+UI | "987MB42080C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473425 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4821AL*+UI | "987MB60060C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473392 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4821AL*+UI | "987MB66100C21****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210473458 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4824AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210473469 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4824AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210473436 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4824AL*+UI | "935CA60080C21****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210473447 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4824AL*+UI | "935CA66100C21****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210473513 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4824AL*+UI | "986TC66100C21****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210473480 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4824AL*+UI | "986TC66120C24****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210473524 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4824AL*+UI | "987MB60060C21****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210473491 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4824AL*+UI | "987MB66100C21****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210473502 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CAP**4824AL*+UI | "987MB66120C24****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206766059 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*2414AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206767231 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*2417AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 21 400 | 1 070 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206767240 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*2417AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206766068 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*2417AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206766122 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*2417AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206766077 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*2417AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206766131 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*2417AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206767560 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*2417AL*+UI | "935CA48060C17****" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206766086 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*2417AL*+UI | "986TC42060C17****" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206766095 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*2417AL*+UI | "986TC42080C17****" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206766104 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*2417AL*+UI | "987MB42060C17****" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206766113 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*2417AL*+UI | "987MB42080C17****" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206766140 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*3014AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206767249 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*3017AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206767258 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*3017AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206766203 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*3017AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206766158 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*3017AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206766212 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*3017AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206767569 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*3017AL*+UI | "935CA48060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206766167 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*3017AL*+UI | "986TC42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206766176 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*3017AL*+UI | "986TC42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206766194 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*3017AL*+UI | "987MB42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206767267 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*3617AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206767276 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*3617AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206766275 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*3617AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206766230 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*3617AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206766284 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*3617AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206767578 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*3617AL*+UI | "935CA48060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206766239 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*3617AL*+UI | "986TC42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206766248 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*3617AL*+UI | "986TC42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206766266 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*3617AL*+UI | "987MB42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206767285 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*3621AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206767294 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*3621AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206767312 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*3621AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206766302 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*3621AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206766401 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*3621AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206767587 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*3621AL*+UI | "935CA48060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206767596 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*3621AL*+UI | "935CA60080C21****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206767605 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*3621AL*+UI | "935CA66100C21****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206766329 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*3621AL*+UI | "986TC42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206766338 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*3621AL*+UI | "986TC42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206766392 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*3621AL*+UI | "986TC66100C21****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206766356 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*3621AL*+UI | "987MB42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206766419 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*3621AL*+UI | "987MB60060C21****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206766374 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*3621AL*+UI | "987MB66100C21****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210473597 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4217AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473608 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4217AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210473619 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4217AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210473685 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4217AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473630 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4217AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210473696 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4217AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473586 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4217AL*+UI | "935CA48060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210473641 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4217AL*+UI | "986TC42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210473652 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4217AL*+UI | "986TC42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210473663 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4217AL*+UI | "987MB42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210473674 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4217AL*+UI | "987MB42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210473740 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4221AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210473751 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4221AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210473762 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4221AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 20 800 | 1 040 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210473773 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4221AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210473784 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4221AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210473861 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4221AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473707 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4221AL*+UI | "935CA48060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210473718 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4221AL*+UI | "935CA60080C21****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210473729 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4221AL*+UI | "935CA66100C21****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210473795 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4221AL*+UI | "986TC42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210473806 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4221AL*+UI | "986TC42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210473850 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4221AL*+UI | "986TC66100C21****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210473817 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4221AL*+UI | "987MB42060C17****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 210473828 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4221AL*+UI | "987MB42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210473872 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4221AL*+UI | "987MB60060C21****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210473839 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4221AL*+UI | "987MB66100C21****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210473916 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4821AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473927 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4821AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473938 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4821AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473949 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4821AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210473960 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4821AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474037 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4821AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210473883 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4821AL*+UI | "935CA48060C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473894 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4821AL*+UI | "935CA60080C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473905 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4821AL*+UI | "935CA66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473971 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4821AL*+UI | "986TC42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210473982 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4821AL*+UI | "986TC42080C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474026 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4821AL*+UI | "986TC66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473993 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4821AL*+UI | "987MB42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210474004 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4821AL*+UI | "987MB42080C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474048 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4821AL*+UI | "987MB60060C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474015 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4821AL*+UI | "987MB66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474081 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4824AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474092 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4824AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474059 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4824AL*+UI | "935CA60080C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474070 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4824AL*+UI | "935CA66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474136 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4824AL*+UI | "986TC66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474103 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4824AL*+UI | "986TC66120C24****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474147 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4824AL*+UI | "987MB60060C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474114 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4824AL*+UI | "987MB66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474125 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CNPV*4824AL*+UI | "987MB66120C24****" | 20 600 | 1 030 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206767353 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*2412AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206767362 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*2412AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206767380 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*2412AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206766556 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*2412AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206766691 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*2412AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206766565 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*2412AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206766700 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*2412AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206766592 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*2412AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206767630 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*2412AL*+UI | "935CA48060C17****" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206767639 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*2412AL*+UI | "935CA60080C21****" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206767648 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*2412AL*+UI | "935CA66100C21****" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206766601 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*2412AL*+UI | "986TC42060C17****" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206766610 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*2412AL*+UI | "986TC42080C17****" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206766682 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*2412AL*+UI | "986TC66100C21****" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206766619 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*2412AL*+UI | "986TC66120C24****" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206766628 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*2412AL*+UI | "987MB42060C17****" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206766637 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*2412AL*+UI | "987MB42080C17****" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206766718 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*2412AL*+UI | "987MB60060C21****" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206766655 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*2412AL*+UI | "987MB66100C21****" | 21 200 | 1 060 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206766664 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*2412AL*+UI | "987MB66120C24****" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206767389 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*3012AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206767398 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*3012AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206767416 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*3012AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206766727 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*3012AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206766862 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*3012AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206766736 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*3012AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206766871 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*3012AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206766763 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*3012AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206767657 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*3012AL*+UI | "935CA48060C17****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206767666 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*3012AL*+UI | "935CA60080C21****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206767675 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*3012AL*+UI | "935CA66100C21****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206766772 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*3012AL*+UI | "986TC42060C17****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206766781 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*3012AL*+UI | "986TC42080C17****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206766853 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*3012AL*+UI | "986TC66100C21****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206766790 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*3012AL*+UI | "986TC66120C24****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206766799 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*3012AL*+UI | "987MB42060C17****" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206766808 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*3012AL*+UI | "987MB42080C17****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206766889 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*3012AL*+UI | "987MB60060C21****" | 21 000 | 1 050 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206766826 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*3012AL*+UI | "987MB66100C21****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206766835 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*3012AL*+UI | "987MB66120C24****" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206767425 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*3612AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206767434 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*3612AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206767452 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*3612AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206766898 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206767033 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206766907 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206767042 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206766934 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206767684 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*3612AL*+UI | "935CA48060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206767693 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*3612AL*+UI | "935CA60080C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206767702 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*3612AL*+UI | "935CA66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206766943 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*3612AL*+UI | "986TC42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206766952 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*3612AL*+UI | "986TC42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206767024 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*3612AL*+UI | "986TC66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206766961 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*3612AL*+UI | "986TC66120C24****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206766970 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*3612AL*+UI | "987MB42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206766979 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*3612AL*+UI | "987MB42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206767060 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*3612AL*+UI | "987MB60060C21****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206766997 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*3612AL*+UI | "987MB66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206767006 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*3612AL*+UI | "987MB66120C24****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210474251 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*4212AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474262 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*4212AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474273 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*4212AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474284 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210474405 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474295 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474416 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474306 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474218 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*4212AL*+UI | "935CA48060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210474229 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*4212AL*+UI | "935CA60080C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474240 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*4212AL*+UI | "935CA66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474317 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*4212AL*+UI | "986TC42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210474328 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*4212AL*+UI | "986TC42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210474394 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*4212AL*+UI | "986TC66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474339 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*4212AL*+UI | "986TC66120C24****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474350 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*4212AL*+UI | "987MB42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210474361 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*4212AL*+UI | "987MB42080C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210474427 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*4212AL*+UI | "987MB60060C21****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210474372 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*4212AL*+UI | "987MB66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474383 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*4212AL*+UI | "987MB66120C24****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474471 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*4812AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474482 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*4812AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474493 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*4812AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474504 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210474625 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474515 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474636 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474526 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474438 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*4812AL*+UI | "935CA48060C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474449 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*4812AL*+UI | "935CA60080C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474460 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*4812AL*+UI | "935CA66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474537 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*4812AL*+UI | "986TC42060C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474548 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*4812AL*+UI | "986TC42080C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474614 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*4812AL*+UI | "986TC66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474559 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*4812AL*+UI | "986TC66120C24****" | 20 600 | 1 030 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210474570 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB42060C17****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210474581 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB42080C17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474647 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB60060C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474592 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB66100C21****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210474603 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB66120C24****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206765350 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV025*0**C*+TSTAT | FV4CN(B,F)005L | | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212599625 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**2417AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212599635 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**2417AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212599660 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**2417AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212599650 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**2417AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212599670 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**2417AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212599680 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**3017AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 212599690 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**3017AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212599710 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**3017AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212599700 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**3017AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212599720 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**3017AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206770071 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**3617AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206770080 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**3617AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206767819 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**3617AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 24 200 | 1 210 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206767774 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**3617AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206767828 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**3617AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206770089 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**3621AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206770098 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**3621AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206770107 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**3621AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206767846 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**3621AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206767945 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**3621AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206767864 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**3621AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206770553 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**3621AL*+UI | "935CA60080C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206770562 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**3621AL*+UI | "935CA66100C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206767882 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**3621AL*+UI | "986TC42080C17****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206767936 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**3621AL*+UI | "986TC66100C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206767900 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**3621AL*+UI | "987MB42080C17****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206767963 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**3621AL*+UI | "987MB60060C21****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206767918 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**3621AL*+UI | "987MB66100C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206770134 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**3721AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206770143 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**3721AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206770152 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**3721AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206768053 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**3721AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 24 200 | 1 210 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206768152 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**3721AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206768071 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**3721AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206770589 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**3721AL*+UI | "935CA60080C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206770598 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**3721AL*+UI | "935CA66100C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206768143 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**3721AL*+UI | "986TC66100C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206768125 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**3721AL*+UI | "987MB66100C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206770161 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4221AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206770170 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4221AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206770188 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4221AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206768188 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206768287 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206768206 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206770616 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4221AL*+UI | "935CA60080C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206770625 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4221AL*+UI | "935CA66100C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206768224 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4221AL*+UI | "986TC42080C17****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206768278 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4221AL*+UI | "986TC66100C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206768242 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4221AL*+UI | "987MB42080C17****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206768305 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4221AL*+UI | "987MB60060C21****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206768260 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4221AL*+UI | "987MB66100C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206770206 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4224AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206768323 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4224AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206768332 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4224AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206770634 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4224AL*+UI | "935CA60080C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206770643 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4224AL*+UI | "935CA66100C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206768386 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4224AL*+UI | "986TC66100C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206768341 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4224AL*+UI | "986TC66120C24****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206768404 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4224AL*+UI | "987MB60060C21****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206768359 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4224AL*+UI | "987MB66100C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206768368 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4224AL*+UI | "987MB66120C24****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206770215 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4321AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206770224 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4321AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206770242 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4321AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206768422 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4321AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206768521 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4321AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206768440 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4321AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206770661 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4321AL*+UI | "935CA60080C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206770670 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4321AL*+UI | "935CA66100C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206768512 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4321AL*+UI | "986TC66100C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206768494 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4321AL*+UI | "987MB66100C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206770251 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4821AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206770260 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4821AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206770278 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4821AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206768557 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206768656 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206768575 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206770688 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4821AL*+UI | "935CA60080C21****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206770697 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4821AL*+UI | "935CA66100C21****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206768593 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4821AL*+UI | "986TC42080C17****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206768647 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4821AL*+UI | "986TC66100C21****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206768674 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4821AL*+UI | "987MB60060C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206768629 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4821AL*+UI | "987MB66100C21****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206770296 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4824AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206768692 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4824AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206768701 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4824AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206770706 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4824AL*+UI | "935CA60080C21****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206770715 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4824AL*+UI | "935CA66100C21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206768755 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4824AL*+UI | "986TC66100C21****" | 23 800 | 1 190 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206768710 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4824AL*+UI | "986TC66120C24****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206768773 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4824AL*+UI | "987MB60060C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206768728 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4824AL*+UI | "987MB66100C21****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206768737 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**4824AL*+UI | "987MB66120C24****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 212599750 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**6024AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212599760 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212599770 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212599730 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**6024AL*+UI | "935CA60080C21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212599740 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**6024AL*+UI | "935CA66100C21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212599810 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**6024AL*+UI | "986TC66100C21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212599780 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**6024AL*+UI | "986TC66120C24****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212599820 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**6024AL*+UI | "987MB60060C21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212599790 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**6024AL*+UI | "987MB66100C21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212599800 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**6024AL*+UI | "987MB66120C24****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212599850 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**6121AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212599860 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**6121AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212599870 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**6121AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212599880 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**6121AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212599920 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**6121AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212599890 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**6121AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212599830 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**6121AL*+UI | "935CA60080C21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212599840 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**6121AL*+UI | "935CA66100C21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212599910 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**6121AL*+UI | "986TC66100C21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212599900 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**6121AL*+UI | "987MB66100C21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212599950 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**6124AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212599960 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**6124AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212599970 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**6124AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212599930 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**6124AL*+UI | "935CA60080C21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212599940 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**6124AL*+UI | "935CA66100C21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212600010 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**6124AL*+UI | "986TC66100C21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212599980 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**6124AL*+UI | "986TC66120C24****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212600020 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**6124AL*+UI | "987MB60060C21****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 212599990 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**6124AL*+UI | "987MB66100C21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212600000 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CAP**6124AL*+UI | "987MB66120C24****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206769052 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CNPV*4217AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210471494 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CNPV*4821AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210471505 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CNPV*4821AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206770395 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CNPV*4821AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206769205 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CNPV*4821AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206769304 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CNPV*4821AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206769223 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CNPV*4821AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206770787 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CNPV*4821AL*+UI | "935CA60080C21****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206770796 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CNPV*4821AL*+UI | "935CA66100C21****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206769295 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CNPV*4821AL*+UI | "986TC66100C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206769277 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CNPV*4821AL*+UI | "987MB66100C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210471550 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CNPV*4824AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206769340 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CNPV*4824AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206769349 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CNPV*4824AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210471528 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CNPV*4824AL*+UI | "935CA60080C21****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210471539 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CNPV*4824AL*+UI | "935CA66100C21****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206769403 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CNPV*4824AL*+UI | "986TC66100C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206769358 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CNPV*4824AL*+UI | "986TC66120C24****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206769376 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CNPV*4824AL*+UI | "987MB66100C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206769385 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CNPV*4824AL*+UI | "987MB66120C24****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206769702 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206769594 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206770839 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CSPH*3612AL*+UI | "935CA66100C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206769621 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CSPH*3612AL*+UI | "986TC66120C24****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206770463 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CSPH*4212AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206770472 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CSPH*4212AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206770490 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CSPH*4212AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206769864 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206769873 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206769756 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206769765 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206770857 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CSPH*4212AL*+UI | "935CA60080C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206770866 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CSPH*4212AL*+UI | "935CA66100C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206769855 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CSPH*4212AL*+UI | "986TC66100C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206769792 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CSPH*4212AL*+UI | "986TC66120C24****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206769828 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CSPH*4212AL*+UI | "987MB66100C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206770499 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CSPH*4812AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206770508 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CSPH*4812AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206770526 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CSPH*4812AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206770035 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206769909 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206770044 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 23 800 | 1 190 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206769927 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206769936 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206770884 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CSPH*4812AL*+UI | "935CA60080C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206770893 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CSPH*4812AL*+UI | "935CA66100C21****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206770026 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CSPH*4812AL*+UI | "986TC66100C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206769963 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CSPH*4812AL*+UI | "986TC66120C24****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206769999 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB66100C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206770008 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV036*0**C* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB66120C24****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212613904 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**2417AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212613914 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**2417AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212613924 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**2417AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212613934 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**2417AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212613944 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**3017AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212613954 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**3017AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212613964 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**3017AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212613974 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**3017AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212613984 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**3017AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206135643 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**3617AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210596515 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**3617AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204298626 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**3617AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 204298576 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**3617AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 204298636 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**3617AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210596516 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**3621AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210596517 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**3621AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210596518 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**3621AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 204298656 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**3621AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 204298766 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**3621AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 204298676 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**3621AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210596519 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**3621AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210596520 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**3621AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 204298756 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**3621AL*+UI | "986TC66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 204298786 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**3621AL*+UI | "987MB60060C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 204298736 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**3621AL*+UI | "987MB66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206135653 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**3721AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206135663 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**3721AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206135673 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**3721AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 204298878 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**3721AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 204298900 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**3721AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 800 | 1 590 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204298882 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**3721AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206136075 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**3721AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206136085 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**3721AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 204298898 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**3721AL*+UI | "986TC66100C21****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 204298894 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**3721AL*+UI | "987MB66100C21****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210596521 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206135683 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210596522 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 204298916 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 204299026 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 204298936 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210596523 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206136105 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 204298956 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "986TC42080C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 204298976 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "987MB42080C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 204299046 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "987MB60060C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 204298996 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "987MB66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206135713 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 204299066 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204299076 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206136115 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206136125 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 204299136 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "986TC66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 204299086 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "986TC66120C24****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 204299156 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "987MB60060C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 204299106 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "987MB66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 204299116 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "987MB66120C24****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206135723 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4321AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206135733 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4321AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206135753 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4321AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 204299168 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4321AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 204299190 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4321AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 204299172 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4321AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206136135 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4321AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206136145 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4321AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 204299188 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4321AL*+UI | "986TC66100C21****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 204299184 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4321AL*+UI | "987MB66100C21****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206135763 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206135773 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206135793 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 204299206 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 204299316 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 204299226 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206136165 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206136175 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 204299246 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "986TC42080C17****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 204299306 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "986TC66100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 204299336 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "987MB60060C21****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 204299286 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "987MB66100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206135813 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 204299356 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 204299366 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206136185 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206136195 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 204299426 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "986TC66100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 204299376 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "986TC66120C24****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 204299446 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "987MB60060C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204299396 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "987MB66100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 204299406 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "987MB66120C24****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210596524 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210596525 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210596527 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210596528 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210596529 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210596531 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "986TC66100C21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210596532 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "986TC66120C24****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210596533 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "987MB60060C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210596535 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "987MB66100C21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210596536 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "987MB66120C24****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210596537 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210596538 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210596539 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210596540 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210596541 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210596542 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210596544 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210596545 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210596547 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "986TC66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210596549 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "987MB66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210596550 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210596551 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210596553 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210596554 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210596555 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210596557 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "986TC66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210596558 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "986TC66120C24****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210596559 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "987MB60060C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210596561 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "987MB66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210596562 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "987MB66120C24****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212613994 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CNPV*3017AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206135873 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CNPV*4217AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206135883 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CNPV*4217AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 204299546 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CNPV*4217AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 204299496 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CNPV*4217AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 204299556 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CNPV*4217AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210596573 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210596574 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206135923 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 204299726 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 204299836 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 204299746 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206136275 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206136285 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 204299766 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "986TC42080C17****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 204299826 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "986TC66100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 204299786 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "987MB42080C17****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 204299856 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "987MB60060C21****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 204299806 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "987MB66100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210596575 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 204299876 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 204299886 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210596576 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210596577 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 204299946 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "986TC66100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204299896 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "986TC66120C24****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 204299966 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "987MB60060C21****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 204299916 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "987MB66100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 204299926 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "987MB66120C24****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210596578 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210596579 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210596581 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210596582 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210596583 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210596585 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "986TC66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210596586 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "986TC66120C24****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210596587 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "987MB60060C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210596588 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "987MB66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210596589 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "987MB66120C24****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210596590 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210596591 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210596592 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 204300190 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 204300050 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 31 800 | 1 590 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204300200 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 204300070 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 204300080 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210596593 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206136321 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 204300180 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "986TC66100C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 204300110 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "986TC66120C24****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 204300150 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "987MB66100C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 204300160 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "987MB66120C24****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206135965 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206135975 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206135995 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 204300380 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 204300240 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 204300390 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 204300260 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 204300270 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206136331 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206136341 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204300370 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "986TC66100C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 204300300 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "986TC66120C24****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 204300410 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "987MB60060C21****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 204300340 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "987MB66100C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 204300350 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "987MB66120C24****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206136005 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206136015 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206136035 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 204300570 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 204300430 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 204300580 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 204300450 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 204300460 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206136351 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206136361 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 204300560 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "986TC66100C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 204300490 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "986TC66120C24****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 204300600 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB60060C21****" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 204300530 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB66100C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204300540 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB66120C24****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210596594 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210596595 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210596596 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210596597 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210596598 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210596599 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210596600 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210596602 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210596603 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210596604 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210596605 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC42080C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210596607 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210596608 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC66120C24****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210596609 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB42080C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210596610 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB60060C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210596612 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210596613 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB66120C24****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212600300 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**2417AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212600310 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**2417AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212600330 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**2417AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212600340 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**2417AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212600350 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**3017AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212600360 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**3017AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212600380 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**3017AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212600370 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**3017AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212600390 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**3017AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206773027 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**3617AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470041 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**3617AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771019 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**3617AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206770974 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**3617AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771028 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**3617AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470077 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470088 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470099 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206771046 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206771145 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206771064 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210470055 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470066 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206771082 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "986TC42080C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771136 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "986TC66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206771100 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "987MB42080C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771163 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "987MB60060C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771118 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**3621AL*+UI | "987MB66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206773036 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773045 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206773054 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771253 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206771352 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771271 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773419 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773428 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771343 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "986TC66100C21****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771325 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**3721AL*+UI | "987MB66100C21****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210470146 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773063 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210470158 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771388 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771487 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206771406 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470134 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206773446 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206771424 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "986TC42080C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206771478 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "986TC66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206771442 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "987MB42080C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206771505 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "987MB60060C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206771460 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4221AL*+UI | "987MB66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206773090 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4224AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771523 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4224AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771532 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4224AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206773455 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4224AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206773464 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4224AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206771586 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4224AL*+UI | "986TC66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206771541 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4224AL*+UI | "986TC66120C24****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206771604 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4224AL*+UI | "987MB60060C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206771559 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4224AL*+UI | "987MB66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206771568 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4224AL*+UI | "987MB66120C24****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773099 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773108 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773126 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771622 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206771721 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771640 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773473 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773482 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206771712 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "986TC66100C21****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771694 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4321AL*+UI | "987MB66100C21****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773135 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773144 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206773162 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206771757 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206771856 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771775 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773500 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206773509 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771793 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "986TC42080C17****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771847 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "986TC66100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771874 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "987MB60060C21****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771829 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "987MB66100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773180 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771892 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771901 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773518 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773527 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771955 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "986TC66100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771910 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "986TC66120C24****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771973 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "987MB60060C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206771928 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "987MB66100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771937 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "987MB66120C24****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470254 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470265 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470276 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470232 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210470243 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470342 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "986TC66100C21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470287 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "986TC66120C24****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470364 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "987MB60060C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470309 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "987MB66100C21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470320 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "987MB66120C24****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470397 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470408 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470419 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470430 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470496 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470441 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470375 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470386 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470485 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "986TC66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470463 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "987MB66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470540 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470551 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470562 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210470518 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470529 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470628 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "986TC66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470573 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "986TC66120C24****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470650 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "987MB60060C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470595 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "987MB66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470606 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "987MB66120C24****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212600440 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*3017AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206771982 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*3617AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206771991 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*3621AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206773554 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*3621AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206773563 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*3621AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470746 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*3621AL*+UI | "986TC66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470724 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*3621AL*+UI | "987MB66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206773234 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*4217AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206773243 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*4217AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206772063 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*4217AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206772018 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*4217AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206772072 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*4217AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210470777 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*4221AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206773261 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*4221AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206772090 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*4221AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206772189 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*4221AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206772108 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*4221AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773581 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*4221AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773590 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*4221AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206772180 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*4221AL*+UI | "986TC66100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206772162 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*4221AL*+UI | "987MB66100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470799 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210470810 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206773279 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206772225 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206772324 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206772243 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206773599 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773608 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206772261 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "986TC42080C17****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206772315 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "986TC66100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206772279 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "987MB42080C17****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206772342 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "987MB60060C21****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206772297 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "987MB66100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470855 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206772360 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206772369 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470833 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470844 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206772423 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "986TC66100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206772378 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "986TC66120C24****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206772441 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "987MB60060C21****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206772396 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "987MB66100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206772405 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "987MB66120C24****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210470898 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*6024AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470909 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*6024AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470920 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*6024AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470876 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*6024AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470887 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*6024AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470986 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*6024AL*+UI | "986TC66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210470931 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*6024AL*+UI | "986TC66120C24****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210471008 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*6024AL*+UI | "987MB60060C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210470953 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*6024AL*+UI | "987MB66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470964 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CNPV*6024AL*+UI | "987MB66120C24****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210471031 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210471042 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210471053 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206772649 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206772523 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206772658 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206772541 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206772550 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210471019 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206773642 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206772640 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "986TC66100C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206772577 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "986TC66120C24****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206772613 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "987MB66100C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206772622 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*3612AL*+UI | "987MB66120C24****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206773320 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206773329 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773347 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206772820 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206772694 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206772829 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206772712 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206772721 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206773651 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206773660 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206772811 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "986TC66100C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206772748 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "986TC66120C24****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206772847 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "987MB60060C21****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206772784 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "987MB66100C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206772793 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*4212AL*+UI | "987MB66120C24****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206773356 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206773365 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773383 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206772991 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206772865 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 31 800 | 1 590 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206773000 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206772883 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206772892 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206773669 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206773678 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206772982 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "986TC66100C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206772919 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "986TC66120C24****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206773018 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB60060C21****" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206772955 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB66100C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206772964 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB66120C24****" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210471134 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "83*CA36040C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210471145 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "83*CA48060C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210471156 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210471288 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210471167 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210471299 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210471178 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210471189 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210471112 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "935CA60080C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210471123 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "935CA66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210471200 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC42080C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210471277 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210471211 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC66120C24****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210471222 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB42080C17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210471321 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB60060C21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210471244 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB66100C21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210471255 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB66120C24****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210457415 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3617AL* | "82*SA36045V14****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457492 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3617AL* | "82*SA48045V17****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457503 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3617AL* | "82*SA48070V17****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457514 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3617AL* | "82*TA36045V14****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457525 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3617AL* | "82*TA36070V14****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457541 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3617AL* | "82*TA48070V17****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457527 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3617AL* | "82*TA48090V17****" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457437 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3617AL* | "926SA42060V17****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457459 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3617AL* | "926SA48080V17****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457630 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3617AL* | "926TB42060V17****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457530 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3617AL* | "926TB48080V17****" | 30 400 | 1 520 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210457663 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3617AL* | "OVMAAB042112" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210457818 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3621AL* | "82*SA48045V17****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457829 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3621AL* | "82*SA48070V17****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457840 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3621AL* | "82*SA60070V21****" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457851 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3621AL* | "82*SA60090V21****" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457898 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3621AL* | "82*TA48070V17****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457862 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3621AL* | "82*TA48090V17****" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457864 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3621AL* | "82*TA60090V21****" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457707 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3621AL* | "926SA42060V17****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457751 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3621AL* | "926SA48080V17****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457718 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3621AL* | "926SA60080V21****" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457729 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3621AL* | "926SA60100V21****" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210458042 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3621AL* | "926TB42060V17****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457887 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3621AL* | "926TB48080V17****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458053 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3621AL* | "926TB60080V21****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458064 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3621AL* | "926TB60100V21****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457763 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3621AL* | "926TB66100V21****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210458108 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3621AL* | "OVMAAB036098" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458119 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3621AL* | "OVMAAB042112" | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210458130 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3717AL* | "82*SA36045V14****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458207 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3717AL* | "82*SA48045V17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458218 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3717AL* | "82*SA48070V17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458229 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3717AL* | "82*TA36045V14****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458240 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3717AL* | "82*TA36070V14****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458256 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3717AL* | "82*TA48070V17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458242 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3717AL* | "82*TA48090V17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458163 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3717AL* | "926SA36060V14****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210458152 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3717AL* | "926SA42060V17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458174 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3717AL* | "926SA48080V17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458267 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3717AL* | "926TB36060V14****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210458345 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3717AL* | "926TB42060V17****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210458245 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3717AL* | "926TB48080V17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458378 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3717AL* | "OVMAAB036098" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210458389 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3717AL* | "OVMAAB042112" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210458533 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3721AL* | "82*SA48045V17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458433 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3721AL* | "926SA42060V17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458466 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3721AL* | "926SA48080V17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458746 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3721AL* | "926TB42060V17****" | 31 600 | 1 580 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210458591 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3721AL* | "926TB48080V17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458478 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3721AL* | "926TB66100V21****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210458823 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3721AL* | "OVLAAB036098" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210458845 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3721AL* | "OVLAAB048112" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458812 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3721AL* | "OVMAAB036098" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210458834 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**3721AL* | "OVMAAB042112" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210459000 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4221AL* | "82*SA48045V17****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210459011 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4221AL* | "82*SA48070V17****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459022 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4221AL* | "82*SA60070V21****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459033 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4221AL* | "82*SA60090V21****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210459080 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4221AL* | "82*TA48070V17****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459044 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4221AL* | "82*TA48090V17****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210459046 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4221AL* | "82*TA60090V21****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210458922 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4221AL* | "926SA36040V17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458889 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4221AL* | "926SA42060V17****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210458933 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4221AL* | "926SA48080V17****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458900 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4221AL* | "926SA60080V21****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210458911 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4221AL* | "926SA60100V21****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210459057 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4221AL* | "926TB36040V17****" | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210459224 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4221AL* | "926TB42060V17****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459069 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4221AL* | "926TB48080V17****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459235 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4221AL* | "926TB60080V21****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210459246 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4221AL* | "926TB60100V21****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458945 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4221AL* | "926TB66100V21****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210459301 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4221AL* | "OVLAAB036098" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459323 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4221AL* | "OVLAAB048112" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210459290 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4221AL* | "OVMAAB036098" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459312 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4221AL* | "OVMAAB042112" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459790 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4321AL* | "82*SA48045V17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459690 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4321AL* | "926SA42060V17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459723 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4321AL* | "926SA48080V17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210460003 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4321AL* | "926TB42060V17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459848 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4321AL* | "926TB48080V17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459735 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4321AL* | "926TB66100V21****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460080 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4321AL* | "OVLAAB036098" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210460069 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4321AL* | "OVMAAB036098" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210460091 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4321AL* | "OVMAAB042112" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210460235 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4821AL* | "82*SA48045V17****" | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210460246 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4821AL* | "82*SA48070V17****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460257 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4821AL* | "82*SA60070V21****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460304 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4821AL* | "82*TA48070V17****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460135 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4821AL* | "926SA42060V17****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460168 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4821AL* | "926SA48080V17****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460453 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4821AL* | "926TB42060V17****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460293 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4821AL* | "926TB48080V17****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460474 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4821AL* | "926TB60080V21****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460495 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4821AL* | "926TB60100V21****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460567 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4821AL* | "OVLAAB036098" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210460589 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4821AL* | "OVLAAB048112" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210460556 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4821AL* | "OVMAAB036098" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210460578 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4821AL* | "OVMAAB042112" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210460857 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4824AL* | "926TB60080V21****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460868 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4824AL* | "926TB60100V21****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460901 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4824AL* | "OVLAAB048112" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210460912 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**4824AL* | "OVMAAB060154" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210461023 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**6024AL* | "82*SA60090V21****" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461034 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**6024AL* | "82*SA60090V24****" | 30 200 | 1 510 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210461045 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**6024AL* | "82*SA66110V24****" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461056 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**6024AL* | "82*TA60090V21****" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461067 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**6024AL* | "82*TA66135V24****" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210460956 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**6024AL* | "926SA60100V21****" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210460967 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**6024AL* | "926SA66120V24****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210460979 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**6024AL* | "926TB66100V21****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461224 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**6024AL* | "OVLAAB048112" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461235 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**6024AL* | "OVMAAB060154" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461401 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**6121AL* | "82*SA60070V21****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461412 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**6121AL* | "82*SA60090V21****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461448 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**6121AL* | "82*TA48070V17****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461423 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**6121AL* | "82*TA48090V17****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461425 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**6121AL* | "82*TA60090V21****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461279 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**6121AL* | "926SA42060V17****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461290 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**6121AL* | "926SA60080V21****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461301 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**6121AL* | "926SA60100V21****" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461592 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**6121AL* | "926TB42060V17****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461614 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**6121AL* | "926TB60100V21****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461324 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**6121AL* | "926TB66100V21****" | 30 400 | 1 520 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210461669 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**6121AL* | "OVLAAB036098" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210461691 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**6121AL* | "OVLAAB048112" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461658 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**6121AL* | "OVMAAB036098" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210461680 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**6121AL* | "OVMAAB042112" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210461791 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**6124AL* | "82*SA60070V21****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461802 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**6124AL* | "82*SA60090V21****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461813 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**6124AL* | "82*SA60090V24****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461824 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**6124AL* | "82*SA66110V24****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461835 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**6124AL* | "82*TA60090V21****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461846 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**6124AL* | "82*TA66135V24****" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461724 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**6124AL* | "926SA60080V21****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461735 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**6124AL* | "926SA60100V21****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461746 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**6124AL* | "926SA66120V24****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461959 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**6124AL* | "926TB60080V21****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461970 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**6124AL* | "926TB60100V21****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461758 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**6124AL* | "926TB66100V21****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461849 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**6124AL* | "926TB66120V24****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462003 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**6124AL* | "OVLAAB048112" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462014 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CAP**6124AL* | "OVMAAB060154" | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210462602 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*3617AL* | "82*SA36045V14****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462679 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*3617AL* | "82*SA48045V17****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462690 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*3617AL* | "82*SA48070V17****" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210462701 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*3617AL* | "82*TA36045V14****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462712 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*3617AL* | "82*TA36070V14****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462728 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*3617AL* | "82*TA48070V17****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462714 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*3617AL* | "82*TA48090V17****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462635 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*3617AL* | "926SA36060V14****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210462624 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*3617AL* | "926SA42060V17****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462646 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*3617AL* | "926SA48080V17****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462739 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*3617AL* | "926TB36060V14****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210462817 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*3617AL* | "926TB42060V17****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462717 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*3617AL* | "926TB48080V17****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462861 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*3617AL* | "OVLAAB036098" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210462850 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*3617AL* | "OVMAAB036098" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210462872 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*3617AL* | "OVMAAB042112" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210463016 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "82*SA48045V17****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210463027 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "82*SA48070V17****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210463038 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "82*SA60070V21****" | 30 400 | 1 520 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210463049 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "82*SA60090V21****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210463085 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "82*TA48070V17****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210463060 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "82*TA48090V17****" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210463062 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "82*TA60090V21****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462916 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "926SA42060V17****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462949 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "926SA48080V17****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462927 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "926SA60080V21****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462938 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "926SA60100V21****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210463229 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "926TB42060V17****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210463074 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "926TB48080V17****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210463240 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "926TB60080V21****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210463251 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "926TB60100V21****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462961 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "926TB66100V21****" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210463306 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "OVLAAB036098" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210463328 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "OVLAAB048112" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210463295 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "OVMAAB036098" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210463317 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "OVMAAB042112" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210463372 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4217AL* | "926SA36060V14****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210463476 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4217AL* | "926TB36060V14****" | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210463598 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4217AL* | "OVLAAB036098" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210463587 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4217AL* | "OVMAAB036098" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210463609 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4217AL* | "OVMAAB042112" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210463753 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4221AL* | "82*SA48045V17****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210463764 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4221AL* | "82*SA48070V17****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210463653 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4221AL* | "926SA42060V17****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210463686 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4221AL* | "926SA48080V17****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210463966 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4221AL* | "926TB42060V17****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210463811 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4221AL* | "926TB48080V17****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210463988 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4221AL* | "926TB60100V21****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464045 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4221AL* | "OVLAAB036098" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210464067 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4221AL* | "OVLAAB048112" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464034 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4221AL* | "OVMAAB036098" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210464056 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4221AL* | "OVMAAB042112" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464233 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4821AL* | "82*SA48070V17****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464244 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4821AL* | "82*SA60070V21****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464255 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4821AL* | "82*SA60090V21****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464302 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4821AL* | "82*TA48070V17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464266 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4821AL* | "82*TA48090V17****" | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210464268 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4821AL* | "82*TA60090V21****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464122 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4821AL* | "926SA60080V21****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464133 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4821AL* | "926SA60100V21****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464457 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4821AL* | "926TB60080V21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464468 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4821AL* | "926TB60100V21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464167 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4821AL* | "926TB66100V21****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464523 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4821AL* | "OVLAAB036098" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210464545 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4821AL* | "OVLAAB048112" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464512 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4821AL* | "OVMAAB036098" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210464534 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4821AL* | "OVMAAB042112" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210464645 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4824AL* | "82*SA60070V21****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464656 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4824AL* | "82*SA60090V21****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464667 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4824AL* | "82*SA60090V24****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464678 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4824AL* | "82*SA66110V24****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464689 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4824AL* | "82*TA60090V21****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464700 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4824AL* | "82*TA66135V24****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464578 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4824AL* | "926SA60080V21****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464589 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4824AL* | "926SA60100V21****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464600 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4824AL* | "926SA66120V24****" | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210464813 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4824AL* | "926TB60080V21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464824 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4824AL* | "926TB60100V21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464612 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4824AL* | "926TB66100V21****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464703 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4824AL* | "926TB66120V24****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464857 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4824AL* | "OVLAAB048112" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464868 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*4824AL* | "OVMAAB060154" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464968 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*6024AL* | "82*SA60070V21****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464979 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*6024AL* | "82*SA60090V21****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210464990 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*6024AL* | "82*SA60090V24****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210465001 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*6024AL* | "82*SA66110V24****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210465012 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*6024AL* | "82*TA60090V21****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210465023 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*6024AL* | "82*TA66135V24****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210464901 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*6024AL* | "926SA60080V21****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464912 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*6024AL* | "926SA60100V21****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210464923 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*6024AL* | "926SA66120V24****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210465136 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*6024AL* | "926TB60080V21****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210465147 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*6024AL* | "926TB60100V21****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464935 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*6024AL* | "926TB66100V21****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210465026 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*6024AL* | "926TB66120V24****" | 30 600 | 1 530 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210465180 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*6024AL* | "OVLAAB048112" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210465191 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CNPV*6024AL* | "OVMAAB060154" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466477 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*3612AL* | "82*SA60070V21****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466488 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*3612AL* | "82*SA60090V21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466499 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*3612AL* | "82*SA60090V24****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466510 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*3612AL* | "82*SA66110V24****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466532 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*3612AL* | "82*TA36070V14****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466573 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*3612AL* | "82*TA48070V17****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466534 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*3612AL* | "82*TA48090V17****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210466536 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*3612AL* | "82*TA60090V21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466377 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*3612AL* | "926SA36060V14****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466355 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*3612AL* | "926SA60100V21****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466366 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*3612AL* | "926SA66120V24****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466584 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*3612AL* | "926TB36060V14****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466772 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*3612AL* | "926TB60080V21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466562 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*3612AL* | "926TB66120V24****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466853 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*3612AL* | "OVLAAB036098" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210466842 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*3612AL* | "OVMAAB036098" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210466864 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*3612AL* | "OVMAAB042112" | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210466875 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*3612AL* | "OVMAAB060154" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466886 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "82*SA36045V14****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467052 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "82*SA48045V17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467063 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "82*SA48070V17****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467074 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "82*SA60070V21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467085 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "82*SA60090V21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467096 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "82*SA60090V24****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210467107 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "82*SA66110V24****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210467118 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "82*TA36045V14****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467129 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "82*TA36070V14****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467170 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "82*TA48070V17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467131 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "82*TA48090V17****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467133 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "82*TA60090V21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467144 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "82*TA66135V24****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466930 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "926SA42060V17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466985 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "926SA48080V17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466941 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "926SA60080V21****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210466952 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "926SA60100V21****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210466963 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "926SA66120V24****" | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210467147 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "926TB48080V17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467369 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "926TB60080V21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467380 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "926TB60100V21****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466997 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "926TB66100V21****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467159 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "926TB66120V24****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467446 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "OVLAAB036098" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210467468 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "OVLAAB048112" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467435 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "OVMAAB036098" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210467457 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "OVMAAB042112" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210467479 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "OVMAAB060154" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467490 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4812AL* | "82*SA36045V14****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467656 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4812AL* | "82*SA48045V17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467667 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4812AL* | "82*SA48070V17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467678 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4812AL* | "82*SA60070V21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467689 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4812AL* | "82*SA60090V21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467700 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4812AL* | "82*SA60090V24****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467711 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4812AL* | "82*SA66110V24****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210467722 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4812AL* | "82*TA36045V14****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467733 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4812AL* | "82*TA36070V14****" | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210467774 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4812AL* | "82*TA48070V17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467735 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4812AL* | "82*TA48090V17****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467737 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4812AL* | "82*TA60090V21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467748 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4812AL* | "82*TA66135V24****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467578 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4812AL* | "926SA36060V14****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467534 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4812AL* | "926SA42060V17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467589 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4812AL* | "926SA48080V17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467545 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4812AL* | "926SA60080V21****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467556 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4812AL* | "926SA60100V21****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210467567 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4812AL* | "926SA66120V24****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467785 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4812AL* | "926TB36060V14****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467962 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4812AL* | "926TB42060V17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467751 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4812AL* | "926TB48080V17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467973 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4812AL* | "926TB60080V21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467984 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4812AL* | "926TB60100V21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467763 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4812AL* | "926TB66120V24****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468050 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4812AL* | "OVLAA036098" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210468072 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4812AL* | "OVLAA048112" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468039 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4812AL* | "OVMAA036098" | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210468061 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4812AL* | "OVMAAB042112" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210468083 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*4812AL* | "OVMAAB060154" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210468094 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*6012AL* | "82*SA36045V14****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468260 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*6012AL* | "82*SA48045V17****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468271 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*6012AL* | "82*SA48070V17****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210468282 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*6012AL* | "82*SA60070V21****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210468315 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*6012AL* | "82*SA66110V24****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210468326 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*6012AL* | "82*TA36045V14****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468337 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*6012AL* | "82*TA36070V14****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468138 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*6012AL* | "926SA42060V17****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468193 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*6012AL* | "926SA48080V17****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468566 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*6012AL* | "926TB42060V17****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468355 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*6012AL* | "926TB48080V17****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468577 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*6012AL* | "926TB60080V21****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468588 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*6012AL* | "926TB60100V21****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468205 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*6012AL* | "926TB66100V21****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210468654 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*6012AL* | "OVLAAB036098" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210468676 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*6012AL* | "OVLAAB048112" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210468643 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*6012AL* | "OVMAAB036098" | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210468665 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*6012AL* | "OVMAAB042112" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210468687 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | CSPH*6012AL* | "OVMAAB060154" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206770920 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | FV4CN(B,F)003L | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206770911 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV037*0**B*+TSTAT | FV4CNF002L | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206136405 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "83*CA60080C21****" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206136613 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "935CA66100C21****" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206136425 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "83*CA60080C21****" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 204300700 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 204300710 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206136623 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "935CA60080C21****" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206136633 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "935CA66100C21****" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 204300770 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "986TC66100C21****" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 204300720 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "986TC66120C24****" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 204300740 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "987MB66100C21****" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206136445 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "83*CA60080C21****" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 204300810 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 204300820 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206136643 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "935CA60080C21****" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206136653 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "935CA66100C21****" | 35 800 | 1 790 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204300880 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "986TC66100C21****" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 204300830 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "986TC66120C24****" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 204300850 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "987MB66100C21****" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206136495 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "83*CA60080C21****" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 204301024 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206136693 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "935CA66100C21****" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206136515 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "83*CA60080C21****" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 204301124 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206136703 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "935CA60080C21****" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206136713 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "935CA66100C21****" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 204301164 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "986TC66100C21****" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 204301144 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "987MB66100C21****" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210596614 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "83*CA60080C21****" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 204301214 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 204301224 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210596615 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "935CA60080C21****" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210596616 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "935CA66100C21****" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 204301284 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "986TC66100C21****" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 204301234 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "986TC66120C24****" | 37 200 | 1 860 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204301254 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "987MB66100C21****" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210596617 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "83*CA60080C21****" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 204301324 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 204301334 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210596618 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "935CA60080C21****" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210596619 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "935CA66100C21****" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 204301394 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "986TC66100C21****" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 204301344 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "986TC66120C24****" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 204301364 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "987MB66100C21****" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206136553 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "83*CA60080C21****" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 204301454 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 206136733 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "935CA66100C21****" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 206136583 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "83*CA60080C21****" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 204301564 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 204301574 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206136743 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "935CA60080C21****" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206136753 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "935CA66100C21****" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 204301634 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC66100C21****" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 204301584 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC66120C24****" | 36 200 | 1 810 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204301604 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB66100C21****" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774686 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "83*CA60080C21****" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774874 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CAP**4821AL*+UI | "935CA66100C21****" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774704 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "83*CA60080C21****" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206773804 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206773813 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774883 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "935CA60080C21****" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774892 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "935CA66100C21****" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206773867 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "986TC66100C21****" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206773822 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "986TC66120C24****" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206773840 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CAP**4824AL*+UI | "987MB66100C21****" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774722 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "83*CA60080C21****" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206773903 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206773912 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206774901 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "935CA60080C21****" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774910 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "935CA66100C21****" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206773966 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "986TC66100C21****" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206773921 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "986TC66120C24****" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206773939 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "987MB66100C21****" | 36 000 | 1 800 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206774767 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "83*CA60080C21****" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774092 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774946 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "935CA66100C21****" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774785 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "83*CA60080C21****" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206774182 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774955 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "935CA60080C21****" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774964 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "935CA66100C21****" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206774218 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "986TC66100C21****" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774200 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CNPV*4821AL*+UI | "987MB66100C21****" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210469971 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "83*CA60080C21****" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206774263 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774272 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210469949 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "935CA60080C21****" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210469960 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "935CA66100C21****" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206774326 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "986TC66100C21****" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774281 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "986TC66120C24****" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 206774299 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CNPV*4824AL*+UI | "987MB66100C21****" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210470009 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CNPV*6024AL*+UI | "83*CA60080C21****" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774362 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CNPV*6024AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 36 200 | 1 810 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206774434 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CNPV*6024AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774371 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CNPV*6024AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210469987 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CNPV*6024AL*+UI | "935CA60080C21****" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210469998 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CNPV*6024AL*+UI | "935CA66100C21****" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774425 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CNPV*6024AL*+UI | "986TC66100C21****" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774380 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CNPV*6024AL*+UI | "986TC66120C24****" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774398 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CNPV*6024AL*+UI | "987MB66100C21****" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774820 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "83*CA60080C21****" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 206774479 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 206774982 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CSPH*4812AL*+UI | "935CA66100C21****" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 206774847 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "83*CA60080C21****" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774578 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774659 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774587 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774991 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "935CA60080C21****" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206775000 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "935CA66100C21****" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774641 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC66100C21****" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774596 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC66120C24****" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774614 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB66100C21****" | 36 200 | 1 810 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206773687 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV048*0**B*+TSTAT | FV4CN(B,F)005L | | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206136763 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "83*CA60080C21****" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 206136773 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 204301674 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 210596620 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 206136843 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "935CA60080C21****" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 206136853 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "935CA66100C21****" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 210596622 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "986TC66100C21****" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 204301684 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "986TC66120C24****" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 210596624 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "987MB66100C21****" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 204301694 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "987MB66120C24****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206136783 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "83*CA60080C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 204301714 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206136863 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "935CA60080C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206136873 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "935CA66100C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 204301844 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "986TC66100C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 204301854 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "987MB66100C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206136803 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "83*CA60080C21****" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 206136813 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204301734 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 204301744 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 206136883 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "935CA60080C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206136893 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "935CA66100C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 204301804 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "986TC66100C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 204301754 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "986TC66120C24****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 204301774 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "987MB66100C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 204301784 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "987MB66120C24****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210596625 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "83*CA60080C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210596626 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210596627 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 210596628 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 204301824 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210596630 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "935CA60080C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210596631 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "935CA66100C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210596633 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "986TC66100C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210596634 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "986TC66120C24****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210596636 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "987MB66100C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 204301834 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "987MB66120C24****" | 45 500 | 2 275 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206136823 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "83*CA60080C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206136833 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210596637 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210596638 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210596640 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206136903 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "935CA60080C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206136913 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "935CA66100C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210596642 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC66100C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210596643 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC66120C24****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210596645 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB66100C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210596646 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB66120C24****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 10464077 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**A*+TSTAT | FV4CNB006L | | 44 500 | 2 225 \$ |
| 206775198 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "83*CA60080C21****" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 206775207 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206775027 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 206775054 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 210469616 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 206775270 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "935CA60080C21****" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 206775279 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "935CA66100C21****" | 45 000 | 2 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210469651 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "986TC60080C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469662 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "986TC66100C21****" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 206775036 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "986TC66120C24****" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 210469628 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "987MB60080C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469639 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "987MB66100C21****" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 206775045 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CAP**6024AL*+UI | "987MB66120C24****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206775216 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "83*CA60080C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206775063 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206775072 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206775288 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "935CA60080C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206775297 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "935CA66100C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206775180 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "986TC66100C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206775189 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CAP**6121AL*+UI | "987MB66100C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206775234 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "83*CA60080C21****" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 206775243 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206775081 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206775153 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206775090 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 206775306 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "935CA60080C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206775315 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "935CA66100C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206775144 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "986TC66100C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206775099 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "986TC66120C24****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206775117 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "987MB66100C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206775126 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CAP**6124AL*+UI | "987MB66120C24****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469714 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CNPV*6024AL*+UI | "83*CA60080C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469725 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CNPV*6024AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469736 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CNPV*6024AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 210469747 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CNPV*6024AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 207600995 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CNPV*6024AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206775162 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CNPV*6024AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469692 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CNPV*6024AL*+UI | "935CA60080C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469703 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CNPV*6024AL*+UI | "935CA66100C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469783 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CNPV*6024AL*+UI | "986TC60080C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469794 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CNPV*6024AL*+UI | "986TC66100C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469759 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CNPV*6024AL*+UI | "986TC66120C24****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469770 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CNPV*6024AL*+UI | "987MB60080C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206900457 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CNPV*6024AL*+UI | "987MB66100C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206775171 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CNPV*6024AL*+UI | "987MB66120C24****" | 45 500 | 2 275 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206775252 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "83*CA60080C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206775261 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "83*CA60100C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469810 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469821 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469909 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469832 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206775324 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "935CA60080C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206775333 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "935CA66100C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469887 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC60080C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469898 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC66100C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469843 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC66120C24****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469854 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB60080C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469865 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB66100C21****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469876 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB66120C24****" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206775009 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 288BNV060*0**B*+TSTAT | FV4CNB006L | | 44 500 | 2 225 \$ |
| 211259885 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211259902 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "8(0,1)*SA36045E17****" | 12 700 | 635 \$ |
| 211259996 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "8(0,1)*SA36070E14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 211259917 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212977707 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "8(0,1)*SB36045M14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212978223 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "8(0,1)*SB36070M14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212978742 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 12 100 | 605 \$ |
| 212979942 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 12 200 | 610 \$ |
| 211259577 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "82*SA36045V14****" | 12 300 | 615 \$ |
| 211259703 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "82*SA48045V17****" | 12 200 | 610 \$ |
| 211259716 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "82*SA48070V17****" | 12 100 | 605 \$ |
| 212969507 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "82*SB36045V14****" | 12 300 | 615 \$ |
| 212969967 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "82*SB48070V17****" | 12 100 | 605 \$ |
| 211259743 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "82*TA36045V14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 211259757 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "82*TA36070V14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 211259785 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "82*TA48070V17****" | 12 000 | 600 \$ |
| 211259759 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "82*TA48090V17****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212970847 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "82*TB36045V14" | 12 300 | 615 \$ |
| 212971351 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "82*TB36045V14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212971435 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "82*TB48070V17****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212971908 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "82*TB48090V17****" | 12 200 | 610 \$ |
| 211259728 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "83*SA36040E17****" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260011 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "83*SA48060E17****" | 12 700 | 635 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212982373 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "83*SB36040M17****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212981821 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "83*SB60100M21****" | 12 200 | 610 \$ |
| 211259964 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "912SD30040E14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211259979 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "912SD36040E17****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211259932 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "912SD36060E14****" | 12 500 | 625 \$ |
| 211259947 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "912SD42060E17****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212983251 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "912SE36040M17****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212983627 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "912SE36060M14****" | 12 100 | 605 \$ |
| 212984158 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "912SE42060M17****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212984698 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "912SE48080M17****" | 12 300 | 615 \$ |
| 211259855 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "915SB30026E14****" | 12 500 | 625 \$ |
| 211259795 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "915SB30040E14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211259807 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "915SB36040E17****" | 12 100 | 605 \$ |
| 211259819 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "915SB36060E14****" | 12 300 | 615 \$ |
| 212985874 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "916SA30026M14****" | 12 100 | 605 \$ |
| 212986272 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "916SA30040M14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212986656 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "916SA36040M17****" | 12 100 | 605 \$ |
| 212986978 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "916SA36060M14****" | 12 100 | 605 \$ |
| 212987496 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "916SA48080M17****" | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211259613 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "926SA30040V14****" | 12 100 | 605 \$ |
| 211259626 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "926SA36040V17****" | 12 300 | 615 \$ |
| 211259639 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "926SA36060V14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211259602 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "926SA42060V17****" | 12 300 | 615 \$ |
| 211259651 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "926SA48080V17****" | 12 100 | 605 \$ |
| 212972663 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "926SB30040V14****" | 12 100 | 605 \$ |
| 212973013 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "926SB36040V17****" | 12 100 | 605 \$ |
| 212973293 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "926SB36060V14****" | 12 100 | 605 \$ |
| 212973653 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "926SB48080V17****" | 12 100 | 605 \$ |
| 211259832 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "926TB30040V14****" | 12 100 | 605 \$ |
| 211259762 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "926TB36040V17****" | 12 300 | 615 \$ |
| 211259843 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "926TB36060V14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211259871 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "926TB42060V17****" | 12 300 | 615 \$ |
| 211259774 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "926TB48080V17****" | 12 100 | 605 \$ |
| 212974614 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "926TC30040V14****" | 12 100 | 605 \$ |
| 212975068 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "926TC36040V17****" | 12 100 | 605 \$ |
| 212975376 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "926TC36060V14****" | 12 100 | 605 \$ |
| 212975773 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "926TC48080V17****" | 12 100 | 605 \$ |
| 211259664 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "935SA36040E17****" | 12 200 | 610 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212988770 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "935SB36040M17****" | 12 100 | 605 \$ |
| 212989262 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "935SB48060M17****" | 12 100 | 605 \$ |
| 211260042 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "OVLAAB036098" | 12 500 | 625 \$ |
| 211260028 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "OVMAAB036098" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260055 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "OVMAAB042112" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260184 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2414AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260227 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2414AL* | "8(0,1)*SA36070E14****" | 12 300 | 615 \$ |
| 212977719 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2414AL* | "8(0,1)*SB36045M14****" | 12 300 | 615 \$ |
| 212978235 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2414AL* | "8(0,1)*SB36070M14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260069 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2414AL* | "82*SA36045V14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 212969517 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2414AL* | "82*SB36045V14****" | 12 500 | 625 \$ |
| 211260108 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2414AL* | "82*TA36045V14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260120 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2414AL* | "82*TA36070V14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 212970859 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2414AL* | "82*TB36045V14" | 12 500 | 625 \$ |
| 212971353 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2414AL* | "82*TB36045V14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260214 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2414AL* | "912SD30040E14****" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260201 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2414AL* | "912SD36060E14****" | 12 600 | 630 \$ |
| 212983637 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2414AL* | "912SE36060M14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260173 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2414AL* | "915SB30026E14****" | 12 600 | 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211260122 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2414AL* | "915SB30040E14****" | 12 500 | 625 \$ |
| 211260136 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2414AL* | "915SB36060E14****" | 12 500 | 625 \$ |
| 212985884 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2414AL* | "916SA30026M14****" | 12 300 | 615 \$ |
| 212986284 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2414AL* | "916SA30040M14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 212986988 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2414AL* | "916SA36060M14****" | 12 300 | 615 \$ |
| 211260083 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2414AL* | "926SA30040V14****" | 12 300 | 615 \$ |
| 211260095 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2414AL* | "926SA36060V14****" | 12 500 | 625 \$ |
| 212972673 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2414AL* | "926SB30040V14****" | 12 300 | 615 \$ |
| 212973303 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2414AL* | "926SB36060V14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 211260153 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2414AL* | "926TB30040V14****" | 12 300 | 615 \$ |
| 211260163 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2414AL* | "926TB36060V14****" | 12 500 | 625 \$ |
| 212974627 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2414AL* | "926TC30040V14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 212975387 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2414AL* | "926TC36060V14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 211260531 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260546 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "8(0,1)*SA36045E17****" | 12 900 | 645 \$ |
| 211260623 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "8(0,1)*SA36070E14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260560 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 12 600 | 630 \$ |
| 212977731 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "8(0,1)*SB36045M14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 212978247 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "8(0,1)*SB36070M14****" | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212978753 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 12 300 | 615 \$ |
| 212979954 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260241 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "82*SA36045V14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260352 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "82*SA48045V17****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260362 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "82*SA48070V17****" | 12 300 | 615 \$ |
| 212969527 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "82*SB36045V14****" | 12 500 | 625 \$ |
| 212969977 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "82*SB48070V17****" | 12 300 | 615 \$ |
| 211260387 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "82*TA36045V14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260399 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "82*TA36070V14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260429 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "82*TA48070V17****" | 12 200 | 610 \$ |
| 211260401 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "82*TA48090V17****" | 12 400 | 620 \$ |
| 212970871 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "82*TB36045V14" | 12 500 | 625 \$ |
| 212971355 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "82*TB36045V14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 212971446 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "82*TB48070V17****" | 12 400 | 620 \$ |
| 212971912 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "82*TB48090V17****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260373 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "83*SA36040E17****" | 12 700 | 635 \$ |
| 211260637 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "83*SA48060E17****" | 12 800 | 640 \$ |
| 212982385 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "83*SB36040M17****" | 12 400 | 620 \$ |
| 212981833 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "83*SB60100M21****" | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211260600 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "912SD30040E14**** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260612 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "912SD36040E17**** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260574 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "912SD36060E14**** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260588 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "912SD42060E17**** | 12 400 | 620 \$ |
| 212983262 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "912SE36040M17**** | 12 300 | 615 \$ |
| 212983647 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "912SE36060M14**** | 12 400 | 620 \$ |
| 212984170 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "912SE42060M17**** | 12 400 | 620 \$ |
| 212984710 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "912SE48080M17**** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260505 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "915SB30026E14**** | 12 700 | 635 \$ |
| 211260441 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "915SB30040E14**** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260454 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "915SB36040E17**** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260467 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "915SB36060E14**** | 12 500 | 625 \$ |
| 212985894 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "916SA30026M14**** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986296 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "916SA30040M14**** | 12 400 | 620 \$ |
| 212986668 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "916SA36040M17**** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986998 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "916SA36060M14**** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987508 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "916SA48080M17**** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260274 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "926SA30040V14**** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260284 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "926SA36040V17**** | 12 500 | 625 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211260295 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "926SA36060V14**** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260263 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "926SA42060V17**** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260306 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "926SA48080V17**** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972683 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "926SB30040V14**** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973023 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "926SB36040V17**** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973313 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "926SB36060V14**** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973663 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "926SB48080V17**** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260481 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "926TB30040V14**** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260403 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "926TB36040V17**** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260493 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "926TB36060V14**** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260519 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "926TB42060V17**** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260417 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "926TB48080V17**** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974640 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "926TC30040V14**** | 12 300 | 615 \$ |
| 212975079 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "926TC36040V17**** | 12 300 | 615 \$ |
| 212975398 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "926TC36060V14**** | 12 300 | 615 \$ |
| 213076384 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "926TC48060V17**** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975786 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "926TC48080V17**** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260317 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "935SA36040E17**** | 12 400 | 620 \$ |
| 212988782 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "935SB36040M17**** | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212989274 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "935SB48060M17****" | 12 300 | 615 \$ |
| 211260661 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "OVLAAB036098" | 12 700 | 635 \$ |
| 211260650 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "OVMAAB036098" | 12 700 | 635 \$ |
| 211260671 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "OVMAAB042112" | 12 700 | 635 \$ |
| 211260976 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260990 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "8(0,1)*SA36045E17****" | 12 700 | 635 \$ |
| 211261096 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "8(0,1)*SA36070E14****" | 12 100 | 605 \$ |
| 211261005 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 12 400 | 620 \$ |
| 212977743 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "8(0,1)*SB36045M14****" | 12 100 | 605 \$ |
| 212978259 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "8(0,1)*SB36070M14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212978764 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 12 100 | 605 \$ |
| 212979966 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 12 200 | 610 \$ |
| 211260682 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "82*SA36045V14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 211260791 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "82*SA48045V17****" | 12 200 | 610 \$ |
| 211260802 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "82*SA48070V17****" | 12 100 | 605 \$ |
| 212969537 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "82*SB36045V14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212969987 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "82*SB48070V17****" | 12 000 | 600 \$ |
| 211260828 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "82*TA36045V14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 211260840 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "82*TA36070V14****" | 12 200 | 610 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211260871 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "82*TA48070V17****" | 12 000 | 600 \$ |
| 211260842 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "82*TA48090V17****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212970883 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "82*TB36045V14" | 12 200 | 610 \$ |
| 212971357 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "82*TB36045V14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212971457 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "82*TB48070V17****" | 12 100 | 605 \$ |
| 212971916 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "82*TB48090V17****" | 12 100 | 605 \$ |
| 211260813 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "83*SA36040E17****" | 12 500 | 625 \$ |
| 211261143 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "83*SA48060E17****" | 12 600 | 630 \$ |
| 212982397 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "83*SB36040M17****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212981845 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "83*SB60100M21****" | 12 100 | 605 \$ |
| 211261045 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "912SD30040E14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211261057 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "912SD36040E17****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211261019 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "912SD36060E14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211261032 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "912SD42060E17****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212983273 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "912SE36040M17****" | 12 100 | 605 \$ |
| 212983657 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "912SE36060M14****" | 12 000 | 600 \$ |
| 212984182 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "912SE42060M17****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212984722 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "912SE48080M17****" | 12 200 | 610 \$ |
| 211260949 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "915SB30026E14****" | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211260883 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "915SB30040E14**** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260896 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "915SB36040E17**** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260909 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "915SB36060E14**** | 12 300 | 615 \$ |
| 212985904 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "916SA30026M14**** | 12 100 | 605 \$ |
| 212986680 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "916SA36040M17**** | 12 100 | 605 \$ |
| 212987008 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "916SA36060M14**** | 12 000 | 600 \$ |
| 212987520 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "916SA48080M17**** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260713 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "926SA30040V14**** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260724 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "926SA36040V17**** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260734 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "926SA36060V14**** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260703 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "926SA42060V17**** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260745 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "926SA48080V17**** | 12 100 | 605 \$ |
| 212972693 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "926SB30040V14**** | 12 100 | 605 \$ |
| 212973033 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "926SB36040V17**** | 12 100 | 605 \$ |
| 212973323 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "926SB36060V14**** | 12 000 | 600 \$ |
| 212973673 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "926SB48080V17**** | 12 000 | 600 \$ |
| 211260924 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "926TB30040V14**** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260844 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "926TB36040V17**** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260937 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "926TB36060V14**** | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211260963 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "926TB42060V17****" | 12 200 | 610 \$ |
| 211260858 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "926TB48080V17****" | 12 100 | 605 \$ |
| 212974653 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "926TC30040V14****" | 12 100 | 605 \$ |
| 212975090 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "926TC36040V17****" | 12 100 | 605 \$ |
| 212975409 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "926TC36060V14****" | 12 000 | 600 \$ |
| 212975799 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "926TC48080V17****" | 12 000 | 600 \$ |
| 211260757 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "935SA36040E17****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212988794 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "935SB36040M17****" | 12 000 | 600 \$ |
| 212989286 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "935SB48060M17****" | 12 000 | 600 \$ |
| 211261204 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "OVLAAB036098" | 12 500 | 625 \$ |
| 211261179 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "OVMAAB036098" | 12 500 | 625 \$ |
| 211261222 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "OVMAAB042112" | 12 500 | 625 \$ |
| 211261426 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 12 500 | 625 \$ |
| 211261493 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "8(0,1)*SA36070E14****" | 12 300 | 615 \$ |
| 212977755 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "8(0,1)*SB36045M14****" | 12 300 | 615 \$ |
| 212978271 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "8(0,1)*SB36070M14****" | 12 300 | 615 \$ |
| 211261241 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "82*SA36045V14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 212969547 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "82*SB36045V14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211261296 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "82*TA36045V14****" | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211261316 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "82*TA36070V14****" | 12 300 | 615 \$ |
| 212970895 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "82*TB36045V14" | 12 400 | 620 \$ |
| 212971359 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "82*TB36045V14****" | 12 300 | 615 \$ |
| 211261471 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "912SD30040E14****" | 12 500 | 625 \$ |
| 211261449 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "912SD36060E14****" | 12 500 | 625 \$ |
| 212983667 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "912SE36060M14****" | 12 300 | 615 \$ |
| 211261404 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "915SB30026E14****" | 12 500 | 625 \$ |
| 211261320 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "915SB30040E14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211261342 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "915SB36060E14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 212985914 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "916SA30026M14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212986308 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "916SA30040M14****" | 12 300 | 615 \$ |
| 212987018 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "916SA36060M14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 211261259 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "926SA30040V14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 211261277 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "926SA36060V14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 212972703 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "926SB30040V14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212973333 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "926SB36060V14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 211261364 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "926TB30040V14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 211261384 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "926TB36060V14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 212974666 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "926TC30040V14****" | 12 200 | 610 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212975420 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CAP**3014AL* | "926TC36060V14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 211261992 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 12 500 | 625 \$ |
| 211262018 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "8(0,1)*SA36045E17****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211262154 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "8(0,1)*SA36070E14****" | 12 300 | 615 \$ |
| 211262045 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 12 500 | 625 \$ |
| 212977767 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "8(0,1)*SB36045M14****" | 12 300 | 615 \$ |
| 212978283 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "8(0,1)*SB36070M14****" | 12 100 | 605 \$ |
| 212978775 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 12 300 | 615 \$ |
| 212979978 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 12 300 | 615 \$ |
| 211261517 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "82*SA36045V14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211261699 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "82*SA48045V17****" | 12 300 | 615 \$ |
| 211261717 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "82*SA48070V17****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212969997 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "82*SB48070V17****" | 12 200 | 610 \$ |
| 211261758 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "82*TA36045V14****" | 12 300 | 615 \$ |
| 211261777 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "82*TA36070V14****" | 12 300 | 615 \$ |
| 211261825 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "82*TA48070V17****" | 12 200 | 610 \$ |
| 211261781 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "82*TA48090V17****" | 12 300 | 615 \$ |
| 212971468 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "82*TB48070V17****" | 12 300 | 615 \$ |
| 212971920 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "82*TB48090V17****" | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211261735 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "83*SA36040E17****" | 12 700 | 635 \$ |
| 212982409 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "83*SB36040M17****" | 12 300 | 615 \$ |
| 212981857 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "83*SB60100M21****" | 12 300 | 615 \$ |
| 211262112 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "912SD30040E14****" | 12 500 | 625 \$ |
| 211262133 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "912SD36040E17****" | 12 500 | 625 \$ |
| 211262068 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "912SD36060E14****" | 12 500 | 625 \$ |
| 211262090 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "912SD42060E17****" | 12 300 | 615 \$ |
| 212983284 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "912SE36040M17****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212983677 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "912SE36060M14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212984194 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "912SE42060M17****" | 12 300 | 615 \$ |
| 212984734 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "912SE48080M17****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211261945 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "915SB30026E14****" | 12 600 | 630 \$ |
| 211261839 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "915SB30040E14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211261858 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "915SB36040E17****" | 12 200 | 610 \$ |
| 211261885 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "915SB36060E14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 212985924 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "916SA30026M14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212986320 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "916SA30040M14****" | 12 300 | 615 \$ |
| 212986692 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "916SA36040M17****" | 12 300 | 615 \$ |
| 212987028 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "916SA36060M14****" | 12 200 | 610 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212987532 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "916SA48080M17****" | 12 100 | 605 \$ |
| 211261570 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "926SA30040V14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 211261588 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "926SA36040V17****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211261606 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "926SA36060V14****" | 12 500 | 625 \$ |
| 211261552 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "926SA42060V17****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211261624 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "926SA48080V17****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212972713 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "926SB30040V14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212973043 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "926SB36040V17****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212973343 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "926SB36060V14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212973683 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "926SB48080V17****" | 12 200 | 610 \$ |
| 211261913 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "926TB30040V14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 211261784 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "926TB36040V17****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211261929 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "926TB36060V14****" | 12 500 | 625 \$ |
| 211261971 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "926TB42060V17****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211261806 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "926TB48080V17****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212974679 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "926TC30040V14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212975101 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "926TC36040V17****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212975431 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "926TC36060V14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212975812 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "926TC48080V17****" | 12 200 | 610 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211261642 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "935SA36040E17****" | 12 300 | 615 \$ |
| 212988806 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "935SB36040M17****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212989298 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "935SB48060M17****" | 12 200 | 610 \$ |
| 211262196 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "OVLAAB036098" | 12 600 | 630 \$ |
| 211262178 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "OVMAAB036098" | 12 600 | 630 \$ |
| 211262213 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "OVMAAB042112" | 12 600 | 630 \$ |
| 211262417 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*1814AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 12 600 | 630 \$ |
| 211262484 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*1814AL* | "8(0,1)*SA36070E14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 212977779 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*1814AL* | "8(0,1)*SB36045M14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 212978297 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*1814AL* | "8(0,1)*SB36070M14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211262232 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*1814AL* | "82*SA36045V14****" | 12 500 | 625 \$ |
| 212969557 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*1814AL* | "82*SB36045V14****" | 12 500 | 625 \$ |
| 211262284 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*1814AL* | "82*TA36045V14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211262304 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*1814AL* | "82*TA36070V14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 212970907 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*1814AL* | "82*TB36045V14" | 12 500 | 625 \$ |
| 212971361 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*1814AL* | "82*TB36045V14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211262462 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*1814AL* | "912SD30040E14****" | 12 600 | 630 \$ |
| 211262441 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*1814AL* | "912SD36060E14****" | 12 600 | 630 \$ |
| 212983687 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*1814AL* | "912SE36060M14****" | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211262394 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "915SB30026E14**** | 12 700 | 635 \$ |
| 211262308 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "915SB30040E14**** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262330 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "915SB36060E14**** | 12 500 | 625 \$ |
| 212985934 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "916SA30026M14**** | 12 500 | 625 \$ |
| 212986332 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "916SA30040M14**** | 12 400 | 620 \$ |
| 212987038 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "916SA36060M14**** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262249 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "926SA30040V14**** | 12 300 | 615 \$ |
| 211262267 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "926SA36060V14**** | 12 500 | 625 \$ |
| 212972723 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "926SB30040V14**** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973353 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "926SB36060V14**** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262354 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "926TB30040V14**** | 12 300 | 615 \$ |
| 211262374 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "926TB36060V14**** | 12 500 | 625 \$ |
| 212974692 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "926TC30040V14**** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975442 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "926TC36060V14**** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262695 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "8(0,1)*SA36045E14**** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262764 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "8(0,1)*SA36070E14**** | 12 400 | 620 \$ |
| 212977791 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "8(0,1)*SB36045M14**** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978309 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "8(0,1)*SB36070M14**** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262508 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "82*SA36045V14**** | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212969567 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "82*SB36045V14****" | 12 500 | 625 \$ |
| 211262562 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "82*TA36045V14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211262582 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "82*TA36070V14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 212970919 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "82*TB36045V14" | 12 500 | 625 \$ |
| 212971363 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "82*TB36045V14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211262741 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "912SD30040E14****" | 12 600 | 630 \$ |
| 211262719 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "912SD36060E14****" | 12 600 | 630 \$ |
| 212983697 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "912SE36060M14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211262673 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "915SB30026E14****" | 12 700 | 635 \$ |
| 211262586 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "915SB30040E14****" | 12 500 | 625 \$ |
| 211262609 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "915SB36060E14****" | 12 500 | 625 \$ |
| 212985944 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "916SA30026M14****" | 12 300 | 615 \$ |
| 212986344 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "916SA30040M14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 212987048 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "916SA36060M14****" | 12 300 | 615 \$ |
| 211262526 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "926SA30040V14****" | 12 300 | 615 \$ |
| 211262544 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "926SA36060V14****" | 12 500 | 625 \$ |
| 212972733 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "926SB30040V14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 212973363 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "926SB36060V14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211262632 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "926TB30040V14****" | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211262653 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "926TB36060V14****" | 12 500 | 625 \$ |
| 212974705 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "926TC30040V14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 212975453 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "926TC36060V14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211263290 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 12 600 | 630 \$ |
| 211263316 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "8(0,1)*SA36045E17****" | 12 900 | 645 \$ |
| 211263480 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "8(0,1)*SA36070E14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211263340 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 12 600 | 630 \$ |
| 212977803 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "8(0,1)*SB36045M14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 212978321 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "8(0,1)*SB36070M14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 212978786 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 12 300 | 615 \$ |
| 212979990 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211262788 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "82*SA36045V14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211262969 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "82*SA48045V17****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211262987 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "82*SA48070V17****" | 12 300 | 615 \$ |
| 212969577 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "82*SB36045V14****" | 12 500 | 625 \$ |
| 212970007 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "82*SB48070V17****" | 12 500 | 625 \$ |
| 211263048 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "82*TA36045V14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211263068 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "82*TA36070V14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211263117 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "82*TA48070V17****" | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211263072 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "82*TA48090V17****" | 12 400 | 620 \$ |
| 212970931 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "82*TB36045V14" | 12 500 | 625 \$ |
| 212971365 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "82*TB36045V14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 212971479 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "82*TB48070V17****" | 12 400 | 620 \$ |
| 212971924 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "82*TB48090V17****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211263027 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "83*SA36040E17****" | 12 700 | 635 \$ |
| 211263505 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "83*SA48060E17****" | 12 800 | 640 \$ |
| 212982421 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "83*SB36040M17****" | 12 400 | 620 \$ |
| 212981869 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "83*SB60100M21****" | 12 600 | 630 \$ |
| 211263434 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "912SD30040E14****" | 12 600 | 630 \$ |
| 211263457 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "912SD36040E17****" | 12 600 | 630 \$ |
| 211263365 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "912SD36060E14****" | 12 600 | 630 \$ |
| 211263388 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "912SD42060E17****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211263411 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "912SD48080E17****" | 12 900 | 645 \$ |
| 212983295 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "912SE36040M17****" | 12 400 | 620 \$ |
| 212983707 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "912SE36060M14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 212984206 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "912SE42060M17****" | 12 400 | 620 \$ |
| 212984746 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "912SE48080M17****" | 12 500 | 625 \$ |
| 211263244 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "915SB30026E14****" | 12 700 | 635 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211263136 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "915SB30040E14**** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263156 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "915SB36040E17**** | 12 300 | 615 \$ |
| 211263178 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "915SB36060E14**** | 12 500 | 625 \$ |
| 212985954 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "916SA30026M14**** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986356 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "916SA30040M14**** | 12 400 | 620 \$ |
| 212986704 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "916SA36040M17**** | 12 500 | 625 \$ |
| 212987058 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "916SA36060M14**** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987544 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "916SA48080M17**** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262842 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "926SA30040V14**** | 12 300 | 615 \$ |
| 211262860 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "926SA36040V17**** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262877 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "926SA36060V14**** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262824 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "926SA42060V17**** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262895 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "926SA48080V17**** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972743 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "926SB30040V14**** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973053 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "926SB36040V17**** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973373 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "926SB36060V14**** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973693 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "926SB48080V17**** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263203 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "926TB30040V14**** | 12 300 | 615 \$ |
| 211263076 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "926TB36040V17**** | 12 500 | 625 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211263224 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "926TB36060V14****" | 12 500 | 625 \$ |
| 211263270 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "926TB42060V17****" | 12 500 | 625 \$ |
| 211263098 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "926TB48080V17****" | 12 300 | 615 \$ |
| 212974718 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "926TC30040V14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 212975112 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "926TC36040V17****" | 12 500 | 625 \$ |
| 212975464 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "926TC36060V14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 212975825 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "926TC48080V17****" | 12 500 | 625 \$ |
| 211262912 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "935SA36040E17****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211263005 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "935SA48060E17****" | 12 900 | 645 \$ |
| 212988818 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "935SB36040M17****" | 12 500 | 625 \$ |
| 212989310 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "935SB48060M17****" | 12 300 | 615 \$ |
| 211263547 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "OVLAAB036098" | 12 700 | 635 \$ |
| 211263528 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "OVMAAB036098" | 12 800 | 640 \$ |
| 211263566 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "OVMAAB042112" | 12 800 | 640 \$ |
| 211263777 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3014AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 12 500 | 625 \$ |
| 211263846 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3014AL* | "8(0,1)*SA36070E14****" | 12 300 | 615 \$ |
| 212977815 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3014AL* | "8(0,1)*SB36045M14****" | 12 300 | 615 \$ |
| 212978333 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3014AL* | "8(0,1)*SB36070M14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 211263584 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3014AL* | "82*SA36045V14****" | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212969587 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3014AL* | "82*SB36045V14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 211263640 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3014AL* | "82*TA36045V14****" | 12 300 | 615 \$ |
| 211263661 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3014AL* | "82*TA36070V14****" | 12 300 | 615 \$ |
| 212970943 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3014AL* | "82*TB36045V14" | 12 200 | 610 \$ |
| 212971367 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3014AL* | "82*TB36045V14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 211263823 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3014AL* | "912SD30040E14****" | 12 500 | 625 \$ |
| 211263802 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3014AL* | "912SD36060E14****" | 12 500 | 625 \$ |
| 212983718 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3014AL* | "912SE36060M14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 211263754 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3014AL* | "915SB30026E14****" | 12 500 | 625 \$ |
| 211263665 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3014AL* | "915SB30040E14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211263688 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3014AL* | "915SB36060E14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 212985964 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3014AL* | "916SA30026M14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212986368 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3014AL* | "916SA30040M14****" | 12 300 | 615 \$ |
| 212987068 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3014AL* | "916SA36060M14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 211263602 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3014AL* | "926SA30040V14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 211263621 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3014AL* | "926SA36060V14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 212972753 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3014AL* | "926SB30040V14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212973383 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3014AL* | "926SB36060V14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 211263713 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3014AL* | "926TB30040V14****" | 12 200 | 610 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211263733 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3014AL* | "926TB36060V14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 212974731 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3014AL* | "926TC30040V14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212975475 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3014AL* | "926TC36060V14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 211264465 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 12 500 | 625 \$ |
| 211264489 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "8(0,1)*SA36045E17****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211264625 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "8(0,1)*SA36070E14****" | 12 300 | 615 \$ |
| 211264513 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 12 500 | 625 \$ |
| 212977827 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "8(0,1)*SB36045M14****" | 12 300 | 615 \$ |
| 212978345 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "8(0,1)*SB36070M14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212978797 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 12 300 | 615 \$ |
| 212980002 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 12 300 | 615 \$ |
| 211263871 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "82*SA36045V14****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211264044 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "82*SA48045V17****" | 12 300 | 615 \$ |
| 211264063 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "82*SA48070V17****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212969597 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "82*SB36045V14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212970017 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "82*SB48070V17****" | 12 200 | 610 \$ |
| 211264103 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "82*TA36045V14****" | 12 300 | 615 \$ |
| 211264123 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "82*TA36070V14****" | 12 300 | 615 \$ |
| 211264191 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "82*TA48070V17****" | 12 200 | 610 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211264127 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "82*TA48090V17****" | 12 300 | 615 \$ |
| 212970955 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "82*TB36045V14" | 12 200 | 610 \$ |
| 212971369 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "82*TB36045V14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212971490 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "82*TB48070V17****" | 12 300 | 615 \$ |
| 212971928 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "82*TB48090V17****" | 12 300 | 615 \$ |
| 211264081 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "83*SA36040E17****" | 12 700 | 635 \$ |
| 211264650 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "83*SA48060E17****" | 12 700 | 635 \$ |
| 212982433 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "83*SB36040M17****" | 12 300 | 615 \$ |
| 212981881 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "83*SB60100M21****" | 12 300 | 615 \$ |
| 211264581 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "912SD30040E14****" | 12 500 | 625 \$ |
| 211264603 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "912SD36040E17****" | 12 500 | 625 \$ |
| 211264537 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "912SD36060E14****" | 12 500 | 625 \$ |
| 211264559 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "912SD42060E17****" | 12 300 | 615 \$ |
| 212983306 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "912SE36040M17****" | 12 300 | 615 \$ |
| 212983728 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "912SE36060M14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212984218 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "912SE42060M17****" | 12 300 | 615 \$ |
| 212984758 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "912SE48080M17****" | 12 100 | 605 \$ |
| 211264420 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "915SB30026E14****" | 12 600 | 630 \$ |
| 211264231 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "915SB30040E14****" | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211264264 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "915SB36040E17**** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264297 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "915SB36060E14**** | 12 400 | 620 \$ |
| 212985974 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "916SA30026M14**** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986380 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "916SA30040M14**** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986716 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "916SA36040M17**** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987078 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "916SA36060M14**** | 12 200 | 610 \$ |
| 212987556 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "916SA48080M17**** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263926 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "926SA30040V14**** | 12 300 | 615 \$ |
| 211263945 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "926SA36040V17**** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263962 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "926SA36060V14**** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263908 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "926SA42060V17**** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263980 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "926SA48080V17**** | 12 200 | 610 \$ |
| 212972763 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "926SB30040V14**** | 12 200 | 610 \$ |
| 212973063 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "926SB36040V17**** | 12 200 | 610 \$ |
| 212973393 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "926SB36060V14**** | 12 200 | 610 \$ |
| 212973703 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "926SB48080V17**** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264355 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "926TB30040V14**** | 12 300 | 615 \$ |
| 211264133 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "926TB36040V17**** | 12 400 | 620 \$ |
| 211264398 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "926TB36060V14**** | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211264445 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "926TB42060V17****" | 12 400 | 620 \$ |
| 211264164 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "926TB48080V17****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212974744 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "926TC30040V14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212975123 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "926TC36040V17****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212975486 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "926TC36060V14****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212975838 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "926TC48080V17****" | 12 200 | 610 \$ |
| 211263998 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "935SA36040E17****" | 12 400 | 620 \$ |
| 212988830 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "935SB36040M17****" | 12 200 | 610 \$ |
| 212989322 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "935SB48060M17****" | 12 200 | 610 \$ |
| 211264690 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "OVLAAB036098" | 12 600 | 630 \$ |
| 211264672 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "OVMAAB036098" | 12 600 | 630 \$ |
| 211264708 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "OVMAAB042112" | 12 600 | 630 \$ |
| 211264756 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | FB4CNF018L | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264778 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | FB4CNF024L | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264800 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | FB4CNP018L | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264824 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | FB4CNP024L | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264831 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | FB4CNP025L | | 12 100 | 605 \$ |
| 211264728 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | FJ4DN*A18L* | | 12 700 | 635 \$ |
| 211257332 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | FJ4DN*B24L* | | 12 800 | 640 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211264964 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | FM(C,U)4Z18**AL* | | 12 500 | 625 \$ |
| 211264986 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | FM(C,U)4Z24**AL* | | 12 500 | 625 \$ |
| 211265008 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | FM(C,U)4Z30**AL* | | 12 400 | 620 \$ |
| 211719726 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | FMA4P18**AL* | | 12 700 | 635 \$ |
| 211264921 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | FMA4X18**AL* | | 12 400 | 620 \$ |
| 211264942 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | FMA4X24**AL* | | 12 400 | 620 \$ |
| 211265030 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | FV4CNF002L | | 12 400 | 620 \$ |
| 211264855 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | FX4DNF019L | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264877 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | FX4DNF025L | | 12 400 | 620 \$ |
| 211264899 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | FX4DNF031L | | 12 400 | 620 \$ |
| 211264754 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | FZ4ANP024L | | 12 200 | 610 \$ |
| 211264730 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | PF4MN*A18L* | | 12 700 | 635 \$ |
| 211257333 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ18AB3* | PF4MN*B24L* | | 12 800 | 640 \$ |
| 212977335 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2414AL* | "8(0,1)*SB36045M14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969607 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2414AL* | "82*SB36045V14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212970967 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2414AL* | "82*TB36045V14" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971371 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2414AL* | "82*TB36045V14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983317 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2414AL* | "912SE36060M14****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212985624 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2414AL* | "916SA30026M14****" | 20 200 | 1 010 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212985984 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2414AL* | "916SA30040M14****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986728 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2414AL* | "916SA36060M14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972773 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2414AL* | "926SB30040V14****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973403 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2414AL* | "926SB36060V14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974757 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2414AL* | "926TC30040V14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975497 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2414AL* | "926TC36060V14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212977347 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "8(0,1)*SB36045M14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212978357 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212979522 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212978820 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969617 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "82*SB36045V14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212970027 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "82*SB48070V17****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212970979 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "82*TB36045V14" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971373 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "82*TB36045V14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971501 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "82*TB48070V17****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971932 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "82*TB48090V17****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212981929 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "83*SB36040M17****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212981365 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "83*SB60100M21****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983009 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "912SE36040M17****" | 20 200 | 1 010 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212983327 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "912SE36060M14****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983738 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "912SE42060M17****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212984254 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "912SE48080M17****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212985634 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "916SA30026M14****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212985996 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "916SA30040M14****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986392 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "916SA36040M17****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986738 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "916SA36060M14****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212987088 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "916SA48080M17****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212972783 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "926SB30040V14****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973073 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "926SB36040V17****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973413 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "926SB36060V14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973713 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "926SB48080V17****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212974770 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "926TC30040V14****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975134 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "926TC36040V17****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975508 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "926TC36060V14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975851 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "926TC48080V17****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212988422 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "935SB36040M17****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212988842 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "935SB48060M17****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212977359 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "8(0,1)*SB36045M14****" | 19 700 | 985 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212978368 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 19 700 | 985 \$ |
| 212979534 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 19 600 | 980 \$ |
| 212978832 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 19 600 | 980 \$ |
| 212969627 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "82*SB36045V14****" | 19 500 | 975 \$ |
| 212970037 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "82*SB48070V17****" | 19 600 | 980 \$ |
| 212970991 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "82*TB36045V14" | 19 500 | 975 \$ |
| 212971375 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "82*TB36045V14****" | 19 700 | 985 \$ |
| 212971512 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "82*TB48070V17****" | 19 600 | 980 \$ |
| 212971936 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "82*TB48090V17****" | 19 700 | 985 \$ |
| 212981941 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "83*SB36040M17****" | 19 600 | 980 \$ |
| 212981377 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "83*SB60100M21****" | 19 700 | 985 \$ |
| 212983020 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "912SE36040M17****" | 19 700 | 985 \$ |
| 212983337 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "912SE36060M14****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212983750 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "912SE42060M17****" | 19 600 | 980 \$ |
| 212984266 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "912SE48080M17****" | 19 500 | 975 \$ |
| 212985644 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "916SA30026M14****" | 19 700 | 985 \$ |
| 212986008 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "916SA30040M14****" | 19 700 | 985 \$ |
| 212986404 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "916SA36040M17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212986748 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "916SA36060M14****" | 19 700 | 985 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212987100 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "916SA48080M17****" | 19 700 | 985 \$ |
| 212972793 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "926SB30040V14****" | 19 700 | 985 \$ |
| 212973083 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "926SB36040V17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212973423 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "926SB36060V14****" | 19 600 | 980 \$ |
| 212973723 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "926SB48080V17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212974783 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "926TC30040V14****" | 19 700 | 985 \$ |
| 212975145 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "926TC36040V17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212975519 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "926TC36060V14****" | 19 600 | 980 \$ |
| 212975864 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "926TC48080V17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212988434 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "935SB36040M17****" | 19 700 | 985 \$ |
| 212988854 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "935SB48060M17****" | 19 600 | 980 \$ |
| 212977371 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3014AL* | "8(0,1)*SB36045M14****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212969637 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3014AL* | "82*SB36045V14****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212971003 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3014AL* | "82*TB36045V14" | 19 800 | 990 \$ |
| 212971377 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3014AL* | "82*TB36045V14****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212983347 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3014AL* | "912SE36060M14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212985654 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3014AL* | "916SA30026M14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986020 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3014AL* | "916SA30040M14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986758 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3014AL* | "916SA36060M14****" | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212972803 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3014AL* | "926SB30040V14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973433 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3014AL* | "926SB36060V14****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212974796 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3014AL* | "926TC30040V14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975530 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3014AL* | "926TC36060V14****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212977383 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "8(0,1)*SB36045M14****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212977887 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "8(0,1)*SB36070M14****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212978379 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212979546 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212978844 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212969647 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "82*SB36045V14****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212970047 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "82*SB48070V17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212971015 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "82*TB36045V14" | 19 800 | 990 \$ |
| 212971379 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "82*TB36045V14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971523 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "82*TB48070V17****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971940 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "82*TB48090V17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212981953 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "83*SB36040M17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212981389 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "83*SB60100M21****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983031 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "912SE36040M17****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983357 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "912SE36060M14****" | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212983762 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "912SE42060M17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212984278 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "912SE48080M17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212985664 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "916SA30026M14****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212986032 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "916SA30040M14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986416 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "916SA36040M17****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986768 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "916SA36060M14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987112 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "916SA48080M17****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972813 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "926SB30040V14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973093 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "926SB36040V17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212973443 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "926SB36060V14****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212973733 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "926SB48080V17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212974809 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "926TC30040V14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975156 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "926TC36040V17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212975541 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "926TC36060V14****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212975877 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "926TC48080V17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212988446 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "935SB36040M17****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988866 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "935SB48060M17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212977899 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "8(0,1)*SB36070M14****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212978390 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 19 800 | 990 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212979558 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212978856 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212969657 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "82*SB36045V14****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212970057 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "82*SB48070V17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212971027 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "82*TB36045V14" | 19 800 | 990 \$ |
| 212971381 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "82*TB36045V14****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212971534 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "82*TB48070V17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212971944 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "82*TB48090V17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212981965 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "83*SB36040M17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212981401 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "83*SB60100M21****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212983042 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "912SE36040M17****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983367 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "912SE36060M14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983774 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "912SE42060M17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212984290 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "912SE48080M17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212985674 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "916SA30026M14****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212986044 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "916SA30040M14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986428 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "916SA36040M17****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986778 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "916SA36060M14****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212987124 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "916SA48080M17****" | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212972823 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "926SB30040V14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973103 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "926SB36040V17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212973453 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "926SB36060V14****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212973743 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "926SB48080V17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212974822 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "926TC30040V14****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212975167 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "926TC36040V17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212975552 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "926TC36060V14****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212975890 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "926TC48080V17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212988458 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "935SB36040M17****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988878 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "935SB48060M17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212978401 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212979570 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212978868 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212979322 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SB48070M21****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212980069 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SB48090M21****" | 19 700 | 985 \$ |
| 212980366 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SB60090M21****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212980767 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SB60110M21****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212970067 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "82*SB48070V17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212970507 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "82*SB60090V21****" | 19 900 | 995 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212971545 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "82*TB48070V17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212971948 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "82*TB48090V17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212972088 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "82*TB60090V21****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212972363 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "82*TB66110V21****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212981977 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "83*SB36040M17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212982505 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "83*SB48060M17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212981413 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "83*SB60100M21****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212983053 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "912SE36040M17****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983786 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "912SE42060M17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212984302 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "912SE48080M17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212984840 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "912SE60080M21****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212985132 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "912SE60100M21****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212986440 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "916SA36040M17****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987136 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "916SA48080M17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212987640 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "916SA60080M21****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212973113 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "926SB36040V17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212973753 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "926SB48080V17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212974063 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "926SB60080V21****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974283 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "926SB60100V21****" | 19 800 | 990 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212975178 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "926TC36040V17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212975903 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "926TC48080V17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212976346 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "926TC60080V21****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212976625 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "926TC60100V21****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212976949 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "926TC66100V21****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988470 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "935SB36040M17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212988890 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "935SB48060M17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212989394 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "935SB60080M21****" | 19 900 | 995 \$ |
| 213075725 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "935SB60100M21****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 213076172 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "935SB66100M21****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212977911 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "8(0,1)*SB36070M14****" | 19 600 | 980 \$ |
| 212978412 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 19 700 | 985 \$ |
| 212979582 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 19 600 | 980 \$ |
| 212978880 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 19 700 | 985 \$ |
| 212969667 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "82*SB36045V14****" | 19 700 | 985 \$ |
| 212970077 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "82*SB48070V17****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971039 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "82*TB36045V14" | 19 700 | 985 \$ |
| 212971383 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "82*TB36045V14****" | 19 700 | 985 \$ |
| 212971556 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "82*TB48070V17****" | 19 700 | 985 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212971952 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "82*TB48090V17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212981989 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "83*SB36040M17****" | 19 600 | 980 \$ |
| 212981425 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "83*SB60100M21****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212983064 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "912SE36040M17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212983377 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "912SE36060M14****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212983798 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "912SE42060M17****" | 19 700 | 985 \$ |
| 212984314 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "912SE48080M17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212985684 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "916SA30026M14****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212986056 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "916SA30040M14****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212986452 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "916SA36040M17****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986788 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "916SA36060M14****" | 19 700 | 985 \$ |
| 212987148 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "916SA48080M17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212972833 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "926SB30040V14****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212973123 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "926SB36040V17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212973463 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "926SB36060V14****" | 19 700 | 985 \$ |
| 212973763 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "926SB48080V17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212974835 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "926TC30040V14****" | 19 700 | 985 \$ |
| 212975189 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "926TC36040V17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212975563 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "926TC36060V14****" | 19 700 | 985 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212975916 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "926TC48080V17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212988482 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "935SB36040M17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212988902 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "935SB48060M17****" | 19 700 | 985 \$ |
| 212978423 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 19 600 | 980 \$ |
| 212979594 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 19 500 | 975 \$ |
| 212978892 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 19 500 | 975 \$ |
| 212979332 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SB48070M21****" | 19 600 | 980 \$ |
| 212980080 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SB48090M21****" | 19 600 | 980 \$ |
| 212980377 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SB60090M21****" | 19 400 | 970 \$ |
| 212980779 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SB60110M21****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212970087 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "82*SB48070V17****" | 19 500 | 975 \$ |
| 212970517 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "82*SB60090V21****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212971567 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "82*TB48070V17****" | 19 600 | 980 \$ |
| 212971956 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "82*TB48090V17****" | 19 400 | 970 \$ |
| 212972099 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "82*TB60090V21****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212972375 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "82*TB66110V21****" | 19 600 | 980 \$ |
| 212982001 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "83*SB36040M17****" | 19 500 | 975 \$ |
| 212982517 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "83*SB48060M17****" | 19 400 | 970 \$ |
| 212981437 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "83*SB60100M21****" | 19 700 | 985 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212983075 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "912SE36040M17**** | 19 700 | 985 \$ |
| 212983810 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "912SE42060M17**** | 19 500 | 975 \$ |
| 212984326 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "912SE48080M17**** | 19 400 | 970 \$ |
| 212984850 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "912SE60080M21**** | 19 800 | 990 \$ |
| 212985144 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "912SE60100M21**** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986464 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "916SA36040M17**** | 19 600 | 980 \$ |
| 212987160 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "916SA48080M17**** | 19 600 | 980 \$ |
| 212987652 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "916SA60080M21**** | 19 500 | 975 \$ |
| 212973133 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "926SB36040V17**** | 19 700 | 985 \$ |
| 212973773 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "926SB48080V17**** | 19 700 | 985 \$ |
| 212974073 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "926SB60080V21**** | 19 600 | 980 \$ |
| 212974293 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "926SB60100V21**** | 19 800 | 990 \$ |
| 212975200 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "926TC36040V17**** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975929 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "926TC48080V17**** | 19 700 | 985 \$ |
| 212976361 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "926TC60080V21**** | 19 600 | 980 \$ |
| 212976638 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "926TC60100V21**** | 19 400 | 970 \$ |
| 212976959 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "926TC66100V21**** | 19 700 | 985 \$ |
| 212988494 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "935SB36040M17**** | 19 600 | 980 \$ |
| 212988914 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "935SB48060M17**** | 19 500 | 975 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212989406 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "935SB60080M21****" | 19 400 | 970 \$ |
| 213075740 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "935SB60100M21****" | 19 600 | 980 \$ |
| 213076181 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "935SB66100M21****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212977923 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2414AL* | "8(0,1)*SB36070M14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969677 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2414AL* | "82*SB36045V14****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212971051 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2414AL* | "82*TB36045V14" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212971385 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2414AL* | "82*TB36045V14****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983387 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2414AL* | "912SE36060M14****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212985694 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2414AL* | "916SA30026M14****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986068 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2414AL* | "916SA30040M14****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986798 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2414AL* | "916SA36060M14****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212972843 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2414AL* | "926SB30040V14****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973473 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2414AL* | "926SB36060V14****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212974848 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2414AL* | "926TC30040V14****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975574 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2414AL* | "926TC36060V14****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212977935 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "8(0,1)*SB36070M14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212978434 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212979606 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212978904 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212969687 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "82*SB36045V14****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212970097 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "82*SB48070V17****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 212971063 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "82*TB36045V14" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212971387 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "82*TB36045V14****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212971578 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "82*TB48070V17****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212971960 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "82*TB48090V17****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212982013 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "83*SB36040M17****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212981449 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "83*SB60100M21****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983086 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "912SE36040M17****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983397 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "912SE36060M14****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983822 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "912SE42060M17****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212984338 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "912SE48080M17****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212985704 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "916SA30026M14****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986080 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "916SA30040M14****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986476 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "916SA36040M17****" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 212986808 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "916SA36060M14****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212987172 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "916SA48080M17****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212972853 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "926SB30040V14****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973143 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "926SB36040V17****" | 20 200 | 1 010 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212973483 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "926SB36060V14****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973783 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "926SB48080V17****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212974861 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "926TC30040V14****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975211 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "926TC36040V17****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975585 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "926TC36060V14****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975942 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "926TC48080V17****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212988506 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "935SB36040M17****" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212988926 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "935SB48060M17****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212977947 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3014AL* | "8(0,1)*SB36070M14****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212969697 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3014AL* | "82*SB36045V14****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212971075 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3014AL* | "82*TB36045V14" | 19 800 | 990 \$ |
| 212971389 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3014AL* | "82*TB36045V14****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212983407 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3014AL* | "912SE36060M14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212985714 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3014AL* | "916SA30026M14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986092 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3014AL* | "916SA30040M14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986818 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3014AL* | "916SA36060M14****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212972863 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3014AL* | "926SB30040V14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973493 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3014AL* | "926SB36060V14****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212974874 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3014AL* | "926TC30040V14****" | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212975596 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3014AL* | "926TC36060V14****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212977959 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "8(0,1)*SB36070M14****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212978445 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212979618 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212978916 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212969707 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "82*SB36045V14****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212970107 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "82*SB48070V17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212971087 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "82*TB36045V14" | 19 800 | 990 \$ |
| 212971391 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "82*TB36045V14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971589 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "82*TB48070V17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212971964 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "82*TB48090V17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212982025 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "83*SB36040M17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212981461 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "83*SB60100M21****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983097 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "912SE36040M17****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983417 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "912SE36060M14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983834 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "912SE42060M17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212984350 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "912SE48080M17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212985724 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "916SA30026M14****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212986104 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "916SA30040M14****" | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212986488 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "916SA36040M17****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986828 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "916SA36060M14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987184 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "916SA48080M17****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972873 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "926SB30040V14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973153 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "926SB36040V17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212973503 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "926SB36060V14****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212973793 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "926SB48080V17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212974887 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "926TC30040V14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975222 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "926TC36040V17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212975607 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "926TC36060V14****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212975955 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "926TC48080V17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212988518 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "935SB36040M17****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988938 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "935SB48060M17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212977971 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "8(0,1)*SB36070M14****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212978456 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212979630 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212978928 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212969717 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "82*SB36045V14****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212970117 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "82*SB48070V17****" | 19 900 | 995 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212971099 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "82*TB36045V14" | 19 800 | 990 \$ |
| 212971393 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "82*TB36045V14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971600 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "82*TB48070V17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212971968 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "82*TB48090V17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212982037 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "83*SB36040M17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212981473 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "83*SB60100M21****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983108 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "912SE36040M17****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983427 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "912SE36060M14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983846 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "912SE42060M17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212984362 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "912SE48080M17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212985734 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "916SA30026M14****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212986116 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "916SA30040M14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986500 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "916SA36040M17****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986838 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "916SA36060M14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987196 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "916SA48080M17****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972883 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "926SB30040V14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973163 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "926SB36040V17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212973513 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "926SB36060V14****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212973803 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "926SB48080V17****" | 19 800 | 990 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212974900 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "926TC30040V14****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975233 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "926TC36040V17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212975618 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "926TC36060V14****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212975968 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "926TC48080V17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212988530 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "935SB36040M17****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988950 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "935SB48060M17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212978467 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212979642 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212978940 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212979342 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SB48070M21****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212980091 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SB48090M21****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212980388 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SB60090M21****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212980791 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SB60110M21****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212970127 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "82*SB48070V17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212970527 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "82*SB60090V21****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212971611 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "82*TB48070V17****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971972 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "82*TB48090V17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212972110 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "82*TB60090V21****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212972387 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "82*TB66110V21****" | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212982049 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "83*SB36040M17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212982529 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "83*SB48060M17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212981485 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "83*SB60100M21****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212983119 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "912SE36040M17****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983858 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "912SE42060M17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212984374 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "912SE48080M17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212984860 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "912SE60080M21****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212985156 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "912SE60100M21****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212986512 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "916SA36040M17****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987208 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "916SA48080M17****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987664 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "916SA60080M21****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212973173 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "926SB36040V17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212973813 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "926SB48080V17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212974083 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "926SB60080V21****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974303 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "926SB60100V21****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212975244 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "926TC36040V17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212975981 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "926TC48080V17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212976375 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "926TC60080V21****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212976651 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "926TC60100V21****" | 19 800 | 990 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212976969 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "926TC66100V21****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988542 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "935SB36040M17****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988962 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "935SB48060M17****" | 19 900 | 995 \$ |
| 212989418 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "935SB60080M21****" | 19 900 | 995 \$ |
| 213075755 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "935SB60100M21****" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 213076190 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "935SB66100M21****" | 19 800 | 990 \$ |
| 211240319 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 19 600 | 980 \$ |
| 211240353 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "8(0,1)*SA36070E14****" | 19 400 | 970 \$ |
| 212977563 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "8(0,1)*SB36045M14****" | 19 400 | 970 \$ |
| 212978079 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "8(0,1)*SB36070M14****" | 19 300 | 965 \$ |
| 211240227 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "82*SA36045V14****" | 19 500 | 975 \$ |
| 212969727 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "82*SB36045V14****" | 19 300 | 965 \$ |
| 211240254 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "82*TA36045V14****" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240264 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "82*TA36070V14****" | 19 400 | 970 \$ |
| 212971111 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "82*TB36045V14" | 19 300 | 965 \$ |
| 212971395 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "82*TB36045V14****" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240342 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "912SD30040E14****" | 19 700 | 985 \$ |
| 211240331 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "912SD36060E14****" | 19 600 | 980 \$ |
| 212983507 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "912SE36060M14****" | 19 500 | 975 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211240308 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "915SB30026E14****" | 19 800 | 990 \$ |
| 211240266 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "915SB30040E14****" | 19 700 | 985 \$ |
| 211240277 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "915SB36060E14****" | 19 600 | 980 \$ |
| 212985754 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "916SA30026M14****" | 19 500 | 975 \$ |
| 212986128 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "916SA30040M14****" | 19 500 | 975 \$ |
| 212986858 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "916SA36060M14****" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240236 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "926SA30040V14****" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240245 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "926SA36060V14****" | 19 300 | 965 \$ |
| 212972893 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "926SB30040V14****" | 19 500 | 975 \$ |
| 212973523 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "926SB36060V14****" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240288 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "926TB30040V14****" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240298 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "926TB36060V14****" | 19 300 | 965 \$ |
| 212974913 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "926TC30040V14****" | 19 500 | 975 \$ |
| 212975629 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "926TC36060V14****" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240626 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 19 600 | 980 \$ |
| 211240638 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "8(0,1)*SA36045E17****" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240751 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "8(0,1)*SA36070E14****" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240650 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240662 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "8(0,1)*SA42090E17****" | 19 500 | 975 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211240439 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "8(0,1)*SA48070E17****" | 19 700 | 985 \$ |
| 212977575 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "8(0,1)*SB36045M14****" | 19 400 | 970 \$ |
| 212978091 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "8(0,1)*SB36070M14****" | 19 400 | 970 \$ |
| 212978621 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 19 400 | 970 \$ |
| 212979810 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 19 400 | 970 \$ |
| 212979120 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240365 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "82*SA36045V14****" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240468 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "82*SA48045V17****" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240477 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "82*SA48070V17****" | 19 300 | 965 \$ |
| 212969737 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "82*SB36045V14****" | 19 300 | 965 \$ |
| 212970137 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "82*SB48070V17****" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240508 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "82*TA36045V14****" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240518 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "82*TA36070V14****" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240542 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "82*TA48070V17****" | 19 300 | 965 \$ |
| 211240520 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "82*TA48090V17****" | 19 300 | 965 \$ |
| 212971123 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "82*TB36045V14" | 19 300 | 965 \$ |
| 212971397 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "82*TB36045V14****" | 19 400 | 970 \$ |
| 212971622 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "82*TB48070V17****" | 19 400 | 970 \$ |
| 212971976 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "82*TB48090V17****" | 19 400 | 970 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211240497 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "83*SA36040E17****" | 19 300 | 965 \$ |
| 211240763 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "83*SA48060E17****" | 19 600 | 980 \$ |
| 212982241 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "83*SB36040M17****" | 19 400 | 970 \$ |
| 212981689 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "83*SB60100M21****" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240729 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "912SD30040E14****" | 19 700 | 985 \$ |
| 211240740 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "912SD36040E17****" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240674 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "912SD36060E14****" | 19 200 | 960 \$ |
| 211240685 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "912SD42060E17****" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240696 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "912SD48080E17****" | 19 400 | 970 \$ |
| 212983130 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "912SE36040M17****" | 19 500 | 975 \$ |
| 212983517 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "912SE36060M14****" | 19 500 | 975 \$ |
| 212984026 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "912SE42060M17****" | 19 400 | 970 \$ |
| 212984566 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "912SE48080M17****" | 19 300 | 965 \$ |
| 211240605 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "915SB30026E14****" | 19 800 | 990 \$ |
| 211240552 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "915SB30040E14****" | 19 700 | 985 \$ |
| 211240563 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "915SB36040E17****" | 19 700 | 985 \$ |
| 211240574 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "915SB36060E14****" | 19 600 | 980 \$ |
| 211240707 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "915SB42060E17****" | 19 600 | 980 \$ |
| 211240718 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "915SB48080E17****" | 19 700 | 985 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212985764 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "916SA30026M14**** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986140 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "916SA30040M14**** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986524 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "916SA36040M17**** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986868 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "916SA36060M14**** | 19 400 | 970 \$ |
| 212987364 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "916SA48080M17**** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240392 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "926SA30040V14**** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240401 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "926SA36040V17**** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240410 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "926SA36060V14**** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240383 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "926SA42060V17**** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240419 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "926SA48080V17**** | 19 400 | 970 \$ |
| 212972903 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "926SB30040V14**** | 19 500 | 975 \$ |
| 212973183 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "926SB36040V17**** | 19 500 | 975 \$ |
| 212973533 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "926SB36060V14**** | 19 400 | 970 \$ |
| 212973823 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "926SB48080V17**** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240585 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "926TB30040V14**** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240522 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "926TB36040V17**** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240595 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "926TB36060V14**** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240616 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "926TB42060V17**** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240532 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "926TB48080V17**** | 19 400 | 970 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212974926 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "926TC30040V14****" | 19 500 | 975 \$ |
| 212975640 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "926TC36060V14****" | 19 400 | 970 \$ |
| 212975994 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "926TC48080V17****" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240428 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "935SA36040E17****" | 19 300 | 965 \$ |
| 211240486 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "935SA48060E17****" | 19 400 | 970 \$ |
| 212988638 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "935SB36040M17****" | 19 500 | 975 \$ |
| 212989130 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "935SB48060M17****" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240783 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "OVLAAB036098" | 19 200 | 960 \$ |
| 211240774 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "OVMAAB036098" | 19 300 | 965 \$ |
| 211240792 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "OVMAAB042112" | 19 500 | 975 \$ |
| 211241062 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241074 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "8(0,1)*SA36045E17****" | 18 800 | 940 \$ |
| 211241187 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "8(0,1)*SA36070E14****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211241086 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211241098 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "8(0,1)*SA42090E17****" | 18 900 | 945 \$ |
| 212977587 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "8(0,1)*SB36045M14****" | 18 700 | 935 \$ |
| 212978103 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "8(0,1)*SB36070M14****" | 18 600 | 930 \$ |
| 212978632 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 18 600 | 930 \$ |
| 212979822 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 18 600 | 930 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212979132 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 18 700 | 935 \$ |
| 211240801 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "82*SA36045V14****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211240904 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "82*SA48045V17****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211240913 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "82*SA48070V17****" | 18 700 | 935 \$ |
| 212969747 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "82*SB36045V14****" | 18 500 | 925 \$ |
| 212970147 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "82*SB48070V17****" | 18 800 | 940 \$ |
| 211240944 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "82*TA36045V14****" | 18 800 | 940 \$ |
| 211240954 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "82*TA36070V14****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211240978 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "82*TA48070V17****" | 18 800 | 940 \$ |
| 211240956 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "82*TA48090V17****" | 18 600 | 930 \$ |
| 212971135 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "82*TB36045V14" | 18 500 | 925 \$ |
| 212971399 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "82*TB36045V14****" | 18 600 | 930 \$ |
| 212971633 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "82*TB48070V17****" | 18 600 | 930 \$ |
| 212971980 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "82*TB48090V17****" | 18 700 | 935 \$ |
| 211240933 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "83*SA36040E17****" | 18 600 | 930 \$ |
| 211241199 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "83*SA48060E17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212982253 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "83*SB36040M17****" | 18 600 | 930 \$ |
| 212981701 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "83*SB60100M21****" | 18 700 | 935 \$ |
| 211241165 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "912SD30040E14****" | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211241176 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "912SD36040E17****" | 18 800 | 940 \$ |
| 211241110 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "912SD36060E14****" | 18 500 | 925 \$ |
| 211241121 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "912SD42060E17****" | 18 800 | 940 \$ |
| 211241132 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "912SD48080E17****" | 18 800 | 940 \$ |
| 212983141 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "912SE36040M17****" | 18 800 | 940 \$ |
| 212983527 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "912SE36060M14****" | 18 800 | 940 \$ |
| 212984038 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "912SE42060M17****" | 18 700 | 935 \$ |
| 212984578 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "912SE48080M17****" | 18 500 | 925 \$ |
| 211240999 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "915SB36040E17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241010 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "915SB36060E14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212985774 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "916SA30026M14****" | 18 700 | 935 \$ |
| 212986152 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "916SA30040M14****" | 18 800 | 940 \$ |
| 212986536 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "916SA36040M17****" | 18 900 | 945 \$ |
| 212986878 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "916SA36060M14****" | 18 700 | 935 \$ |
| 212987376 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "916SA48080M17****" | 18 700 | 935 \$ |
| 211240828 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "926SA30040V14****" | 18 800 | 940 \$ |
| 211240837 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "926SA36040V17****" | 18 600 | 930 \$ |
| 211240846 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "926SA36060V14****" | 18 600 | 930 \$ |
| 211240819 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "926SA42060V17****" | 18 900 | 945 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211240855 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "926SA48080V17****" | 18 800 | 940 \$ |
| 212972913 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "926SB30040V14****" | 18 800 | 940 \$ |
| 212973193 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "926SB36040V17****" | 18 800 | 940 \$ |
| 212973543 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "926SB36060V14****" | 18 600 | 930 \$ |
| 212973833 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "926SB48080V17****" | 18 800 | 940 \$ |
| 211241021 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "926TB30040V14****" | 18 800 | 940 \$ |
| 211240958 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "926TB36040V17****" | 18 600 | 930 \$ |
| 211241031 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "926TB36060V14****" | 18 600 | 930 \$ |
| 211241052 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "926TB42060V17****" | 18 800 | 940 \$ |
| 211240968 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "926TB48080V17****" | 18 800 | 940 \$ |
| 212974939 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "926TC30040V14****" | 18 700 | 935 \$ |
| 212975651 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "926TC36060V14****" | 18 600 | 930 \$ |
| 212976007 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "926TC48080V17****" | 18 800 | 940 \$ |
| 211240864 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "935SA36040E17****" | 18 600 | 930 \$ |
| 211240922 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "935SA48060E17****" | 18 800 | 940 \$ |
| 212988650 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "935SB36040M17****" | 18 700 | 935 \$ |
| 212989142 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "935SB48060M17****" | 18 600 | 930 \$ |
| 211241219 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "OVLAAB036098" | 18 600 | 930 \$ |
| 211241210 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "OVMAAB036098" | 18 600 | 930 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211241228 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "OVMAAB042112" | 19 000 | 950 \$ |
| 211241329 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 19 300 | 965 \$ |
| 211241363 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "8(0,1)*SA36070E14****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212977599 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "8(0,1)*SB36045M14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212978115 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "8(0,1)*SB36070M14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241237 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "82*SA36045V14****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212969757 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "82*SB36045V14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241264 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "82*TA36045V14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241274 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "82*TA36070V14****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212971147 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "82*TB36045V14" | 19 100 | 955 \$ |
| 212971401 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "82*TB36045V14****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211241352 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "912SD30040E14****" | 19 400 | 970 \$ |
| 211241341 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "912SD36060E14****" | 18 900 | 945 \$ |
| 212983537 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "912SE36060M14****" | 19 200 | 960 \$ |
| 211241318 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "915SB30026E14****" | 19 600 | 980 \$ |
| 211241276 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "915SB30040E14****" | 19 500 | 975 \$ |
| 211241287 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "915SB36060E14****" | 19 400 | 970 \$ |
| 212985784 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "916SA30026M14****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212986164 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "916SA30040M14****" | 19 200 | 960 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212986888 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "916SA36060M14****" | 19 200 | 960 \$ |
| 211241246 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "926SA30040V14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241255 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "926SA36060V14****" | 19 000 | 950 \$ |
| 212972923 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "926SB30040V14****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212973553 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "926SB36060V14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241298 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "926TB30040V14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241308 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "926TB36060V14****" | 19 000 | 950 \$ |
| 212975662 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "926TC36060V14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241636 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 19 400 | 970 \$ |
| 211241648 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "8(0,1)*SA36045E17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241761 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "8(0,1)*SA36070E14****" | 19 200 | 960 \$ |
| 211241660 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 211241672 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "8(0,1)*SA42090E17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 211241449 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "8(0,1)*SA48070E17****" | 19 400 | 970 \$ |
| 212977611 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "8(0,1)*SB36045M14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212978127 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "8(0,1)*SB36070M14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212978643 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 212979834 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212979144 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211241375 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "82*SA36045V14****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211241478 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "82*SA48045V17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 211241487 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "82*SA48070V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212969767 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "82*SB36045V14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212970157 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "82*SB48070V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241518 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "82*TA36045V14****" | 19 200 | 960 \$ |
| 211241528 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "82*TA36070V14****" | 19 200 | 960 \$ |
| 211241552 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "82*TA48070V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241530 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "82*TA48090V17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 212971159 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "82*TB36045V14" | 19 100 | 955 \$ |
| 212971403 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "82*TB36045V14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212971644 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "82*TB48070V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212971984 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "82*TB48090V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241507 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "83*SA36040E17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211241773 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "83*SA48060E17****" | 19 300 | 965 \$ |
| 212982265 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "83*SB36040M17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212981713 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "83*SB60100M21****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241739 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "912SD30040E14****" | 19 400 | 970 \$ |
| 211241750 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "912SD36040E17****" | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211241684 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "912SD36060E14**** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241695 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "912SD42060E17**** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241706 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "912SD48080E17**** | 19 100 | 955 \$ |
| 212983152 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "912SE36040M17**** | 19 300 | 965 \$ |
| 212983547 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "912SE36060M14**** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984050 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "912SE42060M17**** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984590 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "912SE48080M17**** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241615 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "915SB30026E14**** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241562 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "915SB30040E14**** | 19 500 | 975 \$ |
| 211241573 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "915SB36040E17**** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241584 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "915SB36060E14**** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241717 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "915SB42060E17**** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241728 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "915SB48080E17**** | 19 500 | 975 \$ |
| 212985794 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "916SA30026M14**** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986176 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "916SA30040M14**** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986548 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "916SA36040M17**** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986898 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "916SA36060M14**** | 19 100 | 955 \$ |
| 212987388 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "916SA48080M17**** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241402 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "926SA30040V14**** | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211241411 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "926SA36040V17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211241420 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "926SA36060V14****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211241393 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "926SA42060V17****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211241429 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "926SA48080V17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212972933 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "926SB30040V14****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212973203 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "926SB36040V17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212973563 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "926SB36060V14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212973843 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "926SB48080V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241595 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "926TB30040V14****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211241532 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "926TB36040V17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211241605 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "926TB36060V14****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211241626 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "926TB42060V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241542 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "926TB48080V17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212975673 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "926TC36060V14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212976020 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "926TC48080V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241438 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "935SA36040E17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211241496 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "935SA48060E17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212988662 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "935SB36040M17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212989154 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "935SB48060M17****" | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211241793 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "OVLAAB036098" | 18 900 | 945 \$ |
| 211241784 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "OVMAAB036098" | 19 000 | 950 \$ |
| 211241802 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "OVMAAB042112" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242072 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 19 300 | 965 \$ |
| 211242084 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "8(0,1)*SA36045E17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242197 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "8(0,1)*SA36070E14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242096 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242108 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "8(0,1)*SA42090E17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 211241885 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "8(0,1)*SA48070E17****" | 19 400 | 970 \$ |
| 212977623 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "8(0,1)*SB36045M14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212978139 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "8(0,1)*SB36070M14****" | 19 000 | 950 \$ |
| 212978654 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 212979846 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212979156 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241811 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "82*SA36045V14****" | 18 800 | 940 \$ |
| 211241914 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "82*SA48045V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241923 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "82*SA48070V17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 212969777 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "82*SB36045V14****" | 19 000 | 950 \$ |
| 212970167 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "82*SB48070V17****" | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211241954 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "82*TA36045V14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241964 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "82*TA36070V14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241988 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "82*TA48070V17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211241966 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "82*TA48090V17****" | 18 900 | 945 \$ |
| 212971171 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "82*TB36045V14" | 19 000 | 950 \$ |
| 212971405 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "82*TB36045V14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212971655 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "82*TB48070V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212971988 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "82*TB48090V17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211241943 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "83*SA36040E17****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242209 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "83*SA48060E17****" | 19 300 | 965 \$ |
| 212982277 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "83*SB36040M17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 212981725 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "83*SB60100M21****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211242175 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "912SD30040E14****" | 19 400 | 970 \$ |
| 211242186 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "912SD36040E17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242120 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "912SD36060E14****" | 18 800 | 940 \$ |
| 211242131 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "912SD42060E17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242142 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "912SD48080E17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212983163 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "912SE36040M17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212983557 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "912SE36060M14****" | 19 200 | 960 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212984062 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "912SE42060M17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212984602 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "912SE48080M17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211242051 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "915SB30026E14****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211241998 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "915SB30040E14****" | 19 400 | 970 \$ |
| 211242009 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "915SB36040E17****" | 19 300 | 965 \$ |
| 211242020 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "915SB36060E14****" | 19 300 | 965 \$ |
| 211242153 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "915SB42060E17****" | 19 300 | 965 \$ |
| 211242164 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "915SB48080E17****" | 19 400 | 970 \$ |
| 212985804 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "916SA30026M14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212986188 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "916SA30040M14****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212986560 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "916SA36040M17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212986908 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "916SA36060M14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212987400 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "916SA48080M17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241838 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "926SA30040V14****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211241847 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "926SA36040V17****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211241856 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "926SA36060V14****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211241829 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "926SA42060V17****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211241865 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "926SA48080V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212972943 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "926SB30040V14****" | 19 200 | 960 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212973213 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "926SB36040V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212973573 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "926SB36060V14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212973853 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "926SB48080V17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211242031 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "926TB30040V14****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211241968 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "926TB36040V17****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242041 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "926TB36060V14****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242062 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "926TB42060V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241978 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "926TB48080V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212975288 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "926TC36040V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212975684 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "926TC36060V14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212976033 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "926TC48080V17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211241874 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "935SA36040E17****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211241932 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "935SA48060E17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212988674 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "935SB36040M17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212989166 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "935SB48060M17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242229 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "OVLAAB036098" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242220 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "OVMAAB036098" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242238 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "OVMAAB042112" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242548 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SA36045E17****" | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211242560 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 18 800 | 940 \$ |
| 211242584 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SA42090E17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242330 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SA48070E17****" | 19 400 | 970 \$ |
| 211242572 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SA48070E21****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242596 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SA60090E21****" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242608 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SA60110E21****" | 19 400 | 970 \$ |
| 212978665 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 212979858 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212979168 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212979492 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SB48070M21****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212980256 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SB48090M21****" | 19 000 | 950 \$ |
| 212980575 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SB60090M21****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212980983 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SB60110M21****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211242386 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "82*SA48045V17****" | 18 800 | 940 \$ |
| 211242395 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "82*SA48070V17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211242404 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "82*SA60070V21****" | 19 300 | 965 \$ |
| 211242413 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "82*SA60090V21****" | 19 000 | 950 \$ |
| 212970177 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "82*SB48070V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212970537 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "82*SB60090V21****" | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211242487 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "82*TA48070V17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211242444 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "82*TA48090V17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211242446 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "82*TA60090V21****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211242538 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "82*TA66110V21****" | 18 900 | 945 \$ |
| 212971666 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "82*TB48070V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212971992 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "82*TB48090V17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 212972121 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "82*TB60090V21****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212972399 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "82*TB66110V21****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242433 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "83*SA36040E17****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242708 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "83*SA48060E17****" | 19 300 | 965 \$ |
| 211242697 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "83*SA60080E21****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212982289 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "83*SB36040M17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212982697 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "83*SB48060M17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 212981737 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "83*SB60100M21****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242686 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "912SD36040E17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242620 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "912SD42060E17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242631 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "912SD48080E17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242642 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "912SD60080E21****" | 19 300 | 965 \$ |
| 211242653 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "912SD60100E21****" | 19 300 | 965 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212983174 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "912SE36040M17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212984074 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "912SE42060M17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212984614 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "912SE48080M17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 212985030 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "912SE60080M21****" | 19 000 | 950 \$ |
| 212985336 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "912SE60100M21****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242497 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "915SB36040E17****" | 19 300 | 965 \$ |
| 211242664 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "915SB42060E17****" | 19 300 | 965 \$ |
| 211242675 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "915SB48080E17****" | 19 400 | 970 \$ |
| 211242466 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "915SB60080E21****" | 19 300 | 965 \$ |
| 212986572 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "916SA36040M17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212987412 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "916SA48080M17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 212987796 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "916SA60080M21****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242301 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "926SA36040V17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211242274 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "926SA42060V17****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242310 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "926SA48080V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242283 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "926SA60080V21****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211242292 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "926SA60100V21****" | 18 900 | 945 \$ |
| 212973223 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "926SB36040V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212973863 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "926SB48080V17****" | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212974093 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "926SB60080V21****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212974313 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "926SB60100V21****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211242456 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "926TB36040V17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211242508 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "926TB42060V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242477 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "926TB48080V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242518 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "926TB60080V21****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242528 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "926TB60100V21****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211242341 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "926TB66100V21****" | 18 900 | 945 \$ |
| 212975299 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "926TC36040V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212976046 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "926TC48080V17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 212976387 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "926TC60080V21****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212976664 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "926TC60100V21****" | 19 000 | 950 \$ |
| 212976979 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "926TC66100V21****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242319 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "935SA36040E17****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242422 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "935SA48060E17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212988686 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "935SB36040M17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 212989178 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "935SB48060M17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212989598 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "935SB60080M21****" | 19 100 | 955 \$ |
| 213076091 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "935SB60100M21****" | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211242728 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "OVLAAB036098" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242746 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "OVLAAB048112" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242719 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "OVMAAB036098" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242737 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "OVMAAB042112" | 19 100 | 955 \$ |
| 211243016 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 19 200 | 960 \$ |
| 211243028 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "8(0,1)*SA36045E17****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211243141 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "8(0,1)*SA36070E14****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211243040 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211243052 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "8(0,1)*SA42090E17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211242829 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "8(0,1)*SA48070E17****" | 19 300 | 965 \$ |
| 212977635 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "8(0,1)*SB36045M14****" | 18 700 | 935 \$ |
| 212978151 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "8(0,1)*SB36070M14****" | 18 700 | 935 \$ |
| 212978676 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 18 700 | 935 \$ |
| 212979870 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 18 700 | 935 \$ |
| 212979180 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 18 700 | 935 \$ |
| 211242755 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "82*SA36045V14****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211242858 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "82*SA48045V17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211242867 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "82*SA48070V17****" | 18 800 | 940 \$ |
| 212969787 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "82*SB36045V14****" | 18 700 | 935 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212970187 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "82*SB48070V17****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242898 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "82*TA36045V14****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242908 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "82*TA36070V14****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242932 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "82*TA48070V17****" | 18 800 | 940 \$ |
| 211242910 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "82*TA48090V17****" | 18 700 | 935 \$ |
| 212971183 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "82*TB36045V14" | 18 700 | 935 \$ |
| 212971407 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "82*TB36045V14****" | 18 700 | 935 \$ |
| 212971677 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "82*TB48070V17****" | 18 700 | 935 \$ |
| 212971996 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "82*TB48090V17****" | 18 800 | 940 \$ |
| 211242887 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "83*SA36040E17****" | 18 700 | 935 \$ |
| 211243153 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "83*SA48060E17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212982301 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "83*SB36040M17****" | 18 800 | 940 \$ |
| 212981749 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "83*SB60100M21****" | 18 800 | 940 \$ |
| 211243119 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "912SD30040E14****" | 19 200 | 960 \$ |
| 211243130 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "912SD36040E17****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211243064 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "912SD36060E14****" | 19 200 | 960 \$ |
| 211243075 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "912SD42060E17****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211243086 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "912SD48080E17****" | 18 900 | 945 \$ |
| 212983185 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "912SE36040M17****" | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212983567 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "912SE36060M14****" | 19 000 | 950 \$ |
| 212984086 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "912SE42060M17****" | 18 900 | 945 \$ |
| 212984626 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "912SE48080M17****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242942 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "915SB30040E14****" | 19 300 | 965 \$ |
| 211242953 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "915SB36040E17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242964 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "915SB36060E14****" | 19 200 | 960 \$ |
| 211243097 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "915SB42060E17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212985814 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "916SA30026M14****" | 18 800 | 940 \$ |
| 212986200 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "916SA30040M14****" | 18 800 | 940 \$ |
| 212986584 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "916SA36040M17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 212986918 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "916SA36060M14****" | 18 800 | 940 \$ |
| 212987424 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "916SA48080M17****" | 18 800 | 940 \$ |
| 211242782 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "926SA30040V14****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242791 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "926SA36040V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242800 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "926SA36060V14****" | 18 700 | 935 \$ |
| 211242773 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "926SA42060V17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211242809 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "926SA48080V17****" | 18 900 | 945 \$ |
| 212972953 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "926SB30040V14****" | 19 000 | 950 \$ |
| 212973233 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "926SB36040V17****" | 18 900 | 945 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212973583 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "926SB36060V14****" | 18 800 | 940 \$ |
| 212973873 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "926SB48080V17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211242975 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "926TB30040V14****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242912 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "926TB36040V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242985 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "926TB36060V14****" | 18 700 | 935 \$ |
| 211243006 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "926TB42060V17****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242922 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "926TB48080V17****" | 18 900 | 945 \$ |
| 212975310 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "926TC36040V17****" | 18 900 | 945 \$ |
| 212975695 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "926TC36060V14****" | 18 800 | 940 \$ |
| 212976059 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "926TC48080V17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211242818 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "935SA36040E17****" | 18 700 | 935 \$ |
| 211242876 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "935SA48060E17****" | 18 900 | 945 \$ |
| 212988698 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "935SB36040M17****" | 18 800 | 940 \$ |
| 212989190 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "935SB48060M17****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211243173 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "OVLAAB036098" | 18 700 | 935 \$ |
| 211243164 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "OVMAAB036098" | 18 800 | 940 \$ |
| 211243182 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "OVMAAB042112" | 19 100 | 955 \$ |
| 211243492 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SA36045E17****" | 18 700 | 935 \$ |
| 211243504 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 18 800 | 940 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211243528 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SA42090E17****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211243516 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SA48070E21****" | 18 700 | 935 \$ |
| 212978687 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 18 500 | 925 \$ |
| 212979882 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 18 700 | 935 \$ |
| 212979192 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 18 700 | 935 \$ |
| 212979502 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SB48070M21****" | 18 600 | 930 \$ |
| 212980267 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SB48090M21****" | 18 600 | 930 \$ |
| 212980586 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SB60090M21****" | 18 600 | 930 \$ |
| 212980995 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SB60110M21****" | 18 800 | 940 \$ |
| 211243330 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "82*SA48045V17****" | 18 800 | 940 \$ |
| 211243339 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "82*SA48070V17****" | 18 600 | 930 \$ |
| 211243357 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "82*SA60090V21****" | 18 600 | 930 \$ |
| 212970197 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "82*SB48070V17****" | 18 400 | 920 \$ |
| 212970547 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "82*SB60090V21****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211243431 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "82*TA48070V17****" | 18 600 | 930 \$ |
| 211243388 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "82*TA48090V17****" | 18 500 | 925 \$ |
| 211243390 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "82*TA60090V21****" | 18 600 | 930 \$ |
| 211243482 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "82*TA66110V21****" | 18 500 | 925 \$ |
| 212971688 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "82*TB48070V17****" | 18 700 | 935 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212972000 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "82*TB48090V17****" | 18 600 | 930 \$ |
| 212972132 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "82*TB60090V21****" | 18 900 | 945 \$ |
| 212972411 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "82*TB66110V21****" | 18 800 | 940 \$ |
| 211243377 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "83*SA36040E17****" | 18 500 | 925 \$ |
| 211243641 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "83*SA60080E21****" | 18 700 | 935 \$ |
| 212982313 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "83*SB36040M17****" | 18 700 | 935 \$ |
| 212982709 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "83*SB48060M17****" | 18 600 | 930 \$ |
| 212981761 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "83*SB60100M21****" | 18 600 | 930 \$ |
| 211243630 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "912SD36040E17****" | 18 700 | 935 \$ |
| 211243564 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "912SD42060E17****" | 18 800 | 940 \$ |
| 211243575 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "912SD48080E17****" | 18 700 | 935 \$ |
| 212983196 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "912SE36040M17****" | 18 800 | 940 \$ |
| 212984098 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "912SE42060M17****" | 18 700 | 935 \$ |
| 212984638 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "912SE48080M17****" | 18 400 | 920 \$ |
| 212985040 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "912SE60080M21****" | 18 900 | 945 \$ |
| 212985348 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "912SE60100M21****" | 18 700 | 935 \$ |
| 212986596 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "916SA36040M17****" | 18 800 | 940 \$ |
| 212987436 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "916SA48080M17****" | 19 800 | 990 \$ |
| 212987808 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "916SA60080M21****" | 18 700 | 935 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211243245 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "926SA36040V17****" | 18 500 | 925 \$ |
| 211243218 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "926SA42060V17****" | 18 800 | 940 \$ |
| 211243254 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "926SA48080V17****" | 18 700 | 935 \$ |
| 211243227 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "926SA60080V21****" | 18 600 | 930 \$ |
| 211243236 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "926SA60100V21****" | 18 500 | 925 \$ |
| 212973243 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "926SB36040V17****" | 18 900 | 945 \$ |
| 212973883 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "926SB48080V17****" | 18 700 | 935 \$ |
| 212974103 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "926SB60080V21****" | 18 600 | 930 \$ |
| 212974323 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "926SB60100V21****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211243400 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "926TB36040V17****" | 18 500 | 925 \$ |
| 211243452 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "926TB42060V17****" | 18 700 | 935 \$ |
| 211243421 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "926TB48080V17****" | 18 700 | 935 \$ |
| 211243462 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "926TB60080V21****" | 18 400 | 920 \$ |
| 211243472 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "926TB60100V21****" | 18 600 | 930 \$ |
| 211243285 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "926TB66100V21****" | 18 400 | 920 \$ |
| 212975321 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "926TC36040V17****" | 18 900 | 945 \$ |
| 212976072 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "926TC48080V17****" | 18 700 | 935 \$ |
| 212976401 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "926TC60080V21****" | 18 600 | 930 \$ |
| 212976677 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "926TC60100V21****" | 18 600 | 930 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212976989 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "926TC66100V21****" | 18 600 | 930 \$ |
| 211243263 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "935SA36040E17****" | 18 500 | 925 \$ |
| 211243366 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "935SA48060E17****" | 18 700 | 935 \$ |
| 212988710 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "935SB36040M17****" | 18 600 | 930 \$ |
| 212989202 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "935SB48060M17****" | 18 700 | 935 \$ |
| 212989610 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "935SB60080M21****" | 18 600 | 930 \$ |
| 213076103 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "935SB60100M21****" | 18 500 | 925 \$ |
| 211243672 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "OVLAAB036098" | 18 400 | 920 \$ |
| 211243663 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "OVMAAB036098" | 18 500 | 925 \$ |
| 211243681 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "OVMAAB042112" | 18 900 | 945 \$ |
| 211243791 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 19 600 | 980 \$ |
| 211243825 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "8(0,1)*SA36070E14****" | 19 500 | 975 \$ |
| 212977647 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "8(0,1)*SB36045M14****" | 19 500 | 975 \$ |
| 212978163 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "8(0,1)*SB36070M14****" | 19 400 | 970 \$ |
| 211243699 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "82*SA36045V14****" | 19 500 | 975 \$ |
| 212969797 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "82*SB36045V14****" | 19 500 | 975 \$ |
| 211243726 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "82*TA36045V14****" | 19 500 | 975 \$ |
| 211243736 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "82*TA36070V14****" | 19 500 | 975 \$ |
| 212971195 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "82*TB36045V14" | 19 500 | 975 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212971409 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "82*TB36045V14****" | 19 400 | 970 \$ |
| 211243814 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "912SD30040E14****" | 19 700 | 985 \$ |
| 211243803 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "912SD36060E14****" | 19 600 | 980 \$ |
| 212983577 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "912SE36060M14****" | 19 500 | 975 \$ |
| 211243780 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "915SB30026E14****" | 19 900 | 995 \$ |
| 211243738 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "915SB30040E14****" | 19 800 | 990 \$ |
| 211243749 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "915SB36060E14****" | 19 700 | 985 \$ |
| 212985824 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "916SA30026M14****" | 19 500 | 975 \$ |
| 212986212 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "916SA30040M14****" | 19 500 | 975 \$ |
| 212986928 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "916SA36060M14****" | 19 500 | 975 \$ |
| 211243708 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "926SA30040V14****" | 19 500 | 975 \$ |
| 211243717 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "926SA36060V14****" | 19 300 | 965 \$ |
| 212972963 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "926SB30040V14****" | 19 500 | 975 \$ |
| 212973593 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "926SB36060V14****" | 19 500 | 975 \$ |
| 211243760 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "926TB30040V14****" | 19 500 | 975 \$ |
| 211243770 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "926TB36060V14****" | 19 300 | 965 \$ |
| 212975706 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "926TC36060V14****" | 19 500 | 975 \$ |
| 211244098 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 19 600 | 980 \$ |
| 211244110 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "8(0,1)*SA36045E17****" | 19 400 | 970 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211244223 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "8(0,1)*SA36070E14****" | 19 500 | 975 \$ |
| 211244122 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 19 500 | 975 \$ |
| 211244134 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "8(0,1)*SA42090E17****" | 19 500 | 975 \$ |
| 211243911 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "8(0,1)*SA48070E17****" | 19 700 | 985 \$ |
| 212977659 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "8(0,1)*SB36045M14****" | 19 500 | 975 \$ |
| 212978175 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "8(0,1)*SB36070M14****" | 19 400 | 970 \$ |
| 212978698 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 19 400 | 970 \$ |
| 212979894 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 19 500 | 975 \$ |
| 212979204 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 19 400 | 970 \$ |
| 211243837 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "82*SA36045V14****" | 19 500 | 975 \$ |
| 211243940 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "82*SA48045V17****" | 19 500 | 975 \$ |
| 211243949 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "82*SA48070V17****" | 19 400 | 970 \$ |
| 212969807 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "82*SB36045V14****" | 19 500 | 975 \$ |
| 212970207 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "82*SB48070V17****" | 19 600 | 980 \$ |
| 211243980 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "82*TA36045V14****" | 19 500 | 975 \$ |
| 211243990 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "82*TA36070V14****" | 19 500 | 975 \$ |
| 211244014 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "82*TA48070V17****" | 19 400 | 970 \$ |
| 211243992 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "82*TA48090V17****" | 19 300 | 965 \$ |
| 212971207 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "82*TB36045V14" | 19 500 | 975 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212971411 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "82*TB36045V14****" | 19 400 | 970 \$ |
| 212971699 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "82*TB48070V17****" | 19 500 | 975 \$ |
| 212972004 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "82*TB48090V17****" | 19 500 | 975 \$ |
| 211243969 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "83*SA36040E17****" | 19 300 | 965 \$ |
| 211244235 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "83*SA48060E17****" | 19 600 | 980 \$ |
| 212982325 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "83*SB36040M17****" | 19 400 | 970 \$ |
| 212981773 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "83*SB60100M21****" | 19 500 | 975 \$ |
| 211244201 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "912SD30040E14****" | 19 700 | 985 \$ |
| 211244212 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "912SD36040E17****" | 19 500 | 975 \$ |
| 211244146 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "912SD36060E14****" | 19 600 | 980 \$ |
| 211244157 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "912SD42060E17****" | 19 500 | 975 \$ |
| 211244168 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "912SD48080E17****" | 19 400 | 970 \$ |
| 212983207 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "912SE36040M17****" | 19 600 | 980 \$ |
| 212983587 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "912SE36060M14****" | 19 500 | 975 \$ |
| 212984110 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "912SE42060M17****" | 19 400 | 970 \$ |
| 212984650 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "912SE48080M17****" | 19 500 | 975 \$ |
| 211244077 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "915SB30026E14****" | 19 900 | 995 \$ |
| 211244024 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "915SB30040E14****" | 19 800 | 990 \$ |
| 211244035 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "915SB36040E17****" | 19 700 | 985 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211244046 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "915SB36060E14**** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244179 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "915SB42060E17**** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244190 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "915SB48080E17**** | 19 800 | 990 \$ |
| 212985834 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "916SA30026M14**** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986224 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "916SA30040M14**** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986608 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "916SA36040M17**** | 19 700 | 985 \$ |
| 212986938 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "916SA36060M14**** | 19 500 | 975 \$ |
| 212987448 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "916SA48080M17**** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243864 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "926SA30040V14**** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243873 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "926SA36040V17**** | 19 700 | 985 \$ |
| 211243882 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "926SA36060V14**** | 19 300 | 965 \$ |
| 211243855 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "926SA42060V17**** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243891 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "926SA48080V17**** | 19 500 | 975 \$ |
| 212972973 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "926SB30040V14**** | 19 500 | 975 \$ |
| 212973253 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "926SB36040V17**** | 19 600 | 980 \$ |
| 212973603 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "926SB36060V14**** | 19 500 | 975 \$ |
| 212973893 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "926SB48080V17**** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244057 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "926TB30040V14**** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243994 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "926TB36040V17**** | 19 700 | 985 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211244067 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "926TB36060V14****" | 19 300 | 965 \$ |
| 211244088 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "926TB42060V17****" | 19 400 | 970 \$ |
| 211244004 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "926TB48080V17****" | 19 500 | 975 \$ |
| 212975332 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "926TC36040V17****" | 19 600 | 980 \$ |
| 212975717 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "926TC36060V14****" | 19 500 | 975 \$ |
| 212976085 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "926TC48080V17****" | 19 500 | 975 \$ |
| 211243900 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "935SA36040E17****" | 19 300 | 965 \$ |
| 211243958 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "935SA48060E17****" | 19 400 | 970 \$ |
| 212988722 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "935SB36040M17****" | 19 500 | 975 \$ |
| 212989214 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "935SB48060M17****" | 19 400 | 970 \$ |
| 211244255 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "OVLAAB036098" | 19 300 | 965 \$ |
| 211244246 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "OVMAAB036098" | 19 400 | 970 \$ |
| 211244264 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "OVMAAB042112" | 19 700 | 985 \$ |
| 211244365 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 19 300 | 965 \$ |
| 211244399 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "8(0,1)*SA36070E14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212977671 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "8(0,1)*SB36045M14****" | 19 000 | 950 \$ |
| 212978187 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "8(0,1)*SB36070M14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244273 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "82*SA36045V14****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212969817 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "82*SB36045V14****" | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211244300 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "82*TA36045V14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244310 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "82*TA36070V14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212971219 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "82*TB36045V14" | 19 000 | 950 \$ |
| 212971413 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "82*TB36045V14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244388 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "912SD30040E14****" | 19 400 | 970 \$ |
| 211244377 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "912SD36060E14****" | 18 900 | 945 \$ |
| 212983597 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "912SE36060M14****" | 19 200 | 960 \$ |
| 211244354 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "915SB30026E14****" | 19 500 | 975 \$ |
| 211244312 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "915SB30040E14****" | 19 500 | 975 \$ |
| 211244323 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "915SB36060E14****" | 19 400 | 970 \$ |
| 212985844 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "916SA30026M14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212986236 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "916SA30040M14****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212986948 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "916SA36060M14****" | 19 200 | 960 \$ |
| 211244282 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "926SA30040V14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244291 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "926SA36060V14****" | 19 000 | 950 \$ |
| 212972983 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "926SB30040V14****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212973613 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "926SB36060V14****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211244334 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "926TB30040V14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244344 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "926TB36060V14****" | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212975728 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "926TC36060V14****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211244672 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 19 300 | 965 \$ |
| 211244684 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "8(0,1)*SA36045E17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244797 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "8(0,1)*SA36070E14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244696 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 211244708 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "8(0,1)*SA42090E17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 211244485 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "8(0,1)*SA48070E17****" | 19 400 | 970 \$ |
| 212977683 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "8(0,1)*SB36045M14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212978199 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "8(0,1)*SB36070M14****" | 19 000 | 950 \$ |
| 212978709 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 18 900 | 945 \$ |
| 212979906 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212979216 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244411 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "82*SA36045V14****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211244514 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "82*SA48045V17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 211244523 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "82*SA48070V17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 212969827 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "82*SB36045V14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212970217 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "82*SB48070V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244554 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "82*TA36045V14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244564 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "82*TA36070V14****" | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211244588 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "82*TA48070V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244566 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "82*TA48090V17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 212971231 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "82*TB36045V14" | 19 100 | 955 \$ |
| 212971415 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "82*TB36045V14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212971710 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "82*TB48070V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212972008 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "82*TB48090V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244543 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "83*SA36040E17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211244809 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "83*SA48060E17****" | 19 300 | 965 \$ |
| 212982337 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "83*SB36040M17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212981785 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "83*SB60100M21****" | 19 200 | 960 \$ |
| 211244775 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "912SD30040E14****" | 19 400 | 970 \$ |
| 211244786 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "912SD36040E17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244720 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "912SD36060E14****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211244731 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "912SD42060E17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244742 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "912SD48080E17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212983218 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "912SE36040M17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212983607 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "912SE36060M14****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212984122 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "912SE42060M17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212984662 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "912SE48080M17****" | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211244651 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "915SB30026E14****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211244598 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "915SB30040E14****" | 19 500 | 975 \$ |
| 211244609 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "915SB36040E17****" | 19 400 | 970 \$ |
| 211244620 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "915SB36060E14****" | 19 400 | 970 \$ |
| 211244753 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "915SB42060E17****" | 19 400 | 970 \$ |
| 211244764 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "915SB48080E17****" | 19 500 | 975 \$ |
| 212985854 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "916SA30026M14****" | 19 000 | 950 \$ |
| 212986248 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "916SA30040M14****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212986620 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "916SA36040M17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212986958 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "916SA36060M14****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212987460 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "916SA48080M17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 211244438 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "926SA30040V14****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211244447 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "926SA36040V17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211244456 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "926SA36060V14****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211244429 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "926SA42060V17****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211244465 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "926SA48080V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212972993 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "926SB30040V14****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212973263 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "926SB36040V17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212973623 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "926SB36060V14****" | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212973903 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "926SB48080V17****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211244631 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "926TB30040V14****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211244568 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "926TB36040V17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211244641 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "926TB36060V14****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211244662 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "926TB42060V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244578 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "926TB48080V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212975343 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "926TC36040V17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212975739 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "926TC36060V14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212976098 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "926TC48080V17****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211244474 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "935SA36040E17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211244532 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "935SA48060E17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212988734 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "935SB36040M17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212989226 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "935SB48060M17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244829 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "OVLAAB036098" | 18 900 | 945 \$ |
| 211244820 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "OVMAAB036098" | 19 000 | 950 \$ |
| 211244838 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "OVMAAB042112" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245108 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 19 300 | 965 \$ |
| 211245120 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "8(0,1)*SA36045E17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245233 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "8(0,1)*SA36070E14****" | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211245132 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245144 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "8(0,1)*SA42090E17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 211244921 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "8(0,1)*SA48070E17****" | 19 400 | 970 \$ |
| 212977695 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "8(0,1)*SB36045M14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212978211 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "8(0,1)*SB36070M14****" | 19 000 | 950 \$ |
| 212978720 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 18 900 | 945 \$ |
| 212979918 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212979228 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244847 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "82*SA36045V14****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211244950 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "82*SA48045V17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 211244959 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "82*SA48070V17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 212969837 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "82*SB36045V14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212970227 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "82*SB48070V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244990 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "82*TA36045V14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245000 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "82*TA36070V14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245024 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "82*TA48070V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245002 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "82*TA48090V17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 212971243 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "82*TB36045V14" | 19 100 | 955 \$ |
| 212971417 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "82*TB36045V14****" | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212971721 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "82*TB48070V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212972012 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "82*TB48090V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244979 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "83*SA36040E17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211245245 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "83*SA48060E17****" | 19 300 | 965 \$ |
| 212982349 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "83*SB36040M17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212981797 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "83*SB60100M21****" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245211 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "912SD30040E14****" | 19 400 | 970 \$ |
| 211245222 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "912SD36040E17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245156 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "912SD36060E14****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211245167 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "912SD42060E17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245178 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "912SD48080E17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212983229 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "912SE36040M17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212983617 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "912SE36060M14****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212984134 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "912SE42060M17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212984674 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "912SE48080M17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245087 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "915SB30026E14****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211245034 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "915SB30040E14****" | 19 500 | 975 \$ |
| 211245045 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "915SB36040E17****" | 19 400 | 970 \$ |
| 211245056 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "915SB36060E14****" | 19 400 | 970 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211245189 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "915SB42060E17****" | 19 400 | 970 \$ |
| 211245200 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "915SB48080E17****" | 19 500 | 975 \$ |
| 212985864 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "916SA30026M14****" | 19 000 | 950 \$ |
| 212986260 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "916SA30040M14****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212986632 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "916SA36040M17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212986968 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "916SA36060M14****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212987472 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "916SA48080M17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 211244874 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "926SA30040V14****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211244883 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "926SA36040V17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211244892 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "926SA36060V14****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211244865 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "926SA42060V17****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211244901 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "926SA48080V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212973003 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "926SB30040V14****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212973273 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "926SB36040V17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212973633 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "926SB36060V14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212973913 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "926SB48080V17****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211245067 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "926TB30040V14****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211245004 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "926TB36040V17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211245077 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "926TB36060V14****" | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211245098 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "926TB42060V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245014 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "926TB48080V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212975354 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "926TC36040V17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212975750 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "926TC36060V14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212976111 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "926TC48080V17****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211244910 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "935SA36040E17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211244968 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "935SA48060E17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212988746 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "935SB36040M17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212989238 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "935SB48060M17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245265 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "OVLAAB036098" | 18 900 | 945 \$ |
| 211245256 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "OVMAAB036098" | 19 000 | 950 \$ |
| 211245274 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "OVMAAB042112" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245584 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SA36045E17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245596 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245620 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SA42090E17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245366 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SA48070E17****" | 19 400 | 970 \$ |
| 211245608 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SA48070E21****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245632 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SA60090E21****" | 19 300 | 965 \$ |
| 211245644 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SA60110E21****" | 19 400 | 970 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212978731 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 212979930 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212979240 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212979512 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SB48070M21****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212980278 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SB48090M21****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212980597 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SB60090M21****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212981007 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SB60110M21****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245422 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "82*SA48045V17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245431 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "82*SA48070V17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211245440 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "82*SA60070V21****" | 19 300 | 965 \$ |
| 211245449 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "82*SA60090V21****" | 19 000 | 950 \$ |
| 212970237 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "82*SB48070V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212970557 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "82*SB60090V21****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245523 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "82*TA48070V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245480 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "82*TA48090V17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211245482 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "82*TA60090V21****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211245574 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "82*TA66110V21****" | 19 000 | 950 \$ |
| 212971732 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "82*TB48070V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212972016 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "82*TB48090V17****" | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212972143 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "82*TB60090V21****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212972423 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "82*TB66110V21****" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245469 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "83*SA36040E17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211245744 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "83*SA48060E17****" | 19 300 | 965 \$ |
| 211245733 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "83*SA60080E21****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212982361 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "83*SB36040M17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212982721 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "83*SB48060M17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 212981809 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "83*SB60100M21****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245722 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "912SD36040E17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245656 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "912SD42060E17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245667 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "912SD48080E17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245678 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "912SD60080E21****" | 19 300 | 965 \$ |
| 211245689 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "912SD60100E21****" | 19 300 | 965 \$ |
| 212983240 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "912SE36040M17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212984146 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "912SE42060M17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212984686 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "912SE48080M17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212985050 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "912SE60080M21****" | 19 000 | 950 \$ |
| 212985360 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "912SE60100M21****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245533 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "915SB36040E17****" | 19 400 | 970 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211245700 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "915SB42060E17****" | 19 400 | 970 \$ |
| 211245711 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "915SB48080E17****" | 19 500 | 975 \$ |
| 211245502 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "915SB60080E21****" | 19 300 | 965 \$ |
| 212986644 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "916SA36040M17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212987484 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "916SA48080M17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212987820 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "916SA60080M21****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245337 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "926SA36040V17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211245310 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "926SA42060V17****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211245346 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "926SA48080V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245319 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "926SA60080V21****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211245328 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "926SA60100V21****" | 19 000 | 950 \$ |
| 212973283 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "926SB36040V17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212973923 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "926SB48080V17****" | 18 900 | 945 \$ |
| 212974113 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "926SB60080V21****" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245492 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "926TB36040V17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211245544 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "926TB42060V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245513 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "926TB48080V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245554 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "926TB60080V21****" | 18 900 | 945 \$ |
| 211245564 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "926TB60100V21****" | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211245377 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "926TB66100V21****" | 18 900 | 945 \$ |
| 212975365 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "926TC36040V17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212976124 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "926TC48080V17****" | 18 900 | 945 \$ |
| 212976414 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "926TC60080V21****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212976690 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "926TC60100V21****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212976999 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "926TC66100V21****" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245355 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "935SA36040E17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 211245458 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "935SA48060E17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212988758 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "935SB36040M17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 212989250 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "935SB48060M17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 212989622 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "935SB60080M21****" | 19 100 | 955 \$ |
| 213076115 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "935SB60100M21****" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245764 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "OVLAAB036098" | 18 900 | 945 \$ |
| 211245782 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "OVLAAB048112" | 19 300 | 965 \$ |
| 211245755 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "OVMAAB036098" | 19 000 | 950 \$ |
| 211245773 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "OVMAAB042112" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245792 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | FB4CNF030L | | 19 100 | 955 \$ |
| 211245803 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | FB4CNP025L | | 19 000 | 950 \$ |
| 211245815 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | FB4CNP030L | | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211245915 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | FM(C,U)4X30**AL* | | 19 900 | 995 \$ |
| 211245926 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | FM(C,U)4X36**AL* | | 19 900 | 995 \$ |
| 211245937 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | FM(C,U)4Z24**AL* | | 19 500 | 975 \$ |
| 211245948 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | FM(C,U)4Z30**AL* | | 19 300 | 965 \$ |
| 211245959 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | FM(C,U)4Z36**AL* | | 19 300 | 965 \$ |
| 211245860 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | FMA4P24**AL* | | 19 900 | 995 \$ |
| 211245871 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | FMA4P30**AL* | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 211245882 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | FMA4X24**AL* | | 19 600 | 980 \$ |
| 211245893 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | FMA4X30**AL* | | 19 600 | 980 \$ |
| 211245904 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | FMA4X36**AL* | | 19 600 | 980 \$ |
| 211245980 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | FV4CN(B,F)003L | | 19 000 | 950 \$ |
| 211245970 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | FV4CNF002L | | 19 000 | 950 \$ |
| 211245849 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | FX4DN(B,F)037L | | 18 500 | 925 \$ |
| 211245827 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | FX4DNF025L | | 19 100 | 955 \$ |
| 211245838 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | FX4DNF031L | | 19 100 | 955 \$ |
| 211245791 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | FZ4ANP036L | | 19 000 | 950 \$ |
| 211727051 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ24AB3* | PF4MN*B24L* | | 19 200 | 960 \$ |
| 212982817 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AA3* | CAP**4321AL* | "83*SB60080M21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212985120 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AA3* | CAP**4321AL* | "912SE60100M21****" | 24 000 | 1 200 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212974333 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AA3* | CAP**4321AL* | "926SB60100V21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211606849 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AA3* | FJ4DN*B30L* | | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211606861 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AA3* | PF4MN*B30L* | | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211712049 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211295710 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "8(0,1)*SA48070E17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978976 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211295716 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "82*TA36045V14****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971743 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "82*TB48070V17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972020 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "82*TB48090V17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211295714 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "83*SA36040E17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211295715 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "83*SA48060E17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981545 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "83*SB60100M21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211295720 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "912SD36060E14****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212983447 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "912SE36060M14****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987220 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "916SA48080M17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712037 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "935SA48060E17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988986 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "935SB48060M17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211295726 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211295727 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "8(0,1)*SA36070E14****" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211295728 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295730 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "8(0,1)*SA42090E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295729 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "8(0,1)*SA48070E17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212977503 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "8(0,1)*SB36045M14****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978007 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "8(0,1)*SB36070M14****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978500 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979678 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978988 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712074 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "82*SA48045V17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211295732 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "82*SA48070V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212969867 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "82*SB36045V14****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970257 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "82*SB48070V17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211295735 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "82*TA36045V14****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211295736 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "82*TA36070V14****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295737 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "82*TA48070V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295738 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "82*TA48090V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971279 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "82*TB36045V14" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971423 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "82*TB36045V14****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971754 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "82*TB48070V17****" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212972024 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "82*TB48090V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295733 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "83*SA36040E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295734 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "83*SA48060E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982109 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "83*SB36040M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981557 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "83*SB60100M21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211295739 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "912SD36060E14****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211295740 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "912SD42060E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295741 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "912SD48080E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983457 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "912SE36060M14****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983894 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "912SE42060M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984434 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "912SE48080M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987232 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "916SA48080M17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211295742 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "926SA48080V17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212973943 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "926SB48080V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976150 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "926TC48080V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712062 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "935SA36040E17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211295743 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "935SA48060E17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988554 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "935SB36040M17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988998 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "935SB48060M17****" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211712084 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "OVMAAB036098" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295748 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295751 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SA42090E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295749 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SA48070E17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211295750 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SA48070E21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295752 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SA48090E21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211295753 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SA60090E21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295754 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SA60110E21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978511 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979690 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979000 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979422 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SB48070M21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980179 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SB48090M21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980498 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SB60090M21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980899 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SB60110M21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211295755 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "82*SA48045V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295756 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "82*SA48070V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295757 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "82*SA60070V21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295758 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "82*SA60090V21****" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212970267 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "82*SB48070V17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970567 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "82*SB60090V21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211295762 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "82*TA48070V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295763 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "82*TA48090V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295764 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "82*TA60090V21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295765 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "82*TA66110V21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971765 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "82*TB48070V17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972028 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "82*TB48090V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972154 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "82*TB60090V21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972435 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "82*TB66110V21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295759 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "83*SA36040E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295760 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "83*SA48060E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295761 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "83*SA60080E21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712106 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "83*SA60100E21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982121 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "83*SB36040M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982613 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "83*SB48060M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982925 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "83*SB60080M21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981569 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "83*SB60100M21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211295768 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "912SD42060E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211295769 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "912SD48080E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295770 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "912SD60080E21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295771 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "912SD60100E21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983906 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "912SE42060M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984446 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "912SE48080M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984960 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "912SE60080M21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212985252 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "912SE60100M21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211295772 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "915SB42060E17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211295773 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "915SB60080E21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987244 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "916SA48080M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987712 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "916SA60080M21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988024 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "916SA60100M21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211295774 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "926SA48080V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295775 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "926SA60080V21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295776 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "926SA60100V21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212973953 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "926SB48080V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974123 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "926SB60080V21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974343 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "926SB60100V21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211295779 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "926TB60080V21****" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211295780 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "926TB60100V21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295781 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "926TB66100V21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976163 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "926TC48080V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976428 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "926TC60080V21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976703 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "926TC60100V21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212977009 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "926TC66100V21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211295777 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "935SA36040E17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211295778 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "935SA48060E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712094 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "935SA60100E21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988566 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "935SB36040M17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989010 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "935SB48060M17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989514 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "935SB60080M21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076007 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "935SB60100M21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211201000 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "OVLAAB036098" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211201002 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "OVMAAB036098" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295783 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295785 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "8(0,1)*SA42090E17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211295784 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "8(0,1)*SA48070E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977515 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "8(0,1)*SB36045M14****" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212978019 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "8(0,1)*SB36070M14****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978522 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979702 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979012 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295786 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "82*SA36045V14****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295787 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "82*SA48045V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712118 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "82*SA48070V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212969877 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "82*SB36045V14****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970277 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "82*SB48070V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295790 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "82*TA36045V14****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295791 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "82*TA36070V14****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295792 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "82*TA48070V17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211295793 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "82*TA48090V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971291 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "82*TB36045V14" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971425 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "82*TB36045V14****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971776 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "82*TB48070V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972032 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "82*TB48090V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295788 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "83*SA36040E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295789 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "83*SA48060E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212982133 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "83*SB36040M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981581 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "83*SB60100M21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295794 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "912SD36060E14****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295795 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "912SD42060E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295796 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "912SD48080E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983467 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "912SE36060M14****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983918 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "912SE42060M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984458 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "912SE48080M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295797 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "915SB42060E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987256 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "916SA48080M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295798 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "926SA48080V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212973963 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "926SB48080V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295801 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "926TB42060V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976176 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "926TC48080V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295799 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "935SA36040E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295800 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "935SA48060E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988578 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "935SB36040M17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989022 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "935SB48060M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211201003 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "OVMAAB036098" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211712164 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SA36045E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295806 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211295809 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SA42090E17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211295807 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SA48070E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295808 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SA48070E21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211295810 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SA48090E21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295811 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SA60090E21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211295812 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SA60110E21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212978533 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979714 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979024 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979432 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SB48070M21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980190 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SB48090M21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980509 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SB60090M21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980911 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SB60110M21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211295813 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "82*SA48045V17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211295814 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "82*SA48070V17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211295815 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "82*SA60070V21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211295816 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "82*SA60090V21****" | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212970287 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "82*SB48070V17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212970577 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "82*SB60090V21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211295820 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "82*TA48070V17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211295821 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "82*TA48090V17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211295822 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "82*TA60090V21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211295823 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "82*TA66110V21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212971787 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "82*TB48070V17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972036 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "82*TB48090V17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972165 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "82*TB60090V21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972447 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "82*TB66110V21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295817 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "83*SA36040E17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211295818 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "83*SA48060E17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211295819 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "83*SA60080E21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712140 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "83*SA60100E21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982145 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "83*SB36040M17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982625 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "83*SB48060M17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982937 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "83*SB60080M21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212981593 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "83*SB60100M21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211295826 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "912SD42060E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211295827 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "912SD48080E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295828 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "912SD60080E21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211295829 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "912SD60100E21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212983930 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "912SE42060M17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212984470 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "912SE48080M17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212984970 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "912SE60080M21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212985264 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "912SE60100M21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211295830 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "915SB42060E17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211295831 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "915SB60080E21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712152 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "915SB60100E21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987268 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "916SA48080M17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212987724 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "916SA60080M21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212988036 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "916SA60100M21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211295832 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "926SA42060V17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211295833 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "926SA48080V17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211295834 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "926SA60080V21****" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211295835 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "926SA60100V21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212973973 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "926SB48080V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974133 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "926SB60080V21****" | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212974353 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "926SB60100V21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211295838 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "926TB42060V17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211295839 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "926TB60080V21****" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211295840 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "926TB60100V21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211295841 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "926TB66100V21****" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212976189 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "926TC48080V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976442 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "926TC60080V21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976716 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "926TC60100V21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212977019 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "926TC66100V21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211295836 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "935SA36040E17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211295837 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "935SA48060E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712128 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "935SA60100E21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988590 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "935SB36040M17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989034 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "935SB48060M17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989526 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "935SB60080M21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 213076019 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "935SB60100M21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211201005 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "OVLAAB036098" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211201006 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "OVMAAB036098" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712434 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211712460 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "8(0,1)*SA42090E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712229 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "8(0,1)*SA48070E17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712447 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "8(0,1)*SA48070E21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712473 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "8(0,1)*SA48090E21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712486 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "8(0,1)*SA60090E21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712499 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "8(0,1)*SA60110E21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978544 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979726 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979036 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979442 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "8(0,1)*SB48070M21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980201 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "8(0,1)*SB48090M21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980520 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "8(0,1)*SB60090M21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980923 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "8(0,1)*SB60110M21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712252 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "82*SA48045V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712262 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "82*SA48070V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712272 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "82*SA60070V21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712282 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "82*SA60090V21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970297 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "82*SB48070V17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970587 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "82*SB60090V21****" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211712378 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "82*TA48070V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712340 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "82*TA48090V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712343 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "82*TA60090V21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712423 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "82*TA66110V21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971798 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "82*TB48070V17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972040 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "82*TB48090V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972176 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "82*TB60090V21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972459 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "82*TB66110V21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712328 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "83*SA36040E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712584 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "83*SA48060E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712572 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "83*SA60080E21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712316 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "83*SA60100E21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982157 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "83*SB36040M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982637 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "83*SB48060M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982949 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "83*SB60080M21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981605 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "83*SB60100M21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712512 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "912SD42060E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712524 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "912SD48080E17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712536 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "912SD60080E21****" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211712548 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "912SD60100E21**** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983942 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "912SE42060M17**** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984482 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "912SE48080M17**** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984980 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "912SE60080M21**** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985276 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "912SE60100M21**** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712560 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "915SB42060E17**** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712354 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "915SB60080E21**** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712366 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "915SB60100E21**** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987280 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "916SA48080M17**** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987736 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "916SA60080M21**** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988048 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "916SA60100M21**** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712177 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "926SA42060V17**** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712207 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "926SA48080V17**** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712187 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "926SA60080V21**** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712197 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "926SA60100V21**** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212973983 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "926SB48080V17**** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974143 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "926SB60080V21**** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974363 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "926SB60100V21**** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712390 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "926TB42060V17**** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211712401 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "926TB60080V21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712412 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "926TB60100V21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712242 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "926TB66100V21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976202 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "926TC48080V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976457 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "926TC60080V21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976729 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "926TC60100V21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212977029 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "926TC66100V21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712217 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "935SA36040E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712304 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "935SA48060E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712292 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "935SA60100E21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988602 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "935SB36040M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212989046 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "935SB48060M17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989538 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "935SB60080M21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076031 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "935SB60100M21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712606 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "OVLAAB036098" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712596 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "OVMAAB036098" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712804 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "8(0,1)*SA48070E21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712817 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "8(0,1)*SA48090E21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712830 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "8(0,1)*SA60090E21****" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211712843 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "8(0,1)*SA60090E24****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712856 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "8(0,1)*SA60110E21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712869 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "8(0,1)*SA60110E24****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712882 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "8(0,1)*SA60135E24****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712931 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "8(0,1)*SA60155E24****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979452 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "8(0,1)*SB48070M21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980212 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "8(0,1)*SB48090M21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980531 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "8(0,1)*SB60090M21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980698 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "8(0,1)*SB60090M24****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980935 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "8(0,1)*SB60110M21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981109 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "8(0,1)*SB60110M24****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981218 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "8(0,1)*SB60135M24****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981319 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "8(0,1)*SB60155M24****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712657 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "82*SA60070V21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712667 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "82*SA60090V21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712677 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "82*SA60090V24****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712687 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "82*SA66110V24****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970597 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "82*SB60090V21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712721 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "82*TA60090V21****" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211712793 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "82*TA66110V21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712732 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "82*TA66135V24****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972187 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "82*TB60090V21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972471 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "82*TB66110V21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972639 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "82*TB66135V24****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712942 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "83*SA60080E21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712709 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "83*SA60100E21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982649 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "83*SB48060M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982961 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "83*SB60080M21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712895 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "912SD60080E21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712907 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "912SD60100E21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712919 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "912SD60120E24****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984990 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "912SE60080M21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985288 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "912SE60100M21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985613 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "912SE60120M24****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712735 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "915SB60080E21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712747 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "915SB60100E21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987748 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "916SA60080M21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988060 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "916SA60100M21****" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212988330 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "916SA66120M24**** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988412 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "916SA66140M24**** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712616 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "926SA60080V21**** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712626 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "926SA60100V21**** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712636 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "926SA66120V24**** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974153 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "926SB60080V21**** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974373 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "926SB60100V21**** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974523 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "926SB66120V24**** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712771 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "926TB60080V21**** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712782 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "926TB60100V21**** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712647 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "926TB66100V21**** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712760 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "926TB66120V24**** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976470 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "926TC60080V21**** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976742 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "926TC60100V21**** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212977039 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "926TC66100V21**** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977240 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "926TC66120V24**** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712697 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "935SA60100E21**** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989550 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "935SB60080M21**** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076043 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "935SB60100M21**** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211712954 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "OVLAAB060154" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712964 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "OVMAAB060154" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713231 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "8(0,1)*SA36045E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713244 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713270 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "8(0,1)*SA42090E17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713026 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "8(0,1)*SA48070E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713257 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "8(0,1)*SA48070E21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713283 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "8(0,1)*SA48090E21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713296 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "8(0,1)*SA60090E21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713309 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "8(0,1)*SA60110E21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978555 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979738 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979048 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979462 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "8(0,1)*SB48070M21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980223 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "8(0,1)*SB48090M21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980542 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "8(0,1)*SB60090M21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980947 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "8(0,1)*SB60110M21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713049 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "82*SA48045V17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713059 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "82*SA48070V17****" | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211713069 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "82*SA60070V21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713079 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "82*SA60090V21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212970307 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "82*SB48070V17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212970607 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "82*SB60090V21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713175 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "82*TA48070V17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713137 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "82*TA48090V17****" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211713140 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "82*TA60090V21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713220 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "82*TA66110V21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212971809 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "82*TB48070V17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972044 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "82*TB48090V17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972198 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "82*TB60090V21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972483 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "82*TB66110V21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713125 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "83*SA36040E17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713394 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "83*SA48060E17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713382 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "83*SA60080E21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713113 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "83*SA60100E21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982169 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "83*SB36040M17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982661 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "83*SB48060M17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982973 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "83*SB60080M21****" | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212981617 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "83*SB60100M21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713322 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "912SD42060E17****" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211713334 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "912SD48080E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713346 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "912SD60080E21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713358 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "912SD60100E21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212983954 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "912SE42060M17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212984494 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "912SE48080M17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212985000 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "912SE60080M21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212985300 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "912SE60100M21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713370 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "915SB42060E17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713151 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "915SB60080E21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713163 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "915SB60100E21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987292 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "916SA48080M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987760 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "916SA60080M21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212988072 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "916SA60100M21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712974 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "926SA42060V17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713004 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "926SA48080V17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712984 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "926SA60080V21****" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211712994 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "926SA60100V21****" | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212973993 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "926SB48080V17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212974163 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "926SB60080V21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212974383 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "926SB60100V21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713187 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "926TB42060V17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713198 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "926TB60080V21****" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211713209 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "926TB60100V21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713039 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "926TB66100V21****" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212976215 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "926TC48080V17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976484 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "926TC60080V21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976755 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "926TC60100V21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212977049 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "926TC66100V21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713014 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "935SA36040E17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713101 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "935SA48060E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713089 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "935SA60100E21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988614 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "935SB36040M17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989058 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "935SB48060M17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989562 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "935SB60080M21****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 213076055 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "935SB60100M21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713416 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "OVLAAB036098" | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211713406 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "OVMAAB036098" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212978031 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3014AL* | "8(0,1)*SB36070M14****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713512 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "8(0,1)*SA42090E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978043 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "8(0,1)*SB36070M14****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978566 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979750 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979060 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212969897 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "82*SB36045V14****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970317 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "82*SB48070V17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713471 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "82*TA36045V14****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713488 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "82*TA48070V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971315 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "82*TB36045V14" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971429 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "82*TB36045V14****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971820 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "82*TB48070V17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972048 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "82*TB48090V17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713459 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "83*SA36040E17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713574 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "83*SA48060E17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981629 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "83*SB60100M21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713525 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "912SD36060E14****" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211713549 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "912SD48080E17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212983477 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "912SE36060M14****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987304 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "916SA48080M17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713439 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "926SA48080V17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974003 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "926SB48080V17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976228 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "926TC48080V17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989070 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "935SB48060M17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713674 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "8(0,1)*SA42090E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978055 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "8(0,1)*SB36070M14****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978577 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979762 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979072 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212969907 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "82*SB36045V14****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970327 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "82*SB48070V17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713631 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "82*TA36045V14****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713649 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "82*TA48070V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971327 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "82*TB36045V14" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971431 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "82*TB36045V14****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971831 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "82*TB48070V17****" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212972052 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "82*TB48090V17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713618 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "83*SA36040E17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713736 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "83*SA48060E17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981641 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "83*SB60100M21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713687 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "912SD36060E14****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713711 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "912SD48080E17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212983487 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "912SE36060M14****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987316 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "916SA48080M17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713597 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "926SA48080V17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974013 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "926SB48080V17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976241 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "926TC48080V17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989082 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "935SB48060M17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713927 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SA42090E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713914 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SA48070E21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713940 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SA60090E21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713953 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SA60110E21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978588 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979774 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979084 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212979472 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SB48070M21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980234 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SB48090M21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980553 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SB60090M21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980959 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SB60110M21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713799 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "82*SA60070V21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970337 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "82*SB48070V17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970617 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "82*SB60090V21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713857 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "82*TA48070V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713890 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "82*TA66110V21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971842 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "82*TB48070V17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972056 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "82*TB48090V17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972209 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "82*TB60090V21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713819 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "83*SA36040E17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714026 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "83*SA48060E17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714014 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "83*SA60080E21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982673 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "83*SB48060M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982985 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "83*SB60080M21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981653 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "83*SB60100M21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713978 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "912SD48080E17****" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211713990 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "912SD60080E21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714002 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "912SD60100E21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212984530 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "912SE48080M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985010 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "912SE60080M21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212985312 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "912SE60100M21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713845 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "915SB60080E21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987328 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "916SA48080M17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988084 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "916SA60100M21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713768 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "926SA48080V17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713758 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "926SA60100V21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974023 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "926SB48080V17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974173 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "926SB60080V21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974393 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "926SB60100V21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713779 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "926TB66100V21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976254 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "926TC48080V17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976499 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "926TC60080V21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976768 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "926TC60100V21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212977059 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "926TC66100V21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212989094 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "935SB48060M17****" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212989574 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "935SB60080M21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076067 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "935SB60100M21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714166 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714253 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "8(0,1)*SA36070E14****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211714179 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714192 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "8(0,1)*SA42090E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714070 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "8(0,1)*SA48070E17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212977551 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "8(0,1)*SB36045M14****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978067 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "8(0,1)*SB36070M14****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978599 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979786 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979096 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714038 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "82*SA36045V14****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714082 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "82*SA48045V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714092 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "82*SA48070V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212969917 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "82*SB36045V14****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970347 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "82*SB48070V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714126 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "82*TA36045V14****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714137 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "82*TA36070V14****" | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211714143 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "82*TA48070V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714140 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "82*TA48090V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971339 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "82*TB36045V14" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971433 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "82*TB36045V14****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971853 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "82*TB48070V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972060 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "82*TB48090V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714114 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "83*SA36040E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714266 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "83*SA48060E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982217 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "83*SB36040M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981665 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "83*SB60100M21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714205 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "912SD36060E14****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714217 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "912SD42060E17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211714229 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "912SD48080E17****" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212983497 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "912SE36060M14****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212984002 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "912SE42060M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984542 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "912SE48080M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714241 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "915SB42060E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985744 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "916SA30026M14****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212986848 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "916SA36060M14****" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212987340 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "916SA48080M17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714048 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "926SA48080V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212973643 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "926SB36060V14****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974033 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "926SB48080V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714155 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "926TB42060V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212975761 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "926TC36060V14****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976267 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "926TC48080V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714058 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "935SA36040E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714102 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "935SA48060E17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988626 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "935SB36040M17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989106 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "935SB48060M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714288 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "OVLAAB036098" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714278 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "OVMAAB036098" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714521 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714547 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "8(0,1)*SA42090E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714340 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "8(0,1)*SA48070E17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714534 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "8(0,1)*SA48070E21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714560 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "8(0,1)*SA48090E21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714573 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "8(0,1)*SA60090E21****" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211714586 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "8(0,1)*SA60110E21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978610 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979798 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979108 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979482 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "8(0,1)*SB48070M21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980245 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "8(0,1)*SB48090M21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980564 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "8(0,1)*SB60090M21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980971 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "8(0,1)*SB60110M21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714363 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "82*SA48045V17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714373 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "82*SA48070V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714383 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "82*SA60070V21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714393 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "82*SA60090V21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970357 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "82*SB48070V17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970627 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "82*SB60090V21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714477 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "82*TA48070V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714451 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "82*TA48090V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714454 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "82*TA60090V21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714510 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "82*TA66110V21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971864 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "82*TB48070V17****" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212972064 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "82*TB48090V17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972220 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "82*TB60090V21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972507 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "82*TB66110V21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714439 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "83*SA36040E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714659 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "83*SA48060E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714647 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "83*SA60080E21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714427 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "83*SA60100E21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982229 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "83*SB36040M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982685 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "83*SB48060M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982997 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "83*SB60080M21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981677 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "83*SB60100M21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714599 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "912SD42060E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714611 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "912SD48080E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714623 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "912SD60080E21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714635 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "912SD60100E21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984014 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "912SE42060M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984554 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "912SE48080M17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985020 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "912SE60080M21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212985324 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "912SE60100M21****" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211714465 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "915SB60080E21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987352 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "916SA48080M17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987784 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "916SA60080M21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988096 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "916SA60100M21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714318 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "926SA48080V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714298 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "926SA60080V21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714308 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "926SA60100V21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974043 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "926SB48080V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974183 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "926SB60080V21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974403 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "926SB60100V21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714488 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "926TB60080V21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714499 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "926TB60100V21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714353 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "926TB66100V21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976280 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "926TC48080V17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976512 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "926TC60080V21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976781 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "926TC60100V21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212977069 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "926TC66100V21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714328 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "935SA36040E17****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714415 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "935SA48060E17****" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211714403 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "935SA60100E21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989118 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "935SB48060M17****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989586 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "935SB60080M21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076079 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "935SB60100M21****" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714671 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "OVMAAB036098" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211184349 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | FJ4DN*B30L* | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714682 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | FJ4DN*B36L* | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211201009 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | FM(C,U)4Z30**AL* | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211201010 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | FM(C,U)4Z36**AL* | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211201012 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | FMA4X30**AL* | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211201013 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | FMA4X36**AL* | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211201015 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | FV4CN(B,F)003L | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211274895 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | FV4CN(B,F)005L | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211201016 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | FV4CNF002L | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211201017 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | FX4DN(B,F)037L | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211709696 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | PF4MN*B30L* | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714683 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ30AB3* | PF4MN*B36L* | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212382958 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212382971 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "8(0,1)*SA36045E17****" | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212383058 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "8(0,1)*SA36070E14****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382984 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382997 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "8(0,1)*SA42090E17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382874 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "8(0,1)*SA48070E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077816 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "8(0,1)*SB36045M14****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077865 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "8(0,1)*SB36070M14****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077913 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078256 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078034 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382844 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "82*SA36045V14****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382886 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "82*SA48045V17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382896 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "82*SA48070V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212969927 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "82*SB36045V14****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970367 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "82*SB48070V17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382918 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "82*TA36045V14****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382929 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "82*TA36070V14****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212382935 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "82*TA48070V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212382932 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "82*TA48090V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076408 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "82*TB36045V14" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213076456 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3617AL* | "82*TB36045V14****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076464 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3617AL* | "82*TB48070V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076585 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3617AL* | "82*TB48090V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383071 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3617AL* | "83*SA48060E17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078950 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3617AL* | "83*SB36040M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078818 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3617AL* | "83*SB60100M21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383010 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3617AL* | "912SD36060E14****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383022 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3617AL* | "912SD42060E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383034 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3617AL* | "912SD48080E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079334 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3617AL* | "912SE36060M14****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079374 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3617AL* | "912SE42060M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079508 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3617AL* | "912SE48080M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383046 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3617AL* | "915SB42060E17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079952 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3617AL* | "916SA36060M14****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079992 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3617AL* | "916SA48080M17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382854 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3617AL* | "926SA42060V17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382864 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3617AL* | "926SA48080V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076886 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3617AL* | "926SB36060V14****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076926 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3617AL* | "926SB48080V17****" | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212382947 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "926TB42060V17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077288 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "926TC36060V14****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077333 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "926TC48080V17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382906 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "935SA48060E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080501 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "935SB36040M17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080645 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "935SB48060M17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383093 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "OVLAAB036098" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383083 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "OVMAAB036098" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226259 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SA36045E17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226271 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383289 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SA42090E17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383143 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SA48070E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383276 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SA48070E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383302 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SA48090E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383315 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SA60090E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226283 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SA60110E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077924 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078268 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078046 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213078166 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SB48070M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078388 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SB48090M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078487 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SB60090M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078604 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SB60110M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226295 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "82*SA48045V17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383177 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "82*SA48070V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383187 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "82*SA60070V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383197 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "82*SA60090V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970377 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "82*SB48070V17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212970637 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "82*SB60090V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383242 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "82*TA48070V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226315 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "82*TA48090V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383219 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "82*TA60090V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383265 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "82*TA66110V21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076475 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "82*TB48070V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076589 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "82*TB48090V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076629 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "82*TB60090V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076728 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "82*TB66110V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383376 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "83*SA48060E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212383364 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "83*SA60080E21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226304 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "83*SA60100E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078962 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "83*SB36040M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079082 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "83*SB48060M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079202 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "83*SB60080M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078830 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "83*SB60100M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226326 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "912SD42060E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383328 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "912SD48080E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383340 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "912SD60080E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383352 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "912SD60100E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226337 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "912SD66100E21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079386 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "912SE42060M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079520 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "912SE48080M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079640 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "912SE60080M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079730 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "912SE60100M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079838 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "912SE66100M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226346 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "915SB42060E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226357 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "915SB48080E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383230 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "915SB60080E21****" | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211226368 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "915SB60100E21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226379 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "915SB66100E21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080004 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "916SA48080M17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080136 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "916SA60080M21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080268 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "916SA60100M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080376 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "916SA66100M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383103 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "926SA42060V17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383133 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "926SA48080V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383113 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "926SA60080V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383123 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "926SA60100V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076936 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "926SB48080V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077036 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "926SB60080V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077136 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "926SB60100V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383254 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "926TB42060V17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226399 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "926TB60080V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226409 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "926TB60100V21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226419 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "926TB66100V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077346 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "926TC48080V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077475 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "926TC60080V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213077586 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3621AL* | "926TC60100V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077702 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3621AL* | "926TC66100V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226388 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3621AL* | "935SA48060E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383165 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3621AL* | "935SA60080E21****" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212383207 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3621AL* | "935SA60100E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383155 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3621AL* | "935SA66100E21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080513 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3621AL* | "935SB36040M17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080657 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3621AL* | "935SB48060M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080777 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3621AL* | "935SB60080M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075875 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3621AL* | "935SB60100M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076244 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3621AL* | "935SB66100M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226428 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3621AL* | "OVLAAB036098" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226437 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3621AL* | "OVLAAB048112" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226446 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3621AL* | "OVMAAB036098" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226455 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3621AL* | "OVMAAB042112" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226482 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3717AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226494 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3717AL* | "8(0,1)*SA36070E14****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226506 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3717AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226529 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3717AL* | "8(0,1)*SA42090E17****" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211226518 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "8(0,1)*SA48070E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077829 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "8(0,1)*SB36045M14****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077877 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "8(0,1)*SB36070M14****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077935 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078280 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078058 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226541 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "82*SA36045V14****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226550 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "82*SA48045V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226559 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "82*SA48070V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212969937 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "82*SB36045V14****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970387 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "82*SB48070V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226579 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "82*TA36045V14****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226589 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "82*TA36070V14****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226591 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "82*TA48070V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226601 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "82*TA48090V17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076420 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "82*TB36045V14" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076458 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "82*TB36045V14****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076486 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "82*TB48070V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076593 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "82*TB48090V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212383388 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "83*SA48060E17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078974 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "83*SB36040M17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078842 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "83*SB60100M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226612 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "912SD36060E14****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226623 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "912SD42060E17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226634 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "912SD48080E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079344 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "912SE36060M14****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079398 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "912SE42060M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079532 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "912SE48080M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226656 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "915SB42060E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079962 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "916SA36060M14****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080016 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "916SA48080M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226667 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "926SA36060V14****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226676 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "926SA42060V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226685 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "926SA48080V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076896 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "926SB36060V14****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076946 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "926SB48080V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226705 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "926TB42060V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077299 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "926TC36060V14****" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213077359 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "926TC48080V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226694 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "935SA48060E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080525 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "935SB36040M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080669 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "935SB48060M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226715 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "OVLAAB036098" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226724 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "OVMAAB036098" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226733 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "OVMAAB042112" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226790 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226814 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SA42090E17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383400 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SA48070E17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226802 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SA48070E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226826 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SA48090E21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211226838 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SA60090E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226850 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SA60110E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077946 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078292 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078070 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078176 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SB48070M21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078399 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SB48090M21****" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213078498 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SB60090M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078616 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "8(0,1)*SB60110M21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211226862 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "82*SA48045V17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226871 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "82*SA48070V17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226880 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "82*SA60070V21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211226889 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "82*SA60090V21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212970397 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "82*SB48070V17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970647 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "82*SB60090V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226942 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "82*TA48070V17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211226952 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "82*TA48090V17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212383424 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "82*TA60090V21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211226954 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "82*TA66110V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076497 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "82*TB48070V17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076597 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "82*TB48090V17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076640 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "82*TB60090V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076740 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "82*TB66110V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226898 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "83*SA36040E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226909 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "83*SA48060E17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226920 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "83*SA60080E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211226931 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3721AL* | "83*SA60100E21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078986 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3721AL* | "83*SB36040M17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079094 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3721AL* | "83*SB48060M17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079214 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3721AL* | "83*SB60080M21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078854 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3721AL* | "83*SB60100M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226991 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3721AL* | "912SD42060E17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227002 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3721AL* | "912SD48080E17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227013 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3721AL* | "912SD60080E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383435 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3721AL* | "912SD60100E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227024 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3721AL* | "912SD66100E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079410 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3721AL* | "912SE42060M17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079544 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3721AL* | "912SE48080M17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079650 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3721AL* | "912SE60080M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079742 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3721AL* | "912SE60100M21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079847 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3721AL* | "912SE66100M21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227033 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3721AL* | "915SB42060E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227055 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3721AL* | "915SB60080E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227066 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3721AL* | "915SB60100E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227077 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3721AL* | "915SB66100E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213080028 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3721AL* | "916SA48080M17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080148 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3721AL* | "916SA60080M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080280 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3721AL* | "916SA60100M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080385 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3721AL* | "916SA66100M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227095 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3721AL* | "926SA42060V17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227104 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3721AL* | "926SA48080V17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227113 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3721AL* | "926SA60080V21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227122 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3721AL* | "926SA60100V21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076956 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3721AL* | "926SB48080V17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077046 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3721AL* | "926SB60080V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077146 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3721AL* | "926SB60100V21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227172 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3721AL* | "926TB42060V17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227182 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3721AL* | "926TB60080V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227192 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3721AL* | "926TB60100V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227202 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3721AL* | "926TB66100V21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077372 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3721AL* | "926TC48080V17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077486 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3721AL* | "926TC60080V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077599 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3721AL* | "926TC60100V21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077712 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**3721AL* | "926TC66100V21****" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212383412 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "935SA48060E17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227131 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "935SA60080E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227142 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "935SA60100E21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227153 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "935SA66100E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080537 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "935SB36040M17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080681 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "935SB48060M17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080789 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "935SB60080M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213075887 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "935SB60100M21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076253 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "935SB66100M21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227211 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "OVLAAB036098" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227220 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "OVLAAB048112" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227229 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "OVMAAB036098" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227238 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "OVMAAB042112" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227283 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "8(0,1)*SA36045E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227295 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227330 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "8(0,1)*SA42090E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227307 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "8(0,1)*SA48070E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227318 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "8(0,1)*SA48070E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227342 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "8(0,1)*SA48090E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211227354 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "8(0,1)*SA60090E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227366 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "8(0,1)*SA60110E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077957 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078304 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078082 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078186 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "8(0,1)*SB48070M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078410 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "8(0,1)*SB48090M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078509 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "8(0,1)*SB60090M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078628 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "8(0,1)*SB60110M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227378 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "82*SA48045V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227387 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "82*SA48070V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227396 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "82*SA60070V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227405 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "82*SA60090V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970407 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "82*SB48070V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970657 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "82*SB60090V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227458 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "82*TA48070V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227468 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "82*TA48090V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227470 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "82*TA60090V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227480 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "82*TA66110V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213076508 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "82*TB48070V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076601 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "82*TB48090V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076651 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "82*TB60090V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076752 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "82*TB66110V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227425 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "83*SA48060E17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227436 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "83*SA60080E21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227447 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "83*SA60100E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078998 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "83*SB36040M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079106 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "83*SB48060M17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079226 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "83*SB60080M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078866 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "83*SB60100M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227508 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "912SD42060E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227519 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "912SD48080E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227530 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "912SD60080E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227541 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "912SD60100E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227552 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "912SD66100E21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079424 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "912SE42060M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079556 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "912SE48080M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079660 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "912SE60080M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213079754 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4221AL* | "912SE60100M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079856 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4221AL* | "912SE66100M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227561 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4221AL* | "915SB42060E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227572 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4221AL* | "915SB60080E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227583 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4221AL* | "915SB66100E21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080040 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4221AL* | "916SA48080M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080160 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4221AL* | "916SA60080M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080292 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4221AL* | "916SA60100M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080394 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4221AL* | "916SA66100M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227592 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4221AL* | "926SA42060V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227601 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4221AL* | "926SA48080V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227610 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4221AL* | "926SA60080V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227619 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4221AL* | "926SA60100V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076966 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4221AL* | "926SB48080V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077056 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4221AL* | "926SB60080V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077156 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4221AL* | "926SB60100V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227670 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4221AL* | "926TB42060V17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227680 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4221AL* | "926TB48080V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227690 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4221AL* | "926TB60080V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211227700 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "926TB60100V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227710 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "926TB66100V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077385 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "926TC48080V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077497 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "926TC60080V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077612 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "926TC60100V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077722 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "926TC66100V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227628 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "935SA48060E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227639 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "935SA60080E21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227650 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "935SA60100E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227661 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "935SA66100E21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080549 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "935SB36040M17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080693 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "935SB48060M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080801 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "935SB60080M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075899 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "935SB60100M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076262 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "935SB66100M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227719 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "OVLAAB036098" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383447 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "OVLAAB048112" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227728 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "OVMAAB036098" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227737 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "OVMAAB042112" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211227764 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "8(0,1)*SA48070E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227776 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "8(0,1)*SA48090E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227788 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "8(0,1)*SA60090E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227800 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "8(0,1)*SA60090E24****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227812 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "8(0,1)*SA60110E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227824 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "8(0,1)*SA60110E24****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227836 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "8(0,1)*SA60135E24****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227848 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "8(0,1)*SA60155E24****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078196 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "8(0,1)*SB48070M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078421 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "8(0,1)*SB48090M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078520 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "8(0,1)*SB60090M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078586 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "8(0,1)*SB60090M24****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078640 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "8(0,1)*SB60110M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078736 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "8(0,1)*SB60110M24****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078766 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "8(0,1)*SB60135M24****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078788 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "8(0,1)*SB60155M24****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227858 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "82*SA60070V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227867 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "82*SA60090V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227876 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "82*SA60090V24****" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211227885 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "82*SA66110V24****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970667 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "82*SB60090V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227916 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "82*TA60090V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227926 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "82*TA66110V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227936 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "82*TA66135V24****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076662 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "82*TB60090V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076764 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "82*TB66110V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076860 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "82*TB66135V24****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227894 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "83*SA60080E21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227905 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "83*SA60100E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079118 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "83*SB48060M17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079238 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "83*SB60080M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227956 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "912SD60080E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227967 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "912SD60100E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227987 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "912SD60120E24****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227978 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "912SD66100E21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079670 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "912SE60080M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079766 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "912SE60100M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079919 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "912SE60120M24****" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213079865 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "912SE66100M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227998 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "915SB60080E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228009 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "915SB60100E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228020 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "915SB66100E21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228029 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "915SB66120E24****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228040 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "915SB66140E24****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080172 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "916SA60080M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080304 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "916SA60100M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080403 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "916SA66100M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080457 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "916SA66120M24****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080481 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "916SA66140M24****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228051 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "926SA60080V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228060 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "926SA60100V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228069 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "926SA66120V24****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077066 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "926SB60080V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077166 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "926SB60100V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077236 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "926SB66120V24****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228109 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "926TB60080V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228119 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "926TB60100V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211228129 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "926TB66100V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228138 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "926TB66120V24****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077508 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "926TC60080V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077625 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "926TC60100V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077732 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "926TC66100V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077793 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "926TC66120V24****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228078 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "935SA60080E21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228089 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "935SA60100E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228100 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "935SA66100E21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080813 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "935SB60080M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075911 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "935SB60100M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076271 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "935SB66100M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228148 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "OVLAAB048112" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228157 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "OVLAAB060154" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228166 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "OVMAAB060154" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228211 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "8(0,1)*SA36045E17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228223 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228247 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "8(0,1)*SA42090E17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383457 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "8(0,1)*SA48070E17****" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211228235 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "8(0,1)*SA48070E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228259 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "8(0,1)*SA48090E21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228271 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "8(0,1)*SA60090E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228283 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "8(0,1)*SA60110E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077968 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078316 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078094 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078206 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "8(0,1)*SB48070M21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078432 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "8(0,1)*SB48090M21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078531 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "8(0,1)*SB60090M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078652 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "8(0,1)*SB60110M21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228295 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "82*SA48045V17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228304 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "82*SA48070V17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228313 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "82*SA60070V21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228322 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "82*SA60090V21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212970417 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "82*SB48070V17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970677 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "82*SB60090V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228375 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "82*TA48070V17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228385 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "82*TA48090V17****" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211228387 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "82*TA60090V21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228397 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "82*TA66110V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076519 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "82*TB48070V17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076605 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "82*TB48090V17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076673 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "82*TB60090V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076776 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "82*TB66110V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228331 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "83*SA36040E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228342 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "83*SA48060E17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228353 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "83*SA60080E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228364 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "83*SA60100E21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079010 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "83*SB36040M17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079130 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "83*SB48060M17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079250 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "83*SB60080M21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078878 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "83*SB60100M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228434 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "912SD42060E17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212383469 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "912SD48080E17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228445 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "912SD60080E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228456 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "912SD60100E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228467 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "912SD66100E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213079436 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "912SE42060M17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079568 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "912SE48080M17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079680 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "912SE60080M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079778 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "912SE60100M21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079874 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "912SE66100M21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228476 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "915SB42060E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228498 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "915SB60080E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228509 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "915SB60100E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228520 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "915SB66100E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080052 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "916SA48080M17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080184 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "916SA60080M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080316 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "916SA60100M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080412 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "916SA66100M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228538 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "926SA42060V17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228547 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "926SA48080V17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228556 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "926SA60080V21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228565 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "926SA60100V21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076976 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "926SB48080V17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077076 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "926SB60080V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213077176 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4321AL* | "926SB60100V21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228626 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4321AL* | "926TB42060V17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228636 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4321AL* | "926TB60080V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228646 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4321AL* | "926TB60100V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228656 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4321AL* | "926TB66100V21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077398 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4321AL* | "926TC48080V17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077519 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4321AL* | "926TC60080V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077638 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4321AL* | "926TC60100V21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077742 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4321AL* | "926TC66100V21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228574 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4321AL* | "935SA48060E17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228585 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4321AL* | "935SA60080E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228596 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4321AL* | "935SA60100E21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228607 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4321AL* | "935SA66100E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080561 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4321AL* | "935SB36040M17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080705 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4321AL* | "935SB48060M17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080825 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4321AL* | "935SB60080M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213075923 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4321AL* | "935SB60100M21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076280 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4321AL* | "935SB66100M21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228665 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4321AL* | "OVLAAB036098" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211228674 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "OVLAAB048112" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228683 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "OVMAAB036098" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228692 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "OVMAAB042112" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228737 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "8(0,1)*SA36045E17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228749 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228773 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "8(0,1)*SA42090E17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212383481 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "8(0,1)*SA48070E17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228761 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "8(0,1)*SA48070E21****" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211228785 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "8(0,1)*SA48090E21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228797 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "8(0,1)*SA60090E21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228809 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "8(0,1)*SA60110E21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212978478 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212979654 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212978964 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212979402 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "8(0,1)*SB48070M21****" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212980157 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "8(0,1)*SB48090M21****" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212980476 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "8(0,1)*SB60090M21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078664 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "8(0,1)*SB60110M21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228821 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "82*SA48045V17****" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211228830 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "82*SA48070V17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228839 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "82*SA60070V21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228848 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "82*SA60090V21****" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212970427 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "82*SB48070V17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212970687 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "82*SB60090V21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228901 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "82*TA48070V17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228911 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "82*TA48090V17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228913 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "82*TA60090V21****" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211228923 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "82*TA66110V21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212971875 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "82*TB48070V17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212972068 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "82*TB48090V17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212972231 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "82*TB60090V21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076788 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "82*TB66110V21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228857 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "83*SA36040E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228868 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "83*SA48060E17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228879 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "83*SA60080E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228890 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "83*SA60100E21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212982085 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "83*SB36040M17****" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 213079142 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "83*SB48060M17****" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213079262 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "83*SB60080M21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212981533 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "83*SB60100M21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228960 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "912SD42060E17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228971 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "912SD48080E17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228982 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "912SD60080E21****" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211228993 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "912SD60100E21****" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229004 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "912SD66100E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212983870 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "912SE42060M17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212984410 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "912SE48080M17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212984940 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "912SE60080M21****" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212985228 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "912SE60100M21****" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212985507 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "912SE66100M21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229013 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "915SB42060E17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229024 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "915SB48080E17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229035 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "915SB60080E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229046 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "915SB60100E21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229057 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "915SB66100E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080064 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "916SA48080M17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080196 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "916SA60080M21****" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212988000 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "916SA60100M21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988216 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "916SA66100M21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229075 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "926SA42060V17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229084 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "926SA48080V17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229093 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "926SA60080V21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229102 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "926SA60100V21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076866 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "926SB36040V17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212974053 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "926SB48080V17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077086 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "926SB60080V21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212974413 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "926SB60100V21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229153 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "926TB42060V17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229163 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "926TB60080V21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229173 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "926TB60100V21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229183 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "926TB66100V21****" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 213077266 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "926TC36040V17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212976298 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "926TC48080V17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077530 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "926TC60080V21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212976794 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "926TC60100V21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212977079 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "926TC66100V21****" | 28 800 | 1 440 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211229111 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "935SA48060E17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229122 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "935SA60080E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229133 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "935SA60100E21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229144 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "935SA66100E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080573 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "935SB36040M17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212988974 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "935SB48060M17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212989490 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "935SB60080M21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213075935 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "935SB60100M21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076289 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "935SB66100M21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229192 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "OVLAAB036098" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229201 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "OVLAAB048112" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229210 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "OVMAAB036098" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229219 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "OVMAAB042112" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229246 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "8(0,1)*SA48070E21****" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229258 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "8(0,1)*SA48090E21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229270 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "8(0,1)*SA60090E21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229282 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "8(0,1)*SA60090E24****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229294 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "8(0,1)*SA60110E21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229306 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "8(0,1)*SA60110E24****" | 28 800 | 1 440 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211229318 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "8(0,1)*SA60135E24****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229330 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "8(0,1)*SA60155E24****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212979412 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "8(0,1)*SB48070M21****" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212980168 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "8(0,1)*SB48090M21****" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212980487 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "8(0,1)*SB60090M21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212980689 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "8(0,1)*SB60090M24****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078676 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "8(0,1)*SB60110M21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078746 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "8(0,1)*SB60110M24****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212981207 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "8(0,1)*SB60135M24****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078798 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "8(0,1)*SB60155M24****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229340 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "82*SA60070V21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229349 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "82*SA60090V21****" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229358 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "82*SA60090V24****" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229367 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "82*SA66110V24****" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212970697 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "82*SB60090V21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229398 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "82*TA60090V21****" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229408 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "82*TA66110V21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229418 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "82*TA66135V24****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212972242 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "82*TB60090V21****" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213076800 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4824AL* | "82*TB66110V21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212972642 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4824AL* | "82*TB66135V24****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229376 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4824AL* | "83*SA60080E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229387 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4824AL* | "83*SA60100E21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212982601 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4824AL* | "83*SB48060M17****" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 213079274 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4824AL* | "83*SB60080M21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229438 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4824AL* | "912SD60080E21****" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229449 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4824AL* | "912SD60100E21****" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229469 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4824AL* | "912SD60120E24****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229460 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4824AL* | "912SD66100E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212984950 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4824AL* | "912SE60080M21****" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212985240 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4824AL* | "912SE60100M21****" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 213079930 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4824AL* | "912SE60120M24****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212985516 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4824AL* | "912SE66100M21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229480 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4824AL* | "915SB60080E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229491 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4824AL* | "915SB60100E21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229502 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4824AL* | "915SB66100E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229511 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4824AL* | "915SB66120E24****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229522 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4824AL* | "915SB66140E24****" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213080208 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "916SA60080M21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988012 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "916SA60100M21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988225 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "916SA66100M21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988318 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "916SA66120M24****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988402 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "916SA66140M24****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229533 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "926SA60080V21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229542 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "926SA60100V21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229551 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "926SA66120V24****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212974193 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "926SB60080V21****" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 213077186 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "926SB60100V21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077246 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "926SB66120V24****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229591 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "926TB60080V21****" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229601 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "926TB60100V21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229611 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "926TB66100V21****" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229620 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "926TB66120V24****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212976525 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "926TC60080V21****" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212976807 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "926TC60100V21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212977089 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "926TC66100V21****" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212977252 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "926TC66120V24****" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211229560 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4824AL* | "935SA60080E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229571 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4824AL* | "935SA60100E21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229582 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4824AL* | "935SA66100E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212989502 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4824AL* | "935SB60080M21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213075947 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4824AL* | "935SB60100M21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076298 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4824AL* | "935SB66100M21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229630 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4824AL* | "OVLAAB048112" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229639 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4824AL* | "OVLAAB060154" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229648 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CAP**4824AL* | "OVMAAB060154" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212383633 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CNPV*3617AL* | "8(0,1)*SA42090E17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383523 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CNPV*3617AL* | "8(0,1)*SA48070E17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077841 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CNPV*3617AL* | "8(0,1)*SB36045M14****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077889 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CNPV*3617AL* | "8(0,1)*SB36070M14****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077979 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CNPV*3617AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078328 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CNPV*3617AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078106 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CNPV*3617AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383545 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CNPV*3617AL* | "82*SA48070V17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212969947 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CNPV*3617AL* | "82*SB36045V14****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212970437 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CNPV*3617AL* | "82*SB48070V17****" | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212383584 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "82*TA48070V17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383581 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "82*TA48090V17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076432 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "82*TB36045V14" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076460 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "82*TB36045V14****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076530 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "82*TB48070V17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076609 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "82*TB48090V17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383695 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "83*SA48060E17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079022 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "83*SB36040M17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078890 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "83*SB60100M21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383646 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "912SD36060E14****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383658 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "912SD42060E17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383670 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "912SD48080E17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079354 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "912SE36060M14****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079448 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "912SE42060M17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079580 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "912SE48080M17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080076 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "916SA48080M17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076986 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "926SB48080V17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077411 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "926TC48080V17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080585 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "935SB36040M17****" | 29 800 | 1 490 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213080717 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "935SB48060M17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384013 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384039 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SA42090E17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383777 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SA48070E17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384026 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SA48070E21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384052 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SA48090E21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384065 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SA60090E21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077990 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078340 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078118 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078216 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SB48070M21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078443 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SB48090M21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078542 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SB60090M21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078688 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SB60110M21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383840 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "82*SA48070V17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212970447 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "82*SB48070V17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212970707 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "82*SB60090V21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383944 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "82*TA48070V17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383906 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "82*TA48090V17****" | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212383989 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "82*TA66110V21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076541 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "82*TB48070V17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076613 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "82*TB48090V17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076684 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "82*TB60090V21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076812 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "82*TB66110V21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384151 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "83*SA48060E17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384139 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "83*SA60080E21****" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212383894 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "83*SA60100E21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079034 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "83*SB36040M17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079154 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "83*SB48060M17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079286 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "83*SB60080M21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078902 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "83*SB60100M21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384091 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "912SD42060E17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384103 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "912SD48080E17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384115 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "912SD60080E21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384127 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "912SD60100E21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383789 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "912SD66100E21****" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213079460 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "912SE42060M17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079592 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "912SE48080M17****" | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213079690 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "912SE60080M21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079790 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "912SE60100M21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079883 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "912SE66100M21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383920 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "915SB60080E21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383932 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "915SB60100E21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383799 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "915SB66100E21****" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213080088 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "916SA48080M17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080220 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "916SA60080M21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080328 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "916SA60100M21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080421 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "916SA66100M21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383747 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "926SA60080V21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383757 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "926SA60100V21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076996 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "926SB48080V17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077096 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "926SB60080V21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077196 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "926SB60100V21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383967 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "926TB60080V21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383978 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "926TB60100V21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383820 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "926TB66100V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077424 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "926TC48080V17****" | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213077541 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "926TC60080V21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077651 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "926TC60100V21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077752 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "926TC66100V21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383870 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "935SA60100E21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383809 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "935SA66100E21****" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213080597 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "935SB36040M17****" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213080729 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "935SB48060M17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080837 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "935SB60080M21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213075959 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "935SB60100M21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076307 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "935SB66100M21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384193 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "OVLAAB048112" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212384249 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384262 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "8(0,1)*SA36045E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384337 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "8(0,1)*SA36070E14****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384275 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384288 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "8(0,1)*SA42090E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384203 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "8(0,1)*SA48070E17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077853 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "8(0,1)*SB36045M14****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077901 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "8(0,1)*SB36070M14****" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213078001 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078352 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078130 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229657 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "82*SA36045V14****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384215 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "82*SA48045V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384225 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "82*SA48070V17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212969957 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "82*SB36045V14****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970457 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "82*SB48070V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384235 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "82*TA36045V14****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229666 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "82*TA36070V14****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229668 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "82*TA48070V17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384246 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "82*TA48090V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076444 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "82*TB36045V14" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076462 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "82*TB36045V14****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076552 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "82*TB48070V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076617 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "82*TB48090V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384350 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "83*SA48060E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079046 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "83*SB36040M17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078914 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "83*SB60100M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212384301 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "912SD36060E14****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384313 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "912SD42060E17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384325 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "912SD48080E17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079364 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "912SE36060M14****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079472 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "912SE42060M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079604 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "912SE48080M17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229687 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "915SB42060E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079982 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "916SA36060M14****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080100 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "916SA48080M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229716 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "926SA42060V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229725 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "926SA48080V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076916 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "926SB36060V14****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077006 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "926SB48080V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229745 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "926TB42060V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077321 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "926TC36060V14****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077437 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "926TC48080V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229734 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "935SA48060E17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080609 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "935SB36040M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080741 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "935SB48060M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212384372 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CNPV*4217AL* | "OVLAAB036098" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384362 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CNPV*4217AL* | "OVMAAB036098" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384382 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CNPV*4217AL* | "OVMAAB042112" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384599 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CNPV*4221AL* | "8(0,1)*SA36045E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384612 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CNPV*4221AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211229764 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CNPV*4221AL* | "8(0,1)*SA42090E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384432 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CNPV*4221AL* | "8(0,1)*SA48070E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384625 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CNPV*4221AL* | "8(0,1)*SA48070E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229776 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CNPV*4221AL* | "8(0,1)*SA48090E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229788 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CNPV*4221AL* | "8(0,1)*SA60090E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384638 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CNPV*4221AL* | "8(0,1)*SA60110E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078012 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CNPV*4221AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078364 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CNPV*4221AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078142 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CNPV*4221AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078226 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CNPV*4221AL* | "8(0,1)*SB48070M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078454 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CNPV*4221AL* | "8(0,1)*SB48090M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078553 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CNPV*4221AL* | "8(0,1)*SB60090M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078700 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CNPV*4221AL* | "8(0,1)*SB60110M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229800 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA36AB3* | CNPV*4221AL* | "82*SA48045V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212384474 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "82*SA48070V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384484 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "82*SA60070V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384494 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "82*SA60090V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970467 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "82*SB48070V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970717 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "82*SB60090V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384566 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "82*TA48070V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384540 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "82*TA48090V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384543 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "82*TA60090V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384588 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "82*TA66110V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076563 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "82*TB48070V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076621 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "82*TB48090V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076695 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "82*TB60090V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076824 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "82*TB66110V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384723 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "83*SA48060E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384711 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "83*SA60080E21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384528 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "83*SA60100E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079058 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "83*SB36040M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079166 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "83*SB48060M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079298 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "83*SB60080M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213078926 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "83*SB60100M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384651 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "912SD42060E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384663 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "912SD48080E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384675 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "912SD60080E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384687 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "912SD60100E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384444 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "912SD66100E21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079484 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "912SE42060M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079616 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "912SE48080M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079700 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "912SE60080M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079802 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "912SE60100M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079892 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "912SE66100M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384699 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "915SB42060E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384554 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "915SB60080E21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211229820 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "915SB60100E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384454 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "915SB66100E21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080112 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "916SA48080M17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080232 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "916SA60080M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080340 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "916SA60100M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080430 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "916SA66100M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212384392 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "926SA42060V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384422 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "926SA48080V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384402 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "926SA60080V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384412 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "926SA60100V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077016 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "926SB48080V17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077106 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "926SB60080V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077206 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "926SB60100V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229831 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "926TB42060V17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384577 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "926TB60080V21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211229841 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "926TB60100V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229851 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "926TB66100V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077450 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "926TC48080V17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077552 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "926TC60080V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077664 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "926TC60100V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077762 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "926TC66100V21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384516 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "935SA48060E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384504 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "935SA60100E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384464 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "935SA66100E21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080621 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "935SB36040M17****" | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213080753 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "935SB48060M17****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080849 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "935SB60080M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075971 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "935SB60100M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076316 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "935SB66100M21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384745 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "OVLAAB036098" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384765 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "OVLAAB048112" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384735 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "OVMAAB036098" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384755 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "OVMAAB042112" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229896 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "8(0,1)*SA36045E17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229908 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229932 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "8(0,1)*SA42090E17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384775 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "8(0,1)*SA48070E17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229920 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "8(0,1)*SA48070E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229944 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "8(0,1)*SA48090E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229956 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "8(0,1)*SA60090E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229968 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "8(0,1)*SA60110E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078023 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "8(0,1)*SB36070M17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078376 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "8(0,1)*SB42090M17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078154 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213078236 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "8(0,1)*SB48070M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078465 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "8(0,1)*SB48090M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078564 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "8(0,1)*SB60090M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078712 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "8(0,1)*SB60110M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229980 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "82*SA48045V17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229989 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "82*SA48070V17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229998 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "82*SA60070V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230007 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "82*SA60090V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970477 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "82*SB48070V17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970727 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "82*SB60090V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230060 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "82*TA48070V17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230070 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "82*TA48090V17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230072 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "82*TA60090V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230082 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "82*TA66110V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076574 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "82*TB48070V17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076625 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "82*TB48090V17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076706 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "82*TB60090V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076836 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "82*TB66110V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230016 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "83*SA36040E17****" | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211230027 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "83*SA48060E17****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230038 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "83*SA60080E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230049 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "83*SA60100E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079070 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "83*SB36040M17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079178 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "83*SB48060M17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079310 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "83*SB60080M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078938 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "83*SB60100M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230119 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "912SD42060E17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384787 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "912SD48080E17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230130 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "912SD60080E21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230141 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "912SD60100E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230152 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "912SD66100E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079496 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "912SE42060M17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079628 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "912SE48080M17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079710 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "912SE60080M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079814 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "912SE60100M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079901 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "912SE66100M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230161 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "915SB42060E17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230172 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "915SB48080E17****" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211230183 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "915SB60080E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230194 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "915SB60100E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230205 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "915SB66100E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080124 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "916SA48080M17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080244 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "916SA60080M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080352 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "916SA60100M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080439 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "916SA66100M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230223 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "926SA42060V17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230232 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "926SA48080V17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230241 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "926SA60080V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230250 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "926SA60100V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076876 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "926SB36040V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077026 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "926SB48080V17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077116 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "926SB60080V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077216 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "926SB60100V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230311 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "926TB42060V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230321 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "926TB60080V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230331 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "926TB60100V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230341 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "926TB66100V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213077277 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "926TC36040V17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077463 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "926TC48080V17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077563 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "926TC60080V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077677 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "926TC60100V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077772 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "926TC66100V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230259 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "935SA48060E17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230270 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "935SA60080E21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230281 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "935SA60100E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230292 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "935SA66100E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080633 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "935SB36040M17****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080765 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "935SB48060M17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080861 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "935SB60080M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213075983 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "935SB60100M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076325 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "935SB66100M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230350 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "OVLAAB036098" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230359 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "OVLAAB048112" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230368 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "OVMAAB036098" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230377 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "OVMAAB042112" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230404 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "8(0,1)*SA48070E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211230416 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "8(0,1)*SA48090E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230428 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "8(0,1)*SA60090E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230440 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "8(0,1)*SA60090E24****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230452 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "8(0,1)*SA60110E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230464 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "8(0,1)*SA60110E24****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230476 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "8(0,1)*SA60135E24****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230488 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "8(0,1)*SA60155E24****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078246 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "8(0,1)*SB48070M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078476 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "8(0,1)*SB48090M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078575 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "8(0,1)*SB60090M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078595 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "8(0,1)*SB60090M24****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078724 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "8(0,1)*SB60110M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078756 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "8(0,1)*SB60110M24****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078777 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "8(0,1)*SB60135M24****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078808 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "8(0,1)*SB60155M24****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230498 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "82*SA60070V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230507 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "82*SA60090V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230516 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "82*SA60090V24****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230525 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "82*SA66110V24****" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212970737 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "82*SB60090V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230556 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "82*TA60090V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230566 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "82*TA66110V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230576 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "82*TA66135V24****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076717 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "82*TB60090V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076848 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "82*TB66110V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076863 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "82*TB66135V24****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230534 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "83*SA60080E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230545 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "83*SA60100E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079190 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "83*SB48060M17****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079322 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "83*SB60080M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230596 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "912SD60080E21****" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230607 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "912SD60100E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230627 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "912SD60120E24****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230618 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "912SD66100E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079720 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "912SE60080M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079826 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "912SE60100M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079941 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "912SE60120M24****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079910 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "912SE66100M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211230638 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "915SB60080E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230649 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "915SB60100E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230660 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "915SB66100E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230669 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "915SB66120E24****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230680 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "915SB66140E24****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080256 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "916SA60080M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080364 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "916SA60100M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080448 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "916SA66100M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080469 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "916SA66120M24****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080491 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "916SA66140M24****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230691 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "926SA60080V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230700 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "926SA60100V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230709 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "926SA66120V24****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077126 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "926SB60080V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077226 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "926SB60100V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077256 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "926SB66120V24****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230749 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "926TB60080V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230759 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "926TB60100V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230769 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "926TB66100V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211230778 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "926TB66120V24****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077574 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "926TC60080V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077690 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "926TC60100V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077782 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "926TC66100V21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077805 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "926TC66120V24****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230718 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "935SA60080E21****" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230729 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "935SA60100E21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230740 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "935SA66100E21****" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080873 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "935SB60080M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213075995 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "935SB60100M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076334 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "935SB66100M21****" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230788 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "OVLAAB048112" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230797 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "OVLAAB060154" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230806 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "OVMAAB060154" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230815 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | FB4CNF042L | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230826 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | FB4CNF048L | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230837 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | FB4CNP042L | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230849 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | FB4CNP048L | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225660 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | FJ4DN*B36L* | | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212384825 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | FJ4DN*C42L* | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384839 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | FM(C,U)4X36**AL* | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 211230861 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | FM(C,U)4Z36**AL* | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230872 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | FMA4P36**AL* | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 211230883 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | FMA4X36**AL* | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384851 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | FV4CN(B,F)003L | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230894 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | FV4CN(B,F)005L | | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211230904 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | FX4DN(B,F)037L | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230915 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | FX4DN(B,F)043L | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230926 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | FX4DN(B,F)049L | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230937 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | FZ4ANP048L | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211468637 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | PF4MN*B36L* | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384826 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ36AB3* | PF4MN*C42L* | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211622685 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**4821AL* | "8(0,1)*SA48070E21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622698 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**4821AL* | "8(0,1)*SA60090E21****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212979252 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**4821AL* | "8(0,1)*SB48070M21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980289 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**4821AL* | "8(0,1)*SB60090M21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980707 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**4821AL* | "8(0,1)*SB60110M21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534348 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**4821AL* | "82*SA60070V21****" | 32 800 | 1 640 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211622615 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "82*SA60090V21****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212970747 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "82*SB60090V21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622637 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "82*TA48090V17****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622640 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "82*TA60090V21****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622674 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "82*TA66110V21****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212972072 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "82*TB48090V17****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212972253 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "82*TB60090V21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212972519 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "82*TB66110V21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534306 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "83*CA60080C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622625 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "83*SA36040E17****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622747 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "83*SA48060E17****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622735 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "83*SA60080E21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981893 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "83*SB36040M17****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212982445 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "83*SB48060M17****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982733 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "83*SB60080M21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981329 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "83*SB60100M21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622711 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "912SD60080E21****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622723 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "912SD60100E21****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622572 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "912SD66100E21****" | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212984770 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "912SE60080M21**** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212985060 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "912SE60100M21**** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212985372 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "912SE66100M21**** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534368 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "915SB60080E21**** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622651 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "915SB60100E21**** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622582 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "915SB66100E21**** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987832 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "916SA60100M21**** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212988108 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "916SA66100M21**** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622552 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "926SA60080V21**** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622562 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "926SA60100V21**** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212974423 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "926SB60100V21**** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622663 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "926TB60100V21**** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622593 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "926TB66100V21**** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212976820 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "926TC60100V21**** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212977099 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "926TC66100V21**** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534246 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "935CA60080C21**** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534266 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "935CA66100C21**** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622603 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "935SA60080E21**** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212989634 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "935SB60100M21**** | 32 800 | 1 640 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211622914 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "8(0,1)*SA48070E21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622927 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "8(0,1)*SA60090E21****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622940 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "8(0,1)*SA60090E24****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622953 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "8(0,1)*SA60135E24****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212979262 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "8(0,1)*SB48070M21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980025 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "8(0,1)*SB48090M21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212980300 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "8(0,1)*SB60090M21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980608 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "8(0,1)*SB60090M24****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212980719 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "8(0,1)*SB60110M21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981019 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "8(0,1)*SB60110M24****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981119 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "8(0,1)*SB60135M24****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981229 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "8(0,1)*SB60155M24****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622822 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "82*SA60070V21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622832 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "82*SA60090V24****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534562 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "82*SA66110V24****" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212970757 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "82*SB60090V21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534611 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "82*TA60090V21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622903 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "82*TA66110V21****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622842 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "82*TA66135V24****" | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212972264 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "82*TB60090V21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212972531 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "82*TB66110V21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212972645 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "82*TB66135V24****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534498 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "83*CA60080C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534520 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "83*CA60100C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623002 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "83*SA60080E21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982457 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "83*SB48060M17****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982745 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "83*SB60080M21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622966 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "912SD60080E21****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622978 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "912SD60100E21****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622779 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "912SD66100E21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212984780 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "912SE60080M21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212985072 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "912SE60100M21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985525 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "912SE60120M24****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212985381 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "912SE66100M21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622845 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "915SB60080E21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622857 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "915SB60100E21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622789 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "915SB66100E21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534666 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "915SB66120E24****" | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211622990 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL * | "915SB66140E24**** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987568 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL * | "916SA60080M21**** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212987844 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL * | "916SA60100M21**** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212988117 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL * | "916SA66100M21**** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212988234 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL * | "916SA66120M24**** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212988342 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL * | "916SA66140M24**** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622759 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL * | "926SA60080V21**** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534459 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL * | "926SA60100V21**** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622769 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL * | "926SA66120V24**** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212974433 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL * | "926SB60100V21**** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212974533 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL * | "926SB66120V24**** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622881 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL * | "926TB60080V21**** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622892 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL * | "926TB60100V21**** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622800 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL * | "926TB66100V21**** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622870 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL * | "926TB66120V24**** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212976833 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL * | "926TC60100V21**** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212977109 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL * | "926TC66100V21**** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212977264 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL * | "926TC66120V24**** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534414 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL * | "935CA60080C21**** | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212534435 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "935CA66100C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622810 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "935SA60080E21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534478 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "935SA66100E21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212989346 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "935SB60080M21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212989646 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "935SB60100M21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 213076136 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "935SB66100M21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623014 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "OVLAAB060154" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623024 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "OVMAAB060154" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623055 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**6024AL* | "8(0,1)*SA60090E21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623092 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**6024AL* | "8(0,1)*SA60155E24****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623034 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**6024AL* | "82*SA60090V24****" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211623044 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**6024AL* | "82*TA66110V21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623068 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**6024AL* | "912SD60080E21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623080 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**6024AL* | "912SD60100E21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212535193 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**6024AL* | "926TB60080V21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623247 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**6121AL* | "8(0,1)*SA48090E21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623260 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**6121AL* | "8(0,1)*SA60090E21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980047 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**6121AL* | "8(0,1)*SB48090M21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212980743 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**6121AL* | "8(0,1)*SB60110M21****" | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211623154 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "82*SA60090V21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623191 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "82*TA60090V21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623236 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "82*TA66110V21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212972555 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "82*TB66110V21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212535642 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "83*CA36040C17****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623176 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "83*SA36040E17****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212982481 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "83*SB48060M17****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623273 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "912SD48080E17****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623285 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "912SD60080E21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623297 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "912SD60100E21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212984242 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "912SE48080M17****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212984800 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "912SE60080M21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985096 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "912SE60100M21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623202 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "915SB60100E21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987592 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "916SA60080M21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623113 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "926SA60080V21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212974223 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "926SB60080V21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623214 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "926TB60080V21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623225 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "926TB60100V21****" | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212976558 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "926TC60080V21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623164 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "935SA60100E21****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211623133 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "935SA66100E21****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 213076154 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "935SB66100M21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623513 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "8(0,1)*SA48090E21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623532 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "8(0,1)*SA60090E21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623569 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "8(0,1)*SA60110E24****" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 211623635 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "8(0,1)*SA60155E24****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212980333 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "8(0,1)*SB60090M21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981039 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "8(0,1)*SB60110M24****" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211623384 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "82*SA60090V21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623394 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "82*SA60090V24****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623404 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "82*SA66110V24****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623426 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "82*TA60090V21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623483 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "82*TA66110V21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623646 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "83*SA60080E21****" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211623599 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "912SD60080E21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623611 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "912SD60100E21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212535944 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "912SD66100E21****" | 32 400 | 1 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212984810 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**6124AL* | "912SE60080M21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985108 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**6124AL* | "912SE60100M21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985547 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**6124AL* | "912SE60120M24****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985408 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**6124AL* | "912SE66100M21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987604 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**6124AL* | "916SA60080M21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987880 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**6124AL* | "916SA60100M21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623331 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**6124AL* | "926SA60100V21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623341 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**6124AL* | "926SA66120V24****" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212974233 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**6124AL* | "926SB60080V21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212974553 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**6124AL* | "926SB66120V24****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623461 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**6124AL* | "926TB60080V21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623472 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**6124AL* | "926TB60100V21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623450 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**6124AL* | "926TB66120V24****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212976569 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**6124AL* | "926TC60080V21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623414 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**6124AL* | "935SA60100E21****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 213075675 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**6124AL* | "935SB60100M21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623658 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**6124AL* | "OVLAAB060154" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623668 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CAP**6124AL* | "OVMAAB060154" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212536366 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AA3* | CNPV*4824AL* | "8(0,1)*SA60155E24****" | 33 400 | 1 670 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211623682 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | FB4CNP060L | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623695 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | FB4CNP061L | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211622538 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | FJ4DN*C48L* | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211623745 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | FJ4DN*D60L* | | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623722 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | FV4CN(B,F)005L | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623733 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | FV4CNB006L | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211623698 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | FX4DN(B,F)049L | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623710 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | FX4DN(B,F)061L | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211623678 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | FZ4ANP060L | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623680 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | FZ4ANP061L | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211622539 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | PF4MN*C48L* | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211623746 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AA3* | PF4MN*D60L* | | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211657269 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "8(0,1)*SA48070E21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657282 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "8(0,1)*SA60090E21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 212979352 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "8(0,1)*SB48070M21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980102 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "8(0,1)*SB48090M21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980399 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "8(0,1)*SB60090M21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980803 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "8(0,1)*SB60110M21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657210 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "82*SA60070V21****" | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212970797 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "82*SB60090V21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657247 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "82*TA48070V17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657220 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "82*TA48090V17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657258 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "82*TA66110V21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 212972080 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "82*TB48090V17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212972308 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "82*TB60090V21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212972579 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "82*TB66110V21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657331 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "83*SA48060E17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657319 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "83*SA60080E21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212982061 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "83*SB36040M17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212982541 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "83*SB48060M17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212982829 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "83*SB60080M21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212981497 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "83*SB60100M21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657295 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "912SD60080E21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657307 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "912SD60100E21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657157 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "912SD66100E21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212984386 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "912SE48080M17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212984870 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "912SE60080M21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212985168 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "912SE60100M21****" | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212985435 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "912SE66100M21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657223 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "915SB60080E21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657235 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "915SB60100E21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657167 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "915SB66100E21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212987916 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "916SA60100M21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212988171 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "916SA66100M21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657137 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "926SA60080V21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657147 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "926SA60100V21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212974473 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "926SB60100V21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657188 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "926TB66100V21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212976885 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "926TC60100V21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212977169 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "926TC66100V21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657198 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "935SA60080E21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657177 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "935SA66100E21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212989430 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "935SB60080M21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213075770 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "935SB60100M21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213076199 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "935SB66100M21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657550 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "8(0,1)*SA48070E21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657563 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "8(0,1)*SA48090E21****" | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211657576 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "8(0,1)*SA60090E21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657589 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "8(0,1)*SA60090E24****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657602 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "8(0,1)*SA60135E24****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212979362 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "8(0,1)*SB48070M21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980113 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "8(0,1)*SB48090M21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980410 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "8(0,1)*SB60090M21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980644 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "8(0,1)*SB60090M24****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980815 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "8(0,1)*SB60110M21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212981059 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "8(0,1)*SB60110M24****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212981163 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "8(0,1)*SB60135M24****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212981269 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "8(0,1)*SB60155M24****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657426 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "82*SA60070V21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657436 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "82*SA60090V21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657446 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "82*SA60090V24****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657456 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "82*SA66110V24****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212970807 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "82*SB60090V21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657478 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "82*TA60090V21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657539 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "82*TA66110V21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657489 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "82*TA66135V24****" | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212972319 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "82*TB60090V21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212972591 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "82*TB66110V21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972654 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "82*TB66135V24****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657663 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "83*SA60080E21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657466 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "83*SA60100E21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212982553 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "83*SB48060M17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212982841 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "83*SB60080M21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657615 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "912SD60080E21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657627 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "912SD60100E21****" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657373 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "912SD66100E21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212984880 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "912SE60080M21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212985180 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "912SE60100M21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212985569 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "912SE60120M24****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212985444 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "912SE66100M21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657492 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "915SB60080E21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657504 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "915SB60100E21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657383 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "915SB66100E21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657639 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "915SB66120E24****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657651 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "915SB66140E24****" | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212987928 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "916SA60100M21**** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212988180 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "916SA66100M21**** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212988282 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "916SA66120M24**** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212988372 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "916SA66140M24**** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657343 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "926SA60080V21**** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657353 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "926SA60100V21**** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657363 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "926SA66120V24**** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212974243 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "926SB60080V21**** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212974483 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "926SB60100V21**** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212974573 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "926SB66120V24**** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657528 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "926TB60100V21**** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657404 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "926TB66100V21**** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657517 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "926TB66120V24**** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212976580 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "926TC60080V21**** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212976898 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "926TC60100V21**** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212977179 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "926TC66100V21**** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212977300 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "926TC66120V24**** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657414 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "935SA60080E21**** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657393 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "935SA66100E21**** | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212989442 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "935SB60080M21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213075787 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "935SB60100M21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213076208 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "935SB66100M21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657680 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "OVLAAB060154" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657699 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "OVMAAB060154" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211658152 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6024AL* | "8(0,1)*SA48070E21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658179 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6024AL* | "8(0,1)*SA60090E21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658192 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6024AL* | "8(0,1)*SA60090E24****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658205 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6024AL* | "8(0,1)*SA60135E24****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212979372 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6024AL* | "8(0,1)*SB48070M21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980124 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6024AL* | "8(0,1)*SB48090M21****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212980421 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6024AL* | "8(0,1)*SB60090M21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980653 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6024AL* | "8(0,1)*SB60090M24****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212980827 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6024AL* | "8(0,1)*SB60110M21****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981069 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6024AL* | "8(0,1)*SB60110M24****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981174 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6024AL* | "8(0,1)*SB60135M24****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981279 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6024AL* | "8(0,1)*SB60155M24****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211657925 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6024AL* | "82*SA60090V24****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657945 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6024AL* | "82*SA66110V24****" | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212970817 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "82*SB60090V21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658130 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "82*TA66110V21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658010 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "82*TA66135V24****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212972330 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "82*TB60090V21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212972603 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "82*TB66110V21****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212972657 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "82*TB66135V24****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658266 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "83*SA60080E21****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212982565 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "83*SB48060M17****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212982853 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "83*SB60080M21****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658218 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "912SD60080E21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658230 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "912SD60100E21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657778 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "912SD66100E21****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212984890 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "912SE60080M21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985192 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "912SE60100M21****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212985580 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "912SE60120M24****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985453 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "912SE66100M21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658040 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "915SB60100E21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657799 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "915SB66100E21****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658242 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "915SB66120E24****" | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211658254 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "915SB66140E24**** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212987676 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "916SA60080M21**** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212987940 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "916SA60100M21**** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988189 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "916SA66100M21**** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988294 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "916SA66120M24**** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988382 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "916SA66140M24**** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657719 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "926SA60080V21**** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657758 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "926SA66120V24**** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974493 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "926SB60100V21**** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974583 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "926SB66120V24**** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658087 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "926TB60080V21**** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658109 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "926TB60100V21**** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657841 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "926TB66100V21**** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658065 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "926TB66120V24**** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212976911 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "926TC60100V21**** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212977189 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "926TC66100V21**** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212977312 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "926TC66120V24**** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657862 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "935SA60080E21**** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657819 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "935SA66100E21**** | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213075805 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "935SB60100M21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213076217 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "935SB66100M21****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658278 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "OVLAAB060154" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658288 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "OVMAAB060154" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658318 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "8(0,1)*SA48070E17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658487 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "8(0,1)*SA48070E21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658500 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "8(0,1)*SA60090E21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212978952 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "8(0,1)*SB48070M17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212979382 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "8(0,1)*SB48070M21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980135 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "8(0,1)*SB48090M21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980432 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "8(0,1)*SB60090M21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980839 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "8(0,1)*SB60110M21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658373 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "82*SA60070V21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658383 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "82*SA60090V21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212970827 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "82*SB60090V21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658443 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "82*TA48070V17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658405 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "82*TA48090V17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658408 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "82*TA60090V21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658476 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "82*TA66110V21****" | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212972084 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "82*TB48090V17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212972341 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "82*TB60090V21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212972615 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "82*TB66110V21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658393 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "83*SA36040E17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658549 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "83*SA48060E17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658537 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "83*SA60080E21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982073 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "83*SB36040M17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982577 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "83*SB48060M17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982865 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "83*SB60080M21****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981509 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "83*SB60100M21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658513 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "912SD60080E21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658525 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "912SD60100E21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658330 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "912SD66100E21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212984398 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "912SE48080M17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212984900 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "912SE60080M21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985204 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "912SE60100M21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985462 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "912SE66100M21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658419 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "915SB60080E21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658431 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "915SB60100E21****" | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211658340 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "915SB66100E21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212987688 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "916SA60080M21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212987952 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "916SA60100M21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988198 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "916SA66100M21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658298 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "926SA60080V21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658308 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "926SA60100V21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974263 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "926SB60080V21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212974503 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "926SB60100V21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658454 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "926TB60080V21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658465 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "926TB60100V21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658351 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "926TB66100V21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212976602 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "926TC60080V21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976924 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "926TC60100V21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212977199 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "926TC66100V21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658361 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "935SA60080E21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212989466 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "935SB60080M21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213075823 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "935SB60100M21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 213076226 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "935SB66100M21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658779 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "8(0,1)*SA48070E21****" | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211658792 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "8(0,1)*SA48090E21****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211658805 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "8(0,1)*SA60090E21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658818 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "8(0,1)*SA60090E24****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658831 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "8(0,1)*SA60135E24****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658880 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "8(0,1)*SA60155E24****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212979392 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "8(0,1)*SB48070M21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980146 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "8(0,1)*SB48090M21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980443 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "8(0,1)*SB60090M21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980662 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "8(0,1)*SB60090M24****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980851 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "8(0,1)*SB60110M21****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981079 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "8(0,1)*SB60110M24****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212981185 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "8(0,1)*SB60135M24****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212981289 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "8(0,1)*SB60155M24****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658644 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "82*SA60070V21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658654 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "82*SA60090V21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658664 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "82*SA60090V24****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658674 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "82*SA66110V24****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212970837 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "82*SB60090V21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658696 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "82*TA60090V21****" | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211658768 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "82*TA66110V21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658707 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "82*TA66135V24****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212972352 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "82*TB60090V21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212972627 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "82*TB66110V21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212972660 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "82*TB66135V24****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658891 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "83*SA60080E21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658684 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "83*SA60100E21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982589 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "83*SB48060M17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982877 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "83*SB60080M21****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211274966 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "912SD60080E21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658844 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "912SD60100E21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658591 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "912SD66100E21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212984910 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "912SE60080M21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985216 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "912SE60100M21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985591 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "912SE60120M24****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985471 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "912SE66100M21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658710 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "915SB60080E21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658722 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "915SB60100E21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658601 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "915SB66100E21****" | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211658856 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "915SB66120E24****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658868 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "915SB66140E24****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212987700 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "916SA60080M21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212987964 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "916SA60100M21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988207 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "916SA66100M21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988306 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "916SA66120M24****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988392 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "916SA66140M24****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658561 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "926SA60080V21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658571 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "926SA60100V21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658581 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "926SA66120V24****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974273 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "926SB60080V21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212974513 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "926SB60100V21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974593 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "926SB66120V24****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658746 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "926TB60080V21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658757 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "926TB60100V21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658622 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "926TB66100V21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658735 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "926TB66120V24****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976613 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "926TC60080V21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976937 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "926TC60100V21****" | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212977209 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "926TC66100V21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212977324 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "926TC66120V24****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658632 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "935SA60080E21****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658611 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "935SA66100E21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212989478 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "935SB60080M21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213075839 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "935SB60100M21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213076235 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "935SB66100M21****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658903 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "OVLAAB060154" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658913 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "OVMAAB060154" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211274977 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | FB4CNP060L | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211274989 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | FB4CNP061L | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211274943 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | FJ4DN*C48L* | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211274992 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | FJ4DN*D60L* | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211275005 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | FV4CN(B,F)005L | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211275015 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | FV4CNB006L | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211275025 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | FX4DN(B,F)049L | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211275036 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | FX4DN(B,F)061L | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211275047 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | FZ4ANP060L | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211275048 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | FZ4ANP061L | | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 211274944 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | PF4MN*C48L* | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211274993 | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | 38MURAQ48AB3* | PF4MN*D60L* | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207683296 | Bryant | 38MBRCQ48AA3 | 40MBCAQ48XA3 | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 9893473 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**3617AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17*** | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 9893474 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**3617AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17*** | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 204429902 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**3617AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 204429878 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**3617AL*+UI | "986TC42060C17****" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 204429894 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**3617AL*+UI | "987MB42080C17****" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 9893475 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**3621AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17*** | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 9893476 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**3621AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17*** | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 9893513 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**3621AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21*** | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9893514 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**3621AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21*** | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9893512 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**3621AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21*** | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 204429916 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**3621AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 204429925 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**3621AL*+UI | "986TC42060C17****" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 9893477 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17*** | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 9893478 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17*** | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 9893516 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21*** | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9893517 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21*** | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 204429963 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 204429996 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 204429968 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 204430000 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 204429985 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "986TC60080C21****" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 204429991 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "986TC66100C21****" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 204429981 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "987MB66100C21****" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 9893519 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**4224AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21*** | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9893520 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**4224AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21*** | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9893479 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**4224AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24*** | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 204430008 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 204430020 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "986TC60080C21****" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 204430015 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "987MB60080C21****" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 204430017 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "987MB66120C24****" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 9893482 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17*** | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9893483 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17*** | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 9893522 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21*** | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 9893523 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21*** | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 9893521 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**4821AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21*** | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 9893525 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21*** | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 9893526 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21*** | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 9893484 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24*** | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 9893524 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**4824AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21*** | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 9893485 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**6021AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17*** | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 9893486 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**6021AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17*** | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 9893528 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**6021AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21*** | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 9893529 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**6021AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21*** | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 9893527 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**6021AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21*** | | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 9893531 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21*** | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 9893532 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21*** | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 9893487 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24*** | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 9893530 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CAP**6024AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21*** | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 204430025 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CNPV*3014AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 9893488 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CNPV*3617AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17*** | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 9893489 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CNPV*3617AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17*** | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 9893490 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CNPV*3621AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17*** | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 9893491 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CNPV*3621AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17*** | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 9893534 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CNPV*3621AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21*** | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 9893535 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CNPV*3621AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21*** | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 9893533 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CNPV*3621AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21*** | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 204430050 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CNPV*3621AL*+UI | "986TC42080C17****" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 204430056 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CNPV*3621AL*+UI | "987MB66100C21****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 9893492 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CNPV*4217AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17*** | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 9893493 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CNPV*4217AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17*** | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 9893494 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CNPV*4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17*** | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 9893495 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CNPV*4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17*** | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 9893537 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CNPV*4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21*** | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 9893538 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CNPV*4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21*** | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9893536 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CNPV*4221AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21*** | | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 204430073 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 204430065 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "986TC42080C17****" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 204430075 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "987MB60060C21****" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 9893496 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CNPV*4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17*** | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9893497 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CNPV*4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17*** | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9893540 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CNPV*4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21*** | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9893541 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CNPV*4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21*** | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9893498 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CNPV*4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24*** | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9893539 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CNPV*4824AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21*** | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9893543 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21*** | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9893544 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21*** | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9893499 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24*** | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9893542 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21*** | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 204430080 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CSPH*2412AL*+UI | "986TC42060C17****" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 204430095 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CSPH*3012AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 204430097 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CSPH*3012AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 204430120 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CSPH*3012AL*+UI | "986TC66100C21****" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 204430103 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CSPH*3012AL*+UI | "986TC66120C24****" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 204430112 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CSPH*3012AL*+UI | "987MB66100C21****" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 9893500 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CSPH*3612AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17*** | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 9893501 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CSPH*3612AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17*** | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 9893546 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CSPH*3612AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21*** | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9893547 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CSPH*3612AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21*** | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9893502 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CSPH*3612AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24*** | | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 9893545 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CSPH*3612AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21*** | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 9893503 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17*** | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 9893504 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17*** | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9893549 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21*** | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9893550 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21*** | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9893505 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24*** | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9893548 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21*** | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9893506 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17*** | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9893507 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17*** | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9893552 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21*** | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9893553 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21*** | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 9893508 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24*** | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9893551 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21*** | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9893509 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17*** | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9893510 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17*** | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9893555 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21*** | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9893511 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24*** | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9893554 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21*** | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9893411 | BRYANT | 280ANV024*0**A* | FE4ANB006L+UI | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 9893463 | BRYANT | 280ANV024000 | FE4AN(B,F)003+UI | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9893462 | BRYANT | 280ANV024000 | FE4ANF002L+UI | | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 204430173 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**3617AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204430176 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**3617AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430191 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**3617AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430179 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**3617AL*+UI | "986TC42060C17****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204430182 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**3617AL*+UI | "986TC42080C17****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430185 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**3617AL*+UI | "987MB42060C17****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204430188 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**3617AL*+UI | "987MB42080C17****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 9893655 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**3621AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21*** | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 9893656 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**3621AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21*** | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 9893654 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**3621AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21*** | | 30 600 | 1 530 \$ |
| 204430194 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**3621AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430197 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**3621AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430225 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**3621AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430200 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**3621AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430202 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**3621AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 204430227 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**3621AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430205 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**3621AL*+UI | "986TC42060C17****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430208 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**3621AL*+UI | "986TC42080C17****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430219 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**3621AL*+UI | "986TC60080C21****" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430222 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**3621AL*+UI | "986TC66100C21****" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430146 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**3621AL*+UI | "987MB42060C17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 204430211 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**3621AL*+UI | "987MB42080C17****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430230 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**3621AL*+UI | "987MB60060C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430214 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**3621AL*+UI | "987MB60080C21****" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430216 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**3621AL*+UI | "987MB66100C21****" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430235 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**3717AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 204430233 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**3717AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204430238 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**3717AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204430241 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**3721AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204430243 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**3721AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430246 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**3721AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430248 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**3721AL*+UI | "986TC42060C17****" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 204430251 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**3721AL*+UI | "986TC42080C17****" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204430259 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**3721AL*+UI | "986TC60080C21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430254 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**3721AL*+UI | "987MB42080C17****" | 33 200 | 1 660 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 204430261 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**3721AL*+UI | "987MB60060C21****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204430256 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**3721AL*+UI | "987MB60080C21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 9893658 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21*** | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 9893659 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21*** | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 204430264 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204430266 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430293 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430269 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430272 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430296 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430274 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "986TC42060C17****" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204430287 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "986TC60080C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430291 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "986TC66100C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430279 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "987MB42060C17****" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204430149 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "987MB42080C17****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 204430299 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "987MB60060C21****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204430282 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "987MB60080C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430285 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "987MB66100C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 9893661 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4224AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21*** | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 9893662 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4224AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21*** | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 9893621 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4224AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24*** | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 204430302 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430304 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430327 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430307 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430321 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "986TC60080C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430324 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "986TC66100C21****" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430310 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "986TC66120C24****" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430329 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "987MB60060C21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430313 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "987MB60080C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430316 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "987MB66100C21****" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430318 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "987MB66120C24****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430332 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4321AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 33 000 | 1 650 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 204430335 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4321AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430338 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4321AL*+UI | "986TC42080C17****" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204430340 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4321AL*+UI | "987MB42080C17****" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204430346 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4321AL*+UI | "987MB60060C21****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204430343 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4321AL*+UI | "987MB60080C21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 9893625 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17*** | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 9893664 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21*** | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 9893665 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21*** | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 9893663 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4821AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21*** | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 204430349 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204430352 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430382 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA44809C17****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430354 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430357 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430384 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430360 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "986TC42060C17****" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204430362 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "986TC42080C17****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204430376 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "986TC60080C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430379 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "986TC66100C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430365 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "987MB42060C17****" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204430368 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "987MB42080C17****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204430387 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "987MB60060C21****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204430371 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "987MB60080C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430373 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "987MB66100C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 9893667 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21*** | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 9893668 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21*** | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 9893626 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24*** | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 9893666 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4824AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21*** | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 204430390 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430393 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 32 400 | 1 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 204430416 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430396 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430410 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "986TC60080C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430413 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "986TC66100C21****" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430399 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "986TC66120C24****" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430419 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "987MB60060C21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430402 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "987MB60080C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430405 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "987MB66100C21****" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430407 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "987MB66120C24****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 9893628 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**6021AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17*** | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 9893670 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**6021AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21*** | | 31 800 | 1 590 \$ |
| 9893671 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**6021AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21*** | | 31 800 | 1 590 \$ |
| 9893669 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**6021AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21*** | | 32 200 | 1 610 \$ |
| 9893673 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21*** | | 31 800 | 1 590 \$ |
| 9893674 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21*** | | 31 800 | 1 590 \$ |
| 9893629 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24*** | | 31 600 | 1 580 \$ |
| 9893672 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**6024AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21*** | | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430421 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430424 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 204430446 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 204430427 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 204430441 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "986TC60080C21****" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430444 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "986TC66100C21****" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430430 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "986TC66120C24****" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430449 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "987MB60060C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430432 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "987MB60080C21****" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430435 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "987MB66100C21****" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430438 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "987MB66120C24****" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430452 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204430455 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204430457 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430460 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430463 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "986TC42060C17****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204430466 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "986TC42080C17****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430479 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "986TC60080C21****" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430482 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "986TC66100C21****" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430468 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "987MB42060C17****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204430471 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "987MB42080C17****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430485 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "987MB60060C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430474 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "987MB60080C21****" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430477 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "987MB66100C21****" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430488 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430507 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "986TC60080C21****" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430510 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "986TC66100C21****" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430491 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "986TC66120C24****" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430512 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "987MB60060C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430498 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "987MB60080C21****" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430501 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "987MB66100C21****" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430504 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "987MB66120C24****" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430524 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*3617AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430515 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*3617AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430527 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*3617AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430518 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*3617AL*+UI | "986TC42060C17****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430138 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*3617AL*+UI | "986TC42080C17****" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 204430154 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*3617AL*+UI | "987MB42060C17****" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 204430157 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*3617AL*+UI | "987MB42080C17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 204430529 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*3621AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430558 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*3621AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430532 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*3621AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430141 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*3621AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204430561 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*3621AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430143 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*3621AL*+UI | "986TC42060C17****" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 204430535 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*3621AL*+UI | "986TC42080C17****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430551 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*3621AL*+UI | "986TC60080C21****" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430555 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*3621AL*+UI | "986TC66100C21****" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430161 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*3621AL*+UI | "987MB42060C17****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 204430539 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*3621AL*+UI | "987MB42080C17****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430564 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*3621AL*+UI | "987MB60060C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---|--|--------------------------------|-----------------|
| 204430543 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*3621AL*+UI | "987MB60080C21****" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430547 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*3621AL*+UI | "987MB66100C21****" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430568 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4217AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 204430592 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4217AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204430573 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4217AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204430594 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4217AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204430576 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4217AL*+UI | "986TC42060C17****" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 204430583 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4217AL*+UI | "986TC42080C17****" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 204430164 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4217AL*+UI | "987MB42060C17****" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 204430588 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4217AL*+UI | "987MB42080C17****" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 9893676 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21*** | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 9893677 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4221AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21*** | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 204430598 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 204430602 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430685 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430604 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430610 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430693 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430617 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "986TC42060C17****" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 204430626 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "986TC42080C17****" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204430667 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "986TC60080C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430676 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "986TC66100C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430633 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "987MB42060C17****" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 204430639 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "987MB42080C17****" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204430696 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "987MB60060C21****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204430649 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "987MB60080C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430661 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "987MB66100C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 9893639 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17*** | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 9893679 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21*** | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 9893680 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21*** | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 9893678 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4821AL*+UI & 98(6*B,7*MA)60060V21*** | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 204430700 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 33 400 | 1 670 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 204430704 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204430751 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430707 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430714 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430754 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430724 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "986TC42060C17****" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204430727 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "986TC42080C17****" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204430742 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "986TC60080C21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430748 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "986TC66100C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430731 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "987MB42060C17****" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 204430166 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "987MB42080C17****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430759 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "987MB60060C21****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204430735 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "987MB60080C21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430738 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "987MB66100C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 9893682 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21*** | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 9893683 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21*** | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 9893640 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4824AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24*** | | 32 200 | 1 610 \$ |
| 9893681 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4824AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21*** | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 204430769 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430774 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430818 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430778 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430803 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "986TC60080C21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430809 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "986TC66100C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430781 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "986TC66120C24****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430828 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "987MB60060C21****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204430787 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "987MB60080C21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430791 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "987MB66100C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430798 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "987MB66120C24****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 9893685 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21*** | | 32 200 | 1 610 \$ |
| 9893686 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21*** | | 32 000 | 1 600 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 9893641 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24*** | | 32 200 | 1 610 \$ |
| 9893684 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21*** | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430834 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430844 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430924 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430856 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430905 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "986TC60080C21****" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430912 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "986TC66100C21****" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430874 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "986TC66120C24****" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430931 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "987MB60060C21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430884 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "987MB60080C21****" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430892 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "987MB66100C21****" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430896 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "987MB66120C24****" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 9893688 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*3612AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21*** | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 9893689 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*3612AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21*** | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 9893644 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*3612AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24*** | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 204430943 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 204431044 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204430954 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204431054 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430965 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204430970 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204431069 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430977 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430986 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "986TC42060C17****" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 204430993 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "986TC42080C17****" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 204431025 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "986TC60080C21****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204431036 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "986TC66100C21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430996 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "986TC66120C24****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430998 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "987MB42060C17****" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 204431000 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "987MB42080C17****" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 204431079 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "987MB60060C21****" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204431002 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "987MB60080C21****" | 33 000 | 1 650 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 204431007 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "987MB66100C21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204431017 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "987MB66120C24****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 9893646 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17*** | | 30 600 | 1 530 \$ |
| 9893691 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21*** | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 9893692 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21*** | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 9893647 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24*** | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 9893690 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21*** | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 204431088 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 204431189 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204431098 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204431193 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204431107 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204431111 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204431198 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204431119 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204431126 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "986TC42060C17****" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 204431130 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "986TC42080C17****" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204431174 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "986TC60080C21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204431180 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "986TC66100C21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204431133 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "986TC66120C24****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204431137 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "987MB42060C17****" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 204431146 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "987MB42080C17****" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204431204 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "987MB60060C21****" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204431151 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "987MB60080C21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204431158 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "987MB66100C21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204431169 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "987MB66120C24****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 9893649 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17*** | | 32 800 | 1 640 \$ |
| 9893694 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21*** | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 9893695 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21*** | | 30 000 | 1 500 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 9893650 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24*** | | 32 200 | 1 610 \$ |
| 9893693 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21*** | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 204431210 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 204431289 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204431215 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204431293 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204431220 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204431228 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204431296 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204431236 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204431246 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "986TC42060C17****" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204431250 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "986TC42080C17****" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204431279 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "986TC60080C21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204431285 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "986TC66100C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204431256 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "986TC66120C24****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204431260 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB42060C17****" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 204431264 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB42080C17****" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204431298 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB60060C21****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204431268 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB60080C21****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204431271 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB66100C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204431275 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB66120C24****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 9893651 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7*A)42060V17*** | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 9893652 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7*A)42080V17*** | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 9893697 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21*** | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 9893698 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21*** | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 9893653 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24*** | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 9893696 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI & 98(6*B,7MA)60060V21*** | | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204431302 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204431351 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204431305 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 204431308 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204431312 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204431355 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204431315 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204431317 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC42060C17****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204431320 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC42080C17****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204431341 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC60080C21****" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204431345 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC66100C21****" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204431323 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC66120C24****" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204431325 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB42060C17****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204431328 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB42080C17****" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204431360 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB60060C21****" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204431331 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB60080C21****" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204431334 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB66100C21****" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204431337 | BRYANT | 280ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB66120C24****" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 9893608 | BRYANT | 280ANV036000 | FE4AN(B,F)003L+UI | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 9893614 | BRYANT | 280ANV036000 | FE4AN(B,F)005L+UI | | 31 600 | 1 580 \$ |
| 9893556 | BRYANT | 280ANV036000 | FE4ANB006L+UI | | 31 600 | 1 580 \$ |
| 9893607 | BRYANT | 280ANV036000 | FE4ANF002L+UI | | 30 600 | 1 530 \$ |
| 204431378 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 204431364 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 204431367 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 204431381 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 204431374 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "986TC60080C21****" | 49 500 | 2 475 \$ |
| 204431371 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "987MB60080C21****" | 49 500 | 2 475 \$ |
| 204431384 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 204431423 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 204431411 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "986TC60080C21****" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 204431416 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "986TC66100C21****" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 204431387 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "986TC66120C24****" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 204431390 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "987MB60080C21****" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 204431394 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "987MB66100C21****" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 204431401 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "987MB66120C24****" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 9893742 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CAP**6021AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21*** | | 48 000 | 2 400 \$ |
| 9893745 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CAP**6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21*** | | 48 000 | 2 400 \$ |
| 204431432 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 50 000 | 2 500 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 204431439 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA60090C21**** | 48 500 | 2 425 \$ |
| 204431472 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA60110C21**** | 48 500 | 2 425 \$ |
| 204431441 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA66135C24**** | 48 500 | 2 425 \$ |
| 204431467 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "986TC60080C21**** | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431444 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "986TC66120C24**** | 48 500 | 2 425 \$ |
| 204431451 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "987MB60080C21**** | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431458 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "987MB66120C24**** | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431496 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "88*TA48090C17**** | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431477 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "88*TA60070C21**** | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431480 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "88*TA60090C21**** | 48 500 | 2 425 \$ |
| 204431499 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "88*TA60110C21**** | 48 500 | 2 425 \$ |
| 204431488 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "986TC60080C21**** | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431492 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "986TC66100C21**** | 48 500 | 2 425 \$ |
| 204431485 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "987MB66100C21**** | 48 500 | 2 425 \$ |
| 204431502 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "88*TA60070C21**** | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431505 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "88*TA60090C21**** | 48 500 | 2 425 \$ |
| 204431529 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "88*TA60110C21**** | 48 500 | 2 425 \$ |
| 204431509 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "88*TA66135C24**** | 48 500 | 2 425 \$ |
| 204431522 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "986TC60080C21**** | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431526 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "986TC66100C21**** | 48 500 | 2 425 \$ |
| 204431513 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "986TC66120C24**** | 48 500 | 2 425 \$ |
| 204431516 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "987MB60080C21**** | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431520 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "987MB66100C21**** | 48 500 | 2 425 \$ |
| 9893748 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CNPV*4821AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21*** | | 48 000 | 2 400 \$ |
| 9893753 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)60080V21*** | | 49 000 | 2 450 \$ |
| 9893754 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66100V21*** | | 48 500 | 2 425 \$ |
| 9893731 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CNPV*6024AL*+UI & 98(6*B,7*A)66120V24*** | | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431535 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "88*TA60090C21**** | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431564 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "88*TA60110C21**** | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431539 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "88*TA66135C24**** | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431561 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "986TC66100C21**** | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431543 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "986TC66120C24**** | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431547 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "987MB66100C21**** | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431553 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "987MB66120C24**** | 49 500 | 2 475 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204431596 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 204431568 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 204431572 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 204431588 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "986TC60080C21****" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 204431592 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "986TC66100C21****" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 204431575 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "986TC66120C24****" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 204431581 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB66100C21****" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 204431585 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB66120C24****" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 204431626 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431599 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431601 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 48 500 | 2 425 \$ |
| 204431620 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC60080C21****" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431623 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC66100C21****" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431605 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC66120C24****" | 48 500 | 2 425 \$ |
| 204431608 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB60080C21****" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431612 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB66100C21****" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431616 | BRYANT | 280ANV048*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB66120C24****" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 9893727 | BRYANT | 280ANV048000 | FE4AN(B,F)005L+UI | | 48 500 | 2 425 \$ |
| 9893699 | BRYANT | 280ANV048000 | FE4ANB006L+UI | | 47 500 | 2 375 \$ |
| 204431630 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 54 000 | 2 700 \$ |
| 204431633 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 53 500 | 2 675 \$ |
| 204431659 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 53 500 | 2 675 \$ |
| 204431637 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 53 500 | 2 675 \$ |
| 204431652 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "986TC60080C21****" | 54 000 | 2 700 \$ |
| 204431656 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "986TC66100C21****" | 53 500 | 2 675 \$ |
| 204431639 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "986TC66120C24****" | 53 500 | 2 675 \$ |
| 204431642 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "987MB60080C21****" | 54 000 | 2 700 \$ |
| 204431646 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "987MB66100C21****" | 53 500 | 2 675 \$ |
| 204431650 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "987MB66120C24****" | 53 500 | 2 675 \$ |
| 204431662 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 54 000 | 2 700 \$ |
| 204431666 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 55 000 | 2 750 \$ |
| 204431681 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 55 000 | 2 750 \$ |
| 204431675 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "986TC60080C21****" | 55 500 | 2 775 \$ |
| 204431678 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "986TC66100C21****" | 55 000 | 2 750 \$ |
| 204431669 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "987MB60080C21****" | 55 500 | 2 775 \$ |
| 204431671 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "987MB66100C21****" | 55 000 | 2 750 \$ |
| 204431684 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 54 000 | 2 700 \$ |
| 204431687 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 55 000 | 2 750 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204431713 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "88*TA60110C21**** | 55 000 | 2 750 \$ |
| 204431691 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "88*TA66135C24**** | 55 000 | 2 750 \$ |
| 204431708 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "986TC60080C21**** | 54 000 | 2 700 \$ |
| 204431710 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "986TC66100C21**** | 55 000 | 2 750 \$ |
| 204431694 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "986TC66120C24**** | 55 000 | 2 750 \$ |
| 204431697 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "987MB60080C21**** | 54 000 | 2 700 \$ |
| 204431701 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "987MB66100C21**** | 55 000 | 2 750 \$ |
| 204431704 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "987MB66120C24**** | 55 000 | 2 750 \$ |
| 204431716 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "88*TA60070C21**** | 56 000 | 2 800 \$ |
| 204431719 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "88*TA60090C21**** | 56 000 | 2 800 \$ |
| 204431743 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "88*TA60110C21**** | 56 000 | 2 800 \$ |
| 204431722 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "88*TA66135C24**** | 55 500 | 2 775 \$ |
| 204431736 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "986TC60080C21**** | 54 500 | 2 725 \$ |
| 204431740 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "986TC66100C21**** | 56 000 | 2 800 \$ |
| 204431725 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "986TC66120C24**** | 56 000 | 2 800 \$ |
| 204431728 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "987MB60080C21**** | 54 500 | 2 725 \$ |
| 204431731 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "987MB66100C21**** | 56 000 | 2 800 \$ |
| 204431734 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "987MB66120C24**** | 54 500 | 2 725 \$ |
| 204431745 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA60070C21**** | 55 500 | 2 775 \$ |
| 204431749 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA60090C21**** | 55 000 | 2 750 \$ |
| 204431774 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA60110C21**** | 55 000 | 2 750 \$ |
| 204431752 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA66135C24**** | 55 000 | 2 750 \$ |
| 204431767 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC60080C21**** | 55 500 | 2 775 \$ |
| 204431771 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC66100C21**** | 55 000 | 2 750 \$ |
| 204431756 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC66120C24**** | 55 000 | 2 750 \$ |
| 204431758 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB60080C21**** | 55 500 | 2 775 \$ |
| 204431761 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB66100C21**** | 55 000 | 2 750 \$ |
| 204431765 | BRYANT | 280ANV060*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB66120C24**** | 55 500 | 2 775 \$ |
| 9893760 | BRYANT | 280ANV060000 | FE4ANB006L+UI | | 52 500 | 2 625 \$ |
| 205273834 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**3617AL*+UI | "88*TA36045C17**** | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273721 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**3617AL*+UI | "88*TA36070C14**** | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273835 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**3617AL*+UI | "88*TA48070C17**** | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273722 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**3617AL*+UI | "88*TA48090C17**** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273836 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**3617AL*+UI | "986TC42060C17**** | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273837 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**3617AL*+UI | "986TC42080C17**** | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273719 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**3617AL*+UI | "987MB42060C17**** | 24 600 | 1 230 \$ |
| 205273720 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**3617AL*+UI | "987MB42080C17**** | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273838 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**3621AL*+UI | "88*TA36045C17**** | 24 400 | 1 220 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205273839 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**3621AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273728 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**3621AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273840 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**3621AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273841 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**3621AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273729 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**3621AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273842 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**3621AL*+UI | "986TC42060C17****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273843 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**3621AL*+UI | "986TC42080C17****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273723 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**3621AL*+UI | "987MB42060C17****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273724 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**3621AL*+UI | "987MB42080C17****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273725 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**3621AL*+UI | "987MB60060C21****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273726 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**3621AL*+UI | "987MB60080C21****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273727 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**3621AL*+UI | "987MB66100C21****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273844 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273845 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273735 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273846 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273847 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273736 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273848 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "986TC42060C17****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273849 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "986TC42080C17****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273730 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "987MB42060C17****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273731 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "987MB42080C17****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273732 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "987MB60060C21****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273733 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "987MB60080C21****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273734 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "987MB66100C21****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273850 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273851 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273741 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273852 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273853 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "986TC66120C24****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273737 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "987MB60060C21****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273738 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "987MB60080C21****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273739 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "987MB66100C21****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273740 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "987MB66120C24****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273854 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273855 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273747 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205273856 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205273857 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205273748 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205273858 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "986TC42060C17****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273859 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "986TC42080C17****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273742 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "987MB42060C17****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273743 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "987MB42080C17****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273744 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "987MB60060C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273745 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "987MB60080C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273746 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "987MB66100C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273860 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273861 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205273753 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205273862 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205273863 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "986TC66120C24****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273749 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "987MB60060C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273750 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "987MB60080C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273751 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "987MB66100C21****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205273752 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "987MB66120C24****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273864 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 205273865 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 205273758 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 205273866 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 205273867 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "986TC66120C24****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 205273754 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "987MB60060C21****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205273755 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "987MB60080C21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 205273756 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "987MB66100C21****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 205273757 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "987MB66120C24****" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 205273868 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*3617AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 205273761 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*3617AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273869 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*3617AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273762 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*3617AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273870 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*3617AL*+UI | "986TC42060C17****" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 205273871 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*3617AL*+UI | "986TC42080C17****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273759 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*3617AL*+UI | "987MB42060C17****" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 205273760 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*3617AL*+UI | "987MB42080C17****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273872 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*3621AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 205273873 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*3621AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273768 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*3621AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 24 200 | 1 210 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205273874 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*3621AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273875 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*3621AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273769 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*3621AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273876 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*3621AL*+UI | "986TC42060C17****" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 205273877 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*3621AL*+UI | "986TC42080C17****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273763 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*3621AL*+UI | "987MB42060C17****" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 205273764 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*3621AL*+UI | "987MB42080C17****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273765 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*3621AL*+UI | "987MB60060C21****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273766 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*3621AL*+UI | "987MB60080C21****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273767 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*3621AL*+UI | "987MB66100C21****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273878 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4217AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273772 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4217AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273879 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4217AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273773 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4217AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273880 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4217AL*+UI | "986TC42060C17****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273881 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4217AL*+UI | "986TC42080C17****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273770 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4217AL*+UI | "987MB42060C17****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273771 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4217AL*+UI | "987MB42080C17****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273882 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273883 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273779 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273884 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273885 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273780 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273886 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "986TC42060C17****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273887 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "986TC42080C17****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273774 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "987MB42060C17****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273775 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "987MB42080C17****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273776 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "987MB60060C21****" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273777 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "987MB60080C21****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273778 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "987MB66100C21****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273888 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273889 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273786 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273890 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273891 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273787 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273892 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "986TC42060C17****" | 24 200 | 1 210 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205273893 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "986TC42080C17**** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273781 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "987MB42060C17**** | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273782 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "987MB42080C17**** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273783 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "987MB60060C21**** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273784 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "987MB60080C21**** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273785 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "987MB66100C21**** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273894 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "88*TA60070C21**** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273895 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "88*TA60090C21**** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273792 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "88*TA60110C21**** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273896 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "88*TA66135C24**** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273897 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "986TC66120C24**** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273788 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "987MB60060C21**** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273789 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "987MB60080C21**** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273790 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "987MB66100C21**** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273791 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "987MB66120C24**** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273898 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "88*TA60070C21**** | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205273899 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "88*TA60090C21**** | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205273797 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "88*TA60110C21**** | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205273900 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "88*TA66135C24**** | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205273901 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "986TC66120C24**** | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205273793 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "987MB60060C21**** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273794 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "987MB60080C21**** | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205273795 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "987MB66100C21**** | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205273796 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "987MB66120C24**** | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205273902 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA36045C17**** | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273804 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA36070C14**** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273903 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA48070C17**** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273805 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA48090C17**** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273904 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA60070C21**** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273905 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA60090C21**** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273806 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA60110C21**** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273906 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA66135C24**** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273907 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "986TC42060C17**** | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273908 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "986TC42080C17**** | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273909 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "986TC66120C24**** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273798 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "987MB42060C17**** | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273799 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "987MB42080C17**** | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273800 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "987MB60060C21**** | 24 400 | 1 220 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205273801 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "987MB60080C21**** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273802 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "987MB66100C21**** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273803 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "987MB66120C24**** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273910 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA36045C17**** | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273813 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA36070C14**** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273911 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA48070C17**** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273814 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA48090C17**** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273912 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA60070C21**** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273913 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA60090C21**** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273815 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA60110C21**** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273914 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA66135C24**** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273915 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "986TC42060C17**** | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273916 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "986TC42080C17**** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273917 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "986TC66120C24**** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273807 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "987MB42060C17**** | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273808 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "987MB42080C17**** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273809 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "987MB60060C21**** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273810 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "987MB60080C21**** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273811 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "987MB66100C21**** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273812 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "987MB66120C24**** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273918 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA36045C17**** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273822 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA36070C14**** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273919 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA48070C17**** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273823 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA48090C17**** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273920 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA60070C21**** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273921 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA60090C21**** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273824 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA60110C21**** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273922 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA66135C24**** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273923 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "986TC42060C17**** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273924 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "986TC42080C17**** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273925 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "986TC66120C24**** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273816 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB42060C17**** | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205273817 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB42080C17**** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273818 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB60060C21**** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273819 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB60080C21**** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273820 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB66100C21**** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273821 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB66120C24**** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273926 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA36045C17**** | 24 000 | 1 200 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205273831 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205273927 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205273832 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205273928 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205273929 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205273833 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205273930 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205273931 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC42060C17****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273932 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC42080C17****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273933 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC66120C24****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205273825 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB42060C17****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273826 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB42080C17****" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205273827 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB60060C21****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205273828 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB60080C21****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205273829 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB66100C21****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205273830 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB66120C24****" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205273717 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | FE4AN(B,F)003L+UI | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205273718 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | FE4AN(B,F)005L+UI | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 205273716 | BRYANT | 284ANV024*0**A* | FE4ANF002L+UI | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206790019 | BRYANT | 284ANV024*0**B* | FE4AN(B,F)005L+UI | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205273938 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**3717AL*+UI | "88*TA36070C14****" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205273937 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**3717AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205273939 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**3717AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205273940 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**3721AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205273950 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**3721AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205273941 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**3721AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205273942 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**3721AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205273951 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**3721AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205273943 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**3721AL*+UI | "986TC42060C17****" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 205273944 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**3721AL*+UI | "986TC42080C17****" | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205273948 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**3721AL*+UI | "986TC60080C21****" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205273949 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**3721AL*+UI | "986TC66100C21****" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205273945 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**3721AL*+UI | "987MB42080C17****" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205273952 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**3721AL*+UI | "987MB60060C21****" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205273946 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**3721AL*+UI | "987MB60080C21****" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205273947 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**3721AL*+UI | "987MB66100C21****" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205273953 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA36045C17****" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 205273954 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA48070C17****" | 34 200 | 1 710 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205273964 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA48090C17**** | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205273955 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA60070C21**** | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205273956 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA60090C21**** | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205273965 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "88*TA60110C21**** | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205273957 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "986TC42060C17**** | 34 600 | 1 730 \$ |
| 205273962 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "986TC60080C21**** | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205273963 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "986TC66100C21**** | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205273958 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "987MB42060C17**** | 34 600 | 1 730 \$ |
| 205273959 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "987MB42080C17**** | 34 400 | 1 720 \$ |
| 205273966 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "987MB60060C21**** | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205273960 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "987MB60080C21**** | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205273961 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4221AL*+UI | "987MB66100C21**** | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205273967 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "88*TA60070C21**** | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205273968 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "88*TA60090C21**** | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205273976 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "88*TA60110C21**** | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205273969 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "88*TA66135C24**** | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205273974 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "986TC60080C21**** | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205273975 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "986TC66100C21**** | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205273970 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "986TC66120C24**** | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205273977 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "987MB60060C21**** | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205273971 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "987MB60080C21**** | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205273972 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "987MB66100C21**** | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205273973 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4224AL*+UI | "987MB66120C24**** | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205273978 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4321AL*+UI | "88*TA48070C17**** | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205273988 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4321AL*+UI | "88*TA48090C17**** | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205273979 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4321AL*+UI | "88*TA60070C21**** | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205273980 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4321AL*+UI | "88*TA60090C21**** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205273989 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4321AL*+UI | "88*TA60110C21**** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205273981 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4321AL*+UI | "986TC42060C17**** | 34 400 | 1 720 \$ |
| 205273982 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4321AL*+UI | "986TC42080C17**** | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205273986 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4321AL*+UI | "986TC60080C21**** | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205273987 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4321AL*+UI | "986TC66100C21**** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205273983 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4321AL*+UI | "987MB42080C17**** | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205273990 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4321AL*+UI | "987MB60060C21**** | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205273984 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4321AL*+UI | "987MB60080C21**** | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205273985 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4321AL*+UI | "987MB66100C21**** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205273991 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA36045C17**** | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205273992 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA48070C17**** | 33 800 | 1 690 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205274003 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA48090C17**** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205273993 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA60070C21**** | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205273994 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA60090C21**** | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205274004 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA60110C21**** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205273995 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "986TC42060C17**** | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205273996 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "986TC42080C17**** | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205274001 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "986TC60080C21**** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205274002 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "986TC66100C21**** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205273997 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "987MB42060C17**** | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205273998 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "987MB42080C17**** | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205274005 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "987MB60060C21**** | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205273999 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "987MB60080C21**** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205274000 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "987MB66100C21**** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205274006 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "88*TA60070C21**** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205274007 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "88*TA60090C21**** | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205274015 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "88*TA60110C21**** | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205274008 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "88*TA66135C24**** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205274013 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "986TC60080C21**** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205274014 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "986TC66100C21**** | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205274009 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "986TC66120C24**** | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205274016 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "987MB60060C21**** | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205274010 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "987MB60080C21**** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205274011 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "987MB66100C21**** | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205274012 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "987MB66120C24**** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205274017 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA60070C21**** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205274018 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA60090C21**** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205274026 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA60110C21**** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205274019 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA66135C24**** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205274024 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "986TC60080C21**** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205274025 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "986TC66100C21**** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205274020 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "986TC66120C24**** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205274027 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "987MB60060C21**** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205274021 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "987MB60080C21**** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205274022 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "987MB66100C21**** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205274023 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "987MB66120C24**** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205274028 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "88*TA36045C17**** | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205274029 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "88*TA48070C17**** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205274040 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "88*TA48090C17**** | 33 200 | 1 660 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205274030 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "88*TA60070C21**** | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205274031 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "88*TA60090C21**** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205274041 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "88*TA60110C21**** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205274032 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "986TC42060C17**** | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205274033 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "986TC42080C17**** | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205274038 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "986TC60080C21**** | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205274039 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "986TC66100C21**** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205274034 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "987MB42060C17**** | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205274035 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "987MB42080C17**** | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205274042 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "987MB60060C21**** | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205274036 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "987MB60080C21**** | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205274037 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "987MB66100C21**** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205274043 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "88*TA60070C21**** | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205274044 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "88*TA60090C21**** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205274052 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "88*TA60110C21**** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205274045 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "88*TA66135C24**** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205274050 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "986TC60080C21**** | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205274051 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "986TC66100C21**** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205274046 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "986TC66120C24**** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205274053 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "987MB60060C21**** | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205274047 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "987MB60080C21**** | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205274048 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "987MB66100C21**** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205274049 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "987MB66120C24**** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205274054 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4217AL*+UI | "88*TA36045C17**** | 34 600 | 1 730 \$ |
| 205274060 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4217AL*+UI | "88*TA36070C14**** | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205274055 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4217AL*+UI | "88*TA48070C17**** | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205274061 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4217AL*+UI | "88*TA48090C17**** | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205274056 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4217AL*+UI | "986TC42060C17**** | 34 600 | 1 730 \$ |
| 205274057 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4217AL*+UI | "986TC42080C17**** | 34 400 | 1 720 \$ |
| 205274058 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4217AL*+UI | "987MB42060C17**** | 34 400 | 1 720 \$ |
| 205274059 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4217AL*+UI | "987MB42080C17**** | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205274062 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "88*TA36045C17**** | 34 800 | 1 740 \$ |
| 205274063 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "88*TA48070C17**** | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205274074 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "88*TA48090C17**** | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205274064 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "88*TA60070C21**** | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205274065 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "88*TA60090C21**** | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205274075 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "88*TA60110C21**** | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205274066 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "986TC42060C17**** | 34 600 | 1 730 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205274067 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "986TC42080C17**** | 34 600 | 1 730 \$ |
| 205274072 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "986TC60080C21**** | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205274073 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "986TC66100C21**** | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205274068 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "987MB42060C17**** | 34 600 | 1 730 \$ |
| 205274069 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "987MB42080C17**** | 34 400 | 1 720 \$ |
| 205274076 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "987MB60060C21**** | 34 400 | 1 720 \$ |
| 205274070 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "987MB60080C21**** | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205274071 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4221AL*+UI | "987MB66100C21**** | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205274077 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "88*TA36045C17**** | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205274078 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "88*TA48070C17**** | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205274089 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "88*TA48090C17**** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205274079 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "88*TA60070C21**** | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205274080 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "88*TA60090C21**** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205274090 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "88*TA60110C21**** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205274081 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "986TC42060C17**** | 34 400 | 1 720 \$ |
| 205274082 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "986TC42080C17**** | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205274087 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "986TC60080C21**** | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205274088 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "986TC66100C21**** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205274083 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "987MB42060C17**** | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205274084 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "987MB42080C17**** | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205274091 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "987MB60060C21**** | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205274085 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "987MB60080C21**** | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205274086 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4821AL*+UI | "987MB66100C21**** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205274092 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "88*TA60070C21**** | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205274093 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "88*TA60090C21**** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205274101 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "88*TA60110C21**** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205274094 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "88*TA66135C24**** | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205274099 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "986TC60080C21**** | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205274100 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "986TC66100C21**** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205274095 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "986TC66120C24**** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205274102 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "987MB60060C21**** | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205274096 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "987MB60080C21**** | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205274097 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "987MB66100C21**** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205274098 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*4824AL*+UI | "987MB66120C24**** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205274103 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "88*TA60070C21**** | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205274104 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "88*TA60090C21**** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205274112 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "88*TA60110C21**** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205274105 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "88*TA66135C24**** | 32 800 | 1 640 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205274110 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "986TC60080C21**** | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205274111 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "986TC66100C21**** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205274106 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "986TC66120C24**** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205274113 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "987MB60060C21**** | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205274107 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "987MB60080C21**** | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205274108 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "987MB66100C21**** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205274109 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "987MB66120C24**** | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205274114 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA36045C17**** | 34 600 | 1 730 \$ |
| 205274129 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA36070C14**** | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205274115 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA48070C17**** | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205274130 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA48090C17**** | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205274116 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA60070C21**** | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205274117 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA60090C21**** | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205274131 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA60110C21**** | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205274118 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "88*TA66135C24**** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205274119 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "986TC42060C17**** | 34 600 | 1 730 \$ |
| 205274120 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "986TC42080C17**** | 34 400 | 1 720 \$ |
| 205274127 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "986TC60080C21**** | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205274128 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "986TC66100C21**** | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205274121 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "986TC66120C24**** | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205274122 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "987MB42060C17**** | 34 400 | 1 720 \$ |
| 205274123 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "987MB42080C17**** | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205274132 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "987MB60060C21**** | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205274124 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "987MB60080C21**** | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205274125 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "987MB66100C21**** | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205274126 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*3612AL*+UI | "987MB66120C24**** | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205274133 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA36045C17**** | 34 400 | 1 720 \$ |
| 205274148 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA36070C14**** | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205274134 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA48070C17**** | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205274149 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA48090C17**** | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205274135 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA60070C21**** | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205274136 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA60090C21**** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205274150 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA60110C21**** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205274137 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "88*TA66135C24**** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205274138 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "986TC42060C17**** | 34 400 | 1 720 \$ |
| 205274139 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "986TC42080C17**** | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205274146 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "986TC60080C21**** | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205274147 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "986TC66100C21**** | 33 400 | 1 670 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205274140 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "986TC66120C24**** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205274141 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "987MB42060C17**** | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205274142 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "987MB42080C17**** | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205274151 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "987MB60060C21**** | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205274143 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "987MB60080C21**** | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205274144 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "987MB66100C21**** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205274145 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*4212AL*+UI | "987MB66120C24**** | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205274152 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA36045C17**** | 34 400 | 1 720 \$ |
| 205274167 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA36070C14**** | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205274153 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA48070C17**** | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205274168 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA48090C17**** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205274154 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA60070C21**** | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205274155 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA60090C21**** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205274169 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA60110C21**** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205274156 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA66135C24**** | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205274157 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "986TC42060C17**** | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205274158 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "986TC42080C17**** | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205274165 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "986TC60080C21**** | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205274166 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "986TC66100C21**** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205274159 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "986TC66120C24**** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205274160 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB42060C17**** | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205274161 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB42080C17**** | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205274170 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB60060C21**** | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205274162 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB60080C21**** | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205274163 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB66100C21**** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205274164 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB66120C24**** | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205274171 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA36045C17**** | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205274186 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA36070C14**** | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205274172 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA48070C17**** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205274187 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA48090C17**** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205274173 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA60070C21**** | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205274174 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA60090C21**** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205274188 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA60110C21**** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205274175 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA66135C24**** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205274176 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC42060C17**** | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205274177 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC42080C17**** | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205274184 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC60080C21**** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205274185 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC66100C21**** | 33 000 | 1 650 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205274178 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC66120C24****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205274179 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB42060C17****" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205274180 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB42080C17****" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205274189 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB60060C21****" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205274181 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB60080C21****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205274182 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB66100C21****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205274183 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB66120C24****" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205273935 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | FE4AN(B,F)003L+UI | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205273934 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | FE4AN(B,F)005L+UI | | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205273936 | BRYANT | 284ANV036*0**A* | FE4ANB006L+UI | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205274192 | BRYANT | 284ANV048*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205274195 | BRYANT | 284ANV048*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205274194 | BRYANT | 284ANV048*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "986TC66100C21****" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205274193 | BRYANT | 284ANV048*0**A* | CAP**4821AL*+UI | "987MB66100C21****" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205274196 | BRYANT | 284ANV048*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205274197 | BRYANT | 284ANV048*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "986TC66120C24****" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205274198 | BRYANT | 284ANV048*0**A* | CAP**4824AL*+UI | "987MB66120C24****" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205274199 | BRYANT | 284ANV048*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 42 500 | 2 125 \$ |
| 205274200 | BRYANT | 284ANV048*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "986TC66120C24****" | 42 500 | 2 125 \$ |
| 205274201 | BRYANT | 284ANV048*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "987MB66120C24****" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205274202 | BRYANT | 284ANV048*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205274205 | BRYANT | 284ANV048*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205274204 | BRYANT | 284ANV048*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "986TC66100C21****" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205274203 | BRYANT | 284ANV048*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "987MB66100C21****" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205274206 | BRYANT | 284ANV048*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 42 500 | 2 125 \$ |
| 205274207 | BRYANT | 284ANV048*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "986TC66120C24****" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205274208 | BRYANT | 284ANV048*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "987MB66120C24****" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205274209 | BRYANT | 284ANV048*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 42 500 | 2 125 \$ |
| 205274210 | BRYANT | 284ANV048*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "986TC66120C24****" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205274211 | BRYANT | 284ANV048*0**A* | CNPV*6024AL*+UI | "987MB66120C24****" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205274218 | BRYANT | 284ANV048*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 205274212 | BRYANT | 284ANV048*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205274219 | BRYANT | 284ANV048*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205274213 | BRYANT | 284ANV048*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205274217 | BRYANT | 284ANV048*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "986TC66100C21****" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205274214 | BRYANT | 284ANV048*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "986TC66120C24****" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205274215 | BRYANT | 284ANV048*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB66100C21****" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205274216 | BRYANT | 284ANV048*0**A* | CSPH*4812AL*+UI | "987MB66120C24****" | 43 500 | 2 175 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205274229 | BRYANT | 284ANV048*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA48090C17****" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205274220 | BRYANT | 284ANV048*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205274221 | BRYANT | 284ANV048*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 42 500 | 2 125 \$ |
| 205274230 | BRYANT | 284ANV048*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205274222 | BRYANT | 284ANV048*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 42 500 | 2 125 \$ |
| 205274227 | BRYANT | 284ANV048*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC60080C21****" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205274228 | BRYANT | 284ANV048*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC66100C21****" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205274223 | BRYANT | 284ANV048*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "986TC66120C24****" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205274224 | BRYANT | 284ANV048*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB60080C21****" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205274225 | BRYANT | 284ANV048*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB66100C21****" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205274226 | BRYANT | 284ANV048*0**A* | CSPH*6012AL*+UI | "987MB66120C24****" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205274191 | BRYANT | 284ANV048*0**A* | FE4AN(B,F)005L+UI | | 42 500 | 2 125 \$ |
| 205274190 | BRYANT | 284ANV048*0**A* | FE4ANB006L+UI | | 42 500 | 2 125 \$ |
| 206790588 | BRYANT | 284ANV048*0**B* | 0 | | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205274237 | BRYANT | 284ANV060*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 205274235 | BRYANT | 284ANV060*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "986TC60080C21****" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 205274236 | BRYANT | 284ANV060*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "986TC66100C21****" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 205274238 | BRYANT | 284ANV060*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "987MB60060C21****" | 52 000 | 2 600 \$ |
| 205274232 | BRYANT | 284ANV060*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "987MB60080C21****" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 205274233 | BRYANT | 284ANV060*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "987MB66100C21****" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 205274234 | BRYANT | 284ANV060*0**A* | CAP**6024AL*+UI | "987MB66120C24****" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 205274243 | BRYANT | 284ANV060*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 205274241 | BRYANT | 284ANV060*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "986TC60080C21****" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 205274242 | BRYANT | 284ANV060*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "986TC66100C21****" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 205274244 | BRYANT | 284ANV060*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "987MB60060C21****" | 51 500 | 2 575 \$ |
| 205274239 | BRYANT | 284ANV060*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "987MB60080C21****" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 205274240 | BRYANT | 284ANV060*0**A* | CAP**6121AL*+UI | "987MB66100C21****" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 205274250 | BRYANT | 284ANV060*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 205274248 | BRYANT | 284ANV060*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "986TC60080C21****" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 205274249 | BRYANT | 284ANV060*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "986TC66100C21****" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 205274251 | BRYANT | 284ANV060*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "987MB60060C21****" | 52 000 | 2 600 \$ |
| 205274245 | BRYANT | 284ANV060*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "987MB60080C21****" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 205274246 | BRYANT | 284ANV060*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "987MB66100C21****" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 205274247 | BRYANT | 284ANV060*0**A* | CAP**6124AL*+UI | "987MB66120C24****" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 205274252 | BRYANT | 284ANV060*0**A* | CNPV*6124AL*+UI | "88*TA60070C21****" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 205274253 | BRYANT | 284ANV060*0**A* | CNPV*6124AL*+UI | "88*TA60090C21****" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 205274261 | BRYANT | 284ANV060*0**A* | CNPV*6124AL*+UI | "88*TA60110C21****" | 50 000 | 2 500 \$ |
| 205274254 | BRYANT | 284ANV060*0**A* | CNPV*6124AL*+UI | "88*TA66135C24****" | 50 000 | 2 500 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205274259 | BRYANT | 284ANV060*0**A* | CNPV*6124AL*+UI | "986TC60080C21**** | 50 500 | 2 525 \$ |
| 205274260 | BRYANT | 284ANV060*0**A* | CNPV*6124AL*+UI | "986TC66100C21**** | 50 000 | 2 500 \$ |
| 205274255 | BRYANT | 284ANV060*0**A* | CNPV*6124AL*+UI | "986TC66120C24**** | 50 500 | 2 525 \$ |
| 205274262 | BRYANT | 284ANV060*0**A* | CNPV*6124AL*+UI | "987MB60060C21**** | 51 500 | 2 575 \$ |
| 205274256 | BRYANT | 284ANV060*0**A* | CNPV*6124AL*+UI | "987MB60080C21**** | 50 500 | 2 525 \$ |
| 205274257 | BRYANT | 284ANV060*0**A* | CNPV*6124AL*+UI | "987MB66100C21**** | 50 000 | 2 500 \$ |
| 205274258 | BRYANT | 284ANV060*0**A* | CNPV*6124AL*+UI | "987MB66120C24**** | 50 500 | 2 525 \$ |
| 205274231 | BRYANT | 284ANV060*0**A* | FE4ANB006L+UI | | 49 500 | 2 475 \$ |
| 200059150 | BRYANT | 38MAQB09R--3 | 40MBCQ09---3 | | 6 700 | 335 \$ |
| 201846963 | BRYANT | 38MAQB09R--3 | 40MBDQ09---3 | | 7 200 | 360 \$ |
| 206396037 | BRYANT | 38MAQB09R--3 | 619AHBQ09XA3 | | 7 000 | 350 \$ |
| 8738646 | BRYANT | 38MAQB09R--3 | 619PEQ009BBMA | | 6 900 | 345 \$ |
| 8738647 | BRYANT | 38MAQB12R--1 | 619PAQ012BBMA | | 7 600 | 380 \$ |
| 200059154 | BRYANT | 38MAQB12R--3 | 40MBCQ12---3 | | 8 700 | 435 \$ |
| 201846964 | BRYANT | 38MAQB12R--3 | 40MBDQ12---3 | | 8 500 | 425 \$ |
| 200059156 | BRYANT | 38MAQB12R--3 | 40MBFQ12---3 | | 9 600 | 480 \$ |
| 206396038 | BRYANT | 38MAQB12R--3 | 619AHBQ12XA3 | | 7 500 | 375 \$ |
| 8738645 | BRYANT | 38MAQB12R--3 | 619PEQ012BBMA | | 7 800 | 390 \$ |
| 203380983 | BRYANT | 38MAQB12R--3 | FMA4X18**AL* | | 7 600 | 380 \$ |
| 204344194 | BRYANT | 38MAQB12R--3 | FV4CNF002 | | 6 400 | 320 \$ |
| 200059158 | BRYANT | 38MAQB18R--3 | 40MBCQ18---3 | | 12 000 | 600 \$ |
| 200059142 | BRYANT | 38MAQB18R--3 | 40MBDQ18---3 | | 13 400 | 670 \$ |
| 201846965 | BRYANT | 38MAQB18R--3 | 40MBFQ18---3 | | 13 400 | 670 \$ |
| 206396039 | BRYANT | 38MAQB18R--3 | 619AHBQ18XA3 | | 11 000 | 550 \$ |
| 8738644 | BRYANT | 38MAQB18R--3 | 619PEQ018BBMA | | 10 800 | 540 \$ |
| 203380999 | BRYANT | 38MAQB18R--3 | FM(C,U)4Z18**AL* | | 12 600 | 630 \$ |
| 203380984 | BRYANT | 38MAQB18R--3 | FMA4X18**AL* | | 10 800 | 540 \$ |
| 204344195 | BRYANT | 38MAQB18R--3 | FV4CNF002 | | 11 000 | 550 \$ |
| 205921388 | BRYANT | 38MAQB24R--3 | 40MBAAQ24XA3 | | 17 500 | 875 \$ |
| 201847024 | BRYANT | 38MAQB24R--3 | 40MBCQ24---3 | | 16 200 | 810 \$ |
| 200059144 | BRYANT | 38MAQB24R--3 | 40MBDQ24---3 | | 17 300 | 865 \$ |
| 201847028 | BRYANT | 38MAQB24R--3 | 40MBFQ24---3 | | 17 200 | 860 \$ |
| 206396040 | BRYANT | 38MAQB24R--3 | 619AHBQ24XA3 | | 18 800 | 940 \$ |
| 8738643 | BRYANT | 38MAQB24R--3 | 619PEQ024BBMA | | 15 400 | 770 \$ |
| 203381000 | BRYANT | 38MAQB24R--3 | FM(C,U)4Z24**AL* | | 15 000 | 750 \$ |
| 204344196 | BRYANT | 38MAQB24R--3 | FV4CNF002 | | 14 000 | 700 \$ |
| 203381001 | BRYANT | 38MAQB30R--3 | FM(C,U)4Z30**AL* | | 20 200 | 1 010 \$ |
| 203380986 | BRYANT | 38MAQB30R--3 | FMA4X30**AL* | | 21 200 | 1 060 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204344197 | BRYANT | 38MAQB30R--3 | FV4CN(B,F)003 | | 20 200 | 1 010 \$ |
| 203381002 | BRYANT | 38MAQB36R--3 | FM(C,U)4Z36**AL* | | 19 000 | 950 \$ |
| 206350338 | BRYANT | 38MARBQ09AA3 | 40MBCQ09--3 | | 6 100 | 305 \$ |
| 206350339 | BRYANT | 38MARBQ09AA3 | 40MBDQ09--3 | | 6 400 | 320 \$ |
| 206348142 | BRYANT | 38MARBQ09AA3 | 619AHBQ09XA3 | | 7 500 | 375 \$ |
| 206400648 | BRYANT | 38MARBQ09AA3 | 619PEQ009BBMA | | 7 500 | 375 \$ |
| 206348141 | BRYANT | 38MARBQ12AA1 | 619AHBQ12XA1 | | 7 400 | 370 \$ |
| 206350340 | BRYANT | 38MARBQ12AA3 | 40MBCQ12--3 | | 7 900 | 395 \$ |
| 206350341 | BRYANT | 38MARBQ12AA3 | 40MBDQ12--3 | | 8 300 | 415 \$ |
| 206350342 | BRYANT | 38MARBQ12AA3 | 40MBFQ12--3 | | 8 400 | 420 \$ |
| 206348143 | BRYANT | 38MARBQ12AA3 | 619AHBQ12XA3 | | 7 500 | 375 \$ |
| 206400649 | BRYANT | 38MARBQ12AA3 | 619PEQ012BBMA | | 7 500 | 375 \$ |
| 207826664 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | 40MBABQ18XB3 | | 12 000 | 600 \$ |
| 206350344 | BRYANT | 38MARBQ18AA3 | 40MBDQ18--3 | | 12 700 | 635 \$ |
| 207801579 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | 40MBDQ24---3 | | 12 600 | 630 \$ |
| 206350345 | BRYANT | 38MARBQ18AA3 | 40MBFQ18--3 | | 12 000 | 600 \$ |
| 206348144 | BRYANT | 38MARBQ18AA3 | 619AHBQ18XA3 | | 10 800 | 540 \$ |
| 206400650 | BRYANT | 38MARBQ18AA3 | 619PEQ018BBMA | | 10 800 | 540 \$ |
| 207202296 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**1917AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 13 800 | 690 \$ |
| 207202303 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**1917AL* | "8(0,1)*SA36045E17****" | 13 900 | 695 \$ |
| 207202306 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**1917AL* | "8(0,1)*SA36070E14****" | 13 900 | 695 \$ |
| 207202318 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**1917AL* | "82*TA36045V14****" | 13 900 | 695 \$ |
| 207202324 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**1917AL* | "82*TA36070V14****" | 13 900 | 695 \$ |
| 207202331 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**1917AL* | "82*TA48070V17****" | 13 900 | 695 \$ |
| 207202334 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**1917AL* | "82*TA48090V17****" | 13 900 | 695 \$ |
| 207202314 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**1917AL* | "83*SA36040E17****" | 13 700 | 685 \$ |
| 207202337 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**1917AL* | "912SD30040E14****" | 13 800 | 690 \$ |
| 207202344 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**1917AL* | "912SD36040E17****" | 13 900 | 695 \$ |
| 207202347 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**1917AL* | "912SD36060E14****" | 14 000 | 700 \$ |
| 207202355 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**1917AL* | "915SB30026E14****" | 14 100 | 705 \$ |
| 207202361 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**1917AL* | "915SB30040E14****" | 13 900 | 695 \$ |
| 207202368 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**1917AL* | "915SB36040E17****" | 13 800 | 690 \$ |
| 207202374 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**1917AL* | "915SB42060E17****" | 14 100 | 705 \$ |
| 207202381 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**1917AL* | "926TB30040V14****" | 13 900 | 695 \$ |
| 207202388 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**1917AL* | "926TB36040V17****" | 13 900 | 695 \$ |
| 207202392 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**1917AL* | "926TB36060V14****" | 13 800 | 690 \$ |
| 207202399 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**1917AL* | "926TB42060V17****" | 14 100 | 705 \$ |
| 207202377 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**1917AL* | "935SA36040E17****" | 13 800 | 690 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207202297 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2414AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202319 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2414AL* | "82*TA36045V14****" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202325 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2414AL* | "82*TA36070V14****" | 14 500 | 725 \$ |
| 207202338 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2414AL* | "912SD30040E14****" | 14 500 | 725 \$ |
| 207202362 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2414AL* | "915SB30040E14****" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202372 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2414AL* | "915SB36060E14****" | 14 900 | 745 \$ |
| 207202382 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2414AL* | "926TB30040V14****" | 14 700 | 735 \$ |
| 207202393 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2414AL* | "926TB36060V14****" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202298 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202304 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "8(0,1)*SA36045E17****" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202307 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "8(0,1)*SA36070E14****" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202312 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 14 700 | 735 \$ |
| 207202320 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "82*TA36045V14****" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202326 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "82*TA36070V14****" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202332 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "82*TA48070V17****" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202335 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "82*TA48090V17****" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202315 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "83*SA36040E17****" | 14 500 | 725 \$ |
| 207202339 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "912SD30040E14****" | 14 500 | 725 \$ |
| 207202345 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "912SD36040E17****" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202348 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "912SD36060E14****" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202353 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "912SD48080E17****" | 14 700 | 735 \$ |
| 207202356 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "915SB30026E14****" | 14 700 | 735 \$ |
| 207202363 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "915SB30040E14****" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202369 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "915SB36040E17****" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202373 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "915SB36060E14****" | 14 900 | 745 \$ |
| 207202383 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "926TB30040V14****" | 14 700 | 735 \$ |
| 207202389 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "926TB36040V17****" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202394 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "926TB36060V14****" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202400 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "926TB42060V17****" | 14 700 | 735 \$ |
| 207202378 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "935SA36040E17****" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202299 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2517AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 13 800 | 690 \$ |
| 207202305 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2517AL* | "8(0,1)*SA36045E17****" | 13 800 | 690 \$ |
| 207202308 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2517AL* | "8(0,1)*SA36070E14****" | 13 800 | 690 \$ |
| 207202321 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2517AL* | "82*TA36045V14****" | 13 800 | 690 \$ |
| 207202327 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2517AL* | "82*TA36070V14****" | 13 700 | 685 \$ |
| 207202333 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2517AL* | "82*TA48070V17****" | 13 800 | 690 \$ |
| 207202336 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2517AL* | "82*TA48090V17****" | 13 800 | 690 \$ |
| 207202316 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2517AL* | "83*SA36040E17****" | 13 600 | 680 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207202340 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2517AL* | "912SD30040E14****" | 13 700 | 685 \$ |
| 207202349 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2517AL* | "912SD36060E14****" | 13 800 | 690 \$ |
| 207202357 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2517AL* | "915SB30026E14****" | 13 900 | 695 \$ |
| 207202364 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2517AL* | "915SB30040E14****" | 13 800 | 690 \$ |
| 207202370 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2517AL* | "915SB36040E17****" | 13 700 | 685 \$ |
| 207202375 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2517AL* | "915SB42060E17****" | 14 000 | 700 \$ |
| 207202384 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2517AL* | "926TB30040V14****" | 13 900 | 695 \$ |
| 207202390 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2517AL* | "926TB36040V17****" | 13 800 | 690 \$ |
| 207202395 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2517AL* | "926TB36060V14****" | 13 800 | 690 \$ |
| 207202401 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2517AL* | "926TB42060V17****" | 13 900 | 695 \$ |
| 207202402 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2517AL* | "926TB48080V17****" | 13 800 | 690 \$ |
| 207202379 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CAP**2517AL* | "935SA36040E17****" | 13 800 | 690 \$ |
| 207202300 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CNPV*1814AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 14 700 | 735 \$ |
| 207202309 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CNPV*1814AL* | "8(0,1)*SA36070E14****" | 14 700 | 735 \$ |
| 207202328 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CNPV*1814AL* | "82*TA36070V14****" | 14 700 | 735 \$ |
| 207202341 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CNPV*1814AL* | "912SD30040E14****" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202350 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CNPV*1814AL* | "912SD36060E14****" | 14 700 | 735 \$ |
| 207202358 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CNPV*1814AL* | "915SB30026E14****" | 14 800 | 740 \$ |
| 207202365 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CNPV*1814AL* | "915SB30040E14****" | 14 700 | 735 \$ |
| 207202385 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CNPV*1814AL* | "926TB30040V14****" | 14 800 | 740 \$ |
| 207202396 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CNPV*1814AL* | "926TB36060V14****" | 14 700 | 735 \$ |
| 207202301 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2414AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202310 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2414AL* | "8(0,1)*SA36070E14****" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202322 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2414AL* | "82*TA36045V14****" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202329 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2414AL* | "82*TA36070V14****" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202342 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2414AL* | "912SD30040E14****" | 14 500 | 725 \$ |
| 207202351 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2414AL* | "912SD36060E14****" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202359 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2414AL* | "915SB30026E14****" | 14 700 | 735 \$ |
| 207202366 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2414AL* | "915SB30040E14****" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202386 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2414AL* | "926TB30040V14****" | 14 700 | 735 \$ |
| 207202397 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2414AL* | "926TB36060V14****" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202302 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2417AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202311 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2417AL* | "8(0,1)*SA36070E14****" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202313 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2417AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 14 700 | 735 \$ |
| 207202323 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2417AL* | "82*TA36045V14****" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202330 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2417AL* | "82*TA36070V14****" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202317 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2417AL* | "83*SA36040E17****" | 14 500 | 725 \$ |
| 207202343 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2417AL* | "912SD30040E14****" | 14 500 | 725 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207202346 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2417AL* | "912SD36040E17****" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202352 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2417AL* | "912SD36060E14****" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202354 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2417AL* | "912SD48080E17****" | 14 700 | 735 \$ |
| 207202360 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2417AL* | "915SB30026E14****" | 14 700 | 735 \$ |
| 207202367 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2417AL* | "915SB30040E14****" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202371 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2417AL* | "915SB36040E17****" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202376 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2417AL* | "915SB42060E17****" | 14 700 | 735 \$ |
| 207202387 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2417AL* | "926TB30040V14****" | 14 700 | 735 \$ |
| 207202391 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2417AL* | "926TB36040V17****" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202398 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2417AL* | "926TB36060V14****" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202380 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2417AL* | "935SA36040E17****" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202294 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | FB4CNF018L | | 14 700 | 735 \$ |
| 207202295 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | FB4CNP018L | | 14 700 | 735 \$ |
| 207202292 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | FM(C,U)4Z18**AL* | | 15 000 | 750 \$ |
| 207202291 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | FMA4X18**AL* | | 15 000 | 750 \$ |
| 207202168 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | FV4CNF002L | | 13 400 | 670 \$ |
| 207202293 | Bryant | 38MARBQ18AA3 | PF4MNB019L | | 14 500 | 725 \$ |
| 206188260 | BRYANT | 38MARBQ24AA3 | 40MBAAQ24XA3 | | 16 500 | 825 \$ |
| 207826665 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | 40MBABQ24XB3 | | 16 200 | 810 \$ |
| 207683299 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | 40MBCAQ24XA3 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206350346 | BRYANT | 38MARBQ24AA3 | 40MBCQ24--3 | | 14 500 | 725 \$ |
| 206350347 | BRYANT | 38MARBQ24AA3 | 40MBDQ24--3 | | 14 500 | 725 \$ |
| 206350348 | BRYANT | 38MARBQ24AA3 | 40MBFQ24--3 | | 14 500 | 725 \$ |
| 206348145 | BRYANT | 38MARBQ24AA3 | 619AHBQ24XA3 | | 19 800 | 990 \$ |
| 206400651 | BRYANT | 38MARBQ24AA3 | 619PEQ024BBMA | | 19 800 | 990 \$ |
| 207098593 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**2414AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 15 700 | 785 \$ |
| 207098598 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**2414AL* | "8(0,1)*SA36070E14****" | 15 700 | 785 \$ |
| 207098617 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**2414AL* | "82*TA36045V14****" | 15 700 | 785 \$ |
| 207098639 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**2414AL* | "912SD36060E14****" | 15 700 | 785 \$ |
| 207098644 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**2414AL* | "912SD42060E17****" | 15 700 | 785 \$ |
| 207098654 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**2414AL* | "915SB30026E14****" | 15 800 | 790 \$ |
| 207098669 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**2414AL* | "915SB36060E14****" | 15 800 | 790 \$ |
| 207098621 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**2417AL* | "82*TA48070V17****" | 15 700 | 785 \$ |
| 207098612 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**2417AL* | "83*SA48060E17****" | 15 700 | 785 \$ |
| 207098648 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**2417AL* | "912SD48080E17****" | 15 700 | 785 \$ |
| 207098711 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**2417AL* | "915SB36060E14****" | 15 800 | 790 \$ |
| 207098673 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**2417AL* | "915SB42060E17****" | 15 800 | 790 \$ |
| 207098695 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**2417AL* | "926TB42060V17****" | 15 800 | 790 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207098701 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**2417AL* | "926TB48080V17****" | 15 700 | 785 \$ |
| 207098627 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**2417AL* | "935SA36040E17****" | 15 700 | 785 \$ |
| 207098719 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**2517AL* | "915SB36040E17****" | 15 200 | 760 \$ |
| 207098712 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**2517AL* | "915SB36060E14****" | 15 200 | 760 \$ |
| 207098706 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**2517AL* | "915SB42060E17****" | 15 200 | 760 \$ |
| 207098594 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**3014AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098599 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**3014AL* | "8(0,1)*SA36070E14****" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098618 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**3014AL* | "82*TA36045V14****" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098640 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**3014AL* | "912SD36060E14****" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098645 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**3014AL* | "912SD42060E17****" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098655 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**3014AL* | "915SB30026E14****" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098670 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**3014AL* | "915SB36060E14****" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098681 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**3014AL* | "926TB30040V14****" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098692 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**3014AL* | "926TB36060V14****" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098605 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**3017AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098625 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**3017AL* | "82*TA48070V17****" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098610 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**3017AL* | "83*SA36040E17****" | 15 400 | 770 \$ |
| 207098652 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**3017AL* | "912SD48080E17****" | 15 400 | 770 \$ |
| 207098666 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**3017AL* | "915SB36040E17****" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098714 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**3017AL* | "915SB36060E14****" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098677 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**3017AL* | "915SB42060E17****" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098699 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**3017AL* | "926TB42060V17****" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098705 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**3017AL* | "926TB48080V17****" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098631 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**3017AL* | "935SA36040E17****" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098596 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**3617AL* | "8(0,1)*SA36045E17****" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098603 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**3617AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 15 400 | 770 \$ |
| 207098623 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**3617AL* | "82*TA48070V17****" | 15 400 | 770 \$ |
| 207098608 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**3617AL* | "83*SA36040E17****" | 15 300 | 765 \$ |
| 207098614 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**3617AL* | "83*SA48060E17****" | 15 400 | 770 \$ |
| 207098650 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**3617AL* | "912SD48080E17****" | 15 400 | 770 \$ |
| 207098664 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**3617AL* | "915SB36040E17****" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098713 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**3617AL* | "915SB36060E14****" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098675 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**3617AL* | "915SB42060E17****" | 15 400 | 770 \$ |
| 207098686 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**3617AL* | "926TB36040V17****" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098697 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**3617AL* | "926TB42060V17****" | 15 400 | 770 \$ |
| 207098703 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**3617AL* | "926TB48080V17****" | 15 400 | 770 \$ |
| 207098629 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**3617AL* | "935SA36040E17****" | 15 400 | 770 \$ |
| 207098720 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**3621AL* | "915SB36040E17****" | 15 500 | 775 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207098707 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**3621AL* | "915SB42060E17****" | 15 400 | 770 \$ |
| 207098727 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**3717AL* | "915SB30040E14****" | 15 300 | 765 \$ |
| 207098721 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**3717AL* | "915SB36040E17****" | 15 300 | 765 \$ |
| 207098715 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**3717AL* | "915SB36060E14****" | 15 300 | 765 \$ |
| 207098708 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**3717AL* | "915SB42060E17****" | 15 200 | 760 \$ |
| 207098722 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**3721AL* | "915SB36040E17****" | 15 200 | 760 \$ |
| 207098709 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CAP**3721AL* | "915SB42060E17****" | 15 100 | 755 \$ |
| 207098592 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*2414AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098597 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*2414AL* | "8(0,1)*SA36070E14****" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098616 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*2414AL* | "82*TA36045V14****" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098638 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*2414AL* | "912SD36060E14****" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098643 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*2414AL* | "912SD42060E17****" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098668 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*2414AL* | "915SB36060E14****" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098601 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*2417AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098620 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*2417AL* | "82*TA48070V17****" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098606 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*2417AL* | "83*SA36040E17****" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098611 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*2417AL* | "83*SA48060E17****" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098647 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*2417AL* | "912SD48080E17****" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098716 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*2417AL* | "915SB36060E14****" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098672 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*2417AL* | "915SB42060E17****" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098694 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*2417AL* | "926TB42060V17****" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098700 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*2417AL* | "926TB48080V17****" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098626 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*2417AL* | "935SA36040E17****" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098595 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3014AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098600 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3014AL* | "8(0,1)*SA36070E14****" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098619 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3014AL* | "82*TA36045V14****" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098641 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3014AL* | "912SD36060E14****" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098646 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3014AL* | "912SD42060E17****" | 15 400 | 770 \$ |
| 207098656 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3014AL* | "915SB30026E14****" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098671 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3014AL* | "915SB36060E14****" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098682 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3014AL* | "926TB30040V14****" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098693 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3014AL* | "926TB36060V14****" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098602 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3017AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 15 400 | 770 \$ |
| 207098622 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3017AL* | "82*TA48070V17****" | 15 400 | 770 \$ |
| 207098607 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3017AL* | "83*SA36040E17****" | 15 400 | 770 \$ |
| 207098613 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3017AL* | "83*SA48060E17****" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098649 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3017AL* | "912SD48080E17****" | 15 400 | 770 \$ |
| 207098663 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3017AL* | "915SB36040E17****" | 15 600 | 780 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207098717 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3017AL* | "915SB36060E14****" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098674 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3017AL* | "915SB42060E17****" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098696 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3017AL* | "926TB42060V17****" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098702 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3017AL* | "926TB48080V17****" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098628 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3017AL* | "935SA36040E17****" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098604 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3617AL* | "8(0,1)*SA36070E17****" | 15 400 | 770 \$ |
| 207098624 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3617AL* | "82*TA48070V17****" | 15 400 | 770 \$ |
| 207098609 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3617AL* | "83*SA36040E17****" | 15 400 | 770 \$ |
| 207098615 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3617AL* | "83*SA48060E17****" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098651 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3617AL* | "912SD48080E17****" | 15 400 | 770 \$ |
| 207098665 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3617AL* | "915SB36040E17****" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098718 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3617AL* | "915SB36060E14****" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098676 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3617AL* | "915SB42060E17****" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098698 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3617AL* | "926TB42060V17****" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098704 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3617AL* | "926TB48080V17****" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098630 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3617AL* | "935SA36040E17****" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098723 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3621AL* | "915SB36040E17****" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098710 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3621AL* | "915SB42060E17****" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098590 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | FM(C,U)4Z24**AL* | | 16 100 | 805 \$ |
| 207098589 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | FMA4X24**AL* | | 16 000 | 800 \$ |
| 207098587 | Bryant | 38MARBQ24AA3 | FX4DNF025L | | 15 500 | 775 \$ |
| 210819416 | BRYANT | 38MARBQ30AA3 | 40MBABQ30XB3 | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206348146 | BRYANT | 38MARBQ30AA3 | 619AHBQ30XA3 | | 19 000 | 950 \$ |
| 207198867 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CAP**3014AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 19 200 | 960 \$ |
| 206900150 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CAP**3014AL* | "8(0,1)*SA36070E14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 206900159 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CAP**3014AL* | "82*TA36045V14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 206900163 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CAP**3014AL* | "912SD36060E14****" | 19 200 | 960 \$ |
| 206900173 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CAP**3014AL* | "915SB36060E14****" | 19 300 | 965 \$ |
| 206900148 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CAP**3017AL* | "8(0,1)*SA36045E17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 206900152 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CAP**3017AL* | "8(0,1)*SA48070E17****" | 19 300 | 965 \$ |
| 206900157 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CAP**3017AL* | "83*SA36040E17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 206900165 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CAP**3017AL* | "912SD42060E17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 206900167 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CAP**3017AL* | "912SD48080E17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 206900171 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CAP**3017AL* | "915SB36040E17****" | 19 300 | 965 \$ |
| 207198877 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CAP**3017AL* | "915SB36060E14****" | 19 300 | 965 \$ |
| 206900175 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CAP**3017AL* | "915SB42060E17****" | 19 300 | 965 \$ |
| 206900177 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CAP**3017AL* | "915SB48080E17****" | 19 300 | 965 \$ |
| 206900185 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CAP**3017AL* | "926TB36040V17****" | 19 300 | 965 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206900189 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CAP**3017AL* | "926TB42060V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 206900191 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CAP**3017AL* | "926TB48080V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 206900181 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CAP**3017AL* | "935SA36040E17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 207198872 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CAP**3617AL* | "915SB36040E17****" | 19 300 | 965 \$ |
| 207198878 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CAP**3617AL* | "915SB36060E14****" | 19 200 | 960 \$ |
| 207198883 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CAP**3617AL* | "915SB42060E17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 206900154 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CAP**3621AL* | "8(0,1)*SA48070E21****" | 19 000 | 950 \$ |
| 207198871 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CAP**3621AL* | "915SB36040E17****" | 19 300 | 965 \$ |
| 207198884 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CAP**3621AL* | "915SB42060E17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 206900179 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CAP**3621AL* | "915SB60080E21****" | 19 100 | 955 \$ |
| 206900193 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CAP**3621AL* | "926TB60080V21****" | 18 800 | 940 \$ |
| 206900195 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CAP**3621AL* | "926TB60100V21****" | 18 800 | 940 \$ |
| 207198869 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CAP**3717AL* | "915SB30040E14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 207198873 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CAP**3717AL* | "915SB36040E17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 207198879 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CAP**3717AL* | "915SB36060E14****" | 19 000 | 950 \$ |
| 207198885 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CAP**3717AL* | "915SB42060E17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 207198887 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CAP**3721AL* | "915SB42060E17****" | 18 700 | 935 \$ |
| 207198874 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CAP**4221AL* | "915SB36040E17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 207198886 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CAP**4221AL* | "915SB42060E17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 207198875 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CAP**4321AL* | "915SB36040E17****" | 18 700 | 935 \$ |
| 207198888 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CAP**4321AL* | "915SB42060E17****" | 18 700 | 935 \$ |
| 206900147 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3014AL* | "8(0,1)*SA36045E14****" | 19 200 | 960 \$ |
| 206900151 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3014AL* | "8(0,1)*SA36070E14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 206900160 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3014AL* | "82*TA36045V14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 206900164 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3014AL* | "912SD36060E14****" | 19 200 | 960 \$ |
| 206900174 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3014AL* | "915SB36060E14****" | 19 300 | 965 \$ |
| 206900188 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3014AL* | "926TB36060V14****" | 19 300 | 965 \$ |
| 206900149 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3017AL* | "8(0,1)*SA36045E17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 206900153 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3017AL* | "8(0,1)*SA48070E17****" | 19 300 | 965 \$ |
| 206900158 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3017AL* | "83*SA36040E17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 206900166 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3017AL* | "912SD42060E17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 206900168 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3017AL* | "912SD48080E17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 207198881 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3017AL* | "915SB36060E14****" | 19 300 | 965 \$ |
| 206900176 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3017AL* | "915SB42060E17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 206900178 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3017AL* | "915SB48080E17****" | 19 300 | 965 \$ |
| 206900190 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3017AL* | "926TB42060V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 206900192 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3017AL* | "926TB48080V17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 206900182 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3017AL* | "935SA36040E17****" | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207198880 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3617AL* | "915SB36060E14****" | 19 300 | 965 \$ |
| 207198890 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3617AL* | "915SB42060E17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 206900155 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SA48070E21****" | 19 100 | 955 \$ |
| 206900156 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3621AL* | "8(0,1)*SA48090E21****" | 19 300 | 965 \$ |
| 207198889 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3621AL* | "915SB42060E17****" | 19 200 | 960 \$ |
| 206900194 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3621AL* | "926TB60080V21****" | 19 000 | 950 \$ |
| 206900196 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3621AL* | "926TB60100V21****" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 207198870 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CNPV*4217AL* | "915SB30040E14****" | 19 200 | 960 \$ |
| 207198876 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CNPV*4217AL* | "915SB36040E17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 207198882 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CNPV*4217AL* | "915SB36060E14****" | 19 100 | 955 \$ |
| 207198891 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CNPV*4217AL* | "915SB42060E17****" | 19 000 | 950 \$ |
| 207198892 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | CNPV*4221AL* | "915SB42060E17****" | 19 100 | 955 \$ |
| 206900197 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | FB4CNF030L | | 19 100 | 955 \$ |
| 207198865 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | FB4CNP030L | | 19 100 | 955 \$ |
| 207198866 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | FM(C,U)4Z30**AL* | | 19 200 | 960 \$ |
| 206900198 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | FMA4X30**AL* | | 19 400 | 970 \$ |
| 206905406 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | FV4CN(B,F)003L | | 19 200 | 960 \$ |
| 206900199 | Bryant | 38MARBQ30AA3 | FX4DNF031L | | 18 800 | 940 \$ |
| 208104301 | Bryant | 38MARBQ30AA311 | 40MBABQ30XB3 | | 19 200 | 960 \$ |
| 208104302 | BRYANT | 38MARBQ36AB3 | 40MBABQ36XB3 | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 205788726 | BRYANT | 38MBRBQ36AA3 | 40MBAAQ36XA3 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206188255 | BRYANT | 38MBRBQ36AA3 | 40MBCQ36---3 | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206188256 | BRYANT | 38MBRBQ36AA3 | 40MBDQ36---3 | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 206188254 | BRYANT | 38MBRBQ36AA3 | 40MBFQ36---3 | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205788727 | BRYANT | 38MBRBQ48AA3 | 40MBAAQ48XA3 | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206188258 | BRYANT | 38MBRBQ48AA3 | 40MBCQ48---3 | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206188259 | BRYANT | 38MBRBQ48AA3 | 40MBDQ48---3 | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206188257 | BRYANT | 38MBRBQ48AA3 | 40MBFQ48---3 | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 207826666 | BRYANT | 38MBRCQ36AA3 | 40MBABQ36XA3 | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207826667 | BRYANT | 38MBRCQ48AA3 | 40MBABQ48XA3 | | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207826668 | BRYANT | 38MBRCQ58AA3 | 40MBABQ60XA3 | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 201847025 | BRYANT | 38MBRQ36A--3 | 40MBCQ36---3 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 200059146 | BRYANT | 38MBRQ36A--3 | 40MBDQ36---3 | | 27 600 | 1 380 \$ |
| 201847029 | BRYANT | 38MBRQ36A--3 | 40MBFQ36---3 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 201847026 | BRYANT | 38MBRQ48A--3 | 40MBCQ48---3 | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 200059148 | BRYANT | 38MBRQ48A--3 | 40MBDQ48---3 | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 201847030 | BRYANT | 38MBRQ48A--3 | 40MBFQ48---3 | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 201847027 | BRYANT | 38MBRQ58A--3 | 40MBDQ58---3 | | 37 600 | 1 880 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 201847031 | BRYANT | 38MBRQ58A--3 | 40MBFQ58---3 | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 207642902 | BRYANT | 38MGHBQ24CA3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 16 700 | 835 \$ |
| 207642901 | BRYANT | 38MGHBQ24CA3 | Unités avec conduits | | 18 500 | 925 \$ |
| 207642900 | BRYANT | 38MGHBQ24CA3 | Unités sans conduits | | 15 000 | 750 \$ |
| 207642905 | BRYANT | 38MGHBQ30DA3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 18 200 | 910 \$ |
| 207642904 | BRYANT | 38MGHBQ30DA3 | Unités avec conduits | | 19 000 | 950 \$ |
| 207642903 | BRYANT | 38MGHBQ30DA3 | Unités sans conduits | | 17 500 | 875 \$ |
| 207642914 | BRYANT | 38MGHBQ36DA3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207642913 | BRYANT | 38MGHBQ36DA3 | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207642912 | BRYANT | 38MGHBQ36DA3 | Unités sans conduits | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 207642911 | BRYANT | 38MGHBQ48EA3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 207642910 | BRYANT | 38MGHBQ48EA3 | Unités avec conduits | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 207642909 | BRYANT | 38MGHBQ48EA3 | Unités sans conduits | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207642899 | BRYANT | 38MGRBQ18BA3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 11 400 | 570 \$ |
| 207642898 | BRYANT | 38MGRBQ18BA3 | Unités avec conduits | | 11 800 | 590 \$ |
| 207642897 | BRYANT | 38MGRBQ18BA3 | Unités sans conduits | | 11 000 | 550 \$ |
| 207642906 | BRYANT | 38MGRBQ36DA3 | Unités sans conduits | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 207642917 | BRYANT | 38MGRBQ48EA3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207642916 | BRYANT | 38MGRBQ48EA3 | Unités avec conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207642915 | BRYANT | 38MGRBQ48EA3 | Unités sans conduits | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 204722810 | BRYANT | 38MGRQ18B--3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 11 700 | 585 \$ |
| 202345970 | BRYANT | 38MGRQ18B--3 | Unités avec conduits | | 11 500 | 575 \$ |
| 9118462 | BRYANT | 38MGRQ18B--3 | Unités sans conduits | | 12 000 | 600 \$ |
| 204722811 | BRYANT | 38MGRQ24C--3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 17 400 | 870 \$ |
| 204707614 | BRYANT | 38MGRQ24C--3 | Unités avec conduits | | 17 600 | 880 \$ |
| 204711107 | BRYANT | 38MGRQ24C--3 | Unités sans conduits | | 17 200 | 860 \$ |
| 9854623 | BRYANT | 38MGRQ24C--3 | Unités sans conduits | | 13 600 | 680 \$ |
| 204722812 | BRYANT | 38MGRQ30D--3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 20 200 | 1 010 \$ |
| 204711113 | BRYANT | 38MGRQ30D--3 | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 9854627 | BRYANT | 38MGRQ30D--3 | Unités sans conduits | | 17 400 | 870 \$ |
| 204722813 | BRYANT | 38MGRQ36D--3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 202345973 | BRYANT | 38MGRQ36D--3 | Unités avec conduits | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 9118474 | BRYANT | 38MGRQ36D--3 | Unités sans conduits | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 204722814 | BRYANT | 38MGRQ48E--3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 31 800 | 1 590 \$ |
| 202345974 | BRYANT | 38MGRQ48E--3 | Unités avec conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 9118478 | BRYANT | 38MGRQ48E--3 | Unités sans conduits | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 201753409 | BRYANT | 38MPRAQ09AA3 | 619PHAQ09XA3 | | 7 200 | 360 \$ |
| 201753412 | BRYANT | 38MPRAQ12AA3 | 619PHAQ12XA3 | | 6 800 | 340 \$ |
| 202463636 | BRYANT | 38MPRAQ18AA3 | 619PHAQ18XA3 | | 12 300 | 615 \$ |
| 202463637 | BRYANT | 38MPRAQ24AA3 | 619PHAQ24XA3 | | 15 450 | 773 \$ |
| 207614951 | Bryant | 38MPRBQ09AA3 | 619PHBQ09XA3 | | 10 400 | 520 \$ |
| 207614952 | Bryant | 38MPRBQ12AA3 | 619PHBQ12XA3 | | 10 400 | 520 \$ |
| 207826657 | Bryant | 38MPRBQ18AA3 | 619PHBQ18XA3 | | 20 200 | 1 010 \$ |
| 209911728 | BRYANT | 38MURAQ18AA3 | 40MUAAQ18XA3 | | 12 000 | 600 \$ |
| 208447894 | BRYANT | 38MURAQ18AB3 | 40MUAAQ18XA3 | | 13 500 | 675 \$ |
| 208447890 | BRYANT | 38MURAQ24AA3 | 40MUAAQ24XA3 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208447896 | BRYANT | 38MURAQ24AB3 | 40MUAAQ24XA3 | | 19 200 | 960 \$ |
| 209852145 | BRYANT | 38MURAQ30AA3 | 40MUAAQ30XA3 | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 208447893 | BRYANT | 38MURAQ30AB3 | 40MUAAQ30XA3 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 210450219 | BRYANT | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "926TB48080V17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210450223 | BRYANT | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "926TB48080V17****" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 208447889 | BRYANT | 38MURAQ36AA3 | 40MUAAQ36XA3 | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 208447892 | BRYANT | 38MURAQ36AB3 | 40MUAAQ36XA3 | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210450240 | BRYANT | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "926TB36060V14****" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210450239 | BRYANT | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "926TB48080V17****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210450242 | BRYANT | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "926TB48080V17****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210450245 | BRYANT | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "926TB36060V14****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210450244 | BRYANT | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "926TB48080V17****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210450247 | BRYANT | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "926TB48080V17****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210450249 | BRYANT | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "926TB48080V17****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210450251 | BRYANT | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "926TB48080V17****" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 210450259 | BRYANT | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "926TB36060V14****" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210450258 | BRYANT | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "926TB48080V17****" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210450261 | BRYANT | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "926TB48080V17****" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210450263 | BRYANT | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "926TB48080V17****" | 30 400 | 1 520 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 208447888 | BRYANT | 38MURAQ48AA3 | 40MUAAQ48XA3 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 208447891 | BRYANT | 38MURAQ48AB3 | 40MUAAQ48XA3 | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208447895 | BRYANT | 38MURAQ60AA3 | 40MUAAQ60XA3 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 201863364 | BRYANT | 38VMA036HDS3-1 | Unités avec conduits | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 201863366 | BRYANT | 38VMA048HDS3-1 | Unités avec conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 201863368 | BRYANT | 38VMA060HDS3-1 | Unités avec conduits | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 201863367 | BRYANT | 38VMA060HDS3-1 | Unités sans conduits | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 205282606 | BRYANT | 38VMB036HDS3-1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 205282605 | BRYANT | 38VMB036HDS3-1 | Unités avec conduits | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 205282609 | BRYANT | 38VMB048HDS3-1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205282608 | BRYANT | 38VMB048HDS3-1 | Unités avec conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205282612 | BRYANT | 38VMB060HDS3-1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 205282611 | BRYANT | 38VMB060HDS3-1 | Unités avec conduits | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 205282610 | BRYANT | 38VMB060HDS3-1 | Unités sans conduits | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 210434544 | C&H | CH-06OLVWM-115VO | CH-06OLVWM-115VI | | 5 900 | 295 \$ |
| 204098424 | C&H | CH-09DKT230VO | CH-09LCDTU/I | | 7 200 | 360 \$ |
| 202081019 | C&H | CH-09DKT230VO | CH-09DKT230VI | | 6 900 | 345 \$ |
| 201992972 | C&H | CH-09LCU/O | CH-09LCDTU/I | | 6 800 | 340 \$ |
| 203748693 | C&H | CH-09MIA115VO | CH-09MIA115VI | | 6 000 | 300 \$ |
| 205047857 | C&H | CH-09SPH-230VO | CH-09DKT230VI | | 5 800 | 290 \$ |
| 204098420 | C&H | CH-09SPH-230VO | CH-09LCDTU/I | | 6 800 | 340 \$ |
| 204098412 | C&H | CH-09SPH-230VO | CH-09MSPHCT-230VI | | 5 800 | 290 \$ |
| 205741612 | C&H | CH-09SPH-230VO | CH-09MSPHWM-230VI | | 6 400 | 320 \$ |
| 9119324 | C&H | CH-09SPH-230VO | CH-09SPH-230VI | | 6 400 | 320 \$ |
| 205263877 | C&H | CH-09SPH-230VO | CH-D09MSPHWM-230VI | | 5 800 | 290 \$ |
| 205263852 | C&H | CH-09SPH-230VO | CH-M09DTUI | | 6 800 | 340 \$ |
| 204098425 | C&H | CH-12DKT230VO | CH-12LCDTU/I | | 8 500 | 425 \$ |
| 202081220 | C&H | CH-12DKT230VO | CH-12DKT230VI | | 7 800 | 390 \$ |
| 204098417 | C&H | CH-12DKT230VO | CH-12MSPHCT-230VI | | 8 700 | 435 \$ |
| 9119323 | C&H | CH-12SPH-115VO | CH-12SPH-115VI | | 7 100 | 355 \$ |
| 205263867 | C&H | CH-12SPH-115VO | CH-12SPHWM-115VI | | 7 100 | 355 \$ |
| 205104725 | C&H | CH-12SPH-230VO | CH-12DKT230VI | | 7 700 | 385 \$ |
| 204098413 | C&H | CH-12SPH-230VO | CH-12MSPHCT-230VI | | 7 500 | 375 \$ |
| 204098429 | C&H | CH-12SPH-230VO | CH-12MSPHMC-230VI | | 7 200 | 360 \$ |
| 205263878 | C&H | CH-12SPH-230VO | CH-D12MSPHWM-230VI | | 7 700 | 385 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 201992974 | C&H | CH-18LCU/O | CH-18LCDTU/I | | 12 000 | 600 \$ |
| 207742363 | C&H | CH-18MES-230VO | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 500 | 725 \$ |
| 207742362 | C&H | CH-18MES-230VO | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 207742361 | C&H | CH-18MES-230VO | Unités sans conduits | | 14 300 | 715 \$ |
| 205104722 | C&H | CH18MSPH230VO | Unités sans conduits | | 12 000 | 600 \$ |
| 205104726 | C&H | CH-18SPH-230VO | CH-18DKT230VI | | 11 400 | 570 \$ |
| 204098422 | C&H | CH-18SPH-230VO | CH-18LCDTU/I | | 12 000 | 600 \$ |
| 204098414 | C&H | CH-18SPH-230VO | CH-18MSPHCT-230VI | | 12 000 | 600 \$ |
| 204098432 | C&H | CH-18SPH-230VO | CH-18MSPHFC-230VI | | 12 000 | 600 \$ |
| 205263869 | C&H | CH-18SPH-230VO | CH-18MSPHWM-230VI | | 10 400 | 520 \$ |
| 9119326 | C&H | CH-18SPH-230VO | CH-18SPH-230VI | | 10 400 | 520 \$ |
| 205263879 | C&H | CH-18SPH-230VO | CH-D18MSPHWM-230VI | | 11 400 | 570 \$ |
| 205263856 | C&H | CH-18SPH-230VO | CH-M18DTUI | | 12 000 | 600 \$ |
| 204098427 | C&H | CH-24DKT230VO | CH-24LCDTU/I | | 17 200 | 860 \$ |
| 10443490 | C&H | CH-24LCDTU/O | CH-24LCDTU/I | | 17 200 | 860 \$ |
| 206597270 | C&H | CH-24LCU/O | CH-24AHU | | 17 500 | 875 \$ |
| 201755335 | C&H | CH-24LCU/O | CH-24LCDTU/I | | 17 200 | 860 \$ |
| 205263857 | C&H | CH-24LCU/O | CH-M24DTUI | | 17 200 | 860 \$ |
| 205104727 | C&H | CH-24SPH-230VO | CH-24DKT230VI | | 15 300 | 765 \$ |
| 204098423 | C&H | CH-24SPH-230VO | CH-24LCDTU/I | | 16 000 | 800 \$ |
| 204098415 | C&H | CH-24SPH-230VO | CH-24MSPHCT-230VI | | 15 800 | 790 \$ |
| 204098433 | C&H | CH-24SPH-230VO | CH-24MSPHFC-230VI | | 15 000 | 750 \$ |
| 205263880 | C&H | CH-24SPH-230VO | CH-D24MSPHWM-230VI | | 15 300 | 765 \$ |
| 205263859 | C&H | CH-24SPH-230VO | CH-M24DTUI | | 16 000 | 800 \$ |
| 207742366 | C&H | CH-28MES-230VO | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 207742365 | C&H | CH-28MES-230VO | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207742364 | C&H | CH-28MES-230VO | Unités sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 202832586 | C&H | CH28MSPH230VO | Unités sans conduits | | 17 200 | 860 \$ |
| 10443491 | C&H | CH-36LCDTU/O | CH-36LCDTU/I | | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205263862 | C&H | CH-36LCU/O | CH-36LCCT-230VI | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 201755336 | C&H | CH-36LCU/O | CH-36LCDTU/I | | 27 600 | 1 380 \$ |
| 202534924 | C&H | CH-36LCU/O | CH-36MSPHCT-230VI | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207742367 | C&H | CH-36MES-230VO | Unités sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 205104723 | C&H | CH36MSPH230VO | Unités sans conduits | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 205263889 | C&H | CH36MSPH230VO | Unités sans conduits | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 10443492 | C&H | CH-48LCDTU/O | CH-48LCDTU/I | | 33 400 | 1 670 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 205263861 | C&H | CH-48LCU/O | CH-48LCCT-230VI | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 201755337 | C&H | CH-48LCU/O | CH-48LCDTU/I | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205047859 | C&H | CH-48LCU/O | CH-48LCFC/I | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 205282616 | C&H | CH-48LCU/O | CH-48LCFCI | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 202534925 | C&H | CH-48LCU/O | CH-48MSPHCT-230VI | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207742372 | C&H | CH-48MES-230VO | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207742371 | C&H | CH-48MES-230VO | Unités avec conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207742370 | C&H | CH-48MES-230VO | Unités sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205104724 | C&H | CH48MSPH230VO | Unités sans conduits | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 205282617 | C&H | CH48MSPH230VO | Unités sans conduits | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208497427 | C&H | CH-55MES-230VO | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 208497426 | C&H | CH-55MES-230VO | Unités avec conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 208497425 | C&H | CH-55MES-230VO | Unités sans conduits | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 10507898 | C&H | CH-60LCDTU/O | CH-60LCDTU/I | | 37 600 | 1 880 \$ |
| 201755338 | C&H | CH-60LCU/O | CH-60LCDTU/I | | 37 600 | 1 880 \$ |
| 205047858 | C&H | CH-60LCU/O | CH-60LCFC/I | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 205287344 | C&H | CH-60LCU/O | CH-60LCFC/I | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 205282614 | C&H | CH-60LCU/O | CH-60LCFCI | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 207740530 | C&H | CH-EL36-230VO | CH-36ELSPHWM-230VI | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 207740517 | C&H | CH-EL36-230VO | CH-36ELVWM-230VI | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 210665996 | C&H | CH-ES06-115VO | CH-06OLVWM-115VI | | 5 900 | 295 \$ |
| 207765977 | C&H | CH-ES09-115VO | CH-09OLVWM-115VI | | 5 900 | 295 \$ |
| 210665985 | C&H | CH-ES09-115VO | CH-B09OLVWM-115VI | | 5 900 | 295 \$ |
| 209937047 | C&H | CH-ES09-230VO | CH-09MASTWM-230VI | | 8 500 | 425 \$ |
| 207740512 | C&H | CH-ES09-230VO | CH-09MOLVWM-230VI | | 8 100 | 405 \$ |
| 207742316 | C&H | CH-ES09-230VO | CH-09MSPHCT-230VI | | 7 500 | 375 \$ |
| 210665988 | C&H | CH-ES09-230VO | CH-B09MOLVWM-230VI | | 8 100 | 405 \$ |
| 207742317 | C&H | CH-ES09-230VO | CH-M09DTUI | | 7 700 | 385 \$ |
| 207740531 | C&H | CH-ES12-115VO | CH-12OLVWM-115VI | | 8 900 | 445 \$ |
| 210665986 | C&H | CH-ES12-115VO | CH-B12OLVWM-115VI | | 8 900 | 445 \$ |
| 209937050 | C&H | CH-ES12-230VO | CH-12MASTWM-230VI | | 9 000 | 450 \$ |
| 209937051 | C&H | CH-ES12-230VO | CH-12MMC-230VI | | 9 200 | 460 \$ |
| 207740513 | C&H | CH-ES12-230VO | CH-12MOLVWM-230VI | | 10 000 | 500 \$ |
| 207742318 | C&H | CH-ES12-230VO | CH-12MSPHCT-230VI | | 8 900 | 445 \$ |
| 207742320 | C&H | CH-ES12-230VO | CH-12MSPHMC-230VI | | 9 000 | 450 \$ |
| 210665989 | C&H | CH-ES12-230VO | CH-B12MOLVWM-230VI | | 10 000 | 500 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207742319 | C&H | CH-ES12-230VO | CH-M12DTUI | | 9 300 | 465 \$ |
| 209937053 | C&H | CH-ES18-230VO | CH-16MMC-230VI | | 13 400 | 670 \$ |
| 209937049 | C&H | CH-ES18-230VO | CH-18MASTWWM-230VI | | 14 900 | 745 \$ |
| 207740514 | C&H | CH-ES18-230VO | CH-18MOLVWM-230VI | | 14 100 | 705 \$ |
| 207742321 | C&H | CH-ES18-230VO | CH-18MSPHCT-230VI | | 12 000 | 600 \$ |
| 207742323 | C&H | CH-ES18-230VO | CH-18MSPHFC-230VI | | 12 800 | 640 \$ |
| 210665990 | C&H | CH-ES18-230VO | CH-B18MOLVWM-230VI | | 14 100 | 705 \$ |
| 207742322 | C&H | CH-ES18-230VO | CH-M18DTUI | | 12 600 | 630 \$ |
| 209937048 | C&H | CH-ES24-230VO | CH-24MASTWWM-230VI | | 16 200 | 810 \$ |
| 207740515 | C&H | CH-ES24-230VO | CH-24MOLVWM-230VI | | 17 400 | 870 \$ |
| 207742326 | C&H | CH-ES24-230VO | CH-24MSPHFC-230VI | | 16 000 | 800 \$ |
| 210665991 | C&H | CH-ES24-230VO | CH-B24MOLVWM-230VI | | 17 400 | 870 \$ |
| 207742325 | C&H | CH-ES24-230VO | CH-M24DTUI | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 207742324 | C&H | CH-ES24-230VO | CH-N24MSPHCT-230VI | | 19 000 | 950 \$ |
| 207740500 | C&H | CH-HPR06F9-230VO | CH-06MASTWWM-230VI | | 8 500 | 425 \$ |
| 207740518 | C&H | CH-HPR06F9-230VO | CH-06MOLVWM-230VI | | 7 500 | 375 \$ |
| 210665987 | C&H | CH-HPR06F9-230VO | CH-B06MOLVWM-230VI | | 7 500 | 375 \$ |
| 207740501 | C&H | CH-HPR09-230VO | CH-09MASTWWM-230VI | | 9 500 | 475 \$ |
| 207740519 | C&H | CH-HPR09-230VO | CH-09MOLVWM-230VI | | 9 300 | 465 \$ |
| 207742327 | C&H | CH-HPR09-230VO | CH-09MSPHCT-230VI | | 9 000 | 450 \$ |
| 210665992 | C&H | CH-HPR09-230VO | CH-B09MOLVWM-230VI | | 9 300 | 465 \$ |
| 208816948 | C&H | CH-HPR09-230VO | CH-D09MSPHWM-230VI | | 7 100 | 355 \$ |
| 207742328 | C&H | CH-HPR09-230VO | CH-M09DTUI | | 10 100 | 505 \$ |
| 207740502 | C&H | CH-HPR12-230VO | CH-12MASTWWM-230VI | | 10 000 | 500 \$ |
| 209937052 | C&H | CH-HPR12-230VO | CH-12MMC-230VI | | 10 200 | 510 \$ |
| 207740520 | C&H | CH-HPR12-230VO | CH-12MOLVWM-230VI | | 10 300 | 515 \$ |
| 207742329 | C&H | CH-HPR12-230VO | CH-12MSPHCT-230VI | | 9 900 | 495 \$ |
| 207742331 | C&H | CH-HPR12-230VO | CH-12MSPHMC-230VI | | 9 600 | 480 \$ |
| 210665993 | C&H | CH-HPR12-230VO | CH-B12MOLVWM-230VI | | 10 300 | 515 \$ |
| 208816949 | C&H | CH-HPR12-230VO | CH-D12MSPHWM-230VI | | 7 600 | 380 \$ |
| 207742330 | C&H | CH-HPR12-230VO | CH-M12DTUI | | 10 600 | 530 \$ |
| 209937054 | C&H | CH-HPR18-230VO | CH-16MMC-230VI | | 14 700 | 735 \$ |
| 207740503 | C&H | CH-HPR18-230VO | CH-18MASTWWM-230VI | | 15 000 | 750 \$ |
| 207740521 | C&H | CH-HPR18-230VO | CH-18MOLVWM-230VI | | 11 100 | 555 \$ |
| 207742332 | C&H | CH-HPR18-230VO | CH-18MSPHCT-230VI | | 15 600 | 780 \$ |
| 207742334 | C&H | CH-HPR18-230VO | CH-18MSPHFC-230VI | | 12 000 | 600 \$ |
| 210665994 | C&H | CH-HPR18-230VO | CH-B18MOLVWM-230VI | | 11 100 | 555 \$ |
| 208816950 | C&H | CH-HPR18-230VO | CH-D18MSPHWM-230VI | | 10 900 | 545 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207742333 | C&H | CH-HPR18-230VO | CH-M18DTUI | | 15 000 | 750 \$ |
| 207742375 | C&H | CH-HPR19M-230VO | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 500 | 775 \$ |
| 207742374 | C&H | CH-HPR19M-230VO | Unités avec conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 207742373 | C&H | CH-HPR19M-230VO | Unités sans conduits | | 15 000 | 750 \$ |
| 207740504 | C&H | CH-HPR24-230VO | CH-24MASTWM-230VI | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 207740522 | C&H | CH-HPR24-230VO | CH-24MOLVWM-230VI | | 18 900 | 945 \$ |
| 207742337 | C&H | CH-HPR24-230VO | CH-24MSPHFC-230VI | | 19 000 | 950 \$ |
| 210665995 | C&H | CH-HPR24-230VO | CH-B24MOLVWM-230VI | | 18 900 | 945 \$ |
| 208816951 | C&H | CH-HPR24-230VO | CH-D24MSPHWM-230VI | | 19 400 | 970 \$ |
| 207742336 | C&H | CH-HPR24-230VO | CH-M24DTUI | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207742335 | C&H | CH-HPR24-230VO | CH-N24MSPHCT-230VI | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207742378 | C&H | CH-HPR28M-230VO | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 207742377 | C&H | CH-HPR28M-230VO | Unités avec conduits | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 207742376 | C&H | CH-HPR28M-230VO | Unités sans conduits | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 207742384 | C&H | CH-HPR36M-230VO | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207742380 | C&H | CH-HPR36M-230VO | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207742379 | C&H | CH-HPR36M-230VO | Unités sans conduits | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207742383 | C&H | CH-HPR48M-230VO | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207742382 | C&H | CH-HPR48M-230VO | Unités avec conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207742381 | C&H | CH-HPR48M-230VO | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208497430 | C&H | CH-HPR55M-230VO | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 208497429 | C&H | CH-HPR55M-230VO | Unités avec conduits | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 208497428 | C&H | CH-HPR55M-230VO | Unités sans conduits | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 205263873 | C&H | CH-HYP09SPH230VO | CH-D09MSPHWM-230VI | | 6 900 | 345 \$ |
| 205263851 | C&H | CH-HYP09SPH230VO | CH-M09DTUI | | 7 200 | 360 \$ |
| 205263874 | C&H | CH-HYP12SPH230VO | CH-D12MSPHWM-230VI | | 7 800 | 390 \$ |
| 205263853 | C&H | CH-HYP12SPH230VO | CH-M12DTUI | | 8 500 | 425 \$ |
| 206597269 | C&H | CH-HYP24SPH230VO | CH-24AHU | | 17 500 | 875 \$ |
| 205263858 | C&H | CH-HYP24SPH230VO | CH-M24DTUI | | 17 200 | 860 \$ |
| 205047867 | C&H | CH-HYP28MSPH-230VO | Unités sans conduits | | 18 000 | 900 \$ |
| 205263902 | C&H | CH-HYP28MSPH-230VO | Unités sans conduits | | 18 000 | 900 \$ |
| 205901586 | C&H | CH-HYP36LCUO | CH-36LCDTUI/I | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205047866 | C&H | CH-HYP36MSPH-230VO | Unités avec conduits | | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205047864 | C&H | CH-HYP36MSPH-230VO | Unités sans conduits | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205263860 | C&H | CH-HYP48LCUO | CH-48LCCT-230VI | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 205263864 | C&H | CH-HYP48LCUO | CH-48LCDTU/I | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205263865 | C&H | CH-HYP48LCUO | CH-48LCFC/I | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 205282615 | C&H | CH-HYP48LCUO | CH-48LCFCI | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 205263863 | C&H | CH-HYP48LCUO | CH-48MSPHCT-230VI | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 205313424 | C&H | CH-HYP48MSPH-230VO | Unités avec conduits | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205313423 | C&H | CH-HYP48MSPH-230VO | Unités sans conduits | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207742339 | C&H | CH-N36LCU-230VO | CH-36LCDTU/I | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207742340 | C&H | CH-N36LCU-230VO | CH-36LCFC/I | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207742338 | C&H | CH-N36LCU-230VO | CH-N36LCCT-230VI | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207742342 | C&H | CH-N48LCU-230VO | CH-48LCDTU/I | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207742343 | C&H | CH-N48LCU-230VO | CH-48LCFC/I | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 207742341 | C&H | CH-N48LCU-230VO | CH-N48LCCT-230VI | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207742344 | C&H | CH-N60LCU-230VO | CH-60LCDTU/I | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 207742345 | C&H | CH-N60LCU-230VO | CH-60LCFC/I | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 205756420 | C&H | CH-NG09MIA115VO | CH-NG09MIA115VI | | 6 000 | 300 \$ |
| 205756424 | C&H | CH-NG18MIA230VO | CH-NG18MIA230VI | | 11 000 | 550 \$ |
| 206597267 | C&H | CH-NH36LCUO | CH-36AHU | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206597268 | C&H | CH-NH48LCUO | CH-48AHU | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207742347 | C&H | CH-NHPR36LCU-230VO | CH-36LCDTU/I | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207742348 | C&H | CH-NHPR36LCU-230VO | CH-36LCFC/I | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 207742346 | C&H | CH-NHPR36LCU-230VO | CH-N36LCCT-230VI | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207742350 | C&H | CH-NHPR48LCU-230VO | CH-48LCDTU/I | | 39 500 | 1 975 \$ |
| 207742351 | C&H | CH-NHPR48LCU-230VO | CH-48LCFC/I | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207742349 | C&H | CH-NHPR48LCU-230VO | CH-N48LCCT-230VI | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 210434545 | C&H | CH-NY06MIA-115VO | CH-NY06MIA-115VI | | 6 800 | 340 \$ |
| 207740507 | C&H | CH-NY09MIA-115VO | CH-09OLV-115VI | | 6 300 | 315 \$ |
| 207740523 | C&H | CH-NY09MIA-115VO | CH-NY09MIA-115VI | | 6 800 | 340 \$ |
| 207740532 | C&H | CH-NY09MIA-230VO | CH-09MOLV-230VI | | 6 000 | 300 \$ |
| 207740525 | C&H | CH-NY09MIA-230VO | CH-NY09MIA-230VI | | 6 900 | 345 \$ |
| 207740508 | C&H | CH-NY12MIA-115VO | CH-12OLV-115VI | | 7 800 | 390 \$ |
| 207740509 | C&H | CH-NY12MIA-230VO | CH-12MOLV-230VI | | 7 000 | 350 \$ |
| 207740510 | C&H | CH-NY18MIA-230VO | CH-18MOLV-230VI | | 11 400 | 570 \$ |
| 207740527 | C&H | CH-NY18MIA-230VO | CH-NY18MIA-230VI | | 11 500 | 575 \$ |
| 207740511 | C&H | CH-NY24MIA-230VO | CH-24MOLV-230VI | | 16 500 | 825 \$ |
| 203456306 | C&H | CH-SR09SPH-115VO | CH-SR09SPH-115VI | | 5 800 | 290 \$ |
| 205263866 | C&H | CH-SR09SPH-115VO | CH-SR09SPHWM-115VI | | 7 100 | 355 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 203913326 | CanAir | C19SCH09H11 | C19SEH09H11 | | 6 000 | 300 \$ |
| 203913330 | CanAir | C19SCH18H21 | C19SEH18H21 | | 11 000 | 550 \$ |
| 207683249 | CanAir | C22SCH09H11 | C22SEH09H11 | | 6 800 | 340 \$ |
| 207683251 | CanAir | C22SCH09H21 | C22SEH09H21 | | 6 900 | 345 \$ |
| 207683253 | CanAir | C22SCH18H21 | C22SEH18H21 | | 11 500 | 575 \$ |
| 205306867 | CanAir | C23MC218H21 | Unités sans conduits | | 12 000 | 600 \$ |
| 205306868 | CanAir | C23MC327H21 | Unités sans conduits | | 17 200 | 860 \$ |
| 205306870 | CanAir | C23MC548H21 | Unités sans conduits | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 205306861 | CanAir | C23SCH09H21 | C23SEH09H21 | | 6 900 | 345 \$ |
| 205306862 | CanAir | C23SCH12H21 | C23SEH12H21 | | 7 800 | 390 \$ |
| 205816493 | CanAir | C23SCH18H22 | C23SEH18H21 | | 10 900 | 545 \$ |
| 207796645 | CanAir | C23SCH18H22 | C28SEH18H21 | | 15 000 | 750 \$ |
| 205816494 | CanAir | C23SCH24H22 | C23SEH24H21 | | 19 400 | 970 \$ |
| 211253522 | CANAIR | C25SCH09H21 | C28SEH09H21 | | 8 500 | 425 \$ |
| 211253521 | CANAIR | C25SCH12H21 | C28SEH12H21 | | 9 000 | 450 \$ |
| 207683264 | CanAir | C28MC218H21 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 500 | 725 \$ |
| 207683263 | CanAir | C28MC218H21 | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 207683262 | CanAir | C28MC218H21 | Unités sans conduits | | 14 300 | 715 \$ |
| 207683267 | CanAir | C28MC324H21 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207683266 | CanAir | C28MC324H21 | Unités avec conduits | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 207683265 | CanAir | C28MC324H21 | Unités sans conduits | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 207683268 | CanAir | C28MC436H21 | Unités sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 207683273 | CanAir | C28MC548H21 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207683272 | CanAir | C28MC548H21 | Unités avec conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207683271 | CanAir | C28MC548H21 | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207683255 | CanAir | C28SCH06H21 | C28SEH06H21 | | 8 500 | 425 \$ |
| 207683256 | CanAir | C28SCH09H21 | C28SEH09H21 | | 9 500 | 475 \$ |
| 207683257 | CanAir | C28SCH12H21 | C28SEH12H21 | | 10 000 | 500 \$ |
| 207683258 | CanAir | C28SCH18H21 | C28SEH18H21 | | 15 000 | 750 \$ |
| 207683259 | CanAir | C28SCH24H21 | C28SEH24H21 | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 207690472 | CanAir | CDH2018C21 | CDH2018F21 | | 13 000 | 650 \$ |
| 207706568 | CanAir | CDH2018C21 | CDH2018F21 | | 13 500 | 675 \$ |
| 211644141 | CanAir | CDH2018C21 | MAC-24HWDN1-MNO | | 14 700 | 735 \$ |
| 207690473 | CanAir | CDH2024C21 | CDH2024F21 | | 16 700 | 835 \$ |
| 207706569 | CanAir | CDH2024C21 | CDH2024F21 | | 19 200 | 960 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|----------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211644139 | CanAir | CDH2024C21 | MAC-24HWDN1-MN0 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207690474 | CanAir | CDH2030C21 | CDH2030F21 | | 19 400 | 970 \$ |
| 207706570 | CanAir | CDH2030C21 | CDH2030F21 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211644140 | CanAir | CDH2030C21 | MAC-36HWFN1-M | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 207690475 | CanAir | CDH2036C21 | CDH2036F21 | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 207706571 | CanAir | CDH2036C21 | CDH2036F21 | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 211644138 | CanAir | CDH2036C21 | MAC-36HWFN1-M | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 213160446 | CANAIR | CDH2036C21 | MVB-36B24T4N1 | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207690476 | CanAir | CDH2048C21 | CDH2048F21 | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 207706572 | CanAir | CDH2048C21 | CDH2048F21 | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211644137 | CanAir | CDH2048C21 | MAC-48HWFN1-M | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 207690477 | CanAir | CDH2060C21 | CDH2060F21 | | 33 800 | 1 690 \$ |
| 208101228 | CANAIR | CDH2060C21 | CDH2060F21 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212615093 | CANAIR | CDH2060C21 | MAC-60HWDN1-MNO | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 210342131 | CanAir | CDH2060C22 | CDH2060F21 | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 212386770 | CANAIR | CDH2060C22 | MAC-60HWDN1-MNO | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 213160447 | CANAIR | CDH2060C22 | MAC-60HWDN1-MNO* | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 213160452 | CANAIR | CDH2060C22 | MAC-60HWDN1-MNO** | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 209550334 | CanAir | MOD30-24HFN1-MW | MAC-24HWDN1-MNO | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 209550329 | CanAir | MOD30U-30HFN1-MR0 | MAC-36HWFN1-M | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 209550335 | CanAir | MOD30U-30HFN1-MR0(X) | MAC-36HWFN1-M | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 209550330 | CanAir | MOD30U-36HFN1-MR0 | MAC-36HWFN1-M | | 19 800 | 990 \$ |
| 209550337 | CanAir | MOE30U-48HFN1-M-[X1] | MAC-48HWFN1-M | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 209550331 | CanAir | MOE30U-48HFN1-MR0 | MAC-48HWFN1-M | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 209550332 | CanAir | MOE30U-60HFN1-MR0 | MAC-60HWDN1-MNO | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 209550336 | CanAir | MOE31U-36HFN1-M | MAC-36HWFN1-M | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 209550327 | CanAir | MOX330-18HFN1-MR0 | MAC-24HWDN1-MNO | | 13 000 | 650 \$ |
| 209550328 | CanAir | MOX430-24HFN1-MR0 | MAC-24HWDN1-MNO | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 209550333 | CanAir | MOX430U-18HFN1-M | MAC-24HWDN1-MNO | | 14 700 | 735 \$ |
| 207683289 | Carrier | 38MBRCQ48AA3 | 40MBCAQ48XA3 | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 204429856 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**3014AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 9892523 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**3617AL*+UI & 59*N*A060V17**14 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 9892524 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**3617AL*+UI & 59*N*A080V17**14 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 204429866 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**3617AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 204429898 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**3617AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 21 600 | 1 080 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204429880 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**3617AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 9892525 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**3621AL*+UI & 59*N*A060V17**14 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 9892526 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**3621AL*+UI & 59*N*A080V17**14 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 9892563 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**3621AL*+UI & 59*N*A080V21**20 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9892564 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**3621AL*+UI & 59*N*A100V21**22 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9892562 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**3621AL*+UI & 59MN7A060V21**20 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 204429905 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**3621AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 204429923 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**3621AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 204429928 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**3621AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 9892527 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**4221AL*+UI & 59*N*A060V17**14 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 9892528 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**4221AL*+UI & 59*N*A080V17**14 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 9892566 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**4221AL*+UI & 59*N*A080V21**20 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9892567 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**4221AL*+UI & 59*N*A100V21**22 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 204429965 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**4221AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 204429994 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**4221AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 204429998 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**4221AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 204429969 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**4221AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 204430003 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**4221AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 204429983 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**4221AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 9892569 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**4224AL*+UI & 59*N*A080V21**20 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9892570 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**4224AL*+UI & 59*N*A100V21**22 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9892529 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**4224AL*+UI & 59*N*A120V24**22 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 204430006 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**4224AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 204430011 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**4224AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 204430016 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**4224AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 204430019 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**4224AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 9892532 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**4821AL*+UI & 59*N*A060V17**14 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9892533 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**4821AL*+UI & 59*N*A080V17**14 | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 9892572 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**4821AL*+UI & 59*N*A080V21**20 | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 9892573 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**4821AL*+UI & 59*N*A100V21**22 | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 9892571 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**4821AL*+UI & 59MN7A060V21**20 | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 9892575 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**4824AL*+UI & 59*N*A080V21**20 | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 9892576 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**4824AL*+UI & 59*N*A100V21**22 | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 9892534 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**4824AL*+UI & 59*N*A120V24**22 | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 9892574 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**4824AL*+UI & 59MN7A060V21**20 | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 9892535 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**6021AL*+UI & 59*N*A060V17**14 | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 9892536 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**6021AL*+UI & 59*N*A080V17**14 | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 9892578 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**6021AL*+UI & 59*N*A080V21**20 | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 9892579 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**6021AL*+UI & 59*N*A100V21**22 | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 9892577 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**6021AL*+UI & 59MN7A060V21**20 | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 9892581 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**6024AL*+UI & 59*N*A080V21**20 | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 9892582 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**6024AL*+UI & 59*N*A100V21**22 | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 9892537 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**6024AL*+UI & 59*N*A120V24**22 | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 9892580 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CAP**6024AL*+UI & 59MN7A060V21**20 | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 204430024 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CNPV*3014AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 204430027 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CNPV*3017AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 9892538 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CNPV*3617AL*+UI & 59*N*A060V17**14 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 9892539 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CNPV*3617AL*+UI & 59*N*A080V17**14 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 9892540 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CNPV*3621AL*+UI & 59*N*A060V17**14 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 9892541 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CNPV*3621AL*+UI & 59*N*A080V17**14 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 9892584 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CNPV*3621AL*+UI & 59*N*A080V21**20 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 9892585 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CNPV*3621AL*+UI & 59*N*A100V21**22 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 9892583 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CNPV*3621AL*+UI & 59MN7A060V21**20 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 204633415 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CNPV*3621AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 204430052 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CNPV*3621AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 204430057 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CNPV*3621AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9892542 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CNPV*4217AL*+UI & 59*N*A060V17**14 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 9892543 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CNPV*4217AL*+UI & 59*N*A080V17**14 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 9892544 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CNPV*4221AL*+UI & 59*N*A060V17**14 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 9892545 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CNPV*4221AL*+UI & 59*N*A080V17**14 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 9892587 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CNPV*4221AL*+UI & 59*N*A080V21**20 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 9892588 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CNPV*4221AL*+UI & 59*N*A100V21**22 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9892586 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CNPV*4221AL*+UI & 59MN7A060V21**20 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 204430074 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 204430066 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 204430064 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 9892546 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CNPV*4821AL*+UI & 59*N*A060V17**14 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9892547 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CNPV*4821AL*+UI & 59*N*A080V17**14 | | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 9892590 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CNPV*4824AL*+UI & 59*N*A080V21**20 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9892591 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CNPV*4824AL*+UI & 59*N*A100V21**22 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9892548 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CNPV*4824AL*+UI & 59*N*A120V24**22 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9892589 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CNPV*4824AL*+UI & 59MN7A060V21**20 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9892593 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CNPV*6024AL*+UI & 59*N*A080V21**20 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9892594 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CNPV*6024AL*+UI & 59*N*A100V21**22 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9892549 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CNPV*6024AL*+UI & 59*N*A120V24**22 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9892592 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CNPV*6024AL*+UI & 59MN7A060V21**20 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 204430076 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CSPH*2412AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 204430081 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CSPH*2412AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 204430122 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CSPH*3012AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 204430096 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CSPH*3012AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 204430099 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CSPH*3012AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 204430104 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CSPH*3012AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 204430114 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CSPH*3012AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 9892550 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CSPH*3612AL*+UI & 59*N*A060V17**14 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 9892551 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CSPH*3612AL*+UI & 59*N*A080V17**14 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 9892596 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CSPH*3612AL*+UI & 59*N*A080V21**20 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9892597 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CSPH*3612AL*+UI & 59*N*A100V21**22 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9892552 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CSPH*3612AL*+UI & 59*N*A120V24**22 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9892595 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CSPH*3612AL*+UI & 59MN7A060V21**20 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 9892553 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CSPH*4212AL*+UI & 59*N*A060V17**14 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 9892554 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CSPH*4212AL*+UI & 59*N*A080V17**14 | | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 9892599 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CSPH*4212AL*+UI & 59*N*A080V21**20 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9892600 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CSPH*4212AL*+UI & 59*N*A100V21**22 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9892555 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CSPH*4212AL*+UI & 59*N*A120V24**22 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9892598 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CSPH*4212AL*+UI & 59MN7A060V21**20 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9892556 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CSPH*4812AL*+UI & 59*N*A060V17**14 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9892557 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CSPH*4812AL*+UI & 59*N*A080V17**14 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9892602 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CSPH*4812AL*+UI & 59*N*A080V21**20 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9892603 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CSPH*4812AL*+UI & 59*N*A100V21**22 | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 9892558 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CSPH*4812AL*+UI & 59*N*A120V24**22 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9892601 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CSPH*4812AL*+UI & 59MN7A060V21**20 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9892559 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CSPH*6012AL*+UI & 59*N*A060V17**14 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9892560 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CSPH*6012AL*+UI & 59*N*A080V17**14 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9892605 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CSPH*6012AL*+UI & 59*N*A080V21**20 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9892606 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CSPH*6012AL*+UI & 59*N*A100V21**22 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9892561 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CSPH*6012AL*+UI & 59*N*A120V24**22 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9892604 | CARRIER | 25VNA024A*030* | CSPH*6012AL*+UI & 59MN7A060V21**20 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9892513 | CARRIER | 25VNA024A*030* | FE4AN(B,F)003L+UI | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9892461 | CARRIER | 25VNA024A*030* | FE4ANB006L+UI | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 9892512 | CARRIER | 25VNA024A*030* | FE4ANF002L + UI | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 204430172 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**3617AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204430175 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**3617AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430189 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**3617AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430184 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**3617AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 33 000 | 1 650 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204430186 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**3617AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430178 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**3617AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204430181 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**3617AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 9892706 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**3621AL*+UI & 59*N*A080V21**20 | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 9892707 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**3621AL*+UI & 59*N*A100V21**22 | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 9892705 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**3621AL*+UI & 59MN7A060V21**20 | | 30 600 | 1 530 \$ |
| 204430192 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**3621AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430195 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**3621AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430198 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**3621AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430223 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**3621AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430201 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**3621AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 204430226 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**3621AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430145 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**3621AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 204430229 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**3621AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430209 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**3621AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430212 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**3621AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430215 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**3621AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430204 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**3621AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430207 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**3621AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430218 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**3621AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430220 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**3621AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430234 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**3717AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 204430232 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**3717AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204430237 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**3717AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204430239 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**3721AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204430242 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**3721AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430244 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**3721AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430260 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**3721AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204430252 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**3721AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204430255 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**3721AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430247 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**3721AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 204430250 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**3721AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204430258 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**3721AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 9892709 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4221AL*+UI & 59*N*A080V21**20 | | 30 200 | 1 510 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 9892710 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4221AL*+UI & 59*N*A100V21**22 | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 9892708 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4221AL*+UI & 59MN7A060V21**20 | | 30 600 | 1 530 \$ |
| 204430262 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4221AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204430265 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4221AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430268 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4221AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430292 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4221AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430270 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4221AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430295 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4221AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430276 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4221AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204430297 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4221AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204430147 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4221AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 204430280 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4221AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430283 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4221AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430273 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4221AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204430286 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4221AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430289 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4221AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 9892712 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4224AL*+UI & 59*N*A080V21**20 | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 9892713 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4224AL*+UI & 59*N*A100V21**22 | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 9892672 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4224AL*+UI & 59*N*A120V24**22 | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 9892711 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4224AL*+UI & 59MN7A060V21**20 | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 204430300 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4224AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430303 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4224AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430325 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4224AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430306 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4224AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430328 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4224AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430311 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4224AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430314 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4224AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430317 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4224AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430320 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4224AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430323 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4224AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430309 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4224AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430331 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4321AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 33 000 | 1 650 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204430333 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4321AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430345 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4321AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204430339 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4321AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204430342 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4321AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430336 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4321AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 9892676 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4821AL*+UI & 59*N*A080V17**14 | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 9892715 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4821AL*+UI & 59*N*A080V21**20 | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 9892716 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4821AL*+UI & 59*N*A100V21**22 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 9892714 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4821AL*+UI & 59MN7A060V21**20 | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 204430347 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4821AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204430350 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4821AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430353 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4821AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430380 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4821AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430355 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4821AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430383 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4821AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430364 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4821AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204430386 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4821AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204430366 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4821AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204430369 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4821AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430372 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4821AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430358 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4821AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204430361 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4821AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204430375 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4821AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430378 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4821AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 9892718 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4824AL*+UI & 59*N*A080V21**20 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 9892719 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4824AL*+UI & 59*N*A100V21**22 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 9892677 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4824AL*+UI & 59*N*A120V24**22 | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 9892717 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4824AL*+UI & 59MN7A060V21**20 | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 204430388 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4824AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430391 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4824AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 32 400 | 1 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204430414 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4824AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430395 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4824AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430417 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4824AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430400 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4824AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430403 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4824AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430406 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4824AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430409 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4824AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430412 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4824AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430398 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**4824AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 9892679 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**6021AL*+UI & 59*N*A080V17**14 | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 9892721 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**6021AL*+UI & 59*N*A080V21**20 | | 31 800 | 1 590 \$ |
| 9892722 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**6021AL*+UI & 59*N*A100V21**22 | | 31 800 | 1 590 \$ |
| 9892720 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**6021AL*+UI & 59MN7A060V21**20 | | 32 200 | 1 610 \$ |
| 9892724 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**6024AL*+UI & 59*N*A080V21**20 | | 31 800 | 1 590 \$ |
| 9892725 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**6024AL*+UI & 59*N*A100V21**22 | | 31 800 | 1 590 \$ |
| 9892680 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**6024AL*+UI & 59*N*A120V24**22 | | 31 600 | 1 580 \$ |
| 9892723 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**6024AL*+UI & 59MN7A060V21**20 | | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430420 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430423 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 204430445 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 204430426 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 204430448 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430431 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430434 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430437 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430439 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430442 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430428 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430450 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**6121AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204430453 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**6121AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204430456 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**6121AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430459 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**6121AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430467 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**6121AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204430484 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**6121AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430470 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**6121AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430472 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**6121AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430475 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**6121AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430461 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**6121AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204430464 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**6121AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430478 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**6121AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430481 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**6121AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430487 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**6124AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430511 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**6124AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430492 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**6124AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430500 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**6124AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430503 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**6124AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430506 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**6124AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430508 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**6124AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430489 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CAP**6124AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430519 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*3617AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430514 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*3617AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430526 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*3617AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430153 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*3617AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 204430156 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*3617AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 204430516 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*3617AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430528 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*3621AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430531 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*3621AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430557 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*3621AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430140 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*3621AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204430559 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*3621AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430159 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*3621AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 204430563 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*3621AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430538 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*3621AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430541 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*3621AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430545 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*3621AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430534 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*3621AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430548 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*3621AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430552 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*3621AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 32 200 | 1 610 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204430565 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4217AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 204430589 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4217AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204430571 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4217AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204430593 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4217AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204430162 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4217AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 204430585 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4217AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 204430575 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4217AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 204430579 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4217AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 9892727 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4221AL*+UI & 59*N*A080V21**20 | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 9892728 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4221AL*+UI & 59*N*A100V21**22 | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 204430596 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 204430600 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430603 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430681 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430607 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430689 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430631 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 204430694 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204430635 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204430644 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430654 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430613 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 204430621 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204430662 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430672 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 9892690 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4821AL*+UI & 59*N*A080V17**14 | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 9892730 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4821AL*+UI & 59*N*A080V21**20 | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 9892731 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4821AL*+UI & 59*N*A100V21**22 | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 9892729 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4821AL*+UI & 59MN7A060V21**20 | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 204430699 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 204430702 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204430706 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204430749 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430711 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430753 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430729 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 204430757 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204430165 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430733 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430737 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430719 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204430726 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204430741 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430745 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 9892733 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4824AL*+UI & 59*N*A080V21**20 | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 9892734 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4824AL*+UI & 59*N*A100V21**22 | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 9892691 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4824AL*+UI & 59*N*A120V24**22 | | 32 200 | 1 610 \$ |
| 9892732 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4824AL*+UI & 59MN7A060V21**20 | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 204430763 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4824AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430772 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4824AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430813 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4824AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430775 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4824AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430823 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4824AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204430784 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4824AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430789 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4824AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430794 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4824AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430801 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4824AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430807 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4824AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430779 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*4824AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 9892736 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*6024AL*+UI & 59*N*A080V21**20 | | 32 200 | 1 610 \$ |
| 9892737 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*6024AL*+UI & 59*N*A100V21**22 | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 9892692 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*6024AL*+UI & 59*N*A120V24**22 | | 32 200 | 1 610 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 9892735 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*6024AL*+UI & 59MN7A060V21**20 | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430831 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204430838 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430918 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430851 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204430927 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430879 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430888 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430895 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430900 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430909 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204430864 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 9892739 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*3612AL*+UI & 59*N*A080V21**20 | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 9892740 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*3612AL*+UI & 59*N*A100V21**22 | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 9892695 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*3612AL*+UI & 59*N*A120V24**22 | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 204430937 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 204431041 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204430948 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204430960 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204431048 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430968 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204431065 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430973 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430997 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 204431072 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204430999 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 204431001 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204431005 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204431010 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204430983 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 204430991 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 204431020 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204431032 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204430994 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 32 800 | 1 640 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 9892697 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4212AL*+UI & 59*N*A080V17**14 | | 30 600 | 1 530 \$ |
| 9892742 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4212AL*+UI & 59*N*A080V21**20 | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 9892743 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4212AL*+UI & 59*N*A100V21**22 | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 9892698 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4212AL*+UI & 59*N*A120V24**22 | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 9892741 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4212AL*+UI & 59MN7A060V21**20 | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 204431083 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 204431185 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204431094 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204431101 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204431191 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204431109 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204431195 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204431116 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204431136 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 204431201 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204431138 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204431148 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204431154 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204431164 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204431122 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 204431128 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204431172 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204431178 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204431132 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 9892700 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4812AL*+UI & 59*N*A080V17**14 | | 32 800 | 1 640 \$ |
| 9892745 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4812AL*+UI & 59*N*A080V21**20 | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 9892746 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4812AL*+UI & 59*N*A100V21**22 | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 9892701 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4812AL*+UI & 59*N*A120V24**22 | | 32 200 | 1 610 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 9892744 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4812AL*+UI & 59MN7A060V21**20 | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 204431207 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 204431286 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204431213 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204431218 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204431290 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204431224 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204431294 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204431232 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204431258 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 204431297 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204431262 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204431266 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204431270 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204431274 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204431244 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204431248 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204431277 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204431283 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204431253 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 9892702 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*6012AL*+UI & 59*N*A060V17**14 | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 9892703 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*6012AL*+UI & 59*N*A080V17**14 | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 9892748 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*6012AL*+UI & 59*N*A080V21**20 | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 9892749 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*6012AL*+UI & 59*N*A100V21**22 | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 9892704 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*6012AL*+UI & 59*N*A120V24**22 | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 9892747 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*6012AL*+UI & 59MN7A060V21**20 | | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204431300 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204431349 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204431304 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204431306 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204431309 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 32 200 | 1 610 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204431352 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204431313 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204431324 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204431359 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204431327 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204431329 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204431332 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204431336 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204431316 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204431319 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 204431340 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204431343 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204431321 | CARRIER | 25VNA036A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 9892659 | CARRIER | 25VNA036A*030* | FE4AN(B,F)003L+UI | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 9892665 | CARRIER | 25VNA036A*030* | FE4AN(B,F)005L+UI | | 31 600 | 1 580 \$ |
| 9892607 | CARRIER | 25VNA036A*030* | FE4ANB006L+UI | | 31 600 | 1 580 \$ |
| 9892658 | CARRIER | 25VNA036A*030* | FE4ANF002L+UI | | 30 600 | 1 530 \$ |
| 204431363 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CAP**4821AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 204431376 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CAP**4821AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 204431365 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CAP**4821AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 204431379 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CAP**4821AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 204431382 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CAP**4824AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 204431420 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CAP**4824AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 204431388 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CAP**4824AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 204431391 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CAP**4824AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 204431397 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CAP**4824AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 204431408 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CAP**4824AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 204431413 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CAP**4824AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 204431386 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CAP**4824AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 9892794 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CAP**6021AL*+UI & 59*N*A100V21**22 | | 48 000 | 2 400 \$ |
| 9892797 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CAP**6024AL*+UI & 59*N*A100V21**22 | | 48 000 | 2 400 \$ |
| 204431427 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 50 000 | 2 500 \$ |
| 204431437 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 48 500 | 2 425 \$ |
| 204431471 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 48 500 | 2 425 \$ |
| 204431440 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 48 500 | 2 425 \$ |
| 204431447 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 49 000 | 2 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204431454 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431463 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431443 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 48 500 | 2 425 \$ |
| 204431476 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CAP**6121AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431493 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CAP**6121AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431478 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CAP**6121AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 48 500 | 2 425 \$ |
| 204431497 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CAP**6121AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 48 500 | 2 425 \$ |
| 204431484 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CAP**6121AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 48 500 | 2 425 \$ |
| 204431487 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CAP**6121AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431490 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CAP**6121AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 48 500 | 2 425 \$ |
| 204431500 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CAP**6124AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431504 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CAP**6124AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 48 500 | 2 425 \$ |
| 204431527 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CAP**6124AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 48 500 | 2 425 \$ |
| 204431508 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CAP**6124AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 48 500 | 2 425 \$ |
| 204431515 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CAP**6124AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431518 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CAP**6124AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 48 500 | 2 425 \$ |
| 204431521 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CAP**6124AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431525 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CAP**6124AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 48 500 | 2 425 \$ |
| 204431512 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CAP**6124AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 48 500 | 2 425 \$ |
| 9892800 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CNPV*4821AL*+UI & 59*N*A100V21**22 | | 48 000 | 2 400 \$ |
| 9892805 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CNPV*6024AL*+UI & 59*N*A080V21**20 | | 49 000 | 2 450 \$ |
| 9892806 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CNPV*6024AL*+UI & 59*N*A100V21**22 | | 48 500 | 2 425 \$ |
| 9892783 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CNPV*6024AL*+UI & 59*N*A120V24**22 | | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431534 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431563 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431538 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431545 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431550 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 49 500 | 2 475 \$ |
| 204431559 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431542 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431593 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 204431566 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 204431569 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 204431576 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 35 600 | 1 780 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204431580 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 204431584 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 204431587 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 204431589 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 204431573 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 204431597 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431625 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431600 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 48 500 | 2 425 \$ |
| 204431607 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431611 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431614 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431617 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431621 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 204431604 | CARRIER | 25VNA048A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 48 500 | 2 425 \$ |
| 9892779 | CARRIER | 25VNA048A*030* | FE4AN(B,F)005L+UI | | 48 500 | 2 425 \$ |
| 9892751 | CARRIER | 25VNA048A*030* | FE4ANB006L+UI | | 47 500 | 2 375 \$ |
| 204431629 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 54 000 | 2 700 \$ |
| 204431632 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 53 500 | 2 675 \$ |
| 204431658 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 53 500 | 2 675 \$ |
| 204431635 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 53 500 | 2 675 \$ |
| 204431641 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 54 000 | 2 700 \$ |
| 204431644 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 53 500 | 2 675 \$ |
| 204431647 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 53 500 | 2 675 \$ |
| 204431651 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 54 000 | 2 700 \$ |
| 204431654 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 53 500 | 2 675 \$ |
| 204431638 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 53 500 | 2 675 \$ |
| 204431660 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CAP**6121AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 54 000 | 2 700 \$ |
| 204431663 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CAP**6121AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 55 000 | 2 750 \$ |
| 204431679 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CAP**6121AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 55 000 | 2 750 \$ |
| 204431667 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CAP**6121AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 55 500 | 2 775 \$ |
| 204431670 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CAP**6121AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 55 000 | 2 750 \$ |
| 204431673 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CAP**6121AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 55 500 | 2 775 \$ |
| 204431676 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CAP**6121AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 55 000 | 2 750 \$ |
| 204431683 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CAP**6124AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 54 000 | 2 700 \$ |
| 204431686 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CAP**6124AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 55 000 | 2 750 \$ |
| 204431711 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CAP**6124AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 55 000 | 2 750 \$ |
| 204431689 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CAP**6124AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 55 000 | 2 750 \$ |
| 204431696 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CAP**6124AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 54 000 | 2 700 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204431700 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CAP**6124AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 55 000 | 2 750 \$ |
| 204431703 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CAP**6124AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 55 000 | 2 750 \$ |
| 204431705 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CAP**6124AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 54 000 | 2 700 \$ |
| 204431709 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CAP**6124AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 55 000 | 2 750 \$ |
| 204431692 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CAP**6124AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 55 000 | 2 750 \$ |
| 204431714 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 56 000 | 2 800 \$ |
| 204431717 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 56 000 | 2 800 \$ |
| 204431741 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 56 000 | 2 800 \$ |
| 204431720 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 55 500 | 2 775 \$ |
| 204431726 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 54 500 | 2 725 \$ |
| 204431730 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 56 000 | 2 800 \$ |
| 204431733 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 54 500 | 2 725 \$ |
| 204431735 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 54 500 | 2 725 \$ |
| 204431739 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 56 000 | 2 800 \$ |
| 204431723 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 56 000 | 2 800 \$ |
| 204431744 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 55 500 | 2 775 \$ |
| 204431748 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 55 000 | 2 750 \$ |
| 204431772 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 55 000 | 2 750 \$ |
| 204431751 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 55 000 | 2 750 \$ |
| 204431757 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 55 500 | 2 775 \$ |
| 204431760 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 55 000 | 2 750 \$ |
| 204431763 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 55 500 | 2 775 \$ |
| 204431766 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 55 500 | 2 775 \$ |
| 204431769 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 55 000 | 2 750 \$ |
| 204431753 | CARRIER | 25VNA060A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 55 000 | 2 750 \$ |
| 9892813 | CARRIER | 25VNA060A*030* | FE4ANB006L+UI | | 52 500 | 2 625 \$ |
| 205272405 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**3617AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272292 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**3617AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272406 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**3617AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272293 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**3617AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272290 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**3617AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 205272291 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**3617AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272407 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**3617AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272408 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**3617AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272409 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**3621AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272410 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**3621AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272411 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**3621AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272299 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**3621AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 24 200 | 1 210 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205272412 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**3621AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272300 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**3621AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272294 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**3621AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272296 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**3621AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272295 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**3621AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272297 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**3621AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272298 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**3621AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272413 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**3621AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272414 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**3621AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272415 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4221AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272416 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4221AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272417 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4221AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272306 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4221AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272418 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4221AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272307 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4221AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272301 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4221AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272303 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4221AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272302 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4221AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272304 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4221AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272305 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4221AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272419 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4221AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272420 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4221AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272421 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4224AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272422 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4224AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272312 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4224AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272423 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4224AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272308 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4224AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272309 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4224AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272310 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4224AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272311 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4224AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272424 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4224AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272425 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4821AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272426 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4821AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272427 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4821AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272318 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4821AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205272428 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4821AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205272319 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4821AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205272313 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4821AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 24 200 | 1 210 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205272315 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4821AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272314 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4821AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272316 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4821AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272317 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4821AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272429 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4821AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272430 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4821AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272431 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4824AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272432 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4824AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205272324 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4824AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205272433 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4824AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205272320 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4824AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272321 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4824AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272322 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4824AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205272323 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4824AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272434 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**4824AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272435 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 205272436 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 205272329 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 205272437 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 205272325 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205272326 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 205272327 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 205272328 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 205272438 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 205272439 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*3617AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 205272332 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*3617AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272440 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*3617AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272333 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*3617AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272330 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*3617AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 205272331 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*3617AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272441 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*3617AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 205272442 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*3617AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272443 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*3621AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 205272444 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*3621AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272445 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*3621AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272339 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*3621AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272446 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*3621AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272340 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*3621AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205272334 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*3621AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 205272336 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*3621AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272335 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*3621AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272337 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*3621AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272338 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*3621AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272447 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*3621AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 205272448 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*3621AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272449 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4217AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272343 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4217AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272450 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4217AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272344 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4217AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272341 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4217AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272342 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4217AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272451 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4217AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272452 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4217AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272453 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272454 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272455 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272350 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272456 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272351 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272345 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272347 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272346 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272348 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272349 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272457 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272458 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272459 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272460 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272461 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272357 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272462 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272358 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272352 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272354 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272353 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272355 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 24 000 | 1 200 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205272356 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272463 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272464 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272465 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4824AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272466 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4824AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272363 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4824AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272467 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4824AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272359 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4824AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272360 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4824AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272361 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4824AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272362 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4824AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272468 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*4824AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272469 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205272470 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205272368 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205272471 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205272364 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272365 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205272366 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205272367 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205272472 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205272473 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272375 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272474 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272475 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272376 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272476 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272377 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272477 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272369 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272371 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272370 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272372 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272373 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272374 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272478 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272479 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272480 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 24 200 | 1 210 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205272481 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272384 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272482 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272483 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272385 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272484 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272386 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272485 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272378 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272380 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272379 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272381 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272382 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272383 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272486 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272487 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272488 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272489 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272393 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272490 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272491 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272394 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272492 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272395 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272493 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272387 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 205272389 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272388 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272390 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272391 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272392 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272494 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272495 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272496 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272497 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272402 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205272498 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205272499 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 23 800 | 1 190 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205272403 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205272500 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205272404 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205272501 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205272396 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272398 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205272397 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272399 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205272400 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205272401 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205272502 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272503 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205272504 | CARRIER | 25VNA424A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205272288 | CARRIER | 25VNA424A*030* | FE4AN(B,F)003L+UI | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 205272289 | CARRIER | 25VNA424A*030* | FE4AN(B,F)005L+UI | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 205272287 | CARRIER | 25VNA424A*030* | FE4ANF002L+UI | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 210532930 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**2414AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210532934 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**2417AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210532936 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**2417AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210532946 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**2417AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210532938 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**2417AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210532948 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**2417AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210532932 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**2417AL*+UI | "59CU5A060C17**16" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210532944 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**2417AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210532940 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**2417AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210532942 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**2417AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210532952 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**2517AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210532954 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**2517AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210532964 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**2517AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210532956 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**2517AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210532966 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**2517AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210532950 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**2517AL*+UI | "59CU5A060C17**16" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210532962 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**2517AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210532958 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**2517AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210532960 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**2517AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210532968 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3014AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210532972 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3017AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210532974 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3017AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210532976 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3017AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210532986 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3017AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210532978 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3017AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210532988 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3017AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210532970 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3017AL*+UI | "59CU5A060C17**16" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210532984 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3017AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210532980 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3017AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210532982 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3017AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206788547 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3617AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206788548 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3617AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206788447 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3617AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 206788334 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3617AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206788448 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3617AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206788335 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3617AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206788563 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3617AL*+UI | "59CU5A060C17**16" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206788332 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3617AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206788333 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3617AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206788449 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3617AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206788450 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3617AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206788549 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3621AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206788550 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3621AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206788451 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3621AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206788452 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3621AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206788341 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3621AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206788454 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3621AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206788342 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3621AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206788564 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3621AL*+UI | "59CU5A060C17**16" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206788565 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3621AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206788566 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3621AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206788336 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3621AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 206788338 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3621AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206788337 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3621AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206788340 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3621AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206788455 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3621AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206788456 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3621AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210532996 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3721AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210532998 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3721AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210533000 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3721AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210533008 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3721AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210532990 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3721AL*+UI | "59CU5A060C17**16" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210532992 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3721AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210532994 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3721AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210533010 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3721AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210533006 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3721AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210533002 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3721AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210533004 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**3721AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210533018 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4221AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210533020 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4221AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206788457 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4221AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206788458 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4221AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206788459 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4221AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206788348 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4221AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206788460 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4221AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206788349 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4221AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 210533012 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4221AL*+UI | "59CU5A060C17**16" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210533014 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4221AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210533016 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4221AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206788343 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4221AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206788345 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4221AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206788344 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4221AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206788346 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4221AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206788347 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4221AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206788461 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4221AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206788462 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4221AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206788463 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4224AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206788464 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4224AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206788354 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4224AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 210533022 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4224AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210533024 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4224AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206788350 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4224AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206788351 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4224AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206788352 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4224AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206788353 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4224AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206788466 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4224AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 210533032 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4321AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210533034 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4321AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210533036 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4321AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210533044 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4321AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210533026 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4321AL*+UI | "59CU5A060C17**16" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210533028 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4321AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210533030 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4321AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210533046 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4321AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210533042 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4321AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210533038 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4321AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210533040 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4321AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206788467 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4821AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206788468 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4821AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206788469 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4821AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206788355 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4821AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206788358 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4821AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206788359 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4821AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206788471 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4821AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206788473 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4824AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206788363 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4824AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206788365 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4824AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206788476 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**4824AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206788478 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206788371 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206788479 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206788367 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206788368 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206788369 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206788370 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206788480 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210533050 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*3017AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210533052 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*3017AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210533062 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*3017AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210533054 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*3017AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210533064 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*3017AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210533048 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*3017AL*+UI | "59CU5A060C17**16" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212596825 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*3017AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210533060 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*3017AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210533056 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*3017AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210533058 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*3017AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206788553 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*3617AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206788554 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*3617AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206788481 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*3617AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206788374 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*3617AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206788482 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*3617AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206788375 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*3617AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206788567 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*3617AL*+UI | "59CU5A060C17**16" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 206788372 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*3617AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206788373 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*3617AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 206788483 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*3617AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 206788484 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*3617AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206788555 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*3621AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206788556 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*3621AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206788485 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*3621AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 206788486 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*3621AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206788487 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*3621AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206788381 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*3621AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206788568 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*3621AL*+UI | "59CU5A060C17**16" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 206788569 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*3621AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206788570 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*3621AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206788376 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*3621AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206788378 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*3621AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 206788377 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*3621AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 206788379 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*3621AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206788380 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*3621AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206788489 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*3621AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 206788490 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*3621AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210533068 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*4217AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210533070 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*4217AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206788491 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*4217AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206788385 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*4217AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206788492 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*4217AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206788386 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*4217AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210533066 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*4217AL*+UI | "59CU5A060C17**16" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206788384 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*4217AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206788493 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*4217AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206788494 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*4217AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210533078 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210533080 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206788495 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206788496 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206788392 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206788498 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206788393 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 210533072 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "59CU5A060C17**16" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210533074 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210533076 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206788389 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206788388 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206788499 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206788500 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206788502 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206788503 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206788504 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206788400 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206788394 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206788396 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206788395 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206788507 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206788508 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206788405 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206788509 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206788401 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206788512 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206788410 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206788513 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206788406 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206788408 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210533088 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*3012AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210533090 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*3012AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210533100 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*3012AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210533092 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*3012AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210533102 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*3012AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210533082 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*3012AL*+UI | "59CU5A060C17**16" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210533084 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*3012AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210533086 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*3012AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210533104 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*3012AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210533098 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*3012AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210533094 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*3012AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210533096 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*3012AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206788559 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206788560 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206788515 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206788417 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206788516 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206788418 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206788518 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206788419 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206788519 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206788571 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "59CU5A060C17**16" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206788572 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206788573 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206788413 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206788412 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206788414 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206788415 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206788416 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206788520 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206788521 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206788522 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 210533112 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210533114 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206788523 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206788426 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206788524 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206788525 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206788427 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210533106 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "59CU5A060C17**16" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210533108 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210533110 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206788420 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206788422 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206788421 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206788423 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206788425 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206788528 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206788529 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206788530 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206788435 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206788532 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206788533 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206788535 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206788429 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206788431 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206788430 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206788539 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206788445 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206788542 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206788446 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206788543 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206788438 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206788439 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206788441 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206788442 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206788443 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206788544 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206788545 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206788546 | CARRIER | 25VNA424A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206788330 | CARRIER | 25VNA424A*031* | FE4AN(B,F)003L+UI | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206788331 | CARRIER | 25VNA424A*031* | FE4AN(B,F)005L+UI | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206788329 | CARRIER | 25VNA424A*031* | FE4ANF002L+UI | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 205272509 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**3717AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205272508 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**3717AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205272510 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**3717AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205272511 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**3721AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205272512 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**3721AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205272521 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**3721AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272513 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**3721AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272522 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**3721AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272523 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**3721AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205272516 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**3721AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205272517 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**3721AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205272518 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**3721AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272514 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**3721AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 205272515 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**3721AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205272519 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**3721AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272520 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**3721AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272524 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4221AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 205272525 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4221AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205272526 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4221AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205272535 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4221AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205272527 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4221AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272536 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4221AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205272529 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4221AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 205272537 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4221AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205272530 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4221AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 205272531 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4221AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205272532 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4221AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205272528 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4221AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 205272533 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4221AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205272534 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4221AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205272538 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4224AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205272539 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4224AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272547 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4224AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272540 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4224AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272548 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4224AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205272542 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4224AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205272543 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4224AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272544 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4224AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205272545 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4224AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205272546 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4224AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272541 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4224AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272549 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4321AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205272550 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4321AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272559 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4321AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272551 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4321AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272560 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4321AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272561 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4321AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205272554 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4321AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205272555 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4321AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205272556 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4321AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272552 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4321AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 205272553 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4321AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205272557 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4321AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272558 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4321AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272562 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4821AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205272563 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4821AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205272564 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4821AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272574 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4821AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272565 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4821AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205272575 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4821AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272568 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4821AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205272576 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4821AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205272569 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4821AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205272570 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4821AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272571 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4821AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272566 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4821AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205272567 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4821AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205272572 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4821AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272573 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4821AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272577 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4824AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272578 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4824AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205272586 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4824AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205272579 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4824AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205272587 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4824AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205272581 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4824AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272582 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4824AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205272583 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4824AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272584 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4824AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272585 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4824AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205272580 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**4824AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205272588 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205272589 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205272597 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205272590 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205272598 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272592 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205272593 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 32 800 | 1 640 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205272594 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205272595 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205272596 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205272591 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205272599 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**6121AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205272600 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**6121AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272601 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**6121AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205272611 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**6121AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205272602 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**6121AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205272612 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**6121AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205272605 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**6121AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272613 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**6121AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272606 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**6121AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205272607 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**6121AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205272608 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**6121AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205272603 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**6121AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205272604 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**6121AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205272609 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**6121AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205272610 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**6121AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205272614 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**6124AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205272615 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**6124AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205272623 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**6124AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205272616 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**6124AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205272624 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**6124AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272618 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**6124AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205272619 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**6124AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205272620 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**6124AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205272621 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**6124AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205272622 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**6124AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205272617 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CAP**6124AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205272625 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4217AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 205272631 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4217AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205272626 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4217AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205272632 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4217AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205272629 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4217AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 205272630 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4217AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205272627 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4217AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 205272628 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4217AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 34 400 | 1 720 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205272633 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 34 800 | 1 740 \$ |
| 205272634 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205272635 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205272645 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205272636 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205272646 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205272639 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 205272647 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 205272640 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 205272641 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205272642 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205272637 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 205272638 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 205272643 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205272644 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4221AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205272648 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205272649 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205272650 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272660 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272651 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272661 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272654 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205272662 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205272655 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205272656 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272657 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272652 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 205272653 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205272658 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272659 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272663 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4824AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272664 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4824AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272672 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4824AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272665 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4824AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205272673 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4824AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205272667 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4824AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272668 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4824AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272669 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4824AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 33 400 | 1 670 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205272670 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4824AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272671 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4824AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272666 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*4824AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272674 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205272675 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205272683 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205272676 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205272684 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272678 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205272679 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205272680 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205272681 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205272682 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205272677 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205272685 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 205272700 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205272686 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205272687 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205272701 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205272688 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272702 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272689 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272693 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 205272703 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205272694 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205272695 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205272696 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272697 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205272690 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 205272691 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 205272698 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205272699 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272692 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272704 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 205272719 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205272705 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205272706 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272720 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 33 600 | 1 680 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205272707 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272721 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272708 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272712 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205272722 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205272713 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205272714 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272715 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272716 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272709 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 205272710 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205272717 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272718 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272711 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*4212AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272723 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 205272738 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205272724 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205272725 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272739 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272726 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272740 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272727 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205272731 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205272741 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205272732 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205272733 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272734 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272735 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272728 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205272729 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 34 200 | 1 710 \$ |
| 205272736 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272737 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272730 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272742 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205272757 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272743 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272744 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205272758 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 33 000 | 1 650 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205272745 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205272759 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205272746 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205272750 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205272760 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205272751 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272752 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205272753 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205272754 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205272747 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 205272748 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 205272755 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205272756 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205272749 | CARRIER | 25VNA436A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205272506 | CARRIER | 25VNA436A*030* | FE4AN(B,F)003L+UI | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205272505 | CARRIER | 25VNA436A*030* | FE4AN(B,F)005L+UI | | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205272507 | CARRIER | 25VNA436A*030* | FE4ANB006L+UI | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 206788804 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**3717AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788805 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**3717AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788893 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**3717AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788577 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**3717AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788578 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**3717AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788842 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**3717AL*+UI | "59CU5A060C17**16" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210720629 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**3717AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210720631 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**3717AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210720633 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**3717AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788806 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**3721AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206788807 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**3721AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206788808 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**3721AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210720635 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**3721AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788579 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**3721AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206788580 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**3721AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 206788589 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**3721AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206788581 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**3721AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 206788590 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**3721AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 206788843 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**3721AL*+UI | "59CU5A060C17**16" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788844 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**3721AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206788845 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**3721AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206788591 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**3721AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788584 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**3721AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788585 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**3721AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 206788586 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**3721AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 206788582 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**3721AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788583 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**3721AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788587 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**3721AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 206788588 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**3721AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 206788809 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4221AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206788810 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4221AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206788812 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4221AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206788873 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4221AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206788592 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4221AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206788593 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4221AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 206788601 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4221AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788594 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4221AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 206788602 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4221AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 206788846 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4221AL*+UI | "59CU5A060C17**16" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206788847 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4221AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788848 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4221AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788883 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4221AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206788603 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4221AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206788596 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4221AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206788597 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4221AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 206788598 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4221AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 206788595 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4221AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210720637 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4221AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206788599 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4221AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 206788600 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4221AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 206788814 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4224AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206788604 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4224AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 206788605 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4224AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 206788613 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4224AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 206788606 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4224AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788849 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4224AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788850 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4224AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788614 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4224AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206788608 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4224AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 33 800 | 1 690 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206788609 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4224AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 206788610 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4224AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206788611 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4224AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 206788612 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4224AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 206788607 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4224AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788815 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4321AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206788816 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4321AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206788818 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4321AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210720639 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4321AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788615 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4321AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206788616 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4321AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 206788625 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4321AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206788617 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4321AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 206788626 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4321AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 206788851 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4321AL*+UI | "59CU5A060C17**16" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788852 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4321AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206788853 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4321AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206788627 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4321AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788620 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4321AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788621 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4321AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 206788622 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4321AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 206788618 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4321AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788619 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4321AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788623 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4321AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 206788624 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4321AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 206788819 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4821AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206788820 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4821AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206788822 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4821AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206788874 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4821AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788628 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4821AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206788629 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4821AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 206788638 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4821AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206788630 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4821AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 206788639 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4821AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 206788854 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4821AL*+UI | "59CU5A060C17**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206788855 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4821AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206788856 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4821AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206788884 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4821AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206788640 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4821AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206788633 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4821AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206788634 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4821AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 206788635 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4821AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 206788631 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4821AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206788632 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4821AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206788636 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4821AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 206788637 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4821AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 206788824 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4824AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206788641 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4824AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 206788642 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4824AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 206788650 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4824AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 206788643 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4824AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206788857 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4824AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206788858 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4824AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206788651 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4824AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206788645 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4824AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 206788646 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4824AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 206788647 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4824AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206788648 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4824AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 206788649 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4824AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 206788644 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**4824AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210720641 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6024AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206788652 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206788653 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 206788661 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 206788654 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210720643 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210720645 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206788662 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206788656 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206788657 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 206788658 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206788659 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206788660 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 206788655 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210720647 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6121AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210720649 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6121AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 30 200 | 1 510 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210720651 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6121AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206788875 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6121AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206788663 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6121AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206788664 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6121AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 206788673 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6121AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206788665 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6121AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206788674 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6121AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 210720653 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6121AL*+UI | "59CU5A060C17**16" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210720655 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6121AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210720657 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6121AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206788885 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6121AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206788675 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6121AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206788668 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6121AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206788669 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6121AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 206788670 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6121AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206788666 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6121AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206788667 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6121AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206788671 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6121AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 206788672 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6121AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 210720659 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6124AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206788676 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6124AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 206788677 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6124AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206788685 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6124AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206788678 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6124AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210720661 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6124AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210720663 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6124AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206788686 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6124AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206788680 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6124AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 206788681 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6124AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206788682 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6124AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206788683 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6124AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 206788684 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6124AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206788679 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CAP**6124AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206788825 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4217AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788826 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4217AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788876 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4217AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206788894 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4217AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788687 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4217AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206788691 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4217AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788859 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4217AL*+UI | "59CU5A060C17**16" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206788886 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4217AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206788690 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4217AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206788688 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4217AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206788689 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4217AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210720665 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210720667 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788828 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788877 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206788692 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206788693 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 206788702 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788694 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 206788703 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 210720669 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "59CU5A060C17**16" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206788860 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788861 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788887 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206788704 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206788697 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206788698 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 206788699 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 206788695 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 206788696 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206788700 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 206788701 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 210720671 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210720673 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788830 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788878 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788705 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788706 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 206788715 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206788707 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 206788716 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 210720675 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "59CU5A060C17**16" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788862 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206788863 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206788888 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788717 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788710 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788711 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 206788712 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 206788708 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788709 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788713 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 206788714 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 210720677 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788718 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 206788719 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 206788727 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 206788720 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210720679 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210720681 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206788728 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788722 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 206788723 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 206788724 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788725 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 206788726 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 206788721 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210720683 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206788729 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 206788730 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206788738 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206788731 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210720685 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210720687 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206788739 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206788733 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 206788734 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206788735 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206788736 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 206788737 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206788732 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 30 600 | 1 530 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206788831 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788832 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788833 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788879 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206788895 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788740 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788741 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 206788753 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788742 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 206788754 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 206788743 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788864 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "59CU5A060C17**16" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206788865 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788866 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788889 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206788755 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788747 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206788748 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 206788749 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 206788750 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788744 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206788745 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788751 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 206788752 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 206788746 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788834 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788835 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788837 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788880 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206788896 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788756 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788757 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 206788769 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206788758 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 206788770 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 206788759 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788867 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "59CU5A060C17**16" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788868 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206788869 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788890 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206788771 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788763 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788764 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 206788765 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 206788766 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788760 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788761 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788767 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 206788768 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 206788762 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788838 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206788839 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788841 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788881 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788897 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788772 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788773 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 206788785 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206788774 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 206788786 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 206788775 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206788870 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "59CU5A060C17**16" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788871 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206788872 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206788891 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788787 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788779 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788780 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 206788781 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 206788782 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206788776 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788777 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206788783 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 33 600 | 1 680 \$ |
| 206788784 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 206788778 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210720689 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 30 400 | 1 520 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210720691 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210720693 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206788882 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A045C17**12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206788898 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206788788 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206788789 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 206788801 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206788790 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 206788802 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206788791 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210720695 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59CU5A060C17**16" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210720697 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210720699 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206788892 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B060C17**14" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206788803 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206788795 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206788796 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206788797 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206788798 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206788792 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B060C17**14" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206788793 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206788799 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206788800 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206788794 | CARRIER | 25VNA436A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206788575 | CARRIER | 25VNA436A*031* | FE4AN(B,F)003L+UI | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206788574 | CARRIER | 25VNA436A*031* | FE4AN(B,F)005L+UI | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206788576 | CARRIER | 25VNA436A*031* | FE4ANB006L+UI | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 205272763 | CARRIER | 25VNA448A*030* | CAP**4821AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205272766 | CARRIER | 25VNA448A*030* | CAP**4821AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205272764 | CARRIER | 25VNA448A*030* | CAP**4821AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205272765 | CARRIER | 25VNA448A*030* | CAP**4821AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205272767 | CARRIER | 25VNA448A*030* | CAP**4824AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205272769 | CARRIER | 25VNA448A*030* | CAP**4824AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205272768 | CARRIER | 25VNA448A*030* | CAP**4824AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205272770 | CARRIER | 25VNA448A*030* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 42 500 | 2 125 \$ |
| 205272772 | CARRIER | 25VNA448A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205272771 | CARRIER | 25VNA448A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 42 500 | 2 125 \$ |
| 205272773 | CARRIER | 25VNA448A*030* | CAP**6121AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 43 000 | 2 150 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205272776 | CARRIER | 25VNA448A*030* | CAP**6121AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205272774 | CARRIER | 25VNA448A*030* | CAP**6121AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205272775 | CARRIER | 25VNA448A*030* | CAP**6121AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205272777 | CARRIER | 25VNA448A*030* | CAP**6124AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 42 500 | 2 125 \$ |
| 205272779 | CARRIER | 25VNA448A*030* | CAP**6124AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205272778 | CARRIER | 25VNA448A*030* | CAP**6124AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205272780 | CARRIER | 25VNA448A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 42 500 | 2 125 \$ |
| 205272782 | CARRIER | 25VNA448A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205272781 | CARRIER | 25VNA448A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205272789 | CARRIER | 25VNA448A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 205272783 | CARRIER | 25VNA448A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205272790 | CARRIER | 25VNA448A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205272784 | CARRIER | 25VNA448A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205272786 | CARRIER | 25VNA448A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205272787 | CARRIER | 25VNA448A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 205272788 | CARRIER | 25VNA448A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205272785 | CARRIER | 25VNA448A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205272791 | CARRIER | 25VNA448A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205272800 | CARRIER | 25VNA448A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205272792 | CARRIER | 25VNA448A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 42 500 | 2 125 \$ |
| 205272801 | CARRIER | 25VNA448A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205272793 | CARRIER | 25VNA448A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 42 500 | 2 125 \$ |
| 205272795 | CARRIER | 25VNA448A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205272796 | CARRIER | 25VNA448A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205272797 | CARRIER | 25VNA448A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205272798 | CARRIER | 25VNA448A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205272799 | CARRIER | 25VNA448A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205272794 | CARRIER | 25VNA448A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 205272762 | CARRIER | 25VNA448A*030* | FE4AN(B,F)005L+UI | | 42 500 | 2 125 \$ |
| 205272761 | CARRIER | 25VNA448A*030* | FE4ANB006L+UI | | 42 500 | 2 125 \$ |
| 206788900 | CARRIER | 25VNA448A*031* | 0 | | 43 000 | 2 150 \$ |
| 206788943 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CAP**4821AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206788901 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CAP**4821AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206788902 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CAP**4821AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 206788956 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CAP**4821AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206788957 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CAP**4821AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206788914 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CAP**4821AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206788928 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CAP**4821AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 43 500 | 2 175 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206788945 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CAP**4824AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532870 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CAP**4824AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206788903 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CAP**4824AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 206788958 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CAP**4824AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206788959 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CAP**4824AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532872 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CAP**4824AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206788916 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CAP**4824AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532874 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CAP**4824AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206788929 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CAP**4824AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206788947 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CAP**6024AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532876 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 206788904 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 206788960 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 206788961 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 210532878 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 206788918 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206788969 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 206788931 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 206788905 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CAP**6121AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206788906 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CAP**6121AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 206788962 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CAP**6121AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206788963 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CAP**6121AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 206788919 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CAP**6121AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206788933 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CAP**6121AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206788951 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CAP**6124AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532880 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CAP**6124AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206788907 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CAP**6124AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 206788964 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CAP**6124AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206788965 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CAP**6124AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 210532882 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CAP**6124AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206788921 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CAP**6124AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532884 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CAP**6124AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206788934 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CAP**6124AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 210532890 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532892 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532886 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532888 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 209251548 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 43 500 | 2 175 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210532894 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532900 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532902 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532904 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532896 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532898 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532908 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532910 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 210532912 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532906 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206788908 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 42 500 | 2 125 \$ |
| 206788924 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 206788936 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 210532918 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 210532920 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532922 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532914 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532916 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532926 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532928 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 210532924 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206788955 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206788909 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 206788912 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 206788910 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 206788913 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 206788911 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 206788966 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206788967 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 206788925 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 206788926 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 206788927 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 206788940 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 206788941 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 206788939 | CARRIER | 25VNA448A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 206788899 | CARRIER | 25VNA448A*031* | FE4ANB006L+UI | | 42 500 | 2 125 \$ |
| 205272808 | CARRIER | 25VNA460A*030* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 205272809 | CARRIER | 25VNA460A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 52 000 | 2 600 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205272803 | CARRIER | 25VNA460A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 205272804 | CARRIER | 25VNA460A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 205272805 | CARRIER | 25VNA460A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 205272806 | CARRIER | 25VNA460A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 205272807 | CARRIER | 25VNA460A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 205272814 | CARRIER | 25VNA460A*030* | CAP**6121AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 205272815 | CARRIER | 25VNA460A*030* | CAP**6121AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 51 500 | 2 575 \$ |
| 205272810 | CARRIER | 25VNA460A*030* | CAP**6121AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 205272811 | CARRIER | 25VNA460A*030* | CAP**6121AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 205272812 | CARRIER | 25VNA460A*030* | CAP**6121AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 205272813 | CARRIER | 25VNA460A*030* | CAP**6121AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 205272821 | CARRIER | 25VNA460A*030* | CAP**6124AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 205272822 | CARRIER | 25VNA460A*030* | CAP**6124AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 52 000 | 2 600 \$ |
| 205272816 | CARRIER | 25VNA460A*030* | CAP**6124AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 205272817 | CARRIER | 25VNA460A*030* | CAP**6124AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 205272818 | CARRIER | 25VNA460A*030* | CAP**6124AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 205272819 | CARRIER | 25VNA460A*030* | CAP**6124AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 205272820 | CARRIER | 25VNA460A*030* | CAP**6124AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 205272823 | CARRIER | 25VNA460A*030* | CNPV*6124AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 205272824 | CARRIER | 25VNA460A*030* | CNPV*6124AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 205272832 | CARRIER | 25VNA460A*030* | CNPV*6124AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 50 000 | 2 500 \$ |
| 205272825 | CARRIER | 25VNA460A*030* | CNPV*6124AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 50 000 | 2 500 \$ |
| 205272833 | CARRIER | 25VNA460A*030* | CNPV*6124AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 51 500 | 2 575 \$ |
| 205272827 | CARRIER | 25VNA460A*030* | CNPV*6124AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 205272828 | CARRIER | 25VNA460A*030* | CNPV*6124AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 50 000 | 2 500 \$ |
| 205272829 | CARRIER | 25VNA460A*030* | CNPV*6124AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 205272830 | CARRIER | 25VNA460A*030* | CNPV*6124AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 205272831 | CARRIER | 25VNA460A*030* | CNPV*6124AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 50 000 | 2 500 \$ |
| 205272826 | CARRIER | 25VNA460A*030* | CNPV*6124AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 205272802 | CARRIER | 25VNA460A*030* | FE4ANB006L+UI | | 49 500 | 2 475 \$ |
| 206789002 | CARRIER | 25VNA460A*031* | CAP**6024AL*+UI | "58CU*A080C21**20" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 206789003 | CARRIER | 25VNA460A*031* | CAP**6024AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 210720701 | CARRIER | 25VNA460A*031* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 206788976 | CARRIER | 25VNA460A*031* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 210720703 | CARRIER | 25VNA460A*031* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 206789007 | CARRIER | 25VNA460A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 206789008 | CARRIER | 25VNA460A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 206788971 | CARRIER | 25VNA460A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 51 000 | 2 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206788972 | CARRIER | 25VNA460A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 206788973 | CARRIER | 25VNA460A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 206788974 | CARRIER | 25VNA460A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 206788975 | CARRIER | 25VNA460A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 210720705 | CARRIER | 25VNA460A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 206789004 | CARRIER | 25VNA460A*031* | CAP**6121AL*+UI | "58CU*A080C21**20" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 207335597 | CARRIER | 25VNA460A*031* | CAP**6121AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 206788982 | CARRIER | 25VNA460A*031* | CAP**6121AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 210720707 | CARRIER | 25VNA460A*031* | CAP**6121AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 206789009 | CARRIER | 25VNA460A*031* | CAP**6121AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 206788983 | CARRIER | 25VNA460A*031* | CAP**6121AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 51 500 | 2 575 \$ |
| 206788978 | CARRIER | 25VNA460A*031* | CAP**6121AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 206788979 | CARRIER | 25VNA460A*031* | CAP**6121AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 206788980 | CARRIER | 25VNA460A*031* | CAP**6121AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 206788981 | CARRIER | 25VNA460A*031* | CAP**6121AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 206789005 | CARRIER | 25VNA460A*031* | CAP**6124AL*+UI | "58CU*A080C21**20" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 206789006 | CARRIER | 25VNA460A*031* | CAP**6124AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 210720709 | CARRIER | 25VNA460A*031* | CAP**6124AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 206788989 | CARRIER | 25VNA460A*031* | CAP**6124AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 210720711 | CARRIER | 25VNA460A*031* | CAP**6124AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 206789010 | CARRIER | 25VNA460A*031* | CAP**6124AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 206789011 | CARRIER | 25VNA460A*031* | CAP**6124AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 206788985 | CARRIER | 25VNA460A*031* | CAP**6124AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 206788986 | CARRIER | 25VNA460A*031* | CAP**6124AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 206788988 | CARRIER | 25VNA460A*031* | CAP**6124AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 210720713 | CARRIER | 25VNA460A*031* | CAP**6124AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 206789000 | CARRIER | 25VNA460A*031* | CNPV*6124AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 50 000 | 2 500 \$ |
| 206789001 | CARRIER | 25VNA460A*031* | CNPV*6124AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 51 500 | 2 575 \$ |
| 206788995 | CARRIER | 25VNA460A*031* | CNPV*6124AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 206788996 | CARRIER | 25VNA460A*031* | CNPV*6124AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 50 000 | 2 500 \$ |
| 206788998 | CARRIER | 25VNA460A*031* | CNPV*6124AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 206788999 | CARRIER | 25VNA460A*031* | CNPV*6124AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 50 000 | 2 500 \$ |
| 206788970 | CARRIER | 25VNA460A*031* | FE4ANB006L+UI | | 50 000 | 2 500 \$ |
| 206764311 | CARRIER | 25VNA825A*032* | CAP**2517AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206764312 | CARRIER | 25VNA825A*032* | CAP**2517AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206764480 | CARRIER | 25VNA825A*032* | CAP**3721AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206764365 | CARRIER | 25VNA825A*032* | CAP**3721AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206764515 | CARRIER | 25VNA825A*032* | CAP**3721AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 20 600 | 1 030 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206764516 | CARRIER | 25VNA825A*032* | CAP**3721AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473116 | CARRIER | 25VNA825A*032* | CAP**4321AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473237 | CARRIER | 25VNA825A*032* | CAP**4321AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210473094 | CARRIER | 25VNA825A*032* | CAP**4321AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473105 | CARRIER | 25VNA825A*032* | CAP**4321AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473215 | CARRIER | 25VNA825A*032* | CAP**4321AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473226 | CARRIER | 25VNA825A*032* | CAP**4321AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 212613913 | CARRIER | 25VNA837A*030* | CAP**2417AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212613923 | CARRIER | 25VNA837A*030* | CAP**2417AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212613933 | CARRIER | 25VNA837A*030* | CAP**2417AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212613943 | CARRIER | 25VNA837A*030* | CAP**2417AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212613953 | CARRIER | 25VNA837A*030* | CAP**3017AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212613962 | CARRIER | 25VNA837A*030* | CAP**3017AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212613972 | CARRIER | 25VNA837A*030* | CAP**3017AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212613983 | CARRIER | 25VNA837A*030* | CAP**3017AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212613992 | CARRIER | 25VNA837A*030* | CAP**3017AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212614002 | CARRIER | 25VNA837A*030* | CNPV*3017AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210596233 | CARRIER | 25VNA837A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210596234 | CARRIER | 25VNA837A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210596235 | CARRIER | 25VNA837A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210596236 | CARRIER | 25VNA837A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210596237 | CARRIER | 25VNA837A*030* | CSPH*3612AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210596238 | CARRIER | 25VNA837A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210596239 | CARRIER | 25VNA837A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210596240 | CARRIER | 25VNA837A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210596241 | CARRIER | 25VNA837A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210596242 | CARRIER | 25VNA837A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210596243 | CARRIER | 25VNA837A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210596244 | CARRIER | 25VNA837A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210596246 | CARRIER | 25VNA837A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210596247 | CARRIER | 25VNA837A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210596248 | CARRIER | 25VNA837A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210596249 | CARRIER | 25VNA837A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210596250 | CARRIER | 25VNA837A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210596252 | CARRIER | 25VNA837A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210596253 | CARRIER | 25VNA837A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210596254 | CARRIER | 25VNA837A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210596256 | CARRIER | 25VNA837A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210596257 | CARRIER | 25VNA837A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212600299 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**2417AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212600309 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**2417AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212600329 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**2417AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212600339 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**2417AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212600349 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**3017AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212600359 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**3017AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212600379 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**3017AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212600369 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**3017AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212600389 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**3017AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206765099 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**3617AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470040 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**3617AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206764883 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**3617AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206764878 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**3617AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206764884 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**3617AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470076 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**3621AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470087 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**3621AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470098 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**3621AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206764886 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**3621AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206764897 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**3621AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206764888 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**3621AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470054 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**3621AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470065 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**3621AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206764899 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**3621AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206764892 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**3621AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206764894 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**3621AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206764890 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**3621AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206764896 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**3621AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206765100 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**3721AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206765101 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**3721AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206765102 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**3721AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206764909 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**3721AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206764920 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**3721AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206764911 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**3721AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206765139 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**3721AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206765140 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**3721AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206764917 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**3721AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206764919 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**3721AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 31 800 | 1 590 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210470145 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4221AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206765103 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4221AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470157 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4221AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206764924 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4221AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206764935 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4221AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206764926 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4221AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470133 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4221AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206765142 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4221AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206764937 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4221AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206764930 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4221AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206764932 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4221AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206764928 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4221AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206764934 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4221AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206765106 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4224AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206764939 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4224AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206764940 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4224AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206765143 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4224AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206765144 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4224AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206764948 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4224AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206764943 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4224AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206764944 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4224AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206764946 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4224AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206764941 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4224AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206765107 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4321AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206765108 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4321AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206765110 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4321AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206764950 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4321AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206764961 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4321AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206764952 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4321AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206765145 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4321AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206765146 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4321AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206764958 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4321AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206764960 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4321AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206765111 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4821AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206765112 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4821AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206765114 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4821AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206764965 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4821AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206764976 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4821AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206764967 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4821AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206765148 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4821AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206765149 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4821AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206764978 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4821AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206764973 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4821AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206764969 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4821AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206764975 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4821AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206765116 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4824AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206764980 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4824AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206764981 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4824AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206765150 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4824AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206765151 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4824AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206764989 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4824AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206764984 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4824AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206764985 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4824AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206764987 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4824AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206764982 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**4824AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470253 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**6024AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470264 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470275 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470231 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470242 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470363 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470308 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470319 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470341 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470286 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470396 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**6121AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470407 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**6121AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470418 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**6121AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470429 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**6121AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470495 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**6121AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470440 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**6121AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470374 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**6121AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470385 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**6121AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470462 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**6121AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470484 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**6121AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470539 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**6124AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210470550 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**6124AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470561 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**6124AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470517 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**6124AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470528 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**6124AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470649 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**6124AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470594 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**6124AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470605 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**6124AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470627 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**6124AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470572 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CAP**6124AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212600439 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*3017AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206764990 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*3617AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206764991 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*3621AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206765154 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*3621AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206765155 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*3621AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470723 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*3621AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470745 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*3621AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206765122 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*4217AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206765123 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*4217AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206764999 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*4217AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206764994 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*4217AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206765000 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*4217AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470776 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206765125 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206765002 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206765013 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206765004 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206765157 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206765158 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206765010 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206765012 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*4221AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470798 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210470809 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "58TN*A060C17**16" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206765127 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206765017 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206765028 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206765019 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206765159 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206765160 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206765030 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206765023 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206765025 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206765021 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206765027 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470854 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206765032 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206765033 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470832 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470843 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206765041 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206765036 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206765037 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206765039 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206765034 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470897 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470908 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470919 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470875 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470886 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210471007 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210470952 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470963 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470985 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470930 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210471030 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210471041 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210471052 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206765057 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206765043 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206765058 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206765045 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206765046 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210471018 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206765162 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206765053 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206765054 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206765056 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 31 600 | 1 580 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206765049 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*3612AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206765128 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206765129 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206765131 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206765076 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206765062 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206765077 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206765064 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206765065 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206765163 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206765164 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206765079 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206765072 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206765073 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206765075 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206765068 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*4212AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206765132 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206765133 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206765135 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206765095 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206765081 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206765096 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206765083 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206765084 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206765165 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206765166 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206765098 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206765091 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206765092 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206765094 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206765087 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210471133 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "58CU*A040C17**12" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210471144 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "58CU*A060C17**16" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210471155 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210471287 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A070C14**12" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210471166 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A070C17**16" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210471298 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A090C17**16" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210471177 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|----------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210471188 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210471111 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210471122 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210471320 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B060C21**20" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210471221 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B080C17**14" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210471243 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210471254 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210471199 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B080C17**14" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210471276 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210471210 | CARRIER | 25VNA837A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210457414 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**3617AL* | "58SP*A045V14**12" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457491 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**3617AL* | "58SP*A045V17**16" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457502 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**3617AL* | "58SP*A070V17**16" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457513 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**3617AL* | "58TP*A045V14**12" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457524 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**3617AL* | "58TP*A070V14**12" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457540 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**3617AL* | "58TP*A070V17**16" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457526 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**3617AL* | "58TP*A090V17**16" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457436 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**3617AL* | "59SP6A060V17**14" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457458 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**3617AL* | "59SP6A080V17**16" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457628 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**3617AL* | "59TP6B060V17**14" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457528 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**3617AL* | "59TP6B080V17**16" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457629 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**3617AL* | "GG96VTAA42060B" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457529 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**3617AL* | "GG96VTAA48080B" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457662 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**3617AL* | "OVMAAB042112" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210457817 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**3621AL* | "58SP*A045V17**16" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457828 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**3621AL* | "58SP*A070V17**16" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457839 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**3621AL* | "58SP*A070V21**20" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457850 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**3621AL* | "58SP*A090V21**20" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457897 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**3621AL* | "58TP*A070V17**16" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457861 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**3621AL* | "58TP*A090V17**16" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457863 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**3621AL* | "58TP*A090V21**20" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457706 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**3621AL* | "59SP6A060V17**14" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457750 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**3621AL* | "59SP6A080V17**16" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457717 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**3621AL* | "59SP6A080V21**20" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457728 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**3621AL* | "59SP6A100V21**20" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210458040 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**3621AL* | "59TP6B060V17**14" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457885 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**3621AL* | "59TP6B080V17**16" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458052 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**3621AL* | "59TP6B080V21**20" | 30 600 | 1 530 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|-----------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210458063 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**3621AL* | "59TP6B100V21**20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457761 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**3621AL* | "59TP6B100V21**22" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210458041 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**3621AL* | "GG96VTAA42060B" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457886 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**3621AL* | "GG96VTAA48080B" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457762 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**3621AL* | "GG96VTAA60100C" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210458107 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**3621AL* | "OVMAAB036098" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458118 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**3621AL* | "OVMAAB042112" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210458129 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**3717AL* | "58SP*A045V14**12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458206 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**3717AL* | "58SP*A045V17**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458217 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**3717AL* | "58SP*A070V17**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458228 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**3717AL* | "58TP*A045V14**12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458239 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**3717AL* | "58TP*A070V14**12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458255 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**3717AL* | "58TP*A070V17**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458241 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**3717AL* | "58TP*A090V17**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458162 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**3717AL* | "59SP6A060V14**12" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210458151 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**3717AL* | "59SP6A060V17**14" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458173 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**3717AL* | "59SP6A080V17**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458266 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**3717AL* | "59TP6B060V14**12" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210458343 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**3717AL* | "59TP6B060V17**14" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210458243 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**3717AL* | "59TP6B080V17**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458344 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**3717AL* | "GG96VTAA42060B" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210458244 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**3717AL* | "GG96VTAA48080B" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458377 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**3717AL* | "OVMAAB036098" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210458388 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**3717AL* | "OVMAAB042112" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210458532 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**3721AL* | "58SP*A045V17**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458432 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**3721AL* | "59SP6A060V17**14" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458465 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**3721AL* | "59SP6A080V17**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458744 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**3721AL* | "59TP6B060V17**14" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210458589 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**3721AL* | "59TP6B080V17**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458476 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**3721AL* | "59TP6B100V21**22" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210458745 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**3721AL* | "GG96VTAA42060B" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210458590 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**3721AL* | "GG96VTAA48080B" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458477 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**3721AL* | "GG96VTAA60100C" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210458822 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**3721AL* | "OVLAAB036098" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210458844 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**3721AL* | "OVLAAB048112" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458811 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**3721AL* | "OVMAAB036098" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210458833 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**3721AL* | "OVMAAB042112" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210458999 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4221AL* | "58SP*A045V17**16" | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|-----------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210459010 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4221AL* | "58SP*A070V17**16" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459021 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4221AL* | "58SP*A070V21**20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459032 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4221AL* | "58SP*A090V21**20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210459079 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4221AL* | "58TP*A070V17**16" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459043 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4221AL* | "58TP*A090V17**16" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210459045 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4221AL* | "58TP*A090V21**20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210458921 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4221AL* | "59SP6A040V17**12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458888 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4221AL* | "59SP6A060V17**14" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210458932 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4221AL* | "59SP6A080V17**16" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458899 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4221AL* | "59SP6A080V21**20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210458910 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4221AL* | "59SP6A100V21**20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210459056 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4221AL* | "59TP6B040V17**12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459222 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4221AL* | "59TP6B060V17**14" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459067 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4221AL* | "59TP6B080V17**16" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459234 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4221AL* | "59TP6B080V21**20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210459245 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4221AL* | "59TP6B100V21**20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458943 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4221AL* | "59TP6B100V21**22" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210459223 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4221AL* | "GG96VTA42060B" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459068 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4221AL* | "GG96VTA448080B" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458944 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4221AL* | "GG96VTA60100C" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210459300 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4221AL* | "OVLAAB036098" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459322 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4221AL* | "OVLAAB048112" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210459289 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4221AL* | "OVMAAB036098" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459311 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4221AL* | "OVMAAB042112" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459789 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4321AL* | "58SP*A045V17**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459689 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4321AL* | "59SP6A060V17**14" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459722 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4321AL* | "59SP6A080V17**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210460001 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4321AL* | "59TP6B060V17**14" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459846 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4321AL* | "59TP6B080V17**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459733 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4321AL* | "59TP6B100V21**22" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460002 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4321AL* | "GG96VTA42060B" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459847 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4321AL* | "GG96VTA448080B" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459734 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4321AL* | "GG96VTA60100C" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460079 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4321AL* | "OVLAAB036098" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210460068 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4321AL* | "OVMAAB036098" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210460090 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4321AL* | "OVMAAB042112" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210460234 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4821AL* | "58SP*A045V17**16" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460245 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4821AL* | "58SP*A070V17**16" | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|-----------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210460256 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4821AL* | "58SP*A070V21**20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460303 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4821AL* | "58TP*A070V17**16" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460134 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4821AL* | "59SP6A060V17**14" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460167 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4821AL* | "59SP6A080V17**16" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460449 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4821AL* | "59TP6B060V17**14" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460291 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4821AL* | "59TP6B080V17**16" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460472 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4821AL* | "59TP6B080V21**20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460493 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4821AL* | "59TP6B100V21**20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460451 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4821AL* | "GG96VTAA42060B" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460292 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4821AL* | "GG96VTAA48080B" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460566 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4821AL* | "OVLAAB036098" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210460588 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4821AL* | "OVLAAB048112" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210460555 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4821AL* | "OVMAAB036098" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210460577 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4821AL* | "OVMAAB042112" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210460856 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4824AL* | "59TP6B080V21**20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460867 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4824AL* | "59TP6B100V21**20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460900 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4824AL* | "OVLAAB048112" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210460911 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**4824AL* | "OVMAAB060154" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210461022 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**6024AL* | "58SP*A090V21**20" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461033 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**6024AL* | "58SP*A090V24**20" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461044 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**6024AL* | "58SP*A110V24**22" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461055 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**6024AL* | "58TP*A090V21**20" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461066 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**6024AL* | "58TP*A135V24**22" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210460955 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**6024AL* | "59SP6A100V21**20" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210460966 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**6024AL* | "59SP6A120V24**22" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210460977 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**6024AL* | "59TP6B100V21**22" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210460978 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**6024AL* | "GG96VTAA60100C" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461223 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**6024AL* | "OVLAAB048112" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461234 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**6024AL* | "OVMAAB060154" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461400 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**6121AL* | "58SP*A070V21**20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461411 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**6121AL* | "58SP*A090V21**20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461447 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**6121AL* | "58TP*A070V17**16" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461422 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**6121AL* | "58TP*A090V17**16" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461424 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**6121AL* | "58TP*A090V21**20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461278 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**6121AL* | "59SP6A060V17**14" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461289 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**6121AL* | "59SP6A080V21**20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461300 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**6121AL* | "59SP6A100V21**20" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461590 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CAP**6121AL* | "59TP6B060V17**14" | 30 600 | 1 530 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|----------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210461613 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**6121AL* | "59TP6B100V21**20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461322 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**6121AL* | "59TP6B100V21**22" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461591 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**6121AL* | "GG96VTAA42060B" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461323 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**6121AL* | "GG96VTAA60100C" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461668 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**6121AL* | "OVLAAB036098" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210461690 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**6121AL* | "OVLAAB048112" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461657 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**6121AL* | "OVMAAB036098" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210461679 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**6121AL* | "OVMAAB042112" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210461790 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**6124AL* | "58SP*A070V21**20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461801 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**6124AL* | "58SP*A090V21**20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461812 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**6124AL* | "58SP*A090V24**20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461823 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**6124AL* | "58SP*A110V24**22" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461834 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**6124AL* | "58TP*A090V21**20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461845 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**6124AL* | "58TP*A135V24**22" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461723 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**6124AL* | "59SP6A080V21**20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461734 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**6124AL* | "59SP6A100V21**20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461745 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**6124AL* | "59SP6A120V24**22" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461958 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**6124AL* | "59TP6B080V21**20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461969 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**6124AL* | "59TP6B100V21**20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461756 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**6124AL* | "59TP6B100V21**22" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461847 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**6124AL* | "59TP6B120V24**22" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461757 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**6124AL* | "GG96VTAA60100C" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461848 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**6124AL* | "GG96VTAA66120D" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462002 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**6124AL* | "OVLAAB048112" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462013 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CAP**6124AL* | "OVMAAB060154" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210462601 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*3617AL* | "58SP*A045V14**12" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462678 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*3617AL* | "58SP*A045V17**16" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462689 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*3617AL* | "58SP*A070V17**16" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210462700 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*3617AL* | "58TP*A045V14**12" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462711 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*3617AL* | "58TP*A070V14**12" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462727 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*3617AL* | "58TP*A070V17**16" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462713 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*3617AL* | "58TP*A090V17**16" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462634 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*3617AL* | "59SP6A060V14**12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210462623 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*3617AL* | "59SP6A060V17**14" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462645 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*3617AL* | "59SP6A080V17**16" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462738 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*3617AL* | "59TP6B060V14**12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210462815 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*3617AL* | "59TP6B060V17**14" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462715 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*3617AL* | "59TP6B080V17**16" | 30 400 | 1 520 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|----------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210462816 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*3617AL* | "GG96VTAA42060B" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462716 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*3617AL* | "GG96VTAA48080B" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462860 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*3617AL* | "OVLAAB036098" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210462849 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*3617AL* | "OVMAAB036098" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210462871 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*3617AL* | "OVMAAB042112" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210463015 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "58SP*A045V17**16" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210463026 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "58SP*A070V17**16" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210463037 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "58SP*A070V21**20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210463048 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "58SP*A090V21**20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210463084 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "58TP*A070V17**16" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210463059 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "58TP*A090V17**16" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210463061 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "58TP*A090V21**20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462915 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "59SP6A060V17**14" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462948 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "59SP6A080V17**16" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462926 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "59SP6A080V21**20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462937 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "59SP6A100V21**20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210463227 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "59TP6B060V17**14" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210463072 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "59TP6B080V17**16" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210463239 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "59TP6B080V21**20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210463250 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "59TP6B100V21**20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462959 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "59TP6B100V21**22" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210463228 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "GG96VTAA42060B" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210463073 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "GG96VTAA48080B" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462960 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "GG96VTAA60100C" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210463305 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "OVLAAB036098" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210463327 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "OVLAAB048112" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210463294 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "OVMAAB036098" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210463316 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*3621AL* | "OVMAAB042112" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210463371 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4217AL* | "59SP6A060V14**12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210463475 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4217AL* | "59TP6B060V14**12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210463597 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4217AL* | "OVLAAB036098" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210463586 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4217AL* | "OVMAAB036098" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210463608 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4217AL* | "OVMAAB042112" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210463752 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4221AL* | "58SP*A045V17**16" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210463763 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4221AL* | "58SP*A070V17**16" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210463652 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4221AL* | "59SP6A060V17**14" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210463685 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4221AL* | "59SP6A080V17**16" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210463964 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4221AL* | "59TP6B060V17**14" | 30 600 | 1 530 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|----------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210463809 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4221AL* | "59TP6B080V17**16" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210463987 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4221AL* | "59TP6B100V21**20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210463965 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4221AL* | "GG96VTAA42060B" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210463810 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4221AL* | "GG96VTAA48080B" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464044 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4221AL* | "OVLAAB036098" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210464066 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4221AL* | "OVLAAB048112" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464033 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4221AL* | "OVMAAB036098" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210464055 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4221AL* | "OVMAAB042112" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464232 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4821AL* | "58SP*A070V17**16" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464243 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4821AL* | "58SP*A070V21**20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464254 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4821AL* | "58SP*A090V21**20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464301 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4821AL* | "58TP*A070V17**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464265 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4821AL* | "58TP*A090V17**16" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464267 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4821AL* | "58TP*A090V21**20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464121 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4821AL* | "59SP6A080V21**20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464132 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4821AL* | "59SP6A100V21**20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464456 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4821AL* | "59TP6B080V21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464467 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4821AL* | "59TP6B100V21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464165 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4821AL* | "59TP6B100V21**22" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464166 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4821AL* | "GG96VTAA60100C" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464522 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4821AL* | "OVLAAB036098" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210464544 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4821AL* | "OVLAAB048112" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464511 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4821AL* | "OVMAAB036098" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210464533 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4821AL* | "OVMAAB042112" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210464644 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4824AL* | "58SP*A070V21**20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464655 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4824AL* | "58SP*A090V21**20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464666 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4824AL* | "58SP*A090V24**20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464677 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4824AL* | "58SP*A110V24**22" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464688 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4824AL* | "58TP*A090V21**20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464699 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4824AL* | "58TP*A135V24**22" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464577 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4824AL* | "59SP6A080V21**20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464588 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4824AL* | "59SP6A100V21**20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464599 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4824AL* | "59SP6A120V24**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464812 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4824AL* | "59TP6B080V21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464823 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4824AL* | "59TP6B100V21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464610 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4824AL* | "59TP6B100V21**22" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464701 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4824AL* | "59TP6B120V24**22" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464611 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CNPV*4824AL* | "GG96VTAA60100C" | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|-----------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210464702 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CNPV*4824AL* | "GG96VTAA66120D" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464856 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CNPV*4824AL* | "OVLAAB048112" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464867 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CNPV*4824AL* | "OVMAAB060154" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464967 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CNPV*6024AL* | "58SP*A070V21**20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464978 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CNPV*6024AL* | "58SP*A090V21**20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210464989 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CNPV*6024AL* | "58SP*A090V24**20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210465000 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CNPV*6024AL* | "58SP*A110V24**22" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210465011 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CNPV*6024AL* | "58TP*A090V21**20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210465022 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CNPV*6024AL* | "58TP*A135V24**22" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210464900 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CNPV*6024AL* | "59SP6A080V21**20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464911 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CNPV*6024AL* | "59SP6A100V21**20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210464922 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CNPV*6024AL* | "59SP6A120V24**22" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210465135 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CNPV*6024AL* | "59TP6B080V21**20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210465146 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CNPV*6024AL* | "59TP6B100V21**20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464933 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CNPV*6024AL* | "59TP6B100V21**22" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210465024 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CNPV*6024AL* | "59TP6B120V24**22" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464934 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CNPV*6024AL* | "GG96VTAA60100C" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210465025 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CNPV*6024AL* | "GG96VTAA66120D" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210465179 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CNPV*6024AL* | "OVLAAB048112" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210465190 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CNPV*6024AL* | "OVMAAB060154" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466476 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*3612AL* | "58SP*A070V21**20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466487 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*3612AL* | "58SP*A090V21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466498 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*3612AL* | "58SP*A090V24**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466509 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*3612AL* | "58SP*A110V24**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466531 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*3612AL* | "58TP*A070V14**12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466572 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*3612AL* | "58TP*A070V17**16" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466533 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*3612AL* | "58TP*A090V17**16" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210466535 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*3612AL* | "58TP*A090V21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466376 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*3612AL* | "59SP6A060V14**12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466354 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*3612AL* | "59SP6A100V21**20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466365 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*3612AL* | "59SP6A120V24**22" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466583 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*3612AL* | "59TP6B060V14**12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466771 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*3612AL* | "59TP6B080V21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466560 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*3612AL* | "59TP6B120V24**22" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466561 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*3612AL* | "GG96VTAA66120D" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466852 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*3612AL* | "OVLAAB036098" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210466841 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*3612AL* | "OVMAAB036098" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210466863 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*3612AL* | "OVMAAB042112" | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|----------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210466874 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*3612AL* | "OVMAAB060154" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466885 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "58SP*A045V14**12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467051 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "58SP*A045V17**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467062 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "58SP*A070V17**16" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467073 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "58SP*A070V21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467084 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "58SP*A090V21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467095 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "58SP*A090V24**20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210467106 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "58SP*A110V24**22" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210467117 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "58TP*A045V14**12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467128 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "58TP*A070V14**12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467169 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "58TP*A070V17**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467130 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "58TP*A090V17**16" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467132 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "58TP*A090V21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467143 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "58TP*A135V24**22" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466929 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "59SP6A060V17**14" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466984 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "59SP6A080V17**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466940 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "59SP6A080V21**20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210466951 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "59SP6A100V21**20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210466962 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "59SP6A120V24**22" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467145 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "59TP6B080V17**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467368 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "59TP6B080V21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467379 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "59TP6B100V21**20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466995 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "59TP6B100V21**22" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467157 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "59TP6B120V24**22" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467146 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "GG96VTAA48080B" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466996 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "GG96VTAA60100C" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467158 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "GG96VTAA66120D" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467445 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "OVLAAB036098" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210467467 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "OVLAAB048112" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467434 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "OVMAAB036098" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210467456 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "OVMAAB042112" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210467478 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*4212AL* | "OVMAAB060154" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467489 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*4812AL* | "58SP*A045V14**12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467655 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*4812AL* | "58SP*A045V17**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467666 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*4812AL* | "58SP*A070V17**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467677 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*4812AL* | "58SP*A070V21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467688 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*4812AL* | "58SP*A090V21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467699 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*4812AL* | "58SP*A090V24**20" | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|-----------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210467710 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*4812AL* | "58SP*A110V24**22" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210467721 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*4812AL* | "58TP*A045V14**12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467732 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*4812AL* | "58TP*A070V14**12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467773 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*4812AL* | "58TP*A070V17**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467734 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*4812AL* | "58TP*A090V17**16" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467736 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*4812AL* | "58TP*A090V21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467747 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*4812AL* | "58TP*A135V24**22" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467577 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*4812AL* | "59SP6A060V14**12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467533 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*4812AL* | "59SP6A060V17**14" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467588 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*4812AL* | "59SP6A080V17**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467544 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*4812AL* | "59SP6A080V21**20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467555 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*4812AL* | "59SP6A100V21**20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210467566 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*4812AL* | "59SP6A120V24**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467784 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*4812AL* | "59TP6B060V14**12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467960 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*4812AL* | "59TP6B060V17**14" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467749 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*4812AL* | "59TP6B080V17**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467972 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*4812AL* | "59TP6B080V21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467983 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*4812AL* | "59TP6B100V21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467761 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*4812AL* | "59TP6B120V24**22" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467961 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*4812AL* | "GG96VTAA42060B" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467750 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*4812AL* | "GG96VTAA48080B" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467762 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*4812AL* | "GG96VTAA66120D" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468049 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*4812AL* | "OVLAAB036098" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210468071 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*4812AL* | "OVLAAB048112" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468038 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*4812AL* | "OVMAAB036098" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210468060 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*4812AL* | "OVMAAB042112" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210468082 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*4812AL* | "OVMAAB060154" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210468093 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*6012AL* | "58SP*A045V14**12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468259 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*6012AL* | "58SP*A045V17**16" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468270 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*6012AL* | "58SP*A070V17**16" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210468281 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*6012AL* | "58SP*A070V21**20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210468314 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*6012AL* | "58SP*A110V24**22" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210468325 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*6012AL* | "58TP*A045V14**12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468336 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*6012AL* | "58TP*A070V14**12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468137 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*6012AL* | "59SP6A060V17**14" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468192 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*6012AL* | "59SP6A080V17**16" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468564 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*6012AL* | "59TP6B060V17**14" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468353 | CARRIER | 25VNA837A*031**+TSTAT | CSPH*6012AL* | "59TP6B080V17**16" | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|----------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210468576 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*6012AL* | "59TP6B080V21**20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468587 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*6012AL* | "59TP6B100V21**20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468203 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*6012AL* | "59TP6B100V21**22" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210468565 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*6012AL* | "GG96VTAA42060B" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468354 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*6012AL* | "GG96VTAA48080B" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468204 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*6012AL* | "GG96VTAA60100C" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210468653 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*6012AL* | "OVLAAB036098" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210468675 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*6012AL* | "OVLAAB048112" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210468642 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*6012AL* | "OVMAAB036098" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210468664 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*6012AL* | "OVMAAB042112" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210468686 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | CSPH*6012AL* | "OVMAAB060154" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206764869 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | FV4CN(B,F)003L | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206764868 | CARRIER | 25VNA837A*031*+TSTAT | FV4CNF002L | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206136404 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CAP**4821AL*+UI | "58CU*A080C21**20" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206136612 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CAP**4821AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206136424 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CAP**4824AL*+UI | "58CU*A080C21**20" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 204300699 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CAP**4824AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 204300709 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CAP**4824AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206136622 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CAP**4824AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206136632 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CAP**4824AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 204300739 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CAP**4824AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 204300769 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CAP**4824AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 204300719 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CAP**4824AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206136444 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CAP**6024AL*+UI | "58CU*A080C21**20" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 204300809 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 204300819 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206136642 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206136652 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 204300849 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 204300879 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 204300829 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206136494 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CAP**6124AL*+UI | "58CU*A080C21**20" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 204301023 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CAP**6124AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206136692 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CAP**6124AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206136514 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "58CU*A080C21**20" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 204301123 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206136702 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206136712 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 37 000 | 1 850 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204301143 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 204301163 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CNPV*4821AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210596258 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CNPV*4824AL*+UI | "58CU*A080C21**20" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 204301213 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CNPV*4824AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 204301223 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CNPV*4824AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210596259 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CNPV*4824AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210596260 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CNPV*4824AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 204301253 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CNPV*4824AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 204301283 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CNPV*4824AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 204301233 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CNPV*4824AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210596261 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "58CU*A080C21**20" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 204301323 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 204301333 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210596262 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210596263 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 204301363 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 204301393 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 204301343 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206136552 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "58CU*A080C21**20" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 204301453 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 206136732 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CSPH*4812AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 206136582 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58CU*A080C21**20" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 204301563 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 204301573 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206136742 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206136752 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 204301603 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 204301633 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 204301583 | CARRIER | 25VNA848A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206765278 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CAP**4821AL*+UI | "58CU*A080C21**20" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206765298 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CAP**4821AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206765280 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CAP**4824AL*+UI | "58CU*A080C21**20" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206765180 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CAP**4824AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206765181 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CAP**4824AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206765299 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CAP**4824AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206765300 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CAP**4824AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206765184 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CAP**4824AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206765187 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CAP**4824AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 36 200 | 1 810 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206765182 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CAP**4824AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206765282 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CAP**6024AL*+UI | "58CU*A080C21**20" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206765191 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206765192 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206765301 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206765302 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206765195 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206765198 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206765193 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206765287 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CAP**6124AL*+UI | "58CU*A080C21**20" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206765212 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CAP**6124AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206765306 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CAP**6124AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206765289 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "58CU*A080C21**20" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206765222 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206765307 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206765308 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206765224 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206765226 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CNPV*4821AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210469970 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "58CU*A080C21**20" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206765231 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206765232 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210469948 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210469959 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206765235 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206765238 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206765233 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CNPV*4824AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210470008 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "58CU*A080C21**20" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206765242 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206765250 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206765243 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210469986 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210469997 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206765246 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206765249 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206765244 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206765292 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "58CU*A080C21**20" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 206765255 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 206765310 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CSPH*4812AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 37 400 | 1 870 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|----------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206765295 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "58CU*A080C21**20" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206765266 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206765275 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206765267 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206765311 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206765312 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206765270 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206765273 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206765268 | CARRIER | 25VNA848A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206765167 | CARRIER | 25VNA848A*031*+TSTAT | FV4CN(B,F)005L | | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206136762 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CAP**6024AL*+UI | "58CU*A080C21**20" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 206136772 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CAP**6024AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 204301673 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 210596264 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 206136842 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 206136852 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 210596266 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 204301693 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210596268 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 204301683 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CAP**6024AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 206136782 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CAP**6121AL*+UI | "58CU*A080C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 204301713 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CAP**6121AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206136862 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CAP**6121AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206136872 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CAP**6121AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 204301853 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CAP**6121AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 204301843 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CAP**6121AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206136802 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CAP**6124AL*+UI | "58CU*A080C21**20" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 206136812 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CAP**6124AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 204301733 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CAP**6124AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 204301743 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CAP**6124AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 206136882 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CAP**6124AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206136892 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CAP**6124AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 204301773 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CAP**6124AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 204301783 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CAP**6124AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 204301803 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CAP**6124AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 204301753 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CAP**6124AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210596269 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "58CU*A080C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210596270 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|----------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210596271 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 210596272 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 204301823 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210596274 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210596275 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210596277 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 204301833 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210596279 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210596280 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CNPV*6024AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206136822 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58CU*A080C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206136832 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210596281 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210596282 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210596284 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206136902 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206136912 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210596286 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210596287 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210596289 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210596290 | CARRIER | 25VNA860A*030* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 10461080 | CARRIER | 25VNA860A*030*+TSTAT | FV4CNB006L | | 44 500 | 2 225 \$ |
| 206765334 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CAP**6024AL*+UI | "58CU*A080C21**20" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 206765335 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CAP**6024AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206765315 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 206765318 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 210469615 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CAP**6024AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 206765342 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 206765343 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 210469627 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469638 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 206765317 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469650 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469661 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 206765316 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CAP**6024AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 206765336 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CAP**6121AL*+UI | "58CU*A080C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206765319 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CAP**6121AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206765320 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CAP**6121AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206765344 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CAP**6121AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206765345 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CAP**6121AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206765333 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CAP**6121AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206765332 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CAP**6121AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206765338 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CAP**6124AL*+UI | "58CU*A080C21**20" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 206765339 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CAP**6124AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206765321 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CAP**6124AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206765329 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CAP**6124AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206765322 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CAP**6124AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 206765346 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CAP**6124AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206765347 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CAP**6124AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206765325 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CAP**6124AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206765326 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CAP**6124AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206765328 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CAP**6124AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206765323 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CAP**6124AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469713 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "58CU*A080C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469724 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469735 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 210469746 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 207600994 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206765330 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469691 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469702 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469769 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206900456 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206765331 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469782 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469793 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469758 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CNPV*6024AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206765340 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "58CU*A080C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206765341 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "58CU*A100C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469809 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A070C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469820 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A090C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469908 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A110C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469831 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "58TN*A135C24**22" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206765348 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59CU5A080C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206765349 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59CU5A100C21**22" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469853 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B080C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469864 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B100C21**22" | 45 500 | 2 275 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|----------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210469875 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59MN7B120C24**22" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469886 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B080C21**20" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469897 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B100C21**22" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 210469842 | CARRIER | 25VNA860A*031* | CSPH*6012AL*+UI | "59TN6B120C24**22" | 45 500 | 2 275 \$ |
| 206765313 | CARRIER | 25VNA860A*031*+TSTAT | FV4CNB006L | | 44 500 | 2 225 \$ |
| 206396030 | CARRIER | 38MAQB09R--3 | 40MAHBQ09XA3 | | 7 000 | 350 \$ |
| 8738635 | CARRIER | 38MAQB09R--3 | 40MAQB09B--3 | | 6 900 | 345 \$ |
| 200059151 | CARRIER | 38MAQB09R--3 | 40MBCQ09---3 | | 6 700 | 335 \$ |
| 201846960 | CARRIER | 38MAQB09R--3 | 40MBDQ09---3 | | 7 200 | 360 \$ |
| 8738634 | CARRIER | 38MAQB12R--1 | 40MAQB12B--1 | | 7 600 | 380 \$ |
| 206396031 | CARRIER | 38MAQB12R--3 | 40MAHBQ12XA3 | | 7 500 | 375 \$ |
| 8738636 | CARRIER | 38MAQB12R--3 | 40MAQB12B--3 | | 7 800 | 390 \$ |
| 200059155 | CARRIER | 38MAQB12R--3 | 40MBCQ12---3 | | 8 700 | 435 \$ |
| 201846961 | CARRIER | 38MAQB12R--3 | 40MBDQ12---3 | | 8 500 | 425 \$ |
| 200059157 | CARRIER | 38MAQB12R--3 | 40MBFQ12---3 | | 9 600 | 480 \$ |
| 203380978 | CARRIER | 38MAQB12R--3 | FMA4X18**AL* | | 7 600 | 380 \$ |
| 204344189 | CARRIER | 38MAQB12R--3 | FV4CNF002 | | 6 400 | 320 \$ |
| 206396032 | CARRIER | 38MAQB18R--3 | 40MAHBQ18XA3 | | 11 000 | 550 \$ |
| 8738637 | CARRIER | 38MAQB18R--3 | 40MAQB18B--3 | | 10 800 | 540 \$ |
| 200059159 | CARRIER | 38MAQB18R--3 | 40MBCQ18---3 | | 12 000 | 600 \$ |
| 200059143 | CARRIER | 38MAQB18R--3 | 40MBDQ18---3 | | 13 400 | 670 \$ |
| 201846962 | CARRIER | 38MAQB18R--3 | 40MBFQ18---3 | | 13 400 | 670 \$ |
| 203380994 | CARRIER | 38MAQB18R--3 | FM(C,U)4Z18**AL* | | 12 200 | 610 \$ |
| 203380979 | CARRIER | 38MAQB18R--3 | FMA4X18**AL* | | 10 800 | 540 \$ |
| 204344190 | CARRIER | 38MAQB18R--3 | FV4CNF002 | | 11 000 | 550 \$ |
| 206396033 | CARRIER | 38MAQB24R--3 | 40MAHBQ24XA3 | | 18 800 | 940 \$ |
| 8738638 | CARRIER | 38MAQB24R--3 | 40MAQB24B--3 | | 15 400 | 770 \$ |
| 205921384 | CARRIER | 38MAQB24R--3 | 40MBAAQ24XA3 | | 17 500 | 875 \$ |
| 201847011 | CARRIER | 38MAQB24R--3 | 40MBCQ24---3 | | 16 200 | 810 \$ |
| 200059145 | CARRIER | 38MAQB24R--3 | 40MBDQ24---3 | | 17 300 | 865 \$ |
| 201847015 | CARRIER | 38MAQB24R--3 | 40MBFQ24---3 | | 17 200 | 860 \$ |
| 203380995 | CARRIER | 38MAQB24R--3 | FM(C,U)4Z24**AL* | | 15 000 | 750 \$ |
| 204344191 | CARRIER | 38MAQB24R--3 | FV4CNF002 | | 14 000 | 700 \$ |
| 203380996 | CARRIER | 38MAQB30R--3 | FM(C,U)4Z30**AL* | | 20 200 | 1 010 \$ |
| 203380981 | CARRIER | 38MAQB30R--3 | FMA4X30**AL* | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 204344192 | CARRIER | 38MAQB30R--3 | FV4CN(B,F)003 | | 20 200 | 1 010 \$ |
| 203380997 | CARRIER | 38MAQB36R--3 | FM(C,U)4Z36**AL* | | 19 000 | 950 \$ |
| 206348135 | CARRIER | 38MARBQ09AA3 | 40MAHBQ09XA3 | | 7 500 | 375 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206400642 | CARRIER | 38MARBQ09AA3 | 40MAQB09B--3 | | 7 500 | 375 \$ |
| 206350327 | CARRIER | 38MARBQ09AA3 | 40MBCQ09--3 | | 6 100 | 305 \$ |
| 206350328 | CARRIER | 38MARBQ09AA3 | 40MBDQ09--3 | | 6 400 | 320 \$ |
| 206348134 | CARRIER | 38MARBQ12AA1 | 40MAHBQ12XA1 | | 7 400 | 370 \$ |
| 206348136 | CARRIER | 38MARBQ12AA3 | 40MAHBQ12XA3 | | 7 500 | 375 \$ |
| 206400643 | CARRIER | 38MARBQ12AA3 | 40MAQB12B--3 | | 7 500 | 375 \$ |
| 206350329 | CARRIER | 38MARBQ12AA3 | 40MBCQ12--3 | | 7 900 | 395 \$ |
| 206350330 | CARRIER | 38MARBQ12AA3 | 40MBDQ12--3 | | 8 300 | 415 \$ |
| 206350331 | CARRIER | 38MARBQ12AA3 | 40MBFQ12--3 | | 8 400 | 420 \$ |
| 206348137 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | 40MAHBQ18XA3 | | 10 800 | 540 \$ |
| 206400644 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | 40MAQB18B--3 | | 10 800 | 540 \$ |
| 207826659 | Carrier | 38MARBQ18AA3 | 40MBABQ18XB3 | | 12 000 | 600 \$ |
| 206350333 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | 40MBDQ18--3 | | 12 700 | 635 \$ |
| 207801578 | Carrier | 38MARBQ18AA3 | 40MBDQ24--3 | | 12 600 | 630 \$ |
| 206350334 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | 40MBFQ18--3 | | 12 000 | 600 \$ |
| 207202184 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**1917AL* | "58S(B,C)*A045E14**12" | 13 800 | 690 \$ |
| 207202191 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**1917AL* | "58S(B,C)*A045E17**12" | 13 900 | 695 \$ |
| 207202194 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**1917AL* | "58S(B,C)*A070E14**12" | 13 900 | 695 \$ |
| 207202202 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**1917AL* | "58SU*A040E17**12" | 13 700 | 685 \$ |
| 207202206 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**1917AL* | "58TP*A045V14**12" | 13 900 | 695 \$ |
| 207202212 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**1917AL* | "58TP*A070V14**12" | 13 900 | 695 \$ |
| 207202219 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**1917AL* | "58TP*A070V17**16" | 13 900 | 695 \$ |
| 207202222 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**1917AL* | "58TP*A090V17**16" | 13 900 | 695 \$ |
| 207202225 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**1917AL* | "59SC2D040E14**10" | 13 800 | 690 \$ |
| 207202232 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**1917AL* | "59SC2D040E17**12" | 13 900 | 695 \$ |
| 207202235 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**1917AL* | "59SC2D060E14**12" | 14 000 | 700 \$ |
| 207202243 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**1917AL* | "59SC5B026E14**10" | 14 100 | 705 \$ |
| 207202249 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**1917AL* | "59SC5B040E14**10" | 13 900 | 695 \$ |
| 207202256 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**1917AL* | "59SC5B040E17**12" | 13 800 | 690 \$ |
| 207202262 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**1917AL* | "59SC5B060E17**14" | 14 100 | 705 \$ |
| 207202265 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**1917AL* | "59SU5A040E17**12" | 13 800 | 690 \$ |
| 207202269 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**1917AL* | "59TP6B040V14**10" | 13 900 | 695 \$ |
| 207202276 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**1917AL* | "59TP6B040V17**12" | 13 900 | 695 \$ |
| 207202280 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**1917AL* | "59TP6B060V14**12" | 13 800 | 690 \$ |
| 207202287 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**1917AL* | "59TP6B060V17**14" | 14 100 | 705 \$ |
| 207202185 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2414AL* | "58S(B,C)*A045E14**12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202207 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2414AL* | "58TP*A045V14**12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202213 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2414AL* | "58TP*A070V14**12" | 14 500 | 725 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207202226 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2414AL* | "59SC2D040E14**10" | 14 500 | 725 \$ |
| 207202250 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2414AL* | "59SC5B040E14**10" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202260 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2414AL* | "59SC5B060E14**12" | 14 900 | 745 \$ |
| 207202270 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2414AL* | "59TP6B040V14**10" | 14 700 | 735 \$ |
| 207202281 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2414AL* | "59TP6B060V14**12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202186 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "58S(B,C)*A045E14**12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202192 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "58S(B,C)*A045E17**12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202195 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "58S(B,C)*A070E14**12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202200 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "58S(B,C)*A070E17**12" | 14 700 | 735 \$ |
| 207202203 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "58SU*A040E17**12" | 14 500 | 725 \$ |
| 207202208 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "58TP*A045V14**12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202214 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "58TP*A070V14**12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202220 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "58TP*A070V17**16" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202223 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "58TP*A090V17**16" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202227 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "59SC2D040E14**10" | 14 500 | 725 \$ |
| 207202233 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "59SC2D040E17**12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202236 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "59SC2D060E14**12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202241 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "59SC2D080E17**16" | 14 700 | 735 \$ |
| 207202244 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "59SC5B026E14**10" | 14 700 | 735 \$ |
| 207202251 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "59SC5B040E14**10" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202257 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "59SC5B040E17**12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202261 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "59SC5B060E14**12" | 14 900 | 745 \$ |
| 207202266 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "59SU5A040E17**12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202271 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "59TP6B040V14**10" | 14 700 | 735 \$ |
| 207202277 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "59TP6B040V17**12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202282 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "59TP6B060V14**12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202288 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2417AL* | "59TP6B060V17**14" | 14 700 | 735 \$ |
| 207202187 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2517AL* | "58S(B,C)*A045E14**12" | 13 800 | 690 \$ |
| 207202193 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2517AL* | "58S(B,C)*A045E17**12" | 13 800 | 690 \$ |
| 207202196 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2517AL* | "58S(B,C)*A070E14**12" | 13 800 | 690 \$ |
| 207202204 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2517AL* | "58SU*A040E17**12" | 13 600 | 680 \$ |
| 207202209 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2517AL* | "58TP*A045V14**12" | 13 800 | 690 \$ |
| 207202215 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2517AL* | "58TP*A070V14**12" | 13 700 | 685 \$ |
| 207202221 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2517AL* | "58TP*A070V17**16" | 13 800 | 690 \$ |
| 207202224 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2517AL* | "58TP*A090V17**16" | 13 800 | 690 \$ |
| 207202228 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2517AL* | "59SC2D040E14**10" | 13 700 | 685 \$ |
| 207202237 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2517AL* | "59SC2D060E14**12" | 13 800 | 690 \$ |
| 207202245 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2517AL* | "59SC5B026E14**10" | 13 900 | 695 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207202252 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2517AL* | "59SC5B040E14**10" | 13 800 | 690 \$ |
| 207202258 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2517AL* | "59SC5B040E17**12" | 13 700 | 685 \$ |
| 207202263 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2517AL* | "59SC5B060E17**14" | 14 000 | 700 \$ |
| 207202267 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2517AL* | "59SU5A040E17**12" | 13 800 | 690 \$ |
| 207202272 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2517AL* | "59TP6B040V14**10" | 13 900 | 695 \$ |
| 207202278 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2517AL* | "59TP6B040V17**12" | 13 800 | 690 \$ |
| 207202283 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2517AL* | "59TP6B060V14**12" | 13 800 | 690 \$ |
| 207202289 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2517AL* | "59TP6B060V17**14" | 13 900 | 695 \$ |
| 207202290 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CAP**2517AL* | "59TP6B080V17**16" | 13 800 | 690 \$ |
| 207202188 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CNPV*1814AL* | "58S(B,C)*A045E14**12" | 14 700 | 735 \$ |
| 207202197 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CNPV*1814AL* | "58S(B,C)*A070E14**12" | 14 700 | 735 \$ |
| 207202216 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CNPV*1814AL* | "58TP*A070V14**12" | 14 700 | 735 \$ |
| 207202229 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CNPV*1814AL* | "59SC2D040E14**10" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202238 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CNPV*1814AL* | "59SC2D060E14**12" | 14 700 | 735 \$ |
| 207202246 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CNPV*1814AL* | "59SC5B026E14**10" | 14 800 | 740 \$ |
| 207202253 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CNPV*1814AL* | "59SC5B040E14**10" | 14 700 | 735 \$ |
| 207202273 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CNPV*1814AL* | "59TP6B040V14**10" | 14 800 | 740 \$ |
| 207202284 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CNPV*1814AL* | "59TP6B060V14**12" | 14 700 | 735 \$ |
| 207202189 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2414AL* | "58S(B,C)*A045E14**12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202198 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2414AL* | "58S(B,C)*A070E14**12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202210 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2414AL* | "58TP*A045V14**12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202217 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2414AL* | "58TP*A070V14**12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202230 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2414AL* | "59SC2D040E14**10" | 14 500 | 725 \$ |
| 207202239 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2414AL* | "59SC2D060E14**12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202247 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2414AL* | "59SC5B026E14**10" | 14 700 | 735 \$ |
| 207202254 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2414AL* | "59SC5B040E14**10" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202274 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2414AL* | "59TP6B040V14**10" | 14 700 | 735 \$ |
| 207202285 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2414AL* | "59TP6B060V14**12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202190 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2417AL* | "58S(B,C)*A045E14**12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202199 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2417AL* | "58S(B,C)*A070E14**12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202201 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2417AL* | "58S(B,C)*A070E17**12" | 14 700 | 735 \$ |
| 207202205 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2417AL* | "58SU*A040E17**12" | 14 500 | 725 \$ |
| 207202211 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2417AL* | "58TP*A045V14**12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202218 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2417AL* | "58TP*A070V14**12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202231 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2417AL* | "59SC2D040E14**10" | 14 500 | 725 \$ |
| 207202234 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2417AL* | "59SC2D040E17**12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202240 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2417AL* | "59SC2D060E14**12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202242 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2417AL* | "59SC2D080E17**16" | 14 700 | 735 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207202248 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2417AL* | "59SC5B026E14**10" | 14 700 | 735 \$ |
| 207202255 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2417AL* | "59SC5B040E14**10" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202259 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2417AL* | "59SC5B040E17**12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202264 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2417AL* | "59SC5B060E17**14" | 14 700 | 735 \$ |
| 207202268 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2417AL* | "59SU5A040E17**12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202275 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2417AL* | "59TP6B040V14**10" | 14 700 | 735 \$ |
| 207202279 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2417AL* | "59TP6B040V17**12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202286 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | CNPV*2417AL* | "59TP6B060V14**12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207202182 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | FB4CNF018L | | 14 700 | 735 \$ |
| 207202183 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | FB4CNP018L | | 14 700 | 735 \$ |
| 207202180 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | FM(C,U)4Z18**AL* | | 15 000 | 750 \$ |
| 207202179 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | FMA4X18**AL* | | 15 000 | 750 \$ |
| 207202170 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | FV4CNF002L | | 13 400 | 670 \$ |
| 207202181 | CARRIER | 38MARBQ18AA3 | FX4DNF019L | | 14 500 | 725 \$ |
| 206348138 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | 40MAHBQ24XA3 | | 19 800 | 990 \$ |
| 206400645 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | 40MAQB24B--3 | | 19 800 | 990 \$ |
| 206188253 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | 40MBAAQ24XA3 | | 16 500 | 825 \$ |
| 207826660 | Carrier | 38MARBQ24AA3 | 40MBABQ24XB3 | | 16 200 | 810 \$ |
| 207683292 | Carrier | 38MARBQ24AA3 | 40MBCAQ24XA3 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206350335 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | 40MBCQ24--3 | | 14 500 | 725 \$ |
| 206350336 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | 40MBDQ24--3 | | 14 500 | 725 \$ |
| 206350337 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | 40MBFQ24--3 | | 14 500 | 725 \$ |
| 207098448 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**2414AL* | "58S(B,C)*A045E14**12" | 15 700 | 785 \$ |
| 207098453 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**2414AL* | "58S(B,C)*A070E14**12" | 15 700 | 785 \$ |
| 207098472 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**2414AL* | "58TP*A045V14**12" | 15 700 | 785 \$ |
| 207098494 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**2414AL* | "59SC2D060E14**12" | 15 700 | 785 \$ |
| 207098499 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**2414AL* | "59SC2D060E17**14" | 15 700 | 785 \$ |
| 207098509 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**2414AL* | "59SC5B026E14**10" | 15 800 | 790 \$ |
| 207098524 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**2414AL* | "59SC5B060E14**12" | 15 800 | 790 \$ |
| 207098467 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**2417AL* | "58SU*A060E17**16" | 15 700 | 785 \$ |
| 207098476 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**2417AL* | "58TP*A070V17**16" | 15 700 | 785 \$ |
| 207098503 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**2417AL* | "59SC2D080E17**16" | 15 700 | 785 \$ |
| 207098566 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**2417AL* | "59SC5B060E14**12" | 15 800 | 790 \$ |
| 207098528 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**2417AL* | "59SC5B060E17**14" | 15 800 | 790 \$ |
| 207098482 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**2417AL* | "59SU5A040E17**12" | 15 700 | 785 \$ |
| 207098550 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**2417AL* | "59TP6B060V17**14" | 15 800 | 790 \$ |
| 207098556 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**2417AL* | "59TP6B080V17**16" | 15 700 | 785 \$ |
| 207098574 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**2517AL* | "59SC5B040E17**12" | 15 200 | 760 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207098567 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**2517AL* | "59SC5B060E14**12" | 15 200 | 760 \$ |
| 207098561 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**2517AL* | "59SC5B060E17**14" | 15 200 | 760 \$ |
| 207098449 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**3014AL* | "58S(B,C)*A045E14**12" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098454 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**3014AL* | "58S(B,C)*A070E14**12" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098473 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**3014AL* | "58TP*A045V14**12" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098495 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**3014AL* | "59SC2D060E14**12" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098500 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**3014AL* | "59SC2D060E17**14" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098510 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**3014AL* | "59SC5B026E14**10" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098525 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**3014AL* | "59SC5B060E14**12" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098536 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**3014AL* | "59TP6B040V14**10" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098547 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**3014AL* | "59TP6B060V14**12" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098460 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**3017AL* | "58S(B,C)*A070E17**12" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098465 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**3017AL* | "58SU*A040E17**12" | 15 400 | 770 \$ |
| 207098480 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**3017AL* | "58TP*A070V17**16" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098507 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**3017AL* | "59SC2D080E17**16" | 15 400 | 770 \$ |
| 207098521 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**3017AL* | "59SC5B040E17**12" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098569 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**3017AL* | "59SC5B060E14**12" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098532 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**3017AL* | "59SC5B060E17**14" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098486 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**3017AL* | "59SU5A040E17**12" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098554 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**3017AL* | "59TP6B060V17**14" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098560 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**3017AL* | "59TP6B080V17**16" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098451 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**3617AL* | "58S(B,C)*A045E17**12" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098458 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**3617AL* | "58S(B,C)*A070E17**12" | 15 400 | 770 \$ |
| 207098463 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**3617AL* | "58SU*A040E17**12" | 15 300 | 765 \$ |
| 207098469 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**3617AL* | "58SU*A060E17**16" | 15 400 | 770 \$ |
| 207098478 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**3617AL* | "58TP*A070V17**16" | 15 400 | 770 \$ |
| 207098505 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**3617AL* | "59SC2D080E17**16" | 15 400 | 770 \$ |
| 207098519 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**3617AL* | "59SC5B040E17**12" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098568 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**3617AL* | "59SC5B060E14**12" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098530 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**3617AL* | "59SC5B060E17**14" | 15 400 | 770 \$ |
| 207098484 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**3617AL* | "59SU5A040E17**12" | 15 400 | 770 \$ |
| 207098541 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**3617AL* | "59TP6B040V17**12" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098552 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**3617AL* | "59TP6B060V17**14" | 15 400 | 770 \$ |
| 207098558 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**3617AL* | "59TP6B080V17**16" | 15 400 | 770 \$ |
| 207098575 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**3621AL* | "59SC5B040E17**12" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098562 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**3621AL* | "59SC5B060E17**14" | 15 400 | 770 \$ |
| 207098582 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**3717AL* | "59SC5B040E14**10" | 15 300 | 765 \$ |
| 207098576 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**3717AL* | "59SC5B040E17**12" | 15 300 | 765 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207098570 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**3717AL* | "59SC5B060E14**12" | 15 300 | 765 \$ |
| 207098563 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**3717AL* | "59SC5B060E17**14" | 15 200 | 760 \$ |
| 207098577 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**3721AL* | "59SC5B040E17**12" | 15 200 | 760 \$ |
| 207098564 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CAP**3721AL* | "59SC5B060E17**14" | 15 100 | 755 \$ |
| 207098447 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*2414AL* | "58S(B,C)*A045E14**12" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098452 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*2414AL* | "58S(B,C)*A070E14**12" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098471 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*2414AL* | "58TP*A045V14**12" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098493 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*2414AL* | "59SC2D060E14**12" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098498 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*2414AL* | "59SC2D060E17**14" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098523 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*2414AL* | "59SC5B060E14**12" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098456 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*2417AL* | "58S(B,C)*A070E17**12" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098461 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*2417AL* | "58SU*A040E17**12" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098466 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*2417AL* | "58SU*A060E17**16" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098475 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*2417AL* | "58TP*A070V17**16" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098502 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*2417AL* | "59SC2D080E17**16" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098571 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*2417AL* | "59SC5B060E14**12" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098527 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*2417AL* | "59SC5B060E17**14" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098481 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*2417AL* | "59SU5A040E17**12" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098549 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*2417AL* | "59TP6B060V17**14" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098555 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*2417AL* | "59TP6B080V17**16" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098450 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3014AL* | "58S(B,C)*A045E14**12" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098455 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3014AL* | "58S(B,C)*A070E14**12" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098474 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3014AL* | "58TP*A045V14**12" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098496 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3014AL* | "59SC2D060E14**12" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098501 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3014AL* | "59SC2D060E17**14" | 15 400 | 770 \$ |
| 207098511 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3014AL* | "59SC5B026E14**10" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098526 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3014AL* | "59SC5B060E14**12" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098537 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3014AL* | "59TP6B040V14**10" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098548 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3014AL* | "59TP6B060V14**12" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098457 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3017AL* | "58S(B,C)*A070E17**12" | 15 400 | 770 \$ |
| 207098462 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3017AL* | "58SU*A040E17**12" | 15 400 | 770 \$ |
| 207098468 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3017AL* | "58SU*A060E17**16" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098477 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3017AL* | "58TP*A070V17**16" | 15 400 | 770 \$ |
| 207098504 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3017AL* | "59SC2D080E17**16" | 15 400 | 770 \$ |
| 207098518 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3017AL* | "59SC5B040E17**12" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098572 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3017AL* | "59SC5B060E14**12" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098529 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3017AL* | "59SC5B060E17**14" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098483 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3017AL* | "59SU5A040E17**12" | 15 500 | 775 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207098551 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3017AL* | "59TP6B060V17**14" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098557 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3017AL* | "59TP6B080V17**16" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098459 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3617AL* | "58S(B,C)*A070E17**12" | 15 400 | 770 \$ |
| 207098464 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3617AL* | "58SU*A040E17**12" | 15 400 | 770 \$ |
| 207098470 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3617AL* | "58SU*A060E17**16" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098479 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3617AL* | "58TP*A070V17**16" | 15 400 | 770 \$ |
| 207098506 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3617AL* | "59SC2D080E17**16" | 15 400 | 770 \$ |
| 207098520 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3617AL* | "59SC5B040E17**12" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098573 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3617AL* | "59SC5B060E14**12" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098531 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3617AL* | "59SC5B060E17**14" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098485 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3617AL* | "59SU5A040E17**12" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098553 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3617AL* | "59TP6B060V17**14" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098559 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3617AL* | "59TP6B080V17**16" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098578 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3621AL* | "59SC5B040E17**12" | 15 600 | 780 \$ |
| 207098565 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | CNPV*3621AL* | "59SC5B060E17**14" | 15 500 | 775 \$ |
| 207098445 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | FM(C,U)4Z24**AL* | | 16 100 | 805 \$ |
| 207098444 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | FMA4X24**AL* | | 16 000 | 800 \$ |
| 207098442 | CARRIER | 38MARBQ24AA3 | FX4DNF025L | | 15 500 | 775 \$ |
| 206348139 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | 40MAHBQ30XA3 | | 19 000 | 950 \$ |
| 210819415 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | 40MBABQ30XB3 | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 207198839 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CAP**3014AL* | "58S(B,C)*A045E14**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 206900097 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CAP**3014AL* | "58S(B,C)*A070E14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 206900106 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CAP**3014AL* | "58TP*A045V14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 206900110 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CAP**3014AL* | "59SC2D060E14**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 206900120 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CAP**3014AL* | "59SC5B060E14**12" | 19 300 | 965 \$ |
| 206900095 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CAP**3017AL* | "58S(B,C)*A045E17**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 206900099 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CAP**3017AL* | "58S(B,C)*A070E17**16" | 19 300 | 965 \$ |
| 206900104 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CAP**3017AL* | "58SU*A040E17**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 206900112 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CAP**3017AL* | "59SC2D060E17**14" | 19 100 | 955 \$ |
| 206900114 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CAP**3017AL* | "59SC2D080E17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 206900118 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CAP**3017AL* | "59SC5B040E17**12" | 19 300 | 965 \$ |
| 207198849 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CAP**3017AL* | "59SC5B060E14**12" | 19 300 | 965 \$ |
| 206900122 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CAP**3017AL* | "59SC5B060E17**14" | 19 300 | 965 \$ |
| 206900124 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CAP**3017AL* | "59SC5B080E17**16" | 19 300 | 965 \$ |
| 206900128 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CAP**3017AL* | "59SU5A040E17**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 206900132 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CAP**3017AL* | "59TP6B040V17**12" | 19 300 | 965 \$ |
| 206900136 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CAP**3017AL* | "59TP6B060V17**14" | 19 100 | 955 \$ |
| 206900138 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CAP**3017AL* | "59TP6B080V17**16" | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207198844 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CAP**3617AL* | "59SC5B040E17**12" | 19 300 | 965 \$ |
| 207198850 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CAP**3617AL* | "59SC5B060E14**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 207198855 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CAP**3617AL* | "59SC5B060E17**14" | 19 200 | 960 \$ |
| 206900101 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*A070E21**16" | 19 000 | 950 \$ |
| 207198843 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CAP**3621AL* | "59SC5B040E17**12" | 19 300 | 965 \$ |
| 207198856 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CAP**3621AL* | "59SC5B060E17**14" | 19 200 | 960 \$ |
| 206900126 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CAP**3621AL* | "59SC5B080E21**20" | 19 100 | 955 \$ |
| 206900140 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CAP**3621AL* | "59TP6B080V21**20" | 18 800 | 940 \$ |
| 206900142 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CAP**3621AL* | "59TP6B100V21**20" | 18 800 | 940 \$ |
| 207198841 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CAP**3717AL* | "59SC5B040E14**10" | 19 100 | 955 \$ |
| 207198845 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CAP**3717AL* | "59SC5B040E17**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 207198851 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CAP**3717AL* | "59SC5B060E14**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 207198857 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CAP**3717AL* | "59SC5B060E17**14" | 19 000 | 950 \$ |
| 207198859 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CAP**3721AL* | "59SC5B060E17**14" | 18 700 | 935 \$ |
| 207198846 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CAP**4221AL* | "59SC5B040E17**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 207198858 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CAP**4221AL* | "59SC5B060E17**14" | 19 100 | 955 \$ |
| 207198847 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CAP**4321AL* | "59SC5B040E17**12" | 18 700 | 935 \$ |
| 207198860 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CAP**4321AL* | "59SC5B060E17**14" | 18 700 | 935 \$ |
| 206900098 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3014AL* | "58S(B,C)*A070E14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 206900107 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3014AL* | "58TP*A045V14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 206900111 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3014AL* | "59SC2D060E14**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 206900121 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3014AL* | "59SC5B060E14**12" | 19 300 | 965 \$ |
| 206900135 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3014AL* | "59TP6B060V14**12" | 19 300 | 965 \$ |
| 206900096 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3017AL* | "58S(B,C)*A045E17**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 206900100 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3017AL* | "58S(B,C)*A070E17**16" | 19 300 | 965 \$ |
| 206900105 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3017AL* | "58SU*A040E17**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 206900113 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3017AL* | "59SC2D060E17**14" | 19 100 | 955 \$ |
| 206900115 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3017AL* | "59SC2D080E17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 207198853 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3017AL* | "59SC5B060E14**12" | 19 300 | 965 \$ |
| 206900123 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3017AL* | "59SC5B060E17**14" | 19 200 | 960 \$ |
| 206900125 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3017AL* | "59SC5B080E17**16" | 19 300 | 965 \$ |
| 206900129 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3017AL* | "59SU5A040E17**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 206900137 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3017AL* | "59TP6B060V17**14" | 19 100 | 955 \$ |
| 206900139 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3017AL* | "59TP6B080V17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 207198852 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3617AL* | "59SC5B060E14**12" | 19 300 | 965 \$ |
| 207198862 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3617AL* | "59SC5B060E17**14" | 19 200 | 960 \$ |
| 206900102 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*A070E21**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 206900103 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*A090E21**16" | 19 300 | 965 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207198861 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3621AL* | "59SC5B060E17**14" | 19 200 | 960 \$ |
| 206900141 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3621AL* | "59TP6B080V21**20" | 19 000 | 950 \$ |
| 206900143 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CNPV*3621AL* | "59TP6B100V21**20" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 207198842 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CNPV*4217AL* | "59SC5B040E14**10" | 19 200 | 960 \$ |
| 207198848 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CNPV*4217AL* | "59SC5B040E17**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 207198854 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CNPV*4217AL* | "59SC5B060E14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 207198863 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CNPV*4217AL* | "59SC5B060E17**14" | 19 000 | 950 \$ |
| 207198864 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | CNPV*4221AL* | "59SC5B060E17**14" | 19 100 | 955 \$ |
| 206900144 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | FB4CNF030L | | 19 100 | 955 \$ |
| 207198837 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | FB4CNP030L | | 19 100 | 955 \$ |
| 207198838 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | FM(C,U)4Z30**AL* | | 19 200 | 960 \$ |
| 206900145 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | FMA4X30**AL* | | 19 400 | 970 \$ |
| 206905408 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | FV4CN(B,F)003L | | 19 200 | 960 \$ |
| 206900146 | CARRIER | 38MARBQ30AA3 | FX4DNF031L | | 18 800 | 940 \$ |
| 208102137 | CARRIER | 38MARBQ30AA311 | 40MAHBQ30XA3 | | 19 000 | 950 \$ |
| 208104299 | Carrier | 38MARBQ30AA311 | 40MBABQ30XB3 | | 19 200 | 960 \$ |
| 208104300 | Carrier | 38MARBQ36AB3 | 40MBABQ36XB3 | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 205788722 | CARRIER | 38MBRBQ36AA3 | 40MBAAQ36XA3 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206188248 | CARRIER | 38MBRBQ36AA3 | 40MBCQ36---3 | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206188249 | CARRIER | 38MBRBQ36AA3 | 40MBDQ36---3 | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 206188247 | CARRIER | 38MBRBQ36AA3 | 40MBFQ36---3 | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205788723 | CARRIER | 38MBRBQ48AA3 | 40MBAAQ48XA3 | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206188251 | CARRIER | 38MBRBQ48AA3 | 40MBCQ48---3 | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206188252 | CARRIER | 38MBRBQ48AA3 | 40MBDQ48---3 | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206188250 | CARRIER | 38MBRBQ48AA3 | 40MBFQ48---3 | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 207826661 | Carrier | 38MBRCQ36AA3 | 40MBABQ36XA3 | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207826662 | Carrier | 38MBRCQ48AA3 | 40MBABQ48XA3 | | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207826663 | Carrier | 38MBRCQ58AA3 | 40MBABQ60XA3 | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 201847012 | CARRIER | 38MBRQ36A--3 | 40MBCQ36---3 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 200059147 | CARRIER | 38MBRQ36A--3 | 40MBDQ36---3 | | 27 600 | 1 380 \$ |
| 201847016 | CARRIER | 38MBRQ36A--3 | 40MBFQ36---3 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 201847013 | CARRIER | 38MBRQ48A--3 | 40MBCQ48---3 | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 200059149 | CARRIER | 38MBRQ48A--3 | 40MBDQ48---3 | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 201847017 | CARRIER | 38MBRQ48A--3 | 40MBFQ48---3 | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 201847014 | CARRIER | 38MBRQ58A--3 | 40MBDQ58---3 | | 37 600 | 1 880 \$ |
| 201847018 | CARRIER | 38MBRQ58A--3 | 40MBFQ58---3 | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 207642881 | CARRIER | 38MGHBQ24CA3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 16 700 | 835 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207642880 | CARRIER | 38MGHBQ24CA3 | Unités avec conduits | | 18 500 | 925 \$ |
| 207642879 | CARRIER | 38MGHBQ24CA3 | Unités sans conduits | | 15 000 | 750 \$ |
| 207642884 | CARRIER | 38MGHBQ30DA3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 18 200 | 910 \$ |
| 207642883 | CARRIER | 38MGHBQ30DA3 | Unités avec conduits | | 19 000 | 950 \$ |
| 207642882 | CARRIER | 38MGHBQ30DA3 | Unités sans conduits | | 17 500 | 875 \$ |
| 207642893 | CARRIER | 38MGHBQ36DA3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207642892 | CARRIER | 38MGHBQ36DA3 | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207642891 | CARRIER | 38MGHBQ36DA3 | Unités sans conduits | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 207642890 | CARRIER | 38MGHBQ48EA3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 207642889 | CARRIER | 38MGHBQ48EA3 | Unités avec conduits | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 207642888 | CARRIER | 38MGHBQ48EA3 | Unités sans conduits | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207642878 | CARRIER | 38MGRBQ18BA3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 11 400 | 570 \$ |
| 207642877 | CARRIER | 38MGRBQ18BA3 | Unités avec conduits | | 11 800 | 590 \$ |
| 207642876 | CARRIER | 38MGRBQ18BA3 | Unités sans conduits | | 11 000 | 550 \$ |
| 207642885 | CARRIER | 38MGRBQ36DA3 | Unités sans conduits | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 207642896 | CARRIER | 38MGRBQ48EA3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207642895 | CARRIER | 38MGRBQ48EA3 | Unités avec conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207642894 | CARRIER | 38MGRBQ48EA3 | Unités sans conduits | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 204722795 | CARRIER | 38MGRQ18B--3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 11 700 | 585 \$ |
| 202345965 | CARRIER | 38MGRQ18B--3 | Unités avec conduits | | 11 500 | 575 \$ |
| 9118461 | CARRIER | 38MGRQ18B--3 | Unités sans conduits | | 12 000 | 600 \$ |
| 204722796 | CARRIER | 38MGRQ24C--3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 17 400 | 870 \$ |
| 204707613 | CARRIER | 38MGRQ24C--3 | Unités avec conduits | | 17 600 | 880 \$ |
| 204711106 | CARRIER | 38MGRQ24C--3 | Unités sans conduits | | 17 200 | 860 \$ |
| 9854622 | CARRIER | 38MGRQ24C--3 | Unités sans conduits | | 13 600 | 680 \$ |
| 204722797 | CARRIER | 38MGRQ30D--3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 20 200 | 1 010 \$ |
| 204711112 | CARRIER | 38MGRQ30D--3 | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 9854626 | CARRIER | 38MGRQ30D--3 | Unités sans conduits | | 17 400 | 870 \$ |
| 204722798 | CARRIER | 38MGRQ36D--3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 23 800 | 1 190 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 202345968 | CARRIER | 38MGRQ36D--3 | Unités avec conduits | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 9118473 | CARRIER | 38MGRQ36D--3 | Unités sans conduits | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 204722799 | CARRIER | 38MGRQ48E--3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 31 800 | 1 590 \$ |
| 202345969 | CARRIER | 38MGRQ48E--3 | Unités avec conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 9118477 | CARRIER | 38MGRQ48E--3 | Unités sans conduits | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 201753408 | CARRIER | 38MPRAQ09AA3 | 40MPHAQ09XA3 | | 7 200 | 360 \$ |
| 201753411 | CARRIER | 38MPRAQ12AA3 | 40MPHAQ12XA3 | | 6 800 | 340 \$ |
| 202463634 | CARRIER | 38MPRAQ18AA3 | 40MPHAQ18XA3 | | 12 300 | 615 \$ |
| 202463635 | CARRIER | 38MPRAQ24AA3 | 40MPHAQ24XA3 | | 15 450 | 773 \$ |
| 207614949 | Carrier | 38MPRBQ09AA3 | 40MPHBQ09XA3 | | 10 400 | 520 \$ |
| 207614950 | Carrier | 38MPRBQ12AA3 | 40MPHBQ12XA3 | | 10 400 | 520 \$ |
| 207826658 | Carrier | 38MPRBQ18AA3 | 40MPHBQ18XA3 | | 20 200 | 1 010 \$ |
| 209911727 | CARRIER | 38MURAQ18AA3 | 40MUAAQ18XA3 | | 12 000 | 600 \$ |
| 208447885 | CARRIER | 38MURAQ18AB3 | 40MUAAQ18XA3 | | 13 500 | 675 \$ |
| 211257747 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "58S(B,C)*A045E14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257749 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "58S(B,C)*A045E17**12" | 12 700 | 635 \$ |
| 211257757 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "58S(B,C)*A070E14**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 211257750 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "58S(B,C)*A070E17**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 212977706 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "58S(B,C)*B045M14**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 212978222 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "58S(B,C)*B070M14**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 212978741 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 12 100 | 605 \$ |
| 212979941 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 12 200 | 610 \$ |
| 211257712 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "58SP*A045V14**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 211257726 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "58SP*A045V17**16" | 12 200 | 610 \$ |
| 211257727 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "58SP*A070V17**16" | 12 100 | 605 \$ |
| 212969506 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "58SP*B045V14**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 212969966 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "58SP*B070V17**16" | 12 100 | 605 \$ |
| 211257729 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "58SU*A040E17**12" | 12 600 | 630 \$ |
| 211257758 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "58SU*A060E17**16" | 12 700 | 635 \$ |
| 212981820 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "58SU*B040M17**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 212982372 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "58SU*B060M17**16" | 12 200 | 610 \$ |
| 211257730 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "58TP*A045V14**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 211257732 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "58TP*A070V14**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 211257736 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "58TP*A070V17**16" | 12 000 | 600 \$ |
| 211257733 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "58TP*A090V17**16" | 12 200 | 610 \$ |
| 212970846 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "58TP*B045V14**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 212971350 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "58TP*B070V14**12" | 12 200 | 610 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212971434 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "58TP*B070V17**16" | 12 200 | 610 \$ |
| 212971907 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "58TP*B090V17**16" | 12 200 | 610 \$ |
| 211257754 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "59SC2D040E14**10" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257756 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "59SC2D040E17**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257751 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "59SC2D060E14**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 211257752 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "59SC2D060E17**14" | 12 200 | 610 \$ |
| 212983250 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "59SC2E040M17**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 212983626 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "59SC2E060M14**12" | 12 100 | 605 \$ |
| 212984157 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "59SC2E060M17**14" | 12 200 | 610 \$ |
| 212984697 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "59SC2E080M17**16" | 12 300 | 615 \$ |
| 211257744 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "59SC5B026E14**10" | 12 500 | 625 \$ |
| 211257738 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "59SC5B040E14**10" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257739 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "59SC5B040E17**12" | 12 100 | 605 \$ |
| 211257741 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "59SC5B060E14**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 212985873 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "59SC6A026M14**10" | 12 100 | 605 \$ |
| 212986271 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "59SC6A040M14**10" | 12 200 | 610 \$ |
| 212986655 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "59SC6A040M17**12" | 12 100 | 605 \$ |
| 212986977 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "59SC6A060M14**12" | 12 100 | 605 \$ |
| 212987495 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "59SC6A080M17**16" | 12 300 | 615 \$ |
| 211257717 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "59SP6A040V14**10" | 12 100 | 605 \$ |
| 211257718 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "59SP6A040V17**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 211257719 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "59SP6A060V14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257716 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "59SP6A060V17**14" | 12 300 | 615 \$ |
| 211257720 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "59SP6A080V17**16" | 12 100 | 605 \$ |
| 212972662 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "59SP6B040V14**10" | 12 100 | 605 \$ |
| 212973012 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "59SP6B040V17**12" | 12 100 | 605 \$ |
| 212973292 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "59SP6B060V14**12" | 12 100 | 605 \$ |
| 212973652 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "59SP6B080V17**16" | 12 100 | 605 \$ |
| 211257722 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "59SU5A040E17**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 212988769 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "59SU5B040M17**12" | 12 100 | 605 \$ |
| 212989261 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "59SU5B060M17**16" | 12 100 | 605 \$ |
| 211257742 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "59TP6B040V14**10" | 12 100 | 605 \$ |
| 211257734 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "59TP6B040V17**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 211257743 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "59TP6B060V14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257746 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "59TP6B060V17**14" | 12 300 | 615 \$ |
| 211257735 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "59TP6B080V17**16" | 12 100 | 605 \$ |
| 212974612 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "59TP6C040V14**10" | 12 100 | 605 \$ |
| 212975067 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "59TP6C040V17**12" | 12 100 | 605 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212975375 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "59TP6C060V14**12" | 12 100 | 605 \$ |
| 212975771 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "59TP6C080V17**16" | 12 100 | 605 \$ |
| 211259831 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "GG96VTAA30040A" | 12 100 | 605 \$ |
| 211259870 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "GG96VTAA42060B" | 12 300 | 615 \$ |
| 211259773 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "GG96VTAA48080B" | 12 100 | 605 \$ |
| 212974613 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "GG96VTAB30040A**" | 12 100 | 605 \$ |
| 212975772 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "GG96VTAB48080B**" | 12 100 | 605 \$ |
| 211257760 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "OVLAAB036098" | 12 500 | 625 \$ |
| 211257759 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "OVMAAB036098" | 12 600 | 630 \$ |
| 211257761 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "OVMAAB042112" | 12 600 | 630 \$ |
| 211257775 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2414AL* | "58S(B,C)*A045E14**12" | 12 600 | 630 \$ |
| 211257778 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2414AL* | "58S(B,C)*A070E14**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 212977718 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2414AL* | "58S(B,C)*B045M14**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 212978234 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2414AL* | "58S(B,C)*B070M14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257762 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2414AL* | "58SP*A045V14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 212969516 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2414AL* | "58SP*B045V14**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 211257766 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2414AL* | "58TP*A045V14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257767 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2414AL* | "58TP*A070V14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 212970858 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2414AL* | "58TP*B045V14**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 212971352 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2414AL* | "58TP*B070V14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257777 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2414AL* | "59SC2D040E14**10" | 12 600 | 630 \$ |
| 211257776 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2414AL* | "59SC2D060E14**12" | 12 600 | 630 \$ |
| 212983636 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2414AL* | "59SC2E060M14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257773 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2414AL* | "59SC5B026E14**10" | 12 600 | 630 \$ |
| 211257769 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2414AL* | "59SC5B040E14**10" | 12 500 | 625 \$ |
| 211257770 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2414AL* | "59SC5B060E14**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 212985883 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2414AL* | "59SC6A026M14**10" | 12 300 | 615 \$ |
| 212986283 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2414AL* | "59SC6A040M14**10" | 12 400 | 620 \$ |
| 212986987 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2414AL* | "59SC6A060M14**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 211257764 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2414AL* | "59SP6A040V14**10" | 12 300 | 615 \$ |
| 211257765 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2414AL* | "59SP6A060V14**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 212972672 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2414AL* | "59SP6B040V14**10" | 12 300 | 615 \$ |
| 212973302 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2414AL* | "59SP6B060V14**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 211257771 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2414AL* | "59TP6B040V14**10" | 12 300 | 615 \$ |
| 211257772 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2414AL* | "59TP6B060V14**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 212974625 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2414AL* | "59TP6C040V14**10" | 12 400 | 620 \$ |
| 212975386 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2414AL* | "59TP6C060V14**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 211260152 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2414AL* | "GG96VTAA30040A" | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212974626 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2414AL* | "GG96VTAB30040A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257815 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "58S(B,C)*A045E14**12" | 12 600 | 630 \$ |
| 211257816 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "58S(B,C)*A045E17**12" | 12 900 | 645 \$ |
| 211257824 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "58S(B,C)*A070E14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257817 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "58S(B,C)*A070E17**12" | 12 600 | 630 \$ |
| 212977730 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "58S(B,C)*B045M14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 212978246 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "58S(B,C)*B070M14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 212978752 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 212979953 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257780 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "58SP*A045V14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257793 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "58SP*A045V17**16" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257794 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "58SP*A070V17**16" | 12 300 | 615 \$ |
| 212969526 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "58SP*B045V14**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 212969976 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "58SP*B070V17**16" | 12 300 | 615 \$ |
| 211257796 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "58SU*A040E17**12" | 12 700 | 635 \$ |
| 211257825 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "58SU*A060E17**16" | 12 800 | 640 \$ |
| 212981832 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "58SU*B040M17**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 212982384 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "58SU*B060M17**16" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257797 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "58TP*A045V14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257799 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "58TP*A070V14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257804 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "58TP*A070V17**16" | 12 200 | 610 \$ |
| 211257800 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "58TP*A090V17**16" | 12 400 | 620 \$ |
| 212970870 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "58TP*B045V14**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 212971354 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "58TP*B070V14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 212971445 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "58TP*B070V17**16" | 12 400 | 620 \$ |
| 212971911 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "58TP*B090V17**16" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257822 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "59SC2D040E14**10" | 12 600 | 630 \$ |
| 211257823 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "59SC2D040E17**12" | 12 600 | 630 \$ |
| 211257818 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "59SC2D060E14**12" | 12 600 | 630 \$ |
| 211257820 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "59SC2D060E17**14" | 12 400 | 620 \$ |
| 212983261 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "59SC2E040M17**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 212983646 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "59SC2E060M14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 212984169 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "59SC2E060M17**14" | 12 400 | 620 \$ |
| 212984709 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "59SC2E080M17**16" | 12 500 | 625 \$ |
| 211257812 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "59SC5B026E14**10" | 12 700 | 635 \$ |
| 211257805 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "59SC5B040E14**10" | 12 500 | 625 \$ |
| 211257807 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "59SC5B040E17**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 211257808 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "59SC5B060E14**12" | 12 500 | 625 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212985893 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "59SC6A026M14**10" | 12 300 | 615 \$ |
| 212986295 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "59SC6A040M14**10" | 12 400 | 620 \$ |
| 212986667 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "59SC6A040M17**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 212986997 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "59SC6A060M14**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 212987507 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "59SC6A080M17**16" | 12 500 | 625 \$ |
| 211257783 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "59SP6A040V14**10" | 12 300 | 615 \$ |
| 211257785 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "59SP6A040V17**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 211257786 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "59SP6A060V14**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 211257782 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "59SP6A060V17**14" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257788 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "59SP6A080V17**16" | 12 300 | 615 \$ |
| 212972682 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "59SP6B040V14**10" | 12 300 | 615 \$ |
| 212973022 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "59SP6B040V17**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 212973312 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "59SP6B060V14**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 212973662 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "59SP6B080V17**16" | 12 300 | 615 \$ |
| 211257789 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "59SU5A040E17**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 212988781 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "59SU5B040M17**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 212989273 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "59SU5B060M17**16" | 12 300 | 615 \$ |
| 211257809 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "59TP6B040V14**10" | 12 300 | 615 \$ |
| 211257801 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "59TP6B040V17**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 211257810 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "59TP6B060V14**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 211257814 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "59TP6B060V17**14" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257802 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "59TP6B080V17**16" | 12 300 | 615 \$ |
| 212974638 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "59TP6C040V14**10" | 12 300 | 615 \$ |
| 212975078 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "59TP6C040V17**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 212975397 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "59TP6C060V14**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 213076382 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "59TP6C060V17**16" | 12 400 | 620 \$ |
| 212975784 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "59TP6C080V17**16" | 12 300 | 615 \$ |
| 211260480 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "GG96VTAA30040A" | 12 300 | 615 \$ |
| 211260518 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "GG96VTAA42060B" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260415 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "GG96VTAA48080B" | 12 300 | 615 \$ |
| 212974639 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "GG96VTAB30040A**" | 12 300 | 615 \$ |
| 213076383 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "GG96VTAB48060B**" | 12 400 | 620 \$ |
| 212975785 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "GG96VTAB48080B**" | 12 300 | 615 \$ |
| 211257829 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "OVLAAB036098" | 12 700 | 635 \$ |
| 211257826 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "OVMAAB036098" | 12 700 | 635 \$ |
| 211257830 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "OVMAAB042112" | 12 700 | 635 \$ |
| 211257865 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "58S(B,C)*A045E14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257866 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "58S(B,C)*A045E17**12" | 12 700 | 635 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211257874 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "58S(B,C)*A070E14**12" | 12 100 | 605 \$ |
| 211257867 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "58S(B,C)*A070E17**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 212977742 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "58S(B,C)*B045M14**12" | 12 100 | 605 \$ |
| 212978258 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "58S(B,C)*B070M14**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 212978763 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 12 100 | 605 \$ |
| 212979965 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 12 200 | 610 \$ |
| 211257831 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "58SP*A045V14**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 211257845 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "58SP*A045V17**16" | 12 200 | 610 \$ |
| 211257846 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "58SP*A070V17**16" | 12 100 | 605 \$ |
| 212969536 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "58SP*B045V14**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 212969986 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "58SP*B070V17**16" | 12 000 | 600 \$ |
| 211257847 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "58SU*A040E17**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 211257875 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "58SU*A060E17**16" | 12 600 | 630 \$ |
| 212981844 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "58SU*B040M17**12" | 12 100 | 605 \$ |
| 212982396 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "58SU*B060M17**16" | 12 200 | 610 \$ |
| 211257848 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "58TP*A045V14**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 211257849 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "58TP*A070V14**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 211257855 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "58TP*A070V17**16" | 12 000 | 600 \$ |
| 211257851 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "58TP*A090V17**16" | 12 200 | 610 \$ |
| 212970882 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "58TP*B045V14**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 212971356 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "58TP*B070V14**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 212971456 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "58TP*B070V17**16" | 12 100 | 605 \$ |
| 212971915 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "58TP*B090V17**16" | 12 100 | 605 \$ |
| 211257871 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "59SC2D040E14**10" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257872 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "59SC2D040E17**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257868 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "59SC2D060E14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257870 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "59SC2D060E17**14" | 12 200 | 610 \$ |
| 212983272 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "59SC2E040M17**12" | 12 100 | 605 \$ |
| 212983656 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "59SC2E060M14**12" | 12 000 | 600 \$ |
| 212984181 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "59SC2E060M17**14" | 12 200 | 610 \$ |
| 212984721 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "59SC2E080M17**16" | 12 200 | 610 \$ |
| 211257862 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "59SC5B026E14**10" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257856 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "59SC5B040E14**10" | 12 300 | 615 \$ |
| 211257857 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "59SC5B040E17**12" | 12 100 | 605 \$ |
| 211257858 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "59SC5B060E14**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 212985903 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "59SC6A026M14**10" | 12 100 | 605 \$ |
| 212986679 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "59SC6A040M17**12" | 12 100 | 605 \$ |
| 212987007 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**2517AL* | "59SC6A060M14**12" | 12 000 | 600 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212987519 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "59SC6A080M17**16" | 12 200 | 610 \$ |
| 211257835 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "59SP6A040V14**10" | 12 100 | 605 \$ |
| 211257837 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "59SP6A040V17**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 211257838 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "59SP6A060V14**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 211257833 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "59SP6A060V17**14" | 12 200 | 610 \$ |
| 211257839 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "59SP6A080V17**16" | 12 100 | 605 \$ |
| 212972692 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "59SP6B040V14**10" | 12 100 | 605 \$ |
| 212973032 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "59SP6B040V17**12" | 12 100 | 605 \$ |
| 212973322 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "59SP6B060V14**12" | 12 000 | 600 \$ |
| 212973672 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "59SP6B080V17**16" | 12 000 | 600 \$ |
| 211257840 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "59SU5A040E17**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 212988793 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "59SU5B040M17**12" | 12 000 | 600 \$ |
| 212989285 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "59SU5B060M17**16" | 12 000 | 600 \$ |
| 211257859 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "59TP6B040V14**10" | 12 100 | 605 \$ |
| 211257853 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "59TP6B040V17**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 211257861 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "59TP6B060V14**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 211257864 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "59TP6B060V17**14" | 12 200 | 610 \$ |
| 211257854 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "59TP6B080V17**16" | 12 100 | 605 \$ |
| 212974651 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "59TP6C040V14**10" | 12 100 | 605 \$ |
| 212975089 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "59TP6C040V17**12" | 12 100 | 605 \$ |
| 212975408 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "59TP6C060V14**12" | 12 000 | 600 \$ |
| 212975797 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "59TP6C080V17**16" | 12 000 | 600 \$ |
| 211260923 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "GG96VTAA30040A" | 12 100 | 605 \$ |
| 211260962 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "GG96VTAA42060B" | 12 200 | 610 \$ |
| 211260857 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "GG96VTAA48080B" | 12 100 | 605 \$ |
| 212974652 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "GG96VTAB30040A***" | 12 100 | 605 \$ |
| 212975798 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "GG96VTAB48080B***" | 12 000 | 600 \$ |
| 211257877 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "OVLAAB036098" | 12 500 | 625 \$ |
| 211257876 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "OVMAAB036098" | 12 500 | 625 \$ |
| 211257878 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "OVMAAB042112" | 12 500 | 625 \$ |
| 211257894 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3014AL* | "58S(B,C)*A045E14**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 211257898 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3014AL* | "58S(B,C)*A070E14**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 212977754 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3014AL* | "58S(B,C)*B045M14**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 212978270 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3014AL* | "58S(B,C)*B070M14**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 211257880 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3014AL* | "58SP*A045V14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 212969546 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3014AL* | "58SP*B045V14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257884 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3014AL* | "58TP*A045V14**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 211257885 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3014AL* | "58TP*A070V14**12" | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212970894 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "58TP*B045V14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 212971358 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "58TP*B070V14**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 211257896 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "59SC2D040E14**10" | 12 500 | 625 \$ |
| 211257895 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "59SC2D060E14**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 212983666 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "59SC2E060M14**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 211257892 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "59SC5B026E14**10" | 12 500 | 625 \$ |
| 211257887 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "59SC5B040E14**10" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257888 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "59SC5B060E14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 212985913 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "59SC6A026M14**10" | 12 200 | 610 \$ |
| 212986307 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "59SC6A040M14**10" | 12 300 | 615 \$ |
| 212987017 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "59SC6A060M14**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 211257881 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "59SP6A040V14**10" | 12 200 | 610 \$ |
| 211257883 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "59SP6A060V14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 212972702 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "59SP6B040V14**10" | 12 200 | 610 \$ |
| 212973332 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "59SP6B060V14**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 211257890 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "59TP6B040V14**10" | 12 200 | 610 \$ |
| 211257891 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "59TP6B060V14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 212974664 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "59TP6C040V14**10" | 12 200 | 610 \$ |
| 212975419 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "59TP6C060V14**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 211261362 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "GG96VTAA30040A" | 12 200 | 610 \$ |
| 212974665 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3014AL* | "GG96VTAB30040A***" | 12 200 | 610 \$ |
| 211257934 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "58S(B,C)*A045E14**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 211257936 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "58S(B,C)*A045E17**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257943 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "58S(B,C)*A070E14**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 211257937 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "58S(B,C)*A070E17**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 212977766 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "58S(B,C)*B045M14**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 212978282 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "58S(B,C)*B070M14**12" | 12 100 | 605 \$ |
| 212978774 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 212979977 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 12 300 | 615 \$ |
| 211257899 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "58SP*A045V14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257912 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "58SP*A045V17**16" | 12 300 | 615 \$ |
| 211257914 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "58SP*A070V17**16" | 12 200 | 610 \$ |
| 212969996 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "58SP*B070V17**16" | 12 200 | 610 \$ |
| 211257915 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "58SU*A040E17**12" | 12 700 | 635 \$ |
| 212981856 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "58SU*B040M17**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 212982408 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "58SU*B060M17**16" | 12 300 | 615 \$ |
| 211257917 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "58TP*A045V14**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 211257918 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "58TP*A070V14**12" | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211257924 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "58TP*A070V17**16" | 12 200 | 610 \$ |
| 211257920 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "58TP*A090V17**16" | 12 300 | 615 \$ |
| 212971467 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "58TP*B070V17**16" | 12 300 | 615 \$ |
| 212971919 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "58TP*B090V17**16" | 12 300 | 615 \$ |
| 211257941 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "59SC2D040E14**10" | 12 500 | 625 \$ |
| 211257942 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "59SC2D040E17**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 211257939 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "59SC2D060E14**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 211257940 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "59SC2D060E17**14" | 12 300 | 615 \$ |
| 212983283 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "59SC2E040M17**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 212983676 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "59SC2E060M14**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 212984193 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "59SC2E060M17**14" | 12 300 | 615 \$ |
| 212984733 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "59SC2E080M17**16" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257931 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "59SC5B026E14**10" | 12 600 | 630 \$ |
| 211257925 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "59SC5B040E14**10" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257926 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "59SC5B040E17**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 211257927 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "59SC5B060E14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 212985923 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "59SC6A026M14**10" | 12 200 | 610 \$ |
| 212986319 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "59SC6A040M14**10" | 12 300 | 615 \$ |
| 212986691 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "59SC6A040M17**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 212987027 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "59SC6A060M14**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 212987531 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "59SC6A080M17**16" | 12 100 | 605 \$ |
| 211257904 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "59SP6A040V14**10" | 12 200 | 610 \$ |
| 211257905 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "59SP6A040V17**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257906 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "59SP6A060V14**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 211257902 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "59SP6A060V17**14" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257907 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "59SP6A080V17**16" | 12 200 | 610 \$ |
| 212972712 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "59SP6B040V14**10" | 12 200 | 610 \$ |
| 212973042 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "59SP6B040V17**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 212973342 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "59SP6B060V14**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 212973682 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "59SP6B080V17**16" | 12 200 | 610 \$ |
| 211257908 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "59SU5A040E17**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 212988805 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "59SU5B040M17**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 212989297 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "59SU5B060M17**16" | 12 200 | 610 \$ |
| 211257929 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "59TP6B040V14**10" | 12 200 | 610 \$ |
| 211257921 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "59TP6B040V17**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257930 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "59TP6B060V14**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 211257933 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "59TP6B060V17**14" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257923 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "59TP6B080V17**16" | 12 200 | 610 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212974677 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "59TP6C040V14**10" | 12 200 | 610 \$ |
| 212975100 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "59TP6C040V17**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 212975430 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "59TP6C060V14**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 212975810 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "59TP6C080V17**16" | 12 200 | 610 \$ |
| 211261910 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "GG96VTA030040A" | 12 200 | 610 \$ |
| 211261968 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "GG96VTA042060B" | 12 400 | 620 \$ |
| 211261804 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "GG96VTA048080B" | 12 200 | 610 \$ |
| 212974678 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "GG96VTAB30040A***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212975811 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "GG96VTAB48080B***" | 12 200 | 610 \$ |
| 211257946 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "OVLAAB036098" | 12 600 | 630 \$ |
| 211257945 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "OVMAAB036098" | 12 600 | 630 \$ |
| 211257948 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CAP**3017AL* | "OVMAAB042112" | 12 600 | 630 \$ |
| 211257964 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "58S(B,C)*A045E14**12" | 12 600 | 630 \$ |
| 211257968 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "58S(B,C)*A070E14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 212977778 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "58S(B,C)*B045M14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 212978296 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "58S(B,C)*B070M14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257949 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "58SP*A045V14**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 212969556 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "58SP*B045V14**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 211257954 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "58TP*A045V14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257955 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "58TP*A070V14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 212970906 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "58TP*B045V14**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 212971360 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "58TP*B070V14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257967 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "59SC2D040E14**10" | 12 600 | 630 \$ |
| 211257965 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "59SC2D060E14**12" | 12 600 | 630 \$ |
| 212983686 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "59SC2E060M14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257962 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "59SC5B026E14**10" | 12 700 | 635 \$ |
| 211257956 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "59SC5B040E14**10" | 12 500 | 625 \$ |
| 211257958 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "59SC5B060E14**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 212985933 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "59SC6A026M14**10" | 12 500 | 625 \$ |
| 212986331 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "59SC6A040M14**10" | 12 400 | 620 \$ |
| 212987037 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "59SC6A060M14**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 211257951 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "59SP6A040V14**10" | 12 300 | 615 \$ |
| 211257952 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "59SP6A060V14**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 212972722 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "59SP6B040V14**10" | 12 400 | 620 \$ |
| 212973352 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "59SP6B060V14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257959 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "59TP6B040V14**10" | 12 300 | 615 \$ |
| 211257961 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "59TP6B060V14**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 212974690 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "59TP6C040V14**10" | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212975441 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "59TP6C060V14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211262352 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "GG96VTAA30040A" | 12 300 | 615 \$ |
| 212974691 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*1814AL* | "GG96VTAB30040A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257983 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "58S(B,C)*A045E14**12" | 12 600 | 630 \$ |
| 211257987 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "58S(B,C)*A070E14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 212977790 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "58S(B,C)*B045M14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 212978308 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "58S(B,C)*B070M14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257969 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "58SP*A045V14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 212969566 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "58SP*B045V14**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 211257974 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "58TP*A045V14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257975 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "58TP*A070V14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 212970918 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "58TP*B045V14**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 212971362 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "58TP*B070V14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257985 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "59SC2D040E14**10" | 12 600 | 630 \$ |
| 211257984 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "59SC2D060E14**12" | 12 600 | 630 \$ |
| 212983696 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "59SC2E060M14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257982 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "59SC5B026E14**10" | 12 700 | 635 \$ |
| 211257976 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "59SC5B040E14**10" | 12 500 | 625 \$ |
| 211257978 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "59SC5B060E14**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 212985943 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "59SC6A026M14**10" | 12 300 | 615 \$ |
| 212986343 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "59SC6A040M14**10" | 12 400 | 620 \$ |
| 212987047 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "59SC6A060M14**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 211257971 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "59SP6A040V14**10" | 12 300 | 615 \$ |
| 211257972 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "59SP6A060V14**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 212972732 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "59SP6B040V14**10" | 12 400 | 620 \$ |
| 212973362 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "59SP6B060V14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257979 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "59TP6B040V14**10" | 12 300 | 615 \$ |
| 211257980 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "59TP6B060V14**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 212974703 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "59TP6C040V14**10" | 12 400 | 620 \$ |
| 212975452 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "59TP6C060V14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211262631 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "GG96VTAA30040A" | 12 300 | 615 \$ |
| 212974704 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "GG96VTAB30040A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211258022 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "58S(B,C)*A045E14**12" | 12 600 | 630 \$ |
| 211258023 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "58S(B,C)*A045E17**12" | 12 900 | 645 \$ |
| 211258032 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "58S(B,C)*A070E14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211258026 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "58S(B,C)*A070E17**12" | 12 600 | 630 \$ |
| 212977802 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "58S(B,C)*B045M14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 212978320 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "58S(B,C)*B070M14**12" | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212978785 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 212979989 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257988 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "58SP*A045V14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211258001 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "58SP*A045V17**16" | 12 400 | 620 \$ |
| 211258002 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "58SP*A070V17**16" | 12 300 | 615 \$ |
| 212969576 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "58SP*B045V14**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 212970006 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "58SP*B070V17**16" | 12 500 | 625 \$ |
| 211258004 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "58SU*A040E17**12" | 12 700 | 635 \$ |
| 211258034 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "58SU*A060E17**16" | 12 800 | 640 \$ |
| 212981868 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "58SU*B040M17**12" | 12 600 | 630 \$ |
| 212982420 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "58SU*B060M17**16" | 12 400 | 620 \$ |
| 211258005 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "58TP*A045V14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211258008 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "58TP*A070V14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211258012 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "58TP*A070V17**16" | 12 300 | 615 \$ |
| 211258009 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "58TP*A090V17**16" | 12 400 | 620 \$ |
| 212970930 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "58TP*B045V14**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 212971364 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "58TP*B070V14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 212971478 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "58TP*B070V17**16" | 12 400 | 620 \$ |
| 212971923 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "58TP*B090V17**16" | 12 400 | 620 \$ |
| 211258030 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "59SC2D040E14**10" | 12 600 | 630 \$ |
| 211258031 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "59SC2D040E17**12" | 12 600 | 630 \$ |
| 211258027 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "59SC2D060E14**12" | 12 600 | 630 \$ |
| 211258028 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "59SC2D060E17**14" | 12 400 | 620 \$ |
| 211258029 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "59SC2D080E17**16" | 12 900 | 645 \$ |
| 212983294 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "59SC2E040M17**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 212983706 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "59SC2E060M14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 212984205 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "59SC2E060M17**14" | 12 400 | 620 \$ |
| 212984745 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "59SC2E080M17**16" | 12 500 | 625 \$ |
| 211258020 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "59SC5B026E14**10" | 12 700 | 635 \$ |
| 211258013 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "59SC5B040E14**10" | 12 500 | 625 \$ |
| 211258014 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "59SC5B040E17**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 211258015 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "59SC5B060E14**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 212985953 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "59SC6A026M14**10" | 12 300 | 615 \$ |
| 212986355 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "59SC6A040M14**10" | 12 400 | 620 \$ |
| 212986703 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "59SC6A040M17**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 212987057 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "59SC6A060M14**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 212987543 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "59SC6A080M17**16" | 12 500 | 625 \$ |
| 211257992 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "59SP6A040V14**10" | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211257993 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "59SP6A040V17**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 211257994 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "59SP6A060V14**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 211257991 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "59SP6A060V17**14" | 12 400 | 620 \$ |
| 211257996 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "59SP6A080V17**16" | 12 300 | 615 \$ |
| 212972742 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "59SP6B040V14**10" | 12 400 | 620 \$ |
| 212973052 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "59SP6B040V17**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 212973372 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "59SP6B060V14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 212973692 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "59SP6B080V17**16" | 12 500 | 625 \$ |
| 211257997 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "59SU5A040E17**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211258003 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "59SU5A060E17**16" | 12 900 | 645 \$ |
| 212988817 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "59SU5B040M17**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 212989309 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "59SU5B060M17**16" | 12 300 | 615 \$ |
| 211258018 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "59TP6B040V14**10" | 12 300 | 615 \$ |
| 211258010 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "59TP6B040V17**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 211258019 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "59TP6B060V14**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 211258021 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "59TP6B060V17**14" | 12 500 | 625 \$ |
| 211258011 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "59TP6B080V17**16" | 12 300 | 615 \$ |
| 212974716 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "59TP6C040V14**10" | 12 400 | 620 \$ |
| 212975111 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "59TP6C040V17**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 212975463 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "59TP6C060V14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 212975823 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "59TP6C080V17**16" | 12 500 | 625 \$ |
| 211263201 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "GG96VTAA30040A" | 12 300 | 615 \$ |
| 211263268 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "GG96VTAA42060B" | 12 500 | 625 \$ |
| 211263096 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "GG96VTAA48080B" | 12 300 | 615 \$ |
| 212974717 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "GG96VTAB30040A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 212975824 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "GG96VTAB48080B***" | 12 500 | 625 \$ |
| 211258037 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "OVLAAB036098" | 12 700 | 635 \$ |
| 211258036 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "OVMAAB036098" | 12 800 | 640 \$ |
| 211258038 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "OVMAAB042112" | 12 800 | 640 \$ |
| 211258052 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3014AL* | "58S(B,C)*A045E14**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 211258056 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3014AL* | "58S(B,C)*A070E14**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 212977814 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3014AL* | "58S(B,C)*B045M14**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 212978332 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3014AL* | "58S(B,C)*B070M14**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 211258039 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3014AL* | "58SP*A045V14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 212969586 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3014AL* | "58SP*B045V14**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 211258043 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3014AL* | "58TP*A045V14**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 211258044 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3014AL* | "58TP*A070V14**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 212970942 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3014AL* | "58TP*B045V14**12" | 12 200 | 610 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212971366 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3014AL* | "58TP*B070V14**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 211258055 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3014AL* | "59SC2D040E14**10" | 12 500 | 625 \$ |
| 211258053 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3014AL* | "59SC2D060E14**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 212983717 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3014AL* | "59SC2E060M14**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 211258050 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3014AL* | "59SC5B026E14**10" | 12 500 | 625 \$ |
| 211258046 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3014AL* | "59SC5B040E14**10" | 12 400 | 620 \$ |
| 211258047 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3014AL* | "59SC5B060E14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 212985963 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3014AL* | "59SC6A026M14**10" | 12 200 | 610 \$ |
| 212986367 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3014AL* | "59SC6A040M14**10" | 12 300 | 615 \$ |
| 212987067 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3014AL* | "59SC6A060M14**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 211258040 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3014AL* | "59SP6A040V14**10" | 12 200 | 610 \$ |
| 211258041 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3014AL* | "59SP6A060V14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 212972752 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3014AL* | "59SP6B040V14**10" | 12 200 | 610 \$ |
| 212973382 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3014AL* | "59SP6B060V14**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 211258048 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3014AL* | "59TP6B040V14**10" | 12 200 | 610 \$ |
| 211258049 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3014AL* | "59TP6B060V14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 212974729 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3014AL* | "59TP6C040V14**10" | 12 200 | 610 \$ |
| 212975474 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3014AL* | "59TP6C060V14**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 211263711 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3014AL* | "GG96VTAA30040A" | 12 200 | 610 \$ |
| 212974730 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3014AL* | "GG96VTAB30040A***" | 12 200 | 610 \$ |
| 211258091 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "58S(B,C)*A045E14**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 211258092 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "58S(B,C)*A045E17**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211258100 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "58S(B,C)*A070E14**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 211258093 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "58S(B,C)*A070E17**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 212977826 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "58S(B,C)*B045M14**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 212978344 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "58S(B,C)*B070M14**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 212978796 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 212980001 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 12 300 | 615 \$ |
| 211258057 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "58SP*A045V14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211258070 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "58SP*A045V17**16" | 12 300 | 615 \$ |
| 211258071 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "58SP*A070V17**16" | 12 200 | 610 \$ |
| 212969596 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "58SP*B045V14**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 212970016 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "58SP*B070V17**16" | 12 200 | 610 \$ |
| 211258073 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "58SU*A040E17**12" | 12 700 | 635 \$ |
| 211258101 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "58SU*A060E17**16" | 12 700 | 635 \$ |
| 212981880 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "58SU*B040M17**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 212982432 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "58SU*B060M17**16" | 12 300 | 615 \$ |
| 211258074 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "58TP*A045V14**12" | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211258075 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "58TP*A070V14**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 211258081 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "58TP*A070V17**16" | 12 200 | 610 \$ |
| 211258077 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "58TP*A090V17**16" | 12 300 | 615 \$ |
| 212970954 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "58TP*B045V14**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 212971368 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "58TP*B070V14**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 212971489 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "58TP*B070V17**16" | 12 300 | 615 \$ |
| 212971927 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "58TP*B090V17**16" | 12 300 | 615 \$ |
| 211258097 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "59SC2D040E14**10" | 12 500 | 625 \$ |
| 211258098 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "59SC2D040E17**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 211258095 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "59SC2D060E14**12" | 12 500 | 625 \$ |
| 211258096 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "59SC2D060E17**14" | 12 300 | 615 \$ |
| 212983305 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "59SC2E040M17**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 212983727 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "59SC2E060M14**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 212984217 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "59SC2E060M17**14" | 12 300 | 615 \$ |
| 212984757 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "59SC2E080M17**16" | 12 100 | 605 \$ |
| 211258088 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "59SC5B026E14**10" | 12 600 | 630 \$ |
| 211258082 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "59SC5B040E14**10" | 12 400 | 620 \$ |
| 211258083 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "59SC5B040E17**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 211258084 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "59SC5B060E14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 212985973 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "59SC6A026M14**10" | 12 300 | 615 \$ |
| 212986379 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "59SC6A040M14**10" | 12 300 | 615 \$ |
| 212986715 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "59SC6A040M17**12" | 12 300 | 615 \$ |
| 212987077 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "59SC6A060M14**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 212987555 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "59SC6A080M17**16" | 12 200 | 610 \$ |
| 211258061 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "59SP6A040V14**10" | 12 300 | 615 \$ |
| 211258062 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "59SP6A040V17**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211258064 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "59SP6A060V14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211258060 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "59SP6A060V17**14" | 12 400 | 620 \$ |
| 211258065 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "59SP6A080V17**16" | 12 200 | 610 \$ |
| 212972762 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "59SP6B040V14**10" | 12 200 | 610 \$ |
| 212973062 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "59SP6B040V17**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 212973392 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "59SP6B060V14**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 212973702 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "59SP6B080V17**16" | 12 200 | 610 \$ |
| 211258066 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "59SU5A040E17**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 212988829 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "59SU5B040M17**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 212989321 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "59SU5B060M17**16" | 12 200 | 610 \$ |
| 211258086 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "59TP6B040V14**10" | 12 300 | 615 \$ |
| 211258078 | CARRIER | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "59TP6B040V17**12" | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211258087 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "59TP6B060V14**12" | 12 400 | 620 \$ |
| 211258090 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "59TP6B060V17**14" | 12 400 | 620 \$ |
| 211258079 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "59TP6B080V17**16" | 12 200 | 610 \$ |
| 212974742 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "59TP6C040V14**10" | 12 200 | 610 \$ |
| 212975122 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "59TP6C040V17**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 212975485 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "59TP6C060V14**12" | 12 200 | 610 \$ |
| 212975836 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "59TP6C080V17**16" | 12 200 | 610 \$ |
| 211264344 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "GG96VTAA30040A" | 12 300 | 615 \$ |
| 211264443 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "GG96VTAA42060B" | 12 400 | 620 \$ |
| 211264158 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "GG96VTAA48080B" | 12 200 | 610 \$ |
| 212974743 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "GG96VTAB30040A**" | 12 200 | 610 \$ |
| 212975837 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "GG96VTAB48080B**" | 12 200 | 610 \$ |
| 211258104 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "OVLAAB036098" | 12 600 | 630 \$ |
| 211258102 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "OVMAAB036098" | 12 600 | 630 \$ |
| 211258105 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | CNPV*3017AL* | "OVMAAB042112" | 12 600 | 630 \$ |
| 211258109 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | FB4CNF018L | | 12 300 | 615 \$ |
| 211258111 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | FB4CNF024L | | 12 300 | 615 \$ |
| 211258112 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | FB4CNP018L | | 12 300 | 615 \$ |
| 211258113 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | FB4CNP024L | | 12 300 | 615 \$ |
| 211258114 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | FB4CNP025L | | 12 100 | 605 \$ |
| 211258106 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | FJ4DN*A18L* | | 12 700 | 635 \$ |
| 211257311 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | FJ4DN*B24L* | | 12 800 | 640 \$ |
| 211258122 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | FM(C,U)4Z18**AL* | | 12 500 | 625 \$ |
| 211258123 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | FM(C,U)4Z24**AL* | | 12 500 | 625 \$ |
| 211258124 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | FM(C,U)4Z30**AL* | | 12 400 | 620 \$ |
| 211719725 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | FMA4P18**AL* | | 12 700 | 635 \$ |
| 211258120 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | FMA4X18**AL* | | 12 400 | 620 \$ |
| 211258121 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | FMA4X24**AL* | | 12 400 | 620 \$ |
| 211258125 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | FV4CNF002L | | 12 400 | 620 \$ |
| 211258115 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | FX4DNF019L | | 12 300 | 615 \$ |
| 211258116 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | FX4DNF025L | | 12 400 | 620 \$ |
| 211258119 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | FX4DNF031L | | 12 400 | 620 \$ |
| 211258107 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | FZ4ANP024L | | 12 200 | 610 \$ |
| 211264726 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | PF4MN*A18L* | | 12 700 | 635 \$ |
| 211257345 | CARRIER | 38MURQA18AB3* | PF4MN*B24L* | | 12 800 | 640 \$ |
| 208447881 | CARRIER | 38MURQA24AA3 | 40MUAAQ24XA3 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212977334 | CARRIER | 38MURQA24AA3* | CAP**2414AL* | "58S(B,C)*B045M14**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969606 | CARRIER | 38MURQA24AA3* | CAP**2414AL* | "58SP*B045V14**12" | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212970966 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2414AL* | "58TP*B045V14**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971370 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2414AL* | "58TP*B070V14**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983316 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2414AL* | "59SC2E060M14**12" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212985623 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2414AL* | "59SC6A026M14**10" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212985983 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2414AL* | "59SC6A040M14**10" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986727 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2414AL* | "59SC6A060M14**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972772 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2414AL* | "59SP6B040V14**10" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973402 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2414AL* | "59SP6B060V14**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974755 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2414AL* | "59TP6C040V14**10" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975496 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2414AL* | "59TP6C060V14**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974756 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2414AL* | "GG96VTAB30040A**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212977346 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "58S(B,C)*B045M14**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212978356 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212978819 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212979521 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969616 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "58SP*B045V14**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212970026 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "58SP*B070V17**16" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212981364 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "58SU*B040M17**12" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212981928 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "58SU*B060M17**16" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212970978 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "58TP*B045V14**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971372 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "58TP*B070V14**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971500 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "58TP*B070V17**16" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971931 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "58TP*B090V17**16" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983008 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "59SC2E040M17**12" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983326 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "59SC2E060M14**12" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983737 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "59SC2E060M17**14" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212984253 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "59SC2E080M17**16" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212985633 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "59SC6A026M14**10" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212985995 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "59SC6A040M14**10" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986391 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "59SC6A040M17**12" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986737 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "59SC6A060M14**12" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212987087 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "59SC6A080M17**16" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212972782 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "59SP6B040V14**10" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973072 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "59SP6B040V17**12" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973412 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "59SP6B060V14**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973712 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "59SP6B080V17**16" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212988421 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "59SU5B040M17**12" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212988841 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "59SU5B060M17**16" | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212974768 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "59TP6C040V14**10" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975133 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "59TP6C040V17**12" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975507 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "59TP6C060V14**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975849 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "59TP6C080V17**16" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212974769 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "GG96VTAB30040A**" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975850 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "GG96VTAB48080B**" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212977358 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "58S(B,C)*B045M14**12" | 19 700 | 985 \$ |
| 212978367 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 19 700 | 985 \$ |
| 212978831 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 19 600 | 980 \$ |
| 212979533 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 19 600 | 980 \$ |
| 212969626 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "58SP*B045V14**12" | 19 500 | 975 \$ |
| 212970036 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "58SP*B070V17**16" | 19 600 | 980 \$ |
| 212981376 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "58SU*B040M17**12" | 19 700 | 985 \$ |
| 212981940 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "58SU*B060M17**16" | 19 600 | 980 \$ |
| 212970990 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "58TP*B045V14**12" | 19 500 | 975 \$ |
| 212971374 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "58TP*B070V14**12" | 19 700 | 985 \$ |
| 212971511 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "58TP*B070V17**16" | 19 600 | 980 \$ |
| 212971935 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "58TP*B090V17**16" | 19 700 | 985 \$ |
| 212983019 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "59SC2E040M17**12" | 19 700 | 985 \$ |
| 212983336 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "59SC2E060M14**12" | 19 800 | 990 \$ |
| 212983749 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "59SC2E060M17**14" | 19 600 | 980 \$ |
| 212984265 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "59SC2E080M17**16" | 19 500 | 975 \$ |
| 212985643 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "59SC6A026M14**10" | 19 700 | 985 \$ |
| 212986007 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "59SC6A040M14**10" | 19 700 | 985 \$ |
| 212986403 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "59SC6A040M17**12" | 19 900 | 995 \$ |
| 212986747 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "59SC6A060M14**12" | 19 700 | 985 \$ |
| 212987099 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "59SC6A080M17**16" | 19 700 | 985 \$ |
| 212972792 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "59SP6B040V14**10" | 19 700 | 985 \$ |
| 212973082 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "59SP6B040V17**12" | 19 800 | 990 \$ |
| 212973422 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "59SP6B060V14**12" | 19 600 | 980 \$ |
| 212973722 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "59SP6B080V17**16" | 19 800 | 990 \$ |
| 212988433 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "59SU5B040M17**12" | 19 700 | 985 \$ |
| 212988853 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "59SU5B060M17**16" | 19 600 | 980 \$ |
| 212974781 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "59TP6C040V14**10" | 19 700 | 985 \$ |
| 212975144 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "59TP6C040V17**12" | 19 800 | 990 \$ |
| 212975518 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "59TP6C060V14**12" | 19 600 | 980 \$ |
| 212975862 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "59TP6C080V17**16" | 19 800 | 990 \$ |
| 212974782 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "GG96VTAB30040A**" | 19 700 | 985 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212975863 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "GG96VTAB48080B***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212977370 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3014AL* | "58S(B,C)*B045M14**12" | 19 900 | 995 \$ |
| 212969636 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3014AL* | "58SP*B045V14**12" | 19 800 | 990 \$ |
| 212971002 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3014AL* | "58TP*B045V14**12" | 19 800 | 990 \$ |
| 212971376 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3014AL* | "58TP*B070V14**12" | 19 900 | 995 \$ |
| 212983346 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3014AL* | "59SC2E060M14**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212985653 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3014AL* | "59SC6A026M14**10" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986019 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3014AL* | "59SC6A040M14**10" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986757 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3014AL* | "59SC6A060M14**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972802 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3014AL* | "59SP6B040V14**10" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973432 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3014AL* | "59SP6B060V14**12" | 19 900 | 995 \$ |
| 212974794 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3014AL* | "59TP6C040V14**10" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975529 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3014AL* | "59TP6C060V14**12" | 19 900 | 995 \$ |
| 212974795 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3014AL* | "GG96VTAB30040A***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212977382 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "58S(B,C)*B045M14**12" | 19 900 | 995 \$ |
| 212977886 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "58S(B,C)*B070M14**12" | 19 900 | 995 \$ |
| 212978378 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 19 800 | 990 \$ |
| 212978843 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 19 900 | 995 \$ |
| 212979545 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 19 900 | 995 \$ |
| 212969646 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "58SP*B045V14**12" | 19 800 | 990 \$ |
| 212970046 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "58SP*B070V17**16" | 19 900 | 995 \$ |
| 212981388 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "58SU*B040M17**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212981952 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "58SU*B060M17**16" | 19 900 | 995 \$ |
| 212971014 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "58TP*B045V14**12" | 19 800 | 990 \$ |
| 212971378 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "58TP*B070V14**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971522 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "58TP*B070V17**16" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971939 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "58TP*B090V17**16" | 19 800 | 990 \$ |
| 212983030 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "59SC2E040M17**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983356 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "59SC2E060M14**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983761 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "59SC2E060M17**14" | 19 900 | 995 \$ |
| 212984277 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "59SC2E080M17**16" | 19 800 | 990 \$ |
| 212985663 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "59SC6A026M14**10" | 19 900 | 995 \$ |
| 212986031 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "59SC6A040M14**10" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986415 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "59SC6A040M17**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986767 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "59SC6A060M14**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987111 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "59SC6A080M17**16" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972812 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "59SP6B040V14**10" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973092 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "59SP6B040V17**12" | 19 900 | 995 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212973442 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "59SP6B060V14**12" | 19 900 | 995 \$ |
| 212973732 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "59SP6B080V17**16" | 19 800 | 990 \$ |
| 212988445 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "59SU5B040M17**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988865 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "59SU5B060M17**16" | 19 900 | 995 \$ |
| 212974807 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "59TP6C040V14**10" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975155 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "59TP6C040V17**12" | 19 900 | 995 \$ |
| 212975540 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "59TP6C060V14**12" | 19 900 | 995 \$ |
| 212975875 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "59TP6C080V17**16" | 19 800 | 990 \$ |
| 212974808 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "GG96VTAB30040A**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975876 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "GG96VTAB48080B**" | 19 800 | 990 \$ |
| 212977898 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "58S(B,C)*B070M14**12" | 19 800 | 990 \$ |
| 212978389 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 19 800 | 990 \$ |
| 212978855 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 19 900 | 995 \$ |
| 212979557 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 19 900 | 995 \$ |
| 212969656 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "58SP*B045V14**12" | 19 800 | 990 \$ |
| 212970056 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "58SP*B070V17**16" | 19 800 | 990 \$ |
| 212981400 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "58SU*B040M17**12" | 19 800 | 990 \$ |
| 212981964 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "58SU*B060M17**16" | 19 900 | 995 \$ |
| 212971026 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "58TP*B045V14**12" | 19 800 | 990 \$ |
| 212971380 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "58TP*B070V14**12" | 19 900 | 995 \$ |
| 212971533 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "58TP*B070V17**16" | 19 900 | 995 \$ |
| 212971943 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "58TP*B090V17**16" | 19 800 | 990 \$ |
| 212983041 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "59SC2E040M17**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983366 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "59SC2E060M14**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983773 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "59SC2E060M17**14" | 19 900 | 995 \$ |
| 212984289 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "59SC2E080M17**16" | 19 800 | 990 \$ |
| 212985673 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "59SC6A026M14**10" | 19 800 | 990 \$ |
| 212986043 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "59SC6A040M14**10" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986427 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "59SC6A040M17**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986777 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "59SC6A060M14**12" | 19 900 | 995 \$ |
| 212987123 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "59SC6A080M17**16" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972822 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "59SP6B040V14**10" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973102 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "59SP6B040V17**12" | 19 900 | 995 \$ |
| 212973452 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "59SP6B060V14**12" | 19 900 | 995 \$ |
| 212973742 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "59SP6B080V17**16" | 19 800 | 990 \$ |
| 212988457 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "59SU5B040M17**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988877 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "59SU5B060M17**16" | 19 900 | 995 \$ |
| 212974820 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "59TP6C040V14**10" | 19 900 | 995 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212975166 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "59TP6C040V17**12" | 19 900 | 995 \$ |
| 212975551 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "59TP6C060V14**12" | 19 900 | 995 \$ |
| 212975888 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "59TP6C080V17**16" | 19 800 | 990 \$ |
| 212974821 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "GG96VTAB30040A**" | 19 900 | 995 \$ |
| 212975889 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "GG96VTAB48080B**" | 19 800 | 990 \$ |
| 212978400 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 19 800 | 990 \$ |
| 212978867 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 19 900 | 995 \$ |
| 212979321 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*B070M21**16" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212979569 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 19 900 | 995 \$ |
| 212980068 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*B090M21**16" | 19 700 | 985 \$ |
| 212980365 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*B090M21**20" | 19 900 | 995 \$ |
| 212980766 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*B110M21**20" | 19 800 | 990 \$ |
| 212970066 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "58SP*B070V17**16" | 19 900 | 995 \$ |
| 212970506 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "58SP*B090V21**20" | 19 900 | 995 \$ |
| 212981412 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "58SU*B040M17**12" | 19 800 | 990 \$ |
| 212981976 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "58SU*B060M17**16" | 19 900 | 995 \$ |
| 212982504 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "58SU*B080M21**20" | 19 800 | 990 \$ |
| 212971544 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "58TP*B070V17**16" | 19 900 | 995 \$ |
| 212971947 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "58TP*B090V17**16" | 19 800 | 990 \$ |
| 212972087 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "58TP*B090V21**20" | 19 900 | 995 \$ |
| 212972362 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "58TP*B110V21**22" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983052 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "59SC2E040M17**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983785 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "59SC2E060M17**14" | 19 900 | 995 \$ |
| 212984301 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "59SC2E080M17**16" | 19 800 | 990 \$ |
| 212984839 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "59SC2E080M21**20" | 19 800 | 990 \$ |
| 212985131 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "59SC2E100M21**20" | 19 900 | 995 \$ |
| 212986439 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "59SC6A040M17**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987135 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "59SC6A080M17**16" | 19 800 | 990 \$ |
| 212987639 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "59SC6A080M21**20" | 19 900 | 995 \$ |
| 212973112 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "59SP6B040V17**12" | 19 900 | 995 \$ |
| 212973752 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "59SP6B080V17**16" | 19 800 | 990 \$ |
| 212974062 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "59SP6B080V21**20" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974282 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "59SP6B100V21**20" | 19 800 | 990 \$ |
| 212988469 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "59SU5B040M17**12" | 19 800 | 990 \$ |
| 212988889 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "59SU5B060M17**16" | 19 900 | 995 \$ |
| 212989393 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "59SU5B080M21**20" | 19 900 | 995 \$ |
| 213075723 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "59SU5B100M21**20" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 213076171 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "59SU5B100M21**22" | 19 800 | 990 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212975177 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "59TP6C040V17**12" | 19 900 | 995 \$ |
| 212975901 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "59TP6C080V17**16" | 19 800 | 990 \$ |
| 212976344 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "59TP6C080V21**20" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212976623 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "59TP6C100V21**20" | 19 800 | 990 \$ |
| 212976948 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "59TP6C100V21**22" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975902 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "GG96VTAB48080B**" | 19 800 | 990 \$ |
| 212976624 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "GG96VTAB60100C**" | 19 800 | 990 \$ |
| 212977910 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "58S(B,C)*B070M14**12" | 19 600 | 980 \$ |
| 212978411 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 19 700 | 985 \$ |
| 212978879 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 19 700 | 985 \$ |
| 212979581 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 19 600 | 980 \$ |
| 212969666 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "58SP*B045V14**12" | 19 700 | 985 \$ |
| 212970076 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "58SP*B070V17**16" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212981424 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "58SU*B040M17**12" | 19 800 | 990 \$ |
| 212981988 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "58SU*B060M17**16" | 19 600 | 980 \$ |
| 212971038 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "58TP*B045V14**12" | 19 700 | 985 \$ |
| 212971382 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "58TP*B070V14**12" | 19 700 | 985 \$ |
| 212971555 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "58TP*B070V17**16" | 19 700 | 985 \$ |
| 212971951 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "58TP*B090V17**16" | 19 800 | 990 \$ |
| 212983063 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "59SC2E040M17**12" | 19 800 | 990 \$ |
| 212983376 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "59SC2E060M14**12" | 19 800 | 990 \$ |
| 212983797 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "59SC2E060M17**14" | 19 700 | 985 \$ |
| 212984313 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "59SC2E080M17**16" | 19 900 | 995 \$ |
| 212985683 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "59SC6A026M14**10" | 19 800 | 990 \$ |
| 212986055 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "59SC6A040M14**10" | 19 800 | 990 \$ |
| 212986451 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "59SC6A040M17**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986787 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "59SC6A060M14**12" | 19 700 | 985 \$ |
| 212987147 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "59SC6A080M17**16" | 19 800 | 990 \$ |
| 212972832 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "59SP6B040V14**10" | 19 800 | 990 \$ |
| 212973122 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "59SP6B040V17**12" | 19 900 | 995 \$ |
| 212973462 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "59SP6B060V14**12" | 19 700 | 985 \$ |
| 212973762 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "59SP6B080V17**16" | 19 800 | 990 \$ |
| 212988481 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "59SU5B040M17**12" | 19 800 | 990 \$ |
| 212988901 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "59SU5B060M17**16" | 19 700 | 985 \$ |
| 212974833 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "59TP6C040V14**10" | 19 700 | 985 \$ |
| 212975188 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "59TP6C040V17**12" | 19 900 | 995 \$ |
| 212975562 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "59TP6C060V14**12" | 19 700 | 985 \$ |
| 212975914 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "59TP6C080V17**16" | 19 800 | 990 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212974834 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "GG96VTAB30040A***" | 19 700 | 985 \$ |
| 212975915 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "GG96VTAB48080B***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212978422 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 19 600 | 980 \$ |
| 212978891 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 19 500 | 975 \$ |
| 212979331 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*B070M21**16" | 19 600 | 980 \$ |
| 212979593 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 19 500 | 975 \$ |
| 212980079 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*B090M21**16" | 19 600 | 980 \$ |
| 212980376 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*B090M21**20" | 19 400 | 970 \$ |
| 212980778 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*B110M21**20" | 19 800 | 990 \$ |
| 212970086 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "58SP*B070V17**16" | 19 500 | 975 \$ |
| 212970516 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "58SP*B090V21**20" | 19 800 | 990 \$ |
| 212981436 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "58SU*B040M17**12" | 19 700 | 985 \$ |
| 212982000 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "58SU*B060M17**16" | 19 500 | 975 \$ |
| 212982516 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "58SU*B080M21**20" | 19 400 | 970 \$ |
| 212971566 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "58TP*B070V17**16" | 19 600 | 980 \$ |
| 212971955 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "58TP*B090V17**16" | 19 400 | 970 \$ |
| 212972098 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "58TP*B090V21**20" | 19 800 | 990 \$ |
| 212972374 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "58TP*B110V21**22" | 19 600 | 980 \$ |
| 212983074 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "59SC2E040M17**12" | 19 700 | 985 \$ |
| 212983809 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "59SC2E060M17**14" | 19 500 | 975 \$ |
| 212984325 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "59SC2E080M17**16" | 19 400 | 970 \$ |
| 212984849 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "59SC2E080M21**20" | 19 800 | 990 \$ |
| 212985143 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "59SC2E100M21**20" | 19 500 | 975 \$ |
| 212986463 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "59SC6A040M17**12" | 19 600 | 980 \$ |
| 212987159 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "59SC6A080M17**16" | 19 600 | 980 \$ |
| 212987651 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "59SC6A080M21**20" | 19 500 | 975 \$ |
| 212973132 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "59SP6B040V17**12" | 19 700 | 985 \$ |
| 212973772 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "59SP6B080V17**16" | 19 700 | 985 \$ |
| 212974072 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "59SP6B080V21**20" | 19 600 | 980 \$ |
| 212974292 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "59SP6B100V21**20" | 19 800 | 990 \$ |
| 212988493 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "59SU5B040M17**12" | 19 600 | 980 \$ |
| 212988913 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "59SU5B060M17**16" | 19 500 | 975 \$ |
| 212989405 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "59SU5B080M21**20" | 19 400 | 970 \$ |
| 213075738 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "59SU5B100M21**20" | 19 600 | 980 \$ |
| 213076180 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "59SU5B100M21**22" | 19 900 | 995 \$ |
| 212975199 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "59TP6C040V17**12" | 19 700 | 985 \$ |
| 212975927 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "59TP6C080V17**16" | 19 700 | 985 \$ |
| 212976359 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "59TP6C080V21**20" | 19 600 | 980 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212976636 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "59TP6C100V21**20" | 19 400 | 970 \$ |
| 212976958 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "59TP6C100V21**22" | 19 700 | 985 \$ |
| 212975928 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "GG96VTAB48080B***" | 19 700 | 985 \$ |
| 212976637 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "GG96VTAB60100C***" | 19 400 | 970 \$ |
| 212977922 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2414AL* | "58S(B,C)*B070M14**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969676 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2414AL* | "58SP*B045V14**12" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212971050 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2414AL* | "58TP*B045V14**12" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212971384 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2414AL* | "58TP*B070V14**12" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983386 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2414AL* | "59SC2E060M14**12" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212985693 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2414AL* | "59SC6A026M14**10" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986067 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2414AL* | "59SC6A040M14**10" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986797 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2414AL* | "59SC6A060M14**12" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212972842 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2414AL* | "59SP6B040V14**10" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973472 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2414AL* | "59SP6B060V14**12" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212974846 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2414AL* | "59TP6C040V14**10" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975573 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2414AL* | "59TP6C060V14**12" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212974847 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2414AL* | "GG96VTAB30040A***" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212977934 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "58S(B,C)*B070M14**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212978433 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212978903 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212979605 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212969686 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "58SP*B045V14**12" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212970096 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "58SP*B070V17**16" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 212981448 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "58SU*B040M17**12" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212982012 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "58SU*B060M17**16" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971062 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "58TP*B045V14**12" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212971386 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "58TP*B070V14**12" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212971577 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "58TP*B070V17**16" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212971959 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "58TP*B090V17**16" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983085 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "59SC2E040M17**12" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983396 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "59SC2E060M14**12" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983821 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "59SC2E060M17**14" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212984337 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "59SC2E080M17**16" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212985703 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "59SC6A026M14**10" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986079 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "59SC6A040M14**10" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986475 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "59SC6A040M17**12" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 212986807 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "59SC6A060M14**12" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212987171 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "59SC6A080M17**16" | 20 200 | 1 010 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212972852 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "59SP6B040V14**10" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973142 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "59SP6B040V17**12" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973482 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "59SP6B060V14**12" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973782 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "59SP6B080V17**16" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212988505 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "59SU5B040M17**12" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212988925 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "59SU5B060M17**16" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974859 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "59TP6C040V14**10" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975210 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "59TP6C040V17**12" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975584 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "59TP6C060V14**12" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975940 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "59TP6C080V17**16" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212974860 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "GG96VTAB30040A**" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975941 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "GG96VTAB48080B**" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212977946 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3014AL* | "58S(B,C)*B070M14**12" | 19 800 | 990 \$ |
| 212969696 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3014AL* | "58SP*B045V14**12" | 19 800 | 990 \$ |
| 212971074 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3014AL* | "58TP*B045V14**12" | 19 800 | 990 \$ |
| 212971388 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3014AL* | "58TP*B070V14**12" | 19 900 | 995 \$ |
| 212983406 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3014AL* | "59SC2E060M14**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212985713 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3014AL* | "59SC6A026M14**10" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986091 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3014AL* | "59SC6A040M14**10" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986817 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3014AL* | "59SC6A060M14**12" | 19 900 | 995 \$ |
| 212972862 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3014AL* | "59SP6B040V14**10" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973492 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3014AL* | "59SP6B060V14**12" | 19 900 | 995 \$ |
| 212974872 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3014AL* | "59TP6C040V14**10" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975595 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3014AL* | "59TP6C060V14**12" | 19 900 | 995 \$ |
| 212974873 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3014AL* | "GG96VTAB30040A**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212977958 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "58S(B,C)*B070M14**12" | 19 900 | 995 \$ |
| 212978444 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 19 800 | 990 \$ |
| 212978915 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 19 900 | 995 \$ |
| 212979617 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 19 900 | 995 \$ |
| 212969706 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "58SP*B045V14**12" | 19 800 | 990 \$ |
| 212970106 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "58SP*B070V17**16" | 19 900 | 995 \$ |
| 212981460 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "58SU*B040M17**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212982024 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "58SU*B060M17**16" | 19 900 | 995 \$ |
| 212971086 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "58TP*B045V14**12" | 19 800 | 990 \$ |
| 212971390 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "58TP*B070V14**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971588 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "58TP*B070V17**16" | 19 900 | 995 \$ |
| 212971963 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "58TP*B090V17**16" | 19 800 | 990 \$ |
| 212983096 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "59SC2E040M17**12" | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212983416 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "59SC2E060M14**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983833 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "59SC2E060M17**14" | 19 900 | 995 \$ |
| 212984349 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "59SC2E080M17**16" | 19 800 | 990 \$ |
| 212985723 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "59SC6A026M14**10" | 19 900 | 995 \$ |
| 212986103 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "59SC6A040M14**10" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986487 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "59SC6A040M17**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986827 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "59SC6A060M14**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987183 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "59SC6A080M17**16" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972872 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "59SP6B040V14**10" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973152 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "59SP6B040V17**12" | 19 900 | 995 \$ |
| 212973502 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "59SP6B060V14**12" | 19 900 | 995 \$ |
| 212973792 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "59SP6B080V17**16" | 19 800 | 990 \$ |
| 212988517 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "59SU5B040M17**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988937 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "59SU5B060M17**16" | 19 900 | 995 \$ |
| 212974885 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "59TP6C040V14**10" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975221 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "59TP6C040V17**12" | 19 900 | 995 \$ |
| 212975606 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "59TP6C060V14**12" | 19 900 | 995 \$ |
| 212975953 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "59TP6C080V17**16" | 19 800 | 990 \$ |
| 212974886 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "GG96VTAB30040A**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975954 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "GG96VTAB48080B**" | 19 800 | 990 \$ |
| 212977970 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "58S(B,C)*B070M14**12" | 19 900 | 995 \$ |
| 212978455 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 19 800 | 990 \$ |
| 212978927 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 19 900 | 995 \$ |
| 212979629 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 19 900 | 995 \$ |
| 212969716 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "58SP*B045V14**12" | 19 800 | 990 \$ |
| 212970116 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "58SP*B070V17**16" | 19 900 | 995 \$ |
| 212981472 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "58SU*B040M17**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212982036 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "58SU*B060M17**16" | 19 900 | 995 \$ |
| 212971098 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "58TP*B045V14**12" | 19 800 | 990 \$ |
| 212971392 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "58TP*B070V14**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971599 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "58TP*B070V17**16" | 19 900 | 995 \$ |
| 212971967 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "58TP*B090V17**16" | 19 800 | 990 \$ |
| 212983107 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "59SC2E040M17**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983426 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "59SC2E060M14**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983845 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "59SC2E060M17**14" | 19 900 | 995 \$ |
| 212984361 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "59SC2E080M17**16" | 19 800 | 990 \$ |
| 212985733 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "59SC6A026M14**10" | 19 900 | 995 \$ |
| 212986115 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "59SC6A040M14**10" | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212986499 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "59SC6A040M17**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986837 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "59SC6A060M14**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987195 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "59SC6A080M17**16" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972882 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "59SP6B040V14**10" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973162 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "59SP6B040V17**12" | 19 900 | 995 \$ |
| 212973512 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "59SP6B060V14**12" | 19 900 | 995 \$ |
| 212973802 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "59SP6B080V17**16" | 19 800 | 990 \$ |
| 212988529 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "59SU5B040M17**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988949 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "59SU5B060M17**16" | 19 900 | 995 \$ |
| 212974898 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "59TP6C040V14**10" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975232 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "59TP6C040V17**12" | 19 900 | 995 \$ |
| 212975617 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "59TP6C060V14**12" | 19 900 | 995 \$ |
| 212975966 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "59TP6C080V17**16" | 19 800 | 990 \$ |
| 212974899 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "GG96VTAB30040A***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975967 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "GG96VTAB48080B***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212978466 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 19 800 | 990 \$ |
| 212978939 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 19 900 | 995 \$ |
| 212979341 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*B070M21**16" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212979641 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 19 900 | 995 \$ |
| 212980090 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*B090M21**16" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212980387 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*B090M21**20" | 19 900 | 995 \$ |
| 212980790 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*B110M21**20" | 19 800 | 990 \$ |
| 212970126 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "58SP*B070V17**16" | 19 900 | 995 \$ |
| 212970526 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "58SP*B090V21**20" | 19 900 | 995 \$ |
| 212981484 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "58SU*B040M17**12" | 19 800 | 990 \$ |
| 212982048 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "58SU*B060M17**16" | 19 900 | 995 \$ |
| 212982528 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "58SU*B080M21**20" | 19 800 | 990 \$ |
| 212971610 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "58TP*B070V17**16" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971971 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "58TP*B090V17**16" | 19 800 | 990 \$ |
| 212972109 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "58TP*B090V21**20" | 19 900 | 995 \$ |
| 212972386 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "58TP*B110V21**22" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983118 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "59SC2E040M17**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983857 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "59SC2E060M17**14" | 19 900 | 995 \$ |
| 212984373 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "59SC2E080M17**16" | 19 800 | 990 \$ |
| 212984859 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "59SC2E080M21**20" | 19 800 | 990 \$ |
| 212985155 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "59SC2E100M21**20" | 19 900 | 995 \$ |
| 212986511 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "59SC6A040M17**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987207 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "59SC6A080M17**16" | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212987663 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "59SC6A080M21**20" | 19 900 | 995 \$ |
| 212973172 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "59SP6B040V17**12" | 19 900 | 995 \$ |
| 212973812 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "59SP6B080V17**16" | 19 800 | 990 \$ |
| 212974082 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "59SP6B080V21**20" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974302 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "59SP6B100V21**20" | 19 800 | 990 \$ |
| 212988541 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "59SU5B040M17**12" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988961 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "59SU5B060M17**16" | 19 900 | 995 \$ |
| 212989417 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "59SU5B080M21**20" | 19 900 | 995 \$ |
| 213075754 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "59SU5B100M21**20" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 213076189 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "59SU5B100M21**22" | 19 800 | 990 \$ |
| 212975243 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "59TP6C040V17**12" | 19 900 | 995 \$ |
| 212975979 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "59TP6C080V17**16" | 19 800 | 990 \$ |
| 212976373 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "59TP6C080V21**20" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212976649 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "59TP6C100V21**20" | 19 800 | 990 \$ |
| 212976968 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "59TP6C100V21**22" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975980 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "GG96VTAB48080B***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212976650 | CARRIER | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "GG96VTAB60100C***" | 19 800 | 990 \$ |
| 208447887 | CARRIER | 38MURAQ24AB3 | 40MUAAQ24XA3 | | 19 200 | 960 \$ |
| 212977562 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "58S(B,C)*B045M14**12" | 19 400 | 970 \$ |
| 212978078 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "58S(B,C)*B070M14**12" | 19 300 | 965 \$ |
| 212969726 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "58SP*B045V14**12" | 19 300 | 965 \$ |
| 212971110 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "58TP*B045V14**12" | 19 300 | 965 \$ |
| 212971394 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "58TP*B070V14**12" | 19 400 | 970 \$ |
| 212983506 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "59SC2E060M14**12" | 19 500 | 975 \$ |
| 212985753 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "59SC6A026M14**10" | 19 500 | 975 \$ |
| 212986127 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "59SC6A040M14**10" | 19 500 | 975 \$ |
| 212986857 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "59SC6A060M14**12" | 19 400 | 970 \$ |
| 212972892 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "59SP6B040V14**10" | 19 500 | 975 \$ |
| 212973522 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "59SP6B060V14**12" | 19 400 | 970 \$ |
| 212974911 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "59TP6C040V14**10" | 19 500 | 975 \$ |
| 212975628 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "59TP6C060V14**12" | 19 400 | 970 \$ |
| 211245990 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "GG96VTAA30040A" | 19 400 | 970 \$ |
| 212974912 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "GG96VTAB30040A***" | 19 500 | 975 \$ |
| 212409568 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "58S(B,C)*A045E17**14" | 19 400 | 970 \$ |
| 212977574 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "58S(B,C)*B045M14**12" | 19 400 | 970 \$ |
| 212978090 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "58S(B,C)*B070M14**12" | 19 400 | 970 \$ |
| 212978620 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 19 400 | 970 \$ |
| 212979119 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 19 400 | 970 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212979809 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 19 400 | 970 \$ |
| 212969736 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "58SP*B045V14**12" | 19 300 | 965 \$ |
| 212970136 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "58SP*B070V17**16" | 19 400 | 970 \$ |
| 212981688 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "58SU*B040M17**12" | 19 500 | 975 \$ |
| 212982240 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "58SU*B060M17**16" | 19 400 | 970 \$ |
| 212971122 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "58TP*B045V14**12" | 19 300 | 965 \$ |
| 212971396 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "58TP*B070V14**12" | 19 400 | 970 \$ |
| 212971621 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "58TP*B070V17**16" | 19 400 | 970 \$ |
| 212971975 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "58TP*B090V17**16" | 19 400 | 970 \$ |
| 212983129 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "59SC2E040M17**12" | 19 500 | 975 \$ |
| 212983516 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "59SC2E060M14**12" | 19 500 | 975 \$ |
| 212984025 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "59SC2E060M17**14" | 19 400 | 970 \$ |
| 212984565 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "59SC2E080M17**16" | 19 300 | 965 \$ |
| 212985763 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "59SC6A026M14**10" | 19 500 | 975 \$ |
| 212986139 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "59SC6A040M14**10" | 19 500 | 975 \$ |
| 212986523 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "59SC6A040M17**12" | 19 500 | 975 \$ |
| 212986867 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "59SC6A060M14**12" | 19 400 | 970 \$ |
| 212987363 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "59SC6A080M17**16" | 19 400 | 970 \$ |
| 212972902 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "59SP6B040V14**10" | 19 500 | 975 \$ |
| 212973182 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "59SP6B040V17**12" | 19 500 | 975 \$ |
| 212973532 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "59SP6B060V14**12" | 19 400 | 970 \$ |
| 212973822 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "59SP6B080V17**16" | 19 500 | 975 \$ |
| 212988637 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "59SU5B040M17**12" | 19 500 | 975 \$ |
| 212989129 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "59SU5B060M17**16" | 19 400 | 970 \$ |
| 212974924 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "59TP6C040V14**10" | 19 500 | 975 \$ |
| 212975639 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "59TP6C060V14**12" | 19 400 | 970 \$ |
| 213076369 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "59TP6C060V17**16" | 19 400 | 970 \$ |
| 212975992 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "59TP6C080V17**16" | 19 500 | 975 \$ |
| 211245992 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "GG96VTA30040A" | 19 400 | 970 \$ |
| 211245993 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "GG96VTA42060B" | 19 400 | 970 \$ |
| 211245991 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "GG96VTA48080B" | 19 400 | 970 \$ |
| 212974925 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "GG96VTAB30040A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 212975993 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "GG96VTAB48080B**" | 19 500 | 975 \$ |
| 212409569 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "58S(B,C)*A045E17**14" | 18 800 | 940 \$ |
| 212977586 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "58S(B,C)*B045M14**12" | 18 700 | 935 \$ |
| 212978102 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "58S(B,C)*B070M14**12" | 18 600 | 930 \$ |
| 212978631 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 18 600 | 930 \$ |
| 212979131 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 18 700 | 935 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212979821 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 18 600 | 930 \$ |
| 212969746 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "58SP*B045V14**12" | 18 500 | 925 \$ |
| 212970146 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "58SP*B070V17**16" | 18 800 | 940 \$ |
| 212981700 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "58SU*B040M17**12" | 18 700 | 935 \$ |
| 212982252 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "58SU*B060M17**16" | 18 600 | 930 \$ |
| 212971134 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "58TP*B045V14**12" | 18 500 | 925 \$ |
| 212971398 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "58TP*B070V14**12" | 18 600 | 930 \$ |
| 212971632 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "58TP*B070V17**16" | 18 600 | 930 \$ |
| 212971979 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "58TP*B090V17**16" | 18 700 | 935 \$ |
| 212983140 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "59SC2E040M17**12" | 18 800 | 940 \$ |
| 212983526 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "59SC2E060M14**12" | 18 800 | 940 \$ |
| 212984037 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "59SC2E060M17**14" | 18 700 | 935 \$ |
| 212984577 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "59SC2E080M17**16" | 18 500 | 925 \$ |
| 212985773 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "59SC6A026M14**10" | 18 700 | 935 \$ |
| 212986151 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "59SC6A040M14**10" | 18 800 | 940 \$ |
| 212986535 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "59SC6A040M17**12" | 18 900 | 945 \$ |
| 212986877 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "59SC6A060M14**12" | 18 700 | 935 \$ |
| 212987375 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "59SC6A080M17**16" | 18 700 | 935 \$ |
| 212972912 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "59SP6B040V14**10" | 18 800 | 940 \$ |
| 212973192 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "59SP6B040V17**12" | 18 800 | 940 \$ |
| 212973542 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "59SP6B060V14**12" | 18 600 | 930 \$ |
| 212973832 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "59SP6B080V17**16" | 18 800 | 940 \$ |
| 212988649 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "59SU5B040M17**12" | 18 700 | 935 \$ |
| 212989141 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "59SU5B060M17**16" | 18 600 | 930 \$ |
| 212974937 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "59TP6C040V14**10" | 18 700 | 935 \$ |
| 212975650 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "59TP6C060V14**12" | 18 600 | 930 \$ |
| 212976005 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "59TP6C080V17**16" | 18 800 | 940 \$ |
| 211245995 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "GG96VTAA30040A" | 18 800 | 940 \$ |
| 211245996 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "GG96VTAA42060B" | 18 800 | 940 \$ |
| 211245994 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "GG96VTAA48080B" | 18 800 | 940 \$ |
| 212974938 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "GG96VTAB30040A**" | 18 700 | 935 \$ |
| 212976006 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "GG96VTAB48080B**" | 18 800 | 940 \$ |
| 212977598 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "58S(B,C)*B045M14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212978114 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "58S(B,C)*B070M14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212969756 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "58SP*B045V14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212971146 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "58TP*B045V14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212971400 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "58TP*B070V14**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 212983536 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "59SC2E060M14**12" | 19 200 | 960 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212985783 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "59SC6A026M14**10" | 19 200 | 960 \$ |
| 212986163 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "59SC6A040M14**10" | 19 200 | 960 \$ |
| 212986887 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "59SC6A060M14**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 212972922 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "59SP6B040V14**10" | 19 200 | 960 \$ |
| 212973552 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "59SP6B060V14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212975661 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "59TP6C060V14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245997 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "GG96VTAA30040A" | 19 100 | 955 \$ |
| 212409570 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "58S(B,C)*A045E17**14" | 19 100 | 955 \$ |
| 212977610 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "58S(B,C)*B045M14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212978126 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "58S(B,C)*B070M14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212978642 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 212979143 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 212979833 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 19 100 | 955 \$ |
| 212969766 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "58SP*B045V14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212970156 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "58SP*B070V17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 212981712 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "58SU*B040M17**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212982264 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "58SU*B060M17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 212971158 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "58TP*B045V14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212971402 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "58TP*B070V14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212971643 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "58TP*B070V17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 212971983 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "58TP*B090V17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 212983151 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "59SC2E040M17**12" | 19 300 | 965 \$ |
| 212983546 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "59SC2E060M14**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 212984049 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "59SC2E060M17**14" | 19 100 | 955 \$ |
| 212984589 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "59SC2E080M17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 212985793 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "59SC6A026M14**10" | 19 100 | 955 \$ |
| 212986175 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "59SC6A040M14**10" | 19 200 | 960 \$ |
| 212986547 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "59SC6A040M17**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 212986897 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "59SC6A060M14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212987387 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "59SC6A080M17**16" | 19 200 | 960 \$ |
| 212972932 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "59SP6B040V14**10" | 19 200 | 960 \$ |
| 212973202 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "59SP6B040V17**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 212973562 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "59SP6B060V14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212973842 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "59SP6B080V17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 212988661 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "59SU5B040M17**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 212989153 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "59SU5B060M17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 212975672 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "59TP6C060V14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212976018 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "59TP6C080V17**16" | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211245999 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "GG96VTAA30040A" | 19 000 | 950 \$ |
| 211246000 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "GG96VTAA42060B" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245998 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "GG96VTAA48080B" | 19 200 | 960 \$ |
| 212976019 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "GG96VTAB48080B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212409571 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "58S(B,C)*A045E17**14" | 19 100 | 955 \$ |
| 212977622 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "58S(B,C)*B045M14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212978138 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "58S(B,C)*B070M14**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 212978653 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 212979155 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 212979845 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 19 100 | 955 \$ |
| 212969776 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "58SP*B045V14**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 212970166 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "58SP*B070V17**16" | 19 000 | 950 \$ |
| 212981724 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "58SU*B040M17**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 212982276 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "58SU*B060M17**16" | 19 000 | 950 \$ |
| 212971170 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "58TP*B045V14**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 212971404 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "58TP*B070V14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212971654 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "58TP*B070V17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 212971987 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "58TP*B090V17**16" | 19 000 | 950 \$ |
| 212983162 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "59SC2E040M17**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 212983556 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "59SC2E060M14**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 212984061 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "59SC2E060M17**14" | 19 100 | 955 \$ |
| 212984601 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "59SC2E080M17**16" | 19 000 | 950 \$ |
| 212985803 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "59SC6A026M14**10" | 19 100 | 955 \$ |
| 212986187 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "59SC6A040M14**10" | 19 200 | 960 \$ |
| 212986559 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "59SC6A040M17**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 212986907 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "59SC6A060M14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212987399 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "59SC6A080M17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 212972942 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "59SP6B040V14**10" | 19 200 | 960 \$ |
| 212973212 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "59SP6B040V17**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212973572 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "59SP6B060V14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212973852 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "59SP6B080V17**16" | 19 000 | 950 \$ |
| 212988673 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "59SU5B040M17**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212989165 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "59SU5B060M17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 212975287 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "59TP6C040V17**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212975683 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "59TP6C060V14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212976031 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "59TP6C080V17**16" | 19 000 | 950 \$ |
| 211246002 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "GG96VTAA30040A" | 18 900 | 945 \$ |
| 211246003 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "GG96VTAA42060B" | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211246001 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "GG96VTAA48080B" | 19 100 | 955 \$ |
| 212976032 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "GG96VTAB48080B**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212409572 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*A045E17**14" | 19 100 | 955 \$ |
| 212978664 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 212979167 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 212979491 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*B070M21**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 212979857 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 19 100 | 955 \$ |
| 212980255 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*B090M21**16" | 19 000 | 950 \$ |
| 212980574 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*B090M21**20" | 19 100 | 955 \$ |
| 212980982 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*B110M21**20" | 19 000 | 950 \$ |
| 212970176 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "58SP*B070V17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 212970536 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "58SP*B090V21**20" | 19 100 | 955 \$ |
| 212981736 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "58SU*B040M17**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212982288 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "58SU*B060M17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 212982696 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "58SU*B080M21**20" | 19 000 | 950 \$ |
| 212971665 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "58TP*B070V17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 212971991 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "58TP*B090V17**16" | 19 000 | 950 \$ |
| 212972120 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "58TP*B090V21**20" | 19 100 | 955 \$ |
| 212972398 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "58TP*B110V21**22" | 19 100 | 955 \$ |
| 212983173 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "59SC2E040M17**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 212984073 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "59SC2E060M17**14" | 19 100 | 955 \$ |
| 212984613 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "59SC2E080M17**16" | 19 000 | 950 \$ |
| 212985029 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "59SC2E080M21**20" | 19 000 | 950 \$ |
| 212985335 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "59SC2E100M21**20" | 19 100 | 955 \$ |
| 212986571 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "59SC6A040M17**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 212987411 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "59SC6A080M17**16" | 19 000 | 950 \$ |
| 212987795 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "59SC6A080M21**20" | 19 100 | 955 \$ |
| 212973222 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "59SP6B040V17**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212973862 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "59SP6B080V17**16" | 19 000 | 950 \$ |
| 212974092 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "59SP6B080V21**20" | 19 100 | 955 \$ |
| 212974312 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "59SP6B100V21**20" | 19 000 | 950 \$ |
| 212988685 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "59SU5B040M17**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 212989177 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "59SU5B060M17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 212989597 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "59SU5B080M21**20" | 19 100 | 955 \$ |
| 213076090 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "59SU5B100M21**20" | 19 100 | 955 \$ |
| 212975298 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "59TP6C040V17**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212976044 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "59TP6C080V17**16" | 19 000 | 950 \$ |
| 212976386 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "59TP6C080V21**20" | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212976662 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "59TP6C100V21**20" | 19 000 | 950 \$ |
| 212976978 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "59TP6C100V21**22" | 19 100 | 955 \$ |
| 211246006 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "GG96VTAA42060B" | 19 100 | 955 \$ |
| 211246005 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "GG96VTAA48080B" | 19 100 | 955 \$ |
| 211246004 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "GG96VTAA60100C" | 18 900 | 945 \$ |
| 212976045 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "GG96VTAB48080B**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212976663 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "GG96VTAB60100C**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211239930 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "58S(B,C)*A045E14**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 211239931 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "58S(B,C)*A045E17**12" | 18 900 | 945 \$ |
| 212409573 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "58S(B,C)*A045E17**14" | 18 900 | 945 \$ |
| 211239941 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "58S(B,C)*A070E14**12" | 18 900 | 945 \$ |
| 211239932 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "58S(B,C)*A070E17**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 211239933 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "58S(B,C)*A090E17**14" | 19 000 | 950 \$ |
| 212977634 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "58S(B,C)*B045M14**12" | 18 700 | 935 \$ |
| 212978150 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "58S(B,C)*B070M14**12" | 18 700 | 935 \$ |
| 212978675 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 18 700 | 935 \$ |
| 212979179 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 18 700 | 935 \$ |
| 212979869 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 18 700 | 935 \$ |
| 212969786 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "58SP*B045V14**12" | 18 700 | 935 \$ |
| 212970186 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "58SP*B070V17**16" | 18 900 | 945 \$ |
| 211239942 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "58SU*A060E17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 212981748 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "58SU*B040M17**12" | 18 800 | 940 \$ |
| 212982300 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "58SU*B060M17**16" | 18 800 | 940 \$ |
| 211239922 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "58TP*A070V17**16" | 18 800 | 940 \$ |
| 212971182 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "58TP*B045V14**12" | 18 700 | 935 \$ |
| 212971406 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "58TP*B070V14**12" | 18 700 | 935 \$ |
| 212971676 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "58TP*B070V17**16" | 18 700 | 935 \$ |
| 212971995 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "58TP*B090V17**16" | 18 800 | 940 \$ |
| 211239939 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "59SC2D040E14**10" | 19 200 | 960 \$ |
| 211239940 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "59SC2D040E17**12" | 18 900 | 945 \$ |
| 211239934 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "59SC2D060E14**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 211239935 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "59SC2D060E17**14" | 18 900 | 945 \$ |
| 211239936 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "59SC2D080E17**16" | 18 900 | 945 \$ |
| 212983184 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "59SC2E040M17**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 212983566 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "59SC2E060M14**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 212984085 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "59SC2E060M17**14" | 18 900 | 945 \$ |
| 212984625 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "59SC2E080M17**16" | 18 900 | 945 \$ |
| 211239923 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "59SC5B040E14**10" | 19 300 | 965 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211239924 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "59SC5B040E17**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 211239925 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "59SC5B060E14**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 211239937 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "59SC5B060E17**14" | 19 200 | 960 \$ |
| 212985813 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "59SC6A026M14**10" | 18 800 | 940 \$ |
| 212986199 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "59SC6A040M14**10" | 18 800 | 940 \$ |
| 212986583 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "59SC6A040M17**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 212986917 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "59SC6A060M14**12" | 18 800 | 940 \$ |
| 212987423 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "59SC6A080M17**16" | 18 800 | 940 \$ |
| 212972952 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "59SP6B040V14**10" | 19 000 | 950 \$ |
| 212973232 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "59SP6B040V17**12" | 18 900 | 945 \$ |
| 212973582 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "59SP6B060V14**12" | 18 800 | 940 \$ |
| 212973872 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "59SP6B080V17**16" | 19 000 | 950 \$ |
| 212988697 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "59SU5B040M17**12" | 18 800 | 940 \$ |
| 212989189 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "59SU5B060M17**16" | 18 900 | 945 \$ |
| 211239926 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "59TP6B040V14**10" | 18 900 | 945 \$ |
| 211239920 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "59TP6B040V17**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 211239927 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "59TP6B060V14**12" | 18 700 | 935 \$ |
| 211239929 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "59TP6B060V17**14" | 18 900 | 945 \$ |
| 211239921 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "59TP6B080V17**16" | 18 900 | 945 \$ |
| 212975309 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "59TP6C040V17**12" | 18 900 | 945 \$ |
| 212975694 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "59TP6C060V14**12" | 18 800 | 940 \$ |
| 212976057 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "59TP6C080V17**16" | 19 000 | 950 \$ |
| 211246008 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "GG96VTAA30040A" | 18 900 | 945 \$ |
| 211246009 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "GG96VTAA42060B" | 18 900 | 945 \$ |
| 211246007 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "GG96VTAA48080B" | 18 900 | 945 \$ |
| 212976058 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "GG96VTAB48080B***" | 19 000 | 950 \$ |
| 211239944 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "OVLAAB036098" | 18 700 | 935 \$ |
| 211239943 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "OVMAAB036098" | 18 800 | 940 \$ |
| 211239945 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "OVMAAB042112" | 19 100 | 955 \$ |
| 211239978 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*A045E17**12" | 18 700 | 935 \$ |
| 212409574 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*A045E17**14" | 18 700 | 935 \$ |
| 211239979 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*A070E17**12" | 18 800 | 940 \$ |
| 211239980 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*A070E21**16" | 18 700 | 935 \$ |
| 211239981 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*A090E17**14" | 18 900 | 945 \$ |
| 212978686 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 18 500 | 925 \$ |
| 212979191 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 18 700 | 935 \$ |
| 212979501 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*B070M21**16" | 18 600 | 930 \$ |
| 212979881 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 18 700 | 935 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212980266 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*B090M21**16" | 18 600 | 930 \$ |
| 212980585 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*B090M21**20" | 18 600 | 930 \$ |
| 212980994 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*B110M21**20" | 18 800 | 940 \$ |
| 211239961 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "58SP*A045V17**16" | 18 800 | 940 \$ |
| 211239962 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "58SP*A070V17**16" | 18 600 | 930 \$ |
| 211239964 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "58SP*A090V21**20" | 18 600 | 930 \$ |
| 212970196 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "58SP*B070V17**16" | 18 400 | 920 \$ |
| 212970546 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "58SP*B090V21**20" | 18 900 | 945 \$ |
| 211239966 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "58SU*A040E17**12" | 18 500 | 925 \$ |
| 211239991 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "58SU*A080E21**20" | 18 700 | 935 \$ |
| 212981760 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "58SU*B040M17**12" | 18 600 | 930 \$ |
| 212982312 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "58SU*B060M17**16" | 18 700 | 935 \$ |
| 212982708 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "58SU*B080M21**20" | 18 600 | 930 \$ |
| 211239972 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "58TP*A070V17**16" | 18 600 | 930 \$ |
| 211239967 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "58TP*A090V17**16" | 18 500 | 925 \$ |
| 211239968 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "58TP*A090V21**20" | 18 600 | 930 \$ |
| 211239977 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "58TP*A110V21**22" | 18 500 | 925 \$ |
| 212971687 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "58TP*B070V17**16" | 18 700 | 935 \$ |
| 212971999 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "58TP*B090V17**16" | 18 600 | 930 \$ |
| 212972131 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "58TP*B090V21**20" | 18 900 | 945 \$ |
| 212972410 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "58TP*B110V21**22" | 18 800 | 940 \$ |
| 211239990 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "59SC2D040E17**12" | 18 700 | 935 \$ |
| 211239984 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "59SC2D060E17**14" | 18 800 | 940 \$ |
| 211239985 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "59SC2D080E17**16" | 18 700 | 935 \$ |
| 212983195 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "59SC2E040M17**12" | 18 800 | 940 \$ |
| 212984097 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "59SC2E060M17**14" | 18 700 | 935 \$ |
| 212984637 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "59SC2E080M17**16" | 18 400 | 920 \$ |
| 212985039 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "59SC2E080M21**20" | 18 900 | 945 \$ |
| 212985347 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "59SC2E100M21**20" | 18 700 | 935 \$ |
| 212986595 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "59SC6A040M17**12" | 18 800 | 940 \$ |
| 212987435 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "59SC6A080M17**16" | 19 800 | 990 \$ |
| 212987807 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "59SC6A080M21**20" | 18 700 | 935 \$ |
| 211239952 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "59SP6A040V17**12" | 18 500 | 925 \$ |
| 211239949 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "59SP6A060V17**14" | 18 800 | 940 \$ |
| 211239953 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "59SP6A080V17**16" | 18 700 | 935 \$ |
| 211239950 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "59SP6A080V21**20" | 18 600 | 930 \$ |
| 211239951 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "59SP6A100V21**20" | 18 500 | 925 \$ |
| 212973242 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "59SP6B040V17**12" | 18 900 | 945 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212973882 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "59SP6B080V17**16" | 18 700 | 935 \$ |
| 212974102 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "59SP6B080V21**20" | 18 600 | 930 \$ |
| 212974322 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "59SP6B100V21**20" | 18 900 | 945 \$ |
| 211239954 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "59SU5A040E17**12" | 18 500 | 925 \$ |
| 211239965 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "59SU5A060E17**16" | 18 700 | 935 \$ |
| 212988709 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "59SU5B040M17**12" | 18 600 | 930 \$ |
| 212989201 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "59SU5B060M17**16" | 18 700 | 935 \$ |
| 212989609 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "59SU5B080M21**20" | 18 600 | 930 \$ |
| 213076102 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "59SU5B100M21**20" | 18 500 | 925 \$ |
| 211239969 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "59TP6B040V17**12" | 18 500 | 925 \$ |
| 211239974 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "59TP6B060V17**14" | 18 700 | 935 \$ |
| 211239971 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "59TP6B080V17**16" | 18 700 | 935 \$ |
| 211239975 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "59TP6B080V21**20" | 18 400 | 920 \$ |
| 211239976 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "59TP6B100V21**20" | 18 600 | 930 \$ |
| 211239956 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "59TP6B100V21**22" | 18 400 | 920 \$ |
| 212975320 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "59TP6C040V17**12" | 18 900 | 945 \$ |
| 212976070 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "59TP6C080V17**16" | 18 700 | 935 \$ |
| 212976399 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "59TP6C080V21**20" | 18 600 | 930 \$ |
| 212976675 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "59TP6C100V21**20" | 18 600 | 930 \$ |
| 212976988 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "59TP6C100V21**22" | 18 600 | 930 \$ |
| 211246012 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "GG96VTAA42060B" | 18 700 | 935 \$ |
| 211246011 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "GG96VTAA48080B" | 18 700 | 935 \$ |
| 211246010 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "GG96VTAA60100C" | 18 400 | 920 \$ |
| 212976071 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "GG96VTAB48080B**" | 18 700 | 935 \$ |
| 212976676 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "GG96VTAB60100C**" | 18 600 | 930 \$ |
| 211239994 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "OVLAAB036098" | 18 400 | 920 \$ |
| 211239993 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "OVMAAB036098" | 18 500 | 925 \$ |
| 211239995 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "OVMAAB042112" | 18 900 | 945 \$ |
| 211240007 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "58S(B,C)*A045E14**12" | 19 600 | 980 \$ |
| 211240010 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "58S(B,C)*A070E14**12" | 19 500 | 975 \$ |
| 212977646 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "58S(B,C)*B045M14**12" | 19 500 | 975 \$ |
| 212978162 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "58S(B,C)*B070M14**12" | 19 400 | 970 \$ |
| 211239997 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "58SP*A045V14**12" | 19 500 | 975 \$ |
| 212969796 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "58SP*B045V14**12" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240000 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "58TP*A045V14**12" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240001 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "58TP*A070V14**12" | 19 500 | 975 \$ |
| 212971194 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "58TP*B045V14**12" | 19 500 | 975 \$ |
| 212971408 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "58TP*B070V14**12" | 19 400 | 970 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211240009 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "59SC2D040E14**10" | 19 700 | 985 \$ |
| 211240008 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "59SC2D060E14**12" | 19 600 | 980 \$ |
| 212983576 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "59SC2E060M14**12" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240006 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "59SC5B026E14**10" | 19 900 | 995 \$ |
| 211240002 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "59SC5B040E14**10" | 19 800 | 990 \$ |
| 211240003 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "59SC5B060E14**12" | 19 700 | 985 \$ |
| 212985823 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "59SC6A026M14**10" | 19 500 | 975 \$ |
| 212986211 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "59SC6A040M14**10" | 19 500 | 975 \$ |
| 212986927 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "59SC6A060M14**12" | 19 500 | 975 \$ |
| 211239998 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "59SP6A040V14**10" | 19 500 | 975 \$ |
| 211239999 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "59SP6A060V14**12" | 19 300 | 965 \$ |
| 212972962 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "59SP6B040V14**10" | 19 500 | 975 \$ |
| 212973592 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "59SP6B060V14**12" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240004 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "59TP6B040V14**10" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240005 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "59TP6B060V14**12" | 19 300 | 965 \$ |
| 212975705 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "59TP6C060V14**12" | 19 500 | 975 \$ |
| 211246013 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "GG96VTAA30040A" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240039 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "58S(B,C)*A045E14**12" | 19 600 | 980 \$ |
| 211240040 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "58S(B,C)*A045E17**12" | 19 400 | 970 \$ |
| 212409575 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "58S(B,C)*A045E17**14" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240050 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "58S(B,C)*A070E14**12" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240041 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "58S(B,C)*A070E17**12" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240019 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "58S(B,C)*A070E17**16" | 19 700 | 985 \$ |
| 211240042 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "58S(B,C)*A090E17**14" | 19 500 | 975 \$ |
| 212977658 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "58S(B,C)*B045M14**12" | 19 500 | 975 \$ |
| 212978174 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "58S(B,C)*B070M14**12" | 19 400 | 970 \$ |
| 212978697 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 19 400 | 970 \$ |
| 212979203 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 19 400 | 970 \$ |
| 212979893 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240011 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "58SP*A045V14**12" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240022 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "58SP*A045V17**16" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240023 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "58SP*A070V17**16" | 19 400 | 970 \$ |
| 212969806 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "58SP*B045V14**12" | 19 500 | 975 \$ |
| 212970206 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "58SP*B070V17**16" | 19 600 | 980 \$ |
| 211240025 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "58SU*A040E17**12" | 19 300 | 965 \$ |
| 211240051 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "58SU*A060E17**16" | 19 600 | 980 \$ |
| 212981772 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "58SU*B040M17**12" | 19 500 | 975 \$ |
| 212982324 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "58SU*B060M17**16" | 19 400 | 970 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211240026 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "58TP*A045V14**12" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240027 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "58TP*A070V14**12" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240031 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "58TP*A070V17**16" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240028 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "58TP*A090V17**16" | 19 300 | 965 \$ |
| 212971206 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "58TP*B045V14**12" | 19 500 | 975 \$ |
| 212971410 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "58TP*B070V14**12" | 19 400 | 970 \$ |
| 212971698 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "58TP*B070V17**16" | 19 500 | 975 \$ |
| 212972003 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "58TP*B090V17**16" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240048 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "59SC2D040E14**10" | 19 700 | 985 \$ |
| 211240049 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "59SC2D040E17**12" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240043 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "59SC2D060E14**12" | 19 600 | 980 \$ |
| 211240044 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "59SC2D060E17**14" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240045 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "59SC2D080E17**16" | 19 400 | 970 \$ |
| 212983206 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "59SC2E040M17**12" | 19 600 | 980 \$ |
| 212983586 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "59SC2E060M14**12" | 19 500 | 975 \$ |
| 212984109 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "59SC2E060M17**14" | 19 400 | 970 \$ |
| 212984649 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "59SC2E080M17**16" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240037 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "59SC5B026E14**10" | 19 900 | 995 \$ |
| 211240032 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "59SC5B040E14**10" | 19 800 | 990 \$ |
| 211240033 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "59SC5B040E17**12" | 19 700 | 985 \$ |
| 211240034 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "59SC5B060E14**12" | 19 700 | 985 \$ |
| 211240046 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "59SC5B060E17**14" | 19 700 | 985 \$ |
| 211240047 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "59SC5B080E17**16" | 19 800 | 990 \$ |
| 212985833 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "59SC6A026M14**10" | 19 500 | 975 \$ |
| 212986223 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "59SC6A040M14**10" | 19 500 | 975 \$ |
| 212986607 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "59SC6A040M17**12" | 19 700 | 985 \$ |
| 212986937 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "59SC6A060M14**12" | 19 500 | 975 \$ |
| 212987447 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "59SC6A080M17**16" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240014 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "59SP6A040V14**10" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240015 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "59SP6A040V17**12" | 19 700 | 985 \$ |
| 211240016 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "59SP6A060V14**12" | 19 300 | 965 \$ |
| 211240013 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "59SP6A060V17**14" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240017 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "59SP6A080V17**16" | 19 500 | 975 \$ |
| 212972972 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "59SP6B040V14**10" | 19 500 | 975 \$ |
| 212973252 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "59SP6B040V17**12" | 19 600 | 980 \$ |
| 212973602 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "59SP6B060V14**12" | 19 500 | 975 \$ |
| 212973892 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "59SP6B080V17**16" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240018 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "59SU5A040E17**12" | 19 300 | 965 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211240024 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "59SU5A060E17**16" | 19 400 | 970 \$ |
| 212988721 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "59SU5B040M17**12" | 19 500 | 975 \$ |
| 212989213 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "59SU5B060M17**16" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240035 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "59TP6B040V14**10" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240029 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "59TP6B040V17**12" | 19 700 | 985 \$ |
| 211240036 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "59TP6B060V14**12" | 19 300 | 965 \$ |
| 211240038 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "59TP6B060V17**14" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240030 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "59TP6B080V17**16" | 19 500 | 975 \$ |
| 212975331 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "59TP6C040V17**12" | 19 600 | 980 \$ |
| 212975716 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "59TP6C060V14**12" | 19 500 | 975 \$ |
| 212976083 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "59TP6C080V17**16" | 19 500 | 975 \$ |
| 211246015 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "GG96VTAA30040A" | 19 500 | 975 \$ |
| 211246016 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "GG96VTAA42060B" | 19 400 | 970 \$ |
| 211246014 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "GG96VTAA48080B" | 19 500 | 975 \$ |
| 212976084 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "GG96VTAB48080B***" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240053 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "OVLAAB036098" | 19 300 | 965 \$ |
| 211240052 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "OVMAAB036098" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240054 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "OVMAAB042112" | 19 700 | 985 \$ |
| 211240065 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "58S(B,C)*A045E14**12" | 19 300 | 965 \$ |
| 211240068 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "58S(B,C)*A070E14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212977670 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "58S(B,C)*B045M14**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 212978186 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "58S(B,C)*B070M14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240055 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "58SP*A045V14**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 212969816 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "58SP*B045V14**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 211240058 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "58TP*A045V14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240059 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "58TP*A070V14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212971218 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "58TP*B045V14**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 212971412 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "58TP*B070V14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240067 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "59SC2D040E14**10" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240066 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "59SC2D060E14**12" | 18 900 | 945 \$ |
| 212983596 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "59SC2E060M14**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 211240064 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "59SC5B026E14**10" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240060 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "59SC5B040E14**10" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240061 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "59SC5B060E14**12" | 19 400 | 970 \$ |
| 212985843 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "59SC6A026M14**10" | 19 100 | 955 \$ |
| 212986235 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "59SC6A040M14**10" | 19 200 | 960 \$ |
| 212986947 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "59SC6A060M14**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 211240056 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "59SP6A040V14**10" | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211240057 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "59SP6A060V14**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 212972982 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "59SP6B040V14**10" | 19 200 | 960 \$ |
| 212973612 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "59SP6B060V14**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 211240062 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "59TP6B040V14**10" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240063 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "59TP6B060V14**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 212975727 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "59TP6C060V14**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 211246017 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "GG96VTAA30040A" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240097 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "58S(B,C)*A045E14**12" | 19 300 | 965 \$ |
| 211240098 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "58S(B,C)*A045E17**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212409576 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "58S(B,C)*A045E17**14" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240108 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "58S(B,C)*A070E14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240099 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "58S(B,C)*A070E17**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 211240077 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "58S(B,C)*A070E17**16" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240100 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "58S(B,C)*A090E17**14" | 19 200 | 960 \$ |
| 212977682 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "58S(B,C)*B045M14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212978198 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "58S(B,C)*B070M14**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 212978708 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 18 900 | 945 \$ |
| 212979215 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 212979905 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240069 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "58SP*A045V14**12" | 18 900 | 945 \$ |
| 211240080 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "58SP*A045V17**16" | 19 200 | 960 \$ |
| 211240081 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "58SP*A070V17**16" | 19 000 | 950 \$ |
| 212969826 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "58SP*B045V14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212970216 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "58SP*B070V17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240083 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "58SU*A040E17**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 211240109 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "58SU*A060E17**16" | 19 300 | 965 \$ |
| 212981784 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "58SU*B040M17**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 212982336 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "58SU*B060M17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240084 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "58TP*A045V14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240085 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "58TP*A070V14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240089 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "58TP*A070V17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240086 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "58TP*A090V17**16" | 19 000 | 950 \$ |
| 212971230 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "58TP*B045V14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212971414 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "58TP*B070V14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212971709 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "58TP*B070V17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 212972007 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "58TP*B090V17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240106 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "59SC2D040E14**10" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240107 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "59SC2D040E17**12" | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211240101 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "59SC2D060E14**12" | 18 900 | 945 \$ |
| 211240102 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "59SC2D060E17**14" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240103 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "59SC2D080E17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 212983217 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "59SC2E040M17**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 212983606 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "59SC2E060M14**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 212984121 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "59SC2E060M17**14" | 19 100 | 955 \$ |
| 212984661 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "59SC2E080M17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240095 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "59SC5B026E14**10" | 18 900 | 945 \$ |
| 211240090 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "59SC5B040E14**10" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240091 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "59SC5B040E17**12" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240092 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "59SC5B060E14**12" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240104 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "59SC5B060E17**14" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240105 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "59SC5B080E17**16" | 19 500 | 975 \$ |
| 212985853 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "59SC6A026M14**10" | 19 000 | 950 \$ |
| 212986247 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "59SC6A040M14**10" | 19 200 | 960 \$ |
| 212986619 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "59SC6A040M17**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212986957 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "59SC6A060M14**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 212987459 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "59SC6A080M17**16" | 19 200 | 960 \$ |
| 211240072 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "59SP6A040V14**10" | 19 000 | 950 \$ |
| 211240073 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "59SP6A040V17**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 211240074 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "59SP6A060V14**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 211240071 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "59SP6A060V17**14" | 18 900 | 945 \$ |
| 211240075 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "59SP6A080V17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 212972992 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "59SP6B040V14**10" | 19 200 | 960 \$ |
| 212973262 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "59SP6B040V17**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 212973622 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "59SP6B060V14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212973902 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "59SP6B080V17**16" | 18 900 | 945 \$ |
| 211240076 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "59SU5A040E17**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 211240082 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "59SU5A060E17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 212988733 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "59SU5B040M17**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 212989225 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "59SU5B060M17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240093 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "59TP6B040V14**10" | 19 000 | 950 \$ |
| 211240087 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "59TP6B040V17**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 211240094 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "59TP6B060V14**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 211240096 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "59TP6B060V17**14" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240088 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "59TP6B080V17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 212975342 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "59TP6C040V17**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 212975738 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "59TP6C060V14**12" | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212976096 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "59TP6C080V17**16" | 18 900 | 945 \$ |
| 211246019 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "GG96VTAA30040A" | 19 000 | 950 \$ |
| 211246020 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "GG96VTAA42060B" | 19 100 | 955 \$ |
| 211246018 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "GG96VTAA48080B" | 19 100 | 955 \$ |
| 212976097 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "GG96VTAB48080B**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211240111 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "OVLAAB036098" | 18 900 | 945 \$ |
| 211240110 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "OVMAAB036098" | 19 000 | 950 \$ |
| 211240112 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "OVMAAB042112" | 19 200 | 960 \$ |
| 211240141 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "58S(B,C)*A045E14**12" | 19 300 | 965 \$ |
| 211240142 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "58S(B,C)*A045E17**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212409577 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "58S(B,C)*A045E17**14" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240152 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "58S(B,C)*A070E14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240143 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "58S(B,C)*A070E17**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 211240121 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "58S(B,C)*A070E17**16" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240144 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "58S(B,C)*A090E17**14" | 19 200 | 960 \$ |
| 212977694 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "58S(B,C)*B045M14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212978210 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "58S(B,C)*B070M14**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 212978719 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 18 900 | 945 \$ |
| 212979227 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 212979917 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240113 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "58SP*A045V14**12" | 18 900 | 945 \$ |
| 211240124 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "58SP*A045V17**16" | 19 200 | 960 \$ |
| 211240125 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "58SP*A070V17**16" | 19 000 | 950 \$ |
| 212969836 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "58SP*B045V14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212970226 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "58SP*B070V17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240127 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "58SU*A040E17**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 211240153 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "58SU*A060E17**16" | 19 300 | 965 \$ |
| 212981796 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "58SU*B040M17**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 212982348 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "58SU*B060M17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240128 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "58TP*A045V14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240129 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "58TP*A070V14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240133 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "58TP*A070V17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240130 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "58TP*A090V17**16" | 19 000 | 950 \$ |
| 212971242 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "58TP*B045V14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212971416 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "58TP*B070V14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212971720 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "58TP*B070V17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 212972011 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "58TP*B090V17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240150 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "59SC2D040E14**10" | 19 400 | 970 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211240151 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "59SC2D040E17**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240145 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "59SC2D060E14**12" | 18 900 | 945 \$ |
| 211240146 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "59SC2D060E17**14" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240147 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "59SC2D080E17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 212983228 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "59SC2E040M17**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 212983616 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "59SC2E060M14**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 212984133 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "59SC2E060M17**14" | 19 100 | 955 \$ |
| 212984673 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "59SC2E080M17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240139 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "59SC5B026E14**10" | 18 900 | 945 \$ |
| 211240134 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "59SC5B040E14**10" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240135 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "59SC5B040E17**12" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240136 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "59SC5B060E14**12" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240148 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "59SC5B060E17**14" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240149 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "59SC5B080E17**16" | 19 500 | 975 \$ |
| 212985863 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "59SC6A026M14**10" | 19 000 | 950 \$ |
| 212986259 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "59SC6A040M14**10" | 19 200 | 960 \$ |
| 212986631 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "59SC6A040M17**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212986967 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "59SC6A060M14**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 212987471 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "59SC6A080M17**16" | 19 200 | 960 \$ |
| 211240116 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "59SP6A040V14**10" | 19 000 | 950 \$ |
| 211240117 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "59SP6A040V17**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 211240118 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "59SP6A060V14**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 211240115 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "59SP6A060V17**14" | 18 900 | 945 \$ |
| 211240119 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "59SP6A080V17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 212973002 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "59SP6B040V14**10" | 19 200 | 960 \$ |
| 212973272 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "59SP6B040V17**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 212973632 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "59SP6B060V14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212973912 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "59SP6B080V17**16" | 18 900 | 945 \$ |
| 211240120 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "59SU5A040E17**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 211240126 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "59SU5A060E17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 212988745 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "59SU5B040M17**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 212989237 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "59SU5B060M17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240137 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "59TP6B040V14**10" | 19 000 | 950 \$ |
| 211240131 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "59TP6B040V17**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 211240138 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "59TP6B060V14**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 211240140 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "59TP6B060V17**14" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240132 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "59TP6B080V17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 212975353 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "59TP6C040V17**12" | 19 200 | 960 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212975749 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "59TP6C060V14**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212976109 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "59TP6C080V17**16" | 18 900 | 945 \$ |
| 211246022 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "GG96VTAA30040A" | 19 000 | 950 \$ |
| 211246023 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "GG96VTAA42060B" | 19 100 | 955 \$ |
| 211246021 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "GG96VTAA48080B" | 19 100 | 955 \$ |
| 212976110 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "GG96VTAB48080B**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211240155 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "OVLAAB036098" | 18 900 | 945 \$ |
| 211240154 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "OVMAAB036098" | 19 000 | 950 \$ |
| 211240156 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "OVMAAB042112" | 19 200 | 960 \$ |
| 211240189 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*A045E17**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212409578 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*A045E17**14" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240190 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*A070E17**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 211240166 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*A070E17**16" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240191 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*A070E21**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240192 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*A090E17**14" | 19 200 | 960 \$ |
| 211240193 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*A090E21**20" | 19 300 | 965 \$ |
| 211240194 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*A110E21**20" | 19 400 | 970 \$ |
| 212978730 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 212979239 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 212979511 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*B070M21**16" | 19 200 | 960 \$ |
| 212979929 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 19 100 | 955 \$ |
| 212980277 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*B090M21**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 212980596 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*B090M21**20" | 19 100 | 955 \$ |
| 212981006 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*B110M21**20" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240172 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "58SP*A045V17**16" | 19 200 | 960 \$ |
| 211240173 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "58SP*A070V17**16" | 19 000 | 950 \$ |
| 211240174 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "58SP*A070V21**20" | 19 300 | 965 \$ |
| 211240175 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "58SP*A090V21**20" | 19 000 | 950 \$ |
| 212970236 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "58SP*B070V17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 212970556 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "58SP*B090V21**20" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240177 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "58SU*A040E17**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 211240203 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "58SU*A060E17**16" | 19 300 | 965 \$ |
| 211240202 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "58SU*A080E21**20" | 19 100 | 955 \$ |
| 212981808 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "58SU*B040M17**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212982360 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "58SU*B060M17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 212982720 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "58SU*B080M21**20" | 19 000 | 950 \$ |
| 211240183 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "58TP*A070V17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240178 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "58TP*A090V17**16" | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211240179 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "58TP*A090V21**20" | 19 000 | 950 \$ |
| 211240188 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "58TP*A110V21**22" | 19 000 | 950 \$ |
| 212971731 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "58TP*B070V17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 212972015 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "58TP*B090V17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 212972142 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "58TP*B090V21**20" | 19 100 | 955 \$ |
| 212972422 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "58TP*B110V21**22" | 19 200 | 960 \$ |
| 211240201 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC2D040E17**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240195 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC2D060E17**14" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240196 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC2D080E17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240197 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC2D080E21**20" | 19 300 | 965 \$ |
| 211240198 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC2D100E21**20" | 19 300 | 965 \$ |
| 212983239 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC2E040M17**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 212984145 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC2E060M17**14" | 19 100 | 955 \$ |
| 212984685 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC2E080M17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 212985049 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC2E080M21**20" | 19 000 | 950 \$ |
| 212985359 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC2E100M21**20" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240184 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC5B040E17**12" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240199 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC5B060E17**14" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240200 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC5B080E17**16" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240181 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC5B080E21**20" | 19 300 | 965 \$ |
| 212986643 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC6A040M17**12" | 19 100 | 955 \$ |
| 212987483 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC6A080M17**16" | 19 200 | 960 \$ |
| 212987819 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC6A080M21**20" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240163 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59SP6A040V17**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 211240160 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59SP6A060V17**14" | 18 900 | 945 \$ |
| 211240164 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59SP6A080V17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240161 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59SP6A080V21**20" | 19 000 | 950 \$ |
| 211240162 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59SP6A100V21**20" | 19 000 | 950 \$ |
| 212973282 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59SP6B040V17**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 212973922 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59SP6B080V17**16" | 18 900 | 945 \$ |
| 212974112 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59SP6B080V21**20" | 19 200 | 960 \$ |
| 211240165 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59SU5A040E17**12" | 19 000 | 950 \$ |
| 211240176 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59SU5A060E17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 212988757 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59SU5B040M17**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 212989249 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59SU5B060M17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 212989621 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59SU5B080M21**20" | 19 100 | 955 \$ |
| 213076114 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59SU5B100M21**20" | 19 200 | 960 \$ |
| 211240180 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59TP6B040V17**12" | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211240185 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59TP6B060V17**14" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240182 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59TP6B080V17**16" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240186 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59TP6B080V21**20" | 18 900 | 945 \$ |
| 211240187 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59TP6B100V21**20" | 19 000 | 950 \$ |
| 211240167 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59TP6B100V21**22" | 18 900 | 945 \$ |
| 212975364 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59TP6C040V17**12" | 19 200 | 960 \$ |
| 212976122 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59TP6C080V17**16" | 18 900 | 945 \$ |
| 212976413 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59TP6C080V21**20" | 19 200 | 960 \$ |
| 212976688 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59TP6C100V21**20" | 19 100 | 955 \$ |
| 212976998 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "59TP6C100V21**22" | 19 200 | 960 \$ |
| 211246026 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "GG96VTAA42060B" | 19 100 | 955 \$ |
| 211246025 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "GG96VTAA48080B" | 19 100 | 955 \$ |
| 211246024 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "GG96VTAA60100C" | 18 900 | 945 \$ |
| 212976123 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "GG96VTAB48080B***" | 18 900 | 945 \$ |
| 212976689 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "GG96VTAB60100C***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211240205 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "OVLAAB036098" | 18 900 | 945 \$ |
| 211240207 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "OVLAAB048112" | 19 300 | 965 \$ |
| 211240204 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "OVMAAB036098" | 19 000 | 950 \$ |
| 211240206 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "OVMAAB042112" | 19 200 | 960 \$ |
| 211240209 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | FB4CNF030L | | 19 100 | 955 \$ |
| 211240210 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | FB4CNP025L | | 19 000 | 950 \$ |
| 211240211 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | FB4CNP030L | | 19 100 | 955 \$ |
| 211240220 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | FM(C,U)4X30**AL* | | 19 900 | 995 \$ |
| 211240221 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | FM(C,U)4X36**AL* | | 19 900 | 995 \$ |
| 211240222 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | FM(C,U)4Z24**AL* | | 19 500 | 975 \$ |
| 211240223 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | FM(C,U)4Z30**AL* | | 19 300 | 965 \$ |
| 211240224 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | FM(C,U)4Z36**AL* | | 19 300 | 965 \$ |
| 211240215 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | FMA4P24**AL* | | 19 900 | 995 \$ |
| 211240216 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | FMA4P30**AL* | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 211240217 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | FMA4X24**AL* | | 19 600 | 980 \$ |
| 211240218 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | FMA4X30**AL* | | 19 600 | 980 \$ |
| 211240219 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | FMA4X36**AL* | | 19 600 | 980 \$ |
| 211240226 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | FV4CN(B,F)003L | | 19 000 | 950 \$ |
| 211240225 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | FV4CNF002L | | 19 000 | 950 \$ |
| 211240214 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | FX4DN(B,F)037L | | 18 500 | 925 \$ |
| 211240212 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | FX4DNF025L | | 19 100 | 955 \$ |
| 211240213 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | FX4DNF031L | | 19 100 | 955 \$ |
| 211240208 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | FZ4ANP036L | | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211727050 | CARRIER | 38MURAQ24AB3* | PF4MN*B24L* | | 19 200 | 960 \$ |
| 209852144 | CARRIER | 38MURAQ30AA3 | 40MUAAQ30XA3 | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212982816 | CARRIER | 38MURAQ30AA3* | CAP**4321AL* | "58SU*B100M21**20" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212985119 | CARRIER | 38MURAQ30AA3* | CAP**4321AL* | "59SC2E100M21**20" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212974332 | CARRIER | 38MURAQ30AA3* | CAP**4321AL* | "59SP6B100V21**20" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211606848 | CARRIER | 38MURAQ30AA3* | FJ4DN*B30L* | | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211606860 | CARRIER | 38MURAQ30AA3* | PF4MN*B30L* | | 22 800 | 1 140 \$ |
| 208447884 | CARRIER | 38MURAQ30AB3 | 40MUAAQ30XA3 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211712048 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "58S(B,C)*A045E14**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211194146 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "58S(B,C)*A070E17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978975 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211194150 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "58SU*A040E17**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211194151 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "58SU*A060E17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981544 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "58SU*B040M17**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211194152 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "58TP*A045V14**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971742 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "58TP*B070V17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972019 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "58TP*B090V17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211194156 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "59SC2D060E14**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212983446 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "59SC2E060M14**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987219 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "59SC6A080M17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712036 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "59SU5A060E17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988985 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "59SU5B060M17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211194162 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "58S(B,C)*A045E14**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211194163 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "58S(B,C)*A070E14**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194164 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "58S(B,C)*A070E17**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194165 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "58S(B,C)*A070E17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211194166 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "58S(B,C)*A090E17**14" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977502 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "58S(B,C)*B045M14**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978006 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "58S(B,C)*B070M14**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978499 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978987 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979677 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712073 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "58SP*A045V17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211194168 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "58SP*A070V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212969866 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "58SP*B045V14**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970256 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "58SP*B070V17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211194169 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "58SU*A040E17**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194170 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "58SU*A060E17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212981556 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "58SU*B040M17**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982108 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "58SU*B060M17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194171 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "58TP*A045V14**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211194172 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "58TP*A070V14**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194173 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "58TP*A070V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194174 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "58TP*A090V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971278 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "58TP*B045V14**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971422 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "58TP*B070V14**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971753 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "58TP*B070V17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972023 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "58TP*B090V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194176 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "59SC2D060E14**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211194177 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "59SC2D060E17**14" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194178 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "59SC2D080E17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983456 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "59SC2E060M14**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983893 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "59SC2E060M17**14" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984433 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "59SC2E080M17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987231 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "59SC6A080M17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211194179 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "59SP6A080V17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212973942 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "59SP6B080V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712061 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "59SU5A040E17**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211194180 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "59SU5A060E17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988553 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "59SU5B040M17**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988997 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "59SU5B060M17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976148 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "59TP6C080V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976149 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "GG96VTAB48080B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712083 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "OVMAAB036098" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194185 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*A070E17**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194186 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*A070E17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211194187 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*A070E21**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194188 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*A090E17**14" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194189 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*A090E21**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211194190 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*A090E21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194191 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*A110E21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978510 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978999 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979421 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*B070M21**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979689 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980178 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*B090M21**16" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212980497 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*B090M21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980898 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*B110M21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211194192 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "58SP*A045V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194193 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "58SP*A070V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194194 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "58SP*A070V21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194195 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "58SP*A090V21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970266 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "58SP*B070V17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970566 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "58SP*B090V21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211194196 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "58SU*A040E17**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194197 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "58SU*A060E17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194198 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "58SU*A080E21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712105 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "58SU*A100E21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981568 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "58SU*B040M17**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982120 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "58SU*B060M17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982612 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "58SU*B080M21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982924 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "58SU*B100M21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194199 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "58TP*A070V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194200 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "58TP*A090V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194201 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "58TP*A090V21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194202 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "58TP*A110V21**22" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971764 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "58TP*B070V17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972027 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "58TP*B090V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972153 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "58TP*B090V21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972434 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "58TP*B110V21**22" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194208 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "59SC2D060E17**14" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194209 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "59SC2D080E17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194210 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "59SC2D080E21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194211 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "59SC2D100E21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983905 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "59SC2E060M17**14" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984445 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "59SC2E080M17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984959 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "59SC2E080M21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212985251 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "59SC2E100M21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211194212 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "59SC5B060E17**14" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211194213 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "59SC5B080E21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987243 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "59SC6A080M17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987711 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "59SC6A080M21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988023 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "59SC6A100M21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211194214 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "59SP6A080V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211194215 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "59SP6A080V21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194216 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "59SP6A100V21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212973952 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "59SP6B080V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974122 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "59SP6B080V21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974342 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "59SP6B100V21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211194217 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "59SU5A040E17**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211194218 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "59SU5A060E17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712093 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "59SU5A100E21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988565 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "59SU5B040M17**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989009 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "59SU5B060M17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989513 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "59SU5B080M21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076006 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "59SU5B100M21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194219 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "59TP6B080V21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194220 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "59TP6B100V21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194221 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "59TP6B100V21**22" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976161 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "59TP6C080V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976427 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "59TP6C080V21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976701 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "59TP6C100V21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212977008 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "59TP6C100V21**22" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211201108 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "GG96VTAA60100C" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976162 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "GG96VTAB48080B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976702 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "GG96VTAB60100C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211194222 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "OVLAAB036098" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194223 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "OVMAAB036098" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194225 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "58S(B,C)*A045E14**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194226 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "58S(B,C)*A070E17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194227 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "58S(B,C)*A090E17**14" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212977514 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "58S(B,C)*B045M14**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978018 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "58S(B,C)*B070M14**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978521 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979011 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979701 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194228 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "58SP*A045V14**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194229 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "58SP*A045V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712117 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "58SP*A070V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212969876 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "58SP*B045V14**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970276 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "58SP*B070V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194230 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "58SU*A040E17**12" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211194231 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "58SU*A060E17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981580 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "58SU*B040M17**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982132 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "58SU*B060M17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194232 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "58TP*A045V14**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194233 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "58TP*A070V14**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194234 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "58TP*A070V17**16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211194235 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "58TP*A090V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971290 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "58TP*B045V14**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971424 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "58TP*B070V14**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971775 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "58TP*B070V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972031 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "58TP*B090V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194236 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "59SC2D060E14**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194237 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "59SC2D060E17**14" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194238 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "59SC2D080E17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983466 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "59SC2E060M14**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983917 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "59SC2E060M17**14" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984457 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "59SC2E080M17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194239 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "59SC5B060E17**14" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987255 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "59SC6A080M17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194240 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "59SP6A080V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212973962 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "59SP6B080V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194241 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "59SU5A040E17**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194242 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "59SU5A060E17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988577 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "59SU5B040M17**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989021 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "59SU5B060M17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194243 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "59TP6B060V17**14" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976174 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "59TP6C080V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211201109 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "GG96VTAA42060B" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976175 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "GG96VTAB48080B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194244 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "OVMAAB036098" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712163 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*A045E17**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194249 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*A070E17**12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211194250 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*A070E17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194251 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*A070E21**16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211194252 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*A090E17**14" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211194253 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*A090E21**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194254 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*A090E21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211194255 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*A110E21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212978532 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979023 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979431 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*B070M21**16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979713 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980189 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*B090M21**16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980508 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*B090M21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980910 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*B110M21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211194256 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "58SP*A045V17**16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211194257 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "58SP*A070V17**16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211194258 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "58SP*A070V21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211194259 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "58SP*A090V21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212970286 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "58SP*B070V17**16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212970576 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "58SP*B090V21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211194260 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "58SU*A040E17**12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211194261 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "58SU*A060E17**16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211194262 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "58SU*A080E21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712139 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "58SU*A100E21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212981592 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "58SU*B040M17**12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982144 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "58SU*B060M17**16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982624 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "58SU*B080M21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982936 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "58SU*B100M21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211194263 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "58TP*A070V17**16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211194264 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "58TP*A090V17**16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211194265 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "58TP*A090V21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211194266 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "58TP*A110V21**22" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212971786 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "58TP*B070V17**16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972035 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "58TP*B090V17**16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972164 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "58TP*B090V21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972446 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "58TP*B110V21**22" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194272 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "59SC2D060E17**14" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194273 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "59SC2D080E17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194274 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "59SC2D080E21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211194275 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "59SC2D100E21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212983929 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "59SC2E060M17**14" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212984469 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "59SC2E080M17**16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212984969 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "59SC2E080M21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212985263 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "59SC2E100M21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211194276 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "59SC5B060E17**14" | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211194277 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "59SC5B080E21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712151 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "59SC5B100E21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987267 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "59SC6A080M17**16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212987723 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "59SC6A080M21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212988035 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "59SC6A100M21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194278 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "59SP6A060V17**14" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211194279 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "59SP6A080V17**16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211194280 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "59SP6A080V21**20" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211194281 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "59SP6A100V21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212973972 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "59SP6B080V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974132 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "59SP6B080V21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212974352 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "59SP6B100V21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211194282 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "59SU5A040E17**12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211194283 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "59SU5A060E17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712127 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "59SU5A100E21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988589 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "59SU5B040M17**12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989033 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "59SU5B060M17**16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989525 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "59SU5B080M21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 213076018 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "59SU5B100M21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211194284 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "59TP6B060V17**14" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210450177 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "59TP6B080V17**16" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 211194285 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "59TP6B080V21**20" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211194286 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "59TP6B100V21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211194287 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "59TP6B100V21**22" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212976187 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "59TP6C080V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976441 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "59TP6C080V21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976714 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "59TP6C100V21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212977018 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "59TP6C100V21**22" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211201110 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "GG96VTA42060B" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210450218 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "GG96VTA448080B" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 211201111 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "GG96VTA60100C" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212976188 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "GG96VTAB48080B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976715 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "GG96VTAB60100C**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211194288 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "OVLAAB036098" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211194289 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "OVMAAB036098" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712433 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "58S(B,C)*A070E17**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712228 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "58S(B,C)*A070E17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712446 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "58S(B,C)*A070E21**16" | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211712459 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "58S(B,C)*A090E17**14" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712472 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "58S(B,C)*A090E21**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712485 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "58S(B,C)*A090E21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712498 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "58S(B,C)*A110E21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978543 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979035 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979441 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "58S(B,C)*B070M21**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979725 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980200 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "58S(B,C)*B090M21**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980519 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "58S(B,C)*B090M21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980922 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "58S(B,C)*B110M21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712251 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "58SP*A045V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712261 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "58SP*A070V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712271 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "58SP*A070V21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712281 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "58SP*A090V21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970296 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "58SP*B070V17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970586 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "58SP*B090V21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712327 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "58SU*A040E17**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712583 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "58SU*A060E17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712571 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "58SU*A080E21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712315 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "58SU*A100E21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981604 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "58SU*B040M17**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982156 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "58SU*B060M17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982636 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "58SU*B080M21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982948 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "58SU*B100M21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712377 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "58TP*A070V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712339 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "58TP*A090V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712342 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "58TP*A090V21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712422 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "58TP*A110V21**22" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971797 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "58TP*B070V17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972039 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "58TP*B090V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972175 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "58TP*B090V21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972458 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "58TP*B110V21**22" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712511 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "59SC2D060E17**14" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712523 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "59SC2D080E17**16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712535 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "59SC2D080E21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712547 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "59SC2D100E21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983941 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "59SC2E060M17**14" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212984481 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "59SC2E080M17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984979 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "59SC2E080M21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985275 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "59SC2E100M21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712559 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "59SC5B060E17**14" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712353 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "59SC5B080E21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712365 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "59SC5B100E21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987279 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "59SC6A080M17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987735 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "59SC6A080M21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988047 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "59SC6A100M21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712176 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "59SP6A060V17**14" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712206 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "59SP6A080V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712186 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "59SP6A080V21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712196 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "59SP6A100V21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212973982 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "59SP6B080V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974142 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "59SP6B080V21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974362 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "59SP6B100V21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712216 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "59SU5A040E17**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712303 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "59SU5A060E17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712291 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "59SU5A100E21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988601 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "59SU5B040M17**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212989045 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "59SU5B060M17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989537 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "59SU5B080M21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076030 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "59SU5B100M21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712388 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "59TP6B060V17**14" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712400 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "59TP6B080V21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712411 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "59TP6B100V21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712240 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "59TP6B100V21**22" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976200 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "59TP6C080V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976456 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "59TP6C080V21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976727 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "59TP6C100V21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212977028 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "59TP6C100V21**22" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712389 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "GG96VTAA42060B" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712241 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "GG96VTAA60100C" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976201 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "GG96VTAB48080B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976728 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "GG96VTAB60100C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712605 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "OVLAAB036098" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712595 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "OVMAAB036098" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712803 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "58S(B,C)*A070E21**16" | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211712816 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "58S(B,C)*A090E21**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712829 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "58S(B,C)*A090E21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712842 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "58S(B,C)*A090E24**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712855 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "58S(B,C)*A110E21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712868 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "58S(B,C)*A110E24**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712881 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "58S(B,C)*A135E24**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712930 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "58S(B,C)*A155E24**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979451 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "58S(B,C)*B070M21**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980211 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "58S(B,C)*B090M21**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980530 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "58S(B,C)*B090M21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980697 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "58S(B,C)*B090M24**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980934 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "58S(B,C)*B110M21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981108 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "58S(B,C)*B110M24**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981217 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "58S(B,C)*B135M24**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981318 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "58S(B,C)*B155M24**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712656 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "58SP*A070V21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712666 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "58SP*A090V21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712676 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "58SP*A090V24**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712686 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "58SP*A110V24**22" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970596 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "58SP*B090V21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712941 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "58SU*A080E21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712708 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "58SU*A100E21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982648 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "58SU*B080M21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982960 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "58SU*B100M21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712720 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "58TP*A090V21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712792 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "58TP*A110V21**22" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712731 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "58TP*A135V24**22" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972186 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "58TP*B090V21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972470 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "58TP*B110V21**22" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972638 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "58TP*B135V24**22" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712894 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "59SC2D080E21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712906 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "59SC2D100E21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712918 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "59SC2D120E24**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984989 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "59SC2E080M21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985287 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "59SC2E100M21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985612 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "59SC2E120M24**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712734 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "59SC5B080E21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712746 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "59SC5B100E21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212987747 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "59SC6A080M21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988059 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "59SC6A100M21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988329 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "59SC6A120M24**22" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988411 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "59SC6A140M24**22" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712615 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "59SP6A080V21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712625 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "59SP6A100V21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712635 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "59SP6A120V24**22" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974152 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "59SP6B080V21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974372 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "59SP6B100V21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974522 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "59SP6B120V24**22" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712696 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "59SU5A100E21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989549 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "59SU5B080M21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076042 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "59SU5B100M21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712770 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "59TP6B080V21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712781 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "59TP6B100V21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712645 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "59TP6B100V21**22" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712758 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "59TP6B120V24**22" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976469 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "59TP6C080V21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976740 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "59TP6C100V21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212977038 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "59TP6C100V21**22" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977238 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "59TP6C120V24**22" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712646 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "GG96VTAA60100C" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712759 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "GG96VTAA66120D" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976741 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "GG96VTAB60100C**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212977239 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "GG96VTAB66120D**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712953 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "OVLAAB060154" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712963 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "OVMAAB060154" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713230 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "58S(B,C)*A045E17**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713243 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "58S(B,C)*A070E17**12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713025 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "58S(B,C)*A070E17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713256 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "58S(B,C)*A070E21**16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713269 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "58S(B,C)*A090E17**14" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713282 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "58S(B,C)*A090E21**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713295 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "58S(B,C)*A090E21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713308 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "58S(B,C)*A110E21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978554 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979047 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979461 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "58S(B,C)*B070M21**16" | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212979737 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980222 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "58S(B,C)*B090M21**16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980541 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "58S(B,C)*B090M21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980946 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "58S(B,C)*B110M21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713048 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "58SP*A045V17**16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713058 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "58SP*A070V17**16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713068 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "58SP*A070V21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713078 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "58SP*A090V21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212970306 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "58SP*B070V17**16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212970606 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "58SP*B090V21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713124 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "58SU*A040E17**12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713393 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "58SU*A060E17**16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713381 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "58SU*A080E21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713112 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "58SU*A100E21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981616 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "58SU*B040M17**12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982168 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "58SU*B060M17**16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982660 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "58SU*B080M21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982972 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "58SU*B100M21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713174 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "58TP*A070V17**16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713136 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "58TP*A090V17**16" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211713139 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "58TP*A090V21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713219 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "58TP*A110V21**22" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212971808 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "58TP*B070V17**16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972043 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "58TP*B090V17**16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972197 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "58TP*B090V21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972482 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "58TP*B110V21**22" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713321 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "59SC2D060E17**14" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211713333 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "59SC2D080E17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713345 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "59SC2D080E21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713357 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "59SC2D100E21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212983953 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "59SC2E060M17**14" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212984493 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "59SC2E080M17**16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212984999 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "59SC2E080M21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212985299 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "59SC2E100M21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713369 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "59SC5B060E17**14" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713150 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "59SC5B080E21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713162 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "59SC5B100E21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987291 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "59SC6A080M17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212987759 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "59SC6A080M21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212988071 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "59SC6A100M21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712973 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "59SP6A060V17**14" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713003 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "59SP6A080V17**16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712983 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "59SP6A080V21**20" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211712993 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "59SP6A100V21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212973992 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "59SP6B080V17**16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212974162 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "59SP6B080V21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212974382 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "59SP6B100V21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713013 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "59SU5A040E17**12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713100 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "59SU5A060E17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713088 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "59SU5A100E21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988613 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "59SU5B040M17**12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989057 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "59SU5B060M17**16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989561 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "59SU5B080M21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 213076054 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "59SU5B100M21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713185 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "59TP6B060V17**14" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210450179 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "59TP6B080V17**16" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 211713197 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "59TP6B080V21**20" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211713208 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "59TP6B100V21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713037 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "59TP6B100V21**22" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212976213 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "59TP6C080V17**16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976483 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "59TP6C080V21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976753 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "59TP6C100V21**20" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212977048 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "59TP6C100V21**22" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713186 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "GG96VTAA42060B" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210450222 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "GG96VTAA48080B" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 211713038 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "GG96VTAA60100C" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212976214 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "GG96VTAB48080B**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976754 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "GG96VTAB60100C**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713415 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "OVLAAB036098" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713405 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "OVMAAB036098" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212978030 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3014AL* | "58S(B,C)*B070M14**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713511 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "58S(B,C)*A090E17**14" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978042 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "58S(B,C)*B070M14**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978565 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979059 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979749 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212969896 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "58SP*B045V14**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970316 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "58SP*B070V17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713458 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "58SU*A040E17**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713573 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "58SU*A060E17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981628 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "58SU*B040M17**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713470 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "58TP*A045V14**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713487 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "58TP*A070V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971314 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "58TP*B045V14**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971428 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "58TP*B070V14**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971819 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "58TP*B070V17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972047 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "58TP*B090V17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713524 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "59SC2D060E14**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713548 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "59SC2D080E17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212983476 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "59SC2E060M14**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987303 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "59SC6A080M17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713438 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "59SP6A080V17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974002 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "59SP6B080V17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989069 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "59SU5B060M17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976226 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "59TP6C080V17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976227 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "GG96VTAB48080B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713673 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "58S(B,C)*A090E17**14" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978054 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "58S(B,C)*B070M14**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978576 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979071 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979761 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212969906 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "58SP*B045V14**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970326 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "58SP*B070V17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713617 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "58SU*A040E17**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713735 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "58SU*A060E17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981640 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "58SU*B040M17**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713630 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "58TP*A045V14**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713648 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "58TP*A070V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971326 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "58TP*B045V14**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971430 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "58TP*B070V14**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971830 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "58TP*B070V17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972051 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "58TP*B090V17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713686 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "59SC2D060E14**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713710 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "59SC2D080E17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212983486 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "59SC2E060M14**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987315 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "59SC6A080M17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713596 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "59SP6A080V17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974012 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "59SP6B080V17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989081 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "59SU5B060M17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976239 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "59TP6C080V17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976240 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "GG96VTAB48080B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713913 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*A070E21**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713926 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*A090E17**14" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713939 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*A090E21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713952 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*A110E21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978587 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979083 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979471 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*B070M21**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979773 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980233 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*B090M21**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980552 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*B090M21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980958 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*B110M21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713798 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "58SP*A070V21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970336 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "58SP*B070V17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970616 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "58SP*B090V21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713818 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "58SU*A040E17**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714025 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "58SU*A060E17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714013 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "58SU*A080E21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981652 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "58SU*B040M17**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982672 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "58SU*B080M21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982984 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "58SU*B100M21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713856 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "58TP*A070V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713889 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "58TP*A110V21**22" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971841 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "58TP*B070V17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972055 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "58TP*B090V17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972208 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "58TP*B090V21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713977 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC2D080E17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713989 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC2D080E21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714001 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC2D100E21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212984529 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC2E080M17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985009 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC2E080M21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212985311 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC2E100M21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211713844 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC5B080E21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987327 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC6A080M17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988083 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC6A100M21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713767 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "59SP6A080V17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713757 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "59SP6A100V21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974022 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "59SP6B080V17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974172 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "59SP6B080V21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974392 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "59SP6B100V21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989093 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "59SU5B060M17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989573 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "59SU5B080M21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076066 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "59SU5B100M21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713777 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "59TP6B100V21**22" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976252 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "59TP6C080V17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976497 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "59TP6C080V21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976766 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "59TP6C100V21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212977058 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "59TP6C100V21**22" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713778 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "GG96VTAA60100C" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976253 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "GG96VTAB48080B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976767 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "GG96VTAB60100C**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714165 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "58S(B,C)*A045E14**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714252 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "58S(B,C)*A070E14**12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211714178 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "58S(B,C)*A070E17**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714069 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "58S(B,C)*A070E17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714191 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "58S(B,C)*A090E17**14" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977550 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "58S(B,C)*B045M14**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978066 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "58S(B,C)*B070M14**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978598 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979095 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979785 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714037 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "58SP*A045V14**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714081 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "58SP*A045V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714091 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "58SP*A070V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212969916 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "58SP*B045V14**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970346 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "58SP*B070V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714113 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "58SU*A040E17**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714265 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "58SU*A060E17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981664 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "58SU*B040M17**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982216 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "58SU*B060M17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211714125 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "58TP*A045V14**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714136 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "58TP*A070V14**12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211714142 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "58TP*A070V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714139 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "58TP*A090V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971338 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "58TP*B045V14**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971432 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "58TP*B070V14**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971852 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "58TP*B070V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972059 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "58TP*B090V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714204 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "59SC2D060E14**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714216 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "59SC2D060E17**14" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211714228 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "59SC2D080E17**16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212983496 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "59SC2E060M14**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212984001 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "59SC2E060M17**14" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984541 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "59SC2E080M17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714240 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "59SC5B060E17**14" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985743 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "59SC6A026M14**10" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212986847 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "59SC6A060M14**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987339 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "59SC6A080M17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714047 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "59SP6A080V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212973642 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "59SP6B060V14**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974032 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "59SP6B080V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714057 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "59SU5A040E17**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714101 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "59SU5A060E17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988625 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "59SU5B040M17**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989105 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "59SU5B060M17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714153 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "59TP6B060V17**14" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212975760 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "59TP6C060V14**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976265 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "59TP6C080V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714154 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "GG96VTA42060B" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976266 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "GG96VTAB48080B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714287 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "OVLAAB036098" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714277 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "OVMAAB036098" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714520 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "58S(B,C)*A070E17**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714339 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "58S(B,C)*A070E17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714533 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "58S(B,C)*A070E21**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714546 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "58S(B,C)*A090E17**14" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714559 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "58S(B,C)*A090E21**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714572 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "58S(B,C)*A090E21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211714585 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "58S(B,C)*A110E21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978609 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979107 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979481 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "58S(B,C)*B070M21**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979797 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980244 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "58S(B,C)*B090M21**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980563 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "58S(B,C)*B090M21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980970 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "58S(B,C)*B110M21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714362 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "58SP*A045V17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714372 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "58SP*A070V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714382 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "58SP*A070V21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714392 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "58SP*A090V21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970356 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "58SP*B070V17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970626 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "58SP*B090V21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714438 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "58SU*A040E17**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714658 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "58SU*A060E17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714646 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "58SU*A080E21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714426 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "58SU*A100E21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981676 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "58SU*B040M17**12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982228 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "58SU*B060M17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982684 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "58SU*B080M21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982996 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "58SU*B100M21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714476 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "58TP*A070V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714450 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "58TP*A090V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714453 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "58TP*A090V21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714509 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "58TP*A110V21**22" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971863 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "58TP*B070V17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972063 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "58TP*B090V17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972219 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "58TP*B090V21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972506 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "58TP*B110V21**22" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714598 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "59SC2D060E17**14" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714610 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "59SC2D080E17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714622 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "59SC2D080E21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714634 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "59SC2D100E21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984013 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "59SC2E060M17**14" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984553 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "59SC2E080M17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985019 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "59SC2E080M21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212985323 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "59SC2E100M21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211714464 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "59SC5B080E21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987351 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "59SC6A080M17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987783 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "59SC6A080M21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988095 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "59SC6A100M21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714317 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "59SP6A080V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714297 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "59SP6A080V21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714307 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "59SP6A100V21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974042 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "59SP6B080V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974182 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "59SP6B080V21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974402 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "59SP6B100V21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714327 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "59SU5A040E17**12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714414 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "59SU5A060E17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714402 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "59SU5A100E21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989117 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "59SU5B060M17**16" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989585 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "59SU5B080M21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076078 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "59SU5B100M21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714487 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "59TP6B080V21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714498 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "59TP6B100V21**20" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714351 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "59TP6B100V21**22" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976278 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "59TP6C080V17**16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976511 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "59TP6C080V21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976779 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "59TP6C100V21**20" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212977068 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "59TP6C100V21**22" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714352 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "GG96VTAA60100C" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976279 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "GG96VTAB48080B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976780 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "GG96VTAB60100C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714670 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "OVMAAB036098" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211184348 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | FJ4DN*B30L* | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714680 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | FJ4DN*B36L* | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211194291 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | FM(C,U)4Z30**AL* | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211194292 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | FM(C,U)4Z36**AL* | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211194293 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | FMA4X30**AL* | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211194294 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | FMA4X36**AL* | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211194295 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | FV4CN(B,F)003L | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211274894 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | FV4CN(B,F)005L | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211194296 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | FV4CNF002L | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211194297 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | FX4DN(B,F)037L | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211709695 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | PF4MN*B30L* | | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211714681 | CARRIER | 38MURAQ30AB3* | PF4MN*B36L* | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 208447880 | CARRIER | 38MURAQ36AA3 | 40MUAAQ36XA3 | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 208447883 | CARRIER | 38MURAQ36AB3 | 40MUAAQ36XA3 | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212382957 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "58S(B,C)*A045E14**12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212382970 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "58S(B,C)*A045E17**12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383057 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "58S(B,C)*A070E14**12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382983 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "58S(B,C)*A070E17**12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382873 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "58S(B,C)*A070E17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212382996 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "58S(B,C)*A090E17**14" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077815 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "58S(B,C)*B045M14**12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077864 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "58S(B,C)*B070M14**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077912 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078033 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078255 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212382843 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "58SP*A045V14**12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382885 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "58SP*A045V17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382895 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "58SP*A070V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212969926 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "58SP*B045V14**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970366 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "58SP*B070V17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383070 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "58SU*A060E17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078817 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "58SU*B040M17**12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078949 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "58SU*B060M17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212382917 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "58TP*A045V14**12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382928 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "58TP*A070V14**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212382934 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "58TP*A070V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212382931 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "58TP*A090V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076407 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "58TP*B045V14**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076455 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "58TP*B070V14**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076463 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "58TP*B070V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076584 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "58TP*B090V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383009 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "59SC2D060E14**12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383021 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "59SC2D060E17**14" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383033 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "59SC2D080E17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079333 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "59SC2E060M14**12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079373 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "59SC2E060M17**14" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079507 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "59SC2E080M17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383045 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "59SC5B060E17**14" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079951 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "59SC6A060M14**12" | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213079991 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "59SC6A080M17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382853 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "59SP6A060V17**14" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382863 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "59SP6A080V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076885 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "59SP6B060V14**12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076925 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "59SP6B080V17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382905 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "59SU5A060E17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080500 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "59SU5B040M17**12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080644 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "59SU5B060M17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 210450190 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "59TP6B060V14**12" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212382945 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "59TP6B060V17**14" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 210450189 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "59TP6B080V17**16" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 213077287 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "59TP6C060V14**12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077331 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "59TP6C080V17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382946 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "GG96VTAA42060B" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 210450238 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "GG96VTAA48080B" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 213077332 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "GG96VTAB48080B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383092 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "OVLAAB036098" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383082 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "OVMAAB036098" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211225673 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*A045E17**12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211225674 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*A070E17**12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383142 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*A070E17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383275 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*A070E21**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383288 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*A090E17**14" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383301 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*A090E21**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383314 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*A090E21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225675 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*A110E21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077923 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078045 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078165 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*B070M21**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078267 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078387 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*B090M21**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078486 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*B090M21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078603 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "58S(B,C)*B110M21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225676 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "58SP*A045V17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383176 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "58SP*A070V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383186 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "58SP*A070V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383196 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "58SP*A090V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970376 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "58SP*B070V17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212970636 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "58SP*B090V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383375 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "58SU*A060E17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383363 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "58SU*A080E21**20" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211225677 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "58SU*A100E21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078829 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "58SU*B040M17**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078961 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "58SU*B060M17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079081 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "58SU*B080M21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079201 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "58SU*B100M21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383241 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "58TP*A070V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225678 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "58TP*A090V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383218 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "58TP*A090V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383264 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "58TP*A110V21**22" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076474 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "58TP*B070V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076588 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "58TP*B090V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076628 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "58TP*B090V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076727 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "58TP*B110V21**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225680 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59SC2D060E17**14" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383327 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59SC2D080E17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383339 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59SC2D080E21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383351 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59SC2D100E21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225681 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59SC2D100E21**22" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079385 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59SC2E060M17**14" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079519 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59SC2E080M17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079639 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59SC2E080M21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079729 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59SC2E100M21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079837 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59SC2E100M21**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225682 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59SC5B060E17**14" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225683 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59SC5B080E17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383229 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59SC5B080E21**20" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211225684 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59SC5B100E21**20" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211225685 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59SC5B100E21**22" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080003 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59SC6A080M17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080135 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59SC6A080M21**20" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080267 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59SC6A100M21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080375 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59SC6A100M21**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383102 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59SP6A060V17**14" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383132 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59SP6A080V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383112 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59SP6A080V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212383122 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59SP6A100V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076935 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59SP6B080V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077035 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59SP6B080V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077135 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59SP6B100V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225686 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59SU5A060E17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383164 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59SU5A080E21**20" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212383206 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59SU5A100E21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383154 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59SU5A100E21**22" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080512 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59SU5B040M17**12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080656 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59SU5B060M17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080776 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59SU5B080M21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075874 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59SU5B100M21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076243 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59SU5B100M21**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383252 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59TP6B060V17**14" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 210450191 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59TP6B080V17**16" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 211225687 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59TP6B080V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225688 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59TP6B100V21**20" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211225689 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59TP6B100V21**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077344 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59TP6C080V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077474 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59TP6C080V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077584 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59TP6C100V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077701 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "59TP6C100V21**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383253 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "GG96VTAA42060B" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 210450241 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "GG96VTAA48080B" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 211230938 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "GG96VTAA60100C" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077345 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "GG96VTAB48080B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077585 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "GG96VTAB60100C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225690 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "OVLAAB036098" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211225691 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "OVLAAB048112" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211225692 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "OVMAAB036098" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211225693 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "OVMAAB042112" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211225696 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "58S(B,C)*A045E14**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225697 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "58S(B,C)*A070E14**12" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225698 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "58S(B,C)*A070E17**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225699 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "58S(B,C)*A070E17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225700 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "58S(B,C)*A090E17**14" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077828 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "58S(B,C)*B045M14**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077876 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "58S(B,C)*B070M14**12" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213077934 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078057 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078279 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225701 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "58SP*A045V14**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225702 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "58SP*A045V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225703 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "58SP*A070V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212969936 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "58SP*B045V14**12" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970386 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "58SP*B070V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383387 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "58SU*A060E17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078841 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "58SU*B040M17**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078973 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "58SU*B060M17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225705 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "58TP*A045V14**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225706 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "58TP*A070V14**12" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225707 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "58TP*A070V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225708 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "58TP*A090V17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076419 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "58TP*B045V14**12" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076457 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "58TP*B070V14**12" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076485 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "58TP*B070V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076592 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "58TP*B090V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225710 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "59SC2D060E14**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225711 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "59SC2D060E17**14" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225712 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "59SC2D080E17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079343 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "59SC2E060M14**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079397 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "59SC2E060M17**14" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079531 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "59SC2E080M17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225714 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "59SC5B060E17**14" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079961 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "59SC6A060M14**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080015 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "59SC6A080M17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225715 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "59SP6A060V14**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225716 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "59SP6A060V17**14" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225717 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "59SP6A080V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076895 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "59SP6B060V14**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076945 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "59SP6B080V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225718 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "59SU5A060E17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080524 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "59SU5B040M17**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080668 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "59SU5B060M17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 210450193 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "59TP6B060V14**12" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 211225719 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "59TP6B060V17**14" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210450192 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "59TP6B080V17**16" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 213077298 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "59TP6C060V14**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077357 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "59TP6C080V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230939 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "GG96VTA42060B" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 210450243 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "GG96VTA448080B" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 213077358 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "GG96VTAB48080B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225720 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "OVLAAB036098" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225721 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "OVMAAB036098" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225722 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "OVMAAB042112" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225728 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*A070E17**12" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383399 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*A070E17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225729 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*A070E21**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225730 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*A090E17**14" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225731 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*A090E21**16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225732 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*A090E21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225733 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*A110E21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077945 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078069 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078175 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*B070M21**16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078291 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078398 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*B090M21**16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078497 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*B090M21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078615 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "58S(B,C)*B110M21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225734 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "58SP*A045V17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225735 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "58SP*A070V17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225736 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "58SP*A070V21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225737 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "58SP*A090V21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212970396 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "58SP*B070V17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970646 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "58SP*B090V21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225738 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "58SU*A040E17**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225739 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "58SU*A060E17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226133 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "58SU*A080E21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225740 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "58SU*A100E21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078853 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "58SU*B040M17**12" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078985 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "58SU*B060M17**16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079093 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "58SU*B080M21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079213 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "58SU*B100M21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225741 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "58TP*A070V17**16" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211225742 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "58TP*A090V17**16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212383423 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "58TP*A090V21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225743 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "58TP*A110V21**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076496 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "58TP*B070V17**16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076596 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "58TP*B090V17**16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076639 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "58TP*B090V21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076739 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "58TP*B110V21**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225747 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59SC2D060E17**14" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225748 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59SC2D080E17**16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225749 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59SC2D080E21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383434 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59SC2D100E21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226134 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59SC2D100E21**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079409 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59SC2E060M17**14" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079543 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59SC2E080M17**16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079649 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59SC2E080M21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079741 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59SC2E100M21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079846 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59SC2E100M21**22" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225750 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59SC5B060E17**14" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225752 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59SC5B080E21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225753 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59SC5B100E21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226135 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59SC5B100E21**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080027 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59SC6A080M17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080147 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59SC6A080M21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080279 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59SC6A100M21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080384 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59SC6A100M21**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225755 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59SP6A060V17**14" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225756 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59SP6A080V17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225757 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59SP6A080V21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225758 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59SP6A100V21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076955 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59SP6B080V17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077045 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59SP6B080V21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077145 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59SP6B100V21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212383411 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59SU5A060E17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226136 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59SU5A080E21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225759 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59SU5A100E21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225760 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59SU5A100E21**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080536 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59SU5B040M17**12" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080680 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59SU5B060M17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213080788 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59SU5B080M21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213075886 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59SU5B100M21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076252 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59SU5B100M21**22" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225762 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59TP6B060V17**14" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 210450194 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59TP6B080V17**16" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 211225763 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59TP6B080V21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225764 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59TP6B100V21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225765 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59TP6B100V21**22" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077370 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59TP6C080V17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077485 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59TP6C080V21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077597 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59TP6C100V21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077711 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "59TP6C100V21**22" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230940 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "GG96VTAA42060B" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 210450246 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "GG96VTAA48080B" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 211230941 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "GG96VTAA60100C" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077371 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "GG96VTAB48080B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077598 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "GG96VTAB60100C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225766 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "OVLAAB036098" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225767 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "OVLAAB048112" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225768 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "OVMAAB036098" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225769 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "OVMAAB042112" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225774 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "58S(B,C)*A045E17**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225775 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "58S(B,C)*A070E17**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225776 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "58S(B,C)*A070E17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225777 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "58S(B,C)*A070E21**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225778 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "58S(B,C)*A090E17**14" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225779 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "58S(B,C)*A090E21**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225780 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "58S(B,C)*A090E21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225781 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "58S(B,C)*A110E21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077956 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078081 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078185 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "58S(B,C)*B070M21**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078303 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078409 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "58S(B,C)*B090M21**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078508 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "58S(B,C)*B090M21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078627 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "58S(B,C)*B110M21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225782 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "58SP*A045V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225783 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "58SP*A070V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211225784 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "58SP*A070V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225785 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "58SP*A090V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970406 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "58SP*B070V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970656 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "58SP*B090V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225787 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "58SU*A060E17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225788 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "58SU*A080E21**20" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211225789 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "58SU*A100E21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078865 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "58SU*B040M17**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078997 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "58SU*B060M17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079105 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "58SU*B080M21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079225 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "58SU*B100M21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225790 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "58TP*A070V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225791 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "58TP*A090V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225792 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "58TP*A090V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225793 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "58TP*A110V21**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076507 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "58TP*B070V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076600 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "58TP*B090V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076650 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "58TP*B090V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076751 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "58TP*B110V21**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225796 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59SC2D060E17**14" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225797 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59SC2D080E17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225798 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59SC2D080E21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225799 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59SC2D100E21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225800 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59SC2D100E21**22" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079423 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59SC2E060M17**14" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079555 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59SC2E080M17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079659 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59SC2E080M21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079753 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59SC2E100M21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079855 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59SC2E100M21**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225801 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59SC5B060E17**14" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225802 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59SC5B080E21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225803 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59SC5B100E21**22" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080039 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59SC6A080M17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080159 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59SC6A080M21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080291 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59SC6A100M21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080393 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59SC6A100M21**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225804 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59SP6A060V17**14" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225805 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59SP6A080V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211225806 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59SP6A080V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225807 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59SP6A100V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076965 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59SP6B080V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077055 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59SP6B080V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077155 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59SP6B100V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225808 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59SU5A060E17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225809 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59SU5A080E21**20" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211225810 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59SU5A100E21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225811 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59SU5A100E21**22" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080548 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59SU5B040M17**12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080692 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59SU5B060M17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080800 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59SU5B080M21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075898 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59SU5B100M21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076261 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59SU5B100M21**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225812 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59TP6B060V17**14" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211225813 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59TP6B080V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225814 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59TP6B080V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225815 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59TP6B100V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225816 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59TP6B100V21**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077383 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59TP6C080V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077496 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59TP6C080V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077610 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59TP6C100V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077721 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "59TP6C100V21**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230942 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "GG96VTA42060B" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230943 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "GG96VTA448080B" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230944 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "GG96VTA60100C" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077384 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "GG96VTAB48080B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077611 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "GG96VTAB60100C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225817 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "OVLAAB036098" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383446 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "OVLAAB048112" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225818 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "OVMAAB036098" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225819 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "OVMAAB042112" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225822 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "58S(B,C)*A070E21**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225823 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "58S(B,C)*A090E21**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225824 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "58S(B,C)*A090E21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225825 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "58S(B,C)*A090E24**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225826 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "58S(B,C)*A110E21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225827 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "58S(B,C)*A110E24**20" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211225828 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "58S(B,C)*A135E24**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225829 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "58S(B,C)*A155E24**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078195 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "58S(B,C)*B070M21**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078420 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "58S(B,C)*B090M21**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078519 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "58S(B,C)*B090M21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078585 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "58S(B,C)*B090M24**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078639 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "58S(B,C)*B110M21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078735 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "58S(B,C)*B110M24**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078765 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "58S(B,C)*B135M24**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078787 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "58S(B,C)*B155M24**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225830 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "58SP*A070V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225831 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "58SP*A090V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225832 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "58SP*A090V24**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225833 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "58SP*A110V24**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970666 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "58SP*B090V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225834 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "58SU*A080E21**20" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211225835 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "58SU*A100E21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079117 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "58SU*B080M21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079237 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "58SU*B100M21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225836 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "58TP*A090V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225837 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "58TP*A110V21**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225838 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "58TP*A135V24**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076661 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "58TP*B090V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076763 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "58TP*B110V21**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076859 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "58TP*B135V24**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225841 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "59SC2D080E21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225842 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "59SC2D100E21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225843 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "59SC2D100E21**22" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211225844 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "59SC2D120E24**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079669 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "59SC2E080M21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079765 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "59SC2E100M21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079864 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "59SC2E100M21**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079918 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "59SC2E120M24**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225845 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "59SC5B080E21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225846 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "59SC5B100E21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225847 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "59SC5B100E21**22" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211225848 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "59SC5B120E24**22" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211225849 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "59SC5B140E24**22" | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213080171 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "59SC6A080M21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080303 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "59SC6A100M21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080402 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "59SC6A100M21**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080456 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "59SC6A120M24**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080480 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "59SC6A140M24**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225850 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "59SP6A080V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225851 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "59SP6A100V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225852 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "59SP6A120V24**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077065 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "59SP6B080V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077165 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "59SP6B100V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077235 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "59SP6B120V24**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225853 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "59SU5A080E21**20" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211225854 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "59SU5A100E21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225855 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "59SU5A100E21**22" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080812 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "59SU5B080M21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075910 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "59SU5B100M21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076270 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "59SU5B100M21**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225856 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "59TP6B080V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225857 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "59TP6B100V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225858 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "59TP6B100V21**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225859 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "59TP6B120V24**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077507 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "59TP6C080V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077623 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "59TP6C100V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077731 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "59TP6C100V21**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077791 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "59TP6C120V24**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230945 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "GG96VTAA60100C" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230946 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "GG96VTAA66120D" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077624 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "GG96VTAB60100C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077792 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "GG96VTAB66120D**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225860 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "OVLAAB048112" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225861 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "OVLAAB060154" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211225862 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "OVMAAB060154" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225867 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "58S(B,C)*A045E17**12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225868 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "58S(B,C)*A070E17**12" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383456 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "58S(B,C)*A070E17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225869 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "58S(B,C)*A070E21**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225870 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "58S(B,C)*A090E17**14" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225871 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "58S(B,C)*A090E21**16" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211225872 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "58S(B,C)*A090E21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225873 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "58S(B,C)*A110E21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077967 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078093 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078205 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "58S(B,C)*B070M21**16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078315 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078431 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "58S(B,C)*B090M21**16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078530 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "58S(B,C)*B090M21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078651 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "58S(B,C)*B110M21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225874 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "58SP*A045V17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225875 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "58SP*A070V17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225876 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "58SP*A070V21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225877 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "58SP*A090V21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212970416 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "58SP*B070V17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970676 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "58SP*B090V21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225878 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "58SU*A040E17**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225879 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "58SU*A060E17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225880 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "58SU*A080E21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225881 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "58SU*A100E21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078877 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "58SU*B040M17**12" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079009 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "58SU*B060M17**16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079129 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "58SU*B080M21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079249 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "58SU*B100M21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225882 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "58TP*A070V17**16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225883 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "58TP*A090V17**16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225884 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "58TP*A090V21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225885 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "58TP*A110V21**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076518 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "58TP*B070V17**16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076604 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "58TP*B090V17**16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076672 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "58TP*B090V21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076775 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "58TP*B110V21**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225889 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59SC2D060E17**14" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212383468 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59SC2D080E17**16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225890 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59SC2D080E21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225891 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59SC2D100E21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226137 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59SC2D100E21**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079435 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59SC2E060M17**14" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079567 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59SC2E080M17**16" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213079679 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59SC2E080M21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079777 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59SC2E100M21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079873 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59SC2E100M21**22" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225892 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59SC5B060E17**14" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225894 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59SC5B080E21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225895 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59SC5B100E21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226138 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59SC5B100E21**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080051 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59SC6A080M17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080183 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59SC6A080M21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080315 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59SC6A100M21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080411 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59SC6A100M21**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225897 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59SP6A060V17**14" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225898 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59SP6A080V17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225899 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59SP6A080V21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225900 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59SP6A100V21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076975 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59SP6B080V17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077075 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59SP6B080V21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077175 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59SP6B100V21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225901 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59SU5A060E17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226139 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59SU5A080E21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225902 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59SU5A100E21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211226140 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59SU5A100E21**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080560 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59SU5B040M17**12" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080704 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59SU5B060M17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080824 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59SU5B080M21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213075922 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59SU5B100M21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076279 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59SU5B100M21**22" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225904 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59TP6B060V17**14" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 210450195 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59TP6B080V17**16" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 211225905 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59TP6B080V21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225906 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59TP6B100V21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225907 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59TP6B100V21**22" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077396 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59TP6C080V17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077518 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59TP6C080V21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077636 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59TP6C100V21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077741 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "59TP6C100V21**22" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230947 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "GG96VTA42060B" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 210450248 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "GG96VTA448080B" | 30 400 | 1 520 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211230948 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "GG96VTAA60100C" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077397 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "GG96VTAB48080B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077637 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "GG96VTAB60100C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225908 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "OVLAAB036098" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225909 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "OVLAAB048112" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225910 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "OVMAAB036098" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225911 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "OVMAAB042112" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225916 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "58S(B,C)*A045E17**12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225917 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "58S(B,C)*A070E17**12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212383480 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "58S(B,C)*A070E17**16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225918 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "58S(B,C)*A070E21**16" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211225919 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "58S(B,C)*A090E17**14" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225920 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "58S(B,C)*A090E21**16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225921 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "58S(B,C)*A090E21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225922 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "58S(B,C)*A110E21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212978477 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212978963 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212979401 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "58S(B,C)*B070M21**16" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212979653 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212980156 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "58S(B,C)*B090M21**16" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212980475 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "58S(B,C)*B090M21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078663 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "58S(B,C)*B110M21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225923 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "58SP*A045V17**16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225924 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "58SP*A070V17**16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225925 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "58SP*A070V21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225926 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "58SP*A090V21**20" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212970426 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "58SP*B070V17**16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212970686 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "58SP*B090V21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225927 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "58SU*A040E17**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225928 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "58SU*A060E17**16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225929 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "58SU*A080E21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225930 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "58SU*A100E21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212981532 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "58SU*B040M17**12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212982084 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "58SU*B060M17**16" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 213079141 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "58SU*B080M21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079261 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "58SU*B100M21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225931 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "58TP*A070V17**16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225932 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "58TP*A090V17**16" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211225933 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "58TP*A090V21**20" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211225934 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "58TP*A110V21**22" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212971874 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "58TP*B070V17**16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212972067 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "58TP*B090V17**16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212972230 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "58TP*B090V21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076787 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "58TP*B110V21**22" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225938 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59SC2D060E17**14" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225939 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59SC2D080E17**16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225940 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59SC2D080E21**20" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211225941 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59SC2D100E21**20" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211225942 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59SC2D100E21**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212983869 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59SC2E060M17**14" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212984409 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59SC2E080M17**16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212984939 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59SC2E080M21**20" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212985227 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59SC2E100M21**20" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212985506 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59SC2E100M21**22" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225943 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59SC5B060E17**14" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225944 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59SC5B080E17**16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225945 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59SC5B080E21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225946 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59SC5B100E21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225947 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59SC5B100E21**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080063 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59SC6A080M17**16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080195 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59SC6A080M21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212987999 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59SC6A100M21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988215 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59SC6A100M21**22" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225949 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59SP6A060V17**14" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225950 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59SP6A080V17**16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225951 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59SP6A080V21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225952 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59SP6A100V21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076865 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59SP6B040V17**12" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212974052 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59SP6B080V17**16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077085 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59SP6B080V21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212974412 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59SP6B100V21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225953 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59SU5A060E17**16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225954 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59SU5A080E21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225955 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59SU5A100E21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225956 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59SU5A100E21**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080572 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59SU5B040M17**12" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212988973 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59SU5B060M17**16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212989489 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59SU5B080M21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213075934 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59SU5B100M21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076288 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59SU5B100M21**22" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225957 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59TP6B060V17**14" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 210450196 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59TP6B080V17**16" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 211225958 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59TP6B080V21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225959 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59TP6B100V21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225960 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59TP6B100V21**22" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 213077265 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59TP6C040V17**12" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212976295 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59TP6C080V17**16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077529 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59TP6C080V21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212976792 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59TP6C100V21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212977078 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "59TP6C100V21**22" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211230949 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "GG96VTAA42060B" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 210450250 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "GG96VTAA48080B" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 211230950 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "GG96VTAA60100C" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212976296 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "GG96VTAB48080B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212976793 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "GG96VTAB60100C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225961 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "OVLAAB036098" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225962 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "OVLAAB048112" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225963 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "OVMAAB036098" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225964 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "OVMAAB042112" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225967 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "58S(B,C)*A070E21**16" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211225968 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "58S(B,C)*A090E21**16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225969 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "58S(B,C)*A090E21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225970 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "58S(B,C)*A090E24**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225971 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "58S(B,C)*A110E21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225972 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "58S(B,C)*A110E24**20" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211225973 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "58S(B,C)*A135E24**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225974 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "58S(B,C)*A155E24**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212979411 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "58S(B,C)*B070M21**16" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212980167 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "58S(B,C)*B090M21**16" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212980486 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "58S(B,C)*B090M21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212980688 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "58S(B,C)*B090M24**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078675 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "58S(B,C)*B110M21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078745 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "58S(B,C)*B110M24**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212981206 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "58S(B,C)*B135M24**20" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213078797 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "58S(B,C)*B15M24**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225975 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "58SP*A070V21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225976 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "58SP*A090V21**20" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211225977 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "58SP*A090V24**20" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211225978 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "58SP*A110V24**22" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212970696 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "58SP*B090V21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225979 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "58SU*A080E21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225980 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "58SU*A100E21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212982600 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "58SU*B080M21**20" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 213079273 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "58SU*B100M21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225981 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "58TP*A090V21**20" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211225982 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "58TP*A110V21**22" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225983 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "58TP*A135V24**22" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212972241 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "58TP*B090V21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076799 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "58TP*B110V21**22" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212972641 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "58TP*B135V24**22" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225986 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "59SC2D080E21**20" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211225987 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "59SC2D100E21**20" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211225988 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "59SC2D100E21**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225989 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "59SC2D120E24**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212984949 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "59SC2E080M21**20" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212985239 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "59SC2E100M21**20" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212985515 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "59SC2E100M21**22" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079929 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "59SC2E120M24**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225990 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "59SC5B080E21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225991 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "59SC5B100E21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225992 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "59SC5B100E21**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225993 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "59SC5B120E24**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211225994 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "59SC5B140E24**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080207 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "59SC6A080M21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988011 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "59SC6A100M21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988224 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "59SC6A100M21**22" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988317 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "59SC6A120M24**22" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988401 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "59SC6A140M24**22" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225995 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "59SP6A080V21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225996 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "59SP6A100V21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225997 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "59SP6A120V24**22" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212974192 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "59SP6B080V21**20" | 28 800 | 1 440 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213077185 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "59SP6B100V21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077245 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "59SP6B120V24**22" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211225998 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "59SU5A080E21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225999 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "59SU5A100E21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211226000 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "59SU5A100E21**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212989501 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "59SU5B080M21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213075946 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "59SU5B100M21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076297 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "59SU5B100M21**22" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211226001 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "59TP6B080V21**20" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211226002 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "59TP6B100V21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211226003 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "59TP6B100V21**22" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211226004 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "59TP6B120V24**22" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212976524 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "59TP6C080V21**20" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212976805 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "59TP6C100V21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212977088 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "59TP6C100V21**22" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212977250 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "59TP6C120V24**22" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230951 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "GG96VTAA60100C" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211230952 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "GG96VTAA66120D" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212976806 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "GG96VTAB60100C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212977251 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "GG96VTAB66120D**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211226005 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "OVLAAB048112" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211226141 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "OVLAAB060154" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226006 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "OVMAAB060154" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212383522 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "58S(B,C)*A070E17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383632 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "58S(B,C)*A090E17**14" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077840 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "58S(B,C)*B045M14**12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077888 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "58S(B,C)*B070M14**12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077978 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078105 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078327 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383544 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "58SP*A070V17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212969946 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "58SP*B045V14**12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212970436 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "58SP*B070V17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383694 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "58SU*A060E17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078889 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "58SU*B040M17**12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079021 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "58SU*B060M17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383583 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "58TP*A070V17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383580 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "58TP*A090V17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213076431 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "58TP*B045V14**12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076459 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "58TP*B070V14**12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076529 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "58TP*B070V17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076608 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "58TP*B090V17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383645 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "59SC2D060E14**12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383657 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "59SC2D060E17**14" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383669 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "59SC2D080E17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079353 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "59SC2E060M14**12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079447 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "59SC2E060M17**14" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079579 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "59SC2E080M17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080075 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "59SC6A080M17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076985 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "59SP6B080V17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080584 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "59SU5B040M17**12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213080716 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "59SU5B060M17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077409 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "59TP6C080V17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077410 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "GG96VTAB48080B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384012 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*A070E17**12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383776 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*A070E17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384025 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*A070E21**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384038 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*A090E17**14" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384051 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*A090E21**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384064 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*A090E21**20" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077989 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078117 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078215 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*B070M21**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078339 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078442 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*B090M21**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078541 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*B090M21**20" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078687 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "58S(B,C)*B110M21**20" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383839 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "58SP*A070V17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212970446 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "58SP*B070V17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212970706 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "58SP*B090V21**20" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384150 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "58SU*A060E17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384138 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "58SU*A080E21**20" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212383893 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "58SU*A100E21**20" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078901 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "58SU*B040M17**12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079033 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "58SU*B060M17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079153 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "58SU*B080M21**20" | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213079285 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "58SU*B100M21**20" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383943 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "58TP*A070V17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383905 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "58TP*A090V17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383988 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "58TP*A110V21**22" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076540 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "58TP*B070V17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076612 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "58TP*B090V17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076683 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "58TP*B090V21**20" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076811 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "58TP*B110V21**22" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384090 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC2D060E17**14" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384102 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC2D080E17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384114 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC2D080E21**20" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384126 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC2D100E21**20" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383788 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC2D100E21**22" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213079459 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC2E060M17**14" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079591 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC2E080M17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079689 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC2E080M21**20" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079789 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC2E100M21**20" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079882 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC2E100M21**22" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383919 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC5B080E21**20" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383931 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC5B100E21**20" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383798 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC5B100E21**22" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213080087 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC6A080M17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080219 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC6A080M21**20" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080327 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC6A100M21**20" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080420 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "59SC6A100M21**22" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383746 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "59SP6A080V21**20" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383756 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "59SP6A100V21**20" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076995 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "59SP6B080V17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077095 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "59SP6B080V21**20" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077195 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "59SP6B100V21**20" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383869 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "59SU5A100E21**20" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383808 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "59SU5A100E21**22" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213080596 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "59SU5B040M17**12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213080728 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "59SU5B060M17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080836 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "59SU5B080M21**20" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213075958 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "59SU5B100M21**20" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076306 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "59SU5B100M21**22" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383966 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "59TP6B080V21**20" | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212383977 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "59TP6B100V21**20" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383818 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "59TP6B100V21**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077422 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "59TP6C080V17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077540 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "59TP6C080V21**20" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077649 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "59TP6C100V21**20" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077751 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "59TP6C100V21**22" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383819 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "GG96VTAA60100C" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077423 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "GG96VTAB48080B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077650 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "GG96VTAB60100C**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384192 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "OVLAAB048112" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212384248 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "58S(B,C)*A045E14**12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384261 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "58S(B,C)*A045E17**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384336 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "58S(B,C)*A070E14**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384274 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "58S(B,C)*A070E17**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384202 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "58S(B,C)*A070E17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384287 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "58S(B,C)*A090E17**14" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077852 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "58S(B,C)*B045M14**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077900 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "58S(B,C)*B070M14**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078000 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078129 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078351 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226007 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "58SP*A045V14**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384214 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "58SP*A045V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384224 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "58SP*A070V17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212969956 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "58SP*B045V14**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970456 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "58SP*B070V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384349 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "58SU*A060E17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078913 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "58SU*B040M17**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079045 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "58SU*B060M17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384234 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "58TP*A045V14**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226008 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "58TP*A070V14**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226009 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "58TP*A070V17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384245 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "58TP*A090V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076443 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "58TP*B045V14**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076461 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "58TP*B070V14**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076551 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "58TP*B070V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076616 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "58TP*B090V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384300 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "59SC2D060E14**12" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212384312 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "59SC2D060E17**14" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384324 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "59SC2D080E17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079363 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "59SC2E060M14**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079471 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "59SC2E060M17**14" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079603 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "59SC2E080M17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226011 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "59SC5B060E17**14" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079981 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "59SC6A060M14**12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080099 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "59SC6A080M17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226014 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "59SP6A060V17**14" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226015 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "59SP6A080V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076915 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "59SP6B060V14**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077005 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "59SP6B080V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226016 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "59SU5A060E17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080608 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "59SU5B040M17**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080740 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "59SU5B060M17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 210450201 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "59TP6B060V14**12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211226017 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "59TP6B060V17**14" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 210450200 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "59TP6B080V17**16" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 213077320 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "59TP6C060V14**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077435 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "59TP6C080V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230953 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "GG96VTAA42060B" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 210450257 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "GG96VTAA48080B" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 213077436 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "GG96VTAB48080B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384371 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "OVLAAB036098" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384361 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "OVMAAB036098" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384381 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "OVMAAB042112" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384598 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "58S(B,C)*A045E17**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384611 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "58S(B,C)*A070E17**12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384431 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "58S(B,C)*A070E17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384624 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "58S(B,C)*A070E21**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226019 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "58S(B,C)*A090E17**14" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226020 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "58S(B,C)*A090E21**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226021 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "58S(B,C)*A090E21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384637 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "58S(B,C)*A110E21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078011 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078141 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078225 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "58S(B,C)*B070M21**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078363 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213078453 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "58S(B,C)*B090M21**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078552 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "58S(B,C)*B090M21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078699 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "58S(B,C)*B110M21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226022 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "58SP*A045V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384473 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "58SP*A070V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384483 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "58SP*A070V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384493 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "58SP*A090V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970466 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "58SP*B070V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970716 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "58SP*B090V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384722 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "58SU*A060E17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384710 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "58SU*A080E21**20" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384527 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "58SU*A100E21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078925 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "58SU*B040M17**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079057 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "58SU*B060M17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079165 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "58SU*B080M21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079297 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "58SU*B100M21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384565 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "58TP*A070V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384539 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "58TP*A090V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384542 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "58TP*A090V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384587 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "58TP*A110V21**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076562 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "58TP*B070V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076620 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "58TP*B090V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076694 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "58TP*B090V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076823 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "58TP*B110V21**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384650 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59SC2D060E17**14" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384662 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59SC2D080E17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384674 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59SC2D080E21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384686 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59SC2D100E21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384443 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59SC2D100E21**22" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079483 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59SC2E060M17**14" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079615 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59SC2E080M17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079699 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59SC2E080M21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079801 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59SC2E100M21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079891 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59SC2E100M21**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384698 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59SC5B060E17**14" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384553 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59SC5B080E21**20" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226024 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59SC5B100E21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384453 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59SC5B100E21**22" | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213080111 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59SC6A080M17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080231 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59SC6A080M21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080339 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59SC6A100M21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080429 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59SC6A100M21**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384391 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59SP6A060V17**14" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384421 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59SP6A080V17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384401 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59SP6A080V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384411 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59SP6A100V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077015 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59SP6B080V17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077105 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59SP6B080V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077205 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59SP6B100V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384515 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59SU5A060E17**16" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384503 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59SU5A100E21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384463 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59SU5A100E21**22" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080620 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59SU5B040M17**12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080752 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59SU5B060M17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080848 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59SU5B080M21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075970 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59SU5B100M21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076315 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59SU5B100M21**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226025 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59TP6B060V17**14" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 210450202 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59TP6B080V17**16" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 212384576 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59TP6B080V21**20" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226026 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59TP6B100V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226027 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59TP6B100V21**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077448 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59TP6C080V17**16" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077551 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59TP6C080V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077662 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59TP6C100V21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077761 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "59TP6C100V21**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230954 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "GG96VTA42060B" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 210450260 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "GG96VTA448080B" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 211230955 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "GG96VTA60100C" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077449 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "GG96VTAB48080B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077663 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "GG96VTAB60100C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384744 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "OVLAAB036098" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384764 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "OVLAAB048112" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384734 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "OVMAAB036098" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384754 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "OVMAAB042112" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226032 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "58S(B,C)*A045E17**12" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211226033 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "58S(B,C)*A070E17**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384774 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "58S(B,C)*A070E17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226034 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "58S(B,C)*A070E21**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226035 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "58S(B,C)*A090E17**14" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226036 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "58S(B,C)*A090E21**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226037 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "58S(B,C)*A090E21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226038 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "58S(B,C)*A110E21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078022 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "58S(B,C)*B070M17**12" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078153 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078235 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "58S(B,C)*B070M21**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078375 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "58S(B,C)*B090M17**14" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078464 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "58S(B,C)*B090M21**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078563 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "58S(B,C)*B090M21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078711 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "58S(B,C)*B110M21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226039 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "58SP*A045V17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226040 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "58SP*A070V17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226041 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "58SP*A070V21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226042 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "58SP*A090V21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970476 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "58SP*B070V17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970726 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "58SP*B090V21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226043 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "58SU*A040E17**12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226044 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "58SU*A060E17**16" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211226142 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "58SU*A080E21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226045 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "58SU*A100E21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078937 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "58SU*B040M17**12" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079069 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "58SU*B060M17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079177 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "58SU*B080M21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079309 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "58SU*B100M21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226046 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "58TP*A070V17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226047 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "58TP*A090V17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226048 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "58TP*A090V21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226049 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "58TP*A110V21**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076573 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "58TP*B070V17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076624 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "58TP*B090V17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076705 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "58TP*B090V21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076835 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "58TP*B110V21**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226053 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59SC2D060E17**14" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384786 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59SC2D080E17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211226054 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59SC2D080E21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211226055 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59SC2D100E21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226056 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59SC2D100E21**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079495 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59SC2E060M17**14" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079627 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59SC2E080M17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079709 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59SC2E080M21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079813 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59SC2E100M21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079900 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59SC2E100M21**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226057 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59SC5B060E17**14" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226058 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59SC5B080E17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226059 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59SC5B080E21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226060 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59SC5B100E21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226061 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59SC5B100E21**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080123 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59SC6A080M17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080243 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59SC6A080M21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080351 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59SC6A100M21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080438 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59SC6A100M21**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226063 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59SP6A060V17**14" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226064 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59SP6A080V17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226065 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59SP6A080V21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226066 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59SP6A100V21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076875 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59SP6B040V17**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077025 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59SP6B080V17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077115 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59SP6B080V21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077215 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59SP6B100V21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226067 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59SU5A060E17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226068 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59SU5A080E21**20" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226069 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59SU5A100E21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226070 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59SU5A100E21**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080632 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59SU5B040M17**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080764 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59SU5B060M17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080860 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59SU5B080M21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213075982 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59SU5B100M21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076324 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59SU5B100M21**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226072 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59TP6B060V17**14" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 210450203 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59TP6B080V17**16" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 211226073 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59TP6B080V21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226074 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59TP6B100V21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211226075 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59TP6B100V21**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077276 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59TP6C040V17**12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077461 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59TP6C080V17**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077562 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59TP6C080V21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077675 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59TP6C100V21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077771 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "59TP6C100V21**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230956 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "GG96VTAA42060B" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 210450262 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "GG96VTAA48080B" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 211230957 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "GG96VTAA60100C" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077462 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "GG96VTAB48080B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077676 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "GG96VTAB60100C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226076 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "OVLAAB036098" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226077 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "OVLAAB048112" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226078 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "OVMAAB036098" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226079 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "OVMAAB042112" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226082 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "58S(B,C)*A070E21**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226083 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "58S(B,C)*A090E21**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226084 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "58S(B,C)*A090E21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226085 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "58S(B,C)*A090E24**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226086 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "58S(B,C)*A110E21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226087 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "58S(B,C)*A110E24**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226088 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "58S(B,C)*A135E24**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226089 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "58S(B,C)*A155E24**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078245 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "58S(B,C)*B070M21**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078475 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "58S(B,C)*B090M21**16" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078574 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "58S(B,C)*B090M21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078594 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "58S(B,C)*B090M24**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078723 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "58S(B,C)*B110M21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078755 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "58S(B,C)*B110M24**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078776 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "58S(B,C)*B135M24**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078807 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "58S(B,C)*B155M24**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226090 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "58SP*A070V21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226091 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "58SP*A090V21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226092 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "58SP*A090V24**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226093 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "58SP*A110V24**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970736 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "58SP*B090V21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226143 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "58SU*A080E21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226094 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "58SU*A100E21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213079189 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "58SU*B080M21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079321 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "58SU*B100M21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226095 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "58TP*A090V21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226096 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "58TP*A110V21**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226097 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "58TP*A135V24**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076716 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "58TP*B090V21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076847 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "58TP*B110V21**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076862 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "58TP*B135V24**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226100 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "59SC2D080E21**20" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211226101 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "59SC2D100E21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226102 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "59SC2D100E21**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226103 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "59SC2D120E24**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079719 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "59SC2E080M21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079825 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "59SC2E100M21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079909 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "59SC2E100M21**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079940 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "59SC2E120M24**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226104 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "59SC5B080E21**20" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226105 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "59SC5B100E21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226106 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "59SC5B100E21**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226107 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "59SC5B120E24**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226108 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "59SC5B140E24**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080255 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "59SC6A080M21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080363 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "59SC6A100M21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080447 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "59SC6A100M21**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080468 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "59SC6A120M24**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080490 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "59SC6A140M24**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226109 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "59SP6A080V21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226110 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "59SP6A100V21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226111 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "59SP6A120V24**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077125 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "59SP6B080V21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077225 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "59SP6B100V21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077255 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "59SP6B120V24**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226112 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "59SU5A080E21**20" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226113 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "59SU5A100E21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226114 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "59SU5A100E21**22" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080872 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "59SU5B080M21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213075994 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "59SU5B100M21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076333 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "59SU5B100M21**22" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211226115 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "59TP6B080V21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226116 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "59TP6B100V21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226117 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "59TP6B100V21**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226118 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "59TP6B120V24**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077573 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "59TP6C080V21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077688 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "59TP6C100V21**20" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077781 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "59TP6C100V21**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077803 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "59TP6C120V24**22" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230958 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "GG96VTAA60100C" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230959 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "GG96VTAA66120D" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077689 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "GG96VTAB60100C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077804 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "GG96VTAB66120D**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226119 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "OVLAAB048112" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226144 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "OVLAAB060154" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226120 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "OVMAAB060154" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226121 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | FB4CNF042L | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226122 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | FB4CNF048L | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226123 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | FB4CNP042L | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226124 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | FB4CNP048L | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225659 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | FJ4DN*B36L* | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384823 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | FJ4DN*C42L* | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384838 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | FM(C,U)4X36**AL* | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 211226125 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | FM(C,U)4Z36**AL* | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226126 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | FMA4P36**AL* | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 211226127 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | FMA4X36**AL* | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384850 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | FV4CN(B,F)003L | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226132 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | FV4CN(B,F)005L | | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211226128 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | FX4DN(B,F)037L | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211226129 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | FX4DN(B,F)043L | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211226130 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | FX4DN(B,F)049L | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211226131 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | FZ4ANP048L | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211468636 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | PF4MN*B36L* | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384824 | CARRIER | 38MURAQ36AB3* | PF4MN*C42L* | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 208447879 | CARRIER | 38MURAQ48AA3 | 40MUAAQ48XA3 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212534304 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**4821AL* | "58CU*A080C21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622684 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**4821AL* | "58S(B,C)*A070E21**16" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622697 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**4821AL* | "58S(B,C)*A090E21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212979251 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**4821AL* | "58S(B,C)*B070M21**16" | 32 800 | 1 640 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212980288 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "58S(B,C)*B090M21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980706 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "58S(B,C)*B110M21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534346 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "58SP*A070V21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622614 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "58SP*A090V21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212970746 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "58SP*B090V21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622624 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "58SU*A040E17**12" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622746 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "58SU*A060E17**16" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622734 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "58SU*A080E21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981328 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "58SU*B040M17**12" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212981892 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "58SU*B060M17**16" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212982444 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "58SU*B080M21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982732 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "58SU*B100M21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622636 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "58TP*A090V17**16" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622639 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "58TP*A090V21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622673 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "58TP*A110V21**22" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212972071 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "58TP*B090V17**16" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212972252 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "58TP*B090V21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212972518 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "58TP*B110V21**22" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534243 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "59CU5A080C21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534264 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "59CU5A100C21**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622710 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "59SC2D080E21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622722 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "59SC2D100E21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622571 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "59SC2D100E21**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212984769 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "59SC2E080M21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212985059 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "59SC2E100M21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212985371 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "59SC2E100M21**22" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534365 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "59SC5B080E21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622650 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "59SC5B100E21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622581 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "59SC5B100E21**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987831 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "59SC6A100M21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212988107 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "59SC6A100M21**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622551 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "59SP6A080V21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622561 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "59SP6A100V21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212974422 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "59SP6B100V21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622602 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "59SU5A080E21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212989633 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "59SU5B100M21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622662 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "59TP6B100V21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622591 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "59TP6B100V21**22" | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212976818 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "59TP6C100V21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212977098 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "59TP6C100V21**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622592 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "GG96VTAA60100C" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212976819 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "GG96VTAB60100C**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534497 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "58CU*A080C21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534518 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "58CU*A100C21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622913 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "58S(B,C)*A070E21**16" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622926 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "58S(B,C)*A090E21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622939 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "58S(B,C)*A090E24**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622952 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "58S(B,C)*A135E24**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212979261 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "58S(B,C)*B070M21**16" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980024 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "58S(B,C)*B090M21**16" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212980299 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "58S(B,C)*B090M21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980607 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "58S(B,C)*B090M24**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212980718 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "58S(B,C)*B110M21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981018 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "58S(B,C)*B110M24**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981118 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "58S(B,C)*B135M24**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981228 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "58S(B,C)*B155M24**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622821 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "58SP*A070V21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622831 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "58SP*A090V24**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534561 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "58SP*A110V24**22" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212970756 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "58SP*B090V21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623001 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "58SU*A080E21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982456 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "58SU*B080M21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982744 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "58SU*B100M21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534608 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "58TP*A090V21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622902 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "58TP*A110V21**22" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622841 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "58TP*A135V24**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212972263 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "58TP*B090V21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212972530 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "58TP*B110V21**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212972644 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "58TP*B135V24**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534412 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "59CU5A080C21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534432 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "59CU5A100C21**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622965 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "59SC2D080E21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622977 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "59SC2D100E21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622778 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "59SC2D100E21**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212984779 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "59SC2E080M21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212985071 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "59SC2E100M21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212985380 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "59SC2E100M21**22" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212985524 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "59SC2E120M24**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622844 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "59SC5B080E21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622856 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "59SC5B100E21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622788 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "59SC5B100E21**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534664 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "59SC5B120E24**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622989 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "59SC5B140E24**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987567 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "59SC6A080M21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212987843 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "59SC6A100M21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212988116 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "59SC6A100M21**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212988233 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "59SC6A120M24**22" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212988341 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "59SC6A140M24**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622758 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "59SP6A080V21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534456 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "59SP6A100V21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622768 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "59SP6A120V24**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212974432 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "59SP6B100V21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212974532 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "59SP6B120V24**22" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622809 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "59SU5A080E21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534477 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "59SU5A100E21**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212989345 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "59SU5B080M21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212989645 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "59SU5B100M21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 213076135 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "59SU5B100M21**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622880 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "59TP6B080V21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622891 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "59TP6B100V21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622798 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "59TP6B100V21**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622868 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "59TP6B120V24**22" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212976831 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "59TP6C100V21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212977108 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "59TP6C100V21**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212977262 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "59TP6C120V24**22" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622799 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "GG96VTA60100C" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622869 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "GG96VTA66120D" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212976832 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "GG96VTAB60100C**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212977263 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "GG96VTAB66120D**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623013 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "OVLAAB060154" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623023 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**4824AL* | "OVMAAB060154" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623054 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**6024AL* | "58S(B,C)*A090E21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623091 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**6024AL* | "58S(B,C)*A155E24**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623033 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | CAP**6024AL* | "58SP*A090V24**20" | 32 400 | 1 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211623043 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6024AL* | "58TP*A110V21**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623067 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6024AL* | "59SC2D080E21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623079 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6024AL* | "59SC2D100E21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212535192 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6024AL* | "59TP6B080V21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212535640 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "58CU*A040C17**12" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623246 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "58S(B,C)*A090E21**16" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623259 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "58S(B,C)*A090E21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980046 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "58S(B,C)*B090M21**16" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212980742 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "58S(B,C)*B110M21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623153 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "58SP*A090V21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623175 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "58SU*A040E17**12" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212982480 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "58SU*B080M21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623190 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "58TP*A090V21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623235 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "58TP*A110V21**22" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212972554 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "58TP*B110V21**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623272 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "59SC2D080E17**16" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623284 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "59SC2D080E21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623296 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "59SC2D100E21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212984241 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "59SC2E080M17**16" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212984799 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "59SC2E080M21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985095 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "59SC2E100M21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623201 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "59SC5B100E21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987591 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "59SC6A080M21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623112 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "59SP6A080V21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212974222 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "59SP6B080V21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623163 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "59SU5A100E21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211623132 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "59SU5A100E21**22" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 213076153 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "59SU5B100M21**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623213 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "59TP6B080V21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623224 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "59TP6B100V21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212976557 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "59TP6C080V21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623512 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "58S(B,C)*A090E21**16" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623531 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "58S(B,C)*A090E21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623567 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "58S(B,C)*A110E24**20" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 211623634 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "58S(B,C)*A155E24**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212980332 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "58S(B,C)*B090M21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981038 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "58S(B,C)*B110M24**20" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211623383 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "58SP*A090V21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211623393 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "58SP*A090V24**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623403 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "58SP*A110V24**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623645 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "58SU*A080E21**20" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211623425 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "58TP*A090V21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623482 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "58TP*A110V21**22" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623598 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "59SC2D080E21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623610 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "59SC2D100E21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212535943 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "59SC2D100E21**22" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212984809 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "59SC2E080M21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985107 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "59SC2E100M21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985407 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "59SC2E100M21**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985546 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "59SC2E120M24**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987603 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "59SC6A080M21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987879 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "59SC6A100M21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623330 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "59SP6A100V21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623340 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "59SP6A120V24**22" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212974232 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "59SP6B080V21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212974552 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "59SP6B120V24**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623413 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "59SU5A100E21**20" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 213075674 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "59SU5B100M21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623460 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "59TP6B080V21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623471 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "59TP6B100V21**20" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623448 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "59TP6B120V24**22" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212976568 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "59TP6C080V21**20" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623449 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "GG96VTAA66120D" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623657 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "OVLAAB060154" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623667 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "OVMAAB060154" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212536364 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | CNPV*4824AL* | "58S(B,C)*A155E24**20" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 211623681 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | FB4CNP060L | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623694 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | FB4CNP061L | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211621913 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | FJ4DN*C48L* | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211623743 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | FJ4DN*D60L* | | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623721 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | FV4CN(B,F)005L | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623732 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | FV4CNB006L | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211623697 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | FX4DN(B,F)049L | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623709 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | FX4DN(B,F)061L | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211623677 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | FZ4ANP060L | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623679 | CARRIER | 38MURQA48AA3* | FZ4ANP061L | | 32 400 | 1 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211622537 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | PF4MN*C48L* | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211623744 | CARRIER | 38MURAQ48AA3* | PF4MN*D60L* | | 32 800 | 1 640 \$ |
| 208447882 | CARRIER | 38MURAQ48AB3 | 40MUAAQ48XA3 | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211657268 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "58S(B,C)*A070E21**16" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657281 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "58S(B,C)*A090E21**20" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 212979351 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "58S(B,C)*B070M21**16" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980101 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "58S(B,C)*B090M21**16" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980398 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "58S(B,C)*B090M21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980802 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "58S(B,C)*B110M21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657209 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "58SP*A070V21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212970796 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "58SP*B090V21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657330 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "58SU*A060E17**16" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657318 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "58SU*A080E21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212981496 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "58SU*B040M17**12" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212982060 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "58SU*B060M17**16" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212982540 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "58SU*B080M21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212982828 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "58SU*B100M21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657246 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "58TP*A070V17**16" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657219 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "58TP*A090V17**16" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657257 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "58TP*A110V21**22" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 212972079 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "58TP*B090V17**16" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212972307 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "58TP*B090V21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212972578 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "58TP*B110V21**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657294 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "59SC2D080E21**20" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657306 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "59SC2D100E21**20" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657156 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "59SC2D100E21**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212984385 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "59SC2E080M17**16" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212984869 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "59SC2E080M21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212985167 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "59SC2E100M21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212985434 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "59SC2E100M21**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657222 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "59SC5B080E21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657234 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "59SC5B100E21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657166 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "59SC5B100E21**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212987915 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "59SC6A100M21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212988170 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "59SC6A100M21**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657136 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "59SP6A080V21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657146 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "59SP6A100V21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212974472 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "59SP6B100V21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211657197 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "59SU5A080E21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657176 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "59SU5A100E21**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212989429 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "59SU5B080M21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213075769 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "59SU5B100M21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213076198 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "59SU5B100M21**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657186 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "59TP6B100V21**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212976883 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "59TP6C100V21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212977168 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "59TP6C100V21**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657187 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "GG96VTAA60100C" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212976884 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4821AL* | "GG96VTAB60100C**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657549 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "58S(B,C)*A070E21**16" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657562 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "58S(B,C)*A090E21**16" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657575 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "58S(B,C)*A090E21**20" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657588 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "58S(B,C)*A090E24**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657601 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "58S(B,C)*A135E24**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212979361 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "58S(B,C)*B070M21**16" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980112 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "58S(B,C)*B090M21**16" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980409 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "58S(B,C)*B090M21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980643 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "58S(B,C)*B090M24**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980814 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "58S(B,C)*B110M21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212981058 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "58S(B,C)*B110M24**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212981162 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "58S(B,C)*B135M24**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212981268 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "58S(B,C)*B155M24**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657425 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "58SP*A070V21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657435 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "58SP*A090V21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657445 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "58SP*A090V24**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657455 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "58SP*A110V24**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212970806 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "58SP*B090V21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657662 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "58SU*A080E21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657465 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "58SU*A100E21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212982552 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "58SU*B080M21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212982840 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "58SU*B100M21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657477 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "58TP*A090V21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657538 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "58TP*A110V21**22" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657488 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "58TP*A135V24**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212972318 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "58TP*B090V21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212972590 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "58TP*B110V21**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972653 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "58TP*B135V24**22" | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211657614 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "59SC2D080E21**20" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657626 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "59SC2D100E21**20" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657372 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "59SC2D100E21**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212984879 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "59SC2E080M21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212985179 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "59SC2E100M21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212985443 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "59SC2E100M21**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212985568 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "59SC2E120M24**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657491 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "59SC5B080E21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657503 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "59SC5B100E21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657382 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "59SC5B100E21**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657638 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "59SC5B120E24**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657650 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "59SC5B140E24**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212987927 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "59SC6A100M21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212988179 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "59SC6A100M21**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212988281 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "59SC6A120M24**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212988371 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "59SC6A140M24**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657342 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "59SP6A080V21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657352 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "59SP6A100V21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657362 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "59SP6A120V24**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212974242 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "59SP6B080V21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212974482 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "59SP6B100V21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212974572 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "59SP6B120V24**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657413 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "59SU5A080E21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657392 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "59SU5A100E21**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212989441 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "59SU5B080M21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213075786 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "59SU5B100M21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213076207 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "59SU5B100M21**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657527 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "59TP6B100V21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657402 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "59TP6B100V21**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657515 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "59TP6B120V24**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212976579 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "59TP6C080V21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212976896 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "59TP6C100V21**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212977178 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "59TP6C100V21**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212977298 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "59TP6C120V24**22" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657403 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "GG96VTAA60100C" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657516 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "GG96VTAA66120D" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212976897 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "GG96VTAB60100C**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212977299 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "GG96VTAB66120D**" | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211657678 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "OVLAAB060154" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657697 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "OVMAAB060154" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211658150 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "58S(B,C)*A070E21**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658178 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "58S(B,C)*A090E21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658191 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "58S(B,C)*A090E24**20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658204 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "58S(B,C)*A135E24**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212979371 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "58S(B,C)*B070M21**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980123 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "58S(B,C)*B090M21**16" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212980420 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "58S(B,C)*B090M21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980652 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "58S(B,C)*B090M24**20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212980826 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "58S(B,C)*B110M21**20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981068 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "58S(B,C)*B110M24**20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981173 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "58S(B,C)*B135M24**20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981278 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "58S(B,C)*B155M24**20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211657923 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "58SP*A090V24**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657943 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "58SP*A110V24**22" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212970816 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "58SP*B090V21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658265 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "58SU*A080E21**20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212982564 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "58SU*B080M21**20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212982852 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "58SU*B100M21**20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658128 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "58TP*A110V21**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658008 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "58TP*A135V24**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212972329 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "58TP*B090V21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212972602 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "58TP*B110V21**22" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212972656 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "58TP*B135V24**22" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658217 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "59SC2D080E21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658229 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "59SC2D100E21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657776 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "59SC2D100E21**22" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212984889 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "59SC2E080M21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985191 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "59SC2E100M21**20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212985452 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "59SC2E100M21**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985579 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "59SC2E120M24**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658038 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "59SC5B100E21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657797 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "59SC5B100E21**22" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658241 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "59SC5B120E24**22" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658253 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "59SC5B140E24**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212987675 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "59SC6A080M21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212987939 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "59SC6A100M21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212988188 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "59SC6A100M21**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988293 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "59SC6A120M24**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988381 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "59SC6A140M24**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657717 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "59SP6A080V21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657756 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "59SP6A120V24**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974492 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "59SP6B100V21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974582 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "59SP6B120V24**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657860 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "59SU5A080E21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657817 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "59SU5A100E21**22" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 213075803 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "59SU5B100M21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213076216 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "59SU5B100M21**22" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658085 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "59TP6B080V21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658107 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "59TP6B100V21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657837 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "59TP6B100V21**22" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658061 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "59TP6B120V24**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212976909 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "59TP6C100V21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212977188 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "59TP6C100V21**22" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212977310 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "59TP6C120V24**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657839 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "GG96VTAA60100C" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658063 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "GG96VTAA66120D" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212976910 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "GG96VTAB60100C***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212977311 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "GG96VTAB66120D***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658277 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "OVLAAB060154" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658287 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "OVMAAB060154" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658317 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "58S(B,C)*A070E17**16" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658486 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "58S(B,C)*A070E21**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658499 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "58S(B,C)*A090E21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212978951 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "58S(B,C)*B070M17**16" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212979381 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "58S(B,C)*B070M21**16" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980134 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "58S(B,C)*B090M21**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980431 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "58S(B,C)*B090M21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980838 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "58S(B,C)*B110M21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658372 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "58SP*A070V21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658382 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "58SP*A090V21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212970826 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "58SP*B090V21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658392 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "58SU*A040E17**12" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658548 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "58SU*A060E17**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658536 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "58SU*A080E21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212981508 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "58SU*B040M17**12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982072 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "58SU*B060M17**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982576 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "58SU*B080M21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982864 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "58SU*B100M21**20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658442 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "58TP*A070V17**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658404 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "58TP*A090V17**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658407 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "58TP*A090V21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658475 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "58TP*A110V21**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972083 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "58TP*B090V17**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212972340 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "58TP*B090V21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212972614 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "58TP*B110V21**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658512 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "59SC2D080E21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658524 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "59SC2D100E21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658329 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "59SC2D100E21**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212984397 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "59SC2E080M17**16" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212984899 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "59SC2E080M21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985203 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "59SC2E100M21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985461 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "59SC2E100M21**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658418 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "59SC5B080E21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658430 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "59SC5B100E21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658339 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "59SC5B100E21**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212987687 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "59SC6A080M21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212987951 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "59SC6A100M21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988197 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "59SC6A100M21**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658297 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "59SP6A080V21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658307 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "59SP6A100V21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974262 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "59SP6B080V21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212974502 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "59SP6B100V21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658360 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "59SU5A080E21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212989465 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "59SU5B080M21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213075821 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "59SU5B100M21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 213076225 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "59SU5B100M21**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658453 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "59TP6B080V21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658464 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "59TP6B100V21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658349 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "59TP6B100V21**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212976601 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "59TP6C080V21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976922 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "59TP6C100V21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212977198 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "59TP6C100V21**22" | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211658350 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "GG96VTAA60100C" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212976923 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "GG96VTAB60100C**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658778 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "58S(B,C)*A070E21**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658791 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "58S(B,C)*A090E21**16" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211658804 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "58S(B,C)*A090E21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658817 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "58S(B,C)*A090E24**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658830 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "58S(B,C)*A135E24**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658879 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "58S(B,C)*A155E24**20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212979391 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "58S(B,C)*B070M21**16" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980145 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "58S(B,C)*B090M21**16" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980442 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "58S(B,C)*B090M21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980661 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "58S(B,C)*B090M24**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980850 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "58S(B,C)*B110M21**20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981078 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "58S(B,C)*B110M24**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212981184 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "58S(B,C)*B135M24**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212981288 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "58S(B,C)*B155M24**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658643 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "58SP*A070V21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658653 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "58SP*A090V21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658663 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "58SP*A090V24**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658673 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "58SP*A110V24**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212970836 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "58SP*B090V21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658890 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "58SU*A080E21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658683 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "58SU*A100E21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982588 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "58SU*B080M21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982876 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "58SU*B100M21**20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658695 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "58TP*A090V21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658767 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "58TP*A110V21**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658706 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "58TP*A135V24**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212972351 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "58TP*B090V21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212972626 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "58TP*B110V21**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212972659 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "58TP*B135V24**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211274956 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "59SC2D080E21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658843 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "59SC2D100E21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658590 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "59SC2D100E21**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212984909 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "59SC2E080M21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985215 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "59SC2E100M21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985470 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "59SC2E100M21**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985590 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "59SC2E120M24**20" | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211658709 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "59SC5B080E21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658721 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "59SC5B100E21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658600 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "59SC5B100E21**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658855 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "59SC5B120E24**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658867 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "59SC5B140E24**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212987699 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "59SC6A080M21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212987963 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "59SC6A100M21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988206 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "59SC6A100M21**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988305 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "59SC6A120M24**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988391 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "59SC6A140M24**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658560 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "59SP6A080V21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658570 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "59SP6A100V21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658580 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "59SP6A120V24**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974272 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "59SP6B080V21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212974512 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "59SP6B100V21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974592 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "59SP6B120V24**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658631 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "59SU5A080E21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658610 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "59SU5A100E21**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212989477 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "59SU5B080M21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213075838 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "59SU5B100M21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213076234 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "59SU5B100M21**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658745 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "59TP6B080V21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658756 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "59TP6B100V21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658620 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "59TP6B100V21**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658733 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "59TP6B120V24**22" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976612 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "59TP6C080V21**20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976935 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "59TP6C100V21**20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212977208 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "59TP6C100V21**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212977322 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "59TP6C120V24**22" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658621 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "GG96VTAA60100C" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658734 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "GG96VTAA66120D" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976936 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "GG96VTAB60100C**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212977323 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "GG96VTAB66120D**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658902 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "OVLAAB060154" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658912 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "OVMAAB060154" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211274957 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | FB4CNP060L | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211274958 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | FB4CNP061L | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211274941 | CARRIER | 38MURAQ48AB3* | FJ4DN*C48L* | | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 211274959 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | FJ4DN*D60L* | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211274960 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | FV4CN(B,F)005L | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211274961 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | FV4CNB006L | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211274962 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | FX4DN(B,F)049L | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211274963 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | FX4DN(B,F)061L | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211274964 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | FZ4ANP060L | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211274965 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | FZ4ANP061L | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211274942 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | PF4MN*C48L* | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211274991 | CARRIER | 38MURQA48AB3* | PF4MN*D60L* | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 208447886 | CARRIER | 38MURQA60AA3 | 40MUAAQ60XA3 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 201863358 | CARRIER | 38VMA036HDS3-1 | Unités avec conduits | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 201863360 | CARRIER | 38VMA048HDS3-1 | Unités avec conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 201863362 | CARRIER | 38VMA060HDS3-1 | Unités avec conduits | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 201863361 | CARRIER | 38VMA060HDS3-1 | Unités sans conduits | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 205282597 | CARRIER | 38VMB036HDS3-1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 205282596 | CARRIER | 38VMB036HDS3-1 | Unités avec conduits | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 205282600 | CARRIER | 38VMB048HDS3-1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205282599 | CARRIER | 38VMB048HDS3-1 | Unités avec conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205282603 | CARRIER | 38VMB060HDS3-1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 205282602 | CARRIER | 38VMB060HDS3-1 | Unités avec conduits | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 205282601 | CARRIER | 38VMB060HDS3-1 | Unités sans conduits | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 212940800 | CENTURY | A-VCD18SA-1 | B-VCD18SA-1 | | 13 500 | 675 \$ |
| 212940799 | CENTURY | A-VCD18SA-1 | MCD18/24B1A | | 14 700 | 735 \$ |
| 212940802 | CENTURY | A-VCD24SA-1 | B-VCD24SA-1 | | 19 200 | 960 \$ |
| 212940798 | CENTURY | A-VCD24SA-1 | MCD18/24B1A | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212940795 | CENTURY | A-VCD30SA-1 | B-VCD30SA-1 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212940803 | CENTURY | A-VCD30SA-1 | MCD30/36C1A | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212940796 | CENTURY | A-VCD36SA-1 | B-VCD36SA-1 | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212940805 | CENTURY | A-VCD36SA-1 | MCD30/36C1A | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212940801 | CENTURY | A-VCD48SA-1 | B-VCD48SA-1 | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 212940804 | CENTURY | A-VCD48SA-1 | MCD48C1A | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 212940797 | CENTURY | A-VCD60SA-1 | B-VCD60SA-1 | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 212940806 | CENTURY | A-VCD60SA-1 | MCD60D1A | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 200059084 | CENTURY | A-VFH18DB-1 | Unités sans conduits | | 12 800 | 640 \$ |
| 200059086 | CENTURY | A-VFH24TB-1 | Unités sans conduits | | 16 600 | 830 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 200059088 | CENTURY | A-VFH30QB-1 | Unités sans conduits | | 18 000 | 900 \$ |
| 200059090 | CENTURY | A-VFH36QB-1 | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 200059092 | CENTURY | A-VFH42PB-1 | Unités sans conduits | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212940813 | CENTURY | A-VMH06SV-1 | B-VMH06SV-1 | | 8 500 | 425 \$ |
| 200059042 | CENTURY | A-VMH09SU-1 | B-VMH09SU-1 | | 6 900 | 345 \$ |
| 212940814 | CENTURY | A-VMH09SV-1 | B-VMH09SV-1 | | 9 500 | 475 \$ |
| 212940815 | CENTURY | A-VMH12SV-1 | B-VMH12SV-1 | | 10 000 | 500 \$ |
| 212940822 | CENTURY | A-VMH18DV-1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 500 | 775 \$ |
| 212940820 | CENTURY | A-VMH18DV-1 | Unités avec conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 212940821 | CENTURY | A-VMH18DV-1 | Unités sans conduits | | 15 000 | 750 \$ |
| 212940816 | CENTURY | A-VMH18SV-1 | B-VMH18SV-1 | | 15 000 | 750 \$ |
| 200059036 | CENTURY | A-VMH24SU-1 | B-VMH24SU-1 | | 15 400 | 770 \$ |
| 212940817 | CENTURY | A-VMH24SV-1 | B-VMH24SV-1 | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 201862958 | CENTURY | A-VMH28TU-1 | Unités sans conduits | | 18 000 | 900 \$ |
| 212940827 | CENTURY | A-VMH28TV-1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 212940824 | CENTURY | A-VMH28TV-1 | Unités avec conduits | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 212940823 | CENTURY | A-VMH28TV-1 | Unités sans conduits | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 201862959 | CENTURY | A-VMH36QU-1 | Unités sans conduits | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212940828 | CENTURY | A-VMH36QV-1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 212940825 | CENTURY | A-VMH36QV-1 | Unités sans conduits | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 202195115 | CENTURY | A-VMH48PU-1 | Unités sans conduits | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 200059040 | CENTURY | B-VMH12SU-1 | A-VMH12SU-1 | | 7 800 | 390 \$ |
| 207071261 | CENTURY | HRG1836S1P | E*1P23A+H4TXV01 | "GUH80C045A3M" | 15 000 | 750 \$ |
| 207071267 | CENTURY | HRG1836S1P | E*1P23B+H4TXV01 | "GUH80C070B3M" | 14 800 | 740 \$ |
| 207071271 | CENTURY | HRG1836S1P | E*1P23B+H4TXV01 | "GUH92C070B3M" | 14 900 | 745 \$ |
| 207071273 | CENTURY | HRG1836S1P | E*1P23B+H4TXV01 | "GUH95C045B3M" | 14 800 | 740 \$ |
| 207071275 | CENTURY | HRG1836S1P | E*1P23B+H4TXV01 | "GUH95C070B3M" | 14 900 | 745 \$ |
| 207071277 | CENTURY | HRG1836S1P | E*1P23B+H4TXV01 | "GUH96C045B3M" | 14 900 | 745 \$ |
| 207071279 | CENTURY | HRG1836S1P | E*1P23B+H4TXV01 | "GUH96C070B3M" | 14 800 | 740 \$ |
| 207071263 | CENTURY | HRG1836S1P | E*1P23B+H4TXV01 | "GUH96T045B3M" | 14 900 | 745 \$ |
| 207071265 | CENTURY | HRG1836S1P | E*1P23B+H4TXV01 | "GUH96T070B3M" | 14 800 | 740 \$ |
| 212604288 | CENTURY | HRG1836S1P | E*1P23B+TDR+TXV | "GUH97M070B3M" | 15 100 | 755 \$ |
| 207071035 | CENTURY | HRG1836S1P | E*1P36A+H4TXV02 | "GUH80C045A3M" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207071037 | CENTURY | HRG1836S1P | E*1P36A+H4TXV02 | "GUH80C070A3M" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207071039 | CENTURY | HRG1836S1P | E*1P36B+H4TXV02 | "GUH80C070B3M" | 23 000 | 1 150 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207071041 | CENTURY | HRG1836S1P | E*1P36B+H4TXV02 | "GUH80C090B4M" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 207071043 | CENTURY | HRG1836S1P | E*1P36B+H4TXV02 | "GUH92C045B3M" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 207071045 | CENTURY | HRG1836S1P | E*1P36B+H4TXV02 | "GUH92C070B3M" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 207071047 | CENTURY | HRG1836S1P | E*1P36B+H4TXV02 | "GUH96C045B3M" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 207071049 | CENTURY | HRG1836S1P | E*1P36B+H4TXV02 | "GUH96C070B3M" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 207071051 | CENTURY | HRG1836S1P | E*1P36B+H4TXV02 | "GUH96T045B3M" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207071053 | CENTURY | HRG1836S1P | E*1P36B+H4TXV02 | "GUH96T070B3M" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212604289 | CENTURY | HRG1836S1P | E*1P36B+TDR+TXV | "GUH97M070B3M" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 207071055 | CENTURY | HRG1836S1P | E*1P36C+H4TXV02 | "GUH92C090C3M" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207071057 | CENTURY | HRG1836S1P | E*1P36C+H4TXV02 | "GUH92C090C4M" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 207071059 | CENTURY | HRG1836S1P | E*1P36C+H4TXV02 | "GUH92C110C4M" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 207071061 | CENTURY | HRG1836S1P | E*1P36C+H4TXV02 | "GUH95C090C4M" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207071063 | CENTURY | HRG1836S1P | E*1P36C+H4TXV02 | "GUH96C090C4M" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 207071065 | CENTURY | HRG1836S1P | E*1P36C+H4TXV02 | "GUH96T090C3M" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 212604290 | CENTURY | HRG1836S1P | E*1P36C+TDR+TXV | "GUH97M090C3M" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212604291 | CENTURY | HRG1836S1P | E*1P36C+TDR+TXV | "GUH97M090C4M" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212604292 | CENTURY | HRG1836S1P | E*1P36C+TDR+TXV | "GUH97M090C5M" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212604293 | CENTURY | HRG1836S1P | E*1P36C+TDR+TXV | "GUH97M110C5M" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 207071289 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "GUH92C045B3M" | 15 200 | 760 \$ |
| 207071291 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "GUH92C070B3M" | 15 200 | 760 \$ |
| 207071283 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "GUH96T045B3M" | 15 200 | 760 \$ |
| 207071285 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "GUH96T070B3M" | 15 200 | 760 \$ |
| 212604294 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P24B+TDR+TXV | "GUH97M070B3M" | 15 900 | 795 \$ |
| 207071301 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P30A+H4TXV01 | "GUH80C045A3M" | 15 500 | 775 \$ |
| 207071307 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "GUH80C070B3M" | 15 400 | 770 \$ |
| 207071309 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "GUH92C045B3M" | 15 400 | 770 \$ |
| 207071311 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "GUH92C070B3M" | 15 400 | 770 \$ |
| 207071313 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "GUH95C045B3M" | 15 400 | 770 \$ |
| 207071315 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "GUH95C070B3M" | 15 400 | 770 \$ |
| 207071317 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "GUH96C045B3M" | 15 400 | 770 \$ |
| 207071319 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "GUH96C070B3M" | 15 400 | 770 \$ |
| 207071303 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "GUH96T045B3M" | 15 400 | 770 \$ |
| 207071305 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "GUH96T070B3M" | 15 400 | 770 \$ |
| 212604295 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P30B+TDR+TXV | "GUH97M070B3M" | 15 500 | 775 \$ |
| 207071067 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P36A+H4TXV02 | "GUH80C045A3M" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 207071069 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P36A+H4TXV02 | "GUH80C070A3M" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207071071 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "GUH80C070B3M" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 207071075 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "GUH80C090B4M" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207071077 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "GUH92C045B3M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207071079 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "GUH92C070B3M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207071073 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "GUH96C045B3M" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 207071081 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "GUH96C070B3M" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 207071083 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "GUH96T045B3M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207071085 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "GUH96T070B3M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212604296 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P36B+TDR+TXV | "GUH97M070B3M" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207071087 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "GUH80C070B3M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207071089 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "GUH80C090B4M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207071091 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "GUH92C045B3M" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 207071093 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "GUH92C070B3M" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 207071095 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "GUH96C045B3M" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 207071097 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "GUH96C070B3M" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 207071099 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "GUH96T045B3M" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 207071101 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "GUH96T070B3M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212604297 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P48B+TDR+TXV | "GUH97M070B3M" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 207071103 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "GUH92C090C3M" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 207071105 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "GUH92C090C4M" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 207071107 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "GUH92C110C4M" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 207071109 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "GUH95C090C4M" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 207071111 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "GUH96C090C4M" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 207071113 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "GUH96T090C3M" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212604298 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P48C+TDR+TXV | "GUH97M090C3M" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 212604299 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P48C+TDR+TXV | "GUH97M090C4M" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 212604300 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P48C+TDR+TXV | "GUH97M090C5M" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 212604301 | CENTURY | HRG1836S1P | EA(C,U)1P48C+TDR+TXV | "GUH97M110C5M" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 207071329 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X24B | "GUH92C045B3M" | 15 200 | 760 \$ |
| 207071331 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X24B | "GUH92C070B3M" | 15 200 | 760 \$ |
| 207071323 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X24B | "GUH96T045B3M" | 15 200 | 760 \$ |
| 207071325 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X24B | "GUH96T070B3M" | 15 200 | 760 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207071341 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X30A | "GUH80C045A3M" | 15 500 | 775 \$ |
| 207071347 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X30B | "GUH80C070B3M" | 15 400 | 770 \$ |
| 207071349 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X30B | "GUH92C045B3M" | 15 400 | 770 \$ |
| 207071351 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X30B | "GUH92C070B3M" | 15 400 | 770 \$ |
| 207071353 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X30B | "GUH95C045B3M" | 15 400 | 770 \$ |
| 207071355 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X30B | "GUH95C070B3M" | 15 400 | 770 \$ |
| 207071357 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X30B | "GUH96C045B3M" | 15 400 | 770 \$ |
| 207071359 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X30B | "GUH96C070B3M" | 15 400 | 770 \$ |
| 207071343 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X30B | "GUH96T045B3M" | 15 400 | 770 \$ |
| 207071345 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X30B | "GUH96T070B3M" | 15 400 | 770 \$ |
| 212604303 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X30B+TDR | "GUH97M070B3M" | 15 500 | 775 \$ |
| 207071115 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X36A | "GUH80C045A3M" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 207071117 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X36A | "GUH80C070A3M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207071119 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X36B | "GUH80C070B3M" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 207071123 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X36B | "GUH80C090B4M" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207071125 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X36B | "GUH92C045B3M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207071127 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X36B | "GUH92C070B3M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207071121 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X36B | "GUH96C045B3M" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 207071129 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X36B | "GUH96C070B3M" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 207071131 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X36B | "GUH96T045B3M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207071133 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X36B | "GUH96T070B3M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212604304 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X36B+TDR | "GUH97M070B3M" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207071135 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X48B | "GUH80C070B3M" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 207071137 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X48B | "GUH80C090B4M" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 207071139 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X48B | "GUH92C045B3M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207071141 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X48B | "GUH92C070B3M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207071143 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X48B | "GUH96C045B3M" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 207071145 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X48B | "GUH96C070B3M" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 207071147 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X48B | "GUH96T045B3M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207071149 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X48B | "GUH96T070B3M" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212604305 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X48B+TDR | "GUH97M070B3M" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 207071151 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X48C | "GUH92C090C3M" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207071153 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X48C | "GUH92C090C4M" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207071155 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X48C | "GUH92C110C4M" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207071157 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X48C | "GUH95C090C4M" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207071159 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X48C | "GUH96C090C4M" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207071161 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X48C | "GUH96T090C3M" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212604306 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X48C+TDR | "GUH97M090C3M" | 21 600 | 1 080 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212604307 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X48C+TDR | "GUH97M090C4M" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 212604308 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X48C+TDR | "GUH97M090C5M" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 212604309 | CENTURY | HRG1836S1P | EAC4X48C+TDR | "GUH97M110C5M" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 207071361 | CENTURY | HRG1836S1P | EAH1P30A+H4TXV01 | "GUH80C045A3M" | 15 200 | 760 \$ |
| 207071367 | CENTURY | HRG1836S1P | EAH1P30B+H4TXV01 | "GUH80C070B3M" | 15 300 | 765 \$ |
| 207071369 | CENTURY | HRG1836S1P | EAH1P30B+H4TXV01 | "GUH92C045B3M" | 15 300 | 765 \$ |
| 207071371 | CENTURY | HRG1836S1P | EAH1P30B+H4TXV01 | "GUH92C070B3M" | 15 300 | 765 \$ |
| 207071373 | CENTURY | HRG1836S1P | EAH1P30B+H4TXV01 | "GUH95C045B3M" | 15 300 | 765 \$ |
| 207071375 | CENTURY | HRG1836S1P | EAH1P30B+H4TXV01 | "GUH95C070B3M" | 15 400 | 770 \$ |
| 207071377 | CENTURY | HRG1836S1P | EAH1P30B+H4TXV01 | "GUH96C045B3M" | 15 300 | 765 \$ |
| 207071379 | CENTURY | HRG1836S1P | EAH1P30B+H4TXV01 | "GUH96C070B3M" | 15 300 | 765 \$ |
| 207071363 | CENTURY | HRG1836S1P | EAH1P30B+H4TXV01 | "GUH96T045B3M" | 15 300 | 765 \$ |
| 207071365 | CENTURY | HRG1836S1P | EAH1P30B+H4TXV01 | "GUH96T070B3M" | 15 300 | 765 \$ |
| 212604310 | CENTURY | HRG1836S1P | EAH1P30B+TDR+TXV | "GUH97M070B3M" | 15 500 | 775 \$ |
| 207071179 | CENTURY | HRG1836S1P | EAH1P48B+H4TXV02 | "GUH80C070B3M" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 207071181 | CENTURY | HRG1836S1P | EAH1P48B+H4TXV02 | "GUH80C090B4M" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 207071183 | CENTURY | HRG1836S1P | EAH1P48B+H4TXV02 | "GUH92C045B3M" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207071185 | CENTURY | HRG1836S1P | EAH1P48B+H4TXV02 | "GUH92C070B3M" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207071187 | CENTURY | HRG1836S1P | EAH1P48B+H4TXV02 | "GUH96C045B3M" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207071189 | CENTURY | HRG1836S1P | EAH1P48B+H4TXV02 | "GUH96C070B3M" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207071191 | CENTURY | HRG1836S1P | EAH1P48B+H4TXV02 | "GUH96T045B3M" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207071193 | CENTURY | HRG1836S1P | EAH1P48B+H4TXV02 | "GUH96T070B3M" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 212604311 | CENTURY | HRG1836S1P | EAH1P48B+TDR+TXV | "GUH97M070B3M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 213143871 | CENTURY | HRG1836S1P | EAH1P48C+TDR+TXV | "GUH97M090C3M" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 213143872 | CENTURY | HRG1836S1P | EAH1P48C+TDR+TXV | "GUH97M090C4M" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 213143873 | CENTURY | HRG1836S1P | EAH1P48C+TDR+TXV | "GUH97M090C5M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 213143874 | CENTURY | HRG1836S1P | EAH1P48C+TDR+TXV | "GUH97M110C5M" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 207071381 | CENTURY | HRG1836S1P | EC4X23A | "GUH80C045A3M" | 15 000 | 750 \$ |
| 207071387 | CENTURY | HRG1836S1P | EC4X23B | "GUH80C070B3M" | 14 800 | 740 \$ |
| 207071389 | CENTURY | HRG1836S1P | EC4X23B | "GUH92C045B3M" | 14 800 | 740 \$ |
| 207071391 | CENTURY | HRG1836S1P | EC4X23B | "GUH92C070B3M" | 14 900 | 745 \$ |
| 207071393 | CENTURY | HRG1836S1P | EC4X23B | "GUH95C045B3M" | 14 800 | 740 \$ |
| 207071395 | CENTURY | HRG1836S1P | EC4X23B | "GUH95C070B3M" | 14 900 | 745 \$ |
| 207071397 | CENTURY | HRG1836S1P | EC4X23B | "GUH96C045B3M" | 14 900 | 745 \$ |
| 207071399 | CENTURY | HRG1836S1P | EC4X23B | "GUH96C070B3M" | 14 800 | 740 \$ |
| 207071383 | CENTURY | HRG1836S1P | EC4X23B | "GUH96T045B3M" | 14 900 | 745 \$ |
| 207071385 | CENTURY | HRG1836S1P | EC4X23B | "GUH96T070B3M" | 14 800 | 740 \$ |
| 207071195 | CENTURY | HRG1836S1P | EC4X36A | "GUH80C045A3M" | 23 000 | 1 150 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207071197 | CENTURY | HRG1836S1P | EC4X36A | "GUH80C070A3M" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207071199 | CENTURY | HRG1836S1P | EC4X36B | "GUH80C070B3M" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207071201 | CENTURY | HRG1836S1P | EC4X36B | "GUH80C090B4M" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 207071203 | CENTURY | HRG1836S1P | EC4X36B | "GUH92C045B3M" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 207071205 | CENTURY | HRG1836S1P | EC4X36B | "GUH92C070B3M" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 207071207 | CENTURY | HRG1836S1P | EC4X36B | "GUH96C045B3M" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 207071209 | CENTURY | HRG1836S1P | EC4X36B | "GUH96C070B3M" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 207071211 | CENTURY | HRG1836S1P | EC4X36B | "GUH96T045B3M" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207071213 | CENTURY | HRG1836S1P | EC4X36B | "GUH96T070B3M" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207071215 | CENTURY | HRG1836S1P | EC4X36C | "GUH92C090C3M" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207071217 | CENTURY | HRG1836S1P | EC4X36C | "GUH92C090C4M" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 207071219 | CENTURY | HRG1836S1P | EC4X36C | "GUH92C110C4M" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 207071221 | CENTURY | HRG1836S1P | EC4X36C | "GUH95C090C4M" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207071223 | CENTURY | HRG1836S1P | EC4X36C | "GUH96C090C4M" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 207071225 | CENTURY | HRG1836S1P | EC4X36C | "GUH96T090C3M" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 207071401 | CENTURY | HRG1836S1P | ED1P24A+H4TXV01 | "GDD80C045A3M" | 15 200 | 760 \$ |
| 207071403 | CENTURY | HRG1836S1P | ED1P24B+H4TXV01 | "GDD80C070B3M" | 15 000 | 750 \$ |
| 207071405 | CENTURY | HRG1836S1P | ED1P24B+H4TXV01 | "GDD95C045B3M" | 15 000 | 750 \$ |
| 207071409 | CENTURY | HRG1836S1P | ED1P24B+H4TXV01 | "GDD96C070B3M" | 15 000 | 750 \$ |
| 207071227 | CENTURY | HRG1836S1P | ED1P30/36A+H4TXV02 | "GDD80C045A3M" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 207071229 | CENTURY | HRG1836S1P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "GDD80C070B3M" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 207071231 | CENTURY | HRG1836S1P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "GDD80C090B4M" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207071233 | CENTURY | HRG1836S1P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "GDD92C045B3M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207071235 | CENTURY | HRG1836S1P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "GDD92C070B3M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207071237 | CENTURY | HRG1836S1P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "GDD95C045B3M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207071239 | CENTURY | HRG1836S1P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "GDD95C070B4M" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207071241 | CENTURY | HRG1836S1P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "GDD96C045B3M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207071243 | CENTURY | HRG1836S1P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "GDD96C070B3M" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207071245 | CENTURY | HRG1836S1P | ED1P30/36C+H4TXV02 | "GDD92C090C4M" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207071247 | CENTURY | HRG1836S1P | ED1P30/36C+H4TXV02 | "GDD95C090C4M" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207071249 | CENTURY | HRG1836S1P | ED1P30/36C+H4TXV02 | "GDD96C090C4M" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207071257 | CENTURY | HRG1836S1P | HCG24V1P | | 15 900 | 795 \$ |
| 207071259 | CENTURY | HRG1836S1P | HCG30V1P | | 15 600 | 780 \$ |
| 207071025 | CENTURY | HRG1836S1P | HCG36V1P | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 207071033 | CENTURY | HRG1836S1P | HCG42V1P | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 207071251 | CENTURY | HRG1836S1P | HMG24F1P+H4TXV01 | | 16 200 | 810 \$ |
| 207071253 | CENTURY | HRG1836S1P | HMG24X1P | | 15 600 | 780 \$ |
| 207071255 | CENTURY | HRG1836S1P | HMG30X1P | | 15 600 | 780 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207071027 | CENTURY | HRG1836S1P | HMG36F1P+H4TXV01 | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 207071029 | CENTURY | HRG1836S1P | HMG36X1P | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 207071031 | CENTURY | HRG1836S1P | HMG42X1P | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 207071456 | CENTURY | HRG1860S1P | E*1P50C+H4TXV03 | "GUH80C090C5M" | 40 000 | 2 000 \$ |
| 207071460 | CENTURY | HRG1860S1P | E*1P50C+H4TXV03 | "GUH92C110C5M" | 40 000 | 2 000 \$ |
| 207071462 | CENTURY | HRG1860S1P | E*1P50C+H4TXV03 | "GUH95C110C5M" | 40 000 | 2 000 \$ |
| 207071464 | CENTURY | HRG1860S1P | E*1P50C+H4TXV03 | "GUH96C110C5M" | 40 500 | 2 025 \$ |
| 207071466 | CENTURY | HRG1860S1P | E*1P50C+H4TXV03 | "GUH96T090C5M" | 40 000 | 2 000 \$ |
| 207071468 | CENTURY | HRG1860S1P | E*1P50C+H4TXV03 | "GUH96T110C5M" | 39 500 | 1 975 \$ |
| 212604312 | CENTURY | HRG1860S1P | E*1P50C+TDR+TXV | "GUH97M090C5M" | 40 000 | 2 000 \$ |
| 212604313 | CENTURY | HRG1860S1P | E*1P50C+TDR+TXV | "GUH97M110C5M" | 39 500 | 1 975 \$ |
| 212604315 | CENTURY | HRG1860S1P | EA(C,U)1P49C+TDR+TXV | "GUH97M090C4M" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212604316 | CENTURY | HRG1860S1P | EA(C,U)1P49C+TDR+TXV | "GUH97M090C5M" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212604317 | CENTURY | HRG1860S1P | EA(C,U)1P49C+TDR+TXV | "GUH97M110C5M" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207071470 | CENTURY | HRG1860S1P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "GUH80C090C5M" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207071472 | CENTURY | HRG1860S1P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "GUH80C110C5M" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207071474 | CENTURY | HRG1860S1P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "GUH92C110C5M" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 207071476 | CENTURY | HRG1860S1P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "GUH95C110C5M" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207071478 | CENTURY | HRG1860S1P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "GUH96C110C5M" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207071480 | CENTURY | HRG1860S1P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "GUH96T090C5M" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 207071482 | CENTURY | HRG1860S1P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "GUH96T110C5M" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 212604318 | CENTURY | HRG1860S1P | EA(C,U)1P60C+TDR+TXV | "GUH97M090C5M" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 212604319 | CENTURY | HRG1860S1P | EA(C,U)1P60C+TDR+TXV | "GUH97M110C5M" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207071484 | CENTURY | HRG1860S1P | EA(C,U)1P60D+H4TXV03 | "GUH80C135D5M" | 39 500 | 1 975 \$ |
| 207071486 | CENTURY | HRG1860S1P | EA(C,U)1P60D+H4TXV03 | "GUH96T135D5M" | 39 500 | 1 975 \$ |
| 212604320 | CENTURY | HRG1860S1P | EA(C,U)1P60D+TDR+TXV | "GUH97M135D5M" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 212604322 | CENTURY | HRG1860S1P | EAC4X49C+TDR | "GUH97M090C4M" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212604323 | CENTURY | HRG1860S1P | EAC4X49C+TDR | "GUH97M090C5M" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212604324 | CENTURY | HRG1860S1P | EAC4X49C+TDR | "GUH97M110C5M" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207071502 | CENTURY | HRG1860S1P | EAC4X60C | "GUH80C090C5M" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207071504 | CENTURY | HRG1860S1P | EAC4X60C | "GUH80C110C5M" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207071506 | CENTURY | HRG1860S1P | EAC4X60C | "GUH92C110C5M" | 38 000 | 1 900 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207071508 | CENTURY | HRG1860S1P | EAC4X60C | "GUH95C110C5M" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207071510 | CENTURY | HRG1860S1P | EAC4X60C | "GUH96C110C5M" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207071512 | CENTURY | HRG1860S1P | EAC4X60C | "GUH96T090C5M" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 207071514 | CENTURY | HRG1860S1P | EAC4X60C | "GUH96T110C5M" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 212604325 | CENTURY | HRG1860S1P | EAC4X60C+TDR | "GUH97M090C5M" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 212604326 | CENTURY | HRG1860S1P | EAC4X60C+TDR | "GUH97M110C5M" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207071516 | CENTURY | HRG1860S1P | EAC4X60D | "GUH80C135D5M" | 39 500 | 1 975 \$ |
| 207071518 | CENTURY | HRG1860S1P | EAC4X60D | "GUH96T135D5M" | 39 500 | 1 975 \$ |
| 212604327 | CENTURY | HRG1860S1P | EAC4X60D+TDR | "GUH97M135D5M" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 212604328 | CENTURY | HRG1860S1P | EAH1P48C+TDR+TXV | "GUH97M090C4M" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212604329 | CENTURY | HRG1860S1P | EAH1P48C+TDR+TXV | "GUH97M090C5M" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212604330 | CENTURY | HRG1860S1P | EAH1P48C+TDR+TXV | "GUH97M110C5M" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 207071652 | CENTURY | HRG1860S1P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "GDD80C110C5M" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207071654 | CENTURY | HRG1860S1P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "GDD92C090C4M" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207071656 | CENTURY | HRG1860S1P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "GDD95C090C4M" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207071658 | CENTURY | HRG1860S1P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "GDD95C110C5M" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207071660 | CENTURY | HRG1860S1P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "GDD96C090C4M" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207071538 | CENTURY | HRG1860S1P | ED1P60D+H4TXV03 | "GDD95C110C5M" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207071558 | CENTURY | HRG1860S1P | HCG48V1P | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207071452 | CENTURY | HRG1860S1P | HCG60V1P | | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207071556 | CENTURY | HRG1860S1P | HMG48X1P | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207071454 | CENTURY | HRG1860S1P | HMG60X1P | | 37 800 | 1 890 \$ |
| 201982915 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B2421 | AVV25BE121 | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 10525510 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B2421 | CM25BE1A1 | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 10525511 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B2421 | CM25BE1A1 | "TM9V060B12MP12" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 10525512 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B2421 | CM25BE1A1 | "TM9V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 10525513 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B2421 | CM25BE1A1 | "TMLV080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 10525514 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B2421 | CM25BE1A1 | "TP9C060B12MP13" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 10525515 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B2421 | CM25BE1A1 | "TP9C080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 10525517 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B2421 | CM25BE1A1 | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 10309049 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B2421 | CM25BE1A1+MVC12BN21 | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211010193 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B2421 | JHVVB24DE1C2N1+CC | | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211206847 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B2421 | XAMB24DE1N1+CC | "TM8V080B12MP12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211206835 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B2421 | XAMB24DE1N1+CC | "TM9V060B12MP12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211206840 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B2421 | XAMB24DE1N1+CC | "TP9C060B12MP13" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211206852 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B2421 | XAMB24DE1N1+CC | "TPLC080B12MP13" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201982916 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B3621 | AVV38CE221 | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 10525518 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B3621 | CM38CE2A1 | "TM8V080C16MP12" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 10525519 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B3621 | CM38CE2A1 | "TM8V100C16MP12" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 10525520 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B3621 | CM38CE2A1 | "TM9V080C16MP12" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 10525521 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B3621 | CM38CE2A1 | "TM9V100C16MP12" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 10525522 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B3621 | CM38CE2A1 | "TMLV080C16MP12" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 10525523 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B3621 | CM38CE2A1 | "TMLV100C16MP12" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 10525524 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B3621 | CM38CE2A1 | "TP9C080C16MP13" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 10525525 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B3621 | CM38CE2A1 | "TP9C100C16MP13" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 10525526 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B3621 | CM38CE2A1 | "TPLC080C16MP13" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 10525527 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B3621 | CM38CE2A1 | "TPLC100C16MP13" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 10309097 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B3621 | CM38CE2A1+MVC16CN21 | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 211010180 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B3621 | JHVVB36DE2C2N1+CC | | 35 800 | 1 790 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211206894 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B3621 | XAMB36DE2N1+CC | "TM8V080B12MP12" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 211206882 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B3621 | XAMB36DE2N1+CC | "TM9V080B12MP12" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 211206887 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B3621 | XAMB36DE2N1+CC | "TP9C080B12MP13" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 211206899 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B3621 | XAMB36DE2N1+CC | "TPLC080B12MP13" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 211206870 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B3621 | XAMC36DE2N1+CC | "TM9V080C16MP12" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 211206858 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B3621 | XAMC36DE2N1+CC | "TM9V100C16MP12" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 211206875 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B3621 | XAMC36DE2N1+CC | "TP9C080C16MP13" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 211206863 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B3621 | XAMC36DE2N1+CC | "TP9C100C16MP13" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 201982921 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B3621S | AVV37BE221+CC | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201982925 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B3621S | CM37BE2A1+CC | "TM9V060B12MP12" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201982930 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B3621S | CM37BE2A1+CC | "TM9V080B12MP12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201982933 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B3621S | CM37BE2A1+CC | "TP9C060B12MP13" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201982938 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B3621S | CM37BE2A1+CC | "TP9C080B12MP13" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201982945 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B3621S | CM37BE2A1+MVC12BN21+CC | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 10525528 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B4821 | AVV50CE321 | | 43 500 | 2 175 \$ |
| 10309105 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B4821 | AVV50DE321 | | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525529 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TM8V080C16MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525531 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TM8V100C20MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525532 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TM8V120C20MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 10525534 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TM9V100C16MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525535 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TM9V100C20MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525536 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TMLV080C16MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525537 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TMLV100C16MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525538 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TMLV100C20MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525539 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TMLV120C20MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525541 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TP9C100C16MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525542 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TP9C100C20MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525543 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TPLC080C16MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525544 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TPLC100C16MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525545 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TPLC100C20MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525546 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TPLC120C20MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10309113 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B4821 | CM50CE3A1+MVC16CN21 | | 43 500 | 2 175 \$ |
| 10525547 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B4821 | CM50DE3A1 | "TM9V120D20MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525548 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B4821 | CM50DE3A1 | "TP9C120D20MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10309109 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B4821 | CM50DE3A1+MVC20DN21 | | 42 500 | 2 125 \$ |
| 211010188 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B4821 | JHVVC48HE3C2N1+CC | | 43 500 | 2 175 \$ |
| 211206986 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TM8V080C16MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206981 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TM8V100C16MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211206958 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TM8V100C20MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206953 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TM8V120C20MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206941 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TM9V080C16MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206929 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TM9V100C16MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206917 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TM9V100C20MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206991 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TMLV100C16MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206963 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TMLV120C20MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206946 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TP9C080C16MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206934 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TP9C100C16MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206922 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TP9C100C20MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206996 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TPLC080C16MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211207001 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TPLC100C16MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206968 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TPLC100C20MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206973 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TPLC120C20MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 10525530 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B4821S | CM50CE3A1 | "TM8V100C16MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 201982951 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B6021 | AVV61DE421 | | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10309053 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B6021 | CM61DE4A1+MVC20DN21 | | 45 500 | 2 275 \$ |
| 211212527 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B6021 | JHVVC60HE4C2N1+CC | | 48 000 | 2 400 \$ |
| 211010184 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B6021 | JHVVD60HE4C2N1+CC | | 46 500 | 2 325 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211206905 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B6021 | XAMC60HE4N1+CC | "TM9V100C20MP12" | 47 000 | 2 350 \$ |
| 211206910 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B6021 | XAMC60HE4N1+CC | "TP9C100C20MP13" | 47 000 | 2 350 \$ |
| 10309057 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B6021S | AVV61CE421+CC | | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525549 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B6021S | CM61CE4A1+CC | "TM8V100C20MP12" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525550 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B6021S | CM61CE4A1+CC | "TM8V120C20MP12" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525551 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B6021S | CM61CE4A1+CC | "TM9V100C20MP12" | 46 500 | 2 325 \$ |
| 10525552 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B6021S | CM61CE4A1+CC | "TMLV100C20MP12" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525553 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B6021S | CM61CE4A1+CC | "TMLV120C20MP12" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525554 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B6021S | CM61CE4A1+CC | "TP9C100C20MP13" | 46 500 | 2 325 \$ |
| 10525555 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B6021S | CM61CE4A1+CC | "TPLC100C20MP13" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525556 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B6021S | CM61CE4A1+CC | "TPLC120C20MP13" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525557 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B6021S | CM61DE4A1+CC | "TM9V120D20MP12" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525558 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HL20B6021S | CM61DE4A1+CC | "TP9C120D20MP13" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 207176026 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | AE36BBA21 | | 14 300 | 715 \$ |
| 207176022 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | AE36BX21+TXV | | 14 300 | 715 \$ |
| 206787285 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | AE36CX21+TXV | | 14 000 | 700 \$ |
| 206922130 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | AVC36BX21+TXV | | 14 300 | 715 \$ |
| 206922126 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | AVC36CX21+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 206922078 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 400 | 720 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206922010 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921986 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 14 100 | 705 \$ |
| 207335191 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36AXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 14 200 | 710 \$ |
| 206922014 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921990 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 14 100 | 705 \$ |
| 206921994 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 14 100 | 705 \$ |
| 206922062 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TL8E060A12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206922042 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TL9E060B12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921938 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TM8V060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921890 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TM8V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207335196 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TM8Y060A12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207335200 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921730 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TM9E040A10MP12" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921578 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TM9V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921954 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TMLV060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921594 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921970 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TPLC060A12MP13" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921906 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206922138 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36BBAA1+ME08BN21 | | 14 100 | 705 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206922098 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36BBAA1+MVC12BN21 | | 14 300 | 715 \$ |
| 206922134 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36BXA1+ME08BN21+TXV | | 14 100 | 705 \$ |
| 206922094 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36BXA1+MVC12BN21+TXV | | 14 300 | 715 \$ |
| 206922058 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206922038 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921926 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921881 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207335194 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207335201 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921726 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921568 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921930 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921572 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921934 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921885 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206922110 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36CXA1+ME12CN21+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 206922086 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36CXA1+MVC12CN21+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 206921854 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921786 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206921782 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 207335203 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921618 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921538 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 207175990 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921790 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921622 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921542 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921858 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921794 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921798 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206922082 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 400 | 720 \$ |
| 206922018 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921998 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 14 100 | 705 \$ |
| 207335190 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36AXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 14 200 | 710 \$ |
| 206922022 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 14 400 | 720 \$ |
| 206922002 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 14 100 | 705 \$ |
| 206922006 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 14 100 | 705 \$ |
| 206922070 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TL8E060A12UH11" | 14 500 | 725 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206922050 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TL9E060B12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921946 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TM8V060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921898 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TM8V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207335193 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TM8Y060A12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207335198 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921738 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TM9E040A10MP12" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921586 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TM9V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921962 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TMLV060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921602 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921978 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TPLC060A12MP13" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921914 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206922146 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36BBAA1+ME08BN21 | | 14 100 | 705 \$ |
| 206922106 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36BBAA1+MVC12BN21 | | 14 300 | 715 \$ |
| 206922142 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36BXA1+ME08BN21+TXV | | 14 100 | 705 \$ |
| 206922102 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36BXA1+MVC12BN21+TXV | | 14 300 | 715 \$ |
| 206922066 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206922046 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921942 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921894 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207335195 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207335199 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921734 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921582 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921958 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921598 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921974 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921910 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206922114 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36CXA1+ME12CN21+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 206922090 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36CXA1+MVC12CN21+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 206921863 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921814 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921806 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 207335202 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921628 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921548 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 207175994 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921822 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921636 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 500 | 725 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206921556 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921871 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921830 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921838 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206922074 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206922054 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921950 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921902 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207335192 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207335197 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921742 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921590 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921966 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921606 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921982 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921918 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921867 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921818 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921810 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206921632 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921552 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 207175998 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921826 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921640 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921560 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921875 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921834 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921842 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 211660721 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | JHETB24CBAS2N1 | | 15 000 | 750 \$ |
| 208614033 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | JHETB30DBAS2N1 | | 14 600 | 730 \$ |
| 208501700 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | JHETB30DXXS2N1+TXV | | 14 600 | 730 \$ |
| 208614035 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | JHETB36DBAS2N1 | | 14 300 | 715 \$ |
| 208502157 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | JHETB36DXXS2N1+TXV | | 14 300 | 715 \$ |
| 208614036 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | JHETC36DBAS2N1 | | 14 200 | 710 \$ |
| 208500502 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | JHETC36DXXS2N1+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 211660716 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | JHVTB24CBAC2N1 | | 15 000 | 750 \$ |
| 208614037 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | JHVTB36DBAC2N1 | | 14 000 | 700 \$ |
| 208504353 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | JHVTB36DXXC2N1+TXV | | 14 000 | 700 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208614038 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | JHVTC36DBAC2N1 | | 14 100 | 705 \$ |
| 208503290 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | JHVTC36DXXC2N1+TXV | | 14 100 | 705 \$ |
| 207416673 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFA30DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 400 | 720 \$ |
| 207417188 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 14 400 | 720 \$ |
| 207417184 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 207416657 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207417192 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFA30DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 14 400 | 720 \$ |
| 211660656 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TL8E060A12UH11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660581 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TL9E060B12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660506 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8E040A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660456 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8E060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660406 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8E080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660276 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 212404640 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8V060A12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660104 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660017 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8Y060A12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659992 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8Y080B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659907 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661252 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9E060A10MP12" | 15 000 | 750 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211661227 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9E060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661171 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9E080B12MP12" | 15 700 | 785 \$ |
| 211661082 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9V040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661043 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660935 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9V080B12MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660816 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9Y060B12MP11" | 15 400 | 770 \$ |
| 211660771 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660516 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TMLE040A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660466 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TMLE060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660416 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TMLE080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660286 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 212404650 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TMLV060A12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661053 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660945 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 212404660 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TPLC060A12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660114 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 212476449 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Z8ES040A12LMPS1" | 15 600 | 780 \$ |
| 212476439 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Z8ES040A12SMPS1" | 15 600 | 780 \$ |
| 212480933 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Z8ES060A12LMPS1" | 15 300 | 765 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212480923 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Z8ES060A12SMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212489217 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212489207 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212587276 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Z8ET060A12LMPS1" | 15 100 | 755 \$ |
| 212587391 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 211660706 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CBAN1+JMET12B S2N1 | | 15 100 | 755 \$ |
| 211660681 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CBAN1+JMVT12B C2N1 | | 14 900 | 745 \$ |
| 211660701 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 15 100 | 755 \$ |
| 211660676 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 14 900 | 745 \$ |
| 211660651 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660576 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660496 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660446 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660396 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660266 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 212404623 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660093 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660012 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659987 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211659902 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661247 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661222 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661162 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 15 700 | 785 \$ |
| 211661077 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661031 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660923 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660811 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 15 400 | 770 \$ |
| 211660766 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660501 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660451 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660401 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660271 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 212404628 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661036 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660928 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 212404633 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660098 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 212476434 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 15 600 | 780 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212476429 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 15 600 | 780 \$ |
| 212480918 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES060A12LMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212480913 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES060A12SMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212489202 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212489197 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212587271 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ET060A12LMPS1" | 15 100 | 755 \$ |
| 212587386 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 208614039 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB36DBAN1+JMET08B S2N1 | | 14 200 | 710 \$ |
| 208614034 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB36DBAN1+JMET12B S2N1 | | 14 200 | 710 \$ |
| 208614032 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB36DBAN1+JMVT12B C2N1 | | 14 000 | 700 \$ |
| 208503248 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+JMET08B S2N1+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 208502620 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 208501686 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 14 000 | 700 \$ |
| 207434659 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+ME08BN2 1+TXV | | 14 100 | 705 \$ |
| 207434663 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV | | 14 300 | 715 \$ |
| 207417473 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 400 | 720 \$ |
| 207417196 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207416863 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207416837 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207417456 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 14 200 | 710 \$ |
| 207417448 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207417172 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 207417160 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207416645 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 207417424 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207417394 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207416625 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207417386 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 14 600 | 730 \$ |
| 207416867 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207417428 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 600 | 730 \$ |
| 207417398 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 207416841 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 211660636 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TL8E080C16UH11" | 15 600 | 780 \$ |
| 211660571 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TL9E060B12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660541 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TL9E080C16UH11" | 15 700 | 785 \$ |
| 211660386 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8E080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660326 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8E080C16MP11" | 15 500 | 775 \$ |
| 211660256 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8E100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211660196 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8E100C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660156 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8E120C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660082 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659982 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8Y080B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659952 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8Y080C16MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659947 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8Y100C16MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211661217 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9E060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661157 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9E080B12MP12" | 15 700 | 785 \$ |
| 211661127 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9E080C16MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661107 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9E100C16MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661019 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660911 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9V080B12MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660806 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9Y060B12MP11" | 15 400 | 770 \$ |
| 211660761 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660731 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9Y080C16MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 211660616 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9Y100C16MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 211660391 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TMLE080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660331 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TMLE080C16MP11" | 15 500 | 775 \$ |
| 211660261 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TMLE100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211660201 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TMLE100C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660161 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TMLE120C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661024 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660916 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660087 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 212480908 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212480903 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212587266 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 211660631 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 15 600 | 780 \$ |
| 211660566 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660536 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 15 700 | 785 \$ |
| 211660376 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660316 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 15 500 | 775 \$ |
| 211660246 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660186 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660146 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660071 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659977 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659942 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 15 100 | 755 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211659937 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211661212 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661152 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 15 700 | 785 \$ |
| 211661122 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661102 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661007 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660899 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660801 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 15 400 | 770 \$ |
| 211660756 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660726 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 211660611 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 211660381 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660321 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 15 500 | 775 \$ |
| 211660251 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660191 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660151 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661012 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660904 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660076 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|---------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212480898 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212480893 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212587261 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 207434662 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+ME12CN21+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 207434664 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+MVC12CN21+TXV | | 14 300 | 715 \$ |
| 207416669 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207416855 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207417464 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207417444 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207417414 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207416827 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207416621 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207416859 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207417418 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 600 | 730 \$ |
| 207416831 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 207417468 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 211660646 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TL8E060A12UH11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660561 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TL9E060B12UH11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660486 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8E040A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211660436 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8E060A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660366 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8E080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660236 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8E100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660060 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8V080B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660007 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8Y060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659972 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8Y080B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659897 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9E026A08MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211661267 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9E040A10MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661242 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9E060A10MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661207 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9E060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211661147 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9E080B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661072 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9V040A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660995 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660887 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9V080B12MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660796 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9Y060B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660751 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9Y080B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660491 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TMLE040A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660441 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TMLE060A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660371 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TMLE080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211660241 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TMLE100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211661000 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660892 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TP9C080B12MP13" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660065 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TPLC080B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 212489242 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ES040A12LMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212489237 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ES040A12SMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212476424 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ES060A12LMPS1" | 15 000 | 750 \$ |
| 212476419 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ES060A12SMPS1" | 15 000 | 750 \$ |
| 212476404 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212476399 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212484488 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 15 400 | 770 \$ |
| 212484468 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 15 400 | 770 \$ |
| 212587141 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ET060A12LMPS1" | 14 800 | 740 \$ |
| 212587101 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 211660696 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CBAN1+JMET12B S2N1 | | 14 800 | 740 \$ |
| 211660671 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CBAN1+JMVT12B C2N1 | | 14 900 | 745 \$ |
| 211660691 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 14 800 | 740 \$ |
| 211660666 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 14 900 | 745 \$ |
| 211660641 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 700 | 735 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211660556 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660476 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660426 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660356 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660226 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660049 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660002 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659967 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659892 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211661262 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661237 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661202 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211661142 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661067 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660983 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660875 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660791 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660746 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660481 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211660431 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660361 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660231 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660988 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660880 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660054 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 212489232 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212489227 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212476414 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES060A12LMPS1" | 15 000 | 750 \$ |
| 212476409 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES060A12SMPS1" | 15 000 | 750 \$ |
| 212476394 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212476389 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212484448 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 15 400 | 770 \$ |
| 212484430 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 15 400 | 770 \$ |
| 212587136 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ET060A12LMPS1" | 14 800 | 740 \$ |
| 212587096 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 208502150 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB36DXXN1+JMET08B S2N1+TXV | | 13 900 | 695 \$ |
| 208502143 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 13 900 | 695 \$ |
| 208501678 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 13 900 | 695 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|---------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208400369 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB36DXXN1+ME08BN21+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 208400368 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB36DXXN1+MVC12BN21+TXV | | 14 100 | 705 \$ |
| 208213892 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 200 | 710 \$ |
| 208213897 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 200 | 710 \$ |
| 211660596 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TL8E080C16UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660551 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TL9E060B12UH11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660531 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TL9E080C16UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660346 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8E080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660306 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8E080C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660216 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8E100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660176 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8E100C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660136 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8E120C16MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660038 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8V080B12MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659962 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659932 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8Y080C16MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659927 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8Y100C16MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211661197 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9E060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211661137 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9E080B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661117 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9E080C16MP12" | 14 600 | 730 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211661097 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9E100C16MP12" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660971 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9V060B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660863 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660786 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9Y060B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660741 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9Y080B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660626 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9Y080C16MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660606 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9Y100C16MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660351 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TMLE080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660311 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TMLE080C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660221 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TMLE100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660181 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TMLE100C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660141 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TMLE120C16MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660976 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TP9C060B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660868 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660043 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TPLC080B12MP13" | 14 800 | 740 \$ |
| 212489192 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212489187 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212587381 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212586981 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211660591 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660546 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660526 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660336 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660296 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660206 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660166 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660126 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660027 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659957 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659922 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659917 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211661191 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211661132 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661112 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 14 600 | 730 \$ |
| 211661092 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660959 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660851 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660781 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211660736 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660621 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660601 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660341 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660301 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660211 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660171 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660131 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660964 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660856 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660032 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 800 | 740 \$ |
| 212489182 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212489177 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212587376 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212586976 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 208400367 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+MVC12C N21+TXV | | 14 000 | 700 \$ |
| 208213880 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 14 000 | 700 \$ |
| 208213882 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 100 | 705 \$ |
| 208213901 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 000 | 700 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208213894 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 208213891 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 100 | 705 \$ |
| 208213878 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 14 000 | 700 \$ |
| 208213899 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 208213896 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 100 | 705 \$ |
| 208213890 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 100 | 705 \$ |
| 211660711 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 15 100 | 755 \$ |
| 211660686 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 14 900 | 745 \$ |
| 211660661 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660586 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660511 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660461 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660411 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660281 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 212404645 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660109 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660022 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659997 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659912 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211661257 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661232 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661181 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 15 700 | 785 \$ |
| 211661087 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661048 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660940 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660821 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 15 400 | 770 \$ |
| 211660776 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660521 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660471 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660421 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660291 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 212404655 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661058 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660950 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 212404665 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660119 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 212476454 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 15 600 | 780 \$ |
| 212476444 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 15 600 | 780 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212480938 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES060A12LMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212480928 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES060A12SMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212489222 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212489212 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212587281 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ET060A12LMPS1" | 15 100 | 755 \$ |
| 212587396 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 208503266 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+JMET08B S2N1+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 208502628 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 208501693 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 14 000 | 700 \$ |
| 207434660 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+ME08BN2 1+TXV | | 14 100 | 705 \$ |
| 207434661 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV | | 14 300 | 715 \$ |
| 207417477 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 400 | 720 \$ |
| 207417200 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207416871 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207416846 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207417460 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 14 200 | 710 \$ |
| 207417452 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207417176 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 207417164 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 14 600 | 730 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207416649 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 207417434 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207417404 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207416629 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207417390 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 14 600 | 730 \$ |
| 207416875 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207417438 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 600 | 730 \$ |
| 207417408 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 207416850 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 213343204 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | JHETB24CXXS2N1+TXV | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393652 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | JHETB30DBAS2N1 | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213343219 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | JHETB30DXXS2N1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211393638 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | JHETB36DBCS2N1 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211238539 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | JHETC36DBCS2N1 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211386674 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | JHETC42FBCS2N1 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213343200 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | JHVTB24CXXC2N1+TXV | | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393624 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | JHVTB36DBCC2N1 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393610 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | JHVTC36DBCC2N1 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386660 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | JHVTC42FBCC2N1 | | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211393785 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393756 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393726 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393680 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393666 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393770 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393741 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393696 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393711 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297011 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "Z8E5040A12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297006 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "Z8E5040A12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297226 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV | | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213298091 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211393583 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211393284 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211392917 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392695 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392468 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211391912 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211391137 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390803 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211389889 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211389780 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211389251 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211389229 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211389121 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211388917 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211388537 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388403 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211387973 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211387243 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211387052 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211392932 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392701 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392483 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211391927 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211391152 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211388418 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211387987 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211391166 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390818 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297196 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213297191 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213297826 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297821 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297371 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297366 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297101 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211393553 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393254 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392866 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211392640 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211392414 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391852 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391047 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8V060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390738 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389867 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8Y060A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211389750 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389199 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9E060A10MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389091 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388890 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211388512 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9V040A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388340 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387916 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387214 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387023 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392888 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211392669 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211392442 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391882 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391077 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TMLV060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388369 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387942 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391107 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TPLC060A12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390768 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298081 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Z8E5040A12LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213298071 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES040A12SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296996 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296986 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297601 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297591 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297931 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298106 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DBCN1+JMET12BS2N1 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297421 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DBCN1+JMVT12BC2N1 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213298101 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+JMET12BS2N1+TXV | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297416 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211393538 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393246 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392836 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211392610 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211392388 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391824 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391002 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390705 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389854 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211389735 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389184 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389076 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388880 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211388504 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388309 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387880 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387200 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387009 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392851 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211392625 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211392403 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391838 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391017 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388323 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387895 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391032 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390720 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298066 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8E5040A12LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213298061 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296981 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296976 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297586 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297581 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297926 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297676 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+JMET12CS2N1+TXV | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211393479 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211393390 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211393231 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211393130 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211393051 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211392358 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211392111 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211391794 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211391554 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211391374 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211390672 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211390340 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211390326 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211389725 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211389595 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211389580 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211389432 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 211389417 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 211389062 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211388865 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211388738 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211388649 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211388275 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211387846 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211387664 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211387548 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211387375 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 211387185 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211386996 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211386869 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211386782 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211392373 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211392126 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211391809 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211391569 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211391389 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211390354 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211388289 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211387859 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211387673 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211387556 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211387389 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 211390687 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211390369 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211390384 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297186 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5080B12LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297181 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5080B12SMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297176 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5080C16LMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213297171 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5080C16SMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213297806 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5080C20LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213297801 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297796 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297791 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297786 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 213297781 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 213297776 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 213297771 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 213297766 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES120C20LMPS1" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 213297761 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES120C20SMPS1" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 213297321 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297921 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213297916 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213296841 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297486 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211393464 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211393375 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393216 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211393115 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393037 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 26 200 | 1 310 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211392328 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392081 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211391768 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391524 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211391344 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390640 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390260 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211390245 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389713 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389568 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389561 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389409 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211389394 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389047 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388850 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388723 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388634 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388241 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387826 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211387646 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387532 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387340 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211387172 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211386981 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386856 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386768 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392343 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392096 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211391783 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391539 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211391359 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390274 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211388255 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387835 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387653 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387541 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387356 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390654 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211390287 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211390301 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298056 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298051 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298036 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298031 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080C16SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296951 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080C20LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296946 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080C20SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296931 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296926 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296911 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100C16LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296906 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100C16SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297351 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297346 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100C20SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296891 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296886 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296871 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES120C20LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296866 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES120C20SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297516 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213297316 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297306 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET100C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297076 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET100C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297731 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297856 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DBCN1+JMET12CS2N1 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297851 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+JMET12CS2N1+TXV | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393449 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211393360 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393201 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211393100 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393022 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392301 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392058 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211391742 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391494 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211391314 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390607 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390177 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211390163 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211389699 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389547 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389532 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389380 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211389369 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389032 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388835 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388709 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388619 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388222 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387805 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387627 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387504 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387304 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211387158 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211386967 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386841 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386755 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392313 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211392066 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211391753 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391509 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211391329 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390191 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211388227 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387814 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387636 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387517 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387318 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390622 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390205 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211390219 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298046 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298041 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298026 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5080C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298021 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5080C16SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296941 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5080C20LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296936 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5080C20SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213296921 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296916 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296901 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296896 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297341 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297336 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C20SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296881 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296876 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296861 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES120C20LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296856 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES120C20SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297511 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297311 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297301 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297071 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297726 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211386572 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211386452 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386339 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386274 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211386159 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211385999 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211385858 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398689 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398547 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398300 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398044 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397806 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397783 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397020 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396951 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396922 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396694 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396668 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396385 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396275 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396171 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211396031 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211395868 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211395617 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395354 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394936 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394629 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394237 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394167 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394098 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393965 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386029 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211385890 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398719 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398577 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398326 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397835 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211395897 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395662 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395395 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394964 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394656 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211398074 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397865 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397891 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297131 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "Z8E5120C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297121 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "Z8E5120C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297501 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211386635 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FBCN1+JMET12C S2N1 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386623 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+JMET12C S2N1+TXV | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386559 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211386438 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386328 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386259 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386145 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211385973 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211385833 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398659 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398517 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398273 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398011 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211397713 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397702 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397005 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396912 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396897 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396653 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396637 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396362 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396253 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396152 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211396017 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211395815 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395562 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395301 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394903 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394597 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394225 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394156 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394085 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211393950 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211385985 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211385845 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398674 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398532 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398288 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397726 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211395839 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395586 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395326 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394917 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394612 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211398026 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397741 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397756 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297116 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "Z8E5120C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297111 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "Z8E5120C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297496 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211386547 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211386424 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386247 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211386128 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398882 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398488 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398243 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397630 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397615 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396882 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396867 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396625 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396614 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396134 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211396003 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211395241 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394871 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394561 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211394364 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9V120D20MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394070 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211393935 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393845 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9Y120D20MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398896 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398502 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398258 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397645 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211395265 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394884 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394576 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211394379 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TP9C120D20MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397660 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397675 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297956 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297951 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297751 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211386535 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211386411 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386235 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211386114 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211398856 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398469 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398213 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397543 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397528 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396852 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396837 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396599 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396586 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396119 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211395987 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211395185 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394836 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394529 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211394334 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394055 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393920 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393830 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398868 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211398477 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398228 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397558 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211395211 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394850 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394542 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211394347 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397573 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397588 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297946 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "Z8E5120C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297941 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "Z8E5120C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297746 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297431 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297671 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV | | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393524 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393186 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211392806 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211392580 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392276 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211391713 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211390957 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390574 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389839 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389684 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389174 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211389017 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211388820 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388490 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388190 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387785 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211387143 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211386952 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392821 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211392595 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392286 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211391728 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211390972 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388203 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211387793 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211390987 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390589 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297411 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8E5040A12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297406 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8E5040A12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297401 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8E5080B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297396 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8E5080B12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297156 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8E5100B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297151 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8E5100B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297756 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8E5080B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211393509 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TL8E060A12UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392776 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8E040A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211392554 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8E060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392253 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211391696 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211390913 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8V060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390541 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211389824 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8Y060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211389669 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211389165 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211389003 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388805 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211388476 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9V040A10MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211388160 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387764 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211387130 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211386939 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211392791 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TMLE040A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211392565 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TMLE060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392268 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211391701 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211390928 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TMLV060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388174 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387773 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390943 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390556 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297666 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES040A12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297661 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES040A12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213297646 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297641 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297996 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297991 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297846 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DBCN1+JMVT12BC2N1 | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 213297841 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211393494 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392746 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211392524 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392223 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211391666 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211390869 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390508 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211389810 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211389654 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211389151 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211388988 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388796 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211388463 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211388126 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387745 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211387116 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211386925 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211392761 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211392539 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392238 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211391681 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211390883 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388140 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387753 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390898 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390523 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297656 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297651 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297636 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297631 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297986 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297981 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213297211 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+JMET12CS2N1+TXV | | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211393434 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211393348 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393175 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211393085 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211393006 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211392196 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211392032 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211391636 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211391464 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211391285 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390476 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390097 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390082 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389639 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389517 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211389503 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211389354 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211389339 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 26 400 | 1 320 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211388973 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211388782 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211388694 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211388605 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388092 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211387725 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211387608 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387474 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387270 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211387102 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211386911 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211386828 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211386742 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211392208 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211392047 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211391651 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211391479 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211391299 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390111 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211388106 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211387733 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211387615 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387486 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387285 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211390491 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390125 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390139 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297816 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297811 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297391 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297386 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297166 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297161 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297361 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297356 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297146 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297141 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297331 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213297326 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8E5120C16SMP51" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296851 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213296846 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297491 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297911 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211393420 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393328 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211393160 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211393074 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211392991 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211392171 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392002 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211391614 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211391434 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211391255 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211390443 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211390013 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390000 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389625 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211389488 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389473 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389324 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389310 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211388961 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388768 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211388679 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388590 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211388562 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9E100C20MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211388060 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211387705 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387588 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387440 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387091 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386896 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386814 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386728 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386703 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211392187 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211392017 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211391627 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211391449 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211391270 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211390028 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388074 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211387713 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387596 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387454 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211390458 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211390042 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390055 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296971 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213296966 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297626 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080C16LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297621 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080C16SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213298016 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213298011 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080C20SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297576 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213297571 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297976 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297971 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297556 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297551 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100C20SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297536 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297531 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297096 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 213297086 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297741 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET100C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297296 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET100C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213296836 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297221 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DBCN1+JMET12CS2N1 | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297216 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+JMET12CS2N1+TXV | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211393405 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393313 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211393145 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211393066 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211392976 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211392141 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211391972 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211391584 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211391404 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211391226 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211390410 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211389932 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389917 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389610 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211389458 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389446 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389295 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389280 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211388947 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388753 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211388664 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388575 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211388552 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211388030 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211387685 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387567 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387408 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387078 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386882 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386799 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386716 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386689 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211392156 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211391987 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211391599 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211391419 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211391241 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211389946 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388042 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211387693 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387575 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387423 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211390425 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211389961 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389975 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296961 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213296956 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297616 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297611 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213298006 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213298001 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297566 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297561 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297966 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297961 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297546 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297541 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C20SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297526 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297521 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297091 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 213297081 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297736 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213297291 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213296831 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211386522 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211386400 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211386316 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386222 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386100 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211385946 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398826 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398634 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211398439 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398182 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397978 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397463 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397448 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397146 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8V100C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397131 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8V120C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396990 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211396822 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211396807 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396571 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396556 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396342 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396230 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211396105 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395973 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211395771 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395505 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395128 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394800 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394500 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211394210 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394141 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394040 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393905 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211385959 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398841 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398644 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211398454 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398197 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397471 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397161 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLV120C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395793 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395530 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395151 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394815 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394512 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211397993 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397486 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397501 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397168 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TPLC100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397182 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TPLC120C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386610 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FBCN1+JMET12C S2N1 | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211386595 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+JMET12C S2N1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211386507 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211386387 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211386302 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211386209 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386086 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211385920 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398798 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398607 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211398409 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398157 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397945 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397382 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397374 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397065 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397050 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396980 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211396799 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396784 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396540 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396523 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396317 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396210 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211396089 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395960 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211395722 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395460 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395079 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394765 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394467 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211394197 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394126 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394025 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393890 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211385932 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398811 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398622 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211398424 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398167 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397397 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397080 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395743 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211395479 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395096 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394779 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394480 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211397960 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397412 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397427 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397096 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397110 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386492 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386375 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211386202 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386071 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211398776 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398380 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398129 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397305 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397290 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396769 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211396754 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396500 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396479 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396074 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395946 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211395037 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211394729 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394431 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211394302 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9V120D20MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394010 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211393875 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393815 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9Y120D20MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211398790 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398394 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398144 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397317 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395048 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211394744 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394446 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211394315 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TP9C120D20MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397331 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397347 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386478 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386363 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211386191 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386056 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211398748 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398353 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398099 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397222 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397206 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396739 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396725 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396454 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396432 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396059 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395933 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211395005 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211394698 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394400 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211394267 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211393995 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211393860 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393800 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211398763 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398365 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398114 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397237 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395019 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211394712 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394413 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211394282 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397252 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397267 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297231 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV | | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213298096 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211393597 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 26 200 | 1 310 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211393299 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211392947 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392716 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392498 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211391942 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211391181 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390836 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211389902 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211389795 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211389266 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211389243 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211389136 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211388932 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211388546 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388437 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211388007 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211387257 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211387065 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211392962 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211392731 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392513 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211391957 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211391196 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211388447 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211388018 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211391211 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390851 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297206 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213297201 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213297836 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297831 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297381 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297376 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297106 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213298111 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+JMET12BS2N1+TXV | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297426 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211393568 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393269 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211392881 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211392655 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211392427 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391867 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391062 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390753 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389881 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389765 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389214 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389106 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388902 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211388522 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388355 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387927 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387228 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387038 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392902 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211392684 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211392453 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211391897 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391092 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388378 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387956 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391122 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390783 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298086 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213298076 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297001 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296991 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297606 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297596 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297936 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386648 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+JMET12C S2N1+TXV | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386582 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211386466 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386352 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386288 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386174 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211386014 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211385873 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398704 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398562 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398315 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398059 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397820 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397798 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397035 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396966 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396936 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396710 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396683 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396410 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396295 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396190 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211396044 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211395885 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395636 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211395371 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394949 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394644 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394252 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394182 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394113 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393980 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386044 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211385906 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398734 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398592 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398338 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397850 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211395909 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395683 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395414 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394979 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394671 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211398086 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211397877 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397906 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297136 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "Z8E5120C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297126 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "Z8E5120C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297506 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206923509 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | AE36BX21+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206787286 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | AE36CX21+TXV | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206923505 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | AVC36BX21+TXV | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923501 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | AVC36CX21+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923405 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923301 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923245 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922940 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 207335266 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922602 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922470 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206923305 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923249 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922944 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206922948 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923389 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TL8E060A12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923353 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923269 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923213 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM8E060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923173 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923068 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922891 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM8V060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922843 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335265 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207335273 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922586 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922566 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922530 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922454 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM9V040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922410 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM9V060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922320 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM9V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176118 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176082 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206923285 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923229 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TMLE060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923189 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923085 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922907 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TMLV060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922426 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TP9C060B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922336 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922924 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922859 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206924357 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BBCA1+ME08BN21 | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206923481 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BBCA1+ME12BN21 | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923441 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BBCA1+MVC12BN21 | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923493 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BXA1+ME08BN21+TXV | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206923477 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BXA1+ME12BN21+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923437 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BXA1+MVC12BN21+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923385 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923349 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923261 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923205 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206923165 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923060 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922879 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922834 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335263 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207335274 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922582 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922562 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922526 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922450 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922400 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922310 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176114 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176078 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923265 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923209 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923169 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923064 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922883 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206922404 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922314 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922887 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922838 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923465 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+ME12CN21+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923453 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+ME16CN21+TXV | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206923425 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+MVC12CN21+TXV | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206923413 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+MVC16CN21+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923369 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206923333 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923317 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923133 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923101 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923028 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922996 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922964 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922798 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922706 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922702 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206922614 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922610 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335275 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335280 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922546 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922510 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922494 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922478 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922360 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922270 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922230 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922190 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922150 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207176098 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176062 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176046 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176030 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923137 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923105 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206923032 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923000 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922968 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922710 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922618 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922364 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922274 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922234 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922194 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922154 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922802 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922714 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922718 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922622 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922626 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923409 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923309 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923253 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922952 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207335267 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922606 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922474 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206923313 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923257 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922956 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922960 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923397 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TL8E060A12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923361 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923277 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923221 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM8E060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923181 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923076 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922899 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM8V060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922851 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335269 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207335271 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922594 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922574 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206922538 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922462 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM9V040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922418 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM9V060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922328 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM9V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176126 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176090 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923293 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923237 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TMLE060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923197 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923093 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922916 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TMLV060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922434 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TP9C060B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922344 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922932 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922867 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206924361 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BBCA1+ME08BN21 | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206923489 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BBCA1+ME12BN21 | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923449 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BBCA1+MVC12BN21 | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923497 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BXA1+ME08BN21+T XV | | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206923485 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BXA1+ME12BN21+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923445 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BXA1+MVC12BN21+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923393 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923357 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923273 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923217 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923177 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923072 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922895 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922847 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335264 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207335272 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922590 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922570 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922534 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922458 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922414 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922324 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176122 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207176086 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923289 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923233 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923193 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923089 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922911 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922430 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922340 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922928 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922863 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923377 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TL8E080C16UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206923341 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923325 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923145 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923113 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923040 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923008 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922976 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922811 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206922742 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922730 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922649 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922637 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335276 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335278 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8Y080C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922554 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922518 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922502 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM9E080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922486 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM9E100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922374 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM9V060B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922284 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM9V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922244 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM9V080C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922204 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM9V100C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922164 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM9V100C20MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207176106 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176070 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176054 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176038 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM9Y100C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206923157 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923125 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TMLE080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923052 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923020 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TMLE100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922988 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TMLE120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922754 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TMLV100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922661 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TMLV120C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922386 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922296 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TP9C080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922256 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TP9C080C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922216 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TP9C100C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922176 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TP9C100C20MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922823 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TPLC080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922766 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TPLC080C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922778 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TPLC100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922673 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TPLC100C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922685 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TPLC120C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923473 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1+ME12CN21 | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923461 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1+ME16CN21 | | 23 800 | 1 190 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206923433 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1+MVC12CN21 | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206923421 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CBCA1+MVC16CN21 | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923469 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+ME12CN21+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923457 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+ME16CN21+TXV | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206923429 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+MVC12CN21+TXV | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206923417 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+MVC16CN21+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923373 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206923337 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923321 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923141 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923109 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923036 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923004 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922972 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922807 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922738 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922726 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922645 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922633 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207335277 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335279 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922550 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922514 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922498 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922482 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922370 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922280 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922240 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922200 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922160 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207176102 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176066 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176050 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176034 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923153 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923121 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923048 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923016 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206922984 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922750 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922657 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922382 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922292 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922252 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922212 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922172 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922819 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922762 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922774 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922669 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922681 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923401 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923365 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923281 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923225 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923185 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923081 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206922903 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922855 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335268 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207335270 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922598 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922578 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922542 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922466 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922422 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922332 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176130 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176094 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923297 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923241 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923201 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923097 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922920 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922438 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922348 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206922936 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922871 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923381 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206923345 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923329 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923149 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923117 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923044 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923012 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922980 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922815 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922746 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922734 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922653 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922641 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922558 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922522 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922506 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922490 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206922378 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922288 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922248 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922208 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922168 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207176110 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176074 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176058 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176042 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923161 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923129 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923056 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923024 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922992 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922758 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922665 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922390 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922300 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922260 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206922220 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922180 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922827 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922770 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922782 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922677 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922689 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208614067 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | JHETB36DBCS2N1 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 208502186 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | JHETB36DXXS2N1+TXV | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208614069 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | JHETC36DBCS2N1 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208500525 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | JHETC36DXXS2N1+TXV | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 208614065 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | JHVTB36DBCC2N1 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208502643 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | JHVTB36DXXC2N1+TXV | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208614064 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | JHVTC36DBCC2N1 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208501707 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | JHVTC36DXXC2N1+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207416617 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207416589 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417128 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211661886 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207417035 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207416499 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207417003 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207416593 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417132 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211661891 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211661896 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212484408 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 212484387 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662221 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662206 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211662161 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662126 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211662181 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662071 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662041 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661971 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661856 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661819 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211661718 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661703 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661638 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661628 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661613 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661588 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661543 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661514 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661450 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661332 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661307 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662186 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662076 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662046 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661976 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661861 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661519 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661455 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661866 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211661824 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476354 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476349 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212480848 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212480843 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212484097 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212484074 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212587026 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 209207940 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209208227 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209207630 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207928 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209208558 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209208407 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207829 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8V060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207911 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209208554 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8Y060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209207602 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209207907 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9E060A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 209207903 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209208219 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209207899 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9V040A10MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209208532 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209207584 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209208518 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209208365 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209207634 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207932 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209208562 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209208411 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207833 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TMLV060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209208536 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209207588 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209207837 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207915 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212478870 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES040A12LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212478856 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES040A12SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212484341 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212484296 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212476319 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212476309 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212587151 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210627685 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DBCN1+JMET12B S2N1 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208614068 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DBCN1+JMVT12B C2N1 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210621466 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208502164 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207434696 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207434689 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207416609 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207416601 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207417136 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416573 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207417112 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416549 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417072 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416515 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417027 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207417019 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207416491 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416483 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416471 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416455 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207416983 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416963 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416935 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416413 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207417140 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416577 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207417116 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416553 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417076 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416987 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416967 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207417080 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416519 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212478849 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212478842 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212484274 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212484251 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212476304 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212476299 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212587146 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211662151 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211662141 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662121 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211662106 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662096 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211662031 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662001 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661961 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661931 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661911 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661808 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661762 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661757 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211661698 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661683 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211661678 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211661663 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661658 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661608 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661583 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661568 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211661558 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661498 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661438 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661402 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211661378 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661354 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661327 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661302 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661287 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661277 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662036 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211662006 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661966 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661936 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661916 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661767 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661506 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661443 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661407 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211661383 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661359 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661813 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661772 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661777 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212476344 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476339 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476334 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476329 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212478781 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212478774 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212478768 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 212478761 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 212478754 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 212478748 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 212587506 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212587021 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212587601 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212587486 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 212586986 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209207857 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210627665 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209208566 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209207936 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210627653 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209207920 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209207849 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209208399 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209208391 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207841 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 209207820 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209207610 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209207606 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209208387 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209207598 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209207594 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209208550 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209208546 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209208223 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209208383 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209208542 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209208379 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209208369 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209208209 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209207810 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209208522 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209207885 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209208514 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209208510 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 209207806 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 209207924 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209207853 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209208403 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209208395 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207845 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207614 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209208373 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209208213 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209207814 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209208526 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209207824 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209207618 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207622 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212478835 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212478828 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212478808 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212478801 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080C16SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212487022 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212487003 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080C20SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212489142 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212489137 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212489122 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100C16LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212489117 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100C16SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212484011 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212483990 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100C20SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212489102 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212489097 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212587416 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212587131 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212587256 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET100C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212587371 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET100C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212587111 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 208614066 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1+JMET12C S2N1 | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208614071 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1+JMET16C S2N1 | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208614070 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DBCN1+JMVT16C C2N1 | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208502635 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+JMET12C S2N1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208500514 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+JMET16C S2N1+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208501108 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+JMVT16C2N1+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207434691 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+ME12CN21+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207434692 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+ME16CN21+TXV | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207434693 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+MVC12CN21+TXV | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207434694 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+MVC16CN21+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207417156 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210620076 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207417152 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416597 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210619699 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416565 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207417104 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207416541 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416533 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417096 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417063 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207417043 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207417039 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416511 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207416507 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207417015 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207416503 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207417011 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207416479 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416467 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207417007 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416463 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416445 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416435 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416953 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416943 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207416425 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416421 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416931 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416927 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416923 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 207416569 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207417108 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207416545 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416537 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417100 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417047 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416449 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416439 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416957 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416947 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207416429 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417067 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207417051 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417055 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212478822 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212478815 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212478794 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212478787 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212486982 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212486961 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212489132 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212489127 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212489112 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212489107 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212483970 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212483950 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C20SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212489092 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212489087 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212587411 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212587126 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212587251 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212587366 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212587106 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211662216 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211662201 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211662156 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211662116 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211662171 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211662061 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211662021 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211661951 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211661841 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661797 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211661713 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661693 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661623 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211661603 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661578 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661486 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211661426 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661322 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661297 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662176 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211662066 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211662026 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661956 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211661846 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661491 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211661431 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211661851 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661802 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212489172 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212489167 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212489162 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212489157 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212486943 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212486938 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212594440 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 209402455 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TL8E060A12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402431 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402423 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8E060A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402415 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402391 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210627673 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8V060A12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402321 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 209402317 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402281 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402235 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 209402183 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402435 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402427 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TMLE060A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402419 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402395 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210627677 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TMLV060A12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402239 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210627681 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TPLC060A12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 212487179 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES040A12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212487159 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES040A12SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212487101 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212487083 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212480808 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212480803 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209403032 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DBCN1+JMVT12B C2N1 | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208503327 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208400389 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208400392 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208214176 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208214171 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 208214186 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208214185 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208214183 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208214149 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210621166 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208214153 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208214209 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208214207 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208214159 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208214164 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208214163 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208214192 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208214194 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208214196 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208214217 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 208214215 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208214143 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208214136 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208214141 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208214133 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210621172 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208214201 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208214204 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210621178 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208214189 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 212487140 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212487120 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212487061 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212487041 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212480798 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212480793 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211662146 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662136 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211662111 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211662101 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662091 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211662011 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211661991 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661941 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211661921 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661901 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661786 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661733 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661728 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661688 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661673 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661668 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661653 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661648 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661598 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661573 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661563 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661553 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661474 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661414 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661390 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211661366 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661342 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661317 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661292 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661282 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661272 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662016 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661996 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661946 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211661926 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661906 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661738 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661479 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661419 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661395 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661371 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661347 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661791 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661743 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211661748 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212480838 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212480833 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212489152 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212489147 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212484054 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 212484033 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 212486933 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212486928 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212486923 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 212486918 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 212587606 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212587491 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212586991 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 212587561 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212587481 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 209402451 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210627657 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 209402443 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 209402439 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210627669 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402407 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209402399 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402383 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402375 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402367 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402349 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402329 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402325 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402313 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402309 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402305 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402301 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 209402297 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 209402277 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209402273 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402269 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402245 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 209402225 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209402215 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209402205 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402179 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209402175 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402171 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 209402411 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209402403 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402387 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402379 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402371 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402333 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402249 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209402229 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209402219 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209402209 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402353 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402337 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402341 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212484229 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212484208 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212480828 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080C20LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212480823 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080C20SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212476294 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476289 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212480788 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212480783 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100C16SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212476274 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212476269 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100C20SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212480768 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212480763 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212587291 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212587406 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212587121 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET100C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212587246 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET100C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212587361 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208503346 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+JMET12C S2N1+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208502179 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+JMET16C S2N1+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208501100 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+JMVT16C2N1+TXV | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 208400390 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+ME12CN21+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208400391 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+ME16CN21+TXV | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208400393 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+MVC12CN21+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208400388 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+MVC16CN21+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208214178 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210619707 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208214173 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208214174 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210621012 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208214181 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 208214179 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208214148 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208214146 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208214144 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208214151 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208214154 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208214156 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208214208 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208214213 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208214211 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208214212 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208214210 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208214166 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208214161 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 208214167 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208214169 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208214193 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208214195 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 208214197 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208214198 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208214199 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208214216 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208214214 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 208214219 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208214218 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 208214138 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 208214135 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208214131 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208214130 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208214128 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208214157 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208214200 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208214203 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 208214202 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208214206 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208214205 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208214188 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208214190 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208214191 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212484186 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212484162 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212480818 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212480813 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212476284 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476279 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212480778 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212480773 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212476264 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212476259 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C20SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212480758 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212480753 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212587286 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212587401 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212587116 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212587241 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212587356 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211662226 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662211 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211662166 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662131 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211662191 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662081 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662051 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661981 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661871 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211661830 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661723 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661708 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661643 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661633 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661618 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661593 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661548 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661526 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661462 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661337 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661312 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662196 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662086 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662056 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661986 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661876 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661531 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661467 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211661881 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661835 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476364 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476359 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212480858 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212480853 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212484140 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212484119 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212587031 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 210621474 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208502172 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+JMV12B C2N1+TXV | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207434695 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207434690 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207416613 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207416605 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207417144 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416581 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207417120 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416557 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207417084 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416524 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417031 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207417023 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207416495 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416487 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416475 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416459 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207416993 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416973 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416939 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416417 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207417148 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416585 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207417124 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416561 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417088 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416997 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416977 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207417092 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416528 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212478877 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212478863 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212484364 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212484319 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212476324 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212476314 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212587156 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 206787287 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | AE60DX21+TXV | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971743 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | AVC60DX21+TXV | | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206971747 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CF64DXA1+ME14DN21+TXV | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 206971735 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CF64DXA1+MVC14DN21+TXV | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 206971727 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CF64DXA1+MVC20DN21+TXV | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971719 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971679 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 206971671 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971655 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971703 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206971687 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971611 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971607 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971565 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971561 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207335304 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207335299 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207335302 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207251154 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 207251150 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206971541 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971481 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971521 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206971501 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207176166 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207176158 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207176150 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206971659 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971707 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206971691 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971615 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971569 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971545 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971485 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971525 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206971505 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971619 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971623 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971573 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971577 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971751 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CM64DXA1+ME14DN21+TXV | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 206971739 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CM64DXA1+MVC14DN21+TXV | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 206971731 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CM64DXA1+MVC20DN21+TXV | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971723 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971683 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 206971675 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971663 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971711 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206971695 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971635 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971631 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971588 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971584 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207335303 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207335300 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207335301 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207251156 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 207251152 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206971551 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971491 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971531 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206971511 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207176170 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207176162 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207176154 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206971667 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971715 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206971699 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971639 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971592 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971555 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971495 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971535 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206971515 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971643 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971647 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971596 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971600 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 209156828 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | JHETC60HBCS2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 208501092 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | JHETC60HXXS2N1+TXV | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208614085 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | JHETD48GBCS2N1 | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 210621486 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | JHETD60HBCS2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 208614087 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | JHETD60JBCS2N1 | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 208503494 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | JHETD60JXXS2N1+TXV | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 210622632 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | JHVTC60HBCC2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 208501159 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | JHVTC60HXXC2N1+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208614084 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | JHVTD42FBCC2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210619731 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | JHVTD60HBCC2N1 | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 208614086 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | JHVTD60JBCC2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 208503463 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | JHVTD60JXXC2N1+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212481692 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212481687 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212481672 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES080C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212481667 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES080C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212488968 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES100C16LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212488963 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES100C16SMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212488948 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212488943 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES100C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212488928 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212488923 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212587071 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212587061 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ET100C16LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212587051 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ET100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587041 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ET120C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210440123 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HBCN1+JMVT17C C2N1 | | 30 000 | 1 500 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210440202 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+JMVT17C C2N1+TXV | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207434718 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+ME12CN2 1+TXV | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 207434715 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+ME16CN2 1+TXV | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207434720 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+MVC12CN 21+TXV | | 28 800 | 1 440 \$ |
| 207434717 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+MVC16CN 21+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207417301 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 207416763 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207416755 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207416747 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207416739 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207417273 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 207417269 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 207417250 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207417246 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 207417242 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207417238 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207417226 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207417222 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207417212 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 30 600 | 1 530 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207416691 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207416681 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207416915 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207416759 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207416751 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207416743 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207417277 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 207417254 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 207417216 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207416695 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207416685 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207417281 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 207417285 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 207417258 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 207417262 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212481682 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212481677 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212481662 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212481657 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212488958 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212488953 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212488938 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212488933 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES100C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212488918 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212488913 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212587066 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212587056 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212587046 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587036 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212479691 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479673 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479635 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES080C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212479617 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES080C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486821 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES100C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486811 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES100C16SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486791 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486781 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES100C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486761 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 30 000 | 1 500 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212486751 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 212587211 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212587196 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ET100C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587181 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ET100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587166 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ET120C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210440131 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60HBCN1+JMET18D S2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210440160 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60HBCN1+JMVT20D C2N1 | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 210440210 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+JMET18D S2N1+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210440119 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+JMVT20D C2N1+TXV | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212479663 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479654 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479608 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212479599 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486806 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486801 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486776 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486771 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES100C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486746 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 212486741 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 30 000 | 1 500 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212587206 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212587191 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587176 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587161 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210621772 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM8E080C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210621756 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM8E100C20MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 209208018 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM8V100C20MP12" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210620848 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM9E080C20MP12" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210620832 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM9E100C20MP12" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210622001 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM9E120D20MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 209208144 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210621776 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TMLE080C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210621760 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TMLE100C20MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 209208148 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212489008 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212489003 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212488988 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES080C20LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212488983 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES080C20SMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212480634 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES100C16LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212480629 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES100C16SMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212480614 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES100C20LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212480609 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES100C20SMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212480594 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212480589 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587546 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212587536 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ET100C16LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212587526 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ET100C20LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212587516 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ET120C20LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 210440170 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JBCN1+JMET18DS2N1 | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 210440198 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JBCN1+JMVT20D C2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210440129 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+JMET18DS2N1+TXV | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 210440158 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207434719 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+ME14DN2 1+TXV | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207434716 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+MVC14DN 21+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207416911 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207416907 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207417293 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207417530 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210621764 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E080C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207417522 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210621748 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E100C20MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207417514 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207416719 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207416715 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207417495 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207417491 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207417234 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207417230 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207416903 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207416899 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210620844 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9E080C20MP12" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210620828 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210621997 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9E120D20MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207417481 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207416889 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207416677 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207417208 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207417204 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207417534 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210621768 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE080C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207417526 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210621752 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE100C20MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207417518 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207416723 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207417499 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207417485 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207416893 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207416727 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207416731 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207417503 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207417507 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212488998 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212488993 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212488978 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212488973 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212480624 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|---------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212480619 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212480604 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES100C20LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212480599 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES100C20SMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212480584 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212480579 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587541 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212587531 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212587521 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212587511 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 208400412 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHC60HXXN1+ME12CN21+TXV | | 28 600 | 1 430 \$ |
| 208400415 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHC60HXXN1+MVC12CN21+TXV | | 28 600 | 1 430 \$ |
| 208400414 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHC60HXXN1+MVC16CN21+TXV | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 209402976 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212484804 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212484799 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212484784 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES080C20LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212484779 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES080C20SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479554 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES100C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479545 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES100C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212479517 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES100C20LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479508 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES100C20SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479481 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212479472 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212587331 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212587321 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ET100C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212587311 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ET100C20LMPS1" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212587301 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ET120C20LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210440156 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JBCN1+JMVT20DC2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210440115 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+JMVT20DC2N1+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 208400413 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+ME14DN21+TXV | | 28 800 | 1 440 \$ |
| 208400417 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+MVC14DN21+TXV | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 208214432 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208214437 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 208214435 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208214419 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208214418 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208214427 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 208214430 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 800 | 1 440 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208214458 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208214463 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208214460 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 208214465 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 208214447 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208214449 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208214448 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208214470 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 208214416 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208214415 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208214414 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208214422 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 208214453 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208214454 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208214457 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208214440 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 208214443 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212484794 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212484789 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212484774 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212484769 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479536 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479526 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479499 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES100C20LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479490 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES100C20SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479463 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212479447 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212587326 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212587316 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212587306 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212587296 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210440172 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+JMET18D S2N1+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210440200 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+JMVT20D C2N1+TXV | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212479701 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479682 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479644 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212479626 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486826 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212486816 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486796 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486786 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES100C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486766 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 212486756 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 212587216 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212587201 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587186 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587171 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206787288 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | AE60DX21+TXV | | 36 800 | 1 840 \$ |
| 206971477 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | AVC60DX21+TXV | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971469 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CF64DXA1+ME20DN21+TXV | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971461 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CF64DXA1+MVC20DN21+TXV | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971407 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971399 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971391 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971375 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971359 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8E080C20MP11" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206971299 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206971283 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8E100C20MP11" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971267 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971251 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8E120C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 206971419 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971415 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 207335326 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 207335327 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 207335324 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206971351 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9E080C20MP12" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971343 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971335 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9E120D20MP12" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971315 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971231 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971211 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971191 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 207176142 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9Y100C20MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 207176134 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971379 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971363 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TMLE080C20MP11" | 37 800 | 1 890 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206971303 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971287 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TMLE100C20MP11" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971271 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971255 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TMLE120C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 206971423 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971319 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971235 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971215 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971195 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971427 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971431 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971473 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CM64DXA1+ME20DN21+TXV | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971465 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CM64DXA1+MVC20DN21+TXV | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971411 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971403 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971395 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971383 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971367 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8E080C20MP11" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206971307 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206971291 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8E100C20MP11" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971275 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971259 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8E120C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 206971442 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971438 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 207335325 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 207335328 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 207335323 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206971355 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9E080C20MP12" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971347 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971339 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9E120D20MP12" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971325 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971241 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971221 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971201 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 207176146 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9Y100C20MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 207176138 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971387 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971371 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TMLE080C20MP11" | 37 800 | 1 890 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206971311 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971295 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TMLE100C20MP11" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971279 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971263 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TMLE120C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 206971446 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971329 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971245 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971225 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971205 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971450 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971454 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 208614100 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | JHETD60JBCS2N1 | | 36 600 | 1 830 \$ |
| 208501717 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | JHETD60JXXS2N1+TXV | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 208614103 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | JHVTD60JBCC2N1 | | 36 200 | 1 810 \$ |
| 208501122 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | JHVTD60JXXC2N1+TXV | | 36 200 | 1 810 \$ |
| 209208130 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 209208578 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM8V100C20MP12" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 209208118 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 209208114 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210620551 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 209207996 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209207570 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209207538 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM9V120D20MP12" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 209207534 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM9Y120D20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 209208000 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209207574 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209207542 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TP9C120D20MP13" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 208614101 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JBCN1+JMET18D S2N1 | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 208614102 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JBCN1+JMVT20D C2N1 | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208500548 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+JMET18D S2N1+TXV | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 208500537 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207434727 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+ME20DN2 1+TXV | | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207434728 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+MVC20DN 21+TXV | | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207416823 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207416819 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207416815 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207416807 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207416799 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E080C20MP11" | 36 400 | 1 820 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207416791 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207416783 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E100C20MP11" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207417378 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207417359 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207417355 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207416779 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207416775 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207416771 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 207416767 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 207417351 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9E080C20MP12" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210620547 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207417347 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207417343 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9E120D20MP12" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207417333 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207417323 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207417313 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207417309 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9Y100C20MP11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207417305 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 207416811 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 36 800 | 1 840 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207416803 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE080C20MP11" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207416795 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207416787 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE100C20MP11" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207417382 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207417363 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207417337 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207417327 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207417317 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207417367 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207417371 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 209402625 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAHD60JBCN1 | "TM9V120D20MP12" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209402629 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAHD60JBCN1 | "TP9C120D20MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209403044 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAHD60JBCN1+JMVT20D C2N1 | | 35 600 | 1 780 \$ |
| 208502192 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+JMET18D S2N1+TXV | | 35 800 | 1 790 \$ |
| 208501115 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV | | 35 600 | 1 780 \$ |
| 208400425 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+ME20DN2 1+TXV | | 36 600 | 1 830 \$ |
| 208400424 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+MVC20DN 21+TXV | | 36 800 | 1 840 \$ |
| 208214572 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208214576 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 35 800 | 1 790 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208214570 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208214575 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208214569 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8E080C20MP11" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 208214568 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208214567 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8E100C20MP11" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 208214566 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208214586 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 208214584 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 208214585 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 208214583 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 208214574 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9E080C20MP12" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 208214573 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 208214571 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9E120D20MP12" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208214577 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 208214578 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 208214579 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 208214588 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9Y100C20MP11" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 208214587 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 208214564 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 36 000 | 1 800 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208214565 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLE080C20MP11" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 208214562 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208214563 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLE100C20MP11" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 208214561 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208214582 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 208214581 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 208214580 | CHAMPION HEATING AND COOLING | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 9854435 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | AE24BBA21 | | 15 100 | 755 \$ |
| 9006273 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | AE24BX21+TXV | | 15 100 | 755 \$ |
| 9060460 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | AE30BX21+TXV | | 14 800 | 740 \$ |
| 9060461 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | AVC24BX21+TXV | | 14 800 | 740 \$ |
| 9060462 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | AVC30BX21+TXV | | 15 100 | 755 \$ |
| 9060463 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | AVC36BX21+TXV | | 15 000 | 750 \$ |
| 9060464 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | AVC36CX21+TXV | | 14 600 | 730 \$ |
| 205537118 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24ABAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429852 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24ABAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 202102004 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24ABAA1 | "TM8V060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373353 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24ABAA1 | "TM9E026A08MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780186 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24ABAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205548144 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24ABAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 202143768 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24ABAA1 | "TM9V040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429858 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24ABAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 202102006 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24ABAA1 | "TMLV060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 202102010 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24ABAA1 | "TPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 205537110 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780242 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779724 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373354 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24AXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780182 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24AXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 205548140 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780174 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780246 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779728 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779732 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780278 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540915 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TL9E060B12UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 203429819 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429688 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TM8E080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203429655 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 202102039 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206373363 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TM9E026A08MP12" | 15 600 | 780 \$ |
| 205548184 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205540707 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 202101773 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TM9V060B12MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 202102042 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 202143776 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TM9Y060B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 203429825 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429693 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TMLE080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429660 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 202101777 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TP9C060B12MP13" | 15 200 | 760 \$ |
| 202102051 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 202102055 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 202101791 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24BBAA1+MVC12BN21 | | 14 900 | 745 \$ |
| 206779788 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24BXA1+MVC12BN21+TXV | | 14 900 | 745 \$ |
| 206780274 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540903 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 205548200 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205546094 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205544344 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780652 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206373364 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 600 | 780 \$ |
| 205548180 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205540694 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206780046 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780414 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780178 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 205548204 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205546098 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205544351 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780050 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780418 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780656 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 205074309 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30ABAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 203429786 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30ABAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206373366 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30ABAA1 | "TM9E026A08MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 205074259 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30ABAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205074247 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30ABAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 202143780 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30ABAA1 | "TM9V040A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 203429792 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30ABAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205074554 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205074507 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206373367 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30AXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 205074493 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30AXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205074482 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205074541 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205074267 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205548006 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205547986 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429754 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 203429611 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TM8E100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780616 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373358 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205548164 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205548124 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780006 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TM9V060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206780374 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 205545588 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TM9Y060B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 203429759 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 203429616 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TMLE100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780022 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TP9C060B12MP13" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780390 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780632 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206838946 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30BBAA1+ME08BN21 | | 15 100 | 755 \$ |
| 206780114 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30BBAA1+MVC12BN21 | | 15 300 | 765 \$ |
| 206838942 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30BXA1+ME08BN21+TXV | | 15 100 | 755 \$ |
| 206780110 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30BXA1+MVC12BN21+TXV | | 15 300 | 765 \$ |
| 205548002 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205547982 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540845 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550187 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780607 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373359 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205548160 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205548120 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206779996 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780364 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 205545544 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 205540856 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550191 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780000 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780368 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780611 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779800 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30CXA1+MVC16CN21+TXV | | 14 800 | 740 \$ |
| 205547974 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205550171 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205550175 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF30CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205546766 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780226 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206838918 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373369 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36AXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 205540821 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36AXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205548112 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205546394 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 000 | 750 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206780230 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206838922 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206838926 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 205540980 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205547958 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429710 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 203429567 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TM8E100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780571 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373373 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TM9E026A08MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 205540775 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540445 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779956 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TM9V060B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780324 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TM9V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205536208 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TM9Y060B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 203429715 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 203429573 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TMLE100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779972 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TP9C060B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780340 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TP9C080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780587 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206779776 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36BBAA1+ME08BN21 | | 15 000 | 750 \$ |
| 206779772 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36BXA1+ME08BN21+TXV | | 15 000 | 750 \$ |
| 205540966 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205547954 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780202 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550143 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780562 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373374 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 205540761 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540430 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779946 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780314 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205536157 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 206780206 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550147 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779950 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780318 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780566 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780086 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36CXA1+MVC16CN21+TXV | | 15 300 | 765 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206780262 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780494 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780490 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779916 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780436 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780498 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779920 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780440 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780502 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780506 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 205537133 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24ABAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429841 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24ABAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779740 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24ABAA1 | "TM8V060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373351 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24ABAA1 | "TM9E026A08MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780194 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24ABAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 205548152 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24ABAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780154 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24ABAA1 | "TM9V040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429847 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24ABAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779764 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24ABAA1 | "TMLV060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206779752 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24ABAA1 | "TPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 205537124 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780250 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779736 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373352 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24AXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780190 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24AXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 205548148 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780150 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780466 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779760 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779748 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780286 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540939 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TL9E060B12UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 203429808 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429677 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TM8E080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429644 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780683 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206373361 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TM9E026A08MP12" | 15 600 | 780 \$ |
| 205548192 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205540735 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206780130 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TM9V060B12MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780474 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780166 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TM9Y060B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 203429814 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429682 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TMLE080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429649 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780142 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TP9C060B12MP13" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780665 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779713 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779796 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24BBAA1+MVC12BN21 | | 14 900 | 745 \$ |
| 206779792 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24BXA1+MVC12BN21+TXV | | 14 900 | 745 \$ |
| 206780282 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540928 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 205548236 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205546106 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205544357 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780679 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206373362 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 600 | 780 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205548188 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205540720 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206780126 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780470 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780162 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 205548244 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205546114 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205546102 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780138 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780661 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779709 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 205074561 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205074272 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206373365 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30AXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 205074500 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30AXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205074488 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205074547 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205074520 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205548014 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205547994 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429764 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 203429622 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TM8E100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780624 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373356 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205548172 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205548132 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780014 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TM9V060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780382 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 205545604 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TM9Y060B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 203429770 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 203429627 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TMLE100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780030 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TP9C060B12MP13" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780398 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780640 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206838954 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30BBAA1+ME08BN21 | | 15 100 | 755 \$ |
| 206780122 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30BBAA1+MVC12BN21 | | 15 300 | 765 \$ |
| 206838950 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30BXA1+ME08BN21+TXV | | 15 100 | 755 \$ |
| 206780118 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30BXA1+MVC12BN21+TXV | | 15 300 | 765 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205548010 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205547990 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540869 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550195 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780620 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373357 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205548168 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205548128 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780010 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780378 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 205545595 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 205541147 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550227 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780026 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780394 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780636 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779804 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30CXA1+MVC16CN21+TXV | | 14 800 | 740 \$ |
| 205547978 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205550179 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205550183 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM30CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205546770 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780234 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206838930 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373368 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36AXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 205540834 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36AXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205548116 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205546399 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780238 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206838934 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206838938 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 205541004 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205547966 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429721 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 203429578 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TM8E100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780579 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373371 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TM9E026A08MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 205540796 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540474 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206779964 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TM9V060B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780332 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TM9V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205536228 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TM9Y060B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 203429726 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 203429584 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TMLE100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779980 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TP9C060B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780348 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TP9C080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780595 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779784 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36BBAA1+ME08BN21 | | 15 000 | 750 \$ |
| 206779780 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36BXA1+ME08BN21+TXV | | 15 000 | 750 \$ |
| 205540992 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205547962 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780210 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550155 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780575 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373372 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 205540784 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540459 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779960 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206780328 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205536217 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 206780218 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550163 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779976 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780344 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780591 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780090 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36CXA1+MVC16CN21+TXV | | 15 300 | 765 \$ |
| 206780266 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780522 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780514 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779926 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780446 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780530 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779934 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780454 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780538 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780546 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 205537141 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU24AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206780254 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU24AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779744 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU24AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373350 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU24AXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780198 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU24AXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 205548156 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU24AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780158 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU24AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780258 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU24AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779768 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU24AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779756 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU24AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780290 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540954 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 205548240 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205546110 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205544364 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780687 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206373360 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 600 | 780 \$ |
| 205548196 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205540751 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206780134 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 200 | 760 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206780478 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780170 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 205547950 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205546118 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205546090 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780146 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780669 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779717 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 205548018 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205547998 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540879 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550199 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780628 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373355 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205548176 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205548136 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780018 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780386 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 205545612 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205540890 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550203 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780034 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780402 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780644 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 205541015 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205547970 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780214 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550159 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780583 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373370 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 205540810 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540489 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779968 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780336 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205536240 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 206780222 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550167 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779984 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206780352 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780599 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780270 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780526 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780518 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779930 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780450 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780534 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779938 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780458 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780542 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780550 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 203064286 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | AE36BX21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203097458 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | AE36CX21+TXV | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205144648 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | AE42CBC21 | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203088411 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | AE42CX21+TXV | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095765 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | AVC36BX21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095757 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | AVC36CX21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095749 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | AVC42CX21+TXV | | 22 600 | 1 130 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203096750 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | AVC48CX21+TXV | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095742 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | AVC48DX21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550135 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205550055 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544150 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36AXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543734 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542169 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36AXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543713 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550059 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544154 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36AXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543745 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543759 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203088270 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TL8E060A12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203088174 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203087712 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM8E040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087600 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM8E060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087503 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087049 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096498 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM8V060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203098007 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 203093017 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM8Y080B12MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203097955 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM9E060A10MP12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 203097915 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097810 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096127 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM9V060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203090975 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM9V080B12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203097490 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM9Y060B12MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203808675 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM9Y080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203431020 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TMLE040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430987 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TMLE060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430959 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430827 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096506 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TMLV060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203096135 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203090994 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203096514 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TPLC060A12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203098023 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TPLC080B12MP13" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 203096735 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BBCA1+ME12BN21 | | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205549346 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BXA1+ME12BN21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550127 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544319 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550035 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781224 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781192 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538485 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542982 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549778 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548720 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549770 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 205549754 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543662 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780998 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780787 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549638 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206780845 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550039 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781228 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206781196 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538493 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542994 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781002 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780791 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543004 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549786 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205543145 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36CXA1+MVC16CN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205544291 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550087 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549996 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781176 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549908 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543887 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549818 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549286 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549076 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549072 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548912 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205548908 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542116 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205542109 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549558 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549554 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549742 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549730 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543608 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549690 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549214 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541484 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548306 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549386 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548556 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550000 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781180 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549912 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543897 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549822 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205549084 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548920 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549218 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541495 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548310 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549294 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549088 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549092 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548924 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548928 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549342 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42BXA1+ME12BN21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549350 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42BXA1+MVC12BN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205550123 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544283 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550027 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544142 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205549988 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549900 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549630 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205549766 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206781068 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549726 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542956 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548384 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781028 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205548584 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205550031 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544146 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205549992 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549904 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542966 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548388 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203088045 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203087893 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 203087372 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087221 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203086917 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203086755 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203098261 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203096219 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095247 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095239 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094125 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203094117 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203092571 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203092551 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203097250 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8Y100C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 203097242 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8Y120C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 203097858 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203097754 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097691 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097602 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095933 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203090341 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203089385 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097011 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205541575 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203430921 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430876 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430788 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430744 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430683 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095263 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094141 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095941 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203090360 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203089404 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096235 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095271 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095278 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094150 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203094158 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096646 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CBCA1+MVC16CN21 | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205543128 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CXA1+MVC16CN21+TXV | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205550111 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550071 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 800 | 1 140 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205549968 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544107 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781136 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543812 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780723 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549244 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542675 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542660 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548796 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548792 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548656 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548652 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549498 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205549494 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205543693 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549714 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781044 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549674 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549188 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205541395 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205548274 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549358 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205541763 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549972 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544120 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781140 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543822 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780727 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542706 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548804 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549192 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541407 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205548278 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549252 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542721 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542731 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548808 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548812 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205543544 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42DXA1+ME14DN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548080 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42DXA1+MVC14DN21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548088 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42DXA1+MVC20DN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205544264 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781160 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549884 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781116 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543199 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543189 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548740 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548736 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548608 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548604 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543589 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549666 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205541338 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541281 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780691 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543517 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205541725 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543363 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781164 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549888 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781120 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543223 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548748 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205541348 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541291 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780695 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543236 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543249 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548752 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548756 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087988 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087824 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203087318 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203087141 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203086860 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203086682 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203098228 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094912 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094904 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093676 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093668 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203092125 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203092108 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203097834 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203097731 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097659 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203097571 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095848 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203089982 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203089017 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096948 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205548536 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203430904 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430854 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203430771 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430722 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430661 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094927 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093692 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TMLV120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095856 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203090001 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203089035 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203094936 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094943 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093700 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TPLC100C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093708 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TPLC120C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550099 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544225 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780747 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205544057 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543952 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549872 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781096 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206780926 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780922 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780861 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780857 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541950 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205541940 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206781056 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549702 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781032 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549658 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549158 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548368 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541199 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543469 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205548528 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206780751 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205544067 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543965 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549876 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206781100 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780930 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780865 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549162 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548372 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541210 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780934 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780938 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780869 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780873 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543161 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48DXA1+ME14DN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549334 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48DXA1+MVC14DN21+TXV | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205548096 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48DXA1+MVC20DN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205544176 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549944 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549848 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781072 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548978 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548974 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205542219 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542215 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205541679 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205541667 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549418 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549414 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780711 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543563 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205542900 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548336 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541086 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548248 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543394 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548490 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549948 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549852 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781076 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548986 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542242 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205542910 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548340 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541102 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548252 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548990 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548994 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542251 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542265 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205550139 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205550063 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544158 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36AXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543774 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542206 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36AXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543724 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550067 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544165 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36AXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543782 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543794 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203088290 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TL8E060A12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203088193 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203087733 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM8E040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087619 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM8E060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087522 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087066 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096527 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM8V060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203098035 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 203093071 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM8Y080B12MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203097963 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM9E060A10MP12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 203097923 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097818 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096147 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM9V060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203091022 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM9V080B12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203097506 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM9Y060B12MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203808681 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM9Y080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203431025 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TMLE040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430992 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TMLE060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430965 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430832 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203096535 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TMLV060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203096155 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203091040 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203096543 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TPLC060A12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203098051 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TPLC080B12MP13" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 203096742 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BBCA1+ME12BN21 | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549362 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BXA1+ME12BN21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550151 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544331 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550043 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781232 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781208 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538511 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543045 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549796 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548828 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549792 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 205549758 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543673 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206781008 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780797 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549650 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206780853 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550075 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781244 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781216 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538527 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543072 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781016 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780805 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543091 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549812 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 203088139 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203087951 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203087468 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087277 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203087014 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203086818 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203086605 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203096387 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095582 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095574 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094463 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203094455 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203092903 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203092885 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203097394 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM8Y100C20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097386 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM8Y120C20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097899 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203097794 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097715 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097627 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203096016 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203090614 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM9V100C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203089656 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097059 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548572 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203430948 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430893 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430816 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430760 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430700 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095598 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094479 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096024 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203090630 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TP9C100C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203089674 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096402 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095606 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095614 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094486 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203094494 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096670 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CBCA1+MVC16CN21 | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543153 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CXA1+MVC16CN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205544300 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550091 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205550004 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781184 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549916 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543913 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549826 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549300 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549108 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549100 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548944 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548936 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542480 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205542458 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549614 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549606 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549746 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549734 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543624 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549694 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549224 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205541513 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548316 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549434 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548568 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550016 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781204 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549936 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543996 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549840 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549124 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548960 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549238 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541535 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548324 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549322 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549132 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549140 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548968 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549014 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203088066 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203087915 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 203087391 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087240 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203086935 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203086774 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203098268 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203096247 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095302 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095294 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094182 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203094173 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203092686 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203092667 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203097298 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8Y100C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 203097290 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8Y120C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 203097866 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203097762 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097699 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203097610 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095953 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203090387 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203089429 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097028 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205541598 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430926 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430882 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430793 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430749 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430689 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095318 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094197 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095961 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203090404 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203089447 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096262 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095327 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095335 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203094205 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203094213 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096654 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CBCA1+MVC16CN21 | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205543136 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CXA1+MVC16CN21+TXV | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205550115 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550079 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205549976 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544134 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781144 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543845 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780731 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549264 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542775 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542752 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548855 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548837 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548704 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548696 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549574 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205549566 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205543834 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549718 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781048 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549682 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549198 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541423 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205548284 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549374 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205541587 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550008 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544215 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781152 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543867 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780743 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542822 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548876 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549208 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541447 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205548292 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549280 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542841 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542858 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548884 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548892 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543551 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42DXA1+ME14DN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548084 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42DXA1+MVC14DN21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548092 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42DXA1+MVC20DN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205544274 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781168 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549892 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781124 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543288 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543276 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548768 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548764 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548632 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548628 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205543596 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549670 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205541365 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541312 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780701 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543536 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205541744 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543380 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781172 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549896 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781128 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543311 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548776 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205541377 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541324 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780705 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543320 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543329 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548780 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205548784 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203088006 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087842 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203087337 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203087159 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203086878 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203086702 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203098236 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094967 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094959 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093733 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093725 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203092231 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203092212 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203097842 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203097739 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097667 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203097578 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095868 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203090029 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203089063 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096964 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205548544 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203430910 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430860 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430777 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430728 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430667 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094983 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093749 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TMLV120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095876 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203090047 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203089082 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203094991 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095000 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093757 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TPLC100C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093765 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TPLC120C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550103 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205544238 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780755 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205544077 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205544009 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549920 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781104 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780958 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780950 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780888 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780880 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542318 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205542040 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206781060 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549706 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781036 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549678 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549168 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548378 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541226 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205543637 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205548540 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206780763 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205544130 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205544034 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549928 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781132 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780966 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780896 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549176 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548414 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541248 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780974 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780982 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780904 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780912 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203087787 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203087103 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203086643 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203098212 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094689 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094681 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093300 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203093282 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203091914 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203091896 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203097155 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8Y100C20MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203097147 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8Y120C20MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203097643 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203097555 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203095793 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203089844 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203088832 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203088553 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM9V120D20MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203096916 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548520 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203430843 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430711 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203430650 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094705 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093336 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095801 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203089863 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203088852 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203088570 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203094713 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094721 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093355 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203093374 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096703 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DBCA1+ME14DN21 | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203096686 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DBCA1+MVC14DN21 | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203088489 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DBCA1+MVC20DN21 | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543171 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DXA1+ME14DN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549338 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DXA1+MVC14DN21+TXV | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205548100 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DXA1+MVC20DN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205544186 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549952 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205549856 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781080 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549024 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549002 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542488 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542291 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205541873 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205541850 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549470 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549462 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780715 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543572 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205542930 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548346 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541120 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548258 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543422 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548512 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549960 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205549864 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781088 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549040 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542538 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543020 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548354 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541160 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548266 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549048 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549056 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542571 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542597 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205550131 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544337 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550047 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781236 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781212 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538519 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543061 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205549800 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548732 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549774 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 205549762 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543682 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781012 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780801 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549654 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206780849 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550051 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781240 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781220 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537305 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543081 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781020 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780839 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543109 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549830 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205544310 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205550095 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550012 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781200 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549932 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543980 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549836 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549310 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549112 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549104 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548948 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548940 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542135 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205542469 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549618 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549610 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549750 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549738 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543650 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549698 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205549234 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541524 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548320 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549394 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548576 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550020 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781188 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549940 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543934 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549844 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549128 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548964 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549258 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541548 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548328 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549326 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549136 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549144 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549010 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205549018 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205550119 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550083 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205549980 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544205 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781148 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543855 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780735 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549268 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542790 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542762 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548864 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548845 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548708 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548700 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549534 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205549570 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205543703 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549722 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206781052 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549686 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549202 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541435 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205548288 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549378 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205541610 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549984 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544138 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781156 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543878 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780739 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542832 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548880 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549228 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541458 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205548300 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549304 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542849 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205542867 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548888 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548896 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205550107 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544251 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780759 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205544088 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205544023 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549924 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781108 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780962 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780954 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780892 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780884 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542061 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205542051 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206781064 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549710 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781040 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205549662 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549172 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548410 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541237 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543497 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205548548 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206780767 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205544095 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205544045 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549880 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781112 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780970 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780900 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549182 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548502 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541259 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780978 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780986 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780908 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206780916 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205544196 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549956 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549860 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781084 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549028 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549006 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542501 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542304 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205541884 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205541862 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549474 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549466 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780719 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543582 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205542945 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548350 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541134 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548262 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205543438 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548516 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549964 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549868 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781092 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549044 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542555 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543032 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548358 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541173 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548270 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549052 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549060 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542581 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542614 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 9854440 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | AE48CBC21 | | 28 400 | 1 420 \$ |
| 9006283 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | AE48CX21+TXV | | 28 400 | 1 420 \$ |
| 202143940 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | AE48DBC21 | | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202143944 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | AE48DX21+TXV | | 28 200 | 1 410 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 9036784 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | AVC48CX21+TXV | | 27 600 | 1 380 \$ |
| 9036785 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | AVC48DX21+TXV | | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202763641 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | AVC60CX22+TXV | | 28 200 | 1 410 \$ |
| 9036787 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | AVC60DX21+TXV | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 206782434 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546706 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TL8E100C20UH11" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546662 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546642 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TL9E100C20UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 203431415 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203431371 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 203431272 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 203431234 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203431124 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100657 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202100658 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100665 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100666 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100673 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205536865 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206782374 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205536805 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 202100674 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM9V060B12MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 202100680 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM9V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202100683 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202100688 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100693 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM9V100C20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 202143988 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 203431420 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203431376 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TMLE080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 203431278 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 203431239 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203431130 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100704 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100713 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TMLV120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100715 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TP9C060B12MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 202100720 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TP9C080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202100723 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202100729 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 202100730 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TP9C100C20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 202100736 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TPLC080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202100739 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100744 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100747 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TPLC100C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100752 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TPLC120C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100055 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CBCA1+MVC16CN21 | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781774 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CXA1+MVC16CN21+TXV | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782430 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546702 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546658 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546638 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546726 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546594 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546525 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546497 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782406 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782334 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782156 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206782152 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781356 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781352 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205536858 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206782370 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205536796 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781308 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782206 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781880 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781752 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782518 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205540644 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546730 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546598 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546530 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546502 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782410 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782160 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781360 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206781312 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782210 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781884 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781756 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782522 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782338 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782164 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782168 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781364 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781368 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781762 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48DXA1+MVC14DN21+TXV | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781536 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48DXA1+MVC20DN21+TXV | | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546750 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546686 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205537075 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546622 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546570 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205547562 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546468 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206782060 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782056 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781968 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781964 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546424 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546443 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781840 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781712 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782478 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205536061 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205540546 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546574 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205547566 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546473 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782064 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781972 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781844 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781716 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782482 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205536070 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782068 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782072 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781976 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781980 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205085336 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TL8E080C16UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085302 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TL8E100C20UH11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205085236 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TL9E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085120 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TM8E080C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084958 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TM8E100C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084857 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TM8E120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084733 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TM9E080C20MP12" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084681 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TM9E100C20MP12" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205085125 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TMLE080C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084963 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TMLE100C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084862 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TMLE120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205085283 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TL8E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085219 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TL9E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085154 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TM8E080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205085088 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TM8E080C20MP11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205084923 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TM8E100C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084889 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TM8E120C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205084820 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TM8E120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084787 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TM8E130D20MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205084716 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TM9E080C20MP12" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205084698 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TM9E100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205084668 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TM9E100C20MP12" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084655 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TM9E120D20MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085163 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TMLE080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085093 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TMLE080C20MP11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205084928 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TMLE100C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084895 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TMLE120C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205084827 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TMLE120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084792 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TMLE130D20MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781248 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF64DXA1+ME14DN21+TXV | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781256 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF64DXA1+MVC20DN21+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206782470 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 205546678 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205537057 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 205546614 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 205546544 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206781489 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206782390 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206781385 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781381 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781922 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206781918 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205545110 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 205545104 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 205536836 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 205546459 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 206781820 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206781692 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 206781508 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206782450 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 206782570 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 205546548 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206781493 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206782394 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206781389 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781926 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206781824 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206781696 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 206781512 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206782454 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 206781393 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781397 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781930 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206781934 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206782442 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546714 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TL8E100C20UH11" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546670 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546650 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TL9E100C20UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 203431426 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203431382 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 203431283 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203431245 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203431135 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782347 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782278 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782266 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781433 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781445 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205536882 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206782382 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205536821 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781326 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM9V060B12MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782232 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM9V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782192 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781806 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782532 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM9V100C20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205540159 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 203431431 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203431387 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TMLE080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 203431289 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203431250 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203431141 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782290 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781457 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TMLV120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781338 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TP9C060B12MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782244 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TP9C080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782220 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782180 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782544 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TP9C100C20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782359 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TPLC080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782302 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782314 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781469 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TPLC100C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781481 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TPLC120C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781532 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CBCA1+MVC16CN21 | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781528 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CXA1+MVC16CN21+TXV | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782438 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546710 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546666 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205546646 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546738 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546602 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546534 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546506 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782414 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782343 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782274 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782262 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781429 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781441 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205536873 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206782378 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205536814 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781322 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782228 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782188 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781802 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782528 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205540142 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546746 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546734 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546566 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546516 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782422 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782286 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781453 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781334 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782240 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782216 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782176 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782540 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782355 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782298 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782310 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781465 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781477 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546762 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205546698 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TL8E100C20UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205537103 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546634 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TL9E100C20UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 203431349 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 203431212 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203431102 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782100 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782088 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782007 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781995 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546438 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546457 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781858 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781730 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782496 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM9V100C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205536099 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM9V120D20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205540618 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 203431354 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TMLE080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 203431218 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203431108 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782112 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782019 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TMLV120C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781870 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781742 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782508 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TP9C100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205536125 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TP9C120D20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782124 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782136 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782031 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TPLC100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782043 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TPLC120C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781770 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DBCA1+MVC14DN21 | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781544 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DBCA1+MVC20DN21 | | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781766 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DXA1+MVC14DN21+TXV | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781540 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DXA1+MVC20DN21+TXV | | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546754 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546690 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205537084 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546626 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205546578 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205547570 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546478 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782092 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782080 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781999 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781987 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546429 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546448 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781850 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781722 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782488 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205536083 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205540594 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546586 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205547624 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546488 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782104 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782011 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206781862 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781734 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782500 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205536109 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782116 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782128 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782023 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782035 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205085343 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TL8E080C16UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085308 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TL8E100C20UH11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205085241 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TL9E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085131 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TM8E080C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084969 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TM8E100C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084868 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TM8E120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084739 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TM9E080C20MP12" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084687 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TM9E100C20MP12" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205085142 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TMLE080C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084980 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TMLE100C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084878 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TMLE120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205085290 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TL8E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085225 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TL9E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085167 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TM8E080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085099 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TM8E080C20MP11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205084934 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TM8E100C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084900 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TM8E120C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205084833 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TM8E120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084798 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TM8E130D20MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205084722 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TM9E080C20MP12" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205084704 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TM9E100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205084672 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TM9E100C20MP12" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084659 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TM9E120D20MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085178 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TMLE080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085109 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TMLE080C20MP11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205084946 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TMLE100C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084911 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TMLE120C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205084845 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TMLE120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084810 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TMLE130D20MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781252 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM64DXA1+ME14DN21+TXV | | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206781260 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM64DXA1+MVC20DN21+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206782474 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 205546682 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 205537068 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 205546618 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 205546553 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206781497 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206782398 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206781409 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781405 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781945 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206781941 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205545160 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 205545153 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 205536846 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 205546464 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 206781830 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206781702 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 206781518 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206782460 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 206782574 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 205546558 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206781501 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206782402 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206781413 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781949 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206781834 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206781706 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 206781522 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206782464 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 206781417 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781421 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781953 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206781957 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206782446 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546718 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546674 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546654 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205546742 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546606 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546562 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546511 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782418 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782351 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782282 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782270 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781437 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781449 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205536891 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206782386 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205536829 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781330 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782236 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782196 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781810 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782536 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205540172 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205546610 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546722 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546539 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546521 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782426 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782294 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781461 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781342 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782248 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782224 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782184 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782548 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782363 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782306 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782318 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781473 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781485 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546758 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546694 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205537093 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546630 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546582 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205547574 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546483 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782096 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782084 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782003 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781991 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546433 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546452 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781854 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781726 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782492 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205536092 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205540606 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546590 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205547628 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546492 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206782108 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782015 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781866 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781738 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782504 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205536117 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782120 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782132 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782027 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782039 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205085349 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TL8E080C16UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085314 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TL8E100C20UH11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205085247 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TL9E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085136 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TM8E080C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084975 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TM8E100C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084874 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TM8E120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084745 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TM9E080C20MP12" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084693 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TM9E100C20MP12" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205085148 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TMLE080C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205084985 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TMLE100C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084883 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TMLE120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205085296 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TL8E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085231 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TL9E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085172 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TM8E080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085104 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TM8E080C20MP11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205084940 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TM8E100C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084905 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TM8E120C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205084840 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TM8E120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084804 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TM8E130D20MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205084728 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TM9E080C20MP12" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205084710 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TM9E100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205084676 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TM9E100C20MP12" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084663 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TM9E120D20MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085184 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TMLE080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085115 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TMLE080C20MP11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205084952 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TMLE100C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084916 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TMLE120C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205084851 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TMLE120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205084815 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TMLE130D20MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 9036087 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | AVC60DX21+TXV | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205547846 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CF64DXA1+MVC20DN21+TXV | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206783053 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205546314 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205536778 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205546306 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 206783033 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205546290 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM8E080C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206783017 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206783001 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM8E100C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782985 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 206782969 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM8E120C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205536743 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM8E130D20MP11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205547794 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205547790 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205546282 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM9E080C20MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205546274 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205546266 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM9E120D20MP12" | 33 200 | 1 660 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205539800 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782628 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782608 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205539529 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206783037 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205546294 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TMLE080C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206783021 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206783005 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TMLE100C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782989 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 206782973 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TMLE120C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205536752 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TMLE130D20MP11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205547802 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205539810 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782632 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782612 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205539538 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205547806 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205547810 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205547850 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CM64DXA1+MVC20DN21+TXV | | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206783057 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205546318 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205536787 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205546310 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 206783041 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205546298 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM8E080C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206783025 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206783009 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM8E100C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782993 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 206782977 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM8E120C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205536760 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM8E130D20MP11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205547822 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205547818 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205546286 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM9E080C20MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205546278 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205546270 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM9E120D20MP12" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205539825 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782638 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782618 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 33 000 | 1 650 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 205539550 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206783045 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205546302 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TMLE080C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206783029 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206783013 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TMLE100C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782997 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 206782981 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TMLE120C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205536769 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TMLE130D20MP11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205547830 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205539836 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782642 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782622 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205539555 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205547834 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205547838 | CHAMPION HEATING AND COOLING | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 207659297 | CIAC | CG43VX036PH3N1H | CH43VX036-H3N1H | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 209843007 | CLASSIC | MC4VHC18S | MUVHC18S | | 12 800 | 640 \$ |
| 209843035 | CLASSIC | MMRSHC18AS2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 600 | 730 \$ |
| 209843034 | CLASSIC | MMRSHC18AS2 | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 209843033 | CLASSIC | MMRSHC18AS2 | Unités sans conduits | | 14 400 | 720 \$ |
| 209843038 | CLASSIC | MMRSHC27AS3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 209843037 | CLASSIC | MMRSHC27AS3 | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|---------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 209843036 | CLASSIC | MMRSHC27AS3 | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 209843039 | CLASSIC | MMRSHC36AS4 | Unités sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 209843044 | CLASSIC | MMRSHC48AS5 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 209843042 | CLASSIC | MMRSHC48AS5 | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 209842996 | CLASSIC | MRSVHC12AS | MC4VHC12S | | 8 900 | 445 \$ |
| 209843001 | CLASSIC | MRSVHC12AS | MFCHC12S | | 9 300 | 465 \$ |
| 209842997 | CLASSIC | MRSVHC18AS | MC4VHC18S | | 12 000 | 600 \$ |
| 209843002 | CLASSIC | MRSVHC18AS | MFCHC18S | | 12 600 | 630 \$ |
| 209842998 | CLASSIC | MRSVHC24AS | MC4VHC24S | | 19 000 | 950 \$ |
| 209843003 | CLASSIC | MRSVHC24AS | MFCHC24S | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 209843008 | CLASSIC | MRSVHC24AS | MUVHC24S | | 16 000 | 800 \$ |
| 209842999 | CLASSIC | MRSVHC36AS | MC4VHC36S | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 209843004 | CLASSIC | MRSVHC36AS | MFCHC36S | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209843009 | CLASSIC | MRSVHC36AS | MUVHC36S | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 209843000 | CLASSIC | MRSVHC48AS | MC4VHC48S | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 209843005 | CLASSIC | MRSVHC48AS | MFCHC48S | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 209843010 | CLASSIC | MRSVHC48AS | MUVHC48S | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 210278958 | Clarity | MOD30-24HFN1-MU0W | MSEPD-24HRFN1-MU0W | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 210568095 | Clarity | MOX330-12HFN1-MW5W | MSEPB-12HRFN1-MW5W(GA) | | 10 000 | 500 \$ |
| 208141286 | Clarity | MOX430-17HFN1-MT0W | MSEPC-18HRFN1-MU0W | | 15 000 | 750 \$ |
| 213148996 | CLIMA SMART | MCH12-CS-S23-230V-O | MCH12-CS-S23-230V-I | | 7 600 | 380 \$ |
| 211257104 | CLIMA SMART | MCH12-CS-S23-O | MCH12-CS-S23-I | | 7 100 | 355 \$ |
| 211257105 | CLIMA SMART | MCH18-CS-S23-O | MCH18-CS-S23-I | | 10 000 | 500 \$ |
| 211257106 | CLIMA SMART | MCH24-CS-S23-O | MCH24-CS-S23-I | | 13 900 | 695 \$ |
| 211126487 | COAST AIR | A-CAD09-0A | B-CAD09-0A | | 7 500 | 375 \$ |
| 211126490 | COAST AIR | A-CAD12-0A | B-CAD12-0A | | 7 500 | 375 \$ |
| 211126491 | COAST AIR | A-CAD18-1A | B-CAD18-1A | | 13 800 | 690 \$ |
| 211126489 | COAST AIR | A-CAD24-1A | B-CAD24-1A | | 17 900 | 895 \$ |
| 9854436 | COLEMAN | CH16B2421 | AE24BBA21 | | 15 100 | 755 \$ |
| 9006270 | COLEMAN | CH16B2421 | AE24BX21+TXV | | 15 100 | 755 \$ |
| 9060430 | COLEMAN | CH16B2421 | AE30BX21+TXV | | 14 800 | 740 \$ |
| 9060431 | COLEMAN | CH16B2421 | AVC24BX21+TXV | | 14 800 | 740 \$ |
| 9060432 | COLEMAN | CH16B2421 | AVC30BX21+TXV | | 15 100 | 755 \$ |
| 9060433 | COLEMAN | CH16B2421 | AVC36BX21+TXV | | 15 000 | 750 \$ |
| 9060434 | COLEMAN | CH16B2421 | AVC36CX21+TXV | | 14 600 | 730 \$ |
| 205537112 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24ABAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203429848 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24ABAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 202102003 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24ABAA1 | "TM8V060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373296 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24ABAA1 | "TM9E026A08MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780183 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24ABAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 205548141 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24ABAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 202143765 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24ABAA1 | "TM9V040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429853 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24ABAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 202102009 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24ABAA1 | "TMLV060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 202102011 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24ABAA1 | "TPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 205537105 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780239 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779721 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373295 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24AXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780179 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24AXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 205548137 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780171 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780243 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779725 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779729 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 202101779 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BBAA1 | "CP9C060B12MP13" | 15 200 | 760 \$ |
| 202102057 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BBAA1 | "CP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780275 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BBAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540906 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BBAA1 | "TL9E060B12UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 203429815 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BBAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429684 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BBAA1 | "TM8E080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429651 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BBAA1 | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 202102037 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BBAA1 | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206373286 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BBAA1 | "TM9E026A08MP12" | 15 600 | 780 \$ |
| 205548181 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BBAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205540697 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BBAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 202101770 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BBAA1 | "TM9V060B12MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 202102043 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BBAA1 | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 202143773 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BBAA1 | "TM9Y060B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 203429821 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BBAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429689 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BBAA1 | "TMLE080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429656 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BBAA1 | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 202101774 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BBAA1 | "TP9C060B12MP13" | 15 200 | 760 \$ |
| 202102048 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BBAA1 | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 202102052 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BBAA1 | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 202101788 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BBAA1+MVC12BN21 | | 14 900 | 745 \$ |
| 206779785 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BXA1+MVC12BN21+TXV | | 14 900 | 745 \$ |
| 206780051 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780419 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780271 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540892 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 205548197 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205546091 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205544338 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780649 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206373285 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 600 | 780 \$ |
| 205548177 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205540683 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206780043 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780411 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780175 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 205548201 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205546095 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205544345 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780047 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780415 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780653 | COLEMAN | CH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 205074304 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30ABAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 203429782 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30ABAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206373283 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30ABAA1 | "TM9E026A08MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 205074254 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30ABAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205074242 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30ABAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 202143777 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30ABAA1 | "TM9V040A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 203429788 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30ABAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205074549 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205074502 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206373282 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30AXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 205074490 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30AXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205074476 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205074537 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205074264 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780035 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30BBAA1 | "CP9C060B12MP13" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780403 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30BBAA1 | "CP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 205548003 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30BBAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205547983 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30BBAA1 | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429750 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30BBAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 203429607 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30BBAA1 | "TM8E100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780613 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30BBAA1 | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373291 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30BBAA1 | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205548161 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30BBAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205548121 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30BBAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780003 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30BBAA1 | "TM9V060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780371 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30BBAA1 | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 205545582 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30BBAA1 | "TM9Y060B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 203429755 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30BBAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 203429612 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30BBAA1 | "TMLE100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780019 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30BBAA1 | "TP9C060B12MP13" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780387 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30BBAA1 | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780629 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30BBAA1 | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206838943 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30BBAA1+ME08BN21 | | 15 100 | 755 \$ |
| 206780111 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30BBAA1+MVC12BN21 | | 15 300 | 765 \$ |
| 206838939 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30BXA1+ME08BN21+TXV | | 15 100 | 755 \$ |
| 206780107 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30BXA1+MVC12BN21+TXV | | 15 300 | 765 \$ |
| 206780001 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780369 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 205547999 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205547979 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540836 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550184 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780604 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373290 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205548157 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205548117 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779993 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780361 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205545537 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 205540848 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550188 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779997 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780365 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780608 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779797 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30CXA1+MVC16CN21+TXV | | 14 800 | 740 \$ |
| 205547971 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205550168 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205550172 | COLEMAN | CH16B2421 | CF30CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205546763 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780223 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206838915 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373280 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36AXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 205540812 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36AXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205548109 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205546391 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780227 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206838919 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206838923 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779985 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36BBAA1 | "CP9C060B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780353 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36BBAA1 | "CP9C080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 205540969 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36BBAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205547955 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36BBAA1 | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429706 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36BBAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 203429563 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36BBAA1 | "TM8E100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780568 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36BBAA1 | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373276 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36BBAA1 | "TM9E026A08MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 205540764 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36BBAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540433 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36BBAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779953 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36BBAA1 | "TM9V060B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780321 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36BBAA1 | "TM9V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205536199 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36BBAA1 | "TM9Y060B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 203429711 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36BBAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 203429569 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36BBAA1 | "TMLE100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779969 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36BBAA1 | "TP9C060B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780337 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36BBAA1 | "TP9C080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206780584 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36BBAA1 | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779773 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36BBAA1+ME08BN21 | | 15 000 | 750 \$ |
| 206779769 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36BXA1+ME08BN21+TXV | | 15 000 | 750 \$ |
| 206779951 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780319 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 205540957 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205547951 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780199 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550140 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780559 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373275 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 205540754 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540418 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779943 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780311 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205536148 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 206780203 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TML040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550144 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779947 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780315 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780563 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780083 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36CXA1+MVC16CN21+TXV | | 15 300 | 765 \$ |
| 206779921 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780441 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780507 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780509 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780259 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780491 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780487 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779913 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780433 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780495 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779917 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780437 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780499 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780503 | COLEMAN | CH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205537126 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24ABAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429837 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24ABAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779737 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24ABAA1 | "TM8V060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373298 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24ABAA1 | "TM9E026A08MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780191 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24ABAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 205548149 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24ABAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780151 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24ABAA1 | "TM9V040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429842 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24ABAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779761 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24ABAA1 | "TMLV060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779749 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24ABAA1 | "TPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 205537120 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780247 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779733 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373297 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24AXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780187 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24AXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 205548145 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780147 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780463 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779757 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779745 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780079 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BBAA1 | "CP9C060B12MP13" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780672 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BBAA1 | "CP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780283 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BBAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540931 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BBAA1 | "TL9E060B12UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 203429804 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BBAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429673 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BBAA1 | "TM8E080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429640 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BBAA1 | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780680 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BBAA1 | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206373288 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BBAA1 | "TM9E026A08MP12" | 15 600 | 780 \$ |
| 205548189 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BBAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205540722 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BBAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206780127 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BBAA1 | "TM9V060B12MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780471 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BBAA1 | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780163 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BBAA1 | "TM9Y060B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 203429810 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BBAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429678 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BBAA1 | "TMLE080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429645 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BBAA1 | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780139 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BBAA1 | "TP9C060B12MP13" | 15 200 | 760 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206780662 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BBAA1 | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779710 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BBAA1 | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779793 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BBAA1+MVC12BN21 | | 14 900 | 745 \$ |
| 206779789 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BXA1+MVC12BN21+TXV | | 14 900 | 745 \$ |
| 206780077 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780670 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780279 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540918 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 205548233 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205546103 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205544352 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780676 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206373287 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 600 | 780 \$ |
| 205548185 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205540710 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206780123 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780467 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780159 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 205548241 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205546111 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205546099 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780135 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780658 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779706 | COLEMAN | CH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 205074556 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205074268 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206373284 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30AXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 205074495 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30AXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205074483 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205074542 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205074515 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780039 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30BBAA1 | "CP9C060B12MP13" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780407 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30BBAA1 | "CP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 205548011 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30BBAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205547991 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30BBAA1 | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429760 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30BBAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203429618 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30BBAA1 | "TM8E100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780621 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30BBAA1 | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373293 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30BBAA1 | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205548169 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30BBAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205548129 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30BBAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780011 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30BBAA1 | "TM9V060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780379 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30BBAA1 | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 205545597 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30BBAA1 | "TM9Y060B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 203429766 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30BBAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 203429623 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30BBAA1 | "TMLE100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780027 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30BBAA1 | "TP9C060B12MP13" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780395 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30BBAA1 | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780637 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30BBAA1 | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206838951 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30BBAA1+ME08BN21 | | 15 100 | 755 \$ |
| 206780119 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30BBAA1+MVC12BN21 | | 15 300 | 765 \$ |
| 206838947 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30BXA1+ME08BN21+TXV | | 15 100 | 755 \$ |
| 206780115 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30BXA1+MVC12BN21+TXV | | 15 300 | 765 \$ |
| 206780037 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780405 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 205548007 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205547987 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540859 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550192 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780617 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373292 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205548165 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205548125 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780007 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780375 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 205545590 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 205541137 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550220 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780023 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780391 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780633 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206779801 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30CXA1+MVC16CN21+TXV | | 14 800 | 740 \$ |
| 205547975 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205550176 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205550180 | COLEMAN | CH16B2421 | CM30CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205546767 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780231 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206838927 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373281 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36AXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 205540824 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36AXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205548113 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205546395 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780235 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206838931 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206838935 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779989 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36BBAA1 | "CP9C060B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780357 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36BBAA1 | "CP9C080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 205540995 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36BBAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205547963 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36BBAA1 | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429716 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36BBAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 203429574 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36BBAA1 | "TM8E100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780576 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36BBAA1 | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373278 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36BBAA1 | "TM9E026A08MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 205540786 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36BBAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540461 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36BBAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779961 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36BBAA1 | "TM9V060B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780329 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36BBAA1 | "TM9V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205536220 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36BBAA1 | "TM9Y060B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 203429722 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36BBAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 203429580 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36BBAA1 | "TMLE100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779977 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36BBAA1 | "TP9C060B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780345 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36BBAA1 | "TP9C080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780592 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36BBAA1 | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779781 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36BBAA1+ME08BN21 | | 15 000 | 750 \$ |
| 206779777 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36BXA1+ME08BN21+TXV | | 15 000 | 750 \$ |
| 206779987 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780355 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205540982 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205547959 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780207 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550152 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780572 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373277 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 205540777 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540449 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779957 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780325 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205536210 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 206780215 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550160 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779973 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780341 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780588 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780087 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36CXA1+MVC16CN21+TXV | | 15 300 | 765 \$ |
| 206779939 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780459 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780551 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780555 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780263 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780519 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780511 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779923 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780443 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780527 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779931 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780451 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780535 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780543 | COLEMAN | CH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 205537134 | COLEMAN | CH16B2421 | CU24AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780251 | COLEMAN | CH16B2421 | CU24AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779741 | COLEMAN | CH16B2421 | CU24AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373299 | COLEMAN | CH16B2421 | CU24AXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780195 | COLEMAN | CH16B2421 | CU24AXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 205548153 | COLEMAN | CH16B2421 | CU24AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206780155 | COLEMAN | CH16B2421 | CU24AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780255 | COLEMAN | CH16B2421 | CU24AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779765 | COLEMAN | CH16B2421 | CU24AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779753 | COLEMAN | CH16B2421 | CU24AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780081 | COLEMAN | CH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780674 | COLEMAN | CH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780287 | COLEMAN | CH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540942 | COLEMAN | CH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 205548237 | COLEMAN | CH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205546107 | COLEMAN | CH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205544358 | COLEMAN | CH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780684 | COLEMAN | CH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206373289 | COLEMAN | CH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 600 | 780 \$ |
| 205548193 | COLEMAN | CH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205540739 | COLEMAN | CH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206780131 | COLEMAN | CH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780475 | COLEMAN | CH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780167 | COLEMAN | CH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 205547947 | COLEMAN | CH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205546115 | COLEMAN | CH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205546087 | COLEMAN | CH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780143 | COLEMAN | CH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780666 | COLEMAN | CH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779714 | COLEMAN | CH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780041 | COLEMAN | CH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780409 | COLEMAN | CH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 205548015 | COLEMAN | CH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205547995 | COLEMAN | CH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540872 | COLEMAN | CH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550196 | COLEMAN | CH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780625 | COLEMAN | CH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373294 | COLEMAN | CH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205548173 | COLEMAN | CH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205548133 | COLEMAN | CH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780015 | COLEMAN | CH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780383 | COLEMAN | CH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 205545606 | COLEMAN | CH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 205540882 | COLEMAN | CH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205550200 | COLEMAN | CH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780031 | COLEMAN | CH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780399 | COLEMAN | CH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780641 | COLEMAN | CH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779991 | COLEMAN | CH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780359 | COLEMAN | CH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 205541007 | COLEMAN | CH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205547967 | COLEMAN | CH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780211 | COLEMAN | CH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550156 | COLEMAN | CH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780580 | COLEMAN | CH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373279 | COLEMAN | CH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 205540798 | COLEMAN | CH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540477 | COLEMAN | CH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779965 | COLEMAN | CH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780333 | COLEMAN | CH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205536232 | COLEMAN | CH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 206780219 | COLEMAN | CH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550164 | COLEMAN | CH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779981 | COLEMAN | CH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780349 | COLEMAN | CH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780596 | COLEMAN | CH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779941 | COLEMAN | CH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780461 | COLEMAN | CH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780553 | COLEMAN | CH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780557 | COLEMAN | CH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780267 | COLEMAN | CH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780523 | COLEMAN | CH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780515 | COLEMAN | CH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779927 | COLEMAN | CH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780447 | COLEMAN | CH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780531 | COLEMAN | CH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779935 | COLEMAN | CH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780455 | COLEMAN | CH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780539 | COLEMAN | CH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780547 | COLEMAN | CH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 203064261 | COLEMAN | CH16B3622 | AE36BX21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203097452 | COLEMAN | CH16B3622 | AE36CX21+TXV | | 22 600 | 1 130 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205144699 | COLEMAN | CH16B3622 | AE42CBC21 | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203088397 | COLEMAN | CH16B3622 | AE42CX21+TXV | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095759 | COLEMAN | CH16B3622 | AVC36BX21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095751 | COLEMAN | CH16B3622 | AVC36CX21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095744 | COLEMAN | CH16B3622 | AVC42CX21+TXV | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203096744 | COLEMAN | CH16B3622 | AVC48CX21+TXV | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095736 | COLEMAN | CH16B3622 | AVC48DX21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550132 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205550052 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544147 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36AXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543727 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542160 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36AXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543706 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550056 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544151 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36AXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543737 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543748 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096137 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BBCA1 | "CP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203090999 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BBCA1 | "CP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203088256 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BBCA1 | "TL8E060A12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203088162 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203087700 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM8E040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087584 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM8E060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087491 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087035 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096492 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM8V060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203098001 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 203093004 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM8Y080B12MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203097949 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM9E060A10MP12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 203097909 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097804 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096122 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM9V060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203090964 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM9V080B12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203097483 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM9Y060B12MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203808671 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM9Y080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203431015 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BBCA1 | "TMLE040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430982 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BBCA1 | "TMLE060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430955 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203430822 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096500 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BBCA1 | "TMLV060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203096129 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BBCA1 | "TP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203090978 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BBCA1 | "TP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203096509 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BBCA1 | "TPLC060A12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203098017 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BBCA1 | "TPLC080B12MP13" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 203096729 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BBCA1+ME12BN21 | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549343 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BXA1+ME12BN21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781003 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780792 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550124 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544312 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550032 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781221 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781189 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538477 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542973 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549775 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548717 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549767 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 205549751 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543653 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780995 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780784 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549635 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206780842 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550036 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781225 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781193 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538487 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542985 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780999 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780788 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542996 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549783 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205543138 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+MVC16CN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205549219 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541497 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548311 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549093 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549095 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548931 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "CPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544285 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550084 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549993 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781173 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549905 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543880 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549815 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549283 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549073 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549069 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548909 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548905 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542111 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205542103 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549555 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549551 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549739 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549727 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543599 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549687 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549211 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541474 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548303 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549383 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548553 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549997 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781177 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549909 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543889 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549819 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549081 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548917 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205549215 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541486 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548307 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549291 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549085 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549089 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548921 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548925 | COLEMAN | CH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549339 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42BXA1+ME12BN21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549347 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42BXA1+MVC12BN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205542968 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548389 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550120 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544276 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550021 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544139 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205549985 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549897 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549627 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549763 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206781065 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549723 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542948 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548381 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781025 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205548581 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205550028 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544143 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205549989 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549901 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542958 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548385 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095943 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "CP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203090365 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "CP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203089408 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "CP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095280 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "CPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203095284 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "CPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094164 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "CPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203088030 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203087880 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 203087361 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087206 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203086904 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203086741 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203098254 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203096213 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095241 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095233 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094119 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203094112 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203092555 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203092537 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203097244 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8Y100C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 203097236 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8Y120C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 203097852 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203097748 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097685 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097596 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095927 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203090328 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203089372 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097006 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205541567 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430916 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430872 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430784 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430740 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430679 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095257 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094135 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095935 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203090346 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203089390 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096229 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203095265 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095273 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094143 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203094152 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1 | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096640 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CBCA1+MVC16CN21 | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205543119 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+MVC16CN21+TXV | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205549193 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541409 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205548279 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542734 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542739 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548815 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "CPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205550108 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550068 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205549965 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544097 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781133 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543803 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780720 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549241 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542665 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542651 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548793 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548789 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548653 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548649 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549495 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205549491 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205543685 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549711 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781041 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549671 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549185 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541386 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205548271 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549355 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205541755 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549969 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544111 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781137 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543815 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780724 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542693 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548801 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549189 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541397 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205548275 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549249 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542709 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542724 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548805 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548809 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543538 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42DXA1+ME14DN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548077 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42DXA1+MVC14DN21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548085 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42DXA1+MVC20DN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205541351 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541293 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780696 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "CP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543253 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543259 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548759 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "CPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544254 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781157 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549881 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781113 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543191 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543180 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548737 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548733 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548605 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548601 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205543583 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549663 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205541330 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541271 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780688 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543509 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205541717 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543357 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781161 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549885 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781117 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543213 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548745 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205541340 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541283 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780692 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543226 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543240 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548749 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548753 | COLEMAN | CH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095858 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "CP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203090005 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "CP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203089040 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "CP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203094945 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "CPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094949 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "CPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093714 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "CPLC120C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203087974 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087810 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203087300 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203087127 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203086846 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203086667 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203098222 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094906 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094898 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093670 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093662 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203092112 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203092093 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203097828 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203097725 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097653 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203097564 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095842 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203089971 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203089004 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096942 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205548533 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203430900 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430850 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430767 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430718 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430657 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094921 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093686 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "TMLV120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095850 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203089987 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203089021 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203094930 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094938 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093694 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "TPLC100C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093703 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CBCA1 | "TPLC120C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549163 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548373 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541213 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780939 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780941 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780875 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "CPLC120C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550096 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544217 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780744 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205544048 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543938 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549869 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781093 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780923 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206780919 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780858 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780854 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541943 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205541932 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206781053 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549699 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781029 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549655 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549155 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548365 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541191 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543459 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205548525 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206780748 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205544059 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543956 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549873 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781097 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780927 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780862 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549159 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548369 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541202 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780931 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780935 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780866 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780870 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543155 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+ME14DN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549331 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+MVC14DN21+TXV | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205548093 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+MVC20DN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205542913 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548341 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541105 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548253 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "CP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205548995 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548997 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542275 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "CPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544169 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549941 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549845 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781069 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548975 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548971 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542216 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542209 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205541670 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205541661 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549415 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549411 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780708 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543554 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205542891 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548333 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541075 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548245 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543388 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548487 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549945 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549849 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781073 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548983 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542232 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542902 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548337 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541089 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548249 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548987 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548991 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542245 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542254 | COLEMAN | CH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205550136 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205550060 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205544155 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36AXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543768 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542196 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36AXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543715 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550064 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544159 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36AXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543776 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543785 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096157 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BBCA1 | "CP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203091045 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BBCA1 | "CP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203088274 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BBCA1 | "TL8E060A12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203088179 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203087717 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM8E040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087605 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM8E060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087507 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087053 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096520 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM8V060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203098029 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 203093057 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM8Y080B12MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203097957 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM9E060A10MP12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 203097916 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097812 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096141 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM9V060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203091008 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM9V080B12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203097500 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM9Y060B12MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203808677 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM9Y080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203431021 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BBCA1 | "TMLE040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430988 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BBCA1 | "TMLE060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430961 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430828 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096529 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BBCA1 | "TMLV060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203096149 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BBCA1 | "TP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203091026 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BBCA1 | "TP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203096537 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BBCA1 | "TPLC060A12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203098045 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BBCA1 | "TPLC080B12MP13" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 203096737 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BBCA1+ME12BN21 | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549359 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BXA1+ME12BN21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206781021 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780840 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550148 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544321 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550040 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781229 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781205 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538504 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543035 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549793 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548825 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549789 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 205549755 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543667 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781005 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780794 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549647 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206780850 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550072 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781241 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781213 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538521 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543063 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781013 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780802 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543084 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549809 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 203096026 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CBCA1 | "CP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203090637 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CBCA1 | "CP9C100C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203089681 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CBCA1 | "CP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095616 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CBCA1 | "CPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095620 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CBCA1 | "CPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094500 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CBCA1 | "CPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203088124 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203087938 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203087452 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087265 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203087002 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203086803 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BCA1 | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203098278 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BCA1 | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203096381 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BCA1 | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095576 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BCA1 | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095568 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BCA1 | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094457 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BCA1 | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203094449 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BCA1 | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203092888 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BCA1 | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203092872 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BCA1 | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203097388 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BCA1 | "TM8Y100C20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097380 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BCA1 | "TM8Y120C20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097892 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BCA1 | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203097788 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BCA1 | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097709 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BCA1 | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097621 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BCA1 | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203096011 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BCA1 | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203090600 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BCA1 | "TM9V100C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203089644 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BCA1 | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097053 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548569 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BCA1 | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430944 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BCA1 | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430889 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BCA1 | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430811 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BCA1 | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430756 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BCA1 | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430696 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BCA1 | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095592 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BCA1 | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094473 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BCA1 | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096018 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BCA1 | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203090616 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BCA1 | "TP9C100C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203089661 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BCA1 | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096396 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BCA1 | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095600 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BCA1 | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095608 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BCA1 | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094480 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BCA1 | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203094488 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BCA1 | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096664 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36BCA1+MVC16CN21 | | 22 000 | 1 100 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205543148 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+MVC16CN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549259 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541550 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548329 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549145 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549153 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549063 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "CPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544294 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550088 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550001 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781181 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549913 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543902 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549823 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549297 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549105 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549097 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548941 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548933 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542472 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205542449 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549611 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549603 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549743 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549731 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543611 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549691 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549221 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541504 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548313 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549431 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548565 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550013 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781201 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549933 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543984 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549837 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205549121 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548957 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549235 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541527 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548321 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549319 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549129 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549137 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548965 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549011 | COLEMAN | CH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095963 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "CP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203090408 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "CP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203089451 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "CP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095337 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "CPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095341 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "CPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094219 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "CPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203088050 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203087899 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 203087377 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087227 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203086920 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203086760 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203098262 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203096241 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095296 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095288 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094175 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203094167 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203092671 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203092653 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203097292 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8Y100C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 203097284 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8Y120C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 203097860 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203097756 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097693 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097604 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095947 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203090374 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203089416 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097021 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205541590 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430922 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430878 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430789 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430745 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430685 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095312 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094191 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095955 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203090391 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203089434 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096256 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095320 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095329 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094200 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203094207 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1 | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096648 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CBCA1+MVC16CN21 | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205543130 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+MVC16CN21+TXV | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205549229 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541463 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205548359 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542869 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542879 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548901 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "CPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205550112 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550076 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205549973 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544131 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781141 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543836 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780728 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549261 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542764 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542743 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205548847 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548829 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548701 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548693 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549571 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205549563 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205543825 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549715 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781045 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549679 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549195 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541415 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205548281 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549371 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205541579 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550005 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544208 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781149 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543860 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780740 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542814 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548873 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549205 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541438 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205548289 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549277 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542834 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542852 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548881 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548889 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543546 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42DXA1+ME14DN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548081 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42DXA1+MVC14DN21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548089 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42DXA1+MVC20DN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205541380 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541325 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206780706 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "CP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543332 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543338 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548787 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "CPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544267 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781165 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549889 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781121 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543279 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543265 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548765 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548761 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548629 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548625 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543591 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549667 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205541357 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541301 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780698 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543529 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205541737 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543374 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781169 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549893 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781125 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543302 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548773 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205541368 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541316 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780702 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543314 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543321 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548777 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548781 | COLEMAN | CH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095878 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CBCA1 | "CP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203090052 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CBCA1 | "CP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203089087 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CBCA1 | "CP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095002 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CBCA1 | "CPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203095006 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48BCA1 | "CPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093771 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48BCA1 | "CPLC120C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203087992 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48BCA1 | "TL9E060B12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087829 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48BCA1 | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203087323 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48BCA1 | "TM8E080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203087145 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48BCA1 | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203086865 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48BCA1 | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203086688 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48BCA1 | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203098230 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48BCA1 | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094961 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48BCA1 | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094953 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48BCA1 | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093727 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48BCA1 | "TM8V100C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093718 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48BCA1 | "TM8V120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203092217 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48BCA1 | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203092199 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48BCA1 | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203097836 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48BCA1 | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203097733 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48BCA1 | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097661 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48BCA1 | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203097573 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48BCA1 | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095862 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48BCA1 | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203090014 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48BCA1 | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203089050 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48BCA1 | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096958 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48BCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205548541 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48BCA1 | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203430905 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48BCA1 | "TMLE080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430856 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48BCA1 | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430773 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48BCA1 | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430723 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48BCA1 | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430663 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48BCA1 | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094977 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48BCA1 | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093743 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48BCA1 | "TMLV120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095870 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48BCA1 | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203090033 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48BCA1 | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203089068 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48BCA1 | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203094985 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48BCA1 | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094993 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48BCA1 | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093751 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48BCA1 | "TPLC100C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093759 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48BCA1 | "TPLC120C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205549203 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548503 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541262 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780987 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780991 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780945 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "CPLC120C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550100 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544227 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780752 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205544070 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543999 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549917 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781101 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780955 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780947 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780885 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780877 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542307 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205542032 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206781057 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549703 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781033 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549675 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549165 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548375 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541218 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543628 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205548537 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206780760 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205544123 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205544026 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549925 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781129 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780963 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780893 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549173 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548411 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541240 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206780971 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780979 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780901 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780909 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095803 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1 | "CP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203089867 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1 | "CP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203088857 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1 | "CP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203088574 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1 | "CP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203094723 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1 | "CPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094727 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1 | "CPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093386 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1 | "CPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087775 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203087090 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203086629 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203098206 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094683 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094675 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093286 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203093269 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203091902 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203091883 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203097149 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8Y100C20MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203097141 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8Y120C20MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203097637 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203097548 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203095787 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203089832 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203088819 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203088540 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM9V120D20MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203096910 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548517 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203430839 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1 | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430707 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1 | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430646 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1 | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094699 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1 | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093322 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1 | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095795 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1 | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203089850 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1 | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203088838 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1 | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203088559 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1 | "TP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203094707 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1 | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094715 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1 | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093341 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1 | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203093360 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1 | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096696 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1+ME14DN21 | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203096680 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1+MVC14DN21 | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203088475 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DBCA1+MVC20DN21 | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543163 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+ME14DN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549335 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+MVC14DN21+TXV | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205548097 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+MVC20DN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543093 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548361 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541176 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548293 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "CP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549065 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549147 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542635 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "CPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544178 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549949 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549853 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781077 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549021 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548999 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542483 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542282 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205541864 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205541842 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549467 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549459 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780712 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543564 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205542921 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548343 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541111 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548255 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543415 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548509 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549957 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549861 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781085 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549037 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542528 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543011 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548351 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541150 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548263 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549045 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549053 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542558 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542585 | COLEMAN | CH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781023 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780806 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550128 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544332 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550044 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781233 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781209 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538513 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543048 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549797 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548729 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549771 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 205549759 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543675 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781009 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780798 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549651 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206780846 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550048 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206781237 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781217 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537298 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543074 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781017 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780836 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543103 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549827 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205549239 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541702 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548331 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549151 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549177 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548969 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "CPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544302 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550092 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550009 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781197 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549929 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543968 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549833 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549307 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549109 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549101 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548945 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548937 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542127 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205542461 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549615 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549607 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549747 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549735 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543641 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549695 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549231 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541516 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548317 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549391 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205548573 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550017 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781185 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549937 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543916 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549841 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549125 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548961 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549255 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541538 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548325 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549323 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549133 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549141 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549007 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549015 | COLEMAN | CH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549209 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541468 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205548301 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542875 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542884 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548903 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "CPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205550116 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550080 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205549977 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544198 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781145 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543849 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780732 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549265 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542779 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542754 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548857 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548839 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548705 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548697 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549531 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205549567 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205543695 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549719 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781049 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549683 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549199 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541426 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205548285 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549375 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205541601 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549981 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544135 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781153 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543869 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780736 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542824 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548877 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549225 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541450 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205548297 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549301 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542844 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542861 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548885 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548893 | COLEMAN | CH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549183 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548379 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541267 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780989 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780993 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780917 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "CPLC120C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550104 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544242 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780756 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205544079 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205544012 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549921 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781105 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780959 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206780951 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780889 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780881 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542053 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205542042 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206781061 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549707 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781037 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549659 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549169 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548407 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541229 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543489 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205548545 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206780764 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205544090 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205544037 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549877 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781109 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780967 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780897 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549179 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548499 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541251 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780975 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780983 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780905 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780913 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543098 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548363 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541184 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548295 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "CP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549067 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549149 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542641 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "CPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544189 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549953 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549857 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206781081 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549025 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549003 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542493 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542294 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205541876 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205541854 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549471 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549463 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780716 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543575 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205542936 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548347 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541124 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548259 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543425 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548513 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549961 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549865 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781089 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549041 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542541 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543022 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548355 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541163 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548267 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549049 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549057 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542574 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542601 | COLEMAN | CH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 9854441 | COLEMAN | CH16B4821 | AE48CBC21 | | 28 400 | 1 420 \$ |
| 9006280 | COLEMAN | CH16B4821 | AE48CX21+TXV | | 28 400 | 1 420 \$ |
| 202143937 | COLEMAN | CH16B4821 | AE48DBC21 | | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202143941 | COLEMAN | CH16B4821 | AE48DX21+TXV | | 28 200 | 1 410 \$ |
| 9036115 | COLEMAN | CH16B4821 | AVC48CX21+TXV | | 27 600 | 1 380 \$ |
| 9036116 | COLEMAN | CH16B4821 | AVC48DX21+TXV | | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202763638 | COLEMAN | CH16B4821 | AVC60CX22+TXV | | 28 200 | 1 410 \$ |
| 9036118 | COLEMAN | CH16B4821 | AVC60DX21+TXV | | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 202100755 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "CP9C060B12MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 202100756 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "CP9C080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202100759 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "CP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202100760 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "CP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100763 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "CP9C100C20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 202100767 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "CPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100768 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "CPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100772 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "CPLC120C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782431 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546703 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "TL8E100C20UH11" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546659 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546639 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "TL9E100C20UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 203431411 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203431367 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 203431268 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 203431230 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203431120 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100654 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202100661 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100662 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100669 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100670 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205536859 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206782371 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205536798 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 202100677 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM9V060B12MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 202100678 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM9V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202100684 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202100687 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100691 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM9V100C20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 202143985 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 203431416 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203431372 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "TMLE080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 203431274 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 203431235 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203431126 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100702 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100710 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "TMLV120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 202100714 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "TP9C060B12MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 202100721 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "TP9C080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202100722 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202100727 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100732 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "TP9C100C20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 202100734 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "TPLC080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202100741 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100742 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100749 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "TPLC100C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100750 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1 | "TPLC120C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100052 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CBCA1+MVC16CN21 | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781771 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+MVC16CN21+TXV | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781313 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782211 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781885 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781757 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782523 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782169 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782171 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781370 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "CPLC120C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782427 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546699 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546655 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546635 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546723 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546591 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546522 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546494 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782403 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782331 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782153 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782149 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781353 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781349 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205536849 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206782367 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205536790 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781305 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782203 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781877 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781749 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782515 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205540634 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546727 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546595 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546526 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546498 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782407 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782157 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781357 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781309 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782207 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781881 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781753 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782519 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782335 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782161 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782165 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781361 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781365 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781759 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48DXA1+MVC14DN21+TXV | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781533 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48DXA1+MVC20DN21+TXV | | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781845 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781717 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782483 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205536072 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "CP9C120D20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782073 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782075 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781982 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "CPLC120C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546747 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546683 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205537069 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205546619 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546567 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205547559 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546465 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782057 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782053 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781965 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781961 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546421 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546439 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781837 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781709 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782475 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205536057 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205540537 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546571 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205547563 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546469 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782061 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781969 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781841 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781713 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782479 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205536063 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782065 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782069 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781973 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781977 | COLEMAN | CH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205085332 | COLEMAN | CH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TL8E080C16UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085298 | COLEMAN | CH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TL8E100C20UH11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205085232 | COLEMAN | CH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TL9E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085116 | COLEMAN | CH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TM8E080C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084953 | COLEMAN | CH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TM8E100C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084853 | COLEMAN | CH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TM8E120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084729 | COLEMAN | CH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TM9E080C20MP12" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084677 | COLEMAN | CH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TM9E100C20MP12" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205085122 | COLEMAN | CH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TMLE080C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084959 | COLEMAN | CH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TMLE100C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205084859 | COLEMAN | CH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TMLE120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205085279 | COLEMAN | CH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TL8E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085215 | COLEMAN | CH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TL9E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085150 | COLEMAN | CH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TM8E080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085083 | COLEMAN | CH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TM8E080C20MP11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205084918 | COLEMAN | CH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TM8E100C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084885 | COLEMAN | CH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TM8E120C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205084816 | COLEMAN | CH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TM8E120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084782 | COLEMAN | CH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TM8E130D20MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205084712 | COLEMAN | CH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TM9E080C20MP12" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205084694 | COLEMAN | CH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TM9E100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205084664 | COLEMAN | CH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TM9E100C20MP12" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084651 | COLEMAN | CH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TM9E120D20MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085160 | COLEMAN | CH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TMLE080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085089 | COLEMAN | CH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TMLE080C20MP11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205084924 | COLEMAN | CH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TMLE100C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084890 | COLEMAN | CH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TMLE120C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205084822 | COLEMAN | CH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TMLE120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084788 | COLEMAN | CH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TMLE130D20MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781245 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+ME14DN21+TXV | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781253 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+MVC20DN21+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206781825 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206781697 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 206781513 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206782455 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "CP9C120D20MP13" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 206781398 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781400 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781936 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "CPLC120C20MP13" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206782467 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 205546675 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 205537052 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 205546611 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 205546540 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206781486 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206782387 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206781382 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206781378 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781919 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206781915 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205545106 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 205545099 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 205536831 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 205546319 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 206781817 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206781689 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 206781505 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206782447 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 206782567 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 205546545 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206781490 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206782391 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206781386 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781923 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206781821 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206781693 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 206781509 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206782451 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 206781390 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781394 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781927 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206781931 | COLEMAN | CH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206781345 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CBCA1 | "CP9C060B12MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782251 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CBCA1 | "CP9C080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782199 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CBCA1 | "CP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781813 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CBCA1 | "CP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782551 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CBCA1 | "CP9C100C20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782321 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CBCA1 | "CPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782327 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CBCA1 | "CPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781374 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CBCA1 | "CPLC120C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782439 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CBCA1 | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546711 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CBCA1 | "TL8E100C20UH11" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546667 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546647 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CBCA1 | "TL9E100C20UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 203431422 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203431378 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48BCA1 | "TM8E080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 203431279 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48BCA1 | "TM8E100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 203431241 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48BCA1 | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203431131 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48BCA1 | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782344 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48BCA1 | "TM8V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782275 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48BCA1 | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782263 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48BCA1 | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781430 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48BCA1 | "TM8V100C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781442 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48BCA1 | "TM8V120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205536875 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48BCA1 | "TM9E080B12MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206782379 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48BCA1 | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205536815 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48BCA1 | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781323 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48BCA1 | "TM9V060B12MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782229 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48BCA1 | "TM9V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782189 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48BCA1 | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781803 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48BCA1 | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782529 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48BCA1 | "TM9V100C20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205540147 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48BCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 203431427 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48BCA1 | "TMLE080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203431383 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48BCA1 | "TMLE080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 203431285 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48BCA1 | "TMLE100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 203431246 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48BCA1 | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203431137 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48BCA1 | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782287 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48BCA1 | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781454 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48BCA1 | "TMLV120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781335 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48BCA1 | "TP9C060B12MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782241 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48BCA1 | "TP9C080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782217 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48BCA1 | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782177 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48BCA1 | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782541 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48BCA1 | "TP9C100C20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782356 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48BCA1 | "TPLC080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782299 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48BCA1 | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782311 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48BCA1 | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781466 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48BCA1 | "TPLC100C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781478 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48BCA1 | "TPLC120C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781529 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48BCA1+MVC16CN21 | | 28 000 | 1 400 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206781525 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+MVC16CN21+TXV | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781343 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782249 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782197 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781811 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782549 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782319 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782325 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781372 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "CPLC120C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782435 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546707 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546663 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546643 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546735 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546599 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546531 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546503 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782411 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782340 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782271 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782259 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781426 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781438 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205536867 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206782375 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205536807 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781319 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782225 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782185 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781799 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782525 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205540130 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546743 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546731 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546563 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546512 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782419 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206782283 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781450 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781331 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782237 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782213 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782173 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782537 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782352 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782295 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782307 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781462 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781474 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781875 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DBCA1 | "CP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781747 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DBCA1 | "CP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782513 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DBCA1 | "CP9C100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205536134 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DBCA1 | "CP9C120D20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782141 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DBCA1 | "CPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782147 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DBCA1 | "CPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782051 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DBCA1 | "CPLC120C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546759 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DBCA1 | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546695 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DBCA1 | "TL8E100C20UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205537096 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546631 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DBCA1 | "TL9E100C20UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 203431345 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 203431208 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203431098 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782097 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782085 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782004 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781992 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546435 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546453 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781855 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781727 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782493 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM9V100C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205536094 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM9V120D20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205540609 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 203431350 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DBCA1 | "TMLE080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203431213 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DBCA1 | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203431103 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DBCA1 | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782109 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DBCA1 | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782016 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DBCA1 | "TMLV120C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781867 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DBCA1 | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781739 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DBCA1 | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782505 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DBCA1 | "TP9C100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205536119 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DBCA1 | "TP9C120D20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782121 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DBCA1 | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782133 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DBCA1 | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782028 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DBCA1 | "TPLC100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782040 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DBCA1 | "TPLC120C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781767 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DBCA1+MVC14DN21 | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781541 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DBCA1+MVC20DN21 | | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781763 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DXA1+MVC14DN21+TXV | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781537 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DXA1+MVC20DN21+TXV | | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781871 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781743 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782509 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205536127 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "CP9C120D20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782137 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782143 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782047 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "CPLC120C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546751 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546687 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205537078 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546623 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546575 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205547567 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546474 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782089 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782077 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781996 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781984 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205546426 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546444 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781847 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781719 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782485 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205536077 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205540586 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546583 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205547621 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546484 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782101 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782008 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781859 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781731 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782497 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205536101 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782113 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782125 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782020 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782032 | COLEMAN | CH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205085338 | COLEMAN | CH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TL8E080C16UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085304 | COLEMAN | CH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TL8E100C20UH11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205085237 | COLEMAN | CH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TL9E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085126 | COLEMAN | CH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TM8E080C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084965 | COLEMAN | CH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TM8E100C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084864 | COLEMAN | CH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TM8E120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084735 | COLEMAN | CH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TM9E080C20MP12" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084682 | COLEMAN | CH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TM9E100C20MP12" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205085138 | COLEMAN | CH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TMLE080C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084976 | COLEMAN | CH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TMLE100C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084875 | COLEMAN | CH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TMLE120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205085285 | COLEMAN | CH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TL8E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085221 | COLEMAN | CH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TL9E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085164 | COLEMAN | CH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TM8E080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085095 | COLEMAN | CH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TM8E080C20MP11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205084930 | COLEMAN | CH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TM8E100C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084896 | COLEMAN | CH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TM8E120C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205084828 | COLEMAN | CH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TM8E120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205084793 | COLEMAN | CH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TM8E130D20MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205084718 | COLEMAN | CH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TM9E080C20MP12" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205084700 | COLEMAN | CH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TM9E100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205084669 | COLEMAN | CH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TM9E100C20MP12" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084656 | COLEMAN | CH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TM9E120D20MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085174 | COLEMAN | CH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TMLE080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085106 | COLEMAN | CH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TMLE080C20MP11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205084941 | COLEMAN | CH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TMLE100C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084906 | COLEMAN | CH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TMLE120C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205084841 | COLEMAN | CH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TMLE120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084805 | COLEMAN | CH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TMLE130D20MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781249 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+ME14DN21+TXV | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781257 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+MVC20DN21+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206781835 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206781707 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 206781523 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206782465 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "CP9C120D20MP13" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 206781422 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781424 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781959 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "CPLC120C20MP13" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206782471 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 205546679 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 205537059 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 205546615 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 205546549 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206781494 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206782395 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206781406 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781402 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781942 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206781938 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205545155 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 205545148 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 205536838 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 205546460 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 206781827 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206781699 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 206781515 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206782457 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 206782571 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 205546554 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206781498 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206782399 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206781410 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781946 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206781831 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206781703 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 206781519 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206782461 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 206781414 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781418 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781950 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206781954 | COLEMAN | CH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206781347 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782253 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782201 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781815 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782553 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782323 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782329 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781376 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "CPLC120C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782443 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546715 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546671 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546651 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546739 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546603 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546559 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546508 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782415 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782348 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782279 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782267 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781434 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206781446 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205536884 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206782383 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205536822 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781327 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782233 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782193 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781807 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782533 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205540162 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546607 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546719 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546536 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546517 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782423 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782291 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781458 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781339 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782245 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782221 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782181 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782545 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782360 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782303 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782315 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781470 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781482 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781873 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781745 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782511 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205536130 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "CP9C120D20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782139 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782145 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782049 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "CPLC120C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546755 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546691 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205537087 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546627 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205546579 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205547571 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546479 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782093 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782081 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782000 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781988 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546430 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546449 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781851 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781723 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782489 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205536086 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205540596 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546587 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205547625 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546489 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782105 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782012 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781863 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781735 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782501 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205536111 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782117 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782129 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782024 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782036 | COLEMAN | CH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205085344 | COLEMAN | CH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TL8E080C16UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085310 | COLEMAN | CH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TL8E100C20UH11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205085243 | COLEMAN | CH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TL9E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085132 | COLEMAN | CH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TM8E080C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084971 | COLEMAN | CH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TM8E100C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084870 | COLEMAN | CH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TM8E120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084740 | COLEMAN | CH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TM9E080C20MP12" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084689 | COLEMAN | CH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TM9E100C20MP12" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205085144 | COLEMAN | CH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TMLE080C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084981 | COLEMAN | CH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TMLE100C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084879 | COLEMAN | CH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TMLE120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205085291 | COLEMAN | CH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TL8E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085226 | COLEMAN | CH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TL9E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085168 | COLEMAN | CH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TM8E080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085100 | COLEMAN | CH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TM8E080C20MP11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205084935 | COLEMAN | CH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TM8E100C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084901 | COLEMAN | CH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TM8E120C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205084835 | COLEMAN | CH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TM8E120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084800 | COLEMAN | CH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TM8E130D20MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205084723 | COLEMAN | CH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TM9E080C20MP12" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205084705 | COLEMAN | CH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TM9E100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205084673 | COLEMAN | CH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TM9E100C20MP12" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084660 | COLEMAN | CH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TM9E120D20MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085179 | COLEMAN | CH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TMLE080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085111 | COLEMAN | CH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TMLE080C20MP11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205084947 | COLEMAN | CH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TMLE100C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084912 | COLEMAN | CH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TMLE120C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205084847 | COLEMAN | CH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TMLE120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084811 | COLEMAN | CH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TMLE130D20MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 9006285 | COLEMAN | CH16B6021 | AE60DX21+TXV | | 33 200 | 1 660 \$ |
| 9036009 | COLEMAN | CH16B6021 | AVC60DX21+TXV | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205547843 | COLEMAN | CH16B6021 | CF64DXA1+MVC20DN21+TXV | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205539812 | COLEMAN | CH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782633 | COLEMAN | CH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782613 | COLEMAN | CH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205539540 | COLEMAN | CH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "CP9C120D20MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205547813 | COLEMAN | CH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "CPLC120C20MP13" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 206783050 | COLEMAN | CH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205546311 | COLEMAN | CH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205536771 | COLEMAN | CH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205546303 | COLEMAN | CH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 206783030 | COLEMAN | CH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205546287 | COLEMAN | CH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM8E080C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206783014 | COLEMAN | CH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206782998 | COLEMAN | CH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM8E100C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782982 | COLEMAN | CH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 206782966 | COLEMAN | CH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM8E120C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205536737 | COLEMAN | CH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM8E130D20MP11" | 32 800 | 1 640 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205547791 | COLEMAN | CH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205547787 | COLEMAN | CH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205546279 | COLEMAN | CH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM9E080C20MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205546271 | COLEMAN | CH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205546263 | COLEMAN | CH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM9E120D20MP12" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205539792 | COLEMAN | CH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782625 | COLEMAN | CH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782605 | COLEMAN | CH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205539523 | COLEMAN | CH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206783034 | COLEMAN | CH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205546291 | COLEMAN | CH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TMLE080C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206783018 | COLEMAN | CH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206783002 | COLEMAN | CH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TMLE100C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782986 | COLEMAN | CH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 206782970 | COLEMAN | CH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TMLE120C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205536745 | COLEMAN | CH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TMLE130D20MP11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205547799 | COLEMAN | CH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205539801 | COLEMAN | CH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782629 | COLEMAN | CH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782609 | COLEMAN | CH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205539531 | COLEMAN | CH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205547803 | COLEMAN | CH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205547807 | COLEMAN | CH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205547847 | COLEMAN | CH16B6021 | CM64DXA1+MVC20DN21+TXV | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205539839 | COLEMAN | CH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782643 | COLEMAN | CH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782623 | COLEMAN | CH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205539557 | COLEMAN | CH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "CP9C120D20MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205547841 | COLEMAN | CH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "CPLC120C20MP13" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 206783054 | COLEMAN | CH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205546315 | COLEMAN | CH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205536780 | COLEMAN | CH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205546307 | COLEMAN | CH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 206783038 | COLEMAN | CH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205546295 | COLEMAN | CH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM8E080C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206783022 | COLEMAN | CH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206783006 | COLEMAN | CH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM8E100C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206782990 | COLEMAN | CH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 206782974 | COLEMAN | CH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM8E120C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205536754 | COLEMAN | CH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM8E130D20MP11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205547819 | COLEMAN | CH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205547815 | COLEMAN | CH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205546283 | COLEMAN | CH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM9E080C20MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205546275 | COLEMAN | CH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205546267 | COLEMAN | CH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM9E120D20MP12" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205539817 | COLEMAN | CH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782635 | COLEMAN | CH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782615 | COLEMAN | CH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205539544 | COLEMAN | CH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206783042 | COLEMAN | CH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205546299 | COLEMAN | CH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TMLE080C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206783026 | COLEMAN | CH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206783010 | COLEMAN | CH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TMLE100C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782994 | COLEMAN | CH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 206782978 | COLEMAN | CH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TMLE120C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205536762 | COLEMAN | CH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TMLE130D20MP11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205547827 | COLEMAN | CH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205539828 | COLEMAN | CH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782639 | COLEMAN | CH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782619 | COLEMAN | CH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205539551 | COLEMAN | CH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205547831 | COLEMAN | CH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205547835 | COLEMAN | CH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 201982912 | COLEMAN | HC20B2421 | AVV25BE121 | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 10525559 | COLEMAN | HC20B2421 | CM25BE1A1 | "CP9C060B12MP13" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 10525560 | COLEMAN | HC20B2421 | CM25BE1A1 | "CP9C080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 10525561 | COLEMAN | HC20B2421 | CM25BE1A1 | "CPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 10525563 | COLEMAN | HC20B2421 | CM25BE1A1 | "TM9V060B12MP12" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 10525564 | COLEMAN | HC20B2421 | CM25BE1A1 | "TM9V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 10525565 | COLEMAN | HC20B2421 | CM25BE1A1 | "TMLV080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 10525566 | COLEMAN | HC20B2421 | CM25BE1A1 | "TP9C060B12MP13" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 10525567 | COLEMAN | HC20B2421 | CM25BE1A1 | "TP9C080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 10525568 | COLEMAN | HC20B2421 | CM25BE1A1 | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 10309046 | COLEMAN | HC20B2421 | CM25BE1A1+MVC12BN21 | | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211010182 | COLEMAN | HC20B2421 | JHVVB24DE1C2N1+CC | | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211206842 | COLEMAN | HC20B2421 | XAMB24DE1N1+CC | "CP9C060B12MP13" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211719744 | COLEMAN | HC20B2421 | XAMB24DE1N1+CC | "CPLC080B12MP13" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211206844 | COLEMAN | HC20B2421 | XAMB24DE1N1+CC | "TM8V080B12MP12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211206832 | COLEMAN | HC20B2421 | XAMB24DE1N1+CC | "TM9V060B12MP12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211206837 | COLEMAN | HC20B2421 | XAMB24DE1N1+CC | "TP9C060B12MP13" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211206849 | COLEMAN | HC20B2421 | XAMB24DE1N1+CC | "TPLC080B12MP13" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 10525562 | COLEMAN | HC20B2421S | CM25BE1A1+CC | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 201982919 | COLEMAN | HC20B3621 | AVV38CE221 | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 10525569 | COLEMAN | HC20B3621 | CM38CE2A1 | "CP9C080C16MP13" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 10525570 | COLEMAN | HC20B3621 | CM38CE2A1 | "CP9C100C16MP13" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 10525571 | COLEMAN | HC20B3621 | CM38CE2A1 | "CPLC080C16MP13" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 10525573 | COLEMAN | HC20B3621 | CM38CE2A1 | "CPLC100C16MP13" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 10525574 | COLEMAN | HC20B3621 | CM38CE2A1 | "TM8V080C16MP12" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 10525575 | COLEMAN | HC20B3621 | CM38CE2A1 | "TM8V100C16MP12" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 10525576 | COLEMAN | HC20B3621 | CM38CE2A1 | "TM9V080C16MP12" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 10525577 | COLEMAN | HC20B3621 | CM38CE2A1 | "TM9V100C16MP12" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 10525578 | COLEMAN | HC20B3621 | CM38CE2A1 | "TMLV080C16MP12" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 10525579 | COLEMAN | HC20B3621 | CM38CE2A1 | "TMLV100C16MP12" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 10525580 | COLEMAN | HC20B3621 | CM38CE2A1 | "TP9C080C16MP13" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 10525581 | COLEMAN | HC20B3621 | CM38CE2A1 | "TP9C100C16MP13" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 10525582 | COLEMAN | HC20B3621 | CM38CE2A1 | "TPLC080C16MP13" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 10525583 | COLEMAN | HC20B3621 | CM38CE2A1 | "TPLC100C16MP13" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 10309094 | COLEMAN | HC20B3621 | CM38CE2A1+MVC16CN21 | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 211010190 | COLEMAN | HC20B3621 | JHVVB36DE2C2N1+CC | | 35 800 | 1 790 \$ |
| 211206889 | COLEMAN | HC20B3621 | XAMB36DE2N1+CC | "CP9C080B12MP13" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 211719706 | COLEMAN | HC20B3621 | XAMB36DE2N1+CC | "CPLC080B12MP13" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 211206891 | COLEMAN | HC20B3621 | XAMB36DE2N1+CC | "TM8V080B12MP12" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 211206879 | COLEMAN | HC20B3621 | XAMB36DE2N1+CC | "TM9V080B12MP12" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 211206884 | COLEMAN | HC20B3621 | XAMB36DE2N1+CC | "TP9C080B12MP13" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 211206896 | COLEMAN | HC20B3621 | XAMB36DE2N1+CC | "TPLC080B12MP13" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 211206877 | COLEMAN | HC20B3621 | XAMC36DE2N1+CC | "CP9C080C16MP13" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 211206865 | COLEMAN | HC20B3621 | XAMC36DE2N1+CC | "CP9C100C16MP13" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 211206867 | COLEMAN | HC20B3621 | XAMC36DE2N1+CC | "TM9V080C16MP12" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 211206855 | COLEMAN | HC20B3621 | XAMC36DE2N1+CC | "TM9V100C16MP12" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 211206872 | COLEMAN | HC20B3621 | XAMC36DE2N1+CC | "TP9C080C16MP13" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 211206860 | COLEMAN | HC20B3621 | XAMC36DE2N1+CC | "TP9C100C16MP13" | 34 400 | 1 720 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201982920 | COLEMAN | HC20B3621S | AVV37BE221+CC | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201982940 | COLEMAN | HC20B3621S | CM37BE2A1+CC | "CP9C060B12MP13" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201982943 | COLEMAN | HC20B3621S | CM37BE2A1+CC | "CP9C080B12MP13" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201982926 | COLEMAN | HC20B3621S | CM37BE2A1+CC | "TM9V060B12MP12" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201982929 | COLEMAN | HC20B3621S | CM37BE2A1+CC | "TM9V080B12MP12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201982934 | COLEMAN | HC20B3621S | CM37BE2A1+CC | "TP9C060B12MP13" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201982937 | COLEMAN | HC20B3621S | CM37BE2A1+CC | "TP9C080B12MP13" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201982946 | COLEMAN | HC20B3621S | CM37BE2A1+MVC12BN21+CC | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 10525584 | COLEMAN | HC20B4821 | AVV50CE321 | | 43 500 | 2 175 \$ |
| 10309102 | COLEMAN | HC20B4821 | AVV50DE321 | | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525586 | COLEMAN | HC20B4821 | CM50CE3A1 | "CP9C100C16MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525587 | COLEMAN | HC20B4821 | CM50CE3A1 | "CP9C100C20MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525589 | COLEMAN | HC20B4821 | CM50CE3A1 | "CPLC100C16MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525590 | COLEMAN | HC20B4821 | CM50CE3A1 | "CPLC100C20MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525591 | COLEMAN | HC20B4821 | CM50CE3A1 | "CPLC120C20MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525592 | COLEMAN | HC20B4821 | CM50CE3A1 | "TM8V080C16MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525593 | COLEMAN | HC20B4821 | CM50CE3A1 | "TM8V100C16MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525594 | COLEMAN | HC20B4821 | CM50CE3A1 | "TM8V100C20MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525595 | COLEMAN | HC20B4821 | CM50CE3A1 | "TM8V120C20MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525597 | COLEMAN | HC20B4821 | CM50CE3A1 | "TM9V100C16MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525598 | COLEMAN | HC20B4821 | CM50CE3A1 | "TM9V100C20MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525599 | COLEMAN | HC20B4821 | CM50CE3A1 | "TMLV080C16MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525600 | COLEMAN | HC20B4821 | CM50CE3A1 | "TMLV100C16MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525601 | COLEMAN | HC20B4821 | CM50CE3A1 | "TMLV100C20MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525602 | COLEMAN | HC20B4821 | CM50CE3A1 | "TMLV120C20MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525604 | COLEMAN | HC20B4821 | CM50CE3A1 | "TP9C100C16MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525605 | COLEMAN | HC20B4821 | CM50CE3A1 | "TP9C100C20MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525606 | COLEMAN | HC20B4821 | CM50CE3A1 | "TPLC080C16MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525607 | COLEMAN | HC20B4821 | CM50CE3A1 | "TPLC100C16MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525608 | COLEMAN | HC20B4821 | CM50CE3A1 | "TPLC100C20MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525609 | COLEMAN | HC20B4821 | CM50CE3A1 | "TPLC120C20MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10309110 | COLEMAN | HC20B4821 | CM50CE3A1+MVC16CN21 | | 43 500 | 2 175 \$ |
| 10525610 | COLEMAN | HC20B4821 | CM50DE3A1 | "CP9C120D20MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525611 | COLEMAN | HC20B4821 | CM50DE3A1 | "TM9V120D20MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525612 | COLEMAN | HC20B4821 | CM50DE3A1 | "TP9C120D20MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 10309106 | COLEMAN | HC20B4821 | CM50DE3A1+MVC20DN21 | | 42 500 | 2 125 \$ |
| 211010178 | COLEMAN | HC20B4821 | JHVVC48HE3C2N1+CC | | 43 500 | 2 175 \$ |
| 211206948 | COLEMAN | HC20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "CP9C080C16MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206936 | COLEMAN | HC20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "CP9C100C16MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206924 | COLEMAN | HC20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "CP9C100C20MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211207003 | COLEMAN | HC20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "CPLC080C16MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211207005 | COLEMAN | HC20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "CPLC100C16MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211719745 | COLEMAN | HC20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "CPLC100C20MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206976 | COLEMAN | HC20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "CPLC120C20MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206983 | COLEMAN | HC20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TM8V080C16MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206978 | COLEMAN | HC20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TM8V100C16MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206955 | COLEMAN | HC20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TM8V100C20MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206950 | COLEMAN | HC20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TM8V120C20MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206938 | COLEMAN | HC20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TM9V080C16MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206926 | COLEMAN | HC20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TM9V100C16MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206914 | COLEMAN | HC20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TM9V100C20MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206988 | COLEMAN | HC20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TMLV100C16MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206960 | COLEMAN | HC20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TMLV120C20MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206943 | COLEMAN | HC20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TP9C080C16MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206931 | COLEMAN | HC20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TP9C100C16MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206919 | COLEMAN | HC20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TP9C100C20MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206993 | COLEMAN | HC20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TPLC080C16MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206998 | COLEMAN | HC20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TPLC100C16MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206965 | COLEMAN | HC20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TPLC100C20MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206970 | COLEMAN | HC20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TPLC120C20MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 10525588 | COLEMAN | HC20B4821S | CM50CE3A1+CC&CPLC080C16MP13 | "CPLC080C16MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10309054 | COLEMAN | HC20B6021 | AVV61DE421 | | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10309050 | COLEMAN | HC20B6021 | CM61DE4A1+MVC20DN21 | | 45 500 | 2 275 \$ |
| 211212531 | COLEMAN | HC20B6021 | JHVVC60HE4C2N1+CC | | 48 000 | 2 400 \$ |
| 211010194 | COLEMAN | HC20B6021 | JHVVD60HE4C2N1+CC | | 46 500 | 2 325 \$ |
| 211206912 | COLEMAN | HC20B6021 | XAMC60HE4N1+CC | "CP9C100C20MP13" | 47 000 | 2 350 \$ |
| 211206902 | COLEMAN | HC20B6021 | XAMC60HE4N1+CC | "TM9V100C20MP12" | 47 000 | 2 350 \$ |
| 211206907 | COLEMAN | HC20B6021 | XAMC60HE4N1+CC | "TP9C100C20MP13" | 47 000 | 2 350 \$ |
| 201982948 | COLEMAN | HC20B6021S | AVV61DE421+CC | | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525613 | COLEMAN | HC20B6021S | CM61CE4A1+CC | "CP9C100C20MP13" | 46 500 | 2 325 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 10525614 | COLEMAN | HC20B6021S | CM61CE4A1+CC | "CPLC100C20MP13" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525615 | COLEMAN | HC20B6021S | CM61CE4A1+CC | "CPLC120C20MP13" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525616 | COLEMAN | HC20B6021S | CM61CE4A1+CC | "TM8V100C20MP12" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525617 | COLEMAN | HC20B6021S | CM61CE4A1+CC | "TM8V120C20MP12" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525618 | COLEMAN | HC20B6021S | CM61CE4A1+CC | "TM9V100C20MP12" | 46 500 | 2 325 \$ |
| 10525619 | COLEMAN | HC20B6021S | CM61CE4A1+CC | "TMLV100C20MP12" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525620 | COLEMAN | HC20B6021S | CM61CE4A1+CC | "TMLV120C20MP12" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525621 | COLEMAN | HC20B6021S | CM61CE4A1+CC | "TP9C100C20MP13" | 46 500 | 2 325 \$ |
| 10525622 | COLEMAN | HC20B6021S | CM61CE4A1+CC | "TPLC100C20MP13" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525623 | COLEMAN | HC20B6021S | CM61CE4A1+CC | "TPLC120C20MP13" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525624 | COLEMAN | HC20B6021S | CM61DE4A1+CC | "CP9C120D20MP13" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525625 | COLEMAN | HC20B6021S | CM61DE4A1+CC | "TM9V120D20MP12" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525626 | COLEMAN | HC20B6021S | CM61DE4A1+CC | "TP9C120D20MP13" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 207176023 | COLEMAN | HMH72B241 | AE36BBA21 | | 14 300 | 715 \$ |
| 207176019 | COLEMAN | HMH72B241 | AE36BX21+TXV | | 14 300 | 715 \$ |
| 206787289 | COLEMAN | HMH72B241 | AE36CX21+TXV | | 14 000 | 700 \$ |
| 206922127 | COLEMAN | HMH72B241 | AVC36BX21+TXV | | 14 300 | 715 \$ |
| 206922123 | COLEMAN | HMH72B241 | AVC36CX21+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 206922075 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 400 | 720 \$ |
| 206922007 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921983 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 14 100 | 705 \$ |
| 207335153 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36AXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 14 200 | 710 \$ |
| 206922011 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921987 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 14 100 | 705 \$ |
| 206921991 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 14 100 | 705 \$ |
| 206921607 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "CP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206922059 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TL8E060A12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206922039 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TL9E060B12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921935 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TM8V060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921887 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TM8V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207335149 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TM8Y060A12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207335157 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921727 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TM9E040A10MP12" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921575 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TM9V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921951 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TMLV060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921591 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921967 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TPLC060A12MP13" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921903 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206922135 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36BBAA1+ME08BN21 | | 14 100 | 705 \$ |
| 206922095 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36BBAA1+MVC12BN21 | | 14 300 | 715 \$ |
| 206922131 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36BXA1+ME08BN21+TXV | | 14 100 | 705 \$ |
| 206922091 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36BXA1+MVC12BN21+TXV | | 14 300 | 715 \$ |
| 206921573 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206922055 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206922035 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921923 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921878 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207335148 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207335156 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921723 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921565 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921927 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921569 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921931 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921882 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206922107 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36CXA1+ME12CN21+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 206922083 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36CXA1+MVC12CN21+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 206921623 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921543 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921799 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921801 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921851 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921783 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921779 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 207335160 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921615 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921535 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 207175987 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921787 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921619 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921539 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206921855 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921791 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921795 | COLEMAN | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206922079 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 400 | 720 \$ |
| 206922015 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921995 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 14 100 | 705 \$ |
| 207335154 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36AXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 14 200 | 710 \$ |
| 206922019 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921999 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 14 100 | 705 \$ |
| 206922003 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 14 100 | 705 \$ |
| 206921611 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "CP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206922067 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TL8E060A12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206922047 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TL9E060B12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921943 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TM8V060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921895 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TM8V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207335151 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TM8Y060A12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207335159 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921735 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TM9E040A10MP12" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921583 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TM9V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921959 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TMLV060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921599 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921975 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TPLC060A12MP13" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921911 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206922143 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36BBAA1+ME08BN21 | | 14 100 | 705 \$ |
| 206922103 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36BBAA1+MVC12BN21 | | 14 300 | 715 \$ |
| 206922139 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36BXA1+ME08BN21+TXV | | 14 100 | 705 \$ |
| 206922099 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36BXA1+MVC12BN21+TXV | | 14 300 | 715 \$ |
| 206921609 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206922063 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206922043 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921939 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921891 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207335150 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207335158 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921731 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 14 500 | 725 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206921579 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921955 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921595 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921971 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921907 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206922111 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36CXA1+ME12CN21+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 206922087 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36CXA1+MVC12CN21+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 206921641 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921561 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921843 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921847 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921860 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921811 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921803 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 207335161 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921625 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921545 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 207175991 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921819 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921633 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921553 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921868 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921827 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921835 | COLEMAN | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921613 | COLEMAN | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206922071 | COLEMAN | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206922051 | COLEMAN | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921947 | COLEMAN | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921899 | COLEMAN | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207335152 | COLEMAN | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207335155 | COLEMAN | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921739 | COLEMAN | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921587 | COLEMAN | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921963 | COLEMAN | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921603 | COLEMAN | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921979 | COLEMAN | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 14 000 | 700 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206921915 | COLEMAN | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921643 | COLEMAN | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921563 | COLEMAN | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921845 | COLEMAN | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921849 | COLEMAN | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921864 | COLEMAN | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921815 | COLEMAN | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921807 | COLEMAN | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921629 | COLEMAN | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921549 | COLEMAN | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 207175995 | COLEMAN | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921823 | COLEMAN | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921637 | COLEMAN | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921557 | COLEMAN | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921872 | COLEMAN | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921831 | COLEMAN | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921839 | COLEMAN | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 211660718 | COLEMAN | HMH72B241 | JHETB24CBAS2N1 | | 15 000 | 750 \$ |
| 208614014 | COLEMAN | HMH72B241 | JHETB30DBAS2N1 | | 14 600 | 730 \$ |
| 208501694 | COLEMAN | HMH72B241 | JHETB30DXXS2N1+TXV | | 14 600 | 730 \$ |
| 208614012 | COLEMAN | HMH72B241 | JHETB36DBAS2N1 | | 14 300 | 715 \$ |
| 208502151 | COLEMAN | HMH72B241 | JHETB36DXXS2N1+TXV | | 14 300 | 715 \$ |
| 208614011 | COLEMAN | HMH72B241 | JHETC36DBAS2N1 | | 14 200 | 710 \$ |
| 208504355 | COLEMAN | HMH72B241 | JHETC36DXXS2N1+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 211660713 | COLEMAN | HMH72B241 | JHVTB24CBAC2N1 | | 15 000 | 750 \$ |
| 208614010 | COLEMAN | HMH72B241 | JHVTB36DBAC2N1 | | 14 000 | 700 \$ |
| 208504346 | COLEMAN | HMH72B241 | JHVTB36DXXC2N1+TXV | | 14 000 | 700 \$ |
| 208614009 | COLEMAN | HMH72B241 | JHVTC36DBAC2N1 | | 14 100 | 705 \$ |
| 208503271 | COLEMAN | HMH72B241 | JHVTC36DXXC2N1+TXV | | 14 100 | 705 \$ |
| 207416670 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFA30DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 400 | 720 \$ |
| 207417185 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 14 400 | 720 \$ |
| 207417181 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 207416654 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207417189 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFA30DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 14 400 | 720 \$ |
| 211661060 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "CP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660952 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "CP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 212404667 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "CPLC060A12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 211719769 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "CPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211660653 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TL8E060A12UH11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660578 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TL9E060B12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660503 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8E040A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660453 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8E060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660403 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8E080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660273 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 212404637 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8V060A12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660101 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660014 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8Y060A12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659989 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8Y080B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659904 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661249 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9E060A10MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661224 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9E060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661165 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9E080B12MP12" | 15 700 | 785 \$ |
| 211661079 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9V040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661040 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660932 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9V080B12MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660813 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9Y060B12MP11" | 15 400 | 770 \$ |
| 211660768 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660513 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TMLE040A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660463 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TMLE060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660413 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TMLE080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660283 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 212404647 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TMLV060A12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661050 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660942 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 212404657 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TPLC060A12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660111 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 212476446 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Z8ES040A12LMPS1" | 15 600 | 780 \$ |
| 212476436 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Z8ES040A12SMPS1" | 15 600 | 780 \$ |
| 212480930 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Z8ES060A12LMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212480920 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Z8ES060A12SMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212489214 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212489204 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212587273 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Z8ET060A12LMPS1" | 15 100 | 755 \$ |
| 212587388 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 211660703 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1+JMET12B S2N1 | | 15 100 | 755 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211660678 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CBAN1+JMVT12B C2N1 | | 14 900 | 745 \$ |
| 211660698 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 15 100 | 755 \$ |
| 211660673 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 14 900 | 745 \$ |
| 211661038 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660930 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 212404635 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "CPLC060A12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 211719768 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "CPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660648 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660573 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660493 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660443 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660393 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660263 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 212404620 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660090 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660009 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659984 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659899 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661244 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661219 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661159 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 15 700 | 785 \$ |
| 211661074 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661028 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660920 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660808 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 15 400 | 770 \$ |
| 211660763 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660498 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660448 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660398 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660268 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 212404625 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661033 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660925 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 212404630 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660095 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212476431 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 15 600 | 780 \$ |
| 212476426 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 15 600 | 780 \$ |
| 212480915 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES060A12LMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212480910 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES060A12SMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212489199 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212489194 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212587268 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ET060A12LMPS1" | 15 100 | 755 \$ |
| 212587383 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 208614008 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB36DBAN1+JMET08B S2N1 | | 14 200 | 710 \$ |
| 208614013 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB36DBAN1+JMET12B S2N1 | | 14 200 | 710 \$ |
| 208614015 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB36DBAN1+JMVT12B C2N1 | | 14 000 | 700 \$ |
| 208503242 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+JMET08B S2N1+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 208502615 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 208501680 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 14 000 | 700 \$ |
| 207434646 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+ME08BN2 1+TXV | | 14 100 | 705 \$ |
| 207434642 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV | | 14 300 | 715 \$ |
| 207417429 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 14 600 | 730 \$ |
| 207417399 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 207417470 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 400 | 720 \$ |
| 207417193 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207416860 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207416834 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207417453 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 14 200 | 710 \$ |
| 207417445 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207417169 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 207417157 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207416642 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 207417421 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207417391 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207416622 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 500 | 725 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207417383 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 14 600 | 730 \$ |
| 207416864 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207417425 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 600 | 730 \$ |
| 207417395 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 207416838 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 211661026 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "CP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660918 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "CP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 211719770 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "CPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660633 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TL8E080C16UH11" | 15 600 | 780 \$ |
| 211660568 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TL9E060B12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660538 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TL9E080C16UH11" | 15 700 | 785 \$ |
| 211660383 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8E080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660323 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8E080C16MP11" | 15 500 | 775 \$ |
| 211660253 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8E100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660193 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8E100C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660153 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8E120C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660079 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659979 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8Y080B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659949 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8Y080C16MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659944 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8Y100C16MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211661214 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9E060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661154 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9E080B12MP12" | 15 700 | 785 \$ |
| 211661124 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9E080C16MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661104 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9E100C16MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661016 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660908 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9V080B12MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660803 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9Y060B12MP11" | 15 400 | 770 \$ |
| 211660758 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660728 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9Y080C16MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 211660613 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9Y100C16MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 211660388 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TMLE080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660328 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TMLE080C16MP11" | 15 500 | 775 \$ |
| 211660258 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TMLE100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660198 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TMLE100C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660158 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TMLE120C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661021 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660913 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660084 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212480905 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212480900 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212587263 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 211661014 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660906 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 211719773 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "CPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660628 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 15 600 | 780 \$ |
| 211660563 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660533 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 15 700 | 785 \$ |
| 211660373 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660313 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 15 500 | 775 \$ |
| 211660243 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660183 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660143 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660068 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659974 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659939 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659934 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211661209 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661149 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 15 700 | 785 \$ |
| 211661119 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661099 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661004 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660896 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660798 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 15 400 | 770 \$ |
| 211660753 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660723 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 211660608 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 211660378 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660318 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 15 500 | 775 \$ |
| 211660248 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660188 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660148 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661009 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660901 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660073 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 212480895 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212480890 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 500 | 775 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212587258 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 207434643 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+ME12CN2 1+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 207434641 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+MVC12CN 21+TXV | | 14 300 | 715 \$ |
| 207417419 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 14 600 | 730 \$ |
| 207416832 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 207416666 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207416852 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207417461 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207417441 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207417411 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207416824 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207416618 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207416856 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207417415 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 600 | 730 \$ |
| 207416828 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 207417465 | COLEMAN | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 211661002 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "CP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660894 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "CP9C080B12MP13" | 14 800 | 740 \$ |
| 211719772 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "CPLC080B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660643 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TL8E060A12UH11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660558 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TL9E060B12UH11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660483 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8E040A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660433 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8E060A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660363 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8E080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660233 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8E100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660057 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8V080B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660004 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8Y060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659969 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8Y080B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659894 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9E026A08MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211661264 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9E040A10MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661239 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9E060A10MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661204 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9E060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211661144 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9E080B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661069 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9V040A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660992 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660884 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9V080B12MP12" | 14 800 | 740 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211660793 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9Y060B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660748 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9Y080B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660488 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TMLE040A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660438 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TMLE060A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660368 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TMLE080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660238 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TMLE100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660997 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660889 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TP9C080B12MP13" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660062 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TPLC080B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 212489239 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ES040A12LMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212489234 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ES040A12SMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212476421 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ES060A12LMPS1" | 15 000 | 750 \$ |
| 212476416 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ES060A12SMPS1" | 15 000 | 750 \$ |
| 212476401 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212476396 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212484477 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 15 400 | 770 \$ |
| 212484456 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 15 400 | 770 \$ |
| 212587138 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ET060A12LMPS1" | 14 800 | 740 \$ |
| 212587098 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 211660693 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CBAN1+JMET12B S2N1 | | 14 800 | 740 \$ |
| 211660668 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CBAN1+JMVT12B C2N1 | | 14 900 | 745 \$ |
| 211660688 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 14 800 | 740 \$ |
| 211660663 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 14 900 | 745 \$ |
| 211660990 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660882 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 14 800 | 740 \$ |
| 211719771 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "CPLC080B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660638 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660553 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660473 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660423 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660353 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660223 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660046 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211659999 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211659964 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659889 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211661259 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661234 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661199 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211661139 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661064 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660980 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660872 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660788 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660743 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660478 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660428 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660358 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660228 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660985 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660877 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660051 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 212489229 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212489224 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212476411 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES060A12LMPS1" | 15 000 | 750 \$ |
| 212476406 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES060A12SMPS1" | 15 000 | 750 \$ |
| 212476391 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212476386 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212484438 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 15 400 | 770 \$ |
| 212484418 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 15 400 | 770 \$ |
| 212587133 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ET060A12LMPS1" | 14 800 | 740 \$ |
| 212587093 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 208502144 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB36DXXN1+JMET08B S2N1+TXV | | 13 900 | 695 \$ |
| 208502138 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 13 900 | 695 \$ |
| 208501673 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 13 900 | 695 \$ |
| 208400358 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB36DXXN1+ME08BN2 1+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 208400359 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV | | 14 100 | 705 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208213784 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB36DXXN1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 14 200 | 710 \$ |
| 208213801 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 200 | 710 \$ |
| 208213794 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 200 | 710 \$ |
| 211660978 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "CP9C060B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660870 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "CP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 211719766 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "CPLC080B12MP13" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660593 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TL8E080C16UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660548 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TL9E060B12UH11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660528 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TL9E080C16UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660343 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8E080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660303 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8E080C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660213 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8E100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660173 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8E100C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660133 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8E120C16MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660035 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8V080B12MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659959 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659929 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8Y080C16MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659924 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8Y100C16MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211661194 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9E060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211661134 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9E080B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661114 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9E080C16MP12" | 14 600 | 730 \$ |
| 211661094 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9E100C16MP12" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660968 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9V060B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660860 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660783 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9Y060B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660738 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9Y080B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660623 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9Y080C16MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660603 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9Y100C16MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660348 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TMLE080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660308 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TMLE080C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660218 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TMLE100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660178 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TMLE100C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660138 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TMLE120C16MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660973 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TP9C060B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660865 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660040 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TPLC080B12MP13" | 14 800 | 740 \$ |
| 212489189 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212489184 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 200 | 760 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212587378 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212586978 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 211660966 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660858 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 211719765 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "CPLC080B12MP13" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660588 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660543 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660523 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660333 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660293 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660203 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660163 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660123 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660024 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659954 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659919 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659914 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211661185 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211661129 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661109 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 14 600 | 730 \$ |
| 211661089 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660956 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660848 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660778 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660733 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660618 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660598 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660338 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660298 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660208 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660168 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660128 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660961 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660853 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660029 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 800 | 740 \$ |
| 212489179 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212489174 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212587373 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212586973 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 208400360 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+MVC12C N21+TXV | | 14 000 | 700 \$ |
| 208213786 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 208213785 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 14 100 | 705 \$ |
| 208213809 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 14 000 | 700 \$ |
| 208213796 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 100 | 705 \$ |
| 208213788 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 000 | 700 \$ |
| 208213800 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 208213802 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 100 | 705 \$ |
| 208213811 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 14 000 | 700 \$ |
| 208213792 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 208213795 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 100 | 705 \$ |
| 208213790 | COLEMAN | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 100 | 705 \$ |
| 211660708 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 15 100 | 755 \$ |
| 211660683 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 14 900 | 745 \$ |
| 211661062 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660954 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 212404669 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "CPLC060A12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 211719767 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "CPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660658 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660583 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660508 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660458 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660408 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660278 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 212404642 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660106 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660019 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659994 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659909 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661254 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661229 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661175 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 15 700 | 785 \$ |
| 211661084 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661045 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211660937 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660818 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 15 400 | 770 \$ |
| 211660773 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660518 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660468 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660418 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660288 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 212404652 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661055 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660947 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 212404662 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660116 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 212476451 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 15 600 | 780 \$ |
| 212476441 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 15 600 | 780 \$ |
| 212480935 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES060A12LMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212480925 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES060A12SMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212489219 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212489209 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212587278 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ET060A12LMPS1" | 15 100 | 755 \$ |
| 212587393 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 208503254 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+JMET08B S2N1+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 208502622 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 208501687 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 14 000 | 700 \$ |
| 207434645 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+ME08BN2 1+TXV | | 14 100 | 705 \$ |
| 207434644 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV | | 14 300 | 715 \$ |
| 207417439 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 14 600 | 730 \$ |
| 207417409 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 207417474 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 400 | 720 \$ |
| 207417197 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207416868 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207416843 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207417457 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 14 200 | 710 \$ |
| 207417449 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207417173 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 207417161 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207416646 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 207417431 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207417401 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207416626 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207417387 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 14 600 | 730 \$ |
| 207416872 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207417435 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 600 | 730 \$ |
| 207417405 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 207416847 | COLEMAN | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 213343222 | COLEMAN | HMH72B341 | JHETB24CXS2N1+TXV | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393643 | COLEMAN | HMH72B341 | JHETB30DBAS2N1 | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213343211 | COLEMAN | HMH72B341 | JHETB30DXXS2N1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211393629 | COLEMAN | HMH72B341 | JHETB36DBCS2N1 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211238543 | COLEMAN | HMH72B341 | JHETC36DBCS2N1 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211386666 | COLEMAN | HMH72B341 | JHETC42FBCCS2N1 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213343193 | COLEMAN | HMH72B341 | JHVTB24CXC2N1+TXV | | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393616 | COLEMAN | HMH72B341 | JHVTB36DBCC2N1 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393602 | COLEMAN | HMH72B341 | JHVTC36DBCC2N1 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386653 | COLEMAN | HMH72B341 | JHVTC42FBCC2N1 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211719719 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "CPLC060A12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393776 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393747 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393717 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393672 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393657 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393761 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393732 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393686 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393702 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297008 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "Z8E5040A12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297003 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "Z8E5040A12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297223 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV | | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213298088 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211388423 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211387993 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211719798 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "CPLC060A12MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211719782 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "CPLC080B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211393574 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211393275 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211392908 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392690 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392459 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211391903 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211391128 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390794 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211389886 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211389771 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211389245 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211389220 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211389112 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211388908 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211388528 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388394 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211387965 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211387234 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211387044 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211392923 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392697 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392474 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211391918 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211391143 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211388409 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211387979 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211391157 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390809 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297193 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8E5040A12LMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213297188 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8E5040A12SMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213297823 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8E5080B12LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297818 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8E5080B12SMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297368 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8E5100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297363 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8E5100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297098 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211388384 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "CP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387961 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "CP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211719783 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "CPLC060A12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211719716 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "CPLC080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393544 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393249 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392857 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211392631 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211392408 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391844 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391038 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8V060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390729 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389859 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8Y060A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389741 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389190 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9E060A10MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389082 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388886 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211388509 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9V040A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388335 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387906 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387205 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387015 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392884 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211392660 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211392433 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391873 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391068 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TMLV060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388360 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387932 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391098 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TPLC060A12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390759 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298078 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES040A12LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213298068 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES040A12SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296993 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296983 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297598 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297588 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297928 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213298103 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DBCN1+JMET12BS2N1 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297418 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DBCN1+JMVT12BC2N1 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213298098 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+JMET12BS2N1+TXV | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297413 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211388328 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387901 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211719788 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "CPLC060A12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211719713 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "CPLC080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393529 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393237 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392827 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211392601 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211392379 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391815 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211390993 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390696 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389845 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389727 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389176 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389068 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388871 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211388495 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388300 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387871 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387191 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387001 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392842 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211392616 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211392394 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391829 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391008 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388315 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387886 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391023 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211390711 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298063 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213298058 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296978 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296973 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297583 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297578 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297923 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297673 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+JMET12CS2N1+TXV | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211388295 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211387865 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211387676 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211387559 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211387396 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 211719790 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "CPLC080B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211390390 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211390396 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211393470 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211393381 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211393222 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211393121 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211393042 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211392349 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211392102 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211391785 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211391545 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211391365 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211390663 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211390332 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211390318 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211389719 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211389586 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211389571 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211389423 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 211389414 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 211389053 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211388856 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211388729 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211388640 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211388266 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211387839 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211387659 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211387545 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211387367 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 211387178 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211386987 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211386861 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211386774 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211392364 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211392117 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211391800 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211391560 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211391380 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211390345 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211388280 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211387852 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211387668 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211387551 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211387380 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 211390678 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211390360 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211390375 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297183 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5080B12LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297178 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5080B12SMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297173 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5080C16LMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213297168 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5080C16SMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213297803 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5080C20LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297798 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5080C20SMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297793 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297788 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297783 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5100C16LMPS1" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 213297778 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5100C16SMPS1" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 213297773 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5120C16LMPS1" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 213297768 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5120C16SMPS1" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 213297763 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5120C20LMPS1" | 26 200 | 1 310 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213297758 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5120C20SMP51" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 213297318 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297918 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213297913 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213296838 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297483 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211388261 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBC1 | "CP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387837 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBC1 | "CP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387656 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBC1 | "CP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387543 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBC1 | "CP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387361 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBC1 | "CP9C100C20MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211719709 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBC1 | "CPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390307 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBC1 | "CPLC080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211390312 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBC1 | "CPLC100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393455 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBC1 | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211393366 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBC1 | "TL8E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393207 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBC1 | "TL9E060B12UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211393106 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBC1 | "TL9E080C16UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393028 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBC1 | "TL9E100C20UH11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392319 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBC1 | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392072 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBC1 | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211391759 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBC1 | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391515 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBC1 | "TM8E100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211391335 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBC1 | "TM8E120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390631 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBC1 | "TM8V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390251 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBC1 | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211390237 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBC1 | "TM8V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389705 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBC1 | "TM8Y080B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389565 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBC1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389553 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBC1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389400 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBC1 | "TM8Y100C20MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211389385 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBC1 | "TM8Y120C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389038 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBC1 | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388841 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBC1 | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388714 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBC1 | "TM9E080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388625 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBC1 | "TM9E100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388233 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBC1 | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387821 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBC1 | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211387642 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387528 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387330 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211387165 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211386972 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386849 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386759 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392334 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392087 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211391774 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391530 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211391350 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390265 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211388247 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387831 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387648 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387536 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387346 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390645 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390279 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211390293 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298053 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298048 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298033 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298028 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080C16SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296948 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080C20LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296943 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080C20SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296928 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296923 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296908 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100C16LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296903 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100C16SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297348 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297343 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100C20SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296888 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296883 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296868 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES120C20LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296863 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES120C20SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297513 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213297313 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297303 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET100C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297073 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET100C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297728 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297853 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DBCN1+JMET12CS2N1 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297848 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+JMET12CS2N1+TXV | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211388229 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387817 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387639 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387522 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387323 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211719711 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "CPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390225 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211390231 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393440 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211393352 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393192 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211393091 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393012 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392292 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392053 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211391734 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391485 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211391305 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390598 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390169 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211390155 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389690 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389538 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389523 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389374 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211389360 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389023 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388826 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388700 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388611 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211388215 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387800 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387622 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387496 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387296 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211387148 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211386957 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386833 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386746 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392308 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392060 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211391745 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391500 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211391320 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390183 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211388224 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387809 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387631 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387509 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387310 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390613 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390196 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211390210 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298043 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298038 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298023 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298018 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296938 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296933 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296918 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296913 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296898 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296893 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297338 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297333 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C20SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296878 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296873 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296858 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES120C20LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213296853 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5120C20SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297508 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297308 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297298 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297068 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297723 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395914 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "CP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395690 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "CP9C080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395424 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "CP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394985 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "CP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394677 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "CP9C100C20MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211719802 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "CPLC080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397912 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "CPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397924 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "CPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386565 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211386444 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386332 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386265 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386151 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211385990 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211385851 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398680 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398538 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398291 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398035 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397803 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397774 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397011 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396942 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396918 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396685 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396659 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396372 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396261 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396162 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211396024 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211395858 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395602 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211395343 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394929 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394624 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394231 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394160 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394091 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393956 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386020 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211385881 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398710 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398568 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398321 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397826 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211395891 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395646 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395381 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394955 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394650 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211398065 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397856 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397882 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297128 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297118 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297498 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211386627 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FBCN1+JMET12C S2N1 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386615 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+JMET12C S2N1+TXV | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211395849 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395595 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395334 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394923 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394618 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211719801 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "CPLC080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397762 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397768 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386552 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211386429 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211386321 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386252 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386134 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211385965 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211385828 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398650 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398508 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398264 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398002 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397708 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397694 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396996 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396903 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396888 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396643 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396628 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396350 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396238 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396139 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211396009 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211395804 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395549 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395285 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394895 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394588 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394216 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394147 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394076 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393941 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211385978 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211385837 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398665 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398523 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398279 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397717 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211395825 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395571 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395311 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211394909 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394603 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211398017 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397732 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397747 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297113 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "Z8E5120C16LMP51" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297108 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "Z8E5120C16SMP51" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297493 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "Z8E080C16LMP51" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211395275 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "CP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394890 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "CP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394582 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "CP9C100C20MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211394385 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "CP9C120D20MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397681 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "CPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397688 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "CPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386540 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211386416 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386240 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211386119 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398874 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398479 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398234 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397621 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397606 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396873 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396858 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396620 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396604 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396126 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211395993 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211395229 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394862 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394554 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211394360 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9V120D20MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394061 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393926 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393836 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9Y120D20MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398888 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398494 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211398249 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397636 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211395250 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394876 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394567 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211394370 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TP9C120D20MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397651 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397666 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297953 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297948 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297748 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211395219 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394856 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394548 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211394353 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "CP9C120D20MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397594 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397600 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386528 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211386405 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386227 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211386105 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398847 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398460 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398204 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397534 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397519 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396843 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396828 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396592 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396577 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396111 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211395979 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211395170 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394827 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394523 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211394325 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394046 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393911 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211393821 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398861 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398474 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398219 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397549 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211395195 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394841 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394534 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211394339 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397564 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397579 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297943 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "Z8E5120C16LMP51" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297938 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "Z8E5120C16SMP51" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297743 | COLEMAN | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMP51" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297428 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297668 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV | | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388209 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387796 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211719717 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "CPLC060A12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211719780 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "CPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211393515 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393177 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211392797 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211392571 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392273 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211391704 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211390948 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390565 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389830 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389675 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389171 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211389008 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211388811 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388481 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388185 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387780 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211387135 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211386944 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392812 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211392586 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392278 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211391719 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211390963 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388195 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387788 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211390978 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390580 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297408 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8E5040A12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297403 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8E5040A12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297398 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8E5080B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297393 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8E5080B12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297153 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8E5100B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297148 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8E5100B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297753 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211388180 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "CP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387777 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "CP9C080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211719723 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "CPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211719710 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "CPLC080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211393499 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TL8E060A12UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392767 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8E040A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211392545 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8E060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392244 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211391687 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211390904 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8V060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390532 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211389816 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8Y060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211389660 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211389157 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211388994 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388798 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211388468 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9V040A10MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211388151 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387760 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211387121 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211386932 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211392782 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TMLE040A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211392557 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TMLE060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392259 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211391698 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211390919 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TMLV060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388166 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387768 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390934 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390547 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297663 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES040A12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297658 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES040A12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297643 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297638 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297993 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297988 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297843 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DBCN1+JMVT12BC2N1 | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 213297838 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211388146 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387756 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211719721 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "CPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211719708 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "CPLC080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211393485 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392737 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211392519 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392214 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211391657 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211390860 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390499 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211389801 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211389645 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211389142 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211388979 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388788 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211388457 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211388117 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211387740 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211387108 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211386916 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211392752 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211392530 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392229 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211391672 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211390875 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388132 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387748 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390889 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390514 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297653 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297648 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297633 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297628 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297983 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297978 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297208 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+JMET12CS2N1+TXV | | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211388111 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211387736 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211387618 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387490 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387290 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211719707 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "CPLC080B12MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390145 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390150 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211393426 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211393334 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393166 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211393076 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211392997 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211392193 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211392023 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211391629 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211391455 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211391276 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211390467 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390088 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390073 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389631 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389509 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211389494 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211389345 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211389330 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211388964 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211388774 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211388685 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211388596 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388085 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211387720 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211387603 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387465 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387263 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211387095 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211386902 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211386819 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211386733 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211392199 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211392038 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211391642 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211391470 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211391291 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390103 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388098 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211387728 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211387610 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387478 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387276 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211390482 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390117 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390131 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297813 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8E5080B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297808 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8E5080B12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297388 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8E5080C16LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213297383 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297163 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297158 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297358 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297353 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297143 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297138 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297328 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297323 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296848 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213296843 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297488 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297908 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211388080 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "CP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211387716 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "CP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387600 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "CP9C080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387459 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "CP9C100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211719747 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "CPLC080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211390061 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "CPLC080C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390067 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "CPLC100C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211393411 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393319 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211393151 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211393071 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211392982 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211392162 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211391993 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211391605 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211391425 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211391246 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211390434 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211390005 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389992 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389616 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211389479 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389464 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389315 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389301 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211388953 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388759 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211388670 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388581 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211388556 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9E100C20MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211388052 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211387700 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387583 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387434 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387083 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386887 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386805 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386721 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386694 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211392178 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392009 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211391620 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211391441 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211391261 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211390019 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388066 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211387708 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387591 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387446 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211390449 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211390034 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390048 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296968 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213296963 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297623 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080C16LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297618 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080C16SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213298013 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213298008 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080C20SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297573 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297568 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297973 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297968 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297553 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213297548 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8E5100C20SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297533 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8E5120C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297528 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8E5120C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297093 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8E080B12LMPS1" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 213297083 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8E080C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297738 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8E100C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297293 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8E100C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213296833 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8E120C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297218 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DBCN1+JMET12CS2N1 | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297213 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+JMET12CS2N1+TXV | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211388047 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211387696 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387579 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387429 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211719746 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "CPLC080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211389981 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389987 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211393396 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393304 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211393136 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211393057 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211392967 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211392132 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211391963 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211391575 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211391395 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211391217 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211390402 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211389923 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389908 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389601 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211389449 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389438 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389286 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389271 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211388938 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211388744 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211388655 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388566 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211388548 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211388027 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211387680 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387562 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387401 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387070 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386874 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386789 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386708 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386680 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211392147 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211391978 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211391590 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211391410 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211391232 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211389938 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388032 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211387688 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387570 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387413 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211390416 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211389953 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389967 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296958 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8E5080B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213296953 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8E5080B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297613 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8E5080C16LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297608 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8E5080C16SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213298003 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8E5080C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297998 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8E5080C20SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297563 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8E5100B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297558 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8E5100B12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297963 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8E5100C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297958 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8E5100C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297543 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8E5100C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297538 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8E5100C20SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213297523 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8E5120C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297518 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8E5120C16SMP51" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297088 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8E080B12LMPS1" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 213297078 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8E080C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297733 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8E100C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297288 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8E100C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213296828 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8E120C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211395798 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "CP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395539 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "CP9C080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395161 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "CP9C080C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394821 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "CP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394517 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "CP9C100C20MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211719787 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "CPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397507 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "CPLC080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397513 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "CPLC100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211719715 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "CPLC100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397192 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "CPLC120C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386513 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211386392 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211386308 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386214 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386091 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211385938 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398817 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398628 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211398430 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398173 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397969 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397454 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397439 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397137 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8V100C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397126 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8V120C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396982 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211396813 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396801 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396562 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396548 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396328 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211396217 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211396095 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395965 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211395761 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395496 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395113 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394791 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394492 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211394203 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394132 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394031 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393896 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211385951 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398832 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398636 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211398445 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398188 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397468 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397152 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLV120C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395781 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395514 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395138 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394806 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394504 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211397984 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397477 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397492 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397165 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TPLC100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397173 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TPLC120C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386601 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FBCN1+JMET12C S2N1 | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211386587 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+JMET12C S2N1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211395752 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395488 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395106 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394785 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394486 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211719791 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "CPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397433 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397437 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211719714 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "CPLC100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397119 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "CPLC120C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386498 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211386380 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211386293 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386204 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386077 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211385912 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398795 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398598 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211398400 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398150 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397936 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397377 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397365 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397056 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397041 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396972 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211396790 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396775 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396533 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396511 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396304 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396197 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211396080 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395951 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211395711 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395445 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395065 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394756 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394458 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211394188 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394119 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394016 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393881 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211385924 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398802 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398613 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211398415 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398159 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397388 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397071 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395731 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395468 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395085 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394770 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394473 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211397951 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397403 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397418 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397086 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397101 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395055 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "CP9C080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211394750 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "CP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394452 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "CP9C100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211394320 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "CP9C120D20MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397353 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "CPLC080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397359 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "CPLC100C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386484 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386368 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211386196 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386063 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211398768 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398371 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398120 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397296 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397281 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396760 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396745 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396487 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396464 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396065 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395939 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211395030 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211394721 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394422 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211394294 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9V120D20MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394001 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211393866 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393806 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9Y120D20MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211398782 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398386 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398135 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397310 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395042 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211394735 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394437 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211394308 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TP9C120D20MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397323 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397338 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395024 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211394716 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394416 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211394288 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "CP9C120D20MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397273 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397275 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386471 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386356 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211386179 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386048 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211398739 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398344 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398090 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397212 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397198 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396730 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396715 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396439 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396419 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396051 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395924 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211394996 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211394689 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394391 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211394258 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211393986 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211393851 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393791 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211398754 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398357 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398105 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397228 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395010 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211394703 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394404 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211394273 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397243 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397258 | COLEMAN | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297228 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV | | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213298093 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211388451 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211388022 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211719796 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "CPLC060A12MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211719781 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "CPLC080B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211393588 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211393290 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211392938 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392707 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392489 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211391933 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211391172 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390827 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211389893 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211389786 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211389257 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211389235 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211389127 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211388923 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211388543 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388429 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211387997 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211387248 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211387057 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211392953 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392722 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392504 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211391948 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211391187 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211388444 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211388012 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211391202 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390842 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297203 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8E040A12LMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213297198 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8E040A12SMP51" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213297833 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8E080B12LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297828 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8E080B12SMP51" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297378 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8E5100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297373 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8E5100B12SMP51" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297103 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8E080B12LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213298108 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+JMET12BS2N1+TXV | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297423 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211388390 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387963 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211719785 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "CPLC060A12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211719712 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "CPLC080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393559 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393260 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392872 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211392646 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211392418 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391858 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391053 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390744 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211389873 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389756 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389205 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389097 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388893 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211388514 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388344 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387921 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387219 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387029 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392894 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211392675 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211392448 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391888 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391083 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388375 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387947 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391113 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390774 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298083 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8E040A12LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213298073 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8E040A12SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296998 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8E080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296988 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8E080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297603 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8E100B12LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297593 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8E100B12SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297933 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8E080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386641 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+JMET12C S2N1+TXV | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211395918 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395701 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395435 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394991 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394683 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211719800 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "CPLC080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397918 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397930 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386577 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211386458 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211386344 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386280 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386165 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386005 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211385865 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398695 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398553 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398306 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398050 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397812 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397789 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397026 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396957 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396927 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396701 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396674 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396395 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396282 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396177 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211396036 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211395876 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395626 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395362 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394941 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394635 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394243 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394173 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394104 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393971 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386034 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211385897 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398725 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398583 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398329 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397841 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211395902 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395670 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395402 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211394970 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394662 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211398080 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397871 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397897 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297133 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "Z8E5120C16LMP51" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297123 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "Z8E5120C16SMP51" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297503 | COLEMAN | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMP51" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206923506 | COLEMAN | HMH72B361 | AE36BX21+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206787290 | COLEMAN | HMH72B361 | AE36CX21+TXV | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206923502 | COLEMAN | HMH72B361 | AVC36BX21+TXV | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923498 | COLEMAN | HMH72B361 | AVC36CX21+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923402 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923298 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923242 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922937 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 207335213 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922599 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922467 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206923302 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923246 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922941 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922945 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922439 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "CP9C060B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922349 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "CP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923386 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TL8E060A12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923350 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923266 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923210 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM8E060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923170 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923065 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922888 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM8V060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922840 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335208 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207335216 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922583 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922563 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922527 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206922451 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM9V040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922407 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM9V060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922317 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM9V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176115 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176079 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923282 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923226 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TMLE060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923186 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923082 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922904 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TMLV060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922423 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TP9C060B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922333 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922921 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922856 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206924363 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BBCA1+ME08BN21 | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206923478 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BBCA1+ME12BN21 | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923438 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BBCA1+MVC12BN21 | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923490 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BXA1+ME08BN21+TXV | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206923474 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BXA1+ME12BN21+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923434 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BXA1+MVC12BN21+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922405 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922315 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923382 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923346 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923258 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923202 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923162 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923057 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922876 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922831 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335207 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207335215 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922579 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922559 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206922523 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922447 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922397 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922307 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176111 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176075 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923262 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923206 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923166 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923061 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922880 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922401 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922311 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922884 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922835 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923462 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+ME12CN21+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923450 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+ME16CN21+TXV | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206923422 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+MVC12CN21+TXV | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206923410 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+MVC16CN21+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922365 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922275 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922235 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922195 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922155 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922719 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922721 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922628 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "CPLC120C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923366 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206923330 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923314 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923130 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923098 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923025 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922993 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206922961 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922795 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922703 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922699 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922611 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922607 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335219 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335204 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922543 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922507 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922491 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922475 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922357 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922267 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922227 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922187 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922147 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207176095 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176059 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176043 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176027 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923134 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923102 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923029 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922997 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922965 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922707 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922615 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922361 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922271 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922231 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922191 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922151 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922799 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922711 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922715 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922619 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922623 | COLEMAN | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206923406 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923306 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923250 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922949 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 207335212 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922603 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922471 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206923310 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923254 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922953 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922957 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922443 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "CP9C060B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922353 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "CP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923394 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TL8E060A12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923358 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923274 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923218 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM8E060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923178 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923073 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922896 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM8V060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922848 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335210 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207335218 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922591 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922571 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922535 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922459 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM9V040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922415 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM9V060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922325 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM9V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176123 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176087 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923290 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923234 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TMLE060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923194 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923090 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922912 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TMLV060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922431 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TP9C060B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922341 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206922929 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922864 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206924367 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BBCA1+ME08BN21 | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206923486 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BBCA1+ME12BN21 | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923446 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BBCA1+MVC12BN21 | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923494 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BXA1+ME08BN21+TXV | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206923482 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BXA1+ME12BN21+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923442 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BXA1+MVC12BN21+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922441 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922351 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923390 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923354 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923270 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923214 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923174 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923069 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922892 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922844 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335209 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207335217 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922587 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922567 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922531 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922455 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922411 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922321 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176119 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176083 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923286 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923230 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923190 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923086 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922908 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922427 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206922337 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922925 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922860 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922393 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "CP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922303 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "CP9C080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922263 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "CP9C080C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922223 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "CP9C100C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922183 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "CP9C100C20MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922785 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "CPLC080C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922791 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "CPLC100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922695 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "CPLC120C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923374 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TL8E080C16UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206923338 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923322 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923142 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923110 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923037 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923005 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922973 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922808 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922739 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922727 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922646 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922634 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335221 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335206 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8Y080C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922551 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922515 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922499 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM9E080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922483 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM9E100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922371 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM9V060B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922281 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM9V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922241 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM9V080C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922201 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM9V100C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922161 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM9V100C20MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207176103 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176067 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176051 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207176035 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TM9Y100C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923154 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TMLE080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923122 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TMLE080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923049 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923017 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TMLE100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922985 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TMLE120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922751 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TMLV100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922658 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TMLV120C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922383 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922293 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TP9C080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922253 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TP9C080C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922213 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TP9C100C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922173 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TP9C100C20MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922820 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TPLC080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922763 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TPLC080C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922775 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TPLC100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922670 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TPLC100C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922682 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TPLC120C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923470 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BCA1+ME12CN21 | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923458 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BCA1+ME16CN21 | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206923430 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BCA1+MVC12CN21 | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206923418 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36BCA1+MVC16CN21 | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923466 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+ME12CN21+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923454 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+ME16CN21+TXV | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206923426 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+MVC12CN21+TXV | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206923414 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+MVC16CN21+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922391 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922301 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922261 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922221 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922181 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922783 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206922789 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922693 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "CPLC120C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923370 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206923334 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923318 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923138 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923106 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923033 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923001 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922969 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922804 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922735 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922723 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922642 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922630 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335220 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335205 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922547 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922511 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922495 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922479 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922367 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922277 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922237 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922197 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922157 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207176099 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176063 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176047 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176031 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923150 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923118 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923045 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923013 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922981 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922747 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922654 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922379 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206922289 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922249 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922209 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922169 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922816 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922759 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922771 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922666 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922678 | COLEMAN | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922445 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922355 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923398 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923362 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923278 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923222 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923182 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923077 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922900 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922852 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335211 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207335214 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922595 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922575 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922539 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922463 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922419 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922329 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176127 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176091 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923294 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923238 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923198 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923094 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922917 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922435 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922345 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922933 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922868 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206922395 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922305 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922265 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922225 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922185 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922787 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922793 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922697 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "CPLC120C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923378 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206923342 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923326 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923146 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923114 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923041 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923009 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922977 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922812 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922743 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922731 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922650 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922638 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922555 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922519 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922503 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922487 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922375 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922285 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922245 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922205 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922165 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207176107 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176071 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176055 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176039 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923158 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923126 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923053 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923021 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206922989 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922755 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922662 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922387 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922297 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922257 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922217 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922177 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922824 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922767 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922779 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922674 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922686 | COLEMAN | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208614044 | COLEMAN | HMH72B361 | JHETB36DBCS2N1 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 208502180 | COLEMAN | HMH72B361 | JHETB36DXXS2N1+TXV | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208614042 | COLEMAN | HMH72B361 | JHETC36DBCS2N1 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208500517 | COLEMAN | HMH72B361 | JHETC36DXXS2N1+TXV | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 208614046 | COLEMAN | HMH72B361 | JHVTB36DBCC2N1 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208502637 | COLEMAN | HMH72B361 | JHVTB36DXXC2N1+TXV | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208614047 | COLEMAN | HMH72B361 | JHVTC36DBCC2N1 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208501702 | COLEMAN | HMH72B361 | JHVTC36DXXC2N1+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211719753 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "CPLC060A12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416614 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207416586 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417125 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211661883 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207417032 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207416496 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207417000 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207416590 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417129 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211661888 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211661893 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212484395 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 212484373 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662218 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211662203 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661521 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661457 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211719792 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "CPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211719751 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "CPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211662158 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662123 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211662178 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662068 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662038 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661968 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661853 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661816 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661715 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661700 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661635 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661625 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661610 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661585 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661540 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661511 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661447 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661329 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661304 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662183 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662073 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662043 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661973 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661858 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661516 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661452 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661863 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661821 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476351 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476346 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212480845 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212480840 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212484083 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212484064 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212587023 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 209208537 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "CP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209207589 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "CP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211719740 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "CPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211719779 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "CPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207937 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209208224 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209207627 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207925 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209208555 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209208404 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207826 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8V060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207908 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209208551 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8Y060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209207599 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209207904 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9E060A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207900 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209208216 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209207896 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9V040A10MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209208529 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209207581 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209208515 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209208362 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209207631 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207929 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209208559 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209208408 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TMLV100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207830 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TMLV060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209208533 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209207585 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209207834 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207912 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212478865 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES040A12LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212478852 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES040A12SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212484328 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212484283 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212476316 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212476306 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212587148 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210627682 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DBCN1+JMET12B S2N1 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208614043 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DBCN1+JMVT12B C2N1 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210621463 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208502159 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207434665 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207434672 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207416988 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416968 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211719738 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "CPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211719777 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "CPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416606 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207416598 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207417133 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416570 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207417109 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416546 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417069 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416512 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417024 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207417016 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207416488 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416480 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416468 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416452 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207416980 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416960 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416932 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416410 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207417137 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207416574 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207417113 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416550 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417073 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416984 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416964 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207417077 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416516 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212478845 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212478838 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212484261 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212484238 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212476301 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212476296 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212587143 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211661509 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661445 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661409 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211661385 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661361 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211719750 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "CPLC080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661779 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661781 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211662148 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211662138 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662118 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211662103 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662093 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211662028 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661998 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661958 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661928 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661908 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661805 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661759 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661754 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661695 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661680 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211661675 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211661660 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661655 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661605 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661580 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661565 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211661555 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661495 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661435 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661399 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211661375 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661351 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661324 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661299 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661284 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661274 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662033 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662003 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661963 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661933 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661913 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661764 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661500 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661440 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661404 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211661380 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661356 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661810 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661769 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661774 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212476341 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476336 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476331 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476326 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212478777 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212478770 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212478764 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 212478757 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212478750 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 212478743 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 212587503 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212587018 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212587598 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212587483 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 212586983 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209208374 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "CP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209208214 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "CP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209207815 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "CP9C080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209208527 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "CP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211719749 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "CPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209207623 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "CPLC080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207625 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "CPLC100C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207854 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210627662 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209208563 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209207933 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210627650 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209207917 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209207846 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209208396 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209208388 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207838 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207817 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209207607 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209207603 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209208384 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209207595 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209207591 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209208547 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209208543 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209208220 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209208380 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209208539 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209208376 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209208366 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209208206 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 209207807 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209208519 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209207882 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209208511 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209208507 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207803 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 209207921 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209207850 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209208400 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209208392 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207842 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207611 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209208370 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209208210 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209207811 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209208523 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209207821 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209207615 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207619 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212478831 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212478824 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212478804 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212478797 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080C16SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212487012 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212486990 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080C20SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212489139 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212489134 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212489119 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100C16LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212489114 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100C16SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212483998 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212483977 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100C20SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212489099 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212489094 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212587413 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212587128 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212587253 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET100C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212587368 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET100C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212587108 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208614045 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1+JMET12C S2N1 | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208614040 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1+JMET16C S2N1 | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208614041 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DBCN1+JMVT16C C2N1 | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208502630 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+JMET12C S2N1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208500505 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+JMET16C S2N1+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208501102 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+JMVT16C C2N1+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207434670 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+ME12CN2 1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207434669 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+ME16CN2 1+TXV | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207434668 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+MVC12CN 21+TXV | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207434667 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+MVC16CN 21+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207416450 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416440 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416958 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416948 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207416430 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211719748 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "CPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207417056 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417058 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417153 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210620073 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207417149 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416594 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210619696 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416562 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207417101 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207416538 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416530 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417093 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207417060 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207417040 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207417036 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416508 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207416504 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207417012 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207416500 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207417008 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207416476 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416464 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207417004 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416460 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416442 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416432 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416950 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416940 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207416422 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416418 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416928 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416924 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416920 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 207416566 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207417105 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207416542 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416534 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417097 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417044 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416446 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416436 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416954 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416944 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207416426 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417064 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207417048 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417052 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212478817 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212478811 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212478790 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212478783 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212486971 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212486945 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212489129 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212489124 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212489109 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212489104 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212483958 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212483938 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C20SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212489089 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212489084 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212587408 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212587123 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212587248 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212587363 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212587103 | COLEMAN | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211662213 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211662198 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661493 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211661433 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211719755 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "CPLC060A12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211719774 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "CPLC080B12MP13" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211662153 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211662113 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211662168 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211662058 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211662018 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661948 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211661838 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661794 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211661710 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661690 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661620 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211661600 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661575 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661483 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 000 | 1 200 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211661423 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661319 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661294 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662173 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211662063 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211662023 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661953 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211661843 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661488 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211661428 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661848 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661799 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212489169 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212489164 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212489159 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212489154 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212486940 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212486935 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212594437 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 209402240 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "CP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211719763 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "CPLC060A12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402452 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TL8E060A12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402428 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402420 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8E060A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402412 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402388 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210627670 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8V060A12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402318 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 209402314 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402278 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402232 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402180 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402432 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402424 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TMLE060A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402416 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402392 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210627674 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TMLV060A12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402236 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210627678 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TPLC060A12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 212487167 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES040A12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212487148 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES040A12SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212487092 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212487069 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212480805 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212480800 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209403029 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DBCN1+JMVT12B C2N1 | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208503295 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208400374 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208400371 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208213921 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208213919 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211719761 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "CPLC060A12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208213961 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208213964 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 208213952 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208213951 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208213954 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208213969 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210621162 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208213939 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208213917 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208213915 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208213956 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208213958 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208213967 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208213947 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208213944 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208213946 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208213910 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 208213909 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208213974 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208213973 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208213976 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208213979 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210621168 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208213937 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208213934 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210621174 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208213927 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 212487127 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212487110 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212487048 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212487031 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212480795 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212480790 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661481 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661421 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661397 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661373 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661349 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211719737 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "CPLC080B12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661750 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661752 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211662143 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662133 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211662108 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211662098 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662088 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211662008 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661988 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661938 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211661918 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661898 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661783 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661730 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661725 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661685 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661670 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661665 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661650 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211661645 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661595 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661570 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661560 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661550 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661471 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661411 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661387 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661363 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661339 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661314 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661289 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661279 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661269 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662013 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661993 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661943 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211661923 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661903 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661735 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661476 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661416 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661392 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661368 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661344 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661788 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661740 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661745 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212480835 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212480830 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212489149 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212489144 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212484040 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 212484021 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 212486930 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212486925 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212486920 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 212486915 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 24 200 | 1 210 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212587603 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212587488 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212586988 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 212587558 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212587478 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 209402250 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "CP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209402230 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "CP9C080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209402220 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "CP9C080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209402210 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "CP9C100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211719760 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "CPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402342 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "CPLC080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402344 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "CPLC100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402448 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210627654 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 209402440 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 209402436 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210627666 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402404 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209402396 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402380 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402372 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402364 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402346 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402326 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402322 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402310 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402306 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402302 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402298 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 209402294 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 209402274 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209402270 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402266 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402242 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209402222 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209402212 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209402202 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402176 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 209402172 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402168 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 209402408 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209402400 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402384 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402376 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402368 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402330 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402246 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209402226 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209402216 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209402206 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402350 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402334 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402338 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212484216 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212484196 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212480825 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080C20LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212480820 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080C20SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212476291 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476286 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212480785 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212480780 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100C16SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212476271 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212476266 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100C20SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212480765 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212480760 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212587288 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212587403 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212587118 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET100C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212587243 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET100C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212587358 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208503336 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+JMET12C S2N1+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208502173 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+JMET16C S2N1+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208501094 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+JMVT16C C2N1+TXV | | 24 000 | 1 200 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208400373 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+ME12CN2 1+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208400372 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+ME16CN2 1+TXV | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208400370 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+MVC12C N21+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208400375 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+MVC16C N21+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208213922 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208213920 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 208213925 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208213924 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208213923 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211719759 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "CPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208213930 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208213931 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208213960 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210619704 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208213963 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208213962 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210621009 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208213955 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 208213953 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208213970 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208213971 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208213972 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208213940 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208213941 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208213942 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208213916 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208213918 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208213913 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208213914 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208213912 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208213957 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208213966 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 208213968 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208213965 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208213943 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208213945 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 208213948 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208213949 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208213950 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208213911 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208213907 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 208213908 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208213906 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 208213977 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 208213975 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208213980 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208213978 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208213981 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208213959 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208213938 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208213935 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 208213936 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208213932 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208213933 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208213928 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208213929 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208213926 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212484172 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212484149 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212480815 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212480810 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212476281 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476276 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212480775 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212480770 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212476261 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212476256 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C20SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212480755 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212480750 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212587283 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212587398 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212587113 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212587238 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212587353 | COLEMAN | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211662223 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662208 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661533 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661469 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211719794 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "CPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211719752 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "CPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211662163 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662128 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211662188 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662078 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662048 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661978 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661868 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661827 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661720 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661705 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661640 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661630 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661615 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661590 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661545 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661523 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661459 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661334 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661309 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662193 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662083 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662053 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661983 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661873 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661528 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661464 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661878 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661832 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212476361 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476356 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212480855 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212480850 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212484127 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212484107 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212587028 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 210621471 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208502166 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207434666 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207434671 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207416998 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "CP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416978 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "CP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211719742 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "CPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211719778 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "CPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416610 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207416602 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207417141 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416578 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207417117 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416554 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417081 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416521 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417028 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207417020 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207416492 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416484 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416472 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416456 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207416990 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416970 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416936 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416414 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207417145 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207416582 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207417121 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416558 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417085 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416994 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416974 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207417089 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416525 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212478873 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212478858 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212484350 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212484305 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212476321 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212476311 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212587153 | COLEMAN | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 206787291 | COLEMAN | HMH72B481 | AE60DX21+TXV | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971740 | COLEMAN | HMH72B481 | AVC60DX21+TXV | | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206971744 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+ME14DN21+TXV | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 206971732 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+MVC14DN21+TXV | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 206971724 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+MVC20DN21+TXV | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971546 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971486 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971526 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206971506 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "CP9C120D20MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971624 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971626 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971579 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "CPLC120C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971716 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971676 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 206971668 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971652 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971700 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971684 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971608 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971604 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206971562 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971558 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207335281 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207335285 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207335284 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207251161 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 207251157 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206971538 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971478 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971518 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206971498 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207176163 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207176155 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207176147 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206971656 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971704 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971688 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971612 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971566 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971542 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971482 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971522 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206971502 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971616 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971620 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971570 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971574 | COLEMAN | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971748 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+ME14DN21+TXV | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 206971736 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+MVC14DN21+TXV | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 206971728 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+MVC20DN21+TXV | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971556 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971496 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971536 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206971516 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "CP9C120D20MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971648 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206971650 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971602 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "CPLC120C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971720 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971680 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 206971672 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971660 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971708 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971692 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971632 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971628 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971585 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971581 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207335282 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207335286 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207335283 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207251163 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 207251159 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206971548 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971488 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971528 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206971508 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207176167 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207176159 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207176151 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206971664 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971712 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971696 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971636 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971589 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971552 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971492 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971532 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206971512 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971640 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971644 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971593 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971597 | COLEMAN | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 209156825 | COLEMAN | HMH72B481 | JHETC60HBCS2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208501086 | COLEMAN | HMH72B481 | JHETC60HXXS2N1+TXV | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208614074 | COLEMAN | HMH72B481 | JHETD48GBCS2N1 | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 210621483 | COLEMAN | HMH72B481 | JHETD60HBCS2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 208614072 | COLEMAN | HMH72B481 | JHETD60JBCS2N1 | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 208503467 | COLEMAN | HMH72B481 | JHETD60JXXS2N1+TXV | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 210622628 | COLEMAN | HMH72B481 | JHVTC60HBC2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 208501153 | COLEMAN | HMH72B481 | JHVTC60HXXC2N1+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 208614075 | COLEMAN | HMH72B481 | JHVTD42FBCC2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210619728 | COLEMAN | HMH72B481 | JHVTD60HBCC2N1 | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 208614073 | COLEMAN | HMH72B481 | JHVTD60JBCC2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 208503452 | COLEMAN | HMH72B481 | JHVTD60JXXC2N1+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212481689 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212481684 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212481669 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES080C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212481664 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES080C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212488965 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES100C16LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212488960 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES100C16SMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212488945 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212488940 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES100C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212488925 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212488920 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212587068 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212587058 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ET100C16LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212587048 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ET100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587038 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ET120C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210440183 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HBCN1+JMVT17C C2N1 | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 210440142 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+JMVT17C C2N1+TXV | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207434699 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+ME12CN2 1+TXV | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 207434702 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+ME16CN2 1+TXV | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207434697 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+MVC12CN 21+TXV | | 28 800 | 1 440 \$ |
| 207434700 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+MVC16CN 21+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207417217 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 30 600 | 1 530 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207416696 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207416686 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207417286 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 207417288 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 207417264 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "CPLC120C20MP13" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 207417298 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 207416760 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207416752 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207416744 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207416736 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207417270 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 207417266 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 207417247 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207417243 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 207417239 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207417235 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207417223 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207417219 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207417209 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207416688 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207416678 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207416912 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207416756 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207416748 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207416740 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207417274 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 207417251 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 207417213 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207416692 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207416682 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207417278 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 207417282 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 207417255 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 207417259 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212481679 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212481674 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212481659 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212481654 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212488955 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212488950 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212488935 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212488930 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES100C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212488915 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212488910 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212587063 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212587053 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212587043 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587033 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212479686 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479667 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479630 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES080C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212479612 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES080C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486818 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES100C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486808 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES100C16SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486788 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486778 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES100C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486758 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 212486748 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 212587208 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212587193 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ET100C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587178 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ET100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587163 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ET120C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210440191 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60HBCN1+JMET18D S2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210440099 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60HBCN1+JMV/T20D C2N1 | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 210440150 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+JMET18D S2N1+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210440179 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+JMV/T20D C2N1+TXV | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212479658 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479648 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479603 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212479594 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486803 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486798 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212486773 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486768 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES100C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486743 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 212486738 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 212587203 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212587188 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587173 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587158 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 209208149 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "CP9C100C20MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210621769 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM8E080C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210621753 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM8E100C20MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 209208015 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM8V100C20MP12" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210620845 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM9E080C20MP12" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210620829 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM9E100C20MP12" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210621998 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM9E120D20MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 209208141 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210621773 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TMLE080C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210621757 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TMLE100C20MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 209208145 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212489005 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212489000 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212488985 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES080C20LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212488980 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES080C20SMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212480631 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES100C16LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212480626 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES100C16SMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212480611 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES100C20LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212480606 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES100C20SMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212480591 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212480586 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587543 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212587533 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ET100C16LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212587523 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ET100C20LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212587513 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ET120C20LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 210440109 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JBCN1+JMET18DS2N1 | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 210440138 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JBCN1+JMVT20D C2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210440189 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+JMET18DS2N1+TXV | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 210440097 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207434698 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+ME14DN2 1+TXV | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207434701 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+MVC14DN 21+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207417486 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207416894 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207416732 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "CPLC080C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207416734 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "CPLC100C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207417509 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "CPLC120C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207416908 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207416904 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207417290 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207417527 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210621761 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E080C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207417519 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210621745 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E100C20MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207417511 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207416716 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207416712 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207417492 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207417488 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207417231 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207417227 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207416900 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207416896 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210620841 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9E080C20MP12" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210620825 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210621994 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9E120D20MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207417478 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207416886 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207416674 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207417205 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207417201 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207417531 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210621765 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE080C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207417523 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210621749 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE100C20MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207417515 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207416720 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207417496 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207417482 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207416890 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207416724 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207416728 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207417500 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207417504 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212488995 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212488990 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212488975 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212488970 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212480621 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212480616 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212480601 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES100C20LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212480596 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES100C20SMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212480581 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212480576 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587538 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212587528 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212587518 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212587508 | COLEMAN | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 208400399 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHC60HXXN1+ME12CN2 1+TXV | | 28 600 | 1 430 \$ |
| 208400396 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHC60HXXN1+MVC12C N21+TXV | | 28 600 | 1 430 \$ |
| 208400397 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHC60HXXN1+MVC16C N21+TXV | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 209402973 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212484801 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212484796 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212484781 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES080C20LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212484776 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES080C20SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479548 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES100C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212479539 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES100C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479512 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES100C20LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479503 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES100C20SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479476 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212479467 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212587328 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212587318 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ET100C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212587308 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ET100C20LMPS1" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212587298 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ET120C20LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210440095 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JBCN1+JMVT20DC2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210440175 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+JMVT20DC2N1+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 208400398 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+ME14DN21+TXV | | 28 800 | 1 440 \$ |
| 208400394 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+MVC14DN21+TXV | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 208214235 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208214236 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208214245 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "CP9C120D20MP13" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208214247 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "CPLC120C20MP13" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 208214275 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208214277 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 208214271 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208214281 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208214282 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208214260 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 208214263 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 208214231 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208214230 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208214227 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 208214226 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 208214269 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208214264 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208214265 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208214220 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 208214284 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208214285 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208214286 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208214272 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 208214253 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208214254 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208214251 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208214242 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 208214244 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212484791 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212484786 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212484771 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212484766 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479530 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479521 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479494 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES100C20LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479485 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES100C20SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479455 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212479435 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212587323 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212587313 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212587303 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212587293 | COLEMAN | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210440111 | COLEMAN | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+JMET18D S2N1+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210440140 | COLEMAN | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+JMVT20D C2N1+TXV | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212479695 | COLEMAN | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479676 | COLEMAN | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479639 | COLEMAN | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212479621 | COLEMAN | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486823 | COLEMAN | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486813 | COLEMAN | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486793 | COLEMAN | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486783 | COLEMAN | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES100C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486763 | COLEMAN | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 212486753 | COLEMAN | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 212587213 | COLEMAN | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212587198 | COLEMAN | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587183 | COLEMAN | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212587168 | COLEMAN | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206787292 | COLEMAN | HMH72B601 | AE60DX21+TXV | | 36 800 | 1 840 \$ |
| 206971474 | COLEMAN | HMH72B601 | AVC60DX21+TXV | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971466 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+ME20DN21+TXV | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971458 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+MVC20DN21+TXV | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971320 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971236 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971216 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971196 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "CP9C120D20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971433 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "CPLC120C20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971404 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971396 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971388 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971372 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971356 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8E080C20MP11" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206971296 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971280 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8E100C20MP11" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971264 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971248 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8E120C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 206971416 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971412 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 207335309 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 207335305 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 207335308 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206971348 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9E080C20MP12" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971340 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971332 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9E120D20MP12" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971312 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971228 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971208 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971188 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 207176139 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9Y100C20MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 207176131 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971376 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971360 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TMLE080C20MP11" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206971300 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206971284 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TMLE100C20MP11" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971268 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971252 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TMLE120C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 206971420 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971316 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971232 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971212 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971192 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971424 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971428 | COLEMAN | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971470 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+ME20DN21+TXV | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971462 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+MVC20DN21+TXV | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971330 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "CP9C080C16MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971246 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971226 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971206 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "CP9C120D20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971456 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "CPLC120C20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971408 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971400 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971392 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971380 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971364 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8E080C20MP11" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206971304 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971288 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8E100C20MP11" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971272 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971256 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8E120C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 206971439 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971435 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 207335310 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 207335306 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 207335307 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206971352 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9E080C20MP12" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971344 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971336 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9E120D20MP12" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971322 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971238 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 38 000 | 1 900 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206971218 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971198 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 207176143 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9Y100C20MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 207176135 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971384 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971368 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TMLE080C20MP11" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206971308 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971292 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TMLE100C20MP11" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971276 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971260 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TMLE120C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 206971443 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971326 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971242 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971222 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971202 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971447 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971451 | COLEMAN | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 208614091 | COLEMAN | HMH72B601 | JHETD60JBCS2N1 | | 36 600 | 1 830 \$ |
| 208501709 | COLEMAN | HMH72B601 | JHETD60JXS2N1+TXV | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 208614088 | COLEMAN | HMH72B601 | JHVTD60JBCC2N1 | | 36 200 | 1 810 \$ |
| 208501117 | COLEMAN | HMH72B601 | JHVTD60JXXC2N1+TXV | | 36 200 | 1 810 \$ |
| 209208001 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "CP9C100C16MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209207575 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "CP9C100C20MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209207543 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "CP9C120D20MP13" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 209208127 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 209208575 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM8V100C20MP12" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 209208115 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 209208111 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 210620548 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 209207993 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209207567 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209207535 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM9V120D20MP12" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 209207531 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM9Y120D20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 209207997 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209207571 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209207539 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TP9C120D20MP13" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 208614090 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JBCN1+JMET18D S2N1 | | 36 400 | 1 820 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208614089 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JBCN1+JMVT20D C2N1 | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208500540 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+JMET18D S2N1+TXV | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 208500529 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207434722 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+ME20DN2 1+TXV | | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207434721 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+MVC20DN 21+TXV | | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207417338 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207417328 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207417318 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "CP9C120D20MP13" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207417373 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "CPLC120C20MP13" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207416820 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207416816 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207416812 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207416804 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207416796 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E080C20MP11" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207416788 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207416780 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E100C20MP11" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207417375 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207417356 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207417352 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207416776 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207416772 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207416768 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 207416764 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 207417348 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9E080C20MP12" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210620544 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207417344 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207417340 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9E120D20MP12" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207417330 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207417320 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207417310 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207417306 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9Y100C20MP11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207417302 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 207416808 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 36 800 | 1 840 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207416800 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE080C20MP11" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207416792 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207416784 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE100C20MP11" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207417379 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207417360 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207417334 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207417324 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207417314 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207417364 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207417368 | COLEMAN | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 209402630 | COLEMAN | HMH72B601 | XAHD60JBCN1 | "CP9C120D20MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209402622 | COLEMAN | HMH72B601 | XAHD60JBCN1 | "TM9V120D20MP12" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209402626 | COLEMAN | HMH72B601 | XAHD60JBCN1 | "TP9C120D20MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209403041 | COLEMAN | HMH72B601 | XAHD60JBCN1+JMVT20D C2N1 | | 35 600 | 1 780 \$ |
| 208502187 | COLEMAN | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+JMET18D S2N1+TXV | | 35 800 | 1 790 \$ |
| 208501110 | COLEMAN | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV | | 35 600 | 1 780 \$ |
| 208400418 | COLEMAN | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+ME20DN2 1+TXV | | 36 600 | 1 830 \$ |
| 208400419 | COLEMAN | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+MVC20DN 21+TXV | | 36 800 | 1 840 \$ |
| 208214478 | COLEMAN | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "CP9C100C16MP13" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 208214477 | COLEMAN | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "CP9C100C20MP13" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 208214479 | COLEMAN | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "CP9C120D20MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 208214492 | COLEMAN | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208214491 | COLEMAN | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 208214493 | COLEMAN | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208214487 | COLEMAN | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208214486 | COLEMAN | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8E080C20MP11" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 208214495 | COLEMAN | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208214494 | COLEMAN | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8E100C20MP11" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 208214496 | COLEMAN | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208214476 | COLEMAN | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 208214474 | COLEMAN | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 208214475 | COLEMAN | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 208214473 | COLEMAN | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 35 600 | 1 780 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208214490 | COLEMAN | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9E080C20MP12" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 208214488 | COLEMAN | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 208214489 | COLEMAN | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9E120D20MP12" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208214483 | COLEMAN | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 208214484 | COLEMAN | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 208214485 | COLEMAN | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 208214471 | COLEMAN | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9Y100C20MP11" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 208214472 | COLEMAN | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 208214499 | COLEMAN | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208214497 | COLEMAN | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLE080C20MP11" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 208214498 | COLEMAN | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208214500 | COLEMAN | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLE100C20MP11" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 208214501 | COLEMAN | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208214481 | COLEMAN | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 208214480 | COLEMAN | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 208214482 | COLEMAN | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 205287684 | COMFORT-AIRE | A-DVH09SG-0 | B-DVH09SG-0 | | 6 000 | 300 \$ |
| 207691818 | COMFORT-AIRE | A-DVH09SH-0 | B-DVH09SH-0 | | 6 800 | 340 \$ |
| 207691820 | COMFORT-AIRE | A-DVH09SH-1 | B-DVH09SH-1 | | 6 900 | 345 \$ |
| 205047889 | COMFORT-AIRE | A-DVH18SG-1 | B-DVH18SG-1 | | 11 000 | 550 \$ |
| 207691822 | COMFORT-AIRE | A-DVH18SH-1 | B-DVH18SH-1 | | 11 500 | 575 \$ |
| 208141181 | COMFORT-AIRE | A-KMH09SV-1 | B-KMH09SU-1 | | 7 100 | 355 \$ |
| 208141182 | COMFORT-AIRE | A-KMH12SV-1 | B-KMH12SU-1 | | 7 600 | 380 \$ |
| 208141188 | COMFORT-AIRE | A-KMH18SU-1 | B-KMH18SV-1 | | 15 000 | 750 \$ |
| 208141183 | COMFORT-AIRE | A-KMH18SV-1 | B-KMH18SU-1 | | 10 900 | 545 \$ |
| 208141189 | COMFORT-AIRE | A-KMH24SU-1 | B-KMH24SV-1 | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 208141184 | COMFORT-AIRE | A-KMH24SV-1 | B-KMH24SU-1 | | 19 400 | 970 \$ |
| 210568231 | COMFORT-AIRE | A-VCD18SA-1 | B-VCD18SA-1 | | 13 500 | 675 \$ |
| 210568230 | COMFORT-AIRE | A-VCD18SA-1 | MCD18/24B1A | | 14 700 | 735 \$ |
| 210568233 | COMFORT-AIRE | A-VCD24SA-1 | B-VCD24SA-1 | | 19 200 | 960 \$ |
| 210568229 | COMFORT-AIRE | A-VCD24SA-1 | MCD18/24B1A | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 210568226 | COMFORT-AIRE | A-VCD30SA-1 | B-VCD30SA-1 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 210568234 | COMFORT-AIRE | A-VCD30SA-1 | MCD30/36C1A | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210568227 | COMFORT-AIRE | A-VCD36SA-1 | B-VCD36SA-1 | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210568236 | COMFORT-AIRE | A-VCD36SA-1 | MCD30/36C1A | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 210568232 | COMFORT-AIRE | A-VCD48SA-1 | B-VCD48SA-1 | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210568235 | COMFORT-AIRE | A-VCD48SA-1 | MCD48C1A | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 210568228 | COMFORT-AIRE | A-VCD60SA-1 | B-VCD60SA-1 | | 42 000 | 2 100 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 212386767 | COMFORT-AIRE | A-VCD60SA-1 | MCD60D1A | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 200059083 | COMFORT-AIRE | A-VFH18DB-1 | Unités sans conduits | | 12 800 | 640 \$ |
| 200059085 | COMFORT-AIRE | A-VFH24TB-1 | Unités sans conduits | | 16 600 | 830 \$ |
| 200059087 | COMFORT-AIRE | A-VFH30QB-1 | Unités sans conduits | | 18 000 | 900 \$ |
| 200059089 | COMFORT-AIRE | A-VFH36QB-1 | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 200059091 | COMFORT-AIRE | A-VFH42PB-1 | Unités sans conduits | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 207657385 | COMFORT-AIRE | A-VMH06SV-1 | B-VMH06SV-1 | | 8 500 | 425 \$ |
| 200059041 | COMFORT-AIRE | A-VMH09SU-1 | B-VMH09SU-1 | | 6 900 | 345 \$ |
| 205123794 | COMFORT-AIRE | A-VMH09SU-1 | B-VMH09SU-1C | | 6 900 | 345 \$ |
| 205288547 | COMFORT-AIRE | A-VMH09SU-1 | B-VMH09SU-1C | | 6 900 | 345 \$ |
| 210568241 | COMFORT-AIRE | A-VMH09SV-1 | B-VMH09CU-1 | | 9 000 | 450 \$ |
| 210568245 | COMFORT-AIRE | A-VMH09SV-1 | B-VMH09DU-1 | | 10 100 | 505 \$ |
| 208141167 | COMFORT-AIRE | A-VMH09SV-1 | B-VMH09SU-1 | | 7 100 | 355 \$ |
| 208141173 | COMFORT-AIRE | A-VMH09SV-1 | B-VMH09SU-1C | | 7 100 | 355 \$ |
| 207657386 | COMFORT-AIRE | A-VMH09SV-1 | B-VMH09SV-1 | | 9 500 | 475 \$ |
| 205123797 | COMFORT-AIRE | A-VMH12SU-1 | B-VMH12CU-1 | | 8 700 | 435 \$ |
| 205123795 | COMFORT-AIRE | A-VMH12SU-1 | B-VMH12SU-1C | | 7 800 | 390 \$ |
| 205288546 | COMFORT-AIRE | A-VMH12SU-1 | B-VMH12SU-1C | | 7 800 | 390 \$ |
| 210568240 | COMFORT-AIRE | A-VMH12SV-1 | B-VMH12CU-1 | | 9 900 | 495 \$ |
| 210568246 | COMFORT-AIRE | A-VMH12SV-1 | B-VMH12DU-1 | | 10 600 | 530 \$ |
| 210568242 | COMFORT-AIRE | A-VMH12SV-1 | B-VMH12FU-1 | | 9 600 | 480 \$ |
| 208141168 | COMFORT-AIRE | A-VMH12SV-1 | B-VMH12SU-1 | | 7 600 | 380 \$ |
| 208141174 | COMFORT-AIRE | A-VMH12SV-1 | B-VMH12SU-1C | | 7 600 | 380 \$ |
| 207657387 | COMFORT-AIRE | A-VMH12SV-1 | B-VMH12SV-1 | | 10 000 | 500 \$ |
| 207657611 | COMFORT-AIRE | A-VMH18DV-1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 500 | 775 \$ |
| 207657609 | COMFORT-AIRE | A-VMH18DV-1 | Unités avec conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 207657610 | COMFORT-AIRE | A-VMH18DV-1 | Unités sans conduits | | 15 000 | 750 \$ |
| 206913570 | COMFORT-AIRE | A-VMH18SU-1A | B-VMH18SU-1B | | 10 900 | 545 \$ |
| 208141177 | COMFORT-AIRE | A-VMH18SU-1A | B-VMH18SV-1 | | 15 000 | 750 \$ |
| 206913035 | COMFORT-AIRE | A-VMH18SU-1B | B-VMH18SU-1A | | 10 900 | 545 \$ |
| 205747696 | COMFORT-AIRE | A-VMH18SU-1B | B-VMH18SU-1B | | 10 900 | 545 \$ |
| 208136322 | COMFORT-AIRE | A-VMH18SV-1 | B-VMH18AV-1 | | 15 400 | 770 \$ |
| 210568238 | COMFORT-AIRE | A-VMH18SV-1 | B-VMH18CU-1 | | 15 600 | 780 \$ |
| 210568239 | COMFORT-AIRE | A-VMH18SV-1 | B-VMH18DU-1 | | 15 000 | 750 \$ |
| 208141169 | COMFORT-AIRE | A-VMH18SV-1 | B-VMH18SU-1A | | 10 900 | 545 \$ |
| 207657388 | COMFORT-AIRE | A-VMH18SV-1 | B-VMH18SV-1 | | 15 000 | 750 \$ |
| 210568237 | COMFORT-AIRE | A-VMH18SV-1 | B-VMH18UU-1 | | 12 000 | 600 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 200059035 | COMFORT-AIRE | A-VMH24SU-1 | B-VMH24SU-1 | | 15 400 | 770 \$ |
| 206913571 | COMFORT-AIRE | A-VMH24SU-1 | B-VMH24SU-1A | | 19 400 | 970 \$ |
| 208141178 | COMFORT-AIRE | A-VMH24SU-1 | B-VMH24SV-1 | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206913036 | COMFORT-AIRE | A-VMH24SU-1A | B-VMH24SU-1 | | 19 400 | 970 \$ |
| 206221394 | COMFORT-AIRE | A-VMH24SU-1A | B-VMH24SU-1A | | 19 400 | 970 \$ |
| 208136323 | COMFORT-AIRE | A-VMH24SV-1 | B-VMH24AV-1 | | 16 900 | 845 \$ |
| 207657392 | COMFORT-AIRE | A-VMH24SV-1 | B-VMH24CV-1 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 210568243 | COMFORT-AIRE | A-VMH24SV-1 | B-VMH24DU-1 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208141170 | COMFORT-AIRE | A-VMH24SV-1 | B-VMH24SU-1 | | 19 400 | 970 \$ |
| 207657389 | COMFORT-AIRE | A-VMH24SV-1 | B-VMH24SV-1 | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 210568244 | COMFORT-AIRE | A-VMH24SV-1 | B-VMH24UU-1 | | 19 000 | 950 \$ |
| 201810035 | COMFORT-AIRE | A-VMH28TU-1 | Unités sans conduits | | 18 000 | 900 \$ |
| 207657614 | COMFORT-AIRE | A-VMH28TV-1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 207657613 | COMFORT-AIRE | A-VMH28TV-1 | Unités avec conduits | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 207657612 | COMFORT-AIRE | A-VMH28TV-1 | Unités sans conduits | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 201810033 | COMFORT-AIRE | A-VMH36QU-1 | Unités avec conduits | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 201810036 | COMFORT-AIRE | A-VMH36QU-1 | Unités sans conduits | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 207657620 | COMFORT-AIRE | A-VMH36QV-1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207657616 | COMFORT-AIRE | A-VMH36QV-1 | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207657615 | COMFORT-AIRE | A-VMH36QV-1 | Unités sans conduits | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 202195114 | COMFORT-AIRE | A-VMH48PU-1 | Unités sans conduits | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207657619 | COMFORT-AIRE | A-VMH48PV-1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207657618 | COMFORT-AIRE | A-VMH48PV-1 | Unités avec conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207657617 | COMFORT-AIRE | A-VMH48PV-1 | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 200059039 | COMFORT-AIRE | B-VMH12SU-1 | A-VMH12SU-1 | | 7 800 | 390 \$ |
| 207071262 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | E*1P23A+H4TXV01 | "GUH80C045A3M" | 15 000 | 750 \$ |
| 207071268 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | E*1P23B+H4TXV01 | "GUH80C070B3M" | 14 800 | 740 \$ |
| 207071272 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | E*1P23B+H4TXV01 | "GUH92C070B3M" | 14 900 | 745 \$ |
| 207071274 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | E*1P23B+H4TXV01 | "GUH95C045B3M" | 14 800 | 740 \$ |
| 207071276 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | E*1P23B+H4TXV01 | "GUH95C070B3M" | 14 900 | 745 \$ |
| 207071278 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | E*1P23B+H4TXV01 | "GUH96C045B3M" | 14 900 | 745 \$ |
| 207071280 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | E*1P23B+H4TXV01 | "GUH96C070B3M" | 14 800 | 740 \$ |
| 207071264 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | E*1P23B+H4TXV01 | "GUH96T045B3M" | 14 900 | 745 \$ |
| 207071266 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | E*1P23B+H4TXV01 | "GUH96T070B3M" | 14 800 | 740 \$ |
| 212604334 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | E*1P23B+TDR+TXV | "GUH97M070B3M" | 15 100 | 755 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207071036 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | E*1P36A+H4TXV02 | "GUH80C045A3M" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207071038 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | E*1P36A+H4TXV02 | "GUH80C070A3M" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207071040 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | E*1P36B+H4TXV02 | "GUH80C070B3M" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207071042 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | E*1P36B+H4TXV02 | "GUH80C090B4M" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 207071044 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | E*1P36B+H4TXV02 | "GUH92C045B3M" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 207071046 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | E*1P36B+H4TXV02 | "GUH92C070B3M" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 207071048 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | E*1P36B+H4TXV02 | "GUH96C045B3M" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 207071050 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | E*1P36B+H4TXV02 | "GUH96C070B3M" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 207071052 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | E*1P36B+H4TXV02 | "GUH96T045B3M" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207071054 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | E*1P36B+H4TXV02 | "GUH96T070B3M" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212604335 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | E*1P36B+TDR+TXV | "GUH97M070B3M" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 207071056 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | E*1P36C+H4TXV02 | "GUH92C090C3M" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207071058 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | E*1P36C+H4TXV02 | "GUH92C090C4M" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 207071060 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | E*1P36C+H4TXV02 | "GUH92C110C4M" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 207071062 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | E*1P36C+H4TXV02 | "GUH95C090C4M" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207071064 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | E*1P36C+H4TXV02 | "GUH96C090C4M" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 207071066 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | E*1P36C+H4TXV02 | "GUH96T090C3M" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 212604336 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | E*1P36C+TDR+TXV | "GUH97M090C3M" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212604337 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | E*1P36C+TDR+TXV | "GUH97M090C4M" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212604338 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | E*1P36C+TDR+TXV | "GUH97M090C5M" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212604339 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | E*1P36C+TDR+TXV | "GUH97M110C5M" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 207071290 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "GUH92C045B3M" | 15 200 | 760 \$ |
| 207071292 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "GUH92C070B3M" | 15 200 | 760 \$ |
| 207071284 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "GUH96T045B3M" | 15 200 | 760 \$ |
| 207071286 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "GUH96T070B3M" | 15 200 | 760 \$ |
| 212604340 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P24B+TDR+TXV | "GUH97M070B3M" | 15 900 | 795 \$ |
| 207071302 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P30A+H4TXV01 | "GUH80C045A3M" | 15 500 | 775 \$ |
| 207071308 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "GUH80C070B3M" | 15 400 | 770 \$ |
| 207071310 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "GUH92C045B3M" | 15 400 | 770 \$ |
| 207071312 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "GUH92C070B3M" | 15 400 | 770 \$ |
| 207071314 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "GUH95C045B3M" | 15 400 | 770 \$ |
| 207071316 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "GUH95C070B3M" | 15 400 | 770 \$ |
| 207071318 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "GUH96C045B3M" | 15 400 | 770 \$ |
| 207071320 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "GUH96C070B3M" | 15 400 | 770 \$ |
| 207071304 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "GUH96T045B3M" | 15 400 | 770 \$ |
| 207071306 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "GUH96T070B3M" | 15 400 | 770 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212604341 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P30B+TDR+TXV | "GUH97M070B3M" | 15 500 | 775 \$ |
| 207071068 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P36A+H4TXV02 | "GUH80C045A3M" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 207071070 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P36A+H4TXV02 | "GUH80C070A3M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207071072 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "GUH80C070B3M" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 207071076 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "GUH80C090B4M" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207071078 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "GUH92C045B3M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207071080 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "GUH92C070B3M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207071074 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "GUH96C045B3M" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 207071082 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "GUH96C070B3M" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 207071084 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "GUH96T045B3M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207071086 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "GUH96T070B3M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212604342 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P36B+TDR+TXV | "GUH97M070B3M" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207071088 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "GUH80C070B3M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207071090 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "GUH80C090B4M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207071092 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "GUH92C045B3M" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 207071094 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "GUH92C070B3M" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 207071096 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "GUH96C045B3M" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 207071098 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "GUH96C070B3M" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 207071100 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "GUH96T045B3M" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 207071102 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "GUH96T070B3M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212604343 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P48B+TDR+TXV | "GUH97M070B3M" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 207071104 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "GUH92C090C3M" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 207071106 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "GUH92C090C4M" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 207071108 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "GUH92C110C4M" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 207071110 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "GUH95C090C4M" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 207071112 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "GUH96C090C4M" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 207071114 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "GUH96T090C3M" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212604344 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P48C+TDR+TXV | "GUH97M090C3M" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 212604345 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P48C+TDR+TXV | "GUH97M090C4M" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 212604346 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P48C+TDR+TXV | "GUH97M090C5M" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 212604347 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EA(C,U)1P48C+TDR+TXV | "GUH97M110C5M" | 21 600 | 1 080 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207071330 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X24B | "GUH92C045B3M" | 15 200 | 760 \$ |
| 207071332 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X24B | "GUH92C070B3M" | 15 200 | 760 \$ |
| 207071324 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X24B | "GUH96T045B3M" | 15 200 | 760 \$ |
| 207071326 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X24B | "GUH96T070B3M" | 15 200 | 760 \$ |
| 207071342 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X30A | "GUH80C045A3M" | 15 500 | 775 \$ |
| 207071348 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X30B | "GUH80C070B3M" | 15 400 | 770 \$ |
| 207071350 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X30B | "GUH92C045B3M" | 15 400 | 770 \$ |
| 207071352 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X30B | "GUH92C070B3M" | 15 400 | 770 \$ |
| 207071354 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X30B | "GUH95C045B3M" | 15 400 | 770 \$ |
| 207071356 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X30B | "GUH95C070B3M" | 15 400 | 770 \$ |
| 207071358 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X30B | "GUH96C045B3M" | 15 400 | 770 \$ |
| 207071360 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X30B | "GUH96C070B3M" | 15 400 | 770 \$ |
| 207071344 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X30B | "GUH96T045B3M" | 15 400 | 770 \$ |
| 207071346 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X30B | "GUH96T070B3M" | 15 400 | 770 \$ |
| 212604349 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X30B+TDR | "GUH97M070B3M" | 15 500 | 775 \$ |
| 207071116 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X36A | "GUH80C045A3M" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 207071118 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X36A | "GUH80C070A3M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207071120 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X36B | "GUH80C070B3M" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 207071124 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X36B | "GUH80C090B4M" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207071126 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X36B | "GUH92C045B3M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207071128 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X36B | "GUH92C070B3M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207071122 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X36B | "GUH96C045B3M" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 207071130 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X36B | "GUH96C070B3M" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 207071132 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X36B | "GUH96T045B3M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207071134 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X36B | "GUH96T070B3M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212604350 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X36B+TDR | "GUH97M070B3M" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207071136 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X48B | "GUH80C070B3M" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 207071138 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X48B | "GUH80C090B4M" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 207071140 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X48B | "GUH92C045B3M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207071142 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X48B | "GUH92C070B3M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207071144 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X48B | "GUH96C045B3M" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 207071146 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X48B | "GUH96C070B3M" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 207071148 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X48B | "GUH96T045B3M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207071150 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X48B | "GUH96T070B3M" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212604351 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X48B+TDR | "GUH97M070B3M" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 207071152 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X48C | "GUH92C090C3M" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207071154 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X48C | "GUH92C090C4M" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207071156 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X48C | "GUH92C110C4M" | 22 000 | 1 100 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207071158 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X48C | "GUH95C090C4M" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207071160 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X48C | "GUH96C090C4M" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207071162 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X48C | "GUH96T090C3M" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212604352 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X48C+TDR | "GUH97M090C3M" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 212604353 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X48C+TDR | "GUH97M090C4M" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 212604354 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X48C+TDR | "GUH97M090C5M" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 212604355 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAC4X48C+TDR | "GUH97M110C5M" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 207071362 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAH1P30A+H4TXV01 | "GUH80C045A3M" | 15 200 | 760 \$ |
| 207071368 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAH1P30B+H4TXV01 | "GUH80C070B3M" | 15 300 | 765 \$ |
| 207071370 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAH1P30B+H4TXV01 | "GUH92C045B3M" | 15 300 | 765 \$ |
| 207071372 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAH1P30B+H4TXV01 | "GUH92C070B3M" | 15 300 | 765 \$ |
| 207071374 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAH1P30B+H4TXV01 | "GUH95C045B3M" | 15 300 | 765 \$ |
| 207071376 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAH1P30B+H4TXV01 | "GUH95C070B3M" | 15 400 | 770 \$ |
| 207071378 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAH1P30B+H4TXV01 | "GUH96C045B3M" | 15 300 | 765 \$ |
| 207071380 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAH1P30B+H4TXV01 | "GUH96C070B3M" | 15 300 | 765 \$ |
| 207071364 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAH1P30B+H4TXV01 | "GUH96T045B3M" | 15 300 | 765 \$ |
| 207071366 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAH1P30B+H4TXV01 | "GUH96T070B3M" | 15 300 | 765 \$ |
| 212604356 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAH1P30B+TDR+TXV | "GUH97M070B3M" | 15 500 | 775 \$ |
| 207071180 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAH1P48B+H4TXV02 | "GUH80C070B3M" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 207071182 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAH1P48B+H4TXV02 | "GUH80C090B4M" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 207071184 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAH1P48B+H4TXV02 | "GUH92C045B3M" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207071186 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAH1P48B+H4TXV02 | "GUH92C070B3M" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207071188 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAH1P48B+H4TXV02 | "GUH96C045B3M" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207071190 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAH1P48B+H4TXV02 | "GUH96C070B3M" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207071192 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAH1P48B+H4TXV02 | "GUH96T045B3M" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207071194 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAH1P48B+H4TXV02 | "GUH96T070B3M" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 212604357 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAH1P48B+TDR+TXV | "GUH97M070B3M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 213143875 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAH1P48C+TDR+TXV | "GUH97M090C3M" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 213143876 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAH1P48C+TDR+TXV | "GUH97M090C4M" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 213143877 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAH1P48C+TDR+TXV | "GUH97M090C5M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 213143878 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EAH1P48C+TDR+TXV | "GUH97M110C5M" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 207071382 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EC4X23A | "GUH80C045A3M" | 15 000 | 750 \$ |
| 207071388 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EC4X23B | "GUH80C070B3M" | 14 800 | 740 \$ |
| 207071390 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EC4X23B | "GUH92C045B3M" | 14 800 | 740 \$ |
| 207071392 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EC4X23B | "GUH92C070B3M" | 14 900 | 745 \$ |
| 207071394 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EC4X23B | "GUH95C045B3M" | 14 800 | 740 \$ |
| 207071396 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EC4X23B | "GUH95C070B3M" | 14 900 | 745 \$ |
| 207071398 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EC4X23B | "GUH96C045B3M" | 14 900 | 745 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207071400 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EC4X23B | "GUH96C070B3M" | 14 800 | 740 \$ |
| 207071384 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EC4X23B | "GUH96T045B3M" | 14 900 | 745 \$ |
| 207071386 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EC4X23B | "GUH96T070B3M" | 14 800 | 740 \$ |
| 207071196 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EC4X36A | "GUH80C045A3M" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207071198 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EC4X36A | "GUH80C070A3M" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207071200 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EC4X36B | "GUH80C070B3M" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207071202 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EC4X36B | "GUH80C090B4M" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 207071204 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EC4X36B | "GUH92C045B3M" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 207071206 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EC4X36B | "GUH92C070B3M" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 207071208 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EC4X36B | "GUH96C045B3M" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 207071210 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EC4X36B | "GUH96C070B3M" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 207071212 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EC4X36B | "GUH96T045B3M" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207071214 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EC4X36B | "GUH96T070B3M" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207071216 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EC4X36C | "GUH92C090C3M" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207071218 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EC4X36C | "GUH92C090C4M" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 207071220 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EC4X36C | "GUH92C110C4M" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 207071222 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EC4X36C | "GUH95C090C4M" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207071224 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EC4X36C | "GUH96C090C4M" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 207071226 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | EC4X36C | "GUH96T090C3M" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 207071402 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | ED1P24A+H4TXV01 | "GDD80C045A3M" | 15 200 | 760 \$ |
| 207071404 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | ED1P24B+H4TXV01 | "GDD80C070B3M" | 15 000 | 750 \$ |
| 207071406 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | ED1P24B+H4TXV01 | "GDD95C045B3M" | 15 000 | 750 \$ |
| 207071410 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | ED1P24B+H4TXV01 | "GDD96C070B3M" | 15 000 | 750 \$ |
| 207071228 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | ED1P30/36A+H4TXV02 | "GDD80C045A3M" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 207071230 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "GDD80C070B3M" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 207071232 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "GDD80C090B4M" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207071234 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "GDD92C045B3M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207071236 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "GDD92C070B3M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207071238 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "GDD95C045B3M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207071240 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "GDD95C070B4M" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207071242 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "GDD96C045B3M" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207071244 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "GDD96C070B3M" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207071246 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | ED1P30/36C+H4TXV02 | "GDD92C090C4M" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207071248 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | ED1P30/36C+H4TXV02 | "GDD95C090C4M" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207071250 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | ED1P30/36C+H4TXV02 | "GDD96C090C4M" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207071258 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | HCG24V1P | | 15 900 | 795 \$ |
| 207071260 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | HCG30V1P | | 15 600 | 780 \$ |
| 207071026 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | HCG36V1P | | 21 400 | 1 070 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207071034 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | HCG42V1P | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 207071252 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | HMG24F1P+H4TXV01 | | 16 200 | 810 \$ |
| 207071254 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | HMG24X1P | | 15 600 | 780 \$ |
| 207071256 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | HMG30X1P | | 15 600 | 780 \$ |
| 207071028 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | HMG36F1P+H4TXV01 | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 207071030 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | HMG36X1P | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 207071032 | COMFORT-AIRE | HRG1836S1P | HMG42X1P | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 207071457 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | E*1P50C+H4TXV03 | "GUH80C090C5M" | 40 000 | 2 000 \$ |
| 207071461 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | E*1P50C+H4TXV03 | "GUH92C110C5M" | 40 000 | 2 000 \$ |
| 207071463 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | E*1P50C+H4TXV03 | "GUH95C110C5M" | 40 000 | 2 000 \$ |
| 207071465 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | E*1P50C+H4TXV03 | "GUH96C110C5M" | 40 500 | 2 025 \$ |
| 207071467 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | E*1P50C+H4TXV03 | "GUH96T090C5M" | 40 000 | 2 000 \$ |
| 207071469 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | E*1P50C+H4TXV03 | "GUH96T110C5M" | 39 500 | 1 975 \$ |
| 212604358 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | E*1P50C+TDR+TXV | "GUH97M090C5M" | 40 000 | 2 000 \$ |
| 212604359 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | E*1P50C+TDR+TXV | "GUH97M110C5M" | 39 500 | 1 975 \$ |
| 212604361 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | EA(C,U)1P49C+TDR+TXV | "GUH97M090C4M" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212604362 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | EA(C,U)1P49C+TDR+TXV | "GUH97M090C5M" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212604363 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | EA(C,U)1P49C+TDR+TXV | "GUH97M110C5M" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207071471 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "GUH80C090C5M" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207071473 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "GUH80C110C5M" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207071475 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "GUH92C110C5M" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 207071477 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "GUH95C110C5M" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207071479 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "GUH96C110C5M" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207071481 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "GUH96T090C5M" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 207071483 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "GUH96T110C5M" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 212604364 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | EA(C,U)1P60C+TDR+TXV | "GUH97M090C5M" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 212604365 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | EA(C,U)1P60C+TDR+TXV | "GUH97M110C5M" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207071485 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | EA(C,U)1P60D+H4TXV03 | "GUH80C135D5M" | 39 500 | 1 975 \$ |
| 207071487 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | EA(C,U)1P60D+H4TXV03 | "GUH96T135D5M" | 39 500 | 1 975 \$ |
| 212604366 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | EA(C,U)1P60D+TDR+TXV | "GUH97M135D5M" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 212604368 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | EAC4X49C+TDR | "GUH97M090C4M" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212604369 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | EAC4X49C+TDR | "GUH97M090C5M" | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212604370 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | EAC4X49C+TDR | "GUH97M110C5M" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207071503 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | EAC4X60C | "GUH80C090C5M" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207071505 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | EAC4X60C | "GUH80C110C5M" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207071507 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | EAC4X60C | "GUH92C110C5M" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 207071509 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | EAC4X60C | "GUH95C110C5M" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207071511 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | EAC4X60C | "GUH96C110C5M" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207071513 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | EAC4X60C | "GUH96T090C5M" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 207071515 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | EAC4X60C | "GUH96T110C5M" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 212604371 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | EAC4X60C+TDR | "GUH97M090C5M" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 212604372 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | EAC4X60C+TDR | "GUH97M110C5M" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207071517 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | EAC4X60D | "GUH80C135D5M" | 39 500 | 1 975 \$ |
| 207071519 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | EAC4X60D | "GUH96T135D5M" | 39 500 | 1 975 \$ |
| 212604373 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | EAC4X60D+TDR | "GUH97M135D5M" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 212604374 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | EAH1P48C+TDR+TXV | "GUH97M090C4M" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212604375 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | EAH1P48C+TDR+TXV | "GUH97M090C5M" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212604376 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | EAH1P48C+TDR+TXV | "GUH97M110C5M" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 207071653 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "GDD80C110C5M" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207071655 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "GDD92C090C4M" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207071657 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "GDD95C090C4M" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207071659 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "GDD95C110C5M" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207071661 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "GDD96C090C4M" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207071539 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | ED1P60D+H4TXV03 | "GDD95C110C5M" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207071559 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | HCG48V1P | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207071453 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | HCG60V1P | | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207071557 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | HMG48X1P | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207071455 | COMFORT-AIRE | HRG1860S1P | HMG60X1P | | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206765550 | COMFORTMAKER | CVH825GKA3* | EA*4X25L17A*+WALLCON | ""80CTL0701412A"" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206765559 | COMFORTMAKER | CVH825GKA3* | EA*4X25L17A*+WALLCON | ""80CTL0901716A"" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206767199 | COMFORTMAKER | CVH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""80CSU0401712A"" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206766036 | COMFORTMAKER | CVH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""80CTL0901716A"" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206767546 | COMFORTMAKER | CVH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206767555 | COMFORTMAKER | CVH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 20 600 | 1 030 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210473122 | COMFORTMAKER | CVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **80CSU0401712A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473243 | COMFORTMAKER | CVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210473100 | COMFORTMAKER | CVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473111 | COMFORTMAKER | CVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473232 | COMFORTMAKER | CVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473221 | COMFORTMAKER | CVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206773040 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **80CSU0401712A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773049 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **80CSU0601716A** | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206773058 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **80CSU1002120A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771257 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **80CTL0701716A** | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206771356 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771275 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **80CTL0902120A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773423 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773432 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771347 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771329 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773103 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **80CSU0401712A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773112 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **80CSU0601716A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773130 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **80CSU1002120A** | 31 800 | 1 590 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206771626 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""80CTL0701716A"" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206771725 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""80CTL0901716A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771644 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773477 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773486 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206771716 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771698 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773139 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CSU0401712A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773148 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CSU0601716A"" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206773166 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CSU1002120A"" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206771761 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CTL0701716A"" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206771860 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CTL0901716A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771779 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773504 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773513 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771851 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771833 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773184 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""80CSU1002120A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771896 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206771905 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""80CTL1352422A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773522 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773531 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771959 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771914 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""96CTN1202422A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771977 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""97CMN0602120A"" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206771932 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771941 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""97CMN1202422A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470259 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""80CSU1002120A"" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470270 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470281 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""80CTL1352422A"" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470237 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470248 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470347 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470292 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""96CTN1202422A"" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470314 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470325 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""97CMN1202422A"" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470402 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | ""80CSU0401712A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470413 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | ""80CSU0601716A"" | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|-------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210470424 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **80CSU1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470435 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **80CTL0701716A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470501 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470446 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **80CTL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470380 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470391 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470490 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470468 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470545 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **80CSU1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470556 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **80CTL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470567 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **80CTL1352422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470523 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470534 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470633 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470578 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **96CTN1202422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470655 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **97CMN0602120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470600 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470611 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **97CMN1202422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210457420 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457497 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | **80VSL0451716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457519 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412A** | 30 400 | 1 520 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|-------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210457546 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457464 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457535 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457823 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VSL0451716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457834 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457845 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VSL0702120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457856 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457903 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457869 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457756 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457723 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457734 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457892 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458058 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458069 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457768 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210458135 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458212 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **80VSL0451716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458223 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458234 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458261 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458168 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VSN0601412A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210458157 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VSN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458179 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458272 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VTN0601412A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210458350 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VTN0601714A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210458250 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458538 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **80VSL0451716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458438 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **96VSN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458471 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458751 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **96VTN0601714A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210458596 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458483 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210459005 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VSL0451716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210459016 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VSL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459027 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459038 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VSL0902120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210459085 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VTL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|-------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210459051 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VTL0902120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210458894 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VSN0601714A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210458938 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VSN0801716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458905 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VSN0802120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210458916 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VSN1002120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210459229 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VTN0601714A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459074 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VTN0801716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459240 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VTN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210459251 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VTN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458950 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210459795 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **80VSL0451716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459695 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **96VSN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459728 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **96VSN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210460008 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **96VTN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459853 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **96VTN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459740 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460240 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **80VSL0451716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460251 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **80VSL0701716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460262 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **80VSL0702120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460309 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **80VTL0701716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460140 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VSN0601714A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460173 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VSN0801716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460463 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VTN0601714A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460298 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VTN0801716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460484 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VTN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460505 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460862 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L24A* | **96VTN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460873 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210461028 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **80VSL0902120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461039 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **80VSL0902420A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461050 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **80VSL1102422A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461061 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **80VTL0902120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210460961 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **96VSN1002120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210460972 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **96VSN1202422A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210460984 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461406 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461417 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **80VSL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461453 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **80VTL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|-------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210461430 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **80VTL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461284 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VSN0601714A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461295 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VSN0802120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461306 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VSN1002120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461597 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VTN0601714A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461619 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VTL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461329 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461796 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461807 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **80VSL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461818 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **80VSL0902420A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461829 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **80VSL1102422A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461840 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **80VTL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461729 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VSN0802120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461740 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VSN1002120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461751 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VSN1202422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461964 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VTN0802120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461975 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VTN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461763 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461854 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VTN1202422A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462019 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | "OMV154L20A" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466482 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VSL0702120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466493 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VSL0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466504 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VSL0902420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466515 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VSL1102422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466578 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VTL0701716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466541 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VTL0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466360 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **96VSN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466371 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **96VSN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466777 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **96VTN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466567 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **96VTN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466891 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VSL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466935 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VSN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466946 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VSN0802120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210466957 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VSN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210466968 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VSN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464650 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464661 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464672 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902420A** | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|-------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210464683 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL1102422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464694 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **80VTL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464583 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464594 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464605 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464818 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464829 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464617 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464708 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464238 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0701716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464249 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464260 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464307 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464273 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464127 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464138 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464462 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464473 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464172 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464973 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464984 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **80VSL0902120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210464995 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **80VSL0902420A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210465006 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **80VSL1102422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210465017 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **80VTL0902120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210464906 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VSN0802120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464917 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VSN1002120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210464928 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VSN1202422A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210465141 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VTN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210465152 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VTN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464940 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210465031 | COMFORTMAKER | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VTN1202422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206774690 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **80CSU0802120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774878 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774708 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **80CSU0802120A** | 36 200 | 1 810 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206773808 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **80CTL0902120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206773817 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **80CTL1352422A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774887 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774896 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206773871 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206773826 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **96CTN1202422A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206773844 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774726 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **80CSU0802120A** | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206773907 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **80CTL0902120A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206773916 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **80CTL1352422A** | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206774905 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774914 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206773970 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206773925 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **96CTN1202422A** | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206773943 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774771 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **80CSU0802120A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774096 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **80CTL1352422A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774950 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774824 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EHD4X48AAL+WALLCON | **80CSU0802120A** | 37 200 | 1 860 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206774483 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EHD4X48AAL+WALLCON | ***80CTL1352422A** | 37 200 | 1 860 \$ |
| 206774851 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***80CSU0802120A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774582 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***80CTL0902120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774663 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***80CTL1102120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774591 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***80CTL1352422A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774995 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***95CSU0802120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206775004 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***95CSU1002122A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774645 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***96CTN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774600 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***96CTN1202422A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774618 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***97CMN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210469976 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***80CSU0802120A** | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206774267 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***80CTL0902120A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774276 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***80CTL1352422A** | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210469954 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***95CSU0802120A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210469965 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***95CSU1002122A** | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206774330 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***96CTN1002122A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774285 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***96CTN1202422A** | 37 200 | 1 860 \$ |
| 206774303 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***97CMN1002122A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774789 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | ***80CSU0802120A** | 37 000 | 1 850 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206774186 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | **80CTL0902120A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774959 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | **95CSU0802120A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774968 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | **95CSU1002122A** | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206774222 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | **96CTN1002122A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774204 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | **97CMN1002122A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210470014 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | **80CSU0802120A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774366 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | **80CTL0902120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774438 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | **80CTL1102120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774375 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | **80CTL1352422A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210469992 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | **95CSU0802120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210470003 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | **95CSU1002122A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774429 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | **96CTN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774384 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | **96CTN1202422A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774402 | COMFORTMAKER | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | **97CMN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 201835591 | COMFORTMAKER | DLCLRAH36AAK | DLFLCAH36XAK | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 201835569 | COMFORTMAKER | DLCLRAH36AAK | DLFLDAH36XAK | | 27 600 | 1 380 \$ |
| 201835590 | COMFORTMAKER | DLCLRAH36AAK | DLFLFAH36XAK | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 201835594 | COMFORTMAKER | DLCLRAH48AAK | DLFLCAH48XAK | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 201835570 | COMFORTMAKER | DLCLRAH48AAK | DLFLDAH48XAK | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 201835593 | COMFORTMAKER | DLCLRAH48AAK | DLFLFAH48XAK | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 201835571 | COMFORTMAKER | DLCLRAH58AAK | DLFLDAH58XAK | | 37 600 | 1 880 \$ |
| 201835595 | COMFORTMAKER | DLCLRAH58AAK | DLFLFAH58XAK | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 205767343 | COMFORTMAKER | DLCLRBH36AAK | DLFLAAH36XAK | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206188291 | COMFORTMAKER | DLCLRBH36AAK | DLFLDAH36XAK | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 205767344 | COMFORTMAKER | DLCLRBH48AAK | DLFLAAH48XAK | | 36 000 | 1 800 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207826619 | COMFORTMAKER | DLCLRCH36AAK | DLFLABH36XAK | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207826617 | COMFORTMAKER | DLCLRCH48AAK | DLFLABH48XAK | | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207826618 | COMFORTMAKER | DLCLRCH58AAK | DLFLABH60XAK | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207643013 | COMFORTMAKER | DLCMHBH24CAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 900 | 795 \$ |
| 207643012 | COMFORTMAKER | DLCMHBH24CAK | Unités avec conduits | | 18 500 | 925 \$ |
| 207643011 | COMFORTMAKER | DLCMHBH24CAK | Unités sans conduits | | 13 300 | 665 \$ |
| 207643016 | COMFORTMAKER | DLCMHBH30DAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 18 700 | 935 \$ |
| 207643015 | COMFORTMAKER | DLCMHBH30DAK | Unités avec conduits | | 19 000 | 950 \$ |
| 207643014 | COMFORTMAKER | DLCMHBH30DAK | Unités sans conduits | | 18 500 | 925 \$ |
| 207643025 | COMFORTMAKER | DLCMHBH36DAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207643024 | COMFORTMAKER | DLCMHBH36DAK | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207643023 | COMFORTMAKER | DLCMHBH36DAK | Unités sans conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207643022 | COMFORTMAKER | DLCMHBH48EAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207643021 | COMFORTMAKER | DLCMHBH48EAK | Unités avec conduits | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 207643020 | COMFORTMAKER | DLCMHBH48EAK | Unités sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 201835573 | COMFORTMAKER | DLCMRAH27CAK | Unités sans conduits | | 17 800 | 890 \$ |
| 201835574 | COMFORTMAKER | DLCMRAH36DAK | Unités sans conduits | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201835575 | COMFORTMAKER | DLCMRAH48EAK | Unités sans conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207643010 | COMFORTMAKER | DLCMRBH18BAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 11 800 | 590 \$ |
| 207643009 | COMFORTMAKER | DLCMRBH18BAK | Unités avec conduits | | 11 800 | 590 \$ |
| 207643008 | COMFORTMAKER | DLCMRBH18BAK | Unités sans conduits | | 11 800 | 590 \$ |
| 207643018 | COMFORTMAKER | DLCMRBH36DAK | Unités sans conduits | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 207643028 | COMFORTMAKER | DLCMRBH48EAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207643027 | COMFORTMAKER | DLCMRBH48EAK | Unités avec conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207643026 | COMFORTMAKER | DLCMRBH48EAK | Unités sans conduits | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201835554 | COMFORTMAKER | DLCBRAH09AAK | DLFPHAH09XAK | | 7 200 | 360 \$ |
| 201835555 | COMFORTMAKER | DLCBRAH12AAK | DLFPHAH12XAK | | 6 800 | 340 \$ |
| 202463644 | COMFORTMAKER | DLCBRAH18AAK | DLFPHAH18XAK | | 12 300 | 615 \$ |
| 202463645 | COMFORTMAKER | DLCBRAH24AAK | DLFPHAH24XAK | | 15 450 | 773 \$ |
| 207614961 | COMFORTMAKER | DLCPRBH09AAK | DLFPHBH09XAK | | 10 400 | 520 \$ |
| 207614962 | COMFORTMAKER | DLCPRBH12AAK | DLFPHBH12XAK | | 10 400 | 520 \$ |
| 207826645 | COMFORTMAKER | DLCPRBH18AAK | DLFPHBH18XAK | | 20 200 | 1 010 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201835581 | COMFORTMAKER | DLCSRAH09AAK | DLFSCAH09XAK | | 6 700 | 335 \$ |
| 201835580 | COMFORTMAKER | DLCSRAH09AAK | DLFSDAH09XAK | | 6 800 | 340 \$ |
| 201835563 | COMFORTMAKER | DLCSRAH09AAK | DLFSHAH09XAK | | 7 500 | 375 \$ |
| 201835562 | COMFORTMAKER | DLCSRAH12AAJ | DLFSHAH12XAJ | | 7 100 | 355 \$ |
| 201835582 | COMFORTMAKER | DLCSRAH12AAK | DLFSCAH12XAK | | 8 200 | 410 \$ |
| 201835584 | COMFORTMAKER | DLCSRAH12AAK | DLFSDAH12XAK | | 8 100 | 405 \$ |
| 201835583 | COMFORTMAKER | DLCSRAH12AAK | DLFSFAH12XAK | | 9 600 | 480 \$ |
| 201835564 | COMFORTMAKER | DLCSRAH12AAK | DLFSHAH12XAK | | 7 600 | 380 \$ |
| 206396079 | COMFORTMAKER | DLCSRAH12AAK | DLFSHBH12XAK | | 7 500 | 375 \$ |
| 201835586 | COMFORTMAKER | DLCSRAH18AAK | DLFSCAH18XAK | | 12 000 | 600 \$ |
| 201835585 | COMFORTMAKER | DLCSRAH18AAK | DLFSFAH18XAK | | 12 900 | 645 \$ |
| 201835565 | COMFORTMAKER | DLCSRAH18AAK | DLFSHAH18XAK | | 11 900 | 595 \$ |
| 205921373 | COMFORTMAKER | DLCSRAH24AAK | DLFSAAH24XAK | | 17 500 | 875 \$ |
| 201835589 | COMFORTMAKER | DLCSRAH24AAK | DLFSCAH24XAK | | 16 200 | 810 \$ |
| 201835587 | COMFORTMAKER | DLCSRAH24AAK | DLFSDAH24XAK | | 17 400 | 870 \$ |
| 201835588 | COMFORTMAKER | DLCSRAH24AAK | DLFSFAH24XAK | | 17 200 | 860 \$ |
| 201835566 | COMFORTMAKER | DLCSRAH24AAK | DLFSHAH24XAK | | 15 000 | 750 \$ |
| 206396082 | COMFORTMAKER | DLCSRAH24AAK | DLFSHBH24XAK | | 15 000 | 750 \$ |
| 201835568 | COMFORTMAKER | DLCSRAH36AAK | DLFSHAH36XAK | | 20 600 | 1 030 \$ |
| 207188908 | COMFORTMAKER | DLCSRHB06AAK | DLFSHBH06XAK | | 7 500 | 375 \$ |
| 206350393 | COMFORTMAKER | DLCSRHB09AAK | DLFSCAH09XAK | | 6 100 | 305 \$ |
| 206350394 | COMFORTMAKER | DLCSRHB09AAK | DLFSDAH09XAK | | 6 400 | 320 \$ |
| 206361874 | COMFORTMAKER | DLCSRHB09AAK | DLFSHBH09XAK | | 7 400 | 370 \$ |
| 206361873 | COMFORTMAKER | DLCSRHB12AAJ | DLFSHBH12XAJ | | 8 200 | 410 \$ |
| 206350395 | COMFORTMAKER | DLCSRHB12AAK | DLFSCAH12XAK | | 7 900 | 395 \$ |
| 206350396 | COMFORTMAKER | DLCSRHB12AAK | DLFSDAH12XAK | | 8 300 | 415 \$ |
| 206350397 | COMFORTMAKER | DLCSRHB12AAK | DLFSFAH12XAK | | 8 400 | 420 \$ |
| 206396078 | COMFORTMAKER | DLCSRHB12AAK | DLFSHAH12XAK | | 7 500 | 375 \$ |
| 206361875 | COMFORTMAKER | DLCSRHB12AAK | DLFSHBH12XAK | | 7 300 | 365 \$ |
| 207826597 | COMFORTMAKER | DLCSRHB18AAK | DLFSABH18XBK | | 12 000 | 600 \$ |
| 206350399 | COMFORTMAKER | DLCSRHB18AAK | DLFSDAH18XAK | | 12 700 | 635 \$ |
| 207801569 | COMFORTMAKER | DLCSRHB18AAK | DLFSDAH24XAK | | 12 600 | 630 \$ |
| 206350400 | COMFORTMAKER | DLCSRHB18AAK | DLFSFAH18XAK | | 12 000 | 600 \$ |
| 206361876 | COMFORTMAKER | DLCSRHB18AAK | DLFSHBH18XAK | | 11 100 | 555 \$ |
| 207202706 | COMFORTMAKER | DLCSRHB18AAK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202713 | COMFORTMAKER | DLCSRHB18AAK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202716 | COMFORTMAKER | DLCSRHB18AAK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202724 | COMFORTMAKER | DLCSRHB18AAK | EA*4X19L17A* | **80ESU0401712A** | 13 700 | 685 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207202728 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **92ESN0401410A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202735 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **92ESN0401712A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202738 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **92ESN0601412A** | 14 000 | 700 \$ |
| 207202746 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **95ESN0261410A** | 14 100 | 705 \$ |
| 207202752 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **95ESN0401410A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202759 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **95ESN0401712A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202765 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **95ESN0601714A** | 14 100 | 705 \$ |
| 207202768 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **95ESU0401712A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202772 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401410A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202779 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401712A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202783 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **96VTN0601412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202790 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **96VTN0601714A** | 14 100 | 705 \$ |
| 207202707 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202729 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **92ESN0401410A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207202753 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **95ESN0401410A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202763 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **95ESN0601412A** | 14 900 | 745 \$ |
| 207202773 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202784 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202708 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202714 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202717 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202722 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202725 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **80ESU0401712A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207202730 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401410A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207202736 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202739 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **92ESN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202744 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **92ESN0801716A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202747 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0261410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202754 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401410A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202760 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202764 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601412A** | 14 900 | 745 \$ |
| 207202769 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **95ESU0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202774 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202780 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202785 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202791 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601714A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202709 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202715 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 13 800 | 690 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207202718 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202726 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **80ESU0401712A** | 13 600 | 680 \$ |
| 207202731 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **92ESN0401410A** | 13 700 | 685 \$ |
| 207202740 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **92ESN0601412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202748 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0261410A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202755 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401410A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202761 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401712A** | 13 700 | 685 \$ |
| 207202766 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0601714A** | 14 000 | 700 \$ |
| 207202770 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **95ESU0401712A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202775 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401410A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202781 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401712A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202786 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202792 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601714A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202793 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202710 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202719 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202732 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **92ESN0401410A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202741 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **92ESN0601412A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202749 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **95ESN0261410A** | 14 800 | 740 \$ |
| 207202756 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **95ESN0401410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202776 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0401410A** | 14 800 | 740 \$ |
| 207202787 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0601412A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202711 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202720 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202733 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0401410A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207202742 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202750 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0261410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202757 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0401410A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202777 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0401410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202788 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202712 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202721 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202723 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202727 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0401712A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207202734 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401410A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207202737 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202743 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202745 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0801716A** | 14 700 | 735 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207202751 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0261410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202758 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401410A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202762 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202767 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601714A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202771 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202778 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202782 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202789 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202704 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | FEM4P18**AL | | 14 700 | 735 \$ |
| 207202705 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | FEM4X18**BL | | 14 700 | 735 \$ |
| 207202702 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | FM(C,U)4Z18**AL* | | 15 000 | 750 \$ |
| 207202701 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | FMA4X18**AL* | | 15 000 | 750 \$ |
| 207202173 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | FVM4X24***L | | 13 400 | 670 \$ |
| 207202703 | COMFORTMAKER | DLCSRBH18AAK | FXM4X18**AL | | 14 500 | 725 \$ |
| 206188295 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | DLFSAAH24XAK | | 16 500 | 825 \$ |
| 207826596 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | DLFSABH24XBK | | 16 200 | 810 \$ |
| 206350401 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | DLFSCAH24XAK | | 14 500 | 725 \$ |
| 206350402 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | DLFSDAH24XAK | | 14 500 | 725 \$ |
| 206350403 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | DLFSFAH24XAK | | 14 500 | 725 \$ |
| 206396083 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | DLFSHAH24XAK | | 15 000 | 750 \$ |
| 206361877 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | DLFSHBH24XAK | | 17 000 | 850 \$ |
| 207099162 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099169 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099216 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **92ESN0601412A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099224 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **92ESN0601714A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099239 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **95ESN0261410A** | 15 800 | 790 \$ |
| 207099262 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **95ESN0601412A** | 15 800 | 790 \$ |
| 207099189 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **80ESU0601716A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099230 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **92ESN0801716A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099325 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601412A** | 15 800 | 790 \$ |
| 207099268 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601714A** | 15 800 | 790 \$ |
| 207099197 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **95ESU0401712A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099301 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601714A** | 15 800 | 790 \$ |
| 207099310 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099338 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401712A** | 15 200 | 760 \$ |
| 207099327 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0601412A** | 15 200 | 760 \$ |
| 207099318 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0601714A** | 15 200 | 760 \$ |
| 207099163 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 15 500 | 775 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207099170 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099218 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **92ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099226 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **92ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099240 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **95ESN0261410A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099263 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **95ESN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099280 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VTN0401410A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099296 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099178 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099186 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **80ESU0401712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099236 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **92ESN0801716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099257 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099330 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099274 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099203 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **95ESU0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099307 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099316 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099166 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099175 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099183 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **80ESU0401712A** | 15 300 | 765 \$ |
| 207099192 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **80ESU0601716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099233 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **92ESN0801716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099254 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099329 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099271 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601714A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099200 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **95ESU0401712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099288 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099304 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601714A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099313 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099340 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L21A* | **95ESN0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099319 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L21A* | **95ESN0601714A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099350 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401410A** | 15 300 | 765 \$ |
| 207099341 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401712A** | 15 300 | 765 \$ |
| 207099332 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601412A** | 15 300 | 765 \$ |
| 207099321 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601714A** | 15 200 | 760 \$ |
| 207099343 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L21A* | **95ESN0401712A** | 15 200 | 760 \$ |
| 207099322 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L21A* | **95ESN0601714A** | 15 100 | 755 \$ |
| 207099160 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099167 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 15 600 | 780 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207099214 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099223 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099260 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099173 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099179 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099187 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0601716A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099228 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0801716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099333 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099266 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601714A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099196 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0401712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099299 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601714A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099308 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099164 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099171 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099220 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099227 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0601714A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099242 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0261410A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099265 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099282 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0401410A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099298 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099174 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099181 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0401712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099191 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0601716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099231 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0801716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099252 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0401712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099335 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099269 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099199 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESU0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099302 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099312 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099344 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0401712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099324 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099177 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099184 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0401712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099194 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0601716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099234 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0801716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099256 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0401712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099337 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207099273 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099202 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESU0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099305 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099315 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099157 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | FM(C,U)4Z24**AL* | | 16 100 | 805 \$ |
| 207099156 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | FMA4X24**AL* | | 16 000 | 800 \$ |
| 207099152 | COMFORTMAKER | DLCSRBH24AAK | FXM4X24**AL | | 15 500 | 775 \$ |
| 210819421 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | DLFSABH30XBK | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 207199090 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199094 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199103 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L14A* | **92ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199134 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L14A* | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199092 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199096 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199101 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199105 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199107 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199127 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199135 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199142 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601714A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199109 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0801716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199112 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199114 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199116 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199118 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199129 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199136 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199143 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199098 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199128 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **95ESN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199144 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199111 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **95ESN0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199120 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120A** | 18 800 | 940 \$ |
| 207199122 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120A** | 18 800 | 940 \$ |
| 207199125 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199130 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199137 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199145 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601714A** | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207199147 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EA*4X37L21A* | **95ESN0601714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 207199131 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EA*4X42L21A* | **95ESN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199146 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EA*4X42L21A* | **95ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199132 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EA*4X43L21A* | **95ESN0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 207199148 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EA*4X43L21A* | **95ESN0601714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 207199091 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199095 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199104 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199138 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199115 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199093 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199097 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199102 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199106 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199108 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199140 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199149 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199110 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0801716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199113 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199117 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199119 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199099 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199100 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0902116A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199150 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199121 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207200393 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 207199139 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199151 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199153 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199126 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | END4X42L17** | **95ESN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199133 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | END4X42L17** | **95ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199141 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | END4X42L17** | **95ESN0601412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199152 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | END4X42L17** | **95ESN0601714A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199085 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | FEM4P30**AL | | 19 100 | 955 \$ |
| 207199086 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | FEM4X30**BL | | 19 100 | 955 \$ |
| 207199089 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | FM(C,U)4Z30**AL* | | 19 200 | 960 \$ |
| 207199087 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | FMA4X30**AL* | | 19 400 | 970 \$ |
| 207198927 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | FVM4X36***L | | 19 200 | 960 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207199088 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK | FXM4X30**AL | | 18 800 | 940 \$ |
| 208104312 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK11 | DLFSABH30XBK | | 19 200 | 960 \$ |
| 208102124 | COMFORTMAKER | DLCSRBH30AAK11 | DLFSBH30XAK | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 208104311 | COMFORTMAKER | DLCSRBH36ABK | DLFSABH36XBK | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209852051 | COMFORTMAKER | DLCURAH18AAK | DLFUAAH18XAK | | 12 000 | 600 \$ |
| 209852047 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | DLFUAAH18XAK | | 13 500 | 675 \$ |
| 211259891 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211259908 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211260001 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211259922 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211259734 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ESU0401712A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260017 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ESU0601716A** | 12 700 | 635 \$ |
| 212977711 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212978227 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212978746 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212979946 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212982377 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MSU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212981825 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MSU1002120A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211259581 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VSL0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212969510 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VSL0451412B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259708 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VSL0451716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211259720 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VSL0701716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212969970 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VSL0701716B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259749 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VTL0451412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212970851 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VTL0451412B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259789 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VTL0701716A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212971439 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VTL0701716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211259970 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211259984 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92ESN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211259938 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211259954 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92ESN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212983255 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92MSN0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212983631 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92MSN0601412A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212984162 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92MSN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212984702 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92MSN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259861 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95ESN0261410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211259800 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211259811 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95ESN0401712A** | 12 100 | 605 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211259824 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95ESN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259668 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95ESU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212988774 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95MSU0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212989266 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95MSU0601716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212985878 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96MSN0261410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212986276 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96MSN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212986660 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96MSN0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212986982 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96MSN0601412A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212987500 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96MSN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259618 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0401410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212972666 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0401410B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259631 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973016 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0401712B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259643 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973296 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0601412B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259605 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259655 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212973656 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0801716B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259836 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212974618 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401410B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259766 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212975072 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401712B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259848 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975380 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0601412B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259877 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259778 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212975777 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0801716B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260046 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | "OLV098A12** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260032 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | "OMV098J12** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260060 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | "OMV112K14" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260190 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260232 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212977723 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212978239 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260074 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969520 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80VSL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260113 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80VTL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212970863 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80VTL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211260219 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **92ESN0401410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260206 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **92ESN0601412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 212983641 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **92MSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260177 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0261410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260127 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260142 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212985888 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96MSN0261410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986288 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96MSN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212986992 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96MSN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260087 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972676 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0401410B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260100 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973306 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260157 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974631 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260167 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975391 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260536 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260550 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 12 900 | 645 \$ |
| 211260628 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260565 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260378 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ESU0401712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211260642 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ESU0601716A** | 12 800 | 640 \$ |
| 212977735 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978251 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978757 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212979958 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212982389 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80MSU0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212981837 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80MSU1002120A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260245 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969530 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260355 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451716A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260366 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0701716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212969980 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0701716B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260391 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212970875 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260433 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0701716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212971450 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0701716B** | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211260604 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260616 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401712A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260579 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0601412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260593 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212983266 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212983651 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212984174 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212984714 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0801716A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260510 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0261410A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211260446 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260459 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260472 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260322 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95ESU0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212988786 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95MSU0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212989278 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95MSU0601716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212985898 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0261410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986300 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212986672 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987002 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987512 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0801716A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260277 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972686 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401410B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260288 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973026 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401712B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260299 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973316 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601412B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260267 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260310 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973666 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0801716B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260486 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974644 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260408 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975083 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401712B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260498 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975402 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260524 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 213076388 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601716B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260421 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212975790 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260664 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **OLV098A12** | 12 700 | 635 \$ |
| 211260654 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **OMV098J12** | 12 700 | 635 \$ |
| 211260675 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **OMV112K14A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211260980 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260995 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211261115 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211261009 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260820 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ESU0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261157 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ESU0601716A** | 12 600 | 630 \$ |
| 212977747 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212978263 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212978768 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212979970 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212982401 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80MSU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212981849 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80MSU1002120A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260685 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212969540 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260795 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260806 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0701716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212969990 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0701716B** | 12 000 | 600 \$ |
| 211260833 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0451412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212970887 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260875 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0701716A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212971461 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0701716B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211261050 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261067 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261023 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261037 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212983277 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212983661 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601412A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212984186 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212984726 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260954 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0261410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260888 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260901 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260914 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260761 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95ESU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212988798 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95MSU0401712A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212989290 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95MSU0601716A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212985908 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0261410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212986684 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212987012 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0601412A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212987524 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260717 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212972696 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401410B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260727 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973036 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401712B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260738 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973326 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601412B** | 12 000 | 600 \$ |
| 211260706 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260749 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212973676 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0801716B** | 12 000 | 600 \$ |
| 211260929 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212974657 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401410B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260849 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212975094 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401712B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260941 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212975413 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412B** | 12 000 | 600 \$ |
| 211260968 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260863 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212975803 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716B** | 12 000 | 600 \$ |
| 211261210 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "OLV098A12**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211261189 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "OMV098J12**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211261228 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "OMV112K14A" | 12 500 | 625 \$ |
| 211261434 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261501 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212977759 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212978275 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211261247 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969550 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80VSL0451412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261304 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80VTL0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212970899 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80VTL0451412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261479 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **92ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261457 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **92ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212983671 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **92MSN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211261412 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0261410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261328 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261350 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212985918 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0261410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212986312 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987022 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261266 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212972706 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261283 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973336 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261372 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212974670 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261392 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975424 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211262000 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262027 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262162 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211262053 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261743 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80ESU0401712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 212977771 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212978288 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212978779 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212979982 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212982413 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MSU0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212981861 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MSU1002120A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211261523 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261705 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211261723 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0701716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212970000 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0701716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261765 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211261830 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212971472 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211262119 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262141 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262076 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262098 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212983288 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212983681 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212984198 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212984738 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0801716A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261953 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0261410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211261846 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261867 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261895 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261650 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95ESU0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212988810 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95MSU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212989302 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95MSU0601716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212985928 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0261410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212986324 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986696 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987032 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212987536 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211261576 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212972716 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261594 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973046 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401712B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261612 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973346 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261558 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261630 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212973686 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0801716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261919 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212974683 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261792 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975105 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261935 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975435 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261978 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261814 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212975816 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211262202 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | "OLV098A12** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262184 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | "OMV098J12** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262219 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | "OMV112K14A" | 12 600 | 630 \$ |
| 211262425 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262492 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212977783 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80MS(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212978301 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262238 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80VSL0451412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212969560 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80VSL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262292 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80VTL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212970911 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80VTL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262470 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **92ESN0401410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262449 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **92ESN0601412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 212983691 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **92MSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262403 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **95ESN0261410A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211262316 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **95ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262338 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **95ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212985938 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96MSN0261410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212986336 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96MSN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212987042 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96MSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262255 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972726 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VSN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262273 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973356 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VSN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262362 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974696 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262382 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975446 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262703 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262772 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212977795 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80MS(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978313 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262514 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969570 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VSL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262570 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VTL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212970923 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VTL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262750 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0401410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262727 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0601412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 212983701 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92MSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262681 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0261410A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211262594 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262617 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212985948 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0261410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986348 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212987052 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211262532 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972736 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262551 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973366 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262640 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974709 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262661 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975457 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263299 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211263324 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 12 900 | 645 \$ |
| 211263488 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263349 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211263035 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0401712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211263513 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0601716A** | 12 800 | 640 \$ |
| 212977807 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978325 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978790 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212979994 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212982425 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212981873 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU1002120A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262794 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969580 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262975 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451716A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262993 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0701716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212970010 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0701716B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263056 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212970935 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263125 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0701716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212971483 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0701716B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263442 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211263465 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401712A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211263374 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0601412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211263396 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263419 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0801716A** | 12 900 | 645 \$ |
| 212983299 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212983711 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212984210 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212984750 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0801716A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263253 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0261410A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211263141 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263164 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211263187 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262920 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263013 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0601716A** | 12 900 | 645 \$ |
| 212988822 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212989314 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0601716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212985958 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0261410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986360 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212986708 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212987062 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987548 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0801716A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262848 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972746 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262866 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973056 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401712B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262883 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973376 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262830 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262901 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973696 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0801716B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263211 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974722 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263084 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975116 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263232 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975468 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263278 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601714A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263105 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212975829 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263553 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **OLV098A12** | 12 700 | 635 \$ |
| 211263534 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **OMV098J12** | 12 800 | 640 \$ |
| 211263572 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **OMV112K14A** | 12 800 | 640 \$ |
| 211263785 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263854 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212977819 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0451412A** | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212978337 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263590 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969590 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VSL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263648 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VTL0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212970947 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VTL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263831 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263810 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212983722 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263762 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0261410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263673 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263696 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212985968 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0261410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212986372 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987072 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263608 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212972756 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263627 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973386 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263721 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212974735 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263742 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975479 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264473 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211264498 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211264634 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211264522 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211264089 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0401712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211264658 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0601716A** | 12 700 | 635 \$ |
| 212977831 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212978349 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212978801 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212980006 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212982437 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212981885 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU1002120A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211263877 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969600 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264051 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211264069 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716A** | 12 200 | 610 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212970020 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264111 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212970959 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264213 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212971494 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211264590 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211264611 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211264545 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211264568 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212983310 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212983732 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212984222 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212984762 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211264429 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0261410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211264242 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211264277 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264314 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211264006 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESU0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212988834 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212989326 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0601716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212985978 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0261410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986384 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986720 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987082 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212987560 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263932 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972766 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263951 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973066 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401712B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263968 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973396 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263914 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263986 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212973706 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264378 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974748 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264142 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975127 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401712B** | 12 200 | 610 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211264408 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975490 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264453 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211264176 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212975842 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264696 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OLV098A12**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211264678 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OMV098J12**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211264714 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OMV112K14A" | 12 600 | 630 \$ |
| 211264764 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | FEM4P18**AL | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264786 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | FEM4P24**AL | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264810 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | FEM4X18**BL | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264841 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | FEM4X24**CL | | 12 100 | 605 \$ |
| 211264741 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | FJMA4*18L*A* | | 12 700 | 635 \$ |
| 211257338 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | FJMA4*24L*B* | | 12 800 | 640 \$ |
| 211264973 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | FM(C,U)4Z18**AL* | | 12 500 | 625 \$ |
| 211264994 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | FM(C,U)4Z24**AL* | | 12 500 | 625 \$ |
| 211265016 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | FM(C,U)4Z30**AL* | | 12 400 | 620 \$ |
| 211719730 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | FMA4P18**AL* | | 12 700 | 635 \$ |
| 211264928 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | FMA4X18**AL* | | 12 400 | 620 \$ |
| 211264950 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | FMA4X24**AL* | | 12 400 | 620 \$ |
| 211265037 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | FVM4X24***L | | 12 400 | 620 \$ |
| 211264862 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | FXM4X18**AL | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264885 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | FXM4X24**AL | | 12 400 | 620 \$ |
| 211264907 | COMFORTMAKER | DLCURAH18ABK | FXM4X30**AL | | 12 400 | 620 \$ |
| 209852045 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | DLFUAH24XAK | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212977339 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969610 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **80VSL0451412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212970971 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **80VTL0451412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983321 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **92MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212985628 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96MSN0261410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212985988 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96MSN0401410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986732 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972776 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96VSN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973406 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96VSN0601412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974761 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975501 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212977351 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212978361 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212978824 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212979526 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212981933 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212981369 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MSU1002120A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212969620 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212970030 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80VSL0701716B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212970983 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80VTL0451412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971505 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80VTL0701716B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983013 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **92MSN0401712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983331 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983742 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601714A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212984258 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **92MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988426 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **95MSU0401712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212988846 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **95MSU0601716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212985638 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96MSN0261410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986000 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986396 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986742 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212987092 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96MSN0801716A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212972786 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973076 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401712B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973416 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973716 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VSN0801716B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212974774 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975138 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401712B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975512 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975855 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212977363 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212978372 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212978836 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212979538 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212981945 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MSU0401712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212981381 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MSU1002120A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212969630 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 212970040 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80VSL0701716B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212970995 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80VTL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 212971516 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80VTL0701716B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212983024 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **92MSN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212983341 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601412A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212983754 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601714A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212984270 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **92MSN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212988438 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **95MSU0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212988858 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **95MSU0601716A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212985648 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96MSN0261410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212986012 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96MSN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212986408 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96MSN0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986752 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96MSN0601412A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212987104 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96MSN0801716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212972796 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401410B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212973086 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401712B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212973426 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601412B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212973726 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974787 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401410B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975149 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401712B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212975523 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212975868 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212977375 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212969640 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971007 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212983351 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212985658 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96MSN0261410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986024 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986762 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972806 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973436 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212974800 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975534 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212977387 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212977891 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212978383 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978848 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979550 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981957 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981393 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MSU1002120A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969650 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970050 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80VSL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212971019 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971527 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983035 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983361 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983766 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984282 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988450 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **95MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988870 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212985668 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96MSN0261410A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986036 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986420 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986772 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987116 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972816 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973096 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973446 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973736 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974813 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975160 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975545 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975881 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212977903 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978394 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978860 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979562 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981969 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981405 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MSU1002120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212969660 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970060 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971031 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971538 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212983046 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983371 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983778 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984294 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988462 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **95MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988882 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212985678 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96MSN0261410A** | 19 800 | 990 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212986048 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986432 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986782 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96MSN0601412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212987128 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972826 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973106 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973456 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973746 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974826 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401410B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975171 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975556 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975894 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978405 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978872 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979326 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212979574 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212980073 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212980370 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212980771 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212981981 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212982509 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MSU0601716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212981417 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MSU1002120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970070 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212970510 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212971549 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212972092 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212972367 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983057 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983790 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984306 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212984844 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **92MSN0802120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212985136 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **92MSN1002120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212988474 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **95MSU0401712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988894 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212989398 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **95MSU0802120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 213075730 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002120A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 213076175 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002122A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212986444 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212987140 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212987644 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96MSN0802120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973116 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973756 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974066 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974286 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212975182 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975907 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212976351 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212976629 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212976952 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212977915 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212978416 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212978884 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212979586 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212981993 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MSU0401712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212981429 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MSU1002120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212969670 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212970080 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971043 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212971560 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212983068 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **92MSN0401712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212983381 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601412A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212983802 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601714A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212984318 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **92MSN0801716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212988486 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **95MSU0401712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988906 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **95MSU0601716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212985688 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96MSN0261410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212986060 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96MSN0401410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212986456 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986792 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96MSN0601412A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212987152 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212972836 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401410B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212973126 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973466 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601412B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212973766 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974839 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VTN0401410B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975193 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212975567 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601412B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975920 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978427 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212978896 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212979336 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212979598 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212980084 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212980381 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212980783 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212982005 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MSU0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212982521 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MSU0601716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212981441 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MSU1002120A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212970090 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 212970520 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971571 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212972103 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212972379 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212983079 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **92MSN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212983814 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **92MSN0601714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212984330 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **92MSN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212984854 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **92MSN0802120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212985148 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **92MSN1002120A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212988498 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **95MSU0401712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212988918 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **95MSU0601716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212989410 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **95MSU0802120A** | 19 400 | 970 \$ |
| 213075745 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002120A** | 19 600 | 980 \$ |
| 213076184 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002122A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986468 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96MSN0401712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212987164 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96MSN0801716A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212987656 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96MSN0802120A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212973136 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VSN0401712B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212973776 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212974076 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212974296 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212975204 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VTN0401712B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975933 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212976366 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212976642 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120B** | 19 400 | 970 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212976962 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212977927 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969680 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80VSL0451412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212971055 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80VTL0451412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983391 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **92MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212985698 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0261410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986072 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0401410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986802 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212972846 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973476 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0601412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212974852 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975578 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212977939 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212978438 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212978908 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212979610 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212982017 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212981453 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU1002120A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212969690 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212970100 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0701716B** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 212971067 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0451412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212971582 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0701716B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983090 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0401712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983401 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983826 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601714A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212984342 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0801716A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212988510 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0401712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212988930 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0601716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212985708 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0261410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986084 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986480 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401712A** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 212986812 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212987176 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0801716A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212972856 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973146 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401712B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973486 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973786 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0801716B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212974865 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212975215 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975589 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975946 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212977951 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212969700 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971079 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212983411 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212985718 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0261410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986096 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986822 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0601412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212972866 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973496 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212974878 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975600 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212977963 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212978449 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978920 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979622 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212982029 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981465 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU1002120A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969710 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970110 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212971091 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971593 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212983101 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983421 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983838 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984354 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988522 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988942 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212985728 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0261410A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986108 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986492 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986832 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987188 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972876 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973156 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973506 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212973796 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974891 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975226 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975611 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975959 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978471 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978944 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979346 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212979646 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212980095 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212980392 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212980795 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212982053 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212982533 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0601716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212981489 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU1002120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970130 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212970530 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0902120B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212971615 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972114 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0902120B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212972391 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983123 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983862 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984378 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212984864 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0802120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212985160 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN1002120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212988546 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988966 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212989422 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0802120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 213075760 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002120A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 213076193 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002122A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212986516 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987212 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987668 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0802120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973176 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973816 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974086 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974306 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212975248 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212975985 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212976379 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212976655 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212976972 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212977975 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212978460 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978932 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979634 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212982041 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981477 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU1002120A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969720 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970120 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212971103 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971604 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212983112 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983431 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983850 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984366 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988534 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988954 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212985738 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0261410A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986120 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986504 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986842 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987200 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972886 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973166 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973516 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973806 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974904 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975237 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975622 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975972 | COMFORTMAKER | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 209852048 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | DLFUAH24XAK | | 19 200 | 960 \$ |
| 211240323 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211240357 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212977567 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212978083 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 300 | 965 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211240230 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80VSL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212969730 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80VSL0451412B** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240258 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80VTL0451412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212971115 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80VTL0451412B** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240346 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **92ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240335 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **92ESN0601412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212983511 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **92MSN0601412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240312 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0261410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 211240270 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240281 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0601412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212985758 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96MSN0261410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986132 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96MSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986862 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96MSN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240239 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212972896 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240248 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212973526 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0601412B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240292 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212974917 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240302 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212975633 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240630 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211240642 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240755 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240654 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240443 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240666 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240501 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ESU0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240767 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ESU0601716A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212977579 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212978095 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212978625 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212979124 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212979814 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212982245 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MSU0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212981693 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MSU1002120A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240368 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212969740 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451412B** | 19 300 | 965 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211240471 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240480 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0701716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212970140 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0701716B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240512 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0451412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212971127 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0451412B** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240546 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0701716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212971626 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0701716B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240733 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240744 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240678 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211240689 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240700 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212983134 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212983521 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212984030 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212984570 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0801716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240609 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0261410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 211240556 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240567 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240578 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211240711 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601714A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211240722 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0801716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240432 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESU0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240490 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESU0601716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212988642 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95MSU0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212989134 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95MSU0601716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212985768 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0261410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986144 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986528 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986872 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212987368 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240395 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212972906 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240404 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212973186 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401712B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240413 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212973536 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601412B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240386 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601714A** | 19 500 | 975 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211240422 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212973826 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0801716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240589 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212974930 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240526 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240599 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212975644 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240620 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240536 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212975998 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240786 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | "OLV098A12**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211240777 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | "OMV098J12**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211240795 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | "OMV112K14A" | 19 500 | 975 \$ |
| 211241066 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241078 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211241191 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241090 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241102 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211240937 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ESU0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 211241203 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212977591 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212978107 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212978636 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212979136 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212979826 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212982257 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MSU0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212981705 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MSU1002120A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211240804 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212969750 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451412B** | 18 500 | 925 \$ |
| 211240907 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211240916 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0701716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212970150 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0701716B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211240948 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0451412A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212971139 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0451412B** | 18 500 | 925 \$ |
| 211240982 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0701716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212971637 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0701716B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211241169 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241180 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0401712A** | 18 800 | 940 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211241114 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0601412A** | 18 500 | 925 \$ |
| 211241125 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0601714A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211241136 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0801716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212983145 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212983531 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601412A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212984042 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212984582 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0801716A** | 18 500 | 925 \$ |
| 211241003 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241014 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0601412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211240868 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95ESU0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 211240926 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95ESU0601716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212988654 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95MSU0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212989146 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95MSU0601716A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212985778 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0261410A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212986156 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0401410A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212986540 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212986882 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0601412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212987380 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0801716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211240831 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401410A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212972916 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401410B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211240840 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212973196 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401712B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211240849 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601412A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212973546 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601412B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211240822 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211240858 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0801716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212973836 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0801716B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211241025 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401410A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211240962 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 211241035 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212975655 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211241056 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601714A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211240972 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212976011 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211241222 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | "OLV098A12**" | 18 600 | 930 \$ |
| 211241213 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | "OMV098J12**" | 18 600 | 930 \$ |
| 211241231 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | "OMV112K14A" | 19 000 | 950 \$ |
| 211241333 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 300 | 965 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211241367 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212977603 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978119 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241240 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80VSL0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212969760 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80VSL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241268 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80VTL0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971151 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80VTL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241356 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241345 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **92ESN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212983541 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **92MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241322 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0261410A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211241280 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211241291 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212985788 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0261410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986168 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986892 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241249 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212972926 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241258 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973556 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241302 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241312 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975666 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241640 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241652 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241765 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241664 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241453 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241676 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241511 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241777 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ESU0601716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212977615 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978131 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978647 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212979148 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979838 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982269 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212981717 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MSU1002120A** | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211241378 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212969770 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241481 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241490 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212970160 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241522 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212971163 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241556 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971648 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241743 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241754 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241688 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241699 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241710 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212983156 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212983551 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984054 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984594 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241619 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0261410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241566 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211241577 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241588 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241721 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241732 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211241442 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241500 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988666 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95MSU0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212989158 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212985798 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0261410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986180 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986552 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986902 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0601412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212987392 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241405 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212972936 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241414 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973206 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241423 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212973566 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241396 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241432 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212973846 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0801716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241599 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241536 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975281 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241609 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975677 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241630 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241546 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212976024 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241796 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211241787 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | "OMV098J12**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211241805 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | "OMV112K14A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242076 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242088 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242201 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242100 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241889 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242112 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241947 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ESU0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242213 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ESU0601716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212977627 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978143 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212978658 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212979160 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979850 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982281 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212981729 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU1002120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241814 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212969780 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241917 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241926 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970170 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241958 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971175 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241992 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212971659 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242179 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242190 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242124 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601412A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242135 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242146 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212983167 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212983561 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984066 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984606 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0801716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242055 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0261410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242002 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242013 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242024 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242157 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601714A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242168 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241878 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESU0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241936 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988678 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212989170 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212985808 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0261410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986192 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986564 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986912 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0601412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212987404 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241841 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212972946 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241850 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212973216 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401712B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241859 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212973576 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241832 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241868 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973856 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242035 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241972 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212975292 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401712B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242045 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212975688 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242066 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241982 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212976037 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242232 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **OLV098A12** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242223 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **OMV098J12** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242241 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **OMV112K14A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211242552 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242564 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242334 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242576 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242588 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211242600 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211242612 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242437 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242712 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0601716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242701 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978669 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212979172 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979496 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979862 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212980260 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212980579 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212980987 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212982293 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982701 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0601716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212981741 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242389 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0451716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242398 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970180 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242407 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0702120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242416 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970540 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242491 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212971670 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242450 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212972125 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242542 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122A** | 18 900 | 945 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212972403 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242690 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242624 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242635 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242646 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0802120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242657 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN1002120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212983178 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984078 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984618 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0801716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212985034 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0802120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212985340 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242501 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242668 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0601714A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242679 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242470 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0802120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242323 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242426 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988690 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212989182 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212989602 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 213076095 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986576 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212987416 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0801716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212987800 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242304 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973226 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0401712B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242277 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242313 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973866 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242286 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212974096 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242295 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212974316 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242460 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975303 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0401712B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242512 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242481 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212976050 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211242522 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212976392 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242532 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212976668 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242344 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212976982 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242731 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242749 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "OLV112A16A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242722 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "OMV098J12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242740 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "OMV112K14A" | 19 100 | 955 \$ |
| 211243020 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211243032 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243145 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243044 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242833 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211243056 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242891 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ESU0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243157 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212977639 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212978155 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212978680 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212979184 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212979874 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212982305 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212981753 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU1002120A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242758 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212969790 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211242861 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242870 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212970190 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242902 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212971187 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211242936 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212971681 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243123 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211243134 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243068 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211243079 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211243090 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0801716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212983189 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212983571 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212984090 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212984630 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0801716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242946 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401410A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242957 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211242968 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211243101 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211242822 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESU0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211242880 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESU0601716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212988702 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95MSU0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212989194 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95MSU0601716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212985818 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0261410A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212986204 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0401410A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212986588 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212986922 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0601412A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212987428 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0801716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242785 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212972956 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401410B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242794 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973236 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401712B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242803 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212973586 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601412B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242776 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601714A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242812 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212973876 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242979 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0401410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242916 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212975314 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0401712B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242989 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212975699 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601412B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243010 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242926 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212976063 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211243176 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | "OLV098A12**" | 18 700 | 935 \$ |
| 211243167 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | "OMV098J12**" | 18 800 | 940 \$ |
| 211243185 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | "OMV112K14A" | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211243496 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243508 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243520 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243532 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243381 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0401712A** | 18 500 | 925 \$ |
| 211243645 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0802120A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212978691 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212979196 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212979506 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212979886 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212980271 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212980590 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212980999 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212982317 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212982713 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0601716A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212981765 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU1002120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 211243333 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0451716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243342 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212970200 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716B** | 18 400 | 920 \$ |
| 211243360 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212970550 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243435 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212971692 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243394 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212972136 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243486 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212972415 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243634 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243568 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0601714A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243579 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0801716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212983200 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212984102 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0601714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212984642 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0801716A** | 18 400 | 920 \$ |
| 212985044 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0802120A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212985352 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN1002120A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243267 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0401712A** | 18 500 | 925 \$ |
| 211243370 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0601716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212988714 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0401712A** | 18 600 | 930 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212989206 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0601716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212989614 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0802120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 213076107 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002120A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212986600 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212987440 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212987812 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0802120A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243248 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0401712A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212973246 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0401712B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243221 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0601714A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243257 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212973886 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243230 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212974106 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211243239 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212974326 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243404 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0401712A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212975325 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0401712B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243456 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0601714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243425 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212976076 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243466 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120A** | 18 400 | 920 \$ |
| 212976406 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211243476 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212976681 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211243288 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122A** | 18 400 | 920 \$ |
| 212976992 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211243675 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | "OLV098A12** | 18 400 | 920 \$ |
| 211243666 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | "OMV098J12** | 18 500 | 925 \$ |
| 211243684 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | "OMV112K14" | 18 900 | 945 \$ |
| 211243795 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211243829 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212977651 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80MS(N,L)0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212978167 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211243702 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VSL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212969800 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VSL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243730 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VTL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212971199 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VTL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243818 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211243807 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0601412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212983581 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92MSN0601412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243784 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0261410A** | 19 900 | 995 \$ |
| 211243742 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0401410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 211243753 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0601412A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212985828 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0261410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986216 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986932 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0601412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243711 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212972966 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243720 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212973596 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0601412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243764 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243774 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212975710 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244102 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211244114 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244227 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244126 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243915 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244138 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243973 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211244239 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0601716A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212977663 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212978179 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212978702 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212979208 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212979898 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212982329 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212981777 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU1002120A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243840 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212969810 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243943 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243952 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212970210 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0701716B** | 19 600 | 980 \$ |
| 211243984 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212971211 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244018 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0701716A** | 19 400 | 970 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212971703 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0701716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244205 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244216 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244150 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0601412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211244161 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0601714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244172 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212983211 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0401712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212983591 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212984114 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212984654 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244081 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0261410A** | 19 900 | 995 \$ |
| 211244028 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 211244039 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244050 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601412A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244183 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601714A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244194 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 211243904 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211243962 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0601716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212988726 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212989218 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0601716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212985838 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0261410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986228 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986612 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212986942 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0601412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212987452 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243867 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212972976 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243876 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212973256 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401712B** | 19 600 | 980 \$ |
| 211243885 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212973606 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243858 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243894 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212973896 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0801716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244061 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243998 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975336 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712B** | 19 600 | 980 \$ |
| 211244071 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212975721 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244092 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244008 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212976089 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244258 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OLV098A12**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211244249 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OMV098J12**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211244267 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OMV112K14A" | 19 700 | 985 \$ |
| 211244369 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211244403 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212977675 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0451412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212978191 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244276 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VSL0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212969820 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VSL0451412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244304 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VTL0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971223 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VTL0451412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244392 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244381 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212983601 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244358 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0261410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244316 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244327 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212985848 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0261410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986240 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986952 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244285 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212972986 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244294 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973616 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0601412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244338 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244348 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975732 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244676 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211244688 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244801 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244700 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244489 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244712 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244547 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211244813 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0601716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212977687 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978203 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212978713 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212979220 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979910 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982341 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212981789 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU1002120A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244414 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212969830 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244517 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244526 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970220 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244558 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971235 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244592 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971714 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244779 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244790 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244724 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244735 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244746 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212983222 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212983611 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984126 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984666 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244655 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0261410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244602 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244613 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244624 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244757 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244768 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244478 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244536 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988738 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212989230 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212985858 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0261410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212986252 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212986624 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986962 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212987464 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244441 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212972996 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244450 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973266 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244459 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973626 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244432 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244468 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973906 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244635 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244572 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975347 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244645 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975743 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244666 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244582 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212976102 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244832 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211244823 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OMV098J12**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211244841 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OMV112K14A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245588 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245600 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0701712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245370 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245612 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245624 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245636 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211245648 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)1102120A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245473 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211245748 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0601716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211245737 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978735 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212979244 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979516 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212979934 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212980282 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212980601 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212981011 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982365 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982725 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0601716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212981813 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245425 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0451716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245434 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970240 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245443 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0702120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211245452 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0902120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970560 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0902120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245527 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971736 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245486 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0902120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212972147 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0902120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245578 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212972427 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245726 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245660 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245671 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245682 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0802120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211245693 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN1002120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212983244 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984150 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984690 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212985054 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0802120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212985364 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245537 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245704 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245715 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211245506 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0802120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211245359 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211245462 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988762 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212989254 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212989626 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 213076119 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002120A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986648 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212987488 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212987824 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245340 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973286 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245313 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245349 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973926 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245322 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212974116 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245331 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211245496 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975369 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245548 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245517 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212976128 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245558 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212976420 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245568 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212976694 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245380 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212977002 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245767 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211245785 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "OLV112A16A" | 19 300 | 965 \$ |
| 211245758 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "OMV098J12**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211245776 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "OMV112K14A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245112 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211245124 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245237 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245136 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244925 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245148 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244983 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211245249 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0601716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212977699 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978215 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212978724 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212979232 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979922 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212982353 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212981801 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU1002120A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244850 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212969840 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244953 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244962 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970230 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244994 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971247 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245028 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971725 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245215 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245226 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245160 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245171 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245182 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212983233 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212983621 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984138 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984678 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245091 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0261410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245038 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211245049 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245060 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245193 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245204 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244914 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244972 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988750 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212989242 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212985868 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0261410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212986264 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986636 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986972 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212987476 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244877 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973006 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244886 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212973276 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244895 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973636 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244868 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244904 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973916 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245071 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211245008 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975358 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245081 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975754 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245102 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245018 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212976115 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245268 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211245259 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "OMV098J12**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211245277 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "OMV112K14A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245796 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | FEM4P30**AL | | 19 100 | 955 \$ |
| 211245808 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | FEM4X24**CL | | 19 000 | 950 \$ |
| 211245820 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | FEM4X30**BL | | 19 100 | 955 \$ |
| 211239225 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | FJMA4*24L*B* | | 19 200 | 960 \$ |
| 211245919 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | FM(C,U)4X30**AL* | | 19 900 | 995 \$ |
| 211245930 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | FM(C,U)4X36**AL* | | 19 900 | 995 \$ |
| 211245941 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | FM(C,U)4Z24**AL* | | 19 500 | 975 \$ |
| 211245952 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | FM(C,U)4Z30**AL* | | 19 300 | 965 \$ |
| 211245963 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | FM(C,U)4Z36**AL* | | 19 300 | 965 \$ |
| 211245864 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | FMA4P24**AL* | | 19 900 | 995 \$ |
| 211245875 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | FMA4P30**AL* | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 211245886 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | FMA4X24**AL* | | 19 600 | 980 \$ |
| 211245897 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | FMA4X30**AL* | | 19 600 | 980 \$ |
| 211245908 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | FMA4X36**AL* | | 19 600 | 980 \$ |
| 211245974 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | FVM4X24***L | | 19 000 | 950 \$ |
| 211245984 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | FVM4X36***L | | 19 000 | 950 \$ |
| 211245831 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | FXM4X24**AL | | 19 100 | 955 \$ |
| 211245842 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | FXM4X30**AL | | 19 100 | 955 \$ |
| 211245853 | COMFORTMAKER | DLCURAH24ABK | FXM4X36**AL | | 18 500 | 925 \$ |
| 209852052 | COMFORTMAKER | DLCURAH30AAK | DLFUAAH30XAK | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212982821 | COMFORTMAKER | DLCURAH30AAK | EA*4X43L21A* | **80MSU0802120A** | 24 000 | 1 200 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212985124 | COMFORTMAKER | DLCURAH30AAK | EA*4X43L21A* | **92MSN1002120A** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212974336 | COMFORTMAKER | DLCURAH30AAK | EA*4X43L21A* | **96VSN1002120B** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211606853 | COMFORTMAKER | DLCURAH30AAK | FJMA4*30L*B* | | 22 800 | 1 140 \$ |
| 209852055 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | DLFUAAH30XAK | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211712053 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221677 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221709 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221717 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978980 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981549 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221725 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971747 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221741 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212983451 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712041 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **95ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988990 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987224 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221789 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221797 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221805 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221813 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221821 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221845 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221853 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977507 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978011 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978504 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978992 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979682 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982113 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981561 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212969870 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712077 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221837 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970260 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221861 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971283 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221869 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212971758 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221877 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221885 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221893 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983461 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983898 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984438 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712066 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **95ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221909 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **95ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988558 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989002 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987236 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221901 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212973946 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976154 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712087 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | "OMV098J12** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221949 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221957 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221965 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221973 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221981 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221989 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221998 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222048 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222059 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222068 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712110 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978515 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979004 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979426 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979694 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980183 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980502 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980903 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982125 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982617 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982929 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981573 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211222008 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0451716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222018 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970270 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222028 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0702120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222038 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970570 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222078 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971769 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222087 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972158 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222095 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972439 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222121 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222129 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222137 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222148 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983910 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984450 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984964 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212985256 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222157 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0601714A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222165 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222197 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222205 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712098 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988570 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989014 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989518 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076011 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987248 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987716 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988028 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222173 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212973956 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222181 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974126 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222189 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974346 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212976167 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222213 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976433 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222221 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976707 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222229 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977012 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222237 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **OLV098A12** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222245 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **OMV098J12** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222261 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222269 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222277 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222301 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222309 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977519 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978023 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978526 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979016 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979706 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982137 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981585 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222285 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212969880 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222293 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712121 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970280 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222317 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971295 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222325 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212971780 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222333 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0601412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222341 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222349 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983471 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983922 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984462 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222357 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222373 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **95ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211222381 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **95ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988582 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **95MSU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989026 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **95MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987260 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222365 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212973966 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222389 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976180 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222397 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | OMV098J12** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712168 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222437 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222445 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222453 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222461 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222469 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222477 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222485 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222525 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222533 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222541 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712144 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212978537 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979028 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979436 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979718 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980194 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980513 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980915 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982149 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982629 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982941 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212981597 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222493 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0451716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222501 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212970290 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222509 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0702120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222517 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212970580 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120B** | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211222549 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212971791 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222557 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972169 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222565 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972451 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222589 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222597 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222605 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222613 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212983934 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212984474 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212984974 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212985268 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222621 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222629 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712156 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222669 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222677 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712132 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988594 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989038 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989530 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 213076023 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212987272 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212987728 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212988040 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222637 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222645 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212973976 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222653 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212974136 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222661 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212974356 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222685 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976193 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222693 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212976447 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120B** | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211222701 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976720 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222709 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212977022 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222717 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | "OLV098A12**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222725 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | "OMV098J12**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712438 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712233 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712451 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712464 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712477 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712490 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712503 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712332 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712588 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712576 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712320 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978548 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979040 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979446 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979730 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980205 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980524 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980927 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982161 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982641 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982953 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981609 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712255 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0451716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712265 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970300 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712275 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0702120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712285 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970590 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712382 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971802 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712347 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972180 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211712427 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL1102122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972463 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL1102122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712516 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712528 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712540 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712552 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983946 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984486 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984984 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985280 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712564 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN0601714A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712358 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712370 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712221 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712308 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712296 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988606 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212989050 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989542 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076035 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987284 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987740 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988052 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712180 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712210 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212973986 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712190 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974146 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0802120B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712200 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974366 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712394 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976206 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712405 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976462 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0802120B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712416 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976733 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712245 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002122A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212977032 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002122B** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211712609 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | "OLV098A12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712599 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | "OMV098J12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712808 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0702116A**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712821 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902116A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712834 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902120A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712847 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902420A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712860 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1102120A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712873 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1102420A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712886 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1352420A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712935 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1552420A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712946 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ESU0802120A**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712713 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ESU1002120A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979456 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0702116A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980216 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902116A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980535 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902120A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980701 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902420A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980939 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1102120A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981113 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1102420A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981222 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1352420A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981323 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1552420A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982653 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MSU0601716A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982965 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MSU0802120A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712660 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0702120A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712670 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902120A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970600 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902120B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712680 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902420A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712690 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL1102422A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712725 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL0902120A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972191 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL0902120B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712797 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL1102122A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972475 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL1102122B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712899 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN0802120A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712911 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN1002120A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712923 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN1202420A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984994 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN0802120A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985292 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN1002120A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985617 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN1202420A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712739 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN0802120A**" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211712751 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712701 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **95ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989554 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **95MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076047 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **95MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987752 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988064 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988334 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1202422A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988416 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1402422A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712619 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974156 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN0802120B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712629 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974376 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712639 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1202422A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974526 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1202422B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712775 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976475 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN0802120B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712786 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976746 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712650 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002122A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212977042 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712764 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1202422A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977244 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1202422B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712957 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | "OLV154F20A" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712967 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | "OMV154L20A" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713235 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713248 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713030 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713261 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713274 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713287 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713300 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713313 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713129 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713398 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713386 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713117 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978559 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979052 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212979466 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979742 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980227 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980546 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980951 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982173 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982665 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982977 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212981621 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713052 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0451716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713062 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212970310 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0701716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713072 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0702120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713082 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212970610 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0902120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713179 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212971813 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0701716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713144 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972202 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0902120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713224 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL1102122A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972487 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL1102122B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713326 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0601714A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211713338 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713350 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713362 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212983958 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212984498 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212985004 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212985304 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713374 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713155 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713167 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713018 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713105 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713093 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988618 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989062 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989566 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213076059 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""95MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987296 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""96MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987764 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""96MSN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212988076 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""96MSN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712977 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""96VSN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713007 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""96VSN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212973996 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""96VSN0801716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712987 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""96VSN0802120A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212974166 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""96VSN0802120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712997 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""96VSN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212974386 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""96VSN1002120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713191 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""96VTN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976219 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""96VTN0801716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713202 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""96VTN0802120A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212976490 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""96VTN0802120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713213 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""96VTN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976759 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""96VTN1002120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713042 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""96VTN1002122A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212977052 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""96VTN1002122B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713419 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""OLV098A12** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713409 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""OMV098J12** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212978035 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L14** | ""80MS(N,L)0701412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713516 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713463 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""80ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713578 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""80ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978047 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""80MS(N,L)0701412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978570 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""80MS(N,L)0701712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979064 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979754 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""80MS(N,L)0901714A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981633 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212969900 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""80VSL0451412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970320 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713475 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""80VTL0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971319 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""80VTL0451412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713492 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971824 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713529 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""92ESN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713553 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""92ESN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212983481 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989074 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987308 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713442 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974006 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976232 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713918 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713931 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713944 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713957 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713823 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714030 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714018 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978592 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979088 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979476 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979778 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980238 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980557 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980963 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982677 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982989 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981657 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970340 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713802 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0702120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970620 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713861 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971846 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972213 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713894 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713982 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713994 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714006 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212984534 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985014 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212985316 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713849 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989098 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212989578 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076071 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987332 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988088 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713771 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974026 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974176 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713761 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974396 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976258 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976503 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976772 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713782 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977062 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713678 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713623 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713740 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978059 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978581 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979076 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979766 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981645 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212969910 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970330 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713635 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971331 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713653 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971835 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713691 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713715 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212983491 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989086 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987320 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713600 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974016 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976245 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714525 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714344 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211714538 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714551 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714564 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714577 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714590 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714443 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714663 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714651 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714431 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978614 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979112 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979486 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979802 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980249 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980568 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980975 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982233 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982689 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983001 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981681 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714366 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0451716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714376 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970360 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714386 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0702120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714396 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970630 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714481 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971868 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714458 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972224 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714514 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL1102122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972511 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL1102122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714603 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714615 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714627 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714639 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984018 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984558 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212985024 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212985328 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714469 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714332 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714419 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714407 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989122 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989590 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076083 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987356 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987788 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988100 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714321 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974046 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714301 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974186 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714311 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974406 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976284 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714492 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976516 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714503 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976785 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714356 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977072 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714674 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **OMV098J12** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714170 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714257 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211714183 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714074 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714196 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714118 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714270 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977555 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978071 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978603 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979100 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979790 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212982221 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981669 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714041 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VSL0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212969920 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VSL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714085 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VSL0451716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714095 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970350 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VSL0701716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714130 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VTL0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971343 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VTL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714147 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971857 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VTL0701716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714209 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92ESN0601412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714221 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92ESN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211714233 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92ESN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212983501 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92MSN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212984006 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984546 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714245 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **95ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714062 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **95ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714106 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **95ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988630 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **95MSU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989110 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **95MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985748 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96MSN0261410A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212986852 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96MSN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987344 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212973646 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VSN0601412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714051 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974036 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212975765 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VTN0601412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714159 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VTN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976271 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714291 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **OLV098A12** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714281 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **OMV098J12** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211709688 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | FJMA4*30L*B* | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714688 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | FJMA4*36L*B* | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222741 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | FM(C,U)4Z30**AL* | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222749 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | FM(C,U)4Z36**AL* | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222757 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | FMA4X30**AL* | | 23 800 | 1 190 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211222765 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | FMA4X36**AL* | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211222781 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | FVM4X24***L | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222773 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | FVM4X36***L | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211274899 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | FVM4X48***L | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211222789 | COMFORTMAKER | DLCURAH30ABK | FXM4X36**AL | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 209852053 | COMFORTMAKER | DLCURAH36AAK | DLFUAH36XAK | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 209852054 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | DLFUAH36XAK | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212382962 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212382975 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383062 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382988 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382878 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383001 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383075 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ESU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077820 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077869 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077917 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078038 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078260 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078954 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078822 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382847 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212969930 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212382889 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382899 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970370 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382922 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076412 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212382939 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076468 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383014 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383026 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383038 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079338 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079378 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079512 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383050 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382910 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **95ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213080505 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080649 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079956 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0601412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079996 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076889 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601412B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382857 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382867 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076929 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077292 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601412B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382951 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077337 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383096 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | "OLV098A12**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383086 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | "OMV098J12**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226263 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226275 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383147 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383280 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383293 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383306 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383319 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226287 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383380 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383368 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226308 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077928 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078050 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078170 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078272 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078392 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078491 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078608 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078966 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079086 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079206 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078834 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226298 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0451716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383180 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970380 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212383190 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0702120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383200 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970640 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383246 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076479 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383223 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076633 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383269 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076732 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226330 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383332 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383344 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383356 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226340 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079390 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079524 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079644 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079734 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079841 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226350 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226361 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383234 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226372 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226382 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226392 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383169 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0802120A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212383211 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383158 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080517 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080661 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080781 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075879 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076247 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080008 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080140 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080272 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080379 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383106 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212383136 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076939 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383116 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077039 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383126 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077139 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383258 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077350 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226403 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077479 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226413 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077590 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226422 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077705 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226431 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "OLV098A12**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226440 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "OLV112A16A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226449 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "OMV098J12**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226458 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "OMV112K14A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226486 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226498 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226510 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226522 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226533 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383392 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ESU0601716A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077833 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077881 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077939 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078062 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078284 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078978 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078846 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226544 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212969940 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226553 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226562 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970390 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226583 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076424 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412B** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211226595 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076490 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226616 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0601412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226627 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226638 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079348 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079402 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079536 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226660 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226698 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **95ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080529 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **95MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080673 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **95MSU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079966 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0601412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080020 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226670 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076899 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226679 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226688 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076949 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077303 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226709 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077363 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226718 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "OLV098A12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226727 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "OMV098J12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226736 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "OMV112K14A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226794 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383404 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226806 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226818 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226830 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211226842 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226854 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226902 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226913 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226924 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226935 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077950 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078074 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213078180 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078296 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078403 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078502 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078620 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078990 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0401712A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079098 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079218 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078858 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226865 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0451716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226874 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970400 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226883 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0702120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211226892 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212970650 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226946 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076501 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212383428 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076644 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226958 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076744 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226995 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227006 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227017 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383439 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227027 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079416 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079548 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079654 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079746 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079850 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227037 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227059 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227070 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227080 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383416 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227135 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227146 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211227156 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080541 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080685 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080793 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213075891 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076256 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080032 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080152 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080284 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080388 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227098 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227107 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076959 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227116 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077049 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227125 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077149 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227176 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077376 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227186 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077490 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227196 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077603 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227205 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077715 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227214 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "OLV098A12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227223 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "OLV112A16A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227232 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "OMV098J12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227241 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "OMV112K14A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227287 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227299 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227311 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227322 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227334 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227346 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227358 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227370 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227429 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211227440 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227451 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077961 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078086 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078190 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078308 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078414 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078513 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078632 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079002 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079110 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079230 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078870 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227381 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0451716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227390 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970410 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227399 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0702120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227408 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970660 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227462 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076512 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227474 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076655 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227484 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL1102122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076756 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL1102122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227512 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227523 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227534 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227545 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227555 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079428 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079560 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079664 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079758 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079859 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227565 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227576 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227586 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211227632 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227643 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227654 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227664 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080553 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080697 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080805 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075903 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076265 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080044 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080164 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080296 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080397 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227595 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227604 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076969 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227613 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077059 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227622 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077159 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227674 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227684 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077389 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227694 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077501 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227704 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077616 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227713 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077725 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227722 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | "OLV098A12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383450 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | "OLV112A16A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227731 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | "OMV098J12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227740 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | "OMV112K14A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227768 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227780 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227792 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227804 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227816 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211227828 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1102420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227840 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227852 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1552420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227898 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227909 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078200 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078425 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078524 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078589 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078644 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078740 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078770 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078792 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079122 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079242 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227861 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0702120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227870 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970670 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227879 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227888 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL1102422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227920 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076666 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227930 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL1102122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076768 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL1102122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227960 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227971 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227981 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227991 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN1202420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079674 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079770 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079868 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079923 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN1202420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228002 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228013 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228023 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228033 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN1202422A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228044 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN1402422A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228082 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211228093 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228103 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESU1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080817 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075915 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076274 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95MSU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080176 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080308 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080406 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080461 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1202422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080485 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1402422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228054 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077069 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228063 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077169 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228072 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1202422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077239 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1202422B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228113 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077512 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228123 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077629 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228132 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077735 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228142 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1202422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077797 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1202422B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228151 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | "OLV112A16A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228160 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | "OLV154F20A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228169 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | "OMV154L20A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228215 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228227 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383461 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228239 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228251 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228263 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228275 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228287 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228335 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228346 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228357 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211228368 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077972 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078098 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078210 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078320 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078436 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078535 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078656 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079014 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU0401712A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079134 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079254 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078882 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228298 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0451716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228307 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970420 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0701716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228316 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0702120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228325 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212970680 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228379 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0701716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076523 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0701716B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228391 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076677 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228401 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL1102122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076780 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL1102122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228438 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212383473 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228449 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228460 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228470 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079440 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079572 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079684 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079782 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079877 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228480 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228502 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228513 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228523 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211228578 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228589 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228600 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228610 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080565 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080709 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080829 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213075927 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076283 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080056 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080188 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080320 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080415 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228541 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228550 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076979 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228559 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077079 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228568 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077179 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228630 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077402 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228640 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077523 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228650 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077642 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228659 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077745 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002122B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228668 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "OLV098A12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228677 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "OLV112A16A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228686 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "OMV098J12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228695 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "OMV112K14A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228741 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228753 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212383485 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228765 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211228777 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228789 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211228801 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228813 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228861 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228872 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228883 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228894 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212978482 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212978968 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212979406 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212979658 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212980161 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212980480 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078668 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212982089 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0401712A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 213079146 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079266 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212981537 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228824 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0451716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228833 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0701716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212970430 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0701716B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228842 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0702120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228851 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0902120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212970690 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0902120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228905 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0701716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212971879 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0701716B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228917 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0902120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212972235 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0902120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228927 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076792 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228964 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228975 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228986 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN0802120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211228997 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229007 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212983874 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212984414 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212984944 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN0802120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212985232 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002120A** | 28 800 | 1 440 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212985510 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229017 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229028 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229039 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229050 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229060 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229115 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229126 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229137 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229147 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080577 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212988978 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212989494 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213075939 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076292 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080068 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080200 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988004 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988219 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076869 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0401712B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229078 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229087 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212974056 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0801716B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229096 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077089 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0802120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229105 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212974416 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077270 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN0401712B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229157 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212976305 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN0801716B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229167 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077534 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN0802120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229177 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212976798 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229186 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212977082 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122B** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229195 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "OLV098A12**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229204 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "OLV112A16A" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211229213 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "OMV098J12**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229222 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "OMV112K14A" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229250 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0702116A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229262 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902116A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229274 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229286 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902420A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229298 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)1102120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229310 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)1102420A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229322 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)1352420A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229334 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)1552420A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229380 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ESU0802120A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229391 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ESU1002120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212979416 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0702116A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212980172 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902116A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212980491 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212980692 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902420A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078680 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1102120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078750 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1102420A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212981211 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1352420A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078802 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1552420A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212982605 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MSU0601716A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 213079278 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MSU0802120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229343 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0702120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229352 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902120A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212970700 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902120B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229361 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902420A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229370 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL1102422A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229402 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212972246 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229412 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076804 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229442 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN0802120A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229453 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002120A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229463 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002122A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229473 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN1202420A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212984954 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN0802120A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212985244 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002120A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212985519 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002122A**" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213079934 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN1202420A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229484 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229495 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229505 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229515 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1202422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229526 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1402422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229564 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229575 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229585 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212989506 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213075951 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076301 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080212 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988016 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988228 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988322 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1202422A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988406 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1402422A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229536 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212974196 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN0802120B** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229545 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077189 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229554 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077249 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229595 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN0802120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212976529 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN0802120B** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229605 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212976811 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229614 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212977092 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122B** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229624 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212977256 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229633 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "OLV112A16A" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229642 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "OLV154F20A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229651 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "OMV154L20A" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212384017 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383781 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384030 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384043 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212384056 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0902116A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384069 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384155 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384143 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0802120A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212383898 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077994 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078122 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078220 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078344 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078447 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078546 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078692 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079038 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079158 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079290 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078906 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383843 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212970450 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212970710 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0902120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383948 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076545 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076688 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0902120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383993 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076816 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384095 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384107 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384119 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384131 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383792 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN1002122A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213079464 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079596 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079694 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079794 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079886 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383924 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383936 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383802 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN1002122A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212383874 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212383812 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESU1002122A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213080601 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0401712A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213080733 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080841 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213075963 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076310 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080092 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080224 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080332 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080424 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076999 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383750 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077099 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383760 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077199 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077428 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383971 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077545 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383982 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077655 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383823 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077755 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384196 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | "OLV112A16A" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 211230408 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)0702116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230420 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)0902116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230432 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230444 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)0902420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230456 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)1102120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230468 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)1102420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230480 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)1352420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230492 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)1552420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230538 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230549 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ESU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078250 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)0702116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078480 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)0902116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078579 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078598 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)0902420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078728 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)1102120A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213078760 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)1102420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078781 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)1352420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078812 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)1552420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079194 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079326 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230501 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0702120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230510 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970740 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230519 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230528 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL1102422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230560 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VTL0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076721 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VTL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230570 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VTL1102122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076852 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VTL1102122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230600 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92ESN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230611 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230621 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230631 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92ESN1202420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079724 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079830 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079913 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079945 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92MSN1202420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230642 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230653 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230663 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230673 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESN1202422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230684 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESN1402422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230722 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230733 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230743 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080877 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213075999 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95MSU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076337 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95MSU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080260 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080368 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080451 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080473 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96MSN1202422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080495 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96MSN1402422A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211230694 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077129 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230703 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077229 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1002120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230712 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1202422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077259 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1202422B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230753 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077578 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230763 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077694 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230772 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077785 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230782 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1202422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077809 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1202422B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230791 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | "OLV112A16A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230800 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | "OLV154F20A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230809 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | "OMV154L20A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383527 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383637 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383699 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0601716A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077845 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077893 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077983 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078110 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078332 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079026 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078894 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212969950 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451412B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383548 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212970440 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076436 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383588 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076534 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383650 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0601412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383662 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383674 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079358 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079452 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213079584 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080589 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0401712A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213080721 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080080 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076989 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077415 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384603 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0451712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384616 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384436 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384629 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229768 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229780 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229792 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384642 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384727 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384715 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384532 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078016 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078146 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078230 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078368 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078458 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078557 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078704 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079062 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079170 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079302 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078930 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229803 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0451716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384477 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970470 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384487 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0702120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384497 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970720 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384570 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076567 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384547 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076699 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212384592 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL1102122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076828 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL1102122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384655 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384667 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384679 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384691 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384447 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079488 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079620 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079704 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079806 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079895 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384703 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384558 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211229824 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384457 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384520 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384508 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384467 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080625 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080757 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080853 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075975 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076319 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080116 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080236 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080344 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080433 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384395 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384425 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077019 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384405 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077109 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384415 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077209 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229835 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077454 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384581 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213077556 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "*96VTN0802120B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229845 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "*96VTN1002120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077668 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "*96VTN1002120B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229854 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "*96VTN1002122A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077765 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "*96VTN1002122B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384748 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "OLV098A12**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384768 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "OLV112A16A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384738 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "OMV098J12**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384758 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "OMV112K14A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229900 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80ES(N,L)0451712A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229912 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80ES(N,L)0701712A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384779 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80ES(N,L)0701716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229924 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80ES(N,L)0702116A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229936 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80ES(N,L)0901714A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229948 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80ES(N,L)0902116A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229960 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80ES(N,L)0902120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229972 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80ES(N,L)1102120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230020 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80ESU0401712A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230031 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80ESU0601716A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230042 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80ESU0802120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230053 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80ESU1002120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078027 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80MS(N,L)0701712A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078158 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80MS(N,L)0701716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078240 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80MS(N,L)0702116A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078380 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80MS(N,L)0901714A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078469 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80MS(N,L)0902116A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078568 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80MS(N,L)0902120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078716 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80MS(N,L)1102120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079074 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80MSU0401712A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079182 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80MSU0601716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079314 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80MSU0802120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078942 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80MSU1002120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229983 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80VSL0451716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229992 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80VSL0701716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970480 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80VSL0701716B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230001 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80VSL0702120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230010 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80VSL0902120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970730 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80VSL0902120B**" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211230064 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076578 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0701716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230076 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076710 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230086 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL1102122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076840 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL1102122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230123 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92ESN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384791 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92ESN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230134 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92ESN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230145 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230155 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079500 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92MSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079632 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92MSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079714 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079818 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079904 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230165 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230176 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230187 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230198 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230208 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230263 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230274 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230285 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230295 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080637 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080769 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080865 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213075987 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95MSU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076328 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95MSU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080128 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96MSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080248 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080356 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080442 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076879 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0401712B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230226 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230235 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077029 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211230244 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077119 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230253 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077219 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN1002120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077281 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0401712B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230315 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077467 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230325 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077567 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230335 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077681 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230344 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077775 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230353 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "OLV098A12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230362 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "OLV112A16A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230371 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "OMV098J12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230380 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "OMV112K14A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384253 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384266 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384341 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384279 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384207 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384292 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384354 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ESU0601716A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077857 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077905 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078005 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078134 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078356 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079050 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078918 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229660 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VSL0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212969960 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VSL0451412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384218 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VSL0451716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384228 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VSL0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970460 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VSL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384239 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VTL0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076448 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VTL0451412B** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211229672 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VTL0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076556 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VTL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384305 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **92ESN0601412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384317 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **92ESN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384329 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **92ESN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079368 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **92MSN0601412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079476 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **92MSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079608 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **92MSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229691 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229738 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **95ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080613 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **95MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080745 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **95MSU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079986 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96MSN0601412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080104 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076919 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96VSN0601412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229719 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96VSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229728 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96VSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077009 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96VSN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077325 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96VTN0601412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229749 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96VTN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077441 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96VTN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384375 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "OLV098A12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384365 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "OMV098J12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384385 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "OMV112K14A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230819 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | FEM4P42**AL | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230830 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | FEM4P48**AL | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230842 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | FEM4X42**BL | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230854 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | FEM4X48**BL | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212390902 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | FJMA4*36L*B* | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384831 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | FJMA4*42L*C* | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384843 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | FM(C,U)4X36**AL* | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 211230865 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | FM(C,U)4Z36**AL* | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230876 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | FMA4P36**AL* | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 211230887 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | FMA4X36**AL* | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384855 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | FVM4X36***L | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230898 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | FVM4X48***L | | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211230908 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | FXM4X36**AL | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230919 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | FXM4X42**AL | | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211230930 | COMFORTMAKER | DLCURAH36ABK | FXM4X48**AL | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 209852046 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | DLFUAAH48XAK | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212534314 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80CSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622689 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622702 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622629 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80ESU0401712A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622751 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80ESU0601716A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622739 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80ESU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212979256 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980293 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980711 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981897 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MSU0401712A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212982449 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MSU0601716A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982737 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981333 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MSU1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534353 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VSL0702120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622618 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VSL0902120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212970750 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VSL0902120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622644 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VTL0902120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212972257 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VTL0902120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622678 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212972523 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622715 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92ESN0802120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622727 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622575 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212984774 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92MSN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212985064 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212985375 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002122A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534251 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95CSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534273 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95CSU1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534375 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95ESN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622655 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622585 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622607 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95ESU0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212989638 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95MSU1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212987836 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212988111 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622555 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VSN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211622565 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212974426 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622667 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212976824 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622596 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212977102 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534504 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80CSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534526 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80CSU1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622918 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622931 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622944 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622957 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623006 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80ESU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212979266 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980029 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212980304 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980611 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212980723 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981023 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981123 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981233 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982461 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MSU0601716A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982749 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622825 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VSL0702120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212970760 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622835 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902420A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534569 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VSL1102422A** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212534621 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212972268 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622907 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212972535 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622970 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92ESN0802120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622982 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622782 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212984784 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92MSN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212985076 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985384 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002122A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212985529 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92MSN1202420A** | 32 800 | 1 640 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212534421 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95CSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534441 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95CSU1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622849 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622861 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622792 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534675 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESN1202422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622994 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESN1402422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622814 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESU0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534484 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESU1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212989350 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95MSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 213075631 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 213076139 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987572 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96MSN0802120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212987848 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212988120 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212988238 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96MSN1202422A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212988346 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96MSN1402422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622762 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VSN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534465 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212974436 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622772 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212974536 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622885 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622896 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212976837 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622803 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212977112 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622874 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212977268 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623017 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | "OLV154F20A" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623027 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | "OMV154L20A" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623059 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623096 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)1552420A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623037 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **80VSL0902420A** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211623048 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **80VTL1102122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623072 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **92ESN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623084 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **92ESN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212535202 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **96VTN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212535648 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80CSU0401712A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623251 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623264 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623180 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80ESU0401712A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980051 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212980747 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982485 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80MSU0601716A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623157 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80VSL0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623195 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80VTL0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623240 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80VTL1102122A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212972559 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80VTL1102122B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623277 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **92ESN0801716A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623289 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **92ESN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623301 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **92ESN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212984246 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **92MSN0801716A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212984804 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **92MSN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985100 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **92MSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623206 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **95ESN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623168 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **95ESU1002120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211623136 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **95ESU1002122A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 213076157 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **95MSU1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987596 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **96MSN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623116 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **96VSN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212974226 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **96VSN0802120B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623218 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **96VTN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212976562 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **96VTN0802120B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623229 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **96VTN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623519 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0902116A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623538 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623574 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)1102420A** | 33 200 | 1 660 \$ |
| 211623639 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)1552420A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211623650 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80ESU0802120A** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212980337 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981043 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211623387 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80VSL0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623397 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80VSL0902420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623407 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80VSL1102422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623430 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80VTL0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211623487 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80VTL1102122A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623603 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **92ESN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623615 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **92ESN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212535954 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **92ESN1002122A** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212984814 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **92MSN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985112 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **92MSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985411 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **92MSN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985551 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **92MSN1202420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623418 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **95ESU1002120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 213075681 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **95MSU1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987608 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96MSN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987884 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96MSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212974236 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VSN0802120B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623334 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623344 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VSN1202422A** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212974556 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VSN1202422B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623465 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VTN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212976573 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VTN0802120B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623476 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VTN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623454 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VTN1202422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623661 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | "OLV154F20A" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623671 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | "OMV154L20A" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212536375 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)1552420A** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 211623687 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | FEM4X60**BL | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622544 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | FJMA4*48L*C* | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211623751 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | FJMA4*60L*D* | | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623726 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | FVM4X48***L | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623737 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | FVM4X60***L | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211623702 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | FXM4X48**AL | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623714 | COMFORTMAKER | DLCURAH48AAK | FXM4X60**AL | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 209852050 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | DLFUAAH48XAK | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211657273 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657286 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657335 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU0601716A" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657323 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU0802120A" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212979356 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980106 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980403 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212980807 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212982065 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0401712A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212982545 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0601716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212982833 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212981501 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657213 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0702120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212970800 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0902120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657251 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0701716A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212972312 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0902120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657262 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 212972583 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657299 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN0802120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657311 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657160 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212984390 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN0801716A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212984874 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212985172 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212985438 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657227 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657239 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657170 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657202 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657180 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212989434 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213075776 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213076202 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212987920 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212988174 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657140 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657150 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212974476 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212976889 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657191 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212977172 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657554 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657567 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902116A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657580 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657593 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211657606 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657667 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ESU0802120A" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657470 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ESU1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212979366 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980117 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980414 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980647 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980819 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212981063 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212981167 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212981273 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212982557 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MSU0601716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212982845 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MSU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657429 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0702120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657439 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212970810 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657449 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657459 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL1102422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657482 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212972323 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657543 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 212972595 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657619 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN0802120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657631 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657376 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212984884 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212985184 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212985447 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212985573 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN1202420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657496 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657508 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657386 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657643 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1202422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657655 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1402422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657418 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657396 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212989446 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213075793 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213076211 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212987932 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212988183 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212988286 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1202422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212988376 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1402422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657346 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212974246 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN0802120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657356 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212974486 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657366 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212974576 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212976584 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN0802120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657532 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212976902 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657407 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212977182 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657521 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212977304 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657686 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | "OLV154F20A" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657705 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | "OMV154L20A" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211658157 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658183 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658196 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658209 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658270 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80ESU0802120A" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212979376 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980128 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212980425 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980656 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212980831 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981073 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981178 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981283 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212982569 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MSU0601716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212982857 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MSU0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212970820 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VSL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657931 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VSL0902420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657951 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VSL1102422A** | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212972334 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VTL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658138 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VTL1102122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972607 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VTL1102122B** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658222 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92ESN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658234 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92ESN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657785 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92ESN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212984894 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92MSN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985196 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92MSN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212985456 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985584 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92MSN1202420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658048 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657805 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658246 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658258 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESN1402422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657870 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657825 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESU1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 213075811 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95MSU1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213076220 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95MSU1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212987680 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96MSN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212987944 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96MSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988192 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988298 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96MSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988386 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96MSN1402422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657724 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VSN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974496 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VSN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657764 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974586 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VSN1202422B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658095 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658117 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212976915 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657847 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212977192 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1002122B** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658073 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212977316 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1202422B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658281 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | "OLV154F20A" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658291 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | "OMV154L20A" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658322 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658491 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211658504 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658397 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ESU0401712A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658553 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ESU0601716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658541 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ESU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212978956 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212979386 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980139 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980436 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980843 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982077 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MSU0401712A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982581 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MSU0601716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982869 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MSU0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981513 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MSU1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658376 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VSL0702120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658386 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VSL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212970830 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VSL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658447 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VTL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658412 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VTL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972345 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VTL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658480 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VTL1102122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972619 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VTL1102122B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658517 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92ESN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658529 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92ESN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658333 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92ESN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212984402 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92MSN0801716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212984904 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92MSN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985208 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92MSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985465 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658423 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95ESN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658435 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95ESN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658343 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95ESN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658365 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95ESU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212989470 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95MSU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213075828 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95MSU1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 213076229 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95MSU1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212987692 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96MSN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212987956 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96MSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988201 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211658301 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VSN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212974266 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VSN0802120B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658311 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974506 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VSN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658458 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976606 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN0802120B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658469 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976928 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658354 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212977202 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN1002122B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658783 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658796 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0902116A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211658809 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658822 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658835 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658884 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)1552420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211658895 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ESU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658688 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ESU1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212979396 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980150 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980447 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980665 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980855 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981083 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212981189 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212981293 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982593 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MSU0601716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982881 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MSU0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658647 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VSL0702120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658657 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VSL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212970840 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VSL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658667 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VSL0902420A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658677 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VSL1102422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658700 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VTL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972356 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VTL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658772 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VTL1102122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972631 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VTL1102122B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211274970 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92ESN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211658848 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92ESN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658594 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92ESN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212984914 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92MSN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985220 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92MSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985474 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985595 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92MSN1202420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658714 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658726 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658604 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658860 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658872 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESN1402422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658636 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658614 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESU1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212989482 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95MSU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213075843 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95MSU1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213076238 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95MSU1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212987704 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96MSN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212987968 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96MSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988210 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988310 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96MSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988396 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96MSN1402422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658564 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212974276 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN0802120B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658574 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974516 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658584 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974596 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN1202422B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658750 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976617 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN0802120B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658761 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976941 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658625 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212977212 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1002122B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658739 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1202422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212977328 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1202422B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658906 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | "OLV154F20A" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658916 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | "OMV154L20A" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211274982 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | FEM4X60**BL | | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211274949 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | FJMA4*48L*C* | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211274998 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | FJMA4*60L*D* | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211275009 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | FVM4X48***L | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211275019 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | FVM4X60***L | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211275029 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | FXM4X48**AL | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211275040 | COMFORTMAKER | DLCURAH48ABK | FXM4X60**AL | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 209852049 | COMFORTMAKER | DLCURAH60AAK | DLFUAH60XAK | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207658914 | COMFORTSTAR | CGS09CA(O) | CGS09CA(I) | | 6 300 | 315 \$ |
| 207826041 | COMFORTSTAR | CGS09CD(O) | CGS09CD(I) | | 6 000 | 300 \$ |
| 207658915 | COMFORTSTAR | CGS12CA(O) | CGS12CA(I) | | 7 800 | 390 \$ |
| 207658916 | COMFORTSTAR | CGS12CD(O) | CGS12CD(I) | | 7 000 | 350 \$ |
| 207658917 | COMFORTSTAR | CGS18CD(O) | CGS18CD(I) | | 11 400 | 570 \$ |
| 207658918 | COMFORTSTAR | CGS24CD(O) | CGS24CD(I) | | 16 500 | 825 \$ |
| 207658920 | COMFORTSTAR | CGS36CD(O) | CGS36CD(I) | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 207658926 | COMFORTSTAR | CHF09CD(O) | CHF09CD(I) | | 9 500 | 475 \$ |
| 207765969 | COMFORTSTAR | CHF09CD(O) | CPA-09B | | 10 100 | 505 \$ |
| 207658937 | COMFORTSTAR | CHF09CD(O) | CPA-09C | | 10 100 | 505 \$ |
| 207658949 | COMFORTSTAR | CHF09CD(O) | TPA-09 | | 9 000 | 450 \$ |
| 207658927 | COMFORTSTAR | CHF12CD(O) | CHF12CD(I) | | 10 000 | 500 \$ |
| 207765970 | COMFORTSTAR | CHF12CD(O) | CPA-12B | | 10 600 | 530 \$ |
| 207658938 | COMFORTSTAR | CHF12CD(O) | CPA-12C | | 10 600 | 530 \$ |
| 207658950 | COMFORTSTAR | CHF12CD(O) | TPA-12 | | 9 900 | 495 \$ |
| 207658928 | COMFORTSTAR | CHF18CD(O) | CHF18CD(I) | | 15 000 | 750 \$ |
| 207765971 | COMFORTSTAR | CHF18CD(O) | CPA-18B | | 15 000 | 750 \$ |
| 207658939 | COMFORTSTAR | CHF18CD(O) | CPA-18C | | 15 000 | 750 \$ |
| 207658960 | COMFORTSTAR | CHF18CD(O) | FPA-18 | | 12 000 | 600 \$ |
| 207658951 | COMFORTSTAR | CHF18CD(O) | TPA-18 | | 15 600 | 780 \$ |
| 207658929 | COMFORTSTAR | CHF24CD(O) | CHF24CD(I) | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 207765972 | COMFORTSTAR | CHF24CD(O) | CPA-24B | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207658940 | COMFORTSTAR | CHF24CD(O) | CPA-24C | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207658961 | COMFORTSTAR | CHF24CD(O) | FPA-24 | | 19 000 | 950 \$ |
| 207658952 | COMFORTSTAR | CHF24CD(O) | TIP-24 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207658941 | COMFORTSTAR | CHF36CD(O) | CPA-36C | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207765965 | COMFORTSTAR | CHF36CD(O) | CPA-36DUB | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207658962 | COMFORTSTAR | CHF36CD(O) | FPA-36DU | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 207658953 | COMFORTSTAR | CHF36CD(O) | TIP-36 | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207658942 | COMFORTSTAR | CHF48CD(O) | CPA-48C | | 39 500 | 1 975 \$ |
| 207765966 | COMFORTSTAR | CHF48CD(O) | CPA-48DUB | | 39 500 | 1 975 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207658963 | COMFORTSTAR | CHF48CD(O) | FPA-48DU | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207658954 | COMFORTSTAR | CHF48CD(O) | TIP-48 | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207804183 | COMFORTSTAR | CHI12CA(O) | CHI12CA(I) | | 7 800 | 390 \$ |
| 207804184 | COMFORTSTAR | CHI12CD(O) | CHI12CD(I) | | 7 000 | 350 \$ |
| 207804185 | COMFORTSTAR | CHI18CD(O) | CHI18CD(I) | | 11 400 | 570 \$ |
| 207804186 | COMFORTSTAR | CHI24CD(O) | CHI24CD(I) | | 16 500 | 825 \$ |
| 207804188 | COMFORTSTAR | CHI36CD(O) | CHI36CD(I) | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 201763956 | COMFORTSTAR | CM2-18-2Z | Unités sans conduits | | 12 000 | 600 \$ |
| 201763958 | COMFORTSTAR | CM3-27-3Z | Unités sans conduits | | 17 200 | 860 \$ |
| 202575872 | COMFORTSTAR | CM3-27-3ZX | Unités sans conduits | | 18 000 | 900 \$ |
| 202575878 | COMFORTSTAR | CM4-36-4ZX | Unités avec conduits | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 202575873 | COMFORTSTAR | CM4-36-4ZX | Unités sans conduits | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201763963 | COMFORTSTAR | CM4-48-4Z | Unités sans conduits | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 201763961 | COMFORTSTAR | CM5-54-5Z | Unités sans conduits | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207658966 | COMFORTSTAR | CMZ-18-2Z | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 500 | 725 \$ |
| 207658965 | COMFORTSTAR | CMZ-18-2Z | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 207658964 | COMFORTSTAR | CMZ-18-2Z | Unités sans conduits | | 14 300 | 715 \$ |
| 207658969 | COMFORTSTAR | CMZ-27-3Z | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 207658968 | COMFORTSTAR | CMZ-27-3Z | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207658967 | COMFORTSTAR | CMZ-27-3Z | Unités sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207658970 | COMFORTSTAR | CMZ-48-4Z | Unités sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 207658975 | COMFORTSTAR | CMZ-54-5Z | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207658974 | COMFORTSTAR | CMZ-54-5Z | Unités avec conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207658973 | COMFORTSTAR | CMZ-54-5Z | Unités sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 202576840 | COMFORTSTAR | CPG009CA(O)-B | CPG009CA(I)-B | | 6 000 | 300 \$ |
| 202576844 | COMFORTSTAR | CPG018CD(O)-B | CPG018CD(I)-B | | 11 000 | 550 \$ |
| 212940789 | COMFORTSTAR | CPH18CD(O) | AHU18-SG2 | | 13 500 | 675 \$ |
| 212940790 | COMFORTSTAR | CPH24CD(O) | AHU24-SG2 | | 19 200 | 960 \$ |
| 212940791 | COMFORTSTAR | CPH30CD(O) | AHU30-SG2 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212940792 | COMFORTSTAR | CPH36CD(O) | AHU36-SG2 | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212940793 | COMFORTSTAR | CPH48CD(O) | AHU48-SG2 | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 212940794 | COMFORTSTAR | CPH60CD(O) | AHU60-SG2 | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 10595503 | COMFORTSTAR | CPP009CD(O) | CPA-09B | | 6 800 | 340 \$ |
| 8854582 | COMFORTSTAR | CPP009CD(O) | CPP009CD(I) | | 6 400 | 320 \$ |
| 202575859 | COMFORTSTAR | CPP009CD(O) | CXH009CD(I) | | 5 800 | 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 202575853 | COMFORTSTAR | CPP009CD(O) | CXH009CD(I)-WIFI | | 5 800 | 290 \$ |
| 9119308 | COMFORTSTAR | CPP009CD(O) | TPA-09 | | 5 800 | 290 \$ |
| 8854583 | COMFORTSTAR | CPP012CA(O) | CPP012CA(I) | | 7 100 | 355 \$ |
| 202575860 | COMFORTSTAR | CPP012CD(O) | CXH012CD(I) | | 7 700 | 385 \$ |
| 202575854 | COMFORTSTAR | CPP012CD(O) | CXH012CD(I)-WIFI | | 7 700 | 385 \$ |
| 9119310 | COMFORTSTAR | CPP012CD(O) | TPA-12 | | 7 500 | 375 \$ |
| 10595505 | COMFORTSTAR | CPP018CD(O) | CPA-18B | | 12 000 | 600 \$ |
| 8854585 | COMFORTSTAR | CPP018CD(O) | CPP018CD(I) | | 10 400 | 520 \$ |
| 202575861 | COMFORTSTAR | CPP018CD(O) | CXH018CD(I) | | 11 400 | 570 \$ |
| 202575855 | COMFORTSTAR | CPP018CD(O) | CXH018CD(I)-WIFI | | 11 400 | 570 \$ |
| 9119312 | COMFORTSTAR | CPP018CD(O) | FPA-18 | | 12 000 | 600 \$ |
| 9119313 | COMFORTSTAR | CPP018CD(O) | TPA-18 | | 12 000 | 600 \$ |
| 10595506 | COMFORTSTAR | CPP024CD(O) | CPA-24B | | 16 000 | 800 \$ |
| 202575862 | COMFORTSTAR | CPP024CD(O) | CXH024CD(I) | | 15 300 | 765 \$ |
| 202575856 | COMFORTSTAR | CPP024CD(O) | CXH024CD(I)-WIFI | | 15 300 | 765 \$ |
| 9119315 | COMFORTSTAR | CPP024CD(O) | FPA-24 | | 15 000 | 750 \$ |
| 9119316 | COMFORTSTAR | CPP024CD(O) | TPA-24 | | 15 800 | 790 \$ |
| 10595499 | COMFORTSTAR | CPP036CD(O)-DU | CPA-36DUB | | 27 600 | 1 380 \$ |
| 9119319 | COMFORTSTAR | CPP036CD(O)-DU | TPA-36DU | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 10595500 | COMFORTSTAR | CPP048CD(O)-DU | CPA-48DUB | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 9119321 | COMFORTSTAR | CPP048CD(O)-DU | FPA-48DU | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 9119322 | COMFORTSTAR | CPP048CD(O)-DU | TPA-48DU | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 10595501 | COMFORTSTAR | CPP060CD(O)-DU | CPA-60DU | | 37 600 | 1 880 \$ |
| 10595502 | COMFORTSTAR | CPP060CD(O)-DU | FPA-60DU | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 202575857 | COMFORTSTAR | CPP09CA(O)-B | CXH009CA(I) | | 6 000 | 300 \$ |
| 202575851 | COMFORTSTAR | CPP09CA(O)-B | CXH009CA(I)-WIFI | | 6 000 | 300 \$ |
| 202575858 | COMFORTSTAR | CPP12CA(O)-B | CXH012CA(I) | | 7 600 | 380 \$ |
| 202575852 | COMFORTSTAR | CPP12CA(O)-B | CXH012CA(I)-WIFI | | 7 600 | 380 \$ |
| 208142952 | COMFORTSTAR | CPR18CD(O) | AHU18-SG2 | | 12 000 | 600 \$ |
| 207690466 | COMFORTSTAR | CPR18CD(O) | AHU18-SG2 | | 11 500 | 575 \$ |
| 208142953 | COMFORTSTAR | CPR24CD(O) | AHU24-SG2 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207690467 | COMFORTSTAR | CPR24CD(O) | AHU24-SG2 | | 17 000 | 850 \$ |
| 208142954 | COMFORTSTAR | CPR30CD(O) | AHU30-SG2 | | 19 000 | 950 \$ |
| 207690468 | COMFORTSTAR | CPR30CD(O) | AHU30-SG2 | | 19 000 | 950 \$ |
| 207690469 | COMFORTSTAR | CPR36CD(O) | AHU36-SG2 | | 18 400 | 920 \$ |
| 208142955 | COMFORTSTAR | CPR36CD(O) | AHU36-SG2 | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 207698038 | COMFORTSTAR | CPR36CD(O) | AHU36-SG2 | | 18 400 | 920 \$ |
| 208142956 | COMFORTSTAR | CPR48CD(O) | AHU48-SG2 | | 37 000 | 1 850 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207690470 | COMFORTSTAR | CPR48CD(O) | AHU48-SG2 | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 208142957 | COMFORTSTAR | CPR60CD(O) | AHU60-SG2 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207690471 | COMFORTSTAR | CPR60CD(O) | AHU60-SG2 | | 33 800 | 1 690 \$ |
| 207658978 | COMFORTSTAR | CVH-18-2SH | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 500 | 775 \$ |
| 207658977 | COMFORTSTAR | CVH-18-2SH | Unités avec conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 207658976 | COMFORTSTAR | CVH-18-2SH | Unités sans conduits | | 15 000 | 750 \$ |
| 207658981 | COMFORTSTAR | CVH-27-3SH | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 207658980 | COMFORTSTAR | CVH-27-3SH | Unités avec conduits | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 207658979 | COMFORTSTAR | CVH-27-3SH | Unités sans conduits | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 207658987 | COMFORTSTAR | CVH-36-4SH | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207658983 | COMFORTSTAR | CVH-36-4SH | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207658982 | COMFORTSTAR | CVH-36-4SH | Unités sans conduits | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207658986 | COMFORTSTAR | CVH-48-5SH | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207658985 | COMFORTSTAR | CVH-48-5SH | Unités avec conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207658984 | COMFORTSTAR | CVH-48-5SH | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 202575866 | COMFORTSTAR | CXH009CD(O) | CPA-09B | | 7 200 | 360 \$ |
| 10595495 | COMFORTSTAR | CXH009CD(O) | CXH009CD(I) | | 6 900 | 345 \$ |
| 202575867 | COMFORTSTAR | CXH012CD(O) | CPA-12B | | 8 500 | 425 \$ |
| 10595496 | COMFORTSTAR | CXH012CD(O) | CXH012CD(I) | | 7 800 | 390 \$ |
| 202575864 | COMFORTSTAR | CXH012CD(O) | TPA-12 | | 8 700 | 435 \$ |
| 202575869 | COMFORTSTAR | CXH024CD(O) | CPA-24B | | 17 200 | 860 \$ |
| 207658922 | COMFORTSTAR | CZP09CD(O) | CHF09CD(I) | | 8 500 | 425 \$ |
| 207658930 | COMFORTSTAR | CZP09CD(O) | CPA-09B | | 7 700 | 385 \$ |
| 207765973 | COMFORTSTAR | CZP09CD(O) | TPA-09 | | 7 500 | 375 \$ |
| 207658943 | COMFORTSTAR | CZP09CD(O) | TPA-09C | | 7 500 | 375 \$ |
| 207658921 | COMFORTSTAR | CZP12CA(O) | CHF12CA(I) | | 8 400 | 420 \$ |
| 207658923 | COMFORTSTAR | CZP12CD(O) | CHF12CD(I) | | 9 000 | 450 \$ |
| 207658931 | COMFORTSTAR | CZP12CD(O) | CPA-12B | | 9 300 | 465 \$ |
| 207765974 | COMFORTSTAR | CZP12CD(O) | TPA-12 | | 8 900 | 445 \$ |
| 207658944 | COMFORTSTAR | CZP12CD(O) | TPA-12C | | 8 900 | 445 \$ |
| 207658924 | COMFORTSTAR | CZP18CD(O) | CHF18CD(I) | | 12 700 | 635 \$ |
| 207658932 | COMFORTSTAR | CZP18CD(O) | CPA-18B | | 12 600 | 630 \$ |
| 207658955 | COMFORTSTAR | CZP18CD(O) | FPA-18 | | 12 800 | 640 \$ |
| 207765975 | COMFORTSTAR | CZP18CD(O) | TPA-18 | | 12 000 | 600 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|-------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207658945 | COMFORTSTAR | CZP18CD(O) | TPA-18C | | 12 000 | 600 \$ |
| 207658925 | COMFORTSTAR | CZP24CD(O) | CHF24CD(I) | | 16 200 | 810 \$ |
| 207658933 | COMFORTSTAR | CZP24CD(O) | CPA-24B | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 207658956 | COMFORTSTAR | CZP24CD(O) | FPA-24 | | 16 000 | 800 \$ |
| 207765976 | COMFORTSTAR | CZP24CD(O) | TIP24 | | 19 000 | 950 \$ |
| 207658946 | COMFORTSTAR | CZP24CD(O) | TPA-24C | | 19 000 | 950 \$ |
| 207658934 | COMFORTSTAR | CZP36CD(O) | CPA-36DUB | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207658957 | COMFORTSTAR | CZP36CD(O) | FPA-36DU | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207765967 | COMFORTSTAR | CZP36CD(O) | TIP36 | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207658947 | COMFORTSTAR | CZP36CD(O) | TPA-36C | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207658935 | COMFORTSTAR | CZP48CD(O) | CPA-48DUB | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207658958 | COMFORTSTAR | CZP48CD(O) | FPA-48DU | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 207765968 | COMFORTSTAR | CZP48CD(O) | TIP48 | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207658948 | COMFORTSTAR | CZP48CD(O) | TPA-48C | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207658936 | COMFORTSTAR | CZP60CD(O) | CPA-60DU | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207658959 | COMFORTSTAR | CZP60CD(O) | FPA-60DU | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 9008899 | CONCERTO | MOB30-12HFN1-MV0W | MSVPC-12HRFN1-MU0W | | 8 400 | 420 \$ |
| 211034545 | CONCORD | 4DHP2S12S-1L | DWM212S4-*L | | 8 400 | 420 \$ |
| 208106746 | CONCORD | 4DHP2S12S-1L | DWM212S4-1L | | 8 400 | 420 \$ |
| 211034560 | CONCORD | 4DHP2S12S-1P | D22C112S4-*P | | 8 900 | 445 \$ |
| 208106693 | CONCORD | 4DHP2S12S-1P | D22C112S4-1P | | 8 900 | 445 \$ |
| 211034554 | CONCORD | 4DHP2S12S-1P | DMD212S4-*P | | 9 300 | 465 \$ |
| 208106696 | CONCORD | 4DHP2S12S-1P | DMD212S4-1P | | 9 300 | 465 \$ |
| 211034547 | CONCORD | 4DHP2S12S-1P | DWM212S4-*P | | 9 000 | 450 \$ |
| 208106690 | CONCORD | 4DHP2S12S-1P | DWM212S4-1P | | 9 000 | 450 \$ |
| 208106829 | CONCORD | 4DHP2S18M-1P | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 11 400 | 570 \$ |
| 208106828 | CONCORD | 4DHP2S18M-1P | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 208106827 | CONCORD | 4DHP2S18M-1P | Unités sans conduits | | 14 300 | 715 \$ |
| 211034561 | CONCORD | 4DHP2S18S-1P | D22C118S4-*P | | 12 000 | 600 \$ |
| 208106694 | CONCORD | 4DHP2S18S-1P | D22C118S4-1P | | 12 000 | 600 \$ |
| 211034555 | CONCORD | 4DHP2S18S-1P | DMD218S4-*P | | 12 600 | 630 \$ |
| 208106697 | CONCORD | 4DHP2S18S-1P | DMD218S4-1P | | 12 600 | 630 \$ |
| 211034548 | CONCORD | 4DHP2S18S-1P | DWM218S4-*P | | 14 900 | 745 \$ |
| 208106691 | CONCORD | 4DHP2S18S-1P | DWM218S4-1P | | 14 900 | 745 \$ |
| 208106832 | CONCORD | 4DHP2S24M-1P | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 16 700 | 835 \$ |
| 208106831 | CONCORD | 4DHP2S24M-1P | Unités avec conduits | | 21 600 | 1 080 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 208106830 | CONCORD | 4DHP2S24M-1P | Unités sans conduits | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 211034562 | CONCORD | 4DHP2S24S-1P | D33C224S4-*P | | 19 000 | 950 \$ |
| 208106695 | CONCORD | 4DHP2S24S-1P | D33C224S4-1P | | 15 600 | 780 \$ |
| 211034556 | CONCORD | 4DHP2S24S-1P | DMD224S4-*P | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 208106698 | CONCORD | 4DHP2S24S-1P | DMD224S4-1P | | 13 500 | 675 \$ |
| 211034549 | CONCORD | 4DHP2S24S-1P | DWM224S4-*P | | 16 200 | 810 \$ |
| 208106692 | CONCORD | 4DHP2S24S-1P | DWM224S4-1P | | 16 200 | 810 \$ |
| 208106835 | CONCORD | 4DHP2S30M-1P | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 208106834 | CONCORD | 4DHP2S30M-1P | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 208106833 | CONCORD | 4DHP2S30M-1P | Unités sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211034550 | CONCORD | 4DHP2S30S-1P | DWM230S4-*P | | 19 000 | 950 \$ |
| 208106836 | CONCORD | 4DHP2S36M-1P | Unités sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211034563 | CONCORD | 4DHP2S36S-1P | D33C236S4-*P | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 208106772 | CONCORD | 4DHP2S36S-1P | D33C236S4-1P | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211034557 | CONCORD | 4DHP2S36S-1P | DMD236S4-*P | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208106774 | CONCORD | 4DHP2S36S-1P | DMD236S4-2P | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 208106839 | CONCORD | 4DHP2S48M-1P | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211034564 | CONCORD | 4DHP2S48S-1P | D33C248S4-*P | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 208106773 | CONCORD | 4DHP2S48S-1P | D33C248S4-1P | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211034558 | CONCORD | 4DHP2S48S-1P | DMD248S4-*P | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 208106775 | CONCORD | 4DHP2S48S-1P | DMD248S4-2P | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211034559 | CONCORD | 4DHPS209S-1P | D22C109S4-*P | | 7 500 | 375 \$ |
| 208106749 | CONCORD | 4DHPS209S-1P | D22C109S4-1P | | 7 500 | 375 \$ |
| 211034553 | CONCORD | 4DHPS209S-1P | DMD209S4-*P | | 7 700 | 385 \$ |
| 208106750 | CONCORD | 4DHPS209S-1P | DMD209S4-1P | | 7 700 | 385 \$ |
| 211034546 | CONCORD | 4DHPS209S-1P | DWM209S4-*P | | 8 500 | 425 \$ |
| 208106747 | CONCORD | 4DHPS209S-1P | DWM209S4-1P | | 8 500 | 425 \$ |
| 208106751 | CONCORD | 4DHV2S09S-1L | DWH209S4-1L | | 6 300 | 315 \$ |
| 211034565 | CONCORD | 4DHV2S09S-1L | DWH209S4-*L | | 6 300 | 315 \$ |
| 211034567 | CONCORD | 4DHV2S09S-1P | DWH209S4-*P | | 6 000 | 300 \$ |
| 208106753 | CONCORD | 4DHV2S09S-1P | DWH209S4-1P | | 6 000 | 300 \$ |
| 208106752 | CONCORD | 4DHV2S12S-1L | DWH212S4-1L | | 7 800 | 390 \$ |
| 211034566 | CONCORD | 4DHV2S12S-1L | DWH212S4-*L | | 7 800 | 390 \$ |
| 208106754 | CONCORD | 4DHV2S12S-1P | DWH212S4-1P | | 7 000 | 350 \$ |
| 211034568 | CONCORD | 4DHV2S12S-1P | DWH212S4-*P | | 7 000 | 350 \$ |
| 211034569 | CONCORD | 4DHV2S18S-1P | DWH218S4-*P | | 11 400 | 570 \$ |
| 208106755 | CONCORD | 4DHV2S18S-1P | DWH218S4-1P | | 11 400 | 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208106756 | CONCORD | 4DHV2S24S-1P | DWH224S4-1P | | 16 500 | 825 \$ |
| 211034570 | CONCORD | 4DHV2S24S-1P | DWH224S4-*P | | 16 500 | 825 \$ |
| 206906218 | CONCORD | 4HP18V36P | BCE5C18M*1P+H4TXV01 | | 15 400 | 770 \$ |
| 206906219 | CONCORD | 4HP18V36P | BCE5C18M*4X | | 15 400 | 770 \$ |
| 206906220 | CONCORD | 4HP18V36P | BCE5C24M*1P+H4TXV01 | | 16 100 | 805 \$ |
| 206906221 | CONCORD | 4HP18V36P | BCE5C24M*4X | | 16 100 | 805 \$ |
| 206906222 | CONCORD | 4HP18V36P | BCE5C36M*1P+H4TXV02 | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206906223 | CONCORD | 4HP18V36P | BCE5C36M*4X | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206906224 | CONCORD | 4HP18V36P | BCE5E24M | | 15 000 | 750 \$ |
| 206906225 | CONCORD | 4HP18V36P | BCE5E30M | | 15 900 | 795 \$ |
| 206906226 | CONCORD | 4HP18V36P | BCE5E36M | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206906227 | CONCORD | 4HP18V36P | BCE5E42M | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906228 | CONCORD | 4HP18V36P | BCE5V18M | | 15 900 | 795 \$ |
| 206906229 | CONCORD | 4HP18V36P | BCE5V24M | | 16 100 | 805 \$ |
| 206906230 | CONCORD | 4HP18V36P | BCE5V30M | | 15 900 | 795 \$ |
| 206905447 | CONCORD | 4HP18V36P | BCE5V36M | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206906231 | CONCORD | 4HP18V36P | BCE5V42M | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906232 | CONCORD | 4HP18V36P | BCE7E18M | | 15 400 | 770 \$ |
| 206906233 | CONCORD | 4HP18V36P | BCE7E24M | | 15 800 | 790 \$ |
| 206906234 | CONCORD | 4HP18V36P | BCE7E30M | | 16 200 | 810 \$ |
| 206906235 | CONCORD | 4HP18V36P | BCE7E36M | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206906236 | CONCORD | 4HP18V36P | BCE7E42M | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206906237 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P23A+H4TXV01 | "80G1UH040AE12X" | 15 300 | 765 \$ |
| 206906238 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P23A+H4TXV01 | "80G1UH045AE12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206906239 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P23A+H4TXV01 | "80G1UH060AE12X" | 15 300 | 765 \$ |
| 206906240 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P23A+H4TXV01 | "80G2UH045AE12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206906241 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P23A+H4TXV01 | "80G2UH070AE12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206906242 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P23A+H4TXV01 | "80G2UH070AE12L" | 14 900 | 745 \$ |
| 206906243 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P23A+H4TXV01 | "80G2UH070AV12**" | 15 200 | 760 \$ |
| 206906244 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "80G1UH070BE12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206906245 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "80G2UH090BE12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206906246 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "92G1UH030BE12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206906247 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "92G1UH045BE12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206906248 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "92G1UH070BE12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206906249 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "95G1UH045BE12" | 14 800 | 740 \$ |
| 206906250 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "95G1UH070BE12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206906251 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "96G1UH030BE08" | 14 900 | 745 \$ |
| 206906252 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "96G1UH045BE12" | 15 400 | 770 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206906253 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "96G1UH070BE12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206906254 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "96G2UH045BV12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206906255 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "96G2UH070BV12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206906256 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "EFV08BCA" | 15 300 | 765 \$ |
| 206906257 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "EFV12BCA" | 15 200 | 760 \$ |
| 206906258 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P36A+H4TXV02 | "80G1UH045AE12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206906259 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P36A+H4TXV02 | "80G1UH060AE12X" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206906260 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P36A+H4TXV02 | "80G1UH070AE12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206906261 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P36A+H4TXV02 | "80G2UH070AE12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206906262 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P36A+H4TXV02 | "80G2UH070AE12L" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206906263 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P36A+H4TXV02 | "80G2UH070AV12**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206906264 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "80G1UH070BE12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206906265 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "80G1UH080BE16X" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206906266 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "80G1UH090BE16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206906267 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BE12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206906268 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BE16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206906269 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BE16L" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206906270 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BV16**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906271 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "92G1UH030BE12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206906272 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "92G1UH045BE12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206906273 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "92G1UH070BE12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206906274 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "96G1UH045BE12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206906275 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "96G1UH070BE12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206906276 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "96G2UH045BV12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206906277 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "96G2UH070BV12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206906278 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "EFV12BCA" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206906279 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P36C+H4TXV02 | "80G2UH110CE16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206906280 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P36C+H4TXV02 | "92G1UH090CE12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206906281 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P36C+H4TXV02 | "92G1UH090CE16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206906282 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P36C+H4TXV02 | "92G1UH110CE16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206906283 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P36C+H4TXV02 | "95G1UH080CE16X" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906284 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P36C+H4TXV02 | "95G1UH090CE16" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206906285 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P36C+H4TXV02 | "96G1UH090CE16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206906286 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P36C+H4TXV02 | "96G2UH090CV12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206906287 | CONCORD | 4HP18V36P | E*1P36C+H4TXV02 | "EFV16CCA" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206906288 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24A+H4TXV01 | "80G1UH040AE12X" | 16 100 | 805 \$ |
| 206906290 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24A+H4TXV01 | "80G1UH060AE12X" | 16 100 | 805 \$ |
| 206906291 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24A+H4TXV01 | "80G2UH045AE12" | 15 300 | 765 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206906292 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24A+H4TXV01 | "80G2UH070AE12" | 16 100 | 805 \$ |
| 206906293 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24A+H4TXV01 | "80G2UH070AE12L" | 16 100 | 805 \$ |
| 206906294 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24A+H4TXV01 | "80G2UH070AV12**" | 16 000 | 800 \$ |
| 206906295 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "80G1UH070BE12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206906296 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "80G2UH090BE12" | 16 100 | 805 \$ |
| 206906297 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "92G1UH030BE12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206906298 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "92G1UH045BE12" | 16 200 | 810 \$ |
| 206906299 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "92G1UH070BE12" | 16 200 | 810 \$ |
| 206906302 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "96G1UH030BE08" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906303 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "96G1UH045BE12" | 16 300 | 815 \$ |
| 206906304 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "96G1UH070BE12" | 16 300 | 815 \$ |
| 206906305 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "96G2UH045BV12" | 16 000 | 800 \$ |
| 206906306 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "96G2UH070BV12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206906307 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "EFV08BCA" | 16 300 | 815 \$ |
| 206906308 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "EFV12BCA" | 16 000 | 800 \$ |
| 206906309 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30A+H4TXV01 | "80G1UH040AE12X" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906310 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30A+H4TXV01 | "80G1UH045AE12" | 15 700 | 785 \$ |
| 206906311 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30A+H4TXV01 | "80G1UH060AE12X" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906312 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30A+H4TXV01 | "80G2UH045AE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906313 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30A+H4TXV01 | "80G2UH070AE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906314 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30A+H4TXV01 | "80G2UH070AE12L" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906315 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30A+H4TXV01 | "80G2UH070AV12**" | 15 600 | 780 \$ |
| 206906316 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "80G1UH070BE12" | 15 600 | 780 \$ |
| 206906317 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "80G2UH090BE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906318 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "92G1UH030BE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906319 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "92G1UH045BE12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206906320 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "92G1UH070BE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906321 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "95G1UH040BE12X" | 15 500 | 775 \$ |
| 206906322 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "95G1UH045BE12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206906323 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "95G1UH070BE12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206906324 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "96G1UH030BE08" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906325 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "96G1UH045BE12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206906326 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "96G1UH070BE12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206906327 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "96G2UH045BV12" | 15 600 | 780 \$ |
| 206906328 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "96G2UH070BV12" | 15 500 | 775 \$ |
| 206906329 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "EFV08BCA" | 15 900 | 795 \$ |
| 206906330 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "EFV12BCA" | 15 600 | 780 \$ |
| 206906331 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36A+H4TXV02 | "80G1UH045AE12" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206906332 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36A+H4TXV02 | "80G1UH060AE12X" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206906333 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36A+H4TXV02 | "80G1UH070AE12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206906334 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36A+H4TXV02 | "80G2UH070AE12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906335 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36A+H4TXV02 | "80G2UH070AE12L" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906336 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36A+H4TXV02 | "80G2UH070AV12**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906337 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "80G1UH070BE12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206906338 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "80G1UH080BE16X" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906339 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "80G1UH090BE16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206906340 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BE12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906341 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BE16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906342 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BE16L" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906343 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BV16**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906344 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "92G1UH030BE12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206906345 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "92G1UH045BE12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906346 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "92G1UH070BE12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906347 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "95G1UH040BE12X" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206906348 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "95G1UH060BE12X" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206906349 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "96G1UH045BE12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206906350 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "96G1UH070BE12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206906351 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "96G2UH045BV12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206906352 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "96G2UH070BV12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906353 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "EFV12BCA" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206906354 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "80G1UH070BE12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206906355 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "80G1UH080BE16X" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206906356 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "80G1UH090BE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206906357 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "80G2UH090BE12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206906358 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "80G2UH090BE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206906359 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "80G2UH090BE16L" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206906360 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "80G2UH090BV16**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206906361 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "92G1UH030BE12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206906362 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "92G1UH045BE12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206906363 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "92G1UH070BE12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206906364 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "95G1UH040BE12X" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906365 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "95G1UH060BE12X" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906366 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "96G1UH045BE12" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206906367 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "96G1UH070BE12" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206906368 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "96G2UH045BV12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206906369 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "96G2UH070BV12" | 21 800 | 1 090 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206906370 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "EFV12BCA" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206906371 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "80G2UH110CE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206906372 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "92G1UH090CE12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206906373 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "92G1UH090CE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206906374 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "92G1UH110CE16" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206906375 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "95G1UH080CE16X" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906376 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "95G1UH090CE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206906377 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "96G1UH090CE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206906378 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "96G2UH090CV12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206906379 | CONCORD | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "EFV16CCA" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206906380 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X24A | "80G1UH040AE12X" | 16 100 | 805 \$ |
| 206906382 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X24A | "80G1UH060AE12X" | 16 100 | 805 \$ |
| 206906383 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X24A | "80G2UH045AE12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206906384 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X24A | "80G2UH070AE12" | 16 100 | 805 \$ |
| 206906385 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X24A | "80G2UH070AE12L" | 15 200 | 760 \$ |
| 206906386 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X24A | "80G2UH070AV12*" | 16 000 | 800 \$ |
| 206906387 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X24B | "80G1UH070BE12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206906388 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X24B | "80G2UH090BE12" | 16 100 | 805 \$ |
| 206906389 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X24B | "92G1UH030BE12" | 15 700 | 785 \$ |
| 206906390 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X24B | "92G1UH045BE12" | 16 200 | 810 \$ |
| 206906391 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X24B | "92G1UH070BE12" | 16 200 | 810 \$ |
| 206906394 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X24B | "96G1UH030BE08" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906395 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X24B | "96G1UH045BE12" | 16 300 | 815 \$ |
| 206906396 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X24B | "96G1UH070BE12" | 16 300 | 815 \$ |
| 206906397 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X24B | "96G2UH045BV12" | 16 000 | 800 \$ |
| 206906398 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X24B | "96G2UH070BV12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206906399 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X24B | "EFV08BCA" | 15 400 | 770 \$ |
| 206906400 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X24B | "EFV12BCA" | 16 000 | 800 \$ |
| 206906401 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X30A | "80G1UH040AE12X" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906402 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X30A | "80G1UH045AE12" | 15 700 | 785 \$ |
| 206906403 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X30A | "80G1UH060AE12X" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906404 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X30A | "80G2UH045AE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906405 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X30A | "80G2UH070AE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906406 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X30A | "80G2UH070AE12L" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906407 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X30A | "80G2UH070AV12*" | 15 600 | 780 \$ |
| 206906408 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X30B | "80G1UH070BE12" | 15 600 | 780 \$ |
| 206906409 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X30B | "80G2UH090BE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906410 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X30B | "92G1UH030BE12" | 15 800 | 790 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206906411 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X30B | "92G1UH045BE12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206906412 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X30B | "92G1UH070BE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906413 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X30B | "95G1UH040BE12X" | 15 500 | 775 \$ |
| 206906414 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X30B | "95G1UH045BE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906415 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X30B | "95G1UH070BE12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206906416 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X30B | "96G1UH030BE08" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906417 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X30B | "96G1UH045BE12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206906418 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X30B | "96G1UH070BE12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206906419 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X30B | "96G2UH045BV12" | 15 600 | 780 \$ |
| 206906420 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X30B | "96G2UH070BV12" | 15 500 | 775 \$ |
| 206906421 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X30B | "EFV08BCA" | 15 900 | 795 \$ |
| 206906422 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X30B | "EFV12BCA" | 15 600 | 780 \$ |
| 206906423 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X36A | "80G1UH045AE12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206906424 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X36A | "80G1UH060AE12X" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206906425 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X36A | "80G1UH070AE12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206906426 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X36A | "80G2UH070AE12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906427 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X36A | "80G2UH070AE12L" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906428 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X36A | "80G2UH070AV12**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906429 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X36B | "80G1UH070BE12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206906430 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X36B | "80G1UH080BE16X" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906431 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X36B | "80G1UH090BE16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206906432 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X36B | "80G2UH090BE12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906433 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X36B | "80G2UH090BE16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906434 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X36B | "80G2UH090BE16L" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906435 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X36B | "80G2UH090BV16**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906436 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X36B | "92G1UH030BE12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206906437 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X36B | "92G1UH045BE12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906438 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X36B | "92G1UH070BE12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906439 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X36B | "95G1UH040BE12X" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206906440 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X36B | "95G1UH060BE12X" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206906441 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X36B | "96G1UH045BE12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206906442 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X36B | "96G1UH070BE12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206906443 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X36B | "96G2UH045BV12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206906444 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X36B | "96G2UH070BV12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906445 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X36B | "EFV12BCA" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906446 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X48B | "80G1UH070BE12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206906447 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X48B | "80G1UH080BE16X" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206906448 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X48B | "80G1UH090BE16" | 21 600 | 1 080 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206906449 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X48B | "80G2UH090BE12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206906450 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X48B | "80G2UH090BE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206906451 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X48B | "80G2UH090BE16L" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206906452 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X48B | "80G2UH090BV16**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206906453 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X48B | "92G1UH030BE12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206906454 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X48B | "92G1UH045BE12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206906455 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X48B | "92G1UH070BE12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206906456 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X48B | "95G1UH040BE12X" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206906457 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X48B | "95G1UH060BE12X" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206906458 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X48B | "96G1UH045BE12" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206906459 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X48B | "96G1UH070BE12" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206906460 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X48B | "96G2UH045BV12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206906461 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X48B | "96G2UH070BV12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206906462 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X48B | "EFV12BCA" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206906463 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X48C | "80G2UH110CE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206906464 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X48C | "92G1UH090CE12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206906465 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X48C | "92G1UH090CE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206906466 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X48C | "92G1UH110CE16" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206906467 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X48C | "95G1UH080CE16X" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206906468 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X48C | "95G1UH090CE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206906469 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X48C | "96G1UH090CE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206906470 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X48C | "96G2UH090CV12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206906471 | CONCORD | 4HP18V36P | EAC4X48C | "EFV16CCA" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206906472 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P30A+H4TXV01 | "80G1UH040AE12X" | 15 700 | 785 \$ |
| 206906473 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P30A+H4TXV01 | "80G1UH045AE12" | 15 700 | 785 \$ |
| 206906474 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P30A+H4TXV01 | "80G1UH060AE12X" | 15 700 | 785 \$ |
| 206906475 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P30A+H4TXV01 | "80G2UH045AE12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206906476 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P30A+H4TXV01 | "80G2UH070AE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906477 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P30A+H4TXV01 | "80G2UH070AE12L" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906478 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P30A+H4TXV01 | "80G2UH070AV12**" | 15 600 | 780 \$ |
| 206906479 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "80G1UH070BE12" | 15 500 | 775 \$ |
| 206906480 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "80G2UH090BE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906481 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "92G1UH030BE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906482 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "92G1UH045BE12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206906483 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "92G1UH070BE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906484 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "95G1UH040BE12X" | 15 400 | 770 \$ |
| 206906485 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "95G1UH045BE12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206906486 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "95G1UH070BE12" | 15 400 | 770 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206906487 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "96G1UH030BE08" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906488 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "96G1UH045BE12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206906489 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "96G1UH070BE12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206906490 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "96G2UH045BV12" | 15 600 | 780 \$ |
| 206906491 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "96G2UH070BV12" | 15 500 | 775 \$ |
| 206906492 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "EFV08BCA" | 15 700 | 785 \$ |
| 206906493 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "EFV12BCA" | 15 600 | 780 \$ |
| 206906494 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "80G1UH070BE12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206906495 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "80G1UH080BE16X" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906496 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "80G1UH090BE16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206906497 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BE12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906498 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BE16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906499 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BE16L" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906500 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BV16**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206906501 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "92G1UH030BE12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906502 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "92G1UH045BE12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906503 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "92G1UH070BE12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906507 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "96G1UH070BE12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206906508 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "96G2UH045BV12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206906509 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "96G2UH070BV12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906510 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "EFV12BCA" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906511 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "80G1UH070BE12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206906512 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "80G1UH090BE16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206906513 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "80G2UH090BE12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206906514 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "80G2UH090BE16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906515 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "80G2UH090BE16L" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906516 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "80G2UH090BV16**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206906517 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "92G1UH030BE12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906518 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "92G1UH045BE12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206906519 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "92G1UH070BE12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906520 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "96G1UH045BE12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206906521 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "96G1UH070BE12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206906522 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "96G2UH045BV12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206906523 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "96G2UH070BV12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206906524 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "EFV12BCA" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212607822 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P48C+TDR+TXV | "80G2UH110CV20" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607823 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P48C+TDR+TXV | "92G1UH090CE12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607824 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P48C+TDR+TXV | "92G1UH090CE16" | 22 000 | 1 100 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212607754 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P48C+TDR+TXV | "92G1UH110CE16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212607825 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P48C+TDR+TXV | "95G1UH080CE16X" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607826 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P48C+TDR+TXV | "95G1UH090CE16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212607827 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P48C+TDR+TXV | "96G1UH090CE16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212607828 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P48C+TDR+TXV | "96G2UH090CV12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607829 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P48C+TDR+TXV | "96G2UH110CV20" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607830 | CONCORD | 4HP18V36P | EAH1P48C+TDR+TXV | "EFV16CCA" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206906525 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X23A | "80G1UH040AE12X" | 14 900 | 745 \$ |
| 206906526 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X23A | "80G1UH045AE12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206906527 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X23A | "80G1UH060AE12X" | 14 900 | 745 \$ |
| 206906528 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X23A | "80G2UH045AE12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206906529 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X23A | "80G2UH070AE12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206906530 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X23A | "80G2UH070AE12L" | 14 900 | 745 \$ |
| 206906531 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X23A | "80G2UH070AV12**" | 14 900 | 745 \$ |
| 206906532 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X23B | "80G1UH070BE12" | 14 800 | 740 \$ |
| 206906533 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X23B | "80G2UH090BE12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206906534 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X23B | "92G1UH030BE12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206906535 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X23B | "92G1UH045BE12" | 14 800 | 740 \$ |
| 206906536 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X23B | "92G1UH070BE12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206906537 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X23B | "95G1UH045BE12" | 14 800 | 740 \$ |
| 206906538 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X23B | "95G1UH070BE12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206906539 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X23B | "96G1UH030BE08" | 14 900 | 745 \$ |
| 206906540 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X23B | "96G1UH045BE12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206906541 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X23B | "96G1UH070BE12" | 14 800 | 740 \$ |
| 206906542 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X23B | "96G2UH045BV12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206906543 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X23B | "96G2UH070BV12" | 14 800 | 740 \$ |
| 206906544 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X23B | "EFV08BCA" | 15 100 | 755 \$ |
| 206906545 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X23B | "EFV12BCA" | 14 900 | 745 \$ |
| 206906546 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X36A | "80G1UH045AE12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206906547 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X36A | "80G1UH060AE12X" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906548 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X36A | "80G1UH070AE12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206906549 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X36A | "80G2UH070AE12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906550 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X36A | "80G2UH070AE12L" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906551 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X36A | "80G2UH070AV12**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206906552 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X36B | "80G1UH070BE12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206906553 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X36B | "80G1UH080BE16X" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906554 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X36B | "80G1UH090BE16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906555 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X36B | "80G2UH090BE12" | 22 800 | 1 140 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206906556 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X36B | "80G2UH090BE16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906557 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X36B | "80G2UH090BE16L" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906558 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X36B | "80G2UH090BV16**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906559 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X36B | "92G1UH030BE12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206906560 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X36B | "92G1UH045BE12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206906561 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X36B | "92G1UH070BE12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206906562 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X36B | "96G1UH045BE12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206906563 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X36B | "96G1UH070BE12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206906564 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X36B | "96G2UH045BV12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206906565 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X36B | "96G2UH070BV12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206906566 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X36B | "EFV12BCA" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906567 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X36C | "80G2UH110CE16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906568 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X36C | "92G1UH090CE12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206906569 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X36C | "92G1UH090CE16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206906570 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X36C | "92G1UH110CE16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906571 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X36C | "95G1UH080CE16X" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906572 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X36C | "95G1UH090CE16" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206906573 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X36C | "96G1UH090CE16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906574 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X36C | "96G2UH090CV12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206906575 | CONCORD | 4HP18V36P | EC4X36C | "EFV16CCA" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206906576 | CONCORD | 4HP18V36P | ED1P24A+H4TXV01 | "80G1DF045AE12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206906577 | CONCORD | 4HP18V36P | ED1P24A+H4TXV01 | "80G2DF070AE12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206906578 | CONCORD | 4HP18V36P | ED1P24B+H4TXV01 | "80G1DF070BE12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206906579 | CONCORD | 4HP18V36P | ED1P24B+H4TXV01 | "95G1DF045BE12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206906581 | CONCORD | 4HP18V36P | ED1P24B+H4TXV01 | "96G1DF070BE16" | 15 000 | 750 \$ |
| 206906582 | CONCORD | 4HP18V36P | ED1P24B+H4TXV01 | "96G2DF045BV12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206906583 | CONCORD | 4HP18V36P | ED1P24B+H4TXV01 | "96G2DF070BV16" | 15 800 | 790 \$ |
| 206906584 | CONCORD | 4HP18V36P | ED1P24B+H4TXV01 | "EFV08BCA" | 15 700 | 785 \$ |
| 206906585 | CONCORD | 4HP18V36P | ED1P24B+H4TXV01 | "EFV12BCA" | 15 500 | 775 \$ |
| 206906586 | CONCORD | 4HP18V36P | ED1P30/36A+H4TXV02 | "80G1DF045AE12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906587 | CONCORD | 4HP18V36P | ED1P30/36A+H4TXV02 | "80G1DF070AE12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906588 | CONCORD | 4HP18V36P | ED1P30/36A+H4TXV02 | "80G2DF070AE12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206906589 | CONCORD | 4HP18V36P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "80G1DF070BE12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206906590 | CONCORD | 4HP18V36P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "80G1DF090BE16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906591 | CONCORD | 4HP18V36P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "80G2DF090BE16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906592 | CONCORD | 4HP18V36P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "92G1DF045BE12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206906593 | CONCORD | 4HP18V36P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "92G1DF070BE12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206906594 | CONCORD | 4HP18V36P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "95G1DF045BE12" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206906595 | CONCORD | 4HP18V36P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "95G1DF070BE16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206906596 | CONCORD | 4HP18V36P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "96G1DF045BE12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206906597 | CONCORD | 4HP18V36P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "96G1DF070BE16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206906598 | CONCORD | 4HP18V36P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "96G2DF045BV12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906599 | CONCORD | 4HP18V36P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "96G2DF070BV16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206906600 | CONCORD | 4HP18V36P | ED1P30/36C+H4TXV02 | "92G1DF090CE16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906601 | CONCORD | 4HP18V36P | ED1P30/36C+H4TXV02 | "95G1DF090CE16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206906602 | CONCORD | 4HP18V36P | ED1P30/36C+H4TXV02 | "96G1DF090CE16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206906982 | CONCORD | 4HP18V60P | BCE5C48M*1P+H4TXV02 | | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206906983 | CONCORD | 4HP18V60P | BCE5C48M*4X | | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206906984 | CONCORD | 4HP18V60P | BCE5E48M | | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206906985 | CONCORD | 4HP18V60P | BCE5E60M | | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206906986 | CONCORD | 4HP18V60P | BCE5V48M | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206906605 | CONCORD | 4HP18V60P | BCE5V60M | | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206906987 | CONCORD | 4HP18V60P | BCE7E48M | | 32 200 | 1 610 \$ |
| 206906988 | CONCORD | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "80G1UH090CE20" | 39 500 | 1 975 \$ |
| 206906989 | CONCORD | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "80G1UH100CE20X" | 39 500 | 1 975 \$ |
| 206906990 | CONCORD | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "80G1UH110CE20" | 39 500 | 1 975 \$ |
| 206906991 | CONCORD | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "80G2UH110CE20" | 39 500 | 1 975 \$ |
| 206906992 | CONCORD | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "80G2UH110CE20L" | 39 500 | 1 975 \$ |
| 206906993 | CONCORD | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "80G2UH110CV20" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206906994 | CONCORD | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "92G1UH110CE20" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206906995 | CONCORD | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "95G1UH100CE20X" | 40 000 | 2 000 \$ |
| 206906996 | CONCORD | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "95G1UH110CE20" | 40 000 | 2 000 \$ |
| 206906997 | CONCORD | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "96G1UH110CE20" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206906998 | CONCORD | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "96G2UH090CV20" | 39 500 | 1 975 \$ |
| 206906999 | CONCORD | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "96G2UH110CV20" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206907000 | CONCORD | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "EFV16CCA" | 39 500 | 1 975 \$ |
| 206907021 | CONCORD | 4HP18V60P | EA(C,U)1P49C+H4TXV02 | "80G1UH100CE20X" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206907022 | CONCORD | 4HP18V60P | EA(C,U)1P49C+H4TXV02 | "80G1UH110CE20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206907023 | CONCORD | 4HP18V60P | EA(C,U)1P49C+H4TXV02 | "80G2UH110CE16" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206907024 | CONCORD | 4HP18V60P | EA(C,U)1P49C+H4TXV02 | "80G2UH110CV20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206907027 | CONCORD | 4HP18V60P | EA(C,U)1P49C+H4TXV02 | "92G1UH110CE20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206907032 | CONCORD | 4HP18V60P | EA(C,U)1P49C+H4TXV02 | "96G2UH090CV20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206907033 | CONCORD | 4HP18V60P | EA(C,U)1P49C+H4TXV02 | "96G2UH110CV20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206907034 | CONCORD | 4HP18V60P | EA(C,U)1P49C+H4TXV02 | "EFV16CCA" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206907047 | CONCORD | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "80G1UH090CE20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206907048 | CONCORD | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "80G1UH100CE20X" | 38 000 | 1 900 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206907049 | CONCORD | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "80G1UH110CE20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206907050 | CONCORD | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "80G2UH110CE20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206907051 | CONCORD | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "80G2UH110CE20L" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206907052 | CONCORD | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "80G2UH110CV20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206907053 | CONCORD | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "92G1UH110CE20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206907054 | CONCORD | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "95G1UH100CE20X" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206907055 | CONCORD | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "95G1UH110CE20" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 206907056 | CONCORD | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "96G1UH110CE20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206907057 | CONCORD | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "96G2UH090CV20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206907058 | CONCORD | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "96G2UH110CV20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206907059 | CONCORD | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "EFV16CCA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 206907060 | CONCORD | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60D+H4TXV03 | "80G1UH135DE20" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206907061 | CONCORD | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60D+H4TXV03 | "96G2UH135DV20" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206907062 | CONCORD | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60D+H4TXV03 | "EFV20DCA" | 40 000 | 2 000 \$ |
| 206907083 | CONCORD | 4HP18V60P | EAC4X49C | "80G1UH100CE20X" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206907084 | CONCORD | 4HP18V60P | EAC4X49C | "80G1UH110CE20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206907085 | CONCORD | 4HP18V60P | EAC4X49C | "80G2UH110CE16" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206907086 | CONCORD | 4HP18V60P | EAC4X49C | "80G2UH110CV20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206907089 | CONCORD | 4HP18V60P | EAC4X49C | "92G1UH110CE20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206907094 | CONCORD | 4HP18V60P | EAC4X49C | "96G2UH090CV20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206907095 | CONCORD | 4HP18V60P | EAC4X49C | "96G2UH110CV20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206907096 | CONCORD | 4HP18V60P | EAC4X49C | "EFV16CCA" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206907109 | CONCORD | 4HP18V60P | EAC4X60C | "80G1UH090CE20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206907110 | CONCORD | 4HP18V60P | EAC4X60C | "80G1UH100CE20X" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206907111 | CONCORD | 4HP18V60P | EAC4X60C | "80G1UH110CE20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206907112 | CONCORD | 4HP18V60P | EAC4X60C | "80G2UH110CE20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206907113 | CONCORD | 4HP18V60P | EAC4X60C | "80G2UH110CE20L" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206907114 | CONCORD | 4HP18V60P | EAC4X60C | "80G2UH110CV20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206907115 | CONCORD | 4HP18V60P | EAC4X60C | "92G1UH110CE20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206907116 | CONCORD | 4HP18V60P | EAC4X60C | "95G1UH100CE20X" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206907117 | CONCORD | 4HP18V60P | EAC4X60C | "95G1UH110CE20" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 206907118 | CONCORD | 4HP18V60P | EAC4X60C | "96G1UH110CE20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206907119 | CONCORD | 4HP18V60P | EAC4X60C | "96G2UH090CV20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206907120 | CONCORD | 4HP18V60P | EAC4X60C | "96G2UH110CV20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206907121 | CONCORD | 4HP18V60P | EAC4X60C | "EFV16CCA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 206907122 | CONCORD | 4HP18V60P | EAC4X60D | "80G1UH135DE20" | 40 000 | 2 000 \$ |
| 206907123 | CONCORD | 4HP18V60P | EAC4X60D | "96G2UH135DV20" | 40 000 | 2 000 \$ |
| 206907124 | CONCORD | 4HP18V60P | EAC4X60D | "EFV20DCA" | 40 000 | 2 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 206907125 | CONCORD | 4HP18V60P | EAH1P48C+H4TXV02 | "80G1UH090CE20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206907127 | CONCORD | 4HP18V60P | EAH1P48C+H4TXV02 | "80G1UH110CE20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206907129 | CONCORD | 4HP18V60P | EAH1P48C+H4TXV02 | "80G2UH110CE20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206907130 | CONCORD | 4HP18V60P | EAH1P48C+H4TXV02 | "80G2UH110CE20L" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206907131 | CONCORD | 4HP18V60P | EAH1P48C+H4TXV02 | "80G2UH110CV20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206907134 | CONCORD | 4HP18V60P | EAH1P48C+H4TXV02 | "92G1UH110CE20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206907139 | CONCORD | 4HP18V60P | EAH1P48C+H4TXV02 | "96G2UH090CV20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206907140 | CONCORD | 4HP18V60P | EAH1P48C+H4TXV02 | "96G2UH110CV20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206907142 | CONCORD | 4HP18V60P | EAH1P51C+H4TXV03 | "80G1UH090CE20" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 206907156 | CONCORD | 4HP18V60P | EAH1P60D+H4TXV03 | "EFV20DCA" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 206907157 | CONCORD | 4HP18V60P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "80G1DF110CE20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206907158 | CONCORD | 4HP18V60P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "92G1DF090CE16" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206907159 | CONCORD | 4HP18V60P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "95G1DF090CE16" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206907160 | CONCORD | 4HP18V60P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "95G1DF110CE20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206907161 | CONCORD | 4HP18V60P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "96G1DF090CE16" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206907162 | CONCORD | 4HP18V60P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "96G2DF090CV20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206907163 | CONCORD | 4HP18V60P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "96G2DF110CV20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206907164 | CONCORD | 4HP18V60P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "EFV16CCA" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206907165 | CONCORD | 4HP18V60P | ED1P60D+H4TXV03 | "80G1DF110CE20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206907166 | CONCORD | 4HP18V60P | ED1P60D+H4TXV03 | "95G1DF110CE20" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 206907167 | CONCORD | 4HP18V60P | ED1P60D+H4TXV03 | "96G2DF090CV20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206907168 | CONCORD | 4HP18V60P | ED1P60D+H4TXV03 | "96G2DF110CV20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206907169 | CONCORD | 4HP18V60P | ED1P60D+H4TXV03 | "EFV20DCA" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210605800 | Conforto | ADSZ136DA | ADWAL36DA | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210605812 | CONFORTO | MHMZ218DA | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 500 | 775 \$ |
| 210605811 | CONFORTO | MHMZ218DA | Unités avec conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 210605810 | CONFORTO | MHMZ218DA | Unités sans conduits | | 15 000 | 750 \$ |
| 210605815 | CONFORTO | MHMZ327DA | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 210605814 | CONFORTO | MHMZ327DA | Unités avec conduits | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210605813 | CONFORTO | MHMZ327DA | Unités sans conduits | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 210605818 | CONFORTO | MHMZ436DA | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 210605816 | CONFORTO | MHMZ436DA | Unités sans conduits | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 210605821 | CONFORTO | MHMZ548DA | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210605820 | CONFORTO | MHMZ548DA | Unités avec conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210605819 | CONFORTO | MHMZ548DA | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210605801 | Conforto | MHSZ106DA | MHWAL06DA | | 8 500 | 425 \$ |
| 210605806 | Conforto | MHSZ109DA | MHCAS09DA | | 9 000 | 450 \$ |
| 210605802 | Conforto | MHSZ109DA | MHWAL09DA | | 9 500 | 475 \$ |
| 210605807 | Conforto | MHSZ112DA | MHCAS12DA | | 9 900 | 495 \$ |
| 210605803 | Conforto | MHSZ112DA | MHWAL12DA | | 10 000 | 500 \$ |
| 210605808 | Conforto | MHSZ118DA | MHCAS18DA | | 15 600 | 780 \$ |
| 210605804 | Conforto | MHSZ118DA | MHWAL18DA | | 15 000 | 750 \$ |
| 210605809 | Conforto | MHSZ124DA | MHCAS24DA | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 210605805 | Conforto | MHSZ124DA | MHWAL24DA | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 205309939 | CONTINENTAL | CH21-12-O | CH25-12-I | | 7 700 | 385 \$ |
| 203363526 | CONTINENTAL | CH21-18-O | CH21-18-I | | 10 400 | 520 \$ |
| 205309940 | CONTINENTAL | CH21-18-O | CH25-18-I | | 11 400 | 570 \$ |
| 205309941 | CONTINENTAL | CH21-24-O | CH25-24-I | | 15 300 | 765 \$ |
| 203363519 | CONTINENTAL | CH25-09-O | CH25-09-I | | 6 900 | 345 \$ |
| 203363520 | CONTINENTAL | CH25-12-O | CH25-12-I | | 7 800 | 390 \$ |
| 203363517 | CONTINENTAL | CMZH-27-O | Unités sans conduits | | 17 200 | 860 \$ |
| 205309943 | CONTINENTAL | CMZH-36-O | Unités sans conduits | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335556 | CONTINENTAL | CS18HV24A36 | CPFX24A | | 16 300 | 815 \$ |
| 207335557 | CONTINENTAL | CS18HV24A36 | CPFX24A36A | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 209664495 | CONTINENTAL | CS18HV24A36 | H,DE32(6,9)36 | "WPV035T2AA" | 15 100 | 755 \$ |
| 209664494 | CONTINENTAL | CS18HV24A36 | H,DE32(6,9)36 | "WUV035T2AA" | 15 100 | 755 \$ |
| 209048792 | CONTINENTAL | CS18HV24A36 | H,DE33(6,9)36 | "WPV050T3AA" | 19 400 | 970 \$ |
| 209048793 | CONTINENTAL | CS18HV24A36 | H,DE33(6,9)36 | "WPV070T3AA" | 19 400 | 970 \$ |
| 209048794 | CONTINENTAL | CS18HV24A36 | H,DE33(6,9)36 | "WUV050T3AA" | 19 400 | 970 \$ |
| 209048801 | CONTINENTAL | CS18HV24A36 | H,DE33(6,9)36 | "WUV070T3AA" | 19 400 | 970 \$ |
| 212603047 | CONTINENTAL | CS18HV24A36 | H,DE37936 | "WPV070T3AA" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212603048 | CONTINENTAL | CS18HV24A36 | H,DE37936 | "WPV080T3AA" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212920616 | CONTINENTAL | CS18HV24A36 | H,DE37936 | "WUV070T3AA" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212920617 | CONTINENTAL | CS18HV24A36 | H,DE37936 | "WUV080T3AA" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207335558 | CONTINENTAL | CS18HV48A60 | CPFX48A | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 207335559 | CONTINENTAL | CS18HV48A60 | CPFX48A60A | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 212404713 | CONTINENTAL | CS18HV48A60 | H,DE37960+TXV | "WPV070T4BA" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212404716 | CONTINENTAL | CS18HV48A60 | H,DE37960+TXV | "WPV080T4BA" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212404714 | CONTINENTAL | CS18HV48A60 | H,DE37960+TXV | "WUV070T4BA" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212404715 | CONTINENTAL | CS18HV48A60 | H,DE37960+TXV | "WUV080T4BA" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212404689 | CONTINENTAL | CS18HV48A60 | H,DE50960 | "WPV090T5BA" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 212404692 | CONTINENTAL | CS18HV48A60 | H,DE50960 | "WPV100T5BA" | 38 000 | 1 900 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 212404690 | CONTINENTAL | CS18HV48A60 | H,DE50960 | "WUV090T5BA" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 212404691 | CONTINENTAL | CS18HV48A60 | H,DE50960 | "WUV100T5BA" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211624977 | CONTINENTAL | WSEHV2436RA1-C | CPFX24A | | 16 000 | 800 \$ |
| 211624978 | CONTINENTAL | WSEHV2436RA1-C | CPFX24A36A | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212404697 | CONTINENTAL | WSEHV2436RA1-C | H,DE33(6,9)36 | "WPV050T3AA" | 15 000 | 750 \$ |
| 212404698 | CONTINENTAL | WSEHV2436RA1-C | H,DE33(6,9)36 | "WPV060T3AA" | 15 000 | 750 \$ |
| 212427855 | CONTINENTAL | WSEHV2436RA1-C | H,DE33(6,9)36 | "WPV070T3AA" | 15 000 | 750 \$ |
| 212404699 | CONTINENTAL | WSEHV2436RA1-C | H,DE33(6,9)36 | "WUV050T3AA" | 15 000 | 750 \$ |
| 212404700 | CONTINENTAL | WSEHV2436RA1-C | H,DE33(6,9)36 | "WUV060T3AA" | 15 000 | 750 \$ |
| 212427856 | CONTINENTAL | WSEHV2436RA1-C | H,DE33(6,9)36 | "WUV070T3AA" | 15 000 | 750 \$ |
| 212603043 | CONTINENTAL | WSEHV2436RA1-C | H,DE37936 | "WPV070T3AA" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212603044 | CONTINENTAL | WSEHV2436RA1-C | H,DE37936 | "WPV080T3AA" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212920612 | CONTINENTAL | WSEHV2436RA1-C | H,DE37936 | "WUV070T3AA" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212920613 | CONTINENTAL | WSEHV2436RA1-C | H,DE37936 | "WUV080T3AA" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213060799 | CONTINENTAL | WSEHV2436RA1-C | WPCCA24 | | 15 000 | 750 \$ |
| 213060800 | CONTINENTAL | WSEHV2436RA1-C | WPCCA36 | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211624979 | CONTINENTAL | WSEHV4860RA1-C | CPFX48A | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211624980 | CONTINENTAL | WSEHV4860RA1-C | CPFX48A60A | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 212404705 | CONTINENTAL | WSEHV4860RA1-C | H,DE37960+TXV | "WPV070T4BA" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212404708 | CONTINENTAL | WSEHV4860RA1-C | H,DE37960+TXV | "WPV080T4BA" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212404706 | CONTINENTAL | WSEHV4860RA1-C | H,DE37960+TXV | "WUV070T4BA" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212404707 | CONTINENTAL | WSEHV4860RA1-C | H,DE37960+TXV | "WUV080T4BA" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212404681 | CONTINENTAL | WSEHV4860RA1-C | H,DE50960 | "WPV090T5BA" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 212404684 | CONTINENTAL | WSEHV4860RA1-C | H,DE50960 | "WPV100T5BA" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 212404682 | CONTINENTAL | WSEHV4860RA1-C | H,DE50960 | "WUV090T5BA" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 212404683 | CONTINENTAL | WSEHV4860RA1-C | H,DE50960 | "WUV100T5BA" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 213060801 | CONTINENTAL | WSEHV4860RA1-C | WPCCB48 | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 213060802 | CONTINENTAL | WSEHV4860RA1-C | WPCCB60 | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 207709204 | Convectair | 8028-C09-O | 8028-C09-I | | 9 500 | 475 \$ |
| 207709205 | Convectair | 8028-C12-O | 8028-C12-I | | 10 000 | 500 \$ |
| 207709206 | Convectair | 8028-C18-O | 8028-C18-I | | 15 000 | 750 \$ |
| 207709207 | Convectair | 8028-C24-O | 8028-C24-I | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206422436 | Convectair | 8090-O | 8090-I | | 7 100 | 355 \$ |
| 206422437 | Convectair | 8120-O | 8120-I | | 7 500 | 375 \$ |
| 206422438 | Convectair | 8180-O | 8180-I | | 10 900 | 545 \$ |
| 207590848 | Convectair | 8222-C18-O | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 500 | 775 \$ |
| 207590847 | Convectair | 8222-C18-O | Unités avec conduits | | 16 000 | 800 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207590846 | Convectair | 8222-C18-O | Unités sans conduits | | 15 000 | 750 \$ |
| 206422439 | Convectair | 8240-O | 8240-I | | 19 400 | 970 \$ |
| 207590851 | Convectair | 8322-C27-O | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 207590850 | Convectair | 8322-C27-O | Unités avec conduits | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 207590849 | Convectair | 8322-C27-O | Unités sans conduits | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 207657624 | Convectair | 8422-C36-O | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207657623 | Convectair | 8422-C36-O | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207657622 | Convectair | 8422-C36-O | Unités sans conduits | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207590854 | Convectair | 8522-C48-O | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207590853 | Convectair | 8522-C48-O | Unités avec conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207590852 | Convectair | 8522-C48-O | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 209049125 | CoolTime | CA09-OD-21 | CA09-ID-21 | | 6 800 | 340 \$ |
| 209049124 | CoolTime | CA18-OD-21 | CA18-ID-21 | | 11 500 | 575 \$ |
| 210799696 | Cooper&Hunter | CH-06OLVWM-115VO | CH-06OLVWM-115VI | | 5 900 | 295 \$ |
| 210799618 | COOPER&HUNTER | CH-18MES-230VO | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 500 | 725 \$ |
| 210799617 | COOPER&HUNTER | CH-18MES-230VO | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 210799616 | COOPER&HUNTER | CH-18MES-230VO | Unités sans conduits | | 14 300 | 715 \$ |
| 210799621 | COOPER&HUNTER | CH-28MES-230VO | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 210799620 | COOPER&HUNTER | CH-28MES-230VO | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 210799619 | COOPER&HUNTER | CH-28MES-230VO | Unités sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 210799622 | COOPER&HUNTER | CH-36MES-230VO | Unités sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 210799627 | COOPER&HUNTER | CH-48MES-230VO | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 210799625 | COOPER&HUNTER | CH-48MES-230VO | Unités sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 210799643 | COOPER&HUNTER | CH-55MES-230VO | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 210799641 | COOPER&HUNTER | CH-55MES-230VO | Unités sans conduits | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 210799577 | Cooper&Hunter | CH-EL36-230VO | CH-36ELSPHWM-230VI | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210799695 | Cooper&Hunter | CH-ES06-115VO | CH-06OLVWM-115VI | | 5 900 | 295 \$ |
| 210799640 | Cooper&Hunter | CH-ES09-115VO | CH-09OLVWM-115VI | | 5 900 | 295 \$ |
| 210799684 | Cooper&Hunter | CH-ES09-115VO | CH-B09OLVWM-115VI | | 5 900 | 295 \$ |
| 210857416 | Cooper&Hunter | CH-ES09-230VO | CH-06MCT1W-230VI | | 5 700 | 285 \$ |
| 210799670 | Cooper&Hunter | CH-ES09-230VO | CH-09MASTWM-230VI | | 8 500 | 425 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210857417 | Cooper&Hunter | CH-ES09-230VO | CH-09MCT1W-230VI | | 8 000 | 400 \$ |
| 210799559 | Cooper&Hunter | CH-ES09-230VO | CH-09MOLVWM-230VI | | 8 100 | 405 \$ |
| 210799580 | Cooper&Hunter | CH-ES09-230VO | CH-09MSPHCT-230VI | | 7 500 | 375 \$ |
| 210799687 | Cooper&Hunter | CH-ES09-230VO | CH-B09MOLVWM-230VI | | 8 100 | 405 \$ |
| 210799581 | Cooper&Hunter | CH-ES09-230VO | CH-M09DTUI | | 7 700 | 385 \$ |
| 210799578 | Cooper&Hunter | CH-ES12-115VO | CH-12OLVWM-115VI | | 8 900 | 445 \$ |
| 210799685 | Cooper&Hunter | CH-ES12-115VO | CH-B12OLVWM-115VI | | 8 900 | 445 \$ |
| 210799673 | Cooper&Hunter | CH-ES12-230VO | CH-12MASTWM-230VI | | 9 000 | 450 \$ |
| 210857418 | Cooper&Hunter | CH-ES12-230VO | CH-12MCT1W-230VI | | 7 700 | 385 \$ |
| 210799674 | Cooper&Hunter | CH-ES12-230VO | CH-12MMC-230VI | | 9 200 | 460 \$ |
| 210799560 | Cooper&Hunter | CH-ES12-230VO | CH-12MOLVWM-230VI | | 10 000 | 500 \$ |
| 210799582 | Cooper&Hunter | CH-ES12-230VO | CH-12MSPHCT-230VI | | 8 900 | 445 \$ |
| 210799584 | Cooper&Hunter | CH-ES12-230VO | CH-12MSPHMC-230VI | | 9 000 | 450 \$ |
| 210799688 | Cooper&Hunter | CH-ES12-230VO | CH-B12MOLVWM-230VI | | 10 000 | 500 \$ |
| 210799583 | Cooper&Hunter | CH-ES12-230VO | CH-M12DTUI | | 9 300 | 465 \$ |
| 210799676 | Cooper&Hunter | CH-ES18-230VO | CH-16MMC-230VI | | 13 400 | 670 \$ |
| 210799672 | Cooper&Hunter | CH-ES18-230VO | CH-18MASTWM-230VI | | 14 900 | 745 \$ |
| 210857419 | Cooper&Hunter | CH-ES18-230VO | CH-18MCT1W-230VI | | 12 200 | 610 \$ |
| 210799561 | Cooper&Hunter | CH-ES18-230VO | CH-18MOLVWM-230VI | | 14 100 | 705 \$ |
| 210799585 | Cooper&Hunter | CH-ES18-230VO | CH-18MSPHCT-230VI | | 12 000 | 600 \$ |
| 210799587 | Cooper&Hunter | CH-ES18-230VO | CH-18MSPHFC-230VI | | 12 800 | 640 \$ |
| 210799689 | Cooper&Hunter | CH-ES18-230VO | CH-B18MOLVWM-230VI | | 14 100 | 705 \$ |
| 208101231 | Cooper&Hunter | CH-ES18-230VO | CH-M18AHU | | 13 200 | 660 \$ |
| 210799586 | Cooper&Hunter | CH-ES18-230VO | CH-M18DTUI | | 12 600 | 630 \$ |
| 210799671 | Cooper&Hunter | CH-ES24-230VO | CH-24MASTWM-230VI | | 16 200 | 810 \$ |
| 210799562 | Cooper&Hunter | CH-ES24-230VO | CH-24MOLVWM-230VI | | 17 400 | 870 \$ |
| 210799590 | Cooper&Hunter | CH-ES24-230VO | CH-24MSPHFC-230VI | | 16 000 | 800 \$ |
| 210799690 | Cooper&Hunter | CH-ES24-230VO | CH-B24MOLVWM-230VI | | 17 400 | 870 \$ |
| 208101233 | Cooper&Hunter | CH-ES24-230VO | CH-M24AHU | | 17 000 | 850 \$ |
| 210799589 | Cooper&Hunter | CH-ES24-230VO | CH-M24DTUI | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 210799588 | Cooper&Hunter | CH-ES24-230VO | CH-N24MSPHCT-230VI | | 19 000 | 950 \$ |
| 210799547 | Cooper&Hunter | CH-HPR06F9-230VO | CH-06MASTWM-230VI | | 8 500 | 425 \$ |
| 210857420 | Cooper&Hunter | CH-HPR06F9-230VO | CH-06MCT1W-230VI | | 5 700 | 285 \$ |
| 210799565 | Cooper&Hunter | CH-HPR06F9-230VO | CH-06MOLVWM-230VI | | 7 500 | 375 \$ |
| 210799686 | Cooper&Hunter | CH-HPR06F9-230VO | CH-B06MOLVWM-230VI | | 7 500 | 375 \$ |
| 210799548 | Cooper&Hunter | CH-HPR09-230VO | CH-09MASTWM-230VI | | 9 500 | 475 \$ |
| 210857421 | Cooper&Hunter | CH-HPR09-230VO | CH-09MCT1W-230VI | | 9 800 | 490 \$ |
| 210799566 | Cooper&Hunter | CH-HPR09-230VO | CH-09MOLVWM-230VI | | 9 300 | 465 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 210799591 | Cooper&Hunter | CH-HPR09-230VO | CH-09MSPHCT-230VI | | 9 000 | 450 \$ |
| 210799691 | Cooper&Hunter | CH-HPR09-230VO | CH-B09MOLVWM-230VI | | 9 300 | 465 \$ |
| 210799592 | Cooper&Hunter | CH-HPR09-230VO | CH-M09DTUI | | 10 100 | 505 \$ |
| 210799549 | Cooper&Hunter | CH-HPR12-230VO | CH-12MASTWM-230VI | | 10 000 | 500 \$ |
| 210857422 | Cooper&Hunter | CH-HPR12-230VO | CH-12MCT1W-230VI | | 9 500 | 475 \$ |
| 210799675 | Cooper&Hunter | CH-HPR12-230VO | CH-12MMC-230VI | | 10 200 | 510 \$ |
| 210799567 | Cooper&Hunter | CH-HPR12-230VO | CH-12MOLVWM-230VI | | 10 300 | 515 \$ |
| 210799593 | Cooper&Hunter | CH-HPR12-230VO | CH-12MSPHCT-230VI | | 9 900 | 495 \$ |
| 210799595 | Cooper&Hunter | CH-HPR12-230VO | CH-12MSPHMC-230VI | | 9 600 | 480 \$ |
| 210799692 | Cooper&Hunter | CH-HPR12-230VO | CH-B12MOLVWM-230VI | | 10 300 | 515 \$ |
| 210799594 | Cooper&Hunter | CH-HPR12-230VO | CH-M12DTUI | | 10 600 | 530 \$ |
| 210799677 | Cooper&Hunter | CH-HPR18-230VO | CH-16MMC-230VI | | 14 700 | 735 \$ |
| 210799550 | Cooper&Hunter | CH-HPR18-230VO | CH-18MASTWM-230VI | | 15 000 | 750 \$ |
| 210857423 | Cooper&Hunter | CH-HPR18-230VO | CH-18MCT1W-230VI | | 14 500 | 725 \$ |
| 210799568 | Cooper&Hunter | CH-HPR18-230VO | CH-18MOLVWM-230VI | | 11 100 | 555 \$ |
| 210799596 | Cooper&Hunter | CH-HPR18-230VO | CH-18MSPHCT-230VI | | 15 600 | 780 \$ |
| 210799598 | Cooper&Hunter | CH-HPR18-230VO | CH-18MSPHFC-230VI | | 12 000 | 600 \$ |
| 210799693 | Cooper&Hunter | CH-HPR18-230VO | CH-B18MOLVWM-230VI | | 11 100 | 555 \$ |
| 208141205 | Cooper&Hunter | CH-HPR18-230VO | CH-M18AHU | | 15 400 | 770 \$ |
| 210799597 | Cooper&Hunter | CH-HPR18-230VO | CH-M18DTUI | | 15 000 | 750 \$ |
| 210799630 | COOPER&HUNTER | CH-HPR19M-230VO | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 500 | 775 \$ |
| 210799629 | COOPER&HUNTER | CH-HPR19M-230VO | Unités avec conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 210799628 | COOPER&HUNTER | CH-HPR19M-230VO | Unités sans conduits | | 15 000 | 750 \$ |
| 210799551 | Cooper&Hunter | CH-HPR24-230VO | CH-24MASTWM-230VI | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 210799569 | Cooper&Hunter | CH-HPR24-230VO | CH-24MOLVWM-230VI | | 18 900 | 945 \$ |
| 210799601 | Cooper&Hunter | CH-HPR24-230VO | CH-24MSPHFC-230VI | | 19 000 | 950 \$ |
| 210799694 | Cooper&Hunter | CH-HPR24-230VO | CH-B24MOLVWM-230VI | | 18 900 | 945 \$ |
| 208101232 | Cooper&Hunter | CH-HPR24-230VO | CH-M24AHU | | 16 900 | 845 \$ |
| 210799600 | Cooper&Hunter | CH-HPR24-230VO | CH-M24DTUI | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 210799599 | Cooper&Hunter | CH-HPR24-230VO | CH-N24MSPHCT-230VI | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 210799633 | COOPER&HUNTER | CH-HPR28M-230VO | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 210799632 | COOPER&HUNTER | CH-HPR28M-230VO | Unités avec conduits | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210799631 | COOPER&HUNTER | CH-HPR28M-230VO | Unités sans conduits | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 212528018 | COOPER&HUNTER | CH-HPR35-230VO | CH-35HASTWM-230VI | | 28 800 | 1 440 \$ |
| 210799639 | COOPER&HUNTER | CH-HPR36M-230VO | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|--------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 210799634 | COOPER&HUNTER | CH-HPR36M-230VO | Unités sans conduits | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 210799638 | COOPER&HUNTER | CH-HPR48M-230VO | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210799637 | COOPER&HUNTER | CH-HPR48M-230VO | Unités avec conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210799636 | COOPER&HUNTER | CH-HPR48M-230VO | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210799646 | COOPER&HUNTER | CH-HPR55M-230VO | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 210799645 | COOPER&HUNTER | CH-HPR55M-230VO | Unités avec conduits | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 210799644 | COOPER&HUNTER | CH-HPR55M-230VO | Unités sans conduits | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 208101230 | Cooper&Hunter | CH-N36LCU-230VO | CH-36AHU | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210799603 | Cooper&Hunter | CH-N36LCU-230VO | CH-36LCDTU/I | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210799604 | Cooper&Hunter | CH-N36LCU-230VO | CH-36LCFC/I | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210799602 | Cooper&Hunter | CH-N36LCU-230VO | CH-N36LCCT-230VI | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 208101229 | Cooper&Hunter | CH-N48LCU-230VO | CH-48AHU | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210799606 | Cooper&Hunter | CH-N48LCU-230VO | CH-48LCDTU/I | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 210799607 | Cooper&Hunter | CH-N48LCU-230VO | CH-48LCFC/I | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 210799605 | Cooper&Hunter | CH-N48LCU-230VO | CH-N48LCCT-230VI | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 208141206 | Cooper&Hunter | CH-N60LCU-230VO | CH-60AHU | | 37 800 | 1 890 \$ |
| 210799608 | Cooper&Hunter | CH-N60LCU-230VO | CH-60LCDTU/I | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 210799609 | Cooper&Hunter | CH-N60LCU-230VO | CH-60LCFC/I | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 208141207 | Cooper&Hunter | CH-NHPR36LCU-230VO | CH-36AHU | | 28 600 | 1 430 \$ |
| 210799611 | Cooper&Hunter | CH-NHPR36LCU-230VO | CH-36LCDTU/I | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 210799612 | Cooper&Hunter | CH-NHPR36LCU-230VO | CH-36LCFC/I | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 210799610 | Cooper&Hunter | CH-NHPR36LCU-230VO | CH-N36LCCT-230VI | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 208141208 | Cooper&Hunter | CH-NHPR48LCU-230VO | CH-48AHU | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210799614 | Cooper&Hunter | CH-NHPR48LCU-230VO | CH-48LCDTU/I | | 39 500 | 1 975 \$ |
| 210799615 | Cooper&Hunter | CH-NHPR48LCU-230VO | CH-48LCFC/I | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 210799613 | Cooper&Hunter | CH-NHPR48LCU-230VO | CH-N48LCCT-230VI | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 211246029 | COOPER&HUNTER | CH-NHPR60LCU-230VO | CH-60AHU | | 41 000 | 2 050 \$ |
| 211246028 | COOPER&HUNTER | CH-NHPR60LCU-230VO | CH-60LCDTU/I | | 40 000 | 2 000 \$ |
| 211246027 | COOPER&HUNTER | CH-NHPR60LCU-230VO | CH-60LCFC/I | | 40 000 | 2 000 \$ |
| 210799697 | Cooper&Hunter | CH-NY06MIA-115VO | CH-NY06MIA-115VI | | 6 800 | 340 \$ |
| 210799554 | Cooper&Hunter | CH-NY09MIA-115VO | CH-09OLV-115VI | | 6 300 | 315 \$ |
| 210799570 | Cooper&Hunter | CH-NY09MIA-115VO | CH-NY09MIA-115VI | | 6 800 | 340 \$ |
| 210799579 | Cooper&Hunter | CH-NY09MIA-230VO | CH-09MOLV-230VI | | 6 000 | 300 \$ |
| 210799572 | Cooper&Hunter | CH-NY09MIA-230VO | CH-NY09MIA-230VI | | 6 900 | 345 \$ |
| 210799555 | Cooper&Hunter | CH-NY12MIA-115VO | CH-12OLV-115VI | | 7 800 | 390 \$ |
| 210799556 | Cooper&Hunter | CH-NY12MIA-230VO | CH-12MOLV-230VI | | 7 000 | 350 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|--------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 210799557 | Cooper&Hunter | CH-NY18MIA-230VO | CH-18MOLV-230VI | | 11 400 | 570 \$ |
| 210799574 | Cooper&Hunter | CH-NY18MIA-230VO | CH-NY18MIA-230VI | | 11 500 | 575 \$ |
| 210799558 | Cooper&Hunter | CH-NY24MIA-230VO | CH-24MOLV-230VI | | 16 500 | 825 \$ |
| 213081438 | COVAC | M5OG-48HFN1-M | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 213081436 | COVAC | M5OG-48HFN1-M | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 213081434 | COVAC | MOX230-09HFN1-BS5W | MSAG11A-09HRFN1-BS5W | | 6 300 | 315 \$ |
| 213081435 | COVAC | MOX330-18HFN1-MS0W | MSAG11C-18HRDN1-MS0W | | 11 400 | 570 \$ |
| 210288130 | CTMORLEY | MOU-2A18G-2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 600 | 730 \$ |
| 210288129 | CTMORLEY | MOU-2A18G-2 | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 210288128 | CTMORLEY | MOU-2A18G-2 | Unités sans conduits | | 14 400 | 720 \$ |
| 210288142 | CTMORLEY | MOU-2A18H-2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 700 | 735 \$ |
| 210288141 | CTMORLEY | MOU-2A18H-2 | Unités avec conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 210288140 | CTMORLEY | MOU-2A18H-2 | Unités sans conduits | | 13 500 | 675 \$ |
| 210288133 | CTMORLEY | MOU-3A27G-2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 210288132 | CTMORLEY | MOU-3A27G-2 | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 210288131 | CTMORLEY | MOU-3A27G-2 | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 210288145 | CTMORLEY | MOU-3A27H-2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 200 | 1 310 \$ |
| 210288144 | CTMORLEY | MOU-3A27H-2 | Unités avec conduits | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210288143 | CTMORLEY | MOU-3A27H-2 | Unités sans conduits | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210288134 | CTMORLEY | MOU-4A36G-2 | Unités sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210288148 | CTMORLEY | MOU-4A36H-2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 210288146 | CTMORLEY | MOU-4A36H-2 | Unités sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 210288139 | CTMORLEY | MOU-5A48G-2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210288137 | CTMORLEY | MOU-5A48G-2 | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210288151 | CTMORLEY | MOU-5A48H-2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 37 400 | 1 870 \$ |
| 210288150 | CTMORLEY | MOU-5A48H-2 | Unités avec conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210288149 | CTMORLEY | MOU-5A48H-2 | Unités sans conduits | | 39 000 | 1 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 209864938 | CTMORLEY | MOU-5A55G-2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 800 | 1 790 \$ |
| 209864937 | CTMORLEY | MOU-5A55G-2 | Unités avec conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 209864936 | CTMORLEY | MOU-5A55G-2 | Unités sans conduits | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 209864941 | CTMORLEY | MOU-5A55H-2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 209864940 | CTMORLEY | MOU-5A55H-2 | Unités avec conduits | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 209864939 | CTMORLEY | MOU-5A55H-2 | Unités sans conduits | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 209694741 | CTMorley | MOU-A09G-1 | MIU-A09W-1 | | 6 300 | 315 \$ |
| 209864929 | CTMorley | MOU-A09G-2 | MIU-A09GW-2 | | 6 000 | 300 \$ |
| 209843081 | CTMorley | MOU-A09H-2 | MIU-A09C-2 | | 9 000 | 450 \$ |
| 209864933 | CTMorley | MOU-A09H-2 | MIU-A09CO-2 | | 9 800 | 490 \$ |
| 209843082 | CTMorley | MOU-A09H-2 | MIU-A09D-2 | | 10 100 | 505 \$ |
| 209694745 | CTMorley | MOU-A09H-2 | MIU-A09W-2 | | 9 300 | 465 \$ |
| 209694742 | CTMorley | MOU-A12G-1 | MIU-A12W-1 | | 7 800 | 390 \$ |
| 209864930 | CTMorley | MOU-A12G-2 | MIU-A12GW-2 | | 7 000 | 350 \$ |
| 209843058 | CTMorley | MOU-A12H-2 | MIU-A12C-2 | | 9 900 | 495 \$ |
| 209864934 | CTMorley | MOU-A12H-2 | MIU-A12CO-2 | | 9 500 | 475 \$ |
| 209843059 | CTMorley | MOU-A12H-2 | MIU-A12D-2 | | 10 600 | 530 \$ |
| 209843060 | CTMorley | MOU-A12H-2 | MIU-A12F-2 | | 9 600 | 480 \$ |
| 209694746 | CTMorley | MOU-A12H-2 | MIU-A12W-2 | | 10 300 | 515 \$ |
| 211290024 | CTMorley | MOU-A12H-2 | MIU-B12F-2 | | 10 200 | 510 \$ |
| 209864931 | CTMorley | MOU-A18G-2 | MIU-A18GW-2 | | 11 400 | 570 \$ |
| 209843061 | CTMorley | MOU-A18H-2 | MIU-A18C-2 | | 15 600 | 780 \$ |
| 209864935 | CTMorley | MOU-A18H-2 | MIU-A18CO-2 | | 14 500 | 725 \$ |
| 209843062 | CTMorley | MOU-A18H-2 | MIU-A18D-2 | | 15 000 | 750 \$ |
| 209843063 | CTMorley | MOU-A18H-2 | MIU-A18F-2 | | 12 000 | 600 \$ |
| 209694747 | CTMorley | MOU-A18H-2 | MIU-A18W-2 | | 11 100 | 555 \$ |
| 211290025 | CTMorley | MOU-A18H-2 | MIU-B16F-2 | | 14 700 | 735 \$ |
| 209847220 | CTMorley | MOU-A18V-4 | MIU-A18V-4 | | 12 000 | 600 \$ |
| 209865024 | CTMorley | MOU-A18VH-4 | MIU-A18V-4 | | 13 500 | 675 \$ |
| 209864932 | CTMorley | MOU-A24G-2 | MIU-A24GW-2 | | 16 500 | 825 \$ |
| 209843064 | CTMorley | MOU-A24H-2 | MIU-A24C-2 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 209843065 | CTMorley | MOU-A24H-2 | MIU-A24D-2 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 209843066 | CTMorley | MOU-A24H-2 | MIU-A24F-2 | | 19 000 | 950 \$ |
| 209694748 | CTMorley | MOU-A24H-2 | MIU-A24W-2 | | 18 900 | 945 \$ |
| 209847221 | CTMorley | MOU-A24V-4 | MIU-A24V-4 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 209865025 | CTMorley | MOU-A24VH-4 | MIU-A24V-4 | | 19 200 | 960 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 209847222 | CTMORLEY | MOU-A30V-4 | MIU-A30V-4 | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 209865026 | CTMorley | MOU-A30VH-4 | MIU-A30V-4 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211749882 | CTMorley | MOU-A33H-2 | MIU-A33HW-2 | | 27 800 | 1 390 \$ |
| 209694744 | CTMorley | MOU-A36G-2 | MIU-A36W-2 | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 209843067 | CTMorley | MOU-A36L-2 | MIU-A36LC-2 | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 209843068 | CTMorley | MOU-A36L-2 | MIU-A36LD-2 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209843069 | CTMorley | MOU-A36L-2 | MIU-A36LF-2 | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 209843075 | CTMorley | MOU-A36LH-2 | MIU-A36LC-2 | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 209843076 | CTMorley | MOU-A36LH-2 | MIU-A36LD-2 | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 209843077 | CTMorley | MOU-A36LH-2 | MIU-A36LF-2 | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 209847223 | CTMorley | MOU-A36V-4 | MIU-A36V-4 | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 209865027 | CTMorley | MOU-A36VH-4 | MIU-A36V-4 | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 209843070 | CTMorley | MOU-A48L-2 | MIU-A48LC-2 | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 209843071 | CTMorley | MOU-A48L-2 | MIU-A48LD-2 | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 209843072 | CTMorley | MOU-A48L-2 | MIU-A48LF-2 | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 209843078 | CTMorley | MOU-A48LH-2 | MIU-A48LC-2 | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 209843079 | CTMorley | MOU-A48LH-2 | MIU-A48LD-2 | | 39 500 | 1 975 \$ |
| 209843080 | CTMorley | MOU-A48LH-2 | MIU-A48LF-2 | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 209847224 | CTMorley | MOU-A48V-4 | MIU-A48V-4 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 209865028 | CTMorley | MOU-A48VH-4 | MIU-A48V-4 | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210191033 | CTMorley | MOU-A55LH-2 | MIU-A60LD-2 | | 40 000 | 2 000 \$ |
| 210191034 | CTMorley | MOU-A55LH-2 | MIU-A60LF-2 | | 40 000 | 2 000 \$ |
| 210191035 | CTMorley | MOU-A55VH-4 | MIU-A60V-4 | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 209843073 | CTMorley | MOU-A60L-2 | MIU-A60LD-2 | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 209843074 | CTMorley | MOU-A60L-2 | MIU-A60LF-2 | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 209847225 | CTMorley | MOU-A60V-4 | MIU-A60V-4 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212365456 | CUSTOM COMFORT | CCOXHA24V18HP | CCOACC1824B | | 14 700 | 735 \$ |
| 212365450 | CUSTOM COMFORT | CCOXHA24V18HP | CCOXHAAH24V18 | | 13 500 | 675 \$ |
| 212365457 | CUSTOM COMFORT | CCOXHA24V24HP | CCOACC1824B | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212365451 | CUSTOM COMFORT | CCOXHA24V24HP | CCOXHAAH24V24 | | 19 200 | 960 \$ |
| 212365458 | CUSTOM COMFORT | CCOXHA24V30HP | CCOACC3036C | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212365452 | CUSTOM COMFORT | CCOXHA24V30HP | CCOXHAAH24V30 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212365459 | CUSTOM COMFORT | CCOXHA24V36HP | CCOACC3036C | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212365453 | CUSTOM COMFORT | CCOXHA24V36HP | CCOXHAAH24V36 | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212365460 | CUSTOM COMFORT | CCOXHA24V48HP | CCOACC48C | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 212365454 | CUSTOM COMFORT | CCOXHA24V48HP | CCOXHAAH24V48 | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 212365455 | CUSTOM COMFORT | CCOXHA24V60HP | CCOXHAAH24V60 | | 42 000 | 2 100 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 212365435 | CUSTOM COMFORT | CCOXHAMZ218HP | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 500 | 775 \$ |
| 212365434 | CUSTOM COMFORT | CCOXHAMZ218HP | Unités avec conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 212365433 | CUSTOM COMFORT | CCOXHAMZ218HP | Unités sans conduits | | 15 000 | 750 \$ |
| 212631692 | CUSTOM COMFORT | CCOXHAMZ327HP | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212631691 | CUSTOM COMFORT | CCOXHAMZ327HP | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212631690 | CUSTOM COMFORT | CCOXHAMZ327HP | Unités sans conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212365438 | CUSTOM COMFORT | CCOXHAMZ436HP | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 212365436 | CUSTOM COMFORT | CCOXHAMZ436HP | Unités sans conduits | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212365441 | CUSTOM COMFORT | CCOXHAMZ548HP | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 212365440 | CUSTOM COMFORT | CCOXHAMZ548HP | Unités avec conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 212365439 | CUSTOM COMFORT | CCOXHAMZ548HP | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 212365444 | CUSTOM COMFORT | CCOXHAMZ555HP | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 212365443 | CUSTOM COMFORT | CCOXHAMZ555HP | Unités avec conduits | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 212365442 | CUSTOM COMFORT | CCOXHAMZ555HP | Unités sans conduits | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 212365429 | CUSTOM COMFORT | CCOXHASZ06HP | CCOXHA1C06 | | 5 700 | 285 \$ |
| 212365403 | CUSTOM COMFORT | CCOXHASZ06HP | CCOXHAWM06 | | 8 500 | 425 \$ |
| 212365430 | CUSTOM COMFORT | CCOXHASZ09HP | CCOXHA1C09 | | 9 800 | 490 \$ |
| 212365409 | CUSTOM COMFORT | CCOXHASZ09HP | CCOXHA4C09 | | 9 000 | 450 \$ |
| 212365415 | CUSTOM COMFORT | CCOXHASZ09HP | CCOXHASD09 | | 10 100 | 505 \$ |
| 212365404 | CUSTOM COMFORT | CCOXHASZ09HP | CCOXHAWM09 | | 9 500 | 475 \$ |
| 212365431 | CUSTOM COMFORT | CCOXHASZ12HP | CCOXHA1C12 | | 9 500 | 475 \$ |
| 212365410 | CUSTOM COMFORT | CCOXHASZ12HP | CCOXHA4C12 | | 9 900 | 495 \$ |
| 212365422 | CUSTOM COMFORT | CCOXHASZ12HP | CCOXHAFM12 | | 10 200 | 510 \$ |
| 212365416 | CUSTOM COMFORT | CCOXHASZ12HP | CCOXHASD12 | | 10 600 | 530 \$ |
| 212365405 | CUSTOM COMFORT | CCOXHASZ12HP | CCOXHAWM12 | | 10 000 | 500 \$ |
| 212365432 | CUSTOM COMFORT | CCOXHASZ17HP | CCOXHA1C18 | | 14 500 | 725 \$ |
| 212365411 | CUSTOM COMFORT | CCOXHASZ17HP | CCOXHA4C18 | | 15 600 | 780 \$ |
| 212365445 | CUSTOM COMFORT | CCOXHASZ17HP | CCOXHAAHU18 | | 15 400 | 770 \$ |
| 212365424 | CUSTOM COMFORT | CCOXHASZ17HP | CCOXH AFC18 | | 12 000 | 600 \$ |
| 212365423 | CUSTOM COMFORT | CCOXHASZ17HP | CCOXHAFM18 | | 14 700 | 735 \$ |
| 212365417 | CUSTOM COMFORT | CCOXHASZ17HP | CCOXHASD18 | | 15 000 | 750 \$ |
| 212365406 | CUSTOM COMFORT | CCOXHASZ17HP | CCOXHAWM18 | | 15 000 | 750 \$ |
| 212365412 | CUSTOM COMFORT | CCOXHASZ24HP | CCOXHA4C24 | | 21 000 | 1 050 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 212365446 | CUSTOM COMFORT | CCOXHASZ24HP | CCOXHAAHU24 | | 16 900 | 845 \$ |
| 212365425 | CUSTOM COMFORT | CCOXHASZ24HP | CCOXH AFC24 | | 19 000 | 950 \$ |
| 212365418 | CUSTOM COMFORT | CCOXHASZ24HP | CCOXHASD24 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212365407 | CUSTOM COMFORT | CCOXHASZ24HP | CCOXHAWM24 | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 212365408 | CUSTOM COMFORT | CCOXHASZ33HP | CCOXHAWM33 | | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212365413 | CUSTOM COMFORT | CCOXHASZ36CHP | CCOXHA4C36 | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212365447 | CUSTOM COMFORT | CCOXHASZ36CHP | CCOXHAAHUC36 | | 28 600 | 1 430 \$ |
| 212365426 | CUSTOM COMFORT | CCOXHASZ36CHP | CCOXH AFC36 | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 212365419 | CUSTOM COMFORT | CCOXHASZ36CHP | CCOXHASD36 | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 212365414 | CUSTOM COMFORT | CCOXHASZ48CHP | CCOXHA4C48 | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 212365448 | CUSTOM COMFORT | CCOXHASZ48CHP | CCOXHAAHUC48 | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 212365427 | CUSTOM COMFORT | CCOXHASZ48CHP | CCOXH AFC48 | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 212365420 | CUSTOM COMFORT | CCOXHASZ48CHP | CCOXHASD48 | | 39 500 | 1 975 \$ |
| 212365449 | CUSTOM COMFORT | CCOXHASZ60CHP | CCOXHAAHUC60 | | 41 000 | 2 050 \$ |
| 212365428 | CUSTOM COMFORT | CCOXHASZ60CHP | CCOXH AFC60 | | 40 000 | 2 000 \$ |
| 212365421 | CUSTOM COMFORT | CCOXHASZ60CHP | CCOXHASD60 | | 40 000 | 2 000 \$ |
| 207216088 | DAIKIN | 2MX18AXVJU | Unités sans conduits | | 10 700 | 535 \$ |
| 8849535 | DAIKIN | 2MXL18QMVJU | Unités sans conduits | | 12 000 | 600 \$ |
| 205663365 | DAIKIN | 2MXL18QMVJU* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 11 700 | 585 \$ |
| 205663354 | DAIKIN | 2MXL18QMVJU* | Unités sans conduits | | 11 400 | 570 \$ |
| 210800988 | DAIKIN | 2MXL18WMVJU* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 11 800 | 590 \$ |
| 210725100 | DAIKIN | 2MXL18WMVJU* | Unités avec conduits | | 11 600 | 580 \$ |
| 210722664 | DAIKIN | 2MXL18WMVJU* | Unités sans conduits | | 12 000 | 600 \$ |
| 212604429 | DAIKIN | 2MXLH18WVJU* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | "2MXLH18WVJU**" | 11 800 | 590 \$ |
| 212604424 | DAIKIN | 2MXLH18WVJU* | Unités sans conduits | "2MXLH18WVJU**" | 12 000 | 600 \$ |
| 8103542 | DAIKIN | 2MXS18NMVJU | Unités sans conduits | | 12 000 | 600 \$ |
| 205663353 | DAIKIN | 2MXS18NMVJU* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 12 000 | 600 \$ |
| 205663351 | DAIKIN | 2MXS18NMVJU* | Unités sans conduits | | 12 000 | 600 \$ |
| 210800984 | DAIKIN | 2MXS18WMVJU* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 12 000 | 600 \$ |
| 210722659 | DAIKIN | 2MXS18WMVJU* | Unités sans conduits | | 12 000 | 600 \$ |
| 201851577 | DAIKIN | 3MXL24RMVJU | Unités sans conduits | | 15 500 | 775 \$ |
| 205663367 | DAIKIN | 3MXL24RMVJU* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 200 | 760 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 205663358 | DAIKIN | 3MXL24RMVJU* | Unités sans conduits | | 15 500 | 775 \$ |
| 210800989 | DAIKIN | 3MXL24WMVJU* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 200 | 760 \$ |
| 210722665 | DAIKIN | 3MXL24WMVJU* | Unités sans conduits | | 15 500 | 775 \$ |
| 212604425 | DAIKIN | 3MXLH24WVJU* | Unités sans conduits | "3MXLH24WVJU**" | 15 500 | 775 \$ |
| 201851575 | DAIKIN | 3MXS24RMVJU | Unités sans conduits | | 15 500 | 775 \$ |
| 205663366 | DAIKIN | 3MXS24RMVJU* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 200 | 760 \$ |
| 205663356 | DAIKIN | 3MXS24RMVJU* | Unités sans conduits | | 15 500 | 775 \$ |
| 210800985 | DAIKIN | 3MXS24WMVJU* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 200 | 760 \$ |
| 210722661 | DAIKIN | 3MXS24WMVJU* | Unités sans conduits | | 15 500 | 775 \$ |
| 202522140 | DAIKIN | 4MXL36TVJU | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 202521824 | DAIKIN | 4MXL36TVJU | Unités sans conduits | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210800990 | DAIKIN | 4MXL36WMVJU* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210725102 | DAIKIN | 4MXL36WVJU* | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 210722666 | DAIKIN | 4MXL36WVJU* | Unités sans conduits | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212604432 | DAIKIN | 4MXLH36WVJU* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | "4MXLH36WVJU**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212604426 | DAIKIN | 4MXLH36WVJU* | Unités sans conduits | "4MXLH36WVJU**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 201851579 | DAIKIN | 4MXS36RMVJU | Unités sans conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205663368 | DAIKIN | 4MXS36RMVJU* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 20 600 | 1 030 \$ |
| 205663360 | DAIKIN | 4MXS36RMVJU* | Unités sans conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 210800986 | DAIKIN | 4MXS36WMVJU* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210725098 | DAIKIN | 4MXS36WMVJU* | Unités avec conduits | | 20 200 | 1 010 \$ |
| 210722662 | DAIKIN | 4MXS36WMVJU* | Unités sans conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 202650862 | DAIKIN | 5MXS48TVJU | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 30 600 | 1 530 \$ |
| 202638701 | DAIKIN | 5MXS48TVJU | Unités sans conduits | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210800987 | DAIKIN | 5MXS48WVJU* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210725099 | DAIKIN | 5MXS48WVJU* | Unités avec conduits | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210722663 | DAIKIN | 5MXS48WVJU* | Unités sans conduits | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 204875627 | DAIKIN | DZ17VSA181A* | CA*EA1818*4A* | "D*80VC0603B*A**" | 10 500 | 525 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204875633 | DAIKIN | DZ17VSA181A* | CA*EA1818*4A* | "D*80VC0803B*A**" | 10 500 | 525 \$ |
| 204875606 | DAIKIN | DZ17VSA181A* | CA*EA1818*4A* | "D*96VC0403BNA**" | 10 500 | 525 \$ |
| 204875615 | DAIKIN | DZ17VSA181A* | CA*EA1818*4A* | "D*96VC0804CNA**" | 10 500 | 525 \$ |
| 204875636 | DAIKIN | DZ17VSA181A* | CA*EA1818*4A* | "DM80VC0804C*A**" | 10 500 | 525 \$ |
| 204875609 | DAIKIN | DZ17VSA181A* | CA*EA1818*4A* | "D*96VC0603BNA**" | 10 500 | 525 \$ |
| 204875618 | DAIKIN | DZ17VSA181A* | CA*EA1818*4A* | "D*97MC0603BNA**" | 10 500 | 525 \$ |
| 204875621 | DAIKIN | DZ17VSA181A* | CA*EA1818*4A* | "D*97MC0803BNA**" | 10 500 | 525 \$ |
| 204875624 | DAIKIN | DZ17VSA181A* | CA*EA1818*4A* | "D*97MC0804CNA**" | 10 500 | 525 \$ |
| 204875630 | DAIKIN | DZ17VSA181A* | CA*EA1818*4A* | "DM80VC0604B*A**" | 10 500 | 525 \$ |
| 204875612 | DAIKIN | DZ17VSA181A* | CA*EA1818*4A* | "DM96VC0803BNA**" | 10 500 | 525 \$ |
| 204875639 | DAIKIN | DZ17VSA181A* | CA*EA1818*4A*+MBVC1200*-1A* | | 10 500 | 525 \$ |
| 204875642 | DAIKIN | DZ17VSA181A* | CA*EA1818*4A*+MBVC1600*-1A* | | 10 500 | 525 \$ |
| 204875381 | DAIKIN | DZ17VSA181A* | DV24FECB14A* | | 10 500 | 525 \$ |
| 207172950 | DAIKIN | DZ17VSA181B* | CA*EA1818*4A* | "D*80SC0604BUA**" | 10 500 | 525 \$ |
| 207172944 | DAIKIN | DZ17VSA181B* | CA*EA1818*4A* | "D*80VC0603B*A**" | 10 500 | 525 \$ |
| 207172946 | DAIKIN | DZ17VSA181B* | CA*EA1818*4A* | "D*80VC0803B*A**" | 10 500 | 525 \$ |
| 207172945 | DAIKIN | DZ17VSA181B* | CA*EA1818*4A* | "DM80VC0604B*A**" | 10 500 | 525 \$ |
| 207172947 | DAIKIN | DZ17VSA181B* | CA*EA1818*4A* | "DM80VC0804C*A**" | 10 500 | 525 \$ |
| 207172951 | DAIKIN | DZ17VSA181B* | CA*EA1818*4A* | "D*96SC0603BUA**" | 10 800 | 540 \$ |
| 207172937 | DAIKIN | DZ17VSA181B* | CA*EA1818*4A* | "D*96VC0403BNA**" | 10 800 | 540 \$ |
| 207172938 | DAIKIN | DZ17VSA181B* | CA*EA1818*4A* | "D*96VC0603BNA**" | 10 800 | 540 \$ |
| 207172940 | DAIKIN | DZ17VSA181B* | CA*EA1818*4A* | "D*96VC0804CNA**" | 10 800 | 540 \$ |
| 207172941 | DAIKIN | DZ17VSA181B* | CA*EA1818*4A* | "D*97MC0603BNA**" | 10 800 | 540 \$ |
| 207172942 | DAIKIN | DZ17VSA181B* | CA*EA1818*4A* | "D*97MC0803BNA**" | 10 800 | 540 \$ |
| 207172943 | DAIKIN | DZ17VSA181B* | CA*EA1818*4A* | "D*97MC0804CNA**" | 10 800 | 540 \$ |
| 207172939 | DAIKIN | DZ17VSA181B* | CA*EA1818*4A* | "DM96VC0803BNA**" | 10 800 | 540 \$ |
| 207172948 | DAIKIN | DZ17VSA181B* | CA*EA1818*4A*+MBVC1200*-1A* | | 10 800 | 540 \$ |
| 207172949 | DAIKIN | DZ17VSA181B* | CA*EA1818*4A*+MBVC1600*-1A* | | 10 800 | 540 \$ |
| 207168336 | DAIKIN | DZ17VSA181B* | DV24FECB14A* | | 10 800 | 540 \$ |
| 204875654 | DAIKIN | DZ17VSA241A* | CA*EA1818*4A* | "D*96VC0603BNA**" | 14 300 | 715 \$ |
| 204875695 | DAIKIN | DZ17VSA241A* | CA*EA1818*4A* | "D*80VC0603B*A**" | 14 300 | 715 \$ |
| 204875707 | DAIKIN | DZ17VSA241A* | CA*EA1818*4A* | "D*80VC0803B*A**" | 14 300 | 715 \$ |
| 204875719 | DAIKIN | DZ17VSA241A* | CA*EA1818*4A* | "D*80VC0805C*A**" | 14 300 | 715 \$ |
| 204875726 | DAIKIN | DZ17VSA241A* | CA*EA1818*4A* | "D*80VC1005C*A**" | 14 300 | 715 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204875648 | DAIKIN | DZ17VSA241A* | CA*EA1818*4A* | "D*96VC0403BNA** | 14 300 | 715 \$ |
| 204875666 | DAIKIN | DZ17VSA241A* | CA*EA1818*4A* | "D*96VC0804CNA** | 14 300 | 715 \$ |
| 204875675 | DAIKIN | DZ17VSA241A* | CA*EA1818*4A* | "D*97MC0603BNA** | 14 300 | 715 \$ |
| 204875680 | DAIKIN | DZ17VSA241A* | CA*EA1818*4A* | "D*97MC0803BNA** | 14 300 | 715 \$ |
| 204875686 | DAIKIN | DZ17VSA241A* | CA*EA1818*4A* | "D*97MC0804CNA** | 14 300 | 715 \$ |
| 204875701 | DAIKIN | DZ17VSA241A* | CA*EA1818*4A* | "DM80VC0604B*A** | 14 300 | 715 \$ |
| 204875714 | DAIKIN | DZ17VSA241A* | CA*EA1818*4A* | "DM80VC0804C*A** | 14 300 | 715 \$ |
| 204875660 | DAIKIN | DZ17VSA241A* | CA*EA1818*4A* | "DM96VC0803BNA** | 14 300 | 715 \$ |
| 204875732 | DAIKIN | DZ17VSA241A* | CA*EA1818*4A*+MBVC1200*-1A* | | 14 300 | 715 \$ |
| 204875737 | DAIKIN | DZ17VSA241A* | CA*EA1818*4A*+MBVC1600*-1A* | | 14 300 | 715 \$ |
| 204875657 | DAIKIN | DZ17VSA241A* | CA*EA2422*4A* | "DM96VC0803BNA** | 14 300 | 715 \$ |
| 204875692 | DAIKIN | DZ17VSA241A* | CA*EA2422*4A* | "D*80VC0603B*A** | 14 300 | 715 \$ |
| 204875704 | DAIKIN | DZ17VSA241A* | CA*EA2422*4A* | "D*80VC0803B*A** | 14 300 | 715 \$ |
| 204875716 | DAIKIN | DZ17VSA241A* | CA*EA2422*4A* | "D*80VC0805C*A** | 14 300 | 715 \$ |
| 204875723 | DAIKIN | DZ17VSA241A* | CA*EA2422*4A* | "D*80VC1005C*A** | 14 300 | 715 \$ |
| 204875645 | DAIKIN | DZ17VSA241A* | CA*EA2422*4A* | "D*96VC0403BNA** | 14 300 | 715 \$ |
| 204875651 | DAIKIN | DZ17VSA241A* | CA*EA2422*4A* | "D*96VC0603BNA** | 14 300 | 715 \$ |
| 204875663 | DAIKIN | DZ17VSA241A* | CA*EA2422*4A* | "D*96VC0804CNA** | 14 300 | 715 \$ |
| 204875669 | DAIKIN | DZ17VSA241A* | CA*EA2422*4A* | "D*96VC1005CNA** | 14 300 | 715 \$ |
| 204875672 | DAIKIN | DZ17VSA241A* | CA*EA2422*4A* | "D*97MC0603BNA** | 14 300 | 715 \$ |
| 204875677 | DAIKIN | DZ17VSA241A* | CA*EA2422*4A* | "D*97MC0803BNA** | 14 300 | 715 \$ |
| 204875683 | DAIKIN | DZ17VSA241A* | CA*EA2422*4A* | "D*97MC0804CNA** | 14 300 | 715 \$ |
| 204875689 | DAIKIN | DZ17VSA241A* | CA*EA2422*4A* | "D*97MC1005CNA** | 14 300 | 715 \$ |
| 204875698 | DAIKIN | DZ17VSA241A* | CA*EA2422*4A* | "DM80VC0604B*A** | 14 300 | 715 \$ |
| 204875710 | DAIKIN | DZ17VSA241A* | CA*EA2422*4A* | "DM80VC0804C*A** | 14 300 | 715 \$ |
| 204875729 | DAIKIN | DZ17VSA241A* | CA*EA2422*4A*+MBVC1200*-1A* | | 14 300 | 715 \$ |
| 204875734 | DAIKIN | DZ17VSA241A* | CA*EA2422*4A*+MBVC1600*-1A* | | 14 300 | 715 \$ |
| 204875384 | DAIKIN | DZ17VSA241A* | DV24FECB14A* | | 14 300 | 715 \$ |
| 207172985 | DAIKIN | DZ17VSA241B* | CA*EA1818*4A* | "D*80SC0604BUA** | 14 300 | 715 \$ |
| 207172987 | DAIKIN | DZ17VSA241B* | CA*EA1818*4A* | "D*80SC0805CUA** | 14 300 | 715 \$ |
| 207172969 | DAIKIN | DZ17VSA241B* | CA*EA1818*4A* | "D*80VC0603B*A** | 14 300 | 715 \$ |
| 207172973 | DAIKIN | DZ17VSA241B* | CA*EA1818*4A* | "D*80VC0803B*A** | 14 300 | 715 \$ |
| 207172977 | DAIKIN | DZ17VSA241B* | CA*EA1818*4A* | "D*80VC0805C*A** | 14 300 | 715 \$ |
| 207172979 | DAIKIN | DZ17VSA241B* | CA*EA1818*4A* | "D*80VC1005C*A** | 14 300 | 715 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207172971 | DAIKIN | DZ17VSA241B* | CA*EA1818*4A* | "DM80VC0604B*A**" | 14 300 | 715 \$ |
| 207172975 | DAIKIN | DZ17VSA241B* | CA*EA1818*4A* | "DM80VC0804C*A**" | 14 300 | 715 \$ |
| 207172989 | DAIKIN | DZ17VSA241B* | CA*EA1818*4A* | "D*96SC0603BUA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 207172953 | DAIKIN | DZ17VSA241B* | CA*EA1818*4A* | "D*96VC0403BNA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 207172955 | DAIKIN | DZ17VSA241B* | CA*EA1818*4A* | "D*96VC0603BNA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 207172959 | DAIKIN | DZ17VSA241B* | CA*EA1818*4A* | "D*96VC0804CNA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 207172962 | DAIKIN | DZ17VSA241B* | CA*EA1818*4A* | "D*97MC0603BNA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 207172964 | DAIKIN | DZ17VSA241B* | CA*EA1818*4A* | "D*97MC0803BNA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 207172966 | DAIKIN | DZ17VSA241B* | CA*EA1818*4A* | "D*97MC0804CNA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 207172957 | DAIKIN | DZ17VSA241B* | CA*EA1818*4A* | "DM96VC0803BNA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 207172981 | DAIKIN | DZ17VSA241B* | CA*EA1818*4A*+MBVC1200**-1A* | | 14 600 | 730 \$ |
| 207172983 | DAIKIN | DZ17VSA241B* | CA*EA1818*4A*+MBVC1600**-1A* | | 14 600 | 730 \$ |
| 207172984 | DAIKIN | DZ17VSA241B* | CA*EA2422*4A* | "D*80SC0604BUA**" | 14 300 | 715 \$ |
| 207172986 | DAIKIN | DZ17VSA241B* | CA*EA2422*4A* | "D*80SC0805CUA**" | 14 300 | 715 \$ |
| 207172968 | DAIKIN | DZ17VSA241B* | CA*EA2422*4A* | "D*80VC0603B*A**" | 14 300 | 715 \$ |
| 207172972 | DAIKIN | DZ17VSA241B* | CA*EA2422*4A* | "D*80VC0803B*A**" | 14 300 | 715 \$ |
| 207172976 | DAIKIN | DZ17VSA241B* | CA*EA2422*4A* | "D*80VC0805C*A**" | 14 300 | 715 \$ |
| 207172978 | DAIKIN | DZ17VSA241B* | CA*EA2422*4A* | "D*80VC1005C*A**" | 14 300 | 715 \$ |
| 207172970 | DAIKIN | DZ17VSA241B* | CA*EA2422*4A* | "DM80VC0604B*A**" | 14 300 | 715 \$ |
| 207172974 | DAIKIN | DZ17VSA241B* | CA*EA2422*4A* | "DM80VC0804C*A**" | 14 300 | 715 \$ |
| 207172988 | DAIKIN | DZ17VSA241B* | CA*EA2422*4A* | "D*96SC0603BUA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 207172990 | DAIKIN | DZ17VSA241B* | CA*EA2422*4A* | "D*96SC0805CUA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 207172952 | DAIKIN | DZ17VSA241B* | CA*EA2422*4A* | "D*96VC0403BNA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 207172954 | DAIKIN | DZ17VSA241B* | CA*EA2422*4A* | "D*96VC0603BNA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 207172958 | DAIKIN | DZ17VSA241B* | CA*EA2422*4A* | "D*96VC0804CNA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 207172960 | DAIKIN | DZ17VSA241B* | CA*EA2422*4A* | "D*96VC1005CNA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 207172961 | DAIKIN | DZ17VSA241B* | CA*EA2422*4A* | "D*97MC0603BNA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 207172963 | DAIKIN | DZ17VSA241B* | CA*EA2422*4A* | "D*97MC0803BNA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 207172965 | DAIKIN | DZ17VSA241B* | CA*EA2422*4A* | "D*97MC0804CNA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 207172967 | DAIKIN | DZ17VSA241B* | CA*EA2422*4A* | "D*97MC1005CNA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 207172956 | DAIKIN | DZ17VSA241B* | CA*EA2422*4A* | "DM96VC0803BNA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 207172980 | DAIKIN | DZ17VSA241B* | CA*EA2422*4A*+MBVC1200**-1A* | | 14 600 | 730 \$ |
| 207172982 | DAIKIN | DZ17VSA241B* | CA*EA2422*4A*+MBVC1600**-1A* | | 14 600 | 730 \$ |
| 207168337 | DAIKIN | DZ17VSA241B* | DV24FECB14A* | | 14 600 | 730 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204875756 | DAIKIN | DZ17VSA301A* | CA*EA2422*4A* | "D*97MC0603BNA**" | 17 600 | 880 \$ |
| 204875767 | DAIKIN | DZ17VSA301A* | CA*EA2422*4A* | "D*80VC0603B*A**" | 17 600 | 880 \$ |
| 204875774 | DAIKIN | DZ17VSA301A* | CA*EA2422*4A* | "D*80VC0803B*A**" | 17 600 | 880 \$ |
| 204875780 | DAIKIN | DZ17VSA301A* | CA*EA2422*4A* | "D*80VC0805C*A**" | 17 600 | 880 \$ |
| 204875783 | DAIKIN | DZ17VSA301A* | CA*EA2422*4A* | "D*80VC1005C*A**" | 17 600 | 880 \$ |
| 204875740 | DAIKIN | DZ17VSA301A* | CA*EA2422*4A* | "D*96VC0403BNA**" | 17 600 | 880 \$ |
| 204875743 | DAIKIN | DZ17VSA301A* | CA*EA2422*4A* | "D*96VC0603BNA**" | 17 600 | 880 \$ |
| 204875749 | DAIKIN | DZ17VSA301A* | CA*EA2422*4A* | "D*96VC0804CNA**" | 17 600 | 880 \$ |
| 204875752 | DAIKIN | DZ17VSA301A* | CA*EA2422*4A* | "D*96VC1005CNA**" | 17 600 | 880 \$ |
| 204875758 | DAIKIN | DZ17VSA301A* | CA*EA2422*4A* | "D*97MC0803BNA**" | 17 600 | 880 \$ |
| 204875762 | DAIKIN | DZ17VSA301A* | CA*EA2422*4A* | "D*97MC0804CNA**" | 17 600 | 880 \$ |
| 204875764 | DAIKIN | DZ17VSA301A* | CA*EA2422*4A* | "D*97MC1005CNA**" | 17 600 | 880 \$ |
| 204875770 | DAIKIN | DZ17VSA301A* | CA*EA2422*4A* | "DM80VC0604B*A**" | 17 600 | 880 \$ |
| 204875777 | DAIKIN | DZ17VSA301A* | CA*EA2422*4A* | "DM80VC0804C*A**" | 17 600 | 880 \$ |
| 204875746 | DAIKIN | DZ17VSA301A* | CA*EA2422*4A* | "DM96VC0803BNA**" | 17 600 | 880 \$ |
| 204875786 | DAIKIN | DZ17VSA301A* | CA*EA2422*4A*+MBVC1200**.-1A* | | 17 600 | 880 \$ |
| 204875788 | DAIKIN | DZ17VSA301A* | CA*EA2422*4A*+MBVC1600**.-1A* | | 17 600 | 880 \$ |
| 204875387 | DAIKIN | DZ17VSA301A* | DV36FECC14A* | | 17 600 | 880 \$ |
| 207173008 | DAIKIN | DZ17VSA301B* | CA*EA2422*4A* | "D*80SC0604BUA**" | 17 600 | 880 \$ |
| 207173009 | DAIKIN | DZ17VSA301B* | CA*EA2422*4A* | "D*80SC0805CUA**" | 17 600 | 880 \$ |
| 207173000 | DAIKIN | DZ17VSA301B* | CA*EA2422*4A* | "D*80VC0603B*A**" | 17 600 | 880 \$ |
| 207173002 | DAIKIN | DZ17VSA301B* | CA*EA2422*4A* | "D*80VC0803B*A**" | 17 600 | 880 \$ |
| 207173004 | DAIKIN | DZ17VSA301B* | CA*EA2422*4A* | "D*80VC0805C*A**" | 17 600 | 880 \$ |
| 207173005 | DAIKIN | DZ17VSA301B* | CA*EA2422*4A* | "D*80VC1005C*A**" | 17 600 | 880 \$ |
| 207173001 | DAIKIN | DZ17VSA301B* | CA*EA2422*4A* | "DM80VC0604B*A**" | 17 600 | 880 \$ |
| 207173003 | DAIKIN | DZ17VSA301B* | CA*EA2422*4A* | "DM80VC0804C*A**" | 17 600 | 880 \$ |
| 207173010 | DAIKIN | DZ17VSA301B* | CA*EA2422*4A* | "D*96SC0603BUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 207173011 | DAIKIN | DZ17VSA301B* | CA*EA2422*4A* | "D*96SC0805CUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 207172991 | DAIKIN | DZ17VSA301B* | CA*EA2422*4A* | "D*96VC0403BNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 207172992 | DAIKIN | DZ17VSA301B* | CA*EA2422*4A* | "D*96VC0603BNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 207172994 | DAIKIN | DZ17VSA301B* | CA*EA2422*4A* | "D*96VC0804CNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 207172995 | DAIKIN | DZ17VSA301B* | CA*EA2422*4A* | "D*96VC1005CNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 207172996 | DAIKIN | DZ17VSA301B* | CA*EA2422*4A* | "D*97MC0603BNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 207172997 | DAIKIN | DZ17VSA301B* | CA*EA2422*4A* | "D*97MC0803BNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 207172998 | DAIKIN | DZ17VSA301B* | CA*EA2422*4A* | "D*97MC0804CNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 207172999 | DAIKIN | DZ17VSA301B* | CA*EA2422*4A* | "D*97MC1005CNA**" | 18 000 | 900 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207172993 | DAIKIN | DZ17VSA301B* | CA*EA2422*4A* | "DM96VC0803BNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 207173006 | DAIKIN | DZ17VSA301B* | CA*EA2422*4A*+MBVC1200**-1A* | | 18 000 | 900 \$ |
| 207173007 | DAIKIN | DZ17VSA301B* | CA*EA2422*4A*+MBVC1600**-1A* | | 18 000 | 900 \$ |
| 207599994 | DAIKIN | DZ17VSA301B* | DV35FECC14A* | | 17 600 | 880 \$ |
| 207168338 | DAIKIN | DZ17VSA301B* | DV36FECC14A* | | 18 000 | 900 \$ |
| 204875827 | DAIKIN | DZ17VSA361A* | CA*EA3026*4A* | "D*80VC0603B*A**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 204875833 | DAIKIN | DZ17VSA361A* | CA*EA3026*4A* | "D*80VC0803B*A**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 204875839 | DAIKIN | DZ17VSA361A* | CA*EA3026*4A* | "D*80VC0805C*A**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 204875791 | DAIKIN | DZ17VSA361A* | CA*EA3026*4A* | "D*96VC0403BNA**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 204875794 | DAIKIN | DZ17VSA361A* | CA*EA3026*4A* | "D*96VC0603BNA**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 204875800 | DAIKIN | DZ17VSA361A* | CA*EA3026*4A* | "D*96VC0804CNA**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 204875803 | DAIKIN | DZ17VSA361A* | CA*EA3026*4A* | "D*96VC1005CNA**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 204875809 | DAIKIN | DZ17VSA361A* | CA*EA3026*4A* | "D*96VC1205DNA**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 204875812 | DAIKIN | DZ17VSA361A* | CA*EA3026*4A* | "D*97MC0603BNA**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 204875815 | DAIKIN | DZ17VSA361A* | CA*EA3026*4A* | "D*97MC0803BNA**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 204875818 | DAIKIN | DZ17VSA361A* | CA*EA3026*4A* | "D*97MC0804CNA**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 204875821 | DAIKIN | DZ17VSA361A* | CA*EA3026*4A* | "D*97MC1005CNA**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 204875830 | DAIKIN | DZ17VSA361A* | CA*EA3026*4A* | "DM80VC0604B*A**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 204875836 | DAIKIN | DZ17VSA361A* | CA*EA3026*4A* | "DM80VC0804C*A**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 204875845 | DAIKIN | DZ17VSA361A* | CA*EA3026*4A* | "DM80VC0805D*A**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 204875797 | DAIKIN | DZ17VSA361A* | CA*EA3026*4A* | "DM96VC0803BNA**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 204875806 | DAIKIN | DZ17VSA361A* | CA*EA3026*4A* | "DM96VC1005DNA**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 204875824 | DAIKIN | DZ17VSA361A* | CA*EA3026*4A* | "DM97MC1205DNA**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 204875848 | DAIKIN | DZ17VSA361A* | CA*EA3026*4A*+MBVC1200**-1A* | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 204875851 | DAIKIN | DZ17VSA361A* | CA*EA3026*4A*+MBVC1600**-1A* | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 204875854 | DAIKIN | DZ17VSA361A* | CA*EA3026*4A*+MBVC2000**-1A* | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 204875390 | DAIKIN | DZ17VSA361A* | DV36FECC14A* | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207173035 | DAIKIN | DZ17VSA361B* | CA*EA3026*4A* | "D*80SC0604BUA**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207173036 | DAIKIN | DZ17VSA361B* | CA*EA3026*4A* | "D*80SC0805CUA**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207173024 | DAIKIN | DZ17VSA361B* | CA*EA3026*4A* | "D*80VC0603B*A**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207173026 | DAIKIN | DZ17VSA361B* | CA*EA3026*4A* | "D*80VC0803B*A**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207173028 | DAIKIN | DZ17VSA361B* | CA*EA3026*4A* | "D*80VC0805C*A**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207173029 | DAIKIN | DZ17VSA361B* | CA*EA3026*4A* | "D*80VC1005C*A**" | 22 000 | 1 100 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207173025 | DAIKIN | DZ17VSA361B* | CA*EA3026*4A* | "DM80VC0604B*A**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207173027 | DAIKIN | DZ17VSA361B* | CA*EA3026*4A* | "DM80VC0804C*A**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207173030 | DAIKIN | DZ17VSA361B* | CA*EA3026*4A* | "DM80VC0805D*A**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207173037 | DAIKIN | DZ17VSA361B* | CA*EA3026*4A* | "D*96SC0603BUA**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207173038 | DAIKIN | DZ17VSA361B* | CA*EA3026*4A* | "D*96SC0805CUA**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207173012 | DAIKIN | DZ17VSA361B* | CA*EA3026*4A* | "D*96VC0403BNA**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207173013 | DAIKIN | DZ17VSA361B* | CA*EA3026*4A* | "D*96VC0603BNA**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207173015 | DAIKIN | DZ17VSA361B* | CA*EA3026*4A* | "D*96VC0804CNA**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207173016 | DAIKIN | DZ17VSA361B* | CA*EA3026*4A* | "D*96VC1005CNA**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207173018 | DAIKIN | DZ17VSA361B* | CA*EA3026*4A* | "D*96VC1205DNA**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207173019 | DAIKIN | DZ17VSA361B* | CA*EA3026*4A* | "D*97MC0603BNA**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207173020 | DAIKIN | DZ17VSA361B* | CA*EA3026*4A* | "D*97MC0803BNA**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207173021 | DAIKIN | DZ17VSA361B* | CA*EA3026*4A* | "D*97MC0804CNA**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207173022 | DAIKIN | DZ17VSA361B* | CA*EA3026*4A* | "D*97MC1005CNA**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207173014 | DAIKIN | DZ17VSA361B* | CA*EA3026*4A* | "DM96VC0803BNA**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207173017 | DAIKIN | DZ17VSA361B* | CA*EA3026*4A* | "DM96VC1005DNA**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207173023 | DAIKIN | DZ17VSA361B* | CA*EA3026*4A* | "DM97MC1205DNA**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207173031 | DAIKIN | DZ17VSA361B* | CA*EA3026*4A*+MBVC1200*-1A* | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207173032 | DAIKIN | DZ17VSA361B* | CA*EA3026*4A*+MBVC1600*-1A* | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207173033 | DAIKIN | DZ17VSA361B* | CA*EA3026*4A*+MBVC2000*-1A* | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207599995 | DAIKIN | DZ17VSA361B* | DV35FECC14A* | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207168339 | DAIKIN | DZ17VSA361B* | DV36FECC14A* | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207173034 | DAIKIN | DZ17VSA361B* | DV42FECC14A* | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 204875857 | DAIKIN | DZ17VSA421A* | DV42FECC14A* | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 204875393 | DAIKIN | DZ17VSA421A* | DV48FECD14A* | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 204875860 | DAIKIN | DZ17VSA421A* | DV60FECD14A* | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207173039 | DAIKIN | DZ17VSA421B* | DV42FECC14A* | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207599996 | DAIKIN | DZ17VSA421B* | DV47FECD14A* | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207168340 | DAIKIN | DZ17VSA421B* | DV48FECD14A* | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207173040 | DAIKIN | DZ17VSA421B* | DV60FECD14A* | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207168341 | DAIKIN | DZ17VSA481B* | DV48FECD14A* | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207173041 | DAIKIN | DZ17VSA481B* | DV60FECD14A* | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207599997 | DAIKIN | DZ17VSA601B* | DV59FECD14A* | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 207168342 | DAIKIN | DZ17VSA601B* | DV60FECD14A* | | 34 800 | 1 740 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 9116986 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CA*F3137*6A*+MBVC1200**.-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205651526 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CA*F3137*6A*+TXV | "D*80SC0604BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9116992 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CA*F3137*6A*+TXV | "D*80VC0604B*A**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205651536 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CA*F3137*6A*+TXV | "D*96SC0603BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9116998 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CA*F3137*6A*+TXV | "D*96VC0403BNA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9117004 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CA*F3137*6A*+TXV | "D*96VC0603BNA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9117010 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CA*F3137*6A*+TXV | "D*96VC0803BNA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9117021 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CA*F3137*6A*+TXV | "D*97MC0603BNA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9117027 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CA*F3137*6A*+TXV | "D*97MC0803BNA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9116987 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CA*F3636*6D*+MBVC1200**.-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205651528 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CA*F3636*6D*+TXV | "D*80SC0604BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9116993 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CA*F3636*6D*+TXV | "D*80VC0604B*A**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205651538 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CA*F3636*6D*+TXV | "D*96SC0603BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9116999 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CA*F3636*6D*+TXV | "D*96VC0403BNA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9117005 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CA*F3636*6D*+TXV | "D*96VC0603BNA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9117011 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CA*F3636*6D*+TXV | "D*96VC0803BNA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9117016 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CA*F3636*6D*+TXV | "D*96VC0804CNA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9117022 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CA*F3636*6D*+TXV | "D*97MC0603BNA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9117028 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CA*F3636*6D*+TXV | "D*97MC0803BNA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9117033 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CA*F3636*6D*+TXV | "D*97MC0804CNA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 10324709 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CA*F3642*6D*+MBVC1200**.-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 9116994 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CA*F3642*6D*+TXV | "D*80VC0604B*A**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9117000 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CA*F3642*6D*+TXV | "D*96VC0403BNA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9117006 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CA*F3642*6D*+TXV | "D*96VC0603BNA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9117012 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CA*F3642*6D*+TXV | "D*96VC0803BNA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9117017 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CA*F3642*6D*+TXV | "D*96VC0804CNA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9117023 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CA*F3642*6D*+TXV | "D*97MC0603BNA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9117029 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CA*F3642*6D*+TXV | "D*97MC0803BNA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9117034 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CA*F3642*6D*+TXV | "D*97MC0804CNA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9116989 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CA*F3743*6D*+MBVC1200**.-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205651530 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*80SC0604BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9116995 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*80VC0604B*A**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205651540 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*96SC0603BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9117001 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*96VC0403BNA**" | 13 000 | 650 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 9117007 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*96VC0603BNA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9117013 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*96VC0803BNA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9117018 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*96VC0804CNA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9117024 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*97MC0603BNA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9117030 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*97MC0803BNA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9117035 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*97MC0804CNA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9116990 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CHPF3636B6C*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205651532 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CHPF3636B6C*+TXV | "D*80SC0604BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9116996 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CHPF3636B6C*+TXV | "D*80VC0604B*A**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205651542 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CHPF3636B6C*+TXV | "D*96SC0603BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9117002 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CHPF3636B6C*+TXV | "D*96VC0403BNA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9117008 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CHPF3636B6C*+TXV | "D*96VC0603BNA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9117014 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CHPF3636B6C*+TXV | "D*96VC0803BNA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9117025 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CHPF3636B6C*+TXV | "D*97MC0603BNA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9117031 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CHPF3636B6C*+TXV | "D*97MC0803BNA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 10595346 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 9116991 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CSCF3642N6D*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205651534 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*80SC0604BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9116997 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*80VC0604B*A**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205651544 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*96SC0603BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9117003 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*96VC0403BNA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9117009 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*96VC0603BNA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9117015 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*96VC0803BNA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9117020 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*96VC0804CNA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9117026 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*97MC0603BNA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9117032 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*97MC0803BNA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9117037 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*97MC0804CNA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 9116985 | DAIKIN | DZ20VC0241B* | DV25PECB14A* | | 13 600 | 680 \$ |
| 9117042 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 9117048 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3137*6A*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205651546 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3137*6A*+TXV | "D*80SC0604BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117054 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3137*6A*+TXV | "D*80VC0604B*A**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205651552 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3137*6A*+TXV | "D*96SC0603BUA**" | 18 200 | 910 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 9117070 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3137*6A*+TXV | "D*96VC0403BNA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117076 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3137*6A*+TXV | "D*96VC0603BNA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117082 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3137*6A*+TXV | "D*96VC0803BNA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117103 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3137*6A*+TXV | "D*97MC0603BNA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117109 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3137*6A*+TXV | "D*97MC0803BNA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117043 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3642*6D*+MBVC1200** -1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 9117049 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3642*6D*+MBVC1600** -1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205651884 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3642*6D*+TXV | "D*80SC0604BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205651870 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3642*6D*+TXV | "D*80SC0805CUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 9117055 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3642*6D*+TXV | "D*80VC0604B*A**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117060 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3642*6D*+TXV | "D*80VC0805C*A**" | 18 000 | 900 \$ |
| 9117065 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3642*6D*+TXV | "D*80VC1005C*A**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205651876 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3642*6D*+TXV | "D*96SC0603BUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205651880 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3642*6D*+TXV | "D*96SC0805CUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 9117071 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3642*6D*+TXV | "D*96VC0403BNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 9117077 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3642*6D*+TXV | "D*96VC0603BNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 9117083 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3642*6D*+TXV | "D*96VC0803BNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 9117088 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3642*6D*+TXV | "D*96VC0804CNA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117093 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3642*6D*+TXV | "D*96VC1005CNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 9117098 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3642*6D*+TXV | "D*96VC1205DNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 9117104 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3642*6D*+TXV | "D*97MC0603BNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 9117110 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3642*6D*+TXV | "D*97MC0803BNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 9117115 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3642*6D*+TXV | "D*97MC0804CNA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117120 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3642*6D*+TXV | "D*97MC1005CNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 9117125 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3642*6D*+TXV | "D*97MC1205DNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 9117044 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3743*6D*+MBVC1200** -1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 10324711 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3743*6D*+MBVC1600** -1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205651548 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*80SC0604BUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205651872 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*80SC0805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117056 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*80VC0604B*A**" | 18 000 | 900 \$ |
| 9117061 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*80VC0805C*A**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117066 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*80VC1005C*A**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205651554 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*96SC0603BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205651560 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*96SC0805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 9117072 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*96VC0403BNA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117078 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*96VC0603BNA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117084 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*96VC0803BNA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117089 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*96VC0804CNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 9117094 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*96VC1005CNA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117099 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*96VC1205DNA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117105 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*97MC0603BNA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117111 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*97MC0803BNA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117116 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*97MC0804CNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 9117121 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*97MC1005CNA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117126 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*97MC1205DNA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117045 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 9117051 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CHPF3642C6C*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205651564 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CHPF3642C6C*+TXV | "D*80SC0604BUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205651550 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CHPF3642C6C*+TXV | "D*80SC0805CUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 9117057 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CHPF3642C6C*+TXV | "D*80VC0604B*A**" | 18 000 | 900 \$ |
| 9117062 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CHPF3642C6C*+TXV | "D*80VC0805C*A**" | 18 000 | 900 \$ |
| 9117067 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CHPF3642C6C*+TXV | "D*80VC1005C*A**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205651556 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CHPF3642C6C*+TXV | "D*96SC0603BUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205651562 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CHPF3642C6C*+TXV | "D*96SC0805CUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 9117073 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CHPF3642C6C*+TXV | "D*96VC0403BNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 9117079 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CHPF3642C6C*+TXV | "D*96VC0603BNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 9117085 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CHPF3642C6C*+TXV | "D*96VC0803BNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 9117090 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CHPF3642C6C*+TXV | "D*96VC0804CNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 9117095 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CHPF3642C6C*+TXV | "D*96VC1005CNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 9117106 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CHPF3642C6C*+TXV | "D*97MC0603BNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 9117112 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CHPF3642C6C*+TXV | "D*97MC0803BNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 9117117 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CHPF3642C6C*+TXV | "D*97MC0804CNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 9117122 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CHPF3642C6C*+TXV | "D*97MC1005CNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 9117046 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CHPF3743C6B*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 9117052 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CHPF3743C6B*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205651566 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CHPF3743C6B*+TXV | "D*80SC0604BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205651568 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CHPF3743C6B*+TXV | "D*80SC0805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117058 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CHPF3743C6B*+TXV | "D*80VC0604B*A**" | 18 200 | 910 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 9117063 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CHPF3743C6B*+TXV | "D*80VC0805C*A**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117068 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CHPF3743C6B*+TXV | "D*80VC1005C*A**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205651558 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CHPF3743C6B*+TXV | "D*96SC0603BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205651570 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CHPF3743C6B*+TXV | "D*96SC0805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117074 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CHPF3743C6B*+TXV | "D*96VC0403BNA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117080 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CHPF3743C6B*+TXV | "D*96VC0603BNA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117086 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CHPF3743C6B*+TXV | "D*96VC0803BNA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117091 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CHPF3743C6B*+TXV | "D*96VC0804CNA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117096 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CHPF3743C6B*+TXV | "D*96VC1005CNA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117107 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CHPF3743C6B*+TXV | "D*97MC0603BNA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117113 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CHPF3743C6B*+TXV | "D*97MC0803BNA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117118 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CHPF3743C6B*+TXV | "D*97MC0804CNA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117123 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CHPF3743C6B*+TXV | "D*97MC1005CNA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117047 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CSCF3642N6D*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 9117053 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CSCF3642N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205651886 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*80SC0604BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205651874 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*80SC0805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117059 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*80VC0604B*A**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117064 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*80VC0805C*A**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117069 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*80VC1005C*A**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205651878 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*96SC0603BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205651882 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*96SC0805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117075 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*96VC0403BNA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117081 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*96VC0603BNA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117087 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*96VC0803BNA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117092 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*96VC0804CNA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117097 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*96VC1005CNA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117102 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*96VC1205DNA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117108 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*97MC0603BNA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117114 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*97MC0803BNA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117119 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*97MC0804CNA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117124 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*97MC1005CNA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117129 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*97MC1205DNA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 9117040 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | DV37PECC14A* | | 18 900 | 945 \$ |
| 9117041 | DAIKIN | DZ20VC0361B* | DV59PECD14A* | | 18 900 | 945 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 9117132 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CA*F4860*6D*+MBVC1600** -1A*+TXV | | 27 400 | 1 370 \$ |
| 9117136 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CA*F4860*6D*+MBVC2000** -1A*+TXV | | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205651576 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CA*F4860*6D*+TXV | "D*80SC0805CUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 9117140 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CA*F4860*6D*+TXV | "D*80VC0604B*A**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 9117144 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CA*F4860*6D*+TXV | "D*80VC0805C*A**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 9117148 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CA*F4860*6D*+TXV | "D*80VC1005C*A**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205651584 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CA*F4860*6D*+TXV | "D*96SC0805CUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 9117152 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CA*F4860*6D*+TXV | "D*96VC0804CNA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 9117156 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CA*F4860*6D*+TXV | "D*96VC1005CNA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 9117160 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CA*F4860*6D*+TXV | "D*96VC1205DNA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 9117164 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CA*F4860*6D*+TXV | "D*97MC0804CNA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 9117168 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CA*F4860*6D*+TXV | "D*97MC1005CNA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 9117172 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CA*F4860*6D*+TXV | "D*97MC1205DNA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 9117133 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CA*F4961*6D*+MBVC1600** -1A*+TXV | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 10324713 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CA*F4961*6D*+MBVC2000** -1A*+TXV | | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205651572 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CA*F4961*6D*+TXV | "D*80SC0604BUA**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205651578 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CA*F4961*6D*+TXV | "D*80SC0805CUA**" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 9117141 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CA*F4961*6D*+TXV | "D*80VC0604B*A**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 9117145 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CA*F4961*6D*+TXV | "D*80VC0805C*A**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 9117149 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CA*F4961*6D*+TXV | "D*80VC1005C*A**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205651586 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CA*F4961*6D*+TXV | "D*96SC0805CUA**" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 9117153 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CA*F4961*6D*+TXV | "D*96VC0804CNA**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 9117157 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CA*F4961*6D*+TXV | "D*96VC1005CNA**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 9117161 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CA*F4961*6D*+TXV | "D*96VC1205DNA**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 9117165 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CA*F4961*6D*+TXV | "D*97MC0804CNA**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 9117169 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CA*F4961*6D*+TXV | "D*97MC1005CNA**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 9117173 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CA*F4961*6D*+TXV | "D*97MC1205DNA**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 9117134 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CHPF4860D6D*+MBVC1600** -1A*+TXV | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 9117138 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CHPF4860D6D*+MBVC2000** -1A*+TXV | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205651580 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CHPF4860D6D*+TXV | "D*80SC0805CUA**" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 9117146 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CHPF4860D6D*+TXV | "D*80VC0805C*A**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 9117150 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CHPF4860D6D*+TXV | "D*80VC1005C*A**" | 28 000 | 1 400 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 9117154 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CHPF4860D6D*+TXV | "D*96VC0804CNA**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 9117158 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CHPF4860D6D*+TXV | "D*96VC1005CNA**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 9117162 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CHPF4860D6D*+TXV | "D*96VC1205DNA**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 9117166 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CHPF4860D6D*+TXV | "D*97MC0804CNA**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 9117170 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CHPF4860D6D*+TXV | "D*97MC1005CNA**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 9117174 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CHPF4860D6D*+TXV | "D*97MC1205DNA**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 9117135 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CSCF4860N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 27 400 | 1 370 \$ |
| 9117139 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV | | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205651574 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CSCF4860N6D*+TXV | "D*80SC0604BUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205651582 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CSCF4860N6D*+TXV | "D*80SC0805CUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 9117143 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CSCF4860N6D*+TXV | "D*80VC0604B*A**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 9117147 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CSCF4860N6D*+TXV | "D*80VC0805C*A**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 9117151 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CSCF4860N6D*+TXV | "D*80VC1005C*A**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205651588 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CSCF4860N6D*+TXV | "D*96SC0805CUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 9117155 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CSCF4860N6D*+TXV | "D*96VC0804CNA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 9117159 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CSCF4860N6D*+TXV | "D*96VC1005CNA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 9117163 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CSCF4860N6D*+TXV | "D*96VC1205DNA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 9117167 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CSCF4860N6D*+TXV | "D*97MC0804CNA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 9117171 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CSCF4860N6D*+TXV | "D*97MC1005CNA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 9117175 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | CSCF4860N6D*+TXV | "D*97MC1205DNA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 202327351 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | DV59PECD14A* | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 9117131 | DAIKIN | DZ20VC0481B* | DV61PECD14A* | | 28 600 | 1 430 \$ |
| 10324715 | DAIKIN | DZ20VC0601B | CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976137 | DAIKIN | DZ20VC0601C* | CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976199 | DAIKIN | DZ20VC0601C* | CA*F4961*6D*+TXV | "D*80SC0805CUA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976193 | DAIKIN | DZ20VC0601C* | CA*F4961*6D*+TXV | "D*80VC0805C*A**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976194 | DAIKIN | DZ20VC0601C* | CA*F4961*6D*+TXV | "D*80VC1005C*A**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976200 | DAIKIN | DZ20VC0601C* | CA*F4961*6D*+TXV | "D*96SC0805CUA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976195 | DAIKIN | DZ20VC0601C* | CA*F4961*6D*+TXV | "D*96VC1005CNA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976196 | DAIKIN | DZ20VC0601C* | CA*F4961*6D*+TXV | "D*96VC1205DNA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976197 | DAIKIN | DZ20VC0601C* | CA*F4961*6D*+TXV | "D*97MC1005CNA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976198 | DAIKIN | DZ20VC0601C* | CA*F4961*6D*+TXV | "D*97MC1205DNA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976207 | DAIKIN | DZ20VC0601C* | CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV | | 32 000 | 1 600 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205976208 | DAIKIN | DZ20VC0601C* | CHPF4860D6D*+TXV | "D*80SC0805CUA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976201 | DAIKIN | DZ20VC0601C* | CHPF4860D6D*+TXV | "D*80VC0805C*A**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976202 | DAIKIN | DZ20VC0601C* | CHPF4860D6D*+TXV | "D*80VC1005C*A**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976209 | DAIKIN | DZ20VC0601C* | CHPF4860D6D*+TXV | "D*96SC0805CUA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976203 | DAIKIN | DZ20VC0601C* | CHPF4860D6D*+TXV | "D*96VC1005CNA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976204 | DAIKIN | DZ20VC0601C* | CHPF4860D6D*+TXV | "D*96VC1205DNA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976205 | DAIKIN | DZ20VC0601C* | CHPF4860D6D*+TXV | "D*97MC1005CNA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976206 | DAIKIN | DZ20VC0601C* | CHPF4860D6D*+TXV | "D*97MC1205DNA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976216 | DAIKIN | DZ20VC0601C* | CSCF4860N6D*+TXV | "D*80SC0805CUA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976210 | DAIKIN | DZ20VC0601C* | CSCF4860N6D*+TXV | "D*80VC0805C*A**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976211 | DAIKIN | DZ20VC0601C* | CSCF4860N6D*+TXV | "D*80VC1005C*A**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976217 | DAIKIN | DZ20VC0601C* | CSCF4860N6D*+TXV | "D*96SC0805CUA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976212 | DAIKIN | DZ20VC0601C* | CSCF4860N6D*+TXV | "D*96VC1005CNA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976213 | DAIKIN | DZ20VC0601C* | CSCF4860N6D*+TXV | "D*96VC1205DNA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976214 | DAIKIN | DZ20VC0601C* | CSCF4860N6D*+TXV | "D*97MC1005CNA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976215 | DAIKIN | DZ20VC0601C* | CSCF4860N6D*+TXV | "D*97MC1205DNA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976218 | DAIKIN | DZ20VC0601C* | DV61PECD14A* | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 210435106 | DAIKIN | DZ6VSA1810A* | CA*EA1818*4A* | "D*96SC0603BUA**" | 10 800 | 540 \$ |
| 210435116 | DAIKIN | DZ6VSA1810A* | CA*EA1818*4A* | "D*96SC0805CUA**" | 10 800 | 540 \$ |
| 210435107 | DAIKIN | DZ6VSA1810A* | CA*EA1818*4A* | "D*96VC0403BNA**" | 10 800 | 540 \$ |
| 210435108 | DAIKIN | DZ6VSA1810A* | CA*EA1818*4A* | "D*96VC0603BNA**" | 10 800 | 540 \$ |
| 210435109 | DAIKIN | DZ6VSA1810A* | CA*EA1818*4A* | "D*96VC0803BNA**" | 10 800 | 540 \$ |
| 210435117 | DAIKIN | DZ6VSA1810A* | CA*EA1818*4A* | "D*96VC0804CNA**" | 10 800 | 540 \$ |
| 210435110 | DAIKIN | DZ6VSA1810A* | CA*EA1818*4A* | "D*97MC0603BNA**" | 10 800 | 540 \$ |
| 210435111 | DAIKIN | DZ6VSA1810A* | CA*EA1818*4A* | "D*97MC0803BNA**" | 10 800 | 540 \$ |
| 210435118 | DAIKIN | DZ6VSA1810A* | CA*EA1818*4A* | "D*97MC0804CNA**" | 10 800 | 540 \$ |
| 210435112 | DAIKIN | DZ6VSA1810A* | CA*EA1818*4A*+MBVC1200*-1A* | | 10 800 | 540 \$ |
| 210435119 | DAIKIN | DZ6VSA1810A* | CA*EA1818*4A*+MBVC1600*-1A* | | 10 800 | 540 \$ |
| 210435124 | DAIKIN | DZ6VSA1810A* | CA*EA2422*4A* | "D*96SC0603BUA**" | 10 800 | 540 \$ |
| 210435134 | DAIKIN | DZ6VSA1810A* | CA*EA2422*4A* | "D*96SC0805CUA**" | 10 800 | 540 \$ |
| 210435125 | DAIKIN | DZ6VSA1810A* | CA*EA2422*4A* | "D*96VC0403BNA**" | 10 800 | 540 \$ |
| 210435126 | DAIKIN | DZ6VSA1810A* | CA*EA2422*4A* | "D*96VC0603BNA**" | 10 800 | 540 \$ |
| 210435127 | DAIKIN | DZ6VSA1810A* | CA*EA2422*4A* | "D*96VC0803BNA**" | 10 800 | 540 \$ |
| 210435135 | DAIKIN | DZ6VSA1810A* | CA*EA2422*4A* | "D*96VC0804CNA**" | 10 800 | 540 \$ |
| 210435128 | DAIKIN | DZ6VSA1810A* | CA*EA2422*4A* | "D*97MC0603BNA**" | 10 800 | 540 \$ |
| 210435129 | DAIKIN | DZ6VSA1810A* | CA*EA2422*4A* | "D*97MC0803BNA**" | 10 800 | 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210435136 | DAIKIN | DZ6VSA1810A* | CA*EA2422*4A* | "D*97MC0804CNA**" | 10 800 | 540 \$ |
| 210435130 | DAIKIN | DZ6VSA1810A* | CA*EA2422*4A*+MBVC1200*-1A* | | 10 800 | 540 \$ |
| 210435137 | DAIKIN | DZ6VSA1810A* | CA*EA2422*4A*+MBVC1600*-1A* | | 10 800 | 540 \$ |
| 210435081 | DAIKIN | DZ6VSA1810A* | DFVE24BP1400A* | | 10 800 | 540 \$ |
| 210435088 | DAIKIN | DZ6VSA1810A* | DV24FECB14A* | | 10 800 | 540 \$ |
| 210435142 | DAIKIN | DZ6VSA2410A* | CA*EA1818*4A* | "D*96SC0603BUA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 210435152 | DAIKIN | DZ6VSA2410A* | CA*EA1818*4A* | "D*96SC0805CUA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 210435143 | DAIKIN | DZ6VSA2410A* | CA*EA1818*4A* | "D*96VC0403BNA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 210435144 | DAIKIN | DZ6VSA2410A* | CA*EA1818*4A* | "D*96VC0603BNA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 210435145 | DAIKIN | DZ6VSA2410A* | CA*EA1818*4A* | "D*96VC0803BNA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 210435153 | DAIKIN | DZ6VSA2410A* | CA*EA1818*4A* | "D*96VC0804CNA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 210435146 | DAIKIN | DZ6VSA2410A* | CA*EA1818*4A* | "D*97MC0603BNA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 210435147 | DAIKIN | DZ6VSA2410A* | CA*EA1818*4A* | "D*97MC0803BNA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 210435154 | DAIKIN | DZ6VSA2410A* | CA*EA1818*4A* | "D*97MC0804CNA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 210435148 | DAIKIN | DZ6VSA2410A* | CA*EA1818*4A*+MBVC1200*-1A* | | 14 600 | 730 \$ |
| 210435155 | DAIKIN | DZ6VSA2410A* | CA*EA1818*4A*+MBVC1600*-1A* | | 14 600 | 730 \$ |
| 210435160 | DAIKIN | DZ6VSA2410A* | CA*EA2422*4A* | "D*96SC0603BUA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 210435170 | DAIKIN | DZ6VSA2410A* | CA*EA2422*4A* | "D*96SC0805CUA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 210435161 | DAIKIN | DZ6VSA2410A* | CA*EA2422*4A* | "D*96VC0403BNA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 210435162 | DAIKIN | DZ6VSA2410A* | CA*EA2422*4A* | "D*96VC0603BNA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 210435163 | DAIKIN | DZ6VSA2410A* | CA*EA2422*4A* | "D*96VC0803BNA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 210435171 | DAIKIN | DZ6VSA2410A* | CA*EA2422*4A* | "D*96VC0804CNA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 210435164 | DAIKIN | DZ6VSA2410A* | CA*EA2422*4A* | "D*97MC0603BNA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 210435165 | DAIKIN | DZ6VSA2410A* | CA*EA2422*4A* | "D*97MC0803BNA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 210435172 | DAIKIN | DZ6VSA2410A* | CA*EA2422*4A* | "D*97MC0804CNA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 210435166 | DAIKIN | DZ6VSA2410A* | CA*EA2422*4A*+MBVC1200*-1A* | | 14 600 | 730 \$ |
| 210435173 | DAIKIN | DZ6VSA2410A* | CA*EA2422*4A*+MBVC1600*-1A* | | 14 600 | 730 \$ |
| 210435082 | DAIKIN | DZ6VSA2410A* | DFVE24BP1400A* | | 14 600 | 730 \$ |
| 210435089 | DAIKIN | DZ6VSA2410A* | DV24FECB14A* | | 14 600 | 730 \$ |
| 212614877 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA2422*4A* | "D*80SC0604BUA**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614881 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA2422*4A* | "D*80SC0805CUA**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614875 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA2422*4A* | "D*80VC0603B*A**" | 16 000 | 800 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212614876 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA2422*4A* | "D*80VC0604B*A**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614878 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA2422*4A* | "D*80VC0803B*A**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614879 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA2422*4A* | "D*80VC0804C*A**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614880 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA2422*4A* | "D*80VC0805C*A**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614882 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA2422*4A* | "D*80VC1005C*A**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614885 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA2422*4A* | "D*96SC0603BUA**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614888 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA2422*4A* | "D*96SC0805CUA**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614883 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA2422*4A* | "D*96VC0403BNA**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614884 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA2422*4A* | "D*96VC0603BNA**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614886 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA2422*4A* | "D*96VC0803BNA**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614887 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA2422*4A* | "D*96VC0804CNA**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614889 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA2422*4A* | "D*96VC1005CNA**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614890 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA2422*4A* | "D*97MC0603BNA**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614891 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA2422*4A* | "D*97MC0803BNA**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614892 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA2422*4A* | "D*97MC0804CNA**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614893 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA2422*4A* | "D*97MC1005CNA**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614873 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA2422*4A*+MBVC1200**-1A* | | 16 000 | 800 \$ |
| 212614874 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA2422*4A*+MBVC1600**-1A* | | 16 000 | 800 \$ |
| 212614898 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA3026*4A* | "D*80SC0604BUA**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614902 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA3026*4A* | "D*80SC0805CUA**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614896 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA3026*4A* | "D*80VC0603B*A**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614897 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA3026*4A* | "D*80VC0604B*A**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614899 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA3026*4A* | "D*80VC0803B*A**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614900 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA3026*4A* | "D*80VC0804C*A**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614901 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA3026*4A* | "D*80VC0805C*A**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614903 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA3026*4A* | "D*80VC1005C*A**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614906 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA3026*4A* | "D*96SC0603BUA**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614909 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA3026*4A* | "D*96SC0805CUA**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614904 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA3026*4A* | "D*96VC0403BNA**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614905 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA3026*4A* | "D*96VC0603BNA**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614907 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA3026*4A* | "D*96VC0803BNA**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614908 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA3026*4A* | "D*96VC0804CNA**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614910 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA3026*4A* | "D*96VC1005CNA**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614911 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA3026*4A* | "D*97MC0603BNA**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614912 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA3026*4A* | "D*97MC0803BNA**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614913 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA3026*4A* | "D*97MC0804CNA**" | 16 000 | 800 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212614914 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA3026*4A* | "D*97MC1005CNA**" | 16 000 | 800 \$ |
| 212614894 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA3026*4A*+MBVC1200**-1A* | | 16 000 | 800 \$ |
| 212614895 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | CA*EA3026*4A*+MBVC1600**-1A* | | 16 000 | 800 \$ |
| 212614872 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | DFVE36CP0400A* | | 16 000 | 800 \$ |
| 212614864 | DAIKIN | DZ6VSA241EA* | DFVE36CP1400A* | | 16 000 | 800 \$ |
| 210435178 | DAIKIN | DZ6VSA3010A* | CA*EA2422*4A* | "D*96SC0603BUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 210435189 | DAIKIN | DZ6VSA3010A* | CA*EA2422*4A* | "D*96SC0805CUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 210435179 | DAIKIN | DZ6VSA3010A* | CA*EA2422*4A* | "D*96VC0403BNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 210435180 | DAIKIN | DZ6VSA3010A* | CA*EA2422*4A* | "D*96VC0603BNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 210435181 | DAIKIN | DZ6VSA3010A* | CA*EA2422*4A* | "D*96VC0803BNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 210435190 | DAIKIN | DZ6VSA3010A* | CA*EA2422*4A* | "D*96VC0804CNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 210435191 | DAIKIN | DZ6VSA3010A* | CA*EA2422*4A* | "D*96VC1005CNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 210435182 | DAIKIN | DZ6VSA3010A* | CA*EA2422*4A* | "D*97MC0603BNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 210435183 | DAIKIN | DZ6VSA3010A* | CA*EA2422*4A* | "D*97MC0803BNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 210435192 | DAIKIN | DZ6VSA3010A* | CA*EA2422*4A* | "D*97MC0804CNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 210435193 | DAIKIN | DZ6VSA3010A* | CA*EA2422*4A* | "D*97MC1005CNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 210435184 | DAIKIN | DZ6VSA3010A* | CA*EA2422*4A*+MBVC1200**-1A* | | 18 000 | 900 \$ |
| 210435194 | DAIKIN | DZ6VSA3010A* | CA*EA2422*4A*+MBVC1600**-1A* | | 18 000 | 900 \$ |
| 210435199 | DAIKIN | DZ6VSA3010A* | CA*EA3026*4A* | "D*96SC0603BUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 210435210 | DAIKIN | DZ6VSA3010A* | CA*EA3026*4A* | "D*96SC0805CUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 210435200 | DAIKIN | DZ6VSA3010A* | CA*EA3026*4A* | "D*96VC0403BNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 210435201 | DAIKIN | DZ6VSA3010A* | CA*EA3026*4A* | "D*96VC0603BNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 210435202 | DAIKIN | DZ6VSA3010A* | CA*EA3026*4A* | "D*96VC0803BNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 210435211 | DAIKIN | DZ6VSA3010A* | CA*EA3026*4A* | "D*96VC0804CNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 210435212 | DAIKIN | DZ6VSA3010A* | CA*EA3026*4A* | "D*96VC1005CNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 210435203 | DAIKIN | DZ6VSA3010A* | CA*EA3026*4A* | "D*97MC0603BNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 210435204 | DAIKIN | DZ6VSA3010A* | CA*EA3026*4A* | "D*97MC0803BNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 210435213 | DAIKIN | DZ6VSA3010A* | CA*EA3026*4A* | "D*97MC0804CNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 210435214 | DAIKIN | DZ6VSA3010A* | CA*EA3026*4A* | "D*97MC1005CNA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 210435205 | DAIKIN | DZ6VSA3010A* | CA*EA3026*4A*+MBVC1200**-1A* | | 18 000 | 900 \$ |
| 210435215 | DAIKIN | DZ6VSA3010A* | CA*EA3026*4A*+MBVC1600**-1A* | | 18 000 | 900 \$ |
| 210435083 | DAIKIN | DZ6VSA3010A* | DFVE36CP1400A* | | 18 000 | 900 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210791258 | DAIKIN | DZ6VSA3010A* | DV35FECC14A* | | 17 600 | 880 \$ |
| 2109791258 | DAIKIN | DZ6VSA3010A* | DV35FECC14A* | | 17 600 | 880 \$ |
| 210435090 | DAIKIN | DZ6VSA3010A* | DV36FECC14A* | | 18 000 | 900 \$ |
| 210435220 | DAIKIN | DZ6VSA3610A* | CA*EA3026*4A* | "D*96SC0603BUA**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210435231 | DAIKIN | DZ6VSA3610A* | CA*EA3026*4A* | "D*96SC0805CUA**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210435221 | DAIKIN | DZ6VSA3610A* | CA*EA3026*4A* | "D*96VC0403BNA**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210435222 | DAIKIN | DZ6VSA3610A* | CA*EA3026*4A* | "D*96VC0603BNA**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210435223 | DAIKIN | DZ6VSA3610A* | CA*EA3026*4A* | "D*96VC0803BNA**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210435232 | DAIKIN | DZ6VSA3610A* | CA*EA3026*4A* | "D*96VC0804CNA**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210435233 | DAIKIN | DZ6VSA3610A* | CA*EA3026*4A* | "D*96VC1005CNA**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210435238 | DAIKIN | DZ6VSA3610A* | CA*EA3026*4A* | "D*96VC1005DNA**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210435239 | DAIKIN | DZ6VSA3610A* | CA*EA3026*4A* | "D*96VC1205DNA**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210435224 | DAIKIN | DZ6VSA3610A* | CA*EA3026*4A* | "D*97MC0603BNA**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210435225 | DAIKIN | DZ6VSA3610A* | CA*EA3026*4A* | "D*97MC0803BNA**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210435234 | DAIKIN | DZ6VSA3610A* | CA*EA3026*4A* | "D*97MC0804CNA**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210435235 | DAIKIN | DZ6VSA3610A* | CA*EA3026*4A* | "D*97MC1005CNA**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210435240 | DAIKIN | DZ6VSA3610A* | CA*EA3026*4A* | "D*97MC1205DNA**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210435226 | DAIKIN | DZ6VSA3610A* | CA*EA3026*4A*+MBVC1200*-1A* | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210435236 | DAIKIN | DZ6VSA3610A* | CA*EA3026*4A*+MBVC1600*-1A* | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210435241 | DAIKIN | DZ6VSA3610A* | CA*EA3026*4A*+MBVC2000*-1A* | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210435084 | DAIKIN | DZ6VSA3610A* | DFVE36CP1400A* | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210435093 | DAIKIN | DZ6VSA3610A* | DFVE42CP1400A* | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210791259 | DAIKIN | DZ6VSA3610A* | DV35FECC14A* | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 2109791259 | DAIKIN | DZ6VSA3610A* | DV35FECC14A* | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 210435092 | DAIKIN | DZ6VSA3610A* | DV36FECC14A* | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210435091 | DAIKIN | DZ6VSA3610A* | DV42FECC14A* | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212614931 | DAIKIN | DZ6VSA361EA* | CA*EA4830*4A* | "D*80SC0805CUA**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212614929 | DAIKIN | DZ6VSA361EA* | CA*EA4830*4A* | "D*80VC0804C*A**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212614928 | DAIKIN | DZ6VSA361EA* | CA*EA4830*4A* | "D*80VC0805C*A**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212614926 | DAIKIN | DZ6VSA361EA* | CA*EA4830*4A* | "D*80VC1005C*A**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212614932 | DAIKIN | DZ6VSA361EA* | CA*EA4830*4A* | "D*96SC0805CUA**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212614925 | DAIKIN | DZ6VSA361EA* | CA*EA4830*4A* | "D*96VC0804CNA**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212614924 | DAIKIN | DZ6VSA361EA* | CA*EA4830*4A* | "D*96VC1005CNA**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212614930 | DAIKIN | DZ6VSA361EA* | CA*EA4830*4A* | "D*97MC0804CNA**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212614921 | DAIKIN | DZ6VSA361EA* | CA*EA4830*4A* | "D*97MC1005CNA**" | 23 000 | 1 150 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212614919 | DAIKIN | DZ6VSA361EA* | CA*EA4830*4A*+MBVC1600**-1A* | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212614927 | DAIKIN | DZ6VSA361EA* | CA*EA6030*4A* | "D*80VC0805D*A**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212614923 | DAIKIN | DZ6VSA361EA* | CA*EA6030*4A* | "D*96VC1005DNA**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212614922 | DAIKIN | DZ6VSA361EA* | CA*EA6030*4A* | "D*96VC1205DNA**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212614920 | DAIKIN | DZ6VSA361EA* | CA*EA6030*4A* | "D*97MC1205DNA**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212614918 | DAIKIN | DZ6VSA361EA* | CA*EA6030*4A*+MBVC2000**-1A* | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212928694 | DAIKIN | DZ6VSA361EA* | DFVE42CP0400A* | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212928695 | DAIKIN | DZ6VSA361EA* | DFVE42CP1400A* | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212614917 | DAIKIN | DZ6VSA361EA* | DFVE48DP0400A* | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212614865 | DAIKIN | DZ6VSA361EA* | DFVE48DP1400A* | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212614916 | DAIKIN | DZ6VSA361EA* | DFVE60DP0400A* | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212614915 | DAIKIN | DZ6VSA361EA* | DFVE60DP1400A* | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 213191957 | DAIKIN | DZ6VSA4210A* | CA*EA4830*4A* | "D*80SC0805CUA**" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213191947 | DAIKIN | DZ6VSA4210A* | CA*EA4830*4A* | "D*80VC0804C*A**" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213191949 | DAIKIN | DZ6VSA4210A* | CA*EA4830*4A* | "D*80VC0805C*A**" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213191951 | DAIKIN | DZ6VSA4210A* | CA*EA4830*4A* | "D*80VC1005C*A**" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213191955 | DAIKIN | DZ6VSA4210A* | CA*EA4830*4A* | "D*96SC0805CUA**" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213191939 | DAIKIN | DZ6VSA4210A* | CA*EA4830*4A* | "D*96VC0804CNA**" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213191941 | DAIKIN | DZ6VSA4210A* | CA*EA4830*4A* | "D*96VC1005CNA**" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213191943 | DAIKIN | DZ6VSA4210A* | CA*EA4830*4A* | "D*97MC0804CNA**" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213191945 | DAIKIN | DZ6VSA4210A* | CA*EA4830*4A* | "D*97MC1005CNA**" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213191953 | DAIKIN | DZ6VSA4210A* | CA*EA4830*4A*+MBVC1600**-1A* | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213191985 | DAIKIN | DZ6VSA4210A* | CA*EA6030*4A* | "D*80VC0805D*A**" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213191979 | DAIKIN | DZ6VSA4210A* | CA*EA6030*4A* | "D*96VC1005DNA**" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213191981 | DAIKIN | DZ6VSA4210A* | CA*EA6030*4A* | "D*96VC1205DNA**" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213191983 | DAIKIN | DZ6VSA4210A* | CA*EA6030*4A* | "D*97MC1205DNA**" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213191987 | DAIKIN | DZ6VSA4210A* | CA*EA6030*4A*+MBVC2000**-1A* | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210435094 | DAIKIN | DZ6VSA4210A* | DFVE42CP1400A* | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210435085 | DAIKIN | DZ6VSA4210A* | DFVE48DP1400A* | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210435095 | DAIKIN | DZ6VSA4210A* | DFVE60DP1400A* | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210435096 | DAIKIN | DZ6VSA4210A* | DV42FECC14A* | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210791260 | DAIKIN | DZ6VSA4210A* | DV47FECD14A* | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 2109791260 | DAIKIN | DZ6VSA4210A* | DV47FECD14A* | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210435097 | DAIKIN | DZ6VSA4210A* | DV48FECD14A* | | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210435098 | DAIKIN | DZ6VSA4210A* | DV60FEC14A* | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213156958 | DAIKIN | DZ6VSA421EA* | CA*EA6030*4A* | "D*80VC0805D*A**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 212614937 | DAIKIN | DZ6VSA421EA* | CA*EA6030*4A* | "D*96VC1005DNA**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 212614936 | DAIKIN | DZ6VSA421EA* | CA*EA6030*4A* | "D*96VC1205DNA**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 212614935 | DAIKIN | DZ6VSA421EA* | CA*EA6030*4A* | "D*97MC1205DNA**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 212614934 | DAIKIN | DZ6VSA421EA* | CA*EA6030*4A*+MBVC2000*-1A* | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 212614933 | DAIKIN | DZ6VSA421EA* | DFVE60DP0400A* | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 212614866 | DAIKIN | DZ6VSA421EA* | DFVE60DP1400A* | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 213192015 | DAIKIN | DZ6VSA4810A* | CA*EA4830*4A* | "D*80SC0805CUA**" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213192005 | DAIKIN | DZ6VSA4810A* | CA*EA4830*4A* | "D*80VC0804C*A**" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213192007 | DAIKIN | DZ6VSA4810A* | CA*EA4830*4A* | "D*80VC0805C*A**" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213192009 | DAIKIN | DZ6VSA4810A* | CA*EA4830*4A* | "D*80VC1005C*A**" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213192013 | DAIKIN | DZ6VSA4810A* | CA*EA4830*4A* | "D*96SC0805CUA**" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213191997 | DAIKIN | DZ6VSA4810A* | CA*EA4830*4A* | "D*96VC0804CNA**" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213191999 | DAIKIN | DZ6VSA4810A* | CA*EA4830*4A* | "D*96VC1005CNA**" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213192001 | DAIKIN | DZ6VSA4810A* | CA*EA4830*4A* | "D*97MC0804CNA**" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213192003 | DAIKIN | DZ6VSA4810A* | CA*EA4830*4A* | "D*97MC1005CNA**" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213192011 | DAIKIN | DZ6VSA4810A* | CA*EA4830*4A*+MBVC1600*-1A* | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213192043 | DAIKIN | DZ6VSA4810A* | CA*EA6030*4A* | "D*80VC0805D*A**" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213192037 | DAIKIN | DZ6VSA4810A* | CA*EA6030*4A* | "D*96VC1005DNA**" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213192039 | DAIKIN | DZ6VSA4810A* | CA*EA6030*4A* | "D*96VC1205DNA**" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213192041 | DAIKIN | DZ6VSA4810A* | CA*EA6030*4A* | "D*97MC1205DNA**" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213192045 | DAIKIN | DZ6VSA4810A* | CA*EA6030*4A*+MBVC2000*-1A* | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210435086 | DAIKIN | DZ6VSA4810A* | DFVE48DP1400A* | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210435099 | DAIKIN | DZ6VSA4810A* | DFVE60DP1400A* | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210435100 | DAIKIN | DZ6VSA4810A* | DV48FEC14A* | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210435101 | DAIKIN | DZ6VSA4810A* | DV60FEC14A* | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213156959 | DAIKIN | DZ6VSA481EA* | CA*EA6030*4A* | "D*80VC0805D*A**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 212614942 | DAIKIN | DZ6VSA481EA* | CA*EA6030*4A* | "D*96VC1005DNA**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 212614941 | DAIKIN | DZ6VSA481EA* | CA*EA6030*4A* | "D*96VC1205DNA**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 212614940 | DAIKIN | DZ6VSA481EA* | CA*EA6030*4A* | "D*97MC1205DNA**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 212614939 | DAIKIN | DZ6VSA481EA* | CA*EA6030*4A*+MBVC2000*-1A* | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 212614938 | DAIKIN | DZ6VSA481EA* | DFVE60DP0400A* | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 212614867 | DAIKIN | DZ6VSA481EA* | DFVE60DP1400A* | | 28 000 | 1 400 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213192407 | DAIKIN | DZ6VSA6010A* | CA*EA6030*4A* | "D*80VC0805D*A**" | 34 800 | 1 740 \$ |
| 213192401 | DAIKIN | DZ6VSA6010A* | CA*EA6030*4A* | "D*96VC1005DNA**" | 34 800 | 1 740 \$ |
| 213192403 | DAIKIN | DZ6VSA6010A* | CA*EA6030*4A* | "D*96VC1205DNA**" | 34 800 | 1 740 \$ |
| 213192405 | DAIKIN | DZ6VSA6010A* | CA*EA6030*4A* | "D*97MC1205DNA**" | 34 800 | 1 740 \$ |
| 213192409 | DAIKIN | DZ6VSA6010A* | CA*EA6030*4A*+MBVC200 0**-1A* | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 210435087 | DAIKIN | DZ6VSA6010A* | DFVE60DP1400A* | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 210791261 | DAIKIN | DZ6VSA6010A* | DV59FEC14A* | | 34 500 | 1 725 \$ |
| 2109791261 | DAIKIN | DZ6VSA6010A* | DV59FEC14A* | | 34 500 | 1 725 \$ |
| 210435242 | DAIKIN | DZ6VSA6010A* | DV60FEC14A* | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 210607570 | DAIKIN | DZ9VCA2410A* | CA*F3137*6A*+MBVC1200 **-1A*+TX | | 14 000 | 700 \$ |
| 210692255 | DAIKIN | DZ9VCA2410A* | CA*F3137*6A*+TXV | "D*96SC0603BUA**" | 13 800 | 690 \$ |
| 210692254 | DAIKIN | DZ9VCA2410A* | CA*F3137*6A*+TXV | "D*96VC0403BNA**" | 13 800 | 690 \$ |
| 210692256 | DAIKIN | DZ9VCA2410A* | CA*F3137*6A*+TXV | "D*96VC0603BNA**" | 13 800 | 690 \$ |
| 210692257 | DAIKIN | DZ9VCA2410A* | CA*F3137*6A*+TXV | "D*96VC0803BNA**" | 13 800 | 690 \$ |
| 210692258 | DAIKIN | DZ9VCA2410A* | CA*F3137*6A*+TXV | "D*97MC0603BNA**" | 13 800 | 690 \$ |
| 210692259 | DAIKIN | DZ9VCA2410A* | CA*F3137*6A*+TXV | "D*97MC0803BNA**" | 13 800 | 690 \$ |
| 210692260 | DAIKIN | DZ9VCA2410A* | CA*F3743*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV | | 14 500 | 725 \$ |
| 210692264 | DAIKIN | DZ9VCA2410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*96SC0603BUA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 210692263 | DAIKIN | DZ9VCA2410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*96VC0403BNA**" | 14 500 | 725 \$ |
| 210692265 | DAIKIN | DZ9VCA2410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*96VC0603BNA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 210692266 | DAIKIN | DZ9VCA2410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*96VC0803BNA**" | 14 500 | 725 \$ |
| 210692267 | DAIKIN | DZ9VCA2410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*96VC0804CNA**" | 14 500 | 725 \$ |
| 210692268 | DAIKIN | DZ9VCA2410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*97MC0603BNA**" | 14 500 | 725 \$ |
| 210692269 | DAIKIN | DZ9VCA2410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*97MC0803BNA**" | 14 500 | 725 \$ |
| 210692270 | DAIKIN | DZ9VCA2410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*97MC0804CNA**" | 14 500 | 725 \$ |
| 210692271 | DAIKIN | DZ9VCA2410A* | CHPF3636B6C*+MBVC1200 0**-1A*+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 210692275 | DAIKIN | DZ9VCA2410A* | CHPF3636B6C*+TXV | "D*96SC0603BUA**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210692274 | DAIKIN | DZ9VCA2410A* | CHPF3636B6C*+TXV | "D*96VC0403BNA**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210692276 | DAIKIN | DZ9VCA2410A* | CHPF3636B6C*+TXV | "D*96VC0603BNA**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210692277 | DAIKIN | DZ9VCA2410A* | CHPF3636B6C*+TXV | "D*96VC0803BNA**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210692278 | DAIKIN | DZ9VCA2410A* | CHPF3636B6C*+TXV | "D*97MC0603BNA**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210692279 | DAIKIN | DZ9VCA2410A* | CHPF3636B6C*+TXV | "D*97MC0803BNA**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210692280 | DAIKIN | DZ9VCA2410A* | CHPF3642C6C*+MBVC1200 0**-1A*+TXV | | 14 100 | 705 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210692281 | DAIKIN | DZ9VCA2410A* | CSCF3642N6D*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 210692285 | DAIKIN | DZ9VCA2410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*96SC0603BUA**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210692284 | DAIKIN | DZ9VCA2410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*96VC0403BNA**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210692286 | DAIKIN | DZ9VCA2410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*96VC0603BNA**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210692287 | DAIKIN | DZ9VCA2410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*96VC0803BNA**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210692288 | DAIKIN | DZ9VCA2410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*96VC0804CNA**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210692289 | DAIKIN | DZ9VCA2410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*97MC0603BNA**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210692290 | DAIKIN | DZ9VCA2410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*97MC0803BNA**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210692291 | DAIKIN | DZ9VCA2410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*97MC0804CNA**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210610032 | DAIKIN | DZ9VCA2410A* | DMVE24BP1400A* | | 14 800 | 740 \$ |
| 210692292 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692296 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CA*F3137*6A*+TXV | "D*96SC0603BUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692295 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CA*F3137*6A*+TXV | "D*96VC0403BNA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692297 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CA*F3137*6A*+TXV | "D*96VC0603BNA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692298 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CA*F3137*6A*+TXV | "D*96VC0803BNA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692299 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CA*F3137*6A*+TXV | "D*97MC0603BNA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692300 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CA*F3137*6A*+TXV | "D*97MC0803BNA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692301 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CA*F3743*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210607577 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CA*F3743*6D*+MBVC1600**-1A*+TX | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692309 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*96SC0603BUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692313 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*96SC0805CUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692308 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*96VC0403BNA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692310 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*96VC0603BNA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692311 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*96VC0803BNA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692312 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*96VC0804CNA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692314 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*96VC1005CNA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692315 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*96VC1205DNA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692316 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*97MC0603BNA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692317 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*97MC0803BNA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692318 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*97MC0804CNA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692319 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*97MC1005CNA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692320 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "D*97MC1205DNA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692321 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210692322 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CHPF3642C6C*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692330 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "D*96SC0603BUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692334 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "D*96SC0805CUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692329 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "D*96VC0403BNA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692331 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "D*96VC0603BNA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692332 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "D*96VC0803BNA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692333 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "D*96VC0804CNA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692335 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "D*96VC1005CNA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692336 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "D*97MC0603BNA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692337 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "D*97MC0803BNA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692338 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "D*97MC0804CNA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692339 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "D*97MC1005CNA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692340 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CHPF3743C6B*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692341 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CHPF3743C6B*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692349 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "D*96SC0603BUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692353 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "D*96SC0805CUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692348 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "D*96VC0403BNA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692350 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "D*96VC0603BNA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692351 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "D*96VC0803BNA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692352 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "D*96VC0804CNA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692354 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "D*96VC1005CNA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692355 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "D*97MC0603BNA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692356 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "D*97MC0803BNA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692357 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "D*97MC0804CNA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692358 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "D*97MC1005CNA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692359 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CSCF3642N6D*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692360 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CSCF3642N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692368 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*96SC0603BUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692372 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*96SC0805CUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692367 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*96VC0403BNA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692369 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*96VC0603BNA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692370 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*96VC0803BNA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692371 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*96VC0804CNA**" | 21 600 | 1 080 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210692373 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*96VC1005CNA** | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692374 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*96VC1205DNA** | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692375 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*97MC0603BNA** | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692376 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*97MC0803BNA** | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692377 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*97MC0804CNA** | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692378 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*97MC1005CNA** | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692379 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "D*97MC1205DNA** | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210609964 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | DMVE36CP1400A* | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210609965 | DAIKIN | DZ9VCA3610A* | DMVE48DP1400A* | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692380 | DAIKIN | DZ9VCA4810A* | CA*F4860*6D*+MBVC1600** -1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692381 | DAIKIN | DZ9VCA4810A* | CA*F4860*6D*+MBVC2000** -1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692387 | DAIKIN | DZ9VCA4810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "D*96SC0805CUA** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692386 | DAIKIN | DZ9VCA4810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "D*96VC0804CNA** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692388 | DAIKIN | DZ9VCA4810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "D*96VC1005CNA** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692389 | DAIKIN | DZ9VCA4810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "D*96VC1205DNA** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692390 | DAIKIN | DZ9VCA4810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "D*97MC0804CNA** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692391 | DAIKIN | DZ9VCA4810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "D*97MC1005CNA** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692392 | DAIKIN | DZ9VCA4810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "D*97MC1205DNA** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692393 | DAIKIN | DZ9VCA4810A* | CA*F4961*6D*+MBVC1600** -1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210607579 | DAIKIN | DZ9VCA4810A* | CA*F4961*6D*+MBVC2000** -1A*+TX | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692400 | DAIKIN | DZ9VCA4810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "D*96SC0805CUA** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692399 | DAIKIN | DZ9VCA4810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "D*96VC0804CNA** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692401 | DAIKIN | DZ9VCA4810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "D*96VC1005CNA** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692402 | DAIKIN | DZ9VCA4810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "D*96VC1205DNA** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692403 | DAIKIN | DZ9VCA4810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "D*97MC0804CNA** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692404 | DAIKIN | DZ9VCA4810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "D*97MC1005CNA** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692405 | DAIKIN | DZ9VCA4810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "D*97MC1205DNA** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692406 | DAIKIN | DZ9VCA4810A* | CHPF4860D6D*+MBVC1600** -1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692407 | DAIKIN | DZ9VCA4810A* | CHPF4860D6D*+MBVC2000** -1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692411 | DAIKIN | DZ9VCA4810A* | CHPF4860D6D*+TXV | "D*96VC0804CNA** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692412 | DAIKIN | DZ9VCA4810A* | CHPF4860D6D*+TXV | "D*96VC1005CNA** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692413 | DAIKIN | DZ9VCA4810A* | CHPF4860D6D*+TXV | "D*96VC1205DNA** | 27 000 | 1 350 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210692414 | DAIKIN | DZ9VCA4810A* | CHPF4860D6D*+TXV | "D*97MC0804CNA**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692415 | DAIKIN | DZ9VCA4810A* | CHPF4860D6D*+TXV | "D*97MC1005CNA**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692416 | DAIKIN | DZ9VCA4810A* | CHPF4860D6D*+TXV | "D*97MC1205DNA**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692417 | DAIKIN | DZ9VCA4810A* | CSCF4860N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692418 | DAIKIN | DZ9VCA4810A* | CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692425 | DAIKIN | DZ9VCA4810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "D*96SC0805CUA**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692424 | DAIKIN | DZ9VCA4810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "D*96VC0804CNA**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692426 | DAIKIN | DZ9VCA4810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "D*96VC1005CNA**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692427 | DAIKIN | DZ9VCA4810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "D*96VC1205DNA**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692428 | DAIKIN | DZ9VCA4810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "D*97MC0804CNA**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692429 | DAIKIN | DZ9VCA4810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "D*97MC1005CNA**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692430 | DAIKIN | DZ9VCA4810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "D*97MC1205DNA**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210609976 | DAIKIN | DZ9VCA4810A* | DMVE48DP1400A* | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210609977 | DAIKIN | DZ9VCA4810A* | DMVE60DP1400A* | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210607421 | DAIKIN | DZ9VCA6010A* | CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TX | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 210692434 | DAIKIN | DZ9VCA6010A* | CA*F4961*6D*+TXV | "D*96SC0805CUA**" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 210692435 | DAIKIN | DZ9VCA6010A* | CA*F4961*6D*+TXV | "D*96VC1005CNA**" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 210692436 | DAIKIN | DZ9VCA6010A* | CA*F4961*6D*+TXV | "D*96VC1205DNA**" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 210692437 | DAIKIN | DZ9VCA6010A* | CA*F4961*6D*+TXV | "D*97MC1005CNA**" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 210692438 | DAIKIN | DZ9VCA6010A* | CA*F4961*6D*+TXV | "D*97MC1205DNA**" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 210692439 | DAIKIN | DZ9VCA6010A* | CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210692443 | DAIKIN | DZ9VCA6010A* | CHPF4860D6D*+TXV | "D*96SC0805CUA**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210692444 | DAIKIN | DZ9VCA6010A* | CHPF4860D6D*+TXV | "D*96VC1005CNA**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210692445 | DAIKIN | DZ9VCA6010A* | CHPF4860D6D*+TXV | "D*96VC1205DNA**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210692446 | DAIKIN | DZ9VCA6010A* | CHPF4860D6D*+TXV | "D*97MC1005CNA**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210692447 | DAIKIN | DZ9VCA6010A* | CHPF4860D6D*+TXV | "D*97MC1205DNA**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210692451 | DAIKIN | DZ9VCA6010A* | CSCF4860N6D*+TXV | "D*96SC0805CUA**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210692452 | DAIKIN | DZ9VCA6010A* | CSCF4860N6D*+TXV | "D*96VC1005CNA**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210692453 | DAIKIN | DZ9VCA6010A* | CSCF4860N6D*+TXV | "D*96VC1205DNA**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210692454 | DAIKIN | DZ9VCA6010A* | CSCF4860N6D*+TXV | "D*97MC1005CNA**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210692455 | DAIKIN | DZ9VCA6010A* | CSCF4860N6D*+TXV | "D*97MC1205DNA**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210609988 | DAIKIN | DZ9VCA6010A* | DMVE60DP1400A* | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205782845 | DAIKIN | RX09AXVJU | FTX09AXVJU | | 5 700 | 285 \$ |
| 211291633 | DAIKIN | RX09BXVJU | FTX09BXVJU | | 5 800 | 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 9966569 | DAIKIN | RX09QMVJU | FFQ09Q2VJU | | 6 000 | 300 \$ |
| 202682020 | DAIKIN | RX09RMVJU9 | FDMQ09RVJU | | 6 800 | 340 \$ |
| 202682023 | DAIKIN | RX09RMVJU9 | FFQ09Q2VJU | | 6 000 | 300 \$ |
| 207776287 | DAIKIN | RX09RMVJU9* | FDMQ09RVJU | | 6 800 | 340 \$ |
| 207776283 | DAIKIN | RX09RMVJU9* | FFQ09Q2VJU | | 6 000 | 300 \$ |
| 212521708 | DAIKIN | RX09WMVJU* | FDMQ09WVJU* | | 6 800 | 340 \$ |
| 212521702 | DAIKIN | RX09WMVJU* | FFQ09W2VJU* | | 6 000 | 300 \$ |
| 205782846 | DAIKIN | RX12AXVJU | FTX12AXVJU | | 8 600 | 430 \$ |
| 211291634 | DAIKIN | RX12BXVJU | FTX12BXVJU | | 8 600 | 430 \$ |
| 9966684 | DAIKIN | RX12QMVJU | FFQ12Q2VJU | | 8 300 | 415 \$ |
| 202682021 | DAIKIN | RX12RMVJU9 | FDMQ12RVJU | | 8 500 | 425 \$ |
| 202682024 | DAIKIN | RX12RMVJU9 | FFQ12Q2VJU | | 8 300 | 415 \$ |
| 207776290 | DAIKIN | RX12RMVJU9* | FDMQ12RVJU | | 8 500 | 425 \$ |
| 207776284 | DAIKIN | RX12RMVJU9* | FFQ12Q2VJU | | 8 300 | 415 \$ |
| 212521704 | DAIKIN | RX12WMVJU* | FDMQ12WVJU* | | 8 500 | 425 \$ |
| 212396464 | DAIKIN | RX12WMVJU* | FFQ12W2VJU* | | 8 300 | 415 \$ |
| 9966775 | DAIKIN | RX15QMVJU | FFQ15Q2VJU | | 10 600 | 530 \$ |
| 205776148 | DAIKIN | RX15RMVJU* | FDMQ15RVJU | | 11 500 | 575 \$ |
| 205663346 | DAIKIN | RX15RMVJU* | FFQ15Q2VJU | | 10 600 | 530 \$ |
| 212506078 | DAIKIN | RX15WMVJU* | FDMQ15WVJU* | | 11 500 | 575 \$ |
| 212506073 | DAIKIN | RX15WMVJU* | FFQ15W2VJU* | | 10 600 | 530 \$ |
| 211697900 | DAIKIN | RX18BXVJU | FTX18BXVJU | | 14 400 | 720 \$ |
| 205776150 | DAIKIN | RX18RMVJU9* | FDMQ18RVJU | | 13 600 | 680 \$ |
| 205663362 | DAIKIN | RX18RMVJU9* | FFQ18Q2VJU | | 14 200 | 710 \$ |
| 212506081 | DAIKIN | RX18WMVJU* | FDMQ18WVJU* | | 13 600 | 680 \$ |
| 211697901 | DAIKIN | RX24BXVJU | FTX24BXVJU | | 14 400 | 720 \$ |
| 205776151 | DAIKIN | RX24RMVJU* | FDMQ24RVJU | | 15 000 | 750 \$ |
| 212506075 | DAIKIN | RX24WMVJU* | FDMQ24WVJU* | | 15 000 | 750 \$ |
| 3208521 | DAIKIN | RXG09HVJU | FTXG09HVJU | | 8 100 | 405 \$ |
| 3208522 | DAIKIN | RXG12HVJU | FTXG12HVJU | | 10 400 | 520 \$ |
| 3208523 | DAIKIN | RXG15HVJU | FTXG15HVJU | | 11 100 | 555 \$ |
| 8849533 | DAIKIN | RXL09QMVJU | FTX09NMVJU | | 6 700 | 335 \$ |
| 8849459 | DAIKIN | RXL09QMVJU | FVXS09NVJU | | 6 200 | 310 \$ |
| 207776277 | DAIKIN | RXL09QMVJU* | FTX09NMVJU* | | 6 700 | 335 \$ |
| 207776280 | DAIKIN | RXL09QMVJU* | FVXS09NVJU | | 6 200 | 310 \$ |
| 212521705 | DAIKIN | RXL09WMVJU* | FTX09WMVJU* | | 6 700 | 335 \$ |
| 212521709 | DAIKIN | RXL09WMVJU* | FVXS09WVJU* | | 6 200 | 310 \$ |
| 204717990 | DAIKIN | RXL12QMVJU9 | FDMQ12RVJU | | 8 600 | 430 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 204717600 | DAIKIN | RXL12QMVJU9 | FTX12NMVJU | | 8 800 | 440 \$ |
| 204717989 | DAIKIN | RXL12QMVJU9 | FVXS12NVJU | | 8 300 | 415 \$ |
| 207776282 | DAIKIN | RXL12QMVJU9* | FDMQ12RVJU | | 8 600 | 430 \$ |
| 207776278 | DAIKIN | RXL12QMVJU9* | FTX12NMVJU* | | 8 800 | 440 \$ |
| 207776281 | DAIKIN | RXL12QMVJU9* | FVXS12NVJU | | 8 300 | 415 \$ |
| 212506083 | DAIKIN | RXL12WMVJU* | FDMQ12WVJU* | | 8 600 | 430 \$ |
| 212506076 | DAIKIN | RXL12WMVJU* | FTX12WMVJU* | | 8 800 | 440 \$ |
| 212506082 | DAIKIN | RXL12WMVJU* | FVXS12WVJU* | | 8 300 | 415 \$ |
| 8849330 | DAIKIN | RXL15QMVJU | FTX15NMVJU | | 11 500 | 575 \$ |
| 8849445 | DAIKIN | RXL15QMVJU | FVXS15NVJU | | 11 500 | 575 \$ |
| 205663349 | DAIKIN | RXL15QMVJU* | FTX15NMVJU* | | 11 500 | 575 \$ |
| 205663350 | DAIKIN | RXL15QMVJU* | FVXS15NVJU | | 11 500 | 575 \$ |
| 212506077 | DAIKIN | RXL15WMVJU* | FTX15WMVJU* | | 11 500 | 575 \$ |
| 212506084 | DAIKIN | RXL15WMVJU* | FVXS15WVJU* | | 11 500 | 575 \$ |
| 205663343 | DAIKIN | RXL18UMVJU* | FDMQ18RVJU | | 14 600 | 730 \$ |
| 205663342 | DAIKIN | RXL18UMVJU* | FTX18UVJU | | 14 000 | 700 \$ |
| 212494265 | DAIKIN | RXL18WMVJU* | FDMQ18WVJU* | | 14 600 | 730 \$ |
| 212494263 | DAIKIN | RXL18WMVJU* | FTX18WVJU* | | 14 000 | 700 \$ |
| 205663345 | DAIKIN | RXL24UMVJU* | FDMQ24RVJU | | 16 000 | 800 \$ |
| 205663344 | DAIKIN | RXL24UMVJU* | FTX24UVJU | | 15 800 | 790 \$ |
| 212494266 | DAIKIN | RXL24WMVJU* | FDMQ24WVJU* | | 16 000 | 800 \$ |
| 212494264 | DAIKIN | RXL24WMVJU* | FTX24WVJU* | | 15 800 | 790 \$ |
| 207158009 | DAIKIN | RXM09VVJU | FTXM09VVJU | | 6 600 | 330 \$ |
| 212494257 | DAIKIN | RXM09WVJU* | FTXM09WVJU* | | 6 600 | 330 \$ |
| 207158010 | DAIKIN | RXM12VVJU | FTXM12VVJU | | 8 600 | 430 \$ |
| 212494258 | DAIKIN | RXM12WVJU* | FTXM12WVJU* | | 8 600 | 430 \$ |
| 207158011 | DAIKIN | RXM18VVJU | FTXM18VVJU | | 15 400 | 770 \$ |
| 212494259 | DAIKIN | RXM18WVJU* | FTXM18WVJU* | | 15 400 | 770 \$ |
| 207158012 | DAIKIN | RXM24VVJU | FTXM24VVJU | | 16 000 | 800 \$ |
| 212494260 | DAIKIN | RXM24WVJU* | FTXM24WVJU* | | 16 000 | 800 \$ |
| 5265753 | DAIKIN | RXS09LVJU | FTXS09LVJU | | 7 700 | 385 \$ |
| 5265755 | DAIKIN | RXS12LVJU | FTXS12LVJU | | 9 200 | 460 \$ |
| 5265756 | DAIKIN | RXS15LVJU | FTXS15LVJU | | 11 900 | 595 \$ |
| 5265757 | DAIKIN | RXS18LVJU | FTXS18LVJU | | 13 900 | 695 \$ |
| 5265758 | DAIKIN | RXS24LVJU | FTXS24LVJU | | 16 400 | 820 \$ |
| 205881785 | DAIKIN | RXS60T*VJU* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 400 | 1 770 \$ |
| 201900050 | DAIKIN | RXSQ24T*VJU | CXTQ24TASBLUA* | "D*80VC0603BXA** | 15 400 | 770 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 10594263 | DAIKIN | RXSQ24T*VJU | CXTQ24TASBLUA* | "D*80VC0604B*A**" | 15 400 | 770 \$ |
| 201900051 | DAIKIN | RXSQ24T*VJU | CXTQ24TASBLUA* | "D*80VC0803BXA**" | 15 400 | 770 \$ |
| 201900052 | DAIKIN | RXSQ24T*VJU | CXTQ24TASBLUA* | "D*80VC0805CXA**" | 15 400 | 770 \$ |
| 201900053 | DAIKIN | RXSQ24T*VJU | CXTQ24TASBLUA* | "D*80VC1005CXA**" | 15 400 | 770 \$ |
| 10594264 | DAIKIN | RXSQ24T*VJU | CXTQ24TASBLUA* | "D*96VC0403BNA**" | 15 400 | 770 \$ |
| 10594259 | DAIKIN | RXSQ24T*VJU | CXTQ24TASBLUA* | "D*96VC0603BNA**" | 15 400 | 770 \$ |
| 10594266 | DAIKIN | RXSQ24T*VJU | CXTQ24TASBLUA* | "D*96VC0803BNA**" | 15 400 | 770 \$ |
| 10594265 | DAIKIN | RXSQ24T*VJU | CXTQ24TASBLUA* | "D*97MC0603BNA**" | 15 400 | 770 \$ |
| 10594267 | DAIKIN | RXSQ24T*VJU | CXTQ24TASBLUA* | "D*97MC0803BNA**" | 15 400 | 770 \$ |
| 201978156 | DAIKIN | RXSQ24T*VJU | FXTQ24TAVJUA* | | 15 400 | 770 \$ |
| 10591687 | DAIKIN | RXSQ24T*VJU | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 500 | 725 \$ |
| 10591681 | DAIKIN | RXSQ24T*VJU | Unités avec conduits | | 15 000 | 750 \$ |
| 205732179 | DAIKIN | RXSQ24T*VJU* | CXTQ24TASBLUA* | "D*80VC0603B*A**" | 15 400 | 770 \$ |
| 205732160 | DAIKIN | RXSQ24T*VJU* | CXTQ24TASBLUA* | "D*80VC0604B*A**" | 15 400 | 770 \$ |
| 205732180 | DAIKIN | RXSQ24T*VJU* | CXTQ24TASBLUA* | "D*80VC0803B*A**" | 15 400 | 770 \$ |
| 205732181 | DAIKIN | RXSQ24T*VJU* | CXTQ24TASBLUA* | "D*80VC0805C*A**" | 15 400 | 770 \$ |
| 205732182 | DAIKIN | RXSQ24T*VJU* | CXTQ24TASBLUA* | "D*80VC1005C*A**" | 15 400 | 770 \$ |
| 205732161 | DAIKIN | RXSQ24T*VJU* | CXTQ24TASBLUA* | "D*96VC0403BNA**" | 15 400 | 770 \$ |
| 205732155 | DAIKIN | RXSQ24T*VJU* | CXTQ24TASBLUA* | "D*96VC0603BNA**" | 15 400 | 770 \$ |
| 205732163 | DAIKIN | RXSQ24T*VJU* | CXTQ24TASBLUA* | "D*96VC0803BNA**" | 15 400 | 770 \$ |
| 205732162 | DAIKIN | RXSQ24T*VJU* | CXTQ24TASBLUA* | "D*97MC0603BNA**" | 15 400 | 770 \$ |
| 205732164 | DAIKIN | RXSQ24T*VJU* | CXTQ24TASBLUA* | "D*97MC0803BNA**" | 15 400 | 770 \$ |
| 205724753 | DAIKIN | RXSQ24T*VJU* | FXFQ07TVJU FXFQ07TVJU FXFQ09TVJU | | 14 000 | 700 \$ |
| 205724751 | DAIKIN | RXSQ24T*VJU* | FXMQ07PBVJU FXMQ07PBVJU FXMQ09PBVJU | | 15 000 | 750 \$ |
| 205732187 | DAIKIN | RXSQ24T*VJU* | FXTQ24TAVJUA* | | 15 400 | 770 \$ |
| 205724757 | DAIKIN | RXSQ24T*VJU* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 500 | 725 \$ |
| 201978152 | DAIKIN | RXSQ36T*VJU | CXTQ36TASBLUA* | "D*80VC0603BXA**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 10594268 | DAIKIN | RXSQ36T*VJU | CXTQ36TASBLUA* | "D*80VC0604B*A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201978153 | DAIKIN | RXSQ36T*VJU | CXTQ36TASBLUA* | "D*80VC0803BXA**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201978154 | DAIKIN | RXSQ36T*VJU | CXTQ36TASBLUA* | "D*80VC0805CXA**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201978155 | DAIKIN | RXSQ36T*VJU | CXTQ36TASBLUA* | "D*80VC1005CXA**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 10594269 | DAIKIN | RXSQ36T*VJU | CXTQ36TASBLUA* | "D*96VC0403BNA**" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 10594273 | DAIKIN | RXSQ36T*VJU | CXTQ36TASBLUA* | "D*97MC0803BNA**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201978157 | DAIKIN | RXSQ36T*VJU | FXTQ36TAVJUA* | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 10591688 | DAIKIN | RXSQ36T*VJU | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 22 800 | 1 140 \$ |
| 10591684 | DAIKIN | RXSQ36T*VJU | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205732183 | DAIKIN | RXSQ36T*VJU* | CXTQ36TASBLUA* | "D*80VC0603B*A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 205732165 | DAIKIN | RXSQ36T*VJU* | CXTQ36TASBLUA* | "D*80VC0604B*A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 205732184 | DAIKIN | RXSQ36T*VJU* | CXTQ36TASBLUA* | "D*80VC0803B*A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 205732185 | DAIKIN | RXSQ36T*VJU* | CXTQ36TASBLUA* | "D*80VC0805C*A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 205732186 | DAIKIN | RXSQ36T*VJU* | CXTQ36TASBLUA* | "D*80VC1005C*A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 205732166 | DAIKIN | RXSQ36T*VJU* | CXTQ36TASBLUA* | "D*96VC0403BNA**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 205732168 | DAIKIN | RXSQ36T*VJU* | CXTQ36TASBLUA* | "D*97MC0803BNA**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 205724754 | DAIKIN | RXSQ36T*VJU* | FXFQ07TVJU FXFQ07TVJU FXFQ07TVJU FXFQ15TVJU | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 205724752 | DAIKIN | RXSQ36T*VJU* | FXMQ07PBVJU FXMQ07PBVJU FXMQ07PBVJU FXMQ15PBVJU | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205732188 | DAIKIN | RXSQ36T*VJU* | FXTQ36TAVJUA* | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 205724758 | DAIKIN | RXSQ36T*VJU* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205724755 | DAIKIN | RXSQ48T*VJU* | FXFQ07TVJU FXFQ07TVJU FXFQ15TVJU FXFQ18TVJU | | 32 200 | 1 610 \$ |
| 205881781 | DAIKIN | RXSQ48T*VJU* | FXMQ09PBVJU FXMQ09PBVJU FXMQ15PBVJU FXMQ15PBVJU | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205881783 | DAIKIN | RXSQ48T*VJU* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 201978159 | DAIKIN | RXSQ60T*VJU | FXTQ60TAVJUA* | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 10591691 | DAIKIN | RXSQ60T*VJU | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 500 | 1 775 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 205724756 | DAIKIN | RXSQ60T*VJU* | FXFQ07TVJU FXFQ07TVJU FXFQ24TVJU FXFQ24TVJU | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 205881782 | DAIKIN | RXSQ60T*VJU* | FXMQ15PBVJU FXMQ15PBVJU FXMQ15PBVJU FXMQ18PBVJU | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205732190 | DAIKIN | RXSQ60T*VJU* | FXTQ60TAVJUA* | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 205708867 | DAIKIN | RXTQ36TAVJ9* | FXFQ07TVJU FXFQ07TVJU FXFQ07TVJU FXFQ15TVJU | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 205708866 | DAIKIN | RXTQ36TAVJ9* | FXMQ07PBVJU FXMQ07PBVJU FXMQ07PBVJU FXMQ15PBVJU | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205708982 | DAIKIN | RXTQ36TAVJ9* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205708868 | DAIKIN | RXTQ48TAVJU* | FXFQ07TVJU FXFQ07TVJU FXFQ15TVJU FXFQ18TVJU | | 32 200 | 1 610 \$ |
| 205881786 | DAIKIN | RXTQ48TAVJU* | FXMQ09PBVJU FXMQ09PBVJU FXMQ15PBVJU FXMQ15PBVJU | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205881789 | DAIKIN | RXTQ48TAVJU* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205708869 | DAIKIN | RXTQ60TAVJU* | FXFQ07TVJU FXFQ07TVJU FXFQ24TVJU FXFQ24TVJU | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 205881788 | DAIKIN | RXTQ60TAVJU* | FXMQ15PBVJU FXMQ15PBVJU FXMQ15PBVJU FXMQ18PBVJU | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205881790 | DAIKIN | RXTQ60TAVJU* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 400 | 1 770 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 205801306 | DAIKIN | RZQ18TAVJU* | FBQ18PVJU | | 13 200 | 660 \$ |
| 205801310 | DAIKIN | RZQ18TAVJU* | FCQ18TAVJU | | 12 300 | 615 \$ |
| 211635170 | DAIKIN | RZQ18TBVJU* | FBQ18TBVJU | | 14 000 | 700 \$ |
| 211635162 | DAIKIN | RZQ18TBVJU* | FCQ18AAVJU | | 12 300 | 615 \$ |
| 211635176 | DAIKIN | RZQ18TBVJU* | FTQ18TAVJU*A* | | 13 600 | 680 \$ |
| 205707005 | DAIKIN | RZQ24TAVJU* | FBQ24PVJU | | 18 800 | 940 \$ |
| 205707008 | DAIKIN | RZQ24TAVJU* | FCQ24TAVJU | | 18 000 | 900 \$ |
| 205707002 | DAIKIN | RZQ24TAVJU* | FTQ24TAVJU*A* | | 19 400 | 970 \$ |
| 211635171 | DAIKIN | RZQ24TBVJU* | FBQ24TBVJU | | 19 000 | 950 \$ |
| 211635163 | DAIKIN | RZQ24TBVJU* | FCQ24AAVJU | | 18 000 | 900 \$ |
| 211635177 | DAIKIN | RZQ24TBVJU* | FTQ24TAVJU*A* | | 19 400 | 970 \$ |
| 205707006 | DAIKIN | RZQ30TAVJU* | FBQ30PVJU | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 205707009 | DAIKIN | RZQ30TAVJU* | FCQ30TAVJU | | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205754949 | DAIKIN | RZQ30TAVJU* | FTQ30TAVJU*A* | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211635172 | DAIKIN | RZQ30TBVJU* | FBQ30TBVJU | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211635164 | DAIKIN | RZQ30TBVJU* | FCQ30AAVJU | | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211635180 | DAIKIN | RZQ30TBVJU* | FTQ30TAVJU*A* | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205706994 | DAIKIN | RZQ36TAVJU* | FBQ36PVJU | | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205707003 | DAIKIN | RZQ36TAVJU* | FTQ36TAVJU*A* | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211635173 | DAIKIN | RZQ36TBVJU* | FBQ36TBVJU | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211635165 | DAIKIN | RZQ36TBVJU* | FCQ36AAVJU | | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211635181 | DAIKIN | RZQ36TBVJU* | FTQ36TAVJU*A* | | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205707004 | DAIKIN | RZQ42TAVJU* | FTQ42TAVJU*A* | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 211635174 | DAIKIN | RZQ42TBVJU* | FBQ42TBVJU | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211635166 | DAIKIN | RZQ42TBVJU* | FCQ42AAVJU | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211635178 | DAIKIN | RZQ42TBVJU* | FTQ42TAVJU*A* | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211635175 | DAIKIN | RZQ48TBVJU* | FBQ48TBVJU | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211635167 | DAIKIN | RZQ48TBVJU* | FCQ48AAVJU | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 211635179 | DAIKIN | RZQ48TBVJU* | FTQ48TAVJU*A* | | 36 800 | 1 840 \$ |
| 211994919 | Daizuki | DXFM-1823-2Z | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 500 | 725 \$ |
| 211994918 | Daizuki | DXFM-1823-2Z | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 211994917 | Daizuki | DXFM-1823-2Z | Unités sans conduits | | 14 300 | 715 \$ |
| 211994916 | Daizuki | DXFM-2723-3Z | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211994915 | Daizuki | DXFM-2723-3Z | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211994914 | Daizuki | DXFM-2723-3Z | Unités sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211994923 | Daizuki | DXFM-3623-4Z | Unités sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 211994922 | Daizuki | DXFM-4823-5Z | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 211994920 | Daizuki | DXFM-4823-5Z | Unités sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 206765551 | DAY & NIGHT | CVH825GKA3* | EA*4X25L17A*+WALLCON | **80CTL0701412A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206765560 | DAY & NIGHT | CVH825GKA3* | EA*4X25L17A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206767200 | DAY & NIGHT | CVH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **80CSU0401712A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206766037 | DAY & NIGHT | CVH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206767547 | DAY & NIGHT | CVH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206767556 | DAY & NIGHT | CVH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473123 | DAY & NIGHT | CVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **80CSU0401712A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473244 | DAY & NIGHT | CVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210473101 | DAY & NIGHT | CVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473112 | DAY & NIGHT | CVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473233 | DAY & NIGHT | CVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473222 | DAY & NIGHT | CVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206773041 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **80CSU0401712A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773050 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **80CSU0601716A** | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206773059 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **80CSU1002120A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771258 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **80CTL0701716A** | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206771357 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771276 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **80CTL0902120A** | 31 800 | 1 590 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206773424 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773433 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771348 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771330 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773104 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **80CSU0401712A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773113 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **80CSU0601716A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773131 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **80CSU1002120A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771627 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **80CTL0701716A** | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206771726 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771645 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **80CTL0902120A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773478 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773487 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206771717 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771699 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773140 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **80CSU0401712A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773149 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **80CSU0601716A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206773167 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **80CSU1002120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206771762 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **80CTL0701716A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206771861 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206771780 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773505 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773514 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771852 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771834 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773185 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""80CSU1002120A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771897 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771906 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""80CTL1352422A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773523 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773532 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771960 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771915 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""96CTN1202422A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771978 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""97CMN0602120A"" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206771933 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771942 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""97CMN1202422A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470260 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""80CSU1002120A"" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470271 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470282 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""80CTL1352422A"" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470238 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210470249 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470348 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470293 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **96CTN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470315 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470326 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **97CMN1202422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470403 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **80CSU0401712A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470414 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **80CSU0601716A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470425 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **80CSU1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470436 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **80CTL0701716A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470502 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470447 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **80CTL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470381 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470392 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470491 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470469 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470546 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **80CSU1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470557 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **80CTL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470568 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **80CTL1352422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470524 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|-------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210470535 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470634 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470579 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **96CTN1202422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470656 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **97CMN0602120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470601 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470612 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **97CMN1202422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210457421 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457498 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | **80VSL0451716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457520 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457547 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457465 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457536 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457824 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VSL0451716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457835 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457846 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VSL0702120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457857 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457904 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457870 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457757 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457724 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457735 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457893 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458059 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458070 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457769 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210458136 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458213 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **80VSL0451716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458224 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458235 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458262 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458169 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VSN0601412A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210458158 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VSN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|-------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210458180 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458273 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VTN0601412A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210458351 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VTN0601714A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210458251 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458539 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **80VSL0451716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458439 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **96VSN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458472 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458752 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **96VTN0601714A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210458597 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458484 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210459006 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VSL0451716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210459017 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VSL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459028 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459039 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VSL0902120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210459086 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VTL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459052 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VTL0902120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210458895 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VSN0601714A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210458939 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VSN0801716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458906 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VSN0802120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210458917 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VSN1002120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210459230 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VTN0601714A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459075 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VTN0801716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459241 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VTN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210459252 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VTN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458951 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210459796 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **80VSL0451716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459696 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **96VSN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459729 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **96VSN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210460009 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **96VTN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459854 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **96VTN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459741 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460241 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **80VSL0451716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460252 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **80VSL0701716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460263 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **80VSL0702120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460310 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **80VTL0701716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460141 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VSN0601714A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460174 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VSN0801716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460465 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VTN0601714A** | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|-------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210460299 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VTN0801716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460486 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VTN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460507 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460863 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L24A* | **96VTN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460874 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210461029 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **80VSL0902120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461040 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **80VSL0902420A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461051 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **80VSL1102422A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461062 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **80VTL0902120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210460962 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **96VSN1002120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210460973 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **96VSN1202422A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210460985 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461407 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461418 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **80VSL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461454 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **80VTL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461431 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **80VTL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461285 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VSN0601714A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461296 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VSN0802120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461307 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VSN1002120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461598 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VTN0601714A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461620 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VTN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461330 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461797 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461808 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **80VSL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461819 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **80VSL0902420A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461830 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **80VSL1102422A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461841 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **80VTL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461730 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VSN0802120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461741 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VSN1002120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461752 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VSN1202422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461965 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VTN0802120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461976 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VTN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461764 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461855 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VTN1202422A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462020 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | "OMV154L20A" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466483 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VSL0702120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466494 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VSL0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466505 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VSL0902420A** | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210466516 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VSL1102422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466579 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VTL0701716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466542 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VTL0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466361 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **96VSN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466372 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **96VSN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466778 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **96VTN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466568 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **96VTN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466892 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VSL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466936 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VSN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466947 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VSN0802120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210466958 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VSN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210466969 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VSN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464651 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464662 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464673 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464684 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL1102422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464695 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **80VTL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464584 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464595 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464606 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464819 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464830 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464618 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464709 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464239 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0701716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464250 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464261 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464308 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464274 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464128 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464139 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464463 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464474 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464173 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464974 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464985 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **80VSL0902120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210464996 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **80VSL0902420A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210465007 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **80VSL1102422A** | 30 600 | 1 530 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|-------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210465018 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **80VTL0902120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210464907 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VSN0802120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464918 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VSN1002120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210464929 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VSN1202422A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210465142 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VTN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210465153 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VTN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464941 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210465032 | DAY & NIGHT | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VTN1202422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206774691 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **80CSU0802120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774879 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774709 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **80CSU0802120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206773809 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **80CTL0902120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206773818 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **80CTL1352422A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774888 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774897 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206773872 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206773827 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **96CTN1202422A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206773845 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774727 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **80CSU0802120A** | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206773908 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **80CTL0902120A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206773917 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **80CTL1352422A** | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206774906 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774915 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 35 800 | 1 790 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206773971 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ***96CTN1002122A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206773926 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ***96CTN1202422A** | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206773944 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ***97CMN1002122A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774772 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ***80CSU0802120A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774097 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ***80CTL1352422A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774951 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ***95CSU1002122A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774825 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EHD4X48AAL+WALLCON | ***80CSU0802120A** | 37 200 | 1 860 \$ |
| 206774484 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EHD4X48AAL+WALLCON | ***80CTL1352422A** | 37 200 | 1 860 \$ |
| 206774852 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***80CSU0802120A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774583 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***80CTL0902120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774664 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***80CTL1102120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774592 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***80CTL1352422A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774996 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***95CSU0802120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206775005 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***95CSU1002122A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774646 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***96CTN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774601 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***96CTN1202422A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774619 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***97CMN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210469977 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***80CSU0802120A** | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206774268 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***80CTL0902120A** | 36 400 | 1 820 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206774277 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALL CON | **80CTL1352422A** | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210469955 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALL CON | **95CSU0802120A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210469966 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALL CON | **95CSU1002122A** | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206774331 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALL CON | **96CTN1002122A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774286 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALL CON | **96CTN1202422A** | 37 200 | 1 860 \$ |
| 206774304 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALL CON | **97CMN1002122A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774790 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON | **80CSU0802120A** | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206774187 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON | **80CTL0902120A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774960 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON | **95CSU0802120A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774969 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON | **95CSU1002122A** | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206774223 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON | **96CTN1002122A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774205 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON | **97CMN1002122A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210470015 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON | **80CSU0802120A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774367 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON | **80CTL0902120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774439 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON | **80CTL1102120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774376 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON | **80CTL1352422A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210469993 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON | **95CSU0802120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210470004 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON | **95CSU1002122A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774430 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON | **96CTN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 206774385 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | **96CTN1202422A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774403 | DAY & NIGHT | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | **97CMN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 201835639 | DAY & NIGHT | DLCLRAH36AAK | DLFLCAH36XAK | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 201835617 | DAY & NIGHT | DLCLRAH36AAK | DLFLDAH36XAK | | 27 600 | 1 380 \$ |
| 201835638 | DAY & NIGHT | DLCLRAH36AAK | DLFLFAH36XAK | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 201835642 | DAY & NIGHT | DLCLRAH48AAK | DLFLCAH48XAK | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 201835618 | DAY & NIGHT | DLCLRAH48AAK | DLFLDAH48XAK | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 201835641 | DAY & NIGHT | DLCLRAH48AAK | DLFLFAH48XAK | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 201835619 | DAY & NIGHT | DLCLRAH58AAK | DLFLDAH58XAK | | 37 600 | 1 880 \$ |
| 201835643 | DAY & NIGHT | DLCLRAH58AAK | DLFLFAH58XAK | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 205767346 | DAY & NIGHT | DLCLRBH36AAK | DLFLAAH36XAK | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206188297 | DAY & NIGHT | DLCLRBH36AAK | DLFLCAH36XAK | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206188298 | DAY & NIGHT | DLCLRBH36AAK | DLFLDAH36XAK | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 206188296 | DAY & NIGHT | DLCLRBH36AAK | DLFLFAH36XAK | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205767347 | DAY & NIGHT | DLCLRBH48AAK | DLFLAAH48XAK | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206188300 | DAY & NIGHT | DLCLRBH48AAK | DLFLCAH48XAK | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206188301 | DAY & NIGHT | DLCLRBH48AAK | DLFLDAH48XAK | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206188299 | DAY & NIGHT | DLCLRBH48AAK | DLFLFAH48XAK | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 207826622 | DAY & NIGHT | DLCLRCH36AAK | DLFLABH36XAK | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207826620 | DAY & NIGHT | DLCLRCH48AAK | DLFLABH48XAK | | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207826621 | DAY & NIGHT | DLCLRCH58AAK | DLFLABH60XAK | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207643034 | DAY & NIGHT | DLCMHBH24CAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 900 | 795 \$ |
| 207643033 | DAY & NIGHT | DLCMHBH24CAK | Unités avec conduits | | 18 500 | 925 \$ |
| 207643032 | DAY & NIGHT | DLCMHBH24CAK | Unités sans conduits | | 13 300 | 665 \$ |
| 207643037 | DAY & NIGHT | DLCMHBH30DAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 18 700 | 935 \$ |
| 207643036 | DAY & NIGHT | DLCMHBH30DAK | Unités avec conduits | | 19 000 | 950 \$ |
| 207643035 | DAY & NIGHT | DLCMHBH30DAK | Unités sans conduits | | 18 500 | 925 \$ |
| 207643046 | DAY & NIGHT | DLCMHBH36DAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207643045 | DAY & NIGHT | DLCMHBH36DAK | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207643044 | DAY & NIGHT | DLCMHBH36DAK | Unités sans conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207643043 | DAY & NIGHT | DLCMHBH48EAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207643042 | DAY & NIGHT | DLCMHBH48EAK | Unités avec conduits | | 28 000 | 1 400 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207643041 | DAY & NIGHT | DLCMHBH48EAK | Unités sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 201835621 | DAY & NIGHT | DLCMRAH27CAK | Unités sans conduits | | 17 800 | 890 \$ |
| 201835622 | DAY & NIGHT | DLCMRAH36DAK | Unités sans conduits | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201835623 | DAY & NIGHT | DLCMRAH48EAK | Unités sans conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207643031 | DAY & NIGHT | DLCMRBH18BAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 11 800 | 590 \$ |
| 207643030 | DAY & NIGHT | DLCMRBH18BAK | Unités avec conduits | | 11 800 | 590 \$ |
| 207643029 | DAY & NIGHT | DLCMRBH18BAK | Unités sans conduits | | 11 800 | 590 \$ |
| 207643039 | DAY & NIGHT | DLCMRBH36DAK | Unités sans conduits | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 207643049 | DAY & NIGHT | DLCMRBH48EAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207643048 | DAY & NIGHT | DLCMRBH48EAK | Unités avec conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207643047 | DAY & NIGHT | DLCMRBH48EAK | Unités sans conduits | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201835602 | DAY & NIGHT | DLCPRAH09AAK | DLFPHAH09XAK | | 7 200 | 360 \$ |
| 201835603 | DAY & NIGHT | DLCPRAH12AAK | DLFPHAH12XAK | | 6 800 | 340 \$ |
| 202463646 | DAY & NIGHT | DLCPRAH18AAK | DLFPHAH18XAK | | 12 300 | 615 \$ |
| 202463647 | DAY & NIGHT | DLCPRAH24AAK | DLFPHAH24XAK | | 15 450 | 773 \$ |
| 201835629 | DAY & NIGHT | DLCSRAH09AAK | DLFSCAH09XAK | | 6 700 | 335 \$ |
| 201835628 | DAY & NIGHT | DLCSRAH09AAK | DLFSDAH09XAK | | 6 800 | 340 \$ |
| 201835611 | DAY & NIGHT | DLCSRAH09AAK | DLFSHAH09XAK | | 7 500 | 375 \$ |
| 201835610 | DAY & NIGHT | DLCSRAH12AAJ | DLFSHAH12XAJ | | 7 100 | 355 \$ |
| 201835630 | DAY & NIGHT | DLCSRAH12AAK | DLFSCAH12XAK | | 8 200 | 410 \$ |
| 201835632 | DAY & NIGHT | DLCSRAH12AAK | DLFSDAH12XAK | | 8 100 | 405 \$ |
| 201835631 | DAY & NIGHT | DLCSRAH12AAK | DLFSFAH12XAK | | 9 600 | 480 \$ |
| 201835612 | DAY & NIGHT | DLCSRAH12AAK | DLFSHAH12XAK | | 7 600 | 380 \$ |
| 206396089 | DAY & NIGHT | DLCSRAH12AAK | DLFSHBH12XAK | | 7 500 | 375 \$ |
| 201835634 | DAY & NIGHT | DLCSRAH18AAK | DLFSCAH18XAK | | 12 000 | 600 \$ |
| 201835633 | DAY & NIGHT | DLCSRAH18AAK | DLFSFAH18XAK | | 12 900 | 645 \$ |
| 201835613 | DAY & NIGHT | DLCSRAH18AAK | DLFSHAH18XAK | | 11 900 | 595 \$ |
| 205921374 | DAY & NIGHT | DLCSRAH24AAK | DLFSAAH24XAK | | 17 500 | 875 \$ |
| 201835637 | DAY & NIGHT | DLCSRAH24AAK | DLFSCAH24XAK | | 16 200 | 810 \$ |
| 201835635 | DAY & NIGHT | DLCSRAH24AAK | DLFSDAH24XAK | | 17 400 | 870 \$ |
| 201835636 | DAY & NIGHT | DLCSRAH24AAK | DLFSFAH24XAK | | 17 200 | 860 \$ |
| 201835614 | DAY & NIGHT | DLCSRAH24AAK | DLFSHAH24XAK | | 15 000 | 750 \$ |
| 206396092 | DAY & NIGHT | DLCSRAH24AAK | DLFSHBH24XAK | | 15 000 | 750 \$ |
| 201835616 | DAY & NIGHT | DLCSRAH36AAK | DLFSHAH36XAK | | 20 600 | 1 030 \$ |
| 207188911 | DAY & NIGHT | DLCSRBH06AAK | DLFSHBH06XAK | | 7 500 | 375 \$ |
| 206350404 | DAY & NIGHT | DLCSRBH09AAK | DLFSCAH09XAK | | 6 100 | 305 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206350405 | DAY & NIGHT | DLCSRBH09AAK | DLFSDAH09XAK | | 6 400 | 320 \$ |
| 206361879 | DAY & NIGHT | DLCSRBH09AAK | DLFSHBH09XAK | | 7 400 | 370 \$ |
| 206361878 | DAY & NIGHT | DLCSRBH12AAJ | DLFSHBH12XAJ | | 8 200 | 410 \$ |
| 206350406 | DAY & NIGHT | DLCSRBH12AAK | DLFSCAH12XAK | | 7 900 | 395 \$ |
| 206350407 | DAY & NIGHT | DLCSRBH12AAK | DLFSDAH12XAK | | 8 300 | 415 \$ |
| 206350408 | DAY & NIGHT | DLCSRBH12AAK | DLFSFAH12XAK | | 8 400 | 420 \$ |
| 206396088 | DAY & NIGHT | DLCSRBH12AAK | DLFSHAH12XAK | | 7 500 | 375 \$ |
| 206361880 | DAY & NIGHT | DLCSRBH12AAK | DLFSHBH12XAK | | 7 300 | 365 \$ |
| 207826599 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | DLFSABH18XBK | | 12 000 | 600 \$ |
| 206350410 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | DLFSDAH18XAK | | 12 700 | 635 \$ |
| 207801570 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | DLFSDAH24XAK | | 12 600 | 630 \$ |
| 206350411 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | DLFSFAH18XAK | | 12 000 | 600 \$ |
| 206361881 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | DLFSHBH18XAK | | 11 100 | 555 \$ |
| 207202799 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202806 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202809 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202817 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **80ESU0401712A** | 13 700 | 685 \$ |
| 207202821 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **92ESN0401410A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202828 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **92ESN0401712A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202831 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **92ESN0601412A** | 14 000 | 700 \$ |
| 207202839 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **95ESN0261410A** | 14 100 | 705 \$ |
| 207202845 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **95ESN0401410A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202852 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **95ESN0401712A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202858 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **95ESN0601714A** | 14 100 | 705 \$ |
| 207202861 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **95ESU0401712A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202865 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401410A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202872 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401712A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202876 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **96VTN0601412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202883 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **96VTN0601714A** | 14 100 | 705 \$ |
| 207202800 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202822 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **92ESN0401410A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207202846 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **95ESN0401410A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202856 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **95ESN0601412A** | 14 900 | 745 \$ |
| 207202866 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202877 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202801 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202807 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202810 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 14 600 | 730 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207202815 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202818 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **80ESU0401712A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207202823 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401410A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207202829 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202832 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **92ESN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202837 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **92ESN0801716A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202840 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0261410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202847 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401410A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202853 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202857 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601412A** | 14 900 | 745 \$ |
| 207202862 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **95ESU0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202867 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202873 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202878 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202884 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601714A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202802 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202808 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202811 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202819 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **80ESU0401712A** | 13 600 | 680 \$ |
| 207202824 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **92ESN0401410A** | 13 700 | 685 \$ |
| 207202833 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **92ESN0601412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202841 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0261410A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202848 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401410A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202854 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401712A** | 13 700 | 685 \$ |
| 207202859 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0601714A** | 14 000 | 700 \$ |
| 207202863 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **95ESU0401712A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202868 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401410A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202874 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401712A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202879 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202885 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601714A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202886 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202803 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202812 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202825 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **92ESN0401410A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202834 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **92ESN0601412A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202842 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **95ESN0261410A** | 14 800 | 740 \$ |
| 207202849 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **95ESN0401410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202869 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0401410A** | 14 800 | 740 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207202880 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0601412A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202804 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202813 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202826 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0401410A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207202835 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202843 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0261410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202850 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0401410A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202870 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0401410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202881 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202805 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202814 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202816 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202820 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0401712A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207202827 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401410A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207202830 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202836 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202838 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0801716A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202844 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0261410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202851 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401410A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202855 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202860 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601714A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202864 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202871 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202875 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202882 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202797 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | FEM4P18**AL | | 14 700 | 735 \$ |
| 207202798 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | FEM4X18**BL | | 14 700 | 735 \$ |
| 207202795 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | FM(C,U)4Z18**AL* | | 15 000 | 750 \$ |
| 207202794 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | FMA4X18**AL* | | 15 000 | 750 \$ |
| 207202174 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | FVM4X24***L | | 13 400 | 670 \$ |
| 207202796 | DAY & NIGHT | DLCSRBH18AAK | FXM4X18**AL | | 14 500 | 725 \$ |
| 206188302 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | DLFSAAH24XAK | | 16 500 | 825 \$ |
| 207826598 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | DLFSABH24XBK | | 16 200 | 810 \$ |
| 206350412 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | DLFSCAH24XAK | | 14 500 | 725 \$ |
| 206350413 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | DLFSDAH24XAK | | 14 500 | 725 \$ |
| 206350414 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | DLFSFAH24XAK | | 14 500 | 725 \$ |
| 206396093 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | DLFSHAH24XAK | | 15 000 | 750 \$ |
| 206361882 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | DLFSHBH24XAK | | 17 000 | 850 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207099365 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099373 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099421 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **92ESN0601412A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099428 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **92ESN0601714A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099442 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **95ESN0261410A** | 15 800 | 790 \$ |
| 207099465 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **95ESN0601412A** | 15 800 | 790 \$ |
| 207099394 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **80ESU0601716A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099433 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **92ESN0801716A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099531 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601412A** | 15 800 | 790 \$ |
| 207099471 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601714A** | 15 800 | 790 \$ |
| 207099401 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **95ESU0401712A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099506 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601714A** | 15 800 | 790 \$ |
| 207099515 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099543 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401712A** | 15 200 | 760 \$ |
| 207099532 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0601412A** | 15 200 | 760 \$ |
| 207099523 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0601714A** | 15 200 | 760 \$ |
| 207099367 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099374 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099422 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **92ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099430 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **92ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099443 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **95ESN0261410A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099466 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **95ESN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099483 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VTN0401410A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099502 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099384 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099391 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **80ESU0401712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099439 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **92ESN0801716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099460 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099535 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099477 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099407 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **95ESU0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099512 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099522 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099370 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099381 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099388 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **80ESU0401712A** | 15 300 | 765 \$ |
| 207099397 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **80ESU0601716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099436 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **92ESN0801716A** | 15 400 | 770 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207099457 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099533 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099474 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601714A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099404 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **95ESU0401712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099493 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099509 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601714A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099519 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099545 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L21A* | **95ESN0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099524 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L21A* | **95ESN0601714A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099556 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401410A** | 15 300 | 765 \$ |
| 207099547 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401712A** | 15 300 | 765 \$ |
| 207099537 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601412A** | 15 300 | 765 \$ |
| 207099526 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601714A** | 15 200 | 760 \$ |
| 207099548 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L21A* | **95ESN0401712A** | 15 200 | 760 \$ |
| 207099528 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L21A* | **95ESN0601714A** | 15 100 | 755 \$ |
| 207099364 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099371 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099419 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099427 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099463 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099378 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099385 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099393 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0601716A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099432 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0801716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099539 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099470 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601714A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099400 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0401712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099505 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601714A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099514 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099368 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099376 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099424 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099431 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0601714A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099444 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0261410A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099468 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099484 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0401410A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099503 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099379 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 15 400 | 770 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207099387 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0401712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099396 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0601716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099435 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0801716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099455 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0401712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099540 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099473 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099403 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESU0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099507 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099517 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099550 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0401712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099529 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099382 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099390 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0401712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099399 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0601716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099437 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0801716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099458 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0401712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099542 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099476 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099406 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESU0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099510 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099521 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099361 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | FM(C,U)4Z24**AL* | | 16 100 | 805 \$ |
| 207099359 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | FMA4X24**AL* | | 16 000 | 800 \$ |
| 207099356 | DAY & NIGHT | DLCSRBH24AAK | FXM4X24**AL | | 15 500 | 775 \$ |
| 210819422 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | DLFSABH30XBK | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 207199159 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199163 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199172 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L14A* | **92ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199203 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L14A* | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199161 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199165 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199170 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199174 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199176 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199196 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199204 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199211 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601714A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199178 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0801716A** | 19 300 | 965 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207199181 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199183 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199185 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199187 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199198 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199205 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199212 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199167 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199197 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **95ESN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199213 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199180 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **95ESN0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199189 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120A** | 18 800 | 940 \$ |
| 207199191 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120A** | 18 800 | 940 \$ |
| 207199194 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199199 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199206 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199214 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601714A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199216 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EA*4X37L21A* | **95ESN0601714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 207199200 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EA*4X42L21A* | **95ESN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199215 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EA*4X42L21A* | **95ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199201 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EA*4X43L21A* | **95ESN0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 207199217 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EA*4X43L21A* | **95ESN0601714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 207199160 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199164 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199173 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199207 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199184 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199162 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199166 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199171 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199175 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199177 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199209 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199218 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199179 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0801716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199182 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199186 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199188 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207199168 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199169 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0902116A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199219 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199190 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207200401 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 207199208 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199220 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199222 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199195 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | END4X42L17** | **95ESN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199202 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | END4X42L17** | **95ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199210 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | END4X42L17** | **95ESN0601412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199221 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | END4X42L17** | **95ESN0601714A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199154 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | FEM4P30**AL | | 19 100 | 955 \$ |
| 207199155 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | FEM4X30**BL | | 19 100 | 955 \$ |
| 207199158 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | FM(C,U)4Z30**AL* | | 19 200 | 960 \$ |
| 207199156 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | FMA4X30**AL* | | 19 400 | 970 \$ |
| 207198928 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | FVM4X36***L | | 19 200 | 960 \$ |
| 207199157 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK | FXM4X30**AL | | 18 800 | 940 \$ |
| 208104314 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK11 | DLFSABH30XBK | | 19 200 | 960 \$ |
| 208102125 | DAY & NIGHT | DLCSRBH30AAK11 | DLFSHBH30XAK | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 208104313 | DAY & NIGHT | DLCSRBH36ABK | DLFSABH36XBK | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209852062 | DAY & NIGHT | DLCURAH18AAK | DLFUAAH18XAK | | 12 000 | 600 \$ |
| 209852058 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | DLFUAAH18XAK | | 13 500 | 675 \$ |
| 211259892 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211259909 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211260002 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211259923 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211259735 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ESU0401712A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260019 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ESU0601716A** | 12 700 | 635 \$ |
| 212977712 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212978228 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212978747 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212979947 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212982378 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MSU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212981826 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MSU1002120A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211259583 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VSL0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212969511 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VSL0451412B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259709 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VSL0451716A** | 12 200 | 610 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211259721 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VSL0701716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212969971 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VSL0701716B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259750 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VTL0451412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212970852 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VTL0451412B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259790 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VTL0701716A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212971440 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VTL0701716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211259971 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211259987 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92ESN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211259940 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211259955 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92ESN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212983256 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92MSN0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212983632 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92MSN0601412A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212984163 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92MSN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212984703 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92MSN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259862 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95ESN0261410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211259801 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211259813 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95ESN0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259825 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95ESN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259671 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95ESU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212988775 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95MSU0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212989267 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95MSU0601716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212985879 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96MSN0261410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212986277 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96MSN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212986661 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96MSN0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212986983 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96MSN0601412A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212987501 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96MSN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259619 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0401410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212972667 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0401410B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259632 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973017 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0401712B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259644 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973297 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0601412B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259607 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259657 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212973657 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0801716B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259838 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212974619 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401410B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259767 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212975073 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401712B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259849 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975381 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0601412B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259878 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259779 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212975778 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0801716B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260047 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | "OLV098A12**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211260034 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | "OMV098J12**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260061 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | "OMV112K14A" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260192 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260233 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212977724 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212978240 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260075 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969521 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80VSL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260114 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80VTL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212970864 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80VTL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260220 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **92ESN0401410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260207 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **92ESN0601412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 212983642 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **92MSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260178 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0261410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260128 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260144 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212985889 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96MSN0261410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986289 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96MSN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212986993 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96MSN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260088 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972677 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0401410B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260102 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973307 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260158 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974632 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260168 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975392 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260537 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260552 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 12 900 | 645 \$ |
| 211260629 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260566 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 12 600 | 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211260379 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ESU0401712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211260643 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ESU0601716A** | 12 800 | 640 \$ |
| 212977736 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978252 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978758 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212979959 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212982390 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80MSU0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212981838 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80MSU1002120A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260246 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969531 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260356 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451716A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260367 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0701716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212969981 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0701716B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260393 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212970876 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260435 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0701716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212971451 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0701716B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260605 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260617 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401712A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260580 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0601412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260594 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212983267 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212983652 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212984175 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212984715 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0801716A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260511 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0261410A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211260447 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260460 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260473 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260323 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95ESU0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212988787 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95MSU0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212989279 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95MSU0601716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212985899 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0261410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986301 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212986673 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987003 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987513 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0801716A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260278 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212972687 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401410B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260289 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973027 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401712B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260300 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973317 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601412B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260268 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260311 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973667 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0801716B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260487 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974645 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260409 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975084 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401712B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260499 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975403 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260525 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 213076389 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601716B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260423 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212975791 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260665 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | "OLV098A12**" | 12 700 | 635 \$ |
| 211260655 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | "OMV098J12**" | 12 700 | 635 \$ |
| 211260676 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | "OMV112K14A" | 12 700 | 635 \$ |
| 211260981 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260996 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211261119 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211261010 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260821 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ESU0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261160 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ESU0601716A** | 12 600 | 630 \$ |
| 212977748 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212978264 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212978769 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212979971 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212982402 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80MSU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212981850 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80MSU1002120A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260686 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212969541 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260796 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260807 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0701716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212969991 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0701716B** | 12 000 | 600 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211260834 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0451412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212970888 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260877 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0701716A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212971462 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0701716B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211261051 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261071 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261025 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261038 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212983278 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212983662 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601412A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212984187 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212984727 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260955 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0261410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260889 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260902 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260916 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260762 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95ESU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212988799 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95MSU0401712A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212989291 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95MSU0601716A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212985909 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0261410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212986685 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212987013 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0601412A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212987525 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260718 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212972697 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401410B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260729 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973037 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401712B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260739 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973327 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601412B** | 12 000 | 600 \$ |
| 211260707 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260750 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212973677 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0801716B** | 12 000 | 600 \$ |
| 211260930 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212974658 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401410B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260851 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212975095 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401712B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260943 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212975414 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412B** | 12 000 | 600 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211260969 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260864 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212975804 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716B** | 12 000 | 600 \$ |
| 211261212 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "OLV098A12**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211261194 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "OMV098J12**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211261230 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "OMV112K14A" | 12 500 | 625 \$ |
| 211261435 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261503 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212977760 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212978276 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211261249 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969551 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80VSL0451412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261306 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80VTL0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212970900 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80VTL0451412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261481 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **92ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261459 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **92ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212983672 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **92MSN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211261414 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0261410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261330 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261352 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212985919 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0261410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212986313 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987023 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261268 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212972707 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261285 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973337 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261374 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212974671 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261394 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975425 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211262002 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262029 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262164 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211262055 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261745 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80ESU0401712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 212977772 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212978289 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 100 | 605 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212978780 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212979983 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212982414 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MSU0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212981862 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MSU1002120A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211261525 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261707 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211261725 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0701716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212970001 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0701716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261767 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211261831 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212971473 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211262122 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262143 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262078 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262100 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212983289 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212983682 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212984199 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212984739 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0801716A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261956 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0261410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211261847 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261870 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261898 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261652 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95ESU0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212988811 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95MSU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212989303 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95MSU0601716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212985929 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0261410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212986325 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986697 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987033 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212987537 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211261578 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212972717 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261596 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973047 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401712B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261614 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973347 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261560 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211261632 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212973687 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0801716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261921 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212974684 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261794 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975106 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261937 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975436 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261980 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261816 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212975817 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211262204 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | "OLV098A12**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211262186 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | "OMV098J12**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211262221 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | "OMV112K14A" | 12 600 | 630 \$ |
| 211262427 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262494 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212977784 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80MS(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978302 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262239 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80VSL0451412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212969561 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80VSL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262294 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80VTL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212970912 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80VTL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262472 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **92ESN0401410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262450 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **92ESN0601412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 212983692 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **92MSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262405 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **95ESN0261410A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211262318 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **95ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262340 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **95ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212985939 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96MSN0261410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212986337 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96MSN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212987043 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96MSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262257 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972727 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VSN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262275 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973357 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VSN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262364 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974697 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262384 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212975447 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262705 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262774 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212977796 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80MS(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978314 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262516 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969571 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VSL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262572 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VTL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212970924 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VTL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262751 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0401410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262729 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0601412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 212983702 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92MSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262683 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0261410A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211262596 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262619 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212985949 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0261410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986349 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212987053 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211262534 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972737 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262553 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973367 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262642 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974710 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262663 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975458 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263301 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211263326 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 12 900 | 645 \$ |
| 211263490 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263351 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211263037 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0401712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211263515 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0601716A** | 12 800 | 640 \$ |
| 212977808 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978326 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978791 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212979995 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212982426 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212981874 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU1002120A** | 12 600 | 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211262796 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969581 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262977 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451716A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262995 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0701716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212970011 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0701716B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263058 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212970936 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263128 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0701716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212971484 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0701716B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263444 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211263467 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401712A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211263376 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0601412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211263399 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263421 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0801716A** | 12 900 | 645 \$ |
| 212983300 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212983712 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212984211 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212984751 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0801716A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263255 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0261410A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211263143 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263166 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211263189 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262922 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263015 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0601716A** | 12 900 | 645 \$ |
| 212988823 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212989315 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0601716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212985959 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0261410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986361 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212986709 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212987063 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987549 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0801716A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262850 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972747 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262868 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973057 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401712B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262885 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973377 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262832 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211262903 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973697 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0801716B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263213 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974723 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263086 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975117 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263234 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975469 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263280 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601714A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263107 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212975830 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263555 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OLV098A12**" | 12 700 | 635 \$ |
| 211263536 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OMV098J12**" | 12 800 | 640 \$ |
| 211263574 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OMV112K14A" | 12 800 | 640 \$ |
| 211263787 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263856 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212977820 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212978338 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263592 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969591 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VSL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263650 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VTL0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212970948 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VTL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263833 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263812 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212983723 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263764 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0261410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263675 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263698 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212985969 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0261410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212986373 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987073 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263611 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212972757 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263629 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973387 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263723 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212974736 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263744 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212975480 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264475 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211264500 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211264636 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211264523 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211264091 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0401712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211264660 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0601716A** | 12 700 | 635 \$ |
| 212977832 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212978350 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212978802 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212980007 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212982438 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212981886 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU1002120A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211263879 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969601 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264053 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211264071 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212970021 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264113 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212970960 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264215 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212971495 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211264591 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211264613 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211264547 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211264570 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212983311 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212983733 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212984223 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212984763 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211264431 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0261410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211264245 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211264279 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264319 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211264008 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESU0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212988835 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212989327 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0601716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212985979 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0261410A** | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212986385 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986721 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987083 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212987561 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263934 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972767 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263953 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973067 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401712B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263970 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973397 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263916 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263988 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212973707 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264384 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974749 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264144 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975128 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401712B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264410 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975491 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264455 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211264179 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212975843 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264698 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OLV098A12**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211264681 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OMV098J12**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211264716 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OMV112K14A" | 12 600 | 630 \$ |
| 211264766 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | FEM4P18**AL | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264788 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | FEM4P24**AL | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264812 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | FEM4X18**BL | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264843 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | FEM4X24**CL | | 12 100 | 605 \$ |
| 211264742 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | FJMA4*18L*A* | | 12 700 | 635 \$ |
| 211257339 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | FJMA4*24L*B* | | 12 800 | 640 \$ |
| 211264974 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | FM(C,U)4Z18**AL* | | 12 500 | 625 \$ |
| 211264996 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | FM(C,U)4Z24**AL* | | 12 500 | 625 \$ |
| 211265017 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | FM(C,U)4Z30**AL* | | 12 400 | 620 \$ |
| 211719731 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | FMA4P18**AL* | | 12 700 | 635 \$ |
| 211264930 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | FMA4X18**AL* | | 12 400 | 620 \$ |
| 211264952 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | FMA4X24**AL* | | 12 400 | 620 \$ |
| 211265039 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | FVM4X24***L | | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211264865 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | FXM4X18**AL | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264887 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | FXM4X24**AL | | 12 400 | 620 \$ |
| 211264909 | DAY & NIGHT | DLCURAH18ABK | FXM4X30**AL | | 12 400 | 620 \$ |
| 209852056 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | DLFUAAH24XAK | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212977340 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969611 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **80VSL0451412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212970972 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **80VTL0451412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983322 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **92MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212985629 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96MSN0261410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212985989 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96MSN0401410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986733 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972777 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96VSN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973407 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96VSN0601412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974762 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975502 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212977352 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212978362 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212978825 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212979527 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212981934 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212981370 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MSU1002120A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212969621 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212970031 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80VSL0701716B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212970984 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80VTL0451412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971506 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80VTL0701716B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983014 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **92MSN0401712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983332 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983743 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601714A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212984259 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **92MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988427 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **95MSU0401712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212988847 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **95MSU0601716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212985639 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96MSN0261410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986001 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986397 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986743 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212987093 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96MSN0801716A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212972787 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973077 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401712B** | 20 200 | 1 010 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212973417 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973717 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VSN0801716B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212974775 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975139 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401712B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975513 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975856 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212977364 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212978373 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212978837 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212979539 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212981946 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MSU0401712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212981382 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MSU1002120A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212969631 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 212970041 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80VSL0701716B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212970996 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80VTL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 212971517 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80VTL0701716B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212983025 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **92MSN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212983342 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601412A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212983755 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601714A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212984271 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **92MSN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212988439 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **95MSU0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212988859 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **95MSU0601716A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212985649 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96MSN0261410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212986013 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96MSN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212986409 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96MSN0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986753 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96MSN0601412A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212987105 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96MSN0801716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212972797 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401410B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212973087 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401712B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212973427 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601412B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212973727 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974788 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401410B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975150 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401712B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212975524 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212975869 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212977376 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212969641 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971008 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212983352 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212985659 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96MSN0261410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986025 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986763 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972807 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973437 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212974801 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975535 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212977388 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212977892 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212978384 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978849 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979551 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981958 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981394 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MSU1002120A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969651 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970051 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80VSL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212971020 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971528 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983036 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983362 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983767 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984283 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988451 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **95MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988871 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212985669 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96MSN0261410A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986037 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986421 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986773 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987117 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972817 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973097 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973447 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973737 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974814 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975161 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975546 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975882 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212977904 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978395 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978861 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979563 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981970 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981406 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MSU1002120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212969661 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970061 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971032 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971539 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212983047 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983372 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983779 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984295 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988463 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **95MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988883 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212985679 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96MSN0261410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212986049 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986433 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986783 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96MSN0601412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212987129 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972827 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973107 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973457 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973747 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974827 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401410B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975172 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975557 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975895 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978406 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978873 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979327 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212979575 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212980074 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212980371 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212980772 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212981982 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212982510 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MSU0601716A** | 19 800 | 990 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212981418 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MSU1002120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970071 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212970511 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212971550 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212972093 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212972368 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983058 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983791 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984307 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212984845 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **92MSN0802120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212985137 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **92MSN1002120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212988475 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **95MSU0401712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988895 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212989399 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **95MSU0802120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 213075731 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002120A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 213076176 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002122A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212986445 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987141 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212987645 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96MSN0802120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973117 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973757 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974067 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974287 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212975183 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975908 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212976352 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212976630 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212976953 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212977916 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212978417 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212978885 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212979587 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212981994 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MSU0401712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212981430 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MSU1002120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212969671 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212970081 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971044 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212971561 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716B** | 19 700 | 985 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212983069 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **92MSN0401712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212983382 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601412A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212983803 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601714A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212984319 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **92MSN0801716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212988487 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **95MSU0401712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988907 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **95MSU0601716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212985689 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96MSN0261410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212986061 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96MSN0401410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212986457 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986793 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96MSN0601412A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212987153 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212972837 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401410B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212973127 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973467 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601412B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212973767 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974840 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VTN0401410B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975194 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975568 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601412B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975921 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978428 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212978897 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212979337 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212979599 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212980085 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212980382 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212980784 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212982006 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MSU0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212982522 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MSU0601716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212981442 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MSU1002120A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212970091 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 212970521 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971572 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212972104 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212972380 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212983080 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **92MSN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212983815 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **92MSN0601714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212984331 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **92MSN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212984855 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **92MSN0802120A** | 19 800 | 990 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212985149 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **92MSN1002120A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212988499 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **95MSU0401712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212988919 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **95MSU0601716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212989411 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **95MSU0802120A** | 19 400 | 970 \$ |
| 213075746 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002120A** | 19 600 | 980 \$ |
| 213076185 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002122A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986469 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96MSN0401712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212987165 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96MSN0801716A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212987657 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96MSN0802120A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212973137 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VSN0401712B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212973777 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212974077 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212974297 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212975205 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VTN0401712B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975934 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212976367 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212976643 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120B** | 19 400 | 970 \$ |
| 212976963 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212977928 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969681 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80VSL0451412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212971056 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80VTL0451412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983392 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **92MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212985699 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0261410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986073 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0401410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986803 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212972847 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973477 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0601412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212974853 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975579 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212977940 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212978439 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212978909 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212979611 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212982018 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212981454 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU1002120A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212969691 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212970101 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0701716B** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 212971068 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0451412B** | 20 200 | 1 010 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212971583 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0701716B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983091 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0401712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983402 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983827 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601714A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212984343 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0801716A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212988511 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0401712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212988931 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0601716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212985709 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0261410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986085 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986481 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401712A** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 212986813 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212987177 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0801716A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212972857 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973147 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401712B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973487 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973787 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0801716B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212974866 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975216 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975590 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975947 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212977952 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212969701 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971080 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212983412 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212985719 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0261410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986097 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986823 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0601412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212972867 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973497 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212974879 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975601 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212977964 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212978450 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978921 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979623 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212982030 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981466 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU1002120A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969711 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212970111 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212971092 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971594 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212983102 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983422 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983839 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984355 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988523 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988943 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212985729 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0261410A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986109 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986493 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986833 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987189 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972877 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973157 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973507 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973797 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974892 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975227 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975612 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975960 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978472 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978945 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979347 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212979647 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212980096 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212980393 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212980796 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212982054 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212982534 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0601716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212981490 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU1002120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970131 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212970531 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0902120B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212971616 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972115 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0902120B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212972392 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983124 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212983863 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984379 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212984865 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0802120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212985161 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN1002120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212988547 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988967 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212989423 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0802120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 213075761 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002120A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 213076194 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002122A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212986517 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987213 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987669 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0802120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973177 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973817 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974087 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974307 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212975249 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975986 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212976380 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212976656 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212976973 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212977976 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212978461 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978933 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979635 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212982042 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981478 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU1002120A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969721 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970121 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212971104 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971605 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212983113 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983432 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983851 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984367 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988535 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988955 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212985739 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0261410A** | 19 900 | 995 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212986121 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986505 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986843 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987201 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972887 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973167 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973517 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973807 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974905 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975238 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975623 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975973 | DAY & NIGHT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 209852059 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | DLFUAAH24XAK | | 19 200 | 960 \$ |
| 211240324 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211240358 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212977568 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212978084 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240231 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80VSL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212969731 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80VSL0451412B** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240259 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80VTL0451412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212971116 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80VTL0451412B** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240347 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **92ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240336 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **92ESN0601412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212983512 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **92MSN0601412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240313 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0261410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 211240271 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240282 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0601412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212985759 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96MSN0261410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986133 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96MSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986863 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96MSN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240240 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212972897 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240249 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212973527 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0601412B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240293 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212974918 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240303 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212975634 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412B** | 19 400 | 970 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211240631 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211240643 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240756 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240655 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240444 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240667 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240502 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ESU0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240768 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ESU0601716A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212977580 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212978096 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212978626 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212979125 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212979815 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212982246 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MSU0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212981694 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MSU1002120A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240369 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212969741 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451412B** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240472 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240481 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0701716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212970141 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0701716B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240513 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0451412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212971128 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0451412B** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240547 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0701716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212971627 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0701716B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240734 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240745 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240679 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211240690 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240701 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212983135 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212983522 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212984031 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212984571 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0801716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240610 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0261410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 211240557 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240568 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240579 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211240712 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601714A** | 19 600 | 980 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211240723 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0801716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240433 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESU0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240491 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESU0601716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212988643 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95MSU0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212989135 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95MSU0601716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212985769 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0261410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986145 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986529 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986873 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212987369 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240396 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212972907 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240405 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212973187 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401712B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240414 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212973537 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601412B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240387 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240423 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212973827 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0801716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240590 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212974931 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240527 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240600 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212975645 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240621 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240537 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212975999 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240787 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | "OLV098A12** | 19 200 | 960 \$ |
| 211240778 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | "OMV098J12** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240796 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | "OMV112K14" | 19 500 | 975 \$ |
| 211241067 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241079 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211241192 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241091 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241103 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211240938 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ESU0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 211241204 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212977592 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 18 700 | 935 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212978108 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212978637 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212979137 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212979827 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212982258 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MSU0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212981706 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MSU1002120A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211240805 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212969751 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451412B** | 18 500 | 925 \$ |
| 211240908 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211240917 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0701716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212970151 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0701716B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211240949 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0451412A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212971140 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0451412B** | 18 500 | 925 \$ |
| 211240983 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0701716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212971638 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0701716B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211241170 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241181 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211241115 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0601412A** | 18 500 | 925 \$ |
| 211241126 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0601714A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211241137 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0801716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212983146 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212983532 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601412A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212984043 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212984583 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0801716A** | 18 500 | 925 \$ |
| 211241004 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241015 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0601412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211240869 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95ESU0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 211240927 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95ESU0601716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212988655 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95MSU0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212989147 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95MSU0601716A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212985779 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0261410A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212986157 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0401410A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212986541 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212986883 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0601412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212987381 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0801716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211240832 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401410A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212972917 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401410B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211240841 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401712A** | 18 600 | 930 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212973197 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401712B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211240850 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601412A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212973547 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601412B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211240823 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211240859 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0801716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212973837 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0801716B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211241026 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401410A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211240963 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 211241036 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212975656 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211241057 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601714A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211240973 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212976012 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211241223 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | "OLV098A12**" | 18 600 | 930 \$ |
| 211241214 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | "OMV098J12**" | 18 600 | 930 \$ |
| 211241232 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | "OMV112K14A" | 19 000 | 950 \$ |
| 211241334 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211241368 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212977604 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978120 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241241 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80VSL0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212969761 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80VSL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241269 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80VTL0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971152 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80VTL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241357 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241346 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **92ESN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212983542 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **92MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241323 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0261410A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211241281 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211241292 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212985789 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0261410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986169 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986893 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241250 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212972927 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241259 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973557 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241303 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211241313 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975667 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241641 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241653 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241766 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241665 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241454 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241677 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241512 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241778 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ESU0601716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212977616 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978132 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978648 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212979149 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979839 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982270 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212981718 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MSU1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241379 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212969771 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241482 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241491 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212970161 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241523 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212971164 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241557 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971649 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241744 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241755 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241689 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241700 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241711 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212983157 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212983552 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984055 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984595 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241620 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0261410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241567 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211241578 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401712A** | 19 400 | 970 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211241589 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241722 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241733 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211241443 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241501 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988667 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95MSU0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212989159 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212985799 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0261410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986181 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986553 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986903 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0601412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212987393 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241406 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212972937 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241415 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973207 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241424 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973567 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241397 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241433 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212973847 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0801716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241600 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241537 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975282 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241610 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975678 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241631 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241547 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212976025 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241797 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211241788 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | "OMV098J12**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211241806 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | "OMV112K14A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242077 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242089 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242202 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242101 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241890 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242113 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211241948 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ESU0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242214 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ESU0601716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212977628 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978144 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212978659 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212979161 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979851 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982282 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212981730 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU1002120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241815 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212969781 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241918 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241927 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970171 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241959 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971176 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241993 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212971660 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242180 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242191 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242125 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601412A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242136 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242147 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212983168 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212983562 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984067 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984607 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0801716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242056 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0261410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242003 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242014 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242025 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242158 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601714A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242169 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241879 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESU0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241937 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988679 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212989171 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212985809 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0261410A** | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212986193 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986565 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986913 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0601412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212987405 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241842 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212972947 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241851 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212973217 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401712B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241860 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212973577 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241833 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241869 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973857 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242036 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241973 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212975293 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401712B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242046 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212975689 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242067 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241983 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212976038 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242233 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242224 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | "OMV098J12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242242 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | "OMV112K14A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242553 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242565 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242335 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242577 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242589 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211242601 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211242613 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242438 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242713 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0601716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242702 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978670 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212979173 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979497 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979863 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212980261 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212980580 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212980988 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212982294 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982702 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0601716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212981742 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242390 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0451716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242399 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970181 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242408 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0702120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242417 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970541 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242492 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212971671 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242451 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212972126 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242543 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212972404 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242691 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242625 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242636 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242647 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0802120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242658 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN1002120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212983179 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984079 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984619 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0801716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212985035 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0802120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212985341 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242502 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242669 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0601714A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242680 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242471 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0802120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242324 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242427 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988691 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212989183 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212989603 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 213076096 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002120A** | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212986577 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212987417 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0801716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212987801 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242305 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973227 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0401712B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242278 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242314 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973867 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242287 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212974097 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242296 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212974317 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242461 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975304 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0401712B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242513 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242482 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212976051 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242523 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212976393 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242533 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212976669 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242345 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212976983 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242732 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242750 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "OLV112A16A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242723 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "OMV098J12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242741 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "OMV112K14A" | 19 100 | 955 \$ |
| 211243021 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211243033 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243146 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243045 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242834 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211243057 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242892 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ESU0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243158 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212977640 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212978156 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212978681 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 18 700 | 935 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212979185 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212979875 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212982306 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212981754 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU1002120A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242759 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212969791 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211242862 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242871 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212970191 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242903 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212971188 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211242937 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212971682 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243124 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211243135 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243069 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211243080 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243091 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0801716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212983190 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212983572 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212984091 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212984631 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0801716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242947 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401410A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242958 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211242969 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211243102 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211242823 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESU0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211242881 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESU0601716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212988703 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95MSU0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212989195 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95MSU0601716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212985819 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0261410A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212986205 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0401410A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212986589 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212986923 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0601412A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212987429 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0801716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242786 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212972957 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401410B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242795 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212973237 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401712B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242804 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212973587 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601412B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242777 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601714A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242813 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212973877 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242980 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0401410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242917 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212975315 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0401712B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242990 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212975700 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601412B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243011 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242927 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212976064 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211243177 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | "OLV098A12** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243168 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | "OMV098J12** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243186 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | "OMV112K14A" | 19 100 | 955 \$ |
| 211243497 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243509 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243521 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243533 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243382 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0401712A** | 18 500 | 925 \$ |
| 211243646 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0802120A" | 18 700 | 935 \$ |
| 212978692 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212979197 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212979507 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212979887 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212980272 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212980591 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212981000 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212982318 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212982714 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0601716A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212981766 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU1002120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 211243334 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0451716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243343 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212970201 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716B** | 18 400 | 920 \$ |
| 211243361 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212970551 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120B** | 18 900 | 945 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211243436 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212971693 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243395 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212972137 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243487 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212972416 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243635 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243569 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0601714A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243580 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0801716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212983201 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212984103 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0601714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212984643 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0801716A** | 18 400 | 920 \$ |
| 212985045 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0802120A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212985353 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN1002120A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243268 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0401712A** | 18 500 | 925 \$ |
| 211243371 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0601716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212988715 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212989207 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0601716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212989615 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0802120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 213076108 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002120A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212986601 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212987441 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212987813 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0802120A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243249 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0401712A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212973247 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0401712B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243222 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0601714A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243258 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212973887 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243231 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212974107 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211243240 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212974327 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243405 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0401712A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212975326 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0401712B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243457 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0601714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243426 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212976077 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243467 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120A** | 18 400 | 920 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212976407 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211243477 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212976682 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211243289 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122A** | 18 400 | 920 \$ |
| 212976993 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211243676 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | "OLV098A12**" | 18 400 | 920 \$ |
| 211243667 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | "OMV098J12**" | 18 500 | 925 \$ |
| 211243685 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | "OMV112K14A" | 18 900 | 945 \$ |
| 211243796 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211243830 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212977652 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80MS(N,L)0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212978168 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211243703 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VSL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212969801 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VSL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243731 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VTL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212971200 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VTL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243819 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211243808 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0601412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212983582 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92MSN0601412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243785 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0261410A** | 19 900 | 995 \$ |
| 211243743 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0401410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 211243754 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0601412A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212985829 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0261410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986217 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986933 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0601412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243712 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212972967 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243721 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212973597 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0601412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243765 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243775 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212975711 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244103 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211244115 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244228 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244127 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243916 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244139 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 19 500 | 975 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211243974 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211244240 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0601716A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212977664 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212978180 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212978703 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212979209 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212979899 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212982330 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212981778 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU1002120A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243841 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212969811 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243944 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243953 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212970211 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0701716B** | 19 600 | 980 \$ |
| 211243985 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212971212 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244019 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212971704 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0701716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244206 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244217 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244151 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0601412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211244162 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0601714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244173 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212983212 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0401712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212983592 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212984115 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212984655 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244082 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0261410A** | 19 900 | 995 \$ |
| 211244029 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 211244040 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244051 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601412A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244184 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601714A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244195 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 211243905 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211243963 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0601716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212988727 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212989219 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0601716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212985839 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0261410A** | 19 500 | 975 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212986229 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986613 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212986943 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0601412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212987453 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243868 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212972977 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243877 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212973257 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401712B** | 19 600 | 980 \$ |
| 211243886 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212973607 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243859 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243895 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212973897 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0801716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244062 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243999 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975337 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712B** | 19 600 | 980 \$ |
| 211244072 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212975722 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244093 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244009 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212976090 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244259 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OLV098A12**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211244250 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OMV098J12**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211244268 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OMV112K14A" | 19 700 | 985 \$ |
| 211244370 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211244404 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212977676 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0451412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212978192 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244277 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VSL0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212969821 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VSL0451412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244305 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VTL0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971224 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VTL0451412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244393 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244382 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212983602 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244359 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0261410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244317 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244328 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212985849 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0261410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986241 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986953 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244286 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212972987 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244295 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973617 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0601412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244339 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244349 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975733 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244677 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211244689 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244802 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244701 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244490 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244713 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244548 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244814 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0601716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212977688 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978204 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212978714 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212979221 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979911 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982342 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212981790 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU1002120A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244415 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212969831 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244518 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244527 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970221 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244559 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971236 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244593 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971715 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244780 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244791 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244725 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244736 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211244747 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212983223 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212983612 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984127 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984667 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244656 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0261410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244603 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244614 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244625 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244758 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244769 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244479 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244537 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988739 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212989231 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212985859 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0261410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212986253 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986625 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986963 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212987465 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244442 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212972997 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244451 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973267 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244460 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973627 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244433 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244469 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973907 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244636 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244573 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975348 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244646 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975744 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244667 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244583 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212976103 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244833 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211244824 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OMV098J12**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211244842 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OMV112K14A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245589 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "*80ES(N,L)0451712A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245601 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "*80ES(N,L)0701712A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245371 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "*80ES(N,L)0701716A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211245613 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "*80ES(N,L)0702116A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245625 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "*80ES(N,L)0901714A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245637 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "*80ES(N,L)0902120A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211245649 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "*80ES(N,L)1102120A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211245474 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "*80ESU0401712A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211245749 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "*80ESU0601716A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211245738 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "*80ESU0802120A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212978736 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "*80MS(N,L)0701712A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212979245 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "*80MS(N,L)0701716A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212979517 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "*80MS(N,L)0702116A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 212979935 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "*80MS(N,L)0901714A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212980283 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "*80MS(N,L)0902116A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212980602 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "*80MS(N,L)0902120A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212981012 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "*80MS(N,L)1102120A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212982366 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "*80MSU0401712A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212982726 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "*80MSU0601716A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212981814 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "*80MSU1002120A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245426 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "*80VSL0451716A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245435 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "*80VSL0701716A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212970241 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "*80VSL0701716B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245444 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "*80VSL0702120A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211245453 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "*80VSL0902120A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212970561 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "*80VSL0902120B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245528 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "*80VTL0701716A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212971737 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "*80VTL0701716B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245487 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "*80VTL0902120A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212972148 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "*80VTL0902120B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245579 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "*80VTL1102122A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212972428 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "*80VTL1102122B**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245727 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "*92ESN0401712A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245661 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "*92ESN0601714A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245672 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "*92ESN0801716A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245683 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "*92ESN0802120A**" | 19 300 | 965 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211245694 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN1002120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212983245 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984151 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984691 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212985055 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0802120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212985365 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245538 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245705 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245716 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211245507 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0802120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211245360 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211245463 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988763 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212989255 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212989627 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 213076120 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002120A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986649 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212987489 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212987825 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245341 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973287 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245314 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245350 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973927 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245323 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212974117 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245332 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211245497 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975370 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245549 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245518 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212976129 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245559 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212976421 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245569 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212976695 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245381 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212977003 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122B** | 19 200 | 960 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211245768 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211245786 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "OLV112A16A" | 19 300 | 965 \$ |
| 211245759 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "OMV098J12**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211245777 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "OMV112K14A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245113 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0451412A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211245125 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0451712A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245238 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0701412A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245137 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0701712A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211244926 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0701716A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211245149 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0901714A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211244984 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0401712A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211245250 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0601716A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 212977700 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0451412A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212978216 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701412A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212978725 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701712A**" | 18 900 | 945 \$ |
| 212979233 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701716A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212979923 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0901714A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212982354 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU0401712A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212981802 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU1002120A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211244851 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451412A**" | 18 900 | 945 \$ |
| 212969841 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451412B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244954 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451716A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211244963 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212970231 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244995 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212971248 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245029 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212971726 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245216 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0401410A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211245227 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0401712A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245161 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0601412A**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211245172 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0601714A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245183 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0801716A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212983234 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0401712A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 212983622 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601412A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 212984139 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601714A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212984679 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0801716A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245092 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0261410A**" | 18 900 | 945 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211245039 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211245050 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245061 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245194 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245205 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244915 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244973 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988751 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212989243 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212985869 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0261410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212986265 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986637 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986973 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212987477 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244878 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973007 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244887 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973277 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244896 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973637 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244869 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244905 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973917 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245072 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211245009 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975359 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245082 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975755 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245103 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245019 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212976116 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245269 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211245260 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "OMV098J12**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211245278 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "OMV112K14A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245797 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | FEM4P30**AL | | 19 100 | 955 \$ |
| 211245809 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | FEM4X24**CL | | 19 000 | 950 \$ |
| 211245821 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | FEM4X30**BL | | 19 100 | 955 \$ |
| 211239226 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | FJMA4*24L*B* | | 19 200 | 960 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211245920 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | FM(C,U)4X30**AL* | | 19 900 | 995 \$ |
| 211245931 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | FM(C,U)4X36**AL* | | 19 900 | 995 \$ |
| 211245942 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | FM(C,U)4Z24**AL* | | 19 500 | 975 \$ |
| 211245953 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | FM(C,U)4Z30**AL* | | 19 300 | 965 \$ |
| 211245964 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | FM(C,U)4Z36**AL* | | 19 300 | 965 \$ |
| 211245865 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | FMA4P24**AL* | | 19 900 | 995 \$ |
| 211245876 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | FMA4P30**AL* | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 211245887 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | FMA4X24**AL* | | 19 600 | 980 \$ |
| 211245898 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | FMA4X30**AL* | | 19 600 | 980 \$ |
| 211245909 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | FMA4X36**AL* | | 19 600 | 980 \$ |
| 211245975 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | FVM4X24***L | | 19 000 | 950 \$ |
| 211245985 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | FVM4X36***L | | 19 000 | 950 \$ |
| 211245832 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | FXM4X24**AL | | 19 100 | 955 \$ |
| 211245843 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | FXM4X30**AL | | 19 100 | 955 \$ |
| 211245854 | DAY & NIGHT | DLCURAH24ABK | FXM4X36**AL | | 18 500 | 925 \$ |
| 209852063 | DAY & NIGHT | DLCURAH30AAK | DLFUAAH30XAK | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212982822 | DAY & NIGHT | DLCURAH30AAK | EA*4X43L21A* | **80MSU0802120A** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212985125 | DAY & NIGHT | DLCURAH30AAK | EA*4X43L21A* | **92MSN1002120A** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212974337 | DAY & NIGHT | DLCURAH30AAK | EA*4X43L21A* | **96VSN1002120B** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211606854 | DAY & NIGHT | DLCURAH30AAK | FJMA4*30L*B* | | 22 800 | 1 140 \$ |
| 209852066 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | DLFUAAH30XAK | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211712054 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221678 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221710 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221718 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978981 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981550 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221726 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971748 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221742 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212983452 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712042 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **95ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988991 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987225 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221790 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221798 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221806 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221814 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211221822 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221846 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221854 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977508 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978012 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978505 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978993 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979683 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982114 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981562 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212969871 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712078 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221838 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970261 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221862 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971284 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221870 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971759 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221878 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221886 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221894 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983462 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983899 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984439 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712067 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **95ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221910 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **95ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988559 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989003 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987237 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221902 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212973947 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976155 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712088 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **OMV098J12** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221950 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221958 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221966 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221974 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221982 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211221990 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221999 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222050 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222060 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222069 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712111 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978516 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979005 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979427 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979695 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980184 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980503 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980904 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982126 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982618 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982930 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981574 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222009 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0451716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222019 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970271 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222029 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0702120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222039 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970571 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222079 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971770 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222088 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972159 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222096 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972440 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222122 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222130 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222139 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222149 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983911 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984451 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984965 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212985257 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222158 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0601714A** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211222166 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222198 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222206 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712099 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988571 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989015 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989519 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076012 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987249 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987717 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988029 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222174 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212973957 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222182 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974127 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222190 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974347 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976168 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222214 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976435 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222222 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976708 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222230 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977013 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222238 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | "OLV098A12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222246 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | "OMV098J12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222262 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222270 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222278 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222302 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222310 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977520 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978024 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978527 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979017 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979707 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982138 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981586 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211222286 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212969881 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222294 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712122 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970281 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222318 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971296 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222326 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212971781 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222334 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0601412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222342 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222350 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983472 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983923 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984463 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222358 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222374 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **95ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222382 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **95ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988583 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **95MSU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989027 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **95MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987261 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222366 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212973967 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222390 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976181 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222398 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | "OMV098J12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712169 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222438 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222446 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222454 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222462 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222470 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222478 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222486 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222526 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222534 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222542 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712145 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212978538 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979029 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979437 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979719 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980195 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980514 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980916 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982150 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982630 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982942 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212981598 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222494 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0451716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222502 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212970291 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222510 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0702120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222518 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212970581 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222550 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212971792 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222558 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972170 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222566 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972452 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222590 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222598 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222606 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222614 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212983935 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212984475 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212984975 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212985269 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222622 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222630 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712157 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222670 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222678 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712133 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988595 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212989039 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989531 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 213076024 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212987273 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212987729 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212988041 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222638 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222646 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212973977 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222654 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212974137 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222662 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212974357 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222686 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976194 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222694 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212976449 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222702 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976721 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222710 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212977023 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222718 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | "OLV098A12** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222726 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | "OMV098J12** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712439 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712234 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712452 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712465 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712478 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712491 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712504 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712333 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712589 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712577 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712321 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978549 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979041 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979447 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979731 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212980206 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980525 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980928 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982162 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982642 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982954 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981610 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712256 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0451716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712266 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970301 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712276 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0702120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712286 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970591 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712383 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971803 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712348 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972181 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712428 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL1102122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972464 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL1102122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712517 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712529 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712541 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712553 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983947 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984487 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984985 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985281 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712565 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN0601714A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712359 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712371 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712222 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712309 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712297 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988607 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212989051 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989543 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076036 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987285 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212987741 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988053 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712181 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712211 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212973987 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712191 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974147 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0802120B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712201 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974367 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712395 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976207 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712406 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976463 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0802120B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712417 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976734 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712246 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002122A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212977033 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712610 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | "OLV098A12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712600 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | "OMV098J12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712809 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712822 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712835 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712848 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712861 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712874 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1102420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712887 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712936 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1552420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712947 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ESU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712714 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979457 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980217 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980536 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980702 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980940 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981114 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981223 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981324 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982654 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212982966 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MSU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712661 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0702120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712671 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970601 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712681 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712691 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL1102422A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712726 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972192 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712798 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL1102122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972476 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL1102122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712900 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712912 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712924 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN1202420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984995 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985293 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985618 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN1202420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712740 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712752 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712702 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **95ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989555 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **95MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076048 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **95MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987753 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988065 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988335 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1202422A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988417 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1402422A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712620 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974157 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN0802120B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712630 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974377 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712640 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1202422A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974527 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1202422B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712776 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976477 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN0802120B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712787 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976747 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712651 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002122A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212977043 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712765 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1202422A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212977245 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | ""96VTN1202422B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712958 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | ""OLV154F20A" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712968 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | ""OMV154L20A" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713236 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""80ES(N,L)0451712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713249 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""80ES(N,L)0701712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713031 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""80ES(N,L)0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713262 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""80ES(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713275 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""80ES(N,L)0901714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713288 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""80ES(N,L)0902116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713301 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""80ES(N,L)0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713314 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""80ES(N,L)1102120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713130 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""80ESU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713399 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""80ESU0601716A" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713387 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""80ESU0802120A" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713118 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""80ESU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978560 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""80MS(N,L)0701712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979053 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""80MS(N,L)0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979467 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""80MS(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979743 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""80MS(N,L)0901714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980228 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""80MS(N,L)0902116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980547 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""80MS(N,L)0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980952 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""80MS(N,L)1102120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982174 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""80MSU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982666 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""80MSU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982978 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""80MSU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212981622 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""80MSU1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713053 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""80VSL0451716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713063 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""80VSL0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212970311 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""80VSL0701716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713073 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""80VSL0702120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713083 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""80VSL0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212970611 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""80VSL0902120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713180 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""80VTL0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212971814 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""80VTL0701716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713145 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""80VTL0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972203 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""80VTL0902120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713225 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""80VTL1102122A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972488 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""80VTL1102122B** | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211713327 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0601714A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211713339 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713351 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713363 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212983959 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212984499 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212985005 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212985305 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713375 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713156 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713168 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713019 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713106 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713094 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988619 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989063 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989567 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 213076060 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987297 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987765 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212988077 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712978 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713008 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212973997 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0801716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712988 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0802120A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212974167 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0802120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712998 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212974387 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN1002120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713192 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976220 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0801716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713203 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0802120A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212976491 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0802120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713214 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976760 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713043 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002122A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212977053 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002122B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713420 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | "OLV098A12**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713410 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | "OMV098J12**" | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212978036 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713517 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713464 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713579 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978048 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978571 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979065 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979755 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981634 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212969901 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970321 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713476 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971320 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713493 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971825 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713530 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713554 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212983482 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989075 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987309 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713443 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974007 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976233 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713919 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713932 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713945 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713958 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713824 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714031 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714019 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978593 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979089 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979477 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979779 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980239 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980558 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980964 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982678 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212982990 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981658 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970341 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713803 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0702120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970621 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713862 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971847 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972214 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713895 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713983 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713995 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714007 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212984535 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985015 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212985317 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713850 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989099 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989579 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076072 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987333 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988089 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713772 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974027 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974177 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713762 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974397 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976259 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976505 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976773 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713783 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977063 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713679 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713624 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713741 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978060 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978582 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979077 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979767 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212981646 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212969911 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970331 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713636 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971332 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713654 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971836 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713692 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713716 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212983492 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989087 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987321 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713601 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974017 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976246 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714526 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714345 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714539 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714552 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714565 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714578 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714591 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714444 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714664 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714652 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714432 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978615 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979113 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979487 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979803 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980250 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980569 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980976 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982234 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982690 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983002 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981682 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714367 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0451716A** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211714377 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970361 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714387 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0702120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714397 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970631 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714482 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971869 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714459 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972225 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714515 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL1102122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972512 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL1102122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714604 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714616 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714628 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714640 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984019 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984559 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985025 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212985329 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714470 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714333 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714420 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714408 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989123 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989591 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076084 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987357 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987789 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988101 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714322 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974047 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714302 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974187 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714312 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974407 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976285 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714493 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976518 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211714504 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976786 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714357 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977073 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714675 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **OMV098J12** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714171 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714258 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211714184 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714075 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714197 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714119 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714271 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977556 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978072 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978604 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979101 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979791 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982222 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981670 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714042 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VSL0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212969921 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VSL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714086 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VSL0451716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714096 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970351 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VSL0701716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714131 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VTL0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971344 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VTL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714148 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971858 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VTL0701716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714210 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92ESN0601412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714222 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92ESN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211714234 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92ESN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212983502 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92MSN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212984007 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984547 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714246 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **95ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714063 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **95ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714107 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **95ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988631 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **95MSU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212989111 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **95MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985749 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96MSN0261410A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212986853 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96MSN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987345 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212973647 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VSN0601412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714052 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974037 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212975766 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VTN0601412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714160 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VTN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976272 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714292 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "OLV098A12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714282 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "OMV098J12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211709689 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | FJMA4*30L*B* | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714689 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | FJMA4*36L*B* | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222742 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | FM(C,U)4Z30**AL* | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222750 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | FM(C,U)4Z36**AL* | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222758 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | FMA4X30**AL* | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211222766 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | FMA4X36**AL* | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211222782 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | FVM4X24***L | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222774 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | FVM4X36***L | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211274900 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | FVM4X48***L | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211222790 | DAY & NIGHT | DLCURAH30ABK | FXM4X36**AL | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 209852064 | DAY & NIGHT | DLCURAH36AAK | DLFUAH36XAK | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 209852065 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | DLFUAH36XAK | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212382963 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212382976 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383063 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382989 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382879 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383002 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383076 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ESU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077821 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077870 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077918 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078039 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078261 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078955 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078823 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212382848 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212969931 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212382890 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382900 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970371 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382923 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076413 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212382940 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076469 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383015 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383027 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383039 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079339 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079379 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079513 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383051 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382911 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **95ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080506 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080650 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079957 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0601412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079997 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076890 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601412B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382858 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382868 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076930 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077293 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601412B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382952 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077338 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383097 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | "OLV098A12** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383087 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | "OMV098J12** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226264 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226276 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383148 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383281 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383294 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383307 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383320 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226288 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212383381 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0601716A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383369 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0802120A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226309 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU1002120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077929 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701712A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078051 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078171 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0702116A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078273 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0901714A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078393 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902116A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078492 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078609 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)1102120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078967 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0401712A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079087 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0601716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079207 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0802120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078835 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU1002120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226299 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0451716A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383181 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970381 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383191 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0702120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383201 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970641 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383247 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076480 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383224 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076634 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383270 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076733 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226331 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0601714A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383333 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0801716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383345 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0802120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383357 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN1002120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226341 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN1002122A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079391 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0601714A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079525 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0801716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079645 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0802120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079735 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN1002120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079842 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN1002122A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226351 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0601714A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226362 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0801716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212383235 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226373 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226383 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226393 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383170 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0802120A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212383212 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383159 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080518 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080662 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080782 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075880 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076248 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080009 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080141 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080273 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080380 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383107 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383137 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076940 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383117 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077040 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383127 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077140 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383259 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077351 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226404 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077480 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226414 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077591 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226423 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077706 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226432 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "OLV098A12**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226441 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "OLV112A16A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226450 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "OMV098J12**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226459 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "OMV112K14A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226487 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226499 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226511 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211226523 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226534 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383393 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077834 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077882 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077940 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078063 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078285 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078979 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078847 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226545 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212969941 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226554 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226563 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970391 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226584 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076425 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226596 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076491 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226617 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0601412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226628 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226639 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079349 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079403 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079537 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226661 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226699 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **95ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080530 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **95MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080674 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **95MSU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079967 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0601412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080021 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226671 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076900 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226680 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226689 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076950 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077304 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226710 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213077364 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*96VTN0801716B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226719 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*OLV098A12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226728 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*OMV098J12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226737 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*OMV112K14A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226795 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ES(N,L)0701712A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383405 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ES(N,L)0701716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226807 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ES(N,L)0702116A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226819 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ES(N,L)0901714A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226831 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ES(N,L)0902116A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211226843 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ES(N,L)0902120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226855 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ES(N,L)1102120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226903 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ESU0401712A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226914 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ESU0601716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226925 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ESU0802120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226936 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ESU1002120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077951 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80MS(N,L)0701712A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078075 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80MS(N,L)0701716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078181 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80MS(N,L)0702116A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078297 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80MS(N,L)0901714A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078404 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80MS(N,L)0902116A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078503 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80MS(N,L)0902120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078621 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80MS(N,L)1102120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078991 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80MSU0401712A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079099 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80MSU0601716A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079219 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80MSU0802120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078859 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80MSU1002120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226866 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80VSL0451716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226875 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80VSL0701716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970401 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80VSL0701716B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226884 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80VSL0702120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211226893 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80VSL0902120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212970651 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80VSL0902120B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226947 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80VTL0701716A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076502 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80VTL0701716B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212383429 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80VTL0902120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076645 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80VTL0902120B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226959 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80VTL1102122A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076745 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80VTL1102122B**" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211226996 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227007 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227018 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383440 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227028 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079417 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079549 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079655 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079747 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079851 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227038 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227060 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227071 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227081 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383417 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227136 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227147 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227157 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080542 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080686 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080794 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213075892 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076257 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080033 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080153 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080285 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080389 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227099 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227108 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076960 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227117 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077050 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227126 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077150 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227177 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077377 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227187 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077491 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211227197 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077604 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227206 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077716 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227215 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "OLV098A12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227224 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "OLV112A16A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227233 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "OMV098J12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227242 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "OMV112K14A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227288 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227300 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227312 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227323 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227335 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227347 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227359 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227371 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227430 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU0601716A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227441 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU0802120A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227452 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077962 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078087 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078191 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078309 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078415 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078514 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078633 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079003 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079111 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079231 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078871 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227382 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0451716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227391 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970411 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227400 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0702120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227409 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970661 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227463 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076513 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211227475 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076656 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227485 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL1102122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076757 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL1102122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227513 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227524 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227535 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227546 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227556 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079429 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079561 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079665 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079759 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079860 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227566 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227577 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227587 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227633 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227644 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227655 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227665 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080554 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080698 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080806 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075904 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076266 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080045 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080165 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080297 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080398 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227596 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227605 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076970 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227614 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077060 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227623 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077160 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227675 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211227685 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077390 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227695 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077502 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227705 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077617 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227714 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077726 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227723 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | "OLV098A12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383451 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | "OLV112A16A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227732 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | "OMV098J12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227741 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | "OMV112K14A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227769 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227781 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227793 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227805 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227817 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227829 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1102420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227841 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227853 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1552420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227899 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227910 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078201 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078426 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078525 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078590 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078645 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078741 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078771 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078793 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079123 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079243 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227862 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0702120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227871 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970671 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227880 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227889 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL1102422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227921 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213076667 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227931 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL1102122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076769 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL1102122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227961 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227972 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227982 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227992 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN1202420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079675 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079771 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079869 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079924 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN1202420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228003 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228014 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228024 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228034 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN1202422A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228045 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN1402422A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228083 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228094 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228104 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESU1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080818 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075916 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076275 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95MSU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080177 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080309 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080407 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080462 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1202422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080486 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1402422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228055 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077070 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228064 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077170 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228073 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1202422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077240 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1202422B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228114 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077513 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228124 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077630 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228133 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213077736 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | "*96VTN1002122B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228143 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | "*96VTN1202422A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077798 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | "*96VTN1202422B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228152 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | "OLV112A16A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228161 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | "OLV154F20A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228170 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | "OMV154L20A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228216 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80ES(N,L)0451712A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228228 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80ES(N,L)0701712A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383462 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80ES(N,L)0701716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228240 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80ES(N,L)0702116A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228252 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80ES(N,L)0901714A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228264 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80ES(N,L)0902116A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228276 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80ES(N,L)0902120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228288 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80ES(N,L)1102120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228336 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80ESU0401712A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228347 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80ESU0601716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228358 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80ESU0802120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228369 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80ESU1002120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077973 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80MS(N,L)0701712A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078099 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80MS(N,L)0701716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078211 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80MS(N,L)0702116A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078321 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80MS(N,L)0901714A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078437 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80MS(N,L)0902116A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078536 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80MS(N,L)0902120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078657 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80MS(N,L)1102120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079015 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80MSU0401712A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079135 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80MSU0601716A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079255 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80MSU0802120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078883 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80MSU1002120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228299 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80VSL0451716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228308 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80VSL0701716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970421 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80VSL0701716B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228317 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80VSL0702120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228326 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80VSL0902120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212970681 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80VSL0902120B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228380 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80VTL0701716A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076524 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80VTL0701716B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228392 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80VTL0902120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213076678 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228402 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL1102122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076781 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL1102122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228439 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212383474 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228450 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228461 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228471 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079441 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079573 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079685 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079783 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079878 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228481 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228503 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228514 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228524 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228579 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228590 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228601 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228611 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080566 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080710 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080830 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213075928 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076284 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080057 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080189 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080321 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080416 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228542 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228551 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076980 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228560 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077080 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228569 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077180 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228631 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213077403 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*96VTN0801716B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228641 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*96VTN0802120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077524 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*96VTN0802120B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228651 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*96VTN1002120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077643 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*96VTN1002120B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228660 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*96VTN1002122A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077746 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*96VTN1002122B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228669 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "OLV098A12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228678 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "OLV112A16A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228687 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "OMV098J12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228696 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "OMV112K14A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228742 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "*80ES(N,L)0451712A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228754 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "*80ES(N,L)0701712A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212383486 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "*80ES(N,L)0701716A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228766 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "*80ES(N,L)0702116A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211228778 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "*80ES(N,L)0901714A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228790 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "*80ES(N,L)0902116A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228802 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "*80ES(N,L)0902120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228814 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "*80ES(N,L)1102120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228862 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "*80ESU0401712A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228873 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "*80ESU0601716A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228884 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "*80ESU0802120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228895 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "*80ESU1002120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212978483 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "*80MS(N,L)0701712A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212978969 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "*80MS(N,L)0701716A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212979407 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "*80MS(N,L)0702116A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212979659 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "*80MS(N,L)0901714A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212980162 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "*80MS(N,L)0902116A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212980481 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "*80MS(N,L)0902120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078669 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "*80MS(N,L)1102120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212982090 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "*80MSU0401712A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 213079147 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "*80MSU0601716A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079267 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "*80MSU0802120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212981538 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "*80MSU1002120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228825 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "*80VSL0451716A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228834 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "*80VSL0701716A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212970431 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "*80VSL0701716B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228843 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "*80VSL0702120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211228852 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0902120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212970691 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0902120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228906 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0701716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212971880 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0701716B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228918 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0902120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212972236 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0902120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228928 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076793 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228965 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228976 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228987 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN0802120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211228998 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229008 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212983875 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212984415 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212984945 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN0802120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212985233 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212985511 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229018 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229029 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229040 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229051 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229061 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229116 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229127 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229138 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229148 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080578 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212988979 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212989495 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213075940 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076293 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080069 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080201 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988005 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988220 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076870 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0401712B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229079 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211229088 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212974057 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0801716B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229097 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077090 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0802120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229106 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212974417 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077271 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN0401712B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229158 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212976307 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN0801716B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229168 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077535 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN0802120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229178 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212976799 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229187 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212977083 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122B** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229196 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "OLV098A12**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229205 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "OLV112A16A" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229214 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "OMV098J12**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229223 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "OMV112K14A" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229251 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229263 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902116A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229275 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229287 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229299 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)1102120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229311 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)1102420A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229323 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229335 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)1552420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229381 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ESU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229392 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212979417 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212980173 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212980492 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212980693 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078681 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078751 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212981212 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078803 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212982606 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MSU0601716A** | 28 800 | 1 440 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213079279 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MSU0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229344 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0702120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229353 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212970701 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229362 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902420A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229371 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL1102422A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229403 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212972247 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229413 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076805 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229443 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN0802120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229454 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229464 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229474 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN1202420A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212984955 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN0802120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212985245 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212985520 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079935 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN1202420A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229485 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229496 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229506 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229516 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1202422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229527 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1402422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229565 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229576 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229586 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212989507 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213075952 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076302 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080213 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988017 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988229 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988323 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1202422A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988407 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1402422A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229537 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212974197 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN0802120B** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229546 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077190 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211229555 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077250 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229596 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN0802120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212976530 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN0802120B** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229606 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212976812 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229615 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212977093 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122B** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229625 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212977257 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229634 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "OLV112A16A" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229643 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "OLV154F20A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229652 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "OMV154L20A" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212384018 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383782 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384031 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384044 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384057 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0902116A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384070 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384156 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384144 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0802120A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212383899 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077995 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078123 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078221 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078345 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078448 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078547 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078693 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079039 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079159 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079291 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078907 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383844 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212970451 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212970711 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0902120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383949 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076546 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213076689 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0902120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383994 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076817 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384096 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384108 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384120 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384132 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383793 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN1002122A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213079465 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079597 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079695 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079795 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079887 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383925 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383937 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383803 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN1002122A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212383875 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383813 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESU1002122A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213080602 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0401712A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213080734 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080842 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213075964 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076311 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080093 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080225 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080333 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080425 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077000 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383751 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077100 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383761 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077200 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077429 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383972 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077546 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383983 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077656 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383824 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 21307756 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384197 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **OLV112A16A" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 211230409 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)0702116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230421 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)0902116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230433 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230445 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)0902420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230457 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)1102120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230469 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)1102420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230481 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)1352420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230493 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)1552420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230539 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ESU0802120A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230550 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ESU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078251 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)0702116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078481 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)0902116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078580 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078599 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)0902420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078729 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)1102120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078761 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)1102420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078782 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)1352420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078813 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)1552420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079195 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079327 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230502 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0702120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230511 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970741 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230520 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230529 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL1102422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230561 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VTL0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076722 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VTL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230571 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VTL1102122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076853 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VTL1102122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230601 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92ESN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230612 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230622 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230632 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92ESN1202420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079725 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079831 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079914 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213079946 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92MSN1202420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230643 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230654 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230664 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230674 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESN1202422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230685 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESN1402422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230723 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230734 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230744 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080878 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076000 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95MSU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076338 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95MSU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080261 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080369 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080452 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080474 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96MSN1202422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080496 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96MSN1402422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230695 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077130 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230704 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077230 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1002120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230713 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1202422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077260 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1202422B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230754 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077579 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230764 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077695 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230773 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077786 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230783 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1202422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077810 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1202422B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230792 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | "OLV112A16A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230801 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | "OLV154F20A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230810 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | "OMV154L20A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383528 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383638 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383700 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077846 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213077894 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077984 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078111 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078333 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079027 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078895 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212969951 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451412B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383549 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212970441 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076437 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383589 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076535 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383651 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0601412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383663 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383675 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079359 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079453 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079585 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080590 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0401712A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213080722 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080081 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076990 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077416 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384604 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0451712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384617 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384437 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384630 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229769 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229781 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229793 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384643 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384728 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384716 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384533 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078017 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078147 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078231 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078369 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213078459 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078558 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078705 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079063 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079171 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079303 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078931 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229804 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0451716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384478 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970471 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384488 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0702120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384498 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970721 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384571 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076568 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384548 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076700 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384593 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL1102122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076829 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL1102122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384656 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384668 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384680 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384692 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384448 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079489 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079621 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079705 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079807 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079896 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384704 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384559 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211229825 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384458 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384521 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384509 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384468 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080626 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080758 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213080854 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075976 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076320 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080117 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080237 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080345 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080434 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384396 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384426 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077020 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384406 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077110 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384416 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077210 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229836 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077455 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384582 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077557 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229846 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077669 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229855 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077766 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384749 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "OLV098A12**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384769 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "OLV112A16A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384739 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "OMV098J12**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384759 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "OMV112K14A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229901 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0451712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229913 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384780 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229925 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229937 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229949 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0902116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229961 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229973 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)1102120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230021 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ESU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230032 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ESU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230043 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230054 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ESU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213078028 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078159 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078241 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078381 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078470 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078569 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078717 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079075 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079183 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079315 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078943 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MSU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229984 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0451716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229993 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970481 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0701716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230002 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0702120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230011 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970731 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230065 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076579 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0701716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230077 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076711 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230087 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL1102122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076841 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL1102122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230124 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92ESN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384792 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92ESN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230135 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92ESN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230146 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230156 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079501 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92MSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079633 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92MSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079715 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079819 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079905 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230166 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230177 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230188 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230199 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230209 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211230264 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230275 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230286 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230296 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080638 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080770 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080866 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213075988 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95MSU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076329 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95MSU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080129 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96MSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080249 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080357 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080443 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076880 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0401712B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230227 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230236 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077030 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230245 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077120 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230254 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077220 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN1002120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077282 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0401712B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230316 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077468 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230326 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077568 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230336 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077682 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230345 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077776 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230354 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "OLV098A12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230363 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "OLV112A16A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230372 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "OMV098J12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230381 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "OMV112K14A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384254 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384267 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384342 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384280 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212384208 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384293 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384355 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077858 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077906 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078006 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078135 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078357 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079051 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078919 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229661 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VSL0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212969961 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VSL0451412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384219 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VSL0451716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384229 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VSL0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970461 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VSL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384240 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VTL0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076449 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VTL0451412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229673 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VTL0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076557 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VTL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384306 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **92ESN0601412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384318 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **92ESN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384330 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **92ESN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079369 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **92MSN0601412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079477 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **92MSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079609 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **92MSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229692 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229739 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **95ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080614 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **95MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080746 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **95MSU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079987 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96MSN0601412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080105 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076920 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96VSN0601412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229720 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96VSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229729 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96VSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077010 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96VSN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077326 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96VTN0601412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229750 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96VTN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077442 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96VTN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212384376 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "OLV098A12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384366 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "OMV098J12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384386 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "OMV112K14A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230820 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | FEM4P42**AL | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230831 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | FEM4P48**AL | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230843 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | FEM4X42**BL | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230855 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | FEM4X48**BL | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212390903 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | FJMA4*36L*B* | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384832 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | FJMA4*42L*C* | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384844 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | FM(C,U)4X36**AL* | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 211230866 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | FM(C,U)4Z36**AL* | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230877 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | FMA4P36**AL* | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 211230888 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | FMA4X36**AL* | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384856 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | FVM4X36***L | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230899 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | FVM4X48***L | | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211230909 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | FXM4X36**AL | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230920 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | FXM4X42**AL | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230931 | DAY & NIGHT | DLCURAH36ABK | FXM4X48**AL | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 209852057 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | DLFUAAH48XAK | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212534316 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80CSU0802120A**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622690 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0702116A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622703 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0902120A**" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622630 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80ESU0401712A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622752 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80ESU0601716A**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622740 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80ESU0802120A**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212979257 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0702116A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980294 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0902120A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980712 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)1102120A**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981898 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MSU0401712A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212982450 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MSU0601716A**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982738 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MSU0802120A**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981334 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MSU1002120A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534354 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VSL0702120A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622619 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VSL0902120A**" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212970751 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VSL0902120B**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622645 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VTL0902120A**" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212972258 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VTL0902120B**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622679 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122A**" | 33 000 | 1 650 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212972524 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622716 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92ESN0802120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622728 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622576 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212984775 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92MSN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212985065 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212985376 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002122A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534253 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95CSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534275 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95CSU1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534376 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95ESN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622656 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622586 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622608 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95ESU0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212989639 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95MSU1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212987837 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212988112 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622556 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VSN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622566 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212974427 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622668 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212976825 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622597 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212977103 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534506 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80CSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534529 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80CSU1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622919 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622932 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622945 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622958 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623007 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80ESU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212979267 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980030 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212980305 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980612 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212980724 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981024 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981124 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981234 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212982462 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MSU0601716A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982750 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622826 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VSL0702120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212970761 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622836 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902420A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534571 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VSL1102422A** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212534622 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212972269 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622908 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212972536 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622971 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92ESN0802120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622983 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622783 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212984785 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92MSN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212985077 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985385 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002122A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212985530 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92MSN1202420A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534423 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95CSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534444 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95CSU1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622850 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622862 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622793 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534677 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESN1202422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622995 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESN1402422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622815 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESU0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534486 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESU1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212989351 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95MSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 213075633 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 213076140 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987573 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96MSN0802120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212987849 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212988121 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212988239 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96MSN1202422A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212988347 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96MSN1402422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622763 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VSN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534468 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212974437 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622773 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422A** | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212974537 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622886 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622897 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212976838 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622804 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212977113 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622875 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212977269 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623018 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | "OLV154F20A" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623028 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | "OMV154L20A" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623060 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623097 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)1552420A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623038 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **80VSL0902420A** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211623049 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **80VTL1102122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623073 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **92ESN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623085 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **92ESN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212535205 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **96VTN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212535650 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80CSU0401712A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623252 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623265 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623181 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80ESU0401712A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980052 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212980748 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982486 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80MSU0601716A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623158 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80VSL0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623196 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80VTL0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623241 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80VTL1102122A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212972560 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80VTL1102122B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623278 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **92ESN0801716A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623290 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **92ESN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623302 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **92ESN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212984247 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **92MSN0801716A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212984805 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **92MSN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985101 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **92MSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623207 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **95ESN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623169 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **95ESU1002120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211623137 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **95ESU1002122A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 213076158 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **95MSU1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212987597 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **96MSN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623117 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **96VSN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212974227 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **96VSN0802120B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623219 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **96VTN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212976563 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **96VTN0802120B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623230 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **96VTN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623520 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0902116A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623539 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623576 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)1102420A** | 33 200 | 1 660 \$ |
| 211623640 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)1552420A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211623651 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80ESU0802120A** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212980338 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981044 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211623388 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80VSL0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623398 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80VSL0902420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623408 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80VSL1102422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623431 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80VTL0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623488 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80VTL1102122A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623604 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **92ESN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623616 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **92ESN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212535957 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **92ESN1002122A** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212984815 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **92MSN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985113 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **92MSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985412 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **92MSN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985552 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **92MSN1202420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623419 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **95ESU1002120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 213075682 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **95MSU1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987609 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96MSN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987885 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96MSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212974237 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VSN0802120B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623335 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623345 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VSN1202422A** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212974557 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VSN1202422B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623466 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VTN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212976574 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VTN0802120B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623477 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VTN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623455 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VTN1202422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623662 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | "OLV154F20A" | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211623672 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | "OMV154L20A" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212536377 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | EN(A,D)4X48L24** | "*80ES(N,L)1552420A**" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 211623688 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | FEM4X60**BL | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622545 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | FJMA4*48L*C* | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211623752 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | FJMA4*60L*D* | | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623727 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | FVM4X48***L | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623738 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | FVM4X60***L | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211623703 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | FXM4X48**AL | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623715 | DAY & NIGHT | DLCURAH48AAK | FXM4X60**AL | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 209852061 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | DLFUAH48XAK | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211657274 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | "*80ES(N,L)0702116A**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657287 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | "*80ES(N,L)0902120A**" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657336 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | "*80ESU0601716A" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657324 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | "*80ESU0802120A" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212979357 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | "*80MS(N,L)0702116A**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980107 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | "*80MS(N,L)0902116A**" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980404 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | "*80MS(N,L)0902120A**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980808 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | "*80MS(N,L)1102120A**" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212982066 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | "*80MSU0401712A**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212982546 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | "*80MSU0601716A**" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212982834 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | "*80MSU0802120A**" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212981502 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | "*80MSU1002120A**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657214 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | "*80VSL0702120A**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212970801 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | "*80VSL0902120B**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657252 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | "*80VTL0701716A**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212972313 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | "*80VTL0902120B**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657263 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | "*80VTL1102122A**" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 212972584 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | "*80VTL1102122B**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657300 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | "*92ESN0802120A**" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657312 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | "*92ESN1002120A**" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657161 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | "*92ESN1002122A**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212984391 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | "*92MSN0801716A**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212984875 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | "*92MSN0802120A**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212985173 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | "*92MSN1002120A**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212985439 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | "*92MSN1002122A**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657228 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | "*95ESN0802120A**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657240 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | "*95ESN1002120A**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657171 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | "*95ESN1002122A**" | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211657203 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657181 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212989435 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213075777 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213076203 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212987921 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212988175 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657141 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657151 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212974477 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212976890 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657192 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212977173 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657555 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657568 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902116A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657581 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657594 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657607 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657668 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ESU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657471 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ESU1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212979367 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980118 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980415 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980648 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980820 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212981064 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212981168 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212981274 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212982558 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MSU0601716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212982846 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MSU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657430 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0702120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657440 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212970811 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657450 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657460 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL1102422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657483 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212972324 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657544 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122A** | 31 600 | 1 580 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212972596 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657620 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN0802120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657632 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657377 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212984885 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212985185 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212985448 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212985574 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN1202420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657497 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657509 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657387 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657644 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1202422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657656 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1402422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657419 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657397 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212989447 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213075795 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213076212 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212987933 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212988184 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212988287 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1202422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212988377 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1402422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657347 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212974247 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN0802120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657357 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212974487 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657367 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212974577 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212976585 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN0802120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657533 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212976903 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657408 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212977183 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657522 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212977305 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657688 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | "OLV154F20A" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657707 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | "OMV154L20A" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211658158 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211658184 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658197 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658210 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658271 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80ESU0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212979377 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980129 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212980426 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980657 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212980832 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981074 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981179 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981284 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212982570 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MSU0601716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212982858 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MSU0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212970821 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VSL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657933 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VSL0902420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657953 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VSL1102422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212972335 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VTL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658140 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VTL1102122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972608 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VTL1102122B** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658223 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92ESN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658235 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92ESN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657787 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92ESN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212984895 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92MSN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985197 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92MSN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212985457 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985585 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92MSN1202420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658050 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657807 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658247 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658259 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESN1402422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657872 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657827 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESU1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 213075812 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95MSU1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213076221 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95MSU1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212987681 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96MSN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212987945 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96MSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988193 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212988299 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96MSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988387 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96MSN1402422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657726 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VSN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974497 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VSN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657766 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974587 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VSN1202422B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658097 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658119 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212976916 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657850 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212977193 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1002122B** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658075 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212977317 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1202422B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658282 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | "OLV154F20A" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658292 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | "OMV154L20A" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658323 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658492 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658505 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658398 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ESU0401712A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658554 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ESU0601716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658542 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ESU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212978957 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212979387 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980140 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980437 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980844 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982078 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MSU0401712A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982582 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MSU0601716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982870 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MSU0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981514 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MSU1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658377 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VSL0702120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658387 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VSL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212970831 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VSL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658448 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VTL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658413 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VTL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972346 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VTL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658481 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VTL1102122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972620 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VTL1102122B** | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211658518 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92ESN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658530 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92ESN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658334 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92ESN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212984403 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92MSN0801716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212984905 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92MSN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985209 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92MSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985466 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658424 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95ESN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658436 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95ESN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658344 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95ESN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658366 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95ESU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212989471 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95MSU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213075830 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95MSU1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 213076230 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95MSU1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212987693 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96MSN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212987957 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96MSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988202 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658302 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VSN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212974267 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VSN0802120B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658312 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974507 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VSN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658459 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976607 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN0802120B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658470 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976929 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658355 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212977203 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN1002122B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658784 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658797 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0902116A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211658810 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658823 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658836 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658885 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)1552420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211658896 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ESU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658689 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ESU1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212979397 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980151 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980448 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212980666 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980856 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981084 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212981190 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212981294 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982594 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MSU0601716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982882 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MSU0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658648 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VSL0702120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658658 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VSL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212970841 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VSL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658668 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VSL0902420A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658678 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VSL1102422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658701 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VTL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972357 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VTL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658773 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VTL1102122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972632 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VTL1102122B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211274971 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92ESN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658849 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92ESN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658595 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92ESN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212984915 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92MSN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985221 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92MSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985475 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985596 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92MSN1202420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658715 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658727 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658605 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658861 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658873 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESN1402422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658637 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658615 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESU1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212989483 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95MSU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213075844 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95MSU1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213076239 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95MSU1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212987705 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96MSN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212987969 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96MSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988211 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988311 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96MSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988397 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96MSN1402422A** | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211658565 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212974277 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN0802120B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658575 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974517 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658585 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974597 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN1202422B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658751 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976618 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN0802120B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658762 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976942 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658626 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212977213 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1002122B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658740 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1202422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212977329 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1202422B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658907 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | "OLV154F20A" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658917 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | "OMV154L20A" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211274983 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | FEM4X60**BL | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211274950 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | FJMA4*48L*C* | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211274999 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | DLCURAH48ABK | FJMA4*60L*D* | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211275010 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | FVM4X48***L | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211275020 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | FVM4X60***L | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211275030 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | FXM4X48**AL | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211275041 | DAY & NIGHT | DLCURAH48ABK | FXM4X60**AL | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 209852060 | DAY & NIGHT | DLCURAH60AAK | DLFJAAH60XAK | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207614963 | DAY&NIGHT | DLCPRBH09AAK | DLFPHBH09XAK | | 10 400 | 520 \$ |
| 207614964 | DAY&NIGHT | DLCPRBH12AAK | DLFPHBH12XAK | | 10 400 | 520 \$ |
| 207826646 | DAY&NIGHT | DLCPRBH18AAK | DLFPHBH18XAK | | 20 200 | 1 010 \$ |
| 207658988 | DELTA | 37HL009J24(3C) | 27WL009J24 | | 6 900 | 345 \$ |
| 207643197 | DELTA | 37HL018J24(3C) | 27WL018J24 | | 11 500 | 575 \$ |
| 205300162 | DENALI AIRE | DNMSHQCO12A | DNMSHQCW12A | | 7 500 | 375 \$ |
| 205300164 | DENALI AIRE | DNMSHQCO18 | DNMSHQCW18 | | 11 600 | 580 \$ |
| 205300165 | DENALI AIRE | DNMSHQCO24 | DNMSHQCW24 | | 14 500 | 725 \$ |
| 205300163 | DENALI AIRE | DNMSHQCO9A | DNMSHQCW9A | | 5 000 | 250 \$ |
| 210365431 | Dettson | EVD-18-O | EVD-18-I | | 13 500 | 675 \$ |
| 213160479 | DETTSON | EVD-18-O | MAC24H1718E | | 14 700 | 735 \$ |
| 210365432 | Dettson | EVD-24-O | EVD-24-I | | 19 200 | 960 \$ |
| 213160480 | DETTSON | EVD-24-O | MAC24H1718E | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 210365433 | Dettson | EVD-30-O | EVD-30-I | | 21 000 | 1 050 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------|-------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 213160482 | DETTSON | EVD-30-O | MAC36H2124E | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210365434 | Dettson | EVD-36-O | EVD-36-I | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 213160481 | DETTSON | EVD-36-O | MAC36H1724E | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 213160483 | DETTSON | EVD-36-O | MAC36H2124E | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 210365435 | Dettson | EVD-48-O | EVD-48-I | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 213160484 | DETTSON | EVD-48-O | MAC48H2124E | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 210365436 | Dettson | EVD-60-O | EVD-60-I | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 213160485 | DETTSON | EVD-60-O | MAC60H2428E | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210365427 | Dettson | MHD-18 | MHD-CC2.0-17.5-M | | 13 000 | 650 \$ |
| 210365428 | Dettson | MHD-24 | MHD-CC2.0-17.5-M | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 210857269 | DIAMONDAIR | D2009SHO2 | DF2009CI | | 9 000 | 450 \$ |
| 210857265 | DIAMONDAIR | D2009SHO2 | DF2009HMSI2 | | 9 300 | 465 \$ |
| 210857270 | DIAMONDAIR | D2012SHO2 | DF2012CI | | 9 900 | 495 \$ |
| 210857266 | DIAMONDAIR | D2012SHO2 | DF2012HMSI2 | | 10 300 | 515 \$ |
| 210857271 | DIAMONDAIR | D2018SHO2 | DF2018CI | | 15 600 | 780 \$ |
| 210857267 | DIAMONDAIR | D2018SHO2 | DF2018HMSI2 | | 11 100 | 555 \$ |
| 210857272 | DIAMONDAIR | D2024SHO2 | DF2024CI2 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 210857268 | DIAMONDAIR | D2024SHO2 | DF2024HMSI2 | | 18 900 | 945 \$ |
| 210857279 | DIAMONDAIR | DF18M2Z2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 600 | 730 \$ |
| 210857278 | DIAMONDAIR | DF18M2Z2 | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 210857277 | DIAMONDAIR | DF18M2Z2 | Unités sans conduits | | 14 400 | 720 \$ |
| 210857282 | DIAMONDAIR | DF30M2Z3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 210857281 | DIAMONDAIR | DF30M2Z3 | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 210857280 | DIAMONDAIR | DF30M2Z3 | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 210857283 | DIAMONDAIR | DF36M2Z4 | Unités sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210857288 | DIAMONDAIR | DF55M2Z5 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 800 | 1 790 \$ |
| 210857286 | DIAMONDAIR | DF55M2Z5 | Unités sans conduits | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207583107 | DIRECT AIR | DIRH-12HP23-DKO | DIRH-12HP23-DKI | | 7 500 | 375 \$ |
| 207583108 | DIRECT AIR | DIRH-18HP23-DKO | DIRH-18HP23-DKI | | 11 600 | 580 \$ |
| 207743723 | DIRECT AIR | DIRM-06HXPRO28-1Z | DIRM-06HP-WM | | 8 500 | 425 \$ |
| 207743737 | DIRECT AIR | DIRM-09DA25-1Z | DIRM-09HP-CA | | 7 500 | 375 \$ |
| 207743747 | DIRECT AIR | DIRM-09DA25-1Z | DIRM-09HP-DUH | | 7 700 | 385 \$ |
| 207743748 | DIRECT AIR | DIRM-09DA25-1Z | DIRM-09HP-DUV | | 7 700 | 385 \$ |
| 207743719 | DIRECT AIR | DIRM-09DA25-1Z | DIRM-09HP-WM | | 8 500 | 425 \$ |
| 207743738 | DIRECT AIR | DIRM-09HXPRO28-1Z | DIRM-09HP-CA | | 9 000 | 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------|----------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207743749 | DIRECT AIR | DIRM-09HXPRO28-1Z | DIRM-09HP-DUH | | 10 100 | 505 \$ |
| 207743750 | DIRECT AIR | DIRM-09HXPRO28-1Z | DIRM-09HP-DUV | | 10 100 | 505 \$ |
| 207743724 | DIRECT AIR | DIRM-09HXPRO28-1Z | DIRM-09HP-WM | | 9 500 | 475 \$ |
| 207743739 | DIRECT AIR | DIRM-12DA25-1Z | DIRM-12HP-CA | | 8 900 | 445 \$ |
| 207743764 | DIRECT AIR | DIRM-12DA25-1Z | DIRM-12HP-CO | | 9 000 | 450 \$ |
| 207743751 | DIRECT AIR | DIRM-12DA25-1Z | DIRM-12HP-DUH | | 9 300 | 465 \$ |
| 207743752 | DIRECT AIR | DIRM-12DA25-1Z | DIRM-12HP-DUV | | 9 300 | 465 \$ |
| 207743720 | DIRECT AIR | DIRM-12DA25-1Z | DIRM-12HP-WM | | 9 000 | 450 \$ |
| 207743740 | DIRECT AIR | DIRM-12HXPRO28-1Z | DIRM-12HP-CA | | 9 900 | 495 \$ |
| 207743765 | DIRECT AIR | DIRM-12HXPRO28-1Z | DIRM-12HP-CO | | 9 600 | 480 \$ |
| 207743753 | DIRECT AIR | DIRM-12HXPRO28-1Z | DIRM-12HP-DUH | | 10 600 | 530 \$ |
| 207743754 | DIRECT AIR | DIRM-12HXPRO28-1Z | DIRM-12HP-DUV | | 10 600 | 530 \$ |
| 207743725 | DIRECT AIR | DIRM-12HXPRO28-1Z | DIRM-12HP-WM | | 10 000 | 500 \$ |
| 207743741 | DIRECT AIR | DIRM-18DA25-1Z | DIRM-18HP-CA | | 12 000 | 600 \$ |
| 207743730 | DIRECT AIR | DIRM-18DA25-1Z | DIRM-18HP-CF | | 12 800 | 640 \$ |
| 207743755 | DIRECT AIR | DIRM-18DA25-1Z | DIRM-18HP-DUH | | 12 600 | 630 \$ |
| 207743756 | DIRECT AIR | DIRM-18DA25-1Z | DIRM-18HP-DUV | | 12 600 | 630 \$ |
| 207743721 | DIRECT AIR | DIRM-18DA25-1Z | DIRM-18HP-WM | | 14 900 | 745 \$ |
| 207743775 | DIRECT AIR | DIRM-18DA25-2Z | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 500 | 725 \$ |
| 207743774 | DIRECT AIR | DIRM-18DA25-2Z | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 207743773 | DIRECT AIR | DIRM-18DA25-2Z | Unités sans conduits | | 14 300 | 715 \$ |
| 207743742 | DIRECT AIR | DIRM-18HXPRO28-1Z | DIRM-18HP-CA | | 15 600 | 780 \$ |
| 207743731 | DIRECT AIR | DIRM-18HXPRO28-1Z | DIRM-18HP-CF | | 12 000 | 600 \$ |
| 207743757 | DIRECT AIR | DIRM-18HXPRO28-1Z | DIRM-18HP-DUH | | 15 000 | 750 \$ |
| 207743758 | DIRECT AIR | DIRM-18HXPRO28-1Z | DIRM-18HP-DUV | | 15 000 | 750 \$ |
| 207743726 | DIRECT AIR | DIRM-18HXPRO28-1Z | DIRM-18HP-WM | | 15 000 | 750 \$ |
| 207743787 | DIRECT AIR | DIRM-18HXPRO28-2Z | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 500 | 775 \$ |
| 207743786 | DIRECT AIR | DIRM-18HXPRO28-2Z | Unités avec conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 207743785 | DIRECT AIR | DIRM-18HXPRO28-2Z | Unités sans conduits | | 15 000 | 750 \$ |
| 207706563 | DIRECT AIR | DIRM-18MAGICPRO20-OU | DIRM-18MAGICPRO20-AH | | 13 500 | 675 \$ |
| 212101621 | DIRECT AIR | DIRM-18MAGICPRO20-OU | DIRM-24MAGICPRO20-COIL | | 14 700 | 735 \$ |
| 207743743 | DIRECT AIR | DIRM-24DA25-1Z | DIRM-24HP-CA | | 19 000 | 950 \$ |
| 207743732 | DIRECT AIR | DIRM-24DA25-1Z | DIRM-24HP-CF | | 16 000 | 800 \$ |
| 207743759 | DIRECT AIR | DIRM-24DA25-1Z | DIRM-24HP-DU | | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------|----------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207743722 | DIRECT AIR | DIRM-24DA25-1Z | DIRM-24HP-WM | | 16 200 | 810 \$ |
| 207743744 | DIRECT AIR | DIRM-24HXPRO28-1Z | DIRM-24HP-CA | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207743733 | DIRECT AIR | DIRM-24HXPRO28-1Z | DIRM-24HP-CF | | 19 000 | 950 \$ |
| 207743760 | DIRECT AIR | DIRM-24HXPRO28-1Z | DIRM-24HP-DU | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207743727 | DIRECT AIR | DIRM-24HXPRO28-1Z | DIRM-24HP-WM | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 207706564 | DIRECT AIR | DIRM-24MAGICPRO20-OU | DIRM-24MAGICPRO20-AH | | 19 200 | 960 \$ |
| 212101619 | DIRECT AIR | DIRM-24MAGICPRO20-OU | DIRM-24MAGICPRO20-COIL | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207743778 | DIRECT AIR | DIRM-27DA25-3Z | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 207743777 | DIRECT AIR | DIRM-27DA25-3Z | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207743776 | DIRECT AIR | DIRM-27DA25-3Z | Unités sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207743790 | DIRECT AIR | DIRM-28HXPRO28-3Z | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 207743789 | DIRECT AIR | DIRM-28HXPRO28-3Z | Unités avec conduits | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 207743788 | DIRECT AIR | DIRM-28HXPRO28-3Z | Unités sans conduits | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 207706565 | DIRECT AIR | DIRM-30MAGICPRO20-OU | DIRM-30MAGICPRO20-AH | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212388353 | DIRECT AIR | DIRM-30MAGICPRO20-OU | DIRM-36MAGICPRO20-COIL | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 207743779 | DIRECT AIR | DIRM-36DA25-4Z | Unités sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 207743793 | DIRECT AIR | DIRM-36HXPRO28-4Z | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207743792 | DIRECT AIR | DIRM-36HXPRO28-4Z | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207743791 | DIRECT AIR | DIRM-36HXPRO28-4Z | Unités sans conduits | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207743745 | DIRECT AIR | DIRM-36LCDA25-1Z | DIRM-36HP-CA | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207743734 | DIRECT AIR | DIRM-36LCDA25-1Z | DIRM-36HP-CF | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207743761 | DIRECT AIR | DIRM-36LCDA25-1Z | DIRM-36HP-DU | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213160449 | DIRECT AIR | DIRM-36MAGICPRO20-OU | DIRM-36MAGICPRO20-175-COIL | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207706566 | DIRECT AIR | DIRM-36MAGICPRO20-OU | DIRM-36MAGICPRO20-AH | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212388351 | DIRECT AIR | DIRM-36MAGICPRO20-OU | DIRM-36MAGICPRO20-COIL | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207743784 | DIRECT AIR | DIRM-48DA25-5Z | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207743783 | DIRECT AIR | DIRM-48DA25-5Z | Unités avec conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------|----------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207743782 | DIRECT AIR | DIRM-48DA25-5Z | Unités sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207743796 | DIRECT AIR | DIRM-48HXPRO28-5Z | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207743795 | DIRECT AIR | DIRM-48HXPRO28-5Z | Unités avec conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207743794 | DIRECT AIR | DIRM-48HXPRO28-5Z | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207743746 | DIRECT AIR | DIRM-48LCDA25-1Z | DIRM-48HP-CA | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207743735 | DIRECT AIR | DIRM-48LCDA25-1Z | DIRM-48HP-CF | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 207743762 | DIRECT AIR | DIRM-48LCDA25-1Z | DIRM-48HP-DU | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207706567 | DIRECT AIR | DIRM-48MAGICPRO20-OU | DIRM-48MAGICPRO20-AH | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 212388352 | DIRECT AIR | DIRM-48MAGICPRO20-OU | DIRM-48MAGICPRO20-COIL | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 207743736 | DIRECT AIR | DIRM-60LCDA25-1Z | DIRM-60HP-CF | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207743763 | DIRECT AIR | DIRM-60LCDA25-1Z | DIRM-60HP-DU | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210342132 | DIRECT AIR | DIRM-60MAGICPRO20-OU | DIRM-60MAGICPRO20-AH | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 213160448 | DIRECT AIR | DIRM-60MAGICPRO20-OU | DIRM-60MAGICPRO20-COIL* | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 213160453 | DIRECT AIR | DIRM-60MAGICPRO20-OU | DIRM-60MAGICPRO20-COIL** | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 8994011 | DIRECT AIR | M2OF-18HFN1-M | Unités sans conduits | | 12 000 | 600 \$ |
| 8994012 | DIRECT AIR | M3OF-27HFN1-M | Unités sans conduits | | 17 200 | 860 \$ |
| 203269783 | DIRECT AIR | M3OH-27HFN1-M | Unités sans conduits | | 18 000 | 900 \$ |
| 203269787 | DIRECT AIR | M4OH-36HFN1-M | Unités avec conduits | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 203269784 | DIRECT AIR | M4OH-36HFN1-M | Unités sans conduits | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 8994014 | DIRECT AIR | M5OF-48HFN1-M | Unités sans conduits | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 205920170 | DIRECT AIR | M5OG-48HFN1-M-[X] | Unités avec conduits | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205920169 | DIRECT AIR | M5OG-48HFN1-M-[X] | Unités sans conduits | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 8952869 | DIRECT AIR | MOB30-09HFN1-MX0W | CS11M-09HRFN1-MX0W(A) | | 6 900 | 345 \$ |
| 8775845 | DIRECT AIR | MOB30-12HFN1-MT0W | CCA3U-12HRFN1-M(C) | | 7 500 | 375 \$ |
| 9680948 | DIRECT AIR | MOB30-12HFN1-MT0W | CS11M-12HRFN1-MU5W | | 7 700 | 385 \$ |
| 8952870 | DIRECT AIR | MOB30-12HFN1-MV0W | CS11M-12HRFN1-MU5W | | 7 800 | 390 \$ |
| 8775842 | DIRECT AIR | MOBA30-09HFN1-MT0W | CCA3U-09HRFN1-M(C) | | 5 800 | 290 \$ |
| 9680947 | DIRECT AIR | MOBA30-09HFN1-MT0W | CS11M-09HRFN1-MX0W(A) | | 5 800 | 290 \$ |
| 8989603 | DIRECT AIR | MOBA30-09HFN1-MT0W | MSAEB-09HRFN1-MT0W | | 6 300 | 315 \$ |
| 8775849 | DIRECT AIR | MOCA31-18HFN1-MT0W | CCA3U-18HRFN1-M(C) | | 12 000 | 600 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------|--------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 9680949 | DIRECT AIR | MOCA31-18HFN1-MT0W | CS11M-18HRFN1-MT0W | | 11 400 | 570 \$ |
| 9104551 | DIRECT AIR | MOCA31-18HFN1-MT0W | MSAED-18HRFN1-MT0W | | 11 100 | 555 \$ |
| 8775850 | DIRECT AIR | MOCA31-18HFN1-MT0W | MUEU-18HRFN1-M(C) | | 12 000 | 600 \$ |
| 8775829 | DIRECT AIR | MOD30-24HFN1-MT0W | CS11M-23HRFN1-MT0W | | 15 400 | 770 \$ |
| 9680950 | DIRECT AIR | MOD31-24HFN1-MT0W | CS11M-23HRFN1-MT0W | | 15 300 | 765 \$ |
| 8775852 | DIRECT AIR | MOD31-24HFN1-MT0W | MCDU-24HRFN1-M(C) | | 15 800 | 790 \$ |
| 9104550 | DIRECT AIR | MOD31-24HFN1-MT0W | MSAED-23HRFN1-MT0W | | 16 000 | 800 \$ |
| 8775853 | DIRECT AIR | MOD31-24HFN1-MT0W | MUEU-24HRFN1-M(C) | | 15 000 | 750 \$ |
| 206377759 | DIRECT AIR | MOX430-17HFN1-MT0W | CCA3U-18HRFN1-M(C) | | 15 600 | 780 \$ |
| 205816491 | DIRECT AIR | MOX430-17HFN1-MT0W | CS11M-18HRFN1-MT0W | | 10 900 | 545 \$ |
| 206377760 | DIRECT AIR | MOX430-17HFN1-MT0W | MTIU-18HWFN1-M | | 15 000 | 750 \$ |
| 206377758 | DIRECT AIR | MOX430-17HFN1-MT0W | MUEU-18HRFN1-M(C) | | 12 000 | 600 \$ |
| 210857334 | DIYCOOL | ACIQ-06ZPL-HP230B | ACIQ-06W-HH-MC | | 8 500 | 425 \$ |
| 210857347 | DIYCOOL | ACIQ-06ZPL-HP230B | SCC-0609-HH-M | | 5 700 | 285 \$ |
| 206315622 | DIYCOOL | ACIQ-09Z-HP115 | ACIQ-09W-HP115 | | 6 000 | 300 \$ |
| 207825545 | DIYCOOL | ACIQ-09Z-HP115B | ACIQ-09W-HP115B | | 6 800 | 340 \$ |
| 207825554 | DIYCOOL | ACIQ-09ZPL-HP230B | ACIQ-09CC-HH-MB | | 9 000 | 450 \$ |
| 207825557 | DIYCOOL | ACIQ-09ZPL-HP230B | ACIQ-09CD-HH-MB | | 10 100 | 505 \$ |
| 207825550 | DIYCOOL | ACIQ-09ZPL-HP230B | ACIQ-09W-HH-MB | | 9 500 | 475 \$ |
| 210857335 | DIYCOOL | ACIQ-09ZPL-HP230B | ACIQ-09W-HH-MC | | 9 500 | 475 \$ |
| 210857348 | DIYCOOL | ACIQ-09ZPL-HP230B | SCC-0609-HH-M | | 9 800 | 490 \$ |
| 207825555 | DIYCOOL | ACIQ-12ZPL-HP230B | ACIQ-12CC-HH-MB | | 9 900 | 495 \$ |
| 207825558 | DIYCOOL | ACIQ-12ZPL-HP230B | ACIQ-12CD-HH-MB | | 10 600 | 530 \$ |
| 207825561 | DIYCOOL | ACIQ-12ZPL-HP230B | ACIQ-12FM-HH-MB | | 9 600 | 480 \$ |
| 210857351 | DIYCOOL | ACIQ-12ZPL-HP230B | ACIQ-12FM-HH-MC | | 10 200 | 510 \$ |
| 207825551 | DIYCOOL | ACIQ-12ZPL-HP230B | ACIQ-12W-HH-MB | | 10 000 | 500 \$ |
| 210857336 | DIYCOOL | ACIQ-12ZPL-HP230B | ACIQ-12W-HH-MC | | 10 000 | 500 \$ |
| 210857349 | DIYCOOL | ACIQ-12ZPL-HP230B | SCC-1218-HH-M | | 9 500 | 475 \$ |
| 212394327 | DIYCOOL | ACIQ-18-EHPB | ACIQ-18-ACL | | 13 000 | 650 \$ |
| 212394333 | DIYCOOL | ACIQ-18-HPB | ACIQ-18-ACL | | 14 700 | 735 \$ |
| 207825590 | DIYCOOL | ACIQ-18Z-HH-M2B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 500 | 775 \$ |
| 207825589 | DIYCOOL | ACIQ-18Z-HH-M2B | Unités avec conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 207825588 | DIYCOOL | ACIQ-18Z-HH-M2B | Unités sans conduits | | 15 000 | 750 \$ |
| 206315624 | DIYCOOL | ACIQ-18Z-HP230 | ACIQ-18W-HP230 | | 11 000 | 550 \$ |
| 207825547 | DIYCOOL | ACIQ-18Z-HP230B | ACIQ-18W-HP230B | | 11 500 | 575 \$ |
| 210857360 | DIYCOOL | ACIQ-18ZPL-HP230B | ACIQ-18AHB-HH-M | | 15 400 | 770 \$ |
| 207825556 | DIYCOOL | ACIQ-18ZPL-HP230B | ACIQ-18CC-HH-MB | | 15 600 | 780 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|-------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207825559 | DIYCOOL | ACIQ-18ZPL-HP230B | ACIQ-18CD-HH-MB | | 15 000 | 750 \$ |
| 207825562 | DIYCOOL | ACIQ-18ZPL-HP230B | ACIQ-18FM-HH-MB | | 12 000 | 600 \$ |
| 210857352 | DIYCOOL | ACIQ-18ZPL-HP230B | ACIQ-18FM-HH-MC | | 14 700 | 735 \$ |
| 207825552 | DIYCOOL | ACIQ-18ZPL-HP230B | ACIQ-18W-HH-MB | | 15 000 | 750 \$ |
| 210857337 | DIYCOOL | ACIQ-18ZPL-HP230B | ACIQ-18W-HH-MC | | 15 000 | 750 \$ |
| 210857350 | DIYCOOL | ACIQ-18ZPL-HP230B | SCC-1218-HH-M | | 14 500 | 725 \$ |
| 212394328 | DIYCOOL | ACIQ-24-EHPB | ACIQ-24-ACL | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206315628 | DIYCOOL | ACIQ-24-HP | ACIQ-24-AH | | 16 500 | 825 \$ |
| 212394334 | DIYCOOL | ACIQ-24-HPB | ACIQ-24-ACL | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208106632 | DIYCOOL | ACIQ-24-HPB | ACIQ-24-AHB | | 19 200 | 960 \$ |
| 210857361 | DIYCOOL | ACIQ-24ZPL-HP230B | ACIQ-24AHB-HH-M | | 16 900 | 845 \$ |
| 207825560 | DIYCOOL | ACIQ-24ZPL-HP230B | ACIQ-24CD-HH-MB | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207825563 | DIYCOOL | ACIQ-24ZPL-HP230B | ACIQ-24FM-HH-MB | | 19 000 | 950 \$ |
| 207825553 | DIYCOOL | ACIQ-24ZPL-HP230B | ACIQ-24W-HH-MB | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 210857338 | DIYCOOL | ACIQ-24ZPL-HP230B | ACIQ-24W-HH-MC | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206315650 | DIYCOOL | ACIQ-27Z-HH-M3 | Unités sans conduits | | 18 000 | 900 \$ |
| 207825593 | DIYCOOL | ACIQ-27Z-HH-M3B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 207825592 | DIYCOOL | ACIQ-27Z-HH-M3B | Unités avec conduits | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 207825591 | DIYCOOL | ACIQ-27Z-HH-M3B | Unités sans conduits | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 212394329 | DIYCOOL | ACIQ-30-EHPB | ACIQ-30-ACL | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212394335 | DIYCOOL | ACIQ-30-HPB | ACIQ-30-ACL | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212394330 | DIYCOOL | ACIQ-36-EHPB | ACIQ-36-ACL | | 19 800 | 990 \$ |
| 206315629 | DIYCOOL | ACIQ-36-HP | ACIQ-36-AH | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212394336 | DIYCOOL | ACIQ-36-HPB | ACIQ-36-ACL | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 208106633 | DIYCOOL | ACIQ-36-HPB | ACIQ-36-AHB | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207825596 | DIYCOOL | ACIQ-36Z-HH-M4B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207825595 | DIYCOOL | ACIQ-36Z-HH-M4B | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207825594 | DIYCOOL | ACIQ-36Z-HH-M4B | Unités sans conduits | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207825549 | DIYCOOL | ACIQ-36Z-HP230B | ACIQ-36W-HP230B | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210857339 | DIYCOOL | ACIQ-36ZPL-HP230B | ACIQ-36CC-HH-MB | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 210857341 | DIYCOOL | ACIQ-36ZPL-HP230B | ACIQ-36CD-HH-MB | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 210857344 | DIYCOOL | ACIQ-36ZPL-HP230B | ACIQ-36FM-HH-MB | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 212394331 | DIYCOOL | ACIQ-48-EHPB | ACIQ-48-ACL | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206315630 | DIYCOOL | ACIQ-48-HP | ACIQ-48-AH | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 212394337 | DIYCOOL | ACIQ-48-HPB | ACIQ-48-ACL | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 208106634 | DIYCOOL | ACIQ-48-HPB | ACIQ-48-AHB | | 36 000 | 1 800 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|-------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 206315652 | DIYCOOL | ACIQ-48Z-HH-M5 | Unités sans conduits | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207825599 | DIYCOOL | ACIQ-48Z-HH-M5B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207825598 | DIYCOOL | ACIQ-48Z-HH-M5B | Unités avec conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207825597 | DIYCOOL | ACIQ-48Z-HH-M5B | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210857340 | DIYCOOL | ACIQ-48ZPL-HP230B | ACIQ-48CC-HH-MB | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 210857342 | DIYCOOL | ACIQ-48ZPL-HP230B | ACIQ-48CD-HH-MB | | 39 500 | 1 975 \$ |
| 210857345 | DIYCOOL | ACIQ-48ZPL-HP230B | ACIQ-48FM-HH-MB | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 210857400 | DIYCOOL | ACIQ-55Z-HH-M5B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 210857399 | DIYCOOL | ACIQ-55Z-HH-M5B | Unités avec conduits | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 210857398 | DIYCOOL | ACIQ-55Z-HH-M5B | Unités sans conduits | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 212394332 | DIYCOOL | ACIQ-60-EHPB | ACIQ-60-ACL | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 210857359 | DIYCOOL | ACIQ-60HPB | ACIQ-60AHB | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 210857343 | DIYCOOL | ACIQ-60ZPL-HP230B | ACIQ-60CD-HH-MB | | 40 000 | 2 000 \$ |
| 210857346 | DIYCOOL | ACIQ-60ZPL-HP230B | ACIQ-60FM-HH-MB | | 40 000 | 2 000 \$ |
| 210857403 | DIYCOOL | ES-18Z-M2B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 500 | 725 \$ |
| 210857402 | DIYCOOL | ES-18Z-M2B | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 210857401 | DIYCOOL | ES-18Z-M2B | Unités sans conduits | | 14 300 | 715 \$ |
| 210857406 | DIYCOOL | ES-27Z-M3B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 210857405 | DIYCOOL | ES-27Z-M3B | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 210857404 | DIYCOOL | ES-27Z-M3B | Unités sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 210857407 | DIYCOOL | ES-36Z-M4B | Unités sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 210857412 | DIYCOOL | ES-48Z-M5B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 210857410 | DIYCOOL | ES-48Z-M5B | Unités sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 210857415 | DIYCOOL | ES-55Z-M5B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 210857413 | DIYCOOL | ES-55Z-M5B | Unités sans conduits | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 211034571 | DUCANE | 4DHP2S12S-1L | DWM212S4-*L | | 8 400 | 420 \$ |
| 208106713 | DUCANE | 4DHP2S12S-1L | DWM212S4-1L | | 8 400 | 420 \$ |
| 211034586 | DUCANE | 4DHP2S12S-1P | D22C112S4-*P | | 8 900 | 445 \$ |
| 208106666 | DUCANE | 4DHP2S12S-1P | D22C112S4-1P | | 8 900 | 445 \$ |
| 211034580 | DUCANE | 4DHP2S12S-1P | DMD212S4.*P | | 9 300 | 465 \$ |
| 208106669 | DUCANE | 4DHP2S12S-1P | DMD212S4-1P | | 9 300 | 465 \$ |
| 211034573 | DUCANE | 4DHP2S12S-1P | DWM212S4-*P | | 9 000 | 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 208106663 | DUCANE | 4DHP2S12S-1P | DWM212S4-1P | | 9 000 | 450 \$ |
| 208106844 | DUCANE | 4DHP2S18M-1P | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 11 400 | 570 \$ |
| 208106843 | DUCANE | 4DHP2S18M-1P | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 208106842 | DUCANE | 4DHP2S18M-1P | Unités sans conduits | | 14 300 | 715 \$ |
| 211034587 | DUCANE | 4DHP2S18S-1P | D22C118S4-*P | | 12 000 | 600 \$ |
| 208106667 | DUCANE | 4DHP2S18S-1P | D22C118S4-1P | | 12 000 | 600 \$ |
| 211034581 | DUCANE | 4DHP2S18S-1P | DMD218S4-*P | | 12 600 | 630 \$ |
| 208106670 | DUCANE | 4DHP2S18S-1P | DMD218S4-1P | | 12 600 | 630 \$ |
| 211034574 | DUCANE | 4DHP2S18S-1P | DWM218S4-*P | | 14 900 | 745 \$ |
| 208106664 | DUCANE | 4DHP2S18S-1P | DWM218S4-1P | | 14 900 | 745 \$ |
| 208106847 | DUCANE | 4DHP2S24M-1P | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 16 700 | 835 \$ |
| 208106846 | DUCANE | 4DHP2S24M-1P | Unités avec conduits | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 208106845 | DUCANE | 4DHP2S24M-1P | Unités sans conduits | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 211034588 | DUCANE | 4DHP2S24S-1P | D33C224S4-*P | | 19 000 | 950 \$ |
| 208106668 | DUCANE | 4DHP2S24S-1P | D33C224S4-1P | | 15 600 | 780 \$ |
| 211034582 | DUCANE | 4DHP2S24S-1P | DMD224S4-*P | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 208106671 | DUCANE | 4DHP2S24S-1P | DMD224S4-1P | | 13 500 | 675 \$ |
| 211034575 | DUCANE | 4DHP2S24S-1P | DWM224S4-*P | | 16 200 | 810 \$ |
| 208106665 | DUCANE | 4DHP2S24S-1P | DWM224S4-1P | | 16 200 | 810 \$ |
| 208106850 | DUCANE | 4DHP2S30M-1P | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 208106849 | DUCANE | 4DHP2S30M-1P | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 208106848 | DUCANE | 4DHP2S30M-1P | Unités sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211034576 | DUCANE | 4DHP2S30S-1P | DWM230S4-*P | | 19 000 | 950 \$ |
| 208106851 | DUCANE | 4DHP2S36M-1P | Unités sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211034589 | DUCANE | 4DHP2S36S-1P | D33C236S4-*P | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 208106777 | DUCANE | 4DHP2S36S-1P | D33C236S4-1P | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211034583 | DUCANE | 4DHP2S36S-1P | DMD236S4-*P | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208106779 | DUCANE | 4DHP2S36S-1P | DMD236S4-2P | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 208106854 | DUCANE | 4DHP2S48M-1P | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211034590 | DUCANE | 4DHP2S48S-1P | D33C248S4-*P | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 208106778 | DUCANE | 4DHP2S48S-1P | D33C248S4-1P | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211034584 | DUCANE | 4DHP2S48S-1P | DMD248S4-*P | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 208106780 | DUCANE | 4DHP2S48S-1P | DMD248S4-2P | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211034585 | DUCANE | 4DHPS209S-1P | D22C109S4-*P | | 7 500 | 375 \$ |
| 211034579 | DUCANE | 4DHPS209S-1P | DMD209S4-*P | | 7 700 | 385 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211034572 | DUCANE | 4DHPS209S-1P | DWM209S4-*P | | 8 500 | 425 \$ |
| 208106714 | DUCANE | 4DHPS209S-1P | DWM209S4-1P | | 8 500 | 425 \$ |
| 208106718 | DUCANE | 4DHV2S09S-1L | DWH209S4-1L | | 6 300 | 315 \$ |
| 211034591 | DUCANE | 4DHV2S09S-1L | DWH209S4-*L | | 6 300 | 315 \$ |
| 211034593 | DUCANE | 4DHV2S09S-1P | DWH209S4-*P | | 6 000 | 300 \$ |
| 208106720 | DUCANE | 4DHV2S09S-1P | DWH209S4-1P | | 6 000 | 300 \$ |
| 208106719 | DUCANE | 4DHV2S12S-1L | DWH212S4-1L | | 7 800 | 390 \$ |
| 211034592 | DUCANE | 4DHV2S12S-1L | DWH212S4-*L | | 7 800 | 390 \$ |
| 208106721 | DUCANE | 4DHV2S12S-1P | DWH212S4-1P | | 7 000 | 350 \$ |
| 211034594 | DUCANE | 4DHV2S12S-1P | DWH212S4-*P | | 7 000 | 350 \$ |
| 211034595 | DUCANE | 4DHV2S18S-1P | DWH218S4-*P | | 11 400 | 570 \$ |
| 208106722 | DUCANE | 4DHV2S18S-1P | DWH218S4-1P | | 11 400 | 570 \$ |
| 208106723 | DUCANE | 4DHV2S24S-1P | DWH224S4-1P | | 16 500 | 825 \$ |
| 211034596 | DUCANE | 4DHV2S24S-1P | DWH224S4-*P | | 16 500 | 825 \$ |
| 206903136 | DUCANE | 4HP18V36P | BCE5C18M*1P+H4TXV01 | | 15 400 | 770 \$ |
| 206903137 | DUCANE | 4HP18V36P | BCE5C18M*4X | | 15 400 | 770 \$ |
| 206903138 | DUCANE | 4HP18V36P | BCE5C24M*1P+H4TXV01 | | 16 100 | 805 \$ |
| 206903139 | DUCANE | 4HP18V36P | BCE5C24M*4X | | 16 100 | 805 \$ |
| 206902819 | DUCANE | 4HP18V36P | BCE5C36M*1P+H4TXV02 | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206902820 | DUCANE | 4HP18V36P | BCE5C36M*4X | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206903140 | DUCANE | 4HP18V36P | BCE5E24M | | 15 000 | 750 \$ |
| 206903141 | DUCANE | 4HP18V36P | BCE5E30M | | 15 900 | 795 \$ |
| 206902821 | DUCANE | 4HP18V36P | BCE5E36M | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206902822 | DUCANE | 4HP18V36P | BCE5E42M | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206903142 | DUCANE | 4HP18V36P | BCE5V18M | | 15 900 | 795 \$ |
| 206903143 | DUCANE | 4HP18V36P | BCE5V24M | | 16 100 | 805 \$ |
| 206903144 | DUCANE | 4HP18V36P | BCE5V30M | | 15 900 | 795 \$ |
| 206902818 | DUCANE | 4HP18V36P | BCE5V36M | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206902823 | DUCANE | 4HP18V36P | BCE5V42M | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206903145 | DUCANE | 4HP18V36P | BCE7E18M | | 15 400 | 770 \$ |
| 206903146 | DUCANE | 4HP18V36P | BCE7E24M | | 15 800 | 790 \$ |
| 206903147 | DUCANE | 4HP18V36P | BCE7E30M | | 16 200 | 810 \$ |
| 206902824 | DUCANE | 4HP18V36P | BCE7E36M | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206902825 | DUCANE | 4HP18V36P | BCE7E42M | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206903149 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P23A+H4TXV01 | "80G1UH040AE12X" | 15 300 | 765 \$ |
| 206903150 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P23A+H4TXV01 | "80G1UH045AE12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206903151 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P23A+H4TXV01 | "80G1UH060AE12X" | 15 300 | 765 \$ |
| 206903152 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P23A+H4TXV01 | "80G2UH045AE12" | 14 900 | 745 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206903153 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P23A+H4TXV01 | "80G2UH070AE12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206903154 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P23A+H4TXV01 | "80G2UH070AE12L" | 14 900 | 745 \$ |
| 206903148 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P23A+H4TXV01 | "80G2UH070AV12**" | 15 200 | 760 \$ |
| 206903159 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "80G1UH070BE12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206903160 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "80G2UH090BE12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206903161 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "92G1UH030BE12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206903162 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "92G1UH045BE12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206903163 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "92G1UH070BE12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206903164 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "95G1UH045BE12" | 14 800 | 740 \$ |
| 206903165 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "95G1UH070BE12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206903166 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "96G1UH030BE08" | 14 900 | 745 \$ |
| 206903167 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "96G1UH045BE12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206903168 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "96G1UH070BE12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206903155 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "96G2UH045BV12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206903156 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "96G2UH070BV12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206903157 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "EFV08BCA" | 15 300 | 765 \$ |
| 206903158 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P23B+H4TXV01 | "EFV12BCA" | 15 200 | 760 \$ |
| 206902826 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P36A+H4TXV02 | "80G1UH045AE12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206902827 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P36A+H4TXV02 | "80G1UH060AE12X" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206902828 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P36A+H4TXV02 | "80G1UH070AE12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206902829 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P36A+H4TXV02 | "80G2UH070AE12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206902831 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P36A+H4TXV02 | "80G2UH070AE12L" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206902830 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P36A+H4TXV02 | "80G2UH070AV12**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206902832 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "80G1UH070BE12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206902833 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "80G1UH080BE16X" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206902834 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "80G1UH090BE16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206902835 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BE12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206902836 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BE16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206902846 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BE16L" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206902837 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BV16**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206902838 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "92G1UH030BE12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206902839 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "92G1UH045BE12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206902840 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "92G1UH070BE12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206902841 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "96G1UH045BE12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206902842 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "96G1UH070BE12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206902843 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "96G2UH045BV12" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206902844 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "96G2UH070BV12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206902845 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P36B+H4TXV02 | "EFV12BCA" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206902847 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P36C+H4TXV02 | "80G2UH110CE16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206902848 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P36C+H4TXV02 | "92G1UH090CE12" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206902849 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P36C+H4TXV02 | "92G1UH090CE16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206902850 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P36C+H4TXV02 | "92G1UH110CE16" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206902851 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P36C+H4TXV02 | "95G1UH080CE16X" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206902852 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P36C+H4TXV02 | "95G1UH090CE16" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206902853 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P36C+H4TXV02 | "96G1UH090CE16" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206902854 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P36C+H4TXV02 | "96G2UH090CV12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206902855 | DUCANE | 4HP18V36P | E*1P36C+H4TXV02 | "EFV16CCA" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206903170 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24A+H4TXV01 | "80G1UH040AE12X" | 16 100 | 805 \$ |
| 206903172 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24A+H4TXV01 | "80G1UH060AE12X" | 16 100 | 805 \$ |
| 206903173 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24A+H4TXV01 | "80G2UH045AE12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206903174 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24A+H4TXV01 | "80G2UH070AE12" | 16 100 | 805 \$ |
| 206903175 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24A+H4TXV01 | "80G2UH070AE12L" | 16 100 | 805 \$ |
| 206903169 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24A+H4TXV01 | "80G2UH070AV12**" | 16 000 | 800 \$ |
| 206903180 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "80G1UH070BE12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206903181 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "80G2UH090BE12" | 16 100 | 805 \$ |
| 206903182 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "92G1UH030BE12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206903183 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "92G1UH045BE12" | 16 200 | 810 \$ |
| 206903184 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "92G1UH070BE12" | 16 200 | 810 \$ |
| 206903187 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "96G1UH030BE08" | 15 800 | 790 \$ |
| 206903188 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "96G1UH045BE12" | 16 300 | 815 \$ |
| 206903189 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "96G1UH070BE12" | 16 300 | 815 \$ |
| 206903176 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "96G2UH045BV12" | 16 000 | 800 \$ |
| 206903177 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "96G2UH070BV12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206903178 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "EFV08BCA" | 16 300 | 815 \$ |
| 206903179 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P24B+H4TXV01 | "EFV12BCA" | 16 000 | 800 \$ |
| 206903191 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30A+H4TXV01 | "80G1UH040AE12X" | 15 800 | 790 \$ |
| 206903192 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30A+H4TXV01 | "80G1UH045AE12" | 15 700 | 785 \$ |
| 206903193 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30A+H4TXV01 | "80G1UH060AE12X" | 15 800 | 790 \$ |
| 206903194 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30A+H4TXV01 | "80G2UH045AE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206903195 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30A+H4TXV01 | "80G2UH070AE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206903196 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30A+H4TXV01 | "80G2UH070AE12L" | 15 800 | 790 \$ |
| 206903190 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30A+H4TXV01 | "80G2UH070AV12**" | 15 600 | 780 \$ |
| 206903201 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "80G1UH070BE12" | 15 600 | 780 \$ |
| 206903202 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "80G2UH090BE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206903203 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "92G1UH030BE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206903204 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "92G1UH045BE12" | 15 900 | 795 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206903205 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "92G1UH070BE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206903206 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "95G1UH040BE12X" | 15 500 | 775 \$ |
| 206903207 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "95G1UH045BE12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206903208 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "95G1UH070BE12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206903209 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "96G1UH030BE08" | 15 800 | 790 \$ |
| 206903210 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "96G1UH045BE12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206903211 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "96G1UH070BE12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206903197 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "96G2UH045BV12" | 15 600 | 780 \$ |
| 206903198 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "96G2UH070BV12" | 15 500 | 775 \$ |
| 206903199 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "EFV08BCA" | 15 900 | 795 \$ |
| 206903200 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P30B+H4TXV01 | "EFV12BCA" | 15 600 | 780 \$ |
| 206902857 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36A+H4TXV02 | "80G1UH045AE12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206902858 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36A+H4TXV02 | "80G1UH060AE12X" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206902859 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36A+H4TXV02 | "80G1UH070AE12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206902860 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36A+H4TXV02 | "80G2UH070AE12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206902861 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36A+H4TXV02 | "80G2UH070AE12L" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206902856 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36A+H4TXV02 | "80G2UH070AV12**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206902862 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "80G1UH070BE12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206902863 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "80G1UH080BE16X" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206902869 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "80G1UH090BE16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206902870 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BE12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206902871 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BE16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206902872 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BE16L" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206902864 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BV16**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206902873 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "92G1UH030BE12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206902874 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "92G1UH045BE12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206902875 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "92G1UH070BE12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206902865 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "95G1UH040BE12X" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206902866 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "95G1UH060BE12X" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206902867 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "96G1UH045BE12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206902876 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "96G1UH070BE12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206902877 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "96G2UH045BV12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206902878 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "96G2UH070BV12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206902868 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P36B+H4TXV02 | "EFV12BCA" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206902879 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "80G1UH070BE12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206902880 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "80G1UH080BE16X" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206902881 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "80G1UH090BE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206902882 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "80G2UH090BE12" | 21 800 | 1 090 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206902883 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "80G2UH090BE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206902895 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "80G2UH090BE16L" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206902884 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "80G2UH090BV16**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206902885 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "92G1UH030BE12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206902886 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "92G1UH045BE12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206902887 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "92G1UH070BE12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206902888 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "95G1UH040BE12X" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206902889 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "95G1UH060BE12X" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206902890 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "96G1UH045BE12" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206902891 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "96G1UH070BE12" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206902892 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "96G2UH045BV12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206902893 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "96G2UH070BV12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206902894 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48B+H4TXV02 | "EFV12BCA" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206902896 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "80G2UH110CE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206902897 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "92G1UH090CE12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206902898 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "92G1UH090CE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206902899 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "92G1UH110CE16" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206902900 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "95G1UH080CE16X" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206902901 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "95G1UH090CE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206902902 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "96G1UH090CE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206902903 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "96G2UH090CV12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206902904 | DUCANE | 4HP18V36P | EA(C,U)1P48C+H4TXV02 | "EFV16CCA" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206903213 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X24A | "80G1UH040AE12X" | 16 100 | 805 \$ |
| 206903215 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X24A | "80G1UH060AE12X" | 16 100 | 805 \$ |
| 206903216 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X24A | "80G2UH045AE12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206903217 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X24A | "80G2UH070AE12" | 16 100 | 805 \$ |
| 206903218 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X24A | "80G2UH070AE12L" | 15 200 | 760 \$ |
| 206903212 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X24A | "80G2UH070AV12**" | 16 000 | 800 \$ |
| 206903223 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X24B | "80G1UH070BE12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206903224 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X24B | "80G2UH090BE12" | 16 100 | 805 \$ |
| 206903225 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X24B | "92G1UH030BE12" | 15 700 | 785 \$ |
| 206903226 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X24B | "92G1UH045BE12" | 16 200 | 810 \$ |
| 206903227 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X24B | "92G1UH070BE12" | 16 200 | 810 \$ |
| 206903230 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X24B | "96G1UH030BE08" | 15 800 | 790 \$ |
| 206903231 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X24B | "96G1UH045BE12" | 16 300 | 815 \$ |
| 206903232 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X24B | "96G1UH070BE12" | 16 300 | 815 \$ |
| 206903219 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X24B | "96G2UH045BV12" | 16 000 | 800 \$ |
| 206903220 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X24B | "96G2UH070BV12" | 15 900 | 795 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206903221 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X24B | "EFV08BCA" | 15 400 | 770 \$ |
| 206903222 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X24B | "EFV12BCA" | 16 000 | 800 \$ |
| 206903234 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X30A | "80G1UH040AE12X" | 15 800 | 790 \$ |
| 206903235 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X30A | "80G1UH045AE12" | 15 700 | 785 \$ |
| 206903236 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X30A | "80G1UH060AE12X" | 15 800 | 790 \$ |
| 206903237 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X30A | "80G2UH045AE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206903238 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X30A | "80G2UH070AE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206903239 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X30A | "80G2UH070AE12L" | 15 800 | 790 \$ |
| 206903233 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X30A | "80G2UH070AV12**" | 15 600 | 780 \$ |
| 206903244 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X30B | "80G1UH070BE12" | 15 600 | 780 \$ |
| 206903245 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X30B | "80G2UH090BE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206903246 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X30B | "92G1UH030BE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206903247 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X30B | "92G1UH045BE12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206903248 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X30B | "92G1UH070BE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206903249 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X30B | "95G1UH040BE12X" | 15 500 | 775 \$ |
| 206903250 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X30B | "95G1UH045BE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206903251 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X30B | "95G1UH070BE12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206903252 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X30B | "96G1UH030BE08" | 15 800 | 790 \$ |
| 206903253 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X30B | "96G1UH045BE12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206903254 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X30B | "96G1UH070BE12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206903240 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X30B | "96G2UH045BV12" | 15 600 | 780 \$ |
| 206903241 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X30B | "96G2UH070BV12" | 15 500 | 775 \$ |
| 206903242 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X30B | "EFV08BCA" | 15 900 | 795 \$ |
| 206903243 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X30B | "EFV12BCA" | 15 600 | 780 \$ |
| 206902906 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X36A | "80G1UH045AE12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206902907 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X36A | "80G1UH060AE12X" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206902908 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X36A | "80G1UH070AE12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206902909 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X36A | "80G2UH070AE12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206902910 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X36A | "80G2UH070AE12L" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206902905 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X36A | "80G2UH070AV12**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206902911 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X36B | "80G1UH070BE12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206902912 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X36B | "80G1UH080BE16X" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206902918 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X36B | "80G1UH090BE16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206902919 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X36B | "80G2UH090BE12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206902920 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X36B | "80G2UH090BE16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206902921 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X36B | "80G2UH090BE16L" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206902913 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X36B | "80G2UH090BV16**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206902922 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X36B | "92G1UH030BE12" | 22 600 | 1 130 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206902923 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X36B | "92G1UH045BE12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206902924 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X36B | "92G1UH070BE12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206902914 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X36B | "95G1UH040BE12X" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206902915 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X36B | "95G1UH060BE12X" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206902916 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X36B | "96G1UH045BE12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206902925 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X36B | "96G1UH070BE12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206902926 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X36B | "96G2UH045BV12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206902927 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X36B | "96G2UH070BV12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206902917 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X36B | "EFV12BCA" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206902928 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X48B | "80G1UH070BE12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206902929 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X48B | "80G1UH080BE16X" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206902930 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X48B | "80G1UH090BE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206902931 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X48B | "80G2UH090BE12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206902932 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X48B | "80G2UH090BE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206902944 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X48B | "80G2UH090BE16L" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206902933 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X48B | "80G2UH090BV16**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206902934 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X48B | "92G1UH030BE12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206902935 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X48B | "92G1UH045BE12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206902936 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X48B | "92G1UH070BE12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206902937 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X48B | "95G1UH040BE12X" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206902938 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X48B | "95G1UH060BE12X" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206902939 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X48B | "96G1UH045BE12" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206902940 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X48B | "96G1UH070BE12" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206902941 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X48B | "96G2UH045BV12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206902942 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X48B | "96G2UH070BV12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206902943 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X48B | "EFV12BCA" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206902945 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X48C | "80G2UH110CE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206902946 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X48C | "92G1UH090CE12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206902947 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X48C | "92G1UH090CE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206902948 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X48C | "92G1UH110CE16" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206902949 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X48C | "95G1UH080CE16X" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206902950 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X48C | "95G1UH090CE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206902951 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X48C | "96G1UH090CE16" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206902952 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X48C | "96G2UH090CV12" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206902953 | DUCANE | 4HP18V36P | EAC4X48C | "EFV16CCA" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206903256 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P30A+H4TXV01 | "80G1UH040AE12X" | 15 700 | 785 \$ |
| 206903257 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P30A+H4TXV01 | "80G1UH045AE12" | 15 700 | 785 \$ |
| 206903258 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P30A+H4TXV01 | "80G1UH060AE12X" | 15 700 | 785 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206903259 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P30A+H4TXV01 | "80G2UH045AE12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206903260 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P30A+H4TXV01 | "80G2UH070AE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206903261 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P30A+H4TXV01 | "80G2UH070AE12L" | 15 800 | 790 \$ |
| 206903255 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P30A+H4TXV01 | "80G2UH070AV12**" | 15 600 | 780 \$ |
| 206903266 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "80G1UH070BE12" | 15 500 | 775 \$ |
| 206903267 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "80G2UH090BE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206903268 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "92G1UH030BE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206903269 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "92G1UH045BE12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206903270 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "92G1UH070BE12" | 15 800 | 790 \$ |
| 206903271 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "95G1UH040BE12X" | 15 400 | 770 \$ |
| 206903272 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "95G1UH045BE12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206903273 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "95G1UH070BE12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206903274 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "96G1UH030BE08" | 15 800 | 790 \$ |
| 206903275 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "96G1UH045BE12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206903276 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "96G1UH070BE12" | 15 900 | 795 \$ |
| 206903262 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "96G2UH045BV12" | 15 600 | 780 \$ |
| 206903263 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "96G2UH070BV12" | 15 500 | 775 \$ |
| 206903264 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "EFV08BCA" | 15 700 | 785 \$ |
| 206903265 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P30B+H4TXV01 | "EFV12BCA" | 15 600 | 780 \$ |
| 206902954 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "80G1UH070BE12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206902955 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "80G1UH080BE16X" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206902956 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "80G1UH090BE16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206902957 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BE12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206902958 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BE16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206902968 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BE16L" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206902959 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "80G2UH090BV16**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206902960 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "92G1UH030BE12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206902961 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "92G1UH045BE12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206902962 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "92G1UH070BE12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206902970 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "96G1UH070BE12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206902965 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "96G2UH045BV12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206902966 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "96G2UH070BV12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206902967 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P36B+H4TXV02 | "EFV12BCA" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206902971 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "80G1UH070BE12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206902972 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "80G1UH090BE16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206902973 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "80G2UH090BE12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206902974 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "80G2UH090BE16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206902984 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "80G2UH090BE16L" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206902975 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "80G2UH090BV16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206902976 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "92G1UH030BE12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206902977 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "92G1UH045BE12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206902978 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "92G1UH070BE12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206902979 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "96G1UH045BE12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206902980 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "96G1UH070BE12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206902981 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "96G2UH045BV12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206902982 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "96G2UH070BV12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206902983 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P48B+H4TXV02 | "EFV12BCA" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212607813 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P48C+TDR+TXV | "80G2UH110CV20" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607814 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P48C+TDR+TXV | "92G1UH090CE12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607815 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P48C+TDR+TXV | "92G1UH090CE16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212607753 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P48C+TDR+TXV | "92G1UH110CE16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212607816 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P48C+TDR+TXV | "95G1UH080CE16X" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607817 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P48C+TDR+TXV | "95G1UH090CE16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212607818 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P48C+TDR+TXV | "96G1UH090CE16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212607819 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P48C+TDR+TXV | "96G2UH090CV12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607820 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P48C+TDR+TXV | "96G2UH110CV20" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212607821 | DUCANE | 4HP18V36P | EAH1P48C+TDR+TXV | "EFV16CCA" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206903278 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X23A | "80G1UH040AE12X" | 14 900 | 745 \$ |
| 206903279 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X23A | "80G1UH045AE12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206903280 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X23A | "80G1UH060AE12X" | 14 900 | 745 \$ |
| 206903281 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X23A | "80G2UH045AE12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206903282 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X23A | "80G2UH070AE12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206903283 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X23A | "80G2UH070AE12L" | 14 900 | 745 \$ |
| 206903277 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X23A | "80G2UH070AV12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206903288 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X23B | "80G1UH070BE12" | 14 800 | 740 \$ |
| 206903289 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X23B | "80G2UH090BE12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206903290 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X23B | "92G1UH030BE12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206903291 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X23B | "92G1UH045BE12" | 14 800 | 740 \$ |
| 206903292 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X23B | "92G1UH070BE12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206903293 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X23B | "95G1UH045BE12" | 14 800 | 740 \$ |
| 206903294 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X23B | "95G1UH070BE12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206903295 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X23B | "96G1UH030BE08" | 14 900 | 745 \$ |
| 206903296 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X23B | "96G1UH045BE12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206903297 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X23B | "96G1UH070BE12" | 14 800 | 740 \$ |
| 206903284 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X23B | "96G2UH045BV12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206903285 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X23B | "96G2UH070BV12" | 14 800 | 740 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206903286 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X23B | "EFV08BCA" | 15 100 | 755 \$ |
| 206903287 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X23B | "EFV12BCA" | 14 900 | 745 \$ |
| 206902985 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X36A | "80G1UH045AE12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206902986 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X36A | "80G1UH060AE12X" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206902987 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X36A | "80G1UH070AE12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206902988 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X36A | "80G2UH070AE12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206902990 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X36A | "80G2UH070AE12L" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206902989 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X36A | "80G2UH070AV12**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206902991 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X36B | "80G1UH070BE12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206902992 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X36B | "80G1UH080BE16X" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206902993 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X36B | "80G1UH090BE16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206902994 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X36B | "80G2UH090BE12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206902995 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X36B | "80G2UH090BE16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206903005 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X36B | "80G2UH090BE16L" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206902996 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X36B | "80G2UH090BV16**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206902997 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X36B | "92G1UH030BE12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206902998 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X36B | "92G1UH045BE12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206902999 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X36B | "92G1UH070BE12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206903000 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X36B | "96G1UH045BE12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206903001 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X36B | "96G1UH070BE12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206903002 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X36B | "96G2UH045BV12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206903003 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X36B | "96G2UH070BV12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206903004 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X36B | "EFV12BCA" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206903006 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X36C | "80G2UH110CE16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206903007 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X36C | "92G1UH090CE12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206903008 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X36C | "92G1UH090CE16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206903009 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X36C | "92G1UH110CE16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206903010 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X36C | "95G1UH080CE16X" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206903011 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X36C | "95G1UH090CE16" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206903012 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X36C | "96G1UH090CE16" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206903013 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X36C | "96G2UH090CV12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206903014 | DUCANE | 4HP18V36P | EC4X36C | "EFV16CCA" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206903298 | DUCANE | 4HP18V36P | ED1P24A+H4TXV01 | "80G1DF045AE12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206903299 | DUCANE | 4HP18V36P | ED1P24A+H4TXV01 | "80G2DF070AE12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206903304 | DUCANE | 4HP18V36P | ED1P24B+H4TXV01 | "80G1DF070BE12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206903305 | DUCANE | 4HP18V36P | ED1P24B+H4TXV01 | "95G1DF045BE12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206903307 | DUCANE | 4HP18V36P | ED1P24B+H4TXV01 | "96G1DF070BE16" | 15 000 | 750 \$ |
| 206903300 | DUCANE | 4HP18V36P | ED1P24B+H4TXV01 | "96G2DF045BV12" | 15 100 | 755 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206903301 | DUCANE | 4HP18V36P | ED1P24B+H4TXV01 | "96G2DF070BV16" | 15 800 | 790 \$ |
| 206903302 | DUCANE | 4HP18V36P | ED1P24B+H4TXV01 | "EFV08BCA" | 15 700 | 785 \$ |
| 206903303 | DUCANE | 4HP18V36P | ED1P24B+H4TXV01 | "EFV12BCA" | 15 500 | 775 \$ |
| 206903015 | DUCANE | 4HP18V36P | ED1P30/36A+H4TXV02 | "80G1DF045AE12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206903016 | DUCANE | 4HP18V36P | ED1P30/36A+H4TXV02 | "80G1DF070AE12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206903017 | DUCANE | 4HP18V36P | ED1P30/36A+H4TXV02 | "80G2DF070AE12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206903020 | DUCANE | 4HP18V36P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "80G1DF070BE12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206903021 | DUCANE | 4HP18V36P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "80G1DF090BE16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206903022 | DUCANE | 4HP18V36P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "80G2DF090BE16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206903023 | DUCANE | 4HP18V36P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "92G1DF045BE12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206903024 | DUCANE | 4HP18V36P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "92G1DF070BE12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206903025 | DUCANE | 4HP18V36P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "95G1DF045BE12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206903026 | DUCANE | 4HP18V36P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "95G1DF070BE16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206903027 | DUCANE | 4HP18V36P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "96G1DF045BE12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206903028 | DUCANE | 4HP18V36P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "96G1DF070BE16" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206903018 | DUCANE | 4HP18V36P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "96G2DF045BV12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206903019 | DUCANE | 4HP18V36P | ED1P30/36B+H4TXV02 | "96G2DF070BV16" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206903029 | DUCANE | 4HP18V36P | ED1P30/36C+H4TXV02 | "92G1DF090CE16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206903030 | DUCANE | 4HP18V36P | ED1P30/36C+H4TXV02 | "95G1DF090CE16" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206903031 | DUCANE | 4HP18V36P | ED1P30/36C+H4TXV02 | "96G1DF090CE16" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206905069 | DUCANE | 4HP18V60P | BCE5C48M*1P+H4TXV02 | | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206905070 | DUCANE | 4HP18V60P | BCE5C48M*4X | | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206905071 | DUCANE | 4HP18V60P | BCE5E48M | | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206903644 | DUCANE | 4HP18V60P | BCE5E60M | | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206905072 | DUCANE | 4HP18V60P | BCE5V48M | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206903643 | DUCANE | 4HP18V60P | BCE5V60M | | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206905073 | DUCANE | 4HP18V60P | BCE7E48M | | 32 200 | 1 610 \$ |
| 206903645 | DUCANE | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "80G1UH090CE20" | 39 500 | 1 975 \$ |
| 206903646 | DUCANE | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "80G1UH100CE20X" | 39 500 | 1 975 \$ |
| 206903647 | DUCANE | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "80G1UH110CE20" | 39 500 | 1 975 \$ |
| 206903648 | DUCANE | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "80G2UH110CE20" | 39 500 | 1 975 \$ |
| 206903649 | DUCANE | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "80G2UH110CE20L" | 39 500 | 1 975 \$ |
| 206903650 | DUCANE | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "80G2UH110CV20" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206903651 | DUCANE | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "92G1UH110CE20" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206903652 | DUCANE | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "95G1UH100CE20X" | 40 000 | 2 000 \$ |
| 206903653 | DUCANE | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "95G1UH110CE20" | 40 000 | 2 000 \$ |
| 206903654 | DUCANE | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "96G1UH110CE20" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206903655 | DUCANE | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "96G2UH090CV20" | 39 500 | 1 975 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206903656 | DUCANE | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "96G2UH110CV20" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206903657 | DUCANE | 4HP18V60P | E*1P50C+H4TXV03 | "EFV16CCA" | 39 500 | 1 975 \$ |
| 206905094 | DUCANE | 4HP18V60P | EA(C,U)1P49C+H4TXV02 | "80G1UH100CE20X" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206905095 | DUCANE | 4HP18V60P | EA(C,U)1P49C+H4TXV02 | "80G1UH110CE20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206905096 | DUCANE | 4HP18V60P | EA(C,U)1P49C+H4TXV02 | "80G2UH110CE16" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206905097 | DUCANE | 4HP18V60P | EA(C,U)1P49C+H4TXV02 | "80G2UH110CV20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206905100 | DUCANE | 4HP18V60P | EA(C,U)1P49C+H4TXV02 | "92G1UH110CE20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206905105 | DUCANE | 4HP18V60P | EA(C,U)1P49C+H4TXV02 | "96G2UH090CV20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206905106 | DUCANE | 4HP18V60P | EA(C,U)1P49C+H4TXV02 | "96G2UH110CV20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206905107 | DUCANE | 4HP18V60P | EA(C,U)1P49C+H4TXV02 | "EFV16CCA" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206903658 | DUCANE | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "80G1UH090CE20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206903659 | DUCANE | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "80G1UH100CE20X" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206903660 | DUCANE | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "80G1UH110CE20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206903661 | DUCANE | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "80G2UH110CE20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206903662 | DUCANE | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "80G2UH110CE20L" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206903663 | DUCANE | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "80G2UH110CV20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206903664 | DUCANE | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "92G1UH110CE20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206903665 | DUCANE | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "95G1UH100CE20X" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206903666 | DUCANE | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "95G1UH110CE20" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 206903667 | DUCANE | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "96G1UH110CE20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206903668 | DUCANE | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "96G2UH090CV20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206903669 | DUCANE | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "96G2UH110CV20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206903670 | DUCANE | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60C+H4TXV03 | "EFV16CCA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 206903671 | DUCANE | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60D+H4TXV03 | "80G1UH135DE20" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206903672 | DUCANE | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60D+H4TXV03 | "96G2UH135DV20" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206903673 | DUCANE | 4HP18V60P | EA(C,U)1P60D+H4TXV03 | "EFV20DCA" | 40 000 | 2 000 \$ |
| 206905128 | DUCANE | 4HP18V60P | EAC4X49C | "80G1UH100CE20X" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206905129 | DUCANE | 4HP18V60P | EAC4X49C | "80G1UH110CE20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206905130 | DUCANE | 4HP18V60P | EAC4X49C | "80G2UH110CE16" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206905131 | DUCANE | 4HP18V60P | EAC4X49C | "80G2UH110CV20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206905134 | DUCANE | 4HP18V60P | EAC4X49C | "92G1UH110CE20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206905139 | DUCANE | 4HP18V60P | EAC4X49C | "96G2UH090CV20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206905140 | DUCANE | 4HP18V60P | EAC4X49C | "96G2UH110CV20" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206905141 | DUCANE | 4HP18V60P | EAC4X49C | "EFV16CCA" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206903686 | DUCANE | 4HP18V60P | EAC4X60C | "80G1UH090CE20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206903687 | DUCANE | 4HP18V60P | EAC4X60C | "80G1UH100CE20X" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206903688 | DUCANE | 4HP18V60P | EAC4X60C | "80G1UH110CE20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206903689 | DUCANE | 4HP18V60P | EAC4X60C | "80G2UH110CE20" | 38 000 | 1 900 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206903690 | DUCANE | 4HP18V60P | EAC4X60C | "80G2UH110CE20L" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206903691 | DUCANE | 4HP18V60P | EAC4X60C | "80G2UH110CV20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206903692 | DUCANE | 4HP18V60P | EAC4X60C | "92G1UH110CE20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206903693 | DUCANE | 4HP18V60P | EAC4X60C | "95G1UH100CE20X" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206903694 | DUCANE | 4HP18V60P | EAC4X60C | "95G1UH110CE20" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 206903695 | DUCANE | 4HP18V60P | EAC4X60C | "96G1UH110CE20" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206903696 | DUCANE | 4HP18V60P | EAC4X60C | "96G2UH090CV20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206903697 | DUCANE | 4HP18V60P | EAC4X60C | "96G2UH110CV20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206903698 | DUCANE | 4HP18V60P | EAC4X60C | "EFV16CCA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 206903699 | DUCANE | 4HP18V60P | EAC4X60D | "80G1UH135DE20" | 40 000 | 2 000 \$ |
| 206903700 | DUCANE | 4HP18V60P | EAC4X60D | "96G2UH135DV20" | 40 000 | 2 000 \$ |
| 206903701 | DUCANE | 4HP18V60P | EAC4X60D | "EFV20DCA" | 40 000 | 2 000 \$ |
| 206905142 | DUCANE | 4HP18V60P | EAH1P48C+H4TXV02 | "80G1UH090CE20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206905144 | DUCANE | 4HP18V60P | EAH1P48C+H4TXV02 | "80G1UH110CE20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206905146 | DUCANE | 4HP18V60P | EAH1P48C+H4TXV02 | "80G2UH110CE20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206905147 | DUCANE | 4HP18V60P | EAH1P48C+H4TXV02 | "80G2UH110CE20L" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206905148 | DUCANE | 4HP18V60P | EAH1P48C+H4TXV02 | "80G2UH110CV20" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206905151 | DUCANE | 4HP18V60P | EAH1P48C+H4TXV02 | "92G1UH110CE20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206905156 | DUCANE | 4HP18V60P | EAH1P48C+H4TXV02 | "96G2UH090CV20" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206905157 | DUCANE | 4HP18V60P | EAH1P48C+H4TXV02 | "96G2UH110CV20" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206903702 | DUCANE | 4HP18V60P | EAH1P51C+H4TXV03 | "80G1UH090CE20" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 206903716 | DUCANE | 4HP18V60P | EAH1P60D+H4TXV03 | "EFV20DCA" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 206905159 | DUCANE | 4HP18V60P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "80G1DF110CE20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206905160 | DUCANE | 4HP18V60P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "92G1DF090CE16" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206905161 | DUCANE | 4HP18V60P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "95G1DF090CE16" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206905162 | DUCANE | 4HP18V60P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "95G1DF110CE20" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206905163 | DUCANE | 4HP18V60P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "96G1DF090CE16" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206905164 | DUCANE | 4HP18V60P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "96G2DF090CV20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206905165 | DUCANE | 4HP18V60P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "96G2DF110CV20" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206905166 | DUCANE | 4HP18V60P | ED1P50/60C+H4TXV02 | "EFV16CCA" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206903717 | DUCANE | 4HP18V60P | ED1P60D+H4TXV03 | "80G1DF110CE20" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206903718 | DUCANE | 4HP18V60P | ED1P60D+H4TXV03 | "95G1DF110CE20" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 206903719 | DUCANE | 4HP18V60P | ED1P60D+H4TXV03 | "96G2DF090CV20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206903720 | DUCANE | 4HP18V60P | ED1P60D+H4TXV03 | "96G2DF110CV20" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206903721 | DUCANE | 4HP18V60P | ED1P60D+H4TXV03 | "EFV20DCA" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 208136306 | DUCTLESSAIRE | DA0921-H2-O* | DA0921-H2-I* | | 8 300 | 415 \$ |
| 209862296 | DUCTLESSAIRE | DA-115-12-20-O | DA-115-12-20-I | | 7 800 | 390 \$ |
| 208136307 | DUCTLESSAIRE | DA1221-H2-O* | DA1221-H2-I* | | 8 200 | 410 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|-----------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 9150139 | DUCTLESSAIRE | DA1821-H2-O | DA1821-H2-I | | 10 400 | 520 \$ |
| 208136308 | DUCTLESSAIRE | DA1821-H2-O* | DA1821-H2-I* | | 14 000 | 700 \$ |
| 208136309 | DUCTLESSAIRE | DA2421-H2-O* | DA2421-H2-I* | | 18 000 | 900 \$ |
| 208136326 | DUCTLESSAIRE | DA27-3Z-0* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208136325 | DUCTLESSAIRE | DA27-3Z-0* | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 208136324 | DUCTLESSAIRE | DA27-3Z-0* | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 209862299 | DUCTLESSAIRE | DA48-5Z-O | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 209862297 | DUCTLESSAIRE | DA48-5Z-O | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211911390 | DUOHOMÉ | D20A-18HFN1-M | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 600 | 730 \$ |
| 211911389 | DUOHOMÉ | D20A-18HFN1-M | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 211911388 | DUOHOMÉ | D20A-18HFN1-M | Unités sans conduits | | 14 400 | 720 \$ |
| 211911393 | DUOHOMÉ | D30J-27HFN1-M | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211911392 | DUOHOMÉ | D30J-27HFN1-M | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211911391 | DUOHOMÉ | D30J-27HFN1-M | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 211911394 | DUOHOMÉ | D40G-36HFN1-M | Unités sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211911402 | DUOHOMÉ | D50A-55HFN1-M | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 800 | 1 790 \$ |
| 211911400 | DUOHOMÉ | D50A-55HFN1-M | Unités sans conduits | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 211911399 | DUOHOMÉ | D50G-48HFN1-M | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211911397 | DUOHOMÉ | D50G-48HFN1-M | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 205355550 | DUOHOMÉ | DOB30-18HFN1-MS0W | DSABD-18HRFN1-MS0W | | 11 000 | 550 \$ |
| 205355547 | DUOHOMÉ | DOBA30-09HFN1-BS0W | DSABA-09HRFN1-BS0W | | 6 000 | 300 \$ |
| 206314611 | DUOHOMÉ | DOD30U-36HFN1-M | DTI-36HWFN1-M | | 27 600 | 1 380 \$ |
| 208121841 | DUOHOMÉ | DOD30U-36HFN1-MP0(GA) | DTI-36HWFN1-M | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207252579 | DUOHOMÉ | DOD30U-36HFN1-MR0 | DVC-36HWFN1-M | | 18 400 | 920 \$ |
| 206314610 | DUOHOMÉ | DOD31-24HFN1-MT0W | DTIU-24HWFN1-M | | 16 000 | 800 \$ |
| 207178626 | DUOHOMÉ | DOD31-36HFN1-MP0W | DSABF-36HRFNX-MQ0W | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206314612 | DUOHOMÉ | DOE30U-48HFN1-M | DTI-48HWFN1-M | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 208121842 | DUOHOMÉ | DOE30U-48HFN1-MP0(GA) | DTI-48HWFN1-M | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207252580 | DUOHOMÉ | DOE30U-48HFN1-MR0 | DVC-48HWFN1-M | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206314613 | DUOHOMÉ | DOE30U-60HFN1-M | DHG-60HWFN1-MW | | 37 600 | 1 880 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|---------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208121840 | DUOHOME | DOE30U-60HFN1-M(GA) | DHG-60HWFN1-MW | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207252581 | DUOHOME | DOE30U-60HFN1-MR0 | DVC-60HWFN1-M | | 33 800 | 1 690 \$ |
| 213199197 | DUOHOME | DOX230-09HFN1-BS5W | DSAG11A-09HRFN1-BS5W | | 6 300 | 315 \$ |
| 208815360 | DUOHOME | DOX230-12HFN1-BS8W | DSAG11B-12HRFN1-BS0W | | 7 800 | 390 \$ |
| 208815361 | DUOHOME | DOX230-12HFN1-MS8W | DSAG11B-12HRFN1-MS0W | | 7 000 | 350 \$ |
| 208815362 | DUOHOME | DOX330-18HFN1-MS0W | DSAG11C-18HRDN1-MS0W | | 11 400 | 570 \$ |
| 208815363 | DUOHOME | DOX430-24HFN1-MR0W | DSAG11D-24HRFN1-MR0W | | 16 500 | 825 \$ |
| 210568111 | Durastar | DRA1H09S1A | DRAC09F1A | | 9 000 | 450 \$ |
| 210568115 | Durastar | DRA1H09S1A | DRAD09F1A | | 10 100 | 505 \$ |
| 210568103 | Durastar | DRA1H09S1A | DRAL09F1A | | 9 800 | 490 \$ |
| 210568098 | Durastar | DRA1H09S1A | DRAW09F1B | | 9 300 | 465 \$ |
| 210568112 | Durastar | DRA1H12S1A | DRAC12F1A | | 9 900 | 495 \$ |
| 210568116 | Durastar | DRA1H12S1A | DRAD12F1A | | 10 600 | 530 \$ |
| 210568104 | Durastar | DRA1H12S1A | DRAL12F1A | | 9 500 | 475 \$ |
| 211497017 | DURASTAR | DRA1H12S1A | DRAS12F1B | | 9 600 | 480 \$ |
| 210568109 | Durastar | DRA1H12S1A | DRAS12F1C | | 10 200 | 510 \$ |
| 210568099 | Durastar | DRA1H12S1A | DRAW12F1B | | 10 300 | 515 \$ |
| 210568113 | Durastar | DRA1H18S1A | DRAC18F1A | | 15 600 | 780 \$ |
| 210568117 | Durastar | DRA1H18S1A | DRAD18F1A | | 15 000 | 750 \$ |
| 210568119 | Durastar | DRA1H18S1A | DRAF18F1A | | 12 000 | 600 \$ |
| 210568105 | Durastar | DRA1H18S1A | DRAL18F1A | | 14 500 | 725 \$ |
| 210568100 | Durastar | DRA1H18S1A | DRAW18F1B | | 11 100 | 555 \$ |
| 210568114 | Durastar | DRA1H24S1A | DRAC24F1B | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 210568118 | Durastar | DRA1H24S1A | DRAD24F1A | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 210568120 | Durastar | DRA1H24S1A | DRAF24F1A | | 19 000 | 950 \$ |
| 210568101 | Durastar | DRA1H24S1A | DRAW24F1B | | 18 900 | 945 \$ |
| 213160486 | DURASTAR | DRA1H33S1A | DRAW33F1B | | 27 800 | 1 390 \$ |
| 207787134 | Durastar | DRA1U09S1B | DRAC09F1A | | 7 500 | 375 \$ |
| 207787135 | Durastar | DRA1U09S1B | DRAD09F1A | | 7 700 | 385 \$ |
| 210568102 | Durastar | DRA1U09S1B | DRAL06F1A | | 5 700 | 285 \$ |
| 210568106 | Durastar | DRA1U09S1B | DRAL09F1A | | 8 000 | 400 \$ |
| 210568097 | Durastar | DRA1U09S1B | DRAW06F1B | | 7 500 | 375 \$ |
| 207787130 | Durastar | DRA1U09S1B | DRAW09F1B | | 8 100 | 405 \$ |
| 207787136 | Durastar | DRA1U12S1B | DRAC12F1A | | 8 900 | 445 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207787137 | Durastar | DRA1U12S1B | DRAD12F1A | | 9 300 | 465 \$ |
| 210568107 | Durastar | DRA1U12S1B | DRAL12F1A | | 7 700 | 385 \$ |
| 207787138 | Durastar | DRA1U12S1B | DRAS12F1A | | 9 000 | 450 \$ |
| 207787139 | Durastar | DRA1U12S1B | DRAS12F1B | | 9 000 | 450 \$ |
| 210568110 | Durastar | DRA1U12S1B | DRAS12F1C | | 9 200 | 460 \$ |
| 207787131 | Durastar | DRA1U12S1B | DRAW12F1B | | 10 000 | 500 \$ |
| 207787140 | Durastar | DRA1U18S1B | DRAC18F1A | | 12 000 | 600 \$ |
| 207787141 | Durastar | DRA1U18S1B | DRAD18F1A | | 12 600 | 630 \$ |
| 207787142 | Durastar | DRA1U18S1B | DRAF18F1A | | 12 800 | 640 \$ |
| 210568108 | Durastar | DRA1U18S1B | DRAL18F1A | | 12 200 | 610 \$ |
| 207787132 | Durastar | DRA1U18S1B | DRAW18F1B | | 14 100 | 705 \$ |
| 207787144 | Durastar | DRA1U24S1B | DRAC24F1B | | 19 000 | 950 \$ |
| 207787145 | Durastar | DRA1U24S1B | DRAD24F1A | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 207787146 | Durastar | DRA1U24S1B | DRAF24F1A | | 16 000 | 800 \$ |
| 207787133 | Durastar | DRA1U24S1B | DRAW24F1B | | 17 400 | 870 \$ |
| 210568213 | DURASTAR | DRA2H18M1A | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 700 | 735 \$ |
| 210568212 | DURASTAR | DRA2H18M1A | Unités avec conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 210568211 | DURASTAR | DRA2H18M1A | Unités sans conduits | | 13 500 | 675 \$ |
| 207787173 | DURASTAR | DRA2U18M1B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 600 | 730 \$ |
| 207787172 | DURASTAR | DRA2U18M1B | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 207787171 | DURASTAR | DRA2U18M1B | Unités sans conduits | | 14 400 | 720 \$ |
| 210568216 | DURASTAR | DRA3H28M1A | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 200 | 1 310 \$ |
| 210568215 | DURASTAR | DRA3H28M1A | Unités avec conduits | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210568214 | DURASTAR | DRA3H28M1A | Unités sans conduits | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207787176 | DURASTAR | DRA3U28M1B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207787175 | DURASTAR | DRA3U28M1B | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207787174 | DURASTAR | DRA3U28M1B | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 210568219 | DURASTAR | DRA4H36M1A | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 210568217 | DURASTAR | DRA4H36M1A | Unités sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207787177 | DURASTAR | DRA4U36M1B | Unités sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210568222 | DURASTAR | DRA5H48M1A | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 37 400 | 1 870 \$ |
| 210568221 | DURASTAR | DRA5H48M1A | Unités avec conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 210568220 | DURASTAR | DRA5H48M1A | Unités sans conduits | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 210568225 | DURASTAR | DRA5H55M1A | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 210568224 | DURASTAR | DRA5H55M1A | Unités avec conduits | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 210568223 | DURASTAR | DRA5H55M1A | Unités sans conduits | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 207787182 | DURASTAR | DRA5U48M1B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207787180 | DURASTAR | DRA5U48M1B | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210568210 | DURASTAR | DRA5U55M1B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 800 | 1 790 \$ |
| 210568208 | DURASTAR | DRA5U55M1B | Unités sans conduits | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206902024 | ECO AC | EHH-O09BA | EHH-D09BA | | 6 800 | 340 \$ |
| 210586146 | ECO AC | EHH-O09BB | EHH-C09BA | | 7 500 | 375 \$ |
| 207826046 | ECO AC | EHH-O09BB | EHH-D09BA | | 7 700 | 385 \$ |
| 207826045 | ECO AC | EHH-O09BB | EHH-W09BB | | 8 300 | 415 \$ |
| 210586147 | ECO AC | EHH-O12BB | EHH-C12BA | | 8 900 | 445 \$ |
| 207825495 | ECO AC | EHH-O12BB | EHH-D12BA | | 9 300 | 465 \$ |
| 207825491 | ECO AC | EHH-O12BB | EHH-W12BB | | 8 200 | 410 \$ |
| 206902026 | ECO AC | EHH-O18BA | EHH-D18BA | | 12 000 | 600 \$ |
| 206902023 | ECO AC | EHH-O18BA | EHH-W18BA | | 10 400 | 520 \$ |
| 210586148 | ECO AC | EHH-O18BB | EHH-C18BA | | 12 000 | 600 \$ |
| 207825496 | ECO AC | EHH-O18BB | EHH-D18BA | | 12 600 | 630 \$ |
| 207825492 | ECO AC | EHH-O18BB | EHH-W18BB | | 14 000 | 700 \$ |
| 206902027 | ECO AC | EHH-O24BA | EHH-D24BA | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 207825497 | ECO AC | EHH-O24BB | EHH-D24BA | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 207825493 | ECO AC | EHH-O24BB | EHH-W24BB | | 18 000 | 900 \$ |
| 210586150 | ECO AC | EHH-O36BB | EHH-D36BA | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213082096 | ECO AC | EHH-O48BB | EHH-D48BA | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207825494 | ECO AC | EHH-O9BB | EHH-D09BA | | 7 700 | 385 \$ |
| 207825490 | ECO AC | EHH-O9BB | EHH-W09BB | | 8 300 | 415 \$ |
| 211253515 | ECO AC | EHI-O18BAH | EHI-V18BA | | 13 500 | 675 \$ |
| 211253516 | ECO AC | EHI-O24BAH | EHI-V24BA | | 19 200 | 960 \$ |
| 211253517 | ECO AC | EHI-O30BAH | EHI-V30BA | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211253518 | ECO AC | EHI-O36BAH | EHI-V36BA | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 211253519 | ECO AC | EHI-O48BAH | EHI-V48BA | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211253520 | ECO AC | EHI-O60BAH | EHI-V60BA | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 207826044 | ECO AC | EHS-O09BB | EHS-W09BB | | 6 900 | 345 \$ |
| 206902020 | ECO AC | EHS-O18BA | EHS-W18BA | | 11 000 | 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|-------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207825489 | ECO AC | EHS-O18BB | EHS-W18BB | | 11 500 | 575 \$ |
| 207825487 | ECO AC | EHS-O9BB | EHS-W09BB | | 6 900 | 345 \$ |
| 207825500 | ECO AC | EMH-2O18BB | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 600 | 730 \$ |
| 207825499 | ECO AC | EMH-2O18BB | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 207825498 | ECO AC | EMH-2O18BB | Unités sans conduits | | 14 400 | 720 \$ |
| 210586153 | ECO AC | EMH-2O18BBH | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 700 | 735 \$ |
| 210586152 | ECO AC | EMH-2O18BBH | Unités avec conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 210586151 | ECO AC | EMH-2O18BBH | Unités sans conduits | | 13 500 | 675 \$ |
| 207825503 | ECO AC | EMH-3O27BB | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207825502 | ECO AC | EMH-3O27BB | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207825501 | ECO AC | EMH-3O27BB | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 210586156 | ECO AC | EMH-3O27BBH | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 200 | 1 310 \$ |
| 210586155 | ECO AC | EMH-3O27BBH | Unités avec conduits | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210586154 | ECO AC | EMH-3O27BBH | Unités sans conduits | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207825504 | ECO AC | EMH-4O36BB | Unités sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210586159 | ECO AC | EMH-4O36BBH | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 210586157 | ECO AC | EMH-4O36BBH | Unités sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 213088008 | ECO AC | EMH-5O48BBH | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 37 400 | 1 870 \$ |
| 213088007 | ECO AC | EMH-5O48BBH | Unités avec conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 213088006 | ECO AC | EMH-5O48BBH | Unités sans conduits | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 209319639 | ECO AIR | M2OI-18HFN1-M | Unités avec conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 209319638 | ECO AIR | M2OI-18HFN1-M | Unités sans conduits | | 15 000 | 750 \$ |
| 209319642 | ECO AIR | M3OI-28HFN1-M | Unités avec conduits | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 209319641 | ECO AIR | M3OI-28HFN1-M | Unités sans conduits | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 209319644 | ECO AIR | M4OI-36HFN1-M | Unités sans conduits | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 209319635 | ECO AIR | M5OA-55HFN1-M | Unités sans conduits | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 209319651 | ECO AIR | M5OA-55HFN1-M-[X] | Unités avec conduits | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 209319650 | ECO AIR | M5OA-55HFN1-M-[X] | Unités sans conduits | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 209319648 | ECO AIR | M5OG-48HFN1-M-[X] | Unités avec conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 209319647 | ECO AIR | M5OG-48HFN1-M-[X] | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208121870 | ECO-AIR | M2OA-18HFN1-M | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 500 | 725 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|---------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 208121869 | ECO-AIR | M2OA-18HFN1-M | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 208121868 | ECO-AIR | M2OA-18HFN1-M | Unités sans conduits | | 14 300 | 715 \$ |
| 209319640 | ECO-AIR | M2OI-18HFN1-M | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 500 | 775 \$ |
| 209319643 | ECO-AIR | M3OI-28HFN1-M | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 208121873 | ECO-AIR | M3OJ-27HFN1-M | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 208121872 | ECO-AIR | M3OJ-27HFN1-M | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 208121871 | ECO-AIR | M3OJ-27HFN1-M | Unités sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208121874 | ECO-AIR | M4OG-36HFN1-M | Unités sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 209319646 | ECO-AIR | M4OI-36HFN1-M | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 209319645 | ECO-AIR | M4OI-36HFN1-M | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 209319637 | ECO-AIR | M5OA-55HFN1-M | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 209319636 | ECO-AIR | M5OA-55HFN1-M | Unités avec conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 209319652 | ECO-AIR | M5OA-55HFN1-M-[X] | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 208121879 | ECO-AIR | M5OG-48HFN1-M | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 208121878 | ECO-AIR | M5OG-48HFN1-M | Unités avec conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208121877 | ECO-AIR | M5OG-48HFN1-M | Unités sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 209319649 | ECO-AIR | M5OG-48HFN1-M-[X] | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211644071 | ECO-AIR | MOD30-24HFN1-MU0W | MCD1-24HRFN1-MT0W(GA) | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208121867 | ECO-AIR | MOD30-24HFN1-MU0W | MSEPD-24HRFN1-MU0W | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 211644065 | ECO-AIR | MOD30-24HFN1-MU0W | MTIU-24HWFN1-M | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211644113 | ECO-AIR | MOD30-24HFN1-MU0W | MVC-23HWFN1-M | | 16 900 | 845 \$ |
| 209270320 | ECO-AIR | MOD30-24HFN1-MW | MAC-24HWDN1-MN0 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 213081460 | ECO-AIR | MOD30-24HFN1-MW | MVBE-24HWFN1-MM3E | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 208130403 | ECO-AIR | MOD30-24HFN1-MW | MVC-24HWFN1-M | | 19 200 | 960 \$ |
| 208121858 | ECO-AIR | MOD30-36HFN1-MR0Q1W | MSABF-36HRFN1-MR0Q1W | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208121849 | ECO-AIR | MOD30U-30HFN1-M(GA) | MSAGF-30HRFN1-MT0W | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 211644110 | ECO-AIR | MOD30U-30HFN1-M(GA) | MVC-30HWFN1-M(GA) | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 209270315 | ECO-AIR | MOD30U-30HFN1-MR0 | MAC-36HWFN1-M | | 22 000 | 1 100 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|-------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208130398 | ECO-AIR | MOD30U-30HFN1-MR0 | MVC-30HWFN1-M | | 19 000 | 950 \$ |
| 209270321 | ECO-AIR | MOD30U-30HFN1-MR0(X) | MAC-36HWFN1-M | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 208130404 | ECO-AIR | MOD30U-30HFN1-MR0(X) | MVC-30HWFN1-M | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211644111 | ECO-AIR | MOD30U-36HFN1-M(GA) | MVCU-36HWFN1-M(GA) | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 211644060 | ECO-AIR | MOD30U-36HFN1-MP0(GA) | MCD1-36HRFN1-M(GA) | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211644053 | ECO-AIR | MOD30U-36HFN1-MP0(GA) | MTI-36HWFN1-M | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209270316 | ECO-AIR | MOD30U-36HFN1-MR0 | MAC-36HWFN1-M | | 19 800 | 990 \$ |
| 208130399 | ECO-AIR | MOD30U-36HFN1-MR0 | MVC-36HWFN1-M | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 208121857 | ECO-AIR | MOD31-23HFN1-MT2Q1W | MSABE-23HRFN1-MT2Q1W | | 17 900 | 895 \$ |
| 208121850 | ECO-AIR | MOD31-36HFN1-MP0W | MSAGF-36HRFNX-MR0W | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 211644059 | ECO-AIR | MOD33-24HFN1-MT0W | MCD1-24HRFN1-MT0W(GA) | | 19 000 | 950 \$ |
| 208121862 | ECO-AIR | MOD33-24HFN1-MT0W | MSEPD-24HRFN1-MU0W | | 16 200 | 810 \$ |
| 211644052 | ECO-AIR | MOD33-24HFN1-MT0W | MTIU-24HWFN1-M | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 211644109 | ECO-AIR | MOD33-24HFN1-MT0W | MVC-23HWFN1-M | | 17 000 | 850 \$ |
| 211644072 | ECO-AIR | MOE30U-36HFN1-M(GA) | MCD1-36HRFN1-M(GA) | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211644066 | ECO-AIR | MOE30U-36HFN1-M(GA) | MTI-36HWFN1-M | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 211644073 | ECO-AIR | MOE30U-48HFN1-M-[X](GA) | MCD1-48HRFN1-M(GA) | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 211644067 | ECO-AIR | MOE30U-48HFN1-M-[X](GA) | MTI-48HWFN1-M | | 39 500 | 1 975 \$ |
| 209270323 | ECO-AIR | MOE30U-48HFN1-M-[X1] | MAC-48HWFN1-M | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 208130406 | ECO-AIR | MOE30U-48HFN1-M-[X1] | MVC-48HWFN1-M | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211644061 | ECO-AIR | MOE30U-48HFN1-MP0(GA) | MCD1-48HRFN1-M(GA) | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 211644054 | ECO-AIR | MOE30U-48HFN1-MP0(GA) | MTI-48HWFN1-M | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 209270317 | ECO-AIR | MOE30U-48HFN1-MR0 | MAC-48HWFN1-M | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208130400 | ECO-AIR | MOE30U-48HFN1-MR0 | MVC-48HWFN1-M | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 213081462 | ECO-AIR | MOE30U-55HFN1-M | MAC-60HWDN1-MN0 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 213081459 | ECO-AIR | MOE30U-55HFN1-M | MVC-60HWFN1-M | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 211644055 | ECO-AIR | MOE30U-60HFN1-M(GA)(X) | MHG-60HWFN1-MW | | 34 400 | 1 720 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|----------------------|-------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 209270318 | ECO-AIR | MOE30U-60HFN1-MR0 | MAC-60HWDN1-MN0 | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 208130401 | ECO-AIR | MOE30U-60HFN1-MR0 | MVC-60HWFN1-M | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 209270322 | ECO-AIR | MOE31U-36HFN1-M | MAC-36HWFN1-M | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 213081461 | ECO-AIR | MOE31U-36HFN1-M | MVBE-36HWFN1-ML3E | | 28 600 | 1 430 \$ |
| 208130405 | ECO-AIR | MOE31U-36HFN1-M | MVC-36HWFN1-M | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208121843 | ECO-AIR | MOX230-09HFN1-BS5W | MSAG11A-09HRFN1-BS5W | | 6 300 | 315 \$ |
| 208121845 | ECO-AIR | MOX230-09HFN1-MT0W | MSAG11A-09HRFN1-MT0W | | 6 000 | 300 \$ |
| 211644056 | ECO-AIR | MOX230-09HFN1-MW5W | CCA3U-09HRFN1-M(C) | | 7 500 | 375 \$ |
| 211644092 | ECO-AIR | MOX230-09HFN1-MW5W | MCBU-06HRFN1-MV0W | | 5 700 | 285 \$ |
| 208121863 | ECO-AIR | MOX230-09HFN1-MW5W | MSEP-B-06HRFN1-MY5W | | 8 500 | 425 \$ |
| 208121859 | ECO-AIR | MOX230-09HFN1-MW5W | MSEP-B-09HRFN1-MY5W(GA) | | 8 500 | 425 \$ |
| 211644049 | ECO-AIR | MOX230-09HFN1-MW5W | MTIU-09HWFN1-M | | 7 700 | 385 \$ |
| 208121844 | ECO-AIR | MOX230-12HFN1-BS8W | MSAG11B-12HRFN1-BS0W | | 7 800 | 390 \$ |
| 208121855 | ECO-AIR | MOX230-12HFN1-BV0Q1W | MSABB-12HRFN1-BV0Q1W | | 7 500 | 375 \$ |
| 208121846 | ECO-AIR | MOX230-12HFN1-MS8W | MSAG11B-12HRFN1-MS0W | | 7 000 | 350 \$ |
| 211644057 | ECO-AIR | MOX230-12HFN1-MV5W | CCA3U-12HRFN1-M(C) | | 8 900 | 445 \$ |
| 211644090 | ECO-AIR | MOX230-12HFN1-MV5W | MFA2U-12HRFN1-MW5W | | 9 200 | 460 \$ |
| 208121860 | ECO-AIR | MOX230-12HFN1-MV5W | MSEP-B-12HRFN1-MW5W(GA) | | 9 000 | 450 \$ |
| 211644050 | ECO-AIR | MOX230-12HFN1-MV5W | MTIU-12HWFN1-M | | 9 300 | 465 \$ |
| 211644068 | ECO-AIR | MOX330-09HFN1-MY5W | CCA3U-09HRFN1-M(C) | | 9 000 | 450 \$ |
| 211644093 | ECO-AIR | MOX330-09HFN1-MY5W | MCBU-09HRFN1-MW0W | | 9 800 | 490 \$ |
| 208121864 | ECO-AIR | MOX330-09HFN1-MY5W | MSEP-B-09HRFN1-MY5W(GA) | | 9 500 | 475 \$ |
| 211644062 | ECO-AIR | MOX330-09HFN1-MY5W | MTIU-09HWFN1-M | | 10 100 | 505 \$ |
| 211644069 | ECO-AIR | MOX330-12HFN1-MW5W | CCA3U-12HRFN1-M(C) | | 9 900 | 495 \$ |
| 211644094 | ECO-AIR | MOX330-12HFN1-MW5W | MCBU-12HRFN1-MV0W | | 9 500 | 475 \$ |
| 208121865 | ECO-AIR | MOX330-12HFN1-MW5W | MSEP-B-12HRFN1-MW5W(GA) | | 10 000 | 500 \$ |
| 211644063 | ECO-AIR | MOX330-12HFN1-MW5W | MTIU-12HWFN1-M | | 10 600 | 530 \$ |
| 209270313 | ECO-AIR | MOX330-18HFN1-MR0 | MAC-24HWDN1-MN0 | | 13 000 | 650 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|----------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208121847 | ECO-AIR | MOX330-18HFN1-MS0W | MSAG11C-18HRDN1-MS0W | | 11 400 | 570 \$ |
| 208130396 | ECO-AIR | MOX330U-18HFN1-MR0 | MVC-18HWFN1-M | | 12 000 | 600 \$ |
| 211644070 | ECO-AIR | MOX430-17HFN1-MT0W | CCA3U-18HRFN1-M(C) | | 15 600 | 780 \$ |
| 211644095 | ECO-AIR | MOX430-17HFN1-MT0W | MCBU-18HRFN1-MU2W | | 14 500 | 725 \$ |
| 208121866 | ECO-AIR | MOX430-17HFN1-MT0W | MSEPC-18HRFN1-MU0W | | 15 000 | 750 \$ |
| 211644064 | ECO-AIR | MOX430-17HFN1-MT0W | MTIU-18HWFN1-M | | 15 000 | 750 \$ |
| 211644112 | ECO-AIR | MOX430-17HFN1-MT0W | MVC-18HWFN1-MW(GA) | | 15 400 | 770 \$ |
| 208121856 | ECO-AIR | MOX430-18HFN1-MT2Q1W | MSABE-18HRFN1-MT2Q1W | | 13 800 | 690 \$ |
| 208121861 | ECO-AIR | MOX430-18HFN1-MT8W | MSEPC-18HRFN1-MU0W | | 12 700 | 635 \$ |
| 211644058 | ECO-AIR | MOX430-18HFN1-MU0W | CCA3U-18HRFN1-M(C) | | 12 000 | 600 \$ |
| 211644091 | ECO-AIR | MOX430-18HFN1-MU0W | MFA2U-16HRFN1-MV0W | | 13 400 | 670 \$ |
| 211644051 | ECO-AIR | MOX430-18HFN1-MU0W | MTIU-18HWFN1-M | | 12 600 | 630 \$ |
| 211644108 | ECO-AIR | MOX430-18HFN1-MU0W | MVC-18HWFN1-MW(GA) | | 13 200 | 660 \$ |
| 208121848 | ECO-AIR | MOX430-24HFN1-MR0W | MSAG11D-24HRFN1-MR0W | | 16 500 | 825 \$ |
| 209270319 | ECO-AIR | MOX430U-18HFN1-M | MAC-24HWDN1-MN0 | | 14 700 | 735 \$ |
| 208130402 | ECO-AIR | MOX430U-18HFN1-M | MVC-18HWFN1-M | | 13 500 | 675 \$ |
| 209270314 | ECO-AIR | MOX430U-24HFN1-MR0 | MAC-24HWDN1-MN0 | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 208130397 | ECO-AIR | MOX430U-24HFN1-MR0 | MVC-24HWFN1-M | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 202337969 | ECOER | EODA18H-2436 | EAHATN-24 | | 19 200 | 960 \$ |
| 211887778 | ECOER | EODA18H-2436 | EAHATN-24B | | 19 200 | 960 \$ |
| 202110525 | ECOER | EODA18H-2436 | EAHATN-36 | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211887779 | ECOER | EODA18H-2436 | EAHATN-36B | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 202110526 | ECOER | EODA18H-2436 | GN1836-P1 | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 203376741 | ECOER | EODA18H-2436 | GNC2430APT | | 15 400 | 770 \$ |
| 207252608 | ECOER | EODA18H-2436 | GNC2430APT | "MGH96M080B3A" | 18 600 | 930 \$ |
| 206395296 | ECOER | EODA18H-2436 | GNC2430BPT | | 15 400 | 770 \$ |
| 207252615 | ECOER | EODA18H-2436 | GNC2430BPT | "MGH96M060B3A" | 18 600 | 930 \$ |
| 207252614 | ECOER | EODA18H-2436 | GNC2430BPT | "MGH96M080B3A" | 18 600 | 930 \$ |
| 203376742 | ECOER | EODA18H-2436 | GNC3036BPT | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207252616 | ECOER | EODA18H-2436 | GNC3036BPT | "MGH96M060B3A" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207252609 | ECOER | EODA18H-2436 | GNC3036BPT | "MGH96M080B3A" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207861756 | ECOER | EODA18H-2436B | EAHATN-24B | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207861757 | ECOER | EODA18H-2436B | EAHATN-36B | | 27 600 | 1 380 \$ |
| 207861761 | ECOER | EODA18H-2436B | GNC2430APT | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208141146 | ECOER | EODA18H-2436B | GNC2430APT | "MGH96M060B3A" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208141144 | ECOER | EODA18H-2436B | GNC2430APT | "MGH96M080B3A" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207861762 | ECOER | EODA18H-2436B | GNC2430BPT | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208141147 | ECOER | EODA18H-2436B | GNC2430BPT | "MGH96M060B3A" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 208141145 | ECOER | EODA18H-2436B | GNC2430BPT | "MGH96M080B3A" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 207861763 | ECOER | EODA18H-2436B | GNC3036BPT | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 208141149 | ECOER | EODA18H-2436B | GNC3036BPT | "MGH96M060B3A" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 208141148 | ECOER | EODA18H-2436B | GNC3036BPT | "MGH96M080B3A" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 208141151 | ECOER | EODA18H-2436B | GNC4248CPT | "MGH96M080C4A" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 208141150 | ECOER | EODA18H-2436B | GNC4248CPT | "MGH96M100C5A" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 202110529 | ECOER | EODA18H-4860 | EAHATN-36 | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211887780 | ECOER | EODA18H-4860 | EAHATN-36B | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 202337970 | ECOER | EODA18H-4860 | EAHATN-48 | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 211887781 | ECOER | EODA18H-4860 | EAHATN-48B | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 202110527 | ECOER | EODA18H-4860 | EAHATN-60 | | 35 600 | 1 780 \$ |
| 211887782 | ECOER | EODA18H-4860 | EAHATN-60B | | 35 600 | 1 780 \$ |
| 202110530 | ECOER | EODA18H-4860 | GN1836-P1 | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 202110528 | ECOER | EODA18H-4860 | GN1860-P1 | | 35 600 | 1 780 \$ |
| 207252617 | ECOER | EODA18H-4860 | GNC3036BPT | "MGH96M060B3A" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 207252610 | ECOER | EODA18H-4860 | GNC3036BPT | "MGH96M080B3A" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203376743 | ECOER | EODA18H-4860 | GNC4248CPT | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207252611 | ECOER | EODA18H-4860 | GNC4248CPT | "MGH96M100C5A" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 203376744 | ECOER | EODA18H-4860 | GNC4860CPT | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 207252612 | ECOER | EODA18H-4860 | GNC4860CPT | "MGH96M100C5A" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 203376745 | ECOER | EODA18H-4860 | GNC4860DPT | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 207252613 | ECOER | EODA18H-4860 | GNC4860DPT | "MGH96M120D5A" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207861758 | ECOER | EODA18H-4860B | EAHATN-36B | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 207861759 | ECOER | EODA18H-4860B | EAHATN-48B | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 207861760 | ECOER | EODA18H-4860B | EAHATN-60B | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 208141153 | ECOER | EODA18H-4860B | GNC3036BPT | "MGH96M060B3A" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 208141152 | ECOER | EODA18H-4860B | GNC3036BPT | "MGH96M080B3A" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 207861764 | ECOER | EODA18H-4860B | GNC4248CPT | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 208141155 | ECOER | EODA18H-4860B | GNC4248CPT | "MGH96M080C4A" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 208141154 | ECOER | EODA18H-4860B | GNC4248CPT | "MGH96M100C5A" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 207861765 | ECOER | EODA18H-4860B | GNC4860CPT | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 208141156 | ECOER | EODA18H-4860B | GNC4860CPT | "MGH96M100C5A" | 41 000 | 2 050 \$ |
| 207861766 | ECOER | EODA18H-4860B | GNC4860DPT | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 208141158 | ECOER | EODA18H-4860B | GNC4860DPT | "MGH96M100D5A" | 41 000 | 2 050 \$ |
| 208141157 | ECOER | EODA18H-4860B | GNC4860DPT | "MGH96M120D5A" | 41 000 | 2 050 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211594473 | Ecoer | ESCA16H-36 | EAHAEC-36 | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 211594474 | Ecoer | ESCA16H-60 | EAHAEC-60 | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 210474692 | ECOX | EDIM009H21A | EDIM009H21A | | 6 300 | 315 \$ |
| 210474690 | ECOX | EDIM009H21B | EDIM009H21B | | 6 000 | 300 \$ |
| 210474691 | ECOX | EDIM012H21A | EDIM012H21A | | 7 800 | 390 \$ |
| 210474689 | ECOX | EDIM012H21B | EDIM012H21B | | 7 000 | 350 \$ |
| 210474694 | ECOX | EDIM018H21B | EDIM018H21B | | 11 400 | 570 \$ |
| 210474688 | ECOX | EDIM024H21B | EDIM024H21B | | 16 500 | 825 \$ |
| 202635787 | ELIOS | DE09HOS19115S1 | DE09HIW19115S1 | | 6 000 | 300 \$ |
| 203238498 | ELIOS | DE09HOS23230E2 | DE09HICU230X5 | | 5 800 | 290 \$ |
| 203238492 | ELIOS | DE09HOS23230E2 | DE09HIDU230X5 | | 6 800 | 340 \$ |
| 203238486 | ELIOS | DE09HOS23230E2 | DE09HIW23230E3 | | 5 800 | 290 \$ |
| 205300177 | ELIOS | DE09HOS23230E2 | DM09HICU230X5 | | 5 800 | 290 \$ |
| 205300166 | ELIOS | DE09HOS23230E2 | DM09HIDU230X5 | | 6 800 | 340 \$ |
| 204005778 | ELIOS | DE09HOS25230E3 | DE09HIDU230X5 | | 7 200 | 360 \$ |
| 204005774 | ELIOS | DE09HOS25230E3 | DE09HIW23230E3 | | 6 900 | 345 \$ |
| 205300173 | ELIOS | DE09HOS25230E3 | DM09HIDU230X5 | | 7 200 | 360 \$ |
| 206377755 | ELIOS | DE09HOS42230E4 | DE09HIW42230E4 | | 7 200 | 360 \$ |
| 203238499 | ELIOS | DE12HOS23230E2 | DE12HICU230X5 | | 7 500 | 375 \$ |
| 203238487 | ELIOS | DE12HOS23230E2 | DE12HIW23230E3 | | 7 700 | 385 \$ |
| 205300178 | ELIOS | DE12HOS23230E2 | DM12HICU230X5 | | 7 500 | 375 \$ |
| 205782170 | ELIOS | DE12HOS23230E2 | DM12HIFU230E5 | | 7 200 | 360 \$ |
| 204005783 | ELIOS | DE12HOS25230E3 | DE12HICU230X5 | | 8 700 | 435 \$ |
| 204005779 | ELIOS | DE12HOS25230E3 | DE12HIDU230X5 | | 8 500 | 425 \$ |
| 204005775 | ELIOS | DE12HOS25230E3 | DE12HIW23230E3 | | 7 800 | 390 \$ |
| 205300184 | ELIOS | DE12HOS25230E3 | DM12HICU230X5 | | 8 700 | 435 \$ |
| 205300174 | ELIOS | DE12HOS25230E3 | DM12HIDU230X5 | | 8 500 | 425 \$ |
| 206377757 | ELIOS | DE12HOS42230E4 | DE12HIW42230E4 | | 6 800 | 340 \$ |
| 203238504 | ELIOS | DE18HOM23230X2 | Unités sans conduits | | 12 000 | 600 \$ |
| 202635790 | ELIOS | DE18HOS19230S1 | DE18HIW19230S1 | | 11 000 | 550 \$ |
| 203238501 | ELIOS | DE18HOS23230E2 | DE18HICU230X5 | | 12 000 | 600 \$ |
| 203238495 | ELIOS | DE18HOS23230E2 | DE18HIDU230X5 | | 12 000 | 600 \$ |
| 203238488 | ELIOS | DE18HOS23230E2 | DE18HIW23230E3 | | 11 400 | 570 \$ |
| 205300179 | ELIOS | DE18HOS23230E2 | DM18HICU230X5 | | 12 000 | 600 \$ |
| 205300168 | ELIOS | DE18HOS23230E2 | DM18HIDU230X5 | | 12 000 | 600 \$ |
| 206401445 | ELIOS | DE18HOS25230E3A | DE18HIW23230E3 | | 10 900 | 545 \$ |
| 206401447 | ELIOS | DE18HOS25230E3A | DM18HICU230X5 | | 15 600 | 780 \$ |
| 206401446 | ELIOS | DE18HOS25230E3A | DM18HIDU230X5 | | 15 000 | 750 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203238503 | ELIOS | DE24HOS23230E2 | DE24HICU230X5 | | 15 800 | 790 \$ |
| 203238496 | ELIOS | DE24HOS23230E2 | DE24HIDU230X5 | | 16 000 | 800 \$ |
| 203238490 | ELIOS | DE24HOS23230E2 | DE24HIW23230E3 | | 15 300 | 765 \$ |
| 205300180 | ELIOS | DE24HOS23230E2 | DM24HICU230X5 | | 15 800 | 790 \$ |
| 205300169 | ELIOS | DE24HOS23230E2 | DM24HIDU230X5 | | 16 000 | 800 \$ |
| 204005781 | ELIOS | DE24HOS25230E3 | DE24HIDU230X5 | | 17 200 | 860 \$ |
| 205300176 | ELIOS | DE24HOS25230E3 | DM24HIDU230X5 | | 17 200 | 860 \$ |
| 206401448 | ELIOS | DE24HOS25230E3A | DE24HIW23230E3 | | 19 400 | 970 \$ |
| 206401450 | ELIOS | DE24HOS25230E3A | DM24HICU230X5 | | 14 500 | 725 \$ |
| 206401449 | ELIOS | DE24HOS25230E3A | DM24HIDU230X5 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 203238506 | ELIOS | DE27HOM23230X2 | Unités sans conduits | | 17 200 | 860 \$ |
| 204005788 | ELIOS | DE27HOM25230X3 | Unités sans conduits | | 18 000 | 900 \$ |
| 203238787 | ELIOS | DE36HOM23230X2 | Unités sans conduits | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 204005791 | ELIOS | DE36HOM25230X3 | Unités avec conduits | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 204005786 | ELIOS | DE36HOM25230X3 | Unités sans conduits | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 202635793 | ELIOS | DE36HOS18230E5 | DE36HICU230X5 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 202635809 | ELIOS | DE36HOS18230E5 | DE36HIDU230X5 | | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205300181 | ELIOS | DE36HOS18230E5 | DM36HICU230X5 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 205300170 | ELIOS | DE36HOS18230E5 | DM36HIDU230X5 | | 27 600 | 1 380 \$ |
| 207645902 | ELIOS | DE36HOS25230E3 | DM36HICU230X5 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 206853242 | ELIOS | DE36HOS25230E3 | DM36HIDU230X5 | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203238508 | ELIOS | DE48HOM23230X2 | Unités sans conduits | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 202635794 | ELIOS | DE48HOS18230E5 | DE48HICU230X5 | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 202635791 | ELIOS | DE48HOS18230E5 | DE48HIDU230X5 | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205300182 | ELIOS | DE48HOS18230E5 | DM48HICU230X5 | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 205300171 | ELIOS | DE48HOS18230E5 | DM48HIDU230X5 | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 207645903 | ELIOS | DE48HOS25230E3 | DM48HICU230X5 | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 206853243 | ELIOS | DE48HOS25230E3 | DM48HIDU230X5 | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 202635792 | ELIOS | DE60HOS18230E5 | DE60HIDU230X5 | | 37 600 | 1 880 \$ |
| 205300172 | ELIOS | DE60HOS18230E5 | DM60HIDU230X5 | | 37 600 | 1 880 \$ |
| 207742428 | ELIOS | DEA06HOS28230E8 | DEA06HIW25230E8 | | 8 500 | 425 \$ |
| 207742418 | ELIOS | DEA09HOS21115S1 | DEA09HIW21115S1 | | 6 800 | 340 \$ |
| 208075830 | ELIOS | DEA09HOS25230E8 | DEA06HIW25230E8 | | 8 500 | 425 \$ |
| 207742424 | ELIOS | DEA09HOS25230E8 | DEA09HIW25230E8 | | 8 500 | 425 \$ |
| 207742433 | ELIOS | DEA09HOS25230E8 | DUA09HICU230X5 | | 7 500 | 375 \$ |
| 207742445 | ELIOS | DEA09HOS25230E8 | DUA09HIDU230X5 | | 7 700 | 385 \$ |
| 208119828 | ELIOS | DEA09HOS28230E8 | DE09HIW23230E3 | | 7 100 | 355 \$ |
| 207742429 | ELIOS | DEA09HOS28230E8 | DEA09HIW25230E8 | | 9 500 | 475 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207742439 | ELIOS | DEA09HOS28230E8 | DUA09HICU230X5 | | 9 000 | 450 \$ |
| 207742452 | ELIOS | DEA09HOS28230E8 | DUA09HIDU230X5 | | 10 100 | 505 \$ |
| 207742425 | ELIOS | DEA12HOS25230E8 | DEA12HIW25230E8 | | 9 000 | 450 \$ |
| 207742434 | ELIOS | DEA12HOS25230E8 | DUA12HICU230X5 | | 8 900 | 445 \$ |
| 207742446 | ELIOS | DEA12HOS25230E8 | DUA12HIDU230X5 | | 9 300 | 465 \$ |
| 207742459 | ELIOS | DEA12HOS25230E8 | DUA12HIFU230E5 | | 9 000 | 450 \$ |
| 208119829 | ELIOS | DEA12HOS28230E8 | DE12HIW23230E3 | | 7 500 | 375 \$ |
| 207742430 | ELIOS | DEA12HOS28230E8 | DEA12HIW25230E8 | | 10 000 | 500 \$ |
| 207742440 | ELIOS | DEA12HOS28230E8 | DUA12HICU230X5 | | 9 900 | 495 \$ |
| 207742453 | ELIOS | DEA12HOS28230E8 | DUA12HIDU230X5 | | 10 600 | 530 \$ |
| 207742458 | ELIOS | DEA12HOS28230E8 | DUA12HIFU230E5 | | 9 600 | 480 \$ |
| 207742474 | ELIOS | DEA18HOM23230X2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 500 | 725 \$ |
| 207742473 | ELIOS | DEA18HOM23230X2 | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 207742472 | ELIOS | DEA18HOM23230X2 | Unités sans conduits | | 14 300 | 715 \$ |
| 207742462 | ELIOS | DEA18HOM25230X3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 500 | 775 \$ |
| 207742461 | ELIOS | DEA18HOM25230X3 | Unités avec conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 207742460 | ELIOS | DEA18HOM25230X3 | Unités sans conduits | | 15 000 | 750 \$ |
| 213081448 | ELIOS | DEA18HOS20230E7 | CUB24HAC20BWT7A | | 14 700 | 735 \$ |
| 213081441 | ELIOS | DEA18HOS20230E7 | FEA18HIAHUU230X7 | | 13 500 | 675 \$ |
| 207742420 | ELIOS | DEA18HOS21230S1 | DEA18HIW21230S1 | | 11 500 | 575 \$ |
| 207742426 | ELIOS | DEA18HOS25230E8 | DEA18HIW25230E8 | | 14 900 | 745 \$ |
| 207742435 | ELIOS | DEA18HOS25230E8 | DUA18HICU230X5 | | 12 000 | 600 \$ |
| 207742447 | ELIOS | DEA18HOS25230E8 | DUA18HIDU230X5 | | 12 600 | 630 \$ |
| 208119830 | ELIOS | DEA18HOS28230E8 | DE18HIW23230E3 | | 10 900 | 545 \$ |
| 207742431 | ELIOS | DEA18HOS28230E8 | DEA18HIW25230E8 | | 15 000 | 750 \$ |
| 207742441 | ELIOS | DEA18HOS28230E8 | DUA18HICU230X5 | | 15 600 | 780 \$ |
| 207742454 | ELIOS | DEA18HOS28230E8 | DUA18HIDU230X5 | | 15 000 | 750 \$ |
| 207824534 | ELIOS | DEA18HOS28230E8 | DUA24HIDU230X5 | | 15 800 | 790 \$ |
| 213081449 | ELIOS | DEA24HOS20230E7 | CUB24HAC20BWT7A | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 213081442 | ELIOS | DEA24HOS20230E7 | FEA24HIAHUU230X7 | | 19 200 | 960 \$ |
| 207742427 | ELIOS | DEA24HOS25230E8 | DEA24HIW25230E8 | | 16 200 | 810 \$ |
| 207742436 | ELIOS | DEA24HOS25230E8 | DUA24HICU230X5 | | 19 000 | 950 \$ |
| 207742448 | ELIOS | DEA24HOS25230E8 | DUA24HIDU230X5 | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 208119831 | ELIOS | DEA24HOS28230E8 | DE24HIW23230E3 | | 19 400 | 970 \$ |
| 207742432 | ELIOS | DEA24HOS28230E8 | DEA24HIW25230E8 | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 207742442 | ELIOS | DEA24HOS28230E8 | DUA24HICU230X5 | | 21 000 | 1 050 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207742455 | ELIOS | DEA24HOS28230E8 | DUA24HIDU230X5 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207742477 | ELIOS | DEA27HOM23230X2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 207742476 | ELIOS | DEA27HOM23230X2 | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207742475 | ELIOS | DEA27HOM23230X2 | Unités sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207742465 | ELIOS | DEA27HOM25230X3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 207742464 | ELIOS | DEA27HOM25230X3 | Unités avec conduits | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 207742463 | ELIOS | DEA27HOM25230X3 | Unités sans conduits | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213081450 | ELIOS | DEA30HOS20230E7 | CUB36HAC20CWT7A | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 213081443 | ELIOS | DEA30HOS20230E7 | FEA30HIAHUU230X7 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207742478 | ELIOS | DEA36HOM23230X2 | Unités sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 207742468 | ELIOS | DEA36HOM25230X3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207742467 | ELIOS | DEA36HOM25230X3 | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207742466 | ELIOS | DEA36HOM25230X3 | Unités sans conduits | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207742437 | ELIOS | DEA36HOS18230S5 | DUA36HICU230X5 | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207742449 | ELIOS | DEA36HOS18230S5 | DUA36HIDU230X5 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213081452 | ELIOS | DEA36HOS20230E7 | CUB36HAC20BWT7A | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 213081451 | ELIOS | DEA36HOS20230E7 | CUB36HAC20CWT7A | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 213081444 | ELIOS | DEA36HOS20230E7 | FEA36HIAHUU230X7 | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207742423 | ELIOS | DEA36HOS21230S1 | DEA36HIW21230S1 | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 207742443 | ELIOS | DEA36HOS28230E8 | DUA36HICU230X5 | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207742456 | ELIOS | DEA36HOS28230E8 | DUA36HIDU230X5 | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207742483 | ELIOS | DEA48HOM23230X2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207742482 | ELIOS | DEA48HOM23230X2 | Unités avec conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207742481 | ELIOS | DEA48HOM23230X2 | Unités sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207742471 | ELIOS | DEA48HOM25230X3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207742470 | ELIOS | DEA48HOM25230X3 | Unités avec conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207742469 | ELIOS | DEA48HOM25230X3 | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207742438 | ELIOS | DEA48HOS18230S5 | DUA48HICU230X5 | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207742450 | ELIOS | DEA48HOS18230S5 | DUA48HIDU230X5 | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 213081453 | ELIOS | DEA48HOS20230E7 | CUB48HAC20CWT7A | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 213081445 | ELIOS | DEA48HOS20230E7 | FEA48HIAHUU230X7 | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207742444 | ELIOS | DEA48HOS28230E8 | DUA48HICU230X5 | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207742457 | ELIOS | DEA48HOS28230E8 | DUA48HIDU230X5 | | 39 500 | 1 975 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 208136312 | ELIOS | DEA55HOM23230X2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 208136311 | ELIOS | DEA55HOM23230X2 | Unités avec conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 208136310 | ELIOS | DEA55HOM23230X2 | Unités sans conduits | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 208136315 | ELIOS | DEA55HOM25230X3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 208136314 | ELIOS | DEA55HOM25230X3 | Unités avec conduits | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 208136313 | ELIOS | DEA55HOM25230X3 | Unités sans conduits | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 207742451 | ELIOS | DEA60HOS18230S5 | DUA60HIDU230X5 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 213081447 | ELIOS | DEA60HOS19230E7 | FEA60HIAHUU230X7 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 213081454 | ELIOS | DEA60HOS20230E7 | CUB60HAC20DWT7A | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 213081446 | ELIOS | DEA60HOS20230E7 | FEA60HIAHUU230X7 | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 208121922 | EMI | ADSZ136DA | ADWAL36DA | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 203514062 | EMI | DHMZ327DA | Unités sans conduits | | 18 000 | 900 \$ |
| 203514060 | EMI | DHMZ436DA | Unités sans conduits | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 203514056 | EMI | DHSZ109DA | DHWAL09DA | | 6 900 | 345 \$ |
| 203514057 | EMI | DHSZ112DA | DHWAL12DA | | 7 800 | 390 \$ |
| 208121934 | EMI | MHMZ218DA | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 500 | 775 \$ |
| 208121933 | EMI | MHMZ218DA | Unités avec conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 208121932 | EMI | MHMZ218DA | Unités sans conduits | | 15 000 | 750 \$ |
| 208121937 | EMI | MHMZ327DA | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 208121936 | EMI | MHMZ327DA | Unités avec conduits | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 208121935 | EMI | MHMZ327DA | Unités sans conduits | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 208121940 | EMI | MHMZ436DA | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 208121939 | EMI | MHMZ436DA | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 208121938 | EMI | MHMZ436DA | Unités sans conduits | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 208121943 | EMI | MHMZ548DA | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208121942 | EMI | MHMZ548DA | Unités avec conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208121941 | EMI | MHMZ548DA | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208121923 | EMI | MHSZ106DA | MHWAL06DA | | 8 500 | 425 \$ |
| 208121928 | EMI | MHSZ109DA | MHCAS09DA | | 9 000 | 450 \$ |
| 208121924 | EMI | MHSZ109DA | MHWAL09DA | | 9 500 | 475 \$ |
| 208121929 | EMI | MHSZ112DA | MHCAS12DA | | 9 900 | 495 \$ |
| 208121925 | EMI | MHSZ112DA | MHWAL12DA | | 10 000 | 500 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208121930 | EMI | MHSZ118DA | MHCAS18DA | | 15 600 | 780 \$ |
| 208121926 | EMI | MHSZ118DA | MHWAL18DA | | 15 000 | 750 \$ |
| 208121931 | EMI | MHSZ124DA | MHCAS24DA | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208121927 | EMI | MHSZ124DA | MHWAL24DA | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 204853571 | EMI | MZ2H18DAA | Unités sans conduits | | 12 000 | 600 \$ |
| 204853572 | EMI | MZ3H27DAA | Unités sans conduits | | 17 200 | 860 \$ |
| 205123803 | EMI | MZ4H36DAA | Unités sans conduits | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 204853574 | EMI | MZ5H45DAA | Unités sans conduits | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 8993364 | EMI | SZ1H09DAA | CASH09DAA | | 5 800 | 290 \$ |
| 8993363 | EMI | SZ1H09DAA | WALH09DAA | | 6 400 | 320 \$ |
| 204745048 | EMI | SZ1H12AAA | WALH12AAA | | 7 100 | 355 \$ |
| 8993368 | EMI | SZ1H18DAA | CASH18DAA | | 12 000 | 600 \$ |
| 8993367 | EMI | SZ1H18DAA | WALH18DAA | | 10 400 | 520 \$ |
| 205965902 | ENERGI AIR | GVZC200241A* | AVPEC25B14A* | | 13 600 | 680 \$ |
| 205965876 | ENERGI AIR | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+MBVC1200 **-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205965903 | ENERGI AIR | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+MBVC1201 **-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205965874 | ENERGI AIR | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965875 | ENERGI AIR | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965877 | ENERGI AIR | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965878 | ENERGI AIR | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965882 | ENERGI AIR | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205965904 | ENERGI AIR | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205965879 | ENERGI AIR | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965880 | ENERGI AIR | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965881 | ENERGI AIR | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965883 | ENERGI AIR | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965884 | ENERGI AIR | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965871 | ENERGI AIR | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205965905 | ENERGI AIR | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205965885 | ENERGI AIR | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965886 | ENERGI AIR | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965887 | ENERGI AIR | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 13 000 | 650 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205965891 | ENERGI AIR | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+MBVC1200**.-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205965906 | ENERGI AIR | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+MBVC1201**.-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205965888 | ENERGI AIR | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965889 | ENERGI AIR | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965890 | ENERGI AIR | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965892 | ENERGI AIR | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965893 | ENERGI AIR | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965896 | ENERGI AIR | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+MBVC1200**.-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205965907 | ENERGI AIR | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+MBVC1201**.-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205965894 | ENERGI AIR | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965895 | ENERGI AIR | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965897 | ENERGI AIR | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965898 | ENERGI AIR | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965899 | ENERGI AIR | GVZC200241A* | CHPF3642C6C*+MBVC1200**.-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205965908 | ENERGI AIR | GVZC200241A* | CHPF3642C6C*+MBVC1201**.-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205965900 | ENERGI AIR | GVZC200241A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965901 | ENERGI AIR | GVZC200241A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965965 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | AVPEC37C14A* | | 18 900 | 945 \$ |
| 205965966 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | AVPEC59D14A* | | 18 900 | 945 \$ |
| 205965911 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+MBVC1200**.-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205966044 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+MBVC1201**.-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205965912 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+MBVC1600**.-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966045 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+MBVC1601**.-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205965909 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965910 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965913 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965914 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 18 200 | 910 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205965920 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+MBVC1200**.-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205966443 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+MBVC1201**.-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205965921 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+MBVC1600**.-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205966444 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+MBVC1601**.-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205965915 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205965916 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205965917 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965918 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205965919 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205965922 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965923 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205965924 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205965925 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205965929 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+MBVC1200**.-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966445 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+MBVC1201**.-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205965872 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+MBVC1600**.-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966446 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+MBVC1601**.-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205965926 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965927 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965946 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205965947 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965928 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965930 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205965931 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965932 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965933 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965938 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+MBVC1200**.-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205966447 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+MBVC1201**.-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205965939 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205966448 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205965934 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205965935 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205965936 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205965937 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205965940 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205965941 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205965942 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205965943 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205965948 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966449 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205965949 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966450 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205965944 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965945 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965950 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965951 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965952 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965953 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965959 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966451 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205965960 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966452 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205965954 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965955 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965956 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965957 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 18 200 | 910 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205965958 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965961 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965962 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965963 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965964 | ENERGI AIR | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965983 | ENERGI AIR | GVZC200481A* | AVPEC59D14A* | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 205965967 | ENERGI AIR | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205965984 | ENERGI AIR | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205965968 | ENERGI AIR | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205965985 | ENERGI AIR | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205966453 | ENERGI AIR | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205966454 | ENERGI AIR | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205966455 | ENERGI AIR | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205966456 | ENERGI AIR | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205965969 | ENERGI AIR | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205965992 | ENERGI AIR | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 205965997 | ENERGI AIR | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 205965873 | ENERGI AIR | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205965998 | ENERGI AIR | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205965989 | ENERGI AIR | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205965990 | ENERGI AIR | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205965991 | ENERGI AIR | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205965993 | ENERGI AIR | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205965994 | ENERGI AIR | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205965995 | ENERGI AIR | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205965973 | ENERGI AIR | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205965986 | ENERGI AIR | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205965996 | ENERGI AIR | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205966457 | ENERGI AIR | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205965970 | ENERGI AIR | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205965971 | ENERGI AIR | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205965972 | ENERGI AIR | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205965974 | ENERGI AIR | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205965978 | ENERGI AIR | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205965987 | ENERGI AIR | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205965979 | ENERGI AIR | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205965988 | ENERGI AIR | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205965975 | ENERGI AIR | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205965976 | ENERGI AIR | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205965977 | ENERGI AIR | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205965980 | ENERGI AIR | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205965981 | ENERGI AIR | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205965982 | ENERGI AIR | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 202481284 | EverRest Extreme Comfort | AVZC200241A* | CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 202481357 | EverRest Extreme Comfort | AVZC200481A* | AVPEC59D14A* | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 206720373 | FOREST AIR | FGH-09ES/E23-O | FGH-09ES/E23-I | | 7 300 | 365 \$ |
| 206720374 | FOREST AIR | FGH-12ES/E23-O | FGH-12ES/E23-I | | 7 700 | 385 \$ |
| 206720376 | FOREST AIR | FGH-12ES/E-38-O | FGH-12ES/E-38-I | | 8 300 | 415 \$ |
| 206720375 | FOREST AIR | FGH-18ES/E23-O | FGH-18ES/E23-I | | 12 400 | 620 \$ |
| 206720377 | FOREST AIR | FGH-18ES/E-38-O | FGH-18ES/E-38-I | | 14 200 | 710 \$ |
| 206720378 | FOREST AIR | FGH-18ES/MZ | Unités sans conduits | | 12 800 | 640 \$ |
| 206720381 | FOREST AIR | FGH-24ES/MZ | Unités sans conduits | | 16 600 | 830 \$ |
| 206720384 | FOREST AIR | FGH-30ES/MZ | Unités sans conduits | | 18 000 | 900 \$ |
| 206720387 | FOREST AIR | FGH-36ES/MZ | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 206720390 | FOREST AIR | FGH-42ES/MZ | Unités sans conduits | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 208939391 | FORESTAIR | FAD36W/A-D(U) | FAD24AH2/A-D(U) | | 16 300 | 815 \$ |
| 208939392 | FORESTAIR | FAD36W/A-D(U) | FAD36AH2/A-D(U) | | 24 000 | 1 200 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208939393 | FORESTAIR | FAD60W/A-D(U) | FAD48AH2/A-D(U) | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208939395 | FORESTAIR | FAD60W/A-D(U) | FAD60AH2/A-D(U) | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210610036 | FRANKLIN | ASZV902410A* | AMVE24BP1400A* | | 14 800 | 740 \$ |
| 210607574 | FRANKLIN | ASZV902410A* | CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TX | | 14 000 | 700 \$ |
| 210693070 | FRANKLIN | ASZV902410A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 13 800 | 690 \$ |
| 210693072 | FRANKLIN | ASZV902410A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 13 800 | 690 \$ |
| 210693073 | FRANKLIN | ASZV902410A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 13 800 | 690 \$ |
| 210693074 | FRANKLIN | ASZV902410A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 13 800 | 690 \$ |
| 210693075 | FRANKLIN | ASZV902410A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 13 800 | 690 \$ |
| 210693071 | FRANKLIN | ASZV902410A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 13 800 | 690 \$ |
| 210693076 | FRANKLIN | ASZV902410A* | CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 14 500 | 725 \$ |
| 210693079 | FRANKLIN | ASZV902410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 14 500 | 725 \$ |
| 210693081 | FRANKLIN | ASZV902410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 14 600 | 730 \$ |
| 210693082 | FRANKLIN | ASZV902410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 14 500 | 725 \$ |
| 210693083 | FRANKLIN | ASZV902410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 14 500 | 725 \$ |
| 210693084 | FRANKLIN | ASZV902410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 14 500 | 725 \$ |
| 210693085 | FRANKLIN | ASZV902410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 14 500 | 725 \$ |
| 210693086 | FRANKLIN | ASZV902410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 14 500 | 725 \$ |
| 210693080 | FRANKLIN | ASZV902410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 210693087 | FRANKLIN | ASZV902410A* | CHPF3636B6C*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 210693090 | FRANKLIN | ASZV902410A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210693092 | FRANKLIN | ASZV902410A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210693093 | FRANKLIN | ASZV902410A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210693094 | FRANKLIN | ASZV902410A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210693095 | FRANKLIN | ASZV902410A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210693091 | FRANKLIN | ASZV902410A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210693096 | FRANKLIN | ASZV902410A* | CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 14 100 | 705 \$ |
| 210693097 | FRANKLIN | ASZV902410A* | CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 210693100 | FRANKLIN | ASZV902410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210693102 | FRANKLIN | ASZV902410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210693103 | FRANKLIN | ASZV902410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210693104 | FRANKLIN | ASZV902410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210693105 | FRANKLIN | ASZV902410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 14 200 | 710 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210693106 | FRANKLIN | ASZV902410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210693107 | FRANKLIN | ASZV902410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210693101 | FRANKLIN | ASZV902410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210609972 | FRANKLIN | ASZV903610A* | AMVE36CP1400A* | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210609973 | FRANKLIN | ASZV903610A* | AMVE48DP1400A* | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693108 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CA*F3137*6A*+MBVC1201** -1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693111 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693113 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693114 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693115 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693116 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693112 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693117 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+MBVC1201** -1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210607414 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+MBVC1601** -1A*+TX | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693124 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693126 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693127 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693128 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693130 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693131 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693132 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693133 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693134 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693135 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693136 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693125 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693129 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693137 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CHPF3642C6C*+MBVC1201** -1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693138 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CHPF3642C6C*+MBVC1601** -1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693145 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693147 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693148 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693149 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210693151 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693152 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693153 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693154 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693155 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693146 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693150 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693156 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CHPF3743C6B*+MBVC120 1**-1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693157 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CHPF3743C6B*+MBVC160 1**-1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693164 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693166 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693167 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693168 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693170 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693171 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693172 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693173 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693174 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693165 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693169 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693175 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+MBVC12 01**-1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693176 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+MBVC16 01**-1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693183 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693185 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693186 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693187 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693189 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693190 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693191 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693192 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693193 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693194 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693195 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693184 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210693188 | FRANKLIN | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210609984 | FRANKLIN | ASZV904810A* | AMVE48DP1400A* | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210609985 | FRANKLIN | ASZV904810A* | AMVE60DP1400A* | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693196 | FRANKLIN | ASZV904810A* | CA*F4860*6D*+MBVC1601** -1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693197 | FRANKLIN | ASZV904810A* | CA*F4860*6D*+MBVC2001** -1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693202 | FRANKLIN | ASZV904810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693204 | FRANKLIN | ASZV904810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693205 | FRANKLIN | ASZV904810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693206 | FRANKLIN | ASZV904810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693207 | FRANKLIN | ASZV904810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693208 | FRANKLIN | ASZV904810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693203 | FRANKLIN | ASZV904810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693209 | FRANKLIN | ASZV904810A* | CA*F4961*6D*+MBVC1601** -1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210607418 | FRANKLIN | ASZV904810A* | CA*F4961*6D*+MBVC2001** -1A*+TX | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693215 | FRANKLIN | ASZV904810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693217 | FRANKLIN | ASZV904810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693218 | FRANKLIN | ASZV904810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693219 | FRANKLIN | ASZV904810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693220 | FRANKLIN | ASZV904810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693221 | FRANKLIN | ASZV904810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693216 | FRANKLIN | ASZV904810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693222 | FRANKLIN | ASZV904810A* | CHPF4860D6D*+MBVC1601** -1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693223 | FRANKLIN | ASZV904810A* | CHPF4860D6D*+MBVC2001** -1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693227 | FRANKLIN | ASZV904810A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693228 | FRANKLIN | ASZV904810A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693229 | FRANKLIN | ASZV904810A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693230 | FRANKLIN | ASZV904810A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693231 | FRANKLIN | ASZV904810A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693232 | FRANKLIN | ASZV904810A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693233 | FRANKLIN | ASZV904810A* | CSCF4860N6D*+MBVC1601** -1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210693234 | FRANKLIN | ASZV904810A* | CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693240 | FRANKLIN | ASZV904810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693242 | FRANKLIN | ASZV904810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693243 | FRANKLIN | ASZV904810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693244 | FRANKLIN | ASZV904810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693245 | FRANKLIN | ASZV904810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693246 | FRANKLIN | ASZV904810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693241 | FRANKLIN | ASZV904810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210609992 | FRANKLIN | ASZV906010A* | AMVE60DP1400A* | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 210607425 | FRANKLIN | ASZV906010A* | CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TX | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 210693251 | FRANKLIN | ASZV906010A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 210693252 | FRANKLIN | ASZV906010A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 210693253 | FRANKLIN | ASZV906010A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 210693254 | FRANKLIN | ASZV906010A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 210693250 | FRANKLIN | ASZV906010A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 210693255 | FRANKLIN | ASZV906010A* | CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210693260 | FRANKLIN | ASZV906010A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210693261 | FRANKLIN | ASZV906010A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210693262 | FRANKLIN | ASZV906010A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210693263 | FRANKLIN | ASZV906010A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210693259 | FRANKLIN | ASZV906010A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210693268 | FRANKLIN | ASZV906010A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210693269 | FRANKLIN | ASZV906010A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210693270 | FRANKLIN | ASZV906010A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210693271 | FRANKLIN | ASZV906010A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210693267 | FRANKLIN | ASZV906010A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 201900299 | FRANKLIN | AVZC200241A* | AVPEC25B14A* | | 13 600 | 680 \$ |
| 201866187 | FRANKLIN | AVZC200241A* | CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205358221 | FRANKLIN | AVZC200241A* | CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 201900162 | FRANKLIN | AVZC200241A* | CA*F3636*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205358222 | FRANKLIN | AVZC200241A* | CA*F3636*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201888227 | FRANKLIN | AVZC200241A* | CA*F3642*6D*+MBVC1200**.-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205358225 | FRANKLIN | AVZC200241A* | CA*F3642*6D*+MBVC1201**.-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 201900179 | FRANKLIN | AVZC200241A* | CA*F3743*6D*+MBVC1200**.-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205358223 | FRANKLIN | AVZC200241A* | CA*F3743*6D*+MBVC1201**.-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 201900188 | FRANKLIN | AVZC200241A* | CHPF3636B6C*+MBVC1200**.-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205358224 | FRANKLIN | AVZC200241A* | CHPF3636B6C*+MBVC1201**.-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 203327612 | FRANKLIN | AVZC200241A* | CHPF3642C6C*+MBVC1200**.-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205358226 | FRANKLIN | AVZC200241A* | CHPF3642C6C*+MBVC1201**.-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 201866414 | FRANKLIN | AVZC200361A* | AVPEC37C14A* | | 18 900 | 945 \$ |
| 201866415 | FRANKLIN | AVZC200361A* | AVPEC59D14A* | | 18 900 | 945 \$ |
| 201866188 | FRANKLIN | AVZC200361A* | CA*F3137*6A*+MBVC1200**.-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205358227 | FRANKLIN | AVZC200361A* | CA*F3137*6A*+MBVC1201**.-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 201866189 | FRANKLIN | AVZC200361A* | CA*F3137*6A*+MBVC1600**.-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205358233 | FRANKLIN | AVZC200361A* | CA*F3137*6A*+MBVC1601**.-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 201866196 | FRANKLIN | AVZC200361A* | CA*F3642*6D*+MBVC1200**.-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205358228 | FRANKLIN | AVZC200361A* | CA*F3642*6D*+MBVC1201**.-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 201866197 | FRANKLIN | AVZC200361A* | CA*F3642*6D*+MBVC1600**.-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205358234 | FRANKLIN | AVZC200361A* | CA*F3642*6D*+MBVC1601**.-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 201866208 | FRANKLIN | AVZC200361A* | CA*F3743*6D*+MBVC1200**.-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205358229 | FRANKLIN | AVZC200361A* | CA*F3743*6D*+MBVC1201**.-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201900300 | FRANKLIN | AVZC200361A* | CA*F3743*6D*+MBVC1600**.-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205358238 | FRANKLIN | AVZC200361A* | CA*F3743*6D*+MBVC1601**.-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 201866222 | FRANKLIN | AVZC200361A* | CHPF3642C6C*+MBVC1200**.-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205358230 | FRANKLIN | AVZC200361A* | CHPF3642C6C*+MBVC1201**.-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 201866223 | FRANKLIN | AVZC200361A* | CHPF3642C6C*+MBVC1600**.-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205358235 | FRANKLIN | AVZC200361A* | CHPF3642C6C*+MBVC1601**.-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 201866235 | FRANKLIN | AVZC200361A* | CHPF3743C6B*+MBVC1200**.-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205358231 | FRANKLIN | AVZC200361A* | CHPF3743C6B*+MBVC1201**.-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 201866236 | FRANKLIN | AVZC200361A* | CHPF3743C6B*+MBVC1600**.-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205358236 | FRANKLIN | AVZC200361A* | CHPF3743C6B*+MBVC1601**.-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 201866251 | FRANKLIN | AVZC200361A* | CSCF3642N6D*+MBVC1200**.-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205358232 | FRANKLIN | AVZC200361A* | CSCF3642N6D*+MBVC1201**.-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 201866252 | FRANKLIN | AVZC200361A* | CSCF3642N6D*+MBVC1600**.-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205358237 | FRANKLIN | AVZC200361A* | CSCF3642N6D*+MBVC1601**.-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 203327616 | FRANKLIN | AVZC200481A* | AVPEC59D14A* | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 201866416 | FRANKLIN | AVZC200481A* | AVPEC61D14A* | | 28 600 | 1 430 \$ |
| 201866267 | FRANKLIN | AVZC200481A* | CA*F4860*6D*+MBVC1600**.-1A*+TXV | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205358239 | FRANKLIN | AVZC200481A* | CA*F4860*6D*+MBVC1601**.-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 201866268 | FRANKLIN | AVZC200481A* | CA*F4860*6D*+MBVC2000**.-1A*+TXV | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205358243 | FRANKLIN | AVZC200481A* | CA*F4860*6D*+MBVC2001**.-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201866278 | FRANKLIN | AVZC200481A* | CA*F4961*6D*+MBVC1600** -1A*+TXV | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205358240 | FRANKLIN | AVZC200481A* | CA*F4961*6D*+MBVC1601** -1A*+TXV | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 201900301 | FRANKLIN | AVZC200481A* | CA*F4961*6D*+MBVC2000** -1A*+TXV | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205358246 | FRANKLIN | AVZC200481A* | CA*F4961*6D*+MBVC2001** -1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 201866288 | FRANKLIN | AVZC200481A* | CHPF4860D6D*+MBVC1600** -1A*+TXV | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205358241 | FRANKLIN | AVZC200481A* | CHPF4860D6D*+MBVC1601** -1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 201866289 | FRANKLIN | AVZC200481A* | CHPF4860D6D*+MBVC2000** -1A*+TXV | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205358244 | FRANKLIN | AVZC200481A* | CHPF4860D6D*+MBVC2001** -1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 201866299 | FRANKLIN | AVZC200481A* | CSCF4860N6D*+MBVC1600** -1A*+TXV | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205358242 | FRANKLIN | AVZC200481A* | CSCF4860N6D*+MBVC1601** -1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 201866300 | FRANKLIN | AVZC200481A* | CSCF4860N6D*+MBVC2000** -1A*+TXV | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205358245 | FRANKLIN | AVZC200481A* | CSCF4860N6D*+MBVC2001** -1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205976242 | FRANKLIN | AVZC200601B* | AVPEC61D14A* | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205976138 | FRANKLIN | AVZC200601B* | CA*F4961*6D*+MBVC2000** -1A*+TXV | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976243 | FRANKLIN | AVZC200601B* | CA*F4961*6D*+MBVC2001** -1A*+TXV | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976219 | FRANKLIN | AVZC200601B* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC800805C*A**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976220 | FRANKLIN | AVZC200601B* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC801005C*A**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976221 | FRANKLIN | AVZC200601B* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976222 | FRANKLIN | AVZC200601B* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976223 | FRANKLIN | AVZC200601B* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976224 | FRANKLIN | AVZC200601B* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976225 | FRANKLIN | AVZC200601B* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976226 | FRANKLIN | AVZC200601B* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976233 | FRANKLIN | AVZC200601B* | CHPF4860D6D*+MBVC2000** -1A*+TXV | | 32 000 | 1 600 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205976244 | FRANKLIN | AVZC200601B* | CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976227 | FRANKLIN | AVZC200601B* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC800805C*A**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976228 | FRANKLIN | AVZC200601B* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC801005C*A**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976229 | FRANKLIN | AVZC200601B* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976230 | FRANKLIN | AVZC200601B* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976231 | FRANKLIN | AVZC200601B* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976232 | FRANKLIN | AVZC200601B* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976300 | FRANKLIN | AVZC200601B* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976301 | FRANKLIN | AVZC200601B* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976234 | FRANKLIN | AVZC200601B* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC800805C*A**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976235 | FRANKLIN | AVZC200601B* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC801005C*A**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976236 | FRANKLIN | AVZC200601B* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976237 | FRANKLIN | AVZC200601B* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976238 | FRANKLIN | AVZC200601B* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976239 | FRANKLIN | AVZC200601B* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976240 | FRANKLIN | AVZC200601B* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976241 | FRANKLIN | AVZC200601B* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 210610035 | FRANKLIN | GSZV902410A* | AMVE24BP1400A* | | 14 800 | 740 \$ |
| 210607573 | FRANKLIN | GSZV902410A* | CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TX | | 14 000 | 700 \$ |
| 210692866 | FRANKLIN | GSZV902410A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 13 800 | 690 \$ |
| 210692868 | FRANKLIN | GSZV902410A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 13 800 | 690 \$ |
| 210692869 | FRANKLIN | GSZV902410A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 13 800 | 690 \$ |
| 210692870 | FRANKLIN | GSZV902410A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 13 800 | 690 \$ |
| 210692871 | FRANKLIN | GSZV902410A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 13 800 | 690 \$ |
| 210692867 | FRANKLIN | GSZV902410A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 13 800 | 690 \$ |
| 210692872 | FRANKLIN | GSZV902410A* | CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 14 500 | 725 \$ |
| 210692875 | FRANKLIN | GSZV902410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 14 500 | 725 \$ |
| 210692877 | FRANKLIN | GSZV902410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 14 600 | 730 \$ |
| 210692878 | FRANKLIN | GSZV902410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 14 500 | 725 \$ |
| 210692879 | FRANKLIN | GSZV902410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 14 500 | 725 \$ |
| 210692880 | FRANKLIN | GSZV902410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 14 500 | 725 \$ |
| 210692881 | FRANKLIN | GSZV902410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 14 500 | 725 \$ |
| 210692882 | FRANKLIN | GSZV902410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 14 500 | 725 \$ |
| 210692876 | FRANKLIN | GSZV902410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 14 600 | 730 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210692883 | FRANKLIN | GSZV902410A* | CHPF3636B6C*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 210692886 | FRANKLIN | GSZV902410A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210692888 | FRANKLIN | GSZV902410A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210692889 | FRANKLIN | GSZV902410A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210692890 | FRANKLIN | GSZV902410A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210692891 | FRANKLIN | GSZV902410A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210692887 | FRANKLIN | GSZV902410A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210692892 | FRANKLIN | GSZV902410A* | CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 14 100 | 705 \$ |
| 210692893 | FRANKLIN | GSZV902410A* | CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 210692896 | FRANKLIN | GSZV902410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210692898 | FRANKLIN | GSZV902410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210692899 | FRANKLIN | GSZV902410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210692900 | FRANKLIN | GSZV902410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210692901 | FRANKLIN | GSZV902410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210692902 | FRANKLIN | GSZV902410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210692903 | FRANKLIN | GSZV902410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210692897 | FRANKLIN | GSZV902410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210609970 | FRANKLIN | GSZV903610A* | AMVE36CP1400A* | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210609971 | FRANKLIN | GSZV903610A* | AMVE48DP1400A* | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692904 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692907 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692909 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692910 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692911 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692912 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692908 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692913 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210607413 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CA*F3743*6D*+MBVC1601**-1A*+TX | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692920 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692922 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692923 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692924 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210692926 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692927 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692928 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692929 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692930 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692931 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692932 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692921 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692925 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692933 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692934 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CHPF3642C6C*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692941 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692943 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692944 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692945 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692947 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692948 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692949 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692950 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692951 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692942 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692946 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692952 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CHPF3743C6B*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692953 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CHPF3743C6B*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692960 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692962 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692963 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692964 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692966 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692967 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692968 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692969 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692970 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692961 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210692965 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692971 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CSCF3642N6D*+MBVC1201** -1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692972 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CSCF3642N6D*+MBVC1601** -1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692979 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692981 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692982 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692983 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692985 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692986 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692987 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692988 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692989 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692990 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692991 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692980 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692984 | FRANKLIN | GSZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210609982 | FRANKLIN | GSZV904810A* | AMVE48DP1400A* | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210609983 | FRANKLIN | GSZV904810A* | AMVE60DP1400A* | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692992 | FRANKLIN | GSZV904810A* | CA*F4860*6D*+MBVC1601** -1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692993 | FRANKLIN | GSZV904810A* | CA*F4860*6D*+MBVC2001** -1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692998 | FRANKLIN | GSZV904810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693000 | FRANKLIN | GSZV904810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693001 | FRANKLIN | GSZV904810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693002 | FRANKLIN | GSZV904810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693003 | FRANKLIN | GSZV904810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693004 | FRANKLIN | GSZV904810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692999 | FRANKLIN | GSZV904810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693005 | FRANKLIN | GSZV904810A* | CA*F4961*6D*+MBVC1601** -1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210607417 | FRANKLIN | GSZV904810A* | CA*F4961*6D*+MBVC2001** -1A*+TX | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693011 | FRANKLIN | GSZV904810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693013 | FRANKLIN | GSZV904810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693014 | FRANKLIN | GSZV904810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210693015 | FRANKLIN | GSZV904810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693016 | FRANKLIN | GSZV904810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693017 | FRANKLIN | GSZV904810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693012 | FRANKLIN | GSZV904810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693018 | FRANKLIN | GSZV904810A* | CHPF4860D6D*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693019 | FRANKLIN | GSZV904810A* | CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693023 | FRANKLIN | GSZV904810A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693024 | FRANKLIN | GSZV904810A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693025 | FRANKLIN | GSZV904810A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693026 | FRANKLIN | GSZV904810A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693027 | FRANKLIN | GSZV904810A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693028 | FRANKLIN | GSZV904810A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693029 | FRANKLIN | GSZV904810A* | CSCF4860N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693030 | FRANKLIN | GSZV904810A* | CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693036 | FRANKLIN | GSZV904810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693038 | FRANKLIN | GSZV904810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693039 | FRANKLIN | GSZV904810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693040 | FRANKLIN | GSZV904810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693041 | FRANKLIN | GSZV904810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693042 | FRANKLIN | GSZV904810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693037 | FRANKLIN | GSZV904810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210609991 | FRANKLIN | GSZV906010A* | AMVE60DP1400A* | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 210607424 | FRANKLIN | GSZV906010A* | CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TX | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 210693047 | FRANKLIN | GSZV906010A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 210693048 | FRANKLIN | GSZV906010A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 210693049 | FRANKLIN | GSZV906010A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 210693050 | FRANKLIN | GSZV906010A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 210693046 | FRANKLIN | GSZV906010A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 210693051 | FRANKLIN | GSZV906010A* | CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210693056 | FRANKLIN | GSZV906010A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210693057 | FRANKLIN | GSZV906010A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210693058 | FRANKLIN | GSZV906010A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 32 400 | 1 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210693059 | FRANKLIN | GSZV906010A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210693055 | FRANKLIN | GSZV906010A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210693064 | FRANKLIN | GSZV906010A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210693065 | FRANKLIN | GSZV906010A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210693066 | FRANKLIN | GSZV906010A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210693067 | FRANKLIN | GSZV906010A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210693063 | FRANKLIN | GSZV906010A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205965637 | FRANKLIN | GVZC200241A* | AVPEC25B14A* | | 13 600 | 680 \$ |
| 205965611 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+MBVC1200** -1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205965638 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+MBVC1201** -1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 206144806 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC800604B*A**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144807 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144808 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144809 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965609 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965610 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965612 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965613 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965617 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+MBVC1200** -1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205965639 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+MBVC1201** -1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 206144810 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VC800604B*A**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144811 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144812 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144813 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144814 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965614 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965615 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965616 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965618 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965619 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965606 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+MBVC1200** -1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205965640 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+MBVC1201** -1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206144815 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VC800604B*A**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144816 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144817 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144818 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144819 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965620 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965621 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965622 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965626 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+MBVC1200** -1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205965641 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+MBVC1201** -1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 206144820 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC800604B*A**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144821 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144822 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144823 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144824 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965623 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965624 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965625 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965627 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965628 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965631 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+MBVC1200** -1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205965642 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+MBVC1201** -1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 206144825 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VC800604B*A**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144826 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144827 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144828 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965629 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965630 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965632 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965633 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965634 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CHPF3642C6C*+MBVC1200** -1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205965643 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CHPF3642C6C*+MBVC1201** -1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206144829 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC800604B*A**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144830 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144831 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144832 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144833 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144834 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144835 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144836 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965635 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965636 | FRANKLIN | GVZC200241A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966424 | FRANKLIN | GVZC200361A* | AVPEC37C14A* | | 18 900 | 945 \$ |
| 205966425 | FRANKLIN | GVZC200361A* | AVPEC59D14A* | | 18 900 | 945 \$ |
| 205965646 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+MBVC1200** -1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205966426 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+MBVC1201** -1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205965647 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+MBVC1600** -1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966427 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+MBVC1601** -1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 206144980 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC800604B*A**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144981 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144982 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144983 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965644 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965645 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965648 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965649 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965655 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+MBVC1200** -1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205966428 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+MBVC1201** -1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205965656 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+MBVC1600** -1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205966429 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+MBVC1601** -1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 206144984 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VC800604B*A**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144985 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VC800805C*A**" | 18 000 | 900 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206144986 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VC801005C*A** | 18 000 | 900 \$ |
| 206144987 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VC960403BNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 206144988 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VC960603BNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 206144989 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VC960803BNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 206144990 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VC960804CNB** | 18 200 | 910 \$ |
| 206144991 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VC961005CNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 206144992 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VC961205DNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 205965650 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970603BNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 205965651 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970803BNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 205965652 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970804CNB** | 18 200 | 910 \$ |
| 205965653 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM971005CNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 205965654 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM971205DNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 205965657 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VS800604BUA** | 18 200 | 910 \$ |
| 205965658 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VS800805CUA** | 18 000 | 900 \$ |
| 205965659 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VS960603BUA** | 18 000 | 900 \$ |
| 205965660 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VS960805CUA** | 18 000 | 900 \$ |
| 205965664 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966430 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205965607 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+MBVC1600 **-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966431 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+MBVC1601 **-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 206144993 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC800604B*A** | 18 000 | 900 \$ |
| 206144994 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC800805C*A** | 18 200 | 910 \$ |
| 206144995 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC801005C*A** | 18 200 | 910 \$ |
| 206144996 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960403BNB** | 18 200 | 910 \$ |
| 206144997 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960603BNB** | 18 200 | 910 \$ |
| 206144998 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960803BNB** | 18 200 | 910 \$ |
| 206144999 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960804CNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 206145000 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC961005CNB** | 18 200 | 910 \$ |
| 206145001 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC961205DNB** | 18 200 | 910 \$ |
| 205965661 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970603BNB** | 18 200 | 910 \$ |
| 205965662 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970803BNB** | 18 200 | 910 \$ |
| 205965679 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970804CNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 205966420 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM971005CNB** | 18 200 | 910 \$ |
| 205965663 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM971205DNB** | 18 200 | 910 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205965665 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205965666 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965667 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965668 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966043 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205966432 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205966419 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205966433 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 206145002 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC800604B*A**" | 18 000 | 900 \$ |
| 206145003 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC800805C*A**" | 18 000 | 900 \$ |
| 206145004 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC801005C*A**" | 18 000 | 900 \$ |
| 206145005 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 206145006 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 206145007 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 206145008 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 206145009 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205965669 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205965670 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205965671 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205965672 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205965673 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205965674 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205965675 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205965676 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205966421 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966434 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966422 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966435 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 206145010 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC800604B*A**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206145011 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC800805C*A**" | 18 200 | 910 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206145012 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC801005C*A**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206145013 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206145014 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206145015 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206145016 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206145017 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965677 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965678 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206145018 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206145019 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965680 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965681 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965682 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965683 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965689 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966436 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966423 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966437 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 206145020 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC800604B*A**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206145021 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC800805C*A**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206145022 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC801005C*A**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206145023 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206145024 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206145025 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206145026 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206145027 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206145028 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965684 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965685 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965686 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965687 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965688 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965690 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965691 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205965692 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965693 | FRANKLIN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205965709 | FRANKLIN | GVZC200481A* | AVPEC59D14A* | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 205965694 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+MBVC1600**-.1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205965710 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+MBVC1601**-.1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205966441 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+MBVC2000**-.1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205965711 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+MBVC2001**-.1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 206145194 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VC800604B*A**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 206145195 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VC800805C*A**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 206145196 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VC801005C*A**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 206145197 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 206145198 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VC961205DNC**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 206145199 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VC961205DNC**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205966438 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205966439 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205966440 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VM971205DNC**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205966442 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205965695 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205965719 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+MBVC1600**-.1A*+TXV | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 205965724 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+MBVC1601**-.1A*+TXV | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 205965608 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+MBVC2000**-.1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205965725 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+MBVC2001**-.1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 206145200 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC800604B*A**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206145201 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC800805C*A**" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 206145202 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC801005C*A**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206145203 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 206145204 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206145205 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC961205DNC**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205965716 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205965717 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205965718 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205965720 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205965721 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205965722 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205965699 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205965712 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205965723 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205965713 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 206145206 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC800805C*A**" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 206145207 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC801005C*A**" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 206145208 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206145209 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206145210 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205965696 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205965697 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205965698 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205965700 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205965704 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205965714 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205965705 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205965715 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 206145211 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC800604B*A**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 206145212 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC800805C*A**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 206145213 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC801005C*A**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 206145214 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 206145215 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 206145216 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205965701 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205965702 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205965703 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205965706 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205965707 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205965708 | FRANKLIN | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205976293 | FRANKLIN | GVZC200601A* | AVPEC61D14A* | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205976140 | FRANKLIN | GVZC200601A* | CA*F4961*6D*+MBVC2000** -1A*+TXV | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976294 | FRANKLIN | GVZC200601A* | CA*F4961*6D*+MBVC2001** -1A*+TXV | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976271 | FRANKLIN | GVZC200601A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC800805C*A**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976272 | FRANKLIN | GVZC200601A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC801005C*A**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976273 | FRANKLIN | GVZC200601A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976274 | FRANKLIN | GVZC200601A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976275 | FRANKLIN | GVZC200601A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976276 | FRANKLIN | GVZC200601A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976277 | FRANKLIN | GVZC200601A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976304 | FRANKLIN | GVZC200601A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976283 | FRANKLIN | GVZC200601A* | CHPF4860D6D*+MBVC2000** -1A*+TXV | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976295 | FRANKLIN | GVZC200601A* | CHPF4860D6D*+MBVC2001** -1A*+TXV | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976305 | FRANKLIN | GVZC200601A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC800805C*A**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976278 | FRANKLIN | GVZC200601A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC801005C*A**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976279 | FRANKLIN | GVZC200601A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976280 | FRANKLIN | GVZC200601A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976281 | FRANKLIN | GVZC200601A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976282 | FRANKLIN | GVZC200601A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976284 | FRANKLIN | GVZC200601A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976306 | FRANKLIN | GVZC200601A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976285 | FRANKLIN | GVZC200601A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC800805C*A**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976286 | FRANKLIN | GVZC200601A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC801005C*A**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976287 | FRANKLIN | GVZC200601A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976288 | FRANKLIN | GVZC200601A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976289 | FRANKLIN | GVZC200601A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976290 | FRANKLIN | GVZC200601A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976291 | FRANKLIN | GVZC200601A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976292 | FRANKLIN | GVZC200601A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206900418 | FRANKLIN | MSH093E21MCAA | MSH093E21AXAA | | 6 400 | 320 \$ |
| 206900431 | FRANKLIN | MSH093E21MCAA | MST093E20ACAA | | 5 800 | 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 206900439 | FRANKLIN | MSH093E21MCAA | MST093E21ADAA | | 6 800 | 340 \$ |
| 206764062 | FRANKLIN | MSH093E23MCAA | MSH093E23AXAA | | 7 100 | 355 \$ |
| 206900432 | FRANKLIN | MSH093E23MCAA | MST093E20ACAA | | 9 000 | 450 \$ |
| 206900427 | FRANKLIN | MSH093E23MCAA | MST093E21ADAA | | 10 100 | 505 \$ |
| 206900446 | FRANKLIN | MSH123E21MCAA | MST123E20ACAA | | 7 500 | 375 \$ |
| 206764063 | FRANKLIN | MSH123E23MCAA | MSH123E23AXAA | | 7 500 | 375 \$ |
| 206900433 | FRANKLIN | MSH123E23MCAA | MST123E20ACAA | | 9 900 | 495 \$ |
| 206900428 | FRANKLIN | MSH123E23MCAA | MST123E21ADAA | | 10 600 | 530 \$ |
| 206900413 | FRANKLIN | MSH183E19MCAA | MSH183E19AXAA | | 11 000 | 550 \$ |
| 206900416 | FRANKLIN | MSH183E21MCAA | MSH183E21AXAA | | 10 400 | 520 \$ |
| 206900447 | FRANKLIN | MSH183E21MCAA | MST183E20ACAA | | 12 000 | 600 \$ |
| 206900441 | FRANKLIN | MSH183E21MCAA | MST183E21ADAA | | 12 000 | 600 \$ |
| 206764064 | FRANKLIN | MSH183E23MCAA | MSH183E23AXAA | | 10 900 | 545 \$ |
| 206900434 | FRANKLIN | MSH183E23MCAA | MST183E20ACAA | | 15 600 | 780 \$ |
| 206900429 | FRANKLIN | MSH183E23MCAA | MST183E21ADAA | | 15 000 | 750 \$ |
| 206900442 | FRANKLIN | MSH243E21MCAA | MST243E21ADAA | | 16 000 | 800 \$ |
| 206764065 | FRANKLIN | MSH243E23MCAA | MSH243E23AXAA | | 19 400 | 970 \$ |
| 206900430 | FRANKLIN | MSH243E23MCAA | MST243E21ADAA | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206900443 | FRANKLIN | MSH363E18MCAA | MST363E18ADAA | | 27 600 | 1 380 \$ |
| 206900444 | FRANKLIN | MSH483E18MCAA | MST483E18ADAA | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 206900445 | FRANKLIN | MSH603E18MCAA | MST603E18ADAA | | 37 600 | 1 880 \$ |
| 206764070 | FRANKLIN | MST183E23MHAA | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 11 500 | 575 \$ |
| 206764069 | FRANKLIN | MST183E23MHAA | Unités avec conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 206764068 | FRANKLIN | MST183E23MHAA | Unités sans conduits | | 15 000 | 750 \$ |
| 206764071 | FRANKLIN | MST303E23MHAA | Unités sans conduits | | 18 000 | 900 \$ |
| 206764075 | FRANKLIN | MST363E23MHAA | Unités avec conduits | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206764074 | FRANKLIN | MST363E23MHAA | Unités sans conduits | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201982914 | FRASER-JOHNSTON | HL20B2421 | AVV25BE121 | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 10525627 | FRASER-JOHNSTON | HL20B2421 | CM25BE1A1 | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 10525628 | FRASER-JOHNSTON | HL20B2421 | CM25BE1A1 | "TM9V060B12MP12" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 10525629 | FRASER-JOHNSTON | HL20B2421 | CM25BE1A1 | "TM9V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 10525630 | FRASER-JOHNSTON | HL20B2421 | CM25BE1A1 | "TMLV080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 10525631 | FRASER-JOHNSTON | HL20B2421 | CM25BE1A1 | "TP9C060B12MP13" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 10525632 | FRASER-JOHNSTON | HL20B2421 | CM25BE1A1 | "TP9C080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 10525633 | FRASER-JOHNSTON | HL20B2421 | CM25BE1A1 | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 10309048 | FRASER-JOHNSTON | HL20B2421 | CM25BE1A1+MVC12BN21 | | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211010196 | FRASER-JOHNSTON | HL20B2421 | JHVVB24DE1C2N1+CC | | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211206846 | FRASER-JOHNSTON | HL20B2421 | XAMB24DE1N1+CC | "TM8V080B12MP12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211206834 | FRASER-JOHNSTON | HL20B2421 | XAMB24DE1N1+CC | "TM9V060B12MP12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211206839 | FRASER-JOHNSTON | HL20B2421 | XAMB24DE1N1+CC | "TP9C060B12MP13" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211206851 | FRASER-JOHNSTON | HL20B2421 | XAMB24DE1N1+CC | "TPLC080B12MP13" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201982917 | FRASER-JOHNSTON | HL20B3621 | AVV38CE221 | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 10525634 | FRASER-JOHNSTON | HL20B3621 | CM38CE2A1 | "TM8V080C16MP12" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 10525635 | FRASER-JOHNSTON | HL20B3621 | CM38CE2A1 | "TM8V100C16MP12" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 10525636 | FRASER-JOHNSTON | HL20B3621 | CM38CE2A1 | "TM9V080C16MP12" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 10525637 | FRASER-JOHNSTON | HL20B3621 | CM38CE2A1 | "TM9V100C16MP12" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 10525638 | FRASER-JOHNSTON | HL20B3621 | CM38CE2A1 | "TMLV080C16MP12" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 10525639 | FRASER-JOHNSTON | HL20B3621 | CM38CE2A1 | "TMLV100C16MP12" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 10525640 | FRASER-JOHNSTON | HL20B3621 | CM38CE2A1 | "TP9C080C16MP13" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 10525641 | FRASER-JOHNSTON | HL20B3621 | CM38CE2A1 | "TP9C100C16MP13" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 10525642 | FRASER-JOHNSTON | HL20B3621 | CM38CE2A1 | "TPLC080C16MP13" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 10525643 | FRASER-JOHNSTON | HL20B3621 | CM38CE2A1 | "TPLC100C16MP13" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 10309096 | FRASER-JOHNSTON | HL20B3621 | CM38CE2A1+MVC16CN21 | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 211010183 | FRASER-JOHNSTON | HL20B3621 | JHVVB36DE2C2N1+CC | | 35 800 | 1 790 \$ |
| 211206893 | FRASER-JOHNSTON | HL20B3621 | XAMB36DE2N1+CC | "TM8V080B12MP12" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 211206881 | FRASER-JOHNSTON | HL20B3621 | XAMB36DE2N1+CC | "TM9V080B12MP12" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 211206886 | FRASER-JOHNSTON | HL20B3621 | XAMB36DE2N1+CC | "TP9C080B12MP13" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 211206898 | FRASER-JOHNSTON | HL20B3621 | XAMB36DE2N1+CC | "TPLC080B12MP13" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 211206869 | FRASER-JOHNSTON | HL20B3621 | XAMC36DE2N1+CC | "TM9V080C16MP12" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 211206857 | FRASER-JOHNSTON | HL20B3621 | XAMC36DE2N1+CC | "TM9V100C16MP12" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 211206874 | FRASER-JOHNSTON | HL20B3621 | XAMC36DE2N1+CC | "TP9C080C16MP13" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 211206862 | FRASER-JOHNSTON | HL20B3621 | XAMC36DE2N1+CC | "TP9C100C16MP13" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 201982922 | FRASER-JOHNSTON | HL20B3621S | AVV37BE221+CC | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201982924 | FRASER-JOHNSTON | HL20B3621S | CM37BE2A1+CC | "TM9V060B12MP12" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201982931 | FRASER-JOHNSTON | HL20B3621S | CM37BE2A1+CC | "TM9V080B12MP12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201982932 | FRASER-JOHNSTON | HL20B3621S | CM37BE2A1+CC | "TP9C060B12MP13" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201982939 | FRASER-JOHNSTON | HL20B3621S | CM37BE2A1+CC | "TP9C080B12MP13" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201982944 | FRASER-JOHNSTON | HL20B3621S | CM37BE2A1+MVC12BN21+CC | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 10525644 | FRASER-JOHNSTON | HL20B4821 | AVV50CE321 | | 43 500 | 2 175 \$ |
| 10309104 | FRASER-JOHNSTON | HL20B4821 | AVV50DE321 | | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525645 | FRASER-JOHNSTON | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TM8V080C16MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525646 | FRASER-JOHNSTON | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TM8V100C16MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 10525647 | FRASER-JOHNSTON | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TM8V100C20MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525648 | FRASER-JOHNSTON | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TM8V120C20MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525650 | FRASER-JOHNSTON | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TM9V100C16MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525651 | FRASER-JOHNSTON | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TM9V100C20MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525652 | FRASER-JOHNSTON | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TMLV080C16MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525653 | FRASER-JOHNSTON | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TMLV100C16MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525654 | FRASER-JOHNSTON | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TMLV100C20MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525657 | FRASER-JOHNSTON | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TP9C100C16MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525658 | FRASER-JOHNSTON | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TP9C100C20MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525659 | FRASER-JOHNSTON | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TPLC080C16MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525660 | FRASER-JOHNSTON | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TPLC100C16MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525661 | FRASER-JOHNSTON | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TPLC100C20MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525662 | FRASER-JOHNSTON | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TPLC120C20MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10309112 | FRASER-JOHNSTON | HL20B4821 | CM50CE3A1+MVC16CN21 | | 43 500 | 2 175 \$ |
| 10525663 | FRASER-JOHNSTON | HL20B4821 | CM50DE3A1 | "TM9V120D20MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525664 | FRASER-JOHNSTON | HL20B4821 | CM50DE3A1 | "TP9C120D20MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10309108 | FRASER-JOHNSTON | HL20B4821 | CM50DE3A1+MVC20DN21 | | 42 500 | 2 125 \$ |
| 211010192 | FRASER-JOHNSTON | HL20B4821 | JHVVC48HE3C2N1+CC | | 43 500 | 2 175 \$ |
| 211206985 | FRASER-JOHNSTON | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TM8V080C16MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206980 | FRASER-JOHNSTON | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TM8V100C16MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206957 | FRASER-JOHNSTON | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TM8V100C20MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206952 | FRASER-JOHNSTON | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TM8V120C20MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206940 | FRASER-JOHNSTON | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TM9V080C16MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206928 | FRASER-JOHNSTON | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TM9V100C16MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206916 | FRASER-JOHNSTON | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TM9V100C20MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206990 | FRASER-JOHNSTON | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TMLV100C16MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206962 | FRASER-JOHNSTON | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TMLV120C20MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206945 | FRASER-JOHNSTON | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TP9C080C16MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206933 | FRASER-JOHNSTON | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TP9C100C16MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206921 | FRASER-JOHNSTON | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TP9C100C20MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206995 | FRASER-JOHNSTON | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TPLC080C16MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211207000 | FRASER-JOHNSTON | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TPLC100C16MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206967 | FRASER-JOHNSTON | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TPLC100C20MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206972 | FRASER-JOHNSTON | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TPLC120C20MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 10525655 | FRASER-JOHNSTON | HL20B4821S | CM50CE3A1 | "TMLV120C20MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 201982950 | FRASER-JOHNSTON | HL20B6021 | AVV61DE421 | | 46 000 | 2 300 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 10309052 | FRASER-JOHNSTON | HL20B6021 | CM61DE4A1+MVC20DN21 | | 45 500 | 2 275 \$ |
| 211212528 | FRASER-JOHNSTON | HL20B6021 | JHVVC60HE4C2N1+CC | | 48 000 | 2 400 \$ |
| 211010187 | FRASER-JOHNSTON | HL20B6021 | JHVVD60HE4C2N1+CC | | 46 500 | 2 325 \$ |
| 211206904 | FRASER-JOHNSTON | HL20B6021 | XAMC60HE4N1+CC | "TM9V100C20MP12" | 47 000 | 2 350 \$ |
| 211206909 | FRASER-JOHNSTON | HL20B6021 | XAMC60HE4N1+CC | "TP9C100C20MP13" | 47 000 | 2 350 \$ |
| 10309056 | FRASER-JOHNSTON | HL20B6021S | AVV61CE421+CC | | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525665 | FRASER-JOHNSTON | HL20B6021S | CM61CE4A1+CC | "TM8V100C20MP12" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525666 | FRASER-JOHNSTON | HL20B6021S | CM61CE4A1+CC | "TM8V120C20MP12" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525667 | FRASER-JOHNSTON | HL20B6021S | CM61CE4A1+CC | "TM9V100C20MP12" | 46 500 | 2 325 \$ |
| 10525668 | FRASER-JOHNSTON | HL20B6021S | CM61CE4A1+CC | "TMLV100C20MP12" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525669 | FRASER-JOHNSTON | HL20B6021S | CM61CE4A1+CC | "TMLV120C20MP12" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525670 | FRASER-JOHNSTON | HL20B6021S | CM61CE4A1+CC | "TP9C100C20MP13" | 46 500 | 2 325 \$ |
| 10525671 | FRASER-JOHNSTON | HL20B6021S | CM61CE4A1+CC | "TPLC100C20MP13" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525672 | FRASER-JOHNSTON | HL20B6021S | CM61CE4A1+CC | "TPLC120C20MP13" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525673 | FRASER-JOHNSTON | HL20B6021S | CM61DE4A1+CC | "TM9V120D20MP12" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525674 | FRASER-JOHNSTON | HL20B6021S | CM61DE4A1+CC | "TP9C120D20MP13" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 207176025 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | AE36BBA21 | | 14 300 | 715 \$ |
| 207176021 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | AE36BX21+TXV | | 14 300 | 715 \$ |
| 206787293 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | AE36CX21+TXV | | 14 000 | 700 \$ |
| 206922129 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | AVC36BX21+TXV | | 14 300 | 715 \$ |
| 206922125 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | AVC36CX21+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 206922077 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 400 | 720 \$ |
| 206922009 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921985 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 14 100 | 705 \$ |
| 207335181 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36AXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 14 200 | 710 \$ |
| 206922013 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921989 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 14 100 | 705 \$ |
| 206921993 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 14 100 | 705 \$ |
| 206922061 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TL8E060A12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206922041 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TL9E060B12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921937 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TM8V060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921889 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TM8V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207335177 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TM8Y060A12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207335185 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921729 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TM9E040A10MP12" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921577 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TM9V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921953 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TMLV060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206921593 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921969 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TPLC060A12MP13" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921905 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206922137 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36BBAA1+ME08BN21 | | 14 100 | 705 \$ |
| 206922097 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36BBAA1+MVC12BN21 | | 14 300 | 715 \$ |
| 206922133 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36BXA1+ME08BN21+TXV | | 14 100 | 705 \$ |
| 206922093 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36BXA1+MVC12BN21+TXV | | 14 300 | 715 \$ |
| 206922057 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206922037 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921925 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921880 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207335176 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207335184 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921725 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921567 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921929 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921571 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921933 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921884 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206922109 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36CXA1+ME12CN21+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 206922085 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36CXA1+MVC12CN21+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 206921853 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921785 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921781 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 207335188 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921617 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921537 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 207175989 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921789 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921621 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921541 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921857 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921793 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206921797 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206922081 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 400 | 720 \$ |
| 206922017 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921997 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 14 100 | 705 \$ |
| 207335182 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36AXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 14 200 | 710 \$ |
| 206922021 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36AXA1+TXV | "TMLV060A12MP11" | 14 400 | 720 \$ |
| 206922001 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 14 100 | 705 \$ |
| 206922005 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 14 100 | 705 \$ |
| 206922069 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TL8E060A12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206922049 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TL9E060B12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921945 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TM8V060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921897 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TM8V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207335179 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TM8Y060A12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207335187 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921737 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TM9E040A10MP12" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921585 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TM9V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921961 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TMLV060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921601 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921977 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TPLC060A12MP13" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921913 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206922145 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36BBAA1+ME08BN21 | | 14 100 | 705 \$ |
| 206922105 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36BBAA1+MVC12BN21 | | 14 300 | 715 \$ |
| 206922141 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36BXA1+ME08BN21+TXV | | 14 100 | 705 \$ |
| 206922101 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36BXA1+MVC12BN21+TXV | | 14 300 | 715 \$ |
| 206922065 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206922045 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921941 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921893 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207335178 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207335186 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921733 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921581 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921957 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921597 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921973 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 14 000 | 700 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206921909 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206922113 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36CXA1+ME12CN21+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 206922089 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36CXA1+MVC12CN21+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 206921862 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921813 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921805 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 207335189 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921627 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921547 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 207175993 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921821 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921635 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921555 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921870 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921829 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921837 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206922073 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206922053 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921949 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921901 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207335180 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207335183 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921741 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921589 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921965 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921605 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921981 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921917 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921866 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921817 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921809 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921631 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921551 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 207175997 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921825 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921639 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 500 | 725 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206921559 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921874 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921833 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921841 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 211660720 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | JHETB24CBAS2N1 | | 15 000 | 750 \$ |
| 208614030 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | JHETB30DBAS2N1 | | 14 600 | 730 \$ |
| 208501698 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | JHETB30DXXS2N1+TXV | | 14 600 | 730 \$ |
| 208614028 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | JHETB36DBAS2N1 | | 14 300 | 715 \$ |
| 208502155 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | JHETB36DXXS2N1+TXV | | 14 300 | 715 \$ |
| 208614027 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | JHETC36DBAS2N1 | | 14 200 | 710 \$ |
| 208504361 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | JHETC36DXXS2N1+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 211660715 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | JHVTB24CBAC2N1 | | 15 000 | 750 \$ |
| 208614026 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | JHVTB36DBAC2N1 | | 14 000 | 700 \$ |
| 208504350 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | JHVTB36DXXC2N1+TXV | | 14 000 | 700 \$ |
| 208614025 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | JHVTC36DBAC2N1 | | 14 100 | 705 \$ |
| 208503286 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | JHVTC36DXXC2N1+TXV | | 14 100 | 705 \$ |
| 207416672 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFA30DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 400 | 720 \$ |
| 207417187 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 14 400 | 720 \$ |
| 207417183 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 207416656 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207417191 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFA30DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 14 400 | 720 \$ |
| 211660655 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TL8E060A12UH11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660580 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TL9E060B12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660505 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8E040A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660455 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8E060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660405 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8E080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660275 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 212404639 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8V060A12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660103 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660016 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8Y060A12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659991 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8Y080B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659906 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661251 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9E060A10MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661226 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9E060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661169 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9E080B12MP12" | 15 700 | 785 \$ |
| 211661081 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9V040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661042 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660934 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9V080B12MP12" | 15 300 | 765 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211660815 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9Y060B12MP11" | 15 400 | 770 \$ |
| 211660770 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660515 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TMLE040A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660465 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TMLE060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660415 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TMLE080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660285 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 212404649 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TMLV060A12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661052 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660944 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 212404659 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TPLC060A12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660113 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 212476448 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Z8ES040A12LMPS1" | 15 600 | 780 \$ |
| 212476438 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Z8ES040A12SMPS1" | 15 600 | 780 \$ |
| 212480932 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Z8ES060A12LMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212480922 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Z8ES060A12SMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212489216 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212489206 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212587275 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Z8ET060A12LMPS1" | 15 100 | 755 \$ |
| 212587390 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 211660705 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CBAN1+JMET12B S2N1 | | 15 100 | 755 \$ |
| 211660680 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CBAN1+JMVT12B C2N1 | | 14 900 | 745 \$ |
| 211660700 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 15 100 | 755 \$ |
| 211660675 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 14 900 | 745 \$ |
| 211660650 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660575 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660495 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660445 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660395 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660265 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 212404622 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660092 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660011 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659986 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659901 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211661246 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661221 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661161 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 15 700 | 785 \$ |
| 211661076 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661030 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660922 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660810 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 15 400 | 770 \$ |
| 211660765 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660500 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660450 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660400 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660270 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 212404627 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661035 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660927 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 212404632 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660097 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 212476433 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 15 600 | 780 \$ |
| 212476428 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 15 600 | 780 \$ |
| 212480917 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES060A12LMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212480912 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES060A12SMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212489201 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212489196 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212587270 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ET060A12LMPS1" | 15 100 | 755 \$ |
| 212587385 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 208614024 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB36DBAN1+JMET08B S2N1 | | 14 200 | 710 \$ |
| 208614029 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB36DBAN1+JMET12B S2N1 | | 14 200 | 710 \$ |
| 208614031 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB36DBAN1+JMVT12B C2N1 | | 14 000 | 700 \$ |
| 208503246 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+JMET08B S2N1+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 208502619 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 208501684 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 14 000 | 700 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|---------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207434658 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+ME08BN21+TXV | | 14 100 | 705 \$ |
| 207434654 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+MVC12BN21+TXV | | 14 300 | 715 \$ |
| 207417472 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 400 | 720 \$ |
| 207417195 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207416862 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207416836 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207417455 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 14 200 | 710 \$ |
| 207417447 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207417171 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 207417159 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207416644 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 207417423 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207417393 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207416624 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207417385 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 14 600 | 730 \$ |
| 207416866 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207417427 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 600 | 730 \$ |
| 207417397 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 207416840 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 211660635 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TL8E080C16UH11" | 15 600 | 780 \$ |
| 211660570 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TL9E060B12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660540 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TL9E080C16UH11" | 15 700 | 785 \$ |
| 211660385 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8E080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660325 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8E080C16MP11" | 15 500 | 775 \$ |
| 211660255 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8E100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660195 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8E100C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660155 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8E120C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660081 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659981 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8Y080B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659951 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8Y080C16MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659946 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8Y100C16MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211661216 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9E060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661156 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9E080B12MP12" | 15 700 | 785 \$ |
| 211661126 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9E080C16MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661106 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9E100C16MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661018 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211660910 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9V080B12MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660805 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9Y060B12MP11" | 15 400 | 770 \$ |
| 211660760 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660730 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9Y080C16MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 211660615 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9Y100C16MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 211660390 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TMLE080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660330 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TMLE080C16MP11" | 15 500 | 775 \$ |
| 211660260 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TMLE100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660200 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TMLE100C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660160 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TMLE120C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661023 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660915 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660086 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 212480907 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212480902 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212587265 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 211660630 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 15 600 | 780 \$ |
| 211660565 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660535 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 15 700 | 785 \$ |
| 211660375 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660315 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 15 500 | 775 \$ |
| 211660245 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660185 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660145 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660070 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659976 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659941 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659936 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211661211 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661151 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 15 700 | 785 \$ |
| 211661121 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661101 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661006 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660898 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660800 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 15 400 | 770 \$ |
| 211660755 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660725 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 211660610 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 15 200 | 760 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|---------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211660380 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660320 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 15 500 | 775 \$ |
| 211660250 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660190 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660150 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661011 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660903 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660075 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 212480897 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212480892 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212587260 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 207434655 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+ME12CN21+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 207434653 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+MVC12CN21+TXV | | 14 300 | 715 \$ |
| 207416668 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207416854 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207417463 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207417443 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207417413 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207416826 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207416620 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207416858 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207417417 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 600 | 730 \$ |
| 207416830 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 207417467 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 211660645 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TL8E060A12UH11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660560 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TL9E060B12UH11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660485 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8E040A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660435 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8E060A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660365 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8E080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660235 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8E100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660059 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8V080B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660006 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8Y060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659971 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8Y080B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659896 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9E026A08MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211661266 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9E040A10MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661241 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9E060A10MP12" | 14 900 | 745 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211661206 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9E060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211661146 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9E080B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661071 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9V040A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660994 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660886 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9V080B12MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660795 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9Y060B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660750 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9Y080B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660490 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TMLE040A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660440 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TMLE060A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660370 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TMLE080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660240 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TMLE100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660999 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660891 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TP9C080B12MP13" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660064 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TPLC080B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 212489241 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ES040A12LMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212489236 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ES040A12SMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212476423 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ES060A12LMPS1" | 15 000 | 750 \$ |
| 212476418 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ES060A12SMPS1" | 15 000 | 750 \$ |
| 212476403 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212476398 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212484484 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 15 400 | 770 \$ |
| 212484464 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 15 400 | 770 \$ |
| 212587140 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ET060A12LMPS1" | 14 800 | 740 \$ |
| 212587100 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 211660695 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CBAN1+JMET12B S2N1 | | 14 800 | 740 \$ |
| 211660670 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CBAN1+JMV/T12B C2N1 | | 14 900 | 745 \$ |
| 211660690 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 14 800 | 740 \$ |
| 211660665 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+JMV/T12B C2N1+TXV | | 14 900 | 745 \$ |
| 211660640 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660555 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660475 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660425 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660355 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660225 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211660048 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660001 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659966 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659891 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211661261 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661236 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661201 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211661141 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661066 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660982 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660874 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660790 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660745 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660480 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660430 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660360 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660230 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660987 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660879 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660053 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 212489231 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212489226 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212476413 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES060A12LMPS1" | 15 000 | 750 \$ |
| 212476408 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES060A12SMPS1" | 15 000 | 750 \$ |
| 212476393 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212476388 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212484445 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 15 400 | 770 \$ |
| 212484426 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 15 400 | 770 \$ |
| 212587135 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ET060A12LMPS1" | 14 800 | 740 \$ |
| 212587095 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 208502148 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB36DXXN1+JMET08B S2N1+TXV | | 13 900 | 695 \$ |
| 208502141 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 13 900 | 695 \$ |
| 208501676 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 13 900 | 695 \$ |
| 208400364 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB36DXXN1+ME08BN2 1+TXV | | 14 200 | 710 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|---------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208400365 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB36DXXN1+MVC12BN21+TXV | | 14 100 | 705 \$ |
| 208213859 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 200 | 710 \$ |
| 208213856 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 200 | 710 \$ |
| 211660595 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TL8E080C16UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660550 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TL9E080B12UH11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660530 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TL9E080C16UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660345 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8E080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660305 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8E080C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660215 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8E100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660175 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8E100C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660135 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8E120C16MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660037 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8V080B12MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659961 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659931 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8Y080C16MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659926 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8Y100C16MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211661196 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9E060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211661136 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9E080B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661116 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9E080C16MP12" | 14 600 | 730 \$ |
| 211661096 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9E100C16MP12" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660970 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9V060B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660862 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660785 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9Y060B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660740 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9Y080B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660625 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9Y080C16MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660605 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9Y100C16MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660350 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TMLE080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660310 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TMLE080C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660220 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TMLE100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660180 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TMLE100C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660140 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TMLE120C16MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660975 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TP9C060B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660867 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660042 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TPLC080B12MP13" | 14 800 | 740 \$ |
| 212489191 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212489186 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212587380 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212586980 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211660590 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660545 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660525 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660335 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660295 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660205 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660165 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660125 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660026 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659956 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659921 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659916 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211661189 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211661131 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661111 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 14 600 | 730 \$ |
| 211661091 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660958 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660850 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660780 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660735 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660620 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660600 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660340 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660300 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660210 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660170 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660130 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660963 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660855 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660031 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 800 | 740 \$ |
| 212489181 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212489176 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212587375 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212586975 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 208400366 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+MVC12C N21+TXV | | 14 000 | 700 \$ |
| 208213873 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 14 000 | 700 \$ |
| 208213871 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 100 | 705 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208213852 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 000 | 700 \$ |
| 208213862 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 208213860 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 100 | 705 \$ |
| 208213875 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 14 000 | 700 \$ |
| 208213854 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 208213857 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 100 | 705 \$ |
| 208213864 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 100 | 705 \$ |
| 211660710 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 15 100 | 755 \$ |
| 211660685 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 14 900 | 745 \$ |
| 211660660 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660585 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660510 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660460 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660410 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660280 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 212404644 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660108 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660021 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659996 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659911 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661256 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661231 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661179 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 15 700 | 785 \$ |
| 211661086 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661047 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660939 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660820 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 15 400 | 770 \$ |
| 211660775 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660520 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660470 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660420 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660290 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 212404654 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661057 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660949 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 212404664 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 14 900 | 745 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211660118 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 212476453 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 15 600 | 780 \$ |
| 212476443 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 15 600 | 780 \$ |
| 212480937 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES060A12LMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212480927 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES060A12SMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212489221 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212489211 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212587280 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ET060A12LMPS1" | 15 100 | 755 \$ |
| 212587395 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 208503263 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+JMET08B S2N1+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 208502626 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 208501691 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 14 000 | 700 \$ |
| 207434657 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+ME08BN2 1+TXV | | 14 100 | 705 \$ |
| 207434656 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV | | 14 300 | 715 \$ |
| 207417476 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 400 | 720 \$ |
| 207417199 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207416870 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207416845 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207417459 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 14 200 | 710 \$ |
| 207417451 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207417175 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 207417163 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207416648 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 207417433 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207417403 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207416628 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207417389 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 14 600 | 730 \$ |
| 207416874 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207417437 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 600 | 730 \$ |
| 207417407 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 207416849 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 213343208 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | JHETB24CXS2N1+TXV | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393649 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | JHETB30DBAS2N1 | | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213343207 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | JHETB30DXS2N1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211393635 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | JHETB36DBCS2N1 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211238540 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | JHETC36DBCS2N1 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211386672 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | JHETC42FBCC2N1 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213343202 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | JHVTB24CXXC2N1+TXV | | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393621 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | JHVTB36DBCC2N1 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393608 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | JHVTC36DBCC2N1 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386658 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | JHVTC42FBCC2N1 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211393782 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393753 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393723 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393678 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393663 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393767 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393738 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393693 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393708 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297010 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "Z8E5040A12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297005 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "Z8E5040A12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297225 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+JMETS2N1+TXV | | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213298090 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+JMETS2N1+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211393580 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211393281 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211392914 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392694 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392465 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211391909 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211391134 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390800 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211389888 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211389777 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211389248 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211389226 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211389118 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211388914 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211388534 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211388400 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211387970 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211387239 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211387049 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211392929 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392699 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392480 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211391924 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211391149 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211388415 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211387984 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211391163 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390815 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297195 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8E5040A12LMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213297190 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8E5040A12SMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213297825 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8E5080B12LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297820 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8E5080B12SMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297370 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8E5100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297365 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8E5100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297100 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211393550 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393251 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392863 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211392637 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211392413 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391850 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391044 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8V060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390735 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389864 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8Y060A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389747 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389196 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9E060A10MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389088 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388889 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211388511 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9V040A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388339 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387913 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387211 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387020 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211392886 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211392666 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211392439 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391879 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391074 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TMLV060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388366 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387938 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391104 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TPLC060A12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390765 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298080 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES040A12LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213298070 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES040A12SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296995 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296985 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297600 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297590 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297930 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298105 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DBCN1+JMET12BS2N1 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297420 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DBCN1+JMVT12BC2N1 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213298100 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+JMET12BS2N1+TXV | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297415 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211393535 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393243 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392833 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211392607 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211392385 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391821 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211390999 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390702 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389851 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389732 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389181 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389073 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388877 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211388501 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211388306 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387877 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387197 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387007 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392848 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211392622 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211392400 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391835 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391014 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388320 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387892 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391029 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390717 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298065 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8E040A12LMP51" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213298060 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8E040A12SMP51" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296980 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8E080B12LMP51" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296975 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8E080B12SMP51" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297585 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8E100B12LMP51" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297580 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8E100B12SMP51" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297925 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8E080B12LMP51" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297675 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+JMET12CS2N1+TXV | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211393476 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211393387 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211393228 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211393127 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211393048 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211392355 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211392108 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211391791 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211391551 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211391371 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211390669 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211390337 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211390323 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211389724 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211389592 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211389577 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 26 400 | 1 320 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211389429 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 211389416 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 211389059 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211388862 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211388735 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211388646 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211388272 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211387844 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211387662 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211387547 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211387372 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 211387182 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211386993 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211386866 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211386779 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211392370 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211392123 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211391806 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211391566 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211391386 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211390351 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211388286 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211387857 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211387671 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211387554 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211387386 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 211390684 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211390366 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211390381 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297185 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5080B12LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297180 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5080B12SMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297175 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5080C16LMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213297170 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5080C16SMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213297805 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5080C20LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297800 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5080C20SMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297795 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297790 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297785 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5100C16LMPS1" | 26 800 | 1 340 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213297780 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5100C16SMPS1" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 213297775 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5120C16LMPS1" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 213297770 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5120C16SMPS1" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 213297765 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5120C20LMPS1" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 213297760 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5120C20SMPS1" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 213297320 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297920 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213297915 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213296840 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297485 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211393461 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211393372 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393213 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211393112 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393034 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392325 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392078 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211391765 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391521 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211391341 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390637 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390257 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211390242 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389710 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389567 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389558 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389406 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211389391 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389044 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388847 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388720 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388631 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388238 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387825 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387645 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387531 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387336 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211387169 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211386978 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386854 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386765 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392340 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392093 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211391780 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391536 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211391356 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390271 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211388252 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387834 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387651 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387540 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387353 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390651 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390285 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211390298 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298055 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298050 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298035 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298030 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080C16SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296950 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080C20LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296945 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080C20SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296930 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296925 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296910 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100C16LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296905 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100C16SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297350 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297345 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100C20SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296890 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296885 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296870 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES120C20LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296865 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES120C20SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297515 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297315 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297305 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET100C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297075 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET100C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297730 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213297855 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DBCN1+JMET12CS2N1 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297850 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+JMET12CS2N1+TXV | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393446 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL8E080C16UH1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211393358 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL8E100C20UH1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393198 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211393097 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL9E080C16UH1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393018 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL9E100C20UH1" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392298 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392057 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211391740 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391491 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211391311 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390604 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390174 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211390160 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389696 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389544 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389529 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389379 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211389366 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389029 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388832 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388706 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388616 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388220 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387803 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387625 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387501 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387301 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211387155 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211386964 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386838 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386752 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392312 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392063 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211391750 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211391506 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211391326 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390189 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211388226 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387812 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387634 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387514 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387315 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390619 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390202 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211390216 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298045 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298040 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298025 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5080C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298020 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5080C16SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296940 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5080C20LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296935 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5080C20SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296920 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5100B12LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296915 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5100B12SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296900 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5100C16LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296895 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5100C16SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297340 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5100C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297335 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5100C20SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296880 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5120C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296875 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5120C16SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296860 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5120C20LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296855 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5120C20SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297510 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297310 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5080C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297300 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5100C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297070 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5100C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297725 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5120C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211386570 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211386449 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386337 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386271 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386157 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211385997 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211385856 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398686 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398544 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398297 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398041 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397805 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397780 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397017 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396948 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396921 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396691 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396665 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396380 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396270 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396167 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211396029 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211395864 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395612 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395350 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394934 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394628 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394235 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394164 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394097 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393962 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386026 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211385887 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398716 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398575 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398325 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397832 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211395895 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395656 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395390 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394961 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394654 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211398071 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397862 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211397888 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297130 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297120 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297500 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211386632 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FBCN1+JMET12C S2N1 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386621 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+JMET12C S2N1+TXV | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386557 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211386435 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386325 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386257 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386142 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211385970 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211385831 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398656 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398514 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398270 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398008 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397712 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397699 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397002 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396909 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396894 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396650 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396634 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396357 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396248 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396148 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211396015 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211395810 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395559 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395295 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394900 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394594 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394222 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394153 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394082 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211393947 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211385982 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211385843 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398671 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398529 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398285 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397723 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211395834 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395581 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395321 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394915 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394609 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211398023 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397738 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397753 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297115 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMP51" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297110 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMP51" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297495 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMP51" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211386545 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211386421 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386244 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211386124 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398879 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398485 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398240 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397627 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397612 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396879 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396864 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396624 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396610 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396132 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211395999 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211395238 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394868 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394558 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211394363 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9V120D20MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394067 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211393932 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393842 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9Y120D20MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398893 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398499 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398255 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397642 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211395259 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394881 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394573 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211394376 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TP9C120D20MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397657 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397672 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297955 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "Z8E5120C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297950 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "Z8E5120C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297750 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211386533 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211386409 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386232 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211386111 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398853 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398466 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398210 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397540 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397525 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396849 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396834 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396597 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396584 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396116 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211395984 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211395180 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394833 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394528 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211394331 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394052 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393917 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393827 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398866 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211398476 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398225 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397555 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211395206 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394847 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394540 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211394345 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397570 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397585 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297945 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297940 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297745 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297430 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297670 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV | | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393521 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393183 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211392803 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211392577 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392275 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211391710 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211390954 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390571 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389836 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389681 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389173 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211389014 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211388817 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388487 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388187 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387783 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211387140 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211386950 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392818 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211392592 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392284 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211391725 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211390969 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388201 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387791 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211390984 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390586 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297410 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8E5040A12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297405 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8E5040A12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297400 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8E5080B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297395 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8E5080B12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297155 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8E5100B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297150 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8E5100B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297755 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8E080B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211393506 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TL8E060A12UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392773 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8E040A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211392551 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8E060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392250 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211391693 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211390910 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8V060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390538 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211389822 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8Y060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211389666 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211389163 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211389000 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388802 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211388473 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9V040A10MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211388157 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387763 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211387127 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211386936 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211392788 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TMLE040A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211392563 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TMLE060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392265 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211391700 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211390925 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TMLV060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388171 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387772 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390940 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390553 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213297665 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DBC1 | "Z8ES040A12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297660 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DBC1 | "Z8ES040A12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297645 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DBC1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297640 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DBC1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297995 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DBC1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297990 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DBC1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297845 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DBC1+JMVT12BC2N1 | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 213297840 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211393491 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392743 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211392521 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392220 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211391663 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211390866 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390505 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211389807 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211389651 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211389148 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211388985 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388794 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211388460 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211388123 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387743 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211387113 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211386921 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211392758 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211392536 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392235 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211391678 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211390880 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388137 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387751 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390895 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390520 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297655 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297650 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213297635 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8E5080B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297630 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8E5080B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297985 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8E5100B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297980 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8E5100B12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297210 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+JMET12CS2N1+TXV | | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211393432 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211393347 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393172 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211393082 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211393003 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211392195 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211392029 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211391634 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211391461 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211391282 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390473 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390094 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390079 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389636 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389515 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211389500 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211389351 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211389336 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211388970 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211388779 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211388691 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211388602 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388090 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211387723 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211387606 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387471 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387268 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211387100 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211386908 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211386825 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211386739 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211392205 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 26 400 | 1 320 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211392044 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211391648 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211391476 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211391296 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390109 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388103 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211387731 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211387613 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387483 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387282 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211390488 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390123 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390136 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297815 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8E080B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297810 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8E080B12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297390 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8E080C16LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297385 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8E080C16SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297165 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8E080C20LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297160 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8E080C20SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297360 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8E100B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297355 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8E100B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297145 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8E100C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297140 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8E100C16SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297330 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8E120C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297325 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8E120C16SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296850 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8E080B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213296845 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8E080C16LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297490 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8E100C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297910 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8E100C20LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211393416 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393325 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211393157 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211393073 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211392988 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211392168 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211391999 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211391611 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211391431 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211391252 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211390440 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211390011 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389997 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389622 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211389485 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389470 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389321 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389307 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211388959 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388765 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211388676 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388587 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211388560 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9E100C20MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211388057 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211387703 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387586 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387438 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387088 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386893 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386811 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386725 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386700 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211392184 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392014 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211391626 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211391446 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211391267 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211390025 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388072 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211387712 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387595 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387451 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211390455 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211390040 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390054 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296970 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8E5080B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213296965 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8E5080B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213297625 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080C16LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297620 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080C16SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213298015 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213298010 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080C20SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297575 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297570 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297975 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297970 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297555 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297550 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100C20SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297535 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297530 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297095 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 213297085 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297740 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET100C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297295 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET100C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213296835 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297220 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DBCN1+JMET12CS2N1 | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297215 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+JMET12CS2N1+TXV | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211393402 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393310 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211393142 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211393064 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211392973 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211392138 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211391969 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211391581 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211391401 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211391223 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211390408 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211389929 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389914 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389607 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211389455 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389444 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389292 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211389277 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211388944 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388750 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211388661 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388572 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211388550 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211388029 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211387683 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387566 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387406 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387076 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386879 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386795 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386714 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386686 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211392153 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211391984 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211391596 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211391416 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211391238 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211389944 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388038 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211387691 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387574 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387420 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211390422 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211389958 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389972 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296960 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213296955 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297615 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297610 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213298005 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213298000 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297565 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297560 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297965 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297960 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213297545 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8E5100C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297540 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8E5100C20SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297525 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8E5120C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297520 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8E5120C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297090 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 213297080 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297735 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297290 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213296830 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211386519 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211386397 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211386314 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386219 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386097 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211385943 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398823 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398633 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211398436 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398179 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397975 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397460 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397445 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397143 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8V100C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397130 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8V120C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396987 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211396819 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396804 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396568 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396554 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396338 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396225 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211396102 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395970 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211395768 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395501 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395124 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394797 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394498 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211394209 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394138 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394037 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393902 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211385956 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398838 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398641 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211398451 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398194 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397470 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397158 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLV120C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395788 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395525 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395146 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394812 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394509 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211397990 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397483 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397498 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397167 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TPLC100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397179 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TPLC120C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386607 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FBCN1+JMET12C S2N1 | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211386592 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+JMET12C S2N1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211386504 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211386384 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211386299 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386208 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386083 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211385917 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398797 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398604 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211398406 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398156 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397942 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397379 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397371 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211397062 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397047 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396978 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211396796 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396781 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396537 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396519 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396312 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396205 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211396086 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395957 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211395719 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395456 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395074 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394762 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394464 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211394194 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394123 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394022 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393887 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211385930 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398808 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398619 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211398421 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398164 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397394 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397077 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395738 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395476 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395090 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394776 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394477 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211397957 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397409 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397424 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397092 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397107 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386489 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211386372 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211386200 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386068 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211398773 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398377 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398126 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397302 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397287 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396766 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396751 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396496 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396473 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396071 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395943 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211395034 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211394727 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394428 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211394299 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9V120D20MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394007 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211393872 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393812 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9Y120D20MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211398787 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398392 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398141 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397314 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395046 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211394741 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394443 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211394312 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TP9C120D20MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397328 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397344 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386476 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386361 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211386183 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386053 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211398745 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398350 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398096 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211397219 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397203 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396736 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396721 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396449 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396428 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396056 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395930 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211395002 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211394695 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394398 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211394264 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211393992 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211393857 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393797 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211398760 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398362 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398111 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397234 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395016 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211394709 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394410 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211394279 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397249 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397264 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297230 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV | | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213298095 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211393594 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211393296 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211392944 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392713 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392495 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211391939 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211391178 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390833 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211389899 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211389792 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211389263 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211389240 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211389133 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211388929 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211388545 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388434 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211388004 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211387253 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211387062 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211392959 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392728 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392510 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211391954 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211391193 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211388446 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211388016 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211391208 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390848 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297205 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8E040A12LMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213297200 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8E040A12SMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213297835 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8E080B12LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297830 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8E080B12SMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297380 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8E100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297375 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8E100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297105 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8E080B12LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213298110 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+JMET12BS2N1+TXV | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297425 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211393565 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393266 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392878 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211392652 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211392424 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391864 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391059 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390750 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211389878 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389762 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389211 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389103 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388899 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211388519 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388352 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387926 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387225 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387035 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392899 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211392681 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211392452 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391894 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391089 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388377 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387953 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391119 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390780 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298085 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8E040A12LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213298075 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8E040A12SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297000 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8E080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296990 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8E080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297605 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8E100B12LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297595 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8E100B12SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297935 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8E080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386645 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+JMET12C S2N1+TXV | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386580 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211386464 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386349 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386285 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386171 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386011 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211385870 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398701 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398559 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398312 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211398056 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397818 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397795 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397032 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396963 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396933 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396707 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396680 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396405 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396292 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396185 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211396041 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211395882 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395634 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395368 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394946 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394641 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394249 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394179 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394110 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393977 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386041 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211385903 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398731 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398589 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398335 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397847 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211395905 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395681 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395409 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394976 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394668 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211398085 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397876 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397903 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297135 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "Z8E5120C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297125 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "Z8E5120C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297505 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "Z8E080C16LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206923508 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | AE36BX21+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206787294 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | AE36CX21+TXV | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206923504 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | AVC36BX21+TXV | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923500 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | AVC36CX21+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923404 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923300 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923244 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922939 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 207335246 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922601 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922469 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206923304 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923248 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922943 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922947 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923388 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TL8E060A12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923352 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923268 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923212 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM8E060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923172 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923067 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922890 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM8V060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922842 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335241 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207335252 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922585 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922565 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922529 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922453 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM9V040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922409 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM9V060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922319 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM9V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176117 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176081 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923284 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923228 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TMLE060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923188 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923084 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922906 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TMLV060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206922425 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TP9C060B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922335 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922923 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922858 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206924365 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BBCA1+ME08BN21 | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206923480 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BBCA1+ME12BN21 | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923440 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BBCA1+MVC12BN21 | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923492 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BXA1+ME08BN21+TXV | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206923476 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BXA1+ME12BN21+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923436 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BXA1+MVC12BN21+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923384 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923348 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923260 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923204 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923164 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923059 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922878 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922833 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335240 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207335250 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922581 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922561 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922525 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922449 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922399 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922309 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176113 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176077 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923264 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923208 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923168 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923063 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922882 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922403 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206922313 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922886 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922837 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923464 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+ME12CN21+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923452 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+ME16CN21+TXV | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206923424 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+MVC12CN21+TXV | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206923412 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+MVC16CN21+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923368 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206923332 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923316 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923132 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923100 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923027 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922995 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922963 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922797 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922705 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922701 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922613 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922609 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335257 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335261 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922545 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922509 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922493 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922477 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922359 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922269 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922229 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922189 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922149 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207176097 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176061 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176045 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207176029 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923136 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923104 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923031 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922999 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922967 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922709 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922617 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922363 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922273 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922233 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922193 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922153 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922801 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922713 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922717 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922621 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922625 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923408 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923308 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923252 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922951 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 207335245 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922605 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922473 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206923312 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923256 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922955 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922959 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923396 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TL8E060A12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923360 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923276 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923220 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM8E060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923180 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923075 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922898 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM8V060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922850 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335243 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207335256 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922593 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922573 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922537 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922461 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM9V040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922417 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM9V060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922327 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM9V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176125 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176089 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923292 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923236 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TMLE060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923196 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923092 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922915 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TMLV060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922433 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TP9C060B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922343 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922931 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922866 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206924370 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BBCA1+ME08BN21 | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206923488 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BBCA1+ME12BN21 | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923448 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BBCA1+MVC12BN21 | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923496 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BXA1+ME08BN21+TXV | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206923484 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BXA1+ME12BN21+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923444 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BXA1+MVC12BN21+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923392 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923356 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923272 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923216 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923176 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923071 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922894 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922846 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335242 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207335254 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206922589 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922569 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922533 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922457 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922413 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922323 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176121 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176085 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923288 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923232 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923192 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923088 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922910 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922429 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922339 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922927 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922862 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923376 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TL8E080C16UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206923340 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923324 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923144 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923112 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923039 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923007 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922975 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922810 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922741 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922729 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922648 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922636 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335259 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335260 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8Y080C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922553 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922517 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922501 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM9E080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922485 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM9E100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922373 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM9V060B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922283 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM9V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206922243 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM9V080C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922203 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM9V100C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922163 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM9V100C20MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207176105 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176069 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176053 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176037 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM9Y100C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923156 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923124 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TMLE080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923051 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923019 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TMLE100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922987 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TMLE120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922753 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TMLV100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922660 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TMLV120C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922385 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922295 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TP9C080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922255 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TP9C080C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922215 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TP9C100C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922175 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TP9C100C20MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922822 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TPLC080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922765 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TPLC080C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922777 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TPLC100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922672 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TPLC100C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922684 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TPLC120C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923472 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1+ME12CN21 | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923460 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1+ME16CN21 | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206923432 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1+MVC12CN21 | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206923420 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CBCA1+MVC16CN21 | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923468 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+ME12CN21+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923456 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+ME16CN21+TXV | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206923428 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+MVC12CN21+TXV | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206923416 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+MVC16CN21+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206923372 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206923336 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923320 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923140 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923108 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923035 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923003 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922971 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922806 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922737 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922725 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922644 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922632 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335258 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335262 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922549 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922513 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922497 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922481 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922369 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922279 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922239 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922199 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922159 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207176101 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176065 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176049 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176033 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923152 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923120 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923047 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923015 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922983 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922749 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922656 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922381 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922291 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922251 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206922211 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922171 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922818 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922761 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922773 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922668 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922680 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923400 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923364 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923280 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923224 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923184 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923079 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922902 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922854 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335244 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207335248 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922597 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922577 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922541 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922465 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922421 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922331 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176129 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176093 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923296 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923240 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923200 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923096 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922919 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922437 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922347 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922935 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922870 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923380 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206923344 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923328 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923148 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206923116 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923043 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923011 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922979 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922814 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922745 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922733 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922652 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922640 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922557 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922521 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922505 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922489 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922377 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922287 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922247 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922207 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922167 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207176109 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176073 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176057 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176041 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923160 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923128 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923055 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923023 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922991 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922757 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922664 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922389 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922299 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922259 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922219 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922179 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922826 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922769 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922781 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922676 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206922688 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208614060 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | JHETB36DBCS2N1 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 208502184 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | JHETB36DXXS2N1+TXV | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208614058 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | JHETC36DBCS2N1 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208500523 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | JHETC36DXXS2N1+TXV | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 208614062 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | JHVTB36DBCC2N1 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208502641 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | JHVTB36DXXC2N1+TXV | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208614063 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | JHVTC36DBCC2N1 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208501705 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | JHVTC36DXXC2N1+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207416616 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207416588 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417127 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211661885 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207417034 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207416498 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207417002 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207416592 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417131 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211661890 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211661895 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212484404 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 212484382 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662220 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662205 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211662160 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662125 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211662180 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662070 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662040 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661970 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661855 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661818 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661717 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661702 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661637 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661627 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211661612 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661587 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661542 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661513 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661449 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661331 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661306 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662185 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662075 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662045 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661975 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661860 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661518 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661454 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661865 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661823 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476353 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476348 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212480847 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212480842 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212484093 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212484070 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212587025 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 209207939 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209208226 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209207629 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207927 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209208557 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209208406 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207828 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8V060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207910 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209208553 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8Y060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209207601 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209207906 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9E060A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207902 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209208218 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209207898 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9V040A10MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209208531 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 209207583 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209208517 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209208364 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209207633 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207931 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209208561 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209208410 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207832 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TMLV060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209208535 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209207587 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209207836 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207914 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212478868 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES040A12LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212478854 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES040A12SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212484336 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212484291 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212476318 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212476308 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212587150 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210627684 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DBCN1+JMET12B S2N1 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208614059 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DBCN1+JMVT12B C2N1 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210621465 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208502163 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207434681 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207434688 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207416608 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207416600 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207417135 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416572 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207417111 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416548 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417071 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207416514 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417026 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207417018 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207416490 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416482 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416470 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416454 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207416982 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416962 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416934 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416412 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207417139 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416576 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207417115 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416552 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417075 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416986 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416966 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207417079 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416518 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212478848 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212478841 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212484270 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212484248 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212476303 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212476298 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212587145 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211662150 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211662140 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662120 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211662105 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662095 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211662030 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662000 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661960 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661930 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661910 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661807 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211661761 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661756 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661697 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661682 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211661677 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211661662 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661657 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661607 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661582 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661567 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211661557 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661497 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661437 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661401 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211661377 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661353 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661326 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661301 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661286 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661276 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662035 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662005 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661965 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661935 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661915 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661766 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661504 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661442 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661406 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211661382 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661358 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661812 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661771 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661776 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212476343 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476338 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476333 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476328 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212478779 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212478773 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212478766 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 212478760 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 212478753 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 212478746 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 212587505 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212587020 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212587600 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212587485 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 212586985 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209207856 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210627664 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209208565 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209207935 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210627652 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209207919 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209207848 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209208398 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209208390 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207840 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207819 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209207609 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209207605 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209208386 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209207597 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209207593 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209208549 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209208545 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209208222 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209208382 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209208541 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209208378 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209208368 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209208208 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209207809 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209208521 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209207884 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 209208513 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209208509 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207805 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 209207923 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209207852 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209208402 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209208394 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207844 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207613 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209208372 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209208212 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209207813 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209208525 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209207823 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209207617 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207621 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212478834 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212478827 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212478807 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212478800 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080C16SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212487018 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212487000 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080C20SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212489141 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212489136 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212489121 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100C16LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212489116 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100C16SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212484007 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212483986 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100C20SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212489101 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212489096 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212587415 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212587130 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212587255 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET100C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212587370 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET100C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212587110 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 208614061 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1+JMET12C S2N1 | | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208614056 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1+JMET16C S2N1 | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208614057 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DBCN1+JMVT16C C2N1 | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208502633 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+JMET12C S2N1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208500511 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+JMET16C S2N1+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208501107 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+JMVT16C C2N1+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207434686 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+ME12CN2 1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207434685 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+ME16CN2 1+TXV | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207434684 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+MVC12CN 21+TXV | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207434683 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+MVC16CN 21+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207417155 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210620075 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207417151 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416596 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210619698 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416564 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207417103 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207416540 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416532 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417095 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417062 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207417042 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207417038 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416510 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207416506 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207417014 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207416502 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207417010 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207416478 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416466 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207417006 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416462 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416444 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416434 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416952 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416942 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207416424 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416420 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416930 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416926 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416922 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 207416568 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207417107 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207416544 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416536 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417099 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417046 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416448 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416438 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416956 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416946 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207416428 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417066 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207417050 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417054 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212478820 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212478814 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212478793 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212478786 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212486978 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212486954 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212489131 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212489126 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212489111 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212489106 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212483966 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212483947 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C20SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212489091 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212489086 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212587410 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212587125 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212587250 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212587365 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212587105 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211662215 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211662200 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211662155 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211662115 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211662170 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211662060 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211662020 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661950 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211661840 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661796 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211661712 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661692 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661622 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211661602 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661577 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661485 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211661425 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661321 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661296 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662175 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211662065 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211662025 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661955 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211661845 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661490 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211661430 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661850 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661801 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212489171 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212489166 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212489161 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212489156 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212486942 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212486937 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212594439 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 209402454 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TL8E060A12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402430 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402422 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8E060A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402414 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402390 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210627672 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8V060A12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402320 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 209402316 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402280 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402234 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402182 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402434 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402426 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TMLE060A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402418 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402394 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210627676 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TMLV060A12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402238 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210627680 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TPLC060A12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 212487176 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES040A12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212487156 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES040A12SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212487098 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212487079 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212480807 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212480802 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209403031 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DBCN1+JMVT12B C2N1 | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208503315 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208400386 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208400383 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208214107 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208214105 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 208214092 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208214093 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208214094 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208214114 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210621165 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208214112 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208214066 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208214067 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208214097 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208214099 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208214101 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208214085 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208214081 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208214083 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208214062 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 208214061 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208214119 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208214118 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208214120 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208214123 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210621171 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208214074 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208214077 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210621177 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208214089 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 212487135 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212487117 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212487057 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212487038 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212480797 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212480792 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211662145 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662135 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211662110 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211662100 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662090 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211662010 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211661990 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661940 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211661920 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661900 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661785 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661732 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661727 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661687 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661672 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661667 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661652 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661647 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661597 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661572 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661562 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661552 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661473 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661413 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661389 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661365 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661341 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661316 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661291 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661281 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661271 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662015 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661995 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661945 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211661925 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661905 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661737 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661478 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661418 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661394 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661370 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661346 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661790 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661742 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211661747 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212480837 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212480832 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212489151 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212489146 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212484049 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 212484029 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 212486932 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212486927 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212486922 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 212486917 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 212587605 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212587490 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212586990 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 212587560 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212587480 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 209402450 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210627656 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 209402442 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 209402438 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210627668 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402406 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209402398 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402382 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402374 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402366 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402348 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402328 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402324 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402312 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402308 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402304 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402300 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 209402296 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 209402276 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209402272 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402268 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402244 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 209402224 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209402214 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209402204 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402178 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209402174 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402170 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 209402410 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209402402 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402386 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402378 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402370 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402332 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402248 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209402228 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209402218 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209402208 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402352 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402336 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402340 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212484224 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212484204 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212480827 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080C20LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212480822 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080C20SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212476293 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476288 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212480787 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212480782 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100C16SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212476273 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212476268 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100C20SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212480767 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212480762 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212587290 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212587405 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212587120 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET100C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212587245 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET100C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212587360 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208503344 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+JMET12C S2N1+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208502177 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+JMET16C S2N1+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208501098 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+JMVT16C C2N1+TXV | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 208400385 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+ME12CN2 1+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208400384 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+ME16CN2 1+TXV | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208400382 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+MVC12C N21+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208400387 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+MVC16C N21+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208214108 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210619706 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208214104 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208214106 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210621011 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208214095 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 208214096 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208214115 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208214116 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208214117 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208214111 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208214110 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208214113 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208214068 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208214071 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208214072 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208214070 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208214069 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208214098 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208214100 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 208214102 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208214103 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208214084 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208214082 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 208214087 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208214086 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208214080 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208214063 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208214060 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 208214065 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208214064 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 208214121 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 208214122 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208214124 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208214125 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208214127 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208214109 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208214073 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208214076 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 208214075 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208214078 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208214079 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208214088 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208214090 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208214091 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212484182 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212484158 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212480817 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212480812 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212476283 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476278 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212480777 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212480772 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212476263 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212476258 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C20SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212480757 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212480752 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212587285 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212587400 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212587115 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212587240 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212587355 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211662225 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211662210 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211662165 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662130 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211662190 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662080 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662050 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661980 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661870 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661829 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661722 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661707 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661642 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661632 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661617 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661592 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661547 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661525 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661461 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661336 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661311 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662195 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662085 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662055 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661985 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661875 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661530 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661466 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661880 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661834 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476363 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476358 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212480857 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212480852 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212484135 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212484115 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212587030 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210621473 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208502170 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207434682 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207434687 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207416612 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207416604 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207417143 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416580 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207417119 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416556 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417083 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416523 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417030 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207417022 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207416494 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416486 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416474 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416458 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207416992 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416972 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416938 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416416 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207417147 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416584 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207417123 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416560 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417087 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416996 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416976 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207417091 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416527 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212478875 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212478861 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212484359 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212484314 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212476323 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212476313 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212587155 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 206787295 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | AE60DX21+TXV | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971742 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | AVC60DX21+TXV | | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206971746 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CF64DXA1+ME14DN21+TXV | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 206971734 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CF64DXA1+MVC14DN21+TXV | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 206971726 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CF64DXA1+MVC20DN21+TXV | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971718 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971678 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 206971670 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971654 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971702 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971686 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971610 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971606 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971564 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971560 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207335293 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207335297 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207335296 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207251162 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 207251158 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206971540 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971480 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971520 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206971500 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207176165 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207176157 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207176149 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206971658 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971706 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971690 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971614 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206971568 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971544 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971484 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971524 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206971504 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971618 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971622 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971572 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971576 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971750 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CM64DXA1+ME14DN21+TXV | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 206971738 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CM64DXA1+MVC14DN21+TXV | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 206971730 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CM64DXA1+MVC20DN21+TXV | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971722 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971682 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 206971674 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971662 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971710 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971694 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971634 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971630 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971587 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971583 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207335294 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207335298 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207335295 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207251164 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 207251160 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206971550 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971490 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971530 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206971510 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207176169 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207176161 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207176153 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206971666 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206971714 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971698 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971638 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971591 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971554 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971494 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971534 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206971514 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971642 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971646 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971595 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971599 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 209156827 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | JHETC60HBCS2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 208501091 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | JHETC60HXXS2N1+TXV | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208614082 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | JHETD48GBCS2N1 | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 210621485 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | JHETD60HBCS2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 208614080 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | JHETD60JBCS2N1 | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 208503485 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | JHETD60JXXS2N1+TXV | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 210622631 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | JHVTC60HBCC2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 208501158 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | JHVTC60HXXC2N1+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 208614083 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | JHVTD42FBCC2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210619730 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | JHVTD60HBCC2N1 | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 208614081 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | JHVTD60JBCC2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 208503459 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | JHVTD60JXXC2N1+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212481691 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212481686 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212481671 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES080C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212481666 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES080C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212488967 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES100C16LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212488962 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES100C16SMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212488947 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212488942 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES100C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212488927 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212488922 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212587070 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212587060 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ET100C16LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212587050 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ET100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587040 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ET120C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210440143 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HBCN1+JMVT17C C2N1 | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 210440102 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+JMVT17C C2N1+TXV | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207434711 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+ME12CN2 1+TXV | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 207434714 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+ME16CN2 1+TXV | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207434709 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+MVC12CN 21+TXV | | 28 800 | 1 440 \$ |
| 207434712 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+MVC16CN 21+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207417300 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 207416762 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207416754 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207416746 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207416738 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207417272 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 207417268 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 207417249 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207417245 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 207417241 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207417237 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207417225 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207417221 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207417211 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207416690 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207416680 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207416914 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207416758 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207416750 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207416742 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207417276 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 207417253 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 207417215 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207416694 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207416684 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207417280 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207417284 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 207417257 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 207417261 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212481681 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212481676 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212481661 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212481656 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212488957 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212488952 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212488937 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212488932 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES100C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212488917 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212488912 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212587065 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212587055 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212587045 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587035 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212479690 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479671 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479634 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES080C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212479616 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES080C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486820 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES100C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486810 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES100C16SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486790 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486780 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES100C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486760 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 212486750 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 212587210 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212587195 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ET100C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587180 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ET100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587165 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ET120C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210440151 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60HBCN1+JMET18D S2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210440180 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60HBCN1+JMVT20D C2N1 | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 210440110 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+JMET18D S2N1+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210440139 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+JMVT20D C2N1+TXV | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212479661 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479652 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479606 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212479597 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486805 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486800 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486775 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486770 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES100C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486745 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 212486740 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 212587205 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212587190 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587175 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587160 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210621771 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM8E080C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210621755 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM8E100C20MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 209208017 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM8V100C20MP12" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210620847 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM9E080C20MP12" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210620831 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM9E100C20MP12" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210622000 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM9E120D20MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 209208264 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 209208143 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210621775 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TMLE080C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210621759 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TMLE100C20MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 209208147 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212489007 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212489002 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212488987 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES080C20LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212488982 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES080C20SMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212480633 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES100C16LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212480628 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES100C16SMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212480613 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES100C20LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212480608 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES100C20SMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212480593 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212480588 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587545 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212587535 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ET100C16LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212587525 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ET100C20LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212587515 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ET120C20LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 210440190 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JBCN1+JMET18DS2N1 | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 210440098 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JBCN1+JMVT20D C2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210440149 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+JMET18DS2N1+TXV | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 210440178 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207434710 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+ME14DN2 1+TXV | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207434713 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+MVC14DN 21+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207416910 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207416906 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207417292 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207417529 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210621763 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E080C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207417521 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210621747 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E100C20MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207417513 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207416718 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207416714 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207417494 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207417490 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207417233 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207417229 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207416902 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207416898 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210620843 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9E080C20MP12" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210620827 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210621996 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9E120D20MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207417480 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207416888 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207416676 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207417207 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207417203 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207417533 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210621767 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE080C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207417525 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210621751 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE100C20MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207417517 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207416722 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207417498 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207417484 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207416892 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207416726 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207416730 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207417502 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207417506 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212488997 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212488992 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212488977 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212488972 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212480623 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212480618 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212480603 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES100C20LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212480598 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES100C20SMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212480583 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212480578 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587540 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212587530 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212587520 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212587510 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 208400411 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHC60HXXN1+ME12CN2 1+TXV | | 28 600 | 1 430 \$ |
| 208400408 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHC60HXXN1+MVC12C N21+TXV | | 28 600 | 1 430 \$ |
| 208400409 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHC60HXXN1+MVC16C N21+TXV | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 209402975 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212484803 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212484798 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212484783 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES080C20LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212484778 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES080C20SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479552 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES100C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479543 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES100C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479516 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES100C20LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479507 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES100C20SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479480 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212479471 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212587330 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212587320 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ET100C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212587310 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ET100C20LMPS1" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212587300 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ET120C20LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210440176 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JBCN1+JMVT20DC2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210440135 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+JMVT20DC2N1+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 208400410 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+ME14DN21+TXV | | 28 800 | 1 440 \$ |
| 208400406 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+MVC14DN21+TXV | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 208214391 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208214393 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 208214390 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208214406 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208214407 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208214399 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 208214402 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 208214362 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208214367 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208214368 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 208214365 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 208214380 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208214381 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208214383 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208214357 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 208214409 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208214410 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208214411 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208214403 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 800 | 1 440 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208214376 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208214375 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208214372 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208214386 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 208214389 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212484793 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212484788 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212484773 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212484768 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479534 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479525 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479498 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES100C20LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479489 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES100C20SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479462 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212479443 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212587325 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212587315 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212587305 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212587295 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210440192 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+JMET18D S2N1+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210440100 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+JMVT20D C2N1+TXV | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212479699 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479680 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479643 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212479625 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486825 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486815 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486795 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486785 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES100C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486765 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 212486755 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 212587215 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212587200 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587185 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587170 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206787296 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | AE60DX21+TXV | | 36 800 | 1 840 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206971476 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | AVC60DX21+TXV | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971468 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CF64DXA1+ME20DN21+TXV | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971460 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CF64DXA1+MVC20DN21+TXV | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971406 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TL8E080C16UH1" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971398 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TL8E100C20UH1" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971390 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TL9E100C20UH1" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971374 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971358 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8E080C20MP11" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206971298 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971282 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8E100C20MP11" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971266 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971250 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8E120C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 206971418 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971414 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 207335321 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 207335317 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 207335320 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206971350 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9E080C20MP12" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971342 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971334 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9E120D20MP12" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971314 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971230 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971210 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971190 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 207176141 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9Y100C20MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 207176133 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971378 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971362 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TMLE080C20MP11" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206971302 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971286 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TMLE100C20MP11" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971270 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971254 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TMLE120C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 206971422 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971318 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971234 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971214 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206971194 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971426 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971430 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971472 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CM64DXA1+ME20DN21+TXV | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971464 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CM64DXA1+MVC20DN21+TXV | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971410 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971402 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971394 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971382 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971366 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8E080C20MP11" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206971306 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971290 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8E100C20MP11" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971274 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971258 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8E120C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 206971441 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971437 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 207335322 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 207335318 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 207335319 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206971354 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9E080C20MP12" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971346 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971338 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9E120D20MP12" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971324 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971240 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971220 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971200 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 207176145 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9Y100C20MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 207176137 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971386 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971370 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TMLE080C20MP11" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206971310 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971294 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TMLE100C20MP11" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971278 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971262 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TMLE120C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 206971445 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971328 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206971244 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971224 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971204 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971449 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971453 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 208614099 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | JHETD60JBCS2N1 | | 36 600 | 1 830 \$ |
| 208501715 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | JHETD60JXXS2N1+TXV | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 208614096 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | JHVTD60JBCC2N1 | | 36 200 | 1 810 \$ |
| 208501120 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | JHVTD60JXXC2N1+TXV | | 36 200 | 1 810 \$ |
| 209208129 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 209208577 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM8V100C20MP12" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 209208117 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 209208113 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 210620550 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 209207995 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209207569 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209207537 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM9V120D20MP12" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 209207533 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM9Y120D20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 209207999 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209207573 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209207541 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TP9C120D20MP13" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 208614098 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JBCN1+JMET18D S2N1 | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 208614097 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JBCN1+JMVT20D C2N1 | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208500545 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+JMET18D S2N1+TXV | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 208500534 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207434726 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+ME20DN2 1+TXV | | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207434725 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+MVC20DN 21+TXV | | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207416822 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207416818 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207416814 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207416806 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207416798 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E080C20MP11" | 36 400 | 1 820 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207416790 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207416782 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E100C20MP11" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207417377 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207417358 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207417354 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207416778 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207416774 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207416770 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 207416766 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 207417350 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9E080C20MP12" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210620546 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207417346 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207417342 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9E120D20MP12" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207417332 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207417322 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207417312 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207417308 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9Y100C20MP11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207417304 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 207416810 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207416802 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE080C20MP11" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207416794 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207416786 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE100C20MP11" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207417381 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207417362 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207417336 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207417326 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207417316 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207417366 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207417370 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 209402624 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAHD60JBCN1 | "TM9V120D20MP12" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209402628 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAHD60JBCN1 | "TP9C120D20MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209403043 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAHD60JBCN1+JMVT20D C2N1 | | 35 600 | 1 780 \$ |
| 208502191 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+JMET18D S2N1+TXV | | 35 800 | 1 790 \$ |
| 208501113 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV | | 35 600 | 1 780 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|---------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208400422 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+ME20DN21+TXV | | 36 600 | 1 830 \$ |
| 208400423 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+MVC20DN21+TXV | | 36 800 | 1 840 \$ |
| 208214549 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TL8E080C16UH1" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208214548 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TL8E100C20UH1" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 208214547 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TL9E100C20UH1" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208214546 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208214545 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8E080C20MP11" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 208214553 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208214554 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8E100C20MP11" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 208214555 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208214537 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 208214536 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 208214535 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 208214538 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 208214550 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9E080C20MP12" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 208214552 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 208214551 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9E120D20MP12" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208214542 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 208214544 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 208214543 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 208214534 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9Y100C20MP11" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 208214533 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 208214556 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208214557 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLE080C20MP11" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 208214559 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208214558 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLE100C20MP11" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 208214560 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208214539 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 208214540 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 208214541 | FRASER-JOHNSTON | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 9854437 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | AE24BBA21 | | 15 100 | 755 \$ |
| 9006272 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | AE24BX21+TXV | | 15 100 | 755 \$ |
| 9060450 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | AE30BX21+TXV | | 14 800 | 740 \$ |
| 9060451 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | AVC24BX21+TXV | | 14 800 | 740 \$ |
| 9060452 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | AVC30BX21+TXV | | 15 100 | 755 \$ |
| 9060453 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | AVC36BX21+TXV | | 15 000 | 750 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 9060454 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | AVC36CX21+TXV | | 14 600 | 730 \$ |
| 205537116 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24ABAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429851 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24ABAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 202102005 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24ABAA1 | "TM8V060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373346 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24ABAA1 | "TM9E026A08MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780185 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24ABAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 205548143 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24ABAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 202143767 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24ABAA1 | "TM9V040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429856 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24ABAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 202102008 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24ABAA1 | "TMLV060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 202102012 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24ABAA1 | "TPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 205537109 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780241 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779723 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373345 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24AXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780181 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24AXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 205548139 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780173 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780245 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779727 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779731 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780277 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540912 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TL9E060B12UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 203429818 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429686 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TM8E080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429653 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 202102036 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206373336 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TM9E026A08MP12" | 15 600 | 780 \$ |
| 205548183 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205540704 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 202101771 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TM9V060B12MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 202102041 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 202143775 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TM9Y060B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 203429823 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429692 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TMLE080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429659 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 202101775 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TP9C060B12MP13" | 15 200 | 760 \$ |
| 202102050 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 202102054 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 202101790 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24BBAA1+MVC12BN21 | | 14 900 | 745 \$ |
| 206779787 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24BXA1+MVC12BN21+TXV | | 14 900 | 745 \$ |
| 206780273 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540898 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 205548199 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205546093 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205544342 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780651 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206373335 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 600 | 780 \$ |
| 205548179 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205540690 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206780045 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780413 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780177 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 205548203 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205546097 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205544349 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780049 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780417 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780655 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 205074307 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30ABAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 203429785 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30ABAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206373333 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30ABAA1 | "TM9E026A08MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 205074258 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30ABAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205074245 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30ABAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 202143779 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30ABAA1 | "TM9V040A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 203429790 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30ABAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205074553 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205074506 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206373332 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30AXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 205074492 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30AXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205074480 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205074540 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205074266 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205548005 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205547985 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429752 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 203429609 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TM8E100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780615 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373341 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205548163 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205548123 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780005 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TM9V060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780373 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 205545585 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TM9Y060B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 203429758 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 203429615 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TMLE100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780021 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TP9C060B12MP13" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780389 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780631 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206838945 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30BBAA1+ME08BN21 | | 15 100 | 755 \$ |
| 206780113 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30BBAA1+MVC12BN21 | | 15 300 | 765 \$ |
| 206838941 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30BXA1+ME08BN21+TXV | | 15 100 | 755 \$ |
| 206780109 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30BXA1+MVC12BN21+TXV | | 15 300 | 765 \$ |
| 205548001 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205547981 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540842 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550186 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780606 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373340 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205548159 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205548119 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779995 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780363 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 205545541 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 205540853 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550190 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779999 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780367 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780610 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206779799 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30CXA1+MVC16CN21+TXV | | 14 800 | 740 \$ |
| 205547973 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205550170 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205550174 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF30CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205546765 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780225 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206838917 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373330 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36AXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 205540818 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36AXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205548111 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205546393 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780229 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206838921 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206838925 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 205540977 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205547957 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429708 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 203429566 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TM8E100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780570 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373326 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TM9E026A08MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 205540773 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540440 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779955 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TM9V060B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780323 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TM9V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205536204 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TM9Y060B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 203429714 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 203429571 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TMLE100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779971 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TP9C060B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780339 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TP9C080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780586 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779775 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36BBAA1+ME08BN21 | | 15 000 | 750 \$ |
| 206779771 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36BXA1+ME08BN21+TXV | | 15 000 | 750 \$ |
| 205540964 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205547953 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780201 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550142 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206780561 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373325 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 205540758 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540427 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779945 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780313 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205536155 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 206780205 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550146 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779949 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780317 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780565 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780085 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36CXA1+MVC16CN21+TXV | | 15 300 | 765 \$ |
| 206780261 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780493 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780489 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779915 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780435 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780497 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779919 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780439 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780501 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780505 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 205537131 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24ABAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429840 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24ABAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779739 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24ABAA1 | "TM8V060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373348 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24ABAA1 | "TM9E026A08MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780193 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24ABAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 205548151 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24ABAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780153 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24ABAA1 | "TM9V040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429845 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24ABAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779763 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24ABAA1 | "TMLV060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779751 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24ABAA1 | "TPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 205537123 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780249 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779735 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373347 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24AXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 000 | 750 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206780189 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24AXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 205548147 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780149 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780465 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779759 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779747 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780285 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540936 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TL9E060B12UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 203429807 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429675 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TM8E080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429642 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780682 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206373338 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TM9E026A08MP12" | 15 600 | 780 \$ |
| 205548191 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205540731 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206780129 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TM9V060B12MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780473 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780165 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TM9Y060B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 203429812 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429681 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TMLE080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429648 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780141 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TP9C060B12MP13" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780664 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779712 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779795 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24BBAA1+MVC12BN21 | | 14 900 | 745 \$ |
| 206779791 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24BXA1+MVC12BN21+TXV | | 14 900 | 745 \$ |
| 206780281 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540925 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 205548235 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205546105 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205544355 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780678 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206373337 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 600 | 780 \$ |
| 205548187 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205540716 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206780125 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 200 | 760 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206780469 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780161 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 205548243 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205546113 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205546101 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780137 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780660 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779708 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 205074559 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205074271 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206373334 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30AXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 205074498 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30AXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205074486 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205074545 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205074519 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205548013 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205547993 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429763 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 203429621 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TM8E100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780623 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373343 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205548171 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205548131 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780013 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TM9V060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780381 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 205545601 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TM9Y060B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 203429769 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 203429626 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TMLE100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780029 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TP9C060B12MP13" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780397 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780639 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206838953 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30BBAA1+ME08BN21 | | 15 100 | 755 \$ |
| 206780121 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30BBAA1+MVC12BN21 | | 15 300 | 765 \$ |
| 206838949 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30BXA1+ME08BN21+TXV | | 15 100 | 755 \$ |
| 206780117 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30BXA1+MVC12BN21+TXV | | 15 300 | 765 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205548009 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205547989 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540866 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550194 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780619 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373342 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205548167 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205548127 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780009 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780377 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 205545594 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 205541144 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550224 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780025 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780393 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780635 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779803 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30CXA1+MVC16CN21+TXV | | 14 800 | 740 \$ |
| 205547977 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205550178 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205550182 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM30CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205546769 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780233 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206838929 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373331 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36AXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 205540831 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36AXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205548115 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205546397 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780237 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206838933 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206838937 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 205541001 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205547965 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429719 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 203429577 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TM8E100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780578 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373328 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TM9E026A08MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 205540793 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205540471 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779963 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TM9V060B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780331 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TM9V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205536226 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TM9Y060B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 203429725 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 203429582 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TMLE100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779979 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TP9C060B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780347 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TP9C080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780594 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779783 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36BBAA1+ME08BN21 | | 15 000 | 750 \$ |
| 206779779 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36BXA1+ME08BN21+TXV | | 15 000 | 750 \$ |
| 205540990 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205547961 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780209 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550154 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780574 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373327 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 205540781 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540456 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779959 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780327 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205536215 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 206780217 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550162 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779975 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780343 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780590 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780089 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36CXA1+MVC16CN21+TXV | | 15 300 | 765 \$ |
| 206780265 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780521 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780513 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779925 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780445 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780529 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779933 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780453 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206780537 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780545 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 205537138 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU24AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780253 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU24AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779743 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU24AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373349 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU24AXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780197 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU24AXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 205548155 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU24AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780157 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU24AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780257 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU24AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779767 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU24AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779755 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU24AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780289 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540949 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 205548239 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205546109 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205544362 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780686 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206373339 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 600 | 780 \$ |
| 205548195 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205540748 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206780133 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780477 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780169 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 205547949 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205546117 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205546089 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780145 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780668 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779716 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 205548017 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205547997 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540877 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550198 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780627 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373344 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205548175 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205548135 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206780017 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780385 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 205545610 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 205540887 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550202 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780033 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780401 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780643 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 205541013 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205547969 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780213 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550158 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780582 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373329 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 205540807 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540485 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779967 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780335 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205536238 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 206780221 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550166 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779983 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780351 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780598 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780269 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780525 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780517 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779929 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780449 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780533 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779937 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780457 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780541 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780549 | FRASER-JOHNSTON | TH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 203064277 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | AE36BX21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203097456 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | AE36CX21+TXV | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205144700 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | AE42CBC21 | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203088406 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | AE42CX21+TXV | | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203095763 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | AVC36BX21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095755 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | AVC36CX21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095747 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | AVC42CX21+TXV | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203096748 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | AVC48CX21+TXV | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095740 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | AVC48DX21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550134 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205550054 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544149 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36AXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543732 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542166 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36AXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543710 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550058 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544153 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36AXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543742 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543756 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203088266 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TL8E060A12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203088170 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203087708 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM8E040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087595 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM8E060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087499 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087045 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096496 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM8V060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203098005 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 203093013 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM8Y080B12MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203097953 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM9E060A10MP12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 203097913 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097808 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096125 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM9V060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203090971 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM9V080B12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203097488 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM9Y060B12MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203808673 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM9Y080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203431018 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TMLE040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430985 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TMLE060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430958 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430825 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096504 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TMLV060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203096133 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203090990 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203096512 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TPLC060A12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203098021 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TPLC080B12MP13" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 203096733 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BBCA1+ME12BN21 | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549345 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BXA1+ME12BN21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550126 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544317 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550034 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781223 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781191 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538483 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542980 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549777 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548719 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549769 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 205549753 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543660 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780997 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780786 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549637 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206780844 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550038 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781227 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781195 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538491 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542991 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781001 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780790 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543001 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549785 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205543143 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36CXA1+MVC16CN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205544289 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550086 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549995 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781175 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549907 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543884 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205549817 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549285 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549075 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549071 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548911 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548907 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542114 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205542107 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549557 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549553 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549741 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549729 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543605 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549689 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549213 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541481 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548305 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549385 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548555 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549999 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781179 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549911 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543895 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549821 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549083 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548919 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549217 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541492 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548309 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549293 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549087 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549091 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548923 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548927 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549341 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42BXA1+ME12BN21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549349 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42BXA1+MVC12BN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205550122 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544280 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550025 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544141 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205549987 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549899 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549629 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549765 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206781067 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549725 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542954 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548383 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781027 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205548583 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205550030 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544145 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205549991 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549903 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542963 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548387 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203088040 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203087889 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 203087369 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087217 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203086912 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203086750 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203098258 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203096217 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095245 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095237 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094123 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203094115 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203092566 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203092547 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203097248 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8Y100C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 203097240 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8Y120C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 203097856 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203097752 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203097688 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097600 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095931 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203090337 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203089381 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097009 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205541572 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430919 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430875 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430787 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430743 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430682 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095261 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094139 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095939 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203090357 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203089398 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096233 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095269 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095276 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094148 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203094156 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096644 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CBCA1+MVC16CN21 | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205543125 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CXA1+MVC16CN21+TXV | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205550110 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550070 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205549967 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544103 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781135 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543809 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780722 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549243 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542672 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542657 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548795 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548791 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205548655 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548651 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549497 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205549493 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205543691 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549713 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781043 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549673 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549187 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541391 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205548273 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549357 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205541760 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549971 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544117 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781139 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543819 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780726 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542702 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548803 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549191 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541404 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205548277 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549251 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542719 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542728 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548807 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548811 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543542 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42DXA1+ME14DN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548079 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42DXA1+MVC14DN21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548087 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42DXA1+MVC20DN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205544259 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781159 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549883 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781115 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205543196 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543186 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548739 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548735 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548607 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548603 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543588 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549665 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205541335 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541280 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780690 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543515 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205541723 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543361 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781163 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549887 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781119 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TMLV120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543220 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548747 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205541346 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541288 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780694 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543233 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543246 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548751 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548755 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087984 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087820 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203087312 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203087137 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203086855 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203086678 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203098226 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094910 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094902 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093674 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093666 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203092120 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203092103 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203097832 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203097729 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097657 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203097569 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095846 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203089978 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203089012 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096946 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205548535 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203430903 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430853 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430770 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430721 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430660 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094926 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093690 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TMLV120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095854 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203089997 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203089031 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203094934 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094942 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093698 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TPLC100C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093707 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TPLC120C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550098 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544222 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780746 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205544054 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543948 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549871 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781095 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780925 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780921 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780860 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780856 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541948 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205541938 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206781055 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205549701 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781031 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549657 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549157 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548367 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541197 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543464 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205548527 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206780750 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205544064 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543962 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549875 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781099 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780929 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780864 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549161 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548371 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541207 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780933 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780937 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780868 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780872 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543160 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48DXA1+ME14DN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549333 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48DXA1+MVC14DN21+TXV | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205548095 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48DXA1+MVC20DN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205544174 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549943 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549847 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781071 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548977 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548973 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542218 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542214 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205541676 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205541664 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205549417 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549413 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780710 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543560 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205542897 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548335 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541081 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548247 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543392 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548489 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549947 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549851 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781075 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548985 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542239 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542908 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548339 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541099 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548251 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548989 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548993 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542249 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542262 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205550138 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205550062 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544157 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36AXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543772 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542202 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36AXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543722 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550066 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544164 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36AXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543780 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543791 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203088284 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TL8E060A12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203088188 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203087728 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM8E040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087614 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM8E060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087516 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203087061 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096525 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM8V060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203098033 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 203093066 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM8Y080B12MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203097961 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM9E060A10MP12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 203097921 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097816 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096145 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM9V060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203091016 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM9V080B12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203097504 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM9Y060B12MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203808680 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM9Y080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203431024 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TMLE040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430991 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TMLE060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430963 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430831 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096533 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TMLV060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203096153 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203091036 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203096541 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TPLC060A12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203098049 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TPLC080B12MP13" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 203096740 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BBCA1+ME12BN21 | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549361 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BXA1+ME12BN21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550150 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544328 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550042 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781231 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781207 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538509 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543042 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549795 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548827 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549791 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 205549757 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543671 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781007 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780796 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549649 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206780852 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550074 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781243 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781215 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538525 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543069 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781015 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780804 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543089 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549811 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 203088134 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203087947 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203087463 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087273 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203087009 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203086814 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203086600 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203096385 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095580 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095572 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094461 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203094453 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203092898 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203092880 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203097392 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM8Y100C20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097384 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM8Y120C20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097897 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203097792 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097713 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097625 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203096014 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203090609 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM9V100C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203089651 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097057 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548571 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430947 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430891 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430814 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203430759 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430698 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095596 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094477 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096022 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203090625 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TP9C100C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203089670 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096400 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095604 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095612 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094484 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203094492 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096668 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36BCA1+MVC16CN21 | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543151 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CXA1+MVC16CN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205544299 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550090 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550003 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781183 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549915 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543908 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549825 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549299 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549107 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549099 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548943 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548935 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542478 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205542454 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549613 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549605 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549745 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549733 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543622 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549693 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549223 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541510 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205548315 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549433 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548567 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550015 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781203 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549935 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543993 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549839 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549123 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548959 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549237 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541532 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548323 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549321 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549131 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549139 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548967 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549013 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203088059 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203087910 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 203087386 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087235 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203086929 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203086769 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203098267 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203096245 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095300 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095292 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094180 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203094171 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203092681 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203092662 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203097296 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8Y100C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 203097288 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8Y120C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 203097864 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203097760 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097697 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097608 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203095951 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203090382 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203089424 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097025 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205541595 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430925 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430881 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430792 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430748 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430687 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095316 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094196 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095959 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203090401 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203089442 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096260 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095325 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095333 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094203 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203094212 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096652 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CBCA1+MVC16CN21 | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205543134 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CXA1+MVC16CN21+TXV | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205550114 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550078 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205549975 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544133 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781143 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543842 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780730 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549263 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542770 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542749 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548852 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548834 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548703 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548695 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205549573 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205549565 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205543831 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549717 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781047 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549681 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549197 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541420 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205548283 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549373 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205541584 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550007 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544213 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781151 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543866 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780742 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542820 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548875 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549207 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541444 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205548291 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549279 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542839 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542856 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548883 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548891 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543550 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42DXA1+ME14DN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548083 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42DXA1+MVC14DN21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548091 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42DXA1+MVC20DN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205544272 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781167 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549891 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781123 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543285 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543272 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205548767 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548763 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548631 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548627 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543595 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549669 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205541362 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541309 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780700 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543534 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205541742 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543377 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781171 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549895 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781127 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543308 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548775 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205541374 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541321 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780704 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543319 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543327 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548779 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548783 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203088002 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087838 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203087332 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203087154 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203086874 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203086699 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203098234 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094965 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094957 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093731 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093722 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203092226 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203092209 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203097840 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203097737 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097665 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203097576 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095866 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203090025 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203089059 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096962 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205548543 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203430908 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430858 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430775 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430726 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430665 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094981 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093747 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TMLV120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095874 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203090042 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203089078 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203094989 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094997 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093755 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TPLC100C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093763 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TPLC120C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550102 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544234 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780754 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205544075 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205544004 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549919 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781103 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780957 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780949 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780887 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780879 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542313 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205542037 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206781059 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549705 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781035 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205549677 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549167 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548377 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541224 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543634 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205548539 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206780762 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205544129 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205544031 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549927 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781131 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780965 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780895 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549175 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548413 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541245 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780973 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780981 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780903 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780911 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203087784 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203087098 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203086639 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203098210 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094687 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094679 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093295 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203093278 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203091909 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203091892 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203097153 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8Y100C20MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203097145 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8Y120C20MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203097641 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203097553 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203095791 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203089840 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203088828 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203088549 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM9V120D20MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203096915 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548519 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203430842 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430709 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430649 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094703 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093332 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095799 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203089858 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203088847 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203088566 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203094711 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094719 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093350 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203093369 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096700 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DBCA1+ME14DN21 | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203096684 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DBCA1+MVC14DN21 | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203088484 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DBCA1+MVC20DN21 | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543168 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DXA1+ME14DN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549337 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DXA1+MVC14DN21+TXV | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205548099 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DXA1+MVC20DN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205544183 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549951 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549855 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781079 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549023 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549001 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542485 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542288 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205541870 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205541847 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549469 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549461 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206780714 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543569 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205542927 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548345 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541117 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548257 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543419 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548511 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549959 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549863 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781087 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549039 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542535 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543017 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548353 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541156 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548265 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549047 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549055 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542567 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542594 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205550130 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544336 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550046 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781235 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781211 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538517 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543055 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549799 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548731 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549773 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 205549761 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543680 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781011 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780800 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549653 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206780848 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550050 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206781239 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781219 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537303 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543079 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781019 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780838 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543107 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549829 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205544309 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550094 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550011 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781199 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549931 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543975 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549835 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549309 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549111 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549103 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548947 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548939 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542133 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205542467 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549617 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549609 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549749 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549737 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543647 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549697 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549233 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541521 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548319 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549393 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548575 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550019 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781187 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549939 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543930 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549843 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205549127 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548963 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549257 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541545 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548327 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549325 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549135 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549143 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549009 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549017 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205550118 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550082 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205549979 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544203 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781147 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543852 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780734 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549267 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542785 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542760 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548862 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548844 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548707 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548699 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549533 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205549569 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205543701 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549721 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781051 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549685 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549201 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541432 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205548287 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549377 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205541607 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549983 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544137 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781155 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205543875 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780738 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542828 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548879 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549227 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541456 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205548299 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549303 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542847 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542865 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548887 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548895 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205550106 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544249 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780758 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205544085 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205544017 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549923 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781107 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780961 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780953 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780891 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780883 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542058 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205542048 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206781063 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549709 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781039 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549661 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549171 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548409 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541235 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543495 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205548547 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206780766 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205544093 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205544042 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549879 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206781111 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780969 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780899 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549181 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548501 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541256 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780977 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780985 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780907 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780915 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205544194 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549955 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549859 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781083 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549027 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549005 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542498 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542301 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205541882 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205541859 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549473 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549465 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780718 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543580 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205542942 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548349 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541131 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548261 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543431 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548515 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549963 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549867 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781091 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549043 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542551 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543029 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548357 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541170 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205548269 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549051 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549059 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542578 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542611 | FRASER-JOHNSTON | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 9854442 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | AE48CBC21 | | 28 400 | 1 420 \$ |
| 9006282 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | AE48CX21+TXV | | 28 400 | 1 420 \$ |
| 202143939 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | AE48DBC21 | | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202143943 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | AE48DX21+TXV | | 28 200 | 1 410 \$ |
| 9036585 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | AVC48CX21+TXV | | 27 600 | 1 380 \$ |
| 9036586 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | AVC48DX21+TXV | | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202763640 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | AVC60CX22+TXV | | 28 200 | 1 410 \$ |
| 9036588 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | AVC60DX21+TXV | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 206782433 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546705 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TL8E100C20UH11" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546661 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546641 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TL9E100C20UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 203431413 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203431370 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 203431271 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 203431233 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203431123 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100656 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202100659 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100664 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100667 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100672 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205536864 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206782373 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205536803 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 202100676 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM9V060B12MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 202100681 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM9V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202100682 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202100689 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100690 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM9V100C20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 202143987 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 203431419 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203431375 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TMLE080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203431276 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 203431238 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203431128 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100705 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100712 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TMLV120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100716 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TP9C060B12MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 202100719 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TP9C080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202100724 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202100728 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100731 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TP9C100C20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 202100737 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TPLC080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202100738 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100745 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100746 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TPLC100C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100753 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TPLC120C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100054 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CBCA1+MVC16CN21 | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781773 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CXA1+MVC16CN21+TXV | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782429 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546701 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546657 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546637 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546725 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546593 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546524 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546496 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782405 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782333 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782155 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782151 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781355 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781351 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205536855 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206782369 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205536794 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781307 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782205 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206781879 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781751 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782517 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205540641 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546729 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546597 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546529 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546501 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782409 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782159 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781359 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781311 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782209 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781883 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781755 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782521 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782337 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782163 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782167 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781363 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781367 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781761 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48DXA1+MVC14DN21+TXV | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781535 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48DXA1+MVC20DN21+TXV | | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546749 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546685 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205537074 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546621 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546569 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205547561 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546467 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782059 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782055 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781967 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781963 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546423 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546441 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206781839 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781711 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782477 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205536059 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205540543 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546573 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205547565 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546472 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782063 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781971 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781843 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781715 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782481 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205536068 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782067 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782071 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781975 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781979 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205085334 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TL8E080C16UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085301 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TL8E100C20UH11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205085235 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TL9E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085118 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TM8E080C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084956 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TM8E100C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084855 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TM8E120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084732 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TM9E080C20MP12" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084680 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TM9E100C20MP12" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205085124 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TMLE080C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084962 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TMLE100C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084861 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TMLE120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205085282 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TL8E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085218 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TL9E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085152 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TM8E080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085086 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TM8E080C20MP11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205084921 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TM8E100C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084888 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TM8E120C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205084819 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TM8E120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084785 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TM8E130D20MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205084715 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TM9E080C20MP12" | 27 600 | 1 380 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205084697 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TM9E100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205084667 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TM9E100C20MP12" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084653 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TM9E120D20MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085162 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TMLE080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085092 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TMLE080C20MP11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205084927 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TMLE100C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084893 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TMLE120C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205084825 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TMLE120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084791 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TMLE130D20MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781247 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF64DXA1+ME14DN21+TXV | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781255 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF64DXA1+MVC20DN21+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206782469 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 205546677 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 205537056 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 205546613 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 205546542 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206781488 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206782389 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206781384 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781380 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781921 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206781917 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205545109 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 205545102 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 205536835 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 205546458 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 206781819 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206781691 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 206781507 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206782449 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 206782569 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 205546547 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206781492 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206782393 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206781388 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781925 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206781823 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206781695 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 206781511 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206782453 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 206781392 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781396 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781929 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206781933 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206782441 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546713 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TL8E100C20UH11" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546669 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546649 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TL9E100C20UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 203431424 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203431381 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 203431282 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 203431243 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203431134 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782346 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782277 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782265 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781432 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781444 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205536880 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206782381 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205536819 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781325 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM9V060B12MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782231 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM9V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782191 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781805 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782531 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM9V100C20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205540156 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 203431430 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203431386 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TMLE080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 203431287 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 203431249 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203431139 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782289 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781456 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TMLV120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206781337 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TP9C060B12MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782243 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TP9C080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782219 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782179 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782543 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TP9C100C20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782358 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TPLC080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782301 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782313 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781468 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TPLC100C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781480 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TPLC120C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781531 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CBCA1+MVC16CN21 | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781527 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CXA1+MVC16CN21+TXV | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782437 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546709 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546665 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546645 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546737 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546601 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546533 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546505 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782413 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782342 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782273 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782261 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781428 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781440 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205536872 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206782377 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205536812 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781321 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782227 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782187 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781801 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782527 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205540138 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546745 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205546733 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546565 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546515 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782421 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782285 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781452 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781333 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782239 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782215 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782175 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782539 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782354 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782297 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782309 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781464 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781476 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546761 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546697 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TL8E100C20UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205537100 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546633 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TL9E100C20UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 203431348 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 203431211 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203431101 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782099 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782087 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782006 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781994 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546437 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546456 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781857 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781729 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782495 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM9V100C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205536097 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM9V120D20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205540614 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 203431353 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TMLE080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 203431216 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203431106 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782111 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206782018 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TMLV120C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781869 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781741 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782507 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TP9C100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205536123 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TP9C120D20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782123 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782135 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782030 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TPLC100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782042 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TPLC120C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781769 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DBCA1+MVC14DN21 | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781543 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DBCA1+MVC20DN21 | | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781765 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DXA1+MVC14DN21+TXV | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781539 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DXA1+MVC20DN21+TXV | | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546753 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546689 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205537082 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546625 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546577 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205547569 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546477 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782091 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782079 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781998 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781986 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546428 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546446 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781849 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781721 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782487 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205536081 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205540591 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546585 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205547623 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546487 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206782103 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782010 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781861 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781733 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782499 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205536106 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782115 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782127 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782022 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782034 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205085341 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TL8E080C16UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085307 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TL8E100C20UH11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205085240 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TL9E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085129 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TM8E080C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084968 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TM8E100C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084866 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TM8E120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084737 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TM9E080C20MP12" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084686 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TM9E100C20MP12" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205085141 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TMLE080C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084979 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TMLE100C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084877 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TMLE120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205085288 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TL8E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085223 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TL9E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085166 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TM8E080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085097 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TM8E080C20MP11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205084932 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TM8E100C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084899 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TM8E120C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205084832 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TM8E120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084796 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TM8E130D20MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205084721 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TM9E080C20MP12" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205084702 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TM9E100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205084671 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TM9E100C20MP12" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084658 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TM9E120D20MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085176 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TMLE080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085108 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TMLE080C20MP11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205084944 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TMLE100C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084909 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TMLE120C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205084844 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TMLE120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205084808 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TMLE130D20MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781251 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM64DXA1+ME14DN21+TXV | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781259 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM64DXA1+MVC20DN21+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206782473 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 205546681 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 205537065 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 205546617 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 205546552 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206781496 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206782397 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206781408 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781404 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781944 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206781940 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205545158 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 205545151 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 205536842 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 205546462 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 206781829 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206781701 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 206781517 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206782459 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 206782573 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 205546557 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206781500 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206782401 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TMLV120C16MP11" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206781412 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781948 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206781833 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206781705 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 206781521 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206782463 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 206781416 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781420 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781952 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206781956 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 600 | 1 430 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206782445 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546717 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546673 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546653 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546741 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546605 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546561 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546510 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782417 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782350 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782281 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782269 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781436 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781448 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205536889 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206782385 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205536827 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781329 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782235 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782195 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781809 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782535 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205540169 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546609 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546721 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546538 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546520 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782425 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782293 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781460 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781341 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782247 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782223 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782183 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782547 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782362 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782305 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782317 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206781472 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781484 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546757 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546693 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205537091 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546629 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546581 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205547573 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546482 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782095 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782083 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782002 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781990 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546432 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546451 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781853 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781725 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782491 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205536090 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205540602 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546589 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205547627 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546491 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782107 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782014 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781865 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781737 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782503 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205536115 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782119 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782131 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782026 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782038 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205085348 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TL8E080C16UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085312 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TL8E100C20UH11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205085246 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TL9E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085135 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TM8E080C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084973 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TM8E100C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205084873 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TM8E120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084743 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TM9E080C20MP12" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084691 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TM9E100C20MP12" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205085147 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TMLE080C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084984 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TMLE100C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084882 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TMLE120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205085294 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TL8E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085229 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TL9E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085171 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TM8E080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085103 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TM8E080C20MP11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205084938 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TM8E100C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084904 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TM8E120C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205084838 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TM8E120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084802 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TM8E130D20MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205084726 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TM9E080C20MP12" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205084709 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TM9E100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205084675 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TM9E100C20MP12" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084662 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TM9E120D20MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085182 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TMLE080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085114 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TMLE080C20MP11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205084950 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TMLE100C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084915 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TMLE120C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205084849 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TMLE120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084814 | FRASER-JOHNSTON | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TMLE130D20MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 9006287 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | AE60DX21+TXV | | 33 200 | 1 660 \$ |
| 9036065 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | AVC60DX21+TXV | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205547845 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CF64DXA1+MVC20DN21+TXV | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206783052 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205546313 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205536776 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205546305 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 206783032 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205546289 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM8E080C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206783016 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206783000 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM8E100C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782984 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 206782968 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM8E120C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205536741 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM8E130D20MP11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205547793 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205547789 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205546281 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM9E080C20MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205546273 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205546265 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM9E120D20MP12" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205539798 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782627 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782607 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205539527 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206783036 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205546293 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TMLE080C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206783020 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206783004 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TMLE100C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782988 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 206782972 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TMLE120C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205536750 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TMLE130D20MP11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205547801 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205539806 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782631 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782611 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205539536 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205547805 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205547809 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205547849 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CM64DXA1+MVC20DN21+TXV | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206783056 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205546317 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205536785 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205546309 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 206783040 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205546297 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM8E080C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206783024 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206783008 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM8E100C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782992 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 206782976 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM8E120C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205536758 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM8E130D20MP11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205547821 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 32 400 | 1 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205547817 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205546285 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM9E080C20MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205546277 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205546269 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM9E120D20MP12" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205539823 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782637 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782617 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205539548 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206783044 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205546301 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TMLE080C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206783028 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206783012 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TMLE100C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782996 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 206782980 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TMLE120C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205536767 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TMLE130D20MP11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205547829 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205539832 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782641 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782621 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205539554 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205547833 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205547837 | FRASER-JOHNSTON | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205104716 | FRIEDRICH | FPHFR12A3A | FPHFC12A3B | | 7 000 | 350 \$ |
| 205104719 | FRIEDRICH | FPHFR18A3A | FPHFC18A3B | | 11 000 | 550 \$ |
| 205123805 | FRIEDRICH | FPHFR24A3A | FPHFC24A3B | | 19 600 | 980 \$ |
| 205150429 | FRIEDRICH | FPHMR18A3A | Unités sans conduits | | 12 200 | 610 \$ |
| 204101246 | FRIEDRICH | FPHMR24A3A | Unités sans conduits | | 15 400 | 770 \$ |
| 204101247 | FRIEDRICH | FPHMR36A3A | Unités sans conduits | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205141512 | FRIEDRICH | FPHMR42A3A | Unités sans conduits | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 203383867 | FRIEDRICH | FPHSR09A1A | FPHSW09A1A | | 5 000 | 250 \$ |
| 205142781 | FRIEDRICH | FPHSR09A1A-A | FPHSW09A1B | | 5 000 | 250 \$ |
| 203383865 | FRIEDRICH | FPHSR09A3A | FPHFW09A3A | | 5 000 | 250 \$ |
| 205142783 | FRIEDRICH | FPHSR09A3A-A | FPHFW09A3B | | 5 000 | 250 \$ |
| 203383868 | FRIEDRICH | FPHSR12A1A | FPHSW12A1A | | 7 500 | 375 \$ |
| 205142782 | FRIEDRICH | FPHSR12A1A-A | FPHSW12A1B | | 7 500 | 375 \$ |
| 203383866 | FRIEDRICH | FPHSR12A3A | FPHFW12A3A | | 7 500 | 375 \$ |
| 205142785 | FRIEDRICH | FPHSR12A3A-A | FPHFW12A3B | | 7 500 | 375 \$ |
| 203383869 | FRIEDRICH | FPHSR18A3A | FPHFW18A3A | | 11 600 | 580 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205142786 | FRIEDRICH | FPHSR18A3A-A | FPHFW18A3B | | 11 600 | 580 \$ |
| 203383863 | FRIEDRICH | FRHSR09A3A | FRHSW09A3A | | 6 500 | 325 \$ |
| 205142788 | FRIEDRICH | FRHSR09A3A-A | FRHSW09A3B | | 6 500 | 325 \$ |
| 203383864 | FRIEDRICH | FRHSR12A3A | FRHSW12A3A | | 8 000 | 400 \$ |
| 205142789 | FRIEDRICH | FRHSR12A3A-A | FRHSW12A3B | | 8 000 | 400 \$ |
| 10221175 | FRIEDRICH | MRAD09Y1J | MWAD09Y1J | | 6 100 | 305 \$ |
| 10221176 | FRIEDRICH | MRAD12Y1J | MWAD12Y1J | | 6 800 | 340 \$ |
| 10221177 | FRIEDRICH | MRAD18Y3J | MWAD18Y3J | | 12 471 | 624 \$ |
| 10221178 | FRIEDRICH | MRAD24Y3J | MWAD24Y3J | | 14 700 | 735 \$ |
| 201763897 | FRIEDRICH | MRH09Y3JA | MWH09Y3JA | | 6 500 | 325 \$ |
| 7086358 | FRIEDRICH | MRH12Y3J | MWH12Y3J | | 8 800 | 440 \$ |
| 201763898 | FRIEDRICH | MRH12Y3JA | MWH12Y3JA | | 8 000 | 400 \$ |
| 206319899 | FRIEDRICH | VRP12K*****_* | VRP12K*****_* | | 7 700 | 385 \$ |
| 206319901 | FRIEDRICH | VRP12R*****_* | VRP12R*****_* | | 7 700 | 385 \$ |
| 206319900 | FRIEDRICH | VRP24K*****_* | VRP24K*****_* | | 13 000 | 650 \$ |
| 206319902 | FRIEDRICH | VRP24R*****_* | VRP24R*****_* | | 13 000 | 650 \$ |
| 208650630 | FRUIKONAIRE | KFR-25W/A | KFR-25G/A | | 6 000 | 300 \$ |
| 208650628 | FRUIKONAIRE | KFR-25W/B | KFR-25G/B | | 6 300 | 315 \$ |
| 208650631 | FRUIKONAIRE | KFR-35W/A | KFR-35G/A | | 7 000 | 350 \$ |
| 208650629 | FRUIKONAIRE | KFR-35W/B | KFR-35G/B | | 7 800 | 390 \$ |
| 208650632 | FRUIKONAIRE | KFR-51W/A | KFR-51G/A | | 11 400 | 570 \$ |
| 208650633 | FRUIKONAIRE | KFR-70W/A | KFR-70G/A | | 16 500 | 825 \$ |
| 207657371 | FRUIKONAIRE | SIU-12DOR1 | SIU-12DIR1 | | 9 300 | 465 \$ |
| 207657372 | FRUIKONAIRE | SIU-18DOR1 | SIU-18DIR1 | | 12 600 | 630 \$ |
| 207657373 | FRUIKONAIRE | SIU-24DOR1 | SIU-24DIR1 | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 207657374 | FRUIKONAIRE | SIU-36DOR1 | SIU-36DIR1 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210655534 | FUJIECO | FEFS-36H2MD01(O) | FEFS-36H2MD01(I) | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212316954 | FUJIECO | FES-09H2TK-ES(O) | FES-09H2TK-ES(I) | | 5 900 | 295 \$ |
| 212386857 | FUJIECO | FES-12H1TQ(O) | FES-12H1TQ(I) | | 7 300 | 365 \$ |
| 211306452 | FUJIECO | FES-12H2TK-ES(O) | FES-12H2TK-ES(I) | | 7 600 | 380 \$ |
| 211306459 | FUJIECO | FES-18H2TK-M2O | Unités sans conduits | | 12 200 | 610 \$ |
| 212386854 | FUJIECO | FES-24H2T*(O) | FES-24H2TK(I) | | 15 800 | 790 \$ |
| 211306454 | FUJIECO | FES-24H2TK-ES(O) | FES-24H2TK-ES(I) | | 13 900 | 695 \$ |
| 211306460 | FUJIECO | FES-27H2TK-M3O | Unités sans conduits | | 18 100 | 905 \$ |
| 211306461 | FUJIECO | FES-36H2TK-M4O | Unités sans conduits | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 211078835 | FUJITSU | AOUH24LUAS1 | AMUG24LMAS | | 18 700 | 935 \$ |
| 211078838 | FUJITSU | AOUH30LUAS1 | AMUG30LMAS | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 202537546 | FUJITSU | AOU12RLFC | ARU12RGLX | | 10 400 | 520 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 5751314 | FUJITSU | AOU12RLFC | ARU12RLF | | 9 500 | 475 \$ |
| 5751313 | FUJITSU | AOU12RLFC | AUU12RLF | | 10 200 | 510 \$ |
| 6936996 | FUJITSU | AOU12RLFF | AGU12RLF | | 10 600 | 530 \$ |
| 6937310 | FUJITSU | AOU12RLFFH | AGU12RLF | | 10 600 | 530 \$ |
| 6961729 | FUJITSU | AOU12RLFW1 | ASU12RLF1 | | 9 400 | 470 \$ |
| 8703350 | FUJITSU | AOU12RLS3 | ASU12RLS3Y | | 9 600 | 480 \$ |
| 8703506 | FUJITSU | AOU12RLS3H | ASU12RLS3Y | | 9 600 | 480 \$ |
| 6936997 | FUJITSU | AOU15RLFF | AGU15RLF | | 11 600 | 580 \$ |
| 6937311 | FUJITSU | AOU15RLFFH | AGU15RLF | | 11 600 | 580 \$ |
| 8703507 | FUJITSU | AOU15RLS3 | ASU15RLS3Y | | 11 200 | 560 \$ |
| 8703508 | FUJITSU | AOU15RLS3H | ASU15RLS3Y | | 11 200 | 560 \$ |
| 202534923 | FUJITSU | AOU18RGLX | ARU18RGLX | | 12 700 | 635 \$ |
| 202195106 | FUJITSU | AOU18RGLX | AUU18RGLX | | 12 300 | 615 \$ |
| 7937663 | FUJITSU | AOU18RLB | ASU18RLB | | 11 500 | 575 \$ |
| 5839957 | FUJITSU | AOU18RLFC | ARU18RLF | | 13 600 | 680 \$ |
| 5839958 | FUJITSU | AOU18RLFC | AUU18RLF | | 13 600 | 680 \$ |
| 8718495 | FUJITSU | AOU18RLXFW1 | ASU18RLF | | 14 600 | 730 \$ |
| 8779045 | FUJITSU | AOU18RLXFWH | ASU18RLF | | 14 600 | 730 \$ |
| 8063924 | FUJITSU | AOU18RLXFZH | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 200 | 710 \$ |
| 8033585 | FUJITSU | AOU18RLXFZH | Minibloc | | 14 200 | 710 \$ |
| 8033584 | FUJITSU | AOU18RLXFZH | Unités sans conduits | | 14 200 | 710 \$ |
| 205123807 | FUJITSU | AOU24RGLX | AMUG24LMAS | | 18 700 | 935 \$ |
| 202537547 | FUJITSU | AOU24RGLX | ARU24RGLX | | 17 300 | 865 \$ |
| 202208444 | FUJITSU | AOU24RGLX | AUU24RGLX | | 16 400 | 820 \$ |
| 7940753 | FUJITSU | AOU24RLB | ASU24RLB | | 15 300 | 765 \$ |
| 8718545 | FUJITSU | AOU24RLXFW1 | ASU24RLF | | 18 000 | 900 \$ |
| 8779046 | FUJITSU | AOU24RLXFWH | ASU24RLF | | 18 000 | 900 \$ |
| 8063925 | FUJITSU | AOU24RLXFZH | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 400 | 770 \$ |
| 8033742 | FUJITSU | AOU24RLXFZH | Minibloc | | 15 400 | 770 \$ |
| 8033586 | FUJITSU | AOU24RLXFZH | Unités sans conduits | | 15 400 | 770 \$ |
| 205123808 | FUJITSU | AOU30RGLX | AMUG30LMAS | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 202537548 | FUJITSU | AOU30RGLX | ARU30RGLX | | 19 600 | 980 \$ |
| 202195636 | FUJITSU | AOU30RGLX | AUU30RGLX | | 20 200 | 1 010 \$ |
| 8912454 | FUJITSU | AOU30RLXEH | ASU30RLE | | 18 900 | 945 \$ |
| 202537549 | FUJITSU | AOU36RGLX | ARU36RGLX | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 202195637 | FUJITSU | AOU36RGLX | AUU36RGLX | | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 8693481 | FUJITSU | AOU36RLAVM | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 000 | 1 300 \$ |
| 8693479 | FUJITSU | AOU36RLAVM | Unités avec conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8693480 | FUJITSU | AOU36RLAVM | Unités sans conduits | | 25 800 | 1 290 \$ |
| 206347301 | FUJITSU | AOU36RLAVM4 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 000 | 1 300 \$ |
| 206347276 | FUJITSU | AOU36RLAVM4 | Unités avec conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 206347277 | FUJITSU | AOU36RLAVM4 | Unités sans conduits | | 25 800 | 1 290 \$ |
| 9962524 | FUJITSU | AOU36RLAVS | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 200 | 1 310 \$ |
| 9962522 | FUJITSU | AOU36RLAVS | Unités avec conduits | | 26 000 | 1 300 \$ |
| 9962523 | FUJITSU | AOU36RLAVS | Unités sans conduits | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 206347303 | FUJITSU | AOU36RLAVS4 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 200 | 1 310 \$ |
| 206347280 | FUJITSU | AOU36RLAVS4 | Unités avec conduits | | 26 000 | 1 300 \$ |
| 206347281 | FUJITSU | AOU36RLAVS4 | Unités sans conduits | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 8071548 | FUJITSU | AOU36RLXFZ1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 8912450 | FUJITSU | AOU36RLXFZH | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 8908616 | FUJITSU | AOU36RLXFZH | Minibloc | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 8908615 | FUJITSU | AOU36RLXFZH | Unités sans conduits | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 202537550 | FUJITSU | AOU42RGLX | ARU42RGLX | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 8912451 | FUJITSU | AOU45RLXFZ | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 8908618 | FUJITSU | AOU45RLXFZ | Unités avec conduits | | 27 800 | 1 390 \$ |
| 8908617 | FUJITSU | AOU45RLXFZ | Unités sans conduits | | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202537551 | FUJITSU | AOU48RGLX | ARU48RGLX | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 202537552 | FUJITSU | AOU48RGLX | AUU48RGLX | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 8693478 | FUJITSU | AOU48RLAVM | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 8693476 | FUJITSU | AOU48RLAVM | Unités avec conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 8693477 | FUJITSU | AOU48RLAVM | Unités sans conduits | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206347300 | FUJITSU | AOU48RLAVM4 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 206347274 | FUJITSU | AOU48RLAVM4 | Unités avec conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 206347275 | FUJITSU | AOU48RLAVM4 | Unités sans conduits | | 33 000 | 1 650 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 9962521 | FUJITSU | AOU48RLAVS | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 9962519 | FUJITSU | AOU48RLAVS | Unités avec conduits | | 34 600 | 1 730 \$ |
| 9962520 | FUJITSU | AOU48RLAVS | Unités sans conduits | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 206347302 | FUJITSU | AOU48RLAVS4 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 206347278 | FUJITSU | AOU48RLAVS4 | Unités avec conduits | | 34 600 | 1 730 \$ |
| 206347279 | FUJITSU | AOU48RLAVS4 | Unités sans conduits | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 8693475 | FUJITSU | AOU60RLAVM | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 41 500 | 2 075 \$ |
| 8693473 | FUJITSU | AOU60RLAVM | Unités avec conduits | | 41 500 | 2 075 \$ |
| 8693474 | FUJITSU | AOU60RLAVM | Unités sans conduits | | 41 500 | 2 075 \$ |
| 206347299 | FUJITSU | AOU60RLAVM4 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 41 500 | 2 075 \$ |
| 206347272 | FUJITSU | AOU60RLAVM4 | Unités avec conduits | | 41 500 | 2 075 \$ |
| 206347273 | FUJITSU | AOU60RLAVM4 | Unités sans conduits | | 41 500 | 2 075 \$ |
| 5751312 | FUJITSU | AOU9RLFC | ARU9RLF | | 7 300 | 365 \$ |
| 5751311 | FUJITSU | AOU9RLFC | AUU9RLF | | 7 100 | 355 \$ |
| 6936995 | FUJITSU | AOU9RLFF | AGU9RLF | | 7 500 | 375 \$ |
| 6937309 | FUJITSU | AOU9RLFFH | AGU9RLF | | 7 500 | 375 \$ |
| 6961728 | FUJITSU | AOU9RLFW1 | ASU9RLF1 | | 7 600 | 380 \$ |
| 5063325 | FUJITSU | AOU9RLS2 | ASU9RLS2 | | 7 300 | 365 \$ |
| 8703348 | FUJITSU | AOU9RLS3 | ASU9RLS3Y | | 7 000 | 350 \$ |
| 8703349 | FUJITSU | AOU9RLS3H | ASU9RLS3Y | | 7 000 | 350 \$ |
| 204752937 | FUJITSU | AOUG09LMAS1 | ASUG09LMAS | | 7 400 | 370 \$ |
| 204740067 | FUJITSU | AOUG09LZAH1 | ASUG09LZAS | | 7 400 | 370 \$ |
| 206597209 | FUJITSU | AOUG09LZAH1 | ASUG09LZBS | | 7 400 | 370 \$ |
| 204740066 | FUJITSU | AOUG09LZAS1 | ASUG09LZAS | | 7 400 | 370 \$ |
| 206597208 | FUJITSU | AOUG09LZAS1 | ASUG09LZBS | | 7 400 | 370 \$ |
| 204752938 | FUJITSU | AOUG12LMAS1 | ASUG12LMAS | | 10 300 | 515 \$ |
| 204740069 | FUJITSU | AOUG12LZAH1 | ASUG12LZAS | | 10 000 | 500 \$ |
| 206597211 | FUJITSU | AOUG12LZAH1 | ASUG12LZBS | | 10 000 | 500 \$ |
| 204740068 | FUJITSU | AOUG12LZAS1 | ASUG12LZAS | | 10 000 | 500 \$ |
| 206597210 | FUJITSU | AOUG12LZAS1 | ASUG12LZBS | | 10 000 | 500 \$ |
| 204740071 | FUJITSU | AOUG15LZAH1 | ASUG15LZAS | | 11 200 | 560 \$ |
| 206597213 | FUJITSU | AOUG15LZAH1 | ASUG15LZBS | | 11 200 | 560 \$ |
| 204740070 | FUJITSU | AOUG15LZAS1 | ASUG15LZAS | | 11 200 | 560 \$ |
| 206597212 | FUJITSU | AOUG15LZAS1 | ASUG15LZBS | | 11 200 | 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205123809 | FUJITSU | AOUG36LMAS1 | AMUG36LMAS | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 205123810 | FUJITSU | AOUG48LMAS1 | AMUG48LMAS | | 38 500 | 1 925 \$ |
| 207454671 | FUJITSU | AOUH09LEAS1 | ASUH09LMAS | | 6 700 | 335 \$ |
| 206263449 | FUJITSU | AOUH09LMAH1 | ASUH09LMAS | | 7 400 | 370 \$ |
| 207615688 | FUJITSU | AOUH09LMAS1 | ASUH09LMAS | | 7 400 | 370 \$ |
| 206909902 | FUJITSU | AOUH09LPAS1 | ASUH09LPAS | | 6 200 | 310 \$ |
| 206579743 | FUJITSU | AOUH09LUAS1 | ACUH09LUAS1 | | 7 800 | 390 \$ |
| 206579740 | FUJITSU | AOUH09LUAS1 | ADUH09LUAS1 | | 7 400 | 370 \$ |
| 207454670 | FUJITSU | AOUH12LEAS1 | ASUH12LMAS | | 7 500 | 375 \$ |
| 206263450 | FUJITSU | AOUH12LMAH1 | ASUH12LMAS | | 10 300 | 515 \$ |
| 210191037 | FUJITSU | AOUH12LMBH1 | ASUH12LMAS | | 8 500 | 425 \$ |
| 207615689 | FUJITSU | AOUH12LMBS1 | ASUH12LMAS | | 8 800 | 440 \$ |
| 206909901 | FUJITSU | AOUH12LPAS1 | ASUH12LPAS | | 8 800 | 440 \$ |
| 206579744 | FUJITSU | AOUH12LUAS1 | ACUH12LUAS1 | | 10 700 | 535 \$ |
| 206579741 | FUJITSU | AOUH12LUAS1 | ADUH12LUAS1 | | 10 500 | 525 \$ |
| 207334301 | FUJITSU | AOUH12LUAS1 | ARUH12LUAS | | 10 500 | 525 \$ |
| 206913027 | FUJITSU | AOUH18LMAS1 | ASUH18LMAS | | 13 600 | 680 \$ |
| 207131734 | FUJITSU | AOUH18LPAS1 | ASUH18LPAS | | 11 200 | 560 \$ |
| 211078843 | FUJITSU | AOUH18LUAS1 | ABUH18LUAS | | 15 800 | 790 \$ |
| 206579745 | FUJITSU | AOUH18LUAS1 | ACUH18LUAS1 | | 14 700 | 735 \$ |
| 206579742 | FUJITSU | AOUH18LUAS1 | ADUH18LUAS1 | | 14 400 | 720 \$ |
| 211078842 | FUJITSU | AOUH18LUAS1 | ARUH18LUAS | | 15 500 | 775 \$ |
| 211078844 | FUJITSU | AOUH18LUAS1 | AUUh18LUAS | | 15 100 | 755 \$ |
| 206913028 | FUJITSU | AOUH24LMAS1 | ASUH24LMAS | | 15 700 | 785 \$ |
| 207131735 | FUJITSU | AOUH24LPAS1 | ASUH24LPAS | | 15 400 | 770 \$ |
| 211078836 | FUJITSU | AOUH24LUAS1 | ABUH24LUAS | | 17 500 | 875 \$ |
| 211078834 | FUJITSU | AOUH24LUAS1 | ARUH24LUAS | | 18 100 | 905 \$ |
| 211078831 | FUJITSU | AOUH24LUAS1 | AUUh24LUAS | | 18 000 | 900 \$ |
| 207590836 | FUJITSU | AOUH30LPAS1 | ASUH30LPAS | | 19 400 | 970 \$ |
| 207657376 | FUJITSU | AOUH30LUAH1 | AMUG30LMAS | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211078839 | FUJITSU | AOUH30LUAS1 | ABUH30LUAS | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211078837 | FUJITSU | AOUH30LUAS1 | ARUH30LUAS | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 211078832 | FUJITSU | AOUH30LUAS1 | AUUh30LUAS | | 20 800 | 1 040 \$ |
| 207657377 | FUJITSU | AOUH36LMAH1 | AMUG36LMAS | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207590837 | FUJITSU | AOUH36LPAS1 | ASUH36LPAS | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211078841 | FUJITSU | AOUH36LUAS1 | ABUH36LUAS | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211078840 | FUJITSU | AOUH36LUAS1 | ARUH36LUAS | | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211078833 | FUJITSU | AOUH36LUAS1 | AUUh36LUAS | | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|--------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207657378 | FUJITSU | AOUH48LMAH1 | AMUG48LMAS | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 202843122 | FUJITSU | FO2420RVJCAB | FCC2421EUA | "FF100215LT80D" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 202843121 | FUJITSU | FO2420RVJCAB | FCC2421EUA | "FF100215LT80M" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 202843118 | FUJITSU | FO2420RVJCAB | FCC2421EUA | "FF50173LT80M" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 202843119 | FUJITSU | FO2420RVJCAB | FCC2421EUA | "FF75173LT80M" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 202843120 | FUJITSU | FO2420RVJCAB | FCC2421EUA | "FF75214LT80D" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 202843117 | FUJITSU | FO2420RVJCAB | FH2421ELVJUC | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 202843130 | FUJITSU | FO3620RVJCAB | FCC6021ESA | "FF100215LT80D" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 202843129 | FUJITSU | FO3620RVJCAB | FCC6021ESA | "FF100215LT80M" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 202843131 | FUJITSU | FO3620RVJCAB | FCC6021ESA | "FF125245LT80M" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 202843126 | FUJITSU | FO3620RVJCAB | FCC6021ESA | "FF50173LT80M" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 202843127 | FUJITSU | FO3620RVJCAB | FCC6021ESA | "FF75173LT80M" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 202843128 | FUJITSU | FO3620RVJCAB | FCC6021ESA | "FF75214LT80D" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 202843114 | FUJITSU | FO3620RVJCAB | FH6021ELVJSC | | 37 400 | 1 870 \$ |
| 202843140 | FUJITSU | FO4820RVJCAB | FCC6021ESA | "FF100215LT80M" | 40 000 | 2 000 \$ |
| 202843142 | FUJITSU | FO4820RVJCAB | FCC6021ESA | "FF125245LT80M" | 40 000 | 2 000 \$ |
| 202843115 | FUJITSU | FO4820RVJCAB | FH6021ELVJSC | | 41 000 | 2 050 \$ |
| 206322339 | GCHV | COU-D24HNR1-D01-J0 | CAHI-24HNVR1-18 | | 15 400 | 770 \$ |
| 206380029 | GCHV | COU-D24HNR1-D01-J0 | CAHI-36HNVR1-18 | | 15 400 | 770 \$ |
| 204722821 | GE Appliances | ASH109CRAW** | ASYW09CRAW** | | 6 500 | 325 \$ |
| 206551251 | GE Appliances | ASH109CRDWA* | ASYW09CRDWA* | | 5 000 | 250 \$ |
| 211709322 | GE APPLIANCES | ASH109PRDB** | ASYW09PRDB** | | 5 800 | 290 \$ |
| 202588310 | GE Appliances | ASH109PRDWA | ASYW09PRDWB | | 6 200 | 310 \$ |
| 212409456 | GE APPLIANCES | ASH109URDE** | ASYW09URDE** | | 7 800 | 390 \$ |
| 212409488 | GE APPLIANCES | ASH109URDE** | USYM09UCDSA* | | 7 000 | 350 \$ |
| 205291988 | GE Appliances | ASH109URDSD* | ASYW09URDWD* | | 6 500 | 325 \$ |
| 206842141 | GE APPLIANCES | ASH109URDSE* | AB09SC2VHA* | | 6 000 | 300 \$ |
| 206842132 | GE Appliances | ASH109URDSE* | ASYW09URDWD* | | 6 500 | 325 \$ |
| 206842138 | GE Appliances | ASH109URDSE* | USYF09UCDWA* | | 6 000 | 300 \$ |
| 206842135 | GE Appliances | ASH109URDSE* | USYM09UCDSA* | | 6 500 | 325 \$ |
| 204722822 | GE Appliances | ASH112CRAW** | ASYW12CRAW** | | 7 000 | 350 \$ |
| 206551252 | GE Appliances | ASH112CRDWA* | ASYW12CRDWA* | | 7 500 | 375 \$ |
| 211709323 | GE APPLIANCES | ASH112PRDB** | ASYW12PRDB** | | 10 000 | 500 \$ |
| 202588311 | GE Appliances | ASH112PRDWA | ASYW12PRDWB | | 10 700 | 535 \$ |
| 212409463 | GE APPLIANCES | ASH112URDE** | AB12SC2VHA | | 8 500 | 425 \$ |
| 212409457 | GE APPLIANCES | ASH112URDE** | ASYW12URDE** | | 10 800 | 540 \$ |
| 205291989 | GE Appliances | ASH112URDSD* | ASYW12URDWD* | | 9 300 | 465 \$ |
| 206842142 | GE Appliances | ASH112URDSE* | AB12SC2VHA* | | 8 500 | 425 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 206842133 | GE Appliances | ASH112URDSE* | ASYW12URDWD* | | 9 300 | 465 \$ |
| 206842139 | GE Appliances | ASH112URDSE* | USYF12UCDWA* | | 8 500 | 425 \$ |
| 206842136 | GE Appliances | ASH112URDSE* | USYM12UCDSA* | | 9 300 | 465 \$ |
| 211709324 | GE APPLIANCES | ASH115PRDB** | ASYW15PRDB** | | 11 600 | 580 \$ |
| 202588312 | GE Appliances | ASH115PRDWA | ASYW15PRDWB | | 12 000 | 600 \$ |
| 207783953 | GE APPLIANCES | ASH118CRDD** | ASYW18CRDD** | | 11 400 | 570 \$ |
| 204722823 | GE Appliances | ASH118CRDW** | ASYW18CRDW** | | 11 200 | 560 \$ |
| 211709325 | GE APPLIANCES | ASH118PRDB** | ASYW18PRDB** | | 13 600 | 680 \$ |
| 202588313 | GE Appliances | ASH118PRDWA | ASYW18PRDWB | | 14 000 | 700 \$ |
| 212409458 | GE APPLIANCES | ASH118URDE** | ASYW18URDE** | | 15 300 | 765 \$ |
| 205291990 | GE Appliances | ASH118URDSD* | ASYW18URDWD* | | 15 300 | 765 \$ |
| 206842143 | GE APPLIANCES | ASH118URDSE* | AB18SC2VHA* | | 13 000 | 650 \$ |
| 206842134 | GE Appliances | ASH118URDSE* | ASYW18URDWD* | | 15 300 | 765 \$ |
| 206842140 | GE APPLIANCES | ASH118URDSE* | USYF18UCDWA* | | 13 000 | 650 \$ |
| 206842137 | GE Appliances | ASH118URDSE* | USYM18UCDSA* | | 15 000 | 750 \$ |
| 207783954 | GE APPLIANCES | ASH124CRDD** | ASYW24CRDD** | | 15 000 | 750 \$ |
| 204722824 | GE Appliances | ASH124CRDW** | ASYW24CRDW** | | 16 000 | 800 \$ |
| 211709326 | GE APPLIANCES | ASH124PRDB** | ASYW24PRDB** | | 19 000 | 950 \$ |
| 202588314 | GE Appliances | ASH124PRDWA | ASYW24PRDWB | | 19 000 | 950 \$ |
| 207769100 | GE Appliances | ASH124TRDF** | ASYW24TRDF** | | 17 000 | 850 \$ |
| 211744609 | GE Appliances | ASH124UCDD** | ASYW24TRDF** | | 17 000 | 850 \$ |
| 211744608 | GE Appliances | ASH124UCDD** | USYL24UCDD** | | 17 400 | 870 \$ |
| 211727011 | GE Appliances | ASH124UCDD** | USYM24UCDD** | | 17 400 | 870 \$ |
| 207698997 | GE Appliances | ASH218JCDD** | ASYW09CRDD** ,ASYW09CRDD** | | 11 000 | 550 \$ |
| 210474662 | GE APPLIANCES | ASH220NCDD** | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 400 | 720 \$ |
| 210154190 | GE APPLIANCES | ASH220NCDD** | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 210154187 | GE APPLIANCES | ASH220NCDD** | Unités sans conduits | | 14 000 | 700 \$ |
| 204035456 | GE APPLIANCES | ASH220NCDWA | Unités avec conduits | | 14 000 | 700 \$ |
| 203862745 | GE Appliances | ASH220NCDWA | Unités sans conduits | | 14 000 | 700 \$ |
| 207769101 | GE APPLIANCES | ASH3036TRDF** | ASYW30TRDF** | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 207769102 | GE APPLIANCES | ASH3036TRDF** | ASYW36TRDF** | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211744611 | GE Appliances | ASH3036UCDD** | ASYW30TRDF** | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211744613 | GE Appliances | ASH3036UCDD** | ASYW36TRDF** | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211744610 | GE Appliances | ASH3036UCDD** | USYL30UCDD** | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211744612 | GE Appliances | ASH3036UCDD** | USYL36UCDD** | | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211727012 | GE Appliances | ASH3036UCDD** | USYM30UCDD** | | 22 000 | 1 100 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|---|--|--------------------------------|-----------------|
| 211727013 | GE Appliances | ASH3036UCDD** | USYM36UCDD** | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 207722666 | GE Appliances | ASH324JCDD** | USYM07UCDD**,USYM07UCDD**,USYM09UCDSA* | | 15 600 | 780 \$ |
| 207722668 | GE Appliances | ASH324JCDD** | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 800 | 790 \$ |
| 207698999 | GE Appliances | ASH324JCDD** | Unités sans conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 210474663 | GE APPLIANCES | ASH324NCDD** | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 17 200 | 860 \$ |
| 210154194 | GE APPLIANCES | ASH324NCDD** | Unités avec conduits | | 17 400 | 870 \$ |
| 210154192 | GE APPLIANCES | ASH324NCDD** | Unités sans conduits | | 17 000 | 850 \$ |
| 203862746 | GE Appliances | ASH324NCDWA | Unités sans conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 211744614 | GE Appliances | ASH4248UCDD** | USYL42UCDD** | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211729713 | GE Appliances | ASH4248UCDD** | USYM42UCDD** | | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211729714 | GE Appliances | ASH4248UCDD** | USYM48UCDD** | | 34 600 | 1 730 \$ |
| 207802918 | GE Appliances | ASH436JCDD** | ASYW07CRDD**,ASYW07CRDD**,ASYW07CRDD**,ASYW12CRDD** | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207802919 | GE Appliances | ASH436JCDD** | USYM07UCDD**,USYM09UCDSA*,USYM09UCDSA*,USYM09UCDSA* | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 208141311 | GE Appliances | ASH436JCDD** | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210474664 | GE APPLIANCES | ASH436NCDD** | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 210154197 | GE APPLIANCES | ASH436NCDD** | Unités avec conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 210154196 | GE APPLIANCES | ASH436NCDD** | Unités sans conduits | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 204878533 | GE Appliances | ASH436NCDW** | Unités sans conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 210586028 | GE APPLIANCES | ASH542JCDD** | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210532847 | GE APPLIANCES | ASH542JCDD** | Unités avec conduits | | 26 000 | 1 300 \$ |
| 210532846 | GE APPLIANCES | ASH542JCDD** | Unités sans conduits | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212924870 | GE APPLIANCES | AUH2436ZGDA* | C(A,C,D,E)24B34+TDR | | 15 000 | 750 \$ |
| 212924875 | GE APPLIANCES | AUH2436ZGDA* | C(A,C,E)37C24+TDR | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212924871 | GE APPLIANCES | AUH2436ZGDA* | D(A,C,E)24A44+TDR | | 15 000 | 750 \$ |
| 212924872 | GE APPLIANCES | AUH2436ZGDA* | D(A,C,E)24C34+TDR | | 15 000 | 750 \$ |
| 212924873 | GE APPLIANCES | AUH2436ZGDA* | D(A,C,E)24D34+TDR | | 15 000 | 750 \$ |
| 212924874 | GE APPLIANCES | AUH2436ZGDA* | D(A,C,E)25B34+TDR | | 15 000 | 750 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212924876 | GE APPLIANCES | AUH2436ZGDA* | D(A,C,E)36B34+TDR | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212578538 | GE APPLIANCES | AUH2436ZGDA* | NCCC24BT4** | | 15 000 | 750 \$ |
| 212596402 | GE APPLIANCES | AUH2436ZGDA* | NCCC36BT4** | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207590956 | GE Appliances | AUH2436ZGDA* | TUY24ZPDA | | 16 000 | 800 \$ |
| 207590957 | GE Appliances | AUH2436ZGDA* | TUY36ZPDA | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205756418 | GE Appliances | AUH2436ZGDA* | UUY24ZGDA** | | 16 300 | 815 \$ |
| 206799410 | GE Appliances | AUH2436ZGDA* | UUY24ZGDAB* | | 16 000 | 800 \$ |
| 205756419 | GE Appliances | AUH2436ZGDA* | UUY36ZGDA** | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206799411 | GE Appliances | AUH2436ZGDA* | UUY36ZGDAB* | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212924877 | GE APPLIANCES | AUH4860ZGDA* | C(A,C,D,E)48C44+TDR | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212924878 | GE APPLIANCES | AUH4860ZGDA* | C(A,C,D,E)48D44+TDR | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212924880 | GE APPLIANCES | AUH4860ZGDA* | C(A,C,D,E)60A44+TDR | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 212924881 | GE APPLIANCES | AUH4860ZGDA* | C(A,C,D,E)60B44+TDR | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 212924882 | GE APPLIANCES | AUH4860ZGDA* | C(A,C,D,E)60C44+TDR | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 212924883 | GE APPLIANCES | AUH4860ZGDA* | D(A,C,E)60C44+TDR | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 212924884 | GE APPLIANCES | AUH4860ZGDA* | D(A,C,E)60D44+TDR | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 212924879 | GE APPLIANCES | AUH4860ZGDA* | D(A,C,E)61C44+TDR | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212596403 | GE APPLIANCES | AUH4860ZGDA* | NCCC48DT4** | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212596404 | GE APPLIANCES | AUH4860ZGDA* | NCCC60DT4** | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 207590958 | GE Appliances | AUH4860ZGDA* | TUY48ZPDA | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 207590959 | GE Appliances | AUH4860ZGDA* | TUY60ZPDA | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 205977486 | GE Appliances | AUH4860ZGDA* | UUY48ZGDA** | | 32 800 | 1 640 \$ |
| 206753163 | GE Appliances | AUH4860ZGDA* | UUY48ZGDAB* | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 205977487 | GE Appliances | AUH4860ZGDA* | UUY60ZGDA** | | 37 200 | 1 860 \$ |
| 206753162 | GE Appliances | AUH4860ZGDA* | UUY60ZGDAB* | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 213164571 | GE | NS18H36MA4-** | ED1P24B+TDR+TXV | "NF97D070M3B-***" | 15 300 | 765 \$ |
| 213164572 | GE | NS18H36MA4-** | ED1P30/36B+TDR+TXV | "NF97D070M3B-***" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 213164573 | GE | NS18H36MA4-** | ED1P30/36C+TDR+TXV | "NF97D090M4C-***" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 209941280 | GE | NS18H36MA4-** | NAM18P1TA4 | | 15 400 | 770 \$ |
| 209941284 | GE | NS18H36MA4-** | NAM18V1TA4-** | | 15 900 | 795 \$ |
| 209941282 | GE | NS18H36MA4-** | NAM24E1TA4-** | | 15 000 | 750 \$ |
| 209941281 | GE | NS18H36MA4-** | NAM24P1TA4 | | 16 100 | 805 \$ |
| 209941285 | GE | NS18H36MA4-** | NAM24V1TA4-** | | 16 100 | 805 \$ |
| 213255776 | GE | NS18H36MA4-** | NAM24V2TA4 | | 15 200 | 760 \$ |
| 209941283 | GE | NS18H36MA4-** | NAM30E1TA4-** | | 15 900 | 795 \$ |
| 209941316 | GE | NS18H36MA4-** | NAM30V1TA4-** | | 15 900 | 795 \$ |
| 213255777 | GE | NS18H36MA4-** | NAM30V2TA4 | | 16 000 | 800 \$ |
| 209941277 | GE | NS18H36MA4-** | NAM36E1TA4-** | | 22 600 | 1 130 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 209941276 | GE | NS18H36MA4-** | NAM36P1TA4 | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 209941275 | GE | NS18H36MA4-** | NAM36V1TA4-** | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 213255778 | GE | NS18H36MA4-** | NAM36V2TA4 | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 209941278 | GE | NS18H36MA4-** | NAM42E1TA4-** | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 209941279 | GE | NS18H36MA4-** | NAM42V1TA4-** | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 213255773 | GE | NS18H36MA4-** | NAM42V2TA4 | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 209941060 | GE | NS18H36MA4-** | NCHC30AT4 | "NF80U045S3A-**" | 15 700 | 785 \$ |
| 209941130 | GE | NS18H36MA4-** | NCHC30AT4 | "NF80U045T3A-**" | 15 400 | 770 \$ |
| 209941137 | GE | NS18H36MA4-** | NCHC30AT4 | "NF80U070T3A-**" | 15 800 | 790 \$ |
| 209941144 | GE | NS18H36MA4-** | NCHC30AT4 | "NF80U070V3A-**" | 15 600 | 780 \$ |
| 209941055 | GE | NS18H36MA4-** | NCHC30AT4 | "NF80X040S3A-**" | 15 700 | 785 \$ |
| 209941067 | GE | NS18H36MA4-** | NCHC30AT4 | "NF80X060S3A-**" | 15 700 | 785 \$ |
| 209941080 | GE | NS18H36MA4-** | NCHC30BT4 | "NF80U070S3B-**" | 15 500 | 775 \$ |
| 209941183 | GE | NS18H36MA4-** | NCHC30BT4 | "NF95X040S3B-**" | 15 400 | 770 \$ |
| 209941214 | GE | NS18H36MA4-** | NCHC30BT4 | "NF96U045S3B-**" | 15 900 | 795 \$ |
| 209941314 | GE | NS18H36MA4-** | NCHC30BT4 | "NF96U045V3B-**" | 15 600 | 780 \$ |
| 209941223 | GE | NS18H36MA4-** | NCHC30BT4 | "NF96U070S3B-**" | 15 900 | 795 \$ |
| 209941315 | GE | NS18H36MA4-** | NCHC30BT4 | "NF96U070V3B-**" | 15 500 | 775 \$ |
| 213164561 | GE | NS18H36MA4-** | NCHC30BT4+TDR | "NF97U070M3B-**" | 15 500 | 775 \$ |
| 213164559 | GE | NS18H36MA4-** | NCHC30BT4+TDR | "NF97X040V3B-**" | 15 600 | 780 \$ |
| 213164560 | GE | NS18H36MA4-** | NCHC30BT4+TDR | "NF97X060V3B-**" | 15 600 | 780 \$ |
| 209941074 | GE | NS18H36MA4-** | NCHC36BT4 | "NF80U070S3B-**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 209941093 | GE | NS18H36MA4-** | NCHC36BT4 | "NF80U090S4B-**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 209941149 | GE | NS18H36MA4-** | NCHC36BT4 | "NF80U090T4B-**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 209941158 | GE | NS18H36MA4-** | NCHC36BT4 | "NF80U090V4B-**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 209941085 | GE | NS18H36MA4-** | NCHC36BT4 | "NF80X080S4B-**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 209941239 | GE | NS18H36MA4-** | NCHC36BT4 | "NF96U045V3B-**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 209941219 | GE | NS18H36MA4-** | NCHC36BT4 | "NF96U070S3B-**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 209941247 | GE | NS18H36MA4-** | NCHC36BT4 | "NF96U070V3B-**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 209941075 | GE | NS18H36MA4-** | NCHC48BT4 | "NF80U070S3B-**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 209941094 | GE | NS18H36MA4-** | NCHC48BT4 | "NF80U090S4B-**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 209941150 | GE | NS18H36MA4-** | NCHC48BT4 | "NF80U090T4B-**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 209941159 | GE | NS18H36MA4-** | NCHC48BT4 | "NF80U090V4B-**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 209941209 | GE | NS18H36MA4-** | NCHC48BT4 | "NF96U045S3B-**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 209941240 | GE | NS18H36MA4-** | NCHC48BT4 | "NF96U045V3B-**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 209941220 | GE | NS18H36MA4-** | NCHC48BT4 | "NF96U070S3B-**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 209941248 | GE | NS18H36MA4-** | NCHC48BT4 | "NF96U070V3B-**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 213164564 | GE | NS18H36MA4-** | NCHC48BT4+TDR | "NF97U070M3B-**" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213164562 | GE | NS18H36MA4-** | NCHC48BT4+TDR | "NF97X040V3B-**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 213164563 | GE | NS18H36MA4-** | NCHC48BT4+TDR | "NF97X060V3B-**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 213164567 | GE | NS18H36MA4-** | NCHC48CT4+TDR | "NF97U090M3C-**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 213164568 | GE | NS18H36MA4-** | NCHC48CT4+TDR | "NF97U090M4C-**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 213164569 | GE | NS18H36MA4-** | NCHC48CT4+TDR | "NF97U090M5C-**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 213164570 | GE | NS18H36MA4-** | NCHC48CT4+TDR | "NF97U110M5C-**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 213164565 | GE | NS18H36MA4-** | NCHC48CT4+TDR | "NF97X080V4C-**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 213164566 | GE | NS18H36MA4-** | NCHC48CT4+TDR | "NF97X080V5C-**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 209941128 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC24AT4 | "NF80U045T3A-**" | 15 300 | 765 \$ |
| 209941135 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC24AT4 | "NF80U070T3A-**" | 16 100 | 805 \$ |
| 209941142 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC24AT4 | "NF80U070V3A-**" | 16 000 | 800 \$ |
| 209941053 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC24AT4 | "NF80X040S3A-**" | 16 100 | 805 \$ |
| 209941065 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC24AT4 | "NF80X060S3A-**" | 16 100 | 805 \$ |
| 209941078 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC24BT4 | "NF80U070S3B-**" | 15 900 | 795 \$ |
| 209941212 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC24BT4 | "NF96U045S3B-**" | 16 300 | 815 \$ |
| 209941242 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC24BT4 | "NF96U045V3B-**" | 16 000 | 800 \$ |
| 209941311 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC24BT4 | "NF96U070S3B-**" | 16 300 | 815 \$ |
| 209941251 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC24BT4 | "NF96U070V3B-**" | 15 900 | 795 \$ |
| 213164541 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC24BT4+TDR | "NF97X040V3B-**" | 16 000 | 800 \$ |
| 213164542 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC24BT4+TDR | "NF97X060V3B-**" | 16 000 | 800 \$ |
| 209941059 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC30AT4 | "NF80U045S3A-**" | 15 700 | 785 \$ |
| 209941129 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC30AT4 | "NF80U045T3A-**" | 15 800 | 790 \$ |
| 209941136 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC30AT4 | "NF80U070T3A-**" | 15 800 | 790 \$ |
| 209941143 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC30AT4 | "NF80U070V3A-**" | 15 600 | 780 \$ |
| 209941054 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC30AT4 | "NF80X040S3A-**" | 15 800 | 790 \$ |
| 209941066 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC30AT4 | "NF80X060S3A-**" | 15 800 | 790 \$ |
| 209941079 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC30BT4 | "NF80U070S3B-**" | 15 600 | 780 \$ |
| 209941182 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC30BT4 | "NF95X040S3B-**" | 15 500 | 775 \$ |
| 209941213 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC30BT4 | "NF96U045S3B-**" | 15 400 | 770 \$ |
| 209941313 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC30BT4 | "NF96U045V3B-**" | 15 600 | 780 \$ |
| 209941222 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC30BT4 | "NF96U070S3B-**" | 15 900 | 795 \$ |
| 209941252 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC30BT4 | "NF96U070V3B-**" | 15 500 | 775 \$ |
| 213164546 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC30BT4+TDR | "NF97U070M3B-**" | 15 500 | 775 \$ |
| 213164544 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC30BT4+TDR | "NF97X040V3B-**" | 15 600 | 780 \$ |
| 213164545 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC30BT4+TDR | "NF97X060V3B-**" | 15 600 | 780 \$ |
| 209941057 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC36AT4 | "NF80U045S3A-**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 209941069 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC36AT4 | "NF80U070S3A-**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 209941132 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC36AT4 | "NF80U070T3A-**" | 22 800 | 1 140 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 209941139 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC36AT4 | "NF80U070V3A-** | 22 200 | 1 110 \$ |
| 209941062 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC36AT4 | "NF80X060S3A-** | 22 400 | 1 120 \$ |
| 209941072 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC36BT4 | "NF80U070S3B-** | 22 600 | 1 130 \$ |
| 209941091 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC36BT4 | "NF80U090S4B-** | 22 600 | 1 130 \$ |
| 209941147 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC36BT4 | "NF80U090T4B-** | 22 800 | 1 140 \$ |
| 209941156 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC36BT4 | "NF80U090V4B-** | 22 800 | 1 140 \$ |
| 209941083 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC36BT4 | "NF80X080S4B-** | 22 800 | 1 140 \$ |
| 209941178 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC36BT4 | "NF95X040S3B-** | 22 000 | 1 100 \$ |
| 209941186 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC36BT4 | "NF95X060S3B-** | 22 000 | 1 100 \$ |
| 209941206 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC36BT4 | "NF96U045S3B-** | 22 600 | 1 130 \$ |
| 209941237 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC36BT4 | "NF96U045V3B-** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 209941217 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC36BT4 | "NF96U070S3B-** | 22 400 | 1 120 \$ |
| 209941245 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC36BT4 | "NF96U070V3B-** | 22 800 | 1 140 \$ |
| 213164549 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC36BT4+TDR | "NF97U070M3B-** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 213164547 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC36BT4+TDR | "NF97X040V3B-** | 22 800 | 1 140 \$ |
| 213164548 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC36BT4+TDR | "NF97X060V3B-** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 209941073 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC48BT4 | "NF80U070S3B-** | 21 600 | 1 080 \$ |
| 209941092 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC48BT4 | "NF80U090S4B-** | 21 600 | 1 080 \$ |
| 209941148 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC48BT4 | "NF80U090T4B-** | 21 600 | 1 080 \$ |
| 209941157 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC48BT4 | "NF80U090V4B-** | 21 600 | 1 080 \$ |
| 209941084 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC48BT4 | "NF80X080S4B-** | 21 800 | 1 090 \$ |
| 209941179 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC48BT4 | "NF95X040S3B-** | 22 000 | 1 100 \$ |
| 209941187 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC48BT4 | "NF95X060S3B-** | 22 000 | 1 100 \$ |
| 209941207 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC48BT4 | "NF96U045S3B-** | 21 400 | 1 070 \$ |
| 209941238 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC48BT4 | "NF96U045V3B-** | 21 800 | 1 090 \$ |
| 209941218 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC48BT4 | "NF96U070S3B-** | 21 400 | 1 070 \$ |
| 209941246 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC48BT4 | "NF96U070V3B-** | 21 800 | 1 090 \$ |
| 213164552 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC48BT4+TDR | "NF97U070M3B-** | 21 800 | 1 090 \$ |
| 213164550 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC48BT4+TDR | "NF97X040V3B-** | 21 800 | 1 090 \$ |
| 213164551 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC48BT4+TDR | "NF97X060V3B-** | 21 800 | 1 090 \$ |
| 209941190 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC48CT4 | "NF95X080S4C-** | 22 000 | 1 100 \$ |
| 209941225 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC48CT4 | "NF96U090S4C-** | 21 600 | 1 080 \$ |
| 209941254 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC48CT4 | "NF96U090V3C-** | 21 600 | 1 080 \$ |
| 213164555 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC48CT4+TDR | "NF97U090M3C-** | 21 600 | 1 080 \$ |
| 213164556 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC48CT4+TDR | "NF97U090M4C-** | 21 600 | 1 080 \$ |
| 213164557 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC48CT4+TDR | "NF97U090M5C-** | 21 800 | 1 090 \$ |
| 213164558 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC48CT4+TDR | "NF97U110M5C-** | 21 600 | 1 080 \$ |
| 213164553 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC48CT4+TDR | "NF97X080V4C-** | 21 600 | 1 080 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213164554 | GE | NS18H36MA4-** | NCUC48CT4+TDR | "NF97X080V5C-** | 21 800 | 1 090 \$ |
| 209941126 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU24AP4+TXV | "NF80U045T3A-** | 15 300 | 765 \$ |
| 209941133 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU24AP4+TXV | "NF80U070T3A-** | 16 100 | 805 \$ |
| 209941140 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU24AP4+TXV | "NF80U070V3A-** | 16 000 | 800 \$ |
| 209941051 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU24AP4+TXV | "NF80X040S3A-** | 16 100 | 805 \$ |
| 209941063 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU24AP4+TXV | "NF80X060S3A-** | 16 100 | 805 \$ |
| 213164525 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU24BP4+TDR+TXV | "NF97U070M3B-** | 15 900 | 795 \$ |
| 213164523 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU24BP4+TDR+TXV | "NF97X040V3B-** | 16 000 | 800 \$ |
| 213164524 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU24BP4+TDR+TXV | "NF97X060V3B-** | 16 000 | 800 \$ |
| 209941076 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU24BP4+TXV | "NF80U070S3B-** | 15 900 | 795 \$ |
| 209941210 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU24BP4+TXV | "NF96U045S3B-** | 16 300 | 815 \$ |
| 209941241 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU24BP4+TXV | "NF96U045V3B-** | 16 000 | 800 \$ |
| 209941310 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU24BP4+TXV | "NF96U070S3B-** | 16 300 | 815 \$ |
| 209941249 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU24BP4+TXV | "NF96U070V3B-** | 15 900 | 795 \$ |
| 209941058 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU30AP4+TXV | "NF80U045S3A-** | 15 700 | 785 \$ |
| 209941127 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU30AP4+TXV | "NF80U045T3A-** | 15 800 | 790 \$ |
| 209941134 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU30AP4+TXV | "NF80U070T3A-** | 15 800 | 790 \$ |
| 209941141 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU30AP4+TXV | "NF80U070V3A-** | 15 600 | 780 \$ |
| 209941052 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU30AP4+TXV | "NF80X040S3A-** | 15 800 | 790 \$ |
| 209941064 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU30AP4+TXV | "NF80X060S3A-** | 15 800 | 790 \$ |
| 213164528 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU30BP4+TDR+TXV | "NF97U070M3B-** | 15 500 | 775 \$ |
| 213164526 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU30BP4+TDR+TXV | "NF97X040V3B-** | 15 600 | 780 \$ |
| 213164527 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU30BP4+TDR+TXV | "NF97X060V3B-** | 15 600 | 780 \$ |
| 209941077 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU30BP4+TXV | "NF80U070S3B-** | 15 600 | 780 \$ |
| 209941181 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU30BP4+TXV | "NF95X040S3B-** | 15 500 | 775 \$ |
| 209941211 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU30BP4+TXV | "NF96U045S3B-** | 15 900 | 795 \$ |
| 209941312 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU30BP4+TXV | "NF96U045V3B-** | 15 600 | 780 \$ |
| 209941221 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU30BP4+TXV | "NF96U070S3B-** | 15 900 | 795 \$ |
| 209941250 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU30BP4+TXV | "NF96U070V3B-** | 15 500 | 775 \$ |
| 209941056 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU36AP4+TXV | "NF80U045S3A-** | 22 400 | 1 120 \$ |
| 209941068 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU36AP4+TXV | "NF80U070S3A-** | 22 600 | 1 130 \$ |
| 209941131 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU36AP4+TXV | "NF80U070T3A-** | 22 800 | 1 140 \$ |
| 209941138 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU36AP4+TXV | "NF80U070V3A-** | 22 200 | 1 110 \$ |
| 209941061 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU36AP4+TXV | "NF80X060S3A-** | 22 400 | 1 120 \$ |
| 213164531 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU36BP4+TDR+TXV | "NF97U070M3B-** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 213164529 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU36BP4+TDR+TXV | "NF97X040V3B-** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 213164530 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU36BP4+TDR+TXV | "NF97X060V3B-** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 209941070 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU36BP4+TXV | "NF80U070S3B-** | 22 600 | 1 130 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 209941089 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU36BP4+TXV | "NF80U090S4B-**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 209941145 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU36BP4+TXV | "NF80U090T4B-**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 209941154 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU36BP4+TXV | "NF80U090V4B-**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 209941081 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU36BP4+TXV | "NF80X080S4B-**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 209941176 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU36BP4+TXV | "NF95X040S3B-**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 209941184 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU36BP4+TXV | "NF95X060S3B-**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 209941204 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU36BP4+TXV | "NF96U045S3B-**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 209941235 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU36BP4+TXV | "NF96U045V3B-**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 209941215 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU36BP4+TXV | "NF96U070S3B-**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 209941243 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU36BP4+TXV | "NF96U070V3B-**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 213164534 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU48BP4+TDR+TXV | "NF97U070M3B-**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 213164532 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU48BP4+TDR+TXV | "NF97X040V3B-**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 213164533 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU48BP4+TDR+TXV | "NF97X060V3B-**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 209941071 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU48BP4+TXV | "NF80U070S3B-**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 209941090 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU48BP4+TXV | "NF80U090S4B-**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 209941146 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU48BP4+TXV | "NF80U090T4B-**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 209941155 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU48BP4+TXV | "NF80U090V4B-**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 209941082 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU48BP4+TXV | "NF80X080S4B-**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 209941177 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU48BP4+TXV | "NF95X040S3B-**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 209941185 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU48BP4+TXV | "NF95X060S3B-**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 209941205 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU48BP4+TXV | "NF96U045S3B-**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 209941236 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU48BP4+TXV | "NF96U045V3B-**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 209941216 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU48BP4+TXV | "NF96U070S3B-**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 209941244 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU48BP4+TXV | "NF96U070V3B-**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 213164537 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU48CP4+TDR+TXV | "NF97U090M3C-**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 213164538 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU48CP4+TDR+TXV | "NF97U090M4C-**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 213164539 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU48CP4+TDR+TXV | "NF97U090M5C-**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 213164540 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU48CP4+TDR+TXV | "NF97U110M5C-**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 213164535 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU48CP4+TDR+TXV | "NF97X080V4C-**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 213164536 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU48CP4+TDR+TXV | "NF97X080V5C-**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 209941189 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU48CP4+TXV | "NF95X080S4C-**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 209941224 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU48CP4+TXV | "NF96U090S4C-**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 209941253 | GE | NS18H36MA4-** | NCUU48CP4+TXV | "NF96U090V3C-**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 213164607 | GE | NS18H60MA4-** | ED1P60D+TDR+TXV | "NF97D110M5C-**" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 209941289 | GE | NS18H60MA4-** | NAM48E1TA4-** | | 31 600 | 1 580 \$ |
| 209941288 | GE | NS18H60MA4-** | NAM48P1TA4 | | 31 600 | 1 580 \$ |
| 209941290 | GE | NS18H60MA4-** | NAM48V1TA4-** | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213255775 | GE | NS18H60MA4-** | NAM48V2TA4 | | 32 800 | 1 640 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 209941287 | GE | NS18H60MA4-** | NAM60E1TA4-** | "0.0" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 209941286 | GE | NS18H60MA4-** | NAM60V1TA4-** | | 38 500 | 1 925 \$ |
| 213255774 | GE | NS18H60MA4-** | NAM60V2TA4 | | 38 500 | 1 925 \$ |
| 209941104 | GE | NS18H60MA4-** | NCHC48CT4 | "NF80U090S5C-**" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 209941122 | GE | NS18H60MA4-** | NCHC48CT4 | "NF80U110S5C-**" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 209941166 | GE | NS18H60MA4-** | NCHC48CT4 | "NF80U110T5C-**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 209941175 | GE | NS18H60MA4-** | NCHC48CT4 | "NF80U110V5C-**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 209941263 | GE | NS18H60MA4-** | NCHC48CT4 | "NF96U090V5C-**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 209941272 | GE | NS18H60MA4-** | NCHC48CT4 | "NF96U110V5C-**" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 213164598 | GE | NS18H60MA4-** | NCHC48CT4+TDR | "NF97U090M4C-**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213164599 | GE | NS18H60MA4-** | NCHC48CT4+TDR | "NF97U090M5C-**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213164600 | GE | NS18H60MA4-** | NCHC48CT4+TDR | "NF97U110M5C-**" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 213164596 | GE | NS18H60MA4-** | NCHC48CT4+TDR | "NF97X080V4C-**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213164597 | GE | NS18H60MA4-** | NCHC48CT4+TDR | "NF97X080V5C-**" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 209941101 | GE | NS18H60MA4-** | NCHC51CT4 | "NF80U090S5C-**" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209941121 | GE | NS18H60MA4-** | NCUC49CT4 | "NF80U110S5C-**" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 209941174 | GE | NS18H60MA4-** | NCUC49CT4 | "NF80U110V5C-**" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 209941112 | GE | NS18H60MA4-** | NCUC49CT4 | "NF80X100S5C-**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 209941262 | GE | NS18H60MA4-** | NCUC49CT4 | "NF96U090V5C-**" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 209941271 | GE | NS18H60MA4-** | NCUC49CT4 | "NF96U110V5C-**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 213164589 | GE | NS18H60MA4-** | NCUC49CT4+TDR | "NF97U090M4C-**" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 213164590 | GE | NS18H60MA4-** | NCUC49CT4+TDR | "NF97U090M5C-**" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 213164591 | GE | NS18H60MA4-** | NCUC49CT4+TDR | "NF97U110M5C-**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 213164587 | GE | NS18H60MA4-** | NCUC49CT4+TDR | "NF97X080V4C-**" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 213164588 | GE | NS18H60MA4-** | NCUC49CT4+TDR | "NF97X080V5C-**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 209941100 | GE | NS18H60MA4-** | NCUC60CT4 | "NF80U090S5C-**" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 209941116 | GE | NS18H60MA4-** | NCUC60CT4 | "NF80U110S5C-**" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 209941164 | GE | NS18H60MA4-** | NCUC60CT4 | "NF80U110T5C-**" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 209941169 | GE | NS18H60MA4-** | NCUC60CT4 | "NF80U110V5C-**" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 209941107 | GE | NS18H60MA4-** | NCUC60CT4 | "NF80X100S5C-**" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 209941197 | GE | NS18H60MA4-** | NCUC60CT4 | "NF95X100S5C-**" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 209941257 | GE | NS18H60MA4-** | NCUC60CT4 | "NF96U090V5C-**" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 209941233 | GE | NS18H60MA4-** | NCUC60CT4 | "NF96U110S5C-**" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 209941268 | GE | NS18H60MA4-** | NCUC60CT4 | "NF96U110V5C-**" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 213164593 | GE | NS18H60MA4-** | NCUC60CT4+TDR | "NF97U090M5C-**" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 213164594 | GE | NS18H60MA4-** | NCUC60CT4+TDR | "NF97U110M5C-**" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 213164592 | GE | NS18H60MA4-** | NCUC60CT4+TDR | "NF97X080V5C-**" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 209941124 | GE | NS18H60MA4-** | NCUC60DT4 | "NF80U135S5D-**" | 40 000 | 2 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 209941274 | GE | NS18H60MA4-** | NCUC60DT4 | "NF96U135V5D-**" | 40 000 | 2 000 \$ |
| 213164595 | GE | NS18H60MA4-** | NCUC60DT4+TDR | "NF97U135M5D-**" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 213164578 | GE | NS18H60MA4-** | NCUU49CP4+TDR+TXV | "NF97U090M4C-**" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 213164579 | GE | NS18H60MA4-** | NCUU49CP4+TDR+TXV | "NF97U090M5C-**" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 213164580 | GE | NS18H60MA4-** | NCUU49CP4+TDR+TXV | "NF97U110M5C-**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 213164576 | GE | NS18H60MA4-** | NCUU49CP4+TDR+TXV | "NF97X080V4C-**" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 213164577 | GE | NS18H60MA4-** | NCUU49CP4+TDR+TXV | "NF97X080V5C-**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 209941119 | GE | NS18H60MA4-** | NCUU49CP4+TXV | "NF80U110S5C-**" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 209941172 | GE | NS18H60MA4-** | NCUU49CP4+TXV | "NF80U110V5C-**" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 209941110 | GE | NS18H60MA4-** | NCUU49CP4+TXV | "NF80X100S5C-**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 209941260 | GE | NS18H60MA4-** | NCUU49CP4+TXV | "NF96U090V5C-**" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 209941270 | GE | NS18H60MA4-** | NCUU49CP4+TXV | "NF96U110V5C-**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 213164582 | GE | NS18H60MA4-** | NCUU60CP4+TDR+TXV | "NF97U090M5C-**" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 213164583 | GE | NS18H60MA4-** | NCUU60CP4+TDR+TXV | "NF97U110M5C-**" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 213164581 | GE | NS18H60MA4-** | NCUU60CP4+TDR+TXV | "NF97X080V5C-**" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 209941098 | GE | NS18H60MA4-** | NCUU60CP4+TXV | "NF80U090S5C-**" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 209941114 | GE | NS18H60MA4-** | NCUU60CP4+TXV | "NF80U110S5C-**" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 209941162 | GE | NS18H60MA4-** | NCUU60CP4+TXV | "NF80U110T5C-**" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 209941167 | GE | NS18H60MA4-** | NCUU60CP4+TXV | "NF80U110V5C-**" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 209941105 | GE | NS18H60MA4-** | NCUU60CP4+TXV | "NF80X100S5C-**" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 209941195 | GE | NS18H60MA4-** | NCUU60CP4+TXV | "NF95X100S5C-**" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 209941255 | GE | NS18H60MA4-** | NCUU60CP4+TXV | "NF96U090V5C-**" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 209941231 | GE | NS18H60MA4-** | NCUU60CP4+TXV | "NF96U110S5C-**" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 209941266 | GE | NS18H60MA4-** | NCUU60CP4+TXV | "NF96U110V5C-**" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 213164584 | GE | NS18H60MA4-** | NCUU60DP4+TDR+TXV | "NF97U135M5D-**" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 209941123 | GE | NS18H60MA4-** | NCUU60DP4+TXV | "NF80U135S5D-**" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 209941273 | GE | NS18H60MA4-** | NCUU60DP4+TXV | "NF96U135V5D-**" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 212396450 | GE | NS22H24MA4-**A | NAM24E1AT | | 15 000 | 750 \$ |
| 212349554 | GE | NS22H24MA4-**A | NAM24P1TA4 | | 14 700 | 735 \$ |
| 212349556 | GE | NS22H24MA4-**A | NAM24V1TA4 | | 14 900 | 745 \$ |
| 212396449 | GE | NS22H24MA4-**A | NAM24V2AT | | 14 300 | 715 \$ |
| 212396451 | GE | NS22H24MA4-**A | NAM30E1AT | | 14 500 | 725 \$ |
| 212349555 | GE | NS22H24MA4-**A | NAM30P1TA4 | | 14 900 | 745 \$ |
| 212349557 | GE | NS22H24MA4-**A | NAM30V1TA4 | | 14 500 | 725 \$ |
| 212396412 | GE | NS22H24MA4-**A | NAM30V2TA4 | | 14 900 | 745 \$ |
| 212390314 | GE | NS22H24MA4-**A | NCHC30AT4+TDR | "NF80L045S3A" | 14 300 | 715 \$ |
| 212390316 | GE | NS22H24MA4-**A | NCHC30AT4+TDR | "NF80L070S3A" | 14 000 | 700 \$ |
| 212390313 | GE | NS22H24MA4-**A | NCHC30AT4+TDR | "NF80U045S3A" | 14 300 | 715 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212390311 | GE | NS22H24MA4-**A | NCHC30AT4+TDR | "NF80U045T3A" | 13 900 | 695 \$ |
| 212390315 | GE | NS22H24MA4-**A | NCHC30AT4+TDR | "NF80U070S3A" | 14 000 | 700 \$ |
| 212390312 | GE | NS22H24MA4-**A | NCHC30AT4+TDR | "NF80U070T3A" | 14 300 | 715 \$ |
| 212396452 | GE | NS22H24MA4-**A | NCHC30AT4+TDR | "NF80U070V3A" | 14 100 | 705 \$ |
| 212390309 | GE | NS22H24MA4-**A | NCHC30AT4+TDR | "NF80X040S3A" | 14 200 | 710 \$ |
| 212390310 | GE | NS22H24MA4-**A | NCHC30AT4+TDR | "NF80X060S3A" | 14 200 | 710 \$ |
| 212396454 | GE | NS22H24MA4-**A | NCHC30AT4+TDR | "NF80X060V3A" | 14 100 | 705 \$ |
| 212390322 | GE | NS22H24MA4-**A | NCHC30BT4+TDR | "NF80L070S3B" | 14 200 | 710 \$ |
| 212390324 | GE | NS22H24MA4-**A | NCHC30BT4+TDR | "NF80L090S4B" | 14 500 | 725 \$ |
| 212390321 | GE | NS22H24MA4-**A | NCHC30BT4+TDR | "NF80U070S3B" | 14 200 | 710 \$ |
| 212390323 | GE | NS22H24MA4-**A | NCHC30BT4+TDR | "NF80U090S4B" | 14 500 | 725 \$ |
| 212390320 | GE | NS22H24MA4-**A | NCHC30BT4+TDR | "NF80U090T4B" | 14 500 | 725 \$ |
| 212396453 | GE | NS22H24MA4-**A | NCHC30BT4+TDR | "NF80U090V4B" | 14 100 | 705 \$ |
| 212390317 | GE | NS22H24MA4-**A | NCHC30BT4+TDR | "NF80X080S4B" | 14 700 | 735 \$ |
| 212396455 | GE | NS22H24MA4-**A | NCHC30BT4+TDR | "NF80X080V4B" | 14 200 | 710 \$ |
| 212390318 | GE | NS22H24MA4-**A | NCHC30BT4+TDR | "NF95X040S3B" | 14 500 | 725 \$ |
| 212390319 | GE | NS22H24MA4-**A | NCHC30BT4+TDR | "NF95X060S3B" | 14 500 | 725 \$ |
| 212390325 | GE | NS22H24MA4-**A | NCHC30BT4+TDR | "NF96U045S3B" | 14 500 | 725 \$ |
| 212396456 | GE | NS22H24MA4-**A | NCHC30BT4+TDR | "NF96U045V3B" | 14 200 | 710 \$ |
| 212390326 | GE | NS22H24MA4-**A | NCHC30BT4+TDR | "NF96U070S3B" | 14 500 | 725 \$ |
| 212396457 | GE | NS22H24MA4-**A | NCHC30BT4+TDR | "NF96U070V3B" | 14 100 | 705 \$ |
| 212396458 | GE | NS22H24MA4-**A | NCHC30BT4+TDR | "NF97U070M3B" | 14 100 | 705 \$ |
| 212396459 | GE | NS22H24MA4-**A | NCHC30BT4+TDR | "NF97X040V3B" | 14 200 | 710 \$ |
| 212396460 | GE | NS22H24MA4-**A | NCHC30BT4+TDR | "NF97X060V3B" | 14 200 | 710 \$ |
| 212349562 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC24AT4+TDR | "NF80U045S3A" | 14 200 | 710 \$ |
| 212349560 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC24AT4+TDR | "NF80U045T3A" | 14 300 | 715 \$ |
| 212349563 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC24AT4+TDR | "NF80U070S3A" | 14 500 | 725 \$ |
| 212349561 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC24AT4+TDR | "NF80U070T3A" | 14 700 | 735 \$ |
| 212396413 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC24AT4+TDR | "NF80U070V3A" | 14 600 | 730 \$ |
| 212349558 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC24AT4+TDR | "NF80X040S3A" | 14 700 | 735 \$ |
| 212349559 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC24AT4+TDR | "NF80X060S3A" | 14 700 | 735 \$ |
| 212396414 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC24AT4+TDR | "NF80X060V3A" | 14 500 | 725 \$ |
| 212349566 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC24BT4+TDR | "NF80U070S3B" | 14 500 | 725 \$ |
| 212349567 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC24BT4+TDR | "NF80U090S4B" | 14 800 | 740 \$ |
| 212349565 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC24BT4+TDR | "NF80U090T4B" | 14 800 | 740 \$ |
| 212396415 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC24BT4+TDR | "NF80U090V4B" | 14 400 | 720 \$ |
| 212349564 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC24BT4+TDR | "NF80X080S4B" | 15 000 | 750 \$ |
| 212396416 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC24BT4+TDR | "NF80X080V4B" | 14 500 | 725 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212349568 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC24BT4+TDR | "NF96U045S3B" | 14 800 | 740 \$ |
| 212396417 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC24BT4+TDR | "NF96U045V3B" | 14 600 | 730 \$ |
| 212349569 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC24BT4+TDR | "NF96U070S3B" | 14 800 | 740 \$ |
| 212396418 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC24BT4+TDR | "NF96U070V3B" | 14 500 | 725 \$ |
| 212396419 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC24BT4+TDR | "NF97U070M3B" | 14 500 | 725 \$ |
| 212396420 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC24BT4+TDR | "NF97X040V3B" | 14 500 | 725 \$ |
| 212396421 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC24BT4+TDR | "NF97X060V3B" | 14 500 | 725 \$ |
| 212349580 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC30AT4+TDR | "NF80U045S3A" | 14 200 | 710 \$ |
| 212349578 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC30AT4+TDR | "NF80U045T3A" | 13 900 | 695 \$ |
| 212349581 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC30AT4+TDR | "NF80U070S3A" | 14 000 | 700 \$ |
| 212349579 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC30AT4+TDR | "NF80U070T3A" | 14 300 | 715 \$ |
| 212396448 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC30AT4+TDR | "NF80U070V3A" | 14 100 | 705 \$ |
| 212349576 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC30AT4+TDR | "NF80X040S3A" | 14 200 | 710 \$ |
| 212349577 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC30AT4+TDR | "NF80X060S3A" | 14 200 | 710 \$ |
| 212396422 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC30AT4+TDR | "NF80X060V3A" | 14 000 | 700 \$ |
| 212349572 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC30BT4+TDR | "NF80U070S3B" | 14 000 | 700 \$ |
| 212349573 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC30BT4+TDR | "NF80U090S4B" | 14 400 | 720 \$ |
| 212349571 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC30BT4+TDR | "NF80U090T4B" | 14 400 | 720 \$ |
| 212396423 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC30BT4+TDR | "NF80U090V4B" | 14 000 | 700 \$ |
| 212349570 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC30BT4+TDR | "NF80X080S4B" | 14 500 | 725 \$ |
| 212396424 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC30BT4+TDR | "NF80X080V4B" | 14 000 | 700 \$ |
| 212349574 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC30BT4+TDR | "NF96U045S3B" | 14 400 | 720 \$ |
| 212396425 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC30BT4+TDR | "NF96U045V3B" | 14 100 | 705 \$ |
| 212349575 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC30BT4+TDR | "NF96U070S3B" | 14 400 | 720 \$ |
| 212396426 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC30BT4+TDR | "NF96U070V3B" | 14 000 | 700 \$ |
| 212396427 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC30BT4+TDR | "NF97U070M3B" | 14 000 | 700 \$ |
| 212396428 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC30BT4+TDR | "NF97X040V3B" | 14 100 | 705 \$ |
| 212396429 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUC30BT4+TDR | "NF97X060V3B" | 14 100 | 705 \$ |
| 212349534 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU24AP4+TDR+TXV | "NF80U045S3A" | 14 200 | 710 \$ |
| 212349532 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU24AP4+TDR+TXV | "NF80U045T3A" | 14 300 | 715 \$ |
| 212349535 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU24AP4+TDR+TXV | "NF80U070S3A" | 14 500 | 725 \$ |
| 212349533 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU24AP4+TDR+TXV | "NF80U070T3A" | 14 700 | 735 \$ |
| 212396430 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU24AP4+TDR+TXV | "NF80U070V3A" | 14 600 | 730 \$ |
| 212349530 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU24AP4+TDR+TXV | "NF80X040S3A" | 14 700 | 735 \$ |
| 212349531 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU24AP4+TDR+TXV | "NF80X060S3A" | 14 700 | 735 \$ |
| 212396431 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU24AP4+TDR+TXV | "NF80X060V3A" | 14 500 | 725 \$ |
| 212349538 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU24BP4+TDR+TXV | "NF80U070S3B" | 14 500 | 725 \$ |
| 212349539 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU24BP4+TDR+TXV | "NF80U090S4B" | 14 800 | 740 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212349537 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU24BP4+TDR+TXV | "NF80U090T4B" | 14 800 | 740 \$ |
| 212396432 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU24BP4+TDR+TXV | "NF80U090V4B" | 14 400 | 720 \$ |
| 212349536 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU24BP4+TDR+TXV | "NF80X080S4B" | 15 000 | 750 \$ |
| 212396433 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU24BP4+TDR+TXV | "NF80X080V4B" | 14 500 | 725 \$ |
| 212349540 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU24BP4+TDR+TXV | "NF96U045S3B" | 14 800 | 740 \$ |
| 212396434 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU24BP4+TDR+TXV | "NF96U045V3B" | 14 600 | 730 \$ |
| 212349541 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU24BP4+TDR+TXV | "NF96U070S3B" | 14 800 | 740 \$ |
| 212396435 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU24BP4+TDR+TXV | "NF96U070V3B" | 14 500 | 725 \$ |
| 212396436 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU24BP4+TDR+TXV | "NF97U070M3B" | 14 500 | 725 \$ |
| 212396437 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU24BP4+TDR+TXV | "NF97X040V3B" | 14 500 | 725 \$ |
| 212396438 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU24BP4+TDR+TXV | "NF97X060V3B" | 14 500 | 725 \$ |
| 212349546 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU30AP4+TDR+TXV | "NF80U045S3A" | 14 200 | 710 \$ |
| 212349544 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU30AP4+TDR+TXV | "NF80U045T3A" | 13 900 | 695 \$ |
| 212349547 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU30AP4+TDR+TXV | "NF80U070S3A" | 14 000 | 700 \$ |
| 212349545 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU30AP4+TDR+TXV | "NF80U070T3A" | 14 300 | 715 \$ |
| 212396439 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU30AP4+TDR+TXV | "NF80U070V3A" | 14 100 | 705 \$ |
| 212349542 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU30AP4+TDR+TXV | "NF80X040S3A" | 14 200 | 710 \$ |
| 212349543 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU30AP4+TDR+TXV | "NF80X060S3A" | 14 200 | 710 \$ |
| 212396440 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU30AP4+TDR+TXV | "NF80X060V3A" | 14 000 | 700 \$ |
| 212349550 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU30BP4+TDR+TXV | "NF80U070S3B" | 14 000 | 700 \$ |
| 212349551 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU30BP4+TDR+TXV | "NF80U090S4B" | 14 400 | 720 \$ |
| 212349549 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU30BP4+TDR+TXV | "NF80U090T4B" | 14 400 | 720 \$ |
| 212396441 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU30BP4+TDR+TXV | "NF80U090V4B" | 14 000 | 700 \$ |
| 212349548 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU30BP4+TDR+TXV | "NF80X080S4B" | 14 500 | 725 \$ |
| 212396442 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU30BP4+TDR+TXV | "NF80X080V4B" | 14 000 | 700 \$ |
| 212349552 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU30BP4+TDR+TXV | "NF96U045S3B" | 14 400 | 720 \$ |
| 212396443 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU30BP4+TDR+TXV | "NF96U045V3B" | 14 100 | 705 \$ |
| 212349553 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU30BP4+TDR+TXV | "NF96U070S3B" | 14 400 | 720 \$ |
| 212396444 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU30BP4+TDR+TXV | "NF96U070V3B" | 14 000 | 700 \$ |
| 212396445 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU30BP4+TDR+TXV | "NF97U070M3B" | 14 000 | 700 \$ |
| 212396446 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU30BP4+TDR+TXV | "NF97X040V3B" | 14 100 | 705 \$ |
| 212396447 | GE | NS22H24MA4-**A | NCUU30BP4+TDR+TXV | "NF97X060V3B" | 14 100 | 705 \$ |
| 212403839 | GE | NS22H36MA4-**A | NAM36E1AT | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211708858 | GE | NS22H36MA4-**A | NAM36V1TA4 | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212403838 | GE | NS22H36MA4-**A | NAM36V2TA4 | | 22 800 | 1 140 \$ |
| 212403840 | GE | NS22H36MA4-**A | NAM42E1AT | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211708859 | GE | NS22H36MA4-**A | NAM42V1TA4 | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212403841 | GE | NS22H36MA4-**A | NAM42V2TA4 | | 22 600 | 1 130 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211708862 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC30AT4+TDR | "NF80L045S3A" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211708865 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC30AT4+TDR | "NF80L070S3A" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211708861 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC30AT4+TDR | "NF80U045S3A" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211708860 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC30AT4+TDR | "NF80U045T3A" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211708864 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC30AT4+TDR | "NF80U070S3A" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211709060 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC30AT4+TDR | "NF80U070T3A" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212403842 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC30AT4+TDR | "NF80U070V3A" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211709058 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC30AT4+TDR | "NF80X040S3A" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211709059 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC30AT4+TDR | "NF80X060S3A" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211708872 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC30BT4+TDR | "NF80L070S3B" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211708874 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC30BT4+TDR | "NF80L090S4B" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211708871 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC30BT4+TDR | "NF80U070S3B" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211708873 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC30BT4+TDR | "NF80U090S4B" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211708869 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC30BT4+TDR | "NF80U090T4B" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212403843 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC30BT4+TDR | "NF80U090V4B" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211708870 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC30BT4+TDR | "NF80U110T5C" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211708866 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC30BT4+TDR | "NF80X080S4B" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 212403844 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC30BT4+TDR | "NF80X080V4B" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211708867 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC30BT4+TDR | "NF95X040S3B" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211708868 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC30BT4+TDR | "NF95X060S3B" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212403845 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC30BT4+TDR | "NF96U045V3B" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211708875 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC30BT4+TDR | "NF96U070S3B" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212403846 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC30BT4+TDR | "NF96U070V3B" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 212403847 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC30BT4+TDR | "NF97U070M3B" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 212403848 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC30BT4+TDR | "NF97X040V3B" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 212403849 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC30BT4+TDR | "NF97X060V3B" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 212403850 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC36CT4+TDR | "NF080U110V5C" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211708882 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC36CT4+TDR | "NF80L110S5C" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211708880 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC36CT4+TDR | "NF80U090S5C" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211708881 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC36CT4+TDR | "NF80U110S5C" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212390341 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC36CT4+TDR | "NF80U110T5C" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211708876 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC36CT4+TDR | "NF80X100S5C" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 212403851 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC36CT4+TDR | "NF80X100V5C" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211708878 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC36CT4+TDR | "NF95X080S4C" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211708879 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC36CT4+TDR | "NF95X100S5C" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211708883 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC36CT4+TDR | "NF96U090S4C" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 212403852 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC36CT4+TDR | "NF96U090V3C" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 212403853 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC36CT4+TDR | "NF96U090V5C" | 22 800 | 1 140 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211708884 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC36CT4+TDR | "NF96U110S5C" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 212403854 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC36CT4+TDR | "NF96U110V5C" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212403855 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC36CT4+TDR | "NF97U090M3C" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 212403856 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC36CT4+TDR | "NF97U090M4C" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212403857 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC36CT4+TDR | "NF97U090M5C" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 212403858 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC36CT4+TDR | "NF97U110M5C" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212403859 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC36CT4+TDR | "NF97X080V4C" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 212403860 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC36CT4+TDR | "NF97X080V5C" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212403861 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC42CT4+TDR | "NF080U110V5C" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211708890 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC42CT4+TDR | "NF80L110S5C" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211708888 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC42CT4+TDR | "NF80U090S5C" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211708889 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC42CT4+TDR | "NF80U110S5C" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212390342 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC42CT4+TDR | "NF80U110T5C" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211708885 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC42CT4+TDR | "NF80X100S5C" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212403862 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC42CT4+TDR | "NF80X100V5C" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211708886 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC42CT4+TDR | "NF95X080S4C" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211708887 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC42CT4+TDR | "NF95X100S5C" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211708891 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC42CT4+TDR | "NF96U090S4C" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212403863 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC42CT4+TDR | "NF96U090V3C" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212403864 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC42CT4+TDR | "NF96U090V5C" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211708892 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC42CT4+TDR | "NF96U110S5C" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212403865 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC42CT4+TDR | "NF96U110V5C" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212403866 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC42CT4+TDR | "NF97U090M3C" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212403867 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC42CT4+TDR | "NF97U090M4C" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212403868 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC42CT4+TDR | "NF97U090M5C" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212403869 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC42CT4+TDR | "NF97U110M5C" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212403870 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC42CT4+TDR | "NF97X080V4C" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212403871 | GE | NS22H36MA4-**A | NCHC42CT4+TDR | "NF97X080V5C" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211708899 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC30AT4+TDR | "NF80L045S3A" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211708901 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC30AT4+TDR | "NF80L070S3A" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211708898 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC30AT4+TDR | "NF80U045S3A" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211708896 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC30AT4+TDR | "NF80U045T3A" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211708900 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC30AT4+TDR | "NF80U070S3A" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211708897 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC30AT4+TDR | "NF80U070T3A" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 212403872 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC30AT4+TDR | "NF80U070V3A" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211708894 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC30AT4+TDR | "NF80X040S3A" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211708895 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC30AT4+TDR | "NF80X060S3A" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211708908 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC30BT4+TDR | "NF80L070S3B" | 21 600 | 1 080 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211708911 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC30BT4+TDR | "NF80L090S4B" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211708907 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC30BT4+TDR | "NF80U070S3B" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211708910 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC30BT4+TDR | "NF80U090S4B" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211708905 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC30BT4+TDR | "NF80U090T4B" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 212403873 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC30BT4+TDR | "NF80U090V4B" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211708906 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC30BT4+TDR | "NF80U110T5C" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211708902 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC30BT4+TDR | "NF80X080S4B" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 212403874 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC30BT4+TDR | "NF80X080V4B" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211708903 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC30BT4+TDR | "NF95X040S3B" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211708904 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC30BT4+TDR | "NF95X060S3B" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 212403875 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC30BT4+TDR | "NF96U045V3B" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211708912 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC30BT4+TDR | "NF96U070S3B" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 212403876 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC30BT4+TDR | "NF96U070V3B" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212403877 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC30BT4+TDR | "NF97U070M3B" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212403878 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC30BT4+TDR | "NF97X040V3B" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212403879 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC30BT4+TDR | "NF97X060V3B" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211708918 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC36AT4+TDR | "NF80L045S3A" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211708920 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC36AT4+TDR | "NF80L070S3A" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211708917 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC36AT4+TDR | "NF80U045S3A" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211708915 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC36AT4+TDR | "NF80U045T3A" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211708919 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC36AT4+TDR | "NF80U070S3A" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211708916 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC36AT4+TDR | "NF80U070T3A" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 212403880 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC36AT4+TDR | "NF80U070V3A" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211708913 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC36AT4+TDR | "NF80X040S3A" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211708914 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC36AT4+TDR | "NF80X060S3A" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211708928 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC36BT4+TDR | "NF80L070S3B" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211708930 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC36BT4+TDR | "NF80L090S4B" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211708927 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC36BT4+TDR | "NF80U070S3B" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211708929 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC36BT4+TDR | "NF80U090S4B" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211708924 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC36BT4+TDR | "NF80U090T4B" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 212403881 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC36BT4+TDR | "NF80U090V4B" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211708926 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC36BT4+TDR | "NF80U110T5C" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211708921 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC36BT4+TDR | "NF80X080S4B" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212403882 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC36BT4+TDR | "NF80X080V4B" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211708922 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC36BT4+TDR | "NF95X040S3B" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211708923 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC36BT4+TDR | "NF95X060S3B" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 212403883 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC36BT4+TDR | "NF96U045V3B" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211708931 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC36BT4+TDR | "NF96U070S3B" | 21 600 | 1 080 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212403884 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC36BT4+TDR | "NF96U070V3B" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212403885 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC36BT4+TDR | "NF97U070M3B" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212403886 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC36BT4+TDR | "NF97X040V3B" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212403887 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC36BT4+TDR | "NF97X060V3B" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211708938 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC48BT4+TDR | "NF80L070S3B" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211708941 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC48BT4+TDR | "NF80L090S4B" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211708937 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC48BT4+TDR | "NF80U070S3B" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211708939 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC48BT4+TDR | "NF80U090S4B" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211708935 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC48BT4+TDR | "NF80U090T4B" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212403888 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC48BT4+TDR | "NF80U090V4B" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211708936 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC48BT4+TDR | "NF80U110T5C" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211708932 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC48BT4+TDR | "NF80X080S4B" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212403889 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC48BT4+TDR | "NF80X080V4B" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211708933 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC48BT4+TDR | "NF95X040S3B" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211708934 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC48BT4+TDR | "NF95X060S3B" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211708942 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC48BT4+TDR | "NF96U045S3B" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 212403890 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC48BT4+TDR | "NF96U045V3B" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211708943 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC48BT4+TDR | "NF96U070S3B" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212403891 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC48BT4+TDR | "NF96U070V3B" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212403892 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC48BT4+TDR | "NF97U070M3B" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212403893 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC48BT4+TDR | "NF97X040V3B" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212403894 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC48BT4+TDR | "NF97X060V3B" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212403895 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC48CT4+TDR | "NF080U110V5C" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212403896 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC48CT4+TDR | "NF80X100V5C" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212403897 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC48CT4+TDR | "NF96U090V3C" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212403898 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC48CT4+TDR | "NF96U090V5C" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212403899 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC48CT4+TDR | "NF96U110V5C" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212403900 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC48CT4+TDR | "NF97U090M3C" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212403901 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC48CT4+TDR | "NF97U090M4C" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212403902 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC48CT4+TDR | "NF97U090M5C" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212403903 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC48CT4+TDR | "NF97U110M5C" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212403904 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC48CT4+TDR | "NF97X080V4C" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212403905 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUC48CT4+TDR | "NF97X080V5C" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211708813 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU30AP4+TDR+TXV | "NF80L045S3A" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211708815 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU30AP4+TDR+TXV | "NF80L070S3A" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211708812 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU30AP4+TDR+TXV | "NF80U045S3A" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211708810 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU30AP4+TDR+TXV | "NF80U045T3A" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211708814 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU30AP4+TDR+TXV | "NF80U070S3A" | 21 600 | 1 080 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211708811 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU30AP4+TDR+TXV | "NF80U070T3A" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 212403906 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU30AP4+TDR+TXV | "NF80U070V3A" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211708808 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU30AP4+TDR+TXV | "NF80X040S3A" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211708809 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU30AP4+TDR+TXV | "NF80X060S3A" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211708823 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU30BP4+TDR+TXV | "NF80L070S3B" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211708825 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU30BP4+TDR+TXV | "NF80L090S4B" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211708822 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU30BP4+TDR+TXV | "NF80U070S3B" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211708824 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU30BP4+TDR+TXV | "NF80U090S4B" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211708820 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU30BP4+TDR+TXV | "NF80U090T4B" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 212403907 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU30BP4+TDR+TXV | "NF80U090V4B" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211708821 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU30BP4+TDR+TXV | "NF80U110T5C" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211708817 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU30BP4+TDR+TXV | "NF80X080S4B" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 212403908 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU30BP4+TDR+TXV | "NF80X080V4B" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211708818 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU30BP4+TDR+TXV | "NF95X040S3B" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211708819 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU30BP4+TDR+TXV | "NF95X060S3B" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 212403909 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU30BP4+TDR+TXV | "NF96U045V3B" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211708826 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU30BP4+TDR+TXV | "NF96U070S3B" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 212403910 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU30BP4+TDR+TXV | "NF96U070V3B" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212403911 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU30BP4+TDR+TXV | "NF97U070M3B" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212403912 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU30BP4+TDR+TXV | "NF97X040V3B" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212403913 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU30BP4+TDR+TXV | "NF97X060V3B" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211708833 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU36AP4+TDR+TXV | "NF80L045S3A" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211708835 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU36AP4+TDR+TXV | "NF80L070S3A" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211708832 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU36AP4+TDR+TXV | "NF80U045S3A" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211708829 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU36AP4+TDR+TXV | "NF80U045T3A" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211708834 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU36AP4+TDR+TXV | "NF80U070S3A" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211708830 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU36AP4+TDR+TXV | "NF80U070T3A" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 212403914 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU36AP4+TDR+TXV | "NF80U070V3A" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211708827 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU36AP4+TDR+TXV | "NF80X040S3A" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211708828 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU36AP4+TDR+TXV | "NF80X060S3A" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211708842 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU36BP4+TDR+TXV | "NF80L070S3B" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211708844 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU36BP4+TDR+TXV | "NF80L090S4B" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211708841 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU36BP4+TDR+TXV | "NF80U070S3B" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211708843 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU36BP4+TDR+TXV | "NF80U090S4B" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211708839 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU36BP4+TDR+TXV | "NF80U090T4B" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 212403915 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU36BP4+TDR+TXV | "NF80U090V4B" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211708840 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU36BP4+TDR+TXV | "NF80U110T5C" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211708836 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU36BP4+TDR+TXV | "NF80X080S4B" | 22 000 | 1 100 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212403916 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU36BP4+TDR+TXV | "NF80X080V4B" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211708837 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU36BP4+TDR+TXV | "NF95X040S3B" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211708838 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU36BP4+TDR+TXV | "NF95X060S3B" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 212403917 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU36BP4+TDR+TXV | "NF96U045V3B" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211708845 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU36BP4+TDR+TXV | "NF96U070S3B" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 212403918 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU36BP4+TDR+TXV | "NF96U070V3B" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212403919 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU36BP4+TDR+TXV | "NF97U070M3B" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212403920 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU36BP4+TDR+TXV | "NF97X040V3B" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212403921 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU36BP4+TDR+TXV | "NF97X060V3B" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211708853 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU48BP4+TDR+TXV | "NF80L070S3B" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211708855 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU48BP4+TDR+TXV | "NF80L090S4B" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211708852 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU48BP4+TDR+TXV | "NF80U070S3B" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211708854 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU48BP4+TDR+TXV | "NF80U090S4B" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211708850 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU48BP4+TDR+TXV | "NF80U090T4B" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212403922 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU48BP4+TDR+TXV | "NF80U090V4B" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211708851 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU48BP4+TDR+TXV | "NF80U110T5C" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211708846 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU48BP4+TDR+TXV | "NF80X080S4B" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212403923 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU48BP4+TDR+TXV | "NF80X080V4B" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211708848 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU48BP4+TDR+TXV | "NF95X040S3B" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211708849 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU48BP4+TDR+TXV | "NF95X060S3B" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211708856 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU48BP4+TDR+TXV | "NF96U045S3B" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 212403924 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU48BP4+TDR+TXV | "NF96U045V3B" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211708857 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU48BP4+TDR+TXV | "NF96U070S3B" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212403925 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU48BP4+TDR+TXV | "NF96U070V3B" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212403926 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU48BP4+TDR+TXV | "NF97U070M3B" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212403927 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU48BP4+TDR+TXV | "NF97X040V3B" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212403928 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU48BP4+TDR+TXV | "NF97X060V3B" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212403929 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU48CP4+TDR+TXV | "NF080U110V5C" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212403930 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU48CP4+TDR+TXV | "NF80X100V5C" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212403931 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU48CP4+TDR+TXV | "NF96U090V3C" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212403932 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU48CP4+TDR+TXV | "NF96U090V5C" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212403933 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU48CP4+TDR+TXV | "NF96U110V5C" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212403934 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU48CP4+TDR+TXV | "NF97U090M3C" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212403935 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU48CP4+TDR+TXV | "NF97U090M4C" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212403936 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU48CP4+TDR+TXV | "NF97U090M5C" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212403937 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU48CP4+TDR+TXV | "NF97U110M5C" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212403938 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU48CP4+TDR+TXV | "NF97X080V4C" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 212403939 | GE | NS22H36MA4-**A | NCUU48CP4+TDR+TXV | "NF97X080V5C" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212403799 | GE | NS22H48MA4-**A | NAM48V2TA4 | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 212403800 | GE | NS22H48MA4-**A | NAM60E1AT | | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211709062 | GE | NS22H48MA4-**A | NAM60P1TA4 | | 28 200 | 1 410 \$ |
| 212403797 | GE | NS22H48MA4-**A | NAM60V2TA4 | | 27 200 | 1 360 \$ |
| 212403801 | GE | NS22H48MA4-**A | NCHC48CT4+TDR | "NF080U110V5C" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211708952 | GE | NS22H48MA4-**A | NCHC48CT4+TDR | "NF80L110S5C" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211708950 | GE | NS22H48MA4-**A | NCHC48CT4+TDR | "NF80U090S5C" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211708951 | GE | NS22H48MA4-**A | NCHC48CT4+TDR | "NF80U110S5C" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 212390347 | GE | NS22H48MA4-**A | NCHC48CT4+TDR | "NF80U110T5C" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211709064 | GE | NS22H48MA4-**A | NCHC48CT4+TDR | "NF80X100S5C" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 212403802 | GE | NS22H48MA4-**A | NCHC48CT4+TDR | "NF80X100V5C" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211709065 | GE | NS22H48MA4-**A | NCHC48CT4+TDR | "NF95X100S5C" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 212403803 | GE | NS22H48MA4-**A | NCHC48CT4+TDR | "NF96U090V5C" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211708953 | GE | NS22H48MA4-**A | NCHC48CT4+TDR | "NF96U110S5C" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 212403804 | GE | NS22H48MA4-**A | NCHC48CT4+TDR | "NF96U110V5C" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 212403805 | GE | NS22H48MA4-**A | NCHC48CT4+TDR | "NF97U090M4C" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 212403806 | GE | NS22H48MA4-**A | NCHC48CT4+TDR | "NF97U090M5C" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 212403807 | GE | NS22H48MA4-**A | NCHC48CT4+TDR | "NF97U110M5C" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 212403808 | GE | NS22H48MA4-**A | NCHC48CT4+TDR | "NF97X080V4C" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 212403809 | GE | NS22H48MA4-**A | NCHC48CT4+TDR | "NF97X080V5C" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 212403810 | GE | NS22H48MA4-**A | NCHC51CT4+TDR | "NF080U110V5C" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211708959 | GE | NS22H48MA4-**A | NCHC51CT4+TDR | "NF80L110S5C" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211708957 | GE | NS22H48MA4-**A | NCHC51CT4+TDR | "NF80U090S5C" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211708958 | GE | NS22H48MA4-**A | NCHC51CT4+TDR | "NF80U110S5C" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 212390348 | GE | NS22H48MA4-**A | NCHC51CT4+TDR | "NF80U110T5C" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211708954 | GE | NS22H48MA4-**A | NCHC51CT4+TDR | "NF80X100S5C" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 212403811 | GE | NS22H48MA4-**A | NCHC51CT4+TDR | "NF80X100V5C" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211708956 | GE | NS22H48MA4-**A | NCHC51CT4+TDR | "NF95X100S5C" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 212403812 | GE | NS22H48MA4-**A | NCHC51CT4+TDR | "NF96U090V5C" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211708960 | GE | NS22H48MA4-**A | NCHC51CT4+TDR | "NF96U110S5C" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 212403813 | GE | NS22H48MA4-**A | NCHC51CT4+TDR | "NF96U110V5C" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 212403814 | GE | NS22H48MA4-**A | NCHC51CT4+TDR | "NF97U090M4C" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 212403815 | GE | NS22H48MA4-**A | NCHC51CT4+TDR | "NF97U090M5C" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 212403816 | GE | NS22H48MA4-**A | NCHC51CT4+TDR | "NF97U110M5C" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 212403817 | GE | NS22H48MA4-**A | NCHC51CT4+TDR | "NF97X080V4C" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 212403818 | GE | NS22H48MA4-**A | NCHC51CT4+TDR | "NF97X080V5C" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 212403819 | GE | NS22H48MA4-**A | NCUC60CT4+TDR | "NF080U110V5C" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211708965 | GE | NS22H48MA4-**A | NCUC60CT4+TDR | "NF80L110S5C" | 28 600 | 1 430 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211708963 | GE | NS22H48MA4-**A | NCUC60CT4+TDR | "NF80U090S5C" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211708964 | GE | NS22H48MA4-**A | NCUC60CT4+TDR | "NF80U110S5C" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 212390349 | GE | NS22H48MA4-**A | NCUC60CT4+TDR | "NF80U110T5C" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211708961 | GE | NS22H48MA4-**A | NCUC60CT4+TDR | "NF80X100S5C" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212403820 | GE | NS22H48MA4-**A | NCUC60CT4+TDR | "NF80X100V5C" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211708962 | GE | NS22H48MA4-**A | NCUC60CT4+TDR | "NF95X100S5C" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212403821 | GE | NS22H48MA4-**A | NCUC60CT4+TDR | "NF96U090V5C" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211708966 | GE | NS22H48MA4-**A | NCUC60CT4+TDR | "NF96U110S5C" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212403822 | GE | NS22H48MA4-**A | NCUC60CT4+TDR | "NF96U110V5C" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 212403823 | GE | NS22H48MA4-**A | NCUC60CT4+TDR | "NF97U090M4C" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212403824 | GE | NS22H48MA4-**A | NCUC60CT4+TDR | "NF97U090M5C" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 212403825 | GE | NS22H48MA4-**A | NCUC60CT4+TDR | "NF97U110M5C" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 212403826 | GE | NS22H48MA4-**A | NCUC60CT4+TDR | "NF97X080V4C" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212403827 | GE | NS22H48MA4-**A | NCUC60CT4+TDR | "NF97X080V5C" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212403828 | GE | NS22H48MA4-**A | NCUU60CP4+TDR+TXV | "NF080U110V5C" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211708948 | GE | NS22H48MA4-**A | NCUU60CP4+TDR+TXV | "NF80L110S5C" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211708946 | GE | NS22H48MA4-**A | NCUU60CP4+TDR+TXV | "NF80U090S5C" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211708947 | GE | NS22H48MA4-**A | NCUU60CP4+TDR+TXV | "NF80U110S5C" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 212390346 | GE | NS22H48MA4-**A | NCUU60CP4+TDR+TXV | "NF80U110T5C" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211708944 | GE | NS22H48MA4-**A | NCUU60CP4+TDR+TXV | "NF80X100S5C" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211708945 | GE | NS22H48MA4-**A | NCUU60CP4+TDR+TXV | "NF95X100S5C" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212403829 | GE | NS22H48MA4-**A | NCUU60CP4+TDR+TXV | "NF96U090V5C" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211708949 | GE | NS22H48MA4-**A | NCUU60CP4+TDR+TXV | "NF96U110S5C" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212403830 | GE | NS22H48MA4-**A | NCUU60CP4+TDR+TXV | "NF96U110V5C" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 212403831 | GE | NS22H48MA4-**A | NCUU60CP4+TDR+TXV | "NF97U090M4C" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212403832 | GE | NS22H48MA4-**A | NCUU60CP4+TDR+TXV | "NF97U090M5C" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 212403833 | GE | NS22H48MA4-**A | NCUU60CP4+TDR+TXV | "NF97U110M5C" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 212403834 | GE | NS22H48MA4-**A | NCUU60CP4+TDR+TXV | "NF97X080V4C" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212403835 | GE | NS22H48MA4-**A | NCUU60CP4+TDR+TXV | "NF97X080V5C" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212403761 | GE | NS22H60MA4-**A | NAM60E1AT | | 36 800 | 1 840 \$ |
| 211709071 | GE | NS22H60MA4-**A | NAM60P1TA4 | | 36 800 | 1 840 \$ |
| 211709072 | GE | NS22H60MA4-**A | NAM60V1TA4 | | 37 200 | 1 860 \$ |
| 212403760 | GE | NS22H60MA4-**A | NAM60V2TA4 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212403762 | GE | NS22H60MA4-**A | NCHC51CT4+TDR | "NF080U110V5C" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 212403763 | GE | NS22H60MA4-**A | NCHC51CT4+TDR | "NF80X100V5C" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 212403764 | GE | NS22H60MA4-**A | NCHC51CT4+TDR | "NF96U090V5C" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 212403765 | GE | NS22H60MA4-**A | NCHC51CT4+TDR | "NF96U110V5C" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 212403766 | GE | NS22H60MA4-**A | NCHC51CT4+TDR | "NF97U090M5C" | 38 500 | 1 925 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212403767 | GE | NS22H60MA4-**A | NCHC51CT4+TDR | "NF97U110M5C" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 212403768 | GE | NS22H60MA4-**A | NCHC51CT4+TDR | "NF97X080V5C" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211709073 | GE | NS22H60MA4-**A | NCHC60DT4+TDR | "NF80U135S5D" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 212403769 | GE | NS22H60MA4-**A | NCHC60DT4+TDR | "NF96U135V5D" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 212403770 | GE | NS22H60MA4-**A | NCHC60DT4+TDR | "NF97U135M5D" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 212403771 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUC50/60CT4 | "NF080U110V5C" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 212403772 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUC50/60CT4 | "NF80X100V5C" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 212403773 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUC50/60CT4 | "NF96U090V5C" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 212403774 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUC50/60CT4 | "NF96U110V5C" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 212403775 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUC50/60CT4 | "NF97U090M4C" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 212403776 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUC50/60CT4 | "NF97U090M5C" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 212403777 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUC50/60CT4 | "NF97U110M5C" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 212403778 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUC50/60CT4 | "NF97X080V5C" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 212390338 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUC50/60CT4+TDR | "NF80L110S5C" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 212390336 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUC50/60CT4+TDR | "NF80U090S5C" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 212390337 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUC50/60CT4+TDR | "NF80U110S5C" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 212390340 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUC50/60CT4+TDR | "NF80U110T5C" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 212390334 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUC50/60CT4+TDR | "NF80X100S5C" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 212390335 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUC50/60CT4+TDR | "NF95X100S5C" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 212390339 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUC50/60CT4+TDR | "NF96U110S5C" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 212403779 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUC60CT4+TDR | "NF080U110V5C" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211709077 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUC60CT4+TDR | "NF80L110S5C" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211708969 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUC60CT4+TDR | "NF80U090S5C" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211709076 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUC60CT4+TDR | "NF80U110S5C" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 212390351 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUC60CT4+TDR | "NF80U110T5C" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 211709074 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUC60CT4+TDR | "NF80X100S5C" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 212403780 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUC60CT4+TDR | "NF80X100V5C" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211709075 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUC60CT4+TDR | "NF95X100S5C" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 212403781 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUC60CT4+TDR | "NF96U090V5C" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211709078 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUC60CT4+TDR | "NF96U110S5C" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 212403782 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUC60CT4+TDR | "NF96U110V5C" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 212403783 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUC60CT4+TDR | "NF97U090M4C" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 212403784 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUC60CT4+TDR | "NF97U090M5C" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 212403785 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUC60CT4+TDR | "NF97U110M5C" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 212403786 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUC60CT4+TDR | "NF97X080V5C" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211709079 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUC60DT4+TDR | "NF80U135S5D" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 212403787 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUC60DT4+TDR | "NF96U135V5D" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 212403788 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUC60DT4+TDR | "NF97U135M5D" | 37 600 | 1 880 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212403789 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUU60CP4+TDR+TXV | "NF080U110V5C" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211709068 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUU60CP4+TDR+TXV | "NF80L110S5C" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211708967 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUU60CP4+TDR+TXV | "NF80U090S5C" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211709067 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUU60CP4+TDR+TXV | "NF80U110S5C" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 212390350 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUU60CP4+TDR+TXV | "NF80U110T5C" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 211709066 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUU60CP4+TDR+TXV | "NF80X100S5C" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 212403790 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUU60CP4+TDR+TXV | "NF80X100V5C" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 212403791 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUU60CP4+TDR+TXV | "NF96U090V5C" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211709070 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUU60CP4+TDR+TXV | "NF96U110S5C" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 212403792 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUU60CP4+TDR+TXV | "NF96U110V5C" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 212403793 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUU60CP4+TDR+TXV | "NF97U090M4C" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 212403794 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUU60CP4+TDR+TXV | "NF97U090M5C" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 212403795 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUU60CP4+TDR+TXV | "NF97U110M5C" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 212403796 | GE | NS22H60MA4-**A | NCUU60CP4+TDR+TXV | "NF97X080V5C" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206733678 | GENERALLUX STAR | AST-12UW3SXETU01(O) | AST-12UW3SXETU01(I) | | 7 500 | 375 \$ |
| 206733680 | GENERALLUX STAR | AST-18UW3SBBTU00(O) | AST-18UW3SBBTU00(I) | | 11 600 | 580 \$ |
| 206733681 | GENERALLUX STAR | AST-24UW3SDBTU01(O) | AST-24UW3SDBTU01(I) | | 14 500 | 725 \$ |
| 212292444 | GENERALLUX STAR | AST-12UW3SXETU02(O) | AST-12UW3SXETU02(I) | | 6 800 | 340 \$ |
| 212292445 | GENERALLUX STAR | AST-18UW3SBBTU01(O) | AST-18UW3SBBTU01(I) | | 10 500 | 525 \$ |
| 209457663 | GENERALLUX | TSC-GL-09HA2/I3TO23 | TSC-GL-09HA2/I3TI23 | | 9 500 | 475 \$ |
| 209457664 | GENERALLUX | TSC-GL-12HA2/I3TO23 | 0 | | 7 640 | 382 \$ |
| 209457665 | GENERALLUX | TSC-GL-18HA2/I3TO21 | 0 | | 10 020 | 501 \$ |
| 209457667 | GENERALLUX | TUM-GL-18HA2/02-ES | 0 | | 12 200 | 610 \$ |
| 209457666 | GENERALLUX | TUM-GL-27HA2/03-ES | 0 | | 18 000 | 900 \$ |
| 209457668 | GENERALLUX | TUM-GL-36HA2/04-ES | 0 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212674037 | GENIE AIRE | GA-09HP115V/O | GA-09HP115V/I | | 6 300 | 315 \$ |
| 212674038 | GENIE AIRE | GA-12HP115V/O | GA-12HP115V/I | | 7 800 | 390 \$ |
| 212674039 | GENIE AIRE | GA-12HP230V/O | GA-12HP230V/I | | 7 000 | 350 \$ |
| 212674040 | GENIE AIRE | GA-18HP230V/O | GA-18HP230V/I | | 11 400 | 570 \$ |
| 212674041 | GENIE AIRE | GA-24HP230V/O | GA-24HP230V/I | | 16 500 | 825 \$ |
| 210610033 | GOODMAN | GSZV902410A* | AMVE24BP1400A* | | 14 800 | 740 \$ |
| 210607571 | GOODMAN | GSZV902410A* | CA*F3137*6A*+MBVC1201** -1A*+TX | | 14 000 | 700 \$ |
| 210692662 | GOODMAN | GSZV902410A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 13 800 | 690 \$ |
| 210692664 | GOODMAN | GSZV902410A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 13 800 | 690 \$ |
| 210692665 | GOODMAN | GSZV902410A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 13 800 | 690 \$ |
| 210692666 | GOODMAN | GSZV902410A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 13 800 | 690 \$ |
| 210692667 | GOODMAN | GSZV902410A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 13 800 | 690 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210692663 | GOODMAN | GSZV902410A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VS960603BUA** | 13 800 | 690 \$ |
| 210692668 | GOODMAN | GSZV902410A* | CA*F3743*6D*+MBVC1201** -1A*+TXV | | 14 500 | 725 \$ |
| 210692671 | GOODMAN | GSZV902410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960403BNB** | 14 500 | 725 \$ |
| 210692673 | GOODMAN | GSZV902410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960603BNB** | 14 600 | 730 \$ |
| 210692674 | GOODMAN | GSZV902410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960803BNB** | 14 500 | 725 \$ |
| 210692675 | GOODMAN | GSZV902410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960804CNB** | 14 500 | 725 \$ |
| 210692676 | GOODMAN | GSZV902410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970603BNB** | 14 500 | 725 \$ |
| 210692677 | GOODMAN | GSZV902410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970803BNB** | 14 500 | 725 \$ |
| 210692678 | GOODMAN | GSZV902410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970804CNB** | 14 500 | 725 \$ |
| 210692672 | GOODMAN | GSZV902410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS960603BUA** | 14 600 | 730 \$ |
| 210692679 | GOODMAN | GSZV902410A* | CHPF3636B6C*+MBVC1201** -1A*+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 210692682 | GOODMAN | GSZV902410A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VC960403BNB** | 14 200 | 710 \$ |
| 210692684 | GOODMAN | GSZV902410A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VC960603BNB** | 14 200 | 710 \$ |
| 210692685 | GOODMAN | GSZV902410A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VC960803BNB** | 14 200 | 710 \$ |
| 210692686 | GOODMAN | GSZV902410A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VM970603BNB** | 14 200 | 710 \$ |
| 210692687 | GOODMAN | GSZV902410A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VM970803BNB** | 14 200 | 710 \$ |
| 210692683 | GOODMAN | GSZV902410A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VS960603BUA** | 14 200 | 710 \$ |
| 210692688 | GOODMAN | GSZV902410A* | CHPF3642C6C*+MBVC1201** -1A*+TXV | | 14 100 | 705 \$ |
| 210692689 | GOODMAN | GSZV902410A* | CSCF3642N6D*+MBVC1201** -1A*+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 210692692 | GOODMAN | GSZV902410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960403BNB** | 14 200 | 710 \$ |
| 210692694 | GOODMAN | GSZV902410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960603BNB** | 14 200 | 710 \$ |
| 210692695 | GOODMAN | GSZV902410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960803BNB** | 14 200 | 710 \$ |
| 210692696 | GOODMAN | GSZV902410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960804CNB** | 14 200 | 710 \$ |
| 210692697 | GOODMAN | GSZV902410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970603BNB** | 14 200 | 710 \$ |
| 210692698 | GOODMAN | GSZV902410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970803BNB** | 14 200 | 710 \$ |
| 210692699 | GOODMAN | GSZV902410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970804CNB** | 14 200 | 710 \$ |
| 210692693 | GOODMAN | GSZV902410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS960603BUA** | 14 200 | 710 \$ |
| 210609966 | GOODMAN | GSZV903610A* | AMVE36CP1400A* | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210609967 | GOODMAN | GSZV903610A* | AMVE48DP1400A* | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692700 | GOODMAN | GSZV903610A* | CA*F3137*6A*+MBVC1201** -1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692703 | GOODMAN | GSZV903610A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC960403BNB** | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692705 | GOODMAN | GSZV903610A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC960603BNB** | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692706 | GOODMAN | GSZV903610A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC960803BNB** | 21 600 | 1 080 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210692707 | GOODMAN | GSZV903610A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692708 | GOODMAN | GSZV903610A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692704 | GOODMAN | GSZV903610A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692709 | GOODMAN | GSZV903610A* | CA*F3743*6D*+MBVC1201** -1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210607412 | GOODMAN | GSZV903610A* | CA*F3743*6D*+MBVC1601** -1A*+TX | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692716 | GOODMAN | GSZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692718 | GOODMAN | GSZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692719 | GOODMAN | GSZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692720 | GOODMAN | GSZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692722 | GOODMAN | GSZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692723 | GOODMAN | GSZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692724 | GOODMAN | GSZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692725 | GOODMAN | GSZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692726 | GOODMAN | GSZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692727 | GOODMAN | GSZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692728 | GOODMAN | GSZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692717 | GOODMAN | GSZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692721 | GOODMAN | GSZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692729 | GOODMAN | GSZV903610A* | CHPF3642C6C*+MBVC1201** -1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692730 | GOODMAN | GSZV903610A* | CHPF3642C6C*+MBVC1601** -1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692737 | GOODMAN | GSZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692739 | GOODMAN | GSZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692740 | GOODMAN | GSZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692741 | GOODMAN | GSZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692743 | GOODMAN | GSZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692744 | GOODMAN | GSZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692745 | GOODMAN | GSZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692746 | GOODMAN | GSZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692747 | GOODMAN | GSZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692738 | GOODMAN | GSZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692742 | GOODMAN | GSZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692748 | GOODMAN | GSZV903610A* | CHPF3743C6B*+MBVC1201** -1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210692749 | GOODMAN | GSZV903610A* | CHPF3743C6B*+MBVC1601** -1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692756 | GOODMAN | GSZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692758 | GOODMAN | GSZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692759 | GOODMAN | GSZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692760 | GOODMAN | GSZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692762 | GOODMAN | GSZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692763 | GOODMAN | GSZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692764 | GOODMAN | GSZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692765 | GOODMAN | GSZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692766 | GOODMAN | GSZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692757 | GOODMAN | GSZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692761 | GOODMAN | GSZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692767 | GOODMAN | GSZV903610A* | CSCF3642N6D*+MBVC1201** -1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692768 | GOODMAN | GSZV903610A* | CSCF3642N6D*+MBVC1601** -1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692775 | GOODMAN | GSZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692777 | GOODMAN | GSZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692778 | GOODMAN | GSZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692779 | GOODMAN | GSZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692781 | GOODMAN | GSZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692782 | GOODMAN | GSZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692783 | GOODMAN | GSZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692784 | GOODMAN | GSZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692785 | GOODMAN | GSZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692786 | GOODMAN | GSZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692787 | GOODMAN | GSZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692776 | GOODMAN | GSZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210692780 | GOODMAN | GSZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210609978 | GOODMAN | GSZV904810A* | AMVE48DP1400A* | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210609979 | GOODMAN | GSZV904810A* | AMVE60DP1400A* | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692788 | GOODMAN | GSZV904810A* | CA*F4860*6D*+MBVC1601** -1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692789 | GOODMAN | GSZV904810A* | CA*F4860*6D*+MBVC2001** -1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692794 | GOODMAN | GSZV904810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692796 | GOODMAN | GSZV904810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210692797 | GOODMAN | GSZV904810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692798 | GOODMAN | GSZV904810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692799 | GOODMAN | GSZV904810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692800 | GOODMAN | GSZV904810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692795 | GOODMAN | GSZV904810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692801 | GOODMAN | GSZV904810A* | CA*F4961*6D*+MBVC1601** *-1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210607416 | GOODMAN | GSZV904810A* | CA*F4961*6D*+MBVC2001** *-1A*+TX | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692807 | GOODMAN | GSZV904810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692809 | GOODMAN | GSZV904810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692810 | GOODMAN | GSZV904810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692811 | GOODMAN | GSZV904810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692812 | GOODMAN | GSZV904810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692813 | GOODMAN | GSZV904810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692808 | GOODMAN | GSZV904810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692814 | GOODMAN | GSZV904810A* | CHPF4860D6D*+MBVC1601** *-1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692815 | GOODMAN | GSZV904810A* | CHPF4860D6D*+MBVC2001** *-1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692819 | GOODMAN | GSZV904810A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692820 | GOODMAN | GSZV904810A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692821 | GOODMAN | GSZV904810A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692822 | GOODMAN | GSZV904810A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692823 | GOODMAN | GSZV904810A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692824 | GOODMAN | GSZV904810A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692825 | GOODMAN | GSZV904810A* | CSCF4860N6D*+MBVC1601** *-1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692826 | GOODMAN | GSZV904810A* | CSCF4860N6D*+MBVC2001** *-1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692832 | GOODMAN | GSZV904810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692834 | GOODMAN | GSZV904810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692835 | GOODMAN | GSZV904810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692836 | GOODMAN | GSZV904810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692837 | GOODMAN | GSZV904810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692838 | GOODMAN | GSZV904810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210692833 | GOODMAN | GSZV904810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210609989 | GOODMAN | GSZV906010A* | AMVE60DP1400A* | | 33 400 | 1 670 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210607422 | GOODMAN | GSZV906010A* | CA*F4961*6D*+MBVC2001**.-1A*+TX | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 210692843 | GOODMAN | GSZV906010A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 210692844 | GOODMAN | GSZV906010A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 210692845 | GOODMAN | GSZV906010A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 210692846 | GOODMAN | GSZV906010A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 210692842 | GOODMAN | GSZV906010A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 210692847 | GOODMAN | GSZV906010A* | CHPF4860D6D*+MBVC2001**.-1A*+TXV | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210692852 | GOODMAN | GSZV906010A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210692853 | GOODMAN | GSZV906010A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210692854 | GOODMAN | GSZV906010A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210692855 | GOODMAN | GSZV906010A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210692851 | GOODMAN | GSZV906010A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210692860 | GOODMAN | GSZV906010A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210692861 | GOODMAN | GSZV906010A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210692862 | GOODMAN | GSZV906010A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210692863 | GOODMAN | GSZV906010A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210692859 | GOODMAN | GSZV906010A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205886789 | GOODMAN | GVZC200241A* | AVPEC25B14A* | | 13 600 | 680 \$ |
| 205886763 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+MBVC1200**.-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205886790 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+MBVC1201**.-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 206144775 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC800604B*A**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144776 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144777 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144778 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205886761 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205886762 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205886764 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205886765 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205886769 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+MBVC1200**.-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205886791 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+MBVC1201**.-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 206144779 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VC800604B*A**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144780 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 13 000 | 650 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206144781 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144782 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144783 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205886766 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205886767 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205886768 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205886770 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205886771 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205880466 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+MBVC1200** -1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205886792 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+MBVC1201** -1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 206144784 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VC800604B*A**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144785 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144786 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144787 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144788 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205886772 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205886773 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205886774 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205886778 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+MBVC1200** -1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205886793 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+MBVC1201** -1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 206144789 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC800604B*A**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144790 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144791 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144792 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144793 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205886775 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205886776 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205886777 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205886779 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205886780 | GOODMAN | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205886783 | GOODMAN | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+MBVC1200** -1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205886794 | GOODMAN | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+MBVC1201** -1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206144794 | GOODMAN | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VC800604B*A**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144795 | GOODMAN | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144796 | GOODMAN | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144797 | GOODMAN | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205886781 | GOODMAN | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205886782 | GOODMAN | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205886784 | GOODMAN | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205886785 | GOODMAN | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205886786 | GOODMAN | GVZC200241A* | CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205886795 | GOODMAN | GVZC200241A* | CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 206144798 | GOODMAN | GVZC200241A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC800604B*A**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144799 | GOODMAN | GVZC200241A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144800 | GOODMAN | GVZC200241A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144801 | GOODMAN | GVZC200241A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144802 | GOODMAN | GVZC200241A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144803 | GOODMAN | GVZC200241A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144804 | GOODMAN | GVZC200241A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 206144805 | GOODMAN | GVZC200241A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205886787 | GOODMAN | GVZC200241A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205886788 | GOODMAN | GVZC200241A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205886852 | GOODMAN | GVZC200361A* | AVPEC37C14A* | | 18 900 | 945 \$ |
| 205886853 | GOODMAN | GVZC200361A* | AVPEC59D14A* | | 18 900 | 945 \$ |
| 205886798 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205886854 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205886799 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205886855 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 206144884 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC800604B*A**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144885 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144886 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144887 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205886796 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205886797 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205886800 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205886801 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205886807 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+MBVC1200** *-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205886856 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+MBVC1201** *-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205886808 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+MBVC1600** *-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205886857 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+MBVC1601** *-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 206144888 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VC800604B*A**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144889 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VC800805C*A**" | 18 000 | 900 \$ |
| 206144890 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VC801005C*A**" | 18 000 | 900 \$ |
| 206144891 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 206144892 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 206144893 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 206144894 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VC960804CNC**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144895 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VC961005CNC**" | 18 000 | 900 \$ |
| 206144896 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VC961205DNC**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205886802 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205886803 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205886804 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970804CNC**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205886805 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM971005CNC**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205886806 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM971205DNC**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205886809 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205886810 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205886811 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205886812 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205886816 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+MBVC1200** *-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205886858 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+MBVC1201** *-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205880468 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+MBVC1600** *-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205886859 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+MBVC1601** *-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 206144897 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC800604B*A**" | 18 000 | 900 \$ |
| 206144898 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC800805C*A**" | 18 200 | 910 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206144899 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC801005C*A**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144900 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144901 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144902 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144903 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 206144904 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144905 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205886813 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205886814 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205886833 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205886834 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205886815 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205886817 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205886818 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205886819 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205886820 | GOODMAN | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205886825 | GOODMAN | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205886860 | GOODMAN | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205886826 | GOODMAN | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205886861 | GOODMAN | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 206144906 | GOODMAN | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC800604B*A**" | 18 000 | 900 \$ |
| 206144907 | GOODMAN | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC800805C*A**" | 18 000 | 900 \$ |
| 206144908 | GOODMAN | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC801005C*A**" | 18 000 | 900 \$ |
| 206144909 | GOODMAN | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 206144910 | GOODMAN | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 206144911 | GOODMAN | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 206144912 | GOODMAN | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 206144913 | GOODMAN | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205886821 | GOODMAN | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205886822 | GOODMAN | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205886823 | GOODMAN | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205886824 | GOODMAN | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205886827 | GOODMAN | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205886828 | GOODMAN | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 18 000 | 900 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205886829 | GOODMAN | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205886830 | GOODMAN | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205886835 | GOODMAN | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+MBVC120 0**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205886862 | GOODMAN | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+MBVC120 1**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205886836 | GOODMAN | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+MBVC160 0**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205886863 | GOODMAN | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+MBVC160 1**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 206144914 | GOODMAN | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC800604B*A**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144915 | GOODMAN | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC800805C*A**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144916 | GOODMAN | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC801005C*A**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144917 | GOODMAN | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144918 | GOODMAN | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144919 | GOODMAN | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144920 | GOODMAN | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC960804CNC**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144921 | GOODMAN | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC961005CNC**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205886831 | GOODMAN | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205886832 | GOODMAN | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144922 | GOODMAN | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VM970804CNC**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144923 | GOODMAN | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VM971005CNC**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205886837 | GOODMAN | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205886838 | GOODMAN | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205886839 | GOODMAN | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205886840 | GOODMAN | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205886846 | GOODMAN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+MBVC12 00**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205886864 | GOODMAN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+MBVC12 01**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205886847 | GOODMAN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+MBVC16 00**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205886865 | GOODMAN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+MBVC16 01**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 206144924 | GOODMAN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC800604B*A**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144925 | GOODMAN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC800805C*A**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144926 | GOODMAN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC801005C*A**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144927 | GOODMAN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 18 200 | 910 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206144928 | GOODMAN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144929 | GOODMAN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144930 | GOODMAN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144931 | GOODMAN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206144932 | GOODMAN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205886841 | GOODMAN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205886842 | GOODMAN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205886843 | GOODMAN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205886844 | GOODMAN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205886845 | GOODMAN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205886848 | GOODMAN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205886849 | GOODMAN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205886850 | GOODMAN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205886851 | GOODMAN | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205886886 | GOODMAN | GVZC200481A* | AVPEC59D14A* | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 205886869 | GOODMAN | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+MBVC1600** *-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205886887 | GOODMAN | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+MBVC1601** *-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205886870 | GOODMAN | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+MBVC2000** *-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205886888 | GOODMAN | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+MBVC2001** *-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 206145148 | GOODMAN | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VC800604B*A**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 206145149 | GOODMAN | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VC800805C*A**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 206145150 | GOODMAN | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VC801005C*A**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 206145151 | GOODMAN | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 206145152 | GOODMAN | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 206145153 | GOODMAN | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205886866 | GOODMAN | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205886867 | GOODMAN | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205886868 | GOODMAN | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205886871 | GOODMAN | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205886872 | GOODMAN | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205886896 | GOODMAN | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+MBVC1600** *-1A*+TXV | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 205886901 | GOODMAN | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+MBVC1601** *-1A*+TXV | | 26 800 | 1 340 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205880469 | GOODMAN | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+MBVC2000** -1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205886902 | GOODMAN | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+MBVC2001** -1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 206145154 | GOODMAN | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC800604B*A**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206145155 | GOODMAN | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC800805C*A**" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 206145156 | GOODMAN | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC801005C*A**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206145157 | GOODMAN | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 206145158 | GOODMAN | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206145159 | GOODMAN | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205886893 | GOODMAN | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205886894 | GOODMAN | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205886895 | GOODMAN | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205886897 | GOODMAN | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205886898 | GOODMAN | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205886899 | GOODMAN | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205886876 | GOODMAN | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+MBVC1600** -1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205886889 | GOODMAN | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+MBVC1601** -1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205886900 | GOODMAN | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+MBVC2000** -1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205886890 | GOODMAN | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+MBVC2001** -1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 206145160 | GOODMAN | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC800805C*A**" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 206145161 | GOODMAN | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC801005C*A**" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 206145162 | GOODMAN | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206145163 | GOODMAN | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206145164 | GOODMAN | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205886873 | GOODMAN | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205886874 | GOODMAN | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205886875 | GOODMAN | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205886877 | GOODMAN | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205886881 | GOODMAN | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+MBVC1600** -1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205886891 | GOODMAN | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+MBVC1601** -1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205886882 | GOODMAN | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205886892 | GOODMAN | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 206145165 | GOODMAN | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC800604B*A**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 206145166 | GOODMAN | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC800805C*A**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 206145167 | GOODMAN | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC801005C*A**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 206145168 | GOODMAN | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 206145169 | GOODMAN | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 206145170 | GOODMAN | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205886878 | GOODMAN | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205886879 | GOODMAN | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205886880 | GOODMAN | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205886883 | GOODMAN | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205886884 | GOODMAN | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205886885 | GOODMAN | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205976190 | GOODMAN | GVZC200601A* | AVPEC61D14A* | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205976136 | GOODMAN | GVZC200601A* | CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976191 | GOODMAN | GVZC200601A* | CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976169 | GOODMAN | GVZC200601A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC800805C*A**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976170 | GOODMAN | GVZC200601A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC801005C*A**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976171 | GOODMAN | GVZC200601A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976172 | GOODMAN | GVZC200601A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976173 | GOODMAN | GVZC200601A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976174 | GOODMAN | GVZC200601A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976296 | GOODMAN | GVZC200601A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976297 | GOODMAN | GVZC200601A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976180 | GOODMAN | GVZC200601A* | CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976192 | GOODMAN | GVZC200601A* | CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976298 | GOODMAN | GVZC200601A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC800805C*A**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976175 | GOODMAN | GVZC200601A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC801005C*A**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976176 | GOODMAN | GVZC200601A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976177 | GOODMAN | GVZC200601A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976178 | GOODMAN | GVZC200601A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 32 000 | 1 600 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205976179 | GOODMAN | GVZC200601A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976181 | GOODMAN | GVZC200601A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976299 | GOODMAN | GVZC200601A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976182 | GOODMAN | GVZC200601A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC800805C*A**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976183 | GOODMAN | GVZC200601A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC801005C*A**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976184 | GOODMAN | GVZC200601A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976185 | GOODMAN | GVZC200601A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976186 | GOODMAN | GVZC200601A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976187 | GOODMAN | GVZC200601A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976188 | GOODMAN | GVZC200601A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976189 | GOODMAN | GVZC200601A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206900423 | GOODMAN | MSH093E21MCAA | MST093E20ACAA | | 5 800 | 290 \$ |
| 206900424 | GOODMAN | MSH093E23MCAA | MST093E20ACAA | | 9 000 | 450 \$ |
| 206900419 | GOODMAN | MSH093E23MCAA | MST093E21ADAA | | 10 100 | 505 \$ |
| 10062563 | GOODMAN | MSH123E21MCAA | MST123E20ACAA | | 7 500 | 375 \$ |
| 206900425 | GOODMAN | MSH123E23MCAA | MST123E20ACAA | | 9 900 | 495 \$ |
| 206900420 | GOODMAN | MSH123E23MCAA | MST123E21ADAA | | 10 600 | 530 \$ |
| 203991088 | GOODMAN | MSH183E19MCAA | MSH183E19AXAA | | 11 000 | 550 \$ |
| 10062552 | GOODMAN | MSH183E21MCAA | MSH183E21AXAA | | 10 400 | 520 \$ |
| 10062564 | GOODMAN | MSH183E21MCAA | MST183E20ACAA | | 12 000 | 600 \$ |
| 202196601 | GOODMAN | MSH183E21MCAA | MST183E21ADAA | | 12 000 | 600 \$ |
| 206900426 | GOODMAN | MSH183E23MCAA | MST183E20ACAA | | 15 600 | 780 \$ |
| 206900421 | GOODMAN | MSH183E23MCAA | MST183E21ADAA | | 15 000 | 750 \$ |
| 202196602 | GOODMAN | MSH243E21MCAA | MST243E21ADAA | | 16 000 | 800 \$ |
| 206900422 | GOODMAN | MSH243E23MCAA | MST243E21ADAA | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 10300062 | GOODMAN | MST183E21MCAA | Unités sans conduits | | 11 800 | 590 \$ |
| 10300063 | GOODMAN | MST363E21MCAA | Unités sans conduits | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211264984 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | FM(C,U)4Z18**AL* | | 12 500 | 625 \$ |
| 211265006 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | FM(C,U)4Z24**AL* | | 12 500 | 625 \$ |
| 211265027 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | FM(C,U)4Z30**AL* | | 12 400 | 620 \$ |
| 211719736 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | FMA4P18**AL* | | 12 700 | 635 \$ |
| 211264940 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | FMA4X18**AL* | | 12 400 | 620 \$ |
| 211264962 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | FMA4X24**AL* | | 12 400 | 620 \$ |
| 211264822 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WAHL184B* | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264829 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WAHL244B* | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264853 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WAHL244C* | | 12 100 | 605 \$ |
| 211264776 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WAPL184A* | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264798 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WAPL244A* | | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211264875 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WAXL184A* | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264896 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WAXL244A* | | 12 400 | 620 \$ |
| 211264919 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WAXL304A* | | 12 400 | 620 \$ |
| 211264752 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WBHL184*A* | | 12 700 | 635 \$ |
| 211257344 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WBHL244*B* | | 12 800 | 640 \$ |
| 211259978 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*194BA* | "WFAX040A030A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211259994 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*194BA* | "WFAX040B036A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 212983260 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*194BA* | "WFAX040B036B**" | 12 200 | 610 \$ |
| 211259946 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*194BA* | "WFAX060A036A**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211259963 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*194BA* | "WFAX060B042A**" | 12 200 | 610 \$ |
| 212984168 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*194BA* | "WFAX060B042B**" | 12 200 | 610 \$ |
| 212984708 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*194BA* | "WFAX080B048B**" | 12 300 | 615 \$ |
| 212977717 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*194BA* | "WFE*045A036C**" | 12 200 | 610 \$ |
| 212978233 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*194BA* | "WFE*070A036C**" | 12 200 | 610 \$ |
| 212978751 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*194BA* | "WFE*070B036C**" | 12 100 | 605 \$ |
| 212979952 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*194BA* | "WFE*090B042C**" | 12 200 | 610 \$ |
| 211259899 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*194BA* | "WFEL045A036B**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211259915 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*194BA* | "WFEL045B036B**" | 12 700 | 635 \$ |
| 211260008 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*194BA* | "WFEL070A036B**" | 12 200 | 610 \$ |
| 211259930 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*194BA* | "WFEL070B036B**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211259900 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*194BA* | "WFER045A036A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211259916 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*194BA* | "WFER045B036A**" | 12 700 | 635 \$ |
| 211260009 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*194BA* | "WFER070A036A**" | 12 200 | 610 \$ |
| 211259931 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*194BA* | "WFER070B036A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 212970857 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*194BA* | "WFET045A036A**" | 12 300 | 615 \$ |
| 212971910 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*194BA* | "WFET090B048A**" | 12 200 | 610 \$ |
| 211259742 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*194BA* | "WFEU040B036A**" | 12 600 | 630 \$ |
| 212982383 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*194BA* | "WFEU040B036B**" | 12 200 | 610 \$ |
| 211260027 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*194BA* | "WFEU060B048A**" | 12 700 | 635 \$ |
| 212981831 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*194BA* | "WFEU100C060B**" | 12 200 | 610 \$ |
| 212974624 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*194BA* | "WFST040A030A**" | 12 100 | 605 \$ |
| 212975783 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*194BA* | "WFST080B048A**" | 12 100 | 605 \$ |
| 211259677 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*194BA* | "WFSU040B036A**" | 12 200 | 610 \$ |
| 212988780 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*194BA* | "WFSU040B036B**" | 12 100 | 605 \$ |
| 212989272 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*194BA* | "WFSU060B048B**" | 12 100 | 605 \$ |
| 211259869 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*194BA* | "WFSX026A030A**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211259806 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*194BA* | "WFSX040A030A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 212986282 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*194BA* | "WFSX040A030B**" | 12 200 | 610 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211259818 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*194BA* | "WFSX040B036A**" | 12 100 | 605 \$ |
| 211259830 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*194BA* | "WFSX060A036A**" | 12 300 | 615 \$ |
| 212987506 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*194BA* | "WFSX080B048B**" | 12 300 | 615 \$ |
| 211260226 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*244AA* | "WFAX040A030A**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260213 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*244AA* | "WFAX060A036A**" | 12 600 | 630 \$ |
| 212977729 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*244AA* | "WFE*045A036C**" | 12 300 | 615 \$ |
| 212978245 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*244AA* | "WFE*070A036C**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260199 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*244AA* | "WFEL045A036B**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260239 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*244AA* | "WFEL070A036B**" | 12 300 | 615 \$ |
| 211260200 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*244AA* | "WFER045A036A**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260240 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*244AA* | "WFER070A036A**" | 12 300 | 615 \$ |
| 212970869 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*244AA* | "WFET045A036A**" | 12 500 | 625 \$ |
| 212974637 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*244AA* | "WFST040A030A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260183 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*244AA* | "WFSX026A030A**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260135 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*244AA* | "WFSX040A030A**" | 12 500 | 625 \$ |
| 212986294 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*244AA* | "WFSX040A030B**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260150 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*244AA* | "WFSX060A036A**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211260611 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*244BA* | "WFAX040A030A**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260622 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*244BA* | "WFAX040B036A**" | 12 600 | 630 \$ |
| 212983271 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*244BA* | "WFAX040B036B**" | 12 300 | 615 \$ |
| 211260587 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*244BA* | "WFAX060A036A**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260599 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*244BA* | "WFAX060B042A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 212984180 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*244BA* | "WFAX060B042B**" | 12 400 | 620 \$ |
| 212984720 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*244BA* | "WFAX080B048B**" | 12 500 | 625 \$ |
| 212977741 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*244BA* | "WFE*045A036C**" | 12 400 | 620 \$ |
| 212978257 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*244BA* | "WFE*070A036C**" | 12 400 | 620 \$ |
| 212978762 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*244BA* | "WFE*070B036C**" | 12 300 | 615 \$ |
| 212979964 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*244BA* | "WFE*090B042C**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260543 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*244BA* | "WFEL045A036B**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260558 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*244BA* | "WFEL045B036B**" | 12 900 | 645 \$ |
| 211260635 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*244BA* | "WFEL070A036B**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260572 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*244BA* | "WFEL070B036B**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260545 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*244BA* | "WFER045A036A**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260559 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*244BA* | "WFER045B036A**" | 12 900 | 645 \$ |
| 211260636 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*244BA* | "WFER070A036A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260573 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*244BA* | "WFER070B036A**" | 12 600 | 630 \$ |
| 212970881 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*244BA* | "WFET045A036A**" | 12 500 | 625 \$ |
| 212971914 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*244BA* | "WFET090B048A**" | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211260385 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*244BA* | "WFEU040B036A** | 12 700 | 635 \$ |
| 212982395 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*244BA* | "WFEU040B036B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260649 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*244BA* | "WFEU060B048A** | 12 800 | 640 \$ |
| 212981843 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*244BA* | "WFEU100C060B** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974650 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*244BA* | "WFST040A030A** | 12 300 | 615 \$ |
| 213076394 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*244BA* | "WFST060B048A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975796 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*244BA* | "WFST080B048A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260329 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*244BA* | "WFSU040B036A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212988792 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*244BA* | "WFSU040B036B** | 12 300 | 615 \$ |
| 212989284 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*244BA* | "WFSU060B048B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260517 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*244BA* | "WFSX026A030A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211260453 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*244BA* | "WFSX040A030A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212986306 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*244BA* | "WFSX040A030B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260466 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*244BA* | "WFSX040B036A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260479 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*244BA* | "WFSX060A036A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212987518 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*244BA* | "WFSX080B048B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261056 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*254BA* | "WFAX040A030A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261091 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*254BA* | "WFAX040B036A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212983282 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*254BA* | "WFAX040B036B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211261031 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*254BA* | "WFAX060A036A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261044 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*254BA* | "WFAX060B042A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212984192 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*254BA* | "WFAX060B042B** | 12 200 | 610 \$ |
| 212984732 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*254BA* | "WFAX080B048B** | 12 200 | 610 \$ |
| 212977753 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*254BA* | "WFE*045A036C** | 12 100 | 605 \$ |
| 212978269 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*254BA* | "WFE*070A036C** | 12 200 | 610 \$ |
| 212978773 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*254BA* | "WFE*070B036C** | 12 100 | 605 \$ |
| 212979976 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*254BA* | "WFE*090B042C** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260988 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*254BA* | "WFEL045A036B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261002 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*254BA* | "WFEL045B036B** | 12 700 | 635 \$ |
| 211261138 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*254BA* | "WFEL070A036B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211261016 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*254BA* | "WFEL070B036B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260989 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*254BA* | "WFER045A036A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261003 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*254BA* | "WFER045B036A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211261140 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*254BA* | "WFER070A036A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211261018 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*254BA* | "WFER070B036A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212970893 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*254BA* | "WFET045A036A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212971918 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*254BA* | "WFET090B048A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260827 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*254BA* | "WFEU040B036A** | 12 500 | 625 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212982407 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*254BA* | "WFEU040B036B**" | 12 200 | 610 \$ |
| 211261175 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*254BA* | "WFEU060B048A**" | 12 600 | 630 \$ |
| 212981855 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*254BA* | "WFEU100C060B**" | 12 100 | 605 \$ |
| 212974663 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*254BA* | "WFST040A030A**" | 12 100 | 605 \$ |
| 212975809 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*254BA* | "WFST080B048A**" | 12 000 | 600 \$ |
| 211260768 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*254BA* | "WFSU040B036A**" | 12 200 | 610 \$ |
| 212988804 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*254BA* | "WFSU040B036B**" | 12 000 | 600 \$ |
| 212989296 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*254BA* | "WFSU060B048B**" | 12 000 | 600 \$ |
| 211260961 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*254BA* | "WFSX026A030A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260895 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*254BA* | "WFSX040A030A**" | 12 300 | 615 \$ |
| 211260908 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*254BA* | "WFSX040B036A**" | 12 100 | 605 \$ |
| 211260922 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*254BA* | "WFSX060A036A**" | 12 300 | 615 \$ |
| 212987530 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*254BA* | "WFSX080B048B**" | 12 200 | 610 \$ |
| 211261491 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*304AA* | "WFAX040A030A**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211261469 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*304AA* | "WFAX060A036A**" | 12 500 | 625 \$ |
| 212977765 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*304AA* | "WFE*045A036C**" | 12 300 | 615 \$ |
| 212978281 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*304AA* | "WFE*070A036C**" | 12 300 | 615 \$ |
| 211261445 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*304AA* | "WFEL045A036B**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211261513 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*304AA* | "WFEL070A036B**" | 12 300 | 615 \$ |
| 211261447 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*304AA* | "WFEL045A036A**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211261515 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*304AA* | "WFER070A036A**" | 12 300 | 615 \$ |
| 212970905 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*304AA* | "WFET045A036A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 212974676 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*304AA* | "WFST040A030A**" | 12 200 | 610 \$ |
| 211261424 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*304AA* | "WFSX026A030A**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211261340 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*304AA* | "WFSX040A030A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 212986318 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*304AA* | "WFSX040A030B**" | 12 300 | 615 \$ |
| 211261360 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*304AA* | "WFSX060A036A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211262131 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*304BA* | "WFAX040A030A**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211262152 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*304BA* | "WFAX040B036A**" | 12 500 | 625 \$ |
| 212983293 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*304BA* | "WFAX040B036B**" | 12 200 | 610 \$ |
| 211262088 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*304BA* | "WFAX060A036A**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211262110 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*304BA* | "WFAX060B042A**" | 12 300 | 615 \$ |
| 212984204 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*304BA* | "WFAX060B042B**" | 12 300 | 615 \$ |
| 212984744 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*304BA* | "WFAX080B048B**" | 12 400 | 620 \$ |
| 212977777 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*304BA* | "WFE*045A036C**" | 12 300 | 615 \$ |
| 212978295 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*304BA* | "WFE*070A036C**" | 12 100 | 605 \$ |
| 212978784 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*304BA* | "WFE*070B036C**" | 12 300 | 615 \$ |
| 212979988 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLA*304BA* | "WFE*090B042C**" | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211262013 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*304BA* | "WFEL045A036B**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211262040 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*304BA* | "WFEL045B036B**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211262174 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*304BA* | "WFEL070A036B**" | 12 300 | 615 \$ |
| 211262064 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*304BA* | "WFEL070B036B**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211262015 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*304BA* | "WFER045A036A**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211262043 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*304BA* | "WFER045B036A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211262176 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*304BA* | "WFER070A036A**" | 12 300 | 615 \$ |
| 211262066 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*304BA* | "WFER070B036A**" | 12 500 | 625 \$ |
| 212971922 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*304BA* | "WFET090B048A**" | 12 300 | 615 \$ |
| 211261756 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*304BA* | "WFEU040B036A**" | 12 700 | 635 \$ |
| 212982419 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*304BA* | "WFEU040B036B**" | 12 300 | 615 \$ |
| 212981867 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*304BA* | "WFEU100C060B**" | 12 300 | 615 \$ |
| 212974689 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*304BA* | "WFST040A030A**" | 12 200 | 610 \$ |
| 212975822 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*304BA* | "WFST080B048A**" | 12 200 | 610 \$ |
| 211261662 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*304BA* | "WFSU040B036A**" | 12 300 | 615 \$ |
| 212988816 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*304BA* | "WFSU040B036B**" | 12 200 | 610 \$ |
| 212989308 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*304BA* | "WFSU060B048B**" | 12 200 | 610 \$ |
| 211261966 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*304BA* | "WFSX026A030A**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211261856 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*304BA* | "WFSX040A030A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 212986330 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*304BA* | "WFSX040A030B**" | 12 300 | 615 \$ |
| 211261882 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*304BA* | "WFSX040B036A**" | 12 200 | 610 \$ |
| 211261908 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*304BA* | "WFSX060A036A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 212987542 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLA*304BA* | "WFSX080B048B**" | 12 100 | 605 \$ |
| 211262482 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC184AA* | "WFAX040A030A**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211262460 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC184AA* | "WFAX060A036A**" | 12 600 | 630 \$ |
| 212977789 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC184AA* | "WFE*045A036C**" | 12 400 | 620 \$ |
| 212978307 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC184AA* | "WFE*070A036C**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211262437 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC184AA* | "WFEL045A036B**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211262504 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC184AA* | "WFEL070A036B**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211262439 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC184AA* | "WFER045A036A**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211262506 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC184AA* | "WFER070A036A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 212970917 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC184AA* | "WFET045A036A**" | 12 500 | 625 \$ |
| 212974702 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC184AA* | "WFST040A030A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211262415 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC184AA* | "WFSX026A030A**" | 12 700 | 635 \$ |
| 211262328 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC184AA* | "WFSX040A030A**" | 12 500 | 625 \$ |
| 212986342 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC184AA* | "WFSX040A030B**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211262350 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC184AA* | "WFSX060A036A**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211262762 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC244AA* | "WFAX040A030A**" | 12 600 | 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211262739 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC244AA* | "WFAX060A036A**" | 12 600 | 630 \$ |
| 212977801 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC244AA* | "WFE*045A036C**" | 12 400 | 620 \$ |
| 212978319 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC244AA* | "WFE*070A036C**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211262715 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC244AA* | "WFEL045A036B**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211262784 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC244AA* | "WFEL070A036B**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211262717 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC244AA* | "WFER045A036A**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211262786 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC244AA* | "WFER070A036A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 212970929 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC244AA* | "WFET045A036A**" | 12 500 | 625 \$ |
| 212974715 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC244AA* | "WFST040A030A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211262693 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC244AA* | "WFSX026A030A**" | 12 700 | 635 \$ |
| 211262607 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC244AA* | "WFSX040A030A**" | 12 500 | 625 \$ |
| 212986354 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC244AA* | "WFSX040A030B**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211262628 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC244AA* | "WFSX060A036A**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211263455 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC244BA* | "WFAX040A030A**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211263478 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC244BA* | "WFAX040B036A**" | 12 600 | 630 \$ |
| 212983304 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC244BA* | "WFAX040B036B**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211263386 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC244BA* | "WFAX060A036A**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211263409 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC244BA* | "WFAX060B042A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 212984216 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC244BA* | "WFAX060B042B**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211263432 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC244BA* | "WFAX080B048A**" | 12 900 | 645 \$ |
| 212984756 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC244BA* | "WFAX080B048B**" | 12 500 | 625 \$ |
| 212977813 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC244BA* | "WFE*045A036C**" | 12 400 | 620 \$ |
| 212978331 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC244BA* | "WFE*070A036C**" | 12 400 | 620 \$ |
| 212978795 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC244BA* | "WFE*070B036C**" | 12 300 | 615 \$ |
| 212980000 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC244BA* | "WFE*090B042C**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211263311 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC244BA* | "WFEL045A036B**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211263336 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC244BA* | "WFEL045B036B**" | 12 900 | 645 \$ |
| 211263501 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC244BA* | "WFEL070A036B**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211263361 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC244BA* | "WFEL070B036B**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211263314 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC244BA* | "WFER045A036A**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211263338 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC244BA* | "WFER045B036A**" | 12 900 | 645 \$ |
| 211263503 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC244BA* | "WFER070A036A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211263363 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC244BA* | "WFER070B036A**" | 12 600 | 630 \$ |
| 212970941 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC244BA* | "WFET045A036A**" | 12 500 | 625 \$ |
| 212971926 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC244BA* | "WFET090B048A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211263046 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC244BA* | "WFEU040B036A**" | 12 700 | 635 \$ |
| 212982431 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC244BA* | "WFEU040B036B**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211263526 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC244BA* | "WFEU060B048A**" | 12 800 | 640 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212981879 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC244BA* | "WFEU100C060B** | 12 600 | 630 \$ |
| 212974728 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC244BA* | "WFST040A030A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975835 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC244BA* | "WFST080B048A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262931 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC244BA* | "WFSU040B036A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212988828 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC244BA* | "WFSU040B036B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263025 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC244BA* | "WFSU060B048A** | 12 900 | 645 \$ |
| 212989320 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC244BA* | "WFSU060B048B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211263265 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC244BA* | "WFSX026A030A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211263154 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC244BA* | "WFSX040A030A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212986366 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC244BA* | "WFSX040A030B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263176 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC244BA* | "WFSX040B036A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211263198 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC244BA* | "WFSX060A036A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212987554 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC244BA* | "WFSX080B048B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263844 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC304AA* | "WFAX040A030A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263821 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC304AA* | "WFAX060A036A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212977825 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC304AA* | "WFE*045A036C** | 12 300 | 615 \$ |
| 212978343 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC304AA* | "WFE*070A036C** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263797 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC304AA* | "WFEL045A036B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263867 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC304AA* | "WFEL070A036B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211263799 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC304AA* | "WFER045A036A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263869 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC304AA* | "WFER070A036A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212970953 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC304AA* | "WFET045A036A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212974741 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC304AA* | "WFST040A030A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263774 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC304AA* | "WFSX026A030A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263685 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC304AA* | "WFSX040A030A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212986378 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC304AA* | "WFSX040A030B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211263709 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC304AA* | "WFSX060A036A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211264601 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC304BA* | "WFAX040A030A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211264623 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC304BA* | "WFAX040B036A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212983315 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC304BA* | "WFAX040B036B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211264557 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC304BA* | "WFAX060A036A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211264580 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC304BA* | "WFAX060B042A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212984228 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC304BA* | "WFAX060B042B** | 12 300 | 615 \$ |
| 212984768 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC304BA* | "WFAX080B048B** | 12 100 | 605 \$ |
| 212977837 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC304BA* | "WFE*045A036C** | 12 300 | 615 \$ |
| 212978355 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC304BA* | "WFE*070A036C** | 12 200 | 610 \$ |
| 212978806 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC304BA* | "WFE*070B036C** | 12 300 | 615 \$ |
| 212980012 | GRANDAIR | WDLCURAH18ABK | WLNC304BA* | "WFE*090B042C** | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211264485 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC304BA* | "WFEL045A036B**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211264510 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC304BA* | "WFEL045B036B**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211264646 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC304BA* | "WFEL070A036B**" | 12 300 | 615 \$ |
| 211264533 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC304BA* | "WFEL070B036B**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211264487 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC304BA* | "WFER045A036A**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211264512 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC304BA* | "WFER045B036A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211264648 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC304BA* | "WFER070A036A**" | 12 300 | 615 \$ |
| 211264535 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC304BA* | "WFER070B036A**" | 12 500 | 625 \$ |
| 212970965 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC304BA* | "WFET045A036A**" | 12 200 | 610 \$ |
| 212971930 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC304BA* | "WFET090B048A**" | 12 300 | 615 \$ |
| 211264101 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC304BA* | "WFEU040B036A**" | 12 700 | 635 \$ |
| 212982443 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC304BA* | "WFEU040B036B**" | 12 300 | 615 \$ |
| 211264670 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC304BA* | "WFEU060B048A**" | 12 700 | 635 \$ |
| 212981891 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC304BA* | "WFEU100C060B**" | 12 300 | 615 \$ |
| 212974754 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC304BA* | "WFST040A030A**" | 12 200 | 610 \$ |
| 212975848 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC304BA* | "WFST080B048A**" | 12 200 | 610 \$ |
| 211264014 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC304BA* | "WFSU040B036A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 212988840 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC304BA* | "WFSU040B036B**" | 12 200 | 610 \$ |
| 212989332 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC304BA* | "WFSU060B048B**" | 12 200 | 610 \$ |
| 211264441 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC304BA* | "WFSX026A030A**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211264261 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC304BA* | "WFSX040A030A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 212986390 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC304BA* | "WFSX040A030B**" | 12 300 | 615 \$ |
| 211264293 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC304BA* | "WFSX040B036A**" | 12 200 | 610 \$ |
| 211264340 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC304BA* | "WFSX060A036A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 212987566 | GRANDAIRE | WDLCURAH18ABK | WLNC304BA* | "WFSX080B048B**" | 12 200 | 610 \$ |
| 212977345 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*244AA* | "WFE*045A036C**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212970977 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*244AA* | "WFET045A036A**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974767 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*244AA* | "WFST040A030A**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212985994 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*244AA* | "WFSX040A030B**" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983018 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*244BA* | "WFAX040B036B**" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983748 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*244BA* | "WFAX060B042B**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212984264 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*244BA* | "WFAX080B048B**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212977357 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*244BA* | "WFE*045A036C**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212978366 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*244BA* | "WFE*070B036C**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212978830 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*244BA* | "WFE*070B048C**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212979532 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*244BA* | "WFE*090B042C**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212970989 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*244BA* | "WFET045A036A**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971934 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*244BA* | "WFET090B048A**" | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212981939 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*244BA* | "WFEU040B036B**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212981375 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*244BA* | "WFEU100C060B**" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212974780 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*244BA* | "WFST040A030A**" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975861 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*244BA* | "WFST080B048A**" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212988432 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*244BA* | "WFSU040B036B**" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212988852 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*244BA* | "WFSU060B048B**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986006 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*244BA* | "WFSX040A030B**" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212987098 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*244BA* | "WFSX080B048B**" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983029 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*254BA* | "WFAX040B036B**" | 19 700 | 985 \$ |
| 212983760 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*254BA* | "WFAX060B042B**" | 19 600 | 980 \$ |
| 212984276 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*254BA* | "WFAX080B048B**" | 19 500 | 975 \$ |
| 212977369 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*254BA* | "WFE*045A036C**" | 19 700 | 985 \$ |
| 212978377 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*254BA* | "WFE*070B036C**" | 19 700 | 985 \$ |
| 212978842 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*254BA* | "WFE*070B048C**" | 19 600 | 980 \$ |
| 212979544 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*254BA* | "WFE*090B042C**" | 19 600 | 980 \$ |
| 212971001 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*254BA* | "WFET045A036A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 212971938 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*254BA* | "WFET090B048A**" | 19 700 | 985 \$ |
| 212981951 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*254BA* | "WFEU040B036B**" | 19 600 | 980 \$ |
| 212981387 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*254BA* | "WFEU100C060B**" | 19 700 | 985 \$ |
| 212974793 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*254BA* | "WFST040A030A**" | 19 700 | 985 \$ |
| 212975874 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*254BA* | "WFST080B048A**" | 19 800 | 990 \$ |
| 212988444 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*254BA* | "WFSU040B036B**" | 19 700 | 985 \$ |
| 212988864 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*254BA* | "WFSU060B048B**" | 19 600 | 980 \$ |
| 212986018 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*254BA* | "WFSX040A030B**" | 19 700 | 985 \$ |
| 212987110 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*254BA* | "WFSX080B048B**" | 19 700 | 985 \$ |
| 212977381 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*304AA* | "WFE*045A036C**" | 19 900 | 995 \$ |
| 212977885 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*304AA* | "WFE*070A036C**" | 19 800 | 990 \$ |
| 212971013 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*304AA* | "WFET045A036A**" | 19 800 | 990 \$ |
| 212974806 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*304AA* | "WFST040A030A**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986030 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*304AA* | "WFSX040A030B**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983040 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*304BA* | "WFAX040B036B**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983772 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*304BA* | "WFAX060B042B**" | 19 900 | 995 \$ |
| 212984288 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*304BA* | "WFAX080B048B**" | 19 800 | 990 \$ |
| 212977897 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*304BA* | "WFE*070A036C**" | 19 900 | 995 \$ |
| 212978388 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*304BA* | "WFE*070B036C**" | 19 800 | 990 \$ |
| 212978854 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*304BA* | "WFE*070B048C**" | 19 900 | 995 \$ |
| 212979556 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*304BA* | "WFE*090B042C**" | 19 900 | 995 \$ |
| 212971025 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*304BA* | "WFET045A036A**" | 19 800 | 990 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212971942 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*304BA* | "WFET090B048A**" | 19 800 | 990 \$ |
| 212981963 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*304BA* | "WFEU040B036B**" | 19 900 | 995 \$ |
| 212981399 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*304BA* | "WFEU100C060B**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974819 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*304BA* | "WFST040A030A**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975887 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*304BA* | "WFST080B048A**" | 19 800 | 990 \$ |
| 212988456 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*304BA* | "WFSU040B036B**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988876 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*304BA* | "WFSU060B048B**" | 19 900 | 995 \$ |
| 212986042 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*304BA* | "WFSX040A030B**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987122 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*304BA* | "WFSX080B048B**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983051 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*364BA* | "WFAX040B036B**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983784 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*364BA* | "WFAX060B042B**" | 19 900 | 995 \$ |
| 212984300 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*364BA* | "WFAX080B048B**" | 19 800 | 990 \$ |
| 212977909 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*364BA* | "WFE*070A036C**" | 19 800 | 990 \$ |
| 212978399 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*364BA* | "WFE*070B036C**" | 19 800 | 990 \$ |
| 212978866 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*364BA* | "WFE*070B048C**" | 19 900 | 995 \$ |
| 212979568 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*364BA* | "WFE*090B042C**" | 19 900 | 995 \$ |
| 212971037 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*364BA* | "WFET045A036A**" | 19 800 | 990 \$ |
| 212971946 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*364BA* | "WFET090B048A**" | 19 800 | 990 \$ |
| 212981975 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*364BA* | "WFEU040B036B**" | 19 900 | 995 \$ |
| 212981411 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*364BA* | "WFEU100C060B**" | 19 800 | 990 \$ |
| 212974832 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*364BA* | "WFST040A030A**" | 19 900 | 995 \$ |
| 212975900 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*364BA* | "WFST080B048A**" | 19 800 | 990 \$ |
| 212988468 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*364BA* | "WFSU040B036B**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988888 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*364BA* | "WFSU060B048B**" | 19 900 | 995 \$ |
| 212986054 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*364BA* | "WFSX040A030B**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987134 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*364BA* | "WFSX080B048B**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983062 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*364CA* | "WFAX040B036B**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983796 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*364CA* | "WFAX060B042B**" | 19 900 | 995 \$ |
| 212984312 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*364CA* | "WFAX080B048B**" | 19 800 | 990 \$ |
| 212985142 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*364CA* | "WFAX100C060B**" | 19 900 | 995 \$ |
| 212978410 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*364CA* | "WFE*070B036C**" | 19 800 | 990 \$ |
| 212978878 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*364CA* | "WFE*070B048C**" | 19 900 | 995 \$ |
| 212979580 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*364CA* | "WFE*090B042C**" | 19 900 | 995 \$ |
| 212980078 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*364CA* | "WFE*090C048C**" | 19 700 | 985 \$ |
| 212980777 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*364CA* | "WFE*110C060C**" | 19 800 | 990 \$ |
| 212971950 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*364CA* | "WFET090B048A**" | 19 800 | 990 \$ |
| 212972373 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*364CA* | "WFET110C066A**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212981987 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*364CA* | "WFEU040B036B**" | 19 900 | 995 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212982515 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*364CA* | "WFEU060B048B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212981423 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*364CA* | "WFEU100C060B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212975913 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*364CA* | "WFST080B048A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212976635 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*364CA* | "WFST100C060A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988480 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*364CA* | "WFSU040B036B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988900 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*364CA* | "WFSU060B048B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212989404 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*364CA* | "WFSU080C060B** | 19 900 | 995 \$ |
| 213075737 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*364CA* | "WFSU100C060B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987146 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*364CA* | "WFSX080B048B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212983073 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*374BA* | "WFAX040B036B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212983808 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*374BA* | "WFAX060B042B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212984324 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*374BA* | "WFAX080B048B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212977921 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*374BA* | "WFE*070A036C** | 19 600 | 980 \$ |
| 212978421 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*374BA* | "WFE*070B036C** | 19 700 | 985 \$ |
| 212978890 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*374BA* | "WFE*070B048C** | 19 700 | 985 \$ |
| 212979592 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*374BA* | "WFE*090B042C** | 19 600 | 980 \$ |
| 212971049 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*374BA* | "WFET045A036A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212971954 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*374BA* | "WFET090B048A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212981999 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*374BA* | "WFEU040B036B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212981435 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*374BA* | "WFEU100C060B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974845 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*374BA* | "WFST040A030A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975926 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*374BA* | "WFST080B048A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988492 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*374BA* | "WFSU040B036B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988912 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*374BA* | "WFSU060B048B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212986066 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*374BA* | "WFSX040A030B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212987158 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*374BA* | "WFSX080B048B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212983084 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*374CA* | "WFAX040B036B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212983820 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*374CA* | "WFAX060B042B** | 19 500 | 975 \$ |
| 212984336 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*374CA* | "WFAX080B048B** | 19 400 | 970 \$ |
| 212985154 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*374CA* | "WFAX100C060B** | 19 500 | 975 \$ |
| 212978432 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*374CA* | "WFE*070B036C** | 19 600 | 980 \$ |
| 212978902 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*374CA* | "WFE*070B048C** | 19 500 | 975 \$ |
| 212979604 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*374CA* | "WFE*090B042C** | 19 500 | 975 \$ |
| 212980089 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*374CA* | "WFE*090C048C** | 19 600 | 980 \$ |
| 212980789 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*374CA* | "WFE*110C060C** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971958 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*374CA* | "WFET090B048A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212972385 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*374CA* | "WFET110C066A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212982011 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLA*374CA* | "WFEU040B036B** | 19 500 | 975 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212982527 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*374CA* | "WFEU060B048B** | 19 400 | 970 \$ |
| 212981447 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*374CA* | "WFEU100C060B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975939 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*374CA* | "WFST080B048A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212976648 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*374CA* | "WFST100C060A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212988504 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*374CA* | "WFSU040B036B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212988924 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*374CA* | "WFSU060B048B** | 19 500 | 975 \$ |
| 212989416 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*374CA* | "WFSU080C060B** | 19 400 | 970 \$ |
| 213075752 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*374CA* | "WFSU100C060B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212987170 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLA*374CA* | "WFSX080B048B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212983117 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLN(C,W)364BA* | "WFAX040B036B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983856 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLN(C,W)364BA* | "WFAX060B042B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984372 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLN(C,W)364BA* | "WFAX080B048B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212977981 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLN(C,W)364BA* | "WFE*070A036C** | 19 900 | 995 \$ |
| 212978465 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLN(C,W)364BA* | "WFE*070B036C** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978938 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLN(C,W)364BA* | "WFE*070B048C** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979640 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLN(C,W)364BA* | "WFE*090B042C** | 19 900 | 995 \$ |
| 212971109 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLN(C,W)364BA* | "WFET045A036A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971970 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLN(C,W)364BA* | "WFET090B048A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212982047 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLN(C,W)364BA* | "WFEU040B036B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981483 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLN(C,W)364BA* | "WFEU100C060B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974910 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLN(C,W)364BA* | "WFST040A030A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975978 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLN(C,W)364BA* | "WFST080B048A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988540 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLN(C,W)364BA* | "WFSU040B036B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988960 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLN(C,W)364BA* | "WFSU060B048B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986126 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLN(C,W)364BA* | "WFSX040A030B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987206 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLN(C,W)364BA* | "WFSX080B048B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212977933 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC244AA* | "WFE*070A036C** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971061 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC244AA* | "WFET045A036A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212974858 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC244AA* | "WFST040A030A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986078 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC244AA* | "WFSX040A030B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983095 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC244BA* | "WFAX040B036B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983832 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC244BA* | "WFAX060B042B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212984348 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC244BA* | "WFAX080B048B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212977945 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC244BA* | "WFE*070A036C** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212978443 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC244BA* | "WFE*070B036C** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212978914 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC244BA* | "WFE*070B048C** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212979616 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC244BA* | "WFE*090B042C** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212971073 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC244BA* | "WFET045A036A** | 20 200 | 1 010 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212971962 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC244BA* | "WFET090B048A**" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212982023 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC244BA* | "WFEU040B036B**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212981459 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC244BA* | "WFEU100C060B**" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212974871 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC244BA* | "WFST040A030A**" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975952 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC244BA* | "WFST080B048A**" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212988516 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC244BA* | "WFSU040B036B**" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212988936 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC244BA* | "WFSU060B048B**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986090 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC244BA* | "WFSX040A030B**" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212987182 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC244BA* | "WFSX080B048B**" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212977957 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC304AA* | "WFE*070A036C**" | 19 800 | 990 \$ |
| 212971085 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC304AA* | "WFET045A036A**" | 19 800 | 990 \$ |
| 212974884 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC304AA* | "WFST040A030A**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986102 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC304AA* | "WFSX040A030B**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983106 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC304BA* | "WFAX040B036B**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983844 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC304BA* | "WFAX060B042B**" | 19 900 | 995 \$ |
| 212984360 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC304BA* | "WFAX080B048B**" | 19 800 | 990 \$ |
| 212977969 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC304BA* | "WFE*070A036C**" | 19 900 | 995 \$ |
| 212978454 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC304BA* | "WFE*070B036C**" | 19 800 | 990 \$ |
| 212978926 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC304BA* | "WFE*070B048C**" | 19 900 | 995 \$ |
| 212979628 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC304BA* | "WFE*090B042C**" | 19 900 | 995 \$ |
| 212971097 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC304BA* | "WFET045A036A**" | 19 800 | 990 \$ |
| 212971966 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC304BA* | "WFET090B048A**" | 19 800 | 990 \$ |
| 212982035 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC304BA* | "WFEU040B036B**" | 19 900 | 995 \$ |
| 212981471 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC304BA* | "WFEU100C060B**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974897 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC304BA* | "WFST040A030A**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975965 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC304BA* | "WFST080B048A**" | 19 800 | 990 \$ |
| 212988528 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC304BA* | "WFSU040B036B**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988948 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC304BA* | "WFSU060B048B**" | 19 900 | 995 \$ |
| 212986114 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC304BA* | "WFSX040A030B**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987194 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC304BA* | "WFSX080B048B**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983128 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC364CA* | "WFAX040B036B**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983868 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC364CA* | "WFAX060B042B**" | 19 900 | 995 \$ |
| 212984384 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC364CA* | "WFAX080B048B**" | 19 800 | 990 \$ |
| 212985166 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC364CA* | "WFAX100C060B**" | 19 900 | 995 \$ |
| 212978476 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC364CA* | "WFE*070B036C**" | 19 800 | 990 \$ |
| 212978950 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC364CA* | "WFE*070B048C**" | 19 900 | 995 \$ |
| 212979652 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC364CA* | "WFE*090B042C**" | 19 900 | 995 \$ |
| 212980100 | GRANDAIR | WDLCURAH24AAK | WLNC364CA* | "WFE*090C048C**" | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212980801 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLNC364CA* | "WFE*110C060C**" | 19 800 | 990 \$ |
| 212971974 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLNC364CA* | "WFET090B048A**" | 19 800 | 990 \$ |
| 212972397 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLNC364CA* | "WFET110C066A**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212982059 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLNC364CA* | "WFEU040B036B**" | 19 900 | 995 \$ |
| 212982539 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLNC364CA* | "WFEU060B048B**" | 19 800 | 990 \$ |
| 212981495 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLNC364CA* | "WFEU100C060B**" | 19 800 | 990 \$ |
| 212975991 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLNC364CA* | "WFST080B048A**" | 19 800 | 990 \$ |
| 212976661 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLNC364CA* | "WFST100C060A**" | 19 800 | 990 \$ |
| 212988552 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLNC364CA* | "WFSU040B036B**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988972 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLNC364CA* | "WFSU060B048B**" | 19 900 | 995 \$ |
| 212989428 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLNC364CA* | "WFSU080C060B**" | 19 900 | 995 \$ |
| 213075767 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLNC364CA* | "WFSU100C060B**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987218 | GRANDAIRE | WDLCURAH24AAK | WLNC364CA* | "WFSX080B048B**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 211245925 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | FM(C,U)4X30**AL* | | 19 900 | 995 \$ |
| 211245936 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | FM(C,U)4X36**AL* | | 19 900 | 995 \$ |
| 211245947 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | FM(C,U)4Z24**AL* | | 19 500 | 975 \$ |
| 211245958 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | FM(C,U)4Z30**AL* | | 19 300 | 965 \$ |
| 211245969 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | FM(C,U)4Z36**AL* | | 19 300 | 965 \$ |
| 211245870 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | FMA4P24**AL* | | 19 900 | 995 \$ |
| 211245881 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | FMA4P30**AL* | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 211245892 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | FMA4X24**AL* | | 19 600 | 980 \$ |
| 211245903 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | FMA4X30**AL* | | 19 600 | 980 \$ |
| 211245914 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | FMA4X36**AL* | | 19 600 | 980 \$ |
| 211245814 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WAHL244C* | | 19 000 | 950 \$ |
| 211245826 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WAHL304B* | | 19 100 | 955 \$ |
| 211245802 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WAPL304A* | | 19 100 | 955 \$ |
| 211245837 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WAXL244A* | | 19 100 | 955 \$ |
| 211245848 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WAXL304A* | | 19 100 | 955 \$ |
| 211245859 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WAXL364A* | | 18 500 | 925 \$ |
| 211239231 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WBHL244*B* | | 19 200 | 960 \$ |
| 211240352 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLA*244AA* | "WFAX040A030A**" | 19 700 | 985 \$ |
| 211240341 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLA*244AA* | "WFAX060A036A**" | 19 600 | 980 \$ |
| 212977573 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLA*244AA* | "WFE*045A036C**" | 19 400 | 970 \$ |
| 212978089 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLA*244AA* | "WFE*070A036C**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211240329 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLA*244AA* | "WFEL045A036B**" | 19 600 | 980 \$ |
| 211240363 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLA*244AA* | "WFEL070A036B**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240330 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLA*244AA* | "WFER045A036A**" | 19 600 | 980 \$ |
| 211240364 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLA*244AA* | "WFER070A036A**" | 19 400 | 970 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212971121 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244AA* | "WFET045A036A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 212974923 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244AA* | "WFST040A030A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240318 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244AA* | "WFSX026A030A**" | 19 800 | 990 \$ |
| 211240276 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244AA* | "WFSX040A030A**" | 19 700 | 985 \$ |
| 212986138 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244AA* | "WFSX040A030B**" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240287 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244AA* | "WFSX060A036A**" | 19 600 | 980 \$ |
| 211240739 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFAX040A030A**" | 19 700 | 985 \$ |
| 211240750 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFAX040B036A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 212983139 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFAX040B036B**" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240684 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFAX060A036A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211240695 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFAX060B042A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 212984036 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFAX060B042B**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240706 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFAX080B048A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 212984576 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFAX080B048B**" | 19 300 | 965 \$ |
| 212977585 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFE*045A036C**" | 19 400 | 970 \$ |
| 212978101 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFE*070A036C**" | 19 400 | 970 \$ |
| 212978630 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFE*070B036C**" | 19 400 | 970 \$ |
| 212979130 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFE*070B048C**" | 18 700 | 935 \$ |
| 212979820 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFE*090B042C**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240636 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFEL045A036B**" | 19 600 | 980 \$ |
| 211240648 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFEL045B036B**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240761 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFEL070A036B**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240660 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFEL070B036B**" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240672 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFEL090B042B**" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240637 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFER045A036A**" | 19 600 | 980 \$ |
| 211240649 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFER045B036A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240762 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFER070A036A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240661 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFER070B036A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240449 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFER070B048A**" | 19 700 | 985 \$ |
| 211240673 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFER090B042A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 212971133 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFET045A036A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 212971978 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFET090B048A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240507 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFEU040B036A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 212982251 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFEU040B036B**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240773 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFEU060B048A**" | 19 600 | 980 \$ |
| 212981699 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFEU100C060B**" | 19 500 | 975 \$ |
| 212974936 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFST040A030A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 212976004 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFST080B048A**" | 19 500 | 975 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211240438 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFSU040B036A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 212988648 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFSU040B036B**" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240496 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFSU060B048A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 212989140 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFSU060B048B**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240615 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFSX026A030A**" | 19 800 | 990 \$ |
| 211240562 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFSX040A030A**" | 19 700 | 985 \$ |
| 212986150 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFSX040A030B**" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240573 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFSX040B036A**" | 19 700 | 985 \$ |
| 211240584 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFSX060A036A**" | 19 600 | 980 \$ |
| 211240717 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFSX060B042A**" | 19 600 | 980 \$ |
| 211240728 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFSX080B048A**" | 19 700 | 985 \$ |
| 212987374 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*244BA* | "WFSX080B048B**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211241175 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*254BA* | "WFAX040A030A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241186 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*254BA* | "WFAX040B036A**" | 18 800 | 940 \$ |
| 212983150 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*254BA* | "WFAX040B036B**" | 18 800 | 940 \$ |
| 211241120 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*254BA* | "WFAX060A036A**" | 18 500 | 925 \$ |
| 211241131 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*254BA* | "WFAX060B042A**" | 18 800 | 940 \$ |
| 212984048 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*254BA* | "WFAX060B042B**" | 18 700 | 935 \$ |
| 211241142 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*254BA* | "WFAX080B048A**" | 18 800 | 940 \$ |
| 212984588 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*254BA* | "WFAX080B048B**" | 18 500 | 925 \$ |
| 212977597 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*254BA* | "WFE*045A036C**" | 18 700 | 935 \$ |
| 212978113 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*254BA* | "WFE*070A036C**" | 18 600 | 930 \$ |
| 212978641 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*254BA* | "WFE*070B036C**" | 18 600 | 930 \$ |
| 212979142 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*254BA* | "WFE*070B048C**" | 18 700 | 935 \$ |
| 212979832 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*254BA* | "WFE*090B042C**" | 18 600 | 930 \$ |
| 211241072 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*254BA* | "WFEL045A036B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241084 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*254BA* | "WFEL045B036B**" | 18 800 | 940 \$ |
| 211241197 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*254BA* | "WFEL070A036B**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211241096 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*254BA* | "WFEL070B036B**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211241108 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*254BA* | "WFEL090B042B**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211241073 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*254BA* | "WFER045A036A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241085 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*254BA* | "WFER045B036A**" | 18 800 | 940 \$ |
| 211241198 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*254BA* | "WFER070A036A**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211241097 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*254BA* | "WFER070B036A**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211241109 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*254BA* | "WFER090B042A**" | 18 900 | 945 \$ |
| 212971145 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*254BA* | "WFET045A036A**" | 18 500 | 925 \$ |
| 212971982 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*254BA* | "WFET090B048A**" | 18 700 | 935 \$ |
| 211240943 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*254BA* | "WFEU040B036A**" | 18 600 | 930 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212982263 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*254BA* | "WFEU040B036B**" | 18 600 | 930 \$ |
| 211241209 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*254BA* | "WFEU060B048A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212981711 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*254BA* | "WFEU100C060B**" | 18 700 | 935 \$ |
| 212976017 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*254BA* | "WFST080B048A**" | 18 800 | 940 \$ |
| 211240874 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*254BA* | "WFSU040B036A**" | 18 600 | 930 \$ |
| 212988660 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*254BA* | "WFSU040B036B**" | 18 700 | 935 \$ |
| 211240932 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*254BA* | "WFSU060B048A**" | 18 800 | 940 \$ |
| 212989152 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*254BA* | "WFSU060B048B**" | 18 600 | 930 \$ |
| 212986162 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*254BA* | "WFSX040A030B**" | 18 800 | 940 \$ |
| 211241009 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*254BA* | "WFSX040B036A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241020 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*254BA* | "WFSX060A036A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212987386 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*254BA* | "WFSX080B048B**" | 18 700 | 935 \$ |
| 211241362 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304AA* | "WFAX040A030A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211241351 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304AA* | "WFAX060A036A**" | 18 900 | 945 \$ |
| 212977609 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304AA* | "WFE*045A036C**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212978125 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304AA* | "WFE*070A036C**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241339 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304AA* | "WFEL045A036B**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211241373 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304AA* | "WFEL070A036B**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211241340 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304AA* | "WFER045A036A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211241374 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304AA* | "WFER070A036A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 212971157 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304AA* | "WFET045A036A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241328 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304AA* | "WFSX026A030A**" | 19 600 | 980 \$ |
| 211241286 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304AA* | "WFSX040A030A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 212986174 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304AA* | "WFSX040A030B**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211241297 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304AA* | "WFSX060A036A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211241749 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFAX040A030A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211241760 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFAX040B036A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212983161 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFAX040B036B**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211241694 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFAX060A036A**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211241705 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFAX060B042A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 212984060 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFAX060B042B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241716 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFAX080B048A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212984600 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFAX080B048B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212977621 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFE*045A036C**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212978137 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFE*070A036C**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212978652 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFE*070B036C**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212979154 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFE*070B048C**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212979844 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFE*090B042C**" | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211241646 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFEL045A036B**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211241658 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFEL045B036B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241771 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFEL070A036B**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211241670 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFEL070B036B**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211241682 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFEL090B042B**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211241647 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFER045A036A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211241659 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFER045B036A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241772 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFER070A036A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211241671 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFER070B036A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211241459 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFER070B048A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211241683 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFER090B042A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 212971169 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFET045A036A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212971986 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFET090B048A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241517 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFEU040B036A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212982275 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFEU040B036B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241783 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFEU060B048A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 212981723 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFEU100C060B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212976030 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFST080B048A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241448 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFSU040B036A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212988672 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFSU040B036B**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211241506 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFSU060B048A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212989164 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFSU060B048B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241625 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFSX026A030A**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211241572 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFSX040A030A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 212986186 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFSX040A030B**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211241583 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFSX040B036A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211241594 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFSX060A036A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211241727 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFSX060B042A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211241738 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFSX080B048A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 212987398 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*304BA* | "WFSX080B048B**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242185 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFAX040A030A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211242196 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFAX040B036A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212983172 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFAX040B036B**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242130 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFAX060A036A**" | 18 800 | 940 \$ |
| 211242141 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFAX060B042A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212984072 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFAX060B042B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242152 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFAX080B048A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212984612 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFAX080B048B**" | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212977633 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFE*045A036C**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212978149 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFE*070A036C**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212978663 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFE*070B036C**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212979166 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFE*070B048C**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212979856 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFE*090B042C**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242082 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFEL045A036B**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211242094 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFEL045B036B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242207 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFEL070A036B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242106 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFEL070B036B**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242118 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFEL090B042B**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242083 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFER045A036A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211242095 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFER045B036A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242208 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFER070A036A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242107 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFER070B036A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211241895 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFER070B048A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211242119 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFER090B042A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 212971181 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFET045A036A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212971990 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFET090B048A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211241953 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFEU040B036A**" | 18 900 | 945 \$ |
| 212982287 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFEU040B036B**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211242219 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFEU060B048A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 212981735 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFEU100C060B**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212976043 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFST080B048A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211241884 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFSU040B036A**" | 18 900 | 945 \$ |
| 212988684 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFSU040B036B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241942 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFSU060B048A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212989176 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFSU060B048B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242061 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFSX026A030A**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242008 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFSX040A030A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 212986198 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFSX040A030B**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242019 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFSX040B036A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211242030 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFSX060A036A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211242163 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFSX060B042A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211242174 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFSX080B048A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 212987410 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364BA* | "WFSX080B048B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242696 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFAX040B036A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212983183 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFAX040B036B**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242630 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFAX060B042A**" | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212984084 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFAX060B042B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242641 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFAX080B048A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212984624 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFAX080B048B**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211242652 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFAX080C060A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211242663 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFAX100C060A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 212985346 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFAX100C060B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212978674 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFE*070B036C**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212979178 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFE*070B048C**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212979868 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFE*090B042C**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212980265 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFE*090C048C**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212980993 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFE*110C060C**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211242558 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFEL045B036B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242570 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFEL070B036B**" | 18 800 | 940 \$ |
| 211242582 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFEL070C048B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242594 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFEL090B042B**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242606 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFEL090C060B**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242618 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFEL110C060B**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211242559 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFER045B036A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242571 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFER070B036A**" | 18 800 | 940 \$ |
| 211242340 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFER070B048A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211242583 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFER070C048A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242595 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFER090B042A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242607 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFER090C060A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242619 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFER110C060A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 212971994 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFET090B048A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212972409 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFET110C066A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242443 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFEU040B036A**" | 18 900 | 945 \$ |
| 212982299 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFEU040B036B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242718 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFEU060B048A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 212982707 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFEU060B048B**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211242707 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFEU080C060A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212981747 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFEU100C060B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212976056 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFST080B048A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212976674 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFST100C060A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211242329 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFSU040B036A**" | 18 900 | 945 \$ |
| 212988696 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFSU040B036B**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211242432 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFSU060B048A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212989188 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFSU060B048B**" | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212989608 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFSU080C060B** | 19 100 | 955 \$ |
| 213076101 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFSU100C060B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242507 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFSX040B036A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242674 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFSX060B042A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242685 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFSX080B048A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212987422 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFSX080B048B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242476 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*364CA* | "WFSX080C060A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211243129 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374BA* | "WFAX040A030A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211243140 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374BA* | "WFAX040B036A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212983194 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374BA* | "WFAX040B036B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211243074 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374BA* | "WFAX060A036A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211243085 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374BA* | "WFAX060B042A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212984096 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374BA* | "WFAX060B042B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243096 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374BA* | "WFAX080B048A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212984636 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374BA* | "WFAX080B048B** | 18 900 | 945 \$ |
| 212977645 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374BA* | "WFE*045A036C** | 18 700 | 935 \$ |
| 212978161 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374BA* | "WFE*070A036C** | 18 700 | 935 \$ |
| 212978685 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374BA* | "WFE*070B036C** | 18 700 | 935 \$ |
| 212979190 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374BA* | "WFE*070B048C** | 18 700 | 935 \$ |
| 212979880 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374BA* | "WFE*090B042C** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243026 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374BA* | "WFEL045A036B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211243038 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374BA* | "WFEL045B036B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243151 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374BA* | "WFEL070A036B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243050 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374BA* | "WFEL070B036B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211243062 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374BA* | "WFEL090B042B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211243027 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374BA* | "WFER045A036A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211243039 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374BA* | "WFER045B036A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243152 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374BA* | "WFER070A036A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243051 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374BA* | "WFER070B036A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242839 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374BA* | "WFER070B048A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211243063 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374BA* | "WFER090B042A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212971193 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374BA* | "WFET045A036A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212971998 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374BA* | "WFET090B048A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242897 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374BA* | "WFEU040B036A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212982311 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374BA* | "WFEU040B036B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243163 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374BA* | "WFEU060B048A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212981759 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374BA* | "WFEU100C060B** | 18 800 | 940 \$ |
| 212976069 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374BA* | "WFST080B048A** | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211242828 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374BA* | "WFSU040B036A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212988708 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374BA* | "WFSU040B036B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242886 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374BA* | "WFSU060B048A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212989200 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374BA* | "WFSU060B048B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242952 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374BA* | "WFSX040A030A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212986210 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374BA* | "WFSX040A030B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242963 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374BA* | "WFSX040B036A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211242974 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374BA* | "WFSX060A036A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211243107 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374BA* | "WFSX060B042A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212987434 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374BA* | "WFSX080B048B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243640 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374CA* | "WFAX040B036A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212983205 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374CA* | "WFAX040B036B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243574 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374CA* | "WFAX060B042A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212984108 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374CA* | "WFAX060B042B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243585 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374CA* | "WFAX080B048A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212984648 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374CA* | "WFAX080B048B** | 18 400 | 920 \$ |
| 212985358 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374CA* | "WFAX100C060B** | 18 700 | 935 \$ |
| 212978696 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374CA* | "WFE*070B036C** | 18 500 | 925 \$ |
| 212979202 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374CA* | "WFE*070B048C** | 18 700 | 935 \$ |
| 212979892 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374CA* | "WFE*090B042C** | 18 700 | 935 \$ |
| 212980276 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374CA* | "WFE*090C048C** | 18 600 | 930 \$ |
| 212981005 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374CA* | "WFE*110C060C** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243502 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374CA* | "WFEL045B036B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243514 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374CA* | "WFEL070B036B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243526 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374CA* | "WFEL070C048B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243538 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374CA* | "WFEL090B042B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243503 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374CA* | "WFER045B036A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243515 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374CA* | "WFER070B036A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243527 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374CA* | "WFER070C048A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243539 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374CA* | "WFER090B042A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212972002 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374CA* | "WFET090B048A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212972421 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374CA* | "WFET110C066A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243387 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374CA* | "WFEU040B036A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212982323 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374CA* | "WFEU040B036B** | 18 700 | 935 \$ |
| 212982719 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374CA* | "WFEU060B048B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211243651 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374CA* | "WFEU080C060A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212981771 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374CA* | "WFEU100C060B** | 18 600 | 930 \$ |
| 212976082 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLA*374CA* | "WFST080B048A** | 18 700 | 935 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212976687 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLA*374CA* | "WFST100C060A**" | 18 600 | 930 \$ |
| 211243273 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLA*374CA* | "WFSU040B036A**" | 18 500 | 925 \$ |
| 212988720 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLA*374CA* | "WFSU040B036B**" | 18 600 | 930 \$ |
| 211243376 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLA*374CA* | "WFSU060B048A**" | 18 700 | 935 \$ |
| 212989212 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLA*374CA* | "WFSU060B048B**" | 18 700 | 935 \$ |
| 212989620 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLA*374CA* | "WFSU080C060B**" | 18 600 | 930 \$ |
| 213076113 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLA*374CA* | "WFSU100C060B**" | 18 500 | 925 \$ |
| 212987446 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLA*374CA* | "WFSX080B048B**" | 19 800 | 990 \$ |
| 211245221 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFAX040A030A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211245232 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFAX040B036A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212983238 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFAX040B036B**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245166 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFAX060A036A**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211245177 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFAX060B042A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212984144 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFAX060B042B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245188 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFAX080B048A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212984684 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFAX080B048B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212977705 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFE*045A036C**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212978221 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFE*070A036C**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212978729 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFE*070B036C**" | 18 900 | 945 \$ |
| 212979238 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFE*070B048C**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212979928 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFE*090B042C**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245118 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFEL045A036B**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211245130 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFEL045B036B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245243 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFEL070A036B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245142 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFEL070B036B**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245154 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFEL090B042B**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245119 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFER045A036A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211245131 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFER045B036A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245244 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFER070A036A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245143 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFER070B036A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211244931 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFER070B048A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211245155 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFER090B042A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 212972014 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFET090B048A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244989 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFEU040B036A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212982359 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFEU040B036B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245255 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFEU060B048A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 212981807 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFEU100C060B**" | 19 200 | 960 \$ |
| 212976121 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFST080B048A**" | 18 900 | 945 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211244920 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFSU040B036A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212988756 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFSU040B036B**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211244978 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFSU060B048A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212989248 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFSU060B048B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245097 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFSX026A030A**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211245044 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFSX040A030A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 212986270 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFSX040A030B**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245055 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFSX040B036A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211245066 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFSX060A036A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211245199 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFSX060B042A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211245210 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFSX080B048A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 212987482 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFSX080B048B**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211243824 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244AA* | "WFAX040A030A**" | 19 700 | 985 \$ |
| 211243813 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244AA* | "WFAX060A036A**" | 19 600 | 980 \$ |
| 212977657 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244AA* | "WFE*045A036C**" | 19 500 | 975 \$ |
| 212978173 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244AA* | "WFE*070A036C**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211243801 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244AA* | "WFEL045A036B**" | 19 600 | 980 \$ |
| 211243835 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244AA* | "WFEL070A036B**" | 19 500 | 975 \$ |
| 211243802 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244AA* | "WFER045A036A**" | 19 600 | 980 \$ |
| 211243836 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244AA* | "WFER070A036A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 212971205 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244AA* | "WFET045A036A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 211243790 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244AA* | "WFSX026A030A**" | 19 900 | 995 \$ |
| 211243748 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244AA* | "WFSX040A030A**" | 19 800 | 990 \$ |
| 212986222 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244AA* | "WFSX040A030B**" | 19 500 | 975 \$ |
| 211243759 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244AA* | "WFSX060A036A**" | 19 700 | 985 \$ |
| 211244211 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFAX040A030A**" | 19 700 | 985 \$ |
| 211244222 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFAX040B036A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 212983216 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFAX040B036B**" | 19 600 | 980 \$ |
| 211244156 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFAX060A036A**" | 19 600 | 980 \$ |
| 211244167 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFAX060B042A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 212984120 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFAX060B042B**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211244178 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFAX080B048A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 212984660 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFAX080B048B**" | 19 500 | 975 \$ |
| 212977669 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFE*045A036C**" | 19 500 | 975 \$ |
| 212978185 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFE*070A036C**" | 19 400 | 970 \$ |
| 212978707 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFE*070B036C**" | 19 400 | 970 \$ |
| 212979214 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFE*070B048C**" | 19 400 | 970 \$ |
| 212979904 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFE*090B042C**" | 19 500 | 975 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211244108 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFEL045A036B**" | 19 600 | 980 \$ |
| 211244120 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFEL045B036B**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211244233 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFEL070A036B**" | 19 500 | 975 \$ |
| 211244132 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFEL070B036B**" | 19 500 | 975 \$ |
| 211244144 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFEL090B042B**" | 19 500 | 975 \$ |
| 211244109 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFER045A036A**" | 19 600 | 980 \$ |
| 211244121 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFER045B036A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211244234 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFER070A036A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 211244133 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFER070B036A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 211243921 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFER070B048A**" | 19 700 | 985 \$ |
| 211244145 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFER090B042A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 212971217 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFET045A036A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 212972006 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFET090B048A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 211243979 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFEU040B036A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 212982335 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFEU040B036B**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211244245 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFEU060B048A**" | 19 600 | 980 \$ |
| 212981783 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFEU100C060B**" | 19 500 | 975 \$ |
| 212976095 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFST080B048A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 211243910 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFSU040B036A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 212988732 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFSU040B036B**" | 19 500 | 975 \$ |
| 211243968 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFSU060B048A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 212989224 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFSU060B048B**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211244087 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFSX026A030A**" | 19 900 | 995 \$ |
| 211244034 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFSX040A030A**" | 19 800 | 990 \$ |
| 212986234 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFSX040A030B**" | 19 500 | 975 \$ |
| 211244045 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFSX040B036A**" | 19 700 | 985 \$ |
| 211244056 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFSX060A036A**" | 19 700 | 985 \$ |
| 211244189 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFSX060B042A**" | 19 700 | 985 \$ |
| 211244200 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFSX080B048A**" | 19 800 | 990 \$ |
| 212987458 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC244BA* | "WFSX080B048B**" | 19 500 | 975 \$ |
| 211244398 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC304AA* | "WFAX040A030A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211244387 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC304AA* | "WFAX060A036A**" | 18 900 | 945 \$ |
| 212977681 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC304AA* | "WFE*045A036C**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212978197 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC304AA* | "WFE*070A036C**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244375 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC304AA* | "WFEL045A036B**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211244409 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC304AA* | "WFEL070A036B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244376 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC304AA* | "WFER045A036A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211244410 | GRANDAIRE | WDLCURAH24ABK | WLNC304AA* | "WFER070A036A**" | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212971229 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304AA* | "WFET045A036A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211244364 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304AA* | "WFSX026A030A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 211244322 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304AA* | "WFSX040A030A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 212986246 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304AA* | "WFSX040A030B**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211244333 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304AA* | "WFSX060A036A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211244785 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFAX040B036A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211244796 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFAX040B036A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212983227 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFAX040B036B**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211244730 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFAX060A036A**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211244741 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFAX060B042A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212984132 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFAX060B042B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244752 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFAX080B048A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212984672 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFAX080B048B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212977693 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFE*045A036C**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212978209 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFE*070A036C**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212978718 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFE*070B036C**" | 18 900 | 945 \$ |
| 212979226 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFE*070B048C**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212979916 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFE*090B042C**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244682 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFEL045A036B**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211244694 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFEL045B036B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244807 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFEL070A036B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244706 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFEL070B036B**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211244718 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFEL090B042B**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211244683 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFER045A036A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211244695 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFER045B036A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244808 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFER070A036A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244707 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFER070B036A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211244495 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFER070B048A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211244719 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFER090B042A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 212971241 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFET045A036A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212972010 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFET090B048A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244553 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFEU040B036A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212982347 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFEU040B036B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244819 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFEU060B048A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 212981795 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFEU100C060B**" | 19 200 | 960 \$ |
| 212976108 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFST080B048A**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211244484 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFSU040B036A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212988744 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFSU040B036B**" | 19 200 | 960 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211244542 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFSU060B048A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212989236 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFSU060B048B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244661 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFSX026A030A**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211244608 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFSX040A030A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 212986258 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFSX040A030B**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211244619 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFSX040B036A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211244630 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFSX060A036A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211244763 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFSX060B042A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211244774 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFSX080B048A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 212987470 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC304BA* | "WFSX080B048B**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245732 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFAX040B036A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212983249 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFAX040B036B**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245666 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFAX060B042A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212984156 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFAX060B042B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245677 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFAX080B048A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212984696 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFAX080B048B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245688 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFAX080C060A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211245699 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFAX100C060A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 212985370 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFAX100C060B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212978740 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFE*070B036C**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212979250 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFE*070B048C**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212979940 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFE*090B042C**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212980287 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFE*090C048C**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212981017 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFE*110C060C**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245594 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFEL045B036B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245606 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFEL070B036B**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245618 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFEL070C048B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245630 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFEL090B042B**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245642 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFEL090C060B**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211245654 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFEL110C060B**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211245595 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFER045B036A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245607 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFER070B036A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245376 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFER070B048A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211245619 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFER070C048A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245631 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFER090B042A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245643 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFER090C060A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211245655 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFER110C060A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 212972018 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFET090B048A**" | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212972433 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFET110C066A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245479 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFEU040B036A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212982371 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFEU040B036B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245754 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFEU060B048A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 212982731 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFEU060B048B**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211245743 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFEU080C060A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212981819 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFEU100C060B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212976700 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFST100C060A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245365 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFSU040B036A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212988768 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFSU040B036B**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245468 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFSU060B048A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212989260 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFSU060B048B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212989632 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFSU080C060B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 213076125 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFSU100C060B**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245543 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFSX040B036A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211245710 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFSX060B042A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211245721 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFSX080B048A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 212987494 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFSX080B048B**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245512 | GRANDAIR | WDLCURAH24ABK | WLNC364CA* | "WFSX080C060A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211606859 | GRANDAIR | WDLCURAH30AAK | WBHL304*B* | | 22 800 | 1 140 \$ |
| 212985130 | GRANDAIR | WDLCURAH30AAK | WLA*434CA* | "WFAX100C060B**" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212982827 | GRANDAIR | WDLCURAH30AAK | WLA*434CA* | "WFEU080C060B**" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211226234 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | FM(C,U)4Z30**AL* | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211226235 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | FM(C,U)4Z36**AL* | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211226236 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | FMA4X30**AL* | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211226237 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | FMA4X36**AL* | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211226238 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WAXL364A* | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211709694 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WBHL304*B* | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714694 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WBHL364*B* | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226154 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*304BA* | "WFAX060A036A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212983892 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*304BA* | "WFAX060B042B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212984432 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*304BA* | "WFAX080B048B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977501 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*304BA* | "WFE*045A036C**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978005 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*304BA* | "WFE*070A036C**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978498 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*304BA* | "WFE*070B036C**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978986 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*304BA* | "WFE*070B048C**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979676 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*304BA* | "WFE*090B042C**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712059 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*304BA* | "WFEL045A036B**" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211712060 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*304BA* | "WFER045A036A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211226149 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*304BA* | "WFER070B048A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971277 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*304BA* | "WFET045A036A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972022 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*304BA* | "WFET090B048A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211226152 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*304BA* | "WFEU040B036A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982107 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*304BA* | "WFEU040B036B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226153 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*304BA* | "WFEU060B048A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981555 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*304BA* | "WFEU100C060B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976147 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*304BA* | "WFST080B048A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712047 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*304BA* | "WFSU060B048A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988996 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*304BA* | "WFSU060B048B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987230 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*304BA* | "WFSX080B048B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211226168 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*364BA* | "WFAX060A036A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211226169 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*364BA* | "WFAX060B042A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983904 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*364BA* | "WFAX060B042B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226170 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*364BA* | "WFAX080B048A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984444 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*364BA* | "WFAX080B048B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977513 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*364BA* | "WFE*045A036C**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978017 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*364BA* | "WFE*070A036C**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978509 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*364BA* | "WFE*070B036C**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978998 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*364BA* | "WFE*070B048C**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979688 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*364BA* | "WFE*090B042C**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226157 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*364BA* | "WFEL045A036B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211226159 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*364BA* | "WFEL070A036B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226161 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*364BA* | "WFEL070B036B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226164 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*364BA* | "WFEL090B042B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226158 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*364BA* | "WFER045A036A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211226160 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*364BA* | "WFER070A036A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226162 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*364BA* | "WFER070B036A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226163 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*364BA* | "WFER070B048A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211226165 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*364BA* | "WFER090B042A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971289 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*364BA* | "WFET045A036A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972026 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*364BA* | "WFET090B048A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226166 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*364BA* | "WFEU040B036A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982119 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*364BA* | "WFEU040B036B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226167 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*364BA* | "WFEU060B048A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981567 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*364BA* | "WFEU100C060B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976160 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*364BA* | "WFST080B048A**" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211712072 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*364BA* | "WFSU040B036A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988564 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*364BA* | "WFSU040B036B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211226171 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*364BA* | "WFSU060B048A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989008 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*364BA* | "WFSU060B048B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987242 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*364BA* | "WFSX080B048B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211226188 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFAX060B042A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983916 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFAX060B042B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226189 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFAX080B048A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984456 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFAX080B048B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226190 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFAX080C060A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226191 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFAX100C060A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985262 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFAX100C060B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978520 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFE*070B036C** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979010 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFE*070B048C** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979700 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFE*090B042C** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980188 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFE*090C048C** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980909 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFE*110C060C** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211226172 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFEL070B036B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226175 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFEL070C048B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226177 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFEL090B042B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226179 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFEL090C048B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211226181 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFEL090C060B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226183 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFEL110C060B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211226173 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFER070B036A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226174 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFER070B048A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211226176 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFER070C048A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226178 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFER090B042A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226180 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFER090C048A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211226182 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFER090C060A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226184 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFER110C060A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972030 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFET090B048A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972445 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFET110C066A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226185 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFEU040B036A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982131 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFEU040B036B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226186 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFEU060B048A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982623 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFEU060B048B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226187 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFEU080C060A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982935 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFEU080C060B** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211712116 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFEU100C060A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981579 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFEU100C060B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976173 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFST080B048A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976713 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFST100C060A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211226194 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFSU040B036A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988576 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFSU040B036B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211226195 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFSU060B048A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212989020 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFSU060B048B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989524 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFSU080C060B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712104 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFSU100C060A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076017 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFSU100C060B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226192 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFSX060B042A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987254 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFSX080B048B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226193 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFSX080C060A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988034 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*364CA* | "WFSX100C060B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211226203 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*374BA* | "WFAX060A036A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226204 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*374BA* | "WFAX060B042A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983928 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*374BA* | "WFAX060B042B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226205 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*374BA* | "WFAX080B048A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984468 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*374BA* | "WFAX080B048B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978029 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*374BA* | "WFE*070A036C** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978531 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*374BA* | "WFE*070B036C** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979022 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*374BA* | "WFE*070B048C** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979712 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*374BA* | "WFE*090B042C** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226196 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*374BA* | "WFEL045A036B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226199 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*374BA* | "WFEL090B042B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211226197 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*374BA* | "WFER045A036A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226198 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*374BA* | "WFER070B048A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226200 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*374BA* | "WFER090B042A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972034 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*374BA* | "WFET090B048A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226201 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*374BA* | "WFEU040B036A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982143 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*374BA* | "WFEU040B036B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226202 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*374BA* | "WFEU060B048A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981591 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*374BA* | "WFEU100C060B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976186 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*374BA* | "WFST080B048A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226207 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*374BA* | "WFSU040B036A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988588 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*374BA* | "WFSU040B036B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211226208 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*374BA* | "WFSU060B048A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212989032 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*374BA* | "WFSU060B048B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226206 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*374BA* | "WFSX060B042A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987266 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*374BA* | "WFSX080B048B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226225 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFAX060B042A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983940 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFAX060B042B**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211226226 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFAX080B048A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984480 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFAX080B048B**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211226227 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFAX080C060A**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211226228 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFAX100C060A**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212985274 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFAX100C060B**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212978542 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFE*070B036C**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979034 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFE*070B048C**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979724 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFE*090B042C**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980199 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFE*090C048C**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980921 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFE*110C060C**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712174 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFEL045B036B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226209 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFEL070B036B**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211226212 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFEL070C048B**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211226214 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFEL090B042B**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211226216 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFEL090C048B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226218 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFEL090C060B**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211226220 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFEL110C060B**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712175 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFER045B036A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226210 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFER070B036A**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211226211 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFER070B048A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226213 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFER070C048A**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211226215 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFER090B042A**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211226217 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFER090C048A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226219 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFER090C060A**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211226221 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFER110C060A**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972038 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFET090B048A**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972457 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFET110C066A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211226222 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFEU040B036A**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982155 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFEU040B036B**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211226223 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFEU060B048A**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982635 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFEU060B048B**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211226224 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFEU080C060A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982947 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFEU080C060B**" | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211712150 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFEU100C060A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212981603 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFEU100C060B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976199 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFST080B048A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976726 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFST100C060A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211226231 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFSU040B036A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212988600 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFSU040B036B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211226232 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFSU060B048A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212989044 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFSU060B048B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989536 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFSU080C060B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712138 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFSU100C060A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 213076029 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFSU100C060B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211226229 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFSX060B042A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212987278 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFSX080B048B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211226230 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFSX080C060A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712162 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFSX100C060A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988046 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*374CA* | "WFSX100C060B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712522 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFAX060B042A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983952 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFAX060B042B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712534 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFAX080B048A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212984492 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFAX080B048B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712546 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFAX080C060A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712558 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFAX100C060A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985286 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFAX100C060B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978553 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFE*070B036C** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979046 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFE*070B048C** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979736 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFE*090B042C** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980210 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFE*090C048C** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980933 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFE*110C060C** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712444 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFEL070B036B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712457 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFEL070C048B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712470 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFEL090B042B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712483 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFEL090C048B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712496 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFEL090C060B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712509 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFEL110C060B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712445 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFER070B036A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712239 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFER070B048A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712458 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFER070C048A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712471 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFER090B042A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211712484 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFER090C048A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712497 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFER090C060A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712510 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFER110C060A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972042 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFET090B048A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972469 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFET110C066A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712338 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFEU040B036A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982167 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFEU040B036B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712594 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFEU060B048A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982647 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFEU060B048B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712582 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFEU080C060A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982959 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFEU080C060B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712326 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFEU100C060A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981615 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFEU100C060B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976212 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFST080B048A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976739 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFST100C060A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712227 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFSU040B036A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988612 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFSU040B036B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712314 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFSU060B048A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212989056 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFSU060B048B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989548 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFSU080C060B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712302 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFSU100C060A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076041 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFSU100C060B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712570 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFSX060B042A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987290 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFSX080B048B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712364 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFSX080C060A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712376 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFSX100C060A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988058 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424CA* | "WFSX100C060B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712905 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424DA* | "WFAX080C060A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712917 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424DA* | "WFAX100C060A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985298 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424DA* | "WFAX100C060B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712929 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424DA* | "WFAX120D060A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985622 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424DA* | "WFAX120D060B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980221 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424DA* | "WFE*090C048C** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980945 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424DA* | "WFE*110C060C** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981227 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424DA* | "WFE*135D060C** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712814 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424DA* | "WFEL070C048B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712827 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424DA* | "WFEL090C048B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712840 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424DA* | "WFEL090C060B** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211712853 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424DA* | "WFEL090D060B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712866 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424DA* | "WFEL110C060B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712879 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424DA* | "WFEL110D060B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712892 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424DA* | "WFEL135D060B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712815 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424DA* | "WFER070C048A**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712828 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424DA* | "WFER090C048A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712841 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424DA* | "WFER090C060A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712854 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424DA* | "WFER090D060A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712867 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424DA* | "WFER110C060A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712880 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424DA* | "WFER110D060A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712893 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424DA* | "WFER135D060A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972481 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424DA* | "WFET110C066A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982659 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424DA* | "WFEU060B048B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712952 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424DA* | "WFEU080C060A**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982971 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424DA* | "WFEU080C060B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712719 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424DA* | "WFEU100C060A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976752 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424DA* | "WFST100C060A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989560 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424DA* | "WFSU080C060B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712707 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424DA* | "WFSU100C060A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076053 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424DA* | "WFSU100C060B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712745 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424DA* | "WFSX080C060A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712757 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424DA* | "WFSX100C060A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988070 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424DA* | "WFSX100C060B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988340 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*424DA* | "WFSX120D066B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713332 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFAX060B042A**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211713344 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFAX080B048A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713356 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFAX080C060A**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713368 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFAX100C060A**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212985310 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFAX100C060B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978564 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFE*070B036C**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979058 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFE*070B048C**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979748 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFE*090B042C**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980232 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFE*090C048C**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980957 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFE*110C060C**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713241 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFEL045B036B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713254 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFEL070B036B**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713267 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFEL070C048B**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713280 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFEL090B042B**" | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211713293 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFEL090C048B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713306 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFEL090C060B**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713319 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFEL110C060B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713242 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFER045B036A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713255 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFER070B036A**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713036 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFER070B048A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713268 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFER070C048A**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713281 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFER090B042A**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713294 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFER090C048A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713307 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFER090C060A**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713320 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFER110C060A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972046 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFET090B048A**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713135 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFEU040B036A**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713404 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFEU060B048A**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982671 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFEU060B048B**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713392 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFEU080C060A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982983 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFEU080C060B**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713123 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFEU100C060A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981627 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFEU100C060B**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976225 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFST080B048A**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976765 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFST100C060A**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713024 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFSU040B036A**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212988624 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFSU040B036B**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713111 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFSU060B048A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212989068 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFSU060B048B**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989572 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFSU080C060B**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713099 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFSU100C060A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 213076065 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFSU100C060B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713380 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFSX060B042A**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212987302 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFSX080B048B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713161 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFSX080C060A**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713173 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFSX100C060A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988082 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLA*434CA* | "WFSX100C060B**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713697 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFAX060A036A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713721 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFAX080B048A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212984528 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFAX080B048B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977549 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFE*045A036C**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978065 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFE*070A036C**" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212978586 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFE*070B036C**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979082 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFE*070B048C**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979772 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFE*090B042C**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713684 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFEL090B042B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713685 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFER090B042A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971337 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFET045A036A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972054 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFET090B048A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713629 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFEU040B036A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713746 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFEU060B048A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981651 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFEU100C060B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976251 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFST080B048A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989092 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFSU060B048B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987326 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFSX080B048B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714609 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFAX060B042A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984024 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFAX060B042B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714621 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFAX080B048A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984564 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFAX080B048B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714633 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFAX080C060A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714645 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFAX100C060A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985334 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFAX100C060B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978619 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFE*070B036C**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979118 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFE*070B048C**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979808 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFE*090B042C**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980254 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFE*090C048C**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980981 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFE*110C060C**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714531 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFEL070B036B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714544 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFEL070C048B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714557 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFEL090B042B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714570 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFEL090C048B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714583 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFEL090C060B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714596 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFEL110C060B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714532 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFER070B036A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714350 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFER070B048A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714545 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFER070C048A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714558 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFER090B042A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714571 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFER090C048A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714584 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFER090C060A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714597 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFER110C060A**" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212972066 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFET090B048A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972517 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFET110C066A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714449 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFEU040B036A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982239 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFEU040B036B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714669 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFEU060B048A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982695 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFEU060B048B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714657 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFEU080C060A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983007 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFEU080C060B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714437 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFEU100C060A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981687 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFEU100C060B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976290 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFST080B048A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976791 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFST100C060A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714338 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFSU040B036A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714425 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFSU060B048A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989128 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFSU060B048B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989596 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFSU080C060B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714413 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFSU100C060A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076089 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFSU100C060B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987362 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFSX080B048B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714475 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFSX080C060A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988106 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFSX100C060B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978041 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC304AA* | "WFE*070A036C**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971313 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC304AA* | "WFET045A036A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713535 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC304BA* | "WFAX060A036A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713559 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC304BA* | "WFAX080B048A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978053 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC304BA* | "WFE*070A036C**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978575 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC304BA* | "WFE*070B036C**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979070 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC304BA* | "WFE*070B048C**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979760 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC304BA* | "WFE*090B042C**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713522 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC304BA* | "WFEL090B042B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713523 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC304BA* | "WFER090B042A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971325 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC304BA* | "WFET045A036A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972050 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC304BA* | "WFET090B048A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713469 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC304BA* | "WFEU040B036A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713584 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC304BA* | "WFEU060B048A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981639 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC304BA* | "WFEU100C060B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976238 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC304BA* | "WFST080B048A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989080 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC304BA* | "WFSU060B048B**" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212987314 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC304BA* | "WFSX080B048B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212984000 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC364CA* | "WFAX060B042B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713988 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC364CA* | "WFAX080B048A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212984540 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC364CA* | "WFAX080B048B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714000 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC364CA* | "WFAX080C060A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714012 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC364CA* | "WFAX100C060A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212985322 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC364CA* | "WFAX100C060B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978597 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC364CA* | "WFE*070B036C**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979094 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC364CA* | "WFE*070B048C**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979784 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC364CA* | "WFE*090B042C**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980243 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC364CA* | "WFE*090C048C**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980969 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC364CA* | "WFE*110C060C**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713924 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC364CA* | "WFEL070C048B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713937 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC364CA* | "WFEL090B042B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713950 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC364CA* | "WFEL090C060B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713963 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC364CA* | "WFEL110C060B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713925 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC364CA* | "WFER070C048A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713938 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC364CA* | "WFER090B042A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713951 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC364CA* | "WFER090C060A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713964 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC364CA* | "WFER110C060A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972058 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC364CA* | "WFET090B048A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972505 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC364CA* | "WFET110C066A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713829 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC364CA* | "WFEU040B036A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982215 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC364CA* | "WFEU040B036B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714036 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC364CA* | "WFEU060B048A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982683 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC364CA* | "WFEU060B048B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714024 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC364CA* | "WFEU080C060A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982995 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC364CA* | "WFEU080C060B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981663 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC364CA* | "WFEU100C060B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976264 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC364CA* | "WFST080B048A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976778 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC364CA* | "WFST100C060A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989104 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC364CA* | "WFSU060B048B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989584 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC364CA* | "WFSU080C060B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076077 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC364CA* | "WFSU100C060B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987338 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC364CA* | "WFSX080B048B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713855 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC364CA* | "WFSX080C060A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988094 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC364CA* | "WFSX100C060B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714215 | GRANDAIR | WDLCURAH30ABK | WLNC424BA* | "WFAX060A036A**" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211714227 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLNC424BA* | "WFAX060B042A**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212984012 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLNC424BA* | "WFAX060B042B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714239 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLNC424BA* | "WFAX080B048A**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212984552 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLNC424BA* | "WFAX080B048B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977561 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLNC424BA* | "WFE*045A036C**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978077 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLNC424BA* | "WFE*070A036C**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978608 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLNC424BA* | "WFE*070B036C**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979106 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLNC424BA* | "WFE*070B048C**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979796 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLNC424BA* | "WFE*090B042C**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714176 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLNC424BA* | "WFEL045A036B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714263 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLNC424BA* | "WFEL070A036B**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211714189 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLNC424BA* | "WFEL070B036B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714202 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLNC424BA* | "WFEL090B042B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714177 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLNC424BA* | "WFER045A036A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714264 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLNC424BA* | "WFER070A036A**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211714190 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLNC424BA* | "WFER070B036A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714080 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLNC424BA* | "WFER070B048A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714203 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLNC424BA* | "WFER090B042A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971349 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLNC424BA* | "WFER045A036A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972062 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLNC424BA* | "WFET090B048A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714124 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLNC424BA* | "WFEU040B036A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982227 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLNC424BA* | "WFEU040B036B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714276 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLNC424BA* | "WFEU060B048A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981675 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLNC424BA* | "WFEU100C060B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976277 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLNC424BA* | "WFST080B048A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714068 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLNC424BA* | "WFSU040B036A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988636 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLNC424BA* | "WFSU040B036B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714112 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLNC424BA* | "WFSU060B048A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989116 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLNC424BA* | "WFSU060B048B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714251 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLNC424BA* | "WFSX060B042A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987350 | GRANDAIRE | WDLCURAH30ABK | WLNC424BA* | "WFSX080B048B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212384849 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | FM(C,U)4X36**AL* | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 211230871 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | FM(C,U)4Z36**AL* | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230882 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | FMA4P36**AL* | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 211230893 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | FMA4X36**AL* | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230848 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WAHL424B* | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230860 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WAHL484B* | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230825 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WAPL424A* | | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211230836 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WAPL484A* | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230914 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WAXL364A* | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230925 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WAXL424A* | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230936 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WAXL484A* | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212390908 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WBHL364*B* | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384837 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WBHL424*C* | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383020 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364BA* | "WFAX060A036A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383032 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364BA* | "WFAX060B042A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079384 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364BA* | "WFAX060B042B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383044 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364BA* | "WFAX080B048A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079518 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364BA* | "WFAX080B048B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077826 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364BA* | "WFE*045A036C**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077875 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364BA* | "WFE*070A036C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077922 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364BA* | "WFE*070B036C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078044 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364BA* | "WFE*070B048C**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078266 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364BA* | "WFE*090B042C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212382968 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364BA* | "WFEL045A036B**" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212382981 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364BA* | "WFEL045B036B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383068 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364BA* | "WFEL070A036B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382994 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364BA* | "WFEL070B036B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383007 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364BA* | "WFEL090B042B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382969 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364BA* | "WFER045A036A**" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212382982 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364BA* | "WFER045B036A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383069 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364BA* | "WFER070A036A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382995 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364BA* | "WFER070B036A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382884 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364BA* | "WFER070B048A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383008 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364BA* | "WFER090B042A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076418 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364BA* | "WFET045A036A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076587 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364BA* | "WFET090B048A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078960 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364BA* | "WFEU040B036B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383081 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364BA* | "WFEU060B048A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078828 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364BA* | "WFEU100C060B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077343 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364BA* | "WFST080B048A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080511 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364BA* | "WFSU040B036B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382916 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364BA* | "WFSU060B048A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080655 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364BA* | "WFSU060B048B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383056 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364BA* | "WFSX060B042A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080002 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364BA* | "WFSX080B048B**" | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211226336 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFAX060B042A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079396 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFAX060B042B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383338 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFAX080B048A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079530 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFAX080B048B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383350 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFAX080C060A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383362 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFAX100C060A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079740 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFAX100C060B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077933 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFE*070B036C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078056 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFE*070B048C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078278 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFE*090B042C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078397 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFE*090C048C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078614 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFE*110C060C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226269 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFEL045B036B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226281 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFEL070B036B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383286 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFEL070C048B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383299 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFEL090B042B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383312 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFEL090C048B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383325 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFEL090C060B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226293 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFEL110C060B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226270 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFER045B036A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226282 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFER070B036A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383153 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFER070B048A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383287 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFER070C048A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383300 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFER090B042A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383313 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFER090C048A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383326 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFER090C060A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226294 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFER110C060A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076591 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFET090B048A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076738 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFET110C066A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078972 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFEU040B036B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383386 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFEU060B048A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079092 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFEU060B048B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383374 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFEU080C060A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079212 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFEU080C060B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226314 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFEU100C060A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078840 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFEU100C060B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077356 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFST080B048A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077596 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFST100C060A**" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213080523 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFSU040B036B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226398 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFSU060B048A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080667 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFSU060B048B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383175 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFSU080C060A**" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213080787 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFSU080C060B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383217 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFSU100C060A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075885 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFSU100C060B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226356 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFSX060B042A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226367 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFSX080B048A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080014 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFSX080B048B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383240 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFSX080C060A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226378 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFSX100C060A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080278 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*364CA* | "WFSX100C060B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226622 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374BA* | "WFAX060A036A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226633 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374BA* | "WFAX060B042A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079408 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374BA* | "WFAX060B042B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226644 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374BA* | "WFAX080B048A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079542 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374BA* | "WFAX080B048B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077839 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374BA* | "WFE*045A036C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077887 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374BA* | "WFE*070A036C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077944 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374BA* | "WFE*070B036C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078068 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374BA* | "WFE*070B048C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078290 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374BA* | "WFE*090B042C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226492 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374BA* | "WFEL045A036B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226504 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374BA* | "WFEL070A036B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226516 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374BA* | "WFEL070B036B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226539 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374BA* | "WFEL090B042B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226493 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374BA* | "WFER045A036A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226505 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374BA* | "WFER070A036A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226517 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374BA* | "WFER070B036A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226528 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374BA* | "WFER070B048A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226540 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374BA* | "WFER090B042A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076430 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374BA* | "WFET045A036A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076595 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374BA* | "WFET090B048A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078984 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374BA* | "WFEU040B036B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383398 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374BA* | "WFEU060B048A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078852 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374BA* | "WFEU100C060B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077369 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374BA* | "WFST080B048A**" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213080535 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374BA* | "WFSU040B036B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226704 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374BA* | "WFSU060B048A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080679 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374BA* | "WFSU060B048B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226666 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374BA* | "WFSX060B042A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080026 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374BA* | "WFSX080B048B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227001 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFAX060B042A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079422 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFAX060B042B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227012 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFAX080B048A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079554 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFAX080B048B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227023 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFAX080C060A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383445 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFAX100C060A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079752 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFAX100C060B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077955 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFE*070B036C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078080 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFE*070B048C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078302 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFE*090B042C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078408 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFE*090C048C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078626 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFE*110C060C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211226800 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFEL070B036B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226812 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFEL070C048B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226824 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFEL090B042B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226836 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFEL090C048B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211226848 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFEL090C060B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226860 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFEL110C060B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226801 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFER070B036A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383410 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFER070B048A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226813 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFER070C048A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226825 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFER090B042A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226837 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFER090C048A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211226849 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFER090C060A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226861 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFER110C060A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076599 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFET090B048A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076750 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFET110C066A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226908 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFEU040B036A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078996 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFEU040B036B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211226919 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFEU060B048A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079104 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFEU060B048B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211226930 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFEU080C060A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079224 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFEU080C060B**" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211226941 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFEU100C060A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078864 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFEU100C060B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077382 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFST080B048A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077609 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFST100C060A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080547 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFSU040B036B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383422 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFSU060B048A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080691 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFSU060B048B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227141 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFSU080C060A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080799 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFSU080C060B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227152 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFSU100C060A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213075897 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFSU100C060B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227043 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFSX060B042A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080038 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFSX080B048B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227065 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFSX080C060A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227076 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFSX100C060A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080290 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*374CA* | "WFSX100C060B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227518 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFAX060B042A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079434 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFAX060B042B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227529 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFAX080B048A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079566 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFAX080B048B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227540 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFAX080C060A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227551 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFAX100C060A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079764 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFAX100C060B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077966 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFE*070B036C** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078092 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFE*070B048C** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078314 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFE*090B042C** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078419 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFE*090C048C** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078638 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFE*110C060C** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227293 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFEL045B036B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227305 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFEL070B036B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227328 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFEL070C048B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227340 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFEL090B042B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227352 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFEL090C048B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227364 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFEL090C060B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227376 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFEL110C060B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227294 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFER045B036A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227306 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFER070B036A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227317 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFER070B048A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211227329 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFER070C048A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227341 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFER090B042A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227353 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFER090C048A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227365 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFER090C060A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227377 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFER110C060A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076603 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFET090B048A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076762 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFET110C066A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079008 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFEU040B036B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227435 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFEU060B048A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079116 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFEU060B048B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227446 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFEU080C060A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079236 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFEU080C060B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227457 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFEU100C060A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078876 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFEU100C060B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077395 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFST080B048A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077622 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFST100C060A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080559 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFSU040B036B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227638 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFSU060B048A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080703 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFSU060B048B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227649 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFSU080C060A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080811 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFSU080C060B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227660 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFSU100C060A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075909 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFSU100C060B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227571 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFSX060B042A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080050 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFSX080B048B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227582 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFSX080C060A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080302 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424CA* | "WFSX100C060B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227966 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424DA* | "WFAX080C060A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227977 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424DA* | "WFAX100C060A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079776 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424DA* | "WFAX100C060B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227997 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424DA* | "WFAX120D060A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079928 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424DA* | "WFAX120D060B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078430 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424DA* | "WFE*090C048C** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078650 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424DA* | "WFE*110C060C** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078775 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424DA* | "WFE*135D060C** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227774 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424DA* | "WFEL070C048B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227786 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424DA* | "WFEL090C048B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227798 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424DA* | "WFEL090C060B** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211227810 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424DA* | "WFEL090D060B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227822 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424DA* | "WFEL110C060B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227834 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424DA* | "WFEL110D060B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227846 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424DA* | "WFEL135D060B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227775 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424DA* | "WFER070C048A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227787 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424DA* | "WFER090C048A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227799 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424DA* | "WFER090C060A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227811 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424DA* | "WFER090D060A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227823 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424DA* | "WFER110C060A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227835 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424DA* | "WFER110D060A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227847 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424DA* | "WFER135D060A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076774 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424DA* | "WFET110C066A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079128 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424DA* | "WFEU060B048B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227904 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424DA* | "WFEU080C060A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079248 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424DA* | "WFEU080C060B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227915 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424DA* | "WFEU100C060A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077635 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424DA* | "WFST100C060A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228088 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424DA* | "WFSU080C060A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080823 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424DA* | "WFSU080C060B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228099 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424DA* | "WFSU100C060A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075921 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424DA* | "WFSU100C060B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228008 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424DA* | "WFSX080C060A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228019 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424DA* | "WFSX100C060A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080314 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424DA* | "WFSX100C060B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228039 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424DA* | "WFSX120D066A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080467 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424DA* | "WFSX120D066B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228050 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*424DA* | "WFSX140D066A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228444 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFAX060B042A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079446 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFAX060B042B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383479 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFAX080B048A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079578 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFAX080B048B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228455 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFAX080C060A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228466 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFAX100C060A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079788 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFAX100C060B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077977 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFE*070B036C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078104 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFE*070B048C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078326 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFE*090B042C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078441 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFE*090C048C**" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213078662 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFE*110C060C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228221 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFEL045B036B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228233 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFEL070B036B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228245 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFEL070C048B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228257 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFEL090B042B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228269 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFEL090C048B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228281 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFEL090C060B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228293 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFEL110C060B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228222 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFER045B036A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228234 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFER070B036A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383467 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFER070B048A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228246 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFER070C048A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228258 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFER090B042A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228270 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFER090C048A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228282 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFER090C060A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228294 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFER110C060A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076607 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFET090B048A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076786 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFET110C066A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228341 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFEU040B036A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079020 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFEU040B036B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228352 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFEU060B048A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079140 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFEU060B048B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228363 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFEU080C060A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079260 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFEU080C060B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228374 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFEU100C060A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078888 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFEU100C060B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077408 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFST080B048A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077648 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFST100C060A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080571 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFSU040B036B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228584 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFSU060B048A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080715 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFSU060B048B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228595 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFSU080C060A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080835 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFSU080C060B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228606 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFSU100C060A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213075933 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFSU100C060B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228486 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFSX060B042A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080062 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFSX080B048B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228508 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFSX080C060A**" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211228519 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFSX100C060A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080326 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*434CA* | "WFSX100C060B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228970 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFAX060B042A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212983880 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFAX060B042B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228981 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFAX080B048A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212984420 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFAX080B048B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228992 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFAX080C060A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229003 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFAX100C060A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212985238 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFAX100C060B**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212978487 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFE*070B036C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212978974 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFE*070B048C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212979664 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFE*090B042C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212980166 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFE*090C048C**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 213078674 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFE*110C060C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228747 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFEL045B036B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228759 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFEL070B036B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228771 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFEL070C048B**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211228783 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFEL090B042B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228795 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFEL090C048B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228807 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFEL090C060B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228819 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFEL110C060B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228748 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFER045B036A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228760 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFER070B036A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212383491 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFER070B048A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228772 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFER070C048A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211228784 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFER090B042A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228796 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFER090C048A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228808 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFER090C060A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228820 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFER110C060A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212972070 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFET090B048A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076798 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFET110C066A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228867 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFEU040B036A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212982095 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFEU040B036B**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211228878 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFEU060B048A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079152 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFEU060B048B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228889 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFEU080C060A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079272 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFEU080C060B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228900 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFEU100C060A**" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212981543 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFEU100C060B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212976315 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFST080B048A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212976804 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFST100C060A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080583 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFSU040B036B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229121 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFSU060B048A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988984 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFSU060B048B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229132 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFSU080C060A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212989500 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFSU080C060B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229143 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFSU100C060A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213075945 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFSU100C060B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229023 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFSX060B042A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229034 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFSX080B048A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080074 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFSX080B048B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229045 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFSX080C060A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229056 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFSX100C060A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988010 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484CA* | "WFSX100C060B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229448 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484DA* | "WFAX080C060A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229459 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484DA* | "WFAX100C060A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212985250 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484DA* | "WFAX100C060B**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229479 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484DA* | "WFAX120D060A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079939 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484DA* | "WFAX120D060B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212980177 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484DA* | "WFE*090C048C**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 213078686 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484DA* | "WFE*110C060C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212981216 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484DA* | "WFE*135D060C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229256 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484DA* | "WFEL070C048B**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229268 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484DA* | "WFEL090C048B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229280 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484DA* | "WFEL090C060B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229292 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484DA* | "WFEL090D060B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229304 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484DA* | "WFEL110C060B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229316 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484DA* | "WFEL110D060B**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229328 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484DA* | "WFEL135D060B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229257 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484DA* | "WFER070C048A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229269 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484DA* | "WFER090C048A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229281 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484DA* | "WFER090C060A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229293 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484DA* | "WFER090D060A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229305 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484DA* | "WFER110C060A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229317 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484DA* | "WFER110D060A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229329 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484DA* | "WFER135D060A**" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213076810 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484DA* | "WFET110C066A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212982611 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484DA* | "WFEU060B048B**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229386 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484DA* | "WFEU080C060A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079284 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484DA* | "WFEU080C060B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229397 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484DA* | "WFEU100C060A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212976817 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484DA* | "WFEU100C060A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229570 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484DA* | "WFSU080C060A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212989512 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484DA* | "WFSU080C060B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229581 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484DA* | "WFSU100C060A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213075957 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484DA* | "WFSU100C060B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229490 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484DA* | "WFSX080C060A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229501 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484DA* | "WFSX100C060A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988022 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484DA* | "WFSX100C060B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229521 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484DA* | "WFSX120D066A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212988328 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484DA* | "WFSX120D066B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229532 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLA*484DA* | "WFSX140D066A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383656 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFAX060A036A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383668 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFAX060B042A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079458 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFAX060B042B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383680 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFAX080B048A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079590 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFAX080B048B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077851 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFE*045A036C**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077899 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFE*070A036C**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077988 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFE*070B036C**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078116 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFE*070B048C**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078338 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFE*090B042C**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383643 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFEL090B042B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383533 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFER070B048A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383644 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFER090B042A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076442 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFET045A036A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076611 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFET090B048A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079032 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFEU040B036B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383705 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFEU060B048A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078900 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFEU100C060B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077421 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFST080B048A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080595 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFSU040B036B**" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213080727 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFSU060B048B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080086 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)364BA* | "WFSX080B048B**" | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212384661 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFAX060B042A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079494 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFAX060B042B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384673 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFAX080B048A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079626 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFAX080B048B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384685 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFAX080C060A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384697 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFAX100C060A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079812 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFAX100C060B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078021 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFE*070B036C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078152 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFE*070B048C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078374 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFE*090B042C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078463 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFE*090C048C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078710 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFE*110C060C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384609 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFEL045B036B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384622 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFEL070B036B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384635 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFEL070C048B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229774 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFEL090B042B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229786 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFEL090C048B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229798 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFEL090C060B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384648 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFEL110C060B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384610 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFER045B036A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384623 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFER070B036A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384442 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFER070B048A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384636 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFER070C048A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229775 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFER090B042A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229787 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFER090C048A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229799 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFER090C060A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384649 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFER110C060A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076623 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFET090B048A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076834 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFET110C066A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079068 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFEU040B036B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384733 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFEU060B048A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079176 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFEU060B048B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384721 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFEU080C060A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079308 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFEU080C060B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384538 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFEU100C060A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078936 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFEU100C060B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077460 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFST080B048A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077674 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFST100C060A**" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213080631 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFSU040B036B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384526 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFSU060B048A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080763 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFSU060B048B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080859 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFSU080C060B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384514 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFSU100C060A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075981 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFSU100C060B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384709 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFSX060B042A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080122 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFSX080B048B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384564 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFSX080C060A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211229830 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFSX100C060A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080350 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)424CA* | "WFSX100C060B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230129 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFAX060B042A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384797 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFAX080B048A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230140 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFAX080C060A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230151 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFAX100C060A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079824 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFAX100C060B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078164 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFE*070B048C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078474 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFE*090C048C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078722 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFE*110C060C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229906 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFEL045B036B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229918 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFEL070B036B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229930 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFEL070C048B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229942 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFEL090B042B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229954 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFEL090C048B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229966 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFEL090C060B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229978 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFEL110C060B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229907 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFER045B036A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229919 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFER070B036A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384785 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFER070B048A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229931 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFER070C048A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229943 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFER090B042A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229955 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFER090C048A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229967 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFER090C060A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229979 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFER110C060A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076627 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFET090B048A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076846 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFET110C066A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230026 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFEU040B036A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230037 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFEU060B048A**" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213079188 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFEU060B048B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230048 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFEU080C060A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079320 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFEU080C060B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230059 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFEU100C060A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078948 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFEU100C060B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077473 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFST080B048A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077687 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFST100C060A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080643 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFSU040B036B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230269 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFSU060B048A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080775 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFSU060B048B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230280 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFSU080C060A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080871 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFSU080C060B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230291 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFSU100C060A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213075993 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFSU100C060B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230171 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFSX060B042A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230182 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFSX080B048A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080134 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFSX080B048B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230193 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFSX080C060A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230204 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFSX100C060A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080362 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLN(C,W)484CA* | "WFSX100C060B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384101 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFAX060B042A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079470 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFAX060B042B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384113 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFAX080B048A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079602 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFAX080B048B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384125 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFAX080C060A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384137 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFAX100C060A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079800 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFAX100C060B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077999 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFE*070B036C**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078128 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFE*070B048C**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078350 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFE*090B042C**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078452 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFE*090C048C**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078698 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFE*110C060C**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384023 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFEL070B036B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384036 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFEL070C048B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384049 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFEL090B042B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384062 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFEL090C048B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384075 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFEL090C060B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384024 | GRANDAIR | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFER070B036A**" | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212383787 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFER070B048A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384037 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFER070C048A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384050 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFER090B042A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384063 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFER090C048A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384076 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFER090C060A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076615 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFET090B048A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076822 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFET110C066A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079044 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFEU040B036B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384161 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFEU060B048A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079164 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFEU060B048B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384149 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFEU080C060A**" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213079296 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFEU080C060B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383904 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFEU100C060A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078912 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFEU100C060B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077434 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFST080B048A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077661 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFST100C060A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080607 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFSU040B036B**" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213080739 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFSU060B048B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080847 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFSU080C060B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383880 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFSU100C060A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213075969 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFSU100C060B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080098 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFSX080B048B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383930 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFSX080C060A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383942 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFSX100C060A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080338 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC364CA* | "WFSX100C060B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384311 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC424BA* | "WFAX060A036A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384323 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC424BA* | "WFAX060B042A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079482 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC424BA* | "WFAX060B042B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384335 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC424BA* | "WFAX080B048A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079614 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC424BA* | "WFAX080B048B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078010 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC424BA* | "WFE*070B036C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078140 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC424BA* | "WFE*070B048C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078362 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC424BA* | "WFE*090B042C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384259 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC424BA* | "WFEL045A036B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384272 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC424BA* | "WFEL045B036B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384347 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC424BA* | "WFEL070A036B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384285 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC424BA* | "WFEL070B036B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384298 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC424BA* | "WFEL090B042B**" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212384260 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC424BA* | "WFER045A036A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384273 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC424BA* | "WFER045B036A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384348 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC424BA* | "WFER070A036A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384286 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC424BA* | "WFER070B036A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384213 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC424BA* | "WFER070B048A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384299 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC424BA* | "WFER090B042A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076454 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC424BA* | "WFET045A036A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076619 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC424BA* | "WFET090B048A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079056 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC424BA* | "WFEU040B036B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384360 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC424BA* | "WFEU060B048A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078924 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC424BA* | "WFEU100C060B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077447 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC424BA* | "WFST080B048A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080619 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC424BA* | "WFSU040B036B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229744 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC424BA* | "WFSU060B048A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080751 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC424BA* | "WFSU060B048B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229697 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC424BA* | "WFSX060B042A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080110 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC424BA* | "WFSX080B048B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230606 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC484DA* | "WFAX080C060A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230617 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC484DA* | "WFAX100C060A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079836 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC484DA* | "WFAX100C060B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230637 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC484DA* | "WFAX120D060A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079950 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC484DA* | "WFAX120D060B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078485 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC484DA* | "WFE*090C048C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078734 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC484DA* | "WFE*110C060C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078786 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC484DA* | "WFE*135D060C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230414 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC484DA* | "WFEL070C048B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230426 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC484DA* | "WFEL090C048B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230438 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC484DA* | "WFEL090C060B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230450 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC484DA* | "WFEL090D060B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230462 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC484DA* | "WFEL110C060B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230474 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC484DA* | "WFEL110D060B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230486 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC484DA* | "WFEL135D060B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230415 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC484DA* | "WFER070C048A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230427 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC484DA* | "WFER090C048A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230439 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC484DA* | "WFER090C060A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230451 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC484DA* | "WFER090D060A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230463 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC484DA* | "WFER110C060A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230475 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC484DA* | "WFER110D060A**" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211230487 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC484DA* | "WFER135D060A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076858 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC484DA* | "WFET110C066A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079200 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC484DA* | "WFEU060B048B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230544 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC484DA* | "WFEU080C060A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079332 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC484DA* | "WFEU080C060B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230555 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC484DA* | "WFEU100C060A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077700 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC484DA* | "WFST100C060A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230728 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC484DA* | "WFSU080C060A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080883 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC484DA* | "WFSU080C060B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230739 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC484DA* | "WFSU100C060A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076005 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC484DA* | "WFSU100C060B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230648 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC484DA* | "WFSX080C060A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230659 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC484DA* | "WFSX100C060A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080374 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC484DA* | "WFSX100C060B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230679 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC484DA* | "WFSX120D066A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080479 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC484DA* | "WFSX120D066B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230690 | GRANDAIRE | WDLCURAH36ABK | WLNC484DA* | "WFSX140D066A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211623693 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WAHL604B* | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623708 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WAXL484A* | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623720 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WAXL604A* | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211622550 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WBHL484*C* | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211623757 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WBHL604*D* | | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622721 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*484CA* | "WFAX080C060A**" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622733 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*484CA* | "WFAX100C060A**" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212985070 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*484CA* | "WFAX100C060B**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980717 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*484CA* | "WFE*110C060C**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622695 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*484CA* | "WFEL070C048B**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622708 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*484CA* | "WFEL090C060B**" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622696 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*484CA* | "WFER070C048A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622709 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*484CA* | "WFER090C060A**" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212972074 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*484CA* | "WFET090B048A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212972529 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*484CA* | "WFET110C066A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622635 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*484CA* | "WFEU040B036A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212981903 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*484CA* | "WFEU040B036B**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622757 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*484CA* | "WFEU060B048A**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982455 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*484CA* | "WFEU060B048B**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622745 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*484CA* | "WFEU080C060A**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982743 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*484CA* | "WFEU080C060B**" | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212981339 | GRANDAIR | WDLCURAH48AAK | WLA*484CA* | "WFEU100C060B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212976830 | GRANDAIR | WDLCURAH48AAK | WLA*484CA* | "WFST100C060A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622613 | GRANDAIR | WDLCURAH48AAK | WLA*484CA* | "WFSU080C060A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212989644 | GRANDAIR | WDLCURAH48AAK | WLA*484CA* | "WFSU100C060B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534386 | GRANDAIR | WDLCURAH48AAK | WLA*484CA* | "WFSX080C060A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622661 | GRANDAIR | WDLCURAH48AAK | WLA*484CA* | "WFSX100C060A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212987842 | GRANDAIR | WDLCURAH48AAK | WLA*484CA* | "WFSX100C060B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622976 | GRANDAIR | WDLCURAH48AAK | WLA*484DA* | "WFAX080C060A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622988 | GRANDAIR | WDLCURAH48AAK | WLA*484DA* | "WFAX100C060A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212985082 | GRANDAIR | WDLCURAH48AAK | WLA*484DA* | "WFAX100C060B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985534 | GRANDAIR | WDLCURAH48AAK | WLA*484DA* | "WFAX120D060B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980034 | GRANDAIR | WDLCURAH48AAK | WLA*484DA* | "WFE*090C048C** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212980729 | GRANDAIR | WDLCURAH48AAK | WLA*484DA* | "WFE*110C060C** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981128 | GRANDAIR | WDLCURAH48AAK | WLA*484DA* | "WFE*135D060C** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622924 | GRANDAIR | WDLCURAH48AAK | WLA*484DA* | "WFEL070C048B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622937 | GRANDAIR | WDLCURAH48AAK | WLA*484DA* | "WFEL090C060B** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622950 | GRANDAIR | WDLCURAH48AAK | WLA*484DA* | "WFEL090D060B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622963 | GRANDAIR | WDLCURAH48AAK | WLA*484DA* | "WFEL135D060B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622925 | GRANDAIR | WDLCURAH48AAK | WLA*484DA* | "WFER070C048A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622938 | GRANDAIR | WDLCURAH48AAK | WLA*484DA* | "WFER090C060A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622951 | GRANDAIR | WDLCURAH48AAK | WLA*484DA* | "WFER090D060A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622964 | GRANDAIR | WDLCURAH48AAK | WLA*484DA* | "WFER135D060A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212972541 | GRANDAIR | WDLCURAH48AAK | WLA*484DA* | "WFET110C066A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982467 | GRANDAIR | WDLCURAH48AAK | WLA*484DA* | "WFEU060B048B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623012 | GRANDAIR | WDLCURAH48AAK | WLA*484DA* | "WFEU080C060A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982755 | GRANDAIR | WDLCURAH48AAK | WLA*484DA* | "WFEU080C060B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212976843 | GRANDAIR | WDLCURAH48AAK | WLA*484DA* | "WFST100C060A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622820 | GRANDAIR | WDLCURAH48AAK | WLA*484DA* | "WFSU080C060A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212989356 | GRANDAIR | WDLCURAH48AAK | WLA*484DA* | "WFSU080C060B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 213075640 | GRANDAIR | WDLCURAH48AAK | WLA*484DA* | "WFSU100C060B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622855 | GRANDAIR | WDLCURAH48AAK | WLA*484DA* | "WFSX080C060A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622867 | GRANDAIR | WDLCURAH48AAK | WLA*484DA* | "WFSX100C060A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212987854 | GRANDAIR | WDLCURAH48AAK | WLA*484DA* | "WFSX100C060B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534686 | GRANDAIR | WDLCURAH48AAK | WLA*484DA* | "WFSX120D066A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212988244 | GRANDAIR | WDLCURAH48AAK | WLA*484DA* | "WFSX120D066B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623000 | GRANDAIR | WDLCURAH48AAK | WLA*484DA* | "WFSX140D066A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623078 | GRANDAIR | WDLCURAH48AAK | WLA*604DA* | "WFAX080C060A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623090 | GRANDAIR | WDLCURAH48AAK | WLA*604DA* | "WFAX100C060A** | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211623065 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*604DA* | "WFEL090C060B**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623066 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*604DA* | "WFER090C060A**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623283 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*614CA* | "WFAX080B048A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212984252 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*614CA* | "WFAX080B048B**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623295 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*614CA* | "WFAX080C060A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623307 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*614CA* | "WFAX100C060A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212985106 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*614CA* | "WFAX100C060B**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212980056 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*614CA* | "WFE*090C048C**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212980753 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*614CA* | "WFE*110C060C**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623257 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*614CA* | "WFEL090C048B**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623270 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*614CA* | "WFEL090C060B**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623258 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*614CA* | "WFER090C048A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623271 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*614CA* | "WFER090C060A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212972565 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*614CA* | "WFET110C066A**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623186 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*614CA* | "WFEU040B036A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212982491 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*614CA* | "WFEU060B048B**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623174 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*614CA* | "WFSU100C060A**" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211623212 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*614CA* | "WFSX100C060A**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623609 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*614DA* | "WFAX080C060A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623621 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*614DA* | "WFAX100C060A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212985118 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*614DA* | "WFAX100C060B**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985556 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*614DA* | "WFAX120D060B**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623527 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*614DA* | "WFEL090C048B**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623546 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*614DA* | "WFEL090C060B**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623582 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*614DA* | "WFEL110D060B**" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 211623529 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*614DA* | "WFER090C048A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623548 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*614DA* | "WFER090C060A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623584 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*614DA* | "WFER110D060A**" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 211623656 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*614DA* | "WFEU080C060A**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211623424 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*614DA* | "WFSU100C060A**" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 213075689 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*614DA* | "WFSU100C060B**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987890 | GRANDAIRE | WDLCURAH48AAK | WLA*614DA* | "WFSX100C060B**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211274988 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WAHL604B* | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211275035 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WAXL484A* | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211275046 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WAXL604A* | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211274955 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WBHL484*C* | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211275004 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WBHL604*D* | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212984396 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WLA*484CA* | "WFAX080B048B**" | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211657305 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*484CA* | "WFAX080C060A**" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657317 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*484CA* | "WFAX100C060A**" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 212985178 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*484CA* | "WFAX100C060B**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980111 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*484CA* | "WFE*090C048C**" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980813 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*484CA* | "WFE*110C060C**" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657279 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*484CA* | "WFEL070C048B**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657292 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*484CA* | "WFEL090C060B**" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657280 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*484CA* | "WFER070C048A**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657293 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*484CA* | "WFER090C060A**" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 212972082 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*484CA* | "WFET090B048A**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212972589 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*484CA* | "WFET110C066A**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212982071 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*484CA* | "WFEU040B036B**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657341 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*484CA* | "WFEU060B048A**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212982551 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*484CA* | "WFEU060B048B**" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657329 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*484CA* | "WFEU080C060A**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212982839 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*484CA* | "WFEU080C060B**" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212981507 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*484CA* | "WFEU100C060B**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212976895 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*484CA* | "WFST100C060A**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657208 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*484CA* | "WFSU080C060A**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212989440 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*484CA* | "WFSU080C060B**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213075785 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*484CA* | "WFSU100C060B**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657233 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*484CA* | "WFSX080C060A**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657245 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*484CA* | "WFSX100C060A**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212987926 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*484CA* | "WFSX100C060B**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657625 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*484DA* | "WFAX080C060A**" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657637 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*484DA* | "WFAX100C060A**" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 212985190 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*484DA* | "WFAX100C060B**" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212985578 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*484DA* | "WFAX120D060B**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980122 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*484DA* | "WFE*090C048C**" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980825 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*484DA* | "WFE*110C060C**" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212981172 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*484DA* | "WFE*135D060C**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657560 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*484DA* | "WFEL070C048B**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657573 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*484DA* | "WFEL090C048B**" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657586 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*484DA* | "WFEL090C060B**" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657599 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*484DA* | "WFEL090D060B**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657612 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*484DA* | "WFEL135D060B**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657561 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*484DA* | "WFER070C048A**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657574 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*484DA* | "WFER090C048A**" | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211657587 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WLA*484DA* | "WFER090C060A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657600 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WLA*484DA* | "WFER090D060A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657613 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WLA*484DA* | "WFER135D060A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212972601 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WLA*484DA* | "WFET110C066A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212982563 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WLA*484DA* | "WFEU060B048B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657676 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WLA*484DA* | "WFEU080C060A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212982851 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WLA*484DA* | "WFEU080C060B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657476 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WLA*484DA* | "WFEU100C060A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212976908 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WLA*484DA* | "WFST100C060A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657424 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WLA*484DA* | "WFSU080C060A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212989452 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WLA*484DA* | "WFSU080C060B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213075802 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WLA*484DA* | "WFSU100C060B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657502 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WLA*484DA* | "WFSX080C060A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657514 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WLA*484DA* | "WFSX100C060A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212987938 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WLA*484DA* | "WFSX100C060B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657649 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WLA*484DA* | "WFSX120D066A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212988292 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WLA*484DA* | "WFSX120D066B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657661 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WLA*484DA* | "WFSX140D066A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211658228 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WLA*604DA* | "WFAX080C060A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658240 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WLA*604DA* | "WFAX100C060A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212985202 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WLA*604DA* | "WFAX100C060B** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212985589 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WLA*604DA* | "WFAX120D060B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980133 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WLA*604DA* | "WFE*090C048C** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212980837 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WLA*604DA* | "WFE*110C060C** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981183 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WLA*604DA* | "WFE*135D060C** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658163 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WLA*604DA* | "WFEL070C048B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658189 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WLA*604DA* | "WFEL090C060B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658202 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WLA*604DA* | "WFEL090D060B** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658215 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WLA*604DA* | "WFEL135D060B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658164 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WLA*604DA* | "WFER070C048A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658190 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WLA*604DA* | "WFER090C060A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658203 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WLA*604DA* | "WFER090D060A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658216 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WLA*604DA* | "WFER135D060A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212972613 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WLA*604DA* | "WFET110C066A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212982575 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WLA*604DA* | "WFEU060B048B** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658276 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WLA*604DA* | "WFEU080C060A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212982863 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WLA*604DA* | "WFEU080C060B** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212976921 | GRANDAIRE | WDLCURAH48ABK | WLA*604DA* | "WFST100C060A** | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211657882 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*604DA* | "WFSU080C060A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213075820 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*604DA* | "WFSU100C060B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658060 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*604DA* | "WFSX100C060A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212987950 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*604DA* | "WFSX100C060B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658252 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*604DA* | "WFSX120D066A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212988304 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*604DA* | "WFSX120D066B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658264 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*604DA* | "WFSX140D066A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212984408 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614CA* | "WFAX080B048B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658523 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614CA* | "WFAX080C060A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658535 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614CA* | "WFAX100C060A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212985214 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614CA* | "WFAX100C060B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212978962 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614CA* | "WFE*070B048C** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980144 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614CA* | "WFE*090C048C** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980849 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614CA* | "WFE*110C060C** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658497 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614CA* | "WFEL070C048B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658510 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614CA* | "WFEL090C060B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658328 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614CA* | "WFER070B048A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658498 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614CA* | "WFER070C048A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658511 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614CA* | "WFER090C060A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972086 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614CA* | "WFET090B048A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212972625 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614CA* | "WFET110C066A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658403 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614CA* | "WFEU040B036A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212982083 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614CA* | "WFEU040B036B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658559 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614CA* | "WFEU060B048A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982587 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614CA* | "WFEU060B048B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658547 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614CA* | "WFEU080C060A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982875 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614CA* | "WFEU080C060B** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981519 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614CA* | "WFEU100C060B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212976934 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614CA* | "WFST100C060A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658371 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614CA* | "WFSU080C060A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212989476 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614CA* | "WFSU080C060B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213075837 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614CA* | "WFSU100C060B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658429 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614CA* | "WFSX080C060A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658441 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614CA* | "WFSX100C060A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212987962 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614CA* | "WFSX100C060B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211274976 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614DA* | "WFAX080C060A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658854 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614DA* | "WFAX100C060A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212985226 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614DA* | "WFAX100C060B** | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212985600 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614DA* | "WFAX120D060B**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980155 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614DA* | "WFE*090C048C**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980861 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614DA* | "WFE*110C060C**" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981194 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614DA* | "WFE*135D060C**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658789 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614DA* | "WFEL070C048B**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658802 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614DA* | "WFEL090C048B**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211658815 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614DA* | "WFEL090C060B**" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658828 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614DA* | "WFEL090D060B**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658841 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614DA* | "WFEL135D060B**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658790 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614DA* | "WFER070C048A**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658803 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614DA* | "WFER090C048A**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211658816 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614DA* | "WFER090C060A**" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658829 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614DA* | "WFER090D060A**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658842 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614DA* | "WFER135D060A**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212972637 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614DA* | "WFET110C066A**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982599 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614DA* | "WFEU060B048B**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658901 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614DA* | "WFEU080C060A**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982887 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614DA* | "WFEU080C060B**" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658694 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614DA* | "WFEU100C060A**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212976947 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614DA* | "WFST100C060A**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658642 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614DA* | "WFSU080C060A**" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212989488 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614DA* | "WFSU080C060B**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213075849 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614DA* | "WFSU100C060B**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658720 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614DA* | "WFSX080C060A**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658732 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614DA* | "WFSX100C060A**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212987974 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614DA* | "WFSX100C060B**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658866 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614DA* | "WFSX120D066A**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988316 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614DA* | "WFSX120D066B**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658878 | GRANDAIR | WDLCURAH48ABK | WLA*614DA* | "WFSX140D066A**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206839102 | GREE | 3VIR09HP115V1AO | 3VIR09HP115V1AH | | 7 000 | 350 \$ |
| 210278966 | GREE | 3VIR09HP115V1BO | 3VIR09HP115V1AH | | 7 000 | 350 \$ |
| 211755703 | GREE | 3VIR09HP115V1BO | 3VIR09HP115V1BH | | 7 000 | 350 \$ |
| 206839101 | GREE | 3VIR09HP230V1AO | 3VIR09HP230V1AH | | 7 300 | 365 \$ |
| 207201625 | GREE | 3VIR09HP230V1AO | DUCT09HP230V1BD | | 6 900 | 345 \$ |
| 207201626 | GREE | 3VIR09HP230V1AO | FLR09HP230V1BF | | 6 900 | 345 \$ |
| 210278967 | GREE | 3VIR09HP230V1BO | 3VIR09HP230V1AH | | 7 000 | 350 \$ |
| 211755705 | GREE | 3VIR09HP230V1BO | 3VIR09HP230V1BH | | 7 000 | 350 \$ |
| 206839103 | GREE | 3VIR12HP115V1AO | 3VIR12HP115V1AH | | 7 700 | 385 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210278971 | GREE | 3VIR12HP115V1BO | 3VIR12HP115V1AH | | 7 000 | 350 \$ |
| 211755704 | GREE | 3VIR12HP115V1BO | 3VIR12HP115V1BH | | 7 000 | 350 \$ |
| 206839099 | GREE | 3VIR12HP230V1AO | 3VIR12HP230V1AH | | 7 700 | 385 \$ |
| 207201628 | GREE | 3VIR12HP230V1AO | CAS12HP230V1BC | | 6 900 | 345 \$ |
| 207201627 | GREE | 3VIR12HP230V1AO | DUCT12HP230V1BD | | 6 900 | 345 \$ |
| 207201629 | GREE | 3VIR12HP230V1AO | FLR12HP230V1BF | | 7 200 | 360 \$ |
| 210278970 | GREE | 3VIR12HP230V1BO | 3VIR12HP230V1AH | | 7 000 | 350 \$ |
| 211755706 | GREE | 3VIR12HP230V1BO | 3VIR12HP230V1BH | | 7 000 | 350 \$ |
| 206839100 | GREE | 3VIR18HP230V1AO | 3VIR18HP230V1AH | | 11 400 | 570 \$ |
| 210665999 | GREE | 3VIR18HP230V1BO | 3VIR18HP230V1AH | | 11 000 | 550 \$ |
| 211755707 | GREE | 3VIR18HP230V1BO | 3VIR18HP230V1BH | | 11 000 | 550 \$ |
| 206839098 | GREE | 3VIR24HP230V1AO | 3VIR24HP230V1AH | | 15 500 | 775 \$ |
| 207201634 | GREE | 3VIR24HP230V1AO | CAS24HP230V1BC | | 15 500 | 775 \$ |
| 207201633 | GREE | 3VIR24HP230V1AO | DUCT24HP230V1BD | | 14 900 | 745 \$ |
| 207201635 | GREE | 3VIR24HP230V1AO | FLR24HP230V1BF | | 14 800 | 740 \$ |
| 210278968 | GREE | 3VIR24HP230V1BO | 3VIR24HP230V1AH | | 15 000 | 750 \$ |
| 211755708 | GREE | 3VIR24HP230V1BO | 3VIR24HP230V1BH | | 15 000 | 750 \$ |
| 210278964 | GREE | 4LIV09HP115V1AO | 4LIV09HP115V1AH | | 6 000 | 300 \$ |
| 210278963 | GREE | 4LIV09HP230V1AO | 4LIV09HP230V1AH | | 6 000 | 300 \$ |
| 210278962 | GREE | 4LIV12HP115V1AO | 4LIV12HP115V1AH | | 6 800 | 340 \$ |
| 210278961 | GREE | 4LIV12HP230V1AO | 4LIV12HP230V1AH | | 6 800 | 340 \$ |
| 210278960 | GREE | 4LIV18HP230V1AO | 4LIV18HP230V1AH | | 11 200 | 560 \$ |
| 210278972 | GREE | 4LIV24HP230V1AO | 4LIV24HP230V1AH | | 13 900 | 695 \$ |
| 210278969 | GREE | 4LIV30HP230V1AO | 4LIV30HP230V1AH | | 17 500 | 875 \$ |
| 210278965 | GREE | 4LIV36HP230V1AO | 4LIV36HP230V1AH | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211078847 | GREE | FLEXE24HP230V1AO | FLEXE24HP230V1AH | | 14 600 | 730 \$ |
| 211078848 | GREE | FLEXE30HP230V1AO | FLEXE30HP230V1AH | | 18 600 | 930 \$ |
| 211078849 | GREE | FLEXE36HP230V1AO | FLEXE36HP230V1AH | | 19 000 | 950 \$ |
| 211078850 | GREE | FLEXE42HP230V1AO | FLEXE42HP230V1AH | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211078851 | GREE | FLEXE48HP230V1AO | FLEXE48HP230V1AH | | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211078852 | GREE | FLEXE60HP230V1AO | FLEXE60HP230V1AH | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 212924810 | GREE | FLEXX36HP230V1AO | ENVBR24HPJ1B | | 16 000 | 800 \$ |
| 212924811 | GREE | FLEXX36HP230V1AO | ENVBR36HPJ1B | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211717297 | GREE | FLEXX36HP230V1AO | FLEXX24C | | 15 000 | 750 \$ |
| 211624985 | GREE | FLEXX36HP230V1AO | FLEXX24C | "ML296UH070XV36B-**" | 15 600 | 780 \$ |
| 205993849 | GREE | FLEXX36HP230V1AO | FLEXX24HP230V1AH | | 16 300 | 815 \$ |
| 207256440 | GREE | FLEXX36HP230V1AO | FLEXX24HP230V1BH | | 16 000 | 800 \$ |
| 211717298 | GREE | FLEXX36HP230V1AO | FLEXX36C | | 22 000 | 1 100 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 211624986 | GREE | FLEXX36HP230V1AO | FLEXX36C | "ML296UH070XV36B-* | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205984663 | GREE | FLEXX36HP230V1AO | FLEXX36HP230V1AH | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207256441 | GREE | FLEXX36HP230V1AO | FLEXX36HP230V1BH | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212924812 | GREE | FLEXX60HP230V1AO | ENVBR48HPJ11B | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212924813 | GREE | FLEXX60HP230V1AO | ENVBR60HPJ11B | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211717299 | GREE | FLEXX60HP230V1AO | FLEXX48C | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211624987 | GREE | FLEXX60HP230V1AO | FLEXX48C | "ML296UH090XV48C-* | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205993850 | GREE | FLEXX60HP230V1AO | FLEXX48HP230V1AH | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207256443 | GREE | FLEXX60HP230V1AO | FLEXX48HP230V1BH | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211717300 | GREE | FLEXX60HP230V1AO | FLEXX60C | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 205984664 | GREE | FLEXX60HP230V1AO | FLEXX60HP230V1AH | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 207256442 | GREE | FLEXX60HP230V1AO | FLEXX60HP230V1BH | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 204581861 | GREE | GMV-12WP/A-T(U) | Unités avec conduits | | 7 000 | 350 \$ |
| 202242130 | GREE | GMV-24WL/C-T(U) | Unités avec conduits | | 16 500 | 825 \$ |
| 204344210 | GREE | GMV-24WL/C-T(U) | Unités sans conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 202541562 | GREE | GMV-28WL/C-T(U) | Unités avec conduits | | 19 400 | 970 \$ |
| 204344211 | GREE | GMV-28WL/C-T(U) | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 8796414 | GREE | GMV-36WL/B-T(U) | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 8654209 | GREE | GMV-36WL/B-T(U) | Unités avec conduits | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 8654208 | GREE | GMV-36WL/B-T(U) | Unités sans conduits | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 206335356 | GREE | GMV-36WL/C-T(U) | Unités avec conduits | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206335353 | GREE | GMV-36WL/C-T(U) | Unités sans conduits | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 7425275 | GREE | GMV-48WL/A-T(U) | Unités avec conduits | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 8654212 | GREE | GMV-48WL/B-T(U) | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 8654210 | GREE | GMV-48WL/B-T(U) | Unités avec conduits | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 8654211 | GREE | GMV-48WL/B-T(U) | Unités sans conduits | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206335357 | GREE | GMV-48WL/C-T(U) | Unités avec conduits | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206335354 | GREE | GMV-48WL/C-T(U) | Unités sans conduits | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206335358 | GREE | GMV-60WL/C-T(U) | Unités avec conduits | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206335355 | GREE | GMV-60WL/C-T(U) | Unités sans conduits | | 41 000 | 2 050 \$ |
| 9409574 | GREE | GMV-HY36WLT/A-T(U) | Unités avec conduits | | 41 000 | 2 050 \$ |
| 9342251 | GREE | GMV-HY36WLT/A-T(U) | Unités sans conduits | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 9410052 | GREE | GMV-HY48WLT/A-T(U) | Unités avec conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 9410050 | GREE | GMV-HY48WLT/A-T(U) | Unités sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 211698448 | GREE | GMV-V36WL/C-T(U) | Unités sans conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211698447 | GREE | GMV-V48WL/C-T(U) | Unités sans conduits | | 30 000 | 1 500 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211694660 | GREE | GMV-V60WL/C-T(U) | Unités sans conduits | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 202515509 | GREE | GMV-Y36WL/A-T(U) | Unités avec conduits | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 202519340 | GREE | GMV-Y48WL/A-T(U) | Unités avec conduits | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 202519342 | GREE | GMV-Y60WL/A-T(U) | Unités avec conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 210421032 | GREE | GUD24W2/D-D(U) | GUD24AH2/D-D(U) | | 14 600 | 730 \$ |
| 210421033 | GREE | GUD30W2/D-D(U) | GUD30AH2/D-D(U) | | 18 600 | 930 \$ |
| 212925909 | GREE | GUD36W/A-D(U) | C(A,C,D,E)24B34+TDR | | 15 000 | 750 \$ |
| 212925911 | GREE | GUD36W/A-D(U) | C(A,C,E)37C24+TDR | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212925901 | GREE | GUD36W/A-D(U) | D(A,C,E)24A44+TDR | | 15 000 | 750 \$ |
| 212925902 | GREE | GUD36W/A-D(U) | D(A,C,E)24C34+TDR | | 15 000 | 750 \$ |
| 212925903 | GREE | GUD36W/A-D(U) | D(A,C,E)24D34+TDR | | 15 000 | 750 \$ |
| 212925912 | GREE | GUD36W/A-D(U) | D(A,C,E)25B34+TDR | | 15 000 | 750 \$ |
| 212925910 | GREE | GUD36W/A-D(U) | D(A,C,E)36B34+TDR | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211644150 | GREE | GUD36W/A-D(U) | GCAT24*/NAA | | 15 000 | 750 \$ |
| 211177528 | GREE | GUD36W/A-D(U) | GCAT24*/NAA | "ML296UH070XV36B-***" | 15 600 | 780 \$ |
| 211644151 | GREE | GUD36W/A-D(U) | GCAT36*/NAA | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211177529 | GREE | GUD36W/A-D(U) | GCAT36*/NAA | "ML296UH070XV36B-***" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205564529 | GREE | GUD36W/A-D(U) | GUD24A/A-D(U) | | 16 300 | 815 \$ |
| 206249116 | GREE | GUD36W/A-D(U) | GUD24AH2/A-D(U) | | 16 000 | 800 \$ |
| 204043222 | GREE | GUD36W/A-D(U) | GUD36A/A-D(U) | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206249117 | GREE | GUD36W/A-D(U) | GUD36AH2/A-D(U) | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210421034 | GREE | GUD36W2/D-D(U) | GUD36AH2/D-D(U) | | 19 000 | 950 \$ |
| 210421035 | GREE | GUD42W2/D-D(U) | GUD42AH2/D-D(U) | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210421036 | GREE | GUD48W2/D-D(U) | GUD48AH2/D-D(U) | | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212925904 | GREE | GUD60W/A-D(U) | C(A,C,D,E)48C44+TDR | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212925905 | GREE | GUD60W/A-D(U) | C(A,C,D,E)48D44+TDR | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212925906 | GREE | GUD60W/A-D(U) | C(A,C,D,E)60A44+TDR | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 212925907 | GREE | GUD60W/A-D(U) | C(A,C,D,E)60B44+TDR | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 212925908 | GREE | GUD60W/A-D(U) | C(A,C,D,E)60C44+TDR | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 212925899 | GREE | GUD60W/A-D(U) | D(A,C,E)60C44+TDR | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 212925900 | GREE | GUD60W/A-D(U) | D(A,C,E)60D44+TDR | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 212925913 | GREE | GUD60W/A-D(U) | D(A,C,E)61C44+TDR | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211644152 | GREE | GUD60W/A-D(U) | GCAT48*/NAA | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211177531 | GREE | GUD60W/A-D(U) | GCAT48*/NAA | "ML296UH090XV48C-***" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211644153 | GREE | GUD60W/A-D(U) | GCAT60*/NAA | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 205747610 | GREE | GUD60W/A-D(U) | GUD48A/A-D(U) | | 32 800 | 1 640 \$ |
| 206249119 | GREE | GUD60W/A-D(U) | GUD48AH2/A-D(U) | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 205724738 | GREE | GUD60W/A-D(U) | GUD60A/A-D(U) | | 37 200 | 1 860 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|----------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206249118 | GREE | GUD60W/A-D(U) | GUD60AH2/A-D(U) | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210421037 | GREE | GUD60W2/D-D(U) | GUD60AH2/D-D(U) | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 7280492 | GREE | GUHD18ND3FO | GFH18D3FI | | 10 900 | 545 \$ |
| 7280499 | GREE | GUHD24ND3FO | GFH24D3FI | | 16 700 | 835 \$ |
| 7280497 | GREE | GUHD24ND3FO | GKH24D3FI | | 15 700 | 785 \$ |
| 7280498 | GREE | GUHD24ND3FO | GTH24D3FI | | 15 700 | 785 \$ |
| 7280500 | GREE | GUHD30ND3FO | GFH30D3FI | | 16 700 | 835 \$ |
| 7280508 | GREE | GUHD36ND3FO | GFH36D3FI | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 7280511 | GREE | GUHD42ND3FO | GFH42D3FI | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 7280525 | GREE | GUHD48ND3FO | GFH48D3FI | | 30 600 | 1 530 \$ |
| 204325176 | GREE | GWH09ACD-D3DNA1A/O | GWH09AAD-D3DN***/I | | 8 000 | 400 \$ |
| 202360989 | GREE | GWH09ACD-D3DNA1A/O | GWH09QD-D3DN***/I | | 8 000 | 400 \$ |
| 207168479 | GREE | GWH09AGC-D3DNA1B/O | GFH(09)DA-D3DN***/I | | 6 900 | 345 \$ |
| 207168480 | GREE | GWH09AGC-D3DNA1B/O | GTH(09)CA-D3DN***/I | | 6 900 | 345 \$ |
| 206395963 | GREE | GWH09AGC-D3DNA1B/O | GWH09AGC-D3DN***/I | | 7 300 | 365 \$ |
| 207318103 | GREE | GWH09AGC-D3DNA1B/O | GWH09QC-D3DN***/I | | 7 300 | 365 \$ |
| 207708809 | GREE | GWH09AGCXD-A3DNA1A/O | GWH09AGCXD-A3DN***/I | | 7 000 | 350 \$ |
| 209248931 | GREE | GWH09AGCXD-A3DNA1A/O | GWH09QCXD-A3DN***/I | | 7 000 | 350 \$ |
| 209550321 | GREE | GWH09AGCXD-D3DNA1A/O | GFH(09)DA-D3DN***/I | | 6 300 | 315 \$ |
| 209550322 | GREE | GWH09AGCXD-D3DNA1A/O | GTH(09)CA-D3DN***/I | | 6 100 | 305 \$ |
| 209248930 | GREE | GWH09AGCXD-D3DNA1A/O | GWH09AFCXD-D3DN***/I | | 7 000 | 350 \$ |
| 207708810 | GREE | GWH09AGCXD-D3DNA1A/O | GWH09AGCXD-D3DN***/I | | 7 000 | 350 \$ |
| 209248929 | GREE | GWH09AGCXD-D3DNA1A/O | GWH09QCXD-D3DN***/I | | 7 000 | 350 \$ |
| 209271944 | GREE | GWH09ATCXB-A3DNA1A/O | GWH09ATCXB-A3DN***/I | | 6 000 | 300 \$ |
| 209271943 | GREE | GWH09ATCXB-D3DNA1A/O | GWH09ATCXB-D3DN***/I | | 6 000 | 300 \$ |
| 7091967 | GREE | GWH09QC-A3DNA1D/O | GWH09QC-A3DN***/I | | 6 900 | 345 \$ |
| 7091970 | GREE | GWH09QC-D3DNA1D/O | GWH09QC-D3DN***/I | | 7 300 | 365 \$ |
| 211012874 | GREE | GWH09QCXB-A3DND4B/O | GWH09AFXB-A3DN***/I | | 6 300 | 315 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|----------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 209550306 | GREE | GWH09QCXB-A3DND4B/O | GWH09QCXB-A3DN***/I | | 6 300 | 315 \$ |
| 209240165 | GREE | GWH09QCXB-D3DND4B/O | GWH09QCXB-D3DN***/I | | 6 100 | 305 \$ |
| 7607465 | GREE | GWH09UC-D3DNA4C/O | GWH09UC-D3DN***/I | | 5 500 | 275 \$ |
| 206717630 | GREE | GWH12AGC-A3DNA1A/O | GWH12AGC-A3DN***/I | | 7 700 | 385 \$ |
| 206913029 | GREE | GWH12AGC-D3DNA1A/O | GFH(12)DA-D3DN***/I | | 6 900 | 345 \$ |
| 206395961 | GREE | GWH12AGC-D3DNA1A/O | GWH12AGC-D3DN***/I | | 7 700 | 385 \$ |
| 206791548 | GREE | GWH12AGC-D3DNA1A/O | GWH12QC-D3DN***/I | | 7 700 | 385 \$ |
| 208071174 | GREE | GWH12AGCXD-A3DNA1A/O | GWH12AGCXD-A3DN***/I | | 7 000 | 350 \$ |
| 208546479 | GREE | GWH12AGCXD-A3DNA1A/O | GWH12QCXD-A3DN***/I | | 7 000 | 350 \$ |
| 209424846 | GREE | GWH12AGCXD-D3DNA1A/O | GFH(12)DA-D3DN***/I | | 6 900 | 345 \$ |
| 209424847 | GREE | GWH12AGCXD-D3DNA1A/O | GKH(12)BB-D3DN***/I | | 6 900 | 345 \$ |
| 209424848 | GREE | GWH12AGCXD-D3DNA1A/O | GTH(12)CA-D3DN***/I | | 7 200 | 360 \$ |
| 209248922 | GREE | GWH12AGCXD-D3DNA1A/O | GWH12AFCXD-D3DN***/I | | 7 000 | 350 \$ |
| 208071173 | GREE | GWH12AGCXD-D3DNA1A/O | GWH12AGCXD-D3DN***/I | | 7 000 | 350 \$ |
| 208120572 | GREE | GWH12AGCXD-D3DNA1A/O | GWH12QCXD-D3DN***/I | | 7 000 | 350 \$ |
| 209276090 | GREE | GWH12ATCXB-A3DNA1C/O | GWH12ATCXB-A3DN***/I | | 6 800 | 340 \$ |
| 209276088 | GREE | GWH12ATCXB-D3DNA1C/O | GWH12ATCXB-D3DN***/I | | 6 800 | 340 \$ |
| 7091968 | GREE | GWH12QC-A3DNA1D/O | GWH12QC-A3DN***/I | | 6 800 | 340 \$ |
| 213194174 | GREE | GWH12QC-D3DNA1D/O | GWH12AGC-D3DN***/I | | 7 700 | 385 \$ |
| 7091971 | GREE | GWH12QC-D3DNA1D/O | GWH12QC-D3DN***/I | | 7 700 | 385 \$ |
| 209482325 | GREE | GWH12QCXB-A3DND4C/O | GWH12QCXB-A3DN***/I | | 7 000 | 350 \$ |
| 209482324 | GREE | GWH12QCXB-D3DND4C/O | GWH12QCXB-D3DN***/I | | 7 000 | 350 \$ |
| 7607467 | GREE | GWH12UC-D3DNA4C/O | GWH12UC-D3DN***/I | | 8 500 | 425 \$ |
| 9944776 | GREE | GWH12YD-D3DNA1A/O | GWH12AAD-D3DN***/I | | 8 100 | 405 \$ |
| 9116197 | GREE | GWH12YD-D3DNA1A/O | GWH12QD-D3DN***/I | | 8 100 | 405 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|----------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 10146838 | GREE | GWH15QD-D3DNA5G/O | GWH15QD-D3DN***/I | | 10 300 | 515 \$ |
| 206395962 | GREE | GWH18AGD-D3DNA1B/O | GWH18AGD-D3DN***/I | | 11 300 | 565 \$ |
| 211497195 | GREE | GWH18AGDXF-D3DNA1A/O | GFH(18)DB-D3DN***/I | | 10 500 | 525 \$ |
| 211497196 | GREE | GWH18AGDXF-D3DNA1A/O | GKH(18)BB-D3DN***/I | | 11 000 | 550 \$ |
| 210605759 | GREE | GWH18AGDXF-D3DNA1A/O | GWH18AGDXF-D3DN***/I | | 11 000 | 550 \$ |
| 209424849 | GREE | GWH18ATDXD-D3DNA1A/O | GWH18ATDXD-D3DN***/I | | 11 200 | 560 \$ |
| 8000864 | GREE | GWH18QD-D3DNA1G/O | GWH18QD-D3DN***/I | | 12 400 | 620 \$ |
| 211497198 | GREE | GWH18QDXF-D3DNB2A/O | GFH(18)DB-D3DN***/I | | 10 500 | 525 \$ |
| 211497199 | GREE | GWH18QDXF-D3DNB2A/O | GKH(18)BB-D3DN***/I | | 11 000 | 550 \$ |
| 211078862 | GREE | GWH18QDXF-D3DNB2A/O | GWH18AFDXF-D3DN***/I | | 10 800 | 540 \$ |
| 7607469 | GREE | GWH18UC-D3DNA4C/O | GWH18UC-D3DN***/I | | 12 717 | 636 \$ |
| 9114294 | GREE | GWH18YE-D3DNA1A/O | GWH18AAE-D3DN***/I | | 14 200 | 710 \$ |
| 9102074 | GREE | GWH18YE-D3DNA1A/O | GWH18QE-D3DN***/I | | 14 200 | 710 \$ |
| 206913032 | GREE | GWH24AGE-D3DNA1A/O | GFH(24)DB-D3DN***/I | | 14 900 | 745 \$ |
| 206913033 | GREE | GWH24AGE-D3DNA1A/O | GKH(24)BC-D3DN***/I | | 15 500 | 775 \$ |
| 206913034 | GREE | GWH24AGE-D3DNA1A/O | GTH(24)CB-D3DN***/I | | 14 800 | 740 \$ |
| 206335352 | GREE | GWH24AGE-D3DNA1A/O | GWH24AGE-D3DN***/I | | 15 500 | 775 \$ |
| 207169058 | GREE | GWH24AGE-D3DNA1A/O | GWH24QE-D3DN***/I | | 15 500 | 775 \$ |
| 208158334 | GREE | GWH24AGEXH-D3DNA1A/O | GFH(24)DB-D3DN***/I | | 14 900 | 745 \$ |
| 208158335 | GREE | GWH24AGEXH-D3DNA1A/O | GKH(24)BC-D3DN***/I | | 15 000 | 750 \$ |
| 208158336 | GREE | GWH24AGEXH-D3DNA1A/O | GTH(24)CB-D3DN***/I | | 15 000 | 750 \$ |
| 207690460 | GREE | GWH24AGEXH-D3DNA1A/O | GWH24****-D3DN***/I | | 15 000 | 750 \$ |
| 209397902 | GREE | GWH24AGEXH-D3DNA1A/O | GWH24QEXH-D3DN***/I | | 15 000 | 750 \$ |
| 7070719 | GREE | GWH24QE-D3DNA1D/O | GWH24QE-D3DN***/I | | 14 300 | 715 \$ |
| 204893199 | GREE | GWH24QE-D3DNB2R/O | GWH24QE-D3DN***/I | | 15 000 | 750 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|---------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 209248932 | GREE | GWH24QEXF-D3DNC4C/O | GWH24ATEXF-D3DN***/I | | 13 900 | 695 \$ |
| 9123256 | GREE | GWH24YE-D3DNA1A/O | GWH24AAE-D3DN***/I | | 15 500 | 775 \$ |
| 9102794 | GREE | GWH24YE-D3DNA1A/O | GWH24QE-D3DN***/I | | 15 500 | 775 \$ |
| 208798357 | GREE | GWH30QFXH-D3DNB2A/O | GWH30QFXH-D3DN***/I | | 17 500 | 875 \$ |
| 208798358 | GREE | GWH36QFXH-D3DNB2B/O | GWH36QFXH-D3DN***/I | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 9084224 | GREE | GWHD(18)ND3GO | Unités sans conduits | | 12 800 | 640 \$ |
| 206909897 | GREE | GWHD(18)ND3IO | Unités avec conduits | | 11 000 | 550 \$ |
| 206221396 | GREE | GWHD(18)ND3IO | Unités sans conduits | | 9 500 | 475 \$ |
| 202557965 | GREE | GWHD(18)ND3JO | Unités sans conduits | | 17 000 | 850 \$ |
| 202557960 | GREE | GWHD(18)ND3JO | Unités sans conduits | | 17 000 | 850 \$ |
| 208786089 | GREE | GWHD(18)ND3MO | Unités sans conduits | | 14 700 | 735 \$ |
| 210485362 | GREE | GWHD(18)ND3NO | Unités sans conduits | | 14 700 | 735 \$ |
| 211752944 | GREE | GWHD(18)ND3PO | Unités sans conduits | | 14 000 | 700 \$ |
| 9084225 | GREE | GWHD(24)ND3GO | Unités sans conduits | | 16 600 | 830 \$ |
| 206909898 | GREE | GWHD(24)ND3IO | Unités avec conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 206221397 | GREE | GWHD(24)ND3IO | Unités sans conduits | | 13 200 | 660 \$ |
| 202557961 | GREE | GWHD(24)ND3JO | Unités sans conduits | | 17 900 | 895 \$ |
| 208786090 | GREE | GWHD(24)ND3MO | Unités sans conduits | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210485363 | GREE | GWHD(24)ND3NO | Unités sans conduits | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 9084226 | GREE | GWHD(30)ND3GO | Unités sans conduits | | 18 000 | 900 \$ |
| 206909899 | GREE | GWHD(30)ND3IO | Unités avec conduits | | 18 000 | 900 \$ |
| 206221398 | GREE | GWHD(30)ND3IO | Unités sans conduits | | 18 000 | 900 \$ |
| 208786091 | GREE | GWHD(30)ND3MO | Unités sans conduits | | 27 200 | 1 360 \$ |
| 210485364 | GREE | GWHD(30)ND3NO | Unités sans conduits | | 27 200 | 1 360 \$ |
| 9084227 | GREE | GWHD(36)ND3GO | Unités sans conduits | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 206909900 | GREE | GWHD(36)ND3IO | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206221399 | GREE | GWHD(36)ND3IO | Unités sans conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 202557962 | GREE | GWHD(36)ND3JO | Unités sans conduits | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 205959992 | GREE | GWHD(36)ND3LO | Unités sans conduits | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 208786087 | GREE | GWHD(36)ND3MO | Unités sans conduits | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210485365 | GREE | GWHD(36)ND3NO | Unités sans conduits | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 7017642 | GREE | GWHD(42)ND3EO | Unités sans conduits | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 202557963 | GREE | GWHD(42)ND3JO | Unités sans conduits | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 205959993 | GREE | GWHD(42)ND3LO | Unités sans conduits | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 208786088 | GREE | GWHD(42)ND3MO | Unités sans conduits | | 35 600 | 1 780 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|-------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210485366 | GREE | GWHD(42)ND3NO | Unités sans conduits | | 35 600 | 1 780 \$ |
| 10392955 | GREE | GWHD(48S)HD3DO | Unités avec conduits | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 10384787 | GREE | GWHD(48S)HD3DO | Unités sans conduits | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 205093063 | GREE | LIVV24HP230V1AO | LIVV24HP230V1AH | | 15 000 | 750 \$ |
| 205123814 | GREE | LIVV30HP230V1AO | LIVV30HP230V1AH | | 16 000 | 800 \$ |
| 205291861 | GREE | LIVV36HP230V1AO | LIVV36HP230V1AH | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 9958975 | GREE | MULTI18HP230V1CO | Unités sans conduits | | 12 800 | 640 \$ |
| 210278973 | GREE | MULTI18HP230V1EO | Unités sans conduits | | 14 700 | 735 \$ |
| 9956415 | GREE | MULTI24HP230V1CO | Unités sans conduits | | 16 600 | 830 \$ |
| 210278975 | GREE | MULTI24HP230V1EO | Unités sans conduits | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 9956416 | GREE | MULTI30HP230V1CO | Unités sans conduits | | 18 000 | 900 \$ |
| 210278977 | GREE | MULTI30HP230V1EO | Unités sans conduits | | 27 200 | 1 360 \$ |
| 9956417 | GREE | MULTI36HP230V1CO | Unités sans conduits | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 210278979 | GREE | MULTI36HP230V1EO | Unités sans conduits | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 9956418 | GREE | MULTI42HP230V1CO | Unités sans conduits | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 210278981 | GREE | MULTI42HP230V1EO | Unités sans conduits | | 35 600 | 1 780 \$ |
| 206913020 | GREE | MULTIE18HP230V1AO | Unités avec conduits | | 11 000 | 550 \$ |
| 206335347 | GREE | MULTIE18HP230V1AO | Unités sans conduits | | 9 500 | 475 \$ |
| 206913021 | GREE | MULTIE24HP230V1AO | Unités avec conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 206335348 | GREE | MULTIE24HP230V1AO | Unités sans conduits | | 13 200 | 660 \$ |
| 206913022 | GREE | MULTIE30HP230V1AO | Unités avec conduits | | 18 000 | 900 \$ |
| 206335349 | GREE | MULTIE30HP230V1AO | Unités sans conduits | | 18 000 | 900 \$ |
| 206913023 | GREE | MULTIE36HP230V1AO | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206335350 | GREE | MULTIE36HP230V1AO | Unités sans conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203989085 | GREE | MULTIU18HP230V1DO | Unités sans conduits | | 17 000 | 850 \$ |
| 203989086 | GREE | MULTIU24HP230V1DO | Unités sans conduits | | 17 900 | 895 \$ |
| 204288780 | GREE | MULTIU36HP230V1DO | Unités sans conduits | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 204288781 | GREE | MULTIU42HP230V1DO | Unités sans conduits | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 203991158 | GREE | MULTIU48HP230V1BO | Unités sans conduits | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 10149900 | GREE | SAP09HP230V1AO | SAP09HP230V1AH | | 8 000 | 400 \$ |
| 10149903 | GREE | SAP12HP230V1AO | SAP12HP230V1AH | | 8 100 | 405 \$ |
| 10157570 | GREE | SAP18HP230V1AO | SAP18HP230V1AH | | 14 200 | 710 \$ |
| 10157571 | GREE | SAP24HP230V1AO | SAP24HP230V1AH | | 15 500 | 775 \$ |
| 9956329 | GREE | VIR09HP115V1BO | VIR09HP115V1BH | | 6 100 | 305 \$ |
| 9956331 | GREE | VIR09HP230V1BO | VIR09HP230V1BH | | 7 300 | 365 \$ |
| 9956330 | GREE | VIR12HP115V1BO | VIR12HP115V1BH | | 6 800 | 340 \$ |
| 9959454 | GREE | VIR12HP230V1BO | VIR12HP230V1BH | | 7 700 | 385 \$ |
| 9956332 | GREE | VIR18HP230V1BO | VIR18HP230V1BH | | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 9956333 | GREE | VIR24HP230V1BO | VIR24HP230V1BH | | 14 300 | 715 \$ |
| 211709317 | HAIER | 1U09AP2HD** | AW09AP2HD** | | 5 800 | 290 \$ |
| 202583709 | HAIER | 1U09AP2VHA | AW09ES2VHB | | 6 200 | 310 \$ |
| 212409447 | HAIER | 1U09EH2HE** | AW09EH2HE** | | 7 800 | 390 \$ |
| 212409472 | HAIER | 1U09EH2HE** | USYM09UCDSA* | | 7 000 | 350 \$ |
| 205291901 | HAIER | 1U09EH2VHD* | AW09EH2VHD* | | 6 500 | 325 \$ |
| 206445025 | HAIER | 1U09EH2VHE* | AB09SC2VHA* | | 6 000 | 300 \$ |
| 206445819 | HAIER | 1U09EH2VHE* | AW09EH2VHD* | | 6 500 | 325 \$ |
| 206608652 | HAIER | 1U09EH2VHE* | USYF09UCDWA* | | 6 000 | 300 \$ |
| 206608650 | HAIER | 1U09EH2VHE* | USYM09UCDSA* | | 6 500 | 325 \$ |
| 10338837 | HAIER | 1U09ES2VHA | AW09ES2VH* | | 7 400 | 370 \$ |
| 206551253 | HAIER | 1U09TE2VHA* | AW09TE2VHA* | | 5 000 | 250 \$ |
| 211709318 | HAIER | 1U12AP2HD** | AW12AP2HD** | | 10 000 | 500 \$ |
| 202583711 | HAIER | 1U12AP2VHA | AW12ES2VHB | | 10 700 | 535 \$ |
| 212409454 | HAIER | 1U12EH2HE** | AB12SC2VHA | | 8 500 | 425 \$ |
| 212409448 | HAIER | 1U12EH2HE** | AW12EH2HE** | | 10 800 | 540 \$ |
| 205291902 | HAIER | 1U12EH2VHD* | AW12EH2VHD* | | 9 300 | 465 \$ |
| 206389356 | HAIER | 1U12EH2VHE* | AB12SC2VHA* | | 8 500 | 425 \$ |
| 206389351 | HAIER | 1U12EH2VHE* | AW12EH2VHD* | | 9 300 | 465 \$ |
| 206389355 | HAIER | 1U12EH2VHE* | USYF12UCDWA* | | 8 500 | 425 \$ |
| 206389354 | HAIER | 1U12EH2VHE* | USYM12UCDSA* | | 9 300 | 465 \$ |
| 10338838 | HAIER | 1U12ES2VHA | AW12ES2VH* | | 12 220 | 611 \$ |
| 206551254 | HAIER | 1U12TE2VHA* | AW12TE2VHA* | | 7 500 | 375 \$ |
| 211709319 | HAIER | 1U15AP2HD** | AW15AP2HD** | | 11 600 | 580 \$ |
| 202583712 | HAIER | 1U15AP2VHA | AW15ES2VHB | | 12 000 | 600 \$ |
| 211709320 | HAIER | 1U18AP2HD** | AW18AP2HD** | | 13 600 | 680 \$ |
| 202583710 | HAIER | 1U18AP2VHA | AW18ES2VHB | | 14 000 | 700 \$ |
| 212409449 | HAIER | 1U18EH2HE** | AW18EH2HE** | | 15 300 | 765 \$ |
| 205291903 | HAIER | 1U18EH2VHD* | AW18EH2VHD* | | 15 300 | 765 \$ |
| 206445026 | HAIER | 1U18EH2VHE* | AB18SC2VHA* | | 13 000 | 650 \$ |
| 206445820 | HAIER | 1U18EH2VHE* | AW18EH2VHD* | | 15 300 | 765 \$ |
| 206608653 | HAIER | 1U18EH2VHE* | USYF18UCDWA* | | 13 000 | 650 \$ |
| 206608651 | HAIER | 1U18EH2VHE* | USYM18UCDSA* | | 15 000 | 750 \$ |
| 10092556 | HAIER | 1U18ES2VHA | AW18ES2VH | | 14 000 | 700 \$ |
| 209938278 | HAIER | 1U18TE2HD** | AW18TC2HD** | | 11 400 | 570 \$ |
| 211709321 | HAIER | 1U24AP2HD** | AW24AP2HD** | | 19 000 | 950 \$ |
| 202583713 | HAIER | 1U24AP2VHA | AW24ES2VHB | | 19 000 | 950 \$ |
| 10092555 | HAIER | 1U24ES2VHA | AW24ES2VH | | 18 500 | 925 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 211744601 | Haier | 1U24LP2HD** | AW24TL2HF** | | 17 000 | 850 \$ |
| 211744600 | Haier | 1U24LP2HD** | USYL24UCDD** | | 17 400 | 870 \$ |
| 211727008 | Haier | 1U24LP2HD** | USYM24UCDD** | | 17 400 | 870 \$ |
| 10225933 | HAIER | 1U24LP2VHA | AL24LP2VH* | | 15 600 | 780 \$ |
| 10225932 | HAIER | 1U24LP2VHA | AM24LP2VH* | | 15 300 | 765 \$ |
| 10221212 | HAIER | 1U24LP2VHA | AW24LP2VH* | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 209938279 | HAIER | 1U24TE2HD** | AW24TC2HD** | | 15 000 | 750 \$ |
| 207769097 | Haier | 1U24TL2HF** | AW24TL2HF** | | 17 000 | 850 \$ |
| 211744603 | Haier | 1U3036LP2HD** | AW30TL2HF** | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211744606 | Haier | 1U3036LP2HD** | AW36TL2HF** | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211744602 | Haier | 1U3036LP2HD** | USYL30UCDD** | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211744604 | Haier | 1U3036LP2HD** | USYL36UCDD** | | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211727009 | Haier | 1U3036LP2HD** | USYM30UCDD** | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211727010 | Haier | 1U3036LP2HD** | USYM36UCDD** | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 207769098 | HAIER | 1U3036TL2HF** | AW30TL2HF** | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 207769099 | HAIER | 1U3036TL2HF** | AW36TL2HF** | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 10225936 | HAIER | 1U36LP2VHA | AL36LP2VH* | | 20 800 | 1 040 \$ |
| 10225935 | HAIER | 1U36LP2VHA | AM36LP2VH* | | 18 800 | 940 \$ |
| 10225937 | HAIER | 1U36LP2VHA | AW36LP2VH* | | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211744605 | Haier | 1U4248LP2HD** | USYL42UCDD** | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211729105 | Haier | 1U4248LP2HD** | USYM42UCDD** | | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211729106 | Haier | 1U4248LP2HD** | USYM48UCDD** | | 34 600 | 1 730 \$ |
| 10225938 | HAIER | 1U48LP2VHA | AL48LP2VH* | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 10225939 | HAIER | 1U48LP2VHA | AM48LP2VH* | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 210474659 | HAIER | 2U20EH2HD** | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 400 | 720 \$ |
| 210151026 | HAIER | 2U20EH2HD** | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 210082195 | HAIER | 2U20EH2HD** | Unités sans conduits | | 14 000 | 700 \$ |
| 202449649 | HAIER | 2U20EH2VHA | Unités sans conduits | | 14 000 | 700 \$ |
| 210474660 | HAIER | 3U24EH2HD** | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 17 200 | 860 \$ |
| 210082199 | HAIER | 3U24EH2HD** | Unités avec conduits | | 17 400 | 870 \$ |
| 210082198 | HAIER | 3U24EH2HD** | Unités sans conduits | | 17 000 | 850 \$ |
| 202449650 | HAIER | 3U24EH2VHA | Unités sans conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 207722664 | Haier | 3U24MS2HD** | ASYW07CRDD**,ASYW07CRDD**,ASYW09CRDD** | | 15 800 | 790 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|---|--|--------------------------------|-----------------|
| 207698998 | Haier | 3U24MS2HD** | AW07TC2HD**,AW07TC2HD**,AW09TC2HD** | | 16 000 | 800 \$ |
| 207722662 | Haier | 3U24MS2HD** | USYM07UCDD**,USYM07UCDD**,USYM09UCDSA* | | 15 600 | 780 \$ |
| 8067004 | HAIER | 3U24MS2VHB | Unités sans conduits | | 15 000 | 750 \$ |
| 210474661 | HAIER | 4U36EH2HD** | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 210151027 | HAIER | 4U36EH2HD** | Unités avec conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 210082201 | HAIER | 4U36EH2HD** | Unités sans conduits | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 204878399 | HAIER | 4U36EH2VH** | Unités sans conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207802647 | Haier | 4U36MS2HD** | AW07TC2HD**,AW07TC2HD**,AW07TC2HD**,AW12CT2HD** | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207802648 | Haier | 4U36MS2HD** | USYM07UCDD**,USYM09UCDSA*,USYM09UCDSA*,USYM09UCDSA* | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 208131916 | Haier | 4U36MS2HD** | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 22 800 | 1 140 \$ |
| 8066788 | HAIER | 4U36MS2VHB | Unités avec conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 8066750 | HAIER | 4U36MS2VHB | Unités sans conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 210585476 | HAIER | 5U42MS2HD** | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210404028 | HAIER | 5U42MS2HD** | Unités avec conduits | | 26 000 | 1 300 \$ |
| 210404027 | HAIER | 5U42MS2HD** | Unités sans conduits | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 10316370 | HAIER | MVHP036MV2AA | Unités avec conduits | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 10316369 | HAIER | MVHP036MV2AA | Unités sans conduits | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 10316372 | HAIER | MVHP048MV2AA | Unités avec conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 10316371 | HAIER | MVHP048MV2AA | Unités sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 10316378 | HAIER | MVHP056MV2AA | Unités avec conduits | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 10316377 | HAIER | MVHP056MV2AA | Unités sans conduits | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 204628475 | HAXXAIR | HVH-12T2D | HAH-12T2D | | 7 500 | 375 \$ |
| 10258955 | HAXXAIR | HVH-18B2D | HAH-18B2D | | 11 600 | 580 \$ |
| 204628476 | HAXXAIR | HVH-18T2D | HAH-18T2D | | 11 600 | 580 \$ |
| 205306853 | HAXXAIR | HVHD-24E2D | HAHD-24E2D | | 15 300 | 765 \$ |
| 207036462 | HAXXAIR | HVHD-24E2D2 | HAHD-24E2D2 | | 15 000 | 750 \$ |
| 205726755 | HAXXAIR | HVHD-36E2D | HAHD-36E2D | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207036468 | HAXXAIR | HVHD-36E2D2 | HAHD-36E2D2 | | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207036473 | HAXXAIR | HVHD-48E2D2 | HAHD-48E2D2 | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 205921369 | HAXXAIR | HVHD-60E2D | HAHD-60E2D | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 207036475 | HAXXAIR | HVHD-60E2D2 | HAHD-60E2D2 | | 40 000 | 2 000 \$ |
| 208650724 | HAXXAIR | HVHM-18T2D | HAH-09T2D HAH-12T2D | | 12 200 | 610 \$ |
| 208650725 | HAXXAIR | HVHM-18T2D | HAH09-T2D/HAH-12T2D/HAHS-12T2D/HAHC-12T2D | | 12 200 | 610 \$ |
| 208650723 | HAXXAIR | HVHM-18T2D | HAHS-12T2D | | 12 200 | 610 \$ |
| 204032226 | HAXXAIR | HVHM-24T2D | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 400 | 770 \$ |
| 204032224 | HAXXAIR | HVHM-24T2D | Unités avec conduits | | 15 400 | 770 \$ |
| 204198639 | HAXXAIR | HVHM-24T2D | Unités sans conduits | | 15 400 | 770 \$ |
| 204032227 | HAXXAIR | HVHM-36T2D | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 204032225 | HAXXAIR | HVHM-36T2D | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 204100526 | HAXXAIR | HVHM-36T2D | Unités sans conduits | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 212510994 | HAXXAIR | HVHM-42T2D | HAH-09-12-18T2D | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 212510995 | HAXXAIR | HVHM-42T2D | HAH-12/18T2D | | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205921367 | HAXXAIR | HVHSC-18T2D | HAHC-18T2D | | 11 000 | 550 \$ |
| 205921368 | HAXXAIR | HVHSC-18T2D | HAHS-18T2D | | 12 000 | 600 \$ |
| 201835726 | HEIL | DLCLRAH36AAK | DLFLCAH36XAK | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 201835682 | HEIL | DLCLRAH36AAK | DLFLDAH36XAK | | 27 600 | 1 380 \$ |
| 201835724 | HEIL | DLCLRAH36AAK | DLFLFAH36XAK | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 201835732 | HEIL | DLCLRAH48AAK | DLFLCAH48XAK | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 201835684 | HEIL | DLCLRAH48AAK | DLFLDAH48XAK | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 201835730 | HEIL | DLCLRAH48AAK | DLFLFAH48XAK | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 201835686 | HEIL | DLCLRAH58AAK | DLFLDAH58XAK | | 37 600 | 1 880 \$ |
| 201835734 | HEIL | DLCLRAH58AAK | DLFLFAH58XAK | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 205767349 | HEIL | DLCLRBH36AAK | DLFLAAH36XAK | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206188304 | HEIL | DLCLRBH36AAK | DLFLCAH36XAK | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206188305 | HEIL | DLCLRBH36AAK | DLFLDAH36XAK | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 206188303 | HEIL | DLCLRBH36AAK | DLFLFAH36XAK | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205767350 | HEIL | DLCLRBH48AAK | DLFLAAH48XAK | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206188307 | HEIL | DLCLRBH48AAK | DLFLCAH48XAK | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206188308 | HEIL | DLCLRBH48AAK | DLFLDAH48XAK | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206188306 | HEIL | DLCLRBH48AAK | DLFLFAH48XAK | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 207826625 | HEIL | DLCLRCH36AAK | DLFLABH36XAK | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207826623 | HEIL | DLCLRCH48AAK | DLFLABH48XAK | | 37 400 | 1 870 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207826624 | HEIL | DLCLRCH58AAK | DLFLABH60XAK | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207643055 | HEIL | DLCMHBH24CAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 900 | 795 \$ |
| 207643054 | HEIL | DLCMHBH24CAK | Unités avec conduits | | 18 500 | 925 \$ |
| 207643053 | HEIL | DLCMHBH24CAK | Unités sans conduits | | 13 300 | 665 \$ |
| 207643058 | HEIL | DLCMHBH30DAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 18 700 | 935 \$ |
| 207643057 | HEIL | DLCMHBH30DAK | Unités avec conduits | | 19 000 | 950 \$ |
| 207643056 | HEIL | DLCMHBH30DAK | Unités sans conduits | | 18 500 | 925 \$ |
| 207643067 | HEIL | DLCMHBH36DAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207643066 | HEIL | DLCMHBH36DAK | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207643065 | HEIL | DLCMHBH36DAK | Unités sans conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207643064 | HEIL | DLCMHBH48EAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207643063 | HEIL | DLCMHBH48EAK | Unités avec conduits | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 207643062 | HEIL | DLCMHBH48EAK | Unités sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 201835690 | HEIL | DLCMRAH27CAK | Unités sans conduits | | 17 800 | 890 \$ |
| 201835692 | HEIL | DLCMRAH36DAK | Unités sans conduits | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201835694 | HEIL | DLCMRAH48EAK | Unités sans conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207643052 | HEIL | DLCMRBH18BAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 11 800 | 590 \$ |
| 207643051 | HEIL | DLCMRBH18BAK | Unités avec conduits | | 11 800 | 590 \$ |
| 207643050 | HEIL | DLCMRBH18BAK | Unités sans conduits | | 11 800 | 590 \$ |
| 207643060 | HEIL | DLCMRBH36DAK | Unités sans conduits | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 207643070 | HEIL | DLCMRBH48EAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207643069 | HEIL | DLCMRBH48EAK | Unités avec conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207643068 | HEIL | DLCMRBH48EAK | Unités sans conduits | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201835653 | HEIL | DLCPRAH09AAK | DLFPAH09XAK | | 7 200 | 360 \$ |
| 201835654 | HEIL | DLCPRAH12AAK | DLFPAH12XAK | | 6 800 | 340 \$ |
| 202463648 | HEIL | DLCPRAH18AAK | DLFPAH18XAK | | 12 300 | 615 \$ |
| 202463649 | HEIL | DLCPRAH24AAK | DLFPAH24XAK | | 15 450 | 773 \$ |
| 207614965 | HEIL | DLCPRBH09AAK | DLFPHBH09XAK | | 10 400 | 520 \$ |
| 207614966 | HEIL | DLCPRBH12AAK | DLFPHBH12XAK | | 10 400 | 520 \$ |
| 207826647 | HEIL | DLCPRBH18AAK | DLFPHBH18XAK | | 20 200 | 1 010 \$ |
| 201835706 | HEIL | DLCRAH09AAK | DLFSCAH09XAK | | 6 700 | 335 \$ |
| 201835704 | HEIL | DLCRAH09AAK | DLFSDAH09XAK | | 6 800 | 340 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201835670 | HEIL | DLCSRAH09AAK | DLFSHAH09XAK | | 7 500 | 375 \$ |
| 201835668 | HEIL | DLCSRAH12AAJ | DLFSHAH12XAJ | | 7 100 | 355 \$ |
| 201835708 | HEIL | DLCSRAH12AAK | DLFSCAH12XAK | | 8 200 | 410 \$ |
| 201835712 | HEIL | DLCSRAH12AAK | DLFSDAH12XAK | | 8 100 | 405 \$ |
| 201835710 | HEIL | DLCSRAH12AAK | DLFSFAH12XAK | | 9 600 | 480 \$ |
| 201835672 | HEIL | DLCSRAH12AAK | DLFSHAH12XAK | | 7 600 | 380 \$ |
| 206396099 | HEIL | DLCSRAH12AAK | DLFSHBH12XAK | | 7 500 | 375 \$ |
| 201835716 | HEIL | DLCSRAH18AAK | DLFSCAH18XAK | | 12 000 | 600 \$ |
| 201835714 | HEIL | DLCSRAH18AAK | DLFSFAH18XAK | | 12 900 | 645 \$ |
| 201835674 | HEIL | DLCSRAH18AAK | DLFSHAH18XAK | | 11 900 | 595 \$ |
| 205921375 | HEIL | DLCSRAH24AAK | DLFSAAH24XAK | | 17 500 | 875 \$ |
| 201835722 | HEIL | DLCSRAH24AAK | DLFSCAH24XAK | | 16 200 | 810 \$ |
| 201835718 | HEIL | DLCSRAH24AAK | DLFSDAH24XAK | | 17 400 | 870 \$ |
| 201835720 | HEIL | DLCSRAH24AAK | DLFSFAH24XAK | | 17 200 | 860 \$ |
| 201835676 | HEIL | DLCSRAH24AAK | DLFSHAH24XAK | | 15 000 | 750 \$ |
| 206396102 | HEIL | DLCSRAH24AAK | DLFSHBH24XAK | | 15 000 | 750 \$ |
| 201835680 | HEIL | DLCSRAH36AAK | DLFSHAH36XAK | | 20 600 | 1 030 \$ |
| 207188914 | HEIL | DLCSRBO6AAK | DLFSBO6XAK | | 7 500 | 375 \$ |
| 206350415 | HEIL | DLCSRBO9AAK | DLFSCAH09XAK | | 6 100 | 305 \$ |
| 206350416 | HEIL | DLCSRBO9AAK | DLFSDAH09XAK | | 6 400 | 320 \$ |
| 206361884 | HEIL | DLCSRBO9AAK | DLFSHBH09XAK | | 7 400 | 370 \$ |
| 206361883 | HEIL | DLCSRBO12AAJ | DLFSHBH12XAJ | | 8 200 | 410 \$ |
| 206350417 | HEIL | DLCSRBO12AAK | DLFSCAH12XAK | | 7 900 | 395 \$ |
| 206350418 | HEIL | DLCSRBO12AAK | DLFSDAH12XAK | | 8 300 | 415 \$ |
| 206350419 | HEIL | DLCSRBO12AAK | DLFSFAH12XAK | | 8 400 | 420 \$ |
| 206396098 | HEIL | DLCSRBO12AAK | DLFSHAH12XAK | | 7 500 | 375 \$ |
| 206361885 | HEIL | DLCSRBO12AAK | DLFSHBH12XAK | | 7 300 | 365 \$ |
| 207826601 | HEIL | DLCSRBO18AAK | DLFSABH18XAK | | 12 000 | 600 \$ |
| 206350421 | HEIL | DLCSRBO18AAK | DLFSDAH18XAK | | 12 700 | 635 \$ |
| 207801571 | HEIL | DLCSRBO18AAK | DLFSDAH24XAK | | 12 600 | 630 \$ |
| 206350422 | HEIL | DLCSRBO18AAK | DLFSFAH18XAK | | 12 000 | 600 \$ |
| 206361886 | HEIL | DLCSRBO18AAK | DLFSHBH18XAK | | 11 100 | 555 \$ |
| 207202892 | HEIL | DLCSRBO18AAK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202899 | HEIL | DLCSRBO18AAK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202902 | HEIL | DLCSRBO18AAK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202910 | HEIL | DLCSRBO18AAK | EA*4X19L17A* | **80ESU0401712A** | 13 700 | 685 \$ |
| 207202914 | HEIL | DLCSRBO18AAK | EA*4X19L17A* | **92ESN0401410A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202921 | HEIL | DLCSRBO18AAK | EA*4X19L17A* | **92ESN0401712A** | 13 900 | 695 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207202924 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **92ESN0601412A** | 14 000 | 700 \$ |
| 207202932 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **95ESN0261410A** | 14 100 | 705 \$ |
| 207202938 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **95ESN0401410A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202945 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **95ESN0401712A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202951 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **95ESN0601714A** | 14 100 | 705 \$ |
| 207202954 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **95ESU0401712A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202958 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401410A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202965 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401712A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202969 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **96VTN0601412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202976 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **96VTN0601714A** | 14 100 | 705 \$ |
| 207202893 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202915 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **92ESN0401410A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207202939 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **95ESN0401410A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202949 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **95ESN0601412A** | 14 900 | 745 \$ |
| 207202959 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202970 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202894 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202900 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202903 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202908 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202911 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **80ESU0401712A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207202916 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401410A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207202922 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202925 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **92ESN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202930 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **92ESN0801716A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202933 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0261410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202940 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401410A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202946 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202950 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601412A** | 14 900 | 745 \$ |
| 207202955 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **95ESU0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202960 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202966 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202971 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202977 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601714A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202895 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202901 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202904 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202912 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **80ESU0401712A** | 13 600 | 680 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207202917 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **92ESN0401410A** | 13 700 | 685 \$ |
| 207202926 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **92ESN0601412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202934 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0261410A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202941 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401410A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202947 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401712A** | 13 700 | 685 \$ |
| 207202952 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0601714A** | 14 000 | 700 \$ |
| 207202956 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **95ESU0401712A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202961 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401410A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202967 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401712A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202972 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202978 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601714A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202979 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202896 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202905 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202918 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **92ESN0401410A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202927 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **92ESN0601412A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202935 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **95ESN0261410A** | 14 800 | 740 \$ |
| 207202942 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **95ESN0401410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202962 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0401410A** | 14 800 | 740 \$ |
| 207202973 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0601412A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202897 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202906 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202919 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0401410A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207202928 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202936 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0261410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202943 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0401410A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202963 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0401410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202974 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202898 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202907 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202909 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202913 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0401712A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207202920 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401410A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207202923 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202929 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202931 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0801716A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202937 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0261410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202944 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401410A** | 14 600 | 730 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207202948 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202953 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601714A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202957 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202964 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202968 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202975 | HEIL | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202890 | HEIL | DLCSRBH18AAK | FEM4P18**AL | | 14 700 | 735 \$ |
| 207202891 | HEIL | DLCSRBH18AAK | FEM4X18**BL | | 14 700 | 735 \$ |
| 207202888 | HEIL | DLCSRBH18AAK | FM(C,U)4Z18**AL* | | 15 000 | 750 \$ |
| 207202887 | HEIL | DLCSRBH18AAK | FMA4X18**AL* | | 15 000 | 750 \$ |
| 207202175 | HEIL | DLCSRBH18AAK | FVM4X24***L | | 13 400 | 670 \$ |
| 207202889 | HEIL | DLCSRBH18AAK | FXM4X18**AL | | 14 500 | 725 \$ |
| 206188309 | HEIL | DLCSRBH24AAK | DLFSAAH24XAK | | 16 500 | 825 \$ |
| 207826600 | HEIL | DLCSRBH24AAK | DLFSABH24XBK | | 16 200 | 810 \$ |
| 206350423 | HEIL | DLCSRBH24AAK | DLFSCAH24XAK | | 14 500 | 725 \$ |
| 206350424 | HEIL | DLCSRBH24AAK | DLFSDAH24XAK | | 14 500 | 725 \$ |
| 206350425 | HEIL | DLCSRBH24AAK | DLFSFAH24XAK | | 14 500 | 725 \$ |
| 206396103 | HEIL | DLCSRBH24AAK | DLFSHAH24XAK | | 15 000 | 750 \$ |
| 206361887 | HEIL | DLCSRBH24AAK | DLFSHBH24XAK | | 17 000 | 850 \$ |
| 207099571 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099579 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099627 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **92ESN0601412A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099634 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **92ESN0601714A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099644 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **95ESN0261410A** | 15 800 | 790 \$ |
| 207099659 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **95ESN0601412A** | 15 800 | 790 \$ |
| 207099601 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **80ESU0601716A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099638 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **92ESN0801716A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099701 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601412A** | 15 800 | 790 \$ |
| 207099663 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601714A** | 15 800 | 790 \$ |
| 207099609 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **95ESU0401712A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099685 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601714A** | 15 800 | 790 \$ |
| 207099691 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099709 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401712A** | 15 200 | 760 \$ |
| 207099702 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0601412A** | 15 200 | 760 \$ |
| 207099696 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0601714A** | 15 200 | 760 \$ |
| 207099573 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099580 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099629 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **92ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207099635 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **92ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099645 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **95ESN0261410A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099660 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **95ESN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099671 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VTN0401410A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099682 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099589 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099597 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **80ESU0401712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099642 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **92ESN0801716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099656 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099704 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099667 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099615 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **95ESU0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099689 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099695 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099576 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099586 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099594 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **80ESU0401712A** | 15 300 | 765 \$ |
| 207099604 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **80ESU0601716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099640 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **92ESN0801716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099654 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099703 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099665 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601714A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099612 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **95ESU0401712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099676 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099687 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601714A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099693 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099710 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L21A* | **95ESN0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099697 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L21A* | **95ESN0601714A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099717 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401410A** | 15 300 | 765 \$ |
| 207099711 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401712A** | 15 300 | 765 \$ |
| 207099705 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601412A** | 15 300 | 765 \$ |
| 207099698 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601714A** | 15 200 | 760 \$ |
| 207099712 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L21A* | **95ESN0401712A** | 15 200 | 760 \$ |
| 207099699 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L21A* | **95ESN0601714A** | 15 100 | 755 \$ |
| 207099570 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099577 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099625 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099633 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207099658 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099583 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099591 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099599 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0601716A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099637 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0801716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099706 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099662 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601714A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099607 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0401712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099684 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601714A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099690 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099575 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099582 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099630 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099636 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0601714A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099646 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0261410A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099661 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099672 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0401410A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099683 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099584 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099592 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0401712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099602 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0601716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099639 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0801716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099653 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0401712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099707 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099664 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099610 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESU0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099686 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099692 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099713 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0401712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099700 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099587 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099596 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0401712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099606 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0601716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099641 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0801716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099655 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0401712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099708 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099666 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099613 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESU0401712A** | 15 500 | 775 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207099688 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099694 | HEIL | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099567 | HEIL | DLCSRBH24AAK | FM(C,U)4Z24**AL* | | 16 100 | 805 \$ |
| 207099565 | HEIL | DLCSRBH24AAK | FMA4X24**AL* | | 16 000 | 800 \$ |
| 207099562 | HEIL | DLCSRBH24AAK | FXM4X24**AL | | 15 500 | 775 \$ |
| 210819423 | HEIL | DLCSRBH30AAK | DLFSABH30XBK | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 207199228 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199232 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199241 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L14A* | **92ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199272 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L14A* | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199230 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199234 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199239 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199243 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199245 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199265 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199273 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199280 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601714A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199247 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0801716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199250 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199252 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199254 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199256 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199267 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199274 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199281 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199236 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199266 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **95ESN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199282 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199249 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **95ESN0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199258 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120A** | 18 800 | 940 \$ |
| 207199260 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120A** | 18 800 | 940 \$ |
| 207199263 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199268 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199275 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199283 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601714A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199285 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EA*4X37L21A* | **95ESN0601714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 207199269 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EA*4X42L21A* | **95ESN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207199284 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EA*4X42L21A* | **95ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199270 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EA*4X43L21A* | **95ESN0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 207199286 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EA*4X43L21A* | **95ESN0601714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 207199229 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199233 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199242 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199276 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199253 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199231 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199235 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199240 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199244 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199246 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199278 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199287 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199248 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0801716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199251 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199255 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199257 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199237 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199238 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0902116A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199288 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199259 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207200409 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 207199277 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199289 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199291 | HEIL | DLCSRBH30AAK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199264 | HEIL | DLCSRBH30AAK | END4X42L17** | **95ESN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199271 | HEIL | DLCSRBH30AAK | END4X42L17** | **95ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199279 | HEIL | DLCSRBH30AAK | END4X42L17** | **95ESN0601412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199290 | HEIL | DLCSRBH30AAK | END4X42L17** | **95ESN0601714A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199223 | HEIL | DLCSRBH30AAK | FEM4P30**AL | | 19 100 | 955 \$ |
| 207199224 | HEIL | DLCSRBH30AAK | FEM4X30**BL | | 19 100 | 955 \$ |
| 207199227 | HEIL | DLCSRBH30AAK | FM(C,U)4Z30**AL* | | 19 200 | 960 \$ |
| 207199225 | HEIL | DLCSRBH30AAK | FMA4X30**AL* | | 19 400 | 970 \$ |
| 207198929 | HEIL | DLCSRBH30AAK | FVM4X36***L | | 19 200 | 960 \$ |
| 207199226 | HEIL | DLCSRBH30AAK | FXM4X30**AL | | 18 800 | 940 \$ |
| 208104316 | HEIL | DLCSRBH30AAK11 | DLFSABH30XBK | | 19 200 | 960 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208102126 | HEIL | DLCRBH30AAK11 | DLFSBH30XAK | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 208104315 | HEIL | DLCRBH36ABK | DLFSABH36XBK | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209852073 | HEIL | DLCURAH18AAK | DLFUAAH18XAK | | 12 000 | 600 \$ |
| 209852069 | HEIL | DLCURAH18ABK | DLFUAAH18XAK | | 13 500 | 675 \$ |
| 211259894 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211259910 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211260004 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211259924 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211259736 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ESU0401712A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260020 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ESU0601716A** | 12 700 | 635 \$ |
| 212977713 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212978229 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212978748 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212979948 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212982379 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MSU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212981827 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MSU1002120A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211259584 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VSL0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212969512 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VSL0451412B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259711 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VSL0451716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211259722 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VSL0701716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212969972 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VSL0701716B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259751 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VTL0451412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212970853 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VTL0451412B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259791 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VTL0701716A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212971441 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VTL0701716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211259973 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211259988 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92ESN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211259941 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211259957 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92ESN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212983257 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92MSN0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212983633 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92MSN0601412A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212984164 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92MSN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212984704 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92MSN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259863 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95ESN0261410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211259802 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211259814 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95ESN0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259826 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95ESN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259672 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95ESU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212988776 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95MSU0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212989268 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95MSU0601716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212985880 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96MSN0261410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212986278 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96MSN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212986662 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96MSN0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212986984 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96MSN0601412A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212987502 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96MSN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259620 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0401410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212972668 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0401410B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259633 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973018 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0401712B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259645 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973298 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0601412B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259609 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259658 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212973658 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0801716B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259839 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212974620 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401410B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259768 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212975074 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401712B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259850 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975382 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0601412B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259879 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259780 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212975779 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0801716B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260050 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | "OLV098A12** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260036 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | "OMV098J12** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260063 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | "OMV112K14A" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260193 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260234 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212977725 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212978241 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260076 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969522 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80VSL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260115 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80VTL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212970865 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80VTL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260221 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **92ESN0401410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260208 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **92ESN0601412A** | 12 600 | 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212983643 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **92MSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260179 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0261410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260129 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260145 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212985890 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96MSN0261410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986290 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96MSN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212986994 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96MSN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260090 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972678 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0401410B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260103 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973308 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260159 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974633 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260169 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975393 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260539 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260553 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 12 900 | 645 \$ |
| 211260630 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260567 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260381 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ESU0401712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211260644 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ESU0601716A** | 12 800 | 640 \$ |
| 212977737 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978253 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978759 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212979960 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212982391 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80MSU0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212981839 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80MSU1002120A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260247 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969532 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260358 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451716A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260368 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0701716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212969982 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0701716B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260394 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212970877 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260436 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0701716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212971452 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0701716B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260607 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260618 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401712A** | 12 600 | 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211260582 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0601412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260595 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212983268 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212983653 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212984176 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212984716 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0801716A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260512 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0261410A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211260448 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260461 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260474 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260324 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95ESU0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212988788 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95MSU0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212989280 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95MSU0601716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212985900 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0261410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986302 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212986674 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987004 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987514 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0801716A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260280 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972688 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401410B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260290 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973028 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401712B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260301 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973318 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601412B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260269 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260312 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973668 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0801716B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260488 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974646 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260410 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975085 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401712B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260500 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975404 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260527 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 213076390 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601716B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260424 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212975792 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260666 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | "OLV098A12** | 12 700 | 635 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211260656 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | "OMV098J12**" | 12 700 | 635 \$ |
| 211260677 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | "OMV112K14A" | 12 700 | 635 \$ |
| 211260983 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "**80ES(N,L)0451412A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260997 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "**80ES(N,L)0451712A**" | 12 700 | 635 \$ |
| 211261122 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "**80ES(N,L)0701412A**" | 12 100 | 605 \$ |
| 211261012 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "**80ES(N,L)0701712A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260822 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "**80ESU0401712A**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211261163 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "**80ESU0601716A" | 12 600 | 630 \$ |
| 212977749 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "**80MS(N,L)0451412A**" | 12 100 | 605 \$ |
| 212978265 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "**80MS(N,L)0701412A**" | 12 200 | 610 \$ |
| 212978770 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "**80MS(N,L)0701712A**" | 12 100 | 605 \$ |
| 212979972 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "**80MS(N,L)0901714A**" | 12 200 | 610 \$ |
| 212982403 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "**80MSU0401712A**" | 12 200 | 610 \$ |
| 212981851 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "**80MSU1002120A**" | 12 100 | 605 \$ |
| 211260688 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "**80VSL0451412A**" | 12 200 | 610 \$ |
| 212969542 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "**80VSL0451412B**" | 12 200 | 610 \$ |
| 211260797 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "**80VSL0451716A**" | 12 200 | 610 \$ |
| 211260808 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "**80VSL0701716A**" | 12 100 | 605 \$ |
| 212969992 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "**80VSL0701716B**" | 12 000 | 600 \$ |
| 211260835 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "**80VTL0451412A**" | 12 200 | 610 \$ |
| 212970889 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "**80VTL0451412B**" | 12 200 | 610 \$ |
| 211260878 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "**80VTL0701716A**" | 12 000 | 600 \$ |
| 212971463 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "**80VTL0701716B**" | 12 100 | 605 \$ |
| 211261052 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "**92ESN0401410A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211261075 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "**92ESN0401712A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211261026 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "**92ESN0601412A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211261039 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "**92ESN0601714A**" | 12 200 | 610 \$ |
| 212983279 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "**92MSN0401712A**" | 12 100 | 605 \$ |
| 212983663 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "**92MSN0601412A**" | 12 000 | 600 \$ |
| 212984188 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "**92MSN0601714A**" | 12 200 | 610 \$ |
| 212984728 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "**92MSN0801716A**" | 12 200 | 610 \$ |
| 211260956 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "**95ESN0261410A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260890 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "**95ESN0401410A**" | 12 300 | 615 \$ |
| 211260903 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "**95ESN0401712A**" | 12 100 | 605 \$ |
| 211260917 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "**95ESN0601412A**" | 12 300 | 615 \$ |
| 211260764 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "**95ESU0401712A**" | 12 200 | 610 \$ |
| 212988800 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "**95MSU0401712A**" | 12 000 | 600 \$ |
| 212989292 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "**95MSU0601716A**" | 12 000 | 600 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212985910 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0261410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212986686 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212987014 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0601412A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212987526 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260719 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212972698 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401410B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260730 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973038 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401712B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260740 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973328 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601412B** | 12 000 | 600 \$ |
| 211260709 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260751 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212973678 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0801716B** | 12 000 | 600 \$ |
| 211260931 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212974659 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401410B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260852 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212975096 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401712B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260944 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212975415 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412B** | 12 000 | 600 \$ |
| 211260970 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260866 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212975805 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716B** | 12 000 | 600 \$ |
| 211261214 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "OLV098A12**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211261196 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "OMV098J12**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211261232 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "OMV112K14A" | 12 500 | 625 \$ |
| 211261437 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261505 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212977761 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212978277 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211261251 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969552 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80VSL0451412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261308 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80VTL0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212970901 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80VTL0451412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261483 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **92ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261461 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **92ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212983673 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **92MSN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211261416 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0261410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261332 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211261354 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212985920 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0261410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212986314 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987024 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261269 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212972708 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261288 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973338 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261376 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212974672 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261396 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975426 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211262004 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262031 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262166 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211262057 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261747 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80ESU0401712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 212977773 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212978291 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212978781 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212979984 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212982415 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MSU0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212981863 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MSU1002120A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211261527 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261709 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211261727 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0701716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212970002 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0701716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261769 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211261833 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212971474 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211262124 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262145 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262080 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262102 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212983290 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212983683 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212984200 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212984740 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0801716A** | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211261958 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0261410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211261849 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261872 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261900 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261654 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95ESU0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212988812 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95MSU0601712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212989304 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95MSU0601716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212985930 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0261410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212986326 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986698 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987034 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212987538 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211261580 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212972718 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261598 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973048 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401712B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261616 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973348 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261562 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261634 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212973688 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0801716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261923 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212974685 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261796 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975107 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261938 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975437 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261983 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261818 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212975818 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211262206 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | "OLV098A12**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211262188 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | "OMV098J12**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211262224 | HEIL | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | "OMV112K14A" | 12 600 | 630 \$ |
| 211262429 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262496 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212977785 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80MS(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978303 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262241 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80VSL0451412A** | 12 500 | 625 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212969562 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80VSL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262296 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80VTL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212970913 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80VTL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262474 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **92ESN0401410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262452 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **92ESN0601412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 212983693 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **92MSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262407 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **95ESN0261410A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211262320 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **95ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262342 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **95ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212985940 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96MSN0261410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212986338 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96MSN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212987044 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96MSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262259 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972728 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VSN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262277 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973358 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VSN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262366 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974698 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262386 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975448 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262707 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262776 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212977797 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80MS(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978315 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262518 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969572 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VSL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262574 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VTL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212970925 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VTL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262754 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0401410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262731 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0601412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 212983703 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92MSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262685 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0261410A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211262598 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262621 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212985950 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0261410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986350 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212987054 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211262536 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212972738 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262555 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973368 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262644 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974711 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262665 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975459 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263303 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211263328 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 12 900 | 645 \$ |
| 211263493 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263353 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211263039 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0401712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211263517 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0601716A** | 12 800 | 640 \$ |
| 212977809 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978327 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978792 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212979996 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212982427 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212981875 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU1002120A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262798 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969582 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262979 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451716A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262997 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0701716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212970012 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0701716B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263060 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212970937 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263130 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0701716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212971485 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0701716B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263446 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211263469 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401712A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211263378 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0601412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211263401 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263424 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0801716A** | 12 900 | 645 \$ |
| 212983301 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212983713 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212984212 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212984752 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0801716A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263257 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0261410A** | 12 700 | 635 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211263145 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263168 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211263190 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262924 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263017 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0601716A** | 12 900 | 645 \$ |
| 212988824 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212989316 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0601716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212985960 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0261410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986362 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212986710 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212987064 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987550 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0801716A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262852 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972748 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262870 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973058 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401712B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262887 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973378 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262834 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262904 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973698 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0801716B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263215 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974724 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263088 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975118 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263236 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975470 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263282 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601714A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263109 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212975831 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263557 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OLV098A12**" | 12 700 | 635 \$ |
| 211263538 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OMV098J12**" | 12 800 | 640 \$ |
| 211263576 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OMV112K14A" | 12 800 | 640 \$ |
| 211263789 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263858 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212977821 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212978339 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263594 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212969592 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VSL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263652 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VTL0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212970949 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VTL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263835 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263814 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212983724 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263767 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0261410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263677 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263700 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212985970 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0261410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212986374 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987074 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263613 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212972758 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263631 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973388 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263725 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212974737 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263746 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975481 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264477 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211264502 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211264638 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211264525 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211264093 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0401712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211264662 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0601716A** | 12 700 | 635 \$ |
| 212977833 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212978351 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212978803 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212980008 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212982439 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212981887 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU1002120A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211263881 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969602 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264055 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211264073 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212970022 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264115 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412A** | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212970961 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264220 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212971496 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211264594 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211264615 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211264549 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211264572 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212983312 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212983734 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212984224 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212984764 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211264433 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0261410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211264248 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211264283 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264322 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211264010 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESU0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212988836 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212989328 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0601716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212985980 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0261410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986386 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986722 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987084 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212987562 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263936 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972768 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263955 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973068 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401712B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263972 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973398 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263918 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263990 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212973708 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264387 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974750 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264147 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975129 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401712B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264412 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975492 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211264457 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211264181 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212975844 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264700 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OLV098A12**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211264683 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OMV098J12**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211264718 | HEIL | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OMV112K14A" | 12 600 | 630 \$ |
| 211264768 | HEIL | DLCURAH18ABK | FEM4P18**AL | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264790 | HEIL | DLCURAH18ABK | FEM4P24**AL | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264814 | HEIL | DLCURAH18ABK | FEM4X18**BL | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264845 | HEIL | DLCURAH18ABK | FEM4X24**CL | | 12 100 | 605 \$ |
| 211264744 | HEIL | DLCURAH18ABK | FJMA4*18L*A* | | 12 700 | 635 \$ |
| 211257340 | HEIL | DLCURAH18ABK | FJMA4*24L*B* | | 12 800 | 640 \$ |
| 211264976 | HEIL | DLCURAH18ABK | FM(C,U)4Z18**AL* | | 12 500 | 625 \$ |
| 211264998 | HEIL | DLCURAH18ABK | FM(C,U)4Z24**AL* | | 12 500 | 625 \$ |
| 211265019 | HEIL | DLCURAH18ABK | FM(C,U)4Z30**AL* | | 12 400 | 620 \$ |
| 211719732 | HEIL | DLCURAH18ABK | FMA4P18**AL* | | 12 700 | 635 \$ |
| 211264932 | HEIL | DLCURAH18ABK | FMA4X18**AL* | | 12 400 | 620 \$ |
| 211264954 | HEIL | DLCURAH18ABK | FMA4X24**AL* | | 12 400 | 620 \$ |
| 211265042 | HEIL | DLCURAH18ABK | FVM4X24***L | | 12 400 | 620 \$ |
| 211264867 | HEIL | DLCURAH18ABK | FXM4X18**AL | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264889 | HEIL | DLCURAH18ABK | FXM4X24**AL | | 12 400 | 620 \$ |
| 211264911 | HEIL | DLCURAH18ABK | FXM4X30**AL | | 12 400 | 620 \$ |
| 209852067 | HEIL | DLCURAH24AAK | DLFJAAH24XAK | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212977341 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969612 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **80VSL0451412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212970973 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **80VTL0451412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983323 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **92MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212985630 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96MSN0261410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212985990 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96MSN0401410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986734 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972778 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96VSN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973408 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96VSN0601412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974763 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975503 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212977353 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212978363 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212978826 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212979528 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212981935 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212981371 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MSU1002120A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212969622 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212970032 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80VSL0701716B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212970985 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80VTL0451412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971507 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80VTL0701716B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983015 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **92MSN0401712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983333 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983744 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601714A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212984260 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **92MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988428 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **95MSU0401712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212988848 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **95MSU0601716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212985640 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96MSN0261410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986002 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986398 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986744 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212987094 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96MSN0801716A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212972788 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973078 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401712B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973418 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973718 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VSN0801716B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212974776 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975140 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401712B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975514 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975857 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212977365 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212978374 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212978838 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212979540 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212981947 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MSU0401712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212981383 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MSU1002120A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212969632 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 212970042 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80VSL0701716B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212970997 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80VTL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 212971518 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80VTL0701716B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212983026 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **92MSN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212983343 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601412A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212983756 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601714A** | 19 600 | 980 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212984272 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **92MSN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212988440 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **95MSU0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212988860 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **95MSU0601716A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212985650 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96MSN0261410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212986014 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96MSN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212986410 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96MSN0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986754 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96MSN0601412A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212987106 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96MSN0801716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212972798 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401410B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212973088 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401712B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212973428 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601412B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212973728 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974789 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401410B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975151 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401712B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212975525 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212975870 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212977377 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212977881 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212969642 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971009 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212983353 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212985660 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96MSN0261410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986026 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986764 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972808 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973438 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212974802 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975536 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212977389 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212977893 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212978385 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978850 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979552 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981959 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981395 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MSU1002120A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969652 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970052 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80VSL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212971021 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212971529 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983037 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983363 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983768 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984284 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988452 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **95MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988872 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212985670 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96MSN0261410A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986038 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986422 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986774 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987118 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972818 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973098 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973448 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973738 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974815 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975162 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975547 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975883 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212977905 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978396 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978862 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979564 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981971 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981407 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MSU1002120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212969662 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970062 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971033 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971540 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212983048 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983373 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983780 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984296 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988464 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **95MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988884 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212985680 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96MSN0261410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212986050 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212986434 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986784 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96MSN0601412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212987130 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972828 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973108 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973458 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973748 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974828 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401410B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975173 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975558 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975896 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978407 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978874 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979328 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212979576 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212980075 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212980372 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212980773 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212981983 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212982511 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MSU0601716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212981419 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MSU1002120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970072 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212970512 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212971551 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212972094 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212972369 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983059 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983792 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984308 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212984846 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **92MSN0802120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212985138 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **92MSN1002120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212988476 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **95MSU0401712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988896 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212989400 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **95MSU0802120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 213075732 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002120A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 213076177 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002122A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212986446 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987142 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212987646 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96MSN0802120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973118 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973758 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974068 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974288 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212975184 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975909 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212976354 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212976631 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212976954 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212977917 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212978418 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212978886 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212979588 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212981995 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MSU0401712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212981431 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MSU1002120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212969672 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212970082 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971045 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212971562 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212983070 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **92MSN0401712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212983383 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601412A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212983804 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601714A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212984320 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **92MSN0801716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212988488 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **95MSU0401712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988908 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **95MSU0601716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212985690 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96MSN0261410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212986062 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96MSN0401410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212986458 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986794 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96MSN0601412A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212987154 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212972838 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401410B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212973128 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973468 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601412B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212973768 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974841 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VTN0401410B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975195 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975569 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601412B** | 19 700 | 985 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212975922 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978429 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212978898 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212979338 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212979600 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212980086 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212980383 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212980785 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212982007 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MSU0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212982523 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MSU0601716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212981443 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MSU1002120A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212970092 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 212970522 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971573 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212972105 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212972381 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212983081 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **92MSN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212983816 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **92MSN0601714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212984332 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **92MSN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212984856 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **92MSN0802120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212985150 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **92MSN1002120A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212988500 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **95MSU0401712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212988920 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **95MSU0601716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212989412 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **95MSU0802120A** | 19 400 | 970 \$ |
| 213075747 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002120A** | 19 600 | 980 \$ |
| 213076186 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002122A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986470 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96MSN0401712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212987166 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96MSN0801716A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212987658 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96MSN0802120A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212973138 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VSN0401712B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212973778 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212974078 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212974298 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212975206 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VTN0401712B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975935 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212976368 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212976644 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120B** | 19 400 | 970 \$ |
| 212976964 | HEIL | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122B** | 19 700 | 985 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212977929 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969682 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80VSL0451412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212971057 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80VTL0451412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983393 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **92MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212985700 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0261410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986074 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0401410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986804 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212972848 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973478 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0601412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212974854 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975580 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212977941 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212978440 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212978910 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212979612 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212982019 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212981455 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU1002120A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212969692 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212970102 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0701716B** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 212971069 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0451412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212971584 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0701716B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983092 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0401712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983403 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983828 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601714A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212984344 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0801716A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212988512 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0401712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212988932 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0601716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212985710 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0261410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986086 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986482 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401712A** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 212986814 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212987178 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0801716A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212972858 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973148 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401712B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973488 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973788 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0801716B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212974867 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975217 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712B** | 20 200 | 1 010 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212975591 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975948 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212977953 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212969702 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971081 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212983413 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212985720 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0261410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986098 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986824 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0601412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212972868 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973498 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212974880 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975602 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212977965 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212978451 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978922 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979624 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212982031 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981467 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU1002120A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969712 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970112 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212971093 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971595 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212983103 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983423 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983840 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984356 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988524 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988944 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212985730 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0261410A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986110 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986494 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986834 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987190 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972878 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973158 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973508 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973798 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212974893 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975228 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975613 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975961 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978473 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978946 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979348 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212979648 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212980097 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212980394 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212980797 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212982055 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212982535 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0601716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212981491 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU1002120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970132 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212970532 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0902120B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212971617 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972116 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0902120B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212972393 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983125 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983864 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984380 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212984866 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0802120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212985162 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN1002120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212988548 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988968 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212989424 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0802120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 213075762 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002120A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 213076195 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002122A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212986518 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987214 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987670 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0802120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973178 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973818 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974088 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974308 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212975250 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975987 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212976381 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212976657 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212976974 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212977977 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212978462 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978934 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979636 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212982043 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981479 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU1002120A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969722 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970122 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212971105 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971606 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212983114 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983433 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983852 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984368 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988536 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988956 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212985740 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0261410A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986122 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986506 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986844 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987202 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972888 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973168 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973518 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973808 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974906 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975239 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975624 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975974 | HEIL | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 209852070 | HEIL | DLCURAH24ABK | DLFUAH24XAK | | 19 200 | 960 \$ |
| 211240325 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211240359 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212977569 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212978085 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240232 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80VSL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212969732 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80VSL0451412B** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240260 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80VTL0451412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212971117 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80VTL0451412B** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240348 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **92ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240337 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **92ESN0601412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212983513 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **92MSN0601412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240314 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0261410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 211240272 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240283 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0601412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212985760 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96MSN0261410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986134 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96MSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986864 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96MSN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240241 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212972898 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240250 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212973528 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0601412B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240294 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212974919 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240304 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212975635 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240632 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211240644 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240757 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240656 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240445 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240668 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240503 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ESU0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240769 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ESU0601716A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212977581 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212978097 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212978627 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212979126 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212979816 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212982247 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MSU0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212981695 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MSU1002120A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240370 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212969742 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451412B** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240473 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451716A** | 19 400 | 970 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211240482 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0701716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212970142 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0701716B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240514 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0451412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212971129 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0451412B** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240548 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0701716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212971628 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0701716B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240735 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240746 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240680 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211240691 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240702 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212983136 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212983523 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212984032 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212984572 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0801716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240611 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0261410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 211240558 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240569 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240580 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211240713 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601714A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211240724 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0801716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240434 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESU0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240492 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESU0601716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212988644 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95MSU0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212989136 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95MSU0601716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212985770 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0261410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986146 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986530 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986874 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212987370 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240397 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212972908 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240406 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212973188 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401712B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240415 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212973538 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601412B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240388 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240424 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212973828 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0801716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240591 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212974932 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240528 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240601 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212975646 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240622 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240538 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212976000 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240788 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | OLV098A12** | 19 200 | 960 \$ |
| 211240779 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | OMV098J12** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240797 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | OMV112K14A" | 19 500 | 975 \$ |
| 211241068 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241080 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211241193 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241092 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241104 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211240939 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ESU0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 211241205 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ESU0601716A" | 19 100 | 955 \$ |
| 212977593 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212978109 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212978638 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212979138 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212979828 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212982259 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MSU0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212981707 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MSU1002120A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211240806 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212969752 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451412B** | 18 500 | 925 \$ |
| 211240909 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211240918 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0701716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212970152 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0701716B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211240950 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0451412A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212971141 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0451412B** | 18 500 | 925 \$ |
| 211240984 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0701716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212971639 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0701716B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211241171 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241182 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211241116 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0601412A** | 18 500 | 925 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211241127 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0601714A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211241138 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0801716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212983147 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212983533 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601412A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212984044 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212984584 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0801716A** | 18 500 | 925 \$ |
| 211241005 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241016 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0601412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211240870 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95ESU0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 211240928 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95ESU0601716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212988656 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95MSU0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212989148 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95MSU0601716A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212985780 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0261410A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212986158 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0401410A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212986542 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212986884 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0601412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212987382 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0801716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211240833 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401410A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212972918 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401410B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211240842 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212973198 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401712B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211240851 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601412A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212973548 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601412B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211240824 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211240860 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0801716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212973838 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0801716B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211241027 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401410A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211240964 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 211241037 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212975657 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211241058 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601714A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211240974 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212976013 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211241224 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | "OLV098A12** | 18 600 | 930 \$ |
| 211241215 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | "OMV098J12** | 18 600 | 930 \$ |
| 211241233 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | "OMV112K14A" | 19 000 | 950 \$ |
| 211241335 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211241369 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 200 | 960 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212977605 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978121 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241242 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80VSL0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212969762 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80VSL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241270 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80VTL0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971153 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80VTL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241358 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241347 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **92ESN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212983543 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **92MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241324 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0261410A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211241282 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211241293 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212985790 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0261410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986170 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986894 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241251 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212972928 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241260 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973558 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241304 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241314 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975668 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241642 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241654 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241767 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241666 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241455 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241678 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241513 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241779 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ESU0601716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212977617 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978133 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978649 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212979150 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979840 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982271 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212981719 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MSU1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241380 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451412A** | 18 900 | 945 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212969772 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241483 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241492 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212970162 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241524 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212971165 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241558 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971650 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241745 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241756 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241690 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241701 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241712 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212983158 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212983553 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984056 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984596 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241621 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0261410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241568 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211241579 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241590 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241723 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241734 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211241444 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241502 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988668 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95MSU0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212989160 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212985800 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0261410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986182 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986554 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986904 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0601412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212987394 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241407 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212972938 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241416 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973208 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241425 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973568 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211241398 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241434 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212973848 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0801716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241601 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241538 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975283 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241611 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975679 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241632 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241548 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212976026 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241798 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211241789 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | "OMV098J12**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211241807 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | "OMV112K14A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242078 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242090 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242203 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242102 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241891 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242114 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241949 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ESU0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242215 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ESU0601716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212977629 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978145 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212978660 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212979162 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979852 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982283 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212981731 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU1002120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241816 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212969782 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241919 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241928 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970172 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241960 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971177 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241994 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212971661 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211242181 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242192 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242126 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601412A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242137 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242148 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212983169 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212983563 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984068 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984608 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0801716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242057 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0261410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242004 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242015 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242026 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242159 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601714A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242170 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241880 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESU0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241938 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988680 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212989172 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212985810 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0261410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986194 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986566 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986914 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0601412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212987406 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241843 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212972948 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241852 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212973218 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401712B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241861 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212973578 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241834 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241870 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973858 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242037 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241974 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212975294 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401712B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242047 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212975690 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211242068 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241984 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212976039 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242234 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | "OLV098A12** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242225 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | "OMV098J12** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242243 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | "OMV112K14A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242554 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242566 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242336 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242578 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242590 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211242602 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211242614 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242439 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242714 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0601716A" | 19 300 | 965 \$ |
| 211242703 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0802120A" | 19 100 | 955 \$ |
| 212978671 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212979174 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979498 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979864 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212980262 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212980581 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212980989 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212982295 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982703 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0601716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212981743 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242391 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0451716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242400 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970182 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242409 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0702120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242418 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970542 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242493 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212971672 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242452 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212972127 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242544 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212972405 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122B** | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211242692 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242626 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242637 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242648 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0802120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242659 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN1002120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212983180 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984080 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984620 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0801716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212985036 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0802120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212985342 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242503 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242670 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0601714A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242681 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242472 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0802120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242325 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242428 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988692 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212989184 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212989604 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 213076097 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986578 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212987418 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0801716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212987802 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242306 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973228 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0401712B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242279 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242315 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973868 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242288 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212974098 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242297 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212974318 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242462 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975305 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0401712B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242514 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242483 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212976052 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242524 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120A** | 18 900 | 945 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212976395 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242534 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212976670 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242346 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212976984 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242733 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242751 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "OLV112A16A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242724 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "OMV098J12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242742 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "OMV112K14A" | 19 100 | 955 \$ |
| 211243022 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211243034 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243147 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243046 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242835 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211243058 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242893 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ESU0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243159 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212977641 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212978157 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212978682 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212979186 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212979876 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212982307 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212981755 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU1002120A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242760 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212969792 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211242863 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242872 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212970192 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242904 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212971189 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211242938 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212971683 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243125 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211243136 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243070 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211243081 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243092 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0801716A** | 18 900 | 945 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212983191 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212983573 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212984092 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212984632 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0801716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242948 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401410A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242959 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211242970 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211243103 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211242824 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESU0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211242882 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESU0601716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212988704 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95MSU0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212989196 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95MSU0601716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212985820 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0261410A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212986206 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0401410A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212986590 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212986924 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0601412A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212987430 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0801716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242787 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212972958 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401410B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242796 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973238 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401712B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242805 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212973588 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601412B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242778 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601714A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242814 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212973878 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242981 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0401410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242918 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212975316 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0401712B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242991 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212975701 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601412B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243012 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242928 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212976065 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211243178 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | "OLV098A12**" | 18 700 | 935 \$ |
| 211243169 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | "OMV098J12**" | 18 800 | 940 \$ |
| 211243187 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | "OMV112K14A" | 19 100 | 955 \$ |
| 211243498 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 18 700 | 935 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211243510 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243522 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243534 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243383 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0401712A** | 18 500 | 925 \$ |
| 211243647 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0802120A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212978693 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212979198 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212979508 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212979888 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212980273 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212980592 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212981001 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212982319 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212982715 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0601716A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212981767 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU1002120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 211243335 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0451716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243344 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212970202 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716B** | 18 400 | 920 \$ |
| 211243362 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212970552 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243437 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212971694 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243396 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212972138 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243488 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212972417 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243636 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243570 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0601714A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243581 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0801716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212983202 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212984104 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0601714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212984644 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0801716A** | 18 400 | 920 \$ |
| 212985046 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0802120A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212985354 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN1002120A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243269 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0401712A** | 18 500 | 925 \$ |
| 211243372 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0601716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212988716 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212989208 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0601716A** | 18 700 | 935 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212989616 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0802120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 213076109 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002120A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212986602 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212987442 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212987814 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0802120A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243250 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0401712A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212973248 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0401712B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243223 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0601714A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243259 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212973888 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243232 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212974108 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211243241 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212974328 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243406 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0401712A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212975327 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0401712B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243458 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0601714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243427 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212976078 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243468 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120A** | 18 400 | 920 \$ |
| 212976408 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211243478 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212976683 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211243290 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122A** | 18 400 | 920 \$ |
| 212976994 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211243677 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | "OLV098A12**" | 18 400 | 920 \$ |
| 211243668 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | "OMV098J12**" | 18 500 | 925 \$ |
| 211243686 | HEIL | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | "OMV112K14A" | 18 900 | 945 \$ |
| 211243797 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211243831 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212977653 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80MS(N,L)0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212978169 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211243704 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VSL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212969802 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VSL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243732 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VTL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212971201 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VTL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243820 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211243809 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0601412A** | 19 600 | 980 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212983583 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92MSN0601412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243786 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0261410A** | 19 900 | 995 \$ |
| 211243744 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0401410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 211243755 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0601412A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212985830 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0261410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986218 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986934 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0601412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243713 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212972968 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243722 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212973598 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0601412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243766 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243776 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212975712 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244104 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211244116 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244229 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244128 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243917 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244140 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243975 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211244241 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0601716A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212977665 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212978181 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212978704 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212979210 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212979900 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212982331 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212981779 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU1002120A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243842 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212969812 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243945 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243954 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212970212 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0701716B** | 19 600 | 980 \$ |
| 211243986 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212971213 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244020 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212971705 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0701716B** | 19 500 | 975 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211244207 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244218 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244152 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0601412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211244163 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0601714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244174 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212983213 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0401712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212983593 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212984116 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212984656 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244083 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0261410A** | 19 900 | 995 \$ |
| 211244030 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 211244041 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244052 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601412A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244185 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601714A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244196 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 211243906 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211243964 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0601716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212988728 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212989220 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0601716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212985840 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0261410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986230 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986614 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212986944 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0601412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212987454 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243869 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212972978 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243878 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212973258 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401712B** | 19 600 | 980 \$ |
| 211243887 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212973608 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243860 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243896 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212973898 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0801716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244063 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244000 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975338 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712B** | 19 600 | 980 \$ |
| 211244073 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212975723 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412B** | 19 500 | 975 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211244094 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244010 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212976091 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244260 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OLV098A12** | 19 300 | 965 \$ |
| 211244251 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OMV098J12** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244269 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OMV112K14A" | 19 700 | 985 \$ |
| 211244371 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211244405 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212977677 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0451412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212978193 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244278 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VSL0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212969822 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VSL0451412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244306 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VTL0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971225 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VTL0451412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244394 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244383 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212983603 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244360 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0261410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244318 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244329 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212985850 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0261410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986242 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986954 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244287 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212972988 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244296 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973618 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0601412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244340 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244350 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975734 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244678 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211244690 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244803 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244702 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244491 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244714 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244549 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244815 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0601716A** | 19 300 | 965 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212977689 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978205 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212978715 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212979222 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979912 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982343 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212981791 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU1002120A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244416 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212969832 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244519 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244528 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970222 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244560 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971237 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244594 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971716 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244781 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244792 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244726 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244737 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244748 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212983224 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212983613 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984128 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984668 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244657 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0261410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244604 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244615 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244626 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244759 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244770 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244480 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244538 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988740 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212989232 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212985860 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0261410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212986254 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986626 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212986964 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212987466 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244443 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212972998 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244452 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973268 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244461 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973628 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244434 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244470 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973908 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244637 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244574 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975349 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244647 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975745 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244668 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244584 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212976104 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244834 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211244825 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OMV098J12**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211244843 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OMV112K14A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245590 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245602 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0701712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245372 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245614 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245626 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245638 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211245650 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)1102120A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245475 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211245750 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0601716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211245739 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978737 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212979246 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979518 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212979936 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212980284 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212980603 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212981013 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982367 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982727 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0601716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212981815 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245427 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0451716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245436 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970242 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245445 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0702120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211245454 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0902120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970562 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0902120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245529 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971738 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245488 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0902120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212972149 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0902120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245580 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212972429 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245728 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245662 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245673 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245684 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0802120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211245695 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN1002120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212983246 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984152 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984692 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212985056 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0802120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212985366 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245539 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245706 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245717 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211245508 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0802120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211245361 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211245464 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988764 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212989256 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212989628 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 213076121 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002120A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986650 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212987490 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212987826 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245342 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973288 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245315 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245351 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973928 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245324 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212974118 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245333 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211245498 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975371 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245550 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245519 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212976130 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245560 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212976422 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245570 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212976696 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245382 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212977004 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245769 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211245787 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "OLV112A16A" | 19 300 | 965 \$ |
| 211245760 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "OMV098J12**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211245778 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "OMV112K14A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245114 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211245126 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245239 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245138 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244927 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245150 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244985 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211245251 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0601716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212977701 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978217 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212978726 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212979234 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979924 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982355 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212981803 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU1002120A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244852 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212969842 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244955 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244964 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970232 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244996 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971249 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245030 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971727 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245217 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245228 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245162 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245173 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245184 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212983235 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212983623 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984140 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984680 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245093 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0261410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245040 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211245051 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245062 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245195 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245206 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244916 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244974 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988752 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212989244 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212985870 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0261410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212986266 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986638 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986974 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212987478 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244879 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973008 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244888 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973278 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211244897 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973638 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244870 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244906 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973918 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245073 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211245010 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975360 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245083 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975756 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245104 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245020 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212976117 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245270 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211245261 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "OMV098J12**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211245279 | HEIL | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "OMV112K14A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245798 | HEIL | DLCURAH24ABK | FEM4P30**AL | | 19 100 | 955 \$ |
| 211245810 | HEIL | DLCURAH24ABK | FEM4X24**CL | | 19 000 | 950 \$ |
| 211245822 | HEIL | DLCURAH24ABK | FEM4X30**BL | | 19 100 | 955 \$ |
| 211239227 | HEIL | DLCURAH24ABK | FJMA4*24L*B* | | 19 200 | 960 \$ |
| 211245921 | HEIL | DLCURAH24ABK | FM(C,U)4X30**AL* | | 19 900 | 995 \$ |
| 211245932 | HEIL | DLCURAH24ABK | FM(C,U)4X36**AL* | | 19 900 | 995 \$ |
| 211245943 | HEIL | DLCURAH24ABK | FM(C,U)4Z24**AL* | | 19 500 | 975 \$ |
| 211245954 | HEIL | DLCURAH24ABK | FM(C,U)4Z30**AL* | | 19 300 | 965 \$ |
| 211245965 | HEIL | DLCURAH24ABK | FM(C,U)4Z36**AL* | | 19 300 | 965 \$ |
| 211245866 | HEIL | DLCURAH24ABK | FMA4P24**AL* | | 19 900 | 995 \$ |
| 211245877 | HEIL | DLCURAH24ABK | FMA4P30**AL* | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 211245888 | HEIL | DLCURAH24ABK | FMA4X24**AL* | | 19 600 | 980 \$ |
| 211245899 | HEIL | DLCURAH24ABK | FMA4X30**AL* | | 19 600 | 980 \$ |
| 211245910 | HEIL | DLCURAH24ABK | FMA4X36**AL* | | 19 600 | 980 \$ |
| 211245976 | HEIL | DLCURAH24ABK | FVM4X24***L | | 19 000 | 950 \$ |
| 211245986 | HEIL | DLCURAH24ABK | FVM4X36***L | | 19 000 | 950 \$ |
| 211245833 | HEIL | DLCURAH24ABK | FXM4X24**AL | | 19 100 | 955 \$ |
| 211245844 | HEIL | DLCURAH24ABK | FXM4X30**AL | | 19 100 | 955 \$ |
| 211245855 | HEIL | DLCURAH24ABK | FXM4X36**AL | | 18 500 | 925 \$ |
| 209852074 | HEIL | DLCURAH30AAK | DLFJAAH30XAK | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212982823 | HEIL | DLCURAH30AAK | EA*4X43L21A* | **80MSU0802120A** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212985126 | HEIL | DLCURAH30AAK | EA*4X43L21A* | **92MSN1002120A** | 24 000 | 1 200 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212974338 | HEIL | DLCURAH30AAK | EA*4X43L21A* | **96VSN1002120B** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211606855 | HEIL | DLCURAH30AAK | FJMA4*30L*B* | | 22 800 | 1 140 \$ |
| 209852077 | HEIL | DLCURAH30ABK | DLFUAAH30XAK | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211712055 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221679 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221711 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221719 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978982 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981551 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221727 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971749 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221743 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212983453 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712043 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **95ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988992 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987226 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221791 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221799 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221807 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221815 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221823 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221847 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221855 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977509 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978013 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978506 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978994 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979684 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982115 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981563 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212969872 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712079 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221839 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970262 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221863 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971285 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221871 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971760 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211221879 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221887 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221895 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983463 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983900 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984440 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712068 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **95ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221911 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **95ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988560 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989004 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987238 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221903 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212973948 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976156 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712089 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **OMV098J12** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221951 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221959 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221967 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221975 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221983 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221991 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222000 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222051 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222061 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222071 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712112 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978517 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979006 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979428 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979696 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980185 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980504 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980905 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982127 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982619 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982931 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981575 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222010 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0451716A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211222020 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970272 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222030 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0702120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222040 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970572 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222080 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971771 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222089 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972160 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222097 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972441 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222123 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222131 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222140 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222151 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983912 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984452 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984966 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212985258 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222159 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0601714A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222167 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222199 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222207 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712100 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988572 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989016 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989520 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076013 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987250 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987718 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988030 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222175 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212973958 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222183 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974128 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222191 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974348 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976169 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211222215 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976436 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222223 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976709 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222231 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977014 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222239 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **OLV098A12** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222247 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **OMV098J12** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222263 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222271 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222279 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222303 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222311 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977521 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978025 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978528 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979018 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979708 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982139 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981587 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222287 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212969882 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222295 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712123 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970282 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222319 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971297 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222327 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212971782 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222335 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0601412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222343 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222351 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983473 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983924 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984464 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222359 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222375 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **95ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222383 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **95ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212988584 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **95MSU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989028 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **95MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987262 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222367 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212973968 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222391 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976182 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222399 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **OMV098J12** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712170 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222439 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222447 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222455 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222463 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222471 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222479 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222487 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222527 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222535 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222543 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712146 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212978539 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979030 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979438 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979720 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980196 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980515 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980917 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982151 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982631 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982943 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212981599 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222495 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0451716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222503 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212970292 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222511 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0702120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222519 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212970582 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222551 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212971793 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222559 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972171 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222567 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972453 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222591 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222599 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222607 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222615 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212983936 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212984476 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212984976 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212985270 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222623 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222631 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712158 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222671 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222679 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712134 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988596 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989040 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989532 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 213076025 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212987274 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212987730 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212988042 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222639 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222647 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212973978 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222655 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212974138 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222663 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212974358 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222687 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976195 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222695 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212976451 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222703 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212976722 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222711 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212977024 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222719 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | "OLV098A12** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222727 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | "OMV098J12** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712440 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712235 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712453 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712466 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712479 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712492 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712505 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712334 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712590 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712578 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712322 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978550 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979042 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979448 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979732 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980207 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980526 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980929 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982163 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982643 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982955 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981611 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712257 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0451716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712267 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970302 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712277 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0702120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712287 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970592 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712384 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971804 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712349 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972182 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712429 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL1102122A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212972465 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL1102122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712518 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712530 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712542 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712554 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983948 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984488 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984986 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985282 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712566 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN0601714A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712360 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712372 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712223 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712310 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712298 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988608 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212989052 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989544 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076037 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987286 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987742 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988054 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712182 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712212 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212973988 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712192 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974148 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0802120B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712202 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974368 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712396 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976208 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712407 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976464 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0802120B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712418 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976735 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712247 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002122A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212977034 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712611 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **OLV098A12** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211712601 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | "OMV098J12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712810 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0702116A**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712823 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902116A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712836 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902120A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712849 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902420A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712862 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1102120A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712875 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1102420A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712888 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1352420A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712937 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1552420A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712948 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ESU0802120A**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712715 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ESU1002120A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979458 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0702116A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980218 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902116A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980537 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902120A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980703 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902420A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980941 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1102120A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981115 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1102420A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981224 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1352420A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981325 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1552420A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982655 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MSU0601716A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982967 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MSU0802120A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712662 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0702120A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712672 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902120A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970602 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902120B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712682 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902420A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712692 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL1102422A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712727 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL0902120A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972193 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL0902120B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712799 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL1102122A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972477 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL1102122B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712901 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN0802120A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712913 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN1002120A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712925 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN1202420A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984996 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN0802120A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985294 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN1002120A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985619 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN1202420A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712741 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN0802120A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712753 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN1002120A**" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211712703 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **95ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989556 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **95MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076049 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **95MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987754 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988066 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988336 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1202422A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988418 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1402422A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712621 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974158 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN0802120B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712631 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974378 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712641 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1202422A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974528 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1202422B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712777 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976478 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN0802120B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712788 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976748 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712652 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002122A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212977044 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712766 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1202422A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977246 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1202422B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712959 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | "OLV154F20A" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712969 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | "OMV154L20A" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713237 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713250 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713032 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713263 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713276 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713289 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713302 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713315 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713131 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713400 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713388 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713119 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978561 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979054 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979468 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212979744 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980229 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980548 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980953 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982175 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982667 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982979 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212981623 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713054 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0451716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713064 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212970312 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0701716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713074 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0702120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713084 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212970612 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0902120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713181 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212971815 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0701716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713146 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972204 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0902120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713226 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL1102122A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972489 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL1102122B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713328 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0601714A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211713340 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713352 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713364 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212983960 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212984500 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212985006 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212985306 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713376 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713157 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713169 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713020 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713107 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713095 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988620 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989064 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989568 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 213076061 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212987298 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987766 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212988078 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712979 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713009 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212973998 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0801716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712989 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0802120A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212974168 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0802120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712999 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212974388 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN1002120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713193 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976221 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0801716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713204 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0802120A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212976492 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0802120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713215 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976761 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713044 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002122A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212977054 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002122B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713421 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | "OLV098A12**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713411 | HEIL | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | "OMV098J12**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212978037 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713518 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713465 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713580 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978049 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978572 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979066 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979756 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981635 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212969902 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970322 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713477 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971321 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713494 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971826 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713531 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713555 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212983483 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212989076 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987310 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713444 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974008 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976234 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713920 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713933 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713946 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713959 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713825 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714032 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714020 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978594 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979090 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979478 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979780 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980240 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980559 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980965 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982679 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982991 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981659 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970342 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713804 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0702120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970622 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713863 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971848 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972215 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713896 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713984 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713996 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714008 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212984536 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985016 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212985318 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713851 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989100 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989580 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213076073 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987334 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988090 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713773 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974028 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974178 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713763 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974398 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976260 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976506 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976774 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713784 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977064 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713680 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713625 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713742 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978061 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978583 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979078 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979768 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981647 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212969912 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970332 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713637 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971333 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713655 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971837 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713693 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713717 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212983493 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989088 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987322 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713602 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974018 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976247 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714527 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714346 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714540 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211714553 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714566 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714579 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714592 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714445 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714665 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714653 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714433 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978616 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979114 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979488 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979804 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980251 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980570 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980977 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982235 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982691 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983003 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981683 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714368 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0451716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714378 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970362 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714388 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0702120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714398 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970632 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714483 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971870 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714460 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972226 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714516 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL1102122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972513 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL1102122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714605 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714617 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714629 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714641 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984020 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984560 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985026 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212985330 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714471 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714334 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714421 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714409 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989124 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989592 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076085 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987358 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987790 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988102 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714323 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974048 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714303 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974188 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714313 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974408 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976286 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714494 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976519 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714505 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976787 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714358 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977074 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714676 | HEIL | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "OMV098J12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714172 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714259 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211714185 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714076 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714198 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714120 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714272 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977557 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978073 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978605 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979102 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979792 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982223 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212981671 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714043 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VSL0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212969922 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VSL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714087 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VSL0451716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714097 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970352 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VSL0701716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714132 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VTL0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971345 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VTL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714149 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971859 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VTL0701716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714211 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92ESN0601412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714223 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92ESN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211714235 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92ESN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212983503 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92MSN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212984008 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984548 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714247 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **95ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714064 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **95ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714108 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **95ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988632 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **95MSU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989112 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **95MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985750 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96MSN0261410A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212986854 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96MSN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987346 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212973648 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VSN0601412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714053 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974038 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212975767 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VTN0601412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714161 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VTN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976273 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714293 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "OLV098A12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714283 | HEIL | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "OMV098J12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211709690 | HEIL | DLCURAH30ABK | FJMA4*30L*B* | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714690 | HEIL | DLCURAH30ABK | FJMA4*36L*B* | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222743 | HEIL | DLCURAH30ABK | FM(C,U)4Z30**AL* | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222751 | HEIL | DLCURAH30ABK | FM(C,U)4Z36**AL* | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222759 | HEIL | DLCURAH30ABK | FMA4X30**AL* | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211222767 | HEIL | DLCURAH30ABK | FMA4X36**AL* | | 23 800 | 1 190 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211222783 | HEIL | DLCURAH30ABK | FVM4X24***L | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222775 | HEIL | DLCURAH30ABK | FVM4X36***L | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211274901 | HEIL | DLCURAH30ABK | FVM4X48***L | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211222791 | HEIL | DLCURAH30ABK | FXM4X36**AL | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 209852075 | HEIL | DLCURAH36AAK | DLFUAAH36XAK | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 209852076 | HEIL | DLCURAH36ABK | DLFUAAH36XAK | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212382964 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212382977 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383064 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382990 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382880 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383003 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383077 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ESU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077822 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077871 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077919 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078040 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078262 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078956 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078824 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382849 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212969932 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212382891 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382901 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970372 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382924 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076414 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212382941 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076470 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383016 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383028 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383040 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079340 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079380 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079514 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383052 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382912 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **95ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080507 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213080651 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079958 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0601412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079998 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076891 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601412B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382859 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382869 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076931 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077294 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601412B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382953 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077339 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383098 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | "OLV098A12**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383088 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | "OMV098J12**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226265 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226277 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383149 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383282 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383295 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383308 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383321 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226289 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383382 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383370 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226310 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077930 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078052 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078172 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078274 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078394 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078493 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078610 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078968 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079088 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079208 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078836 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226300 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0451716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383182 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970382 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383192 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0702120A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212383202 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970642 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383248 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076481 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383225 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076635 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383271 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076734 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226332 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383334 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383346 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383358 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226342 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079392 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079526 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079646 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079736 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079843 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226352 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226363 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383236 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226374 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226384 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226394 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383171 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0802120A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212383213 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383160 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080519 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080663 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080783 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075881 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076249 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080010 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080142 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080274 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080381 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383108 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383138 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213076941 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383118 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077041 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383128 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077141 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383260 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077352 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226405 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077481 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226415 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077592 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226424 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077707 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226433 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "OLV098A12**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226442 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "OLV112A16A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226451 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "OMV098J12**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226460 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "OMV112K14A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226488 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226500 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226512 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226524 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226535 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383394 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ESU0601716A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077835 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077883 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077941 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078064 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078286 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078980 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078848 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226546 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212969942 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226555 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226564 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970392 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226585 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076426 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226597 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213076492 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*80VTL0701716B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226618 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*92ESN0601412A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226629 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*92ESN0601714A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226640 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*92ESN0801716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079350 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*92MSN0601412A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079404 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*92MSN0601714A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079538 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*92MSN0801716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226662 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*95ESN0601714A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226700 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*95ESU0601716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080531 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*95MSU0401712A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080675 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*95MSU0601716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079968 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*96MSN0601412A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080022 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*96MSN0801716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226672 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*96VSN0601412A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076901 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*96VSN0601412B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226681 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*96VSN0601714A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226690 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*96VSN0801716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076951 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*96VSN0801716B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077305 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*96VTN0601412B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226711 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*96VTN0601714A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077365 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*96VTN0801716B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226720 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "OLV098A12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226729 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "OMV098J12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226738 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "OMV112K14A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226796 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ES(N,L)0701712A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383406 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ES(N,L)0701716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226808 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ES(N,L)0702116A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226820 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ES(N,L)0901714A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226832 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ES(N,L)0902116A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211226844 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ES(N,L)0902120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226856 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ES(N,L)1102120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226904 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ESU0401712A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226915 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ESU0601716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226926 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ESU0802120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226937 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ESU1002120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077952 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80MS(N,L)0701712A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078076 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80MS(N,L)0701716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078182 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80MS(N,L)0702116A**" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213078298 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078405 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078504 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078622 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078992 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0401712A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079100 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079220 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078860 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226867 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0451716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226876 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970402 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226885 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0702120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211226894 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212970652 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226948 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076503 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212383430 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076646 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226960 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076746 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226997 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227008 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227019 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383441 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227029 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079418 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079550 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079656 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079748 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079852 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227039 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227061 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227072 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227082 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383418 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227137 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227148 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227158 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213080543 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080687 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080795 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213075893 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076258 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080034 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080154 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080286 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080390 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227100 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227109 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076961 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227118 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077051 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227127 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077151 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227178 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077378 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227188 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077492 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227198 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077605 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227207 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077717 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227216 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "OLV098A12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227225 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "OLV112A16A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227234 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "OMV098J12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227243 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "OMV112K14A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227289 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227301 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227313 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227324 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227336 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227348 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227360 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227372 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227431 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227442 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211227453 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077963 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078088 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078192 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078310 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078416 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078515 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078634 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079004 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079112 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079232 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078872 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227383 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0451716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227392 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970412 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227401 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0702120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227410 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970662 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227464 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076514 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227476 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076657 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227486 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL1102122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076758 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL1102122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227514 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227525 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227536 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227547 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227557 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079430 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079562 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079666 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079760 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079861 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227567 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227578 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227588 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227634 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211227645 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227656 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227666 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080555 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080699 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080807 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075905 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076267 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080046 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080166 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080298 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080399 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227597 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227606 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076971 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227615 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077061 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227624 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077161 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227676 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227686 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077391 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227696 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077503 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227706 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077618 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227715 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077727 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227724 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | "OLV098A12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383452 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | "OLV112A16A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227733 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | "OMV098J12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227742 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | "OMV112K14A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227770 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227782 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227794 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227806 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227818 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227830 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1102420A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211227842 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227854 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1552420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227900 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227911 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078202 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078427 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078526 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078591 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078646 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078742 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078772 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078794 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079124 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079244 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227863 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0702120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227872 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970672 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227881 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227890 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL1102422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227922 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076668 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227932 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL1102122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076770 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL1102122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227962 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227973 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227983 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227993 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN1202420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079676 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079772 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079870 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079925 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN1202420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228004 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228015 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228025 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228035 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN1202422A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228046 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN1402422A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228084 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228095 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211228105 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESU1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080819 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075917 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076276 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95MSU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080178 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080310 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080408 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080463 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1202422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080487 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1402422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228056 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077071 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228065 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077171 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228074 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1202422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077241 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1202422B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228115 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077514 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228125 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077631 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228134 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077737 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228144 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1202422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077799 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1202422B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228153 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | "OLV112A16A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228162 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | "OLV154F20A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228171 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | "OMV154L20A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228217 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228229 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383463 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228241 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228253 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228265 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228277 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228289 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228337 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228348 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228359 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228370 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213077974 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078100 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078212 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078322 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078438 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078537 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078658 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079016 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU0401712A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079136 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079256 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078884 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228300 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0451716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228309 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970422 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0701716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228318 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0702120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228327 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212970682 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228381 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0701716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076525 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0701716B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228393 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076679 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228403 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL1102122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076782 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL1102122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228440 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212383475 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228451 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228462 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228472 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079442 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079574 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079686 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079784 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079879 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228482 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228504 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228515 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228525 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228580 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211228591 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228602 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228612 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080567 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080711 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080831 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213075929 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076285 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080058 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080190 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080322 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080417 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228543 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228552 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076981 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228561 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077081 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228570 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077181 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228632 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077404 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228642 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077525 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228652 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077644 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228661 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077747 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002122B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228670 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "OLV098A12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228679 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "OLV112A16A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228688 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "OMV098J12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228697 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "OMV112K14A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228743 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228755 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212383487 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228767 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211228779 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228791 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228803 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211228815 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228863 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228874 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228885 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228896 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212978484 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212978970 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212979408 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212979660 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212980163 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212980482 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078670 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212982091 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0401712A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 213079148 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079268 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212981539 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228826 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0451716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228835 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0701716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212970432 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0701716B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228844 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0702120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228853 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0902120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212970692 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0902120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228907 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0701716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212971881 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0701716B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228919 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0902120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212972237 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0902120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228929 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076794 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228966 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228977 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228988 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN0802120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211228999 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229009 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212983876 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212984416 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212984946 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN0802120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212985234 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212985512 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211229019 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229030 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229041 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229052 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229062 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229117 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229128 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229139 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229149 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080579 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212988980 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212989496 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213075941 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076294 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080070 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080202 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988006 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988221 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076871 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0401712B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229080 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229089 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212974058 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0801716B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229098 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077091 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0802120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229107 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212974418 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077272 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN0401712B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229159 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212976308 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN0801716B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229169 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077536 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN0802120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229179 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212976800 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229188 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212977084 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122B** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229197 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "OLV098A12**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229206 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "OLV112A16A" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229215 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "OMV098J12**" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211229224 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "OMV112K14A" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229252 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80ES(N,L)0702116A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229264 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80ES(N,L)0902116A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229276 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80ES(N,L)0902120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229288 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80ES(N,L)0902420A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229300 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80ES(N,L)1102120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229312 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80ES(N,L)1102420A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229324 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80ES(N,L)1352420A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229336 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80ES(N,L)1552420A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229382 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80ESU0802120A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229393 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80ESU1002120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212979418 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80MS(N,L)0702116A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212980174 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80MS(N,L)0902116A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212980493 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80MS(N,L)0902120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212980694 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80MS(N,L)0902420A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078682 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80MS(N,L)1102120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078752 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80MS(N,L)1102420A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212981213 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80MS(N,L)1352420A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078804 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80MS(N,L)1552420A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212982607 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80MSU0601716A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 213079280 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80MSU0802120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229345 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80VSL0702120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229354 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80VSL0902120A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212970702 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80VSL0902120B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229363 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80VSL0902420A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229372 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80VSL1102422A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229404 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80VTL0902120A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212972248 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80VTL0902120B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229414 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80VTL1102122A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076806 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*80VTL1102122B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229444 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*92ESN0802120A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229455 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*92ESN1002120A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229465 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*92ESN1002122A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229475 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*92ESN1202420A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212984956 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*92MSN0802120A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212985246 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*92MSN1002120A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212985521 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*92MSN1002122A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079936 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "*92MSN1202420A**" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211229486 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229497 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229507 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229517 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1202422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229528 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1402422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229566 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229577 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229587 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212989508 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213075953 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076303 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080214 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988018 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988230 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988324 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1202422A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988408 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1402422A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229538 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212974198 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN0802120B** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229547 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077191 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229556 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077251 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229597 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN0802120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212976531 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN0802120B** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229607 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212976813 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229616 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212977094 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122B** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229626 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212977258 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229635 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "OLV112A16A" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229644 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "OLV154F20A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229653 | HEIL | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "OMV154L20A" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212384019 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383783 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384032 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384045 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384058 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0902116A** | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212384071 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384157 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0601716A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384145 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0802120A" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212383900 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077996 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078124 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078222 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078346 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078449 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078548 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078694 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079040 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079160 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079292 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078908 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383845 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212970452 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212970712 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0902120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383950 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076547 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076690 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0902120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383995 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076818 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384097 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384109 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384121 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384133 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383794 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN1002122A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213079466 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079598 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079696 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079796 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079888 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383926 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383938 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383804 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN1002122A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212383876 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383814 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESU1002122A** | 29 800 | 1 490 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213080603 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0401712A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213080735 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080843 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213075965 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076312 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080094 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080226 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080334 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080426 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077001 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383752 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077101 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383762 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077201 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077430 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383973 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077547 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383984 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077657 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383825 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077757 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384198 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | "OLV112A16A" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 211230410 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)0702116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230422 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)0902116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230434 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230446 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)0902420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230458 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)1102120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230470 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)1102420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230482 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)1352420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230494 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)1552420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230540 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230551 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ESU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078252 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)0702116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078482 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)0902116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078581 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078600 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)0902420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078730 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)1102120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078762 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)1102420A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213078783 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)1352420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078814 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)1552420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079196 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079328 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230503 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0702120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230512 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970742 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230521 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230530 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL1102422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230562 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VTL0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076723 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VTL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230572 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VTL1102122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076854 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VTL1102122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230602 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92ESN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230613 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230623 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230633 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92ESN1202420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079726 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079832 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079915 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079947 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92MSN1202420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230644 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230655 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230665 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230675 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESN1202422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230686 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESN1402422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230724 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230735 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230745 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080879 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076001 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95MSU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076339 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95MSU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080262 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080370 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080453 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080475 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96MSN1202422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080497 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96MSN1402422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230696 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213077131 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230705 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077231 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1002120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230714 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1202422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077261 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1202422B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230755 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077580 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230765 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077696 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230774 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077787 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230784 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1202422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077811 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1202422B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230793 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | "OLV112A16A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230802 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | "OLV154F20A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230811 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | "OMV154L20A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383529 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383639 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383701 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0601716A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077847 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077895 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077985 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078112 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078334 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079028 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078896 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212969952 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451412B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383550 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212970442 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076438 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383590 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076536 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383652 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0601412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383664 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383676 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079360 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079454 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079586 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213080591 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0401712A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213080723 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080082 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076991 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077417 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384605 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0451712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384618 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384438 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384631 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229770 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229782 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229794 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384644 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384729 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384717 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384534 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078018 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078148 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078232 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078370 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078460 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078559 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078706 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079064 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079172 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079304 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078932 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229805 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0451716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384479 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970472 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384489 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0702120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384499 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970722 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384572 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076569 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384549 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076701 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384594 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL1102122A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213076830 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL1102122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384657 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384669 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384681 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384693 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384449 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079490 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079622 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079706 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079808 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079897 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384705 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384560 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211229826 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384459 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384522 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384510 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384469 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080627 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080759 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080855 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075977 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076321 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080118 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080238 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080346 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080435 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384397 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384427 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077021 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384407 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077111 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384417 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077211 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229837 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077456 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384583 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077558 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211229847 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077670 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229856 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077767 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384750 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "OLV098A12**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384770 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "OLV112A16A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384740 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "OMV098J12**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384760 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "OMV112K14A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229902 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0451712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229914 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384781 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229926 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229938 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229950 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0902116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229962 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229974 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)1102120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230022 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ESU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230033 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ESU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230044 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230055 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ESU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078029 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078160 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078242 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078382 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078471 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078570 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078718 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079076 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079184 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079316 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078944 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MSU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229985 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0451716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229994 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970482 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0701716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230003 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0702120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230012 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970732 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230066 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213076580 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0701716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230078 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076712 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230088 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL1102122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076842 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL1102122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230125 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92ESN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384793 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92ESN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230136 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92ESN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230147 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230157 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079502 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92MSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079634 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92MSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079716 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079820 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079906 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230167 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230178 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230189 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230200 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230210 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230265 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230276 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230287 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230297 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080639 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080771 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080867 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213075989 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95MSU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076330 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95MSU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080130 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96MSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080250 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080358 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080444 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076881 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0401712B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230228 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230237 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077031 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230246 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213077121 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230255 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077221 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN1002120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077283 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0401712B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230317 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077469 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230327 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077569 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230337 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077683 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230346 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077777 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230355 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "OLV098A12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230364 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "OLV112A16A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230373 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "OMV098J12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230382 | HEIL | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "OMV112K14A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384255 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384268 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384343 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384281 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384209 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384294 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384356 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ESU0601716A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077859 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077907 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078007 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078136 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078358 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079052 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078920 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229662 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VSL0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212969962 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VSL0451412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384220 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VSL0451716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384230 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VSL0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970462 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VSL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384241 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VTL0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076450 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VTL0451412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229674 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VTL0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213076558 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*80VTL0701716B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384307 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*92ESN0601412A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384319 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*92ESN0601714A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384331 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*92ESN0801716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079370 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*92MSN0601412A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079478 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*92MSN0601714A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079610 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*92MSN0801716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229693 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*95ESN0601714A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229740 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*95ESU0601716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080615 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*95MSU0401712A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080747 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*95MSU0601716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079988 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*96MSN0601412A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080106 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*96MSN0801716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076921 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*96VSN0601412B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229721 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*96VSN0601714A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229730 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*96VSN0801716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077011 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*96VSN0801716B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077327 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*96VTN0601412B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229751 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*96VTN0601714A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077443 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*96VTN0801716B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384377 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "OLV098A12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384367 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "OMV098J12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384387 | HEIL | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "OMV112K14A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230821 | HEIL | DLCURAH36ABK | FEM4P42**AL | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230832 | HEIL | DLCURAH36ABK | FEM4P48**AL | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230844 | HEIL | DLCURAH36ABK | FEM4X42**BL | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230856 | HEIL | DLCURAH36ABK | FEM4X48**BL | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212390904 | HEIL | DLCURAH36ABK | FJMA4*36L*B* | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384833 | HEIL | DLCURAH36ABK | FJMA4*42L*C* | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384845 | HEIL | DLCURAH36ABK | FM(C,U)4X36**AL* | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 211230867 | HEIL | DLCURAH36ABK | FM(C,U)4Z36**AL* | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230878 | HEIL | DLCURAH36ABK | FMA4P36**AL* | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 211230889 | HEIL | DLCURAH36ABK | FMA4X36**AL* | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384857 | HEIL | DLCURAH36ABK | FVM4X36***L | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230900 | HEIL | DLCURAH36ABK | FVM4X48***L | | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211230910 | HEIL | DLCURAH36ABK | FXM4X36**AL | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230921 | HEIL | DLCURAH36ABK | FXM4X42**AL | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230932 | HEIL | DLCURAH36ABK | FXM4X48**AL | | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 209852068 | HEIL | DLCURAH48AAK | DLFUAAH48XAK | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212534318 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80CSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622691 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622704 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622631 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80ESU0401712A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622753 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80ESU0601716A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622741 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80ESU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212979258 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980295 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980713 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981899 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MSU0401712A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212982451 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MSU0601716A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982739 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981335 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MSU1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534356 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VSL0702120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622620 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VSL0902120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212970752 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VSL0902120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622646 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VTL0902120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212972259 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VTL0902120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622680 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212972525 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622717 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92ESN0802120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622729 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622577 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212984776 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92MSN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212985066 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212985377 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002122A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534255 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95CSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534276 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95CSU1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534378 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95ESN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622657 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622587 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622609 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95ESU0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212989640 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95MSU1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212987838 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212988113 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622557 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VSN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622567 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212974428 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622669 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212976826 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622598 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212977104 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534509 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80CSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534531 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80CSU1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622920 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622933 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622946 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622959 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623008 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80ESU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212979268 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980031 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212980306 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980613 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212980725 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981025 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981125 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981235 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982463 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MSU0601716A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982751 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622827 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VSL0702120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212970762 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622837 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902420A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534573 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VSL1102422A** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212534624 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212972270 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622909 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212972537 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622972 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92ESN0802120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622984 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622784 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212984786 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92MSN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212985078 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985386 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002122A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212985531 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92MSN1202420A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534425 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95CSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212534447 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95CSU1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622851 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622863 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622794 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534679 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESN1202422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622996 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESN1402422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622816 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESU0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534488 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESU1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212989352 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95MSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 213075634 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 213076141 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987574 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96MSN0802120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212987850 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212988122 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212988240 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96MSN1202422A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212988348 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96MSN1402422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622764 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VSN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534469 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212974438 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622774 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212974538 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622887 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622898 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212976839 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622805 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212977114 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622876 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212977270 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623019 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | "OLV154F20A" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623029 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | "OMV154L20A" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623061 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623098 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)1552420A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623039 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **80VSL0902420A** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211623050 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **80VTL1102122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623074 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **92ESN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623086 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **92ESN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212535207 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **96VTN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212535654 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80CSU0401712A** | 32 800 | 1 640 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211623253 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623266 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623182 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80ESU0401712A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980053 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212980749 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982487 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80MSU0601716A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623159 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80VSL0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623197 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80VTL0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623242 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80VTL1102122A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212972561 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80VTL1102122B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623279 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **92ESN0801716A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623291 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **92ESN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623303 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **92ESN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212984248 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **92MSN0801716A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212984806 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **92MSN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985102 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **92MSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623208 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **95ESN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623170 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **95ESU1002120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211623138 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **95ESU1002122A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 213076159 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **95MSU1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987598 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **96MSN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623118 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **96VSN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212974228 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **96VSN0802120B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623220 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **96VTN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212976564 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **96VTN0802120B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623231 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **96VTN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623522 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0902116A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623541 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623577 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)1102420A** | 33 200 | 1 660 \$ |
| 211623641 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)1552420A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211623652 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80ESU0802120A** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212980339 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981045 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211623389 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80VSL0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623399 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80VSL0902420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623409 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80VSL1102422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623432 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80VTL0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623489 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80VTL1102122A** | 32 800 | 1 640 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211623605 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **92ESN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623617 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **92ESN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212535960 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **92ESN1002122A** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212984816 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **92MSN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985114 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **92MSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985413 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **92MSN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985553 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **92MSN1202420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623420 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **95ESU1002120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 213075683 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **95MSU1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987610 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96MSN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987886 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96MSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212974238 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VSN0802120B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623336 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623346 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VSN1202422A** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212974558 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VSN1202422B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623467 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VTN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212976575 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VTN0802120B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623478 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VTN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623456 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VTN1202422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623663 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | "OLV154F20A" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623673 | HEIL | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | "OMV154L20A" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212536380 | HEIL | DLCURAH48AAK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)1552420A** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 211623689 | HEIL | DLCURAH48AAK | FEM4X60**BL | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622546 | HEIL | DLCURAH48AAK | FJMA4*48L*C* | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211623753 | HEIL | DLCURAH48AAK | FJMA4*60L*D* | | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623728 | HEIL | DLCURAH48AAK | FVM4X48***L | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623739 | HEIL | DLCURAH48AAK | FVM4X60***L | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211623704 | HEIL | DLCURAH48AAK | FXM4X48**AL | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623716 | HEIL | DLCURAH48AAK | FXM4X60**AL | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 209852072 | HEIL | DLCURAH48ABK | DLFUAH48XAK | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211657275 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657288 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657337 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU0601716A" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657325 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU0802120A" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212979358 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980108 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980405 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980809 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212982067 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0401712A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212982547 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0601716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212982835 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212981503 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657215 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0702120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212970802 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0902120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657253 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0701716A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212972314 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0902120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657264 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 212972585 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657301 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN0802120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657313 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657162 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212984392 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN0801716A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212984876 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212985174 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212985440 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657229 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657241 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657172 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657204 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657182 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212989436 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213075779 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213076204 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212987922 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212988176 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657142 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657152 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212974478 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212976891 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657193 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212977174 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657556 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657569 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902116A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657582 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657595 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657608 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211657669 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ESU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657472 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ESU1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212979368 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980119 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980416 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980649 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980821 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212981065 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212981169 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212981275 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212982559 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MSU0601716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212982847 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MSU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657431 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0702120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657441 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212970812 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657451 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657461 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL1102422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657484 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212972325 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657545 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 212972597 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657621 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN0802120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657633 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657378 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212984886 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212985186 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212985449 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212985575 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN1202420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657498 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657510 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657388 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657645 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1202422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657657 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1402422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657420 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657398 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212989448 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213075796 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213076213 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212987934 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212988185 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212988288 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1202422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212988378 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1402422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657348 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212974248 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN0802120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657358 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212974488 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657368 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212974578 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212976586 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN0802120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657534 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212976904 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657409 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212977184 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657523 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212977306 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657690 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | "OLV154F20A" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657709 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | "OMV154L20A" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211658159 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658185 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658198 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658211 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658272 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80ESU0802120A" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212979378 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980130 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212980427 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980658 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212980833 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981075 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981180 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981285 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212982571 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MSU0601716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212982859 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MSU0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212970822 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VSL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657935 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VSL0902420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657955 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VSL1102422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212972336 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VTL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211658143 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VTL1102122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972609 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VTL1102122B** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658224 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92ESN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658236 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92ESN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657789 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92ESN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212984896 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92MSN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985198 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92MSN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212985458 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985586 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92MSN1202420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658052 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657809 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658248 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658260 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESN1402422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657874 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657829 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESU1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 213075814 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95MSU1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213076222 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95MSU1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212987682 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96MSN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212987946 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96MSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988194 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988300 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96MSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988388 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96MSN1402422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657728 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VSN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974498 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VSN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657768 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974588 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VSN1202422B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658099 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658121 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212976917 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657852 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212977194 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1002122B** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658077 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212977318 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1202422B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658283 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | "OLV154F20A" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658293 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | "OMV154L20A" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658324 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658493 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658506 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211658399 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ESU0401712A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658555 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ESU0601716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658543 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ESU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212978958 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212979388 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980141 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980438 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980845 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982079 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MSU0401712A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982583 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MSU0601716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982871 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MSU0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981515 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MSU1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658378 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VSL0702120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658388 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VSL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212970832 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VSL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658449 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VTL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658414 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VTL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972347 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VTL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658482 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VTL1102122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972621 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VTL1102122B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658519 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92ESN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658531 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92ESN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658335 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92ESN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212984404 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92MSN0801716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212984906 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92MSN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985210 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92MSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985467 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658425 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95ESN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658437 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95ESN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658345 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95ESN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658367 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95ESU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212989472 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95MSU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213075831 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95MSU1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 213076231 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95MSU1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212987694 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96MSN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212987958 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96MSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988203 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658303 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VSN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212974268 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VSN0802120B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658313 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974508 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VSN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658460 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976608 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN0802120B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658471 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976930 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658356 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212977204 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN1002122B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658785 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658798 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0902116A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211658811 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658824 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658837 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658886 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)1552420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211658897 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ESU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658690 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ESU1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212979398 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980152 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980449 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980667 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980857 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981085 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212981191 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212981295 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982595 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MSU0601716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982883 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MSU0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658649 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VSL0702120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658659 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VSL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212970842 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VSL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658669 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VSL0902420A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658679 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VSL1102422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658702 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VTL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972358 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VTL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658774 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VTL1102122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972633 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VTL1102122B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211274972 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92ESN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658850 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92ESN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211658596 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92ESN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212984916 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92MSN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985222 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92MSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985476 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985597 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92MSN1202420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658716 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658728 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658606 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658862 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658874 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESN1402422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658638 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658616 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESU1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212989484 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95MSU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213075845 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95MSU1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213076240 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95MSU1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212987706 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96MSN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212987970 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96MSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988212 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988312 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96MSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988398 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96MSN1402422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658566 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212974278 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN0802120B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658576 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974518 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658586 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974598 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN1202422B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658752 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976619 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN0802120B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658763 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976943 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658627 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212977214 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1002122B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658741 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1202422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212977330 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1202422B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658908 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | "OLV154F20A" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658918 | HEIL | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | "OMV154L20A" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211274984 | HEIL | DLCURAH48ABK | FEM4X60**BL | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211274951 | HEIL | DLCURAH48ABK | FJMA4*48L*C* | | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211275000 | HEIL | DLCURAH48ABK | FJMA4*60L*D* | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211275011 | HEIL | DLCURAH48ABK | FVM4X48***L | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211275021 | HEIL | DLCURAH48ABK | FVM4X60***L | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211275031 | HEIL | DLCURAH48ABK | FXM4X48**AL | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211275042 | HEIL | DLCURAH48ABK | FXM4X60**AL | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 209852071 | HEIL | DLCURAH60AAK | DLFUAAH60XAK | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206765547 | HEIL | HVH825GKA3* | EA*4X25L17A*+WALLCON | ***80CTL0701412A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206765556 | HEIL | HVH825GKA3* | EA*4X25L17A*+WALLCON | ***80CTL0901716A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206767196 | HEIL | HVH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ***80CSU0401712A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206766033 | HEIL | HVH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ***80CTL0901716A** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206767543 | HEIL | HVH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ***95CSU0802120A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206767552 | HEIL | HVH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ***95CSU1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473118 | HEIL | HVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ***80CSU0401712A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473239 | HEIL | HVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ***80CTL0901716A** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210473096 | HEIL | HVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ***95CSU0802120A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473107 | HEIL | HVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ***95CSU1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473228 | HEIL | HVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ***96CTN1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473217 | HEIL | HVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ***97CMN1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206773037 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ***80CSU0401712A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773046 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ***80CSU0601716A** | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206773055 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ***80CSU1002120A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771254 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ***80CTL0701716A** | 32 000 | 1 600 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206771353 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""80CTL0901716A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771272 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773420 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773429 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771344 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771326 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773100 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""80CSU0401712A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773109 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""80CSU0601716A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773127 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""80CSU1002120A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771623 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""80CTL0701716A"" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206771722 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""80CTL0901716A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771641 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773474 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773483 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206771713 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771695 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773136 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CSU0401712A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773145 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CSU0601716A"" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206773163 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CSU1002120A"" | 31 600 | 1 580 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206771758 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CTL0701716A"" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206771857 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CTL0901716A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771776 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773501 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773510 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771848 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771830 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773181 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""80CSU1002120A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771893 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771902 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""80CTL1352422A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773519 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773528 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771956 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771911 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""96CTN1202422A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771974 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""97CMN0602120A"" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206771929 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771938 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""97CMN1202422A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470255 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""80CSU1002120A"" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470266 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210470277 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ***80CTL1352422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470233 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ***95CSU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470244 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ***95CSU1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470343 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ***96CTN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470288 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ***96CTN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470310 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ***97CMN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470321 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ***97CMN1202422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470398 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | ***80CSU0401712A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470409 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | ***80CSU0601716A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470420 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | ***80CSU1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470431 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | ***80CTL0701716A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470497 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | ***80CTL0901716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470442 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | ***80CTL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470376 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | ***95CSU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470387 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | ***95CSU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470486 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | ***96CTN1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470464 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | ***97CMN1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470541 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ***80CSU1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470552 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ***80CTL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|-------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210470563 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ***80CTL1352422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470519 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ***95CSU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470530 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ***95CSU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470629 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ***96CTN1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470574 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ***96CTN1202422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470651 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ***97CMN0602120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470596 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ***97CMN1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470607 | HEIL | HVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ***97CMN1202422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210457416 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | ***80VSL0451412A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457493 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | ***80VSL0451716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457515 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | ***80VTL0451412A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457542 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | ***80VTL0701716A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457460 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | ***96VSN0801716A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457531 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | ***96VTN0801716A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457819 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | ***80VSL0451716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457830 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | ***80VSL0701716A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457841 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | ***80VSL0702120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457852 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | ***80VSL0902120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457899 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | ***80VTL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457865 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | ***80VTL0902120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457752 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | ***96VSN0801716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457719 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | ***96VSN0802120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457730 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | ***96VSN1002120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457888 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | ***96VTN0801716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458054 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | ***96VTN0802120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458065 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | ***96VTN1002120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457764 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | ***96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210458131 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | ***80VSL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458208 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | ***80VSL0451716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458219 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | ***80VSL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|-------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210458230 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458257 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458164 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VSN0601412A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210458153 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VSN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458175 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458268 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VTN0601412A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210458346 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VTN0601714A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210458246 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458534 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **80VSL0451716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458434 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **96VSN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458467 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458747 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **96VTN0601714A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210458592 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458479 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210459001 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VSL0451716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210459012 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VSL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459023 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459034 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VSL0902120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210459081 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VTL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459047 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VTL0902120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210458890 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VSN0601714A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210458934 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VSN0801716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458901 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VSN0802120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210458912 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VSN1002120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210459225 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VTN0601714A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459070 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VTN0801716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459236 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VTN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210459247 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VTN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458946 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210459791 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **80VSL0451716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459691 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **96VSN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459724 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **96VSN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210460004 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **96VTN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459849 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **96VTN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459736 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460236 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **80VSL0451716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460247 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **80VSL0701716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460258 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **80VSL0702120A** | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|-------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210460305 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **80VTL0701716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460136 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VSN0601714A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460169 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VSN0801716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460455 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VTN0601714A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460294 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VTN0801716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460476 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VTN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460497 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460858 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L24A* | **96VTN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460869 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210461024 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **80VSL0902120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461035 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **80VSL0902420A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461046 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **80VSL1102422A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461057 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **80VTL0902120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210460957 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **96VSN1002120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210460968 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **96VSN1202422A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210460980 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461402 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461413 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **80VSL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461449 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **80VTL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461426 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **80VTL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461280 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VSN0601714A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461291 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VSN0802120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461302 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VSN1002120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461593 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VTN0601714A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461615 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VTN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461325 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461792 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461803 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **80VSL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461814 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **80VSL0902420A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461825 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **80VSL1102422A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461836 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **80VTL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461725 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VSN0802120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461736 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VSN1002120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461747 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VSN1202422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461960 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VTN0802120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461971 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VTN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461759 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461850 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VTN1202422A** | 30 400 | 1 520 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|-------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210462015 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | "OMV154L20A" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466478 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | "*80VSL0702120A**" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466489 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | "*80VSL0902120A**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466500 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | "*80VSL0902420A**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466511 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | "*80VSL1102422A**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466574 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | "*80VTL0701716A**" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466537 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | "*80VTL0902120A**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466356 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | "*96VSN1002120A**" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466367 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | "*96VSN1202422A**" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466773 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | "*96VTN0802120A**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466563 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | "*96VTN1202422A**" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466887 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | "*80VSL0451412A**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467053 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | "*80VSL0451716A**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467064 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | "*80VSL0701716A**" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467075 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | "*80VSL0702120A**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467086 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | "*80VSL0902120A**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467097 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | "*80VSL0902420A**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210467108 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | "*80VSL1102422A**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210467119 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | "*80VTL0451412A**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467171 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | "*80VTL0701716A**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467134 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | "*80VTL0902120A**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466931 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | "*96VSN0601714A**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466986 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | "*96VSN0801716A**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466942 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | "*96VSN0802120A**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210466953 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | "*96VSN1002120A**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210466964 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | "*96VSN1202422A**" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467148 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | "*96VTN0801716A**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467370 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | "*96VTN0802120A**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467381 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | "*96VTN1002120A**" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466998 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | "*96VTN1002122A**" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467160 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | "*96VTN1202422A**" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467491 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | "*80VSL0451412A**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467657 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | "*80VSL0451716A**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467668 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | "*80VSL0701716A**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467679 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | "*80VSL0702120A**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467690 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | "*80VSL0902120A**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467701 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | "*80VSL0902420A**" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467712 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | "*80VSL1102422A**" | 30 600 | 1 530 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|-------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210467723 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VTL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467775 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VTL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467738 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VTL0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467535 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VSN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467590 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VSN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467546 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VSN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467557 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VSN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210467568 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467963 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VTN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467752 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VTN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467974 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VTN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467985 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VTN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467764 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VTN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468095 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **80VSL0451412A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468261 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **80VSL0451716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468272 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **80VSL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210468283 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **80VSL0702120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210468316 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **80VSL1102422A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210468327 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **80VTL0451412A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468139 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **96VSN0601714A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468194 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **96VSN0801716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468567 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **96VTN0601714A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468356 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **96VTN0801716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468578 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **96VTN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468589 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **96VTN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468206 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **96VTN1002122A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464646 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464657 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464668 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464679 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL1102422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464690 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **80VTL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464579 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464590 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464601 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464814 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464825 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464613 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464704 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|-------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210464234 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0701716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464245 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464256 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464303 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464269 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464123 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464134 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464458 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464469 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464168 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464969 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464980 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **80VSL0902120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210464991 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **80VSL0902420A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210465002 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **80VSL1102422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210465013 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **80VTL0902120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210464902 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VSN0802120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464913 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VSN1002120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210464924 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VSN1202422A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210465137 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VTN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210465148 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VTN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464936 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210465027 | HEIL | HVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VTN1202422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206774687 | HEIL | HVH848GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **80CSU0802120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774875 | HEIL | HVH848GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774705 | HEIL | HVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **80CSU0802120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206773805 | HEIL | HVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **80CTL0902120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206773814 | HEIL | HVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **80CTL1352422A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774884 | HEIL | HVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774893 | HEIL | HVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206773868 | HEIL | HVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206773823 | HEIL | HVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""96CTN1202422A"" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206773841 | HEIL | HVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774723 | HEIL | HVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""80CSU0802120A"" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206773904 | HEIL | HVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206773913 | HEIL | HVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""80CTL1352422A"" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206774902 | HEIL | HVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774911 | HEIL | HVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206773967 | HEIL | HVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206773922 | HEIL | HVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""96CTN1202422A"" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206773940 | HEIL | HVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774768 | HEIL | HVH848GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ""80CSU0802120A"" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774093 | HEIL | HVH848GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ""80CTL1352422A"" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774947 | HEIL | HVH848GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774821 | HEIL | HVH848GKA2* | EHD4X48AAL+WALLCON | ""80CSU0802120A"" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 206774480 | HEIL | HVH848GKA2* | EHD4X48AAL+WALLCON | ""80CTL1352422A"" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 206774848 | HEIL | HVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ""80CSU0802120A"" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774579 | HEIL | HVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774660 | HEIL | HVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ""80CTL1102120A"" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774588 | HEIL | HVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ""80CTL1352422A"" | 36 000 | 1 800 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206774992 | HEIL | HVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***95CSU0802120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206775001 | HEIL | HVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***95CSU1002122A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774642 | HEIL | HVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***96CTN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774597 | HEIL | HVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***96CTN1202422A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774615 | HEIL | HVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***97CMN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210469972 | HEIL | HVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***80CSU0802120A** | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206774264 | HEIL | HVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***80CTL0902120A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774273 | HEIL | HVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***80CTL1352422A** | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210469950 | HEIL | HVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***95CSU0802120A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210469961 | HEIL | HVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***95CSU1002122A** | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206774327 | HEIL | HVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***96CTN1002122A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774282 | HEIL | HVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***96CTN1202422A** | 37 200 | 1 860 \$ |
| 206774300 | HEIL | HVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***97CMN1002122A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774786 | HEIL | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | ***80CSU0802120A** | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206774183 | HEIL | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | ***80CTL0902120A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774956 | HEIL | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | ***95CSU0802120A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774965 | HEIL | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | ***95CSU1002122A** | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206774219 | HEIL | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | ***96CTN1002122A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774201 | HEIL | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | ***97CMN1002122A** | 36 400 | 1 820 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|---|--|--------------------------------|-----------------|
| 210470010 | HEIL | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | **80CSU0802120A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774363 | HEIL | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | **80CTL0902120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774435 | HEIL | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | **80CTL1102120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774372 | HEIL | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | **80CTL1352422A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210469988 | HEIL | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | **95CSU0802120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210469999 | HEIL | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | **95CSU1002122A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774426 | HEIL | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | **96CTN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774381 | HEIL | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | **96CTN1202422A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774399 | HEIL | HVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | **97CMN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 204816954 | HISENSE | AMW2-18U3SFA | ACT-09UR3SCA,ACT-09UR3SCA | | 12 700 | 635 \$ |
| 204816953 | HISENSE | AMW2-18U3SFA | AST-09UW3SVG**01,AST-09UW3SVG**01 | | 12 700 | 635 \$ |
| 204816625 | HISENSE | AMW2-18U3SFA | Unités avec conduits | | 12 700 | 635 \$ |
| 202864314 | HISENSE | AMW3-24U3SAA | AST-07UW3SVE**00AST-09UW3SVE**00AST-09UW3SVE**00 | | 15 400 | 770 \$ |
| 203978167 | HISENSE | AMW3-24U3SAA | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 203446790 | HISENSE | AMW3-24U3SAA | Unités avec conduits | | 14 600 | 730 \$ |
| 203978137 | HISENSE | AMW3-24U3SAA | Unités sans conduits | | 15 000 | 750 \$ |
| 202911535 | HISENSE | AMW4-36U3STA | AST-09UW3SVE**00,AST-09UW3SVE**00,AST-09UW3SVE**00,AST-09UW3SVE**00 | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203978168 | HISENSE | AMW4-36U3STA | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203459336 | HISENSE | AMW4-36U3STA | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 205123811 | HISENSE | AMW5-42U3STA | Unités avec conduits | | 28 400 | 1 420 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205123812 | HISENSE | AMW5-42U3STA | Unités sans conduits | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 205123813 | HISENSE | AMW5-42U3STA | Unités sans conduits | | 27 600 | 1 380 \$ |
| 203377293 | HISENSE | AS-09UW1SVE00 | AS-09UW1SVE**00 | | 5 000 | 250 \$ |
| 201981253 | HISENSE | AS-09UW3SXE00 | AS-09UW3SXE**00 | | 6 500 | 325 \$ |
| 203377564 | HISENSE | AS-12UW1SXE00 | AS-12UW1SXE**00 | | 7 500 | 375 \$ |
| 211717253 | HISENSE | AS-12UW3SXA**00 | AS-12UW3SXA**00 | | 7 000 | 350 \$ |
| 201981254 | HISENSE | AS-12UW3SXA00 | AS-12UW3SXA**00 | | 8 000 | 400 \$ |
| 208193235 | HISENSE | AS-24UW3SKK00 | AS-24UW3SKK**00 | | 15 500 | 775 \$ |
| 203377929 | HISENSE | AST-09UW3SVE01 | AST-09UW3SVE**01 | | 5 000 | 250 \$ |
| 208193232 | HISENSE | AST-09UW3SXE01 | AST-09UW3SXE**01 | | 5 500 | 275 \$ |
| 211717256 | HISENSE | AST-12UW3SXE**01 | AST-12UW3SXE**01 | | 7 500 | 375 \$ |
| 203845999 | HISENSE | AST-12UW3SXE01 | AST-12UW3SXE**01 | | 7 500 | 375 \$ |
| 208193233 | HISENSE | AST-12UW3SXE02 | AST-12UW3SXE**02 | | 6 800 | 340 \$ |
| 211717255 | HISENSE | AST-18UW3SBB**00 | AST-18UW3SBB**00 | | 11 600 | 580 \$ |
| 203378283 | HISENSE | AST-18UW3SBB00 | AST-18UW3SBB**00 | | 11 600 | 580 \$ |
| 208193234 | HISENSE | AST-18UW3SBB01 | AST-18UW3SBB**01 | | 10 500 | 525 \$ |
| 203383847 | HISENSE | AST-24UW3SDB01 | AST-24UW3SDB**01 | | 14 500 | 725 \$ |
| 204835478 | HISENSE | AUW-09U3SS | ACT-09UR3SCA | | 7 200 | 360 \$ |
| 204835479 | HISENSE | AUW-09U3SS | ADT-09UX3SBL | | 6 500 | 325 \$ |
| 211302338 | HISENSE | AUW-09U3SS | AST-09UW3SVEDL01 | | 5 800 | 290 \$ |
| 207641268 | HISENSE | AUW-09U3SS | AST-09UW3SVETV01 | | 5 500 | 275 \$ |
| 204976793 | HISENSE | AUW-12U3SS | ACT-12UR3SCA | | 7 600 | 380 \$ |
| 204976792 | HISENSE | AUW-12U3SS | ADT-12UX3SBL | | 7 800 | 390 \$ |
| 211302339 | HISENSE | AUW-12U3SS | AST-12UW3SXEDL01 | | 8 000 | 400 \$ |
| 207641269 | HISENSE | AUW-12U3SS | AST-12UW3SXETV01 | | 7 300 | 365 \$ |
| 205013613 | HISENSE | AUW-18U3SF | ACT-18UR3SGB | | 12 000 | 600 \$ |
| 205013614 | HISENSE | AUW-18U3SF | ADT-18UX3SCL | | 13 000 | 650 \$ |
| 211302340 | HISENSE | AUW-18U3SF | AST-18UW3SBBDL00 | | 12 000 | 600 \$ |
| 207641266 | HISENSE | AUW-18U3SF | AST-18UW3SBBTV00 | | 11 400 | 570 \$ |
| 203167189 | HISENSE | AUW-24U3SA | ACT-24UR3SGB | | 19 000 | 950 \$ |
| 204976869 | HISENSE | AUW-24U3SA | ADT-24UX3SLM | | 19 300 | 965 \$ |
| 211302341 | HISENSE | AUW-24U3SA | AST-24UW3SDBDL01 | | 19 000 | 950 \$ |
| 207641267 | HISENSE | AUW-24U3SA | AST-24UW3SDBTV01 | | 15 600 | 780 \$ |
| 207641265 | HISENSE | AUW-36U3ST1 | AS-36UW3SDHTU00 | | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211295703 | HISENSE | AUW-36U3ST1 | AS-36UW3SDHVT00 | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205141567 | HISENSE | AUW-36U3ST1 | AUC-36UR3SHB1 | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205141571 | HISENSE | AUW-36U3ST1 | AUD-36UX3SHH1 | | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206903532 | HISENSE | AUWR-24U3SF2 | AUH-24UX3SDH2 | | 15 000 | 750 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|---|--|--------------------------------|-----------------|
| 206903535 | HISENSE | AUWR-36U3SA2 | AUH-36UX3SDH2 | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206903533 | HISENSE | AUWR-48U3SP2 | AUH-48UX3SEH2 | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206903534 | HISENSE | AUWR-60U3SP2 | AUH-60UX3SEH2 | | 40 000 | 2 000 \$ |
| 204344215 | Hisense | AVW-36H3FH | AVC-09HJFA1 | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204344212 | Hisense | AVW-36H3FH | AVD-09HCFCH1 | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204344216 | Hisense | AVW-48H3FH | AVC-09HJFA1 | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 204344213 | Hisense | AVW-48H3FH | AVD-12HCFCH1 | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 204344217 | Hisense | AVW-60H3FH | AVC-09HJFA1 | | 48 000 | 2 400 \$ |
| 203994969 | HITACHI | HVAHP036B21S* | HIC4012B21S, HIC4012B21S, HIC4012B21S | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 203994975 | HITACHI | HVAHP036B21S* | HIDM018B21S, HIDM018B21S | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 203995169 | HITACHI | HVAHP036B21S* | NULL | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 203994970 | HITACHI | HVAHP048B21S* | HIC4012B21S, HIC4012B21S, HIC4012B21S, HIC4012B21S | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 203994976 | HITACHI | HVAHP048B21S* | HIDM024B21S, HIDM024B21S | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 203995170 | HITACHI | HVAHP048B21S* | NULL | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 203994965 | HITACHI | HVAHP060B21S* | HIC4012B21S, HIC4012B21S, HIC4012B21S, HIC4012B21S, HIC4012B21S | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 203994978 | HITACHI | HVAHP060B21S* | HIDM030B21S, HIDM030B21S | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 203995172 | HITACHI | HVAHP060B21S* | NULL | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 207200481 | HITACHI | RAC-PH09WHLAE | RAS-PH09PHLAE | | 8 000 | 400 \$ |
| 207200482 | HITACHI | RAC-PH12WHLAE | RAS-PH12PHLAE | | 9 500 | 475 \$ |
| 207200484 | HITACHI | RAC-PH18WHLAE | RAS-PH18PHLAE | | 13 300 | 665 \$ |
| 207200483 | HITACHI | RAC-PH24WHLAE | RAS-PH24PHLAE | | 15 300 | 765 \$ |
| 206907172 | HITACHI | RAC-SH09WHLAE | RAS-SH09RHLAE | | 7 200 | 360 \$ |
| 206907173 | HITACHI | RAC-SH12WHLAE | RAS-SH12RHLAE | | 9 400 | 470 \$ |
| 206143041 | HITACHI | RAC-SH18WHLAE | RAS-SH18RHLAE | | 12 200 | 610 \$ |
| 206143042 | HITACHI | RAC-SH24WHLAE | RAS-SH24RHLAE | | 15 100 | 755 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|---|--|--------------------------------|-----------------|
| 206186279 | HITACHI | RAM-S18U2HLAE | RAD-SH09QHLAE , RAD-SH09QHLAE | | 15 300 | 765 \$ |
| 206186275 | HITACHI | RAM-S18U2HLAE | RAS-SH09RHLAE , RAS-SH09RHLAE | | 14 900 | 745 \$ |
| 206186280 | HITACHI | RAM-S24U3HLAE | RAD-SH09QHLAE , RAD-SH09QHLAE , RAD-SH07QHLAE | | 16 900 | 845 \$ |
| 206186278 | HITACHI | RAM-S24U3HLAE | RAS-SH09RHLAE , RAS-SH09RHLAE ' RAS-SH07RHLAE | | 16 000 | 800 \$ |
| 206186281 | HITACHI | RAM-S36U4HLAE | RAD-SH09QHLAE , RAD-SH09QHLAE ,RAD-SH09QHLAE ,RAD-SH09QHLAE | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206186276 | HITACHI | RAM-S36U4HLAE | RAS-SH09RHLAE ,RAS-SH09RHLAE , RAS-SH09RHLAE , RAS-SH09RHLAE | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206186282 | HITACHI | RAM-S42U5HLAE | RAD-SH09QHLAE , RAD-SH09QHLAE , RAD-SH12QHLAE , RAD-SH12QHLAE | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206186277 | HITACHI | RAM-S42U5HLAE | RAS-SH09RHLAE , RAS-SH12RHLAE , RAS-SH07RHLAE , RAS-SH07RHLAE , RAS-SH07RHLAE | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206750851 | HITACHI | RAS-1.0PNNBDH1 | RCIM-1.0PNN1DH | | 6 000 | 300 \$ |
| 206750852 | HITACHI | RAS-1.0PNNBDH1 | RPIL-1.0PNN1DH | | 6 000 | 300 \$ |
| 207656960 | HITACHI | RAS-1.0PNNBDH1 | RPK-1.0PNN1DH | | 5 500 | 275 \$ |
| 206750853 | HITACHI | RAS-1.5PNNBDH1 | RCIM-1.5PNN1DH | | 7 000 | 350 \$ |
| 206750854 | HITACHI | RAS-1.5PNNBDH1 | RPIL-1.5PNN1DH | | 6 600 | 330 \$ |
| 207656961 | HITACHI | RAS-1.5PNNBDH1 | RPK-1.5PNN1DH | | 7 300 | 365 \$ |
| 206750855 | HITACHI | RAS-2.0PNNBDH1 | RCI-2.0PNN1DH | | 11 000 | 550 \$ |
| 206750856 | HITACHI | RAS-2.0PNNBDH1 | RPIL-2.0PNN1DH | | 12 000 | 600 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207656962 | HITACHI | RAS-2.0PNNBDH1 | RPK-2.0PNN1DH | | 11 400 | 570 \$ |
| 206750857 | HITACHI | RAS-3.0PNNBDH1 | RCI-3.0PNN1DH | | 19 600 | 980 \$ |
| 206750858 | HITACHI | RAS-3.0PNNBDH1 | RPIM-3.0PNN1DH | | 19 200 | 960 \$ |
| 207656963 | HITACHI | RAS-3.0PNNBDH1 | RPK-3.0PNN1DH | | 15 600 | 780 \$ |
| 206750859 | HITACHI | RAS-4.0PNNBDH1 | RCI-4.0PNN1DH | | 27 200 | 1 360 \$ |
| 206750860 | HITACHI | RAS-4.0PNNBDH1 | RPIM-4.0PNN1DH | | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207656964 | HITACHI | RAS-4.0PNNBDH1 | RPK-4.0PNN1DH | | 26 000 | 1 300 \$ |
| 205261890 | ICP COMMERCIAL | 38VMA036HDS3-1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 205261889 | ICP COMMERCIAL | 38VMA036HDS3-1 | Unités avec conduits | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 205261893 | ICP COMMERCIAL | 38VMA048HDS3-1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205261892 | ICP COMMERCIAL | 38VMA048HDS3-1 | Unités avec conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205261896 | ICP COMMERCIAL | 38VMA060HDS3-1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 205261895 | ICP COMMERCIAL | 38VMA060HDS3-1 | Unités avec conduits | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 205261894 | ICP COMMERCIAL | 38VMA060HDS3-1 | Unités sans conduits | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 205261899 | ICP COMMERCIAL | 38VMB036HDS3-1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 205261898 | ICP COMMERCIAL | 38VMB036HDS3-1 | Unités avec conduits | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 205261902 | ICP COMMERCIAL | 38VMB048HDS3-1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205261901 | ICP COMMERCIAL | 38VMB048HDS3-1 | Unités avec conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 205261905 | ICP COMMERCIAL | 38VMB060HDS3-1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 205261904 | ICP COMMERCIAL | 38VMB060HDS3-1 | Unités avec conduits | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 205261903 | ICP COMMERCIAL | 38VMB060HDS3-1 | Unités sans conduits | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 212546248 | IFLOW | 70HPIC18A | 70C1824BA | | 14 700 | 735 \$ |
| 212546249 | IFLOW | 70HPIC24A | 70C1824BA | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212546250 | IFLOW | 70HPIC30A | 70C3036CA | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212546252 | IFLOW | 70HPIC36A | 70C3036CA | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212546253 | IFLOW | 70HPIC48A | 70C4248CA | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 212546255 | IFLOW | 70HPIC60A | 70C5460DA | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 206330207 | INNOVAIR | EIN10H2V32(O) | EIN10H2V32(I) | | 5 600 | 280 \$ |
| 206330208 | INNOVAIR | EIN13H2V32(O) | EIN13H2V32(I) | | 8 100 | 405 \$ |
| 206330209 | INNOVAIR | EIN18H2V32(O) | EIN18H2V32(I) | | 14 200 | 710 \$ |
| 210365429 | INNOVAIR | MHD-18 | MHD-CC2.0-17.5-M | | 13 000 | 650 \$ |
| 210365430 | INNOVAIR | MHD-24 | MHD-CC2.0-17.5-M | | 22 000 | 1 100 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208106858 | INNOVAIR | SEV18H2R19 | DEV18H2R19 | | 12 000 | 600 \$ |
| 213215702 | INNOVAIR | SEV18H2R19 | MAC24H1718E | | 13 000 | 650 \$ |
| 208106859 | INNOVAIR | SEV24H2R19 | DEV24H2R19 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 213160467 | INNOVAIR | SEV24H2R19 | MAC24H1718E | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 208106860 | INNOVAIR | SEV30H2R19 | DEV30H2R19 | | 19 000 | 950 \$ |
| 213160468 | INNOVAIR | SEV30H2R19 | MAC36H2124E | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 208106861 | INNOVAIR | SEV36H2R19 | DEV36H2R19 | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 213160469 | INNOVAIR | SEV36H2R19 | MAC36H2124E | | 19 800 | 990 \$ |
| 208106862 | INNOVAIR | SEV48H2R19 | DEV48H2R19 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 213160470 | INNOVAIR | SEV48H2R19 | MAC48H2124E | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208106863 | INNOVAIR | SEV60H2R19 | DEV60H2R19 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 213160471 | INNOVAIR | SEV60H2R19 | MAC60H2428E | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 213160472 | INNOVAIR | SHV18H2R20 | MAC24H1718E | | 14 700 | 735 \$ |
| 213255597 | INNOVAIR | SHV18H2R20 | WEV18H2R19 | | 15 800 | 790 \$ |
| 210343158 | INNOVAIR | SHV24H2R20 | DEV24H2R19 | | 19 200 | 960 \$ |
| 213160473 | INNOVAIR | SHV24H2R20 | MAC24H1718E | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 213255598 | INNOVAIR | SHV24H2R20 | WEV24H2R19 | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 213160475 | INNOVAIR | SHV30H2R20 | MAC36H2124E | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 213255599 | INNOVAIR | SHV30H2R20 | WEV30H2R19 | | 19 600 | 980 \$ |
| 210343156 | INNOVAIR | SHV36H2R20 | DEV36H2R19 | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 213160474 | INNOVAIR | SHV36H2R20 | MAC36H1724E | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 213160476 | INNOVAIR | SHV36H2R20 | MAC36H2124E | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 213255600 | INNOVAIR | SHV36H2R20 | WEV36H2R19 | | 28 600 | 1 430 \$ |
| 210343157 | INNOVAIR | SHV48H2R20 | DEV48H2R19 | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 213160477 | INNOVAIR | SHV48H2R20 | MAC48H2124E | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 210343159 | INNOVAIR | SHV60H2R20 | DEV60H2R19 | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 213160478 | INNOVAIR | SHV60H2R20 | MAC60H2428E | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206362547 | INNOVAIR | VEA24H2V18 | DHV24H2V18 | | 15 637 | 782 \$ |
| 206362548 | INNOVAIR | VEA36H2V18 | DHV36H2V18 | | 23 243 | 1 163 \$ |
| 206362549 | INNOVAIR | VEA48H2V18 | DHV48H2V18 | | 27 541 | 1 378 \$ |
| 206362550 | INNOVAIR | VEA60H2V18 | DHV60H2V18 | | 35 095 | 1 755 \$ |
| 207659305 | INNOVAIR | VIN1439H2V32(O) | VIN1439H2V32(I) | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205129429 | INNOVAIR | VIN310H1V51(O) | VIN310H1V51(I) | | 6 000 | 300 \$ |
| 205129432 | INNOVAIR | VIN520H2V51(O) | VIN520H2V51(I) | | 11 000 | 550 \$ |
| 207821948 | INNOVAIR | VOM18H7R2P7 | Unités sans conduits | | 12 200 | 610 \$ |
| 207821951 | INNOVAIR | VOM24H7R3P7 | Unités sans conduits | | 15 400 | 770 \$ |
| 207821954 | INNOVAIR | VOM36H7R4P7 | Unités sans conduits | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 207821957 | INNOVAIR | VOM42H7R5P7 | Unités sans conduits | | 24 000 | 1 200 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208286573 | INNOVAIR | WIN09H7H51(O) | WIN09H7H51(I) | | 5 500 | 275 \$ |
| 208286574 | INNOVAIR | WIN12H7H51(O) | WIN12H7H51(I) | | 6 800 | 340 \$ |
| 208286575 | INNOVAIR | WIN18H7H51(O) | WIN18H7H51(I) | | 10 500 | 525 \$ |
| 208286577 | INNOVAIR | WIN24H7H51(O) | WIN24H7H51(I) | | 15 500 | 775 \$ |
| 205966030 | JANITROL | GVZC200241A* | AVPEC25B14A* | | 13 600 | 680 \$ |
| 205966004 | JANITROL | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+MBVC1200 **-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205966031 | JANITROL | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+MBVC1201 **-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205966002 | JANITROL | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966003 | JANITROL | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966005 | JANITROL | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966006 | JANITROL | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966010 | JANITROL | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205966032 | JANITROL | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205966007 | JANITROL | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966008 | JANITROL | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966009 | JANITROL | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966011 | JANITROL | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966012 | JANITROL | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205965999 | JANITROL | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205966033 | JANITROL | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205966013 | JANITROL | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966014 | JANITROL | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966015 | JANITROL | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966019 | JANITROL | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205966034 | JANITROL | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205966016 | JANITROL | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966017 | JANITROL | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966018 | JANITROL | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966020 | JANITROL | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966021 | JANITROL | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 13 000 | 650 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205966024 | JANITROL | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205966035 | JANITROL | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205966022 | JANITROL | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966023 | JANITROL | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966025 | JANITROL | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966026 | JANITROL | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966027 | JANITROL | GVZC200241A* | CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205966036 | JANITROL | GVZC200241A* | CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205966028 | JANITROL | GVZC200241A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966029 | JANITROL | GVZC200241A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966097 | JANITROL | GVZC200361A* | AVPEC37C14A* | | 18 900 | 945 \$ |
| 205966098 | JANITROL | GVZC200361A* | AVPEC59D14A* | | 18 900 | 945 \$ |
| 205966039 | JANITROL | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205966099 | JANITROL | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205966040 | JANITROL | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966100 | JANITROL | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966037 | JANITROL | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966038 | JANITROL | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966041 | JANITROL | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966046 | JANITROL | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966052 | JANITROL | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205966101 | JANITROL | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205966053 | JANITROL | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205966102 | JANITROL | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205966047 | JANITROL | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205966048 | JANITROL | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 18 000 | 900 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205966049 | JANITROL | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966050 | JANITROL | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205966051 | JANITROL | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205966054 | JANITROL | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966055 | JANITROL | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205966056 | JANITROL | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205966057 | JANITROL | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205966061 | JANITROL | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+MBVC1200** -1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966103 | JANITROL | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+MBVC1201** -1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966000 | JANITROL | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+MBVC1600** -1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966104 | JANITROL | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+MBVC1601** -1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966058 | JANITROL | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966059 | JANITROL | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966078 | JANITROL | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205966079 | JANITROL | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966060 | JANITROL | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966062 | JANITROL | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205966063 | JANITROL | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966064 | JANITROL | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966065 | JANITROL | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966070 | JANITROL | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+MBVC1200** -1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205966105 | JANITROL | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+MBVC1201** -1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205966071 | JANITROL | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+MBVC1600** -1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205966106 | JANITROL | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+MBVC1601** -1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205966066 | JANITROL | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205966067 | JANITROL | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205966068 | JANITROL | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205966069 | JANITROL | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205966072 | JANITROL | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205966073 | JANITROL | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 18 000 | 900 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205966074 | JANITROL | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205966075 | JANITROL | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205966080 | JANITROL | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+MBVC120 0**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966107 | JANITROL | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+MBVC120 1**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966081 | JANITROL | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+MBVC160 0**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966108 | JANITROL | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+MBVC160 1**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966076 | JANITROL | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966077 | JANITROL | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966082 | JANITROL | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966083 | JANITROL | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966084 | JANITROL | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966085 | JANITROL | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966091 | JANITROL | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+MBVC12 00**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966458 | JANITROL | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+MBVC12 01**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966092 | JANITROL | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+MBVC16 00**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966459 | JANITROL | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+MBVC16 01**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966086 | JANITROL | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966087 | JANITROL | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966088 | JANITROL | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966089 | JANITROL | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966090 | JANITROL | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966093 | JANITROL | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966094 | JANITROL | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966095 | JANITROL | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966096 | JANITROL | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966124 | JANITROL | GVZC200481A* | AVPEC59D14A* | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 205966109 | JANITROL | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+MBVC1600 **-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205966125 | JANITROL | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+MBVC1601 **-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205966463 | JANITROL | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+MBVC2000**.-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205966126 | JANITROL | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+MBVC2001**.-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205966460 | JANITROL | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205966461 | JANITROL | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205966462 | JANITROL | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205966464 | JANITROL | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205966110 | JANITROL | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205966134 | JANITROL | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+MBVC1600**.-1A*+TXV | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 205966139 | JANITROL | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+MBVC1601**.-1A*+TXV | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 205966001 | JANITROL | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+MBVC2000**.-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205966140 | JANITROL | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+MBVC2001**.-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205966131 | JANITROL | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205966132 | JANITROL | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205966133 | JANITROL | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205966135 | JANITROL | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205966136 | JANITROL | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205966137 | JANITROL | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205966114 | JANITROL | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+MBVC1600**.-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205966127 | JANITROL | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+MBVC1601**.-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205966138 | JANITROL | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+MBVC2000**.-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205966128 | JANITROL | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+MBVC2001**.-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205966111 | JANITROL | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205966112 | JANITROL | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205966113 | JANITROL | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205966115 | JANITROL | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205966119 | JANITROL | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+MBVC1600**.-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205966129 | JANITROL | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205966120 | JANITROL | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205966130 | JANITROL | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205966116 | JANITROL | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205966117 | JANITROL | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205966118 | JANITROL | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205966121 | JANITROL | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205966122 | JANITROL | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205966123 | JANITROL | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 211583739 | J-KU | JKS09HP230V1XC | JKS09HP230V1XE | | 6 000 | 300 \$ |
| 211583740 | J-KU | JKS12HP230V1XC | JKS12HP230V1XE | | 7 000 | 350 \$ |
| 213088032 | J-KU | JKS24HP230V1XC | JKS24HP230V1XE | | 14 500 | 725 \$ |
| 211010189 | JOHNSON CONTROLS | HL20B2421 | JHVVB24DE1C2N1+CC | | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211206848 | JOHNSON CONTROLS | HL20B2421 | XAMB24DE1N1+CC | "TM8V080B12MP12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211206836 | JOHNSON CONTROLS | HL20B2421 | XAMB24DE1N1+CC | "TM9V060B12MP12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211206841 | JOHNSON CONTROLS | HL20B2421 | XAMB24DE1N1+CC | "TP9C060B12MP13" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211206853 | JOHNSON CONTROLS | HL20B2421 | XAMB24DE1N1+CC | "TPLC080B12MP13" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211010177 | JOHNSON CONTROLS | HL20B3621 | JHVVB36DE2C2N1+CC | | 35 800 | 1 790 \$ |
| 211206895 | JOHNSON CONTROLS | HL20B3621 | XAMB36DE2N1+CC | "TM8V080B12MP12" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 211206883 | JOHNSON CONTROLS | HL20B3621 | XAMB36DE2N1+CC | "TM9V080B12MP12" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 211206888 | JOHNSON CONTROLS | HL20B3621 | XAMB36DE2N1+CC | "TP9C080B12MP13" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 211206900 | JOHNSON CONTROLS | HL20B3621 | XAMB36DE2N1+CC | "TPLC080B12MP13" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 211206871 | JOHNSON CONTROLS | HL20B3621 | XAMC36DE2N1+CC | "TM9V080C16MP12" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 211206859 | JOHNSON CONTROLS | HL20B3621 | XAMC36DE2N1+CC | "TM9V100C16MP12" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 211206876 | JOHNSON CONTROLS | HL20B3621 | XAMC36DE2N1+CC | "TP9C080C16MP13" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 211206864 | JOHNSON CONTROLS | HL20B3621 | XAMC36DE2N1+CC | "TP9C100C16MP13" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 211010185 | JOHNSON CONTROLS | HL20B4821 | JHVVC48HE3C2N1+CC | | 43 500 | 2 175 \$ |
| 211206987 | JOHNSON CONTROLS | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TM8V080C16MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206982 | JOHNSON CONTROLS | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TM8V100C16MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206959 | JOHNSON CONTROLS | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TM8V100C20MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206954 | JOHNSON CONTROLS | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TM8V120C20MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206942 | JOHNSON CONTROLS | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TM9V080C16MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206930 | JOHNSON CONTROLS | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TM9V100C16MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206918 | JOHNSON CONTROLS | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TM9V100C20MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206992 | JOHNSON CONTROLS | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TMLV100C16MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|-------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211206964 | JOHNSON CONTROLS | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TMLV120C20MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206947 | JOHNSON CONTROLS | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TP9C080C16MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206935 | JOHNSON CONTROLS | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TP9C100C16MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206923 | JOHNSON CONTROLS | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TP9C100C20MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206997 | JOHNSON CONTROLS | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TPLC080C16MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211207002 | JOHNSON CONTROLS | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TPLC100C16MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206969 | JOHNSON CONTROLS | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TPLC100C20MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206974 | JOHNSON CONTROLS | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TPLC120C20MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211212532 | JOHNSON CONTROLS | HL20B6021 | JHVVC60HE4C2N1+CC | | 48 000 | 2 400 \$ |
| 211010181 | JOHNSON CONTROLS | HL20B6021 | JHVVD60HE4C2N1+CC | | 46 500 | 2 325 \$ |
| 211206906 | JOHNSON CONTROLS | HL20B6021 | XAMC60HE4N1+CC | "TM9V100C20MP12" | 47 000 | 2 350 \$ |
| 211206911 | JOHNSON CONTROLS | HL20B6021 | XAMC60HE4N1+CC | "TP9C100C20MP13" | 47 000 | 2 350 \$ |
| 211660722 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | JHETB24CBAS2N1 | | 15 000 | 750 \$ |
| 211660717 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | JHVTB24CBAC2N1 | | 15 000 | 750 \$ |
| 211660657 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TL8E060A12UH11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660582 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TL9E060B12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660507 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8E040A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660457 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8E060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660407 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8E080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660277 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 212404641 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8V060A12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660105 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660018 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8Y060A12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659993 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8Y080B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659908 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661253 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9E060A10MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661228 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9E060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661172 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9E080B12MP12" | 15 700 | 785 \$ |
| 211661083 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9V040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661044 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660936 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9V080B12MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660817 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9Y060B12MP11" | 15 400 | 770 \$ |
| 211660772 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660517 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TMLE040A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660467 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TMLE060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660417 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TMLE080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660287 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 212404651 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TMLV060A12MP12" | 14 900 | 745 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211661054 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660946 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 212404661 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TPLC060A12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660115 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 212476450 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Z8ES040A12LMPS1" | 15 600 | 780 \$ |
| 212476440 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Z8ES040A12SMPS1" | 15 600 | 780 \$ |
| 212480934 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Z8ES060A12LMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212480924 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Z8ES060A12SMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212489218 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212489208 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212587277 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Z8ET060A12LMPS1" | 15 100 | 755 \$ |
| 212587392 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 211660707 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CBAN1+JMET12B S2N1 | | 15 100 | 755 \$ |
| 211660682 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CBAN1+JMVT12B C2N1 | | 14 900 | 745 \$ |
| 211660702 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 15 100 | 755 \$ |
| 211660677 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 14 900 | 745 \$ |
| 211660652 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660577 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660497 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660447 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660397 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660267 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 212404624 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660094 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660013 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659988 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659903 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661248 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661223 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661163 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 15 700 | 785 \$ |
| 211661078 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661032 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660924 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660812 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 15 400 | 770 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211660767 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660502 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660452 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660402 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660272 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 212404629 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661037 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660929 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 212404634 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660099 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 212476435 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 15 600 | 780 \$ |
| 212476430 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 15 600 | 780 \$ |
| 212480919 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES060A12LMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212480914 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES060A12SMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212489203 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212489198 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212587272 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ET060A12LMPS1" | 15 100 | 755 \$ |
| 212587387 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 211660637 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TL8E080C16UH11" | 15 600 | 780 \$ |
| 211660572 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TL9E060B12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660542 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TL9E080C16UH11" | 15 700 | 785 \$ |
| 211660387 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8E080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660327 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8E080C16MP11" | 15 500 | 775 \$ |
| 211660257 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8E100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660197 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8E100C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660157 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8E120C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660083 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659983 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8Y080B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659953 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8Y080C16MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659948 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8Y100C16MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211661218 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9E060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661158 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9E080B12MP12" | 15 700 | 785 \$ |
| 211661128 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9E080C16MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661108 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9E100C16MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661020 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660912 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9V080B12MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660807 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9Y060B12MP11" | 15 400 | 770 \$ |
| 211660762 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211660732 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9Y080C16MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 211660617 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9Y100C16MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 211660392 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TMLE080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660332 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TMLE080C16MP11" | 15 500 | 775 \$ |
| 211660262 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TMLE100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660202 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TMLE100C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660162 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TMLE120C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661025 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660917 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660088 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 212480909 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212480904 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212587267 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 211660632 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 15 600 | 780 \$ |
| 211660567 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660537 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 15 700 | 785 \$ |
| 211660377 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660317 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 15 500 | 775 \$ |
| 211660247 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660187 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660147 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660072 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659978 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659943 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659938 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211661213 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661153 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 15 700 | 785 \$ |
| 211661123 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661103 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661008 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660900 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660802 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 15 400 | 770 \$ |
| 211660757 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660727 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 211660612 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 211660382 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660322 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 15 500 | 775 \$ |
| 211660252 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211660192 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660152 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661013 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660905 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660077 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 212480899 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212480894 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212587262 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 211660647 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TL8E060A12UH11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660562 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TL9E060B12UH11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660487 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8E040A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660437 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8E060A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660367 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8E080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660237 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8E100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660061 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8V080B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660008 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8Y060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659973 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8Y080B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659898 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9E026A08MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211661268 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9E040A10MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661243 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9E060A10MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661208 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9E060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211661148 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9E080B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661073 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9V040A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660996 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660888 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9V080B12MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660797 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9Y060B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660752 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9Y080B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660492 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TMLE040A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660442 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TMLE060A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660372 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TMLE080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660242 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TMLE100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211661001 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660893 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TP9C080B12MP13" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660066 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TPLC080B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 212489243 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ES040A12LMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212489238 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ES040A12SMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212476425 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ES060A12LMPS1" | 15 000 | 750 \$ |
| 212476420 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ES060A12SMPS1" | 15 000 | 750 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212476405 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212476400 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212484492 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 15 400 | 770 \$ |
| 212484472 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 15 400 | 770 \$ |
| 212587142 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ET060A12LMPS1" | 14 800 | 740 \$ |
| 212587102 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 211660697 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CBAN1+JMET12B S2N1 | | 14 800 | 740 \$ |
| 211660672 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CBAN1+JMVT12B C2N1 | | 14 900 | 745 \$ |
| 211660692 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 14 800 | 740 \$ |
| 211660667 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 14 900 | 745 \$ |
| 211660642 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660557 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660477 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660427 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660357 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660227 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660050 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660003 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659968 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659893 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211661263 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661238 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661203 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211661143 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661068 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660984 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660876 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660792 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660747 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660482 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660432 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660362 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660232 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660989 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211660881 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660055 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 212489233 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212489228 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212476415 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES060A12LMPS1" | 15 000 | 750 \$ |
| 212476410 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES060A12SMPS1" | 15 000 | 750 \$ |
| 212476395 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212476390 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212484452 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 15 400 | 770 \$ |
| 212484434 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 15 400 | 770 \$ |
| 212587137 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ET060A12LMPS1" | 14 800 | 740 \$ |
| 212587097 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 211660597 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TL8E080C16UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660552 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TL9E060B12UH11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660532 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TL9E080C16UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660347 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8E080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660307 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8E080C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660217 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8E100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660177 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8E100C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660137 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8E120C16MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660039 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8V080B12MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659963 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659933 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8Y080C16MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659928 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8Y100C16MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211661198 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9E060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211661138 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9E080B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661118 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9E080C16MP12" | 14 600 | 730 \$ |
| 211661098 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9E100C16MP12" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660972 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9V060B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660864 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660787 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9Y060B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660742 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9Y080B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660627 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9Y080C16MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660607 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9Y100C16MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660352 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TMLE080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660312 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TMLE080C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660222 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TMLE100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660182 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TMLE100C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211660142 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TMLE120C16MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660977 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TP9C060B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660869 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660044 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TPLC080B12MP13" | 14 800 | 740 \$ |
| 212489193 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212489188 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212587382 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212586982 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 211660592 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660547 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660527 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660337 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660297 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660207 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660167 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660127 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660028 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659958 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659923 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659918 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211661193 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211661133 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661113 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 14 600 | 730 \$ |
| 211661093 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660960 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660852 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660782 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660737 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660622 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660602 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660342 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660302 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660212 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660172 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660132 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660965 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660857 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660033 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 800 | 740 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212489183 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212489178 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212587377 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212586977 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 211660712 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 15 100 | 755 \$ |
| 211660687 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 14 900 | 745 \$ |
| 211660662 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660587 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660512 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660462 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660412 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660282 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 212404646 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660110 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660023 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659998 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659913 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661258 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661233 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661183 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 15 700 | 785 \$ |
| 211661088 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661049 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660941 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660822 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 15 400 | 770 \$ |
| 211660777 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660522 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660472 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660422 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660292 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 212404656 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661059 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660951 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 212404666 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660120 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 212476455 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 15 600 | 780 \$ |
| 212476445 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 15 600 | 780 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212480939 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES060A12LMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212480929 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES060A12SMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212489223 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212489213 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212587282 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ET060A12LMPS1" | 15 100 | 755 \$ |
| 212587397 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 213343213 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | JHETB24CX52N1+TXV | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393655 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | JHETB30DBAS2N1 | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213343215 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | JHETB30DXXS2N1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211393641 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | JHETB36DBCS2N1 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211238537 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | JHETC36DBCS2N1 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211386677 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | JHETC42FBCS2N1 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213343217 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | JHVTB24CX2C2N1+TXV | | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393626 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | JHVTB36DBCC2N1 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393613 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | JHVTC36DBCC2N1 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386663 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | JHVTC42FBCC2N1 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211393788 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393758 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393729 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393683 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393669 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393773 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393744 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393699 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393714 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297012 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297007 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297227 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV | | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213298092 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211393586 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211393287 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211392920 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392696 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392471 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211391915 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211391140 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211390806 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211389890 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211389783 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211389254 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211389232 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211389124 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211388920 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211388540 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388407 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211387975 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211387245 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211387055 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211392935 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392704 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392486 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211391930 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211391154 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211388421 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211387989 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211391169 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390821 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297197 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8E040A12LMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213297192 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8E040A12SMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213297827 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8E080B12LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297822 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8E080B12SMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297372 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8E100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297367 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8E100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297102 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8E080B12LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211393556 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393257 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392869 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211392643 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211392415 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391855 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391050 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8V060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390741 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389870 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8Y060A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389753 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211389202 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9E060A10MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389094 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388891 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211388513 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9V040A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388341 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387918 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387217 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387026 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392891 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211392672 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211392445 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391885 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391080 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TMLV060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388372 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387945 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391110 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TPLC060A12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390771 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298082 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Z8E5040A12LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213298072 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Z8E5040A12SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296997 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Z8E5080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296987 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Z8E5080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297602 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Z8E5100B12LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297592 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Z8E5100B12SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297932 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298107 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DBCN1+JMET12BS2N1 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297422 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DBCN1+JMVT12BC2N1 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213298102 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+JMET12BS2N1+TXV | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297417 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211393541 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393248 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392839 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211392613 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211392391 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391827 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211391005 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390708 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389856 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389738 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389187 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389079 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388883 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211388508 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388312 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387883 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387202 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387012 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392854 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211392628 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211392405 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391841 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391020 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388325 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387897 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391035 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390723 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298067 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213298062 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296982 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296977 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297587 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297582 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297927 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297677 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+JMET12CS2N1+TXV | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211393482 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211393393 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211393234 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211393133 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211393054 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211392361 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211392114 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211391797 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211391557 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211391377 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211390675 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211390342 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211390329 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211389726 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211389598 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211389583 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211389435 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 211389420 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 211389065 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211388868 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211388741 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211388652 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211388277 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211387849 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211387666 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211387549 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211387377 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 211387188 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211386999 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211386873 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211386785 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211392376 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211392129 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211391812 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211391572 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211391392 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211390357 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211388292 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211387862 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211387675 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211387557 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211387393 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 211390690 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211390372 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211390387 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297187 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5080B12LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213297182 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5080B12SMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297177 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5080C16LMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213297172 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5080C16SMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213297807 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5080C20LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297802 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5080C20SMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297797 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297792 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297787 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5100C16LMPS1" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 213297782 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5100C16SMPS1" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 213297777 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5120C16LMPS1" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 213297772 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5120C16SMPS1" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 213297767 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5120C20LMPS1" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 213297762 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5120C20SMPS1" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 213297322 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5080B12LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297922 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5080C16LMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213297917 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5100C16LMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213296842 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5100C20LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297487 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8E5120C20LMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211393467 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211393378 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393219 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211393118 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393040 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392331 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392084 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211391771 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391527 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211391347 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390642 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390263 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211390248 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389716 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389569 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389564 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389412 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211389397 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389050 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388853 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211388726 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388637 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388243 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387828 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387647 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387534 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387343 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211387175 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211386984 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386859 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386771 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392346 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392099 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211391784 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391542 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211391362 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390277 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211388258 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387836 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387654 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387542 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387358 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390657 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390290 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211390304 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298057 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298052 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298037 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298032 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080C16SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296952 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080C20LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296947 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080C20SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296932 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296927 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296912 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100C16LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296907 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100C16SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297352 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297347 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100C20SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296892 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213296887 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8E5120C16SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296872 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8E5120C20LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296867 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8E5120C20SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297517 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297317 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297307 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET100C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297077 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET100C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297732 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297857 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DBCN1+JMET12CS2N1 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297852 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+JMET12CS2N1+TXV | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393452 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211393363 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393204 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211393103 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393024 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392304 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392059 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211391743 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391497 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211391317 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390610 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390180 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211390166 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389702 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389550 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389535 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389382 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211389371 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389035 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388838 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388711 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388622 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388223 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387807 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387629 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387506 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211387307 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211387162 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211386969 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386845 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386757 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392316 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392069 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211391756 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391512 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211391332 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390194 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211388228 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387816 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387638 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387520 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387321 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390625 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390207 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211390222 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298047 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298042 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298027 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5080C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298022 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5080C16SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296942 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5080C20LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296937 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5080C20SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296922 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5100B12LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296917 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5100B12SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296902 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5100C16LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296897 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5100C16SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297342 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5100C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297337 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5100C20SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296882 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5120C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296877 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5120C16SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296862 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5120C20LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296857 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5120C20SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297512 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297312 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5080C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297302 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8E5100C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213297072 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297727 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211386574 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211386455 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386342 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386277 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386162 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386002 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211385861 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398692 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398550 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398303 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398047 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397808 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397786 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397023 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396954 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396924 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396698 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396671 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396389 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396279 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396173 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211396033 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211395872 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395621 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395359 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394938 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394632 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394240 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394170 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394101 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393968 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386031 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211385893 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398722 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398580 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398327 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211397838 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211395900 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395666 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395400 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394967 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394659 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211398077 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397868 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397894 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297132 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297122 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297502 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211386638 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FBCN1+JMET12C S2N1 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386625 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+JMET12C S2N1+TXV | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386562 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211386441 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386329 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386262 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386148 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211385976 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211385835 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398662 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398520 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398276 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398014 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397714 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397705 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397008 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396915 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396900 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396656 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396641 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396367 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396257 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396157 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211396021 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211395820 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395567 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395306 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394906 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394600 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394228 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394159 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394088 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393953 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211385988 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211385848 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398677 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398535 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398290 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397729 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211395844 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395591 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395331 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394920 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394615 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211398029 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397744 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397759 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297117 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "Z8E5120C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297112 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "Z8E5120C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297497 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "Z8E080C16LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211386549 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211386427 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386250 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211386130 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398885 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398491 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398246 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397633 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397618 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396885 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396870 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396626 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211396617 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396137 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211396006 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211395245 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394873 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394564 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211394367 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9V120D20MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394073 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393938 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393848 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9Y120D20MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211385826 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398505 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398261 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397648 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211395269 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394887 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394579 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211394382 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TP9C120D20MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397663 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397678 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297957 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "Z8E5120C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297952 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "Z8E5120C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297752 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "Z8E080C16LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211386537 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211386413 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386238 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211386116 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398859 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398472 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398216 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397546 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397531 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396855 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396840 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396601 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396589 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396123 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211395990 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211395190 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394839 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394532 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211394337 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394058 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393923 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393833 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398871 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398478 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398231 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397561 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211395215 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394853 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394545 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211394350 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397576 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397591 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297947 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "Z8E5120C16LMP51" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297942 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "Z8E5120C16SMP51" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297747 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMP51" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297432 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297672 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV | | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393527 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393189 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211392809 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211392583 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392277 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211391716 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211390960 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390577 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389842 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389687 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389175 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211389020 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211388823 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388493 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211388192 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387786 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211387146 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211386955 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392824 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211392598 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392289 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211391731 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211390975 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388206 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387795 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211390990 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390592 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297412 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8E040A12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297407 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8E040A12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297402 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8E080B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297397 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8E080B12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297157 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8E100B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297152 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8E100B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297757 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8E080B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211393512 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TL8E060A12UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392779 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8E040A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211392555 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8E060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392256 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211391697 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211390916 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8V060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390544 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211389827 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8Y060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211389672 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211389168 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211389005 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388808 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211388478 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9V040A10MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211388163 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387766 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211387133 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211386942 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211392794 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TMLE040A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211392568 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TMLE060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392271 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211391702 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211390931 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TMLV060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388177 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387775 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390945 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390559 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297667 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES040A12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297662 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES040A12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297647 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297642 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297997 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "Z8E5100B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297992 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "Z8E5100B12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297847 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DBCN1+JMVT12BC2N1 | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 213297842 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211393496 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392749 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211392527 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392226 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211391669 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211390872 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390511 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211389813 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211389657 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211389154 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211388991 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388797 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211388464 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211388129 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387746 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211387119 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211386928 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211392764 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211392542 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392241 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211391684 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211390886 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388143 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387754 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390901 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390526 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297657 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297652 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297637 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297632 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297987 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297982 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297212 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+JMET12CS2N1+TXV | | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211393437 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211393349 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393176 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211393088 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211393009 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211392197 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211392035 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211391639 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211391467 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211391288 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390479 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390100 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390085 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389642 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389520 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211389506 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211389357 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211389342 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211388976 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211388785 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211388697 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211388608 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388094 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211387726 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211387609 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387476 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387273 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211387105 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211386913 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211386830 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211386744 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211392211 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211392050 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211391654 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211391482 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211391302 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390114 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388109 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211387735 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211387616 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387488 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387288 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211390493 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390128 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390142 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297817 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297812 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297392 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297387 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297167 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297162 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297362 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297357 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297147 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297142 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297332 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297327 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296852 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213296847 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297492 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297912 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211393423 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211393331 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211393163 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211393075 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211392994 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211392174 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392006 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211391617 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211391437 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211391258 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211390446 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211390016 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390002 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389628 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211389491 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389476 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389327 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389313 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211388962 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388771 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211388682 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388593 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211388564 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9E100C20MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211388063 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211387706 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387590 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387443 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387093 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386899 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386816 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386730 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386705 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211392190 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392020 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211391628 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211391452 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211391273 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211390031 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388077 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211387715 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387598 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387457 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211390461 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211390045 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390058 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296972 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213296967 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297627 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080C16LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297622 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080C16SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213298017 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213298012 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080C20SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297577 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297572 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297977 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297972 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297557 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297552 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100C20SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297537 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297532 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297097 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 213297087 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297742 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET100C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297297 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET100C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213296837 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297222 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DBCN1+JMET12CS2N1 | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297217 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+JMET12CS2N1+TXV | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211393408 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393316 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211393148 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211393069 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211392979 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211392144 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211391975 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211391587 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211391407 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211391229 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211390413 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211389935 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389920 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389613 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211389461 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389447 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389298 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389283 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211388950 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388756 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211388667 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388578 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211388554 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211388031 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211387686 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387569 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387411 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387081 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386885 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386802 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386719 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386691 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211392159 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211391990 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211391602 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211391422 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211391243 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211389949 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388045 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211387695 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387577 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387426 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211390428 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211389964 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389978 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296962 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8E5080B12LMP51" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213296957 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8E5080B12SMP51" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213297617 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297612 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213298007 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213298002 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297567 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297562 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297967 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297962 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297547 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297542 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C20SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297527 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297522 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297092 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 213297082 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297737 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297292 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213296832 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211386525 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211386402 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211386319 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386224 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386102 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211385949 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398829 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398635 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211398442 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398185 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397981 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397466 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397451 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397149 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8V100C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397134 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8V120C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396993 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211396825 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396810 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396574 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396559 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396346 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211396234 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211396109 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395975 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211395776 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395510 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395133 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394803 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394501 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211394213 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394144 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394043 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393908 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211385962 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398844 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398647 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211398457 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398201 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397474 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397164 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLV120C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395796 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395535 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395156 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394818 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394514 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211397996 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397489 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397504 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397170 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TPLC100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397185 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TPLC120C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386613 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FBCN1+JMET12C S2N1 | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211386598 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+JMET12C S2N1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211386510 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211386389 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211386305 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386211 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386089 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211385922 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398799 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398610 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211398412 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398158 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397948 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397385 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397376 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397068 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397053 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396981 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211396800 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396787 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396545 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396528 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396322 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396213 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211396092 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395963 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211395728 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395465 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395081 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394767 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394469 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211394200 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394129 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394028 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393893 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211385935 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398814 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398625 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211398427 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398170 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397400 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397083 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395748 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395483 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395102 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211394782 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394483 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211397963 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397415 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397430 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397098 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397113 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386495 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386377 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211386203 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386074 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211398779 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398383 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398132 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397308 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397293 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396772 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396757 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396505 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396483 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396077 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395948 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211395040 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211394732 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394434 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211394305 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9V120D20MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394013 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211393878 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393818 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9Y120D20MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211398792 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398397 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398147 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397320 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395051 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211394747 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394449 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211394318 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TP9C120D20MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397334 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211397350 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386481 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386365 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211386194 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386060 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211398751 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398356 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398102 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397225 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397209 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396742 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396727 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396459 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396435 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396061 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395935 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211395008 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211394701 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394401 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211394270 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211393998 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211393863 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393803 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211398766 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398368 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398117 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397240 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395021 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211394715 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394414 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211394285 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397255 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397270 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297232 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV | | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213298097 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211393599 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 26 200 | 1 310 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211393301 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211392950 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392719 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392501 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211391945 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211391184 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390839 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211389905 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211389798 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211389268 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211389244 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211389139 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211388935 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211388547 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388440 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211388009 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211387260 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211387068 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211392964 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392734 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392516 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211391960 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211391199 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211388448 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211388020 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211391214 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390854 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297207 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213297202 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213297837 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297832 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297382 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297377 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297107 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213298112 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+JMET12BS2N1+TXV | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297427 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV | | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211393571 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393272 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392883 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211392657 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211392430 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391870 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391065 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390756 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389883 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389768 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389217 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389109 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388905 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211388525 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388357 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387930 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387231 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387041 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392905 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211392687 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211392456 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391900 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391095 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388381 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387958 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391125 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390786 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298087 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213298077 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297002 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296992 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297607 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297597 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297937 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386650 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+JMET12C S2N1+TXV | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386584 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211386468 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211386353 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386291 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386176 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386017 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211385877 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398707 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398565 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398318 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398062 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397823 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397801 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397038 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396969 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396939 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396713 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396684 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396414 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396299 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396194 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211396047 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211395888 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395640 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395376 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394952 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394647 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394255 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394185 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394116 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393983 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386047 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211385909 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398737 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398595 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398341 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397853 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211395911 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395685 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395419 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211394982 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394674 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211398087 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397879 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397909 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297137 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "Z8E5120C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297127 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "Z8E5120C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297507 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "Z8E080C16LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210841055 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | JHETB36DBCS2N1 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210859403 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | JHETC36DBCS2N1 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210840437 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | JHVTB36DBCC2N1 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210839585 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | JHVTC36DBCC2N1 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210810617 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210808449 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210817750 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211661887 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210817753 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210817745 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210815084 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211661892 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211661897 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212484413 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 212484390 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662222 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662207 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211662162 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662127 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211662182 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662072 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662042 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661972 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661857 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661820 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661719 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661704 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661639 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211661629 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661614 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661589 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661544 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661515 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661451 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661333 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661308 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662187 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662077 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662047 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661977 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661862 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661520 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661456 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661867 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661825 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476355 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476350 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212480849 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212480844 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212484102 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212484078 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212587027 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 210814297 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210848514 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210810616 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210808424 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210850976 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210850975 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210812804 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8V060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210814307 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210850973 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8Y060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210810622 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210814305 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9E060A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210810640 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210812809 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210808448 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9V040A10MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210817732 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210817743 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210812780 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210814291 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210817729 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210815054 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210848510 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210848509 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210808441 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TMLV060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210814290 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210814301 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210815071 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210810637 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212478871 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES040A12LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212478857 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES040A12SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212484346 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212484300 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212476320 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212476310 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212587152 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210852010 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DBCN1+JMET12B S2N1 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210817731 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DBCN1+JMVT12B C2N1 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210846150 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210808435 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210815073 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210849683 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210814286 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210812787 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210846155 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210846154 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210817736 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210817749 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210852012 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210812803 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210815081 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210812820 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210814299 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210810631 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210810619 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210810630 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210814270 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210815067 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210812796 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210810606 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210852015 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210852014 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210815070 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210808436 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210808447 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210814294 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210815083 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212478850 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212478844 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212484279 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212484256 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212476305 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212476300 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212587147 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211662152 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211662142 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662122 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211662107 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662097 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211662032 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662002 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661962 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661932 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661912 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661809 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661763 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661758 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661699 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211661684 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211661679 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211661664 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661659 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661609 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661584 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661569 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211661559 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661499 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661439 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661403 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211661379 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661355 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661328 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661303 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661288 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661278 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662037 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662007 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661967 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661937 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661917 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661768 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661508 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661444 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661408 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211661384 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661360 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661814 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661773 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661778 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212476345 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476340 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476335 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476330 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212478782 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212478776 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212478769 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212478762 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 212478756 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 212478749 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 212587507 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212587022 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212587602 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212587487 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 212586987 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210817721 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210849686 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210812797 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210810607 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210852016 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210817728 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210815053 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210814285 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210812786 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210848508 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210808422 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210815060 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210814306 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210849671 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210846152 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210814293 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210814273 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210848506 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210810632 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210810601 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210810610 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210817747 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210817741 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210815057 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210815047 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210814300 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210848512 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210812799 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210812808 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210817733 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210815062 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210814277 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210812795 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210810605 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210847466 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210812816 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210815075 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210814281 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210814271 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210812810 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210817718 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210810636 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210808453 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212478837 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212478830 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212478809 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212478802 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080C16SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212487025 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212487008 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080C20SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212489143 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212489138 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212489123 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100C16LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212489118 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100C16SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212484015 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212483994 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100C20SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212489103 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212489098 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212587417 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212587132 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212587257 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET100C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212587372 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET100C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212587112 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210808425 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210850983 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210814287 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210812788 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210846156 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210810615 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210808423 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210817727 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210815052 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210850974 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210812785 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210817726 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210810635 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210850967 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210847464 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210815069 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210815049 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210849675 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210812812 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210812782 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210812791 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210808451 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210810627 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210808427 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210808417 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210817742 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210849681 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210814289 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210814298 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210808437 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210808432 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210817719 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210815061 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210814276 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210849677 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210808452 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210808445 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210817723 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210817713 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210815076 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210810604 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210817748 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210815082 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212478823 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212478816 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212478796 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212478789 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212486986 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212486967 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212489133 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212489128 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212489113 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212489108 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212483974 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212483954 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C20SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212489093 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212489088 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212587412 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212587127 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212587252 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212587367 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212587107 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211662217 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211662202 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211662157 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211662117 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211662172 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211662062 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211662022 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661952 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211661842 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661798 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211661714 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661694 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661624 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211661604 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661579 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661487 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211661427 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661323 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211661298 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662177 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211662067 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211662027 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661957 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211661847 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661492 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211661432 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661852 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661803 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212489173 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212489168 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212489163 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212489158 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212486944 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212486939 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212594441 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210812818 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TL8E060A12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210850970 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210848517 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8E060A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210812806 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210808442 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210852007 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8V060A12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210808430 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 210810602 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210814310 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210852011 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210815046 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210849674 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210847476 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TMLE060A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210810625 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210817738 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210850968 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TMLV060A12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210850972 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210849672 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TPLC060A12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 212487184 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES040A12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212487163 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES040A12SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212487106 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212487086 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212480809 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212480804 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210847470 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DBCN1+JMVT12B C2N1 | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 210848511 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 210814308 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210846149 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210850982 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210815072 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210812805 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210848502 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210810613 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 210812783 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210815086 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210847463 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210817712 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210852009 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210849685 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210814296 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210810624 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210847459 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210846151 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210846147 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 212487144 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212487123 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212487066 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212487045 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212480799 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212480794 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211662147 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662137 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211662112 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211662102 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662092 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211662012 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661992 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211661942 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211661922 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661902 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661787 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661734 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661729 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661689 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661674 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661669 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661654 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661649 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661599 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661574 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661564 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661554 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661475 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661415 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661391 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661367 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661343 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661318 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661293 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661283 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661273 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662017 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661997 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661947 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211661927 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661907 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661739 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661480 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661420 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661396 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661372 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661348 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661792 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661744 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661749 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212480839 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212480834 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212489153 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212489148 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212484059 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 212484036 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 212486934 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212486929 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212486924 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 212486919 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 212587607 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212587492 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212586992 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 212587562 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212587482 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 210814311 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210849680 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 210847462 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 210852023 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210850980 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210848504 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210846161 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210846148 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210850981 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210810614 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210847472 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210808421 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210810603 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210847474 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210852006 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210846146 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210812793 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 210814283 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 210814302 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210812802 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210814272 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210850965 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210852018 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210848499 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210817724 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210850978 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210847456 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210810609 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210847461 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210852022 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210852008 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210849684 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210808431 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210817717 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210849670 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210850979 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210847457 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210815058 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210846158 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210815051 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210814275 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212484233 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212484212 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212480829 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080C20LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212480824 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080C20SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212476295 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476290 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212480789 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212480784 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100C16SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212476275 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212476270 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100C20SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212480769 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212480764 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212587292 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212587407 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212587122 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET100C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212587247 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET100C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212587362 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210815087 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210850977 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 210848505 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210846162 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210852019 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210850969 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210848516 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210848503 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210846159 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210814284 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210849682 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210817716 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210808420 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210848515 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210847458 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210848500 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210815059 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 210817725 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 210815078 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210814292 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210815048 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210846145 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210847471 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210850964 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210810611 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210852017 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210848498 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210812790 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210849673 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210847475 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210847460 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210852021 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210812794 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210815050 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210852005 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210846157 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210849669 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210808428 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210848513 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210814274 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210812784 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212484191 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212484167 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212480819 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212480814 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212476285 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476280 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212480779 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212480774 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212476265 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212476260 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C20SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212480759 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212480754 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212587287 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212587402 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212587117 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212587242 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212587357 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211662227 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662212 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211662167 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662132 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211662192 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662082 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662052 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661982 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661872 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661831 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661724 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661709 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661644 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661634 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661619 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661594 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661549 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661527 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661463 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211661338 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661313 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662197 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662087 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662057 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661987 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLL100B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661877 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661532 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661468 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661882 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661836 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476365 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476360 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212480859 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212480854 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212484144 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212484124 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212587032 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 210850971 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210815065 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210812807 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210847473 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210808433 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210817720 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210849679 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210849678 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210810623 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210812817 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210849676 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210808440 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210812815 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210808457 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210810628 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210817744 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210815066 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210815077 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210810599 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210812801 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210815063 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210814278 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210847469 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210847468 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210817737 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210812800 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210812811 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210814295 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210808454 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212478878 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212478864 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212484368 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212484323 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212476325 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212476315 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212587157 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210839573 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | JHETC60HBCS2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210859424 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | JHETD60HBCS2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210801287 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | JHETD60JBCS2N1 | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210859425 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | JHVTC60HBCC2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210859398 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | JHVTD60HBCC2N1 | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212481693 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212481688 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212481673 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES080C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212481668 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES080C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212488969 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES100C16LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212488964 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES100C16SMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212488949 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212488944 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES100C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212488929 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212488924 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212587072 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212587062 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ET100C16LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212587052 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ET100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587042 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ET120C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210847380 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFC60HBCN1+JMVT17C C2N1 | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 210848418 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+JMVT17C C2N1+TXV | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 212481683 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212481678 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212481663 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212481658 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212488959 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212488954 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212488939 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212488934 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES100C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212488919 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212488914 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212587067 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212587057 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212587047 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587037 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212479693 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479674 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479637 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES080C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212479619 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES080C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486822 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES100C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486812 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES100C16SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486792 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486782 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES100C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486762 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 212486752 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 212587212 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212587197 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ET100C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587182 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ET100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587167 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ET120C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210851928 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60HBCN1+JMET18D S2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210850854 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60HBCN1+JMVT20D C2N1 | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 210846069 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+JMET18D S2N1+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210851896 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+JMVT20D C2N1+TXV | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212479665 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479656 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479610 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212479601 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486807 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486802 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486777 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486772 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES100C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486747 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 212486742 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 212587207 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212587192 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587177 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587162 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210845926 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM8E080C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210850742 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM8E100C20MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 210850849 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM8V100C20MP12" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210847200 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM9E080C20MP12" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210851751 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM9E100C20MP12" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210845935 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM9E120D20MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210851874 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210851784 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TMLE080C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210849448 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TMLE100C20MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 210850833 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212489009 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212489004 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212488989 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES080C20LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212488984 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES080C20SMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212480635 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES100C16LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212480630 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES100C16SMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212480615 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES100C20LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212480610 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES100C20SMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212480595 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212480590 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587547 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212587537 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ET100C16LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212587527 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ET100C20LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212587517 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ET120C20LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 210846052 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JBCN1+JMET18DS2N1 | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 210851848 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JBCN1+JMVT20D C2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210847363 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+JMET18DS2N1+TXV | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 210845988 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210848273 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E080C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210845925 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E100C20MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 210851891 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210848239 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9E080C20MP12" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210845891 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210847243 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9E120D20MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210847324 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210847233 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE080C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210851783 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE100C20MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 210846014 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212488999 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212488994 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212488979 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212488974 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212480625 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212480620 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212480605 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES100C20LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212480600 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES100C20SMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212480585 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212480580 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587542 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212587532 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212587522 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212587512 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 210850822 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212484805 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212484800 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212484785 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES080C20LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212484780 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES080C20SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479556 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES100C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479546 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES100C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479519 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES100C20LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479510 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES100C20SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479483 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212479474 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212587332 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212587322 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ET100C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212587312 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ET100C20LMPS1" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212587302 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ET120C20LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210846004 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAHD60JBCN1+JMVT20DC2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210847314 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+JMVT20DC2N1+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210851863 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TL8E100C20UH1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212484795 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212484790 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212484775 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212484770 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479537 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479528 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479501 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES100C20LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479492 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES100C20SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479465 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212479451 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212587327 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212587317 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212587307 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212587297 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210850889 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+JMET18DS2N1+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210849561 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+JMVT20DC2N1+TXV | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212479702 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479684 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479646 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212479628 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212486827 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486817 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486797 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486787 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES100C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486767 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 212486757 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 212587217 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212587202 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587187 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587172 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210801284 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B601 | JHETD60JBCS2N1 | | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210850890 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210849578 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM8V100C20MP12" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210850841 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 210851882 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 210849499 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210846053 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 210851849 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 210851865 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM9V120D20MP12" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210849577 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM9Y120D20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 210851913 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 210850809 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 210850824 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TP9C120D20MP13" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210851898 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B601 | XAFD60JBCN1+JMET18D S2N1 | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210846038 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+JMET18D S2N1+TXV | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210851929 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210850872 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210846022 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 210847332 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 210850795 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210848405 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 210847299 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 210847315 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210850871 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 210847364 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 210845989 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 210846005 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210847381 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B601 | XAHD60JBCN1 | "TM9V120D20MP12" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 210846070 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B601 | XAHD60JBCN1 | "TP9C120D20MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 210846006 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B601 | XAHD60JBCN1+JMVT20D C2N1 | | 35 600 | 1 780 \$ |
| 210847316 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV | | 35 600 | 1 780 \$ |
| 210849593 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 210848419 | JOHNSON CONTROLS | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 211911409 | Journey Comfort | CC230ODU36 | CC230HWU36 | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211273244 | Journey Comfort | RGV18ODU24 | RGV18AHU24 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211273245 | Journey Comfort | RGV18ODU36 | RGV18AHU36 | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 211273246 | Journey Comfort | RGV18ODU48 | RGV18AHU48 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211273247 | Journey Comfort | RGV18ODU60 | RGV18AHU60 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211793562 | KADEN | KO-PS218HP-2AAMA | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 500 | 725 \$ |
| 211793561 | KADEN | KO-PS218HP-2AAMA | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 211793560 | KADEN | KO-PS218HP-2AAMA | Unités sans conduits | | 14 300 | 715 \$ |
| 211793564 | KADEN | KO-PS327HP-2AAMA | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211793563 | KADEN | KO-PS327HP-2AAMA | Unités sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211793565 | KADEN | KO-PS436HP-2AAMA | Unités sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211793567 | KADEN | KO-PS548HP-2AAMA | Unités sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 211793569 | KADEN | KO-PS555HP-2AAMA | Unités sans conduits | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 211793554 | KADEN | KO-PSX09HP-1AAMA | KI-PSX09WM-1AAMA | | 8 400 | 420 \$ |
| 211793571 | KADEN | KO-PSX09HP-2AAMA | KI-PSX09CT-2AAMA | | 7 500 | 375 \$ |
| 211793572 | KADEN | KO-PSX09HP-2AAMA | KI-PSX09CW-2AAMA | | 8 000 | 400 \$ |
| 211793556 | KADEN | KO-PSX09HP-2AAMA | KI-PSX09WM-2AAMA | | 8 500 | 425 \$ |
| 211793555 | KADEN | KO-PSX12HP-1AAMA | KI-PSX12WM-1AAMA | | 8 400 | 420 \$ |
| 211793573 | KADEN | KO-PSX12HP-2AAMA | KI-PSX12CT-2AAMA | | 8 900 | 445 \$ |
| 211793574 | KADEN | KO-PSX12HP-2AAMA | KI-PSX12CW-2AAMA | | 7 700 | 385 \$ |
| 211793557 | KADEN | KO-PSX12HP-2AAMA | KI-PSX12WM-2AAMA | | 9 000 | 450 \$ |
| 211793575 | KADEN | KO-PSX18HP-2AAMA | KI-PSX18CT-2AAMA | | 12 000 | 600 \$ |
| 211793576 | KADEN | KO-PSX18HP-2AAMA | KI-PSX18CW-2AAMA | | 12 200 | 610 \$ |
| 211793558 | KADEN | KO-PSX18HP-2AAMA | KI-PSX18WM-2AAMA | | 14 900 | 745 \$ |
| 211793577 | KADEN | KO-PSX24HP-2AAMA | KI-PSX24CT-2AAMA | | 19 000 | 950 \$ |
| 211793559 | KADEN | KO-PSX24HP-2AAMA | KI-PSX24WM-2AAMA | | 16 200 | 810 \$ |
| 211793548 | KADEN | KO-UUS18HP-2AAMA | KI-UUS18AH-2AAMA | | 12 000 | 600 \$ |
| 211793549 | KADEN | KO-UUS24HP-2AAMA | KI-UUS24AHP-2AAMA | | 21 000 | 1 050 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211793551 | KADEN | KO-UUS36HP-2AAMA | KI-UUS36AHU-2AAMA | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 211793552 | KADEN | KO-UUS48HP-2AAMA | KI-UUS48AHU-2AAMA | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211793553 | KADEN | KO-UUS60HP-2AAMA | KI-UUS60AHU-2AAMA | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 208836320 | KANARTIC | KEOS-09UHE-NA | KEOS-09UHE-NA | | 9 300 | 465 \$ |
| 208836319 | KANARTIC | KEOS-12UHE-NA | KEOS-12UHE-NA | | 10 300 | 515 \$ |
| 208836317 | KANARTIC | KEOS-18UHE-NA | KEOS-18UHE-NA | | 11 100 | 555 \$ |
| 212615045 | KANIONCO | KD-09IR410AHSODU | KD-09IR410AHSIDU | | 10 100 | 505 \$ |
| 204760844 | KANIONco | KD-09R410AH | KD-09R410AH | | 5 800 | 290 \$ |
| 212615049 | KANIONCO | KD-12IR410AHSODU | KD-12IR410AHSIDU | | 10 600 | 530 \$ |
| 212615050 | KANIONCO | KD-18IR410AHSODU | KD-18IR410AHSIDU | | 15 000 | 750 \$ |
| 204760846 | KANIONco | KD-18R410AH | KD-18R410AH | | 12 000 | 600 \$ |
| 212615048 | KANIONCO | KD-24IR410AHSODU | KD-24IR410AHSIDU | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 204760847 | KANIONco | KD-24R410AH | KD-24R410AH | | 16 000 | 800 \$ |
| 212615046 | KANIONCO | KD-36IR410AHSODU | KD-36IR410AHSIDU | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 204760848 | KANIONco | KD-36R410AH | KD-36R410AH | | 27 600 | 1 380 \$ |
| 212615047 | KANIONCO | KD-48IR410AHSODU | KD-48IR410AHSIDU | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 204760849 | KANIONco | KD-48R410AH | KD-48R410AH | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 212615044 | KANIONCO | KD-60IR410AHSODU | KD-60IR410AHSIDU | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 213160460 | KANIONCO | KWSM-06IR410AHS26.5ODU | KWSM-06IR410AHS26.5IDU | | 8 500 | 425 \$ |
| 204760831 | KANIONco | KWSM-09IR410AHS19L | KWSM-09IR410AHS19L | | 6 000 | 300 \$ |
| 207699089 | KANIONco | KWSM-09IR410AHS20.5MVL | KWSM-09IR410AHS20.5MVL | | 6 800 | 340 \$ |
| 207645883 | KANIONco | KWSM-09IR410AHS20.7MVL | KWSM-09IR410AHS20.6MVL | | 6 800 | 340 \$ |
| 212361755 | KANIONco | KWSM-09IR410AHS20MVL0DU | KWSM-09IR410AHS20MVLIDU | | 6 300 | 315 \$ |
| 204760839 | KANIONco | KWSM-09IR410AHS21 | KWSM-09IR410AHS21 | | 6 400 | 320 \$ |
| 207699091 | KANIONco | KWSM-09IR410AHS21.5MV | KWSM-09IR410AHS21.5MV | | 6 900 | 345 \$ |
| 212360138 | KANIONco | KWSM-09IR410AHS21.5MV0DU | KWSM-09IR410AHS21.5MVIDU | | 6 000 | 300 \$ |
| 207645885 | KANIONco | KWSM-09IR410AHS21.7MV | KWSM-09IR410AHS21.6MV | | 6 900 | 345 \$ |
| 207699079 | KANIONco | KWSM-09IR410AHS24MV | KWSM-09IR410AHS24MV | | 8 300 | 415 \$ |
| 207699077 | KANIONco | KWSM-09IR410AHS24MVL | KWSM-09IR410AHS24MVL | | 6 000 | 300 \$ |
| 205746736 | KANIONco | KWSM-09IR410AHS25 | KWSM-09IR410AHS25 | | 6 900 | 345 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207645874 | KANIONco | KWSM-09IR410AHS26MV | KWSM-09IR410AHS25MV | | 8 300 | 415 \$ |
| 207645872 | KANIONco | KWSM-09IR410AHS26MVL | KWSM-09IR410AHS25MVL | | 8 400 | 420 \$ |
| 213160461 | KANIONCO | KWSM-09IR410AHS28.1ODU | KWSM-09IR410AHS28.1IDU | | 9 500 | 475 \$ |
| 212360139 | KANIONco | KWSM-12IR410AHS20.5MVODU | KWSM-12IR410AHS20.5MVIDU | | 7 000 | 350 \$ |
| 212360137 | KANIONco | KWSM-12IR410AHS20MVL0DU | KWSM-12IR410AHS20MVLIDU | | 7 800 | 390 \$ |
| 207699078 | KANIONco | KWSM-12IR410AHS21.5MVL | KWSM-12IR410AHS21.5MVL | | 8 400 | 420 \$ |
| 207645873 | KANIONco | KWSM-12IR410AHS21.7MVL | KWSM-12IR410AHS21.6MVL | | 8 400 | 420 \$ |
| 204760838 | KANIONco | KWSM-12IR410AHS21L | KWSM-12IR410AHS21L | | 7 100 | 355 \$ |
| 207699080 | KANIONco | KWSM-12IR410AHS22MV | KWSM-12IR410AHS22MV | | 8 200 | 410 \$ |
| 207645875 | KANIONco | KWSM-12IR410AHS24MV | KWSM-12IR410AHS23MV | | 8 200 | 410 \$ |
| 205572568 | KANIONco | KWSM-12IR410AHS25 | KWSM-12IR410AHS25 | | 7 800 | 390 \$ |
| 213160462 | KANIONCO | KWSM-12IR410AHS25.5ODU | KWSM-12IR410AHS25.5IDU | | 10 000 | 500 \$ |
| 204760835 | KANIONco | KWSM-18IR410AHS19 | KWSM-18IR410AHS19 | | 11 000 | 550 \$ |
| 212360140 | KANIONco | KWSM-18IR410AHS19.5MVODU | KWSM-18IR410AHS19.5MVIDU | | 11 400 | 570 \$ |
| 207699093 | KANIONco | KWSM-18IR410AHS19MV | KWSM-18IR410AHS19MV | | 11 500 | 575 \$ |
| 204760841 | KANIONco | KWSM-18IR410AHS21 | KWSM-18IR410AHS21 | | 10 400 | 520 \$ |
| 213160463 | KANIONCO | KWSM-18IR410AHS21.5ODU | KWSM-18IR410AHS21.5IDU | | 15 000 | 750 \$ |
| 207645887 | KANIONco | KWSM-18IR410AHS21MV | KWSM-18IR410AHS20MV | | 11 500 | 575 \$ |
| 207699081 | KANIONco | KWSM-18IR410AHS23.5MV | KWSM-18IR410AHS23.5MV | | 14 000 | 700 \$ |
| 207645876 | KANIONco | KWSM-18IR410AHS23.7MV | KWSM-18IR410AHS23.6MV | | 14 000 | 700 \$ |
| 212360141 | KANIONco | KWSM-24IR410AHS18.5MVODU | KWSM-24IR410AHS18.5MVIDU | | 16 500 | 825 \$ |
| 213160464 | KANIONCO | KWSM-24IR410AHS21.5ODU | KWSM-24IR410AHS21.5IDU | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 207699082 | KANIONco | KWSM-24IR410AHS21MV | KWSM-24IR410AHS21MV | | 18 000 | 900 \$ |
| 207645899 | KANIONco | KWSM-24IR410AHS23MV | KWSM-24IR410AHS22MV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205645144 | KANIONco | KWSMO-18R410AIH | Unités sans conduits | | 12 000 | 600 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|--------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 212360146 | KANIONco | KWSMO-18R410AIHH | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 600 | 730 \$ |
| 212360145 | KANIONco | KWSMO-18R410AIHH | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 212360144 | KANIONco | KWSMO-18R410AIHH | Unités sans conduits | | 14 400 | 720 \$ |
| 207805780 | KANIONCO | KWSMO-18R410AIH MV | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 600 | 730 \$ |
| 207691848 | KANIONCO | KWSMO-18R410AIH MV | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 207805781 | KANIONCO | KWSMO-18R410AIH MV | Unités sans conduits | | 14 400 | 720 \$ |
| 212360149 | KANIONco | KWSMO-27R410AIHH | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212360148 | KANIONco | KWSMO-27R410AIHH | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212360147 | KANIONco | KWSMO-27R410AIHH | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 205645145 | KANIONco | KWSMO-30R410AIH | Unités sans conduits | | 17 200 | 860 \$ |
| 207691851 | KANIONCO | KWSMO-30R410AIH MV | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207691850 | KANIONCO | KWSMO-30R410AIH MV | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207691849 | KANIONCO | KWSMO-30R410AIH MV | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 205645146 | KANIONco | KWSMO-36R410AIH | Unités sans conduits | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212360150 | KANIONco | KWSMO-36R410AIHH | Unités sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207691855 | KANIONCO | KWSMO-36R410AIH MV | Unités sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 212360155 | KANIONco | KWSMO-48R410AIHH | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 212360153 | KANIONco | KWSMO-48R410AIHH | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207691854 | KANIONCO | KWSMO-48R410AIH MV | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207691852 | KANIONCO | KWSMO-48R410AIH MV | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 205756426 | KARDA | 1KARDA09SZO25 | 1KARDA09UVW | | 6 900 | 345 \$ |
| 207614053 | KARDA | 1KARDA09SZO25 | 1KARDA09UVW-2 | | 7 000 | 350 \$ |
| 206348120 | KARDA | 1KARDA09SZO25 | 2PAMSDH09 | | 7 200 | 360 \$ |
| 205756427 | KARDA | 1KARDA12SZO22.5 | 1KARDA12UVW | | 7 800 | 390 \$ |
| 206348123 | KARDA | 1KARDA24SZO20.5 | 2PAMSDH24 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 201830345 | KARDA | 1PAMSHH09-SZO-25 | 1PAMSHH09-SZW-25 | | 6 900 | 345 \$ |
| 201830346 | KARDA | 1PAMSHH12-SZO-22.5 | 1PAMSHH12-SZW-22.5 | | 7 800 | 390 \$ |
| 205921403 | KARDA | 1PAMSHH12-SZO-22.5 | 2KARDA12UVCS | | 8 700 | 435 \$ |
| 205921404 | KARDA | 1PAMSHH12-SZO-22.5 | 2KARDA12UVD | | 8 500 | 425 \$ |
| 201830348 | KARDA | 1PAMSHH24-SZO-20.5 | 1PAMSHH24-SZW-20.5 | | 15 400 | 770 \$ |
| 205921401 | KARDA | 1PAMSHH24-SZO-20.5 | 2KARDA24UVD | | 17 200 | 860 \$ |
| 205823033 | KARDA | 2KARDA18MZ2 | Unités sans conduits | | 12 000 | 600 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 206348122 | KARDA | 2KARDA18SZO20 | 2PAMSDH18 | | 15 000 | 750 \$ |
| 205724750 | KARDA | 2KARDA27MZ3 | Unités sans conduits | | 17 200 | 860 \$ |
| 205823030 | KARDA | 2KARDA36MZ4 | Unités sans conduits | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 205823036 | KARDA | 2KARDA48MZ5 | Unités sans conduits | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 202608469 | KARDA | 2PAMSH18-MZO2 | Unités sans conduits | | 12 000 | 600 \$ |
| 202608467 | KARDA | 2PAMSH27-MZO3 | Unités sans conduits | | 17 200 | 860 \$ |
| 202608468 | KARDA | 2PAMSH48-MZO5 | Unités sans conduits | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207796637 | KARDA | 3KARDA09SZO | 3KARDA09UVD | | 10 100 | 505 \$ |
| 207430429 | KARDA | 3KARDA09SZO | 3KARDA09UVW | | 9 300 | 465 \$ |
| 207614052 | KARDA | 3KARDA12SZO | 1KARDA12UVW | | 7 600 | 380 \$ |
| 207796640 | KARDA | 3KARDA12SZO | 3KARDA12CON | | 9 600 | 480 \$ |
| 210410112 | KARDA | 3KARDA12SZO | 3KARDA12CON-2 | | 10 200 | 510 \$ |
| 207796638 | KARDA | 3KARDA12SZO | 3KARDA12UVC | | 9 900 | 495 \$ |
| 207796639 | KARDA | 3KARDA12SZO | 3KARDA12UVD | | 10 600 | 530 \$ |
| 207430432 | KARDA | 3KARDA12SZO | 3KARDA12UVW | | 10 300 | 515 \$ |
| 207657361 | KARDA | 3KARDA18MZ2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 600 | 730 \$ |
| 207657360 | KARDA | 3KARDA18MZ2 | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 207657359 | KARDA | 3KARDA18MZ2 | Unités sans conduits | | 14 400 | 720 \$ |
| 207796641 | KARDA | 3KARDA18SZO | 3KARDA18UVC | | 15 600 | 780 \$ |
| 207796642 | KARDA | 3KARDA18SZO | 3KARDA18UVD | | 15 000 | 750 \$ |
| 207430430 | KARDA | 3KARDA18SZO | 3KARDA18UVW | | 11 100 | 555 \$ |
| 207796643 | KARDA | 3KARDA24SZO | 3KARDA24UVC | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207796644 | KARDA | 3KARDA24SZO | 3KARDA24UVD | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207430431 | KARDA | 3KARDA24SZO | 3KARDA24UVW | | 18 900 | 945 \$ |
| 207657364 | KARDA | 3KARDA27MZ3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207657362 | KARDA | 3KARDA27MZ3 | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207657363 | KARDA | 3KARDA27MZ3 | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 207657366 | KARDA | 3KARDA36MZ4 | Unités sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207657370 | KARDA | 3KARDA48MZ5 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207657369 | KARDA | 3KARDA48MZ5 | Unités avec conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207657368 | KARDA | 3KARDA48MZ5 | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206765552 | KEEPRITE | CVH825GKA3* | EA*4X25L17A*+WALLCON | ***80CTL0701412A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206765561 | KEEPRITE | CVH825GKA3* | EA*4X25L17A*+WALLCON | ***80CTL0901716A** | 20 600 | 1 030 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206767201 | KEEPRITE | CVH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""80CSU0401712A"" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206766038 | KEEPRITE | CVH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""80CTL0901716A"" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206767548 | KEEPRITE | CVH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206767557 | KEEPRITE | CVH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473124 | KEEPRITE | CVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""80CSU0401712A"" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473245 | KEEPRITE | CVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""80CTL0901716A"" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210473102 | KEEPRITE | CVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473113 | KEEPRITE | CVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473234 | KEEPRITE | CVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473223 | KEEPRITE | CVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206773042 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""80CSU0401712A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773051 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""80CSU0601716A"" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206773060 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""80CSU1002120A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771259 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""80CTL0701716A"" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206771358 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""80CTL0901716A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771277 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773425 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773434 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771349 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 31 800 | 1 590 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206771331 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ***97CMN1002122A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773105 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ***80CSU0401712A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773114 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ***80CSU0601716A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773132 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ***80CSU1002120A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771628 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ***80CTL0701716A** | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206771727 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ***80CTL0901716A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771646 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ***80CTL0902120A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773479 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ***95CSU0802120A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773488 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ***95CSU1002122A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206771718 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ***96CTN1002122A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771700 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ***97CMN1002122A** | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773141 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ***80CSU0401712A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773150 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ***80CSU0601716A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206773168 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ***80CSU1002120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206771763 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ***80CTL0701716A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206771862 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ***80CTL0901716A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771781 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ***80CTL0902120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773506 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ***95CSU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773515 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ***95CSU1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206771853 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771835 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773186 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""80CSU1002120A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771898 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771907 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""80CTL1352422A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773524 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773533 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771961 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771916 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""96CTN1202422A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771979 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""97CMN0602120A"" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206771934 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771943 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""97CMN1202422A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470261 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""80CSU1002120A"" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470272 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470283 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""80CTL1352422A"" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470239 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470250 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470349 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470294 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""96CTN1202422A"" | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210470316 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470327 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **97CMN1202422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470404 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **80CSU0401712A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470415 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **80CSU0601716A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470426 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **80CSU1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470437 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **80CTL0701716A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470503 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470448 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **80CTL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470382 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470393 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470492 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470470 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470547 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **80CSU1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470558 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **80CTL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470569 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **80CTL1352422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470525 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470536 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470635 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470580 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **96CTN1202422A** | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|-------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210470657 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **97CMN0602120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470602 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470613 | KEEPRITE | CVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **97CMN1202422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210457422 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457499 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | **80VSL0451716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457521 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457548 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457466 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457537 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457825 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VSL0451716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457836 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457847 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VSL0702120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457858 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457905 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457871 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457758 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457725 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457736 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457894 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458060 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458071 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457770 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210458137 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458214 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **80VSL0451716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458225 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458236 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458263 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458170 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VSN0601412A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210458159 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VSN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458181 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458274 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VTN0601412A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210458352 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VTN0601714A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210458252 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458540 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **80VSL0451716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458440 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **96VSN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|-------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210458473 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458753 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **96VTN0601714A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210458598 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458485 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210459007 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VSL0451716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210459018 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VSL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459029 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459040 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VSL0902120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210459087 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VTL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459053 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VTL0902120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210458896 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VSN0601714A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210458940 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VSN0801716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458907 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VSN0802120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210458918 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VSN1002120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210459231 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VTN0601714A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459076 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VTN0801716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459242 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VTN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210459253 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VTN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458952 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210459797 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **80VSL0451716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459697 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **96VSN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459730 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **96VSN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210460010 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **96VTN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459855 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **96VTN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459742 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460242 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **80VSL0451716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460253 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **80VSL0701716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460264 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **80VSL0702120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460311 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **80VTL0701716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460142 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VSN0601714A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460175 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VSN0801716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460467 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VTN0601714A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460300 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VTN0801716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460488 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VTN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460509 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460864 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L24A* | **96VTN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460875 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210461030 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **80VSL0902120A** | 30 200 | 1 510 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|-------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210461041 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **80VSL0902420A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461052 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **80VSL1102422A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461063 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **80VTL0902120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210460963 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **96VSN1002120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210460974 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **96VSN1202422A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210460986 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461408 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461419 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **80VSL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461455 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **80VTL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461432 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **80VTL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461286 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VSN0601714A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461297 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VSN0802120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461308 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VSN1002120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461599 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VTN0601714A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461621 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VTN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461331 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461798 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461809 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **80VSL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461820 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **80VSL0902420A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461831 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **80VSL1102422A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461842 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **80VTL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461731 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VSN0802120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461742 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VSN1002120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461753 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VSN1202422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461966 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VTN0802120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461977 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VTN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461765 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461856 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VTN1202422A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462021 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | "OMV154L20A" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466484 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VSL0702120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466495 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VSL0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466506 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VSL0902420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466517 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VSL1102422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466580 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VTL0701716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466543 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VTL0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466362 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **96VSN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466373 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **96VSN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466779 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **96VTN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|-------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210466569 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **96VTN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466893 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VSL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466937 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VSN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466948 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VSN0802120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210466959 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VSN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464652 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464663 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464674 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464685 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL1102422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464696 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **80VTL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464585 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464596 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464607 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464820 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464831 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464619 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464710 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464240 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0701716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464251 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464262 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464309 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464275 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464129 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464140 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464464 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464475 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464174 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464975 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464986 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **80VSL0902120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210464997 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **80VSL0902420A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210465008 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **80VSL1102422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210465019 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **80VTL0902120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210464908 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VSN0802120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464919 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VSN1002120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210464930 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VSN1202422A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210465143 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VTN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210465154 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VTN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464942 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|-------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210465033 | KEEPRITE | CVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VTN1202422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206774692 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **80CSU0802120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774880 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774710 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **80CSU0802120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206773810 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **80CTL0902120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206773819 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **80CTL1352422A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774889 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774898 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206773873 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206773828 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **96CTN1202422A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206773846 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774728 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **80CSU0802120A** | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206773909 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **80CTL0902120A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206773918 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **80CTL1352422A** | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206774907 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774916 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206773972 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206773927 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **96CTN1202422A** | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206773945 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774773 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **80CSU0802120A** | 36 000 | 1 800 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206774098 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ""80CTL1352422A"" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774952 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774826 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EHD4X48AAL+WALLCON | ""80CSU0802120A"" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 206774485 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EHD4X48AAL+WALLCON | ""80CTL1352422A"" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 206774853 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ""80CSU0802120A"" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774584 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774665 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ""80CTL1102120A"" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774593 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ""80CTL1352422A"" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774997 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206775006 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774647 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774602 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ""96CTN1202422A"" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774620 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210469978 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ""80CSU0802120A"" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206774269 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774278 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ""80CTL1352422A"" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210469956 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210469967 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206774332 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 36 400 | 1 820 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206774287 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALL CON | **96CTN1202422A** | 37 200 | 1 860 \$ |
| 206774305 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALL CON | **97CMN1002122A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774791 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON | **80CSU0802120A** | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206774188 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON | **80CTL0902120A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774961 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON | **95CSU0802120A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774970 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON | **95CSU1002122A** | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206774224 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON | **96CTN1002122A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774206 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALL CON | **97CMN1002122A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210470016 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON | **80CSU0802120A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774368 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON | **80CTL0902120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774440 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON | **80CTL1102120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774377 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON | **80CTL1352422A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210469994 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON | **95CSU0802120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210470005 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON | **95CSU1002122A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774431 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON | **96CTN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774386 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON | **96CTN1202422A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774404 | KEEPRITE | CVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALL CON | **97CMN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 201835727 | KEEPRITE | DLCLRAH36AAK | DLFLCAH36XAK | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 201835683 | KEEPRITE | DLCLRAH36AAK | DLFLDAH36XAK | | 27 600 | 1 380 \$ |
| 201835725 | KEEPRITE | DLCLRAH36AAK | DLFLFAH36XAK | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 201835733 | KEEPRITE | DLCLRAH48AAK | DLFLCAH48XAK | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 201835685 | KEEPRITE | DLCLRAH48AAK | DLFLDAH48XAK | | 33 400 | 1 670 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 201835731 | KEEPRITE | DLCLRAH48AAK | DLFLFAH48XAK | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 201835687 | KEEPRITE | DLCLRAH58AAK | DLFLDAH58XAK | | 37 600 | 1 880 \$ |
| 201835735 | KEEPRITE | DLCLRAH58AAK | DLFLFAH58XAK | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 205767352 | KEEPRITE | DLCLRBH36AAK | DLFLAAH36XAK | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206188311 | KEEPRITE | DLCLRBH36AAK | DLFLCAH36XAK | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206188312 | KEEPRITE | DLCLRBH36AAK | DLFLDAH36XAK | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 206188310 | KEEPRITE | DLCLRBH36AAK | DLFLFAH36XAK | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205767353 | KEEPRITE | DLCLRBH48AAK | DLFLAAH48XAK | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206188314 | KEEPRITE | DLCLRBH48AAK | DLFLCAH48XAK | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206188315 | KEEPRITE | DLCLRBH48AAK | DLFLDAH48XAK | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206188313 | KEEPRITE | DLCLRBH48AAK | DLFLFAH48XAK | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 207826628 | KEEPRITE | DLCLRCH36AAK | DLFLABH36XAK | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207826626 | KEEPRITE | DLCLRCH48AAK | DLFLABH48XAK | | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207826627 | KEEPRITE | DLCLRCH58AAK | DLFLABH60XAK | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207643076 | KEEPRITE | DLCMHBH24CAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 900 | 795 \$ |
| 207643075 | KEEPRITE | DLCMHBH24CAK | Unités avec conduits | | 18 500 | 925 \$ |
| 207643074 | KEEPRITE | DLCMHBH24CAK | Unités sans conduits | | 13 300 | 665 \$ |
| 207643079 | KEEPRITE | DLCMHBH30DAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 18 700 | 935 \$ |
| 207643078 | KEEPRITE | DLCMHBH30DAK | Unités avec conduits | | 19 000 | 950 \$ |
| 207643077 | KEEPRITE | DLCMHBH30DAK | Unités sans conduits | | 18 500 | 925 \$ |
| 207643088 | KEEPRITE | DLCMHBH36DAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207643087 | KEEPRITE | DLCMHBH36DAK | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207643086 | KEEPRITE | DLCMHBH36DAK | Unités sans conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207643085 | KEEPRITE | DLCMHBH48EAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207643084 | KEEPRITE | DLCMHBH48EAK | Unités avec conduits | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 207643083 | KEEPRITE | DLCMHBH48EAK | Unités sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 201835691 | KEEPRITE | DLCMRAH27CAK | Unités sans conduits | | 17 800 | 890 \$ |
| 201835693 | KEEPRITE | DLCMRAH36DAK | Unités sans conduits | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201835695 | KEEPRITE | DLCMRAH48EAK | Unités sans conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207643073 | KEEPRITE | DLCMRBH18BAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 11 800 | 590 \$ |
| 207643072 | KEEPRITE | DLCMRBH18BAK | Unités avec conduits | | 11 800 | 590 \$ |
| 207643071 | KEEPRITE | DLCMRBH18BAK | Unités sans conduits | | 11 800 | 590 \$ |
| 207643081 | KEEPRITE | DLCMRBH36DAK | Unités sans conduits | | 24 000 | 1 200 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207643091 | KEEPRITE | DLCMRBH48EAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207643090 | KEEPRITE | DLCMRBH48EAK | Unités avec conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207643089 | KEEPRITE | DLCMRBH48EAK | Unités sans conduits | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201835652 | KEEPRITE | DLCPRAH09AAK | DLFPHAH09XAK | | 7 200 | 360 \$ |
| 201835655 | KEEPRITE | DLCPRAH12AAK | DLFPHAH12XAK | | 6 800 | 340 \$ |
| 202463650 | KEEPRITE | DLCPRAH18AAK | DLFPHAH18XAK | | 12 300 | 615 \$ |
| 202463651 | KEEPRITE | DLCPRAH24AAK | DLFPHAH24XAK | | 15 450 | 773 \$ |
| 207614967 | KEEPRITE | DLCPRBH09AAK | DLFPHBH09XAK | | 10 400 | 520 \$ |
| 207614968 | KEEPRITE | DLCPRBH12AAK | DLFPHBH12XAK | | 10 400 | 520 \$ |
| 207826648 | KEEPRITE | DLCPRBH18AAK | DLFPHBH18XAK | | 20 200 | 1 010 \$ |
| 201835707 | KEEPRITE | DLCSRAH09AAK | DLFSCAH09XAK | | 6 700 | 335 \$ |
| 201835705 | KEEPRITE | DLCSRAH09AAK | DLFSDAH09XAK | | 6 800 | 340 \$ |
| 201835671 | KEEPRITE | DLCSRAH09AAK | DLFSHAH09XAK | | 7 500 | 375 \$ |
| 201835669 | KEEPRITE | DLCSRAH12AAJ | DLFSHAH12XAJ | | 7 100 | 355 \$ |
| 201835709 | KEEPRITE | DLCSRAH12AAK | DLFSCAH12XAK | | 8 200 | 410 \$ |
| 201835713 | KEEPRITE | DLCSRAH12AAK | DLFSDAH12XAK | | 8 100 | 405 \$ |
| 201835711 | KEEPRITE | DLCSRAH12AAK | DLFSFAH12XAK | | 9 600 | 480 \$ |
| 201835673 | KEEPRITE | DLCSRAH12AAK | DLFSHAH12XAK | | 7 600 | 380 \$ |
| 206396109 | KEEPRITE | DLCSRAH12AAK | DLFSHBH12XAK | | 7 500 | 375 \$ |
| 201835717 | KEEPRITE | DLCSRAH18AAK | DLFSCAH18XAK | | 12 000 | 600 \$ |
| 201835715 | KEEPRITE | DLCSRAH18AAK | DLFSFAH18XAK | | 12 900 | 645 \$ |
| 201835675 | KEEPRITE | DLCSRAH18AAK | DLFSHAH18XAK | | 11 900 | 595 \$ |
| 205921376 | KEEPRITE | DLCSRAH24AAK | DLFSAAH24XAK | | 17 500 | 875 \$ |
| 201835723 | KEEPRITE | DLCSRAH24AAK | DLFSCAH24XAK | | 16 200 | 810 \$ |
| 201835719 | KEEPRITE | DLCSRAH24AAK | DLFSDAH24XAK | | 17 400 | 870 \$ |
| 201835721 | KEEPRITE | DLCSRAH24AAK | DLFSFAH24XAK | | 17 200 | 860 \$ |
| 201835677 | KEEPRITE | DLCSRAH24AAK | DLFSHAH24XAK | | 15 000 | 750 \$ |
| 206396112 | KEEPRITE | DLCSRAH24AAK | DLFSHBH24XAK | | 15 000 | 750 \$ |
| 201835681 | KEEPRITE | DLCSRAH36AAK | DLFSHAH36XAK | | 20 600 | 1 030 \$ |
| 207188917 | KEEPRITE | DLCSRBH06AAK | DLFSHBH06XAK | | 7 500 | 375 \$ |
| 206350426 | KEEPRITE | DLCSRBH09AAK | DLFSCAH09XAK | | 6 100 | 305 \$ |
| 206350427 | KEEPRITE | DLCSRBH09AAK | DLFSDAH09XAK | | 6 400 | 320 \$ |
| 206361889 | KEEPRITE | DLCSRBH09AAK | DLFSHBH09XAK | | 7 400 | 370 \$ |
| 206361888 | KEEPRITE | DLCSRBH12AAJ | DLFSHBH12XAJ | | 8 200 | 410 \$ |
| 206350428 | KEEPRITE | DLCSRBH12AAK | DLFSCAH12XAK | | 7 900 | 395 \$ |
| 206350429 | KEEPRITE | DLCSRBH12AAK | DLFSDAH12XAK | | 8 300 | 415 \$ |
| 206350430 | KEEPRITE | DLCSRBH12AAK | DLFSFAH12XAK | | 8 400 | 420 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206396108 | KEEPRITE | DLCSRBH12AAK | DLFSHAH12XAK | | 7 500 | 375 \$ |
| 206361890 | KEEPRITE | DLCSRBH12AAK | DLFSHBH12XAK | | 7 300 | 365 \$ |
| 207826603 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | DLFSABH18XBK | | 12 000 | 600 \$ |
| 206350432 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | DLFSDAH18XAK | | 12 700 | 635 \$ |
| 207801572 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | DLFSDAH24XAK | | 12 600 | 630 \$ |
| 206350433 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | DLFSFAH18XAK | | 12 000 | 600 \$ |
| 206361891 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | DLFSHBH18XAK | | 11 100 | 555 \$ |
| 207202985 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202992 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207202995 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207203003 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **80ESU0401712A** | 13 700 | 685 \$ |
| 207203007 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **92ESN0401410A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207203014 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **92ESN0401712A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207203017 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **92ESN0601412A** | 14 000 | 700 \$ |
| 207203025 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **95ESN0261410A** | 14 100 | 705 \$ |
| 207203031 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **95ESN0401410A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207203040 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **95ESN0401712A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207203046 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **95ESN0601714A** | 14 100 | 705 \$ |
| 207203049 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **95ESU0401712A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207203053 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401410A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207203060 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401712A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207203064 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **96VTN0601412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207203071 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **96VTN0601714A** | 14 100 | 705 \$ |
| 207202986 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203008 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **92ESN0401410A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207203032 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **95ESN0401410A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203044 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **95ESN0601412A** | 14 900 | 745 \$ |
| 207203054 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203065 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202987 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202993 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202996 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203001 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203004 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **80ESU0401712A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207203009 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401410A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207203015 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203018 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **92ESN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203023 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **92ESN0801716A** | 14 700 | 735 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207203026 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0261410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203033 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401410A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203041 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203045 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601412A** | 14 900 | 745 \$ |
| 207203050 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **95ESU0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203055 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203061 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203066 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203072 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601714A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202988 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202994 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202997 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207203005 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **80ESU0401712A** | 13 600 | 680 \$ |
| 207203010 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **92ESN0401410A** | 13 700 | 685 \$ |
| 207203019 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **92ESN0601412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207203027 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0261410A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207203036 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401410A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207203042 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401712A** | 13 700 | 685 \$ |
| 207203047 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0601714A** | 14 000 | 700 \$ |
| 207203051 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **95ESU0401712A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207203056 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401410A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207203062 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401712A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207203067 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207203073 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601714A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207203074 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207202989 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202998 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203011 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **92ESN0401410A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203020 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **92ESN0601412A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203028 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **95ESN0261410A** | 14 800 | 740 \$ |
| 207203037 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **95ESN0401410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203057 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0401410A** | 14 800 | 740 \$ |
| 207203068 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0601412A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207202990 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202999 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203012 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0401410A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207203021 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203029 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0261410A** | 14 700 | 735 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207203038 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0401410A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203058 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0401410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203069 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202991 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203000 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203002 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203006 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0401712A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207203013 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401410A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207203016 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203022 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203024 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0801716A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203030 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0261410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203039 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401410A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203043 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203048 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601714A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203052 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203059 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203063 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203070 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207202983 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | FEM4P18**AL | | 14 700 | 735 \$ |
| 207202984 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | FEM4X18**BL | | 14 700 | 735 \$ |
| 207202981 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | FM(C,U)4Z18**AL* | | 15 000 | 750 \$ |
| 207202980 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | FMA4X18**AL* | | 15 000 | 750 \$ |
| 207202176 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | FVM4X24***L | | 13 400 | 670 \$ |
| 207202982 | KEEPRITE | DLCSRBH18AAK | FXM4X18**AL | | 14 500 | 725 \$ |
| 206188316 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | DLFSAAH24XAK | | 16 500 | 825 \$ |
| 207826602 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | DLFSABH24XBK | | 16 200 | 810 \$ |
| 206350434 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | DLFSCAH24XAK | | 14 500 | 725 \$ |
| 206350435 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | DLFSDAH24XAK | | 14 500 | 725 \$ |
| 206350436 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | DLFSFAH24XAK | | 14 500 | 725 \$ |
| 206396113 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | DLFSHAH24XAK | | 15 000 | 750 \$ |
| 206361892 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | DLFSHBH24XAK | | 17 000 | 850 \$ |
| 207099727 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099732 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099763 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **92ESN0601412A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099768 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **92ESN0601714A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099778 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **95ESN0261410A** | 15 800 | 790 \$ |
| 207099793 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **95ESN0601412A** | 15 800 | 790 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207099746 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **80ESU0601716A" | 15 700 | 785 \$ |
| 207099772 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **92ESN0801716A**" | 15 700 | 785 \$ |
| 207099835 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601412A**" | 15 800 | 790 \$ |
| 207099797 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601714A**" | 15 800 | 790 \$ |
| 207099751 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **95ESU0401712A**" | 15 700 | 785 \$ |
| 207099819 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601714A**" | 15 800 | 790 \$ |
| 207099825 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716A**" | 15 700 | 785 \$ |
| 207099843 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401712A**" | 15 200 | 760 \$ |
| 207099836 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0601412A**" | 15 200 | 760 \$ |
| 207099830 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0601714A**" | 15 200 | 760 \$ |
| 207099728 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0451412A**" | 15 500 | 775 \$ |
| 207099733 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0701412A**" | 15 500 | 775 \$ |
| 207099764 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **92ESN0601412A**" | 15 500 | 775 \$ |
| 207099769 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **92ESN0601714A**" | 15 500 | 775 \$ |
| 207099779 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **95ESN0261410A**" | 15 500 | 775 \$ |
| 207099794 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **95ESN0601412A**" | 15 600 | 780 \$ |
| 207099805 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VTN0401410A**" | 15 600 | 780 \$ |
| 207099816 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412A**" | 15 600 | 780 \$ |
| 207099739 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701712A**" | 15 500 | 775 \$ |
| 207099744 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **80ESU0401712A**" | 15 400 | 770 \$ |
| 207099776 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **92ESN0801716A**" | 15 400 | 770 \$ |
| 207099790 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401712A**" | 15 600 | 780 \$ |
| 207099838 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601412A**" | 15 600 | 780 \$ |
| 207099801 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601714A**" | 15 500 | 775 \$ |
| 207099755 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **95ESU0401712A**" | 15 500 | 775 \$ |
| 207099823 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601714A**" | 15 500 | 775 \$ |
| 207099829 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716A**" | 15 500 | 775 \$ |
| 207099730 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451712A**" | 15 500 | 775 \$ |
| 207099737 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701712A**" | 15 400 | 770 \$ |
| 207099742 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **80ESU0401712A**" | 15 300 | 765 \$ |
| 207099748 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **80ESU0601716A" | 15 400 | 770 \$ |
| 207099774 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **92ESN0801716A**" | 15 400 | 770 \$ |
| 207099788 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0401712A**" | 15 500 | 775 \$ |
| 207099837 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601412A**" | 15 500 | 775 \$ |
| 207099799 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601714A**" | 15 400 | 770 \$ |
| 207099753 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **95ESU0401712A**" | 15 400 | 770 \$ |
| 207099810 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401712A**" | 15 500 | 775 \$ |
| 207099821 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601714A**" | 15 400 | 770 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207099827 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099844 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L21A* | **95ESN0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099831 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L21A* | **95ESN0601714A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099851 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401410A** | 15 300 | 765 \$ |
| 207099845 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401712A** | 15 300 | 765 \$ |
| 207099839 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601412A** | 15 300 | 765 \$ |
| 207099832 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601714A** | 15 200 | 760 \$ |
| 207099846 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L21A* | **95ESN0401712A** | 15 200 | 760 \$ |
| 207099833 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L21A* | **95ESN0601714A** | 15 100 | 755 \$ |
| 207099726 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099731 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099762 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099767 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099792 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099735 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099740 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099745 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0601716A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099771 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0801716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099840 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099796 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601714A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099750 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0401712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099818 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601714A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099824 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099729 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099734 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099765 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099770 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0601714A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099780 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0261410A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099795 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099806 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0401410A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099817 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099736 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099741 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0401712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099747 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0601716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099773 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0801716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099787 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0401712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099841 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099798 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207099752 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESU0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099820 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099826 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099847 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0401712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099834 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099738 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099743 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0401712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099749 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0601716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099775 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0801716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099789 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0401712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099842 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099800 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099754 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESU0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099822 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099828 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099724 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | FM(C,U)4Z24**AL* | | 16 100 | 805 \$ |
| 207099723 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | FMA4X24**AL* | | 16 000 | 800 \$ |
| 207099721 | KEEPRITE | DLCSRBH24AAK | FXM4X24**AL | | 15 500 | 775 \$ |
| 210819424 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | DLFSABH30XBK | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 207199297 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199301 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199310 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L14A* | **92ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199341 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L14A* | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199299 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199303 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199308 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199312 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199314 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199334 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199342 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199349 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601714A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199316 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0801716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199319 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199321 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199323 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199325 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199336 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199343 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207199350 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199305 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199335 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **95ESN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199351 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199318 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **95ESN0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199327 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120A** | 18 800 | 940 \$ |
| 207199329 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120A** | 18 800 | 940 \$ |
| 207199332 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199337 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199344 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199352 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601714A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199354 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EA*4X37L21A* | **95ESN0601714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 207199338 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EA*4X42L21A* | **95ESN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199353 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EA*4X42L21A* | **95ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199339 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EA*4X43L21A* | **95ESN0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 207199355 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EA*4X43L21A* | **95ESN0601714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 207199298 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199302 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199311 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199345 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199322 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199300 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199304 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199309 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199313 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199315 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199347 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199356 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199317 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0801716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199320 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199324 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199326 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199306 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199307 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0902116A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199357 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199328 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207200417 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 207199346 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207199358 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199360 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199333 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | END4X42L17** | **95ESN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199340 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | END4X42L17** | **95ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199348 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | END4X42L17** | **95ESN0601412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199359 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | END4X42L17** | **95ESN0601714A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199292 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | FEM4P30**AL | | 19 100 | 955 \$ |
| 207199293 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | FEM4X30**BL | | 19 100 | 955 \$ |
| 207199296 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | FM(C,U)4Z30**AL* | | 19 200 | 960 \$ |
| 207199294 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | FMA4X30**AL* | | 19 400 | 970 \$ |
| 207198930 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | FVM4X36***L | | 19 200 | 960 \$ |
| 207199295 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK | FXM4X30**AL | | 18 800 | 940 \$ |
| 208104318 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK11 | DLFSABH30XBK | | 19 200 | 960 \$ |
| 208102127 | KEEPRITE | DLCSRBH30AAK11 | DLFSHBH30XAK | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 208104317 | KEEPRITE | DLCSRBH36ABK | DLFSABH36XBK | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209852084 | KEEPRITE | DLCURAH18AAK | DLFUAAH18XAK | | 12 000 | 600 \$ |
| 209852080 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | DLFUAAH18XAK | | 13 500 | 675 \$ |
| 211259895 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211259911 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211260005 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211259925 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211259737 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ESU0401712A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260022 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ESU0601716A** | 12 700 | 635 \$ |
| 212977714 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212978230 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212978749 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212979949 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212982380 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MSU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212981828 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MSU1002120A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211259585 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VSL0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212969513 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VSL0451412B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259712 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VSL0451716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211259724 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VSL0701716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212969973 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VSL0701716B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259752 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VTL0451412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212970854 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VTL0451412B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259792 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VTL0701716A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212971442 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VTL0701716B** | 12 200 | 610 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211259974 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211259989 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92ESN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211259942 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211259958 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92ESN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212983258 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92MSN0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212983634 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92MSN0601412A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212984165 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92MSN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212984705 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92MSN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259865 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95ESN0261410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211259803 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211259815 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95ESN0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259827 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95ESN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259673 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95ESU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212988777 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95MSU0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212989269 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95MSU0601716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212985881 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96MSN0261410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212986279 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96MSN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212986663 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96MSN0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212986985 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96MSN0601412A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212987503 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96MSN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259622 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0401410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212972669 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0401410B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259635 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973019 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0401712B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259647 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973299 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0601412B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259610 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259659 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212973659 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0801716B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259840 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212974621 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401410B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259769 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212975075 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401712B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259851 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975383 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0601412B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259882 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259781 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212975780 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0801716B** | 12 100 | 605 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211260051 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | "OLV098A12**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211260037 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | "OMV098J12**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260064 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | "OMV112K14A" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260194 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0451412A**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260235 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0701412A**" | 12 300 | 615 \$ |
| 212977726 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80MS(N,L)0451412A**" | 12 300 | 615 \$ |
| 212978242 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80MS(N,L)0701412A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260078 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80VSL0451412A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 212969523 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80VSL0451412B**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211260116 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80VTL0451412A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 212970866 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80VTL0451412B**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211260222 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **92ESN0401410A**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260209 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **92ESN0601412A**" | 12 600 | 630 \$ |
| 212983644 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **92MSN0601412A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260180 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0261410A**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260130 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0401410A**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211260146 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0601412A**" | 12 500 | 625 \$ |
| 212985891 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96MSN0261410A**" | 12 300 | 615 \$ |
| 212986291 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96MSN0401410A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 212986995 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96MSN0601412A**" | 12 300 | 615 \$ |
| 211260092 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0401410A**" | 12 300 | 615 \$ |
| 212972679 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0401410B**" | 12 300 | 615 \$ |
| 211260104 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0601412A**" | 12 500 | 625 \$ |
| 212973309 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0601412B**" | 12 200 | 610 \$ |
| 211260160 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410A**" | 12 300 | 615 \$ |
| 212974634 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410B**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260170 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412A**" | 12 500 | 625 \$ |
| 212975394 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412B**" | 12 200 | 610 \$ |
| 211260540 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451412A**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260554 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451712A**" | 12 900 | 645 \$ |
| 211260631 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701412A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260568 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701712A**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260382 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ESU0401712A**" | 12 700 | 635 \$ |
| 211260645 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ESU0601716A**" | 12 800 | 640 \$ |
| 212977738 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0451412A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 212978254 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701412A**" | 12 400 | 620 \$ |
| 212978760 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701712A**" | 12 300 | 615 \$ |
| 212979961 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0901714A**" | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212982392 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80MSU0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212981840 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80MSU1002120A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260249 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969533 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260359 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451716A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260370 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0701716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212969983 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0701716B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260395 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212970878 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260437 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0701716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212971453 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0701716B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260608 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260619 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401712A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260583 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0601412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260596 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212983269 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212983654 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212984177 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212984717 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0801716A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260513 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0261410A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211260449 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260462 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260475 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260325 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95ESU0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212988789 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95MSU0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212989281 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95MSU0601716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212985901 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0261410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986303 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212986675 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987005 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987515 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0801716A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260281 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972689 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401410B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260292 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973029 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401712B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260302 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973319 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601412B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260270 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211260313 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973669 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0801716B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260490 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974647 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260412 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975086 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401712B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260502 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975405 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260528 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 213076391 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601716B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260425 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212975793 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260668 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | "OLV098A12**" | 12 700 | 635 \$ |
| 211260657 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | "OMV098J12**" | 12 700 | 635 \$ |
| 211260678 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | "OMV112K14A" | 12 700 | 635 \$ |
| 211260984 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260999 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211261126 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211261013 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260823 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ESU0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261166 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ESU0601716A** | 12 600 | 630 \$ |
| 212977750 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212978266 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212978771 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212979973 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212982404 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80MSU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212981852 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80MSU1002120A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260689 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212969543 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260799 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260809 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0701716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212969993 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0701716B** | 12 000 | 600 \$ |
| 211260836 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0451412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212970890 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260879 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0701716A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212971464 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0701716B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211261053 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261078 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211261027 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261040 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212983280 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212983664 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601412A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212984189 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212984729 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260957 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0261410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260891 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260904 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260918 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260765 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95ESU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212988801 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95MSU0401712A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212989293 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95MSU0601716A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212985911 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0261410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212986687 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212987015 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0601412A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212987527 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260720 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212972699 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401410B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260731 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973039 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401712B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260741 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973329 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601412B** | 12 000 | 600 \$ |
| 211260710 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260752 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212973679 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0801716B** | 12 000 | 600 \$ |
| 211260933 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212974660 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401410B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260853 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212975097 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401712B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260945 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212975416 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412B** | 12 000 | 600 \$ |
| 211260972 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260867 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212975806 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716B** | 12 000 | 600 \$ |
| 211261216 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "OLV098A12**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211261198 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "OMV098J12**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211261234 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "OMV112K14A" | 12 500 | 625 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211261439 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261507 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212977762 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212978278 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211261253 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969553 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80VSL0451412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261310 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80VTL0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212970902 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80VTL0451412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261485 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **92ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261463 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **92ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212983674 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **92MSN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211261418 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0261410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261334 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261355 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212985921 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0261410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212986315 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987025 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261271 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212972709 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261290 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973339 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261378 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212974673 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261398 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975427 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211262007 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262033 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262168 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211262059 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261750 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80ESU0401712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 212977774 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212978292 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212978782 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212979985 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212982416 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MSU0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212981864 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MSU1002120A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211261529 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261711 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451716A** | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211261729 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0701716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212970003 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0701716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261771 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211261834 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212971475 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211262125 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262147 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262082 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262104 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212983291 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212983684 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212984201 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212984741 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0801716A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261960 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0261410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211261851 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261874 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261901 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261656 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95ESU0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212988813 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95MSU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212989305 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95MSU0601716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212985931 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0261410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212986327 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986699 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987035 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212987539 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211261582 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212972719 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261600 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973049 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401712B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261618 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973349 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261564 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261636 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212973689 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0801716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261925 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212974686 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261798 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975108 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712B** | 12 200 | 610 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211261940 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975438 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261986 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261820 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212975819 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211262208 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | "OLV098A12**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211262190 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | "OMV098J12**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211262226 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | "OMV112K14A" | 12 600 | 630 \$ |
| 211262430 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262498 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212977786 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80MS(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978304 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262243 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80VSL0451412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212969563 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80VSL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262298 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80VTL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212970914 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80VTL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262476 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **92ESN0401410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262454 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **92ESN0601412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 212983694 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **92MSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262409 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **95ESN0261410A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211262322 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **95ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262344 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **95ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212985941 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96MSN0261410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212986339 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96MSN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212987045 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96MSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262261 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972729 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VSN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262279 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973359 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VSN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262368 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974699 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262388 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975449 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262709 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262778 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212977798 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80MS(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978316 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262520 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212969573 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VSL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262576 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VTL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212970926 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VTL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262756 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0401410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262733 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0601412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 212983704 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92MSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262687 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0261410A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211262601 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262623 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212985951 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0261410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986351 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212987055 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211262538 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972739 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262557 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973369 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262647 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974712 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262667 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975460 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263305 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211263330 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 12 900 | 645 \$ |
| 211263495 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263355 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211263040 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0401712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211263519 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0601716A** | 12 800 | 640 \$ |
| 212977810 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978328 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978793 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212979997 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212982428 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212981876 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU1002120A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262800 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969583 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262981 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451716A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262999 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0701716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212970013 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0701716B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263062 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212970938 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263132 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0701716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212971486 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0701716B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263448 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211263472 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401712A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211263380 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0601412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211263403 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263426 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0801716A** | 12 900 | 645 \$ |
| 212983302 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212983714 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212984213 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212984753 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0801716A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263259 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0261410A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211263147 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263170 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211263192 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262925 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263019 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0601716A** | 12 900 | 645 \$ |
| 212988825 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212989317 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0601716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212985961 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0261410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986363 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212986711 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212987065 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987551 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0801716A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262854 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972749 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262872 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973059 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401712B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262889 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973379 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262836 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262906 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973699 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0801716B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263217 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974725 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263090 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975119 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712B** | 12 500 | 625 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211263238 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975471 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263284 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601714A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263111 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212975832 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263559 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OLV098A12**" | 12 700 | 635 \$ |
| 211263540 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OMV098J12**" | 12 800 | 640 \$ |
| 211263578 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OMV112K14A" | 12 800 | 640 \$ |
| 211263791 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263860 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212977822 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212978340 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263596 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969593 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VSL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263654 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VTL0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212970950 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VTL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263837 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263816 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212983725 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263768 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0261410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263679 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263702 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212985971 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0261410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212986375 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987075 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263615 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212972759 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263633 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973389 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263727 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212974738 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263748 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975482 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264479 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211264504 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211264640 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211264527 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211264095 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0401712A** | 12 700 | 635 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211264664 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0601716A** | 12 700 | 635 \$ |
| 212977834 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212978352 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212978804 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212980009 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212982440 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212981888 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU1002120A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211263883 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969603 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264057 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211264075 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212970023 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264118 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212970962 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264222 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212971497 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211264596 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211264617 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211264551 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211264574 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212983313 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212983735 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212984225 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212984765 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211264435 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0261410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211264251 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211264285 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264330 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211264011 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESU0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212988837 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212989329 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0601716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212985981 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0261410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986387 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986723 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987085 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212987563 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263938 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972769 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211263956 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973069 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401712B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263974 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973399 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263920 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263992 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212973709 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264390 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974751 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264149 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975130 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401712B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264414 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975493 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264459 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211264184 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212975845 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264702 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OLV098A12**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211264684 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OMV098J12**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211264720 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OMV112K14A" | 12 600 | 630 \$ |
| 211264770 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | FEM4P18**AL | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264792 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | FEM4P24**AL | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264816 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | FEM4X18**BL | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264846 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | FEM4X24**CL | | 12 100 | 605 \$ |
| 211264746 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | FJMA4*18L*A* | | 12 700 | 635 \$ |
| 211257341 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | FJMA4*24L*B* | | 12 800 | 640 \$ |
| 211264978 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | FM(C,U)4Z18**AL* | | 12 500 | 625 \$ |
| 211265000 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | FM(C,U)4Z24**AL* | | 12 500 | 625 \$ |
| 211265021 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | FM(C,U)4Z30**AL* | | 12 400 | 620 \$ |
| 211719733 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | FMA4P18**AL* | | 12 700 | 635 \$ |
| 211264934 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | FMA4X18**AL* | | 12 400 | 620 \$ |
| 211264956 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | FMA4X24**AL* | | 12 400 | 620 \$ |
| 211265044 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | FVM4X24***L | | 12 400 | 620 \$ |
| 211264869 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | FXM4X18**AL | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264890 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | FXM4X24**AL | | 12 400 | 620 \$ |
| 211264913 | KEEPRITE | DLCURAH18ABK | FXM4X30**AL | | 12 400 | 620 \$ |
| 209852078 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | DLFUAH24XAK | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212977342 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969613 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **80VSL0451412B** | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212970974 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **80VTL0451412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983324 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **92MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212985631 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96MSN0261410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212985991 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96MSN0401410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986735 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972779 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96VSN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973409 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96VSN0601412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974764 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975504 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212977354 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212978364 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212978827 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212979529 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212981936 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212981372 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MSU1002120A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212969623 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212970033 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80VSL0701716B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212970986 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80VTL0451412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971508 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80VTL0701716B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983016 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **92MSN0401712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983334 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983745 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601714A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212984261 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **92MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988429 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **95MSU0401712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212988849 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **95MSU0601716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212985641 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96MSN0261410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986003 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986399 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986745 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212987095 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96MSN0801716A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212972789 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973079 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401712B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973419 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973719 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VSN0801716B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212974777 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975141 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401712B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975515 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975858 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716B** | 20 200 | 1 010 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212977366 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212978375 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212978839 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212979541 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212981948 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MSU0401712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212981384 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MSU1002120A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212969633 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 212970043 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80VSL0701716B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212970998 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80VTL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 212971519 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80VTL0701716B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212983027 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **92MSN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212983344 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601412A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212983757 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601714A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212984273 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **92MSN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212988441 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **95MSU0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212988861 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **95MSU0601716A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212985651 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96MSN0261410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212986015 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96MSN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212986411 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96MSN0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986755 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96MSN0601412A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212987107 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96MSN0801716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212972799 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401410B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212973089 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401712B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212973429 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601412B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212973729 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974790 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401410B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975152 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401712B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212975526 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212975871 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212977378 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212977882 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212969643 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971010 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212983354 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212985661 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96MSN0261410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986027 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986765 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972809 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212973439 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212974803 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975537 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212977390 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212977894 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212978386 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978851 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979553 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981960 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981396 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MSU1002120A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969653 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970053 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80VSL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212971022 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971530 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983038 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983364 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983769 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984285 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988453 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **95MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988873 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212985671 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96MSN0261410A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986039 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986423 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986775 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987119 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972819 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973099 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973449 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973739 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974816 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975163 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975548 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975884 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212977906 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978397 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978863 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979565 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981972 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212981408 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MSU1002120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212969663 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970063 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971034 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971541 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212983049 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983374 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983781 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984297 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988465 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **95MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988885 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212985681 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96MSN0261410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212986051 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986435 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986785 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96MSN0601412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212987131 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972829 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973109 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973459 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973749 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974829 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401410B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975174 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975559 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975897 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978408 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978875 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979329 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212979577 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212980076 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212980373 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212980774 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212981984 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212982512 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MSU0601716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212981420 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MSU1002120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970073 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212970513 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212971552 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212972095 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120B** | 19 900 | 995 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212972370 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983060 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983793 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984309 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212984847 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **92MSN0802120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212985139 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **92MSN1002120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212988477 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **95MSU0401712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988897 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212989401 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **95MSU0802120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 213075733 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002120A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 213076178 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002122A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212986447 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987143 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212987647 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96MSN0802120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973119 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973759 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974069 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974289 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212975185 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975910 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212976355 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212976632 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212976955 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212977918 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212978419 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212978887 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212979589 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212981996 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MSU0401712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212981432 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MSU1002120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212969673 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212970083 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971046 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212971563 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212983071 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **92MSN0401712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212983384 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601412A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212983805 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601714A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212984321 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **92MSN0801716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212988489 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **95MSU0401712A** | 19 800 | 990 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212988909 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **95MSU0601716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212985691 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96MSN0261410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212986063 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96MSN0401410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212986459 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986795 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96MSN0601412A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212987155 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212972839 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401410B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212973129 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973469 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601412B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212973769 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974842 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VTN0401410B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975196 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975570 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601412B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975923 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978430 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212978899 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212979339 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212979601 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212980087 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212980384 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212980786 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212982008 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MSU0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212982524 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MSU0601716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212981444 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MSU1002120A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212970093 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 212970523 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971574 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212972106 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212972382 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212983082 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **92MSN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212983817 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **92MSN0601714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212984333 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **92MSN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212984857 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **92MSN0802120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212985151 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **92MSN1002120A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212988501 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **95MSU0401712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212988921 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **95MSU0601716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212989413 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **95MSU0802120A** | 19 400 | 970 \$ |
| 213075748 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002120A** | 19 600 | 980 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213076187 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002122A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986471 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96MSN0401712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212987167 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96MSN0801716A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212987659 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96MSN0802120A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212973139 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VSN0401712B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212973779 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212974079 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212974299 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212975207 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VTN0401712B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975936 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212976370 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212976645 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120B** | 19 400 | 970 \$ |
| 212976965 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212977930 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969683 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80VSL0451412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212971058 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80VTL0451412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983394 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **92MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212985701 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0261410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986075 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0401410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986805 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212972849 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973479 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0601412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212974855 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975581 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212977942 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212978441 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212978911 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212979613 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212982020 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212981456 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU1002120A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212969693 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212970103 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0701716B** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 212971070 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0451412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212971585 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0701716B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983093 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0401712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983404 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983829 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601714A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212984345 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0801716A** | 20 200 | 1 010 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212988513 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0401712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212988933 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0601716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212985711 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0261410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986087 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986483 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401712A** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 212986815 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212987179 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0801716A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212972859 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973149 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401712B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973489 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973789 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0801716B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212974868 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975218 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975592 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975949 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212977954 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212969703 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971082 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212983414 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212985721 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0261410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986099 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986825 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0601412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212972869 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973499 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212974881 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975603 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212977966 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212978452 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978923 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979625 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212982032 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981468 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU1002120A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969713 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970113 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212971094 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971596 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212983104 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983424 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212983841 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984357 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988525 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988945 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212985731 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0261410A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986111 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986495 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986835 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987191 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972879 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973159 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973509 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973799 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974894 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975229 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975614 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975962 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978474 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978947 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979349 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212979649 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212980098 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212980395 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212980798 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212982056 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212982536 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0601716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212981492 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU1002120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970133 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212970533 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0902120B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212971618 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972117 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0902120B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212972394 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983126 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983865 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984381 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212984867 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0802120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212985163 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN1002120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212988549 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212988969 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212989425 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0802120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 213075763 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002120A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 213076196 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002122A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212986519 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987215 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987671 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0802120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973179 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973819 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974089 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974309 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212975251 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975988 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212976382 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212976658 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212976975 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212977978 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212978463 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978935 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979637 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212982044 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981480 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU1002120A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969723 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970123 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212971106 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971607 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212983115 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983434 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983853 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984369 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988537 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988957 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212985741 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0261410A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986123 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986507 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986845 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987203 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972889 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212973169 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973519 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973809 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974907 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975240 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975625 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975975 | KEEPRITE | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 209852081 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | DLFUAH24XAK | | 19 200 | 960 \$ |
| 211240326 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211240360 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212977570 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212978086 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240233 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80VSL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212969733 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80VSL0451412B** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240261 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80VTL0451412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212971118 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80VTL0451412B** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240349 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **92ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240338 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **92ESN0601412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212983514 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **92MSN0601412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240315 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0261410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 211240273 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240284 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0601412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212985761 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96MSN0261410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986135 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96MSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986865 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96MSN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240242 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212972899 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240251 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212973529 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0601412B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240295 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212974920 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240305 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212975636 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240633 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211240645 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240758 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240657 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240446 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 700 | 985 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211240669 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240504 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ESU0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240770 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ESU0601716A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212977582 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212978098 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212978628 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212979127 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212979817 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212982248 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MSU0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212981696 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MSU1002120A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240371 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212969743 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451412B** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240474 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240483 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0701716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212970143 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0701716B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240515 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0451412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212971130 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0451412B** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240549 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0701716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212971629 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0701716B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240736 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240747 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240681 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211240692 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240703 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212983137 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212983524 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212984033 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212984573 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0801716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240612 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0261410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 211240559 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240570 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240581 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211240714 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601714A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211240725 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0801716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240435 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESU0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240493 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESU0601716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212988645 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95MSU0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212989137 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95MSU0601716A** | 19 400 | 970 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212985771 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0261410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986147 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986531 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986875 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212987371 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240398 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212972909 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240407 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212973189 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401712B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240416 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212973539 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601412B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240389 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240425 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212973829 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0801716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240592 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212974933 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240529 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240602 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212975647 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240623 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240539 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212976001 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240789 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | "OLV098A12**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211240780 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | "OMV098J12**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211240798 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | "OMV112K14A" | 19 500 | 975 \$ |
| 211241069 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241081 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211241194 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241093 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241105 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211240940 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ESU0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 211241206 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212977594 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212978110 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212978639 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212979139 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212979829 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212982260 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MSU0401712A** | 18 600 | 930 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212981708 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MSU1002120A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211240807 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212969753 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451412B** | 18 500 | 925 \$ |
| 211240910 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211240919 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0701716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212970153 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0701716B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211240951 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0451412A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212971142 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0451412B** | 18 500 | 925 \$ |
| 211240985 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0701716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212971640 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0701716B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211241172 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241183 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211241117 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0601412A** | 18 500 | 925 \$ |
| 211241128 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0601714A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211241139 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0801716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212983148 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212983534 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601412A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212984045 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212984585 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0801716A** | 18 500 | 925 \$ |
| 211241006 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241017 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0601412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211240871 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95ESU0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 211240929 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95ESU0601716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212988657 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95MSU0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212989149 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95MSU0601716A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212985781 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0261410A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212986159 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0401410A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212986543 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212986885 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0601412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212987383 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0801716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211240834 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401410A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212972919 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401410B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211240843 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212973199 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401712B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211240852 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601412A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212973549 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601412B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211240825 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211240861 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0801716A** | 18 800 | 940 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212973839 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0801716B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211241028 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401410A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211240965 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 211241038 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212975658 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211241059 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601714A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211240975 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212976014 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211241225 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | "OLV098A12**" | 18 600 | 930 \$ |
| 211241216 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | "OMV098J12**" | 18 600 | 930 \$ |
| 211241234 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | "OMV112K14A" | 19 000 | 950 \$ |
| 211241336 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211241370 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212977606 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978122 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241243 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80VSL0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212969763 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80VSL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241271 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80VTL0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971154 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80VTL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241359 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241348 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **92ESN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212983544 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **92MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241325 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0261410A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211241283 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211241294 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212985791 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0261410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986171 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986895 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241252 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212972929 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241261 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973559 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241305 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241315 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975669 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241643 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241655 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241768 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 200 | 960 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211241667 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241456 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241679 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241514 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241780 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ESU0601716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212977618 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978134 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978650 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212979151 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979841 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982272 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212981720 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MSU1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241381 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212969773 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241484 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241493 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212970163 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241525 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212971166 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241559 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971651 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241746 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241757 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241691 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241702 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241713 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212983159 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212983554 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984057 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984597 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241622 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0261410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241569 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211241580 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241591 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241724 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241735 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211241445 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241503 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212988669 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95MSU0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212989161 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212985801 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0261410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986183 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986555 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986905 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0601412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212987395 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241408 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212972939 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241417 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973209 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241426 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973569 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241399 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241435 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212973849 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0801716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241602 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241539 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975284 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241612 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975680 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241633 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241549 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212976027 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241799 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211241790 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | "OMV098J12**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211241808 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | "OMV112K14A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242079 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242091 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242204 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242103 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241892 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242115 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241950 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ESU0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242216 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ESU0601716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212977630 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978146 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212978661 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212979163 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979853 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982284 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212981732 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU1002120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241817 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212969783 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241920 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241929 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970173 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241961 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971178 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241995 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212971662 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242182 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242193 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242127 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601412A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242138 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242149 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212983170 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212983564 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984069 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984609 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0801716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242058 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0261410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242005 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242016 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242027 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242160 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601714A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242171 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241881 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESU0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241939 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988681 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212989173 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212985811 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0261410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986195 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986567 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986915 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0601412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212987407 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241844 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401410A** | 18 900 | 945 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212972949 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241853 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212973219 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401712B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241862 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212973579 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241835 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241871 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973859 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242038 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241975 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212975295 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401712B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242048 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212975691 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242069 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241985 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212976040 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242235 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242226 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | "OMV098J12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242244 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | "OMV112K14A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242555 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242567 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242337 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242579 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242591 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211242603 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211242615 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242440 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242715 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0601716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242704 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978672 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212979175 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979499 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979865 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212980263 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212980582 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212980990 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212982296 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982704 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0601716A** | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212981744 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242392 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0451716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242401 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970183 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242410 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0702120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242419 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970543 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242494 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212971673 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242453 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212972128 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242545 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212972406 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242693 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242627 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242638 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242649 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0802120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242660 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN1002120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212983181 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984081 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984621 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0801716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212985037 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0802120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212985343 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242504 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242671 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0601714A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242682 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242473 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0802120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242326 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242429 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988693 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212989185 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212989605 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 213076098 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986579 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212987419 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0801716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212987803 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242307 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973229 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0401712B** | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211242280 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242316 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973869 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242289 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212974099 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242298 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212974319 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242463 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975306 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0401712B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242515 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242484 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212976053 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242525 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212976396 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242535 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212976671 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242347 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212976985 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242734 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242752 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "OLV112A16A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242725 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "OMV098J12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242743 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "OMV112K14A" | 19 100 | 955 \$ |
| 211243023 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211243035 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243148 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243047 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242836 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211243059 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242894 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ESU0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243160 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212977642 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212978158 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212978683 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212979187 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212979877 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212982308 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212981756 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU1002120A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242761 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412A** | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212969793 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211242864 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242873 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212970193 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242905 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212971190 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211242939 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212971684 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243126 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211243137 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243071 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211243082 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243093 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0801716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212983192 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212983574 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212984093 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212984633 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0801716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242949 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401410A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242960 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211242971 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211243104 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211242825 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESU0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211242883 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESU0601716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212988705 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95MSU0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212989197 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95MSU0601716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212985821 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0261410A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212986207 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0401410A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212986591 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212986925 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0601412A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212987431 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0801716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242788 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212972959 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401410B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242797 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973239 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401712B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242806 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212973589 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601412B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242779 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601714A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242815 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716A** | 18 900 | 945 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212973879 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242982 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0401410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242919 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212975317 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0401712B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242992 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212975702 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601412B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243013 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242929 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212976066 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211243179 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | "OLV098A12**" | 18 700 | 935 \$ |
| 211243170 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | "OMV098J12**" | 18 800 | 940 \$ |
| 211243188 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | "OMV112K14A" | 19 100 | 955 \$ |
| 211243499 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243511 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243523 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243535 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243384 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0401712A** | 18 500 | 925 \$ |
| 211243648 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0802120A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212978694 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212979199 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212979509 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212979889 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212980274 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212980593 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212981002 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212982320 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212982716 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0601716A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212981768 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU1002120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 211243336 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0451716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243345 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212970203 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716B** | 18 400 | 920 \$ |
| 211243363 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212970553 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243438 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212971695 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243397 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212972139 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243489 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122A** | 18 500 | 925 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212972418 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243637 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243571 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0601714A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243582 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0801716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212983203 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212984105 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0601714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212984645 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0801716A** | 18 400 | 920 \$ |
| 212985047 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0802120A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212985355 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN1002120A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243270 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0401712A** | 18 500 | 925 \$ |
| 211243373 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0601716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212988717 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212989209 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0601716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212989617 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0802120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 213076110 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002120A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212986603 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212987443 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212987815 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0802120A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243251 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0401712A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212973249 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0401712B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243224 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0601714A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243260 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212973889 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243233 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212974109 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211243242 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212974329 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243407 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0401712A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212975328 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0401712B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243459 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0601714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243428 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212976079 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243469 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120A** | 18 400 | 920 \$ |
| 212976409 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211243479 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212976684 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211243291 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122A** | 18 400 | 920 \$ |
| 212976995 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122B** | 18 600 | 930 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211243678 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | "OLV098A12**" | 18 400 | 920 \$ |
| 211243669 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | "OMV098J12**" | 18 500 | 925 \$ |
| 211243687 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | "OMV112K14A" | 18 900 | 945 \$ |
| 211243798 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0451412A**" | 19 600 | 980 \$ |
| 211243832 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0701412A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 212977654 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80MS(N,L)0451412A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 212978170 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80MS(N,L)0701412A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211243705 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VSL0451412A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 212969803 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VSL0451412B**" | 19 500 | 975 \$ |
| 211243733 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VTL0451412A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 212971202 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VTL0451412B**" | 19 500 | 975 \$ |
| 211243821 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0401410A**" | 19 700 | 985 \$ |
| 211243810 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0601412A**" | 19 600 | 980 \$ |
| 212983584 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92MSN0601412A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 211243787 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0261410A**" | 19 900 | 995 \$ |
| 211243745 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0401410A**" | 19 800 | 990 \$ |
| 211243756 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0601412A**" | 19 700 | 985 \$ |
| 212985831 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0261410A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 212986219 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0401410A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 212986935 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0601412A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 211243714 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0401410A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 212972969 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0401410B**" | 19 500 | 975 \$ |
| 211243723 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0601412A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 212973599 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0601412B**" | 19 500 | 975 \$ |
| 211243767 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0401410A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 211243777 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 212975713 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412B**" | 19 500 | 975 \$ |
| 211244105 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0451412A**" | 19 600 | 980 \$ |
| 211244117 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0451712A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211244230 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701412A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 211244129 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701712A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 211243918 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701716A**" | 19 700 | 985 \$ |
| 211244141 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0901714A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 211243976 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0401712A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211244242 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0601716A**" | 19 600 | 980 \$ |
| 212977666 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0451412A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 212978182 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701412A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 212978705 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701712A**" | 19 400 | 970 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212979211 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212979901 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212982332 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212981780 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU1002120A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243843 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212969813 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243946 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243955 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212970213 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0701716B** | 19 600 | 980 \$ |
| 211243987 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212971214 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244021 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212971706 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0701716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244208 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244219 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244153 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0601412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211244164 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0601714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244175 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212983214 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0401712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212983594 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212984117 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212984657 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244084 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0261410A** | 19 900 | 995 \$ |
| 211244031 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 211244042 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244053 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601412A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244186 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601714A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244197 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 211243907 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211243965 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0601716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212988729 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212989221 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0601716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212985841 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0261410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986231 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986615 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212986945 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0601412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212987455 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243870 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212972979 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243879 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212973259 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401712B** | 19 600 | 980 \$ |
| 211243888 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212973609 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243861 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243897 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212973899 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0801716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244064 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244001 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975339 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712B** | 19 600 | 980 \$ |
| 211244074 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212975724 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244095 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244011 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212976092 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244261 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OLV098A12**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211244252 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OMV098J12**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211244270 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OMV112K14A" | 19 700 | 985 \$ |
| 211244372 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211244406 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212977678 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0451412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212978194 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244279 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VSL0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212969823 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VSL0451412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244307 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VTL0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971226 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VTL0451412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244395 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244384 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212983604 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244361 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0261410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244319 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244330 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212985851 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0261410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986243 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986955 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244288 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212972989 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211244297 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973619 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0601412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244341 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244351 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975735 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244679 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211244691 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244804 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244703 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244492 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244715 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244550 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244816 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0601716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212977690 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978206 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212978716 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212979223 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979913 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982344 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212981792 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU1002120A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244417 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212969833 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244520 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244529 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970223 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244561 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971238 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244595 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971717 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244782 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244793 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244727 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244738 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244749 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212983225 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212983614 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984129 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984669 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211244658 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0261410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244605 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244616 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244627 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244760 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244771 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244481 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244539 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988741 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212989233 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212985861 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0261410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212986255 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986627 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986965 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212987467 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244444 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212972999 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244453 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973269 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244462 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973629 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244435 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244471 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973909 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244638 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244575 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975350 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244648 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975746 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244669 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244585 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212976105 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244835 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **OLV098A12** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244826 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **OMV098J12** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244844 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **OMV112K14A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245591 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245603 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0701712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245373 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211245615 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245627 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245639 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211245651 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)1102120A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245476 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211245751 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0601716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211245740 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978738 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212979247 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979519 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212979937 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212980285 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212980604 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212981014 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982368 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982728 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0601716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212981816 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245428 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0451716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245437 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970243 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245446 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0702120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211245455 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0902120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970563 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0902120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245530 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971739 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245489 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0902120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212972150 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0902120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245581 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212972430 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245729 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245663 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245674 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245685 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0802120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211245696 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN1002120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212983247 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984153 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984693 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212985057 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0802120A** | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212985367 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245540 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245707 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245718 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211245509 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0802120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211245362 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211245465 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988765 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212989257 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212989629 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 213076122 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002120A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986651 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212987491 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212987827 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245343 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973289 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245316 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245352 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973929 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245325 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212974119 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245334 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211245499 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975372 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245551 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245520 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212976131 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245561 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212976423 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245571 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212976697 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245383 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212977005 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245770 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211245788 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "OLV112A16A" | 19 300 | 965 \$ |
| 211245761 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "OMV098J12**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211245779 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "OMV112K14A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245115 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 300 | 965 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211245127 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245240 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245139 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244928 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245151 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244986 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211245252 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0601716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212977702 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978218 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212978727 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212979235 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979925 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982356 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212981804 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU1002120A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244853 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212969843 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244956 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244965 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970233 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244997 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971250 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245031 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971728 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245218 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245229 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245163 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245174 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245185 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212983236 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212983624 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984141 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984681 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245094 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0261410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245041 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211245052 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245063 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245196 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245207 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211244917 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244975 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988753 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212989245 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212985871 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0261410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212986267 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986639 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986975 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212987479 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244880 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973009 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244889 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973279 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244898 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973639 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244871 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244907 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973919 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245074 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211245011 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975361 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245084 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975757 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245105 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245021 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212976118 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245271 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211245262 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "OMV098J12**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211245280 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "OMV112K14A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245799 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | FEM4P30**AL | | 19 100 | 955 \$ |
| 211245811 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | FEM4X24**CL | | 19 000 | 950 \$ |
| 211245823 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | FEM4X30**BL | | 19 100 | 955 \$ |
| 211239228 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | FJMA4*24L*B* | | 19 200 | 960 \$ |
| 211245922 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | FM(C,U)4X30**AL* | | 19 900 | 995 \$ |
| 211245933 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | FM(C,U)4X36**AL* | | 19 900 | 995 \$ |
| 211245944 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | FM(C,U)4Z24**AL* | | 19 500 | 975 \$ |
| 211245955 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | FM(C,U)4Z30**AL* | | 19 300 | 965 \$ |
| 211245966 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | FM(C,U)4Z36**AL* | | 19 300 | 965 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211245867 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | FMA4P24**AL* | | 19 900 | 995 \$ |
| 211245878 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | FMA4P30**AL* | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 211245889 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | FMA4X24**AL* | | 19 600 | 980 \$ |
| 211245900 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | FMA4X30**AL* | | 19 600 | 980 \$ |
| 211245911 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | FMA4X36**AL* | | 19 600 | 980 \$ |
| 211245977 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | FVM4X24***L | | 19 000 | 950 \$ |
| 211245987 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | FVM4X36***L | | 19 000 | 950 \$ |
| 211245834 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | FXM4X24**AL | | 19 100 | 955 \$ |
| 211245845 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | FXM4X30**AL | | 19 100 | 955 \$ |
| 211245856 | KEEPRITE | DLCURAH24ABK | FXM4X36**AL | | 18 500 | 925 \$ |
| 209852085 | KEEPRITE | DLCURAH30AAK | DLFUAAH30XAK | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212982824 | KEEPRITE | DLCURAH30AAK | EA*4X43L21A* | **80MSU0802120A** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212985127 | KEEPRITE | DLCURAH30AAK | EA*4X43L21A* | **92MSN1002120A** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212974339 | KEEPRITE | DLCURAH30AAK | EA*4X43L21A* | **96VSN1002120B** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211606856 | KEEPRITE | DLCURAH30AAK | FJMA4*30L*B* | | 22 800 | 1 140 \$ |
| 209852088 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | DLFUAAH30XAK | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211712056 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221680 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221712 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221720 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978983 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981552 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221728 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971750 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221744 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212983454 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712044 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **95ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988993 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987227 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221792 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221800 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221808 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221816 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221824 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221848 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221856 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977510 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978014 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212978507 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978995 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979685 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982116 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981564 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212969873 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712080 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221840 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970263 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221864 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971286 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221872 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971761 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221880 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221888 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221896 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983464 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983901 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984441 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712069 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **95ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221912 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **95ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988561 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989005 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987239 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221904 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212973949 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976157 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712090 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **OMV098J12** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221952 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221960 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221968 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221976 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221984 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221992 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222002 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222052 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222063 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222072 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211712113 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978518 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979007 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979429 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979697 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980186 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980505 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980906 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982128 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982620 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982932 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981576 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222011 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0451716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222021 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970273 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222031 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0702120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222042 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970573 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222081 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971772 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222090 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972161 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222098 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972442 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222124 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222132 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222141 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222152 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983913 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984453 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984967 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212985259 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222160 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0601714A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222168 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222200 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222208 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712101 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988573 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212989017 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989521 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076014 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987251 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987719 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988031 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222176 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212973959 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222184 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974129 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222192 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974349 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976170 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222216 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976437 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222224 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976710 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222232 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977015 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222240 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **OLV098A12** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222248 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **OMV098J12** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222264 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222272 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222280 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222304 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222312 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977522 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978026 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978529 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979019 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979709 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982140 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981588 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222288 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212969883 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222296 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712124 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970283 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716B** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211222320 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971298 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222328 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212971783 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222336 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0601412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222344 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222352 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983474 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983925 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984465 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222360 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222376 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **95ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222384 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **95ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988585 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **95MSU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989029 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **95MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987263 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222368 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212973969 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222392 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976183 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222400 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **OMV098J12** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712171 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222440 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222448 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222456 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222464 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222472 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222480 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222488 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222528 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222536 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222544 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712147 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212978540 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979031 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979439 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979721 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980197 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212980516 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980918 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982152 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982632 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982944 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212981600 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222496 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0451716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222504 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212970293 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222512 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0702120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222520 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212970583 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222552 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212971794 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222560 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972172 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222568 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972454 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222592 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222600 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222608 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222616 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212983937 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212984477 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212984977 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212985271 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222624 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222632 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712159 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222672 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222680 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712135 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988597 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989041 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989533 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 213076026 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212987275 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212987731 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212988043 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222640 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222648 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212973979 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222656 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212974139 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222664 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212974359 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222688 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976196 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222696 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212976452 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222704 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976723 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222712 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212977025 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222720 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | "OLV098A12**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222728 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | "OMV098J12**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712441 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712236 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712454 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712467 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712480 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712493 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712506 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712335 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712591 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712579 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712323 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978551 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979043 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979449 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979733 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980208 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980527 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980930 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982164 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982644 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212982956 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981612 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712258 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0451716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712268 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970303 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712278 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0702120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712288 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970593 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712385 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971805 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712350 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972183 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712430 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL1102122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972466 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL1102122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712519 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712531 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712543 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712555 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983949 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984489 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984987 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985283 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712567 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN0601714A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712361 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712373 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712224 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712311 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712299 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988609 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212989053 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989545 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076038 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987287 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987743 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988055 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712183 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712213 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212973989 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211712193 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974149 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0802120B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712203 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974369 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712397 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976209 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712408 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976466 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0802120B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712419 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976736 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712248 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002122A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212977035 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712612 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | "OLV098A12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712602 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | "OMV098J12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712811 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712824 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712837 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712850 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712863 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712876 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1102420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712889 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712938 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1552420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712949 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ESU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712716 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979459 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980219 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980538 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980704 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980942 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981116 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981225 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981326 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982656 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982968 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MSU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712663 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0702120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712673 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970603 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712683 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902420A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211712693 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL1102422A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712728 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972194 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712800 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL1102122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972478 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL1102122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712902 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712914 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712926 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN1202420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984997 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985295 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985620 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN1202420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712742 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712754 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712704 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **95ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989557 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **95MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076050 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **95MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987755 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988067 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988337 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1202422A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988419 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1402422A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712622 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974159 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN0802120B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712632 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974379 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712642 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1202422A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974529 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1202422B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712778 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976479 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN0802120B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712789 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976749 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712653 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002122A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212977045 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712767 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1202422A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977247 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1202422B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712960 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | "OLV154F20A" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712970 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | "OMV154L20A" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713238 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713251 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211713033 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713264 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713277 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713290 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713303 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713316 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713132 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713401 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713389 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713120 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978562 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979055 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979469 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979745 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980230 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980549 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980954 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982176 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982668 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982980 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212981624 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713055 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0451716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713065 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212970313 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0701716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713075 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0702120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713085 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212970613 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0902120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713182 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212971816 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0701716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713147 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972205 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0902120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713227 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL1102122A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972490 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL1102122B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713329 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0601714A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211713341 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713353 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713365 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212983961 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212984501 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212985007 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212985307 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713377 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713158 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713170 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713021 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713108 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713096 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988621 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989065 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989569 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 213076062 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987299 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987767 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212988079 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712980 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713010 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212973999 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0801716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712990 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0802120A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212974169 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0802120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713000 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212974389 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN1002120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713194 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976222 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0801716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713205 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0802120A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212976494 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0802120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713216 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976762 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713045 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002122A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212977055 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002122B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713422 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **OLV098A12** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713412 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **OMV098J12** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212978038 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713519 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713466 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713581 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978050 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212978573 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979067 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979757 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981636 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212969903 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970323 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713478 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971322 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713495 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971827 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713532 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713556 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212983484 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989077 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987311 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713445 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974009 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976235 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713921 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713934 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713947 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713960 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713826 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714033 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714021 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978595 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979091 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979479 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979781 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980241 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980560 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980966 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982680 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982992 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981660 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970343 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713805 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0702120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970623 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211713864 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971849 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972216 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713897 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713985 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713997 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714009 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212984537 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985017 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212985319 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713852 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989101 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989581 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076074 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987335 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988091 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713774 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974029 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974179 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713764 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974399 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976261 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976507 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976775 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713785 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977065 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713681 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713626 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713743 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978062 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978584 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979079 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979769 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981648 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212969913 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970333 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713638 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971334 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412B** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211713656 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971838 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713694 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713718 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212983494 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989089 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987323 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713603 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974019 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976248 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714528 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714347 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714541 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714554 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714567 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714580 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714593 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714446 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714666 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714654 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714434 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978617 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979115 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979489 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979805 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980252 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980571 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980978 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982236 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982692 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983004 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981684 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714369 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0451716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714379 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970363 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714389 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0702120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714399 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970633 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211714484 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971871 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714461 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972227 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714517 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL1102122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972514 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL1102122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714606 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714618 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714630 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714642 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984021 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984561 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985027 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212985331 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714472 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714335 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714422 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714410 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989125 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989593 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076086 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987359 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987791 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988103 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714324 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974049 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714304 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974189 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714314 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974409 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976287 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714495 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976520 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714506 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976788 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714359 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977075 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714677 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **OMV098J12** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211714173 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714260 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211714186 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714077 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714199 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714121 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714273 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977558 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978074 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978606 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979103 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979793 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982224 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981672 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714044 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VSL0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212969923 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VSL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714088 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VSL0451716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714098 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970353 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VSL0701716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714133 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VTL0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971346 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VTL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714150 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971860 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VTL0701716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714212 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92ESN0601412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714224 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92ESN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211714236 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92ESN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212983504 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92MSN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212984009 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984549 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714248 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **95ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714065 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **95ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714109 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **95ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988633 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **95MSU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989113 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **95MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985751 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96MSN0261410A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212986855 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96MSN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987347 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212973649 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VSN0601412B** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211714054 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974039 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212975768 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VTN0601412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714162 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VTN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976274 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714294 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "OLV098A12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714284 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "OMV098J12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211709691 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | FJMA4*30L*B* | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714691 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | FJMA4*36L*B* | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222744 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | FM(C,U)4Z30**AL* | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222752 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | FM(C,U)4Z36**AL* | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222760 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | FMA4X30**AL* | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211222768 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | FMA4X36**AL* | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211222784 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | FVM4X24***L | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222776 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | FVM4X36***L | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211274902 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | FVM4X48***L | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211222792 | KEEPRITE | DLCURAH30ABK | FXM4X36**AL | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 209852086 | KEEPRITE | DLCURAH36AAK | DLFUAAH36XAK | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 209852087 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | DLFUAAH36XAK | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212382965 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212382978 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383065 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382991 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382881 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383004 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383078 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ESU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077823 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077872 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077920 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078041 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078263 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078957 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078825 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382850 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212969933 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212382892 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382902 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970373 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212382925 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076415 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212382942 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076471 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383017 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383029 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383041 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079341 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079381 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079515 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383053 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382913 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **95ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080508 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080652 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079959 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0601412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079999 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076892 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601412B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382860 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382870 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076932 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077295 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601412B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382954 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077340 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383099 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | "OLV098A12**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383089 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | "OMV098J12**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226266 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226278 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383150 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383283 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383296 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383309 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383322 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226290 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383383 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383371 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226311 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077931 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078053 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213078173 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078275 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078395 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078494 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078611 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078969 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079089 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079209 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078837 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226301 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0451716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383183 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970383 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383193 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0702120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383203 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970643 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383249 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076482 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383226 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076636 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383272 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076735 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226333 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383335 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383347 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383359 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226343 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079393 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079527 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079647 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079737 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079844 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226353 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226364 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383237 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226375 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226385 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226395 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383172 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0802120A** | 29 800 | 1 490 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212383214 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383161 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080520 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080664 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080784 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075882 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076250 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080011 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080143 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080275 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080382 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383109 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383139 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076942 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383119 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077042 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383129 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077142 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383261 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077353 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226406 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077482 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226416 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077593 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226425 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077708 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226434 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "OLV098A12**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226443 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "OLV112A16A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226452 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "OMV098J12**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226461 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "OMV112K14A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226489 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226501 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226513 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226525 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226536 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383395 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ESU0601716A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077836 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077884 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213077942 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*80MS(N,L)0701712A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078065 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*80MS(N,L)0701716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078287 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*80MS(N,L)0901714A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078981 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*80MSU0401712A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078849 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*80MSU1002120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226547 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*80VSL0451412A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212969943 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*80VSL0451412B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226556 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*80VSL0451716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226565 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*80VSL0701716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970393 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*80VSL0701716B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226586 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*80VTL0451412A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076427 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*80VTL0451412B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226598 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*80VTL0701716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076493 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*80VTL0701716B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226619 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*92ESN0601412A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226630 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*92ESN0601714A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226641 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*92ESN0801716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079351 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*92MSN0601412A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079405 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*92MSN0601714A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079539 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*92MSN0801716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226663 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*95ESN0601714A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226701 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*95ESU0601716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080532 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*95MSU0401712A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080676 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*95MSU0601716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079969 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*96MSN0601412A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080023 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*96MSN0801716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226673 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*96VSN0601412A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076902 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*96VSN0601412B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226682 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*96VSN0601714A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226691 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*96VSN0801716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076952 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*96VSN0801716B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077306 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*96VTN0601412B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226712 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*96VTN0601714A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077366 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*96VTN0801716B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226721 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "OLV098A12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226730 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "OMV098J12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226739 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "OMV112K14A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226797 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ES(N,L)0701712A**" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212383407 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226809 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226821 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226833 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211226845 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226857 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226905 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226916 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226927 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226938 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077953 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078077 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078183 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078299 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078406 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078505 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078623 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078993 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0401712A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079101 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079221 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078861 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226868 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0451716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226877 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970403 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226886 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0702120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211226895 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212970653 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226949 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076504 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212383431 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076647 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226961 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076747 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226998 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227009 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227020 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383442 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227030 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213079419 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079551 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079657 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079749 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079853 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227040 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227062 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227073 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227083 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383419 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227138 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227149 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227159 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080544 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080688 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080796 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213075894 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076259 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080035 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080155 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080287 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080391 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227101 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227110 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076962 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227119 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077052 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227128 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077152 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227179 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077379 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227189 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077493 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227199 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077606 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227208 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077718 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227217 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **OLV098A12** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211227226 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "OLV112A16A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227235 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "OMV098J12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227244 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "OMV112K14A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227290 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0451712A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227302 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0701712A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227314 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0701716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227325 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0702116A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227337 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0901714A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227349 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0902116A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227361 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0902120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227373 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)1102120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227432 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU0601716A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227443 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU0802120A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227454 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU1002120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077964 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0701712A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078089 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0701716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078193 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0702116A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078311 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0901714A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078417 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0902116A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078516 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0902120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078635 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)1102120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079005 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0401712A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079113 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0601716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079233 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0802120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078873 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU1002120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227384 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0451716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227393 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0701716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970413 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0701716B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227402 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0702120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227411 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0902120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970663 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0902120B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227465 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0701716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076515 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0701716B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227477 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0902120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076658 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0902120B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227487 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL1102122A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076759 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL1102122B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227515 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0601714A**" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211227526 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227537 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227548 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227558 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079431 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079563 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079667 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079761 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079862 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227568 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227579 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227589 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227635 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227646 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227657 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227667 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080556 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080700 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080808 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075906 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076268 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080047 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080167 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080299 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080400 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227598 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227607 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076972 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227616 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077062 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227625 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077162 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227677 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227687 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077392 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227697 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077504 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227707 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213077619 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227716 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077728 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227725 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | "OLV098A12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383453 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | "OLV112A16A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227734 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | "OMV098J12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227743 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | "OMV112K14A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227771 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227783 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227795 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227807 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227819 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227831 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1102420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227843 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227855 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1552420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227901 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227912 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078203 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078428 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078527 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078592 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078647 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078743 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078773 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078795 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079125 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079245 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227864 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0702120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227873 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970673 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227882 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227891 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL1102422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227923 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076669 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227933 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL1102122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076771 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL1102122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227963 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227974 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211227984 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227994 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN1202420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079677 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079773 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079871 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079926 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN1202420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228005 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228016 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228026 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228036 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN1202422A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228047 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN1402422A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228085 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228096 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228106 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESU1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080820 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075918 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076277 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95MSU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080179 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080311 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080409 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080464 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1202422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080488 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1402422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228057 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077072 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228066 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077172 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228075 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1202422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077242 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1202422B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228116 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077515 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228126 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077632 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228135 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077738 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228145 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1202422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077800 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1202422B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228154 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | "OLV112A16A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228163 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | "OLV154F20A" | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211228172 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | "OMV154L20A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228218 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80ES(N,L)0451712A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228230 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80ES(N,L)0701712A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383464 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80ES(N,L)0701716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228242 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80ES(N,L)0702116A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228254 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80ES(N,L)0901714A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228266 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80ES(N,L)0902116A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228278 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80ES(N,L)0902120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228290 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80ES(N,L)1102120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228338 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80ESU0401712A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228349 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80ESU0601716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228360 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80ESU0802120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228371 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80ESU1002120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077975 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80MS(N,L)0701712A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078101 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80MS(N,L)0701716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078213 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80MS(N,L)0702116A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078323 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80MS(N,L)0901714A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078439 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80MS(N,L)0902116A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078538 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80MS(N,L)0902120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078659 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80MS(N,L)1102120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079017 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80MSU0401712A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079137 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80MSU0601716A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079257 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80MSU0802120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078885 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80MSU1002120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228301 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80VSL0451716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228310 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80VSL0701716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970423 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80VSL0701716B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228319 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80VSL0702120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228328 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80VSL0902120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212970683 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80VSL0902120B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228382 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80VTL0701716A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076526 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80VTL0701716B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228394 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80VTL0902120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076680 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80VTL0902120B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228404 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80VTL1102122A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076783 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80VTL1102122B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228441 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*92ESN0601714A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212383476 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*92ESN0801716A**" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211228452 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228463 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228473 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079443 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079575 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079687 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079785 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079880 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228483 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228505 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228516 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228526 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228581 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228592 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228603 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228613 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080568 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080712 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080832 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213075930 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076286 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080059 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080191 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080323 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080418 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228544 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228553 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076982 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228562 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077082 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228571 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077182 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228633 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077405 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228643 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077526 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228653 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077645 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211228662 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077748 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002122B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228671 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "OLV098A12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228680 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "OLV112A16A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228689 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "OMV098J12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228698 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "OMV112K14A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228744 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228756 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212383488 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228768 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211228780 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228792 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228804 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228816 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228864 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228875 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228886 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228897 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212978485 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212978971 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212979409 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212979661 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212980164 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212980483 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078671 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212982092 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0401712A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 213079149 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079269 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212981540 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228827 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0451716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228836 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0701716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212970433 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0701716B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228845 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0702120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228854 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0902120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212970693 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0902120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228908 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0701716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212971882 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0701716B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228920 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0902120A** | 28 800 | 1 440 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212972238 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0902120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228930 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076795 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228967 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228978 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228989 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN0802120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229000 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229010 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212983877 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212984417 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212984947 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN0802120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212985235 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212985513 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229020 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229031 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229042 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229053 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229063 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229118 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229129 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229140 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229150 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080580 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212988981 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212989497 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213075942 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076295 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080071 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080203 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988007 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988222 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076872 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0401712B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229081 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229090 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212974059 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0801716B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229099 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077092 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0802120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229108 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212974419 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077273 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN0401712B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229160 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212976310 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN0801716B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229170 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077537 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN0802120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229180 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212976801 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229189 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212977085 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122B** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229198 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "OLV098A12**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229207 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "OLV112A16A" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229216 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "OMV098J12**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229225 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "OMV112K14A" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229253 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229265 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902116A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229277 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229289 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229301 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)1102120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229313 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)1102420A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229325 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229337 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)1552420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229383 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ESU0802120A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229394 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212979419 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212980175 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212980494 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212980695 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078683 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078753 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212981214 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078805 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212982608 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MSU0601716A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 213079281 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MSU0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229346 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0702120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229355 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212970703 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229364 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902420A** | 28 800 | 1 440 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211229373 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL1102422A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229405 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212972249 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229415 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076807 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229445 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN0802120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229456 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229466 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229476 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN1202420A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212984957 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN0802120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212985247 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212985522 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079937 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN1202420A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229487 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229498 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229508 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229518 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1202422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229529 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1402422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229567 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229578 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229588 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212989509 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213075954 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076304 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080215 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988019 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988231 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988325 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1202422A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988409 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1402422A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229539 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212974199 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN0802120B** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229548 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077192 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229557 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077252 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229598 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN0802120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212976532 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN0802120B** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229608 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212976814 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229617 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212977095 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122B** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229627 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212977259 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229636 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "OLV112A16A" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229645 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "OLV154F20A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229654 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "OMV154L20A" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212384020 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383784 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384033 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384046 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384059 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0902116A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384072 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384158 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0601716A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384146 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0802120A" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212383901 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077997 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078125 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078223 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078347 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078450 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078549 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078695 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079041 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079161 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079293 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078909 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383846 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212970453 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212970713 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0902120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383951 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076548 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076691 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0902120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383996 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076819 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384098 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384110 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212384122 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384134 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383795 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN1002122A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213079467 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079599 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079697 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079797 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079889 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383927 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383939 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383805 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN1002122A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212383877 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383815 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESU1002122A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213080604 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0401712A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213080736 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080844 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213075966 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076313 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080095 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080227 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080335 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080427 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077002 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383753 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077102 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383763 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077202 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077431 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383974 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077548 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383985 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077658 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383826 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077758 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384199 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | "OLV112A16A" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 211230411 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)0702116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230423 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)0902116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230435 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211230447 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)0902420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230459 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)1102120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230471 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)1102420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230483 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)1352420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230495 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)1552420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230541 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230552 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ESU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078253 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)0702116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078483 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)0902116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078582 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078601 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)0902420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078731 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)1102120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078763 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)1102420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078784 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)1352420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078815 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)1552420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079197 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079329 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230504 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0702120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230513 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970743 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230522 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230531 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL1102422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230563 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VTL0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076724 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VTL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230573 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VTL1102122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076855 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VTL1102122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230603 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92ESN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230614 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230624 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230634 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92ESN1202420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079727 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079833 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079916 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079948 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92MSN1202420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230645 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230656 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230666 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230676 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESN1202422A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211230687 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESN1402422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230725 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230736 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230746 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080880 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076002 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95MSU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076340 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95MSU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080263 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080371 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080454 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080476 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96MSN1202422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080498 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96MSN1402422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230697 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077132 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230706 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077232 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1002120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230715 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1202422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077262 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1202422B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230756 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077581 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230766 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077697 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230775 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077788 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230785 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1202422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077812 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1202422B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230794 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | "OLV112A16A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230803 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | "OLV154F20A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230812 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | "OMV154L20A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383530 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383640 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383702 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077848 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077896 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077986 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078113 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078335 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079029 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213078897 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212969953 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451412B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383551 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212970443 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076439 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383591 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076537 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383653 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0601412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383665 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383677 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079361 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079455 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079587 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080592 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0401712A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213080724 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080083 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076992 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077418 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384606 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0451712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384619 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384439 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384632 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229771 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229783 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229795 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384645 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384730 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384718 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384535 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078019 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078149 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078233 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078371 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078461 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078560 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078707 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079065 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079173 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213079305 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078933 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229806 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0451716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384480 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970473 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384490 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0702120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384500 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970723 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384573 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076570 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384550 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076702 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384595 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL1102122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076831 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL1102122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384658 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384670 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384682 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384694 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384450 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079491 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079623 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079707 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079809 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079898 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384706 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384561 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211229827 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384460 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384523 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384511 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384470 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080628 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080760 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080856 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075978 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076322 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080119 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080239 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213080347 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080436 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384398 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384428 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077022 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384408 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077112 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384418 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077212 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229838 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077457 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384584 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077559 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229848 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077671 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229857 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077768 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384751 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "OLV098A12**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384771 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "OLV112A16A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384741 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "OMV098J12**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384761 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "OMV112K14A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229903 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0451712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229915 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384782 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229927 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229939 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229951 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0902116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229963 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229975 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)1102120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230023 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ESU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230034 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ESU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230045 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230056 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ESU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078030 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078161 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078243 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078383 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078472 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213078571 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078719 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079077 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079185 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079317 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078945 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MSU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229986 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0451716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229995 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970483 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0701716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230004 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0702120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230013 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970733 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230067 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076581 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0701716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230079 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076713 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230089 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL1102122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076843 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL1102122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230126 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92ESN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384794 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92ESN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230137 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92ESN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230148 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230158 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079503 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92MSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079635 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92MSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079717 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079821 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079907 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230168 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230179 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230190 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230201 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230211 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230266 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230277 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230288 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230298 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080640 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213080772 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080868 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213075990 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95MSU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076331 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95MSU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080131 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96MSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080251 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080359 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080445 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076882 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0401712B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230229 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230238 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077032 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230247 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077122 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230256 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077222 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN1002120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077284 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0401712B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230318 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077470 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230328 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077570 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230338 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077684 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230347 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077778 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230356 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "OLV098A12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230365 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "OLV112A16A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230374 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "OMV098J12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230383 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "OMV112K14A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384256 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384269 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384344 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384282 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384210 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384295 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384357 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ESU0601716A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077860 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077908 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213078008 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*80MS(N,L)0701712A*" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078137 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*80MS(N,L)0701716A*" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078359 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*80MS(N,L)0901714A*" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079053 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*80MSU0401712A*" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078921 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*80MSU1002120A*" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229663 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*80VSL0451412A*" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212969963 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*80VSL0451412B*" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384221 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*80VSL0451716A*" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384231 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*80VSL0701716A*" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970463 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*80VSL0701716B*" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384242 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*80VTL0451412A*" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076451 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*80VTL0451412B*" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229675 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*80VTL0701716A*" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076559 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*80VTL0701716B*" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384308 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*92ESN0601412A*" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384320 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*92ESN0601714A*" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384332 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*92ESN0801716A*" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079371 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*92MSN0601412A*" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079479 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*92MSN0601714A*" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079611 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*92MSN0801716A*" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229694 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*95ESN0601714A*" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229741 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*95ESU0601716A*" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080616 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*95MSU0401712A*" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080748 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*95MSU0601716A*" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079989 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*96MSN0601412A*" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080107 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*96MSN0801716A*" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076922 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*96VSN0601412B*" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229722 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*96VSN0601714A*" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229731 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*96VSN0801716A*" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077012 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*96VSN0801716B*" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077328 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*96VTN0601412B*" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229752 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*96VTN0601714A*" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077444 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*96VTN0801716B*" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384378 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "OLV098A12*" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384368 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "OMV098J12*" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384388 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "OMV112K14A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230822 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | FEM4P42**AL | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230833 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | FEM4P48**AL | | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211230845 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | FEM4X42**BL | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230857 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | FEM4X48**BL | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212390905 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | FJMA4*36L*B* | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384834 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | FJMA4*42L*C* | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384846 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | FM(C,U)4X36**AL* | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 211230868 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | FM(C,U)4Z36**AL* | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230879 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | FMA4P36**AL* | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 211230890 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | FMA4X36**AL* | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384858 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | FVM4X36***L | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230901 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | FVM4X48***L | | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211230911 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | FXM4X36**AL | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230922 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | FXM4X42**AL | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230933 | KEEPRITE | DLCURAH36ABK | FXM4X48**AL | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 209852079 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | DLFUAAH48XAK | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212534320 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80CSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622692 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622705 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622632 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80ESU0401712A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622754 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80ESU0601716A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622742 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80ESU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212979259 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980296 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980714 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981900 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MSU0401712A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212982452 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MSU0601716A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982740 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981336 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MSU1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534358 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VSL0702120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622621 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VSL0902120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212970753 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VSL0902120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622647 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VTL0902120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212972260 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VTL0902120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622681 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212972526 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622718 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92ESN0802120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622730 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622578 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212984777 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92MSN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212985067 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212985378 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002122A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534258 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95CSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534278 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95CSU1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534379 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95ESN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622658 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622588 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622610 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95ESU0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212989641 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95MSU1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212987839 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212988114 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622558 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VSN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622568 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212974429 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622670 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212976827 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622599 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212977105 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534510 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80CSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534533 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80CSU1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622921 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622934 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622947 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622960 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623009 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80ESU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212979269 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980032 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212980307 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980614 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212980726 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981026 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981126 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981236 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982464 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MSU0601716A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982752 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622828 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VSL0702120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212970763 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622838 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902420A** | 32 800 | 1 640 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212534576 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VSL1102422A** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212534627 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212972271 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622910 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212972538 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622973 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92ESN0802120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622985 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622785 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212984787 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92MSN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212985079 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985387 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002122A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212985532 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92MSN1202420A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534426 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95CSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534451 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95CSU1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622852 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622864 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622795 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534681 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESN1202422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622997 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESN1402422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622817 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESU0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534490 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESU1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212989353 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95MSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 213075635 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 213076142 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987575 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96MSN0802120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212987851 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212988123 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212988241 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96MSN1202422A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212988349 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96MSN1402422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622765 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VSN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534471 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212974439 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622775 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212974539 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622888 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622899 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212976840 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622806 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212977115 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | ***96VTN1002122B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622877 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | ***96VTN1202422A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212977271 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | ***96VTN1202422B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623020 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | "OLV154F20A" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623030 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | "OMV154L20A" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623062 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | ***80ES(N,L)0902120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623099 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | ***80ES(N,L)1552420A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623040 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | ***80VSL0902420A** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211623051 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | ***80VTL1102122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623075 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | ***92ESN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623087 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | ***92ESN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212535208 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | ***96VTN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212535656 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | ***80CSU0401712A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623254 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | ***80ES(N,L)0902116A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623267 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | ***80ES(N,L)0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623183 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | ***80ESU0401712A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980054 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | ***80MS(N,L)0902116A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212980750 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | ***80MS(N,L)1102120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982488 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | ***80MSU0601716A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623160 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | ***80VSL0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623198 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | ***80VTL0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623243 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | ***80VTL1102122A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212972562 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | ***80VTL1102122B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623280 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | ***92ESN0801716A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623292 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | ***92ESN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623304 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | ***92ESN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212984249 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | ***92MSN0801716A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212984807 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | ***92MSN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985103 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | ***92MSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623209 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | ***95ESN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623171 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | ***95ESU1002120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211623139 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | ***95ESU1002122A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 213076160 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | ***95MSU1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987599 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | ***96MSN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623119 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | ***96VSN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212974229 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | ***96VSN0802120B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623221 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | ***96VTN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212976565 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | ***96VTN0802120B** | 32 800 | 1 640 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211623232 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | ""96VTN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623523 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""80ES(N,L)0902116A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623542 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""80ES(N,L)0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623578 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""80ES(N,L)1102420A** | 33 200 | 1 660 \$ |
| 211623642 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""80ES(N,L)1552420A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211623653 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""80ESU0802120A" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212980340 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""80MS(N,L)0902120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981046 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""80MS(N,L)1102420A** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211623390 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""80VSL0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623400 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""80VSL0902420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623410 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""80VSL1102422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623433 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""80VTL0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623490 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""80VTL1102122A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623606 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""92ESN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623618 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""92ESN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212535964 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""92ESN1002122A** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212984817 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""92MSN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985115 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""92MSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985414 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""92MSN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985554 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""92MSN1202420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623421 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""95ESU1002120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 213075685 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""95MSU1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987611 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""96MSN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987887 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""96MSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212974239 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""96VSN0802120B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623337 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""96VSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623347 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""96VSN1202422A** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212974559 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""96VSN1202422B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623468 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""96VTN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212976576 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""96VTN0802120B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623479 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""96VTN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623457 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""96VTN1202422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623664 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""OLV154F20A" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623674 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | ""OMV154L20A" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212536383 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | EN(A,D)4X48L24** | ""80ES(N,L)1552420A** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 211623690 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | FEM4X60**BL | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622547 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | FJMA4*48L*C* | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211623754 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | FJMA4*60L*D* | | 32 800 | 1 640 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211623729 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | FVM4X48***L | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623740 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | FVM4X60***L | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211623705 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | FXM4X48**AL | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623717 | KEEPRITE | DLCURAH48AAK | FXM4X60**AL | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 209852083 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | DLFUAH48XAK | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211657276 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657289 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657338 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU0601716A" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657326 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU0802120A" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212979359 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980109 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980406 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980810 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212982068 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0401712A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212982548 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0601716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212982836 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212981504 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657216 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0702120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212970803 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0902120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657254 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0701716A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212972315 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0902120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657265 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 212972586 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657302 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN0802120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657314 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657163 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212984393 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN0801716A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212984877 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212985175 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212985441 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657230 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657242 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657173 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657205 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657183 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212989437 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213075780 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213076205 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212987923 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212988177 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657143 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657153 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212974479 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212976892 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657194 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212977175 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657557 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657570 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902116A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657583 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657596 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657609 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657670 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ESU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657473 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ESU1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212979369 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980120 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980417 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980650 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980822 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212981066 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212981170 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212981276 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212982560 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MSU0601716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212982848 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MSU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657432 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0702120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657442 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212970813 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657452 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657462 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL1102422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657485 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212972326 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657546 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 212972598 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657622 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN0802120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657634 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657379 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212984887 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212985187 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212985450 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212985576 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN1202420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657499 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657511 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657389 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657646 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1202422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657658 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1402422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657421 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657399 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212989449 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213075798 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213076214 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212987935 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212988186 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212988289 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1202422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212988379 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1402422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657349 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212974249 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN0802120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657359 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212974489 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657369 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212974579 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212976587 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN0802120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657535 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212976905 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657410 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212977185 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657524 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212977307 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657692 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | "OLV154F20A" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657711 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | "OMV154L20A" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211658160 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658186 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658199 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658212 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658273 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80ESU0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212979379 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212980131 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212980428 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980659 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212980834 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981076 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981181 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981286 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212982572 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MSU0601716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212982860 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MSU0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212970823 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VSL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657937 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VSL0902420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657957 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VSL1102422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212972337 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VTL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658145 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VTL1102122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972610 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VTL1102122B** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658225 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92ESN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658237 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92ESN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657791 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92ESN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212984897 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92MSN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985199 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92MSN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212985459 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985587 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92MSN1202420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658054 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657811 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658249 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658261 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESN1402422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657876 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657831 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESU1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 213075815 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95MSU1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213076223 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95MSU1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212987683 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96MSN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212987947 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96MSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988195 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988301 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96MSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988389 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96MSN1402422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657731 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VSN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974499 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VSN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657770 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212974589 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VSN1202422B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658101 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658122 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212976918 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657853 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212977195 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1002122B** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658079 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212977319 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1202422B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658284 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | "OLV154F20A" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658294 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | "OMV154L20A" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658325 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658494 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658507 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658400 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ESU0401712A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658556 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ESU0601716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658544 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ESU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212978959 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212979389 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980142 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980439 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980846 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982080 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MSU0401712A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982584 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MSU0601716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982872 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MSU0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981516 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MSU1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658379 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VSL0702120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658389 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VSL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212970833 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VSL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658450 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VTL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658415 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VTL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972348 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VTL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658483 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VTL1102122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972622 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VTL1102122B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658520 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92ESN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658532 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92ESN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658336 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92ESN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212984405 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92MSN0801716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212984907 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92MSN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212985211 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92MSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985468 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658426 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95ESN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658438 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95ESN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658346 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95ESN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658368 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95ESU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212989473 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95MSU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213075833 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95MSU1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 213076232 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95MSU1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212987695 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96MSN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212987959 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96MSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988204 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658304 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VSN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212974269 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VSN0802120B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658314 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974509 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VSN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658461 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976609 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN0802120B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658472 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976931 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658357 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212977205 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN1002122B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658786 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658799 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0902116A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211658812 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658825 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658838 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658887 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)1552420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211658898 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ESU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658691 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ESU1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212979399 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980153 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980450 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980668 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980858 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981086 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212981192 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212981296 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212982596 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MSU0601716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982884 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MSU0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658650 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VSL0702120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658660 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VSL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212970843 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VSL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658670 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VSL0902420A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658680 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VSL1102422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658703 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VTL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972359 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VTL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658775 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VTL1102122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972634 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VTL1102122B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211274973 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92ESN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658851 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92ESN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658597 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92ESN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212984917 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92MSN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985223 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92MSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985477 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985598 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92MSN1202420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658717 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658729 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658607 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658863 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658875 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESN1402422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658639 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658617 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESU1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212989485 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95MSU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213075846 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95MSU1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213076241 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95MSU1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212987707 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96MSN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212987971 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96MSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988213 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988313 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96MSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988399 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96MSN1402422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658567 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212974279 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN0802120B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658577 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974519 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658587 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|-------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212974599 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN1202422B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658753 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976620 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN0802120B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658764 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976944 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658628 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212977215 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1002122B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658742 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1202422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212977331 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1202422B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658909 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | "OLV154F20A" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658919 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | "OMV154L20A" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211274985 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | FEM4X60**BL | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211274952 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | FJMA4*48L*C* | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211275001 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | FJMA4*60L*D* | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211275012 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | FVM4X48***L | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211275022 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | FVM4X60***L | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211275032 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | FXM4X48**AL | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211275043 | KEEPRITE | DLCURAH48ABK | FXM4X60**AL | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 209852082 | KEEPRITE | DLCURAH60AAK | DLFUAAH60XAK | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210471632 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X24L14A*+WALLCON | **80CTL0701412A** | 16 000 | 800 \$ |
| 206195091 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X24L17A*+WALLCON | **80CSU0401712A** | 16 000 | 800 \$ |
| 206195101 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X24L17A*+WALLCON | **80CSU0601716A** | 16 100 | 805 \$ |
| 210471646 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X24L17A*+WALLCON | **80CTL0451712A** | 16 200 | 810 \$ |
| 210471702 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X24L17A*+WALLCON | **80CTL0701412A** | 16 000 | 800 \$ |
| 210471657 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X24L17A*+WALLCON | **80CTL0701716A** | 16 100 | 805 \$ |
| 210471713 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X24L17A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 16 000 | 800 \$ |
| 206195081 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X24L17A*+WALLCON | **95CSU0601716A** | 16 100 | 805 \$ |
| 210471668 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X24L17A*+WALLCON | **96CTN0601714A** | 16 100 | 805 \$ |
| 210471679 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X24L17A*+WALLCON | **96CTN0801714A** | 16 100 | 805 \$ |
| 210471691 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X24L17A*+WALLCON | **97CMN0801714A** | 16 100 | 805 \$ |
| 210471727 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X25L17A*+WALLCON | **80CTL0451712A** | 15 900 | 795 \$ |
| 210471793 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X25L17A*+WALLCON | **80CTL0701412A** | 15 700 | 785 \$ |
| 210471738 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X25L17A*+WALLCON | **80CTL0701716A** | 15 700 | 785 \$ |
| 210471804 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X25L17A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 15 600 | 780 \$ |
| 210471749 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X25L17A*+WALLCON | **96CTN0601714A** | 15 800 | 790 \$ |
| 210471760 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X25L17A*+WALLCON | **96CTN0801714A** | 15 800 | 790 \$ |
| 210471782 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X25L17A*+WALLCON | **97CMN0801714A** | 15 800 | 790 \$ |
| 204290890 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X30L14A*+WALLCON | **80CTL0701412A** | 15 800 | 790 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|-------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204290960 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X30L17A*+WALLCON | **80CTL0701412A** | 15 800 | 790 \$ |
| 204290910 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X30L17A*+WALLCON | **80CTL0701716A** | 15 800 | 790 \$ |
| 204290970 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X30L17A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 15 800 | 790 \$ |
| 204291040 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X36L17A*+WALLCON | **80CTL0701412A** | 15 700 | 785 \$ |
| 204290990 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X36L17A*+WALLCON | **80CTL0701716A** | 15 800 | 790 \$ |
| 204291050 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X36L17A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 15 700 | 785 \$ |
| 204291010 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X36L17A*+WALLCON | **96CTN0801714A** | 15 900 | 795 \$ |
| 204291030 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X36L17A*+WALLCON | **97CMN0801714A** | 15 900 | 795 \$ |
| 204291070 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X36L21A*+WALLCON | **80CTL0701716A** | 15 800 | 790 \$ |
| 204291337 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X36L21A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 15 700 | 785 \$ |
| 204291100 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X36L21A*+WALLCON | **96CTN0601714A** | 15 900 | 795 \$ |
| 204291110 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X36L21A*+WALLCON | **96CTN0801714A** | 15 800 | 790 \$ |
| 204291170 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X36L21A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 15 800 | 790 \$ |
| 204291484 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X36L21A*+WALLCON | **97CMN0602120A** | 15 900 | 795 \$ |
| 204291130 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X36L21A*+WALLCON | **97CMN0801714A** | 15 800 | 790 \$ |
| 204291150 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X36L21A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 15 800 | 790 \$ |
| 204291554 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X37L17A*+WALLCON | **80CTL0701412A** | 15 700 | 785 \$ |
| 204291504 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X37L17A*+WALLCON | **80CTL0701716A** | 15 800 | 790 \$ |
| 204291564 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X37L17A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 15 700 | 785 \$ |
| 204291514 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X37L17A*+WALLCON | **96CTN0601714A** | 15 900 | 795 \$ |
| 204291524 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X37L17A*+WALLCON | **96CTN0801714A** | 15 900 | 795 \$ |
| 204291544 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X37L17A*+WALLCON | **97CMN0801714A** | 15 900 | 795 \$ |
| 205750397 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X37L21A*+WALLCON | **80CTL0451712A** | 15 800 | 790 \$ |
| 205750405 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X37L21A*+WALLCON | **80CTL0701716A** | 15 700 | 785 \$ |
| 205750493 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X37L21A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 15 600 | 780 \$ |
| 205750429 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X37L21A*+WALLCON | **96CTN0601714A** | 15 800 | 790 \$ |
| 205750437 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X37L21A*+WALLCON | **96CTN0801714A** | 15 700 | 785 \$ |
| 205750485 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X37L21A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 15 600 | 780 \$ |
| 205750445 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X37L21A*+WALLCON | **97CMN0601714A** | 15 800 | 790 \$ |
| 205750509 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X37L21A*+WALLCON | **97CMN0602120A** | 15 700 | 785 \$ |
| 205750453 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X37L21A*+WALLCON | **97CMN0801714A** | 15 700 | 785 \$ |
| 205750469 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X37L21A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 15 600 | 780 \$ |
| 210471920 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X42L21A*+WALLCON | **80CSU0401712A** | 15 700 | 785 \$ |
| 204291614 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X42L21A*+WALLCON | **80CTL0701716A** | 15 800 | 790 \$ |
| 204291959 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X42L21A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 15 700 | 785 \$ |
| 210471898 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X42L21A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 15 700 | 785 \$ |
| 210471909 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X42L21A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 15 700 | 785 \$ |
| 204291644 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X42L21A*+WALLCON | **96CTN0601714A** | 15 900 | 795 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|-------------------|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204291654 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X42L21A*+WALLCON | **96CTN0801714A** | 15 800 | 790 \$ |
| 204291819 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X42L21A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 15 700 | 785 \$ |
| 204292185 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X42L21A*+WALLCON | **97CMN0602120A** | 15 800 | 790 \$ |
| 204291674 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X42L21A*+WALLCON | **97CMN0801714A** | 15 800 | 790 \$ |
| 204291694 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X42L21A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 15 700 | 785 \$ |
| 204292215 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X42L24A*+WALLCON | **80CTL1352422A** | 15 700 | 785 \$ |
| 210471966 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X42L24A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 15 700 | 785 \$ |
| 210471977 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X42L24A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 15 700 | 785 \$ |
| 204292275 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X42L24A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 15 700 | 785 \$ |
| 204292225 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X42L24A*+WALLCON | **96CTN1202422A** | 15 700 | 785 \$ |
| 204292295 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X42L24A*+WALLCON | **97CMN0602120A** | 15 800 | 790 \$ |
| 204292245 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X42L24A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 15 700 | 785 \$ |
| 204292255 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X42L24A*+WALLCON | **97CMN1202422A** | 15 800 | 790 \$ |
| 205750517 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X43L21A*+WALLCON | **80CTL0451712A** | 15 800 | 790 \$ |
| 205750525 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X43L21A*+WALLCON | **80CTL0701716A** | 15 700 | 785 \$ |
| 205750613 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X43L21A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 15 600 | 780 \$ |
| 205750549 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X43L21A*+WALLCON | **96CTN0601714A** | 15 700 | 785 \$ |
| 205750557 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X43L21A*+WALLCON | **96CTN0801714A** | 15 700 | 785 \$ |
| 205750605 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X43L21A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 15 600 | 780 \$ |
| 205750565 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X43L21A*+WALLCON | **97CMN0601714A** | 15 800 | 790 \$ |
| 205750629 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X43L21A*+WALLCON | **97CMN0602120A** | 15 700 | 785 \$ |
| 205750573 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X43L21A*+WALLCON | **97CMN0801714A** | 15 700 | 785 \$ |
| 205750589 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EA*4X43L21A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 15 600 | 780 \$ |
| 210472087 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EN(A,D)4X24L14**+WALLCON | **80CTL0701412A** | 16 100 | 805 \$ |
| 210472101 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EN(A,D)4X24L17**+WALLCON | **80CTL0451712A** | 16 300 | 815 \$ |
| 210472157 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EN(A,D)4X24L17**+WALLCON | **80CTL0701412A** | 16 100 | 805 \$ |
| 210472168 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EN(A,D)4X24L17**+WALLCON | **80CTL0901716A** | 16 100 | 805 \$ |
| 210472135 | KENMORE | (C,H,T)VH824GKA** | EN(A,D)4X24L17**+WALLCON | **97CMN0601714A** | 16 400 | 820 \$ |
| 204456362 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X24L14A*+WALLCON | **80CTL0701412A** | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206133302 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X24L17A*+WALLCON | **80CSU0401712A** | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206133312 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X24L17A*+WALLCON | **80CSU0601716A** | 21 000 | 1 050 \$ |
| 204456371 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X24L17A*+WALLCON | **80CTL0451712A** | 21 200 | 1 060 \$ |
| 204456425 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X24L17A*+WALLCON | **80CTL0701412A** | 21 000 | 1 050 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|-------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204456380 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X24L17A*+WALLCON | **80CTL0701716A** | 21 000 | 1 050 \$ |
| 204456434 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X24L17A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206133734 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X24L17A*+WALLCON | **95CSU0601716A** | 21 200 | 1 060 \$ |
| 204456389 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X24L17A*+WALLCON | **96CTN0601714A** | 21 200 | 1 060 \$ |
| 204456416 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X24L17A*+WALLCON | **97CMN0801714A** | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206133322 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X25L17A*+WALLCON | **80CSU0401712A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206133332 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X25L17A*+WALLCON | **80CSU0601716A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 204456443 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X25L17A*+WALLCON | **80CTL0451712A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456497 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X25L17A*+WALLCON | **80CTL0701412A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 204456452 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X25L17A*+WALLCON | **80CTL0701716A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 204456506 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X25L17A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206133744 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X25L17A*+WALLCON | **95CSU0601716A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456461 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X25L17A*+WALLCON | **96CTN0601714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456470 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X25L17A*+WALLCON | **96CTN0801714A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 204456488 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X25L17A*+WALLCON | **97CMN0801714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456515 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X30L14A*+WALLCON | **80CTL0701412A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206133342 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X30L17A*+WALLCON | **80CSU0401712A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206133352 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X30L17A*+WALLCON | **80CSU0601716A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456578 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X30L17A*+WALLCON | **80CTL0701412A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456533 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X30L17A*+WALLCON | **80CTL0701716A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456587 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X30L17A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206133754 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X30L17A*+WALLCON | **95CSU0601716A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456542 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X30L17A*+WALLCON | **96CTN0601714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456551 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X30L17A*+WALLCON | **96CTN0801714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456569 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X30L17A*+WALLCON | **97CMN0801714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206133362 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X36L17A*+WALLCON | **80CSU0401712A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206133372 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X36L17A*+WALLCON | **80CSU0601716A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456596 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X36L17A*+WALLCON | **80CTL0451712A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456650 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X36L17A*+WALLCON | **80CTL0701412A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 204456605 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X36L17A*+WALLCON | **80CTL0701716A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456659 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X36L17A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206133764 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X36L17A*+WALLCON | **95CSU0601716A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456614 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X36L17A*+WALLCON | **96CTN0601714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456623 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X36L17A*+WALLCON | **96CTN0801714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456632 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X36L17A*+WALLCON | **97CMN0601714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456641 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X36L17A*+WALLCON | **97CMN0801714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206133382 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X36L21A*+WALLCON | **80CSU0401712A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206133392 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X36L21A*+WALLCON | **80CSU0601716A** | 20 800 | 1 040 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|-------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206133412 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X36L21A*+WALLCON | **80CSU1002120A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456668 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X36L21A*+WALLCON | **80CTL0451712A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456677 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X36L21A*+WALLCON | **80CTL0701716A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456795 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X36L21A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206133774 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X36L21A*+WALLCON | **95CSU0601716A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206133784 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X36L21A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206133794 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X36L21A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 204456704 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X36L21A*+WALLCON | **96CTN0601714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456713 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X36L21A*+WALLCON | **96CTN0801714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456786 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X36L21A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 204456722 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X36L21A*+WALLCON | **97CMN0601714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456813 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X36L21A*+WALLCON | **97CMN0602120A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456743 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X36L21A*+WALLCON | **97CMN0801714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456768 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X36L21A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206133422 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X37L17A*+WALLCON | **80CSU0401712A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206133432 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X37L17A*+WALLCON | **80CSU0601716A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456822 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X37L17A*+WALLCON | **80CTL0451712A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456877 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X37L17A*+WALLCON | **80CTL0701412A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 204456831 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X37L17A*+WALLCON | **80CTL0701716A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456886 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X37L17A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206133804 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X37L17A*+WALLCON | **95CSU0601716A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456840 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X37L17A*+WALLCON | **96CTN0601714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456850 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X37L17A*+WALLCON | **96CTN0801714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456859 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X37L17A*+WALLCON | **97CMN0601714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456868 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X37L17A*+WALLCON | **97CMN0801714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206133442 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **80CSU0401712A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206133452 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **80CSU0601716A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206133472 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **80CSU1002120A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 205750637 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **80CTL0451712A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 205750645 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **80CTL0701716A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 205750733 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206133814 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **95CSU0601716A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206133824 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206133834 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 205750669 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **96CTN0601714A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 205750677 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **96CTN0801714A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 205750725 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 205750685 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **97CMN0601714A** | 20 800 | 1 040 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|-------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205750749 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **97CMN0602120A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 205750693 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **97CMN0801714A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 205750709 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595582 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X42L21A*+WALLCON | **80CSU0401712A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595583 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X42L21A*+WALLCON | **80CSU0601716A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595584 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X42L21A*+WALLCON | **80CSU1002120A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210595585 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X42L21A*+WALLCON | **80CTL0451712A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210595586 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X42L21A*+WALLCON | **80CTL0701716A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595587 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X42L21A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595588 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X42L21A*+WALLCON | **95CSU0601716A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210595589 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X42L21A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595590 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X42L21A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595591 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X42L21A*+WALLCON | **96CTN0601714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210595592 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X42L21A*+WALLCON | **96CTN0801714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210595593 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X42L21A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595594 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X42L21A*+WALLCON | **97CMN0601714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210595595 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X42L21A*+WALLCON | **97CMN0602120A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210595596 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X42L21A*+WALLCON | **97CMN0801714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210595597 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X42L21A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595598 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X42L24A*+WALLCON | **80CSU1002120A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210595599 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X42L24A*+WALLCON | **80CTL1352422A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595600 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X42L24A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595601 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X42L24A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595602 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X42L24A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595603 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X42L24A*+WALLCON | **96CTN1202422A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595604 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X42L24A*+WALLCON | **97CMN0602120A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210595605 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X42L24A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595606 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X42L24A*+WALLCON | **97CMN1202422A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210595607 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **80CSU0401712A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595608 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **80CSU0601716A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595609 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **80CSU1002120A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595610 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **80CTL0451712A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210595611 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **80CTL0701716A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595612 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210595613 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **95CSU0601716A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595614 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595615 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595616 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **96CTN0601714A** | 20 600 | 1 030 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|-------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210595617 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **96CTN0801714A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595618 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595619 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **97CMN0601714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210595620 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **97CMN0602120A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595621 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **97CMN0801714A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595622 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595623 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **80CSU0401712A** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210595624 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **80CSU0601716A** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210595625 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **80CSU1002120A** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210595626 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **80CTL0451712A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595627 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **80CTL0701716A** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210595628 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210595629 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **95CSU0601716A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595630 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210595631 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210595632 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **96CTN0601714A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595633 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **96CTN0801714A** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210595634 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210595635 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **97CMN0601714A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595636 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **97CMN0602120A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595637 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **97CMN0801714A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595638 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210595639 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **80CSU1002120A** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210595640 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **80CTL1352422A** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210595641 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210595642 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210595643 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210595644 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **96CTN1202422A** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210595645 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **97CMN0602120A** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210595646 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210595647 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **97CMN1202422A** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 204459059 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X24AAL+WALLCON | **80CTL0701412A** | 21 000 | 1 050 \$ |
| 204459068 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X24AAL+WALLCON | **80CTL0901716A** | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206133654 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X30AAL+WALLCON | **80CSU0401712A** | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206133664 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X30AAL+WALLCON | **80CSU0601716A** | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206133684 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X30AAL+WALLCON | **80CSU1002120A** | 21 000 | 1 050 \$ |
| 204459239 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X30AAL+WALLCON | **80CTL0701412A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204459104 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X30AAL+WALLCON | **80CTL0701716A** | 21 000 | 1 050 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|-------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204459248 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X30AAL+WALLCON | **80CTL0901716A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204459140 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X30AAL+WALLCON | **80CTL1352422A** | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206133950 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X30AAL+WALLCON | **95CSU0601716A** | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206133960 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X30AAL+WALLCON | **95CSU0802120A** | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206133970 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X30AAL+WALLCON | **95CSU1002122A** | 21 000 | 1 050 \$ |
| 204459158 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X30AAL+WALLCON | **96CTN0801714A** | 21 000 | 1 050 \$ |
| 204459230 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X30AAL+WALLCON | **96CTN1002122A** | 21 000 | 1 050 \$ |
| 204459167 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X30AAL+WALLCON | **96CTN1202422A** | 21 000 | 1 050 \$ |
| 204459185 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X30AAL+WALLCON | **97CMN0801714A** | 21 000 | 1 050 \$ |
| 204459203 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X30AAL+WALLCON | **97CMN1002122A** | 21 000 | 1 050 \$ |
| 204459212 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X30AAL+WALLCON | **97CMN1202422A** | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206133694 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X36AAL+WALLCON | **80CSU0401712A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206133704 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X36AAL+WALLCON | **80CSU0601716A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206133724 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X36AAL+WALLCON | **80CSU1002120A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204459410 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X36AAL+WALLCON | **80CTL0701412A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 204459284 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X36AAL+WALLCON | **80CTL0701716A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204459419 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X36AAL+WALLCON | **80CTL0901716A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 204459311 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X36AAL+WALLCON | **80CTL1352422A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206133980 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X36AAL+WALLCON | **95CSU0601716A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206133990 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X36AAL+WALLCON | **95CSU0802120A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206134000 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X36AAL+WALLCON | **95CSU1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 204459320 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X36AAL+WALLCON | **96CTN0601714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204459329 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X36AAL+WALLCON | **96CTN0801714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204459401 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X36AAL+WALLCON | **96CTN1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 204459338 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X36AAL+WALLCON | **96CTN1202422A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 204459437 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X36AAL+WALLCON | **97CMN0602120A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204459356 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X36AAL+WALLCON | **97CMN0801714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204459374 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X36AAL+WALLCON | **97CMN1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 204459383 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X36AAL+WALLCON | **97CMN1202422A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210595648 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X42AAL+WALLCON | **80CSU0401712A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595649 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X42AAL+WALLCON | **80CSU0601716A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595650 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X42AAL+WALLCON | **80CSU1002120A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595651 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X42AAL+WALLCON | **80CTL0451712A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210595652 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X42AAL+WALLCON | **80CTL0701412A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595653 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X42AAL+WALLCON | **80CTL0701716A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595654 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X42AAL+WALLCON | **80CTL0901716A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595655 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X42AAL+WALLCON | **80CTL1352422A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595656 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X42AAL+WALLCON | **95CSU0601716A** | 20 800 | 1 040 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|-------------------|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210595657 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X42AAL+WALLCON | **95CSU0802120A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595658 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X42AAL+WALLCON | **95CSU1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595659 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X42AAL+WALLCON | **96CTN0601714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210595660 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X42AAL+WALLCON | **96CTN0801714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210595661 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X42AAL+WALLCON | **96CTN1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595662 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X42AAL+WALLCON | **96CTN1202422A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595663 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X42AAL+WALLCON | **97CMN0601714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210595664 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X42AAL+WALLCON | **97CMN0602120A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210595665 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X42AAL+WALLCON | **97CMN0801714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210595666 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X42AAL+WALLCON | **97CMN1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595667 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X42AAL+WALLCON | **97CMN1202422A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595668 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X48AAL+WALLCON | **80CSU0401712A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595669 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X48AAL+WALLCON | **80CSU0601716A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595670 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X48AAL+WALLCON | **80CSU1002120A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595671 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X48AAL+WALLCON | **80CTL0451712A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210595672 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X48AAL+WALLCON | **80CTL0701412A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595673 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X48AAL+WALLCON | **80CTL0701716A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595674 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X48AAL+WALLCON | **80CTL0901716A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595675 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X48AAL+WALLCON | **80CTL1352422A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595676 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X48AAL+WALLCON | **95CSU0601716A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595677 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X48AAL+WALLCON | **95CSU0802120A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595678 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X48AAL+WALLCON | **95CSU1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595679 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X48AAL+WALLCON | **96CTN0601714A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595680 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X48AAL+WALLCON | **96CTN0801714A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595681 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X48AAL+WALLCON | **96CTN1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595682 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X48AAL+WALLCON | **96CTN1202422A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595683 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X48AAL+WALLCON | **97CMN0601714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210595684 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X48AAL+WALLCON | **97CMN0602120A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595685 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X48AAL+WALLCON | **97CMN0801714A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595686 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X48AAL+WALLCON | **97CMN1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595687 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EHD4X48AAL+WALLCON | **97CMN1202422A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 204456910 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EN(A,D)4X24L14**+WALLCON | **80CTL0701412A** | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206133482 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EN(A,D)4X24L17**+WALLCON | **80CSU0401712A** | 21 400 | 1 070 \$ |
| 204456973 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EN(A,D)4X24L17**+WALLCON | **80CTL0701412A** | 21 000 | 1 050 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|-------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204456982 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EN(A,D)4X24L17**+WALLCON | "*80CTL0901716A**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 210595688 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | "*80CSU1002120A**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595689 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | "*80CTL1352422A**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595690 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | "*95CSU0802120A**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595691 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | "*95CSU1002122A**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595692 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | "*96CTN1002122A**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595693 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | "*96CTN1202422A**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595694 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | "*97CMN0602120A**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595695 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | "*97CMN1002122A**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595696 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | "*97CMN1202422A**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595702 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EN(A,D,W)4X42L21**+WALLCON | "*80CTL0901716A**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595713 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | "*80CSU0401712A**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595714 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | "*80CSU0601716A**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595715 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | "*80CSU1002120A**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595716 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | "*80CTL0451712A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210595717 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | "*80CTL0701716A**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595718 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | "*80CTL0901716A**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595719 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | "*95CSU0601716A**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595720 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | "*95CSU0802120A**" | 20 600 | 1 030 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|-------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210595721 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | **95CSU1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595722 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | **96CTN0601714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210595723 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | **96CTN0801714A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595724 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | **96CTN1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595725 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | **97CMN0601714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210595726 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | **97CMN0602120A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595727 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | **97CMN0801714A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595728 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | **97CMN1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595729 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | END4X42L17**+WALLCON | **80CSU0401712A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595730 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | END4X42L17**+WALLCON | **80CSU0601716A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210595732 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | END4X42L17**+WALLCON | **80CTL0701412A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595733 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | END4X42L17**+WALLCON | **80CTL0701716A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210595734 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | END4X42L17**+WALLCON | **80CTL0901716A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210595735 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | END4X42L17**+WALLCON | **95CSU0601716A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210595736 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | END4X42L17**+WALLCON | **96CTN0601714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210595737 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | END4X42L17**+WALLCON | **96CTN0801714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 210595739 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2* | END4X42L17**+WALLCON | **97CMN0801714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 204456308 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA2*+TSTAT | FVM4X48***L | | 20 200 | 1 010 \$ |
| 206998291 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X24L14A*+WALLCON | **80CTL0701412A** | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206998477 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X24L17A*+WALLCON | **80CSU0401712A** | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206998478 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X24L17A*+WALLCON | **80CSU0601716A** | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206998292 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X24L17A*+WALLCON | **80CTL0451712A** | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206998298 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X24L17A*+WALLCON | **80CTL0701412A** | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206998293 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X24L17A*+WALLCON | **80CTL0701716A** | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206998299 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X24L17A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206998294 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X24L17A*+WALLCON | **96CTN0601714A** | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206998296 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X24L17A*+WALLCON | **97CMN0601714A** | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206998297 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X24L17A*+WALLCON | **97CMN0801714A** | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206998479 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X25L17A*+WALLCON | **80CSU0401712A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206998480 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X25L17A*+WALLCON | **80CSU0601716A** | 20 600 | 1 030 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|-------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206998300 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X25L17A*+WALLCON | **80CTL0451712A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998306 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X25L17A*+WALLCON | **80CTL0701412A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206998301 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X25L17A*+WALLCON | **80CTL0701716A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206998307 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X25L17A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206998302 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X25L17A*+WALLCON | **96CTN0601714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998303 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X25L17A*+WALLCON | **96CTN0801714A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206998304 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X25L17A*+WALLCON | **97CMN0601714A** | 19 600 | 980 \$ |
| 206998305 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X25L17A*+WALLCON | **97CMN0801714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998308 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X30L14A*+WALLCON | **80CTL0701412A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998481 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X30L17A*+WALLCON | **80CSU0401712A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998482 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X30L17A*+WALLCON | **80CSU0601716A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998309 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X30L17A*+WALLCON | **80CTL0451712A** | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206998315 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X30L17A*+WALLCON | **80CTL0701412A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998310 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X30L17A*+WALLCON | **80CTL0701716A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998316 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X30L17A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998311 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X30L17A*+WALLCON | **96CTN0601714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998312 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X30L17A*+WALLCON | **96CTN0801714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998313 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X30L17A*+WALLCON | **97CMN0601714A** | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206998314 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X30L17A*+WALLCON | **97CMN0801714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998483 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X36L17A*+WALLCON | **80CSU0401712A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998484 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X36L17A*+WALLCON | **80CSU0601716A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998317 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X36L17A*+WALLCON | **80CTL0451712A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998323 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X36L17A*+WALLCON | **80CTL0701412A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206998318 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X36L17A*+WALLCON | **80CTL0701716A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998324 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X36L17A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206998319 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X36L17A*+WALLCON | **96CTN0601714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998320 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X36L17A*+WALLCON | **96CTN0801714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998321 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X36L17A*+WALLCON | **97CMN0601714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998322 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X36L17A*+WALLCON | **97CMN0801714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998485 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X36L21A*+WALLCON | **80CSU0401712A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206998486 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X36L21A*+WALLCON | **80CSU0601716A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998488 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X36L21A*+WALLCON | **80CSU1002120A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998325 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X36L21A*+WALLCON | **80CTL0451712A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998326 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X36L21A*+WALLCON | **80CTL0701716A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998337 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X36L21A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206998329 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X36L21A*+WALLCON | **96CTN0601714A** | 20 800 | 1 040 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|-------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206998330 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X36L21A*+WALLCON | **96CTN0801714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998336 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X36L21A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206998331 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X36L21A*+WALLCON | **97CMN0601714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998339 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X36L21A*+WALLCON | **97CMN0602120A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998332 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X36L21A*+WALLCON | **97CMN0801714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998334 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X36L21A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206998489 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X37L17A*+WALLCON | **80CSU0401712A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206998490 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X37L17A*+WALLCON | **80CSU0601716A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998340 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X37L17A*+WALLCON | **80CTL0451712A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998346 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X37L17A*+WALLCON | **80CTL0701412A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206998341 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X37L17A*+WALLCON | **80CTL0701716A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998347 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X37L17A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206998342 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X37L17A*+WALLCON | **96CTN0601714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998343 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X37L17A*+WALLCON | **96CTN0801714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998344 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X37L17A*+WALLCON | **97CMN0601714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998345 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X37L17A*+WALLCON | **97CMN0801714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998491 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **80CSU0401712A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206998492 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **80CSU0601716A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206998494 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **80CSU1002120A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206998348 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **80CTL0451712A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998349 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **80CTL0701716A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206998360 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206998530 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206998531 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206998352 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **96CTN0601714A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206998353 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **96CTN0801714A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206998359 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206998354 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **97CMN0601714A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998362 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **97CMN0602120A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206998355 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **97CMN0801714A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206998357 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473125 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | **80CSU0401712A** | 20 600 | 1 030 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|-------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210473246 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""80CTL0901716A"" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210473103 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473114 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473235 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473224 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206998509 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X24AAL+WALLCON | ""80CSU0401712A"" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206998510 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X24AAL+WALLCON | ""80CSU0601716A"" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206998512 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X24AAL+WALLCON | ""80CSU1002120A"" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206998420 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X24AAL+WALLCON | ""80CTL0451712A"" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206998435 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X24AAL+WALLCON | ""80CTL0701412A"" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206998421 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X24AAL+WALLCON | ""80CTL0701716A"" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206998436 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X24AAL+WALLCON | ""80CTL0901716A"" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206998424 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X24AAL+WALLCON | ""80CTL1352422A"" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206998425 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X24AAL+WALLCON | ""96CTN0601714A"" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206998426 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X24AAL+WALLCON | ""96CTN0801714A"" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206998434 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X24AAL+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206998427 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X24AAL+WALLCON | ""96CTN1202422A"" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206998428 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X24AAL+WALLCON | ""97CMN0601714A"" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206998438 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X24AAL+WALLCON | ""97CMN0602120A"" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206998429 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X24AAL+WALLCON | ""97CMN0801714A"" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206998431 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X24AAL+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206998432 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X24AAL+WALLCON | ""97CMN1202422A"" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206998513 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X30AAL+WALLCON | ""80CSU0401712A"" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206998514 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X30AAL+WALLCON | ""80CSU0601716A"" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206998516 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X30AAL+WALLCON | ""80CSU1002120A"" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206998439 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X30AAL+WALLCON | ""80CTL0451712A"" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206998454 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X30AAL+WALLCON | ""80CTL0701412A"" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998440 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X30AAL+WALLCON | ""80CTL0701716A"" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206998455 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X30AAL+WALLCON | ""80CTL0901716A"" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998443 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X30AAL+WALLCON | ""80CTL1352422A"" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206998444 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X30AAL+WALLCON | ""96CTN0601714A"" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206998445 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X30AAL+WALLCON | ""96CTN0801714A"" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206998453 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X30AAL+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 21 000 | 1 050 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|-------------------|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206998446 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X30AAL+WALLCON | "*96CTN1202422A**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206998447 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X30AAL+WALLCON | "*97CMN0601714A**" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206998457 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X30AAL+WALLCON | "*97CMN0602120A**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206998448 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X30AAL+WALLCON | "*97CMN0801714A**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206998450 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X30AAL+WALLCON | "*97CMN1002122A**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206998451 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X30AAL+WALLCON | "*97CMN1202422A**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206998517 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X36AAL+WALLCON | "*80CSU0401712A**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206998518 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X36AAL+WALLCON | "*80CSU0601716A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998458 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X36AAL+WALLCON | "*80CTL0451712A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998473 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X36AAL+WALLCON | "*80CTL0701412A**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206998459 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X36AAL+WALLCON | "*80CTL0701716A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998474 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X36AAL+WALLCON | "*80CTL0901716A**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206998462 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X36AAL+WALLCON | "*80CTL1352422A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998463 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X36AAL+WALLCON | "*96CTN0601714A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998464 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X36AAL+WALLCON | "*96CTN0801714A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998472 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X36AAL+WALLCON | "*96CTN1002122A**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206998465 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X36AAL+WALLCON | "*96CTN1202422A**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206998466 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X36AAL+WALLCON | "*97CMN0601714A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998476 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X36AAL+WALLCON | "*97CMN0602120A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998467 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X36AAL+WALLCON | "*97CMN0801714A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998469 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X36AAL+WALLCON | "*97CMN1002122A**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206998470 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EHD4X36AAL+WALLCON | "*97CMN1202422A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998363 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EN(A,D)4X24L14**+WALLCON | "*80CTL0701412A**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206998495 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EN(A,D)4X24L17**+WALLCON | "*80CSU0401712A**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206998496 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EN(A,D)4X24L17**+WALLCON | "*80CSU0601716A**" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206998364 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EN(A,D)4X24L17**+WALLCON | "*80CTL0451712A**" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206998370 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EN(A,D)4X24L17**+WALLCON | "*80CTL0701412A**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206998365 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EN(A,D)4X24L17**+WALLCON | "*80CTL0701716A**" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206998371 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EN(A,D)4X24L17**+WALLCON | "*80CTL0901716A**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206998366 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EN(A,D)4X24L17**+WALLCON | "*96CTN0601714A**" | 21 400 | 1 070 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|-------------------|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206998367 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EN(A,D)4X24L17**+WALLCON | "*96CTN0801714A**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206998368 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EN(A,D)4X24L17**+WALLCON | "*97CMN0601714A**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206998369 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EN(A,D)4X24L17**+WALLCON | "*97CMN0801714A**" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206998372 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EN(A,D)4X30L14**+WALLCON | "*80CTL0701412A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998497 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EN(A,D)4X30L17**+WALLCON | "*80CSU0401712A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998498 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EN(A,D)4X30L17**+WALLCON | "*80CSU0601716A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998379 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EN(A,D)4X30L17**+WALLCON | "*80CTL0701412A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998374 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EN(A,D)4X30L17**+WALLCON | "*80CTL0701716A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998380 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EN(A,D)4X30L17**+WALLCON | "*80CTL0901716A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998375 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EN(A,D)4X30L17**+WALLCON | "*96CTN0601714A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998376 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EN(A,D)4X30L17**+WALLCON | "*96CTN0801714A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998378 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EN(A,D)4X30L17**+WALLCON | "*97CMN0801714A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998501 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EN(A,D)4X36L21**+WALLCON | "*80CSU0401712A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998502 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EN(A,D)4X36L21**+WALLCON | "*80CSU0601716A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998504 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EN(A,D)4X36L21**+WALLCON | "*80CSU1002120A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998390 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EN(A,D)4X36L21**+WALLCON | "*80CTL0701716A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998401 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EN(A,D)4X36L21**+WALLCON | "*80CTL0901716A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998393 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EN(A,D)4X36L21**+WALLCON | "*96CTN0601714A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998394 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EN(A,D)4X36L21**+WALLCON | "*96CTN0801714A**" | 20 800 | 1 040 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|-------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206998400 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EN(A,D)4X36L21**+WALLCON | "*96CTN1002122A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998403 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EN(A,D)4X36L21**+WALLCON | "*97CMN0602120A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998396 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EN(A,D)4X36L21**+WALLCON | "*97CMN0801714A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998398 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EN(A,D)4X36L21**+WALLCON | "*97CMN1002122A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998499 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EN(A,D,W)4X36L17**+WALLCON | "*80CSU0401712A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998500 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EN(A,D,W)4X36L17**+WALLCON | "*80CSU0601716A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998387 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EN(A,D,W)4X36L17**+WALLCON | "*80CTL0701412A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998382 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EN(A,D,W)4X36L17**+WALLCON | "*80CTL0701716A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998388 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EN(A,D,W)4X36L17**+WALLCON | "*80CTL0901716A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998383 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EN(A,D,W)4X36L17**+WALLCON | "*96CTN0601714A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998384 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EN(A,D,W)4X36L17**+WALLCON | "*96CTN0801714A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206998386 | KENMORE | (C,H,T)VH825GKA3* | EN(A,D,W)4X36L17**+WALLCON | "*97CMN0801714A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206997856 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | "*80CSU0401712A**" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206997857 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | "*80CSU0601716A**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206997858 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | "*80CSU1002120A**" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206997657 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | "*80CTL0701716A**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206997668 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | "*80CTL0901716A**" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206997659 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | "*80CTL0902120A**" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206997899 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | "*95CSU0802120A**" | 31 800 | 1 590 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|-------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206997900 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206997667 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206997665 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206997863 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""80CSU0401712A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206997864 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""80CSU0601716A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206997866 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""80CSU1002120A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206997698 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""80CTL0701716A"" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206997709 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""80CTL0901716A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206997700 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206997905 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206997906 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206997708 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206997706 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206997867 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CSU0401712A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206997868 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CSU0601716A"" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206997870 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CSU1002120A"" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206997713 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CTL0701716A"" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206997724 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CTL0901716A"" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206997715 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|-------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206997908 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206997909 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206997723 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206997721 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206997872 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **80CSU1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206997728 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **80CTL0902120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206997729 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **80CTL1352422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206997910 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206997911 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206997735 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206997730 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **96CTN1202422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206997737 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **97CMN0602120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206997732 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206997733 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **97CMN1202422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470262 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **80CSU1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470273 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **80CTL0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470284 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **80CTL1352422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470240 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470251 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|-------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210470350 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470295 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **96CTN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470317 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470328 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **97CMN1202422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470405 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **80CSU0401712A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470416 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **80CSU0601716A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470427 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **80CSU1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470438 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **80CTL0701716A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470504 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **80CTL0901716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470449 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **80CTL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470383 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470394 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470493 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470471 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470548 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **80CSU1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470559 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **80CTL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470570 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **80CTL1352422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470526 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470537 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|--------------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210470636 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ***96CTN1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470581 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ***96CTN1202422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470658 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ***97CMN0602120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470603 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ***97CMN1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470614 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ***97CMN1202422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210457423 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X36L17A* | ***80VSL0451412A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457500 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X36L17A* | ***80VSL0451716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457522 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X36L17A* | ***80VTL0451412A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457549 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X36L17A* | ***80VTL0701716A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457467 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X36L17A* | ***96VSN0801716A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457538 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X36L17A* | ***96VTN0801716A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457826 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X36L21A* | ***80VSL0451716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457837 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X36L21A* | ***80VSL0701716A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457848 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X36L21A* | ***80VSL0702120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457859 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X36L21A* | ***80VSL0902120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457906 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X36L21A* | ***80VTL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457872 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X36L21A* | ***80VTL0902120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457759 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X36L21A* | ***96VSN0801716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457726 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X36L21A* | ***96VSN0802120A** | 30 200 | 1 510 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|--------------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210457737 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457895 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458061 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458072 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457771 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210458138 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458215 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X37L17A* | **80VSL0451716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458226 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458237 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458264 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458171 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X37L17A* | **96VSN0601412A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210458160 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X37L17A* | **96VSN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458182 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458275 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X37L17A* | **96VTN0601412A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210458353 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X37L17A* | **96VTN0601714A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210458253 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458541 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X37L21A* | **80VSL0451716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458441 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X37L21A* | **96VSN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458474 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|--------------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210458754 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X37L21A* | **96VTN0601714A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210458599 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458486 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210459008 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X42L21A* | **80VSL0451716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210459019 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X42L21A* | **80VSL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459030 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X42L21A* | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459041 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X42L21A* | **80VSL0902120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210459088 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X42L21A* | **80VTL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459054 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X42L21A* | **80VTL0902120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210458897 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X42L21A* | **96VSN0601714A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210458941 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X42L21A* | **96VSN0801716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458908 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X42L21A* | **96VSN0802120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210458919 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X42L21A* | **96VSN1002120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210459232 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X42L21A* | **96VTN0601714A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459077 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X42L21A* | **96VTN0801716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459243 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X42L21A* | **96VTN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210459254 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X42L21A* | **96VTN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458953 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X42L21A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210459798 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X43L21A* | **80VSL0451716A** | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|--------------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210459698 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X43L21A* | **96VSN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459731 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X43L21A* | **96VSN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210460011 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X43L21A* | **96VTN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459856 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X43L21A* | **96VTN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459743 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X43L21A* | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460243 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X48L21A* | **80VSL0451716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460254 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X48L21A* | **80VSL0701716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460265 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X48L21A* | **80VSL0702120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460312 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X48L21A* | **80VTL0701716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460143 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X48L21A* | **96VSN0601714A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460176 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X48L21A* | **96VSN0801716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460468 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X48L21A* | **96VTN0601714A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460301 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X48L21A* | **96VTN0801716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460490 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X48L21A* | **96VTN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460511 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460865 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X48L24A* | **96VTN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460876 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210461031 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X60L24A* | **80VSL0902120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461042 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X60L24A* | **80VSL0902420A** | 30 200 | 1 510 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|--------------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210461053 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X60L24A* | **80VSL1102422A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461064 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X60L24A* | **80VTL0902120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210460964 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X60L24A* | **96VSN1002120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210460975 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X60L24A* | **96VSN1202422A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210460987 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X60L24A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461409 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X61L21A* | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461420 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X61L21A* | **80VSL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461456 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X61L21A* | **80VTL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461433 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X61L21A* | **80VTL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461287 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X61L21A* | **96VSN0601714A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461298 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X61L21A* | **96VSN0802120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461309 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X61L21A* | **96VSN1002120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461600 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X61L21A* | **96VTN0601714A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461622 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X61L21A* | **96VTN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461332 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X61L21A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461799 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X61L24A* | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461810 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X61L24A* | **80VSL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461821 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X61L24A* | **80VSL0902420A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461832 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X61L24A* | **80VSL1102422A** | 30 400 | 1 520 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|--------------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210461843 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X61L24A* | **80VTL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461732 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X61L24A* | **96VSN0802120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461743 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X61L24A* | **96VSN1002120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461754 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X61L24A* | **96VSN1202422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461967 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X61L24A* | **96VTN0802120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461978 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X61L24A* | **96VTN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461766 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X61L24A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461857 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X61L24A* | **96VTN1202422A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462022 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EA*4X61L24A* | "OMV154L20A" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466485 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X36AAL | **80VSL0702120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466496 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X36AAL | **80VSL0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466507 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X36AAL | **80VSL0902420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466518 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X36AAL | **80VSL1102422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466581 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X36AAL | **80VTL0701716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466544 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X36AAL | **80VTL0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466363 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X36AAL | **96VSN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466374 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X36AAL | **96VSN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466780 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X36AAL | **96VTN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466570 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X36AAL | **96VTN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|--------------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210466894 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X42AAL | **80VSL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467060 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X42AAL | **80VSL0451716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467071 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X42AAL | **80VSL0701716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467082 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X42AAL | **80VSL0702120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467093 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X42AAL | **80VSL0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467104 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X42AAL | **80VSL0902420A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210467115 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X42AAL | **80VSL1102422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210467126 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X42AAL | **80VTL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467178 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X42AAL | **80VTL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467141 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X42AAL | **80VTL0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466938 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X42AAL | **96VSN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466993 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X42AAL | **96VSN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466949 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X42AAL | **96VSN0802120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210466960 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X42AAL | **96VSN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210466971 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X42AAL | **96VSN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467155 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X42AAL | **96VTN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467377 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X42AAL | **96VTN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467388 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X42AAL | **96VTN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467005 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X42AAL | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|--------------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210467167 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X42AAL | **96VTN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467498 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X48AAL | **80VSL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467664 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X48AAL | **80VSL0451716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467675 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X48AAL | **80VSL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467686 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X48AAL | **80VSL0702120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467697 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X48AAL | **80VSL0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467708 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X48AAL | **80VSL0902420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467719 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X48AAL | **80VSL1102422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210467730 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X48AAL | **80VTL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467782 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X48AAL | **80VTL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467745 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X48AAL | **80VTL0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467542 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X48AAL | **96VSN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467597 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X48AAL | **96VSN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467553 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X48AAL | **96VSN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467564 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X48AAL | **96VSN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210467575 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X48AAL | **96VSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467970 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X48AAL | **96VTN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467759 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X48AAL | **96VTN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467981 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X48AAL | **96VTN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|--------------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210467992 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X48AAL | **96VTN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467771 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X48AAL | **96VTN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468102 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X60AAL | **80VSL0451412A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468268 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X60AAL | **80VSL0451716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468279 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X60AAL | **80VSL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210468290 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X60AAL | **80VSL0702120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210468323 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X60AAL | **80VSL1102422A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210468334 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X60AAL | **80VTL0451412A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468146 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X60AAL | **96VSN0601714A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468201 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X60AAL | **96VSN0801716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468574 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X60AAL | **96VTN0601714A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468363 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X60AAL | **96VTN0801716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468585 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X60AAL | **96VTN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468596 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X60AAL | **96VTN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468213 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EHD4X60AAL | **96VTN1002122A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464653 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464664 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464675 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464686 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL1102422A** | 30 600 | 1 530 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|--------------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210464697 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EN(A,D)4X48L24** | **80VTL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464586 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464597 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464608 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464821 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464832 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464620 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464711 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464241 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0701716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464252 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464263 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464310 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464276 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464130 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464141 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464465 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464476 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464175 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464976 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EN(A,D,W)4X60L24** | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|--------------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210464987 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EN(A,D,W)4X60L24** | ""80VSL0902120A"" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210464998 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EN(A,D,W)4X60L24** | ""80VSL0902420A"" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210465009 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EN(A,D,W)4X60L24** | ""80VSL1102422A"" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210465020 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EN(A,D,W)4X60L24** | ""80VTL0902120A"" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210464909 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EN(A,D,W)4X60L24** | ""96VSN0802120A"" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464920 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EN(A,D,W)4X60L24** | ""96VSN1002120A"" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210464931 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EN(A,D,W)4X60L24** | ""96VSN1202422A"" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210465144 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EN(A,D,W)4X60L24** | ""96VTN0802120A"" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210465155 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EN(A,D,W)4X60L24** | ""96VTN1002120A"" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464943 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EN(A,D,W)4X60L24** | ""96VTN1002122A"" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210465034 | KENMORE | (C,H,T)VH837GKA2*+TST AT | EN(A,D,W)4X60L24** | ""96VTN1202422A"" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206997586 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CSU0802120A"" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206997607 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206997588 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""80CSU0802120A"" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206997488 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206997489 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""80CTL1352422A"" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206997608 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206997609 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206997495 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 36 200 | 1 810 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|-------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206997490 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""96CTN1202422A"" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206997492 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206997590 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""80CSU0802120A"" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206997499 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206997500 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""80CTL1352422A"" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206997610 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206997611 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206997506 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206997501 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""96CTN1202422A"" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206997503 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206997595 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ""80CSU0802120A"" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206997520 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ""80CTL1352422A"" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206997615 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206997601 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EHD4X48AAL+WALLCON | ""80CSU0802120A"" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 206997563 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EHD4X48AAL+WALLCON | ""80CTL1352422A"" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 206997604 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ""80CSU0802120A"" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206997574 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206997583 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ""80CTL1102120A"" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206997575 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ""80CTL1352422A"" | 36 000 | 1 800 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|-------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206997620 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | **95CSU0802120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206997621 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | **95CSU1002122A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206997581 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | **96CTN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206997576 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | **96CTN1202422A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206997578 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | **97CMN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210469979 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | **80CSU0802120A** | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206997539 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | **80CTL0902120A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206997540 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | **80CTL1352422A** | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210469957 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | **95CSU0802120A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210469968 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | **95CSU1002122A** | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206997546 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | **96CTN1002122A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206997541 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | **96CTN1202422A** | 37 200 | 1 860 \$ |
| 206997543 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | **97CMN1002122A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206997597 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | **80CSU0802120A** | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206997530 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | **80CTL0902120A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206997616 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | **95CSU0802120A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206997617 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | **95CSU1002122A** | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206997534 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | **96CTN1002122A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206997532 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | **97CMN1002122A** | 36 400 | 1 820 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|-------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210470017 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | **80CSU0802120A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206997550 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | **80CTL0902120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206997558 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | **80CTL1102120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206997551 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | **80CTL1352422A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210469995 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | **95CSU0802120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210470006 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | **95CSU1002122A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206997557 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | **96CTN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206997552 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | **96CTN1202422A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206997554 | KENMORE | (C,H,T)VH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | **97CMN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 201835823 | KENMORE | DLCLRAH36AAK | DLFLCAH36XAK | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 201835778 | KENMORE | DLCLRAH36AAK | DLFLDAH36XAK | | 27 600 | 1 380 \$ |
| 201835821 | KENMORE | DLCLRAH36AAK | DLFLFAH36XAK | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 201835829 | KENMORE | DLCLRAH48AAK | DLFLCAH48XAK | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 201835780 | KENMORE | DLCLRAH48AAK | DLFLDAH48XAK | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 201835827 | KENMORE | DLCLRAH48AAK | DLFLFAH48XAK | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 201835783 | KENMORE | DLCLRAH58AAK | DLFLDAH58XAK | | 37 600 | 1 880 \$ |
| 201835831 | KENMORE | DLCLRAH58AAK | DLFLFAH58XAK | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 205767355 | KENMORE | DLCLRBH36AAK | DLFLAAH36XAK | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206188318 | KENMORE | DLCLRBH36AAK | DLFLCAH36XAK | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206188319 | KENMORE | DLCLRBH36AAK | DLFLDAH36XAK | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 206188317 | KENMORE | DLCLRBH36AAK | DLFLFAH36XAK | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205767356 | KENMORE | DLCLRBH48AAK | DLFLAAH48XAK | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206188321 | KENMORE | DLCLRBH48AAK | DLFLCAH48XAK | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206188322 | KENMORE | DLCLRBH48AAK | DLFLDAH48XAK | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206188320 | KENMORE | DLCLRBH48AAK | DLFLFAH48XAK | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 207826631 | KENMORE | DLCLRCH36AAK | DLFLABH36XAK | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207826629 | KENMORE | DLCLRCH48AAK | DLFLABH48XAK | | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207826630 | KENMORE | DLCLRCH58AAK | DLFLABH60XAK | | 34 000 | 1 700 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207643097 | KENMORE | DLCMHBH24CAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 900 | 795 \$ |
| 207643096 | KENMORE | DLCMHBH24CAK | Unités avec conduits | | 18 500 | 925 \$ |
| 207643095 | KENMORE | DLCMHBH24CAK | Unités sans conduits | | 13 300 | 665 \$ |
| 207643100 | KENMORE | DLCMHBH30DAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 18 700 | 935 \$ |
| 207643099 | KENMORE | DLCMHBH30DAK | Unités avec conduits | | 19 000 | 950 \$ |
| 207643098 | KENMORE | DLCMHBH30DAK | Unités sans conduits | | 18 500 | 925 \$ |
| 207643109 | KENMORE | DLCMHBH36DAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207643108 | KENMORE | DLCMHBH36DAK | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207643107 | KENMORE | DLCMHBH36DAK | Unités sans conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207643106 | KENMORE | DLCMHBH48EAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207643105 | KENMORE | DLCMHBH48EAK | Unités avec conduits | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 207643104 | KENMORE | DLCMHBH48EAK | Unités sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 201835787 | KENMORE | DLCMRAH27CAK | Unités sans conduits | | 17 800 | 890 \$ |
| 201835788 | KENMORE | DLCMRAH36DAK | Unités sans conduits | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201835790 | KENMORE | DLCMRAH48EAK | Unités sans conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207643094 | KENMORE | DLCMRBH18BAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 11 800 | 590 \$ |
| 207643093 | KENMORE | DLCMRBH18BAK | Unités avec conduits | | 11 800 | 590 \$ |
| 207643092 | KENMORE | DLCMRBH18BAK | Unités sans conduits | | 11 800 | 590 \$ |
| 207643102 | KENMORE | DLCMRBH36DAK | Unités sans conduits | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 207643112 | KENMORE | DLCMRBH48EAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207643111 | KENMORE | DLCMRBH48EAK | Unités avec conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207643110 | KENMORE | DLCMRBH48EAK | Unités sans conduits | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201835749 | KENMORE | DLCPRAH09AAK | DLFPHAH09XAK | | 7 200 | 360 \$ |
| 201835751 | KENMORE | DLCPRAH12AAK | DLFPHAH12XAK | | 6 800 | 340 \$ |
| 202463652 | KENMORE | DLCPRAH18AAK | DLFPHAH18XAK | | 12 300 | 615 \$ |
| 202463653 | KENMORE | DLCPRAH24AAK | DLFPHAH24XAK | | 15 450 | 773 \$ |
| 201835803 | KENMORE | DLCSRAH09AAK | DLFSCAH09XAK | | 6 700 | 335 \$ |
| 201835801 | KENMORE | DLCSRAH09AAK | DLFSDAH09XAK | | 6 800 | 340 \$ |
| 201835766 | KENMORE | DLCSRAH09AAK | DLFSHAH09XAK | | 7 500 | 375 \$ |
| 201835764 | KENMORE | DLCSRAH12AAJ | DLFSHAH12XAJ | | 7 100 | 355 \$ |
| 201835805 | KENMORE | DLCSRAH12AAK | DLFSCAH12XAK | | 8 200 | 410 \$ |
| 201835809 | KENMORE | DLCSRAH12AAK | DLFSDAH12XAK | | 8 100 | 405 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201835807 | KENMORE | DLCSRAH12AAK | DLFSFAH12XAK | | 9 600 | 480 \$ |
| 201835768 | KENMORE | DLCSRAH12AAK | DLFSHAH12XAK | | 7 600 | 380 \$ |
| 206396119 | KENMORE | DLCSRAH12AAK | DLFSHBH12XAK | | 7 500 | 375 \$ |
| 201835813 | KENMORE | DLCSRAH18AAK | DLFSCAH18XAK | | 12 000 | 600 \$ |
| 201835811 | KENMORE | DLCSRAH18AAK | DLFSFAH18XAK | | 12 900 | 645 \$ |
| 201835770 | KENMORE | DLCSRAH18AAK | DLFSHAH18XAK | | 11 900 | 595 \$ |
| 205921377 | KENMORE | DLCSRAH24AAK | DLFSAAH24XAK | | 17 500 | 875 \$ |
| 201835819 | KENMORE | DLCSRAH24AAK | DLFSCAH24XAK | | 16 200 | 810 \$ |
| 201835815 | KENMORE | DLCSRAH24AAK | DLFSDAH24XAK | | 17 400 | 870 \$ |
| 201835817 | KENMORE | DLCSRAH24AAK | DLFSFAH24XAK | | 17 200 | 860 \$ |
| 201835772 | KENMORE | DLCSRAH24AAK | DLFSHAH24XAK | | 15 000 | 750 \$ |
| 206396122 | KENMORE | DLCSRAH24AAK | DLFSHBH24XAK | | 15 000 | 750 \$ |
| 201835776 | KENMORE | DLCSRAH36AAK | DLFSHAH36XAK | | 20 600 | 1 030 \$ |
| 207188920 | KENMORE | DLCSRHB06AAK | DLFSHBH06XAK | | 7 500 | 375 \$ |
| 206350437 | KENMORE | DLCSRHB09AAK | DLFSCAH09XAK | | 6 100 | 305 \$ |
| 206350438 | KENMORE | DLCSRHB09AAK | DLFSDAH09XAK | | 6 400 | 320 \$ |
| 206361894 | KENMORE | DLCSRHB09AAK | DLFSHBH09XAK | | 7 400 | 370 \$ |
| 206361893 | KENMORE | DLCSRBH12AAJ | DLFSHBH12XAJ | | 8 200 | 410 \$ |
| 206350439 | KENMORE | DLCSRBH12AAK | DLFSCAH12XAK | | 7 900 | 395 \$ |
| 206350440 | KENMORE | DLCSRBH12AAK | DLFSDAH12XAK | | 8 300 | 415 \$ |
| 206350441 | KENMORE | DLCSRBH12AAK | DLFSFAH12XAK | | 8 400 | 420 \$ |
| 206396118 | KENMORE | DLCSRBH12AAK | DLFSHAH12XAK | | 7 500 | 375 \$ |
| 206361895 | KENMORE | DLCSRBH12AAK | DLFSHBH12XAK | | 7 300 | 365 \$ |
| 207826605 | KENMORE | DLCSRBH18AAK | DLFSABH18XBK | | 12 000 | 600 \$ |
| 206350443 | KENMORE | DLCSRBH18AAK | DLFSDAH18XAK | | 12 700 | 635 \$ |
| 207801573 | KENMORE | DLCSRBH18AAK | DLFSDAH24XAK | | 12 600 | 630 \$ |
| 206350444 | KENMORE | DLCSRBH18AAK | DLFSFAH18XAK | | 12 000 | 600 \$ |
| 206361896 | KENMORE | DLCSRBH18AAK | DLFSHBH18XAK | | 11 100 | 555 \$ |
| 206188323 | KENMORE | DLCSRBH24AAK | DLFSAAH24XAK | | 16 500 | 825 \$ |
| 207826604 | KENMORE | DLCSRBH24AAK | DLFSABH24XBK | | 16 200 | 810 \$ |
| 206350445 | KENMORE | DLCSRBH24AAK | DLFSCAH24XAK | | 14 500 | 725 \$ |
| 206350446 | KENMORE | DLCSRBH24AAK | DLFSDAH24XAK | | 14 500 | 725 \$ |
| 206350447 | KENMORE | DLCSRBH24AAK | DLFSFAH24XAK | | 14 500 | 725 \$ |
| 206396123 | KENMORE | DLCSRBH24AAK | DLFSHAH24XAK | | 15 000 | 750 \$ |
| 206361897 | KENMORE | DLCSRBH24AAK | DLFSHBH24XAK | | 17 000 | 850 \$ |
| 210819425 | KENMORE | DLCSRBH30AAK | DLFSABH30XBK | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 208104320 | KENMORE | DLCSRBH30AAK11 | DLFSABH30XBK | | 19 200 | 960 \$ |
| 208102128 | KENMORE | DLCSRBH30AAK11 | DLFSHBH30XAK | | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208104319 | KENMORE | DLCSRBH36ABK | DLFSABH36XBK | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213062287 | KEPLER | AZPN/18WD | AZPN/18WAH | | 13 500 | 675 \$ |
| 213062281 | KEPLER | AZPN/18WD | AZPN/B24WAC | | 14 700 | 735 \$ |
| 213062288 | KEPLER | AZPN/24WD | AZPN/24WAH | | 19 200 | 960 \$ |
| 213062282 | KEPLER | AZPN/24WD | AZPN/B24WAC | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 213062289 | KEPLER | AZPN/30WD | AZPN/30WAH | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 213062284 | KEPLER | AZPN/30WD | AZPN/C36WAC | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 213062296 | KEPLER | AZPN/36ROD | AZPN/C36WAC | | 19 800 | 990 \$ |
| 213062283 | KEPLER | AZPN/36WAC | AZPN/B36WAC | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 213062290 | KEPLER | AZPN/36WD | AZPN/36WAH | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 213062285 | KEPLER | AZPN/36WD | AZPN/C36WAC | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 213062291 | KEPLER | AZPN/48WD | AZPN/48WAH | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 213062292 | KEPLER | AZPN/60WD | AZPN/60WAH | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 213062286 | KEPLER | AZPN/60WD | AZPN/D60WAC | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 213062299 | KEPLER | AZPNS/18ROD | AZPN/18WAH | | 12 000 | 600 \$ |
| 213062293 | KEPLER | AZPNS/18ROD | AZPN/B24WAC | | 13 000 | 650 \$ |
| 213062300 | KEPLER | AZPNS/24ROD | AZPN/24WAH | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 213062294 | KEPLER | AZPNS/24ROD | AZPN/B24WAC | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 213062295 | KEPLER | AZPNS/30ROD | AZPN/C36WAC | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 213062302 | KEPLER | AZPNS/36ROD | AZPN/36WAH | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 213062303 | KEPLER | AZPNS/48ROD | AZPN/48WAH | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 213062297 | KEPLER | AZPNS/48ROD | AZPNS/C48WAC | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 213062304 | KEPLER | AZPNS/60ROD | AZPN/60WAH | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 213062298 | KEPLER | AZPNS/60ROD | AZPN/D60WAC | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207691814 | KERR | A-KCD24SA-1 | B-KCD24SA-1 | | 16 700 | 835 \$ |
| 212631694 | KERR | A-KCD24SA-1 | MCD18/24B1A | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207691815 | KERR | A-KCD30SA-1 | B-KCD30SA-1 | | 19 400 | 970 \$ |
| 212631695 | KERR | A-KCD30SA-1 | MCD30/36C1A | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 207691816 | KERR | A-KCD36SA-1 | B-KCD36SA-1 | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212631696 | KERR | A-KCD36SA-1 | MCD30/36C1A | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207691817 | KERR | A-KCD48SA-1 | B-KCD48SA-1 | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 212631697 | KERR | A-KCD48SA-1 | MCD48C1A | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 210857424 | KERR | A-KCD60SA-1 | B-KCD60SA-1 | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 212631698 | KERR | A-KCD60SA-1 | MCD60D1A | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207657393 | KERR | A-KMH06SV-1 | B-KMH06SV-1 | | 8 500 | 425 \$ |
| 202110997 | KERR | A-KMH09SU-1 | B-KMH09DU-1 | | 7 200 | 360 \$ |
| 9710789 | KERR | A-KMH09SU-1 | B-KMH09SU-1 | | 6 900 | 345 \$ |
| 210568249 | KERR | A-KMH09SV-1 | B-KMH09CU-1 | | 9 000 | 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 210568255 | KERR | A-KMH09SV-1 | B-KMH09DU-1 | | 10 100 | 505 \$ |
| 208141193 | KERR | A-KMH09SV-1 | B-KMH09SU-1 | | 7 100 | 355 \$ |
| 207657394 | KERR | A-KMH09SV-1 | B-KMH09SV-1 | | 9 500 | 475 \$ |
| 206347316 | KERR | A-KMH12SU-1 | B-KMH12CU-1 | | 8 700 | 435 \$ |
| 202110998 | KERR | A-KMH12SU-1 | B-KMH12DU-1 | | 8 500 | 425 \$ |
| 9710790 | KERR | A-KMH12SU-1 | B-KMH12SU-1 | | 7 800 | 390 \$ |
| 210568256 | KERR | A-KMH12SV-1 | B-KMH12CU-1 | | 9 900 | 495 \$ |
| 210568257 | KERR | A-KMH12SV-1 | B-KMH12DU-1 | | 10 600 | 530 \$ |
| 210568251 | KERR | A-KMH12SV-1 | B-KMH12FU-1 | | 9 600 | 480 \$ |
| 208141194 | KERR | A-KMH12SV-1 | B-KMH12SU-1 | | 7 600 | 380 \$ |
| 207657395 | KERR | A-KMH12SV-1 | B-KMH12SV-1 | | 10 000 | 500 \$ |
| 207657600 | KERR | A-KMH18DV-1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 500 | 775 \$ |
| 207657598 | KERR | A-KMH18DV-1 | Unités avec conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 207657599 | KERR | A-KMH18DV-1 | Unités sans conduits | | 15 000 | 750 \$ |
| 206913572 | KERR | A-KMH18SU-1 | B-KMH18SU-1A | | 10 900 | 545 \$ |
| 208141200 | KERR | A-KMH18SU-1 | B-KMH18SV-1 | | 15 000 | 750 \$ |
| 206347317 | KERR | A-KMH18SU-1A | B-KMH18CU-1 | | 15 600 | 780 \$ |
| 206347320 | KERR | A-KMH18SU-1A | B-KMH18DU-1 | | 15 000 | 750 \$ |
| 206913037 | KERR | A-KMH18SU-1A | B-KMH18SU-1 | | 10 900 | 545 \$ |
| 205747697 | KERR | A-KMH18SU-1A | B-KMH18SU-1A | | 10 900 | 545 \$ |
| 206347322 | KERR | A-KMH18SU-1A | B-KMH18UU-1 | | 12 000 | 600 \$ |
| 210568254 | KERR | A-KMH18SV-1 | B-KMH18CU-1 | | 15 600 | 780 \$ |
| 210568253 | KERR | A-KMH18SV-1 | B-KMH18DU-1 | | 15 000 | 750 \$ |
| 208141195 | KERR | A-KMH18SV-1 | B-KMH18SU-1 | | 10 900 | 545 \$ |
| 207657396 | KERR | A-KMH18SV-1 | B-KMH18SV-1 | | 15 000 | 750 \$ |
| 210568250 | KERR | A-KMH18SV-1 | B-KMH18UU-1 | | 12 000 | 600 \$ |
| 202111000 | KERR | A-KMH24SU-1 | B-KMH24DU-1 | | 17 200 | 860 \$ |
| 206913573 | KERR | A-KMH24SU-1 | B-KMH24SU-1A | | 19 400 | 970 \$ |
| 208141201 | KERR | A-KMH24SU-1 | B-KMH24SV-1 | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206347318 | KERR | A-KMH24SU-1A | B-KMH24CU-1 | | 14 500 | 725 \$ |
| 206347321 | KERR | A-KMH24SU-1A | B-KMH24DU-1 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206913038 | KERR | A-KMH24SU-1A | B-KMH24SU-1 | | 19 400 | 970 \$ |
| 206221393 | KERR | A-KMH24SU-1A | B-KMH24SU-1A | | 19 400 | 970 \$ |
| 206347323 | KERR | A-KMH24SU-1A | B-KMH24UU-1 | | 19 000 | 950 \$ |
| 210568248 | KERR | A-KMH24SV-1 | B-KMH24CV-1 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 210568247 | KERR | A-KMH24SV-1 | B-KMH24DU-1 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208141196 | KERR | A-KMH24SV-1 | B-KMH24SU-1 | | 19 400 | 970 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207657397 | KERR | A-KMH24SV-1 | B-KMH24SV-1 | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 210568252 | KERR | A-KMH24SV-1 | B-KMH24UU-1 | | 19 000 | 950 \$ |
| 207657400 | KERR | A-KMH24SV-1 | C-VMH24CV-1 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 201866480 | KERR | A-KMH28TU-1 | Unités sans conduits | | 18 000 | 900 \$ |
| 207657603 | KERR | A-KMH28TV-1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 207657602 | KERR | A-KMH28TV-1 | Unités avec conduits | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 207657601 | KERR | A-KMH28TV-1 | Unités sans conduits | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 201866484 | KERR | A-KMH36QU-1 | Unités avec conduits | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 201866481 | KERR | A-KMH36QU-1 | Unités sans conduits | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 207657621 | KERR | A-KMH36QV-1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207657605 | KERR | A-KMH36QV-1 | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207657604 | KERR | A-KMH36QV-1 | Unités sans conduits | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 202195107 | KERR | A-KMH48PU-1 | Unités sans conduits | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207657608 | KERR | A-KMH48PV-1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207657607 | KERR | A-KMH48PV-1 | Unités avec conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207657606 | KERR | A-KMH48PV-1 | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206061624 | KERR | A-VMH24SU-1A | B-VMH24SU-1A | | 19 400 | 970 \$ |
| 211749836 | KINGHOME | KAM09HO | KM09HF1DI | | 6 900 | 345 \$ |
| 211749837 | KINGHOME | KAM09HO | KM09HT1DI | | 6 900 | 345 \$ |
| 211749838 | KINGHOME | KAM12HO | KM12HF1DI | | 6 900 | 345 \$ |
| 211749839 | KINGHOME | KAM12HO | KM12HK1DI | | 6 900 | 345 \$ |
| 211749840 | KINGHOME | KAM12HO | KM12HT1DI | | 7 200 | 360 \$ |
| 211749844 | KINGHOME | KAM24HO | KM24HF1DI | | 14 900 | 745 \$ |
| 211749845 | KINGHOME | KAM24HO | KM24HK1DI | | 15 500 | 775 \$ |
| 211749846 | KINGHOME | KAM24HO | KM24HT1DI | | 14 800 | 740 \$ |
| 211497145 | KINGHOME | KD24UHO | KD24UHI | | 14 600 | 730 \$ |
| 211497146 | KINGHOME | KD30UHO | KD30UHI | | 18 600 | 930 \$ |
| 211497147 | KINGHOME | KD36UHO | KD36UHI | | 19 000 | 950 \$ |
| 211497148 | KINGHOME | KD42UHO | KD42UHI | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211497149 | KINGHOME | KD48UHO | KD48UHI | | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211497150 | KINGHOME | KD60UHO | KD60UHI | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 10339674 | KINGHOME | KM18H4O | Unités sans conduits | | 12 800 | 640 \$ |
| 211497152 | KINGHOME | KM18H5O | Unités sans conduits | | 14 700 | 735 \$ |
| 204462622 | KINGHOME | KM18UH5O | Unités sans conduits | | 17 000 | 850 \$ |
| 10339781 | KINGHOME | KM24H4O | Unités sans conduits | | 16 600 | 830 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211497153 | KINGHOME | KM24H5O | Unités sans conduits | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 204462623 | KINGHOME | KM24UH5O | Unités sans conduits | | 17 900 | 895 \$ |
| 10340478 | KINGHOME | KM30H4O | Unités sans conduits | | 18 000 | 900 \$ |
| 211497154 | KINGHOME | KM30H5O | Unités sans conduits | | 27 200 | 1 360 \$ |
| 10340485 | KINGHOME | KM36H4O | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 211497155 | KINGHOME | KM36H5O | Unités sans conduits | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 204462624 | KINGHOME | KM36UH5O | Unités sans conduits | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 10340613 | KINGHOME | KM42H4O | Unités sans conduits | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211497156 | KINGHOME | KM42H5O | Unités sans conduits | | 35 600 | 1 780 \$ |
| 204462625 | KINGHOME | KM42UH5O | Unités sans conduits | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 204462626 | KINGHOME | KM48UH5O | Unités sans conduits | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 10333042 | KINGHOME | KU21-ODU18-3 | KU21-CDU18-3 | | 10 900 | 545 \$ |
| 204462627 | KINGHOME | KU21-ODU18-4 | KU21-CDU18-4S | | 12 500 | 625 \$ |
| 10338165 | KINGHOME | KU21-ODU24-3 | KU21-CDU24-3 | | 16 700 | 835 \$ |
| 10338143 | KINGHOME | KU21-ODU30-3 | KU21-CDU30-3 | | 16 700 | 835 \$ |
| 10338148 | KINGHOME | KU21-ODU36-3 | KU21-CDU36-3 | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 10338155 | KINGHOME | KU21-ODU42-3 | KU21-CDU42-3 | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 10338151 | KINGHOME | KU21-ODU48-3 | KU21-CDU48-3 | | 30 600 | 1 530 \$ |
| 205287677 | KINGHOME | KU21-ODU48-4 | KU21-CDU48-4S | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212361361 | KINGHOME | KU36UHO | KCA24*I | | 15 000 | 750 \$ |
| 211177532 | KINGHOME | KU36UHO | KCA24*I | "ML296UH070XV36B-**" | 15 600 | 780 \$ |
| 212361362 | KINGHOME | KU36UHO | KCA36*I | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211177533 | KINGHOME | KU36UHO | KCA36*I | "ML296UH070XV36B-**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206414276 | KINGHOME | KU36UHO | KU24UH2I | | 16 000 | 800 \$ |
| 205756438 | KINGHOME | KU36UHO | KU24UHI | | 16 300 | 815 \$ |
| 206414277 | KINGHOME | KU36UHO | KU36UH2I | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 204743192 | KINGHOME | KU36UHO | KU36UHI | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212361363 | KINGHOME | KU60UHO | KCA48*I | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211177534 | KINGHOME | KU60UHO | KCA48*I | "ML296UH090XV48C-**" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 212361364 | KINGHOME | KU60UHO | KCA60*I | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 206414279 | KINGHOME | KU60UHO | KU48UH2I | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206322337 | KINGHOME | KU60UHO | KU48UHI | | 32 800 | 1 640 \$ |
| 206414278 | KINGHOME | KU60UHO | KU60UH2I | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 205724739 | KINGHOME | KU60UHO | KU60UHI | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 212891960 | KINGHOME | KW09HQ19SAO | KW09HQ19SAI | | 6 000 | 300 \$ |
| 212396482 | KINGHOME | KW09HQ19SDO | KW09HQ19SDI | | 6 000 | 300 \$ |
| 209847250 | KINGHOME | KW09HQ25SAO | KW09HQ25SAI | | 7 000 | 350 \$ |
| 212437225 | KINGHOME | KW09HQ25SDO | KM09HF1DI | | 6 300 | 315 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 212437226 | KINGHOME | KW09HQ25SDO | KM09HT1DI | | 6 100 | 305 \$ |
| 209847249 | KINGHOME | KW09HQ25SDO | KW09HQ25SDI | | 7 000 | 350 \$ |
| 204760468 | KINGHOME | KW09HQ2B8AO | KW09HQ2B8AI | | 6 100 | 305 \$ |
| 10333036 | KINGHOME | KW09HQ2B8DO | KW09HQ2B8DI | | 7 300 | 365 \$ |
| 203493069 | KINGHOME | KW09HQ3D6DO | KW09HQ3D6DI | | 8 000 | 400 \$ |
| 10338834 | KINGHOME | KW09HUCA4DO | KW09HUCA4DI | | 5 380 | 269 \$ |
| 212891961 | KINGHOME | KW12HQ19SAO | KW12HQ19SAI | | 6 800 | 340 \$ |
| 212396483 | KINGHOME | KW12HQ19SDO | KW12HQ19SDI | | 6 800 | 340 \$ |
| 209847248 | KINGHOME | KW12HQ25SAO | KW12HQ25SAI | | 7 000 | 350 \$ |
| 212437228 | KINGHOME | KW12HQ25SDO | KM12HBKDI | | 6 900 | 345 \$ |
| 212437227 | KINGHOME | KW12HQ25SDO | KM12HF1DI | | 6 900 | 345 \$ |
| 212437229 | KINGHOME | KW12HQ25SDO | KM12HT1DI | | 7 200 | 360 \$ |
| 209847247 | KINGHOME | KW12HQ25SDO | KW12HQ25SDI | | 7 000 | 350 \$ |
| 204760469 | KINGHOME | KW12HQ2B8AO | KW12HQ2B8AI | | 6 800 | 340 \$ |
| 10333037 | KINGHOME | KW12HQ2B8DO | KW12HQ2B8DI | | 7 700 | 385 \$ |
| 203493070 | KINGHOME | KW12HQ3D6DO | KW12HQ3D6DI | | 8 100 | 405 \$ |
| 211177526 | KINGHOME | KW18HP25SDO | KW18HP25SDI | | 11 000 | 550 \$ |
| 212437231 | KINGHOME | KW18HQ25SDO | KM18HBKDI | | 11 000 | 550 \$ |
| 212437230 | KINGHOME | KW18HQ25SDO | KM18HF1DI | | 10 500 | 525 \$ |
| 211151018 | KINGHOME | KW18HQ25SDO | KW18HQ25SDI | | 10 800 | 540 \$ |
| 10333040 | KINGHOME | KW18HQ2B8DO | KW18HQ2B8DI | | 12 400 | 620 \$ |
| 203493071 | KINGHOME | KW18HQ3D6DO | KW18HQ3D6DI | | 14 200 | 710 \$ |
| 10338836 | KINGHOME | KW18HUCA4DO | KW18HUCA4DI | | 12 700 | 635 \$ |
| 208141285 | KINGHOME | KW24HQ17SDO | KW24HQ17SDI | | 13 900 | 695 \$ |
| 212396485 | KINGHOME | KW24HQ19SDO | KW24HQ19SDI | | 13 900 | 695 \$ |
| 212437234 | KINGHOME | KW24HQ25SDO | KM24HBKDI | | 15 000 | 750 \$ |
| 212437233 | KINGHOME | KW24HQ25SDO | KM24HF1DI | | 14 900 | 745 \$ |
| 212437235 | KINGHOME | KW24HQ25SDO | KM24HT1DI | | 15 000 | 750 \$ |
| 209847251 | KINGHOME | KW24HQ25SDO | KW24HQ25SDI | | 15 000 | 750 \$ |
| 10338140 | KINGHOME | KW24HQ2B8DO | KW24HQ2B8DI | | 14 600 | 730 \$ |
| 203498481 | KINGHOME | KW24HQ3D6DO | KW24HQ3D6DI | | 15 500 | 775 \$ |
| 211164219 | KINGHOME | KW30HQ20SDO | KW30HQ20SDI | | 17 500 | 875 \$ |
| 211177527 | KINGHOME | KW36HQ20SDO | KW36HQ20SDI | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 209862183 | KLIMAIRE | KMIR218-H221-2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 600 | 730 \$ |
| 209862182 | KLIMAIRE | KMIR218-H221-2 | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 209862181 | KLIMAIRE | KMIR218-H221-2 | Unités sans conduits | | 14 400 | 720 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 209862189 | KLIMAIRE | KMIR327-H217-2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 209862188 | KLIMAIRE | KMIR327-H217-2 | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 209862187 | KLIMAIRE | KMIR327-H217-2 | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 209862193 | KLIMAIRE | KMIR436-H217-2 | Unités sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 209862198 | KLIMAIRE | KMIR545-H219-2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 209862196 | KLIMAIRE | KMIR545-H219-2 | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 212316040 | KLIMAIRE | KOIF24H2-1S | KIDF24H2-1S | | 19 200 | 960 \$ |
| 212316041 | KLIMAIRE | KOIF30H2-1S | KIDF30H2-1S | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212316042 | KLIMAIRE | KOIF36H2-1S | KIDF36H2-1S | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212316043 | KLIMAIRE | KOIF48H2-1S | KIDF48H2-1S | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210191036 | KLIMAIRE | KOIF60H2-1S | KIDF60H2-1S | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 209862147 | KLIMAIRE | KSIE009-H121-O-2 | KSIE009-H121-IW-2 | | 6 000 | 300 \$ |
| 209862160 | KLIMAIRE | KSIE009-H221-O-2 | KDIP09-H2 | | 7 700 | 385 \$ |
| 209862149 | KLIMAIRE | KSIE009-H221-O-2 | KSIE009-H221-IW-2 | | 8 300 | 415 \$ |
| 209862157 | KLIMAIRE | KSIE009-H221-O-2 | KTIR09-H2 | | 7 500 | 375 \$ |
| 209862148 | KLIMAIRE | KSIE012-H120-O-2 | KSIE012-H120-IW-2 | | 8 400 | 420 \$ |
| 209862161 | KLIMAIRE | KSIE012-H220-O-2 | KDIP12-H2 | | 9 300 | 465 \$ |
| 209862150 | KLIMAIRE | KSIE012-H220-O-2 | KSIE012-H220-IW-2 | | 8 200 | 410 \$ |
| 209862158 | KLIMAIRE | KSIE012-H220-O-2 | KTIR12-H2 | | 8 900 | 445 \$ |
| 209862162 | KLIMAIRE | KSIE018-H220-O-2 | KDIP18-H2 | | 12 600 | 630 \$ |
| 209862151 | KLIMAIRE | KSIE018-H220-O-2 | KSIE018-H220-IW-2 | | 14 000 | 700 \$ |
| 209862159 | KLIMAIRE | KSIE018-H220-O-2 | KTIR18-H2 | | 12 000 | 600 \$ |
| 209862164 | KLIMAIRE | KSIE018-H220-O-2 | KUIR18-H2 | | 12 800 | 640 \$ |
| 209862163 | KLIMAIRE | KSIE024-H220-O-2 | KDIP24-H2 | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 209862152 | KLIMAIRE | KSIE024-H220-O-2 | KSIE024-H220-IW-2 | | 18 000 | 900 \$ |
| 212316045 | KLIMAIRE | KSIE024-H220-O-2 | KTIS24-H2 | | 19 000 | 950 \$ |
| 209862165 | KLIMAIRE | KSIE024-H220-O-2 | KUIR24-H2 | | 16 000 | 800 \$ |
| 209862170 | KLIMAIRE | KSIE024-H220-O-2 | KDIP09-H2 | | 10 100 | 505 \$ |
| 209862153 | KLIMAIRE | KSIE024-H220-O-2 | KSIE024-H220-IW-2 | | 9 300 | 465 \$ |
| 209862166 | KLIMAIRE | KSIE024-H220-O-2 | KTIR09-H2 | | 9 000 | 450 \$ |
| 209862171 | KLIMAIRE | KSIE024-H220-O-2 | KDIP12-H2 | | 10 600 | 530 \$ |
| 209862154 | KLIMAIRE | KSIE024-H220-O-2 | KSIE024-H220-IW-2 | | 10 300 | 515 \$ |
| 209862167 | KLIMAIRE | KSIE024-H220-O-2 | KTIR12-H2 | | 9 900 | 495 \$ |
| 209862172 | KLIMAIRE | KSIE024-H220-O-2 | KDIP18-H2 | | 15 000 | 750 \$ |
| 209862155 | KLIMAIRE | KSIE024-H220-O-2 | KSIE024-H220-IW-2 | | 11 100 | 555 \$ |
| 209862168 | KLIMAIRE | KSIE024-H220-O-2 | KTIR18-H2 | | 15 600 | 780 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|-------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 209862173 | KLIMAIRE | KSIH018-H220-O-2 | KUIR18-H2 | | 12 000 | 600 \$ |
| 209862169 | KLIMAIRE | KSIH024-H220-O-2 | KDIP24-H2 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 209862156 | KLIMAIRE | KSIH024-H220-O-2 | KSIH024-H220-IW-2 | | 18 900 | 945 \$ |
| 212316044 | KLIMAIRE | KSIH024-H220-O-2 | KTIS24-H2 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 209862174 | KLIMAIRE | KSIH024-H220-O-2 | KUIR24-H2 | | 19 000 | 950 \$ |
| 209862146 | KLIMAIRE | KSIR036-H215-O-2 | KSIR036-H215-IW-2 | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 209862175 | KLIMAIRE | KSIR036-H218-2 | KDIR036-H2G1 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209862178 | KLIMAIRE | KSIR036-H218-2 | KFUF036-H2G1 | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212316046 | KLIMAIRE | KSIR036-H218-2 | KTIS36-H2 | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 209862176 | KLIMAIRE | KSIR048-H218-2 | KDIR048-H2G1 | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 209862179 | KLIMAIRE | KSIR048-H218-2 | KFUF048-H2G1 | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212316047 | KLIMAIRE | KSIR048-H218-2 | KTIS48-H2 | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 209862177 | KLIMAIRE | KSIR060-H218-2 | KDIS060-H2G1 | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 209862180 | KLIMAIRE | KSIR060-H218-2 | KFUF060-H2G1 | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 209862139 | KLIMAIRE | KSIV009-H119-O-2 | KSIV009-H119-IW-2 | | 6 800 | 340 \$ |
| 209862141 | KLIMAIRE | KSIV009-H219-O-2 | KSIV009-H219-IW-2 | | 6 900 | 345 \$ |
| 209862143 | KLIMAIRE | KSIV018-H219-O-2 | KSIV018-H219-IW-2 | | 11 500 | 575 \$ |
| 207251114 | LBG Products | LBH09ATO | LBH09ATI | | 6 300 | 315 \$ |
| 207251115 | LBG Products | LBH09DTO | LBH09DTI | | 6 000 | 300 \$ |
| 207251116 | LBG Products | LBH12ATO | LBH12ATI | | 7 800 | 390 \$ |
| 207251120 | LBG Products | LBH12DTO | LBH12DTI | | 7 000 | 350 \$ |
| 207251118 | LBG Products | LBH18DTO | LBH18DTI | | 11 400 | 570 \$ |
| 207251117 | LBG Products | LBH24DTO | LBH24DTI | | 16 500 | 825 \$ |
| 206853247 | LBG Products | LBH24DWO | LBH24DWI | | 14 600 | 730 \$ |
| 207251119 | LBG Products | LBH36DTO | LBH36DTI | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 208130826 | LBG Products | LBHB06DVWO | LBHB06DVWI | | 7 500 | 375 \$ |
| 208130803 | LBG Products | LBHB09DUWO | LBHB09DUWI | | 8 100 | 405 \$ |
| 208130813 | LBG Products | LBHB09DUWO | LMHB09DFI | | 7 700 | 385 \$ |
| 208130807 | LBG Products | LBHB09DUWO | LMHB09DSI | | 7 500 | 375 \$ |
| 208130827 | LBG Products | LBHB09DVWO | LBHB09DUWI | | 9 300 | 465 \$ |
| 208130837 | LBG Products | LBHB09DVWO | LMHB09DFI | | 10 100 | 505 \$ |
| 208130831 | LBG Products | LBHB09DVWO | LMHB09DSI | | 9 000 | 450 \$ |
| 207629153 | LBG Products | LBHB09DYWO | LBHB09DYWI | | 11 400 | 570 \$ |
| 208130804 | LBG Products | LBHB12DUWO | LBHB12DUWI | | 10 000 | 500 \$ |
| 208130814 | LBG Products | LBHB12DUWO | LMHB12DFI | | 9 300 | 465 \$ |
| 208130808 | LBG Products | LBHB12DUWO | LMHB12DSI | | 8 900 | 445 \$ |
| 208130820 | LBG Products | LBHB12DUWO | LMHB12DZGI | | 9 000 | 450 \$ |
| 208130828 | LBG Products | LBHB12DVWO | LBHB12DUWI | | 10 300 | 515 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208130838 | LBG Products | LBHB12DVWO | LMHB12DFI | | 10 600 | 530 \$ |
| 208130832 | LBG Products | LBHB12DVWO | LMHB12DSI | | 9 900 | 495 \$ |
| 208130843 | LBG Products | LBHB12DVWO | LMHB12DZGI | | 9 600 | 480 \$ |
| 207629154 | LBG Products | LBHB12DYWO | LBHB12DYWI | | 11 400 | 570 \$ |
| 208130805 | LBG Products | LBHB18DUWO | LBHB18DUWI | | 14 100 | 705 \$ |
| 208130815 | LBG Products | LBHB18DUWO | LMHB18DFI | | 12 600 | 630 \$ |
| 208130809 | LBG Products | LBHB18DUWO | LMHB18DSI | | 12 000 | 600 \$ |
| 208130821 | LBG Products | LBHB18DUWO | LMHB18DZDI | | 12 800 | 640 \$ |
| 208130829 | LBG Products | LBHB18DVWO | LBHB18DUWI | | 11 100 | 555 \$ |
| 208130839 | LBG Products | LBHB18DVWO | LMHB18DFI | | 15 000 | 750 \$ |
| 208130833 | LBG Products | LBHB18DVWO | LMHB18DSI | | 15 600 | 780 \$ |
| 208130844 | LBG Products | LBHB18DVWO | LMHB18DZDI | | 12 000 | 600 \$ |
| 207629155 | LBG Products | LBHB18DYWO | LBHB18DYWI | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 208130806 | LBG Products | LBHB24DUWO | LBHB24DUWI | | 17 400 | 870 \$ |
| 208130816 | LBG Products | LBHB24DUWO | LMHB24DFI | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 208130810 | LBG Products | LBHB24DUWO | LMHB24DSI | | 19 000 | 950 \$ |
| 208130822 | LBG Products | LBHB24DUWO | LMHB24DZDI | | 16 000 | 800 \$ |
| 208130830 | LBG Products | LBHB24DVWO | LBHB24DUWI | | 18 900 | 945 \$ |
| 208130840 | LBG Products | LBHB24DVWO | LMHB24DFI | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208130834 | LBG Products | LBHB24DVWO | LMHB24DSI | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208130845 | LBG Products | LBHB24DVWO | LMHB24DZDI | | 19 000 | 950 \$ |
| 206726719 | LBG Products | LCH24036DO | LCH36DGHNI | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 208136300 | LBG Products | LCHB18DO | LCHB18DHNI | | 12 000 | 600 \$ |
| 212331379 | LBG Products | LCHB18DO | LCHB24DA | | 13 000 | 650 \$ |
| 212331381 | LBG Products | LCHB24DO | LCHB24DA | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 208136301 | LBG Products | LCHB24DO | LCHB24DHNI | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208136302 | LBG Products | LCHB30DO | LCHB30DHNI | | 19 000 | 950 \$ |
| 212331382 | LBG Products | LCHB30DO | LCHB36DA | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212331383 | LBG Products | LCHB36DO | LCHB36DA | | 19 800 | 990 \$ |
| 208136303 | LBG Products | LCHB36DO | LCHB36DHNI | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 212331385 | LBG Products | LCHB48DO | LCHB48DA | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208136304 | LBG Products | LCHB48DO | LCHB48DHNI | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212331386 | LBG Products | LCHB60DO | LCHB60DA | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207641328 | LBG Products | LCHB60DO | LCHB60DHNI | | 33 800 | 1 690 \$ |
| 208136305 | LBG Products | LCHB60DO | LCHB60DHNI | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212331388 | LBG Products | LCUHB18DO | LCHB24DA | | 14 700 | 735 \$ |
| 212331389 | LBG Products | LCUHB24DO | LCHB24DA | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212331390 | LBG Products | LCUHB30DO | LCHB36DA | | 22 600 | 1 130 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 212331392 | LBG Products | LCUHB36DO | LCHB36DA | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212331393 | LBG Products | LCUHB48DO | LCHB48DA | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 212386768 | LBG PRODUCTS | LCUHB60DO | LCHB60DA | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207641306 | LBG Products | LMHB18DO | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 600 | 730 \$ |
| 207641305 | LBG Products | LMHB18DO | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 207641304 | LBG Products | LMHB18DO | Unités sans conduits | | 14 400 | 720 \$ |
| 207641309 | LBG Products | LMHB27DO | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207641307 | LBG Products | LMHB27DO | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207641308 | LBG Products | LMHB27DO | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 207641311 | LBG Products | LMHB36DO | Unités sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207641315 | LBG Products | LMHB48DO | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207641314 | LBG Products | LMHB48DO | Unités avec conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207641313 | LBG Products | LMHB48DO | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207641318 | LBG Products | LMUHB18DO | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 700 | 735 \$ |
| 207641317 | LBG Products | LMUHB18DO | Unités avec conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 207641316 | LBG Products | LMUHB18DO | Unités sans conduits | | 13 500 | 675 \$ |
| 207641321 | LBG Products | LMUHB27DO | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 200 | 1 310 \$ |
| 207641320 | LBG Products | LMUHB27DO | Unités sans conduits | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207641324 | LBG Products | LMUHB36DO | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207641323 | LBG Products | LMUHB36DO | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207641322 | LBG Products | LMUHB36DO | Unités sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207641327 | LBG Products | LMUHB48DO | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207641326 | LBG Products | LMUHB48DO | Unités avec conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207641325 | LBG Products | LMUHB48DO | Unités sans conduits | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 208130817 | LBG Products | LUHB36DO | LUHB36DFI | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208130811 | LBG Products | LUHB36DO | LUHB36DSI | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 208130823 | LBG Products | LUHB36DO | LUHB36DZDI | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 208130818 | LBG Products | LUHB48DO | LUHB48DFI | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 208130812 | LBG Products | LUHB48DO | LUHB48DSI | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 208130824 | LBG Products | LUHB48DO | LUHB48DZDI | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 208130819 | LBG Products | LUHB60DO | LUHB60DFI | | 34 400 | 1 720 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208130825 | LBG Products | LUHB60DO | LUHB60DZDI | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 208130841 | LBG Products | LUUHB36DO | LUHB36DFI | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 208130835 | LBG Products | LUUHB36DO | LUHB36DSI | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 208130846 | LBG Products | LUUHB36DO | LUHB36DZDI | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 208130842 | LBG Products | LUUHB48DO | LUHB48DFI | | 39 500 | 1 975 \$ |
| 208130836 | LBG Products | LUUHB48DO | LUHB48DSI | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 208130847 | LBG Products | LUUHB48DO | LUHB48DZDI | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 206840723 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-24A+TDR+TXV | "EL180UH040NE36A**" | 15 100 | 755 \$ |
| 206840732 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-24A+TDR+TXV | "SL280UH060NV36A**" | 14 700 | 735 \$ |
| 206840733 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-24A+TDR+TXV | "SL280UH070V36A**" | 14 800 | 740 \$ |
| 206840734 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-24A+TDR+TXV | "SL280UH070XV36A**" | 14 800 | 740 \$ |
| 206840739 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "EL296UH045XV36B**" | 14 800 | 740 \$ |
| 206840741 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "EL296UH070XV36B**" | 14 800 | 740 \$ |
| 206840750 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "SL280UH090V36B**" | 14 700 | 735 \$ |
| 206840751 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "SL297UH040NV36B**" | 14 800 | 740 \$ |
| 206840752 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "SL297UH060NV36B**" | 14 800 | 740 \$ |
| 206840753 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "SLP99UH070XV36B**" | 14 800 | 740 \$ |
| 206840477 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30/36A+TDR+TXV | "EL180UH040NE36A**" | 15 600 | 780 \$ |
| 206840478 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30/36A+TDR+TXV | "EL180UH060NE36A**" | 15 600 | 780 \$ |
| 206840479 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30/36A+TDR+TXV | "EL280UH045E36A**" | 15 300 | 765 \$ |
| 206840480 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30/36A+TDR+TXV | "EL280UH070E36A**" | 15 700 | 785 \$ |
| 206840481 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30/36A+TDR+TXV | "EL280UH070XE36A**" | 15 700 | 785 \$ |
| 206840482 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30/36A+TDR+TXV | "ML180UH030V36A**" | 15 300 | 765 \$ |
| 206840483 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30/36A+TDR+TXV | "ML180UH045V36A**" | 15 300 | 765 \$ |
| 206840484 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30/36A+TDR+TXV | "ML180UH070V36A**" | 15 400 | 770 \$ |
| 206840485 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30/36A+TDR+TXV | "SL280UH060NV36A**" | 15 400 | 770 \$ |
| 206840486 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30/36A+TDR+TXV | "SL280UH070V36A**" | 15 400 | 770 \$ |
| 206840487 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30/36A+TDR+TXV | "SL280UH070XV36A**" | 15 400 | 770 \$ |
| 206840488 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30/36B+TDR+TXV | "EL196UH045XE36B**" | 15 700 | 785 \$ |
| 206840489 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30/36B+TDR+TXV | "EL196UH070XE36B**" | 15 700 | 785 \$ |
| 206840490 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30/36B+TDR+TXV | "EL280UH090E36B**" | 15 700 | 785 \$ |
| 206840491 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30/36B+TDR+TXV | "EL296UH045XE36B**" | 15 700 | 785 \$ |
| 206840492 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30/36B+TDR+TXV | "EL296UH045XV36B**" | 15 500 | 775 \$ |
| 206840493 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30/36B+TDR+TXV | "EL296UH070XE36B**" | 15 700 | 785 \$ |
| 206840494 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30/36B+TDR+TXV | "EL296UH070XV36B**" | 15 400 | 770 \$ |
| 206840495 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30/36B+TDR+TXV | "ML180UH070V36B**" | 15 400 | 770 \$ |
| 206840496 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30/36B+TDR+TXV | "ML193UH030XE36B**" | 15 200 | 760 \$ |
| 206840497 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30/36B+TDR+TXV | "ML193UH045XE36B**" | 15 700 | 785 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206840498 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30/36B+TDR+TXV | "ML193UH070XE36B**" | 15 600 | 780 \$ |
| 206840499 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30/36B+TDR+TXV | "ML196UH045XE36B**" | 15 700 | 785 \$ |
| 206840500 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30/36B+TDR+TXV | "ML196UH070XE36B**" | 15 700 | 785 \$ |
| 206840501 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30/36B+TDR+TXV | "ML296UH045XV36B**" | 15 500 | 775 \$ |
| 206840502 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30/36B+TDR+TXV | "ML296UH070XV36B**" | 15 600 | 780 \$ |
| 206840503 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30/36B+TDR+TXV | "SL280UH090V36B**" | 15 400 | 770 \$ |
| 206840504 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30/36B+TDR+TXV | "SL297UH040NV36B**" | 15 500 | 775 \$ |
| 206840505 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30/36B+TDR+TXV | "SL297UH060NV36B**" | 15 500 | 775 \$ |
| 206840506 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30/36B+TDR+TXV | "SLP99UH070XV36B**" | 15 400 | 770 \$ |
| 206840507 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30/36C+TDR+TXV | "EL296UH090XV36C**" | 15 400 | 770 \$ |
| 206840508 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30/36C+TDR+TXV | "ML193UH090XE36C**" | 15 700 | 785 \$ |
| 206840509 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30/36C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV36C**" | 15 400 | 770 \$ |
| 206840763 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "SL280UH060NV36A**" | 14 700 | 735 \$ |
| 206840510 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "SL280UH070V36A**" | 14 900 | 745 \$ |
| 206840511 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "SL280UH070XV36A**" | 14 900 | 745 \$ |
| 206840512 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "EL196UH045XE36B**" | 15 300 | 765 \$ |
| 206840513 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "EL196UH070XE36B**" | 15 300 | 765 \$ |
| 206840514 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "EL280UH090E36B**" | 15 200 | 760 \$ |
| 206840515 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "EL296UH045XE36B**" | 15 200 | 760 \$ |
| 206840516 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "EL296UH045XV36B**" | 14 900 | 745 \$ |
| 206840517 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "EL296UH070XE36B**" | 15 200 | 760 \$ |
| 206840518 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "EL296UH070XV36B**" | 14 900 | 745 \$ |
| 206840519 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML180UH070V36B**" | 14 900 | 745 \$ |
| 206840520 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML193UH030XE36B**" | 14 700 | 735 \$ |
| 206840521 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML193UH045XE36B**" | 15 200 | 760 \$ |
| 206840522 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML193UH070XE36B**" | 15 100 | 755 \$ |
| 206840523 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML196UH045XE36B**" | 15 300 | 765 \$ |
| 206840524 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML196UH070XE36B**" | 15 300 | 765 \$ |
| 206840525 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML296UH045XV36B**" | 15 000 | 750 \$ |
| 206840526 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML296UH070XV36B**" | 15 100 | 755 \$ |
| 206840527 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "SL280UH090V36B**" | 14 800 | 740 \$ |
| 206840528 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "SL297UH040NV36B**" | 14 900 | 745 \$ |
| 206840529 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "SL297UH060NV36B**" | 14 900 | 745 \$ |
| 206840530 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "SLP99UH070XV36B**" | 14 900 | 745 \$ |
| 206840766 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CBA27UHE-024-230*+TDR | | 15 200 | 760 \$ |
| 206840476 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CBA38MV-018/024-230*+TDR | | 15 000 | 750 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206840767 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CBA38MV-030-230*+TDR | | 15 100 | 755 \$ |
| 206840531 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-24A+TDR+TXV | "EL180UH040NE36A**" | 15 700 | 785 \$ |
| 206840532 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-24A+TDR+TXV | "EL180UH060NE36A**" | 15 700 | 785 \$ |
| 206840533 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-24A+TDR+TXV | "EL280UH045E36A**" | 15 300 | 765 \$ |
| 206840534 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-24A+TDR+TXV | "EL280UH070E36A**" | 15 800 | 790 \$ |
| 206840535 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-24A+TDR+TXV | "EL280UH070XE36A**" | 15 800 | 790 \$ |
| 206840536 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-24A+TDR+TXV | "ML180UH030V36A**" | 15 400 | 770 \$ |
| 206840537 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-24A+TDR+TXV | "ML180UH045E36A**" | 15 300 | 765 \$ |
| 206840538 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-24A+TDR+TXV | "ML180UH045V36A**" | 15 400 | 770 \$ |
| 206840539 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-24A+TDR+TXV | "ML180UH070V36A**" | 15 500 | 775 \$ |
| 206840540 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-24A+TDR+TXV | "SL280UH060NV36A**" | 15 500 | 775 \$ |
| 206840541 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-24A+TDR+TXV | "SL280UH070V36A**" | 15 500 | 775 \$ |
| 206840542 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-24A+TDR+TXV | "SL280UH070XV36A**" | 15 500 | 775 \$ |
| 206840543 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-24B+TDR+TXV | "EL196UH045XE36B**" | 15 500 | 775 \$ |
| 206840544 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-24B+TDR+TXV | "EL196UH070XE36B**" | 15 500 | 775 \$ |
| 206840545 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-24B+TDR+TXV | "EL280UH090E36B**" | 15 400 | 770 \$ |
| 206840546 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-24B+TDR+TXV | "EL296UH045XE36B**" | 15 500 | 775 \$ |
| 206840547 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-24B+TDR+TXV | "EL296UH045XV36B**" | 15 200 | 760 \$ |
| 206840548 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-24B+TDR+TXV | "EL296UH070XE36B**" | 15 400 | 770 \$ |
| 206840549 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-24B+TDR+TXV | "EL296UH070XV36B**" | 15 100 | 755 \$ |
| 206840550 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-24B+TDR+TXV | "ML180UH070V36B**" | 15 100 | 755 \$ |
| 206840551 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-24B+TDR+TXV | "ML193UH030XE36B**" | 14 900 | 745 \$ |
| 206840552 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-24B+TDR+TXV | "ML193UH045XE36B**" | 15 400 | 770 \$ |
| 206840553 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-24B+TDR+TXV | "ML193UH070XE36B**" | 15 400 | 770 \$ |
| 206840554 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-24B+TDR+TXV | "ML196UH045XE36B**" | 15 500 | 775 \$ |
| 206840555 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-24B+TDR+TXV | "ML196UH070XE36B**" | 15 500 | 775 \$ |
| 206840556 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-24B+TDR+TXV | "ML296UH045XV36B**" | 15 200 | 760 \$ |
| 206840557 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-24B+TDR+TXV | "ML296UH070XV36B**" | 15 300 | 765 \$ |
| 206840558 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-24B+TDR+TXV | "SL280UH090V36B**" | 15 100 | 755 \$ |
| 206840559 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-24B+TDR+TXV | "SL297UH040NV36B**" | 15 200 | 760 \$ |
| 206840560 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-24B+TDR+TXV | "SL297UH060NV36B**" | 15 100 | 755 \$ |
| 206840561 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-24B+TDR+TXV | "SLP99UH070XV36B**" | 15 100 | 755 \$ |
| 206840562 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-30A+TDR+TXV | "EL180UH040NE36A**" | 15 100 | 755 \$ |
| 206840563 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-30A+TDR+TXV | "EL180UH060NE36A**" | 15 100 | 755 \$ |
| 206840564 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-30A+TDR+TXV | "EL280UH045E36A**" | 14 800 | 740 \$ |
| 206840565 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-30A+TDR+TXV | "EL280UH070E36A**" | 15 200 | 760 \$ |
| 206840566 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-30A+TDR+TXV | "EL280UH070XE36A**" | 15 200 | 760 \$ |
| 206840567 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-30A+TDR+TXV | "ML180UH030V36A**" | 14 800 | 740 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206840568 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-30A+TDR+TXV | "ML180UH045E36A**" | 14 700 | 735 \$ |
| 206840569 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-30A+TDR+TXV | "ML180UH045V36A**" | 14 800 | 740 \$ |
| 206840570 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-30A+TDR+TXV | "ML180UH070V36A**" | 14 900 | 745 \$ |
| 206840571 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-30A+TDR+TXV | "SL280UH060NV36A**" | 14 900 | 745 \$ |
| 206840572 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-30A+TDR+TXV | "SL280UH070V36A**" | 15 000 | 750 \$ |
| 206840573 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-30A+TDR+TXV | "SL280UH070XV36A**" | 15 000 | 750 \$ |
| 206840574 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-30B+TDR+TXV | "EL196UH045XE36B**" | 15 300 | 765 \$ |
| 206840575 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-30B+TDR+TXV | "EL196UH070XE36B**" | 15 300 | 765 \$ |
| 206840576 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-30B+TDR+TXV | "EL280UH090E36B**" | 14 700 | 735 \$ |
| 206840577 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-30B+TDR+TXV | "EL296UH045XE36B**" | 15 300 | 765 \$ |
| 206840578 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-30B+TDR+TXV | "EL296UH045XV36B**" | 15 000 | 750 \$ |
| 206840579 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-30B+TDR+TXV | "EL296UH070XE36B**" | 15 300 | 765 \$ |
| 206840580 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-30B+TDR+TXV | "EL296UH070XV36B**" | 14 900 | 745 \$ |
| 206840581 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-30B+TDR+TXV | "ML180UH070V36B**" | 14 900 | 745 \$ |
| 206840582 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-30B+TDR+TXV | "ML193UH030XE36B**" | 14 800 | 740 \$ |
| 206840583 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-30B+TDR+TXV | "ML193UH045XE36B**" | 15 300 | 765 \$ |
| 206840584 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-30B+TDR+TXV | "ML193UH070XE36B**" | 15 200 | 760 \$ |
| 206840585 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-30B+TDR+TXV | "ML196UH045XE36B**" | 15 300 | 765 \$ |
| 206840586 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-30B+TDR+TXV | "ML196UH070XE36B**" | 15 300 | 765 \$ |
| 206840587 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-30B+TDR+TXV | "ML296UH045XV36B**" | 15 100 | 755 \$ |
| 206840588 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-30B+TDR+TXV | "ML296UH070XV36B**" | 15 200 | 760 \$ |
| 206840589 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-30B+TDR+TXV | "SL280UH090V36B**" | 14 900 | 745 \$ |
| 206840590 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-30B+TDR+TXV | "SL297UH040NV36B**" | 15 000 | 750 \$ |
| 206840591 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-30B+TDR+TXV | "SL297UH060NV36B**" | 15 000 | 750 \$ |
| 206840592 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CH35-30B+TDR+TXV | "SLP99UH070XV36B**" | 14 900 | 745 \$ |
| 206840593 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-24A-**-**+TDR | "EL180UH040NE36A**" | 15 700 | 785 \$ |
| 206840594 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-24A-**-**+TDR | "EL180UH060NE36A**" | 15 700 | 785 \$ |
| 206840595 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-24A-**-**+TDR | "EL280UH045E36A**" | 15 300 | 765 \$ |
| 206840596 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-24A-**-**+TDR | "EL280UH070E36A**" | 15 800 | 790 \$ |
| 206840597 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-24A-**-**+TDR | "EL280UH070XE36A**" | 15 800 | 790 \$ |
| 206840598 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-24A-**-**+TDR | "ML180UH030V36A**" | 15 400 | 770 \$ |
| 206840599 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-24A-**-**+TDR | "ML180UH045E36A**" | 15 300 | 765 \$ |
| 206840600 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-24A-**-**+TDR | "ML180UH045V36A**" | 15 400 | 770 \$ |
| 206840601 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-24A-**-**+TDR | "ML180UH070V36A**" | 15 500 | 775 \$ |
| 206840602 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-24A-**-**+TDR | "SL280UH060NV36A**" | 15 500 | 775 \$ |
| 206840603 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-24A-**-**+TDR | "SL280UH070V36A**" | 15 500 | 775 \$ |
| 206840604 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-24A-**-**+TDR | "SL280UH070XV36A**" | 15 500 | 775 \$ |
| 206840605 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-24B-**-**+TDR | "EL196UH045XE36B**" | 15 500 | 775 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206840606 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-24B-**-*+TDR | "EL196UH070XE36B**" | 15 500 | 775 \$ |
| 206840607 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-24B-**-*+TDR | "EL280UH090E36B**" | 15 400 | 770 \$ |
| 206840608 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-24B-**-*+TDR | "EL296UH045XE36B**" | 15 500 | 775 \$ |
| 206840609 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-24B-**-*+TDR | "EL296UH045XV36B**" | 15 200 | 760 \$ |
| 206840610 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-24B-**-*+TDR | "EL296UH070XE36B**" | 15 400 | 770 \$ |
| 206840611 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-24B-**-*+TDR | "EL296UH070XV36B**" | 15 100 | 755 \$ |
| 206840612 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-24B-**-*+TDR | "ML180UH070V36B**" | 15 100 | 755 \$ |
| 206840613 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-24B-**-*+TDR | "ML193UH030XE36B**" | 14 900 | 745 \$ |
| 206840614 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-24B-**-*+TDR | "ML193UH045XE36B**" | 15 400 | 770 \$ |
| 206840615 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-24B-**-*+TDR | "ML193UH070XE36B**" | 15 400 | 770 \$ |
| 206840616 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-24B-**-*+TDR | "ML196UH045XE36B**" | 15 500 | 775 \$ |
| 206840617 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-24B-**-*+TDR | "ML196UH070XE36B**" | 15 500 | 775 \$ |
| 206840618 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-24B-**-*+TDR | "ML296UH045XV36B**" | 15 200 | 760 \$ |
| 206840619 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-24B-**-*+TDR | "ML296UH070XV36B**" | 15 300 | 765 \$ |
| 206840620 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-24B-**-*+TDR | "SL280UH090V36B**" | 15 100 | 755 \$ |
| 206840621 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-24B-**-*+TDR | "SL297UH040NV36B**" | 15 200 | 760 \$ |
| 206840622 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-24B-**-*+TDR | "SL297UH060NV36B**" | 15 100 | 755 \$ |
| 206840623 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-24B-**-*+TDR | "SLP99UH070XV36B**" | 15 100 | 755 \$ |
| 206840624 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-30A-**-*+TDR | "EL180UH040NE36A**" | 15 100 | 755 \$ |
| 206840625 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-30A-**-*+TDR | "EL180UH060NE36A**" | 15 100 | 755 \$ |
| 206840626 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-30A-**-*+TDR | "EL280UH045E36A**" | 14 800 | 740 \$ |
| 206840627 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-30A-**-*+TDR | "EL280UH070E36A**" | 15 200 | 760 \$ |
| 206840628 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-30A-**-*+TDR | "EL280UH070XE36A**" | 15 200 | 760 \$ |
| 206840629 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-30A-**-*+TDR | "ML180UH030V36A**" | 14 800 | 740 \$ |
| 206840630 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-30A-**-*+TDR | "ML180UH045E36A**" | 14 700 | 735 \$ |
| 206840631 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-30A-**-*+TDR | "ML180UH045V36A**" | 14 800 | 740 \$ |
| 206840632 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-30A-**-*+TDR | "ML180UH070V36A**" | 14 900 | 745 \$ |
| 206840633 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-30A-**-*+TDR | "SL280UH060NV36A**" | 14 900 | 745 \$ |
| 206840634 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-30A-**-*+TDR | "SL280UH070V36A**" | 15 000 | 750 \$ |
| 206840635 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-30A-**-*+TDR | "SL280UH070XV36A**" | 15 000 | 750 \$ |
| 206840636 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "EL196UH045XE36B**" | 15 300 | 765 \$ |
| 206840637 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "EL196UH070XE36B**" | 15 300 | 765 \$ |
| 206840638 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "EL280UH090E36B**" | 14 700 | 735 \$ |
| 206840639 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "EL296UH045XE36B**" | 15 300 | 765 \$ |
| 206840640 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "EL296UH045XV36B**" | 15 000 | 750 \$ |
| 206840641 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "EL296UH070XE36B**" | 15 300 | 765 \$ |
| 206840642 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "EL296UH070XV36B**" | 14 900 | 745 \$ |
| 206840643 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "ML180UH070V36B**" | 14 900 | 745 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206840644 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "ML193UH030XE36B**" | 14 800 | 740 \$ |
| 206840645 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "ML193UH045XE36B**" | 15 300 | 765 \$ |
| 206840646 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "ML193UH070XE36B**" | 15 200 | 760 \$ |
| 206840647 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "ML196UH045XE36B**" | 15 300 | 765 \$ |
| 206840648 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "ML196UH070XE36B**" | 15 300 | 765 \$ |
| 206840649 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "ML296UH045XV36B**" | 15 100 | 755 \$ |
| 206840650 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "ML296UH070XV36B**" | 15 200 | 760 \$ |
| 206840651 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "SL280UH090V36B**" | 14 900 | 745 \$ |
| 206840652 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "SL297UH040NV36B**" | 15 000 | 750 \$ |
| 206840653 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "SL297UH060NV36B**" | 15 000 | 750 \$ |
| 206840654 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "SLP99UH070XV36B**" | 14 900 | 745 \$ |
| 206840655 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CR33-24A+TDR+TXV | "EL280DF070E36A**" | 15 700 | 785 \$ |
| 206840656 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CR33-24A+TDR+TXV | "ML180DF045E36A**" | 15 600 | 780 \$ |
| 206840657 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CR33-24A+TDR+TXV | "SL280DF070V36A**" | 15 400 | 770 \$ |
| 206840658 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CR33-24B+TDR+TXV | "SLP99UH070XV36B**" | 15 400 | 770 \$ |
| 206840775 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-24A+TDR | "ML180UH045V36A**" | 14 800 | 740 \$ |
| 206840776 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-24A+TDR | "ML180UH070V36A**" | 14 900 | 745 \$ |
| 206840777 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-24A+TDR | "SL280UH060NV36A**" | 14 900 | 745 \$ |
| 206840778 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-24A+TDR | "SL280UH070V36A**" | 14 900 | 745 \$ |
| 206840779 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-24A+TDR | "SL280UH070XV36A**" | 14 900 | 745 \$ |
| 207583031 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-24A+TDR | "SLO185B*79/105V42**" | 15 100 | 755 \$ |
| 207583032 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-24A+TDR | "SLO185UF79/105V42**" | 15 100 | 755 \$ |
| 206840780 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "EL196UH045XE36B**" | 15 200 | 760 \$ |
| 206840781 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "EL196UH070XE36B**" | 15 200 | 760 \$ |
| 206840782 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "EL280UH090E36B**" | 15 200 | 760 \$ |
| 206840783 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "EL296UH045XE36B**" | 15 200 | 760 \$ |
| 206840784 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "EL296UH045XV36B**" | 14 900 | 745 \$ |
| 206840785 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "EL296UH070XE36B**" | 15 200 | 760 \$ |
| 206840786 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "EL296UH070XV36B**" | 14 900 | 745 \$ |
| 206840787 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "ML180UH070V36B**" | 14 900 | 745 \$ |
| 206840788 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "ML193UH030XE36B**" | 14 700 | 735 \$ |
| 206840789 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "ML193UH045XE36B**" | 15 200 | 760 \$ |
| 206840790 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "ML193UH070XE36B**" | 15 100 | 755 \$ |
| 206840791 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "ML196UH045XE36B**" | 15 200 | 760 \$ |
| 206840792 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "ML196UH070XE36B**" | 15 200 | 760 \$ |
| 206840793 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "ML296UH045XV36B**" | 15 000 | 750 \$ |
| 206840794 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "ML296UH070XV36B**" | 15 100 | 755 \$ |
| 206840795 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "SL280UH090V36B**" | 14 800 | 740 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206840796 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "SL297UH040NV36B**" | 14 900 | 745 \$ |
| 206840797 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "SL297UH060NV36B**" | 14 900 | 745 \$ |
| 207583033 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "SLO185B*79/105V42**" | 15 100 | 755 \$ |
| 207583034 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "SLO185UF79/105V42**" | 15 100 | 755 \$ |
| 206840798 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "SLP99UH070XV36B**" | 14 900 | 745 \$ |
| 206840659 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30/36A+TDR | "EL180UH040NE36A**" | 15 600 | 780 \$ |
| 206840660 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30/36A+TDR | "EL180UH060NE36A**" | 15 600 | 780 \$ |
| 206840661 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30/36A+TDR | "EL280UH045E36A**" | 15 300 | 765 \$ |
| 206840662 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30/36A+TDR | "EL280UH070E36A**" | 15 700 | 785 \$ |
| 206840663 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30/36A+TDR | "EL280UH070XE36A**" | 15 700 | 785 \$ |
| 206840664 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30/36A+TDR | "ML180UH030V36A**" | 15 300 | 765 \$ |
| 206840665 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30/36A+TDR | "ML180UH045V36A**" | 15 300 | 765 \$ |
| 206840666 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30/36A+TDR | "ML180UH070V36A**" | 15 400 | 770 \$ |
| 206840667 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30/36A+TDR | "SL280UH060NV36A**" | 15 400 | 770 \$ |
| 206840668 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30/36A+TDR | "SL280UH070V36A**" | 15 400 | 770 \$ |
| 206840669 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30/36A+TDR | "SL280UH070XV36A**" | 15 400 | 770 \$ |
| 207583035 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30/36A+TDR | "SLO185B*79/105V42**" | 15 600 | 780 \$ |
| 207583036 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30/36A+TDR | "SLO185UF79/105V42**" | 15 600 | 780 \$ |
| 206840670 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30/36B+TDR | "EL196UH045XE36B**" | 15 700 | 785 \$ |
| 206840671 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30/36B+TDR | "EL196UH070XE36B**" | 15 700 | 785 \$ |
| 206840672 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30/36B+TDR | "EL280UH090E36B**" | 15 700 | 785 \$ |
| 206840673 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30/36B+TDR | "EL296UH045XE36B**" | 15 700 | 785 \$ |
| 206840674 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30/36B+TDR | "EL296UH045XV36B**" | 15 500 | 775 \$ |
| 206840675 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30/36B+TDR | "EL296UH070XE36B**" | 15 700 | 785 \$ |
| 206840676 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30/36B+TDR | "EL296UH070XV36B**" | 15 400 | 770 \$ |
| 206840677 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30/36B+TDR | "ML180UH070V36B**" | 15 400 | 770 \$ |
| 206840678 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30/36B+TDR | "ML193UH030XE36B**" | 15 200 | 760 \$ |
| 206840679 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30/36B+TDR | "ML193UH045XE36B**" | 15 700 | 785 \$ |
| 206840680 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30/36B+TDR | "ML193UH070XE36B**" | 15 600 | 780 \$ |
| 206840681 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30/36B+TDR | "ML196UH045XE36B**" | 15 700 | 785 \$ |
| 206840682 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30/36B+TDR | "ML196UH070XE36B**" | 15 700 | 785 \$ |
| 206840683 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30/36B+TDR | "ML296UH045XV36B**" | 15 500 | 775 \$ |
| 206840684 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30/36B+TDR | "ML296UH070XV36B**" | 15 600 | 780 \$ |
| 206840685 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30/36B+TDR | "SL280UH090V36B**" | 15 400 | 770 \$ |
| 206840686 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30/36B+TDR | "SL297UH040NV36B**" | 15 500 | 775 \$ |
| 206840687 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30/36B+TDR | "SL297UH060NV36B**" | 15 500 | 775 \$ |
| 207583037 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30/36B+TDR | "SLO185B*79/105V42**" | 15 600 | 780 \$ |
| 207583038 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30/36B+TDR | "SLO185UF79/105V42**" | 15 600 | 780 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206840688 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30/36B+TDR | "SLP99UH070XV36B**" | 15 400 | 770 \$ |
| 206840689 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30/36C+TDR | "EL296UH090XV36C**" | 15 400 | 770 \$ |
| 206840690 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30/36C+TDR | "ML193UH090XE36C**" | 15 700 | 785 \$ |
| 207583039 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30/36C+TDR | "SLO185B*79/105V42**" | 15 600 | 780 \$ |
| 207583040 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30/36C+TDR | "SLO185UF79/105V42**" | 15 600 | 780 \$ |
| 206840691 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30/36C+TDR | "SLP99UH090XV36C**" | 15 400 | 770 \$ |
| 206840692 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30A+TDR | "EL180UH040NE36A**" | 15 100 | 755 \$ |
| 206840693 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30A+TDR | "EL180UH060NE36A**" | 15 100 | 755 \$ |
| 206840694 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30A+TDR | "EL280UH045E36A**" | 14 800 | 740 \$ |
| 206840695 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30A+TDR | "EL280UH070E36A**" | 15 200 | 760 \$ |
| 206840696 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30A+TDR | "EL280UH070XE36A**" | 15 200 | 760 \$ |
| 206840697 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30A+TDR | "ML180UH030V36A**" | 14 800 | 740 \$ |
| 206840698 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30A+TDR | "ML180UH045E36A**" | 14 700 | 735 \$ |
| 206840699 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30A+TDR | "ML180UH045V36A**" | 14 800 | 740 \$ |
| 206840700 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30A+TDR | "ML180UH070V36A**" | 14 900 | 745 \$ |
| 206840701 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30A+TDR | "SL280UH060NV36A**" | 14 900 | 745 \$ |
| 206840702 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30A+TDR | "SL280UH070V36A**" | 14 900 | 745 \$ |
| 206840703 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30A+TDR | "SLO185B*79/105V42**" | 15 100 | 755 \$ |
| 207583041 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30A+TDR | "SLO185UF79/105V42**" | 15 100 | 755 \$ |
| 207583042 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30A+TDR | "SLO185UF79/105V42**" | 15 100 | 755 \$ |
| 206840704 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "EL196UH045XE36B**" | 15 300 | 765 \$ |
| 206840705 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "EL196UH070XE36B**" | 15 300 | 765 \$ |
| 206840706 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "EL280UH090E36B**" | 15 200 | 760 \$ |
| 206840707 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "EL296UH045XE36B**" | 15 200 | 760 \$ |
| 206840708 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "EL296UH045XV36B**" | 14 900 | 745 \$ |
| 206840709 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "EL296UH070XE36B**" | 15 200 | 760 \$ |
| 206840710 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "EL296UH070XV36B**" | 14 900 | 745 \$ |
| 206840711 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "ML180UH070V36B**" | 14 900 | 745 \$ |
| 206840712 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "ML193UH030XE36B**" | 14 700 | 735 \$ |
| 206840713 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "ML193UH045XE36B**" | 15 200 | 760 \$ |
| 206840714 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "ML193UH070XE36B**" | 15 100 | 755 \$ |
| 206840715 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "ML196UH045XE36B**" | 15 300 | 765 \$ |
| 206840716 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "ML196UH070XE36B**" | 15 300 | 765 \$ |
| 206840717 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "ML296UH045XV36B**" | 15 000 | 750 \$ |
| 206840718 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "ML296UH070XV36B**" | 15 100 | 755 \$ |
| 206840719 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "SL280UH090V36B**" | 14 800 | 740 \$ |
| 206840720 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "SL297UH040NV36B**" | 14 900 | 745 \$ |
| 206840721 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "SL297UH060NV36B**" | 14 900 | 745 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207583043 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "SLO185B*79/105V42**" | 15 100 | 755 \$ |
| 207583044 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "SLO185UF79/105V42**" | 15 100 | 755 \$ |
| 206840722 | LENNOX | EL18XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "SLP99UH070XV36B**" | 14 900 | 745 \$ |
| 206840807 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30/36A+TDR+TXV | "SL280UH060NV36A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840808 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30/36A+TDR+TXV | "SL280UH070V36A**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206840809 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30/36A+TDR+TXV | "SL280UH070XV36A**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206840815 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30/36B+TDR+TXV | "EL296UH045XV36B**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206840817 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30/36B+TDR+TXV | "EL296UH070XV36B**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840827 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30/36B+TDR+TXV | "SL280UH090V36B**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840828 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30/36B+TDR+TXV | "SL297UH040NV36B**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840829 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30/36B+TDR+TXV | "SL297UH060NV36B**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840830 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30/36B+TDR+TXV | "SLP99UH070XV36B**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840831 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30/36C+TDR+TXV | "EL296UH090XV36C**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840833 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30/36C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV36C**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840834 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "EL180UH060NE36A**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206840835 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "EL280UH070E36A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840836 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "EL280UH070XE36A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840837 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "ML180UH030V36A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840838 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "ML180UH045V36A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840839 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "ML180UH070E36A**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206840840 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "ML180UH070V36A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840841 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "SL280UH060NV36A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840842 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "SL280UH070V36A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840843 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "SL280UH070XV36A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 207583056 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "SLO185B*124/141V60**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207583057 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "SLO185B*79/105V42**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207583058 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "SLO185UF124/141V60**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207583059 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "SLO185UF79/105V42**" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206840845 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "EL196UH070XE36B**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206840846 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "EL280UH090E36B**" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206840847 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "EL296UH045XV36B**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206840848 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "EL296UH070XV36B**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840849 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML180UH070E36B**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206840850 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML180UH070V48B**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840851 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML180UH070XE36B**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206840852 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML193UH070XE36B**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840854 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML196UH070XE36B**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206840855 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML296UH045XV36B**" | 21 000 | 1 050 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|-----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206840856 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML296UH070XV36B**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206840857 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "SL280UH080NV48B**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840858 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "SL280UH090V48B**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206840859 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "SL280UH090XV48B**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206840860 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "SL297UH040NV36B**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840861 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "SL297UH060NV36B**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 207583060 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "SLO185B*124/141V60**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 207583061 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "SLO185B*79/105V42**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207583062 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "SLO185UF124/141V60**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207583063 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "SLO185UF79/105V42**" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206840862 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "SLP99UH070XV36B**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840864 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CBA25UHV-036-230-** | | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840865 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CBA27UHE-036-230*+TDR | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206840800 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CBA38MV-036-230*+TDR | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206840867 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-36A+TDR+TXV | "EL280UH070E36A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840868 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-36A+TDR+TXV | "EL280UH070XE36A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840869 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-36A+TDR+TXV | "ML180UH070E36A**" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206840870 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-36A+TDR+TXV | "ML180UH070V36A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840871 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-36A+TDR+TXV | "SL280UH060NV36A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840872 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-36A+TDR+TXV | "SL280UH070V36A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840873 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-36A+TDR+TXV | "SL280UH070XV36A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840874 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-36B+TDR+TXV | "EL195UH060NE36B**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206840875 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-36B+TDR+TXV | "EL196UH070XE36B**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206840876 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-36B+TDR+TXV | "EL280UH090E36B**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206840877 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-36B+TDR+TXV | "EL280UH090E48B**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206840878 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-36B+TDR+TXV | "EL280UH090XE48B**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206840879 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-36B+TDR+TXV | "EL296UH045XV36B**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206840880 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-36B+TDR+TXV | "EL296UH070XV36B**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206840881 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-36B+TDR+TXV | "ML180UH070E36B**" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206840882 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-36B+TDR+TXV | "ML180UH070V36B**" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206840883 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-36B+TDR+TXV | "ML180UH070XE36B**" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206840884 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-36B+TDR+TXV | "ML180UH090E48B**" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206840885 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-36B+TDR+TXV | "ML180UH090V48B**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206840886 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-36B+TDR+TXV | "ML180UH090XE48B**" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206840887 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-36B+TDR+TXV | "ML196UH070XE36B**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206840888 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-36B+TDR+TXV | "ML296UH045XV36B**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206840889 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-36B+TDR+TXV | "SL280UH080NV48B**" | 21 400 | 1 070 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206840890 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-36B+TDR+TXV | "SL280UH090V36B**" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206840891 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-36B+TDR+TXV | "SL280UH090V48B**" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206840892 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-36B+TDR+TXV | "SL280UH090XV48B**" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206840893 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-36B+TDR+TXV | "SL297UH040NV36B**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206840894 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-36B+TDR+TXV | "SL297UH060NV36B**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206840895 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-36B+TDR+TXV | "SLP99UH070XV36B**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206840896 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-36C+TDR+TXV | "EL196UH090XE48C**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840897 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-36C+TDR+TXV | "EL296UH090XE48C**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206840898 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-36C+TDR+TXV | "EL296UH090XV36C**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206840899 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-36C+TDR+TXV | "ML193UH090XE36C**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206840900 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-36C+TDR+TXV | "ML296UH090XV48C**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840901 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-36C+TDR+TXV | "SL297UH080NV48C**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206840902 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-36C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV36C**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206840903 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "EL195UH060NE36B**" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206840904 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "EL196UH070XE36B**" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 206840905 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "EL280UH090E36B**" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 206840906 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "EL296UH045XV36B**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840907 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "EL296UH070XE36B**" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206840908 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "EL296UH070XV36B**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206840909 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "ML180UH070E36B**" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206840910 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "ML180UH070V36B**" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206840911 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "ML180UH070V48B**" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206840912 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "ML180UH070XE36B**" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206840913 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "ML180UH090E48B**" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206840914 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "ML180UH090V48B**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206840915 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "ML180UH090XE48B**" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206840916 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "ML193UH045XE36B**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206840917 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "ML193UH070XE36B**" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206840919 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "ML196UH070XE36B**" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 206841081 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "ML296UH045XV36B**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206841022 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "ML296UH070XV36B**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206841023 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "SL280UH080NV48B**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206841024 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "SL280UH090V36B**" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206841025 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "SL280UH090V48B**" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206841026 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "SL280UH090XV48B**" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206841027 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "SL297UH040NV36B**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206841028 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "SL297UH060NV36B**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206841029 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "SLP99UH070XV36B**" | 20 600 | 1 030 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206840921 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-36A-**-**+TDR | "EL280UH070E36A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840922 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-36A-**-**+TDR | "EL280UH070XE36A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840923 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-36A-**-**+TDR | "ML180UH070E36A**" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206840924 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-36A-**-**+TDR | "ML180UH070V36A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840925 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-36A-**-**+TDR | "SL280UH060NV36A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840926 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-36A-**-**+TDR | "SL280UH070V36A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840927 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-36A-**-**+TDR | "SL280UH070XV36A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840928 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-36B-**-**+TDR | "EL195UH060NE36B**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206840929 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-36B-**-**+TDR | "EL196UH070XE36B**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206840930 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-36B-**-**+TDR | "EL280UH090E36B**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206840931 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-36B-**-**+TDR | "EL280UH090E48B**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206840932 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-36B-**-**+TDR | "EL280UH090XE48B**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206840933 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-36B-**-**+TDR | "EL296UH045XV36B**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206840934 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-36B-**-**+TDR | "EL296UH070XV36B**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206840935 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-36B-**-**+TDR | "ML180UH070E36B**" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206840936 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-36B-**-**+TDR | "ML180UH070V36B**" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206840937 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-36B-**-**+TDR | "ML180UH070XE36B**" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206840938 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-36B-**-**+TDR | "ML180UH090E48B**" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206840939 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-36B-**-**+TDR | "ML180UH090V48B**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206840940 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-36B-**-**+TDR | "ML180UH090XE48B**" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206840941 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-36B-**-**+TDR | "ML196UH070XE36B**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206840942 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-36B-**-**+TDR | "ML296UH045XV36B**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206840943 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-36B-**-**+TDR | "SL280UH080NV48B**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206840944 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-36B-**-**+TDR | "SL280UH090V36B**" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206840945 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-36B-**-**+TDR | "SL280UH090V48B**" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206840946 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-36B-**-**+TDR | "SL280UH090XV48B**" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206840947 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-36B-**-**+TDR | "SL297UH040NV36B**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206840948 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-36B-**-**+TDR | "SL297UH060NV36B**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206840949 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-36B-**-**+TDR | "SLP99UH070XV36B**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206840950 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-**+TDR | "EL196UH090XE48C**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840951 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-**+TDR | "EL296UH090XE48C**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206840952 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-**+TDR | "EL296UH090XV36C**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206840953 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-**+TDR | "ML193UH090XE36C**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206840954 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-**+TDR | "ML296UH090XV48C**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840955 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-**+TDR | "SL297UH080NV48C**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206840956 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-**+TDR | "SLP99UH090XV36C**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206841030 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-48B-**-**+TDR | "EL195UH060NE36B**" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206841031 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-48B-**-**+TDR | "EL196UH070XE36B**" | 20 200 | 1 010 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206841032 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-48B-**-*+TDR | "EL280UH090E36B**" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 206841033 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-48B-**-*+TDR | "EL296UH045XV36B**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206841034 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-48B-**-*+TDR | "EL296UH070XE36B**" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206841035 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-48B-**-*+TDR | "EL296UH070XV36B**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206841036 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-48B-**-*+TDR | "ML180UH070E36B**" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206841037 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-48B-**-*+TDR | "ML180UH070V36B**" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206841038 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-48B-**-*+TDR | "ML180UH070V48B**" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206841039 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-48B-**-*+TDR | "ML180UH070XE36B**" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206841040 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-48B-**-*+TDR | "ML180UH090E48B**" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206841041 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-48B-**-*+TDR | "ML180UH090V48B**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206841042 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-48B-**-*+TDR | "ML180UH090XE48B**" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206841043 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-48B-**-*+TDR | "ML193UH045XE36B**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206841044 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-48B-**-*+TDR | "ML193UH070XE36B**" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206841046 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-48B-**-*+TDR | "ML196UH070XE36B**" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 206841047 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-48B-**-*+TDR | "ML296UH045XV36B**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206841048 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-48B-**-*+TDR | "ML296UH070XV36B**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206841049 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-48B-**-*+TDR | "SL280UH080NV48B**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206841050 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-48B-**-*+TDR | "SL280UH090V36B**" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206841051 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-48B-**-*+TDR | "SL280UH090V48B**" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206841052 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-48B-**-*+TDR | "SL280UH090XV48B**" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206841053 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-48B-**-*+TDR | "SL297UH040NV36B**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206841054 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-48B-**-*+TDR | "SL297UH060NV36B**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206841055 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CHX35-48B-**-*+TDR | "SLP99UH070XV36B**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206841056 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CR33-30/36A+TDR+TXV | "EL280DF070E36A**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206841058 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CR33-30/36A+TDR+TXV | "ML180DF070E36A**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206841059 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CR33-30/36A+TDR+TXV | "SL280DF070V36A**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206841062 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CR33-30/36B+TDR+TXV | "EL280DF090E48B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206841064 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CR33-30/36B+TDR+TXV | "EL296DF045XV36B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206841065 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CR33-30/36B+TDR+TXV | "EL296DF070XE48B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206841066 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CR33-30/36B+TDR+TXV | "EL296DF070XV48B**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206841067 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CR33-30/36B+TDR+TXV | "ML180DF070E36B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206841068 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CR33-30/36B+TDR+TXV | "ML180DF090E48B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206841069 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CR33-30/36B+TDR+TXV | "ML193DF045XE36B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206841070 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CR33-30/36B+TDR+TXV | "ML193DF070XE36B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206841071 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CR33-30/36B+TDR+TXV | "ML196DF045XE36B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 206841072 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CR33-30/36B+TDR+TXV | "ML196DF070XE48B**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206841073 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CR33-30/36B+TDR+TXV | "ML296DF045XV36B**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206841074 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CR33-30/36B+TDR+TXV | "ML296DF070XV48B**" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207434771 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CR33-30/36B+TDR+TXV | "SL280DF060NV36B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206841075 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CR33-30/36B+TDR+TXV | "SL280DF090V48B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206841076 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CR33-30/36B+TDR+TXV | "SLP99DF070XV36B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206841077 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CR33-30/36C+TDR+TXV | "ML193DF090XE48C**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 207434772 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CR33-30/36C+TDR+TXV | "SL280DF080NV60C**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206841078 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CR33-30/36C+TDR+TXV | "SLP99DF090XV36C**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206841079 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CR33-30/36C+TDR+TXV | "SLP99DF090XV48C**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206840963 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30/36A+TDR | "SL280UH060NV36A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840964 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30/36A+TDR | "SL280UH070V36A**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206840965 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30/36A+TDR | "SL280UH070XV36A**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206840971 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30/36B+TDR | "EL296UH045XV36B**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206840973 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30/36B+TDR | "EL296UH070XV36B**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840983 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30/36B+TDR | "SL280UH090V36B**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840984 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30/36B+TDR | "SL297UH040NV36B**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840985 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30/36B+TDR | "SL297UH060NV36B**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840986 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30/36B+TDR | "SLP99UH070XV36B**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840987 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30/36C+TDR | "EL296UH090XV36C**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840989 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30/36C+TDR | "SLP99UH090XV36C**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840990 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30A+TDR | "EL180UH060NE36A**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206840991 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30A+TDR | "EL280UH070E36A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840992 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30A+TDR | "EL280UH070XE36A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840993 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30A+TDR | "ML180UH030V36A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840994 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30A+TDR | "ML180UH045V36A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840995 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30A+TDR | "ML180UH070E36A**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206840996 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30A+TDR | "ML180UH070V36A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840997 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30A+TDR | "SL280UH060NV36A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840998 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30A+TDR | "SL280UH070V36A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206840999 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30A+TDR | "SL280UH070XV36A**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 207583075 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30A+TDR | "SLO185B*124/141V60**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207583076 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30A+TDR | "SLO185B*79/105V42**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207583077 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30A+TDR | "SLO185UF124/141V60**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207583078 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30A+TDR | "SLO185UF79/105V42**" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206841001 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "EL196UH070XE36B**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206841002 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "EL280UH090E36B**" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206841003 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "EL296UH045XV36B**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206841004 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "EL296UH070XV36B**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206841005 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "ML180UH070E36B**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206841006 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "ML180UH070V48B**" | 20 800 | 1 040 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206841007 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "ML180UH070XE36B**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206841008 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "ML193UH070XE36B**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206841010 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "ML196UH070XE36B**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206841011 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "ML296UH045XV36B**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206841012 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "ML296UH070XV36B**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206841013 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "SL280UH080NV48B**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206841014 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "SL280UH090V48B**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206841015 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "SL280UH090XV48B**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206841016 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "SL297UH040NV36B**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206841017 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "SL297UH060NV36B**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 207583079 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "SLO185B*124/141V60**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 207583080 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "SLO185B*79/105V42**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207583081 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "SLO185UF124/141V60**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207583082 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "SLO185UF79/105V42**" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206841018 | LENNOX | EL18XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "SLP99UH070XV36B**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206841083 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "EL180UH100NE60C**" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206841085 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "EL195UH100NE60C**" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206841086 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "EL196UH090XE48C**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206841087 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "EL280UH110E48C**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206841088 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "EL296UH090XE48C**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206841089 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "EL296UH090XV48C**" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206841090 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "EL296UH090XV60C**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206841091 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "EL296UH110XV48C**" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206841092 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "EL296UH110XV60C**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206841093 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "ML180UH090E60C**" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206841094 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "ML180UH110E60C**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206841095 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "ML180UH110V60C**" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206841096 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "ML193UH090XE48C**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206841097 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "ML193UH110XE48C**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206841098 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "ML196UH090XE48C**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206841099 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "ML196UH090XE60C**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206841100 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "ML296UH090XV48C**" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206841101 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "ML296UH110XV60C**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206841102 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "SL280UH080NV60C**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206841103 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "SL280UH090V60C**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206841104 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "SL280UH090XV60C**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206841105 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "SL280UH100NV60C**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206841106 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "SL280UH110V60C**" | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|-----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206841107 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "SL280UH110XV60C** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206841108 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "SL297UH080NV48C** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206841109 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "SL297UH080NV60C** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 207583083 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "SLO185B*124/141V60** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 207583084 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "SLO185UF124/141V60** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206841110 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV48C** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206841111 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV60C** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206841112 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "SLP99UH110XV60C** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206841114 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "EL280UH110E48C** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206841115 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "EL296UH090XV48C** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206841116 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "EL296UH090XV60C** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206841117 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "EL296UH110XV48C** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206841118 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "EL296UH110XV60C** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206841119 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "ML180UH090E60C** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206841120 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "ML180UH110V60C** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206841123 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "ML296UH090XV48C** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206841124 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "ML296UH110XV60C** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206841125 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "SL280UH080NV60C** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206841126 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "SL280UH090V60C** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206841127 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "SL280UH090XV60C** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206841128 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "SL280UH100NV60C** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206841129 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "SL280UH110V60C** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206841130 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "SL280UH110XV60C** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206841131 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "SL297UH080NV48C** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206841132 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "SL297UH080NV60C** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206841133 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV48C** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206841134 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV60C** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206841135 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "SLP99UH110XV60C** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206841138 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CBA25UHV-048-230-** | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206841139 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CBA25UHV-060-230-** | | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206841140 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CBA27UHE-048-230*+TDR | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206841082 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CBA38MV-048-230*+TDR | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206841142 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "EL280UH090E48B** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206841143 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "EL280UH090XE48B** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206841144 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "ML180UH090E48B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206841145 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "ML180UH090V48B** | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206841146 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "ML180UH090XE48B** | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206841147 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "SL280UH080NV48B**" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 206841148 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "SL280UH090V48B**" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206841149 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "SL280UH090XV48B**" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206841212 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "EL280UH110E48C**" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206841213 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "EL296UH090XV48C**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206841214 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "EL296UH090XV60C**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206841215 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "EL296UH110XV48C**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206841216 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "EL296UH110XV60C**" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206841217 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "ML180UH090E60C**" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206841218 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "ML180UH110V60C**" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206841219 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "ML193UH090XE48C**" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206841220 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "ML193UH110XE48C**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206841222 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "ML296UH090XV48C**" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 206841223 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "ML296UH110XV60C**" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206841224 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "SL280UH080NV60C**" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206841225 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "SL280UH090V60C**" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206841226 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "SL280UH090XV60C**" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206841227 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "SL280UH100NV60C**" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206841228 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "SL280UH110V60C**" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206841229 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "SL280UH110XV60C**" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206841230 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "SL297UH080NV48C**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206841231 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "SL297UH080NV60C**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206841232 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV48C**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206841233 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV60C**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206841234 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "SLP99UH110XV60C**" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206841151 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CHX35-48B-**-**+TDR | "EL280UH090E48B**" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206841152 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CHX35-48B-**-**+TDR | "EL280UH090XE48B**" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206841153 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CHX35-48B-**-**+TDR | "ML180UH090E48B**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206841154 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CHX35-48B-**-**+TDR | "ML180UH090V48B**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206841155 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CHX35-48B-**-**+TDR | "ML180UH090XE48B**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206841156 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CHX35-48B-**-**+TDR | "SL280UH080NV48B**" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 206841157 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CHX35-48B-**-**+TDR | "SL280UH090V48B**" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206841287 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CHX35-48B-**-**+TDR | "SL280UH090XV48B**" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206841236 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "EL280UH110E48C**" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206841237 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "EL296UH090XV48C**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206841238 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "EL296UH090XV60C**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206841239 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "EL296UH110XV48C**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206841240 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "EL296UH110XV60C**" | 31 800 | 1 590 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|-----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206841241 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "ML180UH090E60C**" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206841242 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "ML180UH110V60C**" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206841243 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "ML193UH090XE48C**" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206841244 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "ML193UH110XE48C**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206841246 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "ML296UH090XV48C**" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 206841247 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "ML296UH110XV60C**" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206841248 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "SL280UH080NV60C**" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206841249 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "SL280UH090V60C**" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206841250 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "SL280UH090XV60C**" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206841251 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "SL280UH100NV60C**" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206841252 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "SL280UH110V60C**" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206841253 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "SL280UH110XV60C**" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206841254 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "SL297UH080NV48C**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206841255 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "SL297UH080NV60C**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206841256 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "SLP99UH090XV48C**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206841257 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "SLP99UH090XV60C**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206841258 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "SLP99UH110XV60C**" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206841261 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "EL296DF090XV60C**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206841262 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "EL296DF110XE60C**" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206841263 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "EL296DF110XV60C**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206841264 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "ML180DF110E60C**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206841265 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "ML196DF090XE48C**" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206841266 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "ML196DF110XE60C**" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206841267 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "ML296DF090XV60C**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207434773 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "SL280DF080NV60C**" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206841268 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "SL280DF090V60C**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206841269 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "SL280DF110V60C**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206841270 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "SLP99DF090XV48C**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206841271 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "SLP99DF090XV60C**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206841272 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "SLP99DF110XV60C**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206841275 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CR33-60+TDR+TXV | "EL296DF090XV60C**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206841276 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CR33-60+TDR+TXV | "EL296DF110XE60C**" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206841277 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CR33-60+TDR+TXV | "EL296DF110XV60C**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206841278 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CR33-60+TDR+TXV | "ML180DF110E60C**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206841279 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CR33-60+TDR+TXV | "ML196DF090XE48C**" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206841280 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CR33-60+TDR+TXV | "ML196DF110XE60C**" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206841281 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CR33-60+TDR+TXV | "ML296DF090XV60C**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206841282 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CR33-60+TDR+TXV | "SL280DF090V60C**" | 30 600 | 1 530 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206841283 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CR33-60+TDR+TXV | "SL280DF110V60C**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206841284 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CR33-60+TDR+TXV | "SLP99DF090XV48C**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206841285 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CR33-60+TDR+TXV | "SLP99DF090XV60C**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206841286 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CR33-60+TDR+TXV | "SLP99DF110XV60C**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206841158 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "EL180UH100NE60C**" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206841160 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "EL195UH100NE60C**" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206841161 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "EL196UH090XE48C**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206841162 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "EL280UH110E48C**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206841163 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "EL296UH090XE48C**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206841164 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "EL296UH090XV48C**" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206841165 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "EL296UH090XV60C**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206841166 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "EL296UH110XV48C**" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206841167 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "EL296UH110XV60C**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206841168 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "ML180UH090E60C**" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206841169 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "ML180UH110E60C**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206841170 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "ML180UH110V60C**" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206841171 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "ML193UH090XE48C**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206841172 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "ML193UH110XE48C**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206841173 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "ML196UH090XE48C**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206841174 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "ML196UH090XE60C**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206841175 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "ML296UH090XV48C**" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206841176 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "ML296UH110XV60C**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206841177 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "SL280UH080NV60C**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206841178 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "SL280UH090V60C**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206841179 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "SL280UH090XV60C**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206841180 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "SL280UH100NV60C**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206841181 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "SL280UH110V60C**" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206841182 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "SL280UH110XV60C**" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206841183 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "SL297UH080NV48C**" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206841184 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "SL297UH080NV60C**" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 207583085 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "SLO185B*124/141V60**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 207583086 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "SLO185UF124/141V60**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206841185 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "SLP99UH090XV48C**" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 206841186 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "SLP99UH090XV60C**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206841187 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "SLP99UH110XV60C**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206841189 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-50/60C+TDR | "EL280UH110E48C**" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206841190 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-50/60C+TDR | "EL296UH090XV48C**" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206841191 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-50/60C+TDR | "EL296UH090XV60C**" | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206841192 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-50/60C+TDR | "EL296UH110XV48C** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206841193 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-50/60C+TDR | "EL296UH110XV60C** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206841194 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-50/60C+TDR | "ML180UH090E60C** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206841195 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-50/60C+TDR | "ML180UH110V60C** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206841200 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-50/60C+TDR | "SL280UH080NV60C** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206841201 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-50/60C+TDR | "SL280UH090V60C** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206841202 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-50/60C+TDR | "SL280UH090XV60C** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206841203 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-50/60C+TDR | "SL280UH100NV60C** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206841204 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-50/60C+TDR | "SL280UH110V60C** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206841205 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-50/60C+TDR | "SL280UH110XV60C** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206841206 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-50/60C+TDR | "SL297UH080NV48C** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206841207 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-50/60C+TDR | "SL297UH080NV60C** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206841208 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-50/60C+TDR | "SLP99UH090XV48C** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206841209 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-50/60C+TDR | "SLP99UH090XV60C** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206841210 | LENNOX | EL18XPV-048-230A** | CX35-50/60C+TDR | "SLP99UH110XV60C** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206841463 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | C35-48C+TDR+TXV | "SL280UH080NV60C** | 36 600 | 1 830 \$ |
| 206841466 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | C35-48C+TDR+TXV | "SL280UH100NV60C** | 36 600 | 1 830 \$ |
| 206841476 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "EL296UH090XV60C** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206841478 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "EL296UH110XV60C** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206841490 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "SL280UH110V60C** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206841491 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "SL280UH110XV60C** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206841492 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "SL297UH080NV60C** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206841493 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV60C** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206841494 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "SLP99UH110XV60C** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206841500 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "EL296UH090XV60C** | 36 800 | 1 840 \$ |
| 206841502 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "EL296UH110XV60C** | 36 800 | 1 840 \$ |
| 206841509 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SL280UH080NV60C** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206841510 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SL280UH090V60C** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206841511 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SL280UH090XV60C** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206841512 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SL280UH100NV60C** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206841513 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SL280UH110V60C** | 36 600 | 1 830 \$ |
| 206841514 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SL280UH110XV60C** | 36 600 | 1 830 \$ |
| 206841515 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SL297UH080NV60C** | 36 600 | 1 830 \$ |
| 206841516 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV60C** | 36 800 | 1 840 \$ |
| 206841517 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SLP99UH110XV60C** | 36 800 | 1 840 \$ |
| 206841290 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | C35-60D+TDR+TXV | "EL296UH135XV60D** | 35 600 | 1 780 \$ |
| 206841292 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | C35-60D+TDR+TXV | "SL280UH135V60D** | 35 400 | 1 770 \$ |
| 206841293 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | C35-60D+TDR+TXV | "SLP99UH135XV60D** | 35 200 | 1 760 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206841288 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CBA38MV-060-230*+TDR | | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206841321 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "EL296UH090XV60C**" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 206841323 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "EL296UH110XV60C**" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206841331 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "SL280UH080NV60C**" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206841332 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "SL280UH090V60C**" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206841333 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "SL280UH090XV60C**" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206841334 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "SL280UH100NV60C**" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206841335 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "SL280UH110V60C**" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206841336 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "SL280UH110XV60C**" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206841337 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "SL297UH080NV60C**" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206841338 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV60C**" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 206841339 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "SLP99UH110XV60C**" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206841341 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CH35-60D+TDR+TXV | "EL296UH135XV60D**" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206841343 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CH35-60D+TDR+TXV | "SL280UH135V60D**" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206841344 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CH35-60D+TDR+TXV | "SLP99UH135XV60D**" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206841372 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "EL296UH090XV60C**" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 206841374 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "EL296UH110XV60C**" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206841382 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "SL280UH080NV60C**" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206841383 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "SL280UH090V60C**" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206841384 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "SL280UH090XV60C**" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206841385 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "SL280UH100NV60C**" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206841386 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "SL280UH110V60C**" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206841387 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "SL280UH110XV60C**" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206841388 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "SL297UH080NV60C**" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206841389 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "SLP99UH090XV60C**" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 206841390 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "SLP99UH110XV60C**" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206841392 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CHX35-60D-**-**+TDR | "EL296UH135XV60D**" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206841394 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CHX35-60D-**-**+TDR | "SL280UH135V60D**" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206841395 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CHX35-60D-**-**+TDR | "SLP99UH135XV60D**" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206841410 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "SL280DF090V60C**" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 206841411 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "SL280DF110V60C**" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 206841420 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CR33-60+TDR+TXV | "SL280DF090V60C**" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 206841421 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CR33-60+TDR+TXV | "SL280DF110V60C**" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 206841536 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CX35-48C+TDR | "SL280UH080NV60C**" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 206841539 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CX35-48C+TDR | "SL280UH100NV60C**" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 206841549 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CX35-49C+TDR | "EL296UH090XV60C**" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206841551 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CX35-49C+TDR | "EL296UH110XV60C**" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206841563 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CX35-49C+TDR | "SL280UH110V60C**" | 36 200 | 1 810 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206841564 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CX35-49C+TDR | "SL280UH110XV60C** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206841565 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CX35-49C+TDR | "SL297UH080NV60C** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206841566 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CX35-49C+TDR | "SLP99UH090XV60C** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206841567 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CX35-49C+TDR | "SLP99UH110XV60C** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206841425 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "EL296UH090XV60C** | 36 800 | 1 840 \$ |
| 206841427 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "EL296UH110XV60C** | 36 800 | 1 840 \$ |
| 206841434 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "SL280UH080NV60C** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206841435 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "SL280UH090V60C** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206841436 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "SL280UH090XV60C** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206841437 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "SL280UH100NV60C** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206841438 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "SL280UH110V60C** | 36 600 | 1 830 \$ |
| 206841439 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "SL280UH110XV60C** | 36 600 | 1 830 \$ |
| 206841440 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "SL297UH080NV60C** | 36 600 | 1 830 \$ |
| 206841441 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "SLP99UH090XV60C** | 36 800 | 1 840 \$ |
| 206841442 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "SLP99UH110XV60C** | 36 800 | 1 840 \$ |
| 206841444 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CX35-60D+TDR | "EL296UH135XV60D** | 35 600 | 1 780 \$ |
| 206841446 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CX35-60D+TDR | "SL280UH135V60D** | 35 400 | 1 770 \$ |
| 206841447 | LENNOX | EL18XPV-060-230A** | CX35-60D+TDR | "SLP99UH135XV60D** | 35 200 | 1 760 \$ |
| 211694664 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24A+TDR+TXV | "EL180UH040NE36A** | 14 700 | 735 \$ |
| 211694665 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24A+TDR+TXV | "EL180UH060NE36A** | 14 700 | 735 \$ |
| 211694666 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24A+TDR+TXV | "EL280UH045E36A** | 14 300 | 715 \$ |
| 211694667 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24A+TDR+TXV | "EL280UH070E36A** | 14 700 | 735 \$ |
| 211694668 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24A+TDR+TXV | "EL280UH070XE36A** | 14 700 | 735 \$ |
| 211694669 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24A+TDR+TXV | "ML180UH030V36A** | 14 300 | 715 \$ |
| 211694670 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24A+TDR+TXV | "ML180UH045E36A** | 14 200 | 710 \$ |
| 211694671 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24A+TDR+TXV | "ML180UH045V36A** | 14 300 | 715 \$ |
| 211694672 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24A+TDR+TXV | "ML180UH045XE36A** | 14 200 | 710 \$ |
| 211694673 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24A+TDR+TXV | "ML180UH070E36A** | 14 500 | 725 \$ |
| 211694674 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24A+TDR+TXV | "ML180UH070V36A** | 14 400 | 720 \$ |
| 211694675 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24A+TDR+TXV | "ML180UH070XE36A** | 14 500 | 725 \$ |
| 211694676 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24A+TDR+TXV | "SL280UH060NV36A** | 14 700 | 735 \$ |
| 211694677 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24A+TDR+TXV | "SL280UH070V36A** | 14 700 | 735 \$ |
| 211694678 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24A+TDR+TXV | "SL280UH070XV36A** | 14 700 | 735 \$ |
| 211694679 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "EL180UH080NE48B** | 15 000 | 750 \$ |
| 211694680 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "EL195UH040NE36B** | 14 800 | 740 \$ |
| 211694681 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "EL195UH060NE36B** | 14 800 | 740 \$ |
| 211694682 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "EL196UH030XE36B** | 14 800 | 740 \$ |
| 211694683 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "EL196UH045XE36B** | 14 800 | 740 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211694684 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "EL196UH070XE36B**" | 14 800 | 740 \$ |
| 211694685 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "EL280UH090E36B**" | 14 700 | 735 \$ |
| 211694686 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "EL280UH090E48B**" | 14 800 | 740 \$ |
| 211694687 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "EL280UH090XE48B**" | 14 800 | 740 \$ |
| 211694688 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "EL296UH045XE36B**" | 14 800 | 740 \$ |
| 211694689 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "EL296UH045XV36B**" | 14 800 | 740 \$ |
| 211694690 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "EL296UH070XE36B**" | 14 800 | 740 \$ |
| 211694691 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "EL296UH070XV36B**" | 14 700 | 735 \$ |
| 211694692 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "ML180UH070E36B**" | 14 500 | 725 \$ |
| 211694693 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "ML180UH070V36B**" | 14 500 | 725 \$ |
| 211694694 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "ML180UH070V48B**" | 14 500 | 725 \$ |
| 211694695 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "ML180UH070XE36B**" | 14 500 | 725 \$ |
| 211694696 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "ML180UH090E48B**" | 14 800 | 740 \$ |
| 211694697 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "ML180UH090V48B**" | 14 700 | 735 \$ |
| 211694698 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "ML180UH090XE48B**" | 14 800 | 740 \$ |
| 211694699 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "ML193UH030XE36B**" | 14 800 | 740 \$ |
| 211694700 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "ML193UH045XE36B**" | 14 800 | 740 \$ |
| 211694701 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "ML193UH070XE36B**" | 14 700 | 735 \$ |
| 211694702 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "ML196UH030XE36B**" | 14 800 | 740 \$ |
| 211694703 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "ML196UH045XE36B**" | 14 800 | 740 \$ |
| 211694704 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "ML196UH070XE36B**" | 14 800 | 740 \$ |
| 211694705 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "ML196UH070XE48B**" | 15 000 | 750 \$ |
| 211694706 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "ML296UH045XV36B**" | 14 600 | 730 \$ |
| 211694707 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "ML296UH070XV36B**" | 14 700 | 735 \$ |
| 211694708 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "SL280DF060NV36B**" | 14 700 | 735 \$ |
| 211694709 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "SL280UH080NV48B**" | 14 800 | 740 \$ |
| 211694710 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "SL280UH090V36B**" | 14 600 | 730 \$ |
| 211694711 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "SL280UH090V48B**" | 14 600 | 730 \$ |
| 211694712 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "SL280UH090XV48B**" | 14 600 | 730 \$ |
| 211694713 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "SL297UH040NV36B**" | 14 700 | 735 \$ |
| 211694714 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "SL297UH060NV36B**" | 14 700 | 735 \$ |
| 211694715 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-24B+TDR+TXV | "SLP99UH070XV36B**" | 14 700 | 735 \$ |
| 211694716 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "EL180UH040NE36A**" | 14 200 | 710 \$ |
| 211694717 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "EL180UH060NE36A**" | 14 200 | 710 \$ |
| 211694718 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "EL280UH045E36A**" | 13 900 | 695 \$ |
| 211694719 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "EL280UH070E36A**" | 14 300 | 715 \$ |
| 211694720 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "EL280UH070XE36A**" | 14 300 | 715 \$ |
| 211694721 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "ML180UH030V36A**" | 13 900 | 695 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211694722 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "ML180UH045E36A**" | 14 200 | 710 \$ |
| 211694723 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "ML180UH045V36A**" | 13 900 | 695 \$ |
| 211694724 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "ML180UH045XE36A**" | 14 200 | 710 \$ |
| 211694725 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "ML180UH070E36A**" | 14 000 | 700 \$ |
| 211694726 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "ML180UH070V36A**" | 14 000 | 700 \$ |
| 211694727 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "ML180UH070XE36A**" | 14 000 | 700 \$ |
| 211694728 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "SL280UH060NV36A**" | 14 200 | 710 \$ |
| 211694729 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "SL280UH070V36A**" | 14 200 | 710 \$ |
| 211694730 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "SL280UH070XV36A**" | 14 200 | 710 \$ |
| 211694731 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "EL180UH080NE48B**" | 14 500 | 725 \$ |
| 211694732 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "EL195UH040NE36B**" | 14 400 | 720 \$ |
| 211694733 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "EL195UH060NE36B**" | 14 400 | 720 \$ |
| 211694734 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "EL196UH030XE36B**" | 13 900 | 695 \$ |
| 211694735 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "EL196UH045XE36B**" | 14 400 | 720 \$ |
| 211694736 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "EL196UH070XE36B**" | 14 400 | 720 \$ |
| 211694737 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "EL280UH090E36B**" | 14 300 | 715 \$ |
| 211694738 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "EL280UH090E48B**" | 14 400 | 720 \$ |
| 211694739 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "EL280UH090XE48B**" | 14 400 | 720 \$ |
| 211694740 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "EL296UH045XE36B**" | 14 300 | 715 \$ |
| 211694741 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "EL296UH045XV36B**" | 14 300 | 715 \$ |
| 211694742 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "EL296UH070XE36B**" | 14 300 | 715 \$ |
| 211694743 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "EL296UH070XV36B**" | 14 200 | 710 \$ |
| 211694744 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML180UH070E36B**" | 14 000 | 700 \$ |
| 211694745 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML180UH070V36B**" | 14 000 | 700 \$ |
| 211694746 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML180UH070V48B**" | 14 100 | 705 \$ |
| 211694747 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML180UH070XE36B**" | 14 000 | 700 \$ |
| 211694748 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML180UH090E48B**" | 14 400 | 720 \$ |
| 211694749 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML180UH090V48B**" | 14 200 | 710 \$ |
| 211694750 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML180UH090XE48B**" | 14 400 | 720 \$ |
| 211694751 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML193UH030XE36B**" | 13 800 | 690 \$ |
| 211694752 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML193UH045XE36B**" | 14 300 | 715 \$ |
| 211694753 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML193UH070XE36B**" | 14 200 | 710 \$ |
| 211694754 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML196UH030XE36B**" | 13 900 | 695 \$ |
| 211694755 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML196UH045XE36B**" | 14 400 | 720 \$ |
| 211694756 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML196UH070XE36B**" | 14 400 | 720 \$ |
| 211694757 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML196UH070XE48B**" | 14 600 | 730 \$ |
| 211694758 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML296UH045XV36B**" | 14 100 | 705 \$ |
| 211694759 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML296UH070XV36B**" | 14 200 | 710 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211694760 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "SL280DF060NV36B**" | 14 200 | 710 \$ |
| 211694761 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "SL280UH080NV48B**" | 14 300 | 715 \$ |
| 211694762 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "SL280UH090V36B**" | 14 100 | 705 \$ |
| 211694763 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "SL280UH090V48B**" | 14 100 | 705 \$ |
| 211694764 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "SL280UH090XV48B**" | 14 100 | 705 \$ |
| 211694765 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "SL297UH040NV36B**" | 14 200 | 710 \$ |
| 211694766 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "SL297UH060NV36B**" | 14 200 | 710 \$ |
| 211694767 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "SLP99DF070XV36B**" | 14 200 | 710 \$ |
| 211694768 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "SLP99UH070XV36B**" | 14 200 | 710 \$ |
| 211694769 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CBA25UH-024-230-** | | 14 700 | 735 \$ |
| 211694770 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CBA25UH-030-230-** | | 14 900 | 745 \$ |
| 211694771 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CBA25UHV-024-230-** | | 14 900 | 745 \$ |
| 211694772 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CBA25UHV-030-230-** | | 14 500 | 725 \$ |
| 211694773 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CBA27UHE-018-230*+TDR | | 14 100 | 705 \$ |
| 211694774 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CBA27UHE-024-230*+TDR | | 14 500 | 725 \$ |
| 211694775 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CBA27UHE-030-230*+TDR | | 14 300 | 715 \$ |
| 211694776 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CBA38MV-018/024-230*+TDR | | 14 400 | 720 \$ |
| 211694663 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CBA38MV-030-230*+TDR | | 14 300 | 715 \$ |
| 211841299 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30A-**-**+TDR | "EL180UH040NE36A**" | 14 200 | 710 \$ |
| 211841300 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30A-**-**+TDR | "EL180UH060NE36A**" | 14 200 | 710 \$ |
| 211841301 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30A-**-**+TDR | "EL280UH045E36A**" | 13 900 | 695 \$ |
| 211841302 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30A-**-**+TDR | "EL280UH070E36A**" | 14 300 | 715 \$ |
| 211841303 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30A-**-**+TDR | "ML180UH070XE36A**" | 14 300 | 715 \$ |
| 211841304 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30A-**-**+TDR | "ML180UH030V36A**" | 13 900 | 695 \$ |
| 211841305 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30A-**-**+TDR | "ML180UH045E36A**" | 14 300 | 715 \$ |
| 211841306 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30A-**-**+TDR | "ML180UH045V36A**" | 13 900 | 695 \$ |
| 211841307 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30A-**-**+TDR | "ML180UH045XE36A**" | 14 300 | 715 \$ |
| 211841308 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30A-**-**+TDR | "ML180UH070E36A**" | 14 000 | 700 \$ |
| 211841309 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30A-**-**+TDR | "ML180UH070V36A**" | 14 300 | 715 \$ |
| 211841310 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30A-**-**+TDR | "ML180UH070XE36A**" | 14 000 | 700 \$ |
| 211841311 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30A-**-**+TDR | "SL280UH060NV36A**" | 14 300 | 715 \$ |
| 211841312 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30A-**-**+TDR | "SL280UH070V36A**" | 14 300 | 715 \$ |
| 211841313 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30A-**-**+TDR | "SL280UH070XV36A**" | 14 300 | 715 \$ |
| 211841314 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-**+TDR | "EL180UH080NE48B**" | 14 700 | 735 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211841315 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "EL195UH040NE36B**" | 14 500 | 725 \$ |
| 211841316 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "EL195UH060NE36B**" | 14 500 | 725 \$ |
| 211841317 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "EL196UH030XE36B**" | 14 500 | 725 \$ |
| 211841318 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "EL196UH045XE36B**" | 14 500 | 725 \$ |
| 211841319 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "EL196UH070XE36B**" | 14 500 | 725 \$ |
| 211841320 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "EL280UH090E36B**" | 14 400 | 720 \$ |
| 211841321 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "EL280UH090E48B**" | 14 500 | 725 \$ |
| 211841322 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "EL280UH090XE48B**" | 14 500 | 725 \$ |
| 211841323 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "EL296UH045XE36B**" | 14 500 | 725 \$ |
| 211841324 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "EL296UH045XV36B**" | 14 400 | 720 \$ |
| 211841325 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "EL296UH070XE36B**" | 14 500 | 725 \$ |
| 211841326 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "EL296UH070XV36B**" | 14 400 | 720 \$ |
| 211841327 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "ML180UH070E36B**" | 14 200 | 710 \$ |
| 211841328 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "ML180UH070V36B**" | 14 100 | 705 \$ |
| 211841329 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "ML180UH070V48B**" | 14 200 | 710 \$ |
| 211841330 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "ML180UH070XE36B**" | 14 200 | 710 \$ |
| 211841331 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "ML180UH090E48B**" | 14 500 | 725 \$ |
| 211841332 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "ML180UH090V48B**" | 14 400 | 720 \$ |
| 211841333 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "ML180UH090XE48B**" | 14 500 | 725 \$ |
| 211841334 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "ML193UH030XE36B**" | 14 500 | 725 \$ |
| 211841335 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "ML193UH045XE36B**" | 14 500 | 725 \$ |
| 211841336 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "ML193UH070XE36B**" | 14 400 | 720 \$ |
| 211841337 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "ML196UH030XE36B**" | 14 500 | 725 \$ |
| 211841338 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "ML196UH045XE36B**" | 14 500 | 725 \$ |
| 211841339 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "ML196UH070XE36B**" | 14 500 | 725 \$ |
| 211841340 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "ML196UH070XE48B**" | 14 700 | 735 \$ |
| 211841341 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "ML296UH045XV36B**" | 14 200 | 710 \$ |
| 211841342 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "ML296UH070XV36B**" | 14 400 | 720 \$ |
| 211841343 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "SL280DF060NV36B**" | 14 400 | 720 \$ |
| 211841344 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "SL280UH080NV48B**" | 14 400 | 720 \$ |
| 211841345 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "SL280UH090V36B**" | 14 300 | 715 \$ |
| 211841346 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "SL280UH090V48B**" | 14 300 | 715 \$ |
| 211841347 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "SL280UH090XV48B**" | 14 300 | 715 \$ |
| 211841348 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "SL297UH040NV36B**" | 14 400 | 720 \$ |
| 211841349 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "SL297UH060NV36B**" | 14 400 | 720 \$ |
| 211841350 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "SLP99UH070XV36B**" | 14 300 | 715 \$ |
| 211694777 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CR33-24A+TDR+TXV | "EL280DF070E36A**" | 15 000 | 750 \$ |
| 211694778 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CR33-24A+TDR+TXV | "ML180DF045E36A**" | 14 900 | 745 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211694779 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CR33-24A+TDR+TXV | "ML180DF070E36A**" | 14 900 | 745 \$ |
| 211694780 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CR33-24A+TDR+TXV | "SL280DF070V36A**" | 15 000 | 750 \$ |
| 211694781 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CR33-24B+TDR+TXV | "EL280DF090E48B**" | 15 000 | 750 \$ |
| 211694782 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CR33-24B+TDR+TXV | "EL296DF045XE36B**" | 14 900 | 745 \$ |
| 211694783 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CR33-24B+TDR+TXV | "EL296DF045XV36B**" | 15 000 | 750 \$ |
| 211694784 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CR33-24B+TDR+TXV | "EL296DF070XE48B**" | 14 900 | 745 \$ |
| 211694785 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CR33-24B+TDR+TXV | "EL296DF070XV48B**" | 15 200 | 760 \$ |
| 211694786 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CR33-24B+TDR+TXV | "ML180DF070E36B**" | 15 000 | 750 \$ |
| 211694787 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CR33-24B+TDR+TXV | "ML180DF090E48B**" | 15 100 | 755 \$ |
| 211694788 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CR33-24B+TDR+TXV | "ML193DF045XE36B**" | 14 900 | 745 \$ |
| 211694789 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CR33-24B+TDR+TXV | "ML193DF070XE36B**" | 14 900 | 745 \$ |
| 211694790 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CR33-24B+TDR+TXV | "ML196DF045XE36B**" | 15 000 | 750 \$ |
| 211694791 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CR33-24B+TDR+TXV | "ML196DF070XE48B**" | 15 000 | 750 \$ |
| 211694792 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CR33-24B+TDR+TXV | "ML296DF045XV36B**" | 15 000 | 750 \$ |
| 211694793 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CR33-24B+TDR+TXV | "SL280DF090V48B**" | 15 100 | 755 \$ |
| 211694794 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CR33-24B+TDR+TXV | "SLP99DF070XV36B**" | 15 000 | 750 \$ |
| 211694795 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24A+TDR | "EL180UH040NE36A**" | 14 700 | 735 \$ |
| 211694796 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24A+TDR | "EL180UH060NE36A**" | 14 700 | 735 \$ |
| 211694797 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24A+TDR | "EL280UH045E36A**" | 14 300 | 715 \$ |
| 211694798 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24A+TDR | "EL280UH070E36A**" | 14 700 | 735 \$ |
| 211694799 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24A+TDR | "EL280UH070XE36A**" | 14 700 | 735 \$ |
| 211694800 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24A+TDR | "ML180UH030V36A**" | 14 300 | 715 \$ |
| 211694801 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24A+TDR | "ML180UH045E36A**" | 14 200 | 710 \$ |
| 211694802 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24A+TDR | "ML180UH045V36A**" | 14 300 | 715 \$ |
| 211694803 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24A+TDR | "ML180UH045XE36A**" | 14 200 | 710 \$ |
| 211694804 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24A+TDR | "ML180UH070E36A**" | 14 500 | 725 \$ |
| 211694805 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24A+TDR | "ML180UH070V36A**" | 14 400 | 720 \$ |
| 211694806 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24A+TDR | "ML180UH070XE36A**" | 14 500 | 725 \$ |
| 211694807 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24A+TDR | "SL280UH060NV36A**" | 14 700 | 735 \$ |
| 211694808 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24A+TDR | "SL280UH070V36A**" | 14 700 | 735 \$ |
| 211694809 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24A+TDR | "SL280UH070XV36A**" | 14 700 | 735 \$ |
| 211694810 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "EL180UH080NE48B**" | 15 000 | 750 \$ |
| 211694811 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "EL195UH040NE36B**" | 14 800 | 740 \$ |
| 211694812 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "EL195UH060NE36B**" | 14 800 | 740 \$ |
| 211694813 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "EL196UH030XE36B**" | 14 800 | 740 \$ |
| 211694814 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "EL196UH045XE36B**" | 14 800 | 740 \$ |
| 211694815 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "EL196UH070XE36B**" | 14 800 | 740 \$ |
| 211694816 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "EL280UH090E36B**" | 14 700 | 735 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211694817 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "EL280UH090E48B**" | 14 800 | 740 \$ |
| 211694818 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "EL280UH090XE48B**" | 14 800 | 740 \$ |
| 211694819 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "EL296UH045XE36B**" | 14 800 | 740 \$ |
| 211694820 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "EL296UH045XV36B**" | 14 800 | 740 \$ |
| 211694821 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "EL296UH070XE36B**" | 14 800 | 740 \$ |
| 211694822 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "EL296UH070XV36B**" | 14 700 | 735 \$ |
| 211694823 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "ML180UH070E36B**" | 14 500 | 725 \$ |
| 211694824 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "ML180UH070V36B**" | 14 500 | 725 \$ |
| 211694825 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "ML180UH070V48B**" | 14 500 | 725 \$ |
| 211694826 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "ML180UH070XE36B**" | 14 500 | 725 \$ |
| 211694827 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "ML180UH090E48B**" | 14 800 | 740 \$ |
| 211694828 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "ML180UH090V48B**" | 14 700 | 735 \$ |
| 211694829 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "ML180UH090XE48B**" | 14 800 | 740 \$ |
| 211694830 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "ML193UH030XE36B**" | 14 800 | 740 \$ |
| 211694831 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "ML193UH045XE36B**" | 14 800 | 740 \$ |
| 211694832 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "ML193UH070XE36B**" | 14 700 | 735 \$ |
| 211694833 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "ML196UH030XE36B**" | 14 800 | 740 \$ |
| 211694834 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "ML196UH045XE36B**" | 14 800 | 740 \$ |
| 211694835 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "ML196UH070XE36B**" | 14 800 | 740 \$ |
| 211694836 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "ML196UH070XE48B**" | 15 000 | 750 \$ |
| 211694837 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "ML296UH045XV36B**" | 14 600 | 730 \$ |
| 211694838 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "ML296UH070XV36B**" | 14 700 | 735 \$ |
| 211694839 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "SL280DF060NV36B**" | 14 700 | 735 \$ |
| 211694840 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "SL280UH080NV48B**" | 14 800 | 740 \$ |
| 211694841 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "SL280UH090V36B**" | 14 600 | 730 \$ |
| 211694842 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "SL280UH090V48B**" | 14 600 | 730 \$ |
| 211694843 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "SL280UH090XV48B**" | 14 600 | 730 \$ |
| 211694844 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "SL297UH040NV36B**" | 14 700 | 735 \$ |
| 211694845 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "SL297UH060NV36B**" | 14 700 | 735 \$ |
| 211694846 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-24B+TDR | "SLP99UH070XV36B**" | 14 700 | 735 \$ |
| 211694885 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30A+TDR | "EL180UH040NE36A**" | 14 200 | 710 \$ |
| 211694886 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30A+TDR | "EL180UH060NE36A**" | 14 200 | 710 \$ |
| 211694887 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30A+TDR | "EL280UH045E36A**" | 13 900 | 695 \$ |
| 211694888 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30A+TDR | "EL280UH070E36A**" | 14 300 | 715 \$ |
| 211694889 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30A+TDR | "EL280UH070XE36A**" | 14 300 | 715 \$ |
| 211694890 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30A+TDR | "ML180UH030V36A**" | 13 900 | 695 \$ |
| 211694891 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30A+TDR | "ML180UH045E36A**" | 14 200 | 710 \$ |
| 211694892 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30A+TDR | "ML180UH045V36A**" | 13 900 | 695 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211694893 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30A+TDR | "ML180UH045XE36A**" | 14 200 | 710 \$ |
| 211694894 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30A+TDR | "ML180UH070E36A**" | 14 000 | 700 \$ |
| 211694895 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30A+TDR | "ML180UH070V36A**" | 14 000 | 700 \$ |
| 211694896 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30A+TDR | "ML180UH070XE36A**" | 14 000 | 700 \$ |
| 211694897 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30A+TDR | "SL280UH060NV36A**" | 14 200 | 710 \$ |
| 211694898 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30A+TDR | "SL280UH070V36A**" | 14 200 | 710 \$ |
| 211694899 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30A+TDR | "SL280UH070XV36A**" | 14 200 | 710 \$ |
| 211694847 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "EL180UH080NE48B**" | 14 500 | 725 \$ |
| 211694848 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "EL195UH040NE36B**" | 14 400 | 720 \$ |
| 211694849 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "EL195UH060NE36B**" | 14 400 | 720 \$ |
| 211694850 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "EL196UH030XE36B**" | 13 900 | 695 \$ |
| 211694851 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "EL196UH045XE36B**" | 14 400 | 720 \$ |
| 211694852 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "EL196UH070XE36B**" | 14 400 | 720 \$ |
| 211694853 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "EL280UH090E36B**" | 14 300 | 715 \$ |
| 211694854 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "EL280UH090E48B**" | 14 400 | 720 \$ |
| 211694855 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "EL280UH090XE48B**" | 14 400 | 720 \$ |
| 211694856 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "EL296UH045XE36B**" | 14 300 | 715 \$ |
| 211694857 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "EL296UH045XV36B**" | 14 300 | 715 \$ |
| 211694858 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "EL296UH070XE36B**" | 14 300 | 715 \$ |
| 211694859 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "EL296UH070XV36B**" | 14 200 | 710 \$ |
| 211694860 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "ML180UH070E36B**" | 14 000 | 700 \$ |
| 211694861 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "ML180UH070V36B**" | 14 000 | 700 \$ |
| 211694862 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "ML180UH070V48B**" | 14 100 | 705 \$ |
| 211694863 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "ML180UH070XE36B**" | 14 000 | 700 \$ |
| 211694864 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "ML180UH090E48B**" | 14 400 | 720 \$ |
| 211694865 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "ML180UH090V48B**" | 14 200 | 710 \$ |
| 211694866 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "ML180UH090XE48B**" | 14 400 | 720 \$ |
| 211694867 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "ML193UH030XE36B**" | 13 800 | 690 \$ |
| 211694868 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "ML193UH045XE36B**" | 14 300 | 715 \$ |
| 211694869 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "ML193UH070XE36B**" | 14 200 | 710 \$ |
| 211694870 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "ML196UH030XE36B**" | 13 900 | 695 \$ |
| 211694871 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "ML196UH045XE36B**" | 14 400 | 720 \$ |
| 211694872 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "ML196UH070XE36B**" | 14 400 | 720 \$ |
| 211694873 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "ML196UH070XE48B**" | 14 600 | 730 \$ |
| 211694874 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "ML296UH045XV36B**" | 14 100 | 705 \$ |
| 211694875 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "ML296UH070XV36B**" | 14 200 | 710 \$ |
| 211694876 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "SL280DF060NV36B**" | 14 200 | 710 \$ |
| 211694877 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "SL280UH080NV48B**" | 14 300 | 715 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211694878 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "SL280UH090V36B**" | 14 100 | 705 \$ |
| 211694879 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "SL280UH090V48B**" | 14 100 | 705 \$ |
| 211694880 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "SL280UH090XV48B**" | 14 100 | 705 \$ |
| 211694881 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "SL297UH040NV36B**" | 14 200 | 710 \$ |
| 211694882 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "SL297UH060NV36B**" | 14 200 | 710 \$ |
| 211694883 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "SLP99DF070XV36B**" | 14 200 | 710 \$ |
| 211694884 | LENNOX | EL22XPV-024-230A** | CX35-30B+TDR | "SLP99UH070XV36B**" | 14 200 | 710 \$ |
| 211467587 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "EL180UH040NE36A**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467588 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "EL180UH060NE36A**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467589 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "EL280UH045E36A**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467590 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "EL280UH070E36A**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467591 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "EL280UH070XE36A**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467592 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "ML180UH030V36A**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467593 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "ML180UH045E36A**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211467594 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "ML180UH045V36A**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467595 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "ML180UH045XE36A**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211467596 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "ML180UH070E36A**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467597 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "ML180UH070V36A**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467598 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "ML180UH070XE36A**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467599 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "SL280UH070V36A**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467600 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30A+TDR+TXV | "SL280UH070XV36A**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467601 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "EL180UH080NE48B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467602 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "EL195UH040NE36B**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211467603 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "EL195UH060NE36B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467604 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "EL196UH030XE36B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467605 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "EL280UH090E36B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467606 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "EL280UH090E48B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467607 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "EL280UH090XE48B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467608 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "EL296UH045XE36B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467609 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "EL296UH045XV36B**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467610 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "EL296UH070XE36B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467611 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "EL296UH070XV36B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467612 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML180UH070E36B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467613 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML180UH070V36B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467614 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML180UH070V48B**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211467615 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML180UH070XE36B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467616 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML180UH090E48B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467617 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML180UH090V48B**" | 21 600 | 1 080 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211467618 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML180UH090XE48B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467619 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML193UH030XE36B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467620 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML193UH045XE36B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467621 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML193UH070XE36B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467622 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML196UH030XE36B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467623 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML196UH070XE36B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467624 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML196UH070XE48B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467625 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML296UH045XV36B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467626 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "ML296UH070XV36B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467627 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "SL280UH080NV48B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467628 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "SL280UH090V36B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467629 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "SL280UH090V48B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467630 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "SL280UH090XV48B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467631 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "SL297UH040NV36B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467632 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "SL297UH060NV36B**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467633 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "SLP99UH070XV36B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467634 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36A+TDR+TXV | "EL180UH040NE36A**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467635 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36A+TDR+TXV | "EL180UH060NE36A**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467636 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36A+TDR+TXV | "EL280UH045E36A**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467637 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36A+TDR+TXV | "EL280UH070E36A**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467638 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36A+TDR+TXV | "EL280UH070XE36A**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467639 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36A+TDR+TXV | "ML180UH030V36A**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467640 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36A+TDR+TXV | "ML180UH045E36A**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467641 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36A+TDR+TXV | "ML180UH045V36A**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467642 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36A+TDR+TXV | "ML180UH045XE36A**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467643 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36A+TDR+TXV | "ML180UH070E36A**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467644 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36A+TDR+TXV | "ML180UH070V36A**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467645 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36A+TDR+TXV | "ML180UH070XE36A**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467646 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36A+TDR+TXV | "SL280UH070V36A**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467647 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36A+TDR+TXV | "SL280UH070XV36A**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467648 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "EL180UH080NE48B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467649 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "EL195UH040NE36B**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211467650 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "EL195UH060NE36B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467651 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "EL196UH030XE36B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467652 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "EL196UH070XE36B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467653 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "EL280UH090E36B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467654 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "EL280UH090E48B**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211467655 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "EL280UH090XE48B**" | 21 400 | 1 070 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211467656 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "EL296UH045XE36B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467657 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "EL296UH045XV36B**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467658 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "EL296UH070XE36B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467659 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "EL296UH070XV36B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467660 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "ML180UH070E36B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467661 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "ML180UH070V36B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467662 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "ML180UH070V48B**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211467663 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "ML180UH070XE36B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467664 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "ML180UH090E48B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467665 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "ML180UH090V48B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467666 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "ML180UH090XE48B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467667 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "ML193UH030XE36B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467668 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "ML193UH045XE36B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467669 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "ML193UH070XE36B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467670 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "ML196UH030XE36B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467671 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "ML196UH070XE36B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467672 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "ML196UH070XE48B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467673 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "ML296UH045XV36B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467674 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "ML296UH070XV36B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467675 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "SL280UH080NV48B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467676 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "SL280UH090V36B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467677 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "SL280UH090V48B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467678 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "SL280UH090XV48B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467679 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "SL297UH040NV36B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467680 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "SL297UH060NV36B**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467681 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "SLP99UH070XV36B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467682 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "EL180UH080NE48B**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467683 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "EL195UH040NE36B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467684 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "EL195UH060NE36B**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467685 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "EL196UH030XE36B**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467686 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "EL196UH045XE36B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467687 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "EL196UH070XE36B**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467688 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "EL280UH090E36B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467689 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "EL280UH090E48B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467690 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "EL280UH090XE48B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467691 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "EL296UH045XE36B**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467692 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "EL296UH045XV36B**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467693 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "EL296UH070XE36B**" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|-----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211467694 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "EL296UH070XV36B**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467695 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "ML180UH070E36B**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467696 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "ML180UH070V36B**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467697 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "ML180UH070V48B**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467698 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "ML180UH070XE36B**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467699 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "ML180UH090E48B**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467700 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "ML180UH090V48B**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467701 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "ML180UH090XE48B**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467702 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "ML193UH030XE36B**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467703 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "ML193UH045XE36B**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467704 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "ML193UH070XE36B**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467705 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "ML196UH030XE36B**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467706 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "ML196UH045XE36B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467707 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "ML196UH070XE36B**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467708 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "ML196UH070XE48B**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467709 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "ML296UH045XV36B**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467710 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "ML296UH070XV36B**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467711 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "SL280UH080NV48B**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467712 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "SL280UH090V36B**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467713 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "SL280UH090V48B**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467714 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "SL280UH090XV48B**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467715 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "SL297UH040NV36B**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467716 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "SL297UH060NV36B**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467717 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "SLP99UH070XV36B**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211799221 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48C+TDR+TXV | "EL296UH090XV36C**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211799222 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48C+TDR+TXV | "EL296UH090XV48C**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211799225 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48C+TDR+TXV | "EL296UH110XV48C**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211799233 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48C+TDR+TXV | "SL297UH080NV48C**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211799235 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV36C**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211799236 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV48C**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211799238 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | C35-48C+TDR+TXV | "SLP99UH110XV60C**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467718 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CBA25UHV-036-230-** | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467719 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CBA25UHV-042-230-** | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467720 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CBA27UHE-036-230*+TDR | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211467721 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CBA27UHE-042-230*+TDR | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467586 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CBA38MV-036-230*+TDR | | 22 800 | 1 140 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211467722 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CBA38MV-042-230*+TDR | | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211468011 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30A-**-**+TDR | "EL180UH040NE36A**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211468012 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30A-**-**+TDR | "EL180UH060NE36A**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467723 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30A-**-**+TDR | "EL280UH045E36A**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211468013 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30A-**-**+TDR | "EL280UH070E36A**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211468014 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30A-**-**+TDR | "EL280UH070XE36A**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211467724 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30A-**-**+TDR | "ML180UH030V36A**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211467725 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30A-**-**+TDR | "ML180UH045E36A**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467726 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30A-**-**+TDR | "ML180UH045V36A**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211467727 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30A-**-**+TDR | "ML180UH045XE36A**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467728 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30A-**-**+TDR | "ML180UH070E36A**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211468015 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30A-**-**+TDR | "ML180UH070V36A**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211467729 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30A-**-**+TDR | "ML180UH070XE36A**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211468016 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30A-**-**+TDR | "SL280UH070V36A**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211468017 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30A-**-**+TDR | "SL280UH070XV36A**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211467730 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30B-**-**+TDR | "EL180UH080NE48B**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211467731 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30B-**-**+TDR | "EL195UH040NE36B**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467732 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30B-**-**+TDR | "EL195UH060NE36B**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467733 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30B-**-**+TDR | "EL196UH030XE36B**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467734 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30B-**-**+TDR | "EL196UH070XE36B**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467735 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30B-**-**+TDR | "EL280UH090E36B**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467736 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30B-**-**+TDR | "EL280UH090E48B**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467737 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30B-**-**+TDR | "EL280UH090XE48B**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467738 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30B-**-**+TDR | "EL296UH045XE36B**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211468018 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30B-**-**+TDR | "EL296UH045XV36B**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211467739 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30B-**-**+TDR | "EL296UH070XE36B**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467740 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30B-**-**+TDR | "EL296UH070XV36B**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211467741 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30B-**-**+TDR | "ML180UH070E36B**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467742 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30B-**-**+TDR | "ML180UH070V36B**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467743 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30B-**-**+TDR | "ML180UH070V48B**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467744 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30B-**-**+TDR | "ML180UH070XE36B**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467745 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30B-**-**+TDR | "ML180UH090E48B**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467746 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30B-**-**+TDR | "ML180UH090V48B**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467747 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30B-**-**+TDR | "ML180UH090XE48B**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211468019 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30B-**-**+TDR | "ML193UH030XE36B**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467748 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30B-**-**+TDR | "ML193UH045XE36B**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467749 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30B-**-**+TDR | "ML193UH070XE36B**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467750 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30B-**-**+TDR | "ML196UH030XE36B**" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211467751 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "ML196UH070XE36B**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211468020 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "ML196UH070XE48B**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211468021 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "ML296UH045XV36B**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211468022 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "ML296UH070XV36B**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211467752 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "SL280UH080NV48B**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211467753 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "SL280UH090V36B**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211467754 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "SL280UH090V48B**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467755 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "SL280UH090XV48B**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467756 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "SL297UH040NV36B**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211467757 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "SL297UH060NV36B**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211467758 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-30B-**-*+TDR | "SLP99UH070XV36B**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211467759 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-*+TDR | "EL180UH100NE60C**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211467760 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-*+TDR | "EL195UH080NE48C**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211467761 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-*+TDR | "EL195UH100NE60C**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211467762 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-*+TDR | "EL196UH090XE48C**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467763 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-*+TDR | "EL196UH110XE60C**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211467764 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-*+TDR | "EL280UH110E48C**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467765 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-*+TDR | "EL280UH110E60C**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211467766 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-*+TDR | "EL280UH110XE60C**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211467767 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-*+TDR | "EL296UH090XE48C**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467768 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-*+TDR | "EL296UH090XV36C**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211467769 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-*+TDR | "EL296UH090XV48C**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211467770 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-*+TDR | "EL296UH090XV60C**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211467771 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-*+TDR | "EL296UH110XE60C**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211467772 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-*+TDR | "EL296UH110XV48C**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211467773 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-*+TDR | "EL296UH110XV60C**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211467774 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-*+TDR | "ML180UH090E60C**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467775 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-*+TDR | "ML180UH110E60C**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467776 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-*+TDR | "ML180UH110V60C**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467777 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-*+TDR | "ML180UH110XE60C**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467778 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-*+TDR | "ML193UH090XE36C**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211467779 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-*+TDR | "ML193UH090XE48C**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467780 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-*+TDR | "ML193UH110XE48C**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467781 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-*+TDR | "ML193UH110XE60C**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211467782 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-*+TDR | "ML196UH090XE36C**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467783 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-*+TDR | "ML196UH090XE48C**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211467784 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-*+TDR | "ML196UH090XE60C**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211467785 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-*+TDR | "ML196UH110XE60C**" | 22 800 | 1 140 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211467786 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-*+TDR | "ML296UH090XV48C**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467787 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-*+TDR | "ML296UH110XV60C**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467788 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-*+TDR | "SL280UH080NV60C**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211467789 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-*+TDR | "SL280UH090V60C**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211467790 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-*+TDR | "SL280UH090XV60C**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211467791 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-*+TDR | "SL280UH100NV60C**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211467792 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-*+TDR | "SL280UH110V60C**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211467793 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-*+TDR | "SL280UH110XV60C**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211467794 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-*+TDR | "SL297UH080NV48C**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211467795 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-*+TDR | "SL297UH080NV60C**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211467796 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-*+TDR | "SLP99UH090XV36C**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211467797 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-*+TDR | "SLP99UH090XV48C**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211467798 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-*+TDR | "SLP99UH090XV60C**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211467799 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-36C-**-*+TDR | "SLP99UH110XV60C**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211467800 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-42C-**-*+TDR | "EL180UH100NE60C**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467801 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-42C-**-*+TDR | "EL195UH080NE48C**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467802 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-42C-**-*+TDR | "EL195UH100NE60C**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467803 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-42C-**-*+TDR | "EL196UH090XE48C**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467804 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-42C-**-*+TDR | "EL196UH110XE60C**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467805 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-42C-**-*+TDR | "EL280UH110E48C**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467806 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-42C-**-*+TDR | "EL280UH110E60C**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467807 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-42C-**-*+TDR | "EL280UH110XE60C**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467808 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-42C-**-*+TDR | "EL296UH090XE48C**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467809 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-42C-**-*+TDR | "EL296UH090XV36C**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467810 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-42C-**-*+TDR | "EL296UH090XV48C**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467811 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-42C-**-*+TDR | "EL296UH090XV60C**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467812 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-42C-**-*+TDR | "EL296UH110XE60C**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467813 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-42C-**-*+TDR | "EL296UH110XV48C**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467814 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-42C-**-*+TDR | "EL296UH110XV60C**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467815 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-42C-**-*+TDR | "ML180UH090E60C**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467816 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-42C-**-*+TDR | "ML180UH110E60C**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467817 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-42C-**-*+TDR | "ML180UH110V60C**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467818 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-42C-**-*+TDR | "ML180UH110XE60C**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467819 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-42C-**-*+TDR | "ML193UH090XE36C**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467820 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-42C-**-*+TDR | "ML193UH090XE48C**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467821 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-42C-**-*+TDR | "ML193UH110XE48C**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467822 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-42C-**-*+TDR | "ML193UH110XE60C**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467823 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-42C-**-*+TDR | "ML196UH090XE36C**" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211467824 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-42C-**-*+TDR | "ML196UH090XE48C**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467825 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-42C-**-*+TDR | "ML196UH090XE60C**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467826 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-42C-**-*+TDR | "ML196UH110XE60C**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467827 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-42C-**-*+TDR | "ML296UH090XV48C**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467828 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-42C-**-*+TDR | "ML296UH110XV60C**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467829 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-42C-**-*+TDR | "SL280UH080NV60C**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467830 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-42C-**-*+TDR | "SL280UH090V60C**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467831 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-42C-**-*+TDR | "SL280UH090XV60C**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467832 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-42C-**-*+TDR | "SL280UH100NV60C**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467833 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-42C-**-*+TDR | "SL280UH110V60C**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467834 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-42C-**-*+TDR | "SL280UH110XV60C**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467835 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CHX35-42C-**-*+TDR | "SL297UH080NV48C**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467841 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CR33-30/36A+TDR+TXV | "EL280DF070E36A**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211467842 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CR33-30/36A+TDR+TXV | "ML180DF070E36A**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211467843 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CR33-30/36A+TDR+TXV | "SL280DF070V36A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211467844 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CR33-30/36B+TDR+TXV | "EL280DF090E48B**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211467845 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CR33-30/36B+TDR+TXV | "EL296DF045XV36B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211467846 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CR33-30/36B+TDR+TXV | "EL296DF070XE48B**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211467847 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CR33-30/36B+TDR+TXV | "EL296DF070XV48B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211467848 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CR33-30/36B+TDR+TXV | "ML180DF070E36B**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467849 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CR33-30/36B+TDR+TXV | "ML180DF090E48B**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211467850 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CR33-30/36B+TDR+TXV | "ML193DF045XE36B**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211467851 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CR33-30/36B+TDR+TXV | "ML193DF070XE36B**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211467852 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CR33-30/36B+TDR+TXV | "ML196DF045XE36B**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211467853 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CR33-30/36B+TDR+TXV | "ML196DF070XE48B**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211468023 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CR33-30/36B+TDR+TXV | "ML296DF045XV36B**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211467854 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CR33-30/36B+TDR+TXV | "ML296DF070XV48B**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211467855 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CR33-30/36B+TDR+TXV | "SL280DF090V48B**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211467856 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CR33-30/36B+TDR+TXV | "SLP99DF070XV36B**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211467857 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CR33-30/36C+TDR+TXV | "EL296DF090XE48C**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211467858 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CR33-30/36C+TDR+TXV | "EL296DF110XE60C**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211467859 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CR33-30/36C+TDR+TXV | "ML180DF110E60C**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211467860 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CR33-30/36C+TDR+TXV | "ML193DF090XE48C**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211467861 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CR33-30/36C+TDR+TXV | "ML196DF090XE48C**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211467862 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CR33-30/36C+TDR+TXV | "ML196DF110XE60C**" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211467863 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CR33-30/36C+TDR+TXV | "ML296DF090XV60C**" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211467864 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CR33-30/36C+TDR+TXV | "SLP99DF090XV36C**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211467865 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CR33-30/36C+TDR+TXV | "SLP99DF090XV48C**" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211467866 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CR33-48B*+TDR+TXV | "EL280DF090E48B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467867 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CR33-48B*+TDR+TXV | "EL296DF045XV36B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467868 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CR33-48B*+TDR+TXV | "EL296DF070XE48B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467869 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CR33-48B*+TDR+TXV | "EL296DF070XV48B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467870 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CR33-48B*+TDR+TXV | "ML180DF070E36B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467871 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CR33-48B*+TDR+TXV | "ML180DF090E48B**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211467872 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CR33-48B*+TDR+TXV | "ML193DF045XE36B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467873 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CR33-48B*+TDR+TXV | "ML193DF070XE36B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467874 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CR33-48B*+TDR+TXV | "ML196DF045XE36B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467875 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CR33-48B*+TDR+TXV | "ML196DF070XE48B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467876 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CR33-48B*+TDR+TXV | "ML296DF045XV36B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467877 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CR33-48B*+TDR+TXV | "ML296DF070XV48B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467878 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CR33-48B*+TDR+TXV | "SL280DF090V48B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467879 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CR33-48B*+TDR+TXV | "SLP99DF070XV36B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467880 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30A+TDR | "EL180UH040NE36A**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467881 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30A+TDR | "EL180UH060NE36A**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467882 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30A+TDR | "EL280UH045E36A**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467883 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30A+TDR | "EL280UH070E36A**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467884 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30A+TDR | "EL280UH070XE36A**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467885 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30A+TDR | "ML180UH030V36A**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467886 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30A+TDR | "ML180UH045E36A**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211467887 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30A+TDR | "ML180UH045V36A**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467888 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30A+TDR | "ML180UH045XE36A**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211467889 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30A+TDR | "ML180UH070E36A**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467890 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30A+TDR | "ML180UH070V36A**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467891 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30A+TDR | "ML180UH070XE36A**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467892 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30A+TDR | "SL280UH070V36A**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467893 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30A+TDR | "SL280UH070XV36A**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467894 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "EL180UH080NE48B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467895 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "EL195UH040NE36B**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211467896 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "EL195UH060NE36B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467897 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "EL195UH030XE36B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467898 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "EL280UH090E36B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467899 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "EL280UH090E48B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467900 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "EL280UH090XE48B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467901 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "EL296UH045XE36B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467902 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "EL296UH045XV36B**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467903 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "EL296UH070XE36B**" | 21 600 | 1 080 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211467904 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "EL296UH070XV36B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467905 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "ML180UH070E36B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467906 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "ML180UH070V36B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467907 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "ML180UH070V48B**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211467908 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "ML180UH070XE36B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467909 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "ML180UH090E48B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467910 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "ML180UH090V48B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467911 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "ML180UH090XE48B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467912 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "ML193UH030XE36B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467913 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "ML193UH045XE36B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467914 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "ML193UH070XE36B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467915 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "ML196UH030XE36B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467916 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "ML196UH070XE36B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467917 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "ML196UH070XE48B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467918 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "ML296UH045XV36B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467919 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "ML296UH070XV36B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467920 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "SL280UH080NV48B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467921 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "SL280UH090V36B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467922 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "SL280UH090V48B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467923 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "SL280UH090XV48B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467924 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "SL297UH040NV36B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467925 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "SL297UH060NV36B**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467926 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-30B+TDR | "SLP99UH070XV36B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467927 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36A+TDR | "EL180UH040NE36A**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467928 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36A+TDR | "EL180UH060NE36A**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467929 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36A+TDR | "EL280UH045E36A**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467930 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36A+TDR | "EL280UH070E36A**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467931 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36A+TDR | "EL280UH070XE36A**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467932 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36A+TDR | "ML180UH030V36A**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467933 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36A+TDR | "ML180UH045E36A**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467934 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36A+TDR | "ML180UH045V36A**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467935 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36A+TDR | "ML180UH045XE36A**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467936 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36A+TDR | "ML180UH070E36A**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467937 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36A+TDR | "ML180UH070V36A**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467938 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36A+TDR | "ML180UH070XE36A**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467939 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36A+TDR | "SL280UH070V36A**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467940 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36A+TDR | "SL280UH070XV36A**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467941 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36B+TDR | "EL180UH080NE48B**" | 22 000 | 1 100 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211467942 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36B+TDR | "EL195UH040NE36B**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211467943 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36B+TDR | "EL195UH060NE36B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467944 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36B+TDR | "EL196UH030XE36B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467945 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36B+TDR | "EL196UH070XE36B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467946 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36B+TDR | "EL280UH090E36B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467947 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36B+TDR | "EL280UH090E48B**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211467948 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36B+TDR | "EL280UH090XE48B**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211467949 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36B+TDR | "EL296UH045XE36B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467950 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36B+TDR | "EL296UH045XV36B**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467951 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36B+TDR | "EL296UH070XE36B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467952 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36B+TDR | "EL296UH070XV36B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467953 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36B+TDR | "ML180UH070E36B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467954 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36B+TDR | "ML180UH070V36B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467955 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36B+TDR | "ML180UH070V48B**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211467956 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36B+TDR | "ML180UH070XE36B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467957 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36B+TDR | "ML180UH090E48B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467958 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36B+TDR | "ML180UH090V48B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467959 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36B+TDR | "ML180UH090XE48B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467960 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36B+TDR | "ML193UH030XE36B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467961 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36B+TDR | "ML193UH045XE36B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467962 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36B+TDR | "ML193UH070XE36B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467963 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36B+TDR | "ML196UH030XE36B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467964 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36B+TDR | "ML196UH070XE36B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211467965 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36B+TDR | "ML196UH070XE48B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467966 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36B+TDR | "ML296UH045XV36B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467967 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36B+TDR | "ML296UH070XV36B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467968 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36B+TDR | "SL280UH080NV48B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467969 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36B+TDR | "SL280UH090V36B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467970 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36B+TDR | "SL280UH090V48B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467971 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36B+TDR | "SL280UH090XV48B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467972 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36B+TDR | "SL297UH040NV36B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467973 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36B+TDR | "SL297UH060NV36B**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467974 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-36B+TDR | "SLP99UH070XV36B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467975 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "EL180UH080NE48B**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467976 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "EL195UH040NE36B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211467977 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "EL195UH060NE36B**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467978 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "EL196UH030XE36B**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467979 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "EL196UH045XE36B**" | 21 800 | 1 090 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211467980 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "EL196UH070XE36B**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467981 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "EL280UH090E36B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467982 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "EL280UH090E48B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467983 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "EL280UH090XE48B**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211467984 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "EL296UH045XE36B**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467985 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "EL296UH045XV36B**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467986 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "EL296UH070XE36B**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467987 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "EL296UH070XV36B**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211467988 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "ML180UH070E36B**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467989 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "ML180UH070V36B**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467990 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "ML180UH070V48B**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467991 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "ML180UH070XE36B**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467992 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "ML180UH090E48B**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467993 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "ML180UH090V48B**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467994 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "ML180UH090XE48B**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467995 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "ML193UH030XE36B**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467996 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "ML193UH045XE36B**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211467997 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "ML193UH070XE36B**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467998 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "ML196UH030XE36B**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211467999 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "ML196UH045XE36B**" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211468000 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "ML196UH070XE36B**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 211468001 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "ML196UH070XE48B**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211468002 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "ML296UH045XV36B**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211468003 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "ML296UH070XV36B**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211468004 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "SL280UH080NV48B**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211468005 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "SL280UH090V36B**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211468006 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "SL280UH090V48B**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211468007 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "SL280UH090XV48B**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211468008 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "SL297UH040NV36B**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211468009 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "SL297UH060NV36B**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211468010 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "SLP99UH070XV36B**" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211799244 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48C+TDR | "EL296UH090XV36C**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211799245 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48C+TDR | "EL296UH090XV48C**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211799248 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48C+TDR | "EL296UH110XV48C**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211799256 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48C+TDR | "SL297UH080NV48C**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211799258 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48C+TDR | "SLP99UH090XV36C**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211799259 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48C+TDR | "SLP99UH090XV48C**" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211799261 | LENNOX | EL22XPV-036-230A** | CX35-48C+TDR | "SLP99UH110XV60C**" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|-----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211455135 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "EL180UH100NE60C**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211455136 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "EL195UH100NE60C**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211455137 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "EL196UH110XE60C**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211455138 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "EL280UH110E48C**" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211455139 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "EL280UH110E60C**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211455140 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "EL280UH110XE60C**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211455141 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "EL296UH090XV48C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211455142 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "EL296UH090XV60C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211455143 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "EL296UH110XE60C**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211455144 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "EL296UH110XV48C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211455145 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "EL296UH110XV60C**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211455146 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "ML180UH090E60C**" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211455147 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "ML180UH110E60C**" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211455148 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "ML180UH110V60C**" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211455149 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "ML180UH110XE60C**" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211455150 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "ML193UH110XE60C**" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211455151 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "ML196UH090XE60C**" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211455152 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "ML196UH110XE60C**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211455153 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "ML296UH090XV48C**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211455154 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "ML296UH110XV60C**" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211455155 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SL280UH080NV60C**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211455156 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SL280UH090V60C**" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211455157 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SL280UH090XV60C**" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211455158 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SL280UH100NV60C**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211455159 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SL280UH110V60C**" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211455160 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SL280UH110XV60C**" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211455161 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SL297UH080NV48C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211455162 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SL297UH080NV60C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211455163 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV48C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211455164 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV60C**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211455165 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SLP99UH110XV60C**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211455261 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CBA25UH-060-230-** | | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211455262 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CBA25UHV-048-230-** | | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211455263 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CBA25UHV-060-230-** | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211455166 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CBA27UHE-048-230*+TDR | | 27 800 | 1 390 \$ |
| 211455167 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CBA27UHE-060-230*+TDR | | 27 000 | 1 350 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211455168 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CBA38MV-048-230*+TDR | | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211455134 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CBA38MV-060-230*+TDR | | 27 200 | 1 360 \$ |
| 211455270 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-48C-**-**+TDR | "EL180UH100NE60C**" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211455271 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-48C-**-**+TDR | "EL195UH100NE60C**" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211455169 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-48C-**-**+TDR | "EL196UH110XE60C**" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211455170 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-48C-**-**+TDR | "EL280UH110E48C**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 211455171 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-48C-**-**+TDR | "EL280UH110E60C**" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211455172 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-48C-**-**+TDR | "EL280UH110XE60C**" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211455173 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-48C-**-**+TDR | "EL296UH090XV48C**" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211455174 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-48C-**-**+TDR | "EL296UH090XV60C**" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211455175 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-48C-**-**+TDR | "EL296UH110XE60C**" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211455176 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-48C-**-**+TDR | "EL296UH110XV48C**" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211455177 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-48C-**-**+TDR | "EL296UH110XV60C**" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211455178 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-48C-**-**+TDR | "ML180UH090E60C**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211455179 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-48C-**-**+TDR | "ML180UH110E60C**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211455180 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-48C-**-**+TDR | "ML180UH110V60C**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211455181 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-48C-**-**+TDR | "ML180UH110XE60C**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211455272 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-48C-**-**+TDR | "ML193UH090XE48C**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211455273 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-48C-**-**+TDR | "ML193UH110XE48C**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 211455182 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-48C-**-**+TDR | "ML193UH110XE60C**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211455183 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-48C-**-**+TDR | "ML196UH090XE60C**" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211455184 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-48C-**-**+TDR | "ML196UH110XE60C**" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211455185 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-48C-**-**+TDR | "ML296UH090XV48C**" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211455186 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-48C-**-**+TDR | "ML296UH110XV60C**" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211455187 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-48C-**-**+TDR | "SL280UH080NV60C**" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211455188 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-48C-**-**+TDR | "SL280UH090V60C**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211455189 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-48C-**-**+TDR | "SL280UH090XV60C**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211455190 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-48C-**-**+TDR | "SL280UH100NV60C**" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211455191 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-48C-**-**+TDR | "SL280UH110V60C**" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211455192 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-48C-**-**+TDR | "SL280UH110XV60C**" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211455193 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-48C-**-**+TDR | "SL297UH080NV48C**" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211455194 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-48C-**-**+TDR | "SL297UH080NV60C**" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211455195 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-48C-**-**+TDR | "SLP99UH090XV48C**" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211455196 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-48C-**-**+TDR | "SLP99UH090XV60C**" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211455197 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-48C-**-**+TDR | "SLP99UH110XV60C**" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211455198 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "EL180UH100NE60C**" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211455199 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "EL195UH100NE60C**" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211455200 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "EL196UH110XE60C**" | 28 200 | 1 410 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|-----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211455201 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "EL280UH110E48C**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 211455202 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "EL280UH110E60C**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211455203 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "EL280UH110XE60C**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211455204 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "EL296UH090XV48C**" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211455205 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "EL296UH090XV60C**" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211455206 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "EL296UH110XE60C**" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211455207 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "EL296UH110XV48C**" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211455208 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "EL296UH110XV60C**" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211455209 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "ML180UH090E60C**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211455210 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "ML180UH110E60C**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211455211 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "ML180UH110V60C**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211455212 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "ML180UH110XE60C**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211455213 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "ML193UH110XE60C**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211455214 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "ML196UH090XE60C**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211455215 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "ML196UH110XE60C**" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211455216 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "ML296UH090XV48C**" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211455217 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "ML296UH110XV60C**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211455218 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "SL280UH080NV60C**" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211455219 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "SL280UH090V60C**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 211455220 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "SL280UH090XV60C**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 211455221 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "SL280UH100NV60C**" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211455222 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "SL280UH110V60C**" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211455223 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "SL280UH110XV60C**" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211455224 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "SL297UH080NV48C**" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211455225 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "SL297UH080NV60C**" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211455226 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "SLP99UH090XV48C**" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211455227 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "SLP99UH090XV60C**" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211455228 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-*+TDR | "SLP99UH110XV60C**" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 211455229 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "EL180UH100NE60C**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211455230 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "EL195UH100NE60C**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211455231 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "EL196UH110XE60C**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211455232 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "EL280UH110E48C**" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211455233 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "EL280UH110E60C**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211455234 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "EL280UH110XE60C**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211455235 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "EL296UH090XV48C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211455236 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "EL296UH090XV60C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211455237 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "EL296UH110XE60C**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211455238 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "EL296UH110XV48C**" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211455239 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "EL296UH110XV60C** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211455240 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "ML180UH090E60C** | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211455241 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "ML180UH110E60C** | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211455242 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "ML180UH110V60C** | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211455243 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "ML180UH110XE60C** | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211455244 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "ML193UH110XE60C** | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211455245 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "ML196UH090XE60C** | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211455246 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "ML196UH110XE60C** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211455247 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "ML296UH090XV48C** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211455248 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "ML296UH110XV60C** | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211455249 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "SL280UH080NV60C** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211455250 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "SL280UH090V60C** | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211455251 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "SL280UH090XV60C** | 28 400 | 1 420 \$ |
| 211455252 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "SL280UH100NV60C** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211455253 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "SL280UH110V60C** | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211455254 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "SL280UH110XV60C** | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211455255 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "SL297UH080NV48C** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211455256 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "SL297UH080NV60C** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211455257 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "SLP99UH090XV48C** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211455258 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "SLP99UH090XV60C** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211455259 | LENNOX | EL22XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "SLP99UH110XV60C** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211752917 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "EL180UH100NE60C** | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211752918 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "EL195UH100NE60C** | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211752919 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "EL196UH110XE60C** | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211752863 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "EL280UH110E60C** | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211752864 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "EL280UH110XE60C** | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211752920 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "EL296UH090XV48C** | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211752921 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "EL296UH090XV60C** | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211752922 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "EL296UH110XE60C** | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211752865 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "EL296UH110XV60C** | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211752923 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "ML180UH090E60C** | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211752924 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "ML180UH110E60C** | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211752866 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "ML180UH110V60C** | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211752925 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "ML180UH110XE60C** | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211752926 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "ML193UH110XE60C** | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211752927 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "ML196UH090XE60C** | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211752928 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "ML196UH110XE60C** | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211752929 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "ML296UH090XV48C** | 38 500 | 1 925 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211752867 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "ML296UH110XV60C**" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211752868 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "SL280UH080NV60C**" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211752869 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "SL280UH090V60C**" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211752870 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "SL280UH090XV60C**" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211752871 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "SL280UH100NV60C**" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211752872 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "SL280UH110V60C**" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211752873 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "SL280UH110XV60C**" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211752930 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "SL297UH080NV60C**" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211752931 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV48C**" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211752932 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV60C**" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211752874 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "SLP99UH110XV60C**" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211465230 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "EL180UH100NE60C**" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211465231 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "EL196UH110XE60C**" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211465232 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "EL280UH110E60C**" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 211465233 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "EL280UH110XE60C**" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 211465234 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "EL296UH090XV48C**" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211465235 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "EL296UH090XV60C**" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211465236 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "EL296UH110XE60C**" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211465237 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "EL296UH110XV48C**" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211465238 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "EL296UH110XV60C**" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211465239 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "ML180UH090E60C**" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211465240 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "ML180UH110E60C**" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211465241 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "ML180UH110V60C**" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 211465242 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "ML180UH110XE60C**" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211465243 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "ML193UH110XE60C**" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211465244 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "ML196UH090XE60C**" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211465245 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "ML196UH110XE60C**" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211465246 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "ML296UH090XV48C**" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211465247 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "ML296UH110XV60C**" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 211465248 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SL280UH080NV60C**" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211465249 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SL280UH090V60C**" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211465250 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SL280UH090XV60C**" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211465251 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SL280UH100NV60C**" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211465252 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SL280UH110V60C**" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211465253 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SL280UH110XV60C**" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211465254 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SL297UH080NV60C**" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211465255 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV48C**" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211465256 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV60C**" | 37 600 | 1 880 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211465257 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SLP99UH110XV60C**" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211465258 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CBA25UH-060-230-** | | 36 800 | 1 840 \$ |
| 211465259 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CBA25UHV-060-230-** | | 37 200 | 1 860 \$ |
| 211465323 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CBA27UHE-060-230-** | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211465229 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CBA38MV-060-230*+TDR | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211465260 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CHX35-60D-**-**+TDR | "EL296UH135XE60D**" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 211465261 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CHX35-60D-**-**+TDR | "EL296UH135XV60D**" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 211465262 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CHX35-60D-**-**+TDR | "ML180UH135E60D**" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 211465263 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CHX35-60D-**-**+TDR | "ML196UH135XE60D**" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 211465264 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CHX35-60D-**-**+TDR | "SL280UH135V60D**" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 211465265 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CHX35-60D-**-**+TDR | "SLP99UH135XV60D**" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 211465266 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "EL296DF090XV60C**" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211465267 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "EL296DF110XE60C**" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211465268 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "EL296DF110XV60C**" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211465269 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "ML180DF110E60C**" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211465270 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "ML196DF110XE60C**" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211465271 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "ML296DF090XV60C**" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211465272 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "SL280DF080NV60C**" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211465273 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "SL280DF090V60C**" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211465274 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "SL280DF110V60C**" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211465275 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "SLP99DF090XV60C**" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211465276 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "SLP99DF110XV60C**" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211465277 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CR33-60+TDR+TXV | "EL296DF090XV60C**" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211465278 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CR33-60+TDR+TXV | "EL296DF110XE60C**" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211465279 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CR33-60+TDR+TXV | "EL296DF110XV60C**" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211465280 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CR33-60+TDR+TXV | "ML180DF110E60C**" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211465281 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CR33-60+TDR+TXV | "ML196DF110XE60C**" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211465282 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CR33-60+TDR+TXV | "ML296DF090XV60C**" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211465283 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CR33-60+TDR+TXV | "SL280DF080NV60C**" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211465284 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CR33-60+TDR+TXV | "SL280DF090V60C**" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211465285 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CR33-60+TDR+TXV | "SL280DF110V60C**" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211465286 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CR33-60+TDR+TXV | "SLP99DF090XV60C**" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211465287 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CR33-60+TDR+TXV | "SLP99DF110XV60C**" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211752901 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-50/60C+TDR | "EL180UH100NE60C**" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211752902 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-50/60C+TDR | "EL195UH100NE60C**" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211752903 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-50/60C+TDR | "EL196UH110XE60C**" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211752851 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-50/60C+TDR | "EL280UH110E60C**" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211752852 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-50/60C+TDR | "EL280UH110XE60C**" | 37 600 | 1 880 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211752904 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-50/60C+TDR | "EL296UH090XV48C** | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211752905 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-50/60C+TDR | "EL296UH090XV60C** | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211752906 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-50/60C+TDR | "EL296UH110XE60C** | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211752853 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-50/60C+TDR | "EL296UH110XV60C** | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211752907 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-50/60C+TDR | "ML180UH090E60C** | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211752908 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-50/60C+TDR | "ML180UH110E60C** | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211752854 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-50/60C+TDR | "ML180UH110V60C** | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211752909 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-50/60C+TDR | "ML180UH110XE60C** | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211752910 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-50/60C+TDR | "ML193UH110XE60C** | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211752911 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-50/60C+TDR | "ML196UH090XE60C** | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211752912 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-50/60C+TDR | "ML196UH110XE60C** | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211752913 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-50/60C+TDR | "ML296UH090XV48C** | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211752855 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-50/60C+TDR | "ML296UH110XV60C** | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211752856 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-50/60C+TDR | "SL280UH080NV60C** | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211752857 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-50/60C+TDR | "SL280UH090V60C** | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211752858 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-50/60C+TDR | "SL280UH090XV60C** | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211752859 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-50/60C+TDR | "SL280UH100NV60C** | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211752860 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-50/60C+TDR | "SL280UH110V60C** | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211752861 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-50/60C+TDR | "SL280UH110XV60C** | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211752914 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-50/60C+TDR | "SL297UH080NV60C** | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211752915 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-50/60C+TDR | "SLP99UH090XV48C** | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211752916 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-50/60C+TDR | "SLP99UH090XV60C** | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211752862 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-50/60C+TDR | "SLP99UH110XV60C** | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211465288 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "EL180UH100NE60C** | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211465289 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "EL195UH100NE60C** | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211465290 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "EL196UH110XE60C** | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211465291 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "EL280UH110E60C** | 37 200 | 1 860 \$ |
| 211465292 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "EL280UH110XE60C** | 37 200 | 1 860 \$ |
| 211465293 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "EL296UH090XV48C** | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211465294 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "EL296UH090XV60C** | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211465295 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "EL296UH110XE60C** | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211465296 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "EL296UH110XV48C** | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211465297 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "EL296UH110XV60C** | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211465298 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "ML180UH090E60C** | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211465299 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "ML180UH110E60C** | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211465300 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "ML180UH110V60C** | 37 200 | 1 860 \$ |
| 211465301 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "ML180UH110XE60C** | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211465302 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "ML193UH110XE60C** | 37 800 | 1 890 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211465303 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "ML196UH090XE60C**" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211465304 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "ML196UH110XE60C**" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211465305 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "ML296UH090XV48C**" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211465306 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "ML296UH110XV60C**" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 211465307 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "SL280UH080NV60C**" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211465308 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "SL280UH090V60C**" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211465309 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "SL280UH090XV60C**" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211465310 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "SL280UH100NV60C**" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211465311 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "SL280UH110V60C**" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211465312 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "SL280UH110XV60C**" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211465313 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "SL297UH080NV60C**" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211465314 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "SLP99UH090XV48C**" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211465315 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "SLP99UH090XV60C**" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211465316 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "SLP99UH110XV60C**" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211465317 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-60D+TDR | "EL296UH135XE60D**" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211465318 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-60D+TDR | "EL296UH135XV60D**" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211465319 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-60D+TDR | "ML180UH135E60D**" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211465320 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-60D+TDR | "ML196UH135XE60D**" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211465321 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-60D+TDR | "SL280UH135V60D**" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211465322 | LENNOX | EL22XPV-060-230A** | CX35-60D+TDR | "SLP99UH135XV60D**" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211034461 | LENNOX | MHB009S4S-1L | MWHB009S4-*L | | 6 300 | 315 \$ |
| 208106641 | Lennox | MHB009S4S-1L | MWHB009S4-1L | | 6 300 | 315 \$ |
| 211034463 | LENNOX | MHB009S4S-1P | MWHB009S4-*P | | 6 000 | 300 \$ |
| 208106643 | Lennox | MHB009S4S-1P | MWHB009S4-1P | | 6 000 | 300 \$ |
| 211034462 | LENNOX | MHB012S4S-1L | MWHB012S4-*L | | 7 800 | 390 \$ |
| 208106642 | Lennox | MHB012S4S-1L | MWHB012S4-1L | | 7 800 | 390 \$ |
| 211034464 | LENNOX | MHB012S4S-1P | MWHB012S4-*P | | 7 000 | 350 \$ |
| 208106644 | Lennox | MHB012S4S-1P | MWHB012S4-1P | | 7 000 | 350 \$ |
| 211034465 | LENNOX | MHB018S4S-1P | MWHB018S4-*P | | 11 400 | 570 \$ |
| 208106645 | Lennox | MHB018S4S-1P | MWHB018S4-1P | | 11 400 | 570 \$ |
| 211034466 | LENNOX | MHB024S4S-1P | MWHB024S4-*P | | 16 500 | 825 \$ |
| 208106646 | Lennox | MHB024S4S-1P | MWHB024S4-1P | | 16 500 | 825 \$ |
| 10528569 | LENNOX | MLA009S4S-1P | MMDB009S4-2P | | 10 100 | 505 \$ |
| 9920038 | LENNOX | MLA009S4S-1P | MWMA009S4-2P | | 6 900 | 345 \$ |
| 201796632 | LENNOX | MLA009S4S-1P | MWMA009S4-3P | | 6 900 | 345 \$ |
| 10528570 | LENNOX | MLA012S4S-1P | MMDB012S4-2P | | 10 600 | 530 \$ |
| 9920041 | LENNOX | MLA012S4S-1P | MWMA012S4-2P | | 7 800 | 390 \$ |
| 201796633 | LENNOX | MLA012S4S-1P | MWMA012S4-3P | | 7 800 | 390 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 10528572 | LENNOX | MLA024S4S-1P | MMDB024S4-2P | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 9920047 | LENNOX | MLA024S4S-1P | MWMA024S4-2P | | 15 400 | 770 \$ |
| 201771988 | LENNOX | MLA030S4M-1P | Unités sans conduits | | 18 000 | 900 \$ |
| 204330673 | LENNOX | MLA036S4M-1P | Unités avec conduits | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 201771989 | LENNOX | MLA036S4M-1P | Unités sans conduits | | 16 800 | 840 \$ |
| 9920055 | LENNOX | MLA036S4M-1P | Unités sans conduits | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 207683531 | LENNOX | MLB009S4S-1P | M22A009S4-2P | | 9 000 | 450 \$ |
| 207683524 | LENNOX | MLB009S4S-1P | MMDB009S4-2P | | 10 100 | 505 \$ |
| 207683520 | LENNOX | MLB009S4S-1P | MWMC009S4-1P | | 9 500 | 475 \$ |
| 211034455 | LENNOX | MLB009S4S-1P | M22A009S4-*P | | 9 000 | 450 \$ |
| 211034444 | LENNOX | MLB009S4S-1P | MMDB009S4-*P | | 10 100 | 505 \$ |
| 211034440 | LENNOX | MLB009S4S-1P | MWMC009S4-*P | | 9 500 | 475 \$ |
| 211034456 | LENNOX | MLB012S4S-1P | M22A012S4-*P | | 9 900 | 495 \$ |
| 207683532 | LENNOX | MLB012S4S-1P | M22A012S4-2P | | 9 900 | 495 \$ |
| 211034450 | LENNOX | MLB012S4S-1P | MFMA012S4-*P | | 9 600 | 480 \$ |
| 207683528 | LENNOX | MLB012S4S-1P | MFMA012S4-1P | | 8 400 | 420 \$ |
| 211034445 | LENNOX | MLB012S4S-1P | MMDB012S4-*P | | 10 600 | 530 \$ |
| 207683525 | LENNOX | MLB012S4S-1P | MMDB012S4-2P | | 10 600 | 530 \$ |
| 211034441 | LENNOX | MLB012S4S-1P | MWMC012S4-*P | | 10 000 | 500 \$ |
| 207683521 | LENNOX | MLB012S4S-1P | MWMC012S4-1P | | 10 000 | 500 \$ |
| 207768729 | LENNOX | MLB018S4M-1P | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 11 000 | 550 \$ |
| 207768728 | LENNOX | MLB018S4M-1P | Unités avec conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 207768727 | LENNOX | MLB018S4M-1P | Unités sans conduits | | 15 000 | 750 \$ |
| 211034457 | LENNOX | MLB018S4S-1P | M22A018S4-*P | | 15 600 | 780 \$ |
| 211034451 | LENNOX | MLB018S4S-1P | MCFB018S4-*P | | 12 000 | 600 \$ |
| 207683529 | LENNOX | MLB018S4S-1P | MCFB018S4-2P | | 12 000 | 600 \$ |
| 212348049 | LENNOX | MLB018S4S-1P | MMA018SM4-*P | | 15 400 | 770 \$ |
| 211034446 | LENNOX | MLB018S4S-1P | MMDB018S4-*P | | 15 000 | 750 \$ |
| 207683526 | LENNOX | MLB018S4S-1P | MMDB018S4-2P | | 12 700 | 635 \$ |
| 211034442 | LENNOX | MLB018S4S-1P | MWMC018S4-*P | | 15 000 | 750 \$ |
| 207683522 | LENNOX | MLB018S4S-1P | MWMC018S4-1P | | 15 000 | 750 \$ |
| 211034458 | LENNOX | MLB024S4S-1P | M33C024S4-*P | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207683534 | LENNOX | MLB024S4S-1P | M33C024S4-1P | | 15 000 | 750 \$ |
| 211034452 | LENNOX | MLB024S4S-1P | MCFA024S4-*P | | 19 000 | 950 \$ |
| 207683530 | LENNOX | MLB024S4S-1P | MCFA024S4-2P | | 19 000 | 950 \$ |
| 212348050 | LENNOX | MLB024S4S-1P | MMA024SM4-*P | | 16 900 | 845 \$ |
| 211034447 | LENNOX | MLB024S4S-1P | MMDB024S4-*P | | 21 000 | 1 050 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207683527 | LENNOX | MLB024S4S-1P | MMDB024S4-2P | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211034443 | LENNOX | MLB024S4S-1P | MWMC024S4-*P | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 207683523 | LENNOX | MLB024S4S-1P | MWMC024S4-1P | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 207768732 | LENNOX | MLB030S4M-1P | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 17 152 | 858 \$ |
| 207768731 | LENNOX | MLB030S4M-1P | Unités avec conduits | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 207768730 | LENNOX | MLB030S4M-1P | Unités sans conduits | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 207699106 | LENNOX | MLB036S4M-1P | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207699105 | LENNOX | MLB036S4M-1P | Unités avec conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207699104 | LENNOX | MLB036S4M-1P | Unités sans conduits | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205782164 | LENNOX | MLB036S4S-1P | M33A036S4-2P | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 205782162 | LENNOX | MLB036S4S-1P | MCFA036S4-2P | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 205782160 | LENNOX | MLB036S4S-1P | MMDB036S4-2P | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 212348051 | LENNOX | MLB036S4S-2P | MMA036S4-*P | | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211034459 | LENNOX | MLB036S4S-2P | M33C036S4-*P | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207699099 | LENNOX | MLB036S4S-2P | M33C036S4-1P | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211034453 | LENNOX | MLB036S4S-2P | MCFA036S4-*P | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 207699097 | LENNOX | MLB036S4S-2P | MCFA036S4-2P | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211034448 | LENNOX | MLB036S4S-2P | MMDB036S4-*P | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 207699095 | LENNOX | MLB036S4S-2P | MMDB036S4-2P | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205747589 | LENNOX | MLB048S4M-1P | Unités avec conduits | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205747588 | LENNOX | MLB048S4M-1P | Unités sans conduits | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207699108 | LENNOX | MLB048S4M-2P | MMDB009S4-2P | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207699109 | LENNOX | MLB048S4M-2P | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 207699107 | LENNOX | MLB048S4M-2P | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 205782165 | LENNOX | MLB048S4S-1P | M33B048S4-2P | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 205782163 | LENNOX | MLB048S4S-1P | MCFA048S4-2P | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 205782161 | LENNOX | MLB048S4S-1P | MMDB048S4-2P | | 39 500 | 1 975 \$ |
| 211034460 | LENNOX | MLB048S4S-2P | M33C048S4-*P | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207699100 | LENNOX | MLB048S4S-2P | M33C048S4-1P | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 211034454 | LENNOX | MLB048S4S-2P | MCFA048S4-*P | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207699098 | LENNOX | MLB048S4S-2P | MCFA048S4-2P | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 212348052 | LENNOX | MLB048S4S-2P | MMA048S4-*P | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211034449 | LENNOX | MLB048S4S-2P | MMDB048S4-*P | | 39 500 | 1 975 \$ |
| 207699096 | LENNOX | MLB048S4S-2P | MMDB048S4-2P | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 201796628 | LENNOX | MPB009S4S-1L | MWMB009S4-2L | | 6 500 | 325 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 10058830 | LENNOX | MPB009S4S-1P | M22A009S4-1P | | 5 800 | 290 \$ |
| 10058831 | LENNOX | MPB009S4S-1P | M22A009S4-2P | | 5 800 | 290 \$ |
| 10058816 | LENNOX | MPB009S4S-1P | MMDA009S4-2P | | 6 200 | 310 \$ |
| 10056169 | LENNOX | MPB009S4S-1P | MWMA009S4-1P | | 5 800 | 290 \$ |
| 10056170 | LENNOX | MPB009S4S-1P | MWMA009S4-2P | | 5 800 | 290 \$ |
| 201796630 | LENNOX | MPB009S4S-1P | MWMA009S4-3P | | 5 800 | 290 \$ |
| 10056168 | LENNOX | MPB012S4S-1L | MWMB012S4-1L | | 7 600 | 380 \$ |
| 201796629 | LENNOX | MPB012S4S-1L | MWMB012S4-2L | | 7 600 | 380 \$ |
| 10058832 | LENNOX | MPB012S4S-1P | M22A012S4-1P | | 7 500 | 375 \$ |
| 10058833 | LENNOX | MPB012S4S-1P | M22A012S4-2P | | 7 500 | 375 \$ |
| 206188242 | LENNOX | MPB012S4S-1P | MFMA012S4-1P | | 7 200 | 360 \$ |
| 10056171 | LENNOX | MPB012S4S-1P | MWMA012S4-1P | | 7 700 | 385 \$ |
| 10056172 | LENNOX | MPB012S4S-1P | MWMA012S4-2P | | 7 700 | 385 \$ |
| 201796631 | LENNOX | MPB012S4S-1P | MWMA012S4-3P | | 7 700 | 385 \$ |
| 10062010 | LENNOX | MPB018S4M-1P | Unités sans conduits | | 11 800 | 590 \$ |
| 203343586 | LENNOX | MPB018S4M-2P | Unités sans conduits | | 11 800 | 590 \$ |
| 10058834 | LENNOX | MPB018S4S-1P | M22A018S4-1P | | 12 000 | 600 \$ |
| 10058835 | LENNOX | MPB018S4S-1P | M22A018S4-2P | | 12 000 | 600 \$ |
| 10058825 | LENNOX | MPB018S4S-1P | MCFB018S4-2P | | 12 000 | 600 \$ |
| 10056173 | LENNOX | MPB018S4S-1P | MWMA018S4-1P | | 11 400 | 570 \$ |
| 10056174 | LENNOX | MPB018S4S-1P | MWMA018S4-2P | | 11 400 | 570 \$ |
| 10058836 | LENNOX | MPB024S4S-1P | M33A024S4-1P | | 15 800 | 790 \$ |
| 10058826 | LENNOX | MPB024S4S-1P | MCFA024S4-1P | | 15 000 | 750 \$ |
| 10058827 | LENNOX | MPB024S4S-1P | MCFA024S4-2P | | 15 000 | 750 \$ |
| 10056175 | LENNOX | MPB024S4S-1P | MWMA024S4-1P | | 15 300 | 765 \$ |
| 10056176 | LENNOX | MPB024S4S-1P | MWMA024S4-2P | | 15 300 | 765 \$ |
| 203343587 | LENNOX | MPB030S4M-2P | Unités sans conduits | | 17 200 | 860 \$ |
| 10062014 | LENNOX | MPB036S4M-1P | Unités sans conduits | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 10528567 | LENNOX | MPB036S4S-1P | MMDB036S4-1P | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 10062016 | LENNOX | MPB048S4M-1P | Unités sans conduits | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 10058839 | LENNOX | MPB048S4S-1P | M33B048S4-1P | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 10058829 | LENNOX | MPB048S4S-1P | MCFA048S4-1P | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 10528568 | LENNOX | MPB048S4S-1P | MMDB048S4-1P | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207683514 | LENNOX | MPC009S4S-1P | M22A009S4-2P | | 7 500 | 375 \$ |
| 207683503 | LENNOX | MPC009S4S-1P | MMDB009S4-2P | | 7 700 | 385 \$ |
| 207683497 | LENNOX | MPC009S4S-1P | MWMC009S4-1P | | 8 500 | 425 \$ |
| 211034434 | LENNOX | MPC009S4S-1P | M22A009S4-*P | | 7 500 | 375 \$ |
| 211034423 | LENNOX | MPC009S4S-1P | MMDB009S4-*P | | 7 700 | 385 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 211034416 | LENNOX | MPC009S4S-1P | MWMC009S4-*P | | 8 500 | 425 \$ |
| 211034415 | LENNOX | MPC012S4S-1L | MWMC012S4-*L | | 8 400 | 420 \$ |
| 207683496 | LENNOX | MPC012S4S-1L | MWMC012S4-1L | | 8 400 | 420 \$ |
| 207683515 | LENNOX | MPC012S4S-1P | M22A012S4-2P | | 8 900 | 445 \$ |
| 207683509 | LENNOX | MPC012S4S-1P | MFMA012S4-1P | | 9 000 | 450 \$ |
| 207683504 | LENNOX | MPC012S4S-1P | MMDB012S4-2P | | 9 300 | 465 \$ |
| 207683498 | LENNOX | MPC012S4S-1P | MWMC012S4-1P | | 9 000 | 450 \$ |
| 211034435 | LENNOX | MPC012S4S-1P | M22A012S4-*P | | 8 900 | 445 \$ |
| 211034429 | LENNOX | MPC012S4S-1P | MFMA012S4-*P | | 9 000 | 450 \$ |
| 211034424 | LENNOX | MPC012S4S-1P | MMDB012S4-*P | | 9 300 | 465 \$ |
| 211034417 | LENNOX | MPC012S4S-1P | MWMC012S4-*P | | 9 000 | 450 \$ |
| 207768723 | LENNOX | MPC018S4M-1P | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 11 000 | 550 \$ |
| 207768722 | LENNOX | MPC018S4M-1P | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 207768721 | LENNOX | MPC018S4M-1P | Unités sans conduits | | 14 300 | 715 \$ |
| 211034436 | LENNOX | MPC018S4S-1P | M22A018S4-*P | | 12 000 | 600 \$ |
| 207683516 | LENNOX | MPC018S4S-1P | M22A018S4-2P | | 12 000 | 600 \$ |
| 211034430 | LENNOX | MPC018S4S-1P | MCFB018S4-*P | | 12 800 | 640 \$ |
| 207683510 | LENNOX | MPC018S4S-1P | MCFB018S4-2P | | 12 800 | 640 \$ |
| 212348044 | LENNOX | MPC018S4S-1P | MMA018SM4-*P | | 13 200 | 660 \$ |
| 211034425 | LENNOX | MPC018S4S-1P | MMDB018S4-*P | | 12 600 | 630 \$ |
| 207683505 | LENNOX | MPC018S4S-1P | MMDB018S4-2P | | 12 600 | 630 \$ |
| 211034418 | LENNOX | MPC018S4S-1P | MWMC018S4-*P | | 14 900 | 745 \$ |
| 207683499 | LENNOX | MPC018S4S-1P | MWMC018S4-1P | | 14 900 | 745 \$ |
| 207699118 | LENNOX | MPC024S4M-1P | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 165 | 759 \$ |
| 207699117 | LENNOX | MPC024S4M-1P | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207699116 | LENNOX | MPC024S4M-1P | Unités sans conduits | | 15 000 | 750 \$ |
| 211034437 | LENNOX | MPC024S4S-1P | M33C024S4-*P | | 19 000 | 950 \$ |
| 207683517 | LENNOX | MPC024S4S-1P | M33C024S4-1P | | 15 600 | 780 \$ |
| 211034431 | LENNOX | MPC024S4S-1P | MCFA024S4-*P | | 16 000 | 800 \$ |
| 207683511 | LENNOX | MPC024S4S-1P | MCFA024S4-2P | | 16 000 | 800 \$ |
| 212348045 | LENNOX | MPC024S4S-1P | MMA024SM4-*P | | 17 000 | 850 \$ |
| 211034426 | LENNOX | MPC024S4S-1P | MMDB024S4-*P | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 207683506 | LENNOX | MPC024S4S-1P | MMDB024S4-2P | | 13 500 | 675 \$ |
| 211034419 | LENNOX | MPC024S4S-1P | MWMC024S4-*P | | 16 200 | 810 \$ |
| 207683500 | LENNOX | MPC024S4S-1P | MWMC024S4-1P | | 16 200 | 810 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207699112 | LENNOX | MPC030S4M-1P | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 207699111 | LENNOX | MPC030S4M-1P | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207699110 | LENNOX | MPC030S4M-1P | Unités sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211034420 | LENNOX | MPC030S4S-1P | MWMC030S4-*P | | 19 000 | 950 \$ |
| 207768724 | LENNOX | MPC036S4M-1P | Unités sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211034438 | LENNOX | MPC036S4S-1P | M33C036S4-*P | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207683518 | LENNOX | MPC036S4S-1P | M33C036S4-1P | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211034432 | LENNOX | MPC036S4S-1P | MCFA036S4-*P | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207683512 | LENNOX | MPC036S4S-1P | MCFA036S4-2P | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212348046 | LENNOX | MPC036S4S-1P | MMA036S4-*P | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 211034427 | LENNOX | MPC036S4S-1P | MMDB036S4-*P | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207683507 | LENNOX | MPC036S4S-1P | MMDB036S4-2P | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 207699101 | LENNOX | MPC048S4M-1P | Unités sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 211034439 | LENNOX | MPC048S4S-1P | M33C048S4-*P | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207683519 | LENNOX | MPC048S4S-1P | M33C048S4-1P | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211034433 | LENNOX | MPC048S4S-1P | MCFA048S4-*P | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 207683513 | LENNOX | MPC048S4S-1P | MCFA048S4-2P | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212348047 | LENNOX | MPC048S4S-1P | MMA048S4-*P | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211034428 | LENNOX | MPC048S4S-1P | MMDB048S4-*P | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207683508 | LENNOX | MPC048S4S-1P | MMDB048S4-2P | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212348048 | LENNOX | MPC060S4S-1P | MMA060S4-*P | | 37 800 | 1 890 \$ |
| 207436146 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | C35-36A+TDR+TXV | "SL280UH060NV36A**" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 207436147 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | C35-36A+TDR+TXV | "SL280UH070XV36A**" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 207436148 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "EL296UH045XV36B**" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 207436149 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "EL296UH070XV36B**" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 207436150 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "SL280UH080NV48B**" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 207436151 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "SL280UH090V36B**" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 207436152 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "SL280UH090V48B**" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 207436153 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "SL280UH090XV48B**" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 207436154 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "SL297UH040NV36B**" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 207436155 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "SL297UH060NV36B**" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 212523819 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "SLP98UH070XV36B**" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 207436156 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | C35-36B+TDR+TXV | "SLP99UH070XV36B**" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 212523820 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "SLP98UH070XV36B**" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 207436166 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CBA38MV-030-230*+TDR | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207436167 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CBA38MV-036-230*+TDR | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207436142 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CBA38MV-042-230*+TDR | | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207436168 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CH35-42B+TDR+TXV | "EL296UH045XV36B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 207436169 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CH35-42B+TDR+TXV | "EL296UH070XV36B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 207436170 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CH35-42B+TDR+TXV | "SL280UH080NV48B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 207436171 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CH35-42B+TDR+TXV | "SL280UH090V36B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 207436172 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CH35-42B+TDR+TXV | "SL280UH090V48B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 207436173 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CH35-42B+TDR+TXV | "SL280UH090XV48B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 207436174 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CH35-42B+TDR+TXV | "SL297UH040NV36B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 207436175 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CH35-42B+TDR+TXV | "SL297UH060NV36B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 207436176 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CH35-42B+TDR+TXV | "SLP99UH070XV36B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 207436177 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CH35-42C+TDR+TXV | "EL296UH090XV36C**" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 207436178 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CH35-42C+TDR+TXV | "EL296UH090XV48C**" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 207436179 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CH35-42C+TDR+TXV | "EL296UH090XV60C**" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 207436180 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CH35-42C+TDR+TXV | "EL296UH110XV48C**" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 207436181 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CH35-42C+TDR+TXV | "EL296UH110XV60C**" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 207436182 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CH35-42C+TDR+TXV | "SL280UH080NV60C**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 207436183 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CH35-42C+TDR+TXV | "SL280UH090V60C**" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 207436184 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CH35-42C+TDR+TXV | "SL280UH090XV60C**" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 207436185 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CH35-42C+TDR+TXV | "SL280UH100NV60C**" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 207436186 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CH35-42C+TDR+TXV | "SL280UH110V60C**" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 207436187 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CH35-42C+TDR+TXV | "SL280UH110XV60C**" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 207436188 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CH35-42C+TDR+TXV | "SL297UH080NV48C**" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 207436189 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CH35-42C+TDR+TXV | "SL297UH080NV60C**" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 207436190 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CH35-42C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV36C**" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 207436191 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CH35-42C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV48C**" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 207436192 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CH35-42C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV60C**" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 207436193 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CH35-42C+TDR+TXV | "SLP99UH110XV60C**" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 207436194 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CHX35-42B-**-**+TDR | "EL296UH045XV36B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 207436195 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CHX35-42B-**-**+TDR | "EL296UH070XV36B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 207436196 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CHX35-42B-**-**+TDR | "SL280UH080NV48B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 207436197 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CHX35-42B-**-**+TDR | "SL280UH090V36B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 207436198 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CHX35-42B-**-**+TDR | "SL280UH090V48B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 207436199 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CHX35-42B-**-**+TDR | "SL280UH090XV48B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 207436200 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CHX35-42B-**-**+TDR | "SL297UH040NV36B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 207436201 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CHX35-42B-**-**+TDR | "SL297UH060NV36B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 207436202 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CHX35-42B-**-**+TDR | "SLP99UH070XV36B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 207436203 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CHX35-42C-**-**+TDR | "EL296UH090XV36C**" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 207436204 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CHX35-42C-**-**+TDR | "EL296UH090XV48C**" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 207436205 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CHX35-42C-**-**+TDR | "EL296UH090XV60C**" | 23 800 | 1 190 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207436206 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CHX35-42C-**-**+TDR | "EL296UH110XV48C** | 23 800 | 1 190 \$ |
| 207436207 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CHX35-42C-**-**+TDR | "EL296UH110XV60C** | 23 800 | 1 190 \$ |
| 207436208 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CHX35-42C-**-**+TDR | "SL280UH080NV60C** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 207436209 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CHX35-42C-**-**+TDR | "SL280UH090V60C** | 23 800 | 1 190 \$ |
| 207436210 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CHX35-42C-**-**+TDR | "SL280UH090XV60C** | 23 800 | 1 190 \$ |
| 207436211 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CHX35-42C-**-**+TDR | "SL280UH100NV60C** | 23 800 | 1 190 \$ |
| 207436212 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CHX35-42C-**-**+TDR | "SL280UH110V60C** | 23 800 | 1 190 \$ |
| 207436213 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CHX35-42C-**-**+TDR | "SL280UH110XV60C** | 23 800 | 1 190 \$ |
| 207436214 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CHX35-42C-**-**+TDR | "SL297UH080NV48C** | 23 800 | 1 190 \$ |
| 207436215 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CHX35-42C-**-**+TDR | "SL297UH080NV60C** | 23 800 | 1 190 \$ |
| 207436216 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CHX35-42C-**-**+TDR | "SLP99UH090XV36C** | 23 800 | 1 190 \$ |
| 207436217 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CHX35-42C-**-**+TDR | "SLP99UH090XV48C** | 23 800 | 1 190 \$ |
| 207436218 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CHX35-42C-**-**+TDR | "SLP99UH090XV60C** | 23 800 | 1 190 \$ |
| 207436219 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CHX35-42C-**-**+TDR | "SLP99UH110XV60C** | 23 800 | 1 190 \$ |
| 207436224 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "SL280DF110V60C** | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207436225 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "SLP99DF090XV36C** | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207436229 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CX35-36A+TDR | "SL280UH060NV36A** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 207436230 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CX35-36A+TDR | "SL280UH070XV36A** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 207436231 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CX35-36B+TDR | "EL296UH045XV36B** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 207436232 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CX35-36B+TDR | "EL296UH070XV36B** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 207436233 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CX35-36B+TDR | "SL280UH080NV48B** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 207436234 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CX35-36B+TDR | "SL280UH090V36B** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 207436235 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CX35-36B+TDR | "SL280UH090V48B** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 207436236 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CX35-36B+TDR | "SL280UH090XV48B** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 207436237 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CX35-36B+TDR | "SL297UH040NV36B** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 207436238 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CX35-36B+TDR | "SL297UH060NV36B** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 207436239 | LENNOX | SL25XPV-024-230A** | CX35-36B+TDR | "SLP99UH070XV36B** | 24 200 | 1 210 \$ |
| 207436261 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "EL296UH045XV36B** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 207436262 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "EL296UH070XV36B** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 207436263 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "SL280UH080NV48B** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207436264 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "SL280UH090V36B** | 33 200 | 1 660 \$ |
| 207436265 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "SL280UH090V48B** | 33 200 | 1 660 \$ |
| 207436266 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "SL280UH090XV48B** | 33 200 | 1 660 \$ |
| 207436267 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "SL297UH040NV36B** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 207436268 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "SL297UH060NV36B** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 212523822 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "SLP98UH070XV36B** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 207436269 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "SLP99UH070XV36B** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 207436270 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-48C+TDR+TXV | "EL296UH090XV36C** | 33 200 | 1 660 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207436271 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-48C+TDR+TXV | "EL296UH090XV48C** | 33 200 | 1 660 \$ |
| 207436272 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-48C+TDR+TXV | "EL296UH090XV60C** | 33 200 | 1 660 \$ |
| 207436273 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-48C+TDR+TXV | "EL296UH110XV48C** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207436274 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-48C+TDR+TXV | "EL296UH110XV60C** | 33 200 | 1 660 \$ |
| 207436275 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-48C+TDR+TXV | "SL280UH080NV60C** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207436276 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-48C+TDR+TXV | "SL280UH090V60C** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207436277 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-48C+TDR+TXV | "SL280UH090XV60C** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207436278 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-48C+TDR+TXV | "SL280UH100NV60C** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 207436279 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-48C+TDR+TXV | "SL280UH110V60C** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207436280 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-48C+TDR+TXV | "SL280UH110XV60C** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207436281 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-48C+TDR+TXV | "SL297UH080NV48C** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207436282 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-48C+TDR+TXV | "SL297UH080NV60C** | 33 200 | 1 660 \$ |
| 212523823 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-48C+TDR+TXV | "SLP98UH090XV36C** | 33 200 | 1 660 \$ |
| 212523824 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-48C+TDR+TXV | "SLP98UH090XV48C** | 33 200 | 1 660 \$ |
| 212523825 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-48C+TDR+TXV | "SLP98UH090XV60C** | 33 200 | 1 660 \$ |
| 207436283 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-48C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV36C** | 33 200 | 1 660 \$ |
| 207436284 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-48C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV48C** | 33 200 | 1 660 \$ |
| 207436285 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-48C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV60C** | 33 200 | 1 660 \$ |
| 207436286 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-48C+TDR+TXV | "SLP99UH110XV60C** | 33 200 | 1 660 \$ |
| 207436287 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "EL296UH090XV36C** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207436288 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "EL296UH090XV48C** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207436289 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "EL296UH090XV60C** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207436290 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "EL296UH110XV48C** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207436291 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "EL296UH110XV60C** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207436292 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "SL280UH080NV60C** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207436293 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "SL280UH090V60C** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207436294 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "SL280UH090XV60C** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207436295 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "SL280UH100NV60C** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207436297 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "SL280UH110V60C** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207436300 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "SL280UH110XV60C** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207436302 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "SL297UH080NV48C** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207436305 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "SL297UH080NV60C** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 212523826 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "SLP98UH090XV36C** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212523827 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "SLP98UH090XV48C** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 212523828 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "SLP98UH090XV60C** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207436308 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV36C** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207436314 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV48C** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207436326 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV60C** | 30 600 | 1 530 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207436327 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | C35-50/60C+TDR+TXV | "SLP99UH110XV60C**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207436328 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CBA38MV-036-230*+TDR | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207436143 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CBA38MV-060-230*+TDR | | 31 800 | 1 590 \$ |
| 207436329 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CH35-42B+TDR+TXV | "EL296UH045XV36B**" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207436330 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CH35-42B+TDR+TXV | "EL296UH070XV36B**" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207436331 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CH35-42B+TDR+TXV | "SL280UH080NV48B**" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207436332 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CH35-42B+TDR+TXV | "SL280UH090V36B**" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207436333 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CH35-42B+TDR+TXV | "SL280UH090V48B**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207436334 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CH35-42B+TDR+TXV | "SL280UH090XV48B**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207436335 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CH35-42B+TDR+TXV | "SL297UH040NV36B**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207436336 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CH35-42B+TDR+TXV | "SL297UH060NV36B**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207436337 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CH35-42B+TDR+TXV | "SLP99UH070XV36B**" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207436343 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CH35-42C+TDR+TXV | "SL280UH080NV60C**" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207436346 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CH35-42C+TDR+TXV | "SL280UH100NV60C**" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207436355 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "EL296UH045XV36B**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 207436356 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "EL296UH070XV36B**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 207436357 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "SL280UH080NV48B**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207436358 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "SL280UH090V36B**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207436359 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "SL280UH090V48B**" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 207436360 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "SL280UH090XV48B**" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 207436361 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "SL297UH040NV36B**" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 207436362 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "SL297UH060NV36B**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 207436363 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "SLP99UH070XV36B**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 207436364 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CH35-48C+TDR+TXV | "EL296UH090XV36C**" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207436365 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CH35-48C+TDR+TXV | "EL296UH090XV48C**" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207436366 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CH35-48C+TDR+TXV | "EL296UH090XV60C**" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207436367 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CH35-48C+TDR+TXV | "EL296UH110XV48C**" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207436368 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CH35-48C+TDR+TXV | "EL296UH110XV60C**" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207436369 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CH35-48C+TDR+TXV | "SL280UH080NV60C**" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207436370 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CH35-48C+TDR+TXV | "SL280UH090V60C**" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207436371 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CH35-48C+TDR+TXV | "SL280UH090XV60C**" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207436372 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CH35-48C+TDR+TXV | "SL280UH100NV60C**" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207436373 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CH35-48C+TDR+TXV | "SL280UH110V60C**" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207436374 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CH35-48C+TDR+TXV | "SL280UH110XV60C**" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207436375 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CH35-48C+TDR+TXV | "SL297UH080NV48C**" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207436376 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CH35-48C+TDR+TXV | "SL297UH080NV60C**" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207436377 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CH35-48C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV36C**" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207436378 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CH35-48C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV48C**" | 30 400 | 1 520 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207436379 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CH35-48C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV60C**" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207436380 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CH35-48C+TDR+TXV | "SLP99UH110XV60C**" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207436381 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CHX35-42B-**-+TDR | "EL296UH045XV36B**" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207436382 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CHX35-42B-**-+TDR | "EL296UH070XV36B**" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207436383 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CHX35-42B-**-+TDR | "SL280UH080NV48B**" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207436384 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CHX35-42B-**-+TDR | "SL280UH090V36B**" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207436385 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CHX35-42B-**-+TDR | "SL280UH090V48B**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207436386 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CHX35-42B-**-+TDR | "SL280UH090XV48B**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207436387 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CHX35-42B-**-+TDR | "SL297UH040NV36B**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207436388 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CHX35-42B-**-+TDR | "SL297UH060NV36B**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207436389 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CHX35-42B-**-+TDR | "SLP99UH070XV36B**" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207436395 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CHX35-42C-**-+TDR | "SL280UH080NV60C**" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207436398 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CHX35-42C-**-+TDR | "SL280UH100NV60C**" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207436407 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CHX35-48B-**-+TDR | "EL296UH045XV36B**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 207436408 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CHX35-48B-**-+TDR | "EL296UH070XV36B**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 207436409 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CHX35-48B-**-+TDR | "SL280UH080NV48B**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207436410 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CHX35-48B-**-+TDR | "SL280UH090V36B**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207436411 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CHX35-48B-**-+TDR | "SL280UH090V48B**" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 207436412 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CHX35-48B-**-+TDR | "SL280UH090XV48B**" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 207436413 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CHX35-48B-**-+TDR | "SL297UH040NV36B**" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 207436414 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CHX35-48B-**-+TDR | "SL297UH060NV36B**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 207436415 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CHX35-48B-**-+TDR | "SLP99UH070XV36B**" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 207436416 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CHX35-48C-**-+TDR | "EL296UH090XV36C**" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207436417 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CHX35-48C-**-+TDR | "EL296UH090XV48C**" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207436418 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CHX35-48C-**-+TDR | "EL296UH090XV60C**" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207436419 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CHX35-48C-**-+TDR | "EL296UH110XV48C**" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207436420 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CHX35-48C-**-+TDR | "EL296UH110XV60C**" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207436421 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CHX35-48C-**-+TDR | "SL280UH080NV60C**" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207436422 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CHX35-48C-**-+TDR | "SL280UH090V60C**" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207436423 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CHX35-48C-**-+TDR | "SL280UH090XV60C**" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207436424 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CHX35-48C-**-+TDR | "SL280UH100NV60C**" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207436425 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CHX35-48C-**-+TDR | "SL280UH110V60C**" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207436426 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CHX35-48C-**-+TDR | "SL280UH110XV60C**" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207436427 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CHX35-48C-**-+TDR | "SL297UH080NV48C**" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207436428 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CHX35-48C-**-+TDR | "SL297UH080NV60C**" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207436429 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CHX35-48C-**-+TDR | "SLP99UH090XV36C**" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207436430 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CHX35-48C-**-+TDR | "SLP99UH090XV48C**" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207436431 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CHX35-48C-**-+TDR | "SLP99UH090XV60C**" | 30 200 | 1 510 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207436432 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CHX35-48C-**-**+TDR | "SLP99UH110XV60C**" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207436433 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CR33-48B**+TDR+TXV | "EL296DF045XV36B**" | 34 200 | 1 710 \$ |
| 207436434 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CR33-48B**+TDR+TXV | "EL296DF070XV48B**" | 34 200 | 1 710 \$ |
| 207436435 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CR33-48B**+TDR+TXV | "SL280DF060NV36B**" | 34 200 | 1 710 \$ |
| 207436436 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CR33-48B**+TDR+TXV | "SL280DF090V48B**" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207436437 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CR33-48B**+TDR+TXV | "SLP99DF070XV36B**" | 34 200 | 1 710 \$ |
| 207436438 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CR33-48C**+TDR+TXV | "EL296DF090XV60C**" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207436439 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CR33-48C**+TDR+TXV | "EL296DF110XV60C**" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207436440 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CR33-48C**+TDR+TXV | "SL280DF080NV60C**" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207436441 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CR33-48C**+TDR+TXV | "SL280DF090V60C**" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207436442 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CR33-48C**+TDR+TXV | "SL280DF110V60C**" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 207436443 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CR33-48C**+TDR+TXV | "SLP99DF090XV36C**" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207436444 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CR33-48C**+TDR+TXV | "SLP99DF090XV48C**" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207436445 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CR33-48C**+TDR+TXV | "SLP99DF090XV60C**" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207436446 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CR33-48C**+TDR+TXV | "SLP99DF110XV60C**" | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207436468 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "EL296UH045XV36B**" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 207436469 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "EL296UH070XV36B**" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 207436470 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "SL280UH080NV48B**" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207436471 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "SL280UH090V36B**" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 207436472 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "SL280UH090V48B**" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 207436473 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "SL280UH090XV48B**" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 207436474 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "SL297UH040NV36B**" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 207436475 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "SL297UH060NV36B**" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 207436476 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-48B+TDR | "SLP99UH070XV36B**" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 207436477 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-48C+TDR | "EL296UH090XV36C**" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 207436478 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-48C+TDR | "EL296UH090XV48C**" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 207436479 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-48C+TDR | "EL296UH090XV60C**" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 207436480 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-48C+TDR | "EL296UH110XV48C**" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207436481 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-48C+TDR | "EL296UH110XV60C**" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 207436482 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-48C+TDR | "SL280UH080NV60C**" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207436483 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-48C+TDR | "SL280UH090V60C**" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207436484 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-48C+TDR | "SL280UH090XV60C**" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207436485 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-48C+TDR | "SL280UH100NV60C**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 207436486 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-48C+TDR | "SL280UH110V60C**" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207436487 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-48C+TDR | "SL280UH110XV60C**" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207436488 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-48C+TDR | "SL297UH080NV48C**" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207436489 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-48C+TDR | "SL297UH080NV60C**" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 207436490 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-48C+TDR | "SLP99UH090XV36C**" | 33 200 | 1 660 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207436491 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-48C+TDR | "SLP99UH090XV48C**" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 207436492 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-48C+TDR | "SLP99UH090XV60C**" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 207436493 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-48C+TDR | "SLP99UH110XV60C**" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 207436494 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-50/60C+TDR | "EL296UH090XV36C**" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207436495 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-50/60C+TDR | "EL296UH090XV48C**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207436496 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-50/60C+TDR | "EL296UH090XV60C**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207436497 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-50/60C+TDR | "EL296UH110XV48C**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207436498 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-50/60C+TDR | "EL296UH110XV60C**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207436499 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-50/60C+TDR | "SL280UH080NV60C**" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207436500 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-50/60C+TDR | "SL280UH090V60C**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207436501 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-50/60C+TDR | "SL280UH090XV60C**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207436502 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-50/60C+TDR | "SL280UH100NV60C**" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207436503 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-50/60C+TDR | "SL280UH110V60C**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207436504 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-50/60C+TDR | "SL280UH110XV60C**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207436505 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-50/60C+TDR | "SL297UH080NV48C**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207436506 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-50/60C+TDR | "SL297UH080NV60C**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207436507 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-50/60C+TDR | "SLP99UH090XV36C**" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207436508 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-50/60C+TDR | "SLP99UH090XV48C**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207436509 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-50/60C+TDR | "SLP99UH090XV60C**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207436510 | LENNOX | SL25XPV-036-230A** | CX35-50/60C+TDR | "SLP99UH110XV60C**" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207436511 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "EL296UH090XV48C**" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436512 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "EL296UH090XV60C**" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436513 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "EL296UH110XV48C**" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436514 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "EL296UH110XV60C**" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436515 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "SL280UH080NV60C**" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 207436516 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "SL280UH090V60C**" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 207436517 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "SL280UH090XV60C**" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 207436518 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "SL280UH100NV60C**" | 43 000 | 2 150 \$ |
| 207436519 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "SL280UH110V60C**" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436520 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "SL280UH110XV60C**" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436521 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "SL297UH080NV48C**" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436522 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "SL297UH080NV60C**" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436523 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV48C**" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436524 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV60C**" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436525 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "SLP99UH110XV60C**" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436526 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "EL296UH090XV48C**" | 42 500 | 2 125 \$ |
| 207436527 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "EL296UH090XV60C**" | 42 500 | 2 125 \$ |
| 207436528 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "EL296UH110XV48C**" | 42 500 | 2 125 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207436529 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "EL296UH110XV60C** | 42 500 | 2 125 \$ |
| 207436530 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SL280UH080NV60C** | 42 000 | 2 100 \$ |
| 207436531 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SL280UH090V60C** | 42 000 | 2 100 \$ |
| 207436532 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SL280UH090XV60C** | 42 000 | 2 100 \$ |
| 207436533 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SL280UH100NV60C** | 42 000 | 2 100 \$ |
| 207436534 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SL280UH110V60C** | 42 000 | 2 100 \$ |
| 207436535 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SL280UH110XV60C** | 42 000 | 2 100 \$ |
| 207436536 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SL297UH080NV48C** | 42 000 | 2 100 \$ |
| 207436537 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SL297UH080NV60C** | 42 000 | 2 100 \$ |
| 207436538 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV48C** | 42 500 | 2 125 \$ |
| 207436539 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV60C** | 42 500 | 2 125 \$ |
| 207436540 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SLP99UH110XV60C** | 42 500 | 2 125 \$ |
| 207436541 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CBA38MV-048-230*+TDR | | 45 500 | 2 275 \$ |
| 207436144 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CBA38MV-060-230*+TDR | | 43 000 | 2 150 \$ |
| 207436542 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "EL296UH090XV48C** | 46 000 | 2 300 \$ |
| 207436543 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "EL296UH090XV60C** | 46 000 | 2 300 \$ |
| 207436544 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "EL296UH110XV48C** | 46 000 | 2 300 \$ |
| 207436545 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "EL296UH110XV60C** | 46 000 | 2 300 \$ |
| 207436546 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "SL280UH080NV60C** | 45 500 | 2 275 \$ |
| 207436547 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "SL280UH090V60C** | 45 500 | 2 275 \$ |
| 207436548 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "SL280UH090XV60C** | 45 500 | 2 275 \$ |
| 207436549 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "SL280UH100NV60C** | 45 500 | 2 275 \$ |
| 207436550 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "SL280UH110V60C** | 45 500 | 2 275 \$ |
| 207436551 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "SL280UH110XV60C** | 45 500 | 2 275 \$ |
| 207436552 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "SL297UH080NV48C** | 46 000 | 2 300 \$ |
| 207436553 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "SL297UH080NV60C** | 46 000 | 2 300 \$ |
| 207436554 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV48C** | 46 000 | 2 300 \$ |
| 207436555 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV60C** | 46 000 | 2 300 \$ |
| 207436556 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "SLP99UH110XV60C** | 46 000 | 2 300 \$ |
| 207436557 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CH35-60D+TDR+TXV | "EL296UH135XV60D** | 42 000 | 2 100 \$ |
| 207436558 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CH35-60D+TDR+TXV | "SL280UH135V60D** | 42 000 | 2 100 \$ |
| 207436559 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CH35-60D+TDR+TXV | "SLP99UH135XV60D** | 42 000 | 2 100 \$ |
| 207436560 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "EL296UH090XV48C** | 46 000 | 2 300 \$ |
| 207436561 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "EL296UH090XV60C** | 46 000 | 2 300 \$ |
| 207436562 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "EL296UH110XV48C** | 46 000 | 2 300 \$ |
| 207436563 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "EL296UH110XV60C** | 46 000 | 2 300 \$ |
| 207436564 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "SL280UH080NV60C** | 45 500 | 2 275 \$ |
| 207436565 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "SL280UH090V60C** | 45 500 | 2 275 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207436566 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "SL280UH090XV60C** | 45 500 | 2 275 \$ |
| 207436567 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "SL280UH100NV60C** | 45 500 | 2 275 \$ |
| 207436568 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "SL280UH110V60C** | 45 500 | 2 275 \$ |
| 207436569 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "SL280UH110XV60C** | 45 500 | 2 275 \$ |
| 207436570 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "SL297UH080NV48C** | 46 000 | 2 300 \$ |
| 207436571 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "SL297UH080NV60C** | 46 000 | 2 300 \$ |
| 207436572 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "SLP99UH090XV48C** | 46 000 | 2 300 \$ |
| 207436573 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "SLP99UH090XV60C** | 46 000 | 2 300 \$ |
| 207436574 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "SLP99UH110XV60C** | 46 000 | 2 300 \$ |
| 207436575 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CHX35-60D-**-**+TDR | "EL296UH135XV60D** | 42 000 | 2 100 \$ |
| 207436576 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CHX35-60D-**-**+TDR | "SL280UH135V60D** | 42 000 | 2 100 \$ |
| 207436577 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CHX35-60D-**-**+TDR | "SLP99UH135XV60D** | 42 000 | 2 100 \$ |
| 207436578 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "EL296DF090XV60C** | 41 000 | 2 050 \$ |
| 207436579 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "EL296DF110XV60C** | 41 000 | 2 050 \$ |
| 207436580 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "SL280DF080NV60C** | 41 000 | 2 050 \$ |
| 207436581 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "SL280DF090V60C** | 41 000 | 2 050 \$ |
| 207436582 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "SL280DF110V60C** | 41 000 | 2 050 \$ |
| 207436583 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "SLP99DF090XV48C** | 41 000 | 2 050 \$ |
| 207436584 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "SLP99DF090XV60C** | 41 000 | 2 050 \$ |
| 207436585 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "SLP99DF110XV60C** | 41 000 | 2 050 \$ |
| 207436586 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "EL296UH090XV48C** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436587 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "EL296UH090XV60C** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436588 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "EL296UH110XV48C** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436589 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "EL296UH110XV60C** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436590 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "SL280UH080NV60C** | 43 000 | 2 150 \$ |
| 207436591 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "SL280UH090V60C** | 43 000 | 2 150 \$ |
| 207436592 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "SL280UH090XV60C** | 43 000 | 2 150 \$ |
| 207436593 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "SL280UH100NV60C** | 43 000 | 2 150 \$ |
| 207436594 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "SL280UH110V60C** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436595 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "SL280UH110XV60C** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436596 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "SL297UH080NV48C** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436597 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "SL297UH080NV60C** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436598 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "SLP99UH090XV48C** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436599 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "SLP99UH090XV60C** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436600 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CX35-49C+TDR | "SLP99UH110XV60C** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436601 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "EL296UH090XV48C** | 42 500 | 2 125 \$ |
| 207436602 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "EL296UH090XV60C** | 42 500 | 2 125 \$ |
| 207436603 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "EL296UH110XV48C** | 42 500 | 2 125 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207436604 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "EL296UH110XV60C** | 42 500 | 2 125 \$ |
| 207436605 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "SL280UH080NV60C** | 42 000 | 2 100 \$ |
| 207436606 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "SL280UH090V60C** | 42 000 | 2 100 \$ |
| 207436607 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "SL280UH090XV60C** | 42 000 | 2 100 \$ |
| 207436608 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "SL280UH100NV60C** | 42 000 | 2 100 \$ |
| 207436609 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "SL280UH110V60C** | 42 000 | 2 100 \$ |
| 207436610 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "SL280UH110XV60C** | 42 000 | 2 100 \$ |
| 207436611 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "SL297UH080NV48C** | 42 000 | 2 100 \$ |
| 207436612 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "SL297UH080NV60C** | 42 000 | 2 100 \$ |
| 207436613 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "SLP99UH090XV48C** | 42 500 | 2 125 \$ |
| 207436614 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "SLP99UH090XV60C** | 42 500 | 2 125 \$ |
| 207436615 | LENNOX | SL25XPV-048-230A** | CX35-60C+TDR | "SLP99UH110XV60C** | 42 500 | 2 125 \$ |
| 207436616 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "EL296UH090XV60C** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436617 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "EL296UH110XV60C** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436618 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "SL280UH080NV60C** | 43 000 | 2 150 \$ |
| 207436619 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "SL280UH090V60C** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436620 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "SL280UH090XV60C** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436621 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "SL280UH100NV60C** | 43 000 | 2 150 \$ |
| 207436622 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "SL280UH110V60C** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436623 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "SL280UH110XV60C** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436624 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "SL297UH080NV60C** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436625 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV60C** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436626 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | C35-49C+TDR+TXV | "SLP99UH110XV60C** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436627 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "EL296UH090XV60C** | 45 000 | 2 250 \$ |
| 207436628 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "EL296UH110XV60C** | 44 500 | 2 225 \$ |
| 207436629 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SL280UH080NV60C** | 44 000 | 2 200 \$ |
| 207436630 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SL280UH090V60C** | 44 500 | 2 225 \$ |
| 207436631 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SL280UH090XV60C** | 44 500 | 2 225 \$ |
| 207436632 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SL280UH100NV60C** | 44 000 | 2 200 \$ |
| 207436633 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SL280UH110V60C** | 44 500 | 2 225 \$ |
| 207436634 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SL280UH110XV60C** | 44 500 | 2 225 \$ |
| 207436635 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SL297UH080NV60C** | 44 500 | 2 225 \$ |
| 207436636 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV60C** | 45 000 | 2 250 \$ |
| 207436637 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | C35-60C+TDR+TXV | "SLP99UH110XV60C** | 44 500 | 2 225 \$ |
| 207436638 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | C35-60D+TDR+TXV | "EL296UH135XV60D** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436639 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | C35-60D+TDR+TXV | "SL280UH135V60D** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436640 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | C35-60D+TDR+TXV | "SLP99UH135XV60D** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436145 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CBA38MV-060-230*+TDR | | 45 500 | 2 275 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207436641 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "EL296UH090XV60C** | 48 500 | 2 425 \$ |
| 207436642 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "EL296UH110XV60C** | 48 500 | 2 425 \$ |
| 207436643 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "SL280UH080NV60C** | 48 000 | 2 400 \$ |
| 207436644 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "SL280UH090V60C** | 48 000 | 2 400 \$ |
| 207436645 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "SL280UH090XV60C** | 48 000 | 2 400 \$ |
| 207436646 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "SL280UH100NV60C** | 48 000 | 2 400 \$ |
| 207436647 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "SL280UH110V60C** | 48 500 | 2 425 \$ |
| 207436648 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "SL280UH110XV60C** | 48 500 | 2 425 \$ |
| 207436649 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "SL297UH080NV60C** | 48 500 | 2 425 \$ |
| 207436650 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV60C** | 48 500 | 2 425 \$ |
| 207436651 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CH35-51C+TDR+TXV | "SLP99UH110XV60C** | 48 500 | 2 425 \$ |
| 207436655 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "EL296UH090XV60C** | 48 500 | 2 425 \$ |
| 207436656 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "EL296UH110XV60C** | 48 500 | 2 425 \$ |
| 207436657 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "SL280UH080NV60C** | 48 000 | 2 400 \$ |
| 207436658 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "SL280UH090V60C** | 48 000 | 2 400 \$ |
| 207436659 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "SL280UH090XV60C** | 48 000 | 2 400 \$ |
| 207436660 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "SL280UH100NV60C** | 48 000 | 2 400 \$ |
| 207436661 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "SL280UH110V60C** | 48 500 | 2 425 \$ |
| 207436662 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "SL280UH110XV60C** | 48 500 | 2 425 \$ |
| 207436663 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "SL297UH080NV60C** | 48 500 | 2 425 \$ |
| 207436664 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "SLP99UH090XV60C** | 48 500 | 2 425 \$ |
| 207436665 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "SLP99UH110XV60C** | 48 500 | 2 425 \$ |
| 207436669 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "EL296DF090XV60C** | 44 000 | 2 200 \$ |
| 207436670 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "EL296DF110XV60C** | 44 000 | 2 200 \$ |
| 207436671 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "SL280DF080NV60C** | 44 000 | 2 200 \$ |
| 207436672 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "SL280DF090V60C** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436673 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "SL280DF110V60C** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436674 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "SLP99DF090XV60C** | 44 000 | 2 200 \$ |
| 207436675 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "SLP99DF110XV60C** | 44 000 | 2 200 \$ |
| 207436676 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CX35-49C+TDR | "EL296UH090XV60C** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436677 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CX35-49C+TDR | "EL296UH110XV60C** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436678 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CX35-49C+TDR | "SL280UH080NV60C** | 43 000 | 2 150 \$ |
| 207436679 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CX35-49C+TDR | "SL280UH090V60C** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436680 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CX35-49C+TDR | "SL280UH090XV60C** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436681 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CX35-49C+TDR | "SL280UH100NV60C** | 43 000 | 2 150 \$ |
| 207436682 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CX35-49C+TDR | "SL280UH110V60C** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436683 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CX35-49C+TDR | "SL280UH110XV60C** | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436684 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CX35-49C+TDR | "SL297UH080NV60C** | 43 500 | 2 175 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207436685 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CX35-49C+TDR | "SLP99UH090XV60C**" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436686 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CX35-49C+TDR | "SLP99UH110XV60C**" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436687 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "EL296UH090XV60C**" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 207436688 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "EL296UH110XV60C**" | 44 500 | 2 225 \$ |
| 207436689 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "SL280UH080NV60C**" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 207436690 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "SL280UH090V60C**" | 44 500 | 2 225 \$ |
| 207436691 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "SL280UH090XV60C**" | 44 500 | 2 225 \$ |
| 207436692 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "SL280UH100NV60C**" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 207436693 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "SL280UH110V60C**" | 44 500 | 2 225 \$ |
| 207436694 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "SL280UH110XV60C**" | 44 500 | 2 225 \$ |
| 207436695 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "SL297UH080NV60C**" | 44 500 | 2 225 \$ |
| 207436696 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "SLP99UH090XV60C**" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 207436697 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CX35-60C+TDR | "SLP99UH110XV60C**" | 44 500 | 2 225 \$ |
| 207436698 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CX35-60D+TDR | "EL296UH135XV60D**" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436699 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CX35-60D+TDR | "SL280UH135V60D**" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207436700 | LENNOX | SL25XPV-060-230A** | CX35-60D+TDR | "SLP99UH135XV60D**" | 43 500 | 2 175 \$ |
| 204631575 | LENNOX | VPB036H4M-3P | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 204631569 | LENNOX | VPB036H4M-3P | Unités avec conduits | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 204631570 | LENNOX | VPB036H4M-3P | Unités sans conduits | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 204631576 | LENNOX | VPB048H4M-3P | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 204631571 | LENNOX | VPB048H4M-3P | Unités avec conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 204631572 | LENNOX | VPB048H4M-3P | Unités sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 212608410 | LENNOX | VPC018H4M-3P* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 200 | 710 \$ |
| 212608405 | LENNOX | VPC018H4M-3P* | Unités avec conduits | | 14 300 | 715 \$ |
| 212608404 | LENNOX | VPC018H4M-3P* | Unités sans conduits | | 14 200 | 710 \$ |
| 212608406 | LENNOX | VPC024H4M-3P* | Unités sans conduits | | 17 000 | 850 \$ |
| 212406546 | LENNOX | VPC036H4M-3PD | Unités avec conduits | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212608415 | LENNOX | VPC036H4M-3PD* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212608409 | LENNOX | VPC036H4M-3PD* | Unités avec conduits | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212608408 | LENNOX | VPC036H4M-3PD* | Unités sans conduits | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 212608407 | LENNOX | VPC036H4M-3PS* | Unités sans conduits | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212608418 | LENNOX | VPC048H4M-3P* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 37 400 | 1 870 \$ |
| 212608417 | LENNOX | VPC048H4M-3P* | Unités avec conduits | | 38 000 | 1 900 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212608416 | LENNOX | VPC048H4M-3P* | Unités sans conduits | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 10093927 | LENNOX | XP20-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "EL296UH045XV36B" | 13 000 | 650 \$ |
| 10093928 | LENNOX | XP20-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "EL296UH070XV36B" | 13 000 | 650 \$ |
| 10093931 | LENNOX | XP20-024-230A** | C35-30B+TDR+TXV | "SLP98UH070XV36B" | 13 000 | 650 \$ |
| 201842142 | LENNOX | XP20-024-230A** | CBA38MV-018/024-230*+TDR | | 13 600 | 680 \$ |
| 201842143 | LENNOX | XP20-024-230A** | CBA38MV-030-230*+TDR | | 14 000 | 700 \$ |
| 202192030 | LENNOX | XP20-024-230A** | CHX35-30B-**-**+TDR | "EL296UH045XV36B**" | 14 400 | 720 \$ |
| 202192031 | LENNOX | XP20-024-230A** | CHX35-30B-**-**+TDR | "EL296UH070XV36B**" | 14 400 | 720 \$ |
| 202192033 | LENNOX | XP20-024-230A** | CHX35-30B-**-**+TDR | "SLP98UH070XV36B-***" | 14 400 | 720 \$ |
| 8550432 | LENNOX | XP20-024-230A** | CR33-48B*+TDR+TXV | "EL296DF045XV36B**" | 14 700 | 735 \$ |
| 8550433 | LENNOX | XP20-024-230A** | CR33-48B*+TDR+TXV | "SLP98DF070XV36B-***" | 14 700 | 735 \$ |
| 8550434 | LENNOX | XP20-024-230A** | CR33-48B*+TDR+TXV | "SLP98DF090XV36C-***" | 14 700 | 735 \$ |
| 10093941 | LENNOX | XP20-024-230A** | CX35-30B+TDR | "EL296UH045XV36B" | 13 000 | 650 \$ |
| 10093942 | LENNOX | XP20-024-230A** | CX35-30B+TDR | "EL296UH070XV36B" | 13 000 | 650 \$ |
| 10093945 | LENNOX | XP20-024-230A** | CX35-30B+TDR | "SLP98UH070XV36B" | 13 000 | 650 \$ |
| 201953305 | LENNOX | XP20-036-230A** | CBA38MV-042-230*+TDR | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 202192038 | LENNOX | XP20-036-230A** | CHX35-48C-**-**+TDR | "EL296UH090XV36C**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 203237240 | LENNOX | XP20-036-230A** | CR33-50/60*+TDR+TXV | "EL296DF090XV60C**" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 203237241 | LENNOX | XP20-036-230A** | CR33-50/60*+TDR+TXV | "EL296DF110XV60C**" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 8550482 | LENNOX | XP20-036-230A** | CR33-50/60*+TDR+TXV | "SLP98DF090XV36C-***" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 205743041 | LENNOX | XP20-036-230B** | C35-36B+TDR+TXV | "EL296UH045XV36B**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 205743042 | LENNOX | XP20-036-230B** | C35-36B+TDR+TXV | "EL296UH070XV36B**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 205743048 | LENNOX | XP20-036-230B** | C35-36B+TDR+TXV | "SL297UH040NV36B**" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 205743049 | LENNOX | XP20-036-230B** | C35-36B+TDR+TXV | "SL297UH060NV36B**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206322071 | LENNOX | XP20-036-230B** | C35-36B+TDR+TXV | "SLP99UH070XV36B**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 205743051 | LENNOX | XP20-036-230B** | C35-48B+TDR+TXV | "EL296UH045XV36B**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 205743052 | LENNOX | XP20-036-230B** | C35-48B+TDR+TXV | "EL296UH070XV36B**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 205743070 | LENNOX | XP20-036-230B** | C35-48B+TDR+TXV | "SL297UH040NV36B**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 205743071 | LENNOX | XP20-036-230B** | C35-48B+TDR+TXV | "SL297UH060NV36B**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206322072 | LENNOX | XP20-036-230B** | C35-48B+TDR+TXV | "SLP99UH070XV36B**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206361961 | LENNOX | XP20-036-230B** | C35-48C+TDR+TXV | "EL296UH090XV36C**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206361962 | LENNOX | XP20-036-230B** | C35-48C+TDR+TXV | "EL296UH090XV48C**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206361963 | LENNOX | XP20-036-230B** | C35-48C+TDR+TXV | "EL296UH090XV60C**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206361964 | LENNOX | XP20-036-230B** | C35-48C+TDR+TXV | "EL296UH110XV48C**" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206361965 | LENNOX | XP20-036-230B** | C35-48C+TDR+TXV | "EL296UH110XV60C**" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206361972 | LENNOX | XP20-036-230B** | C35-48C+TDR+TXV | "SL297UH080NV48C**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206361973 | LENNOX | XP20-036-230B** | C35-48C+TDR+TXV | "SL297UH080NV60C**" | 20 400 | 1 020 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206361974 | LENNOX | XP20-036-230B** | C35-48C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV36C**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206361975 | LENNOX | XP20-036-230B** | C35-48C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV48C**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206361976 | LENNOX | XP20-036-230B** | C35-48C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV60C**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206361977 | LENNOX | XP20-036-230B** | C35-48C+TDR+TXV | "SLP99UH110XV60C**" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 205743080 | LENNOX | XP20-036-230B** | C35-60D+TDR+TXV | "EL296UH135XV60D**" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 206322077 | LENNOX | XP20-036-230B** | C35-60D+TDR+TXV | "SLP99UH135XV60D**" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 205743083 | LENNOX | XP20-036-230B** | CBA38MV-030-230*+TDR | | 20 800 | 1 040 \$ |
| 205743037 | LENNOX | XP20-036-230B** | CBA38MV-036-230*+TDR | | 20 800 | 1 040 \$ |
| 205743084 | LENNOX | XP20-036-230B** | CBA38MV-042-230*+TDR | | 19 400 | 970 \$ |
| 205743086 | LENNOX | XP20-036-230B** | CH23-65+TDR+TXV | "EL296UH045XV36B**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 205743087 | LENNOX | XP20-036-230B** | CH23-65+TDR+TXV | "EL296UH070XV36B**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 205743089 | LENNOX | XP20-036-230B** | CH23-65+TDR+TXV | "EL296UH090XV36C**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 205743090 | LENNOX | XP20-036-230B** | CH23-65+TDR+TXV | "EL296UH090XV48C**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 205743091 | LENNOX | XP20-036-230B** | CH23-65+TDR+TXV | "EL296UH090XV60C**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 205743092 | LENNOX | XP20-036-230B** | CH23-65+TDR+TXV | "EL296UH110XV48C**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 205743093 | LENNOX | XP20-036-230B** | CH23-65+TDR+TXV | "EL296UH110XV60C**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 205743094 | LENNOX | XP20-036-230B** | CH23-65+TDR+TXV | "EL296UH135XV60D**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 205743110 | LENNOX | XP20-036-230B** | CH23-65+TDR+TXV | "SL297UH040NV36B**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 205743111 | LENNOX | XP20-036-230B** | CH23-65+TDR+TXV | "SL297UH060NV36B**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 205743112 | LENNOX | XP20-036-230B** | CH23-65+TDR+TXV | "SL297UH080NV48C**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 205743113 | LENNOX | XP20-036-230B** | CH23-65+TDR+TXV | "SL297UH080NV60C**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206322078 | LENNOX | XP20-036-230B** | CH23-65+TDR+TXV | "SLP99UH070XV36B**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206322079 | LENNOX | XP20-036-230B** | CH23-65+TDR+TXV | "SLP99UH090XV36C**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206322080 | LENNOX | XP20-036-230B** | CH23-65+TDR+TXV | "SLP99UH090XV48C**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206322081 | LENNOX | XP20-036-230B** | CH23-65+TDR+TXV | "SLP99UH090XV60C**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206322082 | LENNOX | XP20-036-230B** | CH23-65+TDR+TXV | "SLP99UH110XV60C**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206322083 | LENNOX | XP20-036-230B** | CH23-65+TDR+TXV | "SLP99UH135XV60D**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 205743121 | LENNOX | XP20-036-230B** | CH35-48B+TDR+TXV | "EL296UH045XV36B**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 205743122 | LENNOX | XP20-036-230B** | CH35-48B+TDR+TXV | "EL296UH070XV36B**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 205743127 | LENNOX | XP20-036-230B** | CH35-48B+TDR+TXV | "SL297UH040NV36B**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 205743128 | LENNOX | XP20-036-230B** | CH35-48B+TDR+TXV | "SL297UH060NV36B**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206322084 | LENNOX | XP20-036-230B** | CH35-48B+TDR+TXV | "SLP99UH070XV36B**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 205743130 | LENNOX | XP20-036-230B** | CH35-51C+TDR+TXV | "EL296UH090XV36C**" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 205743132 | LENNOX | XP20-036-230B** | CH35-51C+TDR+TXV | "EL296UH090XV48C**" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 205743133 | LENNOX | XP20-036-230B** | CH35-51C+TDR+TXV | "EL296UH090XV60C**" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 205743134 | LENNOX | XP20-036-230B** | CH35-51C+TDR+TXV | "EL296UH110XV48C**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 205743135 | LENNOX | XP20-036-230B** | CH35-51C+TDR+TXV | "EL296UH110XV60C**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 205743144 | LENNOX | XP20-036-230B** | CH35-51C+TDR+TXV | "SL297UH080NV48C**" | 20 200 | 1 010 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205743145 | LENNOX | XP20-036-230B** | CH35-51C+TDR+TXV | "SL297UH080NV60C**" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 206322085 | LENNOX | XP20-036-230B** | CH35-51C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV36C**" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 206322086 | LENNOX | XP20-036-230B** | CH35-51C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV48C**" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 206322087 | LENNOX | XP20-036-230B** | CH35-51C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV60C**" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 206322088 | LENNOX | XP20-036-230B** | CH35-51C+TDR+TXV | "SLP99UH110XV60C**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 205743150 | LENNOX | XP20-036-230B** | CHX35-48B-**-**+TDR | "EL296UH045XV36B**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 205743151 | LENNOX | XP20-036-230B** | CHX35-48B-**-**+TDR | "EL296UH070XV36B**" | 20 800 | 1 040 \$ |
| 205743156 | LENNOX | XP20-036-230B** | CHX35-48B-**-**+TDR | "SL297UH040NV36B**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 205743157 | LENNOX | XP20-036-230B** | CHX35-48B-**-**+TDR | "SL297UH060NV36B**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206322089 | LENNOX | XP20-036-230B** | CHX35-48B-**-**+TDR | "SLP99UH070XV36B**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 205743160 | LENNOX | XP20-036-230B** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "EL296UH090XV36C**" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 205743161 | LENNOX | XP20-036-230B** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "EL296UH090XV48C**" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 205743162 | LENNOX | XP20-036-230B** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "EL296UH090XV60C**" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 205743163 | LENNOX | XP20-036-230B** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "EL296UH110XV48C**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 205743164 | LENNOX | XP20-036-230B** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "EL296UH110XV60C**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 205743171 | LENNOX | XP20-036-230B** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "SL297UH080NV48C**" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 205743172 | LENNOX | XP20-036-230B** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "SL297UH080NV60C**" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 206322090 | LENNOX | XP20-036-230B** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "SLP99UH090XV36C**" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 206322091 | LENNOX | XP20-036-230B** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "SLP99UH090XV48C**" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 206322092 | LENNOX | XP20-036-230B** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "SLP99UH090XV60C**" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 206322093 | LENNOX | XP20-036-230B** | CHX35-51/61C-**-**+TDR | "SLP99UH110XV60C**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 205743177 | LENNOX | XP20-036-230B** | CR33-48B**+TDR+TXV | "EL296DF045XV36B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 205743178 | LENNOX | XP20-036-230B** | CR33-48B**+TDR+TXV | "EL296DF070XV48B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206322094 | LENNOX | XP20-036-230B** | CR33-48B**+TDR+TXV | "SLP99DF070XV36B**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 205743181 | LENNOX | XP20-036-230B** | CR33-48C**+TDR+TXV | "EL296DF090XV60C**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 205743182 | LENNOX | XP20-036-230B** | CR33-48C**+TDR+TXV | "EL296DF110XV60C**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206322095 | LENNOX | XP20-036-230B** | CR33-48C**+TDR+TXV | "SLP99DF090XV36C**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206322096 | LENNOX | XP20-036-230B** | CR33-48C**+TDR+TXV | "SLP99DF090XV48C**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206322097 | LENNOX | XP20-036-230B** | CR33-48C**+TDR+TXV | "SLP99DF090XV60C**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206322098 | LENNOX | XP20-036-230B** | CR33-48C**+TDR+TXV | "SLP99DF110XV60C**" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 205743190 | LENNOX | XP20-036-230B** | CR33-50/60+TDR+TXV | "EL296DF090XV60C**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 205743191 | LENNOX | XP20-036-230B** | CR33-50/60+TDR+TXV | "EL296DF110XV60C**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206322099 | LENNOX | XP20-036-230B** | CR33-50/60+TDR+TXV | "SLP99DF090XV36C**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206322100 | LENNOX | XP20-036-230B** | CR33-50/60+TDR+TXV | "SLP99DF090XV48C**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206322101 | LENNOX | XP20-036-230B** | CR33-50/60+TDR+TXV | "SLP99DF090XV60C**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206322102 | LENNOX | XP20-036-230B** | CR33-50/60+TDR+TXV | "SLP99DF110XV60C**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 205743201 | LENNOX | XP20-036-230B** | CX35-36B+TDR | "EL296UH045XV36B**" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 205743202 | LENNOX | XP20-036-230B** | CX35-36B+TDR | "EL296UH070XV36B**" | 20 600 | 1 030 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205743207 | LENNOX | XP20-036-230B** | CX35-36B+TDR | "SL297UH040NV36B** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 205743208 | LENNOX | XP20-036-230B** | CX35-36B+TDR | "SL297UH060NV36B** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206322103 | LENNOX | XP20-036-230B** | CX35-36B+TDR | "SLP99UH070XV36B** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 205743210 | LENNOX | XP20-036-230B** | CX35-48B+TDR | "EL296UH045XV36B** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 205743211 | LENNOX | XP20-036-230B** | CX35-48B+TDR | "EL296UH070XV36B** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 205743216 | LENNOX | XP20-036-230B** | CX35-48B+TDR | "SL297UH040NV36B** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 205743218 | LENNOX | XP20-036-230B** | CX35-48B+TDR | "SL297UH060NV36B** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206322104 | LENNOX | XP20-036-230B** | CX35-48B+TDR | "SLP99UH070XV36B** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 205743220 | LENNOX | XP20-036-230B** | CX35-48C+TDR | "EL296UH090XV36C** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 205743221 | LENNOX | XP20-036-230B** | CX35-48C+TDR | "EL296UH090XV48C** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 205743222 | LENNOX | XP20-036-230B** | CX35-48C+TDR | "EL296UH090XV60C** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 205743223 | LENNOX | XP20-036-230B** | CX35-48C+TDR | "EL296UH110XV48C** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 205743224 | LENNOX | XP20-036-230B** | CX35-48C+TDR | "EL296UH110XV60C** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 205743231 | LENNOX | XP20-036-230B** | CX35-48C+TDR | "SL297UH080NV48C** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 205743233 | LENNOX | XP20-036-230B** | CX35-48C+TDR | "SL297UH080NV60C** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206322105 | LENNOX | XP20-036-230B** | CX35-48C+TDR | "SLP99UH090XV36C** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206322106 | LENNOX | XP20-036-230B** | CX35-48C+TDR | "SLP99UH090XV48C** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206322107 | LENNOX | XP20-036-230B** | CX35-48C+TDR | "SLP99UH090XV60C** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206322108 | LENNOX | XP20-036-230B** | CX35-48C+TDR | "SLP99UH110XV60C** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 205743238 | LENNOX | XP20-036-230B** | CX35-60D+TDR | "EL296UH135XV60D** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 206322109 | LENNOX | XP20-036-230B** | CX35-60D+TDR | "SLP99UH135XV60D** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 201842144 | LENNOX | XP20-048-230A** | CBA38MV-060-230*+TDR | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 202189875 | LENNOX | XP20-048-230A** | CHX35-60D-**-**+TDR | "SLP98UH135XV60D-*** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 201842145 | LENNOX | XP20-060-230A** | CBA38MV-060-230*+TDR | | 36 200 | 1 810 \$ |
| 202189869 | LENNOX | XP20-060-230A** | CHX35-60D-**-**+TDR | "EL296UH135XV60D** | 36 600 | 1 830 \$ |
| 202189867 | LENNOX | XP20-060-230A** | CHX35-60D-**-**+TDR | "SLP98UH135XV60D-*** | 36 600 | 1 830 \$ |
| 8561579 | LENNOX | XP20-060-230A** | CR33-60+TDR | "EL296DF090XV60C-*** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 8561580 | LENNOX | XP20-060-230A** | CR33-60+TDR | "EL296DF110XV60C-*** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 8561583 | LENNOX | XP20-060-230A** | CR33-60+TDR | "SLP98DF090XV60C** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 8561584 | LENNOX | XP20-060-230A** | CR33-60+TDR | "SLP98DF110XV60C-*** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 10092279 | LENNOX | XP25-024-230-** | C35-36B+TDR+TXV | "EL296UH045XV36B** | 13 800 | 690 \$ |
| 10092280 | LENNOX | XP25-024-230-** | C35-36B+TDR+TXV | "EL296UH070XV36B** | 13 800 | 690 \$ |
| 10092281 | LENNOX | XP25-024-230-** | C35-36B+TDR+TXV | "SLP98DF070XV36B** | 13 800 | 690 \$ |
| 201953308 | LENNOX | XP25-024-230-** | CBA38MV-036-230*+TDR | | 13 600 | 680 \$ |
| 202192157 | LENNOX | XP25-024-230-** | CHX35-42B-**-**+TDR | "EL296UH045XV36B** | 14 600 | 730 \$ |
| 202192158 | LENNOX | XP25-024-230-** | CHX35-42B-**-**+TDR | "EL296UH070XV36B** | 14 600 | 730 \$ |
| 202192159 | LENNOX | XP25-024-230-** | CHX35-42B-**-**+TDR | "SLP98UH070XV36B** | 14 600 | 730 \$ |
| 202192160 | LENNOX | XP25-024-230-** | CHX35-42C-**-**+TDR | "EL296UH090XV36C** | 14 200 | 710 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 202192161 | LENNOX | XP25-024-230-** | CHX35-42C-**-**+TDR | "SLP98UH090XV36C**" | 14 200 | 710 \$ |
| 10092245 | LENNOX | XP25-024-230-** | CX35-36B+TDR | "EL296UH045XV36B**" | 13 800 | 690 \$ |
| 10092246 | LENNOX | XP25-024-230-** | CX35-36B+TDR | "EL296UH070XV36B**" | 13 800 | 690 \$ |
| 10444469 | LENNOX | XP25-024-230-** | CX35-36B+TDR | "SLP98UH070XV36B**" | 13 800 | 690 \$ |
| 201930688 | LENNOX | XP25-036-230-** | CBA38MV-042-230*+TDR | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 202192163 | LENNOX | XP25-036-230-** | CHX35-42B-**-**+TDR | "EL296UH045XV36B**" | 19 800 | 990 \$ |
| 202192164 | LENNOX | XP25-036-230-** | CHX35-42B-**-**+TDR | "EL296UH070XV36B**" | 19 800 | 990 \$ |
| 202192165 | LENNOX | XP25-036-230-** | CHX35-42B-**-**+TDR | "SLP98UH070XV36B**" | 19 600 | 980 \$ |
| 7133800 | LENNOX | XP25-036-230-** | CR33-50/60*+TDR+TXV | "SLP98DF070XV36B**" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 5947719 | LENNOX | XP25-036-230-** | CR33-50/60*+TDR+TXV | "SLP98DF090XV36C-***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 205747024 | LENNOX | XP25-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "EL296UH045XV36B**" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 205747025 | LENNOX | XP25-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "EL296UH070XV36B**" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 205747030 | LENNOX | XP25-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "SL297UH040NV36B**" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 205747031 | LENNOX | XP25-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "SL297UH060NV36B**" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206185741 | LENNOX | XP25-036-230A** | C35-48B+TDR+TXV | "SLP99UH070XV36B**" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 205747033 | LENNOX | XP25-036-230A** | C35-48C+TDR+TXV | "EL296UH090XV36C**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 205747034 | LENNOX | XP25-036-230A** | C35-48C+TDR+TXV | "EL296UH090XV48C**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 205747035 | LENNOX | XP25-036-230A** | C35-48C+TDR+TXV | "EL296UH090XV60C**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 205747036 | LENNOX | XP25-036-230A** | C35-48C+TDR+TXV | "EL296UH110XV48C**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 205747037 | LENNOX | XP25-036-230A** | C35-48C+TDR+TXV | "EL296UH110XV60C**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 205747044 | LENNOX | XP25-036-230A** | C35-48C+TDR+TXV | "SL297UH080NV48C**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 205747045 | LENNOX | XP25-036-230A** | C35-48C+TDR+TXV | "SL297UH080NV60C**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206368363 | LENNOX | XP25-036-230A** | C35-48C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV36C**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206368364 | LENNOX | XP25-036-230A** | C35-48C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV48C**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206368365 | LENNOX | XP25-036-230A** | C35-48C+TDR+TXV | "SLP99UH090XV60C**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206368366 | LENNOX | XP25-036-230A** | C35-48C+TDR+TXV | "SLP99UH110XV60C**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 205747050 | LENNOX | XP25-036-230A** | C35-60D+TDR+TXV | "EL296UH135XV60D**" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206366297 | LENNOX | XP25-036-230A** | C35-60D+TDR+TXV | "SLP99UH135XV60D**" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 205747053 | LENNOX | XP25-036-230A** | CBA38MV-030-230*+TDR | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 205747143 | LENNOX | XP25-036-230A** | CBA38MV-036-230*+TDR | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 205747054 | LENNOX | XP25-036-230A** | CBA38MV-042-230*+TDR | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 205747055 | LENNOX | XP25-036-230A** | CBA38MV-048-230*+TDR | | 20 800 | 1 040 \$ |
| 205747056 | LENNOX | XP25-036-230A** | CH23-65+TDR+TXV | "EL296UH045XV36B**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205747057 | LENNOX | XP25-036-230A** | CH23-65+TDR+TXV | "EL296UH070XV36B**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205747058 | LENNOX | XP25-036-230A** | CH23-65+TDR+TXV | "EL296UH090XV36C**" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205747059 | LENNOX | XP25-036-230A** | CH23-65+TDR+TXV | "EL296UH090XV48C**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205747060 | LENNOX | XP25-036-230A** | CH23-65+TDR+TXV | "EL296UH090XV60C**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205747061 | LENNOX | XP25-036-230A** | CH23-65+TDR+TXV | "EL296UH110XV48C**" | 22 000 | 1 100 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205747062 | LENNOX | XP25-036-230A** | CH23-65+TDR+TXV | "EL296UH110XV60C** | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205747063 | LENNOX | XP25-036-230A** | CH23-65+TDR+TXV | "EL296UH135XV60D** | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205747077 | LENNOX | XP25-036-230A** | CH23-65+TDR+TXV | "SL297UH040NV36B** | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205747078 | LENNOX | XP25-036-230A** | CH23-65+TDR+TXV | "SL297UH060NV36B** | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205747079 | LENNOX | XP25-036-230A** | CH23-65+TDR+TXV | "SL297UH080NV48C** | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205747080 | LENNOX | XP25-036-230A** | CH23-65+TDR+TXV | "SL297UH080NV60C** | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206366298 | LENNOX | XP25-036-230A** | CH23-65+TDR+TXV | "SLP99UH070XV36B** | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206366299 | LENNOX | XP25-036-230A** | CH23-65+TDR+TXV | "SLP99UH090XV36C** | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206366300 | LENNOX | XP25-036-230A** | CH23-65+TDR+TXV | "SLP99UH090XV48C** | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206366301 | LENNOX | XP25-036-230A** | CH23-65+TDR+TXV | "SLP99UH090XV60C** | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206366302 | LENNOX | XP25-036-230A** | CH23-65+TDR+TXV | "SLP99UH110XV60C** | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206366303 | LENNOX | XP25-036-230A** | CH23-65+TDR+TXV | "SLP99UH135XV60D** | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205747087 | LENNOX | XP25-036-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "EL296UH045XV36B** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 205747088 | LENNOX | XP25-036-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "EL296UH070XV36B** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 205747093 | LENNOX | XP25-036-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "SL297UH040NV36B** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 205747094 | LENNOX | XP25-036-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "SL297UH060NV36B** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206366304 | LENNOX | XP25-036-230A** | CH35-48B+TDR+TXV | "SLP99UH070XV36B** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 205747096 | LENNOX | XP25-036-230A** | CHX35-48B-**-**+TDR | "EL296UH045XV36B** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 205747097 | LENNOX | XP25-036-230A** | CHX35-48B-**-**+TDR | "EL296UH070XV36B** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 205747102 | LENNOX | XP25-036-230A** | CHX35-48B-**-**+TDR | "SL297UH040NV36B** | 20 600 | 1 030 \$ |
| 205747103 | LENNOX | XP25-036-230A** | CHX35-48B-**-**+TDR | "SL297UH060NV36B** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206366305 | LENNOX | XP25-036-230A** | CHX35-48B-**-**+TDR | "SLP99UH070XV36B** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 206321956 | LENNOX | XP25-036-230A** | CR33-50/60*+TDR+TXV | "SLP99DF090XV36C** | 21 000 | 1 050 \$ |
| 205747105 | LENNOX | XP25-036-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "EL296DF090XV60C** | 21 000 | 1 050 \$ |
| 205747106 | LENNOX | XP25-036-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "EL296DF110XV60C** | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206366306 | LENNOX | XP25-036-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "SLP99DF090XV48C** | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206321971 | LENNOX | XP25-036-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "SLP99DF090XV60C** | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206321972 | LENNOX | XP25-036-230A** | CR33-50/60+TDR+TXV | "SLP99DF110XV60C** | 21 000 | 1 050 \$ |
| 205747113 | LENNOX | XP25-036-230A** | CX35-48B+TDR | "EL296UH045XV36B** | 21 200 | 1 060 \$ |
| 205747114 | LENNOX | XP25-036-230A** | CX35-48B+TDR | "EL296UH070XV36B** | 21 200 | 1 060 \$ |
| 205747119 | LENNOX | XP25-036-230A** | CX35-48B+TDR | "SL297UH040NV36B** | 21 200 | 1 060 \$ |
| 205747120 | LENNOX | XP25-036-230A** | CX35-48B+TDR | "SL297UH060NV36B** | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206185742 | LENNOX | XP25-036-230A** | CX35-48B+TDR | "SLP99UH070XV36B** | 21 200 | 1 060 \$ |
| 205747122 | LENNOX | XP25-036-230A** | CX35-48C+TDR | "EL296UH090XV36C** | 21 000 | 1 050 \$ |
| 205747123 | LENNOX | XP25-036-230A** | CX35-48C+TDR | "EL296UH090XV48C** | 21 000 | 1 050 \$ |
| 205747124 | LENNOX | XP25-036-230A** | CX35-48C+TDR | "EL296UH090XV60C** | 21 000 | 1 050 \$ |
| 205747125 | LENNOX | XP25-036-230A** | CX35-48C+TDR | "EL296UH110XV48C** | 21 000 | 1 050 \$ |
| 205747126 | LENNOX | XP25-036-230A** | CX35-48C+TDR | "EL296UH110XV60C** | 21 000 | 1 050 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 205747133 | LENNOX | XP25-036-230A** | CX35-48C+TDR | "SL297UH080NV48C**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 205747134 | LENNOX | XP25-036-230A** | CX35-48C+TDR | "SL297UH080NV60C**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206368367 | LENNOX | XP25-036-230A** | CX35-48C+TDR | "SLP99UH090XV36C**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206368368 | LENNOX | XP25-036-230A** | CX35-48C+TDR | "SLP99UH090XV48C**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206368369 | LENNOX | XP25-036-230A** | CX35-48C+TDR | "SLP99UH090XV60C**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206368370 | LENNOX | XP25-036-230A** | CX35-48C+TDR | "SLP99UH110XV60C**" | 21 000 | 1 050 \$ |
| 205747139 | LENNOX | XP25-036-230A** | CX35-60D+TDR | "EL296UH135XV60D**" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206366307 | LENNOX | XP25-036-230A** | CX35-60D+TDR | "SLP99UH135XV60D**" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 201924837 | LENNOX | XP25-048-230-** | CBA38MV-048-230*+TDR | | 31 600 | 1 580 \$ |
| 202073556 | LENNOX | XP25-048-230-** | CBA38MV-060-230*+TDR | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 202192167 | LENNOX | XP25-048-230-** | CHX35-60D-**.*+TDR | "EL296UH135XV60D**" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 202192168 | LENNOX | XP25-048-230-** | CHX35-60D-**.*+TDR | "SLP98UH135XV60D**" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 5947775 | LENNOX | XP25-048-230-** | CR33-50/60*+TDR+TXV | "EL296DF090XV60C-***" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 5947776 | LENNOX | XP25-048-230-** | CR33-50/60*+TDR+TXV | "EL296DF110XV60C-***" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 5947779 | LENNOX | XP25-048-230-** | CR33-50/60*+TDR+TXV | "SLP98DF090XV48C-***" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 5947780 | LENNOX | XP25-048-230-** | CR33-50/60*+TDR+TXV | "SLP98DF090XV60C-***" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 5947781 | LENNOX | XP25-048-230-** | CR33-50/60*+TDR+TXV | "SLP98DF110XV60C-***" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 5947849 | LENNOX | XP25-048-230-** | CR33-60+TDR | "EL296DF090XV60C-***" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 5947850 | LENNOX | XP25-048-230-** | CR33-60+TDR | "EL296DF110XV60C-***" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 5947853 | LENNOX | XP25-048-230-** | CR33-60+TDR | "SLP98DF090XV48C-***" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 5947854 | LENNOX | XP25-048-230-** | CR33-60+TDR | "SLP98DF110XV60C-***" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 202327813 | LENNOX | XP25-048-230-** | CX35-49C+TDR | "SLP98UH110XV60C**" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 201930689 | LENNOX | XP25-060-230-** | CBA38MV-060-230*+TDR | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 5947856 | LENNOX | XP25-060-230-** | CR33-60+TDR | "EL296DF090XV60C-***" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 5947857 | LENNOX | XP25-060-230-** | CR33-60+TDR | "EL296DF110XV60C-***" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 7979864 | LENNOX | XP25-060-230-** | CR33-60+TDR | "SLP98DF090XV60C**" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 5947861 | LENNOX | XP25-060-230-** | CR33-60+TDR | "SLP98DF110XV60C-***" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 10271659 | LG | ARUB060GSS4 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 42 500 | 2 125 \$ |
| 10271657 | LG | ARUB060GSS4 | Unités avec conduits | | 42 500 | 2 125 \$ |
| 10070561 | LG | ARUB060GSS4 | Unités sans conduits | | 42 500 | 2 125 \$ |
| 205967240 | LG | ARUM036GSS5 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 30 600 | 1 530 \$ |
| 205967238 | LG | ARUM036GSS5 | Unités avec conduits | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205967237 | LG | ARUM036GSS5 | Unités sans conduits | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205967239 | LG | ARUM048GSS5 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 37 400 | 1 870 \$ |
| 205967236 | LG | ARUM048GSS5 | Unités avec conduits | | 36 400 | 1 820 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 205967235 | LG | ARUM048GSS5 | Unités sans conduits | | 38 500 | 1 925 \$ |
| 10271658 | LG | ARUN024GSS4 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 18 900 | 945 \$ |
| 10070562 | LG | ARUN024GSS4 | Unités sans conduits | | 18 900 | 945 \$ |
| 8717932 | LG | ARUN038GSS4 | Unités avec conduits | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 8717931 | LG | ARUN038GSS4 | Unités sans conduits | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 8717934 | LG | ARUN048GSS4 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 10516995 | LG | ARUN060GSS4 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 42 500 | 2 125 \$ |
| 10514711 | LG | ARUN060GSS4 | Unités avec conduits | | 42 500 | 2 125 \$ |
| 10514710 | LG | ARUN060GSS4 | Unités sans conduits | | 42 500 | 2 125 \$ |
| 7947563 | LG | LAU090HYV1 | LAN090HYV1 | | 6 750 | 338 \$ |
| 204825177 | LG | LAU090HYV3 | LAN090HYV3 | | 6 700 | 335 \$ |
| 6233140 | LG | LAU120HYV | LAN120HYV | | 8 400 | 420 \$ |
| 204825178 | LG | LAU120HYV3 | LAN120HYV3 | | 8 300 | 415 \$ |
| 204825179 | LG | LAU150HYV3 | LAN150HYV3 | | 10 900 | 545 \$ |
| 8584525 | LG | LAU180HYV1 | LAN180HYV1 | | 13 000 | 650 \$ |
| 9680934 | LG | LAU180HYV2 | LAN180HYV2 | | 13 500 | 675 \$ |
| 204825180 | LG | LAU180HYV3 | LAN180HYV3 | | 13 100 | 655 \$ |
| 8584526 | LG | LAU240HYV1 | LAN240HYV1 | | 17 200 | 860 \$ |
| 204825181 | LG | LAU240HYV3 | LAN240HYV3 | | 15 800 | 790 \$ |
| 10570124 | LG | LGU121HSV3 | LGN121HSV3 | | 8 200 | 410 \$ |
| 10516996 | LG | LMU180HHV | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 700 | 735 \$ |
| 10445373 | LG | LMU180HHV | Unités avec conduits | | 14 700 | 735 \$ |
| 10445372 | LG | LMU180HHV | Unités sans conduits | | 14 700 | 735 \$ |
| 206221550 | LG | LMU180HV | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 13 700 | 685 \$ |
| 206221549 | LG | LMU180HV | Unités avec conduits | | 13 000 | 650 \$ |
| 206221543 | LG | LMU180HV | Unités sans conduits | | 14 500 | 725 \$ |
| 208132537 | LG | LMU183HV | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 13 600 | 680 \$ |
| 208131885 | LG | LMU183HV | Unités avec conduits | | 13 400 | 670 \$ |
| 208131884 | LG | LMU183HV | Unités sans conduits | | 13 800 | 690 \$ |
| 7184506 | LG | LMU18CHV | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 13 250 | 663 \$ |
| 7180061 | LG | LMU18CHV | Unités avec conduits | | 13 000 | 650 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 10516997 | LG | LMU240HHV | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 16 300 | 815 \$ |
| 10445375 | LG | LMU240HHV | Unités avec conduits | | 15 200 | 760 \$ |
| 10445374 | LG | LMU240HHV | Unités sans conduits | | 17 400 | 870 \$ |
| 206221552 | LG | LMU240HV | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 206221551 | LG | LMU240HV | Unités avec conduits | | 14 500 | 725 \$ |
| 206221544 | LG | LMU240HV | Unités sans conduits | | 15 200 | 760 \$ |
| 208132538 | LG | LMU243HV | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 700 | 735 \$ |
| 208131887 | LG | LMU243HV | Unités avec conduits | | 14 600 | 730 \$ |
| 208131886 | LG | LMU243HV | Unités sans conduits | | 14 900 | 745 \$ |
| 7184507 | LG | LMU24CHV | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 250 | 713 \$ |
| 7184505 | LG | LMU24CHV | Unités avec conduits | | 14 000 | 700 \$ |
| 7180062 | LG | LMU24CHV | Unités sans conduits | | 14 500 | 725 \$ |
| 10525928 | LG | LMU300HHV | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 18 300 | 915 \$ |
| 10445377 | LG | LMU300HHV | Unités avec conduits | | 17 700 | 885 \$ |
| 10445376 | LG | LMU300HHV | Unités sans conduits | | 18 900 | 945 \$ |
| 208132539 | LG | LMU303HV | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 19 000 | 950 \$ |
| 208131889 | LG | LMU303HV | Unités avec conduits | | 18 000 | 900 \$ |
| 208131888 | LG | LMU303HV | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 8111359 | LG | LMU30CHV | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 19 300 | 965 \$ |
| 8111356 | LG | LMU30CHV | Unités avec conduits | | 19 000 | 950 \$ |
| 8111355 | LG | LMU30CHV | Unités sans conduits | | 19 600 | 980 \$ |
| 10445111 | LG | LMU360HHV | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 27 500 | 1 375 \$ |
| 10443475 | LG | LMU360HHV | Unités avec conduits | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 10443472 | LG | LMU360HHV | Unités sans conduits | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206717012 | LG | LMU361HHV | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206717006 | LG | LMU361HHV | Unités avec conduits | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206717007 | LG | LMU361HHV | Unités sans conduits | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208132540 | LG | LMU363HV | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 20 400 | 1 020 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 208131891 | LG | LMU363HV | Unités avec conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 208131890 | LG | LMU363HV | Unités sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 7184508 | LG | LMU36CHV | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 19 750 | 988 \$ |
| 7180064 | LG | LMU36CHV | Unités avec conduits | | 19 500 | 975 \$ |
| 7180063 | LG | LMU36CHV | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 10444103 | LG | LMU420HHV | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 10443474 | LG | LMU420HHV | Unités avec conduits | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 10443471 | LG | LMU420HHV | Unités sans conduits | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206717013 | LG | LMU421HHV | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206717008 | LG | LMU421HHV | Unités avec conduits | | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206717001 | LG | LMU421HHV | Unités sans conduits | | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206717014 | LG | LMU480HHV | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 206717009 | LG | LMU480HHV | Unités avec conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 206717002 | LG | LMU480HHV | Unités sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 8111360 | LG | LMU480HV | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 300 | 1 715 \$ |
| 8111357 | LG | LMU480HV | Unités avec conduits | | 33 600 | 1 680 \$ |
| 8111358 | LG | LMU480HV | Unités sans conduits | | 34 080 | 1 704 \$ |
| 206717010 | LG | LMU481HV | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 33 800 | 1 690 \$ |
| 206717004 | LG | LMU481HV | Unités avec conduits | | 33 800 | 1 690 \$ |
| 206716999 | LG | LMU481HV | Unités sans conduits | | 33 800 | 1 690 \$ |
| 210568062 | LG | LMU483HV | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 33 800 | 1 690 \$ |
| 210529234 | LG | LMU483HV | Unités avec conduits | | 33 800 | 1 690 \$ |
| 210529233 | LG | LMU483HV | Unités sans conduits | | 33 800 | 1 690 \$ |
| 206717011 | LG | LMU541HV | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 37 200 | 1 860 \$ |
| 206717005 | LG | LMU541HV | Unités avec conduits | | 37 200 | 1 860 \$ |
| 206717000 | LG | LMU541HV | Unités sans conduits | | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210568063 | LG | LMU543HV | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210529236 | LG | LMU543HV | Unités avec conduits | | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210529235 | LG | LMU543HV | Unités sans conduits | | 37 200 | 1 860 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 8898930 | LG | LMU600HV | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 8898929 | LG | LMU600HV | Unités avec conduits | | 43 000 | 2 150 \$ |
| 8898928 | LG | LMU600HV | Unités sans conduits | | 41 000 | 2 050 \$ |
| 7484109 | LG | LSU090HSV4 | LAN090HSV4 | | 6 600 | 330 \$ |
| 10567393 | LG | LSU090HSV5 | LAN090HSV5 | | 6 600 | 330 \$ |
| 10567394 | LG | LSU090HSV5 | LSN090HSV5 | | 6 600 | 330 \$ |
| 10570122 | LG | LSU120HSV5 | LAN120HSV5 | | 8 200 | 410 \$ |
| 10570123 | LG | LSU120HSV5 | LSN120HSV5 | | 8 200 | 410 \$ |
| 10567390 | LG | LSU180HSV5 | LAN180HSV5 | | 13 000 | 650 \$ |
| 10567391 | LG | LSU180HSV5 | LSN180HSV5 | | 13 000 | 650 \$ |
| 207462345 | LG | LSU181HSV5 | LAN181HSV5 | | 13 000 | 650 \$ |
| 207348503 | LG | LSU181HSV5 | LSN181HSV5 | | 13 000 | 650 \$ |
| 9122552 | LG | LSU243HLV | LSN243HLV | | 17 900 | 895 \$ |
| 204825182 | LG | LSU243HLV3 | LSN243HLV3 | | 15 800 | 790 \$ |
| 204825183 | LG | LSU303HLV3 | LSN303HLV3 | | 19 700 | 985 \$ |
| 204825184 | LG | LSU363HLV3 | LSN363HLV3 | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211234500 | LG | LUU090HV | LCN098HV4 | | 7 000 | 350 \$ |
| 211234501 | LG | LUU090HV | LQN090HV4 | | 6 800 | 340 \$ |
| 203381526 | LG | LUU097HV | LCN098HV4 | | 7 000 | 350 \$ |
| 205049408 | LG | LUU097HV | LQN090HV4 | | 6 800 | 340 \$ |
| 211234502 | LG | LUU120HV | LCN128HV4 | | 9 100 | 455 \$ |
| 211234503 | LG | LUU120HV | LQN120HV4 | | 9 200 | 460 \$ |
| 203381517 | LG | LUU127HV | LCN128HV4 | | 9 100 | 455 \$ |
| 8931559 | LG | LUU127HV | LDN127HV4 | | 10 000 | 500 \$ |
| 205049407 | LG | LUU127HV | LQN120HV4 | | 9 200 | 460 \$ |
| 205788763 | LG | LUU180HHV | LCN188HV4 | | 13 600 | 680 \$ |
| 205788766 | LG | LUU180HHV | LDN187HV4 | | 12 200 | 610 \$ |
| 205788774 | LG | LUU180HHV | LVN181HV4 | | 13 400 | 670 \$ |
| 211234504 | LG | LUU180HV | LCN188HV4 | | 12 700 | 635 \$ |
| 211234505 | LG | LUU180HV | LVN181HV4 | | 13 000 | 650 \$ |
| 5859619 | LG | LUU187HV | LCN187HV | | 12 500 | 625 \$ |
| 10513886 | LG | LUU188HV | LVN180HV4 | | 12 600 | 630 \$ |
| 202177384 | LG | LUU189HV | LCN188HV4 | | 12 700 | 635 \$ |
| 203161351 | LG | LUU189HV | LVN181HV4 | | 13 000 | 650 \$ |
| 205788764 | LG | LUU240HHV | LCN249HV | | 17 400 | 870 \$ |
| 205788767 | LG | LUU240HHV | LHN248HV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205788775 | LG | LUU240HHV | LVN241HV4 | | 18 300 | 915 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211234513 | LG | LUU240HV | LCN249HV | | 17 400 | 870 \$ |
| 211234506 | LG | LUU240HV | LHN248HV | | 17 500 | 875 \$ |
| 211234507 | LG | LUU240HV | LVN241HV4 | | 18 700 | 935 \$ |
| 5859621 | LG | LUU247HV | LHN247HV | | 17 600 | 880 \$ |
| 10513887 | LG | LUU248HV | LVN240HV4 | | 18 000 | 900 \$ |
| 203161150 | LG | LUU249HV | LCN248HV | | 17 500 | 875 \$ |
| 203161353 | LG | LUU249HV | LHN248HV | | 17 500 | 875 \$ |
| 203161352 | LG | LUU249HV | LVN241HV4 | | 18 700 | 935 \$ |
| 205788768 | LG | LUU360HHV | LCN369HV | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 205788769 | LG | LUU360HHV | LHN368HV | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 205788773 | LG | LUU360HHV | LVN361HV4 | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211234508 | LG | LUU360HV | LCN369HV | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211234509 | LG | LUU360HV | LHN368HV | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211234510 | LG | LUU360HV | LVN361HV4 | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 5859622 | LG | LUU367HV | LHN367HV | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 10399150 | LG | LUU368HV | LVN360HV4 | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 203161354 | LG | LUU369HV | LHN368HV | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 203162003 | LG | LUU369HV | LVN361HV4 | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205788765 | LG | LUU420HHV | LCN429HV | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 205788770 | LG | LUU420HHV | LHN428HV | | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205788776 | LG | LUU420HHV | LVN420HV | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211234514 | LG | LUU420HV | LCN429HV | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 211234515 | LG | LUU420HV | LVN420HV | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 10400575 | LG | LUU428HV | LVN420HV | | 30 600 | 1 530 \$ |
| 205788771 | LG | LUU480HHV | LCN489HV | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205788772 | LG | LUU480HHV | LHN488HV | | 31 600 | 1 580 \$ |
| 205788777 | LG | LUU480HHV | LVN480HV | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211234516 | LG | LUU480HV | LVN480HV | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 10401183 | LG | LUU488HV | LVN480HV | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210610037 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV902410A* | AMVE24BP1400A* | | 14 800 | 740 \$ |
| 210607575 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV902410A* | CA*F3137*6A**+MBVC1201**-1A*+TX | | 14 000 | 700 \$ |
| 210693274 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV902410A* | CA*F3137*6A**+TXV | "G*VC960403BNB**" | 13 800 | 690 \$ |
| 210693276 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV902410A* | CA*F3137*6A**+TXV | "G*VC960603BNB**" | 13 800 | 690 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210693277 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV902410A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 13 800 | 690 \$ |
| 210693278 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV902410A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 13 800 | 690 \$ |
| 210693279 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV902410A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 13 800 | 690 \$ |
| 210693275 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV902410A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 13 800 | 690 \$ |
| 210693280 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV902410A* | CA*F3743*6D*+MBVC1201** -1A*+TXV | | 14 500 | 725 \$ |
| 210693283 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV902410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 14 500 | 725 \$ |
| 210693285 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV902410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 14 600 | 730 \$ |
| 210693286 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV902410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 14 500 | 725 \$ |
| 210693287 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV902410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 14 500 | 725 \$ |
| 210693288 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV902410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 14 500 | 725 \$ |
| 210693289 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV902410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 14 500 | 725 \$ |
| 210693290 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV902410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 14 500 | 725 \$ |
| 210693284 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV902410A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 14 600 | 730 \$ |
| 210693291 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV902410A* | CHPF3636B6C*+MBVC1201** -1A*+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 210693294 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV902410A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210693296 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV902410A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210693297 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV902410A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210693298 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV902410A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210693299 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV902410A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 14 200 | 710 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210693295 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV902410A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210693300 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV902410A* | CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 14 100 | 705 \$ |
| 210693301 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV902410A* | CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 210693304 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV902410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210693306 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV902410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210693307 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV902410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210693308 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV902410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210693309 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV902410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210693310 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV902410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210693311 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV902410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210693305 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV902410A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 14 200 | 710 \$ |
| 210609974 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | AMVE36CP1400A* | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210609975 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | AMVE48DP1400A* | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693312 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693315 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693317 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693318 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693319 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693320 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210693316 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693321 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+MBVC1201** -1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210607415 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+MBVC1601** -1A*+TX | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693328 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693330 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693331 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693332 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693334 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693335 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693336 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693337 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693338 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693339 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693340 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693329 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693333 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693341 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CHPF3642C6C*+MBVC1201** -1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693342 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CHPF3642C6C*+MBVC1601** -1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693349 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210693351 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693352 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693353 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693355 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693356 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693357 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693358 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693359 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693350 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693354 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693360 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CHPF3743C6B*+MBVC120 1**-1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693361 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CHPF3743C6B*+MBVC160 1**-1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693368 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693370 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693371 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693372 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693374 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693375 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693376 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210693377 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693378 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693369 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693373 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693379 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+MBVC12 01**-1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693380 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+MBVC16 01**-1A*+TXV | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693387 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693389 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693390 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693391 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693393 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693394 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693395 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693396 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693397 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693398 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693399 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693388 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210693392 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV903610A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 21 600 | 1 080 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210609986 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV904810A* | AMVE48DP1400A* | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210609987 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV904810A* | AMVE60DP1400A* | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693400 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV904810A* | CA*F4860*6D*+MBVC1601**-.1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693401 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV904810A* | CA*F4860*6D*+MBVC2001**-.1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693406 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV904810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693408 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV904810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693409 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV904810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693410 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV904810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693411 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV904810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693412 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV904810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693407 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV904810A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693413 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV904810A* | CA*F4961*6D*+MBVC1601**-.1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210607420 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV904810A* | CA*F4961*6D*+MBVC2001**-.1A*+TX | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693419 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV904810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693421 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV904810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693422 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV904810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693423 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV904810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693424 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV904810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693425 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV904810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 27 000 | 1 350 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210693420 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV904810A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VS960805CUA** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693426 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV904810A* | CHPF4860D6D*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693427 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV904810A* | CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693431 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV904810A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC960804CNB** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693432 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV904810A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC961005CNB** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693433 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV904810A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC961205DNB** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693434 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV904810A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM970804CNB** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693435 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV904810A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM971005CNB** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693436 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV904810A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM971205DNB** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693437 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV904810A* | CSCF4860N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693438 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV904810A* | CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693444 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV904810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC960804CNB** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693446 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV904810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC961005CNB** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693447 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV904810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC961205DNB** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693448 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV904810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM970804CNB** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693449 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV904810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM971005CNB** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693450 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV904810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM971205DNB** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210693445 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV904810A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VS960805CUA** | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210609993 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV906010A* | AMVE60DP1400A* | | 33 400 | 1 670 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210607426 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV906010A* | CA*F4961*6D*+MBVC2001**.-1A*+TX | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 210693455 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV906010A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 210693456 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV906010A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 210693457 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV906010A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 210693458 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV906010A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 210693454 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV906010A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 210693459 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV906010A* | CHPF4860D6D*+MBVC2001**.-1A*+TXV | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210693464 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV906010A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210693465 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV906010A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210693466 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV906010A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210693467 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV906010A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210693463 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV906010A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210693472 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV906010A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210693473 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV906010A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210693474 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV906010A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210693475 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV906010A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210693471 | LIBERTY HEATING & AIR CONDITIONING | ASZV906010A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 203258604 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200241A* | AVPEC25B14A* | | 13 600 | 680 \$ |
| 203258225 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200241A* | CA*F3137*6A*+MBVC1200**.-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203258253 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200241A* | CA*F3636*6D*+MBVC1200**.-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 203258609 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200241A* | CA*F3642*6D*+MBVC1200**.-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 203258294 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200241A* | CA*F3743*6D*+MBVC1200**.-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 203258303 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200241A* | CHPF3636B6C*+MBVC1200**.-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 203258613 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200241A* | CHPF3642C6C*+MBVC1200**.-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 203258605 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200361A* | AVPEC37C14A* | | 18 900 | 945 \$ |
| 203258606 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200361A* | AVPEC59D14A* | | 18 900 | 945 \$ |
| 203258312 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200361A* | CA*F3137*6A*+MBVC1200**.-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 203258313 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200361A* | CA*F3137*6A*+MBVC1600**.-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 203258320 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200361A* | CA*F3642*6D*+MBVC1200**.-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 203258321 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200361A* | CA*F3642*6D*+MBVC1600**.-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 203258336 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200361A* | CA*F3743*6D*+MBVC1200**.-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 203258610 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200361A* | CA*F3743*6D*+MBVC1600**.-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 203258351 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200361A* | CHPF3642C6C*+MBVC1200**.-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 203258352 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200361A* | CHPF3642C6C*+MBVC1600**.-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 203258366 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200361A* | CHPF3743C6B*+MBVC1200**.-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 203258367 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200361A* | CHPF3743C6B*+MBVC1600**.-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 203258380 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200361A* | CSCF3642N6D*+MBVC1200**.-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 203258381 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200361A* | CSCF3642N6D*+MBVC1600**.-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203258614 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200481A* | AVPEC59D14A* | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 203258607 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200481A* | AVPEC61D14A* | | 28 600 | 1 430 \$ |
| 203258396 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200481A* | CA*F4860*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 203258397 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200481A* | CA*F4860*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 203258407 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200481A* | CA*F4961*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 203258611 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200481A* | CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 203258417 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200481A* | CHPF4860D6D*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 203258418 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200481A* | CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 203258427 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200481A* | CSCF4860N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 203258428 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200481A* | CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 205976268 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200601B* | AVPEC61D14A* | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205976139 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200601B* | CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976269 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200601B* | CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976245 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200601B* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC800805C*A**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976246 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200601B* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC801005C*A**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976247 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200601B* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976248 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200601B* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976249 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200601B* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976250 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200601B* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 32 000 | 1 600 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205976251 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200601B* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VS800805CUA** | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976252 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200601B* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VS960805CUA** | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976258 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200601B* | CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976270 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200601B* | CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976302 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200601B* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC800805C*A** | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976253 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200601B* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC801005C*A** | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976254 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200601B* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC961005CNB** | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976255 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200601B* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC961205DNB** | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976256 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200601B* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM971005CNB** | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976257 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200601B* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM971205DNB** | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976259 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200601B* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VS800805CUA** | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976303 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200601B* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VS960805CUA** | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976260 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200601B* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC800805C*A** | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976261 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200601B* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC801005C*A** | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976262 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200601B* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC961005CNB** | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976263 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200601B* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC961205DNB** | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976264 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200601B* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM971005CNB** | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976265 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200601B* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM971205DNB** | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205976266 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200601B* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VS800805CUA** | 32 000 | 1 600 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205976267 | Liberty Heating & Air Conditioning | AVZC200601B* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205966172 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200241A* | AVPEC25B14A* | | 13 600 | 680 \$ |
| 205966146 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+MBVC1200** *-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205966173 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+MBVC1201** *-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205966144 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966145 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966147 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966148 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966152 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+MBVC1200** *-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205966174 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+MBVC1201** *-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205966149 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966150 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966151 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966153 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966154 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966141 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+MBVC1200** *-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205966175 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+MBVC1201** *-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205966155 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966156 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205966157 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966161 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205966176 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205966158 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966159 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966160 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966162 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966163 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966166 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205966177 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205966164 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966165 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966167 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966168 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966169 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200241A* | CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205966178 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200241A* | CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205966170 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200241A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966171 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200241A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966235 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | AVPEC37C14A* | | 18 900 | 945 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205966236 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | AVPEC59D14A* | | 18 900 | 945 \$ |
| 205966181 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+MBVC1200** -1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205966237 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+MBVC1201** -1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205966182 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+MBVC1600** -1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966238 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+MBVC1601** -1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 206145076 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC800604B*A**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206145077 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206145078 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206145079 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966179 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966180 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966183 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966184 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966190 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+MBVC1200** -1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205966239 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+MBVC1201** -1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205966191 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+MBVC1600** -1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205966240 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+MBVC1601** -1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 206145080 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VC800604B*A**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206145081 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VC800805C*A**" | 18 000 | 900 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206145082 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VC801005C*A** | 18 000 | 900 \$ |
| 206145083 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VC960403BNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 206145084 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VC960603BNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 206145085 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VC960803BNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 206145086 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VC960804CNB** | 18 200 | 910 \$ |
| 206145087 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VC961005CNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 206145088 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VC961205DNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 205966185 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970603BNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 205966186 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970803BNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 205966187 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970804CNB** | 18 200 | 910 \$ |
| 205966188 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM971005CNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 205966189 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM971205DNB** | 18 000 | 900 \$ |
| 205966192 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VS800604BUA** | 18 200 | 910 \$ |
| 205966193 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VS800805CUA** | 18 000 | 900 \$ |
| 205966194 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VS960603BUA** | 18 000 | 900 \$ |
| 205966195 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VS960805CUA** | 18 000 | 900 \$ |
| 205966199 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+MBVC1200** -1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966241 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+MBVC1201** -1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966142 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+MBVC1600** -1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205966465 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+MBVC1601** -1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 206145089 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC800604B*A**" | 18 000 | 900 \$ |
| 206145090 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC800805C*A**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206145091 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC801005C*A**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206145092 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206145093 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206145094 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206145095 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 206145096 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206145097 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966196 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966197 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966216 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205966217 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966198 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966200 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205966201 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966202 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966203 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205966208 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205966466 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205966209 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205966467 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 206145098 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC800604B*A**" | 18 000 | 900 \$ |
| 206145099 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC800805C*A**" | 18 000 | 900 \$ |
| 206145100 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC801005C*A**" | 18 000 | 900 \$ |
| 206145101 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 206145102 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 206145103 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 206145104 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 206145105 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205966204 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205966205 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205966206 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205966207 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205966210 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205966211 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205966212 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 18 000 | 900 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205966213 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VS960805CUA** | 18 000 | 900 \$ |
| 205966218 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+MBVC1200*-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966468 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966219 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+MBVC1600*-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966469 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 206145106 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC800604B*A** | 18 200 | 910 \$ |
| 206145107 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC800805C*A** | 18 200 | 910 \$ |
| 206145108 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC801005C*A** | 18 200 | 910 \$ |
| 206145109 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC960403BNB** | 18 200 | 910 \$ |
| 206145110 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC960603BNB** | 18 200 | 910 \$ |
| 206145111 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC960803BNB** | 18 200 | 910 \$ |
| 206145112 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC960804CNB** | 18 200 | 910 \$ |
| 206145113 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VC961005CNB** | 18 200 | 910 \$ |
| 205966214 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VM970603BNB** | 18 200 | 910 \$ |
| 205966215 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VM970803BNB** | 18 200 | 910 \$ |
| 206145114 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VM970804CNB** | 18 200 | 910 \$ |
| 206145115 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VM971005CNB** | 18 200 | 910 \$ |
| 205966220 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VS800604BUA** | 18 200 | 910 \$ |
| 205966221 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VS800805CUA** | 18 200 | 910 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205966222 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966223 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966229 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966470 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966230 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966471 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 206145116 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC800604B*A**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206145117 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC800805C*A**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206145118 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC801005C*A**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206145119 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960403BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206145120 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206145121 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206145122 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206145123 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 206145124 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966224 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966225 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966226 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966227 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 18 200 | 910 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205966228 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966231 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966232 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966233 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966234 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966257 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | AVPEC59D14A* | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 205966242 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205966258 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205966475 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205966259 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 206145240 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VC800604B*A**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 206145241 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VC800805C*A**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 206145242 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VC801005C*A**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 206145243 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 206145244 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 206145245 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205966472 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205966473 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205966474 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205966476 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205966243 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205966267 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 205966272 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 205966143 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205966273 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+MBVC2001**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 206145246 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC800604B*A**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206145247 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC800805C*A**" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 206145248 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC801005C*A**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206145249 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 206145250 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206145251 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205966264 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205966265 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205966266 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205966268 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205966269 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205966270 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205966247 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205966260 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205966271 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205966261 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+MBVC2001**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 206145252 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC800805C*A**" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 206145253 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC801005C*A**" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 206145254 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206145255 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206145256 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205966244 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205966245 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205966246 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205966248 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205966252 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205966262 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205966253 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205966263 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 206145257 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC800604B*A**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 206145258 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC800805C*A**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 206145259 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC801005C*A**" | 27 400 | 1 370 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206145260 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC960804CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 206145261 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC961005CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 206145262 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VC961205DNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205966249 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205966250 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205966251 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205966254 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205966255 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205966256 | Liberty Heating & Air Conditioning | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 208816902 | LIVART | LF360U | LF360N | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208141163 | LIVART | LVA09HRN1-19 | LVA09HRN1-19 | | 6 900 | 345 \$ |
| 212563572 | LIVART | LVA12KUHFV | LVA12KNHFV | | 7 000 | 350 \$ |
| 212563571 | LIVART | LVA12KUHXV | LVA12KNHXV | | 7 800 | 390 \$ |
| 208141165 | LIVART | LVA18HRN1-19 | LVA18HRN1-19 | | 11 500 | 575 \$ |
| 209550326 | LIVART | LVA12KU | LVA12KN | | 8 900 | 445 \$ |
| 211756558 | LPS LEGACY | DLCRBH06AAK | DLFSHBH06XAK | | 7 500 | 375 \$ |
| 211756563 | LPS LEGACY | DLCRBH09AAK | DLFSHBH09XAK | | 9 300 | 465 \$ |
| 211756518 | LPS LEGACY | DLCRBH12AAJ | DLFSHBH12XAJ | | 8 900 | 445 \$ |
| 211756564 | LPS LEGACY | DLCRBH12AAK | DLFSHBH12XAK | | 10 300 | 515 \$ |
| 211756565 | LPS LEGACY | DLCRBH18AAK | DLFSHBH18XAK | | 11 100 | 555 \$ |
| 211756566 | LPS LEGACY | DLCRBH24AAK | DLFSHBH24XAK | | 18 900 | 945 \$ |
| 211756516 | LPS LEGACY | DLCRBH30AAK11 | DLFSHBH30XAK | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 10525675 | LUXAIRE | HL20B2421 | CM25BE1A1 | "LP9C060B12MP13" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 10525676 | LUXAIRE | HL20B2421 | CM25BE1A1 | "LP9C080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 10525677 | LUXAIRE | HL20B2421 | CM25BE1A1 | "LPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 10525678 | LUXAIRE | HL20B2421 | CM25BE1A1 | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 10525679 | LUXAIRE | HL20B2421 | CM25BE1A1 | "TM9V060B12MP12" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 10525680 | LUXAIRE | HL20B2421 | CM25BE1A1 | "TM9V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 10525681 | LUXAIRE | HL20B2421 | CM25BE1A1 | "TMLV080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 10525682 | LUXAIRE | HL20B2421 | CM25BE1A1 | "TP9C060B12MP13" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 10525683 | LUXAIRE | HL20B2421 | CM25BE1A1 | "TP9C080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 10525684 | LUXAIRE | HL20B2421 | CM25BE1A1 | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 10309047 | LUXAIRE | HL20B2421 | CM25BE1A1+MVC12BN21 | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211010179 | LUXAIRE | HL20B2421 | JHVVB24DE1C2N1+CC | | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211206843 | LUXAIRE | HL20B2421 | XAMB24DE1N1+CC | "LP9C060B12MP13" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211206854 | LUXAIRE | HL20B2421 | XAMB24DE1N1+CC | "LPLC080B12MP13" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211206845 | LUXAIRE | HL20B2421 | XAMB24DE1N1+CC | "TM8V080B12MP12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211206833 | LUXAIRE | HL20B2421 | XAMB24DE1N1+CC | "TM9V060B12MP12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211206838 | LUXAIRE | HL20B2421 | XAMB24DE1N1+CC | "TP9C060B12MP13" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211206850 | LUXAIRE | HL20B2421 | XAMB24DE1N1+CC | "TPLC080B12MP13" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201982913 | LUXAIRE | HL20B2421S | AVV25BE121 | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 201982918 | LUXAIRE | HL20B3621 | AVV38CE221 | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 10525685 | LUXAIRE | HL20B3621 | CM38CE2A1 | "LP9C080C16MP13" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 10525686 | LUXAIRE | HL20B3621 | CM38CE2A1 | "LP9C100C16MP13" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 10525687 | LUXAIRE | HL20B3621 | CM38CE2A1 | "LPLC080C16MP13" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 10525688 | LUXAIRE | HL20B3621 | CM38CE2A1 | "LPLC100C16MP13" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 10525689 | LUXAIRE | HL20B3621 | CM38CE2A1 | "TM8V080C16MP12" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 10525690 | LUXAIRE | HL20B3621 | CM38CE2A1 | "TM8V100C16MP12" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 10525691 | LUXAIRE | HL20B3621 | CM38CE2A1 | "TM9V080C16MP12" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 10525692 | LUXAIRE | HL20B3621 | CM38CE2A1 | "TM9V100C16MP12" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 10525693 | LUXAIRE | HL20B3621 | CM38CE2A1 | "TMLV080C16MP12" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 10525694 | LUXAIRE | HL20B3621 | CM38CE2A1 | "TMLV100C16MP12" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 10525695 | LUXAIRE | HL20B3621 | CM38CE2A1 | "TP9C080C16MP13" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 10525696 | LUXAIRE | HL20B3621 | CM38CE2A1 | "TP9C100C16MP13" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 10525697 | LUXAIRE | HL20B3621 | CM38CE2A1 | "TPLC080C16MP13" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 10525698 | LUXAIRE | HL20B3621 | CM38CE2A1 | "TPLC100C16MP13" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 10309095 | LUXAIRE | HL20B3621 | CM38CE2A1+MVC16CN21 | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 211010186 | LUXAIRE | HL20B3621 | JHVVB36DE2C2N1+CC | | 35 800 | 1 790 \$ |
| 211206890 | LUXAIRE | HL20B3621 | XAMB36DE2N1+CC | "LP9C080B12MP13" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 211206901 | LUXAIRE | HL20B3621 | XAMB36DE2N1+CC | "LPLC080B12MP13" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 211206892 | LUXAIRE | HL20B3621 | XAMB36DE2N1+CC | "TM8V080B12MP12" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 211206880 | LUXAIRE | HL20B3621 | XAMB36DE2N1+CC | "TM9V080B12MP12" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 211206885 | LUXAIRE | HL20B3621 | XAMB36DE2N1+CC | "TP9C080B12MP13" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 211206897 | LUXAIRE | HL20B3621 | XAMB36DE2N1+CC | "TPLC080B12MP13" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 211206878 | LUXAIRE | HL20B3621 | XAMC36DE2N1+CC | "LP9C080C16MP13" | 34 400 | 1 720 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211206866 | LUXAIRE | HL20B3621 | XAMC36DE2N1+CC | "LP9C100C16MP13" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 211206868 | LUXAIRE | HL20B3621 | XAMC36DE2N1+CC | "TM9V080C16MP12" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 211206856 | LUXAIRE | HL20B3621 | XAMC36DE2N1+CC | "TM9V100C16MP12" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 211206873 | LUXAIRE | HL20B3621 | XAMC36DE2N1+CC | "TP9C080C16MP13" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 211206861 | LUXAIRE | HL20B3621 | XAMC36DE2N1+CC | "TP9C100C16MP13" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 201982923 | LUXAIRE | HL20B3621S | AVV37BE221+CC | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201982941 | LUXAIRE | HL20B3621S | CM37BE2A1+CC | "LP9C060B12MP13" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201982942 | LUXAIRE | HL20B3621S | CM37BE2A1+CC | "LP9C080B12MP13" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201982927 | LUXAIRE | HL20B3621S | CM37BE2A1+CC | "TM9V060B12MP12" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201982928 | LUXAIRE | HL20B3621S | CM37BE2A1+CC | "TM9V080B12MP12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201982935 | LUXAIRE | HL20B3621S | CM37BE2A1+CC | "TP9C060B12MP13" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201982936 | LUXAIRE | HL20B3621S | CM37BE2A1+CC | "TP9C080B12MP13" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201982947 | LUXAIRE | HL20B3621S | CM37BE2A1+MVC12BN21+CC | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 10525699 | LUXAIRE | HL20B4821 | AVV50CE321 | | 43 500 | 2 175 \$ |
| 10309103 | LUXAIRE | HL20B4821 | AVV50DE321 | | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525701 | LUXAIRE | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "LP9C100C16MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525702 | LUXAIRE | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "LP9C100C20MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525703 | LUXAIRE | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "LPLC080C16MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525704 | LUXAIRE | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "LPLC100C16MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525705 | LUXAIRE | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "LPLC100C20MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525706 | LUXAIRE | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "LPLC120C20MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525707 | LUXAIRE | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TM8V080C16MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525708 | LUXAIRE | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TM8V100C16MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525709 | LUXAIRE | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TM8V100C20MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525710 | LUXAIRE | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TM8V120C20MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525712 | LUXAIRE | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TM9V100C16MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525713 | LUXAIRE | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TM9V100C20MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525714 | LUXAIRE | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TMLV080C16MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525715 | LUXAIRE | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TMLV100C16MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525716 | LUXAIRE | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TMLV100C20MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525719 | LUXAIRE | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TP9C100C16MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525720 | LUXAIRE | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TP9C100C20MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525721 | LUXAIRE | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TPLC080C16MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525722 | LUXAIRE | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TPLC100C16MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525723 | LUXAIRE | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TPLC100C20MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525724 | LUXAIRE | HL20B4821 | CM50CE3A1 | "TPLC120C20MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525717 | LUXAIRE | HL20B4821 | CM50CE3A1+CC | "TMLV120C20MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 10309111 | LUXAIRE | HL20B4821 | CM50CE3A1+MVC16CN21 | | 43 500 | 2 175 \$ |
| 10525725 | LUXAIRE | HL20B4821 | CM50DE3A1 | "LP9C120D20MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525726 | LUXAIRE | HL20B4821 | CM50DE3A1 | "TM9V120D20MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525727 | LUXAIRE | HL20B4821 | CM50DE3A1 | "TP9C120D20MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10309107 | LUXAIRE | HL20B4821 | CM50DE3A1+MVC20DN21 | | 42 500 | 2 125 \$ |
| 211010195 | LUXAIRE | HL20B4821 | JHVVC48HE3C2N1+CC | | 43 500 | 2 175 \$ |
| 211206949 | LUXAIRE | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "LP9C080C16MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206937 | LUXAIRE | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "LP9C100C16MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206925 | LUXAIRE | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "LP9C100C20MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211207004 | LUXAIRE | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "LPLC080C16MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211207006 | LUXAIRE | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "LPLC100C16MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206975 | LUXAIRE | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "LPLC100C20MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206977 | LUXAIRE | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "LPLC120C20MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206984 | LUXAIRE | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TM8V080C16MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206979 | LUXAIRE | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TM8V100C16MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206956 | LUXAIRE | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TM8V100C20MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206951 | LUXAIRE | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TM8V120C20MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206939 | LUXAIRE | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TM9V080C16MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206927 | LUXAIRE | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TM9V100C16MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206915 | LUXAIRE | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TM9V100C20MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206989 | LUXAIRE | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TMLV100C16MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206961 | LUXAIRE | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TMLV120C20MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206944 | LUXAIRE | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TP9C080C16MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206932 | LUXAIRE | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TP9C100C16MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206920 | LUXAIRE | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TP9C100C20MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206994 | LUXAIRE | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TPLC080C16MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206999 | LUXAIRE | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TPLC100C16MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206966 | LUXAIRE | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TPLC100C20MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211206971 | LUXAIRE | HL20B4821 | XAMC48HE3N1+CC | "TPLC120C20MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 201982949 | LUXAIRE | HL20B6021 | AVV61DE421 | | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10309051 | LUXAIRE | HL20B6021 | CM61DE4A1+MVC20DN21 | | 45 500 | 2 275 \$ |
| 211212530 | LUXAIRE | HL20B6021 | JHVVC60HE4C2N1+CC | | 48 000 | 2 400 \$ |
| 211010191 | LUXAIRE | HL20B6021 | JHVVD60HE4C2N1+CC | | 46 500 | 2 325 \$ |
| 211206913 | LUXAIRE | HL20B6021 | XAMC60HE4N1+CC | "LP9C100C20MP13" | 47 000 | 2 350 \$ |
| 211206903 | LUXAIRE | HL20B6021 | XAMC60HE4N1+CC | "TM9V100C20MP12" | 47 000 | 2 350 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211206908 | LUXAIRE | HL20B6021 | XAMC60HE4N1+CC | "TP9C100C20MP13" | 47 000 | 2 350 \$ |
| 10309055 | LUXAIRE | HL20B6021S | AVV61CE421+CC | | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525728 | LUXAIRE | HL20B6021S | CM61CE4A1+CC | "LP9C100C20MP13" | 46 500 | 2 325 \$ |
| 10525729 | LUXAIRE | HL20B6021S | CM61CE4A1+CC | "LPLC100C20MP13" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525730 | LUXAIRE | HL20B6021S | CM61CE4A1+CC | "LPLC120C20MP13" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525731 | LUXAIRE | HL20B6021S | CM61CE4A1+CC | "TM8V100C20MP12" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525732 | LUXAIRE | HL20B6021S | CM61CE4A1+CC | "TM8V120C20MP12" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525733 | LUXAIRE | HL20B6021S | CM61CE4A1+CC | "TM9V100C20MP12" | 46 500 | 2 325 \$ |
| 10525734 | LUXAIRE | HL20B6021S | CM61CE4A1+CC | "TMLV100C20MP12" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525735 | LUXAIRE | HL20B6021S | CM61CE4A1+CC | "TMLV120C20MP12" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525736 | LUXAIRE | HL20B6021S | CM61CE4A1+CC | "TP9C100C20MP13" | 46 500 | 2 325 \$ |
| 10525737 | LUXAIRE | HL20B6021S | CM61CE4A1+CC | "TPLC100C20MP13" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525738 | LUXAIRE | HL20B6021S | CM61CE4A1+CC | "TPLC120C20MP13" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525739 | LUXAIRE | HL20B6021S | CM61DE4A1+CC | "LP9C120D20MP13" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525740 | LUXAIRE | HL20B6021S | CM61DE4A1+CC | "TM9V120D20MP12" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525741 | LUXAIRE | HL20B6021S | CM61DE4A1+CC | "TP9C120D20MP13" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 207176024 | LUXAIRE | HMH72B241 | AE36BBA21 | | 14 300 | 715 \$ |
| 207176020 | LUXAIRE | HMH72B241 | AE36BX21+TXV | | 14 300 | 715 \$ |
| 206787297 | LUXAIRE | HMH72B241 | AE36CX21+TXV | | 14 000 | 700 \$ |
| 206922128 | LUXAIRE | HMH72B241 | AVC36BX21+TXV | | 14 300 | 715 \$ |
| 206922124 | LUXAIRE | HMH72B241 | AVC36CX21+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 206922076 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 400 | 720 \$ |
| 206922008 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921984 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 14 100 | 705 \$ |
| 207335163 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36AXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 14 200 | 710 \$ |
| 206922012 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36AXA1+TXV | "TML040A12MP11" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921988 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 14 100 | 705 \$ |
| 206921992 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 14 100 | 705 \$ |
| 206921608 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "LP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921919 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "LPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206922060 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TL8E060A12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206922040 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TL9E060B12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921936 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TM8V060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921888 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TM8V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207335168 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TM8Y060A12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207335172 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921728 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TM9E040A10MP12" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921576 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TM9V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206921952 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TMLV060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921592 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921968 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TPLC060A12MP13" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921904 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206922136 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36BBAA1+ME08BN21 | | 14 100 | 705 \$ |
| 206922096 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36BBAA1+MVC12BN21 | | 14 300 | 715 \$ |
| 206922132 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36BXA1+ME08BN21+TXV | | 14 100 | 705 \$ |
| 206922092 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36BXA1+MVC12BN21+TXV | | 14 300 | 715 \$ |
| 206921574 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921886 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206922056 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206922036 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921924 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921879 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207335166 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207335173 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921724 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921566 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921928 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921570 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921932 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921883 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206922108 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36CXA1+ME12CN21+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 206922084 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36CXA1+MVC12CN21+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 206921624 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921544 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921859 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921800 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921802 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921852 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921784 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921780 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 207335175 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206921616 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921536 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 207175988 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921788 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921620 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921540 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921856 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921792 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921796 | LUXAIRE | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206922080 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 400 | 720 \$ |
| 206922016 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921996 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 14 100 | 705 \$ |
| 207335162 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36AXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 14 200 | 710 \$ |
| 206922020 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 14 400 | 720 \$ |
| 206922000 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 14 100 | 705 \$ |
| 206922004 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 14 100 | 705 \$ |
| 206921612 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "LP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921921 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "LPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206922068 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TL8E060A12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206922048 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TL9E060B12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921944 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TM8V060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921896 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TM8V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207335165 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TM8Y060A12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207335170 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921736 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TM9E040A10MP12" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921584 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TM9V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921960 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TMLV060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921600 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921976 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TPLC060A12MP13" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921912 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206922144 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36BBAA1+ME08BN21 | | 14 100 | 705 \$ |
| 206922104 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36BBAA1+MVC12BN21 | | 14 300 | 715 \$ |
| 206922140 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36BXA1+ME08BN21+TXV | | 14 100 | 705 \$ |
| 206922100 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36BXA1+MVC12BN21+TXV | | 14 300 | 715 \$ |
| 206921610 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206921920 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206922064 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206922044 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921940 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921892 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207335167 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207335171 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921732 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921580 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921956 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921596 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921972 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921908 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206922112 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36CXA1+ME12CN21+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 206922088 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36CXA1+MVC12CN21+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 206921642 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921562 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921876 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921844 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921848 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921861 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921812 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921804 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 207335174 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921626 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921546 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 207175992 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921820 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921634 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921554 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921869 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921828 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921836 | LUXAIRE | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921614 | LUXAIRE | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921922 | LUXAIRE | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206922072 | LUXAIRE | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 500 | 725 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206922052 | LUXAIRE | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921948 | LUXAIRE | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921900 | LUXAIRE | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207335164 | LUXAIRE | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207335169 | LUXAIRE | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921740 | LUXAIRE | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921588 | LUXAIRE | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921964 | LUXAIRE | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921604 | LUXAIRE | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921980 | LUXAIRE | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921916 | LUXAIRE | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921644 | LUXAIRE | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921564 | LUXAIRE | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921877 | LUXAIRE | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921846 | LUXAIRE | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921850 | LUXAIRE | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921865 | LUXAIRE | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921816 | LUXAIRE | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921808 | LUXAIRE | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921630 | LUXAIRE | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921550 | LUXAIRE | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 207175996 | LUXAIRE | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921824 | LUXAIRE | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921638 | LUXAIRE | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921558 | LUXAIRE | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921873 | LUXAIRE | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921832 | LUXAIRE | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921840 | LUXAIRE | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 211660719 | LUXAIRE | HMH72B241 | JHETB24CBAS2N1 | | 15 000 | 750 \$ |
| 208614017 | LUXAIRE | HMH72B241 | JHETB30DBAS2N1 | | 14 600 | 730 \$ |
| 208501697 | LUXAIRE | HMH72B241 | JHETB30DXXS2N1+TXV | | 14 600 | 730 \$ |
| 208614019 | LUXAIRE | HMH72B241 | JHETB36DBAS2N1 | | 14 300 | 715 \$ |
| 208502153 | LUXAIRE | HMH72B241 | JHETB36DXXS2N1+TXV | | 14 300 | 715 \$ |
| 208614020 | LUXAIRE | HMH72B241 | JHETC36DBAS2N1 | | 14 200 | 710 \$ |
| 208504358 | LUXAIRE | HMH72B241 | JHETC36DXXS2N1+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 211660714 | LUXAIRE | HMH72B241 | JHVTB24CBAC2N1 | | 15 000 | 750 \$ |
| 208614021 | LUXAIRE | HMH72B241 | JHVTB36DBAC2N1 | | 14 000 | 700 \$ |
| 208504348 | LUXAIRE | HMH72B241 | JHVTB36DXXC2N1+TXV | | 14 000 | 700 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208614022 | LUXAIRE | HMH72B241 | JHVTC36DBAC2N1 | | 14 100 | 705 \$ |
| 208503281 | LUXAIRE | HMH72B241 | JHVTC36DXXC2N1+TXV | | 14 100 | 705 \$ |
| 207416671 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFA30DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 400 | 720 \$ |
| 207417186 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 14 400 | 720 \$ |
| 207417182 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 207416655 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207417190 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFA30DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 14 400 | 720 \$ |
| 211661061 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "LP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660953 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "LP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 212404668 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "LPLC060A12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660121 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "LPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660654 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TL8E060A12UH11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660579 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TL9E060B12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660504 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8E040A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660454 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8E060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660404 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8E080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660274 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 212404638 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8V060A12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660102 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660015 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8Y060A12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659990 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8Y080B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659905 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661250 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9E060A10MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661225 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9E060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661167 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9E080B12MP12" | 15 700 | 785 \$ |
| 211661080 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9V040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661041 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660933 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9V080B12MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660814 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9Y060B12MP11" | 15 400 | 770 \$ |
| 211660769 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660514 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TMLE040A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660464 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TMLE060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660414 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TMLE080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660284 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 212404648 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TMLV060A12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661051 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660943 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 212404658 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TPLC060A12MP13" | 14 900 | 745 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211660112 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 212476447 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Z8ES040A12LMPS1" | 15 600 | 780 \$ |
| 212476437 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Z8ES040A12SMPS1" | 15 600 | 780 \$ |
| 212480931 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Z8ES060A12LMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212480921 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Z8ES060A12SMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212489215 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212489205 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212587274 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Z8ET060A12LMPS1" | 15 100 | 755 \$ |
| 212587389 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 211660704 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1+JMET12B S2N1 | | 15 100 | 755 \$ |
| 211660679 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CBAN1+JMVT12B C2N1 | | 14 900 | 745 \$ |
| 211660699 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 15 100 | 755 \$ |
| 211660674 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 14 900 | 745 \$ |
| 211661039 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660931 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 212404636 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "LPLC060A12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660100 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660649 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660574 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660494 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660444 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660394 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660264 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 212404621 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660091 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660010 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659985 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659900 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661245 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661220 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661160 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 15 700 | 785 \$ |
| 211661075 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661029 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660921 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 300 | 765 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211660809 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 15 400 | 770 \$ |
| 211660764 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660499 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660449 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660399 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660269 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 212404626 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661034 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660926 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 212404631 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660096 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 212476432 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 15 600 | 780 \$ |
| 212476427 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 15 600 | 780 \$ |
| 212480916 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES060A12LMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212480911 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES060A12SMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212489200 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212489195 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212587269 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ET060A12LMPS1" | 15 100 | 755 \$ |
| 212587384 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 208614023 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB36DBAN1+JMET08B S2N1 | | 14 200 | 710 \$ |
| 208614018 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB36DBAN1+JMET12B S2N1 | | 14 200 | 710 \$ |
| 208614016 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB36DBAN1+JMVT12B C2N1 | | 14 000 | 700 \$ |
| 208503244 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+JMET08B S2N1+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 208502617 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 208501682 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 14 000 | 700 \$ |
| 207434647 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+ME08BN2 1+TXV | | 14 100 | 705 \$ |
| 207434651 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV | | 14 300 | 715 \$ |
| 207417430 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 14 600 | 730 \$ |
| 207417400 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 207416842 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207417471 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 400 | 720 \$ |
| 207417194 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207416861 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207416835 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207417454 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 14 200 | 710 \$ |
| 207417446 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207417170 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 207417158 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207416643 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 207417422 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207417392 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207416623 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207417384 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 14 600 | 730 \$ |
| 207416865 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207417426 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 600 | 730 \$ |
| 207417396 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 207416839 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 211661027 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "LP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660919 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "LP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660089 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "LPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660634 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TL8E080C16UH11" | 15 600 | 780 \$ |
| 211660569 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TL9E060B12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660539 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TL9E080C16UH11" | 15 700 | 785 \$ |
| 211660384 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8E080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660324 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8E080C16MP11" | 15 500 | 775 \$ |
| 211660254 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8E100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660194 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8E100C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660154 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8E120C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660080 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659980 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8Y080B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659950 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8Y080C16MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659945 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8Y100C16MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211661215 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9E060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661155 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9E080B12MP12" | 15 700 | 785 \$ |
| 211661125 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9E080C16MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661105 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9E100C16MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661017 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660909 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9V080B12MP12" | 15 300 | 765 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211660804 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9Y060B12MP11" | 15 400 | 770 \$ |
| 211660759 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660729 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9Y080C16MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 211660614 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9Y100C16MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 211660389 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TMLE080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660329 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TMLE080C16MP11" | 15 500 | 775 \$ |
| 211660259 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TMLE100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660199 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TMLE100C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660159 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TMLE120C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661022 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660914 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660085 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 212480906 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212480901 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212587264 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 211661015 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660907 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660078 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660629 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 15 600 | 780 \$ |
| 211660564 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660534 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 15 700 | 785 \$ |
| 211660374 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660314 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 15 500 | 775 \$ |
| 211660244 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660184 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660144 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660069 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659975 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659940 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659935 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211661210 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661150 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 15 700 | 785 \$ |
| 211661120 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661100 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661005 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660897 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660799 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 15 400 | 770 \$ |
| 211660754 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|---------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211660724 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 211660609 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 211660379 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660319 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 15 500 | 775 \$ |
| 211660249 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660189 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660149 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661010 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660902 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660074 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 212480896 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212480891 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212587259 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 207434650 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+ME12CN21+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 207434652 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+MVC12CN21+TXV | | 14 300 | 715 \$ |
| 207417420 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 14 600 | 730 \$ |
| 207416833 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 207417469 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 207416667 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207416853 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207417462 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207417442 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207417412 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207416825 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207416619 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207416857 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207417416 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 600 | 730 \$ |
| 207416829 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 207417466 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 211661003 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "LP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660895 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "LP9C080B12MP13" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660067 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "LPLC080B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660644 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TL8E060A12UH11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660559 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TL9E060B12UH11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660484 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8E040A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660434 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8E060A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211660364 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8E080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660234 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8E100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660058 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8V080B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660005 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8Y060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659970 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8Y080B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659895 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9E026A08MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211661265 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9E040A10MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661240 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9E060A10MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661205 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9E060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211661145 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9E080B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661070 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9V040A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660993 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660885 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9V080B12MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660794 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9Y060B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660749 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9Y080B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660489 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TMLE040A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660439 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TMLE060A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660369 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TMLE080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660239 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TMLE100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660998 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660890 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TP9C080B12MP13" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660063 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TPLC080B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 212489240 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ES040A12LMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212489235 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ES040A12SMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212476422 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ES060A12LMPS1" | 15 000 | 750 \$ |
| 212476417 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ES060A12SMPS1" | 15 000 | 750 \$ |
| 212476402 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212476397 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212484480 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 15 400 | 770 \$ |
| 212484460 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 15 400 | 770 \$ |
| 212587139 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ET060A12LMPS1" | 14 800 | 740 \$ |
| 212587099 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 211660694 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CBAN1+JMET12B S2N1 | | 14 800 | 740 \$ |
| 211660669 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CBAN1+JMVT12B C2N1 | | 14 900 | 745 \$ |
| 211660689 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 14 800 | 740 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211660664 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 14 900 | 745 \$ |
| 211660991 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660883 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660056 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660639 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660554 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660474 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660424 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660354 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660224 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660047 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660000 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659965 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659890 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211661260 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661235 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661200 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211661140 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661065 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660981 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660873 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660789 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660744 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660479 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660429 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660359 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660229 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660986 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660878 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660052 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 212489230 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212489225 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212476412 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES060A12LMPS1" | 15 000 | 750 \$ |
| 212476407 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES060A12SMPS1" | 15 000 | 750 \$ |
| 212476392 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212476387 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212484441 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 15 400 | 770 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212484422 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 15 400 | 770 \$ |
| 212587134 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ET060A12LMPS1" | 14 800 | 740 \$ |
| 212587094 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 208502146 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB36DXXN1+JMET08B S2N1+TXV | | 13 900 | 695 \$ |
| 208502139 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 13 900 | 695 \$ |
| 208501674 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 13 900 | 695 \$ |
| 208400363 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB36DXXN1+ME08BN2 1+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 208400362 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV | | 14 100 | 705 \$ |
| 208213837 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB36DXXN1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 14 200 | 710 \$ |
| 208213827 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 200 | 710 \$ |
| 208213831 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 200 | 710 \$ |
| 211660979 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "LP9C060B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660871 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "LP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660045 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "LPLC080B12MP13" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660594 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TL8E080C16UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660549 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TL9E060B12UH11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660529 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TL9E080C16UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660344 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8E080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660304 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8E080C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660214 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8E100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660174 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8E100C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660134 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8E120C16MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660036 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8V080B12MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659960 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659930 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8Y080C16MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659925 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8Y100C16MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211661195 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9E060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211661135 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9E080B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661115 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9E080C16MP12" | 14 600 | 730 \$ |
| 211661095 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9E100C16MP12" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660969 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9V060B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660861 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660784 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9Y060B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211660739 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9Y080B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660624 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9Y080C16MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660604 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9Y100C16MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660349 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TMLE080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660309 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TMLE080C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660219 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TMLE100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660179 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TMLE100C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660139 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TMLE120C16MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660974 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TP9C060B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660866 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660041 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TPLC080B12MP13" | 14 800 | 740 \$ |
| 212489190 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212489185 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212587379 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212586979 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 211660967 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660859 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660034 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660589 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660544 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660524 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660334 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660294 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660204 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660164 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660124 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660025 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659955 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659920 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659915 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211661187 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211661130 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661110 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 14 600 | 730 \$ |
| 211661090 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660957 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660849 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660779 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660734 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211660619 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660599 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660339 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660299 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660209 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211660169 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211660129 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660962 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660854 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660030 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 800 | 740 \$ |
| 212489180 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212489175 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212587374 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212586974 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 208400361 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+MVC12C N21+TXV | | 14 000 | 700 \$ |
| 208213835 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 208213836 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 14 100 | 705 \$ |
| 208213839 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 14 100 | 705 \$ |
| 208213816 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 14 000 | 700 \$ |
| 208213829 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 100 | 705 \$ |
| 208213843 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 000 | 700 \$ |
| 208213824 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 208213826 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 100 | 705 \$ |
| 208213814 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 14 000 | 700 \$ |
| 208213833 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 208213830 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 100 | 705 \$ |
| 208213841 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 100 | 705 \$ |
| 211660709 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 15 100 | 755 \$ |
| 211660684 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 14 900 | 745 \$ |
| 211661063 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660955 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 212404670 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "LPLC060A12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660122 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660659 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660584 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 100 | 755 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211660509 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660459 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660409 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660279 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 212404643 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660107 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660020 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659995 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659910 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661255 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211661230 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661177 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 15 700 | 785 \$ |
| 211661085 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211661046 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660938 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 211660819 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 15 400 | 770 \$ |
| 211660774 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660519 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660469 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211660419 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660289 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 212404653 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211661056 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211660948 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 212404663 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 211660117 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 212476452 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 15 600 | 780 \$ |
| 212476442 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 15 600 | 780 \$ |
| 212480936 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES060A12LMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212480926 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES060A12SMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212489220 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212489210 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212587279 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ET060A12LMPS1" | 15 100 | 755 \$ |
| 212587394 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 208503261 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+JMET08B S2N1+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 208502624 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 14 200 | 710 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208501689 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 14 000 | 700 \$ |
| 207434648 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+ME08BN2 1+TXV | | 14 100 | 705 \$ |
| 207434649 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV | | 14 300 | 715 \$ |
| 207417440 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 14 600 | 730 \$ |
| 207417410 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 207416851 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 207417475 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 400 | 720 \$ |
| 207417198 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207416869 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207416844 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207417458 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 14 200 | 710 \$ |
| 207417450 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207417174 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 207417162 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207416647 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 207417432 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207417402 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207416627 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207417388 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 14 600 | 730 \$ |
| 207416873 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207417436 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 600 | 730 \$ |
| 207417406 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 207416848 | LUXAIRE | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 213343196 | LUXAIRE | HMH72B341 | JHETB24CXS2N1+TXV | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393646 | LUXAIRE | HMH72B341 | JHETB30DBAS2N1 | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213343220 | LUXAIRE | HMH72B341 | JHETB30DXXS2N1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211393632 | LUXAIRE | HMH72B341 | JHETB36DBCS2N1 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211238542 | LUXAIRE | HMH72B341 | JHETC36DBCS2N1 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211386669 | LUXAIRE | HMH72B341 | JHETC42FBCS2N1 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213343198 | LUXAIRE | HMH72B341 | JHVTB24CXXC2N1+TXV | | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393619 | LUXAIRE | HMH72B341 | JHVTB36DBCC2N1 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393605 | LUXAIRE | HMH72B341 | JHVTC36DBCC2N1 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386655 | LUXAIRE | HMH72B341 | JHVTC42FBCC2N1 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211719720 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "LPLC060A12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393779 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211393750 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393720 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393675 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393660 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393764 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393735 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393690 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393705 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297009 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297004 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297224 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV | | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213298089 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211388426 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211387995 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211719799 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "LPLC060A12MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390824 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211393577 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211393278 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211392911 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392693 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392462 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211391906 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211391131 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390797 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211389887 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211389774 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211389246 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211389223 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211389115 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211388911 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211388531 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388397 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211387968 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211387237 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211387047 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211392926 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211392698 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392477 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211391921 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211391146 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211388412 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211387981 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211391160 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390812 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297194 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213297189 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213297824 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297819 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297369 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8E5100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297364 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8E5100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297099 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211388387 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "LP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387962 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "LP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211719784 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "LPLC060A12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390789 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "LPLC080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393547 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393250 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392860 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211392634 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211392411 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391847 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391041 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8V060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390732 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389861 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8Y060A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389744 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389193 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9E060A10MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389085 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388888 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211388510 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9V040A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388338 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387909 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387208 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387018 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392885 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211392663 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211392436 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391876 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391071 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TMLV060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388363 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387935 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391101 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TPLC060A12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390762 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298079 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES040A12LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213298069 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES040A12SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296994 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296984 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297599 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297589 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297929 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298104 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DBCN1+JMET12BS2N1 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297419 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DBCN1+JMVT12BC2N1 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213298099 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+JMET12BS2N1+TXV | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297414 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211388332 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387904 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211719789 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "LPLC060A12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390726 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393532 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393240 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392830 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211392604 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211392382 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391818 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211390996 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390699 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389848 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389729 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389178 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211389070 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388874 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211388498 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388303 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387874 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387194 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387004 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392845 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211392619 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211392396 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391832 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391011 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388318 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387889 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391026 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390714 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298064 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8E5040A12LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213298059 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8E5040A12SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296979 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8E5080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296974 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8E5080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297584 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8E5100B12LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297579 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8E5100B12SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297924 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297674 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+JMET12CS2N1+TXV | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211388297 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211387868 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211387678 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211387561 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211387399 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 211390693 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211390393 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211390399 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211393473 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211393384 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211393225 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211393124 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211393045 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 26 400 | 1 320 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211392352 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211392105 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211391788 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211391548 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211391368 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211390666 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211390334 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211390321 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211389722 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211389589 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211389574 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211389426 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 211389415 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 211389056 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211388859 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211388732 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211388643 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211388269 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211387841 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211387661 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211387546 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211387369 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 211387180 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211386990 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211386864 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211386776 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211392367 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211392120 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211391803 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211391563 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211391383 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211390348 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211388283 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211387854 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211387670 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211387553 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211387383 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 211390681 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211390363 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211390378 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297184 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297179 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297174 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213297169 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213297804 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297799 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297794 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297789 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297784 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 213297779 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 213297774 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 213297769 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 213297764 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES120C20LMPS1" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 213297759 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES120C20SMPS1" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 213297319 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297919 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213297914 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213296839 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297484 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211388264 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "LP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387838 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "LP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387658 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "LP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387544 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "LP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387364 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "LP9C100C20MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390660 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "LPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390310 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "LPLC080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211390315 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "LPLC100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393458 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211393369 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393210 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211393109 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393031 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392322 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392075 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211391762 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391518 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211391338 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390634 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390254 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211390239 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389707 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389566 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389556 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389403 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211389388 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389041 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388844 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388717 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388628 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388235 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387823 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387644 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387529 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387333 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211387167 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211386975 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386851 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386762 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392337 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392090 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211391777 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391533 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211391353 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390268 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211388249 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387833 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387649 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387538 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387349 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390648 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390282 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211390296 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298054 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8E5080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298049 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8E5080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213298034 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298029 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080C16SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296949 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080C20LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296944 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080C20SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296929 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296924 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296909 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100C16LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296904 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100C16SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297349 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297344 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100C20SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296889 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296884 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296869 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES120C20LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296864 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES120C20SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297514 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297314 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297304 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET100C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297074 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET100C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297729 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297854 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DBCN1+JMET12CS2N1 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297849 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+JMET12CS2N1+TXV | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211388230 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387819 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387641 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387525 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387326 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390628 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390228 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211390234 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393443 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211393355 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393195 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211393094 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393015 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392295 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392056 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211391737 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391488 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211391308 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390601 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390172 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211390158 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389693 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389541 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389526 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389377 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211389363 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389026 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388829 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388702 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388613 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388217 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387802 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387623 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387498 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387298 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211387151 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211386960 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386835 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386749 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392311 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392061 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211391747 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391503 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211391323 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390186 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211388225 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387810 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387632 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387511 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211387313 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390616 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390199 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211390213 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213298044 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298039 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298024 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298019 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296939 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296934 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296919 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296914 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296899 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296894 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297339 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297334 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C20SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296879 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296874 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296859 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES120C20LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296854 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES120C20SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297509 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297309 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297299 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297069 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297724 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395916 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "LP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395696 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "LP9C080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395430 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "LP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394988 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "LP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394680 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "LP9C100C20MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211398088 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "LPLC080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397915 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "LPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397927 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "LPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386568 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211386446 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386334 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386268 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386154 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211385994 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211385853 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398683 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398541 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211398294 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398038 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397804 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397777 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397014 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396945 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396920 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396688 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396662 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396376 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396266 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396165 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211396026 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211395861 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395607 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395347 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394931 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394627 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394234 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394161 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394094 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393959 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386024 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211385884 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398713 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398571 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398324 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397829 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211395893 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395651 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395385 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394959 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394653 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211398068 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397859 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397885 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297129 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "Z8E5120C16LMP51" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297119 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "Z8E5120C16SMP51" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213297499 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211386629 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FBCN1+JMET12C S2N1 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386618 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+JMET12C S2N1+TXV | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211395853 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395600 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395338 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394926 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394621 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211398032 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397765 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397771 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386554 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211386432 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386323 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386254 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386138 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211385967 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211385830 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398653 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398511 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398267 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398005 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397711 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397696 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396999 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396906 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396891 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396647 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396631 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396354 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396243 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396143 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211396012 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211395807 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395554 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395290 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211394898 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394591 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394219 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394150 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394079 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393944 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211385980 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211385840 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398668 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398526 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398282 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397720 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211395830 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395576 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395316 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394912 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394606 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211398020 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397735 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397750 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297114 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297109 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297494 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211395280 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "LP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394893 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "LP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394585 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "LP9C100C20MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211394388 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "LP9C120D20MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397685 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "LPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397691 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "LPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386543 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211386419 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386243 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211386121 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398876 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398482 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398237 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397624 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397609 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211396876 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396861 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396623 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396607 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396130 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211395996 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211395234 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394865 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394556 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211394362 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9V120D20MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394064 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393929 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393839 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9Y120D20MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398891 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398497 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398252 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397639 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211395255 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394878 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394570 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211394373 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TP9C120D20MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397654 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397669 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297954 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "Z8E5120C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297949 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "Z8E5120C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297749 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "Z8E080C16LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211395224 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394859 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394551 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211394356 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "LP9C120D20MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397597 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397603 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386530 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211386406 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386229 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211386108 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398850 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398463 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211398207 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397537 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397522 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396846 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396831 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396595 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396580 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396113 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211395982 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211395175 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394830 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394526 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211394328 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394049 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393914 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393824 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398864 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398475 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398222 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397552 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211395201 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394844 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394537 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211394342 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397567 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397582 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297944 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "Z8E5120C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297939 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "Z8E5120C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297744 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297429 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297669 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV | | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388212 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387798 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211719718 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "LPLC060A12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390595 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211393518 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211393180 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211392800 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211392574 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392274 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211391707 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211390951 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390568 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389833 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389678 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389172 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211389011 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211388814 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388484 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388186 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387781 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211387138 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211386948 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392815 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211392589 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392281 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211391722 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211390966 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388198 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387790 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211390981 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390583 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297409 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297404 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297399 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297394 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297154 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297149 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297754 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211388183 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "LP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387778 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "LP9C080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211719724 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "LPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390562 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "LPLC080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211393502 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TL8E060A12UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211392770 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8E040A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211392548 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8E060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392247 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211391690 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211390907 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8V060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390535 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211389819 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8Y060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211389663 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211389159 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211388997 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388799 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211388470 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9V040A10MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211388154 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387761 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211387124 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211386934 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211392785 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TMLE040A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211392559 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TMLE060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392262 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211391699 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211390922 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TMLV060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388169 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387770 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390937 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390550 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297664 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES040A12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297659 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES040A12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297644 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297639 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297994 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297989 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297844 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DBCN1+JMVT12BC2N1 | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 213297839 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211388148 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387758 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211719722 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "LPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211390529 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211393488 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392740 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211392520 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392217 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211391660 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211390863 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390502 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211389804 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211389648 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211389145 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211388982 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388791 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211388458 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211388120 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387741 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211387110 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211386918 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211392755 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211392533 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392232 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211391675 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211390878 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388134 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387750 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390892 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211390518 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297654 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297649 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297634 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297629 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297984 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297979 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297209 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+JMET12CS2N1+TXV | | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211388114 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211387738 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211387620 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211387493 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387294 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211390496 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390147 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390153 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211393429 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211393346 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393169 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211393079 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211393000 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211392194 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211392026 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211391631 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211391458 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211391279 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390470 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390091 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390076 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389634 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389512 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211389497 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211389348 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211389333 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211388967 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211388777 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211388688 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211388599 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388087 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211387721 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211387604 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387468 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387265 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211387097 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211386904 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211386822 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211386736 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211392202 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211392041 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211391645 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211391473 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211391294 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390106 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388100 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211387729 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211387612 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387480 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387278 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211390485 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390120 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390134 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297814 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8E5080B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297809 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8E5080B12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297389 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8E5080C16LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297384 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8E5080C16SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297164 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8E5080C20LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297159 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8E5080C20SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297359 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8E5100B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297354 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8E5100B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297144 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8E5100C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297139 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8E5100C16SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297329 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8E5120C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297324 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8E5120C16SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296849 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213296844 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297489 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213297909 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211388082 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "LP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211387718 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "LP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387601 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "LP9C080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387463 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "LP9C100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211390464 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "LPLC080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211390064 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "LPLC080C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390070 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "LPLC100C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211393414 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393322 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211393154 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211393072 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211392985 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211392165 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211391996 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211391608 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211391428 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211391249 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211390437 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211390008 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389995 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389619 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211389482 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389467 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389318 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389304 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211388956 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388762 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211388673 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388584 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211388558 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9E100C20MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211388055 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211387701 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387584 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387437 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387086 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386890 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386808 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386723 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386697 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211392181 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392012 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211391623 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211391444 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211391264 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211390022 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388069 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211387710 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387593 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211387448 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211390452 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211390037 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390051 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296969 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213296964 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297624 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080C16LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297619 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080C16SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213298014 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213298009 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080C20SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297574 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297569 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297974 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297969 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297554 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297549 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100C20SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297534 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297529 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297094 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 213297084 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297739 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET100C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297294 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET100C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213296834 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297219 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DBCN1+JMET12CS2N1 | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297214 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+JMET12CS2N1+TXV | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211388049 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211387698 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387581 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387431 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211390431 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211389984 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389989 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211393399 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393307 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211393139 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211393060 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211392970 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211392135 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211391966 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211391578 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211391398 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211391220 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211390405 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211389926 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389911 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389604 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211389452 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389441 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389289 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389274 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211388941 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388747 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211388658 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388569 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211388549 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211388028 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211387681 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387564 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387404 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387073 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386877 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386792 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386711 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386683 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211392150 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211391981 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211391593 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211391413 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211391235 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211389941 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388035 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211387690 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387572 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211387417 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211390419 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211389955 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211389970 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296959 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213296954 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213297614 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297609 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213298004 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297999 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297564 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297559 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213297964 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297959 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297544 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297539 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C20SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213297524 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297519 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297089 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 213297079 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297734 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297289 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213296829 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211395799 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "LP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395544 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "LP9C080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395165 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "LP9C080C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394824 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "LP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394520 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "LP9C100C20MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211397999 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "LPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397510 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "LPLC080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397516 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "LPLC100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397188 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "LPLC100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397195 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "LPLC120C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386516 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211386394 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211386311 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386216 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386094 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211385941 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211398820 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398631 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211398433 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398176 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397972 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397457 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397442 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397140 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8V100C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397129 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8V120C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396984 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211396816 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396802 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396564 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396551 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396334 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396220 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211396098 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395968 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211395765 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395500 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395118 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394794 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394495 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211394206 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394135 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394034 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393899 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211385954 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398835 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398638 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211398448 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398191 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397469 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397155 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLV120C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395785 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395519 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395143 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394809 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211394506 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211397987 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397480 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397495 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397166 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TPLC100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397176 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TPLC120C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386604 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FBCN1+JMET12C S2N1 | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211386589 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+JMET12C S2N1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211395757 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395492 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395109 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394788 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394489 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211397966 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397436 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397438 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397116 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "LPLC100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397122 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "LPLC120C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386501 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211386383 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211386296 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386206 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386080 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211385915 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398796 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398601 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211398403 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398153 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397939 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397378 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397368 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397059 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397044 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396975 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211396793 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396778 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211396534 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396515 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396308 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396201 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211396084 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395954 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211395717 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395450 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395070 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394759 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394461 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211394191 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394122 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394019 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393884 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211385927 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398805 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398616 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211398418 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398161 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397391 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397074 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395734 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395472 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395088 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394773 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394475 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211397954 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397406 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397421 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397089 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397104 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395060 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "LP9C080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211394753 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "LP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394455 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "LP9C100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211394322 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "LP9C120D20MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397356 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "LPLC080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397362 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "LPLC100C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211386487 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386370 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211386198 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386065 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211398770 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398374 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398123 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397299 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397284 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396763 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396748 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396491 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396469 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396068 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395941 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211395032 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211394724 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394425 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211394296 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9V120D20MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394004 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211393869 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393809 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9Y120D20MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211398785 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398389 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398138 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397311 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395044 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211394738 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394440 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211394309 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TP9C120D20MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397325 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397341 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395027 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211394718 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394419 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211394291 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "LP9C120D20MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397274 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397278 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211386473 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386359 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211386181 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211386051 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211398742 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398347 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398093 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397216 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397201 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396733 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396719 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396444 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396423 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211396053 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395927 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394999 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211394692 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394395 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211394261 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211393989 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211393854 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211393794 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211398757 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398359 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211398108 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397231 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211395013 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211394706 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211394407 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211394276 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211397246 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211397261 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297229 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+JMET12BS2N1+TXV | | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213298094 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+JMVT12BC2N1+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211388454 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211388024 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 26 600 | 1 330 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211719797 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "LPLC060A12MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390857 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211393591 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211393293 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211392941 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392710 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392492 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211391936 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211391175 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390830 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211389896 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211389789 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211389260 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211389238 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211389130 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211388926 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211388544 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388431 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211388001 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211387251 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211387060 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211392956 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392725 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211392507 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211391951 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211391190 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211388445 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211388014 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211391205 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211390845 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297204 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8E5040A12LMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213297199 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8E5040A12SMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213297834 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8E5080B12LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297829 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8E5080B12SMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213297379 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8E5100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297374 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8E5100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213297104 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213298109 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+JMET12BS2N1+TXV | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297424 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+JMVT12BC2N1+TXV | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211388392 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387964 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211719786 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "LPLC060A12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390792 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393562 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211393263 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211392875 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211392649 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211392421 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391861 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391056 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390747 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389876 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389759 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211389208 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211389100 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211388896 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211388516 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211388348 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387923 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211387222 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387032 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211392896 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211392678 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211392451 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391891 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211391086 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211388376 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211387950 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211391116 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211390777 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213298084 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8E040A12LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213298074 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8E040A12SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296999 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8E080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213296989 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8E5080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213297604 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8E5100B12LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297594 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8E5100B12SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297934 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386643 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | JAUC48FXXN1+JMET12C S2N1+TXV | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211395921 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395706 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395440 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394994 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394686 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211398089 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397921 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397933 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386579 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211386461 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386347 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386283 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386168 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211386008 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211385868 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398698 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398557 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398309 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398053 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397815 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397792 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397029 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211396960 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396930 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396703 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396677 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396400 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211396287 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211396181 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211396038 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211395880 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395631 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211395365 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394944 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394638 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394246 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394176 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211394107 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211393974 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211386038 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211385900 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211398728 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398586 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211398332 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211397844 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211395903 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395675 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211395404 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394973 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211394665 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211398083 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397874 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211397900 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213297134 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297124 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213297504 | LUXAIRE | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206923507 | LUXAIRE | HMH72B361 | AE36BX21+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206787298 | LUXAIRE | HMH72B361 | AE36CX21+TXV | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206923503 | LUXAIRE | HMH72B361 | AVC36BX21+TXV | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923499 | LUXAIRE | HMH72B361 | AVC36CX21+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923403 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923299 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923243 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922938 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 207335225 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922600 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922468 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206923303 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923247 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922942 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206922946 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922440 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "LP9C060B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922350 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "LP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922872 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "LPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923387 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TL8E060A12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923351 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923267 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923211 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM8E060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923171 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923066 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922889 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM8V060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922841 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335224 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207335232 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922584 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922564 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922528 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922452 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM9V040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922408 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM9V060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922318 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM9V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176116 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176080 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923283 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923227 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TMLE060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923187 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923083 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922905 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TMLV060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922424 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TP9C060B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922334 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922922 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922857 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206924355 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BBCA1+ME08BN21 | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206923479 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BBCA1+ME12BN21 | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923439 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BBCA1+MVC12BN21 | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923491 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BXA1+ME08BN21+TXV | | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206923475 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BXA1+ME12BN21+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923435 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BXA1+MVC12BN21+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922406 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922316 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922839 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923383 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923347 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923259 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923203 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923163 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923058 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922877 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922832 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335222 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207335233 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922580 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922560 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922524 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922448 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922398 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922308 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176112 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176076 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923263 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923207 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923167 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923062 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922881 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922402 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922312 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922885 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922836 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923463 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+ME12CN21+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923451 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+ME16CN21+TXV | | 23 800 | 1 190 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206923423 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+MVC12CN21+TXV | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206923411 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+MVC16CN21+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922366 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922276 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922236 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922196 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922156 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922803 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922720 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922722 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922627 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "LPLC100C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922629 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "LPLC120C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923367 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206923331 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923315 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923131 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923099 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923026 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922994 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922962 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922796 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922704 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922700 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922612 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922608 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335234 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335239 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922544 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922508 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922492 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922476 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922358 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922268 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922228 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922188 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922148 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207176096 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176060 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176044 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176028 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923135 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923103 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923030 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922998 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922966 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922708 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922616 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922362 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922272 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922232 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922192 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922152 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922800 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922712 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922716 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922620 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922624 | LUXAIRE | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923407 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923307 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923251 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922950 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 207335226 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922604 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922472 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206923311 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923255 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922954 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922958 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922444 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "LP9C060B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922354 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "LP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922874 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "LPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923395 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TL8E060A12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923359 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923275 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206923219 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM8E060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923179 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923074 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922897 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM8V060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922849 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335228 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207335230 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922592 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922572 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922536 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922460 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM9V040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922416 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM9V060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922326 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM9V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176124 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176088 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923291 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923235 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TMLE060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923195 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923091 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922913 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TMLV060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922432 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TP9C060B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922342 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922930 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922865 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206924359 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BBCA1+ME08BN21 | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206923487 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BBCA1+ME12BN21 | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923447 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BBCA1+MVC12BN21 | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923495 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BXA1+ME08BN21+TXV | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206923483 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BXA1+ME12BN21+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923443 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BXA1+MVC12BN21+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922442 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922352 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922873 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923391 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206923355 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923271 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923215 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923175 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923070 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922893 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922845 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335223 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207335231 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922588 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922568 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922532 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922456 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922412 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922322 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176120 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176084 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923287 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923231 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923191 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923087 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922909 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922428 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922338 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922926 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922861 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922394 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "LP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922304 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "LP9C080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922264 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "LP9C080C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922224 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "LP9C100C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922184 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "LP9C100C20MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922829 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "LPLC080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922786 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "LPLC080C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922792 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "LPLC100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922691 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "LPLC100C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922696 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "LPLC120C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923375 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TL8E080C16UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206923339 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206923323 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TL9E080C16UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923143 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TM8E080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923111 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TM8E080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923038 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923006 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TM8E100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922974 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TM8E120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922809 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TM8V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922740 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TM8V080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922728 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TM8V100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922647 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TM8V100C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922635 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TM8V120C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335235 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335237 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TM8Y080C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922552 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TM9E060B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922516 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922500 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TM9E080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922484 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TM9E100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922372 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TM9V060B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922282 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TM9V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922242 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TM9V080C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922202 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TM9V100C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922162 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TM9V100C20MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207176104 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176068 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176052 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176036 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TM9Y100C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923155 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TMLE080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923123 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TMLE080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923050 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923018 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TMLE100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922986 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TMLE120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922752 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TMLV100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922659 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TMLV120C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922384 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922294 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TP9C080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922254 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TP9C080C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922214 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TP9C100C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922174 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TP9C100C20MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206922821 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TPLC080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922764 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TPLC080C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922776 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TPLC100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922671 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TPLC100C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922683 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TPLC120C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923471 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1+ME12CN21 | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923459 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1+ME16CN21 | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206923431 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1+MVC12CN21 | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206923419 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36BCA1+MVC16CN21 | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923467 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+ME12CN21+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923455 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+ME16CN21+TXV | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206923427 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+MVC12CN21+TXV | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206923415 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+MVC16CN21+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922392 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922302 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922262 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922222 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922182 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922828 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922784 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922790 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922690 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "LPLC100C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922694 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "LPLC120C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923371 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206923335 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923319 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923139 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923107 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923034 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923002 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922970 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922805 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206922736 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922724 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922643 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922631 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335236 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335238 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922548 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922512 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922496 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922480 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922368 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922278 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922238 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922198 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922158 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207176100 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176064 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176048 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176032 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923151 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923119 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923046 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923014 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922982 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922748 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922655 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922380 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922290 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922250 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922210 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922170 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922817 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922760 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922772 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922667 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922679 | LUXAIRE | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922446 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922356 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206922875 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923399 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923363 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923279 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923223 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923183 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923078 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922901 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922853 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207335227 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207335229 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922596 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922576 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922540 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922464 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206922420 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922330 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176128 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176092 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923295 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923239 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923199 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923095 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922918 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922436 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922346 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922934 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922869 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922396 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922306 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922266 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922226 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922186 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922830 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922788 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922794 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922692 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "LPLC100C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922698 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "LPLC120C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206923379 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206923343 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206923327 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923147 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923115 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923042 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923010 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922978 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922813 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922744 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922732 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922651 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922639 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922556 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922520 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206922504 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922488 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922376 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922286 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922246 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922206 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922166 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207176108 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176072 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176056 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207176040 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206923159 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923127 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206923054 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206923022 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922990 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922756 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922663 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922388 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206922298 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922258 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922218 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922178 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206922825 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206922768 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922780 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922675 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206922687 | LUXAIRE | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208614051 | LUXAIRE | HMH72B361 | JHETB36DBCS2N1 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 208502182 | LUXAIRE | HMH72B361 | JHETB36DXXS2N1+TXV | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208614053 | LUXAIRE | HMH72B361 | JHETC36DBCS2N1 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208500520 | LUXAIRE | HMH72B361 | JHETC36DXXS2N1+TXV | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 208614049 | LUXAIRE | HMH72B361 | JHVTB36DBCC2N1 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208502639 | LUXAIRE | HMH72B361 | JHVTB36DXXC2N1+TXV | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208614048 | LUXAIRE | HMH72B361 | JHVTC36DBCC2N1 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208501703 | LUXAIRE | HMH72B361 | JHVTC36DXXC2N1+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211719754 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "LPLC060A12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416615 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207416587 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417126 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211661884 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207417033 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207416497 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207417001 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207416591 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417130 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211661889 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211661894 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212484399 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 212484378 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662219 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662204 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661522 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661458 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211719793 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "LPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661826 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211662159 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662124 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211662179 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211662069 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662039 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661969 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661854 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661817 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661716 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661701 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661636 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661626 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661611 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661586 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661541 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661512 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661448 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661330 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661305 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662184 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662074 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662044 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661974 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661859 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661517 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661453 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661864 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661822 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476352 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476347 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212480846 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212480841 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212484088 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212484067 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212587024 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 209208538 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "LP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209207590 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "LP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211719741 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "LPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207916 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "LPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207938 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209208225 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 209207628 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207926 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209208556 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209208405 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207827 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8V060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207909 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209208552 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8Y060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209207600 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209207905 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9E060A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207901 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209208217 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209207897 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9V040A10MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209208530 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209207582 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209208516 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209208363 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209207632 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207930 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209208560 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209208409 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207831 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TMLV060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209208534 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209207586 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209207835 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207913 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212478867 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES040A12LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212478853 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES040A12SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212484332 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212484287 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212476317 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212476307 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212587149 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210627683 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DBCN1+JMET12B S2N1 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208614052 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DBCN1+JMVT12B C2N1 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210621464 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208502161 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207434680 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207434673 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207416989 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416969 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211719739 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "LPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416520 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416607 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207416599 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207417134 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416571 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207417110 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416547 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417070 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416513 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417025 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207417017 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207416489 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416481 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416469 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416453 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207416981 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416961 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416933 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416411 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207417138 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416575 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207417114 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416551 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417074 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416985 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416965 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207417078 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416517 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212478846 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212478839 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212484265 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212484242 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212476302 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212476297 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212587144 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211661510 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661446 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661410 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211661386 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661362 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661815 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661780 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661782 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211662149 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211662139 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662119 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211662104 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662094 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211662029 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661999 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661959 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661929 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661909 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661806 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661760 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661755 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661696 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661681 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211661676 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211661661 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661656 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661606 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661581 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661566 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211661556 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661496 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661436 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211661400 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211661376 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661352 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661325 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661300 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661285 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661275 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662034 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662004 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661964 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661934 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661914 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661765 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661502 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661441 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661405 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211661381 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661357 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661811 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661770 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661775 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212476342 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476337 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476332 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476327 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212478778 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212478772 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212478765 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 212478758 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 212478752 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 212478745 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 212587504 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212587019 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212587599 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212587484 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 212586984 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209208375 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "LP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209208215 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "LP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 209207816 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "LP9C080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209208528 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "LP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209207825 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "LPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209207624 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "LPLC080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207626 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "LPLC100C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207855 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210627663 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209208564 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209207934 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210627651 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209207918 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209207847 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209208397 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209208389 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207839 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207818 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209207608 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209207604 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209208385 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209207596 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209207592 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209208548 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209208544 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209208221 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209208381 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209208540 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209208377 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209208367 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209208207 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209207808 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209208520 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209207883 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209208512 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209208508 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207804 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 209207922 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209207851 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209208401 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 209208393 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207843 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207612 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209208371 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209208211 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209207812 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209208524 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209207822 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209207616 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209207620 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212478833 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212478826 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212478805 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212478798 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080C16SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212487015 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212486994 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES080C20SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212489140 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212489135 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212489120 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100C16LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212489115 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100C16SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212484002 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212483982 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES100C20SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212489100 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212489095 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212587414 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212587129 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212587254 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET100C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212587369 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET100C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212587109 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 208614050 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1+JMET12C S2N1 | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208614055 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1+JMET16C S2N1 | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208614054 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DBCN1+JMVT16C C2N1 | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208502632 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+JMET12C S2N1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208500508 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+JMET16C S2N1+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208501104 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+JMVT16C C2N1+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207434675 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+ME12CN2 1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207434676 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+ME16CN2 1+TXV | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207434677 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+MVC12CN 21+TXV | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207434678 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+MVC16CN 21+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207416451 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416441 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416959 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416949 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207416431 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417068 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207417057 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417059 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417154 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210620074 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207417150 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416595 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210619697 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416563 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207417102 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207416539 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416531 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417094 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417061 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207417041 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207417037 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416509 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207416505 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207417013 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207416501 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207417009 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207416477 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416465 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207417005 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416461 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416443 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416433 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416951 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416941 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207416423 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416419 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416929 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416925 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416921 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 207416567 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207417106 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207416543 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416535 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417098 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417045 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416447 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416437 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416955 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416945 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207416427 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417065 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207417049 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417053 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212478819 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212478812 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212478791 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212478785 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212486974 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212486948 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212489130 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212489125 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212489110 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212489105 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212483962 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212483943 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C20SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212489090 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212489085 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212587409 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212587124 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212587249 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212587364 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212587104 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211662214 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211662199 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661494 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211661434 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211719756 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "LPLC060A12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661804 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211662154 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211662114 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211662169 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211662059 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211662019 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661949 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211661839 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661795 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211661711 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661691 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661621 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211661601 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661576 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661484 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211661424 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661320 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661295 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662174 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211662064 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211662024 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661954 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211661844 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211661489 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211661429 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661849 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661800 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212489170 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212489165 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212489160 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212489155 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212486941 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212486936 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212594438 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 209402241 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "LP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211719764 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "LPLC060A12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402453 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TL8E060A12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402429 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402421 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8E060A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402413 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402389 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210627671 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8V060A12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402319 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 209402315 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402279 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402233 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402181 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402433 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402425 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TMLE060A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402417 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402393 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210627675 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TMLV060A12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402237 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210627679 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TPLC060A12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 212487172 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES040A12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212487152 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES040A12SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212487095 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212487073 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212480806 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212480801 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 209403030 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DBCN1+JMVT12B C2N1 | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208503309 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208400377 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208400380 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208214038 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208214036 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211719762 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "LPLC060A12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208214032 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208213996 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208213999 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 208214012 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208214011 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208214009 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208213994 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210621164 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208214022 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208214050 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208214051 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208213995 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208214003 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208214006 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208214016 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208214018 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208214014 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208214055 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 208214057 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208213989 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208213990 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208213988 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208213985 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210621169 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208214027 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208214030 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210621175 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208214042 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 212487131 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212487113 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212487052 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212487034 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212480796 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212480791 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661482 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661422 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661398 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661374 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661350 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661793 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661751 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661753 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211662144 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662134 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211662109 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211662099 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662089 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211662009 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661989 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661939 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211661919 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661899 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661784 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661731 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661726 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661686 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661671 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661666 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661651 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661646 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661596 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661571 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661561 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661551 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661472 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211661412 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661388 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661364 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661340 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661315 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661290 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661280 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661270 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662014 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661994 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661944 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211661924 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661904 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211661736 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661477 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661417 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661393 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661369 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661345 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661789 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661741 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661746 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212480836 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212480831 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212489150 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212489145 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212484045 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 212484024 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 212486931 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212486926 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212486921 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 212486916 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 212587604 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212587489 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212586989 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 212587559 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212587479 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 209402251 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "LP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 209402231 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "LP9C080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209402221 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "LP9C080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209402211 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "LP9C100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402354 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "LPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402343 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "LPLC080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402345 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "LPLC100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402449 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210627655 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 209402441 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 209402437 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210627667 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402405 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209402397 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402381 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402373 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402365 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402347 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402327 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402323 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402311 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402307 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402303 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402299 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 209402295 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 209402275 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209402271 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402267 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402243 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209402223 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209402213 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209402203 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402177 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209402173 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402169 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 209402409 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209402401 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402385 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209402377 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 209402369 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402331 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402247 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209402227 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209402217 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209402207 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402351 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209402335 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209402339 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212484220 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212484200 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212480826 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080C20LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212480821 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES080C20SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212476292 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476287 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212480786 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212480781 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100C16SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212476272 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212476267 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES100C20SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212480766 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212480761 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212587289 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212587404 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212587119 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET100C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212587244 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET100C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212587359 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208503342 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+JMET12C S2N1+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208502175 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+JMET16C S2N1+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208501096 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+JMVT16C C2N1+TXV | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 208400378 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+ME12CN2 1+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208400379 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+ME16CN2 1+TXV | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208400381 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+MVC12C N21+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208400376 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+MVC16C N21+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208214037 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208214035 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 208214034 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208214039 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208214040 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208214031 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208214033 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208214025 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208213997 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210619705 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208214000 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208213998 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210621010 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208214008 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 208214010 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208213993 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208213992 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208213991 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208214021 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208214023 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208214024 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208214052 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208214053 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208214048 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208214049 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208214047 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208214004 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208214005 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 208214002 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208214001 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208214017 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208214013 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 208214015 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208214019 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208214020 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208214054 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208214056 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 208214058 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208214059 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 208213987 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 208213986 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208213984 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208213983 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208213982 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208214007 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208214026 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208214029 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 208214028 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208214045 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208214046 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208214041 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208214043 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208214044 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212484177 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212484154 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212480816 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212480811 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212476282 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476277 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212480776 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212480771 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212476262 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212476257 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES100C20SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212480756 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212480751 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212587284 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212587399 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212587114 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212587239 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212587354 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211662224 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662209 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211661534 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661470 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211719795 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "LPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661837 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211662164 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662129 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211662189 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662079 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662049 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661979 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661869 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661828 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661721 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661706 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661641 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211661631 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661616 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661591 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661546 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661524 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661460 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661335 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661310 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211662194 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662084 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211662054 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661984 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211661874 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661529 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211661465 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211661879 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211661833 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476362 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212476357 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212480856 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212480851 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212484131 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212484112 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212587029 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 210621472 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208502168 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207434679 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207434674 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207416999 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416979 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211719743 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "LPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416529 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416611 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207416603 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207417142 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416579 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207417118 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416555 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417082 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416522 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417029 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207417021 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207416493 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416485 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416473 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416457 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207416991 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416971 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416937 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416415 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207417146 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416583 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207417122 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207416559 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207417086 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416995 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207416975 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207417090 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207416526 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212478874 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212478860 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES040A12SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212484354 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212484310 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212476322 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212476312 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ES100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212587154 | LUXAIRE | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Z8ET080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 206787299 | LUXAIRE | HMH72B481 | AE60DX21+TXV | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971741 | LUXAIRE | HMH72B481 | AVC60DX21+TXV | | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206971745 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+ME14DN21+TXV | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 206971733 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+MVC14DN21+TXV | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 206971725 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+MVC20DN21+TXV | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971547 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971487 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971527 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206971507 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "LP9C120D20MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971625 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971627 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971578 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "LPLC100C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971580 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "LPLC120C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971717 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971677 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 206971669 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971653 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971701 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971685 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971609 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971605 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971563 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971559 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207335288 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207335289 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207335292 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207251153 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 207251149 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206971539 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971479 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971519 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206971499 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207176164 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207176156 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207176148 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206971657 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971705 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971689 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971613 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971567 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971543 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971483 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971523 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206971503 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971617 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971621 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971571 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971575 | LUXAIRE | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971749 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+ME14DN21+TXV | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 206971737 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+MVC14DN21+TXV | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 206971729 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+MVC20DN21+TXV | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971557 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971497 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971537 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206971517 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "LP9C120D20MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971649 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971651 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971601 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "LPLC100C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971603 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "LPLC120C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971721 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971681 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 30 000 | 1 500 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206971673 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971661 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971709 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971693 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971633 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971629 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971586 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971582 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207335287 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207335290 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207335291 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207251155 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 207251151 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206971549 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971489 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971529 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206971509 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207176168 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207176160 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207176152 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206971665 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971713 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971697 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971637 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971590 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971553 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971493 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971533 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206971513 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971641 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971645 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971594 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971598 | LUXAIRE | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 209156826 | LUXAIRE | HMH72B481 | JHETC60HBCS2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 208501089 | LUXAIRE | HMH72B481 | JHETC60HXS2N1+TXV | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208614077 | LUXAIRE | HMH72B481 | JHETD48GBCS2N1 | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 210621484 | LUXAIRE | HMH72B481 | JHETD60HBCS2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 208614079 | LUXAIRE | HMH72B481 | JHETD60JBCS2N1 | | 30 200 | 1 510 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208503474 | LUXAIRE | HMH72B481 | JHETD60JXXS2N1+TXV | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 210622629 | LUXAIRE | HMH72B481 | JHVTC60HBCC2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 208501156 | LUXAIRE | HMH72B481 | JHVTC60HXXC2N1+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 208614076 | LUXAIRE | HMH72B481 | JHVTD42FBCC2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210619729 | LUXAIRE | HMH72B481 | JHVTD60HBCC2N1 | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 208614078 | LUXAIRE | HMH72B481 | JHVTD60JBCC2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 208503457 | LUXAIRE | HMH72B481 | JHVTD60JXXC2N1+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212481690 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212481685 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212481670 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES080C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212481665 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES080C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212488966 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES100C16LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212488961 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES100C16SMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212488946 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212488941 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES100C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212488926 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212488921 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212587069 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212587059 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ET100C16LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212587049 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ET100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587039 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Z8ET120C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210440163 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HBCN1+JMVT17C C2N1 | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 210440122 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+JMVT17C C2N1+TXV | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207434706 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+ME12CN2 1+TXV | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 207434703 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+ME16CN2 1+TXV | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207434708 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+MVC12CN 21+TXV | | 28 800 | 1 440 \$ |
| 207434705 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+MVC16CN 21+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207417218 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207416697 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207416687 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207417287 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 207417289 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207417263 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "LPLC100C20MP13" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 207417265 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "LPLC120C20MP13" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 207417299 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 207416761 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207416753 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207416745 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207416737 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207417271 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 207417267 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 207417248 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207417244 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 207417240 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207417236 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207417224 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207417220 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207417210 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207416689 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207416679 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207416913 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207416757 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207416749 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207416741 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207417275 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 207417252 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 207417214 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207416693 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207416683 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207417279 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 207417283 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 207417256 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 207417260 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212481680 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212481675 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212481660 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212481655 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212488956 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212488951 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212488936 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212488931 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES100C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212488916 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212488911 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212587064 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212587054 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212587044 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587034 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212479688 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479669 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479632 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES080C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212479614 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES080C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486819 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES100C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486809 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES100C16SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486789 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486779 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES100C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486759 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 212486749 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 212587209 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212587194 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ET100C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587179 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ET100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587164 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Z8ET120C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210440171 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60HBCN1+JMET18D S2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210440199 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60HBCN1+JMVT20D C2N1 | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 210440130 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+JMET18D S2N1+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210440159 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+JMVT20D C2N1+TXV | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212479660 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479650 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479605 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212479596 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486804 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486799 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486774 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486769 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES100C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486744 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 30 000 | 1 500 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212486739 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 212587204 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212587189 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587174 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587159 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 209208150 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "LP9C100C20MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210621770 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM8E080C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210621754 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM8E100C20MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 209208016 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM8V100C20MP12" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210620846 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM9E080C20MP12" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210620830 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM9E100C20MP12" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210621999 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM9E120D20MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 209208142 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210621774 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TMLE080C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210621758 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TMLE100C20MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 209208146 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212489006 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212489001 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212488986 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES080C20LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212488981 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES080C20SMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212480632 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES100C16LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212480627 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES100C16SMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212480612 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES100C20LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212480607 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES100C20SMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212480592 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212480587 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587544 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212587534 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ET100C16LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212587524 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ET100C20LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212587514 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Z8ET120C20LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 210440209 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JBCN1+JMET18DS2N1 | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 210440118 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JBCN1+JMVT20D C2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210440169 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+JMET18DS2N1+TXV | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 210440197 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|---------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207434707 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+ME14DN21+TXV | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207434704 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+MVC14DN21+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207417487 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207416895 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207416733 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207416735 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207417508 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "LPLC100C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207417510 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "LPLC120C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207416909 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207416905 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207417291 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207417528 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210621762 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E080C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207417520 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210621746 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E100C20MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207417512 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207416717 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207416713 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207417493 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207417489 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207417232 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207417228 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207416901 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207416897 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210620842 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9E080C20MP12" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210620826 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210621995 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9E120D20MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207417479 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207416887 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207416675 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207417206 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207417202 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207417532 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210621766 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE080C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207417524 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210621750 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE100C20MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207417516 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207416721 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207417497 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207417483 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207416891 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207416725 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207416729 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207417501 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207417505 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212488996 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212488991 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212488976 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212488971 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212480622 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212480617 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212480602 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES100C20LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212480597 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES100C20SMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212480582 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212480577 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587539 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212587529 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212587519 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212587509 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 208400400 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHC60HXXN1+ME12CN2 1+TXV | | 28 600 | 1 430 \$ |
| 208400403 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHC60HXXN1+MVC12C N21+TXV | | 28 600 | 1 430 \$ |
| 208400402 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHC60HXXN1+MVC16C N21+TXV | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 209402974 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212484802 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212484797 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212484782 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES080C20LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212484777 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES080C20SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479550 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES100C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479541 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES100C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479514 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES100C20LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479505 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES100C20SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212479478 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES120C16LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212479469 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ES120C16SMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212587329 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ET080C16LMPS1" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212587319 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ET100C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212587309 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ET100C20LMPS1" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212587299 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Z8ET120C20LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210440195 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JBCN1+JMVT20DC2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210440155 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+JMVT20DC2N1+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 208400401 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+ME14DN21+TXV | | 28 800 | 1 440 \$ |
| 208400405 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+MVC14DN21+TXV | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 208214333 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208214331 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208214325 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "LP9C120D20MP13" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208214320 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "LPLC100C20MP13" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 208214322 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "LPLC120C20MP13" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 208214298 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208214300 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 208214305 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208214294 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208214293 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208214315 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 208214304 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 208214350 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208214349 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208214346 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 208214345 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 208214310 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208214308 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208214318 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208214352 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 208214291 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208214290 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208214289 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208214303 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 800 | 1 440 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208214341 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208214340 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208214339 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208214334 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 208214312 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212484792 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212484787 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212484772 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212484767 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479532 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479523 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479496 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES100C20LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479487 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES100C20SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479459 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212479439 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212587324 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212587314 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212587304 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212587294 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210440211 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+JMET18D S2N1+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210440120 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+JMVT20D C2N1+TXV | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212479697 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479678 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212479641 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES080C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212479623 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES080C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486824 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES100C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486814 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES100C16SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486794 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486784 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES100C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212486764 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES120C16LMPS1" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 212486754 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ES120C16SMPS1" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 212587214 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ET080C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212587199 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ET100C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587184 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ET100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212587169 | LUXAIRE | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Z8ET120C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206787300 | LUXAIRE | HMH72B601 | AE60DX21+TXV | | 36 800 | 1 840 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206971475 | LUXAIRE | HMH72B601 | AVC60DX21+TXV | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971467 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+ME20DN21+TXV | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971459 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+MVC20DN21+TXV | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971321 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971237 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971217 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971197 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "LP9C120D20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971432 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "LPLC100C20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971434 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "LPLC120C20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971405 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971397 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971389 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971373 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971357 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8E080C20MP11" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206971297 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971281 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8E100C20MP11" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971265 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971249 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8E120C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 206971417 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971413 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 207335312 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 207335313 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 207335316 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206971349 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9E080C20MP12" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971341 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971333 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9E120D20MP12" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971313 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971229 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971209 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971189 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 207176140 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9Y100C20MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 207176132 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971377 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971361 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TMLE080C20MP11" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206971301 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971285 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TMLE100C20MP11" | 38 500 | 1 925 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206971269 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971253 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TMLE120C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 206971421 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971317 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971233 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971213 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971193 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971425 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971429 | LUXAIRE | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971471 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+ME20DN21+TXV | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971463 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+MVC20DN21+TXV | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971331 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971247 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971227 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971207 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "LP9C120D20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971455 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "LPLC100C20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971457 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "LPLC120C20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971409 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971401 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971393 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971381 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971365 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8E080C20MP11" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206971305 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971289 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8E100C20MP11" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971273 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971257 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8E120C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 206971440 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971436 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 207335311 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 207335314 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 207335315 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206971353 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9E080C20MP12" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971345 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971337 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9E120D20MP12" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971323 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971239 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 38 000 | 1 900 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206971219 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971199 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 207176144 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9Y100C20MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 207176136 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971385 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971369 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TMLE080C20MP11" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206971309 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971293 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TMLE100C20MP11" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971277 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971261 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TMLE120C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 206971444 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971327 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971243 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971223 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971203 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971448 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971452 | LUXAIRE | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 208614092 | LUXAIRE | HMH72B601 | JHETD60JBCS2N1 | | 36 600 | 1 830 \$ |
| 208501711 | LUXAIRE | HMH72B601 | JHETD60JXS2N1+TXV | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 208614095 | LUXAIRE | HMH72B601 | JHVTD60JBCC2N1 | | 36 200 | 1 810 \$ |
| 208501118 | LUXAIRE | HMH72B601 | JHVTD60JXXC2N1+TXV | | 36 200 | 1 810 \$ |
| 209208002 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "LP9C100C16MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209207576 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "LP9C100C20MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209207544 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "LP9C120D20MP13" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 209208128 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 209208576 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM8V100C20MP12" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 209208116 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 209208112 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 210620549 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 209207994 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209207568 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209207536 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM9V120D20MP12" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 209207532 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM9Y120D20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 209207998 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209207572 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209207540 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TP9C120D20MP13" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 208614093 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JBCN1+JMET18D S2N1 | | 36 400 | 1 820 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208614094 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JBCN1+JMVT20D C2N1 | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208500542 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+JMET18D S2N1+TXV | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 208500532 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207434723 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+ME20DN2 1+TXV | | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207434724 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+MVC20DN 21+TXV | | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207417339 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207417329 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207417319 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "LP9C120D20MP13" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207417372 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "LPLC100C20MP13" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207417374 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "LPLC120C20MP13" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207416821 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207416817 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207416813 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207416805 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207416797 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E080C20MP11" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207416789 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207416781 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E100C20MP11" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207417376 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207417357 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207417353 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207416777 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207416773 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207416769 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 207416765 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 207417349 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9E080C20MP12" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210620545 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207417345 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207417341 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9E120D20MP12" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207417331 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207417321 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207417311 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207417307 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9Y100C20MP11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207417303 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207416809 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207416801 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE080C20MP11" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207416793 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207416785 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE100C20MP11" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207417380 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207417361 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207417335 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207417325 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207417315 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207417365 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207417369 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 209402631 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAHD60JBCN1 | "LP9C120D20MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209402623 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAHD60JBCN1 | "TM9V120D20MP12" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209402627 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAHD60JBCN1 | "TP9C120D20MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209403042 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAHD60JBCN1+JMVT20D C2N1 | | 35 600 | 1 780 \$ |
| 208502189 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+JMET18D S2N1+TXV | | 35 800 | 1 790 \$ |
| 208501111 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV | | 35 600 | 1 780 \$ |
| 208400421 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+ME20DN2 1+TXV | | 36 600 | 1 830 \$ |
| 208400420 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+MVC20DN 21+TXV | | 36 800 | 1 840 \$ |
| 208214521 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 208214522 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 208214523 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "LP9C120D20MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 208214511 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208214510 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 208214512 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208214516 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208214517 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8E080C20MP11" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 208214509 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208214508 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8E100C20MP11" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 208214507 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208214530 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 208214529 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 208214528 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 35 600 | 1 780 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208214527 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 208214513 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9E080C20MP12" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 208214514 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 208214515 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9E120D20MP12" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208214518 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 208214519 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 208214520 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 208214532 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9Y100C20MP11" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 208214531 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 208214506 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208214505 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLE080C20MP11" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 208214503 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208214504 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLE100C20MP11" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 208214502 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208214524 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 208214525 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 208214526 | LUXAIRE | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 9854438 | LUXAIRE | TH16B2421 | AE24BBA21 | | 15 100 | 755 \$ |
| 9006271 | LUXAIRE | TH16B2421 | AE24BX21+TXV | | 15 100 | 755 \$ |
| 9060440 | LUXAIRE | TH16B2421 | AE30BX21+TXV | | 14 800 | 740 \$ |
| 9060441 | LUXAIRE | TH16B2421 | AVC24BX21+TXV | | 14 800 | 740 \$ |
| 9060442 | LUXAIRE | TH16B2421 | AVC30BX21+TXV | | 15 100 | 755 \$ |
| 9060443 | LUXAIRE | TH16B2421 | AVC36BX21+TXV | | 15 000 | 750 \$ |
| 9060444 | LUXAIRE | TH16B2421 | AVC36CX21+TXV | | 14 600 | 730 \$ |
| 205537114 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24ABAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429849 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24ABAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 202102002 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24ABAA1 | "TM8V060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373303 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24ABAA1 | "TM9E026A08MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780184 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24ABAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 205548142 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24ABAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 202143766 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24ABAA1 | "TM9V040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429855 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24ABAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 202102007 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24ABAA1 | "TMLV060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 202102013 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24ABAA1 | "TPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 205537107 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780240 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779722 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373304 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24AXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 000 | 750 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206780180 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24AXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 205548138 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780172 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780244 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779726 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779730 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 202101778 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "LP9C060B12MP13" | 15 200 | 760 \$ |
| 202102056 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "LP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 202102059 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "LPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780276 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540909 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TL9E060B12UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 203429817 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429685 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TM8E080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429652 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 202102038 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206373313 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TM9E026A08MP12" | 15 600 | 780 \$ |
| 205548182 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205540700 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 202101772 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TM9V060B12MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 202102040 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 202143774 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TM9Y060B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 203429822 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429690 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TMLE080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429657 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 202101776 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TP9C060B12MP13" | 15 200 | 760 \$ |
| 202102049 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 202102053 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BBAA1 | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 202101789 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BBAA1+MVC12BN21 | | 14 900 | 745 \$ |
| 206779786 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BXA1+MVC12BN21+TXV | | 14 900 | 745 \$ |
| 206780052 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780420 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780657 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780272 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540896 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 205548198 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205546092 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205544339 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780650 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206373314 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 600 | 780 \$ |
| 205548178 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205540686 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206780044 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780412 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780176 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 205548202 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205546096 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205544347 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780048 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780416 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780654 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF24BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 205074305 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30ABAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 203429783 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30ABAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206373316 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30ABAA1 | "TM9E026A08MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 205074256 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30ABAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205074244 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30ABAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 202143778 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30ABAA1 | "TM9V040A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 203429789 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30ABAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205074550 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205074504 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206373317 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30AXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 205074491 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30AXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205074478 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205074538 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205074265 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780036 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "LP9C060B12MP13" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780404 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "LP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780645 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "LPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 205548004 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205547984 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429751 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 203429608 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TM8E100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780614 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373308 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205548162 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205548122 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780004 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TM9V060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780372 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 205545584 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TM9Y060B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 203429756 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 203429614 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TMLE100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780020 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TP9C060B12MP13" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780388 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780630 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BBAA1 | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206838944 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BBAA1+ME08BN21 | | 15 100 | 755 \$ |
| 206780112 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BBAA1+MVC12BN21 | | 15 300 | 765 \$ |
| 206838940 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BXA1+ME08BN21+TXV | | 15 100 | 755 \$ |
| 206780108 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BXA1+MVC12BN21+TXV | | 15 300 | 765 \$ |
| 206780002 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780370 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780612 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 205548000 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205547980 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540839 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550185 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780605 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373309 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205548158 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205548118 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779994 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780362 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 205545539 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 205540850 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550189 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779998 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780366 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780609 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779798 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30CXA1+MVC16CN21+TXV | | 14 800 | 740 \$ |
| 205547972 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205550169 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205550173 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF30CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205546764 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780224 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206838916 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373319 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36AXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 205540815 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36AXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205548110 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205546392 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780228 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206838920 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206838924 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779986 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "LP9C060B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780354 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "LP9C080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780600 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "LPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 205540972 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205547956 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429707 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 203429565 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TM8E100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780569 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373323 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TM9E026A08MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 205540770 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540437 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779954 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TM9V060B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780322 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TM9V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205536201 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TM9Y060B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 203429712 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 203429570 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TMLE100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779970 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TP9C060B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780338 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TP9C080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780585 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36BBAA1 | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779774 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36BBAA1+ME08BN21 | | 15 000 | 750 \$ |
| 206779770 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36BXA1+ME08BN21+TXV | | 15 000 | 750 \$ |
| 206779952 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780320 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780567 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 205540960 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205547952 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780200 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550141 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780560 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373324 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 205540756 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540422 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779944 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780312 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205536152 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 206780204 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550145 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779948 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780316 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780564 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780084 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36CXA1+MVC16CN21+TXV | | 15 300 | 765 \$ |
| 206779922 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780442 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780508 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780510 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780260 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780492 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780488 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779914 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780434 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780496 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779918 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780438 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780500 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780504 | LUXAIRE | TH16B2421 | CF36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 205537129 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24ABAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429838 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24ABAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779738 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24ABAA1 | "TM8V060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373301 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24ABAA1 | "TM9E026A08MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780192 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24ABAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 205548150 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24ABAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780152 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24ABAA1 | "TM9V040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203429844 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24ABAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779762 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24ABAA1 | "TMLV060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779750 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24ABAA1 | "TPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 205537121 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780248 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779734 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373302 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24AXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780188 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24AXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 205548146 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780148 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780464 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779758 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779746 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780080 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "LP9C060B12MP13" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780673 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "LP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779719 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "LPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780284 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540934 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TL9E060B12UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 203429806 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429674 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TM8E080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429641 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780681 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206373311 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TM9E026A08MP12" | 15 600 | 780 \$ |
| 205548190 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205540725 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206780128 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TM9V060B12MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780472 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780164 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TM9Y060B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 203429811 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429680 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TMLE080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429646 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780140 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TP9C060B12MP13" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780663 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779711 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BBAA1 | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779794 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BBAA1+MVC12BN21 | | 14 900 | 745 \$ |
| 206779790 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BXA1+MVC12BN21+TXV | | 14 900 | 745 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206780078 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780671 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779718 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780280 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540921 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 205548234 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205546104 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205544354 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780677 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206373312 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 600 | 780 \$ |
| 205548186 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205540713 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206780124 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780468 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780160 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 205548242 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205546112 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205546100 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780136 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780659 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779707 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM24BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 205074558 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205074270 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206373315 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30AXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 205074496 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30AXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205074485 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205074544 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205074516 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780040 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "LP9C060B12MP13" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780408 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "LP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780647 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "LPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 205548012 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205547992 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429762 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 203429619 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TM8E100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780622 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373306 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205548170 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205548130 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780012 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TM9V060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780380 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 205545600 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TM9Y060B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 203429767 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 203429625 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TMLE100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780028 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TP9C060B12MP13" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780396 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780638 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BBAA1 | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206838952 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BBAA1+ME08BN21 | | 15 100 | 755 \$ |
| 206780120 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BBAA1+MVC12BN21 | | 15 300 | 765 \$ |
| 206838948 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BXA1+ME08BN21+TXV | | 15 100 | 755 \$ |
| 206780116 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BXA1+MVC12BN21+TXV | | 15 300 | 765 \$ |
| 206780038 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780406 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780646 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 205548008 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205547988 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540862 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550193 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780618 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373307 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205548166 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205548126 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780008 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780376 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 205545592 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 205541141 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550222 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780024 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780392 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780634 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779802 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30CXA1+MVC16CN21+TXV | | 14 800 | 740 \$ |
| 205547976 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205550177 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205550181 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM30CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205546768 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780232 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206838928 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373318 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36AXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 205540828 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36AXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205548114 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205546396 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780236 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206838932 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206838936 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779990 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "LP9C060B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780358 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "LP9C080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780602 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "LPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 205540998 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205547964 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203429718 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 203429575 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TM8E100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780577 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373321 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TM9E026A08MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 205540789 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540467 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779962 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TM9V060B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780330 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TM9V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205536222 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TM9Y060B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 203429723 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 203429581 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TMLE100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779978 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TP9C060B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780346 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TP9C080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780593 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36BBAA1 | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779782 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36BBAA1+ME08BN21 | | 15 000 | 750 \$ |
| 206779778 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36BXA1+ME08BN21+TXV | | 15 000 | 750 \$ |
| 206779988 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780356 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780601 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 205540986 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205547960 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780208 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550153 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780573 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373322 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 205540778 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540452 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779958 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780326 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205536212 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 206780216 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550161 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779974 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780342 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780589 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780088 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36CXA1+MVC16CN21+TXV | | 15 300 | 765 \$ |
| 206779940 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780460 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780552 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780556 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780264 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780520 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780512 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779924 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780444 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780528 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779932 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780452 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780536 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780544 | LUXAIRE | TH16B2421 | CM36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 205537137 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU24AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780252 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU24AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779742 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU24AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373300 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU24AXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780196 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU24AXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 205548154 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU24AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780156 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU24AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206780256 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU24AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779766 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU24AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779754 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU24AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780082 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780675 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779720 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780288 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540946 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 205548238 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205546108 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205544361 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780685 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206373310 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 600 | 780 \$ |
| 205548194 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205540744 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206780132 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780476 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780168 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 205547948 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205546116 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205546088 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780144 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780667 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779715 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU24BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780042 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780410 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780648 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 205548016 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205547996 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540874 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550197 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780626 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373305 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205548174 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205548134 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780016 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780384 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 205545608 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205540885 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550201 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780032 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 400 | 770 \$ |
| 206780400 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780642 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU30BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779992 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780360 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780603 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 205541010 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205547968 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780212 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550157 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206780581 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206373320 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 205540802 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205540480 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779966 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780334 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205536235 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 206780220 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205550165 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779982 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 206780350 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780597 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779942 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780462 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780554 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780558 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780268 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206780524 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780516 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779928 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780448 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780532 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779936 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780456 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780540 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206780548 | LUXAIRE | TH16B2421 | CU36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203064269 | LUXAIRE | TH16B3622 | AE36BX21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203097454 | LUXAIRE | TH16B3622 | AE36CX21+TXV | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205144647 | LUXAIRE | TH16B3622 | AE42CBC21 | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203088402 | LUXAIRE | TH16B3622 | AE42CX21+TXV | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095761 | LUXAIRE | TH16B3622 | AVC36BX21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095753 | LUXAIRE | TH16B3622 | AVC36CX21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095746 | LUXAIRE | TH16B3622 | AVC42CX21+TXV | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203096746 | LUXAIRE | TH16B3622 | AVC48CX21+TXV | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095738 | LUXAIRE | TH16B3622 | AVC48DX21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550133 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205550053 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544148 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36AXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543729 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542163 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36AXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543708 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550057 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544152 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36AXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543740 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543752 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096139 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "LP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203091003 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "LP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203098027 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "LPLC080B12MP13" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 203088261 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TL8E060A12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203088166 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203087703 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM8E040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087589 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM8E060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087495 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087041 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096494 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM8V060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203098003 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 203093008 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM8Y080B12MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203097951 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM9E060A10MP12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 203097911 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097806 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096123 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM9V060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203090967 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM9V080B12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203097486 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM9Y060B12MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203808672 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TM9Y080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203431017 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TMLE040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430984 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TMLE060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430956 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430824 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096502 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TMLV060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203096131 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203090983 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203096511 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TPLC060A12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203098019 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BBCA1 | "TPLC080B12MP13" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 203096731 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BBCA1+ME12BN21 | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549344 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BXA1+ME12BN21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781004 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780793 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549788 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205550125 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544315 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550033 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781222 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781190 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538480 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542977 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549776 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548718 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549768 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 205549752 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543657 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780996 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780785 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549636 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206780843 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550037 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781226 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781194 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538489 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542988 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781000 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780789 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205542999 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549784 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205543141 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+MVC16CN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549220 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541502 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548312 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549296 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549094 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549096 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548930 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "LPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548932 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "LPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544287 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550085 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549994 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781174 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549906 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543882 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549816 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549284 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549074 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549070 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548910 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548906 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542112 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205542105 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549556 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549552 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549740 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549728 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543602 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549688 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549212 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541478 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548304 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549384 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548554 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549998 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206781178 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549910 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543892 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549820 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549082 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548918 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549216 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541489 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548308 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549292 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549086 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549090 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548922 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548926 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF36CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549340 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42BXA1+ME12BN21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549348 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42BXA1+MVC12BN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205542971 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548390 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550121 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544278 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550022 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544140 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205549986 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549898 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549628 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549764 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206781066 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549724 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542952 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548382 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781026 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205548582 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205550029 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544144 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205549990 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549902 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205542960 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548386 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095945 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "LP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203090370 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "LP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203089412 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "LP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096239 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "LPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095282 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "LPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095286 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "LPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094162 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "LPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203094166 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "LPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203088033 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203087884 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 203087365 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087211 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203086909 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203086746 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203098257 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203096215 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095243 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095235 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094121 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203094114 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203092561 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203092541 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203097246 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8Y100C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 203097238 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM8Y120C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 203097854 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203097750 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097686 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097598 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095929 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203090332 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203089377 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097008 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205541569 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430918 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430874 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430785 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203430741 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430680 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095259 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094137 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095937 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203090351 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203089393 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096231 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095267 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095274 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094145 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203094154 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1 | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096642 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CBCA1+MVC16CN21 | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205543121 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+MVC16CN21+TXV | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205549194 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541412 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205548280 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549254 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542736 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542741 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548814 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "LPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548816 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "LPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205550109 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550069 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205549966 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544099 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781134 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543806 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780721 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549242 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542668 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542654 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548794 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548790 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548654 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548650 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205549496 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205549492 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205543688 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549712 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781042 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549672 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549186 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541388 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205548272 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549356 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205541758 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549970 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544114 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781138 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543817 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780725 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542697 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548802 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549190 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541401 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205548276 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549250 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542713 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542726 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548806 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548810 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543541 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42DXA1+ME14DN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548078 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42DXA1+MVC14DN21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548086 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42DXA1+MVC20DN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205541354 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541295 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780697 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "LP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543256 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543262 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548758 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "LPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205548760 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "LPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544257 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781158 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549882 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781114 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543194 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543183 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548738 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548734 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548606 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548602 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543585 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549664 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205541332 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541274 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780689 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543512 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205541719 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543359 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781162 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549886 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781118 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543217 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548746 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205541343 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541286 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780693 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543229 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543243 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548750 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548754 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF42DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095860 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "LP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203090009 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "LP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203089044 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "LP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203094947 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "LPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094951 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "LPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093713 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "LPLC100C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093716 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "LPLC120C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203087979 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087815 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203087307 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203087132 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203086850 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203086671 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203098224 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094908 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094900 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093672 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093664 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203092116 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203092099 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203097830 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203097727 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097655 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203097567 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095844 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203089973 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203089009 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096944 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205548534 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203430901 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430851 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430769 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430719 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430658 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094923 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093688 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TMLV120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095852 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203089991 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203089026 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203094932 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094940 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093696 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TPLC100C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093705 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CBCA1 | "TPLC120C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549164 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548374 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205541216 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780940 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780942 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780874 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "LPLC100C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780876 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "LPLC120C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550097 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544220 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780745 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205544051 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543943 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549870 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781094 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780924 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780920 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780859 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780855 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541946 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205541935 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206781054 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549700 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781030 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549656 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549156 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548366 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541194 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543461 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205548526 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206780749 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205544061 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543960 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549874 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781098 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780928 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780863 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549160 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548370 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541204 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780932 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206780936 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780867 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780871 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543158 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+ME14DN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549332 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+MVC14DN21+TXV | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205548094 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+MVC20DN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205542918 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548342 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541108 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548254 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "LP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548996 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548998 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542272 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "LPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542279 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "LPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544172 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549942 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549846 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781070 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548976 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548972 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542217 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542212 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205541673 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205541662 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549416 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549412 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780709 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543557 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205542894 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548334 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541078 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548246 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543390 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548488 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549946 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205549850 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781074 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548984 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542235 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542905 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548338 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541095 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548250 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548988 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548992 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542247 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542259 | LUXAIRE | TH16B3622 | CF48DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205550137 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205550061 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544156 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36AXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543770 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542199 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36AXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543718 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550065 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544162 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36AXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543778 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543788 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096159 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "LP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203091050 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "LP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203098055 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "LPLC080B12MP13" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 203088279 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TL8E060A12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203088183 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203087722 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM8E040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087609 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM8E060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087512 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087058 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096523 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM8V060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203098031 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 203093062 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM8Y080B12MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203097959 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM9E060A10MP12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 203097918 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097814 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096143 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM9V060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|-----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203091011 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM9V080B12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203097502 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM9Y060B12MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203808679 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TM9Y080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203431022 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TMLE040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430989 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TMLE060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430962 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430829 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096531 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TMLV060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203096151 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203091031 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203096539 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TPLC060A12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203098047 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BBCA1 | "TPLC080B12MP13" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 203096738 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BBCA1+ME12BN21 | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549360 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BXA1+ME12BN21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781022 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780841 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549832 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205550149 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544326 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550041 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781230 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781206 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538507 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543038 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549794 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548826 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549790 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 205549756 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543669 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781006 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780795 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549648 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206780851 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550073 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781242 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781214 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538523 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205543066 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781014 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780803 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543087 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549810 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 203096028 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "LP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203090640 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "LP9C100C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203089685 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "LP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096406 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "LPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095618 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "LPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095622 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "LPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094498 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "LPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203094502 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "LPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203088130 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203087942 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TL9E080C16UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203087458 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087269 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203087005 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203086808 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203098280 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203096383 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095578 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095570 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094459 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203094451 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203092893 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203092876 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203097390 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TM8Y100C20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097382 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TM8Y120C20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097894 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203097790 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097711 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097623 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203096012 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203090606 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TM9V100C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203089647 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097055 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548570 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203430945 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430890 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430813 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430758 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430697 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095594 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094475 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096020 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203090621 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TP9C100C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203089667 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096399 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095602 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095610 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094482 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203094490 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1 | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096666 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36BCA1+MVC16CN21 | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543150 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+MVC16CN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549260 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541553 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548330 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549328 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549146 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549154 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549020 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "LPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549064 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "LPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544297 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550089 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550002 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781182 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549914 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543906 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549824 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549298 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549106 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549098 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548942 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205548934 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542475 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205542452 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549612 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549604 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549744 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549732 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543618 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549692 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549222 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541508 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548314 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549432 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548566 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550014 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781202 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549934 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543988 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549838 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549122 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548958 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549236 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541529 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548322 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549320 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549130 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549138 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548966 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549012 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM36CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095965 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "LP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203090413 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "LP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203089456 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "LP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096266 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "LPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095339 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "LPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095343 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "LPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094217 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "LPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203094221 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "LPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203088054 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203087904 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 203087381 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087231 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203086926 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203086764 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203098265 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203096243 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095298 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095290 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094177 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203094170 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203092676 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203092657 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203097294 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8Y100C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 203097286 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM8Y120C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 203097862 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203097758 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097695 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097606 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095949 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203090377 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203089420 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097023 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205541593 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430923 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430879 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430791 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430747 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430686 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095314 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094194 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095957 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203090396 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203089439 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096258 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095323 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095331 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094201 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203094210 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1 | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096650 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CBCA1+MVC16CN21 | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205543133 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+MVC16CN21+TXV | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205549230 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541465 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205548360 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549306 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542872 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542881 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548898 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "LPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548902 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "LPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205550113 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550077 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205549974 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544132 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781142 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543839 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780729 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549262 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542767 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542747 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548850 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548832 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548702 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548694 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549572 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205549564 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205543828 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549716 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781046 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549680 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549196 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541418 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205548282 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549372 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205541582 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205550006 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544211 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781150 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543863 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780741 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542817 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548874 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549206 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541441 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205548290 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549278 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542836 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542854 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548882 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548890 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543548 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42DXA1+ME14DN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548082 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42DXA1+MVC14DN21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548090 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42DXA1+MVC20DN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205541383 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541328 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780707 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "LP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543335 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543342 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548786 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "LPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548788 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "LPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544269 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781166 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549890 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781122 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543282 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543269 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548766 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548762 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548630 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548626 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205543593 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549668 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205541359 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541304 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780699 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543531 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205541739 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543375 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781170 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549894 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781126 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543305 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548774 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205541371 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541318 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780703 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543316 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543323 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548778 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548782 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM42DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095880 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "LP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203090057 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "LP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203089092 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "LP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095003 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "LPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095008 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "LPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093769 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "LPLC100C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093773 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "LPLC120C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203087997 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203087833 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203087327 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203087150 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203086871 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203086693 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203098232 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094963 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094955 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093729 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093720 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203092222 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48BCA1 | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203092203 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48BCA1 | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203097838 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48BCA1 | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203097735 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48BCA1 | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203097663 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48BCA1 | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203097574 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48BCA1 | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095864 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48BCA1 | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203090019 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48BCA1 | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203089054 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48BCA1 | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096960 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48BCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205548542 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48BCA1 | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203430907 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48BCA1 | "TMLE080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430857 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48BCA1 | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430774 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48BCA1 | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203430725 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48BCA1 | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430664 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48BCA1 | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094979 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48BCA1 | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093745 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48BCA1 | "TMLV120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095872 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48BCA1 | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203090038 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48BCA1 | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203089073 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48BCA1 | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203094987 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48BCA1 | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094995 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48BCA1 | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093753 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48BCA1 | "TPLC100C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093761 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48BCA1 | "TPLC120C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549204 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548504 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541264 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780988 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780992 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780943 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "LPLC100C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780946 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "LPLC120C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550101 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544230 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780753 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205544073 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205544001 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549918 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206781102 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780956 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780948 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780886 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780878 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542310 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205542034 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206781058 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549704 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781034 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549676 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549166 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548376 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541221 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543631 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205548538 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206780761 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205544127 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205544029 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549926 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781130 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780964 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780894 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549174 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548412 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541243 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780972 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780980 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780902 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780910 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203095805 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "LP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203089870 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "LP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203088862 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "LP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203088579 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "LP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203094725 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "LPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094728 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "LPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093383 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "LPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203093392 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "LPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203087779 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203087094 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203086635 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203098208 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094685 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094677 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093291 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203093273 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203091906 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203091887 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203097151 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8Y100C20MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203097143 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM8Y120C20MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203097639 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203097551 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203095789 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203089836 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203088822 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203088544 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM9V120D20MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203096913 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548518 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203430840 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430708 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203430647 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094701 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093327 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203095797 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203089855 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203088843 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203088562 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203094708 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203094717 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203093346 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203093365 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1 | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203096698 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1+ME14DN21 | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203096682 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1+MVC14DN21 | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203088479 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DBCA1+MVC20DN21 | | 22 000 | 1 100 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205543166 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+ME14DN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549336 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+MVC14DN21+TXV | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205548098 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+MVC20DN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543095 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548362 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541180 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548294 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "LP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549066 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549148 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542621 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "LPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542638 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "LPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544180 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549950 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549854 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781078 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549022 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549000 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542484 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542285 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205541867 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205541844 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549468 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549460 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780713 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543567 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205542924 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548344 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541114 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548256 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543417 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548510 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549958 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549862 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781086 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549038 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205542532 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543014 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548352 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541153 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548264 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549046 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549054 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542561 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542590 | LUXAIRE | TH16B3622 | CM48DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781024 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780807 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549814 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205550129 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544334 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550045 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781234 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781210 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538514 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543051 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549798 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548730 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549772 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 205549760 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543677 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781010 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780799 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549652 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206780847 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550049 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781238 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781218 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537301 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543077 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781018 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780837 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543106 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549828 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205549240 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205541705 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548332 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549330 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549152 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549178 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549062 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "LPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548970 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "LPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544306 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550093 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550010 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781198 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549930 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543972 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549834 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549308 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549110 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549102 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548946 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548938 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542129 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205542464 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549616 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549608 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549748 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549736 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543644 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549696 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549232 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541518 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548318 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549392 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548574 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550018 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781186 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549938 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543924 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549842 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549126 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205548962 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549256 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541542 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548326 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549324 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549134 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549142 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549008 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549016 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU36CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549210 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541470 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205548302 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549282 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542877 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542888 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548900 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "LPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548904 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "LPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205550117 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205550081 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205549978 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544200 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781146 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543850 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780733 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549266 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542782 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542757 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548859 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548842 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548706 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548698 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549532 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205549568 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205543697 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549720 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781050 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549684 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549200 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205541429 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205548286 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549376 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205541604 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549982 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544136 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781154 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543872 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780737 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542826 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548878 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549226 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205541453 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205548298 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549302 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542845 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542863 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205548886 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548894 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU42CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549184 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548380 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541269 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780990 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780994 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780944 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "LPLC100C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780918 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "LPLC120C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205550105 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544246 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780757 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205544082 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205544015 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549922 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781106 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780960 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780952 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780890 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780882 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542056 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205542046 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206781062 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205549708 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206781038 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549660 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549170 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548408 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541232 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543491 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205548546 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206780765 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205544091 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205544039 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205549878 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781110 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780968 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780898 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549180 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548500 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541253 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206780976 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780984 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780906 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780914 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543100 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548364 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541187 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548296 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "LP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549068 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549150 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542631 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "LPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542646 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "LPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205544192 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549954 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549858 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781082 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549026 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549004 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205542495 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542297 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205541879 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205541856 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549472 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549464 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206780717 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205543577 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205542939 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548348 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541128 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548260 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205543427 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205548514 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549962 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549866 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206781090 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549042 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542547 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205543026 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205548356 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205541166 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205548268 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205549050 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205549058 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205542576 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205542608 | LUXAIRE | TH16B3622 | CU48DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 9854443 | LUXAIRE | TH16B4821 | AE48CBC21 | | 28 400 | 1 420 \$ |
| 9006281 | LUXAIRE | TH16B4821 | AE48CX21+TXV | | 28 400 | 1 420 \$ |
| 202143938 | LUXAIRE | TH16B4821 | AE48DBC21 | | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202143942 | LUXAIRE | TH16B4821 | AE48DX21+TXV | | 28 200 | 1 410 \$ |
| 9036350 | LUXAIRE | TH16B4821 | AVC48CX21+TXV | | 27 600 | 1 380 \$ |
| 9036351 | LUXAIRE | TH16B4821 | AVC48DX21+TXV | | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202763639 | LUXAIRE | TH16B4821 | AVC60CX22+TXV | | 28 200 | 1 410 \$ |
| 9036353 | LUXAIRE | TH16B4821 | AVC60DX21+TXV | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 202100754 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48BCA1 | "LP9C060B12MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 202100757 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48BCA1 | "LP9C080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202100758 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48BCA1 | "LP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 202100761 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "LP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100762 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "LP9C100C20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 202100765 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "LPLC080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202100766 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "LPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100769 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "LPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100770 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "LPLC100C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100773 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "LPLC120C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782432 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546704 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TL8E100C20UH11" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546660 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546640 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TL9E100C20UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 203431412 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203431368 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 203431270 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 203431231 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203431121 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100655 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202100660 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100663 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100668 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100671 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205536862 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206782372 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205536800 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 202100675 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM9V060B12MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 202100679 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM9V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202100685 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202100686 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100692 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM9V100C20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 202143986 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 203431417 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203431374 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TMLE080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 203431275 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 203431237 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203431127 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100703 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100711 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TMLV120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100717 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TP9C060B12MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 202100718 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TP9C080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202100725 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202100726 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100733 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TP9C100C20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 202100735 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TPLC080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202100740 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100743 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100748 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TPLC100C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100751 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1 | "TPLC120C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202100053 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CBCA1+MVC16CN21 | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781772 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+MVC16CN21+TXV | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781314 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782212 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781886 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781758 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782524 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782339 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782170 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782172 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781369 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "LPLC100C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781371 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "LPLC120C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782428 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546700 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546656 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546636 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546724 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546592 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546523 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546495 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782404 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782332 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782154 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782150 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781354 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781350 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205536852 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206782368 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205536791 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781306 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782204 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781878 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781750 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782516 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205540637 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546728 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546596 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546528 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546499 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782408 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782158 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781358 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781310 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782208 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781882 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781754 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782520 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782336 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782162 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782166 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781362 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781366 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781760 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48DXA1+MVC14DN21+TXV | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781534 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48DXA1+MVC20DN21+TXV | | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781846 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781718 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782484 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205536074 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "LP9C120D20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782074 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782076 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781981 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "LPLC100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781983 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "LPLC120C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546748 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205546684 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205537072 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546620 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546568 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205547560 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546466 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782058 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782054 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781966 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781962 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546422 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546440 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781838 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781710 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782476 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205536058 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205540540 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546572 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205547564 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546471 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782062 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781970 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781842 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781714 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782480 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205536066 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782066 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782070 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781974 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781978 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF48DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205085333 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TL8E080C16UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085299 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TL8E100C20UH11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205085233 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TL9E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085117 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TM8E080C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084955 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TM8E100C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084854 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TM8E120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084731 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TM9E080C20MP12" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084678 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TM9E100C20MP12" | 27 200 | 1 360 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205085123 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TMLE080C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084961 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TMLE100C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084860 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF60CXA2+TXV | "TMLE120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205085281 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TL8E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085216 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TL9E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085151 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TM8E080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085084 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TM8E080C20MP11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205084919 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TM8E100C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084887 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TM8E120C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205084818 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TM8E120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084783 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TM8E130D20MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205084713 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TM9E080C20MP12" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205084696 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TM9E100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205084665 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TM9E100C20MP12" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084652 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TM9E120D20MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085161 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TMLE080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085090 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TMLE080C20MP11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205084926 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TMLE100C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084892 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TMLE120C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205084824 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TMLE120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084789 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF60DXA2+TXV | "TMLE130D20MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781246 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+ME14DN21+TXV | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781254 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+MVC20DN21+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206781826 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206781698 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 206781514 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206782456 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "LP9C120D20MP13" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 206781399 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781401 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781935 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "LPLC100C20MP13" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206781937 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "LPLC120C20MP13" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206782468 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 205546676 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 205537054 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 205546612 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 205546541 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206781487 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206782388 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206781383 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781379 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781920 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206781916 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205545107 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 205545101 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 205536833 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 205546320 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 206781818 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206781690 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 206781506 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206782448 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 206782568 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 205546546 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206781491 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206782392 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206781387 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781924 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206781822 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206781694 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 206781510 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206782452 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 206781391 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781395 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781928 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206781932 | LUXAIRE | TH16B4821 | CF64DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206781346 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "LP9C060B12MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782252 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "LP9C080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782200 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "LP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781814 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "LP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782552 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "LP9C100C20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782365 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "LPLC080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782322 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "LPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782328 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "LPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781503 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "LPLC100C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781375 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "LPLC120C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206782440 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546712 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TL8E100C20UH11" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546668 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546648 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TL9E100C20UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 203431423 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203431379 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 203431281 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 203431242 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203431132 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782345 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782276 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782264 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781431 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781443 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205536878 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206782380 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205536817 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781324 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM9V060B12MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782230 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM9V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782190 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781804 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782530 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM9V100C20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205540152 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 203431428 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203431385 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TMLE080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 203431286 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 203431248 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203431138 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782288 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781455 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TMLV120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781336 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TP9C060B12MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782242 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TP9C080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782218 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782178 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782542 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TP9C100C20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782357 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TPLC080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782300 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782312 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CBCA1 | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206781467 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48BCA1 | "TPLC100C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781479 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48BCA1 | "TPLC120C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781530 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48BCA1+MVC16CN21 | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781526 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+MVC16CN21+TXV | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781344 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782250 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782198 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781812 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782550 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782364 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782320 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782326 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781502 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "LPLC100C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781373 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "LPLC120C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782436 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546708 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546664 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546644 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546736 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546600 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546532 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546504 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782412 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782341 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782272 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782260 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781427 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781439 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205536870 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206782376 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205536810 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781320 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782226 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782186 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781800 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782526 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205540134 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546744 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546732 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546564 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546513 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782420 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782284 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781451 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781332 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782238 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782214 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782174 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782538 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782353 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782296 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782308 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781463 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781475 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781876 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "LP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781748 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "LP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782514 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "LP9C100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205536137 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "LP9C120D20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782142 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "LPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782148 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "LPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782046 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "LPLC100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782052 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "LPLC120C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546760 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546696 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TL8E100C20UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205537098 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546632 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TL9E100C20UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 203431346 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 203431209 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203431099 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782098 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782086 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782005 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781993 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546436 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205546454 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781856 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781728 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782494 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM9V100C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205536096 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM9V120D20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205540611 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 203431352 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TMLE080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 203431215 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203431105 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782110 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782017 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TMLV120C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781868 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781740 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782506 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TP9C100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205536121 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TP9C120D20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782122 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782134 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782029 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TPLC100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782041 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DBCA1 | "TPLC120C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781768 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DBCA1+MVC14DN21 | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781542 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DBCA1+MVC20DN21 | | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781764 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DXA1+MVC14DN21+TXV | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781538 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DXA1+MVC20DN21+TXV | | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781872 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781744 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782510 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205536129 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "LP9C120D20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782138 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782144 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782044 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "LPLC100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782048 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "LPLC120C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546752 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546688 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205537080 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205546624 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546576 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205547568 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546476 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782090 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782078 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781997 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781985 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546427 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546445 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781848 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781720 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782486 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205536079 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205540589 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546584 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205547622 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546486 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782102 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782009 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781860 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781732 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782498 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205536104 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782114 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782126 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782021 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782033 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM48DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205085340 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TL8E080C16UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085305 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TL8E100C20UH11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205085239 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TL9E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085128 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TM8E080C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084966 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TM8E100C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084865 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TM8E120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084736 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TM9E080C20MP12" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084684 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TM9E100C20MP12" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205085139 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TMLE080C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084978 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TMLE100C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205084876 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM60CXA2+TXV | "TMLE120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205085286 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TL8E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085222 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TL9E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085165 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TM8E080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085096 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TM8E080C20MP11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205084931 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TM8E100C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084897 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TM8E120C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205084830 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TM8E120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084795 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TM8E130D20MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205084719 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TM9E080C20MP12" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205084701 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TM9E100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205084670 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TM9E100C20MP12" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084657 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TM9E120D20MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085175 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TMLE080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085107 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TMLE080C20MP11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205084943 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TMLE100C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084908 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TMLE120C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205084842 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TMLE120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084807 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM60DXA2+TXV | "TMLE130D20MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781250 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+ME14DN21+TXV | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781258 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+MVC20DN21+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206781836 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206781708 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 206781524 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206782466 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "LP9C120D20MP13" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 206781423 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781425 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781958 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "LPLC100C20MP13" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206781960 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "LPLC120C20MP13" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206782472 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 205546680 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 205537062 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 205546616 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 205546551 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206781495 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206782396 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 30 400 | 1 520 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206781407 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781403 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781943 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206781939 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205545157 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 205545150 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 205536840 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 205546461 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 206781828 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206781700 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 206781516 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206782458 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 206782572 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 205546556 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206781499 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206782400 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206781411 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781947 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206781832 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206781704 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 206781520 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206782462 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 206781415 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781419 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206781951 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206781955 | LUXAIRE | TH16B4821 | CM64DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206781348 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "LP9C060B12MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782254 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "LP9C080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782202 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781816 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782554 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782366 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "LPLC080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782324 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782330 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781504 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "LPLC100C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781377 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "LPLC120C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782444 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546716 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 28 200 | 1 410 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205546672 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546652 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546740 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546604 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546560 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546509 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782416 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782349 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782280 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782268 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781435 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781447 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205536886 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206782384 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205536825 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781328 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782234 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782194 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781808 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782534 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205540165 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546608 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546720 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546537 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546518 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782424 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782292 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781459 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781340 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782246 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782222 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782182 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782546 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782361 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782304 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782316 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781471 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206781483 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206781874 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781746 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782512 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205536132 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "LP9C120D20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782140 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "LPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782146 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "LPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782045 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "LPLC100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206782050 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "LPLC120C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546756 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205546692 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205537089 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546628 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546580 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205547572 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546480 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782094 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782082 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782001 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781989 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205546431 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205546450 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206781852 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781724 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782490 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205536088 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205540599 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205546588 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205547626 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205546490 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782106 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782013 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781864 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206781736 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782502 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205536113 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206782118 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782130 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206782025 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206782037 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU48DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205085346 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TL8E080C16UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085311 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TL8E100C20UH11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205085244 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TL9E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085134 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TM8E080C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084972 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TM8E100C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084872 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TM8E120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084742 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TM9E080C20MP12" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084690 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TM9E100C20MP12" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205085146 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TMLE080C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084983 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TMLE100C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084880 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU60CXA2+TXV | "TMLE120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205085293 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TL8E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085228 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TL9E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085169 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TM8E080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085101 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TM8E080C20MP11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205084937 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TM8E100C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084903 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TM8E120C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205084836 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TM8E120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084801 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TM8E130D20MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205084725 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TM9E080C20MP12" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205084707 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TM9E100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205084674 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TM9E100C20MP12" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084661 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TM9E120D20MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085181 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TMLE080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205085112 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TMLE080C20MP11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205084949 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TMLE100C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205084914 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TMLE120C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205084848 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TMLE120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205084812 | LUXAIRE | TH16B4821 | CU60DXA2+TXV | "TMLE130D20MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 9006286 | LUXAIRE | TH16B6021 | AE60DX21+TXV | | 33 200 | 1 660 \$ |
| 9036037 | LUXAIRE | TH16B6021 | AVC60DX21+TXV | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205547844 | LUXAIRE | TH16B6021 | CF64DXA1+MVC20DN21+TXV | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205539815 | LUXAIRE | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782634 | LUXAIRE | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782614 | LUXAIRE | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205539542 | LUXAIRE | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "LP9C120D20MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205547812 | LUXAIRE | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "LPLC100C20MP13" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205547814 | LUXAIRE | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "LPLC120C20MP13" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 206783051 | LUXAIRE | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205546312 | LUXAIRE | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205536773 | LUXAIRE | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205546304 | LUXAIRE | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 206783031 | LUXAIRE | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205546288 | LUXAIRE | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM8E080C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206783015 | LUXAIRE | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206782999 | LUXAIRE | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM8E100C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782983 | LUXAIRE | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 206782967 | LUXAIRE | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM8E120C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205536739 | LUXAIRE | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM8E130D20MP11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205547792 | LUXAIRE | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205547788 | LUXAIRE | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205546280 | LUXAIRE | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM9E080C20MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205546272 | LUXAIRE | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205546264 | LUXAIRE | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM9E120D20MP12" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205539795 | LUXAIRE | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782626 | LUXAIRE | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782606 | LUXAIRE | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205539525 | LUXAIRE | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206783035 | LUXAIRE | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205546292 | LUXAIRE | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TMLE080C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206783019 | LUXAIRE | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206783003 | LUXAIRE | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TMLE100C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782987 | LUXAIRE | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 206782971 | LUXAIRE | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TMLE120C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205536748 | LUXAIRE | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TMLE130D20MP11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205547800 | LUXAIRE | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205539803 | LUXAIRE | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782630 | LUXAIRE | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782610 | LUXAIRE | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205539534 | LUXAIRE | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205547804 | LUXAIRE | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205547808 | LUXAIRE | TH16B6021 | CF64DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205547848 | LUXAIRE | TH16B6021 | CM64DXA1+MVC20DN21+TXV | | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205539840 | LUXAIRE | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "LP9C080C16MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782644 | LUXAIRE | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "LP9C100C16MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782624 | LUXAIRE | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "LP9C100C20MP13" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205539559 | LUXAIRE | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "LP9C120D20MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205547840 | LUXAIRE | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "LPLC100C20MP13" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205547842 | LUXAIRE | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "LPLC120C20MP13" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 206783055 | LUXAIRE | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205546316 | LUXAIRE | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205536783 | LUXAIRE | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205546308 | LUXAIRE | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 206783039 | LUXAIRE | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205546296 | LUXAIRE | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM8E080C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206783023 | LUXAIRE | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206783007 | LUXAIRE | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM8E100C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782991 | LUXAIRE | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 206782975 | LUXAIRE | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM8E120C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205536756 | LUXAIRE | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM8E130D20MP11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205547820 | LUXAIRE | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205547816 | LUXAIRE | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205546284 | LUXAIRE | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM9E080C20MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205546276 | LUXAIRE | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205546268 | LUXAIRE | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM9E120D20MP12" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205539818 | LUXAIRE | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782636 | LUXAIRE | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782616 | LUXAIRE | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205539546 | LUXAIRE | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206783043 | LUXAIRE | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205546300 | LUXAIRE | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TMLE080C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206783027 | LUXAIRE | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206783011 | LUXAIRE | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TMLE100C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782995 | LUXAIRE | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 206782979 | LUXAIRE | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TMLE120C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205536764 | LUXAIRE | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TMLE130D20MP11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205547828 | LUXAIRE | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205539830 | LUXAIRE | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782640 | LUXAIRE | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206782620 | LUXAIRE | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205539552 | LUXAIRE | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205547832 | LUXAIRE | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205547836 | LUXAIRE | TH16B6021 | CM64DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 206799638 | MAXI AIR CENTRAL | CLASS24CC | AHAN2410 | | 15 400 | 770 \$ |
| 206799639 | MAXI AIR CENTRAL | CLASS24CC | AHAN3615 | | 15 400 | 770 \$ |
| 210372390 | MAXI AIR CENTRAL | CLASS30CC | AHAN3615 | | 16 800 | 840 \$ |
| 206799640 | MAXI AIR CENTRAL | CLASS36CC | AHAN3615 | | 19 800 | 990 \$ |
| 210426580 | MAXI AIR | MAXS-2430 | AHMS-3015 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 210426581 | MAXI AIR | MAXS-4260 | AHMS-6020 | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 212348361 | MAXI AIR | NE-T52-PLA12INT | NE-T52-PLA12EXT | | 8 200 | 410 \$ |
| 212348364 | MAXI AIR | NE-T52-PLA18INT | NE-T52-PLA18EXT | | 14 000 | 700 \$ |
| 212348360 | MAXI AIR | NE-T52-SUPAE12E | NE-T52-SUPAE12I | | 10 000 | 500 \$ |
| 212348362 | MAXI AIR | NE-T52-SUPAE18E | NE-T52-SUPAE18I | | 15 000 | 750 \$ |
| 203238009 | MAXI AIR | YS21F-12HRDN1 | YS21F-12HRDN1 | | 8 200 | 410 \$ |
| 203238010 | MAXI AIR | YS21F-18HRDN1 | YS21F-18HRDN1 | | 14 000 | 700 \$ |
| 205982979 | MAX-R | MAX-R 12K35 GR38 (OUT) | MAX-R 12K35 GR38 (INT) | | 8 300 | 415 \$ |
| 204012250 | MAX-R | MAX-R(MZ)27K30 | Unités sans conduits | | 18 000 | 900 \$ |
| 204012251 | MAX-R | MAX-R(MZ)36K30 | Unités sans conduits | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 204012244 | MAX-R | MAX-R/12K30-OUT | MAX-R/12K30-INT | | 7 800 | 390 \$ |
| 204012248 | MAX-R | MAX-R/18K20-OUT | MAX-R/18K20-INT | | 11 000 | 550 \$ |
| 204012243 | MAX-R | MAX-R/9K30-OUT | MAX-R/9K30-INT | | 6 900 | 345 \$ |
| 209795990 | MAX-R | MAX-R12K25 GR25 OUT | MAX-R12K25 GR25 INT | | 7 000 | 350 \$ |
| 205982977 | MAX-R | MAX-R12K30GR23(OUT) | MAX-R12K30GR23(IN) | | 6 800 | 340 \$ |
| 205982975 | MAX-R | MAX-R18K30GR23(OUT) | MAX-R18K30GR23(IN) | | 12 400 | 620 \$ |
| 207338192 | MAX-R | MAX-R18K30MZGR | Unités sans conduits | | 12 800 | 640 \$ |
| 205982980 | MAX-R | MAX-R18K35GR38(OUT) | MAX-R18K35GR38(IN) | | 14 200 | 710 \$ |
| 207338195 | MAX-R | MAX-R18K35MZGR | Unités sans conduits | | 17 000 | 850 \$ |
| 207338193 | MAX-R | MAX-R24K30MZGR | Unités sans conduits | | 16 600 | 830 \$ |
| 207338196 | MAX-R | MAX-R24K35MZGR | Unités sans conduits | | 17 900 | 895 \$ |
| 207338179 | MAX-R | Max-R36k30CT-inv(out) | Max-R36k30CT-inv-(in) | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207338180 | MAX-R | Max-R36k30CT-inv(out) | Max-R24k30CT-inv-(in) | | 16 300 | 815 \$ |
| 207338194 | MAX-R | MAX-R36K30MZGR | Unités sans conduits | | 18 000 | 900 \$ |
| 207338182 | MAX-R | Max-R60k30CT-inv(out) | Max-R48k30CT-inv-(in) | | 32 800 | 1 640 \$ |
| 207338181 | MAX-R | Max-R60k30CT-inv(out) | Max-R60k30CT-inv-(in) | | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207178567 | MDV | MOD31-36HFN1-MP0W | MSAGF-36HRFNX-MR0W | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 206714973 | MDV | M2OA-18HFN1-M | MSEPb-09HRFN1-MY5W(GA) | | 14 300 | 715 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|---------------------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 206714980 | MDV | M2OA-18HFN1-M | MTIU-09HWFN1-M | | 14 800 | 740 \$ |
| 206716987 | MDV | M2OA-18HFN1-M | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 500 | 725 \$ |
| 207641232 | MDV | M2OA-18HFN1-M* | MSAG11B-09HRFN1-MX7W(GA) | | 14 400 | 720 \$ |
| 207641239 | MDV | M2OA-18HFN1-M* | MTIU-09HWFN1-M | | 14 800 | 740 \$ |
| 207641240 | MDV | M2OA-18HFN1-M* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 600 | 730 \$ |
| 207339191 | MDV | M2OA-18HFN1-MQ1 | MSABB-09HRFN1-MS0Q1W | | 13 500 | 675 \$ |
| 8856675 | MDV | M2OF-18HFN1-M | CS11M-09HRFN1-MX0W(A) | | 12 000 | 600 \$ |
| 204713920 | MDV | M2OF-18HFN1-M (M2OF-18HFN1-MCA) | CS11M-09HRFN1-MX0W(A) | | 12 000 | 600 \$ |
| 206716986 | MDV | M2OI-18HFN1-M | MSEP-09HRFN1-MY5W(GA) | | 15 000 | 750 \$ |
| 206714974 | MDV | M2OI-18HFN1-M | MTIU-09HWFN1-M | | 16 000 | 800 \$ |
| 206716988 | MDV | M2OI-18HFN1-M | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 500 | 775 \$ |
| 207641256 | MDV | M2OI-18HFN1-M* | MTIU-09HWFN1-M | | 16 000 | 800 \$ |
| 207641257 | MDV | M2OI-18HFN1-M* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 700 | 735 \$ |
| 207641236 | MDV | M2OI-18HFN1-M* | Unités sans conduits | | 13 500 | 675 \$ |
| 8856676 | MDV | M3OF-27HFN1-M | CS11M-09HRFN1-MX0W(A) | | 17 200 | 860 \$ |
| 8858349 | MDV | M3OF-27HFN1-M** | MSMBB-09HRFN1-MW0W | | 17 800 | 890 \$ |
| 201810023 | MDV | M3OH-27HFN1-M | CS11M-09HRFN1-MX0W(A) | | 18 000 | 900 \$ |
| 207339192 | MDV | M3OH-27HFN1-MQ1 | MSABB-09HRFN1-MS0Q1W | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 209948225 | MDV | M3OH-27HFN1-MQ1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 208954549 | MDV | M3OH-27HFN1-MQ1 | Unités avec conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207617655 | MDV | M3OI-24HFN1-M | MSEP-09HRFN1-MY5W(GA) | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 207617656 | MDV | M3OI-24HFN1-M | MTIU-09HWFN1-M | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 207618261 | MDV | M3OI-24HFN1-M | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 24 000 | 1 200 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 206714982 | MDV | M3OI-28HFN1-M | MTIU-09HWFN1-M | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 206714976 | MDV | M3OI-28HFN1-M | MSEP-09HRFN1-MY5W(GA) | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 206716990 | MDV | M3OI-28HFN1-M | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 207641258 | MDV | M3OI-28HFN1-M* | MSAG11B-09HRFN1-MX7W(GA) | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207641247 | MDV | M3OI-28HFN1-M* | MTIU-09HWFN1-M | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 207641259 | MDV | M3OI-28HFN1-M* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 200 | 1 310 \$ |
| 207617649 | MDV | M3OJ-24HFN1-M | MSEP-09HRFN1-MY5W(GA) | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 207617651 | MDV | M3OJ-24HFN1-M | MTIU-09HWFN1-M | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 207618258 | MDV | M3OJ-24HFN1-M | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207641233 | MDV | M3OJ-24HFN1-M* | MSAG11B-09HRFN1-MX7W(GA) | | 13 764 | 689 \$ |
| 207641241 | MDV | M3OJ-24HFN1-M* | MTIU-09HWFN1-M | | 18 500 | 925 \$ |
| 207641242 | MDV | M3OJ-24HFN1-M* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 900 | 795 \$ |
| 206714975 | MDV | M3OJ-27HFN1-M | MSEP-09HRFN1-MY5W(GA) | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206714981 | MDV | M3OJ-27HFN1-M | MTIU-09HWFN1-M | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206716989 | MDV | M3OJ-27HFN1-M | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 207641252 | MDV | M3OJ-27HFN1-M* | MSAG11B-09HRFN1-MX7W(GA) | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 207641243 | MDV | M3OJ-27HFN1-M* | MTIU-09HWFN1-M | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207641254 | MDV | M3OJ-27HFN1-M* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212360176 | MDV | M3OK-27HFN1-M | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212360174 | MDV | M3OK-27HFN1-M | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212360172 | MDV | M3OK-27HFN1-M | Unités sans conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212360177 | MDV | M3OK-27HFN1-M* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212360175 | MDV | M3OK-27HFN1-M* | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212360173 | MDV | M3OK-27HFN1-M* | Unités sans conduits | | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 8856677 | MDV | M4OF-36HFN1-M | CS11M-09HRFN1-MX0W(A) | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207617652 | MDV | M4OG-30HFN1-M | MSEP-B-06HRFN1-MY5W | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 207618260 | MDV | M4OG-30HFN1-M | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 18 200 | 910 \$ |
| 206714977 | MDV | M4OG-36HFN1-M | MSEP-B-09HRFN1-MY5W(GA) | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 207641253 | MDV | M4OG-36HFN1-M* | MSAG11B-09HRFN1-MX7W(GA) | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8994415 | MDV | M4OH-36HFN1-M | CS11M-09HRFN1-MX0W(A) | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201810029 | MDV | M4OH-36HFN1-M | MTIU-09HWFN1-M | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206714978 | MDV | M4OH-36HFN1-M-20 | MSEP-B-09HRFN1-MY5W(GA) | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207339193 | MDV | M4OH-36HFN1-MQ1 | MSABB-09HRFN1-MS0Q1W | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 209948224 | MDV | M4OH-36HFN1-MQ1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208954547 | MDV | M4OH-36HFN1-MQ1 | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207641228 | MDV | M4OI-36HFN1-M | MSEP-B-09HRFN1-MY5W(GA) | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207641229 | MDV | M4OI-36HFN1-M | MTIU-09HWFN1-M | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207641231 | MDV | M4OI-36HFN1-M | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207641237 | MDV | M4OI-36HFN1-M* | MSAG11B-09HRFN1-MX7W(GA) | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207641248 | MDV | M4OI-36HFN1-M* | MTIU-09HWFN1-M | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207641249 | MDV | M4OI-36HFN1-M* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 208132545 | MDV | M5OA-55HFN1-M | MSEP-B-09HRFN1-MY5W(GA) | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 208132546 | MDV | M5OA-55HFN1-M | MTIU-09HWFN1-M | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 208132554 | MDV | M5OA-55HFN1-M | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 208132547 | MDV | M5OA-55HFN1-M* | MSAG11B-09HRFN1-MX7W(GA) | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 208132548 | MDV | M5OA-55HFN1-M* | MTIU-09HWFN1-M | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 208132555 | MDV | M5OA-55HFN1-M* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 800 | 1 790 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|----------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 208132541 | MDV | M5OA-55HFN1-M-[X] | MSEP B-09HRFN1-MY5W(GA) | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 208132542 | MDV | M5OA-55HFN1-M-[X] | MTIU-09HWFN1-M | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 208132552 | MDV | M5OA-55HFN1-M-[X] | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 208132543 | MDV | M5OA-55HFN1-M-[X]* | MSAG11B-09HRFN1-MX7W(GA) | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 208132544 | MDV | M5OA-55HFN1-M-[X]* | MTIU-09HWFN1-M | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 208132553 | MDV | M5OA-55HFN1-M-[X]* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 8967208 | MDV | M5OF-48HFN1-M | CS11M-09HRFN1-MX0W(A) | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206714986 | MDV | M5OF-48HFN1-M-20 | Unités sans conduits | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208132556 | MDV | M5OF-48HFN1-MQ1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 400 | 1 770 \$ |
| 208132549 | MDV | M5OF-48HFN1-MQ1 | Unités avec conduits | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 208132551 | MDV | M5OF-48HFN1-MQ1 | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207617657 | MDV | M5OG-42HFN1-M-[X] | MSEP B-09HRFN1-MY5W(GA) | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207617659 | MDV | M5OG-42HFN1-M-[X] | MTIU-09HWFN1-M | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 207618262 | MDV | M5OG-42HFN1-M-[X] | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 207641226 | MDV | M5OG-48HFN1-M | MSEP B-09HRFN1-MY5W(GA) | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207641227 | MDV | M5OG-48HFN1-M | MTIU-09HWFN1-M | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207641230 | MDV | M5OG-48HFN1-M | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207641235 | MDV | M5OG-48HFN1-M* | MSAG11B-09HRFN1-MX7W(GA) | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207641260 | MDV | M5OG-48HFN1-M* | MTIU-09HWFN1-M | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207641261 | MDV | M5OG-48HFN1-M* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 205306855 | MDV | M5OG-48HFN1-M-[X] | MTIU-09HWFN1-M | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205306856 | MDV | M5OG-48HFN1-M-[X] | Unités sans conduits | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 206714984 | MDV | M5OG-48HFN1-M-[X]-20 | MSEP B-09HRFN1-MY5W(GA) | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206714985 | MDV | M5OG-48HFN1-M-[X]-20 | MTIU-09HWFN1-M | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206716993 | MDV | M5OG-48HFN1-M-[X]-20 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|-----------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207641238 | MDV | M5OG-48HFN1-M-[X]-20* | MSAG11B-09HRFN1-MX7W(GA) | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 207641250 | MDV | M5OG-48HFN1-M-[X]-20* | MTIU-09HWFN1-M | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207641251 | MDV | M5OG-48HFN1-M-[X]-20* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 37 400 | 1 870 \$ |
| 8779182 | MDV | MOB01-12HFN1-BT0W | MSMBB-12HRFN1-BT0W | | 7 100 | 355 \$ |
| 202160451 | MDV | MOB30-09HFN1-BV0W | MS11M-09HRFN1-BV0W | | 6 000 | 300 \$ |
| 202147804 | MDV | MOB30-09HFN1-BX0W | MSABB-09HRFN1-BX0W | | 5 800 | 290 \$ |
| 8704431 | MDV | MOB30-09HFN1-MX0W | CS11M-09HRFN1-MX0W(A) | | 6 900 | 345 \$ |
| 200059289 | MDV | MOB30-09HFN1-MX0W | MTIU-09HWFN1-M | | 7 200 | 360 \$ |
| 8687736 | MDV | MOB30-12HFN1-BT0W | MSABB-12HRFN1-BT0W | | 7 100 | 355 \$ |
| 8738631 | MDV | MOB30-12HFN1-BV0W | MS11M-12HRFN1-BV0W | | 7 600 | 380 \$ |
| 8739928 | MDV | MOB30-12HFN1-MT0W | CCA3U-12HRFN1-M(C) | | 7 500 | 375 \$ |
| 8739929 | MDV | MOB30-12HFN1-MT0W | CFAU-12HRFN1-M(C) | | 7 200 | 360 \$ |
| 9101402 | MDV | MOB30-12HFN1-MT0W | CS11M-12HRFN1-MU5W | | 7 700 | 385 \$ |
| 8740664 | MDV | MOB30-12HFN1-MV0W | CCA3U-12HRFN1-M(C) | | 8 700 | 435 \$ |
| 8704432 | MDV | MOB30-12HFN1-MV0W | CS11M-12HRFN1-MU5W | | 7 800 | 390 \$ |
| 200059293 | MDV | MOB30-12HFN1-MV0W | MTIU-12HWFN1-M | | 8 500 | 425 \$ |
| 200059317 | MDV | MOB30-18HFN1-MP0W | MSAEC-18HRDN1-MP0W | | 11 400 | 570 \$ |
| 202576820 | MDV | MOB30-18HFN1-MS0W | MSABD-18HRFN1-MS0W | | 11 000 | 550 \$ |
| 8779030 | MDV | MOB32-09HFN1-MX0W | CS11M-09HRFN1-MX0W(A) | | 6 900 | 345 \$ |
| 8779033 | MDV | MOB32-12HFN1-MV0W | CS11M-12HRFN1-MU5W | | 7 800 | 390 \$ |
| 8779031 | MDV | MOB32-12HFN1-MV0W | MCA3U-12HRFN1-M(C) | | 8 200 | 410 \$ |
| 202576816 | MDV | MOBA30-09HFN1-BS0W | MSABA-09HRFN1-BS0W | | 6 000 | 300 \$ |
| 8740667 | MDV | MOBA30-09HFN1-MT0W | CCA3U-09HRFN1-M(C) | | 5 800 | 290 \$ |
| 9101401 | MDV | MOBA30-09HFN1-MT0W | CS11M-09HRFN1-MX0W(A) | | 5 800 | 290 \$ |
| 8688148 | MDV | MOBA30-09HFN1-MT0W | MSABB-09HRFN1-MT0W | | 6 400 | 320 \$ |
| 200059291 | MDV | MOBA30-09HFN1-MT0W | MTIU-09HWFN1-M | | 6 800 | 340 \$ |
| 200059311 | MDV | MOBA30-12HFN1-BP0W | MSAEB-12HRFN1-BQ0W | | 7 200 | 360 \$ |
| 200059281 | MDV | MOCA30-09HFN1-MZA5W | MSOP1B-09HRFN1-MZA5W | | 7 200 | 360 \$ |
| 200059283 | MDV | MOCA30-12HFN1-MZ50W | MSOP1B-12HRFN1-MZ50W | | 6 800 | 340 \$ |
| 8740671 | MDV | MOCA31-18HFN1-MT0W | CCA3U-18HRFN1-M(C) | | 12 000 | 600 \$ |
| 9101403 | MDV | MOCA31-18HFN1-MT0W | CS11M-18HRFN1-MT0W | | 11 400 | 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|----------------------|-----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 8719215 | MDV | MOCA31-18HFN1-MT0W | MSABE-18HRFN1-MT0W | | 10 400 | 520 \$ |
| 200059297 | MDV | MOCA31-18HFN1-MT0W | MTIU-18HWFN1-M | | 12 000 | 600 \$ |
| 8740672 | MDV | MOCA31-18HFN1-MT0W | MUEU-18HRFN1-M(C) | | 12 000 | 600 \$ |
| 205782860 | MDV | MOD01-23HFN1-MT0W | MVB-24HWFN1-M | | 17 500 | 875 \$ |
| 207613860 | MDV | MOD30-18HFN1-MZ20W | MSEPD-18HRFN1-MZ22W | | 20 200 | 1 010 \$ |
| 202415591 | MDV | MOD30-18HFN1-MZ22W | MSAB2F-18HRFN1-MZ22W | | 12 300 | 615 \$ |
| 202415590 | MDV | MOD30-22HFN1-MW5W | MSAB2F-22HRFN1-MW5W | | 15 400 | 770 \$ |
| 205782859 | MDV | MOD30-24HFN1-MT0W | MVB-24HWFN1-M | | 17 500 | 875 \$ |
| 207742579 | MDV | MOD30-24HFN1-MT0W | MVB-24HWFN1-M | | 17 500 | 875 \$ |
| 10028966 | MDV | MOD30-24HFN1-MT0W* | MTIU-24HWFN1-M | | 17 200 | 860 \$ |
| 210135403 | MDV | MOD30-24HFN1-MU0Q1W | MVC-23HWFN1-MQ1W | | 18 400 | 920 \$ |
| 205993855 | MDV | MOD30-24HFN1-MU0W | MSEPD-24HRFN1-MU0W | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 206330134 | MDV | MOD30-24HFN1-MU0W | MUEU-24HRFN1-M(C) | | 19 000 | 950 \$ |
| 205746255 | MDV | MOD30-24HFN1-MU0W | CS11M-23HRFN1-MT0W | | 19 400 | 970 \$ |
| 210321397 | MDV | MOD30-24HFN1-MU0W | MAC-24HWDN1-MN0-N | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207338219 | MDV | MOD30-24HFN1-MU0W | MCD1-24HRFN1-MT0W(GA) | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206330135 | MDV | MOD30-24HFN1-MU0W | MCDU-24HRFN1-M(C) | | 14 500 | 725 \$ |
| 206361863 | MDV | MOD30-24HFN1-MU0W | MSAG11D-23HRFN1-MU0W | | 18 900 | 945 \$ |
| 210299844 | MDV | MOD30-24HFN1-MU0W | MTI-24HWFN1-MSP5 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206330136 | MDV | MOD30-24HFN1-MU0W | MTIU-24HWFN1-M | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206143051 | MDV | MOD30-24HFN1-MU0W | MVB-24HWFN1-M | | 16 500 | 825 \$ |
| 207742580 | MDV | MOD30-24HFN1-MU0W | MVB-24HWFN1-M | | 16 500 | 825 \$ |
| 207802615 | MDV | MOD30-24HFN1-MU0W | MVC-23HWFN1-M | | 16 900 | 845 \$ |
| 208101910 | MDV | MOD30-24HFN1-MW | MAC-24HWDN1-MN0 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212924805 | MDV | MOD30-24HFN1-MW | MVBE-24HWFN1-MM3E | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 207690462 | MDV | MOD30-24HFN1-MW | MVC-24HWFN1-M | | 16 700 | 835 \$ |
| 207699008 | MDV | MOD30-24HFN1-MW | MVC-24HWFN1-M | | 19 200 | 960 \$ |
| 211497142 | MDV | MOD30-24HFN1-MW-[X1] | MVC-24HWFN1-MSQ4 | | 19 200 | 960 \$ |
| 211749869 | MDV | MOD30-33HFN1-MSR0W | MSAGF-33HRFN1-MSR0W | | 27 800 | 1 390 \$ |
| 211749870 | MDV | MOD30-33HFN1-MSR0W | MSEPD-33HRFN1-MSR0W | | 28 800 | 1 440 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|-----------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207338223 | MDV | MOD30-36HFN1-MR0Q1W | MSABF-36HRFN1-MR0Q1W | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207861767 | MDV | MOD30U-30HFN1-M(GA) | MSAGF-30HRFN1-MT0W | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 207861769 | MDV | MOD30U-30HFN1-M(GA) | MSEPD-30HRFN1-MS8W | | 19 000 | 950 \$ |
| 207802616 | MDV | MOD30U-30HFN1-M(GA) | MVC-30HWFN1-M(GA) | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 209960480 | MDV | MOD30U-30HFN1-MP0-Q1W | MVC-30HWFN1-MQ1W | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208101907 | MDV | MOD30U-30HFN1-MR0 | MAC-36HWDN1-MN0 | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207201638 | MDV | MOD30U-30HFN1-MR0 | MVC-30HWFN1-M | | 19 000 | 950 \$ |
| 207825915 | MDV | MOD30U-30HFN1-MR0 | MVC-30HWFN1-M | | 19 000 | 950 \$ |
| 208101911 | MDV | MOD30U-30HFN1-MR0(X) | MAC-36HWDN1-MN0 | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 213156950 | MDV | MOD30U-30HFN1-MR0(X) | MVBE-30HWFN1-ML3E | | 19 600 | 980 \$ |
| 207690463 | MDV | MOD30U-30HFN1-MR0(X) | MVC-30HWFN1-M | | 19 400 | 970 \$ |
| 207699009 | MDV | MOD30U-30HFN1-MR0(X) | MVC-30HWFN1-M | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207785324 | MDV | MOD30U-30HFN1-MR0Q1W | MVC-30HWFN1-MQ1W | | 19 000 | 950 \$ |
| 8740676 | MDV | MOD30U-36HFN1-M | MCD-36HRFN1-M(C) | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208132550 | MDV | MOD30U-36HFN1-M(GA) | MFGD-36HRFN1-MQ6W | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208102122 | MDV | MOD30U-36HFN1-M(GA) | MVCU-36HWFN1-M(GA) | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 10028967 | MDV | MOD30U-36HFN1-M* | MTI-36HWFN1-M | | 27 600 | 1 380 \$ |
| 206143046 | MDV | MOD30U-36HFN1-MP0 | MCD-36HRFN1-M(C) | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206143047 | MDV | MOD30U-36HFN1-MP0 | MTI-36HWFN1-M | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 206143045 | MDV | MOD30U-36HFN1-MP0 | MUE-36HRFN1-M(C) | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205130931 | MDV | MOD30U-36HFN1-MP0 | MVB-36HWFN1-M | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207338207 | MDV | MOD30U-36HFN1-MP0(GA) | MCD1-36HRFN1-M(GA) | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207338208 | MDV | MOD30U-36HFN1-MP0(GA) | MTI-36HWFN1-M | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207338206 | MDV | MOD30U-36HFN1-MP0(GA) | MUE-36HRFN1-M(C) | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210299299 | MDV | MOD30U-36HFN1-MP0(GA) | MTI-36HWFN1-MSN3 | | 26 200 | 1 310 \$ |
| 207802617 | MDV | MOD30U-36HFN1-MP0(GA) | MVC-36HWFN1-M(GA) | | 27 000 | 1 350 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|---------------------|-----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208101912 | MDV | MOD30U-36HFN1-MR0 | MAC-36HWDN1-MN0 | | 19 800 | 990 \$ |
| 207201639 | MDV | MOD30U-36HFN1-MR0 | MVC-36HWFN1-M | | 18 400 | 920 \$ |
| 207825916 | MDV | MOD30U-36HFN1-MR0 | MVC-36HWFN1-M | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 207338222 | MDV | MOD31-23HFN1-MT2Q1W | MSABE-23HRFN1-MT2Q1W | | 17 900 | 895 \$ |
| 207785323 | MDV | MOD31-23HFN1-MT2Q1W | MVC-23HWFN1-MQ1W | | 18 000 | 900 \$ |
| 9101404 | MDV | MOD31-24HFN1-MT0W | CS11M-23HRFN1-MT0W | | 15 300 | 765 \$ |
| 8740674 | MDV | MOD31-24HFN1-MT0W | MCDU-24HRFN1-M(C) | | 15 800 | 790 \$ |
| 200059299 | MDV | MOD31-24HFN1-MT0W | MTIU-24HWFN1-M | | 16 000 | 800 \$ |
| 8740675 | MDV | MOD31-24HFN1-MT0W | MUEU-24HRFN1-M(C) | | 15 000 | 750 \$ |
| 206369563 | MDV | MOD31-36HFN1-MP0W | MSABF-36HRFNX-MQ0W | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 207785327 | MDV | MOD31U-36HFN1-MR0 | MVC-36HWFN1-MR0 | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 207338218 | MDV | MOD33-24HFN1-MT0W | MCD1-24HRFN1-MT0W(GA) | | 19 000 | 950 \$ |
| 207645898 | MDV | MOD33-24HFN1-MT0W | MSABE-24HRFN1-MU0W | | 18 000 | 900 \$ |
| 206361867 | MDV | MOD33-24HFN1-MT0W | MSAG11D-23HRFN1-MU0W | | 17 400 | 870 \$ |
| 206369561 | MDV | MOD33-24HFN1-MT0W | MSEPD-24HRFN1-MU0W | | 16 200 | 810 \$ |
| 206330133 | MDV | MOD33-24HFN1-MT0W | MTIU-24HWFN1-M | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 206330120 | MDV | MOD33-24HFN1-MT0W | MUEU-24HRFN1-M(C) | | 16 000 | 800 \$ |
| 207742578 | MDV | MOD33-24HFN1-MT0W | MVC-23HWFN1-M | | 17 000 | 850 \$ |
| 205823024 | MDV | MOE30U-32HFN1-M-[X] | MCD-32HRFN1-M(D) | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 205823026 | MDV | MOE30U-32HFN1-M-[X] | MTI-32HWFN1-M | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 205823025 | MDV | MOE30U-32HFN1-M-[X] | MUE-32HRFN1-M(C) | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207338213 | MDV | MOE30U-36HFN1-M(GA) | MCD1-36HRFN1-M(GA) | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207338214 | MDV | MOE30U-36HFN1-M(GA) | MTI-36HWFN1-M | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207338212 | MDV | MOE30U-36HFN1-M(GA) | MUE-36HRFN1-M(C) | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 208128248 | MDV | MOE30U-36HFN1-M(GA) | MVC-36HWFN1-M(GA) | | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205767336 | MDV | MOE30U-36HFN1-M-[X] | MCD-36HRFN1-M(C) | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 205767337 | MDV | MOE30U-36HFN1-M-[X] | MTI-36HWFN1-M | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205767334 | MDV | MOE30U-36HFN1-M-[X] | MUE-36HRFN1-M(C) | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212365391 | MDV | MOE30U-45HFN1-M | MAC-60HWDN1-MN0 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 8819859 | MDV | MOE30U-48HFN1-M | MCD-48HRFN1-M(D) | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 8819860 | MDV | MOE30U-48HFN1-M | MUE-48HRFN1-M(C) | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 10028968 | MDV | MOE30U-48HFN1-M* | MTI-48HWFN1-M | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 210135401 | MDV | MOE30U-48HFN1-M[X] | MHG-48HWFN1-MW | | 40 000 | 2 000 \$ |
| 204829817 | MDV | MOE30U-48HFN1-M-[X] | MCD-48HRFN1-M(D) | | 35 000 | 1 750 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|-------------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204829821 | MDV | MOE30U-48HFN1-M-[X] | MTI-48HWFN1-M | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204829818 | MDV | MOE30U-48HFN1-M-[X] | MUE-48HRFN1-M(C) | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 210191039 | MDV | MOE30U-48HFN1-M-[X] | MVC-48HWFN1-MQ3 | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207338216 | MDV | MOE30U-48HFN1-M-[X](GA) | MCD1-48HRFN1-M(GA) | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207338217 | MDV | MOE30U-48HFN1-M-[X](GA) | MTI-48HWFN1-M | | 39 500 | 1 975 \$ |
| 207338215 | MDV | MOE30U-48HFN1-M-[X](GA) | MUE-48HRFN1-M(C) | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 208128249 | MDV | MOE30U-48HFN1-M-[X](GA) | MVC-48HWFN1-M(GA) | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 208101915 | MDV | MOE30U-48HFN1-M-[X1] | MAC-48HWDN1-MN0 | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 207690465 | MDV | MOE30U-48HFN1-M-[X1] | MVC-48HWFN1-M | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 207699011 | MDV | MOE30U-48HFN1-M-[X1] | MVC-48HWFN1-M | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206143049 | MDV | MOE30U-48HFN1-MP0 | MCD-48HRFN1-M(D) | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206143050 | MDV | MOE30U-48HFN1-MP0 | MTI-48HWFN1-M | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206143048 | MDV | MOE30U-48HFN1-MP0 | MUE-48HRFN1-M(C) | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 205130932 | MDV | MOE30U-48HFN1-MP0 | MVB-48HWFN1-M | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207338210 | MDV | MOE30U-48HFN1-MP0(GA) | MCD1-48HRFN1-M(GA) | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207338211 | MDV | MOE30U-48HFN1-MP0(GA) | MTI-48HWFN1-M | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 210299301 | MDV | MOE30U-48HFN1-MP0(GA) | MTI-48HWFN1-MSN12 | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207338209 | MDV | MOE30U-48HFN1-MP0(GA) | MUE-48HRFN1-M(C) | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 207802618 | MDV | MOE30U-48HFN1-MP0(GA) | MVC-48HWFN1-M(GA) | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 207785325 | MDV | MOE30U-48HFN1-MQ3 | MVC-48HWFN1-MQ3 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 208101913 | MDV | MOE30U-48HFN1-MR0 | MAC-48HWDN1-MN0 | | 30 500 | 1 525 \$ |
| 207201640 | MDV | MOE30U-48HFN1-MR0 | MVC-48HWFN1-M | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207825917 | MDV | MOE30U-48HFN1-MR0 | MVC-48HWFN1-M | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212365390 | MDV | MOE30U-55HFN1-M | MAC-60HWDN1-MN0 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 209960476 | MDV | MOE30U-55HFN1-M | MVC-60HWFN1-M | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 210135402 | MDV | MOE30U-55HFN1-M-[X](GA) | MHG-60HWFN1-MW | | 40 000 | 2 000 \$ |
| 210135400 | MDV | MOE30U-55HFN1-M-[X](GA) | MUE-60HRFN1-MW | | 40 000 | 2 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|-------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 209960478 | MDV | MOE30U-55HFN1-M-[X](GA) | MVC-60HWFN1-M(GA) | | 41 000 | 2 050 \$ |
| 209960477 | MDV | MOE30U-55HFN1-MQ3 | MVC-60HWFN1-MR0 | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 200059285 | MDV | MOE30U-60HFN1-M | MHG-60HWFN1-MW | | 37 600 | 1 880 \$ |
| 200059287 | MDV | MOE30U-60HFN1-M | MUE-60HRFN1-MW | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 207614045 | MDV | MOE30U-60HFN1-M(GA) | MHG-60HWFN1-MW | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207614044 | MDV | MOE30U-60HFN1-M(GA) | MUE-60HRFN1-MW | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 208101267 | MDV | MOE30U-60HFN1-M(GA)(X) | MHG-60HWFN1-MW | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 208101266 | MDV | MOE30U-60HFN1-M(GA)(X) | MUE-60HRFN1-MW | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207802619 | MDV | MOE30U-60HFN1-M(GA)(X) | MVC-60HWFN1-M(GA) | | 37 800 | 1 890 \$ |
| 208101908 | MDV | MOE30U-60HFN1-MR0 | MAC-60HWDN1-MN0 | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207201641 | MDV | MOE30U-60HFN1-MR0 | MVC-60HWFN1-M | | 33 800 | 1 690 \$ |
| 207825918 | MDV | MOE30U-60HFN1-MR0 | MVC-60HWFN1-M | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210135404 | MDV | MOE30U-60HFN1-MR0 | MVC-60HWFN1-MQ0 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 208101914 | MDV | MOE31U-36HFN1-M | MAC-36HWDN1-MN0 | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212928549 | MDV | MOE31U-36HFN1-M | MVB-36B23T4N1 | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212924806 | MDV | MOE31U-36HFN1-M | MVBE-36HWFN1-ML3E | | 28 600 | 1 430 \$ |
| 207690464 | MDV | MOE31U-36HFN1-M | MVC-36HWFN1-M | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 207699010 | MDV | MOE31U-36HFN1-M | MVC-36HWFN1-M | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 209960481 | MDV | MOE31U-36HFN1-MR0 | MVC-36HWFN1-MR0 | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207785326 | MDV | MOE31U-60HFN1-MR0 | MVC-60HWFN1-MR0 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207591130 | MDV | MOX230-09HFN1-BS5W | MSABA-09HRFN1-BT5W | | 6 800 | 340 \$ |
| 210434542 | MDV | MOX230-09HFN1-BS5W | MSABA-09HRFN1-BT5W-6K | | 6 800 | 340 \$ |
| 206369509 | MDV | MOX230-09HFN1-BS5W | MSAG11A-09HRFN1-BS5W | | 6 300 | 315 \$ |
| 207591139 | MDV | MOX230-09HFN1-BW0W | MSABB-09HRFN1-BW0W | | 6 000 | 300 \$ |
| 207591132 | MDV | MOX230-09HFN1-MT0W | MSABA-09HRFN1-MU5W | | 6 900 | 345 \$ |
| 206369505 | MDV | MOX230-09HFN1-MT0W | MSAEA-09HRDN1-MQ0W | | 5 800 | 290 \$ |
| 206369511 | MDV | MOX230-09HFN1-MT0W | MSAG11A-09HRFN1-MT0W | | 6 000 | 300 \$ |
| 206330118 | MDV | MOX230-09HFN1-MW5W | MCA3U-09HRFN1-M(C) | | 7 500 | 375 \$ |
| 209270213 | MDV | MOX230-09HFN1-MW5W | MCBU-06HRFN1-MV0W | | 5 700 | 285 \$ |
| 210857291 | MDV | MOX230-09HFN1-MW5W | MCBU-09HRFN1-MU0-CA | | 5 700 | 285 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|-----------------------|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 209270209 | MDV | MOX230-09HFN1-MW5W | MCBU-09HRFN1-MW0W | | 8 000 | 400 \$ |
| 207591144 | MDV | MOX230-09HFN1-MW5W | MSABB-09HRFN1-MX0W | | 8 300 | 415 \$ |
| 207178565 | MDV | MOX230-09HFN1-MW5W | MSAG11A-06HRFN1-MU0W | | 7 500 | 375 \$ |
| 206361865 | MDV | MOX230-09HFN1-MW5W | MSAG11B-09HRFN1-MV8W(GA) | | 6 100 | 305 \$ |
| 207215956 | MDV | MOX230-09HFN1-MW5W | MSAG11B-09HRFN1-MX7W(GA) | | 8 100 | 405 \$ |
| 207178564 | MDV | MOX230-09HFN1-MW5W | MSEPБ-06HRFN1-MY5W | | 8 500 | 425 \$ |
| 206369558 | MDV | MOX230-09HFN1-MW5W | MSEPБ-09HRFN1-MY5W(GA) | | 8 500 | 425 \$ |
| 206330121 | MDV | MOX230-09HFN1-MW5W | MTIU-09HWFN1-M | | 7 700 | 385 \$ |
| 209248925 | MDV | MOX230-09HFN1-MY2W | MFA2U-09HRFN1-MY6W | | 9 400 | 470 \$ |
| 206369510 | MDV | MOX230-12HFN1-BS8W | MSAG11B-12HRFN1-BS0W | | 7 800 | 390 \$ |
| 207338220 | MDV | MOX230-12HFN1-BV0Q1W | MSABB-12HRFN1-BV0Q1W | | 7 500 | 375 \$ |
| 205993851 | MDV | MOX230-12HFN1-BW0W | MS11M-12HRFN1-BV0W | | 6 800 | 340 \$ |
| 207591136 | MDV | MOX230-12HFN1-BW0W | MSABB-12HRFN1-BU5W | | 8 400 | 420 \$ |
| 206361864 | MDV | MOX230-12HFN1-BW0W | MSAG11B-12HRFN1-BU5W | | 8 900 | 445 \$ |
| 205993844 | MDV | MOX230-12HFN1-BW0W | MSEPБ-12HRFN1-BW0W | | 8 400 | 420 \$ |
| 210434543 | MDV | MOX230-12HFN1-BW0W-9K | MSAG11B-12HRFN1-BU5W-6K | | 5 900 | 295 \$ |
| 206909896 | MDV | MOX230-12HFN1-BW0W-9K | MSAG11B-12HRFN1-BU5W-9K | | 5 900 | 295 \$ |
| 206369506 | MDV | MOX230-12HFN1-MS8W | MSAEB-12HRFN1-MQ0W | | 7 000 | 350 \$ |
| 206369512 | MDV | MOX230-12HFN1-MS8W | MSAG11B-12HRFN1-MS0W | | 7 000 | 350 \$ |
| 206361866 | MDV | MOX230-12HFN1-MV5W | MSAG11B-12HRFN1-MV0W(GA) | | 10 000 | 500 \$ |
| 206369559 | MDV | MOX230-12HFN1-MV5W | MSEPБ-12HRFN1-MW5W(GA) | | 9 000 | 450 \$ |
| 206330119 | MDV | MOX230-12HFN1-MV5W | MCA3U-12HRFN1-M(C) | | 8 900 | 445 \$ |
| 209270212 | MDV | MOX230-12HFN1-MV5W | MCBU-12HRFN1-MV0W | | 7 700 | 385 \$ |
| 209248926 | MDV | MOX230-12HFN1-MV5W | MFA2U-12HRFN1-MW5W | | 9 200 | 460 \$ |
| 206330125 | MDV | MOX230-12HFN1-MV5W | MFAU-12HRFN1-M(C) | | 9 000 | 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|---------------------|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207591145 | MDV | MOX230-12HFN1-MV5W | MSABB-12HRFN1-MV0W | | 8 200 | 410 \$ |
| 206330124 | MDV | MOX230-12HFN1-MV5W | MTIU-12HWFN1-M | | 9 300 | 465 \$ |
| 205993852 | MDV | MOX330-09HFN1-MY5W | CS11M-09HRFN1-MX0W(A) | | 7 100 | 355 \$ |
| 206361860 | MDV | MOX330-09HFN1-MY5W | MSAG11B-09HRFN1-MX7W(GA) | | 9 300 | 465 \$ |
| 205993845 | MDV | MOX330-09HFN1-MY5W | MSEP B-09HRFN1-MY5W(GA) | | 9 500 | 475 \$ |
| 206330122 | MDV | MOX330-09HFN1-MY5W | MCA3U-09HRFN1-M(C) | | 9 000 | 450 \$ |
| 210857289 | MDV | MOX330-09HFN1-MY5W | MCBU-09HRFN1-MU0-CA | | 9 800 | 490 \$ |
| 209270210 | MDV | MOX330-09HFN1-MY5W | MCBU-09HRFN1-MW0W | | 9 800 | 490 \$ |
| 210299303 | MDV | MOX330-09HFN1-MY5W | MTI-09HWFN1-MSS8 | | 8 600 | 430 \$ |
| 206330123 | MDV | MOX330-09HFN1-MY5W | MTIU-09HWFN1-M | | 10 100 | 505 \$ |
| 209248923 | MDV | MOX330-09HFN1-MY6W | MFA2U-09HRFN1-MY6W | | 10 600 | 530 \$ |
| 205993853 | MDV | MOX330-12HFN1-MW5W | CS11M-12HRFN1-MU5W | | 7 500 | 375 \$ |
| 205993846 | MDV | MOX330-12HFN1-MW5W | MSEP B-12HRFN1-MW5W(GA) | | 10 000 | 500 \$ |
| 206330126 | MDV | MOX330-12HFN1-MW5W | MCA3U-12HRFN1-M(C) | | 9 900 | 495 \$ |
| 209270211 | MDV | MOX330-12HFN1-MW5W | MCBU-12HRFN1-MV0W | | 9 500 | 475 \$ |
| 210857290 | MDV | MOX330-12HFN1-MW5W | MCBU-18HRFN1-MW-CA | | 9 500 | 475 \$ |
| 209248924 | MDV | MOX330-12HFN1-MW5W | MFA2U-12HRFN1-MW5W | | 10 200 | 510 \$ |
| 206330128 | MDV | MOX330-12HFN1-MW5W | MFAU-12HRFN1-M(C) | | 9 600 | 480 \$ |
| 206361861 | MDV | MOX330-12HFN1-MW5W | MSAG11B-12HRFN1-MV0W(GA) | | 10 300 | 515 \$ |
| 210299304 | MDV | MOX330-12HFN1-MW5W | MTI-12HWFN1-MST0 | | 9 700 | 485 \$ |
| 206330127 | MDV | MOX330-12HFN1-MW5W | MTIU-12HWFN1-M | | 10 600 | 530 \$ |
| 207591134 | MDV | MOX330-18HFN1-MS0W | MSABD-18HRFN1-MS1W | | 11 500 | 575 \$ |
| 206369507 | MDV | MOX330-18HFN1-MS0W | MSAEC-18HRDN1-MP0W | | 11 900 | 595 \$ |
| 206369513 | MDV | MOX330-18HFN1-MS0W | MSAG11C-18HRDN1-MS0W | | 11 400 | 570 \$ |
| 208101916 | MDV | MOX330U-18HFN1-MR0 | MAC-24HWDN1-MN0 | | 13 000 | 650 \$ |
| 207201636 | MDV | MOX330U-18HFN1-MR0 | MVC-18HWFN1-M | | 11 500 | 575 \$ |
| 207825913 | MDV | MOX330U-18HFN1-MR0 | MVC-18HWFN1-M | | 12 000 | 600 \$ |
| 207591143 | MDV | MOX430-09HFN1-MZG5W | MSEPC-09HRFN1-MZB5W | | 11 400 | 570 \$ |
| 207591141 | MDV | MOX430-09HFN1-MZG5W | MSOP1B-09HRFN1-MZG5W | | 10 400 | 520 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|----------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207591142 | MDV | MOX430-12HFN1-MZ60W | MSEPC-12HRFN1-MZ40W | | 11 400 | 570 \$ |
| 207591140 | MDV | MOX430-12HFN1-MZ60W | MSOP1B-12HRFN1-MZ60W | | 10 400 | 520 \$ |
| 209960479 | MDV | MOX430-17HFN1-MT0Q1W | MVC-18HWFN1-MQ1W | | 15 000 | 750 \$ |
| 205993854 | MDV | MOX430-17HFN1-MT0W | MSEPC-18HRFN1-MU0W | | 15 000 | 750 \$ |
| 205746254 | MDV | MOX430-17HFN1-MT0W | CS11M-18HRFN1-MT0W | | 10 900 | 545 \$ |
| 210321396 | MDV | MOX430-17HFN1-MT0W | MAC-24HWDN1-MN0-N | | 13 000 | 650 \$ |
| 206330131 | MDV | MOX430-17HFN1-MT0W | MCA3U-18HRFN1-M(C) | | 15 600 | 780 \$ |
| 209270214 | MDV | MOX430-17HFN1-MT0W | MCBU-18HRFN1-MU2W | | 14 500 | 725 \$ |
| 210857292 | MDV | MOX430-17HFN1-MT0W | MCBU-18HRFN1-MW-CA | | 14 500 | 725 \$ |
| 209248928 | MDV | MOX430-17HFN1-MT0W | MFA2U-16HRFN1-MV0W | | 14 700 | 735 \$ |
| 206361862 | MDV | MOX430-17HFN1-MT0W | MSAG11D-18HRFN1-MT8W | | 11 100 | 555 \$ |
| 210299845 | MDV | MOX430-17HFN1-MT0W | MTI-18HWFN1-MSP0 | | 15 700 | 785 \$ |
| 206330129 | MDV | MOX430-17HFN1-MT0W | MTIU-18HWFN1-M | | 15 000 | 750 \$ |
| 207614049 | MDV | MOX430-17HFN1-MT0W | MTIU-24HWFN1-M | | 15 800 | 790 \$ |
| 206330130 | MDV | MOX430-17HFN1-MT0W | MUEU-18HRFN1-M(C) | | 12 000 | 600 \$ |
| 207803596 | MDV | MOX430-17HFN1-MT0W | MVC-18HWFN1-MW(GA) | | 15 400 | 770 \$ |
| 208800780 | MDV | MOX430-18HFN1-MT2Q1W | MCBU-18HRFN1-MU8Q1W | | 14 000 | 700 \$ |
| 207338221 | MDV | MOX430-18HFN1-MT2Q1W | MSABE-18HRFN1-MT2Q1W | | 13 800 | 690 \$ |
| 207785322 | MDV | MOX430-18HFN1-MT2Q1W | MVC-18HWFN1-MQ1W | | 14 800 | 740 \$ |
| 206361859 | MDV | MOX430-18HFN1-MT8W | MSAG11D-18HRFN1-MT8W | | 14 100 | 705 \$ |
| 206369560 | MDV | MOX430-18HFN1-MT8W | MSEPC-18HRFN1-MU0W | | 12 700 | 635 \$ |
| 207614047 | MDV | MOX430-18HFN1-MU0W | MCA3U-18HRFN1-M(C) | | 12 000 | 600 \$ |
| 209270208 | MDV | MOX430-18HFN1-MU0W | MCBU-18HRFN1-MU2W | | 12 200 | 610 \$ |
| 209248927 | MDV | MOX430-18HFN1-MU0W | MFA2U-16HRFN1-MV0W | | 13 400 | 670 \$ |
| 207591137 | MDV | MOX430-18HFN1-MU0W | MSABE-18HRFN1-MW5W | | 14 000 | 700 \$ |
| 207613861 | MDV | MOX430-18HFN1-MU0W | MSAG11D-18HRFN1-MT8W | | 14 100 | 705 \$ |
| 207613862 | MDV | MOX430-18HFN1-MU0W | MSEPC-18HRFN1-MU0W | | 14 900 | 745 \$ |
| 207614048 | MDV | MOX430-18HFN1-MU0W | MTIU-18HWFN1-M | | 12 600 | 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207614046 | MDV | MOX430-18HFN1-MU0W | MUEU-18HRFN1-M(C) | | 12 800 | 640 \$ |
| 207742577 | MDV | MOX430-18HFN1-MU0W | MVC-18HWFN1-MW(GA) | | 13 200 | 660 \$ |
| 206369514 | MDV | MOX430-24HFN1-MR0W | MSAG11D-24HRFN1-MR0W | | 16 500 | 825 \$ |
| 208101909 | MDV | MOX430U-18HFN1-M | MAC-24HWDN1-MN0 | | 14 700 | 735 \$ |
| 213156951 | MDV | MOX430U-18HFN1-M | MVBE-18HWFN1-MM3E | | 15 800 | 790 \$ |
| 207690461 | MDV | MOX430U-18HFN1-M | MVC-18HWFN1-M | | 13 000 | 650 \$ |
| 207699007 | MDV | MOX430U-18HFN1-M | MVC-18HWFN1-M | | 13 500 | 675 \$ |
| 208101906 | MDV | MOX430U-24HFN1-MR0 | MAC-24HWDN1-MN0 | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207201637 | MDV | MOX430U-24HFN1-MR0 | MVC-24HWFN1-M | | 17 000 | 850 \$ |
| 207825914 | MDV | MOX430U-24HFN1-MR0 | MVC-24HWFN1-M | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 201846992 | MIDEA | 38MAQB09R--3 | 40MBCQ09---3 | | 6 700 | 335 \$ |
| 201846995 | MIDEA | 38MAQB09R--3 | 40MBDQ09---3 | | 7 200 | 360 \$ |
| 206396051 | MIDEA | 38MAQB09R--3 | DHMAHBQ09XA3 | | 7 000 | 350 \$ |
| 201846987 | MIDEA | 38MAQB12R--1 | DHMSHAQ12XA1 | | 7 600 | 380 \$ |
| 201846993 | MIDEA | 38MAQB12R--3 | 40MBCQ12---3 | | 8 700 | 435 \$ |
| 201846996 | MIDEA | 38MAQB12R--3 | 40MBDQ12---3 | | 8 500 | 425 \$ |
| 201846999 | MIDEA | 38MAQB12R--3 | 40MBFQ12---3 | | 9 600 | 480 \$ |
| 206396052 | MIDEA | 38MAQB12R--3 | DHMAHBQ12XA3 | | 7 500 | 375 \$ |
| 201846989 | MIDEA | 38MAQB12R--3 | DHMSHAQ12XA3 | | 7 800 | 390 \$ |
| 201846994 | MIDEA | 38MAQB18R--3 | 40MBCQ18---3 | | 12 000 | 600 \$ |
| 201846997 | MIDEA | 38MAQB18R--3 | 40MBDQ18---3 | | 13 400 | 670 \$ |
| 201847000 | MIDEA | 38MAQB18R--3 | 40MBFQ18---3 | | 13 400 | 670 \$ |
| 206396053 | MIDEA | 38MAQB18R--3 | DHMAHBQ18XA3 | | 11 000 | 550 \$ |
| 201846990 | MIDEA | 38MAQB18R--3 | DHMSHAQ18XA3 | | 10 800 | 540 \$ |
| 205962795 | MIDEA | 38MAQB24R--3 | 40MBAAQ24XA3 | | 17 500 | 875 \$ |
| 201847056 | MIDEA | 38MAQB24R--3 | 40MBCQ24---3 | | 16 200 | 810 \$ |
| 201846998 | MIDEA | 38MAQB24R--3 | 40MBDQ24---3 | | 17 300 | 865 \$ |
| 201847062 | MIDEA | 38MAQB24R--3 | 40MBFQ24---3 | | 17 200 | 860 \$ |
| 206396054 | MIDEA | 38MAQB24R--3 | DHMAHBQ24XA3 | | 18 800 | 940 \$ |
| 206350371 | MIDEA | 38MARBQ09AA3 | 40MBCQ09--3 | | 6 100 | 305 \$ |
| 206350372 | MIDEA | 38MARBQ09AA3 | 40MBDQ09--3 | | 6 400 | 320 \$ |
| 206350318 | MIDEA | 38MARBQ09AA3 | DHMAHBQ09XA3 | | 7 500 | 375 \$ |
| 206400660 | MIDEA | 38MARBQ09AA3 | DHMSHAQ09XA3 | | 7 500 | 375 \$ |
| 206350317 | MIDEA | 38MARBQ12AA1 | DHMAHBQ12XA1 | | 7 400 | 370 \$ |
| 206350373 | MIDEA | 38MARBQ12AA3 | 40MBCQ12--3 | | 7 900 | 395 \$ |
| 206350374 | MIDEA | 38MARBQ12AA3 | 40MBDQ12--3 | | 8 300 | 415 \$ |
| 206350375 | MIDEA | 38MARBQ12AA3 | 40MBFQ12--3 | | 8 400 | 420 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206350319 | MIDEA | 38MARBQ12AA3 | DHMAHBQ12XA3 | | 7 500 | 375 \$ |
| 206400661 | MIDEA | 38MARBQ12AA3 | DHMSHAQ12XA3 | | 7 500 | 375 \$ |
| 207826679 | Midea | 38MARBQ18AA3 | 40MBABQ18XB3 | | 12 000 | 600 \$ |
| 206350377 | MIDEA | 38MARBQ18AA3 | 40MBDQ18--3 | | 12 700 | 635 \$ |
| 207801582 | Midea | 38MARBQ18AA3 | 40MBDQ24---3 | | 12 600 | 630 \$ |
| 206350378 | MIDEA | 38MARBQ18AA3 | 40MBFQ18--3 | | 12 000 | 600 \$ |
| 206350320 | MIDEA | 38MARBQ18AA3 | DHMAHBQ18XA3 | | 10 800 | 540 \$ |
| 206400662 | MIDEA | 38MARBQ18AA3 | DHMSHAQ18XA3 | | 10 800 | 540 \$ |
| 206188281 | MIDEA | 38MARBQ24AA3 | 40MBAAQ24XA3 | | 16 500 | 825 \$ |
| 207826680 | Midea | 38MARBQ24AA3 | 40MBABQ24XB3 | | 16 200 | 810 \$ |
| 206350379 | MIDEA | 38MARBQ24AA3 | 40MBCQ24--3 | | 14 500 | 725 \$ |
| 206350380 | MIDEA | 38MARBQ24AA3 | 40MBDQ24--3 | | 14 500 | 725 \$ |
| 206350381 | MIDEA | 38MARBQ24AA3 | 40MBFQ24--3 | | 14 500 | 725 \$ |
| 206350321 | MIDEA | 38MARBQ24AA3 | DHMAHBQ24XA3 | | 19 800 | 990 \$ |
| 206400663 | MIDEA | 38MARBQ24AA3 | DHMSHAQ24XA3 | | 19 800 | 990 \$ |
| 210819419 | MIDEA | 38MARBQ30AA3 | 40MBABQ30XB3 | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206350308 | MIDEA | 38MARBQ30AA3 | DHMAHBQ30XA3 | | 19 000 | 950 \$ |
| 208104307 | Midea | 38MARBQ30AA311 | 40MBABQ30XB3 | | 19 200 | 960 \$ |
| 208102136 | MIDEA | 38MARBQ30AA311 | DHMAHBQ30XA3 | | 19 000 | 950 \$ |
| 208104308 | MIDEA | 38MARBQ36AB3 | 40MBABQ36XB3 | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 205962796 | MIDEA | 38MBRBQ36AA3 | 40MBAAQ36XA3 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206188276 | MIDEA | 38MBRBQ36AA3 | 40MBCQ36---3 | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206188277 | MIDEA | 38MBRBQ36AA3 | 40MBDQ36---3 | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 206188275 | MIDEA | 38MBRBQ36AA3 | 40MBFQ36---3 | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205962797 | MIDEA | 38MBRBQ48AA3 | 40MBAAQ48XA3 | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206188279 | MIDEA | 38MBRBQ48AA3 | 40MBCQ48---3 | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206188280 | MIDEA | 38MBRBQ48AA3 | 40MBDQ48---3 | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206188278 | MIDEA | 38MBRBQ48AA3 | 40MBFQ48---3 | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 207826681 | MIDEA | 38MBRCQ36AA3 | 40MBABQ36XA3 | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207826682 | MIDEA | 38MBRCQ48AA3 | 40MBABQ48XA3 | | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207826683 | MIDEA | 38MBRCQ58AA3 | 40MBABQ60XA3 | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 201847057 | MIDEA | 38MBRQ36A--3 | 40MBCQ36---3 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 201847059 | MIDEA | 38MBRQ36A--3 | 40MBDQ36---3 | | 27 600 | 1 380 \$ |
| 201847063 | MIDEA | 38MBRQ36A--3 | 40MBFQ36---3 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 201847058 | MIDEA | 38MBRQ48A--3 | 40MBCQ48---3 | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 201847060 | MIDEA | 38MBRQ48A--3 | 40MBDQ48---3 | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 201847064 | MIDEA | 38MBRQ48A--3 | 40MBFQ48---3 | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 201847061 | MIDEA | 38MBRQ58A--3 | 40MBDQ58---3 | | 37 600 | 1 880 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 201847065 | MIDEA | 38MBRQ58A--3 | 40MBFQ58---3 | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 207642965 | MIDEA | 38MGHBQ24CA3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 16 700 | 835 \$ |
| 207642964 | MIDEA | 38MGHBQ24CA3 | Unités avec conduits | | 18 500 | 925 \$ |
| 207642963 | MIDEA | 38MGHBQ24CA3 | Unités sans conduits | | 15 000 | 750 \$ |
| 207642968 | MIDEA | 38MGHBQ30DA3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 18 200 | 910 \$ |
| 207642967 | MIDEA | 38MGHBQ30DA3 | Unités avec conduits | | 19 000 | 950 \$ |
| 207642966 | MIDEA | 38MGHBQ30DA3 | Unités sans conduits | | 17 500 | 875 \$ |
| 207642977 | MIDEA | 38MGHBQ36DA3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207642976 | MIDEA | 38MGHBQ36DA3 | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207642975 | MIDEA | 38MGHBQ36DA3 | Unités sans conduits | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 207642974 | MIDEA | 38MGHBQ48EA3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 207642973 | MIDEA | 38MGHBQ48EA3 | Unités avec conduits | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 207642972 | MIDEA | 38MGHBQ48EA3 | Unités sans conduits | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207642962 | MIDEA | 38MGRBQ18BA3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 11 400 | 570 \$ |
| 207642961 | MIDEA | 38MGRBQ18BA3 | Unités avec conduits | | 11 800 | 590 \$ |
| 207642960 | MIDEA | 38MGRBQ18BA3 | Unités sans conduits | | 11 000 | 550 \$ |
| 207642969 | MIDEA | 38MGRBQ36DA3 | Unités sans conduits | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 207642980 | MIDEA | 38MGRBQ48EA3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207642979 | MIDEA | 38MGRBQ48EA3 | Unités avec conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207642978 | MIDEA | 38MGRBQ48EA3 | Unités sans conduits | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 204722805 | MIDEA | 38MGRQ18B--3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 11 700 | 585 \$ |
| 201847071 | MIDEA | 38MGRQ18B--3 | Unités avec conduits | | 11 500 | 575 \$ |
| 201847001 | MIDEA | 38MGRQ18B--3 | Unités sans conduits | | 12 000 | 600 \$ |
| 204722806 | MIDEA | 38MGRQ24C--3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 17 400 | 870 \$ |
| 204707612 | MIDEA | 38MGRQ24C--3 | Unités avec conduits | | 17 600 | 880 \$ |
| 204711109 | MIDEA | 38MGRQ24C--3 | Unités sans conduits | | 17 200 | 860 \$ |
| 204722807 | MIDEA | 38MGRQ30D--3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 20 200 | 1 010 \$ |
| 204711115 | MIDEA | 38MGRQ30D--3 | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 204722815 | MIDEA | 38MGRQ30D--3 | Unités sans conduits | | 17 400 | 870 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 204722808 | MIDEA | 38MGRQ36D--3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 201847074 | MIDEA | 38MGRQ36D--3 | Unités avec conduits | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 201847004 | MIDEA | 38MGRQ36D--3 | Unités sans conduits | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 204722809 | MIDEA | 38MGRQ48E--3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201847075 | MIDEA | 38MGRQ48E--3 | Unités avec conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 201847005 | MIDEA | 38MGRQ48E--3 | Unités sans conduits | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 201753970 | MIDEA | 38MPRAQ09AA3 | DHMPHAQ09XA3 | | 7 200 | 360 \$ |
| 201753971 | MIDEA | 38MPRAQ12AA3 | DHMPHAQ12XA3 | | 6 800 | 340 \$ |
| 202463640 | MIDEA | 38MPRAQ18AA3 | DHMPHAQ18XA3 | | 12 300 | 615 \$ |
| 202463641 | MIDEA | 38MPRAQ24AA3 | DHMPHAQ24XA3 | | 15 450 | 773 \$ |
| 209911731 | MIDEA | 38MURAQ18AA3 | 40MUAAQ18XA3 | | 12 000 | 600 \$ |
| 208447921 | MIDEA | 38MURAQ18AB3 | 40MUAAQ18XA3 | | 13 500 | 675 \$ |
| 208447917 | MIDEA | 38MURAQ24AA3 | 40MUAAQ24XA3 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208447923 | MIDEA | 38MURAQ24AB3 | 40MUAAQ24XA3 | | 19 200 | 960 \$ |
| 209852148 | MIDEA | 38MURAQ30AA3 | 40MUAAQ30XA3 | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 208447920 | MIDEA | 38MURAQ30AB3 | 40MUAAQ30XA3 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208447916 | MIDEA | 38MURAQ36AA3 | 40MUAAQ36XA3 | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 208447919 | MIDEA | 38MURAQ36AB3 | 40MUAAQ36XA3 | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208447915 | MIDEA | 38MURAQ48AA3 | 40MUAAQ48XA3 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 208447918 | MIDEA | 38MURAQ48AB3 | 40MUAAQ48XA3 | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208447922 | MIDEA | 38MURAQ60AA3 | 40MUAAQ60XA3 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 201796616 | MIDEA | DLCLRAH36AAK | DLFLCAH36XAK | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 201771969 | MIDEA | DLCLRAH36AAK | DLFLDAH36XAK | | 27 600 | 1 380 \$ |
| 201796615 | MIDEA | DLCLRAH36AAK | DLFLFAH36XAK | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 201796619 | MIDEA | DLCLRAH48AAK | DLFLCAH48XAK | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 201771970 | MIDEA | DLCLRAH48AAK | DLFLDAH48XAK | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 201796618 | MIDEA | DLCLRAH48AAK | DLFLFAH48XAK | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 201771971 | MIDEA | DLCLRAH58AAK | DLFLDAH58XAK | | 37 600 | 1 880 \$ |
| 201796620 | MIDEA | DLCLRAH58AAK | DLFLFAH58XAK | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 205767358 | MIDEA | DLCLRBH36AAK | DLFLAAH36XAK | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206188325 | MIDEA | DLCLRBH36AAK | DLFLCAH36XAK | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206188326 | MIDEA | DLCLRBH36AAK | DLFLDAH36XAK | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 206188324 | MIDEA | DLCLRBH36AAK | DLFLFAH36XAK | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205767359 | MIDEA | DLCLRBH48AAK | DLFLAAH48XAK | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206188328 | MIDEA | DLCLRBH48AAK | DLFLCAH48XAK | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206188329 | MIDEA | DLCLRBH48AAK | DLFLDAH48XAK | | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 206188327 | MIDEA | DLCLRBH48AAK | DLFLFAH48XAK | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 207826634 | MIDEA | DLCLRCH36AAK | DLFLABH36XAK | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207826632 | MIDEA | DLCLRCH48AAK | DLFLABH48XAK | | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207826633 | MIDEA | DLCLRCH58AAK | DLFLABH60XAK | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207643118 | MIDEA | DLCMHBH24CAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 900 | 795 \$ |
| 207643117 | MIDEA | DLCMHBH24CAK | Unités avec conduits | | 18 500 | 925 \$ |
| 207643116 | MIDEA | DLCMHBH24CAK | Unités sans conduits | | 13 300 | 665 \$ |
| 207643121 | MIDEA | DLCMHBH30DAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 18 700 | 935 \$ |
| 207643120 | MIDEA | DLCMHBH30DAK | Unités avec conduits | | 19 000 | 950 \$ |
| 207643119 | MIDEA | DLCMHBH30DAK | Unités sans conduits | | 18 500 | 925 \$ |
| 207643130 | MIDEA | DLCMHBH36DAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207643129 | MIDEA | DLCMHBH36DAK | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207643128 | MIDEA | DLCMHBH36DAK | Unités sans conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207643127 | MIDEA | DLCMHBH48EAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207643126 | MIDEA | DLCMHBH48EAK | Unités avec conduits | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 207643125 | MIDEA | DLCMHBH48EAK | Unités sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 201771973 | MIDEA | DLCMRAH27CAK | Unités sans conduits | | 17 800 | 890 \$ |
| 201771974 | MIDEA | DLCMRAH36DAK | Unités sans conduits | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201771975 | MIDEA | DLCMRAH48EAK | Unités sans conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207643115 | MIDEA | DLCMRBH18BAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 11 800 | 590 \$ |
| 207643114 | MIDEA | DLCMRBH18BAK | Unités avec conduits | | 11 800 | 590 \$ |
| 207643113 | MIDEA | DLCMRBH18BAK | Unités sans conduits | | 11 800 | 590 \$ |
| 207643123 | MIDEA | DLCMRBH36DAK | Unités sans conduits | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 207643133 | MIDEA | DLCMRBH48EAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207643132 | MIDEA | DLCMRBH48EAK | Unités avec conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207643131 | MIDEA | DLCMRBH48EAK | Unités sans conduits | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201753972 | MIDEA | DLCPPRAH09AAK | DLFPPAH09XAK | | 7 200 | 360 \$ |
| 201755033 | MIDEA | DLCPPRAH12AAK | DLFPPAH12XAK | | 6 800 | 340 \$ |
| 202463654 | MIDEA | DLCPPRAH18AAK | DLFPPAH18XAK | | 12 300 | 615 \$ |
| 202463655 | MIDEA | DLCPPRAH24AAK | DLFPPAH24XAK | | 15 450 | 773 \$ |
| 201796606 | MIDEA | DLCSTRAH09AAK | DLFSCAH09XAK | | 6 700 | 335 \$ |
| 201796605 | MIDEA | DLCSTRAH09AAK | DLFSDAH09XAK | | 6 800 | 340 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201756547 | MIDEA | DLCSRAH09AAK | DLFSHAH09XAK | | 7 500 | 375 \$ |
| 201756546 | MIDEA | DLCSRAH12AAJ | DLFSHAH12XAJ | | 7 100 | 355 \$ |
| 201796607 | MIDEA | DLCSRAH12AAK | DLFSCAH12XAK | | 8 200 | 410 \$ |
| 201796609 | MIDEA | DLCSRAH12AAK | DLFSDAH12XAK | | 8 100 | 405 \$ |
| 201796608 | MIDEA | DLCSRAH12AAK | DLFSFAH12XAK | | 9 600 | 480 \$ |
| 201756548 | MIDEA | DLCSRAH12AAK | DLFSHAH12XAK | | 7 600 | 380 \$ |
| 206396129 | MIDEA | DLCSRAH12AAK | DLFSHBH12XAK | | 7 500 | 375 \$ |
| 201796611 | MIDEA | DLCSRAH18AAK | DLFSCAH18XAK | | 12 000 | 600 \$ |
| 201796610 | MIDEA | DLCSRAH18AAK | DLFSFAH18XAK | | 12 900 | 645 \$ |
| 201756549 | MIDEA | DLCSRAH18AAK | DLFSHAH18XAK | | 11 900 | 595 \$ |
| 205921378 | MIDEA | DLCSRAH24AAK | DLFSAAH24XAK | | 17 500 | 875 \$ |
| 201796614 | MIDEA | DLCSRAH24AAK | DLFSCAH24XAK | | 16 200 | 810 \$ |
| 201796612 | MIDEA | DLCSRAH24AAK | DLFSDAH24XAK | | 17 400 | 870 \$ |
| 201796613 | MIDEA | DLCSRAH24AAK | DLFSFAH24XAK | | 17 200 | 860 \$ |
| 201756550 | MIDEA | DLCSRAH24AAK | DLFSHAH24XAK | | 15 000 | 750 \$ |
| 206396132 | MIDEA | DLCSRAH24AAK | DLFSHBH24XAK | | 15 000 | 750 \$ |
| 201756552 | MIDEA | DLCSRAH36AAK | DLFSHAH36XAK | | 20 600 | 1 030 \$ |
| 207188923 | MIDEA | DLCSRHB06AAK | DLFSHBH06XAK | | 7 500 | 375 \$ |
| 206350448 | MIDEA | DLCSRHB09AAK | DLFSCAH09XAK | | 6 100 | 305 \$ |
| 206350449 | MIDEA | DLCSRHB09AAK | DLFSDAH09XAK | | 6 400 | 320 \$ |
| 206361899 | MIDEA | DLCSRHB09AAK | DLFSHBH09XAK | | 7 400 | 370 \$ |
| 206361898 | MIDEA | DLCSRHB12AAJ | DLFSHBH12XAJ | | 8 200 | 410 \$ |
| 206350450 | MIDEA | DLCSRHB12AAK | DLFSCAH12XAK | | 7 900 | 395 \$ |
| 206350451 | MIDEA | DLCSRHB12AAK | DLFSDAH12XAK | | 8 300 | 415 \$ |
| 206350452 | MIDEA | DLCSRHB12AAK | DLFSFAH12XAK | | 8 400 | 420 \$ |
| 206396128 | MIDEA | DLCSRHB12AAK | DLFSHAH12XAK | | 7 500 | 375 \$ |
| 206361900 | MIDEA | DLCSRHB12AAK | DLFSHBH12XAK | | 7 300 | 365 \$ |
| 207826607 | MIDEA | DLCSRHB18AAK | DLFSABH18XBK | | 12 000 | 600 \$ |
| 206350454 | MIDEA | DLCSRHB18AAK | DLFSDAH18XAK | | 12 700 | 635 \$ |
| 207801574 | MIDEA | DLCSRHB18AAK | DLFSDAH24XAK | | 12 600 | 630 \$ |
| 206350455 | MIDEA | DLCSRHB18AAK | DLFSFAH18XAK | | 12 000 | 600 \$ |
| 206361901 | MIDEA | DLCSRHB18AAK | DLFSHBH18XAK | | 11 100 | 555 \$ |
| 206188330 | MIDEA | DLCSRHB24AAK | DLFSAAH24XAK | | 16 500 | 825 \$ |
| 207826606 | MIDEA | DLCSRHB24AAK | DLFSABH24XBK | | 16 200 | 810 \$ |
| 206350456 | MIDEA | DLCSRHB24AAK | DLFSCAH24XAK | | 14 500 | 725 \$ |
| 206350457 | MIDEA | DLCSRHB24AAK | DLFSDAH24XAK | | 14 500 | 725 \$ |
| 206350458 | MIDEA | DLCSRHB24AAK | DLFSFAH24XAK | | 14 500 | 725 \$ |
| 206396133 | MIDEA | DLCSRHB24AAK | DLFSHAH24XAK | | 15 000 | 750 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 206361902 | MIDEA | DLCSRBH24AAK | DLFSHBH24XAK | | 17 000 | 850 \$ |
| 210819426 | MIDEA | DLCSRBH30AAK | DLFSABH30XBK | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 208104322 | MIDEA | DLCSRBH30AAK11 | DLFSABH30XBK | | 19 200 | 960 \$ |
| 208102129 | MIDEA | DLCSRBH30AAK11 | DLFSHBH30XAK | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 208104321 | MIDEA | DLCSRBH36ABK | DLFSABH36XBK | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209852106 | MIDEA | DLCURAH18AAK | DLFUAAH18XAK | | 12 000 | 600 \$ |
| 209852102 | MIDEA | DLCURAH18ABK | DLFUAAH18XAK | | 13 500 | 675 \$ |
| 209852100 | MIDEA | DLCURAH24AAK | DLFUAAH24XAK | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 209852103 | MIDEA | DLCURAH24ABK | DLFUAAH24XAK | | 19 200 | 960 \$ |
| 209852107 | MIDEA | DLCURAH30AAK | DLFUAAH30XAK | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 209852110 | MIDEA | DLCURAH30ABK | DLFUAAH30XAK | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 209852108 | MIDEA | DLCURAH36AAK | DLFUAAH36XAK | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 209852109 | MIDEA | DLCURAH36ABK | DLFUAAH36XAK | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 209852101 | MIDEA | DLCURAH48AAK | DLFUAAH48XAK | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 209852105 | MIDEA | DLCURAH48ABK | DLFUAAH48XAK | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 209852104 | MIDEA | DLCURAH60AAK | DLFUAAH60XAK | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 9006310 | MIDEA | M2OF-18HFN1-M | Unités sans conduits | | 12 000 | 600 \$ |
| 9006311 | MIDEA | M3OF-27HFN1-M | Unités sans conduits | | 17 200 | 860 \$ |
| 207683284 | MIDEA | M3OJ-27HFN1-M | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207683282 | MIDEA | M3OJ-27HFN1-M | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207683283 | MIDEA | M3OJ-27HFN1-M | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 207659308 | MIDEA | M3OJ-27HFN1-M-CO | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207659306 | MIDEA | M3OJ-27HFN1-M-CO | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207659307 | MIDEA | M3OJ-27HFN1-M-CO | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 9006312 | MIDEA | M4OF-36HFN1-M | Unités sans conduits | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207826703 | MIDEA | M4OG-36HFN1-M | Unités sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 9006313 | MIDEA | M5OF-48HFN1-M | Unités sans conduits | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207826708 | MIDEA | M5OG-48HFN1-M | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207826706 | MIDEA | M5OG-48HFN1-M | Unités sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 211871342 | MIDEA | MASAG09-21HS1GB* | MASAG09-21HS1GA | | 6 300 | 315 \$ |
| 211871345 | MIDEA | MASAG09-21HS2GB* | MASAG09-21HS2GA | | 6 000 | 300 \$ |
| 211871341 | MIDEA | MASAG12-21HS1GB* | MASAG12-21HS1GA | | 7 800 | 390 \$ |
| 211871346 | MIDEA | MASAG12-21HS2GB* | MASAG12-21HS2GA | | 7 000 | 350 \$ |
| 211871343 | MIDEA | MASAG18-21HS2GB* | MASAG18-21HS2GA | | 11 400 | 570 \$ |
| 211871344 | MIDEA | MASAG24-21HS2GB* | MASAG24-21HS2GA | | 16 500 | 825 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|-----------------------|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208771558 | MIDEA | MOD30U-36HFN1-M(GA) | MFGD-36HRFN1-MQ5W | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208771557 | MIDEA | MOD30U-36HFN1-M(GA) | MFGD-36HRFN1-MQ6W | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207821940 | MIDEA | MOD30U-36HFN1-MP0(GA) | MCD1-36HRFN1-M(GA) | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207826699 | MIDEA | MOD30U-36HFN1-MP0(GA) | MTI-36HWFN1-M | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207821942 | MIDEA | MOD30U-36HFN1-MP0(GA) | MUE-36HRFN1-M(C) | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 208650612 | MIDEA | MOD30U-36HFN1-MR0 | MVC-36HWFN1-M | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 207683277 | MIDEA | MOD31-36HFN1-MP0W | MSABF-36HRFNX-MQ0W | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 208568341 | MIDEA | MOD32-24HFN1-MT0W | MSAG11D-23HRFN1-MU0W | | 17 400 | 870 \$ |
| 208568351 | MIDEA | MOD32-24HFN1-MT0W | MSEPD-24HRFN1-MU0W | | 16 200 | 810 \$ |
| 207821939 | MIDEA | MOD33-24HFN1-MT0W | MCD1-24HRFN1-MT0W(GA) | | 19 000 | 950 \$ |
| 207821935 | MIDEA | MOD33-24HFN1-MT0W | MSAG11D-23HRFN1-MU0W | | 17 400 | 870 \$ |
| 207826696 | MIDEA | MOD33-24HFN1-MT0W | MSEPD-24HRFN1-MU0W | | 16 200 | 810 \$ |
| 207826698 | MIDEA | MOD33-24HFN1-MT0W | MTIU-24HWFN1-M | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 207826697 | MIDEA | MOD33-24HFN1-MT0W | MUEU-24HRFN1-M(C) | | 16 000 | 800 \$ |
| 212528019 | MIDEA | MOE30U-42HFN1-MP0(GA) | MUE-42HRFN1-M(C) | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 207821941 | MIDEA | MOE30U-48HFN1-MP0(GA) | MCD1-48HRFN1-M(GA) | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207826700 | MIDEA | MOE30U-48HFN1-MP0(GA) | MTI-48HWFN1-M | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207821943 | MIDEA | MOE30U-48HFN1-MP0(GA) | MUE-48HRFN1-M(C) | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 208650613 | MIDEA | MOE30U-48HFN1-MR0 | MVC-48HWFN1-M | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 208650614 | MIDEA | MOE30U-60HFN1-MR0 | MVC-60HWFN1-M | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207821928 | MIDEA | MOX230-09HFN1-BS5W | MSAG11A-09HRFN1-BS5W | | 6 300 | 315 \$ |
| 207821929 | MIDEA | MOX230-09HFN1-BW0W | MSAG11B-09HRFN1-BU5W | | 5 900 | 295 \$ |
| 208568339 | MIDEA | MOX230-09HFN1-BW0W-9K | MSAG11B-09HRFN1-BU5W-9K | | 5 900 | 295 \$ |
| 208568353 | MIDEA | MOX230-09HFN1-MW5W | CCA3U-09HRFN1-M(C) | | 7 500 | 375 \$ |
| 207821930 | MIDEA | MOX230-09HFN1-MW5W | MSAG11B-09HRFN1-MX7W(GA) | | 8 100 | 405 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|---------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207826693 | MIDEA | MOX230-09HFN1-MW5W | MSEP8-09HFN1-MY5W(GA) | | 8 500 | 425 \$ |
| 207821931 | MIDEA | MOX230-12HFN1-BW0W | MSAG11B-12HFN1-BU5W | | 8 900 | 445 \$ |
| 208568355 | MIDEA | MOX230-12HFN1-MV5W | CCA3U-12HFN1-M(C) | | 8 900 | 445 \$ |
| 207821932 | MIDEA | MOX230-12HFN1-MV5W | MSAG11B-12HFN1-MV0W(GA) | | 10 000 | 500 \$ |
| 208568348 | MIDEA | MOX230-12HFN1-MV5W | MSEP8-12HFN1-MW5W(GA) | | 9 000 | 450 \$ |
| 207742396 | MIDEA | MOX230-12HFN1-MV5W | MTIU-12HWFN1-M | | 9 300 | 465 \$ |
| 207826694 | MIDEA | MOX330-12HFN1-MW5W | MSEP8-12HFN1-MW5W(GA) | | 10 000 | 500 \$ |
| 212349510 | MIDEA | MOX330-18HFN1-MS0W | MSAG11C-18HRDN1-MS0W | | 11 400 | 570 \$ |
| 208650609 | MIDEA | MOX330U-18HFN1-MR0 | MVC-18HWFN1-M | | 12 000 | 600 \$ |
| 208568345 | MIDEA | MOX430-09HFN1-MZG5W | MSOP1B-09HFN1-MZG5W | | 10 400 | 520 \$ |
| 207821938 | MIDEA | MOX430-12HFN1-MZ60W | MSOP1B-12HFN1-MZ60W | | 10 400 | 520 \$ |
| 207821934 | MIDEA | MOX430-18HFN1-MT8W | MSAG11D-18HFN1-MT8W | | 14 100 | 705 \$ |
| 208568357 | MIDEA | MOX430-18HFN1-MU0W | CCA3U-18HFN1-M(C) | | 12 000 | 600 \$ |
| 207821933 | MIDEA | MOX430-18HFN1-MU0W | MSAG11D-18HFN1-MT8W | | 14 100 | 705 \$ |
| 208568350 | MIDEA | MOX430-18HFN1-MU0W | MSEPC-18HFN1-MU0W | | 14 900 | 745 \$ |
| 207826702 | MIDEA | MOX430-18HFN1-MU0W | MTIU-18HWFN1-M | | 12 600 | 630 \$ |
| 208568359 | MIDEA | MOX430-18HFN1-MU0W | MUEU-18HFN1-M(C) | | 12 800 | 640 \$ |
| 208650610 | MIDEA | MOX430U-24HFN1-MR0 | MVC-24HWFN1-M | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207862053 | MIRAGE | OVMH181B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 600 | 730 \$ |
| 207862052 | MIRAGE | OVMH181B | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 207862051 | MIRAGE | OVMH181B | Unités sans conduits | | 14 400 | 720 \$ |
| 207862056 | MIRAGE | OVMH271B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207862055 | MIRAGE | OVMH271B | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207862054 | MIRAGE | OVMH271B | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 207862057 | MIRAGE | OVMH361B | Unités sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------|----------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207862062 | MIRAGE | OVMH481B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207862060 | MIRAGE | OVMH481B | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211911381 | MIT'S AIR | MOD30-24HFN1-MW | MAC-24HWDN1-MN0 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211257306 | MIT'S AIR | MOD30-24HFN1-MW | MVC-24HWFN1-M | | 19 200 | 960 \$ |
| 211911373 | MIT'S AIR | MOD30U-30HFN1-MR0 | MAC-36HWDN1-MN0 | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211911377 | MIT'S AIR | MOD30U-30HFN1-MR0 | MAC-36HWFN1-M | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207252575 | MIT'S AIR | MOD30U-30HFN1-MR0 | MVC-30HWFN1-M | | 19 000 | 950 \$ |
| 211911382 | MIT'S AIR | MOD30U-30HFN1-MR0(X) | MAC-36HWDN1-MN0 | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211911385 | MIT'S AIR | MOD30U-30HFN1-MR0(X) | MAC-36HWFN1-M | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 211257307 | MIT'S AIR | MOD30U-30HFN1-MR0(X) | MVC-30HWFN1-M | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211911374 | MIT'S AIR | MOD30U-36HFN1-MR0 | MAC-36HWDN1-MN0 | | 19 800 | 990 \$ |
| 211911378 | MIT'S AIR | MOD30U-36HFN1-MR0 | MAC-36HWFN1-M | | 19 800 | 990 \$ |
| 207252576 | MIT'S AIR | MOD30U-36HFN1-MR0 | MVC-36HWFN1-M | | 18 400 | 920 \$ |
| 211911384 | MIT'S AIR | MOE30U-48HFN1-M-[X1] | MAC-48HWDN1-MN0 | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 211911387 | MIT'S AIR | MOE30U-48HFN1-M-[X1] | MAC-48HWFN1-M | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 211257309 | MIT'S AIR | MOE30U-48HFN1-M-[X1] | MVC-48HWFN1-M | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211911375 | MIT'S AIR | MOE30U-48HFN1-MR0 | MAC-48HWDN1-MN0 | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 211911379 | MIT'S AIR | MOE30U-48HFN1-MR0 | MAC-48HWFN1-M | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207252577 | MIT'S AIR | MOE30U-48HFN1-MR0 | MVC-48HWFN1-M | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212928595 | MIT'S AIR | MOE30U-55HFN1-M | MAC-60HWDN1-MN0 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 213148986 | MIT'S AIR | MOE30U-55HFN1-M | MAC-60HWDN1-MN0* | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211257310 | MIT'S AIR | MOE30U-55HFN1-M | MVC-60HWFN1-M | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 211911376 | MIT'S AIR | MOE30U-60HFN1-MR0 | MAC-60HWDN1-MN0 | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207252578 | MIT'S AIR | MOE30U-60HFN1-MR0 | MVC-60HWFN1-M | | 33 800 | 1 690 \$ |
| 211911383 | MIT'S AIR | MOE31U-36HFN1-M | MAC-36HWDN1-MN0 | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211911386 | MIT'S AIR | MOE31U-36HFN1-M | MAC-36HWFN1-M | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212928594 | MIT'S AIR | MOE31U-36HFN1-M | MVB-36B23T4N1 | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 211257308 | MIT'S AIR | MOE31U-36HFN1-M | MVC-36HWFN1-M | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 211911371 | MIT'S AIR | MOX330-18HFN1-MR0 | MAC-24HWDN1-MN0 | | 13 000 | 650 \$ |
| 212104222 | MIT'S AIR | MOX330U-18HFN1-MR0 | MAC-24HWDN1-MN0 | | 13 000 | 650 \$ |
| 207252573 | MIT'S AIR | MOX330U-18HFN1-MR0 | MVC-18HWFN1-M | | 11 500 | 575 \$ |
| 211911372 | MIT'S AIR | MOX430-24HFN1-MR0 | MAC-24HWDN1-MN0 | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211911380 | MIT'S AIR | MOX430U-18HFN1-M | MAC-24HWDN1-MN0 | | 14 700 | 735 \$ |
| 211257305 | MIT'S AIR | MOX430U-18HFN1-M | MVC-18HWFN1-M | | 13 500 | 675 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212104225 | MITA AIR | MOX430U-24HFN1-MR0 | MAC-24HWDN1-MN0 | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207252574 | MITA AIR | MOX430U-24HFN1-MR0 | MVC-24HWFN1-M | | 17 000 | 850 \$ |
| 210819459 | MITSUBISHI ELECTRIC | MUFZ-KJ09NAHZ*** | MFZ-KJ09NA*** | | 7 500 | 375 \$ |
| 210819460 | MITSUBISHI ELECTRIC | MUFZ-KJ12NAHZ*** | MFZ-KJ12NA*** | | 8 800 | 440 \$ |
| 210819447 | MITSUBISHI ELECTRIC | MUFZ-KJ15NAHZ*** | MFZ-KJ15NA*** | | 12 000 | 600 \$ |
| 210819448 | MITSUBISHI ELECTRIC | MUFZ-KJ18NAHZ*** | MFZ-KJ18NA*** | | 12 800 | 640 \$ |
| 201754425 | Mitsubishi Electric | MUZ-FE09NAH | MSZ-FE09NA | | 6 700 | 335 \$ |
| 201754295 | Mitsubishi Electric | MUZ-FE12NAH | MSZ-FE12NA** | | 7 800 | 390 \$ |
| 201754426 | Mitsubishi Electric | MUZ-FH06NA | MSZ-FH06NA** | | 5 900 | 295 \$ |
| 201754427 | Mitsubishi Electric | MUZ-FH06NAH | MSZ-FH06NA** | | 5 900 | 295 \$ |
| 201754296 | Mitsubishi Electric | MUZ-FH09NA | MSZ-FH09NA | | 6 700 | 335 \$ |
| 201754297 | Mitsubishi Electric | MUZ-FH09NAH | MSZ-FH09NA** | | 6 700 | 335 \$ |
| 201754298 | Mitsubishi Electric | MUZ-FH12NA | MSZ-FH12NA | | 8 000 | 400 \$ |
| 201754299 | Mitsubishi Electric | MUZ-FH12NAH | MSZ-FH12NA** | | 8 100 | 405 \$ |
| 201754300 | Mitsubishi Electric | MUZ-FH15NA | MSZ-FH15NA | | 11 000 | 550 \$ |
| 201754301 | Mitsubishi Electric | MUZ-FH15NAH | MSZ-FH15NA | | 11 070 | 554 \$ |
| 201754302 | Mitsubishi Electric | MUZ-FH18NA2 | MSZ-FH18NA** | | 13 700 | 685 \$ |
| 201754303 | Mitsubishi Electric | MUZ-FH18NAH2 | MSZ-FH18NA** | | 12 480 | 624 \$ |
| 209832199 | Mitsubishi Electric | MUZ-FS06NA*** | MSZ-FS06NA*** | | 5 900 | 295 \$ |
| 209832200 | Mitsubishi Electric | MUZ-FS06NAH*** | MSZ-FS06NA*** | | 5 900 | 295 \$ |
| 209832201 | Mitsubishi Electric | MUZ-FS09NA*** | MSZ-FS09NA*** | | 5 900 | 295 \$ |
| 209832202 | Mitsubishi Electric | MUZ-FS09NAH*** | MSZ-FS09NA*** | | 5 900 | 295 \$ |
| 209832203 | Mitsubishi Electric | MUZ-FS12NA*** | MSZ-FS12NA*** | | 8 400 | 420 \$ |
| 209832204 | Mitsubishi Electric | MUZ-FS12NAH*** | MSZ-FS12NA*** | | 8 400 | 420 \$ |
| 209832205 | Mitsubishi Electric | MUZ-FS15NA*** | MSZ-FS15NA*** | | 10 000 | 500 \$ |
| 209832206 | Mitsubishi Electric | MUZ-FS15NAH*** | MSZ-FS15NA*** | | 10 000 | 500 \$ |
| 209832207 | Mitsubishi Electric | MUZ-FS18NA*** | MSZ-FS18NA*** | | 12 800 | 640 \$ |
| 209832208 | Mitsubishi Electric | MUZ-FS18NAH*** | MSZ-FS18NA*** | | 12 800 | 640 \$ |
| 202680594 | Mitsubishi Electric | MUZ-GL09NA*** | MSZ-GL09NA*** | | 6 700 | 335 \$ |
| 209832186 | MITSUBISHI ELECTRIC | MUZ-GL09NA*** | NAXWST09A112A* | | 6 700 | 335 \$ |
| 209832214 | MITSUBISHI ELECTRIC | MUZ-GL09NA*** | NTXWST09A112A* | | 6 700 | 335 \$ |
| 202680597 | Mitsubishi Electric | MUZ-GL09NAH*** | MSZ-GL09NA*** | | 6 700 | 335 \$ |
| 202680595 | Mitsubishi Electric | MUZ-GL12NA*** | MSZ-GL12NA*** | | 9 200 | 460 \$ |
| 209832187 | MITSUBISHI ELECTRIC | MUZ-GL12NA*** | NAXWST12A112A* | | 9 200 | 460 \$ |
| 209832215 | MITSUBISHI ELECTRIC | MUZ-GL12NA*** | NTXWST12A112A* | | 9 200 | 460 \$ |
| 202680598 | Mitsubishi Electric | MUZ-GL12NAH*** | MSZ-GL12NA*** | | 9 200 | 460 \$ |
| 202680596 | Mitsubishi Electric | MUZ-GL15NA*** | MSZ-GL15NA*** | | 12 100 | 605 \$ |
| 209832188 | MITSUBISHI ELECTRIC | MUZ-GL15NA*** | NAXWST15A112A* | | 12 100 | 605 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 209832216 | MITSUBISHI ELECTRIC | MUZ-GL15NA*** | NTXWST15A112A* | | 12 100 | 605 \$ |
| 202680599 | Mitsubishi Electric | MUZ-GL15NAH*** | MSZ-GL15NA*** | | 12 100 | 605 \$ |
| 209832268 | MITSUBISHI ELECTRIC | MUZ-GL18NA*** | MSZ-GL18NA*** | | 13 800 | 690 \$ |
| 209832342 | MITSUBISHI ELECTRIC | MUZ-GL18NA*** | NAXWST18A112A* | | 13 800 | 690 \$ |
| 209832343 | MITSUBISHI ELECTRIC | MUZ-GL18NA*** | NTXWST18A112A* | | 13 800 | 690 \$ |
| 209832209 | MITSUBISHI ELECTRIC | MUZ-GL24NA*** | MSZ-GL24NA*** | | 16 000 | 800 \$ |
| 209832189 | MITSUBISHI ELECTRIC | MUZ-GL24NA*** | NAXWST24A112A* | | 16 000 | 800 \$ |
| 209832217 | MITSUBISHI ELECTRIC | MUZ-GL24NA*** | NTXWST24A112A* | | 16 000 | 800 \$ |
| 201755029 | Mitsubishi Electric | MUZ-GL24NAH*** | MSZ-GL24NA*** | | 16 000 | 800 \$ |
| 207679242 | Mitsubishi Electric | MUZ-GS09NA*** | MSZ-GS09NA*** | | 6 500 | 325 \$ |
| 207679247 | Mitsubishi Electric | MUZ-GS09NAH*** | MSZ-GS09NA*** | | 6 500 | 325 \$ |
| 207679252 | Mitsubishi Electric | MUZ-GS09NAHZ*** | MSZ-GS09NA*** | | 5 700 | 285 \$ |
| 207679243 | Mitsubishi Electric | MUZ-GS12NA*** | MSZ-GS12NA*** | | 9 000 | 450 \$ |
| 207679253 | Mitsubishi Electric | MUZ-GS12NAHZ*** | MSZ-GS12NA*** | | 7 600 | 380 \$ |
| 207679244 | Mitsubishi Electric | MUZ-GS15NA*** | MSZ-GS15NA*** | | 12 100 | 605 \$ |
| 207679249 | Mitsubishi Electric | MUZ-GS15NAH*** | MSZ-GS15NA*** | | 12 100 | 605 \$ |
| 207679254 | Mitsubishi Electric | MUZ-GS15NAHZ*** | MSZ-GS15NA*** | | 8 700 | 435 \$ |
| 207679245 | Mitsubishi Electric | MUZ-GS18NA*** | MSZ-GS18NA*** | | 13 300 | 665 \$ |
| 207679250 | Mitsubishi Electric | MUZ-GS18NAH*** | MSZ-GS18NA*** | | 13 300 | 665 \$ |
| 207679246 | Mitsubishi Electric | MUZ-GS24NA*** | MSZ-GS24NA*** | | 17 600 | 880 \$ |
| 207679251 | Mitsubishi Electric | MUZ-GS24NAH*** | MSZ-GS24NA*** | | 17 600 | 880 \$ |
| 207679256 | Mitsubishi Electric | MUZ-GS24NAHZ*** | MSZ-GS24NA*** | | 13 300 | 665 \$ |
| 209818204 | Mitsubishi Electric | MUZ-GS30NA2*** | MSZ-GS30NA2*** | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 209818205 | Mitsubishi Electric | MUZ-GS36NA2*** | MSZ-GS36NA2*** | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 202680600 | Mitsubishi Electric | MUZ-HM09NA*** | MSZ-HM09NA*** | | 6 700 | 335 \$ |
| 209832190 | MITSUBISHI ELECTRIC | MUZ-HM09NA*** | NAXWMT09A112A* | | 6 700 | 335 \$ |
| 209832223 | MITSUBISHI ELECTRIC | MUZ-HM09NA*** | NTXWMT09A112A* | | 6 700 | 335 \$ |
| 202680604 | Mitsubishi Electric | MUZ-HM09NAH** | MSZ-HM09NA** | | 6 700 | 335 \$ |
| 202680601 | Mitsubishi Electric | MUZ-HM12NA*** | MSZ-HM12NA*** | | 7 600 | 380 \$ |
| 209832191 | MITSUBISHI ELECTRIC | MUZ-HM12NA*** | NAXWMT12A112A* | | 7 600 | 380 \$ |
| 209832224 | MITSUBISHI ELECTRIC | MUZ-HM12NA*** | NTXWMT12A112A* | | 7 600 | 380 \$ |
| 202680605 | Mitsubishi Electric | MUZ-HM12NAH** | MSZ-HM12NA** | | 7 600 | 380 \$ |
| 202680602 | Mitsubishi Electric | MUZ-HM15NA*** | MSZ-HM15NA*** | | 11 500 | 575 \$ |
| 209832192 | MITSUBISHI ELECTRIC | MUZ-HM15NA*** | NAXWMT15A112A* | | 11 500 | 575 \$ |
| 209832225 | MITSUBISHI ELECTRIC | MUZ-HM15NA*** | NTXWMT15A112A* | | 11 500 | 575 \$ |
| 202680606 | Mitsubishi Electric | MUZ-HM15NAH** | MSZ-HM15NA** | | 11 500 | 575 \$ |
| 202680603 | Mitsubishi Electric | MUZ-HM18NA*** | MSZ-HM18NA*** | | 11 500 | 575 \$ |
| 209832193 | MITSUBISHI ELECTRIC | MUZ-HM18NA*** | NAXWMT18A112A* | | 11 500 | 575 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 209832226 | MITSUBISHI ELECTRIC | MUZ-HM18NA*** | NTXWMT18A112A* | | 11 500 | 575 \$ |
| 202680607 | Mitsubishi Electric | MUZ-HM18NAH** | MSZ-HM18NA** | | 11 500 | 575 \$ |
| 209832269 | MITSUBISHI ELECTRIC | MUZ-HM24NA*** | MSZ-HM24NA** | | 18 500 | 925 \$ |
| 209832194 | MITSUBISHI ELECTRIC | MUZ-HM24NA*** | NAXWMT24A112A* | | 18 500 | 925 \$ |
| 202680608 | Mitsubishi Electric | MUZ-HM24NAH** | MSZ-HM24NA** | | 18 500 | 925 \$ |
| 201755013 | Mitsubishi Electric | MXZ-2C20NA2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 13 000 | 650 \$ |
| 201754643 | Mitsubishi Electric | MXZ-2C20NA2 | Unités avec conduits | | 12 500 | 625 \$ |
| 201754642 | Mitsubishi Electric | MXZ-2C20NA2 | Unités sans conduits | | 13 500 | 675 \$ |
| 209948999 | MITSUBISHI ELECTRIC | MXZ-2C20NA3*** | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 13 000 | 650 \$ |
| 209836181 | MITSUBISHI ELECTRIC | MXZ-2C20NA3*** | Unités avec conduits | | 12 500 | 625 \$ |
| 209836197 | MITSUBISHI ELECTRIC | MXZ-2C20NA3*** | Unités sans conduits | | 13 500 | 675 \$ |
| 209424920 | MITSUBISHI ELECTRIC | MXZ-2C20NA4*** | Unités sans conduits | | 13 500 | 675 \$ |
| 202732309 | Mitsubishi Electric | MXZ-2C20NAHZ2 | MSZ-FH09NAMSZ-FH09NA | | 13 000 | 650 \$ |
| 201754900 | Mitsubishi Electric | MXZ-2C20NAHZ2 | Unités avec conduits | | 13 700 | 685 \$ |
| 206908469 | Mitsubishi Electric | MXZ-2C20NAHZ2*** | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 13 300 | 665 \$ |
| 206908463 | Mitsubishi Electric | MXZ-2C20NAHZ2*** | Unités avec conduits | | 13 700 | 685 \$ |
| 206908464 | Mitsubishi Electric | MXZ-2C20NAHZ2*** | Unités sans conduits | | 13 000 | 650 \$ |
| 209949004 | MITSUBISHI ELECTRIC | MXZ-2C20NAHZ3*** | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 13 700 | 685 \$ |
| 209836186 | MITSUBISHI ELECTRIC | MXZ-2C20NAHZ3*** | Unités sans conduits | | 13 000 | 650 \$ |
| 209424900 | MITSUBISHI ELECTRIC | MXZ-2C20NAHZ4*** | Unités sans conduits | | 13 700 | 685 \$ |
| 201755015 | Mitsubishi Electric | MXZ-3C24NA2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 000 | 700 \$ |
| 201754903 | Mitsubishi Electric | MXZ-3C24NA2 | Unités avec conduits | | 14 000 | 700 \$ |
| 209949000 | MITSUBISHI ELECTRIC | MXZ-3C24NA3*** | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 000 | 700 \$ |
| 209836182 | MITSUBISHI ELECTRIC | MXZ-3C24NA3*** | Unités avec conduits | | 14 600 | 730 \$ |
| 209836198 | MITSUBISHI ELECTRIC | MXZ-3C24NA3*** | Unités sans conduits | | 14 600 | 730 \$ |
| 209310453 | MITSUBISHI ELECTRIC | MXZ-3C24NA4*** | Unités sans conduits | | 14 300 | 715 \$ |
| 201755016 | Mitsubishi Electric | MXZ-3C24NAHZ2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 000 | 700 \$ |
| 201754906 | Mitsubishi Electric | MXZ-3C24NAHZ2 | Unités avec conduits | | 14 000 | 700 \$ |
| 201754904 | Mitsubishi Electric | MXZ-3C24NAHZ2 | Unités sans conduits | | 14 000 | 700 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 209949005 | MITSUBISHI ELECTRIC | MXZ-3C24NAHZ3*** | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 000 | 700 \$ |
| 209836203 | MITSUBISHI ELECTRIC | MXZ-3C24NAHZ3*** | Unités sans conduits | | 14 000 | 700 \$ |
| 209424902 | MITSUBISHI ELECTRIC | MXZ-3C24NAHZ4*** | Unités sans conduits | | 14 000 | 700 \$ |
| 201755017 | Mitsubishi Electric | MXZ-3C30NA2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 550 | 778 \$ |
| 201754907 | Mitsubishi Electric | MXZ-3C30NA2 | Unités avec conduits | | 15 100 | 755 \$ |
| 201755942 | Mitsubishi Electric | MXZ-3C30NA2 | Unités sans conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 209949001 | MITSUBISHI ELECTRIC | MXZ-3C30NA3*** | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 17 800 | 890 \$ |
| 209836183 | MITSUBISHI ELECTRIC | MXZ-3C30NA3*** | Unités avec conduits | | 17 800 | 890 \$ |
| 209836199 | MITSUBISHI ELECTRIC | MXZ-3C30NA3*** | Unités sans conduits | | 17 800 | 890 \$ |
| 209310455 | MITSUBISHI ELECTRIC | MXZ-3C30NA4*** | Unités sans conduits | | 18 600 | 930 \$ |
| 201754908 | Mitsubishi Electric | MXZ-3C30NAHZ2 | Unités sans conduits | | 18 000 | 900 \$ |
| 209949006 | MITSUBISHI ELECTRIC | MXZ-3C30NAHZ3*** | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 17 200 | 860 \$ |
| 209836204 | MITSUBISHI ELECTRIC | MXZ-3C30NAHZ3*** | Unités sans conduits | | 18 000 | 900 \$ |
| 209424905 | MITSUBISHI ELECTRIC | MXZ-3C30NAHZ4*** | Unités sans conduits | | 18 000 | 900 \$ |
| 201755019 | Mitsubishi Electric | MXZ-4C36NA2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 201754910 | Mitsubishi Electric | MXZ-4C36NA2 | Unités avec conduits | | 20 200 | 1 010 \$ |
| 201755943 | Mitsubishi Electric | MXZ-4C36NA2 | Unités sans conduits | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 209949002 | MITSUBISHI ELECTRIC | MXZ-4C36NA3*** | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 209836184 | MITSUBISHI ELECTRIC | MXZ-4C36NA3*** | Unités avec conduits | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 209836200 | MITSUBISHI ELECTRIC | MXZ-4C36NA3*** | Unités sans conduits | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 209310457 | MITSUBISHI ELECTRIC | MXZ-4C36NA4*** | Unités sans conduits | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 201755020 | Mitsubishi Electric | MXZ-4C36NAHZ | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 201754912 | Mitsubishi Electric | MXZ-4C36NAHZ | Unités avec conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 201754911 | Mitsubishi Electric | MXZ-4C36NAHZ | Unités sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 204926512 | Mitsubishi Electric | MXZ-4C36NAHZ2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 204834293 | Mitsubishi Electric | MXZ-4C36NAHZ2 | Unités avec conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 204834292 | Mitsubishi Electric | MXZ-4C36NAHZ2 | Unités sans conduits | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 201755022 | Mitsubishi Electric | MXZ-5C42NAHZ | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 200 | 1 810 \$ |
| 201754441 | Mitsubishi Electric | MXZ-5C42NAHZ | Unités avec conduits | | 36 600 | 1 830 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 201754926 | Mitsubishi Electric | MXZ-5C42NAHZ | Unités sans conduits | | 35 800 | 1 790 \$ |
| 204926514 | Mitsubishi Electric | MXZ-5C42NAHZ2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 204834266 | Mitsubishi Electric | MXZ-5C42NAHZ2 | Unités avec conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 204834294 | Mitsubishi Electric | MXZ-5C42NAHZ2 | Unités sans conduits | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 201755023 | Mitsubishi Electric | MXZ-8C48NA | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 201754442 | Mitsubishi Electric | MXZ-8C48NA | Unités sans conduits | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204926515 | Mitsubishi Electric | MXZ-8C48NA2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204834265 | Mitsubishi Electric | MXZ-8C48NA2 | Unités avec conduits | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204834264 | Mitsubishi Electric | MXZ-8C48NA2 | Unités sans conduits | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 201755024 | Mitsubishi Electric | MXZ-8C48NAHZ | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 41 500 | 2 075 \$ |
| 201754635 | Mitsubishi Electric | MXZ-8C48NAHZ | Unités sans conduits | | 40 000 | 2 000 \$ |
| 204926517 | Mitsubishi Electric | MXZ-8C48NAHZ2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 204834268 | Mitsubishi Electric | MXZ-8C48NAHZ2 | Unités avec conduits | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 204834267 | Mitsubishi Electric | MXZ-8C48NAHZ2 | Unités sans conduits | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 204834269 | Mitsubishi Electric | MXZ-8C60NA2 | Unités avec conduits | | 40 500 | 2 025 \$ |
| 204834295 | Mitsubishi Electric | MXZ-8C60NA2 | Unités sans conduits | | 41 500 | 2 075 \$ |
| 201754637 | Mitsubishi Electric | MXZ-8C60NA-U* | Unités sans conduits | | 41 500 | 2 075 \$ |
| 207525854 | Mitsubishi Electric | MXZ-SM36NAM | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207517151 | Mitsubishi Electric | MXZ-SM36NAM | Unités avec conduits | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 207517150 | Mitsubishi Electric | MXZ-SM36NAM | Unités sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211016480 | Mitsubishi Electric | MXZ-SM36NAM2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210540182 | Mitsubishi Electric | MXZ-SM36NAM2 | Unités avec conduits | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 210540181 | Mitsubishi Electric | MXZ-SM36NAM2 | Unités sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207525855 | Mitsubishi Electric | MXZ-SM36NAMHZ | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 207517153 | Mitsubishi Electric | MXZ-SM36NAMHZ | Unités avec conduits | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 207517152 | Mitsubishi Electric | MXZ-SM36NAMHZ | Unités sans conduits | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211016451 | Mitsubishi Electric | MXZ-SM36NAMHZ2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211016450 | Mitsubishi Electric | MXZ-SM36NAMHZ2 | Unités avec conduits | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211016449 | Mitsubishi Electric | MXZ-SM36NAMHZ2 | Unités sans conduits | | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207525856 | Mitsubishi Electric | MXZ-SM42NAMHZ | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 207517155 | Mitsubishi Electric | MXZ-SM42NAMHZ | Unités avec conduits | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 207517154 | Mitsubishi Electric | MXZ-SM42NAMHZ | Unités sans conduits | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 211016454 | Mitsubishi Electric | MXZ-SM42NAMHZ2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 211016453 | Mitsubishi Electric | MXZ-SM42NAMHZ2 | Unités avec conduits | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 211016452 | Mitsubishi Electric | MXZ-SM42NAMHZ2 | Unités sans conduits | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 207525857 | Mitsubishi Electric | MXZ-SM48NAM | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 33 200 | 1 660 \$ |
| 207517157 | Mitsubishi Electric | MXZ-SM48NAM | Unités avec conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207517156 | Mitsubishi Electric | MXZ-SM48NAM | Unités sans conduits | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211016457 | Mitsubishi Electric | MXZ-SM48NAM2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 33 200 | 1 660 \$ |
| 211016456 | Mitsubishi Electric | MXZ-SM48NAM2 | Unités avec conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 211016455 | Mitsubishi Electric | MXZ-SM48NAM2 | Unités sans conduits | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 207525858 | Mitsubishi Electric | MXZ-SM48NAMHZ | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 40 500 | 2 025 \$ |
| 207517159 | Mitsubishi Electric | MXZ-SM48NAMHZ | Unités avec conduits | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 207517158 | Mitsubishi Electric | MXZ-SM48NAMHZ | Unités sans conduits | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 211016460 | Mitsubishi Electric | MXZ-SM48NAMHZ2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 40 000 | 2 000 \$ |
| 211016459 | Mitsubishi Electric | MXZ-SM48NAMHZ2 | Unités avec conduits | | 41 000 | 2 050 \$ |
| 211016458 | Mitsubishi Electric | MXZ-SM48NAMHZ2 | Unités sans conduits | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 207525859 | Mitsubishi Electric | MXZ-SM60NAM | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 41 000 | 2 050 \$ |
| 207517161 | Mitsubishi Electric | MXZ-SM60NAM | Unités avec conduits | | 40 500 | 2 025 \$ |
| 207517160 | Mitsubishi Electric | MXZ-SM60NAM | Unités sans conduits | | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211016463 | Mitsubishi Electric | MXZ-SM60NAM2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 41 000 | 2 050 \$ |
| 211016462 | Mitsubishi Electric | MXZ-SM60NAM2 | Unités avec conduits | | 40 500 | 2 025 \$ |
| 211016461 | Mitsubishi Electric | MXZ-SM60NAM2 | Unités sans conduits | | 41 500 | 2 075 \$ |
| 209832244 | MITSUBISHI ELECTRIC | NTXSMT15A112A* | MSZ-HM15NA*** | | 11 500 | 575 \$ |
| 209832246 | MITSUBISHI ELECTRIC | NTXSMT18A112A* | MSZ-HM18NA*** | | 11 500 | 575 \$ |
| 206709488 | MITSUBISHI ELECTRIC | NTXSPF09A112A* | MFZ-KJ09NA*** | | 7 500 | 375 \$ |
| 206709490 | MITSUBISHI ELECTRIC | NTXSPF15A112A* | MFZ-KJ15NA*** | | 12 000 | 600 \$ |
| 206709491 | MITSUBISHI ELECTRIC | NTXSPF18A112A* | MFZ-KJ18NA*** | | 12 800 | 640 \$ |
| 209832250 | MITSUBISHI ELECTRIC | NTXSST09A112A* | MSZ-GL09NA*** | | 6 700 | 335 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 209832252 | mitsubishi electric | NTXSST12A112A* | MSZ-GL12NA*** | | 9 200 | 460 \$ |
| 209832254 | mitsubishi electric | NTXSST15A112A* | MSZ-GL15NA*** | | 12 100 | 605 \$ |
| 209832345 | mitsubishi electric | NTXSST18A112A* | MSZ-GL18NA*** | | 13 800 | 690 \$ |
| 202426335 | Mitsubishi Electric | PUMY-HP36NKMU | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 45 898 | 2 295 \$ |
| 202423533 | Mitsubishi Electric | PUMY-HP36NKMU | Unités avec conduits | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 202412085 | Mitsubishi Electric | PUMY-HP36NKMU | Unités sans conduits | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204926535 | Mitsubishi Electric | PUMY-HP36NKMU1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204834273 | Mitsubishi Electric | PUMY-HP36NKMU1 | Unités avec conduits | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 204834272 | Mitsubishi Electric | PUMY-HP36NKMU1 | Unités sans conduits | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211016659 | Mitsubishi Electric | PUMY-HP36NKMU2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211016649 | Mitsubishi Electric | PUMY-HP36NKMU2 | Unités avec conduits | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211016648 | Mitsubishi Electric | PUMY-HP36NKMU2 | Unités sans conduits | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211016660 | Mitsubishi Electric | PUMY-HP42NKMU2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 211016651 | Mitsubishi Electric | PUMY-HP42NKMU2 | Unités avec conduits | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 211016650 | Mitsubishi Electric | PUMY-HP42NKMU2 | Unités sans conduits | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 202426336 | Mitsubishi Electric | PUMY-HP48NKMU | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 40 500 | 2 025 \$ |
| 202423535 | Mitsubishi Electric | PUMY-HP48NKMU | Unités avec conduits | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 202412088 | Mitsubishi Electric | PUMY-HP48NKMU | Unités sans conduits | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 204926537 | Mitsubishi Electric | PUMY-HP48NKMU1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 40 500 | 2 025 \$ |
| 204834216 | Mitsubishi Electric | PUMY-HP48NKMU1 | Unités avec conduits | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 204834275 | Mitsubishi Electric | PUMY-HP48NKMU1 | Unités sans conduits | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 211016662 | Mitsubishi Electric | PUMY-HP48NKMU2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 40 000 | 2 000 \$ |
| 211016655 | Mitsubishi Electric | PUMY-HP48NKMU2 | Unités avec conduits | | 41 000 | 2 050 \$ |
| 211016654 | Mitsubishi Electric | PUMY-HP48NKMU2 | Unités sans conduits | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 201755026 | Mitsubishi Electric | PUMY-P36NKMU* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 500 | 1 325 \$ |
| 201754444 | Mitsubishi Electric | PUMY-P36NKMU* | Unités avec conduits | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 201754445 | Mitsubishi Electric | PUMY-P36NKMU* | Unités sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 202426337 | Mitsubishi Electric | PUMY-P36NKMU2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 28 728 | 1 437 \$ |
| 202423532 | Mitsubishi Electric | PUMY-P36NKMU2 | Unités avec conduits | | 26 600 | 1 330 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 202412084 | Mitsubishi Electric | PUMY-P36NKMU2 | Unités sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 204926538 | Mitsubishi Electric | PUMY-P36NKMU3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 204834271 | Mitsubishi Electric | PUMY-P36NKMU3 | Unités avec conduits | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 204834270 | Mitsubishi Electric | PUMY-P36NKMU3 | Unités sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211016658 | Mitsubishi Electric | PUMY-P36NKMU4 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211016647 | Mitsubishi Electric | PUMY-P36NKMU4 | Unités avec conduits | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211016646 | Mitsubishi Electric | PUMY-P36NKMU4 | Unités sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 201755027 | Mitsubishi Electric | PUMY-P48NKMU* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 201754446 | Mitsubishi Electric | PUMY-P48NKMU* | Unités avec conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 201754447 | Mitsubishi Electric | PUMY-P48NKMU* | Unités sans conduits | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 202426338 | Mitsubishi Electric | PUMY-P48NKMU2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 33 200 | 1 660 \$ |
| 202412087 | Mitsubishi Electric | PUMY-P48NKMU2 | Unités sans conduits | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 204926540 | Mitsubishi Electric | PUMY-P48NKMU3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204834215 | Mitsubishi Electric | PUMY-P48NKMU3 | Unités avec conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 204834274 | Mitsubishi Electric | PUMY-P48NKMU3 | Unités sans conduits | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211016661 | Mitsubishi Electric | PUMY-P48NKMU4 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 33 200 | 1 660 \$ |
| 211016653 | Mitsubishi Electric | PUMY-P48NKMU4 | Unités avec conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 211016652 | Mitsubishi Electric | PUMY-P48NKMU4 | Unités sans conduits | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 201755028 | Mitsubishi Electric | PUMY-P60NKMU* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 41 500 | 2 075 \$ |
| 201754639 | Mitsubishi Electric | PUMY-P60NKMU* | Unités avec conduits | | 41 500 | 2 075 \$ |
| 201754640 | Mitsubishi Electric | PUMY-P60NKMU1 | Unités sans conduits | | 41 500 | 2 075 \$ |
| 202426339 | Mitsubishi Electric | PUMY-P60NKMU2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 45 144 | 2 258 \$ |
| 202412089 | Mitsubishi Electric | PUMY-P60NKMU2 | Unités sans conduits | | 41 500 | 2 075 \$ |
| 204926542 | Mitsubishi Electric | PUMY-P60NKMU3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 41 000 | 2 050 \$ |
| 204834217 | Mitsubishi Electric | PUMY-P60NKMU3 | Unités avec conduits | | 40 500 | 2 025 \$ |
| 204834276 | Mitsubishi Electric | PUMY-P60NKMU3 | Unités sans conduits | | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211016663 | Mitsubishi Electric | PUMY-P60NKMU4 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 41 000 | 2 050 \$ |
| 211016657 | Mitsubishi Electric | PUMY-P60NKMU4 | Unités avec conduits | | 40 500 | 2 025 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211016656 | Mitsubishi Electric | PUMY-P60NKMU4 | Unités sans conduits | | 41 500 | 2 075 \$ |
| 209447978 | mitsubishi electric | PUZ-A24NHA7*** | PAA-A18AA1 | | 13 800 | 690 \$ |
| 209447979 | mitsubishi electric | PUZ-A24NHA7*** | PAA-A18BA1 | | 13 800 | 690 \$ |
| 209447980 | mitsubishi electric | PUZ-A24NHA7*** | PAA-A24AA1 | | 15 600 | 780 \$ |
| 209447981 | mitsubishi electric | PUZ-A24NHA7*** | PAA-A24BA1 | | 15 600 | 780 \$ |
| 201754460 | Mitsubishi Electric | PUZ-A24NHA7*** | PCA-A24KA* | | 15 400 | 770 \$ |
| 201754461 | Mitsubishi Electric | PUZ-A24NHA7*** | PEAD-A24AA* | | 15 400 | 770 \$ |
| 201754462 | Mitsubishi Electric | PUZ-A24NHA7*** | PKA-A24KA* | | 15 700 | 785 \$ |
| 201754318 | mitsubishi electric | PUZ-A24NHA7*** | PLA-A24EA* | | 14 900 | 745 \$ |
| 201754463 | Mitsubishi Electric | PUZ-A24NHA7*** | PVA-A24AA* | | 15 000 | 750 \$ |
| 209447982 | mitsubishi electric | PUZ-A30NHA7*** | PAA-A30AA1 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 209447983 | mitsubishi electric | PUZ-A30NHA7*** | PAA-A30BA1 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 201754545 | Mitsubishi Electric | PUZ-A30NHA7*** | PCA-A30KA* | | 18 800 | 940 \$ |
| 201754468 | Mitsubishi Electric | PUZ-A30NHA7*** | PEAD-A30AA* | | 18 800 | 940 \$ |
| 201754470 | Mitsubishi Electric | PUZ-A30NHA7*** | PLA-A30EA* | | 18 100 | 905 \$ |
| 201754546 | Mitsubishi Electric | PUZ-A30NHA7*** | PVA-A30AA* | | 18 000 | 900 \$ |
| 209447984 | mitsubishi electric | PUZ-A36NKA7*** | PAA-A36BA1 | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 209447985 | mitsubishi electric | PUZ-A36NKA7*** | PAA-A36CA1 | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 201754474 | Mitsubishi Electric | PUZ-A36NKA7*** | PCA-A36KA* | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 201754475 | Mitsubishi Electric | PUZ-A36NKA7*** | PEAD-A36AA* | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 201754319 | Mitsubishi Electric | PUZ-A36NKA7*** | PLA-A36EA* | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 201754547 | Mitsubishi Electric | PUZ-A36NKA7*** | PVA-A36AA* | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 209447986 | mitsubishi electric | PUZ-A42NKA7*** | PAA-A42BA1 | | 32 800 | 1 640 \$ |
| 209447987 | mitsubishi electric | PUZ-A42NKA7*** | PAA-A42CA1 | | 32 800 | 1 640 \$ |
| 201754480 | Mitsubishi Electric | PUZ-A42NKA7*** | PCA-A42KA* | | 28 200 | 1 410 \$ |
| 201754481 | Mitsubishi Electric | PUZ-A42NKA7*** | PEAD-A42AA* | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 201754483 | Mitsubishi Electric | PUZ-A42NKA7*** | PVA-A42AA* | | 28 400 | 1 420 \$ |
| 204276762 | Mitsubishi Electric | PUZ-HA24NHA | PCA-A24KA7 | | 17 700 | 885 \$ |
| 204276767 | Mitsubishi Electric | PUZ-HA24NHA | PEAD-A24AA7 | | 18 000 | 900 \$ |
| 204276761 | Mitsubishi Electric | PUZ-HA24NHA | PKA-A24KA7 | | 17 200 | 860 \$ |
| 204276538 | Mitsubishi Electric | PUZ-HA24NHA | PLA-A24EA7 | | 17 300 | 865 \$ |
| 204281760 | Mitsubishi Electric | PUZ-HA24NHA | PVA-A24AA7 | | 17 500 | 875 \$ |
| 209447988 | mitsubishi electric | PUZ-HA24NHA* | PAA-A24AA1 | | 16 600 | 830 \$ |
| 209447989 | mitsubishi electric | PUZ-HA24NHA* | PAA-A24BA1 | | 16 600 | 830 \$ |
| 211259270 | mitsubishi electric | PUZ-HA24NHA1 | PCA-A24KA* | | 17 700 | 885 \$ |
| 207702686 | mitsubishi electric | PUZ-HA24NHA1 | PEAD-A24AA* | | 18 000 | 900 \$ |
| 211259269 | mitsubishi electric | PUZ-HA24NHA1 | PKA-A24KA* | | 17 200 | 860 \$ |
| 211273264 | mitsubishi electric | PUZ-HA24NHA1 | PLA-A24EA* | | 17 300 | 865 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211259272 | mitsubishi electric | PUZ-HA24NHA1 | PVA-A24AA* | | 17 500 | 875 \$ |
| 201754487 | Mitsubishi Electric | PUZ-HA30NHA5 | PVA-A30AA* | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 207702688 | mitsubishi electric | PUZ-HA30NKA | PEAD-A30AA* | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206223050 | Mitsubishi Electric | PUZ-HA30NKA | PEAD-A30AA7 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211259274 | mitsubishi electric | PUZ-HA30NKA | PVA-A30AA* | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206223048 | Mitsubishi Electric | PUZ-HA30NKA | PVA-A30AA7 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 210435437 | mitsubishi electric | PUZ-HA30NKA* | PAA-A30AA1 | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210435438 | mitsubishi electric | PUZ-HA30NKA* | PAA-A30BA1 | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201754322 | Mitsubishi Electric | PUZ-HA36NHA5 | PEAD-A36AA* | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 201754490 | Mitsubishi Electric | PUZ-HA36NHA5 | PLA-A36BA* | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 201754321 | Mitsubishi Electric | PUZ-HA36NHA5 | PLA-A36EA* | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 201754323 | Mitsubishi Electric | PUZ-HA36NHA5 | PVA-A36AA* | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211259278 | mitsubishi electric | PUZ-HA36NKA | PCA-A36KA* | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207702691 | mitsubishi electric | PUZ-HA36NKA | PEAD-A36AA* | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211259276 | mitsubishi electric | PUZ-HA36NKA | PKA-A36KA* | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211259275 | mitsubishi electric | PUZ-HA36NKA | PLA-A36EA* | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211259279 | mitsubishi electric | PUZ-HA36NKA | PVA-A36AA* | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209484153 | mitsubishi electric | PUZ-HA36NKA* | PAA-A36BA1 | | 28 400 | 1 420 \$ |
| 210435439 | mitsubishi electric | PUZ-HA36NKA* | PAA-A36CA1 | | 28 400 | 1 420 \$ |
| 201754495 | Mitsubishi Electric | PUZ-HA42NKA | PVA-A42AA* | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 211259280 | mitsubishi electric | PUZ-HA42NKA1 | PCA-A42KA* | | 38 500 | 1 925 \$ |
| 207702694 | mitsubishi electric | PUZ-HA42NKA1 | PEAD-A42AA* | | 39 500 | 1 975 \$ |
| 211259282 | mitsubishi electric | PUZ-HA42NKA1 | PVA-A42AA* | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 207699119 | mitsubishi electric | SUZ-KA09NA2 | MLZ-KP09NA* | | 7 700 | 385 \$ |
| 207702695 | mitsubishi electric | SUZ-KA09NA2 | PEAD-A09AA* | | 7 600 | 380 \$ |
| 202392027 | Mitsubishi Electric | SUZ-KA09NA2 | SEZ-KD09NA | | 7 600 | 380 \$ |
| 211289244 | mitsubishi electric | SUZ-KA09NA2 | SLZ-KF09NA | | 6 900 | 345 \$ |
| 202392035 | Mitsubishi Electric | SUZ-KA09NAH2 | MLZ-KP09NA | | 7 700 | 385 \$ |
| 207699120 | mitsubishi electric | SUZ-KA09NAH2 | MLZ-KP09NA* | | 7 700 | 385 \$ |
| 207702698 | mitsubishi electric | SUZ-KA09NAH2 | PEAD-A09AA* | | 7 600 | 380 \$ |
| 202392031 | Mitsubishi Electric | SUZ-KA09NAH2 | SEZ-KD09NA | | 7 600 | 380 \$ |
| 202392050 | Mitsubishi Electric | SUZ-KA09NAH2 | SLZ-KF09NA | | 6 900 | 345 \$ |
| 211289245 | mitsubishi electric | SUZ-KA09NAH2 | SLZ-KF09NA* | | 6 900 | 345 \$ |
| 207699122 | mitsubishi electric | SUZ-KA12NA2 | MLZ-KP12NA* | | 9 900 | 495 \$ |
| 207702701 | mitsubishi electric | SUZ-KA12NA2 | PEAD-A12AA* | | 9 700 | 485 \$ |
| 202392028 | Mitsubishi Electric | SUZ-KA12NA2 | SEZ-KD12NA | | 10 000 | 500 \$ |
| 211289247 | mitsubishi electric | SUZ-KA12NA2 | SLZ-KF12NA* | | 8 900 | 445 \$ |
| 211289257 | mitsubishi electric | SUZ-KA12NA2 | SVZ-KP12NA* | | 9 900 | 495 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 202392036 | Mitsubishi Electric | SUZ-KA12NAH2 | MLZ-KP12NA | | 9 900 | 495 \$ |
| 207699123 | MITSUBISHI ELECTRIC | SUZ-KA12NAH2 | MLZ-KP12NA* | | 9 900 | 495 \$ |
| 207702704 | MITSUBISHI ELECTRIC | SUZ-KA12NAH2 | PEAD-A12AA* | | 9 700 | 485 \$ |
| 202392032 | Mitsubishi Electric | SUZ-KA12NAH2 | SEZ-KD12NA | | 10 000 | 500 \$ |
| 202392051 | Mitsubishi Electric | SUZ-KA12NAH2 | SLZ-KF12NA | | 8 900 | 445 \$ |
| 211289248 | MITSUBISHI ELECTRIC | SUZ-KA12NAH2 | SLZ-KF12NA* | | 8 900 | 445 \$ |
| 202392055 | Mitsubishi Electric | SUZ-KA12NAH2 | SVZ-KP12NA | | 9 900 | 495 \$ |
| 211289258 | MITSUBISHI ELECTRIC | SUZ-KA12NAH2 | SVZ-KP12NA* | | 9 900 | 495 \$ |
| 206374536 | Mitsubishi Electric | SUZ-KA12NAHZ | APEADA0121AA70A | | 9 000 | 450 \$ |
| 207702706 | MITSUBISHI ELECTRIC | SUZ-KA12NAHZ | PEAD-A12AA* | | 8 800 | 440 \$ |
| 204627020 | Mitsubishi Electric | SUZ-KA12NAHZ | SEZ-KD12NA4 | | 9 000 | 450 \$ |
| 211289249 | MITSUBISHI ELECTRIC | SUZ-KA12NAHZ | SLZ-KF12NA* | | 8 300 | 415 \$ |
| 206374537 | Mitsubishi Electric | SUZ-KA12NAHZ | TPEADA0121AA70A | | 9 000 | 450 \$ |
| 207702707 | MITSUBISHI ELECTRIC | SUZ-KA15NA2 | PEAD-A15AA* | | 10 500 | 525 \$ |
| 202392029 | Mitsubishi Electric | SUZ-KA15NA2 | SEZ-KD15NA | | 11 700 | 585 \$ |
| 211289251 | MITSUBISHI ELECTRIC | SUZ-KA15NA2 | SLZ-KF15NA | | 11 900 | 595 \$ |
| 202392045 | Mitsubishi Electric | SUZ-KA15NAH2 | PEAD-A15AA | | 11 300 | 565 \$ |
| 207702708 | MITSUBISHI ELECTRIC | SUZ-KA15NAH2 | PEAD-A15AA* | | 11 300 | 565 \$ |
| 202392033 | Mitsubishi Electric | SUZ-KA15NAH2 | SEZ-KD15NA | | 11 700 | 585 \$ |
| 202392063 | Mitsubishi Electric | SUZ-KA15NAH2 | SLZ-KF15NA | | 11 900 | 595 \$ |
| 211289252 | MITSUBISHI ELECTRIC | SUZ-KA15NAH2 | SLZ-KF15NA* | | 11 900 | 595 \$ |
| 206374538 | Mitsubishi Electric | SUZ-KA15NAHZ | APEADA0151AA70A | | 11 700 | 585 \$ |
| 207702709 | MITSUBISHI ELECTRIC | SUZ-KA15NAHZ | PEAD-A15AA* | | 11 700 | 585 \$ |
| 204627021 | Mitsubishi Electric | SUZ-KA15NAHZ | SEZ-KD15NA4 | | 12 200 | 610 \$ |
| 206374539 | Mitsubishi Electric | SUZ-KA15NAHZ | TPEADA0151AA70A | | 11 700 | 585 \$ |
| 207699125 | MITSUBISHI ELECTRIC | SUZ-KA18NA2 | MLZ-KP18NA* | | 13 100 | 655 \$ |
| 207702711 | MITSUBISHI ELECTRIC | SUZ-KA18NA2 | PEAD-A18AA* | | 14 000 | 700 \$ |
| 202392030 | Mitsubishi Electric | SUZ-KA18NA2 | SEZ-KD18NA | | 13 900 | 695 \$ |
| 211289254 | MITSUBISHI ELECTRIC | SUZ-KA18NA2 | SLZ-KF18NA* | | 12 900 | 645 \$ |
| 211289259 | MITSUBISHI ELECTRIC | SUZ-KA18NA2 | SVZ-KP18NA* | | 14 000 | 700 \$ |
| 202392037 | Mitsubishi Electric | SUZ-KA18NAH2 | MLZ-KP18NA | | 13 100 | 655 \$ |
| 207699126 | MITSUBISHI ELECTRIC | SUZ-KA18NAH2 | MLZ-KP18NA* | | 13 100 | 655 \$ |
| 207702712 | MITSUBISHI ELECTRIC | SUZ-KA18NAH2 | PEAD-A18AA* | | 14 000 | 700 \$ |
| 202392034 | Mitsubishi Electric | SUZ-KA18NAH2 | SEZ-KD18NA | | 13 900 | 695 \$ |
| 211580586 | MITSUBISHI ELECTRIC | SUZ-KA18NAH2 | SLZ-KF18NA* | | 12 900 | 645 \$ |
| 202392056 | Mitsubishi Electric | SUZ-KA18NAH2 | SVZ-KP18NA | | 14 000 | 700 \$ |
| 211289260 | MITSUBISHI ELECTRIC | SUZ-KA18NAH2 | SVZ-KP18NA* | | 14 000 | 700 \$ |
| 204627022 | Mitsubishi Electric | SUZ-KA18NAHZ | SEZ-KD18NA4 | | 14 200 | 710 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 211289256 | mitsubishi electric | SUZ-KA18NAHZ | SVZ-KP18NA* | | 14 300 | 715 \$ |
| 207702716 | mitsubishi electric | SUZ-KA24NAHZ | PEAD-A24AA* | | 18 000 | 900 \$ |
| 207702722 | mitsubishi electric | SUZ-KA30NAHZ | PEAD-A30AA* | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211273652 | mitsubishi electric | SUZ-KA30NAHZ | SVZ-KP30NA* | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 207702726 | mitsubishi electric | SUZ-KA36NAHZ | PEAD-A36AA* | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211306403 | MITSUTOMO | HO-MD18-AB-Q | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 700 | 735 \$ |
| 211306402 | Mitsutomo | HO-MD18-AB-Q | Unités avec conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 211306401 | Mitsutomo | HO-MD18-AB-Q | Unités sans conduits | | 13 500 | 675 \$ |
| 211306412 | MITSUTOMO | HO-MP48-AB-Q | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211306411 | Mitsutomo | HO-MP48-AB-Q | Unités avec conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211306410 | Mitsutomo | HO-MP48-AB-Q | Unités sans conduits | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 211306415 | MITSUTOMO | HO-MP55-AB-Q | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 211306414 | Mitsutomo | HO-MP55-AB-Q | Unités avec conduits | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 211306413 | Mitsutomo | HO-MP55-AB-Q | Unités sans conduits | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 211306409 | MITSUTOMO | HO-MQ36-AB-Q | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 211306407 | Mitsutomo | HO-MQ36-AB-Q | Unités sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 211306406 | MITSUTOMO | HO-MT28-AB-Q | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211306405 | Mitsutomo | HO-MT28-AB-Q | Unités avec conduits | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 211306404 | Mitsutomo | HO-MT28-AB-Q | Unités sans conduits | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211306397 | Mitsutomo | HO-SZ06-AB-Q | HJ-UZ06-AB-Q | | 5 700 | 285 \$ |
| 211306392 | Mitsutomo | HO-SZ06-AB-Q | HW-SZ06-AB-Q | | 7 500 | 375 \$ |
| 211306398 | Mitsutomo | HO-SZ09-AB-Q | HJ-UZ09-AB-Q | | 9 800 | 490 \$ |
| 211306393 | Mitsutomo | HO-SZ09-AB-Q | HW-SZ09-AB-Q | | 9 300 | 465 \$ |
| 211306399 | Mitsutomo | HO-SZ12-AB-Q | HJ-UZ12-AB-Q | | 9 500 | 475 \$ |
| 211306394 | Mitsutomo | HO-SZ12-AB-Q | HW-SZ12-AB-Q | | 10 300 | 515 \$ |
| 211306400 | Mitsutomo | HO-SZ18-AB-Q | HJ-UZ18-AB-Q | | 14 500 | 725 \$ |
| 211306395 | Mitsutomo | HO-SZ18-AB-Q | HW-SZ18-AB-Q | | 11 100 | 555 \$ |
| 211306396 | Mitsutomo | HO-SZ24-AB-Q | HW-SZ24-AB-Q | | 18 900 | 945 \$ |
| 211306384 | Mitsutomo | RO-SZ09-AB-J | RW-SZ09-AB-J | | 6 300 | 315 \$ |
| 211306386 | Mitsutomo | RO-SZ09-AB-Q | RW-SZ09-AB-Q | | 6 000 | 300 \$ |
| 211306385 | Mitsutomo | RO-SZ12-AB-J | RW-SZ12-AB-J | | 7 800 | 390 \$ |
| 211306387 | Mitsutomo | RO-SZ12-AB-Q | RW-SZ12-AB-Q | | 7 000 | 350 \$ |
| 211306388 | Mitsutomo | RO-SZ18-AB-Q | RW-SZ18-AB-Q | | 11 400 | 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211306389 | Mitsutomo | RO-SZ24-AB-Q | RW-SZ24-AB-Q | | 16 500 | 825 \$ |
| 211306391 | Mitsutomo | RO-SZ36-AB-Q | RW-SZ36-AB-Q | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211306378 | Mitsutomo | UHO18-NB-Q | UHM18-BB-Q | | 13 500 | 675 \$ |
| 211306379 | Mitsutomo | UHO24-NB-Q | UHM24-BB-Q | | 19 200 | 960 \$ |
| 211306380 | Mitsutomo | UHO30-NB-Q | UHM30-CB-Q | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211306381 | Mitsutomo | UHO36-NB-Q | UHM36-CB-Q | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 211306382 | Mitsutomo | UHO48-NB-Q | UHM48-CB-Q | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211306383 | Mitsutomo | UHO60-NB-Q | UHM60-DB-Q | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 202635799 | MOOVAIR | DM09HOS19115S1 | DM09HIW19115S1 | | 6 000 | 300 \$ |
| 204005744 | MOOVAIR | DM09HOS23230E2 | DM09HICU230X5 | | 5 800 | 290 \$ |
| 204005736 | MOOVAIR | DM09HOS23230E2 | DM09HIDU230X5 | | 6 800 | 340 \$ |
| 203238509 | MOOVAIR | DM09HOS23230E2 | DM09HIW23230E3 | | 5 800 | 290 \$ |
| 204005740 | MOOVAIR | DM09HOS25230E3 | DM09HIDU230X5 | | 7 200 | 360 \$ |
| 204005732 | MOOVAIR | DM09HOS25230E3 | DM09HIW23230E3 | | 6 900 | 345 \$ |
| 206377754 | MOOVAIR | DM09HOS42230E4 | DM09HIW42230E4 | | 7 200 | 360 \$ |
| 204005745 | MOOVAIR | DM12HOS23230E2 | DM12HICU230X5 | | 7 500 | 375 \$ |
| 205782168 | MOOVAIR | DM12HOS23230E2 | DM12HIFU230E5 | | 7 200 | 360 \$ |
| 203238510 | MOOVAIR | DM12HOS23230E2 | DM12HIW23230E3 | | 7 700 | 385 \$ |
| 204005749 | MOOVAIR | DM12HOS25230E3 | DM12HICU230X5 | | 8 700 | 435 \$ |
| 204005741 | MOOVAIR | DM12HOS25230E3 | DM12HIDU230X5 | | 8 500 | 425 \$ |
| 204005733 | MOOVAIR | DM12HOS25230E3 | DM12HIW23230E3 | | 7 800 | 390 \$ |
| 206377756 | MOOVAIR | DM12HOS42230E4 | DM12HIW42230E4 | | 6 800 | 340 \$ |
| 202635803 | MOOVAIR | DM18HOM23230X2 | Unités sans conduits | | 12 000 | 600 \$ |
| 203238516 | MOOVAIR | DM18HOM23230X2 | Unités sans conduits | | 12 000 | 600 \$ |
| 202635801 | MOOVAIR | DM18HOS19230S1 | DM18HIW19230S1 | | 11 000 | 550 \$ |
| 204005746 | MOOVAIR | DM18HOS23230E2 | DM18HICU230X5 | | 12 000 | 600 \$ |
| 204005738 | MOOVAIR | DM18HOS23230E2 | DM18HIDU230X5 | | 12 000 | 600 \$ |
| 203238512 | MOOVAIR | DM18HOS23230E2 | DM18HIW23230E3 | | 11 400 | 570 \$ |
| 206401441 | MOOVAIR | DM18HOS25230E3A | DM18HICU230X5 | | 15 600 | 780 \$ |
| 206401440 | MOOVAIR | DM18HOS25230E3A | DM18HIDU230X5 | | 15 000 | 750 \$ |
| 206401439 | MOOVAIR | DM18HOS25230E3A | DM18HIW23230E3 | | 10 900 | 545 \$ |
| 204005747 | MOOVAIR | DM24HOS23230E2 | DM24HICU230X5 | | 15 800 | 790 \$ |
| 204005739 | MOOVAIR | DM24HOS23230E2 | DM24HIDU230X5 | | 16 000 | 800 \$ |
| 203238514 | MOOVAIR | DM24HOS23230E2 | DM24HIW23230E3 | | 15 300 | 765 \$ |
| 204005743 | MOOVAIR | DM24HOS25230E3 | DM24HIDU230X5 | | 17 200 | 860 \$ |
| 205921399 | MOOVAIR | DM24HOS25230E3 | FM24HIAHUU230X6 | | 17 500 | 875 \$ |
| 207742581 | MOOVAIR | DM24HOS25230E3 | FM24HIAHUU230X6 | | 17 500 | 875 \$ |
| 206401444 | MOOVAIR | DM24HOS25230E3A | DM24HICU230X5 | | 14 500 | 725 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206401443 | MOOVAIR | DM24HOS25230E3A | DM24HIDU230X5 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206401442 | MOOVAIR | DM24HOS25230E3A | DM24HIW23230E3 | | 19 400 | 970 \$ |
| 207131748 | MOOVAIR | DM24HOS25230E3A | FM24HIAHUU230X6 | | 16 500 | 825 \$ |
| 207742582 | MOOVAIR | DM24HOS25230E3A | FM24HIAHUU230X6 | | 16 500 | 825 \$ |
| 203238518 | MOOVAIR | DM27HOM23230X2 | Unités sans conduits | | 17 200 | 860 \$ |
| 202635804 | MOOVAIR | DM27HOM23230X2 | Unités sans conduits | | 17 200 | 860 \$ |
| 204005772 | MOOVAIR | DM27HOM25230X3 | Unités sans conduits | | 18 000 | 900 \$ |
| 203238789 | MOOVAIR | DM36HOM23230X2 | Unités sans conduits | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 204005761 | MOOVAIR | DM36HOM25230X3 | Unités avec conduits | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 204005752 | MOOVAIR | DM36HOM25230X3 | Unités sans conduits | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 204005757 | MOOVAIR | DM36HOS18230E5 | DM36HICU230X5 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 204005753 | MOOVAIR | DM36HOS18230E5 | DM36HIDU230X5 | | 27 600 | 1 380 \$ |
| 207645900 | MOOVAIR | DM36HOS25230E3 | DM36HICU230X5 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 206853240 | MOOVAIR | DM36HOS25230E3 | DM36HIDU230X5 | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203238520 | MOOVAIR | DM48HOM23230X2 | Unités sans conduits | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 202635806 | MOOVAIR | DM48HOM23230X2 | Unités sans conduits | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 205309414 | MOOVAIR | DM48HOM25230X3 | Unités avec conduits | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205309413 | MOOVAIR | DM48HOM25230X3 | Unités sans conduits | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 204005758 | MOOVAIR | DM48HOS18230E5 | DM48HICU230X5 | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 204005754 | MOOVAIR | DM48HOS18230E5 | DM48HIDU230X5 | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 207645901 | MOOVAIR | DM48HOS25230E3 | DM48HICU230X5 | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 206853241 | MOOVAIR | DM48HOS25230E3 | DM48HIDU230X5 | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204005755 | MOOVAIR | DM60HOS18230E5 | DM60HIDU230X5 | | 37 600 | 1 880 \$ |
| 207742494 | MOOVAIR | DMA06HOS28230E8 | DMA06HIW25230E8 | | 8 500 | 425 \$ |
| 207742484 | MOOVAIR | DMA09HOS21115S1 | DMA09HIW21115S1 | | 6 800 | 340 \$ |
| 208075829 | MOOVAIR | DMA09HOS25230E8 | DMA06HIW25230E8 | | 8 500 | 425 \$ |
| 207742490 | MOOVAIR | DMA09HOS25230E8 | DMA09HIW25230E8 | | 8 500 | 425 \$ |
| 207742502 | MOOVAIR | DMA09HOS25230E8 | DUA09HICU230X5 | | 7 500 | 375 \$ |
| 207742514 | MOOVAIR | DMA09HOS25230E8 | DUA09HIDU230X5 | | 7 700 | 385 \$ |
| 208119824 | MOOVAIR | DMA09HOS28230E8 | DM09HIW23230E3 | | 7 100 | 355 \$ |
| 207742495 | MOOVAIR | DMA09HOS28230E8 | DMA09HIW25230E8 | | 9 500 | 475 \$ |
| 207742508 | MOOVAIR | DMA09HOS28230E8 | DUA09HICU230X5 | | 9 000 | 450 \$ |
| 207742521 | MOOVAIR | DMA09HOS28230E8 | DUA09HIDU230X5 | | 10 100 | 505 \$ |
| 207742499 | MOOVAIR | DMA09HOS42230E4 | DMA09HIW42230E4 | | 10 400 | 520 \$ |
| 207742491 | MOOVAIR | DMA12HOS25230E8 | DMA12HIW25230E8 | | 9 000 | 450 \$ |
| 207742503 | MOOVAIR | DMA12HOS25230E8 | DUA12HICU230X5 | | 8 900 | 445 \$ |
| 207742515 | MOOVAIR | DMA12HOS25230E8 | DUA12HIDU230X5 | | 9 300 | 465 \$ |
| 207742528 | MOOVAIR | DMA12HOS25230E8 | DUA12HIFU230E5 | | 9 000 | 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 212596839 | MOOVAIR | DMA12HOS25230E8 | DUB12HIFU230X5A | | 9 200 | 460 \$ |
| 208119825 | MOOVAIR | DMA12HOS28230E8 | DM12HIW23230E3 | | 7 600 | 380 \$ |
| 207742496 | MOOVAIR | DMA12HOS28230E8 | DMA12HIW25230E8 | | 10 000 | 500 \$ |
| 207742509 | MOOVAIR | DMA12HOS28230E8 | DUA12HICU230X5 | | 9 900 | 495 \$ |
| 207742527 | MOOVAIR | DMA12HOS28230E8 | DUA12HIDU230X5 | | 10 600 | 530 \$ |
| 207742527 | MOOVAIR | DMA12HOS28230E8 | DUA12HIFU230E5 | | 9 600 | 480 \$ |
| 212596840 | MOOVAIR | DMA12HOS28230E8 | DUB12HIFU230X5A | | 10 200 | 510 \$ |
| 207742500 | MOOVAIR | DMA12HOS42230E4 | DMA12HIW42230E4 | | 10 400 | 520 \$ |
| 207742531 | MOOVAIR | DMA18HOM23230X2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 500 | 725 \$ |
| 207742530 | MOOVAIR | DMA18HOM23230X2 | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 207742529 | MOOVAIR | DMA18HOM23230X2 | Unités sans conduits | | 14 300 | 715 \$ |
| 207742543 | MOOVAIR | DMA18HOM25230X3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 500 | 775 \$ |
| 207742542 | MOOVAIR | DMA18HOM25230X3 | Unités avec conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 207742541 | MOOVAIR | DMA18HOM25230X3 | Unités sans conduits | | 15 000 | 750 \$ |
| 212361758 | MOOVAIR | DMA18HOS20230E7 | CUB24HAC20BWT7A | | 14 700 | 735 \$ |
| 207764688 | MOOVAIR | DMA18HOS20230E7 | FMA18HIAHUU230X7 | | 13 500 | 675 \$ |
| 207742486 | MOOVAIR | DMA18HOS21230S1 | DMA18HIW21230S1 | | 11 500 | 575 \$ |
| 207742492 | MOOVAIR | DMA18HOS25230E8 | DMA18HIW25230E8 | | 14 900 | 745 \$ |
| 207742504 | MOOVAIR | DMA18HOS25230E8 | DUA18HICU230X5 | | 12 000 | 600 \$ |
| 207742516 | MOOVAIR | DMA18HOS25230E8 | DUA18HIDU230X5 | | 12 600 | 630 \$ |
| 210586143 | MOOVAIR | DMA18HOS28230E8 | CUAC24HACU000X5 | | 13 000 | 650 \$ |
| 208119826 | MOOVAIR | DMA18HOS28230E8 | DM18HIW23230E3 | | 10 900 | 545 \$ |
| 207742497 | MOOVAIR | DMA18HOS28230E8 | DMA18HIW25230E8 | | 15 000 | 750 \$ |
| 207742510 | MOOVAIR | DMA18HOS28230E8 | DUA18HICU230X5 | | 15 600 | 780 \$ |
| 207742523 | MOOVAIR | DMA18HOS28230E8 | DUA18HIDU230X5 | | 15 000 | 750 \$ |
| 207824533 | MOOVAIR | DMA18HOS28230E8 | DUA24HIDU230X5 | | 15 800 | 790 \$ |
| 207742501 | MOOVAIR | DMA18HOS42230E4 | DMA18HIW42230E4 | | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212361759 | MOOVAIR | DMA24HOS20230E7 | CUB24HAC20BWT7A | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207706559 | MOOVAIR | DMA24HOS20230E7 | FMA24HIAHUU230X7 | | 19 200 | 960 \$ |
| 207742493 | MOOVAIR | DMA24HOS25230E8 | DMA24HIW25230E8 | | 16 200 | 810 \$ |
| 207742505 | MOOVAIR | DMA24HOS25230E8 | DUA24HICU230X5 | | 19 000 | 950 \$ |
| 207742517 | MOOVAIR | DMA24HOS25230E8 | DUA24HIDU230X5 | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 210586144 | MOOVAIR | DMA24HOS28230E8 | CUAC24HACU000X5 | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 208119827 | MOOVAIR | DMA24HOS28230E8 | DM24HIW23230E3 | | 19 400 | 970 \$ |
| 207742498 | MOOVAIR | DMA24HOS28230E8 | DMA24HIW25230E8 | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 207742511 | MOOVAIR | DMA24HOS28230E8 | DUA24HICU230X5 | | 21 000 | 1 050 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207742524 | MOOVAIR | DMA24HOS28230E8 | DUA24HIDU230X5 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 210295922 | MOOVAIR | DMA24HOS28230E8 | FM24HIAHUU230X6 | | 16 500 | 825 \$ |
| 207742534 | MOOVAIR | DMA27HOM23230X2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 207742533 | MOOVAIR | DMA27HOM23230X2 | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207742532 | MOOVAIR | DMA27HOM23230X2 | Unités sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207742546 | MOOVAIR | DMA27HOM25230X3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 207742545 | MOOVAIR | DMA27HOM25230X3 | Unités avec conduits | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 207742544 | MOOVAIR | DMA27HOM25230X3 | Unités sans conduits | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 212361760 | MOOVAIR | DMA30HOS20230E7 | CUB36HAC20CWT7A | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 207706560 | MOOVAIR | DMA30HOS20230E7 | FMA30HIAHUU230X7 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207742535 | MOOVAIR | DMA36HOM23230X2 | Unités sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 207742549 | MOOVAIR | DMA36HOM25230X3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207742548 | MOOVAIR | DMA36HOM25230X3 | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207742547 | MOOVAIR | DMA36HOM25230X3 | Unités sans conduits | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207742506 | MOOVAIR | DMA36HOS18230S5 | DUA36HICU230X5 | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207742518 | MOOVAIR | DMA36HOS18230S5 | DUA36HIDU230X5 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212928556 | MOOVAIR | DMA36HOS20230E7 | CUB36HAC20BWT7A | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212361761 | MOOVAIR | DMA36HOS20230E7 | CUB36HAC20CWT7A | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207706561 | MOOVAIR | DMA36HOS20230E7 | FMA36HIAHUU230X7 | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207742489 | MOOVAIR | DMA36HOS21230S1 | DMA36HIW21230S1 | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 207742512 | MOOVAIR | DMA36HOS28230E8 | DUA36HICU230X5 | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207742525 | MOOVAIR | DMA36HOS28230E8 | DUA36HIDU230X5 | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207742540 | MOOVAIR | DMA48HOM23230X2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207742539 | MOOVAIR | DMA48HOM23230X2 | Unités avec conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207742538 | MOOVAIR | DMA48HOM23230X2 | Unités sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207742552 | MOOVAIR | DMA48HOM25230X3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207742551 | MOOVAIR | DMA48HOM25230X3 | Unités avec conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207742550 | MOOVAIR | DMA48HOM25230X3 | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207742507 | MOOVAIR | DMA48HOS18230S5 | DUA48HICU230X5 | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207742519 | MOOVAIR | DMA48HOS18230S5 | DUA48HIDU230X5 | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 212615028 | MOOVAIR | DMA48HOS20230E7 | CUB48HAC20CWT7A | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 207706562 | MOOVAIR | DMA48HOS20230E7 | FMA48HIAHUU230X7 | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207742513 | MOOVAIR | DMA48HOS28230E8 | DUA48HICU230X5 | | 35 000 | 1 750 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207742526 | MOOVAIR | DMA48HOS28230E8 | DUA48HIDU230X5 | | 39 500 | 1 975 \$ |
| 208136318 | MOOVAIR | DMA55HOM23230X2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 208136317 | MOOVAIR | DMA55HOM23230X2 | Unités avec conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 208136316 | MOOVAIR | DMA55HOM23230X2 | Unités sans conduits | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 208136321 | MOOVAIR | DMA55HOM25230X3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 208136320 | MOOVAIR | DMA55HOM25230X3 | Unités avec conduits | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 208136319 | MOOVAIR | DMA55HOM25230X3 | Unités sans conduits | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 207742520 | MOOVAIR | DMA60HOS18230S5 | DUA60HIDU230X5 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 208080667 | MOOVAIR | DMA60HOS19230E7 | FMA60HIAHUU230X7 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212615029 | MOOVAIR | DMA60HOS20230E7 | CUB60HAC20DWT7A | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210295923 | MOOVAIR | DMA60HOS20230E7 | FMA60HIAHUU230X7 | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 213088009 | MOOVAIR | DMB09HOS42230E8 | DMB09HIW42230E8 | | 11 400 | 570 \$ |
| 213088010 | MOOVAIR | DMB12HOS42230E8 | DMB12HIW42230E8 | | 11 400 | 570 \$ |
| 213088011 | MOOVAIR | DMB18HOS42230E8 | DMB18HIW42230E8 | | 12 300 | 615 \$ |
| 213164348 | MOOVAIR | DMB18HOS42230E8* | DMB18HIW42230E8 | | 20 200 | 1 010 \$ |
| 205415980 | MRCOOL | A-09-HP-C-115B | A-09-HP-WMAH-115B | | 6 000 | 300 \$ |
| 208552794 | MRCOOL | A-09-HP-C-115C | A-09-HP-WMAH-115C | | 6 800 | 340 \$ |
| 208552799 | MRCOOL | A-12-HP-C-115C | A-09-HP-WMAH-230C | | 6 900 | 345 \$ |
| 202918800 | MRCOOL | A-18-HP-C-230B | A-18-HP-WMAH-230B | | 11 000 | 550 \$ |
| 208552804 | MRCOOL | A-18-HP-C-230C | A-18-HP-WMAH-230C | | 11 500 | 575 \$ |
| 208552808 | MRCOOL | A-36-HP-C-230C | A-36-HP-WMAH-230C | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 208960635 | MRCOOL | CENTRAL-18-HP-C-23025 | CENTRAL-18-HP-MUAH-23025 | | 14 800 | 740 \$ |
| 208960636 | MRCOOL | CENTRAL-24-HP-C-23025 | CENTRAL-24-HP-MUAH-23025 | | 18 000 | 900 \$ |
| 211497151 | MRCOOL | CENTRAL-24-HP-C-230A00 | CENTRAL-24-HP-MUAH230A00 | | 19 200 | 960 \$ |
| 208960637 | MRCOOL | CENTRAL-30-HP-C-23025 | CENTRAL-30-HP-MUAH-23025 | | 19 000 | 950 \$ |
| 208960638 | MRCOOL | CENTRAL-36-HP-C-23000 | CENTRAL-36-HP-MUAH-23000 | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210279122 | MRCOOL | CENTRAL-36-HP-C-230A00 | CENTRAL-36-HP-MUAH230A00 | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208960639 | MRCOOL | CENTRAL-48-HP-C-23000 | CENTRAL-48-HP-MUAH-23000 | | 37 000 | 1 850 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 210279123 | MRCOOL | CENTRAL-48-HP-C-230A00 | CENTRAL-48-HP-MUAH230A00 | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208960640 | MRCOOL | CENTRAL-60-HP-C-23000 | CENTRAL-60-HP-MUAH-23000 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210279124 | MRCOOL | CENTRAL-60-HP-C-230A00 | CENTRAL-60-HP-MUAH230A00 | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 204711122 | MRCOOL | DIY-12-HP-C-115B | DIY-12-HP-WMAH-115B | | 7 200 | 360 \$ |
| 207339187 | MRCOOL | DIY-12-HP-C-115C | DIY-12-HP-WMAH-115C25 | | 7 500 | 375 \$ |
| 208552787 | MRCOOL | DIY-12-HP-C-115C25 | DIY-12-HP-WMAH-115C25 | | 7 500 | 375 \$ |
| 204711123 | MRCOOL | DIY-18-HP-C-230B | DIY-18-HP-WMAH-230B | | 11 300 | 565 \$ |
| 207339188 | MRCOOL | DIY-18-HP-C-230C | DIY-18-HP-WMAH-230C25 | | 13 800 | 690 \$ |
| 208552788 | MRCOOL | DIY-18-HP-C-230C25 | DIY-18-HP-WMAH-230C25 | | 13 800 | 690 \$ |
| 209862113 | MRCOOL | DIY-18-HP-C-230C25 | DIYCASSETTE18HP-230C25 | | 14 000 | 700 \$ |
| 204711124 | MRCOOL | DIY-24-HP-C-230B | DIY-24-HP-WMAH-230B | | 14 800 | 740 \$ |
| 207339189 | MRCOOL | DIY-24-HP-C-230C | DIY-24-HP-WMAH-230C25 | | 17 900 | 895 \$ |
| 208552791 | MRCOOL | DIY-24-HP-C-230C25 | DIY-24-HP-WMAH-230C25 | | 17 900 | 895 \$ |
| 207339190 | MRCOOL | DIY-36-HP-C-230C | DIY-36-HP-WMAH-230C25 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208552793 | MRCOOL | DIY-36-HP-C-230C25 | DIY-36-HP-WMAH-230C25 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 210295926 | MRCOOL | DIYH-18-HP-C-230C25 | DIYH-18-HP-MUAH-230C25 | | 15 000 | 750 \$ |
| 210288098 | MRCOOL | DIYH-24-HP-C-230C25 | DIYH-24-HP-MUAH-230C25 | | 18 400 | 920 \$ |
| 210288099 | MRCOOL | DIYH-30-HP-C-230C25 | DIYH-30-HP-MUAH-230C25 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207339196 | MRCOOL | DIY-MULTI2-18HP230C | Unités sans conduits | | 13 500 | 675 \$ |
| 210265864 | MRCOOL | DIY-MULTI3-27HP230C | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 208959770 | MRCOOL | DIY-MULTI3-27HP230C | Unités avec conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207339195 | MRCOOL | DIY-MULTI3-27HP230C | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|---------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 210265865 | MRCOOL | DIY-MULTI4-36HP230C | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208959771 | MRCOOL | DIY-MULTI4-36HP230C | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207339194 | MRCOOL | DIY-MULTI4-36HP230C | Unités sans conduits | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 210410110 | MRCOOL | DIY-MULTI5-48HP230C | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 400 | 1 770 \$ |
| 208959768 | MRCOOL | DIY-MULTI5-48HP230C | Unités avec conduits | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 208552972 | MRCOOL | DIY-MULTI5-48HP230C | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210410117 | MRCOOL | MDUO18024036 | MDUI18024E | | 16 000 | 800 \$ |
| 210410118 | MRCOOL | MDUO18024036 | MDUI18036E | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210410119 | MRCOOL | MDUO18048060 | MDUI18048E | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210410120 | MRCOOL | MDUO18048060 | MDUI18060E | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208552832 | MRCOOL | MULTI2-18HP230B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 500 | 725 \$ |
| 208552830 | MRCOOL | MULTI2-18HP230B | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 208552828 | MRCOOL | MULTI2-18HP230B | Unités sans conduits | | 14 300 | 715 \$ |
| 8977707 | MRCOOL | MULTI2-18HP230V1 | Unités sans conduits | | 12 000 | 600 \$ |
| 208552955 | MRCOOL | MULTI3-27HP230B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 208552953 | MRCOOL | MULTI3-27HP230B | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 208552834 | MRCOOL | MULTI3-27HP230B | Unités sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 8977708 | MRCOOL | MULTI3-27HP230V1 | Unités sans conduits | | 17 200 | 860 \$ |
| 208552957 | MRCOOL | MULTI4-36HP230B | Unités sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 8977709 | MRCOOL | MULTI4-36HP230V1 | Unités sans conduits | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208552967 | MRCOOL | MULTI5-48HP230B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 208552965 | MRCOOL | MULTI5-48HP230B | Unités avec conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208552838 | MRCOOL | MULTI5-48HP230B | Unités sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 8977710 | MRCOOL | MULTI5-48HP230V1 | Unités sans conduits | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211644119 | MRCOOL | MVP-18-HP-C-230-25 | MVP-18-HP-MUAH-230-25 | | 14 800 | 740 \$ |
| 211644118 | MRCOOL | MVP-24-HP-C-230-25 | MVP-24-HP-MUAH-230-25 | | 18 000 | 900 \$ |
| 211644134 | MRCOOL | MVP-30-HP-C-230-25 | MVP-30-HP-MUAH-230-25 | | 19 000 | 950 \$ |
| 211644132 | MRCOOL | MVP-36-HP-C-230-00 | MVP-36-HP-MUAH-230-00 | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 211644135 | MRCOOL | MVP-48-HP-C-230-00 | MVP-48-HP-MUAH-230-00 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211644133 | MRCOOL | MVP-60-HP-C-230-00 | MVP-60-HP-MUAH-230-00 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 204469761 | MRCOOL | O-ES-09-HP-C-230 | DUCT-09HP-230 | | 6 800 | 340 \$ |
| 204783911 | MRCOOL | O-ES-09-HP-C-230 | O-09-HP-WMAH-230A | | 5 800 | 290 \$ |
| 208552810 | MRCOOL | O-ES-09-HP-C-230B | O-09-HP-WMAH-230B | | 8 500 | 425 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204469758 | MRCOOL | O-ES-12-HP-C-230 | CASSETTE12HP-230 | | 7 500 | 375 \$ |
| 204783912 | MRCOOL | O-ES-12-HP-C-230 | O-12-HP-WMAH-230A | | 7 700 | 385 \$ |
| 208552813 | MRCOOL | O-ES-12-HP-C-230B | O-12-HP-WMAH-230B | | 9 000 | 450 \$ |
| 204469759 | MRCOOL | O-ES-18-HP-C-230 | CASSETTE18HP-230 | | 12 000 | 600 \$ |
| 204469763 | MRCOOL | O-ES-18-HP-C-230 | DUCT-18HP-230 | | 12 000 | 600 \$ |
| 204783913 | MRCOOL | O-ES-18-HP-C-230 | O-18-HP-WMAH-230A | | 11 400 | 570 \$ |
| 208552815 | MRCOOL | O-ES-18-HP-C-230B | O-18-HP-WMAH-230B | | 14 900 | 745 \$ |
| 204469760 | MRCOOL | O-ES-24-HP-C-230 | CASSETTE24HP-230 | | 15 800 | 790 \$ |
| 204469764 | MRCOOL | O-ES-24-HP-C-230 | DUCT-24HP-230 | | 16 000 | 800 \$ |
| 204783914 | MRCOOL | O-ES-24-HP-C-230 | O-24-HP-WMAH-230A | | 15 300 | 765 \$ |
| 208552817 | MRCOOL | O-ES-24-HP-C-230B | O-24-HP-WMAH-230B | | 16 200 | 810 \$ |
| 204469768 | MRCOOL | O-HH-09-HP-C-230 | DUCT-09HP-230 | | 7 200 | 360 \$ |
| 204783915 | MRCOOL | O-HH-09-HP-C-230 | O-09-HP-WMAH-230A | | 6 900 | 345 \$ |
| 207339161 | MRCOOL | O-HH-09-HP-C-230A | O-09-HP-WMAH-230B | | 9 500 | 475 \$ |
| 208552819 | MRCOOL | O-HH-09-HP-C-230B | O-09-HP-WMAH-230B | | 9 500 | 475 \$ |
| 204340473 | MRCOOL | O-HH-12-HP-C-230 | CASSETTE12HP-230 | | 8 700 | 435 \$ |
| 204469769 | MRCOOL | O-HH-12-HP-C-230 | DUCT-12HP-230 | | 8 500 | 425 \$ |
| 204783916 | MRCOOL | O-HH-12-HP-C-230 | O-12-HP-WMAH-230A | | 7 800 | 390 \$ |
| 207339162 | MRCOOL | O-HH-12-HP-C-230A | O-12-HP-WMAH-230B | | 10 000 | 500 \$ |
| 208552821 | MRCOOL | O-HH-12-HP-C-230B | O-12-HP-WMAH-230B | | 10 000 | 500 \$ |
| 207339163 | MRCOOL | O-HH-18-HP-C-230A | O-18-HP-WMAH-230B | | 15 000 | 750 \$ |
| 208552823 | MRCOOL | O-HH-18-HP-C-230B | O-18-HP-WMAH-230B | | 15 000 | 750 \$ |
| 204469771 | MRCOOL | O-HH-24-HP-C-230 | DUCT-24HP-230 | | 17 200 | 860 \$ |
| 207339164 | MRCOOL | O-HH-24-HP-C-230A | O-24-HP-WMAH-230B | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 208552825 | MRCOOL | O-HH-24-HP-C-230B | O-24-HP-WMAH-230B | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 212920472 | MULTI MFG | HES-18HD-A | 18MPHP0-M-A | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212920473 | MULTI MFG | HES-24HD-A | 24MPHP0-M-A | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212920475 | MULTI MFG | HES-36HD-A | 36MPHP0-M-A | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 212920476 | MULTI MFG | HES-48HD-A | 48MPHP0-M-A | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212920477 | MULTI MFG | HES-60HD-B | 60MPHP0-M-A | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212920478 | MULTI MFG | HHS-18HD-A | 18MPHP0-M-A | | 13 500 | 675 \$ |
| 213156952 | MULTI MFG | HHS-18HD-A | 18MUC0-HP-A | | 15 800 | 790 \$ |
| 212920479 | MULTI MFG | HHS-24HD-A | 24MPHP0-M-A | | 19 200 | 960 \$ |
| 212924828 | MULTI MFG | HHS-24HD-A | 24MUC0-HP-A | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212920480 | MULTI MFG | HHS-30HD-A | 30MPHP0-M-A | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 213156953 | MULTI MFG | HHS-30HD-A | 30MUC0-HP-A | | 19 600 | 980 \$ |
| 212920481 | MULTI MFG | HHS-36HD-A | 36MPHP0-M-A | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212924809 | MULTI MFG | HHS-36HD-A | 36MUC0-HH-A | | 28 600 | 1 430 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------|-------------------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 212920482 | MULTI MFG | HHS-48HD-A | 48MPHP0-M-A | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 212920483 | MULTI MFG | HHS-60HD-A | 60MPHP0-M-A | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 208674972 | NAKS | NAKS-MULTI AC-18K-208-230 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 600 | 730 \$ |
| 208674971 | NAKS | NAKS-MULTI AC-18K-208-230 | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 212432522 | NAKS | NAKS-MULTI AC-18K-208-230 | Unités sans conduits | | 14 400 | 720 \$ |
| 208674974 | NAKS | NAKS-MULTI AC-27K-208-230 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208674973 | NAKS | NAKS-MULTI AC-27K-208-230 | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212432523 | NAKS | NAKS-MULTI AC-27K-208-230 | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212432524 | NAKS | NAKS-MULTI AC-36K-208-230 | Unités sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 208674978 | NAKS | NAKS-MULTI AC-48K-208-230 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208674977 | NAKS | NAKS-MULTI AC-48K-208-230 | Unités avec conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212432525 | NAKS | NAKS-MULTI AC-48K-208-230 | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208674980 | NAKS | NAKS-SPLIT AC-12K-ODU-115 | NAKS-SPLIT AC-12K-IDU-115 | | 8 900 | 445 \$ |
| 208674982 | NAKS | NAKS-SPLIT AC-12K-ODU-208-230 | NAKS-SPLIT AC-12K-IDU-208-230 | | 10 000 | 500 \$ |
| 208674983 | NAKS | NAKS-SPLIT AC-18K-ODU-208-230 | NAKS-SPLIT AC-18K-IDU-208-230 | | 14 100 | 705 \$ |
| 208674984 | NAKS | NAKS-SPLIT AC-24K-ODU-208-230 | NAKS-SPLIT AC-24K-IDU-208-230 | | 17 400 | 870 \$ |
| 208674986 | NAKS | NAKS-SPLIT AC-36K-ODU-208-230 | NAKS-SPLIT AC-36K-IDU-208-230 | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 208674979 | NAKS | NAKS-SPLIT AC-9K-ODU-115 | NAKS-SPLIT AC-9K-IDU-115 | | 5 900 | 295 \$ |
| 208674981 | NAKS | NAKS-SPLIT AC-9K-ODU-208-230 | NAKS-SPLIT AC-9K-IDU-208-230 | | 8 100 | 405 \$ |
| 209664500 | NAPOLEAN | NS18HV24A36 | H,DE32(6,9)36 | "WPV035T2AA" | 15 100 | 755 \$ |
| 209664498 | NAPOLEAN | NS18HV24A36 | H,DE32(6,9)36 | "WUV035T2AA" | 15 100 | 755 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207683240 | NAPOLEON | NDHAM-28-O | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 200 | 1 310 \$ |
| 207683239 | NAPOLEON | NDHAM-28-O | Unités avec conduits | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 207683238 | NAPOLEON | NDHAM-28-O | Unités sans conduits | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207683243 | NAPOLEON | NDHAM-36-O | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207683242 | NAPOLEON | NDHAM-36-O | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207683241 | NAPOLEON | NDHAM-36-O | Unités sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207683230 | NAPOLEON | NDHAS22-12-O | NDHAS22-12-I | | 10 000 | 500 \$ |
| 207683231 | NAPOLEON | NDHAS22-18-O | NDHAS22-18-I | | 14 100 | 705 \$ |
| 207683232 | NAPOLEON | NDHAS22-24-O | NDHAS22-24-I | | 17 400 | 870 \$ |
| 207683233 | NAPOLEON | NDHAS26-09-O | NDHAS26-09-I | | 9 500 | 475 \$ |
| 207683234 | NAPOLEON | NDHAS26-12-O | NDHAS26-12-I | | 10 000 | 500 \$ |
| 207683235 | NAPOLEON | NDHAS26-18-O | NDHAS26-18-I | | 15 000 | 750 \$ |
| 207683236 | NAPOLEON | NDHAS26-24-O | NDHAS26-24-I | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 207683228 | NAPOLEON | NDHBS20-12-O | NDHBS20-12-I | | 7 000 | 350 \$ |
| 207683229 | NAPOLEON | NDHBS20-18-O | NDHBS20-18-I | | 11 400 | 570 \$ |
| 8952861 | NAPOLEON | NH21-09F-O | NH21-09F-I | | 6 400 | 320 \$ |
| 205309935 | NAPOLEON | NH21-09F-O | NH25-09F-I | | 5 800 | 290 \$ |
| 205309936 | NAPOLEON | NH21-12F-O | NH25-12F-I | | 7 700 | 385 \$ |
| 8952863 | NAPOLEON | NH21-18F-O | NH21-18F-I | | 10 400 | 520 \$ |
| 205309937 | NAPOLEON | NH21-18F-O | NH25-18F-I | | 11 400 | 570 \$ |
| 205309938 | NAPOLEON | NH21-24F-O | NH25-24F-I | | 15 300 | 765 \$ |
| 8952855 | NAPOLEON | NH25-09F-O | NH25-09F-I | | 6 900 | 345 \$ |
| 8952856 | NAPOLEON | NH25-12F-O | NH25-12F-I | | 7 800 | 390 \$ |
| 206597271 | NAPOLEON | NH25-18H-O | NH25-18F-I | | 10 900 | 545 \$ |
| 206597272 | NAPOLEON | NH25-18H-O | NH25-24F-I | | 19 400 | 970 \$ |
| 206598613 | NAPOLEON | NH25-24H-O | NH25-24F-I | | 19 400 | 970 \$ |
| 203363533 | NAPOLEON | NHAS-18-O | NHAS-18-I | | 11 000 | 550 \$ |
| 203363530 | NAPOLEON | NMZO-27F-B | Unités sans conduits | | 17 200 | 860 \$ |
| 205309942 | NAPOLEON | NMZO-36F-B | Unités sans conduits | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208143093 | NAPOLEON | NS18HV24A36 | H,DE33(6,9)36 | "WPV050T3AA" | 19 400 | 970 \$ |
| 208157170 | NAPOLEON | NS18HV24A36 | H,DE33(6,9)36 | "WPV070T3AA" | 19 400 | 970 \$ |
| 208157171 | NAPOLEON | NS18HV24A36 | H,DE33(6,9)36 | "WUV050T3AA" | 19 400 | 970 \$ |
| 208157172 | NAPOLEON | NS18HV24A36 | H,DE33(6,9)36 | "WUV070T3AA" | 19 400 | 970 \$ |
| 212603045 | NAPOLEON | NS18HV24A36 | H,DE37936 | "WPV070T3AA" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212603046 | NAPOLEON | NS18HV24A36 | H,DE37936 | "WPV080T3AA" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212920614 | NAPOLEON | NS18HV24A36 | H,DE37936 | "WUV070T3AA" | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212920615 | NAPOLEON | NS18HV24A36 | H,DE37936 | "WUV080T3AA" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207335552 | NAPOLEON | NS18HV24A36 | NPFX24A | | 16 300 | 815 \$ |
| 207335553 | NAPOLEON | NS18HV24A36 | NPFX24A36A | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212404709 | NAPOLEON | NS18HV48A60 | H,DE37960+TXV | "WPV070T4BA" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212404712 | NAPOLEON | NS18HV48A60 | H,DE37960+TXV | "WPV080T4BA" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212404710 | NAPOLEON | NS18HV48A60 | H,DE37960+TXV | "WUV070T4BA" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212404711 | NAPOLEON | NS18HV48A60 | H,DE37960+TXV | "WUV080T4BA" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212404685 | NAPOLEON | NS18HV48A60 | H,DE50960 | "WPV090T5BA" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 212404688 | NAPOLEON | NS18HV48A60 | H,DE50960 | "WPV100T5BA" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 212404686 | NAPOLEON | NS18HV48A60 | H,DE50960 | "WUV090T5BA" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 212404687 | NAPOLEON | NS18HV48A60 | H,DE50960 | "WUV100T5BA" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 207335554 | NAPOLEON | NS18HV48A60 | NPFX48A | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 207335555 | NAPOLEON | NS18HV48A60 | NPFX48A60A | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 212404693 | NAPOLEON | WSEHV2436RA1-N | H,DE33(6,9)36 | "WPV050T3AA" | 15 000 | 750 \$ |
| 212404694 | NAPOLEON | WSEHV2436RA1-N | H,DE33(6,9)36 | "WPV060T3AA" | 15 000 | 750 \$ |
| 212427853 | NAPOLEON | WSEHV2436RA1-N | H,DE33(6,9)36 | "WPV070T3AA" | 15 000 | 750 \$ |
| 212404695 | NAPOLEON | WSEHV2436RA1-N | H,DE33(6,9)36 | "WUV050T3AA" | 15 000 | 750 \$ |
| 212404696 | NAPOLEON | WSEHV2436RA1-N | H,DE33(6,9)36 | "WUV060T3AA" | 15 000 | 750 \$ |
| 212427854 | NAPOLEON | WSEHV2436RA1-N | H,DE33(6,9)36 | "WUV070T3AA" | 15 000 | 750 \$ |
| 212603041 | NAPOLEON | WSEHV2436RA1-N | H,DE37936 | "WPV070T3AA" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212603042 | NAPOLEON | WSEHV2436RA1-N | H,DE37936 | "WPV080T3AA" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212920610 | NAPOLEON | WSEHV2436RA1-N | H,DE37936 | "WUV070T3AA" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212920611 | NAPOLEON | WSEHV2436RA1-N | H,DE37936 | "WUV080T3AA" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211624973 | NAPOLEON | WSEHV2436RA1-N | NPFX24A | | 16 000 | 800 \$ |
| 211624974 | NAPOLEON | WSEHV2436RA1-N | NPFX24A36A | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 213061680 | NAPOLEON | WSEHV2436RA1-N | WPCCA24 | | 15 000 | 750 \$ |
| 213061682 | NAPOLEON | WSEHV2436RA1-N | WPCCA36 | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212404701 | NAPOLEON | WSEHV4860RA1-N | H,DE37960+TXV | "WPV070T4BA" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212404704 | NAPOLEON | WSEHV4860RA1-N | H,DE37960+TXV | "WPV080T4BA" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212404702 | NAPOLEON | WSEHV4860RA1-N | H,DE37960+TXV | "WUV070T4BA" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212404703 | NAPOLEON | WSEHV4860RA1-N | H,DE37960+TXV | "WUV080T4BA" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212404680 | NAPOLEON | WSEHV4860RA1-N | H,DE50960 | "WPV100T5BA" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 212404678 | NAPOLEON | WSEHV4860RA1-N | H,DE50960 | "WUV090T5BA" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 212404679 | NAPOLEON | WSEHV4860RA1-N | H,DE50960 | "WUV100T5BA" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211624975 | NAPOLEON | WSEHV4860RA1-N | NPFX48A | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211624976 | NAPOLEON | WSEHV4860RA1-N | NPFX48A60A | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 213061683 | NAPOLEON | WSEHV4860RA1-N | WPCCB48 | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 213061684 | NAPOLEON | WSEHV4860RA1-N | WPCCB60 | | 35 200 | 1 760 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|-------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 211744616 | NG Trade | OBMH090A | IBMH090A | | 6 300 | 315 \$ |
| 211744617 | NG Trade | OBMH120A | IBMH120A | | 7 800 | 390 \$ |
| 211744618 | NG Trade | OBMH121A | IBMH121A | | 7 000 | 350 \$ |
| 211744619 | NG Trade | OBMH181A | IBMH181A | | 11 400 | 570 \$ |
| 211744620 | NG Trade | OBMH241A | IBMH241A | | 16 500 | 825 \$ |
| 205421170 | NOVAIR PLUS | 09EVANVO | 09EVANVI | | 6 400 | 320 \$ |
| 205281379 | NOVAIR PLUS | 09EVANVO | 09EVCNVI | | 5 800 | 290 \$ |
| 205281387 | NOVAIR PLUS | 09EVANVO | 09EVDNVI | | 6 800 | 340 \$ |
| 205281386 | NOVAIR PLUS | 09EVONVO | 09EVDNVI | | 7 200 | 360 \$ |
| 201786765 | NOVAIR PLUS | 09EVONVO | 09EVONVI | | 6 900 | 345 \$ |
| 205281381 | NOVAIR PLUS | 12EVANVO | 12EVONVI | | 7 500 | 375 \$ |
| 205281380 | NOVAIR PLUS | 12EVONVO | 12EVCNVI | | 8 700 | 435 \$ |
| 205281388 | NOVAIR PLUS | 12EVONVO | 12EVDNVI | | 8 500 | 425 \$ |
| 201786767 | NOVAIR PLUS | 12EVONVO | 12EVONVI | | 7 800 | 390 \$ |
| 205281376 | NOVAIR PLUS | 18EVANVO | 18EVANVI | | 10 400 | 520 \$ |
| 205281383 | NOVAIR PLUS | 18EVANVO | 18EVCNVI | | 12 000 | 600 \$ |
| 205281391 | NOVAIR PLUS | 18EVANVO | 18EVDNVI | | 12 000 | 600 \$ |
| 205281377 | NOVAIR PLUS | 24EVANVO | 24EVANVI | | 15 300 | 765 \$ |
| 205281385 | NOVAIR PLUS | 24EVANVO | 24EVCNVI | | 15 800 | 790 \$ |
| 205281393 | NOVAIR PLUS | 24EVANVO | 24EVDNVI | | 16 000 | 800 \$ |
| 205281392 | NOVAIR PLUS | 24EVONVO | 24EVDNVI | | 17 200 | 860 \$ |
| 201786770 | NOVAIR PLUS | 24EVONVO | 24EVONVI | | 15 400 | 770 \$ |
| 205281397 | NOVAIR PLUS | 27EVANVMO | Unités sans conduits | | 17 200 | 860 \$ |
| 205281403 | NOVAIR PLUS | 48EVANVMO | Unités sans conduits | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207526949 | NOVAIR | LEA09SZ15SK-O | LEA0915SK-I | | 6 300 | 315 \$ |
| 211709681 | NOVAIR | LEA09SZ25SK-O | 2LEA06UUSK-I | | 8 500 | 425 \$ |
| 211709677 | NOVAIR | LEA09SZ25SK-O | 2LEA09UUSK-I | | 8 500 | 425 \$ |
| 207526946 | NOVAIR | LEA09SZ25SK-O | LEA09UUSK-I | | 8 100 | 405 \$ |
| 211709682 | NOVAIR | LEA09SZ35SK-O | 2LEA09UUSK-I | | 9 500 | 475 \$ |
| 207526947 | NOVAIR | LEA09SZ35SK-O | LEA09UUSK-I | | 9 300 | 465 \$ |
| 207526950 | NOVAIR | LEA12SZ15SK-O | LEA1215SK-I | | 7 800 | 390 \$ |
| 211709678 | NOVAIR | LEA12SZ25SK-O | 2LEA12UUSK-I | | 9 000 | 450 \$ |
| 207526945 | NOVAIR | LEA12SZ25SK-O | LEA12UUSK-I | | 10 000 | 500 \$ |
| 211709683 | NOVAIR | LEA12SZ35SK-O | 2LEA12UUSK-I | | 10 000 | 500 \$ |
| 207539337 | NOVAIR | LEA12SZ35SK-O | LEA12UUSK-I | | 10 300 | 515 \$ |
| 211253511 | NOVAIR | LEA18-EVOX-30-O | LEA18-EVOX-30-I | | 13 500 | 675 \$ |
| 207641278 | NOVAIR | LEA18MZ-2P-25SK-O | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 600 | 730 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|--------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207641277 | NOVAIR | LEA18MZ-2P-25SK-O | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 207641276 | NOVAIR | LEA18MZ-2P-25SK-O | Unités sans conduits | | 14 400 | 720 \$ |
| 207526952 | NOVAIR | LEA18SZ15SK-O | LEA1815SK-I | | 11 400 | 570 \$ |
| 211709679 | NOVAIR | LEA18SZ25SK-O | 2LEA18UUSK-I | | 14 900 | 745 \$ |
| 207526951 | NOVAIR | LEA18SZ25SK-O | LEA18UUSK-I | | 14 100 | 705 \$ |
| 211709684 | NOVAIR | LEA18SZ35SK-O | 2LEA18UUSK-I | | 15 000 | 750 \$ |
| 207526948 | NOVAIR | LEA18SZ35SK-O | LEA18UUSK-I | | 11 100 | 555 \$ |
| 209416886 | NOVAIR | LEA20MZ-2P-35SK-O | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 700 | 735 \$ |
| 209416885 | NOVAIR | LEA20MZ-2P-35SK-O | Unités avec conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 209416884 | NOVAIR | LEA20MZ-2P-35SK-O | Unités sans conduits | | 13 500 | 675 \$ |
| 212920681 | NOVAIR | LEA20MZ-2P-35SK-O* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 500 | 775 \$ |
| 212920680 | NOVAIR | LEA20MZ-2P-35SK-O* | Unités avec conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 212920679 | NOVAIR | LEA20MZ-2P-35SK-O* | Unités sans conduits | | 15 000 | 750 \$ |
| 211253513 | NOVAIR | LEA24-EVOX-30-O | LEA24-EVOX-30-I | | 19 200 | 960 \$ |
| 211709680 | NOVAIR | LEA24SZ25SK-O | 2LEA24UUSK-I | | 16 200 | 810 \$ |
| 211709685 | NOVAIR | LEA24SZ35SK-O | 2LEA24UUSK-I | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 209416880 | NOVAIR | LEA24SZ35SK-O | LEA24UUSK-I | | 18 900 | 945 \$ |
| 207641275 | NOVAIR | LEA27MZ-3P-25SK-O | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207641273 | NOVAIR | LEA27MZ-3P-25SK-O | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207641274 | NOVAIR | LEA27MZ-3P-25SK-O | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 209416883 | NOVAIR | LEA28MZ-3P-35SK-O | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 200 | 1 310 \$ |
| 209416882 | NOVAIR | LEA28MZ-3P-35SK-O | Unités avec conduits | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 209416881 | NOVAIR | LEA28MZ-3P-35SK-O | Unités sans conduits | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211253509 | NOVAIR | LEA30-EVOX-30-O | LEA30-EVOX-30-I | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211253510 | NOVAIR | LEA36-EVOX-30-O | LEA36-EVOX-30-I | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207641271 | NOVAIR | LEA36MZ-4P-25SK-O | Unités sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211133301 | NOVAIR | LEA36MZ-4P-35SK-O | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 211133300 | NOVAIR | LEA36MZ-4P-35SK-O | Unités sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 212920684 | NOVAIR | LEA36MZ-4P-35SK-O* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 212920682 | NOVAIR | LEA36MZ-4P-35SK-O* | Unités sans conduits | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211253514 | NOVAIR | LEA48-EVOX-30-O | LEA48-EVOX-30-I | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211253512 | NOVAIR | LEA60-EVOX-30-O | LEA60-EVOX-30-I | | 42 000 | 2 100 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 212941757 | NUTECH | N20A-18HFN1-M | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 600 | 730 \$ |
| 212941756 | NUTECH | N20A-18HFN1-M | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 212941755 | NUTECH | N20A-18HFN1-M | Unités sans conduits | | 14 400 | 720 \$ |
| 212941760 | NUTECH | N30J-27HFN1-M | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212941759 | NUTECH | N30J-27HFN1-M | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212941758 | NUTECH | N30J-27HFN1-M | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212941761 | NUTECH | N40G-36HFN1-M | Unités sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 212941769 | NUTECH | N50A-55HFN1-M | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 800 | 1 790 \$ |
| 212941767 | NUTECH | N50A-55HFN1-M | Unités sans conduits | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 212941766 | NUTECH | N50G-48HFN1-M | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 212941764 | NUTECH | N50G-48HFN1-M | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 212941751 | NUTECH | NOD30-24HFN1-MU0W | NTIU-24HWFN1-M | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212941752 | NUTECH | NOD30U-36HFN1-MPO(GA) | NTI-36HWFN1-M | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212941772 | NUTECH | NOD30U-36HFN1-MR0 | NVC-36HWFN1 | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 212941753 | NUTECH | NOE30U-48HFN1-MPO(GA) | NTI-48HWFN1-M | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 212941773 | NUTECH | NOE30U-48HFN1-MR0 | NVC-48HWFN1 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212941774 | NUTECH | NOE30U-60HFN1-MR0 | NVC-60HWFN1 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212941749 | NUTECH | NOX330-12HFN1-MW5W | NTIU-12HWFN1-M | | 10 600 | 530 \$ |
| 212941750 | NUTECH | NOX430-17HFN1-MT0W | NTIU-18HWFN1-M | | 15 000 | 750 \$ |
| 212941770 | NUTECH | NOX430-24HFN1-MR0 | NVC-24HWFN1 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212941745 | NUTECH | NU12WKU1 | NU12WKU1 | | 7 800 | 390 \$ |
| 212941746 | NUTECH | NU18WKU1 | NU18WKU1 | | 11 400 | 570 \$ |
| 212941747 | NUTECH | NU24WKU1 | NU24WKU1 | | 16 500 | 825 \$ |
| 212941744 | NUTECH | NU9WKU1 | NU9WKU1 | | 6 300 | 315 \$ |
| 206909906 | Olimpia Splendid | OS-CENIH09EI | OS-SENIH09EI | | 5 900 | 295 \$ |
| 207506893 | Olimpia Splendid | OS-CENIH12EI | OS-SENIH12EI | | 8 900 | 445 \$ |
| 207506894 | Olimpia Splendid | OS-CENIH18EI | OS-SENIH18EI | | 14 100 | 705 \$ |
| 207506895 | Olimpia Splendid | OS-CENIH24EI | OS-SENIH24EI | | 17 400 | 870 \$ |
| 207506897 | Olimpia Splendid | OS-CENIH36EI | OS-SENIH36EI | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 205966305 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200241A* | AVPEC25B14A* | | 13 600 | 680 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205966279 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+MBVC1200 **-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205966306 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+MBVC1201 **-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205966277 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966278 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966280 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966281 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200241A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966285 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205966307 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205966282 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966283 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966284 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966286 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966287 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200241A* | CA*F3636*6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 13 000 | 650 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205966274 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205966308 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205966288 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966289 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966290 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200241A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966294 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205966309 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205966291 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966292 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966293 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966295 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966296 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200241A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966299 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+MBVC1200 0**-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205966310 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205966297 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966298 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966300 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966301 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200241A* | CHPF3636B6C*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966302 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200241A* | CHPF3642C6C*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205966311 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200241A* | CHPF3642C6C*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 13 000 | 650 \$ |
| 205966303 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200241A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966304 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200241A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 13 000 | 650 \$ |
| 205966368 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | AVPEC37C14A* | | 18 900 | 945 \$ |
| 205966369 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | AVPEC59D14A* | | 18 900 | 945 \$ |
| 205966314 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205966370 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205966315 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+MBVC1600**.-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966371 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+MBVC1601**.-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966312 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966313 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966316 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966317 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CA*F3137*6A*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966323 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+MBVC1200**.-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205966372 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+MBVC1201**.-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205966324 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+MBVC1600**.-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205966373 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+MBVC1601**.-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205966318 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205966319 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205966320 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 18 200 | 910 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205966321 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205966322 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205966325 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966326 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205966327 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205966328 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CA*F3642*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205966332 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+MBVC1200 **-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966374 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+MBVC1201 **-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966275 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+MBVC1600 **-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966375 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+MBVC1601 **-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966329 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966330 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966349 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 18 000 | 900 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205966350 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966331 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966333 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205966334 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966335 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966336 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CA*F3743*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966341 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+MBVC12 00**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205966376 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+MBVC12 01**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205966342 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+MBVC16 00**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205966377 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+MBVC16 01**-1A*+TXV | | 18 000 | 900 \$ |
| 205966337 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205966338 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205966339 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 18 000 | 900 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205966340 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205966343 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205966344 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205966345 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205966346 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CHPF3642C6C*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 18 000 | 900 \$ |
| 205966351 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+MBVC120 0*-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966378 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+MBVC120 1**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966352 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+MBVC160 0*-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966379 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+MBVC160 1**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966347 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966348 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966353 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966354 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205966355 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966356 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CHPF3743C6B*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966362 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+MBVC1200**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966380 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+MBVC1201**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966363 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966381 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 18 200 | 910 \$ |
| 205966357 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970603BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966358 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970803BNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966359 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966360 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966361 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966364 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966365 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205966366 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS960603BUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966367 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200361A* | CSCF3642N6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 18 200 | 910 \$ |
| 205966402 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200481A* | AVPEC59D14A* | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 205966385 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+MBVC1600** *-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205966403 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+MBVC1601** *-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205966386 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+MBVC2000** *-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205966404 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+MBVC2001** *-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205966382 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205966383 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205966384 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205966387 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205966388 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200481A* | CA*F4860*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205966412 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+MBVC1600** *-1A*+TXV | | 26 800 | 1 340 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205966417 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+MBVC1601** -1A*+TXV | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 205966276 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+MBVC2000** -1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205966418 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+MBVC2001** -1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205966409 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205966410 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205966411 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205966413 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205966414 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205966415 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200481A* | CA*F4961*6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205966392 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+MBVC1600** -1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205966405 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+MBVC1601** -1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205966416 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+MBVC2000** -1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205966406 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+MBVC2001** -1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205966389 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205966390 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205966391 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205966393 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200481A* | CHPF4860D6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205966397 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+MBVC1600**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205966407 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+MBVC1601**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205966398 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205966408 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+MBVC2001**-1A*+TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 205966394 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM970804CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205966395 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM971005CNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205966396 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VM971205DNB**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205966399 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VS800604BUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205966400 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VS800805CUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 205966401 | ONE HOUR AIR CONDITIONING AND HEATING | GVZC200481A* | CSCF4860N6D*+TXV | "G*VS960805CUA**" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 212920496 | ORIENT CARE | OU12M410AG15 | ODW12MAGW15 | | 7 800 | 390 \$ |
| 212920497 | ORIENT CARE | OU12M410AG30 | ODW12MAGW30 | | 7 000 | 350 \$ |
| 212920501 | ORIENT CARE | OU12M410AGS15 | ODW12MAGSW15 | | 8 900 | 445 \$ |
| 212920502 | ORIENT CARE | OU12M410AGS30 | ODW12MAGSW30 | | 10 000 | 500 \$ |
| 212920498 | ORIENT CARE | OU18M410AG30 | ODW18MAGW30 | | 11 400 | 570 \$ |
| 212920503 | ORIENT CARE | OU18M410AGS30 | ODW18MAGSW30 | | 14 100 | 705 \$ |
| 212920499 | ORIENT CARE | OU24M410AG30 | ODW24MAGW30 | | 16 500 | 825 \$ |
| 212920504 | ORIENT CARE | OU24M410AGS30 | ODW24MAGSW30 | | 17 400 | 870 \$ |
| 212920490 | ORIENT CARE | OUFM18M410AG | OAH18MFMAG | | 13 200 | 660 \$ |
| 212920491 | ORIENT CARE | OUFM24M410AG | OAH24MFMAG | | 17 000 | 850 \$ |
| 212920492 | ORIENT CARE | OUFM30M410M | OAH30MFMM | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 212920493 | ORIENT CARE | OUFM36M410M | OAH36MFMM | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 212920494 | ORIENT CARE | OUFM48M410LC | OAH48MFMLC | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 212920495 | ORIENT CARE | OUFM60M410LC | OAH60MFMLC | | 37 800 | 1 890 \$ |
| 212920526 | ORIENT CARE | OUM18M410AGH30 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 700 | 735 \$ |
| 212920525 | ORIENT CARE | OUM18M410AGH30 | Unités avec conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 212920524 | ORIENT CARE | OUM18M410AGH30 | Unités sans conduits | | 13 500 | 675 \$ |
| 212920507 | ORIENT CARE | OUM18M410AGR30 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 600 | 730 \$ |
| 212920506 | ORIENT CARE | OUM18M410AGR30 | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 212920505 | ORIENT CARE | OUM18M410AGR30 | Unités sans conduits | | 14 400 | 720 \$ |
| 212920529 | ORIENT CARE | OUM24M410AGH30 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212920528 | ORIENT CARE | OUM24M410AGH30 | Unités avec conduits | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212920527 | ORIENT CARE | OUM24M410AGH30 | Unités sans conduits | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212920532 | ORIENT CARE | OUM27M410AGH30 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 200 | 1 310 \$ |
| 212920531 | ORIENT CARE | OUM27M410AGH30 | Unités avec conduits | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 212920530 | ORIENT CARE | OUM27M410AGH30 | Unités sans conduits | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212920512 | ORIENT CARE | OUM27M410AGR30 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212920511 | ORIENT CARE | OUM27M410AGR30 | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212920510 | ORIENT CARE | OUM27M410AGR30 | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 212920535 | ORIENT CARE | OUM36M410AGH30 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 212920533 | ORIENT CARE | OUM36M410AGH30 | Unités sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 212920515 | ORIENT CARE | OUM36M410AGR30 | Unités sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 212920538 | ORIENT CARE | OUM48M410AGH30 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 37 400 | 1 870 \$ |
| 212920537 | ORIENT CARE | OUM48M410AGH30 | Unités avec conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 212920536 | ORIENT CARE | OUM48M410AGH30 | Unités sans conduits | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 212920520 | ORIENT CARE | OUM48M410AGR30 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 212920518 | ORIENT CARE | OUM48M410AGR30 | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 212920541 | ORIENT CARE | OUM55M410AGH30 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 212920540 | ORIENT CARE | OUM55M410AGH30 | Unités avec conduits | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 212920539 | ORIENT CARE | OUM55M410AGH30 | Unités sans conduits | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 212920523 | ORIENT CARE | OUM55M410AGR30 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 800 | 1 790 \$ |
| 212920521 | ORIENT CARE | OUM55M410AGR30 | Unités sans conduits | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 212920484 | ORIENT CARE | OUR18M410 | OAH18MR | | 12 000 | 600 \$ |
| 212920485 | ORIENT CARE | OUR24M410 | OAH24MR | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212920487 | ORIENT CARE | OUR36M410 | OAH36MR | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 212920488 | ORIENT CARE | OUR48M410 | OAH48MR | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212920489 | ORIENT CARE | OUR60M410 | OAH60MR | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 10208229 | PANASONIC | CU-2E18SBU-5 | Unités sans conduits | | 17 400 | 870 \$ |
| 10221199 | PANASONIC | CU-3E19RBU-5 | Unités sans conduits | | 20 800 | 1 040 \$ |
| 10221204 | PANASONIC | CU-4E24RBU-5 | Unités sans conduits | | 35 700 | 1 785 \$ |
| 10221207 | PANASONIC | CU5E36QBU5 | Unités sans conduits | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 7958199 | PANASONIC | CU-E12RKUA | CS-E12RKUAW | | 10 500 | 525 \$ |
| 9125309 | PANASONIC | CU-E12SD3UA | CS-E12SD3UAW | | 9 500 | 475 \$ |
| 7958200 | PANASONIC | CU-E18RKUA | CS-E18RKUAW | | 12 000 | 600 \$ |
| 212396498 | PANASONIC | CU-E18YAHK6 | CS-HE18YAC6 | | 13 000 | 650 \$ |
| 212396486 | PANASONIC | CU-E18YAHK6 | CS-HE18YAHK6 | | 12 000 | 600 \$ |
| 212396499 | PANASONIC | CU-E24YAHK6 | CS-HE24YAC6 | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212396487 | PANASONIC | CU-E24YAHK6 | CS-HE24YAHK6 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212396500 | PANASONIC | CU-E30YAHK6 | CS-HE30YAC6 | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212396501 | PANASONIC | CU-E36YAHK6 | CS-HE36YAC6 | | 19 800 | 990 \$ |
| 212396489 | PANASONIC | CU-E36YAHK6 | CS-HE36YAHK6 | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 212396502 | PANASONIC | CU-E48YAHK6 | CS-HE48YAC6 | | 30 400 | 1 520 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212396490 | PANASONIC | CU-E48YAHK6 | CS-HE48YAHK6 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212396503 | PANASONIC | CU-E60YAHK6 | CS-HE60YAC6 | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 212396491 | PANASONIC | CU-E60YAHK6 | CS-HE60YAHK6 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 7958198 | PANASONIC | CU-E9RKUA | CS-E9RKUAW | | 8 100 | 405 \$ |
| 9125308 | PANASONIC | CU-E9SD3UA | CS-E9SD3UAW | | 7 900 | 395 \$ |
| 212396504 | PANASONIC | CU-HE18YAHK6 | CS-HE18YAC6 | | 14 700 | 735 \$ |
| 212396492 | PANASONIC | CU-HE18YAHK6 | CS-HE18YAHK6 | | 13 500 | 675 \$ |
| 213082093 | PANASONIC | CU-HE18YAHK6 | CS-HE24YAC6 | | 14 700 | 735 \$ |
| 213160450 | PANASONIC | CU-HE18YAHK6 | CS-HE24YAC6* | | 14 700 | 735 \$ |
| 212396505 | PANASONIC | CU-HE24YAHK6 | CS-HE24YAC6 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212396493 | PANASONIC | CU-HE24YAHK6 | CS-HE24YAHK6 | | 19 200 | 960 \$ |
| 212396506 | PANASONIC | CU-HE30YAHK6 | CS-HE30YAC6 | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212396494 | PANASONIC | CU-HE30YAHK6 | CS-HE30YAHK6 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212396507 | PANASONIC | CU-HE36YAHK6 | CS-HE36YAC6 | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212396495 | PANASONIC | CU-HE36YAHK6 | CS-HE36YAHK6 | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 213082094 | PANASONIC | CU-HE36YAHK6 | CS-HE36YAS6 | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 213160451 | PANASONIC | CU-HE36YAHK6 | CS-HE36YAS6* | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212396508 | PANASONIC | CU-HE48YAHK6 | CS-HE48YAC6 | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 212396496 | PANASONIC | CU-HE48YAHK6 | CS-HE48YAHK6 | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 213160445 | PANASONIC | CU-HE55YAHK6 | CS-HE60YAC6 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212396497 | PANASONIC | CU-HE55YAHK6 | CS-HE60YAHK6 | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 8861565 | PANASONIC | CU-XE12SKUA | CS-XE12SKUA | | 10 400 | 520 \$ |
| 201900210 | PANASONIC | CU-XE12SKUA-1 | CS-XE12SKUA-1 | | 12 500 | 625 \$ |
| 205047852 | PANASONIC | CU-XE12WKUA | CS-XE12WKUAW | | 10 000 | 500 \$ |
| 9571162 | PANASONIC | CU-XE15SKUA | CS-XE15SKUA | | 11 000 | 550 \$ |
| 201900302 | PANASONIC | CU-XE15SKUA-1 | CS-XE15SKUA-1 | | 18 200 | 910 \$ |
| 205047853 | PANASONIC | CU-XE15WKUA | CS-XE15WKUAW | | 11 000 | 550 \$ |
| 205047854 | PANASONIC | CU-XE18WKUA | CS-XE18WKUAW | | 14 000 | 700 \$ |
| 205047855 | PANASONIC | CU-XE24WKUA | CS-XE24WKUAW | | 18 500 | 925 \$ |
| 8860533 | PANASONIC | CU-XE9SKUA | CS-XE9SKUA | | 8 000 | 400 \$ |
| 205047851 | PANASONIC | CU-XE9WKUA | CS-XE9WKUAW | | 8 000 | 400 \$ |
| 207683275 | Pasapair | AMZSAC-OU11V-12 | AMZSAC-IN11V-12 | | 7 800 | 390 \$ |
| 207683274 | Pasapair | AMZSAC-OU23V-18 | AMZSAC-IN23V-18 | | 11 400 | 570 \$ |
| 211259887 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "PG80ES(A,L)A36045A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211259903 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CAP**1917AL* | "PG80ES(A,L)A36045B***" | 12 700 | 635 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211259997 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG80ES(A,L)A36070A***" | 12 200 | 610 \$ |
| 211259918 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG80ES(A,L)A36070B***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211259729 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG80ESUA36040B***" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260013 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG80ESUA48060B***" | 12 700 | 635 \$ |
| 212977708 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG80MS(A,L)A36045A***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212978224 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG80MS(A,L)A36070A***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212978743 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 12 100 | 605 \$ |
| 212979943 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212982374 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG80MSUA36040B***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212981822 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG80MSUA60100C***" | 12 200 | 610 \$ |
| 211259744 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG80VTLA36045A***" | 12 200 | 610 \$ |
| 211259758 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG80VTLA36070A***" | 12 200 | 610 \$ |
| 211259786 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG80VTLA48070B***" | 12 000 | 600 \$ |
| 211259760 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG80VTLA48090B***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212970848 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG80VTLB36045A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212971436 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG80VTLB48070B***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212971909 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG80VTLB48090B***" | 12 200 | 610 \$ |
| 211259965 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG92ESAA30040A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211259980 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG92ESAA36040B***" | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211259934 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG92ESAA36060A***" | 12 500 | 625 \$ |
| 211259949 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG92ESAA42060B***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212983252 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG92MSAA36040B***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212983628 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG92MSAA36060A***" | 12 100 | 605 \$ |
| 212984159 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG92MSAA42060B***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212984699 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG92MSAA48080B***" | 12 300 | 615 \$ |
| 211259857 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG95ESAA30026A***" | 12 500 | 625 \$ |
| 211259796 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG95ESAA30040A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211259808 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG95ESAA36040B***" | 12 100 | 605 \$ |
| 211259820 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG95ESAA36060A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 211259665 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG95ESUA36040B***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212988771 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG95MSUA36040B***" | 12 100 | 605 \$ |
| 212989263 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG95MSUA48060B***" | 12 100 | 605 \$ |
| 212985875 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG96MSAA30026A***" | 12 100 | 605 \$ |
| 212986273 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG96MSAA30040A***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212986657 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG96MSAA36040B***" | 12 100 | 605 \$ |
| 212986979 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG96MSAA36060A***" | 12 100 | 605 \$ |
| 212987497 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG96MSAA48080B***" | 12 300 | 615 \$ |
| 211259833 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG96VTAA30040A***" | 12 100 | 605 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211259763 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG96VTAA36040B***" | 12 300 | 615 \$ |
| 211259844 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG96VTAA36060A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211259873 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG96VTAA42060B***" | 12 300 | 615 \$ |
| 211259775 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG96VTAA48080B***" | 12 100 | 605 \$ |
| 212974615 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG96VTAB30040A***" | 12 100 | 605 \$ |
| 212975069 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG96VTAB36040B***" | 12 100 | 605 \$ |
| 212975377 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG96VTAB36060A***" | 12 100 | 605 \$ |
| 212975774 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**1917AL* | "PG96VTAB48080B***" | 12 100 | 605 \$ |
| 211260185 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2414AL* | "PG80ES(A,L)A36045A***" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260228 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2414AL* | "PG80ES(A,L)A36070A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212977720 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2414AL* | "PG80MS(A,L)A36045A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212978236 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2414AL* | "PG80MS(A,L)A36070A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260109 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2414AL* | "PG80VTLA36045A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260121 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2414AL* | "PG80VTLA36070A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 212970860 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2414AL* | "PG80VTLB36045A***" | 12 500 | 625 \$ |
| 211260215 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2414AL* | "PG92ESAA30040A***" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260202 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2414AL* | "PG92ESAA36060A***" | 12 600 | 630 \$ |
| 212983638 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2414AL* | "PG92MSAA36060A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260174 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2414AL* | "PG95ESAA30026A***" | 12 600 | 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211260123 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CAP**2414AL* | "PG95ESAA30040A***" | 12 500 | 625 \$ |
| 211260137 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CAP**2414AL* | "PG95ESAA36060A***" | 12 500 | 625 \$ |
| 212985885 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CAP**2414AL* | "PG96MSAA30026A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212986285 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CAP**2414AL* | "PG96MSAA30040A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 212986989 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CAP**2414AL* | "PG96MSAA36060A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 211260154 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CAP**2414AL* | "PG96VTAA30040A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 211260164 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CAP**2414AL* | "PG96VTAA36060A***" | 12 500 | 625 \$ |
| 212974628 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CAP**2414AL* | "PG96VTAB30040A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 212975388 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CAP**2414AL* | "PG96VTAB36060A***" | 12 200 | 610 \$ |
| 211260533 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "PG80ES(A,L)A36045A***" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260547 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "PG80ES(A,L)A36045B***" | 12 900 | 645 \$ |
| 211260624 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "PG80ES(A,L)A36070A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260561 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "PG80ES(A,L)A36070B***" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260375 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "PG80ESUA36040B***" | 12 700 | 635 \$ |
| 211260638 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "PG80ESUA48060B***" | 12 800 | 640 \$ |
| 212977732 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "PG80MS(A,L)A36045A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 212978248 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "PG80MS(A,L)A36070A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 212978754 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212979955 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212982386 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "PG80MSUA36040B***" | 12 400 | 620 \$ |
| 212981834 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "PG80MSUA60100C***" | 12 300 | 615 \$ |
| 211260388 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "PG80VTLA36045A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260400 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "PG80VTLA36070A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260430 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "PG80VTLA48070B***" | 12 200 | 610 \$ |
| 211260402 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "PG80VTLA48090B***" | 12 400 | 620 \$ |
| 212970872 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "PG80VTLB36045A***" | 12 500 | 625 \$ |
| 212971447 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "PG80VTLB48070B***" | 12 400 | 620 \$ |
| 212971913 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "PG80VTLB48090B***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260601 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "PG92ESAA30040A***" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260613 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "PG92ESAA36040B***" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260576 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "PG92ESAA36060A***" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260589 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "PG92ESAA42060B***" | 12 400 | 620 \$ |
| 212983263 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "PG92MSAA36040B***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212983648 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "PG92MSAA36060A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 212984171 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "PG92MSAA42060B***" | 12 400 | 620 \$ |
| 212984711 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "PG92MSAA48080B***" | 12 500 | 625 \$ |
| 211260506 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "PG95ESAA30026A***" | 12 700 | 635 \$ |
| 211260442 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "PG95ESAA30040A***" | 12 500 | 625 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211260455 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "PG95ESAA36040B***" | 12 300 | 615 \$ |
| 211260468 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "PG95ESAA36060A***" | 12 500 | 625 \$ |
| 211260318 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "PG95ESUA36040B***" | 12 400 | 620 \$ |
| 212988783 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "PG95MSUA36040B***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212989275 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "PG95MSUA48060B***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212985895 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "PG96MSAA30026A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212986297 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "PG96MSAA30040A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 212986669 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "PG96MSAA36040B***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212986999 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "PG96MSAA36060A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212987509 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "PG96MSAA48080B***" | 12 500 | 625 \$ |
| 211260482 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "PG96VTAA30040A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 211260405 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "PG96VTAA36040B***" | 12 500 | 625 \$ |
| 211260494 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "PG96VTAA36060A***" | 12 500 | 625 \$ |
| 211260521 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "PG96VTAA42060B***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260418 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "PG96VTAA48080B***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212974641 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "PG96VTAB30040A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212975080 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "PG96VTAB36040B***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212975399 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "PG96VTAB36060A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 213076385 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CAP**2417AL* | "PG96VTAB48060B***" | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212975787 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2417AL* | "PG96VTAB48080B***" | 12 300 | 615 \$ |
| 211260977 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG80ES(A,L)A36045A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260991 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG80ES(A,L)A36045B***" | 12 700 | 635 \$ |
| 211261103 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG80ES(A,L)A36070A***" | 12 100 | 605 \$ |
| 211261006 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG80ES(A,L)A36070B***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260814 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG80ESUA36040B***" | 12 500 | 625 \$ |
| 211261146 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG80ESUA48060B***" | 12 600 | 630 \$ |
| 212977744 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG80MS(A,L)A36045A***" | 12 100 | 605 \$ |
| 212978260 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG80MS(A,L)A36070A***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212978765 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 12 100 | 605 \$ |
| 212979967 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212982398 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG80MSUA36040B***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212981846 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG80MSUA60100C***" | 12 100 | 605 \$ |
| 211260829 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG80VTLA36045A***" | 12 200 | 610 \$ |
| 211260841 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG80VTLA36070A***" | 12 200 | 610 \$ |
| 211260872 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG80VTLA48070B***" | 12 000 | 600 \$ |
| 211260843 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG80VTLA48090B***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212970884 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG80VTLB36045A***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212971458 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG80VTLB48070B***" | 12 100 | 605 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212971917 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG80VTLB48090B***" | 12 100 | 605 \$ |
| 211261046 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG92ESAA30040A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211261059 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG92ESAA36040B***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211261020 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG92ESAA36060A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211261033 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG92ESAA42060B***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212983274 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG92MSAA36040B***" | 12 100 | 605 \$ |
| 212983658 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG92MSAA36060A***" | 12 000 | 600 \$ |
| 212984183 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG92MSAA42060B***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212984723 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG92MSAA48080B***" | 12 200 | 610 \$ |
| 211260950 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG95ESAA30026A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211260884 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG95ESAA30040A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 211260897 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG95ESAA36040B***" | 12 100 | 605 \$ |
| 211260911 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG95ESAA36060A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 211260758 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG95ESUA36040B***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212988795 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG95MSUA36040B***" | 12 000 | 600 \$ |
| 212989287 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG95MSUA48060B***" | 12 000 | 600 \$ |
| 212985905 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG96MSAA30026A***" | 12 100 | 605 \$ |
| 212986681 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG96MSAA36040B***" | 12 100 | 605 \$ |
| 212987009 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG96MSAA36060A***" | 12 000 | 600 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212987521 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG96MSAA48080B***" | 12 200 | 610 \$ |
| 211260926 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG96VTAA30040A***" | 12 100 | 605 \$ |
| 211260846 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG96VTAA36040B***" | 12 300 | 615 \$ |
| 211260938 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG96VTAA36060A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 211260965 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG96VTAA42060B***" | 12 200 | 610 \$ |
| 211260859 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG96VTAA48080B***" | 12 100 | 605 \$ |
| 212974654 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG96VTAB30040A***" | 12 100 | 605 \$ |
| 212975091 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG96VTAB36040B***" | 12 100 | 605 \$ |
| 212975410 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG96VTAB36060A***" | 12 000 | 600 \$ |
| 212975800 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**2517AL* | "PG96VTAB48080B***" | 12 000 | 600 \$ |
| 211261428 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3014AL* | "PG80ES(A,L)A36045A***" | 12 500 | 625 \$ |
| 211261495 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3014AL* | "PG80ES(A,L)A36070A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212977756 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3014AL* | "PG80MS(A,L)A36045A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212978272 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3014AL* | "PG80MS(A,L)A36070A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 211261298 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3014AL* | "PG80VTLA36045A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 211261318 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3014AL* | "PG80VTLA36070A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212970896 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3014AL* | "PG80VTLB36045A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211261473 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3014AL* | "PG92ESAA30040A***" | 12 500 | 625 \$ |
| 211261452 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3014AL* | "PG92ESAA36060A***" | 12 500 | 625 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212983668 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3014AL* | "PG92MSAA36060A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 211261406 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3014AL* | "PG95ESAA30026A***" | 12 500 | 625 \$ |
| 211261322 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3014AL* | "PG95ESAA30040A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211261344 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3014AL* | "PG95ESAA36060A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 212985915 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3014AL* | "PG96MSAA30026A***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212986309 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3014AL* | "PG96MSAA30040A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212987019 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3014AL* | "PG96MSAA36060A***" | 12 200 | 610 \$ |
| 211261366 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3014AL* | "PG96VTAA30040A***" | 12 200 | 610 \$ |
| 211261386 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3014AL* | "PG96VTAA36060A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 212974667 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3014AL* | "PG96VTAB30040A***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212975421 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3014AL* | "PG96VTAB36060A***" | 12 200 | 610 \$ |
| 211261994 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG80ES(A,L)A36045A***" | 12 500 | 625 \$ |
| 211262020 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG80ES(A,L)A36045B***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211262156 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG80ES(A,L)A36070A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 211262047 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG80ES(A,L)A36070B***" | 12 500 | 625 \$ |
| 211261737 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG80ESUA36040B***" | 12 700 | 635 \$ |
| 212977768 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG80MS(A,L)A36045A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212978284 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG80MS(A,L)A36070A***" | 12 100 | 605 \$ |
| 212978776 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212979979 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212982410 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG80MSUA36040B***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212981858 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG80MSUA60100C***" | 12 300 | 615 \$ |
| 211261760 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG80VTLA36045A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 211261779 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG80VTLA36070A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 211261826 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG80VTLA48070B***" | 12 200 | 610 \$ |
| 211261783 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG80VTLA48090B***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212971469 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG80VTLB48070B***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212971921 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG80VTLB48090B***" | 12 300 | 615 \$ |
| 211262114 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG92ESAA30040A***" | 12 500 | 625 \$ |
| 211262135 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG92ESAA36040B***" | 12 500 | 625 \$ |
| 211262070 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG92ESAA36060A***" | 12 500 | 625 \$ |
| 211262092 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG92ESAA42060B***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212983285 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG92MSAA36040B***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212983678 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG92MSAA36060A***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212984195 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG92MSAA42060B***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212984735 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG92MSAA48080B***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211261947 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG95ESAA30026A***" | 12 600 | 630 \$ |
| 211261841 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG95ESAA30040A***" | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211261860 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG95ESAA36040B***" | 12 200 | 610 \$ |
| 211261888 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG95ESAA36060A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211261644 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG95ESUA36040B***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212988807 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG95MSUA36040B***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212989299 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG95MSUA48060B***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212985925 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG96MSAA30026A***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212986321 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG96MSAA30040A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212986693 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG96MSAA36040B***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212987029 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG96MSAA36060A***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212987533 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG96MSAA48080B***" | 12 100 | 605 \$ |
| 211261915 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG96VTAA30040A***" | 12 200 | 610 \$ |
| 211261787 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG96VTAA36040B***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211261930 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG96VTAA36060A***" | 12 500 | 625 \$ |
| 211261973 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG96VTAA42060B***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211261808 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG96VTAA48080B***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212974680 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG96VTAB30040A***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212975102 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG96VTAB36040B***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212975432 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG96VTAB36060A***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212975813 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CAP**3017AL* | "PG96VTAB48080B***" | 12 200 | 610 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211262419 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*1814AL* | "PG80ES(A,L)A36045A***" | 12 600 | 630 \$ |
| 211262486 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*1814AL* | "PG80ES(A,L)A36070A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 212977780 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*1814AL* | "PG80MS(A,L)A36045A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 212978298 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*1814AL* | "PG80MS(A,L)A36070A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211262287 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*1814AL* | "PG80VTLA36045A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211262306 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*1814AL* | "PG80VTLA36070A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 212970908 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*1814AL* | "PG80VTLB36045A***" | 12 500 | 625 \$ |
| 211262464 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*1814AL* | "PG92ESAA30040A***" | 12 600 | 630 \$ |
| 211262443 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*1814AL* | "PG92ESAA36060A***" | 12 600 | 630 \$ |
| 212983688 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*1814AL* | "PG92MSAA36060A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211262397 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*1814AL* | "PG95ESAA30026A***" | 12 700 | 635 \$ |
| 211262310 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*1814AL* | "PG95ESAA30040A***" | 12 500 | 625 \$ |
| 211262332 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*1814AL* | "PG95ESAA36060A***" | 12 500 | 625 \$ |
| 212985935 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*1814AL* | "PG96MSAA30026A***" | 12 500 | 625 \$ |
| 212986333 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*1814AL* | "PG96MSAA30040A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 212987039 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*1814AL* | "PG96MSAA36060A***" | 12 500 | 625 \$ |
| 211262356 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*1814AL* | "PG96VTAA30040A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 211262376 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*1814AL* | "PG96VTAA36060A***" | 12 500 | 625 \$ |
| 212974693 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*1814AL* | "PG96VTAB30040A***" | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212975443 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*1814AL* | "PG96VTAB36060A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211262697 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2414AL* | "PG80ES(A,L)A36045A***" | 12 600 | 630 \$ |
| 211262766 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2414AL* | "PG80ES(A,L)A36070A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 212977792 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2414AL* | "PG80MS(A,L)A36045A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 212978310 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2414AL* | "PG80MS(A,L)A36070A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211262564 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2414AL* | "PG80VTLA36045A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211262584 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2414AL* | "PG80VTLA36070A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 212970920 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2414AL* | "PG80VTLB36045A***" | 12 500 | 625 \$ |
| 211262743 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2414AL* | "PG92ESAA30040A***" | 12 600 | 630 \$ |
| 211262721 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2414AL* | "PG92ESAA36060A***" | 12 600 | 630 \$ |
| 212983698 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2414AL* | "PG92MSAA36060A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211262675 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2414AL* | "PG95ESAA30026A***" | 12 700 | 635 \$ |
| 211262589 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2414AL* | "PG95ESAA30040A***" | 12 500 | 625 \$ |
| 211262611 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2414AL* | "PG95ESAA36060A***" | 12 500 | 625 \$ |
| 212985945 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2414AL* | "PG96MSAA30026A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212986345 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2414AL* | "PG96MSAA30040A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 212987049 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2414AL* | "PG96MSAA36060A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 211262634 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2414AL* | "PG96VTAA30040A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 211262655 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2414AL* | "PG96VTAA36060A***" | 12 500 | 625 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212974706 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "PG96VTAB30040A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 212975454 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CNPV*2414AL* | "PG96VTAB36060A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211263293 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG80ES(A,L)A36045A***" | 12 600 | 630 \$ |
| 211263318 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG80ES(A,L)A36045B***" | 12 900 | 645 \$ |
| 211263482 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG80ES(A,L)A36070A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211263343 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG80ES(A,L)A36070B***" | 12 600 | 630 \$ |
| 211263029 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG80ESUA36040B***" | 12 700 | 635 \$ |
| 211263507 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG80ESUA48060B***" | 12 800 | 640 \$ |
| 212977804 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG80MS(A,L)A36045A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 212978322 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG80MS(A,L)A36070A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 212978787 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212979991 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 12 400 | 620 \$ |
| 212982422 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG80MSUA36040B***" | 12 400 | 620 \$ |
| 212981870 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG80MSUA60100C***" | 12 600 | 630 \$ |
| 211263050 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG80VTLA36045A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211263070 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG80VTLA36070A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211263119 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG80VTLA48070B***" | 12 300 | 615 \$ |
| 211263074 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG80VTLA48090B***" | 12 400 | 620 \$ |
| 212970932 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG80VTLB36045A***" | 12 500 | 625 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212971480 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG80VTLB48070B***" | 12 400 | 620 \$ |
| 212971925 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG80VTLB48090B***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211263436 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG92ESAA30040A***" | 12 600 | 630 \$ |
| 211263459 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG92ESAA36040B***" | 12 600 | 630 \$ |
| 211263368 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG92ESAA36060A***" | 12 600 | 630 \$ |
| 211263390 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG92ESAA42060B***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211263413 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG92ESAA48080B***" | 12 900 | 645 \$ |
| 212983296 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG92MSAA36040B***" | 12 400 | 620 \$ |
| 212983708 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG92MSAA36060A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 212984207 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG92MSAA42060B***" | 12 400 | 620 \$ |
| 212984747 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG92MSAA48080B***" | 12 500 | 625 \$ |
| 211263246 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG95ESAA30026A***" | 12 700 | 635 \$ |
| 211263137 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG95ESAA30040A***" | 12 500 | 625 \$ |
| 211263158 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG95ESAA36040B***" | 12 300 | 615 \$ |
| 211263180 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG95ESAA36060A***" | 12 500 | 625 \$ |
| 211262914 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG95ESUA36040B***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211263007 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG95ESUA48060B***" | 12 900 | 645 \$ |
| 212988819 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG95MSUA36040B***" | 12 500 | 625 \$ |
| 212989311 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG95MSUA48060B***" | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212985955 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG96MSAA30026A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212986357 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG96MSAA30040A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 212986705 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG96MSAA36040B***" | 12 500 | 625 \$ |
| 212987059 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG96MSAA36060A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212987545 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG96MSAA48080B***" | 12 500 | 625 \$ |
| 211263205 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG96VTAA30040A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 211263078 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG96VTAA36040B***" | 12 500 | 625 \$ |
| 211263226 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG96VTAA36060A***" | 12 500 | 625 \$ |
| 211263272 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG96VTAA42060B***" | 12 500 | 625 \$ |
| 211263100 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG96VTAA48080B***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212974719 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG96VTAB30040A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 212975113 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG96VTAB36040B***" | 12 500 | 625 \$ |
| 212975465 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG96VTAB36060A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 212975826 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*2417AL* | "PG96VTAB48080B***" | 12 500 | 625 \$ |
| 211263779 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3014AL* | "PG80ES(A,L)A36045A***" | 12 500 | 625 \$ |
| 211263848 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3014AL* | "PG80ES(A,L)A36070A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212977816 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3014AL* | "PG80MS(A,L)A36045A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212978334 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3014AL* | "PG80MS(A,L)A36070A***" | 12 200 | 610 \$ |
| 211263642 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3014AL* | "PG80VTLA36045A***" | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211263663 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3014AL* | "PG80VTLA36070A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212970944 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3014AL* | "PG80VTLB36045A***" | 12 200 | 610 \$ |
| 211263825 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3014AL* | "PG92ESAA30040A***" | 12 500 | 625 \$ |
| 211263804 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3014AL* | "PG92ESAA36060A***" | 12 500 | 625 \$ |
| 212983719 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3014AL* | "PG92MSAA36060A***" | 12 200 | 610 \$ |
| 211263756 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3014AL* | "PG95ESAA30026A***" | 12 500 | 625 \$ |
| 211263667 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3014AL* | "PG95ESAA30040A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211263690 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3014AL* | "PG95ESAA36060A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 212985965 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3014AL* | "PG96MSAA30026A***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212986369 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3014AL* | "PG96MSAA30040A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212987069 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3014AL* | "PG96MSAA36060A***" | 12 200 | 610 \$ |
| 211263715 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3014AL* | "PG96VTAA30040A***" | 12 200 | 610 \$ |
| 211263736 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3014AL* | "PG96VTAA36060A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 212974732 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3014AL* | "PG96VTAB30040A***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212975476 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3014AL* | "PG96VTAB36060A***" | 12 200 | 610 \$ |
| 211264467 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80ES(A,L)A36045A***" | 12 500 | 625 \$ |
| 211264491 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80ES(A,L)A36045B***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211264627 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80ES(A,L)A36070A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 211264515 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80ES(A,L)A36070B***" | 12 500 | 625 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211264083 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80ESUA36040B***" | 12 700 | 635 \$ |
| 211264652 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80ESUA48060B***" | 12 700 | 635 \$ |
| 212977828 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80MS(A,L)A36045A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212978346 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80MS(A,L)A36070A***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212978798 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212980003 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212982434 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80MSUA36040B***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212981882 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80MSUA60100C***" | 12 300 | 615 \$ |
| 211264105 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80VTLA36045A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 211264125 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80VTLA36070A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 211264199 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80VTLA48070B***" | 12 200 | 610 \$ |
| 211264130 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80VTLA48090B***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212970956 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80VTLB36045A***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212971491 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80VTLB48070B***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212971929 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80VTLB48090B***" | 12 300 | 615 \$ |
| 211264584 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG92ESAA30040A***" | 12 500 | 625 \$ |
| 211264605 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG92ESAA36040B***" | 12 500 | 625 \$ |
| 211264539 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG92ESAA36060A***" | 12 500 | 625 \$ |
| 211264561 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG92ESAA42060B***" | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212983307 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG92MSAA36040B***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212983729 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG92MSAA36060A***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212984219 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG92MSAA42060B***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212984759 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG92MSAA48080B***" | 12 100 | 605 \$ |
| 211264423 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG95ESAA30026A***" | 12 600 | 630 \$ |
| 211264233 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG95ESAA30040A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211264267 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG95ESAA36040B***" | 12 200 | 610 \$ |
| 211264300 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG95ESAA36060A***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211264000 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG95ESUA36040B***" | 12 400 | 620 \$ |
| 212988831 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG95MSUA36040B***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212989323 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG95MSUA48060B***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212985975 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG96MSAA30026A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212986381 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG96MSAA30040A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212986717 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG96MSAA36040B***" | 12 300 | 615 \$ |
| 212987079 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG96MSAA36060A***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212987557 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG96MSAA48080B***" | 12 200 | 610 \$ |
| 211264360 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG96VTAA30040A***" | 12 300 | 615 \$ |
| 211264135 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG96VTAA36040B***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211264401 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG96VTAA36060A***" | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211264447 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG96VTAA42060B***" | 12 400 | 620 \$ |
| 211264167 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG96VTAA48080B***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212974745 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG96VTAB30040A***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212975124 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG96VTAB36040B***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212975487 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG96VTAB36060A***" | 12 200 | 610 \$ |
| 212975839 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | CNPV*3017AL* | "PG96VTAB48080B***" | 12 200 | 610 \$ |
| 211264758 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | FB4CNF018L | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264780 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | FB4CNF024L | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264801 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | FB4CNP018L | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264826 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | FB4CNP024L | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264833 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | FB4CNP025L | | 12 100 | 605 \$ |
| 211264732 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | FJ4DN*A18L* | | 12 700 | 635 \$ |
| 211257334 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | FJ4DN*B24L* | | 12 800 | 640 \$ |
| 211264966 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | FM(C,U)4Z18**AL* | | 12 500 | 625 \$ |
| 211264988 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | FM(C,U)4Z24**AL* | | 12 500 | 625 \$ |
| 211265010 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | FM(C,U)4Z30**AL* | | 12 400 | 620 \$ |
| 211719727 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | FMA4P18**AL* | | 12 700 | 635 \$ |
| 211264923 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | FMA4X18**AL* | | 12 400 | 620 \$ |
| 211264944 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | FMA4X24**AL* | | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211265031 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | FV4CNF002L | | 12 400 | 620 \$ |
| 211264734 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | PF4MN*A18L* | | 12 700 | 635 \$ |
| 211257335 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | PF4MN*B24L* | | 12 800 | 640 \$ |
| 211264857 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | PF4MNB019L | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264879 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | PF4MNB025L | | 12 400 | 620 \$ |
| 211264901 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | PF4MNB031L | | 12 400 | 620 \$ |
| 211264804 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | PF4MNP018L* | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264835 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ18AB3* | PF4MNP025L* | | 12 100 | 605 \$ |
| 212977336 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2414AL* | "PG80MS(A,L)A36045A***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212970968 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2414AL* | "PG80VTLB36045A***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983318 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2414AL* | "PG92MSAA36060A***" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212985625 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2414AL* | "PG96MSAA30026A***" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212985985 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2414AL* | "PG96MSAA30040A***" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986729 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2414AL* | "PG96MSAA36060A***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974758 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2414AL* | "PG96VTAB30040A***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975498 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2414AL* | "PG96VTAB36060A***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212977348 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "PG80MS(A,L)A36045A***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212978358 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212979523 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212978821 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "PG80MS(A,L)A48070B***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212981930 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "PG80MSUA36040B***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212981366 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "PG80MSUA60100C***" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212970980 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "PG80VTLB36045A***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971502 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "PG80VTLB48070B***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971933 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "PG80VTLB48090B***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983010 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "PG92MSAA36040B***" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983328 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "PG92MSAA36060A***" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983739 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "PG92MSAA42060B***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212984255 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "PG92MSAA48080B***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988423 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "PG95MSUA36040B***" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212988843 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "PG95MSUA48060B***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212985635 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "PG96MSAA30026A***" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212985997 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "PG96MSAA30040A***" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986393 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "PG96MSAA36040B***" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986739 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "PG96MSAA36060A***" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212987089 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "PG96MSAA48080B***" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212974771 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "PG96VTAB30040A***" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975135 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "PG96VTAB36040B***" | 20 200 | 1 010 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212975509 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "PG96VTAB36060A***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975852 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2417AL* | "PG96VTAB48080B***" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212977360 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "PG80MS(A,L)A36045A***" | 19 700 | 985 \$ |
| 212978369 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 19 700 | 985 \$ |
| 212979535 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 19 600 | 980 \$ |
| 212978833 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "PG80MS(A,L)A48070B***" | 19 600 | 980 \$ |
| 212981942 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "PG80MSUA36040B***" | 19 600 | 980 \$ |
| 212981378 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "PG80MSUA60100C***" | 19 700 | 985 \$ |
| 212970992 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "PG80VTLB36045A***" | 19 500 | 975 \$ |
| 212971513 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "PG80VTLB48070B***" | 19 600 | 980 \$ |
| 212971937 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "PG80VTLB48090B***" | 19 700 | 985 \$ |
| 212983021 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "PG92MSAA36040B***" | 19 700 | 985 \$ |
| 212983338 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "PG92MSAA36060A***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212983751 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "PG92MSAA42060B***" | 19 600 | 980 \$ |
| 212984267 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "PG92MSAA48080B***" | 19 500 | 975 \$ |
| 212988435 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "PG95MSUA36040B***" | 19 700 | 985 \$ |
| 212988855 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "PG95MSUA48060B***" | 19 600 | 980 \$ |
| 212985645 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "PG96MSAA30026A***" | 19 700 | 985 \$ |
| 212986009 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "PG96MSAA30040A***" | 19 700 | 985 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212986405 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "PG96MSAA36040B***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212986749 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "PG96MSAA36060A***" | 19 700 | 985 \$ |
| 212987101 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "PG96MSAA48080B***" | 19 700 | 985 \$ |
| 212974784 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "PG96VTAB30040A***" | 19 700 | 985 \$ |
| 212975146 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "PG96VTAB36040B***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212975520 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "PG96VTAB36060A***" | 19 600 | 980 \$ |
| 212975865 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**2517AL* | "PG96VTAB48080B***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212977372 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3014AL* | "PG80MS(A,L)A36045A***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212971004 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3014AL* | "PG80VTLB36045A***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212983348 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3014AL* | "PG92MSAA36060A***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212985655 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3014AL* | "PG96MSAA30026A***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986021 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3014AL* | "PG96MSAA30040A***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986759 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3014AL* | "PG96MSAA36060A***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974797 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3014AL* | "PG96VTAB30040A***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975531 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3014AL* | "PG96VTAB36060A***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212977384 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "PG80MS(A,L)A36045A***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212977888 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "PG80MS(A,L)A36070A***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212978380 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212979547 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 19 900 | 995 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212978845 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "PG80MS(A,L)A48070B***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212981954 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "PG80MSUA36040B***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212981390 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "PG80MSUA60100C***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971016 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "PG80VTLB36045A***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212971524 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "PG80VTLB48070B***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971941 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "PG80VTLB48090B***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212983032 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "PG92MSAA36040B***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983358 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "PG92MSAA36060A***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983763 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "PG92MSAA42060B***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212984279 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "PG92MSAA48080B***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212988447 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "PG95MSUA36040B***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988867 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "PG95MSUA48060B***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212985665 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "PG96MSAA30026A***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212986033 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "PG96MSAA30040A***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986417 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "PG96MSAA36040B***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986769 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "PG96MSAA36060A***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987113 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "PG96MSAA48080B***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974810 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "PG96VTAB30040A***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975157 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "PG96VTAB36040B***" | 19 900 | 995 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212975542 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "PG96VTAB36060A***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212975878 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3017AL* | "PG96VTAB48080B***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212977900 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "PG80MS(A,L)A36070A***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212978391 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212979559 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212978857 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "PG80MS(A,L)A48070B***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212981966 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "PG80MSUA36040B***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212981402 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "PG80MSUA60100C***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212971028 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "PG80VTLB36045A***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212971535 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "PG80VTLB48070B***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212971945 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "PG80VTLB48090B***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212983043 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "PG92MSAA36040B***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983368 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "PG92MSAA36060A***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983775 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "PG92MSAA42060B***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212984291 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "PG92MSAA48080B***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212988459 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "PG95MSUA36040B***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988879 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "PG95MSUA48060B***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212985675 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "PG96MSAA30026A***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212986045 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "PG96MSAA30040A***" | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212986429 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "PG96MSAA36040B***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986779 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "PG96MSAA36060A***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212987125 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "PG96MSAA48080B***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974823 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "PG96VTAB30040A***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212975168 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "PG96VTAB36040B***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212975553 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "PG96VTAB36060A***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212975891 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3617AL* | "PG96VTAB48080B***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212978402 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212979571 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212978869 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "PG80MS(A,L)A48070B***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212979323 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "PG80MS(A,L)A48070C***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212980070 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "PG80MS(A,L)A48090C***" | 19 700 | 985 \$ |
| 212980367 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "PG80MS(A,L)A60090C***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212980768 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "PG80MS(A,L)A60110C***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212981978 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "PG80MSUA36040B***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212982506 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "PG80MSUA48060B***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212981414 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "PG80MSUA60100C***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212971546 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "PG80VTLB48070B***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212971949 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "PG80VTLB48090B***" | 19 800 | 990 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212972089 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "PG80VTLB60090C***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212972364 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "PG80VTLB66110C***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983054 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "PG92MSAA36040B***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983787 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "PG92MSAA42060B***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212984303 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "PG92MSAA48080B***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212984841 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "PG92MSAA60080C***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212985133 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "PG92MSAA60100C***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212988471 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "PG95MSUA36040B***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212988891 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "PG95MSUA48060B***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212989395 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "PG95MSUA60080C***" | 19 900 | 995 \$ |
| 213075726 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "PG95MSUA60100C***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986441 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "PG96MSAA36040B***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987137 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "PG96MSAA48080B***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212987641 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "PG96MSAA60080C***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212975179 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "PG96VTAB36040B***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212975904 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "PG96VTAB48080B***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212976347 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "PG96VTAB60080C***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212976626 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3621AL* | "PG96VTAB60100C***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212977912 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "PG80MS(A,L)A36070A***" | 19 600 | 980 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212978413 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 19 700 | 985 \$ |
| 212979583 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 19 600 | 980 \$ |
| 212978881 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "PG80MS(A,L)A48070B***" | 19 700 | 985 \$ |
| 212981990 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "PG80MSUA36040B***" | 19 600 | 980 \$ |
| 212981426 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "PG80MSUA60100C***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212971040 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "PG80VTLB36045A***" | 19 700 | 985 \$ |
| 212971557 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "PG80VTLB48070B***" | 19 700 | 985 \$ |
| 212971953 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "PG80VTLB48090B***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212983065 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "PG92MSAA36040B***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212983378 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "PG92MSAA36060A***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212983799 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "PG92MSAA42060B***" | 19 700 | 985 \$ |
| 212984315 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "PG92MSAA48080B***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212988483 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "PG95MSUA36040B***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212988903 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "PG95MSUA48060B***" | 19 700 | 985 \$ |
| 212985685 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "PG96MSAA30026A***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212986057 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "PG96MSAA30040A***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212986453 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "PG96MSAA36040B***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986789 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "PG96MSAA36060A***" | 19 700 | 985 \$ |
| 212987149 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "PG96MSAA48080B***" | 19 800 | 990 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212974836 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "PG96VTAB30040A***" | 19 700 | 985 \$ |
| 212975190 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "PG96VTAB36040B***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212975564 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "PG96VTAB36060A***" | 19 700 | 985 \$ |
| 212975917 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3717AL* | "PG96VTAB48080B***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212978424 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 19 600 | 980 \$ |
| 212979595 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 19 500 | 975 \$ |
| 212978893 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "PG80MS(A,L)A48070B***" | 19 500 | 975 \$ |
| 212979333 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "PG80MS(A,L)A48070C***" | 19 600 | 980 \$ |
| 212980081 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "PG80MS(A,L)A48090C***" | 19 600 | 980 \$ |
| 212980378 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "PG80MS(A,L)A60090C***" | 19 400 | 970 \$ |
| 212980780 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "PG80MS(A,L)A60110C***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212982002 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "PG80MSUA36040B***" | 19 500 | 975 \$ |
| 212982518 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "PG80MSUA48060B***" | 19 400 | 970 \$ |
| 212981438 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "PG80MSUA60100C***" | 19 700 | 985 \$ |
| 212971568 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "PG80VTLB48070B***" | 19 600 | 980 \$ |
| 212971957 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "PG80VTLB48090B***" | 19 400 | 970 \$ |
| 212972100 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "PG80VTLB60090C***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212972376 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "PG80VTLB66110C***" | 19 600 | 980 \$ |
| 212983076 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "PG92MSAA36040B***" | 19 700 | 985 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212983811 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "PG92MSAA42060B***" | 19 500 | 975 \$ |
| 212984327 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "PG92MSAA48080B***" | 19 400 | 970 \$ |
| 212984851 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "PG92MSAA60080C***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212985145 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "PG92MSAA60100C***" | 19 500 | 975 \$ |
| 212988495 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "PG95MSUA36040B***" | 19 600 | 980 \$ |
| 212988915 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "PG95MSUA48060B***" | 19 500 | 975 \$ |
| 212989407 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "PG95MSUA60080C***" | 19 400 | 970 \$ |
| 213075741 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "PG95MSUA60100C***" | 19 600 | 980 \$ |
| 212986465 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "PG96MSAA36040B***" | 19 600 | 980 \$ |
| 212987161 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "PG96MSAA48080B***" | 19 600 | 980 \$ |
| 212987653 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "PG96MSAA60080C***" | 19 500 | 975 \$ |
| 212975201 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "PG96VTAB36040B***" | 19 700 | 985 \$ |
| 212975930 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "PG96VTAB48080B***" | 19 700 | 985 \$ |
| 212976362 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "PG96VTAB60080C***" | 19 600 | 980 \$ |
| 212976639 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CAP**3721AL* | "PG96VTAB60100C***" | 19 400 | 970 \$ |
| 212977924 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2414AL* | "PG80MS(A,L)A36070A***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971052 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2414AL* | "PG80VTLB36045A***" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983388 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2414AL* | "PG92MSAA36060A***" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212985695 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2414AL* | "PG96MSAA30026A***" | 20 200 | 1 010 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212986069 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2414AL* | "PG96MSAA30040A***" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986799 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2414AL* | "PG96MSAA36060A***" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212974849 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2414AL* | "PG96VTAB30040A***" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975575 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2414AL* | "PG96VTAB36060A***" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212977936 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "PG80MS(A,L)A36070A***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212978435 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212979607 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212978905 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "PG80MS(A,L)A48070B***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212982014 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "PG80MSUA36040B***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212981450 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "PG80MSUA60100C***" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212971064 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "PG80VTLB36045A***" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212971579 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "PG80VTLB48070B***" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212971961 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "PG80VTLB48090B***" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983087 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "PG92MSAA36040B***" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983398 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "PG92MSAA36060A***" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983823 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "PG92MSAA42060B***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212984339 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "PG92MSAA48080B***" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212988507 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "PG95MSUA36040B***" | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212988927 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "PG95MSUA48060B***" | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212985705 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "PG96MSAA30026A*** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986081 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "PG96MSAA30040A*** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986477 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "PG96MSAA36040B*** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 212986809 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "PG96MSAA36060A*** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212987173 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "PG96MSAA48080B*** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212974862 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "PG96VTAB30040A*** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975212 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "PG96VTAB36040B*** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975586 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "PG96VTAB36060A*** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975943 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*2417AL* | "PG96VTAB48080B*** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212977948 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3014AL* | "PG80MS(A,L)A36070A*** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971076 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3014AL* | "PG80VTLB36045A*** | 19 800 | 990 \$ |
| 212983408 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3014AL* | "PG92MSAA36060A*** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212985715 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3014AL* | "PG96MSAA30026A*** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986093 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3014AL* | "PG96MSAA30040A*** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986819 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3014AL* | "PG96MSAA36060A*** | 19 900 | 995 \$ |
| 212974875 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3014AL* | "PG96VTAB30040A*** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975597 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3014AL* | "PG96VTAB36060A*** | 19 900 | 995 \$ |
| 212977960 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "PG80MS(A,L)A36070A*** | 19 900 | 995 \$ |
| 212978446 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "PG80MS(A,L)A36070B*** | 19 800 | 990 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212979619 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "PG80MS(A,L)A42090B*** | 19 900 | 995 \$ |
| 212978917 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "PG80MS(A,L)A48070B*** | 19 900 | 995 \$ |
| 212982026 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "PG80MSUA36040B*** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981462 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "PG80MSUA60100C*** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971088 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "PG80VTLB36045A*** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971590 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "PG80VTLB48070B*** | 19 900 | 995 \$ |
| 212971965 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "PG80VTLB48090B*** | 19 800 | 990 \$ |
| 212983098 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "PG92MSAA36040B*** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983418 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "PG92MSAA36060A*** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983835 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "PG92MSAA42060B*** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984351 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "PG92MSAA48080B*** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988519 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "PG95MSUA36040B*** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988939 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "PG95MSUA48060B*** | 19 900 | 995 \$ |
| 212985725 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "PG96MSAA30026A*** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986105 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "PG96MSAA30040A*** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986489 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "PG96MSAA36040B*** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986829 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "PG96MSAA36060A*** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987185 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "PG96MSAA48080B*** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974888 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "PG96VTAB30040A*** | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212975223 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "PG96VTAB36040B***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212975608 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "PG96VTAB36060A***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212975956 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3017AL* | "PG96VTAB48080B***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212977972 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "PG80MS(A,L)A36070A***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212978457 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212979631 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212978929 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "PG80MS(A,L)A48070B***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212982038 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "PG80MSUA36040B***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212981474 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "PG80MSUA60100C***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971100 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "PG80VTLB36045A***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212971601 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "PG80VTLB48070B***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212971969 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "PG80VTLB48090B***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212983109 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "PG92MSAA36040B***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983428 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "PG92MSAA36060A***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983847 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "PG92MSAA42060B***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212984363 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "PG92MSAA48080B***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212988531 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "PG95MSUA36040B***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988951 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "PG95MSUA48060B***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212985735 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "PG96MSAA30026A***" | 19 900 | 995 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212986117 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "PG96MSAA30040A***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986501 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "PG96MSAA36040B***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986839 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "PG96MSAA36060A***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987197 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "PG96MSAA48080B***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974901 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "PG96VTAB30040A***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975234 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "PG96VTAB36040B***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212975619 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "PG96VTAB36060A***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212975969 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3617AL* | "PG96VTAB48080B***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212978468 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212979643 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212978941 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "PG80MS(A,L)A48070B***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212979343 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "PG80MS(A,L)A48070C***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212980092 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "PG80MS(A,L)A48090C***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212980389 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "PG80MS(A,L)A60090C***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212980792 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "PG80MS(A,L)A60110C***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212982050 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "PG80MSUA36040B***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212982530 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "PG80MSUA48060B***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212981486 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "PG80MSUA60100C***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212971612 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "PG80VTLB48070B***" | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212971973 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "PG80VTLB48090B***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212972111 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "PG80VTLB60090C***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212972388 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "PG80VTLB66110C***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983120 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "PG92MSAA36040B***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983859 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "PG92MSAA42060B***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212984375 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "PG92MSAA48080B***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212984861 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "PG92MSAA60080C***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212985157 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "PG92MSAA60100C***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212988543 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "PG95MSUA36040B***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988963 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "PG95MSUA48060B***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212989419 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "PG95MSUA60080C***" | 19 900 | 995 \$ |
| 213075756 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "PG95MSUA60100C***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986513 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "PG96MSAA36040B***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987209 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "PG96MSAA48080B***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987665 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "PG96MSAA60080C***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212975245 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "PG96VTAB36040B***" | 19 900 | 995 \$ |
| 212975982 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "PG96VTAB48080B***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212976376 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "PG96VTAB60080C***" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212976652 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AA3* | CNPV*3621AL* | "PG96VTAB60100C***" | 19 800 | 990 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211240320 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "PG80ES(A,L)A36045A***" | 19 600 | 980 \$ |
| 211240354 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "PG80ES(A,L)A36070A***" | 19 400 | 970 \$ |
| 212977564 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "PG80MS(A,L)A36045A***" | 19 400 | 970 \$ |
| 212978080 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "PG80MS(A,L)A36070A***" | 19 300 | 965 \$ |
| 211240255 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "PG80VTLA36045A***" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240265 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "PG80VTLA36070A***" | 19 400 | 970 \$ |
| 212971112 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "PG80VTLB36045A***" | 19 300 | 965 \$ |
| 211240343 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "PG92ESAA30040A***" | 19 700 | 985 \$ |
| 211240332 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "PG92ESAA36060A***" | 19 600 | 980 \$ |
| 212983508 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "PG92MSAA36060A***" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240309 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "PG95ESAA30026A***" | 19 800 | 990 \$ |
| 211240267 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "PG95ESAA30040A***" | 19 700 | 985 \$ |
| 211240278 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "PG95ESAA36060A***" | 19 600 | 980 \$ |
| 212985755 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "PG96MSAA30026A***" | 19 500 | 975 \$ |
| 212986129 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "PG96MSAA30040A***" | 19 500 | 975 \$ |
| 212986859 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "PG96MSAA36060A***" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240289 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "PG96VTAA30040A***" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240299 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "PG96VTAA36060A***" | 19 300 | 965 \$ |
| 212974914 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "PG96VTAB30040A***" | 19 500 | 975 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212975630 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2414AL* | "PG96VTAB36060A***" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240627 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG80ES(A,L)A36045A***" | 19 600 | 980 \$ |
| 211240639 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG80ES(A,L)A36045B***" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240752 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG80ES(A,L)A36070A***" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240651 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG80ES(A,L)A36070B***" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240663 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG80ES(A,L)A42090B***" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240440 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG80ES(A,L)A48070B***" | 19 700 | 985 \$ |
| 211240498 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG80ESUA36040B***" | 19 300 | 965 \$ |
| 211240764 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG80ESUA48060B***" | 19 600 | 980 \$ |
| 212977576 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG80MS(A,L)A36045A***" | 19 400 | 970 \$ |
| 212978092 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG80MS(A,L)A36070A***" | 19 400 | 970 \$ |
| 212978622 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 19 400 | 970 \$ |
| 212979811 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 19 400 | 970 \$ |
| 212979121 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG80MS(A,L)A48070B***" | 19 400 | 970 \$ |
| 212982242 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG80MSUA36040B***" | 19 400 | 970 \$ |
| 212981690 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG80MSUA60100C***" | 19 500 | 975 \$ |
| 211240509 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG80VTLA36045A***" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240519 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG80VTLA36070A***" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240543 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG80VTLA48070B***" | 19 300 | 965 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211240521 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG80VTLA48090B***" | 19 300 | 965 \$ |
| 212971124 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG80VTLB36045A***" | 19 300 | 965 \$ |
| 212971623 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG80VTLB48070B***" | 19 400 | 970 \$ |
| 212971977 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG80VTLB48090B***" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240730 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG92ESAA30040A***" | 19 700 | 985 \$ |
| 211240741 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG92ESAA36040B***" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240675 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG92ESAA36060A***" | 19 200 | 960 \$ |
| 211240686 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG92ESAA42060B***" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240697 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG92ESAA48080B***" | 19 400 | 970 \$ |
| 212983131 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG92MSAA36040B***" | 19 500 | 975 \$ |
| 212983518 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG92MSAA36060A***" | 19 500 | 975 \$ |
| 212984027 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG92MSAA42060B***" | 19 400 | 970 \$ |
| 212984567 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG92MSAA48080B***" | 19 300 | 965 \$ |
| 211240606 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG95ESAA30026A***" | 19 800 | 990 \$ |
| 211240553 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG95ESAA30040A***" | 19 700 | 985 \$ |
| 211240564 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG95ESAA36040B***" | 19 700 | 985 \$ |
| 211240575 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG95ESAA36060A***" | 19 600 | 980 \$ |
| 211240708 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG95ESAA42060B***" | 19 600 | 980 \$ |
| 211240719 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG95ESAA48080B***" | 19 700 | 985 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211240429 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG95ESUA36040B***" | 19 300 | 965 \$ |
| 211240487 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG95ESUA48060B***" | 19 400 | 970 \$ |
| 212988639 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG95MSUA36040B***" | 19 500 | 975 \$ |
| 212989131 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG95MSUA48060B***" | 19 400 | 970 \$ |
| 212985765 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG96MSAA30026A***" | 19 500 | 975 \$ |
| 212986141 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG96MSAA30040A***" | 19 500 | 975 \$ |
| 212986525 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG96MSAA36040B***" | 19 500 | 975 \$ |
| 212986869 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG96MSAA36060A***" | 19 400 | 970 \$ |
| 212987365 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG96MSAA48080B***" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240586 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG96VTAA30040A***" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240523 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG96VTAA36040B***" | 19 300 | 965 \$ |
| 211240596 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG96VTAA36060A***" | 19 300 | 965 \$ |
| 211240617 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG96VTAA42060B***" | 19 400 | 970 \$ |
| 211240533 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG96VTAA48080B***" | 19 400 | 970 \$ |
| 212974927 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG96VTAB30040A***" | 19 500 | 975 \$ |
| 212975641 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG96VTAB36060A***" | 19 400 | 970 \$ |
| 212975995 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2417AL* | "PG96VTAB48080B***" | 19 500 | 975 \$ |
| 211241063 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG80ES(A,L)A36045A***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241075 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG80ES(A,L)A36045B***" | 18 800 | 940 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211241188 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG80ES(A,L)A36070A***" | 18 900 | 945 \$ |
| 211241087 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG80ES(A,L)A36070B***" | 18 900 | 945 \$ |
| 211241099 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG80ES(A,L)A42090B***" | 18 900 | 945 \$ |
| 211240934 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG80ESUA36040B***" | 18 600 | 930 \$ |
| 211241200 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG80ESUA48060B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212977588 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG80MS(A,L)A36045A***" | 18 700 | 935 \$ |
| 212978104 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG80MS(A,L)A36070A***" | 18 600 | 930 \$ |
| 212978633 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 18 600 | 930 \$ |
| 212979823 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 18 600 | 930 \$ |
| 212979133 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG80MS(A,L)A48070B***" | 18 700 | 935 \$ |
| 212982254 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG80MSUA36040B***" | 18 600 | 930 \$ |
| 212981702 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG80MSUA60100C***" | 18 700 | 935 \$ |
| 211240945 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG80VTLA36045A***" | 18 800 | 940 \$ |
| 211240955 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG80VTLA36070A***" | 18 900 | 945 \$ |
| 211240979 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG80VTLA48070B***" | 18 800 | 940 \$ |
| 211240957 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG80VTLA48090B***" | 18 600 | 930 \$ |
| 212971136 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG80VTLB36045A***" | 18 500 | 925 \$ |
| 212971634 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG80VTLB48070B***" | 18 600 | 930 \$ |
| 212971981 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG80VTLB48090B***" | 18 700 | 935 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211241166 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG92ESAA30040A*** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241177 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG92ESAA36040B*** | 18 800 | 940 \$ |
| 211241111 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG92ESAA36060A*** | 18 500 | 925 \$ |
| 211241122 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG92ESAA42060B*** | 18 800 | 940 \$ |
| 211241133 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG92ESAA48080B*** | 18 800 | 940 \$ |
| 212983142 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG92MSAA36040B*** | 18 800 | 940 \$ |
| 212983528 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG92MSAA36060A*** | 18 800 | 940 \$ |
| 212984039 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG92MSAA42060B*** | 18 700 | 935 \$ |
| 212984579 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG92MSAA48080B*** | 18 500 | 925 \$ |
| 211241000 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG95ESAA36040B*** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241011 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG95ESAA36060A*** | 19 100 | 955 \$ |
| 211240865 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG95ESUA36040B*** | 18 600 | 930 \$ |
| 211240923 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG95ESUA48060B*** | 18 800 | 940 \$ |
| 212988651 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG95MSUA36040B*** | 18 700 | 935 \$ |
| 212989143 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG95MSUA48060B*** | 18 600 | 930 \$ |
| 212985775 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG96MSAA30026A*** | 18 700 | 935 \$ |
| 212986153 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG96MSAA30040A*** | 18 800 | 940 \$ |
| 212986537 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG96MSAA36040B*** | 18 900 | 945 \$ |
| 212986879 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG96MSAA36060A*** | 18 700 | 935 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212987377 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG96MSAA48080B***" | 18 700 | 935 \$ |
| 211241022 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG96VTAA30040A***" | 18 800 | 940 \$ |
| 211240959 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG96VTAA36040B***" | 18 600 | 930 \$ |
| 211241032 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG96VTAA36060A***" | 18 600 | 930 \$ |
| 211241053 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG96VTAA42060B***" | 18 800 | 940 \$ |
| 211240969 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG96VTAA48080B***" | 18 800 | 940 \$ |
| 212974940 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG96VTAB30040A***" | 18 700 | 935 \$ |
| 212975652 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG96VTAB36060A***" | 18 600 | 930 \$ |
| 212976008 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**2517AL* | "PG96VTAB48080B***" | 18 800 | 940 \$ |
| 211241330 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "PG80ES(A,L)A36045A***" | 19 300 | 965 \$ |
| 211241364 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "PG80ES(A,L)A36070A***" | 19 200 | 960 \$ |
| 212977600 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "PG80MS(A,L)A36045A***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212978116 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "PG80MS(A,L)A36070A***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241265 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "PG80VTLA36045A***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241275 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "PG80VTLA36070A***" | 19 200 | 960 \$ |
| 212971148 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "PG80VTLB36045A***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241353 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "PG92ESAA30040A***" | 19 400 | 970 \$ |
| 211241342 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "PG92ESAA36060A***" | 18 900 | 945 \$ |
| 212983538 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "PG92MSAA36060A***" | 19 200 | 960 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211241319 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "PG95ESAA30026A***" | 19 600 | 980 \$ |
| 211241277 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "PG95ESAA30040A***" | 19 500 | 975 \$ |
| 211241288 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "PG95ESAA36060A***" | 19 400 | 970 \$ |
| 212985785 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "PG96MSAA30026A***" | 19 200 | 960 \$ |
| 212986165 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "PG96MSAA30040A***" | 19 200 | 960 \$ |
| 212986889 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "PG96MSAA36060A***" | 19 200 | 960 \$ |
| 211241299 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "PG96VTAA30040A***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241309 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "PG96VTAA36060A***" | 19 000 | 950 \$ |
| 212975663 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3014AL* | "PG96VTAB36060A***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241637 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG80ES(A,L)A36045A***" | 19 400 | 970 \$ |
| 211241649 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG80ES(A,L)A36045B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241762 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG80ES(A,L)A36070A***" | 19 200 | 960 \$ |
| 211241661 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG80ES(A,L)A36070B***" | 19 200 | 960 \$ |
| 211241673 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG80ES(A,L)A42090B***" | 19 200 | 960 \$ |
| 211241450 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG80ES(A,L)A48070B***" | 19 400 | 970 \$ |
| 211241508 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG80ESUA36040B***" | 19 000 | 950 \$ |
| 211241774 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG80ESUA48060B***" | 19 300 | 965 \$ |
| 212977612 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG80MS(A,L)A36045A***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212978128 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG80MS(A,L)A36070A***" | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212978644 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 19 000 | 950 \$ |
| 212979835 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212979145 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG80MS(A,L)A48070B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212982266 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG80MSUA36040B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212981714 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG80MSUA60100C***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241519 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG80VTLA36045A***" | 19 200 | 960 \$ |
| 211241529 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG80VTLA36070A***" | 19 200 | 960 \$ |
| 211241553 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG80VTLA48070B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241531 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG80VTLA48090B***" | 19 000 | 950 \$ |
| 212971160 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG80VTLB36045A***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212971645 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG80VTLB48070B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212971985 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG80VTLB48090B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241740 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG92ESAA30040A***" | 19 400 | 970 \$ |
| 211241751 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG92ESAA36040B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241685 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG92ESAA36060A***" | 18 900 | 945 \$ |
| 211241696 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG92ESAA42060B***" | 19 200 | 960 \$ |
| 211241707 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG92ESAA48080B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212983153 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG92MSAA36040B***" | 19 300 | 965 \$ |
| 212983548 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG92MSAA36060A***" | 19 200 | 960 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212984051 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG92MSAA42060B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212984591 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG92MSAA48080B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241616 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG95ESAA30026A***" | 18 900 | 945 \$ |
| 211241563 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG95ESAA30040A***" | 19 500 | 975 \$ |
| 211241574 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG95ESAA36040B***" | 19 400 | 970 \$ |
| 211241585 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG95ESAA36060A***" | 19 400 | 970 \$ |
| 211241718 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG95ESAA42060B***" | 19 400 | 970 \$ |
| 211241729 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG95ESAA48080B***" | 19 500 | 975 \$ |
| 211241439 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG95ESUA36040B***" | 19 000 | 950 \$ |
| 211241497 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG95ESUA48060B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212988663 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG95MSUA36040B***" | 19 200 | 960 \$ |
| 212989155 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG95MSUA48060B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212985795 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG96MSAA30026A***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212986177 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG96MSAA30040A***" | 19 200 | 960 \$ |
| 212986549 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG96MSAA36040B***" | 19 200 | 960 \$ |
| 212986899 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG96MSAA36060A***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212987389 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG96MSAA48080B***" | 19 200 | 960 \$ |
| 211241596 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG96VTAA30040A***" | 19 000 | 950 \$ |
| 211241533 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG96VTAA36040B***" | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211241606 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG96VTAA36060A***" | 19 000 | 950 \$ |
| 211241627 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG96VTAA42060B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241543 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG96VTAA48080B***" | 19 200 | 960 \$ |
| 212975674 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG96VTAB36060A***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212976021 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3017AL* | "PG96VTAB48080B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242073 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG80ES(A,L)A36045A***" | 19 300 | 965 \$ |
| 211242085 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG80ES(A,L)A36045B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242198 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG80ES(A,L)A36070A***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242097 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG80ES(A,L)A36070B***" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242109 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG80ES(A,L)A42090B***" | 19 200 | 960 \$ |
| 211241886 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG80ES(A,L)A48070B***" | 19 400 | 970 \$ |
| 211241944 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG80ESUA36040B***" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242210 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG80ESUA48060B***" | 19 300 | 965 \$ |
| 212977624 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG80MS(A,L)A36045A***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212978140 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG80MS(A,L)A36070A***" | 19 000 | 950 \$ |
| 212978655 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 19 000 | 950 \$ |
| 212979847 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212979157 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG80MS(A,L)A48070B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212982278 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG80MSUA36040B***" | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212981726 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG80MSUA60100C***" | 19 000 | 950 \$ |
| 211241955 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG80VTLA36045A***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241965 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG80VTLA36070A***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241989 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG80VTLA48070B***" | 19 000 | 950 \$ |
| 211241967 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG80VTLA48090B***" | 18 900 | 945 \$ |
| 212971172 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG80VTLB36045A***" | 19 000 | 950 \$ |
| 212971656 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG80VTLB48070B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212971989 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG80VTLB48090B***" | 19 000 | 950 \$ |
| 211242176 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG92ESAA30040A***" | 19 400 | 970 \$ |
| 211242187 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG92ESAA36040B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242121 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG92ESAA36060A***" | 18 800 | 940 \$ |
| 211242132 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG92ESAA42060B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242143 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG92ESAA48080B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212983164 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG92MSAA36040B***" | 19 200 | 960 \$ |
| 212983558 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG92MSAA36060A***" | 19 200 | 960 \$ |
| 212984063 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG92MSAA42060B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212984603 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG92MSAA48080B***" | 19 000 | 950 \$ |
| 211242052 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG95ESAA30026A***" | 18 900 | 945 \$ |
| 211241999 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG95ESAA30040A***" | 19 400 | 970 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211242010 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG95ESAA36040B***" | 19 300 | 965 \$ |
| 211242021 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG95ESAA36060A***" | 19 300 | 965 \$ |
| 211242154 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG95ESAA42060B***" | 19 300 | 965 \$ |
| 211242165 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG95ESAA48080B***" | 19 400 | 970 \$ |
| 211241875 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG95ESUA36040B***" | 18 900 | 945 \$ |
| 211241933 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG95ESUA48060B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212988675 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG95MSUA36040B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212989167 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG95MSUA48060B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212985805 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG96MSAA30026A***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212986189 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG96MSAA30040A***" | 19 200 | 960 \$ |
| 212986561 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG96MSAA36040B***" | 19 200 | 960 \$ |
| 212986909 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG96MSAA36060A***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212987401 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG96MSAA48080B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242032 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG96VTAA30040A***" | 18 900 | 945 \$ |
| 211241969 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG96VTAA36040B***" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242042 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG96VTAA36060A***" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242063 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG96VTAA42060B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211241979 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG96VTAA48080B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212975289 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG96VTAB36040B***" | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212975685 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG96VTAB36060A***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212976034 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3617AL* | "PG96VTAB48080B***" | 19 000 | 950 \$ |
| 211242549 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG80ES(A,L)A36045B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242561 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG80ES(A,L)A36070B***" | 18 800 | 940 \$ |
| 211242585 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG80ES(A,L)A42090B***" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242331 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG80ES(A,L)A48070B***" | 19 400 | 970 \$ |
| 211242573 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG80ES(A,L)A48070C***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242597 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG80ES(A,L)A60090C***" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242609 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG80ES(A,L)A60110C***" | 19 400 | 970 \$ |
| 211242434 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG80ESUA36040B***" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242709 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG80ESUA48060B***" | 19 300 | 965 \$ |
| 211242698 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG80ESUA60080C***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212978666 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 19 000 | 950 \$ |
| 212979859 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212979169 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG80MS(A,L)A48070B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212979493 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG80MS(A,L)A48070C***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212980257 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG80MS(A,L)A48090C***" | 19 000 | 950 \$ |
| 212980576 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG80MS(A,L)A60090C***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212980984 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG80MS(A,L)A60110C***" | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212982290 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG80MSUA36040B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212982698 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG80MSUA48060B***" | 19 000 | 950 \$ |
| 212981738 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG80MSUA60100C***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242488 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG80VTLA48070B***" | 19 000 | 950 \$ |
| 211242445 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG80VTLA48090B***" | 19 000 | 950 \$ |
| 211242447 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG80VTLA60090C***" | 19 000 | 950 \$ |
| 211242539 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG80VTLA66110C***" | 18 900 | 945 \$ |
| 212971667 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG80VTLB48070B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212971993 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG80VTLB48090B***" | 19 000 | 950 \$ |
| 212972122 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG80VTLB60090C***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212972400 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG80VTLB66110C***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242687 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG92ESAA36040B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242621 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG92ESAA42060B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242632 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG92ESAA48080B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242643 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG92ESAA60080C***" | 19 300 | 965 \$ |
| 211242654 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG92ESAA60100C***" | 19 300 | 965 \$ |
| 212983175 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG92MSAA36040B***" | 19 200 | 960 \$ |
| 212984075 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG92MSAA42060B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212984615 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG92MSAA48080B***" | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212985031 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG92MSAA60080C***" | 19 000 | 950 \$ |
| 212985337 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG92MSAA60100C***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242498 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG95ESAA36040B***" | 19 300 | 965 \$ |
| 211242665 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG95ESAA42060B***" | 19 300 | 965 \$ |
| 211242676 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG95ESAA48080B***" | 19 400 | 970 \$ |
| 211242467 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG95ESAA60080C***" | 19 300 | 965 \$ |
| 211242320 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG95ESUA36040B***" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242423 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG95ESUA48060B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212988687 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG95MSUA36040B***" | 19 000 | 950 \$ |
| 212989179 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG95MSUA48060B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212989599 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG95MSUA60080C***" | 19 100 | 955 \$ |
| 213076092 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG95MSUA60100C***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212986573 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG96MSAA36040B***" | 19 200 | 960 \$ |
| 212987413 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG96MSAA48080B***" | 19 000 | 950 \$ |
| 212987797 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG96MSAA60080C***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242457 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG96VTAA36040B***" | 19 000 | 950 \$ |
| 211242509 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG96VTAA42060B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242478 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG96VTAA48080B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242519 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG96VTAA60080C***" | 18 900 | 945 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211242529 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG96VTAA60100C***" | 19 000 | 950 \$ |
| 212975300 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG96VTAB36040B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212976047 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG96VTAB48080B***" | 19 000 | 950 \$ |
| 212976388 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG96VTAB60080C***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212976665 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3621AL* | "PG96VTAB60100C***" | 19 000 | 950 \$ |
| 211243017 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG80ES(A,L)A36045A***" | 19 200 | 960 \$ |
| 211243029 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG80ES(A,L)A36045B***" | 18 900 | 945 \$ |
| 211243142 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG80ES(A,L)A36070A***" | 18 900 | 945 \$ |
| 211243041 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG80ES(A,L)A36070B***" | 19 000 | 950 \$ |
| 211243053 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG80ES(A,L)A42090B***" | 19 000 | 950 \$ |
| 211242830 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG80ES(A,L)A48070B***" | 19 300 | 965 \$ |
| 211242888 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG80ESUA36040B***" | 18 700 | 935 \$ |
| 211243154 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG80ESUA48060B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212977636 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG80MS(A,L)A36045A***" | 18 700 | 935 \$ |
| 212978152 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG80MS(A,L)A36070A***" | 18 700 | 935 \$ |
| 212978677 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 18 700 | 935 \$ |
| 212979871 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 18 700 | 935 \$ |
| 212979181 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG80MS(A,L)A48070B***" | 18 700 | 935 \$ |
| 212982302 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG80MSUA36040B***" | 18 800 | 940 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212981750 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG80MSUA60100C***" | 18 800 | 940 \$ |
| 211242899 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG80VTLA36045A***" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242909 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG80VTLA36070A***" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242933 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG80VTLA48070B***" | 18 800 | 940 \$ |
| 211242911 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG80VTLA48090B***" | 18 700 | 935 \$ |
| 212971184 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG80VTLB36045A***" | 18 700 | 935 \$ |
| 212971678 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG80VTLB48070B***" | 18 700 | 935 \$ |
| 212971997 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG80VTLB48090B***" | 18 800 | 940 \$ |
| 211243120 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG92ESAA30040A***" | 19 200 | 960 \$ |
| 211243131 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG92ESAA36040B***" | 18 900 | 945 \$ |
| 211243065 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG92ESAA36060A***" | 19 200 | 960 \$ |
| 211243076 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG92ESAA42060B***" | 18 900 | 945 \$ |
| 211243087 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG92ESAA48080B***" | 18 900 | 945 \$ |
| 212983186 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG92MSAA36040B***" | 19 000 | 950 \$ |
| 212983568 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG92MSAA36060A***" | 19 000 | 950 \$ |
| 212984087 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG92MSAA42060B***" | 18 900 | 945 \$ |
| 212984627 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG92MSAA48080B***" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242943 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG95ESAA30040A***" | 19 300 | 965 \$ |
| 211242954 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG95ESAA36040B***" | 19 200 | 960 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211242965 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG95ESAA36060A***" | 19 200 | 960 \$ |
| 211243098 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG95ESAA42060B***" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242819 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG95ESUA36040B***" | 18 700 | 935 \$ |
| 211242877 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG95ESUA48060B***" | 18 900 | 945 \$ |
| 212988699 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG95MSUA36040B***" | 18 800 | 940 \$ |
| 212989191 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG95MSUA48060B***" | 18 900 | 945 \$ |
| 212985815 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG96MSAA30026A***" | 18 800 | 940 \$ |
| 212986201 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG96MSAA30040A***" | 18 800 | 940 \$ |
| 212986585 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG96MSAA36040B***" | 19 000 | 950 \$ |
| 212986919 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG96MSAA36060A***" | 18 800 | 940 \$ |
| 212987425 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG96MSAA48080B***" | 18 800 | 940 \$ |
| 211242976 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG96VTAA30040A***" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242913 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG96VTAA36040B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242986 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG96VTAA36060A***" | 18 700 | 935 \$ |
| 211243007 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG96VTAA42060B***" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242923 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG96VTAA48080B***" | 18 900 | 945 \$ |
| 212975311 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG96VTAB36040B***" | 18 900 | 945 \$ |
| 212975696 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG96VTAB36060A***" | 18 800 | 940 \$ |
| 212976060 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3717AL* | "PG96VTAB48080B***" | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211243493 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG80ES(A,L)A36045B***" | 18 700 | 935 \$ |
| 211243505 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG80ES(A,L)A36070B***" | 18 800 | 940 \$ |
| 211243529 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG80ES(A,L)A42090B***" | 18 900 | 945 \$ |
| 211243517 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG80ES(A,L)A48070C***" | 18 700 | 935 \$ |
| 211243378 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG80ESUA36040B***" | 18 500 | 925 \$ |
| 211243642 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG80ESUA60080C***" | 18 700 | 935 \$ |
| 212978688 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 18 500 | 925 \$ |
| 212979883 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 18 700 | 935 \$ |
| 212979193 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG80MS(A,L)A48070B***" | 18 700 | 935 \$ |
| 212979503 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG80MS(A,L)A48070C***" | 18 600 | 930 \$ |
| 212980268 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG80MS(A,L)A48090C***" | 18 600 | 930 \$ |
| 212980587 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG80MS(A,L)A60090C***" | 18 600 | 930 \$ |
| 212980996 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG80MS(A,L)A60110C***" | 18 800 | 940 \$ |
| 212982314 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG80MSUA36040B***" | 18 700 | 935 \$ |
| 212982710 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG80MSUA48060B***" | 18 600 | 930 \$ |
| 212981762 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG80MSUA60100C***" | 18 600 | 930 \$ |
| 211243432 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG80VTLA48070B***" | 18 600 | 930 \$ |
| 211243389 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG80VTLA48090B***" | 18 500 | 925 \$ |
| 211243391 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG80VTLA60090C***" | 18 600 | 930 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211243483 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG80VTLA66110C***" | 18 500 | 925 \$ |
| 212971689 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG80VTLB48070B***" | 18 700 | 935 \$ |
| 212972001 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG80VTLB48090B***" | 18 600 | 930 \$ |
| 212972133 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG80VTLB60090C***" | 18 900 | 945 \$ |
| 212972412 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG80VTLB66110C***" | 18 800 | 940 \$ |
| 211243631 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG92ESAA36040B***" | 18 700 | 935 \$ |
| 211243565 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG92ESAA42060B***" | 18 800 | 940 \$ |
| 211243576 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG92ESAA48080B***" | 18 700 | 935 \$ |
| 212983197 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG92MSAA36040B***" | 18 800 | 940 \$ |
| 212984099 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG92MSAA42060B***" | 18 700 | 935 \$ |
| 212984639 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG92MSAA48080B***" | 18 400 | 920 \$ |
| 212985041 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG92MSAA60080C***" | 18 900 | 945 \$ |
| 212985349 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG92MSAA60100C***" | 18 700 | 935 \$ |
| 211243264 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG95ESUA36040B***" | 18 500 | 925 \$ |
| 211243367 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG95ESUA48060B***" | 18 700 | 935 \$ |
| 212988711 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG95MSUA36040B***" | 18 600 | 930 \$ |
| 212989203 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG95MSUA48060B***" | 18 700 | 935 \$ |
| 212989611 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG95MSUA60080C***" | 18 600 | 930 \$ |
| 213076104 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG95MSUA60100C***" | 18 500 | 925 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212986597 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG96MSAA36040B***" | 18 800 | 940 \$ |
| 212987437 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG96MSAA48080B***" | 19 800 | 990 \$ |
| 212987809 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG96MSAA60080C***" | 18 700 | 935 \$ |
| 211243401 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG96VTAA36040B***" | 18 500 | 925 \$ |
| 211243453 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG96VTAA42060B***" | 18 700 | 935 \$ |
| 211243422 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG96VTAA48080B***" | 18 700 | 935 \$ |
| 211243463 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG96VTAA60080C***" | 18 400 | 920 \$ |
| 211243473 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG96VTAA60100C***" | 18 600 | 930 \$ |
| 212975322 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG96VTAB36040B***" | 18 900 | 945 \$ |
| 212976073 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG96VTAB48080B***" | 18 700 | 935 \$ |
| 212976402 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG96VTAB60080C***" | 18 600 | 930 \$ |
| 212976678 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CAP**3721AL* | "PG96VTAB60100C***" | 18 600 | 930 \$ |
| 211243792 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "PG80ES(A,L)A36045A***" | 19 600 | 980 \$ |
| 211243826 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "PG80ES(A,L)A36070A***" | 19 500 | 975 \$ |
| 212977648 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "PG80MS(A,L)A36045A***" | 19 500 | 975 \$ |
| 212978164 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "PG80MS(A,L)A36070A***" | 19 400 | 970 \$ |
| 211243727 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "PG80VTLA36045A***" | 19 500 | 975 \$ |
| 211243737 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "PG80VTLA36070A***" | 19 500 | 975 \$ |
| 212971196 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "PG80VTLB36045A***" | 19 500 | 975 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211243815 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "PG92ESAA30040A*** | 19 700 | 985 \$ |
| 211243804 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "PG92ESAA36060A*** | 19 600 | 980 \$ |
| 212983578 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "PG92MSAA36060A*** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243781 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "PG95ESAA30026A*** | 19 900 | 995 \$ |
| 211243739 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "PG95ESAA30040A*** | 19 800 | 990 \$ |
| 211243750 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "PG95ESAA36060A*** | 19 700 | 985 \$ |
| 212985825 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "PG96MSAA30026A*** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986213 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "PG96MSAA30040A*** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986929 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "PG96MSAA36060A*** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243761 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "PG96VTAA30040A*** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243771 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "PG96VTAA36060A*** | 19 300 | 965 \$ |
| 212975707 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2414AL* | "PG96VTAB36060A*** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244099 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG80ES(A,L)A36045A*** | 19 600 | 980 \$ |
| 211244111 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG80ES(A,L)A36045B*** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244224 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG80ES(A,L)A36070A*** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244123 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG80ES(A,L)A36070B*** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244135 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG80ES(A,L)A42090B*** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243912 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG80ES(A,L)A48070B*** | 19 700 | 985 \$ |
| 211243970 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG80ESUA36040B*** | 19 300 | 965 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211244236 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG80ESUA48060B***" | 19 600 | 980 \$ |
| 212977660 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG80MS(A,L)A36045A***" | 19 500 | 975 \$ |
| 212978176 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG80MS(A,L)A36070A***" | 19 400 | 970 \$ |
| 212978699 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 19 400 | 970 \$ |
| 212979895 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 19 500 | 975 \$ |
| 212979205 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG80MS(A,L)A48070B***" | 19 400 | 970 \$ |
| 212982326 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG80MSUA36040B***" | 19 400 | 970 \$ |
| 212981774 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG80MSUA60100C***" | 19 500 | 975 \$ |
| 211243981 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG80VTLA36045A***" | 19 500 | 975 \$ |
| 211243991 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG80VTLA36070A***" | 19 500 | 975 \$ |
| 211244015 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG80VTLA48070B***" | 19 400 | 970 \$ |
| 211243993 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG80VTLA48090B***" | 19 300 | 965 \$ |
| 212971208 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG80VTLB36045A***" | 19 500 | 975 \$ |
| 212971700 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG80VTLB48070B***" | 19 500 | 975 \$ |
| 212972005 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG80VTLB48090B***" | 19 500 | 975 \$ |
| 211244202 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG92ESAA30040A***" | 19 700 | 985 \$ |
| 211244213 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG92ESAA36040B***" | 19 500 | 975 \$ |
| 211244147 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG92ESAA36060A***" | 19 600 | 980 \$ |
| 211244158 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG92ESAA42060B***" | 19 500 | 975 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211244169 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG92ESAA48080B***" | 19 400 | 970 \$ |
| 212983208 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG92MSAA36040B***" | 19 600 | 980 \$ |
| 212983588 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG92MSAA36060A***" | 19 500 | 975 \$ |
| 212984111 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG92MSAA42060B***" | 19 400 | 970 \$ |
| 212984651 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG92MSAA48080B***" | 19 500 | 975 \$ |
| 211244078 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG95ESAA30026A***" | 19 900 | 995 \$ |
| 211244025 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG95ESAA30040A***" | 19 800 | 990 \$ |
| 211244036 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG95ESAA36040B***" | 19 700 | 985 \$ |
| 211244047 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG95ESAA36060A***" | 19 700 | 985 \$ |
| 211244180 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG95ESAA42060B***" | 19 700 | 985 \$ |
| 211244191 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG95ESAA48080B***" | 19 800 | 990 \$ |
| 211243901 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG95ESUA36040B***" | 19 300 | 965 \$ |
| 211243959 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG95ESUA48060B***" | 19 400 | 970 \$ |
| 212988723 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG95MSUA36040B***" | 19 500 | 975 \$ |
| 212989215 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG95MSUA48060B***" | 19 400 | 970 \$ |
| 212985835 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG96MSAA30026A***" | 19 500 | 975 \$ |
| 212986225 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG96MSAA30040A***" | 19 500 | 975 \$ |
| 212986609 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG96MSAA36040B***" | 19 700 | 985 \$ |
| 212986939 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG96MSAA36060A***" | 19 500 | 975 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212987449 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG96MSAA48080B*** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244058 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG96VTAA30040A*** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243995 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG96VTAA36040B*** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244068 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG96VTAA36060A*** | 19 300 | 965 \$ |
| 211244089 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG96VTAA42060B*** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244005 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG96VTAA48080B*** | 19 500 | 975 \$ |
| 212975333 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG96VTAB36040B*** | 19 600 | 980 \$ |
| 212975718 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG96VTAB36060A*** | 19 500 | 975 \$ |
| 212976086 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*2417AL* | "PG96VTAB48080B*** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244366 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "PG80ES(A,L)A36045A*** | 19 300 | 965 \$ |
| 211244400 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "PG80ES(A,L)A36070A*** | 19 100 | 955 \$ |
| 212977672 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "PG80MS(A,L)A36045A*** | 19 000 | 950 \$ |
| 212978188 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "PG80MS(A,L)A36070A*** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244301 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "PG80VTLA36045A*** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244311 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "PG80VTLA36070A*** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971220 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "PG80VTLB36045A*** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244389 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "PG92ESAA30040A*** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244378 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "PG92ESAA36060A*** | 18 900 | 945 \$ |
| 212983598 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "PG92MSAA36060A*** | 19 200 | 960 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211244355 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "PG95ESAA30026A*** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244313 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "PG95ESAA30040A*** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244324 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "PG95ESAA36060A*** | 19 400 | 970 \$ |
| 212985845 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "PG96MSAA30026A*** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986237 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "PG96MSAA30040A*** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986949 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "PG96MSAA36060A*** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244335 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "PG96VTAA30040A*** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244345 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "PG96VTAA36060A*** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975729 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3014AL* | "PG96VTAB36060A*** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244673 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80ES(A,L)A36045A*** | 19 300 | 965 \$ |
| 211244685 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80ES(A,L)A36045B*** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244798 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80ES(A,L)A36070A*** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244697 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80ES(A,L)A36070B*** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244709 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80ES(A,L)A42090B*** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244486 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80ES(A,L)A48070B*** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244544 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80ESUA36040B*** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244810 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80ESUA48060B*** | 19 300 | 965 \$ |
| 212977684 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80MS(A,L)A36045A*** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978200 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80MS(A,L)A36070A*** | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212978710 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 18 900 | 945 \$ |
| 212979907 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212979217 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80MS(A,L)A48070B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212982338 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80MSUA36040B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212981786 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80MSUA60100C***" | 19 200 | 960 \$ |
| 211244555 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80VTLA36045A***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244565 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80VTLA36070A***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244589 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80VTLA48070B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244567 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80VTLA48090B***" | 19 000 | 950 \$ |
| 212971232 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80VTLB36045A***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212971711 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80VTLB48070B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212972009 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80VTLB48090B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244776 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG92ESAA30040A***" | 19 400 | 970 \$ |
| 211244787 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG92ESAA36040B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244721 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG92ESAA36060A***" | 18 900 | 945 \$ |
| 211244732 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG92ESAA42060B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244743 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG92ESAA48080B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212983219 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG92MSAA36040B***" | 19 200 | 960 \$ |
| 212983608 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG92MSAA36060A***" | 19 200 | 960 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212984123 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG92MSAA42060B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212984663 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG92MSAA48080B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244652 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG95ESAA30026A***" | 18 900 | 945 \$ |
| 211244599 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG95ESAA30040A***" | 19 500 | 975 \$ |
| 211244610 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG95ESAA36040B***" | 19 400 | 970 \$ |
| 211244621 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG95ESAA36060A***" | 19 400 | 970 \$ |
| 211244754 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG95ESAA42060B***" | 19 400 | 970 \$ |
| 211244765 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG95ESAA48080B***" | 19 500 | 975 \$ |
| 211244475 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG95ESUA36040B***" | 19 000 | 950 \$ |
| 211244533 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG95ESUA48060B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212988735 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG95MSUA36040B***" | 19 200 | 960 \$ |
| 212989227 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG95MSUA48060B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212985855 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG96MSAA30026A***" | 19 000 | 950 \$ |
| 212986249 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG96MSAA30040A***" | 19 200 | 960 \$ |
| 212986621 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG96MSAA36040B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212986959 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG96MSAA36060A***" | 19 200 | 960 \$ |
| 212987461 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG96MSAA48080B***" | 19 200 | 960 \$ |
| 211244632 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG96VTAA30040A***" | 19 000 | 950 \$ |
| 211244569 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG96VTAA36040B***" | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211244642 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG96VTAA36060A***" | 19 000 | 950 \$ |
| 211244663 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG96VTAA42060B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244579 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG96VTAA48080B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212975344 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG96VTAB36040B***" | 19 200 | 960 \$ |
| 212975740 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG96VTAB36060A***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212976099 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3017AL* | "PG96VTAB48080B***" | 18 900 | 945 \$ |
| 211245109 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80ES(A,L)A36045A***" | 19 300 | 965 \$ |
| 211245121 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80ES(A,L)A36045B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245234 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80ES(A,L)A36070A***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245133 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80ES(A,L)A36070B***" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245145 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80ES(A,L)A42090B***" | 19 200 | 960 \$ |
| 211244922 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80ES(A,L)A48070B***" | 19 400 | 970 \$ |
| 211244980 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80ESUA36040B***" | 19 000 | 950 \$ |
| 211245246 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80ESUA48060B***" | 19 300 | 965 \$ |
| 212977696 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80MS(A,L)A36045A***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212978212 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80MS(A,L)A36070A***" | 19 000 | 950 \$ |
| 212978721 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 18 900 | 945 \$ |
| 212979919 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212979229 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80MS(A,L)A48070B***" | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212982350 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80MSUA36040B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212981798 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80MSUA60100C***" | 19 200 | 960 \$ |
| 211244991 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80VTLA36045A***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245001 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80VTLA36070A***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245025 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80VTLA48070B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245003 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80VTLA48090B***" | 19 000 | 950 \$ |
| 212971244 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80VTLB36045A***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212971722 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80VTLB48070B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212972013 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80VTLB48090B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245212 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG92ESAA30040A***" | 19 400 | 970 \$ |
| 211245223 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG92ESAA36040B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245157 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG92ESAA36060A***" | 18 900 | 945 \$ |
| 211245168 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG92ESAA42060B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245179 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG92ESAA48080B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212983230 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG92MSAA36040B***" | 19 200 | 960 \$ |
| 212983618 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG92MSAA36060A***" | 19 200 | 960 \$ |
| 212984135 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG92MSAA42060B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212984675 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG92MSAA48080B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245088 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG95ESAA30026A***" | 18 900 | 945 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211245035 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG95ESAA30040A*** | 19 500 | 975 \$ |
| 211245046 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG95ESAA36040B*** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245057 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG95ESAA36060A*** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245190 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG95ESAA42060B*** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245201 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG95ESAA48080B*** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244911 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG95ESUA36040B*** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244969 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG95ESUA48060B*** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988747 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG95MSUA36040B*** | 19 200 | 960 \$ |
| 212989239 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG95MSUA48060B*** | 19 100 | 955 \$ |
| 212985865 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG96MSAA30026A*** | 19 000 | 950 \$ |
| 212986261 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG96MSAA30040A*** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986633 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG96MSAA36040B*** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986969 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG96MSAA36060A*** | 19 200 | 960 \$ |
| 212987473 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG96MSAA48080B*** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245068 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG96VTAA30040A*** | 19 000 | 950 \$ |
| 211245005 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG96VTAA36040B*** | 19 000 | 950 \$ |
| 211245078 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG96VTAA36060A*** | 19 000 | 950 \$ |
| 211245099 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG96VTAA42060B*** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245015 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG96VTAA48080B*** | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212975355 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG96VTAB36040B***" | 19 200 | 960 \$ |
| 212975751 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG96VTAB36060A***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212976112 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3617AL* | "PG96VTAB48080B***" | 18 900 | 945 \$ |
| 211245585 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80ES(A,L)A36045B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245597 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80ES(A,L)A36070B***" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245621 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80ES(A,L)A42090B***" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245367 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80ES(A,L)A48070B***" | 19 400 | 970 \$ |
| 211245609 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80ES(A,L)A48070C***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245633 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80ES(A,L)A60090C***" | 19 300 | 965 \$ |
| 211245645 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80ES(A,L)A60110C***" | 19 400 | 970 \$ |
| 211245470 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80ESUA36040B***" | 19 000 | 950 \$ |
| 211245745 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80ESUA48060B***" | 19 300 | 965 \$ |
| 211245734 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80ESUA60080C***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212978732 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 19 000 | 950 \$ |
| 212979931 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212979241 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80MS(A,L)A48070B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212979513 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80MS(A,L)A48070C***" | 19 200 | 960 \$ |
| 212980279 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80MS(A,L)A48090C***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212980598 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80MS(A,L)A60090C***" | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212981008 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80MS(A,L)A60110C***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212982362 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80MSUA36040B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212982722 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80MSUA48060B***" | 19 000 | 950 \$ |
| 212981810 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80MSUA60100C***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245524 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80VTLA48070B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245481 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80VTLA48090B***" | 19 000 | 950 \$ |
| 211245483 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80VTLA60090C***" | 19 000 | 950 \$ |
| 211245575 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80VTLA66110C***" | 19 000 | 950 \$ |
| 212971733 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80VTLB48070B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212972017 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80VTLB48090B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212972144 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80VTLB60090C***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212972424 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80VTLB66110C***" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245723 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG92ESAA36040B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245657 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG92ESAA42060B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245668 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG92ESAA48080B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245679 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG92ESAA60080C***" | 19 300 | 965 \$ |
| 211245690 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG92ESAA60100C***" | 19 300 | 965 \$ |
| 212983241 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG92MSAA36040B***" | 19 200 | 960 \$ |
| 212984147 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG92MSAA42060B***" | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212984687 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG92MSAA48080B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212985051 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG92MSAA60080C***" | 19 000 | 950 \$ |
| 212985361 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG92MSAA60100C***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245534 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG95ESAA36040B***" | 19 400 | 970 \$ |
| 211245701 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG95ESAA42060B***" | 19 400 | 970 \$ |
| 211245712 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG95ESAA48080B***" | 19 500 | 975 \$ |
| 211245503 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG95ESAA60080C***" | 19 300 | 965 \$ |
| 211245356 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG95ESUA36040B***" | 19 000 | 950 \$ |
| 211245459 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG95ESUA48060B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212988759 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG95MSUA36040B***" | 19 200 | 960 \$ |
| 212989251 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG95MSUA48060B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212989623 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG95MSUA60080C***" | 19 100 | 955 \$ |
| 213076116 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG95MSUA60100C***" | 19 200 | 960 \$ |
| 212986645 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG96MSAA36040B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 212987485 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG96MSAA48080B***" | 19 200 | 960 \$ |
| 212987821 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG96MSAA60080C***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245493 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG96VTAA36040B***" | 19 000 | 950 \$ |
| 211245545 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG96VTAA42060B***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245514 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG96VTAA48080B***" | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211245555 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG96VTAA60080C***" | 18 900 | 945 \$ |
| 211245565 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG96VTAA60100C***" | 19 000 | 950 \$ |
| 212975366 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG96VTAB36040B***" | 19 200 | 960 \$ |
| 212976125 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG96VTAB48080B***" | 18 900 | 945 \$ |
| 212976416 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG96VTAB60080C***" | 19 200 | 960 \$ |
| 212976691 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | CNPV*3621AL* | "PG96VTAB60100C***" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245793 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | FB4CNF030L | | 19 100 | 955 \$ |
| 211245804 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | FB4CNP025L | | 19 000 | 950 \$ |
| 211245816 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | FB4CNP030L | | 19 100 | 955 \$ |
| 211245916 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | FM(C,U)4X30**AL* | | 19 900 | 995 \$ |
| 211245927 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | FM(C,U)4X36**AL* | | 19 900 | 995 \$ |
| 211245938 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | FM(C,U)4Z24**AL* | | 19 500 | 975 \$ |
| 211245949 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | FM(C,U)4Z30**AL* | | 19 300 | 965 \$ |
| 211245960 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | FM(C,U)4Z36**AL* | | 19 300 | 965 \$ |
| 211245861 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | FMA4P24**AL* | | 19 900 | 995 \$ |
| 211245872 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | FMA4P30**AL* | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 211245883 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | FMA4X24**AL* | | 19 600 | 980 \$ |
| 211245894 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | FMA4X30**AL* | | 19 600 | 980 \$ |
| 211245905 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | FMA4X36**AL* | | 19 600 | 980 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211245981 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | FV4CN(B,F)003L | | 19 000 | 950 \$ |
| 211245971 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | FV4CNF002L | | 19 000 | 950 \$ |
| 211727052 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | PF4MN*B24L* | | 19 200 | 960 \$ |
| 211245828 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | PF4MNB025L | | 19 100 | 955 \$ |
| 211245839 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | PF4MNB031L | | 19 100 | 955 \$ |
| 211245850 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | PF4MNB037L | | 18 500 | 925 \$ |
| 211245805 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | PF4MNP025L* | | 19 000 | 950 \$ |
| 211245817 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ24AB3* | PF4MNP030L* | | 19 100 | 955 \$ |
| 212982818 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AA3* | CAP**4321AL* | "PG80MSUA60080C***" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212985121 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AA3* | CAP**4321AL* | "PG92MSAA60100C***" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211606850 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AA3* | FJ4DN*B30L* | | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211606862 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AA3* | PF4MN*B30L* | | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211712050 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "PG80ES(A,L)A36045A***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211213880 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "PG80ES(A,L)A48070B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211213882 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "PG80ESUA36040B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211213883 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "PG80ESUA48060B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978977 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "PG80MS(A,L)A48070B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981546 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "PG80MSUA60100C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211213884 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "PG80VTLA36045A***" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212971744 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "PG80VTLB48070B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972021 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "PG80VTLB48090B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211213888 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "PG92ESAA36060A***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212983448 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "PG92MSAA36060A***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712038 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "PG95ESUA48060B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988987 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "PG95MSUA48060B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987221 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3017AL* | "PG96MSAA48080B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211213891 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "PG80ES(A,L)A36045A***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211213892 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "PG80ES(A,L)A36070A***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213893 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "PG80ES(A,L)A36070B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213895 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "PG80ES(A,L)A42090B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213894 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "PG80ES(A,L)A48070B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211213896 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "PG80ESUA36040B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213897 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "PG80ESUA48060B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977504 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "PG80MS(A,L)A36045A***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978008 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "PG80MS(A,L)A36070A***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978501 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979679 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978989 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "PG80MS(A,L)A48070B***" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212982110 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "PG80MSUA36040B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981558 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "PG80MSUA60100C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211213898 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "PG80VTLA36045A***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211213899 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "PG80VTLA36070A***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213900 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "PG80VTLA48070B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213901 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "PG80VTLA48090B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971280 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "PG80VTLB36045A***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971755 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "PG80VTLB48070B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972025 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "PG80VTLB48090B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213902 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "PG92ESAA36060A***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211213903 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "PG92ESAA42060B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213904 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "PG92ESAA48080B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983458 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "PG92MSAA36060A***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983895 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "PG92MSAA42060B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984435 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "PG92MSAA48080B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712063 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "PG95ESUA36040B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211213905 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "PG95ESUA48060B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988555 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "PG95MSUA36040B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988999 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "PG95MSUA48060B***" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212987233 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "PG96MSAA48080B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976151 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3617AL* | "PG96VTAB48080B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213906 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG80ES(A,L)A36070B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213909 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG80ES(A,L)A42090B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213907 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG80ES(A,L)A48070B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211213908 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG80ES(A,L)A48070C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213910 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG80ES(A,L)A48090C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211213911 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG80ES(A,L)A60090C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213912 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG80ES(A,L)A60110C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211213913 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG80ESUA36040B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213914 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG80ESUA48060B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213915 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG80ESUA60080C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712107 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG80ESUA60100C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978512 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979691 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979001 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG80MS(A,L)A48070B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979423 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG80MS(A,L)A48070C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980180 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG80MS(A,L)A48090C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980499 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG80MS(A,L)A60090C***" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212980900 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG80MS(A,L)A60110C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982122 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG80MSUA36040B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982614 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG80MSUA48060B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982926 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG80MSUA60080C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981570 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG80MSUA60100C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211213916 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG80VTLA48070B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213917 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG80VTLA48090B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213918 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG80VTLA60090C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213919 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG80VTLA66110C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971766 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG80VTLB48070B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972029 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG80VTLB48090B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972155 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG80VTLB60090C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972436 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG80VTLB66110C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213920 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG92ESAA42060B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213921 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG92ESAA48080B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213922 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG92ESAA60080C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213923 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG92ESAA60100C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983907 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG92MSAA42060B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984447 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG92MSAA48080B***" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212984961 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG92MSAA60080C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212985253 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG92MSAA60100C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211213924 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG95ESAA42060B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211213925 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG95ESAA60080C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213926 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG95ESUA36040B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211213927 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG95ESUA48060B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712095 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG95ESUA60100C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988567 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG95MSUA36040B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989011 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG95MSUA48060B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989515 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG95MSUA60080C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076008 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG95MSUA60100C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987245 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG96MSAA48080B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987713 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG96MSAA60080C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988025 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG96MSAA60100C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211213928 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG96VTAA60080C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213929 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG96VTAA60100C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976164 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG96VTAB48080B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976430 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG96VTAB60080C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976704 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3621AL* | "PG96VTAB60100C***" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211213930 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "PG80ES(A,L)A36045A***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213932 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "PG80ES(A,L)A42090B***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211213931 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "PG80ES(A,L)A48070B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213933 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "PG80ESUA36040B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213934 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "PG80ESUA48060B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977516 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "PG80MS(A,L)A36045A***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978020 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "PG80MS(A,L)A36070A***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978523 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979703 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979013 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "PG80MS(A,L)A48070B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982134 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "PG80MSUA36040B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981582 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "PG80MSUA60100C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213935 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "PG80VTLA36045A***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213936 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "PG80VTLA36070A***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213937 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "PG80VTLA48070B***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211213938 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "PG80VTLA48090B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971292 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "PG80VTLB36045A***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971777 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "PG80VTLB48070B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972033 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "PG80VTLB48090B***" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211213939 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "PG92ESAA36060A***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213940 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "PG92ESAA42060B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213941 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "PG92ESAA48080B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983468 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "PG92MSAA36060A***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983919 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "PG92MSAA42060B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984459 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "PG92MSAA48080B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213942 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "PG95ESAA42060B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213943 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "PG95ESUA36040B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213944 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "PG95ESUA48060B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988579 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "PG95MSUA36040B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989023 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "PG95MSUA48060B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987257 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "PG96MSAA48080B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213945 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "PG96VTAA42060B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976177 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3717AL* | "PG96VTAB48080B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712165 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG80ES(A,L)A36045B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213946 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG80ES(A,L)A36070B***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211213949 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG80ES(A,L)A42090B***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211213947 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG80ES(A,L)A48070B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213948 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG80ES(A,L)A48070C***" | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211213950 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG80ES(A,L)A48090C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213951 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG80ES(A,L)A60090C***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211213952 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG80ES(A,L)A60110C***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211213953 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG80ESUA36040B***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211213954 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG80ESUA48060B***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211213955 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG80ESUA60080C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712141 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG80ESUA60100C***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212978534 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979715 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979025 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG80MS(A,L)A48070B***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979433 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG80MS(A,L)A48070C***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980191 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG80MS(A,L)A48090C***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980510 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG80MS(A,L)A60090C***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980912 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG80MS(A,L)A60110C***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982146 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG80MSUA36040B***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982626 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG80MSUA48060B***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982938 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG80MSUA60080C***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212981594 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG80MSUA60100C***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211213956 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG80VTLA48070B***" | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211213957 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG80VTLA48090B***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211213958 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG80VTLA60090C***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211213959 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG80VTLA66110C***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212971788 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG80VTLB48070B***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972037 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG80VTLB48090B***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972166 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG80VTLB60090C***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972448 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG80VTLB66110C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213960 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG92ESAA42060B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213961 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG92ESAA48080B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213962 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG92ESAA60080C***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211213963 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG92ESAA60100C***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212983931 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG92MSAA42060B***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212984471 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG92MSAA48080B***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212984971 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG92MSAA60080C***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212985265 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG92MSAA60100C***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211213964 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG95ESAA42060B***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211213965 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG95ESAA60080C***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712153 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG95ESAA60100C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211213966 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG95ESUA36040B***" | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211213967 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG95ESUA48060B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712129 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG95ESUA60100C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988591 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG95MSUA36040B***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989035 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG95MSUA48060B***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989527 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG95MSUA60080C***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 213076020 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG95MSUA60100C***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212987269 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG96MSAA48080B***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212987725 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG96MSAA60080C***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212988037 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG96MSAA60100C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213968 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG96VTAA42060B***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211213969 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG96VTAA60080C***" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211213970 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG96VTAA60100C***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976190 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG96VTAB48080B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976443 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG96VTAB60080C***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976717 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**3721AL* | "PG96VTAB60100C***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712435 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG80ES(A,L)A36070B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712461 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG80ES(A,L)A42090B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712230 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG80ES(A,L)A48070B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712448 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG80ES(A,L)A48070C***" | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211712474 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG80ES(A,L)A48090C*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712487 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG80ES(A,L)A60090C*** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712500 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG80ES(A,L)A60110C*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712329 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG80ESUA36040B*** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712585 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG80ESUA48060B*** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712573 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG80ESUA60080C*** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712317 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG80ESUA60100C*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978545 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG80MS(A,L)A36070B*** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979727 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG80MS(A,L)A42090B*** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979037 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG80MS(A,L)A48070B*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979443 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG80MS(A,L)A48070C*** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980202 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG80MS(A,L)A48090C*** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980521 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG80MS(A,L)A60090C*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980924 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG80MS(A,L)A60110C*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982158 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG80MSUA36040B*** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982638 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG80MSUA48060B*** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982950 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG80MSUA60080C*** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981606 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG80MSUA60100C*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712379 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG80VTLA48070B*** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211712341 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG80VTLA48090B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712344 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG80VTLA60090C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712424 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG80VTLA66110C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971799 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG80VTLB48070B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972041 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG80VTLB48090B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972177 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG80VTLB60090C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972460 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG80VTLB66110C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712513 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG92ESAA42060B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712525 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG92ESAA48080B***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712537 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG92ESAA60080C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712549 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG92ESAA60100C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983943 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG92MSAA42060B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984483 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG92MSAA48080B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984981 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG92MSAA60080C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985277 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG92MSAA60100C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712561 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG95ESAA42060B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712355 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG95ESAA60080C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712367 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG95ESAA60100C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712218 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG95ESUA36040B***" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211712305 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG95ESUA48060B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712293 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG95ESUA60100C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988603 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG95MSUA36040B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212989047 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG95MSUA48060B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989539 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG95MSUA60080C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076032 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG95MSUA60100C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987281 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG96MSAA48080B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987737 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG96MSAA60080C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988049 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG96MSAA60100C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712391 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG96VTAA42060B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712402 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG96VTAA60080C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712413 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG96VTAA60100C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976203 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG96VTAB48080B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976458 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG96VTAB60080C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976730 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4221AL* | "PG96VTAB60100C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712805 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG80ES(A,L)A48070C***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712818 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG80ES(A,L)A48090C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712831 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG80ES(A,L)A60090C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712844 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG80ES(A,L)A60090D***" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211712857 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG80ES(A,L)A60110C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712870 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG80ES(A,L)A60110D***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712883 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG80ES(A,L)A60135D***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712932 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG80ES(A,L)A60155D***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712943 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG80ESUA60080C***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712710 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG80ESUA60100C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979453 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG80MS(A,L)A48070C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980213 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG80MS(A,L)A48090C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980532 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG80MS(A,L)A60090C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980936 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG80MS(A,L)A60110C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981110 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG80MS(A,L)A60110D***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981219 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG80MS(A,L)A60135D***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981320 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG80MS(A,L)A60155D***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982650 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG80MSUA48060B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982962 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG80MSUA60080C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712722 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG80VTLA60090C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712794 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG80VTLA66110C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712733 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG80VTLA66135D***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972188 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG80VTLB60090C***" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212972472 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG80VTLB66110C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972640 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG80VTLB66135D***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712896 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG92ESAA60080C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712908 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG92ESAA60100C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712920 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG92ESAA60120D***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984991 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG92MSAA60080C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985289 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG92MSAA60100C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985614 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG92MSAA60120D***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712736 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG95ESAA60080C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712748 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG95ESAA60100C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712698 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG95ESUA60100C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989551 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG95MSUA60080C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076044 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG95MSUA60100C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987749 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG96MSAA60080C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988061 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG96MSAA60100C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988331 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG96MSAA66120D***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988413 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG96MSAA66140D***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712772 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG96VTAA60080C***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712783 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG96VTAA60100C***" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211712761 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG96VTAA66120D***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976472 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG96VTAB60080C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976743 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG96VTAB60100C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212977241 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4224AL* | "PG96VTAB66120D***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713232 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG80ES(A,L)A36045B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713245 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG80ES(A,L)A36070B***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713271 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG80ES(A,L)A42090B***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713027 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG80ES(A,L)A48070B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713258 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG80ES(A,L)A48070C***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713284 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG80ES(A,L)A48090C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713297 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG80ES(A,L)A60090C***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713310 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG80ES(A,L)A60110C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713126 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG80ESUA36040B***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713395 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG80ESUA48060B***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713383 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG80ESUA60080C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713114 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG80ESUA60100C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978556 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979739 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979049 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG80MS(A,L)A48070B***" | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212979463 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG80MS(A,L)A48070C*** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980224 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG80MS(A,L)A48090C*** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980543 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG80MS(A,L)A60090C*** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980948 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG80MS(A,L)A60110C*** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982170 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG80MSUA36040B*** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982662 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG80MSUA48060B*** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982974 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG80MSUA60080C*** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212981618 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG80MSUA60100C*** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713176 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG80VTLA48070B*** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713138 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG80VTLA48090B*** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211713141 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG80VTLA60090C*** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713221 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG80VTLA66110C*** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212971810 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG80VTLB48070B*** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972045 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG80VTLB48090B*** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972199 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG80VTLB60090C*** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972484 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG80VTLB66110C*** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713323 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG92ESAA42060B*** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211713335 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG92ESAA48080B*** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713347 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG92ESAA60080C*** | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211713359 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG92ESAA60100C***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212983955 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG92MSAA42060B***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212984495 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG92MSAA48080B***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212985001 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG92MSAA60080C***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212985301 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG92MSAA60100C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713371 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG95ESAA42060B***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713152 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG95ESAA60080C***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713164 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG95ESAA60100C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713015 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG95ESUA36040B***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713102 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG95ESUA48060B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713090 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG95ESUA60100C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988615 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG95MSUA36040B***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989059 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG95MSUA48060B***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989563 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG95MSUA60080C***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 213076056 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG95MSUA60100C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987293 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG96MSAA48080B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987761 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG96MSAA60080C***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212988073 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG96MSAA60100C***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713188 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG96VTAA42060B***" | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211713199 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG96VTAA60080C***" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211713210 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG96VTAA60100C***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976216 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG96VTAB48080B***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976486 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG96VTAB60080C***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976756 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CAP**4321AL* | "PG96VTAB60100C***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212978032 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3014AL* | "PG80MS(A,L)A36070A***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713513 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80ES(A,L)A42090B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713460 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80ESUA36040B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713575 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80ESUA48060B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978044 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80MS(A,L)A36070A***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978567 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979751 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979061 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80MS(A,L)A48070B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981630 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80MSUA60100C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713472 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80VTLA36045A***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713489 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80VTLA48070B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971316 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80VTLB36045A***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971821 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80VTLB48070B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972049 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "PG80VTLB48090B***" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211713526 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "PG92ESAA36060A*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713550 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "PG92ESAA48080B*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212983478 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "PG92MSAA36060A*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989071 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "PG95MSUA48060B*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987305 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "PG96MSAA48080B*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976229 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3017AL* | "PG96VTAB48080B*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713675 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80ES(A,L)A42090B*** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713619 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80ESUA36040B*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713737 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80ESUA48060B*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978056 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80MS(A,L)A36070A*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978578 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80MS(A,L)A36070B*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979763 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80MS(A,L)A42090B*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979073 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80MS(A,L)A48070B*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981642 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80MSUA60100C*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713632 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80VTLA36045A*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713650 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80VTLA48070B*** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971328 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80VTLB36045A*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971832 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80VTLB48070B*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972053 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80VTLB48090B*** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211713688 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "PG92ESAA36060A*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713712 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "PG92ESAA48080B*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212983488 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "PG92MSAA36060A*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989083 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "PG95MSUA48060B*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987317 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "PG96MSAA48080B*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976242 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3617AL* | "PG96VTAB48080B*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713928 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80ES(A,L)A42090B*** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713915 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80ES(A,L)A48070C*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713941 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80ES(A,L)A60090C*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713954 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80ES(A,L)A60110C*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713820 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80ESUA36040B*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714027 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80ESUA48060B*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714015 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80ESUA60080C*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978589 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80MS(A,L)A36070B*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979775 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80MS(A,L)A42090B*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979085 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80MS(A,L)A48070B*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979473 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80MS(A,L)A48070C*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980235 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80MS(A,L)A48090C*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980554 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80MS(A,L)A60090C*** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212980960 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80MS(A,L)A60110C*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982674 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80MSUA48060B*** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982986 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80MSUA60080C*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981654 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80MSUA60100C*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713858 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80VTLA48070B*** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713891 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80VTLA66110C*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971843 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80VTLB48070B*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972057 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80VTLB48090B*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972210 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80VTLB60090C*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713979 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "PG92ESAA48080B*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713991 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "PG92ESAA60080C*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714003 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "PG92ESAA60100C*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212984531 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "PG92MSAA48080B*** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985011 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "PG92MSAA60080C*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212985313 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "PG92MSAA60100C*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713846 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "PG95ESAA60080C*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989095 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "PG95MSUA48060B*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989575 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "PG95MSUA60080C*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076068 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "PG95MSUA60100C*** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212987329 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "PG96MSAA48080B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988085 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "PG96MSAA60100C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976255 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "PG96VTAB48080B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976500 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "PG96VTAB60080C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976769 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*3621AL* | "PG96VTAB60100C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714167 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80ES(A,L)A36045A***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714254 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80ES(A,L)A36070A***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211714180 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80ES(A,L)A36070B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714193 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80ES(A,L)A42090B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714071 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80ES(A,L)A48070B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714115 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80ESUA36040B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714267 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80ESUA48060B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977552 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80MS(A,L)A36045A***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978068 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80MS(A,L)A36070A***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978600 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979787 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979097 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80MS(A,L)A48070B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982218 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80MSUA36040B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981666 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80MSUA60100C***" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211714127 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80VTLA36045A***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714138 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80VTLA36070A***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211714144 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80VTLA48070B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714141 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80VTLA48090B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971340 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80VTLB36045A***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971854 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80VTLB48070B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972061 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80VTLB48090B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714206 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "PG92ESAA36060A***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714218 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "PG92ESAA42060B***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211714230 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "PG92ESAA48080B***" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212983498 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "PG92MSAA36060A***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212984003 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "PG92MSAA42060B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984543 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "PG92MSAA48080B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714242 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "PG95ESAA42060B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714059 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "PG95ESUA36040B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714103 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "PG95ESUA48060B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988627 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "PG95MSUA36040B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989107 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "PG95MSUA48060B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985745 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "PG96MSAA30026A***" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212986849 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "PG96MSAA36060A***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987341 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "PG96MSAA48080B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714156 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "PG96VTAA42060B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212975762 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "PG96VTAB36060A***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976268 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4217AL* | "PG96VTAB48080B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714522 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80ES(A,L)A36070B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714548 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80ES(A,L)A42090B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714341 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80ES(A,L)A48070B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714535 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80ES(A,L)A48070C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714561 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80ES(A,L)A48090C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714574 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80ES(A,L)A60090C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714587 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80ES(A,L)A60110C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714440 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80ESUA36040B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714660 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80ESUA48060B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714648 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80ESUA60080C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714428 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80ESUA60100C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978611 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979799 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979109 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80MS(A,L)A48070B***" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212979483 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80MS(A,L)A48070C*** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980246 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80MS(A,L)A48090C*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980565 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80MS(A,L)A60090C*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980972 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80MS(A,L)A60110C*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982230 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80MSUA36040B*** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982686 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80MSUA48060B*** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982998 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80MSUA60080C*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981678 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80MSUA60100C*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714478 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80VTLA48070B*** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714452 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80VTLA48090B*** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714455 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80VTLA60090C*** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714511 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80VTLA66110C*** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971865 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80VTLB48070B*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972065 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80VTLB48090B*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972221 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80VTLB60090C*** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972508 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80VTLB66110C*** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714600 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG92ESAA42060B*** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714612 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG92ESAA48080B*** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714624 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG92ESAA60080C*** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211714636 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG92ESAA60100C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984015 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG92MSAA42060B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984555 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG92MSAA48080B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985021 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG92MSAA60080C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212985325 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG92MSAA60100C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714466 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG95ESAA60080C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714329 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG95ESUA36040B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714416 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG95ESUA48060B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714404 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG95ESUA60100C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989119 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG95MSUA48060B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989587 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG95MSUA60080C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076080 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG95MSUA60100C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987353 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG96MSAA48080B***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987785 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG96MSAA60080C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988097 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG96MSAA60100C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714489 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG96VTAA60080C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714500 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG96VTAA60100C***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976281 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG96VTAB48080B***" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976513 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG96VTAB60080C***" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212976782 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | CNPV*4221AL* | "PG96VTAB60100C***" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211213867 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | FJ4DN*B30L* | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714684 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | FJ4DN*B36L* | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213972 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | FM(C,U)4Z30**AL* | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211213973 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | FM(C,U)4Z36**AL* | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211213974 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | FMA4X30**AL* | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211213975 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | FMA4X36**AL* | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211213976 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | FV4CN(B,F)003L | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211274896 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | FV4CN(B,F)005L | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211213977 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | FV4CNF002L | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211468097 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | PF4MN*B30L* | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714685 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | PF4MN*B36L* | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211213978 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ30AB3* | PF4MNB037L | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212382959 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "PG80ES(A,L)A36045A***" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212382972 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "PG80ES(A,L)A36045B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383059 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "PG80ES(A,L)A36070A***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382985 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "PG80ES(A,L)A36070B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382998 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "PG80ES(A,L)A42090B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382875 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "PG80ES(A,L)A48070B***" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212383072 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "PG80ESUA48060B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077817 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "PG80MS(A,L)A36045A***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077866 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "PG80MS(A,L)A36070A***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077914 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078257 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078035 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "PG80MS(A,L)A48070B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078951 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "PG80MSUA36040B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078819 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "PG80MSUA60100C***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382919 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "PG80VTLA36045A***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382930 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "PG80VTLA36070A***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212382936 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "PG80VTLA48070B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212382933 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "PG80VTLA48090B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076409 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "PG80VTLB36045A***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076465 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "PG80VTLB48070B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076586 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "PG80VTLB48090B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383011 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "PG92ESAA36060A***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383023 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "PG92ESAA42060B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383035 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "PG92ESAA48080B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079335 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "PG92MSAA36060A***" | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213079375 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "PG92MSAA42060B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079509 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "PG92MSAA48080B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383047 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "PG95ESAA42060B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382907 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "PG95ESUA48060B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080502 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "PG95MSUA36040B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080646 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "PG95MSUA48060B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079953 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "PG96MSAA36060A***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079993 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "PG96MSAA48080B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382948 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "PG96VTA42060B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077289 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "PG96VTAB36060A***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077334 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3617AL* | "PG96VTAB48080B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226260 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG80ES(A,L)A36045B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226272 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG80ES(A,L)A36070B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383290 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG80ES(A,L)A42090B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383144 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG80ES(A,L)A48070B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383277 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG80ES(A,L)A48070C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383303 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG80ES(A,L)A48090C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383316 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG80ES(A,L)A60090C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226284 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG80ES(A,L)A60110C***" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212383377 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG80ESUA48060B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383365 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG80ESUA60080C***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226305 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG80ESUA60100C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077925 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078269 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078047 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG80MS(A,L)A48070B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078167 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG80MS(A,L)A48070C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078389 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG80MS(A,L)A48090C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078488 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG80MS(A,L)A60090C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078605 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG80MS(A,L)A60110C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078963 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG80MSUA36040B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079083 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG80MSUA48060B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079203 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG80MSUA60080C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078831 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG80MSUA60100C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383243 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG80VTLA48070B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226316 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG80VTLA48090B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383220 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG80VTLA60090C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383266 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG80VTLA66110C***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076476 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG80VTLB48070B***" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213076590 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG80VTLB48090B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076630 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG80VTLB60090C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076729 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG80VTLB66110C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226327 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG92ESAA42060B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383329 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG92ESAA48080B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383341 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG92ESAA60080C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383353 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG92ESAA60100C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079387 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG92MSAA42060B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079521 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG92MSAA48080B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079641 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG92MSAA60080C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079731 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG92MSAA60100C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226347 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG95ESAA42060B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226358 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG95ESAA48080B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383231 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG95ESAA60080C***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226369 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG95ESAA60100C***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226389 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG95ESUA48060B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383166 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG95ESUA60080C***" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212383208 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG95ESUA60100C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080514 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG95MSUA36040B***" | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213080658 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG95MSUA48060B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080778 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG95MSUA60080C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075876 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG95MSUA60100C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080005 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG96MSAA48080B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080137 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG96MSAA60080C***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080269 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG96MSAA60100C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383255 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG96VTAA42060B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226400 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG96VTAA60080C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226410 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG96VTAA60100C***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077347 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG96VTAB48080B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077476 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG96VTAB60080C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077587 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3621AL* | "PG96VTAB60100C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226483 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "PG80ES(A,L)A36045A***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226495 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "PG80ES(A,L)A36070A***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226507 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "PG80ES(A,L)A36070B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226530 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "PG80ES(A,L)A42090B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226519 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "PG80ES(A,L)A48070B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383389 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "PG80ESUA48060B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077830 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "PG80MS(A,L)A36045A***" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213077878 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "PG80MS(A,L)A36070A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077936 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "PG80MS(A,L)A36070B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078281 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "PG80MS(A,L)A42090B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078059 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "PG80MS(A,L)A48070B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078975 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "PG80MSUA36040B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078843 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "PG80MSUA60100C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226580 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "PG80VTLA36045A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226590 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "PG80VTLA36070A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226592 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "PG80VTLA48070B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226602 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "PG80VTLA48090B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076421 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "PG80VTLB36045A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076487 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "PG80VTLB48070B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076594 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "PG80VTLB48090B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226613 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "PG92ESAA36060A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226624 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "PG92ESAA42060B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226635 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "PG92ESAA48080B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079345 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "PG92MSAA36060A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079399 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "PG92MSAA42060B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079533 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "PG92MSAA48080B**" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211226657 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "PG95ESAA42060B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226695 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "PG95ESUA48060B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080526 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "PG95MSUA36040B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080670 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "PG95MSUA48060B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079963 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "PG96MSAA36060A***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080017 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "PG96MSAA48080B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226706 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "PG96VTAA42060B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077300 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "PG96VTAB36060A***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077360 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3717AL* | "PG96VTAB48080B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226791 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG80ES(A,L)A36070B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226815 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG80ES(A,L)A42090B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383401 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG80ES(A,L)A48070B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226803 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG80ES(A,L)A48070C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226827 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG80ES(A,L)A48090C***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211226839 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG80ES(A,L)A60090C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226851 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG80ES(A,L)A60110C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226899 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG80ESUA36040B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226910 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG80ESUA48060B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226921 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG80ESUA60080C***" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211226932 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG80ESUA60100C***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077947 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078293 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078071 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG80MS(A,L)A48070B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078177 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG80MS(A,L)A48070C***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078400 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG80MS(A,L)A48090C***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078499 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG80MS(A,L)A60090C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078617 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG80MS(A,L)A60110C***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078987 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG80MSUA36040B***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079095 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG80MSUA48060B***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079215 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG80MSUA60080C***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078855 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG80MSUA60100C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226943 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG80VTLA48070B***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211226953 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG80VTLA48090B***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212383425 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG80VTLA60090C***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211226955 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG80VTLA66110C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076498 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG80VTLB48070B***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076598 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG80VTLB48090B***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076641 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG80VTLB60090C***" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213076741 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG80VTLB66110C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226992 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG92ESAA42060B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227003 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG92ESAA48080B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227014 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG92ESAA60080C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383436 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG92ESAA60100C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079411 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG92MSAA42060B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079545 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG92MSAA48080B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079651 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG92MSAA60080C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079743 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG92MSAA60100C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227034 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG95ESAA42060B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227056 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG95ESAA60080C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227067 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG95ESAA60100C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383413 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG95ESUA48060B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227132 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG95ESUA60080C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227143 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG95ESUA60100C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080538 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG95MSUA36040B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080682 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG95MSUA48060B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080790 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG95MSUA60080C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213075888 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG95MSUA60100C**" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213080029 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG96MSAA48080B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080149 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG96MSAA60080C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080281 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG96MSAA60100C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227173 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG96VTAA42060B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227183 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG96VTAA60080C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227193 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG96VTAA60100C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077373 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG96VTAB48080B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077487 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG96VTAB60080C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077600 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**3721AL* | "PG96VTAB60100C***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227284 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG80ES(A,L)A36045B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227296 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG80ES(A,L)A36070B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227331 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG80ES(A,L)A42090B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227308 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG80ES(A,L)A48070B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227319 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG80ES(A,L)A48070C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227343 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG80ES(A,L)A48090C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227355 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG80ES(A,L)A60090C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227367 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG80ES(A,L)A60110C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227426 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG80ESUA48060B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227437 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG80ESUA60080C***" | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211227448 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG80ESUA60100C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077958 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078305 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078083 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG80MS(A,L)A48070B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078187 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG80MS(A,L)A48070C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078411 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG80MS(A,L)A48090C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078510 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG80MS(A,L)A60090C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078629 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG80MS(A,L)A60110C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078999 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG80MSUA36040B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079107 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG80MSUA48060B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079227 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG80MSUA60080C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078867 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG80MSUA60100C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227459 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG80VTLA48070B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227469 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG80VTLA48090B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227471 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG80VTLA60090C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227481 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG80VTLA66110C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076509 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG80VTLB48070B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076602 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG80VTLB48090B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076652 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG80VTLB60090C***" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213076753 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG80VTLB66110C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227509 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG92ESAA42060B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227520 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG92ESAA48080B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227531 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG92ESAA60080C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227542 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG92ESAA60100C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079425 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG92MSAA42060B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079557 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG92MSAA48080B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079661 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG92MSAA60080C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079755 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG92MSAA60100C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227562 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG95ESAA42060B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227573 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG95ESAA60080C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227629 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG95ESUA48060B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227640 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG95ESUA60080C**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227651 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG95ESUA60100C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080550 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG95MSUA36040B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080694 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG95MSUA48060B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080802 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG95MSUA60080C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075900 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG95MSUA60100C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080041 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG96MSAA48080B**" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213080161 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG96MSAA60080C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080293 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG96MSAA60100C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227671 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG96VTAA42060B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227681 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG96VTAA48080B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227691 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG96VTAA60080C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227701 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG96VTAA60100C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077386 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG96VTAB48080B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077498 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG96VTAB60080C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077613 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4221AL* | "PG96VTAB60100C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227765 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG80ES(A,L)A48070C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227777 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG80ES(A,L)A48090C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227789 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG80ES(A,L)A60090C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227801 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG80ES(A,L)A60090D***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227813 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG80ES(A,L)A60110C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227825 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG80ES(A,L)A60110D***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227837 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG80ES(A,L)A60135D***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227849 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG80ES(A,L)A60155D***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227895 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG80ESUA60080C***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227906 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG80ESUA60100C***" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213078197 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG80MS(A,L)A48070C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078422 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG80MS(A,L)A48090C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078521 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG80MS(A,L)A60090C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078641 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG80MS(A,L)A60110C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078737 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG80MS(A,L)A60110D***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078767 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG80MS(A,L)A60135D***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078789 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG80MS(A,L)A60155D***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079119 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG80MSUA48060B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079239 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG80MSUA60080C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227917 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG80VTLA60090C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227927 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG80VTLA66110C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227937 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG80VTLA66135D***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076663 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG80VTLB60090C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076765 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG80VTLB66110C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076861 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG80VTLB66135D***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227957 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG92ESAA60080C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227968 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG92ESAA60100C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227988 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG92ESAA60120D***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079671 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG92MSAA60080C***" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213079767 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG92MSAA60100C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079920 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG92MSAA60120D**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227999 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG95ESAA60080C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228010 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG95ESAA60100C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228030 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG95ESAA66120D**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228041 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG95ESAA66140D**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228079 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG95ESUA60080C**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228090 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG95ESUA60100C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080814 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG95MSUA60080C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075912 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG95MSUA60100C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080173 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG96MSAA60080C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080305 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG96MSAA60100C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080458 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG96MSAA66120D**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080482 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG96MSAA66140D**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228110 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG96VTAA60080C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228120 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG96VTAA60100C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228139 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG96VTAA66120D**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077509 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG96VTAB60080C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077626 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG96VTAB60100C**" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213077794 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4224AL* | "PG96VTAB66120D**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228212 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG80ES(A,L)A36045B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228224 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG80ES(A,L)A36070B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228248 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG80ES(A,L)A42090B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383458 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG80ES(A,L)A48070B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228236 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG80ES(A,L)A48070C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228260 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG80ES(A,L)A48090C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228272 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG80ES(A,L)A60090C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228284 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG80ES(A,L)A60110C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228332 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG80ESUA36040B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228343 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG80ESUA48060B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228354 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG80ESUA60080C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228365 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG80ESUA60100C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077969 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG80MS(A,L)A36070B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078317 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG80MS(A,L)A42090B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078095 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG80MS(A,L)A48070B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078207 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG80MS(A,L)A48070C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078433 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG80MS(A,L)A48090C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078532 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG80MS(A,L)A60090C**" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213078653 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG80MS(A,L)A60110C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079011 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG80MSUA36040B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079131 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG80MSUA48060B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079251 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG80MSUA60080C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078879 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG80MSUA60100C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228376 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG80VTLA48070B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228386 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG80VTLA48090B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228388 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG80VTLA60090C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228398 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG80VTLA66110C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076520 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG80VTLB48070B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076606 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG80VTLB48090B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076674 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG80VTLB60090C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076777 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG80VTLB66110C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228435 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG92ESAA42060B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212383470 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG92ESAA48080B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228446 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG92ESAA60080C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228457 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG92ESAA60100C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079437 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG92MSAA42060B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079569 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG92MSAA48080B**" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213079681 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG92MSAA60080C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079779 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG92MSAA60100C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228477 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG95ESAA42060B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228499 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG95ESAA60080C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228510 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG95ESAA60100C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228575 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG95ESUA48060B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228586 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG95ESUA60080C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228597 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG95ESUA60100C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080562 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG95MSUA36040B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080706 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG95MSUA48060B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080826 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG95MSUA60080C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213075924 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG95MSUA60100C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080053 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG96MSAA48080B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080185 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG96MSAA60080C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080317 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG96MSAA60100C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228627 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG96VTAA42060B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228637 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG96VTAA60080C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228647 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG96VTAA60100C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077399 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG96VTAB48080B**" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213077520 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG96VTAB60080C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077639 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4321AL* | "PG96VTAB60100C***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228738 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG80ES(A,L)A36045B***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228750 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG80ES(A,L)A36070B***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228774 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG80ES(A,L)A42090B***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212383482 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG80ES(A,L)A48070B***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228762 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG80ES(A,L)A48070C***" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211228786 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG80ES(A,L)A48090C***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228798 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG80ES(A,L)A60090C***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228810 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG80ES(A,L)A60110C***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228858 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG80ESUA36040B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228869 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG80ESUA48060B***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228880 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG80ESUA60080C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228891 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG80ESUA60100C***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212978479 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212979655 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212978965 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG80MS(A,L)A48070B***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212979403 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG80MS(A,L)A48070C***" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212980158 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG80MS(A,L)A48090C***" | 28 800 | 1 440 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212980477 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG80MS(A,L)A60090C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078665 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG80MS(A,L)A60110C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212982086 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG80MSUA36040B**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 213079143 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG80MSUA48060B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079263 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG80MSUA60080C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212981534 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG80MSUA60100C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228902 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG80VTLA48070B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228912 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG80VTLA48090B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228914 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG80VTLA60090C**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211228924 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG80VTLA66110C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212971876 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG80VTLB48070B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212972069 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG80VTLB48090B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212972232 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG80VTLB60090C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076789 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG80VTLB66110C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228961 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG92ESAA42060B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228972 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG92ESAA48080B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228983 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG92ESAA60080C**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211228994 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG92ESAA60100C**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212983871 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG92MSAA42060B**" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212984411 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG92MSAA48080B***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212984941 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG92MSAA60080C***" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212985229 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG92MSAA60100C***" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229014 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG95ESAA42060B***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229025 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG95ESAA48080B***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229036 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG95ESAA60080C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229047 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG95ESAA60100C***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229112 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG95ESUA48060B***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229123 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG95ESUA60080C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229134 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG95ESUA60100C***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080574 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG95MSUA36040B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212988975 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG95MSUA48060B***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212989491 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG95MSUA60080C***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213075936 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG95MSUA60100C***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080065 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG96MSAA48080B***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080197 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG96MSAA60080C***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988001 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG96MSAA60100C***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229154 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG96VTAA42060B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229164 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG96VTAA60080C***" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211229174 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG96VTAA60100C***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077267 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG96VTAB36040B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212976300 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG96VTAB48080B***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077531 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG96VTAB60080C***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212976795 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4821AL* | "PG96VTAB60100C***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229247 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG80ES(A,L)A48070C***" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229259 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG80ES(A,L)A48090C***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229271 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG80ES(A,L)A60090C***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229283 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG80ES(A,L)A60090D***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229295 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG80ES(A,L)A60110C***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229307 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG80ES(A,L)A60110D***" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229319 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG80ES(A,L)A60135D***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229331 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG80ES(A,L)A60155D***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229377 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG80ESUA60080C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229388 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG80ESUA60100C***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212979413 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG80MS(A,L)A48070C***" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212980169 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG80MS(A,L)A48090C***" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212980488 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG80MS(A,L)A60090C***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078677 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG80MS(A,L)A60110C***" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213078747 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG80MS(A,L)A60110D**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212981208 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG80MS(A,L)A60135D**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078799 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG80MS(A,L)A60155D**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212982602 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG80MSUA48060B**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 213079275 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG80MSUA60080C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229399 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG80VTLA60090C**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229409 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG80VTLA66110C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229419 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG80VTLA66135D**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212972243 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG80VTLB60090C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076801 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG80VTLB66110C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212972643 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG80VTLB66135D**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229439 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG92ESAA60080C**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229450 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG92ESAA60100C**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229470 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG92ESAA60120D**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212984951 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG92MSAA60080C**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212985241 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG92MSAA60100C**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 213079931 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG92MSAA60120D**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229481 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG95ESAA60080C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229492 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG95ESAA60100C**" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211229512 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG95ESAA66120D***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229523 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG95ESAA66140D***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229561 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG95ESUA60080C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229572 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG95ESUA60100C***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212989503 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG95MSUA60080C***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213075948 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG95MSUA60100C***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080209 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG96MSAA60080C***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988013 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG96MSAA60100C***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988319 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG96MSAA66120D***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988403 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG96MSAA66140D***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229592 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG96VTAA60080C***" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229602 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG96VTAA60100C***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229621 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG96VTAA66120D***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212976526 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG96VTAB60080C***" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212976808 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG96VTAB60100C***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212977253 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CAP**4824AL* | "PG96VTAB66120D***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212383634 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80ES(A,L)A42090B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383524 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80ES(A,L)A48070B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383696 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80ESUA48060B***" | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213077842 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80MS(A,L)A36045A***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077890 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80MS(A,L)A36070A***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077980 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078329 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078107 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80MS(A,L)A48070B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079023 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80MSUA36040B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078891 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80MSUA60100C***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383585 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80VTLA48070B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383582 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80VTLA48090B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076433 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80VTLB36045A***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076531 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80VTLB48070B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076610 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "PG80VTLB48090B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383647 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "PG92ESAA36060A***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383659 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "PG92ESAA42060B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383671 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "PG92ESAA48080B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079355 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "PG92MSAA36060A***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079449 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "PG92MSAA42060B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079581 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "PG92MSAA48080B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080586 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "PG95MSUA36040B***" | 29 800 | 1 490 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213080718 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "PG95MSUA48060B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080077 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "PG96MSAA48080B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077412 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3617AL* | "PG96VTAB48080B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384014 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80ES(A,L)A36070B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384040 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80ES(A,L)A42090B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383778 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80ES(A,L)A48070B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384027 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80ES(A,L)A48070C***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384053 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80ES(A,L)A48090C***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384066 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80ES(A,L)A60090C***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384152 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80ESUA48060B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384140 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80ESUA60080C***" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212383895 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80ESUA60100C***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077991 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078341 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078119 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80MS(A,L)A48070B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078217 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80MS(A,L)A48070C***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078444 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80MS(A,L)A48090C***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078543 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80MS(A,L)A60090C***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078689 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80MS(A,L)A60110C***" | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213079035 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80MSUA36040B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079155 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80MSUA48060B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079287 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80MSUA60080C***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078903 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80MSUA60100C***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383945 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80VTLA48070B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383907 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80VTLA48090B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383990 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80VTLA66110C***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076542 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80VTLB48070B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076614 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80VTLB48090B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076685 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80VTLB60090C***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076813 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG80VTLB66110C***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384092 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG92ESAA42060B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384104 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG92ESAA48080B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384116 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG92ESAA60080C***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384128 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG92ESAA60100C***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079461 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG92MSAA42060B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079593 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG92MSAA48080B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079691 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG92MSAA60080C***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079791 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG92MSAA60100C***" | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212383921 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG95ESAA60080C***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383933 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG95ESAA60100C***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383871 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG95ESUA60100C***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080598 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG95MSUA36040B***" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213080730 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG95MSUA48060B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080838 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG95MSUA60080C***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213075960 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG95MSUA60100C***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080089 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG96MSAA48080B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080221 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG96MSAA60080C***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080329 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG96MSAA60100C***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383968 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG96VTAA60080C***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383979 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG96VTAA60100C***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077425 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG96VTAB48080B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077542 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG96VTAB60080C***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077652 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*3621AL* | "PG96VTAB60100C***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384250 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80ES(A,L)A36045A***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384263 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80ES(A,L)A36045B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384338 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80ES(A,L)A36070A***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384276 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80ES(A,L)A36070B***" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212384289 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80ES(A,L)A42090B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384204 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80ES(A,L)A48070B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384351 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80ESUA48060B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077854 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80MS(A,L)A36045A***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077902 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80MS(A,L)A36070A***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078002 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078353 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078131 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80MS(A,L)A48070B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079047 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80MSUA36040B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078915 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80MSUA60100C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384236 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80VTLA36045A***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229667 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80VTLA36070A***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229669 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80VTLA48070B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384247 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80VTLA48090B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076445 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80VTLB36045A***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076553 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80VTLB48070B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076618 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "PG80VTLB48090B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384302 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "PG92ESAA36060A***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384314 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "PG92ESAA42060B***" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212384326 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "PG92ESAA48080B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079365 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "PG92MSAA36060A***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079473 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "PG92MSAA42060B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079605 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "PG92MSAA48080B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229688 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "PG95ESAA42060B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229735 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "PG95ESUA48060B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080610 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "PG95MSUA36040B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080742 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "PG95MSUA48060B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079983 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "PG96MSAA36060A***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080101 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "PG96MSAA48080B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229746 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "PG96VTAA42060B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077322 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "PG96VTAB36060A***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077438 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4217AL* | "PG96VTAB48080B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384600 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80ES(A,L)A36045B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384613 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80ES(A,L)A36070B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211229765 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80ES(A,L)A42090B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384433 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80ES(A,L)A48070B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384626 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80ES(A,L)A48070C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229777 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80ES(A,L)A48090C***" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211229789 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80ES(A,L)A60090C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384639 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80ES(A,L)A60110C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384724 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80ESUA48060B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384712 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80ESUA60080C***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384529 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80ESUA60100C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078013 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078365 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078143 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80MS(A,L)A48070B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078227 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80MS(A,L)A48070C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078455 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80MS(A,L)A48090C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078554 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80MS(A,L)A60090C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078701 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80MS(A,L)A60110C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079059 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80MSUA36040B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079167 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80MSUA48060B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079299 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80MSUA60080C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078927 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80MSUA60100C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384567 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80VTLA48070B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384541 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80VTLA48090B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384544 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80VTLA60090C***" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212384589 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80VTLA66110C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076564 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80VTLB48070B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076622 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80VTLB48090B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076696 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80VTLB60090C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076825 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG80VTLB66110C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384652 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG92ESAA42060B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384664 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG92ESAA48080B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384676 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG92ESAA60080C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384688 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG92ESAA60100C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079485 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG92MSAA42060B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079617 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG92MSAA48080B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079701 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG92MSAA60080C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079803 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG92MSAA60100C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384700 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG95ESAA42060B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384555 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG95ESAA60080C***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211229821 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG95ESAA60100C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384517 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG95ESUA48060B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384505 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG95ESUA60100C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080622 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG95MSUA36040B***" | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213080754 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG95MSUA48060B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080850 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG95MSUA60080C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075972 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG95MSUA60100C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080113 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG96MSAA48080B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080233 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG96MSAA60080C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080341 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG96MSAA60100C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229832 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG96VTAA42060B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384578 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG96VTAA60080C***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211229842 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG96VTAA60100C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077451 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG96VTAB48080B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077553 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG96VTAB60080C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077665 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4221AL* | "PG96VTAB60100C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229897 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG80ES(A,L)A36045B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229909 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG80ES(A,L)A36070B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229933 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG80ES(A,L)A42090B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384776 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG80ES(A,L)A48070B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229921 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG80ES(A,L)A48070C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229945 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG80ES(A,L)A48090C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229957 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG80ES(A,L)A60090C***" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211229969 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG80ES(A,L)A60110C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230017 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG80ESUA36040B***" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230028 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG80ESUA48060B***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230039 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG80ESUA60080C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230050 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG80ESUA60100C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078024 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG80MS(A,L)A36070B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078377 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG80MS(A,L)A42090B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078155 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG80MS(A,L)A48070B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078237 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG80MS(A,L)A48070C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078466 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG80MS(A,L)A48090C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078565 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG80MS(A,L)A60090C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078713 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG80MS(A,L)A60110C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079071 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG80MSUA36040B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079179 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG80MSUA48060B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079311 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG80MSUA60080C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078939 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG80MSUA60100C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230061 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG80VTLA48070B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230071 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG80VTLA48090B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230073 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG80VTLA60090C***" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211230083 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG80VTLA66110C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076575 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG80VTLB48070B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076626 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG80VTLB48090B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076707 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG80VTLB60090C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076837 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG80VTLB66110C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230120 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG92ESAA42060B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384788 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG92ESAA48080B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230131 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG92ESAA60080C***" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230142 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG92ESAA60100C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079497 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG92MSAA42060B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079629 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG92MSAA48080B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079711 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG92MSAA60080C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079815 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG92MSAA60100C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230162 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG95ESAA42060B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230173 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG95ESAA48080B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230184 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG95ESAA60080C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230195 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG95ESAA60100C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230260 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG95ESUA48060B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230271 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG95ESUA60080C***" | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211230282 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG95ESUA60100C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080634 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG95MSUA36040B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080766 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG95MSUA48060B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080862 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG95MSUA60080C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213075984 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG95MSUA60100C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080125 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG96MSAA48080B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080245 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG96MSAA60080C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080353 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG96MSAA60100C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230312 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG96VTAA42060B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230322 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG96VTAA60080C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230332 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG96VTAA60100C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077278 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG96VTAB36040B***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077464 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG96VTAB48080B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077564 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG96VTAB60080C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077678 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4821AL* | "PG96VTAB60100C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230405 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG80ES(A,L)A48070C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230417 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG80ES(A,L)A48090C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230429 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG80ES(A,L)A60090C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230441 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG80ES(A,L)A60090D***" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211230453 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG80ES(A,L)A60110C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230465 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG80ES(A,L)A60110D***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230477 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG80ES(A,L)A60135D***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230489 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG80ES(A,L)A60155D***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230535 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG80ESUA60080C***" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230546 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG80ESUA60100C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078247 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG80MS(A,L)A48070C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078477 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG80MS(A,L)A48090C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078576 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG80MS(A,L)A60090C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078725 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG80MS(A,L)A60110C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078757 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG80MS(A,L)A60110D***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078778 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG80MS(A,L)A60135D***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078809 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG80MS(A,L)A60155D***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079191 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG80MSUA48060B***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079323 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG80MSUA60080C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230557 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG80VTLA60090C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230567 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG80VTLA66110C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230577 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG80VTLA66135D***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076718 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG80VTLB60090C***" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213076849 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG80VTLB66110C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076864 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG80VTLB66135D**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230597 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG92ESAA60080C**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230608 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG92ESAA60100C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230628 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG92ESAA60120D**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079721 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG92MSAA60080C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079827 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG92MSAA60100C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079942 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG92MSAA60120D**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230639 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG95ESAA60080C**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230650 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG95ESAA60100C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230670 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG95ESAA66120D**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230681 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG95ESAA66140D**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230719 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG95ESUA60080C**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230730 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG95ESUA60100C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080874 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG95MSUA60080C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213075996 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG95MSUA60100C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080257 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG96MSAA60080C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080365 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG96MSAA60100C**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080470 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG96MSAA66120D**" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213080492 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG96MSAA66140D***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230750 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG96VTAA60080C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230760 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG96VTAA60100C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230779 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG96VTAA66120D***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077575 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG96VTAB60080C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077691 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG96VTAB60100C***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077806 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | CNPV*4824AL* | "PG96VTAB66120D***" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230816 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | FB4CNF042L | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230827 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | FB4CNF048L | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230838 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | FB4CNP042L | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230850 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | FB4CNP048L | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211225661 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | FJ4DN*B36L* | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384827 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | FJ4DN*C42L* | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384840 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | FM(C,U)4X36**AL* | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 211230862 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | FM(C,U)4Z36**AL* | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230873 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | FMA4P36**AL* | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 211230884 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | FMA4X36**AL* | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384852 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | FV4CN(B,F)003L | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230895 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | FV4CN(B,F)005L | | 28 600 | 1 430 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211468638 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | PF4MN*B36L* | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384828 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | PF4MN*C42L* | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230905 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | PF4MNB037L | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230916 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | PF4MNB043L | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230927 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | PF4MNB049L | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230839 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | PF4MNP042L* | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230851 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ36AB3* | PF4MNP048L* | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211622686 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AA3* | CAP**4821AL* | "PG80ES(A,L)A48070C***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622699 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AA3* | CAP**4821AL* | "PG80ES(A,L)A60090C***" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622626 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AA3* | CAP**4821AL* | "PG80ESUA36040B***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622748 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AA3* | CAP**4821AL* | "PG80ESUA48060B***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622736 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AA3* | CAP**4821AL* | "PG80ESUA60080C***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212979253 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AA3* | CAP**4821AL* | "PG80MS(A,L)A48070C***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980290 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AA3* | CAP**4821AL* | "PG80MS(A,L)A60090C***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980708 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AA3* | CAP**4821AL* | "PG80MS(A,L)A60110C***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981894 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AA3* | CAP**4821AL* | "PG80MSUA36040B***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212982446 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AA3* | CAP**4821AL* | "PG80MSUA48060B***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982734 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AA3* | CAP**4821AL* | "PG80MSUA60080C***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981330 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AA3* | CAP**4821AL* | "PG80MSUA60100C***" | 32 800 | 1 640 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211622638 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "PG80VTLA48090B***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622641 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "PG80VTLA60090C***" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622675 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "PG80VTLA66110C***" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212972073 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "PG80VTLB48090B***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212972254 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "PG80VTLB60090C***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212972520 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "PG80VTLB66110C***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622712 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "PG92ESAA60080C***" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622724 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "PG92ESAA60100C***" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212984771 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "PG92MSAA60080C***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212985061 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "PG92MSAA60100C***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534369 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "PG95ESAA60080C***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622652 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "PG95ESAA60100C***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622604 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "PG95ESUA60080C***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212989635 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "PG95MSUA60100C***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212987833 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "PG96MSAA60100C***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622664 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "PG96VTAA60100C***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212976821 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4821AL* | "PG96VTAB60100C***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622915 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "PG80ES(A,L)A48070C***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622928 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "PG80ES(A,L)A60090C***" | 33 000 | 1 650 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211622941 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "PG80ES(A,L)A60090D***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622954 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "PG80ES(A,L)A60135D***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623003 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "PG80ESUA60080C***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212979263 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "PG80MS(A,L)A48070C***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980026 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "PG80MS(A,L)A48090C***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212980301 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "PG80MS(A,L)A60090C***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980720 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "PG80MS(A,L)A60110C***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981020 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "PG80MS(A,L)A60110D***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981120 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "PG80MS(A,L)A60135D***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981230 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "PG80MS(A,L)A60155D***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982458 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "PG80MSUA48060B***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982746 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "PG80MSUA60080C***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534613 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "PG80VTLA60090C***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622904 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "PG80VTLA66110C***" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622843 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "PG80VTLA66135D***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212972265 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "PG80VTLB60090C***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212972532 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "PG80VTLB66110C***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212972646 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "PG80VTLB66135D***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622967 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "PG92ESAA60080C***" | 33 000 | 1 650 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211622979 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "PG92ESAA60100C***" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212984781 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "PG92MSAA60080C***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212985073 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "PG92MSAA60100C***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985526 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "PG92MSAA60120D***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622846 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "PG95ESAA60080C***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622858 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "PG95ESAA60100C***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534668 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "PG95ESAA66120D***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622991 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "PG95ESAA66140D***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622811 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "PG95ESUA60080C***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212989347 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "PG95MSUA60080C***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 213075627 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "PG95MSUA60100C***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212987569 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "PG96MSAA60080C***" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212987845 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "PG96MSAA60100C***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212988235 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "PG96MSAA66120D***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212988343 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "PG96MSAA66140D***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622882 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "PG96VTAA60080C***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622893 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "PG96VTAA60100C***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622871 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "PG96VTAA66120D***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212976834 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "PG96VTAB60100C***" | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212977265 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**4824AL* | "PG96VTAB66120D***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623056 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**6024AL* | "PG80ES(A,L)A60090C***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623093 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**6024AL* | "PG80ES(A,L)A60155D***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623045 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**6024AL* | "PG80VTLA66110C***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623069 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**6024AL* | "PG92ESAA60080C***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623081 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**6024AL* | "PG92ESAA60100C***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212535195 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**6024AL* | "PG96VTAA60080C***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623248 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "PG80ES(A,L)A48090C***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623261 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "PG80ES(A,L)A60090C***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623177 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "PG80ESUA36040B***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980048 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "PG80MS(A,L)A48090C***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212980744 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "PG80MS(A,L)A60110C***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982482 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "PG80MSUA48060B***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623192 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "PG80VTLA60090C***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623237 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "PG80VTLA66110C***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212972556 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "PG80VTLB66110C***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623274 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "PG92ESAA48080B***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623286 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "PG92ESAA60080C***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623298 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**6121AL* | "PG92ESAA60100C***" | 32 800 | 1 640 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212984243 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AA3* | CAP**6121AL* | "PG92MSAA48080B***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212984801 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AA3* | CAP**6121AL* | "PG92MSAA60080C***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985097 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AA3* | CAP**6121AL* | "PG92MSAA60100C***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623203 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AA3* | CAP**6121AL* | "PG95ESAA60100C***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623165 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AA3* | CAP**6121AL* | "PG95ESUA60100C***" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212987593 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AA3* | CAP**6121AL* | "PG96MSAA60080C***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623215 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AA3* | CAP**6121AL* | "PG96VTAA60080C***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623226 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AA3* | CAP**6121AL* | "PG96VTAA60100C***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212976559 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AA3* | CAP**6121AL* | "PG96VTAB60080C***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623515 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AA3* | CAP**6124AL* | "PG80ES(A,L)A48090C***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623534 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AA3* | CAP**6124AL* | "PG80ES(A,L)A60090C***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623570 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AA3* | CAP**6124AL* | "PG80ES(A,L)A60110D***" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 211623636 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AA3* | CAP**6124AL* | "PG80ES(A,L)A60155D***" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211623647 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AA3* | CAP**6124AL* | "PG80ESUA60080C***" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212980334 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AA3* | CAP**6124AL* | "PG80MS(A,L)A60090C***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981040 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AA3* | CAP**6124AL* | "PG80MS(A,L)A60110D***" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211623427 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AA3* | CAP**6124AL* | "PG80VTLA60090C***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623484 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AA3* | CAP**6124AL* | "PG80VTLA66110C***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623600 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AA3* | CAP**6124AL* | "PG92ESAA60080C***" | 32 800 | 1 640 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211623612 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "PG92ESAA60100C***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212984811 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "PG92MSAA60080C***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985109 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "PG92MSAA60100C***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985548 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "PG92MSAA60120D***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623415 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "PG95ESUA60100C***" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 213075676 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "PG95MSUA60100C***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987605 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "PG96MSAA60080C***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987881 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "PG96MSAA60100C***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623462 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "PG96VTAA60080C***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623473 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "PG96VTAA60100C***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623451 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "PG96VTAA66120D***" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212976570 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CAP**6124AL* | "PG96VTAB60080C***" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212536368 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | CNPV*4824AL* | "PG80ES(A,L)A60155D***" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 211623683 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | FB4CNP060L | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623696 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | FB4CNP061L | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211622540 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | FJ4DN*C48L* | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211623747 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | FJ4DN*D60L* | | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623723 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | FV4CN(B,F)005L | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623734 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | FV4CNB006L | | 32 400 | 1 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211622541 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | PF4MN*C48L* | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211623748 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | PF4MN*D60L* | | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623699 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | PF4MNB049L | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623711 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | PF4MNB061L | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211623684 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AA3* | PF4MNP060L* | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211657270 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "PG80ES(A,L)A48070C***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657283 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "PG80ES(A,L)A60090C***" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657332 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "PG80ESUA48060B***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657320 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "PG80ESUA60080C***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212979353 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "PG80MS(A,L)A48070C***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980103 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "PG80MS(A,L)A48090C***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980400 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "PG80MS(A,L)A60090C***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980804 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "PG80MS(A,L)A60110C***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212982062 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "PG80MSUA36040B***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212982542 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "PG80MSUA48060B***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212982830 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "PG80MSUA60080C***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212981498 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "PG80MSUA60100C***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657248 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "PG80VTLA48070B***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657221 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "PG80VTLA48090B***" | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211657259 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "PG80VTLA66110C***" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 212972081 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "PG80VTLB48090B***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212972309 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "PG80VTLB60090C***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212972580 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "PG80VTLB66110C***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657296 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "PG92ESAA60080C***" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657308 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "PG92ESAA60100C***" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 212984387 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "PG92MSAA48080B***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212984871 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "PG92MSAA60080C***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212985169 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "PG92MSAA60100C***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657224 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "PG95ESAA60080C***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657236 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "PG95ESAA60100C***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657199 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "PG95ESUA60080C***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212989431 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "PG95MSUA60080C***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213075772 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "PG95MSUA60100C***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212987917 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "PG96MSAA60100C***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212976886 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**4821AL* | "PG96VTAB60100C***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657551 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "PG80ES(A,L)A48070C***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657564 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "PG80ES(A,L)A48090C***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657577 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**4824AL* | "PG80ES(A,L)A60090C***" | 31 600 | 1 580 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211657590 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "PG80ES(A,L)A60090D***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657603 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "PG80ES(A,L)A60135D***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657664 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "PG80ESUA60080C***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657467 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "PG80ESUA60100C***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212979363 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "PG80MS(A,L)A48070C***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980114 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "PG80MS(A,L)A48090C***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980411 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "PG80MS(A,L)A60090C***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980816 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "PG80MS(A,L)A60110C***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212981060 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "PG80MS(A,L)A60110D***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212981164 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "PG80MS(A,L)A60135D***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212981270 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "PG80MS(A,L)A60155D***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212982554 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "PG80MSUA48060B***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212982842 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "PG80MSUA60080C***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657479 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "PG80VTLA60090C***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657540 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "PG80VTLA66110C***" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657490 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "PG80VTLA66135D***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212972320 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "PG80VTLB60090C***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212972592 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "PG80VTLB66110C***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972655 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "PG80VTLB66135D***" | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211657616 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "PG92ESAA60080C***" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657628 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "PG92ESAA60100C***" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 212984881 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "PG92MSAA60080C***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212985181 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "PG92MSAA60100C***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212985570 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "PG92MSAA60120D***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657493 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "PG95ESAA60080C***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657505 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "PG95ESAA60100C***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657640 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "PG95ESAA66120D***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657652 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "PG95ESAA66140D***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657415 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "PG95ESUA60080C***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212989443 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "PG95MSUA60080C***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213075789 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "PG95MSUA60100C***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212987929 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "PG96MSAA60100C***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212988283 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "PG96MSAA66120D***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212988373 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "PG96MSAA66140D***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657529 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "PG96VTAA60100C***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657518 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "PG96VTAA66120D***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212976581 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "PG96VTAB60080C***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212976899 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "PG96VTAB60100C***" | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212977301 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**4824AL* | "PG96VTAB66120D***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211658154 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "PG80ES(A,L)A48070C***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658180 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "PG80ES(A,L)A60090C***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658193 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "PG80ES(A,L)A60090D***" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658206 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "PG80ES(A,L)A60135D***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658267 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "PG80ESUA60080C***" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212979373 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "PG80MS(A,L)A48070C***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980125 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "PG80MS(A,L)A48090C***" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212980422 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "PG80MS(A,L)A60090C***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980828 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "PG80MS(A,L)A60110C***" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981070 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "PG80MS(A,L)A60110D***" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981175 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "PG80MS(A,L)A60135D***" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981280 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "PG80MS(A,L)A60155D***" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212982566 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "PG80MSUA48060B***" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212982854 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "PG80MSUA60080C***" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658132 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "PG80VTLA66110C***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658012 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "PG80VTLA66135D***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212972331 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "PG80VTLB60090C***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212972604 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "PG80VTLB66110C***" | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212972658 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "PG80VTLB66135D***" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658219 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "PG92ESAA60080C***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658231 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "PG92ESAA60100C***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212984891 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "PG92MSAA60080C***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985193 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "PG92MSAA60100C***" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212985581 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "PG92MSAA60120D***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658042 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "PG95ESAA60100C***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658243 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "PG95ESAA66120D***" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658255 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "PG95ESAA66140D***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657864 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "PG95ESUA60080C***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213075806 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "PG95MSUA60100C***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212987677 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "PG96MSAA60080C***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212987941 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "PG96MSAA60100C***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988295 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "PG96MSAA66120D***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988383 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "PG96MSAA66140D***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658089 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "PG96VTAA60080C***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658111 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "PG96VTAA60100C***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658067 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "PG96VTAA66120D***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212976912 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "PG96VTAB60100C***" | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212977313 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6024AL* | "PG96VTAB66120D***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658319 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "PG80ES(A,L)A48070B***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658488 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "PG80ES(A,L)A48070C***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658501 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "PG80ES(A,L)A60090C***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658394 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "PG80ESUA36040B***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658550 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "PG80ESUA48060B***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658538 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "PG80ESUA60080C***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212978953 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "PG80MS(A,L)A48070B***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212979383 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "PG80MS(A,L)A48070C***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980136 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "PG80MS(A,L)A48090C***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980433 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "PG80MS(A,L)A60090C***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980840 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "PG80MS(A,L)A60110C***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982074 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "PG80MSUA36040B***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982578 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "PG80MSUA48060B***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982866 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "PG80MSUA60080C***" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981510 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "PG80MSUA60100C***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658444 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "PG80VTLA48070B***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658406 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "PG80VTLA48090B***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658409 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "PG80VTLA60090C***" | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211658477 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "PG80VTLA66110C***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972085 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "PG80VTLB48090B***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212972342 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "PG80VTLB60090C***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212972616 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "PG80VTLB66110C***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658514 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "PG92ESAA60080C***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658526 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "PG92ESAA60100C***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212984399 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "PG92MSAA48080B***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212984901 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "PG92MSAA60080C***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985205 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "PG92MSAA60100C***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658420 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "PG95ESAA60080C***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658432 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "PG95ESAA60100C***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658362 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "PG95ESUA60080C***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212989467 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "PG95MSUA60080C***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213075824 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "PG95MSUA60100C***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212987689 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "PG96MSAA60080C***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212987953 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "PG96MSAA60100C***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658455 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "PG96VTAA60080C***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658466 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "PG96VTAA60100C***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976603 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6121AL* | "PG96VTAB60080C***" | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212976925 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**6121AL* | "PG96VTAB60100C***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658780 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "PG80ES(A,L)A48070C***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658793 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "PG80ES(A,L)A48090C***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211658806 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "PG80ES(A,L)A60090C***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658819 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "PG80ES(A,L)A60090D***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658832 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "PG80ES(A,L)A60135D***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658881 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "PG80ES(A,L)A60155D***" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211658892 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "PG80ESUA60080C***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658685 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "PG80ESUA60100C***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212979393 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "PG80MS(A,L)A48070C***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980147 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "PG80MS(A,L)A48090C***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980444 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "PG80MS(A,L)A60090C***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980852 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "PG80MS(A,L)A60110C***" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981080 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "PG80MS(A,L)A60110D***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212981186 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "PG80MS(A,L)A60135D***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212981290 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "PG80MS(A,L)A60155D***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982590 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "PG80MSUA48060B***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982878 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "PG80MSUA60080C***" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658697 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURQA48AB3* | CAP**6124AL* | "PG80VTLA60090C***" | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211658769 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "PG80VTLA66110C***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658708 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "PG80VTLA66135D***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212972353 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "PG80VTLB60090C***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212972628 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "PG80VTLB66110C***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212972661 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "PG80VTLB66135D***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211274967 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "PG92ESAA60080C***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658845 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "PG92ESAA60100C***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212984911 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "PG92MSAA60080C***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985217 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "PG92MSAA60100C***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985592 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "PG92MSAA60120D***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658711 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "PG95ESAA60080C***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658723 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "PG95ESAA60100C***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658857 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "PG95ESAA66120D***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658869 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "PG95ESAA66140D***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658633 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "PG95ESUA60080C***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212989479 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "PG95MSUA60080C***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213075840 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "PG95MSUA60100C***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212987701 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "PG96MSAA60080C***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212987965 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "PG96MSAA60100C***" | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212988307 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "PG96MSAA66120D***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988393 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "PG96MSAA66140D***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658747 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "PG96VTAA60080C***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658758 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "PG96VTAA60100C***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658736 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "PG96VTAA66120D***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976614 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "PG96VTAB60080C***" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976938 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "PG96VTAB60100C***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212977325 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | CAP**6124AL* | "PG96VTAB66120D***" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211274978 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | FB4CNP060L | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211274990 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | FB4CNP061L | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211274945 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | FJ4DN*C48L* | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211274994 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | FJ4DN*D60L* | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211275006 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | FV4CN(B,F)005L | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211275016 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | FV4CNB006L | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211274946 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | PF4MN*C48L* | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211274995 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | PF4MN*D60L* | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211275026 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | PF4MNB049L | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211275037 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | PF4MNB061L | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211274979 | PAYNE HEATING AND COOLING | 38MURAQ48AB3* | PF4MNP060L* | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 207683303 | Payne | 38MBRCQ48AA3 | 40MBCAQ48XA3 | | 30 000 | 1 500 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201846972 | PAYNE | 38MAQB09R--3 | 40MBCQ09---3 | | 6 700 | 335 \$ |
| 201846975 | PAYNE | 38MAQB09R--3 | 40MBDQ09---3 | | 7 200 | 360 \$ |
| 206396044 | PAYNE | 38MAQB09R--3 | DHMAHBQ09XA3 | | 7 000 | 350 \$ |
| 201846967 | PAYNE | 38MAQB12R--1 | DHMSHAQ12XA1 | | 7 600 | 380 \$ |
| 201846973 | PAYNE | 38MAQB12R--3 | 40MBCQ12---3 | | 8 700 | 435 \$ |
| 201846976 | PAYNE | 38MAQB12R--3 | 40MBDQ12---3 | | 8 500 | 425 \$ |
| 201846979 | PAYNE | 38MAQB12R--3 | 40MBFQ12---3 | | 9 600 | 480 \$ |
| 206396045 | PAYNE | 38MAQB12R--3 | DHMAHBQ12XA3 | | 7 500 | 375 \$ |
| 201846969 | PAYNE | 38MAQB12R--3 | DHMSHAQ12XA3 | | 7 800 | 390 \$ |
| 203380988 | PAYNE | 38MAQB12R--3 | FMA4X18**AL* | | 7 600 | 380 \$ |
| 204344199 | PAYNE | 38MAQB12R--3 | FV4CNF002 | | 6 400 | 320 \$ |
| 201846974 | PAYNE | 38MAQB18R--3 | 40MBCQ18---3 | | 12 000 | 600 \$ |
| 201846977 | PAYNE | 38MAQB18R--3 | 40MBDQ18---3 | | 13 400 | 670 \$ |
| 201846980 | PAYNE | 38MAQB18R--3 | 40MBFQ18---3 | | 13 400 | 670 \$ |
| 206396046 | PAYNE | 38MAQB18R--3 | DHMAHBQ18XA3 | | 11 000 | 550 \$ |
| 201846970 | PAYNE | 38MAQB18R--3 | DHMSHAQ18XA3 | | 10 800 | 540 \$ |
| 203381005 | PAYNE | 38MAQB18R--3 | FM(C,U)4Z18**AL* | | 12 600 | 630 \$ |
| 203380989 | PAYNE | 38MAQB18R--3 | FMA4X18**AL* | | 10 800 | 540 \$ |
| 204344200 | PAYNE | 38MAQB18R--3 | FV4CNF002 | | 11 000 | 550 \$ |
| 205921386 | PAYNE | 38MAQB24R--3 | 40MBAAQ24XA3 | | 17 500 | 875 \$ |
| 201847039 | PAYNE | 38MAQB24R--3 | 40MBCQ24---3 | | 16 200 | 810 \$ |
| 201846978 | PAYNE | 38MAQB24R--3 | 40MBDQ24---3 | | 17 300 | 865 \$ |
| 201847045 | PAYNE | 38MAQB24R--3 | 40MBFQ24---3 | | 17 200 | 860 \$ |
| 206396047 | PAYNE | 38MAQB24R--3 | DHMAHBQ24XA3 | | 18 800 | 940 \$ |
| 203381006 | PAYNE | 38MAQB24R--3 | FM(C,U)4Z24**AL* | | 15 000 | 750 \$ |
| 204344201 | PAYNE | 38MAQB24R--3 | FV4CNF002 | | 14 000 | 700 \$ |
| 203381007 | PAYNE | 38MAQB30R--3 | FM(C,U)4Z30**AL* | | 20 200 | 1 010 \$ |
| 203380991 | PAYNE | 38MAQB30R--3 | FMA4X30**AL* | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 204344202 | PAYNE | 38MAQB30R--3 | FV4CN(B,F)003 | | 20 200 | 1 010 \$ |
| 203381008 | PAYNE | 38MAQB36R--3 | FM(C,U)4Z36**AL* | | 19 000 | 950 \$ |
| 206350349 | PAYNE | 38MARBQ09AA3 | 40MBCQ09--3 | | 6 100 | 305 \$ |
| 206350350 | PAYNE | 38MARBQ09AA3 | 40MBDQ09--3 | | 6 400 | 320 \$ |
| 206350313 | PAYNE | 38MARBQ09AA3 | DHMAHBQ09XA3 | | 7 500 | 375 \$ |
| 206400654 | PAYNE | 38MARBQ09AA3 | DHMSHAQ09XA3 | | 7 500 | 375 \$ |
| 206350312 | PAYNE | 38MARBQ12AA1 | DHMAHBQ12XA1 | | 7 400 | 370 \$ |
| 206350351 | PAYNE | 38MARBQ12AA3 | 40MBCQ12--3 | | 7 900 | 395 \$ |
| 206350352 | PAYNE | 38MARBQ12AA3 | 40MBDQ12--3 | | 8 300 | 415 \$ |
| 206350353 | PAYNE | 38MARBQ12AA3 | 40MBFQ12--3 | | 8 400 | 420 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206350314 | PAYNE | 38MARBQ12AA3 | DHMAHBQ12XA3 | | 7 500 | 375 \$ |
| 206400655 | PAYNE | 38MARBQ12AA3 | DHMSHAQ12XA3 | | 7 500 | 375 \$ |
| 207826669 | Payne | 38MARBQ18AA3 | 40MBABQ18XB3 | | 12 000 | 600 \$ |
| 206350355 | PAYNE | 38MARBQ18AA3 | 40MBDQ18--3 | | 12 700 | 635 \$ |
| 207801580 | Payne | 38MARBQ18AA3 | 40MBDQ24---3 | | 12 600 | 630 \$ |
| 206350356 | PAYNE | 38MARBQ18AA3 | 40MBFQ18--3 | | 12 000 | 600 \$ |
| 206350315 | PAYNE | 38MARBQ18AA3 | DHMAHBQ18XA3 | | 10 800 | 540 \$ |
| 206400656 | PAYNE | 38MARBQ18AA3 | DHMSHAQ18XA3 | | 10 800 | 540 \$ |
| 206188267 | PAYNE | 38MARBQ24AA3 | 40MBAAQ24XA3 | | 16 500 | 825 \$ |
| 207683306 | Payne | 38MARBQ24AA3 | 40MBCAQ24XA3 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206350357 | PAYNE | 38MARBQ24AA3 | 40MBCQ24--3 | | 14 500 | 725 \$ |
| 206350358 | PAYNE | 38MARBQ24AA3 | 40MBDQ24--3 | | 14 500 | 725 \$ |
| 206350359 | PAYNE | 38MARBQ24AA3 | 40MBFQ24--3 | | 14 500 | 725 \$ |
| 206350316 | PAYNE | 38MARBQ24AA3 | DHMAHBQ24XA3 | | 19 800 | 990 \$ |
| 206400657 | PAYNE | 38MARBQ24AA3 | DHMSHAQ24XA3 | | 19 800 | 990 \$ |
| 210819417 | PAYNE | 38MARBQ30AA3 | 40MBABQ30XB3 | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206350306 | PAYNE | 38MARBQ30AA3 | DHMAHBQ30XA3 | | 19 000 | 950 \$ |
| 208104303 | Payne | 38MARBQ30AA311 | 40MBABQ30XB3 | | 19 200 | 960 \$ |
| 208102134 | PAYNE | 38MARBQ30AA311 | DHMAHBQ30XA3 | | 19 000 | 950 \$ |
| 208104304 | PAYNE | 38MARBQ36AB3 | 40MBABQ36XB3 | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 205788724 | PAYNE | 38MBRBQ36AA3 | 40MBAAQ36XA3 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206188262 | PAYNE | 38MBRBQ36AA3 | 40MBCQ36---3 | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206188263 | PAYNE | 38MBRBQ36AA3 | 40MBDQ36---3 | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 206188261 | PAYNE | 38MBRBQ36AA3 | 40MBFQ36---3 | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205788725 | PAYNE | 38MBRBQ48AA3 | 40MBAAQ48XA3 | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206188265 | PAYNE | 38MBRBQ48AA3 | 40MBCQ48---3 | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206188266 | PAYNE | 38MBRBQ48AA3 | 40MBDQ48---3 | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206188264 | PAYNE | 38MBRBQ48AA3 | 40MBFQ48---3 | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 207826671 | PAYNE | 38MBRCQ36AA3 | 40MBABQ36XA3 | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207826672 | PAYNE | 38MBRCQ48AA3 | 40MBABQ48XA3 | | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207826673 | PAYNE | 38MBRCQ58AA3 | 40MBABQ60XA3 | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 201847040 | PAYNE | 38MBRQ36A--3 | 40MBCQ36---3 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 201847042 | PAYNE | 38MBRQ36A--3 | 40MBDQ36---3 | | 27 600 | 1 380 \$ |
| 201847046 | PAYNE | 38MBRQ36A--3 | 40MBFQ36---3 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 201847041 | PAYNE | 38MBRQ48A--3 | 40MBCQ48---3 | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 201847043 | PAYNE | 38MBRQ48A--3 | 40MBDQ48---3 | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 201847047 | PAYNE | 38MBRQ48A--3 | 40MBFQ48---3 | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 201847044 | PAYNE | 38MBRQ58A--3 | 40MBDQ58---3 | | 37 600 | 1 880 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 201847048 | PAYNE | 38MBRQ58A--3 | 40MBFQ58---3 | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 207642923 | PAYNE | 38MGHBQ24CA3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 16 700 | 835 \$ |
| 207642922 | PAYNE | 38MGHBQ24CA3 | Unités avec conduits | | 18 500 | 925 \$ |
| 207642921 | PAYNE | 38MGHBQ24CA3 | Unités sans conduits | | 15 000 | 750 \$ |
| 207642926 | PAYNE | 38MGHBQ30DA3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 18 200 | 910 \$ |
| 207642925 | PAYNE | 38MGHBQ30DA3 | Unités avec conduits | | 19 000 | 950 \$ |
| 207642924 | PAYNE | 38MGHBQ30DA3 | Unités sans conduits | | 17 500 | 875 \$ |
| 207642935 | PAYNE | 38MGHBQ36DA3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207642934 | PAYNE | 38MGHBQ36DA3 | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207642933 | PAYNE | 38MGHBQ36DA3 | Unités sans conduits | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 207642932 | PAYNE | 38MGHBQ48EA3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 207642931 | PAYNE | 38MGHBQ48EA3 | Unités avec conduits | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 207642930 | PAYNE | 38MGHBQ48EA3 | Unités sans conduits | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207642920 | PAYNE | 38MGRBQ18BA3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 11 400 | 570 \$ |
| 207642919 | PAYNE | 38MGRBQ18BA3 | Unités avec conduits | | 11 800 | 590 \$ |
| 207642918 | PAYNE | 38MGRBQ18BA3 | Unités sans conduits | | 11 000 | 550 \$ |
| 207642927 | PAYNE | 38MGRBQ36DA3 | Unités sans conduits | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 207642938 | PAYNE | 38MGRBQ48EA3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207642937 | PAYNE | 38MGRBQ48EA3 | Unités avec conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207642936 | PAYNE | 38MGRBQ48EA3 | Unités sans conduits | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 204722800 | PAYNE | 38MGRQ18B--3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 11 700 | 585 \$ |
| 201847066 | PAYNE | 38MGRQ18B--3 | Unités avec conduits | | 11 500 | 575 \$ |
| 201846981 | PAYNE | 38MGRQ18B--3 | Unités sans conduits | | 12 000 | 600 \$ |
| 204722801 | PAYNE | 38MGRQ24C--3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 17 400 | 870 \$ |
| 204707611 | PAYNE | 38MGRQ24C--3 | Unités avec conduits | | 17 600 | 880 \$ |
| 204711108 | PAYNE | 38MGRQ24C--3 | Unités sans conduits | | 17 200 | 860 \$ |
| 204722802 | PAYNE | 38MGRQ30D--3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 20 200 | 1 010 \$ |
| 204711114 | PAYNE | 38MGRQ30D--3 | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 204722816 | PAYNE | 38MGRQ30D--3 | Unités sans conduits | | 17 400 | 870 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|--------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 204722803 | PAYNE | 38MGRQ36D--3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 201847069 | PAYNE | 38MGRQ36D--3 | Unités avec conduits | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 201846984 | PAYNE | 38MGRQ36D--3 | Unités sans conduits | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 204722804 | PAYNE | 38MGRQ48E--3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201847070 | PAYNE | 38MGRQ48E--3 | Unités avec conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 201846985 | PAYNE | 38MGRQ48E--3 | Unités sans conduits | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 201753410 | PAYNE | 38MPRAQ09AA3 | DHMPHAQ09XA3 | | 7 200 | 360 \$ |
| 201753413 | PAYNE | 38MPRAQ12AA3 | DHMPHAQ12XA3 | | 6 800 | 340 \$ |
| 202463638 | PAYNE | 38MPRAQ18AA3 | DHMPHAQ18XA3 | | 12 300 | 615 \$ |
| 202463639 | PAYNE | 38MPRAQ24AA3 | DHMPHAQ24XA3 | | 15 450 | 773 \$ |
| 207614953 | Payne | 38MPRBQ09AA3 | DHMPHBQ09XA3 | | 10 400 | 520 \$ |
| 207614954 | Payne | 38MPRBQ12AA3 | DHMPHBQ12XA3 | | 10 400 | 520 \$ |
| 207826654 | Payne | 38MPRBQ18AA3 | DHMPHBQ18XA3 | | 20 200 | 1 010 \$ |
| 209911729 | PAYNE | 38MURAQ18AA3 | 0 | | 12 000 | 600 \$ |
| 208447903 | PAYNE | 38MURAQ18AB3 | 0 | | 13 500 | 675 \$ |
| 208447899 | PAYNE | 38MURAQ24AA3 | 0 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208447905 | PAYNE | 38MURAQ24AB3 | 0 | | 19 200 | 960 \$ |
| 209852146 | PAYNE | 38MURAQ30AA3 | 0 | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 208447902 | PAYNE | 38MURAQ30AB3 | 0 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208447898 | PAYNE | 38MURAQ36AA3 | 0 | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 208447901 | PAYNE | 38MURAQ36AB3 | 40MUAAQ36XA3 | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208447897 | PAYNE | 38MURAQ48AA3 | 0 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 208447900 | PAYNE | 38MURAQ48AB3 | 0 | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208447904 | PAYNE | 38MURAQ60AA3 | 0 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206428591 | Perfect Aire | 3PAMSHHQC18-MZO2 | Unités sans conduits | | 12 200 | 610 \$ |
| 206428592 | Perfect Aire | 3PAMSHHQC24-MZO3 | Unités sans conduits | | 15 400 | 770 \$ |
| 205653641 | Perfect Aire | 3PAMSHQCO09 | 3PAMSHQCW09 | | 5 000 | 250 \$ |
| 205653642 | Perfect Aire | 3PAMSHQCO12 | 3PAMSHQCW12 | | 7 500 | 375 \$ |
| 205653643 | Perfect Aire | 3PAMSHQCO18 | 3PAMSHQCW18 | | 11 600 | 580 \$ |
| 205653644 | Perfect Aire | 3PAMSHQCO24 | 3PAMSHQCW24 | | 14 500 | 725 \$ |
| 206348127 | PERFECTAIRE | 1KARDA24SZO20.5 | 2PAMSDH24 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 9856844 | PERFECTAIRE | 1PAMSHH09-SZO-25 | 1PAMSHH09-SZW-25 | | 6 900 | 345 \$ |
| 207192288 | PERFECTAIRE | 1PAMSHH09-SZO-25 | 2PAMSDH09 | | 7 200 | 360 \$ |
| 9856845 | PERFECTAIRE | 1PAMSHH12-SZO-22.5 | 1PAMSHH12-SZW-22.5 | | 7 800 | 390 \$ |
| 207192285 | PERFECTAIRE | 1PAMSHH12-SZO-22.5 | 2PAMSCH12 | | 8 700 | 435 \$ |
| 207192289 | PERFECTAIRE | 1PAMSHH12-SZO-22.5 | 2PAMSDH12 | | 8 500 | 425 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|--------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 9856849 | PERFECTAIRE | 1PAMSHH24-SZO-20.5 | 1PAMSHH24-SZW-20.5 | | 15 400 | 770 \$ |
| 207192280 | PERFECTAIRE | 1PAMSHH24-SZW-20.5 | 2PAMSCH24 | | 14 500 | 725 \$ |
| 207192291 | PERFECTAIRE | 1PAMSHH24-SZW-20.5 | 2PAMSDH24 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206348126 | PERFECTAIRE | 2KARDA18SZO20 | 2PAMSDH18 | | 15 000 | 750 \$ |
| 205645135 | PERFECTAIRE | 2PAMS27-HH-MZO3 | Unités sans conduits | | 18 000 | 900 \$ |
| 205645139 | PERFECTAIRE | 2PAMS36-HH-MZO4 | Unités avec conduits | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 205645138 | PERFECTAIRE | 2PAMS36-HH-MZO4 | Unités sans conduits | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205645142 | PERFECTAIRE | 2PAMS48-HH-MZO5 | Unités avec conduits | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205645141 | PERFECTAIRE | 2PAMS48-HH-MZO5 | Unités sans conduits | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207192283 | PERFECTAIRE | 2PAMSH18-MZO | 2PAMSH18-MZW | | 10 400 | 520 \$ |
| 202585747 | PERFECTAIRE | 2PAMSH18-MZO2 | Unités sans conduits | | 12 000 | 600 \$ |
| 202585746 | PERFECTAIRE | 2PAMSH27-MZO3 | Unités sans conduits | | 17 200 | 860 \$ |
| 9964800 | PERFECTAIRE | 2PAMSH48-MZO5 | Unités sans conduits | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211253523 | PERFECTAIRE | 3PAHSD18-SZO | 3PAHSD18-AHU | | 13 500 | 675 \$ |
| 211253524 | PERFECTAIRE | 3PAHSD24-SZO | 3PAHSD24-AHU | | 19 200 | 960 \$ |
| 211253525 | PERFECTAIRE | 3PAHSD30-SZO | 3PAHSD30-AHU | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211253526 | PERFECTAIRE | 3PAHSD36-SZO | 3PAHSD36-AHU | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 211253527 | PERFECTAIRE | 3PAHSD48-SZO | 3PAHSD48-AHU | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211253528 | PERFECTAIRE | 3PAHSD60-SZO | 3PAHSD60-AHU | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 207657337 | PERFECTAIRE | 3PAMS18-HH-MZO2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 700 | 735 \$ |
| 207657336 | PERFECTAIRE | 3PAMS18-HH-MZO2 | Unités avec conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 207657335 | PERFECTAIRE | 3PAMS18-HH-MZO2 | Unités sans conduits | | 13 500 | 675 \$ |
| 207657340 | PERFECTAIRE | 3PAMS27-HH-MZO3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 200 | 1 310 \$ |
| 207657338 | PERFECTAIRE | 3PAMS27-HH-MZO3 | Unités avec conduits | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 207657339 | PERFECTAIRE | 3PAMS27-HH-MZO3 | Unités sans conduits | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207657343 | PERFECTAIRE | 3PAMS36-HH-MZO4 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207657342 | PERFECTAIRE | 3PAMS36-HH-MZO4 | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207657341 | PERFECTAIRE | 3PAMS36-HH-MZO4 | Unités sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207657346 | PERFECTAIRE | 3PAMS48-HH-MZO5 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207657345 | PERFECTAIRE | 3PAMS48-HH-MZO5 | Unités avec conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207657344 | PERFECTAIRE | 3PAMS48-HH-MZO5 | Unités sans conduits | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 211253534 | PERFECTAIRE | 3PAMS55-HH-MZO5 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 211253533 | PERFECTAIRE | 3PAMS55-HH-MZO5 | Unités avec conduits | | 35 200 | 1 760 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|--------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 211253532 | PERFECTAIRE | 3PAMS55-HH-MZO5 | Unités sans conduits | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 207657349 | PERFECTAIRE | 3PAMSH18-MZO2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 600 | 730 \$ |
| 207657348 | PERFECTAIRE | 3PAMSH18-MZO2 | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 207657347 | PERFECTAIRE | 3PAMSH18-MZO2 | Unités sans conduits | | 14 400 | 720 \$ |
| 207657352 | PERFECTAIRE | 3PAMSH27-MZO3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207657350 | PERFECTAIRE | 3PAMSH27-MZO3 | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207657351 | PERFECTAIRE | 3PAMSH27-MZO3 | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 207657354 | PERFECTAIRE | 3PAMSH36-MZO4 | Unités sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207657358 | PERFECTAIRE | 3PAMSH48-MZO5 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207657357 | PERFECTAIRE | 3PAMSH48-MZO5 | Unités avec conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207657356 | PERFECTAIRE | 3PAMSH48-MZO5 | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211253531 | PERFECTAIRE | 3PAMSH55-MZO5 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 800 | 1 790 \$ |
| 211253529 | PERFECTAIRE | 3PAMSH55-MZO5 | Unités sans conduits | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 211253535 | PERFECTAIRE | 3PAMSHH06-SZO | 3PAMSHH06-UVW | | 7 500 | 375 \$ |
| 207796628 | PERFECTAIRE | 3PAMSHH09-SZO | 3PAMSDH09 | | 10 100 | 505 \$ |
| 207614054 | PERFECTAIRE | 3PAMSHH09-SZO | 3PAMSHH09-UVW | | 9 300 | 465 \$ |
| 207796629 | PERFECTAIRE | 3PAMSHH12-SZO | 3PAMSCH12 | | 9 900 | 495 \$ |
| 207796631 | PERFECTAIRE | 3PAMSHH12-SZO | 3PAMSCONH12 | | 9 600 | 480 \$ |
| 210410111 | PERFECTAIRE | 3PAMSHH12-SZO | 3PAMSCONH12-2 | | 10 200 | 510 \$ |
| 207796630 | PERFECTAIRE | 3PAMSHH12-SZO | 3PAMSDH12 | | 10 600 | 530 \$ |
| 207614055 | PERFECTAIRE | 3PAMSHH12-SZO | 3PAMSHH12-UVW | | 10 300 | 515 \$ |
| 207796632 | PERFECTAIRE | 3PAMSHH18-SZO | 3PAMSCH18 | | 15 600 | 780 \$ |
| 207796633 | PERFECTAIRE | 3PAMSHH18-SZO | 3PAMSDH18 | | 15 000 | 750 \$ |
| 207796634 | PERFECTAIRE | 3PAMSHH18-SZO | 3PAMSFCH18 | | 12 000 | 600 \$ |
| 208815368 | PERFECTAIRE | 3PAMSHH18-SZO | 3PAMSHH18-UVW | | 11 100 | 555 \$ |
| 207338159 | PERFECTAIRE | 3PAMSHH18-SZO-20.5 | 2PAMSHH18-SZW-20 | | 10 900 | 545 \$ |
| 207796635 | PERFECTAIRE | 3PAMSHH24-SZO | 3PAMSCH24 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207796636 | PERFECTAIRE | 3PAMSHH24-SZO | 3PAMSDH24 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207614056 | PERFECTAIRE | 3PAMSHH24-SZO | 3PAMSHH24-UVW | | 18 900 | 945 \$ |
| 207028594 | PIONEER | YH1824GHFD18R2 | DR024GHFD18HT2 | | 15 000 | 750 \$ |
| 207028595 | PIONEER | YH3036GHFD18R2 | DR036GHFD18HT2 | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 207028597 | PIONEER | YH4248GHFD18R2 | DR048GHFD18HT2 | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207028598 | PIONEER | YH4860GHFD18R2 | DR060GHFD18HT2 | | 40 000 | 2 000 \$ |
| 207743766 | PIONEER | YN009ALFI22RPD | WT009ALFI22HLD | | 5 900 | 295 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 202576834 | PIONEER | YN009AMFI19RPD | WS009AMFI19HLD | | 6 000 | 300 \$ |
| 208101234 | PIONEER | YN009AMFI20RPD | WS009AMFI20HLD | | 6 800 | 340 \$ |
| 208101236 | PIONEER | YN009AMFI22RPE | WS009AMFI22HLE | | 8 400 | 420 \$ |
| 211583711 | PIONEER | YN009GHFI25RPH | WF009GHFI25HLH | | 5 500 | 275 \$ |
| 207743768 | PIONEER | YN009GLFI22RPD | WT009GLFI22HLD | | 5 900 | 295 \$ |
| 208121944 | PIONEER | YN009GMFI20RPD | CB009GMFILCFHD | | 7 500 | 375 \$ |
| 208101235 | PIONEER | YN009GMFI20RPD | WS009GMFI20HLD | | 6 900 | 345 \$ |
| 8819849 | PIONEER | YN009GMFI22RPD | WS009GMFI22HLD | | 6 400 | 320 \$ |
| 208191857 | PIONEER | YN009GMFI22RPE | CB009GMFILCFHD | | 7 500 | 375 \$ |
| 208141951 | PIONEER | YN009GMFI22RPE | RB009GMFILDFFHD | | 7 700 | 385 \$ |
| 208101238 | PIONEER | YN009GMFI22RPE | WS009GMFI22HLE | | 8 300 | 415 \$ |
| 207743767 | PIONEER | YN012ALFI22RPD | WT012ALFI22HLD | | 7 100 | 355 \$ |
| 8819848 | PIONEER | YN012AMFI22RPD | WS012AMFI22HLD | | 7 100 | 355 \$ |
| 208101237 | PIONEER | YN012AMFI22RPE | WS012AMFI22HLE | | 8 400 | 420 \$ |
| 211583712 | PIONEER | YN012GHFI25RPH | WF012GHFI25HLH | | 6 800 | 340 \$ |
| 207743769 | PIONEER | YN012GLFI22RPD | WT012GLFI22HLD | | 7 600 | 380 \$ |
| 208121945 | PIONEER | YN012GMFI20RPD | CB012GMFILCFHD | | 8 900 | 445 \$ |
| 208191861 | PIONEER | YN012GMFI22RPE | CB012GMFILCFHD | | 8 900 | 445 \$ |
| 208141955 | PIONEER | YN012GMFI22RPE | FB012GMFILDFFHE | | 9 000 | 450 \$ |
| 208141952 | PIONEER | YN012GMFI22RPE | RB012GMFILDFFHD | | 9 300 | 465 \$ |
| 208101239 | PIONEER | YN012GMFI22RPE | WS012GMFI22HLE | | 8 200 | 410 \$ |
| 211583736 | PIONEER | YN018GHFI25RPH | WF018GHFI25HLH | | 10 500 | 525 \$ |
| 207743770 | PIONEER | YN018GLFI22RPD | WT018GLFI22HLD | | 10 000 | 500 \$ |
| 202576838 | PIONEER | YN018GMFI19RPD | WS018GMFI19HLD | | 11 000 | 550 \$ |
| 208101249 | PIONEER | YN018GMFI20RPD | WS018GMFI20HLD | | 11 500 | 575 \$ |
| 8819851 | PIONEER | YN018GMFI22RPD | WS018GMFI22HLD | | 10 400 | 520 \$ |
| 208191863 | PIONEER | YN018GMFI22RPE | CB018GMFILCFHD | | 12 000 | 600 \$ |
| 208141953 | PIONEER | YN018GMFI22RPE | RB018GMFILDFFHD | | 12 600 | 630 \$ |
| 208141956 | PIONEER | YN018GMFI22RPE | UB018GMFILCFHD | | 12 800 | 640 \$ |
| 208101240 | PIONEER | YN018GMFI22RPE | WS018GMFI22HLE | | 14 000 | 700 \$ |
| 207698162 | PIONEER | YN020GLFI22M2D | YN020GLFI22M2D | | 13 700 | 685 \$ |
| 208121963 | PIONEER | YN020GMFI22M2E | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 600 | 730 \$ |
| 208121962 | PIONEER | YN020GMFI22M2E | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 208121961 | PIONEER | YN020GMFI22M2E | Unités sans conduits | | 14 400 | 720 \$ |
| 211583737 | PIONEER | YN024GHFI25RPH | WF024GHFI25HLH | | 15 500 | 775 \$ |
| 207743771 | PIONEER | YN024GLFI22RPD | WT024GLFI22HLD | | 13 900 | 695 \$ |
| 208121947 | PIONEER | YN024GMFI20RPD | CB024GMFILDFFHE | | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------|-------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 213088012 | PIONEER | YN024GMFI22RPE | CB024GMFILCFHE | | 19 000 | 950 \$ |
| 208191864 | PIONEER | YN024GMFI22RPE | CB024GMFILDFHE | | 19 000 | 950 \$ |
| 208141954 | PIONEER | YN024GMFI22RPE | RB024GMFILDFHD | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 208141957 | PIONEER | YN024GMFI22RPE | UB024GMFILCFHD | | 16 000 | 800 \$ |
| 208101241 | PIONEER | YN024GMFI22RPE | WS024GMFI22HLE | | 18 000 | 900 \$ |
| 207698163 | PIONEER | YN030GLFI22M3D | YN030GLFI22M3D | | 16 400 | 820 \$ |
| 208121966 | PIONEER | YN030GMFI22M3E | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208121965 | PIONEER | YN030GMFI22M3E | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 208121964 | PIONEER | YN030GMFI22M3E | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 208121948 | PIONEER | YN036GMFI18RUE | CB036GMFILDFHE | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 208121954 | PIONEER | YN036GMFI18RUE | RB036GMFILDFHD | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208121959 | PIONEER | YN036GMFI18RUE | UB036GMFILCFHD | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 208101252 | PIONEER | YN036GMFI20RPD | WS036GMFI20HLD | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 207698169 | PIONEER | YN040GLFI22M4D | YN040GLFI22M4D | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 208121967 | PIONEER | YN040GMFI22M4E | Unités sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 208121949 | PIONEER | YN048GMFI18RUE | CB048GMFILDFHE | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 208121955 | PIONEER | YN048GMFI18RUE | RB048GMFILDFHD | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 208121960 | PIONEER | YN048GMFI18RUE | UB048GMFILCFHD | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 208121972 | PIONEER | YN050GMFI22M5E | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208121970 | PIONEER | YN050GMFI22M5E | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 212316098 | PolarWave | ACIQ-06ZPL-HP230B | ACIQ-06W-HH-MC | | 8 500 | 425 \$ |
| 212316111 | PolarWave | ACIQ-06ZPL-HP230B | SCC-0609-HH-M | | 5 700 | 285 \$ |
| 212316066 | PolarWave | ACIQ-09Z-HP115B | ACIQ-09W-HP115B | | 6 800 | 340 \$ |
| 212316075 | PolarWave | ACIQ-09ZPL-HP230B | ACIQ-09CC-HH-MB | | 9 000 | 450 \$ |
| 212316078 | PolarWave | ACIQ-09ZPL-HP230B | ACIQ-09CD-HH-MB | | 10 100 | 505 \$ |
| 212316071 | PolarWave | ACIQ-09ZPL-HP230B | ACIQ-09W-HH-MB | | 9 500 | 475 \$ |
| 212316099 | PolarWave | ACIQ-09ZPL-HP230B | ACIQ-09W-HH-MC | | 9 500 | 475 \$ |
| 212316112 | PolarWave | ACIQ-09ZPL-HP230B | SCC-0609-HH-M | | 9 800 | 490 \$ |
| 212316076 | PolarWave | ACIQ-12ZPL-HP230B | ACIQ-12CC-HH-MB | | 9 900 | 495 \$ |
| 212316079 | PolarWave | ACIQ-12ZPL-HP230B | ACIQ-12CD-HH-MB | | 10 600 | 530 \$ |
| 212316082 | PolarWave | ACIQ-12ZPL-HP230B | ACIQ-12FM-HH-MB | | 9 600 | 480 \$ |
| 212316115 | PolarWave | ACIQ-12ZPL-HP230B | ACIQ-12FM-HH-MC | | 10 200 | 510 \$ |
| 212316072 | PolarWave | ACIQ-12ZPL-HP230B | ACIQ-12W-HH-MB | | 10 000 | 500 \$ |
| 212316100 | PolarWave | ACIQ-12ZPL-HP230B | ACIQ-12W-HH-MC | | 10 000 | 500 \$ |
| 212316113 | PolarWave | ACIQ-12ZPL-HP230B | SCC-1218-HH-M | | 9 500 | 475 \$ |
| 212394338 | PolarWave | ACIQ-18-EHPB | ACIQ-18-ACL | | 13 000 | 650 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------|-------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 212394344 | PolarWave | ACIQ-18-HPB | ACIQ-18-ACL | | 14 700 | 735 \$ |
| 212316087 | PolarWave | ACIQ-18Z-HH-M2B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 500 | 775 \$ |
| 212316086 | PolarWave | ACIQ-18Z-HH-M2B | Unités avec conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 212316085 | PolarWave | ACIQ-18Z-HH-M2B | Unités sans conduits | | 15 000 | 750 \$ |
| 212316068 | PolarWave | ACIQ-18Z-HP230B | ACIQ-18W-HP230B | | 11 500 | 575 \$ |
| 212316077 | PolarWave | ACIQ-18ZPL-HP230B | ACIQ-18CC-HH-MB | | 15 600 | 780 \$ |
| 212316080 | PolarWave | ACIQ-18ZPL-HP230B | ACIQ-18CD-HH-MB | | 15 000 | 750 \$ |
| 212316083 | PolarWave | ACIQ-18ZPL-HP230B | ACIQ-18FM-HH-MB | | 12 000 | 600 \$ |
| 212316116 | PolarWave | ACIQ-18ZPL-HP230B | ACIQ-18FM-HH-MC | | 14 700 | 735 \$ |
| 212316073 | PolarWave | ACIQ-18ZPL-HP230B | ACIQ-18W-HH-MB | | 15 000 | 750 \$ |
| 212316101 | PolarWave | ACIQ-18ZPL-HP230B | ACIQ-18W-HH-MC | | 15 000 | 750 \$ |
| 212316114 | PolarWave | ACIQ-18ZPL-HP230B | SCC-1218-HH-M | | 14 500 | 725 \$ |
| 212394339 | PolarWave | ACIQ-24-EHPB | ACIQ-24-ACL | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212394345 | PolarWave | ACIQ-24-HPB | ACIQ-24-ACL | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212316081 | PolarWave | ACIQ-24ZPL-HP230B | ACIQ-24CD-HH-MB | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212316084 | PolarWave | ACIQ-24ZPL-HP230B | ACIQ-24FM-HH-MB | | 19 000 | 950 \$ |
| 212316074 | PolarWave | ACIQ-24ZPL-HP230B | ACIQ-24W-HH-MB | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 212316102 | PolarWave | ACIQ-24ZPL-HP230B | ACIQ-24W-HH-MC | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 212316090 | PolarWave | ACIQ-27Z-HH-M3B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 212316089 | PolarWave | ACIQ-27Z-HH-M3B | Unités avec conduits | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 212316088 | PolarWave | ACIQ-27Z-HH-M3B | Unités sans conduits | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 212394340 | PolarWave | ACIQ-30-EHPB | ACIQ-30-ACL | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212394346 | PolarWave | ACIQ-30-HPB | ACIQ-30-ACL | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212394341 | PolarWave | ACIQ-36-EHPB | ACIQ-36-ACL | | 19 800 | 990 \$ |
| 212394347 | PolarWave | ACIQ-36-HPB | ACIQ-36-ACL | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212316093 | PolarWave | ACIQ-36Z-HH-M4B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 212316091 | PolarWave | ACIQ-36Z-HH-M4B | Unités sans conduits | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212316070 | PolarWave | ACIQ-36Z-HP230B | ACIQ-36W-HP230B | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212316103 | PolarWave | ACIQ-36ZPL-HP230B | ACIQ-36CC-HH-MB | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212316105 | PolarWave | ACIQ-36ZPL-HP230B | ACIQ-36CD-HH-MB | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 212316108 | PolarWave | ACIQ-36ZPL-HP230B | ACIQ-36FM-HH-MB | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 212394342 | PolarWave | ACIQ-48-EHPB | ACIQ-48-ACL | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212394348 | PolarWave | ACIQ-48-HPB | ACIQ-48-ACL | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 212316096 | PolarWave | ACIQ-48Z-HH-M5B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|-------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 212316095 | PolarWave | ACIQ-48Z-HH-M5B | Unités avec conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 212316094 | PolarWave | ACIQ-48Z-HH-M5B | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 212316104 | PolarWave | ACIQ-48ZPL-HP230B | ACIQ-48CC-HH-MB | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 212316106 | PolarWave | ACIQ-48ZPL-HP230B | ACIQ-48CD-HH-MB | | 39 500 | 1 975 \$ |
| 212316109 | PolarWave | ACIQ-48ZPL-HP230B | ACIQ-48FM-HH-MB | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 212316119 | PolarWave | ACIQ-55Z-HH-M5B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 212316118 | PolarWave | ACIQ-55Z-HH-M5B | Unités avec conduits | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 212316117 | PolarWave | ACIQ-55Z-HH-M5B | Unités sans conduits | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 212394343 | PolarWave | ACIQ-60-EHPB | ACIQ-60-ACL | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 212316107 | PolarWave | ACIQ-60ZPL-HP230B | ACIQ-60CD-HH-MB | | 40 000 | 2 000 \$ |
| 212316110 | PolarWave | ACIQ-60ZPL-HP230B | ACIQ-60FM-HH-MB | | 40 000 | 2 000 \$ |
| 212316122 | PolarWave | ES-18Z-M2B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 500 | 725 \$ |
| 212316121 | PolarWave | ES-18Z-M2B | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 212316120 | PolarWave | ES-18Z-M2B | Unités sans conduits | | 14 300 | 715 \$ |
| 212316125 | PolarWave | ES-27Z-M3B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212316124 | PolarWave | ES-27Z-M3B | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212316123 | PolarWave | ES-27Z-M3B | Unités sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212316126 | PolarWave | ES-36Z-M4B | Unités sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 212316131 | PolarWave | ES-48Z-M5B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 212316129 | PolarWave | ES-48Z-M5B | Unités sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 212316134 | PolarWave | ES-55Z-M5B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 212316132 | PolarWave | ES-55Z-M5B | Unités sans conduits | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 209862116 | PREMIUM LEVELLA | PIAW123700B | PIAW123690A | | 7 800 | 390 \$ |
| 209862114 | PREMIUM LEVELLA | PIAW123800B | PIAW123790A | | 7 000 | 350 \$ |
| 207659286 | PREMIUM LEVELLA | PIAW182800B | PIAW182790A | | 11 500 | 575 \$ |
| 209862115 | PREMIUM LEVELLA | PIAW183800B | PIAW183790A | | 11 400 | 570 \$ |
| 209862117 | PREMIUM LEVELLA | PIAW243800B | PIAW243790A | | 16 500 | 825 \$ |
| 207659289 | PREMIUM LEVELLA | PIAW362800B | PIAW362790A | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 207659290 | PREMIUM LEVELLA | PIAW92700B | PIAW92690A | | 6 800 | 340 \$ |
| 207659284 | PREMIUM LEVELLA | PIAW92800B | PIAW92790A | | 6 900 | 345 \$ |
| 209862119 | PREMIUM LEVELLA | PIAW93700B | PIAW93690A | | 6 300 | 315 \$ |
| 209862121 | PREMIUM LEVELLA | PIAW93800B | PIAW93790A | | 6 000 | 300 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 211991189 | PREMIUM LEVELLA | PIAWMZ188800B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 600 | 730 \$ |
| 211991187 | PREMIUM LEVELLA | PIAWMZ188800B | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 211991186 | PREMIUM LEVELLA | PIAWMZ188800B | Unités sans conduits | | 14 400 | 720 \$ |
| 211991193 | PREMIUM LEVELLA | PIAWMZ278800B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211991191 | PREMIUM LEVELLA | PIAWMZ278800B | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 211991190 | PREMIUM LEVELLA | PIAWMZ278800B | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 211991194 | PREMIUM LEVELLA | PIAWMZ368800B | Unités sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211991200 | PREMIUM LEVELLA | PIAWMZ488800B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211991197 | PREMIUM LEVELLA | PIAWMZ488800B | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 212579413 | QUEBEC VAIR | NE-T52-PLA12EXT | NE-T52-PLA12INT | | 8 200 | 410 \$ |
| 212579412 | QUEBEC VAIR | NE-T52-PLA18EXT | NE-T52-PLA18INT | | 14 000 | 700 \$ |
| 213215914 | QUEBEC VAIR | NE-T52-QVAIR12E | NE-T52-QVAIR12I | | 8 200 | 410 \$ |
| 213215916 | QUEBEC VAIR | NE-T52-QVAIR18E | NE-T52-QVAIR18I | | 14 000 | 700 \$ |
| 210655373 | Relief Sciences | LANG09OD25-1 | LANG09ID-25 | | 8 100 | 405 \$ |
| 210655374 | Relief Sciences | LANG12OD25-1 | LANG12ID-25 | | 10 000 | 500 \$ |
| 212615012 | RELIEF SCIENCES | LANG12OD35-1 | LANG12ID-25 | | 10 300 | 515 \$ |
| 212615013 | RELIEF SCIENCES | LANG18OD35-1 | LANG18ID-25 | | 11 100 | 555 \$ |
| 212615020 | RELIEF SCIENCES | LANG18OD35-2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 700 | 735 \$ |
| 212615019 | RELIEF SCIENCES | LANG18OD35-2 | Unités avec conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 212615018 | RELIEF SCIENCES | LANG18OD35-2 | Unités sans conduits | | 13 500 | 675 \$ |
| 210655377 | RELIEF SCIENCES | LANG24OD25-2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 600 | 730 \$ |
| 210655376 | Relief Sciences | LANG24OD25-2 | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 210655375 | Relief Sciences | LANG24OD25-2 | Unités sans conduits | | 14 400 | 720 \$ |
| 210655380 | RELIEF SCIENCES | LANG27OD25-3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 210655379 | Relief Sciences | LANG27OD25-3 | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 210655378 | Relief Sciences | LANG27OD25-3 | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212615022 | RELIEF SCIENCES | LANG27OD35-3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 200 | 1 310 \$ |
| 212615017 | RELIEF SCIENCES | LANG27OD35-3 | Unités avec conduits | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 212615016 | RELIEF SCIENCES | LANG27OD35-3 | Unités sans conduits | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210655381 | Relief Sciences | LANG36OD25-3 | Unités sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 212615021 | RELIEF SCIENCES | LANG36OD35-4 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 212615014 | RELIEF SCIENCES | LANG36OD35-4 | Unités sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 211781751 | RHEEM | RD16AZ24AJVUA | RHMVZ2421MNAUNJ | | 18 700 | 935 \$ |
| 211781753 | RHEEM | RD16AZ30AJHUA | RHMVZ3021SNAUNJ | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211781752 | RHEEM | RD16AZ30AJVUA | RHMVZ3021SNAUNJ | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211781754 | RHEEM | RD16AZ36AJHUA | RHMVZ3621MNAUAJ | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210824748 | RHEEM | RD16AZ36AJVUA | RHMVZ3621MNAUAJ | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211781755 | RHEEM | RD16AZ48AJHUA | RHMVZ4821SNAUAJ | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 210824753 | RHEEM | RD16AZ48AJVUA | RHMVZ4821SNAUAJ | | 38 500 | 1 925 \$ |
| 210368082 | RHEEM | RO1HFZ09AJ2H | RIFHFZ09AJ2S | | 7 500 | 375 \$ |
| 210368076 | RHEEM | RO1HFZ09AJ2S | RIFHFZ09AJ2S | | 7 500 | 375 \$ |
| 210368084 | RHEEM | RO1HFZ12AJ2H | RIFHFZ12AJ2S | | 10 600 | 530 \$ |
| 210368078 | RHEEM | RO1HFZ12AJ2S | RIFHFZ12AJ2S | | 10 600 | 530 \$ |
| 210368086 | RHEEM | RO1HFZ15AJ2H | RIFHFZ15AJ2S | | 11 600 | 580 \$ |
| 210368080 | RHEEM | RO1HFZ15AJ2S | RIFHFZ15AJ2S | | 11 600 | 580 \$ |
| 210368088 | RHEEM | RO1HFZ18AJ2H | RIWHFZ18AJ2S | | 14 600 | 730 \$ |
| 210368090 | RHEEM | RO1HFZ24AJ2H | RIWHFZ24AJ2S | | 18 000 | 900 \$ |
| 210368092 | RHEEM | RO1HFZ30AJ2H | RIWHFZ30AJ2S | | 18 900 | 945 \$ |
| 210368100 | RHEEM | RO1HGZ09AJ1H | RIWHGZ09AJ1S | | 7 400 | 370 \$ |
| 210368098 | RHEEM | RO1HGZ09AJ1S | RIWHGZ09AJ1S | | 7 400 | 370 \$ |
| 210368104 | RHEEM | RO1HGZ12AJ1H | RIWHGZ12AJ1S | | 10 000 | 500 \$ |
| 210368102 | RHEEM | RO1HGZ12AJ1S | RIWHGZ12AJ1S | | 10 000 | 500 \$ |
| 210368108 | RHEEM | RO1HGZ15AJ1H | RIWHGZ15AJ1S | | 11 200 | 560 \$ |
| 210368106 | RHEEM | RO1HGZ15AJ1S | RIWHGZ15AJ1S | | 11 200 | 560 \$ |
| 210824726 | RHEEM | RO1HGZ42AJ8S | RIMHGZ42AJ8S | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 210824743 | RHEEM | RO1HGZ48AJ8S | RIGHGZ48AJ8S | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210824732 | RHEEM | RO1HGZ48AJ8S | RIMHGZ48AJ8S | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210368094 | RHEEM | RO1HHZ09AJ2H | RIWHHZ09AJ2S | | 7 400 | 370 \$ |
| 210368126 | RHEEM | RO1HHZ09AJ2S | RIWHHZ09AJ2S | | 7 400 | 370 \$ |
| 210368112 | RHEEM | RO1HHZ09AJ3S | RIWHHZ09AJ3S | | 6 200 | 310 \$ |
| 210824705 | RHEEM | RO1HHZ09AJ8S | RICHHZ09AJ8S | | 7 800 | 390 \$ |
| 210368128 | RHEEM | RO1HHZ12AJ2S | RIWHHZ12AJ2S | | 8 800 | 440 \$ |
| 210368110 | RHEEM | RO1HHZ12AJ3S | RIWHHZ12AJ3S | | 8 800 | 440 \$ |
| 210824712 | RHEEM | RO1HHZ12AJ8S | RICHHZ12AJ8S | | 10 700 | 535 \$ |
| 210824722 | RHEEM | RO1HHZ12AJ8S | RIMHHZ12AJ8S | | 10 500 | 525 \$ |
| 210368114 | RHEEM | RO1HHZ18AJ2S | RIWHHZ18AJ2S | | 13 600 | 680 \$ |
| 210368118 | RHEEM | RO1HHZ18AJ3S | RIWHHZ18AJ3S | | 11 200 | 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 210824718 | RHEEM | RO1HHZ18AJ8S | RICHHZ18AJ8S | | 14 700 | 735 \$ |
| 211781743 | RHEEM | RO1HHZ18AJ8S | RIGHHZ18AJ8S | | 15 100 | 755 \$ |
| 211781739 | RHEEM | RO1HHZ18AJ8S | RIMHHZ18AJ8S | | 15 500 | 775 \$ |
| 211781747 | RHEEM | RO1HHZ18AJ8S | RISHHZ18AJ8S | | 15 800 | 790 \$ |
| 210368116 | RHEEM | RO1HHZ24AJ2S | RIWHHZ24AJ2S | | 15 700 | 785 \$ |
| 210368120 | RHEEM | RO1HHZ24AJ3S | RIWHHZ24AJ3S | | 15 400 | 770 \$ |
| 211781744 | RHEEM | RO1HHZ24AJ8S | RIGHHZ24AJ8S | | 18 000 | 900 \$ |
| 211781740 | RHEEM | RO1HHZ24AJ8S | RIMHHZ24AJ8S | | 18 100 | 905 \$ |
| 211781748 | RHEEM | RO1HHZ24AJ8S | RISHHZ24AJ8S | | 17 500 | 875 \$ |
| 210368122 | RHEEM | RO1HHZ30AJ3S | RIWHHZ30AJ3S | | 19 400 | 970 \$ |
| 211781745 | RHEEM | RO1HHZ30AJ8S | RIGHHZ30AJ8S | | 20 800 | 1 040 \$ |
| 211781741 | RHEEM | RO1HHZ30AJ8S | RIMHHZ30AJ8S | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 211781749 | RHEEM | RO1HHZ30AJ8S | RISHHZ30AJ8S | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 210368124 | RHEEM | RO1HHZ36AJ3S | RIWHHZ36AJ3S | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211781746 | RHEEM | RO1HHZ36AJ8S | RIGHHZ36AJ8S | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211781742 | RHEEM | RO1HHZ36AJ8S | RIMHHZ36AJ8S | | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211781750 | RHEEM | RO1HHZ36AJ8S | RISHHZ36AJ8S | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211044461 | RHEEM | RO2HFZ18AJ1H | Unités avec conduits | | 14 200 | 710 \$ |
| 211044459 | RHEEM | RO2HFZ18AJ1H | Unités sans conduits | | 14 200 | 710 \$ |
| 211044465 | RHEEM | RO3HFZ24AJ1H | Unités avec conduits | | 15 400 | 770 \$ |
| 211044463 | RHEEM | RO3HFZ24AJ1H | Unités sans conduits | | 15 400 | 770 \$ |
| 211044469 | RHEEM | RO4HFZ36AJ1H | Unités avec conduits | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 210824765 | RHEEM | RO4HFZ36AJ1H | Unités sans conduits | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211044467 | RHEEM | RO5HFZ45AJ2S | Unités avec conduits | | 27 800 | 1 390 \$ |
| 210824759 | RHEEM | RO5HFZ45AJ2S | Unités sans conduits | | 28 200 | 1 410 \$ |
| 10595422 | RHEEM | ROMH18FXZHJ | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 200 | 710 \$ |
| 10595420 | RHEEM | ROMH18FXZHJ | Unités avec conduits | | 14 200 | 710 \$ |
| 10595418 | RHEEM | ROMH18FXZHJ | Unités sans conduits | | 14 200 | 710 \$ |
| 10595428 | RHEEM | ROMH24FXZHJ | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 400 | 770 \$ |
| 10595426 | RHEEM | ROMH24FXZHJ | Unités avec conduits | | 15 400 | 770 \$ |
| 10595424 | RHEEM | ROMH24FXZHJ | Unités sans conduits | | 15 400 | 770 \$ |
| 10595446 | RHEEM | ROMH36AFXZJ | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 10595434 | RHEEM | ROMH36FXZHJ | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 10595432 | RHEEM | ROMH36FXZHJ | Unités avec conduits | | 21 400 | 1 070 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 10595430 | RHEEM | ROMH36FXZHJ | Unités sans conduits | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 10595450 | RHEEM | ROMH45AFXZJ | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 10595448 | RHEEM | ROMH45AFXZJ | Unités avec conduits | | 27 800 | 1 390 \$ |
| 10061724 | RHEEM | ROMH45AFXZJ | Unités sans conduits | | 28 200 | 1 410 \$ |
| 10595405 | RHEEM | ROSH09AFCJ | RICH09AVFJ | | 7 100 | 355 \$ |
| 10595399 | RHEEM | ROSH09AFCJ | RIDH09AVFJ | | 7 300 | 365 \$ |
| 10595383 | RHEEM | ROSH09AFFHJ | RIFH09AVFJ | | 7 500 | 375 \$ |
| 10595392 | RHEEM | ROSH09AFFJ | RIFH09AVFJ | | 7 500 | 375 \$ |
| 10061699 | RHEEM | ROSH09AFWJ | RIWH09AVFJ | | 7 600 | 380 \$ |
| 10595371 | RHEEM | ROSH09AHHJ | RIWH09AHWJ | | 7 000 | 350 \$ |
| 10061716 | RHEEM | ROSH09AHWJ | RIWH09AHWJ | | 7 000 | 350 \$ |
| 207131760 | RHEEM | ROSH09BFWJ | RIWH09BVFJ | | 7 400 | 370 \$ |
| 10595407 | RHEEM | ROSH12AFCJ | RICH12AVFJ | | 10 200 | 510 \$ |
| 10595401 | RHEEM | ROSH12AFCJ | RIDH12AVFJ | | 9 500 | 475 \$ |
| 10595386 | RHEEM | ROSH12AFFHJ | RIFH12AVFJ | | 10 600 | 530 \$ |
| 10595394 | RHEEM | ROSH12AFFJ | RIFH12AVFJ | | 10 600 | 530 \$ |
| 10061702 | RHEEM | ROSH12AFWJ | RIWH12AVFJ | | 9 400 | 470 \$ |
| 10595373 | RHEEM | ROSH12AHHJ | RIWH12AHWJ | | 9 600 | 480 \$ |
| 10061712 | RHEEM | ROSH12AHWJ | RIWH12AHWJ | | 9 600 | 480 \$ |
| 207131762 | RHEEM | ROSH12BFWJ | RIWH12BVFJ | | 10 300 | 515 \$ |
| 10595389 | RHEEM | ROSH15AFFHJ | RIFH15AVFJ | | 11 600 | 580 \$ |
| 10595396 | RHEEM | ROSH15AFFJ | RIFH15AVFJ | | 11 600 | 580 \$ |
| 10595375 | RHEEM | ROSH15AHHJ | RIWH15AHWJ | | 11 200 | 560 \$ |
| 10061714 | RHEEM | ROSH15AHWJ | RIWH15AHWJ | | 11 200 | 560 \$ |
| 10595409 | RHEEM | ROSH18AFCJ | RICH18AVFJ | | 13 600 | 680 \$ |
| 10595403 | RHEEM | ROSH18AFCJ | RIDH18AVFJ | | 13 600 | 680 \$ |
| 10595377 | RHEEM | ROSH18AHXHJ | RIWH18AVFJ | | 14 600 | 730 \$ |
| 10061704 | RHEEM | ROSH18ASJ | RIWH18ASJ | | 11 500 | 575 \$ |
| 10061720 | RHEEM | ROSH18AXFWJ | RIWH18AVFJ | | 14 600 | 730 \$ |
| 202244046 | RHEEM | ROSH18VGSN | RICH18AXCJ | | 12 300 | 615 \$ |
| 10595379 | RHEEM | ROSH24AHXHJ | RIWH24AVFJ | | 18 000 | 900 \$ |
| 10061706 | RHEEM | ROSH24ASJ | RIWH24ASJ | | 15 300 | 765 \$ |
| 10061722 | RHEEM | ROSH24AXFWJ | RIWH24AVFJ | | 18 000 | 900 \$ |
| 202244731 | RHEEM | ROSH24VGSN | RICH24AXCJ | | 16 400 | 820 \$ |
| 10595381 | RHEEM | ROSH30AHXHJ | RIWH30AVFJ | | 18 900 | 945 \$ |
| 202245032 | RHEEM | ROSH30VGSN | RICH30AXCJ | | 20 200 | 1 010 \$ |
| 202245794 | RHEEM | ROSH36VGSN | RICH36AXCJ | | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206309261 | RHEEM | ROSH48VGSN | RICH48AXCJ | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206137896 | RHEEM | RP1724HJVXA | RHMOV2421MNAC | | 18 700 | 935 \$ |
| 206137897 | RHEEM | RP1730HJVXA | RHMOV3021SNAC | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206137898 | RHEEM | RP1736HJVXA | RHMOV3621MNAC | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206137899 | RHEEM | RP1748HJVXA | RHMOV4821SNAC | | 39 500 | 1 975 \$ |
| 212609323 | RHEEM | RP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "R802V0504A17UHN" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212609324 | RHEEM | RP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "R802V0504A17UHS" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212609341 | RHEEM | RP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "R802V0754A17DZ" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212609316 | RHEEM | RP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "R802V0754A17UHN" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212609330 | RHEEM | RP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "R802V0754A17UHS" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212609315 | RHEEM | RP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "R802V1004A17UHN" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212609307 | RHEEM | RP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "R802V1004A17UHS" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212609335 | RHEEM | RP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "R802V1005A21UHN" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212609308 | RHEEM | RP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "R802V1005A21UHS" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209872685 | RHEEM | RP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "R962V0403A17M4S" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209872686 | RHEEM | RP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "R962V0603A17M4S" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209872687 | RHEEM | RP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "R962V0703A17M4S" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213163983 | RHEEM | RP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "R962V0705A21M4S" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213163968 | RHEEM | RP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "R962V0855A21M4S" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209872688 | RHEEM | RP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "R97MV0603A17DHS" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209872689 | RHEEM | RP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "R97MV0703A17DHS" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213163965 | RHEEM | RP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "R97MV0855A21DHS" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213163957 | RHEEM | RP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "R97MV1005A21DHS" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209872690 | RHEEM | RP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "R98MV0603A17UPS" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209872691 | RHEEM | RP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "R98MV0703A17UPS" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213163977 | RHEEM | RP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "R98MV0855A21UPS" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213163963 | RHEEM | RP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "R98MV1005A21UPS" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213163975 | RHEEM | RP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "R98VB085M521U" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 208552856 | RHEEM | RP18AZ24AJVC | RHMOVZ2421HEACA | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 212609366 | RHEEM | RP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802V0504A17UHN" | 41 000 | 2 050 \$ |
| 212609367 | RHEEM | RP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802V0504A17UHS" | 41 000 | 2 050 \$ |
| 212609344 | RHEEM | RP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802V0754A17DZ" | 41 000 | 2 050 \$ |
| 212609342 | RHEEM | RP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802V0754A17UHS" | 40 500 | 2 025 \$ |
| 212609350 | RHEEM | RP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802V0755A21DZ" | 40 500 | 2 025 \$ |
| 212609368 | RHEEM | RP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802V0755A21UHN" | 40 500 | 2 025 \$ |
| 212609365 | RHEEM | RP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802V0755A21UHS" | 40 500 | 2 025 \$ |
| 212609359 | RHEEM | RP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802V1004A17UHS" | 40 500 | 2 025 \$ |
| 210589387 | RHEEM | RP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802VA075317M" | 40 500 | 2 025 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210589388 | RHEEM | RP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802VA075421M" | 40 500 | 2 025 \$ |
| 210589389 | RHEEM | RP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802VA075421Z" | 40 500 | 2 025 \$ |
| 210589390 | RHEEM | RP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802VA100521M" | 40 500 | 2 025 \$ |
| 210589391 | RHEEM | RP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802VA100521Z" | 40 500 | 2 025 \$ |
| 209872699 | RHEEM | RP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R962V0403A17M4S" | 41 000 | 2 050 \$ |
| 209872701 | RHEEM | RP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R962V0705A21M4S" | 40 500 | 2 025 \$ |
| 209872702 | RHEEM | RP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R962V0855A21M4S" | 40 500 | 2 025 \$ |
| 209872703 | RHEEM | RP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R962V1005A21M4S" | 40 500 | 2 025 \$ |
| 213163990 | RHEEM | RP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R97MV0855A21DHS" | 40 500 | 2 025 \$ |
| 209872704 | RHEEM | RP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R97MV1005A21DHS" | 40 500 | 2 025 \$ |
| 209872705 | RHEEM | RP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R98MV0603A17UPS" | 41 000 | 2 050 \$ |
| 209872706 | RHEEM | RP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R98MV0703A17UPS" | 41 000 | 2 050 \$ |
| 209872707 | RHEEM | RP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R98MV0855A21UPS" | 40 500 | 2 025 \$ |
| 209872708 | RHEEM | RP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R98MV1005A21UPS" | 41 000 | 2 050 \$ |
| 213164000 | RHEEM | RP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R98VB085M521U" | 40 500 | 2 025 \$ |
| 208552857 | RHEEM | RP18AZ36AJVC | RHMVZ6021SEACA | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 212609388 | RHEEM | RP18AZ48AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802V0504A17UHN" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 212609383 | RHEEM | RP18AZ48AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802V0504A17UHS" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 212609386 | RHEEM | RP18AZ48AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802V0754A17DZ" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 212609397 | RHEEM | RP18AZ48AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802V0755A21UHN" | 44 500 | 2 225 \$ |
| 212609393 | RHEEM | RP18AZ48AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802V0755A21UHS" | 44 500 | 2 225 \$ |
| 212609382 | RHEEM | RP18AZ48AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802V1004A17UHS" | 44 500 | 2 225 \$ |
| 212609373 | RHEEM | RP18AZ48AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802V1005A21UHN" | 44 500 | 2 225 \$ |
| 212609395 | RHEEM | RP18AZ48AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802V1005A21UHS" | 44 500 | 2 225 \$ |
| 210589344 | RHEEM | RP18AZ48AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802VA075421M" | 44 500 | 2 225 \$ |
| 210589345 | RHEEM | RP18AZ48AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802VA075421Z" | 44 500 | 2 225 \$ |
| 210589346 | RHEEM | RP18AZ48AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802VA100521M" | 44 500 | 2 225 \$ |
| 210589347 | RHEEM | RP18AZ48AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802VA100521Z" | 44 500 | 2 225 \$ |
| 209872719 | RHEEM | RP18AZ48AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R962V0705A21M4S" | 44 500 | 2 225 \$ |
| 209872720 | RHEEM | RP18AZ48AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R962V0855A21M4S" | 44 500 | 2 225 \$ |
| 209872721 | RHEEM | RP18AZ48AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R962V1005A21M4S" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 209872722 | RHEEM | RP18AZ48AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R97MV0855A21DHS" | 44 500 | 2 225 \$ |
| 209872723 | RHEEM | RP18AZ48AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R97MV1005A21DHS" | 44 500 | 2 225 \$ |
| 209872724 | RHEEM | RP18AZ48AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R98MV0855A21UPS" | 44 500 | 2 225 \$ |
| 209872725 | RHEEM | RP18AZ48AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R98MV1005A21UPS" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 213164007 | RHEEM | RP18AZ48AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R98VB085M521U" | 44 500 | 2 225 \$ |
| 208552859 | RHEEM | RP18AZ48AJVC | RHMVZ6021SEACA | | 41 500 | 2 075 \$ |
| 213164015 | RHEEM | RP18AZ60AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802V0755A21DZ" | 51 000 | 2 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212609412 | RHEEM | RP18AZ60AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802V0755A21UHN" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 212609409 | RHEEM | RP18AZ60AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802V0755A21UHS" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 212609404 | RHEEM | RP18AZ60AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802V1005A21DZ" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 210589356 | RHEEM | RP18AZ60AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802VA100521M" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 210589357 | RHEEM | RP18AZ60AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802VA100521Z" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 209872733 | RHEEM | RP18AZ60AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R962V0705A21M4S" | 51 500 | 2 575 \$ |
| 209872734 | RHEEM | RP18AZ60AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R962V0855A21M4S" | 51 500 | 2 575 \$ |
| 209872735 | RHEEM | RP18AZ60AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R962V1005A21M4S" | 51 500 | 2 575 \$ |
| 209872736 | RHEEM | RP18AZ60AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R97MV1005A21DHS" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 211176751 | RHEEM | RP18AZ60AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R98MV1005A21UPS" | 50 000 | 2 500 \$ |
| 208552862 | RHEEM | RP18AZ60AJVC | RHMVZ6021SEACA | | 46 500 | 2 325 \$ |
| 202141052 | RHEEM | RP2024BJV | RCF2421UEA | "R802VA050317M" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 202141053 | RHEEM | RP2024BJV | RCF2421UEA | "R802VA075317M" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 202141054 | RHEEM | RP2024BJV | RCF2421UEA | "R802VA075421Z" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 202141055 | RHEEM | RP2024BJV | RCF2421UEA | "R802VA100521M" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 202141056 | RHEEM | RP2024BJV | RCF2421UEA | "R802VA100521Z" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 202141057 | RHEEM | RP2024BJV | RCF2421UEA | "R96VA0602317M" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 202141059 | RHEEM | RP2024BJV | RCF2421UEA | "R97VB060M317U" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 202141061 | RHEEM | RP2024BJV | RCF2421UEA | "R97VB070M317U" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 202141062 | RHEEM | RP2024BJV | RCF2421UEA | "R98VB060M317U" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 202141063 | RHEEM | RP2024BJV | RCF2421UEA | "R98VB070M317U" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 202141048 | RHEEM | RP2024BJV | RHMOV2421UEAC | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 202141064 | RHEEM | RP2036BJV | RCF6021SEA | "R802VA050317M" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 202141065 | RHEEM | RP2036BJV | RCF6021SEA | "R802VA075317M" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 202141066 | RHEEM | RP2036BJV | RCF6021SEA | "R802VA075421Z" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 202141067 | RHEEM | RP2036BJV | RCF6021SEA | "R802VA100521M" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 202141068 | RHEEM | RP2036BJV | RCF6021SEA | "R802VA100521Z" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 202141069 | RHEEM | RP2036BJV | RCF6021SEA | "R802VA125524M" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 202141070 | RHEEM | RP2036BJV | RCF6021SEA | "R96VA0852521M" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 202141071 | RHEEM | RP2036BJV | RCF6021SEA | "R96VA1002521M" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 202141072 | RHEEM | RP2036BJV | RCF6021SEA | "R96VA1152524M" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 202141074 | RHEEM | RP2036BJV | RCF6021SEA | "R97VB085M521U" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 202141076 | RHEEM | RP2036BJV | RCF6021SEA | "R97VB100M521U" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 202141078 | RHEEM | RP2036BJV | RCF6021SEA | "R97VB115M524U" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 202141079 | RHEEM | RP2036BJV | RCF6021SEA | "R98VB085M521U" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 202141080 | RHEEM | RP2036BJV | RCF6021SEA | "R98VB100M521U" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 202141081 | RHEEM | RP2036BJV | RCF6021SEA | "R98VB115M524U" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 202140938 | RHEEM | RP2036BJV | RHMOV6021SEAC | | 37 400 | 1 870 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 202141084 | RHEEM | RP2048BJV | RCF6021SEA | "R802VA100521M" | 40 000 | 2 000 \$ |
| 202141086 | RHEEM | RP2048BJV | RCF6021SEA | "R802VA125524M" | 40 000 | 2 000 \$ |
| 202140939 | RHEEM | RP2048BJV | RHMV6021SEAC | | 41 000 | 2 050 \$ |
| 212400612 | RUNTRU | E4HL5018A1000A | 4TXCB003DS3 | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212510780 | RUNTRU | E4HL5018A1000A | 4TXCB003DS3 | "A801X040BM2SCA" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212510781 | RUNTRU | E4HL5018A1000A | 4TXCB003DS3 | "A951X040BU3SAB" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212510782 | RUNTRU | E4HL5018A1000A | 4TXCB003DS3 | "A952V040BU3SAD" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 211749847 | RUNTRU | E4HL5018A1000A | E4AH5E24A1J30A | | 15 000 | 750 \$ |
| 212394369 | RUNTRU | E4HL5024A1000A | 4TXCB003DS3 | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212510783 | RUNTRU | E4HL5024A1000A | 4TXCB003DS3 | "A801X060BM4SCA" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212510787 | RUNTRU | E4HL5024A1000A | 4TXCB003DS3 | "A951X040BU3SAB" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212510784 | RUNTRU | E4HL5024A1000A | 4TXCB003DS3 | "A951X060BU4SAB" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212510786 | RUNTRU | E4HL5024A1000A | 4TXCB003DS3 | "A952V040BU3SAD" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212510785 | RUNTRU | E4HL5024A1000A | 4TXCB003DS3 | "A952V060BU4SAD" | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212394368 | RUNTRU | E4HL5024A1000A | 4TXCB004DS3 | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 211749848 | RUNTRU | E4HL5024A1000A | E4AH5E24A1J30A | | 19 100 | 955 \$ |
| 212394367 | RUNTRU | E4HL5030A1000A | 4TXCB003DS3 | | 19 100 | 955 \$ |
| 211749849 | RUNTRU | E4HL5030A1000A | E4AH5E36A1J30A | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212394365 | RUNTRU | E4HL5036A1000A | 4TXCB004DS3 | | 19 100 | 955 \$ |
| 212510791 | RUNTRU | E4HL5036A1000A | 4TXCB004DS3 | "A951X060BU4SAB" | 19 000 | 950 \$ |
| 212510792 | RUNTRU | E4HL5036A1000A | 4TXCB004DS3 | "A952V060BU4SAD" | 19 000 | 950 \$ |
| 212510795 | RUNTRU | E4HL5036A1000A | 4TXCB004DS3 | "A952V080BU4SAD" | 19 000 | 950 \$ |
| 212394366 | RUNTRU | E4HL5036A1000A | 4TXCB006DS3 | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212510796 | RUNTRU | E4HL5036A1000A | 4TXCB006DS3 | "A801X080BM4SCA" | 19 500 | 975 \$ |
| 212510797 | RUNTRU | E4HL5036A1000A | 4TXCB006DS3 | "A951X080BU4SAB" | 19 500 | 975 \$ |
| 212510799 | RUNTRU | E4HL5036A1000A | 4TXCB006DS3 | "A952V060BU4SAD" | 19 500 | 975 \$ |
| 212510798 | RUNTRU | E4HL5036A1000A | 4TXCB006DS3 | "A952V080BU4SAD" | 19 500 | 975 \$ |
| 211749854 | RUNTRU | E4HL5036A1000A | E4AH5E24A1J30A | | 19 100 | 955 \$ |
| 211749850 | RUNTRU | E4HL5036A1000A | E4AH5E36A1J30A | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212394371 | RUNTRU | E4HL5042A1000A | 4TXCC009DS3 | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 211749851 | RUNTRU | E4HL5042A1000A | E4AH5E48A1K30A | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211749852 | RUNTRU | E4HL5048A1000A | E4AH5E48A1K30A | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 212394370 | RUNTRU | E4HL5060A1000A | 4TXCC009DS3 | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212394372 | RUNTRU | E4HL5060A1000A | 4TXCD010DS3 | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 211749855 | RUNTRU | E4HL5060A1000A | E4AH5E48A1K30A | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211749853 | RUNTRU | E4HL5060A1000A | E4AH5E60A1K30A | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 210488274 | RUNTRU | M4THM1918A12N** | Unités sans conduits | | 14 700 | 735 \$ |
| 210488275 | RUNTRU | M4THM1924A13N** | Unités sans conduits | | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210488276 | RUNTRU | M4THM1930A14N** | Unités sans conduits | | 27 200 | 1 360 \$ |
| 210488277 | RUNTRU | M4THM1936A14N** | Unités sans conduits | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210488278 | RUNTRU | M4THM1942A15N** | Unités sans conduits | | 35 600 | 1 780 \$ |
| 205118674 | RUNTRU | M4THS1809A11N** | M4MHW1809A1N0** | | 6 800 | 340 \$ |
| 205118677 | RUNTRU | M4THS1812A11N** | M4MHW1812A1N0** | | 7 100 | 355 \$ |
| 205118697 | RUNTRU | M4THS1818A11N** | M4MHW1818A1N0** | | 12 400 | 620 \$ |
| 205118701 | RUNTRU | M4THS1824A11N** | M4MHW1824A1N0** | | 14 600 | 730 \$ |
| 207642984 | RunTru | M4THS2309A11N** | M4MHW2309A1N0** | | 7 300 | 365 \$ |
| 207642986 | RunTru | M4THS2312A11N** | M4MHW2312A1N0** | | 7 700 | 385 \$ |
| 208120593 | RunTru | M4THS2318A11N** | M4MHW2318A1N0** | "N/A" | 11 400 | 570 \$ |
| 208120591 | RunTru | M4THS2324A11N** | M4MHW2324A1N0** | "N/A" | 15 500 | 775 \$ |
| 205118682 | RUNTRU | M4TLS1809A11N** | M4MLW1809A1N0** | | 5 800 | 290 \$ |
| 205118691 | RUNTRU | M4TLS1824A11N** | M4MLW1824A1N0** | | 16 000 | 800 \$ |
| 211781768 | RUUD | RD16AZ24AJVUA | RHMVZ2421MNAUNJ | | 18 700 | 935 \$ |
| 211781770 | RUUD | RD16AZ30AJHUA | RHMVZ3021SNAUNJ | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 211781769 | RUUD | RD16AZ30AJVUA | RHMVZ3021SNAUNJ | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 211781771 | RUUD | RD16AZ36AJHUA | RHMVZ3621MNAUAJ | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210824751 | RUUD | RD16AZ36AJVUA | RHMVZ3621MNAUAJ | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211781772 | RUUD | RD16AZ48AJHUA | RHMVZ4821SNAUAJ | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 210824757 | RUUD | RD16AZ48AJVUA | RHMVZ4821SNAUAJ | | 38 500 | 1 925 \$ |
| 210368083 | RUUD | RO1HFZ09AJ2H | RIFHFZ09AJ2S | | 7 500 | 375 \$ |
| 210368077 | RUUD | RO1HFZ09AJ2S | RIFHFZ09AJ2S | | 7 500 | 375 \$ |
| 210368085 | RUUD | RO1HFZ12AJ2H | RIFHFZ12AJ2S | | 10 600 | 530 \$ |
| 210368079 | RUUD | RO1HFZ12AJ2S | RIFHFZ12AJ2S | | 10 600 | 530 \$ |
| 210368087 | RUUD | RO1HFZ15AJ2H | RIFHFZ15AJ2S | | 11 600 | 580 \$ |
| 210368081 | RUUD | RO1HFZ15AJ2S | RIFHFZ15AJ2S | | 11 600 | 580 \$ |
| 210368089 | RUUD | RO1HFZ18AJ2H | UIWHFZ18AJ2S | | 14 600 | 730 \$ |
| 210368091 | RUUD | RO1HFZ24AJ2H | UIWHFZ24AJ2S | | 18 000 | 900 \$ |
| 210368093 | RUUD | RO1HFZ30AJ2H | UIWHFZ30AJ2S | | 18 900 | 945 \$ |
| 210368101 | RUUD | RO1HGZ09AJ1H | UIWHGZ09AJ1S | | 7 400 | 370 \$ |
| 210368099 | RUUD | RO1HGZ09AJ1S | UIWHGZ09AJ1S | | 7 400 | 370 \$ |
| 210368105 | RUUD | RO1HGZ12AJ1H | UIWHGZ12AJ1S | | 10 000 | 500 \$ |
| 210368103 | RUUD | RO1HGZ12AJ1S | UIWHGZ12AJ1S | | 10 000 | 500 \$ |
| 210368109 | RUUD | RO1HGZ15AJ1H | UIWHGZ15AJ1S | | 11 200 | 560 \$ |
| 210368107 | RUUD | RO1HGZ15AJ1S | UIWHGZ15AJ1S | | 11 200 | 560 \$ |
| 210824729 | RUUD | RO1HGZ42AJ8S | RIMHGZ42AJ8S | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 210824745 | RUUD | RO1HGZ48AJ8S | RIGHGZ48AJ8S | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210824734 | RUUD | RO1HGZ48AJ8S | RIMHGZ48AJ8S | | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 210368095 | RUUD | RO1HHZ09AJ2H | UIWHHZ09AJ2S | | 7 400 | 370 \$ |
| 210368127 | RUUD | RO1HHZ09AJ2S | UIWHHZ09AJ2S | | 7 400 | 370 \$ |
| 210368113 | RUUD | RO1HHZ09AJ3S | UIWHHZ09AJ3S | | 6 200 | 310 \$ |
| 210824709 | RUUD | RO1HHZ09AJ8S | RICHHZ09AJ8S | | 7 800 | 390 \$ |
| 210368129 | RUUD | RO1HHZ12AJ2S | UIWHHZ12AJ2S | | 8 800 | 440 \$ |
| 210368111 | RUUD | RO1HHZ12AJ3S | UIWHHZ12AJ3S | | 8 800 | 440 \$ |
| 210824714 | RUUD | RO1HHZ12AJ8S | RICHHZ12AJ8S | | 10 700 | 535 \$ |
| 210824724 | RUUD | RO1HHZ12AJ8S | RIMHHZ12AJ8S | | 10 500 | 525 \$ |
| 210368115 | RUUD | RO1HHZ18AJ2S | UIWHHZ18AJ2S | | 13 600 | 680 \$ |
| 210368119 | RUUD | RO1HHZ18AJ3S | UIWHHZ18AJ3S | | 11 200 | 560 \$ |
| 210824720 | RUUD | RO1HHZ18AJ8S | RICHHZ18AJ8S | | 14 700 | 735 \$ |
| 211781760 | RUUD | RO1HHZ18AJ8S | RIGHHZ18AJ8S | | 15 100 | 755 \$ |
| 211781756 | RUUD | RO1HHZ18AJ8S | RIMHHZ18AJ8S | | 15 500 | 775 \$ |
| 211781764 | RUUD | RO1HHZ18AJ8S | RISHHZ18AJ8S | | 15 800 | 790 \$ |
| 210368117 | RUUD | RO1HHZ24AJ2S | UIWHHZ24AJ2S | | 15 700 | 785 \$ |
| 210368121 | RUUD | RO1HHZ24AJ3S | UIWHHZ24AJ3S | | 15 400 | 770 \$ |
| 211781761 | RUUD | RO1HHZ24AJ8S | RIGHHZ24AJ8S | | 18 000 | 900 \$ |
| 211781757 | RUUD | RO1HHZ24AJ8S | RIMHHZ24AJ8S | | 18 100 | 905 \$ |
| 211781765 | RUUD | RO1HHZ24AJ8S | RISHHZ24AJ8S | | 17 500 | 875 \$ |
| 210368123 | RUUD | RO1HHZ30AJ3S | UIWHHZ30AJ3S | | 19 400 | 970 \$ |
| 211781762 | RUUD | RO1HHZ30AJ8S | RIGHHZ30AJ8S | | 20 800 | 1 040 \$ |
| 211781758 | RUUD | RO1HHZ30AJ8S | RIMHHZ30AJ8S | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 211781766 | RUUD | RO1HHZ30AJ8S | RISHHZ30AJ8S | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 210368125 | RUUD | RO1HHZ36AJ3S | UIWHHZ36AJ3S | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211781763 | RUUD | RO1HHZ36AJ8S | RIGHHZ36AJ8S | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211781759 | RUUD | RO1HHZ36AJ8S | RIMHHZ36AJ8S | | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211781767 | RUUD | RO1HHZ36AJ8S | RISHHZ36AJ8S | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211044462 | RUUD | RO2HFZ18AJ1H | Unités avec conduits | | 14 200 | 710 \$ |
| 211044460 | RUUD | RO2HFZ18AJ1H | Unités sans conduits | | 14 200 | 710 \$ |
| 211044466 | RUUD | RO3HFZ24AJ1H | Unités avec conduits | | 15 400 | 770 \$ |
| 211044464 | RUUD | RO3HFZ24AJ1H | Unités sans conduits | | 15 400 | 770 \$ |
| 211044470 | RUUD | RO4HFZ36AJ1H | Unités avec conduits | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 210824767 | RUUD | RO4HFZ36AJ1H | Unités sans conduits | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 211044468 | RUUD | RO5HFZ45AJ2S | Unités avec conduits | | 27 800 | 1 390 \$ |
| 210824761 | RUUD | RO5HFZ45AJ2S | Unités sans conduits | | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206221522 | RUUD | ROMH18FXZHJ | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 200 | 710 \$ |
| 206221521 | RUUD | ROMH18FXZHJ | Unités avec conduits | | 14 200 | 710 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 206221520 | RUUD | ROMH18FXZHJ | Unités sans conduits | | 14 200 | 710 \$ |
| 206221525 | RUUD | ROMH24FXZHJ | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 400 | 770 \$ |
| 206221524 | RUUD | ROMH24FXZHJ | Unités avec conduits | | 15 400 | 770 \$ |
| 206221523 | RUUD | ROMH24FXZHJ | Unités sans conduits | | 15 400 | 770 \$ |
| 206221534 | RUUD | ROMH36AFXZJ | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206221528 | RUUD | ROMH36FXZHJ | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206221527 | RUUD | ROMH36FXZHJ | Unités avec conduits | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206221526 | RUUD | ROMH36FXZHJ | Unités sans conduits | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206221536 | RUUD | ROMH45AFXZJ | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206221535 | RUUD | ROMH45AFXZJ | Unités avec conduits | | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206221501 | RUUD | ROMH45AFXZJ | Unités sans conduits | | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206221517 | RUUD | ROSH09AFCJ | RICH09AVFJ | | 7 100 | 355 \$ |
| 206221514 | RUUD | ROSH09AFCJ | RIDH09AVFJ | | 7 300 | 365 \$ |
| 206221508 | RUUD | ROSH09AFFHJ | RIFH09AVFJ | | 7 500 | 375 \$ |
| 206221511 | RUUD | ROSH09AFFJ | RIFH09AVFJ | | 7 500 | 375 \$ |
| 206221489 | RUUD | ROSH09AFWJ | UIWH09AVFJ | | 7 600 | 380 \$ |
| 206221502 | RUUD | ROSH09AHHJ | UIWH09AHWJ | | 7 000 | 350 \$ |
| 206221497 | RUUD | ROSH09AHWJ | UIWH09AHWJ | | 7 000 | 350 \$ |
| 207141968 | RUUD | ROSH09BFWJ | UIWH09BVFJ | | 7 400 | 370 \$ |
| 206221518 | RUUD | ROSH12AFCJ | RICH12AVFJ | | 10 200 | 510 \$ |
| 206221515 | RUUD | ROSH12AFCJ | RIDH12AVFJ | | 9 500 | 475 \$ |
| 206221509 | RUUD | ROSH12AFFHJ | RIFH12AVFJ | | 10 600 | 530 \$ |
| 206221512 | RUUD | ROSH12AFFJ | RIFH12AVFJ | | 10 600 | 530 \$ |
| 206221490 | RUUD | ROSH12AFWJ | UIWH12AVFJ | | 9 400 | 470 \$ |
| 206221503 | RUUD | ROSH12AHHJ | UIWH12AHWJ | | 9 600 | 480 \$ |
| 206221495 | RUUD | ROSH12AHWJ | UIWH12AHWJ | | 9 600 | 480 \$ |
| 207141969 | RUUD | ROSH12BFWJ | UIWH12BVFJ | | 10 300 | 515 \$ |
| 206221510 | RUUD | ROSH15AFFHJ | RIFH15AVFJ | | 11 600 | 580 \$ |
| 206221513 | RUUD | ROSH15AFFJ | RIFH15AVFJ | | 11 600 | 580 \$ |
| 206221504 | RUUD | ROSH15AHHJ | UIWH15AHWJ | | 11 200 | 560 \$ |
| 206221496 | RUUD | ROSH15AHWJ | UIWH15AHWJ | | 11 200 | 560 \$ |
| 206221519 | RUUD | ROSH18AFCJ | RICH18AVFJ | | 13 600 | 680 \$ |
| 206221516 | RUUD | ROSH18AFCJ | RIDH18AVFJ | | 13 600 | 680 \$ |
| 206221505 | RUUD | ROSH18AHXHJ | UIWH18AVFJ | | 14 600 | 730 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206221491 | RUUD | ROSH18ASJ | UIWH18ASJ | | 11 500 | 575 \$ |
| 206221499 | RUUD | ROSH18AXFWJ | UIWH18AVFJ | | 14 600 | 730 \$ |
| 206221538 | RUUD | ROSH18VGSN | RICH18AXCJ | | 12 300 | 615 \$ |
| 206221506 | RUUD | ROSH24AHXHJ | UIWH24AVFJ | | 18 000 | 900 \$ |
| 206221492 | RUUD | ROSH24ASJ | UIWH24ASJ | | 15 300 | 765 \$ |
| 206221500 | RUUD | ROSH24AXFWJ | UIWH24AVFJ | | 18 000 | 900 \$ |
| 206221539 | RUUD | ROSH24VGSN | RICH24AXCJ | | 16 400 | 820 \$ |
| 206221507 | RUUD | ROSH30AHXHJ | UIWH30AVFJ | | 18 900 | 945 \$ |
| 206221540 | RUUD | ROSH30VGSN | RICH30AXCJ | | 20 200 | 1 010 \$ |
| 206221541 | RUUD | ROSH36VGSN | RICH36AXCJ | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206309260 | RUUD | ROSH48VGSN | RICH48AXCJ | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206143960 | RUUD | RP1724HJVXA | RHMOV2421MNAC | | 18 700 | 935 \$ |
| 206143961 | RUUD | RP1730HJVXA | RHMOV3021SNAC | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206143962 | RUUD | RP1736HJVXA | RHMOV3621MNAC | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206143963 | RUUD | RP1748HJVXA | RHMOV4821SNAC | | 39 500 | 1 975 \$ |
| 212609334 | RUUD | UP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "R802V0504A17UHN" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212609336 | RUUD | UP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "R802V0504A17UHS" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212609331 | RUUD | UP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "R802V0754A17DZ" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212609337 | RUUD | UP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "R802V0754A17UHN" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212609339 | RUUD | UP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "R802V0754A17UHS" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212609327 | RUUD | UP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "R802V1004A17UHN" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212609338 | RUUD | UP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "R802V1004A17UHS" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212609314 | RUUD | UP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "R802V1005A21UHN" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212609306 | RUUD | UP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "R802V1005A21UHS" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209872692 | RUUD | UP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "R962V0403A17M4S" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209872693 | RUUD | UP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "R962V0603A17M4S" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209872694 | RUUD | UP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "R962V0703A17M4S" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213163960 | RUUD | UP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "R962V0705A21M4S" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213163972 | RUUD | UP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "R962V0855A21M4S" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209872695 | RUUD | UP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "U97MV0603A17DHS" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209872696 | RUUD | UP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "U97MV0703A17DHS" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213163961 | RUUD | UP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "U97MV0855A21DHS" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213163962 | RUUD | UP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "U97MV1005A21DHS" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209872697 | RUUD | UP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "U98MV0603A17UPS" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209872698 | RUUD | UP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "U98MV0703A17UPS" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213163976 | RUUD | UP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "U98MV0855A21UPS" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213163966 | RUUD | UP18AZ24AJVC | RCFZ2421HEAAM | "U98MV1005A21UPS" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 208553288 | RUUD | UP18AZ24AJVC | RHMOVZ2421HEACA | | 24 200 | 1 210 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212609371 | RUUD | UP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802V0504A17UHN" | 41 000 | 2 050 \$ |
| 212609369 | RUUD | UP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802V0504A17UHS" | 41 000 | 2 050 \$ |
| 212609351 | RUUD | UP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802V0754A17DZ" | 41 000 | 2 050 \$ |
| 212609370 | RUUD | UP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802V0754A17UHS" | 40 500 | 2 025 \$ |
| 212609347 | RUUD | UP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802V0755A21DZ" | 40 500 | 2 025 \$ |
| 212609358 | RUUD | UP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802V0755A21UHN" | 40 500 | 2 025 \$ |
| 212609362 | RUUD | UP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802V0755A21UHS" | 40 500 | 2 025 \$ |
| 212609352 | RUUD | UP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802V1004A17UHS" | 40 500 | 2 025 \$ |
| 209872709 | RUUD | UP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R962V0403A17M4S" | 41 000 | 2 050 \$ |
| 209872711 | RUUD | UP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R962V0705A21M4S" | 40 500 | 2 025 \$ |
| 209872712 | RUUD | UP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R962V0855A21M4S" | 40 500 | 2 025 \$ |
| 209872713 | RUUD | UP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R962V1005A21M4S" | 40 500 | 2 025 \$ |
| 210589396 | RUUD | UP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "U802VA075317M" | 40 500 | 2 025 \$ |
| 210589397 | RUUD | UP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "U802VA075421M" | 40 500 | 2 025 \$ |
| 210589398 | RUUD | UP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "U802VA075421Z" | 40 500 | 2 025 \$ |
| 210589399 | RUUD | UP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "U802VA100521M" | 40 500 | 2 025 \$ |
| 210589400 | RUUD | UP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "U802VA100521Z" | 40 500 | 2 025 \$ |
| 213163997 | RUUD | UP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "U97MV0855A21DHS" | 40 500 | 2 025 \$ |
| 209872714 | RUUD | UP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "U97MV1005A21DHS" | 40 500 | 2 025 \$ |
| 209872715 | RUUD | UP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "U98MV0603A17UPS" | 41 000 | 2 050 \$ |
| 209872716 | RUUD | UP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "U98MV0703A17UPS" | 41 000 | 2 050 \$ |
| 209872717 | RUUD | UP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "U98MV0855A21UPS" | 40 500 | 2 025 \$ |
| 209872718 | RUUD | UP18AZ36AJVC | RCFZ6021SEAAM | "U98MV1005A21UPS" | 41 000 | 2 050 \$ |
| 208553291 | RUUD | UP18AZ36AJVC | RHMVZ6021SEACA | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 212609387 | RUUD | UP18AZ48AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802V0504A17UHN" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 212609384 | RUUD | UP18AZ48AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802V0504A17UHS" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 212609385 | RUUD | UP18AZ48AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802V0754A17DZ" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 212609374 | RUUD | UP18AZ48AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802V0755A21UHN" | 44 500 | 2 225 \$ |
| 212609402 | RUUD | UP18AZ48AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802V0755A21UHS" | 44 500 | 2 225 \$ |
| 212609401 | RUUD | UP18AZ48AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802V1004A17UHS" | 44 500 | 2 225 \$ |
| 212609399 | RUUD | UP18AZ48AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802V1005A21UHN" | 44 500 | 2 225 \$ |
| 212609376 | RUUD | UP18AZ48AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802V1005A21UHS" | 44 500 | 2 225 \$ |
| 209872726 | RUUD | UP18AZ48AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R962V0705A21M4S" | 44 500 | 2 225 \$ |
| 209872727 | RUUD | UP18AZ48AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R962V0855A21M4S" | 44 500 | 2 225 \$ |
| 209872728 | RUUD | UP18AZ48AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R962V1005A21M4S" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 210589352 | RUUD | UP18AZ48AJVC | RCFZ6021SEAAM | "U802VA075421M" | 44 500 | 2 225 \$ |
| 210589353 | RUUD | UP18AZ48AJVC | RCFZ6021SEAAM | "U802VA075421Z" | 44 500 | 2 225 \$ |
| 210589354 | RUUD | UP18AZ48AJVC | RCFZ6021SEAAM | "U802VA100521M" | 44 500 | 2 225 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210589355 | RUUD | UP18AZ48AJVC | RCFZ6021SEAAM | "U802VA100521Z" | 44 500 | 2 225 \$ |
| 209872729 | RUUD | UP18AZ48AJVC | RCFZ6021SEAAM | "U97MV0855A21DHS" | 44 500 | 2 225 \$ |
| 209872730 | RUUD | UP18AZ48AJVC | RCFZ6021SEAAM | "U97MV1005A21DHS" | 44 500 | 2 225 \$ |
| 209872731 | RUUD | UP18AZ48AJVC | RCFZ6021SEAAM | "U98MV0855A21UPS" | 44 500 | 2 225 \$ |
| 209872732 | RUUD | UP18AZ48AJVC | RCFZ6021SEAAM | "U98MV1005A21UPS" | 45 000 | 2 250 \$ |
| 208553295 | RUUD | UP18AZ48AJVC | RHMVZ6021SEACA | | 41 500 | 2 075 \$ |
| 213164011 | RUUD | UP18AZ60AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802V0755A21DZ" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 212609406 | RUUD | UP18AZ60AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802V0755A21UHN" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 212609407 | RUUD | UP18AZ60AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802V0755A21UHS" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 212609415 | RUUD | UP18AZ60AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R802V1005A21DZ" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 209872737 | RUUD | UP18AZ60AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R962V0705A21M4S" | 51 500 | 2 575 \$ |
| 209872738 | RUUD | UP18AZ60AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R962V0855A21M4S" | 51 500 | 2 575 \$ |
| 209872739 | RUUD | UP18AZ60AJVC | RCFZ6021SEAAM | "R962V1005A21M4S" | 51 500 | 2 575 \$ |
| 210589360 | RUUD | UP18AZ60AJVC | RCFZ6021SEAAM | "U802VA100521M" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 210589401 | RUUD | UP18AZ60AJVC | RCFZ6021SEAAM | "U802VA100521Z" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 209872740 | RUUD | UP18AZ60AJVC | RCFZ6021SEAAM | "U97MV1005A21DHS" | 51 000 | 2 550 \$ |
| 211176752 | RUUD | UP18AZ60AJVC | RCFZ6021SEAAM | "U98MV1005A21UPS" | 50 000 | 2 500 \$ |
| 208553299 | RUUD | UP18AZ60AJVC | RHMVZ6021SEACA | | 46 500 | 2 325 \$ |
| 202141107 | RUUD | UP2024BJV | RCF2421UE | "U802VA100521M" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 202141104 | RUUD | UP2024BJV | RCF2421UEA | "U802VA050317M" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 202141105 | RUUD | UP2024BJV | RCF2421UEA | "U802VA075317M" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 202141106 | RUUD | UP2024BJV | RCF2421UEA | "U802VA075421Z" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 202141108 | RUUD | UP2024BJV | RCF2421UEA | "U802VA100521Z" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 202141109 | RUUD | UP2024BJV | RCF2421UEA | "U96VA0602317M" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 202141111 | RUUD | UP2024BJV | RCF2421UEA | "U97VB060M317U" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 202141113 | RUUD | UP2024BJV | RCF2421UEA | "U97VB070M317U" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 202141114 | RUUD | UP2024BJV | RCF2421UEA | "U98VB060M317U" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 202141115 | RUUD | UP2024BJV | RCF2421UEA | "U98VB070M317U" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 202141158 | RUUD | UP2024BJV | RHMV2421UEAC | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 202141116 | RUUD | UP2036BJV | RCF6021SEA | "U802VA050317M" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 202141117 | RUUD | UP2036BJV | RCF6021SEA | "U802VA075317M" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 202141118 | RUUD | UP2036BJV | RCF6021SEA | "U802VA075421Z" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 202141119 | RUUD | UP2036BJV | RCF6021SEA | "U802VA100521M" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 202141120 | RUUD | UP2036BJV | RCF6021SEA | "U802VA100521Z" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 202141121 | RUUD | UP2036BJV | RCF6021SEA | "U802VA125524M" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 202141122 | RUUD | UP2036BJV | RCF6021SEA | "U96VA0852521M" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 202141123 | RUUD | UP2036BJV | RCF6021SEA | "U96VA1002521M" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 202141124 | RUUD | UP2036BJV | RCF6021SEA | "U96VA1152524M" | 37 000 | 1 850 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 202141126 | RUUD | UP2036BJV | RCF6021SEA | "U97VB085M521U" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 202141128 | RUUD | UP2036BJV | RCF6021SEA | "U97VB100M521U" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 202141130 | RUUD | UP2036BJV | RCF6021SEA | "U97VB115M524U" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 202141131 | RUUD | UP2036BJV | RCF6021SEA | "U98VB085M521U" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 202141132 | RUUD | UP2036BJV | RCF6021SEA | "U98VB100M521U" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 202141133 | RUUD | UP2036BJV | RCF6021SEA | "U98VB115M524U" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 202141049 | RUUD | UP2036BJV | RHMOV6021SEAC | | 37 400 | 1 870 \$ |
| 202141136 | RUUD | UP2048BJV | RCF6021SEA | "U802VA100521M" | 40 000 | 2 000 \$ |
| 202141138 | RUUD | UP2048BJV | RCF6021SEA | "U802VA125524M" | 40 000 | 2 000 \$ |
| 202141050 | RUUD | UP2048BJV | RHMOV6021SEAC | | 41 000 | 2 050 \$ |
| 207465438 | SAMSUNG | AC009BXADCH | AC009BNHDCH | | 11 300 | 565 \$ |
| 207465440 | SAMSUNG | AC009BXADCH | AC009BNLDCH | | 12 400 | 620 \$ |
| 207462387 | SAMSUNG | AC009BXADCH | AC009BNNDCH | | 10 000 | 500 \$ |
| 207465441 | SAMSUNG | AC012BXADCH | AC012BNHDCH | | 12 100 | 605 \$ |
| 207465443 | SAMSUNG | AC012BXADCH | AC012BNLDCH | | 13 500 | 675 \$ |
| 207465444 | SAMSUNG | AC012BXADCH | AC012BNNDCH | | 11 500 | 575 \$ |
| 207462388 | SAMSUNG | AC018BXADCH | AC018BN4DCH | | 27 600 | 1 380 \$ |
| 207465446 | SAMSUNG | AC018BXADCH | AC018BN6DCH | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207465447 | SAMSUNG | AC018BXADCH | AC018BNADCH | | 13 100 | 655 \$ |
| 207465448 | SAMSUNG | AC018BXADCH | AC018BNHDCH | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207465450 | SAMSUNG | AC018BXADCH | AC018BNLDCH | | 12 800 | 640 \$ |
| 207465451 | SAMSUNG | AC018BXADCH | AC018BNNDCH | | 12 900 | 645 \$ |
| 207465452 | SAMSUNG | AC018BXADCH | AC018BNZDCH | | 18 700 | 935 \$ |
| 207598067 | SAMSUNG | AC018BXADCH | AC018KNZDCH | | 12 000 | 600 \$ |
| 207462389 | SAMSUNG | AC024BXADCH | AC024BN4DCH | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 207465453 | SAMSUNG | AC024BXADCH | AC024BN6DCH | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 207465454 | SAMSUNG | AC024BXADCH | AC024BNADCH | | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207465455 | SAMSUNG | AC024BXADCH | AC024BNHDCH | | 33 200 | 1 660 \$ |
| 207465456 | SAMSUNG | AC024BXADCH | AC024BNZDCH | | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207598068 | SAMSUNG | AC024BXADCH | AC024KNZDCH | | 16 300 | 815 \$ |
| 210299846 | SAMSUNG | AC024BXUPCH | AV240BT | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211133471 | SAMSUNG | AC024BXUPCH | BVRMB3925 | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 207465435 | SAMSUNG | AC030BXADCH | AC030BN4DCH | | 33 200 | 1 660 \$ |
| 207465457 | SAMSUNG | AC030BXADCH | AC030BN6DCH | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 207465458 | SAMSUNG | AC030BXADCH | AC030BNHDCH | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 207698065 | SAMSUNG | AC030BXSCCH | AC030BN4DCH | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207698070 | SAMSUNG | AC030BXSCCH | AC030BNHDCH | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 207698066 | SAMSUNG | AC030BXSCCH | AC030BNZDCH | | 31 800 | 1 590 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207698068 | SAMSUNG | AC030BXSCCH/AA | AC030KNZDCH/AA | | 18 800 | 940 \$ |
| 207462390 | SAMSUNG | AC036BXADCH | AC036BN4DCH | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207465461 | SAMSUNG | AC036BXADCH | AC036BN6DCH | | 33 600 | 1 680 \$ |
| 207465462 | SAMSUNG | AC036BXADCH | AC036BNHDCH | | 35 400 | 1 770 \$ |
| 207465463 | SAMSUNG | AC036BXADCH | AC036BNTDCH | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207465464 | SAMSUNG | AC036BXADCH | AC036BNZDCH | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 207698071 | SAMSUNG | AC036BXSCCH | AC036BN4DCH | | 40 500 | 2 025 \$ |
| 207698072 | SAMSUNG | AC036BXSCCH | AC036BNHDCH | | 38 500 | 1 925 \$ |
| 207698067 | SAMSUNG | AC036BXSCCH | AC036BNZDCH | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210273923 | SAMSUNG | AC036BXUDCH | AV360CT | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211133468 | SAMSUNG | AC036BXUDCH | BVRMC3937 | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210273924 | SAMSUNG | AC036BXUPCH | AV360CT | | 40 500 | 2 025 \$ |
| 211133469 | SAMSUNG | AC036BXUPCH | BVRMC3937 | | 40 500 | 2 025 \$ |
| 207462391 | SAMSUNG | AC042BXADCH | AC042BN4DCH | | 46 000 | 2 300 \$ |
| 207465465 | SAMSUNG | AC042BXADCH | AC042BN6DCH | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 207465466 | SAMSUNG | AC042BXADCH | AC042BNHDCH | | 43 500 | 2 175 \$ |
| 207465467 | SAMSUNG | AC042BXADCH | AC042BNZDCH | | 41 500 | 2 075 \$ |
| 207465436 | SAMSUNG | AC048BXADCH | AC048BN4DCH | | 46 000 | 2 300 \$ |
| 207465468 | SAMSUNG | AC048BXADCH | AC048BN6DCH | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 207465469 | SAMSUNG | AC048BXADCH | AC048BNHDCH | | 43 000 | 2 150 \$ |
| 207465470 | SAMSUNG | AC048BXADCH | AC048BNZDCH | | 43 000 | 2 150 \$ |
| 210299847 | SAMSUNG | AC048BXUPCH | AV480CT | | 46 000 | 2 300 \$ |
| 211133472 | SAMSUNG | AC048BXUPCH | BVRMC3948 | | 46 000 | 2 300 \$ |
| 210273925 | SAMSUNG | AC060BXUPCH | AV600CT | | 54 000 | 2 700 \$ |
| 211133470 | SAMSUNG | AC060BXUPCH | BVRMC7960 | | 54 000 | 2 700 \$ |
| 207350087 | SAMSUNG | AJ020BXJ2CH | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 12 100 | 605 \$ |
| 207349914 | SAMSUNG | AJ020BXJ2CH | Unités sans conduits | | 11 500 | 575 \$ |
| 207350092 | SAMSUNG | AJ020BXS3CH | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 11 700 | 585 \$ |
| 207349917 | SAMSUNG | AJ020BXS3CH | Unités sans conduits | | 10 500 | 525 \$ |
| 207350089 | SAMSUNG | AJ024BXJ3CH | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 000 | 700 \$ |
| 207349915 | SAMSUNG | AJ024BXJ3CH | Unités sans conduits | | 13 500 | 675 \$ |
| 207350094 | SAMSUNG | AJ024BXS4CH | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 207349918 | SAMSUNG | AJ024BXS4CH | Unités sans conduits | | 14 600 | 730 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207350096 | SAMSUNG | AJ030BXS4CH | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 600 | 780 \$ |
| 207349919 | SAMSUNG | AJ030BXS4CH | Unités sans conduits | | 14 500 | 725 \$ |
| 207350090 | SAMSUNG | AJ036BXJ4CH | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 207349916 | SAMSUNG | AJ036BXJ4CH | Unités sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207350834 | SAMSUNG | AJ036BXS4CH | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 19 500 | 975 \$ |
| 207349920 | SAMSUNG | AJ036BXS4CH | Unités sans conduits | | 19 500 | 975 \$ |
| 207349374 | SAMSUNG | AJ048BXJ5CH | Unités sans conduits | | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206918723 | SAMSUNG | AM036NXMDCR | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 202064264 | SAMSUNG | AM036NXMDCR | Unités avec conduits | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 202098116 | SAMSUNG | AM036NXMDCR | Unités sans conduits | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206918724 | SAMSUNG | AM036TXMDCH | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 205230038 | SAMSUNG | AM036TXMDCH | Unités avec conduits | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 205142809 | SAMSUNG | AM036TXMDCH | Unités sans conduits | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206918725 | SAMSUNG | AM048NXMDCR | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 202083773 | SAMSUNG | AM048NXMDCR | Unités avec conduits | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 202057118 | SAMSUNG | AM048NXMDCR | Unités sans conduits | | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206918726 | SAMSUNG | AM048TXMDCH | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 205230039 | SAMSUNG | AM048TXMDCH | Unités avec conduits | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 205142810 | SAMSUNG | AM048TXMDCH | Unités sans conduits | | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206918727 | SAMSUNG | AM053NXMDCR | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 202083811 | SAMSUNG | AM053NXMDCR | Unités avec conduits | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 202083810 | SAMSUNG | AM053NXMDCR | Unités sans conduits | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206918728 | SAMSUNG | AM053TXMDCH | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 205142812 | SAMSUNG | AM053TXMDCH | Unités avec conduits | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 205230040 | SAMSUNG | AM053TXMDCH | Unités sans conduits | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206918729 | SAMSUNG | AM060MXMDCH | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 43 000 | 2 150 \$ |
| 10147096 | SAMSUNG | AM060MXMDCH | Unités avec conduits | | 43 000 | 2 150 \$ |
| 10147097 | SAMSUNG | AM060MXMDCH | Unités sans conduits | | 43 000 | 2 150 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 206918730 | SAMSUNG | AM060NXMDCR | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 43 000 | 2 150 \$ |
| 202084065 | SAMSUNG | AM060NXMDCR | Unités avec conduits | | 43 000 | 2 150 \$ |
| 202083996 | SAMSUNG | AM060NXMDCR | Unités sans conduits | | 43 000 | 2 150 \$ |
| 207349353 | SAMSUNG | AR09BSFCMWKX | AR09BSFCMWKN | | 6 700 | 335 \$ |
| 210445757 | SAMSUNG | AR09CSDABWKX | AR09CSDABWKN | | 10 000 | 500 \$ |
| 210445758 | SAMSUNG | AR09CSDACWKX | AR09CSDABWKN | | 10 000 | 500 \$ |
| 205132630 | SAMSUNG | AR09TSFABWKX | AR09TSFABWKN | | 6 700 | 335 \$ |
| 205132628 | SAMSUNG | AR09TSFACWKX | AR09TSFABWKN | | 6 700 | 335 \$ |
| 207349354 | SAMSUNG | AR12BSFCMWKX | AR12BSFCMWKN | | 7 300 | 365 \$ |
| 210445759 | SAMSUNG | AR12CSDABWKX | AR12CSDABWKN | | 11 400 | 570 \$ |
| 210436264 | SAMSUNG | AR12CSDACWKX | AR12CSDABWKN | | 11 400 | 570 \$ |
| 205132629 | SAMSUNG | AR12TSFABWKX | AR12TSFABWKN | | 7 500 | 375 \$ |
| 205132627 | SAMSUNG | AR12TSFACWKX | AR12TSFABWKN | | 7 500 | 375 \$ |
| 207698063 | SAMSUNG | AR15BSFACWKXCV | AR15BSFACWKNCV | | 11 500 | 575 \$ |
| 210445761 | SAMSUNG | AR15CSDABWKX | AR15CSDABWKN | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210436265 | SAMSUNG | AR15CSDACWKX | AR15CSDABWKN | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 207349355 | SAMSUNG | AR18BSFCMWKX | AR18BSFCMWKN | | 13 000 | 650 \$ |
| 210445762 | SAMSUNG | AR18CSDABWKX | AR18CSDABWKN | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210436266 | SAMSUNG | AR18CSDACWKX | AR18CSDABWKN | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 213288945 | SAMSUNG | AR18CSDADWKX | AR18CSDABWKN | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 213288943 | SAMSUNG | AR18CSDAEWKX | AR18CSDABWKN | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205132636 | SAMSUNG | AR18TSFABWKX | AR18TSFABWKN | | 11 500 | 575 \$ |
| 205132635 | SAMSUNG | AR18TSFACWKX | AR18TSFABWKN | | 12 000 | 600 \$ |
| 210445766 | SAMSUNG | AR24CSDABWKX | AR24CSDABWKN | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 210436268 | SAMSUNG | AR24CSDACWKX | AR24CSDABWKN | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 213288942 | SAMSUNG | AR24CSDADWKX | AR24CSDADWKN | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 213288941 | SAMSUNG | AR24CSDAEWKX | AR24CSDADWKN | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205132634 | SAMSUNG | AR24TSFABWKX | AR24TSFABWKN | | 16 000 | 800 \$ |
| 205132633 | SAMSUNG | AR24TSFACWKX | AR24TSFABWKN | | 16 000 | 800 \$ |
| 207698064 | SAMSUNG | AR36BSHUMGMX | AR36BSHUMGMN | | 25 800 | 1 290 \$ |
| 208650693 | SEA BREEZE | 12H421YOMI | 12H421YIMI | | 7 800 | 390 \$ |
| 208650695 | SEA BREEZE | 12H421ZOMI | 12H421ZIMI | | 7 000 | 350 \$ |
| 208650696 | SEA BREEZE | 18H421ZOMI | 18H421ZIMI | | 11 400 | 570 \$ |
| 208650697 | SEA BREEZE | 24H421ZOMI | 24H421ZIMI | | 16 500 | 825 \$ |
| 208650692 | SEA BREEZE | 9H421YOMI | 9H421YIMI | | 6 300 | 315 \$ |
| 208650694 | SEA BREEZE | 9H421ZOMI | 9H421ZIMI | | 6 000 | 300 \$ |
| 211126514 | SEA BREEZE+ | CSZ36H424ZMO | AH36H424ZMI | | 28 600 | 1 430 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 208128274 | SEA BREEZE+ | CSZ36H424ZMO | CA36H424ZMI | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 208128275 | SEA BREEZE+ | CSZ48H424ZMO | CA48H424ZMI | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 208816894 | SEA BREEZE+ | HMZ18H424ZMO | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 700 | 735 \$ |
| 208816893 | SEA BREEZE+ | HMZ18H424ZMO | Unités avec conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 208816892 | SEA BREEZE+ | HMZ18H424ZMO | Unités sans conduits | | 13 500 | 675 \$ |
| 208816897 | SEA BREEZE+ | HMZ24H424ZMO | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 208816896 | SEA BREEZE+ | HMZ24H424ZMO | Unités avec conduits | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 208816895 | SEA BREEZE+ | HMZ24H424ZMO | Unités sans conduits | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 208128296 | SEA BREEZE+ | HMZ28H424ZMO | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 200 | 1 310 \$ |
| 208128295 | SEA BREEZE+ | HMZ28H424ZMO | Unités avec conduits | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 208128294 | SEA BREEZE+ | HMZ28H424ZMO | Unités sans conduits | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 208128299 | SEA BREEZE+ | HMZ36H424ZMO | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 208128298 | SEA BREEZE+ | HMZ36H424ZMO | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 208128297 | SEA BREEZE+ | HMZ36H424ZMO | Unités sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 208816900 | SEA BREEZE+ | HMZ48H424ZMO | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 208816899 | SEA BREEZE+ | HMZ48H424ZMO | Unités avec conduits | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 208816898 | SEA BREEZE+ | HMZ48H424ZMO | Unités sans conduits | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 212595648 | SEA BREEZE+ | HSZ12H424ZMO | C12H424ZMI | | 10 200 | 510 \$ |
| 208128268 | SEA BREEZE+ | HSZ12H424ZMO | CA12H424ZMI | | 9 900 | 495 \$ |
| 208128269 | SEA BREEZE+ | HSZ12H424ZMO | D12H424ZMI | | 10 600 | 530 \$ |
| 212595647 | SEA BREEZE+ | HSZ12H424ZMO | SCA12H424ZMI | | 9 500 | 475 \$ |
| 208128267 | SEA BREEZE+ | HSZ12H424ZMO | WM12H424ZMI | | 10 300 | 515 \$ |
| 212595652 | SEA BREEZE+ | HSZ18H424ZMO | C18H424ZMI | | 14 700 | 735 \$ |
| 212595649 | SEA BREEZE+ | HSZ18H424ZMO | CA18H424ZMI | | 15 600 | 780 \$ |
| 212595651 | SEA BREEZE+ | HSZ18H424ZMO | D18H424ZMI | | 15 000 | 750 \$ |
| 212595653 | SEA BREEZE+ | HSZ18H424ZMO | FC18H424ZMI | | 12 000 | 600 \$ |
| 212595650 | SEA BREEZE+ | HSZ18H424ZMO | SCA18H424ZMI | | 14 500 | 725 \$ |
| 208816890 | SEA BREEZE+ | HSZ18H424ZMO | WM18H424ZMI | | 11 100 | 555 \$ |
| 212595654 | SEA BREEZE+ | HSZ24H424ZMO | CA24H424ZMI | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212595655 | SEA BREEZE+ | HSZ24H424ZMO | D24H424ZMI | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212595656 | SEA BREEZE+ | HSZ24H424ZMO | FC24H424ZMI | | 19 000 | 950 \$ |
| 208816891 | SEA BREEZE+ | HSZ24H424ZMO | WM24H424ZMI | | 18 900 | 945 \$ |
| 212595646 | SEA BREEZE+ | HSZ9H424ZMO | D9H424ZMI | | 10 100 | 505 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 212595645 | SEA BREEZE+ | HSZ9H424ZMO | SCA9H424ZMI | | 9 800 | 490 \$ |
| 208816889 | SEA BREEZE+ | HSZ9H424ZMO | WM9H424ZMI | | 9 300 | 465 \$ |
| 208128284 | SEA BREEZE+ | MZ18H424ZMO | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 600 | 730 \$ |
| 208128283 | SEA BREEZE+ | MZ18H424ZMO | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 208128282 | SEA BREEZE+ | MZ18H424ZMO | Unités sans conduits | | 14 400 | 720 \$ |
| 208128287 | SEA BREEZE+ | MZ27H424ZMO | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 900 | 795 \$ |
| 208128286 | SEA BREEZE+ | MZ27H424ZMO | Unités avec conduits | | 18 500 | 925 \$ |
| 208128285 | SEA BREEZE+ | MZ27H424ZMO | Unités sans conduits | | 13 764 | 689 \$ |
| 208128288 | SEA BREEZE+ | MZ36H424ZMO | Unités sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 208128293 | SEA BREEZE+ | MZ48H424ZMO | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208128292 | SEA BREEZE+ | MZ48H424ZMO | Unités avec conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208128291 | SEA BREEZE+ | MZ48H424ZMO | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210410115 | SEA BREEZE+ | SZ12H424ZMO | C12H424ZMI | | 9 200 | 460 \$ |
| 208128271 | SEA BREEZE+ | SZ12H424ZMO | CA12H424ZMI | | 8 900 | 445 \$ |
| 208128277 | SEA BREEZE+ | SZ12H424ZMO | D12H424ZMI | | 9 300 | 465 \$ |
| 210410113 | SEA BREEZE+ | SZ12H424ZMO | SCA12H424ZMI | | 7 700 | 385 \$ |
| 208128263 | SEA BREEZE+ | SZ12H424ZMO | WM12H424ZMI | | 10 000 | 500 \$ |
| 210410116 | SEA BREEZE+ | SZ18H424ZMO | C18H424ZMI | | 13 400 | 670 \$ |
| 208128272 | SEA BREEZE+ | SZ18H424ZMO | CA18H424ZMI | | 12 000 | 600 \$ |
| 208128278 | SEA BREEZE+ | SZ18H424ZMO | D18H424ZMI | | 12 600 | 630 \$ |
| 208128280 | SEA BREEZE+ | SZ18H424ZMO | FC18H424ZMI | | 12 800 | 640 \$ |
| 210410114 | SEA BREEZE+ | SZ18H424ZMO | SCA18H424ZMI | | 12 200 | 610 \$ |
| 208128264 | SEA BREEZE+ | SZ18H424ZMO | WM18H424ZMI | | 14 100 | 705 \$ |
| 208128300 | SEA BREEZE+ | SZ24H424ZMO | AH24H424ZMI | | 17 000 | 850 \$ |
| 208128273 | SEA BREEZE+ | SZ24H424ZMO | CA24H424ZMI | | 19 000 | 950 \$ |
| 208128279 | SEA BREEZE+ | SZ24H424ZMO | D24H424ZMI | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 208128281 | SEA BREEZE+ | SZ24H424ZMO | FC24H424ZMI | | 16 000 | 800 \$ |
| 208128265 | SEA BREEZE+ | SZ24H424ZMO | WM24H424ZMI | | 17 400 | 870 \$ |
| 208128270 | SEA BREEZE+ | SZ9H424ZMO | CA9H424ZMI | | 7 500 | 375 \$ |
| 208128276 | SEA BREEZE+ | SZ9H424ZMO | D9H424ZMI | | 7 700 | 385 \$ |
| 210404149 | SEA BREEZE+ | SZ9H424ZMO | SCA9H424ZMI | | 8 000 | 400 \$ |
| 208128266 | SEA BREEZE+ | SZ9H424ZMO | WM6H424ZMI | | 7 500 | 375 \$ |
| 208674954 | SEA BREEZE+ | SZ9H424ZMO | WM9H424ZMI | | 8 100 | 405 \$ |
| 207641341 | SENVILLE | SENA/09HF/OQ | SENA/09HF/ICZ | | 9 000 | 450 \$ |
| 207641345 | SENVILLE | SENA/09HF/OQ | SENA/09HF/ID | | 10 100 | 505 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207657627 | SENVILLE | SENA/09HF/OQ | SENA/09HF/IQ | | 9 500 | 475 \$ |
| 207571418 | SENVILLE | SENA/09HF/OQ | SENA/09HF/IQ | | 9 500 | 475 \$ |
| 205921390 | SENVILLE | SENA/09HF/OZ | SENA/09HF/ID | | 7 200 | 360 \$ |
| 8797149 | SENVILLE | SENA/09HF/OZ | SENA/09HF/IZ | | 6 900 | 345 \$ |
| 207641342 | SENVILLE | SENA/12HF/OQ | SENA/12HF/ICZ | | 9 900 | 495 \$ |
| 207641346 | SENVILLE | SENA/12HF/OQ | SENA/12HF/ID | | 10 600 | 530 \$ |
| 207641349 | SENVILLE | SENA/12HF/OQ | SENA/12HF/IFQ | | 9 600 | 480 \$ |
| 207657628 | SENVILLE | SENA/12HF/OQ | SENA/12HF/IQ | | 10 000 | 500 \$ |
| 207571419 | SENVILLE | SENA/12HF/OQ | SENA/12HF/IQ | | 10 000 | 500 \$ |
| 210372990 | SENVILLE | SENA/12HF/OQ | SENA-12HF-IFU | | 10 200 | 510 \$ |
| 205921391 | SENVILLE | SENA/12HF/OZ | SENA/12HF/ID | | 8 500 | 425 \$ |
| 8797150 | SENVILLE | SENA/12HF/OZ | SENA/12HF/IZ | | 7 800 | 390 \$ |
| 207641331 | SENVILLE | SENA/18HF/MOQ | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 500 | 725 \$ |
| 207641330 | SENVILLE | SENA/18HF/MOQ | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 207641329 | SENVILLE | SENA/18HF/MOQ | Unités sans conduits | | 14 300 | 715 \$ |
| 8858354 | SENVILLE | SENA/18HF/MOZ | Unités sans conduits | | 12 000 | 600 \$ |
| 207641343 | SENVILLE | SENA/18HF/OQ | SENA/18HF/ICZ | | 15 600 | 780 \$ |
| 207641347 | SENVILLE | SENA/18HF/OQ | SENA/18HF/ID | | 15 000 | 750 \$ |
| 207641350 | SENVILLE | SENA/18HF/OQ | SENA/18HF/IF | | 12 000 | 600 \$ |
| 207657629 | SENVILLE | SENA/18HF/OQ | SENA/18HF/IQ | | 15 000 | 750 \$ |
| 207571420 | SENVILLE | SENA/18HF/OQ | SENA/18HF/IQ | | 15 000 | 750 \$ |
| 207641344 | SENVILLE | SENA/24HF/OQ | SENA/24HF/ICQ | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207641348 | SENVILLE | SENA/24HF/OQ | SENA/24HF/ID | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207641351 | SENVILLE | SENA/24HF/OQ | SENA/24HF/IF | | 19 000 | 950 \$ |
| 207657630 | SENVILLE | SENA/24HF/OQ | SENA/24HF/IQ | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 207571421 | SENVILLE | SENA/24HF/OQ | SENA/24HF/IQ | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 205921393 | SENVILLE | SENA/24HF/OZ | SENA/24HF/ID | | 17 200 | 860 \$ |
| 207641334 | SENVILLE | SENA/30HF/MOQ | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 207641333 | SENVILLE | SENA/30HF/MOQ | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207641332 | SENVILLE | SENA/30HF/MOQ | Unités sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 8858355 | SENVILLE | SENA/30HF/MOZ | Unités sans conduits | | 17 200 | 860 \$ |
| 207641335 | SENVILLE | SENA/36HF/MOQ | Unités sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 8858356 | SENVILLE | SENA/36HF/MOZ | Unités sans conduits | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207641340 | SENVILLE | SENA/48HF/MOQ | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207641339 | SENVILLE | SENA/48HF/MOQ | Unités avec conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207641338 | SENVILLE | SENA/48HF/MOQ | Unités sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 8977720 | SENVILLE | SENA/48HF/MOZ | Unités sans conduits | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211749871 | SENVILLE | SENA-33HF-OQ | SENA-33HF-IQ | | 28 800 | 1 440 \$ |
| 210426579 | SENVILLE | SEND-36HF-OM | SEND-36HF-IM | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 202606683 | SENVILLE | SENL/09CD/OX | SENL/09CD/IX | | 6 000 | 300 \$ |
| 207613963 | SENVILLE | SENL/09CD/OY | SENL/09CD/IY | | 6 800 | 340 \$ |
| 207613965 | SENVILLE | SENL/09CD220/OY | SENL/09CD220/IY | | 6 900 | 345 \$ |
| 202606685 | SENVILLE | SENL/18CD/OX | SENL/18CD/IX | | 11 000 | 550 \$ |
| 207613967 | SENVILLE | SENL/18CD/OY | SENL/18CD/IY | | 11 500 | 575 \$ |
| 207657626 | SENVILLE | SENL/36CD/OY | SENL/36CD/IY | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 207571417 | SENVILLE | SENL/36CD/OY | SENL/36CD/IY | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 8796398 | SHARP | AE-X12THU | AY-XP12THU | | 8 500 | 425 \$ |
| 8740799 | SHARP | AE-X12TU | AY-XPC12TU | | 8 400 | 420 \$ |
| 209423516 | SHARP | AE-X12ZHU | AY-XP12ZHU | | 9 500 | 475 \$ |
| 213238803 | SHARP | AE-X12ZHU1 | AY-XP12ZHU1 | | 18 900 | 945 \$ |
| 209270207 | SHARP | AE-X12ZU | AY-XPC12ZU | | 9 000 | 450 \$ |
| 213194987 | SHARP | AE-X12ZU1 | AY-XP12ZU1 | | 14 500 | 725 \$ |
| 209423517 | SHARP | AE-X15ZU | AY-XPC15ZU | | 11 000 | 550 \$ |
| 213239134 | SHARP | AE-X15ZU1 | AY-XP15ZU1 | | 18 100 | 905 \$ |
| 8796425 | SHARP | AE-X18THU | AY-XP18THU | | 13 600 | 680 \$ |
| 8674934 | SHARP | AE-X18TU | AY-XPC18TU | | 12 000 | 600 \$ |
| 209424784 | SHARP | AE-X18ZHU | AY-XP18ZHU | | 14 000 | 700 \$ |
| 213246052 | SHARP | AE-X18ZHU1 | AY-XP18ZHU1 | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210301933 | SHARP | AE-X18ZU | AY-XPC18ZU | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 213246053 | SHARP | AE-X18ZU1 | AY-XP18ZU1 | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 8693471 | SHARP | AE-X24TU | AY-XP24TU | | 14 000 | 700 \$ |
| 210363336 | SHARP | AE-X24ZU | AY-XPC24ZU | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 213246054 | SHARP | AE-X24ZU1 | AY-XP24ZU1 | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 8950554 | SHARP | AE-X2M20TU | Unités sans conduits | | 14 000 | 700 \$ |
| 208447926 | SLIMAIR | SHC09VC1AG | SHM09VC1AG | | 6 300 | 315 \$ |
| 208447928 | SLIMAIR | SHC09VC2AG | SHM09VC2AG | | 6 000 | 300 \$ |
| 208447934 | SLIMAIR | SHC09VE1AG | SHM09VE1AG | | 5 900 | 295 \$ |
| 210857475 | SLIMAIR | SHC09VE2AG | SHLZ09VC2AG | | 7 500 | 375 \$ |
| 208447936 | SLIMAIR | SHC09VE2AG | SHM09VE2AG | | 8 100 | 405 \$ |
| 208447944 | SLIMAIR | SHC09VE2AG | SHMZ09VC2AG | | 8 100 | 405 \$ |
| 208447927 | SLIMAIR | SHC12VC1AG | SHM12VC1AG | | 7 800 | 390 \$ |
| 208447929 | SLIMAIR | SHC12VC2AG | SHM12VC2AG | | 7 000 | 350 \$ |
| 208447935 | SLIMAIR | SHC12VE1AG | SHM12VE1AG | | 8 900 | 445 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 210857476 | SLIMAIR | SHC12VE2AG | SHLZ12VC2AG | | 8 900 | 445 \$ |
| 208447937 | SLIMAIR | SHC12VE2AG | SHM12VE2AG | | 10 000 | 500 \$ |
| 208447945 | SLIMAIR | SHC12VE2AG | SHMZ12VC2AG | | 10 000 | 500 \$ |
| 208447930 | SLIMAIR | SHC18VC2AG | SHM18VC2AG | | 11 400 | 570 \$ |
| 210857477 | SLIMAIR | SHC18VE2AG | SHLZ18VC2AG | | 12 000 | 600 \$ |
| 208447938 | SLIMAIR | SHC18VE2AG | SHM18VE2AG | | 14 100 | 705 \$ |
| 208447946 | SLIMAIR | SHC18VE2AG | SHMZ18VC2AG | | 14 100 | 705 \$ |
| 208447931 | SLIMAIR | SHC24VC2AG | SHM24VC2AG | | 16 500 | 825 \$ |
| 210857478 | SLIMAIR | SHC24VE2AG | SHLZ24VC2AG | | 19 000 | 950 \$ |
| 208447939 | SLIMAIR | SHC24VE2AG | SHM24VE2AG | | 17 400 | 870 \$ |
| 208447947 | SLIMAIR | SHC24VE2AG | SHMZ24VC2AG | | 17 400 | 870 \$ |
| 208447950 | SLIMAIR | SHC2218VC2AG | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 600 | 730 \$ |
| 208447949 | SLIMAIR | SHC2218VC2AG | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 208447948 | SLIMAIR | SHC2218VC2AG | Unités sans conduits | | 14 400 | 720 \$ |
| 208447933 | SLIMAIR | SHC36VB2AB | SHM36VB2AB | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 208447953 | SLIMAIR | SHC3227VC2AG | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208447952 | SLIMAIR | SHC3227VC2AG | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 208447951 | SLIMAIR | SHC3227VC2AG | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 208447954 | SLIMAIR | SHC4Z36VC2AG | Unités sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 208447959 | SLIMAIR | SHC5Z48VC2AG | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208447958 | SLIMAIR | SHC5Z48VC2AG | Unités avec conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208447957 | SLIMAIR | SHC5Z48VC2AG | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208447940 | SLIMAIR | SHCD09VC2AG | SHMZ09VC2AG | | 9 300 | 465 \$ |
| 208447941 | SLIMAIR | SHCD12VC2AG | SHMZ12VC2AG | | 10 300 | 515 \$ |
| 208447942 | SLIMAIR | SHCD18VC2AG | SHMZ18VC2AG | | 11 100 | 555 \$ |
| 208447943 | SLIMAIR | SHCD24VC2AG | SHMZ24VC2AG | | 18 900 | 945 \$ |
| 202119287 | SMART COMFORT | DLCLRAH36AAK | DLFLCAH36XAK | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 202119268 | SMART COMFORT | DLCLRAH36AAK | DLFLDAH36XAK | | 27 600 | 1 380 \$ |
| 202119286 | SMART COMFORT | DLCLRAH36AAK | DLFLFAH36XAK | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 202119337 | SMART COMFORT | DLCLRAH48AAK | DLFLCAH48XAK | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 202119333 | SMART COMFORT | DLCLRAH48AAK | DLFLDAH48XAK | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 202119336 | SMART COMFORT | DLCLRAH48AAK | DLFLFAH48XAK | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 202119334 | SMART COMFORT | DLCLRAH58AAK | DLFLDAH58XAK | | 37 600 | 1 880 \$ |
| 202119338 | SMART COMFORT | DLCLRAH58AAK | DLFLFAH58XAK | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206188347 | SMART COMFORT | DLCLRBH36AAK | DLFLDAH36XAK | | 27 000 | 1 350 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207643160 | SMART COMFORT | DLCMHBH24CAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 900 | 795 \$ |
| 207643159 | SMART COMFORT | DLCMHBH24CAK | Unités avec conduits | | 18 500 | 925 \$ |
| 207643158 | SMART COMFORT | DLCMHBH24CAK | Unités sans conduits | | 13 300 | 665 \$ |
| 207643163 | SMART COMFORT | DLCMHBH30DAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 18 700 | 935 \$ |
| 207643162 | SMART COMFORT | DLCMHBH30DAK | Unités avec conduits | | 19 000 | 950 \$ |
| 207643161 | SMART COMFORT | DLCMHBH30DAK | Unités sans conduits | | 18 500 | 925 \$ |
| 207643172 | SMART COMFORT | DLCMHBH36DAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207643171 | SMART COMFORT | DLCMHBH36DAK | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207643170 | SMART COMFORT | DLCMHBH36DAK | Unités sans conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207643169 | SMART COMFORT | DLCMHBH48EAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207643168 | SMART COMFORT | DLCMHBH48EAK | Unités avec conduits | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 207643167 | SMART COMFORT | DLCMHBH48EAK | Unités sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 202119270 | SMART COMFORT | DLCMRAH27CAK | Unités sans conduits | | 17 800 | 890 \$ |
| 202119271 | SMART COMFORT | DLCMRAH36DAK | Unités sans conduits | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 202119335 | SMART COMFORT | DLCMRAH48EAK | Unités sans conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207643157 | SMART COMFORT | DLCMRBH18BAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 11 800 | 590 \$ |
| 207643156 | SMART COMFORT | DLCMRBH18BAK | Unités avec conduits | | 11 800 | 590 \$ |
| 207643155 | SMART COMFORT | DLCMRBH18BAK | Unités sans conduits | | 11 800 | 590 \$ |
| 207643165 | SMART COMFORT | DLCMRBH36DAK | Unités sans conduits | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 207643175 | SMART COMFORT | DLCMRBH48EAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207643174 | SMART COMFORT | DLCMRBH48EAK | Unités avec conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207643173 | SMART COMFORT | DLCMRBH48EAK | Unités sans conduits | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 202463658 | SMART COMFORT | DLCPRAH18AAK | DLFPHAH18XAK | | 12 300 | 615 \$ |
| 202463659 | SMART COMFORT | DLCPRAH24AAK | DLFPHAH24XAK | | 15 450 | 773 \$ |
| 202119277 | SMART COMFORT | DLCSRAH09AAK | DLFSCAH09XAK | | 6 700 | 335 \$ |
| 202119276 | SMART COMFORT | DLCSRAH09AAK | DLFSDAH09XAK | | 6 800 | 340 \$ |
| 202119262 | SMART COMFORT | DLCSRAH09AAK | DLFSHAH09XAK | | 7 500 | 375 \$ |
| 202119278 | SMART COMFORT | DLCSRAH12AAK | DLFSCAH12XAK | | 8 200 | 410 \$ |
| 202119280 | SMART COMFORT | DLCSRAH12AAK | DLFSDAH12XAK | | 8 100 | 405 \$ |
| 202119279 | SMART COMFORT | DLCSRAH12AAK | DLFSFAH12XAK | | 9 600 | 480 \$ |
| 202119263 | SMART COMFORT | DLCSRAH12AAK | DLFSHAH12XAK | | 7 600 | 380 \$ |
| 202119282 | SMART COMFORT | DLCSRAH18AAK | DLFSCAH18XAK | | 12 000 | 600 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 202119281 | SMART COMFORT | DLCSRAH18AAK | DLFSFAH18XAK | | 12 900 | 645 \$ |
| 202119264 | SMART COMFORT | DLCSRAH18AAK | DLFSHAH18XAK | | 11 900 | 595 \$ |
| 202119285 | SMART COMFORT | DLCSRAH24AAK | DLFSCAH24XAK | | 16 200 | 810 \$ |
| 202119284 | SMART COMFORT | DLCSRAH24AAK | DLFSFAH24XAK | | 17 200 | 860 \$ |
| 202119265 | SMART COMFORT | DLCSRAH24AAK | DLFSHAH24XAK | | 15 000 | 750 \$ |
| 202119267 | SMART COMFORT | DLCSRAH36AAK | DLFSHAH36XAK | | 20 600 | 1 030 \$ |
| 207188929 | SMART COMFORT | DLCSRBH06AAK | DLFSBH06XAK | | 7 500 | 375 \$ |
| 206361909 | SMART COMFORT | DLCSRBH09AAK | DLFSBH09XAK | | 9 300 | 465 \$ |
| 206361908 | SMART COMFORT | DLCSRBH12AAJ | DLFSBH12XAJ | | 8 900 | 445 \$ |
| 206361910 | SMART COMFORT | DLCSRBH12AAK | DLFSBH12XAK | | 10 300 | 515 \$ |
| 206361911 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | DLFSBH18XAK | | 11 100 | 555 \$ |
| 207203080 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207203087 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207203090 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207203098 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **80ESU0401712A** | 13 700 | 685 \$ |
| 207203102 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **92ESN0401410A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207203109 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **92ESN0401712A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207203112 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **92ESN0601412A** | 14 000 | 700 \$ |
| 207203120 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **95ESN0261410A** | 14 100 | 705 \$ |
| 207203126 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **95ESN0401410A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207203133 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **95ESN0401712A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207203139 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **95ESN0601714A** | 14 100 | 705 \$ |
| 207203142 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **95ESU0401712A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207203146 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401410A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207203153 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401712A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207203157 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **96VTN0601412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207203164 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **96VTN0601714A** | 14 100 | 705 \$ |
| 207203081 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203103 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **92ESN0401410A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207203127 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **95ESN0401410A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203137 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **95ESN0601412A** | 14 900 | 745 \$ |
| 207203147 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203158 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203082 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203088 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203091 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203096 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203099 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **80ESU0401712A** | 14 500 | 725 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207203104 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401410A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207203110 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203113 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **92ESN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203118 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **92ESN0801716A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203121 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0261410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203128 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401410A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203134 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203138 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601412A** | 14 900 | 745 \$ |
| 207203143 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **95ESU0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203148 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203154 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203159 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203165 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601714A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203083 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207203089 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207203092 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207203100 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **80ESU0401712A** | 13 600 | 680 \$ |
| 207203105 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **92ESN0401410A** | 13 700 | 685 \$ |
| 207203114 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **92ESN0601412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207203122 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0261410A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207203129 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401410A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207203135 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401712A** | 13 700 | 685 \$ |
| 207203140 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0601714A** | 14 000 | 700 \$ |
| 207203144 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **95ESU0401712A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207203149 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401410A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207203155 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401712A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207203160 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207203166 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601714A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207203167 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207203084 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203093 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203106 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **92ESN0401410A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203115 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **92ESN0601412A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203123 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **95ESN0261410A** | 14 800 | 740 \$ |
| 207203130 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **95ESN0401410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203150 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0401410A** | 14 800 | 740 \$ |
| 207203161 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0601412A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203085 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 14 600 | 730 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207203094 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203107 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0401410A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207203116 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203124 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0261410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203131 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0401410A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203151 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0401410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203162 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203086 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203095 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203097 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203101 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0401712A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207203108 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401410A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207203111 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203117 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203119 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0801716A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203125 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0261410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203132 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401410A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203136 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203141 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601714A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203145 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203152 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203156 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203163 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203078 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | FEM4P18**AL | | 14 700 | 735 \$ |
| 207203079 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | FEM4X18**BL | | 14 700 | 735 \$ |
| 207203076 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | FM(C,U)4Z18**AL* | | 15 000 | 750 \$ |
| 207203075 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | FMA4X18**AL* | | 15 000 | 750 \$ |
| 207202177 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | FVM4X24***L | | 13 400 | 670 \$ |
| 207203077 | SMART COMFORT | DLCSRBH18AAK | FXM4X18**AL | | 14 500 | 725 \$ |
| 206361912 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | DLFSHBH24XAK | | 18 900 | 945 \$ |
| 207099861 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099866 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099897 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **92ESN0601412A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099902 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **92ESN0601714A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099912 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **95ESN0261410A** | 15 800 | 790 \$ |
| 207099927 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **95ESN0601412A** | 15 800 | 790 \$ |
| 207099880 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **80ESU0601716A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099906 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **92ESN0801716A** | 15 700 | 785 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207099969 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601412A** | 15 800 | 790 \$ |
| 207099931 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601714A** | 15 800 | 790 \$ |
| 207099885 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **95ESU0401712A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099953 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601714A** | 15 800 | 790 \$ |
| 207099959 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207099977 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401712A** | 15 200 | 760 \$ |
| 207099970 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0601412A** | 15 200 | 760 \$ |
| 207099964 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0601714A** | 15 200 | 760 \$ |
| 207099862 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099867 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099898 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **92ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099903 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **92ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099913 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **95ESN0261410A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099928 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **95ESN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099939 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VTN0401410A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099950 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099873 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099878 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **80ESU0401712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099910 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **92ESN0801716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099924 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099972 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099935 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099889 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **95ESU0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099957 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099963 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099864 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099871 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099876 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **80ESU0401712A** | 15 300 | 765 \$ |
| 207099882 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **80ESU0601716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099908 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **92ESN0801716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099922 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099971 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099933 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601714A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099887 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **95ESU0401712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099944 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099955 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601714A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099961 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099978 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L21A* | **95ESN0401712A** | 15 500 | 775 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207099965 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L21A* | **95ESN0601714A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099985 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401410A** | 15 300 | 765 \$ |
| 207099979 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401712A** | 15 300 | 765 \$ |
| 207099973 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601412A** | 15 300 | 765 \$ |
| 207099966 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601714A** | 15 200 | 760 \$ |
| 207099980 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L21A* | **95ESN0401712A** | 15 200 | 760 \$ |
| 207099967 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L21A* | **95ESN0601714A** | 15 100 | 755 \$ |
| 207099860 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099865 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099896 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099901 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099926 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099869 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099874 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099879 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0601716A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099905 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0801716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099974 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099930 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601714A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099884 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0401712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099952 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601714A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099958 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099863 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099868 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099899 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099904 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0601714A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099914 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0261410A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099929 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099940 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0401410A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099951 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099870 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099875 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0401712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099881 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0601716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099907 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0801716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099921 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0401712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099975 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099932 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099886 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESU0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099954 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207099960 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099981 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0401712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099968 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099872 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099877 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0401712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099883 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0601716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099909 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0801716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207099923 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0401712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099976 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099934 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099888 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESU0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099956 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099962 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099858 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | FM(C,U)4Z24**AL* | | 16 100 | 805 \$ |
| 207099857 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | FMA4X24**AL* | | 16 000 | 800 \$ |
| 207099855 | SMART COMFORT | DLCSRBH24AAK | FXM4X24**AL | | 15 500 | 775 \$ |
| 207199366 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199370 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199379 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L14A* | **92ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199410 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L14A* | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199368 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199372 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199377 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199381 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199383 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199403 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199411 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199418 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601714A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199385 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0801716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199388 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199390 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199392 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199394 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199405 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199412 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199419 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199374 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199404 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **95ESN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207199420 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199387 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **95ESN0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199396 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120A** | 18 800 | 940 \$ |
| 207199398 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120A** | 18 800 | 940 \$ |
| 207199401 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199406 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199413 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199421 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601714A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199423 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EA*4X37L21A* | **95ESN0601714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 207199407 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EA*4X42L21A* | **95ESN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199422 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EA*4X42L21A* | **95ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199408 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EA*4X43L21A* | **95ESN0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 207199424 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EA*4X43L21A* | **95ESN0601714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 207199367 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199371 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199380 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199414 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199391 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199369 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199373 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199378 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199382 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199384 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199416 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199425 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199386 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0801716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199389 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199393 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199395 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199375 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199376 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0902116A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199426 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199397 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207200425 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 207199415 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199427 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199429 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199402 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | END4X42L17** | **95ESN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207199409 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | END4X42L17** | **95ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199417 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | END4X42L17** | **95ESN0601412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199428 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | END4X42L17** | **95ESN0601714A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199361 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | FEM4P30**AL | | 19 100 | 955 \$ |
| 207199362 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | FEM4X30**BL | | 19 100 | 955 \$ |
| 207199365 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | FM(C,U)4Z30**AL* | | 19 200 | 960 \$ |
| 207199363 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | FMA4X30**AL* | | 19 400 | 970 \$ |
| 207198931 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | FVM4X36***L | | 19 200 | 960 \$ |
| 207199364 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK | FXM4X30**AL | | 18 800 | 940 \$ |
| 208102131 | SMART COMFORT | DLCSRBH30AAK11 | DLFShBH30XAK | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 209852128 | SMART COMFORT | DLCURAH18AAK | DLFUAAH18XAK | | 12 000 | 600 \$ |
| 209852124 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | DLFUAAH18XAK | | 13 500 | 675 \$ |
| 211259896 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211259912 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211260006 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211259927 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211259740 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ESU0401712A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260023 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ESU0601716A** | 12 700 | 635 \$ |
| 212977715 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212978231 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212979950 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212982381 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MSU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212981829 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MSU1002120A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211259586 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VSL0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212969514 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VSL0451412B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259713 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VSL0451716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211259726 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VSL0701716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212969974 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VSL0701716B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259754 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VTL0451412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212970855 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VTL0451412B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259793 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VTL0701716A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212971443 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VTL0701716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211259975 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211259991 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92ESN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211259943 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211259959 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92ESN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212984166 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92MSN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212984706 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92MSN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211259866 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95ESN0261410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211259804 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211259816 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95ESN0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259828 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95ESN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259674 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95ESU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212988778 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95MSU0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212989270 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95MSU0601716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212986665 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96MSM0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212986280 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96MSN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212986664 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96MSN0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212987504 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96MSN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259624 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0401410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212972670 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0401410B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259636 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973020 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0401712B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259649 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973300 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0601412B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259611 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259660 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212973660 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0801716B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259841 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212974622 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401410B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259770 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212975076 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401712B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259852 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975384 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0601412B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259883 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259782 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212975781 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0801716B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260052 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | "OLV098A12**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211260038 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | "OMV098J12**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260066 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | "OMV112K14A" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260196 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260237 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212977727 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212978243 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260079 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969524 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80VSL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211260117 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80VTL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212970867 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80VTL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260224 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **92ESN0401410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260211 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **92ESN0601412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260181 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0261410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260132 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260147 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212986292 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96MSN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260093 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972680 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0401410B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260106 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973310 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260161 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974635 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260171 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975395 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260541 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260555 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 12 900 | 645 \$ |
| 211260632 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260570 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260383 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ESU0401712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211260647 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ESU0601716A** | 12 800 | 640 \$ |
| 212977739 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978255 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212979962 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212982393 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80MSU0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212981841 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80MSU1002120A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260250 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969534 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260360 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451716A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260371 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0701716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212969984 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0701716B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260396 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212970879 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260438 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0701716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212971454 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0701716B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260609 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260620 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401712A** | 12 600 | 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211260584 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0601412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260597 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212984178 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212984718 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0801716A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260515 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0261410A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211260450 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260463 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260476 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260326 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95ESU0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212988790 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95MSU0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212989282 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95MSU0601716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986677 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96MSM0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986304 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212986676 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987516 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0801716A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260282 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972690 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401410B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260293 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973030 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401712B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260304 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973320 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601412B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260271 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260314 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973670 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0801716B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260491 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974648 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260413 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975087 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401712B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260503 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975406 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260529 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 213076392 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601716B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260426 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212975794 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260669 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | "OLV098A12** | 12 700 | 635 \$ |
| 211260658 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | "OMV098J12** | 12 700 | 635 \$ |
| 211260679 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | "OMV112K14A" | 12 700 | 635 \$ |
| 211260985 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211261000 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211261130 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211261014 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260824 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ESU0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261169 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ESU0601716A** | 12 600 | 630 \$ |
| 212977751 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212978267 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212979974 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212982405 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80MSU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212981853 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80MSU1002120A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260690 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212969544 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260800 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260811 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0701716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212969994 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0701716B** | 12 000 | 600 \$ |
| 211260837 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0451412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212970891 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260880 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0701716A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212971465 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0701716B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211261054 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261082 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261028 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261041 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212984190 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212984730 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260958 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0261410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260892 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260905 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260920 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260766 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95ESU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212988802 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95MSU0401712A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212989294 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95MSU0601716A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212986689 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96MSM0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212986688 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212987528 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260722 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212972700 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401410B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260732 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212973040 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401712B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260742 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973330 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601412B** | 12 000 | 600 \$ |
| 211260711 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260754 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212973680 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0801716B** | 12 000 | 600 \$ |
| 211260934 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212974661 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401410B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260854 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212975098 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401712B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260947 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212975417 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412B** | 12 000 | 600 \$ |
| 211260973 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260868 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212975807 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716B** | 12 000 | 600 \$ |
| 211261218 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "OLV098A12**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211261200 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "OMV098J12**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211261236 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "OMV112K14A" | 12 500 | 625 \$ |
| 211261441 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261509 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212977763 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212978279 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211261255 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969554 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80VSL0451412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261312 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80VTL0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212970903 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80VTL0451412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261487 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **92ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261465 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **92ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261419 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0261410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261336 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261356 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212986316 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211261273 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212972710 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261292 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973340 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261380 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212974674 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211261400 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975428 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211262009 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262035 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262170 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211262061 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261752 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80ESU0401712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 212977775 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212978293 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212979986 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212982417 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MSU0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212981865 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MSU1002120A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211261531 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261713 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211261731 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0701716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212970004 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0701716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261773 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211261836 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212971476 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211262128 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262149 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262084 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262106 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212984202 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212984742 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0801716A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261962 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0261410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211261853 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261876 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261903 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261658 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95ESU0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212988814 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95MSU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212989306 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95MSU0601716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212986701 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96MSM0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986328 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986700 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987540 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211261584 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212972720 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211261602 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973050 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401712B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261620 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973350 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261566 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261638 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212973690 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0801716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261926 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212974687 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261800 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975109 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261942 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975439 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261988 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261821 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212975820 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211262209 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | "OLV098A12**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211262192 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | "OMV098J12**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211262228 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | "OMV112K14A" | 12 600 | 630 \$ |
| 211262433 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262500 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212977787 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80MS(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978305 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262245 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80VSL0451412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212969564 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80VSL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262300 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80VTL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212970915 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80VTL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262478 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **92ESN0401410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262456 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **92ESN0601412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262411 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **95ESN0261410A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211262324 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **95ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262346 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **95ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212986340 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96MSN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262263 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972730 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VSN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262280 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973360 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VSN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262370 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212974700 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262390 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975450 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262711 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262779 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212977799 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80MS(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978317 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262522 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969574 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VSL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262578 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VTL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212970927 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VTL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262758 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0401410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262735 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0601412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262689 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0261410A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211262603 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262625 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212986352 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262541 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972740 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262558 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973370 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262649 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974713 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262669 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975461 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263307 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211263332 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 12 900 | 645 \$ |
| 211263497 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263357 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211263042 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0401712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211263522 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0601716A** | 12 800 | 640 \$ |
| 212977811 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978329 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212979998 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212982429 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212981877 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU1002120A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262802 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969584 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211262983 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451716A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263001 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0701716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212970014 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0701716B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263064 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212970939 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263134 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0701716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212971487 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0701716B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263451 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211263474 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401712A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211263382 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0601412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211263405 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263428 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0801716A** | 12 900 | 645 \$ |
| 212984214 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212984754 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0801716A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263261 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0261410A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211263149 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263172 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211263194 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262927 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263021 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0601716A** | 12 900 | 645 \$ |
| 212988826 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212989318 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0601716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986713 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSM0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212986364 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212986712 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212987552 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0801716A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262856 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972750 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262873 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973060 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401712B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262891 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973380 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262838 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262908 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973700 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0801716B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263219 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974726 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263092 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212975120 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263240 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975472 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263286 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601714A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263113 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212975833 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263561 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OLV098A12**" | 12 700 | 635 \$ |
| 211263543 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OMV098J12**" | 12 800 | 640 \$ |
| 211263580 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OMV112K14A" | 12 800 | 640 \$ |
| 211263793 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263863 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212977823 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212978341 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263598 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969594 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VSL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263656 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VTL0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212970951 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VTL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263839 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263818 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263770 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0261410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263681 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263704 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212986376 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211263617 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212972760 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263635 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973390 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263729 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212974739 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263750 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975483 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264481 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211264506 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211264642 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211264529 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211264097 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0401712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211264666 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0601716A** | 12 700 | 635 \$ |
| 212977835 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212978353 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212980010 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212982441 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212981889 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU1002120A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211263885 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969604 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264059 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211264077 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212970024 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264119 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212970963 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264225 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212971498 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211264597 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211264619 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211264553 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211264576 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212984226 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212984766 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211264436 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0261410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211264255 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211264289 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264333 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211264012 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESU0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212988838 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212989330 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0601716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212986725 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSM0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986388 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986724 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987564 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263941 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972770 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263958 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973070 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401712B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263976 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973400 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263922 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263994 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212973710 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264394 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974752 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264153 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975131 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401712B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264416 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975494 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264461 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211264186 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212975846 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264704 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OLV098A12**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211264686 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OMV098J12**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211264722 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OMV112K14A" | 12 600 | 630 \$ |
| 211264772 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | FEM4P18**AL | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264794 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | FEM4P24**AL | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264818 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | FEM4X18**BL | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264848 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | FEM4X24**CL | | 12 100 | 605 \$ |
| 211264748 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | FJMA4*18L*A* | | 12 700 | 635 \$ |
| 211257342 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | FJMA4*24L*B* | | 12 800 | 640 \$ |
| 211264980 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | FM(C,U)4Z18**AL* | | 12 500 | 625 \$ |
| 211265002 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | FM(C,U)4Z24**AL* | | 12 500 | 625 \$ |
| 211265023 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | FM(C,U)4Z30**AL* | | 12 400 | 620 \$ |
| 211719734 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | FMA4P18**AL* | | 12 700 | 635 \$ |
| 211264936 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | FMA4X18**AL* | | 12 400 | 620 \$ |
| 211264958 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | FMA4X24**AL* | | 12 400 | 620 \$ |
| 211265045 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | FVM4X24***L | | 12 400 | 620 \$ |
| 211264871 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | FXM4X18**AL | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264892 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | FXM4X24**AL | | 12 400 | 620 \$ |
| 211264915 | SMART COMFORT | DLCURAH18ABK | FXM4X30**AL | | 12 400 | 620 \$ |
| 209852122 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | DLFUAH24XAK | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212977343 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969614 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **80VSL0451412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212970975 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **80VTL0451412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212985992 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96MSN0401410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212972780 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96VSN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973410 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96VSN0601412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974765 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975505 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412B** | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212977355 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212978828 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212979530 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212981937 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212981373 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MSU1002120A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212969624 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212970034 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80VSL0701716B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212970987 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80VTL0451412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971509 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80VTL0701716B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983746 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601714A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212984262 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **92MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988430 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **95MSU0401712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212988850 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **95MSU0601716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986401 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96MSM0401712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986004 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986400 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212987096 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96MSN0801716A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212972790 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973080 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401712B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973420 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973720 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VSN0801716B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212974778 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975142 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401712B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975516 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975859 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212977367 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212978840 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212979542 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212981949 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MSU0401712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212981385 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MSU1002120A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212969634 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 212970044 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80VSL0701716B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212970999 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80VTL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 212971520 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80VTL0701716B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212983758 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601714A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212984274 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **92MSN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212988442 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **95MSU0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212988862 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **95MSU0601716A** | 19 600 | 980 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212986413 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96MSM0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986016 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96MSN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212986412 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96MSN0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212987108 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96MSN0801716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212972800 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401410B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212973090 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401712B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212973430 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601412B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212973730 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974791 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401410B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975153 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401712B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212975527 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212975872 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212977379 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212977883 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212969644 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971011 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212986028 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972810 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973440 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212974804 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975538 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212977391 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212977895 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212978852 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979554 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981961 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981397 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MSU1002120A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969654 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970054 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80VSL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212971023 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971531 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983770 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984286 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988454 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **95MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988874 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986425 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96MSM0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986040 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986424 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212987120 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972820 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973100 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973450 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973740 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974817 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975164 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975549 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975885 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212977907 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978864 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979566 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981973 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981409 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MSU1002120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212969664 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970064 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971035 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971542 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212983782 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984298 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988466 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **95MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988886 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986437 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96MSM0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986052 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986436 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987132 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972830 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973110 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973460 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973750 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974830 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401410B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975175 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975560 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975898 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978876 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979578 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212980374 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212980775 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 19 800 | 990 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212981985 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212982513 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MSU0601716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212981421 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MSU1002120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970074 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212970514 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212971553 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212972096 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212972371 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983794 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984310 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212985140 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **92MSN1002120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212988478 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **95MSU0401712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988898 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212989402 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **95MSU0802120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 213075735 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002120A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986449 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96MSM0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987649 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96MSM0802120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986448 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987144 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212987648 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96MSN0802120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973120 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973760 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974070 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974290 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212975186 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975911 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212976356 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212976633 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212976956 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212977919 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212978888 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212979590 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212981997 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MSU0401712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212981433 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MSU1002120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212969674 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212970084 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971047 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212971564 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716B** | 19 700 | 985 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212983806 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601714A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212984322 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **92MSN0801716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212988490 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **95MSU0401712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988910 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **95MSU0601716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212986461 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96MSM0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986064 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96MSN0401410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212986460 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987156 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212972840 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401410B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212973130 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973470 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601412B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212973770 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974843 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VTN0401410B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975197 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975571 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601412B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975924 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978900 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212979602 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212980385 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212980787 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212982009 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MSU0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212982525 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MSU0601716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212981445 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MSU1002120A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212970094 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 212970524 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971575 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212972107 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212972383 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212983818 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **92MSN0601714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212984334 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **92MSN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212985152 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **92MSN1002120A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212988502 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **95MSU0401712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212988922 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **95MSU0601716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212989414 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **95MSU0802120A** | 19 400 | 970 \$ |
| 213075750 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002120A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212986473 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96MSM0401712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212987661 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96MSM0802120A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986472 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96MSN0401712A** | 19 600 | 980 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212987168 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96MSN0801716A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212987660 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96MSN0802120A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212973140 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VSN0401712B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212973780 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212974080 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212974300 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212975208 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VTN0401712B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975937 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212976371 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212976646 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120B** | 19 400 | 970 \$ |
| 212976966 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212977931 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969684 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80VSL0451412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212971059 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80VTL0451412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986076 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0401410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212972850 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973480 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0601412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212974856 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975582 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212977943 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212978912 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212979614 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212982021 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212981457 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU1002120A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212969694 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212970104 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0701716B** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 212971071 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0451412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212971586 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0701716B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983830 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601714A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212984346 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0801716A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212988514 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0401712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212988934 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0601716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986485 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSM0401712A** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 212986088 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986484 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401712A** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 212987180 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0801716A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212972860 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973150 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401712B** | 20 200 | 1 010 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212973490 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973790 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0801716B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212974869 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975219 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975593 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975950 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212977955 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212969704 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971083 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212986100 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972870 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973500 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212974882 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975604 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212977967 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212978924 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979626 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212982033 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981469 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU1002120A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969714 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970114 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212971095 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971597 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212983842 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984358 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988526 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988946 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986497 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSM0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986112 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986496 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987192 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972880 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973160 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973510 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973800 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974895 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975230 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975615 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212975963 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978948 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979650 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212980396 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212980799 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212982057 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212982537 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0601716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212981493 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU1002120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970134 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212970534 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0902120B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212971619 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972118 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0902120B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212972395 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983866 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984382 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212985164 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN1002120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212988550 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988970 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212989426 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0802120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 213075765 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002120A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986521 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSM0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987673 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSM0802120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986520 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987216 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987672 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0802120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973180 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973820 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974090 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974310 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212975252 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975989 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212976384 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212976659 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212976976 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212977979 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212978936 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979638 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212982045 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212981481 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU1002120A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969724 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970124 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212971107 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971608 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212983854 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984370 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988538 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988958 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986509 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSM0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986124 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986508 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987204 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972890 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973170 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973520 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973810 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974908 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975241 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975626 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975976 | SMART COMFORT | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 209852125 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | DLFUAAH24XAK | | 19 200 | 960 \$ |
| 211240327 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211240361 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212977571 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212978087 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240234 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80VSL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212969734 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80VSL0451412B** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240262 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80VTL0451412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212971119 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80VTL0451412B** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240350 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **92ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240339 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **92ESN0601412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211240316 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0261410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 211240274 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240285 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0601412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212986136 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96MSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240243 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212972900 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211240252 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212973530 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0601412B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240296 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212974921 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240306 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212975637 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240634 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211240646 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240759 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240658 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240447 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240670 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240505 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ESU0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240771 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ESU0601716A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212977583 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212978099 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212979128 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212979818 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212982249 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MSU0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212981697 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MSU1002120A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240372 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212969744 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451412B** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240475 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240484 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0701716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212970144 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0701716B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240516 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0451412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212971131 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0451412B** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240550 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0701716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212971630 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0701716B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240737 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240748 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240682 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211240693 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240704 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212984034 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212984574 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0801716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240613 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0261410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 211240560 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211240571 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240582 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211240715 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601714A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211240726 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0801716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240436 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESU0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240494 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESU0601716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212988646 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95MSU0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212989138 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95MSU0601716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212986533 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96MSM0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986148 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986532 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212987372 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240399 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212972910 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240408 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212973190 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401712B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240417 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212973540 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601412B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240390 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240426 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212973830 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0801716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240593 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212974934 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240530 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240603 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212975648 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240624 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240540 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212976002 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240790 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | "OLV098A12**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211240781 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | "OMV098J12**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211240799 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | "OMV112K14A" | 19 500 | 975 \$ |
| 211241070 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241082 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211241195 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241094 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241106 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211240941 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ESU0401712A** | 18 600 | 930 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211241207 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212977595 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212978111 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212979140 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212979830 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212982261 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MSU0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212981709 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MSU1002120A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211240808 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212969754 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451412B** | 18 500 | 925 \$ |
| 211240911 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211240920 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0701716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212970154 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0701716B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211240952 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0451412A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212971143 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0451412B** | 18 500 | 925 \$ |
| 211240986 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0701716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212971641 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0701716B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211241173 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241184 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211241118 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0601412A** | 18 500 | 925 \$ |
| 211241129 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0601714A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211241140 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0801716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212984046 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212984586 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0801716A** | 18 500 | 925 \$ |
| 211241007 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241018 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0601412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211240872 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95ESU0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 211240930 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95ESU0601716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212988658 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95MSU0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212989150 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95MSU0601716A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212986545 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96MSM0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212986160 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0401410A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212986544 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212987384 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0801716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211240835 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401410A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212972920 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401410B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211240844 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212973200 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401712B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211240853 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601412A** | 18 600 | 930 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212973550 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601412B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211240826 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211240862 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0801716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212973840 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0801716B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211241029 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401410A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211240966 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 211241039 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212975659 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211241060 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601714A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211240976 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212976015 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211241226 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | "OLV098A12**" | 18 600 | 930 \$ |
| 211241217 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | "OMV098J12**" | 18 600 | 930 \$ |
| 211241235 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | "OMV112K14A" | 19 000 | 950 \$ |
| 211241337 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211241371 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212977607 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978123 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241244 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80VSL0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212969764 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80VSL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241272 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80VTL0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971155 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80VTL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241360 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241349 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **92ESN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241326 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0261410A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211241284 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211241295 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212986172 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241253 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212972930 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241262 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973560 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241306 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241316 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975670 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241644 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241656 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241769 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 200 | 960 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211241668 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241457 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241680 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241515 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241781 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ESU0601716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212977619 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978135 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979152 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979842 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982273 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212981721 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MSU1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241382 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212969774 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241485 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241494 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212970164 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241526 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212971167 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241560 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971652 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241747 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241758 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241692 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241703 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241714 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984058 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984598 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241623 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0261410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241570 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211241581 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241592 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241725 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241736 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211241446 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241504 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988670 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95MSU0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212989162 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986557 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96MSM0401712A** | 19 200 | 960 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212986184 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986556 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212987396 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241409 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212972940 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241418 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973210 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241427 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973570 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241400 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241436 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212973850 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0801716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241603 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241540 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975285 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241613 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975681 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241634 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241550 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212976028 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241800 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | "OLV098A12** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241791 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | "OMV098J12** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241809 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | "OMV112K14" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242080 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242092 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242205 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242104 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241893 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242116 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241951 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ESU0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242217 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ESU0601716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212977631 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978147 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212979164 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979854 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982285 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212981733 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU1002120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241818 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412A** | 18 800 | 940 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212969784 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241921 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241930 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970174 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241962 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971179 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241996 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212971663 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242183 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242194 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242128 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601412A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242139 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242150 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984070 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984610 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0801716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242059 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0261410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242006 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242017 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242028 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242161 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601714A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242172 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241882 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESU0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241940 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988682 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212989174 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986569 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96MSM0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986196 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986568 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212987408 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241845 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212972950 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241854 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212973220 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401712B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241863 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212973580 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241836 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241872 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973860 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211242039 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241976 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212975296 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401712B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242049 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212975692 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242070 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241986 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212976041 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242236 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242227 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | "OMV098J12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242245 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | "OMV112K14A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242556 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242568 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242338 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242580 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242592 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211242604 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211242616 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242441 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242716 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0601716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242705 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979176 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979866 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212980583 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212980991 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212982297 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982705 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0601716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212981745 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242393 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0451716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242402 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970184 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242411 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0702120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242420 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970544 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242495 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212971674 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242454 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212972129 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120B** | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211242546 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212972407 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242694 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242628 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242639 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242650 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0802120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242661 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN1002120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212984082 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984622 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0801716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212985344 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242505 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242672 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0601714A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242683 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242474 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0802120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242327 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242430 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988694 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212989186 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212989606 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 213076099 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986581 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96MSM0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212987805 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96MSM0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986580 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212987420 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0801716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212987804 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242308 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973230 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0401712B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242281 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242317 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973870 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242290 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212974100 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242299 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212974320 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242464 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975307 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0401712B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242516 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242485 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212976054 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242526 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212976397 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242536 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212976672 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242348 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212976986 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242735 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242753 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "OLV112A16A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242726 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "OMV098J12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242744 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "OMV112K14A" | 19 100 | 955 \$ |
| 211243024 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211243036 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243149 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243048 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242837 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211243060 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242895 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ESU0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243161 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ESU0601716A" | 19 100 | 955 \$ |
| 212977643 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212978159 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212979188 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212979878 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212982309 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212981757 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU1002120A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242762 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212969794 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211242865 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242874 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212970194 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242906 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212971191 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211242940 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212971685 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243127 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211243138 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243072 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211243083 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211243094 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0801716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212984094 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212984634 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0801716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242950 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401410A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242961 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211242972 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211243105 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211242826 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESU0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211242884 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESU0601716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212988706 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95MSU0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212989198 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95MSU0601716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212986593 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96MSM0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212986208 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0401410A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212986592 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212987432 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0801716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242789 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212972960 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401410B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242798 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973240 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401712B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242807 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212973590 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601412B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242780 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601714A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242816 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212973880 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242983 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0401410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242920 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212975318 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0401712B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242993 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212975703 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601412B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243014 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242930 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212976067 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211243180 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **OLV098A12** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243171 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **OMV098J12** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243189 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **OMV112K14A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211243500 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243512 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243524 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 18 700 | 935 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211243536 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243385 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0401712A** | 18 500 | 925 \$ |
| 211243649 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0802120A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212979200 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212979890 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212980594 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212981003 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212982321 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212982717 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0601716A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212981769 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU1002120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 211243337 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0451716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243346 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212970204 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716B** | 18 400 | 920 \$ |
| 211243364 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212970554 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243439 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212971696 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243398 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212972140 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243490 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212972419 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243638 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243572 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0601714A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243583 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0801716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212984106 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0601714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212984646 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0801716A** | 18 400 | 920 \$ |
| 212985356 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN1002120A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243271 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0401712A** | 18 500 | 925 \$ |
| 211243374 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0601716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212988718 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212989210 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0601716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212989618 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0802120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 213076111 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002120A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212986605 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96MSM0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212987817 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96MSM0802120A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212986604 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212987444 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212987816 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0802120A** | 18 700 | 935 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211243252 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0401712A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212973250 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0401712B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243225 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0601714A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243261 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212973890 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243234 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212974110 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211243243 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212974330 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243408 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0401712A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212975329 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0401712B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243460 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0601714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243429 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212976080 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243470 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120A** | 18 400 | 920 \$ |
| 212976411 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211243480 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212976685 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211243292 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122A** | 18 400 | 920 \$ |
| 212976996 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211243679 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | "OLV098A12**" | 18 400 | 920 \$ |
| 211243670 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | "OMV098J12**" | 18 500 | 925 \$ |
| 211243688 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | "OMV112K14A" | 18 900 | 945 \$ |
| 211243799 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211243833 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212977655 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80MS(N,L)0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212978171 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211243706 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VSL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212969804 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VSL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243734 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VTL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212971203 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VTL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243822 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211243811 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0601412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211243788 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0261410A** | 19 900 | 995 \$ |
| 211243746 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0401410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 211243757 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0601412A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212986220 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243715 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212972970 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243724 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212973600 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0601412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243768 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243778 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212975714 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244106 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211244118 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244231 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244130 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243919 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244142 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243977 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211244243 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0601716A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212977667 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212978183 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212979212 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212979902 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212982333 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212981781 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU1002120A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243844 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212969814 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243947 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243956 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212970214 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0701716B** | 19 600 | 980 \$ |
| 211243988 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212971215 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244022 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212971707 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0701716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244209 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244220 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244154 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0601412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211244165 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0601714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244176 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212984118 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212984658 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244085 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0261410A** | 19 900 | 995 \$ |
| 211244032 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401410A** | 19 800 | 990 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211244043 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244054 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601412A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244187 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601714A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244198 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 211243908 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211243966 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0601716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212988730 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212989222 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0601716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212986617 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSM0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212986232 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986616 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212987456 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243871 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212972980 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243880 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212973260 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401712B** | 19 600 | 980 \$ |
| 211243889 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212973610 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243862 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243898 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212973900 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0801716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244065 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244002 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975340 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712B** | 19 600 | 980 \$ |
| 211244075 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212975725 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244096 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244012 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212976093 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244262 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OLV098A12**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211244253 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OMV098J12**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211244271 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OMV112K14A" | 19 700 | 985 \$ |
| 211244373 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211244407 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212977679 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0451412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212978195 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244280 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VSL0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212969824 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VSL0451412B** | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211244308 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VTL0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971227 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VTL0451412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244396 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244385 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244362 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0261410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244320 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244331 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212986244 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244289 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212972990 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244298 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973620 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0601412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244342 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244352 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975736 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244680 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211244692 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244805 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244704 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244493 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244716 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244551 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244817 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0601716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212977691 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978207 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212979224 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979914 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982345 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212981793 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU1002120A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244418 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212969834 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244521 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244530 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970224 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244562 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971239 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244596 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971718 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211244783 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244794 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244728 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244739 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244750 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984130 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984670 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244659 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0261410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244606 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244617 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244628 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244761 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244772 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244482 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244540 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988742 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212989234 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986629 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSM0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986256 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986628 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212987468 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244445 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973000 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244454 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973270 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244463 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973630 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244436 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244472 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973910 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244639 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244576 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975351 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244649 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975747 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244670 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244586 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212976106 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211244836 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211244827 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OMV098J12**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211244845 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OMV112K14A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245592 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0451712A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245604 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0701712A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245374 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0701716A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211245616 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0702116A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245628 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0901714A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245640 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0902120A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211245652 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)1102120A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211245477 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0401712A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211245752 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0601716A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211245741 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0802120A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212979248 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701716A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212979938 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0901714A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212980605 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902120A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212981015 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)1102120A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212982369 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0401712A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212982729 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0601716A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212981817 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU1002120A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245429 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0451716A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245438 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212970244 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245447 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0702120A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211245456 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0902120A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212970564 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0902120B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245531 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212971740 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245490 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0902120A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212972151 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0902120B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245582 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212972431 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122B**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245730 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0401712A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245664 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0601714A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245675 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0801716A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245686 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0802120A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211245697 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN1002120A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 212984154 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0601714A**" | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212984694 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212985368 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245541 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245708 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245719 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211245510 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0802120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211245363 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211245466 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988766 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212989258 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212989630 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 213076123 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002120A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986653 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSM0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212987829 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSM0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986652 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212987492 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212987828 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245344 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973290 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245317 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245353 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973930 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245326 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212974120 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245335 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211245500 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975373 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245552 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245521 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212976132 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245562 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212976425 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245572 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212976698 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245384 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212977006 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245771 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211245789 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "OLV112A16A" | 19 300 | 965 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211245762 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "OMV098J12**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211245780 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "OMV112K14A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245116 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0451412A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211245128 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0451712A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245241 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0701412A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245140 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0701712A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211244929 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0701716A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211245152 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0901714A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211244987 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0401712A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211245253 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0601716A" | 19 300 | 965 \$ |
| 212977703 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0451412A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212978219 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701412A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212979236 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701716A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212979926 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0901714A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212982357 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU0401712A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212981805 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU1002120A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211244854 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451412A**" | 18 900 | 945 \$ |
| 212969844 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451412B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244957 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451716A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211244966 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212970234 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244998 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212971251 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245032 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212971729 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245219 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0401410A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211245230 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0401712A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245164 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0601412A**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211245175 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0601714A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245186 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0801716A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212984142 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601714A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212984682 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0801716A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245095 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0261410A**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211245042 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0401410A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 211245053 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0401712A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211245064 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601412A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211245197 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601714A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211245208 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0801716A**" | 19 500 | 975 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211244918 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*95ESU0401712A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211244976 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*95ESU0601716A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212988754 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*95MSU0401712A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 212989246 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*95MSU0601716A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212986641 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*96MSM0401712A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212986268 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*96MSN0401410A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 212986640 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*96MSN0401712A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212987480 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*96MSN0801716A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211244881 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*96VSN0401410A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212973010 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*96VSN0401410B**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211244890 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*96VSN0401712A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212973280 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*96VSN0401712B**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211244899 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*96VSN0601412A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212973640 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*96VSN0601412B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244872 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*96VSN0601714A**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211244908 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*96VSN0801716A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212973920 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*96VSN0801716B**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211245075 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*96VTN0401410A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211245012 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*96VTN0401712A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212975362 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*96VTN0401712B**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245085 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*96VTN0601412A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212975758 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*96VTN0601412B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245106 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*96VTN0601714A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211245022 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*96VTN0801716A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212976119 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*96VTN0801716B**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211245272 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211245263 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "OMV098J12**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211245281 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "OMV112K14A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245800 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | FEM4P30**AL | | 19 100 | 955 \$ |
| 211245812 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | FEM4X24**CL | | 19 000 | 950 \$ |
| 211245824 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | FEM4X30**BL | | 19 100 | 955 \$ |
| 211239229 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | FJMA4*24L*B* | | 19 200 | 960 \$ |
| 211245923 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | FM(C,U)4X30**AL* | | 19 900 | 995 \$ |
| 211245934 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | FM(C,U)4X36**AL* | | 19 900 | 995 \$ |
| 211245945 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | FM(C,U)4Z24**AL* | | 19 500 | 975 \$ |
| 211245956 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | FM(C,U)4Z30**AL* | | 19 300 | 965 \$ |
| 211245967 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | FM(C,U)4Z36**AL* | | 19 300 | 965 \$ |
| 211245868 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | FMA4P24**AL* | | 19 900 | 995 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211245879 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | FMA4P30**AL* | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 211245890 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | FMA4X24**AL* | | 19 600 | 980 \$ |
| 211245901 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | FMA4X30**AL* | | 19 600 | 980 \$ |
| 211245912 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | FMA4X36**AL* | | 19 600 | 980 \$ |
| 211245978 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | FVM4X24***L | | 19 000 | 950 \$ |
| 211245988 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | FVM4X36***L | | 19 000 | 950 \$ |
| 211245835 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | FXM4X24**AL | | 19 100 | 955 \$ |
| 211245846 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | FXM4X30**AL | | 19 100 | 955 \$ |
| 211245857 | SMART COMFORT | DLCURAH24ABK | FXM4X36**AL | | 18 500 | 925 \$ |
| 209852129 | SMART COMFORT | DLCURAH30AAK | DLFUAH30XAK | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212982825 | SMART COMFORT | DLCURAH30AAK | EA*4X43L21A* | **80MSU0802120A** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212985128 | SMART COMFORT | DLCURAH30AAK | EA*4X43L21A* | **92MSN1002120A** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212974340 | SMART COMFORT | DLCURAH30AAK | EA*4X43L21A* | **96VSN1002120B** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211606857 | SMART COMFORT | DLCURAH30AAK | FJMA4*30L*B* | | 22 800 | 1 140 \$ |
| 209852132 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | DLFUAH30XAK | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211712057 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221681 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221713 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221721 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978984 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981553 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221729 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971751 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221745 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712045 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **95ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988994 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987228 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221793 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221801 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221809 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221817 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221825 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221849 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221857 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977511 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978015 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978996 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979686 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212982117 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981565 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212969874 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712081 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221841 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970264 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221865 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971287 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221873 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971762 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221881 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221889 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221897 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983902 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984442 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712070 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **95ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221913 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **95ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988562 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989006 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987240 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221905 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212973950 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976158 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712091 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | "OMV098J12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221953 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221961 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221969 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221977 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221985 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221993 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222003 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222054 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222064 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222073 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712114 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979008 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979698 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980506 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212980907 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982129 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982621 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982933 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981577 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222013 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0451716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222022 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970274 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222032 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0702120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222043 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970574 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222082 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971773 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222091 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972162 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222099 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972443 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222125 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222133 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222143 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222153 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983914 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984454 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985260 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222161 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0601714A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222169 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222201 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222209 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712102 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988574 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989018 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989522 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076015 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987721 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96MSM0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987252 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987720 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988032 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222177 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212973960 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222185 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974130 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222193 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974350 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976171 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222217 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976439 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222225 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976711 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222233 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977016 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222241 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | "OLV098A12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222249 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | "OMV098J12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222265 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222273 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222281 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222305 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222313 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977523 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978027 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979020 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979710 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982141 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981589 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222289 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212969884 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222297 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712125 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970284 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222321 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971299 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222329 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212971784 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222337 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0601412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222345 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222353 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983926 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212984466 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222361 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222377 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **95ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222385 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **95ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988586 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **95MSU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989030 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **95MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987264 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222369 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212973970 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222393 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976184 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222401 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | "OMV098J12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712172 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222441 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222449 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222457 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222465 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222473 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222481 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222489 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222529 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222537 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222545 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712148 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979032 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979722 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980517 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980919 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982153 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982633 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982945 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212981601 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222497 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0451716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222505 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212970294 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222513 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0702120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222521 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212970584 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120B** | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211222553 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212971795 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222561 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972173 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222569 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972455 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222593 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222601 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222609 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222617 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212983938 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212984478 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212985272 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222625 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222633 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712160 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222673 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222681 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712136 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988598 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989042 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989534 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 213076027 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212987733 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96MSM0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212987276 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212987732 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212988044 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222641 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222649 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212973980 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222657 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212974140 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222665 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212974360 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222689 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976197 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222697 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212976453 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120B** | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211222705 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976724 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222713 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212977026 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222721 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | "OLV098A12** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222729 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | "OMV098J12** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712442 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712237 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712455 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712468 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712481 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712494 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712507 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712336 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712592 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712580 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712324 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979044 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979734 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980528 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980931 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982165 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982645 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982957 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981613 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712259 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0451716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712269 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970304 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712279 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0702120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712289 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970594 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712386 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971806 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712351 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972184 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712431 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL1102122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972467 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL1102122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712520 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211712532 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712544 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712556 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983950 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984490 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985284 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712568 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN0601714A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712362 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712374 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712225 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712312 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712300 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988610 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212989054 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989546 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076039 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987745 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96MSM0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987288 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987744 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988056 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712184 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712214 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212973990 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712194 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974150 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0802120B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712204 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974370 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712398 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976210 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712409 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976467 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0802120B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712420 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976737 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712249 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002122A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212977036 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712613 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | "OLV098A12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712603 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | "OMV098J12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712812 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211712825 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712838 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712851 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712864 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712877 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1102420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712890 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712939 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1552420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712950 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ESU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712717 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980539 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980943 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982657 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982969 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MSU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712664 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0702120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712674 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970604 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712684 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712694 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL1102422A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712729 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972195 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712801 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL1102122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972479 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL1102122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712903 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712915 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712927 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN1202420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985296 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712743 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712755 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712705 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **95ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989558 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **95MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076051 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **95MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987757 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96MSM0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987756 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988068 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988338 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1202422A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712623 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974160 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN0802120B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712633 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212974380 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712643 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1202422A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974530 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1202422B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712779 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976481 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN0802120B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712790 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976750 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712654 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002122A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212977046 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712768 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1202422A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977248 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1202422B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712961 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | "OLV154F20A" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712971 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | "OMV154L20A" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713239 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713252 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713034 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713265 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713278 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713291 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713304 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713317 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713133 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713402 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713390 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713121 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979056 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979746 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980550 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980955 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982177 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982669 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982981 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212981625 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713056 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0451716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713066 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212970314 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0701716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713076 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0702120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713086 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212970614 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0902120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713183 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212971817 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0701716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713148 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972206 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0902120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713228 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL1102122A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972491 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL1102122B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713330 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0601714A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211713342 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713354 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713366 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212983962 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212984502 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212985308 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713378 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713159 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713171 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713022 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713109 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713097 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988622 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989066 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989570 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 213076063 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987769 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96MSM0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212987300 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987768 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212988080 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712981 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713011 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212974000 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0801716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712991 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0802120A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212974170 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0802120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713001 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212974390 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN1002120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713195 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976223 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0801716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713206 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0802120A** | 23 000 | 1 150 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212976495 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0802120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713217 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976763 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713046 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002122A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212977056 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002122B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713423 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | "OLV098A12**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713413 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | "OMV098J12**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212978039 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713520 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713467 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713582 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0601716A" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978051 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979068 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979758 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981637 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212969904 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970324 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713479 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971323 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713496 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971828 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713533 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713557 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989078 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987312 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713446 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974010 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976236 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713922 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713935 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713948 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713961 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713827 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714034 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0601716A" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714022 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0802120A" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979092 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979782 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980561 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212980967 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982681 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982993 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981661 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970344 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713806 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0702120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970624 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713865 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971850 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972217 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713898 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713986 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713998 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714010 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212984538 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985320 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713853 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989102 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989582 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076075 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987336 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988092 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713775 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974030 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974180 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713765 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974400 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976262 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976508 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976776 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713786 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977066 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713682 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713627 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713744 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978063 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979080 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979770 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212981649 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212969914 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970334 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713640 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971335 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713657 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971839 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713695 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713719 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989090 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987324 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713604 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974020 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976249 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714529 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714348 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714542 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714555 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714568 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714581 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714594 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714447 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714667 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714655 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714435 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979116 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979806 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980572 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980979 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982237 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982693 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983005 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981685 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714370 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0451716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714380 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970364 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714390 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0702120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714400 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212970634 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714485 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971872 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714462 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972228 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714518 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL1102122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972515 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL1102122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714607 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714619 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714631 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714643 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984022 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984562 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985332 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714473 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714336 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714423 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714411 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989126 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989594 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076087 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987793 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSM0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987360 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987792 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988104 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714325 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974050 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714305 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974190 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714315 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974410 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976288 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714496 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976521 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714507 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976789 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714360 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977076 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002122B** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211714678 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "OMV098J12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714174 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "*80ES(N,L)0451412A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714261 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "*80ES(N,L)0701412A**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211714187 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "*80ES(N,L)0701712A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714078 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "*80ES(N,L)0701716A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714200 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "*80ES(N,L)0901714A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714122 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "*80ESU0401712A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714274 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "*80ESU0601716A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977559 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "*80MS(N,L)0451412A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978075 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "*80MS(N,L)0701412A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979104 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "*80MS(N,L)0701716A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979794 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "*80MS(N,L)0901714A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982225 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "*80MSU0401712A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981673 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "*80MSU1002120A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714045 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "*80VSL0451412A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212969924 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "*80VSL0451412B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714089 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "*80VSL0451716A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714099 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "*80VSL0701716A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970354 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "*80VSL0701716B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714134 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "*80VTL0451412A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971347 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "*80VTL0451412B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714151 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "*80VTL0701716A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971861 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "*80VTL0701716B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714213 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "*92ESN0601412A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714225 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "*92ESN0601714A**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211714237 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "*92ESN0801716A**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212984010 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "*92MSN0601714A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984550 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "*92MSN0801716A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714249 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "*95ESN0601714A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714066 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "*95ESU0401712A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714110 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "*95ESU0601716A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988634 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "*95MSU0401712A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989114 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "*95MSU0601716A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987348 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "*96MSN0801716A**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212973650 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "*96VSN0601412B**" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714055 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "*96VSN0801716A**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974040 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "*96VSN0801716B**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212975769 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "*96VTN0601412B**" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211714163 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VTN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976275 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714295 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "OLV098A12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714285 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "OMV098J12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211709692 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | FJMA4*30L*B* | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714692 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | FJMA4*36L*B* | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222745 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | FM(C,U)4Z30**AL* | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222753 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | FM(C,U)4Z36**AL* | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222761 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | FMA4X30**AL* | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211222769 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | FMA4X36**AL* | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211222785 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | FVM4X24***L | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222777 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | FVM4X36***L | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211274903 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | FVM4X48***L | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211222793 | SMART COMFORT | DLCURAH30ABK | FXM4X36**AL | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 209852130 | SMART COMFORT | DLCURAH36AAK | DLFUAAH36XAK | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 209852131 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | DLFUAAH36XAK | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212382966 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212382979 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383066 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382992 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382882 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383005 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383079 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ESU0601716A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077824 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077873 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078042 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078264 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078958 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078826 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382851 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212969934 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212382893 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382903 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970374 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382926 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076416 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212382943 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076472 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212383018 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383030 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383042 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079382 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079516 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383054 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382914 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **95ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080509 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080653 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080000 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076893 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601412B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382861 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382871 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076933 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077296 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601412B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382955 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077341 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383100 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | "OLV098A12**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383090 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | "OMV098J12**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226267 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226279 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383151 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383284 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383297 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383310 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383323 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226291 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383384 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383372 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226312 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078054 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078276 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078495 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078612 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078970 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079090 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079210 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078838 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211226302 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0451716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383184 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970384 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383194 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0702120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383204 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970644 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383250 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076483 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383227 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076637 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383273 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076736 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226334 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383336 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383348 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383360 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226344 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079394 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079528 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079738 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226354 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226365 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383238 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226376 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226386 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226396 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383173 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0802120A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212383215 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383162 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080521 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080665 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080785 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075883 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080145 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96MSM0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080012 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080144 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080276 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383110 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212383140 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076943 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383120 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077043 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383130 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077143 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383262 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077354 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226407 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077483 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226417 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077594 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226426 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077709 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226435 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "OLV098A12**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226444 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "OLV112A16A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226453 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "OMV098J12**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226462 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "OMV112K14A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226490 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226502 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226514 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226526 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226537 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383396 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ESU0601716A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077837 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077885 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078066 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078288 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078982 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078850 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226548 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212969944 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226557 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226566 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970394 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226587 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076428 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226599 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213076494 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*80VTL0701716B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226620 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*92ESN0601412A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226631 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*92ESN0601714A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226642 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*92ESN0801716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079406 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*92MSN0601714A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079540 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*92MSN0801716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226664 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*95ESN0601714A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226702 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*95ESU0601716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080533 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*95MSU0401712A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080677 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*95MSU0601716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080024 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*96MSN0801716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226674 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*96VSN0601412A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076903 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*96VSN0601412B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226683 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*96VSN0601714A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226692 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*96VSN0801716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076953 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*96VSN0801716B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077307 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*96VTN0601412B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226713 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*96VTN0601714A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077367 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*96VTN0801716B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226722 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*OLV098A12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226731 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*OMV098J12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226740 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "*OMV112K14A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226798 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ES(N,L)0701712A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383408 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ES(N,L)0701716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226810 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ES(N,L)0702116A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226822 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ES(N,L)0901714A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226834 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ES(N,L)0902116A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211226846 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ES(N,L)0902120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226858 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ES(N,L)1102120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226906 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ESU0401712A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226917 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ESU0601716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226928 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ESU0802120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226939 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80ESU1002120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078078 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80MS(N,L)0701716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078300 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80MS(N,L)0901714A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078506 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80MS(N,L)0902120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078624 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80MS(N,L)1102120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078994 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "*80MSU0401712A**" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213079102 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079222 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078862 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226869 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0451716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226878 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970404 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226887 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0702120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211226896 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212970654 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226950 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076505 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212383432 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076648 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226962 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076748 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226999 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227010 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227021 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383443 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227031 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079420 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079552 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079750 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227041 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227063 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227074 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227084 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383420 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227139 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227150 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227160 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080545 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080689 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080797 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213075895 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080157 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96MSM0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080036 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080156 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213080288 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227102 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227111 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076963 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227120 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077053 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227129 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077153 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227180 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077380 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227190 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077494 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227200 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077607 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227209 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077719 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227218 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "OLV098A12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227227 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "OLV112A16A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227236 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "OMV098J12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227245 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "OMV112K14A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227291 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227303 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227315 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227326 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227338 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227350 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227362 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227374 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227433 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU0601716A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227444 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU0802120A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227455 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078090 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078312 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078517 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078636 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079006 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079114 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079234 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213078874 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227385 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0451716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227394 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970414 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227403 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0702120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227412 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970664 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227466 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076516 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227478 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076659 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227488 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL1102122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076760 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL1102122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227516 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227527 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227538 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227549 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227559 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079432 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079564 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079762 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227569 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227580 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227590 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227636 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227647 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227658 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227668 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080557 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080701 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080809 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075907 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080169 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96MSM0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080048 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080168 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080300 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227599 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227608 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213076973 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227617 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077063 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227626 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077163 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227678 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227688 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077393 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227698 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077505 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227708 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077620 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227717 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077729 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227726 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | "OLV098A12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383454 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | "OLV112A16A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227735 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | "OMV098J12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227744 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | "OMV112K14A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227772 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227784 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227796 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227808 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227820 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227832 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1102420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227844 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227856 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1552420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227902 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ESU0802120A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227913 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078528 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078648 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079126 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079246 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227865 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0702120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227874 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970674 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227883 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227892 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL1102422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227924 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213076670 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227934 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL1102122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076772 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL1102122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227964 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227975 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227985 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227995 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN1202420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079774 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228006 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228017 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228027 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228037 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN1202422A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228048 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN1402422A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228086 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228097 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228107 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESU1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080821 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075919 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080181 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96MSM0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080180 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96MSM0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080312 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080465 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1202422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228058 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077073 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228067 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077173 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228076 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1202422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077243 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1202422B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228117 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077516 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228127 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077633 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228136 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077739 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228146 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1202422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077801 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1202422B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228155 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | "OLV112A16A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228164 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | "OLV154F20A" | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211228173 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | "OMV154L20A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228219 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80ES(N,L)0451712A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228231 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80ES(N,L)0701712A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383465 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80ES(N,L)0701716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228243 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80ES(N,L)0702116A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228255 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80ES(N,L)0901714A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228267 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80ES(N,L)0902116A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228279 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80ES(N,L)0902120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228291 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80ES(N,L)1102120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228339 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80ESU0401712A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228350 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80ESU0601716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228361 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80ESU0802120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228372 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80ESU1002120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078102 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80MS(N,L)0701716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078324 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80MS(N,L)0901714A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078539 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80MS(N,L)0902120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078660 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80MS(N,L)1102120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079018 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80MSU0401712A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079138 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80MSU0601716A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079258 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80MSU0802120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078886 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80MSU1002120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228302 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80VSL0451716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228311 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80VSL0701716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970424 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80VSL0701716B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228320 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80VSL0702120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228329 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80VSL0902120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212970684 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80VSL0902120B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228383 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80VTL0701716A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076527 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80VTL0701716B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228395 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80VTL0902120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076681 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80VTL0902120B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228405 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80VTL1102122A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076784 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*80VTL1102122B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228442 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*92ESN0601714A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212383477 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*92ESN0801716A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228453 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*92ESN0802120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228464 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*92ESN1002120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228474 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "*92ESN1002122A**" | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213079444 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079576 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079786 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228484 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228506 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228517 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228527 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228582 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228593 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228604 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228614 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080569 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080713 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080833 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213075931 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080193 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96MSM0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080060 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080192 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080324 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228545 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228554 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076983 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228563 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077083 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228572 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077183 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228634 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077406 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228644 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077527 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228654 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077646 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228663 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077749 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002122B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228672 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "OLV098A12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228681 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "OLV112A16A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228690 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "OMV098J12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228699 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "OMV112K14A" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211228745 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228757 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212383489 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228769 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211228781 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228793 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228805 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228817 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228865 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228876 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228887 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228898 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212978972 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212979662 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212980484 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078672 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212982093 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0401712A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 213079150 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079270 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212981541 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228828 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0451716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228837 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0701716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212970434 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0701716B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228846 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0702120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228855 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0902120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212970694 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0902120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228909 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0701716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212971883 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0701716B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228921 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0902120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212972239 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0902120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228931 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076796 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228968 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228979 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228990 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN0802120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229001 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229011 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212983878 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212984418 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212985236 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229021 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229032 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229043 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229054 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229064 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229119 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229130 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229141 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229151 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080581 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212988982 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212989498 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213075943 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080205 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96MSM0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080072 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080204 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988008 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076873 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0401712B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229082 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229091 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212974060 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0801716B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229100 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077093 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0802120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229109 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212974420 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077274 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN0401712B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229161 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212976312 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN0801716B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229171 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077538 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN0802120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229181 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212976802 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229190 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212977086 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122B** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229199 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "OLV098A12**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229208 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "OLV112A16A" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211229217 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "OMV098J12**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229226 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "OMV112K14A" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229254 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0702116A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229266 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902116A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229278 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229290 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902420A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229302 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)1102120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229314 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)1102420A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229326 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)1352420A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229338 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)1552420A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229384 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ESU0802120A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229395 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ESU1002120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212980495 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078684 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1102120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212982609 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MSU0601716A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 213079282 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MSU0802120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229347 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0702120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229356 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902120A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212970704 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902120B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229365 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902420A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229374 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL1102422A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229406 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212972250 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229416 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076808 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122B**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229446 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN0802120A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229457 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002120A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229467 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002122A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229477 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN1202420A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212985248 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002120A**" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229488 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN0802120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229499 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229509 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002122A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229519 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1202422A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229530 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1402422A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229568 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESU0802120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229579 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESU1002120A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229589 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESU1002122A**" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212989510 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213075955 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080217 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96MSM0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080216 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988020 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988326 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1202422A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229540 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212974200 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN0802120B** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229549 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077193 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229558 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077253 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229599 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN0802120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212976533 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN0802120B** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229609 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212976815 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229618 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212977096 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122B** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229628 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212977260 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229637 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "OLV112A16A" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229646 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "OLV154F20A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229655 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "OMV154L20A" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212384021 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383785 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384034 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384047 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384060 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0902116A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384073 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384159 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0601716A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384147 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0802120A" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212383902 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078126 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078348 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078550 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078696 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079042 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079162 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213079294 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078910 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383847 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212970454 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212970714 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0902120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383952 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076549 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076692 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0902120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383997 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076820 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384099 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384111 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384123 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384135 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383796 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN1002122A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213079468 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079600 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079798 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383928 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383940 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383806 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN1002122A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212383878 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383816 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESU1002122A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213080605 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0401712A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213080737 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080845 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213075967 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080229 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSM0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080096 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080228 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080336 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077003 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383754 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077103 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383764 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077203 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077432 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383975 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213077549 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383986 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077659 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383827 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077759 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384200 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | "OLV112A16A" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 211230412 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)0702116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230424 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)0902116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230436 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230448 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)0902420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230460 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)1102120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230472 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)1102420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230484 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)1352420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230496 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)1552420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230542 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ESU0802120A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230553 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ESU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078583 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078732 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)1102120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079198 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079330 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230505 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0702120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230514 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970744 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230523 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230532 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL1102422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230564 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VTL0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076725 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VTL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230574 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VTL1102122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076856 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VTL1102122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230604 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92ESN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230615 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230625 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230635 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92ESN1202420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079834 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230646 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230657 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230667 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230677 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESN1202422A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211230688 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESN1402422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230726 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230737 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230747 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080881 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076003 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95MSU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080265 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96MSM0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080264 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080372 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080477 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96MSN1202422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230698 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077133 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230707 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077233 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1002120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230716 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1202422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077263 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1202422B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230757 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077582 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230767 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077698 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230776 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077789 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230786 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1202422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077813 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1202422B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230795 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | "OLV112A16A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230804 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | "OLV154F20A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230813 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | "OMV154L20A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383531 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383641 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383703 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0601716A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077849 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077897 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078114 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078336 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079030 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078898 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212969954 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451412B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383552 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212970444 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076440 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383592 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076538 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383654 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0601412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383666 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383678 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079456 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079588 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080593 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0401712A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213080725 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080084 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076993 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077419 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384607 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0451712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384620 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384440 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384633 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229772 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229784 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229796 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384646 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384731 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384719 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384536 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078150 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078372 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078561 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078708 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079066 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079174 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079306 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078934 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229807 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0451716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384481 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970474 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384491 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0702120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384501 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212970724 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384574 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076571 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384551 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076703 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384596 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL1102122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076832 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL1102122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384659 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384671 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384683 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384695 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384451 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079492 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079624 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079810 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384707 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384562 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211229828 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384461 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384524 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384512 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384471 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080629 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080761 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080857 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075979 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080241 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSM0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080120 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080240 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080348 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384399 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384429 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077023 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384409 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077113 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384419 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077213 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229839 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213077458 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "*96VTN0801716B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384585 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "*96VTN0802120A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077560 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "*96VTN0802120B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229849 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "*96VTN1002120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077672 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "*96VTN1002120B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229858 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "*96VTN1002122A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077769 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "*96VTN1002122B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384752 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "OLV098A12**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384772 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "OLV112A16A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384742 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "OMV098J12**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384762 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "OMV112K14A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229904 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80ES(N,L)0451712A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229916 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80ES(N,L)0701712A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384783 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80ES(N,L)0701716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229928 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80ES(N,L)0702116A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229940 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80ES(N,L)0901714A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229952 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80ES(N,L)0902116A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229964 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80ES(N,L)0902120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229976 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80ES(N,L)1102120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230024 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80ESU0401712A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230035 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80ESU0601716A**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230046 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80ESU0802120A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230057 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80ESU1002120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078162 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80MS(N,L)0701716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078384 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80MS(N,L)0901714A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078572 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80MS(N,L)0902120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078720 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80MS(N,L)1102120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079078 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80MSU0401712A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079186 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80MSU0601716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079318 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80MSU0802120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078946 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80MSU1002120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229987 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80VSL0451716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229996 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80VSL0701716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970484 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80VSL0701716B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230005 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80VSL0702120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230014 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80VSL0902120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970734 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80VSL0902120B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230068 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "*80VTL0701716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213076582 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0701716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230080 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076714 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230090 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL1102122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076844 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL1102122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230127 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92ESN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384795 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92ESN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230138 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92ESN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230149 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230159 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079504 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92MSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079636 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92MSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079822 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230169 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230180 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230191 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230202 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230212 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230267 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230278 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230289 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230299 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080641 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080773 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080869 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213075991 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95MSU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080253 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96MSM0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080132 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96MSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080252 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080360 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076883 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0401712B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230230 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230239 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077033 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230248 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077123 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230257 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077223 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN1002120B** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213077285 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0401712B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230319 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077471 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230329 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077571 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230339 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077685 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230348 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077779 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230357 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "OLV098A12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230366 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "OLV112A16A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230375 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "OMV098J12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230384 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "OMV112K14A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384257 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384270 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384345 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384283 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384211 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384296 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384358 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ESU0601716A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077861 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077909 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078138 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078360 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079054 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078922 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229664 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VSL0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212969964 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VSL0451412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384222 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VSL0451716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384232 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VSL0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970464 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VSL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384243 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VTL0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076452 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VTL0451412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229676 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VTL0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076560 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VTL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384309 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **92ESN0601412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384321 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **92ESN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384333 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **92ESN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213079480 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **92MSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079612 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **92MSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229695 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229742 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **95ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080617 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **95MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080749 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **95MSU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080108 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076923 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96VSN0601412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229723 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96VSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229732 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96VSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077013 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96VSN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077329 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96VTN0601412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229753 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96VTN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077445 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **96VTN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384379 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "OLV098A12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384369 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "OMV098J12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384389 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "OMV112K14A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230823 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | FEM4P42**AL | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230834 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | FEM4P48**AL | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230846 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | FEM4X42**BL | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230858 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | FEM4X48**BL | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212390906 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | FJMA4*36L*B* | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384835 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | FJMA4*42L*C* | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384847 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | FM(C,U)4X36**AL* | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 211230869 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | FM(C,U)4Z36**AL* | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230880 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | FMA4P36**AL* | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 211230891 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | FMA4X36**AL* | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384859 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | FVM4X36***L | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230902 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | FVM4X48***L | | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211230912 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | FXM4X36**AL | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230923 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | FXM4X42**AL | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230934 | SMART COMFORT | DLCURAH36ABK | FXM4X48**AL | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 209852123 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | DLFUAAH48XAK | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212534322 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80CSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622693 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622706 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622633 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80ESU0401712A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622755 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80ESU0601716A** | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211622743 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80ESU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212980297 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980715 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981901 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MSU0401712A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212982453 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MSU0601716A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982741 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981337 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MSU1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534361 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VSL0702120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622622 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VSL0902120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212970754 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VSL0902120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622648 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VTL0902120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212972261 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VTL0902120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622682 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212972527 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622719 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92ESN0802120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622731 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622579 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985068 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534260 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95CSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534280 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95CSU1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534382 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95ESN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622659 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622589 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622611 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95ESU0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212989642 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95MSU1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212987840 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622559 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VSN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622569 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212974430 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622671 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212976828 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622600 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212977106 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534513 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80CSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534535 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80CSU1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622922 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622935 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622948 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211622961 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623010 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80ESU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212980308 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980727 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982465 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MSU0601716A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982753 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622829 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VSL0702120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212970764 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622839 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902420A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534578 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VSL1102422A** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212534629 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212972272 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622911 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212972539 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622974 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92ESN0802120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622986 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622786 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985080 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534428 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95CSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534453 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95CSU1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622853 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622865 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622796 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534683 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESN1202422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622998 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESN1402422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622818 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESU0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534492 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESU1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212989354 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95MSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 213075637 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212987577 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96MSM0802120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212987576 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96MSN0802120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212987852 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212988242 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96MSN1202422A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622766 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VSN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534473 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212974440 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622776 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212974540 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422B** | 32 800 | 1 640 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211622889 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622900 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212976841 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622807 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212977116 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622878 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212977272 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623021 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | "OLV154F20A" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623031 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | "OMV154L20A" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623063 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623100 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)1552420A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623041 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **80VSL0902420A** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211623052 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **80VTL1102122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623076 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **92ESN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623088 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **92ESN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212535211 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **96VTN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212535658 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80CSU0401712A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623255 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623268 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623184 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80ESU0401712A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980751 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982489 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80MSU0601716A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623161 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80VSL0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623199 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80VTL0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623244 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80VTL1102122A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212972563 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80VTL1102122B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623281 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **92ESN0801716A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623293 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **92ESN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623305 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **92ESN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212984250 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **92MSN0801716A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985104 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **92MSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623210 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **95ESN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623172 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **95ESU1002120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211623140 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **95ESU1002122A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212987601 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **96MSM0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987600 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **96MSN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623120 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **96VSN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212974230 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **96VSN0802120B** | 32 800 | 1 640 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211623222 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **96VTN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212976566 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **96VTN0802120B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623233 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **96VTN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623525 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0902116A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623544 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623580 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)1102420A** | 33 200 | 1 660 \$ |
| 211623643 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)1552420A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211623654 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80ESU0802120A** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212980341 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623391 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80VSL0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623401 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80VSL0902420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623411 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80VSL1102422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623434 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80VTL0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623491 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80VTL1102122A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623607 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **92ESN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623619 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **92ESN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212535966 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **92ESN1002122A** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212985116 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **92MSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623422 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **95ESU1002120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 213075686 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **95MSU1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987613 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96MSM0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987612 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96MSN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987888 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96MSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212974240 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VSN0802120B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623338 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623348 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VSN1202422A** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212974560 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VSN1202422B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623469 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VTN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212976577 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VTN0802120B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623480 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VTN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623458 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VTN1202422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623665 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | "OLV154F20A" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623675 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | "OMV154L20A" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212536387 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)1552420A** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 211623691 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | FEM4X60**BL | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622548 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | FJMA4*48L*C* | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211623755 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | FJMA4*60L*D* | | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623730 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | FVM4X48***L | | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211623741 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | FVM4X60***L | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211623706 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | FXM4X48**AL | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623718 | SMART COMFORT | DLCURAH48AAK | FXM4X60**AL | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 209852127 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | DLFUAH48XAK | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211657277 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657290 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657339 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU0601716A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657327 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980407 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980811 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212982069 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0401712A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212982549 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0601716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212982837 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212981505 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657217 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0702120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212970804 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0902120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657255 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0701716A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212972316 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0902120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657266 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 212972587 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657303 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN0802120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657315 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657164 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212984394 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN0801716A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212985176 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657231 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657243 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657174 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657206 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657184 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212989438 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213075782 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212987924 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657144 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657154 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212974480 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212976893 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657195 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212977176 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657558 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657571 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902116A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657584 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657597 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657610 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657672 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ESU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657474 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ESU1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980418 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980823 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212982561 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MSU0601716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212982849 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MSU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657433 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0702120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657443 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212970814 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657453 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657463 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL1102422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657486 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212972327 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657547 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 212972599 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657623 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN0802120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657635 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657380 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212985188 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657500 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657512 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657390 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657647 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1202422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657659 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1402422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657422 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657400 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212989450 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213075799 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212987936 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212988290 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1202422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657350 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212974250 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN0802120B** | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211657360 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212974490 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657370 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212974580 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212976588 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN0802120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657536 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212976906 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657411 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212977186 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657525 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212977308 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657694 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | "OLV154F20A" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657713 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | "OMV154L20A" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211658161 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658187 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658200 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658213 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658274 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80ESU0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212980429 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980835 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212982573 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MSU0601716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212982861 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MSU0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212970824 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VSL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657939 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VSL0902420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657959 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VSL1102422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212972338 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VTL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658147 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VTL1102122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972611 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VTL1102122B** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658226 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92ESN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658238 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92ESN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657793 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92ESN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212985200 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92MSN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658056 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657813 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658250 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658262 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESN1402422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657878 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657834 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESU1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213075817 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95MSU1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212987685 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96MSM0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212987684 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96MSN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212987948 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96MSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988302 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96MSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657732 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VSN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974500 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VSN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657772 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974590 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VSN1202422B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658103 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658124 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212976919 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657856 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212977196 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1002122B** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658081 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212977320 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1202422B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658285 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | "OLV154F20A" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658295 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | "OMV154L20A" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658326 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658495 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658508 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658401 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ESU0401712A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658557 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ESU0601716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658545 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ESU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212978960 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980440 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980847 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982081 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MSU0401712A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982585 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MSU0601716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982873 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MSU0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981517 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MSU1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658380 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VSL0702120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658390 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VSL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212970834 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VSL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658451 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VTL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658416 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VTL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972349 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VTL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658484 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VTL1102122A** | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212972623 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VTL1102122B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658521 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92ESN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658533 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92ESN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658337 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92ESN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212984406 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92MSN0801716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212985212 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92MSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658427 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95ESN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658439 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95ESN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658347 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95ESN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658369 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95ESU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212989474 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95MSU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213075834 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95MSU1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212987697 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96MSM0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212987696 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96MSN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212987960 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96MSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658305 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VSN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212974270 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VSN0802120B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658315 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974510 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VSN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658462 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976610 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN0802120B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658473 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976932 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658358 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212977206 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN1002122B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658787 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658800 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0902116A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211658813 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658826 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658839 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658888 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)1552420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211658899 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ESU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658692 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ESU1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980451 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980859 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212982597 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MSU0601716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982885 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MSU0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658651 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VSL0702120A** | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211658661 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VSL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212970844 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VSL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658671 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VSL0902420A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658681 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VSL1102422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658704 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VTL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972360 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VTL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658776 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VTL1102122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972635 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VTL1102122B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211274974 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92ESN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658852 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92ESN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658598 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92ESN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985224 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92MSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658718 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658730 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658608 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658864 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658876 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESN1402422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658640 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658618 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESU1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212989486 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95MSU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213075847 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95MSU1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212987709 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96MSM0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212987708 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96MSN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212987972 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96MSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988314 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96MSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658568 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212974280 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN0802120B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658578 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974520 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658588 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974600 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN1202422B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658754 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976621 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN0802120B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658765 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976945 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658629 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212977216 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1002122B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658743 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1202422A** | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 212977332 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | "*96VTN1202422B**" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658910 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | "OLV154F20A" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658920 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | "OMV154L20A" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211274986 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | FEM4X60**BL | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211274953 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | FJMA4*48L*C* | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211275002 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | FJMA4*60L*D* | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211275013 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | FVM4X48***L | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211275023 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | FVM4X60***L | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211275033 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | FXM4X48**AL | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211275044 | SMART COMFORT | DLCURAH48ABK | FXM4X60**AL | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 209852126 | SMART COMFORT | DLCURAH60AAK | DLFUAAH60XAK | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211504104 | Star Air Kontrol | SAK-12-22MS/110 | SAK-12-22MS/110 | | 8 400 | 420 \$ |
| 211504105 | Star Air Kontrol | SAK-12-22MS/220 | SAK-12-22MS/220 | | 8 200 | 410 \$ |
| 211726523 | Star Air Kontrol | SAK-12-CC(OD)/220VOLT | SAK-12-20CC/220(IN) | | 8 900 | 445 \$ |
| 213081463 | STAR AIR KONTROL | SAK-12-DTMS/220V | SAK-12-DTMS/220V | | 9 300 | 465 \$ |
| 211504100 | Star Air Kontrol | SAK-18-19MS/220 | SAK-18-19MS/220 | | 11 500 | 575 \$ |
| 211726667 | Star Air Kontrol | SAK-18-21MUZ/220(OUT)* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 600 | 730 \$ |
| 211726666 | Star Air Kontrol | SAK-18-21MUZ/220(OUT)* | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 211726665 | Star Air Kontrol | SAK-18-21MUZ/220(OUT)* | Unités sans conduits | | 14 400 | 720 \$ |
| 211504107 | Star Air Kontrol | SAK-18-24MS/220 | SAK-18-24MS/220 | | 14 000 | 700 \$ |
| 211726528 | Star Air Kontrol | SAK-18ADN2-M18M | SAK-18WN1-M18 | | 12 000 | 600 \$ |
| 211726524 | Star Air Kontrol | SAK-18-CC(OD)/220VOLT | SAK-18-20CC/220(IN) | | 12 000 | 600 \$ |
| 211726521 | Star Air Kontrol | SAK-18-DTMS/220V | SAK-18-DTMS/220V | | 12 600 | 630 \$ |
| 211504109 | Star Air Kontrol | SAK-24-21MS/220 | SAK-24-21MS/220 | | 18 000 | 900 \$ |
| 211726529 | Star Air Kontrol | SAK-24ADN2-M18M | SAK-24WN1-M18 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211726525 | Star Air Kontrol | SAK-24-CC(OD)/220VOLT | SAK-24-20CC/220(IN) | | 19 000 | 950 \$ |
| 211726522 | Star Air Kontrol | SAK-24-DTMS/220V | SAK-24-DTMS/220V | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 211726675 | Star Air Kontrol | SAK-27-22MUZ/220(OUT)* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211726669 | Star Air Kontrol | SAK-27-22MUZ/220(OUT)* | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------------|------------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 211726668 | Star Air Kontrol | SAK-27-22MUZ/220(OUT)* | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 211726670 | Star Air Kontrol | SAK-36-22MUZ/220(OUT)* | Unités sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211726530 | Star Air Kontrol | SAK-36ADN2-M18M | SAK-36WN1-M18 | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 211726526 | Star Air Kontrol | SAK-36-CC(OD)/220VOLT | SAK-36-20CC/220(IN) | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211726663 | Star Air Kontrol | SAK-36-DTMS/220V* | SAK-36-DTMS/220V | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211504111 | Star Air Kontrol | SAK-36MS/220V | SAK-36MS/220V | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211726677 | Star Air Kontrol | SAK-48-21MUZ/220(OUT)* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211726672 | Star Air Kontrol | SAK-48-21MUZ/220(OUT)* | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211726531 | Star Air Kontrol | SAK-48ADN2-M18M | SAK-48WN1-M18 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211726527 | Star Air Kontrol | SAK-48-CC(OD)/220VOLT | SAK-48-20CC/220(IN) | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 211726664 | Star Air Kontrol | SAK-48-DTMS/220V* | SAK-48-DTMS/220V | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 213081466 | STAR AIR KONTROL | SAK-60-20MUZ/220(OUT) | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 800 | 1 790 \$ |
| 213081464 | STAR AIR KONTROL | SAK-60-20MUZ/220(OUT) | Unités sans conduits | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 211726532 | Star Air Kontrol | SAK-60ADN2-M18M | SAK-60WN1-M18 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211726674 | Star Air Kontrol | SAK-60-DTMS/220V* | SAK-60-DTMS/220V | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 212316184 | STEALTH | ACIQ-06ZPL-HP230B | ACIQ-06W-HH-MC | | 8 500 | 425 \$ |
| 212316197 | STEALTH | ACIQ-06ZPL-HP230B | SCC-0609-HH-M | | 5 700 | 285 \$ |
| 212316152 | STEALTH | ACIQ-09Z-HP115B | ACIQ-09W-HP115B | | 6 800 | 340 \$ |
| 212316161 | STEALTH | ACIQ-09ZPL-HP230B | ACIQ-09CC-HH-MB | | 9 000 | 450 \$ |
| 212316164 | STEALTH | ACIQ-09ZPL-HP230B | ACIQ-09CD-HH-MB | | 10 100 | 505 \$ |
| 212316157 | STEALTH | ACIQ-09ZPL-HP230B | ACIQ-09W-HH-MB | | 9 500 | 475 \$ |
| 212316185 | STEALTH | ACIQ-09ZPL-HP230B | ACIQ-09W-HH-MC | | 9 500 | 475 \$ |
| 212316198 | STEALTH | ACIQ-09ZPL-HP230B | SCC-0609-HH-M | | 9 800 | 490 \$ |
| 212316162 | STEALTH | ACIQ-12ZPL-HP230B | ACIQ-12CC-HH-MB | | 9 900 | 495 \$ |
| 212316165 | STEALTH | ACIQ-12ZPL-HP230B | ACIQ-12CD-HH-MB | | 10 600 | 530 \$ |
| 212316168 | STEALTH | ACIQ-12ZPL-HP230B | ACIQ-12FM-HH-MB | | 9 600 | 480 \$ |
| 212316201 | STEALTH | ACIQ-12ZPL-HP230B | ACIQ-12FM-HH-MC | | 10 200 | 510 \$ |
| 212316158 | STEALTH | ACIQ-12ZPL-HP230B | ACIQ-12W-HH-MB | | 10 000 | 500 \$ |
| 212316186 | STEALTH | ACIQ-12ZPL-HP230B | ACIQ-12W-HH-MC | | 10 000 | 500 \$ |
| 212316199 | STEALTH | ACIQ-12ZPL-HP230B | SCC-1218-HH-M | | 9 500 | 475 \$ |
| 212394349 | STEALTH | ACIQ-18-EHPB | ACIQ-18-ACL | | 13 000 | 650 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------|-------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 212394355 | STEALTH | ACIQ-18-HPB | ACIQ-18-ACL | | 14 700 | 735 \$ |
| 212316173 | STEALTH | ACIQ-18Z-HH-M2B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 500 | 775 \$ |
| 212316172 | STEALTH | ACIQ-18Z-HH-M2B | Unités avec conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 212316171 | STEALTH | ACIQ-18Z-HH-M2B | Unités sans conduits | | 15 000 | 750 \$ |
| 212316154 | STEALTH | ACIQ-18Z-HP230B | ACIQ-18W-HP230B | | 11 500 | 575 \$ |
| 212316163 | STEALTH | ACIQ-18ZPL-HP230B | ACIQ-18CC-HH-MB | | 15 600 | 780 \$ |
| 212316166 | STEALTH | ACIQ-18ZPL-HP230B | ACIQ-18CD-HH-MB | | 15 000 | 750 \$ |
| 212316169 | STEALTH | ACIQ-18ZPL-HP230B | ACIQ-18FM-HH-MB | | 12 000 | 600 \$ |
| 212316202 | STEALTH | ACIQ-18ZPL-HP230B | ACIQ-18FM-HH-MC | | 14 700 | 735 \$ |
| 212316159 | STEALTH | ACIQ-18ZPL-HP230B | ACIQ-18W-HH-MB | | 15 000 | 750 \$ |
| 212316187 | STEALTH | ACIQ-18ZPL-HP230B | ACIQ-18W-HH-MC | | 15 000 | 750 \$ |
| 212316200 | STEALTH | ACIQ-18ZPL-HP230B | SCC-1218-HH-M | | 14 500 | 725 \$ |
| 212394350 | STEALTH | ACIQ-24-EHPB | ACIQ-24-ACL | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212394356 | STEALTH | ACIQ-24-HPB | ACIQ-24-ACL | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212316167 | STEALTH | ACIQ-24ZPL-HP230B | ACIQ-24CD-HH-MB | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212316170 | STEALTH | ACIQ-24ZPL-HP230B | ACIQ-24FM-HH-MB | | 19 000 | 950 \$ |
| 212316160 | STEALTH | ACIQ-24ZPL-HP230B | ACIQ-24W-HH-MB | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 212316188 | STEALTH | ACIQ-24ZPL-HP230B | ACIQ-24W-HH-MC | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 212316176 | STEALTH | ACIQ-27Z-HH-M3B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 212316175 | STEALTH | ACIQ-27Z-HH-M3B | Unités avec conduits | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 212316174 | STEALTH | ACIQ-27Z-HH-M3B | Unités sans conduits | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 212394351 | STEALTH | ACIQ-30-EHPB | ACIQ-30-ACL | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212394357 | STEALTH | ACIQ-30-HPB | ACIQ-30-ACL | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212394352 | STEALTH | ACIQ-36-EHPB | ACIQ-36-ACL | | 19 800 | 990 \$ |
| 212394358 | STEALTH | ACIQ-36-HPB | ACIQ-36-ACL | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212316179 | STEALTH | ACIQ-36Z-HH-M4B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 212316177 | STEALTH | ACIQ-36Z-HH-M4B | Unités sans conduits | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212316156 | STEALTH | ACIQ-36Z-HP230B | ACIQ-36W-HP230B | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212316189 | STEALTH | ACIQ-36ZPL-HP230B | ACIQ-36CC-HH-MB | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212316191 | STEALTH | ACIQ-36ZPL-HP230B | ACIQ-36CD-HH-MB | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 212316194 | STEALTH | ACIQ-36ZPL-HP230B | ACIQ-36FM-HH-MB | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 212394353 | STEALTH | ACIQ-48-EHPB | ACIQ-48-ACL | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212394359 | STEALTH | ACIQ-48-HPB | ACIQ-48-ACL | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 212316182 | STEALTH | ACIQ-48Z-HH-M5B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-------------|-------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 212316181 | STEALTH | ACIQ-48Z-HH-M5B | Unités avec conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 212316180 | STEALTH | ACIQ-48Z-HH-M5B | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 212316190 | STEALTH | ACIQ-48ZPL-HP230B | ACIQ-48CC-HH-MB | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 212316192 | STEALTH | ACIQ-48ZPL-HP230B | ACIQ-48CD-HH-MB | | 39 500 | 1 975 \$ |
| 212316195 | STEALTH | ACIQ-48ZPL-HP230B | ACIQ-48FM-HH-MB | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 212316205 | STEALTH | ACIQ-55Z-HH-M5B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 212316204 | STEALTH | ACIQ-55Z-HH-M5B | Unités avec conduits | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 212316203 | STEALTH | ACIQ-55Z-HH-M5B | Unités sans conduits | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 212394354 | STEALTH | ACIQ-60-EHPB | ACIQ-60-ACL | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 212316193 | STEALTH | ACIQ-60ZPL-HP230B | ACIQ-60CD-HH-MB | | 40 000 | 2 000 \$ |
| 212316196 | STEALTH | ACIQ-60ZPL-HP230B | ACIQ-60FM-HH-MB | | 40 000 | 2 000 \$ |
| 212316208 | STEALTH | ES-18Z-M2B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 500 | 725 \$ |
| 212316207 | STEALTH | ES-18Z-M2B | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 212316206 | STEALTH | ES-18Z-M2B | Unités sans conduits | | 14 300 | 715 \$ |
| 212316211 | STEALTH | ES-27Z-M3B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 212316210 | STEALTH | ES-27Z-M3B | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212316209 | STEALTH | ES-27Z-M3B | Unités sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212316212 | STEALTH | ES-36Z-M4B | Unités sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 212316217 | STEALTH | ES-48Z-M5B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 212316215 | STEALTH | ES-48Z-M5B | Unités sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 212316220 | STEALTH | ES-55Z-M5B | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 212316218 | STEALTH | ES-55Z-M5B | Unités sans conduits | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 208447612 | SUNCHILLERS | 12WODU-UL | 12DIDU-UL | | 9 300 | 465 \$ |
| 208447610 | SUNCHILLERS | 12WODU-UL | 12WIDU-UL | | 9 000 | 450 \$ |
| 208447613 | SUNCHILLERS | 24WODU-UL | 24DIDU-UL | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 208447611 | SUNCHILLERS | 24WODU-UL | 24WIDU-UL | | 16 200 | 810 \$ |
| 208447609 | SUNCHILLERS | 9WODU-UL | 9WIDU-UL | | 8 500 | 425 \$ |
| 207804200 | SUNCHILLERS | M18ODU-UL2P | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 500 | 725 \$ |
| 207804199 | SUNCHILLERS | M18ODU-UL2P | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 207804198 | SUNCHILLERS | M18ODU-UL2P | Unités sans conduits | | 14 300 | 715 \$ |
| 207804191 | SUNCHILLERS | M27ODU-UL2P | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 400 | 1 070 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|----------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207804190 | SUNCHILLERS | M27ODU-UL2P | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207804189 | SUNCHILLERS | M27ODU-UL2P | Unités sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207804192 | SUNCHILLERS | M36ODU-UL2P | Unités sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 209948158 | SUNCHILLERS | M36ODU-ULTP | Unités sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207804197 | SUNCHILLERS | M48ODU-UL2P | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207804195 | SUNCHILLERS | M48ODU-UL2P | Unités sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 206799641 | SUPREME CENTRAL | SUPRM24CC | AHAN2410 | | 15 400 | 770 \$ |
| 206799642 | SUPREME CENTRAL | SUPRM24CC | AHAN3615 | | 15 400 | 770 \$ |
| 210372389 | SUPREME CENTRAL | SUPRM30CC | AHAN3615 | | 16 800 | 840 \$ |
| 206799643 | SUPREME CENTRAL | SUPRM36CC | AHAN3615 | | 19 800 | 990 \$ |
| 212579410 | SUPREME | NE-T52-SUPAE12E | NE-T52-SUPAE12I | | 10 000 | 500 \$ |
| 212579411 | SUPREME | NE-T52-SUPAE18E | NE-T52-SUPAE18I | | 15 000 | 750 \$ |
| 207742403 | SUPREME | YS25E-12HRDN1 | YS25E-12HRDN1 | | 9 000 | 450 \$ |
| 207742404 | SUPREME | YS25E-18HRDN1 | YS25E-18HRDN1 | | 14 900 | 745 \$ |
| 203238005 | SUPREME | YS25M-12HRDN1 | YS25M-12HRDN1 | | 7 800 | 390 \$ |
| 207688889 | TCL | TSC-09HA2/I3TI23 | TSC-09HA2/I3TI23-I | | 5 900 | 295 \$ |
| 207688888 | TCL | TSC-12HA1/I3TI22 | TSC-12HA1/I3TI22-I | | 7 100 | 355 \$ |
| 207688890 | TCL | TSC-12HA2/I3TI23 | TSC-12HA2/I3TI23-I | | 7 600 | 380 \$ |
| 207688891 | TCL | TSC-18HA2/I3TI21 | TSC-18HA2/I3TI21-I | | 10 000 | 500 \$ |
| 207688892 | TCL | TSC-24HA2/I3TI20 | TSC-24HA2/I3TI20-I | | 13 900 | 695 \$ |
| 209424843 | TCL | TUM-18HA2/I2I22-21ES | Unités sans conduits | | 12 200 | 610 \$ |
| 209424844 | TCL | TUM-27HA2/I2I21-21ES | Unités sans conduits | | 18 100 | 905 \$ |
| 209424845 | TCL | TUM-36HA2/I2I21-21ES | Unités sans conduits | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 212925581 | TEMP SHIFT | TSMOD3024HFN1MW | TSMAC24HWDN1MNO | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212925593 | TEMP SHIFT | TSMOD3024HFN1MW | TSMVC24HWFN1M | | 19 200 | 960 \$ |
| 212925576 | TEMP SHIFT | TSMOD30U30HFN1MR0 | TSMAC36HWDN1MNO | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212925582 | TEMP SHIFT | TSMOD30U30HFN1MR0(X) | TSMAC36HWDN1MNO | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 212925594 | TEMP SHIFT | TSMOD30U30HFN1MR0(X) | TSMVC30HWFN1M | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212925577 | TEMP SHIFT | TSMOD30U36HFN1MR0 | TSMAC36HWDN1MNO | | 19 800 | 990 \$ |
| 212925589 | TEMP SHIFT | TSMOD30U36HFN1MR0 | TSMVC36HWFN1M | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 212925584 | TEMP SHIFT | TSMOE30U48HFN1M[X1] | TSMAC48HWDN1MNO | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 212925596 | TEMP SHIFT | TSMOE30U48HFN1M[X1] | TSMVC48HWFN1M | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 212925578 | TEMP SHIFT | TSMOE30U48HFN1MR0 | TSMAC48HWDN1MNO | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212925590 | TEMP SHIFT | TSMOE30U48HFN1MR0 | TSMVC48HWFN1M | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212925585 | TEMP SHIFT | TSMOE30U55HFN1M | TSMAC60HWDN1MNO | | 37 000 | 1 850 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------|--------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 213148985 | TEMP SHIFT | TSMOE30U55HFN1M | TSMAC60HWDN1MNO* | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212925597 | TEMP SHIFT | TSMOE30U55HFN1M | TSMVC60HWFN1M | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 212925579 | TEMP SHIFT | TSMOE30U60HFN1MR0 | TSMAC60HWDN1MNO | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 212925591 | TEMP SHIFT | TSMOE30U60HFN1MR0 | TSMVC60HWFN1M | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212925583 | TEMP SHIFT | TSMOE31U36HFN1M | TSMAC36HWDN1MNO | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212928575 | TEMP SHIFT | TSMOE31U36HFN1M | TSMVB36B24T4N1 | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212925595 | TEMP SHIFT | TSMOE31U36HFN1M | TSMVC36HWFN1M | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212925574 | TEMP SHIFT | TSMOX330U18HFN1MR0 | TSMAC24HWDN1MNO | | 13 000 | 650 \$ |
| 212925586 | TEMP SHIFT | TSMOX330U18HFN1MR0 | TSMVC18HWFN1M | | 12 000 | 600 \$ |
| 212925580 | TEMP SHIFT | TSMOX430U18HFN1M | TSMAC24HWDN1MNO | | 14 700 | 735 \$ |
| 212925592 | TEMP SHIFT | TSMOX430U18HFN1M | TSMVC18HWFN1M | | 13 500 | 675 \$ |
| 212925575 | TEMP SHIFT | TSMOX430U24HFN1MR0 | TSMAC24HWDN1MNO | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212925587 | TEMP SHIFT | TSMOX430U24HFN1MR0 | TSMVC24HWFN1M | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207659295 | TEMPBLUE | TBG43VX036PH3N1H | TBH43VX036-H3N1H | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 201835822 | TEMPSTAR | DLCLRAH36AAK | DLFLCAH36XAK | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 201835779 | TEMPSTAR | DLCLRAH36AAK | DLFLDAH36XAK | | 27 600 | 1 380 \$ |
| 201835820 | TEMPSTAR | DLCLRAH36AAK | DLFLFAH36XAK | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 201835828 | TEMPSTAR | DLCLRAH48AAK | DLFLCAH48XAK | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 201835781 | TEMPSTAR | DLCLRAH48AAK | DLFLDAH48XAK | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 201835826 | TEMPSTAR | DLCLRAH48AAK | DLFLFAH48XAK | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 201835782 | TEMPSTAR | DLCLRAH58AAK | DLFLDAH58XAK | | 37 600 | 1 880 \$ |
| 201835830 | TEMPSTAR | DLCLRAH58AAK | DLFLFAH58XAK | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 205767361 | TEMPSTAR | DLCLRBH36AAK | DLFLAAH36XAK | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206188332 | TEMPSTAR | DLCLRBH36AAK | DLFLCAH36XAK | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206188333 | TEMPSTAR | DLCLRBH36AAK | DLFLDAH36XAK | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 206188331 | TEMPSTAR | DLCLRBH36AAK | DLFLFAH36XAK | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205767362 | TEMPSTAR | DLCLRBH48AAK | DLFLAAH48XAK | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206188335 | TEMPSTAR | DLCLRBH48AAK | DLFLCAH48XAK | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206188336 | TEMPSTAR | DLCLRBH48AAK | DLFLDAH48XAK | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206188334 | TEMPSTAR | DLCLRBH48AAK | DLFLFAH48XAK | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 207826637 | TEMPSTAR | DLCLRCH36AAK | DLFLABH36XAK | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207826635 | TEMPSTAR | DLCLRCH48AAK | DLFLABH48XAK | | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207826636 | TEMPSTAR | DLCLRCH58AAK | DLFLABH60XAK | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207643139 | TEMPSTAR | DLCMHBH24CAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 900 | 795 \$ |
| 207643138 | TEMPSTAR | DLCMHBH24CAK | Unités avec conduits | | 18 500 | 925 \$ |
| 207643137 | TEMPSTAR | DLCMHBH24CAK | Unités sans conduits | | 13 300 | 665 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207643142 | TEMPSTAR | DLCMHBH30DAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 18 700 | 935 \$ |
| 207643141 | TEMPSTAR | DLCMHBH30DAK | Unités avec conduits | | 19 000 | 950 \$ |
| 207643140 | TEMPSTAR | DLCMHBH30DAK | Unités sans conduits | | 18 500 | 925 \$ |
| 207643151 | TEMPSTAR | DLCMHBH36DAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 207643150 | TEMPSTAR | DLCMHBH36DAK | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207643149 | TEMPSTAR | DLCMHBH36DAK | Unités sans conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207643148 | TEMPSTAR | DLCMHBH48EAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207643147 | TEMPSTAR | DLCMHBH48EAK | Unités avec conduits | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 207643146 | TEMPSTAR | DLCMHBH48EAK | Unités sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 201835786 | TEMPSTAR | DLCMRAH27CAK | Unités sans conduits | | 17 800 | 890 \$ |
| 201835789 | TEMPSTAR | DLCMRAH36DAK | Unités sans conduits | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201835791 | TEMPSTAR | DLCMRAH48EAK | Unités sans conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207643136 | TEMPSTAR | DLCMRBH18BAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 11 800 | 590 \$ |
| 207643135 | TEMPSTAR | DLCMRBH18BAK | Unités avec conduits | | 11 800 | 590 \$ |
| 207643134 | TEMPSTAR | DLCMRBH18BAK | Unités sans conduits | | 11 800 | 590 \$ |
| 207643144 | TEMPSTAR | DLCMRBH36DAK | Unités sans conduits | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 207643154 | TEMPSTAR | DLCMRBH48EAK | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207643153 | TEMPSTAR | DLCMRBH48EAK | Unités avec conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207643152 | TEMPSTAR | DLCMRBH48EAK | Unités sans conduits | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201835748 | TEMPSTAR | DLCPRAH09AAK | DLFPHAH09XAK | | 7 200 | 360 \$ |
| 201835750 | TEMPSTAR | DLCPRAH12AAK | DLFPHAH12XAK | | 6 800 | 340 \$ |
| 202463656 | TEMPSTAR | DLCPRAH18AAK | DLFPHAH18XAK | | 12 300 | 615 \$ |
| 202463657 | TEMPSTAR | DLCPRAH24AAK | DLFPHAH24XAK | | 15 450 | 773 \$ |
| 207614973 | TEMPSTAR | DLCPRBH09AAK | DLFPHBH09XAK | | 10 400 | 520 \$ |
| 207614974 | TEMPSTAR | DLCPRBH12AAK | DLFPHBH12XAK | | 10 400 | 520 \$ |
| 207826651 | TEMPSTAR | DLCPRBH18AAK | DLFPHBH18XAK | | 20 200 | 1 010 \$ |
| 201835802 | TEMPSTAR | DLCSRAH09AAK | DLFSCAH09XAK | | 6 700 | 335 \$ |
| 201835800 | TEMPSTAR | DLCSRAH09AAK | DLFSDAH09XAK | | 6 800 | 340 \$ |
| 201835767 | TEMPSTAR | DLCSRAH09AAK | DLFSHAH09XAK | | 7 500 | 375 \$ |
| 201835765 | TEMPSTAR | DLCSRAH12AAJ | DLFSHAH12XAJ | | 7 100 | 355 \$ |
| 201835804 | TEMPSTAR | DLCSRAH12AAK | DLFSCAH12XAK | | 8 200 | 410 \$ |
| 201835808 | TEMPSTAR | DLCSRAH12AAK | DLFSDAH12XAK | | 8 100 | 405 \$ |
| 201835806 | TEMPSTAR | DLCSRAH12AAK | DLFSFAH12XAK | | 9 600 | 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201835769 | TEMPSTAR | DLCSRAH12AAK | DLFSHAH12XAK | | 7 600 | 380 \$ |
| 206396139 | TEMPSTAR | DLCSRAH12AAK | DLFSHBH12XAK | | 7 500 | 375 \$ |
| 201835812 | TEMPSTAR | DLCSRAH18AAK | DLFSCAH18XAK | | 12 000 | 600 \$ |
| 201835810 | TEMPSTAR | DLCSRAH18AAK | DLFSFAH18XAK | | 12 900 | 645 \$ |
| 201835771 | TEMPSTAR | DLCSRAH18AAK | DLFSHAH18XAK | | 11 900 | 595 \$ |
| 205921379 | TEMPSTAR | DLCSRAH24AAK | DLFSAAH24XAK | | 17 500 | 875 \$ |
| 201835818 | TEMPSTAR | DLCSRAH24AAK | DLFSCAH24XAK | | 16 200 | 810 \$ |
| 201835814 | TEMPSTAR | DLCSRAH24AAK | DLFSDAH24XAK | | 17 400 | 870 \$ |
| 201835816 | TEMPSTAR | DLCSRAH24AAK | DLFSFAH24XAK | | 17 200 | 860 \$ |
| 201835773 | TEMPSTAR | DLCSRAH24AAK | DLFSHAH24XAK | | 15 000 | 750 \$ |
| 206396142 | TEMPSTAR | DLCSRAH24AAK | DLFSHBH24XAK | | 15 000 | 750 \$ |
| 201835777 | TEMPSTAR | DLCSRAH36AAK | DLFSHAH36XAK | | 20 600 | 1 030 \$ |
| 207188926 | TEMPSTAR | DLCSRBH06AAK | DLFSHBH06XAK | | 7 500 | 375 \$ |
| 206350459 | TEMPSTAR | DLCSRBH09AAK | DLFSCAH09XAK | | 6 100 | 305 \$ |
| 206350460 | TEMPSTAR | DLCSRBH09AAK | DLFSDAH09XAK | | 6 400 | 320 \$ |
| 206361904 | TEMPSTAR | DLCSRBH09AAK | DLFSHBH09XAK | | 7 400 | 370 \$ |
| 206361903 | TEMPSTAR | DLCSRBH12AAJ | DLFSHBH12XAJ | | 8 200 | 410 \$ |
| 206350461 | TEMPSTAR | DLCSRBH12AAK | DLFSCAH12XAK | | 7 900 | 395 \$ |
| 206350462 | TEMPSTAR | DLCSRBH12AAK | DLFSDAH12XAK | | 8 300 | 415 \$ |
| 206350463 | TEMPSTAR | DLCSRBH12AAK | DLFSFAH12XAK | | 8 400 | 420 \$ |
| 206396138 | TEMPSTAR | DLCSRBH12AAK | DLFSHAH12XAK | | 7 500 | 375 \$ |
| 206361905 | TEMPSTAR | DLCSRBH12AAK | DLFSHBH12XAK | | 7 300 | 365 \$ |
| 207826609 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | DLFSABH18XBK | | 12 000 | 600 \$ |
| 206350465 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | DLFSDAH18XAK | | 12 700 | 635 \$ |
| 207801575 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | DLFSDAH24XAK | | 12 600 | 630 \$ |
| 206350466 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | DLFSFAH18XAK | | 12 000 | 600 \$ |
| 206361906 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | DLFSHBH18XAK | | 11 100 | 555 \$ |
| 207203173 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | ***80ES(N,L)0451412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207203180 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | ***80ES(N,L)0451712A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207203183 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | ***80ES(N,L)0701412A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207203191 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | ***80ESU0401712A** | 13 700 | 685 \$ |
| 207203195 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | ***92ESN0401410A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207203202 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | ***92ESN0401712A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207203205 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | ***92ESN0601412A** | 14 000 | 700 \$ |
| 207203213 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | ***95ESN0261410A** | 14 100 | 705 \$ |
| 207203219 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | ***95ESN0401410A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207203226 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | ***95ESN0401712A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207203232 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | ***95ESN0601714A** | 14 100 | 705 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207203235 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **95ESU0401712A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207203239 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401410A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207203246 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401712A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207203250 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **96VTN0601412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207203257 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X19L17A* | **96VTN0601714A** | 14 100 | 705 \$ |
| 207203174 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203196 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **92ESN0401410A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207203220 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **95ESN0401410A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203230 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **95ESN0601412A** | 14 900 | 745 \$ |
| 207203240 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203251 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203175 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203181 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203184 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203189 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203192 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **80ESU0401712A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207203197 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401410A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207203203 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203206 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **92ESN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203211 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **92ESN0801716A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203214 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0261410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203221 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401410A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203227 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203231 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601412A** | 14 900 | 745 \$ |
| 207203236 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **95ESU0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203241 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203247 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203252 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203258 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601714A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203176 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207203182 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207203185 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207203193 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **80ESU0401712A** | 13 600 | 680 \$ |
| 207203198 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **92ESN0401410A** | 13 700 | 685 \$ |
| 207203207 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **92ESN0601412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207203215 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0261410A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207203222 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401410A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207203228 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401712A** | 13 700 | 685 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207203233 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0601714A** | 14 000 | 700 \$ |
| 207203237 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **95ESU0401712A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207203242 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401410A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207203248 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401712A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207203253 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207203259 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601714A** | 13 900 | 695 \$ |
| 207203260 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716A** | 13 800 | 690 \$ |
| 207203177 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203186 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203199 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **92ESN0401410A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203208 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **92ESN0601412A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203216 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **95ESN0261410A** | 14 800 | 740 \$ |
| 207203223 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **95ESN0401410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203243 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0401410A** | 14 800 | 740 \$ |
| 207203254 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0601412A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203178 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203187 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203200 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0401410A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207203209 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203217 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0261410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203224 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0401410A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203244 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0401410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203255 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203179 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203188 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203190 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203194 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0401712A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207203201 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401410A** | 14 500 | 725 \$ |
| 207203204 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203210 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203212 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0801716A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203218 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0261410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203225 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401410A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203229 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203234 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601714A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203238 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0401712A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203245 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401410A** | 14 700 | 735 \$ |
| 207203249 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712A** | 14 600 | 730 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207203256 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412A** | 14 600 | 730 \$ |
| 207203171 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | FEM4P18**AL | | 14 700 | 735 \$ |
| 207203172 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | FEM4X18**BL | | 14 700 | 735 \$ |
| 207203169 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | FM(C,U)4Z18**AL* | | 15 000 | 750 \$ |
| 207203168 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | FMA4X18**AL* | | 15 000 | 750 \$ |
| 207202178 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | FVM4X24***L | | 13 400 | 670 \$ |
| 207203170 | TEMPSTAR | DLCSRBH18AAK | FXM4X18**AL | | 14 500 | 725 \$ |
| 206188337 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | DLFSAAH24XAK | | 16 500 | 825 \$ |
| 207826608 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | DLFSABH24XBK | | 16 200 | 810 \$ |
| 206350467 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | DLFSCAH24XAK | | 14 500 | 725 \$ |
| 206350468 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | DLFSDAH24XAK | | 14 500 | 725 \$ |
| 206350469 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | DLFSFAH24XAK | | 14 500 | 725 \$ |
| 206396143 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | DLFSHAH24XAK | | 15 000 | 750 \$ |
| 206361907 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | DLFSHBH24XAK | | 17 000 | 850 \$ |
| 207099995 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207100000 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207100031 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **92ESN0601412A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207100036 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **92ESN0601714A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207100046 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **95ESN0261410A** | 15 800 | 790 \$ |
| 207100061 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L14A* | **95ESN0601412A** | 15 800 | 790 \$ |
| 207100014 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **80ESU0601716A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207100040 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **92ESN0801716A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207100103 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601412A** | 15 800 | 790 \$ |
| 207100065 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601714A** | 15 800 | 790 \$ |
| 207100019 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **95ESU0401712A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207100087 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601714A** | 15 800 | 790 \$ |
| 207100093 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716A** | 15 700 | 785 \$ |
| 207100111 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401712A** | 15 200 | 760 \$ |
| 207100104 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0601412A** | 15 200 | 760 \$ |
| 207100098 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X25L17A* | **95ESN0601714A** | 15 200 | 760 \$ |
| 207099996 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207100001 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207100032 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **92ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207100037 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **92ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207100047 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **95ESN0261410A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207100062 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **95ESN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207100073 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VTN0401410A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207100084 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207100007 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207100012 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **80ESU0401712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207100044 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **92ESN0801716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207100058 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207100106 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207100069 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207100023 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **95ESU0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207100091 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207100097 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099998 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207100005 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207100010 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **80ESU0401712A** | 15 300 | 765 \$ |
| 207100016 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **80ESU0601716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207100042 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **92ESN0801716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207100056 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207100105 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207100067 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601714A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207100021 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **95ESU0401712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207100078 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207100089 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601714A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207100095 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207100112 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L21A* | **95ESN0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207100099 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X36L21A* | **95ESN0601714A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207100119 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401410A** | 15 300 | 765 \$ |
| 207100113 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401712A** | 15 300 | 765 \$ |
| 207100107 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601412A** | 15 300 | 765 \$ |
| 207100100 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601714A** | 15 200 | 760 \$ |
| 207100114 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L21A* | **95ESN0401712A** | 15 200 | 760 \$ |
| 207100101 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EA*4X37L21A* | **95ESN0601714A** | 15 100 | 755 \$ |
| 207099994 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099999 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207100030 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207100035 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207100060 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207100003 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207100008 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207100013 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0601716A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207100039 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0801716A** | 15 500 | 775 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207100108 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207100064 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601714A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207100018 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0401712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207100086 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601714A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207100092 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207099997 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207100002 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207100033 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207100038 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0601714A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207100048 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0261410A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207100063 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207100074 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0401410A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207100085 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207100004 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207100009 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0401712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207100015 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0601716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207100041 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0801716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207100055 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0401712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207100109 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207100066 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207100020 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESU0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207100088 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207100094 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207100115 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0401712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207100102 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207100006 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207100011 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0401712A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207100017 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0601716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207100043 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0801716A** | 15 400 | 770 \$ |
| 207100057 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0401712A** | 15 600 | 780 \$ |
| 207100110 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601412A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207100068 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207100022 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESU0401712A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207100090 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0601714A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207100096 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716A** | 15 500 | 775 \$ |
| 207099992 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | FM(C,U)4Z24**AL* | | 16 100 | 805 \$ |
| 207099991 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | FMA4X24**AL* | | 16 000 | 800 \$ |
| 207099989 | TEMPSTAR | DLCSRBH24AAK | FXM4X24**AL | | 15 500 | 775 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210819427 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | DLFSABH30XBK | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 207199435 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199439 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199448 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L14A* | **92ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199479 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L14A* | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199437 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199441 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199446 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199450 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199452 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199472 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199480 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199487 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601714A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199454 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **95ESN0801716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199457 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199459 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199461 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199463 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199474 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199481 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199488 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199443 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199473 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **95ESN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199489 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199456 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **95ESN0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199465 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120A** | 18 800 | 940 \$ |
| 207199467 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120A** | 18 800 | 940 \$ |
| 207199470 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199475 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199482 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199490 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601714A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199492 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EA*4X37L21A* | **95ESN0601714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 207199476 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EA*4X42L21A* | **95ESN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199491 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EA*4X42L21A* | **95ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199477 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EA*4X43L21A* | **95ESN0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 207199493 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EA*4X43L21A* | **95ESN0601714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 207199436 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199440 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207199449 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199483 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199460 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199438 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199442 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199447 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199451 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199453 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199485 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199494 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199455 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0801716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199458 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199462 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199464 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199444 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199445 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0902116A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199495 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199466 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207200433 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120A** | 20 800 | 1 040 \$ |
| 207199484 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 207199496 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199498 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199471 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | END4X42L17** | **95ESN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 207199478 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | END4X42L17** | **95ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199486 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | END4X42L17** | **95ESN0601412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 207199497 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | END4X42L17** | **95ESN0601714A** | 19 000 | 950 \$ |
| 207199430 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | FEM4P30**AL | | 19 100 | 955 \$ |
| 207199431 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | FEM4X30**BL | | 19 100 | 955 \$ |
| 207199434 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | FM(C,U)4Z30**AL* | | 19 200 | 960 \$ |
| 207199432 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | FMA4X30**AL* | | 19 400 | 970 \$ |
| 207198932 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | FVM4X36***L | | 19 200 | 960 \$ |
| 207199433 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK | FXM4X30**AL | | 18 800 | 940 \$ |
| 208104324 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK11 | DLFSABH30XBK | | 19 200 | 960 \$ |
| 208102130 | TEMPSTAR | DLCSRBH30AAK11 | DLFSHBH30XAK | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 208104323 | TEMPSTAR | DLCSRBH36ABK | DLFSABH36XBK | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209852117 | TEMPSTAR | DLCURAH18AAK | DLFUAAH18XAK | | 12 000 | 600 \$ |
| 209852113 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | DLFUAAH18XAK | | 13 500 | 675 \$ |
| 211259898 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211259914 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211260007 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211259929 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211259741 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ESU0401712A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260024 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80ESU0601716A** | 12 700 | 635 \$ |
| 212977716 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212978232 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212978750 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212979951 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212982382 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MSU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212981830 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80MSU1002120A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211259588 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VSL0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212969515 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VSL0451412B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259714 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VSL0451716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211259727 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VSL0701716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212969975 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VSL0701716B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259756 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VTL0451412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212970856 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VTL0451412B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259794 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VTL0701716A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212971444 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **80VTL0701716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211259976 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211259992 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92ESN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211259945 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211259962 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92ESN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212983259 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92MSN0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212983635 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92MSN0601412A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212984167 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92MSN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212984707 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **92MSN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259868 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95ESN0261410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211259805 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211259817 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95ESN0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259829 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95ESN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259675 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95ESU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212988779 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95MSU0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212989271 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **95MSU0601716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212985882 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96MSN0261410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212986281 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96MSN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212986666 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96MSN0401712A** | 12 100 | 605 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212986986 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96MSN0601412A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212987505 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96MSN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259625 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0401410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212972671 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0401410B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259638 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973021 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0401712B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259650 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973301 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0601412B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259612 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259662 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212973661 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VSN0801716B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259842 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212974623 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401410B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259772 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212975077 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0401712B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259854 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975385 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0601412B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211259884 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211259783 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212975782 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | **96VTN0801716B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260054 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | "OLV098A12** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260040 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | "OMV098J12** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260068 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X19L17A* | "OMV112K14A" | 12 600 | 630 \$ |
| 211260197 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260238 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212977728 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212978244 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260080 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969525 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80VSL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260118 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80VTL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212970868 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **80VTL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260225 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **92ESN0401410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260212 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **92ESN0601412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 212983645 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **92MSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260182 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0261410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260133 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260149 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212985892 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96MSN0261410A** | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212986293 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96MSN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212986996 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96MSN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260094 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972681 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0401410B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260107 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973311 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260162 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974636 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260172 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975396 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260542 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260556 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 12 900 | 645 \$ |
| 211260634 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260571 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260384 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ESU0401712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211260648 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80ESU0601716A** | 12 800 | 640 \$ |
| 212977740 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978256 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978761 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212979963 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212982394 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80MSU0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212981842 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80MSU1002120A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260251 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969535 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260361 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451716A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260372 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0701716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212969985 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0701716B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260397 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212970880 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260439 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0701716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212971455 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0701716B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260610 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260621 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401712A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260585 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0601412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211260598 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212983270 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212983655 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212984179 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212984719 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0801716A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260516 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0261410A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211260452 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260465 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260478 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260328 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95ESU0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212988791 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95MSU0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212989283 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **95MSU0601716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212985902 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0261410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986305 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212986678 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987006 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987517 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0801716A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211260283 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972691 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401410B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260294 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973031 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401712B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260305 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973321 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601412B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260272 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260316 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973671 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0801716B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260492 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974649 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260414 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975088 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401712B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260504 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975407 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260530 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 213076393 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601716B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260427 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212975795 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260670 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | "OLV098A12** | 12 700 | 635 \$ |
| 211260659 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | "OMV098J12** | 12 700 | 635 \$ |
| 211260681 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X24L17A* | "OMV112K14A" | 12 700 | 635 \$ |
| 211260986 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261001 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211261135 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 100 | 605 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211261015 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260826 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ESU0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261172 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80ESU0601716A** | 12 600 | 630 \$ |
| 212977752 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212978268 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212978772 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212979975 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212982406 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80MSU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212981854 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80MSU1002120A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260691 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212969545 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260801 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260812 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0701716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212969995 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0701716B** | 12 000 | 600 \$ |
| 211260838 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0451412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212970892 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260881 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0701716A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212971466 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0701716B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211261055 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261085 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261029 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261043 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212983281 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212983665 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601412A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212984191 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212984731 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260960 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0261410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211260894 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260906 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260921 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211260767 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95ESU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212988803 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95MSU0401712A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212989295 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **95MSU0601716A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212985912 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0261410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212986690 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0401712A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212987016 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0601412A** | 12 000 | 600 \$ |
| 212987529 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260723 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401410A** | 12 100 | 605 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212972701 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401410B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260733 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973041 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401712B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260744 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973331 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601412B** | 12 000 | 600 \$ |
| 211260712 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260755 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212973681 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0801716B** | 12 000 | 600 \$ |
| 211260936 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401410A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212974662 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401410B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260855 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212975099 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401712B** | 12 100 | 605 \$ |
| 211260948 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212975418 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412B** | 12 000 | 600 \$ |
| 211260974 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601714A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211260869 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212975808 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716B** | 12 000 | 600 \$ |
| 211261220 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "OLV098A12**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211261202 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "OMV098J12**" | 12 500 | 625 \$ |
| 211261239 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X25L17A* | "OMV112K14A" | 12 500 | 625 \$ |
| 211261443 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261511 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212977764 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212978280 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211261257 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969555 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80VSL0451412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261314 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80VTL0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212970904 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **80VTL0451412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261489 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **92ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261467 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **92ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212983675 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **92MSN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211261422 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0261410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261338 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261358 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212985922 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0261410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212986317 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987026 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261275 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212972711 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261294 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973341 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261382 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212974675 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261402 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975429 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211262010 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262038 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262172 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211262063 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211261754 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80ESU0401712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 212977776 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212978294 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 12 100 | 605 \$ |
| 212978783 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212979987 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212982418 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MSU0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212981866 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80MSU1002120A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211261533 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261715 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211261733 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0701716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212970005 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0701716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261775 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211261838 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212971477 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211262129 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262150 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262086 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262108 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212983292 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212983685 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212984203 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212984743 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0801716A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261965 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0261410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211261854 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261879 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261906 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261660 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95ESU0401712A** | 12 300 | 615 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212988815 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95MSU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212989307 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **95MSU0601716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212985932 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0261410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212986329 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986702 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987036 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212987541 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211261586 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212972721 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261604 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973051 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401712B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261622 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973351 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261568 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261640 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212973691 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0801716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261928 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212974688 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261802 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975110 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261944 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975440 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211261990 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211261823 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212975821 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211262211 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | "OLV098A12**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211262194 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | "OMV098J12**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211262230 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EA*4X30L17A* | "OMV112K14A" | 12 600 | 630 \$ |
| 211262435 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262502 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212977788 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80MS(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978306 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262247 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80VSL0451412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212969565 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80VSL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262302 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80VTL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212970916 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **80VTL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262480 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **92ESN0401410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262458 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **92ESN0601412A** | 12 600 | 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212983695 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **92MSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262413 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **95ESN0261410A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211262326 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **95ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262348 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **95ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212985942 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96MSN0261410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212986341 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96MSN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212987046 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96MSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262265 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972731 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VSN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262282 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973361 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VSN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262372 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974701 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262392 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975451 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X18L14** | **96VTN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262713 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262782 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212977800 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80MS(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978318 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262524 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969575 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VSL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262580 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VTL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212970928 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VTL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262760 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0401410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262737 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0601412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 212983705 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92MSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262691 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0261410A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211262605 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262626 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212985952 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0261410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986353 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212987056 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211262542 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972741 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262560 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973371 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262651 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974714 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211262671 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975462 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263309 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211263334 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 12 900 | 645 \$ |
| 211263499 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263359 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211263044 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0401712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211263524 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0601716A** | 12 800 | 640 \$ |
| 212977812 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978330 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212978794 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212979999 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212982430 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212981878 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU1002120A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211262804 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969585 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262985 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451716A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263003 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0701716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212970015 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0701716B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263066 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212970940 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0451412B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263135 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0701716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212971488 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0701716B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263452 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211263476 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401712A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211263384 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0601412A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211263407 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263430 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0801716A** | 12 900 | 645 \$ |
| 212983303 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212983715 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212984215 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212984755 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0801716A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263263 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0261410A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211263151 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263174 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211263196 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262929 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263023 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0601716A** | 12 900 | 645 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212988827 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212989319 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0601716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212985962 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0261410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986365 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212986714 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212987066 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0601412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987553 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0801716A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262858 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972751 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262875 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973061 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401712B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211262893 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212973381 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262840 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211262910 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212973701 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0801716B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263222 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974727 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401410B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263094 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975121 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263242 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 212975473 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412B** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263288 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601714A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263115 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212975834 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716B** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263563 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OLV098A12**" | 12 700 | 635 \$ |
| 211263545 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OMV098J12**" | 12 800 | 640 \$ |
| 211263582 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OMV112K14A" | 12 800 | 640 \$ |
| 211263795 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263865 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212977824 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212978342 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263600 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969595 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VSL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263659 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VTL0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212970952 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **80VTL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263841 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263819 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212983726 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **92MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263772 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0261410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211263683 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263706 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **95ESN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212985972 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0261410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212986377 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987076 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263619 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212972761 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263637 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973391 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263731 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0401410A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212974740 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263752 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975484 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264483 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211264508 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211264644 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211264531 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211264099 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0401712A** | 12 700 | 635 \$ |
| 211264668 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80ESU0601716A** | 12 700 | 635 \$ |
| 212977836 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212978354 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212978805 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212980011 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212982442 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212981890 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU1002120A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211263887 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212969605 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264061 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451716A** | 12 300 | 615 \$ |
| 211264079 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212970025 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264121 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212970964 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264228 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212971499 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716B** | 12 300 | 615 \$ |
| 211264599 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0401410A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211264621 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0401712A** | 12 500 | 625 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211264555 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601412A** | 12 500 | 625 \$ |
| 211264578 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212983314 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212983736 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212984227 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601714A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212984767 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0801716A** | 12 100 | 605 \$ |
| 211264439 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0261410A** | 12 600 | 630 \$ |
| 211264257 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0401410A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211264292 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264337 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211264013 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESU0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212988839 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0401712A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212989331 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0601716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212985982 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0261410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986389 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212986726 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401712A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212987086 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0601412A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212987565 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263943 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212972771 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263960 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973071 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401712B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263978 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212973401 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211263924 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211263996 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212973711 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264396 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401410A** | 12 300 | 615 \$ |
| 212974753 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401410B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264156 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401712A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975132 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401712B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264418 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601412A** | 12 400 | 620 \$ |
| 212975495 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601412B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264463 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601714A** | 12 400 | 620 \$ |
| 211264188 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716A** | 12 200 | 610 \$ |
| 212975847 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716B** | 12 200 | 610 \$ |
| 211264706 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OLV098A12**" | 12 600 | 630 \$ |
| 211264688 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OMV098J12**" | 12 600 | 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211264724 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OMV112K14A" | 12 600 | 630 \$ |
| 211264774 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | FEM4P18**AL | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264796 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | FEM4P24**AL | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264820 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | FEM4X18**BL | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264850 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | FEM4X24**CL | | 12 100 | 605 \$ |
| 211264750 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | FJMA4*18L*A* | | 12 700 | 635 \$ |
| 211257343 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | FJMA4*24L*B* | | 12 800 | 640 \$ |
| 211264982 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | FM(C,U)4Z18**AL* | | 12 500 | 625 \$ |
| 211265004 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | FM(C,U)4Z24**AL* | | 12 500 | 625 \$ |
| 211265025 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | FM(C,U)4Z30**AL* | | 12 400 | 620 \$ |
| 211719735 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | FMA4P18**AL* | | 12 700 | 635 \$ |
| 211264938 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | FMA4X18**AL* | | 12 400 | 620 \$ |
| 211264960 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | FMA4X24**AL* | | 12 400 | 620 \$ |
| 211265047 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | FVM4X24***L | | 12 400 | 620 \$ |
| 211264873 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | FXM4X18**AL | | 12 300 | 615 \$ |
| 211264894 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | FXM4X24**AL | | 12 400 | 620 \$ |
| 211264917 | TEMPSTAR | DLCURAH18ABK | FXM4X30**AL | | 12 400 | 620 \$ |
| 209852111 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | DLFUAAH24XAK | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212977344 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969615 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **80VSL0451412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212970976 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **80VTL0451412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983325 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **92MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212985632 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96MSN0261410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212985993 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96MSN0401410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986736 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972781 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96VSN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973411 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96VSN0601412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974766 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975506 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212977356 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212978365 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212978829 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212979531 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212981938 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212981374 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80MSU1002120A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212969625 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212970035 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80VSL0701716B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212970988 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80VTL0451412B** | 20 000 | 1 000 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212971510 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **80VTL0701716B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983017 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **92MSN0401712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983335 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983747 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601714A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212984263 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **92MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988431 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **95MSU0401712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212988851 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **95MSU0601716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212985642 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96MSN0261410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986005 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986402 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986746 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212987097 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96MSN0801716A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212972791 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973081 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401712B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973421 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973721 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VSN0801716B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212974779 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975143 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401712B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975517 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975860 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212977368 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212978376 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212978841 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212979543 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212981950 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MSU0401712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212981386 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80MSU1002120A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212969635 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 212970045 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80VSL0701716B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212971000 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80VTL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 212971521 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **80VTL0701716B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212983028 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **92MSN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212983345 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601412A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212983759 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601714A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212984275 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **92MSN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212988443 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **95MSU0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212988863 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **95MSU0601716A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212985652 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96MSN0261410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212986017 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96MSN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212986414 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96MSN0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986756 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96MSN0601412A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212987109 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96MSN0801716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212972801 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401410B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212973091 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401712B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212973431 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601412B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212973731 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974792 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401410B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975154 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401712B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212975528 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212975873 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212977380 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212977884 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212969645 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971012 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212983355 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212985662 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96MSN0261410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986029 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986766 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972811 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973441 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212974805 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975539 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212977392 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212977896 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212978387 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978853 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979555 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981962 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981398 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80MSU1002120A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969655 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970055 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80VSL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212971024 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971532 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983039 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983365 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983771 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984287 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212988455 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **95MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988875 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212985672 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96MSN0261410A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986041 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986426 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986776 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987121 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972821 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973101 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973451 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973741 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974818 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975165 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975550 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975886 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212977908 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978398 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978865 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979567 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981974 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981410 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80MSU1002120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212969665 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970065 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971036 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971543 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212983050 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983375 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983783 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984299 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988467 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **95MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988887 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212985682 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96MSN0261410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212986053 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986438 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986786 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96MSN0601412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212987133 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972831 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973111 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212973461 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973751 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974831 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401410B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975176 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975561 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975899 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978409 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978877 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979330 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212979579 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212980077 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212980375 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212980776 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212981986 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212982514 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MSU0601716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212981422 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80MSU1002120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970075 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212970515 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212971554 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212972097 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212972372 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983061 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983795 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984311 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212984848 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **92MSN0802120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212985141 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **92MSN1002120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212988479 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **95MSU0401712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988899 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212989403 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **95MSU0802120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 213075736 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002120A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 213076179 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002122A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212986450 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987145 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212987650 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96MSN0802120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973121 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973761 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974071 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974291 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120B** | 19 800 | 990 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212975187 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975912 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212976358 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212976634 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212976957 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212977920 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212978420 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212978889 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212979591 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212981998 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MSU0401712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212981434 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80MSU1002120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212969675 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212970085 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212971048 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212971565 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212983072 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **92MSN0401712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212983385 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601412A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212983807 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601714A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212984323 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **92MSN0801716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212988491 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **95MSU0401712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988911 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **95MSU0601716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212985692 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96MSN0261410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212986065 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96MSN0401410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212986462 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986796 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96MSN0601412A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212987157 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212972841 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401410B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212973131 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973471 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601412B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212973771 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974844 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VTN0401410B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975198 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975572 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601412B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975925 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978431 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212978901 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212979340 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212979603 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 500 | 975 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212980088 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212980386 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212980788 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212982010 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MSU0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212982526 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MSU0601716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212981446 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80MSU1002120A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212970095 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 212970525 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971576 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212972108 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212972384 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212983083 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **92MSN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212983819 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **92MSN0601714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212984335 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **92MSN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212984858 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **92MSN0802120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212985153 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **92MSN1002120A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212988503 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **95MSU0401712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212988923 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **95MSU0601716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212989415 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **95MSU0802120A** | 19 400 | 970 \$ |
| 213075751 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002120A** | 19 600 | 980 \$ |
| 213076188 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002122A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986474 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96MSN0401712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212987169 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96MSN0801716A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212987662 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96MSN0802120A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212973141 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VSN0401712B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212973781 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212974081 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212974301 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212975209 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VTN0401712B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975938 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212976372 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120B** | 19 600 | 980 \$ |
| 212976647 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120B** | 19 400 | 970 \$ |
| 212976967 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122B** | 19 700 | 985 \$ |
| 212977932 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969685 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80VSL0451412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212971060 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **80VTL0451412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983395 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **92MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212985702 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0261410A** | 20 200 | 1 010 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212986077 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0401410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986806 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212972851 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973481 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0601412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212974857 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975583 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212977944 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212978442 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212978913 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212979615 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212982022 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212981458 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU1002120A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212969695 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212970105 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0701716B** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 212971072 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0451412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212971587 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0701716B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983094 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0401712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983405 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212983831 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601714A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212984347 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0801716A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212988515 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0401712A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212988935 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0601716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212985712 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0261410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986089 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401410A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212986486 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401712A** | 20 400 | 1 020 \$ |
| 212986816 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0601412A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212987181 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0801716A** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212972861 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973151 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401712B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973491 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212973791 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0801716B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212974870 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401410B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975220 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975594 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212975951 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716B** | 20 200 | 1 010 \$ |
| 212977956 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212969705 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971084 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212983415 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212985722 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0261410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986101 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986826 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96MSN0601412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212972871 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973501 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212974883 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975605 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L14** | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212977968 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212978453 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978925 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979627 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212982034 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981470 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU1002120A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969715 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970115 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212971096 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971598 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212983105 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983425 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983843 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984359 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988527 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988947 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212985732 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0261410A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986113 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986498 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986836 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987193 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972881 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973161 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973511 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973801 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974896 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975231 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975616 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975964 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212978475 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212978949 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979350 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212979651 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212980099 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212980397 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212980800 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212982058 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212982538 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0601716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212981494 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU1002120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970135 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212970535 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0902120B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212971620 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972119 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0902120B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212972396 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983127 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983867 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984383 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212984868 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0802120A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212985165 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN1002120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212988551 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988971 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212989427 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0802120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 213075766 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002120A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 213076197 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002122A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212986522 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987217 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987674 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0802120A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973181 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973821 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974091 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212974311 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212975253 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975990 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212976385 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212976660 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212976977 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212977980 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212978464 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 19 800 | 990 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212978937 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212979639 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212982046 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU0401712A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212981482 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU1002120A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212969725 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212970125 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212971108 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212971609 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212983116 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983435 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212983855 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601714A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212984371 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212988539 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212988959 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0601716A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212985742 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0261410A** | 19 900 | 995 \$ |
| 212986125 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0401410A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986510 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0401712A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212986846 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0601412A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212987205 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0801716A** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212972891 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212973171 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973521 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212973811 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 212974909 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0401410B** | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212975242 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0401712B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975627 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0601412B** | 19 900 | 995 \$ |
| 212975977 | TEMPSTAR | DLCURAH24AAK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716B** | 19 800 | 990 \$ |
| 209852114 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | DLFUAH24XAK | | 19 200 | 960 \$ |
| 211240328 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211240362 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212977572 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212978088 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240235 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80VSL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212969735 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80VSL0451412B** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240263 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80VTL0451412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212971120 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **80VTL0451412B** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240351 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **92ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240340 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **92ESN0601412A** | 19 600 | 980 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212983515 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **92MSN0601412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240317 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0261410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 211240275 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240286 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **95ESN0601412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212985762 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96MSN0261410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986137 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96MSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986866 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96MSN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240244 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212972901 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240253 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212973531 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VSN0601412B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240297 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212974922 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240307 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212975638 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L14A* | **96VTN0601412B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240635 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211240647 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240760 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240659 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240448 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240671 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240506 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ESU0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240772 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80ESU0601716A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212977584 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212978100 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212978629 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212979129 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212979819 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212982250 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MSU0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212981698 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80MSU1002120A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240373 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212969745 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451412B** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240476 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0451716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240485 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0701716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212970145 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VSL0701716B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240517 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0451412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212971132 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0451412B** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240551 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0701716A** | 19 300 | 965 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212971631 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **80VTL0701716B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211240738 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240749 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240683 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211240694 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240705 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92ESN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212983138 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212983525 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212984035 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212984575 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **92MSN0801716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240614 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0261410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 211240561 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240572 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240583 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211240716 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0601714A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211240727 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESN0801716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211240437 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESU0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240495 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95ESU0601716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212988647 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95MSU0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212989139 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **95MSU0601716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212985772 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0261410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986149 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986534 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986876 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212987373 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96MSN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240400 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212972911 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240409 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212973191 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0401712B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240418 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212973541 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601412B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240391 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0601714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240427 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212973831 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VSN0801716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240594 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212974935 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240531 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240604 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212975649 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601412B** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240625 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211240541 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212976003 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | **96VTN0801716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211240791 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | "OLV098A12** | 19 200 | 960 \$ |
| 211240782 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | "OMV098J12** | 19 300 | 965 \$ |
| 211240800 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X24L17A* | "OMV112K14A" | 19 500 | 975 \$ |
| 211241071 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241083 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211241196 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241095 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241107 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211240942 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ESU0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 211241208 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80ESU0601716A" | 19 100 | 955 \$ |
| 212977596 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212978112 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212978640 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212979141 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212979831 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212982262 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MSU0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212981710 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80MSU1002120A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211240809 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212969755 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451412B** | 18 500 | 925 \$ |
| 211240912 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0451716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211240921 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0701716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212970155 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VSL0701716B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211240953 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0451412A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212971144 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0451412B** | 18 500 | 925 \$ |
| 211240987 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0701716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212971642 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **80VTL0701716B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211241174 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241185 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211241119 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0601412A** | 18 500 | 925 \$ |
| 211241130 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0601714A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211241141 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92ESN0801716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212983149 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212983535 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601412A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212984047 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0601714A** | 18 700 | 935 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212984587 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **92MSN0801716A** | 18 500 | 925 \$ |
| 211241008 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241019 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95ESN0601412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211240873 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95ESU0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 211240931 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95ESU0601716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212988659 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95MSU0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212989151 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **95MSU0601716A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212985782 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0261410A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212986161 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0401410A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212986546 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212986886 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0601412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212987385 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96MSN0801716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211240836 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401410A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212972921 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401410B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211240845 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212973201 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0401712B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211240854 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601412A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212973551 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601412B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211240827 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211240863 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0801716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212973841 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VSN0801716B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211241030 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401410A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211240967 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 211241040 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212975660 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601412B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211241061 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0601714A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211240977 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212976016 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | **96VTN0801716B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211241227 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | "OLV098A12**" | 18 600 | 930 \$ |
| 211241218 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | "OMV098J12**" | 18 600 | 930 \$ |
| 211241236 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X25L17A* | "OMV112K14A" | 19 000 | 950 \$ |
| 211241338 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211241372 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212977608 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978124 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241245 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80VSL0451412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212969765 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80VSL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241273 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80VTL0451412A** | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212971156 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **80VTL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241361 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241350 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **92ESN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212983545 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **92MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241327 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0261410A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211241285 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211241296 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **95ESN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212985792 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0261410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986173 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986896 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241254 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212972931 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241263 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973561 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VSN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241307 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0401410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241317 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975671 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L14A* | **96VTN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241645 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241657 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241770 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241669 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241458 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241681 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241516 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241782 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80ESU0601716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212977620 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978136 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978651 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212979153 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979843 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982274 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212981722 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80MSU1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241383 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212969775 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241486 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241495 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212970165 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241527 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0451412A** | 19 200 | 960 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212971168 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241561 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971653 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241748 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241759 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241693 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241704 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241715 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212983160 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212983555 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984059 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984599 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241624 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0261410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241571 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211241582 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241593 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241726 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241737 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211241447 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241505 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988671 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95MSU0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212989163 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212985802 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0261410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986185 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986558 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986906 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0601412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212987397 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241410 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212972941 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241419 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973211 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241428 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973571 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241401 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241437 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212973851 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0801716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241604 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241541 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212975286 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241614 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975682 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241635 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241551 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212976029 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | **96VTN0801716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241801 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211241792 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | "OMV098J12**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211241810 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X30L17A* | "OMV112K14A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242081 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242093 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242206 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242105 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241894 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242117 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241952 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ESU0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242218 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80ESU0601716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212977632 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978148 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212978662 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212979165 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979855 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982286 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212981734 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU1002120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241819 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212969785 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241922 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241931 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970175 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241963 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971180 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211241997 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212971664 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242184 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242195 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242129 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601412A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242140 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242151 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212983171 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212983565 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984071 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984611 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0801716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242060 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0261410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242007 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242018 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242029 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242162 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601714A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242173 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211241883 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESU0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241941 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988683 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212989175 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212985812 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0261410A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986197 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986570 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986916 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0601412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212987409 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241846 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212972951 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211241855 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212973221 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0401712B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241864 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212973581 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241837 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241873 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973861 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242040 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211241977 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212975297 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0401712B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242050 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212975693 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242071 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211241987 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212976042 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242237 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242228 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | "OMV098J12**" | 18 900 | 945 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211242246 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L17A* | "OMV112K14A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242557 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "*80ES(N,L)0451712A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242569 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "*80ES(N,L)0701712A**" | 18 800 | 940 \$ |
| 211242339 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "*80ES(N,L)0701716A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211242581 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "*80ES(N,L)0702116A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242593 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "*80ES(N,L)0901714A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242605 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "*80ES(N,L)0902120A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242617 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "*80ES(N,L)1102120A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211242442 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "*80ESU0401712A**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242717 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "*80ESU0601716A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211242706 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "*80ESU0802120A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212978673 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "*80MS(N,L)0701712A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212979177 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "*80MS(N,L)0701716A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212979500 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "*80MS(N,L)0702116A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212979867 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "*80MS(N,L)0901714A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212980264 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "*80MS(N,L)0902116A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212980584 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "*80MS(N,L)0902120A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212980992 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "*80MS(N,L)1102120A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212982298 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "*80MSU0401712A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212982706 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "*80MSU0601716A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212981746 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "*80MSU1002120A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242394 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "*80VSL0451716A**" | 18 800 | 940 \$ |
| 211242403 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "*80VSL0701716A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212970185 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "*80VSL0701716B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242412 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "*80VSL0702120A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211242421 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "*80VSL0902120A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212970545 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "*80VSL0902120B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242496 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "*80VTL0701716A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212971675 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "*80VTL0701716B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242455 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "*80VTL0902120A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212972130 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "*80VTL0902120B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242547 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "*80VTL1102122A**" | 18 900 | 945 \$ |
| 212972408 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "*80VTL1102122B**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242695 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "*92ESN0401712A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242629 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "*92ESN0601714A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242640 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "*92ESN0801716A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211242651 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "*92ESN0802120A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211242662 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "*92ESN1002120A**" | 19 300 | 965 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212983182 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984083 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984623 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0801716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212985038 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0802120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212985345 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242506 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242673 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0601714A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242684 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211242475 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0802120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211242328 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0401712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242431 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988695 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212989187 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212989607 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 213076100 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986582 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212987421 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0801716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212987806 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242309 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973231 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0401712B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242282 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242318 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973871 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242291 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212974101 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242300 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212974321 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242465 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975308 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0401712B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242517 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242486 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212976055 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242527 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212976398 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211242537 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212976673 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242349 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212976987 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122B** | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211242736 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242754 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "OLV112A16A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211242727 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "OMV098J12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242745 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X36L21A* | "OMV112K14A" | 19 100 | 955 \$ |
| 211243025 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0451412A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211243037 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0451712A**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211243150 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701412A**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211243049 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701712A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211242838 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701716A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211243061 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0901714A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211242896 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ESU0401712A**" | 18 700 | 935 \$ |
| 211243162 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80ESU0601716A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212977644 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0451412A**" | 18 700 | 935 \$ |
| 212978160 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701412A**" | 18 700 | 935 \$ |
| 212978684 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701712A**" | 18 700 | 935 \$ |
| 212979189 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701716A**" | 18 700 | 935 \$ |
| 212979879 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0901714A**" | 18 700 | 935 \$ |
| 212982310 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU0401712A**" | 18 800 | 940 \$ |
| 212981758 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU1002120A**" | 18 800 | 940 \$ |
| 211242763 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212969795 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412B**" | 18 700 | 935 \$ |
| 211242866 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451716A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211242875 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716A**" | 18 800 | 940 \$ |
| 212970195 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716B**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242907 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412A**" | 18 900 | 945 \$ |
| 212971192 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412B**" | 18 700 | 935 \$ |
| 211242941 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716A**" | 18 800 | 940 \$ |
| 212971686 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716B**" | 18 700 | 935 \$ |
| 211243128 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0401410A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211243139 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0401712A**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211243073 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0601412A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211243084 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0601714A**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211243095 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0801716A**" | 18 900 | 945 \$ |
| 212983193 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0401712A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212983575 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601412A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212984095 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601714A**" | 18 900 | 945 \$ |
| 212984635 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0801716A**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211242951 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401410A**" | 19 300 | 965 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211242962 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211242973 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211243106 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211242827 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESU0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211242885 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95ESU0601716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212988707 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95MSU0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212989199 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **95MSU0601716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212985822 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0261410A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212986209 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0401410A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212986594 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212986926 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0601412A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212987433 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0801716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242790 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212972961 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401410B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242799 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973241 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0401712B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242808 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212973591 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601412B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211242781 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601714A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242817 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212973881 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211242984 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0401410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242921 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212975319 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0401712B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242994 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601412A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212975704 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601412B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243015 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211242931 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212976068 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716B** | 19 000 | 950 \$ |
| 211243181 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | "OLV098A12**" | 18 700 | 935 \$ |
| 211243172 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | "OMV098J12**" | 18 800 | 940 \$ |
| 211243190 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L17A* | "OMV112K14A" | 19 100 | 955 \$ |
| 211243501 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243513 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243525 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243537 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243386 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0401712A** | 18 500 | 925 \$ |
| 211243650 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0802120A** | 18 700 | 935 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212978695 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212979201 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212979510 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212979891 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212980275 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212980595 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212981004 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212982322 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212982718 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0601716A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212981770 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU1002120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 211243338 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0451716A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243347 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212970205 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716B** | 18 400 | 920 \$ |
| 211243365 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212970555 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243440 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212971697 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243399 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212972141 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243491 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212972420 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122B** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243639 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0401712A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243573 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0601714A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243584 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0801716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212983204 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212984107 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0601714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212984647 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0801716A** | 18 400 | 920 \$ |
| 212985048 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0802120A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212985357 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN1002120A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243272 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0401712A** | 18 500 | 925 \$ |
| 211243375 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0601716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212988719 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0401712A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212989211 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0601716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212989619 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0802120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 213076112 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002120A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212986606 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0401712A** | 18 800 | 940 \$ |
| 212987445 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 212987818 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0802120A** | 18 700 | 935 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211243253 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0401712A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212973251 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0401712B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243226 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0601714A** | 18 800 | 940 \$ |
| 211243262 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212973891 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243235 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212974111 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211243244 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212974331 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243409 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0401712A** | 18 500 | 925 \$ |
| 212975330 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0401712B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211243461 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0601714A** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243430 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716A** | 18 700 | 935 \$ |
| 212976081 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716B** | 18 700 | 935 \$ |
| 211243471 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120A** | 18 400 | 920 \$ |
| 212976412 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211243481 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120A** | 18 600 | 930 \$ |
| 212976686 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211243293 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122A** | 18 400 | 920 \$ |
| 212976997 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122B** | 18 600 | 930 \$ |
| 211243680 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | "OLV098A12**" | 18 400 | 920 \$ |
| 211243671 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | "OMV098J12**" | 18 500 | 925 \$ |
| 211243689 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EA*4X37L21A* | "OMV112K14A" | 18 900 | 945 \$ |
| 211243800 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211243834 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212977656 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80MS(N,L)0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212978172 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211243707 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VSL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212969805 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VSL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243735 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VTL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212971204 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **80VTL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243823 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211243812 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92ESN0601412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212983585 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **92MSN0601412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243789 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0261410A** | 19 900 | 995 \$ |
| 211243747 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0401410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 211243758 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **95ESN0601412A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212985832 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0261410A** | 19 500 | 975 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212986221 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986936 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96MSN0601412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243716 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212972971 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243725 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212973601 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VSN0601412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243769 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243779 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212975715 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L14** | **96VTN0601412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244107 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211244119 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244232 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244131 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243920 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244143 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243978 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211244244 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80ESU0601716A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212977668 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212978184 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212978706 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212979213 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212979903 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212982334 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212981782 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80MSU1002120A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243845 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212969815 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243948 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0451716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243957 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212970215 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VSL0701716B** | 19 600 | 980 \$ |
| 211243989 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0451412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212971216 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0451412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244023 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212971708 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **80VTL0701716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244210 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401410A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244221 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244155 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0601412A** | 19 600 | 980 \$ |
| 211244166 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0601714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244177 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92ESN0801716A** | 19 400 | 970 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212983215 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0401712A** | 19 600 | 980 \$ |
| 212983595 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212984119 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212984659 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **92MSN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244086 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0261410A** | 19 900 | 995 \$ |
| 211244033 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401410A** | 19 800 | 990 \$ |
| 211244044 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244055 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601412A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244188 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0601714A** | 19 700 | 985 \$ |
| 211244199 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESN0801716A** | 19 800 | 990 \$ |
| 211243909 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0401712A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211243967 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95ESU0601716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212988731 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0401712A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212989223 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **95MSU0601716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 212985842 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0261410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986233 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212986618 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212986946 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0601412A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212987457 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96MSN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243872 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212972981 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401410B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243881 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212973261 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0401712B** | 19 600 | 980 \$ |
| 211243890 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212973611 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243863 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0601714A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211243899 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212973901 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VSN0801716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244066 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244003 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712A** | 19 700 | 985 \$ |
| 212975341 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0401712B** | 19 600 | 980 \$ |
| 211244076 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212975726 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601412B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244097 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244013 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 212976094 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | **96VTN0801716B** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244263 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OLV098A12**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211244254 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OMV098J12**" | 19 400 | 970 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211244272 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X24L17** | "OMV112K14A" | 19 700 | 985 \$ |
| 211244374 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | "*80ES(N,L)0451412A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211244408 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | "*80ES(N,L)0701412A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212977680 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | "*80MS(N,L)0451412A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212978196 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | "*80MS(N,L)0701412A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244281 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | "*80VSL0451412A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 212969825 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | "*80VSL0451412B**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211244309 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | "*80VTL0451412A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212971228 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | "*80VTL0451412B**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211244397 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | "*92ESN0401410A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211244386 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | "*92ESN0601412A**" | 18 900 | 945 \$ |
| 212983605 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | "*92MSN0601412A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211244363 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | "*95ESN0261410A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 211244321 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | "*95ESN0401410A**" | 19 500 | 975 \$ |
| 211244332 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | "*95ESN0601412A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 212985852 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | "*96MSN0261410A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212986245 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | "*96MSN0401410A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 212986956 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | "*96MSN0601412A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211244290 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | "*96VSN0401410A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212972991 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | "*96VSN0401410B**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211244299 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | "*96VSN0601412A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212973621 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | "*96VSN0601412B**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211244343 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | "*96VTN0401410A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244353 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | "*96VTN0601412A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212975737 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L14** | "*96VTN0601412B**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211244681 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | "*80ES(N,L)0451412A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 211244693 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | "*80ES(N,L)0451712A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244806 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | "*80ES(N,L)0701412A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 211244705 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | "*80ES(N,L)0701712A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211244494 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | "*80ES(N,L)0701716A**" | 19 400 | 970 \$ |
| 211244717 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | "*80ES(N,L)0901714A**" | 19 200 | 960 \$ |
| 211244552 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | "*80ESU0401712A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211244818 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | "*80ESU0601716A**" | 19 300 | 965 \$ |
| 212977692 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | "*80MS(N,L)0451412A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212978208 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | "*80MS(N,L)0701412A**" | 19 000 | 950 \$ |
| 212978717 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | "*80MS(N,L)0701712A**" | 18 900 | 945 \$ |
| 212979225 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | "*80MS(N,L)0701716A**" | 19 100 | 955 \$ |
| 212979915 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | "*80MS(N,L)0901714A**" | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212982346 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212981794 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80MSU1002120A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244419 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212969835 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244522 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0451716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244531 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970225 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VSL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244563 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971240 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244597 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971719 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244784 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244795 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244729 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244740 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244751 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212983226 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212983615 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984131 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984671 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **92MSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244660 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0261410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244607 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244618 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244629 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244762 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211244773 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244483 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244541 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988743 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212989235 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212985862 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0261410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212986257 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986630 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986966 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212987469 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96MSN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244446 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973001 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244455 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212973271 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244464 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973631 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244437 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244473 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973911 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VSN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244640 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244577 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975352 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244650 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975748 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244671 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244587 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212976107 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | **96VTN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244837 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211244828 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OMV098J12**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211244846 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X30L17** | "OMV112K14A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245593 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245605 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0701712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245375 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245617 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245629 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245641 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211245653 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)1102120A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245478 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211245753 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0601716A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211245742 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978739 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212979249 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979520 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212979939 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212980286 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212980606 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212981016 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982370 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982730 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0601716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212981818 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245430 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0451716A** | 19 200 | 960 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211245439 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211245448 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0702120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211245457 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0902120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970565 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0902120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245532 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971741 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245491 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0902120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212972152 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0902120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245583 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212972432 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245731 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245665 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245676 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245687 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0802120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211245698 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN1002120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 212983248 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984155 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984695 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212985058 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0802120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212985369 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN1002120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245542 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245709 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245720 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211245511 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0802120A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211245364 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211245467 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988767 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212989259 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212989631 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 213076124 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002120A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986654 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212987493 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212987830 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0802120A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245345 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973291 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245318 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245354 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245327 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120A** | 19 000 | 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212974121 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245336 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211245501 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975374 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245553 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245522 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212976133 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245563 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212976426 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245573 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212976699 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245385 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212977007 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211245772 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211245790 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "OLV112A16A" | 19 300 | 965 \$ |
| 211245763 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "OMV098J12**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211245781 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D)4X36L21** | "OMV112K14A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245117 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 19 300 | 965 \$ |
| 211245129 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245242 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245141 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244930 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245153 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244988 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211245254 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0601716A" | 19 300 | 965 \$ |
| 212977704 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212978220 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212978728 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 18 900 | 945 \$ |
| 212979237 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212979927 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212982358 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212981806 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU1002120A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244855 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244958 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244967 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212970235 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244999 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971252 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412B** | 19 100 | 955 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211245033 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212971730 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245220 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0401410A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245231 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245165 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0601412A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245176 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245187 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212983237 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212983625 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212984143 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212984683 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245096 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0261410A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245043 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0401410A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211245054 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0401712A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245065 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601412A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245198 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0601714A** | 19 400 | 970 \$ |
| 211245209 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESN0801716A** | 19 500 | 975 \$ |
| 211244919 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESU0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211244977 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95ESU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212988755 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0401712A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212989247 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0601716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212985872 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0261410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212986269 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0401410A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212986642 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0401712A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212986976 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0601412A** | 19 200 | 960 \$ |
| 212987481 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0801716A** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244882 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973011 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401410B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244891 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973281 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |
| 211244900 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212973641 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211244873 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0601714A** | 18 900 | 945 \$ |
| 211244909 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212973921 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245076 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0401410A** | 19 000 | 950 \$ |
| 211245013 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0401712A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975363 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0401712B** | 19 200 | 960 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211245086 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0601412A** | 19 000 | 950 \$ |
| 212975759 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0601412B** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245107 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0601714A** | 19 100 | 955 \$ |
| 211245023 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716A** | 19 100 | 955 \$ |
| 212976120 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716B** | 18 900 | 945 \$ |
| 211245273 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "OLV098A12**" | 18 900 | 945 \$ |
| 211245264 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "OMV098J12**" | 19 000 | 950 \$ |
| 211245282 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "OMV112K14A" | 19 200 | 960 \$ |
| 211245801 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | FEM4P30**AL | | 19 100 | 955 \$ |
| 211245813 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | FEM4X24**CL | | 19 000 | 950 \$ |
| 211245825 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | FEM4X30**BL | | 19 100 | 955 \$ |
| 211239230 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | FJMA4*24L*B* | | 19 200 | 960 \$ |
| 211245924 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | FM(C,U)4X30**AL* | | 19 900 | 995 \$ |
| 211245935 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | FM(C,U)4X36**AL* | | 19 900 | 995 \$ |
| 211245946 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | FM(C,U)4Z24**AL* | | 19 500 | 975 \$ |
| 211245957 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | FM(C,U)4Z30**AL* | | 19 300 | 965 \$ |
| 211245968 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | FM(C,U)4Z36**AL* | | 19 300 | 965 \$ |
| 211245869 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | FMA4P24**AL* | | 19 900 | 995 \$ |
| 211245880 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | FMA4P30**AL* | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 211245891 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | FMA4X24**AL* | | 19 600 | 980 \$ |
| 211245902 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | FMA4X30**AL* | | 19 600 | 980 \$ |
| 211245913 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | FMA4X36**AL* | | 19 600 | 980 \$ |
| 211245979 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | FVM4X24***L | | 19 000 | 950 \$ |
| 211245989 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | FVM4X36***L | | 19 000 | 950 \$ |
| 211245836 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | FXM4X24**AL | | 19 100 | 955 \$ |
| 211245847 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | FXM4X30**AL | | 19 100 | 955 \$ |
| 211245858 | TEMPSTAR | DLCURAH24ABK | FXM4X36**AL | | 18 500 | 925 \$ |
| 209852118 | TEMPSTAR | DLCURAH30AAK | DLFUAH30XAK | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212982826 | TEMPSTAR | DLCURAH30AAK | EA*4X43L21A* | **80MSU0802120A** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212985129 | TEMPSTAR | DLCURAH30AAK | EA*4X43L21A* | **92MSN1002120A** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212974341 | TEMPSTAR | DLCURAH30AAK | EA*4X43L21A* | **96VSN1002120B** | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211606858 | TEMPSTAR | DLCURAH30AAK | FJMA4*30L*B* | | 22 800 | 1 140 \$ |
| 209852121 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | DLFUAH30XAK | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212983445 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X30L14A* | **92MSN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712058 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221682 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221714 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221722 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212978985 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981554 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212969865 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0451412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970255 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221730 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971752 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221746 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **92ESN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212983455 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **92MSN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712046 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **95ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988995 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987229 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212973941 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X30L17A* | **96VSN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221794 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221802 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221810 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221818 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221826 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221850 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221858 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977512 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978016 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978508 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978997 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979687 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982118 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981566 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212969875 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712082 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221842 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970265 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221866 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971288 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221874 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971763 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221882 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221890 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221898 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983465 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601412A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212983903 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984443 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712071 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **95ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221914 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **95ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988563 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989007 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987241 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221906 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212973951 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976159 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712092 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L17A* | OMV098J12** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221954 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221962 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221970 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221978 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211221986 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211221995 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222004 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222055 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222065 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222074 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712115 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978519 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979009 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979430 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979699 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980187 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980507 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980908 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982130 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982622 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982934 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981578 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222014 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0451716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222024 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970275 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222034 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0702120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222044 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212970575 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222083 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971774 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222092 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972163 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222101 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972444 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222126 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222134 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222144 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222154 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983915 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984455 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984968 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212985261 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222162 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0601714A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222170 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222202 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222210 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712103 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988575 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989019 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989523 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076016 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987253 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987722 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988033 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222178 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212973961 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222186 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974131 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222194 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974351 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976172 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222218 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976440 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222226 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976712 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211222234 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977017 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222242 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **OLV098A12** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222250 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X36L21A* | **OMV098J12** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222266 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222274 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222282 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222306 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222314 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977524 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978028 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978530 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979021 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979711 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982142 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981590 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222290 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222298 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712126 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970285 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222322 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971300 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222330 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212971785 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222338 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0601412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222346 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222354 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983475 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983927 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984467 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222362 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222378 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **95ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222386 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **95ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988587 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **95MSU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989031 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **95MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987265 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222370 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212973971 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211222394 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976185 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222402 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L17A* | **OMV098J12** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712173 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222442 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222450 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222458 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222466 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222474 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222482 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222490 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222530 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222538 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222546 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712149 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212978541 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979033 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979440 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979723 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980198 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980518 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980920 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982154 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982634 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982946 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212981602 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222498 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0451716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222506 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212970295 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222514 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0702120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222522 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212970585 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222554 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212971796 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222562 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972174 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222570 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972456 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122B** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211222594 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222602 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222610 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222618 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212983939 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212984479 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212984978 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212985273 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222626 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222634 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712161 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222674 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222682 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712137 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988599 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989043 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989535 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 213076028 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212987277 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212987734 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212988045 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222642 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222650 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212973981 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222658 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212974141 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222666 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212974361 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222690 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976198 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222698 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212976454 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222706 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976725 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222714 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212977027 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222722 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | "OLV098A12**" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211222730 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X37L21A* | "OMV098J12**" | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211712443 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712238 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712456 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712469 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712482 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712495 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712508 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712337 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712593 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712581 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712325 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978552 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979045 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979450 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979735 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980209 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980529 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980932 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982166 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982646 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982958 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981614 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712260 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0451716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712270 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970305 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712280 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0702120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712290 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970595 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712387 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971807 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712352 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972185 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712432 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL1102122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972468 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL1102122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712521 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712533 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712545 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712557 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212983951 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984491 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984988 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985285 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712569 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN0601714A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712363 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712375 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712226 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712313 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712301 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988611 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212989055 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989547 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076040 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987289 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987746 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988057 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712185 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712215 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212973991 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712195 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974151 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0802120B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712205 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974371 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712399 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976211 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712410 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976468 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0802120B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712421 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976738 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712250 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002122A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212977037 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712614 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **OLV098A12** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712604 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L21A* | **OMV098J12** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712813 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712826 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712839 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712852 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211712865 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712878 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1102420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712891 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712940 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1552420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712951 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ESU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712718 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979460 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980220 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980540 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980705 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980944 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981117 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981226 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981327 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982658 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982970 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80MSU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712665 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0702120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712675 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970605 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712685 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712695 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL1102422A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712730 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972196 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712802 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL1102122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972480 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL1102122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712904 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712916 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712928 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN1202420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984998 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985297 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985621 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN1202420A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712744 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712756 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712706 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **95ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989559 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **95MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076052 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **95MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987758 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988069 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212988339 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1202422A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988420 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1402422A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712624 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974161 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN0802120B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712634 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974381 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712644 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1202422A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974531 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1202422B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712780 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976482 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN0802120B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712791 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976751 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712655 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002122A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212977047 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211712769 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1202422A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977249 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1202422B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712962 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | "OLV154F20A" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211712972 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X42L24A* | "OMV154L20A" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713240 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713253 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713035 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713266 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713279 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713292 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713305 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713318 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713134 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713403 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713391 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713122 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978563 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979057 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979470 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212979747 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980231 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980551 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212980956 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982178 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212982670 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212982982 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212981626 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713057 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0451716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713067 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212970315 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0701716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713077 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0702120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713087 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212970615 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0902120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713184 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0701716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212971818 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0701716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713149 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0902120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972207 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0902120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713229 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL1102122A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212972492 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL1102122B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713331 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0601714A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211713343 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713355 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713367 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212983963 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212984503 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212985008 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212985309 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713379 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713160 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713172 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713023 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713110 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713098 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988623 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0401712A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989067 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0601716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212989571 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0802120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 213076064 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987301 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988081 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211712982 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713012 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212974001 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0801716B** | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211712992 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""96VSN0802120A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212974171 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""96VSN0802120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713002 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""96VSN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212974391 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""96VSN1002120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713196 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""96VTN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976224 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""96VTN0801716B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713207 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""96VTN0802120A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212976496 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""96VTN0802120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713218 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""96VTN1002120A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212976764 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""96VTN1002120B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713047 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""96VTN1002122A** | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212977057 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""96VTN1002122B** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713424 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""OLV098A12** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211713414 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EA*4X43L21A* | ""OMV098J12** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212978040 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L14** | ""80MS(N,L)0701412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212969895 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L14** | ""80VSL0451412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713521 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713468 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""80ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713583 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""80ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978052 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""80MS(N,L)0701412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978574 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""80MS(N,L)0701712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979069 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979759 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""80MS(N,L)0901714A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981638 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212969905 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""80VSL0451412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970325 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713480 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""80VTL0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971324 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""80VTL0451412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713497 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971829 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713534 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""92ESN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713558 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""92ESN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212983485 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""92MSN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989079 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987313 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713447 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""96VSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974011 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""96VSN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976237 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X30L17** | ""96VTN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211713923 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713936 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713949 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713962 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713828 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714035 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714023 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978596 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979093 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979480 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979783 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980242 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980562 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980968 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982682 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982994 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981662 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970345 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713807 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0702120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970625 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713866 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971851 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212972218 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713899 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713987 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713999 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714011 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212984539 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985018 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212985321 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713854 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989103 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989583 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076076 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987337 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987782 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988093 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713776 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212974031 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974181 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713766 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974401 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976263 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976509 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976777 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713787 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977067 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713683 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211713628 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713745 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978064 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978585 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979081 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979771 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981650 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212969915 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0451412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212970335 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713641 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212971336 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0451412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713658 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971840 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713696 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713720 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92ESN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212983495 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **92MSN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989091 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987325 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211713605 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212974021 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VSN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976250 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714530 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714349 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714543 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714556 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714569 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714582 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714595 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211714448 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714668 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714656 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714436 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212978618 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979117 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212979490 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979807 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212980253 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980573 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212980980 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212982238 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982694 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212983006 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212981686 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714371 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0451716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714381 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970365 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714391 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0702120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714401 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970635 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714486 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971873 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0701716B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714463 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0902120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972229 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0902120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714519 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL1102122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212972516 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL1102122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714608 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714620 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714632 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714644 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984023 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984563 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985028 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212985333 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714474 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714337 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714424 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211714412 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989127 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989595 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU0802120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 213076088 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212987361 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987794 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212988105 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN1002120A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714326 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974051 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714306 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974191 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714316 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974411 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212976289 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714497 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0802120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976522 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0802120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714508 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976790 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002120B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714361 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002122A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977077 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002122B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714679 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **OMV098J12** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714175 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714262 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211714188 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714079 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714201 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714123 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714275 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80ESU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212977560 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978076 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212978607 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979105 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212979795 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212982226 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MSU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212981674 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80MSU1002120A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714046 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VSL0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212969925 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VSL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714090 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VSL0451716A** | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211714100 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VSL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212970355 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VSL0701716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714135 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VTL0451412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971348 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VTL0451412B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714152 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VTL0701716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212971862 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **80VTL0701716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714214 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92ESN0601412A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714226 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92ESN0601714A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211714238 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92ESN0801716A** | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212983505 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92MSN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212984011 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92MSN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212984551 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **92MSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714250 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **95ESN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714067 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **95ESU0401712A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714111 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **95ESU0601716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212988635 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **95MSU0401712A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212989115 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **95MSU0601716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212985752 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96MSN0261410A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212986856 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96MSN0601412A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212987349 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96MSN0801716A** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212973651 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VSN0601412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714056 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VSN0801716A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212974041 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VSN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212975770 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VTN0601412B** | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211714164 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VTN0601714A** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212976276 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | **96VTN0801716B** | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714296 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "OLV098A12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714286 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | END4X42L17** | "OMV098J12**" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211709693 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | FJMA4*30L*B* | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211714693 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | FJMA4*36L*B* | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211222746 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | FM(C,U)4Z30**AL* | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222754 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | FM(C,U)4Z36**AL* | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222762 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | FMA4X30**AL* | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211222770 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | FMA4X36**AL* | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211222786 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | FVM4X24***L | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211222778 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | FVM4X36***L | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211274904 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | FVM4X48***L | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211222794 | TEMPSTAR | DLCURAH30ABK | FXM4X36**AL | | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 209852119 | TEMPSTAR | DLCURAH36AAK | DLFUAAH36XAK | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 209852120 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | DLFUAAH36XAK | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212382967 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212382980 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0451712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383067 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382993 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382883 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383006 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383080 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80ESU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077825 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077874 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077921 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078043 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078265 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078959 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078827 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80MSU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382852 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212969935 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212382894 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0451716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382904 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970375 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VSL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382927 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076417 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212382944 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076473 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383019 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383031 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383043 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **92ESN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079342 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079383 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079517 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **92MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383055 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **95ESN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382915 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **95ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080510 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080654 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **95MSU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079960 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0601412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080001 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076894 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601412B** | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212382862 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382872 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076934 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077297 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601412B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212382956 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077342 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383101 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **OLV098A12** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383091 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L17A* | **OMV098J12** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226268 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226280 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383152 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383285 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383298 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383311 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383324 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226292 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383385 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383373 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226313 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077932 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078055 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078174 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078277 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078396 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078496 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078613 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078971 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079091 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079211 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078839 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226303 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0451716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383185 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970385 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383195 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0702120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383205 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970645 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383251 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076484 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212383228 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076638 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383274 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076737 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **80VTL1102122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226335 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383337 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383349 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383361 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226345 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079395 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079529 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079648 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079739 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079845 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **92MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226355 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226366 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383239 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226377 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226387 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226397 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383174 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU0802120A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212383216 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383163 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95ESU1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080522 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080666 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080786 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075884 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076251 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **95MSU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080013 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080146 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080277 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080383 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383111 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383141 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076944 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383121 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077044 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383131 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213077144 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383263 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077355 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226408 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077484 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226418 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077595 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226427 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077710 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226436 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "OLV098A12**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226445 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "OLV112A16A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226454 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "OMV098J12**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226463 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X36L21A* | "OMV112K14A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211226491 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226503 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701412A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226515 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226527 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226538 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383397 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80ESU0601716A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077838 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077886 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077943 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078067 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078289 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078983 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078851 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226549 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212969945 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226558 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0451716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226567 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970395 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226588 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076429 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226600 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076495 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226621 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0601412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226632 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226643 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **92ESN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213079352 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079407 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079541 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **92MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226665 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226703 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **95ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080534 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **95MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080678 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **95MSU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079970 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0601412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080025 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **96MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226675 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076904 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226684 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226693 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076954 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077308 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226714 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077368 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226723 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "OLV098A12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226732 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "OMV098J12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226741 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L17A* | "OMV112K14A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226799 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383409 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226811 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226823 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226835 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211226847 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226859 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226907 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226918 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226929 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211226940 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077954 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078079 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078184 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078301 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078407 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078507 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078625 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213078995 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0401712A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079103 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079223 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078863 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80MSU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226870 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0451716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226879 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970405 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0701716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226888 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0702120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211226897 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212970655 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VSL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226951 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076506 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0701716B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212383433 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076649 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211226963 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076749 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **80VTL1102122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227000 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227011 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227022 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383444 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227032 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079421 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079553 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079658 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079751 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079854 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **92MSN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227042 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227064 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227075 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227085 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383421 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227140 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227151 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227161 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95ESU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080546 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080690 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080798 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213075896 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213076260 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **95MSU1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080037 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080158 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080289 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080392 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227103 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227112 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076964 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227121 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077054 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227130 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077154 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VSN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227181 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077381 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227191 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077495 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227201 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077608 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227210 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077720 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211227219 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "OLV098A12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227228 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "OLV112A16A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227237 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "OMV098J12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227246 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X37L21A* | "OMV112K14A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227292 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227304 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227316 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227327 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227339 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227351 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227363 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227375 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227434 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU0601716A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227445 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU0802120A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227456 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077965 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078091 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078194 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213078313 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078418 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078518 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078637 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079007 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079115 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079235 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078875 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227386 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0451716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227395 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970415 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227404 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0702120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227413 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970665 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VSL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227467 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076517 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227479 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076660 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227489 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL1102122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076761 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **80VTL1102122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227517 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227528 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227539 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227550 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227560 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079433 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079565 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079668 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079763 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079863 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **92MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227570 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227581 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227591 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227637 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227648 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227659 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227669 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95ESU1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080558 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213080702 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080810 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075908 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076269 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **95MSU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080049 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080170 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080301 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080401 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227600 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227609 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076974 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227618 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077064 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227627 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077164 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VSN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227679 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227689 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077394 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0801716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227699 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077506 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227709 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077621 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227718 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077730 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | **96VTN1002122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227727 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | "OLV098A12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212383455 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | "OLV112A16A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227736 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | "OMV098J12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227745 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L21A* | "OMV112K14A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227773 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227785 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227797 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227809 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227821 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227833 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1102420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227845 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227857 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ES(N,L)1552420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227903 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227914 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213078204 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078429 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078529 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078593 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078649 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078744 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078774 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078796 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079127 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079247 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227866 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0702120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227875 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970675 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227884 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL0902420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227893 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VSL1102422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227925 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076671 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227935 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL1102122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076773 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **80VTL1102122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211227965 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227976 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211227986 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211227996 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92ESN1202420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079678 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079775 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079872 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079927 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **92MSN1202420A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228007 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228018 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228028 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228038 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN1202422A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228049 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESN1402422A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228087 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228098 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228108 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95ESU1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080822 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075920 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076278 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **95MSU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213080182 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080313 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080410 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080466 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1202422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080489 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96MSN1402422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228059 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077074 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228068 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077174 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228077 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1202422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077244 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VSN1202422B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228118 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077517 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228128 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077634 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228137 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077740 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1002122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228147 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1202422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077802 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | **96VTN1202422B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228156 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | "OLV112A16A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228165 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | "OLV154F20A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211228174 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X42L24A* | "OMV154L20A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228220 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228232 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383466 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228244 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228256 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228268 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228280 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228292 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228340 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228351 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228362 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228373 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077976 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078103 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078214 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078325 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213078440 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078540 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078661 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079019 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU0401712A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079139 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079259 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078887 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80MSU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228303 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0451716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228312 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970425 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0701716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228321 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0702120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228330 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212970685 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VSL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228384 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0701716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076528 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0701716B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228396 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076682 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228406 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL1102122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076785 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **80VTL1102122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228443 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212383478 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228454 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228465 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228475 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079445 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079577 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079688 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079787 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079881 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **92MSN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228485 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228507 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228518 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228528 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228583 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228594 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228605 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228615 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95ESU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080570 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213080714 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080834 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213075932 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076287 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **95MSU1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080061 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080194 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080325 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080419 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228546 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228555 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076984 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228564 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077084 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228573 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077184 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VSN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228635 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077407 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228645 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077528 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228655 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077647 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228664 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077750 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | **96VTN1002122B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228673 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "OLV098A12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228682 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "OLV112A16A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228691 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "OMV098J12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228700 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X43L21A* | "OMV112K14A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211228746 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0451712A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228758 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0701712A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212383490 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228770 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211228782 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0901714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228794 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228806 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228818 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)1102120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228866 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211228877 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228888 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211228899 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212978486 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0701712A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212978973 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212979410 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212979663 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0901714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212980165 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212980485 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078673 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212982094 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0401712A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 213079151 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079271 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212981542 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228829 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0451716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228838 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0701716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212970435 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0701716B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228847 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0702120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228856 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0902120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212970695 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0902120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228910 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0701716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212971884 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0701716B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228922 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0902120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212972240 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0902120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228932 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076797 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228969 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228980 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211228991 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN0802120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229002 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229012 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212983879 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212984419 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212984948 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN0802120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212985237 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212985514 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229022 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229033 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229044 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229055 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211229065 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229120 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229131 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229142 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229152 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080582 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212988983 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU0601716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212989499 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213075944 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076296 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080073 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080206 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988009 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988223 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076874 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0401712B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229083 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0601714A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229092 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0801716A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212974061 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0801716B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229101 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077094 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0802120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229110 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212974421 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077275 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN0401712B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229162 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212976313 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN0801716B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229172 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077539 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN0802120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229182 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212976803 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229191 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212977087 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122B** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229200 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "OLV098A12**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229209 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "OLV112A16A" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229218 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "OMV098J12**" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229227 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L21A* | "OMV112K14A" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229255 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229267 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902116A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229279 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211229291 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229303 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)1102120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229315 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)1102420A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229327 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229339 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)1552420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229385 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ESU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229396 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212979420 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212980176 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212980496 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212980696 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078685 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078754 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212981215 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213078806 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212982610 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MSU0601716A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 213079283 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80MSU0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229348 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0702120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229357 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212970705 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229366 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902420A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229375 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL1102422A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229407 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212972251 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229417 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076809 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229447 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN0802120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229458 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229468 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229478 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN1202420A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212984958 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN0802120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212985249 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212985523 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213079938 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN1202420A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229489 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229500 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229510 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229520 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1202422A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211229531 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1402422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229569 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229580 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229590 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95ESU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212989511 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213075956 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213076305 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213080218 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988021 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988232 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002122A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988327 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1202422A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212988410 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1402422A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229541 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212974201 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN0802120B** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229550 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077194 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229559 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 213077254 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229600 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN0802120A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212976534 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN0802120B** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229610 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212976816 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229619 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122A** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212977097 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122B** | 28 800 | 1 440 \$ |
| 211229629 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212977261 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422B** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229638 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "OLV112A16A" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211229647 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "OLV154F20A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229656 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EA*4X48L24A* | "OMV154L20A" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212384022 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383786 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384035 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384048 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384061 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0902116A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384074 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384160 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0601716A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384148 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU0802120A" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212383903 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80ESU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213077998 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078127 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078224 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078349 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078451 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078551 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078697 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079043 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079163 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079295 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078911 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80MSU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383848 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212970455 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212970715 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VSL0902120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383953 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076550 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0701716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076693 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL0902120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383998 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076821 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **80VTL1102122B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384100 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384112 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384124 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384136 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383797 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92ESN1002122A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213079469 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079601 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079698 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079799 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079890 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **92MSN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383929 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383941 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383807 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESN1002122A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212383879 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383817 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95ESU1002122A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213080606 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0401712A** | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213080738 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080846 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213075968 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213076314 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **95MSU1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080097 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080230 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080337 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080428 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96MSN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077004 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383755 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077104 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN0802120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383765 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077204 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VSN1002120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077433 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383976 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077550 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN0802120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383987 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077660 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002120B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383828 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077760 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | **96VTN1002122B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384201 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X36L21** | "OLV112A16A" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 211230413 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)0702116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230425 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)0902116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230437 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230449 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)0902420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230461 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)1102120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230473 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)1102420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230485 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)1352420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230497 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)1552420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230543 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ESU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230554 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80ESU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078254 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)0702116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078484 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)0902116A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078584 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078602 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)0902420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078733 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)1102120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078764 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)1102420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078785 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)1352420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078816 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MS(N,L)1552420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079199 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079331 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211230506 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0702120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230515 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970745 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230524 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230533 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL1102422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230565 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VTL0902120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076726 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VTL0902120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230575 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VTL1102122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076857 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **80VTL1102122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230605 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92ESN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230616 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230626 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230636 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92ESN1202420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079728 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079835 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079917 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079949 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **92MSN1202420A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230647 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230658 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230668 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230678 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESN1202422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230689 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESN1402422A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230727 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230738 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230748 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95ESU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080882 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076004 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95MSU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076341 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **95MSU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080266 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080373 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080455 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080478 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96MSN1202422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080499 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96MSN1402422A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230699 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077134 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230708 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077234 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1002120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230717 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1202422A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213077264 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | "*96VSN1202422B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230758 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | "*96VTN0802120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077583 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | "*96VTN0802120B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230768 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | "*96VTN1002120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077699 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | "*96VTN1002120B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230777 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | "*96VTN1002122A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077790 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | "*96VTN1002122B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230787 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | "*96VTN1202422A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077814 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | "*96VTN1202422B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230796 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | "OLV112A16A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230805 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | "OLV154F20A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230814 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D)4X48L24** | "OMV154L20A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212383532 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*80ES(N,L)0701716A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383642 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*80ES(N,L)0901714A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383704 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*80ESU0601716A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077850 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*80MS(N,L)0451412A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077898 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*80MS(N,L)0701412A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077987 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*80MS(N,L)0701712A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078115 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*80MS(N,L)0701716A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078337 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*80MS(N,L)0901714A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079031 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*80MSU0401712A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213078899 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*80MSU1002120A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212969955 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*80VSL0451412B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383553 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*80VSL0701716A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212970445 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*80VSL0701716B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076441 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*80VTL0451412B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383593 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*80VTL0701716A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076539 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*80VTL0701716B**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383655 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*92ESN0601412A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383667 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*92ESN0601714A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212383679 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*92ESN0801716A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079362 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*92MSN0601412A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079457 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*92MSN0601714A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079589 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*92MSN0801716A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080594 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*95MSU0401712A**" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 213080726 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*95MSU0601716A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080085 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*96MSN0801716A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213076994 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | "*96VSN0801716B**" | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213077420 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X36L17** | **96VTN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384608 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0451712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384621 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0701712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384441 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384634 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229773 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229785 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229797 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384647 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ES(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384732 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU0601716A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384720 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU0802120A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384537 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078020 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078151 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078234 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0702116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078373 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078462 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0902116A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078562 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078709 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MS(N,L)1102120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079067 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079175 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079307 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078935 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229808 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0451716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384482 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970475 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384492 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0702120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384502 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212970725 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VSL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384575 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076572 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384552 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0902120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076704 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL0902120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384597 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL1102122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076833 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **80VTL1102122B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384660 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384672 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384684 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212384696 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384452 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213079493 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079625 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079708 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079811 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079899 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **92MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384708 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384563 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211229829 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384462 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESN1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384525 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384513 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384472 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95ESU1002122A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080630 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU0401712A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080762 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU0601716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080858 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213075980 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076323 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **95MSU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080121 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN0801716A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080242 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080349 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080437 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96MSN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384400 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384430 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0801716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077024 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384410 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077114 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384420 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077214 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VSN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229840 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0601714A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077459 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0801716B** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384586 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213077561 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN0802120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229850 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077673 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002120B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229859 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077770 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | **96VTN1002122B** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212384753 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "OLV098A12**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384773 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "OLV112A16A" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384743 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "OMV098J12**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384763 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X42L21** | "OMV112K14A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229905 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0451712A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229917 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0701712A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384784 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0701716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229929 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0702116A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229941 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0901714A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229953 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0902116A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229965 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)0902120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229977 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ES(N,L)1102120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230025 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ESU0401712A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230036 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ESU0601716A" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230047 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ESU0802120A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230058 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80ESU1002120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078031 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)0701712A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078163 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)0701716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078244 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)0702116A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078385 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)0901714A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078473 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)0902116A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078573 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)0902120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078721 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MS(N,L)1102120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079079 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MSU0401712A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079187 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MSU0601716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079319 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MSU0802120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078947 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80MSU1002120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229988 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0451716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229997 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0701716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970485 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0701716B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230006 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0702120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230015 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0902120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970735 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0902120B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230069 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0701716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076583 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0701716B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230081 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0902120A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076715 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0902120B**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230091 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL1102122A**" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213076845 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL1102122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230128 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92ESN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384796 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92ESN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230139 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92ESN0802120A** | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230150 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230160 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079505 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92MSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079637 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92MSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079718 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079823 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079908 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **92MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230170 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230181 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230192 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESN0802120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230203 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230213 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESN1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230268 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230279 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESU0802120A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230290 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230300 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95ESU1002122A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080642 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95MSU0401712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080774 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95MSU0601716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080870 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95MSU0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213075992 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95MSU1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076332 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **95MSU1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080133 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96MSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080254 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96MSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080361 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96MSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080446 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96MSN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076884 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0401712B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230231 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230240 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077034 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230249 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077124 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230258 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077224 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN1002120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077286 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0401712B** | 29 400 | 1 470 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211230320 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0601714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077472 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0801716B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230330 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0802120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077572 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0802120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230340 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002120A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077686 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002120B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230349 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002122A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213077780 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002122B** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230358 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "OLV098A12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230367 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "OLV112A16A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230376 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "OMV098J12**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230385 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | EN(A,D,W)4X48L21** | "OMV112K14A" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384258 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0451412A** | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384271 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0451712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384346 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384284 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384212 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384297 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ES(N,L)0901714A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384359 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80ESU0601716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077862 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077910 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078009 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701712A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078139 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0701716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213078361 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MS(N,L)0901714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213079055 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MSU0401712A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213078923 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80MSU1002120A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229665 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VSL0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212969965 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VSL0451412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384223 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VSL0451716A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384233 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VSL0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212970465 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VSL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384244 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VTL0451412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076453 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VTL0451412B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229677 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VTL0701716A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213076561 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **80VTL0701716B** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384310 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **92ESN0601412A** | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384322 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **92ESN0601714A** | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384334 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | **92ESN0801716A** | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213079481 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*92MSN0601714A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079613 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*92MSN0801716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211229696 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*95ESN0601714A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229743 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*95ESU0601716A**" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 213080618 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*95MSU0401712A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213080750 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*95MSU0601716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213079990 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*96MSN0601412A**" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 213080109 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*96MSN0801716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213076924 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*96VSN0601412B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229724 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*96VSN0601714A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229733 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*96VSN0801716A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077014 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*96VSN0801716B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077330 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*96VTN0601412B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211229754 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*96VTN0601714A**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 213077446 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "*96VTN0801716B**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384380 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "OLV098A12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384370 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "OMV098J12**" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384390 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | END4X42L17** | "OMV112K14A" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230824 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | FEM4P42**AL | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230835 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | FEM4P48**AL | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230847 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | FEM4X42**BL | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 211230859 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | FEM4X48**BL | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212390907 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | FJMA4*36L*B* | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212384836 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | FJMA4*42L*C* | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212384848 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | FM(C,U)4X36**AL* | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 211230870 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | FM(C,U)4Z36**AL* | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 211230881 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | FMA4P36**AL* | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 211230892 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | FMA4X36**AL* | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212384860 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | FVM4X36***L | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 211230903 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | FVM4X48***L | | 28 600 | 1 430 \$ |
| 211230913 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | FXM4X36**AL | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230924 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | FXM4X42**AL | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211230935 | TEMPSTAR | DLCURAH36ABK | FXM4X48**AL | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 209852112 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | DLFJAAH48XAK | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212534324 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | "*80CSU0802120A**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622694 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | "*80ES(N,L)0702116A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622707 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | "*80ES(N,L)0902120A**" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622634 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | "*80ESU0401712A**" | 32 800 | 1 640 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211622756 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80ESU0601716A" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622744 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80ESU0802120A" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212979260 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0702116A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980298 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0902120A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980716 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)1102120A**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981902 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MSU0401712A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212982454 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MSU0601716A**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982742 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MSU0802120A**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981338 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80MSU1002120A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534362 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VSL0702120A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622623 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VSL0902120A**" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212970755 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VSL0902120B**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622649 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VTL0902120A**" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212972262 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VTL0902120B**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622683 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122A**" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212972528 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122B**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622720 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92ESN0802120A**" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622732 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002120A**" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622580 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002122A**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212984778 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92MSN0802120A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212985069 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002120A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212985379 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002122A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534261 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95CSU0802120A**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534282 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95CSU1002122A**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534384 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95ESN0802120A**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622660 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002120A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622590 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002122A**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622612 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95ESU0802120A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212989643 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **95MSU1002120A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212987841 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002120A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212988115 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002122A**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622560 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VSN0802120A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622570 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212974431 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120B**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622672 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120A**" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212976829 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120B**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622601 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122A**" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212977107 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122B**" | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212534516 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80CSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534537 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80CSU1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622923 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622936 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622949 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622962 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623011 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80ESU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212979270 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980033 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212980309 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980615 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212980728 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981027 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981127 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981237 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982466 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MSU0601716A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212982754 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80MSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622830 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VSL0702120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212970765 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622840 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902420A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534581 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VSL1102422A** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212534632 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212972273 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622912 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212972540 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622975 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92ESN0802120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622987 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211622787 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212984788 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92MSN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212985081 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985388 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002122A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212985533 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **92MSN1202420A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534430 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95CSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534454 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95CSU1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622854 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622866 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622797 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212534685 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESN1202422A** | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211622999 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESN1402422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622819 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESU0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534495 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95ESU1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212989355 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95MSU0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 213075638 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 213076143 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987578 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96MSN0802120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 212987853 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212988124 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212988243 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96MSN1202422A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212988350 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96MSN1402422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622767 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VSN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212534475 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212974441 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622777 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212974541 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622890 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211622901 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212976842 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622808 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212977117 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622879 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212977273 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623022 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | "OLV154F20A" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623032 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X48L24A* | "OMV154L20A" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623064 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623101 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)1552420A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623042 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **80VSL0902420A** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211623053 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **80VTL1102122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623077 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **92ESN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623089 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **92ESN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212535214 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X60L24A* | **96VTN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212535660 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80CSU0401712A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623256 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80ES(N,L)0902116A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623269 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623185 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80ESU0401712A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212980055 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212980752 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212982490 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80MSU0601716A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623162 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80VSL0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623200 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80VTL0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623245 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80VTL1102122A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212972564 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **80VTL1102122B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623282 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **92ESN0801716A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623294 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **92ESN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623306 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **92ESN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212984251 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **92MSN0801716A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212984808 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **92MSN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985105 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **92MSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623211 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **95ESN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623173 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **95ESU1002120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211623141 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **95ESU1002122A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 213076161 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **95MSU1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987602 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **96MSN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623121 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **96VSN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212974231 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **96VSN0802120B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623223 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **96VTN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212976567 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **96VTN0802120B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623234 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L21A* | **96VTN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623526 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0902116A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623545 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623581 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)1102420A** | 33 200 | 1 660 \$ |
| 211623644 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)1552420A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211623655 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80ESU0802120A** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212980342 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212981047 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211623392 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80VSL0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623402 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80VSL0902420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623412 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80VSL1102422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623435 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80VTL0902120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623492 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **80VTL1102122A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623608 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **92ESN0802120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623620 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **92ESN1002120A** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 212535969 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **92ESN1002122A** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212984818 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **92MSN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985117 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **92MSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212985415 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **92MSN1002122A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212985555 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **92MSN1202420A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623423 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **95ESU1002120A** | 33 000 | 1 650 \$ |
| 213075688 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **95MSU1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987614 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96MSN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212987889 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96MSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212974241 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VSN0802120B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623339 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VSN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623349 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VSN1202422A** | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212974561 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VSN1202422B** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623470 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VTN0802120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 212976578 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VTN0802120B** | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623481 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VTN1002120A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623459 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | **96VTN1202422A** | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623666 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | "OLV154F20A" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623676 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EA*4X61L24A* | "OMV154L20A" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 212536389 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | EN(A,D)4X48L24** | **80ES(N,L)1552420A** | 33 400 | 1 670 \$ |
| 211623692 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | FEM4X60**BL | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211622549 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | FJMA4*48L*C* | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 211623756 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | FJMA4*60L*D* | | 32 800 | 1 640 \$ |
| 211623731 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | FVM4X48***L | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623742 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | FVM4X60***L | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211623707 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | FXM4X48**AL | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211623719 | TEMPSTAR | DLCURAH48AAK | FXM4X60**AL | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 209852116 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | DLFUAAH48XAK | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211657278 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657291 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657340 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU0601716A" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657328 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80ESU0802120A" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212979360 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980110 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980408 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980812 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212982070 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0401712A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212982550 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0601716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212982838 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212981506 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80MSU1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657218 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0702120A** | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212970805 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VSL0902120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657256 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0701716A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212972317 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL0902120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657267 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 212972588 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **80VTL1102122B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657304 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN0802120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657316 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657165 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92ESN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212984395 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN0801716A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212984878 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212985177 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212985442 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **92MSN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657232 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657244 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657175 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95ESN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657207 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657185 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95ESU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212989439 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213075783 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213076206 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **95MSU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212987925 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212988178 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96MSN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657145 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657155 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212974481 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VSN1002120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212976894 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657196 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212977177 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L21A* | **96VTN1002122B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657559 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657572 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902116A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657585 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657598 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657611 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657674 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ESU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657475 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80ESU1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212979370 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212980121 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980419 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212980651 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980824 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212981067 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212981171 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212981277 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212982562 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MSU0601716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212982850 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80MSU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657434 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0702120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657444 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212970815 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657454 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL0902420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657464 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VSL1102422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657487 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212972328 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL0902120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657548 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 212972600 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **80VTL1102122B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657624 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN0802120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657636 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 211657381 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92ESN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212984888 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212985189 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212985451 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212985577 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **92MSN1202420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657501 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657513 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657391 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657648 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1202422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657660 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESN1402422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657423 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657401 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95ESU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212989451 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213075800 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 213076215 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **95MSU1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212987937 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212988187 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212988291 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1202422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212988380 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96MSN1402422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657351 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212974251 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN0802120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657361 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212974491 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1002120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657371 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212974581 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VSN1202422B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212976589 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN0802120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657537 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212976907 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657412 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212977187 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1002122B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657526 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 212977309 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | **96VTN1202422B** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657696 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | "OLV154F20A" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211657715 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X48L24A* | "OMV154L20A" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211658162 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658188 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658201 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658214 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658275 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80ESU0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212979380 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980132 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212980430 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980660 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212980836 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981077 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981182 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981287 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212982574 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MSU0601716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212982862 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80MSU0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212970825 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VSL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657941 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VSL0902420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657961 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VSL1102422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212972339 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VTL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658149 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VTL1102122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972612 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **80VTL1102122B** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658227 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92ESN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658239 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92ESN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211657795 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92ESN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212984898 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92MSN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985201 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92MSN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212985460 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985588 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **92MSN1202420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658058 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657815 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658251 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658263 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESN1402422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657880 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657835 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95ESU1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 213075818 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95MSU1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213076224 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **95MSU1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212987686 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96MSN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212987949 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96MSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988196 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988303 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96MSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988390 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96MSN1402422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657734 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VSN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974501 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VSN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657774 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974591 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VSN1202422B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658105 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658126 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212976920 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211657858 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212977197 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1002122B** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658083 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212977321 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | **96VTN1202422B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658286 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | "OLV154F20A" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658296 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X60L24A* | "OMV154L20A" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658327 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ES(N,L)0701716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658496 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ES(N,L)0702116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658509 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ES(N,L)0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658402 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ESU0401712A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658558 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ESU0601716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658546 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80ESU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212978961 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)0701716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212979390 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)0702116A** | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212980143 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)0902116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980441 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980848 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MS(N,L)1102120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982082 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MSU0401712A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982586 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MSU0601716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982874 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MSU0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981518 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80MSU1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658381 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VSL0702120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658391 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VSL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212970835 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VSL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658452 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VTL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658417 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VTL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972350 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VTL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658485 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VTL1102122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972624 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **80VTL1102122B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658522 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92ESN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658534 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92ESN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658338 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92ESN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212984407 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92MSN0801716A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212984908 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92MSN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985213 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92MSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985469 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **92MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658428 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95ESN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658440 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95ESN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658348 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95ESN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658370 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95ESU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212989475 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95MSU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213075836 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95MSU1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 213076233 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **95MSU1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212987698 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96MSN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212987961 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96MSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988205 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658306 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VSN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212974271 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VSN0802120B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658316 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974511 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VSN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658463 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976611 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN0802120B** | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211658474 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976933 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658359 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212977207 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L21A* | **96VTN1002122B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658788 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0702116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658801 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0902116A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211658814 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658827 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)0902420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658840 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)1352420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658889 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ES(N,L)1552420A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211658900 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ESU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658693 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80ESU1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212979400 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)0702116A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212980154 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)0902116A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980452 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980669 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)0902420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212980860 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)1102120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212981087 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)1102420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212981193 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)1352420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212981297 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MS(N,L)1552420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982598 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MSU0601716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212982886 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80MSU0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211658652 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VSL0702120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658662 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VSL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212970845 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VSL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658672 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VSL0902420A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658682 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VSL1102422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658705 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VTL0902120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972361 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VTL0902120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658777 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VTL1102122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212972636 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **80VTL1102122B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211274975 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92ESN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658853 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92ESN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658599 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92ESN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212984918 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92MSN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985225 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92MSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985478 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212985599 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **92MSN1202420A** | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211658719 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658731 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658609 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658865 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658877 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESN1402422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658641 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESU0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658619 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95ESU1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212989487 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95MSU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213075848 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95MSU1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 213076242 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **95MSU1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212987710 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96MSN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212987973 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96MSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988214 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96MSN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988315 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96MSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212988400 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96MSN1402422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658569 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212974281 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN0802120B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658579 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974521 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658589 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212974601 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VSN1202422B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658755 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN0802120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976622 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN0802120B** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658766 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212976946 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1002120B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658630 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 212977217 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1002122B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658744 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1202422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212977333 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | **96VTN1202422B** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211658911 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | "OLV154F20A" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211658921 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | EA*4X61L24A* | "OMV154L20A" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211274987 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | FEM4X60**BL | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211274954 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | FJMA4*48L*C* | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211275003 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | FJMA4*60L*D* | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211275014 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | FVM4X48***L | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211275024 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | FVM4X60***L | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211275034 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | FXM4X48**AL | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211275045 | TEMPSTAR | DLCURAH48ABK | FXM4X60**AL | | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 209852115 | TEMPSTAR | DLCURAH60AAK | DLFUAAH60XAK | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206765554 | TEMPSTAR | TVH825GKA3* | EA*4X25L17A*+WALLCON | ""80CTL0701412A"" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206765563 | TEMPSTAR | TVH825GKA3* | EA*4X25L17A*+WALLCON | ""80CTL0901716A"" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206767203 | TEMPSTAR | TVH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""80CSU0401712A"" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206766040 | TEMPSTAR | TVH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""80CTL0901716A"" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 206767550 | TEMPSTAR | TVH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206767559 | TEMPSTAR | TVH825GKA3* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473126 | TEMPSTAR | TVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""80CSU0401712A"" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473247 | TEMPSTAR | TVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""80CTL0901716A"" | 20 400 | 1 020 \$ |
| 210473104 | TEMPSTAR | TVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473115 | TEMPSTAR | TVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""95CSU1002122A"" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473236 | TEMPSTAR | TVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""96CTN1002122A"" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 210473225 | TEMPSTAR | TVH825GKA3* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""97CMN1002122A"" | 20 600 | 1 030 \$ |
| 206773044 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""80CSU0401712A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773053 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""80CSU0601716A"" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206773062 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""80CSU1002120A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771261 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""80CTL0701716A"" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206771360 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""80CTL0901716A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771279 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""80CTL0902120A"" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773427 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""95CSU0802120A"" | 31 800 | 1 590 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206773436 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""95CSU1002122A*" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771351 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""96CTN1002122A*" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771333 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X37L21A*+WALLCON | ""97CMN1002122A*" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773107 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""80CSU0401712A*" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773116 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""80CSU0601716A*" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773134 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""80CSU1002120A*" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771630 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""80CTL0701716A*" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206771729 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""80CTL0901716A*" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771648 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""80CTL0902120A*" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773481 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""95CSU0802120A*" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773490 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""95CSU1002122A*" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206771720 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""96CTN1002122A*" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206771702 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X43L21A*+WALLCON | ""97CMN1002122A*" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 206773143 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CSU0401712A*" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773152 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CSU0601716A*" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206773170 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CSU1002120A*" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206771765 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CTL0701716A*" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206771864 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CTL0901716A*" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771783 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | ""80CTL0902120A*" | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206773508 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773517 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771855 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771837 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773188 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **80CSU1002120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771900 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **80CTL0902120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771909 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **80CTL1352422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773526 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206773535 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771963 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771918 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **96CTN1202422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771981 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **97CMN0602120A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206771936 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206771945 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **97CMN1202422A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470263 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **80CSU1002120A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470274 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **80CTL0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470285 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **80CTL1352422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470241 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470252 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210470351 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""96CTN1002122A*" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470296 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""96CTN1202422A*" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470318 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""97CMN1002122A*" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210470329 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ""97CMN1202422A*" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470406 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | ""80CSU0401712A*" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470417 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | ""80CSU0601716A*" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470428 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | ""80CSU1002120A*" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470439 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | ""80CTL0701716A*" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470505 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | ""80CTL0901716A*" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470450 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | ""80CTL0902120A*" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470384 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | ""95CSU0802120A*" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470395 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | ""95CSU1002122A*" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470494 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | ""96CTN1002122A*" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470472 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X61L21A*+WALLCON | ""97CMN1002122A*" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470549 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ""80CSU1002120A*" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470560 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ""80CTL0902120A*" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470571 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ""80CTL1352422A*" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470527 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ""95CSU0802120A*" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470538 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ""95CSU1002122A*" | 31 200 | 1 560 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|-------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210470637 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470582 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **96CTN1202422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470659 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **97CMN0602120A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210470604 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210470615 | TEMPSTAR | TVH837GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | **97CMN1202422A** | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210457424 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | **80VSL0451412A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457501 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | **80VSL0451716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457523 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | **80VTL0451412A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457550 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | **80VTL0701716A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457468 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | **96VSN0801716A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457539 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L17A* | **96VTN0801716A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457827 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VSL0451716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457838 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VSL0701716A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457849 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VSL0702120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457860 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VSL0902120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457907 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VTL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457873 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **80VTL0902120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457760 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VSN0801716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210457727 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VSN0802120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457738 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VSN1002120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210457896 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VTN0801716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458062 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VTN0802120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458073 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VTN1002120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210457772 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X36L21A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210458139 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **80VSL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458216 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **80VSL0451716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458227 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **80VSL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458238 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **80VTL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458265 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **80VTL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458172 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VSN0601412A** | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210458161 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VSN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458183 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VSN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458276 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VTN0601412A** | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|-------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210458354 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VTN0601714A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210458254 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L17A* | **96VTN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458542 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **80VSL0451716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458442 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **96VSN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458475 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **96VSN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458755 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **96VTN0601714A** | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210458600 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **96VTN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210458487 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X37L21A* | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210459009 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VSL0451716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210459020 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VSL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459031 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459042 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VSL0902120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210459089 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VTL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459055 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **80VTL0902120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210458898 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VSN0601714A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210458942 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VSN0801716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458909 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VSN0802120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210458920 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VSN1002120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210459233 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VTN0601714A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459078 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VTN0801716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210459244 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VTN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210459255 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VTN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210458954 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X42L21A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210459799 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **80VSL0451716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459699 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **96VSN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459732 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **96VSN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210460012 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **96VTN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459857 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **96VTN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210459744 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X43L21A* | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460244 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **80VSL0451716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460255 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **80VSL0701716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460266 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **80VSL0702120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460313 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **80VTL0701716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460144 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VSN0601714A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460177 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VSN0801716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460470 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VTN0601714A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460302 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VTN0801716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460491 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VTN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|-------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210460513 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L21A* | **96VTN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460866 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L24A* | **96VTN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210460877 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X48L24A* | **96VTN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210461032 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **80VSL0902120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461043 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **80VSL0902420A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461054 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **80VSL1102422A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461065 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **80VTL0902120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210460965 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **96VSN1002120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210460976 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **96VSN1202422A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210460988 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X60L24A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461410 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461421 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **80VSL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461457 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **80VTL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461434 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **80VTL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461288 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VSN0601714A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461299 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VSN0802120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461310 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VSN1002120A** | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210461601 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VTN0601714A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461623 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VTN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461333 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L21A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461800 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461811 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **80VSL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461822 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **80VSL0902420A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461833 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **80VSL1102422A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461844 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **80VTL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461733 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VSN0802120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461744 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VSN1002120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461755 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VSN1202422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461968 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VTN0802120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461979 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VTN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210461767 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210461858 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | **96VTN1202422A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210462023 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EA*4X61L24A* | "OMV154L20A" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466486 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VSL0702120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466497 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VSL0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466508 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VSL0902420A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466519 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VSL1102422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466582 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VTL0701716A** | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|-------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210466545 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **80VTL0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466364 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **96VSN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466375 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **96VSN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466781 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **96VTN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466571 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X36AAL | **96VTN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210466895 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VSL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467061 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VSL0451716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467072 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VSL0701716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467083 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VSL0702120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467094 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VSL0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467105 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VSL0902420A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210467116 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VSL1102422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210467127 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VTL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467179 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VTL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467142 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **80VTL0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466939 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VSN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466994 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VSN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210466950 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VSN0802120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210466961 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VSN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210466972 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VSN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467156 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VTN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467378 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VTN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467389 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VTN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467006 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467168 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X42AAL | **96VTN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467499 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VSL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467665 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VSL0451716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467676 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VSL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467687 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VSL0702120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467698 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VSL0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467709 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VSL0902420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210467720 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VSL1102422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210467731 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VTL0451412A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467783 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VTL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467746 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **80VTL0902120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467543 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VSN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467598 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VSN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467554 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VSN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|-------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210467565 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VSN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210467576 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467971 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VTN0601714A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467760 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VTN0801716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467982 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VTN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467993 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VTN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210467772 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X48AAL | **96VTN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468103 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **80VSL0451412A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468269 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **80VSL0451716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468280 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **80VSL0701716A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210468291 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **80VSL0702120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210468324 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **80VSL1102422A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210468335 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **80VTL0451412A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468147 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **96VSN0601714A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468202 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **96VSN0801716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468575 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **96VTN0601714A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468364 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **96VTN0801716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468586 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **96VTN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468597 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **96VTN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210468214 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EHD4X60AAL | **96VTN1002122A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464654 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464665 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464676 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL0902420A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464687 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **80VSL1102422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464698 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **80VTL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464587 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464598 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464609 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VSN1202422A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464822 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464833 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464621 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464712 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D)4X48L24** | **96VTN1202422A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464242 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0701716A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464253 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464264 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VSL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464311 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0701716A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464277 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **80VTL0902120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464131 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|-------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210464142 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VSN1002120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464466 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN0802120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464477 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002120A** | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210464176 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X48L21** | **96VTN1002122A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464977 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **80VSL0702120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464988 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **80VSL0902120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210464999 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **80VSL0902420A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210465010 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **80VSL1102422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210465021 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **80VTL0902120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210464910 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VSN0802120A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210464921 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VSN1002120A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210464932 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VSN1202422A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210465145 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VTN0802120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210465156 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VTN1002120A** | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210464944 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VTN1002122A** | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210465035 | TEMPSTAR | TVH837GKA2*+TSTAT | EN(A,D,W)4X60L24** | **96VTN1202422A** | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206774694 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **80CSU0802120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774882 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EA*4X48L21A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774712 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **80CSU0802120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206773812 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **80CTL0902120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206773821 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **80CTL1352422A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774891 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **95CSU0802120A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774900 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **95CSU1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206773875 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **96CTN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206773830 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **96CTN1202422A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206773848 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EA*4X48L24A*+WALLCON | **97CMN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774730 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | **80CSU0802120A** | 35 800 | 1 790 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206773911 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ***80CTL0902120A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206773920 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ***80CTL1352422A** | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206774909 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ***95CSU0802120A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774918 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ***95CSU1002122A** | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206773974 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ***96CTN1002122A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206773929 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ***96CTN1202422A** | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206773947 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EA*4X60L24A*+WALLCON | ***97CMN1002122A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774775 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ***80CSU0802120A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774100 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ***80CTL1352422A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774954 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EA*4X61L24A*+WALLCON | ***95CSU1002122A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774828 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EHD4X48AAL+WALLCON | ***80CSU0802120A** | 37 200 | 1 860 \$ |
| 206774487 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EHD4X48AAL+WALLCON | ***80CTL1352422A** | 37 200 | 1 860 \$ |
| 206774855 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***80CSU0802120A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774586 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***80CTL0902120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774667 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***80CTL1102120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774595 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***80CTL1352422A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774999 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***95CSU0802120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206775008 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***95CSU1002122A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774649 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***96CTN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206774604 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***96CTN1202422A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774622 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EHD4X60AAL+WALLCON | ***97CMN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210469980 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***80CSU0802120A** | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206774271 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***80CTL0902120A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774280 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***80CTL1352422A** | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210469958 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***95CSU0802120A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210469969 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***95CSU1002122A** | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206774334 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***96CTN1002122A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774289 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***96CTN1202422A** | 37 200 | 1 860 \$ |
| 206774307 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EN(A,D)4X48L24**+WALLCON | ***97CMN1002122A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774793 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | ***80CSU0802120A** | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206774190 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | ***80CTL0902120A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774963 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | ***95CSU0802120A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774972 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | ***95CSU1002122A** | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206774226 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | ***96CTN1002122A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206774208 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X48L21**+WALLCON | ***97CMN1002122A** | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210470018 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | ***80CSU0802120A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774370 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | ***80CTL0902120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774442 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | ***80CTL1102120A** | 36 200 | 1 810 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|----------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 206774379 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | ***80CTL1352422A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210469996 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | ***95CSU0802120A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210470007 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | ***95CSU1002122A** | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206774433 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | ***96CTN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774388 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | ***96CTN1202422A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206774406 | TEMPSTAR | TVH848GKA2* | EN(A,D,W)4X60L24**+WALLCON | ***97CMN1002122A** | 36 200 | 1 810 \$ |
| 209843023 | TGM | MC4VHT18S | MUVHT18S | | 12 800 | 640 \$ |
| 209843047 | TGM | MMRSHT18AS2 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 600 | 730 \$ |
| 209843046 | TGM | MMRSHT18AS2 | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 209843045 | TGM | MMRSHT18AS2 | Unités sans conduits | | 14 400 | 720 \$ |
| 209843050 | TGM | MMRSHT27AS3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 209843049 | TGM | MMRSHT27AS3 | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 209843048 | TGM | MMRSHT27AS3 | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 209843051 | TGM | MMRSHT36AS4 | Unités sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 209843056 | TGM | MMRSHT48AS5 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 209843054 | TGM | MMRSHT48AS5 | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 209550324 | TGM | MRAPT12AS | MWAPT12S | | 10 000 | 500 \$ |
| 209550325 | TGM | MRAPT24AS | MWAPT24S | | 16 200 | 810 \$ |
| 209843012 | TGM | MRSVHT12AS | MC4VHT12S | | 8 900 | 445 \$ |
| 209843017 | TGM | MRSVHT12AS | MFCHT12S | | 9 300 | 465 \$ |
| 209843013 | TGM | MRSVHT18AS | MC4VHT18S | | 12 000 | 600 \$ |
| 209843018 | TGM | MRSVHT18AS | MFCHT18S | | 12 600 | 630 \$ |
| 209843014 | TGM | MRSVHT24AS | MC4VHT24S | | 19 000 | 950 \$ |
| 209843019 | TGM | MRSVHT24AS | MFCHT24S | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 209843024 | TGM | MRSVHT24AS | MUVHT24S | | 16 000 | 800 \$ |
| 209843015 | TGM | MRSVHT36AS | MC4VHT36S | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 209843020 | TGM | MRSVHT36AS | MFCHT36S | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209843025 | TGM | MRSVHT36AS | MUVHT36S | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 209843016 | TGM | MRSVHT48AS | MC4VHT48S | | 30 000 | 1 500 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------------|-------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 209843021 | TGM | MRSVHT48AS | MFCHT48S | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 209843026 | TGM | MRSVHT48AS | MUVHT48S | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211126508 | THERMAL ZONE | TZPLV182AA | TZHVLE1817JA | | 12 000 | 600 \$ |
| 211126509 | THERMAL ZONE | TZPLV182PA | TZHVLE1817JA | | 13 500 | 675 \$ |
| 211126502 | THERMAL ZONE | TZPLV242AA | TZHVLE2417JA | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211126503 | THERMAL ZONE | TZPLV242PA | TZHVLE2417JA | | 19 200 | 960 \$ |
| 211126506 | THERMAL ZONE | TZPLV302PA | TZHVLE3021JA | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 211126511 | THERMAL ZONE | TZPLV362AA | TZHVLE3621JA | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 211126510 | THERMAL ZONE | TZPLV362PA | TZHVLE3621JA | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 211126513 | THERMAL ZONE | TZPLV482AA | TZHVLE4821JA | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211126512 | THERMAL ZONE | TZPLV482PA | TZHVLE4821JA | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211126505 | THERMAL ZONE | TZPLV602AA | TZHVLE6024JA | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211126504 | THERMAL ZONE | TZPLV602PA | TZHVLE6024JA | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 209862199 | THERMOCORE SYSTEMS | T3D16S-H260-AHU-C | T3D16S-H260-AHU | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 209549005 | THERMOCORE SYSTEMS | T421S-H224-C | T421S-H224-E | | 18 000 | 900 \$ |
| 209549003 | THERMOCORE SYSTEMS | T422S-H212-C | T422S-H212-E | | 8 200 | 410 \$ |
| 209549028 | THERMOCORE SYSTEMS | T423D-H224-C | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 209549027 | THERMOCORE SYSTEMS | T423D-H224-C | Unités avec conduits | | 21 600 | 1 080 \$ |
| 209549026 | THERMOCORE SYSTEMS | T423D-H224-C | Unités sans conduits | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 209549037 | THERMOCORE SYSTEMS | T423Q-H260-C | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 209549035 | THERMOCORE SYSTEMS | T423Q-H260-C | Unités sans conduits | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 209549029 | THERMOCORE SYSTEMS | T424D-H236-C | Unités sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 209549002 | THERMOCORE SYSTEMS | T424S-H209-C | T424S-H209-E | | 8 300 | 415 \$ |
| 209549004 | THERMOCORE SYSTEMS | T424S-H218-C | T424S-H218-E | | 14 000 | 700 \$ |
| 209549034 | THERMOCORE SYSTEMS | T425D-H248-C | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 209549032 | THERMOCORE SYSTEMS | T425D-H248-C | Unités sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 209549022 | THERMOCORE SYSTEMS | T4C18S-H236-C | T3C16S-H236-ED | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 209549016 | THERMOCORE SYSTEMS | T4C18S-H236-C | T4C18S-H236-EC | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 209549023 | THERMOCORE SYSTEMS | T4C18S-H248-C | T3C18S-H248-ED | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 209549017 | THERMOCORE SYSTEMS | T4C18S-H248-C | T4C17S-H248-EC | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 209549019 | THERMOCORE SYSTEMS | T4C18S-H260-C-2 | T3C18S-H260-EDT | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 209549025 | THERMOCORE SYSTEMS | T4C18S-H260-C-2 | T3C18S-H260-ESC | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 209548997 | THERMOCORE SYSTEMS | T5E19S-H218-C | T5E19S-H218-E | | 11 500 | 575 \$ |
| 209548993 | THERMOCORE SYSTEMS | T5E21S-H109-C | T5E21S-H109-E | | 6 800 | 340 \$ |
| 209548995 | THERMOCORE SYSTEMS | T5E22S-H209-C | T5E22S-H209-E | | 6 900 | 345 \$ |
| 209549013 | THERMOCORE SYSTEMS | T5HH22S-H218-C | T3-OS218-EC | | 12 000 | 600 \$ |
| 209549020 | THERMOCORE SYSTEMS | T5HH22S-H218-C | T3-OS218-ESC | | 12 800 | 640 \$ |
| 209549009 | THERMOCORE SYSTEMS | T5HH22S-H218-C | T5HH22S-H218-E | | 15 000 | 750 \$ |
| 209549014 | THERMOCORE SYSTEMS | T5HH22S-H224-C | T3-OS224-EC | | 19 000 | 950 \$ |
| 209549021 | THERMOCORE SYSTEMS | T5HH22S-H224-C | T3-OS224-ESC | | 16 000 | 800 \$ |
| 209549010 | THERMOCORE SYSTEMS | T5HH22S-H224-C | T5HH22S-H224-E | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 209549012 | THERMOCORE SYSTEMS | T5HH26S-H212-C | T3-OS212-EC | | 8 900 | 445 \$ |
| 209549008 | THERMOCORE SYSTEMS | T5HH26S-H212-C | T5HH26S-H212-E | | 10 000 | 500 \$ |
| 209549006 | THERMOCORE SYSTEMS | T5HH27S-H206-C | T5HH27S-H206-E | | 8 500 | 425 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 209549011 | THERMOCORE SYSTEMS | T5HH27S-H209-C | T3-OS209-EC | | 7 500 | 375 \$ |
| 209549015 | THERMOCORE SYSTEMS | T5HH28S-H209-C | T3-OS209-EC | | 9 000 | 450 \$ |
| 209549007 | THERMOCORE SYSTEMS | T5HH28S-H209-C | T5HH28S-H209-E | | 9 500 | 475 \$ |
| 209549001 | THERMOCORE SYSTEMS | T6E18S-H236-C | T6E18S-H236-E | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 207742407 | TK'S | T2C-18HFN1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 600 | 730 \$ |
| 207742406 | TK'S | T2C-18HFN1 | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 207742405 | TK'S | T2C-18HFN1 | Unités sans conduits | | 14 400 | 720 \$ |
| 212528008 | TK'S | T2C-18HFN1* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 600 | 730 \$ |
| 212528007 | TK'S | T2C-18HFN1* | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 212528006 | TK'S | T2C-18HFN1* | Unités sans conduits | | 14 400 | 720 \$ |
| 212528011 | TK'S | T3C-30HFN1* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212528010 | TK'S | T3C-30HFN1* | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212528009 | TK'S | T3C-30HFN1* | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 207742408 | TK'S | T4C-36HFN1 | Unités sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 212528012 | TK'S | T4C-36HFN1* | Unités sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207742413 | TK'S | T5C-48HFN1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207742411 | TK'S | T5C-48HFN1 | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 212528017 | TK'S | T5C-48HFN1* | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 212528015 | TK'S | T5C-48HFN1* | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 205807086 | TK'S | TWS-09HRDN1 | TWS-09HRDN1 | | 6 900 | 345 \$ |
| 205782686 | TK'S | TWS-09HRDN1-B | TWS-09HRDN1-B | | 6 800 | 340 \$ |
| 205807088 | TK'S | TWS-18HRDN1 | TWS-18HRDN1 | | 11 500 | 575 \$ |
| 212528005 | TK'S | TWS-36HRDN1 | TWS-36HRDN1 | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210448881 | TOP LIFE | TOP-12HA2/TI23-O | TOP-12HA2/TI23-I | | 7 600 | 380 \$ |
| 210448882 | TOP LIFE | TOP-18HA2/TI21-O | TOP-18HA2/TI21-I | | 10 000 | 500 \$ |
| 10049878 | TOSHIBA CARRIER | MCY-MAP0367HS-UL | Unités avec conduits | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 10157790 | TOSHIBA CARRIER | MCY-MAP0487HS-UL | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 32 500 | 1 625 \$ |
| 10052878 | TOSHIBA CARRIER | MCY-MAP0487HS-UL | Unités avec conduits | | 33 000 | 1 650 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 10052879 | TOSHIBA CARRIER | MCY-MAP0487HS-UL | Unités sans conduits | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 10190447 | TOSHIBA CARRIER | MCY-MAP0607HS-UL | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 40 000 | 2 000 \$ |
| 10053545 | TOSHIBA CARRIER | MCY-MAP0607HS-UL | Unités avec conduits | | 40 000 | 2 000 \$ |
| 10053546 | TOSHIBA CARRIER | MCY-MAP0607HS-UL | Unités sans conduits | | 40 000 | 2 000 \$ |
| 208447318 | TOSHIBA CARRIER | RAV-SP122AT2P-UL | RAV-SM122BTP-UL | | 8 400 | 420 \$ |
| 208429503 | TOSHIBA CARRIER | RAV-SP122AT2P-UL | RAV-SM122KRTP-UL | | 8 500 | 425 \$ |
| 3638305 | TOSHIBA CARRIER | RAV-SP180AT2-UL | RAV-SP180CT-UL | | 11 900 | 595 \$ |
| 3638303 | TOSHIBA CARRIER | RAV-SP180AT2-UL | RAV-SP180KRT-UL | | 11 800 | 590 \$ |
| 3638304 | TOSHIBA CARRIER | RAV-SP180AT2-UL | RAV-SP180UT-UL | | 11 300 | 565 \$ |
| 9854719 | TOSHIBA CARRIER | RAV-SP180AT2-UL | RAV-SP181BT-UL | | 11 000 | 550 \$ |
| 208447321 | TOSHIBA CARRIER | RAV-SP182AT2P-UL | RAV-SM182BTP-UL | | 12 500 | 625 \$ |
| 208447320 | TOSHIBA CARRIER | RAV-SP182AT2P-UL | RAV-SM182CTP-UL | | 13 000 | 650 \$ |
| 208429504 | TOSHIBA CARRIER | RAV-SP182AT2P-UL | RAV-SM182KRTP-UL | | 12 900 | 645 \$ |
| 208447319 | TOSHIBA CARRIER | RAV-SP182AT2P-UL | RAV-SM182UTP-UL | | 12 600 | 630 \$ |
| 3638308 | TOSHIBA CARRIER | RAV-SP240AT2-UL | RAV-SP240CT-UL | | 18 300 | 915 \$ |
| 9854720 | TOSHIBA CARRIER | RAV-SP240AT2-UL | RAV-SP241BT-UL | | 19 800 | 990 \$ |
| 208447323 | TOSHIBA CARRIER | RAV-SP242AT2P-UL | RAV-SM242BTP-UL | | 17 300 | 865 \$ |
| 208447322 | TOSHIBA CARRIER | RAV-SP242AT2P-UL | RAV-SM242CTP-UL | | 17 000 | 850 \$ |
| 208459002 | TOSHIBA CARRIER | RAV-SP242AT2P-UL | RAV-SM242KRTP-UL | | 18 300 | 915 \$ |
| 208429505 | TOSHIBA CARRIER | RAV-SP242AT2P-UL | RAV-SM242UTP-UL | | 18 300 | 915 \$ |
| 3638309 | TOSHIBA CARRIER | RAV-SP300AT2-UL | RAV-SP300UT-UL | | 19 700 | 985 \$ |
| 9854722 | TOSHIBA CARRIER | RAV-SP300AT2-UL | RAV-SP301BT-UL | | 20 600 | 1 030 \$ |
| 208447326 | TOSHIBA CARRIER | RAV-SP302AT2P-UL | RAV-SM302BTP-UL | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 208447325 | TOSHIBA CARRIER | RAV-SP302AT2P-UL | RAV-SM302CTP-UL | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208429506 | TOSHIBA CARRIER | RAV-SP302AT2P-UL | RAV-SM302KRTP-UL | | 19 500 | 975 \$ |
| 208447324 | TOSHIBA CARRIER | RAV-SP302AT2P-UL | RAV-SM302UTP-UL | | 20 600 | 1 030 \$ |
| 3638312 | TOSHIBA CARRIER | RAV-SP360AT2-UL | RAV-SP360CT-UL | | 25 800 | 1 290 \$ |
| 3638311 | TOSHIBA CARRIER | RAV-SP360AT2-UL | RAV-SP360UT-UL | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 9854795 | TOSHIBA CARRIER | RAV-SP360AT2-UL | RAV-SP361BT-UL | | 21 400 | 1 070 \$ |
| 208447329 | TOSHIBA CARRIER | RAV-SP362AT2P-UL | RAV-SM362BTP-UL | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208447328 | TOSHIBA CARRIER | RAV-SP362AT2P-UL | RAV-SM362CTP-UL | | 26 000 | 1 300 \$ |
| 208429507 | TOSHIBA CARRIER | RAV-SP362AT2P-UL | RAV-SM362KRTP-UL | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208447327 | TOSHIBA CARRIER | RAV-SP362AT2P-UL | RAV-SM362UTP-UL | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 3638314 | TOSHIBA CARRIER | RAV-SP420AT2-UL | RAV-SP420CT-UL | | 28 600 | 1 430 \$ |
| 3638313 | TOSHIBA CARRIER | RAV-SP420AT2-UL | RAV-SP420UT-UL | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 9854796 | TOSHIBA CARRIER | RAV-SP420AT2-UL | RAV-SP421BT-UL | | 32 200 | 1 610 \$ |
| 208447331 | TOSHIBA CARRIER | RAV-SP422AT2P-UL | RAV-SM422BTP-UL | | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208447330 | TOSHIBA CARRIER | RAV-SP422AT2P-UL | RAV-SM422CTP-UL | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 208429508 | TOSHIBA CARRIER | RAV-SP422AT2P-UL | RAV-SM422UTP-UL | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 208459003 | TOSHIBA CARRIER | RAV-SP482AT2P-UL | RAV-SM482BTP-UL | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 208447332 | TOSHIBA CARRIER | RAV-SP482AT2P-UL | RAV-SM482CTP-UL | | 35 400 | 1 770 \$ |
| 208429509 | TOSHIBA CARRIER | RAV-SP482AT2P-UL | RAV-SM482UTP-UL | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 211931446 | TOSOT | GWH09QCXB-A3DND4B/O | GWH09AFCXB-A3DN***/I | | 6 300 | 315 \$ |
| 211931448 | TOSOT | GWH09QCXB-D3DND4B/O | GWH09AFCXB-D3DN***/I | | 6 100 | 305 \$ |
| 211931450 | TOSOT | GWH12QCXB-A3DND4C/O | GWH12AFCXB-A3DN***/I | | 7 000 | 350 \$ |
| 211931452 | TOSOT | GWH12QCXB-D3DND4C/O | GWH12AFCXB-D3DN***/I | | 7 000 | 350 \$ |
| 211931455 | TOSOT | GWH18QDXE-D3DNB2A/O | GWH18AFDXE-D3DN***/I | | 10 700 | 535 \$ |
| 10064017 | TOSOT | TM18H4O | Unités sans conduits | | 12 800 | 640 \$ |
| 204344218 | TOSOT | TM18H5O | Unités sans conduits | | 17 000 | 850 \$ |
| 211727021 | TOSOT | TM18HMO | Unités sans conduits | | 14 700 | 735 \$ |
| 211164239 | TOSOT | TM18HX4O | Unités sans conduits | | 14 700 | 735 \$ |
| 10064019 | TOSOT | TM24H4O | Unités sans conduits | | 16 600 | 830 \$ |
| 204344219 | TOSOT | TM24H5O | Unités sans conduits | | 17 900 | 895 \$ |
| 211727022 | TOSOT | TM24HMO | Unités sans conduits | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211164240 | TOSOT | TM24HX4O | Unités sans conduits | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 10064021 | TOSOT | TM30H4O | Unités sans conduits | | 18 000 | 900 \$ |
| 211727023 | TOSOT | TM30HMO | Unités sans conduits | | 27 200 | 1 360 \$ |
| 211164241 | TOSOT | TM30HX4O | Unités sans conduits | | 27 200 | 1 360 \$ |
| 10064023 | TOSOT | TM36H4O | Unités sans conduits | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 204344220 | TOSOT | TM36H5O | Unités sans conduits | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211727024 | TOSOT | TM36HMO | Unités sans conduits | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211164242 | TOSOT | TM36HX4O | Unités sans conduits | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 10064025 | TOSOT | TM42H3O | Unités sans conduits | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 204344221 | TOSOT | TM42H5O | Unités sans conduits | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 211727025 | TOSOT | TM42HMO | Unités sans conduits | | 35 600 | 1 780 \$ |
| 211164243 | TOSOT | TM42HX4O | Unités sans conduits | | 35 600 | 1 780 \$ |
| 9128593 | TOSOT | TMVRF-36KUH | Unités avec conduits | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 9128596 | TOSOT | TMVRF-48KUH | Unités avec conduits | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 205049534 | TOSOT | TMVRF-OC24KHP | Unités avec conduits | | 16 500 | 825 \$ |
| 205082081 | TOSOT | TMVRF-OC28KHP | Unités avec conduits | | 19 400 | 970 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 10544537 | TOSOT | TU18H3O | TU18HFI | | 10 900 | 545 \$ |
| 10609450 | TOSOT | TU24H3O | TU24HFI | | 16 700 | 835 \$ |
| 212925894 | TOSOT | TU36-24WADU | C(A,C,D,E)24B34+TDR | | 15 000 | 750 \$ |
| 212925896 | TOSOT | TU36-24WADU | C(A,C,E)37C24+TDR | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212925886 | TOSOT | TU36-24WADU | D(A,C,E)24A44+TDR | | 15 000 | 750 \$ |
| 212925887 | TOSOT | TU36-24WADU | D(A,C,E)24C34+TDR | | 15 000 | 750 \$ |
| 212925888 | TOSOT | TU36-24WADU | D(A,C,E)24D34+TDR | | 15 000 | 750 \$ |
| 212925897 | TOSOT | TU36-24WADU | D(A,C,E)25B34+TDR | | 15 000 | 750 \$ |
| 212925895 | TOSOT | TU36-24WADU | D(A,C,E)36B34+TDR | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212361365 | TOSOT | TU36-24WADU | TCAT24F/NAA | | 15 000 | 750 \$ |
| 212394298 | TOSOT | TU36-24WADU | TCAT24F/NAA | "ML296UH070XV36B-**" | 15 600 | 780 \$ |
| 212361366 | TOSOT | TU36-24WADU | TCAT36F/NAA | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212394299 | TOSOT | TU36-24WADU | TCAT36F/NAA | "ML296UH070XV36B-**" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205756439 | TOSOT | TU36-24WADU | TU24-36AADU | | 16 300 | 815 \$ |
| 204743191 | TOSOT | TU36-24WADU | TU36-24AADU | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206414272 | TOSOT | TU36-24WADU | TUD24-24AH2ADU | | 16 000 | 800 \$ |
| 206414273 | TOSOT | TU36-24WADU | TUD36-24AH2ADU | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 10616184 | TOSOT | TU36H3O | TU36HFI | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 205984662 | TOSOT | TU60-24WADU | TU48-24AADU | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205724740 | TOSOT | TU60-24WADU | TU60-24AADU | | 38 000 | 1 900 \$ |
| 209843760 | TOSOT | TU60-24WADU | TUD48-24AH2ADU | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 209843759 | TOSOT | TU60-24WADU | TUD60-24AH2ADU | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 212925889 | TOSOT | TU60-48WADU | C(A,C,D,E)48C44+TDR | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212925890 | TOSOT | TU60-48WADU | C(A,C,D,E)48D44+TDR | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212925891 | TOSOT | TU60-48WADU | C(A,C,D,E)60A44+TDR | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 212925892 | TOSOT | TU60-48WADU | C(A,C,D,E)60B44+TDR | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 212925893 | TOSOT | TU60-48WADU | C(A,C,D,E)60C44+TDR | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 212925884 | TOSOT | TU60-48WADU | D(A,C,E)60C44+TDR | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 212925885 | TOSOT | TU60-48WADU | D(A,C,E)60D44+TDR | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 212925898 | TOSOT | TU60-48WADU | D(A,C,E)61C44+TDR | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212361367 | TOSOT | TU60-48WADU | TCAT48H/NAA | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212394300 | TOSOT | TU60-48WADU | TCAT48H/NAA | "ML296UH090XV48C-**" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 212361368 | TOSOT | TU60-48WADU | TCAT60H/NAA | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 206322338 | TOSOT | TU60-48WADU | TU48-60AADU | | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205724741 | TOSOT | TU60-48WADU | TU60-48AADU | | 37 200 | 1 860 \$ |
| 206414275 | TOSOT | TU60-48WADU | TUD48-24AH2ADU | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206414274 | TOSOT | TU60-48WADU | TUD60-24AH2ADU | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211078853 | TOSOT | TUD24W2/D-D(U) | TUD24AH2/D-D(U) | | 14 600 | 730 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|-------------------|-------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211078854 | TOSOT | TUD30W2/D-D(U) | TUD30AH2/D-D(U) | | 18 600 | 930 \$ |
| 211078855 | TOSOT | TUD36W2/D-D(U) | TUD36AH2/D-D(U) | | 19 000 | 950 \$ |
| 211078856 | TOSOT | TUD42W2/D-D(U) | TUD42AH2/D-D(U) | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211078857 | TOSOT | TUD48W2/D-D(U) | TUD48AH2/D-D(U) | | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211078858 | TOSOT | TUD60W2/D-D(U) | TUD60AH2/D-D(U) | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 205416004 | TOSOT | TUHD18ND3F1O | TFH18D3F3I | | 12 500 | 625 \$ |
| 205416005 | TOSOT | TUHD24ND3F1O | TFH24D3F3I | | 16 500 | 825 \$ |
| 202126395 | TOSOT | TW09HQ2A3DO | TW09HQ2A3DI | | 6 800 | 340 \$ |
| 10611533 | TOSOT | TW09HQ2C2AO(WIFI) | TW09HQ2C2AI(WIFI) | | 6 100 | 305 \$ |
| 9108745 | TOSOT | TW09HQ2C2DO | TW09HQ2C2DI | | 7 300 | 365 \$ |
| 10062018 | TOSOT | TW09HQ3D6DO | TW09HQ3D6DI | | 5 600 | 280 \$ |
| 211177536 | TOSOT | TW09HXCA5AO | TW09HXCA5AI | | 6 000 | 300 \$ |
| 211164220 | TOSOT | TW09HXCA5DO | TW09HXCA5DI | | 6 000 | 300 \$ |
| 211177518 | TOSOT | TW09HXP2A1AO | TW09HXP2A1AI | | 7 000 | 350 \$ |
| 212365393 | TOSOT | TW09HXP2A1DO | TM09HBTDI | | 6 100 | 305 \$ |
| 212365392 | TOSOT | TW09HXP2A1DO | TM09HSFDI | | 6 300 | 315 \$ |
| 211177520 | TOSOT | TW09HXP2A1DO | TW09HXP2A1DI | | 7 000 | 350 \$ |
| 202134392 | TOSOT | TW12HQ2A3DO | TW12HQ2A3DI | | 7 100 | 355 \$ |
| 9108746 | TOSOT | TW12HQ2C2DO | TW12HQ2C2DI | | 7 700 | 385 \$ |
| 10062019 | TOSOT | TW12HQ3D6DO | TW12HQ3D6DI | | 8 100 | 405 \$ |
| 211177537 | TOSOT | TW12HXCA5AO | TW12HXCA5AI | | 6 800 | 340 \$ |
| 211164221 | TOSOT | TW12HXCA5DO | TW12HXCA5DI | | 6 800 | 340 \$ |
| 211177519 | TOSOT | TW12HXP2A1AO | TW12HXP2A1AI | | 7 000 | 350 \$ |
| 212365395 | TOSOT | TW12HXP2A1DO | TM12HBKDI | | 6 900 | 345 \$ |
| 212365396 | TOSOT | TW12HXP2A1DO | TM12HBTDI | | 7 200 | 360 \$ |
| 212365394 | TOSOT | TW12HXP2A1DO | TM12HSFDI | | 6 900 | 345 \$ |
| 211177521 | TOSOT | TW12HXP2A1DO | TW12HXP2A1DI | | 7 000 | 350 \$ |
| 202134393 | TOSOT | TW18HQ2A3DO | TW18HQ2A3DI | | 12 400 | 620 \$ |
| 9108747 | TOSOT | TW18HQ2C2DO | TW18HQ2C2DI | | 12 400 | 620 \$ |
| 10062020 | TOSOT | TW18HQ3D6DO | TW18HQ3D6DI | | 14 200 | 710 \$ |
| 211177538 | TOSOT | TW18HXCA5DO | TW18HXCA5DI | | 11 200 | 560 \$ |
| 212365398 | TOSOT | TW18HXP2A1DO | TM18HBKDI | | 11 000 | 550 \$ |
| 212365397 | TOSOT | TW18HXP2A1DO | TM18HSFDI | | 10 500 | 525 \$ |
| 211177522 | TOSOT | TW18HXP2A1DO | TW18HXP2A1DI | | 11 000 | 550 \$ |
| 202134394 | TOSOT | TW24HQ2A3DO | TW24HQ2A3DI | | 14 600 | 730 \$ |
| 9108748 | TOSOT | TW24HQ2C2DO | TW24HQ2C2DI | | 14 300 | 715 \$ |
| 10062021 | TOSOT | TW24HQ3D6DO | TW24HQ3D6DI | | 15 500 | 775 \$ |
| 211177517 | TOSOT | TW24HXCA5DO | TW24HXCA5DI | | 13 900 | 695 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|---------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212365401 | TOSOT | TW24HXP2A1DO | TM24HBKDI | | 15 000 | 750 \$ |
| 212365402 | TOSOT | TW24HXP2A1DO | TM24HBTDI | | 15 000 | 750 \$ |
| 212365400 | TOSOT | TW24HXP2A1DO | TM24HSFDI | | 14 900 | 745 \$ |
| 211177523 | TOSOT | TW24HXP2A1DO | TW24HXP2A1DI | | 15 000 | 750 \$ |
| 211177524 | TOSOT | TW30HXQ2B2DO | TW30HXQ2B2DI | | 17 500 | 875 \$ |
| 211177525 | TOSOT | TW36HXQ2B2DO | TW36HXQ2B2DI | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 210485383 | TOSOT | TWH09AG25A2AO | TWH09AG25A2AI | | 7 000 | 350 \$ |
| 210485384 | TOSOT | TWH09AG25A2DO | TWH09AG25A2DI | | 7 000 | 350 \$ |
| 210485378 | TOSOT | TWH09ATCXB-A3DNA3AO | TWH09ATCXB-A3DNA3AI | | 6 000 | 300 \$ |
| 210485377 | TOSOT | TWH09ATCXB-D3DNA3AO | TWH09ATCXB-D3DNA3AI | | 6 000 | 300 \$ |
| 210485385 | TOSOT | TWH12AG25A2AO | TWH12AG25A2AI | | 7 000 | 350 \$ |
| 210485386 | TOSOT | TWH12AG25A2DO | TWH12AG25A2DI | | 7 000 | 350 \$ |
| 210485380 | TOSOT | TWH12ATCXB-A3DNA3CO | TWH12ATCXB-A3DNA3CI | | 6 800 | 340 \$ |
| 210485379 | TOSOT | TWH12ATCXB-D3DNA3CO | TWH12ATCXB-D3DNA3CI | | 6 800 | 340 \$ |
| 210921188 | TOSOT | TWH18AG25A2DO | TWH18AG25A2DI | | 11 000 | 550 \$ |
| 210485381 | TOSOT | TWH18ATDXD-D3DNA3AO | TWH18ATDXD-D3DNA3AI | | 11 200 | 560 \$ |
| 210485387 | TOSOT | TWH24AG25A2DO | TWH24AG25A2DI | | 15 000 | 750 \$ |
| 210485382 | TOSOT | TWH24ATEXF-D3DNA3EO | TWH24ATEXF-D3DNA3EI | | 13 900 | 695 \$ |
| 210485388 | TOSOT | TWH30QF25B4DO | TWH30QF25B4DI | | 17 500 | 875 \$ |
| 210485389 | TOSOT | TWH36QF25B4DO | TWH36QF25B4DI | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 204780250 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*AD24BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 13 800 | 690 \$ |
| 205962218 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*AD24BS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 13 500 | 675 \$ |
| 210653241 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*AU24BS3 | "L8V1A040U3VSA+RP" | 14 700 | 735 \$ |
| 210653242 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*AU24BS3 | "L8V1A060U3VSA+RP" | 14 700 | 735 \$ |
| 205962219 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*AU24BS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 13 400 | 670 \$ |
| 210691704 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*AU24BS3 | "S8V2A040M3PCA" | 14 500 | 725 \$ |
| 211081073 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*AU24BS3 | "S8V2A040M3PDA" | 14 500 | 725 \$ |
| 201922927 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD24BS3 | "*DD2B080ACV3" | 14 300 | 715 \$ |
| 201921609 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD24BS3 | "*DHMB060BCV3" | 14 100 | 705 \$ |
| 201921610 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD24BS3 | "*DHMB080ACV3" | 14 300 | 715 \$ |
| 204780252 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD24BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 13 300 | 665 \$ |
| 205962220 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD24BS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 13 100 | 655 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201923084 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD24BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 14 200 | 710 \$ |
| 201923083 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD24BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 14 200 | 710 \$ |
| 201923085 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD24BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 14 200 | 710 \$ |
| 201922928 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD24BS3+HORIZ-RT | **DD2B080ACV3" | 14 300 | 715 \$ |
| 201921612 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD24BS3+HORIZ-RT | **DHMB060BCV3" | 14 100 | 705 \$ |
| 201921611 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD24BS3+HORIZ-RT | **DHMB080ACV3" | 14 300 | 715 \$ |
| 204780253 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD24BS3+HORIZ-RT | "P0V0A000M30SA+RP" | 13 300 | 665 \$ |
| 210649435 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD30BS3 | **DD2B060A9V3+RP" | 13 900 | 695 \$ |
| 201921615 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD30BS3 | **DD2B060ACV3" | 14 100 | 705 \$ |
| 210649434 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD30BS3 | **DD2B080A9V3+RP" | 13 800 | 690 \$ |
| 201921613 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD30BS3 | **DHMB060BCV3" | 14 200 | 710 \$ |
| 201921614 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD30BS3 | **DHMB080ACV3" | 14 300 | 715 \$ |
| 204780254 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD30BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 13 300 | 665 \$ |
| 205962221 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD30BS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 13 100 | 655 \$ |
| 210692144 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD30BS3 | "S8V2A040M3PCA" | 13 800 | 690 \$ |
| 211088786 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD30BS3 | "S8V2A040M3PDA" | 13 800 | 690 \$ |
| 210692145 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD30BS3 | "S8V2B060M4PCA" | 14 400 | 720 \$ |
| 211088787 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD30BS3 | "S8V2B060M4PDA" | 14 400 | 720 \$ |
| 210692146 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD30BS3 | "S8V2B080M4PCA" | 14 400 | 720 \$ |
| 211088785 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD30BS3 | "S8V2B080M4PDA" | 14 400 | 720 \$ |
| 201922931 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD30BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 14 200 | 710 \$ |
| 201922930 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD30BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 14 100 | 705 \$ |
| 201922929 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD30BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 14 000 | 700 \$ |
| 210653243 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD30BS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 14 200 | 710 \$ |
| 210649436 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD30BS3+HORIZ-RT | **UD2B060A9V3+RP" | 14 000 | 700 \$ |
| 210649437 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD30BS3+HORIZ-RT | **UD2B080A9V3+RP" | 14 000 | 700 \$ |
| 207804913 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD30BS3+P0V0A000M30SC+RP | "N/A" | 13 300 | 665 \$ |
| 210649438 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD36BS3 | **DD2B060A9V3+RP" | 13 400 | 670 \$ |
| 201922933 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD36BS3 | **DD2B060ACV3" | 13 800 | 690 \$ |
| 210649439 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD36BS3 | **DD2B080A9V3+RP" | 13 400 | 670 \$ |
| 201923089 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD36BS3 | **DD2B080ACV3" | 13 800 | 690 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201921616 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD36BS3 | "*DHMB060BCV3" | 13 700 | 685 \$ |
| 201922932 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD36BS3 | "*DHMB080ACV3" | 14 000 | 700 \$ |
| 210691705 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD36BS3 | "S8V2A040M3PCA" | 13 300 | 665 \$ |
| 211081074 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD36BS3 | "S8V2A040M3PDA" | 13 300 | 665 \$ |
| 210692147 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD36BS3 | "S8V2B060M4PCA" | 13 900 | 695 \$ |
| 211088788 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD36BS3 | "S8V2B060M4PDA" | 13 900 | 695 \$ |
| 201922934 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 13 800 | 690 \$ |
| 201923090 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 13 600 | 680 \$ |
| 201923091 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 13 700 | 685 \$ |
| 210653244 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 13 700 | 685 \$ |
| 210649440 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | "*UD2B060A9V3+RP" | 13 700 | 685 \$ |
| 201923092 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | "*UD2B060ACV3" | 13 900 | 695 \$ |
| 210649441 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | "*UD2B080A9V3+RP" | 13 400 | 670 \$ |
| 201922935 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | "*UD2B080ACV3" | 13 800 | 690 \$ |
| 201923093 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | "*UD2B100ACV3" | 13 800 | 690 \$ |
| 201922936 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | "S9V2B040U3PSB+RP" | 13 800 | 690 \$ |
| 201923094 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | "S9V2B060U3PSB+RP" | 13 700 | 685 \$ |
| 206910641 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | "S9V2B060U4PSBC+RP" | 13 200 | 660 \$ |
| 201923095 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | "S9V2B080U3PSB+RP" | 13 700 | 685 \$ |
| 201923098 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD42BS3 | "*DD2B060ACV3" | 13 200 | 660 \$ |
| 201923097 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD42BS3 | "*DD2B080ACV3" | 13 300 | 665 \$ |
| 201922938 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD42BS3 | "*DHMB060BCV3" | 13 300 | 665 \$ |
| 201922937 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD42BS3 | "*DHMB080ACV3" | 13 500 | 675 \$ |
| 201923096 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 13 200 | 660 \$ |
| 201923099 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 13 200 | 660 \$ |
| 201923100 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 13 100 | 655 \$ |
| 201923102 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD42BS3+HORIZ-RT | "*UD2B060ACV3" | 13 300 | 665 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201923103 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD42BS3+HORIZ-RT | **UD2B080ACV3" | 13 300 | 665 \$ |
| 201921617 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD42BS3+HORIZ-RT | **UD2B100ACV3" | 13 200 | 660 \$ |
| 201923104 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD42BS3+HORIZ-RT | "S9V2B040U3PSB+RP" | 13 200 | 660 \$ |
| 201923101 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD42BS3+HORIZ-RT | "S9V2B060U3PSB+RP" | 13 200 | 660 \$ |
| 201923105 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD42BS3+HORIZ-RT | "S9V2B080U3PSB+RP" | 13 100 | 655 \$ |
| 201921619 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD48BS3 | **DD2B060ACV3" | 13 800 | 690 \$ |
| 201921618 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD48BS3 | **DHMB060BCV3" | 13 900 | 695 \$ |
| 201923108 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD48BS3 | **DHMB080ACV3" | 14 100 | 705 \$ |
| 204780255 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD48BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 13 000 | 650 \$ |
| 205962222 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD48BS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 12 700 | 635 \$ |
| 201923107 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 13 900 | 695 \$ |
| 201923106 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 13 800 | 690 \$ |
| 201922939 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 13 800 | 690 \$ |
| 201921622 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD48BS3+HORIZ-RT | **UD2B060ACV3" | 13 800 | 690 \$ |
| 201921621 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD48BS3+HORIZ-RT | **UD2B080ACV3" | 13 700 | 685 \$ |
| 201921620 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD48BS3+HORIZ-RT | **UD2B100ACV3" | 13 800 | 690 \$ |
| 204780256 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD48BS3+HORIZ-RT | "P0V0A000M30SA+RP" | 13 000 | 650 \$ |
| 201923110 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD48BS3+HORIZ-RT | "S9V2B040U3PSB+RP" | 13 900 | 695 \$ |
| 201923109 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD48BS3+HORIZ-RT | "S9V2B060U3PSB+RP" | 13 800 | 690 \$ |
| 206910642 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD48BS3+HORIZ-RT | "S9V2B060U4PSBC+RP" | 13 300 | 665 \$ |
| 201922940 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BD48BS3+HORIZ-RT | "S9V2B080U3PSB+RP" | 13 800 | 690 \$ |
| 210649444 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU24BS3 | **DD2B060A9V3+RP" | 14 200 | 710 \$ |
| 210649445 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU24BS3 | **DD2B080A9V3+RP" | 14 300 | 715 \$ |
| 210653248 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU24BS3 | **DHMB080ACV3" | 14 400 | 720 \$ |
| 210649443 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU24BS3 | **UD2B060A9V3+RP" | 14 300 | 715 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201921627 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU24BS3 | **UD2B060ACV3" | 14 000 | 700 \$ |
| 210649442 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU24BS3 | **UD2B080A9V3+RP" | 14 300 | 715 \$ |
| 201921626 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU24BS3 | **UD2B080ACV3" | 14 000 | 700 \$ |
| 201921625 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU24BS3 | **UD2B100ACV3" | 14 100 | 705 \$ |
| 201921624 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU24BS3 | **UHMB060ACV3" | 14 300 | 715 \$ |
| 201921623 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU24BS3 | **UHMB080ACV3" | 14 200 | 710 \$ |
| 210653247 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU24BS3 | "L8V1A040U3VSA+RP" | 14 100 | 705 \$ |
| 210653246 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU24BS3 | "L8V1A060U3VSA+RP" | 14 100 | 705 \$ |
| 210653245 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU24BS3 | "L8V1B080U4VSA+RP" | 14 400 | 720 \$ |
| 204780257 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU24BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 13 200 | 660 \$ |
| 210692148 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU24BS3 | "S8V2A040M3PCA" | 13 900 | 695 \$ |
| 211088789 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU24BS3 | "S8V2A040M3PDA" | 13 900 | 695 \$ |
| 210653249 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU24BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 14 400 | 720 \$ |
| 201923112 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU24BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 14 400 | 720 \$ |
| 210653252 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU24BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 14 400 | 720 \$ |
| 210653250 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU24BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 14 300 | 715 \$ |
| 201923111 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU24BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 14 300 | 715 \$ |
| 210653253 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU24BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 14 300 | 715 \$ |
| 207782149 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU24BS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 14 300 | 715 \$ |
| 206910643 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU24BS3 | "S9V2B060U4PSBC+RP" | 13 500 | 675 \$ |
| 210653251 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU24BS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 14 300 | 715 \$ |
| 201922941 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU24BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 14 000 | 700 \$ |
| 210649448 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU30BS3 | **DD2B060A9V3+RP" | 13 500 | 675 \$ |
| 210649449 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU30BS3 | **DD2B080A9V3+RP" | 13 300 | 665 \$ |
| 210653258 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU30BS3 | **DHMB060BCV3" | 13 900 | 695 \$ |
| 210649446 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU30BS3 | **UD2B060A9V3+RP" | 14 000 | 700 \$ |
| 201921628 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU30BS3 | **UD2B060ACV3" | 14 100 | 705 \$ |
| 210649447 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU30BS3 | **UD2B080A9V3+RP" | 14 000 | 700 \$ |
| 201921629 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU30BS3 | **UD2B080ACV3" | 14 000 | 700 \$ |
| 201921630 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU30BS3 | **UD2B100ACV3" | 14 100 | 705 \$ |
| 201921631 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU30BS3 | **UHMB060ACV3" | 14 000 | 700 \$ |
| 201921632 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU30BS3 | **UHMB080ACV3" | 14 100 | 705 \$ |
| 210653260 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "L8V1A040U3VSA+RP" | 14 000 | 700 \$ |
| 210653261 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "L8V1A060U3VSA+RP" | 13 900 | 695 \$ |
| 210653262 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "L8V1B080U4VSA+RP" | 14 200 | 710 \$ |
| 204780258 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 13 300 | 665 \$ |
| 205962223 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 13 000 | 650 \$ |
| 210692149 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "S8V2A040M3PCA" | 13 800 | 690 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211088791 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "S8V2A040M3PDA" | 13 800 | 690 \$ |
| 210691706 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "S8V2B060M4PCA" | 14 400 | 720 \$ |
| 211081075 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "S8V2B060M4PDA" | 14 400 | 720 \$ |
| 210692150 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "S8V2B080M4PCA" | 14 300 | 715 \$ |
| 211088790 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "S8V2B080M4PDA" | 14 300 | 715 \$ |
| 210653255 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 13 900 | 695 \$ |
| 201923113 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 14 100 | 705 \$ |
| 210653263 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 14 300 | 715 \$ |
| 210653256 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 13 800 | 690 \$ |
| 201923114 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 14 200 | 710 \$ |
| 210653259 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 14 200 | 710 \$ |
| 207782150 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 14 000 | 700 \$ |
| 206910644 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "S9V2B060U4PSBC+RP" | 13 600 | 680 \$ |
| 210653257 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 13 800 | 690 \$ |
| 210653254 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 13 800 | 690 \$ |
| 201922942 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU30BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 14 100 | 705 \$ |
| 207804915 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU30BS3+P0V0A000 | "N/A" | 13 300 | 665 \$ |
| 201922943 | TRANE | 4TWL9024A1 | M30SC+RP | "*UD2B060ACV3" | 13 400 | 670 \$ |
| 201923115 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU36BS3 | "*UD2B080ACV3" | 13 300 | 665 \$ |
| 201922944 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU36BS3 | "*UD2B100ACV3" | 13 400 | 670 \$ |
| 201921633 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU36BS3 | "*UHMB060ACV3" | 13 400 | 670 \$ |
| 201923116 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU36BS3 | "*UHMB080ACV3" | 13 500 | 675 \$ |
| 201922945 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 13 300 | 665 \$ |
| 201922946 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 13 200 | 660 \$ |
| 201922947 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 13 300 | 665 \$ |
| 210649450 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU42BS3 | "*UD2B060A9V3+RP" | 13 600 | 680 \$ |
| 201923119 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU42BS3 | "*UD2B060ACV3" | 13 800 | 690 \$ |
| 210649451 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU42BS3 | "*UD2B080A9V3+RP" | 13 500 | 675 \$ |
| 201923118 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU42BS3 | "*UD2B080ACV3" | 13 800 | 690 \$ |
| 201923117 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU42BS3 | "*UD2B100ACV3" | 13 800 | 690 \$ |
| 201922949 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU42BS3 | "*UHMB060ACV3" | 14 000 | 700 \$ |
| 201922948 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU42BS3 | "*UHMB080ACV3" | 14 000 | 700 \$ |
| 210692151 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU42BS3 | "S8V2A040M3PCA" | 13 400 | 670 \$ |
| 211088792 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU42BS3 | "S8V2A040M3PDA" | 13 400 | 670 \$ |
| 201923120 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 13 800 | 690 \$ |
| 201922951 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 13 700 | 685 \$ |
| 210653264 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 13 700 | 685 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210653265 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 13 800 | 690 \$ |
| 201922950 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 13 700 | 685 \$ |
| 201923123 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU48BS3 | **UD2B060ACV3" | 13 600 | 680 \$ |
| 201923124 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU48BS3 | **UD2B080ACV3" | 13 600 | 680 \$ |
| 201923689 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU48BS3 | **UD2B100ACV3" | 13 700 | 685 \$ |
| 201922953 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU48BS3 | **UHMB060ACV3" | 13 800 | 690 \$ |
| 201922954 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU48BS3 | **UHMB080ACV3" | 13 800 | 690 \$ |
| 201923122 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 13 600 | 680 \$ |
| 201923121 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 13 500 | 675 \$ |
| 201922952 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 13 500 | 675 \$ |
| 201922955 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*CD36BS3 | **DHMC100ACV4" | 14 100 | 705 \$ |
| 201922956 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*CD36BS3+HORIZ-RT | **UD2C080ACV4" | 13 700 | 685 \$ |
| 201922957 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*CD42BS3 | **DHMC100ACV4" | 13 600 | 680 \$ |
| 201922958 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*CD60BS3 | **DHMC100ACV4" | 13 800 | 690 \$ |
| 201923125 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | **UD2C080ACV4" | 13 400 | 670 \$ |
| 201922960 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*CU36BS3 | **UD2C080ACV4" | 13 300 | 665 \$ |
| 201922959 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*CU36BS3 | **UHMC100ACV4" | 13 400 | 670 \$ |
| 201922961 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C080ACV4" | 13 800 | 690 \$ |
| 201922962 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*CU42BS3 | **UHMC100ACV4" | 13 900 | 695 \$ |
| 201922964 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2C080ACV4" | 13 600 | 680 \$ |
| 201922963 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*CU48BS3 | **UHMC100ACV4" | 13 700 | 685 \$ |
| 201923127 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*CU60BS3 | **UD2C080ACV4" | 13 400 | 670 \$ |
| 201923126 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4PX*CU60BS3 | **UHMC100ACV4" | 13 500 | 675 \$ |
| 210653266 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCA002DS3 | "L8V1A060U3VSA+RP" | 14 700 | 735 \$ |
| 204780259 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCA002DS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 13 600 | 680 \$ |
| 205962224 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCA002DS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 13 600 | 680 \$ |
| 210691707 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCA002DS3 | "S8V2A040M3PCA" | 14 500 | 725 \$ |
| 211081076 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCA002DS3 | "S8V2A040M3PDA" | 14 500 | 725 \$ |
| 210649454 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB003DS3 | **DD2B060A9V3+RP" | 13 500 | 675 \$ |
| 201922965 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB003DS3 | **DD2B060ACV3" | 14 000 | 700 \$ |
| 210649455 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB003DS3 | **DD2B080A9V3+RP" | 13 300 | 665 \$ |
| 201922970 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB003DS3 | **DD2B080ACV3" | 13 800 | 690 \$ |
| 201922966 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB003DS3 | **DHMB060BCV3" | 13 900 | 695 \$ |
| 201922969 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB003DS3 | **DHMB080ACV3" | 13 900 | 695 \$ |
| 210649452 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB003DS3 | **UD2B060A9V3+RP" | 14 000 | 700 \$ |
| 201921638 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB003DS3 | **UD2B060ACV3" | 14 100 | 705 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210649453 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB003DS3 | "*UD2B080A9V3+RP" | 14 000 | 700 \$ |
| 201921637 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB003DS3 | "*UD2B080ACV3" | 14 000 | 700 \$ |
| 201921634 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB003DS3 | "*UD2B100ACV3" | 14 100 | 705 \$ |
| 201921635 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB003DS3 | "*UHMB060ACV3" | 14 200 | 710 \$ |
| 201921636 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB003DS3 | "*UHMB080ACV3" | 14 100 | 705 \$ |
| 210653268 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB003DS3 | "L8V1A040U3VSA+RP" | 14 000 | 700 \$ |
| 210653269 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB003DS3 | "L8V1A060U3VSA+RP" | 13 800 | 690 \$ |
| 210653270 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB003DS3 | "L8V1B080U4VSA+RP" | 14 300 | 715 \$ |
| 204780260 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB003DS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 13 300 | 665 \$ |
| 205962225 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB003DS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 13 000 | 650 \$ |
| 210692152 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB003DS3 | "S8V2A040M3PCA" | 13 700 | 685 \$ |
| 211088793 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB003DS3 | "S8V2A040M3PDA" | 13 700 | 685 \$ |
| 210691708 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB003DS3 | "S8V2B060M4PCA" | 14 400 | 720 \$ |
| 211081077 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB003DS3 | "S8V2B060M4PDA" | 14 400 | 720 \$ |
| 210692153 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB003DS3 | "S8V2B080M4PCA" | 14 400 | 720 \$ |
| 211088794 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB003DS3 | "S8V2B080M4PDA" | 14 400 | 720 \$ |
| 201922968 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB003DS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 13 900 | 695 \$ |
| 201923128 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB003DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 14 300 | 715 \$ |
| 207062438 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB003DS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 14 300 | 715 \$ |
| 201923130 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB003DS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 13 800 | 690 \$ |
| 206908444 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB003DS3 | "S9V2B060U3PSA+RP" | 13 600 | 680 \$ |
| 201923129 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB003DS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 14 200 | 710 \$ |
| 206909920 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB003DS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 14 300 | 715 \$ |
| 207782151 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB003DS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 14 200 | 710 \$ |
| 206910645 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB003DS3 | "S9V2B060U4PSBC+RP" | 13 600 | 680 \$ |
| 201922971 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB003DS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 13 800 | 690 \$ |
| 210653267 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB003DS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 13 800 | 690 \$ |
| 201922967 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB003DS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 14 100 | 705 \$ |
| | | | 4TXCB003DS3+P0V0A000 | | | |
| 207804917 | TRANE | 4TWL9024A1 | M30SC+RP | "N/A" | 13 300 | 665 \$ |
| 201922974 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB004DS3 | "*DD2B060ACV3" | 13 200 | 660 \$ |
| 201923132 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB004DS3 | "*DD2B080ACV3" | 13 100 | 655 \$ |
| 201923133 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB004DS3 | "*DHMB060BCV3" | 13 100 | 655 \$ |
| 201922975 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB004DS3 | "*DHMB080ACV3" | 13 400 | 670 \$ |
| 201922972 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB004DS3 | "*UD2B060ACV3" | 13 400 | 670 \$ |
| 201923131 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB004DS3 | "*UD2B080ACV3" | 13 300 | 665 \$ |
| 201922973 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB004DS3 | "*UD2B100ACV3" | 13 400 | 670 \$ |
| 201921639 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB004DS3 | "*UHMB060ACV3" | 13 400 | 670 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201923135 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB004DS3 | "*UHMB080ACV3" | 13 500 | 675 \$ |
| 201922976 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 13 100 | 655 \$ |
| 201922978 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 13 300 | 665 \$ |
| 201923134 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 13 100 | 655 \$ |
| 201922980 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 13 200 | 660 \$ |
| 201922977 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 13 100 | 655 \$ |
| 201922979 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 13 300 | 665 \$ |
| 201922985 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB006DS3 | "*DD2B060ACV3" | 13 300 | 665 \$ |
| 201922984 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB006DS3 | "*DD2B080ACV3" | 13 500 | 675 \$ |
| 201922983 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB006DS3 | "*DHMB060BCV3" | 13 400 | 670 \$ |
| 201922982 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB006DS3 | "*DHMB080ACV3" | 13 700 | 685 \$ |
| 201923137 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB006DS3 | "*UD2B060ACV3" | 13 600 | 680 \$ |
| 201923136 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB006DS3 | "*UD2B080ACV3" | 13 600 | 680 \$ |
| 201923691 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB006DS3 | "*UD2B100ACV3" | 13 700 | 685 \$ |
| 201922988 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB006DS3 | "*UHMB060ACV3" | 13 800 | 690 \$ |
| 201922987 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB006DS3 | "*UHMB080ACV3" | 13 800 | 690 \$ |
| 201922981 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 13 400 | 670 \$ |
| 201923141 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 13 600 | 680 \$ |
| 201923139 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 13 300 | 665 \$ |
| 201923140 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 13 500 | 675 \$ |
| 201923138 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 13 300 | 665 \$ |
| 201922986 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 13 500 | 675 \$ |
| 201923142 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCC005DS3 | "*DHMC100ACV4" | 13 600 | 680 \$ |
| 201922989 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCC005DS3 | "*UD2C080ACV4" | 13 300 | 665 \$ |
| 201922990 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCC005DS3 | "*UHMC100ACV4" | 13 400 | 670 \$ |
| 201922993 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCC007DS3 | "*DHMC100ACV4" | 13 800 | 690 \$ |
| 201922992 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCC007DS3 | "*UD2C080ACV4" | 13 600 | 680 \$ |
| 201922991 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCC007DS3 | "*UHMC100ACV4" | 13 700 | 685 \$ |
| 201922994 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCC009DS3 | "*DHMC100ACV4" | 13 200 | 660 \$ |
| 201923144 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCC009DS3 | "*UD2C080ACV4" | 13 400 | 670 \$ |
| 201923143 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXCC009DS3 | "*UHMC100ACV4" | 13 500 | 675 \$ |
| 201923150 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXFH024CZ3 | "*UD2B060ACV3" | 13 400 | 670 \$ |
| 201923149 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXFH024CZ3 | "*UD2B080ACV3" | 13 400 | 670 \$ |
| 201923148 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXFH024CZ3 | "*UD2B100ACV3" | 13 500 | 675 \$ |
| 201923151 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXFH024CZ3 | "*UD2C080ACV4" | 13 400 | 670 \$ |
| 201922995 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXFH024CZ3 | "*UHMB060ACV3" | 13 500 | 675 \$ |
| 201923146 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXFH024CZ3 | "*UHMB080ACV3" | 13 600 | 680 \$ |
| 201923145 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXFH024CZ3 | "*UHMC100ACV4" | 13 500 | 675 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201922997 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXFH024CZ3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 13 400 | 670 \$ |
| 201922996 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXFH024CZ3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 13 400 | 670 \$ |
| 201923147 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXFH024CZ3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 13 400 | 670 \$ |
| 201923156 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXFH036CZ3 | **UD2B060ACV3" | 13 200 | 660 \$ |
| 201922999 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXFH036CZ3 | **UD2B080ACV3" | 13 300 | 665 \$ |
| 201923001 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXFH036CZ3 | **UD2B100ACV3" | 13 300 | 665 \$ |
| 201923000 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXFH036CZ3 | **UD2C080ACV4" | 13 200 | 660 \$ |
| 201922998 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXFH036CZ3 | **UHMB060ACV3" | 13 300 | 665 \$ |
| 201923152 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXFH036CZ3 | **UHMB080ACV3" | 13 400 | 670 \$ |
| 201923157 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXFH036CZ3 | **UHMC100ACV4" | 13 300 | 665 \$ |
| 201923153 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXFH036CZ3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 13 200 | 660 \$ |
| 201923155 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXFH036CZ3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 13 200 | 660 \$ |
| 201923154 | TRANE | 4TWL9024A1 | 4TXFH036CZ3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 13 200 | 660 \$ |
| 201978188 | TRANE | 4TWL9024A1 | TAM9A0A24V21 | "N/A" | 14 100 | 705 \$ |
| 201923696 | TRANE | 4TWL9024A1 | TAM9A0B30V31 | | 13 000 | 650 \$ |
| 201923002 | TRANE | 4TWL9024A1 | TAM9A0C36V31 | "N/A" | 13 600 | 680 \$ |
| 201923158 | TRANE | 4TWL9024A1 | TEM8A0B24V21+TDR | "N/A" | 14 100 | 705 \$ |
| 201923003 | TRANE | 4TWL9024A1 | TEM8A0B30V31+TDR | "N/A" | 14 200 | 710 \$ |
| 201923004 | TRANE | 4TWL9024A1 | TEM8A0C36V31+TDR | | 13 300 | 665 \$ |
| 210649457 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD36BS3 | **DD2B060A9V3+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921646 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD36BS3 | **DD2B060ACV3" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 210649456 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD36BS3 | **DD2B080A9V3+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921645 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD36BS3 | **DD2B080ACV3" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 201921648 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD36BS3 | **DHMB060BCV3" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 201921641 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD36BS3 | **DHMB080ACV3" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 204780262 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD36BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205962226 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD36BS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 204780261 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD36BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205962227 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD36BS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210691709 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD36BS3 | "S8V2A040M3PCA" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211081080 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD36BS3 | "S8V2A040M3PDA" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210691710 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD36BS3 | "S8V2B060M4PCA" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211081078 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD36BS3 | "S8V2B060M4PDA" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210691711 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD36BS3 | "S8V2B080M4PCA" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211081079 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD36BS3 | "S8V2B080M4PDA" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 201921640 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 201921642 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 201921643 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210653271 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 201921647 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 208106940 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B080D4VSA+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921644 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921649 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | **DD2B060ACV3" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210649458 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | **UD2B060A9V3+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 201921651 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | **UD2B060ACV3" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 210649459 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | **UD2B080A9V3+RP" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 201921652 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | **UD2B080ACV3" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 201921653 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | **UD2B100ACV3" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 204780263 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | "P0V0A000M30SA+RP" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 204780264 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | "P0V0B000M40SA+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205962228 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | "P0V0B000M40SB+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 201921654 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | "S9V2B040U3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921655 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | "S9V2B060U3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206910646 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | "S9V2B060U4PSBC+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201921656 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | "S9V2B080U3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921657 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | "S9V2B080U4PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921650 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | "S9V2C100U4PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 207804918 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD36BS3+P0V0A000 M30SC+RP | "N/A" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 207804919 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD36BS3+P0V0B000 M40SC+RP | "N/A" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210649460 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD42BS3 | **DD2B060A9V3+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201921659 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD42BS3 | "**DD2B060ACV3" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210649461 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD42BS3 | "**DD2B080A9V3+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201921658 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD42BS3 | "**DD2B080ACV3" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210653276 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD42BS3 | "**DHMB060BCV3" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210653277 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD42BS3 | "**DHMB080ACV3" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 204780265 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD42BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205962229 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD42BS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 206912345 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD42BS3 | "P0V0A000M30SC+RP" | 21 400 | 1 070 \$ |
| 204780266 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD42BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205962230 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD42BS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 210691712 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD42BS3 | "S8V2A040M3PCA" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211081081 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD42BS3 | "S8V2A040M3PDA" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210691713 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD42BS3 | "S8V2B060M4PCA" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211081082 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD42BS3 | "S8V2B060M4PDA" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210691714 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD42BS3 | "S8V2B080M4PCA" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211081083 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD42BS3 | "S8V2B080M4PDA" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210653278 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210653275 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210653274 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210653273 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210653272 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 208106941 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B080D4VSA+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210649462 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD42BS3+HORIZ-RT | "**UD2B060A9V3+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210653279 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD42BS3+HORIZ-RT | "**UD2B060ACV3" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210649463 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD42BS3+HORIZ-RT | "**UD2B080A9V3+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210653280 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD42BS3+HORIZ-RT | "**UD2B080ACV3" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 204780267 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD42BS3+HORIZ-RT | "P0V0A000M30SA+RP" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 204780268 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD42BS3+HORIZ-RT | "P0V0B000M40SA+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205962231 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD42BS3+HORIZ-RT | "P0V0B000M40SB+RP" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 207804921 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD42BS3+P0V0A000 M30SC+RP | "N/A" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| | | | 4PX*BD42BS3+P0V0B000 | | | |
| 207804922 | TRANE | 4TWL9036A1 | M40SC+RP | "N/A" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 204780269 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD48BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205962232 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD48BS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206912348 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD48BS3 | "P0V0A000M30SC+RP" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 204780270 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD48BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 205962233 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD48BS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 201921660 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 204013220 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 204780271 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD48BS3+HORIZ-RT | "P0V0A000M30SA+RP" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 204780272 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD48BS3+HORIZ-RT | "P0V0B000M40SA+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 205962234 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BD48BS3+HORIZ-RT | "P0V0B000M40SB+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211289036 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU30BS3 | "*DD2B060ACV3" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211289035 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU30BS3 | "*UD2B060ACV3" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 201921661 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU30BS3 | "*UHMB080ACV3" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 210649465 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "*DD2B060A9V3+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210653284 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "*DD2B060ACV3" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210649466 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "*DD2B080A9V3+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210653286 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "*DD2B080ACV3" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210653287 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "*DHMB060BCV3" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206315458 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "*DHMB080ACV3" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210649464 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "*UD2B060A9V3+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921662 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "*UD2B060ACV3" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 207783932 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "*UD2B080A9V3+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205070356 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "*UD2B080ACV3" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 207335057 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "*UHMB060ACV3" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 208121977 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "*UHMB080ACV3" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210653285 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "L8V1A040U3VSA+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210653293 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "L8V1A060U3VSA+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210653294 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "L8V1B080U4VSA+RP" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 204780275 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205962235 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 204780276 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205962236 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210691715 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2A040M3PCA" | 22 800 | 1 140 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211081084 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2A040M3PDA" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210691716 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B060M4PCA" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211081085 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B060M4PDA" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210691717 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B080M4PCA" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211081086 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B080M4PDA" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210653288 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 203297108 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210653295 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210653289 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210653296 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210653297 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206901672 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206910647 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U4PSBC+RP" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210653290 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210653291 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210653292 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 208106943 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080D4VSA+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 202919211 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 204013221 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210653283 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U4VSA+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 207804927 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3+P0V0A000 M30SC+RP | "N/A" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 207804928 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU36BS3+P0V0B000 M40SC+RP | "N/A" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210649467 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "*DD2B060A9V3+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210653301 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "*DD2B060ACV3" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210649470 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "*DD2B080A9V3+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210653302 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "*DD2B080ACV3" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210653303 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "*DHMB060BCV3" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210653304 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "*DHMB080ACV3" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210649469 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "*UD2B060A9V3+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210653320 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "*UD2B060ACV3" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210649468 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "*UD2B080A9V3+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 205070358 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "*UD2B080ACV3" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210653319 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "*UHMB060ACV3" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210653318 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "*UHMB080ACV3" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210653317 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "L8V1A040U3VSA+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210653316 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "L8V1A060U3VSA+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210653315 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "L8V1B080U4VSA+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 204780277 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205962237 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 204780278 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205962238 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210691718 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "S8V2A040M3PCA" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211081087 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "S8V2A040M3PDA" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210691719 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "S8V2B060M4PCA" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211081088 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "S8V2B060M4PDA" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210691720 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "S8V2B080M4PCA" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211081089 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "S8V2B080M4PDA" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210653305 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210653314 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210653313 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210653306 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210653312 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210653299 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210653298 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210653307 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210653308 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210653309 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210653310 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B080D4VSA+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210653311 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210653300 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B080U4VSA+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 207804929 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU42BS3+P0V0A000 M30SC+RP | "N/A" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 207804930 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU42BS3+P0V0B000 M40SC+RP | "N/A" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210649473 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "*DD2B060A9V3+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206214526 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "*DD2B060ACV3" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210649474 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "*DD2B080A9V3+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210653324 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "*DD2B080ACV3" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 202544272 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "*DHMB060BCV3" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 202544271 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "*DHMB080ACV3" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210649472 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "*UD2B060A9V3+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210653322 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "*UD2B060ACV3" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210649471 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "*UD2B080A9V3+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205070360 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "*UD2B080ACV3" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210653338 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "*UHMB060ACV3" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210653337 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "*UHMB080ACV3" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210653336 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "L8V1A040U3VSA+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210653335 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "L8V1A060U3VSA+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210653334 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "L8V1B080U4VSA+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 205962239 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 204780280 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 205962240 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210691721 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S8V2A040M3PCA" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211081090 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S8V2A040M3PDA" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210691722 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S8V2B060M4PCA" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211081092 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S8V2B060M4PDA" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210691723 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S8V2B080M4PCA" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211081091 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S8V2B080M4PDA" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210653325 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210653333 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210653332 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210653326 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210653331 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210653330 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210653321 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210653327 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210653328 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210653329 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 208106944 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D4VSA+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210653339 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210653323 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U4VSA+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 207804931 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU48BS3+P0V0A000 M30SC+RP | "N/A" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207804932 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*BU48BS3+P0V0B000 M40SC+RP | "N/A" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210649475 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD36BS3 | "*DD2C100A9V5+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210653340 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD36BS3 | "*DD2C100ACV5" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210653341 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD36BS3 | "*DHMC100ACV4" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210691724 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD36BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211081093 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD36BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210691725 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD36BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211081094 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD36BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 24 000 | 1 200 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201921663 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD36BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921664 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD36BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206910648 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD36BS3 | "S9V2C100D5PSBC+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201921666 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD36BS3+HORIZ-RT | **UD2B060ACV3" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210649477 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD36BS3+HORIZ-RT | **UD2C080A9V4+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 201921667 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD36BS3+HORIZ-RT | **UD2C080ACV4" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210649476 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD36BS3+HORIZ-RT | **UD2C080B9V4+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210649478 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD36BS3+HORIZ-RT | **UD2C100A9V5+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921668 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD36BS3+HORIZ-RT | **UD2C100ACV5" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210649479 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD36BS3+HORIZ-RT | **UD2C100B9V5+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 201921665 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD36BS3+HORIZ-RT | "S9V2B040U3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921669 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD36BS3+HORIZ-RT | "S9V2B060U3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921670 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD36BS3+HORIZ-RT | "S9V2B080U3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921671 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD36BS3+HORIZ-RT | "S9V2B080U4PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921672 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD36BS3+HORIZ-RT | "S9V2C100U4PSB+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206910649 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD36BS3+HORIZ-RT | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201921675 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD42BS3 | **DD2B060ACV3" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210649480 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD42BS3 | **DD2C100A9V5+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201921674 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD42BS3 | **DD2C100ACV5" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921673 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD42BS3 | **DHMC100ACV4" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210691726 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD42BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211081095 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD42BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210691727 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD42BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211081096 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD42BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921680 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD42BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201921679 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD42BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 201921678 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD42BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201921677 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD42BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201921676 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD42BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210653342 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD42BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206910650 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD42BS3 | "S9V2C100D5PSBC+RP" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210649481 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD42BS3+HORIZ-RT | **UD2C080A9V4+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210653343 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD42BS3+HORIZ-RT | **UD2C080ACV4" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210649482 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD42BS3+HORIZ-RT | **UD2C080B9V4+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210649483 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD42BS3+HORIZ-RT | **UD2C100A9V5+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210653344 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD42BS3+HORIZ-RT | **UD2C100ACV5" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210649484 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD42BS3+HORIZ-RT | **UD2C100B9V5+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201921683 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD48BS3 | **DD2B060ACV3" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921681 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD48BS3 | **DD2C100ACV5" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921682 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD48BS3 | **DHMC100ACV4" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 201921685 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD48BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 201921688 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD48BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 201921684 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD48BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 201921687 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD48BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 201921686 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD48BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206910651 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD48BS3 | "S9V2C100D5PSBC+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201921695 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD48BS3+HORIZ-RT | **UD2B060ACV3" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 201921693 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD48BS3+HORIZ-RT | **UD2C080ACV4" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921694 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD48BS3+HORIZ-RT | **UD2C100ACV5" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921692 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD48BS3+HORIZ-RT | "S9V2B040U3PSB+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 201921689 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD48BS3+HORIZ-RT | "S9V2B080U3PSB+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201921690 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD48BS3+HORIZ-RT | "S9V2B080U4PSB+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 201921691 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD48BS3+HORIZ-RT | "S9V2C100U4PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206910652 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD48BS3+HORIZ-RT | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210649485 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD60BS3 | "**DD2C100A9V5+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201921698 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD60BS3 | "**DD2C100ACV5" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201921697 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD60BS3 | "**DHMC100ACV4" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210691728 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD60BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211081097 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD60BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210691729 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD60BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211081098 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD60BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210653345 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD60BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210653346 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD60BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210649486 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "**UD2C080A9V4+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201921700 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "**UD2C080ACV4" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210649489 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "**UD2C080B9V4+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210649488 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "**UD2C100A9V5+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201921699 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "**UD2C100ACV5" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210649487 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "**UD2C100B9V5+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201921701 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU30BS3 | "**UHMC100ACV4" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 210649494 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU36BS3 | "**DD2C100A9V5+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210653350 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU36BS3 | "**DD2C100ACV5" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206315456 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU36BS3 | "**DHMB080ACV3" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 210653349 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU36BS3 | "**DHMC100ACV4" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921712 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU36BS3 | "**UD2B080ACV3" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201921711 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU36BS3 | "**UD2B100ACV3" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210649492 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU36BS3 | "**UD2C080A9V4+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201921710 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU36BS3 | "**UD2C080ACV4" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210649491 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU36BS3 | "**UD2C080B9V4+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210649490 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU36BS3 | "**UD2C100A9V5+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201921709 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU36BS3 | **UD2C100ACV5" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210649493 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU36BS3 | **UD2C100B9V5+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921708 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU36BS3 | **UHMC100ACV4" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210653352 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU36BS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210691730 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211081099 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210691731 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211081100 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 201921706 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201921707 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201921705 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 201921704 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201921703 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210653348 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210653347 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201921702 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210653351 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206910653 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210649499 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU42BS3 | **DD2C100A9V5+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 202586168 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU42BS3 | **DD2C100ACV5" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 202586169 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU42BS3 | **DHMC100ACV4" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201921716 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2B080ACV3" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921722 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2B100ACV3" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210649495 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C080A9V4+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921732 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C080ACV4" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210649496 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C080B9V4+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210649497 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C100A9V5+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201921730 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C100ACV5" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210649498 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C100B9V5+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921727 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU42BS3 | **UHMC100ACV4" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210653355 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU42BS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210691732 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211081101 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210691733 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211081102 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 201921725 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 201921734 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921720 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201921718 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921713 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210653353 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210653354 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 201921714 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210653356 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206910654 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210649504 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "*DD2C100A9V5+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210653360 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "*DD2C100ACV5" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210653361 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "*DHMC100ACV4" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201921737 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "*UD2B080ACV3" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201921739 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "*UD2B100ACV3" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210649502 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "*UD2C080A9V4+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201921741 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "*UD2C080ACV4" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210649501 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "*UD2C080B9V4+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210649500 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "*UD2C100A9V5+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921761 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "*UD2C100ACV5" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210649503 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "*UD2C100B9V5+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201921746 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "*UHMC100ACV4" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210653359 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210691734 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211081103 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210691735 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211081104 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921744 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921749 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921751 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201921753 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201921756 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210653358 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210653357 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 201921758 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210653362 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206910655 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210649505 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU60BS3 | "*UD2C080A9V4+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921770 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU60BS3 | "*UD2C080ACV4" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210649506 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU60BS3 | "*UD2C080B9V4+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210649507 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU60BS3 | "*UD2C100A9V5+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201921763 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU60BS3 | **UD2C100ACV5" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210649508 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU60BS3 | **UD2C100B9V5+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201921766 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU60BS3 | **UHMC100ACV4" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210653363 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU60BS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210691736 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211081105 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210691737 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211081106 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210653364 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210653365 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201921772 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*DD48BS3 | **DD2D120ACV5" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921775 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*DD48BS3 | **DHMD120BCV5" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921780 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*DD48BS3+HORIZ-RT | **UD2D120ACV5" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921777 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*DD48BS3+HORIZ-RT | **UD2D140ACV5" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210649509 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*DD60BS3 | **DD2D120A9V5+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201921784 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*DD60BS3 | **DD2D120ACV5" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 201921782 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*DD60BS3 | **DHMD120BCV5" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210691738 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2D120M5PCA" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211081107 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2D120M5PDA" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210649510 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | **UD2D120A9V5+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201921787 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | **UD2D120ACV5" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201921790 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | **UD2D140ACV5" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210649512 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*DU48BS3 | **DD2D120A9V5+RP" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 210649511 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*DU48BS3 | **UD2D120A9V5+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921797 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*DU48BS3 | **UD2D120ACV5" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201921792 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*DU48BS3 | **UD2D140ACV5" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201921794 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*DU48BS3 | **UHMD120ACV5" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210691739 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*DU48BS3 | "S8V2D120M5PCA" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211081108 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*DU48BS3 | "S8V2D120M5PDA" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210649513 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*DU60BS3 | **UD2D120A9V5+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201921800 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*DU60BS3 | **UD2D120ACV5" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201921803 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*DU60BS3 | **UD2D140ACV5" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201921802 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*DU60BS3 | **UHMD120ACV5" | 23 400 | 1 170 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210691740 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2D120M5PCA" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211081109 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2D120M5PDA" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201921807 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB003DS3 | **UHMB080ACV3" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 210649514 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3 | **DD2B060A9V3+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201921815 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3 | **DD2B060ACV3" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210649517 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3 | **DD2B080A9V3+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201921812 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3 | **DD2B080ACV3" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201921808 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3 | **DHMB060BCV3" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201921809 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3 | **DHMB080ACV3" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210649516 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3 | **UD2B060A9V3+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921811 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3 | **UD2B060ACV3" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210649515 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3 | **UD2B080A9V3+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 205070362 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3 | **UD2B080ACV3" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 204431301 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3 | **UHMB060ACV3" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206392934 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3 | **UHMB080ACV3" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210653368 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3 | "L8V1A040U3VSA+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210653369 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3 | "L8V1A060U3VSA+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210653370 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3 | "L8V1B080U4VSA+RP" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 204780283 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205962241 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 204780284 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205962242 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 210691741 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2A040M3PCA" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211081110 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2A040M3PDA" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210691743 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B060M4PCA" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211081111 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B060M4PDA" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210691742 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B080M4PCA" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211081112 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B080M4PDA" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 210653366 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205807175 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 207062440 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 202382479 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205805504 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 207063276 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206852867 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3VSAB+RP" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 207782161 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206910656 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U4PSBC+RP" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 201921810 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210653367 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 204013222 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 208106946 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D4VSA+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 204433487 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210653371 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 204433488 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U4VSA+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 207804933 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3+P0V0A000 M30SC+RP | "N/A" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 207804934 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB004DS3+P0V0B000 M40SC+RP | "N/A" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210649518 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB006DS3 | "*DD2B060A9V3+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201921818 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB006DS3 | "*DD2B060ACV3" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210649519 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB006DS3 | "*DD2B080A9V3+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 201921817 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB006DS3 | "*DD2B080ACV3" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201921816 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB006DS3 | "*DHMB060BCV3" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201921819 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB006DS3 | "*DHMB080ACV3" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210649520 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB006DS3 | "*UD2B060A9V3+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 207062436 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB006DS3 | "*UD2B060ACV3" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210649521 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB006DS3 | "*UD2B080A9V3+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205070363 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB006DS3 | "*UD2B080ACV3" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210653382 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB006DS3 | "*UHMB060ACV3" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206392932 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB006DS3 | "*UHMB080ACV3" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210653381 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB006DS3 | "L8V1A040U3VSA+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210653380 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB006DS3 | "L8V1A060U3VSA+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210653379 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB006DS3 | "L8V1B080U4VSA+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 205962243 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB006DS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 204780286 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB006DS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 205962244 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB006DS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 210691744 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2A040M3PCA" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211081113 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2A040M3PDA" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210691745 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B060M4PCA" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211081115 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B060M4PDA" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210691746 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B080M4PCA" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211081114 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B080M4PDA" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210653375 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205807173 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210653378 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210653374 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205805506 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210653377 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206852869 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060U3VSAB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 203334083 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210653373 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207062442 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210653372 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 208106947 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080D4VSA+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 204433489 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210653376 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 204433491 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U4VSA+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| | | | 4TXCB006DS3+P0V0A000 | | | |
| 207804935 | TRANE | 4TWL9036A1 | M30SC+RP | "N/A" | 22 000 | 1 100 \$ |
| | | | 4TXCB006DS3+P0V0B000 | | | |
| 207804936 | TRANE | 4TWL9036A1 | M40SC+RP | "N/A" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206214518 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC005DS3 | **DD2B060ACV3" | 21 600 | 1 080 \$ |
| 206214516 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC005DS3 | **DD2B080ACV3" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 210649526 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC005DS3 | **DD2C100A9V5+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201921826 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC005DS3 | **DD2C100ACV5" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201921825 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC005DS3 | **DHMC100ACV4" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201921830 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC005DS3 | **UD2B080ACV3" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201921820 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC005DS3 | **UD2B100ACV3" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210649524 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC005DS3 | **UD2C080A9V4+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201921821 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC005DS3 | **UD2C080ACV4" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210649523 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC005DS3 | **UD2C080B9V4+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210649522 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC005DS3 | **UD2C100A9V5+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921822 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC005DS3 | **UD2C100ACV5" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210649525 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC005DS3 | **UD2C100B9V5+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921823 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC005DS3 | **UHMC100ACV4" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210653383 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC005DS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 210691747 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC005DS3 | "S8V2C080M5PCA" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211081116 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC005DS3 | "S8V2C080M5PDA" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210691748 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC005DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211081117 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC005DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 201921827 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201921824 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201921833 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 201921834 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201921835 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210653386 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210653384 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201921836 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210653385 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206910657 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210649531 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC007DS3 | **DD2C100A9V5+RP" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 201921847 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC007DS3 | **DD2C100ACV5" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201921848 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC007DS3 | **DHMC100ACV4" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201921842 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC007DS3 | **UD2B080ACV3" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201921841 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC007DS3 | **UD2B100ACV3" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210649529 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC007DS3 | **UD2C080A9V4+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201921840 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC007DS3 | **UD2C080ACV4" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210649528 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC007DS3 | **UD2C080B9V4+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210649527 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC007DS3 | **UD2C100A9V5+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921839 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC007DS3 | **UD2C100ACV5" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210649530 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC007DS3 | **UD2C100B9V5+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201921838 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC007DS3 | **UHMC100ACV4" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210653387 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC007DS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210691749 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC007DS3 | "S8V2C080M5PCA" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211081118 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC007DS3 | "S8V2C080M5PDA" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210691750 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC007DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211081119 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC007DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201921843 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921837 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921849 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201921844 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201921845 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210653389 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 210653390 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 201921846 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210653388 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 206910658 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 201921854 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC009DS3 | **DD2C100ACV5" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 210649532 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC009DS3 | **UD2C080A9V4+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921850 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC009DS3 | **UD2C080ACV4" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210649533 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC009DS3 | **UD2C080B9V4+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210649534 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC009DS3 | **UD2C100A9V5+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201921851 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC009DS3 | "*UD2C100ACV5" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210649535 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC009DS3 | "*UD2C100B9V5+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201921852 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC009DS3 | "*UHMC100ACV4" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210653391 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC009DS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210691751 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C080M5PCA" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211081120 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C080M5PDA" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 210691752 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 211081121 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210653392 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 209559372 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210649537 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCD008DS3 | "*DD2D120A9V5+RP" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 201921859 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCD008DS3 | "*DD2D120ACV5" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 201921858 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCD008DS3 | "*DHMD120BCV5" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 210649536 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCD008DS3 | "*UD2D120A9V5+RP" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921857 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCD008DS3 | "*UD2D120ACV5" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201921856 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCD008DS3 | "*UD2D140ACV5" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201921855 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCD008DS3 | "*UHMD120ACV5" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210691753 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2D120M5PCA" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211081122 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2D120M5PDA" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921864 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCD010DS3 | "*DD2D120ACV5" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 201921862 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCD010DS3 | "*DHMD120BCV5" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 210649538 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCD010DS3 | "*UD2D120A9V5+RP" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201921860 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCD010DS3 | "*UD2D120ACV5" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201921863 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCD010DS3 | "*UD2D140ACV5" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201921861 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCD010DS3 | "*UHMD120ACV5" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 210691754 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2D120M5PCA" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211081123 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2D120M5PDA" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201921865 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXCD010DS3+HORIZ-LT | "*DD2D120ACV5" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206216700 | TRANE | 4TWFH036CZ3 | 4TXFH036CZ3 | "*DHMB060BCV3" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921869 | TRANE | 4TWFH036CZ3 | 4TXFH036CZ3 | "*UD2B060ACV3" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921868 | TRANE | 4TWFH036CZ3 | 4TXFH036CZ3 | "*UD2B080ACV3" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201921867 | TRANE | 4TWFH036CZ3 | 4TXFH036CZ3 | "*UD2B100ACV3" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 201921866 | TRANE | 4TWFH036CZ3 | 4TXFH036CZ3 | "*UD2C080ACV4" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201921870 | TRANE | 4TWFH036CZ3 | 4TXFH036CZ3 | "*UD2C100ACV5" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201921871 | TRANE | 4TWFH036CZ3 | 4TXFH036CZ3 | "*UD2D120ACV5" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 201921872 | TRANE | 4TWFH036CZ3 | 4TXFH036CZ3 | "*UD2D140ACV5" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 201921873 | TRANE | 4TWFH036CZ3 | 4TXFH036CZ3 | "*UHMB060ACV3" | 23 200 | 1 160 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201921874 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXFH036CZ3 | **UHMB080ACV3" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201921875 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXFH036CZ3 | **UHMC100ACV4" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 201921876 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXFH036CZ3 | **UHMD120ACV5" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 204780287 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXFH036CZ3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 204780288 | TRANE | 4TWL9036A1 | 4TXFH036CZ3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 201921877 | TRANE | 4TWL9036A1 | TAM9A0B30V31 | "N/A" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 201923703 | TRANE | 4TWL9036A1 | TAM9A0C36V31 | | 22 800 | 1 140 \$ |
| 201921878 | TRANE | 4TWL9036A1 | TAM9A0C42V41 | "N/A" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 208480481 | TRANE | 4TWL9036A1 | TAM9A0C48V41 | "N/A" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 206918611 | TRANE | 4TWL9036A1 | TEM6A0B30H21+TDR+RP | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206918553 | TRANE | 4TWL9036A1 | TEM6A0C36H31+TDR+RP | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206918554 | TRANE | 4TWL9036A1 | TEM6A0C42H41+TDR+RP | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206918555 | TRANE | 4TWL9036A1 | TEM6A0D48H41+TDR+RP | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 202538580 | TRANE | 4TWL9036A1 | TEM8A0B30V31+TDR | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 201921879 | TRANE | 4TWL9036A1 | TEM8A0C36V31+TDR | "N/A" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 201921880 | TRANE | 4TWL9036A1 | TEM8A0C42V41+TDR | "N/A" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 201921881 | TRANE | 4TWL9036A1 | TEM8A0C48V41+TDR | "N/A" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201921882 | TRANE | 4TWL9036A1 | TEM8A0D48V41+TDR | "N/A" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210636916 | TRANE | 4TWL9036A1 | TEM8A0D60V51+TDR | "N/A" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 204780289 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*BD42BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 204780290 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*BD48BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 201921883 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204780291 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*BD48BS3+HORIZ-RT | "P0V0B000M40SA+RP" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 201921885 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*BD48BS3+HORIZ-RT | "S9V2B060U4PSB+RP" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 201921884 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*BD48BS3+HORIZ-RT | "S9V2B080U4PSB+RP" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 204780292 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210653817 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 210653818 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B080D4VSA+RP" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 210653393 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*BU48BS3 | "L8V1B080U4VSA+RP" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204780293 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*BU48BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 210691755 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*BU48BS3 | "S8V2B060M4PCA" | 32 400 | 1 620 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211081125 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*BU48BS3 | "S8V2B060M4PDA" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210691756 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*BU48BS3 | "S8V2B080M4PCA" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211081124 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*BU48BS3 | "S8V2B080M4PDA" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 201921886 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 207786383 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210653394 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D4VSA+RP" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201921887 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 210653395 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U4VSA+RP" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211289102 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*BU48BS3+P0V0B000 M40SC+RP | "N/A" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 204780294 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CD42BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 205962245 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CD42BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 201921890 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CD48BS3 | "*DD2C100ACV5" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 201921889 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CD48BS3 | "*DHMC100ACV4" | 33 800 | 1 690 \$ |
| 204780295 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CD48BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 205962246 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CD48BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 206197340 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CD48BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 201921888 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CD48BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 201921891 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CD48BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 201921897 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CD48BS3+HORIZ-RT | "*UD2C080ACV4" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 201921895 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CD48BS3+HORIZ-RT | "*UD2C100ACV5" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204780296 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CD48BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SA+RP" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 205962247 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CD48BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SB+RP" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 201921893 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CD48BS3+HORIZ-RT | "S9V2C080U5PSB+RP" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 201921898 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CD48BS3+HORIZ-RT | "S9V2C100U4PSB+RP" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 201921899 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CD48BS3+HORIZ-RT | "S9V2C100U5PSB+RP" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 201921904 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CD60BS3 | "*DD2C100ACV5" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201921903 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CD60BS3 | "*DHMC100ACV4" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 204780297 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CD60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 205962248 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CD60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210691758 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CD60BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 31 800 | 1 590 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211081127 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CD60BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210691757 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CD60BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 211081126 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CD60BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201921901 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CD60BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210653396 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CD60BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201921900 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CD60BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201921911 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | **UD2C080ACV4" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201921908 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | **UD2C100ACV5" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204780298 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SA+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 205962249 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SB+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201921906 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "S9V2C080U5PSB+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201921910 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "S9V2C100U4PSB+RP" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 201921907 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "S9V2C100U5PSB+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 207804940 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CD60BS3+P0V0C000 M50SC+RP | "N/A" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 201921916 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU36BS3 | **UD2C080ACV4" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201921914 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU36BS3 | **UD2C100ACV5" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 201921915 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU36BS3 | **UHMC100ACV4" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210649539 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU42BS3 | **DD2C100A9V5+RP" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 202586170 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU42BS3 | **DD2C100ACV5" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 202586171 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU42BS3 | **DHMC100ACV4" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 201921921 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C080ACV4" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 201921919 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C100ACV5" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 201921926 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU42BS3 | **UHMC100ACV4" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 207352626 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU42BS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 204780299 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU42BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 205962250 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU42BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210691759 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211081129 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 210691760 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211081128 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201921922 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 210653398 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 210653399 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210653400 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201921923 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210653397 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 201921924 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 32 600 | 1 630 \$ |
| | | | 4PX*CU42BS3+P0V0C000 | | | |
| 207804942 | TRANE | 4TWL9048A1 | M50SC+RP | "N/A" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210649540 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU48BS3 | **DD2C100A9V5+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207259421 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU48BS3 | **DD2C100ACV5" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210653402 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU48BS3 | **DHMC100ACV4" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201921930 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2C080ACV4" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 201921933 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2C100ACV5" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 201921927 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU48BS3 | **UHMC100ACV4" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 207352627 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU48BS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 204780300 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU48BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 205962251 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU48BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210691761 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 211081131 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 210691762 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 211081130 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 206325973 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2B080U4PSA+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 201921928 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 210653403 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210653404 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210653405 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201921935 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 210653401 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 201921936 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 32 400 | 1 620 \$ |
| | | | 4PX*CU48BS3+P0V0C000 | | | |
| 207804943 | TRANE | 4TWL9048A1 | M50SC+RP | "N/A" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 210649541 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU60BS3 | **DD2C100A9V5+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210653407 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU60BS3 | **DD2C100ACV5" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210653408 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU60BS3 | **DHMC100ACV4" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201921945 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU60BS3 | **UD2C080ACV4" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201921944 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU60BS3 | **UD2C100ACV5" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 201921938 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU60BS3 | **UHMC100ACV4" | 31 800 | 1 590 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207352628 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU60BS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 204780301 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 205962252 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210691763 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 211081133 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210691764 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 211081132 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 201921940 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 202544273 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210653410 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210653409 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201921946 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210653406 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201921943 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 32 000 | 1 600 \$ |
| | | | 4PX*CU60BS3+P0V0C000 | | | |
| 207804944 | TRANE | 4TWL9048A1 | M50SC+RP | "N/A" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201921954 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD48BS3 | **DD2C100ACV5" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 201921951 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD48BS3 | **DD2D120ACV5" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 201921950 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD48BS3 | **DHMC100ACV4" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 201921948 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD48BS3 | **DHMD120BCV5" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 204780302 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD48BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 205962253 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD48BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 204780303 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD48BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205962254 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD48BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201921949 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD48BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 201921947 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD48BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201921953 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD48BS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 32 800 | 1 640 \$ |
| | | | | | | |
| 201921957 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD48BS3+HORIZ-RT | **UD2C080ACV4" | 32 000 | 1 600 \$ |
| | | | | | | |
| 201921959 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD48BS3+HORIZ-RT | **UD2C100ACV5" | 32 000 | 1 600 \$ |
| | | | | | | |
| 201921962 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD48BS3+HORIZ-RT | **UD2D120ACV5" | 33 000 | 1 650 \$ |
| | | | | | | |
| 201921968 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD48BS3+HORIZ-RT | **UD2D140ACV5" | 33 200 | 1 660 \$ |
| | | | | | | |
| 204780305 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD48BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SA+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205962255 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD48BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SB+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 204780304 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD48BS3+HORIZ-RT | "P0V0D000M50SA+RP" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 205962256 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD48BS3+HORIZ-RT | "P0V0D000M50SB+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201921956 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD48BS3+HORIZ-RT | "S9V2C080U5PSB+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201921967 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD48BS3+HORIZ-RT | "S9V2C100U4PSB+RP" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 201921966 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD48BS3+HORIZ-RT | "S9V2C100U5PSB+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201921965 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD48BS3+HORIZ-RT | "S9V2D120U5PSB+RP" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 201921972 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD60BS3 | **DD2C100ACV5" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201921979 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD60BS3 | **DD2D120ACV5" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201921975 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD60BS3 | **DHMC100ACV4" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201921976 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD60BS3 | **DHMD120BCV5" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 204780306 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 205962258 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 204780307 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 205962257 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210691765 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211081134 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210692154 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211088795 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210691766 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2D120M5PCA" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 211081135 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2D120M5PDA" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201921970 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD60BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210653411 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD60BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 201921977 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD60BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201921974 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD60BS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201921986 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | **UD2C080ACV4" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 201921983 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | **UD2C100ACV5" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 201921980 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | **UD2D120ACV5" | 32 000 | 1 600 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201921992 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | **UD2D140ACV5" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 204780308 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SA+RP" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 205962260 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SB+RP" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 204780309 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0D000M50SA+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 205962259 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0D000M50SB+RP" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 201921991 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "S9V2C080U5PSB+RP" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 201921990 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "S9V2C100U4PSB+RP" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 201921989 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "S9V2C100U5PSB+RP" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 201921988 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "S9V2D120U5PSB+RP" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 207804950 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD60BS3+P0V0C000 M50SC+RP | "N/A" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207804949 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DD60BS3+P0V0D000 M50SC+RP | "N/A" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210653821 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU48BS3 | **DD2C100ACV5" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210649542 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU48BS3 | **DD2D120A9V5+RP" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210653414 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU48BS3 | **DD2D120ACV5" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210653820 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU48BS3 | **DHMC100ACV4" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210653413 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU48BS3 | **DHMD120BCV5" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201922004 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU48BS3 | **UD2C080ACV4" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 201922003 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU48BS3 | **UD2C100ACV5" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 201922000 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU48BS3 | **UD2D120ACV5" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 201921997 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU48BS3 | **UD2D140ACV5" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 201922008 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU48BS3 | **UHMC100ACV4" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 201921995 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU48BS3 | **UHMD120ACV5" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 207352629 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 204780311 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 205962261 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 204780310 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 205962262 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 31 400 | 1 570 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210692155 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211088797 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210692156 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211088796 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210691767 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "S8V2D120M5PCA" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 211081136 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "S8V2D120M5PDA" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 201921996 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210653819 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210653822 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210653823 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 201922009 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210653416 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 201922010 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210653412 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201922011 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 210653415 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 32 200 | 1 610 \$ |
| | | | 4PX*DU48BS3+P0V0C000 | | | |
| 207804953 | TRANE | 4TWL9048A1 | M50SC+RP | "N/A" | 31 200 | 1 560 \$ |
| | | | 4PX*DU48BS3+P0V0D000 | | | |
| 207804954 | TRANE | 4TWL9048A1 | M50SC+RP | "N/A" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210653824 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "*DD2C100ACV5" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 210649543 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "*DD2D120A9V5+RP" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210653419 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "*DD2D120ACV5" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210653825 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "*DHMC100ACV4" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 210653420 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "*DHMD120BCV5" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201922056 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "*UD2C080ACV4" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 201922053 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "*UD2C100ACV5" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 201922050 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "*UD2D120ACV5" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922034 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "*UD2D140ACV5" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922028 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "*UHMC100ACV4" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 201922061 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "*UHMD120ACV5" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 207352630 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 204780312 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 205962263 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 204780313 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 205962264 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210691768 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211081138 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210692157 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211088798 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210691769 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2D120M5PCA" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 211081137 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2D120M5PDA" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922014 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210653826 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210653827 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210653828 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 201922058 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210653417 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 201922059 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210653421 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 201922060 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210653418 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 207804955 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU60BS3+P0V0C000 M50SC+RP | "N/A" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207804956 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4PX*DU60BS3+P0V0D000 M50SC+RP | "N/A" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210653422 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCB006DS3 | "L8V1B080U4VSA+RP" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204780314 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCB006DS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210691770 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B060M4PCA" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211081140 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B060M4PDA" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 210691771 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B080M4PCA" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211081139 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B080M4PDA" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 201922063 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 201922064 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 210653424 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080D4VSA+RP" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201922062 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 210653423 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U4VSA+RP" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 208185441 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCB006DS3+P0V0B000 M40SC+RP | "N/A" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201922067 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC005DS3 | "*UD2C080ACV4" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 201922065 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC005DS3 | "*UD2C100ACV5" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 201922068 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC005DS3 | "*UHMC100ACV4" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 204780315 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC005DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 205962265 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC005DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210691772 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC005DS3 | "S8V2C080M5PCA" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 211081141 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC005DS3 | "S8V2C080M5PDA" | 32 600 | 1 630 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210653425 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 210653426 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 210653427 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 201922080 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC007DS3 | **DD2C100ACV5" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 201922069 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC007DS3 | **DHMC100ACV4" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 201922072 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC007DS3 | **UD2C080ACV4" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 201922078 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC007DS3 | **UD2C100ACV5" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 201922081 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC007DS3 | **UHMC100ACV4" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 207352631 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC007DS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 204780316 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC007DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 205962266 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC007DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210691773 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC007DS3 | "S8V2C080M5PCA" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 211081142 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC007DS3 | "S8V2C080M5PDA" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 210691774 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC007DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 211081143 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC007DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 201922074 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 201922070 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210653428 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 201922071 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201922076 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 210653429 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 201922075 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 32 400 | 1 620 \$ |
| | | | 4TXCC007DS3+P0V0C000 | | | |
| 207804958 | TRANE | 4TWL9048A1 | M50SC+RP | "N/A" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922084 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC009DS3 | **DD2C100ACV5" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 201922085 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC009DS3 | **DHMC100ACV4" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201922096 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC009DS3 | **UD2C080ACV4" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922088 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC009DS3 | **UD2C100ACV5" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 201922090 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC009DS3 | **UHMC100ACV4" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 207352632 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC009DS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 204780317 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC009DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 205962267 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC009DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210691775 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C080M5PCA" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 211081144 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C080M5PDA" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210691776 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 211081145 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 201922092 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922086 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210653431 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 201922087 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201922093 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210653430 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922094 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 32 000 | 1 600 \$ |
| | | | 4TXCC009DS3+P0V0C000 | | | |
| 207804959 | TRANE | 4TWL9048A1 | M50SC+RP | "N/A" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201922118 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD008DS3 | **DD2C100ACV5" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 201922116 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD008DS3 | **DD2D120ACV5" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 201922115 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD008DS3 | **DHMC100ACV4" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 201922114 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD008DS3 | **DHMD120BCV5" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201922108 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD008DS3 | **UD2C080ACV4" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 201922107 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD008DS3 | **UD2C100ACV5" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 201922104 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD008DS3 | **UD2D120ACV5" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 201922101 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD008DS3 | **UD2D140ACV5" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 201922100 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD008DS3 | **UHMC100ACV4" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 201922099 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD008DS3 | **UHMD120ACV5" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 207352633 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD008DS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 204780318 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 205962268 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 204780319 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 205962269 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210692159 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2C080M5PCA" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 211088800 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2C080M5PDA" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210692158 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 211088799 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 210691777 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2D120M5PCA" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 211081146 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2D120M5PDA" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 201922124 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 201922113 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210653829 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 201922112 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 201922123 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 210653433 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 201922122 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 201922111 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 201922121 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 210653432 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 32 200 | 1 610 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207804960 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD008DS3+P0V0C000 M50SC+RP | "N/A" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207804961 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD008DS3+P0V0D000 M50SC+RP | "N/A" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 201922132 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD010DS3 | "*DD2C100ACV5" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 201922131 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD010DS3 | "*DD2D120ACV5" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 201922130 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD010DS3 | "*DHMC100ACV4" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 201922129 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD010DS3 | "*DHMD120BCV5" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201922135 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD010DS3 | "*UD2C080ACV4" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 201922150 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD010DS3 | "*UD2C100ACV5" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 201922148 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD010DS3 | "*UD2D120ACV5" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922145 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD010DS3 | "*UD2D140ACV5" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922144 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD010DS3 | "*UHMC100ACV4" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 201922143 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD010DS3 | "*UHMD120ACV5" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 207352634 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD010DS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 204780321 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 205962270 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 204780320 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 205962271 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210691779 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2C080M5PCA" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 211081148 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2C080M5PDA" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210692160 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 211088801 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 210691778 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2D120M5PCA" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 211081147 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2D120M5PDA" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922142 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 201922128 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210653830 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 201922127 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 201922141 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210653435 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 201922140 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201922134 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 201922139 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 210653434 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 201922152 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD010DS3+HORIZ-LT | "*DD2C100ACV5" | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201922154 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD010DS3+HORIZ-LT | **DD2D120ACV5" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 207804962 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD010DS3+P0V0C000 M50SC+RP | "N/A" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207804963 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXCD010DS3+P0V0D000 M50SC+RP | "N/A" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 206392942 | TRANE | 4TWL9048A1 | 4TXFH064AZ3 | **UD2C080ACV4" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201922155 | TRANE | 4TWL9048A1 | TAM9A0C42V41 | "N/A" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201923708 | TRANE | 4TWL9048A1 | TAM9A0C48V41 | "N/A" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201922156 | TRANE | 4TWL9048A1 | TAM9A0C60V51 | "N/A" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 206918556 | TRANE | 4TWL9048A1 | TEM6A0C42H41+TDR+RP | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206918557 | TRANE | 4TWL9048A1 | TEM6A0D48H41+TDR+RP | | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206918558 | TRANE | 4TWL9048A1 | TEM6A0D60H51+TDR+RP | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207804061 | TRANE | 4TWL9048A1 | TEM8A0C42V41+TDR | "N/A" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 201922157 | TRANE | 4TWL9048A1 | TEM8A0C48V41+TDR | "N/A" | 31 400 | 1 570 \$ |
| 201922158 | TRANE | 4TWL9048A1 | TEM8A0C60V51+TDR | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 201922159 | TRANE | 4TWL9048A1 | TEM8A0D48V41+TDR | "N/A" | 32 200 | 1 610 \$ |
| 207335060 | TRANE | 4TWL9048A1 | TEM8A0D60V51+TDR | "N/A" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 207820925 | TRANE | 4TWL9048A1 | TEM8B0C60V51+TDR | "N/A" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 201922162 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CD60BS3 | **DD2C100ACV5" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 201922160 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CD60BS3 | **DHMC100ACV4" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 204836574 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CD60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 205962272 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CD60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210691780 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CD60BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211081149 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CD60BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 210691781 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CD60BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211081150 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CD60BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922161 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CD60BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922169 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | **UD2C080ACV4" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922167 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | **UD2C100ACV5" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 204836576 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205962273 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 201922168 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "S9V2C080U5PSB+RP" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 201922166 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "S9V2C100U5PSB+RP" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 207804964 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CD60BS3+P0V0C000 M50SC+RP | "N/A" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210653438 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CU48BS3 | "*DD2C100ACV5" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 201922174 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CU48BS3 | "*UD2C080ACV4" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922170 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CU48BS3 | "*UD2C100ACV5" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922173 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CU48BS3 | "*UHMC100ACV4" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 210653436 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CU48BS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 204836578 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CU48BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210691782 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 211081151 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 210691783 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 211081152 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 201922172 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210653437 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922171 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211286026 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CU48BS3+P0V0C000 M50SC+RP | "N/A" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211306982 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CU60BS3 | "*DD2C100A9V5+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 201923159 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CU60BS3 | "*UD2C080ACV4" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922180 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CU60BS3 | "*UD2C100ACV5" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 201922176 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CU60BS3 | "*UHMC100ACV4" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 207352636 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CU60BS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 204836580 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CU60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 205962274 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CU60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210691784 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211081153 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 210691785 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211081154 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922177 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922178 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 207804966 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*CU60BS3+P0V0C000 M50SC+RP | "N/A" | 38 000 | 1 900 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210649544 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DD60BS3 | "*DD2C100A9V5+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 201922184 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DD60BS3 | "*DD2C100ACV5" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210649545 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DD60BS3 | "*DD2D120A9V5+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 201922182 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DD60BS3 | "*DD2D120ACV5" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 201922181 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DD60BS3 | "*DHMC100ACV4" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 201922183 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DD60BS3 | "*DHMD120BCV5" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 204836582 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 205962276 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 204836584 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 205962275 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210691786 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211081155 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 210691787 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211081156 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 210691788 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2D120M5PCA" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211081157 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2D120M5PDA" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 203864389 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DD60BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 203978687 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DD60BS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922191 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "*UD2C080ACV4" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210649546 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "*UD2C100A9V5+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 201922192 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "*UD2C100ACV5" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 201922188 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "*UD2D120ACV5" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 201922185 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "*UD2D140ACV5" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 204836586 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 205962278 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 204836588 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0D000M50SA+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 205962277 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0D000M50SB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 201922193 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "S9V2C080U5PSB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201922194 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "S9V2C100U5PSB+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 201922190 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "S9V2D120U5PSB+RP" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 207804968 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DD60BS3+P0V0C000 M50SC+RP | "N/A" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207804967 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DD60BS3+P0V0D000 M50SC+RP | "N/A" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211306983 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DU48BS3 | "*DD2C100ACV5" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210653439 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DU48BS3 | "*DD2D120ACV5" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922197 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DU48BS3 | "*UD2C080ACV4" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 201922198 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DU48BS3 | "*UD2C100ACV5" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 201922199 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DU48BS3 | "*UD2D120ACV5" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922200 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DU48BS3 | "*UD2D140ACV5" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 201922201 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DU48BS3 | "*UHMC100ACV4" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 201922202 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DU48BS3 | "*UHMD120ACV5" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 204836590 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 34 800 | 1 740 \$ |
| 204836592 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 201922196 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210653441 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 201922204 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210653440 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 201922203 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211306984 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "*DD2C100A9V5+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 201922209 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "*UD2C080ACV4" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210649547 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "*UD2C100A9V5+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 201922205 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "*UD2C100ACV5" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210649548 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "*UD2C100B9V5+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210649549 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "*UD2D120A9V5+RP" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 201922206 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "*UD2D120ACV5" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211596242 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "*UD2D120B9V5+RP" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 201922207 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "*UD2D140ACV5" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 201922208 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "*UHMC100ACV4" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 201922213 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "*UHMD120ACV5" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 207352637 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 204836596 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 205962279 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 204836594 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205962280 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210691789 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211081158 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 210691790 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211081159 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 210691791 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2D120M5PCA" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211081160 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2D120M5PDA" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922210 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 201922211 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 201922212 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 210653442 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 38 500 | 1 925 \$ |
| | | | 4PX*DU60BS3+P0V0C000 | | | |
| 207804971 | TRANE | 4TWL9060A1 | M50SC+RP | "N/A" | 37 000 | 1 850 \$ |
| | | | 4PX*DU60BS3+P0V0D000 | | | |
| 207804972 | TRANE | 4TWL9060A1 | M50SC+RP | "N/A" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 201922220 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCC007DS3 | **DD2C100ACV5" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 201922219 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCC007DS3 | **DHMC100ACV4" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 201922217 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCC007DS3 | **UD2C080ACV4" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922216 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCC007DS3 | **UD2C100ACV5" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922215 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCC007DS3 | **UHMC100ACV4" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 210653443 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCC007DS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 204836598 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCC007DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 205962281 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCC007DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 210691792 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCC007DS3 | "S8V2C080M5PCA" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 211081161 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCC007DS3 | "S8V2C080M5PDA" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 210691793 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCC007DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 211081162 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCC007DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 201922214 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 210653444 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 201922218 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 39 000 | 1 950 \$ |
| | | | 4TXCC007DS3+P0V0C000 | | | |
| 207804973 | TRANE | 4TWL9060A1 | M50SC+RP | "N/A" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211306985 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCC009DS3 | **DD2C100A9V5+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 201922224 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCC009DS3 | **DD2C100ACV5" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 201922223 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCC009DS3 | **DHMC100ACV4" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 201923160 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCC009DS3 | **UD2C080ACV4" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922226 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCC009DS3 | **UD2C100ACV5" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 201922229 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCC009DS3 | **UHMC100ACV4" | 38 000 | 1 900 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207352638 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCC009DS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 204836600 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCC009DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 205962282 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCC009DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210691794 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C080M5PCA" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211081163 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C080M5PDA" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 210691795 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211081164 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922228 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922221 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 201922222 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 38 500 | 1 925 \$ |
| | | | 4TXCC009DS3+P0V0C000 | | | |
| 207804974 | TRANE | 4TWL9060A1 | M50SC+RP | "N/A" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 201922236 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD008DS3 | "*DD2C100ACV5" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 201922237 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD008DS3 | "*DD2D120ACV5" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 201922241 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD008DS3 | "*DHMD120BCV5" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 201922238 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD008DS3 | "*UD2C080ACV4" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 201922230 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD008DS3 | "*UD2C100ACV5" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 201922231 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD008DS3 | "*UD2D120ACV5" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922232 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD008DS3 | "*UD2D140ACV5" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 201922233 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD008DS3 | "*UHMC100ACV4" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 201922234 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD008DS3 | "*UHMD120ACV5" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 210653445 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD008DS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 204836602 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 205962284 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 204836604 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 205962283 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210691796 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2C080M5PCA" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211081165 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2C080M5PDA" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210691798 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211081167 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210691797 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2D120M5PCA" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 211081166 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2D120M5PDA" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 201922240 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210653448 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 201922239 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 210653447 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 201922235 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 210653446 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 39 000 | 1 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207804976 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD008DS3+P0V0C000 M50SC+RP | "N/A" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207804975 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD008DS3+P0V0D000 M50SC+RP | "N/A" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211306986 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD010DS3 | "*DD2C100A9V5+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 201922251 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD010DS3 | "*DD2C100ACV5" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 201922253 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD010DS3 | "*DD2D120ACV5" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 201922255 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD010DS3 | "*DHMC100ACV4" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 201922254 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD010DS3 | "*DHMD120BCV5" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 201922242 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD010DS3 | "*UD2C080ACV4" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210649550 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD010DS3 | "*UD2C100A9V5+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 201922243 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD010DS3 | "*UD2C100ACV5" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210649551 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD010DS3 | "*UD2C100B9V5+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 210649552 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD010DS3 | "*UD2D120A9V5+RP" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 201922244 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD010DS3 | "*UD2D120ACV5" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 211596243 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD010DS3 | "*UD2D120B9V5+RP" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922245 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD010DS3 | "*UD2D140ACV5" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 201922246 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD010DS3 | "*UHMC100ACV4" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 201922247 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD010DS3 | "*UHMD120ACV5" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 207352639 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD010DS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 204836606 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 205962286 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 204836608 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 205962285 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210691800 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2C080M5PCA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211081169 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2C080M5PDA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 210691799 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211081168 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 210691801 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2D120M5PCA" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 211081170 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2D120M5PDA" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922248 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211306987 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 201922249 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 201922250 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 210653449 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922258 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD010DS3+HORIZ-LT | "*DD2C100ACV5" | 37 600 | 1 880 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201922256 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD010DS3+HORIZ-LT | **DD2D120ACV5" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207804978 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD010DS3+P0V0C000 M50SC+RP | "N/A" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207804977 | TRANE | 4TWL9060A1 | 4TXCD010DS3+P0V0D000 M50SC+RP | "N/A" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 201923714 | TRANE | 4TWL9060A1 | TAM9A0C60V51 | "N/A" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206918559 | TRANE | 4TWL9060A1 | TEM6A0D48H41+TDR+RP | | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207708973 | TRANE | 4TWL9060A1 | TEM8A0C48V41+TDR | "N/A" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 201922267 | TRANE | 4TWL9060A1 | TEM8A0C60V51+TDR | | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922268 | TRANE | 4TWL9060A1 | TEM8A0D48V41+TDR | "N/A" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201922269 | TRANE | 4TWL9060A1 | TEM8A0D60V51+TDR | "N/A" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 207820927 | TRANE | 4TWL9060A1 | TEM8B0C60V51+TDR | "N/A" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 6749942 | TRANE | 4TWW0024A1 | *AM8C0B30V21 | | 16 800 | 840 \$ |
| 8935201 | TRANE | 4TWW0024A1 | 4PX*BD36BS3 | **DHMB060BCV3" | 17 400 | 870 \$ |
| 10511153 | TRANE | 4TWW0024A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 17 300 | 865 \$ |
| 10511155 | TRANE | 4TWW0024A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 17 200 | 860 \$ |
| 10511154 | TRANE | 4TWW0024A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 17 300 | 865 \$ |
| 201808647 | TRANE | 4TWW0024A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 17 300 | 865 \$ |
| 8939374 | TRANE | 4TWW0024A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | **UD2B060ACV3" | 17 200 | 860 \$ |
| 202365939 | TRANE | 4TWW0024A1 | 4PX*BU36BS3 | **DHMB060BCV3" | 16 800 | 840 \$ |
| 8759384 | TRANE | 4TWW0024A1 | 4PX*BU36BS3 | **UHMB060ACV3" | 16 900 | 845 \$ |
| 8759383 | TRANE | 4TWW0024A1 | 4PX*BU36BS3 | **UHMB080ACV3" | 16 900 | 845 \$ |
| 10511156 | TRANE | 4TWW0024A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 201808652 | TRANE | 4TWW0024A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 10511158 | TRANE | 4TWW0024A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 16 700 | 835 \$ |
| 201808656 | TRANE | 4TWW0024A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 16 700 | 835 \$ |
| 10511157 | TRANE | 4TWW0024A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 201808661 | TRANE | 4TWW0024A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 9122738 | TRANE | 4TWW0024A1 | 4PX*BU42BS3 | **UHMB060ACV3" | 17 300 | 865 \$ |
| 202325437 | TRANE | 4TWW0024A1 | 4TXCB003DS3 | **UD2B060ACV3" | 17 500 | 875 \$ |
| 204780346 | TRANE | 4TWW0024A1 | 4TXCB003DS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 17 100 | 855 \$ |
| 8761402 | TRANE | 4TWW0024A1 | 4TXCB004DS3 | **DD2B060ACV3" | 16 500 | 825 \$ |
| 8761401 | TRANE | 4TWW0024A1 | 4TXCB004DS3 | **DHMB060BCV3" | 16 500 | 825 \$ |
| 8935202 | TRANE | 4TWW0024A1 | 4TXCB004DS3 | **UD2B060ACV3" | 16 800 | 840 \$ |
| 8761398 | TRANE | 4TWW0024A1 | 4TXCB004DS3 | **UHMB060ACV3" | 16 900 | 845 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 8761399 | TRANE | 4TWV0024A1 | 4TXCB004DS3 | "*UHMB080ACV3" | 16 900 | 845 \$ |
| 10511159 | TRANE | 4TWV0024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 16 700 | 835 \$ |
| 10511164 | TRANE | 4TWV0024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 201808672 | TRANE | 4TWV0024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 10511163 | TRANE | 4TWV0024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 16 500 | 825 \$ |
| 10511161 | TRANE | 4TWV0024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 16 700 | 835 \$ |
| 201808666 | TRANE | 4TWV0024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 16 700 | 835 \$ |
| 10511162 | TRANE | 4TWV0024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 16 500 | 825 \$ |
| 201808675 | TRANE | 4TWV0024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 16 500 | 825 \$ |
| 10511160 | TRANE | 4TWV0024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 201808669 | TRANE | 4TWV0024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 6796596 | TRANE | 4TWV0024A1 | 4TXFH024CZ3 | "*DD2B060ACV3" | 16 600 | 830 \$ |
| 6796597 | TRANE | 4TWV0024A1 | 4TXFH024CZ3 | "*DHMB060BCV3" | 16 400 | 820 \$ |
| 6796594 | TRANE | 4TWV0024A1 | 4TXFH024CZ3 | "*UD2B060ACV3" | 16 300 | 815 \$ |
| 6796595 | TRANE | 4TWV0024A1 | 4TXFH024CZ3 | "*UHMB060ACV3" | 16 400 | 820 \$ |
| 204780347 | TRANE | 4TWV0024A1 | 4TXFH024CZ3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 16 600 | 830 \$ |
| 10093494 | TRANE | 4TWV0024A1 | TAM9A0B30V31 | | 16 800 | 840 \$ |
| 206918612 | TRANE | 4TWV0024A1 | TEM6A0B24H21+TDR+RP | | 16 600 | 830 \$ |
| 211455293 | TRANE | 4TWV0024A1 | TEM8A0B24V21+TDR | "N/A" | 17 600 | 880 \$ |
| 10153694 | TRANE | 4TWV0024A1 | TEM8A0B30V31+TDR | | 17 000 | 850 \$ |
| 6796600 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXCC007CC3 | "*UD2C080ACV4" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 6992578 | TRANE | 4TWV0036A1 | *AM8C0B30V21 | | 26 200 | 1 310 \$ |
| 7599437 | TRANE | 4TWV0036A1 | *AM8C0C48V41 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10511165 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 202492126 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BD42BS3 | "*DD2B080ACV3" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 204780352 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BD42BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 202492125 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 202492127 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 202492128 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 202492129 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 204780354 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BD42BS3+HORIZ-RT | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 8759390 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BD48BS3 | "*DD2B080ACV3" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 10511169 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 10511171 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 10511172 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 201808683 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 26 800 | 1 340 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 10511170 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 8759397 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BU36BS3 | **UD2B060ACV3" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 8759396 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BU36BS3 | **UD2B080ACV3" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 8759399 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BU36BS3 | **UHMB060ACV3" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 8759395 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BU36BS3 | **UHMB080ACV3" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 204780357 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BU36BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 204780356 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BU36BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 205962312 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BU36BS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 10511177 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 201808692 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10511176 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 201808685 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10511175 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 206910659 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U4PSBC+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10511174 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 201808689 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 10511173 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 204780359 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 205962314 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206912430 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0A000M30SC+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 204780358 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 205962313 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 202492130 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BU48BS3 | **DD2B080ACV3" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 8759402 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BU48BS3 | **UD2B060ACV3" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 8759400 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BU48BS3 | **UD2B080ACV3" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 8759403 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BU48BS3 | **UHMB060ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8759404 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BU48BS3 | **UHMB080ACV3" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 204780361 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BU48BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 204780360 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BU48BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 202492131 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 10511179 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 201808701 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 202492134 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10511178 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 201808697 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 10511182 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 202492133 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 202492132 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 10511180 | TRANE | 4TWW0036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 201808695 | TRANE | 4TWW0036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 10511181 | TRANE | 4TWW0036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 8759406 | TRANE | 4TWW0036A1 | 4PX*CD36BS3 | **DD2C100ACV5" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 10511183 | TRANE | 4TWW0036A1 | 4PX*CD36BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 201808704 | TRANE | 4TWW0036A1 | 4PX*CD36BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 202492136 | TRANE | 4TWW0036A1 | 4PX*CD42BS3 | **DD2C100ACV5" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 202492135 | TRANE | 4TWW0036A1 | 4PX*CD42BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 206910661 | TRANE | 4TWW0036A1 | 4PX*CD42BS3 | "S9V2C100D5PSBC+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 8759407 | TRANE | 4TWW0036A1 | 4PX*CD48BS3 | **DD2C100ACV5" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 8759408 | TRANE | 4TWW0036A1 | 4PX*CD48BS3 | **DHMC100ACV4" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 8759414 | TRANE | 4TWW0036A1 | 4PX*CU36BS3 | **UD2C080ACV4" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8759411 | TRANE | 4TWW0036A1 | 4PX*CU36BS3 | **UD2C100ACV5" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8759413 | TRANE | 4TWW0036A1 | 4PX*CU36BS3 | **UHMC100ACV4" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10511185 | TRANE | 4TWW0036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 201808710 | TRANE | 4TWW0036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 206910662 | TRANE | 4TWW0036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 202586172 | TRANE | 4TWW0036A1 | 4PX*CU42BS3 | **DD2C100ACV5" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 202586173 | TRANE | 4TWW0036A1 | 4PX*CU42BS3 | **DHMC100ACV4" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 8759415 | TRANE | 4TWW0036A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2C080ACV4" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 8759416 | TRANE | 4TWW0036A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2C100ACV5" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 8759418 | TRANE | 4TWW0036A1 | 4PX*CU48BS3 | **UHMC100ACV4" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 202492137 | TRANE | 4TWW0036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 206910663 | TRANE | 4TWW0036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D5PSBC+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 10511186 | TRANE | 4TWW0036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 201808713 | TRANE | 4TWW0036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 206910664 | TRANE | 4TWW0036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 7125586 | TRANE | 4TWW0036A1 | 4TXCB004CC3 | **UHMB060ACV3 " | 26 000 | 1 300 \$ |
| 202636141 | TRANE | 4TWW0036A1 | 4TXCB004DS3 | **DHMB060BCV3" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 8761407 | TRANE | 4TWW0036A1 | 4TXCB004DS3 | **UD2B060ACV3" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 8761406 | TRANE | 4TWW0036A1 | 4TXCB004DS3 | **UD2B080ACV3" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 8761404 | TRANE | 4TWW0036A1 | 4TXCB004DS3 | **UHMB060ACV3" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 8761403 | TRANE | 4TWW0036A1 | 4TXCB004DS3 | **UHMB080ACV3" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 204780363 | TRANE | 4TWW0036A1 | 4TXCB004DS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 204780362 | TRANE | 4TWW0036A1 | 4TXCB004DS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 205962316 | TRANE | 4TWW0036A1 | 4TXCB004DS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 10511192 | TRANE | 4TWW0036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10511187 | TRANE | 4TWW0036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201808716 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10511188 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10511193 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 201808719 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10511189 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 10511194 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 201808725 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10511195 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10511190 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 201808722 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 10511191 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 8761411 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXCB006DS3 | "*UD2B080ACV3" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 8761409 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXCB006DS3 | "*UHMB060ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8761410 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXCB006DS3 | "*UHMB080ACV3" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 10511197 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 201808729 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 10511199 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 201808728 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 10511198 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 10511196 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 201808734 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 10511200 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 8761416 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXCC005DS3 | "*UD2C080ACV4" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8761417 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXCC005DS3 | "*UD2C100ACV5" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8761414 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXCC005DS3 | "*UHMC100ACV4" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10511202 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 201808737 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 206910665 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100D5PSBC+RP" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 10511201 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 201808740 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 206910666 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 6796602 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXCC007CC3 | "*UD2C100ACV5" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 8761421 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXCC007DS3 | "*UD2C080ACV4" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 8761418 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXCC007DS3 | "*UD2C100ACV5" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 8761420 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXCC007DS3 | "*UHMC100ACV4" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 10511203 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 201808741 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8939381 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXFH036CZ3 | "*DD2B060ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 7125588 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXFH036CZ3 | **DHMB060BCV3" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 6796605 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXFH036CZ3 | **UD2B080ACV3" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 6796604 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXFH036CZ3 | **UD2C080ACV4" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 7125587 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXFH036CZ3 | **UHMB060ACV3" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 6796603 | TRANE | 4TWV0036A1 | 4TXFH036CZ3 | **UHMB080ACV3" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 10093495 | TRANE | 4TWV0036A1 | TAM9A0B30V31 | | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10093496 | TRANE | 4TWV0036A1 | TAM9A0C36V31 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 10093497 | TRANE | 4TWV0036A1 | TAM9A0C42V41 | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206918561 | TRANE | 4TWV0036A1 | TEM6A0C36H31+TDR+RP | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206918562 | TRANE | 4TWV0036A1 | TEM6A0C42H41+TDR+RP | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 10153695 | TRANE | 4TWV0036A1 | TEM8A0B30V31+TDR | | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10153696 | TRANE | 4TWV0036A1 | TEM8A0C36V31+TDR | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 10153698 | TRANE | 4TWV0036A1 | TEM8A0C42V41+TDR | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 10153699 | TRANE | 4TWV0036A1 | TEM8A0C48V41+TDR | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 10153700 | TRANE | 4TWV0036A1 | TEM8A0D48V41+TDR | | 25 800 | 1 290 \$ |
| 6749944 | TRANE | 4TWV0048A1 | *AM8C0C48V41 | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 7161152 | TRANE | 4TWV0048A1 | *AM8C0C60V51 | | 34 200 | 1 710 \$ |
| 202492138 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 10511205 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 204780368 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*CD60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 205962318 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*CD60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 10511206 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*CD60BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 201808746 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*CD60BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206910667 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*CD60BS3 | "S9V2C100D5PSBC+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 204780369 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 205962319 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 204780370 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*CU42BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 204780371 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*CU48BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 205962321 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*CU48BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 10511207 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 202365940 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 202365941 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 10511208 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 201808749 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206910668 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 201808752 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 202365942 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*CU60BS3 | **DD2C100ACV5" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 8759427 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*CU60BS3 | **UD2C080ACV4" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 8759425 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*CU60BS3 | **UHMC100ACV4" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 204780372 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*CU60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 205962322 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*CU60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 10511209 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 201808755 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 206910669 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 201808758 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 204780373 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 205962324 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 201808761 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*DD60BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 10511210 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*DD60BS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 204780375 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0D000M50SA+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 205962326 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0D000M50SB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 205962328 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 34 800 | 1 740 \$ |
| 204780378 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 205962327 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 202365943 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 202365944 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*DU60BS3 | **DD2D120ACV5" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 8759428 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*DU60BS3 | **UHMC100ACV4" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 8759429 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*DU60BS3 | **UHMD120ACV5" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 204780379 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 205962329 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 10511213 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 10511212 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 201808764 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206910670 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 34 200 | 1 710 \$ |
| 10511211 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 201808767 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 10511215 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 10511214 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 204780383 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4TXCC007DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 205962332 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4TXCC007DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 10511218 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 10511217 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 10511220 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 10511219 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 201808773 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 206910671 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 201808770 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 8761425 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4TXCC009DS3 | "*UD2C080ACV4" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 8761428 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4TXCC009DS3 | "*UHMC100ACV4" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 204780384 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4TXCC009DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 205962333 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4TXCC009DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 10511221 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 201808776 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 206910672 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 201808779 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 204780385 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 205962334 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 10511222 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 8761435 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4TXCD010DS3 | "*DD2D120ACV5" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 8761432 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4TXCD010DS3 | "*UHMC100ACV4" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 8761431 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4TXCD010DS3 | "*UHMD120ACV5" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 204780388 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 204780387 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 205962337 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 10511223 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 10511225 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 201808786 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 206910673 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 34 200 | 1 710 \$ |
| 10511224 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 201808783 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 204340748 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4TXFH064AZ3 | "*UD2C080ACV4" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 204506563 | TRANE | 4TWV0048A1 | 4TXFH064AZ3 | "*UHMC100ACV4" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 10093499 | TRANE | 4TWV0048A1 | TAM9A0C48V41 | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 10093500 | TRANE | 4TWV0048A1 | TAM9A0C60V51 | | 35 600 | 1 780 \$ |
| 206918564 | TRANE | 4TWV0048A1 | TEM6A0D48H41+TDR+RP | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 206918565 | TRANE | 4TWV0048A1 | TEM6A0D60H51+TDR+RP | | 35 000 | 1 750 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 10153703 | TRANE | 4TWV0048A1 | TEM8A0C48V41+TDR | | 35 600 | 1 780 \$ |
| 10153704 | TRANE | 4TWV0048A1 | TEM8A0C60V51+TDR | | 36 200 | 1 810 \$ |
| 10153705 | TRANE | 4TWV0048A1 | TEM8A0D48V41+TDR | | 36 200 | 1 810 \$ |
| 10153707 | TRANE | 4TWV0048A1 | TEM8A0D60V51+TDR | | 35 800 | 1 790 \$ |
| 10511228 | TRANE | 4TWV0060A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 204836623 | TRANE | 4TWV0060A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 10511230 | TRANE | 4TWV0060A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 10511231 | TRANE | 4TWV0060A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 50 000 | 2 500 \$ |
| 201808792 | TRANE | 4TWV0060A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 50 000 | 2 500 \$ |
| 10511235 | TRANE | 4TWV0060A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 204836633 | TRANE | 4TWV0060A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 10511238 | TRANE | 4TWV0060A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 10511241 | TRANE | 4TWV0060A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 50 000 | 2 500 \$ |
| 201808798 | TRANE | 4TWV0060A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 50 000 | 2 500 \$ |
| 10153708 | TRANE | 4TWV0060A1 | TEM8A0C60V51+TDR | | 50 000 | 2 500 \$ |
| 10153709 | TRANE | 4TWV0060A1 | TEM8A0D48V41+TDR | | 49 500 | 2 475 \$ |
| 10153711 | TRANE | 4TWV0060A1 | TEM8A0D60V51+TDR | | 49 500 | 2 475 \$ |
| 207559020 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4PX*BD36BS3 | **DHMB060BCV3" | 17 400 | 870 \$ |
| 207526365 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 17 300 | 865 \$ |
| 207526367 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 17 200 | 860 \$ |
| 207526366 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 17 300 | 865 \$ |
| 207526403 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 17 300 | 865 \$ |
| 207559021 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4PX*BD36BS3+HORIZ-RT | **UD2B060ACV3" | 17 200 | 860 \$ |
| 207526505 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4PX*BU36BS3 | **DHMB060BCV3" | 16 800 | 840 \$ |
| 210640795 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4PX*BU36BS3 | **UD2B060A9V3+RP" | 17 000 | 850 \$ |
| 210640796 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4PX*BU36BS3 | **UD2B080A9V3+RP" | 16 900 | 845 \$ |
| 207558947 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4PX*BU36BS3 | **UHMB060ACV3" | 16 800 | 840 \$ |
| 207558946 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4PX*BU36BS3 | **UHMB080ACV3" | 16 900 | 845 \$ |
| 210653450 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "L8V1A060U3VSA+RP" | 16 500 | 825 \$ |
| 210653451 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "L8V1B080U4VSA+RP" | 17 000 | 850 \$ |
| 210691802 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2A040M3PCA" | 16 400 | 820 \$ |
| 211081171 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2A040M3PDA" | 16 400 | 820 \$ |
| 210692162 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B060M4PCA" | 17 100 | 855 \$ |
| 211088942 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B060M4PDA" | 17 100 | 855 \$ |
| 210692161 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B080M4PCA" | 17 100 | 855 \$ |
| 211088941 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B080M4PDA" | 17 100 | 855 \$ |
| 207526368 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 17 000 | 850 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207526404 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 17 000 | 850 \$ |
| 207526405 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 16 900 | 845 \$ |
| 207526369 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 207526406 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 207559045 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4PX*BU42BS3 | **UHMB060ACV3" | 17 300 | 865 \$ |
| 207526504 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4TXCB003DS3 | **UD2B060ACV3" | 17 500 | 875 \$ |
| 210653459 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4TXCB003DS3 | **UHMB080ACV3" | 17 700 | 885 \$ |
| 207526559 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4TXCB003DS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 17 100 | 855 \$ |
| 210691805 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4TXCB003DS3 | "S8V2B060M4PCA" | 17 900 | 895 \$ |
| 211081173 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4TXCB003DS3 | "S8V2B060M4PDA" | 17 900 | 895 \$ |
| 210691803 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4TXCB003DS3 | "S8V2B080M4PCA" | 18 000 | 900 \$ |
| 211081172 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4TXCB003DS3 | "S8V2B080M4PDA" | 18 000 | 900 \$ |
| 210653455 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4TXCB003DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 17 900 | 895 \$ |
| 210653452 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4TXCB003DS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 17 900 | 895 \$ |
| 207558991 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4TXCB004DS3 | **DD2B060ACV3" | 16 500 | 825 \$ |
| 207558989 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4TXCB004DS3 | **DHMB060BCV3" | 16 500 | 825 \$ |
| 210640799 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4TXCB004DS3 | **UD2B060A9V3+RP" | 16 700 | 835 \$ |
| 210640798 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4TXCB004DS3 | **UD2B080A9V3+RP" | 16 900 | 845 \$ |
| 210288157 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4TXCB004DS3 | **UHMB060ACV3" | 16 800 | 840 \$ |
| 210653461 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4TXCB004DS3 | "L8V1A040U3VSA+RP" | 16 600 | 830 \$ |
| 210653462 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4TXCB004DS3 | "L8V1A060U3VSA+RP" | 16 500 | 825 \$ |
| 210691806 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2A040M3PCA" | 16 400 | 820 \$ |
| 211081175 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2A040M3PDA" | 16 400 | 820 \$ |
| 210692163 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B080M4PCA" | 17 200 | 860 \$ |
| 211088943 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B080M4PDA" | 17 200 | 860 \$ |
| 207526372 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 207526409 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 207526371 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 16 700 | 835 \$ |
| 207526407 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 16 700 | 835 \$ |
| 207526410 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 16 500 | 825 \$ |
| 207526370 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 207526408 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 207558930 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4TXFH024CZ3 | **DD2B060ACV3" | 16 800 | 840 \$ |
| 207558932 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4TXFH024CZ3 | **DHMB060BCV3" | 16 800 | 840 \$ |
| 207558935 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4TXFH024CZ3 | **DHMB080ACV3" | 16 800 | 840 \$ |
| 207558927 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4TXFH024CZ3 | **UD2B060ACV3" | 16 300 | 815 \$ |
| 207558929 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4TXFH024CZ3 | **UHMB060ACV3" | 16 400 | 820 \$ |
| 207526560 | TRANE | 4TWV0X24A1 | 4TXFH024CZ3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 16 600 | 830 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207526323 | TRANE | 4TWW0X24A1 | TAM9A0B30V31 | | 17 100 | 855 \$ |
| 210929561 | TRANE | 4TWW0X24A1 | TAMXB0B30V31 | "N/A" | 17 100 | 855 \$ |
| 207526892 | TRANE | 4TWW0X24A1 | TEM6A0B24H21+TDR+RP | | 16 600 | 830 \$ |
| 210636920 | TRANE | 4TWW0X24A1 | TEM8A0B24V21+TDR | "N/A" | 17 600 | 880 \$ |
| 207526337 | TRANE | 4TWW0X24A1 | TEM8A0B30V31+TDR | | 17 600 | 880 \$ |
| 207526373 | TRANE | 4TWW0X36A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 207526529 | TRANE | 4TWW0X36A1 | 4PX*BD42BS3 | "**DD2B080ACV3" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207526565 | TRANE | 4TWW0X36A1 | 4PX*BD42BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207526528 | TRANE | 4TWW0X36A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207526530 | TRANE | 4TWW0X36A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207526531 | TRANE | 4TWW0X36A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207526532 | TRANE | 4TWW0X36A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207526567 | TRANE | 4TWW0X36A1 | 4PX*BD42BS3+HORIZ-RT | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207526379 | TRANE | 4TWW0X36A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 211596895 | TRANE | 4TWW0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "**DD2B060ACV3" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211596894 | TRANE | 4TWW0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "**DD2B080ACV3" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207558959 | TRANE | 4TWW0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "**UD2B060ACV3" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207558957 | TRANE | 4TWW0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "**UD2B080ACV3" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207558960 | TRANE | 4TWW0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "**UHMB060ACV3" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 207558956 | TRANE | 4TWW0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "**UHMB080ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207526570 | TRANE | 4TWW0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207526569 | TRANE | 4TWW0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207526680 | TRANE | 4TWW0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210691813 | TRANE | 4TWW0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B060M4PCA" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211081182 | TRANE | 4TWW0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B060M4PDA" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 210691814 | TRANE | 4TWW0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B080M4PCA" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211081181 | TRANE | 4TWW0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B080M4PDA" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 210653469 | TRANE | 4TWW0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 207526415 | TRANE | 4TWW0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 210653470 | TRANE | 4TWW0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207526413 | TRANE | 4TWW0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207526771 | TRANE | 4TWW0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U4PSBC+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207526381 | TRANE | 4TWW0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207526414 | TRANE | 4TWW0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 210610551 | TRANE | 4TWW0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207526907 | TRANE | 4TWW0X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U4VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210640811 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | **UD2B060A9V3+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211596896 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | **UD2B060ACV3" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211596897 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | **UD2B080ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210653477 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | **UHMB060ACV3" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 210653478 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | **UHMB080ACV3" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 210653485 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "L8V1B080U4VSA+RP" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 207526572 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207526682 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207526796 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0A000M30SC+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207526571 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 207526681 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210691815 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S8V2B060M4PCA" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 211081185 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S8V2B060M4PDA" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 210691817 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S8V2B080M4PCA" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 211081184 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S8V2B080M4PDA" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 210653484 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 210653483 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 210653482 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 210653481 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 210653480 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 210653479 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B080U4VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 210640814 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*BU48BS3 | **DD2B060A9V3+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211596898 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*BU48BS3 | **DD2B060ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210640813 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*BU48BS3 | **DD2B080A9V3+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207526533 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*BU48BS3 | **DD2B080ACV3" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 210653489 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*BU48BS3 | **DHMB080ACV3" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207558961 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*BU48BS3 | **UD2B060ACV3" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 207558962 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*BU48BS3 | **UHMB060ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207558964 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*BU48BS3 | **UHMB080ACV3" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 207526574 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207526573 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207526534 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207526418 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207526537 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207526417 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207526536 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210653488 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207526535 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210653490 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D4VSA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207526382 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 207526416 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 207558965 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CD36BS3 | **DD2C100ACV5" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 207526383 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CD36BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 207526419 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CD36BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 207526538 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CD42BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207526773 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CD42BS3 | "S9V2C100D5PSBC+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207558966 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CD48BS3 | **DD2C100ACV5" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 207558968 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CD48BS3 | **DHMC100ACV4" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 210640827 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU36BS3 | **UD2C080A9V4+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207558971 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU36BS3 | **UD2C080ACV4" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 210640828 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU36BS3 | **UD2C080B9V4+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210640826 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU36BS3 | **UD2C100A9V5+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207558969 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU36BS3 | **UD2C100ACV5" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210640825 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU36BS3 | **UD2C100B9V5+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207558970 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU36BS3 | **UHMC100ACV4" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 210691823 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211081192 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210691822 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211081191 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210653493 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207526421 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207526774 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210640830 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU42BS3 | **DD2C100A9V5+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207526551 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU42BS3 | **DD2C100ACV5" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207526552 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU42BS3 | **DHMC100ACV4" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 210640829 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C080A9V4+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211596901 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C080ACV4" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 210640832 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C080B9V4+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210640831 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C100A9V5+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211289039 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C100ACV5" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210640833 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C100B9V5+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210691825 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211081193 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 210691824 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 211081194 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 210653494 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210653495 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210640838 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU48BS3 | **DD2C100A9V5+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211596902 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU48BS3 | **DD2C100ACV5" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210653498 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU48BS3 | **DHMC100ACV4" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 210640837 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2C080A9V4+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 207558973 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2C080ACV4" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210640836 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2C080B9V4+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 210640835 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2C100A9V5+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207558974 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2C100ACV5" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 210640834 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2C100B9V5+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 207558975 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU48BS3 | **UHMC100ACV4" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 210691827 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211081196 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 210691826 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211081195 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 207526540 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210653499 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207526775 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D5PSBC+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207526385 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 207526422 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 207526776 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210640839 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4PX*DU48BS3 | **DD2D120A9V5+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211596903 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCB004DS3 | **DD2B060ACV3" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211596904 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCB004DS3 | **DD2B080ACV3" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207526556 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCB004DS3 | **DHMB060BCV3" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207558996 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCB004DS3 | **UD2B060ACV3" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207558995 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCB004DS3 | **UD2B080ACV3" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207558993 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCB004DS3 | **UHMB060ACV3" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207558992 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCB004DS3 | **UHMB080ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207526576 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCB004DS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207526575 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCB004DS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207526684 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCB004DS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210691829 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B060M4PCA" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211081198 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B060M4PDA" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 210691830 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B080M4PCA" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211081197 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B080M4PDA" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 208185395 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 207526423 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208185394 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207526424 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207526426 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207526386 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207526425 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 208185396 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 209326026 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U4VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207526428 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207526427 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207526387 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 207526429 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211596905 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCC005DS3 | "*DD2C100ACV5" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210653509 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCC005DS3 | "*DHMC100ACV4" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210640845 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCC005DS3 | "*UD2C080A9V4+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207559000 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCC005DS3 | "*UD2C080ACV4" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 210640848 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCC005DS3 | "*UD2C080B9V4+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 210640847 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCC005DS3 | "*UD2C100A9V5+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207559001 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCC005DS3 | "*UD2C100ACV5" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 210640846 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCC005DS3 | "*UD2C100B9V5+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207558998 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCC005DS3 | "*UHMC100ACV4" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 210691831 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCC005DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211081201 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCC005DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 210653508 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207526430 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207526777 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100D5PSBC+RP" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208185398 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207526431 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207526778 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207526432 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207559024 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXFH036CZ3 | "*DD2B060ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207558938 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXFH036CZ3 | "*DHMB060BCV3" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207558934 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXFH036CZ3 | "*UD2C080ACV4" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207558937 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXFH036CZ3 | "*UHMB060ACV3" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207558933 | TRANE | 4TWV0X36A1 | 4TXFH036CZ3 | "*UHMB080ACV3" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207559046 | TRANE | 4TWV0X36A1 | TAM9A0B30V31 | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207526324 | TRANE | 4TWV0X36A1 | TAM9A0C36V31 | | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207526325 | TRANE | 4TWV0X36A1 | TAM9A0C42V41 | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207690045 | TRANE | 4TWV0X36A1 | TAMXA0B30V31 | "N/A" | 26 400 | 1 320 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210929562 | TRANE | 4TWV0X36A1 | TAMXB0B30V31 | "N/A" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210929563 | TRANE | 4TWV0X36A1 | TAMXB0C36V31 | "N/A" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207526880 | TRANE | 4TWV0X36A1 | TEM6A0C36H31+TDR+RP | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207526881 | TRANE | 4TWV0X36A1 | TEM6A0C42H41+TDR+RP | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207526338 | TRANE | 4TWV0X36A1 | TEM8A0B30V31+TDR | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 207526339 | TRANE | 4TWV0X36A1 | TEM8A0C36V31+TDR | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207526340 | TRANE | 4TWV0X36A1 | TEM8A0C42V41+TDR | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207526341 | TRANE | 4TWV0X36A1 | TEM8A0C48V41+TDR | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207526342 | TRANE | 4TWV0X36A1 | TEM8A0D48V41+TDR | | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207526541 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207526581 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*CD60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 207526686 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*CD60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 207526433 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*CD60BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207526779 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*CD60BS3 | "S9V2C100D5PSBC+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 207526582 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 207526687 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 207526583 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*CU42BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207526584 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207526689 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207526506 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207526507 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207526780 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207526435 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207805563 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*CU48BS3+P0V0C000 M50SC+RP | "N/A" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207558983 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*CU60BS3 | **UD2C080ACV4" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210640870 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*CU60BS3 | **UD2C080B9V4+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207559025 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*CU60BS3 | **UD2C100ACV5" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210640871 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*CU60BS3 | **UD2C100B9V5+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207558982 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*CU60BS3 | **UHMC100ACV4" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210653529 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207526585 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 207526690 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 210692171 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 36 600 | 1 830 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211088950 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210653528 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210653530 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207526436 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207782202 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207526781 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 207526437 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| | | | 4PX*CU60BS3+P0V0C000 | | | |
| 207805564 | TRANE | 4TWV0X48A1 | M50SC+RP | "N/A" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210640873 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*DD60BS3 | **DD2D120A9V5+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207559036 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*DD60BS3 | **DD2D120ACV5" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207526586 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 207526692 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 210692173 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2D120M5PCA" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 211088952 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2D120M5PDA" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207526438 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*DD60BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 35 000 | 1 750 \$ |
| | | | | | | |
| 207526588 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0D000M50SA+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| | | | | | | |
| 207526694 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0D000M50SB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| | | | 4PX*DD60BS3+P0V0D000 | | | |
| 207805566 | TRANE | 4TWV0X48A1 | M50SC+RP | "N/A" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207526696 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 34 800 | 1 740 \$ |
| 207526591 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207526695 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 210691840 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "S8V2D120M5PCA" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 211081209 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "S8V2D120M5PDA" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207526509 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 210653539 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210653540 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| | | | 4PX*DU48BS3+P0V0D000 | | | |
| 207805569 | TRANE | 4TWV0X48A1 | M50SC+RP | "N/A" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207526510 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*DU60BS3 | **DD2D120ACV5" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 210640884 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*DU60BS3 | **UD2D120A9V5+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207559027 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*DU60BS3 | **UD2D120ACV5" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 211596912 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*DU60BS3 | **UD2D120B9V5+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207558984 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*DU60BS3 | **UHMC100ACV4" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207558985 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*DU60BS3 | **UHMD120ACV5" | 35 800 | 1 790 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207526592 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 207526697 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 210692176 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2D120M5PCA" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 211088956 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2D120M5PDA" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207526439 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 207526782 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 34 200 | 1 710 \$ |
| 210653544 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207526440 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207805572 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*DU60BS3+P0V0C000 M50SC+RP | "N/A" | 34 800 | 1 740 \$ |
| 207805571 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4PX*DU60BS3+P0V0D000 M50SC+RP | "N/A" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207526596 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCC007DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207526700 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCC007DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207526388 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207526442 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207526783 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207526441 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207805574 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCC007DS3+P0V0C000 M50SC+RP | "N/A" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207559029 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCC009DS3 | "*DHMC100ACV4" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 210640893 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCC009DS3 | "*UD2C080A9V4+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207559005 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCC009DS3 | "*UD2C080ACV4" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210640894 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCC009DS3 | "*UD2C080B9V4+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207559028 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCC009DS3 | "*UD2C100ACV5" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210640895 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCC009DS3 | "*UD2C100B9V5+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207559007 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCC009DS3 | "*UHMC100ACV4" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208554520 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCC009DS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207526597 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCC009DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 207526701 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCC009DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 210692180 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 211088959 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210653553 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210653844 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 210653845 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 210653846 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 208185400 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207526443 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207782205 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207526784 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 207526444 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| | | | 4TXCC009DS3+P0V0C000 | | | |
| 207805575 | TRANE | 4TWV0X48A1 | M50SC+RP | "N/A" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207526598 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207526702 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 210691847 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2D120M5PCA" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 211081216 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2D120M5PDA" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 210653561 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210653554 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| | | | 4TXCD008DS3+P0V0D000 | | | |
| 207805576 | TRANE | 4TWV0X48A1 | M50SC+RP | "N/A" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207559014 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCD010DS3 | "**DD2D120ACV5" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 210640905 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCD010DS3 | "**UD2D120A9V5+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207559030 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCD010DS3 | "**UD2D120ACV5" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 211596915 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCD010DS3 | "**UD2D120B9V5+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207559010 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCD010DS3 | "**UHMD120ACV5" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207526601 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 207526600 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 207526705 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 210692183 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2D120M5PCA" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 211088963 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2D120M5PDA" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207526446 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 207526785 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 34 200 | 1 710 \$ |
| 210653848 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 208185426 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207526445 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| | | | 4TXCD010DS3+P0V0C000 | | | |
| 207805578 | TRANE | 4TWV0X48A1 | M50SC+RP | "N/A" | 34 800 | 1 740 \$ |
| | | | 4TXCD010DS3+P0V0D000 | | | |
| 207805579 | TRANE | 4TWV0X48A1 | M50SC+RP | "N/A" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207526557 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXFH064AZ3 | "**UD2C080ACV4" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207526558 | TRANE | 4TWV0X48A1 | 4TXFH064AZ3 | "**UHMC100ACV4" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207526326 | TRANE | 4TWV0X48A1 | TAM9A0C48V41 | "N/A" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 207526327 | TRANE | 4TWV0X48A1 | TAM9A0C60V51 | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 207690035 | TRANE | 4TWV0X48A1 | TAMXA0C60V51 | "N/A" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 210929565 | TRANE | 4TWV0X48A1 | TAMXB0C48V41 | "N/A" | 35 200 | 1 760 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210929566 | TRANE | 4TWV0X48A1 | TAMXB0C60V51 | "N/A" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 207526883 | TRANE | 4TWV0X48A1 | TEM6A0D48H41+TDR+RP | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 207526884 | TRANE | 4TWV0X48A1 | TEM6A0D60H51+TDR+RP | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207526343 | TRANE | 4TWV0X48A1 | TEM8A0C42V41+TDR | "N/A" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207526344 | TRANE | 4TWV0X48A1 | TEM8A0C48V41+TDR | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207526345 | TRANE | 4TWV0X48A1 | TEM8A0C60V51+TDR | | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207526346 | TRANE | 4TWV0X48A1 | TEM8A0D48V41+TDR | | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207526347 | TRANE | 4TWV0X48A1 | TEM8A0D60V51+TDR | | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207820945 | TRANE | 4TWV0X48A1 | TEM8B0C60V51+TDR | "N/A" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207526651 | TRANE | 4TWV0X60A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 210691852 | TRANE | 4TWV0X60A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2D120M5PCA" | 49 500 | 2 475 \$ |
| 211081220 | TRANE | 4TWV0X60A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2D120M5PDA" | 49 500 | 2 475 \$ |
| 207526448 | TRANE | 4TWV0X60A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 50 000 | 2 500 \$ |
| 207526656 | TRANE | 4TWV0X60A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 210691855 | TRANE | 4TWV0X60A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2D120M5PCA" | 49 500 | 2 475 \$ |
| 211081224 | TRANE | 4TWV0X60A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2D120M5PDA" | 49 500 | 2 475 \$ |
| 207526450 | TRANE | 4TWV0X60A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 50 000 | 2 500 \$ |
| 207708987 | TRANE | 4TWV0X60A1 | TEM8A0C48V41+TDR | "N/A" | 48 500 | 2 425 \$ |
| 207526348 | TRANE | 4TWV0X60A1 | TEM8A0C60V51+TDR | | 50 000 | 2 500 \$ |
| 207526349 | TRANE | 4TWV0X60A1 | TEM8A0D48V41+TDR | | 48 500 | 2 425 \$ |
| 207526350 | TRANE | 4TWV0X60A1 | TEM8A0D60V51+TDR | | 48 000 | 2 400 \$ |
| 207820947 | TRANE | 4TWV0X60A1 | TEM8B0C60V51+TDR | "N/A" | 48 500 | 2 425 \$ |
| 212391310 | Trane | 4TWV7X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2A040M3PCA" | 16 300 | 815 \$ |
| 212391309 | Trane | 4TWV7X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2A040M3PDA" | 16 300 | 815 \$ |
| 212391412 | Trane | 4TWV7X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2A040M3PCA" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212391410 | Trane | 4TWV7X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2A040M3PDA" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212391408 | Trane | 4TWV7X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B060M4PCA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 212391406 | Trane | 4TWV7X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B060M4PDA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 212391404 | Trane | 4TWV7X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B080M4PCA" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 212391414 | Trane | 4TWV7X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B080M4PDA" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 212391317 | Trane | 4TWV7X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S8V2B060M4PCA" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 212391316 | Trane | 4TWV7X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S8V2B060M4PDA" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 212391315 | Trane | 4TWV7X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S8V2B080M4PCA" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 212391318 | Trane | 4TWV7X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S8V2B080M4PDA" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 212391328 | Trane | 4TWV7X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212391326 | Trane | 4TWV7X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212391327 | Trane | 4TWW7X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 212391325 | Trane | 4TWW7X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 212391330 | Trane | 4TWW7X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 212391331 | Trane | 4TWW7X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 212391332 | Trane | 4TWW7X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 212391329 | Trane | 4TWW7X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 212391336 | Trane | 4TWW7X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 212391333 | Trane | 4TWW7X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 212391334 | Trane | 4TWW7X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 212391335 | Trane | 4TWW7X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 212391454 | Trane | 4TWW7X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2A040M3PCA" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212391452 | Trane | 4TWW7X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2A040M3PDA" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212391456 | Trane | 4TWW7X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B060M4PCA" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 212391446 | Trane | 4TWW7X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B060M4PDA" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 212391450 | Trane | 4TWW7X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B080M4PCA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 212391448 | Trane | 4TWW7X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B080M4PDA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 212391341 | Trane | 4TWW7X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2A040M3PCA" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212391337 | Trane | 4TWW7X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2A040M3PDA" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212391338 | Trane | 4TWW7X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B060M4PCA" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 212391339 | Trane | 4TWW7X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B060M4PDA" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 212391340 | Trane | 4TWW7X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B080M4PCA" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 212391342 | Trane | 4TWW7X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B080M4PDA" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 212391345 | Trane | 4TWW7X36A1 | 4TXCC005DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 212391344 | Trane | 4TWW7X36A1 | 4TXCC005DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 212391475 | Trane | 4TWW7X48A1 | 4PX*BU48BS3 | "S8V2B060M4PCA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 212391477 | Trane | 4TWW7X48A1 | 4PX*BU48BS3 | "S8V2B060M4PDA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 212391481 | Trane | 4TWW7X48A1 | 4PX*BU48BS3 | "S8V2B080M4PCA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 212391479 | Trane | 4TWW7X48A1 | 4PX*BU48BS3 | "S8V2B080M4PDA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 212391347 | Trane | 4TWW7X48A1 | 4PX*CD60BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212391349 | Trane | 4TWW7X48A1 | 4PX*CD60BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212391348 | Trane | 4TWW7X48A1 | 4PX*CD60BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 212391350 | Trane | 4TWW7X48A1 | 4PX*CD60BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 212391495 | Trane | 4TWW7X48A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 212391501 | Trane | 4TWW7X48A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 212391509 | Trane | 4TWW7X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 212391505 | Trane | 4TWW7X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 212391507 | Trane | 4TWW7X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 212391503 | Trane | 4TWW7X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 37 600 | 1 880 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212391354 | Trane | 4TWW7X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212391351 | Trane | 4TWW7X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212391352 | Trane | 4TWW7X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 212391353 | Trane | 4TWW7X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 212391517 | Trane | 4TWW7X48A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2D120M5PCA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212391515 | Trane | 4TWW7X48A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2D120M5PDA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212391356 | Trane | 4TWW7X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "S8V2D120M5PCA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 212391355 | Trane | 4TWW7X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "S8V2D120M5PDA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 212391357 | Trane | 4TWW7X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2D120M5PCA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212391358 | Trane | 4TWW7X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2D120M5PDA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212391525 | Trane | 4TWW7X48A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B060M4PCA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 212391527 | Trane | 4TWW7X48A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B060M4PDA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 212391529 | Trane | 4TWW7X48A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B080M4PCA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 212391523 | Trane | 4TWW7X48A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B080M4PDA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 212391537 | Trane | 4TWW7X48A1 | 4TXCC005DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 212391535 | Trane | 4TWW7X48A1 | 4TXCC005DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 212391541 | Trane | 4TWW7X48A1 | 4TXCC007DS3 | "S8V2C080M5PDA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 212391543 | Trane | 4TWW7X48A1 | 4TXCC007DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 212391539 | Trane | 4TWW7X48A1 | 4TXCC007DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 212391361 | Trane | 4TWW7X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C080M5PCA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212391360 | Trane | 4TWW7X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C080M5PDA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212391362 | Trane | 4TWW7X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 212391359 | Trane | 4TWW7X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 212391363 | Trane | 4TWW7X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2D120M5PCA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 212391364 | Trane | 4TWW7X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2D120M5PDA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 212391366 | Trane | 4TWW7X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2D120M5PCA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212391365 | Trane | 4TWW7X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2D120M5PDA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212391558 | Trane | 4TWW7X60A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2D120M5PCA" | 49 500 | 2 475 \$ |
| 212391559 | Trane | 4TWW7X60A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2D120M5PDA" | 49 500 | 2 475 \$ |
| 212391562 | Trane | 4TWW7X60A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2D120M5PCA" | 49 500 | 2 475 \$ |
| 212391563 | Trane | 4TWW7X60A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2D120M5PDA" | 49 500 | 2 475 \$ |
| 6750459 | TRANE | 4TWW8024A1 | *AM8C0B30V21 | | 16 800 | 840 \$ |
| 9119408 | TRANE | 4TWW8024A1 | 4PX*BD36BS3 | **DHMB060BCV3" | 17 400 | 870 \$ |
| 10511246 | TRANE | 4TWW8024A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 17 300 | 865 \$ |
| 10511244 | TRANE | 4TWW8024A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 17 200 | 860 \$ |
| 10511245 | TRANE | 4TWW8024A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 17 300 | 865 \$ |
| 201808801 | TRANE | 4TWW8024A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 17 300 | 865 \$ |
| 10524439 | TRANE | 4TWW8024A1 | 4PX*BU30BS3 | **UHMB060ACV3" | 18 000 | 900 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 8759436 | TRANE | 4TWW8024A1 | 4PX*BU36BS3 | "UHMB060ACV3" | 16 900 | 845 \$ |
| 8759438 | TRANE | 4TWW8024A1 | 4PX*BU36BS3 | "UHMB080ACV3" | 16 900 | 845 \$ |
| 10511247 | TRANE | 4TWW8024A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 201808804 | TRANE | 4TWW8024A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 10511248 | TRANE | 4TWW8024A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 16 700 | 835 \$ |
| 201808805 | TRANE | 4TWW8024A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 16 700 | 835 \$ |
| 10511249 | TRANE | 4TWW8024A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 201808809 | TRANE | 4TWW8024A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 9122739 | TRANE | 4TWW8024A1 | 4PX*BU42BS3 | "UHMB060ACV3" | 17 000 | 850 \$ |
| 8854988 | TRANE | 4TWW8024A1 | 4TXCB003DS3 | "UD2B060ACV3" | 17 600 | 880 \$ |
| 10524440 | TRANE | 4TWW8024A1 | 4TXCB003DS3 | "UHMB060ACV3" | 18 000 | 900 \$ |
| 204780389 | TRANE | 4TWW8024A1 | 4TXCB003DS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 17 100 | 855 \$ |
| 8761443 | TRANE | 4TWW8024A1 | 4TXCB004DS3 | "DD2B060ACV3" | 16 500 | 825 \$ |
| 8761440 | TRANE | 4TWW8024A1 | 4TXCB004DS3 | "DHMB060BCV3" | 16 500 | 825 \$ |
| 8761441 | TRANE | 4TWW8024A1 | 4TXCB004DS3 | "UHMB060ACV3" | 16 900 | 845 \$ |
| 8761444 | TRANE | 4TWW8024A1 | 4TXCB004DS3 | "UHMB080ACV3" | 16 900 | 845 \$ |
| 10511254 | TRANE | 4TWW8024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 16 700 | 835 \$ |
| 10511253 | TRANE | 4TWW8024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 201808812 | TRANE | 4TWW8024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 10511251 | TRANE | 4TWW8024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 16 500 | 825 \$ |
| 10511255 | TRANE | 4TWW8024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 16 700 | 835 \$ |
| 201808816 | TRANE | 4TWW8024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 16 700 | 835 \$ |
| 10511252 | TRANE | 4TWW8024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 16 500 | 825 \$ |
| 201808822 | TRANE | 4TWW8024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 16 500 | 825 \$ |
| 10511250 | TRANE | 4TWW8024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 201808819 | TRANE | 4TWW8024A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 6796623 | TRANE | 4TWW8024A1 | 4TXFH024CZ3 | "DD2B060ACV3" | 16 600 | 830 \$ |
| 6796624 | TRANE | 4TWW8024A1 | 4TXFH024CZ3 | "DHMB060BCV3" | 16 700 | 835 \$ |
| 7125590 | TRANE | 4TWW8024A1 | 4TXFH024CZ3 | "DHMB080ACV3" | 16 700 | 835 \$ |
| 6796621 | TRANE | 4TWW8024A1 | 4TXFH024CZ3 | "UD2B060ACV3" | 16 200 | 810 \$ |
| 6796622 | TRANE | 4TWW8024A1 | 4TXFH024CZ3 | "UHMB060ACV3" | 16 400 | 820 \$ |
| 204780390 | TRANE | 4TWW8024A1 | 4TXFH024CZ3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 16 600 | 830 \$ |
| 10093503 | TRANE | 4TWW8024A1 | TAM9A0C36V31 | "N/A" | 16 900 | 845 \$ |
| 206918615 | TRANE | 4TWW8024A1 | TEM6A0B30H21+TDR+RP | | 16 600 | 830 \$ |
| 10153712 | TRANE | 4TWW8024A1 | TEM8A0B30V31+TDR | | 16 700 | 835 \$ |
| 6750234 | TRANE | 4TWW8036A1 | *AM8C0C36V31 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 10511259 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 10511258 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 207177308 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*BD42BS3 | **DD2B060ACV3" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 202492140 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*BD42BS3 | **DD2B080ACV3" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 204780395 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*BD42BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 202492139 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 202492141 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 202492143 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 202492142 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 204780398 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*BD42BS3+HORIZ-RT | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 8759443 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*BD48BS3 | **DD2B080ACV3" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 8759444 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*BD48BS3 | **DHMB080ACV3" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 10511263 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 10511260 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 10511261 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 201808825 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 10511262 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 8759449 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*BU36BS3 | **UD2B060ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8759451 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*BU36BS3 | **UD2B080ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8759452 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*BU36BS3 | **UHMB060ACV3" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 8759448 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*BU36BS3 | **UHMB080ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 204780400 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*BU36BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 204780399 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*BU36BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 205962353 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*BU36BS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 202492144 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 10511265 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 201808828 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 202365945 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10511266 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 201808833 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10511267 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 206910674 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U4PSBC+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 202365946 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10511268 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 201808831 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 10511264 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 205962355 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206912471 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0A000M30SC+RP" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204780402 | TRANE | 4T WV8036A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 205962354 | TRANE | 4T WV8036A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 206753731 | TRANE | 4T WV8036A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 202365947 | TRANE | 4T WV8036A1 | 4PX*BU48BS3 | **DD2B080ACV3" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 202365948 | TRANE | 4T WV8036A1 | 4PX*BU48BS3 | **DHMB060BCV3" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 8759456 | TRANE | 4T WV8036A1 | 4PX*BU48BS3 | **UD2B060ACV3" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 8759454 | TRANE | 4T WV8036A1 | 4PX*BU48BS3 | **UD2B080ACV3" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 8759457 | TRANE | 4T WV8036A1 | 4PX*BU48BS3 | **UHMB060ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8759453 | TRANE | 4T WV8036A1 | 4PX*BU48BS3 | **UHMB080ACV3" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 204780404 | TRANE | 4T WV8036A1 | 4PX*BU48BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 204780403 | TRANE | 4T WV8036A1 | 4PX*BU48BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 10511273 | TRANE | 4T WV8036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 201808839 | TRANE | 4T WV8036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 202365951 | TRANE | 4T WV8036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10511269 | TRANE | 4T WV8036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 201808836 | TRANE | 4T WV8036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 10511270 | TRANE | 4T WV8036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 202365950 | TRANE | 4T WV8036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 202365949 | TRANE | 4T WV8036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 10511271 | TRANE | 4T WV8036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 201808842 | TRANE | 4T WV8036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 10511272 | TRANE | 4T WV8036A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8759460 | TRANE | 4T WV8036A1 | 4PX*CD36BS3 | **DD2C100ACV5" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 10511274 | TRANE | 4T WV8036A1 | 4PX*CD36BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 201808844 | TRANE | 4T WV8036A1 | 4PX*CD36BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 202492146 | TRANE | 4T WV8036A1 | 4PX*CD42BS3 | **DD2C100ACV5" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 202492145 | TRANE | 4T WV8036A1 | 4PX*CD42BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 8759461 | TRANE | 4T WV8036A1 | 4PX*CD48BS3 | **DD2C100ACV5" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 10511275 | TRANE | 4T WV8036A1 | 4PX*CD48BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 201808847 | TRANE | 4T WV8036A1 | 4PX*CD48BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 8759471 | TRANE | 4T WV8036A1 | 4PX*CU36BS3 | **UD2B100ACV3" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 8759469 | TRANE | 4T WV8036A1 | 4PX*CU36BS3 | **UD2C080ACV4" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 8759470 | TRANE | 4T WV8036A1 | 4PX*CU36BS3 | **UD2C100ACV5" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 8759467 | TRANE | 4T WV8036A1 | 4PX*CU36BS3 | **UHMB080ACV3" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 8759466 | TRANE | 4T WV8036A1 | 4PX*CU36BS3 | **UHMC100ACV4" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 202365952 | TRANE | 4T WV8036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10511276 | TRANE | 4T WV8036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 201808850 | TRANE | 4T WV8036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206910675 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 202586174 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*CU42BS3 | "**DD2C100ACV5" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 202586175 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*CU42BS3 | "**DHMC100ACV4" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 202365953 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*CU48BS3 | "**DD2C100ACV5" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 8759473 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*CU48BS3 | "**UD2B100ACV3" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 8759474 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*CU48BS3 | "**UD2C080ACV4" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8759478 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*CU48BS3 | "**UD2C100ACV5" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 8759477 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*CU48BS3 | "**UHMB080ACV3" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 8759475 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*CU48BS3 | "**UHMC100ACV4" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 206118929 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2B080U4PSA+RP" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 202365954 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 10511277 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 201808854 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 206910676 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 8759479 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4PX*CU60BS3 | "**UD2B100ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8761450 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCB004DS3 | "**UD2B060ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8761446 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCB004DS3 | "**UD2B080ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8761448 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCB004DS3 | "**UHMB060ACV3" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 8761447 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCB004DS3 | "**UHMB080ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 204780405 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCB004DS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 204780406 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCB004DS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 205962357 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCB004DS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 10511285 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10511280 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 201808860 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10511284 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10511279 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 201808857 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10511278 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 10511283 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 10511282 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10511281 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 201808862 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 10511286 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 205262064 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U4VSA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 8761459 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCB006DS3 | "**UD2B060ACV3" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 8761458 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCB006DS3 | "**UD2B080ACV3" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 8761457 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCB006DS3 | "**UHMB060ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 8761454 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCB006DS3 | "*UHMB080ACV3" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 10511293 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 10511290 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 201808870 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 10511287 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 10511289 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 201808865 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 10511292 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 10511295 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10511291 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10511294 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 201808868 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 10511288 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8761462 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCC005DS3 | "*UD2B100ACV3" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 8761461 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCC005DS3 | "*UD2C080ACV4" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 8761463 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCC005DS3 | "*UD2C100ACV5" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 8761464 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCC005DS3 | "*UHMB080ACV3" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 8761466 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCC005DS3 | "*UHMC100ACV4" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10511297 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10511296 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 201808872 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 206910677 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 8761467 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCC007DS3 | "*UD2B100ACV3" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 8761468 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCC007DS3 | "*UD2C080ACV4" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8761471 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCC007DS3 | "*UD2C100ACV5" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 8761470 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCC007DS3 | "*UHMB080ACV3" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 8761473 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCC007DS3 | "*UHMC100ACV4" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 10511299 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 10511298 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 201808874 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10511300 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 201808876 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 7125592 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXFH036CZ3 | "*DHMB060BCV3" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 6796633 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXFH036CZ3 | "*UD2B080ACV3" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 6796634 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXFH036CZ3 | "*UD2C080ACV4" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 7125593 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXFH036CZ3 | "*UHMB060ACV3" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 6796632 | TRANE | 4TWW8036A1 | 4TXFH036CZ3 | "*UHMB080ACV3" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 10093504 | TRANE | 4TWW8036A1 | TAM9A0B30V31 | | 26 600 | 1 330 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 10093505 | TRANE | 4TWW8036A1 | TAM9A0C36V31 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 10093506 | TRANE | 4TWW8036A1 | TAM9A0C42V41 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 206918567 | TRANE | 4TWW8036A1 | TEM6A0C36H31+TDR+RP | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206918568 | TRANE | 4TWW8036A1 | TEM6A0C42H41+TDR+RP | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 10153714 | TRANE | 4TWW8036A1 | TEM8A0C36V31+TDR | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 10153716 | TRANE | 4TWW8036A1 | TEM8A0C42V41+TDR | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 10153717 | TRANE | 4TWW8036A1 | TEM8A0C48V41+TDR | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10153718 | TRANE | 4TWW8036A1 | TEM8A0D48V41+TDR | | 25 800 | 1 290 \$ |
| 6796635 | TRANE | 4TWW8037A1 | *AM8C0B30V21 | | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10511304 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 202586176 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BD42BS3 | **DD2B080ACV3" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 202586177 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BD42BS3 | **DHMB060BCV3" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 204780411 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BD42BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 204780413 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BD42BS3+HORIZ-RT | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 8759486 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BD48BS3 | **DD2B080ACV3" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 10511306 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 10511305 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 10511308 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 201808880 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 10511307 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 8759493 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BU36BS3 | **UD2B060ACV3" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 8759494 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BU36BS3 | **UD2B080ACV3" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 8759491 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BU36BS3 | **UHMB060ACV3" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 8759490 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BU36BS3 | **UHMB080ACV3" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 204780416 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BU36BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 204780415 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BU36BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 205962362 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BU36BS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 10511313 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 201808884 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10511309 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 201808882 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10511310 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 10511311 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 201808886 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 10511312 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204780417 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 205962363 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 204780418 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 205962364 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 202492149 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BU48BS3 | **DD2B080ACV3" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 8759496 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BU48BS3 | **UD2B060ACV3" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 8759495 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BU48BS3 | **UD2B080ACV3" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 8759497 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BU48BS3 | **UHMB060ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8759499 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BU48BS3 | **UHMB080ACV3" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 204780419 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BU48BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 204780420 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BU48BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 202492148 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 10511314 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 201808892 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 202492147 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10511317 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 201808890 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 10511316 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 202492150 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 202492151 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 10511318 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 201808888 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 10511315 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 8759500 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*CD36BS3 | **DD2C100ACV5" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 10511319 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*CD36BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 201808894 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*CD36BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 202492152 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*CD42BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 8759502 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*CD48BS3 | **DD2C100ACV5" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 8939391 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*CD48BS3 | **DHMC100ACV4" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 8759507 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*CU36BS3 | **UD2C080ACV4" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8759504 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*CU36BS3 | **UD2C100ACV5" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8759506 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*CU36BS3 | **UHMC100ACV4" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10511321 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 201808898 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 206910678 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 202586178 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*CU42BS3 | **DD2C100ACV5" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 8759509 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2C080ACV4" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 8759511 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*CU48BS3 | **UHMC100ACV4" | 26 800 | 1 340 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 202492153 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 10511322 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 201808900 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 206910679 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 6796636 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCB004CC3 | **UD2B080ACV3" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 8761477 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCB004DS3 | **UD2B060ACV3" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 8761478 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCB004DS3 | **UD2B080ACV3" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 8761479 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCB004DS3 | **UHMB060ACV3" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 8761481 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCB004DS3 | **UHMB080ACV3" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 204780421 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCB004DS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 204780422 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCB004DS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 205962366 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCB004DS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 10511326 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10511331 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 201808904 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10511324 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10511330 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 201808902 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10511329 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 10511325 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 201808908 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10511323 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 10511328 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 201808906 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 10511327 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 8761486 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCB006DS3 | **UD2B060ACV3" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 8761483 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCB006DS3 | **UD2B080ACV3" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 8761482 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCB006DS3 | **UHMB060ACV3" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 8761485 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCB006DS3 | **UHMB080ACV3" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 10511333 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 201808910 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 10511336 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 201808912 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 10511335 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 10511334 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 201808914 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 10511332 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 8761489 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCC005DS3 | **UD2C080ACV4" | 26 400 | 1 320 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 8761487 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCC005DS3 | **UD2C100ACV5" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 8761490 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCC005DS3 | **UHMC100ACV4" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10511337 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 201808918 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 10511338 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 201808916 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 206910680 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 6796638 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCC007CC3 | **UD2C080ACV4 " | 25 800 | 1 290 \$ |
| 6796639 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCC007CC3 | **UD2C100ACV5" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 8761494 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCC007DS3 | **UD2C080ACV4" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 8761493 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCC007DS3 | **UD2C100ACV5" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 8761492 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCC007DS3 | **UHMC100ACV4" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 10511339 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 201808921 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 7125597 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXFH036CZ3 | **DHMB060BCV3" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 6796642 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXFH036CZ3 | **UD2B080ACV3" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 6796641 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXFH036CZ3 | **UD2C080ACV4" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 7125596 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXFH036CZ3 | **UHMB060ACV3" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 6796643 | TRANE | 4TWW8037A1 | 4TXFH036CZ3 | **UHMB080ACV3" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 10093507 | TRANE | 4TWW8037A1 | TAM9A0B30V31 | | 26 200 | 1 310 \$ |
| 10093508 | TRANE | 4TWW8037A1 | TAM9A0C36V31 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 10093509 | TRANE | 4TWW8037A1 | TAM9A0C42V41 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206918569 | TRANE | 4TWW8037A1 | TEM6A0C36H31+TDR+RP | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206918570 | TRANE | 4TWW8037A1 | TEM6A0C42H41+TDR+RP | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 10153720 | TRANE | 4TWW8037A1 | TEM8A0B30V31+TDR | | 26 000 | 1 300 \$ |
| 10153721 | TRANE | 4TWW8037A1 | TEM8A0C36V31+TDR | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 10153722 | TRANE | 4TWW8037A1 | TEM8A0C42V41+TDR | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 10153724 | TRANE | 4TWW8037A1 | TEM8A0C48V41+TDR | "N/A" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 10153725 | TRANE | 4TWW8037A1 | TEM8A0D48V41+TDR | "N/A" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 6750235 | TRANE | 4TWW8048A1 | *AM8C0C48V41 | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 10511340 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 204780424 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 204780425 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4PX*BU48BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 10511342 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 202492154 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 10511341 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 204780426 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4PX*CD42BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 204836634 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4PX*CD48BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 205962368 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4PX*CD48BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 10511344 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4PX*CD48BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 201808923 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4PX*CD48BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 10511343 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4PX*CD48BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 204836636 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4PX*CD48BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 205962369 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4PX*CD48BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 8759515 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4PX*CD60BS3 | "*DD2C100ACV5" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 204780427 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4PX*CD60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 205962370 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4PX*CD60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 10511346 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4PX*CD60BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 201808925 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4PX*CD60BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 10511345 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4PX*CD60BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 204780428 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 205962371 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 204780429 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4PX*CU42BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 205962372 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4PX*CU42BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 8759521 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4PX*CU48BS3 | "*UD2C080ACV4" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 8759518 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4PX*CU48BS3 | "*UD2C100ACV5" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 8759522 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4PX*CU48BS3 | "*UD2D120ACV5" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 8759519 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4PX*CU48BS3 | "*UHMC100ACV4" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 204780430 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4PX*CU48BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 205962373 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4PX*CU48BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 10511350 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 202365955 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 202365956 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 10511348 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 201808926 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 10511347 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 10511349 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 201808929 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 202365957 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4PX*CU60BS3 | "*DD2C100ACV5" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 8759525 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4PX*CU60BS3 | "*UD2C080ACV4" | 36 400 | 1 820 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 8759523 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*CU60BS3 | **UD2C100ACV5" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 8759527 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*CU60BS3 | **UD2D120ACV5" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 8759526 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*CU60BS3 | **UHMC100ACV4" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 204780431 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*CU60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 205962374 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*CU60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 10511352 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 10511353 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 201808931 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 10511354 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 10511351 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 201808933 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 204836640 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*DD48BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 205962375 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*DD48BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 10511356 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*DD48BS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 204836642 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*DD48BS3+HORIZ-RT | "P0V0D000M50SA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 205962377 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*DD48BS3+HORIZ-RT | "P0V0D000M50SB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 9119413 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*DD60BS3 | **DD2C100ACV5" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 9119410 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*DD60BS3 | **DD2D120ACV5" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 9119411 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*DD60BS3 | **DHMD120BCV5" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 204780432 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 34 800 | 1 740 \$ |
| 205962380 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 204780433 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 205962379 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 10511358 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*DD60BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 201808937 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*DD60BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 10511360 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*DD60BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 10511359 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*DD60BS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 204780435 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SA+RP" | 34 800 | 1 740 \$ |
| 205962382 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SB+RP" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 204780434 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0D000M50SA+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 205962381 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0D000M50SB+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 204780436 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205962383 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 204780437 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 205962384 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 202365958 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 202365959 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*DU60BS3 | **DD2D120ACV5" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 202365960 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*DU60BS3 | **DHMD120BCV5" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 8759529 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*DU60BS3 | **UD2D120ACV5" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 8759530 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*DU60BS3 | **UHMD120ACV5" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 204780438 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 205962386 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 204780439 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 205962385 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 10511364 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 10511363 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 201808941 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 10511362 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 10511361 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 201808939 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 204780440 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4TXCB006DS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 10511366 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 10511367 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 10511365 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 204780441 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4TXCC005DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 205962387 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4TXCC005DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 8761500 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4TXCC007DS3 | **UD2C080ACV4" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 8761497 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4TXCC007DS3 | **UD2C100ACV5" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 8761496 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4TXCC007DS3 | **UD2D120ACV5" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 8761498 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4TXCC007DS3 | **UHMC100ACV4" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 204780442 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4TXCC007DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 205962388 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4TXCC007DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 10511370 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 10511373 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 10511374 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 10511371 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 201808942 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 10511368 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 10511369 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 10511372 | TRANE | 4T WV8048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201808945 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 8761503 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4TXCC009DS3 | **UD2C080ACV4" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 8761507 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4TXCC009DS3 | **UD2C100ACV5" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 8761501 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4TXCC009DS3 | **UD2D120ACV5" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 8761505 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4TXCC009DS3 | **UHMC100ACV4" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 204780443 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4TXCC009DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 205962389 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4TXCC009DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 10511376 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 10511375 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 201808949 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 10511378 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 10511377 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 201808947 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 204780444 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 205962391 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 204780445 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 205962390 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 10511380 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 201808951 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 10511381 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 10511379 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 8939393 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4TXCD010DS3 | **DHMC100ACV4" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 8761509 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4TXCD010DS3 | **UD2D120ACV5" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 8761514 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4TXCD010DS3 | **UHMD120ACV5" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 204780447 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 205962392 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 204780446 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 205962393 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 10511382 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 10511383 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 201808955 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 10511385 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 10511384 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 201808953 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 8233838 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4TXFH064AZ3 | **UHMC100ACV4" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 8233839 | TRANE | 4TWW8048A1 | 4TXFH064AZ3 | **UHMD120ACV5" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 10093510 | TRANE | 4TWW8048A1 | TAM9A0C42V41 | | 36 200 | 1 810 \$ |
| 10093511 | TRANE | 4TWW8048A1 | TAM9A0C48V41 | | 36 400 | 1 820 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 10093512 | TRANE | 4TWW8048A1 | TAM9A0C60V51 | | 36 200 | 1 810 \$ |
| 206918571 | TRANE | 4TWW8048A1 | TEM6A0C42H41+TDR+RP | | 35 600 | 1 780 \$ |
| 206918572 | TRANE | 4TWW8048A1 | TEM6A0D48H41+TDR+RP | | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206918573 | TRANE | 4TWW8048A1 | TEM6A0D60H51+TDR+RP | | 35 400 | 1 770 \$ |
| 10153726 | TRANE | 4TWW8048A1 | TEM8A0C42V41+TDR | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 10153728 | TRANE | 4TWW8048A1 | TEM8A0C48V41+TDR | | 34 200 | 1 710 \$ |
| 10153729 | TRANE | 4TWW8048A1 | TEM8A0C60V51+TDR | | 36 800 | 1 840 \$ |
| 10153730 | TRANE | 4TWW8048A1 | TEM8A0D48V41+TDR | | 36 600 | 1 830 \$ |
| 10153732 | TRANE | 4TWW8048A1 | TEM8A0D60V51+TDR | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 6750461 | TRANE | 4TWW8049A1 | *AM8C0C48V41 | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 10511389 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 204780452 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*CD60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 205962395 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*CD60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 10511392 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*CD60BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 201808957 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*CD60BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 10511391 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*CD60BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 204780453 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 205962396 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 204780454 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*CU42BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 204780455 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*CU48BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 205962398 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*CU48BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 10511393 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 10511394 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 201808959 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 10511395 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 10511396 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 201808961 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 8759537 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*CU60BS3 | **UD2C080ACV4" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 8759538 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*CU60BS3 | **UHMC100ACV4" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 204780456 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*CU60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 205962399 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*CU60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 10511397 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 10511398 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201808963 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 10511399 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 10511400 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 201808965 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 204780457 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 205962400 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 10511402 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*DD60BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 201808967 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*DD60BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 10511403 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*DD60BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 10511401 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*DD60BS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 204780460 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0D000M50SA+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 205962403 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0D000M50SB+RP" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 204780463 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 205962404 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 10511404 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 10511405 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 8759541 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*DU60BS3 | "*UHMC100ACV4" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 8759542 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*DU60BS3 | "*UHMD120ACV5" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 204780468 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 205962406 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 10511406 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 10511407 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 201808968 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 10511408 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 10511409 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 201808971 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 10511412 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 10511410 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 204780479 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCC007DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 205962409 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCC007DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 10511417 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 10511416 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 10511418 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 10511415 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 201808973 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 10511414 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 10511419 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 10511413 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 201808975 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 8761520 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCC009DS3 | **UD2C080ACV4" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 8761519 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCC009DS3 | **UHMC100ACV4" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 204780482 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCC009DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 205962410 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCC009DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 10511422 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 10511420 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 201808977 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 10511423 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 10511421 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 201808979 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 205962411 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 34 800 | 1 740 \$ |
| 204780486 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 205962412 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 10511427 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 10511425 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 10511426 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 10511424 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 10511428 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 8761525 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCD010DS3 | **DD2D120ACV5" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 8761529 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCD010DS3 | **UHMC100ACV4" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 8761530 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCD010DS3 | **UHMD120ACV5" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 204780492 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 205962414 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 10511432 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 10511430 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 201808981 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 10511431 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 10511429 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 201808983 | TRANE | 4TWW8049A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 10093515 | TRANE | 4TWW8049A1 | TAM9A0C60V51 | | 35 600 | 1 780 \$ |
| 206918575 | TRANE | 4TWW8049A1 | TEM6A0D48H41+TDR+RP | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 206918576 | TRANE | 4TWW8049A1 | TEM6A0D60H51+TDR+RP | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 10153734 | TRANE | 4TWW8049A1 | TEM8A0C48V41+TDR | | 35 600 | 1 780 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 10153735 | TRANE | 4TWW8049A1 | TEM8A0C60V51+TDR | | 36 200 | 1 810 \$ |
| 10153737 | TRANE | 4TWW8049A1 | TEM8A0D48V41+TDR | | 36 200 | 1 810 \$ |
| 10153738 | TRANE | 4TWW8049A1 | TEM8A0D60V51+TDR | | 35 800 | 1 790 \$ |
| 10511437 | TRANE | 4TWW8060A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 204836654 | TRANE | 4TWW8060A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 10511439 | TRANE | 4TWW8060A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 50 000 | 2 500 \$ |
| 201808987 | TRANE | 4TWW8060A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 50 000 | 2 500 \$ |
| 10511444 | TRANE | 4TWW8060A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 50 500 | 2 525 \$ |
| 204836667 | TRANE | 4TWW8060A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 10511447 | TRANE | 4TWW8060A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 50 000 | 2 500 \$ |
| 201808991 | TRANE | 4TWW8060A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 50 000 | 2 500 \$ |
| 10093516 | TRANE | 4TWW8060A1 | TAM9A0C60V51 | | 48 000 | 2 400 \$ |
| 10153739 | TRANE | 4TWW8060A1 | TEM8A0C60V51+TDR | | 49 000 | 2 450 \$ |
| 10153740 | TRANE | 4TWW8060A1 | TEM8A0D48V41+TDR | | 49 500 | 2 475 \$ |
| 10153742 | TRANE | 4TWW8060A1 | TEM8A0D60V51+TDR | | 48 500 | 2 425 \$ |
| 207526391 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 17 300 | 865 \$ |
| 207526389 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 17 200 | 860 \$ |
| 207526390 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 17 300 | 865 \$ |
| 207526451 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4PX*BD36BS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 17 300 | 865 \$ |
| 210640924 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "*UD2B060A9V3+RP" | 17 000 | 850 \$ |
| 210640923 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "*UD2B080A9V3+RP" | 16 900 | 845 \$ |
| 207526233 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "*UHMB060ACV3" | 16 900 | 845 \$ |
| 207526234 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "*UHMB080ACV3" | 16 800 | 840 \$ |
| 210653580 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "L8V1A060U3VSA+RP" | 16 500 | 825 \$ |
| 210653582 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "L8V1B080U4VSA+RP" | 17 000 | 850 \$ |
| 211092898 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2A040M3PCA" | 16 300 | 815 \$ |
| 211092926 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2A040M3PDA" | 16 300 | 815 \$ |
| 211092897 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B080M4PCA" | 17 100 | 855 \$ |
| 211092928 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B080M4PDA" | 17 100 | 855 \$ |
| 207526392 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 17 000 | 850 \$ |
| 207526452 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 211596917 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 16 900 | 845 \$ |
| 207526453 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 16 700 | 835 \$ |
| 210653581 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 16 700 | 835 \$ |
| 207526393 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 207526454 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 207526322 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4PX*BU42BS3 | "*UHMB060ACV3" | 17 000 | 850 \$ |
| 207526309 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4TXCB003DS3 | "*UD2B060ACV3" | 17 600 | 880 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210653586 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4TXCB003DS3 | "*UHMB080ACV3" | 17 700 | 885 \$ |
| 207526602 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4TXCB003DS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 17 100 | 855 \$ |
| 210691857 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4TXCB003DS3 | "S8V2B060M4PCA" | 17 900 | 895 \$ |
| 211081226 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4TXCB003DS3 | "S8V2B060M4PDA" | 17 900 | 895 \$ |
| 210691859 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4TXCB003DS3 | "S8V2B080M4PCA" | 18 000 | 900 \$ |
| 211081227 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4TXCB003DS3 | "S8V2B080M4PDA" | 18 000 | 900 \$ |
| 210653590 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4TXCB003DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 17 900 | 895 \$ |
| 210653591 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4TXCB003DS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 17 900 | 895 \$ |
| 207526277 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4TXCB004DS3 | "*DHMB060BCV3" | 16 500 | 825 \$ |
| 210640926 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4TXCB004DS3 | "*UD2B060A9V3+RP" | 17 000 | 850 \$ |
| 210640927 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4TXCB004DS3 | "*UD2B080A9V3+RP" | 16 900 | 845 \$ |
| 207526278 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4TXCB004DS3 | "*UHMB060ACV3" | 16 900 | 845 \$ |
| 211596919 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4TXCB004DS3 | "*UHMB080ACV3" | 16 800 | 840 \$ |
| 210653594 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4TXCB004DS3 | "L8V1A040U3VSA+RP" | 16 600 | 830 \$ |
| 210653595 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4TXCB004DS3 | "L8V1B080U4VSA+RP" | 17 000 | 850 \$ |
| 211092900 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2A040M3PCA" | 16 300 | 815 \$ |
| 211092930 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2A040M3PDA" | 16 300 | 815 \$ |
| 210691863 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B060M4PCA" | 17 100 | 855 \$ |
| 211081228 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B060M4PDA" | 17 100 | 855 \$ |
| 211092899 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B080M4PCA" | 17 100 | 855 \$ |
| 211092929 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B080M4PDA" | 17 100 | 855 \$ |
| 207526395 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 207526455 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 207526456 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 16 700 | 835 \$ |
| 207526458 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 16 500 | 825 \$ |
| 207526394 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 207526457 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 16 800 | 840 \$ |
| 207526219 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4TXFH024CZ3 | "*DD2B060ACV3" | 16 800 | 840 \$ |
| 207526220 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4TXFH024CZ3 | "*DHMB060BCV3" | 16 800 | 840 \$ |
| 207526224 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4TXFH024CZ3 | "*DHMB080ACV3" | 16 800 | 840 \$ |
| 207526218 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4TXFH024CZ3 | "*UHMB060ACV3" | 16 400 | 820 \$ |
| 207526603 | TRANE | 4TWW8X24A1 | 4TXFH024CZ3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 16 600 | 830 \$ |
| 207526329 | TRANE | 4TWW8X24A1 | TAM9A0B30V31 | | 17 100 | 855 \$ |
| 206223105 | TRANE | 4TWW8X24A1 | TAMXA0B30V3PA | | 15 800 | 790 \$ |
| 211015538 | TRANE | 4TWW8X24A1 | TAMXB0B30V31 | "N/A" | 17 100 | 855 \$ |
| 207526895 | TRANE | 4TWW8X24A1 | TEM6A0B30H21+TDR+RP | | 16 600 | 830 \$ |
| 211596920 | TRANE | 4TWW8X24A1 | TEM8A0B24V21+TDR | "N/A" | 17 600 | 880 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207526351 | TRANE | 4TWW8X24A1 | TEM8A0B30V31+TDR | | 16 700 | 835 \$ |
| 207526896 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BD42BS3 | **DD2B060ACV3" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207526543 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BD42BS3 | **DD2B080ACV3" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207526608 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BD42BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207526542 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207526544 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207526546 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207526545 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BD42BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207526611 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BD42BS3+HORIZ-RT | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207526238 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BD48BS3 | **DD2B080ACV3" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 207526239 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BD48BS3 | **DHMB080ACV3" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 207526459 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BD48BS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 210640934 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | **DD2B060A9V3+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211596924 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | **DD2B060ACV3" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210640935 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | **DD2B080A9V3+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211596925 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | **DD2B080ACV3" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210653600 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | **DHMB080ACV3" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207526242 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | **UD2B060ACV3" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207526243 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | **UD2B080ACV3" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207526244 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | **UHMB060ACV3" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207526241 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | **UHMB080ACV3" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 210653606 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "L8V1A060U3VSA+RP" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210653601 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "L8V1B080U4VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207526613 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207526612 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207526721 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210691874 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2A040M3PCA" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211081234 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2A040M3PDA" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210691873 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B060M4PCA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211081235 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B060M4PDA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210691875 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B080M4PCA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211081236 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S8V2B080M4PDA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207526547 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210653604 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207526460 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207526511 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210653603 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207526462 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207526786 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B060U4PSBC+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207526512 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207526396 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207526461 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 210653602 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 210653605 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU36BS3 | "S9V2B080U4VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 210640939 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | **UD2B060A9V3+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211596926 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | **UD2B060ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211596927 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | **UD2B080ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210653611 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | **UHMB060ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210653618 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | **UHMB080ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210653620 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "L8V1A060U3VSA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210653616 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "L8V1B080U4VSA+RP" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 207526723 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0A000M30SB+RP" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207526837 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0A000M30SC+RP" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207526615 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207526722 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210691877 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S8V2B060M4PCA" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211081238 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S8V2B060M4PDA" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 210691878 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S8V2B080M4PCA" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211081239 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S8V2B080M4PDA" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 210653612 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210653613 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210653614 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210653615 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207526770 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210653617 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU42BS3 | "S9V2B080U4VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210640941 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | **DD2B060A9V3+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211596928 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | **DD2B060ACV3" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 210640940 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | **DD2B080A9V3+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207526513 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | **DD2B080ACV3" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207526514 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | **DHMB060BCV3" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210653624 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | **DHMB080ACV3" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207526247 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | **UD2B060ACV3" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 207526246 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | **UD2B080ACV3" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 207526248 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | **UHMB060ACV3" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207526245 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | **UHMB080ACV3" | 26 600 | 1 330 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207526617 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 207526616 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210653621 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207526464 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207526517 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060D3PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207526463 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207526516 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210653623 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D3VSA+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207526515 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210653622 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D4VSA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207526397 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 207526465 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 207526250 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CD36BS3 | **DD2C100ACV5" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 207526466 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CD36BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207526549 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CD42BS3 | **DD2C100ACV5" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207526548 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CD42BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207526251 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CD48BS3 | **DD2C100ACV5" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 207526398 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CD48BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 207526467 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CD48BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 210640952 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU36BS3 | **UD2C080A9V4+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207526255 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU36BS3 | **UD2C080ACV4" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210640953 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU36BS3 | **UD2C080B9V4+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210640954 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU36BS3 | **UD2C100A9V5+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207526256 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU36BS3 | **UD2C100ACV5" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 210640955 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU36BS3 | **UD2C100B9V5+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207526254 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU36BS3 | **UHMB080ACV3" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 207526253 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU36BS3 | **UHMC100ACV4" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 210691884 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211081244 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210691883 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211081245 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 207526518 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210653628 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207526468 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207526787 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU36BS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210640960 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU42BS3 | **DD2C100A9V5+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207526553 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU42BS3 | **DD2C100ACV5" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207526554 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU42BS3 | **DHMC100ACV4" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210640956 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C080A9V4+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211596931 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C080ACV4" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 210640957 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C080B9V4+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 210640958 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C100A9V5+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211289054 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C100ACV5" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 210640959 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C100B9V5+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 210691885 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211081246 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210691886 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211081247 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 210653629 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210653632 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210653630 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 210653631 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 210640965 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | **DD2C100A9V5+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207526519 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | **DD2C100ACV5" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210653635 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | **DHMC100ACV4" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210640961 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2C080A9V4+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207526257 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2C080ACV4" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 210640962 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2C080B9V4+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 210640963 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2C100A9V5+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 207526260 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2C100ACV5" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210640964 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2C100B9V5+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207526259 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | **UHMB080ACV3" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 207526258 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | **UHMC100ACV4" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 210691888 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211081248 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 210691887 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211081249 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207526765 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2B080U4PSA+RP" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207526520 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210653633 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210653634 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207526469 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207526788 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210640966 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4PX*DU48BS3 | **DD2D120A9V5+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210640969 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4TXCB004DS3 | **DD2B060A9V3+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211596932 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4TXCB004DS3 | **DD2B060ACV3" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211596933 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "**DD2B080ACV3" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210653640 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "**DHMB080ACV3" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207526282 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "**UD2B060ACV3" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207526279 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "**UD2B080ACV3" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207526281 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "**UHMB060ACV3" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207526280 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "**UHMB080ACV3" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210653636 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "L8V1A040U3VSA+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210653637 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "L8V1A060U3VSA+RP" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210653638 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "L8V1B080U4VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207526618 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "P0V0A000M30SA+RP" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207526619 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207526725 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "P0V0B000M40SB+RP" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 210691891 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2A040M3PCA" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211081250 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2A040M3PDA" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210691889 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B060M4PCA" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211081251 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B060M4PDA" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 210691890 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B080M4PCA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211081252 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S8V2B080M4PDA" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210653641 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040D3PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 208185404 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207526471 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 208185403 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207526470 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 210653645 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207526399 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207526472 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 210653639 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 207526675 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4TXCB004DS3 | "S9V2B080U4VSA+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210640970 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4TXCB006DS3 | "**UD2B060A9V3+RP" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211596934 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4TXCB006DS3 | "**UD2B060ACV3" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 209459221 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4TXCB006DS3 | "**UD2B080ACV3" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 210653647 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4TXCB006DS3 | "L8V1A040U3VSA+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210653648 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4TXCB006DS3 | "L8V1A060U3VSA+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210653649 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4TXCB006DS3 | "L8V1B080U4VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 210691892 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2A040M3PCA" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211081255 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2A040M3PDA" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210691893 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B060M4PCA" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211081253 | TRANE | 4TWW8X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B060M4PDA" | 26 600 | 1 330 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210691894 | TRANE | 4T WV8X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B080M4PCA" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211081254 | TRANE | 4T WV8X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B080M4PDA" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 207526475 | TRANE | 4T WV8X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B040U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207526473 | TRANE | 4T WV8X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060U3VSA+RP" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207526401 | TRANE | 4T WV8X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080D3PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207526400 | TRANE | 4T WV8X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U3PSB+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 207526474 | TRANE | 4T WV8X36A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U3VSA+RP" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 210640976 | TRANE | 4T WV8X36A1 | 4TXCC005DS3 | "*DD2C100A9V5+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211596935 | TRANE | 4T WV8X36A1 | 4TXCC005DS3 | "*DD2C100ACV5" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210653651 | TRANE | 4T WV8X36A1 | 4TXCC005DS3 | "*DHMC100ACV4" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207526287 | TRANE | 4T WV8X36A1 | 4TXCC005DS3 | "*UD2B100ACV3" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 210640972 | TRANE | 4T WV8X36A1 | 4TXCC005DS3 | "*UD2C080A9V4+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207526286 | TRANE | 4T WV8X36A1 | 4TXCC005DS3 | "*UD2C080ACV4" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 210640973 | TRANE | 4T WV8X36A1 | 4TXCC005DS3 | "*UD2C080B9V4+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 210640974 | TRANE | 4T WV8X36A1 | 4TXCC005DS3 | "*UD2C100A9V5+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 207526288 | TRANE | 4T WV8X36A1 | 4TXCC005DS3 | "*UD2C100ACV5" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 210640975 | TRANE | 4T WV8X36A1 | 4TXCC005DS3 | "*UD2C100B9V5+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207526289 | TRANE | 4T WV8X36A1 | 4TXCC005DS3 | "*UHMB080ACV3" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 207526290 | TRANE | 4T WV8X36A1 | 4TXCC005DS3 | "*UHMC100ACV4" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 210691896 | TRANE | 4T WV8X36A1 | 4TXCC005DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211081257 | TRANE | 4T WV8X36A1 | 4TXCC005DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 210653652 | TRANE | 4T WV8X36A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210653650 | TRANE | 4T WV8X36A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 208185408 | TRANE | 4T WV8X36A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207526476 | TRANE | 4T WV8X36A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207526789 | TRANE | 4T WV8X36A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U5PSBC+RP" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207526477 | TRANE | 4T WV8X36A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 207526402 | TRANE | 4T WV8X36A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207526478 | TRANE | 4T WV8X36A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207526225 | TRANE | 4T WV8X36A1 | 4TXFH036CZ3 | "*DHMB060BCV3" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207526222 | TRANE | 4T WV8X36A1 | 4TXFH036CZ3 | "*UD2B080ACV3" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207526223 | TRANE | 4T WV8X36A1 | 4TXFH036CZ3 | "*UD2C080ACV4" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207526226 | TRANE | 4T WV8X36A1 | 4TXFH036CZ3 | "*UHMB060ACV3" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207526221 | TRANE | 4T WV8X36A1 | 4TXFH036CZ3 | "*UHMB080ACV3" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207526330 | TRANE | 4T WV8X36A1 | TAM9A0B30V31 | | 26 200 | 1 310 \$ |
| 207526331 | TRANE | 4T WV8X36A1 | TAM9A0C36V31 | | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207526332 | TRANE | 4T WV8X36A1 | TAM9A0C42V41 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207690038 | TRANE | 4T WV8X36A1 | TAMXA0B30V31 | "N/A" | 26 200 | 1 310 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206223111 | TRANE | 4TWW8X36A1 | TAMXA0B30V3PA | | 26 000 | 1 300 \$ |
| 206223106 | TRANE | 4TWW8X36A1 | TAMXA0C36V3PA | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206223107 | TRANE | 4TWW8X36A1 | TAMXA0C42V4PA | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210929568 | TRANE | 4TWW8X36A1 | TAMXB0B30V31 | "N/A" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 210929569 | TRANE | 4TWW8X36A1 | TAMXB0C36V31 | "N/A" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207526886 | TRANE | 4TWW8X36A1 | TEM6A0C36H31+TDR+RP | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207526887 | TRANE | 4TWW8X36A1 | TEM6A0C42H41+TDR+RP | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207526352 | TRANE | 4TWW8X36A1 | TEM8A0B30V31+TDR | "N/A" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 207526353 | TRANE | 4TWW8X36A1 | TEM8A0C36V31+TDR | | 26 200 | 1 310 \$ |
| 207526354 | TRANE | 4TWW8X36A1 | TEM8A0C42V41+TDR | | 26 200 | 1 310 \$ |
| 207526355 | TRANE | 4TWW8X36A1 | TEM8A0C48V41+TDR | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207526356 | TRANE | 4TWW8X36A1 | TEM8A0D48V41+TDR | | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207526621 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*BU42BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 210653656 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*BU48BS3 | "L8V1B080U4VSA+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207526622 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*BU48BS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210691898 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*BU48BS3 | "S8V2B060M4PCA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211081258 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*BU48BS3 | "S8V2B060M4PDA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 210691897 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*BU48BS3 | "S8V2B080M4PCA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211081259 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*BU48BS3 | "S8V2B080M4PDA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207599982 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 207526550 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210653857 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080D4VSA+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207599981 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 210653655 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*BU48BS3 | "S9V2B080U4VSA+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 207526623 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CD42BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207526657 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CD48BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207526727 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CD48BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207526479 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CD48BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 207526658 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CD48BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207526728 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CD48BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210640982 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CD60BS3 | "*DD2C100A9V5+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207526263 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CD60BS3 | "*DD2C100ACV5" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207526264 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CD60BS3 | "*DHMC100ACV4" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207526624 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CD60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 207526729 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CD60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 210691899 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CD60BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211081260 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CD60BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210691900 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CD60BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 211081261 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CD60BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207526480 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CD60BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209449882 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CD60BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211596936 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | **UD2C080ACV4" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210640985 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | **UD2C080B9V4+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 211289055 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | **UD2C100ACV5" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207526625 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207526730 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CD60BS3+HORIZ-RT 4PX*CD60BS3+P0V0C000 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207805603 | TRANE | 4TWW8X48A1 | M50SC+RP | "N/A" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210640987 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C080A9V4+RP" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211596937 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C080ACV4" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 210640990 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C080B9V4+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 211596938 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C100ACV5" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 210640989 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU42BS3 | **UD2C100B9V5+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 210653669 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU42BS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 207526626 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU42BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207526731 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU42BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 210691902 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 211081263 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU42BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 210653670 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 210653668 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 210653667 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 210653666 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU42BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 207805605 | TRANE | 4TWW8X48A1 | M50SC+RP | "N/A" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 210653858 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | **DHMC100ACV4" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210640995 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2C080A9V4+RP" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 207526267 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | **UD2C080ACV4" | 37 200 | 1 860 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210640993 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "*UD2C080B9V4+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210640994 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "*UD2C100A9V5+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207526265 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "*UD2C100ACV5" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 210640992 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "*UD2C100B9V5+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207526268 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "*UD2D120ACV5" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 207526266 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "*UHMC100ACV4" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207526900 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207526627 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207526732 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210691904 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211081264 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 210691903 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211081265 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 210653672 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207526521 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210653859 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207526522 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207599983 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207526481 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 210653671 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207526482 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU48BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| | | | 4PX*CU48BS3+P0V0C000 | | | |
| 207805606 | TRANE | 4TWW8X48A1 | M50SC+RP | "N/A" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207526523 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "*DD2C100ACV5" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 210640998 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "*UD2C080A9V4+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207526270 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "*UD2C080ACV4" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210640996 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "*UD2C080B9V4+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 210640999 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "*UD2C100A9V5+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207526269 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "*UD2C100ACV5" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 210640997 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "*UD2C100B9V5+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207526272 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "*UD2D120ACV5" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207526271 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "*UHMC100ACV4" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207526901 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207526628 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207526733 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 210691905 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211081266 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210691906 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 37 200 | 1 860 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211081267 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210653674 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210653673 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207526483 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 208121978 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207526484 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4PX*CU60BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| | | | 4PX*CU60BS3+P0V0C000 | | | |
| 207805607 | TRANE | 4T WV8X48A1 | M50SC+RP | "N/A" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207526660 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4PX*DD48BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207526734 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4PX*DD48BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207526661 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4PX*DD48BS3+HORIZ-RT | "P0V0D000M50SA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207526736 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4PX*DD48BS3+HORIZ-RT | "P0V0D000M50SB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207526317 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4PX*DD60BS3 | **DD2C100ACV5" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210641000 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4PX*DD60BS3 | **DD2D120A9V5+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207526314 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4PX*DD60BS3 | **DD2D120ACV5" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207526316 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4PX*DD60BS3 | **DHMC100ACV4" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 207526315 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4PX*DD60BS3 | **DHMD120BCV5" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207526629 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 34 800 | 1 740 \$ |
| 207526739 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 207526630 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207526738 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4PX*DD60BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210691907 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211081269 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210691908 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2D120M5PCA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211081268 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4PX*DD60BS3 | "S8V2D120M5PDA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207526486 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4PX*DD60BS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 210653676 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4PX*DD60BS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 210653677 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4PX*DD60BS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 211596939 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | **UD2C080ACV4" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 211289056 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | **UD2C100ACV5" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210641006 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | **UD2D120A9V5+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 211289057 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | **UD2D120ACV5" | 37 000 | 1 850 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211596940 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | **UD2D120B9V5+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207526632 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SA+RP" | 34 800 | 1 740 \$ |
| 207526741 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0C000M50SB+RP" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 207526631 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0D000M50SA+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207526740 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DD60BS3+HORIZ-RT | "P0V0D000M50SB+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207805613 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DD60BS3+P0V0C000 M50SC+RP | "N/A" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 207805612 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DD60BS3+P0V0D000 M50SC+RP | "N/A" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210641009 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | **UD2C080A9V4+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 211598143 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | **UD2C080ACV4" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210641010 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | **UD2C080B9V4+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 211289058 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | **UD2C100ACV5" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210641011 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | **UD2C100B9V5+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210641008 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | **UD2D120A9V5+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211289059 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | **UD2D120ACV5" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211596941 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | **UD2D120B9V5+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210653678 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | **UHMD120ACV5" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210653679 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207526633 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 207526742 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 207526634 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207526743 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210692190 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 211088971 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210692191 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 211088970 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210691909 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "S8V2D120M5PCA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211081270 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "S8V2D120M5PDA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 210653685 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210653684 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210653683 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210653682 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207526524 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210653681 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210653680 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU48BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| | | | 4PX*DU48BS3+P0V0C000 | | | |
| 207805616 | TRANE | 4TWW8X48A1 | M50SC+RP | "N/A" | 36 000 | 1 800 \$ |
| | | | 4PX*DU48BS3+P0V0D000 | | | |
| 207805617 | TRANE | 4TWW8X48A1 | M50SC+RP | "N/A" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207526525 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "**DD2D120ACV5" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 207526526 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "**DHMD120BCV5" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 210641012 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "**UD2C080A9V4+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211596942 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "**UD2C080ACV4" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 210641014 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "**UD2C080B9V4+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 210641016 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "**UD2C100A9V5+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 211289060 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "**UD2C100ACV5" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210641015 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "**UD2C100B9V5+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 210641013 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "**UD2D120A9V5+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207526273 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "**UD2D120ACV5" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211596943 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "**UD2D120B9V5+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207526274 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "**UHMD120ACV5" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207526902 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 207526635 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 207526745 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207526636 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207526744 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210692192 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2C080M5PCA" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 211088972 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2C080M5PDA" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 210691910 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2C100M5PCA" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211081272 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2C100M5PDA" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210691911 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2D120M5PCA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211081271 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2D120M5PDA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210653686 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 210653687 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207526488 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207599984 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 210653688 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207526487 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| | | | 4PX*DU60BS3+P0V0C000 | | | |
| 207805619 | TRANE | 4TWW8X48A1 | M50SC+RP | "N/A" | 35 400 | 1 770 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| | | | 4PX*DU60BS3+P0V0D000 | | | |
| 207805618 | TRANE | 4T WV8X48A1 | M50SC+RP | "N/A" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210653690 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCB006DS3 | "L8V1B080U4VSA+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207526637 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCB006DS3 | "P0V0B000M40SA+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210691913 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B060M4PCA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211081274 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B060M4PDA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 210691912 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B080M4PCA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211081273 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCB006DS3 | "S8V2B080M4PDA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207599986 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B060U4PSB+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 207599987 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080D4PSB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210653860 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080D4VSA+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207599985 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U4PSB+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 210653689 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCB006DS3 | "S9V2B080U4VSA+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 211598144 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC005DS3 | "*UD2C080ACV4" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210653692 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC005DS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207526638 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC005DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207526746 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC005DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210692194 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC005DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 211088974 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC005DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210653693 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210653694 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210653695 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 210653691 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC005DS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| | | | 4TXCC005DS3+P0V0C000 | | | |
| 207805620 | TRANE | 4T WV8X48A1 | M50SC+RP | "N/A" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210653863 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "*DHMC100ACV4" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210641020 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "*UD2C080A9V4+RP" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 207526294 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "*UD2C080ACV4" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210641019 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "*UD2C080B9V4+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210641018 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "*UD2C100A9V5+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207526292 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "*UD2C100ACV5" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 210641017 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "*UD2C100B9V5+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207526293 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "*UHMC100ACV4" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207526903 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207526639 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207526747 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210691914 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "S8V2C080M5PCA" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211081275 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "S8V2C080M5PDA" | 37 400 | 1 870 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210691915 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211081276 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 208185409 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207599989 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210653861 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210653862 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207599988 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207526489 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 208185410 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207526490 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC007DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 37 800 | 1 890 \$ |
| | | | 4TXCC007DS3+P0V0C000 | | | |
| 207805621 | TRANE | 4T WV8X48A1 | M50SC+RP | "N/A" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210641022 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC009DS3 | **UD2C080A9V4+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207526295 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC009DS3 | **UD2C080ACV4" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210641021 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC009DS3 | **UD2C080B9V4+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 210641023 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC009DS3 | **UD2C100A9V5+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207526298 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC009DS3 | **UD2C100ACV5" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 210641024 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC009DS3 | **UD2C100B9V5+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207526297 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC009DS3 | **UHMC100ACV4" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210653696 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC009DS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207526640 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC009DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207526748 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC009DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 210691916 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C080M5PCA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211081277 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C080M5PDA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210691917 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 211081278 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 208185412 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 208185411 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207526492 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 208185413 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207526491 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCC009DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| | | | 4TXCC009DS3+P0V0C000 | | | |
| 207805622 | TRANE | 4T WV8X48A1 | M50SC+RP | "N/A" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210641027 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCD008DS3 | **UD2C080A9V4+RP" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 211598145 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCD008DS3 | **UD2C080ACV4" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210641026 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCD008DS3 | **UD2C080B9V4+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 211289061 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCD008DS3 | **UD2C100ACV5" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210641029 | TRANE | 4T WV8X48A1 | 4TXCD008DS3 | **UD2C100B9V5+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210641028 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "*UD2D120A9V5+RP" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211289062 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "*UD2D120ACV5" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 211596944 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "*UD2D120B9V5+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210653699 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "*UHMD120ACV5" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 210653698 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207526641 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 207526750 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 207526642 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207526749 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 210692196 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2C080M5PCA" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 211088976 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2C080M5PDA" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210692195 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 211088975 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 210691918 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2D120M5PCA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 211081279 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S8V2D120M5PDA" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 210653697 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207599991 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100D4PSB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207526493 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100D4VSA+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207599992 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100D5PSB+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 210653700 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210653704 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210653703 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207599990 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2D120D5PSB+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210653702 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210653701 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD008DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207805624 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD008DS3+P0V0C000 M50SC+RP | "N/A" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207805623 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD008DS3+P0V0D000 M50SC+RP | "N/A" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207526312 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "*DHMC100ACV4" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 210641031 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "*UD2C080A9V4+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211596946 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "*UD2C080ACV4" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 210641032 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "*UD2C080B9V4+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 210641030 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "*UD2C100A9V5+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 211289063 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "*UD2C100ACV5" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 210641033 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "*UD2C100B9V5+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 210641034 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "*UD2D120A9V5+RP" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207526300 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "*UD2D120ACV5" | 37 000 | 1 850 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211596945 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "*UD2D120B9V5+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207526303 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "*UHMD120ACV5" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207526904 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "L8V1C100U5VSA+RP" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 207526644 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0C000M50SA+RP" | 35 200 | 1 760 \$ |
| 207526751 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0C000M50SB+RP" | 35 000 | 1 750 \$ |
| 207526643 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207526752 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0D000M50SB+RP" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210692197 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2C080M5PCA" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 211088977 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2C080M5PDA" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 210691919 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2C100M5PCA" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 211081280 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2C100M5PDA" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 210691920 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2D120M5PCA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 211081281 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2D120M5PDA" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 208185414 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C080U5PSB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 208185416 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100U4PSB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207526495 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100U4VSA+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207599993 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2C100U5PSB+RP" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 208185415 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120U5PSB+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207526494 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207805625 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD010DS3+P0V0C000 M50SC+RP | "N/A" | 35 400 | 1 770 \$ |
| 207805626 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXCD010DS3+P0V0D000 M50SC+RP | "N/A" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207526227 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXFH064AZ3 | "*UHMC100ACV4" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207526228 | TRANE | 4TWW8X48A1 | 4TXFH064AZ3 | "*UHMD120ACV5" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 207526333 | TRANE | 4TWW8X48A1 | TAM9A0C42V41 | | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207526334 | TRANE | 4TWW8X48A1 | TAM9A0C48V41 | "N/A" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 207526335 | TRANE | 4TWW8X48A1 | TAM9A0C60V51 | | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206223108 | TRANE | 4TWW8X48A1 | TAMXA0C48V4PA | | 34 800 | 1 740 \$ |
| 207690043 | TRANE | 4TWW8X48A1 | TAMXA0C60V51 | "N/A" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 206223109 | TRANE | 4TWW8X48A1 | TAMXA0C60V5PA | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 210929571 | TRANE | 4TWW8X48A1 | TAMXB0C48V41 | "N/A" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 210929572 | TRANE | 4TWW8X48A1 | TAMXB0C60V51 | "N/A" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 207526888 | TRANE | 4TWW8X48A1 | TEM6A0C42H41+TDR+RP | | 35 600 | 1 780 \$ |
| 207526889 | TRANE | 4TWW8X48A1 | TEM6A0D48H41+TDR+RP | | 35 800 | 1 790 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207526890 | TRANE | 4T WV8X48A1 | TEM6A0D60H51+TDR+RP | | 35 400 | 1 770 \$ |
| 207526357 | TRANE | 4T WV8X48A1 | TEM8A0C42V41+TDR | | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207526358 | TRANE | 4T WV8X48A1 | TEM8A0C48V41+TDR | | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207526359 | TRANE | 4T WV8X48A1 | TEM8A0C60V51+TDR | | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207526360 | TRANE | 4T WV8X48A1 | TEM8A0D48V41+TDR | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207526361 | TRANE | 4T WV8X48A1 | TEM8A0D60V51+TDR | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207820955 | TRANE | 4T WV8X48A1 | TEM8B0C60V51+TDR | "N/A" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207526667 | TRANE | 4T WV8X60A1 | 4PX*DU60BS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 210691923 | TRANE | 4T WV8X60A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2D120M5PCA" | 49 500 | 2 475 \$ |
| 211081285 | TRANE | 4T WV8X60A1 | 4PX*DU60BS3 | "S8V2D120M5PDA" | 49 500 | 2 475 \$ |
| 207526497 | TRANE | 4T WV8X60A1 | 4PX*DU60BS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 50 000 | 2 500 \$ |
| 207526673 | TRANE | 4T WV8X60A1 | 4TXCD010DS3 | "P0V0D000M50SA+RP" | 49 000 | 2 450 \$ |
| 210691927 | TRANE | 4T WV8X60A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2D120M5PCA" | 49 500 | 2 475 \$ |
| 211081288 | TRANE | 4T WV8X60A1 | 4TXCD010DS3 | "S8V2D120M5PDA" | 49 500 | 2 475 \$ |
| 207526499 | TRANE | 4T WV8X60A1 | 4TXCD010DS3 | "S9V2D120U5VSA+RP" | 50 000 | 2 500 \$ |
| 210636927 | TRANE | 4T WV8X60A1 | TEM8A0C48V41+TDR | "N/A" | 48 500 | 2 425 \$ |
| 207526362 | TRANE | 4T WV8X60A1 | TEM8A0C60V51+TDR | | 49 000 | 2 450 \$ |
| 210636929 | TRANE | 4T WV8X60A1 | TEM8A0D48V41+TDR | "N/A" | 48 500 | 2 425 \$ |
| 207526363 | TRANE | 4T WV8X60A1 | TEM8A0D60V51+TDR | | 48 000 | 2 400 \$ |
| 207820957 | TRANE | 4T WV8X60A1 | TEM8B0C60V51+TDR | "N/A" | 48 500 | 2 425 \$ |
| 208141269 | Trane | 4TXD2036A10NU** | 4MXA2024A10NU** | "N/A" | 16 300 | 815 \$ |
| 208141270 | Trane | 4TXD2036A10NU** | 4MXA2036A10NU** | "N/A" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212361353 | TRANE | 4TXD2036A10NU** | 4RXCB024AS3HC** | | 16 800 | 840 \$ |
| 212361354 | TRANE | 4TXD2036A10NU** | 4RXCB036AS3HC** | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 208141271 | Trane | 4TXD2060A10NU** | 4MXA2048A10NU** | "N/A" | 32 000 | 1 600 \$ |
| 208141272 | Trane | 4TXD2060A10NU** | 4MXA2060A10NU** | "N/A" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 212361355 | TRANE | 4TXD2060A10NU** | 4RXCD048AS3HC** | | 31 200 | 1 560 \$ |
| 212361356 | TRANE | 4TXD2060A10NU** | 4RXCD060AS3HC** | | 35 200 | 1 760 \$ |
| 202541563 | TRANE | 4TXK2309A10N0** | 4MXW2309A10N0** | | 6 800 | 340 \$ |
| 202635845 | TRANE | 4TXK2312A10N0** | 4MXW2312A10N0** | "N/A" | 7 100 | 355 \$ |
| 202703124 | TRANE | 4TXK2318A10N0** | 4MXW2318A10N0** | "N/A" | 12 400 | 620 \$ |
| 202703126 | TRANE | 4TXK2324A10N0** | 4MXW2324A10N0** | "N/A" | 14 600 | 730 \$ |
| 207629143 | TRANE | 4TXK2509A10N0** | 4MXW2509A10N0** | | 7 300 | 365 \$ |
| 207629149 | TRANE | 4TXK2512A10N0** | 4MXW2512A10N0** | | 7 700 | 385 \$ |
| 207642981 | Trane | 4TXK2518A10N0** | 4MXW2518A10N0** | "N/A" | 11 400 | 570 \$ |
| 207629151 | TRANE | 4TXK2524A10N0** | 4MXW2524A10N0** | | 15 500 | 775 \$ |
| 207629145 | Trane | 4TXK2530A10N0** | 4MXW2530A10N0** | "N/A" | 16 000 | 800 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207629147 | TRANE | 4TXK2536A10N0** | 4MXW2536A10N0** | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 7151531 | TRANE | 4TXK2709A10N0AA | 4MXW2709A10N0AA | | 5 800 | 290 \$ |
| 7151533 | TRANE | 4TXK2712A10NAA | 4MXW2712A10N0AA | | 8 000 | 400 \$ |
| 204340354 | TRANE | 4TXK3809B10NU** | 4MXW3809B10NU** | | 5 600 | 280 \$ |
| 9150123 | TRANE | 4TXK3812A10NU** | 4MXW3812A10NU** | | 8 100 | 405 \$ |
| 9150125 | TRANE | 4TXK3818A10NU** | 4MXW3818A10NU** | | 14 200 | 710 \$ |
| 9150127 | TRANE | 4TXK3824A10NU** | 4MXW3824A10NU** | | 15 500 | 775 \$ |
| 210435405 | TRANE | 4TXM2118A12N0** | Unités sans conduits | | 14 700 | 735 \$ |
| 210435406 | TRANE | 4TXM2124A13N0** | Unités sans conduits | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 210435407 | TRANE | 4TXM2130A14N0** | Unités sans conduits | | 27 200 | 1 360 \$ |
| 210435408 | TRANE | 4TXM2136A14N0** | Unités sans conduits | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210435409 | TRANE | 4TXM2142A15N0** | Unités sans conduits | | 35 600 | 1 780 \$ |
| 9045932 | TRANE | 4TXM2218A12N0** | Unités sans conduits | | 12 800 | 640 \$ |
| 9057064 | TRANE | 4TXM2221A13N0** | Unités sans conduits | | 16 800 | 840 \$ |
| 9045933 | TRANE | 4TXM2224A14N0** | Unités sans conduits | | 18 000 | 900 \$ |
| 9057065 | TRANE | 4TXM2230A15N0** | Unités sans conduits | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 9045934 | TRANE | 4TXM2236A15N0** | Unités sans conduits | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 9058675 | TRANE | 4TXM2242A15N0** | Unités sans conduits | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 204340534 | TRANE | 4TXM2318A12NU** | Unités sans conduits | "N/A" | 17 000 | 850 \$ |
| 204340536 | TRANE | 4TXM2324A13NU** | Unités sans conduits | "N/A" | 17 900 | 895 \$ |
| 208284014 | TRUST AIR CONDITIONERS | AA18H/O44P | AH18H/I44P | | 13 500 | 675 \$ |
| 208284015 | TRUST AIR CONDITIONERS | AA24H/O44P | AH24H/I44P | | 19 200 | 960 \$ |
| 208284016 | TRUST AIR CONDITIONERS | AA30H/O44P | AH30H/I44P | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208284017 | TRUST AIR CONDITIONERS | AA36H/O44P | AH36H/I44P | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212928553 | TRUST AIR CONDITIONERS | AA36H/O44P | CX36M/W4T4 | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 208284018 | TRUST AIR CONDITIONERS | AA48H/O44P | AH48H/I44P | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 212928554 | TRUST AIR CONDITIONERS | AA48H/O44P | CX48M/W4T4 | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 212928555 | TRUST AIR CONDITIONERS | AA60H/O44P | CX60M/W4T5 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 208284007 | TRUST AIR CONDITIONERS | AH18H/O44P | AH18H/I44P | | 12 000 | 600 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208284009 | TRUST AIR CONDITIONERS | AH24H/O44P | AH24H/I44P | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208284010 | TRUST AIR CONDITIONERS | AH30H/O44P | AH30H/I44P | | 19 000 | 950 \$ |
| 208284011 | TRUST AIR CONDITIONERS | AH36H/O44P | AH36H/I44P | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 212928550 | TRUST AIR CONDITIONERS | AH36H/O44P | CX36M/W4T4 | | 19 800 | 990 \$ |
| 208284012 | TRUST AIR CONDITIONERS | AH48H/O44P | AH48H/I44P | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212928551 | TRUST AIR CONDITIONERS | AH48H/O44P | CX48M/W4T4 | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208284013 | TRUST AIR CONDITIONERS | AH60H/O44P | AH60H/I44P | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 212928552 | TRUST AIR CONDITIONERS | AH60H/O44P | CX60M/W4T5 | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 208280061 | TRUST AIR CONDITIONERS | AS09H/O4S41P | IS09H/I4S41P | | 9 500 | 475 \$ |
| 208280085 | TRUST AIR CONDITIONERS | AS09H/O4S41P | IUMC409H/I41P | | 9 000 | 450 \$ |
| 208280115 | TRUST AIR CONDITIONERS | AS09H/O4S41P | IUMDL09H/I43P | | 10 100 | 505 \$ |
| 208280062 | TRUST AIR CONDITIONERS | AS12H/O4S41P | IS12H/I4S41P | | 10 000 | 500 \$ |
| 208280086 | TRUST AIR CONDITIONERS | AS12H/O4S41P | IUMC412H/I41P | | 9 900 | 495 \$ |
| 208280132 | TRUST AIR CONDITIONERS | AS12H/O4S41P | IUMCO12H/I41P | | 9 600 | 480 \$ |
| 208280117 | TRUST AIR CONDITIONERS | AS12H/O4S41P | IUMDL12H/I43P | | 10 600 | 530 \$ |
| 208280064 | TRUST AIR CONDITIONERS | AS18H/O4S41P | IS18H/I4S41P | | 15 000 | 750 \$ |
| 208280089 | TRUST AIR CONDITIONERS | AS18H/O4S41P | IUMC418H/I41P | | 15 600 | 780 \$ |
| 208280120 | TRUST AIR CONDITIONERS | AS18H/O4S41P | IUMDL18H/I43P | | 15 000 | 750 \$ |
| 208280165 | TRUST AIR CONDITIONERS | AS18H/O4S41P | IUMFC18H/I41P | | 12 000 | 600 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208280067 | TRUST AIR CONDITIONERS | AS24H/O4S41P | IS24H/I4S41P | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 208280091 | TRUST AIR CONDITIONERS | AS24H/O4S41P | IUMC424H/I41P | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208280123 | TRUST AIR CONDITIONERS | AS24H/O4S41P | IUMDL24H/I43P | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208280167 | TRUST AIR CONDITIONERS | AS24H/O4S41P | IUMFC24H/I41P | | 19 000 | 950 \$ |
| 208280028 | TRUST AIR CONDITIONERS | CE09H/O4S41P | CE09H/I4S41P | | 6 000 | 300 \$ |
| 208280023 | TRUST AIR CONDITIONERS | CE09H/O4S41R | CE09H/I4S41R | | 6 300 | 315 \$ |
| 208280030 | TRUST AIR CONDITIONERS | CE12H/O4S41P | CE12H/I4S41P | | 7 000 | 350 \$ |
| 208280025 | TRUST AIR CONDITIONERS | CE12H/O4S41R | CE12H/I4S41R | | 7 800 | 390 \$ |
| 208280033 | TRUST AIR CONDITIONERS | CE18H/O4S41P | CE18H/I4S41P | | 11 400 | 570 \$ |
| 208280036 | TRUST AIR CONDITIONERS | CE24H/O4S41P | CE24H/I4S41P | | 16 500 | 825 \$ |
| 208280042 | TRUST AIR CONDITIONERS | CE36H/O4S41P | CE36H/I4S41P | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 208280058 | TRUST AIR CONDITIONERS | IS09H/O4S41P | IS06H/I4S41P | | 8 500 | 425 \$ |
| 208280048 | TRUST AIR CONDITIONERS | IS09H/O4S41P | IS09H/I4S41P | | 8 500 | 425 \$ |
| 208280070 | TRUST AIR CONDITIONERS | IS09H/O4S41P | IUMC409H/I41P | | 7 500 | 375 \$ |
| 208280097 | TRUST AIR CONDITIONERS | IS09H/O4S41P | IUMDL09H/I43P | | 7 700 | 385 \$ |
| 208280051 | TRUST AIR CONDITIONERS | IS12H/O4S41P | IS12H/I4S41P | | 9 000 | 450 \$ |
| 208280074 | TRUST AIR CONDITIONERS | IS12H/O4S41P | IUMC412H/I41P | | 8 900 | 445 \$ |
| 208280129 | TRUST AIR CONDITIONERS | IS12H/O4S41P | IUMCO12H/I41P | | 9 000 | 450 \$ |
| 208280099 | TRUST AIR CONDITIONERS | IS12H/O4S41P | IUMDL12H/I43P | | 9 300 | 465 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|---|--|--------------------------------|-----------------|
| 208280044 | TRUST AIR CONDITIONERS | IS12H/O4S41R | IS12H/I4S41R | | 8 400 | 420 \$ |
| 208280053 | TRUST AIR CONDITIONERS | IS18H/O4S41P | IS18H/I4S41P | | 12 700 | 635 \$ |
| 208280076 | TRUST AIR CONDITIONERS | IS18H/O4S41P | IUMC418H/I41P | | 12 000 | 600 \$ |
| 208280101 | TRUST AIR CONDITIONERS | IS18H/O4S41P | IUMDL18H/I43P | | 12 600 | 630 \$ |
| 208280155 | TRUST AIR CONDITIONERS | IS18H/O4S41P | IUMFC18H/I41P | | 12 800 | 640 \$ |
| 208280055 | TRUST AIR CONDITIONERS | IS24H/O4S41P | IS24H/I4S41P | | 16 200 | 810 \$ |
| 208280078 | TRUST AIR CONDITIONERS | IS24H/O4S41P | IUMC424H/I41P | | 19 000 | 950 \$ |
| 208280104 | TRUST AIR CONDITIONERS | IS24H/O4S41P | IUMDL24H/I43P | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 208280159 | TRUST AIR CONDITIONERS | IS24H/O4S41P | IUMFC24H/I41P | | 16 000 | 800 \$ |
| 208284487 | TRUST AIR CONDITIONERS | M2H18H/O4S4P | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 500 | 775 \$ |
| 208284486 | TRUST AIR CONDITIONERS | M2H18H/O4S4P | Unités avec conduits | | 16 000 | 800 \$ |
| 208284485 | TRUST AIR CONDITIONERS | M2H18H/O4S4P | Unités sans conduits | | 15 000 | 750 \$ |
| 208284475 | TRUST AIR CONDITIONERS | M2S18H/O4S4P | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 500 | 725 \$ |
| 208284474 | TRUST AIR CONDITIONERS | M2S18H/O4S4P | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 208284473 | TRUST AIR CONDITIONERS | M2S18H/O4S4P | Unités sans conduits | | 14 300 | 715 \$ |
| 208284490 | TRUST AIR CONDITIONERS | M3H27H/O4S4P | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 208284489 | TRUST AIR CONDITIONERS | M3H27H/O4S4P | Unités avec conduits | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 208284488 | TRUST AIR CONDITIONERS | M3H27H/O4S4P | Unités sans conduits | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 208284478 | TRUST AIR CONDITIONERS | M3S27H/O4S4P | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 400 | 1 070 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 208284477 | TRUST AIR CONDITIONERS | M3S27H/O4S4P | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 208284476 | TRUST AIR CONDITIONERS | M3S27H/O4S4P | Unités sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208284493 | TRUST AIR CONDITIONERS | M4H36H/O4S4P | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 208284492 | TRUST AIR CONDITIONERS | M4H36H/O4S4P | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 208284491 | TRUST AIR CONDITIONERS | M4H36H/O4S4P | Unités sans conduits | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 208284479 | TRUST AIR CONDITIONERS | M4S36H/O4S4P | Unités sans conduits | | 26 800 | 1 340 \$ |
| 208284496 | TRUST AIR CONDITIONERS | M5H48H/O4S4P | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208284495 | TRUST AIR CONDITIONERS | M5H48H/O4S4P | Unités avec conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208284494 | TRUST AIR CONDITIONERS | M5H48H/O4S4P | Unités sans conduits | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208284484 | TRUST AIR CONDITIONERS | M5S48H/O4S4P | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 208284483 | TRUST AIR CONDITIONERS | M5S48H/O4S4P | Unités avec conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208284482 | TRUST AIR CONDITIONERS | M5S48H/O4S4P | Unités sans conduits | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 208816922 | TRUST AIR CONDITIONERS | OAH09H/O4S4P | IUMC409H/I41P | | 9 000 | 450 \$ |
| 208816930 | TRUST AIR CONDITIONERS | OAH09H/O4S4P | IUMDL09H/I43P | | 10 100 | 505 \$ |
| 208816914 | TRUST AIR CONDITIONERS | OAH09H/O4S4P | IUMW109H/I41P | | 9 500 | 475 \$ |
| 208816923 | TRUST AIR CONDITIONERS | OAH12H/O4S4P | IUMC412H/I41P | | 9 900 | 495 \$ |
| 208816935 | TRUST AIR CONDITIONERS | OAH12H/O4S4P | IUMCO12H/I41P | | 9 600 | 480 \$ |
| 208816931 | TRUST AIR CONDITIONERS | OAH12H/O4S4P | IUMDL12H/I43P | | 10 600 | 530 \$ |
| 208816915 | TRUST AIR CONDITIONERS | OAH12H/O4S4P | IUMW112H/I41P | | 10 000 | 500 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208816924 | TRUST AIR CONDITIONERS | OAH18H/O4S4P | IUMC418H/I41P | | 15 600 | 780 \$ |
| 208816932 | TRUST AIR CONDITIONERS | OAH18H/O4S4P | IUMDL18H/I43P | | 15 000 | 750 \$ |
| 208816938 | TRUST AIR CONDITIONERS | OAH18H/O4S4P | IUMFC18H/I41P | | 12 000 | 600 \$ |
| 208816916 | TRUST AIR CONDITIONERS | OAH18H/O4S4P | IUMW118H/I41P | | 15 000 | 750 \$ |
| 208816925 | TRUST AIR CONDITIONERS | OAH24H/O4S4P | IUMC424H/I41P | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208816933 | TRUST AIR CONDITIONERS | OAH24H/O4S4P | IUMDL24H/I43P | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208816939 | TRUST AIR CONDITIONERS | OAH24H/O4S4P | IUMFC24H/I41P | | 19 000 | 950 \$ |
| 208816917 | TRUST AIR CONDITIONERS | OAH24H/O4S4P | IUMW124H/I41P | | 21 200 | 1 060 \$ |
| 208280093 | TRUST AIR CONDITIONERS | OAH36H/O4S41P | IUMC436H/I41P | | 33 000 | 1 650 \$ |
| 208280125 | TRUST AIR CONDITIONERS | OAH36H/O4S41P | IUMDL36H/I43P | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 208280169 | TRUST AIR CONDITIONERS | OAH36H/O4S41P | IUMFC36H/I41P | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 208280095 | TRUST AIR CONDITIONERS | OAH48H/O4S41P | IUMC448H/I41P | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 208280127 | TRUST AIR CONDITIONERS | OAH48H/O4S41P | IUMDL48H/I43P | | 39 500 | 1 975 \$ |
| 208280172 | TRUST AIR CONDITIONERS | OAH48H/O4S41P | IUMFC48H/I41P | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 208816918 | TRUST AIR CONDITIONERS | OUS09H/O4S4P | IUMC409H/I41P | | 7 500 | 375 \$ |
| 208816926 | TRUST AIR CONDITIONERS | OUS09H/O4S4P | IUMDL09H/I43P | | 7 700 | 385 \$ |
| 208816913 | TRUST AIR CONDITIONERS | OUS09H/O4S4P | IUMW106H/I41P | | 8 500 | 425 \$ |
| 208816909 | TRUST AIR CONDITIONERS | OUS09H/O4S4P | IUMW109H/I41P | | 8 500 | 425 \$ |
| 208816919 | TRUST AIR CONDITIONERS | OUS12H/O4S4P | IUMC412H/I41P | | 8 900 | 445 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208816934 | TRUST AIR CONDITIONERS | OUS12H/O4S4P | IUMCO12H/I41P | | 9 000 | 450 \$ |
| 208816927 | TRUST AIR CONDITIONERS | OUS12H/O4S4P | IUMDL12H/I43P | | 9 300 | 465 \$ |
| 208816910 | TRUST AIR CONDITIONERS | OUS12H/O4S4P | IUMW112H/I41P | | 9 000 | 450 \$ |
| 208816920 | TRUST AIR CONDITIONERS | OUS18H/O4S4P | IUMC418H/I41P | | 12 000 | 600 \$ |
| 208816928 | TRUST AIR CONDITIONERS | OUS18H/O4S4P | IUMDL18H/I43P | | 12 600 | 630 \$ |
| 208816936 | TRUST AIR CONDITIONERS | OUS18H/O4S4P | IUMFC18H/I41P | | 12 800 | 640 \$ |
| 208816911 | TRUST AIR CONDITIONERS | OUS18H/O4S4P | IUMW118H/I41P | | 14 900 | 745 \$ |
| 208816921 | TRUST AIR CONDITIONERS | OUS24H/O4S4P | IUMC424H/I41P | | 19 000 | 950 \$ |
| 208816929 | TRUST AIR CONDITIONERS | OUS24H/O4S4P | IUMDL24H/I43P | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 208816937 | TRUST AIR CONDITIONERS | OUS24H/O4S4P | IUMFC24H/I41P | | 16 000 | 800 \$ |
| 208816912 | TRUST AIR CONDITIONERS | OUS24H/O4S4P | IUMW124H/I41P | | 16 200 | 810 \$ |
| 208280080 | TRUST AIR CONDITIONERS | OUS36H/O4S41P | IUMC436H/I41P | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 208280107 | TRUST AIR CONDITIONERS | OUS36H/O4S41P | IUMDL36H/I43P | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208280161 | TRUST AIR CONDITIONERS | OUS36H/O4S41P | IUMFC36H/I41P | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 208280082 | TRUST AIR CONDITIONERS | OUS48H/O4S41P | IUMC448H/I41P | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 208280109 | TRUST AIR CONDITIONERS | OUS48H/O4S41P | IUMDL48H/I43P | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 208280163 | TRUST AIR CONDITIONERS | OUS48H/O4S41P | IUMFC48H/I41P | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 208280112 | CONDITIONERS | OUS60H/O4S41P | IUMDL60H/I43P | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 205725746 | ULTRA MAXI AIR | LSAB-18HRDN1 | LSAB-18HRDN1 | | 11 500 | 575 \$ |
| 207524718 | UTOPIAN SYSTEMS | 23935 | 23934 | | 17 400 | 870 \$ |
| 206347314 | VALIEV | VWSM-12IR410AHS21L | VWSM-12IR410AHS21L | | 7 100 | 355 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|------------|----------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205497614 | VALIEV | VWSM-18IR410AHS21 | VWSM-18IR410AHS21 | | 10 400 | 520 \$ |
| 211126523 | Viking Air | XJ21-24-4C-HC-2-M | XJ21-24-4E-HC-2-M | | 6 300 | 315 \$ |
| 211126524 | Viking Air | XJ23-09-4C-HC-1-110V | XJ23-09-4E-HC-1-110V | | 7 800 | 390 \$ |
| 211126526 | Viking Air | XJ23-09-4C-HC-2-M | XJ23-09-4E-HC-2-M | | 7 000 | 350 \$ |
| 211126525 | Viking Air | XJ23-12-4C-HC-1-110V | XJ23-12-4E-HC-1-110V | | 6 000 | 300 \$ |
| 211126527 | Viking Air | XJ23-12-4C-HC-2-M | XJ23-12-4E-HC-2-M | | 11 400 | 570 \$ |
| 211126528 | Viking Air | XJ23-18-4C-HC-2-M | XJ23-18-4E-HC-2-M | | 16 500 | 825 \$ |
| 211126529 | Viking Air | XJ23-24-4C-HC-2-M | XJ23-24-4E-HC-2-M | | 16 500 | 825 \$ |
| 201903164 | WABBAN | BB09HQ2A3DO | BB09HQ2A3DI | | 6 800 | 340 \$ |
| 201903171 | WABBAN | BB09HQ3D6DO | BB09HQ3D6DI | | 5 600 | 280 \$ |
| 211164251 | WABBAN | BB09HXCA5AO | BB09HXCA5AI | | 6 000 | 300 \$ |
| 211164222 | WABBAN | BB09HXCA5DO | BB09HXCA5DI | | 6 000 | 300 \$ |
| 210627716 | WABBAN | BB09HXP2A1DO | BB09HXP2A1DI | | 7 000 | 350 \$ |
| 201903165 | WABBAN | BB12HQ2A3DO | BB12HQ2A3DI | | 7 700 | 385 \$ |
| 201903173 | WABBAN | BB12HQ3D6DO | BB12HQ3D6DI | | 8 300 | 415 \$ |
| 211164249 | WABBAN | BB12HXCA5AO | BB12HXCA5AI | | 6 800 | 340 \$ |
| 211164223 | WABBAN | BB12HXCA5DO | BB12HXCA5DI | | 6 800 | 340 \$ |
| 210627717 | WABBAN | BB12HXP2A1DO | BB12HXP2A1DI | | 7 000 | 350 \$ |
| 201903167 | WABBAN | BB18HQ2A3DO | BB18HQ2A3DI | | 12 400 | 620 \$ |
| 201903174 | WABBAN | BB18HQ3D6DO | BB18HQ3D6DI | | 14 200 | 710 \$ |
| 211164250 | WABBAN | BB18HXCA5DO | BB18HXCA5DI | | 11 200 | 560 \$ |
| 210627719 | WABBAN | BB18HXP2A1DO | BB18HXP2A1DI | | 11 000 | 550 \$ |
| 201903168 | WABBAN | BB24HQ2A3DO | BB24HQ2A3DI | | 14 600 | 730 \$ |
| 201903175 | WABBAN | BB24HQ3D6DO | BB24HQ3D6DI | | 15 500 | 775 \$ |
| 211177535 | WABBAN | BB24HXCA5DO | BB24HXCA5DI | | 13 900 | 695 \$ |
| 210627718 | WABBAN | BB24HXP2A1DO | BB24HXP2A1DI | | 15 000 | 750 \$ |
| 211717278 | WABBAN | BB30HXQ2B2DO | BB30HXQ2B2DI | | 17 500 | 875 \$ |
| 207196961 | WABBAN | BB36-24WADU | BBD24-24AH2ADU | | 16 000 | 800 \$ |
| 207196958 | WABBAN | BB36-24WADU | BBD36-24AH2ADU | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211717279 | WABBAN | BB36HXQ2B2DO | BB36HXQ2B2DI | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207196959 | WABBAN | BB60-48WADU | BBD48-24AH2ADU | | 31 400 | 1 570 \$ |
| 207196960 | WABBAN | BB60-48WADU | BBD60-24AH2ADU | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 201903176 | WABBAN | BBM18H4O | Unités sans conduits | | 12 800 | 640 \$ |
| 211174351 | WABBAN | BBM18HX4O | Unités sans conduits | | 14 700 | 735 \$ |
| 201903177 | WABBAN | BBM24H4O | Unités sans conduits | | 16 600 | 830 \$ |
| 211174352 | WABBAN | BBM24HX4O | Unités sans conduits | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 201903178 | WABBAN | BBM30H4O | Unités sans conduits | | 18 000 | 900 \$ |
| 211174353 | WABBAN | BBM30HX4O | Unités sans conduits | | 27 200 | 1 360 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 201903180 | WABBAN | BBM36H4O | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 211174354 | WABBAN | BBM36HX4O | Unités sans conduits | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 201903181 | WABBAN | BBM42H4O | Unités sans conduits | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 211174355 | WABBAN | BBM42HX4O | Unités sans conduits | | 35 600 | 1 780 \$ |
| 207683310 | Weathermaker | 38MBRCQ48AA3 | 40MBCAQ48XA3 | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 206396058 | Weathermaker | 38MAQB09R--3 | DHMAHBQ09XA3 | | 7 000 | 350 \$ |
| 206396059 | Weathermaker | 38MAQB12R--3 | DHMAHBQ12XA3 | | 7 500 | 375 \$ |
| 206396060 | Weathermaker | 38MAQB18R--3 | DHMAHBQ18XA3 | | 11 000 | 550 \$ |
| 205921382 | Weathermaker | 38MAQB24R--3 | 40MBAAQ24XA3 | | 17 500 | 875 \$ |
| 206396061 | Weathermaker | 38MAQB24R--3 | DHMAHBQ24XA3 | | 18 800 | 940 \$ |
| 206350360 | Weathermaker | 38MARBQ09AA3 | 40MBCQ09--3 | | 6 100 | 305 \$ |
| 206350361 | Weathermaker | 38MARBQ09AA3 | 40MBDQ09--3 | | 6 400 | 320 \$ |
| 206350323 | Weathermaker | 38MARBQ09AA3 | DHMAHBQ09XA3 | | 7 500 | 375 \$ |
| 206400666 | Weathermaker | 38MARBQ09AA3 | DHMSHAQ09XA3 | | 7 500 | 375 \$ |
| 206350322 | Weathermaker | 38MARBQ12AA1 | DHMAHBQ12XA1 | | 7 400 | 370 \$ |
| 206350362 | Weathermaker | 38MARBQ12AA3 | 40MBCQ12--3 | | 7 900 | 395 \$ |
| 206350363 | Weathermaker | 38MARBQ12AA3 | 40MBDQ12--3 | | 8 300 | 415 \$ |
| 206350364 | Weathermaker | 38MARBQ12AA3 | 40MBFQ12--3 | | 8 400 | 420 \$ |
| 206350324 | Weathermaker | 38MARBQ12AA3 | DHMAHBQ12XA3 | | 7 500 | 375 \$ |
| 206400667 | Weathermaker | 38MARBQ12AA3 | DHMSHAQ12XA3 | | 7 500 | 375 \$ |
| 207826674 | Weathermaker | 38MARBQ18AA3 | 40MBABQ18XB3 | | 12 000 | 600 \$ |
| 206350366 | Weathermaker | 38MARBQ18AA3 | 40MBDQ18--3 | | 12 700 | 635 \$ |
| 207801581 | Weathermaker | 38MARBQ18AA3 | 40MBDQ24---3 | | 12 600 | 630 \$ |
| 206350367 | Weathermaker | 38MARBQ18AA3 | 40MBFQ18--3 | | 12 000 | 600 \$ |
| 206350325 | Weathermaker | 38MARBQ18AA3 | DHMAHBQ18XA3 | | 10 800 | 540 \$ |
| 206400668 | Weathermaker | 38MARBQ18AA3 | DHMSHAQ18XA3 | | 10 800 | 540 \$ |
| 206188274 | Weathermaker | 38MARBQ24AA3 | 40MBAAQ24XA3 | | 16 500 | 825 \$ |
| 207683313 | Weathermaker | 38MARBQ24AA3 | 40MBCAQ24XA3 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 206350368 | Weathermaker | 38MARBQ24AA3 | 40MBCQ24--3 | | 14 500 | 725 \$ |
| 206350369 | Weathermaker | 38MARBQ24AA3 | 40MBDQ24--3 | | 14 500 | 725 \$ |
| 206350370 | Weathermaker | 38MARBQ24AA3 | 40MBFQ24--3 | | 14 500 | 725 \$ |
| 206350326 | Weathermaker | 38MARBQ24AA3 | DHMAHBQ24XA3 | | 19 800 | 990 \$ |
| 206400669 | Weathermaker | 38MARBQ24AA3 | DHMSHAQ24XA3 | | 19 800 | 990 \$ |
| 206350310 | Weathermaker | 38MARBQ30AA3 | DHMAHBQ30XA3 | | 19 000 | 950 \$ |
| 208104305 | Weathermaker | 38MARBQ30AA311 | 40MBABQ30XB3 | | 19 200 | 960 \$ |
| 208102135 | WEATHERMAKER | 38MARBQ30AA311 | DHMAHBQ30XA3 | | 19 000 | 950 \$ |
| 208104306 | Weathermaker | 38MARBQ36AB3 | 40MBABQ36XB3 | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 205788720 | Weathermaker | 38MBRBQ36AA3 | 40MBAAQ36XA3 | | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 206188269 | Weathermaker | 38MBRBQ36AA3 | 40MBCQ36---3 | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206188270 | Weathermaker | 38MBRBQ36AA3 | 40MBDQ36---3 | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 206188268 | Weathermaker | 38MBRBQ36AA3 | 40MBFQ36---3 | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205788721 | Weathermaker | 38MBRBQ48AA3 | 40MBAAQ48XA3 | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 206188272 | Weathermaker | 38MBRBQ48AA3 | 40MBCQ48---3 | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206188273 | Weathermaker | 38MBRBQ48AA3 | 40MBDQ48---3 | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206188271 | Weathermaker | 38MBRBQ48AA3 | 40MBFQ48---3 | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 207826676 | Weathermaker | 38MBRCQ36AA3 | 40MBABQ36XA3 | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207826677 | Weathermaker | 38MBRCQ48AA3 | 40MBABQ48XA3 | | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207826678 | Weathermaker | 38MBRCQ58AA3 | 40MBABQ60XA3 | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 207642944 | Weathermaker | 38MGHBQ24CA3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 16 700 | 835 \$ |
| 207642943 | Weathermaker | 38MGHBQ24CA3 | Unités avec conduits | | 18 500 | 925 \$ |
| 207642942 | Weathermaker | 38MGHBQ24CA3 | Unités sans conduits | | 15 000 | 750 \$ |
| 207642947 | Weathermaker | 38MGHBQ30DA3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 18 200 | 910 \$ |
| 207642946 | Weathermaker | 38MGHBQ30DA3 | Unités avec conduits | | 19 000 | 950 \$ |
| 207642945 | Weathermaker | 38MGHBQ30DA3 | Unités sans conduits | | 17 500 | 875 \$ |
| 207642956 | Weathermaker | 38MGHBQ36DA3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207642955 | Weathermaker | 38MGHBQ36DA3 | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 207642954 | Weathermaker | 38MGHBQ36DA3 | Unités sans conduits | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 207642953 | Weathermaker | 38MGHBQ48EA3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 207642952 | Weathermaker | 38MGHBQ48EA3 | Unités avec conduits | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 207642951 | Weathermaker | 38MGHBQ48EA3 | Unités sans conduits | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207642941 | Weathermaker | 38MGRBQ18BA3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 11 400 | 570 \$ |
| 207642940 | Weathermaker | 38MGRBQ18BA3 | Unités avec conduits | | 11 800 | 590 \$ |
| 207642939 | Weathermaker | 38MGRBQ18BA3 | Unités sans conduits | | 11 000 | 550 \$ |
| 207642948 | Weathermaker | 38MGRBQ36DA3 | Unités sans conduits | | 23 400 | 1 170 \$ |
| 207642959 | Weathermaker | 38MGRBQ48EA3 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207642958 | Weathermaker | 38MGRBQ48EA3 | Unités avec conduits | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207642957 | Weathermaker | 38MGRBQ48EA3 | Unités sans conduits | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207614955 | Weathermaker | 38MPRBQ09AA3 | DHMPHBQ09XA3 | | 10 400 | 520 \$ |
| 207614956 | Weathermaker | 38MPRBQ12AA3 | DHMPHBQ12XA3 | | 10 400 | 520 \$ |
| 207826655 | Weathermaker | 38MPRBQ18AA3 | DHMPHBQ18XA3 | | 20 200 | 1 010 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 209911730 | WEATHERMAKER | 38MURQA18AA3 | 0 | | 12 000 | 600 \$ |
| 208447912 | WEATHERMAKER | 38MURQA18AB3 | 0 | | 13 500 | 675 \$ |
| 208447913 | WEATHERMAKER | 38MURQA18AB3 | 40MUAAQ18XA3 | | 13 500 | 675 \$ |
| 208447908 | WEATHERMAKER | 38MURQA24AA3 | 0 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208447914 | WEATHERMAKER | 38MURQA24AB3 | 0 | | 19 200 | 960 \$ |
| 209852147 | WEATHERMAKER | 38MURQA30AA3 | 40MUAAQ30XA3 | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 208447911 | WEATHERMAKER | 38MURQA30AB3 | 40MUAAQ30XA3 | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 208447907 | WEATHERMAKER | 38MURQA36AA3 | 0 | | 20 400 | 1 020 \$ |
| 208447910 | WEATHERMAKER | 38MURQA36AB3 | 0 | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208447906 | WEATHERMAKER | 38MURQA48AA3 | 0 | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 208447909 | WEATHERMAKER | 38MURQA48AB3 | 0 | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207506889 | WESTINGHOUSE | WHM24SZA21S | WHM24DMA21S | | 15 000 | 750 \$ |
| 207506890 | WESTINGHOUSE | WHM36SZA21S | WHM36DMA21S | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 207506891 | WESTINGHOUSE | WHM48SZA21S | WHM48DMA21S | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207506892 | WESTINGHOUSE | WHM60SZA21S | WHM60DMA21S | | 40 000 | 2 000 \$ |
| 205417832 | WESTINGHOUSE | WHP09SZA21S | WHP09WMA21S | | 5 000 | 250 \$ |
| 205417834 | WESTINGHOUSE | WHP12SZA21S | WHP12WMA21S | | 7 500 | 375 \$ |
| 208404155 | WESTINGHOUSE | WHP18M2A21S | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 12 700 | 635 \$ |
| 208404154 | WESTINGHOUSE | WHP18M2A21S | Unités avec conduits | | 12 700 | 635 \$ |
| 205470408 | WESTINGHOUSE | WHP18M2A21S | Unités sans conduits | | 12 700 | 635 \$ |
| 205417836 | WESTINGHOUSE | WHP18SZA21S | WHP18WMA21S | | 11 600 | 580 \$ |
| 208404157 | WESTINGHOUSE | WHP24M3A21S | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 208404156 | WESTINGHOUSE | WHP24M3A21S | Unités avec conduits | | 14 600 | 730 \$ |
| 205470409 | WESTINGHOUSE | WHP24M3A21S | Unités sans conduits | | 15 000 | 750 \$ |
| 205417838 | WESTINGHOUSE | WHP24SZA21S | WHP24WMA21S | | 14 500 | 725 \$ |
| 208404159 | WESTINGHOUSE | WHP36M4A21S | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 208404158 | WESTINGHOUSE | WHP36M4A21S | Unités avec conduits | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 205446269 | WESTINGHOUSE | WHP36M4A21S | Unités sans conduits | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 208404161 | WESTINGHOUSE | WHP42M5A21S | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 27 600 | 1 380 \$ |
| 208404160 | WESTINGHOUSE | WHP42M5A21S | Unités avec conduits | | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206517597 | WESTINGHOUSE | WHP42M5A21S | Unités sans conduits | | 27 000 | 1 350 \$ |
| 207237535 | WESTINGHOUSE | WHU09SZA21S | WHU09CTA21S | | 7 200 | 360 \$ |
| 207237540 | WESTINGHOUSE | WHU09SZA21S | WHU09DHA21S | | 6 500 | 325 \$ |
| 207237536 | WESTINGHOUSE | WHU12SZA21S | WHU12CTA21S | | 7 600 | 380 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------|-------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207237541 | WESTINGHOUSE | WHU12SZA21S | WHU12DHA21S | | 7 800 | 390 \$ |
| 207237537 | WESTINGHOUSE | WHU18SZA21S | WHU18CTA21S | | 12 000 | 600 \$ |
| 207237542 | WESTINGHOUSE | WHU18SZA21S | WHU18DHA21S | | 13 000 | 650 \$ |
| 207237538 | WESTINGHOUSE | WHU24SZA21S | WHU24CTA21S | | 19 000 | 950 \$ |
| 207237543 | WESTINGHOUSE | WHU24SZA21S | WHU24DHA21S | | 19 300 | 965 \$ |
| 207237539 | WESTINGHOUSE | WHU36SZA21S | WHU36CTA21S | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 207237544 | WESTINGHOUSE | WHU36SZA21S | WHU36DHA21S | | 28 400 | 1 420 \$ |
| 207337194 | WESTINGHOUSE | WHZ09SZA21S | WHZ09WMA21S | | 6 000 | 300 \$ |
| 207337195 | WESTINGHOUSE | WHZ12SZA21S | WHZ12WMA21S | | 7 000 | 350 \$ |
| 213088353 | WHYNTER | MOE30U-60HFN1-MR0 | MVC-60HWFN1-M | | 37 000 | 1 850 \$ |
| 9038626 | Willis | WSM09MH20S/O | WSM09MH20S/I | | 6 300 | 315 \$ |
| 9038629 | Willis | WSM24MH20S/O | WSM24MH20S/I | | 16 000 | 800 \$ |
| 9038618 | Willis | WUHO09KW25S | WUHI09KHW | | 6 900 | 345 \$ |
| 9038619 | Willis | WUHO12KW22S | WUHI12KHW | | 7 800 | 390 \$ |
| 9038621 | Willis | WUHO24KW20S | WUHI24KHW | | 15 400 | 770 \$ |
| 208106979 | YONAN | YOD-24HFN1 | YCD-24HRFN1 | | 19 000 | 950 \$ |
| 208106980 | YONAN | YOD-24HFN1 | YTI-24HWFN1 | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 208106981 | YONAN | YOD-24HFN1 | YUE-24HRFN1 | | 16 000 | 800 \$ |
| 208106982 | YONAN | YOD-36HFN1 | YCD-36HRFN1 | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 208106983 | YONAN | YOD-36HFN1 | YTI-36HWFN1 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208106984 | YONAN | YOD-36HFN1 | YUE-36HRFN1 | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 208106985 | YONAN | YOE-48HFN1 | YCD-48HRFN1 | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 208106986 | YONAN | YOE-48HFN1 | YTI-48HWFN1 | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 208106987 | YONAN | YOE-48HFN1 | YUE-48HRFN1 | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 208106988 | YONAN | YOE-60HFN1 | YHG-60HWFN1 | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 208106989 | YONAN | YOE-60HFN1 | YUE-60HRFN1 | | 35 000 | 1 750 \$ |
| 208106972 | YONAN | YOX-09HFN1 | YCA-09HRFN1 | | 7 500 | 375 \$ |
| 208106973 | YONAN | YOX-09HFN1 | YTI-09HWFN1 | | 7 700 | 385 \$ |
| 208106974 | YONAN | YOX-12HFN1 | YCA-12HRFN1 | | 8 900 | 445 \$ |
| 208106975 | YONAN | YOX-12HFN1 | YTI-12HWFN1 | | 9 300 | 465 \$ |
| 208106976 | YONAN | YOX-18HFN1 | YCA-18HRFN1 | | 12 000 | 600 \$ |
| 208106977 | YONAN | YOX-18HFN1 | YTI-18HWFN1 | | 12 600 | 630 \$ |
| 208106978 | YONAN | YOX-18HFN1 | YUE-18HRFN1 | | 12 800 | 640 \$ |
| 212615056 | YONAN | YS-09HRFN1-C1OU | YS-09HRFN1-C1 | | 6 000 | 300 \$ |
| 212615061 | YONAN | YS-09HRFN1-C5OU | YS-09HRFN1-C5 | | 8 500 | 425 \$ |
| 212615065 | YONAN | YS-09HRFN1-E0OU | YS-09HRFN1-E0 | | 10 400 | 520 \$ |
| 212615055 | YONAN | YS-12HRFN1B-C1OU | YS-12HRFN1B-C1 | | 7 800 | 390 \$ |
| 212615057 | YONAN | YS-12HRFN1-C1OU | YS-12HRFN1-C1 | | 7 000 | 350 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 212615062 | YONAN | YS-12HRFN1-C5OU | YS-12HRFN1-C5 | | 9 000 | 450 \$ |
| 212615066 | YONAN | YS-12HRFN1-E0OU | YS-12HRFN1-E0 | | 10 400 | 520 \$ |
| 212615058 | YONAN | YS-18HRFN1-C1OU | YS-18HRFN1-C1 | | 11 400 | 570 \$ |
| 212615063 | YONAN | YS-18HRFN1-C5OU | YS-18HRFN1-C5 | | 14 900 | 745 \$ |
| 212615059 | YONAN | YS-24HRFN1-C1OU | YS-24HRFN1-C1 | | 16 500 | 825 \$ |
| 212615064 | YONAN | YS-24HRFN1-C5OU | YS-24HRFN1-C5 | | 16 200 | 810 \$ |
| 207671398 | YONAN | YSA19-09HRN1 | YSA19-09HRN1 | | 6 900 | 345 \$ |
| 207671396 | YONAN | YSA19-09HRN1B | YSA19-09HRN1B | | 6 800 | 340 \$ |
| 207671400 | YONAN | YSA19-18HRN1 | YSA19-18HRN1 | | 11 500 | 575 \$ |
| 207671413 | YONAN | YSA19-36HRN1 | YSA19-36HRN1 | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 207671404 | YONAN | YSA21-09HRN1 | YSA21-09HRN1 | | 8 300 | 415 \$ |
| 207671402 | YONAN | YSA21-09HRN1B | YSA21-09HRN1B | | 6 000 | 300 \$ |
| 207671405 | YONAN | YSA21-12HRN1 | YSA21-12HRN1 | | 8 200 | 410 \$ |
| 207671403 | YONAN | YSA21-12HRN1B | YSA21-12HRN1B | | 8 400 | 420 \$ |
| 207671406 | YONAN | YSA21-18HRN1 | YSA21-18HRN1 | | 14 000 | 700 \$ |
| 207671407 | YONAN | YSA21-24HRN1 | YSA21-24HRN1 | | 18 000 | 900 \$ |
| 207671408 | YONAN | YSA25-09HRN1 | YSA25-09HRN1 | | 8 500 | 425 \$ |
| 207671409 | YONAN | YSA25-12HRN1 | YSA25-12HRN1 | | 9 000 | 450 \$ |
| 207671410 | YONAN | YSA25-18HRN1 | YSA25-18HRN1 | | 14 900 | 745 \$ |
| 207671411 | YONAN | YSA25-24HRN1 | YSA25-24HRN1 | | 16 200 | 810 \$ |
| 212615069 | YONAN | YSMO-18HFN1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 600 | 730 \$ |
| 212615068 | YONAN | YSMO-18HFN1 | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 212615067 | YONAN | YSMO-18HFN1 | Unités sans conduits | | 14 400 | 720 \$ |
| 207691826 | YONAN | YSMO-18HRN1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 14 600 | 730 \$ |
| 207691825 | YONAN | YSMO-18HRN1 | Unités avec conduits | | 14 800 | 740 \$ |
| 207691824 | YONAN | YSMO-18HRN1 | Unités sans conduits | | 14 400 | 720 \$ |
| 212615074 | YONAN | YSMO-27HFN1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 212615073 | YONAN | YSMO-27HFN1 | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 212615072 | YONAN | YSMO-27HFN1 | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 207691835 | YONAN | YSMO-30HRN1 | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207691834 | YONAN | YSMO-30HRN1 | Unités avec conduits | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 207691833 | YONAN | YSMO-30HRN1 | Unités sans conduits | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212615075 | YONAN | YSMO-36HFN1 | Unités sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 207691827 | YONAN | YSMO-36HRN1 | Unités sans conduits | | 26 400 | 1 320 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212615080 | YONAN | YSMO-48HFN1 | | Combinaison d'unités avec et sans conduits | 36 000 | 1 800 \$ |
| 212615078 | YONAN | YSMO-48HFN1 | | Unités sans conduits | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207691832 | YONAN | YSMO-48HRN1 | | Combinaison d'unités avec et sans conduits | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207691830 | YONAN | YSMO-48HRN1 | | Unités sans conduits | 36 000 | 1 800 \$ |
| 212615083 | YONAN | YSMO-55HFN1 | | Combinaison d'unités avec et sans conduits | 35 800 | 1 790 \$ |
| 212615081 | YONAN | YSMO-55HFN1 | | Unités sans conduits | 36 400 | 1 820 \$ |
| 8578421 | YORK BY JOHNSON CONTROLS | DHR18CSB21S | DHR18NDB21S | | 10 900 | 545 \$ |
| 8578441 | YORK BY JOHNSON CONTROLS | DHR24CSB21S | DHR24NCB21S | | 15 700 | 785 \$ |
| 8578433 | YORK BY JOHNSON CONTROLS | DHR24CSB21S | DHR24NDB21S | | 16 700 | 835 \$ |
| 8578437 | YORK BY JOHNSON CONTROLS | DHR24CSB21S | DHR24NKB21S | | 15 700 | 785 \$ |
| 8578445 | YORK BY JOHNSON CONTROLS | DHR30CSB21S | DHR30NDB21S | | 16 700 | 835 \$ |
| 8578457 | YORK BY JOHNSON CONTROLS | DHR36CSB21S | DHR36NDB21S | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 8578481 | YORK BY JOHNSON CONTROLS | DHR48CSB21S | DHR48NDB48S | | 30 600 | 1 530 \$ |
| 8578505 | YORK BY JOHNSON CONTROLS | DHW42CMB21S | | Unités sans conduits | 29 000 | 1 450 \$ |
| 8578569 | YORK BY JOHNSON CONTROLS | DHX09CSB21S | DHX09NWB21S | | 7 300 | 365 \$ |
| 8578573 | YORK BY JOHNSON CONTROLS | DHX12CSB21S | DHX12NWB21S | | 7 700 | 385 \$ |
| 8578577 | YORK BY JOHNSON CONTROLS | DHX18CSB21S | DHX18NWB21S | | 12 400 | 620 \$ |
| 8578581 | YORK BY JOHNSON CONTROLS | DHX24CSB21S | DHX24NWB21S | | 14 600 | 730 \$ |
| 8578585 | YORK BY JOHNSON CONTROLS | DHZ09CSB21S | DHZ09NWB21S | | 5 500 | 275 \$ |
| 8578589 | YORK BY JOHNSON CONTROLS | DHZ12CSB21S | DHZ12NWB21S | | 8 500 | 425 \$ |
| 8578593 | YORK BY JOHNSON CONTROLS | DHZ18CSB21S | DHZ18NWB21S | | 12 700 | 635 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207175986 | YORK | HMH72B241 | AE36BBA21 | | 14 300 | 715 \$ |
| 207175985 | YORK | HMH72B241 | AE36BX21+TXV | | 14 300 | 715 \$ |
| 206787284 | YORK | HMH72B241 | AE36CX21+TXV | | 14 000 | 700 \$ |
| 206921146 | YORK | HMH72B241 | AVC36BX21+TXV | | 14 300 | 715 \$ |
| 206921145 | YORK | HMH72B241 | AVC36CX21+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 206921133 | YORK | HMH72B241 | CF36AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921116 | YORK | HMH72B241 | CF36AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921108 | YORK | HMH72B241 | CF36AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 14 100 | 705 \$ |
| 207334432 | YORK | HMH72B241 | CF36AXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 14 200 | 710 \$ |
| 206921117 | YORK | HMH72B241 | CF36AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921109 | YORK | HMH72B241 | CF36AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 14 100 | 705 \$ |
| 206921110 | YORK | HMH72B241 | CF36AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 14 100 | 705 \$ |
| 206921111 | YORK | HMH72B241 | CF36AXA1+TXV | "YPLC060A12MP13" | 14 100 | 705 \$ |
| 206921129 | YORK | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TL8E060A12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921124 | YORK | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TL9E060B12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921092 | YORK | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TM8V060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921076 | YORK | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TM8V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207334428 | YORK | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TM8Y060A12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207334423 | YORK | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921030 | YORK | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TM9E040A10MP12" | 14 500 | 725 \$ |
| 206920986 | YORK | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TM9V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921096 | YORK | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TMLV060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206920990 | YORK | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921100 | YORK | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TPLC060A12MP13" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921080 | YORK | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "TPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206920994 | YORK | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "YP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921104 | YORK | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "YPLC060A12MP13" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921084 | YORK | HMH72B241 | CF36BBAA1 | "YPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921148 | YORK | HMH72B241 | CF36BBAA1+ME08BN21 | | 14 100 | 705 \$ |
| 206921138 | YORK | HMH72B241 | CF36BBAA1+MVC12BN21 | | 14 300 | 715 \$ |
| 206921147 | YORK | HMH72B241 | CF36BXA1+ME08BN21+TXV | | 14 100 | 705 \$ |
| 206921137 | YORK | HMH72B241 | CF36BXA1+MVC12BN21+TXV | | 14 300 | 715 \$ |
| 206921128 | YORK | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921123 | YORK | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921088 | YORK | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206921073 | YORK | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207334427 | YORK | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207334422 | YORK | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921029 | YORK | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 14 500 | 725 \$ |
| 206920983 | YORK | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921089 | YORK | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206920984 | YORK | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921090 | YORK | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921074 | YORK | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206920985 | YORK | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921091 | YORK | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "YPLC060A12MP13" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921075 | YORK | HMH72B241 | CF36BXA1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921141 | YORK | HMH72B241 | CF36CXA1+ME12CN21+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 206921135 | YORK | HMH72B241 | CF36CXA1+MVC12CN21+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 206921064 | YORK | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921044 | YORK | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921043 | YORK | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 207334420 | YORK | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 206920998 | YORK | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 500 | 725 \$ |
| 206920974 | YORK | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 207175977 | YORK | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921045 | YORK | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206920999 | YORK | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 500 | 725 \$ |
| 206920975 | YORK | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921065 | YORK | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921046 | YORK | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921047 | YORK | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921000 | YORK | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 14 500 | 725 \$ |
| 206920976 | YORK | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921066 | YORK | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921048 | YORK | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921049 | YORK | HMH72B241 | CF36CXA1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921134 | YORK | HMH72B241 | CM36AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921118 | YORK | HMH72B241 | CM36AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921112 | YORK | HMH72B241 | CM36AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 14 100 | 705 \$ |
| 207334433 | YORK | HMH72B241 | CM36AXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 14 200 | 710 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 206921119 | YORK | HMH72B241 | CM36AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921113 | YORK | HMH72B241 | CM36AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 14 100 | 705 \$ |
| 206921114 | YORK | HMH72B241 | CM36AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 14 100 | 705 \$ |
| 206921115 | YORK | HMH72B241 | CM36AXA1+TXV | "YPLC060A12MP13" | 14 100 | 705 \$ |
| 206921131 | YORK | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TL8E060A12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921126 | YORK | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TL9E060B12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921094 | YORK | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TM8V060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921078 | YORK | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TM8V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207334430 | YORK | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TM8Y060A12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207334425 | YORK | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921032 | YORK | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TM9E040A10MP12" | 14 500 | 725 \$ |
| 206920988 | YORK | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TM9V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921098 | YORK | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TMLV060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206920992 | YORK | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921102 | YORK | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TPLC060A12MP13" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921082 | YORK | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "TPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206920996 | YORK | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "YP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921106 | YORK | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "YPLC060A12MP13" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921086 | YORK | HMH72B241 | CM36BBAA1 | "YPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921150 | YORK | HMH72B241 | CM36BBAA1+ME08BN21 | | 14 100 | 705 \$ |
| 206921140 | YORK | HMH72B241 | CM36BBAA1+MVC12BN21 CM36BXA1+ME08BN21+T | | 14 300 | 715 \$ |
| 206921149 | YORK | HMH72B241 | XV CM36BXA1+MVC12BN21+ | | 14 100 | 705 \$ |
| 206921139 | YORK | HMH72B241 | TXV | | 14 300 | 715 \$ |
| 206921130 | YORK | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921125 | YORK | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921093 | YORK | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921077 | YORK | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207334429 | YORK | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207334424 | YORK | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921031 | YORK | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 14 500 | 725 \$ |
| 206920987 | YORK | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921097 | YORK | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206920991 | YORK | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921101 | YORK | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921081 | YORK | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206920995 | YORK | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921105 | YORK | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "YPLC060A12MP13" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921085 | YORK | HMH72B241 | CM36BXA1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921142 | YORK | HMH72B241 | CM36CXA1+ME12CN21+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 206921136 | YORK | HMH72B241 | CM36CXA1+MVC12CN21+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 206921067 | YORK | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921052 | YORK | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921050 | YORK | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 207334421 | YORK | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921001 | YORK | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 500 | 725 \$ |
| 206920977 | YORK | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 207175978 | YORK | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921054 | YORK | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921003 | YORK | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 500 | 725 \$ |
| 206920979 | YORK | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921069 | YORK | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921056 | YORK | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921058 | YORK | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921005 | YORK | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 14 500 | 725 \$ |
| 206920981 | YORK | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921071 | YORK | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921060 | YORK | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921062 | YORK | HMH72B241 | CM36CXA1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921132 | YORK | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921127 | YORK | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921095 | YORK | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921079 | YORK | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207334431 | YORK | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207334426 | YORK | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921033 | YORK | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 14 500 | 725 \$ |
| 206920989 | YORK | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921099 | YORK | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 14 000 | 700 \$ |
| 206920993 | YORK | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921103 | YORK | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921083 | YORK | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206920997 | YORK | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206921107 | YORK | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "YPLC060A12MP13" | 14 000 | 700 \$ |
| 206921087 | YORK | HMH72B241 | CU36BXA1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 206921068 | YORK | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921053 | YORK | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921051 | YORK | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921002 | YORK | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 500 | 725 \$ |
| 206920978 | YORK | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 207175979 | YORK | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 206921055 | YORK | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921004 | YORK | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 500 | 725 \$ |
| 206920980 | YORK | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921070 | YORK | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921057 | YORK | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921059 | YORK | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921006 | YORK | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 14 500 | 725 \$ |
| 206920982 | YORK | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921072 | YORK | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921061 | YORK | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 206921063 | YORK | HMH72B241 | CU36CXA1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 211659570 | YORK | HMH72B241 | JHETB24CBAS2N1 | | 15 000 | 750 \$ |
| 208613098 | YORK | HMH72B241 | JHETB30DBAS2N1 | | 14 600 | 730 \$ |
| 208500025 | YORK | HMH72B241 | JHETB30DXXS2N1+TXV | | 14 600 | 730 \$ |
| 208613132 | YORK | HMH72B241 | JHETB36DBAS2N1 | | 14 300 | 715 \$ |
| 208500187 | YORK | HMH72B241 | JHETB36DXXS2N1+TXV | | 14 300 | 715 \$ |
| 208613215 | YORK | HMH72B241 | JHETC36DBAS2N1 | | 14 200 | 710 \$ |
| 208500563 | YORK | HMH72B241 | JHETC36DXXS2N1+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 211659569 | YORK | HMH72B241 | JHVTB24CBAC2N1 | | 15 000 | 750 \$ |
| 208613214 | YORK | HMH72B241 | JHVTB36DBAC2N1 | | 14 000 | 700 \$ |
| 208500561 | YORK | HMH72B241 | JHVTB36DXXC2N1+TXV | | 14 000 | 700 \$ |
| 208613190 | YORK | HMH72B241 | JHVTC36DBAC2N1 | | 14 100 | 705 \$ |
| 208500436 | YORK | HMH72B241 | JHVTC36DXXC2N1+TXV | | 14 100 | 705 \$ |
| 207356018 | YORK | HMH72B241 | XAFA30DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 400 | 720 \$ |
| 207356267 | YORK | HMH72B241 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 14 400 | 720 \$ |
| 207356266 | YORK | HMH72B241 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 207356011 | YORK | HMH72B241 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207356269 | YORK | HMH72B241 | XAFA30DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 14 400 | 720 \$ |
| 211659557 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TL8E060A12UH11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659542 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TL9E060B12UH11" | 15 100 | 755 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211659527 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8E040A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659517 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8E060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659507 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8E080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659481 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 212400576 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8V060A12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211659445 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659422 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8Y060A12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659417 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM8Y080B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659400 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211659684 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9E060A10MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659679 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9E060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211659670 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9E080B12MP12" | 15 700 | 785 \$ |
| 211659653 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9V040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211659644 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659617 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9V080B12MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659589 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9Y060B12MP11" | 15 400 | 770 \$ |
| 211659580 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TM9Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659529 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TMLE040A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659519 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TMLE060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659509 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TMLE080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659483 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 212400578 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TMLV060A12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211659646 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659619 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 212400580 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TPLC060A12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 211659447 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 212449822 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Y81E040A12LMPS1" | 15 600 | 780 \$ |
| 212449815 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Y81E040A12SMPS1" | 15 600 | 780 \$ |
| 212449799 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Y81E060A12LMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212449792 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Y81E060A12SMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212450837 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Y81E080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212450829 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Y81E080B12SMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212586727 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Y82E060A12LMPS1" | 15 100 | 755 \$ |
| 212586750 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "Y82E080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 211659648 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "YP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659621 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "YP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 212400582 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "YPLC060A12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 211659449 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1 | "YPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211659567 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1+JMET12B S2N1 | | 15 100 | 755 \$ |
| 211659562 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CBAN1+JMVT12B C2N1 | | 14 900 | 745 \$ |
| 211659566 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 15 100 | 755 \$ |
| 211659561 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 14 900 | 745 \$ |
| 211659556 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659541 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659525 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659515 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659505 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659479 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 212400572 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211659442 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659421 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659416 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659399 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211659683 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659678 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211659669 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 15 700 | 785 \$ |
| 211659652 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211659641 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659614 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659588 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 15 400 | 770 \$ |
| 211659579 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659526 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659516 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659506 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659480 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 212400573 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211659642 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659615 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 212400574 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 211659443 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 212449811 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Y81E040A12LMPS1" | 15 600 | 780 \$ |
| 212449807 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Y81E040A12SMPS1" | 15 600 | 780 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212449788 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Y81E060A12LMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212449784 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Y81E060A12SMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212450826 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Y81E080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212450822 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Y81E080B12SMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212586726 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Y82E060A12LMPS1" | 15 100 | 755 \$ |
| 212586749 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "Y82E080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 211659643 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659616 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 212400575 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "YPLC060A12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 211659444 | YORK | HMH72B241 | XAFB30CXXN1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 208613189 | YORK | HMH72B241 | XAFB36DBAN1+JMET08B S2N1 | | 14 200 | 710 \$ |
| 208613157 | YORK | HMH72B241 | XAFB36DBAN1+JMET12B S2N1 | | 14 200 | 710 \$ |
| 208613097 | YORK | HMH72B241 | XAFB36DBAN1+JMVT12B C2N1 | | 14 000 | 700 \$ |
| 208500432 | YORK | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+JMET08B S2N1+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 208500335 | YORK | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 208500020 | YORK | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 14 000 | 700 \$ |
| 207430577 | YORK | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+ME08BN2 1+TXV | | 14 100 | 705 \$ |
| 207430569 | YORK | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV | | 14 300 | 715 \$ |
| 207356408 | YORK | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 400 | 720 \$ |
| 207356271 | YORK | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207356110 | YORK | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207356095 | YORK | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207356399 | YORK | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 14 200 | 710 \$ |
| 207356395 | YORK | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207356260 | YORK | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 207356255 | YORK | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207356004 | YORK | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 207356384 | YORK | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207356369 | YORK | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207355995 | YORK | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 500 | 725 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207356365 | YORK | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 14 600 | 730 \$ |
| 207356111 | YORK | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207356385 | YORK | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 600 | 730 \$ |
| 207356370 | YORK | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 207356097 | YORK | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 207356387 | YORK | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 14 600 | 730 \$ |
| 207356372 | YORK | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 207356099 | YORK | HMH72B241 | XAFB36DXXN1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 211659553 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TL8E080C16UH11" | 15 600 | 780 \$ |
| 211659540 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TL9E060B12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659534 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TL9E080C16UH11" | 15 700 | 785 \$ |
| 211659503 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8E080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659491 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8E080C16MP11" | 15 500 | 775 \$ |
| 211659477 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8E100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659465 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8E100C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659457 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8E120C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659439 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659415 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8Y080B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659409 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8Y080C16MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659408 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM8Y100C16MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659677 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9E060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211659668 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9E080B12MP12" | 15 700 | 785 \$ |
| 211659662 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9E080C16MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211659658 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9E100C16MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659638 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659611 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9V080B12MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659587 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9Y060B12MP11" | 15 400 | 770 \$ |
| 211659578 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659572 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9Y080C16MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 211659549 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TM9Y100C16MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 211659504 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TMLE080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659492 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TMLE080C16MP11" | 15 500 | 775 \$ |
| 211659478 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TMLE100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659466 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TMLE100C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659458 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TMLE120C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659639 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659612 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659440 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212454302 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "Y81E080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212454299 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "Y81E080B12SMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212586725 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "Y82E080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 211659640 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "YP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659613 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "YP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659441 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CBAN1 | "YPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659552 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 15 600 | 780 \$ |
| 211659539 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659533 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 15 700 | 785 \$ |
| 211659501 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659489 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 15 500 | 775 \$ |
| 211659475 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659463 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659455 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659436 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659414 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659407 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659406 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659676 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211659667 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 15 700 | 785 \$ |
| 211659661 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211659657 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659635 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659608 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659586 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 15 400 | 770 \$ |
| 211659577 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659571 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 211659548 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 211659502 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659490 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 15 500 | 775 \$ |
| 211659476 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659464 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659456 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659636 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659609 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659437 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 212454295 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "Y81E080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212454291 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "Y81E080B12SMPS1" | 15 500 | 775 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212586724 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "Y82E080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 211659637 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659610 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659438 | YORK | HMH72B241 | XAFC30CXXN1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 207430571 | YORK | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+ME12CN2 1+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 207430568 | YORK | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+MVC12CN 21+TXV | | 14 300 | 715 \$ |
| 207356016 | YORK | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207356106 | YORK | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207356402 | YORK | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207356394 | YORK | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207356378 | YORK | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207356090 | YORK | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207355993 | YORK | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207356108 | YORK | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207356380 | YORK | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 600 | 730 \$ |
| 207356092 | YORK | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 207356404 | YORK | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 207356382 | YORK | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 14 600 | 730 \$ |
| 207356094 | YORK | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 207356407 | YORK | HMH72B241 | XAFC36DXXN1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 211659555 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TL8E060A12UH11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211659538 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TL9E060B12UH11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659523 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8E040A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211659513 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8E060A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211659499 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8E080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659473 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8E100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659433 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8V080B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211659420 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8Y060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659413 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM8Y080B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659398 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9E026A08MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659687 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9E040A10MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659682 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9E060A10MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211659675 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9E060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659666 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9E080B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211659651 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9V040A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659632 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211659605 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9V080B12MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659585 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9Y060B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659576 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TM9Y080B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 211659524 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TMLE040A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211659514 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TMLE060A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211659500 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TMLE080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659474 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TMLE100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659633 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659606 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TP9C080B12MP13" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659434 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "TPLC080B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 212453455 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Y81E040A12LMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212453451 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Y81E040A12SMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212451512 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Y81E060A12LMPS1" | 15 000 | 750 \$ |
| 212451508 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Y81E060A12SMPS1" | 15 000 | 750 \$ |
| 212449765 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Y81E080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212449762 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Y81E080B12SMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212453440 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Y81E100B12LMPS1" | 15 400 | 770 \$ |
| 212453436 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Y81E100B12SMPS1" | 15 400 | 770 \$ |
| 212586700 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Y82E060A12LMPS1" | 14 800 | 740 \$ |
| 212586692 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "Y82E080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 211659634 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "YP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659607 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "YP9C080B12MP13" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659435 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CBAN1 | "YPLC080B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 211659565 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CBAN1+JMET12B S2N1 | | 14 800 | 740 \$ |
| 211659560 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CBAN1+JMVT12B C2N1 | | 14 900 | 745 \$ |
| 211659564 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 14 800 | 740 \$ |
| 211659559 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 14 900 | 745 \$ |
| 211659554 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211659537 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659521 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211659511 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211659497 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659471 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659430 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211659419 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659412 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659397 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659686 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659681 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211659674 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659665 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211659650 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659629 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659602 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659584 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659575 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 211659522 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211659512 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211659498 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659472 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659630 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659603 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659431 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 212453447 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Y81E040A12LMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212453444 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Y81E040A12SMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212451504 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Y81E060A12LMPS1" | 15 000 | 750 \$ |
| 212451500 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Y81E060A12SMPS1" | 15 000 | 750 \$ |
| 212449758 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Y81E080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212449754 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Y81E080B12SMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212453432 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Y81E100B12LMPS1" | 15 400 | 770 \$ |
| 212453428 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Y81E100B12SMPS1" | 15 400 | 770 \$ |
| 212586699 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Y82E060A12LMPS1" | 14 800 | 740 \$ |
| 212586691 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "Y82E080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 211659631 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659604 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659432 | YORK | HMH72B241 | XAHB30CXXN1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 208500185 | YORK | HMH72B241 | XAHB36DXXN1+JMET08B S2N1+TXV | | 13 900 | 695 \$ |
| 208500182 | YORK | HMH72B241 | XAHB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 13 900 | 695 \$ |
| 208500017 | YORK | HMH72B241 | XAHB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 13 900 | 695 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208206690 | YORK | HMH72B241 | XAHB36DXXN1+ME08BN2 1+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 208206698 | YORK | HMH72B241 | XAHB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV | | 14 100 | 705 \$ |
| 208197852 | YORK | HMH72B241 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 200 | 710 \$ |
| 208197854 | YORK | HMH72B241 | XAHB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 200 | 710 \$ |
| 208197856 | YORK | HMH72B241 | XAHB36DXXN1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 14 200 | 710 \$ |
| 211659545 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TL8E080C16UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659536 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TL9E060B12UH11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659532 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TL9E080C16UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659495 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8E080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659487 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8E080C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211659469 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8E100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659461 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8E100C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211659453 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8E120C16MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659427 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8V080B12MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659411 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659405 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8Y080C16MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659404 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM8Y100C16MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659673 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9E060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659664 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9E080B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211659660 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9E080C16MP12" | 14 600 | 730 \$ |
| 211659656 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9E100C16MP12" | 14 700 | 735 \$ |
| 211659626 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9V060B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659599 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659583 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9Y060B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659574 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9Y080B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 211659551 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9Y080C16MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 211659547 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TM9Y100C16MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659496 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TMLE080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659488 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TMLE080C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211659470 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TMLE100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659462 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TMLE100C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211659454 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TMLE120C16MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659627 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TP9C060B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659600 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659428 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "TPLC080B12MP13" | 14 800 | 740 \$ |
| 212454287 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "Y81E080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212454284 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "Y81E080B12SMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212586748 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "Y82E080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212586668 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "Y82E080C16LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 211659628 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "YP9C060B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659601 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "YP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659429 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CBAN1 | "YPLC080B12MP13" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659544 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659535 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659531 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659493 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659485 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211659467 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659459 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211659451 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659424 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659410 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659403 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659402 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659672 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659663 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211659659 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 14 600 | 730 \$ |
| 211659655 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 14 700 | 735 \$ |
| 211659623 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659596 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659582 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659573 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 211659550 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 211659546 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659494 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659486 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211659468 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 211659460 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 14 700 | 735 \$ |
| 211659452 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659624 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659597 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659425 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 800 | 740 \$ |
| 212454280 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "Y81E080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212454276 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "Y81E080B12SMPS1" | 15 200 | 760 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212586747 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "Y82E080B12LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 212586667 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "Y82E080C16LMPS1" | 15 200 | 760 \$ |
| 211659625 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659598 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659426 | YORK | HMH72B241 | XAHC30CXXN1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 14 800 | 740 \$ |
| | | | XAHC36DXXN1+MVC12C | | | |
| 208206694 | YORK | HMH72B241 | N21+TXV | | 14 000 | 700 \$ |
| 208197883 | YORK | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 14 000 | 700 \$ |
| 208197874 | YORK | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 100 | 705 \$ |
| 208197868 | YORK | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 000 | 700 \$ |
| 208197563 | YORK | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 300 | 715 \$ |
| 208197843 | YORK | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 100 | 705 \$ |
| 208197886 | YORK | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 14 000 | 700 \$ |
| 208197566 | YORK | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 208197846 | YORK | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 100 | 705 \$ |
| 208197877 | YORK | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 100 | 705 \$ |
| 208197569 | YORK | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 14 300 | 715 \$ |
| 208197849 | YORK | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 14 100 | 705 \$ |
| 208197880 | YORK | HMH72B241 | XAHC36DXXN1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 14 100 | 705 \$ |
| | | | XAUB30CXXN1+JMET12B | | | |
| 211659568 | YORK | HMH72B241 | S2N1+TXV | | 15 100 | 755 \$ |
| | | | XAUB30CXXN1+JMVT12B | | | |
| 211659563 | YORK | HMH72B241 | C2N1+TXV | | 14 900 | 745 \$ |
| 211659558 | YORK | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659543 | YORK | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659528 | YORK | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659518 | YORK | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659508 | YORK | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659482 | YORK | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 212400577 | YORK | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211659446 | YORK | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659423 | YORK | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659418 | YORK | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659401 | YORK | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211659685 | YORK | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659680 | YORK | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 211659671 | YORK | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 15 700 | 785 \$ |
| 211659654 | YORK | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211659645 | YORK | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659618 | YORK | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 211659590 | YORK | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 15 400 | 770 \$ |
| 211659581 | YORK | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659530 | YORK | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659520 | YORK | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 211659510 | YORK | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659484 | YORK | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 212400579 | YORK | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 211659647 | YORK | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659620 | YORK | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 212400581 | YORK | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 211659448 | YORK | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 212449826 | YORK | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Y81E040A12LMPS1" | 15 600 | 780 \$ |
| 212449818 | YORK | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Y81E040A12SMPS1" | 15 600 | 780 \$ |
| 212449803 | YORK | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Y81E060A12LMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212449796 | YORK | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Y81E060A12SMPS1" | 15 300 | 765 \$ |
| 212450841 | YORK | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Y81E080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212450833 | YORK | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Y81E080B12SMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 212586728 | YORK | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Y82E060A12LMPS1" | 15 100 | 755 \$ |
| 212586751 | YORK | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "Y82E080B12LMPS1" | 15 500 | 775 \$ |
| 211659649 | YORK | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 211659622 | YORK | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 15 300 | 765 \$ |
| 212400583 | YORK | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "YPLC060A12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 211659450 | YORK | HMH72B241 | XAUB30CXXN1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 208500434 | YORK | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+JMET08B S2N1+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 208500337 | YORK | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 14 200 | 710 \$ |
| 208500023 | YORK | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 14 000 | 700 \$ |
| 207430578 | YORK | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+ME08BN2 1+TXV | | 14 100 | 705 \$ |
| 207430570 | YORK | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV | | 14 300 | 715 \$ |
| 207356410 | YORK | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 14 400 | 720 \$ |
| 207356273 | YORK | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207356113 | YORK | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 14 500 | 725 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207356100 | YORK | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207356401 | YORK | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 14 200 | 710 \$ |
| 207356397 | YORK | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 14 300 | 715 \$ |
| 207356262 | YORK | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 207356257 | YORK | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207356007 | YORK | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 207356389 | YORK | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 600 | 730 \$ |
| 207356373 | YORK | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 14 400 | 720 \$ |
| 207355997 | YORK | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207356367 | YORK | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 14 600 | 730 \$ |
| 207356115 | YORK | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 14 500 | 725 \$ |
| 207356391 | YORK | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 600 | 730 \$ |
| 207356375 | YORK | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 207356102 | YORK | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 207356392 | YORK | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 14 600 | 730 \$ |
| 207356377 | YORK | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 207356104 | YORK | HMH72B241 | XAUB36DXXN1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 14 400 | 720 \$ |
| 213348173 | YORK | HMH72B341 | JHETB24CXXS2N1+TXV | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378941 | YORK | HMH72B341 | JHETB30DBAS2N1 | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213348172 | YORK | HMH72B341 | JHETB30DXXS2N1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211378939 | YORK | HMH72B341 | JHETB36DBCS2N1 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211238140 | YORK | HMH72B341 | JHETC36DBCS2N1 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211380224 | YORK | HMH72B341 | JHETC42FBCS2N1 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213348171 | YORK | HMH72B341 | JHVTB24CXXC2N1+TXV | | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211378935 | YORK | HMH72B341 | JHVTB36DBCC2N1 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378932 | YORK | HMH72B341 | JHVTC36DBCC2N1 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211380222 | YORK | HMH72B341 | JHVTC42FBCC2N1 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211378972 | YORK | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378966 | YORK | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378960 | YORK | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378948 | YORK | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211378945 | YORK | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378969 | YORK | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378963 | YORK | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378951 | YORK | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211378954 | YORK | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296562 | YORK | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "Y81E040A12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213296561 | YORK | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "Y81E040A12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211378957 | YORK | HMH72B341 | XAFA30DXXN1+TXV | "YPLC060A12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296605 | YORK | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+JMET12BS2N1 +TXV | | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213296778 | YORK | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+JMVT12BC2N1 +TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211378927 | YORK | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211378875 | YORK | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211378802 | YORK | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211378754 | YORK | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211378712 | YORK | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211378600 | YORK | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211378432 | YORK | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211378341 | YORK | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211378107 | YORK | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211378085 | YORK | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211377972 | YORK | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211377966 | YORK | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211377942 | YORK | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211377903 | YORK | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211377831 | YORK | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211377795 | YORK | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211377681 | YORK | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211377441 | YORK | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211377399 | YORK | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211378806 | YORK | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211378757 | YORK | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211378715 | YORK | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211378603 | YORK | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211378435 | YORK | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211377798 | YORK | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211377682 | YORK | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211378438 | YORK | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211378344 | YORK | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213296599 | YORK | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Y81E040A12LMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213296598 | YORK | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Y81E040A12SMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213296725 | YORK | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Y81E080B12LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213296724 | YORK | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Y81E080B12SMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213296634 | YORK | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Y81E100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213296633 | YORK | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Y81E100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213296580 | YORK | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "Y82E080B12LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211377801 | YORK | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211377684 | YORK | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211378441 | YORK | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "YPLC060A12MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211378347 | YORK | HMH72B341 | XAFB30CXXN1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211378923 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378870 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211378790 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378745 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378700 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211378588 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378408 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8V060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378323 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378102 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8Y060A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378079 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211377960 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9E060A10MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211377936 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211377897 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211377825 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9V040A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211377777 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211377664 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211377435 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211377393 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211378797 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378749 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378706 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211378594 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378414 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TMLV060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211377783 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211377670 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211378420 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TPLC060A12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378329 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296776 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Y81E040A12LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296774 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Y81E040A12SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296559 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Y81E080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296557 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Y81E080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296680 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Y81E100B12LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 213296678 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Y81E100B12SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296746 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "Y82E080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211377789 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "YP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211377676 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "YP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211378426 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "YPLC060A12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378335 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DBCN1 | "YPLC080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296781 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DBCN1+JMET12BS2N1 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213296644 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DBCN1+JMVT12BC2N1 XAFB36DXXN1+JMET12BS2N1 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213296780 | YORK | HMH72B341 | +TXV XAFB36DXXN1+JMVT12BC2N1 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213296643 | YORK | HMH72B341 | +TXV | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211378920 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378867 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211378784 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378739 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378694 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211378582 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378395 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378315 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378099 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378076 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211377957 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211377933 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211377894 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211377822 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211377768 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211377655 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211377432 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211377391 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211378787 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378742 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378697 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211378585 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378398 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211377771 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211377658 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211378402 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378317 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296773 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Y81E040A12LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296772 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Y81E040A12SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296556 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Y81E080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296555 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Y81E080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296677 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Y81E100B12LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296676 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Y81E100B12SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296745 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "Y82E080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211377774 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211377661 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211378405 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "YPLC060A12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378320 | YORK | HMH72B341 | XAFB36DXXN1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296695 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+JMET12CS2N1 +TXV | | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211378911 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211378893 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211378864 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211378844 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211378826 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211378688 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211378638 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211378576 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211378522 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211378486 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211378305 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211378215 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211378212 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211378073 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211378046 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211378043 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211378010 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 211378008 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 211377931 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211377890 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211377864 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211377857 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211377760 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211377646 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211377576 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211377527 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211377473 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 211377429 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211377389 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211377369 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211377352 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211378691 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211378641 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211378579 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211378525 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211378489 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211378218 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211377762 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211377649 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211377577 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211377530 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211377476 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 211378308 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211378221 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211378224 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213296597 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Y81E080B12LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213296596 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Y81E080B12SMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213296595 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Y81E080C16LMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213296594 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Y81E080C16SMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213296721 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Y81E080C20LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213296720 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Y81E080C20SMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213296719 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Y81E100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213296718 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Y81E100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213296717 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Y81E100C16LMPS1" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 213296716 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Y81E100C16SMPS1" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 213296715 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Y81E120C16LMPS1" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 213296714 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Y81E120C16SMPS1" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 213296713 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Y81E120C20LMPS1" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 213296712 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Y81E120C20SMPS1" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 213296624 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Y82E080B12LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213296744 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Y82E080C16LMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213296743 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Y82E100C16LMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213296528 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Y82E100C20LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213296657 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "Y82E120C20LMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211377765 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211377652 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211377578 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211377533 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211377479 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 27 000 | 1 350 \$ |
| 211378311 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211378227 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211378230 | YORK | HMH72B341 | XAFC30CXXN1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211378908 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378890 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378861 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378841 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211378823 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211378682 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211378633 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378570 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378516 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378480 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378296 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378194 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378191 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378070 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378040 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378037 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378005 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211378002 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211377928 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211377888 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211377862 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211377855 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211377755 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211377637 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211377572 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211377518 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211377465 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211377426 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211377388 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211377366 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211377349 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211378685 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211378636 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378573 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378519 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378483 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378197 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211377756 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211377640 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211377574 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211377521 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211377468 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211378299 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378200 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378203 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296771 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Y81E080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296770 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Y81E080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296767 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Y81E080C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296766 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Y81E080C16SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296550 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Y81E080C20LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296549 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Y81E080C20SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296546 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Y81E100B12LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296545 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Y81E100B12SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296542 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Y81E100C16LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296541 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Y81E100C16SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296630 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Y81E100C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296629 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Y81E100C20SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296538 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Y81E120C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296537 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Y81E120C16SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296534 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Y81E120C20LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296533 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Y81E120C20SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296663 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Y82E080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296623 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Y82E080C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296621 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Y82E100C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 213296575 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Y82E100C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296706 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "Y82E120C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211377757 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "YP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211377643 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "YP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211377575 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "YP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211377524 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "YP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211377471 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "YP9C100C20MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211378302 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "YPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378206 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "YPLC080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378209 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1 | "YPLC100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296731 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DBCN1+JMET12CS2N1 XAFC36DXXN1+JMET12CS2N1 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296730 | YORK | HMH72B341 | +TXV | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378905 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378887 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378858 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378838 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211378822 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211378676 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211378627 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378564 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378510 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378474 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378287 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378173 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378171 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378067 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378034 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378031 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211377999 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211377996 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211377926 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211377884 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211377861 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211377852 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211377749 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211377628 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211377562 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211377509 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211377456 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211377423 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211377387 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211377363 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211377346 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211378679 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211378630 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378567 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378513 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378477 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378176 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211377752 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211377631 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211377565 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211377512 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211377459 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211378290 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378179 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378182 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296769 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Y81E080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296768 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Y81E080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296765 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Y81E080C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296764 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Y81E080C16SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296548 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Y81E080C20LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296547 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Y81E080C20SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296544 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Y81E100B12LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296543 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Y81E100B12SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296540 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Y81E100C16LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296539 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Y81E100C16SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296628 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Y81E100C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296627 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Y81E100C20SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296536 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Y81E120C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296535 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Y81E120C16SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296532 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Y81E120C20LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296531 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Y81E120C20SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296662 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Y82E080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213296622 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Y82E080C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296620 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Y82E100C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296574 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Y82E100C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296705 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "Y82E120C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211377754 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211377634 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211377568 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211377515 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211377462 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211378293 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378185 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378188 | YORK | HMH72B341 | XAFC36DXXN1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211380203 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211380178 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211380152 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211380137 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211380111 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211380079 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211380051 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379998 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379969 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379918 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379860 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379804 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379800 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379612 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379596 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379590 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379545 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211379539 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211379493 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379478 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211379463 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211379438 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379401 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211379357 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211379312 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379232 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211379157 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379057 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379043 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379030 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379006 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211380085 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211380057 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211380004 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379974 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379924 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379809 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379406 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211379364 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211379318 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379238 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379163 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379866 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379813 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379819 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296586 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "Y81E120C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213296584 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "Y81E120C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213296660 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "Y82E080C16LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211379412 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "YP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211379370 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "YP9C080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211379324 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "YP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379243 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "YP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379167 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "YP9C100C20MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379871 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "YPLC080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379825 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "YPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379831 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1 | "YPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211380216 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FBCN1+JMET12C S2N1 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211380214 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+JMET12C S2N1+TXV | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211380200 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211380175 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211380149 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211380134 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211380108 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211380074 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211380045 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379992 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379963 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379912 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379853 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379782 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379779 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379608 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379587 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379584 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379537 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211379534 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211379490 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379475 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211379460 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211379435 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379393 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211379348 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211379303 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379225 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379148 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379054 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379040 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379027 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379003 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211380076 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211380048 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379995 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379966 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379915 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379785 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379396 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211379351 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211379306 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379226 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379151 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211379856 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379788 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379791 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296583 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "Y81E120C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213296582 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "Y81E120C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213296659 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "Y82E080C16LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211379398 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211379354 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211379309 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379229 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379154 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379858 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379794 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379797 | YORK | HMH72B341 | XAFC48FXXN1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211380198 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211380172 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211380131 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211380105 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211380040 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379957 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379907 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379762 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379759 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379582 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379579 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379531 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211379528 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211379457 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211379432 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379294 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379217 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379139 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211379089 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9V120D20MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379024 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379000 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378984 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TM9Y120D20MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211380043 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379960 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211379909 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379765 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379297 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379220 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379142 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211379092 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TP9C120D20MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379768 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379772 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296751 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "Y81E120C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213296750 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "Y81E120C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213296710 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "Y82E080C16LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211379300 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "YP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379223 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "YP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379145 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "YP9C100C20MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211379095 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "YP9C120D20MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379774 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "YPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379777 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FBCN1 | "YPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211380195 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211380169 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211380128 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211380102 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211380034 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379952 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379901 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379742 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379739 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379576 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379573 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379525 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211379522 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211379454 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211379429 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379285 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379209 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379134 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211379080 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379021 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378997 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211378981 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211380037 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379954 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379904 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379745 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379288 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379212 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379137 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211379083 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379747 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379750 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296749 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "Y81E120C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213296748 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "Y81E120C16SMP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213296709 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "Y82E080C16LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211379291 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379214 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379138 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211379086 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "YP9C120D20MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379753 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379756 | YORK | HMH72B341 | XAFD48FXXN1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296646 | YORK | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+JMET12BS2N1 +TXV | | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296694 | YORK | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+JMVT12BC2N1 +TXV | | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211378917 | YORK | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211378855 | YORK | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378778 | YORK | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378733 | YORK | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211378673 | YORK | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211378558 | YORK | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211378383 | YORK | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378278 | YORK | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378097 | YORK | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378064 | YORK | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211377954 | YORK | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211377923 | YORK | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211377881 | YORK | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211377819 | YORK | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211377740 | YORK | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211377619 | YORK | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211377420 | YORK | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211377386 | YORK | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211378781 | YORK | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378736 | YORK | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211378674 | YORK | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211378561 | YORK | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211378386 | YORK | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211377743 | YORK | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211377622 | YORK | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211378389 | YORK | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378281 | YORK | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296642 | YORK | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Y81E040A12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213296641 | YORK | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Y81E040A12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213296640 | YORK | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Y81E080B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213296639 | YORK | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Y81E080B12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213296591 | YORK | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Y81E100B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213296590 | YORK | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Y81E100B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213296711 | YORK | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "Y82E080B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211377746 | YORK | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211377625 | YORK | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211378392 | YORK | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "YPLC060A12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378284 | YORK | HMH72B341 | XAHB30CXXN1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378914 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TL8E060A12UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211378772 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8E040A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211378727 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8E060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211378668 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211378552 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211378371 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8V060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378269 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211378094 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8Y060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211378061 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211377951 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211377920 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211377878 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211377816 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9V040A10MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211377731 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211377611 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211377417 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211377384 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211378775 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TMLE040A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211378730 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TMLE060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211378671 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211378555 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211378374 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TMLV060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211377734 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211377614 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378377 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378272 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213296693 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "Y81E040A12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213296692 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "Y81E040A12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213296689 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "Y81E080B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213296688 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "Y81E080B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213296759 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "Y81E100B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213296758 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "Y81E100B12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211377737 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "YP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211377616 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "YP9C080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378380 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "YPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378275 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DBCN1 | "YPLC080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213296729 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DBCN1+JMVT12BC2N1 | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 213296728 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+JMVT12BC2N1 | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211378913 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211378766 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211378723 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211378662 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211378546 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211378359 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378260 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211378091 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211378058 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211377948 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211377917 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211377875 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211377813 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211377722 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211377602 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211377414 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211377381 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211378769 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211378724 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211378665 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211378549 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211378362 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211377725 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211377605 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378365 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378263 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213296691 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "Y81E040A12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213296690 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "Y81E040A12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213296687 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "Y81E080B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213296686 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "Y81E080B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213296757 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "Y81E100B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213296756 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "Y81E100B12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211377728 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211377608 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378368 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "YPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378266 | YORK | HMH72B341 | XAHB36DXXN1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213296602 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+JMET12CS2N1 +TXV | | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211378902 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211378884 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211378852 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211378835 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211378819 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211378656 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211378622 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378540 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378504 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378468 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378251 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211378154 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211378151 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378055 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378028 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211378025 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211377993 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211377990 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211377914 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211377873 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211377860 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211377849 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211377713 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211377593 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211377553 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211377500 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211377447 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211377411 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211377378 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211377360 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211377343 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378659 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211378625 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378543 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378507 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378471 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378157 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211377716 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211377596 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211377556 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211377503 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211377450 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211378254 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211378160 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378163 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296723 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Y81E080B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213296722 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Y81E080B12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213296638 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Y81E080C16LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213296637 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Y81E080C16SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213296593 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Y81E080C20LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213296592 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Y81E080C20SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296632 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Y81E100B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213296631 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Y81E100B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213296589 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Y81E100C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296588 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Y81E100C16SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296626 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Y81E120C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296625 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Y81E120C16SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296530 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Y82E080B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213296529 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Y82E080C16LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213296658 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Y82E100C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296742 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "Y82E100C20LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211377719 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211377599 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211377559 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211377506 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211377453 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211378257 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211378165 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378168 | YORK | HMH72B341 | XAHC30CXXN1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378899 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211378881 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378850 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211378832 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378816 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378650 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211378616 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211378534 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211378498 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211378462 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211378242 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211378135 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378132 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378052 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211378022 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378019 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211377987 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211377984 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211377911 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211377870 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211377859 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211377846 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211377840 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9E100C20MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211377704 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211377584 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211377545 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211377491 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211377408 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211377375 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211377357 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211377340 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211377334 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378653 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211378619 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211378537 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211378501 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211378465 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211378138 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211377707 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211377587 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211377548 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211377494 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211378245 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211378140 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378143 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296554 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Y81E080B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213296553 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Y81E080B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213296685 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Y81E080C16LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213296684 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Y81E080C16SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213296763 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Y81E080C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213296762 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Y81E080C20SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213296675 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Y81E100B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213296674 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Y81E100B12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213296755 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Y81E100C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213296754 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Y81E100C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213296671 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Y81E100C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213296670 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Y81E100C20SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 213296667 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Y81E120C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213296666 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Y81E120C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213296579 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Y82E080B12LMPS1" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 213296577 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Y82E080C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213296708 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Y82E100C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213296619 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Y82E100C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213296527 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "Y82E120C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211377710 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "YP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211377590 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "YP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211377550 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "YP9C080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211377497 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "YP9C100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211378248 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "YPLC080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211378146 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "YPLC080C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378149 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1 | "YPLC100C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296604 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DBCN1+JMET12CS2N1 XAHC36DXXN1+JMET12CS2N1 | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213296603 | YORK | HMH72B341 | +TXV | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211378896 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211378878 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378847 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211378829 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378813 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378644 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211378611 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211378528 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211378492 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211378456 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211378233 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211378116 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378113 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378049 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211378016 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378013 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211377981 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211377978 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211377908 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211377867 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211377858 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211377843 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211377837 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211377696 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211377579 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211377536 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211377482 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211377405 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211377372 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211377355 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211377337 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211377331 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378647 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211378613 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211378531 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211378495 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211378459 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211378119 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211377699 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211377580 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211377539 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211377485 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211378236 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211378122 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378124 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296552 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Y81E080B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213296551 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Y81E080B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 213296683 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Y81E080C16LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213296682 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Y81E080C16SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213296761 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Y81E080C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213296760 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Y81E080C20SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213296673 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Y81E100B12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213296672 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Y81E100B12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 213296753 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Y81E100C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213296752 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Y81E100C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213296669 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Y81E100C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213296668 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Y81E100C20SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213296665 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Y81E120C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 213296664 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Y81E120C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213296578 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Y82E080B12LMPS1" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 213296576 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Y82E080C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213296707 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Y82E100C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213296618 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Y82E100C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 213296526 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "Y82E120C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211377701 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211377581 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211377542 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211377488 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211378239 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211378127 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378130 | YORK | HMH72B341 | XAHC36DXXN1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211380192 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211380166 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211380146 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211380125 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211380099 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211380068 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211380028 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379986 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211379946 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379895 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379844 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379721 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379718 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379642 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8V100C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379639 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8V120C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379605 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379570 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379568 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379519 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379516 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379487 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379472 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211379451 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211379426 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379384 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211379339 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379276 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379200 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379125 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211379051 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379039 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379018 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378994 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211380071 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211380031 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379989 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211379949 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379897 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379724 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379644 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TMLV120C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379386 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379342 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379279 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379203 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379128 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211379847 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379727 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379730 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379647 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TPLC100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379649 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "TPLC120C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379389 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "YP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379345 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "YP9C080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379282 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "YP9C080C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379206 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "YP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379131 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "YP9C100C20MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211379850 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "YPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379733 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "YPLC080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379736 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "YPLC100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379652 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "YPLC100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379655 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1 | "YPLC120C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211380211 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FBCN1+JMET12C S2N1 | | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| | | | XAHC48FXXN1+JMET12C | | | |
| 211380208 | YORK | HMH72B341 | S2N1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211380189 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211380164 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211380143 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211380122 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211380097 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211380063 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211380022 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379980 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211379940 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379890 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379836 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379701 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379698 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379621 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379618 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379602 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379565 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379562 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379514 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379511 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379484 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379469 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211379449 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211379423 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379376 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379330 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379267 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379191 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379116 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211379049 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379036 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379015 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378991 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211380065 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211380025 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379983 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211379943 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379892 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379703 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379624 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379379 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379333 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379270 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379194 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379119 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211379839 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379706 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379709 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379627 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379630 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379381 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379336 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379273 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379197 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379122 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211379842 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379712 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379715 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379633 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "YPLC100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379636 | YORK | HMH72B341 | XAHC48FXXN1+TXV | "YPLC120C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211380186 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211380161 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211380119 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211380094 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211380016 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379935 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379884 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379681 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379678 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379559 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379556 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379508 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379505 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379446 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211379421 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379258 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211379182 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379107 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379071 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9V120D20MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379013 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211378988 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378978 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TM9Y120D20MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211380019 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379937 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379887 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379684 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379261 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211379185 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379110 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379074 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TP9C120D20MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379686 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379689 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379264 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "YP9C080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211379188 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "YP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379113 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "YP9C100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379077 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "YP9C120D20MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379692 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "YPLC080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379695 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FBCN1 | "YPLC100C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211380183 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211380158 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211380116 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211380091 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211380010 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379929 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379877 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379661 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379658 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379553 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379550 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379502 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379499 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379443 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211379418 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379249 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211379173 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379098 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379064 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379012 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211378987 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378975 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211380013 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379932 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379881 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379664 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379252 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211379176 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379101 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379065 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379667 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379669 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379255 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211379179 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379104 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379068 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "YP9C120D20MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211379672 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211379675 | YORK | HMH72B341 | XAHD48FXXN1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213296606 | YORK | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+JMET12BS2N1 +TXV | | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213296779 | YORK | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+JMVT12BC2N1 +TXV | | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211378929 | YORK | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211378876 | YORK | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211378809 | YORK | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211378760 | YORK | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211378718 | YORK | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211378606 | YORK | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211378444 | YORK | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211378350 | YORK | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211378110 | YORK | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211378088 | YORK | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 26 000 | 1 300 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211377975 | YORK | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211377969 | YORK | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211377945 | YORK | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211377905 | YORK | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211377834 | YORK | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211377804 | YORK | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211377687 | YORK | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211377444 | YORK | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211377402 | YORK | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211378810 | YORK | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211378763 | YORK | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211378721 | YORK | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 26 800 | 1 340 \$ |
| 211378609 | YORK | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 26 200 | 1 310 \$ |
| 211378447 | YORK | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211377807 | YORK | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211377690 | YORK | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211378450 | YORK | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211378353 | YORK | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213296601 | YORK | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Y81E040A12LMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213296600 | YORK | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Y81E040A12SMPS1" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 213296727 | YORK | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Y81E080B12LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213296726 | YORK | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Y81E080B12SMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213296636 | YORK | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Y81E100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213296635 | YORK | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Y81E100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 213296581 | YORK | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "Y82E080B12LMPS1" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211377810 | YORK | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 211377693 | YORK | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 26 600 | 1 330 \$ |
| 211378453 | YORK | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "YPLC060A12MP13" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211378356 | YORK | HMH72B341 | XAUB30CXXN1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 26 400 | 1 320 \$ |
| 213296782 | YORK | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+JMET12BS2N1 +TXV | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213296645 | YORK | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+JMVT12BC2N1 +TXV | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211378926 | YORK | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378873 | YORK | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211378794 | YORK | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378748 | YORK | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378703 | YORK | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211378591 | YORK | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378411 | YORK | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378326 | YORK | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378105 | YORK | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378082 | YORK | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211377963 | YORK | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211377939 | YORK | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211377900 | YORK | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211377828 | YORK | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211377780 | YORK | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211377667 | YORK | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211377438 | YORK | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211377396 | YORK | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211378799 | YORK | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211378751 | YORK | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378709 | YORK | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211378597 | YORK | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211378417 | YORK | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211377786 | YORK | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211377673 | YORK | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211378423 | YORK | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378332 | YORK | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296777 | YORK | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Y81E040A12LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296775 | YORK | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Y81E040A12SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 213296560 | YORK | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Y81E080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296558 | YORK | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Y81E080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 213296681 | YORK | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Y81E100B12LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296679 | YORK | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Y81E100B12SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296747 | YORK | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "Y82E080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211377792 | YORK | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211377679 | YORK | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211378429 | YORK | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "YPLC060A12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211378338 | YORK | HMH72B341 | XAUB36DXXN1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211380219 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+JMET12C S2N1+TXV | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211380206 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211380181 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211380155 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211380140 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211380113 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211380082 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211380054 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211380001 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379972 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379921 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379863 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379807 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379802 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379615 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379599 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379593 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379548 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211379542 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211379496 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379481 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211379466 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 211379440 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379404 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211379361 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211379315 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379236 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379161 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379060 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379045 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379033 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379009 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211380088 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211380060 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211380007 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379977 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379926 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379811 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379409 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211379367 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211379321 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379240 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211379164 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379868 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379816 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379822 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 213296587 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "Y81E120C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213296585 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "Y81E120C16SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 213296661 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "Y82E080C16LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211379415 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211379373 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 211379327 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379246 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211379170 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379874 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379828 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211379834 | YORK | HMH72B341 | XAUC48FXXN1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 206921528 | YORK | HMH72B361 | AE36BX21+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206787282 | YORK | HMH72B361 | AE36CX21+TXV | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206921527 | YORK | HMH72B361 | AVC36BX21+TXV | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921526 | YORK | HMH72B361 | AVC36CX21+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206921502 | YORK | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921476 | YORK | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921462 | YORK | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921384 | YORK | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 207334456 | YORK | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921279 | YORK | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206921246 | YORK | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206921477 | YORK | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921463 | YORK | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921385 | YORK | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206921386 | YORK | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206921387 | YORK | HMH72B361 | CF36AXA1+TXV | "YPLC060A12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206921498 | YORK | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TL8E060A12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921489 | YORK | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206921468 | YORK | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921454 | YORK | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM8E060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921444 | YORK | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206921418 | YORK | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921368 | YORK | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM8V060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206921352 | YORK | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207334452 | YORK | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207334447 | YORK | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921275 | YORK | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921270 | YORK | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921261 | YORK | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206921242 | YORK | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM9V040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206921229 | YORK | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM9V060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921202 | YORK | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM9V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207175963 | YORK | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207175954 | YORK | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921472 | YORK | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921458 | YORK | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TMLE060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921448 | YORK | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206921422 | YORK | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921372 | YORK | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TMLV060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206921233 | YORK | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TP9C060B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921206 | YORK | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921376 | YORK | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206921356 | YORK | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921237 | YORK | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "YP9C060B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921210 | YORK | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "YP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921380 | YORK | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "YPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206921360 | YORK | HMH72B361 | CF36BBCA1 | "YPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206924125 | YORK | HMH72B361 | CF36BBCA1+ME08BN21 | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206921521 | YORK | HMH72B361 | CF36BBCA1+ME12BN21 | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921511 | YORK | HMH72B361 | CF36BBCA1+MVC12BN21 | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921524 | YORK | HMH72B361 | CF36BXA1+ME08BN21+TXV | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206921520 | YORK | HMH72B361 | CF36BXA1+ME12BN21+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921510 | YORK | HMH72B361 | CF36BXA1+MVC12BN21+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921497 | YORK | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921488 | YORK | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206921466 | YORK | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921452 | YORK | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206921442 | YORK | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206921416 | YORK | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921364 | YORK | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206921349 | YORK | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207334451 | YORK | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207334446 | YORK | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921274 | YORK | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921269 | YORK | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921260 | YORK | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206921241 | YORK | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206921226 | YORK | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921199 | YORK | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207175962 | YORK | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207175953 | YORK | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921467 | YORK | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921453 | YORK | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921443 | YORK | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206921417 | YORK | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921365 | YORK | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206921227 | YORK | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921200 | YORK | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921366 | YORK | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206921350 | YORK | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921228 | YORK | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921201 | YORK | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921367 | YORK | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "YPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206921351 | YORK | HMH72B361 | CF36BXA1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921517 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+ME12CN21+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206921514 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+ME16CN21+TXV | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206921507 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+MVC12CN21+TXV | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206921504 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+MVC16CN21+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206921493 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206921484 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206921480 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206921434 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921426 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921408 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921400 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921392 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921337 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921310 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921309 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921282 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921281 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207334443 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207334440 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206921265 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206921256 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206921252 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921248 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921214 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206921187 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921175 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921163 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921151 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207175958 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207175949 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207175945 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207175941 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206921435 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921427 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921409 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921401 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921393 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921311 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921283 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921215 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206921188 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921176 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921164 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921152 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921338 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206921312 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921313 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921284 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921285 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921216 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206921189 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921177 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921165 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921153 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921339 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921314 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921315 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921286 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "YPLC100C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921287 | YORK | HMH72B361 | CF36CXA1+TXV | "YPLC120C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921503 | YORK | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921478 | YORK | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921464 | YORK | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921388 | YORK | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 207334457 | YORK | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921280 | YORK | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206921247 | YORK | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206921479 | YORK | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921465 | YORK | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921389 | YORK | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206921390 | YORK | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206921391 | YORK | HMH72B361 | CM36AXA1+TXV | "YPLC060A12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206921500 | YORK | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TL8E060A12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921491 | YORK | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206921470 | YORK | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921456 | YORK | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM8E060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921446 | YORK | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206921420 | YORK | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921370 | YORK | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM8V060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206921354 | YORK | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207334454 | YORK | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207334449 | YORK | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921277 | YORK | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921272 | YORK | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206921263 | YORK | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206921244 | YORK | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM9V040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206921231 | YORK | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM9V060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921204 | YORK | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM9V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207175965 | YORK | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207175956 | YORK | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921474 | YORK | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921460 | YORK | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TMLE060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921450 | YORK | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206921424 | YORK | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921374 | YORK | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TMLV060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206921235 | YORK | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TP9C060B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921208 | YORK | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921378 | YORK | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206921358 | YORK | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921239 | YORK | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "YP9C060B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921212 | YORK | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "YP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921382 | YORK | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "YPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206921362 | YORK | HMH72B361 | CM36BBCA1 | "YPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206924126 | YORK | HMH72B361 | CM36BBCA1+ME08BN21 | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206921523 | YORK | HMH72B361 | CM36BBCA1+ME12BN21 | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921513 | YORK | HMH72B361 | CM36BBCA1+MVC12BN21 | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921525 | YORK | HMH72B361 | CM36BXA1+ME08BN21+T XV | | 23 600 | 1 180 \$ |
| 206921522 | YORK | HMH72B361 | CM36BXA1+ME12BN21+T XV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921512 | YORK | HMH72B361 | CM36BXA1+MVC12BN21+ TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921499 | YORK | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921490 | YORK | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206921469 | YORK | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921455 | YORK | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921445 | YORK | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206921419 | YORK | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921369 | YORK | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206921353 | YORK | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207334453 | YORK | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207334448 | YORK | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921276 | YORK | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921271 | YORK | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921262 | YORK | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206921243 | YORK | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206921230 | YORK | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921203 | YORK | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207175964 | YORK | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207175955 | YORK | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921473 | YORK | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921459 | YORK | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921449 | YORK | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206921423 | YORK | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921373 | YORK | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206921234 | YORK | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921207 | YORK | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921377 | YORK | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206921357 | YORK | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921238 | YORK | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921211 | YORK | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921381 | YORK | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "YPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206921361 | YORK | HMH72B361 | CM36BXA1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921495 | YORK | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TL8E080C16UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206921486 | YORK | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206921482 | YORK | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921437 | YORK | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921429 | YORK | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921411 | YORK | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921403 | YORK | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921395 | YORK | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921341 | YORK | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921320 | YORK | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921317 | YORK | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921292 | YORK | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921289 | YORK | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207334445 | YORK | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207334442 | YORK | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM8Y080C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206921267 | YORK | HMH72B361 | CM36CBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206921258 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206921254 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TM9E080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921250 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TM9E100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921218 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TM9V060B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206921191 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TM9V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921179 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TM9V080C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921167 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TM9V100C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921155 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TM9V100C20MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207175960 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207175951 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207175947 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207175943 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TM9Y100C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206921440 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TMLE080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921432 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TMLE080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921414 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921406 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TMLE100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921398 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TMLE120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921323 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TMLV100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921295 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TMLV120C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921221 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206921194 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TP9C080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921182 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TP9C080C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921170 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TP9C100C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921158 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TP9C100C20MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921344 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TPLC080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921326 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TPLC080C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921329 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TPLC100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921298 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TPLC100C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921301 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1 | "TPLC120C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921224 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1 | "YP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206921197 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1 | "YP9C080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921185 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1 | "YP9C080C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921173 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1 | "YP9C100C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921161 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1 | "YP9C100C20MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921347 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1 | "YPLC080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921332 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1 | "YPLC080C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921335 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1 | "YPLC100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921304 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1 | "YPLC100C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206921307 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1 | "YPLC120C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921519 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1+ME12CN21 | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206921516 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1+ME16CN21 | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206921509 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1+MVC12CN21 | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206921506 | YORK | HMH72B361 | CM36BCA1+MVC16CN21 | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206921518 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+ME12CN21+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206921515 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+ME16CN21+TXV | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 206921508 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+MVC12CN21+TXV | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206921505 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+MVC16CN21+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206921494 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206921485 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206921481 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921436 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921428 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921410 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921402 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921394 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921340 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921319 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921316 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921291 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921288 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207334444 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207334441 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206921266 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206921257 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206921253 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921249 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921217 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206921190 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921178 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921166 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206921154 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207175959 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207175950 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207175946 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207175942 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206921439 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921431 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921413 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921405 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921397 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921322 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921294 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921220 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206921193 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921181 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921169 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921157 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921343 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921325 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921328 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921297 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921300 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921223 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206921196 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921184 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921172 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921160 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921346 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921331 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921334 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921303 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "YPLC100C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921306 | YORK | HMH72B361 | CM36CXA1+TXV | "YPLC120C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921501 | YORK | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921492 | YORK | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206921471 | YORK | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921457 | YORK | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921447 | YORK | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206921421 | YORK | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206921371 | YORK | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206921355 | YORK | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207334455 | YORK | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207334450 | YORK | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921278 | YORK | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921273 | YORK | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921264 | YORK | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206921245 | YORK | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206921232 | YORK | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921205 | YORK | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207175966 | YORK | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207175957 | YORK | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921475 | YORK | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921461 | YORK | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921451 | YORK | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206921425 | YORK | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921375 | YORK | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206921236 | YORK | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921209 | YORK | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921379 | YORK | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206921359 | YORK | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921240 | YORK | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921213 | YORK | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921383 | YORK | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "YPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206921363 | YORK | HMH72B361 | CU36BXA1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921496 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206921487 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206921483 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921438 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921430 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921412 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921404 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921396 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921342 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921321 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921318 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921293 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921290 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206921268 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206921259 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 206921255 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921251 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921219 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206921192 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921180 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921168 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921156 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207175961 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207175952 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207175948 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207175944 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 206921441 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921433 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921415 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921407 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921399 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921324 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921296 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921222 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206921195 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921183 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921171 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921159 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921345 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921327 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921330 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921299 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921302 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921225 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 206921198 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921186 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921174 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921162 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921348 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 206921333 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921336 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206921305 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "YPLC100C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 206921308 | YORK | HMH72B361 | CU36CXA1+TXV | "YPLC120C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208613134 | YORK | HMH72B361 | JHETB36DBCS2N1 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 208500199 | YORK | HMH72B361 | JHETB36DXXS2N1+TXV | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208613217 | YORK | HMH72B361 | JHETC36DBCS2N1 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208500569 | YORK | HMH72B361 | JHETC36DXXS2N1+TXV | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 208613159 | YORK | HMH72B361 | JHVTB36DBCC2N1 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208500340 | YORK | HMH72B361 | JHVTB36DXXC2N1+TXV | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208613099 | YORK | HMH72B361 | JHVTC36DBCC2N1 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208500029 | YORK | HMH72B361 | JHVTC36DXXC2N1+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207355991 | YORK | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207355978 | YORK | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207356241 | YORK | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211659829 | YORK | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207356193 | YORK | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207355935 | YORK | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207356178 | YORK | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207355980 | YORK | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207356243 | YORK | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 211659830 | YORK | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211659831 | YORK | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212450778 | YORK | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "Y81E040A12LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 212450773 | YORK | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "Y81E040A12SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659832 | YORK | HMH72B361 | XAFA30DXXN1+TXV | "YPLC060A12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 211659392 | YORK | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659389 | YORK | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211659380 | YORK | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211659373 | YORK | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211659384 | YORK | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211659362 | YORK | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211659356 | YORK | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659847 | YORK | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211659821 | YORK | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211659811 | YORK | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211659786 | YORK | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211659783 | YORK | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211659770 | YORK | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211659768 | YORK | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211659765 | YORK | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659760 | YORK | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659751 | YORK | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211659744 | YORK | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211659729 | YORK | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659700 | YORK | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659695 | YORK | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659385 | YORK | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211659363 | YORK | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211659357 | YORK | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659848 | YORK | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211659822 | YORK | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211659745 | YORK | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211659730 | YORK | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659823 | YORK | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211659812 | YORK | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212452662 | YORK | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Y81E040A12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212452658 | YORK | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Y81E040A12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212452644 | YORK | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Y81E080B12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212452640 | YORK | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Y81E080B12SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212454188 | YORK | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Y81E100B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212454183 | YORK | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Y81E100B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212586677 | YORK | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "Y82E080B12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211659746 | YORK | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211659731 | YORK | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659824 | YORK | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "YPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211659813 | YORK | HMH72B361 | XAFB30CXXN1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209201987 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209202187 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209201900 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209201981 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209202365 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209202300 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209202050 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8V060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209201971 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209202363 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8Y060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 209201882 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209201969 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9E060A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209201967 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209202183 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209201964 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9V040A10MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209202351 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209201871 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209202343 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209202279 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209201903 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209201982 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209202368 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209202303 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209202051 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TMLV060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209202353 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209201874 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209202053 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209201973 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212449719 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Y81E040A12LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212449710 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Y81E040A12SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212450756 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Y81E080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212450747 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Y81E080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212451406 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Y81E100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212451401 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Y81E100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212586702 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "Y82E080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209202355 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "YP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209201876 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "YP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209202056 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "YPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209201975 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DBCN1 | "YPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210627700 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DBCN1+JMET12B S2N1 | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208613133 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DBCN1+JMVT12B C2N1 | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 210619108 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208500190 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207430566 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207430579 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207355988 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207355984 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207356245 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207355972 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207356234 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207355961 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207356212 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207355942 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207356189 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207356185 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207355931 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207355928 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207355923 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207355915 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207356168 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207356157 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207356142 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207355893 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207356246 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207355973 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207356236 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207355962 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207356214 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207356169 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207356159 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207356216 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207355944 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212449706 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Y81E040A12LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212449701 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Y81E040A12SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212450743 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Y81E080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212450739 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Y81E080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212451398 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Y81E100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212451395 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Y81E100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212586701 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "Y82E080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207356171 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207356160 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207356218 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "YPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207355946 | YORK | HMH72B361 | XAFB36DXXN1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211659378 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211659376 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211659372 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211659369 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659367 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211659354 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659853 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211659845 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211659839 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211659835 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211659808 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659796 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211659795 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211659782 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211659779 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211659778 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211659775 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659774 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659764 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659759 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659756 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211659754 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211659741 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211659726 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211659717 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211659711 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659705 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211659699 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659694 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659691 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659689 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659355 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659854 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211659846 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211659840 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211659836 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211659797 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211659742 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211659727 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211659718 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211659712 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659706 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211659809 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659798 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211659799 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212450734 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Y81E080B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212450729 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Y81E080B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212449697 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Y81E080C16LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212449693 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Y81E080C16SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212450707 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Y81E100B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212450702 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Y81E100B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212449688 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Y81E100C16LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 212449684 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Y81E100C16SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 212452591 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Y81E120C16LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 212452586 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Y81E120C16SMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 212586773 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Y82E080B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212586676 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Y82E080C16LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212586792 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Y82E100C16LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212586769 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Y82E100C20LMPS1" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 212586669 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "Y82E120C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211659743 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211659728 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211659719 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211659713 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659707 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211659810 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659800 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211659801 | YORK | HMH72B361 | XAFC30CXXN1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209202064 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210627694 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209202369 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209201985 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210627701 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209201977 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209202061 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209202296 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209202292 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209202057 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209202043 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209201887 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209201885 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209202290 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209201880 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209201878 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209202360 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209202359 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209202185 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9E060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209202288 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209202357 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209202287 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209202281 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209202177 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209202037 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209202345 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209201957 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209202341 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209202339 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209202035 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 209201979 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209202063 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209202298 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209202294 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209202059 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TMLV120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209201889 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209202284 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209202179 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209202039 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209202347 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209202046 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209201891 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 209201893 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212452636 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Y81E080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212452631 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Y81E080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212454218 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Y81E080C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212454215 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Y81E080C16SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212450725 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Y81E080C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212450720 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Y81E080C20SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212454179 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Y81E100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212454175 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Y81E100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212450673 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Y81E100C16LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212450669 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Y81E100C16SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212451393 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Y81E100C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212451391 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Y81E100C20SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212453358 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Y81E120C16LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212453353 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Y81E120C16SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212586755 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Y82E080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212586698 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Y82E080C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212586723 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Y82E100C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212586746 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Y82E100C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212586694 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "Y82E120C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209202285 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "YP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209202181 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "YP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209202041 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "YP9C080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 209202349 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "YP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209202048 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "YPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 209201896 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "YPLC080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209201898 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1 | "YPLC100C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208613158 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1+JMET12C S2N1 | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208613216 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1+JMET16C S2N1 | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208613245 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DBCN1+JMVT16C C2N1 | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208500338 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+JMET12C S2N1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208500566 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+JMET16C S2N1+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208500733 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+JMVT16C C2N1+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 207430565 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+ME12CN2 1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207430564 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+ME16CN2 1+TXV | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207430563 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+MVC12CN 21+TXV | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 207430562 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+MVC16CN 21+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207356253 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 210619402 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207356251 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207355983 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210619302 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207355968 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207356231 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207355957 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207355954 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207356227 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207356207 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207356196 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207356194 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207355941 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207355939 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207356184 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207355937 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207356182 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207355926 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207355921 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207356180 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207355919 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207355910 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207355904 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207356151 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207356146 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207355899 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207355897 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207356141 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207356139 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207356137 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 207355970 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207356232 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207355959 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207355955 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207356229 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207356198 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207355911 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207355906 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207356153 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207356148 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207355900 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207356209 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207356200 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207356202 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212452627 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Y81E080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212452622 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Y81E080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212454212 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Y81E080C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212454208 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Y81E080C16SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212450716 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Y81E080C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212450711 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Y81E080C20SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212454170 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Y81E100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212454166 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Y81E100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212450664 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Y81E100C16LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212450660 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Y81E100C16SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212451389 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Y81E100C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212451387 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Y81E100C20SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212453349 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Y81E120C16LMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212453345 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Y81E120C16SMPS1" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 212586754 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Y82E080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212586697 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Y82E080C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212586722 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Y82E100C16LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212586745 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Y82E100C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212586693 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "Y82E120C20LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207355913 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207355908 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207356155 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207356149 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207355902 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207356211 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207356203 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207356205 | YORK | HMH72B361 | XAFC36DXXN1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 211659391 | YORK | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211659388 | YORK | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211659379 | YORK | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211659371 | YORK | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 211659382 | YORK | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211659360 | YORK | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211659352 | YORK | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211659843 | YORK | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211659817 | YORK | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211659805 | YORK | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211659785 | YORK | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211659781 | YORK | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211659767 | YORK | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211659763 | YORK | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211659758 | YORK | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211659738 | YORK | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211659723 | YORK | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211659698 | YORK | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211659693 | YORK | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211659383 | YORK | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211659361 | YORK | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211659353 | YORK | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211659844 | YORK | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211659818 | YORK | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211659739 | YORK | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211659724 | YORK | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211659819 | YORK | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211659806 | YORK | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212450769 | YORK | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Y81E040A12LMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212450765 | YORK | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Y81E040A12SMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212452618 | YORK | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Y81E080B12LMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212452613 | YORK | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Y81E080B12SMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212453384 | YORK | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Y81E100B12LMPS1" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212453379 | YORK | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Y81E100B12SMPS1" | 23 400 | 1 170 \$ |
| 212593878 | YORK | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "Y82E080B12LMPS1" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211659740 | YORK | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211659725 | YORK | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211659820 | YORK | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "YPLC060A12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211659807 | YORK | HMH72B361 | XAHB30CXXN1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 209404205 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TL8E060A12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209404194 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209404191 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8E060A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209404187 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209404177 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210627696 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8V060A12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209404143 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 209404141 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209404125 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209404102 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209404076 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209404196 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209404192 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TMLE060A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209404189 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209404178 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210627697 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TMLV060A12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209404104 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210627698 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "TPLC060A12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 212453419 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "Y81E040A12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212453414 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "Y81E040A12SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212451459 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "Y81E080B12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212451454 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "Y81E080B12SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212453375 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "Y81E100B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212453371 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "Y81E100B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209404106 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "YP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210627699 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DBCN1 | "YPLC060A12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209408051 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DBCN1+JMVT12B C2N1 | | 24 400 | 1 220 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208500438 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208206704 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208206673 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208197834 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208197557 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 208197544 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208197826 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208197820 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208197814 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210619038 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208197515 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208197490 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208197487 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208197475 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208197783 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208197471 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208197464 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208197765 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208197446 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208197744 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 208197737 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208197547 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208197829 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208197823 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208197817 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210619039 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208197768 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208197449 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210619040 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208197518 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 212453410 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "Y81E040A12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212453405 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "Y81E040A12SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212451450 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "Y81E080B12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212451445 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "Y81E080B12SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212453366 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "Y81E100B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212453362 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "Y81E100B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208197771 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208197452 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 210619041 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "YPLC060A12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208197522 | YORK | HMH72B361 | XAHB36DXXN1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211659377 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659375 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211659370 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211659368 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211659366 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211659855 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211659851 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211659841 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211659837 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211659833 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211659802 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211659789 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211659788 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211659780 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211659777 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211659776 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211659773 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211659772 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211659762 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211659757 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211659755 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659753 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211659735 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211659720 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211659714 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659708 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211659702 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211659697 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211659692 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211659690 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211659688 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211659351 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211659852 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211659842 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 211659838 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211659834 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 211659790 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211659736 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211659721 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211659715 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659709 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211659703 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211659803 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211659791 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211659792 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212451439 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Y81E080B12LMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212451433 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Y81E080B12SMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212454205 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Y81E080C16LMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212454201 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Y81E080C16SMPS1" | 23 600 | 1 180 \$ |
| 212450698 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Y81E100B12LMPS1" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 212450694 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Y81E100B12SMPS1" | 23 800 | 1 190 \$ |
| 212454161 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Y81E100C16LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212454157 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Y81E100C16SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212450637 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Y81E120C16LMPS1" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 212450633 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Y81E120C16SMPS1" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 212586793 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Y82E080B12LMPS1" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 212586770 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Y82E080C16LMPS1" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212586670 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Y82E100C16LMPS1" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 212586784 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Y82E100C20LMPS1" | 24 000 | 1 200 \$ |
| 212586768 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "Y82E120C20LMPS1" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211659737 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211659722 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211659716 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659710 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211659704 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211659804 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211659793 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211659794 | YORK | HMH72B361 | XAHC30CXXN1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209404203 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TL8E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210627702 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 209404200 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 209404198 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TL9E080C16UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210627695 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TL9E100C20UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209404184 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8E080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209404180 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8E080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209404173 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8E100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209404170 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8E100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209404167 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8E120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209404156 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209404146 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209404144 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209404139 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209404137 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209404135 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y100C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209404133 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 209404132 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 209404123 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9E080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209404121 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9E080C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209404119 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209404107 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9V060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209404097 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9V080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209404092 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209404087 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209404075 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209404073 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209404071 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TM9Y100C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 209404185 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TMLE080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209404182 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TMLE080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209404175 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TMLE100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 209404172 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TMLE100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209404168 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TMLE120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209404148 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TMLV100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209404109 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209404099 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TP9C080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209404094 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TP9C080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209404088 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209404158 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209404149 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TPLC080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209404151 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "TPLC100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212451431 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Y81E080B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212451427 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Y81E080B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212453401 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Y81E080C20LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212453397 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Y81E080C20SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212450690 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Y81E100B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212450685 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Y81E100B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212452609 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Y81E100C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212452604 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Y81E100C16SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212450655 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Y81E100C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212450651 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Y81E100C20SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212450628 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Y81E120C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212450624 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Y81E120C16SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212586730 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Y82E080B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212586753 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Y82E080C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212586696 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Y82E100C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212586721 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Y82E100C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212586744 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "Y82E120C20LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209404111 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "YP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209404101 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "YP9C080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 209404096 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "YP9C080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 209404090 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "YP9C100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209404160 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "YPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 209404153 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "YPLC080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 209404155 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DBCN1 | "YPLC100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208500440 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+JMET12C S2N1+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208500196 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+JMET16C S2N1+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208500730 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+JMVT16C C2N1+TXV | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 208206688 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+ME12CN2 1+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208206686 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+ME16CN2 1+TXV | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208206629 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+MVC12C N21+TXV | | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208206702 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+MVC16C N21+TXV | | 24 400 | 1 220 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208197832 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 210619304 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208197553 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208197550 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 210619002 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208197538 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 208197531 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208197525 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208197807 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208197801 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208197792 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208197496 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208197494 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208197789 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208197484 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208197481 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208197478 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208197786 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208197780 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 208197777 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 208197468 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208197774 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208197455 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208197756 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 208197436 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208197747 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208197427 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208197741 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 208197424 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 208197421 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208197416 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 208197541 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 208197534 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208197528 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 208197810 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208197804 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208197499 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208197459 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208197759 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 208197440 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208197750 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208197430 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208197796 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208197503 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208197506 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212451424 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Y81E080B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212451420 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Y81E080B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212453392 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Y81E080C20LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212453388 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Y81E080C20SMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212450681 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Y81E100B12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212450678 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Y81E100B12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212452600 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Y81E100C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212452595 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Y81E100C16SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212450646 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Y81E100C20LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212450642 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Y81E100C20SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212450620 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Y81E120C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212450615 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Y81E120C16SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212586729 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Y82E080B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212586752 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Y82E080C16LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212586695 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Y82E100C16LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212586720 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Y82E100C20LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212586743 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "Y82E120C20LMPS1" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208197462 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208197762 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 208197443 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208197753 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208197433 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208197799 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 208197509 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 208197512 | YORK | HMH72B361 | XAHC36DXXN1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211659393 | YORK | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659390 | YORK | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211659381 | YORK | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211659374 | YORK | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 211659386 | YORK | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211659364 | YORK | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211659358 | YORK | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659849 | YORK | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211659825 | YORK | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211659814 | YORK | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211659787 | YORK | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211659784 | YORK | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211659771 | YORK | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 24 200 | 1 210 \$ |
| 211659769 | YORK | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211659766 | YORK | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659761 | YORK | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659752 | YORK | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211659747 | YORK | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211659732 | YORK | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659701 | YORK | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659696 | YORK | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659387 | YORK | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211659365 | YORK | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211659359 | YORK | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659850 | YORK | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211659826 | YORK | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211659748 | YORK | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211659733 | YORK | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659827 | YORK | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211659815 | YORK | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212452671 | YORK | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Y81E040A12LMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212452666 | YORK | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Y81E040A12SMPS1" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 212452653 | YORK | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Y81E080B12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212452649 | YORK | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Y81E080B12SMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 212454196 | YORK | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Y81E100B12LMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212454191 | YORK | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Y81E100B12SMPS1" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212586678 | YORK | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "Y82E080B12LMPS1" | 24 400 | 1 220 \$ |
| 211659749 | YORK | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |
| 211659734 | YORK | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 211659828 | YORK | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "YPLC060A12MP13" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 211659816 | YORK | HMH72B361 | XAUB30CXXN1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 24 600 | 1 230 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 210619110 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+JMET12B S2N1+TXV | | 25 200 | 1 260 \$ |
| 208500193 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+JMVT12B C2N1+TXV | | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207430567 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+ME12BN2 1+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207430580 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+MVC12BN 21+TXV | | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207355989 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207355986 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207356248 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207355975 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207356237 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207355964 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207356220 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207355947 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207356191 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207356187 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207355933 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207355929 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207355924 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207355916 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 24 800 | 1 240 \$ |
| 207356173 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207356162 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207356144 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207355895 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207356250 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207355977 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207356239 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207355966 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207356222 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207356174 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207356164 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207356223 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207355949 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 212449723 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Y81E040A12LMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212449715 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Y81E040A12SMPS1" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 212450760 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Y81E080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212450752 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Y81E080B12SMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 212451415 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Y81E100B12LMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212451403 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Y81E100B12SMPS1" | 26 000 | 1 300 \$ |
| 212586703 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "Y82E080B12LMPS1" | 25 400 | 1 270 \$ |
| 207356176 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 25 600 | 1 280 \$ |
| 207356166 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 25 800 | 1 290 \$ |
| 207356225 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "YPLC060A12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 207355952 | YORK | HMH72B361 | XAUB36DXXN1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 25 200 | 1 260 \$ |
| 206787283 | YORK | HMH72B481 | AE60DX21+TXV | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971182 | YORK | HMH72B481 | AVC60DX21+TXV | | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206971183 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+ME14DN21+TXV | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 206971180 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+MVC14DN21+TXV | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 206971178 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+MVC20DN21+TXV | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971176 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971166 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 206971164 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971160 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971172 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971168 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971147 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971146 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971133 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971132 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207334438 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207334435 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207334434 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207251147 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 207251145 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206971126 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971108 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971120 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206971114 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207175975 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207175973 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207175971 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206971161 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971173 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971169 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971148 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971134 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971127 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971109 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971121 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206971115 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971149 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971150 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971135 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971136 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971128 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971110 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971122 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206971116 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "YP9C120D20MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971151 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971152 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971137 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "YPLC100C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971138 | YORK | HMH72B481 | CF64DXA1+TXV | "YPLC120C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971184 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+ME14DN21+TXV | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 206971181 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+MVC14DN21+TXV | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 206971179 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+MVC20DN21+TXV | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971177 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971167 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 206971165 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971162 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971174 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971170 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971154 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971153 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971140 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971139 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207334439 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207334437 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207334436 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207251148 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 31 200 | 1 560 \$ |
| 207251146 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206971129 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971111 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971123 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206971117 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207175976 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207175974 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207175972 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206971163 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971175 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971171 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206971155 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971141 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971130 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971112 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971124 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206971118 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971156 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971157 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971142 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971143 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971131 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971113 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971125 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206971119 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "YP9C120D20MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 206971158 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971159 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 206971144 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "YPLC100C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206971145 | YORK | HMH72B481 | CM64DXA1+TXV | "YPLC120C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 208613244 | YORK | HMH72B481 | JHETC60HBCS2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 208500727 | YORK | HMH72B481 | JHETC60HXXS2N1+TXV | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 210619113 | YORK | HMH72B481 | JHETD60HBCS2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 208613194 | YORK | HMH72B481 | JHETD60JBCS2N1 | | 30 200 | 1 510 \$ |
| 208500447 | YORK | HMH72B481 | JHETD60JXXS2N1+TXV | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 208613064 | YORK | HMH72B481 | JHVTC60HBCC2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208499839 | YORK | HMH72B481 | JHVTC60HXXC2N1+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210619310 | YORK | HMH72B481 | JHVTD60HBCC2N1 | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 208613193 | YORK | HMH72B481 | JHVTD60JBCC2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 208500445 | YORK | HMH72B481 | JHVTD60JXXC2N1+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212454556 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Y81E080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212454553 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Y81E080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212454525 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Y81E080C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212454521 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Y81E080C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212454499 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Y81E100C16LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212454495 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Y81E100C16SMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212451035 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Y81E100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212451031 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Y81E100C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212454468 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Y81E120C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212454465 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Y81E120C16SMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212586686 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Y82E080C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212586684 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Y82E100C16LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212586682 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Y82E100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212586680 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HBCN1 | "Y82E120C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210440227 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HBCN1+JMVT17C C2N1 | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 210440226 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+JMVT17C C2N1+TXV | | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207430574 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+ME12CN2 1+TXV | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 207430583 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+ME16CN2 1+TXV | | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207430576 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+MVC12CN 21+TXV | | 28 800 | 1 440 \$ |
| 207430581 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+MVC16CN 21+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207356322 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 207356061 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207356058 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207356055 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207356051 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207356308 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 207356307 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 207356296 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207356294 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 207356292 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207356291 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207356285 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207356283 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207356278 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207356027 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207356021 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207356133 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207356060 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207356056 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207356053 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207356310 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 207356298 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 207356280 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207356028 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207356023 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207356312 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 207356314 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 207356299 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 207356301 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212454548 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Y81E080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212454544 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Y81E080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212454518 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Y81E080C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212454515 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Y81E080C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212454491 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Y81E100C16LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212454487 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Y81E100C16SMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212451028 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Y81E100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212451024 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Y81E100C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212454461 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Y81E120C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212454457 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Y81E120C16SMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212586685 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Y82E080C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212586683 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Y82E100C16LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212586681 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Y82E100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212586679 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "Y82E120C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207356281 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207356030 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207356025 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 31 000 | 1 550 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207356315 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 207356317 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 207356303 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "YPLC100C20MP13" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 207356305 | YORK | HMH72B481 | XAFC60HXXN1+TXV | "YPLC120C20MP13" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212451070 | YORK | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Y81E080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212451062 | YORK | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Y81E080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212452861 | YORK | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Y81E080C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212452854 | YORK | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Y81E080C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212449950 | YORK | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Y81E100C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212449943 | YORK | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Y81E100C16SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212453512 | YORK | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Y81E100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212453504 | YORK | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Y81E100C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212454449 | YORK | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Y81E120C16LMPS1" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 212454442 | YORK | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Y81E120C16SMPS1" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 212586714 | YORK | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Y82E080C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212586711 | YORK | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Y82E100C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212586708 | YORK | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Y82E100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212586705 | YORK | HMH72B481 | XAFD60HBCN1 | "Y82E120C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210440239 | YORK | HMH72B481 | XAFD60HBCN1+JMET18D S2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210440222 | YORK | HMH72B481 | XAFD60HBCN1+JMVT20D C2N1 | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 210440238 | YORK | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+JMET18D S2N1+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210440221 | YORK | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+JMVT20D C2N1+TXV | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212451058 | YORK | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Y81E080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212451054 | YORK | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Y81E080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212452850 | YORK | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Y81E080C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212452846 | YORK | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Y81E080C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212449939 | YORK | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Y81E100C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212449935 | YORK | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Y81E100C16SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212453500 | YORK | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Y81E100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212453497 | YORK | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Y81E100C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212454438 | YORK | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Y81E120C16LMPS1" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 212454434 | YORK | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Y81E120C16SMPS1" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 212586713 | YORK | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Y82E080C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212586710 | YORK | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Y82E100C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 212586707 | YORK | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Y82E100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212586704 | YORK | HMH72B481 | XAFD60HXXN1+TXV | "Y82E120C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210619189 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM8E080C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210619185 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM8E100C20MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 209202093 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM8V100C20MP12" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 210618961 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM9E080C20MP12" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210618957 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM9E100C20MP12" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210619249 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM9E120D20MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 209202249 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM9V080C16MP12" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 209202162 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210619190 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TMLE080C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210619186 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TMLE100C20MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 209202164 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 212452896 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Y81E080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212452892 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Y81E080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212451050 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Y81E080C20LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212451047 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Y81E080C20SMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212451653 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Y81E100C16LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212451649 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Y81E100C16SMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212451020 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Y81E100C20LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212451017 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Y81E100C20SMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212454431 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Y81E120C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212454427 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Y81E120C16SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212586781 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Y82E080C16LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212586779 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Y82E100C16LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212586777 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Y82E100C20LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212586775 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "Y82E120C20LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 209202166 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JBCN1 | "YP9C100C20MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 210440237 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JBCN1+JMET18DS2N1 XAFD60JBCN1+JMVT20D C2N1 | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 210440220 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+JMET18DS2N1+ TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210440236 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 210440219 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+ME14DN2 1+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207430573 | YORK | HMH72B481 | | | 30 000 | 1 500 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| | | | XAFD60JXXN1+MVC14DN | | | |
| 207430582 | YORK | HMH72B481 | 21+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207356131 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207356130 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 207356319 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207356437 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210619187 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E080C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207356434 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210619183 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E100C20MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207356430 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207356041 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207356039 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207356419 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207356417 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207356289 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207356287 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207356128 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207356126 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210618960 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9E080C20MP12" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210618956 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 210619248 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9E120D20MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207356412 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207356121 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207356019 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207356276 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207356275 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 207356439 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210619188 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE080C20MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207356436 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 210619184 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE100C20MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207356432 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 207356042 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207356421 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207356414 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207356123 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207356044 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207356046 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207356423 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207356425 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212452888 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Y81E080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212452884 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Y81E080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212451043 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Y81E080C20LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212451039 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Y81E080C20SMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212451645 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Y81E100C16LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212451641 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Y81E100C16SMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212451013 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Y81E100C20LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212451009 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Y81E100C20SMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212454424 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Y81E120C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212454420 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Y81E120C16SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212586780 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Y82E080C16LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212586778 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Y82E100C16LMPS1" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 212586776 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Y82E100C20LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212586774 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "Y82E120C20LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 207356035 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 207356415 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 207356125 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 30 800 | 1 540 \$ |
| 207356048 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207356049 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 207356426 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "YPLC100C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 207356428 | YORK | HMH72B481 | XAFD60JXXN1+TXV | "YPLC120C20MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 208206714 | YORK | HMH72B481 | XAHC60HXXN1+ME12CN2 1+TXV | | 28 600 | 1 430 \$ |
| 208206701 | YORK | HMH72B481 | XAHC60HXXN1+MVC12C N21+TXV | | 28 600 | 1 430 \$ |
| 208206712 | YORK | HMH72B481 | XAHC60HXXN1+MVC16C N21+TXV | | 29 200 | 1 460 \$ |
| 209404450 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212451700 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Y81E080C16LMPS1" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212451696 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Y81E080C16SMPS1" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212451668 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Y81E080C20LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212451664 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Y81E080C20SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212454484 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Y81E100C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212454480 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Y81E100C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212451005 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Y81E100C20LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212451001 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Y81E100C20SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212450975 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Y81E120C16LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 212450971 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Y81E120C16SMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212586738 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Y82E080C16LMPS1" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212586736 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Y82E100C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212586734 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Y82E100C20LMPS1" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212586732 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JBCN1 | "Y82E120C20LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210440216 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JBCN1+JMVT20DC2N1 XAHD60JXXN1+JMVT20DC2N1 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210440215 | YORK | HMH72B481 | +TXV XAHD60JXXN1+ME14DN2 | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 208206708 | YORK | HMH72B481 | 1+TXV XAHD60JXXN1+MVC14DN | | 28 800 | 1 440 \$ |
| 208206699 | YORK | HMH72B481 | 21+TXV | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 208198028 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208197730 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 208197724 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208198020 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208197715 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208197679 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 208197676 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 208197990 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208197987 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208197667 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 208197665 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 208197642 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208197633 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208197962 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208197623 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 208197725 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208198022 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208197718 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 208197682 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 208197646 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208197636 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208197965 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208197685 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 208197688 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212451692 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Y81E080C16LMPS1" | 29 200 | 1 460 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 212451688 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Y81E080C16SMPS1" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 212451661 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Y81E080C20LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212451657 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Y81E080C20SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212454476 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Y81E100C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212454472 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Y81E100C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212450998 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Y81E100C20LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212450994 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Y81E100C20SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212450967 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Y81E120C16LMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212450963 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Y81E120C16SMPS1" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212586737 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Y82E080C16LMPS1" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212586735 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Y82E100C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212586733 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Y82E100C20LMPS1" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 212586731 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "Y82E120C20LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 208197648 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208197639 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208197968 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "YP9C120D20MP13" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 208197690 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "YPLC100C20MP13" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 208197692 | YORK | HMH72B481 | XAHD60JXXN1+TXV | "YPLC120C20MP13" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 210440240 | YORK | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+JMET18D S2N1+TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 210440223 | YORK | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+JMVT20D C2N1+TXV | | 29 600 | 1 480 \$ |
| 212451074 | YORK | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Y81E080C16LMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212451066 | YORK | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Y81E080C16SMPS1" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 212452865 | YORK | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Y81E080C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212452858 | YORK | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Y81E080C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212449954 | YORK | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Y81E100C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212449946 | YORK | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Y81E100C16SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212453516 | YORK | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Y81E100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212453508 | YORK | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Y81E100C20SMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212454453 | YORK | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Y81E120C16LMPS1" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 212454446 | YORK | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Y81E120C16SMPS1" | 30 000 | 1 500 \$ |
| 212586715 | YORK | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Y82E080C16LMPS1" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 212586712 | YORK | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Y82E100C16LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212586709 | YORK | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Y82E100C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 212586706 | YORK | HMH72B481 | XAUD60HXXN1+TXV | "Y82E120C20LMPS1" | 30 200 | 1 510 \$ |
| 206787281 | YORK | HMH72B601 | AE60DX21+TXV | | 36 800 | 1 840 \$ |
| 206971107 | YORK | HMH72B601 | AVC60DX21+TXV | | 39 000 | 1 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206971105 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+ME20DN21+ XV | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971103 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+MVC20DN21+ TXV | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971087 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TL8E080C16UH1" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971085 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TL8E100C20UH1" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971083 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TL9E100C20UH1" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971079 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971075 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8E080C20MP11" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206971059 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971055 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8E100C20MP11" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971051 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971047 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8E120C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 206971090 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971089 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 207334418 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 207334415 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 207334414 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206971073 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9E080C20MP12" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971071 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971069 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9E120D20MP12" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971063 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971041 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971035 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971029 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 207175969 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9Y100C20MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 207175967 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971080 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971076 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TMLE080C20MP11" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206971060 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971056 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TMLE100C20MP11" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971052 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971048 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TMLE120C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 206971091 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971064 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971042 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971036 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971030 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206971092 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971093 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971065 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971043 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971037 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971031 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "YP9C120D20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971094 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "YPLC100C20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971095 | YORK | HMH72B601 | CF64DXA1+TXV | "YPLC120C20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971106 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+ME20DN21+TXV | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971104 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+MVC20DN21+TXV | | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971088 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971086 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971084 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971081 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971077 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8E080C20MP11" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206971061 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971057 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8E100C20MP11" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971053 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971049 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8E120C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 206971097 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971096 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 207334419 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 207334417 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 207334416 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206971074 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9E080C20MP12" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971072 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971070 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9E120D20MP12" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971066 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971044 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971038 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971032 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 207175970 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9Y100C20MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 207175968 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971082 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971078 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TMLE080C20MP11" | 37 800 | 1 890 \$ |
| 206971062 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206971058 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TMLE100C20MP11" | 38 500 | 1 925 \$ |
| 206971054 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971050 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TMLE120C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 206971098 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971067 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971045 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971039 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971033 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971099 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971100 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971068 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971046 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971040 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 38 000 | 1 900 \$ |
| 206971034 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "YP9C120D20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971101 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "YPLC100C20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 206971102 | YORK | HMH72B601 | CM64DXA1+TXV | "YPLC120C20MP13" | 39 000 | 1 950 \$ |
| 208613100 | YORK | HMH72B601 | JHETD60JBCS2N1 | | 36 600 | 1 830 \$ |
| 208500032 | YORK | HMH72B601 | JHETD60JXS2N1+TXV | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 208613246 | YORK | HMH72B601 | JHVTD60JBCC2N1 | | 36 200 | 1 810 \$ |
| 208500739 | YORK | HMH72B601 | JHVTD60JXXC2N1+TXV | | 36 200 | 1 810 \$ |
| 209202152 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TL8E100C20UH11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 209202397 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM8V100C20MP12" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 209202146 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM8Y100C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 209202144 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM8Y120C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 210619531 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM9E100C16MP12" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 209202081 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM9V100C16MP12" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209201914 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM9V100C20MP12" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209201831 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM9V120D20MP12" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 209201828 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TM9Y120D20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 209202083 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TP9C100C16MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209201917 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TP9C100C20MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209201832 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "TP9C120D20MP13" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 209202085 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "YP9C100C16MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209201919 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "YP9C100C20MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209201834 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JBCN1 | "YP9C120D20MP13" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 208613219 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JBCN1+JMET18D S2N1 | | 36 400 | 1 820 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208613218 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JBCN1+JMVT20D C2N1 | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208500574 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+JMET18D S2N1+TXV | | 36 400 | 1 820 \$ |
| 208500572 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207430575 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+ME20DN2 1+TXV | | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207430572 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+MVC20DN 21+TXV | | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207356088 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207356086 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207356085 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207356081 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207356077 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E080C20MP11" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207356074 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207356070 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E100C20MP11" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207356362 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207356351 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207356349 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207356069 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207356067 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207356065 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 207356063 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 207356347 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9E080C20MP12" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 210619530 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207356346 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 37 000 | 1 850 \$ |
| 207356343 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9E120D20MP12" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207356338 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207356333 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207356328 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207356326 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9Y100C20MP11" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 207356324 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 37 600 | 1 880 \$ |
| 207356083 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207356079 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE080C20MP11" | 36 400 | 1 820 \$ |
| 207356076 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207356072 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE100C20MP11" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 207356363 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 36 600 | 1 830 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 207356352 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207356340 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207356335 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207356329 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207356354 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207356356 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207356341 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207356336 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 207356331 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "YP9C120D20MP13" | 37 200 | 1 860 \$ |
| 207356358 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "YPLC100C20MP13" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 207356360 | YORK | HMH72B601 | XAFD60JXXN1+TXV | "YPLC120C20MP13" | 37 400 | 1 870 \$ |
| 209404284 | YORK | HMH72B601 | XAHD60JBCN1 | "TM9V120D20MP12" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209404286 | YORK | HMH72B601 | XAHD60JBCN1 | "TP9C120D20MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209404288 | YORK | HMH72B601 | XAHD60JBCN1 | "YP9C120D20MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 209408056 | YORK | HMH72B601 | XAHD60JBCN1+JMVT20D C2N1 | | 35 600 | 1 780 \$ |
| 208500201 | YORK | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+JMET18D S2N1+TXV | | 35 800 | 1 790 \$ |
| 208500736 | YORK | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+JMVT20D C2N1+TXV | | 35 600 | 1 780 \$ |
| 208206692 | YORK | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+ME20DN2 1+TXV | | 36 600 | 1 830 \$ |
| 208206710 | YORK | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+MVC20DN 21+TXV | | 36 800 | 1 840 \$ |
| 208197959 | YORK | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208197620 | YORK | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 208197956 | YORK | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208197951 | YORK | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208197945 | YORK | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8E080C20MP11" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 208197939 | YORK | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208197614 | YORK | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8E100C20MP11" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 208197933 | YORK | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208197611 | YORK | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 208197608 | YORK | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 208197930 | YORK | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 208197927 | YORK | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 208197924 | YORK | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9E080C20MP12" | 36 600 | 1 830 \$ |
| 208197921 | YORK | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 36 400 | 1 820 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 208197918 | YORK | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9E120D20MP12" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208197909 | YORK | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 208197597 | YORK | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 208197900 | YORK | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 208197897 | YORK | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9Y100C20MP11" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 208197894 | YORK | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 35 800 | 1 790 \$ |
| 208197954 | YORK | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208197948 | YORK | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLE080C20MP11" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 208197942 | YORK | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208197617 | YORK | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLE100C20MP11" | 35 600 | 1 780 \$ |
| 208197936 | YORK | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 36 000 | 1 800 \$ |
| 208197912 | YORK | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 208197601 | YORK | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 208197903 | YORK | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 208197915 | YORK | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 208197604 | YORK | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 36 200 | 1 810 \$ |
| 208197906 | YORK | HMH72B601 | XAHD60JXXN1+TXV | "YP9C120D20MP13" | 36 800 | 1 840 \$ |
| 9854428 | YORK | YHM24B21 | AE24BBA21 | | 15 100 | 755 \$ |
| 9006267 | YORK | YHM24B21 | AE24BX21+TXV | | 15 100 | 755 \$ |
| 9060330 | YORK | YHM24B21 | AE30BX21+TXV | | 14 800 | 740 \$ |
| 9060331 | YORK | YHM24B21 | AVC24BX21+TXV | | 14 800 | 740 \$ |
| 9060332 | YORK | YHM24B21 | AVC30BX21+TXV | | 15 100 | 755 \$ |
| 9060333 | YORK | YHM24B21 | AVC36BX21+TXV | | 15 000 | 750 \$ |
| 9060334 | YORK | YHM24B21 | AVC36CX21+TXV | | 14 600 | 730 \$ |
| 202613898 | YORK | YHM24B21 | CF24ABAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 202586254 | YORK | YHM24B21 | CF24ABAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 202099103 | YORK | YHM24B21 | CF24ABAA1 | "TM8V060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 202586230 | YORK | YHM24B21 | CF24ABAA1 | "TM9E026A08MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 202586217 | YORK | YHM24B21 | CF24ABAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 202586204 | YORK | YHM24B21 | CF24ABAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 202143646 | YORK | YHM24B21 | CF24ABAA1 | "TM9V040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 203422748 | YORK | YHM24B21 | CF24ABAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 202099104 | YORK | YHM24B21 | CF24ABAA1 | "TMLV060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 202099105 | YORK | YHM24B21 | CF24ABAA1 | "TPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 202099106 | YORK | YHM24B21 | CF24ABAA1 | "YPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 205535944 | YORK | YHM24B21 | CF24AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206778918 | YORK | YHM24B21 | CF24AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206778778 | YORK | YHM24B21 | CF24AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 206371014 | YORK | YHM24B21 | CF24AXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206778905 | YORK | YHM24B21 | CF24AXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 205538608 | YORK | YHM24B21 | CF24AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206778900 | YORK | YHM24B21 | CF24AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206778919 | YORK | YHM24B21 | CF24AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206778779 | YORK | YHM24B21 | CF24AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206778780 | YORK | YHM24B21 | CF24AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206778781 | YORK | YHM24B21 | CF24AXA1+TXV | "YPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 202586272 | YORK | YHM24B21 | CF24BBAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 202586264 | YORK | YHM24B21 | CF24BBAA1 | "TL9E060B12UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 202586252 | YORK | YHM24B21 | CF24BBAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 202586241 | YORK | YHM24B21 | CF24BBAA1 | "TM8E080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 202586239 | YORK | YHM24B21 | CF24BBAA1 | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 202099112 | YORK | YHM24B21 | CF24BBAA1 | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 202586228 | YORK | YHM24B21 | CF24BBAA1 | "TM9E026A08MP12" | 15 600 | 780 \$ |
| 202586215 | YORK | YHM24B21 | CF24BBAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 202586202 | YORK | YHM24B21 | CF24BBAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 202099039 | YORK | YHM24B21 | CF24BBAA1 | "TM9V060B12MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 202099113 | YORK | YHM24B21 | CF24BBAA1 | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 202143648 | YORK | YHM24B21 | CF24BBAA1 | "TM9Y060B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 203422743 | YORK | YHM24B21 | CF24BBAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203422723 | YORK | YHM24B21 | CF24BBAA1 | "TMLE080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203422718 | YORK | YHM24B21 | CF24BBAA1 | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 202099040 | YORK | YHM24B21 | CF24BBAA1 | "TP9C060B12MP13" | 15 200 | 760 \$ |
| 202099115 | YORK | YHM24B21 | CF24BBAA1 | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 202099116 | YORK | YHM24B21 | CF24BBAA1 | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 202099041 | YORK | YHM24B21 | CF24BBAA1 | "YP9C060B12MP13" | 15 200 | 760 \$ |
| 202099117 | YORK | YHM24B21 | CF24BBAA1 | "YP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 202099118 | YORK | YHM24B21 | CF24BBAA1 | "YPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 202099388 | YORK | YHM24B21 | CF24BBAA1+MVC12BN21 CF24BXA1+MVC12BN21+ | | 14 900 | 745 \$ |
| 206778798 | YORK | YHM24B21 | TXV | | 14 900 | 745 \$ |
| 206778978 | YORK | YHM24B21 | CF24BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205536721 | YORK | YHM24B21 | CF24BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 205538621 | YORK | YHM24B21 | CF24BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205537449 | YORK | YHM24B21 | CF24BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205537320 | YORK | YHM24B21 | CF24BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206779041 | YORK | YHM24B21 | CF24BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206370885 | YORK | YHM24B21 | CF24BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 600 | 780 \$ |
| 205538618 | YORK | YHM24B21 | CF24BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205536696 | YORK | YHM24B21 | CF24BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206778846 | YORK | YHM24B21 | CF24BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206778963 | YORK | YHM24B21 | CF24BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206778901 | YORK | YHM24B21 | CF24BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 205538623 | YORK | YHM24B21 | CF24BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205537450 | YORK | YHM24B21 | CF24BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205537321 | YORK | YHM24B21 | CF24BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206778847 | YORK | YHM24B21 | CF24BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 200 | 760 \$ |
| 206778964 | YORK | YHM24B21 | CF24BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779042 | YORK | YHM24B21 | CF24BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206778848 | YORK | YHM24B21 | CF24BXA1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 15 200 | 760 \$ |
| 206778965 | YORK | YHM24B21 | CF24BXA1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779043 | YORK | YHM24B21 | CF24BXA1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 202613895 | YORK | YHM24B21 | CF30ABAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 202586250 | YORK | YHM24B21 | CF30ABAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 202586226 | YORK | YHM24B21 | CF30ABAA1 | "TM9E026A08MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 202586213 | YORK | YHM24B21 | CF30ABAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 202586200 | YORK | YHM24B21 | CF30ABAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 202143649 | YORK | YHM24B21 | CF30ABAA1 | "TM9V040A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 203422738 | YORK | YHM24B21 | CF30ABAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205073809 | YORK | YHM24B21 | CF30AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205074045 | YORK | YHM24B21 | CF30AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206370881 | YORK | YHM24B21 | CF30AXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 205074039 | YORK | YHM24B21 | CF30AXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205074034 | YORK | YHM24B21 | CF30AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205074029 | YORK | YHM24B21 | CF30AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205074047 | YORK | YHM24B21 | CF30AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 202586269 | YORK | YHM24B21 | CF30BBAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 202586261 | YORK | YHM24B21 | CF30BBAA1 | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 202586247 | YORK | YHM24B21 | CF30BBAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 202586236 | YORK | YHM24B21 | CF30BBAA1 | "TM8E100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779029 | YORK | YHM24B21 | CF30BBAA1 | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 202586223 | YORK | YHM24B21 | CF30BBAA1 | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 202586210 | YORK | YHM24B21 | CF30BBAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 202586197 | YORK | YHM24B21 | CF30BBAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206778834 | YORK | YHM24B21 | CF30BBAA1 | "TM9V060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206778951 | YORK | YHM24B21 | CF30BBAA1 | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 205537661 | YORK | YHM24B21 | CF30BBAA1 | "TM9Y060B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 203422733 | YORK | YHM24B21 | CF30BBAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 203422710 | YORK | YHM24B21 | CF30BBAA1 | "TMLE100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206778838 | YORK | YHM24B21 | CF30BBAA1 | "TP9C060B12MP13" | 15 400 | 770 \$ |
| 206778955 | YORK | YHM24B21 | CF30BBAA1 | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779033 | YORK | YHM24B21 | CF30BBAA1 | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206778842 | YORK | YHM24B21 | CF30BBAA1 | "YP9C060B12MP13" | 15 400 | 770 \$ |
| 206778959 | YORK | YHM24B21 | CF30BBAA1 | "YP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779037 | YORK | YHM24B21 | CF30BBAA1 | "YPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206838912 | YORK | YHM24B21 | CF30BBAA1+ME08BN21 | | 15 100 | 755 \$ |
| 206778894 | YORK | YHM24B21 | CF30BBAA1+MVC12BN21 | | 15 300 | 765 \$ |
| 206838911 | YORK | YHM24B21 | CF30BXA1+ME08BN21+TXV | | 15 100 | 755 \$ |
| 206778893 | YORK | YHM24B21 | CF30BXA1+MVC12BN21+TXV | | 15 300 | 765 \$ |
| 205538644 | YORK | YHM24B21 | CF30BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205538640 | YORK | YHM24B21 | CF30BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205536710 | YORK | YHM24B21 | CF30BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205539633 | YORK | YHM24B21 | CF30BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779026 | YORK | YHM24B21 | CF30BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206371008 | YORK | YHM24B21 | CF30BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205538613 | YORK | YHM24B21 | CF30BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205538603 | YORK | YHM24B21 | CF30BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206778831 | YORK | YHM24B21 | CF30BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206778948 | YORK | YHM24B21 | CF30BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 205537653 | YORK | YHM24B21 | CF30BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 205536712 | YORK | YHM24B21 | CF30BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205539634 | YORK | YHM24B21 | CF30BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206778832 | YORK | YHM24B21 | CF30BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 400 | 770 \$ |
| 206778949 | YORK | YHM24B21 | CF30BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779027 | YORK | YHM24B21 | CF30BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206778833 | YORK | YHM24B21 | CF30BXA1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 15 400 | 770 \$ |
| 206778950 | YORK | YHM24B21 | CF30BXA1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779028 | YORK | YHM24B21 | CF30BXA1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| | | | CF30CXA1+MVC16CN21+ | | | |
| 206778851 | YORK | YHM24B21 | TXV | | 14 800 | 740 \$ |
| 205538636 | YORK | YHM24B21 | CF30CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205539625 | YORK | YHM24B21 | CF30CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205539628 | YORK | YHM24B21 | CF30CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205537971 | YORK | YHM24B21 | CF36AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206778913 | YORK | YHM24B21 | CF36AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206838903 | YORK | YHM24B21 | CF36AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206370878 | YORK | YHM24B21 | CF36AXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 205536707 | YORK | YHM24B21 | CF36AXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205538600 | YORK | YHM24B21 | CF36AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205537705 | YORK | YHM24B21 | CF36AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206778914 | YORK | YHM24B21 | CF36AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206838904 | YORK | YHM24B21 | CF36AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206838905 | YORK | YHM24B21 | CF36AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206838906 | YORK | YHM24B21 | CF36AXA1+TXV | "YPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 202586266 | YORK | YHM24B21 | CF36BBAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 202586257 | YORK | YHM24B21 | CF36BBAA1 | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 202586243 | YORK | YHM24B21 | CF36BBAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 202586232 | YORK | YHM24B21 | CF36BBAA1 | "TM8E100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779014 | YORK | YHM24B21 | CF36BBAA1 | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 202586219 | YORK | YHM24B21 | CF36BBAA1 | "TM9E026A08MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 202586206 | YORK | YHM24B21 | CF36BBAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 202586193 | YORK | YHM24B21 | CF36BBAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206778819 | YORK | YHM24B21 | CF36BBAA1 | "TM9V060B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206778936 | YORK | YHM24B21 | CF36BBAA1 | "TM9V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205535867 | YORK | YHM24B21 | CF36BBAA1 | "TM9Y060B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 203422727 | YORK | YHM24B21 | CF36BBAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 203422704 | YORK | YHM24B21 | CF36BBAA1 | "TMLE100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206778823 | YORK | YHM24B21 | CF36BBAA1 | "TP9C060B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 206778940 | YORK | YHM24B21 | CF36BBAA1 | "TP9C080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779018 | YORK | YHM24B21 | CF36BBAA1 | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206778827 | YORK | YHM24B21 | CF36BBAA1 | "YP9C060B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 206778944 | YORK | YHM24B21 | CF36BBAA1 | "YP9C080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779022 | YORK | YHM24B21 | CF36BBAA1 | "YPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206778795 | YORK | YHM24B21 | CF36BBAA1+ME08BN21 | | 15 000 | 750 \$ |
| | | | CF36BXA1+ME08BN21+T | | | |
| 206778794 | YORK | YHM24B21 | XV | | 15 000 | 750 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205536726 | YORK | YHM24B21 | CF36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205538632 | YORK | YHM24B21 | CF36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206778908 | YORK | YHM24B21 | CF36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205539613 | YORK | YHM24B21 | CF36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779011 | YORK | YHM24B21 | CF36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206370872 | YORK | YHM24B21 | CF36BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 205536702 | YORK | YHM24B21 | CF36BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205536659 | YORK | YHM24B21 | CF36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206778816 | YORK | YHM24B21 | CF36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206778933 | YORK | YHM24B21 | CF36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205535862 | YORK | YHM24B21 | CF36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 206778909 | YORK | YHM24B21 | CF36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205539615 | YORK | YHM24B21 | CF36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206778817 | YORK | YHM24B21 | CF36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 206778934 | YORK | YHM24B21 | CF36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779012 | YORK | YHM24B21 | CF36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206778818 | YORK | YHM24B21 | CF36BXA1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 206778935 | YORK | YHM24B21 | CF36BXA1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779013 | YORK | YHM24B21 | CF36BXA1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| | | | CF36CXA1+MVC16CN21+ TXV | | 15 300 | 765 \$ |
| 206778887 | YORK | YHM24B21 | CF36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206778923 | YORK | YHM24B21 | CF36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206778991 | YORK | YHM24B21 | CF36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206778990 | YORK | YHM24B21 | CF36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206778807 | YORK | YHM24B21 | CF36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206778969 | YORK | YHM24B21 | CF36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206778992 | YORK | YHM24B21 | CF36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206778808 | YORK | YHM24B21 | CF36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206778970 | YORK | YHM24B21 | CF36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206778993 | YORK | YHM24B21 | CF36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206778994 | YORK | YHM24B21 | CF36CXA1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206778809 | YORK | YHM24B21 | CF36CXA1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206778971 | YORK | YHM24B21 | CF36CXA1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206778995 | YORK | YHM24B21 | CF36CXA1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206778996 | YORK | YHM24B21 | CM24ABAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 202613897 | YORK | YHM24B21 | CM24ABAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 202586558 | YORK | YHM24B21 | CM24ABAA1 | "TM8V060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206778783 | YORK | YHM24B21 | CM24ABAA1 | | | |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 202586554 | YORK | YHM24B21 | CM24ABAA1 | "TM9E026A08MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 202586552 | YORK | YHM24B21 | CM24ABAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 202586550 | YORK | YHM24B21 | CM24ABAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206778898 | YORK | YHM24B21 | CM24ABAA1 | "TM9V040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 203422747 | YORK | YHM24B21 | CM24ABAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206778786 | YORK | YHM24B21 | CM24ABAA1 | "TMLV060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206778789 | YORK | YHM24B21 | CM24ABAA1 | "TPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206778792 | YORK | YHM24B21 | CM24ABAA1 | "YPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 205535949 | YORK | YHM24B21 | CM24AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206778920 | YORK | YHM24B21 | CM24AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206778782 | YORK | YHM24B21 | CM24AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206371015 | YORK | YHM24B21 | CM24AXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206778906 | YORK | YHM24B21 | CM24AXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 205538610 | YORK | YHM24B21 | CM24AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206778897 | YORK | YHM24B21 | CM24AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206778926 | YORK | YHM24B21 | CM24AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206778785 | YORK | YHM24B21 | CM24AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206778788 | YORK | YHM24B21 | CM24AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206778791 | YORK | YHM24B21 | CM24AXA1+TXV | "YPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 202586560 | YORK | YHM24B21 | CM24BBAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 202586559 | YORK | YHM24B21 | CM24BBAA1 | "TL9E060B12UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 202586557 | YORK | YHM24B21 | CM24BBAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 202586556 | YORK | YHM24B21 | CM24BBAA1 | "TM8E080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 202586555 | YORK | YHM24B21 | CM24BBAA1 | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779046 | YORK | YHM24B21 | CM24BBAA1 | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 202586553 | YORK | YHM24B21 | CM24BBAA1 | "TM9E026A08MP12" | 15 600 | 780 \$ |
| 202586551 | YORK | YHM24B21 | CM24BBAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 202586549 | YORK | YHM24B21 | CM24BBAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206778879 | YORK | YHM24B21 | CM24BBAA1 | "TM9V060B12MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206778980 | YORK | YHM24B21 | CM24BBAA1 | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206778903 | YORK | YHM24B21 | CM24BBAA1 | "TM9Y060B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 203422742 | YORK | YHM24B21 | CM24BBAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203422721 | YORK | YHM24B21 | CM24BBAA1 | "TMLE080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 203422715 | YORK | YHM24B21 | CM24BBAA1 | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206778882 | YORK | YHM24B21 | CM24BBAA1 | "TP9C060B12MP13" | 15 200 | 760 \$ |
| 206778983 | YORK | YHM24B21 | CM24BBAA1 | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206778773 | YORK | YHM24B21 | CM24BBAA1 | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206778885 | YORK | YHM24B21 | CM24BBAA1 | "YP9C060B12MP13" | 15 200 | 760 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 206778986 | YORK | YHM24B21 | CM24BBAA1 | "YP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206778776 | YORK | YHM24B21 | CM24BBAA1 | "YPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206778850 | YORK | YHM24B21 | CM24BBAA1+MVC12BN21 CM24BXA1+MVC12BN21+ | | 14 900 | 745 \$ |
| 206778849 | YORK | YHM24B21 | TXV | | 14 900 | 745 \$ |
| 206779044 | YORK | YHM24B21 | CM24BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205536723 | YORK | YHM24B21 | CM24BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 205538626 | YORK | YHM24B21 | CM24BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205537454 | YORK | YHM24B21 | CM24BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205537441 | YORK | YHM24B21 | CM24BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779045 | YORK | YHM24B21 | CM24BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206370887 | YORK | YHM24B21 | CM24BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 600 | 780 \$ |
| 205538624 | YORK | YHM24B21 | CM24BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205536698 | YORK | YHM24B21 | CM24BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206778878 | YORK | YHM24B21 | CM24BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206778979 | YORK | YHM24B21 | CM24BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206778902 | YORK | YHM24B21 | CM24BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 205538629 | YORK | YHM24B21 | CM24BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205537459 | YORK | YHM24B21 | CM24BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205537452 | YORK | YHM24B21 | CM24BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206778881 | YORK | YHM24B21 | CM24BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 200 | 760 \$ |
| 206778982 | YORK | YHM24B21 | CM24BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206778772 | YORK | YHM24B21 | CM24BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206778884 | YORK | YHM24B21 | CM24BXA1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 15 200 | 760 \$ |
| 206778985 | YORK | YHM24B21 | CM24BXA1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206778775 | YORK | YHM24B21 | CM24BXA1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 205074053 | YORK | YHM24B21 | CM30AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205074048 | YORK | YHM24B21 | CM30AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206370883 | YORK | YHM24B21 | CM30AXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 800 | 740 \$ |
| 205074040 | YORK | YHM24B21 | CM30AXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205074035 | YORK | YHM24B21 | CM30AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205073591 | YORK | YHM24B21 | CM30AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205074011 | YORK | YHM24B21 | CM30AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 202586270 | YORK | YHM24B21 | CM30BBAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 202586262 | YORK | YHM24B21 | CM30BBAA1 | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 202586248 | YORK | YHM24B21 | CM30BBAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 202586237 | YORK | YHM24B21 | CM30BBAA1 | "TM8E100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 206779031 | YORK | YHM24B21 | CM30BBAA1 | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 202586224 | YORK | YHM24B21 | CM30BBAA1 | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 202586211 | YORK | YHM24B21 | CM30BBAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 202586198 | YORK | YHM24B21 | CM30BBAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206778836 | YORK | YHM24B21 | CM30BBAA1 | "TM9V060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206778953 | YORK | YHM24B21 | CM30BBAA1 | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 205537664 | YORK | YHM24B21 | CM30BBAA1 | "TM9Y060B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 203422734 | YORK | YHM24B21 | CM30BBAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 203422713 | YORK | YHM24B21 | CM30BBAA1 | "TMLE100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206778840 | YORK | YHM24B21 | CM30BBAA1 | "TP9C060B12MP13" | 15 400 | 770 \$ |
| 206778957 | YORK | YHM24B21 | CM30BBAA1 | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779035 | YORK | YHM24B21 | CM30BBAA1 | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206778844 | YORK | YHM24B21 | CM30BBAA1 | "YP9C060B12MP13" | 15 400 | 770 \$ |
| 206778961 | YORK | YHM24B21 | CM30BBAA1 | "YP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779039 | YORK | YHM24B21 | CM30BBAA1 | "YPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206838914 | YORK | YHM24B21 | CM30BBAA1+ME08BN21 | | 15 100 | 755 \$ |
| 206778896 | YORK | YHM24B21 | CM30BBAA1+MVC12BN21 CM30BXA1+ME08BN21+T | | 15 300 | 765 \$ |
| 206838913 | YORK | YHM24B21 | XV CM30BXA1+MVC12BN21+ | | 15 100 | 755 \$ |
| 206778895 | YORK | YHM24B21 | TXV | | 15 300 | 765 \$ |
| 205538653 | YORK | YHM24B21 | CM30BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205538642 | YORK | YHM24B21 | CM30BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205536714 | YORK | YHM24B21 | CM30BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205539636 | YORK | YHM24B21 | CM30BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779030 | YORK | YHM24B21 | CM30BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206371010 | YORK | YHM24B21 | CM30BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205538615 | YORK | YHM24B21 | CM30BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205538605 | YORK | YHM24B21 | CM30BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206778835 | YORK | YHM24B21 | CM30BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206778952 | YORK | YHM24B21 | CM30BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 205537663 | YORK | YHM24B21 | CM30BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 205536718 | YORK | YHM24B21 | CM30BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205539649 | YORK | YHM24B21 | CM30BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206778839 | YORK | YHM24B21 | CM30BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 400 | 770 \$ |
| 206778956 | YORK | YHM24B21 | CM30BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779034 | YORK | YHM24B21 | CM30BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206778843 | YORK | YHM24B21 | CM30BXA1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 15 400 | 770 \$ |
| 206778960 | YORK | YHM24B21 | CM30BXA1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779038 | YORK | YHM24B21 | CM30BXA1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| | | | CM30CXA1+MVC16CN21+ TXV | | 14 800 | 740 \$ |
| 206778852 | YORK | YHM24B21 | CM30CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205538638 | YORK | YHM24B21 | CM30CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205539629 | YORK | YHM24B21 | CM30CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205539632 | YORK | YHM24B21 | CM30CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205537972 | YORK | YHM24B21 | CM36AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206778915 | YORK | YHM24B21 | CM36AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206838907 | YORK | YHM24B21 | CM36AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206370879 | YORK | YHM24B21 | CM36AXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 205536708 | YORK | YHM24B21 | CM36AXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205538602 | YORK | YHM24B21 | CM36AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205537707 | YORK | YHM24B21 | CM36AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206778916 | YORK | YHM24B21 | CM36AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206838908 | YORK | YHM24B21 | CM36AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206838909 | YORK | YHM24B21 | CM36AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206838910 | YORK | YHM24B21 | CM36AXA1+TXV | "YPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 202586267 | YORK | YHM24B21 | CM36BBAA1 | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 202586258 | YORK | YHM24B21 | CM36BBAA1 | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 202586244 | YORK | YHM24B21 | CM36BBAA1 | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 202586233 | YORK | YHM24B21 | CM36BBAA1 | "TM8E100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779016 | YORK | YHM24B21 | CM36BBAA1 | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 202586220 | YORK | YHM24B21 | CM36BBAA1 | "TM9E026A08MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 202586207 | YORK | YHM24B21 | CM36BBAA1 | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 202586194 | YORK | YHM24B21 | CM36BBAA1 | "TM9E060A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206778821 | YORK | YHM24B21 | CM36BBAA1 | "TM9V060B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206778938 | YORK | YHM24B21 | CM36BBAA1 | "TM9V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205535869 | YORK | YHM24B21 | CM36BBAA1 | "TM9Y060B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 203422728 | YORK | YHM24B21 | CM36BBAA1 | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 203422705 | YORK | YHM24B21 | CM36BBAA1 | "TMLE100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206778825 | YORK | YHM24B21 | CM36BBAA1 | "TP9C060B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 206778942 | YORK | YHM24B21 | CM36BBAA1 | "TP9C080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779020 | YORK | YHM24B21 | CM36BBAA1 | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206778829 | YORK | YHM24B21 | CM36BBAA1 | "YP9C060B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 206778946 | YORK | YHM24B21 | CM36BBAA1 | "YP9C080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779024 | YORK | YHM24B21 | CM36BBAA1 | "YPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206778797 | YORK | YHM24B21 | CM36BBAA1+ME08BN21 | | 15 000 | 750 \$ |
| | | | CM36BXA1+ME08BN21+T | | | |
| 206778796 | YORK | YHM24B21 | XV | | 15 000 | 750 \$ |
| 205536746 | YORK | YHM24B21 | CM36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205538633 | YORK | YHM24B21 | CM36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206778910 | YORK | YHM24B21 | CM36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205539617 | YORK | YHM24B21 | CM36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779015 | YORK | YHM24B21 | CM36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206370874 | YORK | YHM24B21 | CM36BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 205536703 | YORK | YHM24B21 | CM36BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205536693 | YORK | YHM24B21 | CM36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206778820 | YORK | YHM24B21 | CM36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206778937 | YORK | YHM24B21 | CM36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205535868 | YORK | YHM24B21 | CM36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 206778917 | YORK | YHM24B21 | CM36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205539621 | YORK | YHM24B21 | CM36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206778824 | YORK | YHM24B21 | CM36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 206778941 | YORK | YHM24B21 | CM36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779019 | YORK | YHM24B21 | CM36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206778828 | YORK | YHM24B21 | CM36BXA1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 206778945 | YORK | YHM24B21 | CM36BXA1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779023 | YORK | YHM24B21 | CM36BXA1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| | | | CM36CXA1+MVC16CN21+ | | | |
| 206778888 | YORK | YHM24B21 | TXV | | 15 300 | 765 \$ |
| 206778924 | YORK | YHM24B21 | CM36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206778999 | YORK | YHM24B21 | CM36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206778997 | YORK | YHM24B21 | CM36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206778810 | YORK | YHM24B21 | CM36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206778972 | YORK | YHM24B21 | CM36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779001 | YORK | YHM24B21 | CM36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206778812 | YORK | YHM24B21 | CM36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206778974 | YORK | YHM24B21 | CM36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779003 | YORK | YHM24B21 | CM36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779005 | YORK | YHM24B21 | CM36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206778814 | YORK | YHM24B21 | CM36CXA1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206778976 | YORK | YHM24B21 | CM36CXA1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779007 | YORK | YHM24B21 | CM36CXA1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779009 | YORK | YHM24B21 | CM36CXA1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205535945 | YORK | YHM24B21 | CU24AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206778921 | YORK | YHM24B21 | CU24AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206778784 | YORK | YHM24B21 | CU24AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206371017 | YORK | YHM24B21 | CU24AXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206778907 | YORK | YHM24B21 | CU24AXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 205538612 | YORK | YHM24B21 | CU24AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206778899 | YORK | YHM24B21 | CU24AXA1+TXV | "TM9V040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206778922 | YORK | YHM24B21 | CU24AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206778787 | YORK | YHM24B21 | CU24AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206778790 | YORK | YHM24B21 | CU24AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206778793 | YORK | YHM24B21 | CU24AXA1+TXV | "YPLC060A12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206778927 | YORK | YHM24B21 | CU24BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205536724 | YORK | YHM24B21 | CU24BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 300 | 765 \$ |
| 205538628 | YORK | YHM24B21 | CU24BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205537457 | YORK | YHM24B21 | CU24BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205537443 | YORK | YHM24B21 | CU24BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779047 | YORK | YHM24B21 | CU24BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206370889 | YORK | YHM24B21 | CU24BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 600 | 780 \$ |
| 205538619 | YORK | YHM24B21 | CU24BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 205536700 | YORK | YHM24B21 | CU24BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 300 | 765 \$ |
| 206778880 | YORK | YHM24B21 | CU24BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206778981 | YORK | YHM24B21 | CU24BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206778904 | YORK | YHM24B21 | CU24BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 900 | 745 \$ |
| 205538630 | YORK | YHM24B21 | CU24BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205537479 | YORK | YHM24B21 | CU24BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205537447 | YORK | YHM24B21 | CU24BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 206778883 | YORK | YHM24B21 | CU24BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 200 | 760 \$ |
| 206778984 | YORK | YHM24B21 | CU24BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206778774 | YORK | YHM24B21 | CU24BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206778886 | YORK | YHM24B21 | CU24BXA1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 15 200 | 760 \$ |
| 206778987 | YORK | YHM24B21 | CU24BXA1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206778777 | YORK | YHM24B21 | CU24BXA1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 205538646 | YORK | YHM24B21 | CU30BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205538643 | YORK | YHM24B21 | CU30BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 205536715 | YORK | YHM24B21 | CU30BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205539638 | YORK | YHM24B21 | CU30BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779032 | YORK | YHM24B21 | CU30BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206371012 | YORK | YHM24B21 | CU30BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 15 400 | 770 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205538617 | YORK | YHM24B21 | CU30BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205538606 | YORK | YHM24B21 | CU30BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206778837 | YORK | YHM24B21 | CU30BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 15 400 | 770 \$ |
| 206778954 | YORK | YHM24B21 | CU30BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 205537666 | YORK | YHM24B21 | CU30BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 15 300 | 765 \$ |
| 205536719 | YORK | YHM24B21 | CU30BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205539640 | YORK | YHM24B21 | CU30BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206778841 | YORK | YHM24B21 | CU30BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 15 400 | 770 \$ |
| 206778958 | YORK | YHM24B21 | CU30BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779036 | YORK | YHM24B21 | CU30BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206778845 | YORK | YHM24B21 | CU30BXA1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 15 400 | 770 \$ |
| 206778962 | YORK | YHM24B21 | CU30BXA1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779040 | YORK | YHM24B21 | CU30BXA1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 205536727 | YORK | YHM24B21 | CU36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205538635 | YORK | YHM24B21 | CU36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206778911 | YORK | YHM24B21 | CU36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205539619 | YORK | YHM24B21 | CU36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206779017 | YORK | YHM24B21 | CU36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 15 000 | 750 \$ |
| 206370876 | YORK | YHM24B21 | CU36BXA1+TXV | "TM9E026A08MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 205536705 | YORK | YHM24B21 | CU36BXA1+TXV | "TM9E040A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 205536694 | YORK | YHM24B21 | CU36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 15 200 | 760 \$ |
| 206778822 | YORK | YHM24B21 | CU36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 14 900 | 745 \$ |
| 206778939 | YORK | YHM24B21 | CU36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 205535870 | YORK | YHM24B21 | CU36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 14 800 | 740 \$ |
| 206778912 | YORK | YHM24B21 | CU36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 15 100 | 755 \$ |
| 205539624 | YORK | YHM24B21 | CU36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 15 000 | 750 \$ |
| 206778826 | YORK | YHM24B21 | CU36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 206778943 | YORK | YHM24B21 | CU36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779021 | YORK | YHM24B21 | CU36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206778830 | YORK | YHM24B21 | CU36BXA1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 14 900 | 745 \$ |
| 206778947 | YORK | YHM24B21 | CU36BXA1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779025 | YORK | YHM24B21 | CU36BXA1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 15 000 | 750 \$ |
| 206778925 | YORK | YHM24B21 | CU36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 15 200 | 760 \$ |
| 206779000 | YORK | YHM24B21 | CU36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206778998 | YORK | YHM24B21 | CU36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206778811 | YORK | YHM24B21 | CU36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206778973 | YORK | YHM24B21 | CU36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779002 | YORK | YHM24B21 | CU36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 15 100 | 755 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206778813 | YORK | YHM24B21 | CU36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206778975 | YORK | YHM24B21 | CU36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779004 | YORK | YHM24B21 | CU36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779006 | YORK | YHM24B21 | CU36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206778815 | YORK | YHM24B21 | CU36CXA1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206778977 | YORK | YHM24B21 | CU36CXA1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779008 | YORK | YHM24B21 | CU36CXA1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 206779010 | YORK | YHM24B21 | CU36CXA1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 15 100 | 755 \$ |
| 203064060 | YORK | YHM36B22 | AE36BX21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203112175 | YORK | YHM36B22 | AE36CX21+TXV | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205144618 | YORK | YHM36B22 | AE42CBC21 | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203076252 | YORK | YHM36B22 | AE42CX21+TXV | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111706 | YORK | YHM36B22 | AVC36BX21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111704 | YORK | YHM36B22 | AVC36CX21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111702 | YORK | YHM36B22 | AVC42CX21+TXV | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203111990 | YORK | YHM36B22 | AVC48CX21+TXV | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111700 | YORK | YHM36B22 | AVC48DX21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539608 | YORK | YHM36B22 | CF36AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539570 | YORK | YHM36B22 | CF36AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537287 | YORK | YHM36B22 | CF36AXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537200 | YORK | YHM36B22 | CF36AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205536937 | YORK | YHM36B22 | CF36AXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537196 | YORK | YHM36B22 | CF36AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205539574 | YORK | YHM36B22 | CF36AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537290 | YORK | YHM36B22 | CF36AXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537202 | YORK | YHM36B22 | CF36AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537204 | YORK | YHM36B22 | CF36AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537207 | YORK | YHM36B22 | CF36AXA1+TXV | "YPLC060A12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203112647 | YORK | YHM36B22 | CF36BBCA1 | "TL8E060A12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203112631 | YORK | YHM36B22 | CF36BBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203112540 | YORK | YHM36B22 | CF36BBCA1 | "TM8E040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203112519 | YORK | YHM36B22 | CF36BBCA1 | "TM8E060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203112501 | YORK | YHM36B22 | CF36BBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203112438 | YORK | YHM36B22 | CF36BBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111922 | YORK | YHM36B22 | CF36BBCA1 | "TM8V060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203112314 | YORK | YHM36B22 | CF36BBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 203077541 | YORK | YHM36B22 | CF36BBCA1 | "TM8Y080B12MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203112300 | YORK | YHM36B22 | CF36BBCA1 | "TM9E060A10MP12" | 23 000 | 1 150 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---|--|--------------------------------|-----------------|
| 203112290 | YORK | YHM36B22 | CF36BBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203112264 | YORK | YHM36B22 | CF36BBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111813 | YORK | YHM36B22 | CF36BBCA1 | "TM9V060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203077021 | YORK | YHM36B22 | CF36BBCA1 | "TM9V080B12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203112183 | YORK | YHM36B22 | CF36BBCA1 | "TM9Y060B12MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203808669 | YORK | YHM36B22 | CF36BBCA1 | "TM9Y080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203422990 | YORK | YHM36B22 | CF36BBCA1 | "TMLE040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203422978 | YORK | YHM36B22 | CF36BBCA1 | "TMLE060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203422971 | YORK | YHM36B22 | CF36BBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203422929 | YORK | YHM36B22 | CF36BBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111924 | YORK | YHM36B22 | CF36BBCA1 | "TMLV060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111815 | YORK | YHM36B22 | CF36BBCA1 | "TP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203077026 | YORK | YHM36B22 | CF36BBCA1 | "TP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111926 | YORK | YHM36B22 | CF36BBCA1 | "TPLC060A12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203112317 | YORK | YHM36B22 | CF36BBCA1 | "TPLC080B12MP13" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 203111817 | YORK | YHM36B22 | CF36BBCA1 | "YP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203077032 | YORK | YHM36B22 | CF36BBCA1 | "YP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111928 | YORK | YHM36B22 | CF36BBCA1 | "YPLC060A12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203112320 | YORK | YHM36B22 | CF36BBCA1 | "YPLC080B12MP13" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 203111986 | YORK | YHM36B22 | CF36BBCA1+ME12BN21 CF36BXA1+ME12BN21+T XV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539221 | YORK | YHM36B22 | CF36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539605 | YORK | YHM36B22 | CF36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205537315 | YORK | YHM36B22 | CF36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539556 | YORK | YHM36B22 | CF36BXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779192 | YORK | YHM36B22 | CF36BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779184 | YORK | YHM36B22 | CF36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205536158 | YORK | YHM36B22 | CF36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537060 | YORK | YHM36B22 | CF36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205539409 | YORK | YHM36B22 | CF36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205538958 | YORK | YHM36B22 | CF36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 205539400 | YORK | YHM36B22 | CF36BXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539395 | YORK | YHM36B22 | CF36BXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537193 | YORK | YHM36B22 | CF36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779134 | YORK | YHM36B22 | CF36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779073 | YORK | YHM36B22 | CF36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205539346 | YORK | YHM36B22 | CF36BXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779089 | YORK | YHM36B22 | CF36BXA1+TXV | | | |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205539558 | YORK | YHM36B22 | CF36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779193 | YORK | YHM36B22 | CF36BXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779185 | YORK | YHM36B22 | CF36BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205536160 | YORK | YHM36B22 | CF36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537061 | YORK | YHM36B22 | CF36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779135 | YORK | YHM36B22 | CF36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779074 | YORK | YHM36B22 | CF36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537063 | YORK | YHM36B22 | CF36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539413 | YORK | YHM36B22 | CF36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206779136 | YORK | YHM36B22 | CF36BXA1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779075 | YORK | YHM36B22 | CF36BXA1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537064 | YORK | YHM36B22 | CF36BXA1+TXV | "YPLC060A12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539415 | YORK | YHM36B22 | CF36BXA1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205537092 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+MVC16CN21+ TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205537309 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205539586 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205539535 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779180 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539486 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537239 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539432 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539192 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539081 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539080 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205538996 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538994 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205536918 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205536916 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205539315 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539313 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539389 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205539385 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537186 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539370 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205539154 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205536808 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205538717 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205539235 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205538883 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539537 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779181 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539489 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537241 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539434 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539085 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539000 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539155 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205536809 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205538720 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539197 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539087 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539088 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539002 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539003 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539157 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205536811 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205538722 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539199 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539091 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539093 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539005 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "YPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539007 | YORK | YHM36B22 | CF36CXA1+TXV | "YPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539219 | YORK | YHM36B22 | CF42BXA1+ME12BN21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539224 | YORK | YHM36B22 | CF42BXA1+MVC12BN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205539603 | YORK | YHM36B22 | CF42BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537308 | YORK | YHM36B22 | CF42BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205539549 | YORK | YHM36B22 | CF42BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537284 | YORK | YHM36B22 | CF42BXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205539532 | YORK | YHM36B22 | CF42BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539480 | YORK | YHM36B22 | CF42BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539343 | YORK | YHM36B22 | CF42BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539398 | YORK | YHM36B22 | CF42BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206779153 | YORK | YHM36B22 | CF42BXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205539383 | YORK | YHM36B22 | CF42BXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537053 | YORK | YHM36B22 | CF42BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538766 | YORK | YHM36B22 | CF42BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779143 | YORK | YHM36B22 | CF42BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205538845 | YORK | YHM36B22 | CF42BXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205539553 | YORK | YHM36B22 | CF42BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537286 | YORK | YHM36B22 | CF42BXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205539533 | YORK | YHM36B22 | CF42BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539483 | YORK | YHM36B22 | CF42BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537055 | YORK | YHM36B22 | CF42BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538768 | YORK | YHM36B22 | CF42BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537058 | YORK | YHM36B22 | CF42BXA1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538770 | YORK | YHM36B22 | CF42BXA1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203112605 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203112577 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 203112477 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203112456 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203112424 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203112408 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203112385 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111839 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111554 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111551 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111232 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111231 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203077431 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203077427 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203112123 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "TM8Y100C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 203112121 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "TM8Y120C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 203112276 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203112250 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203112234 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203112211 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111755 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203076829 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203076530 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203112062 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205536844 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 203422960 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203422948 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203422916 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203422904 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203422887 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111558 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111237 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111757 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203076833 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203076536 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111843 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111560 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111562 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111238 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111241 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111759 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "YP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203076838 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "YP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203076541 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "YP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111845 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "YPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111564 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "YPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111566 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "YPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111243 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "YPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111244 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1 | "YPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111964 | YORK | YHM36B22 | CF42CBCA1+MVC16CN21 CF42CXA1+MVC16CN21+ | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205537088 | YORK | YHM36B22 | TXV | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205539598 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205539578 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205539522 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537271 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779170 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537218 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779057 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539169 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205536993 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205536991 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205538940 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205538938 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538871 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205538870 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205539283 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205539281 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205537226 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205539379 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779147 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539366 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539137 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205536781 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205538698 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539227 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205536828 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539524 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537273 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779171 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537220 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779058 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205536995 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205538944 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539139 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205536782 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205538699 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539173 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205536997 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205536999 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205538946 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538947 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539140 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205536784 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205538700 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539174 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537000 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537002 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205538950 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "YPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538951 | YORK | YHM36B22 | CF42CXA1+TXV | "YPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205537168 | YORK | YHM36B22 | CF42DXA1+ME14DN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205538672 | YORK | YHM36B22 | CF42DXA1+MVC14DN21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205538675 | YORK | YHM36B22 | CF42DXA1+MVC20DN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205537304 | YORK | YHM36B22 | CF42DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779176 | YORK | YHM36B22 | CF42DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539469 | YORK | YHM36B22 | CF42DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779165 | YORK | YHM36B22 | CF42DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537097 | YORK | YHM36B22 | CF42DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537095 | YORK | YHM36B22 | CF42DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205538910 | YORK | YHM36B22 | CF42DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538908 | YORK | YHM36B22 | CF42DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538854 | YORK | YHM36B22 | CF42DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205538852 | YORK | YHM36B22 | CF42DXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205537182 | YORK | YHM36B22 | CF42DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539363 | YORK | YHM36B22 | CF42DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205536770 | YORK | YHM36B22 | CF42DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205536759 | YORK | YHM36B22 | CF42DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779048 | YORK | YHM36B22 | CF42DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205537160 | YORK | YHM36B22 | CF42DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205536820 | YORK | YHM36B22 | CF42DXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537130 | YORK | YHM36B22 | CF42DXA1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779177 | YORK | YHM36B22 | CF42DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539473 | YORK | YHM36B22 | CF42DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779166 | YORK | YHM36B22 | CF42DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537101 | YORK | YHM36B22 | CF42DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205538914 | YORK | YHM36B22 | CF42DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205536772 | YORK | YHM36B22 | CF42DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205536761 | YORK | YHM36B22 | CF42DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779049 | YORK | YHM36B22 | CF42DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205537102 | YORK | YHM36B22 | CF42DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537104 | YORK | YHM36B22 | CF42DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205538916 | YORK | YHM36B22 | CF42DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538918 | YORK | YHM36B22 | CF42DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205536774 | YORK | YHM36B22 | CF42DXA1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205536763 | YORK | YHM36B22 | CF42DXA1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206779050 | YORK | YHM36B22 | CF42DXA1+TXV | "YP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205537106 | YORK | YHM36B22 | CF42DXA1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537108 | YORK | YHM36B22 | CF42DXA1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205538920 | YORK | YHM36B22 | CF42DXA1+TXV | "YPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538922 | YORK | YHM36B22 | CF42DXA1+TXV | "YPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203112595 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203112561 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203112467 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203112448 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203112418 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203112400 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203112378 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111455 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111453 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111102 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111100 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203077320 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203077314 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203112270 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203112244 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203112226 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203112203 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111731 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203076722 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203076422 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203112046 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205538875 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203422955 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203422938 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203422911 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203422898 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203422879 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111460 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111106 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "TMLV120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111733 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203076726 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203076427 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111462 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203111464 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111108 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "TPLC100C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111110 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "TPLC120C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111735 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "YP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203076730 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "YP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203076431 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "YP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111466 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "YPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111468 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "YPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111112 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "YPLC100C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111115 | YORK | YHM36B22 | CF48CBCA1 | "YPLC120C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539591 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537299 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779063 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537262 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537247 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539462 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779160 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779112 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779111 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779093 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779092 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205536888 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205536887 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206779150 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205539376 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779144 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539359 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539123 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205538756 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205536751 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537155 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205538833 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206779064 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537263 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537248 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539463 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779161 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779113 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206779094 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539125 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205538757 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205536753 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779114 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779115 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779095 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779096 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539126 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205538759 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205536755 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779116 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779117 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779097 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "YPLC100C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779098 | YORK | YHM36B22 | CF48CXA1+TXV | "YPLC120C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537144 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+ME14DN21+ XV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205539216 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+MVC14DN21+ TXV | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205538679 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+MVC20DN21+ TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205537294 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539509 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539446 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779154 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539035 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539033 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205536944 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205536943 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205536857 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205536856 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205539255 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539253 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779054 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537176 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205537044 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205538736 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205536736 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205538685 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205537139 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205538817 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205539512 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539447 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779155 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+TXV | "TMLV100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539039 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205536948 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537046 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205538738 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205536738 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538686 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205539040 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539042 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205536950 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205536951 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537048 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205538741 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205536740 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538687 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+TXV | "YP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205539043 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539044 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205536954 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+TXV | "YPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205536956 | YORK | YHM36B22 | CF48DXA1+TXV | "YPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539611 | YORK | YHM36B22 | CM36AXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539575 | YORK | YHM36B22 | CM36AXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537291 | YORK | YHM36B22 | CM36AXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537210 | YORK | YHM36B22 | CM36AXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205536941 | YORK | YHM36B22 | CM36AXA1+TXV | "TM8Y060A12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537198 | YORK | YHM36B22 | CM36AXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205539577 | YORK | YHM36B22 | CM36AXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537292 | YORK | YHM36B22 | CM36AXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537212 | YORK | YHM36B22 | CM36AXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537213 | YORK | YHM36B22 | CM36AXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537216 | YORK | YHM36B22 | CM36AXA1+TXV | "YPLC060A12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203112651 | YORK | YHM36B22 | CM36BBCA1 | "TL8E060A12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203112633 | YORK | YHM36B22 | CM36BBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203112544 | YORK | YHM36B22 | CM36BBCA1 | "TM8E040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---|--|--------------------------------|-----------------|
| 203112522 | YORK | YHM36B22 | CM36BBCA1 | "TM8E060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203112504 | YORK | YHM36B22 | CM36BBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203112440 | YORK | YHM36B22 | CM36BBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111930 | YORK | YHM36B22 | CM36BBCA1 | "TM8V060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203112323 | YORK | YHM36B22 | CM36BBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 203077554 | YORK | YHM36B22 | CM36BBCA1 | "TM8Y080B12MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203112302 | YORK | YHM36B22 | CM36BBCA1 | "TM9E060A10MP12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 203112292 | YORK | YHM36B22 | CM36BBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203112266 | YORK | YHM36B22 | CM36BBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111818 | YORK | YHM36B22 | CM36BBCA1 | "TM9V060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203077037 | YORK | YHM36B22 | CM36BBCA1 | "TM9V080B12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203112188 | YORK | YHM36B22 | CM36BBCA1 | "TM9Y060B12MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203808676 | YORK | YHM36B22 | CM36BBCA1 | "TM9Y080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203422991 | YORK | YHM36B22 | CM36BBCA1 | "TMLE040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203422981 | YORK | YHM36B22 | CM36BBCA1 | "TMLE060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203422972 | YORK | YHM36B22 | CM36BBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203422930 | YORK | YHM36B22 | CM36BBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111932 | YORK | YHM36B22 | CM36BBCA1 | "TMLV060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111821 | YORK | YHM36B22 | CM36BBCA1 | "TP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203077042 | YORK | YHM36B22 | CM36BBCA1 | "TP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111934 | YORK | YHM36B22 | CM36BBCA1 | "TPLC060A12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203112326 | YORK | YHM36B22 | CM36BBCA1 | "TPLC080B12MP13" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 203111823 | YORK | YHM36B22 | CM36BBCA1 | "YP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203077046 | YORK | YHM36B22 | CM36BBCA1 | "YP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111936 | YORK | YHM36B22 | CM36BBCA1 | "YPLC060A12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203112329 | YORK | YHM36B22 | CM36BBCA1 | "YPLC080B12MP13" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 203111988 | YORK | YHM36B22 | CM36BBCA1+ME12BN21 CM36BXA1+ME12BN21+T XV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539223 | YORK | YHM36B22 | CM36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539616 | YORK | YHM36B22 | CM36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205537317 | YORK | YHM36B22 | CM36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539561 | YORK | YHM36B22 | CM36BXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779195 | YORK | YHM36B22 | CM36BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779188 | YORK | YHM36B22 | CM36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205536162 | YORK | YHM36B22 | CM36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537073 | YORK | YHM36B22 | CM36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205539417 | YORK | YHM36B22 | CM36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205538967 | YORK | YHM36B22 | CM36BXA1+TXV | | | |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205539406 | YORK | YHM36B22 | CM36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 205539403 | YORK | YHM36B22 | CM36BXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537223 | YORK | YHM36B22 | CM36BXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779137 | YORK | YHM36B22 | CM36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779076 | YORK | YHM36B22 | CM36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539355 | YORK | YHM36B22 | CM36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206779091 | YORK | YHM36B22 | CM36BXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539581 | YORK | YHM36B22 | CM36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779197 | YORK | YHM36B22 | CM36BXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779190 | YORK | YHM36B22 | CM36BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205536690 | YORK | YHM36B22 | CM36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537077 | YORK | YHM36B22 | CM36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779139 | YORK | YHM36B22 | CM36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779086 | YORK | YHM36B22 | CM36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537081 | YORK | YHM36B22 | CM36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539427 | YORK | YHM36B22 | CM36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206779141 | YORK | YHM36B22 | CM36BXA1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779088 | YORK | YHM36B22 | CM36BXA1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537085 | YORK | YHM36B22 | CM36BXA1+TXV | "YPLC060A12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539438 | YORK | YHM36B22 | CM36BXA1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 203112623 | YORK | YHM36B22 | CM36CBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203112587 | YORK | YHM36B22 | CM36CBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203112495 | YORK | YHM36B22 | CM36CBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203112462 | YORK | YHM36B22 | CM36CBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203112434 | YORK | YHM36B22 | CM36CBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203112414 | YORK | YHM36B22 | CM36CBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203112391 | YORK | YHM36B22 | CM36CBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111889 | YORK | YHM36B22 | CM36CBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111652 | YORK | YHM36B22 | CM36CBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111650 | YORK | YHM36B22 | CM36CBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111327 | YORK | YHM36B22 | CM36CBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111325 | YORK | YHM36B22 | CM36CBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203077514 | YORK | YHM36B22 | CM36CBCA1 | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203077510 | YORK | YHM36B22 | CM36CBCA1 | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203112159 | YORK | YHM36B22 | CM36CBCA1 | "TM8Y100C20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203112157 | YORK | YHM36B22 | CM36CBCA1 | "TM8Y120C20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203112286 | YORK | YHM36B22 | CM36CBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203112260 | YORK | YHM36B22 | CM36CBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---|--|--------------------------------|-----------------|
| 203112240 | YORK | YHM36B22 | CM36BCA1 | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203112218 | YORK | YHM36B22 | CM36BCA1 | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203111780 | YORK | YHM36B22 | CM36BCA1 | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203076909 | YORK | YHM36B22 | CM36BCA1 | "TM9V100C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203076612 | YORK | YHM36B22 | CM36BCA1 | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203112075 | YORK | YHM36B22 | CM36BCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205538840 | YORK | YHM36B22 | CM36BCA1 | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203422967 | YORK | YHM36B22 | CM36BCA1 | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203422953 | YORK | YHM36B22 | CM36BCA1 | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203422925 | YORK | YHM36B22 | CM36BCA1 | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203422909 | YORK | YHM36B22 | CM36BCA1 | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203422892 | YORK | YHM36B22 | CM36BCA1 | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111657 | YORK | YHM36B22 | CM36BCA1 | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111331 | YORK | YHM36B22 | CM36BCA1 | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111782 | YORK | YHM36B22 | CM36BCA1 | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203076913 | YORK | YHM36B22 | CM36BCA1 | "TP9C100C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203076618 | YORK | YHM36B22 | CM36BCA1 | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111892 | YORK | YHM36B22 | CM36BCA1 | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111659 | YORK | YHM36B22 | CM36BCA1 | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111661 | YORK | YHM36B22 | CM36BCA1 | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111333 | YORK | YHM36B22 | CM36BCA1 | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111335 | YORK | YHM36B22 | CM36BCA1 | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111783 | YORK | YHM36B22 | CM36BCA1 | "YP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203076917 | YORK | YHM36B22 | CM36BCA1 | "YP9C100C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203076622 | YORK | YHM36B22 | CM36BCA1 | "YP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111894 | YORK | YHM36B22 | CM36BCA1 | "YPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111663 | YORK | YHM36B22 | CM36BCA1 | "YPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111665 | YORK | YHM36B22 | CM36BCA1 | "YPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111337 | YORK | YHM36B22 | CM36BCA1 | "YPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111339 | YORK | YHM36B22 | CM36BCA1 | "YPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111970 | YORK | YHM36B22 | CM36BCA1+MVC16CN21 CM36CXA1+MVC16CN21+ | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205537094 | YORK | YHM36B22 | TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205537311 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205539588 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205539539 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779182 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205539491 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537242 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539436 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539200 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539097 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539094 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539014 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539009 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205536970 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205536967 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205539350 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539335 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539391 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205539387 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537187 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539371 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205539158 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205536813 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205538723 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539242 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205538837 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539545 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779187 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539505 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537251 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539442 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539104 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539021 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539162 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205536834 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205538728 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539208 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539108 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539111 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539024 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539028 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539165 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205536839 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205538732 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539212 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539115 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539119 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539030 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "YPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539050 | YORK | YHM36B22 | CM36CXA1+TXV | "YPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203112609 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203112579 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 203112481 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203112458 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203112426 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203112410 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203112387 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111847 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111570 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111568 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111249 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111246 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203077460 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203077456 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203112135 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "TM8Y100C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 203112132 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "TM8Y120C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 203112278 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203112252 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203112236 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203112214 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111761 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203076842 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203076546 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203112066 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205536847 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203422961 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203422949 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203422919 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203422905 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203422888 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111575 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111252 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 203111763 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203076847 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203076551 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111852 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111576 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111579 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111254 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111257 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111765 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "YP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203076853 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "YP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203076557 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "YP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111853 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "YPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111581 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "YPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111582 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "YPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111259 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "YPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111261 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1 | "YPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111966 | YORK | YHM36B22 | CM42CBCA1+MVC16CN21 CM42CXA1+MVC16CN21+ | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205537090 | YORK | YHM36B22 | TXV | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205539599 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205539582 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205539526 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537276 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779172 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537231 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779059 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539177 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537015 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537011 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205538972 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538969 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538905 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205538902 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205539320 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205539302 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205537229 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205539392 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206779148 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539372 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539144 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205536799 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205538706 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539239 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205536845 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539541 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537281 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779174 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537236 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779062 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537023 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205538979 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539147 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205536802 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205538712 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539187 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537028 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537033 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205538983 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538987 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539151 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205536830 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205538715 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539202 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537038 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537040 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205538991 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "YPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539012 | YORK | YHM36B22 | CM42CXA1+TXV | "YPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537170 | YORK | YHM36B22 | CM42DXA1+ME14DN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205538674 | YORK | YHM36B22 | CM42DXA1+MVC14DN21+TXV | | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205538677 | YORK | YHM36B22 | CM42DXA1+MVC20DN21+TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205537306 | YORK | YHM36B22 | CM42DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779178 | YORK | YHM36B22 | CM42DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205539475 | YORK | YHM36B22 | CM42DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779167 | YORK | YHM36B22 | CM42DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537113 | YORK | YHM36B22 | CM42DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537111 | YORK | YHM36B22 | CM42DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205538926 | YORK | YHM36B22 | CM42DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538924 | YORK | YHM36B22 | CM42DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538863 | YORK | YHM36B22 | CM42DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205538862 | YORK | YHM36B22 | CM42DXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205537184 | YORK | YHM36B22 | CM42DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539365 | YORK | YHM36B22 | CM42DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205536775 | YORK | YHM36B22 | CM42DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205536765 | YORK | YHM36B22 | CM42DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779051 | YORK | YHM36B22 | CM42DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205537166 | YORK | YHM36B22 | CM42DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205536824 | YORK | YHM36B22 | CM42DXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537135 | YORK | YHM36B22 | CM42DXA1+TXV | "TM9Y120D20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779179 | YORK | YHM36B22 | CM42DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539478 | YORK | YHM36B22 | CM42DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779168 | YORK | YHM36B22 | CM42DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537117 | YORK | YHM36B22 | CM42DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205538930 | YORK | YHM36B22 | CM42DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205536777 | YORK | YHM36B22 | CM42DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205536766 | YORK | YHM36B22 | CM42DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779052 | YORK | YHM36B22 | CM42DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205537119 | YORK | YHM36B22 | CM42DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537122 | YORK | YHM36B22 | CM42DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205538932 | YORK | YHM36B22 | CM42DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538933 | YORK | YHM36B22 | CM42DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205536779 | YORK | YHM36B22 | CM42DXA1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205536768 | YORK | YHM36B22 | CM42DXA1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779053 | YORK | YHM36B22 | CM42DXA1+TXV | "YP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205537125 | YORK | YHM36B22 | CM42DXA1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537127 | YORK | YHM36B22 | CM42DXA1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205538935 | YORK | YHM36B22 | CM42DXA1+TXV | "YPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538937 | YORK | YHM36B22 | CM42DXA1+TXV | "YPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203112598 | YORK | YHM36B22 | CM48CBCA1 | "TL9E060B12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203112565 | YORK | YHM36B22 | CM48CBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203112470 | YORK | YHM36B22 | CM48CBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203112450 | YORK | YHM36B22 | CM48BCA1 | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203112420 | YORK | YHM36B22 | CM48BCA1 | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203112402 | YORK | YHM36B22 | CM48BCA1 | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203112379 | YORK | YHM36B22 | CM48BCA1 | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111471 | YORK | YHM36B22 | CM48BCA1 | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111470 | YORK | YHM36B22 | CM48BCA1 | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111119 | YORK | YHM36B22 | CM48BCA1 | "TM8V100C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111117 | YORK | YHM36B22 | CM48BCA1 | "TM8V120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203077348 | YORK | YHM36B22 | CM48BCA1 | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203077343 | YORK | YHM36B22 | CM48BCA1 | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203112272 | YORK | YHM36B22 | CM48BCA1 | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203112246 | YORK | YHM36B22 | CM48BCA1 | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203112228 | YORK | YHM36B22 | CM48BCA1 | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203112205 | YORK | YHM36B22 | CM48BCA1 | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111737 | YORK | YHM36B22 | CM48BCA1 | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203076734 | YORK | YHM36B22 | CM48BCA1 | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203076435 | YORK | YHM36B22 | CM48BCA1 | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203112050 | YORK | YHM36B22 | CM48BCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205538878 | YORK | YHM36B22 | CM48BCA1 | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203422958 | YORK | YHM36B22 | CM48BCA1 | "TMLE080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203422939 | YORK | YHM36B22 | CM48BCA1 | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203422914 | YORK | YHM36B22 | CM48BCA1 | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203422899 | YORK | YHM36B22 | CM48BCA1 | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203422882 | YORK | YHM36B22 | CM48BCA1 | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111476 | YORK | YHM36B22 | CM48BCA1 | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111123 | YORK | YHM36B22 | CM48BCA1 | "TMLV120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111739 | YORK | YHM36B22 | CM48BCA1 | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203076739 | YORK | YHM36B22 | CM48BCA1 | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203076439 | YORK | YHM36B22 | CM48BCA1 | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111478 | YORK | YHM36B22 | CM48BCA1 | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111480 | YORK | YHM36B22 | CM48BCA1 | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111125 | YORK | YHM36B22 | CM48BCA1 | "TPLC100C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111128 | YORK | YHM36B22 | CM48BCA1 | "TPLC120C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111741 | YORK | YHM36B22 | CM48BCA1 | "YP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203076744 | YORK | YHM36B22 | CM48BCA1 | "YP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203076443 | YORK | YHM36B22 | CM48BCA1 | "YP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111483 | YORK | YHM36B22 | CM48BCA1 | "YPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111485 | YORK | YHM36B22 | CM48BCA1 | "YPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203111130 | YORK | YHM36B22 | CM48BCA1 | "YPLC100C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111131 | YORK | YHM36B22 | CM48BCA1 | "YPLC120C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539593 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537300 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779065 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537265 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537253 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539494 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779162 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779122 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779120 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779101 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779099 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205536923 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205536907 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206779151 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205539377 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779145 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539360 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539128 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205538761 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205536789 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537189 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205538876 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206779067 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537274 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537258 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539501 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779169 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779124 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779103 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539132 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205538778 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205536793 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779126 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779128 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779105 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779107 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205539142 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205538823 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205536797 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779131 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779133 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779109 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "YPLC100C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779119 | YORK | YHM36B22 | CM48CXA1+TXV | "YPLC120C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203112554 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203112444 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203112395 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203112374 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111390 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111388 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203077615 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203077610 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203077262 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1 | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203077257 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1 | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203112099 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1 | "TM8Y100C20MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203112096 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1 | "TM8Y120C20MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203112222 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1 | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203112199 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1 | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 203111714 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1 | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203076668 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1 | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203076366 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1 | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203076286 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1 | "TM9V120D20MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203112038 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205538829 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1 | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203422934 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1 | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203422896 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1 | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203422877 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1 | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111395 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1 | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203077624 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1 | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111716 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1 | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203076672 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1 | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203076371 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1 | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203076291 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1 | "TP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203111396 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1 | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111398 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1 | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 203077627 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1 | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203077633 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1 | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111718 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1 | "YP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203076677 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1 | "YP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203076377 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1 | "YP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203076295 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1 | "YP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203111400 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1 | "YPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203111402 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1 | "YPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 203077637 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1 | "YPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203077642 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1 | "YPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 203111978 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1+ME14DN21 | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 203111974 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1+MVC14DN21 | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 203076272 | YORK | YHM36B22 | CM48DBCA1+MVC20DN21 CM48DXA1+ME14DN21+T XV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205537146 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+MVC14DN21+ TXV | | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205539217 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+MVC20DN21+ TXV | | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205538681 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205537295 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539514 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539450 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779156 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539052 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539045 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205536972 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205536958 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205536890 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205536876 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539284 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539271 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779055 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205537177 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205537050 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205538743 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205536742 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | | | |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205538690 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205537148 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205538826 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205539518 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539456 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779158 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | "TMLV120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539058 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205536982 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537066 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205538748 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205536747 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538695 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205539062 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539066 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205536985 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205536988 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537070 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205538753 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205536786 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538702 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | "YP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205539070 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539077 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537004 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | "YPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537007 | YORK | YHM36B22 | CM48DXA1+TXV | "YPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539607 | YORK | YHM36B22 | CU36BXA1+TXV | "TL8E060A12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537318 | YORK | YHM36B22 | CU36BXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205539564 | YORK | YHM36B22 | CU36BXA1+TXV | "TM8E040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779196 | YORK | YHM36B22 | CU36BXA1+TXV | "TM8E060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779189 | YORK | YHM36B22 | CU36BXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205536164 | YORK | YHM36B22 | CU36BXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537076 | YORK | YHM36B22 | CU36BXA1+TXV | "TM8V060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539420 | YORK | YHM36B22 | CU36BXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205538907 | YORK | YHM36B22 | CU36BXA1+TXV | "TM8Y080B12MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205539408 | YORK | YHM36B22 | CU36BXA1+TXV | "TM9E060A10MP12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 205539397 | YORK | YHM36B22 | CU36BXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537225 | YORK | YHM36B22 | CU36BXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779138 | YORK | YHM36B22 | CU36BXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779077 | YORK | YHM36B22 | CU36BXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205539357 | YORK | YHM36B22 | CU36BXA1+TXV | "TM9Y060B12MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206779090 | YORK | YHM36B22 | CU36BXA1+TXV | "TM9Y080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539567 | YORK | YHM36B22 | CU36BXA1+TXV | "TMLE040A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779194 | YORK | YHM36B22 | CU36BXA1+TXV | "TMLE060A12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779191 | YORK | YHM36B22 | CU36BXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205535998 | YORK | YHM36B22 | CU36BXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537079 | YORK | YHM36B22 | CU36BXA1+TXV | "TMLV060A12MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779140 | YORK | YHM36B22 | CU36BXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779087 | YORK | YHM36B22 | CU36BXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537083 | YORK | YHM36B22 | CU36BXA1+TXV | "TPLC060A12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539430 | YORK | YHM36B22 | CU36BXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 206779142 | YORK | YHM36B22 | CU36BXA1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779078 | YORK | YHM36B22 | CU36BXA1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537086 | YORK | YHM36B22 | CU36BXA1+TXV | "YPLC060A12MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539431 | YORK | YHM36B22 | CU36BXA1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205537313 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205539590 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205539543 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779186 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539502 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537250 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539441 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539204 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539099 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539096 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539016 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539013 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205536931 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205536968 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205539337 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539348 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539393 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205539388 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537191 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539374 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205539160 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205536832 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205538725 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205539244 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205538842 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539547 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779183 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539507 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537245 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539444 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539106 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539022 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539164 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205536837 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205538730 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539210 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539109 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539113 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539026 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539029 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539167 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205536816 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205538735 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539214 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539117 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539121 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539048 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "YPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539032 | YORK | YHM36B22 | CU36CXA1+TXV | "YPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539601 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205539585 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205539528 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537279 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779173 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537232 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779060 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539179 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537018 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537013 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205538973 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538971 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538952 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205538904 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205539304 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205539318 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 205537195 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205539381 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779149 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539369 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539146 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205536801 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205538709 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539232 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205536848 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539530 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537283 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779175 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537237 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779061 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537025 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205538981 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539149 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205536804 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205538714 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539189 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537031 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537036 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205538985 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538989 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539152 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205536806 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205538716 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539191 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537039 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537042 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539011 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "YPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538993 | YORK | YHM36B22 | CU42CXA1+TXV | "YPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539595 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "TL9E060B12UH11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537302 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779066 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205537268 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537256 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539497 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779163 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779123 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779121 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779102 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779100 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205536909 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205536922 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206779152 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "TM9E060B12MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205539378 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779146 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539361 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539130 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205538763 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205536792 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537156 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205538879 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 206779068 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537269 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537260 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205539467 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779164 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779125 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779104 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539134 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205538780 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205536795 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779127 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779129 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779106 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779108 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539136 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205538764 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205536757 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 206779132 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779130 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206779118 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "YPLC100C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779110 | YORK | YHM36B22 | CU48CXA1+TXV | "YPLC120C20MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537297 | YORK | YHM36B22 | CU48DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539516 | YORK | YHM36B22 | CU48DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539453 | YORK | YHM36B22 | CU48DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779157 | YORK | YHM36B22 | CU48DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539054 | YORK | YHM36B22 | CU48DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539047 | YORK | YHM36B22 | CU48DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205536974 | YORK | YHM36B22 | CU48DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205536959 | YORK | YHM36B22 | CU48DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205536893 | YORK | YHM36B22 | CU48DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205536877 | YORK | YHM36B22 | CU48DXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205539286 | YORK | YHM36B22 | CU48DXA1+TXV | "TM8Y100C20MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539272 | YORK | YHM36B22 | CU48DXA1+TXV | "TM8Y120C20MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779056 | YORK | YHM36B22 | CU48DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537179 | YORK | YHM36B22 | CU48DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 22 600 | 1 130 \$ |
| 205537051 | YORK | YHM36B22 | CU48DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205538746 | YORK | YHM36B22 | CU48DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205536744 | YORK | YHM36B22 | CU48DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538692 | YORK | YHM36B22 | CU48DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205537151 | YORK | YHM36B22 | CU48DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 22 800 | 1 140 \$ |
| 205538827 | YORK | YHM36B22 | CU48DXA1+TXV | "TM9Y100C16MP11" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205539521 | YORK | YHM36B22 | CU48DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539459 | YORK | YHM36B22 | CU48DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 206779159 | YORK | YHM36B22 | CU48DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539060 | YORK | YHM36B22 | CU48DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205536984 | YORK | YHM36B22 | CU48DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537067 | YORK | YHM36B22 | CU48DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205538750 | YORK | YHM36B22 | CU48DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205536749 | YORK | YHM36B22 | CU48DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205538697 | YORK | YHM36B22 | CU48DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205539064 | YORK | YHM36B22 | CU48DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539068 | YORK | YHM36B22 | CU48DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205536987 | YORK | YHM36B22 | CU48DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205536990 | YORK | YHM36B22 | CU48DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537071 | YORK | YHM36B22 | CU48DXA1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205538754 | YORK | YHM36B22 | CU48DXA1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 21 800 | 1 090 \$ |
| 205536788 | YORK | YHM36B22 | CU48DXA1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205538704 | YORK | YHM36B22 | CU48DXA1+TXV | "YP9C120D20MP13" | 22 000 | 1 100 \$ |
| 205539073 | YORK | YHM36B22 | CU48DXA1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205539078 | YORK | YHM36B22 | CU48DXA1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 22 200 | 1 110 \$ |
| 205537006 | YORK | YHM36B22 | CU48DXA1+TXV | "YPLC100C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 205537009 | YORK | YHM36B22 | CU48DXA1+TXV | "YPLC120C20MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 9100301 | YORK | YHM48B21 | AE48CBC21 | | 28 400 | 1 420 \$ |
| 9006236 | YORK | YHM48B21 | AE48CX21+TXV | | 28 400 | 1 420 \$ |
| 202143685 | YORK | YHM48B21 | AE48DBC21 | | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202143686 | YORK | YHM48B21 | AE48DX21+TXV | | 28 200 | 1 410 \$ |
| 9035723 | YORK | YHM48B21 | AVC48CX21+TXV | | 27 600 | 1 380 \$ |
| 9035724 | YORK | YHM48B21 | AVC48DX21+TXV | | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202763637 | YORK | YHM48B21 | AVC60CX22+TXV | | 28 200 | 1 410 \$ |
| 9035726 | YORK | YHM48B21 | AVC60DX21+TXV | | 29 400 | 1 470 \$ |
| 202586533 | YORK | YHM48B21 | CF48CBCA1 | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 202586525 | YORK | YHM48B21 | CF48CBCA1 | "TL8E100C20UH11" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202586517 | YORK | YHM48B21 | CF48CBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 202586509 | YORK | YHM48B21 | CF48CBCA1 | "TL9E100C20UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 202586501 | YORK | YHM48B21 | CF48CBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202586497 | YORK | YHM48B21 | CF48CBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 202586488 | YORK | YHM48B21 | CF48CBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 202586484 | YORK | YHM48B21 | CF48CBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202586474 | YORK | YHM48B21 | CF48CBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202098750 | YORK | YHM48B21 | CF48CBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202098751 | YORK | YHM48B21 | CF48CBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202098752 | YORK | YHM48B21 | CF48CBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202098753 | YORK | YHM48B21 | CF48CBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202098754 | YORK | YHM48B21 | CF48CBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202586464 | YORK | YHM48B21 | CF48CBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 202586460 | YORK | YHM48B21 | CF48CBCA1 | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 202586451 | YORK | YHM48B21 | CF48CBCA1 | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 202098755 | YORK | YHM48B21 | CF48CBCA1 | "TM9V060B12MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 202098756 | YORK | YHM48B21 | CF48CBCA1 | "TM9V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202098757 | YORK | YHM48B21 | CF48CBCA1 | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202098758 | YORK | YHM48B21 | CF48CBCA1 | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202098759 | YORK | YHM48B21 | CF48CBCA1 | "TM9V100C20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 9920303 | YORK | YHM48B21 | CF48CBCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 203423054 | YORK | YHM48B21 | CF48CBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203423048 | YORK | YHM48B21 | CF48CBCA1 | "TMLE080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---|--|--------------------------------|-----------------|
| 203423032 | YORK | YHM48B21 | CF48BCA1 | "TMLE100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 203423025 | YORK | YHM48B21 | CF48BCA1 | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203423007 | YORK | YHM48B21 | CF48BCA1 | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202098762 | YORK | YHM48B21 | CF48BCA1 | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202098764 | YORK | YHM48B21 | CF48BCA1 | "TMLV120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202098765 | YORK | YHM48B21 | CF48BCA1 | "TP9C060B12MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 202098766 | YORK | YHM48B21 | CF48BCA1 | "TP9C080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202098767 | YORK | YHM48B21 | CF48BCA1 | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202098768 | YORK | YHM48B21 | CF48BCA1 | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202098769 | YORK | YHM48B21 | CF48BCA1 | "TP9C100C20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 202098770 | YORK | YHM48B21 | CF48BCA1 | "TPLC080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202098771 | YORK | YHM48B21 | CF48BCA1 | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202098772 | YORK | YHM48B21 | CF48BCA1 | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202098773 | YORK | YHM48B21 | CF48BCA1 | "TPLC100C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202098774 | YORK | YHM48B21 | CF48BCA1 | "TPLC120C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202098775 | YORK | YHM48B21 | CF48BCA1 | "YP9C060B12MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 202098776 | YORK | YHM48B21 | CF48BCA1 | "YP9C080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202098777 | YORK | YHM48B21 | CF48BCA1 | "YP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202098778 | YORK | YHM48B21 | CF48BCA1 | "YP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202098779 | YORK | YHM48B21 | CF48BCA1 | "YP9C100C20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 202098780 | YORK | YHM48B21 | CF48BCA1 | "YPLC080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202098781 | YORK | YHM48B21 | CF48BCA1 | "YPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202098782 | YORK | YHM48B21 | CF48BCA1 | "YPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202098783 | YORK | YHM48B21 | CF48BCA1 | "YPLC100C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202098784 | YORK | YHM48B21 | CF48BCA1 | "YPLC120C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 9920318 | YORK | YHM48B21 | CF48BCA1+MVC16CN21 CF48CXA1+MVC16CN21+ | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779281 | YORK | YHM48B21 | TXV | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779556 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205537960 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205537947 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205537941 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205537921 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205537907 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205537872 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205537859 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779527 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206779507 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779458 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779457 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779223 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779222 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205535942 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206779519 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205535927 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206779213 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206779473 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779377 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779341 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779552 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205536684 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205537923 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205537909 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205537873 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205537861 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779528 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779459 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779224 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779214 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206779474 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779378 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779342 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779553 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206779508 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779460 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779461 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779225 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779226 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779215 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206779475 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779379 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779343 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779554 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206779509 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779462 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206779463 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779227 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "YPLC100C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779228 | YORK | YHM48B21 | CF48CXA1+TXV | "YPLC120C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779278 | YORK | YHM48B21 | CF48DXA1+MVC14DN21+ TXV | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779284 | YORK | YHM48B21 | CF48DXA1+MVC20DN21+ TXV | | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205537963 | YORK | YHM48B21 | CF48DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205537954 | YORK | YHM48B21 | CF48DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205535936 | YORK | YHM48B21 | CF48DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205537934 | YORK | YHM48B21 | CF48DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205537891 | YORK | YHM48B21 | CF48DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205538349 | YORK | YHM48B21 | CF48DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205537844 | YORK | YHM48B21 | CF48DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779430 | YORK | YHM48B21 | CF48DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779429 | YORK | YHM48B21 | CF48DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779402 | YORK | YHM48B21 | CF48DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779401 | YORK | YHM48B21 | CF48DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205537829 | YORK | YHM48B21 | CF48DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205537834 | YORK | YHM48B21 | CF48DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206779365 | YORK | YHM48B21 | CF48DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779329 | YORK | YHM48B21 | CF48DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779540 | YORK | YHM48B21 | CF48DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205535849 | YORK | YHM48B21 | CF48DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205536668 | YORK | YHM48B21 | CF48DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205537894 | YORK | YHM48B21 | CF48DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205538351 | YORK | YHM48B21 | CF48DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205537847 | YORK | YHM48B21 | CF48DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779431 | YORK | YHM48B21 | CF48DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779403 | YORK | YHM48B21 | CF48DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779366 | YORK | YHM48B21 | CF48DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779330 | YORK | YHM48B21 | CF48DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779541 | YORK | YHM48B21 | CF48DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205535850 | YORK | YHM48B21 | CF48DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206779432 | YORK | YHM48B21 | CF48DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779433 | YORK | YHM48B21 | CF48DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779404 | YORK | YHM48B21 | CF48DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779405 | YORK | YHM48B21 | CF48DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206779367 | YORK | YHM48B21 | CF48DXA1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779331 | YORK | YHM48B21 | CF48DXA1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779542 | YORK | YHM48B21 | CF48DXA1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205535851 | YORK | YHM48B21 | CF48DXA1+TXV | "YP9C120D20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206779434 | YORK | YHM48B21 | CF48DXA1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779435 | YORK | YHM48B21 | CF48DXA1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779406 | YORK | YHM48B21 | CF48DXA1+TXV | "YPLC100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779407 | YORK | YHM48B21 | CF48DXA1+TXV | "YPLC120C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205073805 | YORK | YHM48B21 | CF60CXA2+TXV | "TL8E080C16UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205073794 | YORK | YHM48B21 | CF60CXA2+TXV | "TL8E100C20UH11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205073776 | YORK | YHM48B21 | CF60CXA2+TXV | "TL9E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205073742 | YORK | YHM48B21 | CF60CXA2+TXV | "TM8E080C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205073693 | YORK | YHM48B21 | CF60CXA2+TXV | "TM8E100C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205073665 | YORK | YHM48B21 | CF60CXA2+TXV | "TM8E120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205073628 | YORK | YHM48B21 | CF60CXA2+TXV | "TM9E080C20MP12" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205073612 | YORK | YHM48B21 | CF60CXA2+TXV | "TM9E100C20MP12" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205073744 | YORK | YHM48B21 | CF60CXA2+TXV | "TMLE080C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205073695 | YORK | YHM48B21 | CF60CXA2+TXV | "TMLE100C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205073666 | YORK | YHM48B21 | CF60CXA2+TXV | "TMLE120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205073789 | YORK | YHM48B21 | CF60DXA2+TXV | "TL8E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205073771 | YORK | YHM48B21 | CF60DXA2+TXV | "TL9E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205073751 | YORK | YHM48B21 | CF60DXA2+TXV | "TM8E080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205073733 | YORK | YHM48B21 | CF60DXA2+TXV | "TM8E080C20MP11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205073684 | YORK | YHM48B21 | CF60DXA2+TXV | "TM8E100C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205073673 | YORK | YHM48B21 | CF60DXA2+TXV | "TM8E120C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205073654 | YORK | YHM48B21 | CF60DXA2+TXV | "TM8E120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205073643 | YORK | YHM48B21 | CF60DXA2+TXV | "TM8E130D20MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205073622 | YORK | YHM48B21 | CF60DXA2+TXV | "TM9E080C20MP12" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205073617 | YORK | YHM48B21 | CF60DXA2+TXV | "TM9E100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205073608 | YORK | YHM48B21 | CF60DXA2+TXV | "TM9E100C20MP12" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205073602 | YORK | YHM48B21 | CF60DXA2+TXV | "TM9E120D20MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205073753 | YORK | YHM48B21 | CF60DXA2+TXV | "TMLE080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205073735 | YORK | YHM48B21 | CF60DXA2+TXV | "TMLE080C20MP11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205073685 | YORK | YHM48B21 | CF60DXA2+TXV | "TMLE100C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205073674 | YORK | YHM48B21 | CF60DXA2+TXV | "TMLE120C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205073656 | YORK | YHM48B21 | CF60DXA2+TXV | "TMLE120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205073645 | YORK | YHM48B21 | CF60DXA2+TXV | "TMLE130D20MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206779198 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+ME14DN21+ XV | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206779200 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+MVC20DN21+ TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206779531 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 205537951 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 205535934 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 205537930 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 205537878 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206779267 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206779522 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206779251 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206779250 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206779388 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206779387 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205537415 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 205537414 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 205535940 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 205537826 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 206779359 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206779323 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 206779272 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206779534 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 206779680 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 205537880 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206779268 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206779523 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206779252 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206779389 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206779360 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206779324 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 206779273 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206779535 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 206779253 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206779254 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206779390 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206779391 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206779361 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206779325 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 206779274 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206779536 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+TXV | "YP9C120D20MP13" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 206779255 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206779256 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206779392 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+TXV | "YPLC100C20MP13" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206779393 | YORK | YHM48B21 | CF64DXA1+TXV | "YPLC120C20MP13" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 202586534 | YORK | YHM48B21 | CM48CBCA1 | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 202586526 | YORK | YHM48B21 | CM48CBCA1 | "TL8E100C20UH11" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202586518 | YORK | YHM48B21 | CM48CBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 202586510 | YORK | YHM48B21 | CM48CBCA1 | "TL9E100C20UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 202586502 | YORK | YHM48B21 | CM48CBCA1 | "TM8E080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202586498 | YORK | YHM48B21 | CM48CBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 202586489 | YORK | YHM48B21 | CM48CBCA1 | "TM8E100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 202586485 | YORK | YHM48B21 | CM48CBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202586475 | YORK | YHM48B21 | CM48CBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779511 | YORK | YHM48B21 | CM48CBCA1 | "TM8V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779490 | YORK | YHM48B21 | CM48CBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779487 | YORK | YHM48B21 | CM48CBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779236 | YORK | YHM48B21 | CM48CBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779233 | YORK | YHM48B21 | CM48CBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202586465 | YORK | YHM48B21 | CM48CBCA1 | "TM9E080B12MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 202586461 | YORK | YHM48B21 | CM48CBCA1 | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 202586452 | YORK | YHM48B21 | CM48CBCA1 | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206779217 | YORK | YHM48B21 | CM48CBCA1 | "TM9V060B12MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206779477 | YORK | YHM48B21 | CM48CBCA1 | "TM9V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779465 | YORK | YHM48B21 | CM48CBCA1 | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779351 | YORK | YHM48B21 | CM48CBCA1 | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779558 | YORK | YHM48B21 | CM48CBCA1 | "TM9V100C20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205536625 | YORK | YHM48B21 | CM48CBCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 203423057 | YORK | YHM48B21 | CM48CBCA1 | "TMLE080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203423049 | YORK | YHM48B21 | CM48CBCA1 | "TMLE080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 203423034 | YORK | YHM48B21 | CM48CBCA1 | "TMLE100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 203423026 | YORK | YHM48B21 | CM48CBCA1 | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203423010 | YORK | YHM48B21 | CM48CBCA1 | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779493 | YORK | YHM48B21 | CM48CBCA1 | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779239 | YORK | YHM48B21 | CM48CBCA1 | "TMLV120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779230 | YORK | YHM48B21 | CM48CBCA1 | "TP9C060B12MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---|--|--------------------------------|-----------------|
| 206779480 | YORK | YHM48B21 | CM48BCA1 | "TP9C080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779468 | YORK | YHM48B21 | CM48BCA1 | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779354 | YORK | YHM48B21 | CM48BCA1 | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779561 | YORK | YHM48B21 | CM48BCA1 | "TP9C100C20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206779517 | YORK | YHM48B21 | CM48BCA1 | "TPLC080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779496 | YORK | YHM48B21 | CM48BCA1 | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779499 | YORK | YHM48B21 | CM48BCA1 | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779242 | YORK | YHM48B21 | CM48BCA1 | "TPLC100C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779245 | YORK | YHM48B21 | CM48BCA1 | "TPLC120C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779220 | YORK | YHM48B21 | CM48BCA1 | "YP9C060B12MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206779483 | YORK | YHM48B21 | CM48BCA1 | "YP9C080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779471 | YORK | YHM48B21 | CM48BCA1 | "YP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779357 | YORK | YHM48B21 | CM48BCA1 | "YP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779564 | YORK | YHM48B21 | CM48BCA1 | "YP9C100C20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206779514 | YORK | YHM48B21 | CM48BCA1 | "YPLC080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779502 | YORK | YHM48B21 | CM48BCA1 | "YPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779505 | YORK | YHM48B21 | CM48BCA1 | "YPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779265 | YORK | YHM48B21 | CM48BCA1 | "YPLC100C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779248 | YORK | YHM48B21 | CM48BCA1 | "YPLC120C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779283 | YORK | YHM48B21 | CM48BCA1+MVC16CN21 CM48CXA1+MVC16CN21+ | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779282 | YORK | YHM48B21 | TXV | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779682 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205537969 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205537959 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205537945 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205537924 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205537911 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205537887 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205537863 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779529 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779510 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779489 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779486 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779235 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779232 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205535943 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206779520 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205535933 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206779216 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206779476 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779464 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779350 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779557 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205536623 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205537939 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205537917 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205537901 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205537869 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779555 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779492 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779238 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779229 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206779479 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779467 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779353 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779560 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206779516 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779495 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779498 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779241 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779244 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779219 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206779482 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779470 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779356 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779563 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206779513 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779501 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779504 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779264 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "YPLC100C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779247 | YORK | YHM48B21 | CM48CXA1+TXV | "YPLC120C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202586531 | YORK | YHM48B21 | CM48DBCA1 | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 202586523 | YORK | YHM48B21 | CM48DBCA1 | "TL8E100C20UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 202586515 | YORK | YHM48B21 | CM48DBCA1 | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 202586507 | YORK | YHM48B21 | CM48DBCA1 | "TL9E100C20UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 202586495 | YORK | YHM48B21 | CM48DBCA1 | "TM8E080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 202586482 | YORK | YHM48B21 | CM48DBCA1 | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 202586472 | YORK | YHM48B21 | CM48DBCA1 | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779441 | YORK | YHM48B21 | CM48DBCA1 | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779438 | YORK | YHM48B21 | CM48DBCA1 | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779413 | YORK | YHM48B21 | CM48DBCA1 | "TM8V100C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779410 | YORK | YHM48B21 | CM48DBCA1 | "TM8V120C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 202586458 | YORK | YHM48B21 | CM48DBCA1 | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 202586449 | YORK | YHM48B21 | CM48DBCA1 | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206779370 | YORK | YHM48B21 | CM48DBCA1 | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779334 | YORK | YHM48B21 | CM48DBCA1 | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779545 | YORK | YHM48B21 | CM48DBCA1 | "TM9V100C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205535854 | YORK | YHM48B21 | CM48DBCA1 | "TM9V120D20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205536679 | YORK | YHM48B21 | CM48DBCA1 | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 203423044 | YORK | YHM48B21 | CM48DBCA1 | "TMLE080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 203423021 | YORK | YHM48B21 | CM48DBCA1 | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 203423005 | YORK | YHM48B21 | CM48DBCA1 | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779444 | YORK | YHM48B21 | CM48DBCA1 | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779416 | YORK | YHM48B21 | CM48DBCA1 | "TMLV120C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779373 | YORK | YHM48B21 | CM48DBCA1 | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779337 | YORK | YHM48B21 | CM48DBCA1 | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779548 | YORK | YHM48B21 | CM48DBCA1 | "TP9C100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205535857 | YORK | YHM48B21 | CM48DBCA1 | "TP9C120D20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206779447 | YORK | YHM48B21 | CM48DBCA1 | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779450 | YORK | YHM48B21 | CM48DBCA1 | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779419 | YORK | YHM48B21 | CM48DBCA1 | "TPLC100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779422 | YORK | YHM48B21 | CM48DBCA1 | "TPLC120C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779376 | YORK | YHM48B21 | CM48DBCA1 | "YP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779340 | YORK | YHM48B21 | CM48DBCA1 | "YP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779551 | YORK | YHM48B21 | CM48DBCA1 | "YP9C100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205535860 | YORK | YHM48B21 | CM48DBCA1 | "YP9C120D20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206779453 | YORK | YHM48B21 | CM48DBCA1 | "YPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779456 | YORK | YHM48B21 | CM48DBCA1 | "YPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779425 | YORK | YHM48B21 | CM48DBCA1 | "YPLC100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779428 | YORK | YHM48B21 | CM48DBCA1 | "YPLC120C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779280 | YORK | YHM48B21 | CM48DBCA1+MVC14DN21 | | 28 000 | 1 400 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206779286 | YORK | YHM48B21 | CM48DBCA1+MVC20DN21 | | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206779279 | YORK | YHM48B21 | CM48DXA1+MVC14DN21+ TXV | | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779285 | YORK | YHM48B21 | CM48DXA1+MVC20DN21+ TXV | | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205537965 | YORK | YHM48B21 | CM48DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205537957 | YORK | YHM48B21 | CM48DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205535937 | YORK | YHM48B21 | CM48DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205537935 | YORK | YHM48B21 | CM48DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205537897 | YORK | YHM48B21 | CM48DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205538352 | YORK | YHM48B21 | CM48DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205537849 | YORK | YHM48B21 | CM48DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779439 | YORK | YHM48B21 | CM48DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779436 | YORK | YHM48B21 | CM48DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779411 | YORK | YHM48B21 | CM48DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779408 | YORK | YHM48B21 | CM48DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205537831 | YORK | YHM48B21 | CM48DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205537835 | YORK | YHM48B21 | CM48DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206779368 | YORK | YHM48B21 | CM48DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779332 | YORK | YHM48B21 | CM48DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779543 | YORK | YHM48B21 | CM48DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205535852 | YORK | YHM48B21 | CM48DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205536676 | YORK | YHM48B21 | CM48DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205537903 | YORK | YHM48B21 | CM48DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205538379 | YORK | YHM48B21 | CM48DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205537852 | YORK | YHM48B21 | CM48DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779442 | YORK | YHM48B21 | CM48DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779414 | YORK | YHM48B21 | CM48DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779371 | YORK | YHM48B21 | CM48DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779335 | YORK | YHM48B21 | CM48DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779546 | YORK | YHM48B21 | CM48DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205535855 | YORK | YHM48B21 | CM48DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206779445 | YORK | YHM48B21 | CM48DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779448 | YORK | YHM48B21 | CM48DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779417 | YORK | YHM48B21 | CM48DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779420 | YORK | YHM48B21 | CM48DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779374 | YORK | YHM48B21 | CM48DXA1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206779338 | YORK | YHM48B21 | CM48DXA1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779549 | YORK | YHM48B21 | CM48DXA1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205535858 | YORK | YHM48B21 | CM48DXA1+TXV | "YP9C120D20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206779451 | YORK | YHM48B21 | CM48DXA1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779454 | YORK | YHM48B21 | CM48DXA1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779423 | YORK | YHM48B21 | CM48DXA1+TXV | "YPLC100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779426 | YORK | YHM48B21 | CM48DXA1+TXV | "YPLC120C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205073807 | YORK | YHM48B21 | CM60CXA2+TXV | "TL8E080C16UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205073796 | YORK | YHM48B21 | CM60CXA2+TXV | "TL8E100C20UH11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205073777 | YORK | YHM48B21 | CM60CXA2+TXV | "TL9E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205073745 | YORK | YHM48B21 | CM60CXA2+TXV | "TM8E080C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205073697 | YORK | YHM48B21 | CM60CXA2+TXV | "TM8E100C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205073667 | YORK | YHM48B21 | CM60CXA2+TXV | "TM8E120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205073629 | YORK | YHM48B21 | CM60CXA2+TXV | "TM9E080C20MP12" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205073614 | YORK | YHM48B21 | CM60CXA2+TXV | "TM9E100C20MP12" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205073749 | YORK | YHM48B21 | CM60CXA2+TXV | "TMLE080C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205073700 | YORK | YHM48B21 | CM60CXA2+TXV | "TMLE100C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205073670 | YORK | YHM48B21 | CM60CXA2+TXV | "TMLE120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205073791 | YORK | YHM48B21 | CM60DXA2+TXV | "TL8E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205073773 | YORK | YHM48B21 | CM60DXA2+TXV | "TL9E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205073755 | YORK | YHM48B21 | CM60DXA2+TXV | "TM8E080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205073736 | YORK | YHM48B21 | CM60DXA2+TXV | "TM8E080C20MP11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205073687 | YORK | YHM48B21 | CM60DXA2+TXV | "TM8E100C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205073676 | YORK | YHM48B21 | CM60DXA2+TXV | "TM8E120C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205073657 | YORK | YHM48B21 | CM60DXA2+TXV | "TM8E120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205073647 | YORK | YHM48B21 | CM60DXA2+TXV | "TM8E130D20MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205073624 | YORK | YHM48B21 | CM60DXA2+TXV | "TM9E080C20MP12" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205073620 | YORK | YHM48B21 | CM60DXA2+TXV | "TM9E100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205073609 | YORK | YHM48B21 | CM60DXA2+TXV | "TM9E100C20MP12" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205073604 | YORK | YHM48B21 | CM60DXA2+TXV | "TM9E120D20MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205073758 | YORK | YHM48B21 | CM60DXA2+TXV | "TMLE080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205073739 | YORK | YHM48B21 | CM60DXA2+TXV | "TMLE080C20MP11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205073690 | YORK | YHM48B21 | CM60DXA2+TXV | "TMLE100C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205073680 | YORK | YHM48B21 | CM60DXA2+TXV | "TMLE120C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205073661 | YORK | YHM48B21 | CM60DXA2+TXV | "TMLE120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205073651 | YORK | YHM48B21 | CM60DXA2+TXV | "TMLE130D20MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206779199 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+ME14DN21+TXV | | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| | | | CM64DXA1+MVC20DN21+ | | | |
| 206779201 | YORK | YHM48B21 | TXV | | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206779532 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 205537953 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 205535935 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 29 600 | 1 480 \$ |
| 205537932 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 205537882 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206779269 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206779524 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206779258 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206779257 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206779395 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206779394 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205537427 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+TXV | "TM8Y080C16MP11" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 205537424 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+TXV | "TM8Y100C16MP11" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 205535941 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 205537827 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 28 800 | 1 440 \$ |
| 206779362 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206779326 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 206779275 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206779537 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 206779681 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 205537884 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206779270 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 30 600 | 1 530 \$ |
| 206779525 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 30 400 | 1 520 \$ |
| 206779259 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206779396 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206779363 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206779327 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 206779276 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206779538 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 206779260 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206779261 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206779397 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206779398 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206779364 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 29 800 | 1 490 \$ |
| 206779328 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 29 200 | 1 460 \$ |
| 206779277 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206779539 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+TXV | "YP9C120D20MP13" | 29 400 | 1 470 \$ |
| 206779262 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206779263 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 29 000 | 1 450 \$ |
| 206779399 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+TXV | "YPLC100C20MP13" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206779400 | YORK | YHM48B21 | CM64DXA1+TXV | "YPLC120C20MP13" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206779533 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205537962 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205537949 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205537943 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205537926 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "TM8E080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205537914 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205537889 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "TM8E100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205537865 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779530 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779512 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "TM8V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779491 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779488 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779237 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779234 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205535928 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "TM9E080B12MP12" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 206779521 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205535939 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206779218 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "TM9V060B12MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206779478 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "TM9V080B12MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779466 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779352 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779559 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205536627 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205537928 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "TMLE080B12MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205537919 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205537876 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "TMLE100B12MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205537867 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779526 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779494 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779240 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779231 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "TP9C060B12MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206779481 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "TP9C080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779469 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206779355 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779562 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206779518 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "TPLC080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779497 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779500 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779243 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779246 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779221 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "YP9C060B12MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206779484 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "YP9C080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779472 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779358 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779565 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206779515 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "YPLC080B12MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779503 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779506 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779266 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "YPLC100C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779249 | YORK | YHM48B21 | CU48CXA1+TXV | "YPLC120C20MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205537968 | YORK | YHM48B21 | CU48DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205537958 | YORK | YHM48B21 | CU48DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205535938 | YORK | YHM48B21 | CU48DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205537937 | YORK | YHM48B21 | CU48DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205537899 | YORK | YHM48B21 | CU48DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205538353 | YORK | YHM48B21 | CU48DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205537851 | YORK | YHM48B21 | CU48DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779440 | YORK | YHM48B21 | CU48DXA1+TXV | "TM8V080C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779437 | YORK | YHM48B21 | CU48DXA1+TXV | "TM8V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779412 | YORK | YHM48B21 | CU48DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779409 | YORK | YHM48B21 | CU48DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205537832 | YORK | YHM48B21 | CU48DXA1+TXV | "TM9E080C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205537837 | YORK | YHM48B21 | CU48DXA1+TXV | "TM9E100C16MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 206779369 | YORK | YHM48B21 | CU48DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779333 | YORK | YHM48B21 | CU48DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779544 | YORK | YHM48B21 | CU48DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205535853 | YORK | YHM48B21 | CU48DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 205536678 | YORK | YHM48B21 | CU48DXA1+TXV | "TM9Y080C16MP11" | 28 600 | 1 430 \$ |
| 205537904 | YORK | YHM48B21 | CU48DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205538380 | YORK | YHM48B21 | CU48DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205537854 | YORK | YHM48B21 | CU48DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 28 000 | 1 400 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206779443 | YORK | YHM48B21 | CU48DXA1+TXV | "TMLV100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779415 | YORK | YHM48B21 | CU48DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779372 | YORK | YHM48B21 | CU48DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779336 | YORK | YHM48B21 | CU48DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779547 | YORK | YHM48B21 | CU48DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205535856 | YORK | YHM48B21 | CU48DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206779446 | YORK | YHM48B21 | CU48DXA1+TXV | "TPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779449 | YORK | YHM48B21 | CU48DXA1+TXV | "TPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779418 | YORK | YHM48B21 | CU48DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779421 | YORK | YHM48B21 | CU48DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779375 | YORK | YHM48B21 | CU48DXA1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779339 | YORK | YHM48B21 | CU48DXA1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779550 | YORK | YHM48B21 | CU48DXA1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205535859 | YORK | YHM48B21 | CU48DXA1+TXV | "YP9C120D20MP13" | 28 400 | 1 420 \$ |
| 206779452 | YORK | YHM48B21 | CU48DXA1+TXV | "YPLC080C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779455 | YORK | YHM48B21 | CU48DXA1+TXV | "YPLC100C16MP13" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 206779424 | YORK | YHM48B21 | CU48DXA1+TXV | "YPLC100C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 206779427 | YORK | YHM48B21 | CU48DXA1+TXV | "YPLC120C20MP13" | 28 200 | 1 410 \$ |
| 205073808 | YORK | YHM48B21 | CU60CXA2+TXV | "TL8E080C16UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205073798 | YORK | YHM48B21 | CU60CXA2+TXV | "TL8E100C20UH11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205073778 | YORK | YHM48B21 | CU60CXA2+TXV | "TL9E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205073747 | YORK | YHM48B21 | CU60CXA2+TXV | "TM8E080C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205073699 | YORK | YHM48B21 | CU60CXA2+TXV | "TM8E100C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205073669 | YORK | YHM48B21 | CU60CXA2+TXV | "TM8E120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205073631 | YORK | YHM48B21 | CU60CXA2+TXV | "TM9E080C20MP12" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205073615 | YORK | YHM48B21 | CU60CXA2+TXV | "TM9E100C20MP12" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205073750 | YORK | YHM48B21 | CU60CXA2+TXV | "TMLE080C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205073702 | YORK | YHM48B21 | CU60CXA2+TXV | "TMLE100C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205073671 | YORK | YHM48B21 | CU60CXA2+TXV | "TMLE120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205073793 | YORK | YHM48B21 | CU60DXA2+TXV | "TL8E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205073774 | YORK | YHM48B21 | CU60DXA2+TXV | "TL9E100C20UH11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205073756 | YORK | YHM48B21 | CU60DXA2+TXV | "TM8E080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205073738 | YORK | YHM48B21 | CU60DXA2+TXV | "TM8E080C20MP11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205073689 | YORK | YHM48B21 | CU60DXA2+TXV | "TM8E100C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205073679 | YORK | YHM48B21 | CU60DXA2+TXV | "TM8E120C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205073659 | YORK | YHM48B21 | CU60DXA2+TXV | "TM8E120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205073649 | YORK | YHM48B21 | CU60DXA2+TXV | "TM8E130D20MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205073626 | YORK | YHM48B21 | CU60DXA2+TXV | "TM9E080C20MP12" | 27 600 | 1 380 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 205073621 | YORK | YHM48B21 | CU60DXA2+TXV | "TM9E100C16MP12" | 28 000 | 1 400 \$ |
| 205073611 | YORK | YHM48B21 | CU60DXA2+TXV | "TM9E100C20MP12" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205073606 | YORK | YHM48B21 | CU60DXA2+TXV | "TM9E120D20MP12" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205073759 | YORK | YHM48B21 | CU60DXA2+TXV | "TMLE080C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205073741 | YORK | YHM48B21 | CU60DXA2+TXV | "TMLE080C20MP11" | 27 600 | 1 380 \$ |
| 205073692 | YORK | YHM48B21 | CU60DXA2+TXV | "TMLE100C20MP11" | 27 400 | 1 370 \$ |
| 205073682 | YORK | YHM48B21 | CU60DXA2+TXV | "TMLE120C16MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 205073663 | YORK | YHM48B21 | CU60DXA2+TXV | "TMLE120C20MP11" | 27 200 | 1 360 \$ |
| 205073653 | YORK | YHM48B21 | CU60DXA2+TXV | "TMLE130D20MP11" | 27 800 | 1 390 \$ |
| 9006269 | YORK | YHM60B21 | AE60DX21+TXV | | 33 200 | 1 660 \$ |
| 9035958 | YORK | YHM60B21 | AVC60DX21+TXV | | 32 000 | 1 600 \$ |
| | | | CF64DXA1+MVC20DN21+ TXV | | | |
| 205538494 | YORK | YHM60B21 | CF64DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206779704 | YORK | YHM60B21 | CF64DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205537823 | YORK | YHM60B21 | CF64DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205535925 | YORK | YHM60B21 | CF64DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205537817 | YORK | YHM60B21 | CF64DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 206779699 | YORK | YHM60B21 | CF64DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205537810 | YORK | YHM60B21 | CF64DXA1+TXV | "TM8E080C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206779695 | YORK | YHM60B21 | CF64DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206779691 | YORK | YHM60B21 | CF64DXA1+TXV | "TM8E100C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206779687 | YORK | YHM60B21 | CF64DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 206779683 | YORK | YHM60B21 | CF64DXA1+TXV | "TM8E120C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205535921 | YORK | YHM60B21 | CF64DXA1+TXV | "TM8E130D20MP11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205538466 | YORK | YHM60B21 | CF64DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205538464 | YORK | YHM60B21 | CF64DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205537806 | YORK | YHM60B21 | CF64DXA1+TXV | "TM9E080C20MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205537802 | YORK | YHM60B21 | CF64DXA1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205537798 | YORK | YHM60B21 | CF64DXA1+TXV | "TM9E120D20MP12" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205536520 | YORK | YHM60B21 | CF64DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206779581 | YORK | YHM60B21 | CF64DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206779575 | YORK | YHM60B21 | CF64DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205536558 | YORK | YHM60B21 | CF64DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206779700 | YORK | YHM60B21 | CF64DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205537811 | YORK | YHM60B21 | CF64DXA1+TXV | "TMLE080C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206779696 | YORK | YHM60B21 | CF64DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206779692 | YORK | YHM60B21 | CF64DXA1+TXV | "TMLE100C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206779688 | YORK | YHM60B21 | CF64DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 32 800 | 1 640 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 206779684 | YORK | YHM60B21 | CF64DXA1+TXV | "TMLE120C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205535922 | YORK | YHM60B21 | CF64DXA1+TXV | "TMLE130D20MP11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205538470 | YORK | YHM60B21 | CF64DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205536522 | YORK | YHM60B21 | CF64DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206779582 | YORK | YHM60B21 | CF64DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206779576 | YORK | YHM60B21 | CF64DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205536560 | YORK | YHM60B21 | CF64DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205538472 | YORK | YHM60B21 | CF64DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205538474 | YORK | YHM60B21 | CF64DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205536524 | YORK | YHM60B21 | CF64DXA1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206779583 | YORK | YHM60B21 | CF64DXA1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206779577 | YORK | YHM60B21 | CF64DXA1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205536561 | YORK | YHM60B21 | CF64DXA1+TXV | "YP9C120D20MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205538476 | YORK | YHM60B21 | CF64DXA1+TXV | "YPLC100C20MP13" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205538478 | YORK | YHM60B21 | CF64DXA1+TXV | "YPLC120C20MP13" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205538496 | YORK | YHM60B21 | CM64DXA1+MVC20DN21+ TXV | | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206779705 | YORK | YHM60B21 | CM64DXA1+TXV | "TL8E080C16UH11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205537824 | YORK | YHM60B21 | CM64DXA1+TXV | "TL8E100C20UH11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205535926 | YORK | YHM60B21 | CM64DXA1+TXV | "TL9E080C16UH11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205537820 | YORK | YHM60B21 | CM64DXA1+TXV | "TL9E100C20UH11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 206779701 | YORK | YHM60B21 | CM64DXA1+TXV | "TM8E080C16MP11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205537813 | YORK | YHM60B21 | CM64DXA1+TXV | "TM8E080C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206779697 | YORK | YHM60B21 | CM64DXA1+TXV | "TM8E100C16MP11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206779693 | YORK | YHM60B21 | CM64DXA1+TXV | "TM8E100C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206779689 | YORK | YHM60B21 | CM64DXA1+TXV | "TM8E120C16MP11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 206779685 | YORK | YHM60B21 | CM64DXA1+TXV | "TM8E120C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205535923 | YORK | YHM60B21 | CM64DXA1+TXV | "TM8E130D20MP11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205538481 | YORK | YHM60B21 | CM64DXA1+TXV | "TM8V100C20MP12" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205538479 | YORK | YHM60B21 | CM64DXA1+TXV | "TM8V120C20MP12" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205537808 | YORK | YHM60B21 | CM64DXA1+TXV | "TM9E080C20MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205537804 | YORK | YHM60B21 | CM64DXA1+TXV | "TM9E100C20MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205537800 | YORK | YHM60B21 | CM64DXA1+TXV | "TM9E120D20MP12" | 33 200 | 1 660 \$ |
| 205536525 | YORK | YHM60B21 | CM64DXA1+TXV | "TM9V080C16MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206779584 | YORK | YHM60B21 | CM64DXA1+TXV | "TM9V100C16MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206779578 | YORK | YHM60B21 | CM64DXA1+TXV | "TM9V100C20MP12" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205536562 | YORK | YHM60B21 | CM64DXA1+TXV | "TM9V120D20MP12" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206779702 | YORK | YHM60B21 | CM64DXA1+TXV | "TMLE080C16MP11" | 33 000 | 1 650 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 205537815 | YORK | YHM60B21 | CM64DXA1+TXV | "TMLE080C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206779698 | YORK | YHM60B21 | CM64DXA1+TXV | "TMLE100C16MP11" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 206779694 | YORK | YHM60B21 | CM64DXA1+TXV | "TMLE100C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206779690 | YORK | YHM60B21 | CM64DXA1+TXV | "TMLE120C16MP11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 206779686 | YORK | YHM60B21 | CM64DXA1+TXV | "TMLE120C20MP11" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205535924 | YORK | YHM60B21 | CM64DXA1+TXV | "TMLE130D20MP11" | 32 800 | 1 640 \$ |
| 205538484 | YORK | YHM60B21 | CM64DXA1+TXV | "TMLV120C20MP12" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205536527 | YORK | YHM60B21 | CM64DXA1+TXV | "TP9C080C16MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206779585 | YORK | YHM60B21 | CM64DXA1+TXV | "TP9C100C16MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206779579 | YORK | YHM60B21 | CM64DXA1+TXV | "TP9C100C20MP13" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205536564 | YORK | YHM60B21 | CM64DXA1+TXV | "TP9C120D20MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205538486 | YORK | YHM60B21 | CM64DXA1+TXV | "TPLC100C20MP13" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205538488 | YORK | YHM60B21 | CM64DXA1+TXV | "TPLC120C20MP13" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205536528 | YORK | YHM60B21 | CM64DXA1+TXV | "YP9C080C16MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206779586 | YORK | YHM60B21 | CM64DXA1+TXV | "YP9C100C16MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 206779580 | YORK | YHM60B21 | CM64DXA1+TXV | "YP9C100C20MP13" | 33 000 | 1 650 \$ |
| 205536565 | YORK | YHM60B21 | CM64DXA1+TXV | "YP9C120D20MP13" | 32 600 | 1 630 \$ |
| 205538490 | YORK | YHM60B21 | CM64DXA1+TXV | "YPLC100C20MP13" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 205538492 | YORK | YHM60B21 | CM64DXA1+TXV | "YPLC120C20MP13" | 32 400 | 1 620 \$ |
| 203995167 | YORK | YVAHP036B21S* | NULL | | 23 800 | 1 190 \$ |
| | | | YIC4012B21S, YIC4012B21S, | | | |
| 203994967 | YORK | YVAHP036B21S* | YIC4012B21S | | 23 800 | 1 190 \$ |
| | | | YIDM018B21S, | | | |
| 203994973 | YORK | YVAHP036B21S* | YIDM018B21S | | 23 800 | 1 190 \$ |
| 203995168 | YORK | YVAHP048B21S* | NULL | | 32 000 | 1 600 \$ |
| | | | YIC4012B21S, YIC4012B21S, | | | |
| 203994968 | YORK | YVAHP048B21S* | YIC4012B21S | | 32 000 | 1 600 \$ |
| | | | YIDM024B21S, | | | |
| 203994974 | YORK | YVAHP048B21S* | YIDM024B21S | | 32 000 | 1 600 \$ |
| 203995171 | YORK | YVAHP060B21S* | NULL | | 42 000 | 2 100 \$ |
| | | | YIC4012B21S, YIC4012B21S, YIC4012B21S, | | | |
| 203994964 | YORK | YVAHP060B21S* | YIC4012B21S | | 42 000 | 2 100 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 203994977 | YORK | YVAHP060B21S* | YIDM030B21S, YIDM030B21S | | 42 000 | 2 100 \$ |
| 10525808 | YORK | YZV24B21 | AVV25BE121 | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 10524887 | YORK | YZV24B21 | CM25BE1A1 | "TM8V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 10524888 | YORK | YZV24B21 | CM25BE1A1 | "TM9V060B12MP12" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 10524889 | YORK | YZV24B21 | CM25BE1A1 | "TM9V080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 10524890 | YORK | YZV24B21 | CM25BE1A1 | "TMLV080B12MP12" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 10524891 | YORK | YZV24B21 | CM25BE1A1 | "TP9C060B12MP13" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 10524892 | YORK | YZV24B21 | CM25BE1A1 | "TP9C080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 10524893 | YORK | YZV24B21 | CM25BE1A1 | "TPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 10524894 | YORK | YZV24B21 | CM25BE1A1 | "YP9C060B12MP13" | 21 200 | 1 060 \$ |
| 10524895 | YORK | YZV24B21 | CM25BE1A1 | "YP9C080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 10524896 | YORK | YZV24B21 | CM25BE1A1 | "YPLC080B12MP13" | 22 400 | 1 120 \$ |
| 10309006 | YORK | YZV24B21 | CM25BE1A1+MVC12BN21 | | 22 400 | 1 120 \$ |
| 211010176 | YORK | YZV24B21 | JHVVB24DE1C2N1+CC | | 22 800 | 1 140 \$ |
| 211207010 | YORK | YZV24B21 | XAMB24DE1N1+CC | "TM8V080B12MP12" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211207007 | YORK | YZV24B21 | XAMB24DE1N1+CC | "TM9V060B12MP12" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211207008 | YORK | YZV24B21 | XAMB24DE1N1+CC | "TP9C060B12MP13" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211207011 | YORK | YZV24B21 | XAMB24DE1N1+CC | "TPLC080B12MP13" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 211207009 | YORK | YZV24B21 | XAMB24DE1N1+CC | "YP9C060B12MP13" | 23 200 | 1 160 \$ |
| 211207012 | YORK | YZV24B21 | XAMB24DE1N1+CC | "YPLC080B12MP13" | 23 000 | 1 150 \$ |
| 201876866 | YORK | YZV36B21 | AVV37BE221+CC | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 10309007 | YORK | YZV36B21 | AVV38CE221 | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 201876867 | YORK | YZV36B21 | CM37BE2A1+CC | "TM9V060B12MP12" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201876868 | YORK | YZV36B21 | CM37BE2A1+CC | "TM9V080B12MP12" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201876869 | YORK | YZV36B21 | CM37BE2A1+CC | "TP9C060B12MP13" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201876870 | YORK | YZV36B21 | CM37BE2A1+CC | "TP9C080B12MP13" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 201876871 | YORK | YZV36B21 | CM37BE2A1+CC | "YP9C060B12MP13" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 201876872 | YORK | YZV36B21 | CM37BE2A1+CC | "YP9C080B12MP13" | 31 000 | 1 550 \$ |
| 202066910 | YORK | YZV36B21 | CM37BE2A1+MVC12BN21 +CC | | 30 800 | 1 540 \$ |
| 10524897 | YORK | YZV36B21 | CM38CE2A1 | "TM8V080C16MP12" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 10524898 | YORK | YZV36B21 | CM38CE2A1 | "TM8V100C16MP12" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 10524899 | YORK | YZV36B21 | CM38CE2A1 | "TM9V080C16MP12" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 10524900 | YORK | YZV36B21 | CM38CE2A1 | "TM9V100C16MP12" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 10524901 | YORK | YZV36B21 | CM38CE2A1 | "TMLV080C16MP12" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 10524902 | YORK | YZV36B21 | CM38CE2A1 | "TMLV100C16MP12" | 33 400 | 1 670 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 10524903 | YORK | YZV36B21 | CM38CE2A1 | "TP9C080C16MP13" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 10524904 | YORK | YZV36B21 | CM38CE2A1 | "TP9C100C16MP13" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 10524905 | YORK | YZV36B21 | CM38CE2A1 | "TPLC080C16MP13" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 10524906 | YORK | YZV36B21 | CM38CE2A1 | "TPLC100C16MP13" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 10524907 | YORK | YZV36B21 | CM38CE2A1 | "YP9C080C16MP13" | 31 800 | 1 590 \$ |
| 10524908 | YORK | YZV36B21 | CM38CE2A1 | "YP9C100C16MP13" | 31 600 | 1 580 \$ |
| 10524909 | YORK | YZV36B21 | CM38CE2A1 | "YPLC080C16MP13" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 10524910 | YORK | YZV36B21 | CM38CE2A1 | "YPLC100C16MP13" | 33 400 | 1 670 \$ |
| 10309021 | YORK | YZV36B21 | CM38CE2A1+MVC16CN21 | | 33 400 | 1 670 \$ |
| 211010173 | YORK | YZV36B21 | JHVVB36DE2C2N1+CC | | 35 800 | 1 790 \$ |
| 211239259 | YORK | YZV36B21 | JHVVC36DE2C2N1+CC | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 211207022 | YORK | YZV36B21 | XAMB36DE2N1+CC | "TM8V080B12MP12" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 211207019 | YORK | YZV36B21 | XAMB36DE2N1+CC | "TM9V080B12MP12" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 211207020 | YORK | YZV36B21 | XAMB36DE2N1+CC | "TP9C080B12MP13" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 211207023 | YORK | YZV36B21 | XAMB36DE2N1+CC | "TPLC080B12MP13" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 211207021 | YORK | YZV36B21 | XAMB36DE2N1+CC | "YP9C080B12MP13" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 211207024 | YORK | YZV36B21 | XAMB36DE2N1+CC | "YPLC080B12MP13" | 34 600 | 1 730 \$ |
| 211207016 | YORK | YZV36B21 | XAMC36DE2N1+CC | "TM9V080C16MP12" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 211207013 | YORK | YZV36B21 | XAMC36DE2N1+CC | "TM9V100C16MP12" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 211207017 | YORK | YZV36B21 | XAMC36DE2N1+CC | "TP9C080C16MP13" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 211207014 | YORK | YZV36B21 | XAMC36DE2N1+CC | "TP9C100C16MP13" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 211207018 | YORK | YZV36B21 | XAMC36DE2N1+CC | "YP9C080C16MP13" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 211207015 | YORK | YZV36B21 | XAMC36DE2N1+CC | "YP9C100C16MP13" | 34 400 | 1 720 \$ |
| 10309022 | YORK | YZV48B21 | AVV50CE321 | | 43 500 | 2 175 \$ |
| 10309023 | YORK | YZV48B21 | AVV50DE321 | | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525204 | YORK | YZV48B21 | CM50CE3A1 | "TM8V080C16MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525205 | YORK | YZV48B21 | CM50CE3A1 | "TM8V100C16MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525206 | YORK | YZV48B21 | CM50CE3A1 | "TM8V100C20MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525207 | YORK | YZV48B21 | CM50CE3A1 | "TM8V120C20MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525209 | YORK | YZV48B21 | CM50CE3A1 | "TM9V100C16MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525210 | YORK | YZV48B21 | CM50CE3A1 | "TM9V100C20MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525211 | YORK | YZV48B21 | CM50CE3A1 | "TMLV080C16MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525212 | YORK | YZV48B21 | CM50CE3A1 | "TMLV100C16MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525213 | YORK | YZV48B21 | CM50CE3A1 | "TMLV100C20MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525214 | YORK | YZV48B21 | CM50CE3A1 | "TMLV120C20MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525216 | YORK | YZV48B21 | CM50CE3A1 | "TP9C100C16MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525217 | YORK | YZV48B21 | CM50CE3A1 | "TP9C100C20MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 10525218 | YORK | YZV48B21 | CM50CE3A1 | "TPLC080C16MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525219 | YORK | YZV48B21 | CM50CE3A1 | "TPLC100C16MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525220 | YORK | YZV48B21 | CM50CE3A1 | "TPLC100C20MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525221 | YORK | YZV48B21 | CM50CE3A1 | "TPLC120C20MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525223 | YORK | YZV48B21 | CM50CE3A1 | "YP9C100C16MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525224 | YORK | YZV48B21 | CM50CE3A1 | "YP9C100C20MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525225 | YORK | YZV48B21 | CM50CE3A1 | "YPLC080C16MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525226 | YORK | YZV48B21 | CM50CE3A1 | "YPLC100C16MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525227 | YORK | YZV48B21 | CM50CE3A1 | "YPLC100C20MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525228 | YORK | YZV48B21 | CM50CE3A1 | "YPLC120C20MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10309024 | YORK | YZV48B21 | CM50CE3A1+MVC16CN21 | | 43 500 | 2 175 \$ |
| 10525229 | YORK | YZV48B21 | CM50DE3A1 | "TM9V120D20MP12" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525230 | YORK | YZV48B21 | CM50DE3A1 | "TP9C120D20MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10525231 | YORK | YZV48B21 | CM50DE3A1 | "YP9C120D20MP13" | 44 000 | 2 200 \$ |
| 10309025 | YORK | YZV48B21 | CM50DE3A1+MVC20DN21 | | 42 500 | 2 125 \$ |
| 211010175 | YORK | YZV48B21 | JHVVC48HE3C2N1+CC | | 43 500 | 2 175 \$ |
| 211239258 | YORK | YZV48B21 | JHVVD48HE3C2N1+CC | | 41 000 | 2 050 \$ |
| 211207045 | YORK | YZV48B21 | XAMC48HE3N1+CC | "TM8V080C16MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211207044 | YORK | YZV48B21 | XAMC48HE3N1+CC | "TM8V100C16MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211207038 | YORK | YZV48B21 | XAMC48HE3N1+CC | "TM8V100C20MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211207037 | YORK | YZV48B21 | XAMC48HE3N1+CC | "TM8V120C20MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211207034 | YORK | YZV48B21 | XAMC48HE3N1+CC | "TM9V080C16MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211207031 | YORK | YZV48B21 | XAMC48HE3N1+CC | "TM9V100C16MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211207028 | YORK | YZV48B21 | XAMC48HE3N1+CC | "TM9V100C20MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211207046 | YORK | YZV48B21 | XAMC48HE3N1+CC | "TMLV100C16MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211207039 | YORK | YZV48B21 | XAMC48HE3N1+CC | "TMLV120C20MP12" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211207035 | YORK | YZV48B21 | XAMC48HE3N1+CC | "TP9C080C16MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211207032 | YORK | YZV48B21 | XAMC48HE3N1+CC | "TP9C100C16MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211207029 | YORK | YZV48B21 | XAMC48HE3N1+CC | "TP9C100C20MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211207047 | YORK | YZV48B21 | XAMC48HE3N1+CC | "TPLC080C16MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211207048 | YORK | YZV48B21 | XAMC48HE3N1+CC | "TPLC100C16MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211207040 | YORK | YZV48B21 | XAMC48HE3N1+CC | "TPLC100C20MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211207041 | YORK | YZV48B21 | XAMC48HE3N1+CC | "TPLC120C20MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211207036 | YORK | YZV48B21 | XAMC48HE3N1+CC | "YP9C080C16MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211207033 | YORK | YZV48B21 | XAMC48HE3N1+CC | "YP9C100C16MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211207030 | YORK | YZV48B21 | XAMC48HE3N1+CC | "YP9C100C20MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|---------------------|------------------|---|--|--------------------------------|-----------------|
| 211207049 | YORK | YZV48B21 | XAMC48HE3N1+CC | "YPLC080C16MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211207050 | YORK | YZV48B21 | XAMC48HE3N1+CC | "YPLC100C16MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211207042 | YORK | YZV48B21 | XAMC48HE3N1+CC | "YPLC100C20MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 211207043 | YORK | YZV48B21 | XAMC48HE3N1+CC | "YPLC120C20MP13" | 41 500 | 2 075 \$ |
| 10309026 | YORK | YZV60B21 | AVV61CE421+CC | | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525809 | YORK | YZV60B21 | AVV61DE421 | | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525232 | YORK | YZV60B21 | CM61CE4A1+CC | "TM8V100C20MP12" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525233 | YORK | YZV60B21 | CM61CE4A1+CC | "TM8V120C20MP12" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525234 | YORK | YZV60B21 | CM61CE4A1+CC | "TM9V100C20MP12" | 46 500 | 2 325 \$ |
| 10525235 | YORK | YZV60B21 | CM61CE4A1+CC | "TMLV100C20MP12" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525236 | YORK | YZV60B21 | CM61CE4A1+CC | "TMLV120C20MP12" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525237 | YORK | YZV60B21 | CM61CE4A1+CC | "TP9C100C20MP13" | 46 500 | 2 325 \$ |
| 10525238 | YORK | YZV60B21 | CM61CE4A1+CC | "TPLC100C20MP13" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525239 | YORK | YZV60B21 | CM61CE4A1+CC | "TPLC120C20MP13" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525240 | YORK | YZV60B21 | CM61CE4A1+CC | "YP9C100C20MP13" | 46 500 | 2 325 \$ |
| 10525241 | YORK | YZV60B21 | CM61CE4A1+CC | "YPLC100C20MP13" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525242 | YORK | YZV60B21 | CM61CE4A1+CC | "YPLC120C20MP13" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525243 | YORK | YZV60B21 | CM61DE4A1+CC | "TM9V120D20MP12" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525244 | YORK | YZV60B21 | CM61DE4A1+CC | "TP9C120D20MP13" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10525245 | YORK | YZV60B21 | CM61DE4A1+CC | "YP9C120D20MP13" | 46 000 | 2 300 \$ |
| 10309027 | YORK | YZV60B21 | CM61DE4A1+MVC20DN21 | | 45 500 | 2 275 \$ |
| 211212440 | YORK | YZV60B21 | JHVVC60HE4C2N1+CC | | 48 000 | 2 400 \$ |
| 211010174 | YORK | YZV60B21 | JHVVD60HE4C2N1+CC | | 46 500 | 2 325 \$ |
| 211207025 | YORK | YZV60B21 | XAMC60HE4N1+CC | "TM9V100C20MP12" | 47 000 | 2 350 \$ |
| 211207026 | YORK | YZV60B21 | XAMC60HE4N1+CC | "TP9C100C20MP13" | 47 000 | 2 350 \$ |
| 211207027 | YORK | YZV60B21 | XAMC60HE4N1+CC | "YP9C100C20MP13" | 47 000 | 2 350 \$ |
| 207911499 | ZENAIR TECHNOLOGIES | ZEN-PC30HP20S/O | ZEN-PC30HP20S/I | | 21 000 | 1 050 \$ |
| 207911500 | ZENAIR TECHNOLOGIES | ZEN-PC48HP20S/O | ZEN-PC48HP20S/I | | 36 000 | 1 800 \$ |
| 207827123 | ZENAIR TECHNOLOGIES | ZEN-WM12HP23S/O | ZEN-WM12HP23S/I | | 10 300 | 515 \$ |
| 207827124 | ZENAIR TECHNOLOGIES | ZEN-WM18HP23S/O | ZEN-WM18HP23S/I | | 11 100 | 555 \$ |
| 205131573 | ZEPHYR | ZE-09DA17EXT | ZE-09DA17INT | | 5 000 | 250 \$ |
| 204580064 | ZEPHYR | ZE-12CA22EXT | ZE-12CA22INT | | 7 500 | 375 \$ |
| 10277947 | ZEPHYR | ZE-18CA17EXT | ZE-18CA17INT | | 11 600 | 580 \$ |
| 204580063 | ZEPHYR | ZE-18CA22EXT | ZE-18CA22INT | | 11 600 | 580 \$ |
| 206346129 | ZEPHYR | ZE-18M222SCO | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 12 200 | 610 \$ |
| 206346128 | ZEPHYR | ZE-18M222SCO | Unités sans conduits | | 12 200 | 610 \$ |

Liste des thermopompes admissibles à une aide financière

Veillez noter que certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec.

| No. Certificat AHRI | Marque | Modèle extérieur | Modèle intérieur | Modèle de la fournaise (Si applicable) | Puissance de chauffage (- 8°C) | Aide financière |
|---------------------|--------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 205306851 | ZEPHYR | ZE-24HPA | AH-24 | | 15 300 | 765 \$ |
| 207036640 | ZEPHYR | ZE-24HPB | AH-24B | | 15 000 | 750 \$ |
| 206346131 | ZEPHYR | ZE-24M322SCO | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 15 400 | 770 \$ |
| 206346130 | ZEPHYR | ZE-24M322SCO | Unités sans conduits | | 15 400 | 770 \$ |
| 205306852 | ZEPHYR | ZE-36HPA | AH-36 | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 207036642 | ZEPHYR | ZE-36HPB | AH-36B | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206347271 | ZEPHYR | ZE-36M422SCO | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 22 600 | 1 130 \$ |
| 206347270 | ZEPHYR | ZE-36M422SCO | Unités sans conduits | | 23 200 | 1 160 \$ |
| 206346135 | ZEPHYR | ZE-42M522SCO | Combinaison d'unités avec et sans conduits | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 206346134 | ZEPHYR | ZE-42M522SCO | Unités sans conduits | | 24 000 | 1 200 \$ |
| 207036646 | ZEPHYR | ZE-48HPB | AH-48B | | 31 000 | 1 550 \$ |
| 206031034 | ZEPHYR | ZE-60HPA | AH-60 | | 32 400 | 1 620 \$ |
| 207036648 | ZEPHYR | ZE-60HPB | AH-60B | | 40 000 | 2 000 \$ |
| 209867857 | ZERO | ZMSB-09HVD110-US | ZMSB-09HVD110-US | | 6 300 | 315 \$ |
| 209867859 | ZERO | ZMSB-09HVD-US | ZMSB-09HVD-US | | 6 000 | 300 \$ |
| 209867858 | ZERO | ZMSB-12HVD110-US | ZMSB-12HVD110-US | | 7 800 | 390 \$ |
| 209867860 | ZERO | ZMSB-12HVD-US | ZMSB-12HVD-US | | 7 000 | 350 \$ |
| 209867861 | ZERO | ZMSB-18HVD-US | ZMSB-18HVD-US | | 11 400 | 570 \$ |
| 209867862 | ZERO | ZMSB-24HVD-US | ZMSB-24HVD-US | | 16 500 | 825 \$ |
| 212928560 | ZERO | ZSOV-24HDM-US | ZDV-24HDM-US | | 20 000 | 1 000 \$ |
| 212928564 | ZERO | ZSOV-24HDM-US | ZEV-24HDM-US | | 16 000 | 800 \$ |
| 212928561 | ZERO | ZSOV-36HDM-US | ZDV-36HDM-US | | 25 000 | 1 250 \$ |
| 212928565 | ZERO | ZSOV-36HDM-US | ZEV-36HDM-US | | 23 000 | 1 150 \$ |
| 212928562 | ZERO | ZSOV-48HDM-US | ZDV-48HDM-US | | 34 000 | 1 700 \$ |
| 212928566 | ZERO | ZSOV-48HDM-US | ZEV-48HDM-US | | 29 000 | 1 450 \$ |
| 212928563 | ZERO | ZSOV-60HDM-US | ZDV-60HDM-US | | 34 400 | 1 720 \$ |
| 212928567 | ZERO | ZSOV-60HDM-US | ZEV-60HDM-US | | 35 000 | 1 750 \$ |